สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ฝ่ายติดตามตรวจสอบฯ/กลุ่มพัฒนาระบบฯ
สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม 2556

โครงการพัฒนาต่างๆ ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้บังคับไว้ เมื่อได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ ซึ่งได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว หน่วยงานผู้อนุญาตตามกฎหมายจะนำมาตรการนั้นไปกำหนดเป็นเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต (ตามมาตรา 50 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535) ดังนั้น เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ และต้องรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ซึ่งกำหนดให้เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุก 6 เดือน

ทั้งนี้ เพื่อให้การรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ (Monitoring report) เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งเจ้าของโครงการสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงาน หรือใช้ในการว่าจ้าง/มอบหมายให้ผู้อื่นจัดทำรายงาน สำนักงานฯ จึงจัดทำแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน นี้ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

1. ผู้จัดทำรายงาน

ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการสามารถจัดทำรายงานได้เอง โดยใช้

ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการหรือที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการหรือได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานราชการหรือจากองค์กร/สถาบันที่เป็นที่ยอมรับ ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือเจ้าของโครงการว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third party) ในการจัดทำรายงานก็ได้

2. ส่วนหน้าของรายงาน

2.1 ปกหน้า ประกอบด้วย

- ชื่อโครงการ (ตรงกับชื่อโครงการที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการให้ระบุชื่อโครงการเดิมไว้ด้วย)
- เจ้าของโครงการและสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์
- บริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงาน (กรณีที่มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำรายงานฯ)
- ฉบับเดือน (ระบุ)

2.2 หนังสือรับรองการจัดทำรายงานฯ บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานฯ ตามแบบ ตด. 1

3. บทนำ

3.1 รายละเอียดที่ตั้งโครงการโดยสังเขป ตามแบบ ตด. 2

- ที่ตั้ง แผนที่ตั้ง และภาพประกอบ
- การดำเนินงานโดยทั่วไปของโครงการ โดยระบุสถานภาพปัจจุบันให้ชัดเจน ได้แก่

  * กำลังก่อสร้าง ระบุ ..... (เช่น ขั้นตอนการทำฐานราก ก่อสร้างถึงชั้นที่ .... เป็นต้น)

  * เปิดดำเนินการ มีผู้พักอาศัยแล้ว ร้อยละ ....

  ทั้งนี้ ให้แสดงภาพถ่ายประกอบ

- การใช้พื้นที่ เสนอภาพแสดงลักษณะการใช้ที่ดินภายในเขตพื้นที่โครงการ

3.2 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน พร้อมทั้ง ระบุวันที่แจ้งความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.3 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4. ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 จัดทำตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามจริง หากมาตรการใดที่กำหนดให้ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี เช่น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นต้น ซึ่งยังไม่ถึงเวลาที่ต้องดำเนินการให้ระบุระยะเวลาที่จะดำเนินการให้ชัดเจน หรือหากได้ดำเนินการไปแล้วในการรายงานครั้งที่ผ่านมา ให้แสดงรายละเอียดการดำเนินการนั้นๆ ไว้ด้วย ทั้งนี้ ในการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้แสดงรายละเอียดการดำเนินการให้เพียงพอต่อการพิจารณา พร้อมภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามมาตรการนั้นๆ (ที่เป็นปัจจุบัน) ประกอบการพิจารณาทุกข้อของมาตรการ ตามแบบ ตด. 3

สำหรับโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว และยังมีกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งช่วงก่อสร้างและดำเนินการ ดังนั้น โครงการต้องรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทั้งช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการด้วย

4.2 หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ และได้รับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้ใช้มาตรการฯ หรือรายละเอียดที่ได้รับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงนั้น ในตารางเปรียบเทียบตามข้อ 4.1 พร้อมเสนอสำเนาหนังสือที่ได้รับความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

5. ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.1 แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้แสดงโดยใช้แผนที่หรือแผนผังประกอบที่เป็นมาตรฐานสากล พร้อมทั้งแสดงพารามิเตอร์ในการตรวจวัดและมาตรฐานเปรียบเทียบ

จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ในการเก็บตัวอย่าง และพารามิเตอร์ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ

5.2 ให้เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย หรือค่าที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ หากประเทศไทยไม่มีการกำหนดมาตรฐานไว้ให้เปรียบเทียบกับมาตรฐานของต่างประเทศ หรือพิจารณาแนวโน้มจากผลการตรวจวัดที่ผ่านมา ทั้งนี้ ให้แสดงผลการตรวจวัดที่ผ่านมาย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี โดยแสดงในรูปกราฟ ตาราง หรือลักษณะอื่นๆ ที่สามารถแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดและแนวโน้มได้อย่างชัดเจน รวมทั้ง แนบสำเนาผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ตรวจวัดโดยห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ และสถาบันนั้นเป็นที่ยอมรับ

5.3 ต้องเสนอแผนผังแสดงตำแหน่งจุดตรวจวัด ภาพถ่ายขณะทำการเก็บตัวอย่าง ภาพถ่ายเครื่องมือขณะตรวจวัด (ภาคสนาม) พร้อมแสดงวันที่ และเวลาในการถ่ายภาพอย่างชัดเจน โดยการถ่ายภาพจะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นการตรวจวัด ณ สถานที่ ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ

6. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทั้งหมด ที่ทำการรายงานผลในครั้งนี้ โดยอาจแยกเป็น

- มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ
- มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้
- มาตรการที่ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ
- มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

6.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือไม่อย่างไร

6.3 สรุปผลให้ชัดเจนว่า การดำเนินการของโครงการ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใดบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ

7. ภาคผนวก ประกอบด้วย

7.1 สำเนาหนังสือแจ้งมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมมาตรการฯ

7.2 สำเนาหนังสือเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือมาตรการฯ (ถ้ามี)

7.3 สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง/ใบอนุญาตประกอบกิจการ

7.4 สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อโครงการ (ถ้ามี)

7.4 สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

7.5 เอกสารอ้างอิงต่างๆ แผนภาพหรือภาพถ่าย (สี) ต่างๆ และข้อมูลประกอบอื่นๆ

บริษัท จีบี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
GB Sale & service Co., Ltd.
33/9 หมู่ 1 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel. 0-2882-0659
168/32 หมู่ 3 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Maintenance

Contract No. (อาคาร C) Type สินค้าโดยสาร

สถานที่ ชดอะ [illegible] ม-นวนคร โทรศัพท์ วันที่ 29/1/68

ประจำเดือน 29 มค 68

ส่วนของเครื่องจักร	รายการที่บริการ	ลิฟต์ หมายเลข 1	2		
ห้องเครื่อง	1. สภาพทั่วไปของห้องเครื่อง	✓	✓		
	2. ตู้ควบคุม	✓	✓		
	3. มอเตอร์, เครื่องเกียร์	✓	✓		
	4. เครื่องกำเนิดไฟและตู้ควบคุม	✓	✓		
	5. เบรค	✓	✓		
	6. อุปกรณ์ควบคุมชั้น	✓	✓		
	7. Governor	✓	✓		
ตู้ลิฟต์	8. การออกตัวและการจอดชั้น	✓	✓		
	9. กระดิ่งโทรศัพท์ภายใน	✓	✓		
	10. ไฟและพัดลม ฉุกเฉิน	✓	✓		
	11. ไฟแสงสว่างและพัดลมภายใน	✓	✓		
	12. ปุ่มกด, ไฟบอกชั้น, OPB	✓	✓		
	13. ประตูในและ Sill	✓	✓		
	14. อุปกรณ์ปลอดภัยของประตู	✓	✓		
หลังคาตู้ลิฟต์	15. สภาพบนหลังคาตู้	✓	✓		
	16. สภาพอุปกรณ์ขับเคลื่อนประตู	✓	✓		
	17. ไกด์ชู/ไกด์โรลเลอร์	✓	✓		
	18. กาน้ำมันไกด์ชู	✓	✓		

ส่วนของเครื่องจักร	รายการที่บริการ	ลิฟต์ หมายเลข 1	2		
ประตูชานพัก	19. ระดับการจอดชั้น	✓	✓		
	20. สภาพประตูนอก	✓	✓		
	21. Sill และ Jamb	✓	✓		
	22. ปุ่มกดและไฟบอกชั้น	✓	✓		
ช่องลิฟต์	23. Final Limit Switch	✓	✓		
	24. สลิงลิฟต์และสลิง Gov.	✓	✓		
	25. ลูกถ่วงน้ำหนัก	✓	✓		
	26. ไกด์ชูของลูกถ่วงน้ำหนัก	✓	✓		
	27. รางลิฟต์และรางลูกถ่วงน้ำหนัก	✓	✓		
	28. สวิชส์ ล๊อคประตู	✓	✓		
บ่อลิฟต์	29. สภาพก้นบ่อ	✓	✓		
	30. อุปกรณ์ เซฟต์ตี้แคส	✓	✓		
	31. เคเบิ้ลตามลิฟต์	✓	✓		
	32. บัฟเฟอร์	✓	✓		
	33. มู่เล่ถ่วงน้ำหนัก, Gov.	✓	✓		
	Kind of Check Sheet				

เครื่องหมายในการทำงาน :

✓	ปกติ
○	บริการและปรับแต่งแล้ว
✕	ต้องเปลี่ยนอะไหล่หรือซ่อมแซม
—	รายการนี้ไม่มี

(ลูกค้า)



ข้อแนะนำสำหรับลูกค้า

1. ให้ใช้ลิฟต์ทุก ๆ วันตอนเช้า และสังเกตุสภาพการทำงานหรืออาการที่ผิดปกติ
2. ตรวจสภาพน้ำหนักบรรทุกต้องไม่เกินตามที่ระบุไว้ในห้องโดยสาร
3. ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลเด็ก เมื่อมีการใช้ลิฟต์
4. แจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดไฟไหม้

ขอนำเสนอ:

อะไหล่ที่จะต้อง ☐ เปลี่ยน ☐ ปรับแต่งใหม่
เหตุการณ์ที่เกิดและสาเหตุ:

(อ้างถึงใบรายงานการตรวจสอบอะไหล่...../...../.....)

การแก้ไข :

ข้อเสนอแนะ :
×พัดลมระบายอากาศ
ในตัวลิฟต์ตัว 1
ลมเบา

กิตติคุณ
ลงชื่อผู้รับบริการ

ลงชื่อช่างบริการ

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
Envilab Co., Ltd.
Tel. 02-802-5777-8 Fax 02-802-5773 E-mail info@envilab.co.th

Needing Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	นิติบุคคลอาคารชุดเลอะ โดมอนด์ นวนคร-ลลาดไท C			
ชื่อลูกค้า	:	นิติบุคคลอาคารชุดเลอะ โดมอนด์ นวนคร-ลลาดไท C			
ที่อยู่ลูกค้า	:	เลขที่ 99 หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd ed.,2017.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	บริเวณน้ำเสียหลังผ่านระบบการบำบัด	ผู้เก็บตัวอย่าง	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	3 มกราคม 2568	วันที่รับตัวอย่าง	:	3 มกราคม 2568
วันที่วิเคราะห์	:	3-10 มกราคม 2568	วันที่พิมพ์รายงาน	:	14 มกราคม 2568
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-25-000015-000020	หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	:	00004/68

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H*B	8.08
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	70
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	7
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	431
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*
Sulfide	mg/l	4500-S^{2-}F	0.3
TKN	mg/l	4500-N_{org} B&C	66.08
Grease and Oil	mg/l	5520 B	2.1

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลือง ขุ่นเล็กน้อย
* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

พรพนพร
นางสาวพรพนพร บัวทอง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นางสาวณิชาภัช เต็มสายทอง
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ที่ปรากฏบนตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามนำส่งของผลการวิเคราะห์ไปเผยแพร่ให้ใช้ประโยชน์ เพราะต้องผู้ที่มีการเป็นตัวแทนเท่านั้น
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42
ถ นน พ ห ล โ ย ธิ น แ ข ว ง/ต ำ บ ล ค ล อ ง ห นึ่ ง เ ข ต/อ ำ เ ภ อ ค ล อ ง ห ล ว ง
จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 097-1137137 โทรสาร - มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคม่อนด์ นวนคร-คลองไท เป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 4/2560 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี
หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคารC ในที่ 1/2															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/01/68	1955.27	148935	44	ระบาย	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
02/01/68	1955.67	148956	21	ระบาย	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
03/01/68	1956.12	148980	24	ระบาย	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
04/01/68	1956.58	149004	24	ระบาย	EM 5Kg.	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
05/01/68	1957.07	149048	44	ระบาย	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
06/01/68	1957.63	149100	52	ระบาย	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
07/01/68	1958.07	149129	29	ระบาย	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
08/01/68	1958.55	149177	48	ระบาย	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
09/01/68	1959.07	149225	48	ระบาย	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10/01/68	1959.63	149277	52	ระบาย	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11/01/68	1960.11	149307	30	ระบาย	EM 5Kg.	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12/01/68	1960.60	149354	47	ระบาย	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13/01/68	1961.02	149404	50	ระบาย	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14/01/68	1961.39	149430	26	ระบาย	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15/01/68	1961.77	149475	45	ระบาย	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16/01/68	1962.22	149502	27	ระบาย		-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคารC ในที่ 2/2															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/01/68	1963.67	149549	47	ระบาย	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
18/01/68	1963.10	149574	25	ระบาย	EM 5Kg.	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
19/01/68	1963.57	149624	50	ระบาย	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20/01/68	1964.11	149676	52	ระบาย	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21/01/68	1964.56	149722	46	ระบาย	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22/01/68	1965.06	149749	27	ระบาย	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23/01/68	1965.54	149795	46	ระบาย	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24/01/68	1966.02	149821	26	ระบาย	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25/01/68	1966.53	149866	45	ระบาย	EM 5Kg.	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26/01/68	1967.12	149913	47	ระบาย	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27/01/68	1967.82	149962	49	ระบาย	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28/01/68	1968.30	149988	26	ระบาย	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29/01/68	1968.77	150034	46	ระบาย	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30/01/68	1969.24	150072	38	ระบาย	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
31/01/68	1969.72	150106	34	ระบาย	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ พส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

---

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ซอย - ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 0971137137 มีนิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดเอนด์ นวนคร-ตลาดไท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 2/2559 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ ..... ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(ล) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย กรองดินอากาศแบบดัวสันผัส ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 529 ลบ.ม./วัน

(ฒ) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☑แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ลูกลอย

(ณ) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องดันอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(ฐ) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(ฏ) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(ล) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3680 kw

(ฒ) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4865 ลบ.ม.

(ณ) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1902.48 ลบ.ม.

(ฐ) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ

(ฏ) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(ฐ) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องดันอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(ฑ) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(ฒ) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทศ. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โดมอนด์ นวนคร-ลลาดไท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 99 หมู่ที่ : 14 ซอย : เทพกุญชร 42

ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ : คลองหลวง

จังหวัด : ปทุมธานี โทรศัพท์ : 0649367031 โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้แต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 334

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : - ออกให้โดย : - หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายทัศพร ชูศักดิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) — 1,215.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน
[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
[ ] เครื่องสูบน้ำ
[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] เครื่องสูบตะกอน
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 972.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 11.768 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,215.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] ระบายทุกวัน
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสัตชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย
1. — 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลางประจำวัน

Main Domestic Water Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI **เลขที่มิเตอร์** ชั่วคราว **เดือน/ปี** 1/2568

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้ m3	ช่าง	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการ
30/2567		148912				
1		148935	23			
2		148956	21			
3		148980	24			
4		149004	24			
5		149048	44			
6		149100	52			
7		149129	29			
8		149177	48			
9		149225	48			
10		149277	52			
11		149307	30			
12		149354	47			
13		149404	50			
14		149430	26			
15		149475	45			
16		149502	27			
17		149549	47			
18		149574	25			
19		149624	50			
20		149676	52			
21		149722	46			
22		149749	27			
23		149795	46			
24		149821	26			
25		149866	45			
26		149913	47			
27		149962	49			
28		149988	26			
29		150034	46			
30		150072	38			
31		150106	34			
			1194	● เดือนปัจจุบัน		

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI เดือน / ปี 1/2568

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh) ตัวคูณ 2000		พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์/ชม) ตัวคูณ 2000	บันทึกโดย ช่างอาคาร	หมายเหตุ	ผู้จัดการอาคาร
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้				
31/67		1954.93					
1		1955.27	0.34	680			
2		1955.67	0.4	800			
3		1956.12	0.45	900			
4		1956.58	0.46	920			
5		1957.07	0.49	980			
6		1957.63	0.56	1120			
7		1958.07	0.44	880			
8		1958.55	0.48	960			
9		1957.07	-1.48	-2960			
10		1959.63	2.56	5120			
11		1960.11	0.48	960			
12		1960.6	0.49	980			
13		1961.02	0.42	840			
14		1961.39	0.37	740			
15		1961.77	0.38	760			
16		1962.22	0.45	900			
17		1962.67	0.45	900			
18		1963.1	0.43	860			
19		1963.57	0.47	940			
20		1964.11	0.54	1080	การไฟฟ้า HOLD ข้อมูลเพื่อบันทึก		
21		1964.56	0.45	900			
22		1965.06	0.5	1000			
23		1965.54	0.48	960			
24		1966.02	0.48	960			
25		1966.53	0.51	1020			
26		1967.12	0.59	1180			
27		1967.82	0.7	1400			
28		1968.3	0.48	960			
29		1968.77	0.47	940			
30		1969.24	0.47	940			
31		1969.72	0.48	960			
ยอดรวม kWh/ค่า Max. kW/ค่า Max. kVAR			ยอดรวม	29580	● เดือนปัจจุบัน		

GB บริษัท จีบี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
GB Sale & service Co., Ltd.
33/9 หมู่ 1 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel. 0-2882-0659
168/32 หมู่ 3 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Maintenance

Contract No. ..... Type ลิฟต์โดยสาร

สถานที่ The Diamond Arms C โทรศัพท์ ..... วันที่ 21/2/68

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ส่วนของเครื่องจักร	รายการที่บริการ	ลิฟต์ หมายเลข 1	2		
ห้องเครื่อง	1. สภาพทั่วไปของห้องเครื่อง	✓	✓		
	2. ตู้ควบคุม	✓	✓		
	3. มอเตอร์, เครื่องเกียร์	✓	✓		
	4. เครื่องกำเนิดไฟและตู้ควบคุม	✓	✓		
	5. เบรค	✓	✓		
	6. อุปกรณ์ควบคุมชั้น	✓	✓		
	7. Governor	✓	✓		
ตู้ลิฟต์	8. การออกตัวและการจอดชั้น	✓	✓		
	9. กระดิ่งโทรศัพท์ภายใน	✓	✓		
	10. ไฟและพัดลม ฉุกเฉิน	✓	✓		
	11. ไฟแสงสว่างและพัดลมภายใน	✓	✓		
	12. ปุ่มกด, ไฟบอกชั้น, OPB	✓	✓		
	13. ประตูในและ Sill	✓	✓		
	14. อุปกรณ์ปลอดภัยของประตู	✓	✓		
หลังคาตู้ลิฟต์	15. สภาพบนหลังคาตู้	✓	✓		
	16. สภาพอุปกรณ์ขับเคลื่อนประตู	✓	✓		
	17. ไกด์ชู/ไกด์โรลเลอร์	✓	✓		
	18. กาน้ำมันไกด์ชู	✓	✓		

ส่วนของเครื่องจักร	รายการที่บริการ	ลิฟต์ หมายเลข 1	2		
ประตูชานพัก	19. ระดับการจอดชั้น	✓	✓		
	20. สภาพประตูนอก	✓	✓		
	21. Sill และ Jamb	✓	✓		
	22. ปุ่มกดและไฟบอกชั้น	✓	✓		
ช่องลิฟต์	23. Final Limit Switch	✓	✓		
	24. สลิงลิฟต์และสลิง Gov.	✓	✓		
	25. ลูกถ่วงน้ำหนัก	✓	✓		
	26. ไกด์ชูของลูกถ่วงน้ำหนัก	✓	✓		
	27. รางลิฟต์และรางลูกถ่วงน้ำหนัก	✓	✓		
	28. สวิชส์ ล็อคประตู	✓	✓		
	29. สภาพกันบ่อ	✓	✓		
บ่อลิฟต์	30. อุปกรณ์ เซฟต์ตี้แคส	✓	✓		
	31. เคเบิ้ลตามลิฟต์	✓	✓		
	32. บัฟเฟอร์	✓	✓		
	33. มู่เล่ถ่วงน้ำหนัก, Gov.	✓	✓		
	Kind of Check Sheet				

เครื่องหมายในการทำงาน :

✓	ปกติ
○	บริการและปรับแต่งแล้ว
×	ต้องเปลี่ยนอะไหล่หรือซ่อมแซม
—	รายการนี้ไม่มี

(ลูกค้า)



ข้อแนะนำสำหรับลูกค้า

1. ให้ใช้ลิฟต์ทุก ๆ วันตอนเช้า และสังเกตุสภาพการทำงานหรืออาการที่ผิดปกติ
2. ตรวจสภาพน้ำหนักบรรทุกต้องไม่เกินตามที่ระบุไว้ในห้องโดยสาร
3. ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลเด็ก เมื่อมีการใช้ลิฟต์
4. แจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดไฟไหม้

ขอนำเสนอ:

อะไหล่ที่จะต้อง ☐ เปลี่ยน ☐ ปรับแต่งใหม่
เหตุการณ์ที่เกิดและสาเหตุ

(อ้างถึงใบรายงานการตรวจสอบอะไหล่ ___/___/___)

การแก้ไข : _____

ข้อเสนอแนะ : _____

สิริพร โกรมพันธ์
ลงชื่อผู้รับบริการ

ลงชื่อช่างบริการ

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com

Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท C			
ชื่อลูกค้า	:	นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท C			
ที่อยู่ลูกค้า	:	เลขที่ 99 หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd ed.,2017.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	บริเวณน้ำเสียหลังผ่านระบบการบำบัด	ผู้เก็บตัวอย่าง	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	7 กุมภาพันธ์ 2568	วันที่รับตัวอย่าง	:	7 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่วิเคราะห์	:	7-17 กุมภาพันธ์ 2568	วันที่พิมพ์รายงาน	:	19 กุมภาพันธ์ 2568
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-25-001881-001886	หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	:	00319/68

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H^+B	8.31
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	118
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	10
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	318
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*
Sulfide	mg/l	4500-S^{2-}F	0.3
TKN	mg/l	4500-N_{org} B&C	73.68
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.8

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น
* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

นางสาวภควดี อยู่อิ่ม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd

นางสาวณิชารีย์ เติมสายทอง
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดย่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเอ็นไวแล็บ
หน้า 1/1

บริษัท เพสท์เทค แมเนจเม้นท์ จำกัด
21/5 หมู่ 3 ซ.นนทบุรี 16 ต.บางกระสอ จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-526-7191, แฟ็กซ์. 02-968-1051

PESTECH MANAGEMENT

PESTECH MANAGEMENT CO.,LTD.
21/5 Moo 3 Soi Nonthaburi 16 Tumbol Bangasor
Amphur Muang Nonthaburi 11000
TEL. 02-526-7191, FAX. 02-968-1051

ใบรายงานการบริการ SERVICE REPORT

สำหรับการวางบิล

รหัสลูกค้า :
CUSTOMER CODE :
ชื่อลูกค้า :
CUSTOMER NAME : **นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร C**
ที่อยู่ :
ADDRESS : เลขที่ 99 หมู่ที่14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

วันที่ DATE : 10-2-68
เวลาเริ่มปฏิบัติงาน TIME STARTED : 11.00
เวลาสิ้นสุดการปฏิบัติงาน TIME FINISHED :

สัญญาเลขที่ CONTRACT NO: PM10/2568
โทรศัพท์ TELEPHONE NO :
ป้องกันและกำจัด :
TARGET PESTS : แมลง ปลวก หนู ยุง

บริษัท เพสท์เทค แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ให้บริการป้องกันและกำจัดแมลง โดยมีรายละเอียดดังนี้ :
WE PESTECH MANAGEMENT CO., LTD. HAVE SERVICED THE PEST CONTROL SERVICES AS FOLLOWS :

รายละเอียดการให้บริการ PEST CONTROL SERVICES	วิธีการ METHOD	สารเคมี CHEMICAL	วัตถุประสงค์ OBJECIVE
ทำบริการฉีดพ่นน้ำยาเคมีเพื่อ ป้องกัน และ กำจัด ปลวก	F	1	a.b.c
- แมลง บริเวณ ภายในอาคาร ภายนาวเดิน ส่วนกลาง และภายใน			
ห้อง ต่างๆ			
- วางเหยื่อ กำจัดหนูรอบอาคาร	H	8	g
- พ่นควันกำจัด ยุงรอบอาคาร	G	6	e.h

หมายเหตุ REMARK :

วิธีการ METHOD		สารเคมี CHEMICAL		วัตถุประสงค์ OBJECTIVE		
A	การป้องกันปลวกก่อนการก่อสร้าง TERMITE (PRE-CONSTRUCTION)	1	FIPRONIL	a	ปลวก	TERMITE
B	การป้องกันปลวกหลังการก่อสร้าง TERMITE (POST-CONSTRUCTION)	2	FENOBUCARB	b	แมลงสาบ	COCKROACH
C	การพ่นเคมีผง DUSTING	3	CYPERMETHRIN	c	มด	ANT
D	การพ่นด้วยเครื่อง ULV MISTING BY ULV	4	ALPHA-CYPERMETHRIN	d	แมลงวัน	HOUSE FLY
E	การฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่น MACHINE SPRAY	5	BIFENTHRIN	e	ยุง	MOSQUITO
F	การฉีดพ่นด้วยถังสเปรย์มือถือ HAND SPRAY	6	DELTAMETHRIN	f	แมงมุง	SPIDER
G	การพ่นควันเคมี FORGING	7	PERMETHRIN	g	หนู	RAT
H	การวางเหยื่อพิษ BAITING	8	DIAZION	h	แมลงบินอื่น ๆ	OTHER FLYING INSECTS
I	การวางกรง, กับดัก, การวางแผ่นกาว TRAPING / GLUE BOARD	9	HYDRAMETHYLNON	i	แมลงคลานอื่นๆ	OTHER CRAWLING INSECTS
J		10	IMIDACLOPRID	j		
		11	BROMADIOLONE			
		12				

ลงชื่อผู้ตรวจรับการปฏิบัติงาน
CUSTOMER APPROVAL

[signature]
10 / 02 / 2568

ลงชื่อพนักงานให้บริการ
SERVICED BY

[signature]
10 / 2 / 68

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง , เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 097-1137137 โทรสาร - ผู้ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดม่อนด์ นวนคร-ตลาดไท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 4/2560 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี
หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร C 1/2														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kw)*2000	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/2/68	960	38	0.48	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2/2/68	1080	38	0.54	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3/2/68	1340	52	0.67	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	5	-	-	-	-	
4/2/68	1240	45	0.62	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5/2/68	1200	29	0.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6/2/68	1200	46	0.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7/2/68	1200	41	0.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8/2/68	1260	34	0.63	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9/2/68	1300	50	0.65	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10/2/68	1280	49	0.64	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	5	-	-	-	-	
11/2/68	1080	25	054	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12/2/68	1100	45	0.55	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13/2/68	1320	48	0.66	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14/2/68	1300	30	0.65	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15/2/68	1240	45	0.62	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16/2/68	1440	47	0.72	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร C 2/2														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kw)*2000	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/2/68	1660	50	0.64	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	5	-	-	-	-	
18/2/68	1360	46	0.69	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
19/2/68	1340	40	0.67	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20/2/68	1360	28	0.68	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21/2/68	1400	54	0.7	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22/2/68	1240	21	0.62	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23/2/68	1560	49	0.78	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24/2/68	1760	49	0.88	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	5	-	-	-	-	
25/2/68	1200	37	0.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26/2/68	1000	35	0.5	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27/2/68	1220	47	0.61	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28/2/68	1280	29	0.64	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในการที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเดี่ยวทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

รอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๖

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 097-1137137 มีนิติบุคคลอาคารชุด เดอะไฮด์อเวนต์ หวงหร-ตลาดไทอาคาร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(ก) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย กรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 130.54 ลบ.ม./วัน

(ข) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) น้ำล้น

(ค) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(ง) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(จ) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(ก) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 23780kw

(ข) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 906 ลบ.ม.

(ค) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 284.91 ลบ.ม.

(ง) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ

(จ) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 30 กก.

(ฉ) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

(ช) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(ซ) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ พส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โคมอนด์ บวงศร-ตลาดไท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 99 หมู่ที่ : 14 ซอย : เทพกุญชร 42

ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ : คลองหลวง

จังหวัด : ปทุมธานี โทรศัพท์ : 0649367031 โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 334

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : - ออกให้โดย : - หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวศิริพร ไกลเพชร เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบอดเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) — 130.54 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
[ ] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 35,960.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,147.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 343.410 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] ระบายทุกวัน
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารกัดชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย
1. จุรินทรีย์ — 20.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

กราฟบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวัน (หน่วย)

บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : กุมภาพันธ์ 2568

รหัสหน่วยงาน : DH-C

ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร C
(Site Name)

(Month/Year)



วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
หน่วยการใช้	0.48	0.54	0.67	0.62	0.6	0.6	0.6	0.63	0.65	0.64	0.54	0.55	0.66	0.65	0.62	0.72	0.84	0.69	0.67	0.68	0.7	0.62	0.78	0.88	0.6	0.5	0.61	0.64
หน่วยการใช้ *2000	960	###	1340	###	###	1200	1200	###	###	###	###	###	1320	###	###	1440	###	###	1340	###	1400	###	###	1760	1200	###	###	###

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

กราฟบันทึกปริมาณการใช้น้ำประปาต่อวัน (หน่วย)

บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : กุมภาพันธ์ 2568

DH-C
(Code Site)

ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร C
(Site Name)

(Month/Year)

WATER UNIT / day



วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
หน่วยการใช้	38	38	52	45	29	46	41	34	50	49	25	45	48	30	45	47	50	46	40	28	54	21	49	49	37	35	47	29

วิธีการบันทึกกราฟ

1.ช่างประจำผลัดที่ได้รับมอบหมายต้องจดบันทึกเลขมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง และ บันทึกกราฟทุกวัน
2. หากพบปริมาณการใช้ที่ผิดปกติ ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขทันที

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลางประจำวัน

Main Domestic Water Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI C เลขที่มิเตอร์ 325966-59 เดือน/ปี 2/2568

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้ ทว	ช่าง	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการ
31-ม.ค.		150106				
1		150144	38			
2		150182	38			
3		150234	52			
4		150279	45			
5		150308	29			
6		150354	46			
7		150395	41			
8		150429	34			
9		150479	50			
10		150528	49			
11		150553	25			
12		150598	45			
13		150646	48			
14		150676	30			
15		150721	45			
16		150768	47			
17		150818	50			
18		150864	46			
19		150904	40			
20		150932	28			
21		150986	54			
22		151007	21			
23		151056	49			
24		151105	49			
25		151142	37			
26		151177	35			
27		151224	47			
28		151253	29			
			1147	● เดือนปัจจุบัน		
				● เดือนที่ผ่านมา		

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI C เดือน / ปี 2/2568

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh) ตัวคูณ 2000		พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์/ชม) ตัวคูณ	บันทึกโดย ช่างอาคาร	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้				
30/31		1969.72					
1		1970.2	0.48	960			
2		1970.74	0.54	1080			
3		1971.41	0.67	1340			
4		1972.03	0.62	1240			
5		1972.63	0.6	1200			
6		1973.23	0.6	1200			
7		1973.83	0.6	1200			
8		1974.46	0.63	1260			
9		1975.11	0.65	1300			
10		1975.75	0.64	1280			
11		1976.29	0.54	1080			
12		1976.84	0.55	1100			
13		1977.5	0.66	1320			
14		1978.15	0.65	1300			
15		1978.77	0.62	1240			
16		1979.49	0.72	1440			
17		1980.33	0.84	1680			
18		1981.02	0.69	1380			
19		1981.69	0.67	1340			
20		1982.37	0.68	1360			
21		1983.07	0.7	1400			
22		1983.69	0.62	1240			
23		1984.47	0.78	1560			
24		1985.35	0.88	1760			
25		1985.95	0.6	1200			
26		1986.45	0.5	1000			
27		1987.06	0.61	1220			
28		1987.7	0.64	1280			
29							
30							
31							
ยอดรวม kWh/ค่า Max. kW/ค่า Max. kVAR			ยอดรวม	35960	● เดือนปัจจุบัน		

บริษัท จีบี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
GB Sale & service Co., Ltd.
33/9 หมู่ 1 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel. 0-2882-0659
168/32 หมู่ 3 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Maintenance

Contract No. อาคาร ซี Type ลิฟท์โดยสาร

สถานที่ ชดละ ไดมอน-นวนคร โทรศัพท์ วันที่ 26/3/68

ประจำเดือน 26 มี.ค. 68

ส่วนของเครื่องจักร	รายการที่บริการ	ลิฟต์ หมายเลข 1	2		
ห้องเครื่อง	1. สภาพทั่วไปของห้องเครื่อง	✓	✓		
	2. ตู้ควบคุม	✓	✓		
	3. มอเตอร์, เครื่องเกียร์	✓	✓		
	4. เครื่องกำเนิดไฟและตู้ควบคุม	✓	✓		
	5. เบรค	✓	✓		
	6. อุปกรณ์ควบคุมชั้น	✓	✓		
	7. Governor	✓	✓		
ตู้ลิฟต์	8. การออกตัวและการจอดชั้น	✓	✓		
	9. กระดิ่งโทรศัพท์ภายใน	✓	✓		
	10. ไฟและพัดลม ฉุกเฉิน	✓	✓		
	11. ไฟแสงสว่างและพัดลมภายใน	✓	✓		
	12. ปุ่มกด, ไฟบอกชั้น, OPB	✓	✓		
	13. ประตูในและ Sill	✓	✓		
	14. อุปกรณ์ปลอดภัยของประตู	✓	✓		
หลังคาตู้ลิฟต์	15. สภาพบนหลังคาตู้	✓	✓		
	16. สภาพอุปกรณ์ขับเคลื่อนประตู	✓	✓		
	17. ไกด์ชู/ไกด์โรลเลอร์	✓	✓		
	18. กาน้ำมันไกด์ชู	✓	✓		

ส่วนของเครื่องจักร	รายการที่บริการ	ลิฟต์ หมายเลข 1	2		
ประตูชานพัก	19. ระดับการจอดชั้น	✓	✓		
	20. สภาพประตูนอก	✓	✓		
	21. Sill และ Jamb	✓	✓		
	22. ปุ่มกดและไฟบอกชั้น	✓	✓		
ช่องลิฟต์	23. Final Limit Switch	✓	✓		
	24. สลิงลิฟต์และสลิง Gov.	✓	✓		
	25. ลูกถ่วงน้ำหนัก	✓	✓		
	26. ไกด์ชูของลูกถ่วงน้ำหนัก	✓	✓		
	27. รางลิฟต์และรางลูกถ่วงน้ำหนัก	✓	✓		
	28. สวิชส์ ล็อคประตู	✓	✓		
	29. สภาพกันบ่อ	✓	✓		
บ่อลิฟต์	30. อุปกรณ์ เซฟต์ตี้แคส	✓	✓		
	31. เคเบิ้ลตามลิฟต์	✓	✓		
	32. บัฟเฟอร์	✓	✓		
	33. มู่เล่ถ่วงน้ำหนัก, Gov.	✓	✓		
	Kind of Check Sheet				

เครื่องหมายในการทำงาน :

✓	ปกติ
○	บริการและปรับแต่งแล้ว
✕	ต้องเปลี่ยนอะไหล่หรือซ่อมแซม
—	รายการนี้ไม่มี





ข้อแนะนำสำหรับลูกค้า

1. ให้ใช้ลิฟต์ทุก ๆ วันตอนเช้า และสังเกตุสภาพการทำงานหรืออาการที่ผิดปกติ
2. ตรวจสภาพน้ำหนักบรรทุกต้องไม่เกินตามที่ระบุไว้ในห้องโดยสาร
3. ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลเด็ก เมื่อมีการใช้ลิฟต์
4. แจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดไฟไหม้

ขอนำเสนอ;

อะไหล่ที่จะต้อง ☐ เปลี่ยน ☐ ปรับแต่งใหม่
เหตุการณ์ที่เกิดและสาเหตุ:

(อ้างถึงใบรายงานการตรวจสอบอะไหล่...../...../.....)

การแก้ไข :

ข้อเสนอแนะ :

ลงชื่อผู้รับบริการ

ลงชื่อช่างบริการ

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com

Nediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท C
ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท C
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 99 หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd ed.,2017.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณน้ำเสียหลังผ่านระบบการบำบัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มีนาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 6-15 มีนาคม 2568
หมายเลขตัวอย่าง : WT-25-005138-005143

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 6 มีนาคม 2568
วันที่พิมพ์รายงาน : 18 มีนาคม 2568
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00629/68

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	8.28
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	122
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	5
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	374
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*
Sulfide	mg/l	4500-S^{2-}F	0.5
TKN	mg/l	4500-N_{org} B&C	79.61
Grease and Oil	mg/l	5520 B	2.4

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนเล็กน้อย
* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ภกดี
นางสาวภควดี อยู่อิ่ม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นางสาวณิชารีย์ เต็มสายทอง
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดย่อรายงานผลการวิเคราะห์เพื่อบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท เพสท์เทค แมเนจเม้นท์ จำกัด
21/5 หมู่ 3 ซ.นนทบุรี 16 ต.บางกระสอ จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-526-7191, แฟ็กซ์ 02-968-1051

PESTECH MANAGEMENT

PESTECH MANAGEMENT CO.,LTD.
21/5 Moo 3 Soi Nonthaburi 16 Tumbol Bangasor
Amphur Muang Nonthaburi 11000
TEL. 02-526-7191, FAX. 02-968-1051

ใบรายงานการบริการ SERVICE REPORT

สำหรับการวางบิล

รหัสลูกค้า : CUSTOMER CODE :	วันที่ DATE : 10/8/2568
ชื่อลูกค้า : CUSTOMER NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร C	เวลาเริ่มปฏิบัติงาน TIME STARTED :
ที่อยู่ : ADDRESS : เลขที่ 99 หมู่ที่14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	เวลาสิ้นสุดการปฏิบัติงาน TIME FINISHED
สัญญาเลขที่ CONTRACT NO: PM10/2568	ป้องกันและกำจัด : แมลง ปลวก หนู ยุง TARGET PESTS :
โทรศัพท์ TELEPHONE NO :	

บริษัท เพสท์เทค แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ให้บริการป้องกันและกำจัดแมลง โดยมีรายละเอียดดังนี้ :
WE PESTECH MANAGEMENT CO., LTD. HAVE SERVICED THE PEST CONTROL SERVICES AS FOLLOWS :

รายละเอียดการให้บริการ PEST CONTROL SERVICES	วิธีการ METHOD	สารเคมี CHEMICAL	วัตถุประสงค์ OBJECTIVE
- ทำบริการฉีดพ่นสารเคมีภายในอาคารที่อยู่ ทั้งภายนอก	F	2	a
			b
เพื่อป้องกัน และกำจัด ปลวก ยุง แมลงต่าง			c
- ทำบริการพ่นควันเคมีภายในห้องน้ำเพื่อป้องกัน	G	7	e
และกำจัดยุง			
- ทำบริการวางเหยื่อเพื่อป้องกันและกำจัดหนู	H	10	g

หมายเหตุ REMARK :

วิธีการ METHOD	สารเคมี CHEMICAL	วัตถุประสงค์ OBJECTIVE	
A การป้องกันปลวกก่อนการก่อสร้าง TERMITE (PRE-CONSTRUCTION)	1 FIPRONIL	a ปลวก TERMITE	
B การป้องกันปลวกหลังการก่อสร้าง TERMITE (POST-CONSTRUCTION)	2 FENOBUCARB	b แมลงสาบ COCKROACH	
C การทาเคมีผง DUSTING	3 CYPERMETHRIN	c มด ANT	
D การพ่นด้วยเครื่อง ULV MISTING BY ULV	4 ALPHA-CYPERMETHRIN	d แมลงวัน HOUSE FLY	
E การฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่น MACHINE SPRAY	5 BIFENTHRIN	e ยุง MOSQUITO	
F การฉีดพ่นด้วยถังสเปรย์มือถือ HAND SPRAY	6 DELTAMETHRIN	f แมงมุม SPIDER	
G การพ่นควันเคมี FOGGING	7 PERMETHRIN	g หนู RAT	
H การวางเหยื่อพิษ BAITING	8 DIAZION	h แมลงบินอื่น ๆ OTHER FLYING INSECTS	
I การวางกรง, กับดัก, การวางแผ่นกาว TRAPING / GLUE BOARD	9 HYDRAMETHYLNON	i แมลงคลานอื่นๆ OTHER CRAWLING INSECTS	
J	10 IMIDACLOPRID		
	11 BROMADIOLONE		
	12		

ลงชื่อผู้ตรวจรับการปฏิบัติงาน CUSTOMER APPROVAL

_____

____ / ____ / ____

ลงชื่อพนักงานให้บริการ SERVICED BY

10 / 3 / 68

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 097-1137137 โทรสาร - มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดม่อนด์ หวนคร-คลาดไท เป็นเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 4/2560 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน
จ.ปทุมธานี หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร C 2/2														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kw)*2000	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/7/68	12960	52	1.08	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
1/8/68	10320	46	0.86	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
1/9/68	10560	30	0.88	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20/9/68	8520	45	0.71	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21/9/68	7320	30	0.61	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22/9/68	6960	40	0.58	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	10	-	-	-	-	
23/9/68	7920	47	0.66	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24/9/68	17280	59	1.44	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25/9/68	1920	28	0.16	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26/9/68	10200	47	0.85	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27/9/68	9720	47	0.81	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28/9/68	9600	38	0.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29/9/68	9120	28	0.76	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	10	-	-	-	-	
30/9/68	10800	45	0.9	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
31/9/68	9360	50	0.78	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร C 1/2														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kw)*2000	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/3/68	7680	45	0.64	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	10	-	-	-	-	
2/3/68	9720	28	0.81	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3/3/6	10920	69	0.91	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4/3/68	10080	31	0.84	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5/3/68	9840	21	0.82	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6/3/68	9960	0	0.83	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7/3/68	9720	103	0.81	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8/3/68	7440	29	0.62	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9/3/68	7680	46	0.64	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10/3/68	9000	50	0.75	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11/3/68	9960	28	0.83	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12/3/68	10320	46	0.86	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13/3/68	9720	28	0.81	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	10	-	-	-	-	
14/3/68	8640	48	0.72	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15/3/68	2640	40	0.72	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16/3/68	9840	46	0.82	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นาย ทัศพร ชูศักดิ์.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42

ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง

จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 097-1137137 มีสิ่งปลูกสร้างอาคารชุด เลขใดเลขที่ แขวง-ตลาดใหญ่ตรวงเป็น

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่

(ถ้ามี) ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นาย ทัศพร ชูศักดิ์.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย กรองเติมอากาศแบบบริสัมผัส

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 130.54 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงวัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) น้ำล้น

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 291,720.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,245.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 391.510 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารดัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. จุลินทรีย์ 20.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] มีผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๙๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 99 หมู่ที่ : 14 ซอย : เทพกุญชร 42

ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : คลองหนึ่ง เขต/ตำบล : คลองหลวง

จังหวัด : ปทุมธานี โทรศัพท์ : 0649367031 โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 334

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : - ออกให้โดย : - หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย ทัศพร ชูศักดิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีขัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 291,720.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,245.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 391.510 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. จุรินทรีย์ 20.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

กราฟบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวัน (หน่วย)

บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : มีนาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : DH-NAVA-A

ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคารเอ
(Site Name)

(Month/Year)



วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หน่วยการใช้	0.64	0.81	0.91	0.84	0.82	0.83	0.81	0.62	0.64	0.75	0.83	0.86	0.27	0.72	0.72	0.82	1.08	0.86	0.88	0.71	0.61	0.58	0.66	1.44	0.16	0.85	0.81	0.80	0.76	0.90	0.78
หน่วยการใช้ *2000	1280	1620	1820	1680	1640	1660	1620	1240	1280	1500	1660	1720	540	1440	1440	1640	2160	1720	1760	1420	1220	1160	1320	2880	320	1700	1620	1600	1520	1800	1560

ผู้รับผิดชอบ ธัฐฐณนัฏฐ์ ชุมทรัพย์ ผู้จัดการอาคาร

ผู้ตรวจสอบ ธัฐฐณนัฏฐ์ ชุมทรัพย์ ผู้จัดการอาคาร

กราฟบันทึกปริมาณการใช้น้ำประปาต่อวัน (หน่วย)

บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : มีนาคม 2568

DH-A
(Code Site)

ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคารเอ
(Site Name)

(Month/Year)

WATER UNIT / day

วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หน่วยการใช้	45	28	69	31	21	0	103	29	46	50	28	46	28	48	40	46	52	46	30	45	30	40	47	59	28	47	47	38	28	45	50

วิธีการบันทึกกราฟ

1.ช่างประจำผลัดที่ได้รับมอบหมายต้องจดบันทึกเลขมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง และ บันทึกกราฟทุกวัน
2. หากพบปริมาณการใช้ที่ผิดปกติ ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขทันที

ผู้รับผิดชอบ ธัฐฐณนัฏฐ์ ชุมทรัพย์ Building Manager

ผู้ตรวจสอบ ธัฐฐณนัฏฐ์ ชุมทรัพย์ Building Manager

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลางประจำวัน

Main Domestic Water Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI c เลขที่มิเตอร์ 325966-59 เดือน/ปี 3/2568

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้ m3	ช่าง	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการ
28-ก.พ.		151253				
1		151298	45			
2		151326	28			
3		151395	69			
4		151426	31			
5		151447	21			
6		151447	0			
7		151550	103			
8		151579	29			
9		151625	46			
10		151675	50			
11		151703	28			
12		151749	46			
13		151777	28			
14		151825	48			
15		151865	40			
16		151911	46			
17		151963	52			
18		152009	46			
19		152039	30			
20		152084	45			
21		152114	30			
22		152154	40			
23		152201	47			
24		152260	59			
25		152288	28			
26		152335	47			
27		152382	47			
28		152420	38			
29		152448	28			
30		152493	45			
31		152543	50			

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI เดือน / ปี 3/2568

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh) ตัวคูณ 12000		พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์/ชม) ตัวคูณ	บันทึกโดย ช่างอาคาร	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้				
28/31		1987.7					
1		1988.34	0.64	7680			
2		1989.15	0.81	9720			
3		1990.06	0.91	10920			
4		1990.9	0.84	10080			
5		1991.72	0.82	9840			
6		1992.55	0.83	9960			
7		1993.36	0.81	9720			
8		1993.98	0.62	7440			
9		1994.62	0.64	7680			
10		1995.37	0.75	9000			
11		1996.2	0.83	9960			
12		1997.06	0.86	10320			
13		1997.87	0.81	9720			
14		1998.59	0.72	8640			
15		1999.31	0.72	8640			
16		2000.13	0.82	9840			
17		2001.21	1.08	12960			
18		2002.07	0.86	10320			
19		2002.95	0.88	10560			
20		2003.66	0.71	8520			
21		2004.27	0.61	7320			
22		2004.85	0.58	6960			
23		2005.51	0.66	7920			
24		2006.95	1.44	17280			
25		2007.11	0.16	1920			
26		2007.96	0.85	10200			
27		2008.77	0.81	9720			
28		2009.57	0.8	9600			
29		2010.33	0.76	9120			
30		2011.23	0.9	10800			
31		2012.01	0.78	9360			
ยอดรวม kWh/ค่า Max. kW/ค่า Max. kVAR			ยอดรวม	291720	● เดือนปัจจุบัน		

บริษัท จีบี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
GB Sale & service Co., Ltd.
33/9 หมู่ 1 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel. 0-2882-0659
168/32 หมู่ 3 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

เล่มที่ 021

Maintenance

เลขที่ 1009

Contract No. วงง c Type. ลิฟต์โดยสาร

สถานที่ ... โอมอน-นวมินทร์ โทรศัพท์ ... วันที่ 29/4/68

ประจำเดือน 29 เม.ย 68

ตำแหน่งเครื่องจักร	รายการที่บริการ	ลิฟต์ หมายเลข 1	2		
ห้องเครื่อง	1. สภาพทั่วไปของห้องเครื่อง	✓	✓		
	2. ตู้ควบคุม	✓	✓		
	3. มอเตอร์, เครื่องเกียร์	✓	✓		
	4. เครื่องกำเนิดไฟและตู้ควบคุม	✓	✓		
	5. เบรค	✓	✓		
	6. อุปกรณ์ควบคุมชั้น	✓	✓		
	7. Governor	✓	✓		
ตู้ลิฟต์	8. การออกตัวและการจอดชั้น	✓	✓		
	9. กระดิ่งโทรศัพท์ภายใน	✓	✓		
	10. ไฟและพัดลม ดูกเงิน	✓	✓		
	11. ไฟแสงสว่างและพัดลมภายใน	✓	✓		
	12. ปุ่มกด, ไฟบอกชั้น, OPB	✓	✓		
	13. ประตูในและ Sill	✓	✓		
	14. อุปกรณ์ปลอดภัยของประตู	✓	✓		
หลังคาตู้ลิฟต์	15. สภาพบนหลังคาตู้	✓	✓		
	16. สภาพอุปกรณ์รับเคลื่อนประตู	✓	✓		
	17. ไกด์ชู/ไกด์โรลเลอร์	✓	✓		
	18. กาน้ำมันไกด์ชู	✓	✓		

ตำแหน่งเครื่องจักร	รายการที่บริการ	ลิฟต์ หมายเลข 1	2		
ประตูชานพัก	19. ระดับการจอดชั้น	✓	✓		
	20. สภาพประตูนอก	✓	✓		
	21. Sill และ Jamb	✓	✓		
	22. ปุ่มกดและไฟบอกชั้น	✓	✓		
ช่องลิฟต์	23. Final Limit Switch	✓	✓		
	24. สลิงลิฟต์และสลิง Gov.	✓	✓		
	25. ลูกถ่วงน้ำหนัก	✓	✓		
	26. ไกด์ชูของลูกถ่วงน้ำหนัก	✓	✓		
	27. รางลิฟต์และรางลูกถ่วงน้ำหนัก	✓	✓		
	28. สวิชส์ ล็อคประตู	✓	✓		
บ่อลิฟต์	29. สภาพก้นบ่อ	✓	✓		
	30. อุปกรณ์ เซฟต์ตี้แคส	✓	✓		
	31. เคเบิ้ลตามลิฟต์	✓	✓		
	32. บัฟเฟอร์	✓	✓		
	33. มู่เล่ถ่วงน้ำหนัก, Gov.	✓	✓		
	Kind of Check Sheet				

เครื่องหมายในการทำงาน :

✓	ปกติ
○	บริการและปรับแต่งแล้ว
✕	ต้องเปลี่ยนอะไหล่หรือซ่อมแซม
—	รายการนี้ไม่มี

สำเนา (ลูกค้า)



ข้อแนะนำสำหรับลูกค้า

1. ให้ใช้ลิฟต์ทุก.ๆ วันตอนเช้า และสังเกตุสภาพการทำงานหรืออาการที่ผิดปกติ
2. ตรวจสภาพน้ำหนักบรรทุกต้องไม่เกินตามที่ระบุไว้ในห้องโดยสาร
3. ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลเด็ก เมื่อมีการใช้ลิฟต์
4. แจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดไฟไหม้

ขอนำเสนอ:

อะไหล่ที่จะต้อง ☐ เปลี่ยน ☐ ปรับแต่งใหม่

เหตุการณ์ที่เกิดและสาเหตุ

(อ้างอิงใบรายงานการตรวจสอบอะไหล่ __/__/__)

การแก้ไข : ____

ข้อเสนอแนะ : ____

ลงชื่อผู้รับบริการ

ลงชื่อช่างบริการ

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
Envilab Co., Ltd.
Tel : 02-802-3577-8 Fax : 02-802-3774 E-mail : info@evltesting.com

Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท C			
ชื่อลูกค้า	:	นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท C			
ที่อยู่ลูกค้า	:	เลขที่ 99 หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed.,2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	บริเวณน้ำเสียหลังผ่านระบบการบำบัด	ผู้เก็บตัวอย่าง	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	5 เมษายน 2568	วันที่รับตัวอย่าง	:	5 เมษายน 2568
วันที่วิเคราะห์	:	5-11 เมษายน 2568	วันที่พิมพ์รายงาน	:	17 เมษายน 2568
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-25-007877-007882	หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	:	00930/68

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H^+B	8.39
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	93
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	16
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	369
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*
Sulfide	mg/l	4500-S^{2-}F	0.6
TKN	mg/l	4500-N_{org} B&C	75.86
Grease and Oil	mg/l	5520 B	2.6

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลวสีเหลือง มีตะกอน
* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ภควดี
นางสาวภควดี อยู่อิ่ม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นางสาวณิชารีย์ เติมสายทอง
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามทัดย่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

บริษัท เพสเทค แมนเนจเมนท์ จำกัด
21/5 หมู่ 3 ซ.เพชรบุรี 16 ต.บางกะปิ อ.บางกะปิ 10310
โทร. 02-526-7191, แฟกซ์ 02-946-1051

PESTECH MANAGEMENT CO.,LTD.
21/5 Moo 3 Soi Nonthaburi 16 Tambol Bangkapi
Amphur Muang Nonthaburi 11000
TEL. 02-526-7191, FAX. 02-946-1051

PESTECH MANAGEMENT

ใบรายงานการบริการ SERVICE REPORT

สำหรับลูกค้า

รหัสลูกค้า CUSTOMER CODE	
ชื่อลูกค้า CUSTOMER NAME	บริษัทบุคคลอาคารชุด เดอะ ไพเวอร์ แวนคร-สลาลไท อาคาร C
ที่อยู่ ADDRESS	เลขที่ 99 หมู่ที่14 ต.คลองเกลือ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เลขที่สัญญาบริการ CONTRACT NO.	PM10/2568
โทรศัพท์ TELEPHONE NO.	
วัตถุประสงค์กำจัด TARGET PESTS	แมลง ปลวก หนู รุ่น
วันที่ DATE	10/4/2568
เวลาเริ่มปฏิบัติงาน TIME STARTED	11.00
เวลาสิ้นสุดการปฏิบัติงาน TIME FINISHED	

บริษัท เพสเทค แมนเนจเมนท์ จำกัด ได้ให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน โดยมีรายการดังนี้

WE PESTECH MANAGEMENT CO., LTD. HAVE SERVICED THE PEST CONTROL SERVICES AS FOLLOWS :

รายการบริการกำจัดสัตว์รบกวน PEST CONTROL SERVICES	วิธีการ METHOD	สารเคมี CHEMICAL	วัตถุประสงค์ OBJECTIVE
- บำบัดและป้องกันปลวกใต้ดินบริเวณ	F	2	a
			b
จัดโปรแกรมแมลงต่อไป			c
- บำบัดและป้องกันแมลงสาบ	d	3	b
			e
- บำบัดและป้องกันเวสปาและมดคันไฟ	H	10	g
ฯลฯ			

หมายเหตุ REMARK :

วิธีการ METHOD		สารเคมี CHEMICAL		วัตถุประสงค์ OBJECTIVE		
A	การป้องกันปลวกก่อสร้าง TERMITE (PRE-CONSTRUCTION)	1	FIPRONIL	a	ปลวก	TERMITE
B	การป้องกันปลวกหลังการก่อสร้าง TERMITE (POST-CONSTRUCTION)	2	FENOBUCARB	b	แมลงสาบ	COCKROACH
C	การทดแทนเดิม SUSTAIN	3	CYPERMETHRIN	c	มด	ANT
D	การกำจัดด้วยกับดัก LILY MISTING BY LILY	4	ALPHA-CYPERMETHRIN	d	แมลงวัน	HOUSE FLY
E	การฉีดด้วยเครื่องมือ MACHINE SPRAY	5	BIFENTHRIN	e	ยุง	MOSQUITO
F	การฉีดพ่นด้วยมือ HAND SPRAY	6	DELTAMETHRIN	f	แมงมุม	SPIDER
G	การฉีดน้ำยาเคมี FOGGING	7	PERMETHRIN	g	หนู	RAT
H	การกำจัดรังผึ้ง ผึ้ง RIG	8	DIAZON	h	แมลงบินอื่นๆ	OTHER FLYING INSECTS
I	การวางกาวดักจับ TRAPING / GLUE BOARD	9	HYDRAMETHYLNON	i	แมลงคลานอื่นๆ	OTHER CRAWLING INSECTS
		10	IMIDACLOPRID			
		11	BROMADIOLONE			
		*2				

ลายมือชื่อตัวแทนลูกค้า CUSTOMER APPROVAL

10 / A / 68

ลายมือชื่อผู้ให้บริการ SERVICED BY

10 / 4 / 68

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง, เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 0971137137 โทรสาร - มี นิติบุคคลอาคารชุด เลอะโตม่อนด์ นวนคร-ตลาดไทยาคารชี เป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2564 ออกให้โดย
สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร C 1/2														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kw)*2000	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/68	1460	28	0.08	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2/4/68	1600	47	0.14	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3/4/68	1640	46	0.13	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4/4/68	1640	28	0.08	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5/4/68	1900	49	0.14	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6/4/68	1360	40	0.11	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7/4/68	1860	39	0.11	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8/4/68	1540	49	0.14	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9/4/68	1700	46	0.11	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10/4/68	1620	28	0.08	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11/4/68	1480	47	0.14	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12/4/68	1360	27	0.08	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13/4/68	1380	0	0	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14/4/68	1200	0	0	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15/4/68	1120	0	0	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16/4/68	1240	77	0.23	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร C 2/2														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kw)*2000	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/4/68	1520	138	0.41	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
18/4/68	1560	45	0.13	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
19/4/68	1540	24	0.07	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20/4/68	1660	41	0.12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21/4/68	1880	49	0.14	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22/4/68	1700	47	0.14	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23/4/68	1780	7	0.02	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24/4/68	1760	68	0.20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25/4/68	1780	25	0.07	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26/4/68	1840	47	0.14	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27/4/68	1780	39	0.11	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28/4/68	1700	47	0.14	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29/4/68	1320	47	0.14	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30/4/68	1600	25	0.07	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

X .....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 0971137137 มีผู้ติดต่อคลอาคารชุด เดอะไดม่อนด์ นวนคร-คลาดไทยาคารชุดเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2564 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในฐานะ

X .....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย กรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 130.54 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) น้ำสัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 47520kw

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1200 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 350.90 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 50 กก.

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ.....☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 99 หมู่ที่ : 14 ซอย : เทพกุญชร 42

ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ : คลองหลวง

จังหวัด : ปทุมธานี โทรศัพท์ : 0649367031 โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 334

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : - ออกให้โดย : - หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายทัศพร ชูศักดิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 130.54 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 47,520.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,200.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 350.900 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. จุลินทรี 50,000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

กราฟบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวัน (หน่วย)

บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : เมษายน 2568

รหัสหน่วยงาน : DH-C

ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมิอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร ซี

(Site Name)

(Month/Year)



วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หน่วยการใช้	0.73	0.8	0.82	0.82	0.95	0.68	0.93	0.77	0.85	0.81	0.74	0.68	0.69	0.60	0.56	0.62	0.76	0.78	0.77	0.83	0.94	0.85	0.89	0.88	0.89	0.92	0.89	0.85	0.66	0.80	
หน่วยการใช้ *2000	1460	1600	1640	1640	1900	1360	1860	1540	1700	1620	1480	1360	1380	1200	1120	1240	1520	1560	1540	1660	1880	1700	1780	1760	1780	1840	1780	1700	1320	1600	

ผู้รับผิดชอบ รัชร์จิโรจน์ โสมะภีร์ ผู้จัดการอาคาร

ผู้ตรวจสอบ รัชร์จิโรจน์ โสมะภีร์ ผู้จัดการอาคาร

กราฟบันทึกปริมาณการใช้น้ำประปาต่อวัน (หน่วย)

บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : เมษายน 2568

DH-C

(Code Site)

ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมิอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร ซี

(Site Name)

(Month/Year)

WATER UNIT / day



วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หน่วยการใช้	28	47	46	28	49	40	39	49	46	28	47	27	0	0	0	77	138	45	24	41	49	47	7	68	25	47	39	47	47	25	

วิธีการบันทึกกราฟ

1.ช่างประจำผลัดที่ได้รับมอบหมายต้องจดบันทึกเลขมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง และ บันทึกกราฟทุกวัน

2. หากพบปริมาณการใช้ที่ผิดปกติ ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขทันที

ผู้รับผิดชอบ รัชร์จิโรจน์ โสมะภีร์ Building Manager

ผู้ตรวจสอบ รัชร์จิโรจน์ โสมะภีร์ Building Manager

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI C เดือน / ปี 4/2568

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh) ตัวคูณ 2000		พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์/ชม) ตัวคูณ	บันทึกโดย ช่างอาคาร	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้				
30/31		2012.01					
1		2012.74	0.73	1460			
2		2013.54	0.8	1600			
3		2014.36	0.82	1640			
4		2015.18	0.82	1640			
5		2016.13	0.95	1900			
6		2016.81	0.68	1360			
7		2017.74	0.93	1860			
8		2018.51	0.77	1540			
9		2019.36	0.85	1700			
10		2020.17	0.81	1620			
11		2020.91	0.74	1480			
12		2021.59	0.68	1360			
13		2022.28	0.69	1380			
14		2022.88	0.6	1200			
15		2023.44	0.56	1120			
16		2024.06	0.62	1240			
17		2024.82	0.76	1520			
18		2025.6	0.78	1560			
19		2026.37	0.77	1540			
20		2027.2	0.83	1660			
21		2028.14	0.94	1880			
22		2028.99	0.85	1700			
23		2029.88	0.89	1780			
24		2030.76	0.88	1760			
25		2031.65	0.89	1780			
26		2032.57	0.92	1840			
27		2033.46	0.89	1780			
28		2034.31	0.85	1700			
29		2034.97	0.66	1320			
30		2035.77	0.8	1600			
31							
ยอดรวม kWh/ค่า Max. kW/ค่า Max. kVAR			ยอดรวม	47520	● เดือนปัจจุบัน		

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลางประจำวัน

Main Domestic Water Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI C เลขที่มิเตอร์ เดือน/ปี 4/2568

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้ ลบ.ม	ช่าง	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการ
30-มี.ค.		152543				
1		152571	28			
2		152618	47			
3		152664	46			
4		152692	28			
5		152741	49			
6		152781	40			
7		152820	39			
8		152869	49			
9		152915	46			
10		152943	28			
11		152990	47			
12		153017	27			
13		153017	0			
14		153017	0			
15		153017	0			
16		153094	77			
17		153232	138			
18		153277	45			
19		153301	24			
20		153342	41			
21		153391	49			
22		153438	47			
23		153445	7			
24		153513	68			
25		153538	25			
26		153585	47			
27		153624	39			
28		153671	47			
29		153718	47			
30		153743	25			
31						
			1200	● เดือนปัจจุบัน		
				● เดือนที่ผ่านมา		

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด [illegible]
Envilab Co., Ltd. [illegible] Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160
Tel. 02-802-5577-8 Fax. 02-802-4773 E-mail: info@evltesting.com

Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท C			
ชื่อลูกค้า	:	นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท C			
ที่อยู่ลูกค้า	:	เลขที่ 99 หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed.,2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	บริเวณน้ำเสียหลังผ่านระบบการบำบัด	ผู้เก็บตัวอย่าง	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	2 พฤษภาคม 2568	วันที่รับตัวอย่าง	:	2 พฤษภาคม 2568
วันที่วิเคราะห์	:	2-12 พฤษภาคม 2568	วันที่พิมพ์รายงาน	:	13 พฤษภาคม 2568
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-25-009971-009976	หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	:	01105/68

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H*B	7.79
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	14
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	18
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	328
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.2
Sulfide	mg/l	4500-S^{2-}F	0.2
TKN	mg/l	4500-N_{org} B&C	59
Grease and Oil	mg/l	5520 B	2.8

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น ตะกอนเล็กน้อย

กฤตพี
นางสาวภควดี อยู่อิ่ม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นางสาวณิชาริย์ เดิมสายทอง
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ [illegible] ตัวอย่างที่ได้จากการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้องปฏิบัติการมีขอบเขตการวิเคราะห์ [illegible] ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานโดยผู้ชำนาญ

บริษัท เพสท์เทค แมเนจเม้นท์ จำกัด
21/5 หมู่ 3 ซ.นนทบุรี 16 ต.บางกระสอ จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-526-7191, แฟ็กซ์. 02-968-1051

PESTECH MANAGEMENT

PESTECH MANAGEMENT CO.,LTD.
21/5 Moo 3 Soi Nonthaburi 16 Tumbol Bangasor
Amphur Muang Nonthaburi 11000
TEL. 02-526-7191, FAX. 02-968-1051

ใบรายงานการบริการ SERVICE REPORT

สำหรับการวางบิล

รหัสลูกค้า :
CUSTOMER CODE :
ชื่อลูกค้า :
CUSTOMER NAME : **นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร C**
ที่อยู่ :
ADDRESS : เลขที่ 99 หมู่ที่14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

สัญญาเลขที่ CONTRACT NO:
โทรศัพท์ TELEPHONE NO : PM10/2568

ป้องกันและกำจัด :
TARGET PEST แมลง ปลวก หนู ยุง

วันที่ DATE : 8. พ.ค 2568
เวลาเริ่มปฏิบัติงาน TIME STARTED : 11.00.
เวลาสิ้นสุดการปฏิบัติงาน TIME FINISHED :

บริษัท เพสท์เทค แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ให้บริการป้องกันและกำจัดแมลง โดยมีรายละเอียดดังนี้ :
WE PESTECH MANAGEMENT CO., LTD. HAVE SERVICED THE PEST CONTROL SERVICES AS FOLLOWS :

รายละเอียดการให้บริการ PEST CONTROL SERVICES	วิธีการ METHOD	สารเคมี CHEMICAL	วัตถุประสงค์ OBJECIVE
- ทำปลูกป้องกันเคมี ป้องกันและกำจัด ปลวก แมลง ภายในอาคาร	A	1	a b c
- ทำบริการวางเหยื่อหนูรอบนอกอาคาร.	H	11	g
- ทำบริการฟันยุงรอบนอกอาคาร.	G	6	e

หมายเหตุ REMARK :

วิธีการ METHOD		สารเคมี CHEMICAL		วัตถุประสงค์ OBJECTIVE		
A	การป้องกันปลวกก่อนการก่อสร้าง TERMITE (PRE-CONSTRUCTION)	1	FIPRONIL	a	ปลวก	TERMITE
B	การป้องกันปลวกหลังการก่อสร้าง TERMITE (POST-CONSTRUCTION)	2	FENOBUCARB	b	แมลงสาบ	COCKROACH
C	การพ่นเคมีผง DUSTING	3	CYPERMETHRIN	c	มด	ANT
D	การพ่นด้วยเครื่อง ULV MISTING BY ULV	4	ALPHA-CYPERMETHRIN	d	แมลงวัน	HOUSE FLY
E	การฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่น MACHINE SPRAY	5	BIFENTHRIN	e	ยุง	MOSQUITO
F	การฉีดพ่นด้วยถังสเปรย์มือถือ HAND SPRAY	6	DELTAMETHRIN	f	แมงมุง	SPIDER
G	การพ่นควันเคมี FOGGING	7	PERMETHRIN	g	หนู	RAT
H	การวางเหยื่อพิษ BAITING	8	DIAZION	h	แมลงบินอื่น ๆ	OTHER FLYING INSECTS
I	การวางกรง, กับดัก, การวางแผ่นกาว TRAPING / GLUE BOARD	9	HYDRAMETHYLNON	i	แมลงคลานอื่นๆ	OTHER CRAWLING INSECTS
J		10	IMIDACLOPRID			
		11	BROMADIOLONE			
		12		j		

ลงชื่อผู้ตรวจรับการปฏิบัติงาน
CUSTOMER APPROVAL

[signature]
8 / 5 / 68

ลงชื่อพนักงานให้บริการ
SERVICED BY

[signature]
8 / 5 / 68

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 0971137137 โทรสาร - มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดม่อนด์ นวนคร-ตลาดไทอาคารชี เป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2564 ออกให้โดย
สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร C 1/2														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kw)*2000	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/5/68	1600	44	0.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2/5/68	1580	43	0.79	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3/5/68	1600	24	0.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4/5/68	1600	45	0.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5/5/68	1280	46	0.64	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6/5/68	1640	48	0.82	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7/5/68	1620	24	0.81	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8/5/68	1560	48	0.78	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9/5/68	1580	26	0.79	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10/5/68	1700	46	0.85	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11/5/68	1200	23	0.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12/5/68	1500	49	0.75	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13/5/68	1780	64	0.89	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14/5/68	1340	26	0.66	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15/5/68	1260	46	0.66	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16/5/68	1320	49	0.62	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร C 2/2														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kw)*2000	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/5/68	1320	24	0.66	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
18/5/68	1240	46	0.62	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
19/5/68	1620	53	0.81	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20/5/68	1480	56	0.74	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21/5/68	1560	72	0.78	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22/5/68	1340	46	0.67	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23/5/68	1540	30	0.77	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24/5/68	1400	45	0.7	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25/5/68	1420	48	0.71	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26/5/68	1520	49	0.76	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27/5/68	1240	44	0.62	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28/5/68	1340	50	0.67	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29/5/68	1320	32	0.66	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30/5/68	1280	41	0.64	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
31/5/68	1280	45	0.64	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

* ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นาย ทัศพร ชูศักดิ์.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 0971137137 มีนิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดม่อนด์ นวนคร-คลาดไทอาคารซีเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2564 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

* ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นาย ทัศพร ชูศักดิ์.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย กรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 130.54 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) น้ำล้น

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 47520kw

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1200 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 350.90 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 50 กก.

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ.....☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

กราฟบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวัน (หน่วย)

บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : DH-C

ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคารซี

(Site Name)

(Month/Year)



วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หน่วยการใช้	0.8	0.79	0.8	0.8	0.64	0.82	0.81	0.78	0.79	0.85	0.6	0.75	0.89	0.67	0.63	0.66	0.66	0.62	0.81	0.74	0.78	0.67	0.77	0.7	0.71	0.76	0.62	0.67	0.66	0.64	0.64
หน่วยการใช้ *2000	1600	1580	1600	1600	1280	1640	1620	1560	1580	1700	1200	1500	1780	1340	1260	1320	1320	1240	1620	1480	1560	1340	1540	1400	1420	1520	1240	1340	1320	1280	1280

ผู้รับผิดชอบ ช่างเทคนิค กิตติคุณ พรมรินทร์

ผู้ตรวจสอบ ผ. จ. ก. ศิริพร ไกรเพชร

กราฟบันทึกปริมาณการใช้น้ำประปาต่อวัน (หน่วย)

บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : พฤษภาคม 2568

DH-C

(Code Site)

ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคารซี

(Site Name)

(Month/Year)

WATER UNIT / day



วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หน่วยการใช้	44	43	24	45	46	48	24	48	26	46	23	49	64	26	46	49	24	46	53	56	72	46	30	45	48	49	44	50	32	41	45

วิธีการบันทึกกราฟ

1.ช่างประจำผลัดที่ได้รับมอบหมายต้องจดบันทึกเลขมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง และ บันทึกกราฟทุกวัน

2. หากพบปริมาณการใช้ที่ผิดปกติ ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขทันที

ผู้รับผิดชอบ ช่างเทคนิค กิตติคุณ พรมรินทร์

ผู้ตรวจสอบ ผ. จ. ก. ศิริพร ไกรเพชร

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI-C เดือน / ปี 5/2568

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh) ตัวคูณ 2000		พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์/ชม) ตัวคูณ	บันทึกโดย ช่างอาคาร	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้				
30/31		2035.77					
1		2036.57	0.8	1600			
2		2037.36	0.79	1580			
3		2038.16	0.8	1600			
4		2038.96	0.8	1600			
5		2039.6	0.64	7680			
6		2040.42	0.82	9840			
7		2041.23	0.81	9720			
8		2042.01	0.78	9360			
9		2042.8	0.79	9480			
10		2043.65	0.85	10200			
11		2044.25	0.6	7200			
12		2045	0.75	9000			
13		2045.89	0.89	10680			
14		2046.56	0.67	8040			
15		2047.19	0.63	7560			
16		2047.85	0.66	7920			
17		2048.51	0.66	7920			
18		2049.13	0.62	7440			
19		2049.94	0.81	9720			
20		2050.68	0.74	8880			
21		2051.46	0.78	9360			
22		2052.13	0.67	8040			
23		2052.9	0.77	9240			
24		2053.6	0.7	8400			
25		2054.31	0.71	8520			
26		2055.07	0.76	9120			
27		2055.69	0.62	7440			
28		2056.36	0.67	8040			
29		2057.02	0.66	7920			
30		2057.66	0.64	7680			
31		2058.3	0.64	7680			
ยอดรวม kWh/ค่า Max. kW/ค่า Max. kVAR			ยอดรวม	238460	* เดือนปัจจุบัน		

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลางประจำวัน

Main Domestic Water Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI-C เลขที่มิเตอร์ 325966-59 เดือน/ปี 5/2568

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้ m3	ช่าง	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการ
30-มี.ค.		153744				
1		153788	44			
2		153831	43			
3		153855	24			
4		153900	45			
5		153946	46			
6		153994	48			
7		154018	24			
8		154066	48			
9		154092	26			
10		154138	46			
11		154161	23			
12		154210	49			
13		154274	64			
14		154300	26			
15		154346	46			
16		154395	49			
17		154419	24			
18		154465	46			
19		154518	53			
20		154574	56			
21		154646	72			
22		154692	46			
23		154722	30			
24		154767	45			
25		154815	48			
26		154864	49			
27		154908	44			
28		154958	50			
29		154990	32			
30		155031	41			
31		155076	45			
			1332	* เดือนปัจจุบัน		
			1201	* เดือนที่ผ่านมา		

บริษัท จีบี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
GB Sale & service Co., Ltd.
33/9 หมู่ 1 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel. 0-2882-0659
168/32 หมู่ 3 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Maintenance

Contract No. ..... Type ลิฟต์โดยสาร

สถานที่ The Dimond นวนคร อาคาร C โทรศัพท์ ..... วันที่ 23/6/68

ประจำเดือน มิถุนายน

ส่วนของเครื่องจักร	รายการที่บริการ	ลิฟต์ หมายเลข 1	2		
ห้องเครื่อง	1. สภาพทั่วไปของห้องเครื่อง	/	/		
	2. ตู้ควบคุม	/	/		
	3. มอเตอร์, เครื่องเกียร์	/	/		
	4. เครื่องกำเนิดไฟและตู้ควบคุม	/	/		
	5. เบรค	/	/		
	6. อุปกรณ์ควบคุมชั้น	/	/		
	7. Governor	/	/		
ตู้ลิฟต์	8. การออกตัวและการจอดชั้น	/	/		
	9. กระดิ่งโทรศัพท์ภายใน	/	/		
	10. ไฟและพัดลม ฉุกเฉิน	/	/		
	11. ไฟแสงสว่างและพัดลมภายใน	/	/		
	12. ปุ่มกด, ไฟบอกชั้น, OPB	/	/		
	13. ประตูในและ Sill	/	/		
	14. อุปกรณ์ปลอดภัยของประตู	/	/		
หลังคาตู้ลิฟต์	15. สภาพบนหลังคาตู้	/	/		
	16. สภาพอุปกรณ์ขับเคลื่อนประตู	/	/		
	17. ไกด์ชู/ไกด์โรลเลอร์	/	/		
	18. กาน้ำมันไกด์ชู	/	/		

ส่วนของเครื่องจักร	รายการที่บริการ	ลิฟต์ หมายเลข 1	2		
ประตูชานพัก	19. ระดับการจอดชั้น	/	/		
	20. สภาพประตูนอก	/	/		
	21. Sill และ Jamb	/	/		
	22. ปุ่มกดและไฟบอกชั้น	/	/		
ช่องลิฟต์	23. Final Limit Switch				
	24. สลิงลิฟต์และสลิง Gov.	/	/		
	25. ลูกถ่วงน้ำหนัก	/	/		
	26. ไกด์ชูของลูกถ่วงน้ำหนัก	/	/		
	27. รางลิฟต์และรางลูกถ่วงน้ำหนัก	/	/		
	28. สวิชส์ ล็อคประตู	/	/		
	29. สภาพกันบ่อ	/	/		
บ่อลิฟต์	30. อุปกรณ์ เซฟต์ตี้แคส	/	/		
	31. เคเบิ้ลตามลิฟต์	/	/		
	32. บัฟเฟอร์	/	/		
	33. มู่เล่ถ่วงน้ำหนัก, Gov.	/	/		
	Kind of Check Sheet				

เครื่องหมายในการทำงาน :

✓	ปกติ
○	บริการและปรับแต่งแล้ว
✕	ต้องเปลี่ยนอะไหล่หรือซ่อมแซม
—	รายการนี้ไม่มี

(ลูกค้า)





ข้อแนะนำสำหรับลูกค้า

1. ให้ใช้ลิฟต์ทุก ๆ วันตอนเช้า และสังเกตุสภาพการทำงานหรืออาการที่ผิดปกติ
2. ตรวจสภาพน้ำหนักบรรทุกต้องไม่เกินตามที่ระบุไว้ในห้องโดยสาร
3. ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลเด็ก เมื่อมีการใช้ลิฟต์
4. แจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดไฟไหม้

ขอนำเสนอ:

อะไหล่ที่จะต้อง ☐ เปลี่ยน ☐ ปรับแต่งใหม่
เหตุการณ์ที่เกิดและสาเหตุ:

(อ้างถึงใบรายงานการตรวจสอบอะไหล่...../...../.....)

การแก้ไข :

ข้อเสนอแนะ :

ลงชื่อผู้รับบริการ

ลงชื่อช่างบริการ

บริษัท เพสท์เทค แมเนจเม้นท์ จำกัด
21/5 หมู่ 3 ซ.นนทบุรี 16 ต.บางกระสอ จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-526-7191, แฟ็กซ์. 02-968-1051

PESTECH MANAGEMENT

PESTECH MANAGEMENT CO.,LTD.
21/5 Moo 3 Soi Nonthaburi 16 Tumbol Bangasor
Amphur Muang Nonthaburi 11000
TEL. 02-526-7191, FAX. 02-968-1051

ใบรายงานการบริการ SERVICE REPORT

สำหรับการวางบิล

รหัสลูกค้า : CUSTOMER CODE :
ชื่อลูกค้า : CUSTOMER NAME : **นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร C**
ที่อยู่ : ADDRESS : เลขที่ 99 หมู่ที่14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

วันที่ DATE : 11 / 6 / 2568

เวลาเริ่มปฏิบัติงาน TIME STARTED : 10.00

เวลาสิ้นสุดการปฏิบัติงาน TIME FINISHED :

สัญญาเลขที่ CONTRACT NO: PM10/2568
โทรศัพท์ TELEPHONE NO :

ป้องกันและกำจัด :
TARGET PESTS แมลง ปลวก หนู ยุง

บริษัท เพสท์เทค แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ให้บริการป้องกันและกำจัดแมลง โดยมีรายละเอียดดังนี้ :
WE PESTECH MANAGEMENT CO., LTD. HAVE SERVICED THE PEST CONTROL SERVICES AS FOLLOWS :

รายละเอียดการให้บริการ PEST CONTROL SERVICES	วิธีการ METHOD	สารเคมี CHEMICAL	วัตถุประสงค์ OBJECIVE
- ทำบริการฉีดพ่นสารเคมีภายในอาคารเพื่อป้องกันและกำจัด	F	2	a
			b
ปลวกและแมลงสาบ			d
- ทำบริการพ่นสารเคมีตามท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันและ	d	3	b
กำจัดแมลงสาบ			c
- ทำบริการวางเหยื่อเพื่อป้องกันและกำจัดหนู	H	10	g.

หมายเหตุ REMARK :

วิธีการ METHOD		สารเคมี CHEMICAL		วัตถุประสงค์ OBJECTIVE		
A	การป้องกันปลวกก่อนการก่อสร้าง TERMITE (PRE-CONSTRUCTION)	1	FIPRONIL	a	ปลวก	TERMITE
B	การป้องกันปลวกหลังการก่อสร้าง TERMITE (POST-CONSTRUCTION)	2	FENOBUCARB	b	แมลงสาบ	COCKROACH
C	การทดเคมีผง DUSTING	3	CYPERMETHRIN	c	มด	ANT
D	การพ่นด้วยเครื่อง ULV MISTING BY ULV	4	ALPHA-CYPERMETHRIN	d	แมลงวัน	HOUSE FLY
E	การฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่น MACHINE SPRAY	5	BIFENTHRIN	e	ยุง	MOSQUITO
F	การฉีดพ่นด้วยถังสเปรย์มือถือ HAND SPRAY	6	DELTAMETHRIN	f	แมมุม	SPIDER
G	การทดควันเคมี FOGGING	7	PERMETHRIN	g	หนู	RAT
H	การวางเหยื่อพิษ BAITING	8	DIAZION	h	แมลงบินอื่น ๆ	OTHER FLYING INSECTS
I	การวางกรง, กับดัก, การวางแผ่นกาว TRAPING / GLUE BOARD	9	HYDRAMETHYLNON	i	แมลงคลานอื่นๆ	OTHER CRAWLING INSECTS
J		10	IMIDACLOPRID			
		11	BROMADIOLONE			
		12		j		

ลงชื่อผู้ตรวจรับการปฏิบัติงาน CUSTOMER APPROVAL

____ / ____ / ____

ลงชื่อพนักงานให้บริการ SERVICED BY

11 / 6 / 68

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 0971137137 โทรสาร - มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดม่อนด์ นวนคร-ตลาดไทอาคารชุ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2564 ออกให้โดยสำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร C 1/2														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kw)*2000	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/6/68	1140	36	0.57	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2/6/68	1480	35	0.74	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3/6/68	1480	47	0.74	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4/6/68	1760	45	0.88	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5/6/68	1720	48	0.86	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6/6/68	1660	24	0.83	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7/6/68	1720	47	0.86	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8/6/68	1820	46	0.91	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9/6/68	2020	48	1.01	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10/6/68	1700	48	0.85	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11/6/68	1780	44	0.89	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12/6/68	1680	27	0.84	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13/6/68	1640	48	0.82	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14/6/68	1420	47	0.71	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15/6/68	1580	36	0.79	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16/6/68	1820	35	0.91	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร C 2/2														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kw)*2000	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/6/68	1620	26	0.81	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
18/6/68	1660	47	0.83	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
19/6/68	1680	45	0.84	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20/6/68	1580	49	0.79	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21/6/68	1600	25	0.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22/6/68	1580	48	0.79	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23/6/68	1880	73	0.94	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24/6/68	1460	25	0.73	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25/6/68	1660	45	0.83	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26/6/68	1680	48	0.84	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27/6/68	1660	26	0.83	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28/6/68	1500	44	0.75	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29/6/68	1460	47	0.73	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30/6/68	1500	48	0.75	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

รองรับรองว่าการบันทึกข้อมูลข้างต้นตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นายทัศพร ชูศักดิ์.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

---

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร342 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 0971137137 มีจัดบุคคลอาหารชุด เลอะไหม่เอนท์ นางหา-ลอาไกลาหารชิ้นเป็น เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาหารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2564 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นายทัศพร ชูศักดิ์.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย กรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 130.54 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) นำทิ้น

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 47520kw

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1200 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 350.90 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 50 กก.

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ.....☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 99 หมู่ที่ : 14 ซอย : เทพกุญชร 42

ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : คลองหนึ่ง เขต/ตำบล : คลองหลวง

จังหวัด : ปทุมธานี โทรศัพท์ : 0649367031 โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 334

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : - ออกให้โดย : - หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวศิริพร ไกลเพชร เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 130.54 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 50,260.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,285.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 392.770 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. จุรินทรีย์ 10.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

กราฟบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวัน (หน่วย)

บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยงาน : DH-C

ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคารซี (Month/Year)

(Site Name)



วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หน่วยการใช้	0.57	0.74	0.47	0.88	0.86	0.83	0.86	0.91	1.01	0.85	0.89	0.84	0.82	0.71	0.79	0.81	0.81	0.83	0.84	0.79	0.8	0.79	0.94	0.73	0.83	0.84	0.83	0.75	0.73	0.75	
หน่วยการใช้ *2000	1140	1480	940	1760	1720	1660	1720	1820	2020	1700	1780	1680	1640	1420	1580	1620	1620	1660	1680	1580	1600	1580	1880	1460	1660	1680	1660	1500	1460	1500	

ผู้รับผิดชอบ ช่างเทคนิค กิตติคุณ พรมรินทร์

ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ ผ. จ. ก. สิริพร ไกรเพชร

กราฟบันทึกปริมาณการใช้น้ำประปาต่อวัน (หน่วย)

บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : มิถุนายน 2568

DH-C (Code Site)

ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคารซี (Site Name)

(Month/Year)

WATER UNIT / day



วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หน่วยการใช้	36	35	47	45	48	43	24	47	48	48	44	27	48	47	33	66	26	47	45	49	25	48	73	25	45	48	26	44	47	48	

วิธีการบันทึกกราฟ

1.ช่างประจำผลัดที่ได้รับมอบหมายต้องจดบันทึกเลขมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง และ บันทึกกราฟทุกวัน

2. หากพบปริมาณการใช้ที่ผิดปกติ ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขทันที

ผู้รับผิดชอบ ช่างเทคนิค กิตติคุณ พรมรินทร์

ผู้ตรวจสอบ ผ. จ. ก. สิริพร ไกรเพชร

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGULSHER CHEMICAL
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร C

ระยะเวลาการตรวจเช็ค		✓ ◯	ประจำ/เดือน ประจำ/ปี	เดือน 20 ม.ค. 2568						
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	แรงดันน้ำหน้าปั๊ม		โครงสร้างสายดิด		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	ตู้FHC W	1	FEX-1-01	✓		✓			
2	ตู้FHC C	1	FEX-1-02	✓		✓			
3	ตู้FHC E	1	FEX-1-03	✓		✓			
4	ตู้FHC W	2	FEX-2-01	✓		✓			
5	ตู้FHC C	2	FEX-2-02	✓		✓			
6	ตู้FHC E	2	FEX-2-03	✓		✓			
7	ตู้FHC W	3	FEX-3-01	✓		✓			
8	ตู้FHC C	3	FEX-3-02	✓		✓			
9	ตู้FHC E	3	FEX-3-03	✓		✓			
10	ตู้FHC W	4	FEX-4-01	✓		✓		กิตติศักดิ์	
11	ตู้FHC C	4	FEX-4-02	✓		✓			
12	ตู้FHC E	4	FEX-4-03	✓		✓			
13	ตู้FHC W	5	FEX-5-01	✓		✓			
14	ตู้FHC C	5	FEX-5-02	✓		✓			
15	ตู้FHC E	5	FEX-5-03	✓		✓			
16	ตู้FHC W	6	FEX-6-01	✓		✓			
17	ตู้FHC C	6	FEX-6-02	✓		✓			
18	ตู้FHC E	6	FEX-6-03	✓		✓			
19	ตู้FHC W	7	FEX-7-01	✓		✓			
20	ตู้FHC C	7	FEX-7-02	✓		✓			
21	ตู้FHC E	7	FEX-7-03	✓		✓			
22	ตู้FHC W	8	FEX-8-01	✓		✓			
23	ตู้FHC C	8	FEX-8-02	✓		✓			
24	ตู้FHC E	8	FEX-8-03	✓		✓			

บันทึกเพิ่มเติม .....

ผู้ตรวจสอบ
(กิตติศักดิ์ ศุภาน)
วันที่ 20 Techcare 2568

ผู้อนุมัติ
(ชูชีพ)
ผู้จัดการอาคาร
วันที่ 21 ม.ค. 68

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGULSHER CO2
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร - ตลาดไท อาคาร C

ระยะเวลาการตรวจเช็ค		P ◯	ประจำ/เดือน ประจำ/ปี	เดือน 20 ม.ค. 2568						
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	แรงดัน/น้ำหนัก		โครงสร้าง/สายดิด		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	MDB ROOM	1	FEX-A1-CO2-01	P		P			
2	ห้องชมพะ FLOOR 1	1	FEX-A1-CO2-02	P		P			
3	ห้องชมพะ FLOOR 2	2	FEX-A2-CO2-03	P		P		กิตติศักดิ์	
4	ห้องชมพะ FLOOR 3	3	FEX-A3-CO2-04	P		P			
5	ห้องชมพะ FLOOR 4	4	FEX-A4-CO2-05	P		P			
6	ห้องชมพะ FLOOR 5	5	FEX-A5-CO2-06	P		P			
7	ห้องชมพะ FLOOR 6	6	FEX-A6-CO2-07	P		P			
8	ห้องชมพะ FLOOR 7	7	FEX-A7-CO2-08	P		P			
9	ห้องชมพะ FLOOR 8	8	FEX-A8-CO2-09	P		P			

บันทึกเพิ่มเติม .....

ผู้ตรวจสอบ
(กิตติศักดิ์ ศุภาน)
Si Tech
วันที่ 20 ม.ค. 2568

ผู้อนุมัติ
(ชูชีพ)
ผู้จัดการอาคาร
วันที่ 21 ม.ค. 68

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EXITE LIGHT
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร C

ระยะเวลาการตรวจเช็ค		P ◯	ประจำ/เดือน ประจำ/ปี	เดือน 20 ม.ค. 2568					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		ขาชาร์จเจอร์		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	W W	1	FEL-1-01	✓					
2	Floor 1	1	FEL-1-02	✓					
3	Floor 1	1	FEL-1-03	✓					
4	Floor 1	1	FEL-1-04	✓					
5	LOBBY	1	FEL-1-05		✓				
6	W C	1	FEL-1-06		✓				
7	W C	1	FEL-1-07						
8	W W	2	FEL-2-01	✓					
9	Floor 2	2	FEL-2-02	✓					
10	Floor 2	2	FEL-2-03	✓					
11	Floor 2	2	FEL-2-04	✓					
12	W C	2	FEL-2-05		✓				
13	W C	2	FEL-2-06						
14	W W	3	FEL-3-01	✓					
15	Floor 3	3	FEL-3-02	✓					
16	Floor 3	3	FEL-3-03	✓					
17	Floor 3	3	FEL-3-04	✓					
18	W C	3	FEL-3-05	✓					
19	W C	3	FEL-3-06	✓					
20	W W	4	FEL-4-01	✓					
21	Floor 4	4	FEL-4-02	✓					
22	Floor 4	4	FEL-4-03	✓					
23	Floor 4	4	FEL-4-04	✓					
24	W C	4	FEL-4-05		✓			กิตติศักดิ์	
25	W C	4	FEL-4-06		✓				
26	W W	5	FEL-5-01	✓					
27	Floor 5	5	FEL-5-02	✓					
28	Floor 5	5	FEL-5-03	✓					
29	Floor 5	5	FEL-5-04	✓					
30	W C	5	FEL-5-05		✓				
31	W C	5	FEL-5-06		✓				
32	W W	6	FEL-6-01	✓					
33	Floor 6	6	FEL-6-02	✓					
34	Floor 6	6	FEL-6-03	✓					
35	Floor 6	6	FEL-6-04	✓					
36	W C	6	FEL-6-05	✓					
37	W C	6	FEL-6-06		✓				
38	W W	7	FEL-7-01	✓					
39	Floor 7	7	FEL-7-02	✓					
40	Floor 7	7	FEL-7-03	✓					
41	Floor 7	7	FEL-7-04	✓					
42	W C	7	FEL-7-05	✓					
43	W C	7	FEL-7-06		✓				
44	W W	8	FEL-8-01	✓					
45	Floor 8	8	FEL-8-02	✓					
46	Floor 8	8	FEL-8-03	✓					
47	Floor 8	8	FEL-8-04		✓				
48	W C	8	FEL-8-05		✓				
49	W C	8	FEL-8-06		✓				

บันทึกเพิ่มเติม .....

ผู้ตรวจสอบ
(กิตติศักดิ์ ศุภาน)
20 ม.ค. 2568

ผู้อนุมัติ
(ชูชีพ)
ผู้จัดการอาคาร
21 ม.ค. 68

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGULSHER CHEMICAL
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร C

ระยะเวลาการตรวจเช็ค		✓ ◯	ประจำ/เดือน ประจำ/ปี	เดือน 20 ม.ค. 2568					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	แรงดันน้ำหน้าปั๊ม		โครงสร้างสายดิด		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	ตู้FHC W	1	FEX-1-01	✓		✓			
2	ตู้FHC C	1	FEX-1-02	✓		✓			
3	ตู้FHC E	1	FEX-1-03	✓		✓			
4	ตู้FHC W	2	FEX-2-01	✓		✓			
5	ตู้FHC C	2	FEX-2-02	✓		✓			
6	ตู้FHC E	2	FEX-2-03	✓		✓			
7	ตู้FHC W	3	FEX-3-01	✓		✓			
8	ตู้FHC C	3	FEX-3-02	✓		✓			
9	ตู้FHC E	3	FEX-3-03	✓		✓			
10	ตู้FHC W	4	FEX-4-01	✓		✓			
11	ตู้FHC C	4	FEX-4-02	✓		✓		กิตติศักดิ์	
12	ตู้FHC E	4	FEX-4-03	✓		✓			
13	ตู้FHC W	5	FEX-5-01	✓		✓			
14	ตู้FHC C	5	FEX-5-02	✓		✓			
15	ตู้FHC E	5	FEX-5-03	✓		✓			
16	ตู้FHC W	6	FEX-6-01	✓		✓			
17	ตู้FHC C	6	FEX-6-02	✓		✓			
18	ตู้FHC E	6	FEX-6-03	✓		✓			
19	ตู้FHC W	7	FEX-7-01	✓		✓			
20	ตู้FHC C	7	FEX-7-02	✓		✓			
21	ตู้FHC E	7	FEX-7-03	✓		✓			
22	ตู้FHC W	8	FEX-8-01	✓		✓			
23	ตู้FHC C	8	FEX-8-02	✓		✓			
24	ตู้FHC E	8	FEX-8-03	✓		✓			

บันทึกเพิ่มเติม .....

ผู้ตรวจสอบ
(กิตติศักดิ์ ศุภาน)
Techcare 20 ม.ค. 2568

ผู้อนุมัติ
(ชูชีพ)
ผู้จัดการอาคาร
วันที่ 21 ม.ค. 68

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE HOSE CABINATE

นิติบุคคลอาคารชุด เลอะโลแอนด์ นวนคร สลาดไท อาคาร C

รายละเอียดการตรวจเช็ค		P	ประจำเดือน	เดือน 20 ส.ค. 2568								
		◯	ประจำปี									
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	สภาพภายในตู้		สายดับเพลิงทำงาน		การทำเชื่อมของน้ำ		ส่วนของเหลือง		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีปกติ	ปกติ	มีปกติ	ปกติ	มีปกติ	ปกติ	มีปกติ		
1	ทางเดิน W	1	FHC-1-01	✓		✓		✓		✓			
2	ทางเดิน C	1	FHC-1-02	✓		✓		✓		✓			
3	ทางเดิน C	1	FHC-1-03	✓		✓		✓		✓			
4	ทางเดิน W	2	FHC-2-01	✓		✓		✓		✓			
5	ทางเดิน C	2	FHC-2-02	✓		✓		✓		✓			
6	ทางเดิน C	2	FHC-2-03	✓		✓		✓		✓			
7	ทางเดิน W	3	FHC-3-01	✓		✓		✓		✓			
8	ทางเดิน C	3	FHC-3-01	✓		✓		✓		✓			
9	ทางเดิน C	3	FHC-3-03	✓		✓		✓		✓			
10	ทางเดิน W	4	FHC-4-01	✓		✓		✓		✓			
11	ทางเดิน C	4	FHC-4-02	✓		✓		✓		✓			
12	ทางเดิน C	4	FHC-4-03	✓		✓		✓		✓			
13	ทางเดิน W	5	FHC-5-01	✓		✓		✓		✓			
14	ทางเดิน C	5	FHC-5-02	✓		✓		✓		✓			
15	ทางเดิน C	5	FHC-5-03	✓		✓		✓		✓			
16	ทางเดิน W	6	FHC-6-01	✓		✓		✓		✓			
17	ทางเดิน C	6	FHC-6-02	✓		✓		✓		✓			
18	ทางเดิน C	6	FHC-6-03	✓		✓		✓		✓			
19	ทางเดิน W	7	FHC-7-01	✓		✓		✓		✓			
20	ทางเดิน C	7	FHC-7-02	✓		✓		✓		✓			
21	ทางเดิน C	7	FHC-7-03	✓		✓		✓		✓			
22	ทางเดิน W	8	FHC-8-01	✓		✓		✓		✓			
23	ทางเดิน C	8	FHC-8-02	✓		✓		✓		✓			
24	ทางเดิน C	8	FHC-8-03	✓		✓		✓		✓			

ปัญหาที่พบเห็น .....

(ศิริพงษ์ ศุภกิจ)
20 ส.ค. 2568

(ชื่อผู้ตรวจสอบ)
21/ส.ค./68

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เลอะโลแอนด์ นวนคร สลาดไท อาคาร C

รายละเอียดการตรวจเช็ค		P	ประจำเดือน	เดือน 20 ส.ค. 2568					
		◯	ประจำปี						
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		ขารับแบตเตอรี่		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีปกติ	ปกติ	มีปกติ		
1	Floor 1	1	EML-1-01	✓					
2	Floor 1	1	EML-1-02	✓					
3	Floor 1	1	EML-1-03	✓					
4	Floor 1	1	EML-1-04	✓					
5	Floor 1	1	EML-1-05	✓					
6	Floor 1	1	EML-1-06	✓					
7	Floor 1	1	EML-1-07	✓					
8	Floor 1	1	EML-1-08	✓					
9	Floor 1	1	EML-1-09	✓					
10	W-1	1	EML-1-10		✓				
11	Floor 1	1	EML-1-11	✓					
12	Floor 1	1	EML-1-12		✓				
13	W-1	1	EML-1-13		✓				
14	Floor 2	2	EML-2-01	✓					
15	Floor 2	2	EML-2-02	✓					
16	W-2	2	EML-2-03	✓					
17	Floor 2	2	EML-2-04	✓					
18	Floor 2	2	EML-2-05		✓				
19	Floor 2	2	EML-2-06	✓					
20	Floor 2	2	EML-2-07	✓					
21	Floor 2	2	EML-2-08	✓					
22	W-2	2	EML-2-09	✓					
23	Floor 2	2	EML-2-10	✓					
24	Floor 2	2	EML-2-11	✓					
25	W-2	2	EML-2-12	✓					
26	Floor 3	3	EML-3-01	✓					
27	Floor 3	3	EML-3-02	✓					
28	W-3	3	EML-3-03	✓					
29	Floor 3	3	EML-3-04	✓					
30	Floor 3	3	EML-3-05	✓					
31	Floor 3	3	EML-3-06	✓					
32	Floor 3	3	EML-3-07	✓					
33	Floor 3	3	EML-3-08	✓					
34	W-3	3	EML-3-09	✓					
35	Floor 3	3	EML-3-10		✓				
36	Floor 3	3	EML-3-11		✓				
37	W-3	3	EML-3-12		✓				
38	Floor 4	4	EML-4-01	✓					
39	Floor 4	4	EML-4-02	✓					
40	W-4	4	EML-4-03	✓					
41	Floor 4	4	EML-4-04	✓					
42	Floor 4	4	EML-4-05	✓					
43	Floor 4	4	EML-4-06	✓					
44	Floor 4	4	EML-4-07	✓					
45	Floor 4	4	EML-4-08	✓					
46	W-4	4	EML-4-09		✓				
47	Floor 4	4	EML-4-10		✓				

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เลอะโลแอนด์ นวนคร สลาดไท อาคาร C

รายละเอียดการตรวจเช็ค		P	ประจำเดือน	เดือน 20 ส.ค. 2568					
		◯	ประจำปี						
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		ขารับแบตเตอรี่		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีปกติ	ปกติ	มีปกติ		
48	Floor 5	5	EML-5-01	✓					
49	Floor 5	5	EML-5-02	✓					
50	Floor 5	5	EML-5-03	✓					
51	W-5	5	EML-5-04	✓					
52	Floor 5	5	EML-5-05	✓					
53	Floor 5	5	EML-5-06	✓					
54	Floor 5	5	EML-5-07	✓					
55	Floor 5	5	EML-5-08	✓					
56	Floor 5	5	EML-5-09	✓					
57	W-5	5	EML-5-10	✓					
58	Floor 5	5	EML-5-11		✓				
59	Floor 5	5	EML-5-12		✓				
60	W-5	5	EML-5-13	✓					
61	Floor 6	6	EML-6-01	✓					
62	Floor 6	6	EML-6-02	✓					
63	W-6	6	EML-6-03	✓					
64	Floor 6	6	EML-6-04	✓					
65	Floor 6	6	EML-6-05	✓					
66	Floor 6	6	EML-6-06	✓					
67	Floor 6	6	EML-6-07	✓					
68	Floor 6	6	EML-6-08	✓					
69	Floor 6	6	EML-6-09	✓					
70	W-6	6	EML-6-10	✓					
71	Floor 6	6	EML-6-11		✓				
72	W-6	6	EML-6-12		✓				
73	Floor 7	7	EML-7-01	✓					
74	Floor 7	7	EML-7-02	✓					
75	W-7	7	EML-7-03	✓					
76	Floor 7	7	EML-7-04	✓					
77	Floor 7	7	EML-7-05	✓					
78	Floor 7	7	EML-7-06	✓					
79	Floor 7	7	EML-7-07	✓					
80	Floor 7	7	EML-7-08	✓					
81	W-7	7	EML-7-09	✓					
82	Floor 7	7	EML-7-10	✓					
83	Floor 7	7	EML-7-11	✓		✓			
84	W-7	7	EML-7-12	✓					
85	Floor 8	8	EML-8-01			✓			
86	Floor 8	8	EML-8-02			✓			
87	W-8	8	EML-8-03	✓					
88	Floor 8	8	EML-8-04	✓					
89	Floor 8	8	EML-8-05	✓					
90	Floor 8	8	EML-8-06		✓				

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เลอะโลแอนด์ นวนคร สลาดไท อาคาร C

รายละเอียดการตรวจเช็ค		P	ประจำเดือน	เดือน 20 ส.ค. 2568					
		◯	ประจำปี						
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		ขารับแบตเตอรี่		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีปกติ	ปกติ	มีปกติ		
91	Floor 8	8	EML-8-07	✓					
92	Floor 8	8	EML-8-08	✓					
93	W-8	8	EML-8-09	✓					
94	Floor 8	8	EML-8-10	✓					
95	Floor 8	8	EML-8-11	✓					
96	W-8	8	EML-8-12	✓					

ปัญหาที่พบเห็น .....

(ศิริพงษ์ ศุภกิจ)
20 ส.ค. 2568

(ชื่อผู้ตรวจสอบ)
21 ส.ค. 68

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGULSHER CHEMICAL
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร C

ระยะเวลาการตรวจเช็ค		✓ ◯	ประจำ/เดือน ประจำ/ปี	เดือน กุมภาพันธ์ 2568					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	ผลสอบสาธารณ์ ปกติ	ผลสอบสาธารณ์ ติดปกติ	โครงสร้างสายเชื่อ ปกติ	โครงสร้างสายเชื่อ ติดปกติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	ชั้นจอด W	1	FEX-1-01	✓		✓			
2	ชั้นจอด C	1	FEX-1-02	✓		✓			
3	ชั้นจอด E	1	FEX-1-03	✓		✓			
4	ชั้นจอด W	2	FEX-2-01	✓		✓			
5	ชั้นจอด C	2	FEX-2-02	✓		✓			
6	ชั้นจอด E	2	FEX-2-03	✓		✓			
7	ชั้นจอด W	3	FEX-3-01	✓		✓			
8	ชั้นจอด C	3	FEX-3-02	✓		✓			
9	ชั้นจอด E	3	FEX-3-03	✓		✓			
10	ชั้นจอด W	4	FEX-4-01	✓		✓			
11	ชั้นจอด C	4	FEX-4-02	✓		✓			
12	ชั้นจอด E	4	FEX-4-03	✓		✓			
13	ชั้นจอด W	5	FEX-5-01	✓		✓			
14	ชั้นจอด C	5	FEX-5-02	✓		✓			
15	ชั้นจอด E	5	FEX-5-03	✓		✓			
16	ชั้นจอด W	6	FEX-6-01	✓		✓			
17	ชั้นจอด C	6	FEX-6-02	✓		✓			
18	ชั้นจอด E	6	FEX-6-03	✓		✓			
19	ชั้นจอด W	7	FEX-7-01	✓		✓			
20	ชั้นจอด C	7	FEX-7-02	✓		✓			
21	ชั้นจอด E	7	FEX-7-03	✓		✓			
22	ชั้นจอด W	8	FEX-8-01	✓		✓			
23	ชั้นจอด C	8	FEX-8-02	✓		✓			
24	ชั้นจอด E	8	FEX-8-03	✓		✓			

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ (กิตติคุณ) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568

ผู้อนุมัติ ( ) ผู้จัดการอาคาร วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร C

ระยะเวลาการตรวจเช็ค		P ◯	ประจำ/เดือน ประจำ/ปี	เดือน กุมภาพันธ์ 2568					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	ผลสอบสาธารณ์ ปกติ	ผลสอบสาธารณ์ ติดปกติ	โครงสร้างสายเชื่อ ปกติ	โครงสร้างสายเชื่อ ติดปกติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	Floor 1	1	FEX-1-01	✓		✓			
2	Floor 1	1	FEX-1-02	✓		✓			
3	Floor 1	1	FEX-1-03	✓		✓			
4	Floor 1	2	FEX-2-01	✓		✓			
5	Floor 1	2	FEX-2-02	✓		✓			
6	Floor 1	2	FEX-2-03	✓		✓			
7	Floor 1	3	FEX-3-01	✓		✓			
8	Floor 1	3	FEX-3-02	✓		✓			
9	Floor 1	3	FEX-3-03	✓		✓			
10	Floor 1	4	FEX-4-01	✓		✓			
11	Floor 1	4	FEX-4-02	✓		✓			
12	Floor 1	4	FEX-4-03	✓		✓			
13	Floor 1	5	FEX-5-01	✓		✓			
14	Floor 1	5	FEX-5-02	✓		✓			
15	Floor 1	5	FEX-5-03	✓		✓			
16	Floor 1	6	FEX-6-01	✓		✓			
17	Floor 1	6	FEX-6-02	✓		✓			
18	Floor 1	6	FEX-6-03	✓		✓			
19	Floor 1	7	FEX-7-01	✓		✓			
20	Floor 1	7	FEX-7-02	✓		✓			
21	Floor 1	7	FEX-7-03	✓		✓			
22	Floor 1	8	FEX-8-01	✓		✓			
23	Floor 1	8	FEX-8-02	✓		✓			
24	Floor 1	8	FEX-8-03	✓		✓			

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ (กิตติคุณ) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568

ผู้อนุมัติ ( ) ผู้จัดการอาคาร วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร C

ระยะเวลาการตรวจเช็ค		P ◯	ประจำ/เดือน ประจำ/ปี	เดือน กุมภาพันธ์ 2568					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	ผลสอบสาธารณ์ ปกติ	ผลสอบสาธารณ์ ติดปกติ	โครงสร้างสายเชื่อ ปกติ	โครงสร้างสายเชื่อ ติดปกติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	Floor 1	1	FEX-1-01	✓		✓			
2	Floor 1	1	FEX-1-02	✓		✓			
3	Floor 1	1	FEX-1-03	✓		✓			
4	Floor 1	2	FEX-2-01	✓		✓			
5	Floor 1	2	FEX-2-02	✓		✓			
6	Floor 1	2	FEX-2-03	✓		✓			
7	Floor 1	3	FEX-3-01	✓		✓			
8	Floor 1	3	FEX-3-02	✓		✓			
9	Floor 1	3	FEX-3-03	✓		✓			
10	Floor 1	4	FEX-4-01	✓		✓			
11	Floor 1	4	FEX-4-02	✓		✓			
12	Floor 1	4	FEX-4-03	✓		✓			
13	Floor 1	5	FEX-5-01	✓		✓			
14	Floor 1	5	FEX-5-02	✓		✓			
15	Floor 1	5	FEX-5-03	✓		✓			
16	Floor 1	6	FEX-6-01	✓		✓			
17	Floor 1	6	FEX-6-02	✓		✓			
18	Floor 1	6	FEX-6-03	✓		✓			
19	Floor 1	7	FEX-7-01	✓		✓			
20	Floor 1	7	FEX-7-02	✓		✓			
21	Floor 1	7	FEX-7-03	✓		✓			
22	Floor 1	8	FEX-8-01	✓		✓			
23	Floor 1	8	FEX-8-02	✓		✓			
24	Floor 1	8	FEX-8-03	✓		✓			

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ (กิตติคุณ) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

ผู้อนุมัติ ( ) ผู้จัดการอาคาร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร C

ระยะเวลาการตรวจเช็ค		P ◯	ประจำ/เดือน ประจำ/ปี	เดือน กุมภาพันธ์ 2568					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	ผลสอบสาธารณ์ ปกติ	ผลสอบสาธารณ์ ติดปกติ	โครงสร้างสายเชื่อ ปกติ	โครงสร้างสายเชื่อ ติดปกติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	Floor 1	1	FEX-1-01	✓		✓			
2	Floor 1	1	FEX-1-02	✓		✓			
3	Floor 1	1	FEX-1-03	✓		✓			
4	Floor 1	2	FEX-2-01	✓		✓			
5	Floor 1	2	FEX-2-02	✓		✓			
6	Floor 1	2	FEX-2-03	✓		✓			
7	Floor 1	3	FEX-3-01	✓		✓			
8	Floor 1	3	FEX-3-02	✓		✓			
9	Floor 1	3	FEX-3-03	✓		✓			
10	Floor 1	4	FEX-4-01	✓		✓			
11	Floor 1	4	FEX-4-02	✓		✓			
12	Floor 1	4	FEX-4-03	✓		✓			
13	Floor 1	5	FEX-5-01	✓		✓			
14	Floor 1	5	FEX-5-02	✓		✓			
15	Floor 1	5	FEX-5-03	✓		✓			
16	Floor 1	6	FEX-6-01	✓		✓			
17	Floor 1	6	FEX-6-02	✓		✓			
18	Floor 1	6	FEX-6-03	✓		✓			
19	Floor 1	7	FEX-7-01	✓		✓			
20	Floor 1	7	FEX-7-02	✓		✓			
21	Floor 1	7	FEX-7-03	✓		✓			
22	Floor 1	8	FEX-8-01	✓		✓			
23	Floor 1	8	FEX-8-02	✓		✓			
24	Floor 1	8	FEX-8-03	✓		✓			

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ (กิตติคุณ) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568

ผู้อนุมัติ ( ) ผู้จัดการอาคาร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGULSHER CO2
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร - ตลาดไท อาคาร C

ระยะเวลาการตรวจเช็ค		P ◯	ประจำ/เดือน ประจำ/ปี	เดือน กุมภาพันธ์ 2568					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	แรงดัน/น้ำหนัก ปกติ	แรงดัน/น้ำหนัก ติดปกติ	โครงสร้าง/สายเชื่อ ปกติ	โครงสร้าง/สายเชื่อ ติดปกติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	MDB ROOM	1	FEX-A1-CO2-01	P ✓		P ✓			
2	ห้องชอบ FLOOR 1	1	FEX-A1-CO2-02	P ✓		P ✓			
3	ห้องชอบ FLOOR 2	2	FEX-A2-CO2-03	P ✓		P ✓			
4	ห้องชอบ FLOOR 3	3	FEX-A3-CO2-04	P ✓		P ✓			
5	ห้องชอบ FLOOR 4	4	FEX-A4-CO2-05	P ✓		P ✓			
6	ห้องชอบ FLOOR 5	5	FEX-A5-CO2-06	P ✓		P ✓			
7	ห้องชอบ FLOOR 6	6	FEX-A6-CO2-07	P ✓		P ✓			
8	ห้องชอบ FLOOR 7	7	FEX-A7-CO2-08	P ✓		P ✓			
9	ห้องชอบ FLOOR 8	8	FEX-A8-CO2-09	P ✓		P ✓			

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ (กิตติคุณ) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568

ผู้อนุมัติ ( ) ผู้จัดการอาคาร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGULSHER CO2
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร - ตลาดไท อาคาร C

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	P	ประจำ/เดือน	เดือน มีนาคม , 2568
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	แรงดัน/น้ำหนัก ปกติ	แรงดัน/น้ำหนัก ผิดปกติ	โครงถัง/สายฉีด ปกติ	โครงถัง/สายฉีด ผิดปกติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	MDB ROOM	1	FEX-A1-CO2-01	P ✓		P ✓			
2	ห้องขยะ FLOOR 1	1	FEX-A1-CO2-02	P ✓		P ✓			
3	ห้องขยะ FLOOR 2	2	FEX-A2-CO2-03	P ✓		P ✓			
4	ห้องขยะ FLOOR 3	3	FEX-A3-CO2-04	P ✓		P ✓			
5	ห้องขยะ FLOOR 4	4	FEX-A4-CO2-05	P ✓		P ✓			
6	ห้องขยะ FLOOR 5	5	FEX-A5-CO2-06	P ✓		P ✓			
7	ห้องขยะ FLOOR 6	6	FEX-A6-CO2-07	P ✓		P ✓			
8	ห้องขยะ FLOOR 7	7	FEX-A7-CO2-08	P ✓		P ✓			
9	ห้องขยะ FLOOR 8	8	FEX-A8-CO2-09	P ✓		P ✓			

บันทึกเพิ่มเติม ....

ผู้ตรวจสอบ
(กิตติคุณ)
Sr.Tech
วันที่ 5 / มีค / 2568

ผู้อนุมัติ
( )
ผู้จัดการอาคาร
วันที่...... /...... /......

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGULSHER CHEMICAL
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร C

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	✓	ประจำ/เดือน	เดือน มีนาคม , 2568
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	แรงดัน/น้ำหนัก ปกติ	แรงดัน/น้ำหนัก ผิดปกติ	โครงถัง/สายฉีด ปกติ	โครงถัง/สายฉีด ผิดปกติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	ตู้FHC W	1	FEX-1-01	✓		✓			
2	ตู้FHC C	1	FEX-1-02	✓		✓			
3	ตู้FHC E	1	FEX-1-03	✓		✓			
4	ตู้FHC W	2	FEX-2-01	✓		✓			
5	ตู้FHC C	2	FEX-2-02	✓		✓			
6	ตู้FHC E	2	FEX-2-03	✓		✓			
7	ตู้FHC W	3	FEX-3-01	✓		✓			
8	ตู้FHC C	3	FEX-3-02	✓		✓			
9	ตู้FHC E	3	FEX-3-03	✓		✓			
10	ตู้FHC W	4	FEX-4-01	✓		✓			
11	ตู้FHC C	4	FEX-4-02	✓		✓		กิตติคุณ	
12	ตู้FHC E	4	FEX-4-03	✓		✓			
13	ตู้FHC W	5	FEX-5-01	✓		✓			
14	ตู้FHC C	5	FEX-5-02	✓		✓			
15	ตู้FHC E	5	FEX-5-03	✓		✓			
16	ตู้FHC W	6	FEX-6-01	✓		✓			
17	ตู้FHC C	6	FEX-6-02	✓		✓			
18	ตู้FHC E	6	FEX-6-03	✓		✓			
19	ตู้FHC W	7	FEX-7-01	✓		✓			
20	ตู้FHC C	7	FEX-7-02	✓		✓			
21	ตู้FHC E	7	FEX-7-03	✓		✓			
22	ตู้FHC W	8	FEX-8-01	✓		✓			
23	ตู้FHC C	8	FEX-8-02	✓		✓			
24	ตู้FHC E	8	FEX-8-03	✓		✓			

บันทึกเพิ่มเติม ....

ผู้ตรวจสอบ
(กิตติคุณ)
Technician
วันที่ 5 / มี.ค. / 2568

ผู้อนุมัติ
(สิรส์)
ผู้จัดการอาคาร
วันที่ 7 / 3 / 68

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGULSHER CO2
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร - ตลาดไท อาคาร C

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	P	ประจำ/เดือน	เดือน มี.ค. , 2568
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	แรงดัน/น้ำหนัก ปกติ	แรงดัน/น้ำหนัก ผิดปกติ	โครงถัง/สายฉีด ปกติ	โครงถัง/สายฉีด ผิดปกติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	MDB ROOM	1	FEX-A1-CO2-01	P ✓		P ✓			
2	ห้องขยะ FLOOR 1	1	FEX-A1-CO2-02	P ✓		P ✓			
3	ห้องขยะ FLOOR 2	2	FEX-A2-CO2-03	P ✓		P ✓			
4	ห้องขยะ FLOOR 3	3	FEX-A3-CO2-04	P ✓		P ✓		กิตติคุณ	
5	ห้องขยะ FLOOR 4	4	FEX-A4-CO2-05	P ✓		P ✓			
6	ห้องขยะ FLOOR 5	5	FEX-A5-CO2-06	P ✓		P ✓			
7	ห้องขยะ FLOOR 6	6	FEX-A6-CO2-07	P ✓		P ✓			
8	ห้องขยะ FLOOR 7	7	FEX-A7-CO2-08	P ✓		P ✓			
9	ห้องขยะ FLOOR 8	8	FEX-A8-CO2-09	P ✓		P ✓			

บันทึกเพิ่มเติม ....

ผู้ตรวจสอบ
(กิตติคุณ)
Sr.Tech
วันที่ 5 / มี.ค. / 2568

ผู้อนุมัติ
(สิรส์)
ผู้จัดการอาคาร
วันที่ 7 / 3 / 68

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร C

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	P	ประจำ/เดือน	เดือน มี.ค. , 2568
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง ปกติ	หลอดแสงสว่าง ผิดปกติ	ชาร์จเจอร์ ปกติ	ชาร์จเจอร์ ผิดปกติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	Floor 1	1	EML-1-01	✓		✓			
2	Floor 1	1	EML-1-02	✓		✓			
3	ST W	1	EML-1-03	✓		✓			
4	Floor 1	1	EML-1-04	✓		✓			
5	Floor 1	1	EML-1-05	✓		✓			
6	Floor 1	1	EML-1-06	✓		✓			
7	Floor 1	1	EML-1-07	✓		✓			
8	Floor 1	1	EML-1-08	✓		✓			
9	ST C	1	EML-1-09	✓		✓			
10	Floor 1	1	EML-1-10		✓		✓		
11	Floor 1	1	EML-1-11		✓		✓		
12	ST E	1	EML-1-12		✓		✓		
13	Floor 2	2	EML-2-01	✓		✓			
14	Floor 2	2	EML-2-02	✓		✓			
15	ST W	2	EML-2-03	✓		✓			
16	Floor 2	2	EML-2-04	✓		✓			
17	Floor 2	2	EML-2-05	✓		✓			
18	Floor 2	2	EML-2-06	✓		✓			
19	Floor 2	2	EML-2-07	✓		✓			
20	Floor 2	2	EML-2-08	✓		✓			
21	ST C	2	EML-2-09		✓		✓		
22	Floor 2	2	EML-2-10		✓		✓		
23	Floor 2	2	EML-2-11		✓		✓		
24	ST E	2	EML-2-12		✓		✓		
25	Floor 3	3	EML-3-01	✓		✓			
26	Floor 3	3	EML-3-02	✓		✓			
27	ST W	3	EML-3-03	✓		✓			
28	Floor 3	3	EML-3-04	✓		✓			
29	Floor 3	3	EML-3-05	✓		✓			
30	Floor 3	3	EML-3-06	✓		✓			
31	Floor 3	3	EML-3-07	✓		✓			
32	Floor 3	3	EML-3-08	✓		✓			
33	ST C	3	EML-3-09	✓		✓			
34	Floor 3	3	EML-3-10	✓		✓			
35	Floor 3	3	EML-3-11		✓		✓		
36	ST E	3	EML-3-12		✓		✓		
37	Floor 4	4	EML-4-01	✓		✓			
38	Floor 4	4	EML-4-02	✓		✓			
39	ST W	4	EML-4-03	✓		✓			
40	Floor 4	4	EML-4-04	✓		✓			
41	Floor 4	4	EML-4-05	✓		✓			
42	Floor 4	4	EML-4-06	✓		✓			
43	Floor 4	4	EML-4-07	✓		✓			
44	Floor 4	4	EML-4-08	✓		✓			
45	ST C	4	EML-4-09	✓		✓			
46	Floor 4	4	EML-4-10	✓		✓			

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร C

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	P	ประจำ/เดือน	เดือน มี.ค. , 2568
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง ปกติ	หลอดแสงสว่าง ผิดปกติ	ชาร์จเจอร์ ปกติ	ชาร์จเจอร์ ผิดปกติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
47	Floor 4	4	EML-4-11		✓		✓		
48	ST E	4	EML-4-12		✓		✓		
49	Floor 5	5	EML-5-01	✓		✓			
50	Floor 5	5	EML-5-02	✓		✓			
51	ST W	5	EML-5-03	✓		✓			
52	Floor 5	5	EML-5-04	✓		✓			
53	Floor 5	5	EML-5-05	✓		✓			
54	Floor 5	5	EML-5-06	✓		✓			
55	Floor 5	5	EML-5-07	✓		✓			
56	Floor 5	5	EML-5-08	✓		✓			
57	ST C	5	EML-5-09		✓		✓		
58	Floor 5	5	EML-5-10		✓		✓		
59	Floor 5	5	EML-5-11		✓		✓		
60	ST E	5	EML-5-12		✓		✓		
61	Floor 6	6	EML-6-01	✓		✓			
62	Floor 6	6	EML-6-02	✓		✓			
63	ST W	6	EML-6-03	✓		✓			
64	Floor 6	6	EML-6-04	✓		✓			
65	Floor 6	6	EML-6-05	✓		✓			
66	Floor 6	6	EML-6-06	✓		✓			
67	Floor 6	6	EML-6-07	✓		✓			
68	Floor 6	6	EML-6-08	✓		✓			
69	ST C	6	EML-6-09		✓		✓		
70	Floor 6	6	EML-6-10		✓		✓		
71	Floor 6	6	EML-6-11		✓		✓		
72	ST E	6	EML-6-12		✓		✓		
73	Floor 7	7	EML-7-01	✓		✓			
74	Floor 7	7	EML-7-02	✓		✓			
75	ST W	7	EML-7-03	✓		✓			
76	Floor 7	7	EML-7-04	✓		✓			
77	Floor 7	7	EML-7-05	✓		✓			
78	Floor 7	7	EML-7-06	✓		✓			
79	Floor 7	7	EML-7-07	✓		✓			
80	Floor 7	7	EML-7-08		✓		✓		
81	ST C	7	EML-7-09		✓		✓		
82	Floor 7	7	EML-7-10		✓		✓		
83	Floor 7	7	EML-7-11		✓		✓		
84	ST E	7	EML-7-12	✓		✓			
85	Floor 8	8	EML-8-01	✓		✓			
86	Floor 8	8	EML-8-02	✓		✓			
87	ST W	8	EML-8-03	✓		✓			
88	Floor 8	8	EML-8-04	✓		✓			
89	Floor 8	8	EML-8-05	✓		✓			
90	Floor 8	8	EML-8-06	✓		✓			

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร C

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	P	ประจำ/เดือน	เดือน มี.ค. , 2568
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง ปกติ	หลอดแสงสว่าง ผิดปกติ	ชาร์จเจอร์ ปกติ	ชาร์จเจอร์ ผิดปกติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
91	Floor 8	8	EML-8-07		✓		✓		
92	Floor 8	8	EML-8-08		✓		✓		
93	ST C	8	EML-8-09	✓		✓		กิตติคุณ	
94	Floor 8	8	EML-8-10	✓		✓			
95	Floor 8	8	EML-8-11	✓		✓			
96	ST E	8	EML-8-12	✓		✓			

บันทึกเพิ่มเติม ....

ผู้ตรวจสอบ
(กิตติคุณ)
Technician
วันที่ 5 / มี.ค. / 2568

ผู้อนุมัติ
(สิรส์)
ผู้จัดการอาคาร
วันที่ 7 / 3 / 68

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGULSHER CO2

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลมอนด์ นวนคร สลาดไท อาคาร C

ระยะเวลาการตรวจเช็ค		P	ประจำเดือน / ประจำปี	เดือน เมษายน 2568						
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	แรงดัน/น้ำหนัก		โครงถัง/สายฉีด		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	MDB ROOM	1	FEX-A1-CO2-01	P ✓		P ✓			
2	ห้องธระ FLOOR 1	1	FEX-A1-CO2-02	P ✓		P ✓			
3	ห้องธระ FLOOR 2	2	FEX-A2-CO2-03	P ✓		P ✓		กิตติศักดิ์	
4	ห้องธระ FLOOR 3	3	FEX-A3-CO2-04	P ✓		P ✓			
5	ห้องธระ FLOOR 4	4	FEX-A4-CO2-05	P ✓		P ✓			
6	ห้องธระ FLOOR 5	5	FEX-A5-CO2-06	P ✓		P ✓			
7	ห้องธระ FLOOR 6	6	FEX-A6-CO2-07	P ✓		P ✓			
8	ห้องธระ FLOOR 7	7	FEX-A7-CO2-08	P ✓		P ✓			
9	ห้องธระ FLOOR 8	8	FEX-A8-CO2-09	P ✓		P ✓			

บันทึกเพิ่มเติม .....

ผู้ตรวจสอบ (กิตติศักดิ์) Sr.Tech วันที่ 9 เม.ย. 2568

ผู้อนุมัติ (สิทธิ์ ไตรพงศ์) ผู้จัดการอาคาร วันที่ 10 เม.ย. 68

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGULSHER CHEMICAL

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลมอนด์ นวนคร สลาดไท อาคาร C

ระยะเวลาการตรวจเช็ค		✓	ประจำเดือน / ประจำปี	เดือน เมษายน 2568					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	แรงดันน้ำหนัก		โครงถัง/สายฉีด		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	ชั้นระ W	1	FEX-1-01	✓		✓			
2	ชั้นระ C	1	FEX-1-02	✓		✓			
3	ชั้นระ E	1	FEX-1-03	✓		✓			
4	ชั้นระ W	2	FEX-2-01	✓		✓			
5	ชั้นระ C	2	FEX-2-02	✓		✓			
6	ชั้นระ E	2	FEX-2-03	✓		✓			
7	ชั้นระ W	3	FEX-3-01	✓		✓			
8	ชั้นระ C	3	FEX-3-02	✓		✓			
9	ชั้นระ E	3	FEX-3-03	✓		✓			
10	ชั้นระ W	4	FEX-4-01	✓		✓			
11	ชั้นระ C	4	FEX-4-02	✓		✓		กิตติศักดิ์	
12	ชั้นระ E	4	FEX-4-03	✓		✓			
13	ชั้นระ W	5	FEX-5-01	✓		✓			
14	ชั้นระ C	5	FEX-5-02	✓		✓			
15	ชั้นระ E	5	FEX-5-03	✓		✓			
16	ชั้นระ W	6	FEX-6-01	✓		✓			
17	ชั้นระ C	6	FEX-6-02	✓		✓			
18	ชั้นระ E	6	FEX-6-03	✓		✓			
19	ชั้นระ W	7	FEX-7-01	✓		✓			
20	ชั้นระ C	7	FEX-7-02	✓		✓			
21	ชั้นระ E	7	FEX-7-03	✓		✓			
22	ชั้นระ W	8	FEX-8-01	✓		✓			
23	ชั้นระ C	8	FEX-8-02	✓		✓			
24	ชั้นระ E	8	FEX-8-03	✓		✓			

บันทึกเพิ่มเติม .....

ผู้ตรวจสอบ (กิตติศักดิ์) Technician วันที่ 9 เม.ย. 2568

ผู้อนุมัติ (สิทธิ์ ไตรพงศ์) ผู้จัดการอาคาร วันที่ 10 เม.ย. 68

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EXITE LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลมอนด์ นวนคร สลาดไท อาคาร C

ระยะเวลาการตรวจเช็ค		P	ประจำเดือน / ประจำปี	เดือน เมษายน 2568					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		ชาร์จแบตเตอรี่		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	ST W	1	FEL-1-01	✓		✓			
2	Floor 1	1	FEL-1-02	✓		✓			
3	Floor 1	1	FEL-1-03	✓		✓			
4	Floor 1	1	FEL-1-04	✓		✓			
5	LOBBY	1	FEL-1-05	✓		✓			
6	ST C	1	FEL-1-06	✓		✓			
7	ST E	1	FEL-1-07	✓		✓			
8	ST W	2	FEL-2-01		✓	✓			
9	Floor 2	2	FEL-2-02	✓		✓			
10	Floor 2	2	FEL-2-03	✓		✓			
11	Floor 2	2	FEL-2-04	✓		✓			
12	ST C	2	FEL-2-05	✓		✓			
13	ST E	2	FEL-2-06	✓		✓			
14	ST W	3	FEL-3-01	✓		✓			
15	Floor 3	3	FEL-3-02	✓		✓			
16	Floor 3	3	FEL-3-03	✓		✓			
17	Floor 3	3	FEL-3-04	✓		✓			
18	ST C	3	FEL-3-05	✓		✓		กิตติศักดิ์	
19	ST E	3	FEL-3-06	✓		✓			
20	ST W	4	FEL-4-01	✓		✓			
21	Floor 4	4	FEL-4-02	✓		✓			
22	Floor 4	4	FEL-4-03	✓		✓			
23	Floor 4	4	FEL-4-04	✓		✓			
24	ST C	4	FEL-4-05	✓		✓			
25	ST E	4	FEL-4-06	✓		✓			
26	ST W	5	FEL-5-01	✓		✓			
27	Floor 5	5	FEL-5-02	✓		✓			
28	Floor 5	5	FEL-5-03	✓		✓			
29	Floor 5	5	FEL-5-04	✓		✓			
30	ST C	5	FEL-5-05	✓		✓			
31	ST E	5	FEL-5-06	✓		✓			
32	ST W	6	FEL-6-01	✓		✓			
33	Floor 6	6	FEL-6-02	✓		✓			
34	Floor 6	6	FEL-6-03	✓		✓			
35	Floor 6	6	FEL-6-04	✓		✓			
36	ST C	6	FEL-6-05	✓		✓			
37	ST E	6	FEL-6-06	✓		✓			
38	ST W	7	FEL-7-01	✓		✓			
39	Floor 7	7	FEL-7-02	✓		✓			
40	Floor 7	7	FEL-7-03	✓		✓			
41	Floor 7	7	FEL-7-04	✓		✓			
42	ST C	7	FEL-7-05	✓		✓			
43	ST E	7	FEL-7-06	✓		✓			
44	ST W	8	FEL-8-01	✓		✓			
45	Floor 8	8	FEL-8-02	✓		✓			
46	Floor 8	8	FEL-8-03	✓		✓			

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EXITE LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลมอนด์ นวนคร สลาดไท อาคาร C

ระยะเวลาการตรวจเช็ค		P	ประจำเดือน / ประจำปี	เดือน เมษายน 2568					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		ชาร์จแบตเตอรี่		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
47	Floor 8	8	FEL-8-04	✓		✓			
48	ST C	8	FEL-8-05	✓		✓			
49	ST E	8	FEL-8-06	✓		✓			

บันทึกเพิ่มเติม .....

ผู้ตรวจสอบ (กิตติศักดิ์) Technician วันที่ 9 เม.ย. 2568

ผู้อนุมัติ (สิทธิ์ ไตรพงศ์) ผู้จัดการอาคาร วันที่ 10 เม.ย. 68

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เลอะโดมอนต์ นวนคร ตลาดไท อาคาร C

ระยะเวลาการตรวจเช็ค		P	ประจำ/เดือน	เดือน เมษายน ปีพ.ศ. 2568							
		( )	ประจำ/ปี								
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		ชาร์จเจอร์		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีสปกติ	ปกติ	มีสปกติ		
1	Floor 1	1	EML-1-01	✓		✓			
2	Floor 1	1	EML-1-02	✓		✓			
3	ST W	1	EML-1-03	✓		✓			
4	Floor 1	1	EML-1-04	✓		✓			
5	Floor 1	1	EML-1-05	✓		✓			
6	Floor 1	1	EML-1-06	✓		✓			
7	Floor 1	1	EML-1-07	✓		✓			
8	Floor 1	1	EML-1-08		✓		✓		
9	ST C	1	EML-1-09	✓		✓			
10	Floor 1	1	EML-1-10		✓		✓		
11	Floor 1	1	EML-1-11		✓		✓		
12	ST E	1	EML-1-12	✓		✓			
13	Floor 2	2	EML-2-01	✓		✓			
14	Floor 2	2	EML-2-02	✓		✓			
15	ST W	2	EML-2-03	✓		✓			
16	Floor 2	2	EML-2-04		✓		✓		
17	Floor 2	2	EML-2-05	✓		✓		ปิดซ่อมบำรุง	
18	Floor 2	2	EML-2-06		✓		✓		
19	Floor 2	2	EML-2-07	✓		✓			
20	Floor 2	2	EML-2-08		✓		✓		
21	ST C	2	EML-2-09		✓		✓		
22	Floor 2	2	EML-2-10	✓		✓			
23	Floor 2	2	EML-2-11	✓		✓			
24	ST E	2	EML-2-12	✓		✓			
25	Floor 3	3	EML-3-01	✓		✓			
26	Floor 3	3	EML-3-02		✓		✓		
27	ST W	3	EML-3-03	✓		✓			
28	Floor 3	3	EML-3-04	✓		✓			
29	Floor 3	3	EML-3-05		✓		✓		
30	Floor 3	3	EML-3-06	✓			✓		
31	Floor 3	3	EML-3-07	✓			✓		
32	Floor 3	3	EML-3-08		✓		✓		
33	ST C	3	EML-3-09	✓		✓			
34	Floor 3	3	EML-3-10	✓		✓			
35	Floor 3	3	EML-3-11	✓		✓			
36	ST E	3	EML-3-12		✓		✓		
37	Floor 4	4	EML-4-01		✓		✓		
38	Floor 4	4	EML-4-02	✓		✓			
39	ST W	4	EML-4-03	✓		✓			
40	Floor 4	4	EML-4-04	✓		✓			
41	Floor 4	4	EML-4-05	✓		✓			
42	Floor 4	4	EML-4-06		✓		✓		
43	Floor 4	4	EML-4-07	✓		✓			
44	Floor 4	4	EML-4-08		✓		✓		
45	ST C	4	EML-4-09	✓		✓			
46	Floor 4	4	EML-4-10	✓		✓			

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เลอะโดมอนต์ นวนคร ตลาดไท อาคาร C

ระยะเวลาการตรวจเช็ค		P	ประจำ/เดือน	เดือน เมษายน ปีพ.ศ. 2568					
		( )	ประจำ/ปี						
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		ชาร์จเจอร์		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีสปกติ	ปกติ	มีสปกติ		
47	Floor 4	4	EML-4-11		✓	✓	✓		
48	ST E	4	EML-4-12	✓					
49	Floor 5	5	EML-5-01		✓		✓		
50	Floor 5	5	EML-5-02		✓		✓		
51	ST W	5	EML-5-03		✓		✓		
52	Floor 5	5	EML-5-04		✓		✓		
53	Floor 5	5	EML-5-05	✓		✓			
54	Floor 5	5	EML-5-06	✓		✓			
55	Floor 5	5	EML-5-07		✓		✓		
56	Floor 5	5	EML-5-08		✓		✓		
57	ST C	5	EML-5-09	✓		✓			
58	Floor 5	5	EML-5-10	✓		✓			
59	Floor 5	5	EML-5-11	✓		✓			
60	ST E	5	EML-5-12		✓		✓		
61	Floor 6	6	EML-6-01		✓		✓		
62	Floor 6	6	EML-6-02		✓		✓		
63	ST W	6	EML-6-03		✓		✓	ปิดซ่อมบำรุง	
64	Floor 6	6	EML-6-04		✓		✓		
65	Floor 6	6	EML-6-05	✓		✓			
66	Floor 6	6	EML-6-06	✓		✓			
67	Floor 6	6	EML-6-07	✓		✓			
68	Floor 6	6	EML-6-08		✓		✓		
69	ST C	6	EML-6-09	✓		✓			
70	Floor 6	6	EML-6-10		✓		✓		
71	Floor 6	6	EML-6-11		✓		✓		
72	ST E	6	EML-6-12	✓		✓			
73	Floor 7	7	EML-7-01		✓		✓		
74	Floor 7	7	EML-7-02		✓		✓		
75	ST W	7	EML-7-03		✓		✓		
76	Floor 7	7	EML-7-04	✓		✓			
77	Floor 7	7	EML-7-05		✓		✓		
78	Floor 7	7	EML-7-06		✓		✓		
79	Floor 7	7	EML-7-07	✓		✓			
80	Floor 7	7	EML-7-08	✓		✓			
81	ST C	7	EML-7-09		✓		✓		
82	Floor 7	7	EML-7-10	✓		✓			
83	Floor 7	7	EML-7-11	✓		✓			
84	ST E	7	EML-7-12		✓		✓		
85	Floor 8	8	EML-8-01	✓		✓			
86	Floor 8	8	EML-8-02	✓		✓			
87	ST W	8	EML-8-03		✓		✓		
88	Floor 8	8	EML-8-04		✓		✓		
89	Floor 8	8	EML-8-05	✓		✓			
90	Floor 8	8	EML-8-06		✓		✓		

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เลอะโดมอนต์ นวนคร ตลาดไท อาคาร C

ระยะเวลาการตรวจเช็ค		P	ประจำ/เดือน	เดือน เมษายน ปีพ.ศ. 2568					
		( )	ประจำ/ปี						
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		ชาร์จเจอร์		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีสปกติ	ปกติ	มีสปกติ		
91	Floor 8	8	EML-8-07	✓		✓			
92	Floor 8	8	EML-8-08	✓		✓			
93	ST C	8	EML-8-09	✓		✓			
94	Floor 8	8	EML-8-10		✓		✓		
95	Floor 8	8	EML-8-11		✓		✓		
96	ST E	8	EML-8-12	✓		✓			

บันทึกเพิ่มเติม

(ศิริลักษณ์ ศุขา)
วันที่ 9 เมษายน ปีพ.ศ. 2568

(ศิพพ์ ไชยพงษ์)
ผู้จัดการอาคาร
วันที่ 10 เมษายน 68

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGULSHER CO2

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร - ตลาดไท อาคาร C

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	P	ประจำ/เดือน	เดือน พฤษภาคม 68
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	แรงดัน/น้ำหนัก ปกติ	แรงดัน/น้ำหนัก ผิดปกติ	โครงถัง/สายฉีด ปกติ	โครงถัง/สายฉีด ผิดปกติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	MDB ROOM	1	FEX-A1-CO2-01	P ✓		P ✓			
2	ห้องขยะ FLOOR 1	1	FEX-A1-CO2-02	P ✓		P ✓			
3	ห้องขยะ FLOOR 2	2	FEX-A2-CO2-03	P ✓		P ✓			
4	ห้องขยะ FLOOR 3	3	FEX-A3-CO2-04	P ✓		P ✓			
5	ห้องขยะ FLOOR 4	4	FEX-A4-CO2-05	P ✓		P ✓		กิตติคุณ	
6	ห้องขยะ FLOOR 5	5	FEX-A5-CO2-06	P ✓		P ✓			
7	ห้องขยะ FLOOR 6	6	FEX-A6-CO2-07	P ✓		P ✓			
8	ห้องขยะ FLOOR 7	7	FEX-A7-CO2-08	P ✓		P ✓			
9	ห้องขยะ FLOOR 8	8	FEX-A8-CO2-09	P ✓		P ✓			

บันทึกเพิ่มเติม ....

ผู้ตรวจสอบ (กิตติคุณ) วันที่ 15 มิ.ย. 68

ผู้อนุมัติ ([illegible]) ผู้จัดการอาคาร วันที่ 16 มิ.ย. 2568

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE HOSE CABINATE

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร C

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	P	ประจำ/เดือน	เดือน พฤษภาคม 68
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	สภาพภายในตู้ ปกติ	สภาพภายในตู้ ผิดปกติ	สายฉีดและหัวต่อ ปกติ	สายฉีดและหัวต่อ ผิดปกติ	การรั่วซึมของน้ำ ปกติ	การรั่วซึมของน้ำ ผิดปกติ	ฝาทองเหลือง ปกติ	ฝาทองเหลือง ผิดปกติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	ทางเดิน W	1	FHC-1-01	✓		✓		✓		✓			
2	ทางเดิน C	1	FHC-1-02	✓		✓		✓		✓			
3	ทางเดิน E	1	FHC-1-03	✓		✓		✓		✓			
4	ทางเดิน W	2	FHC-2-01	✓		✓		✓		✓			
5	ทางเดิน C	2	FHC-2-02	✓		✓		✓		✓			
6	ทางเดิน E	2	FHC-2-03	✓		✓		✓		✓			
7	ทางเดิน W	3	FHC-3-01	✓		✓		✓		✓			
8	ทางเดิน C	3	FHC-3-01	✓		✓		✓		✓			
9	ทางเดิน E	3	FHC-3-03	✓		✓		✓		✓			
10	ทางเดิน W	4	FHC-4-01	✓		✓		✓		✓		กิตติคุณ	
11	ทางเดิน C	4	FHC-4-02	✓		✓		✓		✓			
12	ทางเดิน E	4	FHC-4-03	✓		✓		✓		✓			
13	ทางเดิน W	5	FHC-5-01	✓		✓		✓		✓			
14	ทางเดิน C	5	FHC-5-02	✓		✓		✓		✓			
15	ทางเดิน E	5	FHC-5-03	✓		✓		✓		✓			
16	ทางเดิน W	6	FHC-6-01	✓		✓		✓		✓			
17	ทางเดิน C	6	FHC-6-02	✓		✓		✓		✓			
18	ทางเดิน E	6	FHC-6-03	✓		✓		✓		✓			
19	ทางเดิน W	7	FHC-7-01	✓		✓		✓		✓			
20	ทางเดิน C	7	FHC-7-02	✓		✓		✓		✓			
21	ทางเดิน E	7	FHC-7-03	✓		✓		✓		✓			
22	ทางเดิน W	8	FHC-8-01	✓		✓		✓		✓			
23	ทางเดิน C	8	FHC-8-02	✓		✓		✓		✓			
24	ทางเดิน E	8	FHC-8-03	✓		✓		✓		✓			

บันทึกเพิ่มเติม ....

ผู้ตรวจสอบ (กิตติคุณ) วันที่ 15 มิ.ย. 68

ผู้อนุมัติ ([illegible]) ผู้จัดการอาคาร วันที่ 16 มิ.ย. 2568

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร ซี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	1	ประจำ/เดือน	เดือน พฤษภาคม / 68
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง ปกติ	หลอดแสงสว่าง ผิดปกติ	ชาร์จเจอร์ ปกติ	ชาร์จเจอร์ ผิดปกติ	หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	ห้องไฟฟ้า E	1	EML-C1-01	✓		✓				แบตเสื่อม
2	ทางเดิน 37	1	EML-C1-02	✓		✓				แบตเสื่อม
3	ทางเดิน 35	1	EML-C1-03	✓		✓				แบตเสื่อม
4	ทางเดิน 6	1	EML-C1-04	✓		✓				แบตเสื่อม
5	ห้องแม่บ้าน	1	EML-C1-05	✓		✓				แบตเสื่อม
6	หน้าลิฟท์	1	EML-C1-06	✓		✓				แบตเสื่อม
7	ทางเดิน 12	1	EML-C1-07	✓		✓				แบตเสื่อม
8	ทางเดิน22	1	EML-C1-08	✓		✓				แบตเสื่อม
9	ทางเดิน19	1	EML-C1-09					✓		ไม่มี
10	st-e	1	EML-C1-10	✓		✓				แบตเสื่อม
11	st-c	1	EML-C1-11		✓		✓			กระพริบ
12	st-w	1	EML-C1-12		✓		✓			กระพริบ
13	ห้องไฟฟ้า W	1	EML-C1-13	✓		✓				แบตเสื่อม
14	ห้องไฟฟ้าE	2	EML-C2-1	✓		✓				แบตเสื่อม
15	ทางเดิน 79	2	EML-C2-2	✓		✓				แบตเสื่อม
16	ทางเดิน 78	2	EML-C2-3	✓		✓			กิตติคุณ	แบตเสื่อม
17	ทางเดิน 46	2	EML-C2-4					✓		ไม่มี
18	ห้องแม่บ้าน	2	EML-C2-5	✓		✓				แบตเสื่อม
19	หน้าลิฟท์	2	EML-C2-6					✓		ไม่มี
20	ทางเดิน54	2	EML-C2-7	✓		✓				แบตเสื่อม
21	ทางเดิน64	2	EML-C2-8		✓		✓			บอร์ดสวิชเสีย
22	ทางเดิน61	2	EML-C2-9					✓		ไม่มี
23	st1- e	2	EML-C2-10	✓		✓				แบตเสื่อม
24	st2- c	2	EML-C2-11					✓		ไม่มี
25	st3- w	2	EML-C2-12	✓		✓				แบตเสื่อม
26	ห้องไฟฟ้าw	2	EML-C2-13	✓		✓				แบตเสื่อม
27	ห้องไฟฟ้าe	3	EML-C3-1		✓		✓			บอร์ดสวิชเสีย
28	ทางเดิน 121	3	EML-C3-2	✓		✓				แบตเสื่อม
29	ทางเดิน 119	3	EML-C3-3	✓		✓				แบตเสื่อม
30	ทางเดิน 88	3	EML-C3-4					✓		ไม่มี
31	ห้องแม่บ้าน	3	EML-C3-5	✓		✓				แบตเสื่อม
32	หน้าลิฟท์	3	EML-C3-6	✓		✓				แบตเสื่อม
33	ทางเดิน96	3	EML-C3-7					✓		ไม่มี
34	ทางเดิน106	3	EML-C3-8		✓		✓			กระพริบ
35	ทางเดิน103	3	EML-C3-9					✓		ไม่มี

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร ซี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	1	ประจำ/เดือน	เดือน พฤษภาคม / 68
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง ปกติ	หลอดแสงสว่าง ผิดปกติ	ชาร์จเจอร์ ปกติ	ชาร์จเจอร์ ผิดปกติ	หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
36	st1- e	3	EML-C3-10					✓		ไม่มี
37	st2-c	3	EML-C3-11		✓		✓			กระพริบ
38	st3- w	3	EML-C3-12					✓		ไม่มี
39	ห้องไฟฟ้า W	3	EML-C3-13	✓		✓				แบตเสื่อม
40	ห้องไฟฟ้าE	4	EML-C4-1	✓		✓				แบตเสื่อม
41	ทางเดิน 163	4	EML-C4-2							แบตเสื่อม
42	ทางเดิน 161	4	EML-C4-3					✓		ไม่มี
43	ทางเดิน 129	4	EML-C4-4	✓		✓				แบตเสื่อม
44	ห้องแม่บ้าน	4	EML-C4-5		✓		✓			กระพริบ
45	หน้าลิฟท์	4	EML-C4-6	✓		✓				แบตเสื่อม
46	ทางเดิน138	4	EML-C4-7	✓		✓				แบตเสื่อม
47	ทางเดิน148	4	EML-C4-8					✓		ไม่มี
48	ทางเดิน145	4	EML-C4-9	✓		✓				แบตเสื่อม
49	ST1-E	4	EML-C4-10	✓		✓				แบตเสื่อม
50	ST2 -C	4	EML-C4-11					✓	กิตติคุณ	ไม่มี
51	st3- w	4	EML-C4-12		✓		✓			เสีย
52	ห้องไฟฟ้าw	4	EML-C4-13					✓		ไม่มี
53	ห้องไฟฟ้าe	5	EML-C5-1		✓		✓			เสีย
54	ทางเดิน205	5	EML-C5-2					✓		ไม่มี
55	ทางเดิน203	5	EML-C5-3		✓		✓			เสีย
56	ทางเดิน172	5	EML-C5-4		✓		✓			กระพริบ
57	ห้องแม่บ้าน	5	EML-C5-5	✓		✓				แบตเสื่อม
58	หน้าลิฟท์	5	EML-C5-6					✓		ไม่มี
59	ทางเดิน-180	5	EML-C5-7	✓		✓				แบตเสื่อม
60	ทางเดิน-190	5	EML-C5-8	✓		✓				แบตเสื่อม
61	ทางเดิน-187	5	EML-C5-9	✓		✓				แบตเสื่อม
62	st1-e	5	EML-C5-10	✓		✓				แบตเสื่อม
63	st2-c	5	EML-C5-11					✓		ไม่มี
64	st3-w	5	EML-C5-12		✓		✓			เสีย
65	ห้องไฟฟ้าw	5	EML-C5-13					✓		ไม่มี
66	ห้องไฟฟ้าe	6	EML-C5-1		✓		✓			เสีย
67	ทางเดิน 247	6	EML-C6-2					✓		ไม่มี
68	ทางเดิน245	6	EML-C6-3		✓		✓			เสีย
69	ทางเดิน214	6	EML-C6-4					✓		ไม่มี
70	ห้องแม่บ้าน	6	EML-C6-5		✓		✓			เสีย
71	หน้าลิฟท์	6	EML-C6-6		✓		✓			เสีย

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร ซี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	1	ประจำ/เดือน	เดือน พฤษภาคม / 68
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง ปกติ	หลอดแสงสว่าง ผิดปกติ	ชาร์จเจอร์ ปกติ	ชาร์จเจอร์ ผิดปกติ	หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
72	ทางเดิน222	6	EML-C6-7	✓		✓				แบตเสื่อม
73	ทางเดิน 232	6	EML-C6-8					✓		ไม่มี
74	ทางเดิน 529	6	EML-C6-9		✓		✓			เสีย
75	st1-e	6	EML-C6-10					✓		ไม่มี
76	st2-c	6	EML-C6-11	✓		✓				แบตเสื่อม
77	st3-w	6	EML-C6-12					✓		ไม่มี
78	ห้องไฟฟ้าw	6	EML-C6-13		✓		✓			เสีย
79	ห้องไฟe	7	EML-C7-1	✓		✓				แบตเสื่อม
80	ทางเดิน289	7	EML-C7-2	✓		✓			กิตติคุณ	แบตเสื่อม
81	ทางเดิน287	7	EML-C7-3					✓		ไม่มี
82	ทางเดิน255	7	EML-C7-4	✓		✓				แบตเสื่อม
83	ห้องแม่บ้าน	7	EML-C7-5	✓		✓				แบตเสื่อม
84	หน้าลิฟท์	7	EML-C7-6		✓		✓			เสีย
85	ทางเดิน 264	7	EML-C7-7	✓		✓				แบตเสื่อม
86	ทางเดิน 274	7	EML-C7-8	✓		✓				แบตเสื่อม
87	ทางเดิน 272	7	EML-C7-9		✓		✓			เสีย
88	st1-e	7	EML-C7-10					✓		ไม่มี
89	st2-c	7	EML-C7-11	✓		✓				แบตเสื่อม
90	st3-w	7	EML-C7-12					✓		ไม่มี
91	ห้องไฟฟ้าw	7	EML-C7-13		✓		✓			เสีย
92										
93										
94										
95										
96										
			รวม	0	0	0	0		รวม 0	

บันทึกเพิ่มเติม ....

ผู้ตรวจสอบ (กิตติคุณ) วันที่ 15 มิ.ย. 68

ผู้อนุมัติ ([illegible]) ผู้จัดการอาคาร วันที่ 16 มิ.ย. 2568

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร ซี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	1	ประจำ/เดือน	เดือน พฤษภาคม / 68
	◯	ประจำ/ปี	

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง ปกติ	หลอดแสงสว่าง ผิดปกติ	ชาร์จเจอร์ ปกติ	ชาร์จเจอร์ ผิดปกติ	หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
92	ห้องไฟฟ้า E	8	EML-C8-01	✓		✓				ปกติ
93	ทางเดิน332	8	EML-C8-02		✓		✓			เสีย
94	ทางเดิน329	8	EML-C8-03					✓		ไม่มี
95	ทางเดิน298	8	EML-C8-04	✓		✓				ปกติ
96	ห้องแม่บ้าน	8	EML-C8-05		✓		✓			เสีย
97	หน้าลิฟท์	8	EML-C8-06	✓		✓				ปกติ
98	ทางเดิน306	8	EML-C8-07	✓		✓			กิตติคุณ	ปกติ
99	ทางเดิน316	8	EML-C8-08					✓		ไม่มี
100	ทางเดิน314	8	EML-C8-09		✓		✓			เสีย
101	st-e	8	EML-C8-10					✓		ไม่มี
102	st-c	8	EML-C8-11	✓		✓				ปกติ
103	st-w	8	EML-C8-12					✓		ไม่มี
104	ห้องไฟฟ้า W	8	EML-C8-13	✓		✓				ปกติ
				49	24			29		
			รวม						รวม	

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGULSHER CO2

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร - ตลาดไท อาคาร C

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	P	ประจำ/เดือน	เดือน มิถุนายน / 68						
	◯	ประจำ/ปี							
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	แรงดัน/น้ำหนัก		โครงถัง/สายฉีด		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	MDB ROOM	1	FEX-A1-CO2-01	P ✓		P ✓			
2	ห้องขยะ FLOOR 1	1	FEX-A1-CO2-02	P ✓		P ✓			
3	ห้องขยะ FLOOR 2	2	FEX-A2-CO2-03	P ✓		P ✓			
4	ห้องขยะ FLOOR 3	3	FEX-A3-CO2-04	P ✓		P ✓		กิตติคุณ	
5	ห้องขยะ FLOOR 4	4	FEX-A4-CO2-05	P ✓		P ✓			
6	ห้องขยะ FLOOR 5	5	FEX-A5-CO2-06	P ✓		P ✓			
7	ห้องขยะ FLOOR 6	6	FEX-A6-CO2-07	P ✓		P ✓			
8	ห้องขยะ FLOOR 7	7	FEX-A7-CO2-08	P ✓		P ✓			
9	ห้องขยะ FLOOR 8	8	FEX-A8-CO2-09	P ✓		P ✓			

บันทึกเพิ่มเติม ....

ผู้ตรวจสอบ
(กิตติคุณ)
วันที่ 15 / มิ.ย. / 68

ผู้อนุมัติ
( )
ผู้จัดการอาคาร
วันที่...... /........ /........

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE HOSE CABINATE

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร ตลาดไท อาคาร C

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	P	ประจำ/เดือน	เดือน มิถุนายน / 68											
	◯	ประจำ/ปี												
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	สภาพภายในตู้		สายอัดและหัวต่อ		การรั่วซึมของน้ำ		ฝาทองเหลือง		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	ทางเดิน W	1	FHC-1-01	✓		✓		✓		✓			
2	ทางเดิน C	1	FHC-1-02	✓		✓		✓		✓			
3	ทางเดิน E	1	FHC-1-03	✓		✓		✓		✓			
4	ทางเดิน W	2	FHC-2-01	✓		✓		✓		✓			
5	ทางเดิน C	2	FHC-2-02	✓		✓		✓		✓			
6	ทางเดิน E	2	FHC-2-03	✓		✓		✓		✓			
7	ทางเดิน W	3	FHC-3-01	✓		✓		✓		✓			
8	ทางเดิน C	3	FHC-3-01	✓		✓		✓		✓			
9	ทางเดิน E	3	FHC-3-03	✓		✓		✓		✓			
10	ทางเดิน W	4	FHC-4-01	✓		✓		✓		✓		กิตติคุณ	
11	ทางเดิน C	4	FHC-4-02	✓		✓		✓		✓			
12	ทางเดิน E	4	FHC-4-03	✓		✓		✓		✓			
13	ทางเดิน W	5	FHC-5-01	✓		✓		✓		✓			
14	ทางเดิน C	5	FHC-5-02	✓		✓		✓		✓			
15	ทางเดิน E	5	FHC-5-03	✓		✓		✓		✓			
16	ทางเดิน W	6	FHC-6-01	✓		✓		✓		✓			
17	ทางเดิน C	6	FHC-6-02	✓		✓		✓		✓			
18	ทางเดิน E	6	FHC-6-03	✓		✓		✓		✓			
19	ทางเดิน W	7	FHC-7-01	✓		✓		✓		✓			
20	ทางเดิน C	7	FHC-7-02	✓		✓		✓		✓			
21	ทางเดิน E	7	FHC-7-03	✓		✓		✓		✓			
22	ทางเดิน W	8	FHC-8-01	✓		✓		✓		✓			
23	ทางเดิน C	8	FHC-8-02	✓		✓		✓		✓			
24	ทางเดิน E	8	FHC-8-03	✓		✓		✓		✓			

บันทึกเพิ่มเติม ....

ผู้ตรวจสอบ
(กิตติคุณ)
วันที่ 15 มิ.ย. 68

ผู้อนุมัติ
( )
ผู้จัดการอาคาร
วันที่...... /........ /........

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร ซี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	1	ประจำ/เดือน	เดือน มิถุนายน / 68							
	◯	ประจำ/ปี								
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		ชาร์จเจอร์		หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
1	ห้องไฟฟ้า E	1	EML-C1-01	✓		✓				แบตเสื่อม
2	ทางเดิน 37	1	EML-C1-02	✓		✓				แบตเสื่อม
3	ทางเดิน 35	1	EML-C1-03	✓		✓				แบตเสื่อม
4	ทางเดิน 6	1	EML-C1-04	✓		✓				แบตเสื่อม
5	ห้องแม่บ้าน	1	EML-C1-05	✓		✓				แบตเสื่อม
6	หน้าลิฟท์	1	EML-C1-06	✓		✓				แบตเสื่อม
7	ทางเดิน 12	1	EML-C1-07	✓		✓				แบตเสื่อม
8	ทางเดิน22	1	EML-C1-08	✓		✓				แบตเสื่อม
9	ทางเดิน19	1	EML-C1-09					✓		ไม่มี
10	st-e	1	EML-C1-10	✓		✓				แบตเสื่อม
11	st-c	1	EML-C1-11		✓		✓			กระพริบ
12	st-w	1	EML-C1-12		✓		✓			กระพริบ
13	ห้องไฟฟ้า W	1	EML-C1-13	✓		✓				แบตเสื่อม
14	ห้องไฟฟ้าE	2	EML-C2-1	✓		✓				แบตเสื่อม
15	ทางเดิน 79	2	EML-C2-2	✓		✓			กิตติคุณ	แบตเสื่อม
16	ทางเดิน 78	2	EML-C2-3	✓		✓				แบตเสื่อม
17	ทางเดิน 46	2	EML-C2-4					✓		ไม่มี
18	ห้องแม่บ้าน	2	EML-C2-5	✓		✓				แบตเสื่อม
19	หน้าลิฟท์	2	EML-C2-6					✓		ไม่มี
20	ทางเดิน54	2	EML-C2-7	✓		✓				แบตเสื่อม
21	ทางเดิน64	2	EML-C2-8		✓		✓			บอร์ดสวิชเสีย
22	ทางเดิน61	2	EML-C2-9					✓		ไม่มี
23	st1- e	2	EML-C2-10	✓		✓				แบตเสื่อม
24	st2- c	2	EML-C2-11					✓		ไม่มี
25	st3- w	2	EML-C2-12	✓		✓				แบตเสื่อม
26	ห้องไฟฟ้าw	2	EML-C2-13	✓		✓				แบตเสื่อม
27	ห้องไฟฟ้าe	3	EML-C3-1		✓		✓			บอร์ดสวิชเสีย
28	ทางเดิน 121	3	EML-C3-2	✓		✓				แบตเสื่อม
29	ทางเดิน 119	3	EML-C3-3	✓		✓				แบตเสื่อม
30	ทางเดิน 88	3	EML-C3-4					✓		ไม่มี
31	ห้องแม่บ้าน	3	EML-C3-5	✓		✓				แบตเสื่อม
32	หน้าลิฟท์	3	EML-C3-6	✓		✓				แบตเสื่อม
33	ทางเดิน96	3	EML-C3-7					✓		ไม่มี
34	ทางเดิน106	3	EML-C3-8		✓		✓			กระพริบ
35	ทางเดิน103	3	EML-C3-9					✓		ไม่มี

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร ซี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	1	ประจำ/เดือน	เดือน มิถุนายน / 68							
	◯	ประจำ/ปี								
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		ชาร์จเจอร์		หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
36	st1- e	3	EML-C3-10					✓		ไม่มี
37	st2-c	3	EML-C3-11		✓		✓			กระพริบ
38	st3- w	3	EML-C3-12					✓		ไม่มี
39	ห้องไฟฟ้า W	3	EML-C3-13	✓		✓				แบตเสื่อม
40	ห้องไฟฟ้าE	4	EML-C4-1	✓		✓				แบตเสื่อม
41	ทางเดิน 163	4	EML-C4-2	✓		✓				แบตเสื่อม
42	ทางเดิน 161	4	EML-C4-3					✓		ไม่มี
43	ทางเดิน 129	4	EML-C4-4	✓		✓				แบตเสื่อม
44	ห้องแม่บ้าน	4	EML-C4-5		✓		✓			กระพริบ
45	หน้าลิฟท์	4	EML-C4-6	✓		✓				แบตเสื่อม
46	ทางเดิน138	4	EML-C4-7	✓		✓				แบตเสื่อม
47	ทางเดิน148	4	EML-C4-8					✓		ไม่มี
48	ทางเดิน145	4	EML-C4-9	✓		✓				แบตเสื่อม
49	ST1-E	4	EML-C4-10	✓		✓				แบตเสื่อม
50	ST2 -C	4	EML-C4-11					✓		ไม่มี
51	st3- w	4	EML-C4-12		✓		✓		กิตติคุณ	เสีย
52	ห้องไฟฟ้าw	4	EML-C4-13					✓		ไม่มี
53	ห้องไฟฟ้าe	5	EML-C5-1		✓		✓			เสีย
54	ทางเดิน205	5	EML-C5-2					✓		ไม่มี
55	ทางเดิน203	5	EML-C5-3		✓		✓			เสีย
56	ทางเดิน172	5	EML-C5-4		✓		✓			กระพริบ
57	ห้องแม่บ้าน	5	EML-C5-5	✓		✓				แบตเสื่อม
58	หน้าลิฟท์	5	EML-C5-6					✓		ไม่มี
59	ทางเดิน-180	5	EML-C5-7	✓		✓				แบตเสื่อม
60	ทางเดิน-190	5	EML-C5-8	✓		✓				แบตเสื่อม
61	ทางเดิน-187	5	EML-C5-9	✓		✓				แบตเสื่อม
62	st1-e	5	EML-C5-10	✓		✓				แบตเสื่อม
63	st2-c	5	EML-C5-11					✓		ไม่มี
64	st3-w	5	EML-C5-12		✓		✓			เสีย
65	ห้องไฟฟ้าw	5	EML-C5-13					✓		ไม่มี
66	ห้องไฟฟ้าe	6	EML-C5-1		✓		✓			เสีย
67	ทางเดิน 247	6	EML-C6-2					✓		ไม่มี
68	ทางเดิน245	6	EML-C6-3		✓		✓			เสีย
69	ทางเดิน214	6	EML-C6-4				✓			ไม่มี
70	ห้องแม่บ้าน	6	EML-C6-5		✓		✓			เสีย
71	หน้าลิฟท์	6	EML-C6-6		✓		✓			เสีย

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร ซี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	1	ประจำ/เดือน	เดือน มิถุนายน / 68							
	◯	ประจำ/ปี								
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		ชาร์จเจอร์		หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
72	ทางเดิน222	6	EML-C6-7	✓		✓				แบตเสื่อม
73	ทางเดิน 232	6	EML-C6-8					✓		ไม่มี
74	ทางเดิน 529	6	EML-C6-9		✓		✓			เสีย
75	st1-e	6	EML-C6-10					✓		ไม่มี
76	st2-c	6	EML-C6-11	✓		✓				แบตเสื่อม
77	st3-w	6	EML-C6-12					✓		ไม่มี
78	ห้องไฟฟ้าw	6	EML-C6-13		✓		✓			เสีย
79	ห้องไฟe	7	EML-C7-1	✓		✓				แบตเสื่อม
80	ทางเดิน289	7	EML-C7-2							แบตเสื่อม
81	ทางเดิน287	7	EML-C7-3		✓		✓			ไม่มี
82	ทางเดิน255	7	EML-C7-4	✓		✓			กิตติคุณ	แบตเสื่อม
83	ห้องแม่บ้าน	7	EML-C7-5	✓		✓				แบตเสื่อม
84	หน้าลิฟท์	7	EML-C7-6		✓		✓			เสีย
85	ทางเดิน 264	7	EML-C7-7	✓		✓				แบตเสื่อม
86	ทางเดิน 274	7	EML-C7-8	✓		✓				แบตเสื่อม
87	ทางเดิน 272	7	EML-C7-9		✓		✓			เสีย
88	st1-e	7	EML-C7-10					✓		ไม่มี
89	st2-c	7	EML-C7-11	✓		✓				แบตเสื่อม
90	st3-w	7	EML-C7-12					✓		ไม่มี
91	ห้องไฟฟ้าw	7	EML-C7-13		✓		✓			เสีย
92										
93										
94										
95										
96										
			รวม	0	0	0	0		รวม 0	

บันทึกเพิ่มเติม ....

ผู้ตรวจสอบ
(กิตติคุณ)
วันที่ 15 มิ.ย. 68

ผู้อนุมัติ
( )
ผู้จัดการอาคาร
วันที่...... /........ /........ /........

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร ซี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	1	ประจำ/เดือน	เดือน มิถุนายน / 68							
	◯	ประจำ/ปี								
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		ชาร์จเจอร์		หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
92	ห้องไฟฟ้า E	8	EML-C8-01	✓		✓				ปกติ
93	ทางเดิน332	8	EML-C8-02		✓		✓			เสีย
94	ทางเดิน329	8	EML-C8-03					✓		ไม่มี
95	ทางเดิน298	8	EML-C8-04	✓		✓				ปกติ
96	ห้องแม่บ้าน	8	EML-C8-05		✓		✓			เสีย
97	หน้าลิฟท์	8	EML-C8-06	✓		✓				ปกติ
98	ทางเดิน306	8	EML-C8-07	✓		✓			กิตติคุณ	ปกติ
99	ทางเดิน316	8	EML-C8-08					✓		ไม่มี
100	ทางเดิน314	8	EML-C8-09		✓		✓			เสีย
101	st-e	8	EML-C8-10					✓		ไม่มี
102	st-c	8	EML-C8-11	✓		✓				ปกติ
103	st-w	8	EML-C8-12					✓		ไม่มี
104	ห้องไฟฟ้า W	8	EML-C8-13	✓		✓				ปกติ
				49	24			29		
			รวม						รวม	