

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ตต. 3)

การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการนันทวัน บางนา กม.7 ทางบริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการฯ ตามที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ สำหรับเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2568 มีรายละเอียดผลการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังแสดง
ในตารางที่ 2-1 และแสดงหลักฐานอ้างอิงดังภาคผนวก ก