

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
หมู่บ้านจัดสรร ชลดา สุวรรณภูมิ**

๑. ชื่อโครงการ ..... หมู่บ้านจัดสรร ชลดา สุวรรณภูมิ  
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) .....
๒. สถานที่ตั้ง เลขที่ 99/1179 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีษะจรเข้ น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ .....
๓. ชื่อเจ้าของโครงการ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ชลดา สุวรรณภูมิ .....
๔. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 99/1179 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีษะจรเข้ น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  
โทรศัพท์ ..... 02-184-1456 โทรสาร ..... -  
e-mail ..... Chollada.corporation@gmail.com .....
๕. จัดทำโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สวนสุนันทา ร่วมกับบริษัท โอ.เค. เอ็นไวรอนเมนต์ทอล คอนซัลแตนท์ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด .....
๖. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ 9 พฤษภาคม 2549 .....
๗. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ ..... มกราคม 2568 .....
๘. รายละเอียดโครงการ
  - ลักษณะ/ประเภทโครงการ ..... จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย จำนวน 1,188 แปลง .....
  - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง ..... เนื้อที่รวมเท่ากับ 327-2-55.2 ไร่ (524,220.8 ตารางเมตร) .....
  - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
  - \* การบำบัดน้ำเสีย
    - มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง และระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยพบว่ามีความเป็นไปตามมาตรฐาน  
ที่กฎหมายกำหนด
    - มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และระบบบำบัดน้ำเสียรวม
    - จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำในการระบายน้ำบริเวณพื้นที่โครงการลงท่อระบายน้ำสาธารณะ
    - นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้บนพื้นที่สีเขียวของโครงการ  
ด้วยระบบระบายน้ำลงใต้ผิวดิน
  - \* อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    - จัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ภายในโครงการ
    - นิติบุคคลหมั่นดูแลและทำการซ่อมแซมหากพื้นที่โครงการในส่วนต่างๆ
    - พนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
    - จัดอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ควบคุมการผ่านเข้า-ออกของรถ  
และพนักงานผู้ดูแลระบบการจราจรของโครงการเป็นประจำ
    - ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสุขาภิบาลต่างๆ ภายในโครงการ

\* การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย

- มีการจัดเตรียมถังรองรับขยะสำหรับบ้านพักอาศัย เป็นห้องขยะสำเร็จรูปไว้ภายในรั้วบ้านแต่ละหลัง
- มีการจ้างหน่วยงานภายนอกตามสัญญาจ้างเก็บขยะ เข้ามาจับเก็บไม่ให้มีขยะตกค้าง