

เอกสารแนบที่ 2.11



สำเนาการตรวจสอบร่างระบายน้ำฝน
และภาพถ่ายการขุดลอกรางระบายน้ำฝน


การดำเนินการลอกรางระบายน้ำ เดือนมกราคม 68



ก่อนทำ



ระหว่างทำ



รางระบายน้ำ ด้านโรงไฟฟ้า ออกทะเล


หลังทำ



การดำเนินการลอกวางระบายน้ำ เดือนกุมภาพันธ์ 68



ก่อนทำ



ระหว่างทำ



วางระบายน้ำหน้าโรงรีด



หลังทำ

การดำเนินการลอกรางระบายน้ำ เดือนมีนาคม 68



ก่อนทำ



ระหว่างทำ



หลังทำ

รางระบายน้ำด้านหน้าโรงงานข้างโรงรีด ออกทะเล


การดำเนินการลอกรางระบายน้ำ เดือนเมษายน 68



ก่อนทำ



ระหว่างทำ



หลังทำ

รางระบายน้ำด้านข้าง Scrap Yard

การดำเนินการลอกรางระบายน้ำ เดือนพฤษภาคม 68



ก่อนทำ



ระหว่างทำ

รางระบายน้ำ ข้างประตูฉุกเฉินไอลแปด



หลังทำ


การดำเนินการลอกรางระบายน้ำ เดือนมิถุนายน 68



ก่อนทำ



ระหว่างทำ



หลังทำ

รางระบายน้ำด้านหน้าโรงงานข้างโรงรีด ออกทะเล