

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กฟผ. ได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงาน IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จุดตัดตอน (ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ยโสธร - อุบลราชธานี1) - อุบลราชธานี1 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ในระยะดำเนินการอย่างครบถ้วน และเคร่งครัด

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน 2568 แสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จุดตัดตอน (ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ยโสธร - อุบลราชธานี1) - อุบลราชธานี1 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) - ระยะดำเนินการ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการฯ และแนวทาง แก้ไข
ทรัพยากรป่าไม้		
1) สำรวจการเจริญเติบโต การรอดตายของไม้ที่ปลูกใน พื้นที่ปลูกป่าทดแทน	- ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสรร งบประมาณ สำหรับการปลูกป่า ทดแทน ให้กับกรมป่าไม้ เพื่อดำเนินการ จัดหาพื้นที่ และการปลูกป่าทดแทนตามมาตรการฯ กำหนดต่อไป	
2) สอดส่องตรวจตราและ ระมัดระวังไม่ให้มีการบุกรุก แผ้วถางป่าในบริเวณติดต่อ ใกล้เคียงในช่วงที่มีการซ่อม บำรุงรักษาแนวระบบ โครงข่ายไฟฟ้าของโครงการ	- ไม่พบการบุกรุกพื้นที่ป่าทั้งในเขตรบบ โครงข่ายไฟฟ้าหรือพื้นที่ข้างเคียง	
เศรษฐกิจและสังคม		
1) พิจารณาและติดตาม ตรวจสอบจากบันทึกและ รายงานข้อร้องเรียน	- ไม่มีประเด็นร้องเรียนหรือข้อวิตกกังวล ใดๆ จากชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568	