

**บทที่ 4**  
**สรุปคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน**  
**หรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการแก้ไข**

**โครงการ** ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จุดตัดตอน (ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ยโสธร - อุบลราชธานี1) - อุบลราชธานี1 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)

**เจ้าของโครงการ** การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

**จัดทำรายงานโดย** ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

**ระหว่างเดือน** มกราคม ถึง มิถุนายน 2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	รายการ/ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือเกณฑ์กำหนด	วัน/เดือน/ปี และ ความถี่	ตำแหน่งหรือสถานที่ที่พบ	สาเหตุและการแก้ไข
—	—	—	—	—

ชื่อผู้บันทึก

นายวรพล ชัยมณี

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล

นางอิสรา ประวิณวรกุล

เบอร์โทรศัพท์

0 2436 0820