

แบบฟอร์มการตรวจสอบสายส่ง

UB3-UB1 ระหว่างเสาต้นที่ 0/1 (SUB UB3) - 20/3 (SUB UB1)

สรุปงานตรวจสอบสายส่งด้วยวิธีการเดินตรวจ UB3-UB1 ครั้งที่ 1/68 (8 กรกฎาคม 2568)

หน่วยบำรุงรักษาสายอุบลราชธานี 1-2

ลำดับที่	เสาต้นที่	รายละเอียด	จำนวน	หมายเหตุ
1	0/4	ตัดเถาว์วัลย์ขาเสาฯ	1 จุด	
2	1/1	ตัดเถาว์วัลย์ขาเสาฯ	1 จุด	
3	1/3	ตัดเถาว์วัลย์ขาเสาฯ	1 จุด	
4	3/2	ตัดเถาว์วัลย์ขาเสาฯ	1 จุด	
5	3/3	ตัดเถาว์วัลย์ขาเสาฯ	1 จุด	
6	4/2	ตัดเถาว์วัลย์ขาเสาฯ	1 จุด	
7	5/2	ตัดเถาว์วัลย์ขาเสาฯ	1 จุด	
8	7/3	ตัดเถาว์วัลย์ขาเสาฯ	1 จุด	
9	9/1	ตัดต้นยูคาลิปโตเร็วใต้แนวสาย	2 ต้น	
10		ต้นยูคาลิปโตรายนอกเขตฯ ด้านวงจร 1	1 ต้น	รอการแก้ไขเร่งด่วน
11	12/1	ตัดต้นยูคาลิปโตเร็วใต้แนวสาย	2 ต้น	
12	12/2	ตัดต้นยูคาลิปโตเร็วใต้แนวสาย	2 ต้น	
13	15/1	ตัดเถาว์วัลย์ขาเสาฯ	1 จุด	
14	15/2	ตัดเถาว์วัลย์ขาเสาฯ	1 จุด	
15	15/3	ตัดเถาว์วัลย์ขาเสาฯ	1 จุด	
16	19/2	ตัดเถาว์วัลย์ขาเสาฯ	1 จุด	