



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 12
ปี 2568 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

ภาคผนวก ก

สถิติการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซฯ
ประจำปี 2568

สถิติความปลอดภัย ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 12

QSHE Statistic									
Accident	Process Safety Event			Pipeline	FOC		Near Miss		
	Tier1	Tier2	Tier3	Pipeline	Underground FOC	Aerial FOC			
	0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)	0 case	0 case(s)		
Work Related	Personal Safety (Injury)			Operation & Office Accident		Security Violation		SSHE	
3 case(s)	LTA	MTC	FAC						
	0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)	2 case(s)		0 case(s)		0 case(s)	
Non Work Related	Car Accident			Quality, Reliability, Rebilling			Quality, Reliability, Rebilling		
1 case(s)	Major car accident	Other car accident		Quality	Reliability	Rebiling			
	0 case(s)	2 case(s)		0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)		
Substandard (Action/Condition/Tier4)					0 / 4 / 0				
ข้อมูลถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568									

Car Accident

ปท.12 : วันที่ 28 มกราคม 2568 เวลา 11.50 น.

ขณะจอดรถเพื่อปฏิบัติงาน ได้เปิดไฟกระพริบบริเวณขีดไหล่ทางหลวง นอกเส้นขาวริมทางหลวง ทล.290 กม.80 เพื่อสำรวจแนวท่อส่งก๊าซฯ RC6800 KP.142+600 ให้กับกรมทางหลวงในโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 290 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 224



ปท.12 : วันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น.

พนักงาน BSA ขับรถยนต์มาถึงทางเข้า-ออกโรงไฟฟ้า REN เพื่อเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบอุปกรณ์ภายใน Metering โดย รถ. มาเปิดไม้กั้นให้แล้ว แต่รถยนต์ไม่ได้ผ่านไม้กั้นในเวลาที่กำหนดทำให้ไม้กั้นปิดลงมา จึงชนไม้กั้นเสียหาย



ปท.12 : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.00 น.

ชาวบ้านโทรแจ้งผ่าน 1540 แจ้งเรื่องเกิดเหตุรถบรรทุก 10 ล้อ ขับรถไถลออกข้างทางและมาชนป้ายแนวท่อส่งก๊าซฯ ชำรุดเสียหาย จำนวน 1 ต้น ช่วงถนนมิตรภาพ กม.89+900 บริเวณ KP74 RC6800



ปท.12 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.30 น.

แม่บ้านได้เข้าไปทำความสะอาดและพบกระຈະเบียงบ้านพัก E102 แตกร้าว

