


ภาคผนวก ข
เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวก ข


เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการดิเอนโคนี (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568



- ข1 เอกสารอนุญาตเปิดดำเนินโครงการ
- ข2 เอกสารการจ้างเหมาบริษัทภายนอก
- ข3 แผนการล้างถังเก็บน้ำสำรอง ประจำปี 2568
- ข4 เอกสารการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเส้นท่อประปา ประจำปี 2568
- ข5 เอกสารแสดงขั้นตอนการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง
- ข6 เอกสารการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2568
- ข7 เอกสารการกำจัดไขมันออกจากปอดักไขมัน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568
- ข8 เอกสารตรวจสอบบ่อกักของระบบระบายน้ำ แผนการขุดลอกท่อระบายน้ำประจำปี 2568
- ข9 เอกสารแผนการดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำปี 2568
- ข10 เอกสารการตรวจสอบและแผนการล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2568
- ข11 เอกสารแผนการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
- ข12 เอกสารกฎระเบียบผู้พักอาศัย
- ข13 เอกสารจำนวนพนักงานท้องถิ่นภายในพื้นที่โครงการ
- ข14 เอกสารคู่มือการอนุรักษ์พลังงาน
- ข15 เอกสารแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ
- ข16 เอกสารแผนและเอกสารตรวจสอบและดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ประจำปี 2568
- ข17 เอกสารการตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568
- ข18 เอกสารแผนการเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย
- ข19 เอกสารแผนการสูบน้ำตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย
- ข20 เอกสารแผนการจัดซื้อคลอรีน
- ข21 เอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บมูลฝอยประจำปี 2567


ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการดิเอนโคนี (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

- 
- ข22 เอกสารผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ประจำปี 2568
 - ข23 แผนการฝึกซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ และแผนด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ประจำปี 2568
 - ข24 เอกสารการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อัคคีภัย แผนป้องกันอัคคีภัย และแผนการอพยพรวมทั้งข้อปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้แก่ผู้พักอาศัยภายใน โครงการ
 - ข25 แผนการดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อกาจัดก๊าซมีเทน
 - ข26 เอกสารสัญญาการซื้อขายน้ำประปา
 - ข27 รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข1
เอกสารอนุญาตเปิดดำเนินโครงการ





ทะเบียนเลขที่ [redacted]
ใบอนุญาตเลขที่ [redacted]

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด
โดย [redacted]

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า ดิเอนโคนี

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) The Encony

โรงแรมประเภท ๒ จำนวนห้องพัก ๓๒ ห้อง
สถานที่ตั้ง ๕๕๕/๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลบายบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ออกให้ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



ภาคผนวก ข2
เอกสารการจ้างเหมาบริษัทภายนอก




เอกสารแนบท้ายข้อที่ 1
ข้อกำหนดทางเทคนิค

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ท่าเรือตั้ง

ท่าเรือที่ตั้งโรงแรมและอาคารที่พักอาศัย อาคารดีเอ็นโคนี้ จ.ระยอง ตั้งอยู่เลขที่ 555/1-555/6 หมู่ 1 ตำบลป่ายูใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง บนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 344 บนหลักกิโลเมตรที่ 66 ตำบลป่ายูใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง



1.2 รายละเอียดของโรงแรมและอาคารที่พักอาศัย THE EnCony

อาคารดีเอ็นโคนี้ ระยะยong เปิดให้บริการเมื่อ เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นอาคารที่พักอาศัยตั้งอยู่ภายในโครงการ WangChan Valley มีลักษณะทางภูมิประเทศ อยู่ท่ามกลางขุนเขาแวดล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่ม อากาศบริสุทธิ์ และมีควาามเย็นสงบ

ปัจจุบัน โรงแรมและอาคารที่พักอาศัย The EnCony มีอาคารทั้งสิ้น จำนวน 6 อาคาร แบ่งเป็น โรงแรม 2 อาคาร และอาคารที่พักอาศัยแบบเช่ารายเดือน จำนวน 4 อาคาร โดยแต่ละอาคารสูง 4 ชั้น จำนวนห้องเช่าทั้งหมด 216 ห้อง ร้านค้า 12 ร้าน ห้องอาหาร 2 ห้อง ห้องสำนักงาน 4 ห้อง และมีพื้นที่จอดรถ ซึ่งรองรับได้ทั้งหมด 102 คัน

1.3 พื้นที่รับผิดชอบและขอบเขตงานตามสัญญา

การจ้างงานในสัญญาได้ครอบคลุมพื้นที่โรงแรมและที่พักอาศัยเอ็นโคนี้ทั้งหมด 6 อาคาร แบ่งพื้นที่การบริหารจัดการแยกเป็นส่วนตามประเภทและลักษณะของงาน ได้แก่ งานดูแลห้องพักภายในอาคารโรงแรม งานจัดซื้อและธุรกรรม งานประกอบอาหารและเครื่องดื่ม งานติดตั้ง งานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณพื้นที่โดยรอบตามที่EnCo กำหนด โดยแบ่งเป็น

1.3.1 อาคารโรงแรม จำนวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร D อาคาร E และพื้นที่ส่วนกลาง

1.3.2 อาคารที่พักอาศัยและพื้นที่ส่วนกลาง จำนวน 4 อาคาร ได้แก่ อาคาร A,B,C,F และพื้นที่ส่วนกลาง

• อาคาร A,B,C

พื้นที่	ชั้น	รายละเอียดของอาคาร
อาคาร A,B,C พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 3,945.21ตารางเมตร	ชั้น 1-4	1. ห้องพัก จำนวน 111 ห้อง 2. ห้องสำนักงาน 2 ห้อง 3. ห้องเก็บของ 7 ห้อง 4. ห้องร้านค้า 8 ห้อง 5. ห้องอาหารอาคาร B 6. โรงจอดรถรับส่วนหน้า 7. ห้องนั่งรวมชาย 2 ห้อง 8. ห้องนั่งรวมหญิง 2 ห้อง


• อาคาร D

พื้นที่	ชั้น	รายละเอียดของอาคาร
อาคาร D	ชั้น 1-4	1) ห้องพัก จำนวน 38 ห้อง 2) ห้องสำนักงาน 1 ห้อง 3) ห้องพยาบาล 1 ห้อง 4) ห้องน้ำชาย 1 ห้อง 5) ห้องนั่งหญิง 1 ห้อง 6) ห้องนั่งคนพิการ 1 ห้อง 7) ห้องอาหารและห้องครัว 1 ห้อง 8) ห้องเก็บของและอุปกรณ์ 6 ห้อง

• อาคาร E

พื้นที่	ชั้น	รายละเอียดของอาคาร
อาคาร E	ชั้น 1-4	1) ห้องพัก จำนวน 34 ห้อง 2) ห้องเก็บผ้า 4 ห้อง 3) ห้องGeneral Storage 1 ห้อง 4) ห้องนั่งรวมชาย 1 ห้อง 5) ห้องนั่งรวมหญิง 1 ห้อง 6) ห้องอาหารและห้องครัว 1 ห้อง 7) โรงจอดรถรับส่วนหน้า

• อาคาร F

พื้นที่	ชั้น	รายละเอียดของอาคาร
อาคาร F	ชั้น 1-4	 <ol style="list-style-type: none"> 1. ห้องพัก จำนวน 34 ห้อง 2. ห้องเก็บผ้า 4 ห้อง 3. ห้องสำนักงาน 1 ห้อง 4. ห้องรับแขก 4 ห้อง 5. โถงต้อนรับส่วนหน้า

1.3.3 พื้นที่จอดรถ รองรับได้ทั้งหมด 102 คัน

นอกเหนือจากการบริหารจัดการและการดูแลความเรียบร้อยภายในอาคารทั้งหมดแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ลานจอดรถทั้งหมดของโครงการ ตามข้อกำหนดของ EnCo

1.3.4 พื้นที่อื่น ๆ ได้แก่ บัณฑิตยาคาร, ห้องประชุม, ห้อง

นอกเหนือจากการบริหารจัดการและการดูแลความเรียบร้อยภายในอาคารทั้งหมดแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดูแลความสะอาดเรียบร้อยของบัณฑิตยาคาร, ห้องประชุม, ห้อง และห้องประชุมของโครงการ ตามข้อกำหนดของ EnCo ที่วางแผนไว้

2. อัตราค่าจ้างบุคลากรของผู้รับจ้าง

จำนวนบุคลากรให้เป็นไปตามรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายที่ 8 ซึ่งการนำบุคลากรทุกตำแหน่งเข้าทำงาน ต้องได้รับการอนุมัติจากทาง EnCo ล่วงหน้าในทุกตำแหน่งงาน และทาง EnCo จะพิจารณาจ้างตามจำนวนบุคลากรที่เข้าทำงานจริง

ทั้งนี้ EnCo มีสิทธิสัมภาษณ์บุคคลในทุกตำแหน่งงานที่สำคัญตามดุลยพินิจของ EnCo เป็นหลัก และสามารถทำแผนร่วมกับผู้รับจ้างในการกำหนดอัตราค่าจ้างคนเข้าทำงานในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเป็นการใช้กำลังคนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

3. ขอบเขตงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร

รายละเอียดต่อไปนี้ เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับผู้รับจ้างเข้ามาให้บริการงานโรงแรมและที่พักอาศัย อาคารเอ็นโคไนท์ จ.ระยอง ซึ่งได้แก่ ตำแหน่งผู้ดูแลอาคาร (Building attendant) พนักงานจัดซื้อและสโตร์ (Purchasing and Store staff) พนักงานผู้ช่วยกitchen (Cook Helper) พนักงานเสิร์ฟอาหาร (Waitress) พนักงานซักผ้า (Laundry Staff) พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (Room Attendant) พนักงานทำความสะอาด (Cleaner) และงานอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด รวมทั้งผู้รับจ้างสามารถเสนอวิธีการต่างๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เพื่อให้ EnCo พิจารณาได้

3.1 ผู้ดูแลอาคาร (Building attendant)

ปฏิบัติงาน วันละ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 6 เดือน

หมายเหตุ : การส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานต้องได้รับการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการตรวจรับของ EnCo

ขอบเขตงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

- ให้ข้อมูลห้องเช่ารายเดือน ให้บริการพาชมห้องตัวอย่าง และอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้มาติดต่อ
- ประสานงานกับลูกค้ารายเดือนในการเข้าพักรักษาตัวที่อาคารเอ็นโคไนท์ การย้ายออก รวมทั้งดูแลความสงบเรียบร้อย ตลอดจนตอบสนองความต้องการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

- ควบคุม ดูแลให้เข้า ปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือการใช้อาคาร อย่างเคร่งครัด
- บริหารจัดการและควบคุมการทำงานของพนักงานแต่ละตำแหน่งให้เป็นไปตามขอบเขตงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ EnCo กำหนด
- จัดทำรายงานประจำเดือนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอาคารและทำใบเสนอราคา EnCo ต่อไป
- ตรวจสอบและจัดทำรายการทรัพย์สินต่างๆ ของอาคาร รวมถึงการจัดเก็บภาษีอากรของพื้นที่ว่าง
- จัดหาและเปรียบเทียบราคาการบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอาคารเพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการอาคารในการปรับปรุงอาคาร และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
- รายงานปัญหาต่างๆและกรณีที่เกิดขึ้นที่ตรวจพบอุปกรณ์ที่ต้องมีการแก้ไข หรือซ่อมแซม
- ประสานงานกับช่างอาคารในกรณีที่ตรวจพบอุปกรณ์ที่ต้องมีการแก้ไข หรือซ่อมแซม
- บริหารจัดการการจราจร และการจราจรในลานจอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้และผู้มาติดต่อ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น การรักษาความสะอาด การซ่อมแซมไฟฟ้า
- ควบคุมการออกบัตรเข้า-ออกอาคาร บัตรจอดรถยนต์ ตามที่ได้รับอนุมัติจาก EnCo

3.2 พนักงานจัดซื้อและสโตร์ (Purchasing and Store staff)

ปฏิบัติงาน วันละ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 6 เดือน

หมายเหตุ : การส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานต้องได้รับการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการตรวจรับของ EnCo

ขอบเขตงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

- รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อ จัดซื้อพัสดุพัสดุ สัมราคา เปรียบเทียบราคาตามคำขอซื้อ จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ (ถ้ามี) กำหนดเวลาของเข้า จัดส่งให้ทันกำหนดเวลา
- จัดทำบัญชีสต็อก - สตอร์ ตรวจสอบและตรวจนับสต็อก จัดทำเอกสารงานสโตร์ ควบคุมบัญชี ตรวจสอบเช็คสต็อก
- คงเหลือ การเบิกจ่าย สต็อกสินค้า บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
- จัดทำเอกสารการเบิกของภายใน การจัดซื้อของใช้สโตร์ (ที่ไม่เกี่ยวกับสินค้าขาย) และดำเนินการชำระเงินตามขั้นตอนการจัดซื้อสินค้า Non-Trade ให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ EnCo
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.3 พนักงานผู้ช่วยกitchen (Cook Helper)

ปฏิบัติงาน วันละ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 6 เดือน

หมายเหตุ : การส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานต้องได้รับการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการตรวจรับของ EnCo

ขอบเขตงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

- มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเชฟ
- ช่วยเชฟจัดทำเมนูอาหารไทยและต่างประเทศ ทั้งครัวร้อนและเย็น
- ช่วยเชฟทำอาหารปรุงอาหารตามสั่ง และ/หรืออาหารอื่นๆ ตามคุณภาพและมาตรฐานของ EnCo
- ช่วยเชฟบริหารจัดการของสด จัดของ สั่งของ จัดเก็บวัตถุดิบ สต็อกในการประกอบอาหาร และเตรียมของที่จำเป็นต่อใช้ในแต่ละวัน
- ช่วยเชฟจัดเตรียมอาหารเข้า เตรียมความพร้อมในห้องอาหาร
- ช่วยเชฟดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อยภายในครัวให้สะอาดได้มาตรฐาน
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3.4 พนักงานเสิร์ฟอาหาร (Waitress)

ปฏิบัติงาน วันละ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 6 วันต่อสัปดาห์

หมายเหตุ : การส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานต้องได้รับการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ ของ EnCo ขอบเขตงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

- เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสิร์ฟ จัดเตรียมสถานที่ ทำความสะอาดโต๊ะและเก้าอี้ พร้อมจัดวางอุปกรณ์ให้พร้อม
- จัดเรียงอาหาร เติมน้ำในโถงน้ำดื่ม เติมน้ำในโถงน้ำดื่มให้พร้อมบริการต่อเนื่องตลอดเวลา
- ตรวจสอบหน้าตาอาหารก่อนนำออกเสิร์ฟ
- นำอาหารออกเสิร์ฟตามโต๊ะที่กำหนดด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
- ให้คำแนะนำอาหาร เครื่องดื่มแก่ลูกค้าที่เข้ามาทานอาหารและเครื่องดื่ม
- ดูแลลูกค้าตลอดเวลาที่ทานอาหาร รวมถึงรักษามาตรฐานการบริการให้สม่ำเสมอ
- รักษาความสะอาดของพื้นที่ทำงานและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

3.5 พนักงานซักผ้า (Laundry Staff)

ปฏิบัติงาน วันละ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 6 วันต่อสัปดาห์

หมายเหตุ : การส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานต้องได้รับการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ ของ EnCo ขอบเขตงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

- ประสานงานแผนกทำความสะอาดห้องพักรวมและห้องเช่ารายเดือนเพื่อรับผ้าซัก
- เก็บผ้าเพื่อคัดแยกตามประเภทผ้า ดูแลการซัก อบ รีด ผ้าทุกประเภท
- ตรวจสอบเครื่องซัก อบ รีด ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
- จัดทำเอกสารการรับผ้า ซักผ้า แก่แผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- รับของ จัดเก็บผ้าเข้า อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองในสต็อกในเรียบร้อยและง่ายต่อการตรวจสอบ
- จัดทำสรุปรายการเข้าออก อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ เสนอแก่ EnCo เป็นรายเดือน

3.6 พนักงานทำความสะอาดห้องพักรวม (Room Attendant)

ปฏิบัติงาน วันละ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 6 วันต่อสัปดาห์

หมายเหตุ :

รอบเวลาการทำงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการทำงาน และตามความเห็นชอบของ EnCo

ขอบเขตงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

- ทำความสะอาดห้องพักรวมของโรงแรมตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลรักษาสิ่งของ และอำนวยความสะดวกในห้องพักให้แก่ผู้เข้าพักในสภาพสมบูรณ์
- คอยให้ความช่วยเหลือแขกในการเข้าพักรับพัสดุและย้ายออก
- งานอื่นๆ ตามมอบหมาย ตามที่ EnCo กำหนด

3.7 พนักงานทำความสะอาด (Cleaner)

ปฏิบัติงาน วันละ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 6 วันต่อสัปดาห์

หมายเหตุ : การส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงานต้องได้รับการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ ของ EnCo

ขอบเขตงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

- ทำความสะอาดห้องเช่าและพื้นที่ส่วนกลางตามแผนงานรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน รายปี ตามที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการอนุมัติจาก EnCo
- ดูแลรักษาสถานที่ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า
- คอยให้ความช่วยเหลือลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าร้องขอเป็นครั้งคราว
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับการมอบหมายจาก EnCo หรือ ผู้แทนของ EnCo

หมายเหตุ :

- 1) กรณีปฏิบัติงานประจำ 3 เดือน หรือ 6 เดือน เช่น ขั้วลึงสถานทอด, ขั้วลึงท่าความสะอาด Sculpture และขั้วลึงพื้นที่ทางเดินรอบอาคาร ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานเพิ่มเสริมในการดำเนินงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ในแผนปฏิบัติงานดังกล่าวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทจำนวนอัตราจ้างหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงานประจำสัปดาห์, ประจำเดือน ได้ครบตามปกติ
- 2) การทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อโรคที่เหมาะสม สามารถฆ่าเชื้อโรคที่ก่อโรคร้ายโรคระบาด ขณะนั้น เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่ , ไวรัส COVID -19 และ เชื้อโรคอื่นๆ

4. คุณสมบัติบุคลากร

ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ EnCo กำหนด ดังนี้

4.1 คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทย
2. บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน อุตสาหะ ใส่ใจ ตั้งใจ ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา นิยัสุขภาพ อ่อนโยน พร้อมทั้งจะปฏิบัติงานและเชื่อฟังคำสั่งของหัวหน้างาน
3. มีความรับผิดชอบสูงมีความกระตือรือร้นในการทำงานสามารถเรียนรู้กฎระเบียบข้อบังคับ EnCo ได้เป็นอย่างดี
4. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
5. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกไล่ออกจากงาน
6. ไม่เคยต้องโทษจำคุก ในคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน คดีอุกฉกรรจ์ คดียาเสพติด (ผิด จำหน่าย)
7. ไม่ติดสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด หากเคยต้องโทษคดียาเสพติด (ผู้เสพ) จะต้องหลักฐานแสดงการบำบัดรักษาแล้ว และต้องไม่ผลการตรวจสารเสพติดมาแสดง
8. ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติอาชญากรรม ไม่เคยมีประวัติความผิดทางกฎหมายอาญา หรือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ ประวัติที่แสดงถึงความผิดตามกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงาน

4.2 คุณสมบัติเพิ่มเติม

ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติพื้นฐานตามข้อ 4.1 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

4.2.1 คุณสมบัติของผู้ดูแลอาคาร (Building attendant)

- เพศชาย หรือ หญิง
- อายุระหว่าง 25 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปริญญาตรี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- มีประสบการณ์ด้านงานดูแลอาคาร งานบริการ งานจัดซื้อและสโตร์ และงานอื่นๆ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office (Word , Excel, Power Point) ได้เป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยันขันแข็ง มีไหวพริบ

4.2.2 คุณสมบัติของพนักงานจัดซื้อและสโตร์ (Purchasing and Store staff)

- เพศชาย หรือ หญิง
- อายุระหว่าง 20 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อและสโตร์ และงานอื่น ๆ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office (Word , Excel, Power Point) ได้เป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ซ้ำสั่งเก่ง มีไหวพริบ

4.2.3 คุณสมบัติของพนักงานผู้ช่วยก๊าก (Cook Helper)

- เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 20 - 55 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- สามารถทำงานเป็นรอบได้
- หากมีประสบการณ์ด้านการประกอบอาหารประจำร้านอาหาร หรือภัตตาคาร หรือโรงแรม อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.2.4 คุณสมบัติของพนักงานเสิร์ฟอาหาร (Waitress)

- เพศชาย หรือ หญิง
- อายุระหว่าง 20 - 55 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3., ม.6., หรือ ปวช. เป็นต้นไป
- หากมีประสบการณ์ด้านการเสิร์ฟอาหาร การจัดเตรียมหน้าร้าน การเสนอขายอาหาร ประจำร้านอาหาร หรือภัตตาคาร หรือโรงแรม อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.2.5 คุณสมบัติของพนักงานซักผ้า (Laundry Staff)

- เพศชาย หรือ หญิง
- อายุระหว่าง 25 - 55 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3., ม.6., หรือ ปวช. เป็นต้นไป
- สามารถทำงานเป็นรอบได้
- มีความรู้ในเรื่องประเภทของผ้าและน้ำยาในการซัก รีด
- มีทักษะในการใช้เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ซักผ้ารีดผ้าได้
- หากมีประสบการณ์ด้านการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม มีประสบการณ์ด้านการรีดด้วยเตารีดพื้นฐาน เตารีดอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.2.6 คุณสมบัติของพนักงานทำความสะอาดห้องพัก (Room Attendant)

- เพศชาย หรือ หญิง
- อายุระหว่าง 20 - 55 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3., ม.6., หรือ ปวช. เป็นต้นไป
- หากมีประสบการณ์ด้านการทำความสะอาดห้องพักในห้องเช่าหรือห้องพักในโรงแรม อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.2.7 คุณสมบัติของพนักงานทำความสะอาด (Cleaner)

- เพศชาย หรือ หญิง
- อายุระหว่าง 20 - 55 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3., ม.6., หรือ ปวช. เป็นต้นไป
- ต้องมีประสบการณ์ด้านทำความสะอาด อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ :

- EnCo สงวนสิทธิ์ในการกำหนด ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่ม ลด คุณสมบัติบุคลากรได้ตามความเหมาะสม
- EnCo จะจัดชุดข้อมูลใหม่ให้พนักงาน EnCony บิละ 3 ชุด หากมีการเปลี่ยนพนักงานระหว่างปี ผู้รับจ้างต้องซื้อชุดรูปแบบเหมือนกับ EnCo กำหนด ให้กับพนักงานใหม่ของผู้รับจ้าง
- กรณีบุคลากรรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ระบุ แต่ EnCo โดยคณะกรรมการตรวจรับเชิงพาณิชย์ มีความเห็นว่าสามารถทำงานได้ และเป็นประโยชน์ต่อ EnCo เช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดของ เป็นระยะเวลานานมีความคุ้นเคยต่อสถานที่ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ หรือผ่านการทดสอบการประเมินแล้วสามารถปฏิบัติงานได้ เป็นต้น EnCo ขอสงวนสิทธิ์ให้บุคลากรดังกล่าวปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ต้องมีหนังสืออนุญาตจาก EnCo โดยคณะกรรมการตรวจรับเชิงพาณิชย์ หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายเป็นรายๆ ไป

5. ข้อกำหนดอื่น ๆ

5.1 ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญา

- 5.1.1 รายชื่อบุคลากร, จำนวนบุคลากร, ตำแหน่งบุคลากร และพื้นที่ดูแล
- 5.1.2 ทะเบียนประวัติที่ระบุชื่อ / นามสกุล / อายุ / เพศ / ที่อยู่ / การศึกษา/ ประวัติการทำงาน / รูปถ่าย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นของบุคลากร
- 5.1.3 ประวัติอาชญากรรม หรือเอกสารสำคัญอื่น ๆ ของบุคลากร (ส่งมอบภายใน 30 วัน นับตั้งจากวันเริ่มต้นสัญญา)
- 5.1.4 ผลการตรวจหาสารเสพติด โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
- 5.1.5 และหากตรวจพบสารเสพติดจะต้องดำเนินการย้ายออกจากพื้นที่ทันที
- 5.1.6 โครงสร้างการบริหารงานของผู้รับจ้าง
- 5.1.6 ใบรับรองแพทย์ของบุคลากร

5.2 กรณีผู้รับจ้างส่งบุคลากรทดแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานปกติ หรือ มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรปกติ ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเอกสาร ตามข้อ 5.1.2 , 5.1.4 และ 5.1.6 ภายใน 7 วัน นับตั้งจากวันที่บุคลากรดังกล่าวเข้ามาปฏิบัติงานภายในพื้นที่

5.3 ผู้รับจ้างต้องทำการฝึกอบรมบุคลากรของผู้รับจ้างทุกคนก่อนส่งตัวเข้ามาทำงาน เพื่อให้ทราบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้และชนิดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้ง ได้รับความรู้และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ค่าส่ง และข้อห้ามต่าง ๆ ของ EnCo อย่างเคร่งครัด

5.4 พนักงานทุกคนต้องอยู่ในเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและติดบัตรพนักงานอยู่ตลอดเวลา และติดบัตรพักในช่วงเวลาพักทุกครั้ง

5.5 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์การทำงานส่วนบุคคล

- 1) เครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน โดยรูปแบบ สี ตามที่EnCoอนุมัติและจัดหาไว้ โดยผู้รับจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- 2) บัตรประจำตัวพนักงาน

5.6 ห้ามมิให้บุคลากรของผู้รับจ้าง นำเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำงานที่นำเข้ามาประจำในพื้นที่ตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขตของสัญญานี้ออกไปใช้งานนอกพื้นที่โดยเด็ดขาด (ยกเว้นนำไปเพื่อการซ่อมและต้องได้รับอนุญาตจาก EnCo ก่อนทุกครั้ง)

5.7 ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจประเมินและดำเนินการของบุคลากรทุกคนให้เรียบร้อยก่อนออกจากรั้วพื้นที่ทำงานทุกครั้ง และหากนำสิ่งของออกนอกอาคารต้องมีหลักฐาน หรือลายเซ็นของผู้อนุญาต พร้อมทั้งผ่าน การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนทุกครั้ง

5.8 ห้ามบุคลากรของผู้รับจ้างอนุญาตหรือนำบุคคลอื่นที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกันงานตามสัญญานี้เข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาด

5.9 กรณีพื้นที่ที่เป็นเขตหวงห้าม หรือควบคุมความปลอดภัยของผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน ต้องมีเจ้าหน้าที่ของ EnCo ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด ห้ามเข้าไปทำงานโดยพลการ (เช่น ห้องควบคุมระบบ และห้องเครื่องจักรต่าง ๆ)

5.10 ห้ามบุคลากรของผู้รับจ้างใช้โทรศัพท์มือถือ EnCo โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก EnCo หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน

5.11 ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บน้ำยา เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างเป็นระเบียบในพื้นที่ หรือในห้องเก็บ EnCo จัดเตรียมไว้ให้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งมีป้ายชื่อ ป้ายเตือน ติดประจำแต่ละอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

5.12 หากอุปกรณ์หรือเครื่องมือชำรุด ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ EnCo ทราบทันที และผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนเพื่อให้ใช้งานได้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

5.13 ผู้รับจ้างต้องจัดตั้งพนักงานที่จะมาปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมหรือเรียนพิเศษ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่พึงปฏิบัติก่อนเข้าเริ่มปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการฝึกอบรมหรือเรียนพิเศษดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าบริการได้

การฝึกอบรม

- ผู้รับจ้างต้องจัดทำตารางฝึกอบรมประจำแยกตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ EnCo
- จัดทำสคูตน์ที่การฝึกอบรมให้พนักงานทุกคน เพื่อบันทึกหัวข้อการฝึกอบรมส่วนตัว
- หัวข้อการฝึกอบรมต้องครอบคลุม การปฐมพยาบาล ความชำนาญตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ การปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีใจรักบริการ การเอาใจใส่ต่องาน ให้ความสำคัญสูงสุดต่องาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน
- จัดให้มีการฝึกอบรมระดับพนักงานทุกคน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยแจ้งวัน/เวลาที่ฝึกอบรมให้ EnCo ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

5.14 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจร่างกายประจำปี และตรวจร่างกายตามปัจจัยเสี่ยงตามที่กฎหมายกำหนด

5.15 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัคซีนและยาสามัญประจำบ้านที่เป็น เพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงานของผู้รับจ้างในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน

6. เงื่อนไขการรับ

6.1 กรณีบุคลากรของผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เต็มเวลาราชการตามแผนงาน ได้แก่ การปฏิบัติงานสาย หรือ การปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ EnCo สงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราชั่วโมงละ 100 บาท และเศษของชั่วโมง หากเกิน 30 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ หากบุคลากรของผู้รับจ้างดำเนินการใด ๆ มีค่าปรับเกินกว่า 3 ชั่วโมง จะถือว่าขาดงานเต็มเวลา EnCo สงวนสิทธิ์คิดค่าปรับอัตรา 1 เท่าของค่าจ้างตัวเฉลี่ยรายวันสำหรับตำแหน่งงานนั้นๆ

6.2 กรณีบุคลากรมาปฏิบัติงานสาย เกิน 3 วัน ใน 1 เดือน EnCo สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนบุคลากรดังกล่าวของผู้รับจ้าง

6.3 กรณีบุคลากรของผู้รับจ้างกระทำความผิด มีอัตราการปรับ ดังนี้

6.3.1 ต้มสุรา มีนเมา เกยข้องกับสารเสพติด เช่นการพนัน ภายในสถานที่ปฏิบัติงาน ปรับเงิน 10,000 บาท ต่อครั้ง และห้ามบุคลากรรายนั้นเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ EnCo รับผิดชอบอีกต่อไป

6.3.2 ทะเลาะวิวาทให้ยกเลิกการปฏิบัติงานที่ภายในพื้นที่ของ EnCo ทันที จนกว่าจะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงว่าบุคคลของผู้รับจ้างไม่ได้ทำผิดสามารถกลับเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของ EnCo ตามปกติ และถ้าสอบสวนหาข้อเท็จจริงได้ว่าบุคคลของผู้รับจ้างผิดกฎระเบียบ EnCo ขอสงวนสิทธิ์ปรับอัตรา 10,000 บาท ต่อครั้ง และห้ามบุคลากรรายนั้นกลับเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของ EnCo อีก พร้อมปรับขาดจุด

6.4 กรณีวัสดุอุปกรณ์ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในสัญญา

6.4.1 หากผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาได้ EnCo สงวนสิทธิ์ในการจัดหาเอง โดยจะคิดค่าใช้จ่ายเป็น 2 เท่าของค่าใช้จ่ายที่จัดหาจริง โดยจะไปหักจากค่าจ้างที่ผู้รับจ้างจะได้รับในงวดต่อไป

7. การประเมินผล

7.1 EnCo จะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ทุกเดือนตลอดระยะเวลาสัญญา ตามวิธีการ และแบบฟอร์มที่ EnCo กำหนด ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับ

7.2 กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายเดือนของผู้รับจ้างต่ำกว่า เกณฑ์ C ตามเอกสารแนบท้ายที่ 7 ทาง EnCo จะดำเนินการตามรายละเอียดด้านล่างนี้

7.2.1 ครั้งที่ 1 EnCo จะให้หนังสือแจ้งเตือน (แจ้งโดยมีหนังสือจากประธานคณะกรรมการตรวจรับสินค้าเชิงพาณิชย์)

7.2.2 ครั้งที่ 2 EnCo จะให้หนังสือแจ้งเตือน (แจ้งโดยมีหนังสือจากประธานคณะกรรมการตรวจรับสินค้าเชิงพาณิชย์) และคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินในอัตรา 5 % ของมูลค่าตามสัญญา

7.2.3 ครั้งที่ 3 EnCo จะให้หนังสือแจ้งเตือน (แจ้งโดยมีหนังสือจากประธานคณะกรรมการตรวจรับสินค้าเชิงพาณิชย์) และคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินในอัตรา 10 % ของมูลค่าตามสัญญา และสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาตามข้อที่ 4 แห่งสัญญา

ตามข้อที่ 4 แห่งสัญญา

7.3 EnCo สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมิน ความถี่ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของการปฏิบัติงานและเพื่อประโยชน์ต่อการจ้างงานของ EnCo

8. เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการของ EnCo

8.1 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนด มาตรฐานการปฏิบัติงาน กฎความปลอดภัยของ ระบบการอนุญาตเข้าทำงาน, ระบบคุณภาพต่าง ๆ รวมถึงระบบการบริหารจัดการอื่นที่มีอยู่และจะมีขึ้นในอนาคต

8.2 ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ ให้การสนับสนุนกรณีที่ EnCo จัดการอบรมที่เกี่ยวข้องกับ ระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ เช่น ISO, การยอมรับของมาตรฐานที่พัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ หรือ ระบบงานอื่นๆที่มีขึ้นในอนาคต

8.3 ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือและยินยอมปฏิบัติตามโครงการต่างๆที่ EnCo จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพงาน

8.4 ผู้รับจ้างจะต้องให้การสนับสนุนเมื่อ EnCo มีกิจกรรมพิเศษ หรือ ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานในเครือ PTT Group หรือ หน่วยงานที่ EnCo มีพันธะที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ฝ่ายบริหารทรัพยากรและวิศวกรรม

วันที่ 8 กันยายน 2563

ภาคผนวก ข3
เอกสารแผนการล้างถังเก็บน้ำสำรอง ประจำปี 2568





Project : การติดตั้งท่อ The Encony
System : PM 41ระบบ
Yearly : Year, 2025

แผนดำเนินงานสำรวจ The Encony 2025

BSA

ลำดับ		รายการ	DATE	ปี 68											
				16-มิ.ย.-68		17-มิ.ย.-68		18-มิ.ย.-68		23-พ.ค.-68		24-พ.ค.-68			
		รายละเอียด		เข้า	บ่าย	เข้า	บ่าย	เข้า	บ่าย	เข้า	บ่าย	เข้า	บ่าย		
1	A	ตั้งกับน้ำบาด ขนาด 2.5 ซม. จำนวน 4 ถึง	PLANNING												
			ACTUAL												
2	A	ตั้งกับน้ำดีขนาด 2 ซม. จำนวน 6 ถึง	PLANNING												
			ACTUAL												
3	C	ตั้งกับน้ำดีขนาด 2 ซม. จำนวน 6 ถึง	PLANNING												
			ACTUAL												
4	G	ตั้งกับน้ำดีขนาด 3 ซม. จำนวน 2 ถึง	PLANNING												
			ACTUAL												
5	H	ตั้งกับน้ำดีขนาด 2 ซม. จำนวน 2 ถึง	PLANNING												
			ACTUAL												
หมายเหตุ															

ผู้สำรวจ/BSA

หัวหน้าช่างเทคนิค

ผู้สำรวจ/ENCO

คุณธนากร วัฒนานัน

General Manager

ภาคผนวก ข4

เอกสารการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเส้นท่อประปา ประจำปี 2568



ថ្នាក់ទី១៖

THE FUTURE

[illegible]

၂၃။ အထက်ပါ အချက်များကို စစ်ဆေးပြီးနောက် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။	✓	၂၄။ အထက်ပါ အချက်များကို စစ်ဆေးပြီးနောက် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။	✓
၂၅။ အထက်ပါ အချက်များကို စစ်ဆေးပြီးနောက် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။	✗	၂၆။ အထက်ပါ အချက်များကို စစ်ဆေးပြီးနောက် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။	✗

Николай Николаевич

8854

പ്രകൃതി

[illegible]

3. 4. 5. 6. 7.		8. 9. 10. 11.		12. 13. 14. 15.		16. 17. 18. 19.		20. 21. 22. 23.		24. 25. 26. 27.		28. 29. 30. 31.		32. 33. 34. 35.		36. 37. 38. 39.		40. 41. 42. 43.		44. 45. 46. 47.		48. 49. 50. 51.		52. 53. 54. 55.		56. 57. 58. 59.		60. 61. 62. 63.		64. 65. 66. 67.		68. 69. 70. 71.		72. 73. 74. 75.		76. 77. 78. 79.		80. 81. 82. 83.		84. 85. 86. 87.		88. 89. 90. 91.		92. 93. 94. 95.		96. 97. 98. 99.		100. 101. 102. 103.		104. 105. 106. 107.		108. 109. 110. 111.		112. 113. 114. 115.		116. 117. 118. 119.		120. 121. 122. 123.		124. 125. 126. 127.		128. 129. 130. 131.		132. 133. 134. 135.		136. 137. 138. 139.		140. 141. 142. 143.		144. 145. 146. 147.		148. 149. 150. 151.		152. 153. 154. 155.		156. 157. 158. 159.		160. 161. 162. 163.		164. 165. 166. 167.		168. 169. 170. 171.		172. 173. 174. 175.		176. 177. 178. 179.		180. 181. 182. 183.		184. 185. 186. 187.		188. 189. 190. 191.		192. 193. 194. 195.		196. 197. 198. 199.		200. 201. 202. 203.		204. 205. 206. 207.		208. 209. 210. 211.		212. 213. 214. 215.		216. 217. 218. 219.		220. 221. 222. 223.		224. 225. 226. 227.		228. 229. 230. 231.		232. 233. 234. 235.		236. 237. 238. 239.		240. 241. 242. 243.		244. 245. 246. 247.		248. 249. 250. 251.		252. 253. 254. 255.		256. 257. 258. 259.		260. 261. 262. 263.		264. 265. 266. 267.		268. 269. 270. 271.		272. 273. 274. 275.		276. 277. 278. 279.		280. 281. 282. 283.		284. 285. 286. 287.		288. 289. 290. 291.		292. 293. 294. 295.		296. 297. 298. 299.		300. 301. 302. 303.		304. 305. 306. 307.		308. 309. 310. 311.		312. 313. 314. 315.		316. 317. 318. 319.		320. 321. 322. 323.		324. 325. 326. 327.		328. 329. 330. 331.		332. 333. 334. 335.		336. 337. 338. 339.		340. 341. 342. 343.		344. 345. 346. 347.		348. 349. 350. 351.		352. 353. 354. 355.		356. 357. 358. 359.		360. 361. 362. 363.		364. 365. 366. 367.		368. 369. 370. 371.		372. 373. 374. 375.		376. 377. 378. 379.		380. 381. 382. 383.		384. 385. 386. 387.		388. 389. 390. 391.		392. 393. 394. 395.		396. 397. 398. 399.		400. 401. 402. 403.		404. 405. 406. 407.		408. 409. 410. 411.		412. 413. 414. 415.		416. 417. 418. 419.		420. 421. 422. 423.		424. 425. 426. 427.		428. 429. 430. 431.		432. 433. 434. 435.		436. 437. 438. 439.		440. 441. 442. 443.		444. 445. 446. 447.		448. 449. 450. 451.		452. 453. 454. 455.		456. 457. 458. 459.		460. 461. 462. 463.		464. 465. 466. 467.		468. 469. 470. 471.		472. 473. 474. 475.		476. 477. 478. 479.		480. 481. 482. 483.		484. 485. 486. 487.		488. 489. 490. 491.		492. 493. 494. 495.		496. 497. 498. 499.		500. 501. 502. 503.		504. 505. 506. 507.		508. 509. 510. 511.		512. 513. 514. 515.		516. 517. 518. 519.		520. 521. 522. 523.		524. 525. 526. 527.		528. 529. 530. 531.		532. 533. 534. 535.		536. 537. 538. 539.		540. 541. 542. 543.		544. 545. 546. 547.		548. 549. 550. 551.		552. 553. 554. 555.		556. 557. 558. 559.		560. 561. 562. 563.		564. 565. 566. 567.		568. 569. 570. 571.		572. 573. 574. 575.		576. 577. 578. 579.		580. 581. 582. 583.		584. 585. 586. 587.		588. 589. 590. 591.		592. 593. 594. 595.		596. 597. 598. 599.		600. 601. 602. 603.		604. 605. 606. 607.		608. 609. 610. 611.		612. 613. 614. 615.		616. 617. 618. 619.		620. 621. 622. 623.	
----------------	--	---------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--

[illegible]

100

•

ປາກຫຸ່ນລືມ:

The EcoCass

[illegible]

51) หน่วยงาน 1) หน่วยงานที่ให้บริการ	✓	1) หน่วยงาน 1) หน่วยงานที่ให้บริการ	✓
2) หน่วยงาน 2) หน่วยงานที่ให้บริการ	✗	2) หน่วยงาน 2) หน่วยงานที่ให้บริการ	✗

အိန္ဒိယနိုင်ငံ

អរិយធម៌ខ្មែរ

பாண்டிச்சேரி:

The Editors

Date	01/01/2011		01/01/2011		01/01/2011		01/01/2011	01/01/2011
	01/01/2011	01/01/2011	01/01/2011	01/01/2011	01/01/2011	01/01/2011		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

1. การบริหารจัดการ	✓	2. การผลิต	✓
3. การตลาด	✗	4. การเงิน	✗

██████████

Neuroscience Letters

[illegible]

22-10-2019	1) งานมอบหมายให้ทำสื่อการสอน ✓	1) งานมอบหมายให้ทำสื่อการสอน ✓
23-10-2019	2) งานมอบหมายให้ทำสื่อการสอน ✗	2) งานมอบหมายให้ทำสื่อการสอน ✗

114



2

วันที่	ชื่อโครงการ		กิจกรรม			
	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

1) អត្ថបទបណ្តឹងត្រូវបានអនុម័ត	✓	2) គណៈប្រតិភូត្រូវបានជ្រើសរើស	✓
3) ការបង្កើតគណៈប្រតិភូត្រូវបានអនុម័ត	✗	4) ការបង្កើតគណៈប្រតិភូត្រូវបានអនុម័ត	✗

11

Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair and views the target through a video camera. The target is a light source that is visible through a video camera. The target is a light source that is visible through a video camera.

Figure 11

[illegible][illegible]

55

Figure 1 illustrates the experimental setup. A subject is seated at a table, viewing a video screen. A video camera is positioned above the screen. A target is placed on the table. A horizontal arrow indicates the movement of the hand from the starting position to the target. The distance from the starting position to the target is labeled D . The distance from the video camera to the target is labeled D_c . The distance from the video camera to the video screen is labeled D_v . The distance from the video screen to the target is labeled D_p .

วันที่	ข้อมูลการตรวจวัด						ผลการตรวจวัด						
	Pump No. 1	Pump No. 2	Pump No. 3	Pump No. 4	Pump No. 5	Pump No. 6	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ค่าผิดปกติ	หมายเหตุ		
1	/	/	/	/	/	/							
2	/	/	/	/	/	/							
3	/	/	/	/	/	/							
4	/	/	/	/	/	/							
5	/	/	/	/	/	/							
6	/	/	/	/	/	/							
7	/	/	/	/	/	/							
8	/	/	/	/	/	/							
9	/	/	/	/	/	/							
10	/	/	/	/	/	/							
11	/	/	/	/	/	/							
12	/	/	/	/	/	/							
13	/	/	/	/	/	/							
14	/	/	/	/	/	/							
15	/	/	/	/	/	/							
16	/	/	/	/	/	/							
17	/	/	/	/	/	/							
18	/	/	/	/	/	/							
19	/	/	/	/	/	/							
20	/	/	/	/	/	/							
21	/	/	/	/	/	/							
22	/	/	/	/	/	/							
23	/	/	/	/	/	/							
24	/	/	/	/	/	/							
25	/	/	/	/	/	/							
26	/	/	/	/	/	/							
27	/	/	/	/	/	/							
28	/	/	/	/	/	/							
29	/	/	/	/	/	/							
30	/	/	/	/	/	/							
31	/	/	/	/	/	/							

2) การนำใบไม้ไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ☒ หรือมีการนำใบไม้ไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ☒

870
871
872

Figure 1

[illegible]

๑) การดำเนินงานตามแผนงาน		๒) การดำเนินงานตามแผนงาน	
๓) การดำเนินงานตามแผนงาน	*	๔) การดำเนินงานตามแผนงาน	*

114

13

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

[illegible]

1) การแบ่งปันผลประโยชน์	✓	1) การแบ่งปันผลประโยชน์	✓
2) การแบ่งปันผลประโยชน์	✗	2) การแบ่งปันผลประโยชน์	✗

11

Figure 1

1000

[illegible]

1) สหกรณ์การเกษตร จำกัด ✓
 2) สหกรณ์การเกษตร จำกัด ✗

Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair and views the screen through a mirror. The screen displays the target and the starting position of the hand. The hand is moved from the starting position to the target position. The distance between the starting position and the target is the reach distance. The distance between the starting position and the target is the reach distance.

CONTACT:

9708 S. Vasa |

[illegible]

1	การนำปศุสัตว์ไปเลี้ยง	✓	การนำปศุสัตว์ไปเลี้ยง	✓
27	การนำปศุสัตว์ไปเลี้ยง	✗	การนำปศุสัตว์ไปเลี้ยง	✗

10

ကုမ္ပဏီ

[illegible]

ผู้จัดทำ: BSA/CPFS/

No	Name	Student Switch (Pump No 1)			Instructor Switch (Pump No 2)			Total	Average
		Start	Stop	Time	Start	Stop	Time		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									

[illegible]

วันที่	สถานะ	Selector Switch (Pump No.1)			Selector Switch (Pump No.2)			การคำนวณ		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Off	Auto	Manual	Off	Auto	(km)	(km)		
1	/			/			/	0.5	9.7		
2	/			/			/	3.5	8.5		
3	/			/			/	3.5	3.5		
4	/			/			/	3.5	9.5		
5	/			/			/	3.5	3.5		
6	/			/			/	3.5	3.5		
7	/			/			/	3.5	3.5		
8	/			/			/	9.5	9.5		
9	/			/			/	9.5	9.5		
10	/			/			/	9.5	9.5		
11	/			/			/	9.5	9.5		
12	/			/			/	9.5	9.5		
13	/			/			/	9.5	9.5		
14	/			/			/	9.5	9.5		
15	/			/			/	9.5	9.5		
16	/			/			/	9.5	9.5		
17	/			/			/	9.5	9.5		
18	/			/			/	9.5	9.5		
19	/			/			/	9.5	9.5		
20	/			/			/	9.5	9.5		
21	/			/			/	9.5	9.5		
22	/			/			/	9.5	9.5		
23	/			/			/	9.5	9.5		
24	/			/			/	9.5	9.5		
25	/			/			/	9.5	9.5		
26	/			/			/	9.5	9.5		
27	/			/			/	9.5	9.5		
28	/			/			/	9.5	9.5		
29	/			/			/	9.5	9.5		
30	/			/			/	9.5	9.5		
31	/			/			/	9.5	9.5		

2) ศพ... ไม่ปกติ... ๓) ศพ... ๔) ศพ...

[illegible]

1) สถานะ: ๑) สถานะปกติใช้สีเหลืองหมาย ✓
2) สถานะไม่ปกติใช้สีอื่นหมาย K พร้อมระบุสาเหตุ



Daily Inspection Checklist - Booster Pump

วันที่: 24/02/2564

สถานี: The EnCany 00113 A

BSA

วันที่	สถานะ	Selector Switch (Pump No.1)			Selector Switch (Pump No.2)			แรงดันเข้า (bar)	แรงดันออก (bar)	อุณหภูมิ (°C)	หมายเหตุ
		Manual	Off	Auto	Manual	Off	Auto				
1	/			/			/	3.5	3.5		
2	/			/			/	3.5	3.5		
3	/			/			/	3.5	3.5		
4	/			/			/	3.5	3.5		
5	/			/			/	3.5	3.5		
6	/			/			/	3.5	3.5		
7	/			/			/	3.5	3.5		
8	/			/			/	3.5	3.5		
9	/			/			/	3.5	3.5		
10	/			/			/	3.5	3.5		
11	/			/			/	3.5	3.5		
12	/			/			/	3.5	3.5		
13	/			/			/	3.5	3.5		
14	/			/			/	3.5	3.5		
15	/			/			/	3.5	3.5		
16	/			/			/	3.5	3.5		
17	/			/			/	3.5	3.5		
18	/			/			/	3.5	3.5		
19	/			/			/	3.5	3.5		
20	/			/			/	3.5	3.5		
21	/			/			/	3.5	3.5		
22	/			/			/	3.5	3.5		
23	/			/			/	3.5	3.5		
24	/			/			/	3.5	3.5		
25	/			/			/	3.5	3.5		
26	/			/			/	3.5	3.5		
27	/			/			/	3.5	3.5		
28	/			/			/	3.5	3.5		
29	/			/			/	3.5	3.5		
30	/			/			/	3.5	3.5		
31	/			/			/	3.5	3.5		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติให้เครื่องหมาย ✓

2) สถานะผิดปกติให้เครื่องหมาย ✗ พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจสอบ: BSA

ผู้ตรวจสอบ: ENCO

วันที่: 24/02/2564

(Signature)



Daily Inspection Checklist - Booster Pump

วันที่: 24/02/2564

สถานี: The EnCany 00113 C

BSA

วันที่	สถานะ	Selector Switch (Pump No.1)			Selector Switch (Pump No.2)			แรงดันเข้า (bar)	แรงดันออก (bar)	อุณหภูมิ (°C)	หมายเหตุ
		Manual	Off	Auto	Manual	Off	Auto				
1	/			/			/	3.5	3.5		
2	/			/			/	3.5	3.5		
3	/			/			/	3.5	3.5		
4	/			/			/	3.5	3.5		
5	/			/			/	3.5	3.5		
6	/			/			/	3.5	3.5		
7	/			/			/	3.5	3.5		
8	/			/			/	3.5	3.5		
9	/			/			/	3.5	3.5		
10	/			/			/	3.5	3.5		
11	/			/			/	3.5	3.5		
12	/			/			/	3.5	3.5		
13	/			/			/	3.5	3.5		
14	/			/			/	3.5	3.5		
15	/			/			/	3.5	3.5		
16	/			/			/	3.5	3.5		
17	/			/			/	3.5	3.5		
18	/			/			/	3.5	3.5		
19	/			/			/	3.5	3.5		
20	/			/			/	3.5	3.5		
21	/			/			/	3.5	3.5		
22	/			/			/	3.5	3.5		
23	/			/			/	3.5	3.5		
24	/			/			/	3.5	3.5		
25	/			/			/	3.5	3.5		
26	/			/			/	3.5	3.5		
27	/			/			/	3.5	3.5		
28	/			/			/	3.5	3.5		
29	/			/			/	3.5	3.5		
30	/			/			/	3.5	3.5		
31	/			/			/	3.5	3.5		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติให้เครื่องหมาย ✓

2) สถานะผิดปกติให้เครื่องหมาย ✗ พร้อมระบุรายละเอียด

วันที่: 24/02/2564

(Signature)



Daily Inspection Checklist - Booster Pump

วันที่: 24/02/2564

สถานี: The EnCany 00113 E

BSA

วันที่	สถานะ	Selector Switch (Pump No.1)			Selector Switch (Pump No.2)			แรงดันเข้า (bar)	แรงดันออก (bar)	อุณหภูมิ (°C)	หมายเหตุ
		Manual	Off	Auto	Manual	Off	Auto				
1	/			/			/	3.5	3.5		
2	/			/			/	3.5	3.5		
3	/			/			/	3.5	3.5		
4	/			/			/	3.5	3.5		
5	/			/			/	3.5	3.5		
6	/			/			/	3.5	3.5		
7	/			/			/	3.5	3.5		
8	/			/			/	3.5	3.5		
9	/			/			/	3.5	3.5		
10	/			/			/	3.5	3.5		
11	/			/			/	3.5	3.5		
12	/			/			/	3.5	3.5		
13	/			/			/	3.5	3.5		
14	/			/			/	3.5	3.5		
15	/			/			/	3.5	3.5		
16	/			/			/	3.5	3.5		
17	/			/			/	3.5	3.5		
18	/			/			/	3.5	3.5		
19	/			/			/	3.5	3.5		
20	/			/			/	3.5	3.5		
21	/			/			/	3.5	3.5		
22	/			/			/	3.5	3.5		
23	/			/			/	3.5	3.5		
24	/			/			/	3.5	3.5		
25	/			/			/	3.5	3.5		
26	/			/			/	3.5	3.5		
27	/			/			/	3.5	3.5		
28	/			/			/	3.5	3.5		
29	/			/			/	3.5	3.5		
30	/			/			/	3.5	3.5		
31	/			/			/	3.5	3.5		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติให้เครื่องหมาย ✓

2) สถานะผิดปกติให้เครื่องหมาย ✗ พร้อมระบุรายละเอียด

วันที่: 24/02/2564

(Signature)



Daily Inspection Checklist - Booster Pump

วันที่: 24/02/2564

สถานี: The EnCany 00117

BSA

วันที่	สถานะ	Selector Switch (Pump No.1)			Selector Switch (Pump No.2)			แรงดันเข้า (bar)	แรงดันออก (bar)	อุณหภูมิ (°C)	หมายเหตุ
		Manual	Off	Auto	Manual	Off	Auto				
1	/			/			/	3.5	3.5		
2	/			/			/	3.5	3.5		
3	/			/			/	3.5	3.5		
4	/			/			/	3.5	3.5		
5	/			/			/	3.5	3.5		
6	/			/			/	3.5	3.5		
7	/			/			/	3.5	3.5		
8	/			/			/	3.5	3.5		
9	/			/			/	3.5	3.5		
10	/			/			/	3.5	3.5		
11	/			/			/	3.5	3.5		
12	/			/			/	3.5	3.5		
13	/			/			/	3.5	3.5		
14	/			/			/	3.5	3.5		
15	/			/			/	3.5	3.5		
16	/			/			/	3.5	3.5		
17	/			/			/	3.5	3.5		
18	/			/			/	3.5	3.5		
19	/			/			/	3.5	3.5		
20	/			/			/	3.5	3.5		
21	/			/			/	3.5	3.5		
22	/			/			/	3.5	3.5		
23	/			/			/	3.5	3.5		
24	/			/			/	3.5	3.5		
25	/			/			/	3.5	3.5		
26	/			/			/	3.5	3.5		
27	/			/			/	3.5	3.5		
28	/			/			/	3.5	3.5		
29	/			/			/	3.5	3.5		
30	/			/			/	3.5	3.5		
31	/			/			/	3.5	3.5		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติให้เครื่องหมาย ✓

2) สถานะผิดปกติให้เครื่องหมาย ✗ พร้อมระบุรายละเอียด

วันที่: 24/02/2564

(Signature)



Daily Inspection Checklist - Booster Pump

วันที่ตรวจ: ๑๕/๑๐/๖๕

สถานที่: The EcoCity ๘/๑๑/๖๕

BSA

ลำดับ	สถานะ	Selector Switch (Pump No.1)			Selector Switch (Pump No.2)			ระดับน้ำ	ระดับน้ำ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	OFF	Auto	Manual	OFF	Auto	เดิม	ใหม่		
1	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
2	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
3	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
4	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
5	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
6	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
7	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
8	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
9	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
10	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
11	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
12	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
13	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
14	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
15	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
16	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
17	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
18	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
19	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
20	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
21	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
22	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
23	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
24	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
25	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
26	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
27	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
28	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
29	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
30	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
31	/			/			/	๑.๕	๑.๕		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติ/ผิดปกติ/ซ่อมแซม

2) สถานะผิดปกติ/ซ่อมแซม/ X ทรัพย์สินสูญหาย/เสียหาย

ผู้ตรวจ BSA

ผู้ตรวจ EACO

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

Manager



Daily Inspection Checklist - Booster Pump

วันที่ตรวจ: ๑๕/๑๐/๖๕

สถานที่: The EcoCity ๘/๑๑/๖๕

BSA

ลำดับ	สถานะ	Selector Switch (Pump No.1)			Selector Switch (Pump No.2)			ระดับน้ำ	ระดับน้ำ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	OFF	Auto	Manual	OFF	Auto	เดิม	ใหม่		
1	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
2	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
3	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
4	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
5	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
6	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
7	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
8	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
9	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
10	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
11	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
12	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
13	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
14	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
15	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
16	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
17	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
18	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
19	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
20	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
21	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
22	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
23	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
24	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
25	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
26	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
27	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
28	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
29	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
30	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
31	/			/			/	๑.๕	๑.๕		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติ/ผิดปกติ/ซ่อมแซม

2) สถานะผิดปกติ/ซ่อมแซม/ X ทรัพย์สินสูญหาย/เสียหาย

ผู้ตรวจ



Daily Inspection Checklist - Booster Pump

วันที่ตรวจ: ๑๕/๑๐/๖๕

สถานที่: The EcoCity ๘/๑๑/๖๕

BSA

ลำดับ	สถานะ	Selector Switch (Pump No.1)			Selector Switch (Pump No.2)			ระดับน้ำ	ระดับน้ำ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	OFF	Auto	Manual	OFF	Auto	เดิม	ใหม่		
1	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
2	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
3	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
4	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
5	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
6	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
7	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
8	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
9	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
10	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
11	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
12	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
13	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
14	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
15	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
16	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
17	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
18	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
19	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
20	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
21	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
22	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
23	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
24	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
25	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
26	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
27	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
28	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
29	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
30	/			/			/	๑.๕	๑.๕		
31	/			/			/	๑.๕	๑.๕		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติ/ผิดปกติ/ซ่อมแซม

2) สถานะผิดปกติ/ซ่อมแซม/ X ทรัพย์สินสูญหาย/เสียหาย

ผู้ตรวจ BSA

ผู้ตรวจ EACO

ผู้ตรวจ

Manager

REQUIREMENTS	NON-REQUIREMENTS
[REDACTED]	

614

११४

บริษัท บิวทีเอส จำกัด
บริษัท บิวทีเอส จำกัด

2) การดำเนินงานไม่ปกติหรือไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ☒ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

2. အခြေခံအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အခြေခံဥပဒေနှင့် အညီ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့် ညီမျှသော အခွင့်အရေးများ ရရှိကြောင်း အတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။

ข้อ ๒) ขาดการบันทึกค่าใช้จ่าย

๗) ค่าเฉลี่ย: 1) สามารถใช้แก้ไขข้อบกพร่อง ✓
2) สามารถนำไปแก้ไขข้อบกพร่อง ✕ พร้อมระบุรายละเอียด:

អ្នកកាត់ VISA

H&M39581/ENCO



Daily Inspection Checklist - Booster Pump



วันที่: 21. 6. 66

สถานที่: The EnCany 8 M15 E

วันที่	เวลา	Selector Switch (Pump No.1)			Selector Switch (Pump No.2)			ระดับน้ำ	ระดับน้ำ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Off	Auto	Manual	Off	Auto	(cm)	(cm)		
1								9.5	9.5		
2								9.5	9.5		
3								9.5	9.5		
4								9.5	9.5		
5								9.5	9.5		
6								9.5	9.5		
7								9.5	9.5		
8								9.5	9.5		
9								9.5	9.5		
10								9.5	9.5		
11								9.5	9.5		
12								9.5	9.5		
13								9.5	9.5		
14								9.5	9.5		
15								9.5	9.5		
16								9.5	9.5		
17								9.5	9.5		
18								9.5	9.5		
19								9.5	9.5		
20								9.5	9.5		
21								9.5	9.5		
22								9.5	9.5		
23								9.5	9.5		
24								9.5	9.5		
25								9.5	9.5		
26								9.5	9.5		
27								9.5	9.5		
28								9.5	9.5		
29								9.5	9.5		
30								9.5	9.5		
31								9.5	9.5		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติ/ผิดปกติ/ซ่อม
2) สถานะปกติ/ผิดปกติ/ซ่อม X สถานะปกติ/ผิดปกติ

วันที่: 21. 6. 66



Daily Inspection Checklist - Booster Pump



วันที่: 21. 6. 66

สถานที่: The EnCany 8 M15 F

วันที่	เวลา	Selector Switch (Pump No.1)			Selector Switch (Pump No.2)			ระดับน้ำ	ระดับน้ำ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Off	Auto	Manual	Off	Auto	(cm)	(cm)		
1								9.5	9.5		
2								9.5	9.5		
3								9.5	9.5		
4								9.5	9.5		
5								9.5	9.5		
6								9.5	9.5		
7								9.5	9.5		
8								9.5	9.5		
9								9.5	9.5		
10								9.5	9.5		
11								9.5	9.5		
12								9.5	9.5		
13								9.5	9.5		
14								9.5	9.5		
15								9.5	9.5		
16								9.5	9.5		
17								9.5	9.5		
18								9.5	9.5		
19								9.5	9.5		
20								9.5	9.5		
21								9.5	9.5		
22								9.5	9.5		
23								9.5	9.5		
24								9.5	9.5		
25								9.5	9.5		
26								9.5	9.5		
27								9.5	9.5		
28								9.5	9.5		
29								9.5	9.5		
30								9.5	9.5		
31								9.5	9.5		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติ/ผิดปกติ/ซ่อม
2) สถานะปกติ/ผิดปกติ/ซ่อม X สถานะปกติ/ผิดปกติ

วันที่: 21. 6. 66



Daily Inspection Checklist - Booster Pump



วันที่: 21. 6. 66

สถานที่: The EnCany 8 M15 G

วันที่	เวลา	Selector Switch (Pump No.1)			Selector Switch (Pump No.2)			ระดับน้ำ	ระดับน้ำ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Off	Auto	Manual	Off	Auto	(cm)	(cm)		
1								9.5	9.5		
2								9.5	9.5		
3								9.5	9.5		
4								9.5	9.5		
5								9.5	9.5		
6								9.5	9.5		
7								9.5	9.5		
8								9.5	9.5		
9								9.5	9.5		
10								9.5	9.5		
11								9.5	9.5		
12								9.5	9.5		
13								9.5	9.5		
14								9.5	9.5		
15								9.5	9.5		
16								9.5	9.5		
17								9.5	9.5		
18								9.5	9.5		
19								9.5	9.5		
20								9.5	9.5		
21								9.5	9.5		
22								9.5	9.5		
23								9.5	9.5		
24								9.5	9.5		
25								9.5	9.5		
26								9.5	9.5		
27								9.5	9.5		
28								9.5	9.5		
29								9.5	9.5		
30								9.5	9.5		
31								9.5	9.5		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติ/ผิดปกติ/ซ่อม
2) สถานะปกติ/ผิดปกติ/ซ่อม X สถานะปกติ/ผิดปกติ

วันที่: 21. 6. 66



Daily Inspection Checklist - Booster Pump



วันที่: 21. 6. 66

สถานที่: The EnCany 8 M15 H

วันที่	เวลา	Selector Switch (Pump No.1)			Selector Switch (Pump No.2)			ระดับน้ำ	ระดับน้ำ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Off	Auto	Manual	Off	Auto	(cm)	(cm)		
1								9.5	9.5		
2								9.5	9.5		
3								9.5	9.5		
4								9.5	9.5		
5								9.5	9.5		
6								9.5	9.5		
7								9.5	9.5		
8								9.5	9.5		
9								9.5	9.5		
10								9.5	9.5		
11								9.5	9.5		
12								9.5	9.5		
13								9.5	9.5		
14								9.5	9.5		
15								9.5	9.5		
16								9.5	9.5		
17								9.5	9.5		
18								9.5	9.5		
19								9.5	9.5		
20								9.5	9.5		
21								9.5	9.5		
22								9.5	9.5		
23								9.5	9.5		
24								9.5	9.5		
25								9.5	9.5		
26								9.5	9.5		
27								9.5	9.5		
28								9.5	9.5		
29								9.5	9.5		
30								9.5	9.5		
31								9.5	9.5		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติ/ผิดปกติ/ซ่อม
2) สถานะปกติ/ผิดปกติ/ซ่อม X สถานะปกติ/ผิดปกติ

วันที่: 21. 6. 66



Daily Inspection Checklist - Submersible Pump

วันที่: 3.11.68

สถานที่: The EcoCity

The EcoCity

BSA CPFM

วันที่	สถานะ	Selector Switch (Pump No. 1)						Selector Switch (Pump No. 2)						ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Run	Overload	Alarm	Manual	Off	Auto	Run	Overload	Alarm	Manual	Off	Auto		
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติให้เครื่องหมาย ✓
2) สถานะผิดปกติให้เครื่องหมาย ✗ หรือระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจ: [Redacted]
ตำแหน่ง: [Redacted] (General Manager)



Daily Inspection Checklist - Submersible Pump

วันที่: 3.11.68

สถานที่: The EcoCity

The EcoCity

BSA

วันที่	สถานะ	Selector Switch (Pump No. 1)						Selector Switch (Pump No. 2)						ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Run	Overload	Alarm	Manual	Off	Auto	Run	Overload	Alarm	Manual	Off	Auto		
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติให้เครื่องหมาย ✓
2) สถานะผิดปกติให้เครื่องหมาย ✗ หรือระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจ: [Redacted]
ตำแหน่ง: [Redacted] (General Manager)



Daily Inspection Checklist - Submersible Pump

วันที่: 3.11.68

สถานที่: The EcoCity

The EcoCity

BSA

วันที่	สถานะ	Selector Switch (Pump No. 1)						Selector Switch (Pump No. 2)						ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Run	Overload	Alarm	Manual	Off	Auto	Run	Overload	Alarm	Manual	Off	Auto		
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติให้เครื่องหมาย ✓
2) สถานะผิดปกติให้เครื่องหมาย ✗ หรือระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจ: [Redacted]
ตำแหน่ง: [Redacted] (General Manager)



Daily Inspection Checklist - Submersible Pump

วันที่: 3.11.68

สถานที่: The EcoCity

The EcoCity

BSA

วันที่	สถานะ	Selector Switch (Pump No. 1)						Selector Switch (Pump No. 2)						ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Run	Overload	Alarm	Manual	Off	Auto	Run	Overload	Alarm	Manual	Off	Auto		
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติให้เครื่องหมาย ✓
2) สถานะผิดปกติให้เครื่องหมาย ✗ หรือระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจ: [Redacted]
ตำแหน่ง: [Redacted] (General Manager)



Daily Inspection Checklist - Submersible Pump

วันที่: 21.01.68

สถานที่: The EcoWay

BSA

No.	Submersible Pump No.	Submersible Switch (Pump No.1)					Submersible Switch (Pump No.2)					Inspector	Remarks
		Run	Overload	Alarm	Manual	Off	Run	Overload	Alarm	Manual	Off		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติให้เครื่องหมาย ✓
2) สถานะผิดปกติให้เครื่องหมาย X หรือระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจสอบ:

ผู้ตรวจสอบ:

วันที่:



Daily Inspection Checklist - Submersible Pump

วันที่: 21.01.68

สถานที่: The EcoWay

BSA

No.	Submersible Pump No.	Submersible Switch (Pump No.1)					Submersible Switch (Pump No.2)					Inspector	Remarks
		Run	Overload	Alarm	Manual	Off	Run	Overload	Alarm	Manual	Off		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติให้เครื่องหมาย ✓
2) สถานะผิดปกติให้เครื่องหมาย X หรือระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจสอบ:

ผู้ตรวจสอบ:

วันที่:



Daily Inspection Checklist - Transfer Pump

วันที่: 21.01.68

สถานที่: The EcoWay

BSA

CPFM

No.	Transfer Pump No.	Transfer Switch			Transfer Pump			Inspector	Remarks
		Manual	Off	Auto	Pump No. 1	ALT	Pump No. 2		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติให้เครื่องหมาย ✓
2) สถานะผิดปกติให้เครื่องหมาย X หรือระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจสอบ:

ผู้ตรวจสอบ:

วันที่:



Daily Inspection Checklist - Transfer Pump

วันที่: 21.01.68

สถานที่: The EcoWay

BSA

No.	Transfer Pump No.	Transfer Switch			Transfer Pump			Inspector	Remarks
		Manual	Off	Auto	Pump No. 1	ALT	Pump No. 2		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติให้เครื่องหมาย ✓
2) สถานะผิดปกติให้เครื่องหมาย X หรือระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจสอบ:

วันที่:



ประจำวัน: 5 มีนาคม 2564

สถานี: The Kaeng

BSA

วันที่	โหมดการควบคุม	สถานะการทำงาน			ค่าที่ปรากฏบนหน้าจอ			ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Off	Auto	Pump No.1	ALT	Pump No.2		
1	/			/	/	/			
2	/			/	/	/			
3	/			/	/	/			
4	/			/	/	/			
5	/			/	/	/			
6	/			/	/	/			
7	/			/	/	/			
8	/			/	/	/			
9	/			/	/	/			
10	/			/	/	/			
11	/			/	/	/			
12	/			/	/	/			
13	/			/	/	/			
14	/			/	/	/			
15	/			/	/	/			
16	/			/	/	/			
17	/			/	/	/			
18	/			/	/	/			
19	/			/	/	/			
20	/			/	/	/			
21	/			/	/	/			
22	/			/	/	/			
23	/			/	/	/			
24	/			/	/	/			
25	/			/	/	/			
26	/			/	/	/			
27	/			/	/	/			
28	/			/	/	/			
29	/			/	/	/			
30	/			/	/	/			
31	/			/	/	/			

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติให้เครื่องหมาย ✓
2) สถานะผิดปกติให้เครื่องหมาย X พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจ

หน้า



ประจำวัน: 12. 6. 66

สถานี: The Kaeng

BSA

วันที่	โหมดการควบคุม	สถานะการทำงาน			ค่าที่ปรากฏบนหน้าจอ			ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Off	Auto	Pump No.1	ALT	Pump No.2		
1	/			/	/	/			
2	/			/	/	/			
3	/			/	/	/			
4	/			/	/	/			
5	/			/	/	/			
6	/			/	/	/			
7	/			/	/	/			
8	/			/	/	/			
9	/			/	/	/			
10	/			/	/	/			
11	/			/	/	/			
12	/			/	/	/			
13	/			/	/	/			
14	/			/	/	/			
15	/			/	/	/			
16	/			/	/	/			
17	/			/	/	/			
18	/			/	/	/			
19	/			/	/	/			
20	/			/	/	/			
21	/			/	/	/			
22	/			/	/	/			
23	/			/	/	/			
24	/			/	/	/			
25	/			/	/	/			
26	/			/	/	/			
27	/			/	/	/			
28	/			/	/	/			
29	/			/	/	/			
30	/			/	/	/			
31	/			/	/	/			

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติให้เครื่องหมาย ✓
2) สถานะผิดปกติให้เครื่องหมาย X พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจ

หน้า



ประจำวัน: 11. 6. 66

สถานี: The Kaeng

BSA

วันที่	โหมดการควบคุม	สถานะการทำงาน			ค่าที่ปรากฏบนหน้าจอ			ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Off	Auto	Pump No.1	ALT	Pump No.2		
1	/			/	/	/			
2	/			/	/	/			
3	/			/	/	/			
4	/			/	/	/			
5	/			/	/	/			
6	/			/	/	/			
7	/			/	/	/			
8	/			/	/	/			
9	/			/	/	/			
10	/			/	/	/			
11	/			/	/	/			
12	/			/	/	/			
13	/			/	/	/			
14	/			/	/	/			
15	/			/	/	/			
16	/			/	/	/			
17	/			/	/	/			
18	/			/	/	/			
19	/			/	/	/			
20	/			/	/	/			
21	/			/	/	/			
22	/			/	/	/			
23	/			/	/	/			
24	/			/	/	/			
25	/			/	/	/			
26	/			/	/	/			
27	/			/	/	/			
28	/			/	/	/			
29	/			/	/	/			
30	/			/	/	/			
31	/			/	/	/			

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติให้เครื่องหมาย ✓
2) สถานะผิดปกติให้เครื่องหมาย X พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจ

หน้า



ประจำวัน: 11. 6. 66

สถานี: The Kaeng

BSA

วันที่	โหมดการควบคุม	สถานะการทำงาน			ค่าที่ปรากฏบนหน้าจอ			ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		Manual	Off	Auto	Pump No.1	ALT	Pump No.2		
1	/			/	/	/			
2	/			/	/	/			
3	/			/	/	/			
4	/			/	/	/			
5	/			/	/	/			
6	/			/	/	/			
7	/			/	/	/			
8	/			/	/	/			
9	/			/	/	/			
10	/			/	/	/			
11	/			/	/	/			
12	/			/	/	/			
13	/			/	/	/			
14	/			/	/	/			
15	/			/	/	/			
16	/			/	/	/			
17	/			/	/	/			
18	/			/	/	/			
19	/			/	/	/			
20	/			/	/	/			
21	/			/	/	/			
22	/			/	/	/			
23	/			/	/	/			
24	/			/	/	/			
25	/			/	/	/			
26	/			/	/	/			
27	/			/	/	/			
28	/			/	/	/			
29	/			/	/	/			
30	/			/	/	/			
31	/			/	/	/			

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติให้เครื่องหมาย ✓
2) สถานะผิดปกติให้เครื่องหมาย X พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจ

หน้า



บันทึกการทดสอบน้ำ IECCI - The EnCo
ประจำเดือน 2/ก.ค. 64 ปี 2568 เลขที่ทดสอบ 403-1312-63



วันที่	ความลึก (m)						จำนวนที่ใช้ (m ³)	ผู้บันทึก
	100,000	10,000	1,000	100	10	1		
1	0	1	1	5	7	7		
2	0	1	1	5	6	7		
3	0	1	1	5	6	7		
4	0	1	1	5	2	2		
5	0	9	1	9	2	9		
6	0	1	1	9	8	9		
7	0	1	1	4	1	0		
8	0	1	1	4	5	2		
9	0	1	1	4	6	8		
10	0	1	1	4	8	0		
11	0	1	1	4	8	9		
12	0	1	1	4	9	6		
13	0	1	1	5	0	9		
14	0	1	1	5	1	7		
15	0	1	1	5	7	8		
16	0	1	1	1	7	8		
17	0	1	1	1	2	5		
18	0	1	1	6	2	2		
19	0	1	4	6	9	5		
20	0	1	4	7	0	7		
21	0	1	1	7	2	5		
22	0	1	1	2	2	4		
23	0	1	1	7	8	8		
24	0	1	1	6	0	1		
25	0	1	1	8	1	3		
26	0	1	1	8	2	4		
27	0	1	1	8	4	6		
28	0	1	1	8	8	0		
29	0	1	1	8	9	9		
30	0	1	1	9	9	8		
31	0	1	1	9	6	0		

ผู้บันทึก/BSA/CPFM

ผู้ตรวจ/BSA/CPFM

ช่างเดิน

ช่างเดิน



บันทึกการทดสอบน้ำ IECCI 01011A- The EnCo
ประจำเดือน 2/ก.ค. 64 ปี 2568 เลขที่ทดสอบ 403-1041-64



วันที่	ความลึก (m)						จำนวนที่ใช้ (m ³)	ผู้บันทึก
	100,000	10,000	1,000	100	10	1		
1	0	0	6	4	1	0		
2	0	0	6	4	1	0		
3	0	0	6	4	1	0		
4	0	0	6	4	1	0		
5	0	0	6	4	1	0		
6	0	0	6	4	1	0		
7	0	0	6	4	1	0		
8	0	0	6	4	1	0		
9	0	0	6	4	1	0		
10	0	0	6	4	1	0		
11	0	0	6	4	1	0		
12	0	0	6	4	1	0		
13	0	0	6	4	1	0		
14	0	0	6	4	1	0		
15	0	0	6	4	1	0		
16	0	0	6	4	1	0		
17	0	0	6	4	1	0		
18	0	0	6	4	1	0		
19	0	0	6	4	1	0		
20	0	0	6	4	1	0		
21	0	0	6	4	1	0		
22	0	0	6	4	1	0		
23	0	0	6	4	1	0		
24	0	0	6	4	1	0		
25	0	0	6	4	1	0		
26	0	0	6	4	1	0		
27	0	0	6	4	1	0		
28	0	0	6	4	1	0		
29	0	0	6	4	1	0		
30	0	0	6	4	1	0		
31	0	0	6	4	1	0		

ผู้บันทึก/BSA/CPFM

ผู้ตรวจ/BSA/CPFM

ผู้ตรวจ/BSA/CPFM

ช่างเดิน

ช่างเดิน



บันทึกการทดสอบน้ำ IECCI 01011F- The EnCo
ประจำเดือน 2/ก.ค. 64 ปี 2568 เลขที่ทดสอบ 403-1042-64



วันที่	ความลึก (m)						จำนวนที่ใช้ (m ³)	ผู้บันทึก
	100,000	10,000	1,000	100	10	1		
1	0	0	1	1	1	4		
2	0	0	1	1	1	4		
3	0	0	1	1	1	4		
4	0	0	1	1	1	4		
5	0	0	1	1	1	4		
6	0	0	1	1	1	4		
7	0	0	1	1	1	4		
8	0	0	1	1	1	4		
9	0	0	1	1	1	4		
10	0	0	1	1	1	4		
11	0	0	1	1	1	4		
12	0	0	1	1	1	4		
13	0	0	1	1	1	4		
14	0	0	1	1	1	4		
15	0	0	1	1	1	4		
16	0	0	1	1	1	4		
17	0	0	1	1	1	4		
18	0	0	1	1	1	4		
19	0	0	1	1	1	4		
20	0	0	1	1	1	4		
21	0	0	1	1	1	4		
22	0	0	1	1	1	4		
23	0	0	1	1	1	4		
24	0	0	1	1	1	4		
25	0	0	1	1	1	4		
26	0	0	1	1	1	4		
27	0	0	1	1	1	4		
28	0	0	1	1	1	4		
29	0	0	1	1	1	4		
30	0	0	1	1	1	4		
31	0	0	1	1	1	4		

ผู้บันทึก/BSA/CPFM

ผู้ตรวจ/BSA/CPFM

ผู้ตรวจ/BSA/CPFM

ช่างเดิน

ช่างเดิน



บันทึกการทดสอบน้ำ IECCI 01011G- The EnCo
ประจำเดือน 2/ก.ค. 64 ปี 2568 เลขที่ทดสอบ 266



วันที่	ความลึก (m)						จำนวนที่ใช้ (m ³)	ผู้บันทึก
	100,000	10,000	1,000	100	10	1		
1	0	1	1	1	5	7		
2	0	1	1	1	4	6		
3	0	1	1	1	1	1		
4	0	1	1	1	1	1		
5	0	1	1	1	1	1		
6	0	1	1	1	1	1		
7	0	1	1	1	1	1		
8	0	1	1	1	1	1		
9	0	1	1	1	1	1		
10	0	1	1	1	1	1		
11	0	1	1	1	1	1		
12	0	1	1	1	1	1		
13	0	1	1	1	1	1		
14	0	1	1	1	1	1		
15	0	1	1	1	1	1		
16	0	1	1	1	1	1		
17	0	1	1	1	1	1		
18	0	1	1	1	1	1		
19	0	1	1	1	1	1		
20	0	1	1	1	1	1		
21	0	1	1	1	1	1		
22	0	1	1	1	1	1		
23	0	1	1	1	1	1		
24	0	1	1	1	1	1		
25	0	1	1	1	1	1		
26	0	1	1	1	1	1		
27	0	1	1	1	1	1		
28	0	1	1	1	1	1		
29	0	1	1	1	1	1		
30	0	1	1	1	1	1		
31	0	1	1	1	1	1		

ผู้บันทึก/BSA/CPFM

ผู้ตรวจ/BSA/CPFM

ผู้ตรวจ/BSA/CPFM

ช่างเดิน

ช่างเดิน



บันทึกผลการตรวจวัด EECI จาก 111 - The EnCony
ประจำเดือน ๑๓.๖.๖๓ เลขที่ตรวจวัด 266



วันที่	ความชื้น (%)						จำนวนที่วัด (m ³)	ผู้บันทึก
	100,000	10,000	1,000	100	10	1		
1	0	1	4	6		9		
2	0	1	4	6		4		
3	0	1	4	6		4		
4	0	1	4	6		4		
5	0	1	4	6		4		
6	0	1	4	6		4		
7	0	1	4	6		4		
8	0	1	4	6		4		
9	0	1	4	6		4		
10	0	1	4	6		4		
11	0	1	4	6		4		
12	0	1	4	6		4		
13	0	1	4	6		4		
14	0	1	4	6		4		
15	0	1	4	6		4		
16	0	1	4	6		4		
17	0	1	4	6		4		
18	0	1	4	6		4		
19	0	1	4	6		4		
20	0	1	4	6		4		
21	0	1	4	6		4		
22	0	1	4	6		4		
23	0	1	4	6		4		
24	0	1	4	6		4		
25	0	1	4	6		4		
26	0	1	4	6		4		
27	0	1	4	6		4		
28	0	1	4	6		4		
29	0	1	4	6		4		
30	0	1	4	6		4		
31	0	1	4	6		4		

ผู้บันทึก/ผู้ตรวจวัด: [Redacted]
ตำแหน่ง/ตำแหน่ง: [Redacted]
ตำแหน่ง/ตำแหน่ง: [Redacted]



บันทึกผลการตรวจวัด EECI จาก Tower Tank (KVIS) - The EnCony
ประจำเดือน ๑๓.๖.๖๓ เลขที่ตรวจวัด 0 - 59962 - 61



วันที่	ความชื้น (%)						จำนวนที่วัด (m ³)	ผู้บันทึก
	100,000	10,000	1,000	100	10	1		
1	0	1	4	6		9		
2	0	1	4	6		4		
3	0	1	4	6		4		
4	0	1	4	6		4		
5	0	1	4	6		4		
6	0	1	4	6		4		
7	0	1	4	6		4		
8	0	1	4	6		4		
9	0	1	4	6		4		
10	0	1	4	6		4		
11	0	1	4	6		4		
12	0	1	4	6		4		
13	0	1	4	6		4		
14	0	1	4	6		4		
15	0	1	4	6		4		
16	0	1	4	6		4		
17	0	1	4	6		4		
18	0	1	4	6		4		
19	0	1	4	6		4		
20	0	1	4	6		4		
21	0	1	4	6		4		
22	0	1	4	6		4		
23	0	1	4	6		4		
24	0	1	4	6		4		
25	0	1	4	6		4		
26	0	1	4	6		4		
27	0	1	4	6		4		
28	0	1	4	6		4		
29	0	1	4	6		4		
30	0	1	4	6		4		
31	0	1	4	6		4		

ผู้บันทึก/ผู้ตรวจวัด: [Redacted]
ตำแหน่ง/ตำแหน่ง: [Redacted]
ตำแหน่ง/ตำแหน่ง: [Redacted]



บันทึกผลการตรวจวัด EECI จาก 111 - The EnCony
ประจำเดือน ๑๓.๖.๖๓ เลขที่ตรวจวัด 403-1312-63



วันที่	ความชื้น (%)						จำนวนที่วัด (m ³)	ผู้บันทึก
	100,000	10,000	1,000	100	10	1		
1	0	1	4	6		9		
2	0	1	4	6		4		
3	0	1	4	6		4		
4	0	1	4	6		4		
5	0	1	4	6		4		
6	0	1	4	6		4		
7	0	1	4	6		4		
8	0	1	4	6		4		
9	0	1	4	6		4		
10	0	1	4	6		4		
11	0	1	4	6		4		
12	0	1	4	6		4		
13	0	1	4	6		4		
14	0	1	4	6		4		
15	0	1	4	6		4		
16	0	1	4	6		4		
17	0	1	4	6		4		
18	0	1	4	6		4		
19	0	1	4	6		4		
20	0	1	4	6		4		
21	0	1	4	6		4		
22	0	1	4	6		4		
23	0	1	4	6		4		
24	0	1	4	6		4		
25	0	1	4	6		4		
26	0	1	4	6		4		
27	0	1	4	6		4		
28	0	1	4	6		4		
29	0	1	4	6		4		
30	0	1	4	6		4		
31	0	1	4	6		4		

ผู้บันทึก/ผู้ตรวจวัด: [Redacted]
ตำแหน่ง/ตำแหน่ง: [Redacted]
ตำแหน่ง/ตำแหน่ง: [Redacted]



บันทึกผลการตรวจวัด EECI จาก 111 - The EnCony
ประจำเดือน ๑๓.๖.๖๓ เลขที่ตรวจวัด 403-1041-64



วันที่	ความชื้น (%)						จำนวนที่วัด (m ³)	ผู้บันทึก
	100,000	10,000	1,000	100	10	1		
1	0	1	4	6		9		
2	0	1	4	6		4		
3	0	1	4	6		4		
4	0	1	4	6		4		
5	0	1	4	6		4		
6	0	1	4	6		4		
7	0	1	4	6		4		
8	0	1	4	6		4		
9	0	1	4	6		4		
10	0	1	4	6		4		
11	0	1	4	6		4		
12	0	1	4	6		4		
13	0	1	4	6		4		
14	0	1	4	6		4		
15	0	1	4	6		4		
16	0	1	4	6		4		
17	0	1	4	6		4		
18	0	1	4	6		4		
19	0	1	4	6		4		
20	0	1	4	6		4		
21	0	1	4	6		4		
22	0	1	4	6		4		
23	0	1	4	6		4		
24	0	1	4	6		4		
25	0	1	4	6		4		
26	0	1	4	6		4		
27	0	1	4	6		4		
28	0	1	4	6		4		
29	0	1	4	6		4		
30	0	1	4	6		4		
31	0	1	4	6		4		

ผู้บันทึก/ผู้ตรวจวัด: [Redacted]
ตำแหน่ง/ตำแหน่ง: [Redacted]
ตำแหน่ง/ตำแหน่ง: [Redacted]



บันทึกข้อมูลน้ำ IECCI 01017F- The EnCony
ประจำเดือน ๑๒.๕๖ เลขที่เครื่อง 403-1042-04

BSA

วันที่	เลขปริมาตร (m ³)						จำนวนถัง (m ³)	ผู้บันทึก
	100,000	10,000	1,000	100	10	1		
1	0	0		5	2	0		
2	0	0		5	5	0		
3	0	0		5	0	0		
4	0	0		4	0	0		
5	0	0		4	0	0		
6	0	0		4	0	0		
7	0	0		4	0	0		
8	0	0		4	9	9		
9	0	0		4	5	0		
10	0	0		4	5	9		
11	0	0		4	5	0		
12	0	0		4	0	0		
13	0	0		4	8	2		
14	0	0		4	8	9		
15	0	0		5	5	5		
16	0	0		5	5	5		
17	0	0		5	5	5		
18	0	0		5	6	1		
19	0	0		5	6	1		
20	0	0		5	6	2		
21	0	0		5	8	7		
22	0	0		5	8	7		
23	0	0		5	8	7		
24	0	0		5	8	7		
25	0	0		5	8	7		
26	0	0		5	8	7		
27	0	0		5	8	7		
28	0	0		5	8	7		
29								
30								
31								

ผู้บันทึก/ผู้รับเข้าระบบ

ผู้ดูแลระบบ (General Manager)



บันทึกข้อมูลน้ำ IECCI 01017G- The EnCony
ประจำเดือน ๑๒.๕๖ เลขที่เครื่อง 266806

BSA

วันที่	เลขปริมาตร (m ³)						จำนวนถัง (m ³)	ผู้บันทึก
	100,000	10,000	1,000	100	10	1		
1	0	1	5	2	5	5		
2	0	1	5	2	9	4		
3	0	1	5	2	0	4		
4	0	1	5	2	9	4		
5	0	1	5	2	9	4		
6	0	1	5	2	9	4		
7	0	1	5	2	9	4		
8	0	1	5	2	9	4		
9	0	1	5	2	9	4		
10	0	1	5	2	9	4		
11	0	1	5	2	9	4		
12	0	1	5	2	9	4		
13	0	1	5	2	9	4		
14	0	1	5	2	9	4		
15	0	1	5	2	9	4		
16	0	1	5	2	9	4		
17	0	1	5	2	9	4		
18	0	1	5	2	9	4		
19	0	1	5	2	9	4		
20	0	1	5	2	9	4		
21	0	1	5	2	9	4		
22	0	1	5	2	9	4		
23	0	1	5	2	9	4		
24	0	1	5	2	9	4		
25	0	1	5	2	9	4		
26	0	1	5	2	9	4		
27	0	1	5	2	9	4		
28	0	1	5	2	9	4		
29								
30								
31								

ผู้บันทึก/ผู้รับเข้าระบบ

ผู้ดูแลระบบ (General Manager)



บันทึกข้อมูลน้ำ IECCI 01017H- The EnCony
ประจำเดือน ๑๒.๕๖ เลขที่เครื่อง 266797

BSA

วันที่	เลขปริมาตร (m ³)						จำนวนถัง (m ³)	ผู้บันทึก
	100,000	10,000	1,000	100	10	1		
1	0	1	5	4	7	9		
2	0	1	5	5	0	0		
3	0	1	5	5	5	4		
4	0	1	5	5	9	1		
5	0	1	5	6	0	1		
6	0	1	5	6	9	0		
7	0	1	5	7	1	8		
8	0	1	5	7	6	2		
9	0	1	5	7	9	3		
10	0	1	5	8	9	1		
11	0	1	5	9	1	1		
12	0	1	5	9	2	3		
13	0	2	0	0	0	5		
14	0	2	0	0	7	9		
15	0	2	0	0	6	9		
16	0	2	0	0	9	6		
17	0	2	0	1	2	9		
18	0	2	0	1	0	1		
19	0	2	0	1	0	6		
20	0	2	0	1	4	0		
21	0	2	0	1	7	9		
22	0	2	0	2	1	6		
23	0	2	0	3	4	6		
24	0	2	0	3	7	6		
25	0	2	0	4	1	0		
26	0	2	0	4	5	1		
27	0	2	0	4	8	4		
28	0	2	0	5	2	8		
29								
30								
31								

ผู้บันทึก/ผู้รับเข้าระบบ

ผู้ดูแลระบบ (General Manager)



บันทึกข้อมูลน้ำ IECCI 01017I Tower Tank (KV18) - The EnCony
ประจำเดือน ๑๒.๕๖ เลขที่เครื่อง 0 - 59962 - 61

BSA

วันที่	เลขปริมาตร (m ³)						จำนวนถัง (m ³)	ผู้บันทึก
	100,000	10,000	1,000	100	10	1		
1	0	0	1	1	5	9		
2	0	0	1	1	5	9		
3	0	0	1	1	5	9		
4	0	0	1	1	5	9		
5	0	0	1	1	5	9		
6	0	0	1	1	5	9		
7	0	0	1	1	5	9		
8	0	0	1	1	5	9		
9	0	0	1	1	5	9		
10	0	0	1	1	5	9		
11	0	0	1	1	5	9		
12	0	0	1	1	5	9		
13	0	0	1	1	5	9		
14	0	0	1	1	5	9		
15	0	0	1	1	5	9		
16	0	0	1	1	5	9		
17	0	0	1	1	5	9		
18	0	0	1	1	5	9		
19	0	0	1	1	5	9		
20	0	0	1	1	5	9		
21	0	0	1	1	5	9		
22	0	0	1	1	5	9		
23	0	0	1	1	5	9		
24	0	0	1	1	5	9		
25	0	0	1	1	5	9		
26	0	0	1	1	5	9		
27	0	0	1	1	5	9		
28	0	0	1	1	5	9		
29								
30								
31								

ผู้บันทึก/ผู้รับเข้าระบบ

ผู้ดูแลระบบ (General Manager)

วันที่	ระยะดินตม (ม.)						6 เมตร (ม.)	ผู้บันทึก
	100,000	10,000	1,000	100	10	1		
1	0	4	0	5	7	0		
2	0	1	0	5	7	9		
3	0	1	0	6	1	5		
4	0	2	0	4	0	5		
5	0	2	0	4	4	4		
6	0	2	0	2	8	3		
7	0	2	0	8	2	9		
8	0	2	0	8	5	7		
9	0	2	0	8	4	5		
10	0	2	0	7	0	9		
11	0	2	0	9	1	0		
12	0	2	0	9	3	4		
13	0	2	1	0	0	7		
14	0	2	1	0	4	4		
15	0	2	1	0	4	0		
16	0	2	1	1	0	7		
17	0	2	1	1	8	8		
18	0	0	9	1	3	0		
19	0	2	1	2	1	0		
20	0	2	1	2	6	4		
21	0	2	1	5	8	4		
22	0	2	1	3	1	6		
23	0	2	1	6	3	1		
24	0	2	1	3	7	3		
25	0	2	1	4	1	6		
26	0	2	1	4	6	4		
27	0	2	1	5	1	5		
28	0	2	1	5	0	1		
29	0	2	1	6	3	5		
30	0	2	1	6	0	2		
31	0	2	1	6	6	8		

ชื่องาน/เรื่อง: _____

מנהל כללי (General Manager)

วันที่	เลขที่หน่วย (๓)							จำนวนที่ (๓)	ผู้บันทึก
	100,000	10,000	1,000	100	10	1	0.1		
1	0	0	4	9	0	0	.	6	[Redacted]
2	0	0	1	1	0	1	.	6	
3			1		0		.	6	
4	0	0	1	1	5	0	.	6	
5	0	0	1		5	0	.	6	
6	0	0	1		5	0	.	6	
7	0	0	9		5	0	.	6	
8			1	1	5	0	.	6	
9	0	0	1		5	0	.	6	
10	0	0	0	0	5	0	.	6	
11	0	0	9	1	5	0	.	6	
12	0	0	1	1	5	0	.	6	
13	0	0	1	1	5	0	.	6	
14	0	0	1	1	5	0	.	6	
15			1		5	0	.	6	
16	0	0	1	1	5	0	.	6	
17	0	0	1	1	5	0	.	6	
18	0	0	0	0	5	0	.	6	
19	0	0	0	0	5	0	.	6	
20	0	0	1	1	5	0	.	6	
21	0	0	1	1	5	0	.	6	
22	0	0	1	1	5	0	.	6	
23					5	0	.	6	
24	0	0	0	0	5	0	.	6	
25	0	0	1	1	5	0	.	6	
26	0	0	1	1	5	0	.	6	
27					5	0	.	6	
28	0	0	1	1	5	0	.	6	
29	0	0	0	0	5	0	.	6	
30	0	0	1	1	5	0	.	6	
31	0	0	1	1	5	0	.	6	

▲ 1994 年 10 月 1 日起

HARTMAN/ENCO

Abstract

_____(Manager)

B-200 1000 M							B-200 1000 M	
วันที่	อายุปืศ (ม.)						ค่าเฉลี่ย (ม.)	ผู้บันทึก
	100,000	10,000	1,000	100	10	1		
1	0	1	3	1	1	2		
2	0	1	3	1	3	9		
3	0	1	3	1	6	6		
4	0	1	3	1	7	6		
5	0	1	3	1	8	9		
6	0	1	3	2	5	6		
7	0	1	4	2	5	1		
8	0	1	4	2	2	2		
9	0	1	4	2	6	2		
10	0	1	5	2	4	3		
11	0	1	5	2	3	4		
12	0	1	3	3	0	2		
13	0	1	2	3	2	2		
14	0	1	3	3	5	1		
15	0	1	5	3	5	5		
16	0	1	3	3	6	0		
17	0	1	3	4	6	3		
18	0	1	3	4	6	9		
19	0	1	4	4	9	2		
20	0	1	4	4	0	0		
21	0	1	4	4	1	0		
22	0	1	4	4	2	1		
23	0	1	4	4	5	8		
24	0	1	5	4	4	2		
25	0	1	5	4	2	0		
26	0	1	3	4	7	8		
27	0	1	3	5	3	1		
28	0	1	3	6	4	8		
29	0	1	3	7	6	0		
30	0	1	3	5	4	2		
31								

สำนักงานเขตเมือง/บริหารปกครองเมือง

คุณอำนาจ วงษ์ไวย (General Manager)

วันที่	ขนาดพื้นที่ (m ²)						จำนวนพื้นที่ (m ²)	ผู้บันทึก
	100,000	10,000	1,000	100	10	1		
1	0	0	0	0	0	0		
2	0	0	0	0	1	0		
3	0	0	0	0	1	0		
4	0	0	0	0	1	0		
5	0	0	0	0	1	0		
6	0	0	0	0	1	0		
7	0	0	0	0	1	0		
8	0	0	0	0	1	0		
9	0	0	0	0	1	0		
10	0	0	0	0	1	0		
11	0	0	0	0	1	0		
12	0	0	0	0	1	0		
13	0	0	0	0	1	0		
14	0	0	0	0	1	0		
15	0	0	0	0	1	0		
16	0	0	0	0	1	0		
17	0	0	0	0	1	0		
18	0	0	0	0	1	0		
19	0	0	0	0	1	0		
20	0	0	0	0	1	0		
21	0	0	0	0	1	0		
22	0	0	0	0	1	0		
23	0	0	0	0	1	0		
24	0	0	0	0	1	0		
25	0	0	0	0	1	0		
26	0	0	0	0	1	0		
27	0	0	0	0	1	0		
28	0	0	0	0	1	0		
29	0	0	0	0	1	0		
30	0	0	0	0	1	0		
31								

นางสาวกนกนิต/ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง

គុណជំនាញ (General Manager)

EnCo BSA

บันทึกมิเตอร์น้ำ IECCI - The EnCony

ประจำเดือน... พ.ศ. ปี... 2568 เลขมิเตอร์ 403-1312-63

วันที่	เลขมิเตอร์ (ม ³)						จำนวนน้ำใช้ (ม ³)	ผู้บันทึก
	100,000	10,000	1,000	100	10	1		
1	0	1	5	9	9	5		
2	0	1	5	6	1	5		
3	0	1	5	6	3	2		
4	0	1	5	6	3	4		
5	0	1	5	6	3	8		
6	0	1	5	6	3	8		
7	0	1	5	6	3	8		
8	0	1	5	6	3	8		
9	0	1	5	6	3	8		
10	0	1	5	6	3	8		
11	0	1	5	6	3	8		
12	0	1	5	6	3	8		
13	0	1	5	6	3	8		
14	0	1	5	6	3	8		
15	0	1	5	6	3	8		
16	0	1	5	6	3	8		
17	0	1	5	6	3	8		
18	0	1	5	6	3	8		
19	0	1	5	6	3	8		
20	0	1	5	6	3	8		
21	0	1	5	6	3	8		
22	0	1	5	6	3	8		
23	0	1	5	6	3	8		
24	0	1	5	6	3	8		
25	0	1	5	6	3	8		
26	0	1	5	6	3	8		
27	0	1	5	6	3	8		
28	0	1	5	6	3	8		
29	0	1	5	6	3	8		
30	0	1	5	6	3	8		
31	0	1	5	6	3	8		

วันที่ 13/11/2568

ผู้บันทึก

ตำแหน่ง/ผู้ปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง ผู้จัดการ (General Manager)

EnCo BSA

บันทึกมิเตอร์น้ำ IECCI บิต 11A- The EnCony

ประจำเดือน... พ.ศ. ปี... 62 เลขมิเตอร์ 403-1041-64

วันที่	เลขมิเตอร์ (ม ³)						จำนวนน้ำใช้ (ม ³)	ผู้บันทึก
	100,000	10,000	1,000	100	10	1		
1	0	0	6	8	1	0		
2	0	0	6	8	1	0		
3	0	0	6	8	1	0		
4	0	0	6	8	1	0		
5	0	0	6	8	1	0		
6	0	0	6	8	1	0		
7	0	0	6	8	1	0		
8	0	0	6	8	1	0		
9	0	0	6	8	1	0		
10	0	0	6	8	1	0		
11	0	0	6	8	1	0		
12	0	0	6	8	1	0		
13	0	0	6	8	1	0		
14	0	0	6	8	1	0		
15	0	0	6	8	1	0		
16	0	0	6	8	1	0		
17	0	0	6	8	1	0		
18	0	0	6	8	1	0		
19	0	0	6	8	1	0		
20	0	0	6	8	1	0		
21	0	0	6	8	1	0		
22	0	0	6	8	1	0		
23	0	0	6	8	1	0		
24	0	0	6	8	1	0		
25	0	0	6	8	1	0		
26	0	0	6	8	1	0		
27	0	0	6	8	1	0		
28	0	0	6	8	1	0		
29	0	0	6	8	1	0		
30	0	0	6	8	1	0		
31	0	0	6	8	1	0		

วันที่ 13/11/2568

ผู้บันทึก

ตำแหน่ง/ผู้ปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง ผู้จัดการ (General Manager)

EnCo BSA

บันทึกมิเตอร์น้ำ IECCI บิต 11F- The EnCony

ประจำเดือน... พ.ศ. ปี... 62 เลขมิเตอร์ 403-1042-64

วันที่	เลขมิเตอร์ (ม ³)						จำนวนน้ำใช้ (ม ³)	ผู้บันทึก
	100,000	10,000	1,000	100	10	1		
1	0	0	1	9	7	2		
2	0	0	1	9	8	10		
3	0	0	1	9	8	10		
4	0	0	1	9	8	10		
5	0	0	1	9	8	10		
6	0	0	1	9	8	10		
7	0	0	1	9	8	10		
8	0	0	1	9	8	10		
9	0	0	1	9	8	10		
10	0	0	1	9	8	10		
11	0	0	1	9	8	10		
12	0	0	1	9	8	10		
13	0	0	1	9	8	10		
14	0	0	1	9	8	10		
15	0	0	1	9	8	10		
16	0	0	1	9	8	10		
17	0	0	1	9	8	10		
18	0	0	1	9	8	10		
19	0	0	1	9	8	10		
20	0	0	1	9	8	10		
21	0	0	1	9	8	10		
22	0	0	1	9	8	10		
23	0	0	1	9	8	10		
24	0	0	1	9	8	10		
25	0	0	1	9	8	10		
26	0	0	1	9	8	10		
27	0	0	1	9	8	10		
28	0	0	1	9	8	10		
29	0	0	1	9	8	10		
30	0	0	1	9	8	10		
31	0	0	1	9	8	10		

วันที่ 13/11/2568

ผู้บันทึก

ตำแหน่ง/ผู้ปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง ผู้จัดการ (General Manager)

EnCo BSA

บันทึกมิเตอร์น้ำ IECCI บิต 11G- The EnCony

ประจำเดือน... พ.ศ. ปี... 62 เลขมิเตอร์ 366806

วันที่	เลขมิเตอร์ (ม ³)						จำนวนน้ำใช้ (ม ³)	ผู้บันทึก
	100,000	10,000	1,000	100	10	1		
1	0	1	5	0	1	7		
2	0	1	5	0	1	7		
3	0	1	5	0	1	7		
4	0	1	5	0	1	7		
5	0	1	5	0	1	7		
6	0	1	5	0	1	7		
7	0	1	5	0	1	7		
8	0	1	5	0	1	7		
9	0	1	5	0	1	7		
10	0	1	5	0	1	7		
11	0	1	5	0	1	7		
12	0	1	5	0	1	7		
13	0	1	5	0	1	7		
14	0	1	5	0	1	7		
15	0	1	5	0	1	7		
16	0	1	5	0	1	7		
17	0	1	5	0	1	7		
18	0	1	5	0	1	7		
19	0	1	5	0	1	7		
20	0	1	5	0	1	7		
21	0	1	5	0	1	7		
22	0	1	5	0	1	7		
23	0	1	5	0	1	7		
24	0	1	5	0	1	7		
25	0	1	5	0	1	7		
26	0	1	5	0	1	7		
27	0	1	5	0	1	7		
28	0	1	5	0	1	7		
29	0	1	5	0	1	7		
30	0	1	5	0	1	7		
31	0	1	5	0	1	7		

วันที่ 13/11/2568

ผู้บันทึก

ตำแหน่ง/ผู้ปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง ผู้จัดการ (General Manager)

วันที่	หน่วยต่อไร่ (m ²)					จำนวนพื้นที่ (m ²)	พื้นที่
	100,000	10,000	1,000	100	10		
1	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	0	0	
8	0	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	0	0	
11	0	0	0	0	0	0	
12	0	0	0	0	0	0	
13	0	0	0	0	0	0	
14	0	0	0	0	0	0	
15	0	0	0	0	0	0	
16	0	0	0	0	0	0	
17	0	0	0	0	0	0	
18	0	0	0	0	0	0	
19	0	0	0	0	0	0	
20	0	0	0	0	0	0	
21	0	0	0	0	0	0	
22	0	0	0	0	0	0	
23	0	0	0	0	0	0	
24	0	0	0	0	0	0	
25	0	0	0	0	0	0	
26	0	0	0	0	0	0	
27	0	0	0	0	0	0	
28	0	0	0	0	0	0	
29	0	0	0	0	0	0	
30	0	0	0	0	0	0	
31	0	0	0	0	0	0	

นางสาวกนกวรรณ/นางสาวกนกวรรณ

គុណតម្លៃ គ្រប់គ្រង (General Manager)

แบบทดสอบ ๒ - ๕๙๙๖๒ - ๕									
วันที่	หน่วยเมตร (m)								ผู้บันทึก
	100,000	10,000	1,000	100	10	1		0.1	
1	0	0	1	1	5	1		6	
2	0	0	1	1	5	0		6	
3	0	0	1	1	5	9		6	
4	0	0	1	1	5	9		6	
5	0	0	1	1	5	9		6	
6	0	0	1	1	5	9		6	
7	0	0	1	1	5	9		6	
8	0	0	1	1	5	9		6	
9	0	0	1	1	5	9		6	
10	0	0	1	1	5	9		6	
11	0	0	1	1	5	9		6	
12	0	0	1	1	5	9		6	
13	0	0	1	1	5	9		6	
14	0	0	1	1	5	9		6	
15	0	0	1	1	5	9		6	
16	0	0	1	1	5	9		6	
17	0	0	1	1	5	9		6	
18	0	0	1	1	5	9		6	
19	0	0	1	1	5	9		6	
20	0	0	1	1	5	9		6	
21	0	0	1	1	5	9		6	
22	0	0	1	1	5	9		6	
23	0	0	1	1	5	9		6	
24	0	0	1	1	5	9		6	
25	0	0	1	1	5	9		6	
26	0	0	1	1	5	9		6	
27	0	0	1	1	5	9		6	
28	0	0	1	1	5	9		6	
29	0	0	1	1	5	9		6	
30	0	0	1	1	5	9		6	
31	0	0	1	1	5	9		6	

theivada/மறுபிழைப்பு

คุณชำนาญ วัฒนวิเศษ (General Manager)

วันที่	เลขออก (m)						หน่วยเงิน (฿)	ผู้บันทึก
	100,000	10,000	1,000	100	10	1		
1	0	1	4	1	1	0		
2	0	1	4	1	6	8		
3	0	1	4	1	9	9		
4	0	1	4	8	1	8		
5	0	1	4	8	3	4		
6	0	1	4	8	5	4		
7	0	1	4	8	6	2		
8	0	1	4	8	9	0		
9	0	1	4	8	0	8		
10	0	1	4	0	1	8		
11	0	1	4	0	2	8		
12	0	1	4	3	5	8		
13	0	1	4	3	6	4		
14	0	1	4	3	4	8		
15	0	1	4	4	1	4		
16	0	1	4	4	2	4		
17	0	1	4	4	4	3		
18	0	1	4	4	0	2		
19	0	1	4	5	3	2		
20	0	1	4	6	4	1		
21	0	1	4	6	4	0		
22	0	1	4	5	8	0		
23	0	1	4	5	8	4		
24	0	1	4	6	8	9		
25	0	1	4	6	4	9		
26	0	1	4	6	5	8		
27	0	1	4	6	4	5		
28	0	1	4	7	1	2		
29	0	1	4	7	1	8		
30	0	1	4	7	2	8		
31								

APPENDIX

[illegible]

ช่างเทคนิค/ นักแปลช่างเทคนิค

คุณวิภาวดี จันทวีระ (General Manager)

วันที่	เฉลี่ยต่อไร่ (ม ³)						จำนวนพืช (ม ²)	ผู้บันทึก
	100,000	10,000	1,000	100	10	1		
1	0	0	6	9	9	9		
2	0	0	10	9	9	1		
3	0	0	6	9	9	6		
4	0	0	6	9	9	2		
5	0	0	6	9	9	6		
6	0	0	0	9	6	2		
7	0	0	6	9	6	5		
8	0	0	6	9	9	0		
9	0	0	6	9	9	9		
10	0	0	6	9	9	9		
11	0	0	6	9	9	3		
12	0	0	6	9	9	9		
13	0	0	6	9	9	2		
14	0	0	6	9	9	9		
15	0	0	9	0	0	3		
16	0	0	9	0	0	6		
17	0	0	9	0	1	9		
18	0	0	9	0	0	3		
19	0	0	9	0	4	9		
20	0	0	9	0	9	6		
21	0	0	9	0	6	6		
22	0	0	9	0	9	6		
23	0	0	9	0	9	3		
24	0	0	9	0	9	9		
25	0	0	9	0	9	9		
26	0	0	9	0	9	6		
27	0	0	9	0	9	6		
28	0	0	9	0	9	0		
29	0	0	9	0	9	9		
30	0	0	9	0	9	9		
31								

2000-2001

■ **RESEARCH / ENCO**

คุณอำนาจ วะโรน (General Manager)



บันทึกการตรวจวัด EECI ตาม 19F - The EnCony
ประจำเดือน ๑๑.๑๒.๒๕๖๑ เลขที่ตรวจวัด 403-1042-64

BSA

วันที่	ลมบิตเตอร์ (ม)							จำนวนบิต (ม)	ผู้บันทึก
	100,000	10,000	1,000	100	10	1			
1	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	0	0	0	0	0	0		
3	0	0	0	0	0	0	0		
4	0	0	0	0	0	0	0		
5	0	0	0	0	0	0	0		
6	0	0	0	0	0	0	0		
7	0	0	0	0	0	0	0		
8	0	0	0	0	0	0	0		
9	0	0	0	0	0	0	0		
10	0	0	0	0	0	0	0		
11	0	0	0	0	0	0	0		
12	0	0	0	0	0	0	0		
13	0	0	0	0	0	0	0		
14	0	0	0	0	0	0	0		
15	0	0	0	0	0	0	0		
16	0	0	0	0	0	0	0		
17	0	0	0	0	0	0	0		
18	0	0	0	0	0	0	0		
19	0	0	0	0	0	0	0		
20	0	0	0	0	0	0	0		
21	0	0	0	0	0	0	0		
22	0	0	0	0	0	0	0		
23	0	0	0	0	0	0	0		
24	0	0	0	0	0	0	0		
25	0	0	0	0	0	0	0		
26	0	0	0	0	0	0	0		
27	0	0	0	0	0	0	0		
28	0	0	0	0	0	0	0		
29	0	0	0	0	0	0	0		
30	0	0	0	0	0	0	0		
31									

ผู้บันทึก BSA
ผู้ตรวจวัด ENCO
ตำแหน่ง/ตำแหน่ง (General Manager)



บันทึกการตรวจวัด EECI ตาม 19G - The EnCony
ประจำเดือน ๑๑.๑๒.๒๕๖๑ เลขที่ตรวจวัด 266006

BSA

วันที่	ลมบิตเตอร์ (ม)							จำนวนบิต (ม)	ผู้บันทึก
	100,000	10,000	1,000	100	10	1			
1	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	0	0	0	0	0	0		
3	0	0	0	0	0	0	0		
4	0	0	0	0	0	0	0		
5	0	0	0	0	0	0	0		
6	0	0	0	0	0	0	0		
7	0	0	0	0	0	0	0		
8	0	0	0	0	0	0	0		
9	0	0	0	0	0	0	0		
10	0	0	0	0	0	0	0		
11	0	0	0	0	0	0	0		
12	0	0	0	0	0	0	0		
13	0	0	0	0	0	0	0		
14	0	0	0	0	0	0	0		
15	0	0	0	0	0	0	0		
16	0	0	0	0	0	0	0		
17	0	0	0	0	0	0	0		
18	0	0	0	0	0	0	0		
19	0	0	0	0	0	0	0		
20	0	0	0	0	0	0	0		
21	0	0	0	0	0	0	0		
22	0	0	0	0	0	0	0		
23	0	0	0	0	0	0	0		
24	0	0	0	0	0	0	0		
25	0	0	0	0	0	0	0		
26	0	0	0	0	0	0	0		
27	0	0	0	0	0	0	0		
28	0	0	0	0	0	0	0		
29	0	0	0	0	0	0	0		
30	0	0	0	0	0	0	0		
31									

ผู้บันทึก BSA
ผู้ตรวจวัด ENCO
ตำแหน่ง/ตำแหน่ง (General Manager)



บันทึกการตรวจวัด EECI ตาม 19H - The EnCony
ประจำเดือน ๑๑.๑๒.๒๕๖๑ เลขที่ตรวจวัด 266797

BSA

วันที่	ลมบิตเตอร์ (ม)							จำนวนบิต (ม)	ผู้บันทึก
	100,000	10,000	1,000	100	10	1			
1	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	0	0	0	0	0	0		
3	0	0	0	0	0	0	0		
4	0	0	0	0	0	0	0		
5	0	0	0	0	0	0	0		
6	0	0	0	0	0	0	0		
7	0	0	0	0	0	0	0		
8	0	0	0	0	0	0	0		
9	0	0	0	0	0	0	0		
10	0	0	0	0	0	0	0		
11	0	0	0	0	0	0	0		
12	0	0	0	0	0	0	0		
13	0	0	0	0	0	0	0		
14	0	0	0	0	0	0	0		
15	0	0	0	0	0	0	0		
16	0	0	0	0	0	0	0		
17	0	0	0	0	0	0	0		
18	0	0	0	0	0	0	0		
19	0	0	0	0	0	0	0		
20	0	0	0	0	0	0	0		
21	0	0	0	0	0	0	0		
22	0	0	0	0	0	0	0		
23	0	0	0	0	0	0	0		
24	0	0	0	0	0	0	0		
25	0	0	0	0	0	0	0		
26	0	0	0	0	0	0	0		
27	0	0	0	0	0	0	0		
28	0	0	0	0	0	0	0		
29	0	0	0	0	0	0	0		
30	0	0	0	0	0	0	0		
31									

ผู้บันทึก BSA
ผู้ตรวจวัด ENCO
ตำแหน่ง/ตำแหน่ง (General Manager)



บันทึกการตรวจวัด EECI ตาม Tower Tank (KV18) - The EnCony
ประจำเดือน ๑๑.๑๒.๒๕๖๑ เลขที่ตรวจวัด 0-59962-61

BSA

วันที่	ลมบิตเตอร์ (ม)							จำนวนบิต (ม)	ผู้บันทึก
	100,000	10,000	1,000	100	10	1	0.1		
1	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	0	0	0	0	0	0		
3	0	0	0	0	0	0	0		
4	0	0	0	0	0	0	0		
5	0	0	0	0	0	0	0		
6	0	0	0	0	0	0	0		
7	0	0	0	0	0	0	0		
8	0	0	0	0	0	0	0		
9	0	0	0	0	0	0	0		
10	0	0	0	0	0	0	0		
11	0	0	0	0	0	0	0		
12	0	0	0	0	0	0	0		
13	0	0	0	0	0	0	0		
14	0	0	0	0	0	0	0		
15	0	0	0	0	0	0	0		
16	0	0	0	0	0	0	0		
17	0	0	0	0	0	0	0		
18	0	0	0	0	0	0	0		
19	0	0	0	0	0	0	0		
20	0	0	0	0	0	0	0		
21	0	0	0	0	0	0	0		
22	0	0	0	0	0	0	0		
23	0	0	0	0	0	0	0		
24	0	0	0	0	0	0	0		
25	0	0	0	0	0	0	0		
26	0	0	0	0	0	0	0		
27	0	0	0	0	0	0	0		
28	0	0	0	0	0	0	0		
29	0	0	0	0	0	0	0		
30	0	0	0	0	0	0	0		
31									

ผู้บันทึก BSA
ผู้ตรวจวัด ENCO
ตำแหน่ง/ตำแหน่ง (General Manager)



บันทึกผลการดำเนินงาน - The EnCony
ประจำเดือน ๘.๖.๖๕ เลขที่เอกสาร ๐ - 316253 - 61



วันที่	เลขที่เอกสาร (m)							จำนวนที่รับ (m)	ผู้บันทึก
	10,000	1,000	100	10	1	0.1	0.01		
1	5	2	7	9	1	9	1		
2	5	2	5	2	5	6	7		
3	5	2	5	2	5	6	7		
4	5	8	8	6	9	7	9		
5	5	5	8	9	6	2	9		
6	5	9	9	5	2	1	9		
7	5	8	9	8	2	5	9		
8	5	8	9	8	2	3	9		
9	5	9	0	3	6	0	5		
10	5	9	0	6	9	8	5		
11	5	9	1	1	1	9	5		
12	5	7	1	2	4	0	0		
13	5	9	1	2	4	6	7		
14	5	9	2	2	4	5	7		
15	5	9	1	3	7	5	7		
16	5	9	1	1	6	0	4		
17	5	9	1	3	5	5	5		
18	5	9	2	2	9	6	6		
19	5	9	2	6	9	2	5		
20	5	9	5	2	7	0	7		
21	5	9	4	2	4	2	0		
22	5	9	4	6	6	4	1		
23	5	9	5	0	6	1	1		
24	5	9	5	2	4	0	2		
25	5	9	5	5	7	5	7		
26	5	9	5	9	1	5	5		
27	5	9	1	0	1	1	9		
28	5	9	6	3	8	9	1		
29	5	9	1	6	8	8	7		
30	5	9	1	6	8	6	7		
31	5	9	7	0	2	1	0		

จำนวนเอกสาร/ใบแจ้งหนี้

คุณสมชาย วรรณวิเศษ (General Manager)



บันทึกผลการดำเนินงาน - The EnCony
ประจำเดือน ๘.๖.๖๕ เลขที่เอกสาร ๐ - 316253 - 61



วันที่	เลขที่เอกสาร (m)							จำนวนที่รับ (m)	ผู้บันทึก
	10,000	1,000	100	10	1	0.1	0.01		
1	5	2	7	5	6	5	4		
2	5	2	7	5	6	4	4		
3	5	2	7	5	6	1	0		
4	5	2	7	5	6	4	4		
5	5	2	7	5	6	0	0		
6	5	2	7	5	6	5	0		
7	5	2	7	5	6	1	0		
8	5	2	7	5	6	5	0		
9	5	2	7	5	6	2	4		
10	5	2	7	5	6	1	0		
11	5	2	7	5	6	5	0		
12	5	2	7	5	6	0	2		
13	5	2	7	5	6	0	2		
14	5	2	7	5	6	0	2		
15	5	2	7	5	6	0	2		
16	5	2	7	5	6	0	2		
17	5	2	7	5	6	0	2		
18	5	2	7	5	6	0	2		
19	5	2	7	5	6	0	2		
20	5	2	7	5	6	0	2		
21	5	2	7	5	6	0	2		
22	5	2	7	5	6	0	2		
23	5	2	7	5	6	0	2		
24	5	2	7	5	6	0	2		
25	5	2	7	5	6	0	2		
26	5	2	7	5	6	0	2		
27	5	2	7	5	6	0	2		
28	5	2	7	5	6	0	2		
29	5	2	7	5	6	0	2		
30	5	2	7	5	6	0	2		
31	5	2	7	5	6	0	2		

จำนวนเอกสาร/ใบแจ้งหนี้

คุณสมชาย วรรณวิเศษ (General Manager)



บันทึกผลการดำเนินงาน - The EnCony
ประจำเดือน ๘.๖.๖๕ เลขที่เอกสาร ๐ - 316253 - 61



วันที่	เลขที่เอกสาร (m)							จำนวนที่รับ (m)	ผู้บันทึก
	10,000	1,000	100	10	1	0.1	0.01		
1	6	0	4	5	5	7	3		
2	6	0	4	5	5	6	9		
3	6	0	4	5	5	6	9		
4	6	0	5	1	2	2	2		
5	6	0	5	1	2	2	2		
6	6	0	5	1	2	2	2		
7	6	0	5	1	2	2	2		
8	6	0	5	1	2	2	2		
9	6	0	5	1	2	2	2		
10	6	0	5	1	2	2	2		
11	6	0	5	1	2	2	2		
12	6	0	5	1	2	2	2		
13	6	0	5	1	2	2	2		
14	6	0	5	1	2	2	2		
15	6	0	5	1	2	2	2		
16	6	0	5	1	2	2	2		
17	6	0	5	1	2	2	2		
18	6	0	5	1	2	2	2		
19	6	0	5	1	2	2	2		
20	6	0	5	1	2	2	2		
21	6	0	5	1	2	2	2		
22	6	0	5	1	2	2	2		
23	6	0	5	1	2	2	2		
24	6	0	5	1	2	2	2		
25	6	0	5	1	2	2	2		
26	6	0	5	1	2	2	2		
27	6	0	5	1	2	2	2		
28	6	0	5	1	2	2	2		
29	6	0	5	1	2	2	2		
30	6	0	5	1	2	2	2		
31	6	0	5	1	2	2	2		

จำนวนเอกสาร/ใบแจ้งหนี้

คุณสมชาย วรรณวิเศษ (General Manager)



บันทึกผลการดำเนินงาน - The EnCony
ประจำเดือน ๘.๖.๖๕ เลขที่เอกสาร ๐ - 316253 - 61



วันที่	เลขที่เอกสาร (m)							จำนวนที่รับ (m)	ผู้บันทึก
	10,000	1,000	100	10	1	0.1	0.01		
1	6	0	4	5	5	7	3		
2	6	0	4	5	5	6	9		
3	6	0	4	5	5	6	9		
4	6	0	5	1	2	2	2		
5	6	0	5	1	2	2	2		
6	6	0	5	1	2	2	2		
7	6	0	5	1	2	2	2		
8	6	0	5	1	2	2	2		
9	6	0	5	1	2	2	2		
10	6	0	5	1	2	2	2		
11	6	0	5	1	2	2	2		
12	6	0	5	1	2	2	2		
13	6	0	5	1	2	2	2		
14	6	0	5	1	2	2	2		
15	6	0	5	1	2	2	2		
16	6	0	5	1	2	2	2		
17	6	0	5	1	2	2	2		
18	6	0	5	1	2	2	2		
19	6	0	5	1	2	2	2		
20	6	0	5	1	2	2	2		
21	6	0	5	1	2	2	2		
22	6	0	5	1	2	2	2		
23	6	0	5	1	2	2	2		
24	6	0	5	1	2	2	2		
25	6	0	5	1	2	2	2		
26	6	0	5	1	2	2	2		
27	6	0	5	1	2	2	2		
28	6	0	5	1	2	2	2		
29	6	0	5	1	2	2	2		
30	6	0	5	1	2	2	2		
31	6	0	5	1	2	2	2		

จำนวนเอกสาร/ใบแจ้งหนี้

คุณสมชาย วรรณวิเศษ (General Manager)



บันทึกการตรวจนับภาค - The EnCo
ประจำเดือน: พ.ค. ปี 68 เลขที่ตรวจ 0-316253-61

BSA

วันที่	เลขที่ตรวจ (m)							จำนวนที่ (m)	ผู้บันทึก
	10,000	1,000	100	10	1	0.1	0.01		
1	6	1	6	1	8	0	6		
2	6	1	6	1	8	0	6		
3	6	1	6	1	8	0	6		
4	6	1	6	1	8	0	6		
5	6	1	6	1	8	0	6		
6	6	1	6	1	8	0	6		
7	6	1	6	1	8	0	6		
8	6	1	6	1	8	0	6		
9	6	1	6	1	8	0	6		
10	6	1	6	1	8	0	6		
11	6	1	6	1	8	0	6		
12	6	1	6	1	8	0	6		
13	6	1	6	1	8	0	6		
14	6	1	6	1	8	0	6		
15	6	1	6	1	8	0	6		
16	6	1	6	1	8	0	6		
17	6	1	6	1	8	0	6		
18	6	1	6	1	8	0	6		
19	6	1	6	1	8	0	6		
20	6	1	6	1	8	0	6		
21	6	1	6	1	8	0	6		
22	6	1	6	1	8	0	6		
23	6	1	6	1	8	0	6		
24	6	1	6	1	8	0	6		
25	6	1	6	1	8	0	6		
26	6	1	6	1	8	0	6		
27	6	1	6	1	8	0	6		
28	6	1	6	1	8	0	6		
29	6	1	6	1	8	0	6		
30	6	1	6	1	8	0	6		
31	6	1	6	1	8	0	6		

ผู้บันทึก: [Redacted]
ผู้ตรวจ: [Redacted]
ตำแหน่ง: [Redacted] (General Manager)



บันทึกการตรวจนับภาค - The EnCo
ประจำเดือน: พ.ค. ปี 68 เลขที่ตรวจ 0-316253-61

BSA

วันที่	เลขที่ตรวจ (m)							จำนวนที่ (m)	ผู้บันทึก
	10,000	1,000	100	10	1	0.1	0.01		
1	6	1	6	1	8	0	6		
2	6	1	6	1	8	0	6		
3	6	1	6	1	8	0	6		
4	6	1	6	1	8	0	6		
5	6	1	6	1	8	0	6		
6	6	1	6	1	8	0	6		
7	6	1	6	1	8	0	6		
8	6	1	6	1	8	0	6		
9	6	1	6	1	8	0	6		
10	6	1	6	1	8	0	6		
11	6	1	6	1	8	0	6		
12	6	1	6	1	8	0	6		
13	6	1	6	1	8	0	6		
14	6	1	6	1	8	0	6		
15	6	1	6	1	8	0	6		
16	6	1	6	1	8	0	6		
17	6	1	6	1	8	0	6		
18	6	1	6	1	8	0	6		
19	6	1	6	1	8	0	6		
20	6	1	6	1	8	0	6		
21	6	1	6	1	8	0	6		
22	6	1	6	1	8	0	6		
23	6	1	6	1	8	0	6		
24	6	1	6	1	8	0	6		
25	6	1	6	1	8	0	6		
26	6	1	6	1	8	0	6		
27	6	1	6	1	8	0	6		
28	6	1	6	1	8	0	6		
29	6	1	6	1	8	0	6		
30	6	1	6	1	8	0	6		
31	6	1	6	1	8	0	6		

ผู้บันทึก: [Redacted]
ผู้ตรวจ: [Redacted]
ตำแหน่ง: [Redacted] (General Manager)



Daily Inspection Checklist - ระบบผลิตน้ำประปา
ประจำเดือน: พ.ค. 68 สถานที่: The EnCo (สถานี 4)

BSA BPFM

วันที่	ค่าตรวจ				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Stroke	Speed (%)	Stroke	Speed (%)		
1	0	60%	0	10%		
2	0	60%	0	10%		
3	0	60%	0	10%		
4	0	60%	0	80%		
5	0	60%	0	80%		
6	0	60%	0	80%		
7	0	59%	0	80%		
8	0	59%	0	80%		
9	0	59%	0	80%		
10	0	58%	0	80%		
11	0	56%	0	80%		
12	0	50%	0	80%		
13	0	48%	0	68%		
14	0	10%	0	4%		
15	0	10%	0	4%		
16	0	10%	0	4%		
17	0	10%	0	4%		
18	0	10%	0	4%		
19	0	10%	0	4%		
20	0	10%	0	4%		
21	0	10%	0	4%		
22	0	10%	0	4%		
23	0	10%	0	4%		
24	0	10%	0	4%		
25	0	10%	0	4%		
26	0	10%	0	4%		
27	0	10%	0	4%		
28	0	10%	0	4%		
29	0	10%	0	4%		
30	0	10%	0	4%		
31	0	10%	0	4%		

ผู้บันทึก: [Redacted]
ผู้ตรวจ: [Redacted]
ตำแหน่ง: [Redacted] (General Manager)



Daily Inspection Checklist - ระบบผลิตน้ำประปา
ประจำเดือน: พ.ค. 68 สถานที่: The EnCo (สถานี 4)

BSA

วันที่	ค่าตรวจ				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Stroke	Speed (%)	Stroke	Speed (%)		
1	0	95%	0	2%		
2	0	95%	0	2%		
3	0	95%	0	2%		
4	0	95%	0	2%		
5	0	95%	0	2%		
6	0	95%	0	2%		
7	0	95%	0	2%		
8	0	95%	0	2%		
9	0	95%	0	2%		
10	0	95%	0	2%		
11	0	95%	0	2%		
12	0	95%	0	2%		
13	0	95%	0	2%		
14	0	95%	0	2%		
15	0	95%	0	2%		
16	0	95%	0	2%		
17	0	95%	0	2%		
18	0	95%	0	2%		
19	0	95%	0	2%		
20	0	95%	0	2%		
21	0	95%	0	2%		
22	0	95%	0	2%		
23	0	95%	0	2%		
24	0	95%	0	2%		
25	0	95%	0	2%		
26	0	95%	0	2%		
27	0	95%	0	2%		
28	0	95%	0	2%		
29	0	95%	0	2%		
30	0	95%	0	2%		
31	0	95%	0	2%		

ผู้บันทึก: [Redacted]
ผู้ตรวจ: [Redacted]
ตำแหน่ง: [Redacted] (General Manager)



Daily Inspection Checklist - ระบบกลั่นนํ้าประปา

BSA

ประจำเดือน: 25.03.68

สถานที่: The EnCany (01011 A)

วันที่	เครื่อง		PAC		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Stroke	Speed (%)	Stroke	Speed (%)		
1	0	38%	0	39%		
2	0	38%	0	40%		
3	0	38%	0	40%		
4	0	38%	0	40%		
5	0	38%	0	40%		
6	0	38%	0	40%		
7	0	38%	0	40%		
8	0	38%	0	40%		
9	0	38%	0	40%		
10	0	38%	0	40%		
11	0	38%	0	40%		
12	0	38%	0	40%		
13	0	38%	0	40%		
14	0	38%	0	40%		
15	0	38%	0	40%		
16	0	38%	0	40%		
17	0	38%	0	40%		
18	0	38%	0	40%		
19	0	38%	0	40%		
20	0	38%	0	40%		
21	0	38%	0	40%		
22	0	38%	0	40%		
23	0	38%	0	40%		
24	0	38%	0	40%		
25	0	38%	0	40%		
26	0	38%	0	40%		
27	0	38%	0	40%		
28	0	38%	0	40%		
29	0	38%	0	40%		
30	0	38%	0	40%		
31	0	38%	0	40%		

เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร (General Manager)



Daily Inspection Checklist - ระบบกลั่นนํ้าประปา

BSA

ประจำเดือน: 25.03.68

สถานที่: The EnCany (01011 A)

วันที่	เครื่อง		PAC		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Stroke	Speed (%)	Stroke	Speed (%)		
1	0	38%	0	39%		
2	0	38%	0	40%		
3	0	38%	0	40%		
4	0	38%	0	40%		
5	0	38%	0	40%		
6	0	38%	0	40%		
7	0	38%	0	40%		
8	0	38%	0	40%		
9	0	38%	0	40%		
10	0	38%	0	40%		
11	0	38%	0	40%		
12	0	38%	0	40%		
13	0	38%	0	40%		
14	0	38%	0	40%		
15	0	38%	0	40%		
16	0	38%	0	40%		
17	0	38%	0	40%		
18	0	38%	0	40%		
19	0	38%	0	40%		
20	0	38%	0	40%		
21	0	38%	0	40%		
22	0	38%	0	40%		
23	0	38%	0	40%		
24	0	38%	0	40%		
25	0	38%	0	40%		
26	0	38%	0	40%		
27	0	38%	0	40%		
28	0	38%	0	40%		
29	0	38%	0	40%		
30	0	38%	0	40%		
31	0	38%	0	40%		

เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร (General Manager)



Daily Inspection Checklist - ระบบกลั่นนํ้าประปา

BSA

ประจำเดือน: 4.0.68

สถานที่: The EnCany (01011 A)

วันที่	เครื่อง		PAC		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Stroke	Speed (%)	Stroke	Speed (%)		
1	0	10%	0	50%		
2	0	10%	0	50%		
3	0	10%	0	50%		
4	0	10%	0	50%		
5	0	10%	0	50%		
6	0	10%	0	50%		
7	0	10%	0	50%		
8	0	10%	0	50%		
9	0	10%	0	50%		
10	0	10%	0	50%		
11	0	10%	0	50%		
12	0	10%	0	50%		
13	0	10%	0	50%		
14	0	10%	0	50%		
15	0	10%	0	50%		
16	0	10%	0	50%		
17	0	10%	0	50%		
18	0	10%	0	50%		
19	0	10%	0	50%		
20	0	10%	0	50%		
21	0	10%	0	50%		
22	0	10%	0	50%		
23	0	10%	0	50%		
24	0	10%	0	50%		
25	0	10%	0	50%		
26	0	10%	0	50%		
27	0	10%	0	50%		
28	0	10%	0	50%		
29	0	10%	0	50%		
30	0	10%	0	50%		
31	0	10%	0	50%		

เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร (General Manager)



Daily Inspection Checklist - ระบบกลั่นนํ้าประปา

BSA

ประจำเดือน: 4.0.68

สถานที่: The EnCany (01011 A)

วันที่	เครื่อง		PAC		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Stroke	Speed (%)	Stroke	Speed (%)		
1	0	10%	0	50%		
2	0	10%	0	50%		
3	0	10%	0	50%		
4	0	10%	0	50%		
5	0	10%	0	50%		
6	0	10%	0	50%		
7	0	10%	0	50%		
8	0	10%	0	50%		
9	0	10%	0	50%		
10	0	10%	0	50%		
11	0	10%	0	50%		
12	0	10%	0	50%		
13	0	10%	0	50%		
14	0	10%	0	50%		
15	0	10%	0	50%		
16	0	10%	0	50%		
17	0	10%	0	50%		
18	0	10%	0	50%		
19	0	10%	0	50%		
20	0	10%	0	50%		
21	0	10%	0	50%		
22	0	10%	0	50%		
23	0	10%	0	50%		
24	0	10%	0	50%		
25	0	10%	0	50%		
26	0	10%	0	50%		
27	0	10%	0	50%		
28	0	10%	0	50%		
29	0	10%	0	50%		
30	0	10%	0	50%		
31	0	10%	0	50%		

เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร (General Manager)

ภาคผนวก ข5

เอกสารแสดงขั้นตอนการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง



ขั้นตอนการล้างทำความสะอาดถังน้ำสำรอง


ขั้นตอนที่ 1 ทำการเปิดระบบปั๊มน้ำและเปิดก๊อกน้ำและเปิดถังพร้อมฉีดน้ำไปยังตัวถังที่มีความสกปรก



ขั้นตอนที่ 2 ทำการเปิดวาล์วระบายน้ำในถังน้ำสำรองทิ้งจนแห้ง



ขั้นตอนที่ 3 เตรียมเครื่องมือทำความสะอาด ได้แก่ บัมแรงดันสูง หัวฉีด แปรงขัดตามยาว



ขั้นตอนที่ 4 ทำความสะอาดถังสำรองน้ำโดย นำแปรงขัดภายในถัง จากนั้นใช้หัวยิงน้ำแรงดันสูงไปฉีดล้างให้สะอาดแล้วรอจนกว่าถังแห้ง



ขั้นตอนที่ 5 ปิดวาล์วนี้ทิ้ง และเปิดวาล์วไดเมนน้ำโส้ถึงจากนั้นดินระบบน้ำสำรอง



ภาคผนวก ข6
เอกสารการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2568



ប្រធានាធិបតី: ឧ. វ. ៦៨

new! The Easy

[illegible]

2) ข้อความไม่ปกติ ข้อที่ 1-10000 ✗ ทั่วไปจะพบความผิดปกติ

[illegible]

28-6155-1

ISSN 1387-1717/2002

จำนวนเงิน: ๖.๖1 ๔๕

DATA: The LNCs

[illegible]

หมายเหตุ: 1) ตม.ปอ.ได้พิจารณา ✓
2) ตม.ปอ.ได้พิจารณา X 4/1/2561

[illegible]

ผู้จัดทำ: BSA

การดำเนินงาน

ປາກວ່າພິໄຫມ: 2568

participate in the **The EnCany**

ရက်	Dance class			Meditation class			Taijiquan class			ရက် ၁၃	အချိန်
	စာအုပ်	စာအုပ်အမျိုးအမည်		စာအုပ်	စာအုပ်အမျိုးအမည်		စာအုပ်	စာအုပ်အမျိုးအမည်			
		Manual	Audio		Manual	Audio		Manual	Audio		
1	/			/			/				
2	/			/			/				
3	/			/			/				
4	/			/			/				
5	/			/			/				
6	/			/			/				
7	/			/			/				
8	/			/			/				
9	/			/			/				
10	/			/			/				
11	/			/			/				
12	/			/			/				
13	/			/			/				
14	/			/			/				
15	/			/			/				
16	/			/			/				
17	/			/			/				
18	/			/			/				
19	/			/			/				
20	/			/			/				
21	/			/			/				
22	/			/			/				
23	/			/			/				
24	/			/			/				
25	/			/			/				
26	/			/			/				
27	/			/			/				
28	/			/			/				
29	/			/			/				
30	/			/			/				
31	/			/			/				

หมายเหตุ: 1. สามารถแก้ไขได้ก่อนพิมพ์ ✓
2. สามารถแก้ไขได้ก่อนพิมพ์ * กรณีแก้ไขเอกสาร

๒) สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดโรคระบาด X. บทเรียนจากประสบการณ์

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

References

วันที่: 19. 5. 18

Pre-Treatment

Date	Dioxin filter			Timer (hrs:min)	Multicatalytic filter			Timer (hrs:min)	Carbon filter			Timer (hrs:min)	Total time (hrs:min)	Remarks
	Start time (hrs:min)	Manual	Auto		Start time (hrs:min)	Manual	Auto		Start time (hrs:min)	Manual	Auto			
1	/		/				/				/			
2	/		/				/				/			
3	/		/				/				/			
4	/		/				/				/			
5	/		/				/				/			
6	/		/				/				/			
7	/		/				/				/			
8	/		/				/				/			
9	/		/				/				/			
10	/		/				/				/			
11	/		/				/				/			
12	/		/				/				/			
13	/		/				/				/			
14	/		/				/				/			
15	/		/				/				/			
16	/		/				/				/			
17	/		/				/				/			
18	/		/				/				/			
19	/		/				/				/			
20	/		/				/				/			
21	/		/				/				/			
22	/		/				/				/			
23	/		/				/				/			
24	/		/				/				/			
25	/		/				/				/			
26	/		/				/				/			
27	/		/				/				/			
28	/		/				/				/			
29	/		/				/				/			
30	/		/				/				/			
31	/		/				/				/			

กรมโยธาธิการและผังเมือง ✓

១) ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាប័ន ឬ អ្នកប្រតិបត្តិការស្ថាប័ន

1000



Daily Inspection Checklist - Water Treatment



วันที่: ๒๑. ๑. ๖๘

The EnCany

วันที่	Diatom filter			Multimedia filter			Carbon filter			ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Manual	Auto	Time	Manual	Auto	Time	Manual	Auto	Time		
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติให้เครื่องหมาย ✓
2) สถานะผิดปกติให้เครื่องหมาย X พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจสอบ/ผู้ควบคุม

ผู้ดูแลระบบ (General Manager)



Daily Inspection Checklist - Water Treatment



วันที่: ๒๑. ๑. ๖๘

The EnCany

วันที่	Diatom filter			Multimedia filter			Carbon filter			ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Manual	Auto	Time	Manual	Auto	Time	Manual	Auto	Time		
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

หมายเหตุ: 1) สถานะปกติให้เครื่องหมาย ✓
2) สถานะผิดปกติให้เครื่องหมาย X พร้อมระบุรายละเอียด

ผู้ตรวจสอบ/ผู้ควบคุม

ผู้ดูแลระบบ (General Manager)

ภาคผนวก ข7
เอกสารการกำจัดไขมันออกจากปอดักไขมัน
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568



The Economy เดือนกรกฎาคม 2568 แผนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

สัปดาห์	วัน	คาบ	เรียน	สอน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														
1	จันทร์	1	ภาษาไทย	1	คณิตศาสตร์	2	วิทยาศาสตร์	3	สังคมศึกษา	4	ศิลปะ	5	สุขศึกษา	6	พลศึกษา	7	ดนตรี	8	นาฏศิลป์	9	การงานอาชีพ	10	ภาษาต่างประเทศ	11	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	12	รวม	13	รวม	14	รวม	15	รวม	16	รวม	17	รวม	18	รวม	19	รวม	20	รวม	21	รวม	22	รวม	23	รวม	24	รวม	25	รวม	26	รวม	27	รวม	28	รวม	29	รวม	30	รวม	31	รวม

The Economy เดือนกรกฎาคม 2568 แผนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

สัปดาห์	สอนรายสัปดาห์	สัปดาห์ที่ 25																														
1	สอนรายสัปดาห์	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	สอนรายสัปดาห์	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2	สอนรายสัปดาห์	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3	สอนรายสัปดาห์	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
4	สอนรายสัปดาห์	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
5	สอนรายสัปดาห์	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

The Economy เดือนกรกฎาคม 2568 แผนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

สัปดาห์	วัน	คาบ	เรียน	สอน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														
1	จันทร์	1	ภาษาไทย	1	คณิตศาสตร์	2	วิทยาศาสตร์	3	สังคมศึกษา	4	ศิลปะ	5	สุขศึกษา	6	พลศึกษา	7	ดนตรี	8	นาฏศิลป์	9	การงานอาชีพ	10	ภาษาต่างประเทศ	11	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	12	รวม	13	รวม	14	รวม	15	รวม	16	รวม	17	รวม	18	รวม	19	รวม	20	รวม	21	รวม	22	รวม	23	รวม	24	รวม	25	รวม	26	รวม	27	รวม	28	รวม	29	รวม	30	รวม	31	รวม

The Economy เดือนกรกฎาคม 2568 แผนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

สัปดาห์	เรียนตาม	จำนวนคน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		ม	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ	พฤ	ศ	อ	พ

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ภาคผนวก ข8
เอกสารตรวจสอบข้อเท็จจริงของระบบระบายน้ำ
แผนการขุดลอกท่อระบายน้ำประจำปี 2568





Project : อู่สารที่ห้องใต้ The Encony
System : PM-GH-2000
Yearly : Year, 2015

แผนออกค่าความสะอาดตารางระบายน้ำ The Encony ประจำปี 2568

BSA

ลำดับที่	ชื่อสารเคมี	DATE	ประจำปี 2568											
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1	สารเคมีทำความสะอาด	PLANNING												
		ACTUAL												
2	สารเคมีทำความสะอาด	PLANNING												
		ACTUAL												
3	สารเคมีทำความสะอาด	PLANNING												
		ACTUAL												
4	สารเคมีทำความสะอาด	PLANNING												
		ACTUAL												
	หมายเหตุ													

(คุณนายวิรัช สุวรรณี)
หัวหน้าช่างเทคนิค

(คุณนายวิรัช สุวรรณี)
General Manager

ภาคผนวก ข9
เอกสารแผนการดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำปี 2568





Project : ยานที่ใช้ยี่ห้อ 11a- LacCuy
System : แผนกลยุทธ์ระดับองค์กร (Strategic Plan)
Yearly : Year. 2015

The Enquiry ประจำปี 2558 แผนกลยุทธ์ระดับองค์กร (Strategic Plan)

BSA

ลำดับ	รายการ	Q1				Q2				Q3				Q4				Total				หมายเหตุ
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	ยอดขายสินค้า A1																					
2	ยอดขายสินค้า A2																					
3	ยอดขายสินค้า A3																					
4	ยอดขายสินค้า D																					
5	ยอดขายสินค้า E																					
6	ยอดขายสินค้า F																					
7	ยอดขายสินค้า G																					
8	ยอดขายสินค้า H																					
9	ยอดขายสินค้า A1 / รวมสินค้า A1-A3																					
10	ยอดขายสินค้า A2 / รวมสินค้า A1-A3																					
11	ยอดขายสินค้า E / รวมสินค้า E-F																					
12	ยอดขายสินค้า F / รวมสินค้า F-G																					
13	ยอดขายสินค้า M / รวมสินค้า M-N																					
14	ยอดขายสินค้า A1-A3																					
15	ยอดขายสินค้า E-F																					
16	ยอดขายสินค้า M-N																					
17	ยอดขายสินค้า A1-A3-E-F																					
18	ยอดขายสินค้า E-F-M-N																					
19	ยอดขายสินค้า A1-A3-E-F-M-N																					

หน้า 1

(คุณภาพวิชัย สุทธิ)
หัวหน้าแผนกเทคนิค

คุณอำนาจ วงศ์เย็น
General Manager

ภาคผนวก ข10

เอกสารการตรวจสอบและแผนการล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2568



แผนการจ้างครูสอนปฐกาศ อาคาาร A4.G ประจำปี 2568

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 เริ่มเวลา 09.00 - 17.00 น.

วันที่	ครูสอน	สอนวันที่	ครูสอน	สอนวันที่	ครูสอน	สอนวันที่	ครูสอน	สอนวันที่	ครูสอน	สอนวันที่	ครูสอน	สอนวันที่	ครูสอน	สอนวันที่	ครูสอน	สอนวันที่
14/05/2568	7101		7102		7103		7104		7105		7106		7107			
15/05/2568	7201		7202		7203		7204		7205		7206		7207			
16/05/2568	7208		7209		7210		7211		7212		7213		7214			
19/05/2568	7301		7302		7303		7304		7305		7306		7307			
21/05/2568	7308		7309		7310		7312		7313		7314		7315			
22/05/2568	7401		7402		7403		7404		7405		7406		7407			
23/05/2568	7408		7409		7410		7411		ดอห์พีค							

หมายเหตุ ควบคุมงานจ้างของที่เป็นอสังกริศงาพพื้นที่จุดจ้างคอยสั้เียนและคอยสั้รอนของแอร์ เพื่อลดเวลาการเข้าจ้างแอร์ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

แผนการจ้างครูสอนปฐกาศ อาคาาร D ประจำปี 2568

วันที่		ครูสอน		สอนวันที่		ครูสอน		สอนวันที่		ครูสอน		สอนวันที่		ครูสอน		สอนวันที่	
1		4101		14/05/2568		4102		15/05/2568		4103		16/05/2568		4104		17/05/2568	
2		4105		18/05/2568		4106		19/05/2568		4107		20/05/2568		4108		21/05/2568	
3		4109		22/05/2568		4110		23/05/2568		4111		24/05/2568		4112		25/05/2568	
4		4113		26/05/2568		4114		27/05/2568		4115		28/05/2568		4116		29/05/2568	
5		4117		30/05/2568		4118		31/05/2568		4119		01/06/2568		4120		02/06/2568	
6		4121		03/06/2568		4122		04/06/2568		4123		05/06/2568		4124		06/06/2568	
7		4125		07/06/2568		4126		08/06/2568		4127		09/06/2568		4128		10/06/2568	
8		4129		11/06/2568		4130		12/06/2568		4131		13/06/2568		4132		14/06/2568	
9		4133		15/06/2568		4134		16/06/2568		4135		17/06/2568		4136		18/06/2568	
10		4137		19/06/2568		4138		20/06/2568		4139		21/06/2568		4140		22/06/2568	
11		4141		23/06/2568		4142		24/06/2568		4143		25/06/2568		4144		26/06/2568	
12		4145		27/06/2568		4146		28/06/2568		4147		29/06/2568		4148		30/06/2568	
13		4149		01/07/2568		4150		02/07/2568		4151		03/07/2568		4152		04/07/2568	
14		4153		05/07/2568		4154		06/07/2568		4155		07/07/2568		4156		08/07/2568	
15		4157		09/07/2568		4158		10/07/2568		4159		11/07/2568		4160		12/07/2568	
16		4161		13/07/2568		4162		14/07/2568		4163		15/07/2568		4164		16/07/2568	
17		4165		17/07/2568		4166		18/07/2568		4167		19/07/2568		4168		20/07/2568	
18		4169		21/07/2568		4170		22/07/2568		4171		23/07/2568		4172		24/07/2568	
19		4173		25/07/2568		4174		26/07/2568		4175		27/07/2568		4176		28/07/2568	
20		4177		29/07/2568		4178		30/07/2568		4179		31/07/2568		4180		01/08/2568	
21		4181		02/08/2568		4182		03/08/2568		4183		04/08/2568		4184		05/08/2568	
22		4185		06/08/2568		4186		07/08/2568		4187		08/08/2568		4188		09/08/2568	
23		4189		10/08/2568		4190		11/08/2568		4191		12/08/2568		4192		13/08/2568	
24		4193		14/08/2568		4194		15/08/2568		4195		16/08/2568		4196		17/08/2568	
25		4197		18/08/2568		4198		19/08/2568		4199		20/08/2568		4200		21/08/2568	
26		4201		22/08/2568		4202		23/08/2568		4203		24/08/2568		4204		25/08/2568	
27		4205		26/08/2568		4206		27/08/2568		4207		28/08/2568		4208		29/08/2568	
28		4209		30/08/2568		4210		31/08/2568		4211		01/09/2568		4212		02/09/2568	
29		4213		03/09/2568		4214		04/09/2568		4215		05/09/2568		4216		06/09/2568	
30		4217		07/09/2568		4218		08/09/2568		4219		09/09/2568		4220		10/09/2568	
31		4221		11/09/2568		4222		12/09/2568		4223		13/09/2568		4224		14/09/2568	
32		4225		15/09/2568		4226		16/09/2568		4227		17/09/2568		4228		18/09/2568	
33		4229		19/09/2568		4230		20/09/2568		4231		21/09/2568		4232		22/09/2568	
34		4233		23/09/2568		4234		24/09/2568		4235		25/09/2568		4236		26/09/2568	
35		4237		27/09/2568		4238		28/09/2568		4239		29/09/2568		4240		30/09/2568	
36		4241		01/10/2568		4242		02/10/2568		4243		03/10/2568		4244		04/10/2568	
37		4245		05/10/2568		4246		06/10/2568		4247		07/10/2568		4248		08/10/2568	
38		4249		09/10/2568		4250		10/10/2568		4251		11/10/2568		4252		12/10/2568	

หมายเหตุ การจ้างครูสอนปฐกาศ อาคาาร D ประจำปี 2568 จะจ้างครูสอนปฐกาศ อาคาาร D ประจำปี 2568 จำนวน 4252 คน

ภาคผนวก ข11
เอกสารแผนการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า



นางสาว ไชยธรรมา
๓๖๐/๒๕๐

[illegible][illegible][illegible][illegible]

1. *Journal of the American Medical Association*. 2001;286:1001-1002.

[illegible]

หมายเหตุ: การขอรับใบสำคัญแสดงการชำระเงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์สาธารณะ
 ภายใต้งบประมาณปี ๒๕๖๓ จะดำเนินการโดยกรมการขนส่งทางบก และกรมการขนส่งทางบก
 จะดำเนินการในส่วนนี้ต่อไป

ภาคผนวก ข12
เอกสารกฎระเบียบผู้พักอาศัย



กฎระเบียบสำหรับผู้พักอาศัยในอาคาร THE EnCony

1. ผู้เช่าตกลงที่จะดูแลรักษาห้องพัก ให้คงสภาพดีดังเดิมทุกประการและตกลงยินยอมให้ผู้ให้เช่าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของผู้ให้เช่าเข้าไปในห้องพักที่เช่าได้โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน หรือในทันทีที่มีเหตุจำเป็นฉุกเฉินที่โดยสภาพการณ์ไม่อาจแจ้งกำหนดนัดได้ล่วงหน้าและหากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อผู้ให้เช่าหรือผู้เช่ารายอื่น เพื่อตรวจสอบสภาพห้องพักที่เช่าและ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ในทางกฎหมายและ/หรือเพื่อการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารที่พักอาศัย หรือห้องพักที่เช่าและ/หรือเพื่อการติดตั้งส่วนประกอบและ/หรืออุปกรณ์ใด ๆ ของผู้ให้เช่าหรือที่ผู้ให้เช่าเห็นชอบได้
2. ผู้เช่าตกลงและรับรองว่าจะใช้ห้องพักที่เช่าหรือทรัพย์สินที่เช่าเพื่อเป็นที่พักอาศัยเท่านั้นและจะไม่นำห้องพักที่เช่านั้นออกให้ผู้อื่นเช่าช่วง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า และ/หรือนำห้องพักทรัพย์สินที่ให้เช่าไปแสวงหาประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า
3. ผู้เช่าตกลงและสัญญาว่าจะไม่ทำการดัดแปลง และ/หรือต่อเติมห้องพักที่เช่าอย่างหนึ่งอย่างใด และ/หรือจะ และ/หรือติดตั้งส่วนประกอบใด ๆ และ/หรือกระทำการด้วยประการใด ๆ ให้ส่วนหนึ่งส่วนของห้องพักที่เช่าหรืออาคารที่พักอาศัยได้รับความเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมค่าหรือเสื่อมประโยชน์ไปจากสภาพที่ติดตั้งและ/หรือที่เป็นอยู่เดิมโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นหนังสือให้ดำเนินการนั้น ๆ ได้
4. ห้ามกระทำการใดๆ หรือส่งเสียงดังรบกวนห้องพักรข้างเคียง และผู้เช่าอื่นภายในโครงการ
5. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในอาคาร
6. ผู้เช่าต้องนำขยะมาทิ้งที่ถังขยะส่วนกลางซึ่งผู้ให้เช่าได้จัดเตรียมไว้ให้
7. ห้ามวางรองเท้า หรือสิ่งของใดๆ บริเวณทางเดินและพื้นที่ส่วนกลาง
8. ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด อาวุธ วัตถุไวไฟ ที่อาจก่อให้เกิดการระเบิด หรือเกิดการเผาไหม้ และ/หรือก่อให้เกิดมลพิษอันตรายเข้ามาภายในอาคาร
9. ห้ามกีดกันผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันควร
10. ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคาร
11. ห้ามทิ้งขยะ หรือ สิ่งของออกนอกหน้าต่าง
12. ห้ามทิ้งผ้าอ้อมผ้า กระดาษชำระ สิ่งของใดๆ หรือเศษอาหาร ลงในชักโครก หรือท่อน้ำ หากเกิดการอุดตัน
13. การส่งคืนห้องพัก ผู้เช่าต้องส่งคืนในสภาพเรียบร้อยดังเดิม โดยปราศจากสิ่งของชำรุดเสียหาย และดำเนินการทำความสะอาดห้องพักก่อนส่งมอบ หากผู้เช่ามิได้ดำเนินการทำความสะอาด ผู้เช่ายินยอมเสียค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดเป็นจำนวนเงิน 500 บาท

ลงนามผู้เช่า _____

(_____)

วันที่ (____/____/____)

ภาคผนวก ข13
เอกสารจำนวนพนักงานท้องถิ่นภายในพื้นที่โครงการ




ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ภูมิลำเนา	แผนก	หมายเหตุ
1	นายอำนาจ วงษ์เวียน	ปทุมธานี	General Manager	
2	นางสาววิมลพัทธ์ บุญมา	พะเยา	พนักงานบัญชี	
3	นางสาวปณิชา ปราณจันทร์	ระยอง	พนักงานต้อนรับและบริการ	
4	นางสาวศวิมล นามแก้ว	ระยอง		
5	นางสาวขวัญฤทัย รัตนวิจิตร	ระยอง		
6	นางสาวสร้อยกัลยา ศรีชมภู	สุพรรณบุรี		
7	นางสาวดวงกมล พรเจริญ	สุพรรณบุรี		
8	นางสาววรรณมา ไทเจีย จิมอัส	ระยอง	ห้องครัว	
9	นางสาวสุดาวรรณ ไทเจีย	ระยอง		
10	นางนวล สุขแจ้ง	ระยอง		
11	นางสาวจิรภา เณสศิริกิจ	ระยอง		
12	นางสาววนิดา สมนึก	ชลบุรี		
13	นางสาวสายชล บุญประสาน	ชลบุรี		
14	นางสาวคินี อักษรราชูปถัมภ์	ระยอง		
15	นายธีรพันธ์ วิมูลชาติ	กาญจนบุรี	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ	
16	นางสาวจิราพรรณ นิ่มอนงค์	พิษณุโลก	พนักงานจัดซื้อ	
17	นางสาวพรพิมล ปัญญาชีวะ	ระยอง	พนักงานทั่วไป (บริหารอาคาร)	
18	นางสาวพรพิมล พริ้งวงษ์	ระยอง	ผู้ดูแลอาคาร	
19	นายกาญจน์วิทย์ สุภาวี	ระยอง	ช่างเทคนิค	
20	นายชลนที ชีพสาทิศ	จันทบุรี		
21	นายยศยศ เกิดรอด	ระยอง		
22	นายณัฐพล ไทรอดศรี	ระยอง		
23	นายสหพล นาคสุวรรณ	ระยอง		
24	นางสาวนงนุช ประวิเศษ	อุทัย	แม่บ้าน	
25	นางสาววรรณิศา วิชัยวงษ์	ระยอง		
26	นางสาวสุวิณี ปรีวีไล	ระยอง		
27	นางสาวจำปา ขั้ววาด	ระยอง		
28	นางสาววนันต์ หาทัพย์	ระยอง		
29	นางสาวสมฤทัย ยาศรี	ระยอง		
30	นางสาวณัฐริศา ควงจันทร์	ระยอง		
31	นางสาวยศิกา จันทร์หนองหัว	ระยอง		
32	นางสาวกัญญาธิษ จีรพุทธินา	ระยอง		
33	นางสาวปวีณา นามางเจริญ	ชลบุรี		
34	นางสาววนันฐา ใต้ทัน	ระยอง		
35	นางสาวน้ำผึ้ง มุ่งชื่อนกลาง	ลพบุรี		
36	นางสาววันนิศา บุญสด	จันทบุรี		
37	นางสาวสุพิน วงศ์นิยอน	ระยอง		
38	นางสาวสาธิตา บรรณณี	ระยอง		
39	นางสาวบุญอุทิศ สังข์ทอง	ระยอง		
40	นางสาวปรีดิพร ควงจันทร์	ระยอง		
41	นายธีรพล พิมพ์ทอง	จันทบุรี	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	
42	นายปัญญา มหาวิเชียร	ระยอง		
43	นายไพบูลย์ นาม โน	ระยอง		
44	นายวงศกร แซ่เฮง	จันทบุรี		
45	นางสาวสุกัญญา กาญจนสิริวิโรจน์	บุรีรัมย์		
46	นายบุญเย็น เท้าไม้สน	สุรินทร์	คนสวน	
47	นายนิรุช ทุมพวง	ระยอง		

ภาคผนวก ข14
เอกสารคู่มือการอนุรักษ์พลังงาน



คู่มือการอนุรักษ์พลังงาน



สารบัญ

- การอนุรักษ์พลังงานคือ
- มาตรการที่เราปรับใช้ที่ The Encony
- การดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงาน
- การตั้งเวลาเปิดปิดการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
- การอบรมพนักงานทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน
- ผลงานทดแทนที่ The Encony
- สรุป การอนุรักษ์พลังงาน

การอนุรักษ์พลังงานคือ....

- การอนุรักษ์พลังงาน คือ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่วยกันหยุดใช้ ลดใช้ อุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง เป็นการลดภาระของผู้ใช้อุปกรณ์นั้น หรือส่วนงานนั้นรวมถึงภาระการทำงานของอุปกรณ์นั้นไปด้วย ซึ่งคือการอนุรักษ์ก็คือ ทำให้อุปกรณ์ใช้งานได้อย่างยาวนานขึ้น เงินในกระเป๋าหรือองค์การก็เพิ่มขึ้นด้วย โลกเราจะมีพลังงานที่สามารถใช้ได้มากขึ้น



มาตรการที่เราปรับใช้ที่ The Encony

- มาตรการที่ 1 ปิด คือการปิดอุปกรณ์ที่เราโดยไม่จำเป็นหรือยังไม่ถึงเวลาใช้งาน รวมถึงการตั้งเวลาเปิดปิดการทำงานด้วย เช่น ไฟทางเดินส่วนกลางมีเวลาเปิดปิดชัดเจนทุกอาคาร ธารน้ำพุอาคารมีการตั้งเวลาทำงาน นับเดิมอากาศมีการตั้งเวลา เป็นต้น



- มาตรการที่ 2 ปรับ คือการปรับพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างเปลี่ยนแปลง เช่น การเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ 22 องศา เปลี่ยนเป็น 25 องศา ในส่วนงานออฟฟิศต่างๆ ห้องอาหารรวมห้องส่วนกลางด้วย



- มาตรการที่ 4 ลด คือการลดใช้พลังงาน แต่เรามีสิ่งทดแทนได้ เช่น ลดการใช้ลิฟท์หันมาเดินขึ้นบรรได แทน ลดการใช้น้ำร้อนต้มน้ำในวันฝนตก เป็นต้น



- มาตรการที่ 3 ปลด คือ การปลดอุปกรณ์เมื่อเราไม่ใช้งานยกเลิกใช้งาน เช่น การปลดปลั๊ก ที่ตู้เย็น ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ตู้เย็น
- *สูตรค่าไฟฟ้าดังต่อไปนี้ ค่าส่งไฟฟ้า (วัดค) X จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า + 1000 X จำนวนชั่วโมงที่ใช้ใน 1 วัน = จำนวนหน่วยต่อวัน (กิโลวัตต์)
- ดังนั้น ถ้าเราถอดปลั๊กตู้เย็น 1 วัน
- ก็คิดดังนี้ ค่าส่งไฟฟ้าตู้เย็นขนาด 5.6 กิโลวัตต์ 160 X จำนวนตู้เย็นที่ใช้ตัว + 1000 X จำนวนชั่วโมงที่ใช้ 24 ชั่วโมง = 3.84 กิโลวัตต์ จะเห็นได้ว่าค่าไฟฟ้าคิดเป็นระยะ 8.5 บาทจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าตู้เย็นวันละ 24.88 บาทถ้าหากหนึ่งเดือนจะเท่ากับ 748.8 บาท เมื่อถูกค่าไม่เข้าหัก แวดอดปลดปลั๊ก ค่าไฟฟ้าส่วนนี้ก็จะหายไป




การดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงาน

1. การล้างแอร์ในอาคารและสำนักงาน




- 2 การทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า




การทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า


- 1 ตั้งเวลาทำงานของปั๊มน้ำจากคอมพิวเตอร์ เราจะตั้งให้ทำงานแค่ 14 ชั่วโมง และหยุดพัก 10 ชั่วโมงทุกวัน



- 2 การล้าง Back Wash ระบบทำน้ำสะอาด โดยตั้งแบบอัตโนมัติ ระบบ
- ระบบทำน้ำ Deion
- ระบบทำน้ำ Mul timedia
- ระบบทำน้ำ carbon filter
- ตั้งระบบทำน้ำสะอาดให้ทำงานอัตโนมัติทุกวัน



- 3 การตั้งเวลาการนำน้ำมาชำระ




การอบรมพนักงานทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน

- มีการอบรมจากหน่วยงานพลังงานแก่พนักงานทุกคน เกี่ยวกับพลังงานใน The Encony ว่ามีพลังงานอะไรบ้าง
- อบรมการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพประหยัดไฟฟ้า
- อบรมเรื่อง ปิด - เปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคารและสำนักงานของโรงเรียน
- ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานแก่พนักงานทุกคน




พลังงานทดแทนที่ The Encony

- ชุดโซลาร์เซลล์
- ส่วนประกอบของชุดโซลาร์เซลล์
- 1 แผงโซลาร์เซลล์
- 2 เครื่องควบคุมการเก็บประจุ
- 3 Inverter
- 4 อุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร



หลักการการทำงานของโซลาร์เซลล์และจุดใช้งาน

- พลังงานแสงอาทิตย์ เราสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ โดยใช้ชุดโซลาร์เซลล์ในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าในครัวเรือน ทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
- กระบวนการแปลงพลังงาน เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงโซลาร์เซลล์ แผงจะทำการควบคุมประจุ พลังงานจากแสงเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้า DC จากนั้นอินเวอร์เตอร์จะเปลี่ยนเป็น AC เพื่อใช้งานภายในอาคารต่อไป



สรุป การอนุรักษ์พลังงาน

- อาคาร
 - มีการติดตั้งอุปกรณ์โซลาร์เซลล์
 - มีการตั้งเวลาเปิดปิดอุปกรณ์ใช้งาน
 - มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ในอาคารตามกำหนด
 - เลือกอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพประหยัดไฟฟ้า
- พนักงาน
 - มีการอบรมเทคนิควิธีการประหยัดพลังงาน
 - มีป้ายบ่งชี้การเปิดอุปกรณ์ตามเวลา
 - ทดสอบความรู้ด้านพลังงาน



ภาคผนวก ข15
เอกสารแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ
การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ



[illegible]

(รูปแบบที่ ๖๖)

General Manager

[illegible]

संस्कृत-संज्ञा-सूचिका

1748

file	even	to	Age (years)	Age (years)	Age (years)
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87

19 2000

[illegible]

Date	Unit	Es	Emergency Light	Exit Sign
1	Unit A	1	4	2
2	Unit A	2	4	2
3	Unit A	3	4	2
4	Unit A	4	4	2
5	Unit A	5	4	2
6	Unit A	6	4	2
7	Unit A	7	4	2
8	Unit A	8	4	2
9	Unit A	9	4	2
10	Unit A	10	4	2
11	Unit A	11	4	2
12	Unit A	12	4	2
13	Unit A	13	4	2
14	Unit A	14	4	2
15	Unit A	15	4	2
16	Unit A	16	4	2
17	Unit A	17	4	2
18	Unit A	18	4	2
19	Unit A	19	4	2
20	Unit A	20	4	2
21	Unit A	21	4	2
22	Unit A	22	4	2
23	Unit A	23	4	2
24	Unit A	24	4	2
25	Unit A	25	4	2
26	Unit A	26	4	2
27	Unit A	27	4	2
28	Unit A	28	4	2
29	Unit A	29	4	2
30	Unit A	30	4	2
31	Unit A	31	4	2
32	Unit A	32	4	2
33	Unit A	33	4	2
34	Unit A	34	4	2
35	Unit A	35	4	2
36	Unit A	36	4	2
37	Unit A	37	4	2
38	Unit A	38	4	2
39	Unit A	39	4	2
40	Unit A	40	4	2
41	Unit A	41	4	2
42	Unit A	42	4	2
43	Unit A	43	4	2
44	Unit A	44	4	2
45	Unit A	45	4	2
46	Unit A	46	4	2
47	Unit A	47	4	2
48	Unit A	48	4	2
49	Unit A	49	4	2
50	Unit A	50	4	2
51	Unit A	51	4	2
52	Unit A	52	4	2
53	Unit A	53	4	2
54	Unit A	54	4	2
55	Unit A	55	4	2
56	Unit A	56	4	2
57	Unit A	57	4	2
58	Unit A	58	4	2
59	Unit A	59	4	2
60	Unit A	60	4	2
61	Unit A	61	4	2
62	Unit A	62	4	2
63	Unit A	63	4	2
64	Unit A	64	4	2
65	Unit A	65	4	2
66	Unit A	66	4	2
67	Unit A	67	4	2
68	Unit A	68	4	2
69	Unit A	69	4	2
70	Unit A	70	4	2
71	Unit A	71	4	2
72	Unit A	72	4	2
73	Unit A	73	4	2
74	Unit A	74	4	2
75	Unit A	75	4	2
76	Unit A	76	4	2
77	Unit A	77	4	2
78	Unit A	78	4	2
79	Unit A	79	4	2
80	Unit A	80	4	2
81	Unit A	81	4	2
82	Unit A	82	4	2
83	Unit A	83	4	2
84	Unit A	84	4	2
85	Unit A	85	4	2
86	Unit A	86	4	2
87	Unit A	87	4	2
88	Unit A	88	4	2
89	Unit A	89	4	2
90	Unit A	90	4	2
91	Unit A	91	4	2
92	Unit A	92	4	2
93	Unit A	93	4	2
94	Unit A	94	4	2
95	Unit A	95	4	2
96	Unit A	96	4	2
97	Unit A	97	4	2
98	Unit A	98	4	2
99	Unit A	99	4	2
100	Unit A	100	4	2

Study	Year	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

[illegible]



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System
วันที่: ๑๑.๑๕
สถานที่: The EcoCity 4 Unit C



วันที่	ไฟทดสอบระบบแจ้งเหตุ (FCP)		อุปกรณ์แจ้งเหตุ (Emergency Phone)		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Unit C	Test Lamp	Unit C	Unit C		
1	/	/	/	/	[Redacted]	
2	/	/	/	/		
3	/	/	/	/		
4	/	/	/	/		
5	/	/	/	/		
6	/	/	/	/		
7	/	/	/	/		
8	/	/	/	/		
9	/	/	/	/		
10	/	/	/	/		
11	/	/	/	/		
12	/	/	/	/		
13	/	/	/	/		
14	/	/	/	/		
15	/	/	/	/		
16	/	/	/	/		
17	/	/	/	/		
18	/	/	/	/		
19	/	/	/	/		
20	/	/	/	/		
21	/	/	/	/		
22	/	/	/	/		
23	/	/	/	/		
24	/	/	/	/		
25	/	/	/	/		
26	/	/	/	/		
27	/	/	/	/		
28	/	/	/	/		
29	/	/	/	/		
30	/	/	/	/		
31	/	/	/	/		

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System
วันที่: ๑๑.๑๕
สถานที่: The EcoCity 4 Unit A



วันที่	ไฟทดสอบระบบแจ้งเหตุ (FCP)		อุปกรณ์แจ้งเหตุ (Emergency Phone)		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Unit A	Test Lamp	Unit A	Unit A		
1	/	/	/	/	[Redacted]	
2	/	/	/	/		
3	/	/	/	/		
4	/	/	/	/		
5	/	/	/	/		
6	/	/	/	/		
7	/	/	/	/		
8	/	/	/	/		
9	/	/	/	/		
10	/	/	/	/		
11	/	/	/	/		
12	/	/	/	/		
13	/	/	/	/		
14	/	/	/	/		
15	/	/	/	/		
16	/	/	/	/		
17	/	/	/	/		
18	/	/	/	/		
19	/	/	/	/		
20	/	/	/	/		
21	/	/	/	/		
22	/	/	/	/		
23	/	/	/	/		
24	/	/	/	/		
25	/	/	/	/		
26	/	/	/	/		
27	/	/	/	/		
28	/	/	/	/		
29	/	/	/	/		
30	/	/	/	/		
31	/	/	/	/		

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System
วันที่: ๑๑.๑๕
สถานที่: The EcoCity 4 Unit D



วันที่	ไฟทดสอบระบบแจ้งเหตุ (FCP)		อุปกรณ์แจ้งเหตุ (Emergency Phone)		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Unit D	Test Lamp	Unit D	Unit D		
1	/	/	/	/	[Redacted]	
2	/	/	/	/		
3	/	/	/	/		
4	/	/	/	/		
5	/	/	/	/		
6	/	/	/	/		
7	/	/	/	/		
8	/	/	/	/		
9	/	/	/	/		
10	/	/	/	/		
11	/	/	/	/		
12	/	/	/	/		
13	/	/	/	/		
14	/	/	/	/		
15	/	/	/	/		
16	/	/	/	/		
17	/	/	/	/		
18	/	/	/	/		
19	/	/	/	/		
20	/	/	/	/		
21	/	/	/	/		
22	/	/	/	/		
23	/	/	/	/		
24	/	/	/	/		
25	/	/	/	/		
26	/	/	/	/		
27	/	/	/	/		
28	/	/	/	/		
29	/	/	/	/		
30	/	/	/	/		
31	/	/	/	/		

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System
วันที่: ๑๑.๑๕
สถานที่: The EcoCity 4 Unit B



วันที่	ไฟทดสอบระบบแจ้งเหตุ (FCP)		อุปกรณ์แจ้งเหตุ (Emergency Phone)		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Unit B	Test Lamp	Unit B	Unit B		
1	/	/	/	/	[Redacted]	
2	/	/	/	/		
3	/	/	/	/		
4	/	/	/	/		
5	/	/	/	/		
6	/	/	/	/		
7	/	/	/	/		
8	/	/	/	/		
9	/	/	/	/		
10	/	/	/	/		
11	/	/	/	/		
12	/	/	/	/		
13	/	/	/	/		
14	/	/	/	/		
15	/	/	/	/		
16	/	/	/	/		
17	/	/	/	/		
18	/	/	/	/		
19	/	/	/	/		
20	/	/	/	/		
21	/	/	/	/		
22	/	/	/	/		
23	/	/	/	/		
24	/	/	/	/		
25	/	/	/	/		
26	/	/	/	/		
27	/	/	/	/		
28	/	/	/	/		
29	/	/	/	/		
30	/	/	/	/		
31	/	/	/	/		

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System
วันที่: 24.6.68 สถานที่: The EcoCity 81115 G



วันที่	ไฟเตือนระบบแจ้ง FCP		อุปกรณ์ Annunciator		การปฏิบัติงานของลิฟต์โดยสาร		Emergency Phone	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	01115 F	ไฟเตือนระบบแจ้ง	Test Lamp	01115 F	01115 F	01115 F			
1	/	/	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ BSA/CPFM

วันที่

ผู้ตรวจ BSA/CPFM

วันที่



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System
วันที่: 24.6.68 สถานที่: The EcoCity 81115 E



วันที่	ไฟเตือนระบบแจ้ง FCP		อุปกรณ์ Annunciator		การปฏิบัติงานของลิฟต์โดยสาร		Emergency Phone	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	01115 E	ไฟเตือนระบบแจ้ง	Test Lamp	01115 E	01115 E	01115 E			
1	/	/	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ BSA/CPFM

ผู้ตรวจ BSA/CPFM (General Manager)



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System
วันที่: 24.6.68 สถานที่: The EcoCity 81115 H



วันที่	ไฟเตือนระบบแจ้ง FCP		อุปกรณ์ Annunciator		การปฏิบัติงานของลิฟต์โดยสาร		Emergency Phone	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	01115 H	ไฟเตือนระบบแจ้ง	Test Lamp	01115 H	01115 H	01115 H			
1	/	/	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ BSA/CPFM

วันที่

ผู้ตรวจ BSA/CPFM (Manager)



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System
วันที่: 24.6.68 สถานที่: The EcoCity 81115 F



วันที่	ไฟเตือนระบบแจ้ง FCP		อุปกรณ์ Annunciator		การปฏิบัติงานของลิฟต์โดยสาร		Emergency Phone	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	01115 F	ไฟเตือนระบบแจ้ง	Test Lamp	01115 F	01115 F	01115 F			
1	/	/	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ BSA/CPFM

วันที่

ผู้ตรวจ BSA/CPFM (per)



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA

วันที่: 9.4.68

สถานที่: The EnCozy 81811 C

วันที่	ไฟเตือนระบบแจ้ง PCP		อุปกรณ์ Annunciator		การแจ้งเตือนด้วยโทรศัพท์มือถือ		Emergency Phone	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	81811 C	ไฟเตือนระบบแจ้ง	Test Lamp	81811 C	81811 A	81811 B			
1	/	/	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ BSA

ผู้ตรวจ ENCO

ผู้ตรวจระบบแจ้ง (General Manager)

ผู้ตรวจระบบแจ้ง (General Manager)



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA

วันที่: 9.4.68

สถานที่: The EnCozy 81811 A

วันที่	ไฟเตือนระบบแจ้ง PCP		อุปกรณ์ Annunciator		การแจ้งเตือนด้วยโทรศัพท์มือถือ		Emergency Phone	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	81811 A	ไฟเตือนระบบแจ้ง	Test Lamp	81811 A	81811 B	81811 C			
1	/	/	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ BSA

ผู้ตรวจ ENCO

ผู้ตรวจระบบแจ้ง (General Manager)



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA

วันที่: 9.4.68

สถานที่: The EnCozy 81811 D

วันที่	ไฟเตือนระบบแจ้ง PCP		อุปกรณ์ Annunciator		การแจ้งเตือนด้วยโทรศัพท์มือถือ		Emergency Phone	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	81811 D	ไฟเตือนระบบแจ้ง	Test Lamp	81811 D	81811 E	81811 F			
1	/	/	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ BSA

ผู้ตรวจ ENCO

ผู้ตรวจระบบแจ้ง (General Manager)

ผู้ตรวจระบบแจ้ง (General Manager)



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA

วันที่: 9.4.68

สถานที่: The EnCozy 81811 B

วันที่	ไฟเตือนระบบแจ้ง PCP		อุปกรณ์ Annunciator		การแจ้งเตือนด้วยโทรศัพท์มือถือ		Emergency Phone	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	81811 B	ไฟเตือนระบบแจ้ง	Test Lamp	81811 B	81811 C	81811 D			
1	/	/	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ BSA

ผู้ตรวจ ENCO

ผู้ตรวจระบบแจ้ง (General Manager)

ผู้ตรวจระบบแจ้ง (General Manager)



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System
วันที่: 9.4.66
สถานที่: The EnCany 0101 G

BSA

No.	ไฟเตือนระบบแจ้งเหตุ			อุปกรณ์แจ้งเตือน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Control Panel	Alarm Sounder	Test Lamp	Control Panel	Alarm Sounder		
1	/	/	/	/	/	[Redacted]	
2	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ BSA
[Redacted Signature]
ตำแหน่ง: [Redacted Title]



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System
วันที่: 9.4.66
สถานที่: The EnCany 0101 E

BSA

No.	ไฟเตือนระบบแจ้งเหตุ			อุปกรณ์แจ้งเตือน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Control Panel	Alarm Sounder	Test Lamp	Control Panel	Alarm Sounder		
1	/	/	/	/	/	[Redacted]	
2	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ BSA
[Redacted Signature]
ตำแหน่ง: [Redacted Title]



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System
วันที่: 9.4.66
สถานที่: The EnCany 0101 H

BSA

No.	ไฟเตือนระบบแจ้งเหตุ			อุปกรณ์แจ้งเตือน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Control Panel	Alarm Sounder	Test Lamp	Control Panel	Alarm Sounder		
1	/	/	/	/	/	[Redacted]	
2	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ BSA
[Redacted Signature]
ตำแหน่ง: [Redacted Title]



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System
วันที่: 9.4.66
สถานที่: The EnCany 0101 F

BSA

No.	ไฟเตือนระบบแจ้งเหตุ			อุปกรณ์แจ้งเตือน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Control Panel	Alarm Sounder	Test Lamp	Control Panel	Alarm Sounder		
1	/	/	/	/	/	[Redacted]	
2	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ BSA
[Redacted Signature]
ตำแหน่ง: [Redacted Title]



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA

วันที่: 25/11/66

สถานที่: The EcoCity 80115 C

วันที่	ไฟเตือนระบบแจ้ง PCP		อุปกรณ์ Alarm		การแจ้งเตือนอัตโนมัติ		Emergency Phone	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	โซน C	โซน D	โซน E	โซน F	โซน G	โซน H			
1	/	/	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ BSA

ผู้ตรวจ ENCO

วันที่

(Signature)



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA

วันที่: 25/11/66

สถานที่: The EcoCity 80115 A

วันที่	ไฟเตือนระบบแจ้ง PCP		อุปกรณ์ Alarm		การแจ้งเตือนอัตโนมัติ		Emergency Phone	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	โซน A	โซน B	โซน C	โซน D	โซน E	โซน F			
1	/	/	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ BSA

ผู้ตรวจ ENCO

วันที่

(Signature)



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA

วันที่: 25/11/66

สถานที่: The EcoCity 80115 D

วันที่	ไฟเตือนระบบแจ้ง PCP		อุปกรณ์ Alarm		การแจ้งเตือนอัตโนมัติ		Emergency Phone	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	โซน D	โซน E	โซน F	โซน G	โซน H	โซน I			
1	/	/	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ BSA

ผู้ตรวจ ENCO

วันที่

(Signature)



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA

วันที่: 25/11/66

สถานที่: The EcoCity 80115 B

วันที่	ไฟเตือนระบบแจ้ง PCP		อุปกรณ์ Alarm		การแจ้งเตือนอัตโนมัติ		Emergency Phone	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	โซน B	โซน C	โซน D	โซน E	โซน F	โซน G			
1	/	/	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ BSA

ผู้ตรวจ ENCO

วันที่

(Signature)



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA

วันที่: 25/10/2566

สถานที่: The EnCany 01013 G

วันที่	ไม่พบการแจ้งเตือน FCP	อุปกรณ์ Annunciator	การแจ้งเตือนที่ตู้ไฟ	Emergency Phone	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
01013 F	ไม่พบการแจ้งเตือน	Test Lamp	01013 F	01013 F		
1	/	/	/	/		
2	/	/	/	/		
3	/	/	/	/		
4	/	/	/	/		
5	/	/	/	/		
6	/	/	/	/		
7	/	/	/	/		
8	/	/	/	/		
9	/	/	/	/		
10	/	/	/	/		
11	/	/	/	/		
12	/	/	/	/		
13	/	/	/	/		
14	/	/	/	/		
15	/	/	/	/		
16	/	/	/	/		
17	/	/	/	/		
18	/	/	/	/		
19	/	/	/	/		
20	/	/	/	/		
21	/	/	/	/		
22	/	/	/	/		
23	/	/	/	/		
24	/	/	/	/		
25	/	/	/	/		
26	/	/	/	/		
27	/	/	/	/		
28	/	/	/	/		
29	/	/	/	/		
30	/	/	/	/		
31	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ: BSA

ผู้ตรวจ: ENCO

วันที่: 25/10/2566

Manager)



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA

วันที่: 25/10/2566

สถานที่: The EnCany 01013 E

วันที่	ไม่พบการแจ้งเตือน FCP	อุปกรณ์ Annunciator	การแจ้งเตือนที่ตู้ไฟ	Emergency Phone	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
01013 E	ไม่พบการแจ้งเตือน	Test Lamp	01013 E	01013 E		
1	/	/	/	/		
2	/	/	/	/		
3	/	/	/	/		
4	/	/	/	/		
5	/	/	/	/		
6	/	/	/	/		
7	/	/	/	/		
8	/	/	/	/		
9	/	/	/	/		
10	/	/	/	/		
11	/	/	/	/		
12	/	/	/	/		
13	/	/	/	/		
14	/	/	/	/		
15	/	/	/	/		
16	/	/	/	/		
17	/	/	/	/		
18	/	/	/	/		
19	/	/	/	/		
20	/	/	/	/		
21	/	/	/	/		
22	/	/	/	/		
23	/	/	/	/		
24	/	/	/	/		
25	/	/	/	/		
26	/	/	/	/		
27	/	/	/	/		
28	/	/	/	/		
29	/	/	/	/		
30	/	/	/	/		
31	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ: BSA

ผู้ตรวจ: ENCO

วันที่: 25/10/2566

Manager)



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA

วันที่: 25/10/2566

สถานที่: The EnCany 01013 H

วันที่	ไม่พบการแจ้งเตือน FCP	อุปกรณ์ Annunciator	การแจ้งเตือนที่ตู้ไฟ	Emergency Phone	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
01013 H	ไม่พบการแจ้งเตือน	Test Lamp	01013 H	01013 H		
1	/	/	/	/		
2	/	/	/	/		
3	/	/	/	/		
4	/	/	/	/		
5	/	/	/	/		
6	/	/	/	/		
7	/	/	/	/		
8	/	/	/	/		
9	/	/	/	/		
10	/	/	/	/		
11	/	/	/	/		
12	/	/	/	/		
13	/	/	/	/		
14	/	/	/	/		
15	/	/	/	/		
16	/	/	/	/		
17	/	/	/	/		
18	/	/	/	/		
19	/	/	/	/		
20	/	/	/	/		
21	/	/	/	/		
22	/	/	/	/		
23	/	/	/	/		
24	/	/	/	/		
25	/	/	/	/		
26	/	/	/	/		
27	/	/	/	/		
28	/	/	/	/		
29	/	/	/	/		
30	/	/	/	/		
31	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ: BSA

ผู้ตรวจ: ENCO

วันที่: 25/10/2566

Manager)



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA

วันที่: 25/10/2566

สถานที่: The EnCany 01013 F

วันที่	ไม่พบการแจ้งเตือน FCP	อุปกรณ์ Annunciator	การแจ้งเตือนที่ตู้ไฟ	Emergency Phone	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
01013 F	ไม่พบการแจ้งเตือน	Test Lamp	01013 F	01013 F		
1	/	/	/	/		
2	/	/	/	/		
3	/	/	/	/		
4	/	/	/	/		
5	/	/	/	/		
6	/	/	/	/		
7	/	/	/	/		
8	/	/	/	/		
9	/	/	/	/		
10	/	/	/	/		
11	/	/	/	/		
12	/	/	/	/		
13	/	/	/	/		
14	/	/	/	/		
15	/	/	/	/		
16	/	/	/	/		
17	/	/	/	/		
18	/	/	/	/		
19	/	/	/	/		
20	/	/	/	/		
21	/	/	/	/		
22	/	/	/	/		
23	/	/	/	/		
24	/	/	/	/		
25	/	/	/	/		
26	/	/	/	/		
27	/	/	/	/		
28	/	/	/	/		
29	/	/	/	/		
30	/	/	/	/		
31	/	/	/	/		

วันที่: 25/10/2566

Manager)



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA

ประจำเดือน: 19. 9. 68 สถานที่: The EnCovy 8011 C

วันที่	ไฟสัญญาณเตือนภัย		อุปกรณ์		การแจ้งเตือน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	โซน A	โซน B	โซน C	โซน D	โซน E	โซน F		
1	/	/	/	/	/	/	[Redacted]	
2	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ BSA

ผู้ตรวจ ENCO

[Redacted Signature] (General Manager)



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA

ประจำเดือน: 19. 9. 68 สถานที่: The EnCovy 8011 A

วันที่	ไฟสัญญาณเตือนภัย		อุปกรณ์		การแจ้งเตือน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	โซน A	โซน B	โซน C	โซน D	โซน E	โซน F		
1	/	/	/	/	/	/	[Redacted]	
2	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ BSA

ผู้ตรวจ ENCO

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA

ประจำเดือน: 19. 9. 68 สถานที่: The EnCovy 8011 D

วันที่	ไฟสัญญาณเตือนภัย		อุปกรณ์		การแจ้งเตือน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	โซน A	โซน B	โซน C	โซน D	โซน E	โซน F		
1	/	/	/	/	/	/	[Redacted]	
2	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ BSA

ผู้ตรวจ ENCO

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA

ประจำเดือน: 19. 9. 68 สถานที่: The EnCovy 8011 B

วันที่	ไฟสัญญาณเตือนภัย		อุปกรณ์		การแจ้งเตือน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	โซน A	โซน B	โซน C	โซน D	โซน E	โซน F		
1	/	/	/	/	/	/	[Redacted]	
2	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ BSA

ผู้ตรวจ ENCO

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA

ประจำเดือน: 19. 6. 68 สถานที่: The EnCany 01011 G

วันที่	ไฟเตือนระบบแจ้ง PCP		แจ้ง Graphic Annunciation		การแจ้งเตือนชนิดอื่นที่ติดตั้ง		Emergency Phone	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	อาคาร F	โถงเชื่อมระบบ	Test Lamp	อาคาร F	อาคาร E	อาคาร S			
1	/	/	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ BSA
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA

ประจำเดือน: 19. 6. 68 สถานที่: The EnCany 01011 E

วันที่	ไฟเตือนระบบแจ้ง PCP		แจ้ง Graphic Annunciation		การแจ้งเตือนชนิดอื่นที่ติดตั้ง		Emergency Phone	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	อาคาร F	โถงเชื่อมระบบ	Test Lamp	อาคาร F	อาคาร E	อาคาร S			
1	/	/	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ BSA
[Signature]
ผู้ตรวจ ENCO
[Signature]
[Signature]

Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA

ประจำเดือน: 19. 6. 68 สถานที่: The EnCany 01011 H

วันที่	ไฟเตือนระบบแจ้ง PCP		แจ้ง Graphic Annunciation		การแจ้งเตือนชนิดอื่นที่ติดตั้ง		Emergency Phone	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	อาคาร F	โถงเชื่อมระบบ	Test Lamp	อาคาร F	อาคาร E	อาคาร S			
1	/	/	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ BSA
[Signature]
ผู้ตรวจ ENCO (Control Manager)
[Signature]

Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

BSA

ประจำเดือน: 19. 6. 68 สถานที่: The EnCany 01011 F

วันที่	ไฟเตือนระบบแจ้ง PCP		แจ้ง Graphic Annunciation		การแจ้งเตือนชนิดอื่นที่ติดตั้ง		Emergency Phone	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	อาคาร F	โถงเชื่อมระบบ	Test Lamp	อาคาร F	อาคาร E	อาคาร S			
1	/	/	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ BSA
[Signature]
ผู้ตรวจ ENCO (Manager)
[Signature]



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System
วันที่: ๗.๑.๖๘

BSA

วันที่	สัญญาณเตือนภัย FCP		Graphic Annunciator		การแจ้งเตือนภัยที่อาคาร		Emergency Phone	อื่นๆ	หมายเหตุ
	โซน A	โซน B	โซน A	โซน B	โซน A	โซน B			
1	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	/	/	/	/	



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System
วันที่: ๗.๑.๖๘

BSA

วันที่	สัญญาณเตือนภัย FCP		Graphic Annunciator		การแจ้งเตือนภัยที่อาคาร		Emergency Phone	อื่นๆ	หมายเหตุ
	โซน A	โซน B	โซน A	โซน B	โซน A	โซน B			
1	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	/	/	/	/	

ผู้ตรวจสอบ: [Signature]



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System
วันที่: ๗.๑.๖๘

BSA

วันที่	สัญญาณเตือนภัย FCP		Graphic Annunciator		การแจ้งเตือนภัยที่อาคาร		Emergency Phone	อื่นๆ	หมายเหตุ
	โซน A	โซน B	โซน A	โซน B	โซน A	โซน B			
1	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	/	/	/	/	

ผู้ตรวจสอบ: [Signature]



Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System
วันที่: ๗.๑.๖๘

BSA

วันที่	สัญญาณเตือนภัย FCP		Graphic Annunciator		การแจ้งเตือนภัยที่อาคาร		Emergency Phone	อื่นๆ	หมายเหตุ
	โซน A	โซน B	โซน A	โซน B	โซน A	โซน B			
1	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	/	/	/	/	

ผู้ตรวจสอบ: [Signature]



ประจำวัน: พ.อ. 68
สถานที่: The EcoCity 81111 G

BSA

วันที่	ไฟเตือนภัยฉุกเฉิน		ไฟฉุกเฉิน		Emergency Phone	ประตูหนีไฟ	บันไดหนีไฟ
	สวิตช์ E	ไฟเตือนภัยฉุกเฉิน	ไฟฉุกเฉิน	ไฟฉุกเฉิน			
1	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/	/	/
6	/	/	/	/	/	/	/
7	/	/	/	/	/	/	/
8	/	/	/	/	/	/	/
9	/	/	/	/	/	/	/
10	/	/	/	/	/	/	/
11	/	/	/	/	/	/	/
12	/	/	/	/	/	/	/
13	/	/	/	/	/	/	/
14	/	/	/	/	/	/	/
15	/	/	/	/	/	/	/
16	/	/	/	/	/	/	/
17	/	/	/	/	/	/	/
18	/	/	/	/	/	/	/
19	/	/	/	/	/	/	/
20	/	/	/	/	/	/	/
21	/	/	/	/	/	/	/
22	/	/	/	/	/	/	/
23	/	/	/	/	/	/	/
24	/	/	/	/	/	/	/
25	/	/	/	/	/	/	/
26	/	/	/	/	/	/	/
27	/	/	/	/	/	/	/
28	/	/	/	/	/	/	/
29	/	/	/	/	/	/	/
30	/	/	/	/	/	/	/
31	/	/	/	/	/	/	/

ผู้จัดทำ BSA
[Redacted Signature]



ประจำวัน: พ.อ. 68
สถานที่: The EcoCity 81111 E

BSA

วันที่	ไฟเตือนภัยฉุกเฉิน		ไฟฉุกเฉิน		Emergency Phone	ประตูหนีไฟ	บันไดหนีไฟ
	สวิตช์ E	ไฟเตือนภัยฉุกเฉิน	ไฟฉุกเฉิน	ไฟฉุกเฉิน			
1	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/	/	/
6	/	/	/	/	/	/	/
7	/	/	/	/	/	/	/
8	/	/	/	/	/	/	/
9	/	/	/	/	/	/	/
10	/	/	/	/	/	/	/
11	/	/	/	/	/	/	/
12	/	/	/	/	/	/	/
13	/	/	/	/	/	/	/
14	/	/	/	/	/	/	/
15	/	/	/	/	/	/	/
16	/	/	/	/	/	/	/
17	/	/	/	/	/	/	/
18	/	/	/	/	/	/	/
19	/	/	/	/	/	/	/
20	/	/	/	/	/	/	/
21	/	/	/	/	/	/	/
22	/	/	/	/	/	/	/
23	/	/	/	/	/	/	/
24	/	/	/	/	/	/	/
25	/	/	/	/	/	/	/
26	/	/	/	/	/	/	/
27	/	/	/	/	/	/	/
28	/	/	/	/	/	/	/
29	/	/	/	/	/	/	/
30	/	/	/	/	/	/	/
31	/	/	/	/	/	/	/

ผู้จัดทำ BSA
[Redacted Signature]
ผู้ดูแลระบบ (General Manager)



ประจำวัน: พ.อ. 68
สถานที่: The EcoCity 81111 H

BSA

วันที่	ไฟเตือนภัยฉุกเฉิน		ไฟฉุกเฉิน		Emergency Phone	ประตูหนีไฟ	บันไดหนีไฟ
	สวิตช์ E	ไฟเตือนภัยฉุกเฉิน	ไฟฉุกเฉิน	ไฟฉุกเฉิน			
1	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/	/	/
6	/	/	/	/	/	/	/
7	/	/	/	/	/	/	/
8	/	/	/	/	/	/	/
9	/	/	/	/	/	/	/
10	/	/	/	/	/	/	/
11	/	/	/	/	/	/	/
12	/	/	/	/	/	/	/
13	/	/	/	/	/	/	/
14	/	/	/	/	/	/	/
15	/	/	/	/	/	/	/
16	/	/	/	/	/	/	/
17	/	/	/	/	/	/	/
18	/	/	/	/	/	/	/
19	/	/	/	/	/	/	/
20	/	/	/	/	/	/	/
21	/	/	/	/	/	/	/
22	/	/	/	/	/	/	/
23	/	/	/	/	/	/	/
24	/	/	/	/	/	/	/
25	/	/	/	/	/	/	/
26	/	/	/	/	/	/	/
27	/	/	/	/	/	/	/
28	/	/	/	/	/	/	/
29	/	/	/	/	/	/	/
30	/	/	/	/	/	/	/
31	/	/	/	/	/	/	/

ผู้จัดทำ BSA
[Redacted Signature]



ประจำวัน: พ.อ. 68
สถานที่: The EcoCity 81111 F

BSA

วันที่	ไฟเตือนภัยฉุกเฉิน		ไฟฉุกเฉิน		Emergency Phone	ประตูหนีไฟ	บันไดหนีไฟ
	สวิตช์ E	ไฟเตือนภัยฉุกเฉิน	ไฟฉุกเฉิน	ไฟฉุกเฉิน			
1	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/	/	/
6	/	/	/	/	/	/	/
7	/	/	/	/	/	/	/
8	/	/	/	/	/	/	/
9	/	/	/	/	/	/	/
10	/	/	/	/	/	/	/
11	/	/	/	/	/	/	/
12	/	/	/	/	/	/	/
13	/	/	/	/	/	/	/
14	/	/	/	/	/	/	/
15	/	/	/	/	/	/	/
16	/	/	/	/	/	/	/
17	/	/	/	/	/	/	/
18	/	/	/	/	/	/	/
19	/	/	/	/	/	/	/
20	/	/	/	/	/	/	/
21	/	/	/	/	/	/	/
22	/	/	/	/	/	/	/
23	/	/	/	/	/	/	/
24	/	/	/	/	/	/	/
25	/	/	/	/	/	/	/
26	/	/	/	/	/	/	/
27	/	/	/	/	/	/	/
28	/	/	/	/	/	/	/
29	/	/	/	/	/	/	/
30	/	/	/	/	/	/	/
31	/	/	/	/	/	/	/

ผู้จัดทำ BSA
[Redacted Signature]



ประจำวัน: ๒๖.๐๖.๖๕
สถานที่: The EnCany ๘1811 C



วันที่	ไม่พบสัญญาณแจ้ง PCP	แจ้ง Control Annunciation	การแจ้งเตือนชนิดที่ใดก็ตาม	Emergency Phone		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	จุดตรวจ C	ไม่พบสัญญาณ	Test Lamp	จุดตรวจ C	จุดตรวจ C		
1	/	/	/	/	/	[Redacted]	
2	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ: [Redacted] (Signature)



ประจำวัน: ๒๖.๐๖.๖๕
สถานที่: The EnCany 81811 A



วันที่	ไม่พบสัญญาณแจ้ง PCP	แจ้ง Control Annunciation	การแจ้งเตือนชนิดที่ใดก็ตาม	Emergency Phone		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	จุดตรวจ A	ไม่พบสัญญาณ	Test Lamp	จุดตรวจ A	จุดตรวจ B		
1	/	/	/	/	/	[Redacted]	
2	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ: [Redacted] (Signature)



ประจำวัน: ๒๖.๐๖.๖๕
สถานที่: The EnCany 81811 B



วันที่	ไม่พบสัญญาณแจ้ง PCP	แจ้ง Control Annunciation	การแจ้งเตือนชนิดที่ใดก็ตาม	Emergency Phone		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	จุดตรวจ B	ไม่พบสัญญาณ	Test Lamp	จุดตรวจ B	จุดตรวจ D		
1	/	/	/	/	/	[Redacted]	
2	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ: [Redacted] (Signature)



ประจำวัน: ๒๖.๐๖.๖๕
สถานที่: The EnCany 81811 B



วันที่	ไม่พบสัญญาณแจ้ง PCP	แจ้ง Control Annunciation	การแจ้งเตือนชนิดที่ใดก็ตาม	Emergency Phone		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	จุดตรวจ B	ไม่พบสัญญาณ	Test Lamp	จุดตรวจ B	จุดตรวจ B		
1	/	/	/	/	/	[Redacted]	
2	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/		

ผู้ตรวจ: [Redacted] (Signature)



ประจำเดือน: ๘.๖.๖๘

Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

สถานที่: The EnCo ๘๓๑๖ G



วันที่	โทรศัพท์มือถือ FCP	ตู้ Graph Alarm	การแจ้งเตือนด้วยไฟฉาย	Emergency Phone	ผู้บันทึก	หมายเหตุ
1	/	/	/	/		
2	/	/	/	/		
3	/	/	/	/		
4	/	/	/	/		
5	/	/	/	/		
6	/	/	/	/		
7	/	/	/	/		
8	/	/	/	/		
9	/	/	/	/		
10	/	/	/	/		
11	/	/	/	/		
12	/	/	/	/		
13	/	/	/	/		
14	/	/	/	/		
15	/	/	/	/		
16	/	/	/	/		
17	/	/	/	/		
18	/	/	/	/		
19	/	/	/	/		
20	/	/	/	/		
21	/	/	/	/		
22	/	/	/	/		
23	/	/	/	/		
24	/	/	/	/		
25	/	/	/	/		
26	/	/	/	/		
27	/	/	/	/		
28	/	/	/	/		
29	/	/	/	/		
30	/	/	/	/		
31	/	/	/	/		

ผู้บันทึก

anager)



ประจำเดือน: ๘.๖.๖๘

Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

สถานที่: The EnCo ๘๓๑๖ E



วันที่	โทรศัพท์มือถือ FCP	ตู้ Graph Alarm	การแจ้งเตือนด้วยไฟฉาย	Emergency Phone	ผู้บันทึก	หมายเหตุ
1	/	/	/	/		
2	/	/	/	/		
3	/	/	/	/		
4	/	/	/	/		
5	/	/	/	/		
6	/	/	/	/		
7	/	/	/	/		
8	/	/	/	/		
9	/	/	/	/		
10	/	/	/	/		
11	/	/	/	/		
12	/	/	/	/		
13	/	/	/	/		
14	/	/	/	/		
15	/	/	/	/		
16	/	/	/	/		
17	/	/	/	/		
18	/	/	/	/		
19	/	/	/	/		
20	/	/	/	/		
21	/	/	/	/		
22	/	/	/	/		
23	/	/	/	/		
24	/	/	/	/		
25	/	/	/	/		
26	/	/	/	/		
27	/	/	/	/		
28	/	/	/	/		
29	/	/	/	/		
30	/	/	/	/		
31	/	/	/	/		

ผู้บันทึก

anager) (General Manager)



ประจำเดือน: ๘.๖.๖๘

Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

สถานที่: The EnCo ๘๓๑๖ H



วันที่	โทรศัพท์มือถือ FCP	ตู้ Graph Alarm	การแจ้งเตือนด้วยไฟฉาย	Emergency Phone	ผู้บันทึก	หมายเหตุ
1	/	/	/	/		
2	/	/	/	/		
3	/	/	/	/		
4	/	/	/	/		
5	/	/	/	/		
6	/	/	/	/		
7	/	/	/	/		
8	/	/	/	/		
9	/	/	/	/		
10	/	/	/	/		
11	/	/	/	/		
12	/	/	/	/		
13	/	/	/	/		
14	/	/	/	/		
15	/	/	/	/		
16	/	/	/	/		
17	/	/	/	/		
18	/	/	/	/		
19	/	/	/	/		
20	/	/	/	/		
21	/	/	/	/		
22	/	/	/	/		
23	/	/	/	/		
24	/	/	/	/		
25	/	/	/	/		
26	/	/	/	/		
27	/	/	/	/		
28	/	/	/	/		
29	/	/	/	/		
30	/	/	/	/		
31	/	/	/	/		

ผู้บันทึก: BSA

anager) (General Manager)



ประจำเดือน: ๘.๖.๖๘

Daily Inspection Checklist - Fire Alarm System

สถานที่: The EnCo ๘๓๑๖ F



วันที่	โทรศัพท์มือถือ FCP	ตู้ Graph Alarm	การแจ้งเตือนด้วยไฟฉาย	Emergency Phone	ผู้บันทึก	หมายเหตุ
1	/	/	/	/		
2	/	/	/	/		
3	/	/	/	/		
4	/	/	/	/		
5	/	/	/	/		
6	/	/	/	/		
7	/	/	/	/		
8	/	/	/	/		
9	/	/	/	/		
10	/	/	/	/		
11	/	/	/	/		
12	/	/	/	/		
13	/	/	/	/		
14	/	/	/	/		
15	/	/	/	/		
16	/	/	/	/		
17	/	/	/	/		
18	/	/	/	/		
19	/	/	/	/		
20	/	/	/	/		
21	/	/	/	/		
22	/	/	/	/		
23	/	/	/	/		
24	/	/	/	/		
25	/	/	/	/		
26	/	/	/	/		
27	/	/	/	/		
28	/	/	/	/		
29	/	/	/	/		
30	/	/	/	/		
31	/	/	/	/		

ผู้บันทึก

ภาคผนวก ข16

เอกสารแผนและเอกสารตรวจสอบและ

ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ประจำปี 2567



โครงการ THE ENCONY อาคาร E เลขที่ 555/6 จำกัด

หมายเหตุ: วิชาความรู้ทางเกษตร มาตราที่ ๖ วิชาการศึกษาเพิ่มเติม “วิชาการ” ในกฎกระทรวงว่าด้วยการสมทบทุนในโรงเรียนวิชา จัดการ และสนับสนุนการศึกษาระดับประถมศึกษา อชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำการเกษตร มาตราที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นวิชาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เพิ่มสาระวิชาที่ ๖ ให้มีทั้งการเกษตร วิชาปศุสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๖ อชีวมิติปศุสัตว์ได้ในใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางสัตวแพทย์ อชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำการ พ.ศ. ๒๕๒๘

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้สี	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
๒.๑ แร่สูง	๒.๑.๑ สภาอากาศ : -สภาพเสา <u>๒ วันตรวจตอน ขึ้นคองและแขงแขง</u>	✓			- การติดตั้งแบบ Under Ground Cable เข้าสู่อาคาร
	-ภาพประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า <u>๒ วันตรวจสอบ สภาพภายนอกใช้ระบบใต้</u>	✓			- มั่นคง ไม่พบอันตราย - มีระยะห่าง จาก พื้นไม้และอาคาร
	-สายเคเบิล (Guy Wire) <u>๒ วันตรวจสอบ ขึ้นคองและกรวดกีดแน</u>	✓			
	- การพาดสาย (สภาพสาย ระยะหย่อนยาน)	✓			- เชี่ยวหรือดี
	- ระยะห่างของสายกับอาคาร ถึงคองหรือ	✓			- ระยะหรือดี มีคววมั่นคงแข็งแรง
	- การติดตั้งยึดขึ้นและสภาพ	✓			
	- สภาพของจุดต่อสาย	✓			
	- การติดตั้งดินและสภาพ	✓			

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้สี	ควรปรับปรุง	ต้องเขียน	คำแนะนำ/ความเห็น
	<p>๒.๑.๒ การติดตั้งเครื่องเปิดวงจรบนราง (ตัวของผู้ใช้ไฟฟ้า) :</p> <p>- ตรวจสอบการติดตั้ง</p> <p>- ถัดจากตัวตัดวงจร (Disconnecting Switch)</p> <p>- ขึ้น</p>	✓	✓		<p>- อยู่ใต้อาคารหรือเรือน ไม่มีรอยแตกงอ ไม่มี รอยร้าว การติดตั้ง นั้นอยู่ในเชิงแรง ระยะ การติดตั้งเหมาะสม</p> <p>- ยังใช้งานมานานกว่า บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ประจำปี 2567</p>
	<p>๒.๑.๓ ขึ้นๆ :</p>				
๒.๒ หม้อแปลง	<p>๒.๒.๑ หม้อแปลงถูกตั้ง</p> <p>ขนาด.....500.....KVA</p> <p>แรงดัน.....22,000/400-230.....V</p> <p>Impedance Voltage1.67.....%</p> <p>ชนิด <input checked="" type="radio"/> Oil <input type="radio"/> Dry</p> <p><input type="radio"/> ขึ้น</p>	✓			<p>- ยังใช้งานได้จนการ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ประจำปี 2567</p>
	<p>๒.๒.๒ การติดตั้ง</p> <p><input checked="" type="radio"/> ฐาน <input type="radio"/> แบบแขวน</p> <p><input type="radio"/> การหม้อแปลง <input type="radio"/> โฟลทิงหม้อแปลง</p> <p><input type="radio"/> ขึ้น</p>	✓			<p>- ติดตั้งบนถนนเชิงลาด ไม่มีรอยแตกกว่าของ ถนน ไม่มีรอยร้าว และรอยแตก</p>
	<p>๒.๒.๓ เครื่องป้องกันกระแสเกินด้วยตัวตัด แบบ.....ควบคุมไฟฟ้าด้วย</p> <p>ชนิดกระแส.....20.....A</p>	✓			<p>การติดตั้งบนถนน</p> <p>- การเดินสายแบบ Under Ground Cable</p> <p>- ยังใช้งานได้จนการ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ประจำปี 2567</p>

รับรองระบบไฟฟ้าประจำปี THE ENCONY อาคาร E เลขที่ 555/6 2567 เท่านั้น


รับรองระบบไฟฟ้าประจำปี THE ENCONY อาคาร E เลขที่ 555/6 2567 เท่านั้น

รับรองระบบไฟฟ้าประจำปี THE ENCONY อาคาร B เลขที่ 555/6 2567 เท่านั้น


รับรองระบบไฟฟ้าประจำปี THE ENCONY อาคาร E เลขที่ 555/6 2567 เท่านั้น

ภาคผนวก ข17
เอกสารการตรวจสอบงัดบเพลิง
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568







ประวัติการณ์ ทหารยาม 2566					
ลำดับ	อุปกรณ์หมายเลข	สถานที่	จำนวน	สถานะการใช้งาน ปกติ / ไม่ปกติ	ตรวจสอบโดย
	ชนิดอื่นนอกเหนือ ABC	สถานี A ซิม			
1	รถดับเพลิง A		1	/	
2	ถังดับเพลิง ABC		1	/	
3	ถังดับเพลิง ABC		1	/	
4	ถังดับเพลิง ABC		1	/	
5	ถังดับเพลิง ABC		1	/	
6	ถังดับเพลิง ABC		1	/	
7	ถังดับเพลิง ABC		1	/	
8	ถังดับเพลิง ABC		1	/	
9	ถังดับเพลิง ABC		1	/	
10	ถังดับเพลิง ABC		1	/	
11	ถังดับเพลิง ABC		1	/	
12	ถังดับเพลิง ABC		1	/	
13	ถังดับเพลิง ABC		1	/	
	ชนิดอื่นนอกเหนือ CO2				
14	ถังดับเพลิง MDR		1	/	
	Fire Hose Roll Cabinet		1	/	
	ถังดับเพลิง MDR		1	/	
	ชนิดอื่นนอกเหนือ ABC	สถานี A ซิม 2	2	/	
15	ถังดับเพลิง ABC		1	/	
16	ถังดับเพลิง ABC		1	/	
17	ถังดับเพลิง ABC		1	/	
18	ถังดับเพลิง ABC		1	/	
19	ถังดับเพลิง ABC		1	/	
20	ถังดับเพลิง ABC		1	/	
21	ถังดับเพลิง ABC		1	/	
22	ถังดับเพลิง ABC		1	/	
23	ถังดับเพลิง ABC		1	/	
	ชนิดอื่นนอกเหนือ CO2				
24	ถังดับเพลิง ABC		1	/	
	Fire Hose Roll Cabinet		1	/	
	ถังดับเพลิง 1207		1	/	



ลำดับ	อุปกรณ์ที่พบ	สถานที่	จำนวน	สถานะการใช้งาน		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
	ชนิดที่เห็นตาม ABC	ตาม 19 A ชั้น 3	9			
25	หน่วยดับเพลิง		1	✓		
26	หน่วยดับเพลิง		1	✓		
27	ถังดับเพลิง		1	✓		
28	ถังดับเพลิง		1	✓		
29	ถังดับเพลิง		1	✓		
30	ถังดับเพลิง		1	✓		
31	ถังดับเพลิง		1	✓		
32	ถังดับเพลิง		1	✓		
33	ถังดับเพลิง		1	✓		
	ชนิดที่เห็นตาม CO ₂		1			
34	ถังดับเพลิง		1	✓		
	Fire Base Roll Cabinet		1			
	ถังดับเพลิง 1350		1	✓		
	ชนิดที่เห็นตาม ABC	ตาม 19 A ชั้น 4	9			
35	หน่วยดับเพลิง		1	✓		
36	หน่วยดับเพลิง		1	✓		
37	ถังดับเพลิง		1	✓		
38	ถังดับเพลิง		1	✓		
39	ถังดับเพลิง		1	✓		
40	ถังดับเพลิง		1	✓		
41	ถังดับเพลิง		1	✓		
42	ถังดับเพลิง		1	✓		
43	ถังดับเพลิง		1	✓		
	ชนิดที่เห็นตาม CO ₂		1			
44	ถังดับเพลิง		1	✓		
	Fire Base Roll Cabinet		1			
	ถังดับเพลิง 1411		1			



ลำดับ	อุปกรณ์ที่ติดตั้ง	สถานที่	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจจุดใด	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
	ขีปนาวุธป้องกันภัย ABC	อาคาร B ชั้น 1	13				
1	หน่วยป้องกัน		1	✓			
2	หน่วยป้องกัน		1	✓			
3	ตู้ FMC		1	✓			
4	หน่วยควบคุมป้องกัน		1	✓			
5	หน่วยควบคุมป้องกัน		1	✓			
6	หน่วยควบคุมป้องกัน		1	✓			
7	หน่วยควบคุมป้องกัน		1	✓			
8	หน่วยควบคุมป้องกัน		1	✓			
9	หน่วย BSA 1		1	✓			
10	หน่วย BSA 2		1	✓			
11	หน่วย BSA 3		1	✓			
12	หน่วย BSA 4		1	✓			
13	หน่วยควบคุมป้องกัน		1	✓			
	ขีปนาวุธป้องกันภัย ABC	อาคาร B ชั้น 2	8				
14	หน่วยป้องกัน		1	✓			
	Fire Hose Roll Cabinet		1	✓			
	หน่วยควบคุมป้องกัน		1	✓			
	ขีปนาวุธป้องกันภัย ABC	อาคาร B ชั้น 3	8				
15	หน่วยป้องกัน		1	✓			
16	หน่วยป้องกัน		1	✓			
17	หน่วยควบคุมป้องกัน		1	✓			
18	หน่วยควบคุมป้องกัน		1	✓			
19	หน่วยควบคุมป้องกัน		1	✓			
20	หน่วยควบคุมป้องกัน		1	✓			
21	หน่วยควบคุมป้องกัน		1	✓			
22	หน่วยควบคุมป้องกัน		1	✓			
	ขีปนาวุธป้องกันภัย ABC		1				
23	ตู้ FMC		1	✓			
	Fire Hose Roll Cabinet		1	✓			
	หน่วยควบคุมป้องกัน		1	✓			



ประวัติอุบัติเหตุ ณ วันที่ 2568						
ลำดับ	อุปกรณ์ที่พบ	สถานที่	จำนวน	สถานะการใช้งาน	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
	ชนิดถังดับเพลิง ABC	อาคาร B ชั้น 3	5			
24	หน่วยที่ 1		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	หน่วยที่ 2		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26	หน่วยที่ 3		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27	หน่วยที่ 4		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28	หน่วยที่ 5		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29	หน่วยที่ 6		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30	หน่วยที่ 7		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31	หน่วยที่ 8		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	ชนิดถังดับเพลิง CO ₂		2			
32	ตู้ FHC		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Fire Hose Roll Cabinet		1			
	ตู้ไฟดับ		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	ชนิดถังดับเพลิง ABC	อาคาร B ชั้น 4	8			
33	หน่วยที่ 1		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34	หน่วยที่ 2		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
35	หน่วยที่ 3		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36	หน่วยที่ 4		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37	หน่วยที่ 5		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
38	หน่วยที่ 6		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
39	หน่วยที่ 7		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
40	หน่วยที่ 8		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	ชนิดถังดับเพลิง CO ₂		1			
41	ตู้ FHC		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Fire Hose Roll Cabinet		1			
	ตู้ไฟดับ		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ลับคีย์ - The EnCony

ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	อุปกรณ์/ชนิดตัว	ชนิดการ	สถานะการใช้งาน		รวม อุปกรณ์	รวม อุปกรณ์
			ปกติ	ไม่ปกติ		
	ชนิดเครื่องดับเพลิง ABC	0.1414 C ชั้น 1	5			
1	ชนิดเครื่องดับเพลิง		1	✓		
2	ชนิดเครื่องดับเพลิง		1	✓		
3	ชนิดเครื่องดับเพลิง		1	✓		
4	ชนิด DAY CAR		1	✓		
5	ชนิดไฟส่อง		1	✓		
6	ชนิด FHC		1	✓		
7	ชนิดเครื่องดับเพลิง		1	✓		
8	ชนิดเครื่องดับเพลิง		1	✓		
	Fire Hose Roll Cabinet		1			
	ชนิดเครื่องดับเพลิง		1	✓		
	ชนิดเครื่องดับเพลิง ABC	0.1414 C ชั้น 2	5			
9	ชนิดเครื่องดับเพลิง		1	✓		
10	ชนิด FHC		1	✓		
11	ชนิดเครื่องดับเพลิง		1	✓		
12	ชนิดเครื่องดับเพลิง		1	✓		
13	ชนิดไฟส่อง		1	✓		
	Fire Hose Roll Cabinet		1			
	ชนิดเครื่องดับเพลิง		1	✓		
	ชนิดเครื่องดับเพลิง ABC	0.1414 C ชั้น 3	5			
14	ชนิดเครื่องดับเพลิง		1	✓		
15	ชนิด FHC		1	✓		
16	ชนิดเครื่องดับเพลิง		1	✓		
17	ชนิดเครื่องดับเพลิง		1	✓		
18	ชนิดไฟส่อง		1	✓		
	Fire Hose Roll Cabinet		1			
	ชนิดเครื่องดับเพลิง		1	✓		

สรุปการตรวจสอบดูการฉ้อโกง - The EnCoopy

ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	อุปกรณ์/ชนิดของ	สถานที่	จำนวน	สถานที่ตรวจพบ		ตรวจเสร็จโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
	ชนิดอื่นที่นอกเหนือจาก ABC	อาคาร C ชั้น 4	5				
19	ถังดับเพลิง		1	✓			
20	ถัง FHC		1	✓			
21	ถังดับเพลิงชนิดอื่น		1	✓			
22	ถังดับเพลิงชนิดอื่น		1	✓			
23	ถังดับเพลิง		1	✓			
	Fire Hose Roll Cabinet		1				
	ถังดับเพลิง ABC		1	✓			
	ชนิดอื่นที่นอกเหนือจาก ABC	อาคาร D ชั้น 1	5				
1	ถังดับเพลิงชนิดอื่น		1	✓			
2	ถัง FHC		1	✓			
3	ถังดับเพลิง		1	✓			
4	ถังดับเพลิงชนิดอื่น		1	✓			
5	ถังดับเพลิง (ถังดับเพลิง)		1	✓			
6	ถังดับเพลิง		1	✓			
	Fire Hose Roll Cabinet		1				
	ถังดับเพลิงชนิดอื่น		1	✓			
	ชนิดอื่นที่นอกเหนือจาก ABC	อาคาร D ชั้น 2	5				
7	ถังดับเพลิง		1	✓			
8	ถัง FHC		1	✓			
9	ถังดับเพลิง		1	✓			
10	ถังดับเพลิงชนิดอื่น		1	✓			
	Fire Hose Roll Cabinet		1				
	ถังดับเพลิง		1	✓			
	ชนิดอื่นที่นอกเหนือจาก ABC	อาคาร D ชั้น 3	5				
11	ถังดับเพลิงชนิดอื่น		1	✓			
12	ถัง FHC		1	✓			
13	ถังดับเพลิง		1	✓			
14	ถังดับเพลิงชนิดอื่น		1	✓			
	Fire Hose Roll Cabinet		1				
	ถังดับเพลิง		1	✓			

สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ค้ำเหล็ก - The EndCopy

ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	ตรวจเมื่อ	สถานะการทำงาน		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
	ขบวนรถคันที่ 1 ABC	01 ก.ย. 2564	1		
15	ทางเดินส่วนกลาง		1	✓	
16	ตู้ FHC		1	✓	
17	ลิฟต์		1	✓	
18	หน่วยประจุแบตเตอรี่		1	✓	
	Fire Hose Roll Cabinet		1	✓	
	ตู้เก็บขยะ		1	✓	
	ขบวนรถคันที่ 2 ABC	01 ก.ย. 2564	2		
1	ทางเดินส่วนกลาง		1	✓	
2	ทางเดินส่วนกลาง		1	✓	
3	ตู้ FHC		1	✓	
4	ประจุแบตเตอรี่ 20		1	✓	
5	ลิฟต์		1	✓	
6	ลิฟต์ทางเดิน		1	✓	
7	ตู้เก็บขยะบนชั้น		1	✓	
8	หน่วยประจุแบตเตอรี่		1	✓	
9	ประจุแบตเตอรี่ หน่วยประจุ		1	✓	
	ขบวนรถคันที่ 3 CO ₂		2		
10	หน่วยประจุ MDS		1	✓	
11	ตู้เก็บขยะ MDS		1	✓	
	Fire Hose Roll Cabinet		1	✓	
	ทางเดินส่วนกลาง		1	✓	
	ขบวนรถคันที่ 4 ABC	01 ก.ย. 2564	2		
12	ตู้ FHC		1	✓	
13	ทางเดินส่วนกลาง		1	✓	
14	ทางเดินส่วนกลาง		1	✓	
	Fire Hose Roll Cabinet		1	✓	
	ทางเดินส่วนกลาง		1	✓	

สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony

ประจันเลือน มกราคม 2568

ลำดับ	อุปกรณ์ที่ตรวจ	สถานที่	จำนวน	สถานะการตรวจ	ตรวจโดย	ตรวจวันที่	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
	ชนิดอื่นที่พบชื่อ ABC	อาคาร E ชั้น 3	3				
15	ตู้ PBC		1	✓			
16	ถังดับเพลิงชนิด M		1	✓			
17	ถังดับเพลิงชนิด A		1	✓			
	Fire Hose Roll Cabinet		1				
	พาดังบนบันได		1	✓			
	ชนิดอื่นที่พบชื่อ ABC	อาคาร E ชั้น 4	3				
18	ตู้ PBC		1	✓			
19	ถังดับเพลิงชนิด A		1	✓			
20	ถังดับเพลิงชนิด M		1	✓			
	Fire Hose Roll Cabinet		1				
	พาดังบนบันได		1	✓			
	ชนิดอื่นที่พบชื่อ ABC	อาคาร F ชั้น 1	8				
1	ถังดับเพลิงชนิด A		1	✓			
2	ถังดับเพลิงชนิด M		1	✓			
3	ตู้ PBC		1	✓			
4	ถังดับเพลิงชนิด E		1	✓			
5	ถังดับเพลิงชนิด O		1	✓			
6	ถังดับเพลิงชนิด B		1	✓			
7	ถังดับเพลิงชนิด A		1	✓			
8	ถังดับเพลิงชนิด M		1	✓			
	Fire Hose Roll Cabinet		1				
	พาดังบนบันได		1	✓			



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony
ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	อุปกรณ์ดับเพลิง	สถานที่	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
ชนิดถังดับเพลิง ABC							
อาคาร F ชั้น 2							
9	ถัง FBC		1	✓			
10	ถังดับเพลิง ABC		1	✓			
11	ถังดับเพลิง ABC		1	✓			
Fire Hose Roll Cabinet							
อาคาร F ชั้น 3							
ชนิดถังดับเพลิง ABC							
อาคาร F ชั้น 3							
12	ถัง FBC		1	✓			
13	ถังดับเพลิง ABC		1	✓			
14	ถังดับเพลิง ABC		1	✓			
Fire Hose Roll Cabinet							
อาคาร F ชั้น 4							
ชนิดถังดับเพลิง ABC							
อาคาร F ชั้น 4							
15	ถัง FBC		1	✓			
16	ถังดับเพลิง ABC		1	✓			
17	ถังดับเพลิง ABC		1	✓			
Fire Hose Roll Cabinet							
อาคาร F ชั้น 5							
ชนิดถังดับเพลิง ABC							
อาคาร F ชั้น 5							
1	ถังดับเพลิง ABC		1	✓			
2	ถังดับเพลิง ABC		1	✓			
ชนิดถังดับเพลิง ABC							
อาคาร G ชั้น AB							
1	ถังดับเพลิง ABC		1	✓			
ชนิดถังดับเพลิง ABC							
อาคาร G ชั้น EF							
3	ถังดับเพลิง ABC		1	✓			
4	ถังดับเพลิง ABC		1	✓			
5	ถังดับเพลิง ABC		1	✓			



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony
ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	อุปกรณ์ดับเพลิง	สถานที่	จำนวน	สถานะการใช้งาน	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
ชนิดถังดับเพลิง ABC		โรงจอดรถ	2	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	ถังดับเพลิง ABC		1	✓		
2	ถังดับเพลิง ABC		1	✓		
3	ถังดับเพลิง ABC		1	✓		
ชนิดถังดับเพลิง ABC		อาคาร G ชั้น 1	2			
1	ถังดับเพลิง ABC		1	✓		
2	ถัง FBC		1	✓		
3	ถังดับเพลิง ABC		1	✓		
ชนิดถังดับเพลิง ABC			1			
4	ถังดับเพลิง ABC		1	✓		
Fire Hose Roll Cabinet			1			
ถังดับเพลิง			1	✓		
ชนิดถังดับเพลิง ABC		อาคาร G ชั้น 2	3			
5	ถังดับเพลิง ABC		1	✓		
6	ถัง FBC		1	✓		
7	ถังดับเพลิง ABC		1	✓		
ชนิดถังดับเพลิง CO ₂			2			
8	ถังดับเพลิง		1	✓		
Fire Hose Roll Cabinet			1			
ถังดับเพลิง			1	✓		
ชนิดถังดับเพลิง ABC		อาคาร G ชั้น 3	2			
9	ถังดับเพลิง ABC		1	✓		
10	ถัง FBC		1	✓		
11	ถังดับเพลิง ABC		1	✓		
ชนิดถังดับเพลิง CO ₂			1			
12	ถังดับเพลิง		1	✓		
Fire Hose Roll Cabinet			1			
ถังดับเพลิง			1	✓		
ชนิดถังดับเพลิง ABC		อาคาร G ชั้น 4	2			
13	ถังดับเพลิง ABC		1	✓		
14	ถัง FBC		1	✓		
15	ถังดับเพลิง ABC		1	✓		
Fire Hose Roll Cabinet			1			
ถังดับเพลิง			2	✓		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony
ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	อุปกรณ์ดับเพลิง	สถานที่	จำนวน	สถานะการใช้งาน			หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
	ชนิดถังดับเพลิง ABC	อาคาร H ชั้น 1	2				
1	ถังดับเพลิง ABC		1	✓			
2	ถัง FBC		1	✓			
3	ถังดับเพลิง ABC		1	✓			
	ชนิดถังดับเพลิง CO ₂		1				
4	ถังดับเพลิง CO ₂		1	✓			
	Fire Hose Roll Cabinet		1				
	ถังดับเพลิง		1	✓			
	ชนิดถังดับเพลิง ABC	อาคาร H ชั้น 2	2				
5	ถังดับเพลิง ABC		1	✓			
6	ถัง FBC		1	✓			
7	ถังดับเพลิง ABC		1	✓			
	ชนิดถังดับเพลิง CO ₂		1				
8	ถังดับเพลิง CO ₂		1	✓			
	Fire Hose Roll Cabinet		1				
	ถังดับเพลิง		1	✓			
	ชนิดถังดับเพลิง ABC	อาคาร H ชั้น 3	2				
9	ถังดับเพลิง ABC		1	✓			
10	ถัง FBC		1	✓			
11	ถังดับเพลิง ABC		1	✓			
	ชนิดถังดับเพลิง CO ₂		1				
12	ถังดับเพลิง CO ₂		1	✓			
	Fire Hose Roll Cabinet		1				
	ถังดับเพลิง		1	✓			
	ชนิดถังดับเพลิง ABC	อาคาร H ชั้น 4	2				
13	ถังดับเพลิง ABC		1	✓			
14	ถัง FBC		1	✓			
15	ถังดับเพลิง ABC		1	✓			
	Fire Hose Roll Cabinet		1				
	ถังดับเพลิง		1	✓			

ผู้ตรวจสอบ
นายสมชาย ใจดี
หัวหน้าช่างเทคนิค

ผู้ตรวจสอบ
นายสมชาย ใจดี
General Manager



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
อาคาร A ชั้น 1						
1	หน้าทางเข้าอาคาร A	1				
2	หน้าห้อง 1109	1				
3	หน้าห้อง 1106	1				
4	ห้อง MDB	1				
5	บันไดหนีไฟทางขึ้นชั้น 2	1				
อาคาร A ชั้น 2						
6	หน้าลิฟท์ ชั้น 2	1				
7	หน้าห้อง 1207	1				
8	หน้าห้อง 1205	1				
9	บันไดทางขึ้นชั้น 3	1				
อาคาร A ชั้น 3						
10	หน้าลิฟท์ ชั้น 3	1				
11	หน้าห้อง 1310	1				
12	หน้าห้อง 1304	1				
13	บันไดทางขึ้นชั้น 4	1				
อาคาร A ชั้น 4						
14	หน้าลิฟท์ชั้น 4	1				
15	หน้าห้อง 1410	1				
16	หน้าห้อง 1408	1				
อาคาร B ชั้น 1						
1	หน้าห้อง 2102	1				
2	หน้าห้อง 2104-1105	1				
3	ห้อง ไฟ DB	1				
4	หน้าลิฟท์ชั้น 1	1				
5	บันไดทางขึ้น 2	1				
อาคาร B ชั้น 2						
6	หน้าห้อง 2201	1				
7	หน้าห้อง 2202	1				



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
8	หน้าห้อง2205	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	บันไดทางขึ้นชั้น3	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	อาคาร B ชั้น 3	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10	หน้าห้อง2301	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11	หน้าห้อง2302	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12	หน้าห้อง2305	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13	บันไดทางขึ้นชั้น4	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	อาคาร B ชั้น 4	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14	หน้าห้อง2401	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15	หน้าห้อง2402	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16	หน้าห้อง2405	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	อาคาร C ชั้น 1	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	ออฟฟิศแม่บ้าน	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	อาคาร C ชั้น 2	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	หน้าลิฟต์	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	บันไดระหว่างชั้น	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	อาคาร C ชั้น 3	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	บันไดระหว่างชั้น	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	หน้าลิฟต์	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	อาคาร C ชั้น 4	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10	หน้าลิฟต์	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
	อาคาร B ชั้น 1	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1	ทางหนีไฟ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	หน้าลิฟต์	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	ห้องยกถ่าย	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	บันไดระหว่างชั้น	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	อาคาร D ชั้น 2	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	ทางหนีไฟ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	บันไดระหว่างชั้น	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	อาคาร D ชั้น 3	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12	ทางหนีไฟ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13	บันไดระหว่างชั้น	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	อาคาร D ชั้น 4	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16	ทางหนีไฟ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	อาคาร E ชั้น 1	16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1	ประตูหนีไฟข้างนอกฝั่งตึก S1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	ทางเข้าประตู	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	หน้าลิฟต์	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	CCTV	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
9	ห้องแม่บ้าน	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10	ห้องแม่บ้าน	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11	ห้องเก็บของห้องแม่บ้าน	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12	ห้องเก็บของห้องแม่บ้าน	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13	ห้องไฟฟ้า MDB	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14	ประตูหนีไฟข้างนอกฝั่งตึกแปลง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15	ห้องไฟฟ้า	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16	ทางหนีไฟ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	อาคาร E ชั้น 2	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
17	หน้าลิฟต์	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
18	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
19	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
20	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
21	ห้องไฟฟ้า	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
22	ทางบันได	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
23	ทางหนีไฟ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	อาคาร E ชั้น 3	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
24	หน้าลิฟต์	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
25	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
26	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
27	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
28	ห้องไฟฟ้า	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
29	ทางหนีไฟ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
30	ทางบันได	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
	อาคาร E ชั้น 4	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
31	หน้าลิฟต์	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
32	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
33	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
34	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
35	ห้องไฟฟ้า	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
36	ทางหนีไฟ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
37	ทางบันได	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	อาคาร F ชั้น 1	14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1	ประตูหนีไฟข้างนอกฝั่งตึก E	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	ทางเข้าประตู	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	ห้อง Control	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	ห้องระบบลิฟต์	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	ห้องระบบลิฟต์	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	ห้องไฟฟ้า DB	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	ทางเดินส่วนกลาง	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10	หน้าลิฟต์	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11	ห้องไฟฟ้า	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12	ประตูหนีไฟข้างนอกฝั่งตึก G	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13	บันได	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14	ทางหนีไฟ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
อาคาร F ชั้น 2		2				
15	บันไดลิฟต์	1	/			
16	บันได	1	/			
17	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
18	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
19	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
20	ห้องลิฟต์	1	/			
21	ทางหนีไฟ	1	/			
อาคาร F ชั้น 3		2				
22	บันไดลิฟต์	1	/			
23	บันได	1	/			
24	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
25	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
26	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
27	ห้องลิฟต์	1	/			
28	ทางหนีไฟ	1	/			
อาคาร F ชั้น 4		2				
29	บันไดลิฟต์	1	/			
30	บันได	1	/			
31	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
32	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
33	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
34	ห้องลิฟต์	1	/			
35	ทางหนีไฟ	1	/			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
อาคาร G ชั้น 1		8				
1	ประตูทางเข้าอาคาร	1	/			
2	ห้อง Control	1	/			
3	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
4	บันไดลิฟต์	1	/			
5	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
6	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
7	ทางหนีไฟ	1	/			
8	ห้องรวมพนักงาน	1	/			
9	ห้องไฟฟ้า MDB	1	/			
อาคาร G ชั้น 2		8				
10	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
11	บันไดลิฟต์	1	/			
12	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
13	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
14	ทางหนีไฟ	1	/			
15	ห้องโถงระหว่างชั้น	1	/			
อาคาร G ชั้น 3		6				
16	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
17	บันไดลิฟต์	1	/			
18	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
19	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
20	ทางหนีไฟ	1	/			
21	ห้องโถงระหว่างชั้น	1	/			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน			หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
	อาคาร G ชั้น 4	4				
22	บันไดลิฟต์	1		/		
23	ทางเดินส่วนกลาง	1		/		
24	ทางเดินส่วนกลาง	1		/		
25	ทางหนีไฟ	1		/		
	อาคาร H ชั้น 1	2				
1	ประตูทางเข้าอาคาร	1		/		
2	ทางเดินส่วนกลาง	1		/		
3	ทางเดินส่วนกลาง	1		/		
4	ทางเดินส่วนกลาง	1		/		
5	ทางหนีไฟ	1		/		
6	ห้องรวมพนักงาน	1		/		
7	ห้องไฟฟ้า DB	1		/		
	อาคาร H ชั้น 2	5				
8	บันไดลิฟต์	1		/		
9	ทางเดินส่วนกลาง	1		/		
10	ทางเดินส่วนกลาง	1		/		
11	ทางหนีไฟ	1		/		
12	ห้องโถงระหว่างชั้น	1		/		



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
อาคาร H ชั้น 3		2				
13	บันไดลิฟต์	1	/			
14	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
15	ทางเดินส่วนกลาง	1		/		
16	ทางหนีไฟ	1	/			
17	ห้องโถงระหว่างชั้น	1	/			
อาคาร H ชั้น 4		4				
18	บันไดลิฟต์	1	/			
19	ทางเดินส่วนกลาง	1		/		
20	ทางเดินส่วนกลาง	1		/		
21	ทางหนีไฟ	1	/			

ผู้จัดทำ
ทศพร ใจดี
(คุณกฤษฎิ์ ใจดี)
หัวหน้าช่างเทคนิค

ผู้ตรวจสอบ
ทศพร ใจดี
(คุณธีรวิทย์ ใจดี)
General Manager



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Exit Sign) - The EnCony
ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
1	อาคาร A ชั้น 1	3				
	ทางเข้าอาคาร	1				
	ทางขึ้นบันไดหนีไฟ	1				
	ทางหนีไฟ	1				
	อาคาร A ชั้น 2	2				
	ทางขึ้นบันได	1				
	บันไดประตูลิฟท์	1				
	อาคาร A ชั้น 3	2				
	ทางขึ้นบันได	1				
	บันไดประตูลิฟท์	1				
	อาคาร A ชั้น 4	2				
	ทางขึ้นบันไดหนีไฟ	1				
	บันไดประตูลิฟท์	1				
2	อาคาร B ชั้น 1	4				
	หน้าทางเข้าอาคาร	1				
	หน้าทางเข้าห้องลิฟท์	1				
	หน้าทางเข้าห้องครัว	1				
	หน้าห้อง 102	1				
	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 1	1				
	อาคาร B ชั้น 2	2				
	บันไดหนีไฟชั้น 2	1				
	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 2	1				



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Exit Sign) - The EnCony
ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
	อาคาร B ชั้น 3	2				
	บันไดหนีไฟชั้น 3	1				
	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 3	1				
	อาคาร B ชั้น 4	2				
	บันไดหนีไฟชั้น 4	1				
	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 4	1				
	อาคาร C ชั้น 1	3				
	ทางเข้าห้อง C	1				
	หน้า Day car	1				
	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 1	1				
	อาคาร C ชั้น 2	2				
	หน้าห้อง 3201	1				
	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 2	1				
	อาคาร C ชั้น 3	2				
	หน้าห้อง 3301	1				
	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 3	1				
	อาคาร C ชั้น 4	2				
	หน้าห้อง 401	1				
	ทางออกบันไดหนีไฟชั้น 4	1				
4	อาคาร D ชั้น 1	3				
	หน้าลิฟท์	1				
	บันไดประตูลิฟท์	1				
	ห้องอาหาร	1				




สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Exit Sign) - The EnCony
ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
	อาคาร D ชั้น 2	2				
	หน้าประตูลิฟท์	1				
	หน้าลิฟท์	1				
	อาคาร D ชั้น 3	2				
	หน้าประตูลิฟท์	1				
	หน้าลิฟท์	1				
	อาคาร D ชั้น 4	2				
	หน้าประตูลิฟท์	1				
	หน้าลิฟท์	1				
5	อาคาร E ชั้น 1	3				
	ทางเดินส่วนกลาง	1				
	หน้าประตูลิฟท์	1				
	หน้าลิฟท์	1				
	อาคาร E ชั้น 2	2				
	ทางเดินส่วนกลาง	1				
	หน้าประตูลิฟท์	1				
	อาคาร E ชั้น 3	2				
	ทางเดินส่วนกลาง	1				
	หน้าประตูลิฟท์	1				
	อาคาร E ชั้น 4	2				
	ทางเดินส่วนกลาง	1				
	หน้าประตูลิฟท์	1				



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Exit Sign) - The EnCony
ประจำเดือน มกราคม 2568



ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
6	อาคาร F ชั้น 1	4				
	หน้าลิฟท์	1				
	ทางเดินส่วนกลาง	1				
	หน้าประตูลิฟท์	2				
	อาคาร F ชั้น 2	2				
	ทางเดินส่วนกลาง	2				
	อาคาร F ชั้น 3	2				
	ทางเดินส่วนกลาง	2				
	อาคาร F ชั้น 4	2				
	ทางเดินส่วนกลาง	2				
7	อาคาร G ชั้น 1	4				
	ทางเดินส่วนกลาง	2				
	ทางเข้าประตู	1				
	ทางหนีไฟ	1				
	อาคาร G ชั้น 2	3				
	ทางเดินส่วนกลาง	2				
	หน้าลิฟท์	1				
	อาคาร G ชั้น 3	3				
	ทางเดินส่วนกลาง	2				
	หน้าลิฟท์	1				
	อาคาร G ชั้น 4	3				
	ทางเดินส่วนกลาง	2				
	หน้าลิฟท์	1				




ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการรับงาน		ตรวจสอบ	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
8	อาคาร ๒ ชั้น 1	2				
	พาคืนสวนนก 4	2	/			
	อาคาร ๒ ชั้น 2	2				
	พาคืนสวนนก ๓	2	/			
	อาคาร ๒ ชั้น 3	2				
	พาคืนสวนนก ๔	2	/			
	อาคาร ๒ ชั้น 4	2				
	พาคืนสวนนก ๕	2	/			

ผู้จัดทำ BSA
[ลายเซ็น]
(คุณ: เฉลียว ฤทธิ์)
หัวหน้าช่างเทคนิค


Genet

[illegible]


ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ		
			ถังดับเพลิง CO ₂	1				
			หีกรองความดันไฟฟ้า		/			
			Fire Hose Reel Cabinet	1				
			ถังดับเพลิง 1210		/			
4	01015 A	4	ถังดับเพลิง ABC	2				
			หน่วยดับเพลิง	2	/			
			ถังดับเพลิง FHC	1	/			
			ถังดับเพลิง ABC	2	/			
			ถังดับเพลิง ABC	2	/			
			ถังดับเพลิง ABC	2	/			
			ถังดับเพลิง CO ₂	1				
			หีกรองความดันไฟฟ้า		/			
			Fire Hose Reel Cabinet	1				
			ถังดับเพลิง 1411		/			
5	01011 B	1	ถังดับเพลิง ABC	13				
			หน่วยดับเพลิง	2	/			
			ถังดับเพลิง FHC	1	/			
			ถังดับเพลิง ABC	2	/			
			ถังดับเพลิง ABC	2	/			
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			
			ถังดับเพลิง 2108	1	/			
			ถังดับเพลิง 2108	1	/			
			ถังดับเพลิง 2108	1	/			
			ถังดับเพลิง 2108	1	/			
			ถังดับเพลิง 2108	1	/			
			ถังดับเพลิง 2108	1	/			
			ถังดับเพลิง 2108	1	/			
			ถังดับเพลิง CO ₂	1				
หีกรองความดันไฟฟ้า		/						
Fire Hose Reel Cabinet	1							
ถังดับเพลิง 2108		/						




ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ป้องกัน	จำนวน	สถานะการตรวจพบ		ตรวจสอบโดย	วันที่ตรวจ
					ปกติ	ผิดปกติ		
6	อาคาร 10	2	ถังดับเพลิง ABC	8				
			ถังดับเพลิง	2	/			
			ถังดับเพลิง	1	/			
			ถังดับเพลิง	2	/			
			ถังดับเพลิง	2	/			
			ถังดับเพลิง	1	/			
			ถังดับเพลิง CO ₂	1				
			ถังดับเพลิง PBC	1	/			
7	อาคาร 10	3	ถังดับเพลิง ABC	8				
			ถังดับเพลิง	2	/			
			ถังดับเพลิง	1	/			
			ถังดับเพลิง	2	/			
			ถังดับเพลิง	1	/			
			ถังดับเพลิง	2	/			
			ถังดับเพลิง CO ₂	1				
			ถังดับเพลิง PBC	1	/			
8	อาคาร 10	4	ถังดับเพลิง ABC	8				
			ถังดับเพลิง	2	/			
			ถังดับเพลิง	1	/			
			ถังดับเพลิง	2	/			
			ถังดับเพลิง	1	/			
			ถังดับเพลิง	2	/			
			ถังดับเพลิง CO ₂	1				
			ถังดับเพลิง PBC	1	/			



ตัวพิมพ์	สถานีที่	ตู้	ตู้	ตู้	สถานีบริการที่ 1		ตรวจสอบตู้	หมายเหตุ
					ตู้	ตู้		
9	สถานี C	1	ถังดับเพลิง ABC	8				
			ถังดับเพลิงมือถือ	2	✓			
			ถังดับเพลิง	1	✓			
			ถังดับเพลิง (ถังดับเพลิง) Labeled Shop	1	✓			
			ถังดับเพลิงมือถือ	1	✓			
			ถังดับเพลิง	1	✓			
			ถังดับเพลิงมือถือ	2	✓			
Fire Hose Reel Cabinet	1							
ถังดับเพลิง		✓						
10	สถานี C	1	ถังดับเพลิง ABC	8				
			ถังดับเพลิงมือถือ	1	✓			
			ถังดับเพลิง	1	✓			
			ถังดับเพลิงมือถือ	2	✓			
			ถังดับเพลิงมือถือ	1	✓			
			Fire Hose Reel Cabinet	1				
			ถังดับเพลิง		✓			
11	สถานี C	3	ถังดับเพลิง ABC	8				
			ถังดับเพลิงมือถือ	1	✓			
			ถังดับเพลิง	1	✓			
			ถังดับเพลิงมือถือ	2	✓			
			ถังดับเพลิงมือถือ	1	✓			
			Fire Hose Reel Cabinet	1				
			ถังดับเพลิง		✓			
12	สถานี C	4	ถังดับเพลิง ABC	8				
			ถังดับเพลิงมือถือ	1	✓			
			ถังดับเพลิง	1	✓			
			ถังดับเพลิงมือถือ	2	✓			
			ถังดับเพลิงมือถือ	1	✓			
			Fire Hose Reel Cabinet	1				
			ถังดับเพลิง		✓			

[illegible]

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จุดพบผลิตภัณฑ์	จำนวน	ผู้พบ	ใบพบ	การตรวจพบ	หมายเหตุ
17	อาคาร B	1	ผลิตภัณฑ์ ABC	1				
			ภายในตู้ครัว	2	✓			
			ภายในตู้ครัว	1	✓			
			ภายในตู้ครัว	1	✓			
			ภายในตู้ครัว	2	✓			
			ภายในตู้ครัว	1	✓			
			ภายในตู้ครัว	2	✓			
			ภายในตู้ครัว	2	✓			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
			ภายในตู้ครัว		✓			
18	อาคาร E	2	ผลิตภัณฑ์ ABC	2				
			ภายในตู้ครัว	1	✓			
			ภายในตู้ครัว	1	✓			
			ภายในตู้ครัว	1	✓			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
			ภายในตู้ครัว		✓			
19	อาคาร E	3	ผลิตภัณฑ์ ABC	2				
			ภายในตู้ครัว	1	✓			
			ภายในตู้ครัว	1	✓			
			ภายในตู้ครัว	1	✓			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
			ภายในตู้ครัว		✓			
20	อาคาร E	4	ผลิตภัณฑ์ ABC	2				
			ภายในตู้ครัว	1	✓			
			ภายในตู้ครัว	1	✓			
			ภายในตู้ครัว	1	✓			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
			ภายในตู้ครัว		✓			
21	อาคาร F	1	ผลิตภัณฑ์ ABC	2				
			ภายในตู้ครัว	2	✓			
			ภายในตู้ครัว	1	✓			
			ภายในตู้ครัว	2	✓			



ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ที่ติดตั้ง	จำนวน	สถานะการใช้งาน ปกติ / ไม่ปกติ	ตรวจสอบอีกทีเมื่อ	หมายเหตุ
			ถังไฟประเภทมือถือ	2	/		
			ถังดับเพลิง	1	/		
			Fire Hose Reel Cabinet	1	/		
			ทางขึ้นบันได		/		
22	อาคาร E	2	ถังดับเพลิง ABC	3	/		
			ถังดับเพลิง FMHC	1	/		
			ถังดับเพลิงชนิดน้ำ	1	/		
			ทวเลชั่นตัวกรอง	1	/		
			Fire Hose Reel Cabinet	1	/		
			ทางขึ้นบันได		/		
23	อาคาร F	3	ถังดับเพลิง ABC	3	/		
			ถังดับเพลิง FMHC	1	/		
			ถังดับเพลิงชนิดน้ำ	1	/		
			ทวเลชั่นตัวกรอง	1	/		
			Fire Hose Reel Cabinet	1	/		
			ทางขึ้นบันได		/		
24	อาคาร F	4	ถังดับเพลิง ABC	3	/		
			ถังดับเพลิง FMHC	1	/		
			ถังดับเพลิงชนิดน้ำ	1	/		
			ทวเลชั่นตัวกรอง	1	/		
			Fire Hose Reel Cabinet	1	/		
			ทางขึ้นบันได		/		
25	อาคาร G	1	ถังดับเพลิง ABC	3	/		
			ถังดับเพลิง FMHC	1	/		
			ถังดับเพลิง FMHC	1	/		
			ถังดับเพลิงชนิดน้ำ	1	/		
			ถังดับเพลิง CO ₂	1	/		
			ถังดับเพลิง MLB	1	/		
			Fire Hose Reel Cabinet	1	/		
			ถังดับเพลิง		/		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCo
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ		
26	อาคาร G	2	ถังดับเพลิง ABC	2				
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			
			ถังดับเพลิง CO ₂	1				
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
27	อาคาร G	3	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			
			ถังดับเพลิง CO ₂	1				
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
28	อาคาร G	4	ถังดับเพลิง ABC	2				
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
29	อาคาร H	1	ถังดับเพลิง ABC	2				
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			
			ถังดับเพลิง CO ₂	1				
			ถังดับเพลิง DB	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCo
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ		
30	อาคาร H	2	ถังดับเพลิง ABC	2				
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			
			ถังดับเพลิง CO ₂	1				
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
31	อาคาร H	3	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			
			ถังดับเพลิง CO ₂	1				
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
32	อาคาร H	4	ถังดับเพลิง ABC	2				
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
33	ชั้นบน	1	ถังดับเพลิง ABC	2				
34	อาคาร 300 AB	1	ถังดับเพลิง ABC	1				
35	อาคาร 300 EF	1	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCo
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ		
36	โรงจอดรถ	1	ถังดับเพลิง ABC	2				
			ถังดับเพลิง ABC	2	/			
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			
37	โรงจอดรถ	1	ถังดับเพลิง ABC	1				
			ถังดับเพลิง ABC	1	/			

ผู้ตรวจสอบ


(ลงนาม) (ลงนาม)
ผู้ตรวจสอบ (ลงนาม)
ผู้ตรวจสอบ (ลงนาม)

(ลงนาม) (ลงนาม)
General Manager




สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCo
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568


ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
1	อาคาร A ชั้น 1	5				
		บันไดทางขึ้นอาคาร A ชั้น 1	1	/		
		บันไดทางขึ้น 1109	1	/		
		บันไดทางขึ้น 1106	1	/		
		บันไดทางขึ้น MDB	1	/		
2	อาคาร A ชั้น 2	4				
		บันไดทางขึ้น 1207	1	/		
		บันไดทางขึ้น 1207	1	/		
		บันไดทางขึ้น 1205	1	/		
		บันไดทางขึ้น 1203	1	/		
3	อาคาร A ชั้น 3	4				
		บันไดทางขึ้น 1313	1	/		
		บันไดทางขึ้น 1310	1	/		
		บันไดทางขึ้น 1304	1	/		
		บันไดทางขึ้น 1302	1	/		
4	อาคาร A ชั้น 4	2				
		บันไดทางขึ้น 1410	1	/		
		บันไดทางขึ้น 1408	1	/		
		บันไดทางขึ้น 1406	1	/		
5	อาคาร B ชั้น 1	5				
		บันไดทางขึ้น 2102	1	/		
		บันไดทางขึ้น 2102	1	/		
		บันไดทางขึ้น DB	1	/		
		บันไดทางขึ้น 2102	1	/		




ลำดับ	ตอนที่	จำนวน	ตามผลการประเมิน		ตรวจสอบ	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
6	ตาราง B ชั้น 2	3				
	หน้าห้อง 2201	1	/			
	หน้าห้อง 2202	1	/			
	หน้าห้อง 2203	1	/			
7	ตาราง B ชั้น 3	3				
	หน้าห้อง 3301	1	/			
	หน้าห้อง 3302	1	/			
	หน้าห้อง 3303	1	/			
8	ตาราง B ชั้น 4	3				
	หน้าห้อง 4401	1	/			
	หน้าห้อง 4402	1	/			
	หน้าห้อง 4403	1	/			
9	ตาราง C ชั้น 1	2				
	รวมชั้นเรียน	1	/			
10	ตาราง C ชั้น 2	3				
	หน้าห้อง	1	/			
	บันไดระหว่งชั้น	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
11	ตาราง C ชั้น 3	3				
	หน้าห้อง	1	/			
	บันไดระหว่งชั้น	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			



ลำดับ	สถานที่	จำนวน	ลงทะเบียนเข้าร่วม		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ	
			ปกติ	ไม่ปกติ			
12	อาคาร C ชั้น 4	3					
	ทางเดินใต้	1	✓				
	ทางเดินชั้นกลาง	1	✓				
	ทางเดินชั้นบน	1	✓				
13	อาคาร D ชั้น 1	5					
	ทางเดินใต้	1	✓				
	ทางเดินชั้นกลาง	1	✓				
	ทางเดินใต้	1	✓				
	บันไดรวมทางขึ้น	1	✓				
14	อาคาร D ชั้น 2	4					
	ทางเดินชั้นกลาง	1	✓				
	ทางเดินชั้นบน	1	✓				
	ทางเดินใต้	1	✓				
	บันไดรวมทางขึ้น	1	✓				
15	อาคาร D ชั้น 3	4					
	ทางเดินชั้นกลาง	1	✓				
	ทางเดินชั้นบน	1	✓				
	ทางเดินใต้	1	✓				
16	อาคาร D ชั้น 4	3					
	ทางเดินชั้นกลาง	1	✓				
	ทางเดินชั้นบน	1	✓				
	ทางเดินใต้	1	✓				
17	อาคาร E ชั้น 1	16					
	ประตูหน้าโถงบันไดลิฟต์ S1	1	✓				
	ทางเข้าประตู	1	✓				
	ทางเดินใต้	1	✓				
	ทางเดินชั้นกลาง	1	✓				



ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการชำระ		ค่าเช่าที่ดิน	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
	ทางเดินเข้าซอย 1	1	/			
	ทางเดินเข้าซอย 2	1	/			
	ทางเดินสวนกลาง	1	/			
	CCPV	1	/			
	ห้องยิม	1	/			
	ห้องประชุม	1	/			
	ห้องเก็บของ	1	/			
	ห้องเก็บของ	1	/			
	ภายในห้อง MDB	1	/			
	ประตูทางเข้าใต้รถยนต์	1	/			
18	ภายในห้อง Server	1	/			
	ทางเดินไฟ	1	/			
	อาคาร E ชั้น 2	2				
	บันได	1	/			
	ทางเดินสวนกลาง	1	/			
	ทางเดินสวนกลาง	1	/			
	ภายในห้องสวนกลางแจ้ง	1	/			
19	ทางบันได	1	/			
	ทางเดินไฟ	1	/			
	อาคาร E ชั้น 3	2				
	บันได	1	/			
	ทางเดินสวนกลาง	1	/			
	ทางเดินสวนกลาง	1	/			
	ภายในห้องสวนกลางแจ้ง	1	/			
	ทางบันได	1	/			
	ทางเดินไฟ	1	/			



ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบ	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
20	อาคาร E ชั้น 4	2				
	บันไดหนีไฟ	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	/			
	ทางบันได	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
21	อาคาร F ชั้น 1	14				
	ประตูหนีไฟบริเวณแยกตัวลิฟต์	1	/			
	ทางขึ้น-ลง	1	/			
	ห้อง Control	1	/			
	ห้องระบบอื่น	1	/			
	ห้องรวมอื่นๆ	1	/			
	ภายในห้อง DB	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	/			
	ประตูหนีไฟข้างนอกที่ติด G	1	/			
22	อาคาร E ชั้น 2	2				
	บันไดหนีไฟ	1	/			
	ทางบันได	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCo
ประจำปี 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ		
23	อาคาร G ชั้น 2	1	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	/			
24	อาคาร F ชั้น 4	2	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
25	อาคาร G ชั้น 1	9	/			
	ประตูทางเข้าอาคาร	1	/			
	ห้อง Control	1	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
	ห้องระบบปรับอากาศ	1	/			
	ภายในห้อง MDG	1	/			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCo
ประจำปี 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ		
26	อาคาร G ชั้น 2	6	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
	ห้องโถงทางวิ่งขึ้น	1	/			
	อาคาร G ชั้น 3	6	/			
27	บันไดหนีไฟ	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
	ห้องโถงทางวิ่งขึ้น	1	/			
	อาคาร G ชั้น 4	4	/			
28	บันไดหนีไฟ	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
29	อาคาร H ชั้น 1	7	/			
	ประตูทางเข้าอาคาร	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
	ห้องระบบปรับอากาศ	1	/			
	ภายในห้อง MDG	1	/			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCo
ประจำปี 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ		
30	อาคาร H ชั้น 2	5	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
	ห้องโถงทางวิ่งขึ้น	1	/			
31	อาคาร H ชั้น 3	5	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
32	อาคาร H ชั้น 4	5	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
33	โรงจอดรถ	1	/			
	ภายในโรงจอดรถ	1	/			

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้าช่างเทคนิค

General Manager



สรุปการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ (Exit Sign) - The EnCo
ประจำปี 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ		
1	อาคาร A ชั้น 1	2	/			
	ทางเข้าอาคาร	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	/			
2	อาคาร A ชั้น 2	2	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	/			
3	อาคาร A ชั้น 3	2	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	/			
4	อาคาร A ชั้น 4	2	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	/			
5	อาคาร B ชั้น 1	5	/			
	ทางเข้าอาคาร	1	/			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	/			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	/			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	/			
6	อาคาร B ชั้น 2	2	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	/			
7	อาคาร B ชั้น 3	2	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	/			
8	อาคาร B ชั้น 4	2	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	/			



สรุปการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ (Exit Sign) - The EnCony
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
9	อาคาร C ชั้น 1	3					
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
10	อาคาร C ชั้น 2	2					
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
11	อาคาร C ชั้น 3	2					
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
12	อาคาร C ชั้น 4	2					
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
13	อาคาร B ชั้น 1	3					
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
14	อาคาร B ชั้น 2	2					
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
15	อาคาร B ชั้น 3	2					
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
16	อาคาร B ชั้น 4	2					
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		



สรุปการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ (Exit Sign) - The EnCony
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
17	อาคาร E ชั้น 1	3					
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
18	อาคาร E ชั้น 2	2					
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
19	อาคาร E ชั้น 3	2					
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
20	อาคาร E ชั้น 4	2					
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
21	อาคาร F ชั้น 1	3					
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
22	อาคาร F ชั้น 2	2					
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
23	อาคาร F ชั้น 3	2					
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
24	อาคาร F ชั้น 4	2					
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		



สรุปการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ (Exit Sign) - The EnCony
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
25	อาคาร G ชั้น 1	3					
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
26	อาคาร G ชั้น 2	2					
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
27	อาคาร G ชั้น 3	2					
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
28	อาคาร G ชั้น 4	2					
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
29	อาคาร H ชั้น 1	2					
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
30	อาคาร H ชั้น 2	2					
			ทางขึ้น/ลง	1	/		



สรุปการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ (Exit Sign) - The EnCony
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
31	อาคาร H ชั้น 3	2					
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
			ทางขึ้น/ลง	1	/		
32	อาคาร H ชั้น 4	2					
			ทางขึ้น/ลง	1	/		


ผู้จัดทำรายงาน

(ผู้จัดทำรายงาน)


หัวหน้างานเทคนิค

ผู้ตรวจสอบ/ผู้รับทราบ


General Manager




ประวัติการตรวจพบ การไม่ปฏิบัติตาม						การบันทึกข้อมูล		หมายเหตุ
ลำดับ	สถานที่	วัน	บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	สถานที่	ไม่ปกติ		
1	010111 A	1	ผู้สังเกตการณ์ ABC	32				
			รถบรรทุก A	1		✓		
			รถบรรทุก B	2				
			รถบรรทุก C	1		✓		
			รถบรรทุก D	2		✓		
			รถบรรทุก E	1		✓		
			รถบรรทุก F	2		✓		
			รถบรรทุก G	2		✓		
			รถบรรทุก H	2		✓		
			ผู้สังเกตการณ์ CO ₂	1				
			รถบรรทุก I	1		✓		
			Fire Hazard Reli Cabinet	1				
	จำนวน 1207			✓				
2	010111 A	1	ผู้สังเกตการณ์ ABC	32				
			รถบรรทุก A	2		✓		
			รถบรรทุก B	2		✓		
			รถบรรทุก C	1		✓		
			รถบรรทุก D	2		✓		
			รถบรรทุก E	2		✓		
			ผู้สังเกตการณ์ CO ₂	1				
			รถบรรทุก F	1		✓		
			Fire Hazard Reli Cabinet	1				
	จำนวน 1207			✓				
3	010111 A	3	ผู้สังเกตการณ์ ABC	32				
			รถบรรทุก A	2		✓		
			รถบรรทุก B	2		✓		
			รถบรรทุก C	1		✓		
			รถบรรทุก D	2		✓		
			รถบรรทุก E	2		✓		
			ผู้สังเกตการณ์ CO ₂	1				
			รถบรรทุก F	1		✓		
			Fire Hazard Reli Cabinet	1				
	จำนวน 1310			✓				




รายชื่อทรัพย์สินตามบัญชี 2566					
ลำดับ	สถานที่	ชั้น	ชื่อทรัพย์สิน	จำนวน	หมายเหตุ
4	B7H13 A	4	ถังดับเพลิง ABC	2	
			บันไดหนีไฟ	2	✓
			ถังดับเพลิง	2	✓
			ถังดับเพลิง PBC	1	✓
			ถังดับเพลิงมือถือ	2	✓
			บันไดหนีไฟ	2	✓
			ถังดับเพลิง CO ₂	1	
			ถังดับเพลิงมือถือ	2	✓
			Fire Hose Roll Cabinet	1	
			บันได (141)		✓
5	B7H13 B	1	ถังดับเพลิง ABC	11	
			บันไดหนีไฟ	2	✓
			ถังดับเพลิง PBC	1	✓
			ถังดับเพลิงมือถือ	2	✓
			ถังดับเพลิงมือถือ	2	✓
			ถังดับเพลิงมือถือ	1	✓
			ถังดับเพลิงมือถือ	1	✓
			ถังดับเพลิงมือถือ	1	✓
			ถังดับเพลิงมือถือ	1	✓
			ถังดับเพลิงมือถือ	1	✓
			ถังดับเพลิงมือถือ	1	✓
			ถังดับเพลิงมือถือ	1	✓
			ถังดับเพลิงมือถือ	1	✓
6	B7H13 B	2	ถังดับเพลิง ABC	8	
			บันไดหนีไฟ	2	✓
			ถังดับเพลิงมือถือ	1	✓
			ถังดับเพลิงมือถือ	2	✓
			ถังดับเพลิงมือถือ	2	✓
			ถังดับเพลิงมือถือ	1	✓
			ถังดับเพลิงมือถือ	1	✓
			ถังดับเพลิงมือถือ	1	✓




ประวัติอาชญากรรม หมายเลข 2568						
ลำดับ	สถานที่เกิดเหตุ	วันที่เกิดเหตุ	สถานที่เกิดเหตุ	ลักษณะการเกิดเหตุ		หมายเหตุ
				ผู้ต้องหา	ผู้เสียหาย	
			Fire Alarm Bell Cabinet	1		
			ตู้เตือนภัยระบบแจ้งเหตุ		✓	
7	6/10/13	1	ตู้เตือนภัย ABC	1		
			หมวกนิรภัย	2	✓	
			รองเท้าบู๊ต	1	✓	
			หมวกป้องกันไฟ	2	✓	
			หมวกป้องกันของ	1	✓	
			หมวกป้องกันของ	2	✓	
			ตู้เตือนภัย CO ₂	1		
			หมวกนิรภัย PBC		✓	
			Fire Alarm Bell Cabinet	1		
			ตู้เตือนภัยระบบแจ้งเหตุ		✓	
8	6/10/13	4	ตู้เตือนภัย ABC	1		
			หมวกนิรภัย	2	✓	
			รองเท้าบู๊ต	1	✓	
			หมวกป้องกันไฟ	2	✓	
			หมวกป้องกันของ	1	✓	
			หมวกป้องกันของ	2	✓	
			ตู้เตือนภัย CO ₂	1		
			หมวกนิรภัย PBC		✓	
			Fire Alarm Bell Cabinet	1		
			ตู้เตือนภัยระบบแจ้งเหตุ		✓	
9	6/10/13	1	ตู้เตือนภัย ABC	1		
			หมวกนิรภัย	2	✓	
			หมวกป้องกันไฟ	1	✓	
			หมวกป้องกันไฟ Laundry Shop	1	✓	
			หมวกป้องกันไฟ	1	✓	
			หมวกนิรภัย PBC	1	✓	
			หมวกป้องกันไฟ	2	✓	
			Fire Alarm Bell Cabinet	1		
			ตู้เตือนภัยระบบแจ้งเหตุ		✓	


[illegible]



ลำดับ	BOI/TS ID	ชั้น	จุดตรวจ/ถังเก็บ	จำนวน	สถานะการเก็บ		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ		
14	01015 D	2	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ถังดับเพลิง	1	/			
			ถังดับเพลิง	1	/			
			ถังดับเพลิง	1	/			
			ถังดับเพลิง	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
15	01015 B	1	ถังดับเพลิง ABC	4				
			ถังดับเพลิง	1	/			
			ถังดับเพลิง	1	/			
			ถังดับเพลิง	1	/			
			ถังดับเพลิง	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
16	01015 D	1	ถังดับเพลิง ABC	4				
			ถังดับเพลิง	1	/			
			ถังดับเพลิง	1	/			
			ถังดับเพลิง	1	/			
			ถังดับเพลิง	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
17	01015 E	1	ถังดับเพลิง ABC	11				
			ถังดับเพลิง	2	/			
			ถังดับเพลิง	1	/			
			ถังดับเพลิง	1	/			
			ถังดับเพลิง	2	/			
			ถังดับเพลิง	1	/			
			ถังดับเพลิง	2	/			
			ถังดับเพลิง	2	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
			ถังดับเพลิง		/			



ลำดับ	ชนิดสินค้า	จำนวน	ชื่อสินค้า	จำนวน	สถานะ	หมายเหตุ
18	01017 E	3	ถังดับเพลิง ABC	3		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓	
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓	
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓	
			Fire Hose Roll Cabinet	1		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓	
19	01017 E	3	ถังดับเพลิง ABC	3		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓	
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓	
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓	
			Fire Hose Roll Cabinet	1		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓	
20	01017 E	1	ถังดับเพลิง ABC	3		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓	
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓	
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓	
			Fire Hose Roll Cabinet	1		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓	
21	01017 F	1	ถังดับเพลิง ABC	8		
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓	
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓	
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓	
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓	
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓	
			Fire Hose Roll Cabinet	1		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓	
22	01017 F	2	ถังดับเพลิง ABC	3		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓	
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓	
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓	
			Fire Hose Roll Cabinet	1		
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓	



รายชื่อเครื่องมือทดสอบ ปีงบประมาณ 2568							
ลำดับ	หมายเลข	ชนิด	รายละเอียดเครื่องมือ	จำนวน	สถานะการพิจารณา		หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ	
23	01015 F	3	ถังดับเพลิง ABC	3			
			ถาดดับเพลิง FMC	1			
			หมวกป้องกันไฟ	1			
			ทาสีฉนวนความร้อน	1			
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
24	01017 F	4	ถังดับเพลิง ABC	3			
			ถาดดับเพลิง FMC	1			
			หมวกป้องกันไฟ	1			
			ทาสีฉนวนความร้อน	1			
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
25	01012 G	1	ถังดับเพลิง ABC	3			
			ทาสีฉนวนความร้อน	1			
			ถาดดับเพลิง FMC	1			
			ถังดับเพลิง CO ₂	1			
			ถังดับเพลิง MD8	1			
26	01013 G	2	ถังดับเพลิง ABC	3			
			ทาสีฉนวนความร้อน	1			
			ถาดดับเพลิง FMC	1			
			ถังดับเพลิง CO ₂	1			
			ถังดับเพลิง MD8	1			
27	01011 G	3	ถังดับเพลิง ABC	3			
			ทาสีฉนวนความร้อน	1			
			ถาดดับเพลิง FMC	1			
			ถังดับเพลิง CO ₂	1			
			ถังดับเพลิง MD8	1			



ลำดับ	ชนิดพื้นที่	ชั้น	อุปกรณ์ที่ติดตั้ง	จำนวน	สถานะการที่พบ		หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ	
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
			ถังดับเพลิง		✓		
28	010115 G	4	ถังดับเพลิง ABC	2			
			ทาสีผนังส่วนกลาง	1	✓		
			ถาดใบไม้ FHC	1		✓	
			ถังประจุอากาศไนโตรเจน	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
			ถังดับเพลิง		✓		
29	010115 H	1	ถังดับเพลิง ABC	2			
			ทาสีผนังส่วนกลาง	1	✓		
			ถาดใบไม้ FHC	1	✓		
			ถังประจุอากาศไนโตรเจน	1	✓		
			ถังดับเพลิง CO ₂	1			
			ถาดใบไม้ DB		✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
			ถังดับเพลิง		✓		
30	010115 H	2	ถังดับเพลิง ABC	2			
			ทาสีผนังส่วนกลาง	1	✓		
			ถาดใบไม้ FHC	1	✓		
			ถังประจุอากาศไนโตรเจน	1	✓		
			ถังดับเพลิง CO ₂	1			
			ทาสีผนังส่วนกลาง		✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
			ถังดับเพลิง		✓		
31	010115 H	3	ถังดับเพลิง ABC	2			
			ทาสีผนังส่วนกลาง	1	✓		
			ถาดใบไม้ FHC	1	✓		
			ถังประจุอากาศไนโตรเจน	1	✓		
			ถังดับเพลิง CO ₂	1			
			ทาสีผนังส่วนกลาง		✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
			ถังดับเพลิง		✓		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony
ประจำเดือน มีนาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ		
32	อาคาร B	4	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ถังดับเพลิง 10C	1	/			
			ถังดับเพลิง 10C	1	/			
			ถังดับเพลิง 10C	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
33	ห้องประชุม	1	ถังดับเพลิง ABC	2				
			ถังดับเพลิง 10C	1	/			
34	อาคาร B01 AB	1	ถังดับเพลิง ABC	1				
			ถังดับเพลิง 10C	1	/			
35	อาคาร B02 EF	1	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ถังดับเพลิง 10C	1	/			
			ถังดับเพลิง 10C	1	/			
			ถังดับเพลิง 10C	1	/			
36	โรงผลิต	1	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ถังดับเพลิง 10C	2	/			
			ถังดับเพลิง 10C	1	/			
37	โรงพิมพ์	1	ถังดับเพลิง ABC	1				
			ถังดับเพลิง 10C	1	/			

ผู้ตรวจสอบ
นายวิชาญ วัฒนศิริ

ผู้รับผิดชอบ
Unit Manager



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน มีนาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
1	อาคาร A ชั้น 1	3				
		หน้าห้อง 1109	1	/		
		หน้าห้อง 1109	1	/		
		ภายในห้อง MDB	1	/		
		บันไดหนีไฟชั้น 1	1	/		
2	อาคาร A ชั้น 2	3				
		หน้าห้อง 1207	1	/		
		หน้าห้อง 1205	1	/		
		บันไดหนีไฟชั้น 2	1	/		
3	อาคาร A ชั้น 3	3				
		หน้าห้อง 1316	1	/		
		หน้าห้อง 1304	1	/		
		บันไดหนีไฟชั้น 3	1	/		
4	อาคาร A ชั้น 4	3				
		หน้าห้อง 1410	1	/		
		หน้าห้อง 1405	1	/		
		บันไดหนีไฟชั้น 4	1	/		
5	อาคาร B ชั้น 1	3				
		หน้าห้อง 2102	1	/		
		หน้าห้อง 2104	1	/		
		บันไดหนีไฟชั้น 1	1	/		



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน มีนาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
6	อาคาร B ชั้น 2	3				
		หน้าห้อง 2201	1	/		
		หน้าห้อง 2207	1	/		
		หน้าห้อง 2205	1	/		
		บันไดหนีไฟชั้น 2	1	/		
7	อาคาร B ชั้น 3	3				
		หน้าห้อง 2301	1	/		
		หน้าห้อง 2302	1	/		
		หน้าห้อง 2305	1	/		
		บันไดหนีไฟชั้น 3	1	/		
8	อาคาร B ชั้น 4	3				
		หน้าห้อง 2401	1	/		
		หน้าห้อง 2402	1	/		
		หน้าห้อง 2405	1	/		
9	อาคาร C ชั้น 1	3				
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
		อพยพหนีไฟ	1	/		
10	อาคาร C ชั้น 2	3				
		หน้าห้อง 2	1	/		
		บันไดหนีไฟชั้น 2	1	/		
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
11	อาคาร C ชั้น 3	3				
		หน้าห้อง 3	1	/		
		บันไดหนีไฟชั้น 3	1	/		
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/		



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน มีนาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
12	อาคาร C ชั้น 4	3				
		หน้าห้อง 4	1	/		
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
13	อาคาร D ชั้น 1	3				
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
		หน้าห้อง 1	1	/		
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
		หน้าห้อง 1	1	/		
14	อาคาร D ชั้น 2	3				
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
		หน้าห้อง 2	1	/		
15	อาคาร D ชั้น 3	3				
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
		หน้าห้อง 3	1	/		
16	อาคาร D ชั้น 4	3				
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
		หน้าห้อง 4	1	/		
17	อาคาร E ชั้น 1	3				
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
		หน้าห้อง 1	1	/		
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/		



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน มีนาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการบำรุงรักษา		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	CCTV	1	/			
	ลิฟต์	1	/			
	ลิฟต์	1	/			
	ห้องเก็บของบน	1	/			
	ห้องเก็บของบน	1	/			
	ภายในห้อง MDB	1	/			
	ประตูทางขึ้นลิฟต์	1	/			
	ภายในห้อง Server	1	/			
18	อาคาร E ชั้น 2	2	/			
	บันได	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	/			
	ทางเดิน	1	/			
19	อาคาร E ชั้น 3	2	/			
	บันได	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	/			
	ทางเดิน	1	/			
	ทางเดิน	1	/			
	ทางเดิน	1	/			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน มีนาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการบำรุงรักษา		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
20	อาคาร E ชั้น 4	2	/			
	บันได	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	/			
	ทางเดิน	1	/			
21	อาคาร F ชั้น 1	14	/			
	ประตูทางขึ้นลิฟต์	1	/			
	ทางขึ้นประตู	1	/			
	ห้อง Control	1	/			
	ห้องระบบน้ำ	1	/			
	ห้องระบบน้ำ	1	/			
	ภายในห้อง DB	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	บันได	1	/			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	/			
	ประตูทางขึ้นลิฟต์	1	/			
	ทางเดิน	1	/			
22	อาคาร F ชั้น 2	2	/			
	บันได	1	/			
	ทางเดิน	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน มีนาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการบำรุงรักษา		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
23	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	/			
	ทางเดิน	1	/			
	อาคาร F ชั้น 3	2	/			
	บันได	1	/			
	ทางเดิน	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
24	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	/			
	ทางเดิน	1	/			
	อาคาร F ชั้น 4	2	/			
	บันได	1	/			
	ทางเดิน	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	/			
25	ทางเดิน	1	/			
	อาคาร G ชั้น 1	2	/			
	ประตูทางขึ้นอาคาร	1	/			
	ห้อง Control	1	/			
	บันได	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดิน	1	/			
	ทางเดิน	1	/			
	ภายในห้อง MDB	1	/			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน มีนาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการบำรุงรักษา		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
26	อาคาร G ชั้น 2	2	/			
	บันได	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดิน	1	/			
27	อาคาร G ชั้น 3	2	/			
	บันได	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดิน	1	/			
28	อาคาร G ชั้น 4	2	/			
	บันได	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
29	อาคาร H ชั้น 1	2	/			
	ประตูทางขึ้นอาคาร	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดิน	1	/			
	ห้องระบบน้ำ	1	/			
	ภายในห้อง DB	1	/			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน มีนาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
30	อาคาร H ชั้น 2	5			[REDACTED]	
	บันไดขึ้น	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดิน	1	✓			
31	อาคาร H ชั้น 3	5				
	บันไดขึ้น	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดิน	1	✓			
32	อาคาร H ชั้น 4	5				
	บันไดขึ้น	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดิน	1	✓			
33	โรงซักผ้า	1	✓			
	ภายในโรงซักผ้า	1	✓			

ผู้แทนฝ่ายเทคนิค

(ผู้ดูแลระบบ) วรณัฐกร
General Manager



สรุปการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ (Exit Sign) - The EnCony
ประจำเดือน มีนาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
1	อาคาร A ชั้น 1	2			[REDACTED]	
	ทางเข้าอาคาร	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
2	อาคาร A ชั้น 2	2				
	บันไดขึ้น	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
3	อาคาร A ชั้น 3	2				
	บันไดขึ้น	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
4	อาคาร A ชั้น 4	2				
	บันไดขึ้น	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
5	อาคาร B ชั้น 1	5				
	ทางเข้าอาคาร	1	✓			
	บันไดขึ้น	1	✓			
6	อาคาร B ชั้น 2	2				
	บันไดขึ้น	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
7	อาคาร B ชั้น 3	2				
	บันไดขึ้น	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
8	อาคาร B ชั้น 4	2				
	บันไดขึ้น	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			




สรุปการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ (Exit Sign) - The EnCony
ประจำเดือน มีนาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
9	อาคาร C ชั้น 1	2			[REDACTED]	
	ทางเข้าอาคาร	1	✓			
	บันได Laundry Shop	1	✓			
	บันไดประตูหนีไฟ	1	✓			
10	อาคาร C ชั้น 2	2				
	บันไดห้อง 2301	1	✓			
	บันไดประตูหนีไฟ	1	✓			
11	อาคาร C ชั้น 3	2				
	บันไดห้อง 3301	1	✓			
	บันไดประตูหนีไฟ	1	✓			
12	อาคาร C ชั้น 4	2				
	บันไดห้อง 4401	1	✓			
	บันไดประตูหนีไฟ	1	✓			
13	อาคาร D ชั้น 1	2				
	บันไดขึ้น	1	✓			
	บันไดประตูหนีไฟ	1	✓			
14	อาคาร D ชั้น 2	2				
	บันไดประตูหนีไฟ	1	✓			
	บันไดขึ้น	1	✓			
15	อาคาร D ชั้น 3	2				
	บันไดประตูหนีไฟ	1	✓			
	บันไดขึ้น	1	✓			
16	อาคาร D ชั้น 4	2				
	บันไดประตูหนีไฟ	1	✓			
	บันไดขึ้น	1	✓			




สรุปการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ (Exit Sign) - The EnCony
ประจำเดือน มีนาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
17	อาคาร E ชั้น 1	4			[REDACTED]	
	บันไดขึ้น	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	บันไดประตูหนีไฟ	1	✓			
18	อาคาร E ชั้น 2	2				
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	บันไดประตูหนีไฟ	1	✓			
19	อาคาร E ชั้น 3	2				
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	บันไดประตูหนีไฟ	1	✓			
20	อาคาร E ชั้น 4	2				
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	บันไดประตูหนีไฟ	1	✓			
21	อาคาร F ชั้น 1	4				
	บันไดขึ้น	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
22	อาคาร F ชั้น 2	2				
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
23	อาคาร F ชั้น 3	2				
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
24	อาคาร F ชั้น 4	2				
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			



ลำดับ	ตอนที่	ชื่อ	จำนวน	สถานะการทราบ		ตรวจสอบแล้ว	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
25	อการ G ชั้น 1	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
26	อการ G ชั้น 2	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
27	อการ G ชั้น 3	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
28	อการ G ชั้น 4	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
29	อการ H ชั้น 1	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
30	อการ H ชั้น 2	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
31	อการ H ชั้น 3	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
		ทางเดินส่วนกลาง	1	/			




ลำดับ	สถานที่	ชื่อ	จำนวน	สถานะการจ้างงาน		ประวัติการจ้างงาน	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
32	อาคาร 10 ชั้น 4	2					
	อาคาร 10 ชั้น 4	1					
	อาคาร 10 ชั้น 4	1					


អនុវត្តន៍

ปฏิทินร่วมมณฑล



General Manager




ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ป้องกัน	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ใช้ได้	ไม่ใช้ได้		
1	01011 A	1	ถังดับเพลิง ABC	13			[Redacted]	
			อุปกรณ์ A	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓			
			ถังดับเพลิง B	1	✓			
			ถังดับเพลิง C	2	✓			
			ถังดับเพลิง D	1	✓			
			ถังดับเพลิง E	2	✓			
			ถังดับเพลิง F	2	✓			
			ถังดับเพลิง G	2	✓			
			ถังดับเพลิง H	2	✓			
2	01012 A	2	ถังดับเพลิง ABC	9			[Redacted]	
			ถังดับเพลิง B	2	✓			
			ถังดับเพลิง C	2	✓			
			ถังดับเพลิง D	1	✓			
			ถังดับเพลิง E	2	✓			
			ถังดับเพลิง F	2	✓			
			ถังดับเพลิง G	2	✓			
			ถังดับเพลิง H	2	✓			
			ถังดับเพลิง I	2	✓			
			ถังดับเพลิง J	2	✓			
3	01013 A	3	ถังดับเพลิง ABC	9			[Redacted]	
			ถังดับเพลิง B	2	✓			
			ถังดับเพลิง C	2	✓			
			ถังดับเพลิง D	1	✓			
			ถังดับเพลิง E	2	✓			
			ถังดับเพลิง F	2	✓			
			ถังดับเพลิง G	2	✓			
			ถังดับเพลิง H	2	✓			
			ถังดับเพลิง I	2	✓			
			ถังดับเพลิง J	2	✓			




ลำดับ	ชนิดรหัส	ชื่อ	อุปกรณ์ป้องกัน	สถานะการใช้งาน	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ผู้ควบคุม	ปกติ	ผิดปกติ	
4	01017 A	4	ถังดับเพลิง ABC	8		
			หน่วยฉีด	2	/	
			ปืนฉีด Foam	1	/	
			ทาสีกันสนิม	2	/	
			หมวกโปรเซสไนท์	2	/	
			ถังดับเพลิง CO ₂	1		
			หีบคลุมรถมอเตอร์ไซด์		/	
			Fire Hose Roll Cabinet	1		
			ถังน้ำ 14ลิ		/	
5	01012 B	1	ถังดับเพลิง ABC	12		
			หน่วยฉีด	2	/	
			ปืนฉีด Foam	1	/	
			ทาสีกันสนิม	2	/	
			หมวกโปรเซสไนท์	2	/	
			ภาชนะบรรจุขี้เถ้า	1	/	
			ภาชนะทิ้งขยะ 216ก	1	/	
			หีบ DSA 2	1	/	
			ภาชนะทิ้งขยะ 216ก	1	/	
			ภาชนะทิ้งขยะ 216ก	1	/	
			ถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์	1	/	
			ถังดับเพลิง CO ₂	1		
			หีบคลุมรถมอเตอร์ไซด์		/	
			Fire Hose Roll Cabinet	1		
			ถังน้ำ 14ลิ		/	
6	01015 B	2	ถังดับเพลิง ABC	8		
			หน่วยฉีด	2	/	
			ปืนฉีด Foam	1	/	
			ทาสีกันสนิม	2	/	
			หมวกโปรเซสไนท์	2	/	
			ถังดับเพลิง คาร์บอน	1	/	
			ถังดับเพลิง CO ₂	1		
			ปืนฉีด Foam		/	

[illegible]

ลำดับ	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ	อุปกรณ์ที่ตรวจ	จำนวน	สถานะความพร้อมใช้งาน		ตรวจพบข้อบกพร่อง	หมายเหตุ
					มี	ไม่มี		
10	อาคาร C	2	ถังดับเพลิง ABC	5				
			หม้อไอน้ำ	1	✓			
			ถังดับเพลิง FM200	1	✓			
			หม้อไอน้ำอุตสาหกรรม	2	✓			
			สายบันไดหนีไฟ	1	✓			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
11	อาคาร C	3	ถังดับเพลิง ABC	5				
			หม้อไอน้ำ	1	✓			
			ถังดับเพลิง FM200	1	✓			
			หม้อไอน้ำอุตสาหกรรม	2	✓			
			สายบันไดหนีไฟ	1	✓			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
12	อาคาร C	4	ถังดับเพลิง ABC	5				
			หม้อไอน้ำ	1	✓			
			ถังดับเพลิง FM200	1	✓			
			หม้อไอน้ำอุตสาหกรรม	2	✓			
			สายบันไดหนีไฟ	1	✓			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
13	อาคาร D	1	ถังดับเพลิง ABC	5				
			หม้อไอน้ำอุตสาหกรรม	1	✓			
			ถังดับเพลิง FM200	1	✓			
			สายบันไดหนีไฟ	1	✓			
			หม้อไอน้ำ	1	✓			
			หม้อไอน้ำ	1	✓			
			ถัง Halotron	1				
			หม้อไอน้ำ	1	✓			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
			หม้อไอน้ำ	1	✓			




ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะความพร้อมใช้งาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ		
14	อาคาร B	2	ถังดับเพลิง ABC	4			[Redacted]	
			ถังดับเพลิง	1	/			
			ถังดับเพลิง PBC	1	/			
			ถังดับเพลิง CO2	1	/			
			ถังดับเพลิง D	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
15	อาคาร C	3	ถังดับเพลิง ABC	4			[Redacted]	
			ถังดับเพลิง	1	/			
			ถังดับเพลิง PBC	1	/			
			ถังดับเพลิง CO2	1	/			
			ถังดับเพลิง D	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
16	อาคาร D	4	ถังดับเพลิง ABC	4			[Redacted]	
			ถังดับเพลิง	1	/			
			ถังดับเพลิง PBC	1	/			
			ถังดับเพลิง CO2	1	/			
			ถังดับเพลิง D	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
17	อาคาร E	1	ถังดับเพลิง ABC	11			[Redacted]	
			ถังดับเพลิง	2	/			
			ถังดับเพลิง PBC	1	/			
			ถังดับเพลิง CO2	2	/			
			ถังดับเพลิง D	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				



ลำดับ	สถานที่	จุด	จุดพบเพลิงไหม้	จำนวน	ชนิดอุปกรณ์	จำนวน	หมายเหตุ
					ชนิด	จำนวน	
19	อาคาร 2	2	ถังดับเพลิง ABC	3			
			ขวานใหญ่ FHC	1	✓		
			หมวกป้องกันไฟ	1	✓		
			ทาวลิ่งดับเพลิง	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
			ทาสีขึ้นบันได		✓		
19	อาคาร 2	3	ถังดับเพลิง ABC	3			
			ขวานใหญ่ FHC	1	✓		
			หมวกป้องกันไฟ	1	✓		
			ทาวลิ่งดับเพลิง	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
			ทาสีขึ้นบันได		✓		
20	อาคาร 2	4	ถังดับเพลิง ABC	3			
			ขวานใหญ่ FHC	1	✓		
			หมวกป้องกันไฟ	1	✓		
			ทาวลิ่งดับเพลิง	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
			ทาสีขึ้นบันได		✓		
21	อาคาร 2	1	ถังดับเพลิง ABC	3			
			ขวานตัดทาว	2	✓		
			ขวานใหญ่ FHC	1	✓		
			หมวกป้องกันไฟ	2	✓		
			หมวกป้องกันเปลวไฟ	2	✓		
			เสื้อป้องกัน	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
			ทาสีขึ้นบันได		✓		
22	อาคาร 2	2	ถังดับเพลิง ABC	3			
			ขวานใหญ่ FHC	1	✓		
			หมวกป้องกันไฟ	1	✓		
			ทาวลิ่งดับเพลิง	1	✓		
			Fire Hose Roll Cabinet	1			
			ทาสีขึ้นบันได		✓		



ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จุดตรวจ/ติดตั้ง	จำนวน	ผลการตรวจ/ประเมิน		หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ	
23	อาคาร F	3	ถังดับเพลิง ABC	3			
			ภาชนะใส่ถัง ABC	1	/		
			ภาชนะใส่ถังชนิดอื่น	1	/		
			ภาชนะใส่ถังชนิดอื่น	1	/		
			Fire Hose Reel Cabinet	1			
24	อาคาร F	4	ถังดับเพลิง ABC	3			
			ภาชนะใส่ถัง ABC	1	/		
			ภาชนะใส่ถังชนิดอื่น	1	/		
			ภาชนะใส่ถังชนิดอื่น	1	/		
			Fire Hose Reel Cabinet	1			
25	อาคาร G	1	ถังดับเพลิง ABC	3			
			ภาชนะใส่ถังชนิดอื่น	1	/		
			ภาชนะใส่ถัง ABC	1	/		
			ภาชนะใส่ถังชนิดอื่น	1	/		
			ถังดับเพลิง CO ₂	1			
26	อาคาร G	2	ถังดับเพลิง ABC	3			
			ภาชนะใส่ถังชนิดอื่น	1	/		
			ภาชนะใส่ถัง ABC	1	/		
			ภาชนะใส่ถังชนิดอื่น	1	/		
			ถังดับเพลิง CO ₂	1			
27	อาคาร G	3	ถังดับเพลิง ABC	3			
			ภาชนะใส่ถังชนิดอื่น	1	/		
			ภาชนะใส่ถัง ABC	1	/		
			ภาชนะใส่ถังชนิดอื่น	1	/		
			ถังดับเพลิง CO ₂	1			



ลำดับ	ตามพื้นที่	ชั้น	จุดตรวจ/จุดพบเพลิงไหม้	จำนวน	ชนิด	ไม่พบ	ตรวจพบ	ตามแผน
			Fire Hose Wall Cabinet	1				
			ถังดับเพลิง					
28	010115 G	4	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ถังดับเพลิง ABC	1				
			ถังดับเพลิง ABC	1				
			ถังดับเพลิง ABC	1				
			Fire Hose Wall Cabinet	1				
			ถังดับเพลิง					
29	010115 H	3	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ถังดับเพลิง ABC	1				
			ถังดับเพลิง ABC	1				
			ถังดับเพลิง ABC	1				
			ถังดับเพลิง CO ₂	1				
			ถังดับเพลิง DR					
			Fire Hose Wall Cabinet	1				
			ถังดับเพลิง					
30	010115 H	2	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ถังดับเพลิง ABC	1				
			ถังดับเพลิง ABC	1				
			ถังดับเพลิง ABC	1				
			ถังดับเพลิง CO ₂	1				
			ถังดับเพลิง DR					
			Fire Hose Wall Cabinet	1				
			ถังดับเพลิง					
31	010115 H	3	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ถังดับเพลิง ABC	1				
			ถังดับเพลิง ABC	1				
			ถังดับเพลิง ABC	1				
			ถังดับเพลิง CO ₂	1				
			ถังดับเพลิง DR					
			Fire Hose Wall Cabinet	1				
			ถังดับเพลิง					



ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ที่พบ	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ความเสียหาย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ		
32	อาคาร 11	4	ถังดับเพลิง ABC	1				
			หน้าห้อง 401	1	/			
			ภายในตู้ HVC	1	/			
			ข้างประตูหน้าไฟ	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
33	อาคาร 11	1	ถังดับเพลิง ABC	2				
			ใบปลิวภายนอก		/			
34	อาคาร 11	1	ถังดับเพลิง ABC	1				
			ชั้น 401	4	/			
35	อาคาร 11	1	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ชั้น 401	1	/			
			ชั้น 402	2	/			
			ชั้น 403	1	/			
36	อาคาร 11	1	ถังดับเพลิง ABC	2				
			ภายในตู้ HVC	2	/			
			หน้าห้อง 401	1	/			
37	อาคาร 11	1	ถังดับเพลิง ABC	1				
			หน้าห้อง 401		/			

6. **CONCLUSIONS**

General Manager



ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการว่างงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
1	อาคาร A ชั้น 1	5				
	หน้าทางเข้าอาคาร A ชั้น 1	1	/			
	หน้าห้อง 1109	1	/			
	หน้าห้อง 1106	1	/			
	ภายในห้อง MDB	1	/			
	บันไดทางขึ้นชั้น 2	1	/			
2	อาคาร A ชั้น 2	4				
	หน้าลิฟต์ ชั้น 2	1	/			
	หน้าห้อง 1207	1	/			
	หน้าห้อง 1205	1	/			
	บันไดทางขึ้นชั้น 3	1	/			
3	อาคาร A ชั้น 3	4				
	หน้าลิฟต์ ชั้น 3	1	/			
	หน้าห้อง 1310	1	/			
	หน้าห้อง 1304	1	/			
	บันไดทางขึ้นชั้น 4	1	/			
4	อาคาร A ชั้น 4	3				
	หน้าลิฟต์ ชั้น 4	1	/			
	หน้าห้อง 1410	1	/			
	หน้าห้อง 1408	1	/			
5	อาคาร B ชั้น 1	5				
	หน้าห้อง 2102	1	/			
	หน้าห้องนำเขาย-หลุม	1	/			
	ภายในห้อง DB	1	/			
	หน้าลิฟต์	1	/			
	หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2	1	/			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCo
ประจำเดือน เมษายน 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
6	อาคาร B ชั้น 2	4				
	หน้าห้อง 2201	1	✓			
	หน้าห้อง 2202	1	✓			
	หน้าห้อง 2205	1	✓			
	บันไดทางขึ้นชั้น 3	1	✓			
7	อาคาร B ชั้น 3	4				
	หน้าห้อง 3201	1	✓			
	หน้าห้อง 3202	1	✓			
	หน้าห้อง 3205	1	✓			
	บันไดทางขึ้นชั้น 4	1	✓			
8	อาคาร B ชั้น 4	3				
	หน้าห้อง 4201	1	✓			
	หน้าห้อง 4202	1	✓			
	หน้าห้อง 4205	1	✓			
9	อาคาร C ชั้น 1	2				
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	อพยพหนีภัย	1	✓			
10	อาคาร C ชั้น 2	3				
	หน้าลิฟต์	1	✓			
	บันไดทางขึ้นชั้น	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
11	อาคาร C ชั้น 3	4				
	หน้าลิฟต์	1	✓			
	บันไดทางขึ้นชั้น	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCo
ประจำเดือน เมษายน 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
12	อาคาร C ชั้น 4	3				
	หน้าลิฟต์	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
13	อาคาร D ชั้น 1	5				
	ทางหนีไฟ	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	หน้าลิฟต์	1	✓			
	บันไดทางขึ้นชั้น	1	✓			
14	อาคาร D ชั้น 2	5				
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางหนีไฟ	1	✓			
	บันไดทางขึ้นชั้น	1	✓			
15	อาคาร D ชั้น 3	4				
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางหนีไฟ	1	✓			
16	อาคาร D ชั้น 4	3				
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางหนีไฟ	1	✓			
17	อาคาร E ชั้น 1	14				
	ประตูหนีไฟชั้นแรกถึงคิด 51	1	✓			
	ทางเข้าประตู	1	✓			
	หน้าลิฟต์	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCo
ประจำเดือน เมษายน 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	CCTV	1	✓			
	ห้องบาร์	1	✓			
	ห้องบาร์	1	✓			
	ห้องเก็บของบาร์	1	✓			
	ห้องเก็บของบาร์	1	✓			
	ภายในห้อง MD8	1	✓			
	ประตูหนีไฟชั้นแรกถึงฝั่ง	1	✓			
	ภายในห้อง Server	1	✓			
	ทางหนีไฟ	1	✓			
18	อาคาร E ชั้น 2	2				
	หน้าลิฟต์	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	✓			
	ทางบันได	1	✓			
	ทางหนีไฟ	1	✓			
19	อาคาร E ชั้น 3	2				
	หน้าลิฟต์	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	✓			
	ทางบันได	1	✓			
	ทางหนีไฟ	1	✓			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCo
ประจำเดือน เมษายน 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
20	อาคาร E ชั้น 4	2				
	หน้าลิฟต์	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	✓			
	ทางบันได	1	✓			
21	อาคาร F ชั้น 1	14				
	ประตูหนีไฟชั้นแรกถึงคิด E	1	✓			
	ทางเข้าประตู	1	✓			
	ห้อง Control	1	✓			
	ห้องรวมเบียร์	1	✓			
	ห้องรวมเบียร์	1	✓			
	ภายในห้อง DB	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	หน้าลิฟต์	1	✓			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	✓			
	ประตูหนีไฟชั้นแรกถึงคิด G	1	✓			
	ทางบันได	1	✓			
22	อาคาร F ชั้น 2	2				
	หน้าลิฟต์	1	✓			
	ทางบันได	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCoy
ประจำเดือน เมษายน 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
23	ภายในบริเวณศูนย์ไฟฟ้า	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
	อาคาร F ชั้น 3	2	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
	ทางเดิน	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	/			
34	อาคาร F ชั้น 4	2	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
	ทางเดิน	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
25	อาคาร G ชั้น 1	8	/			
	ประตูทางเข้าอาคาร	1	/			
	ห้อง Control	1	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
	ห้องระบบลิฟต์	1	/			
	ภายในห้อง MIB	1	/			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCoy
ประจำเดือน เมษายน 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
26	อาคาร C ชั้น 2	6	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
	ห้องไฟฟ้า	1	/			
	ห้องไฟฟ้า	1	/			
27	อาคาร G ชั้น 3	6	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
	ห้องไฟฟ้า	1	/			
	ห้องไฟฟ้า	1	/			
28	อาคาร G ชั้น 4	4	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
29	อาคาร H ชั้น 1	7	/			
	ประตูทางเข้าอาคาร	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
	ห้องระบบลิฟต์	1	/			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCoy
ประจำเดือน เมษายน 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
30	อาคาร H ชั้น 2	5	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
	ห้องไฟฟ้า	1	/			
31	อาคาร H ชั้น 3	5	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
	ห้องไฟฟ้า	1	/			
32	อาคาร H ชั้น 4	4	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
33	โรงซักผ้า	1	/			
	ภายในโรงซักผ้า	1	/			

หัวหน้าช่างเทคนิค


ผู้ตรวจสอบ/ENCO

General Manager




สรุปการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ (Exit Sign) - The EnCoy
ประจำเดือน เมษายน 2568


ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
1	อาคาร A ชั้น 1	3	/			
	ทางเข้าอาคาร	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
2	อาคาร A ชั้น 2	2	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
3	อาคาร A ชั้น 3	2	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
4	อาคาร A ชั้น 4	2	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
5	อาคาร B ชั้น 1	2	/			
	ทางเข้าอาคาร	1	/			
6	อาคาร B ชั้น 2	2	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
7	อาคาร B ชั้น 3	2	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			
8	อาคาร B ชั้น 4	2	/			
	บันไดหนีไฟ	1	/			




ลำดับ	สถานี	ชนิด	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ	
				ปกติ	ไม่ปกติ			
9	สถานี C ชั้น 1	ลิฟต์	1			<div></div>		
		บันไดเลื่อน	1	/				
		บันไดเลื่อน Stair	1	/				
		บันไดเลื่อนหนีไฟ	1	/				
10	สถานี C ชั้น 2	ลิฟต์	2					
		บันไดเลื่อน Stair	1	/				
		บันไดเลื่อนหนีไฟ	1	/				
11	สถานี C ชั้น 3	ลิฟต์	2					
		บันไดเลื่อน Stair	1	/				
		บันไดเลื่อนหนีไฟ	1	/				
12	สถานี C ชั้น 4	ลิฟต์	2					
		บันไดเลื่อน Stair	1	/				
		บันไดเลื่อนหนีไฟ	1	/				
13	สถานี D ชั้น 1	ลิฟต์	2					
		บันไดเลื่อน	1	/				
		บันไดเลื่อนหนีไฟ	1	/				
		ห้องอาหาร	1	/				
14	สถานี D ชั้น 2	ลิฟต์	2					
		บันไดเลื่อนหนีไฟ	1	/				
		บันไดเลื่อน	1	/				
15	สถานี D ชั้น 3	ลิฟต์	2					
		บันไดเลื่อนหนีไฟ	1	/				
		บันไดเลื่อน	1	/				
16	สถานี D ชั้น 4	ลิฟต์	2					
		บันไดเลื่อนหนีไฟ	1	/				
		บันไดเลื่อน	1	/				



ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการทวงถาม		ตรวจสอบ	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
17	อาคาร E ชั้น 1	ทางเดินลิฟต์	1	✓			
		ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
		หน้าประตูหนีไฟ	1	✓			
		หน้าประตูหนีไฟ	1	✓			
		อาคาร E ชั้น 2	2				
18	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓				
		หน้าประตูหนีไฟ	1	✓			
		อาคาร E ชั้น 3	3				
19	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓				
		หน้าประตูหนีไฟ	1	✓			
		อาคาร E ชั้น 4	4				
20	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓				
		หน้าประตูหนีไฟ	1	✓			
		อาคาร F ชั้น 1	4				
21	ทางเดินลิฟต์	1	✓				
		ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
		หน้าประตูหนีไฟ	1	✓			
		หน้าประตูหนีไฟ	1	✓			
		อาคาร F ชั้น 2	2				
22	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓				
		ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
		อาคาร F ชั้น 3	3				
23	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓				
		ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
		อาคาร F ชั้น 4	4				
24	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓				
		ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
		ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			



ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจเช็คโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
25	อาคาร G ชั้น 1	1	1	/			
26	อาคาร G ชั้น 2	1	1	/			
27	อาคาร G ชั้น 3	1	1	/			
28	อาคาร G ชั้น 4	1	1	/			
29	อาคาร H ชั้น 1	1	1	/			
30	อาคาร H ชั้น 2	1	1	/			
31	อาคาร H ชั้น 3	1	1	/			




ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการทวงถาม		ตรวจสอบ	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
32	อาคาร ๒ ชั้น 4	2					
	พ.ง.ค.บ.บ้านกลาง	1					
	พ.ง.ค.บ.บ้านกลาง	1					

วิทยาลัยช่างเทคนิค


General Manager





บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)								
ลำดับ	อาคาร	ชั้น	จุดประจักษ์หลัก	จำนวน	ชนิดเครื่องใช้ไฟฟ้า		การเข้าถึงโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ		
1	BIRTS A	1	ลิฟต์แบบตัว ABC	12				
			เครื่องปรับอากาศ	1	/			
			ตู้เย็น	2	/			
			ตู้เย็น	1				
			ตู้เย็น	2				
			ตู้เย็น	1				
			ตู้เย็น	2				
			ตู้เย็น	2				
			ตู้เย็น	2				
			ลิฟต์แบบตัว CO ₂	1				
			ตู้เย็น	1	/			
1	BIRTS A	2	ลิฟต์แบบตัว ABC	8				
			ตู้เย็น	2				
			ตู้เย็น	2				
			ตู้เย็น	1				
			ตู้เย็น	2				
			ตู้เย็น	2				
			ตู้เย็น	2				
			ลิฟต์แบบตัว CO ₂	1				
			ตู้เย็น	1				
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
			ตู้เย็น	1				
3	BIRTS A	3	ลิฟต์แบบตัว ABC	2				
			ตู้เย็น	2	/			
			ตู้เย็น	2				
			ตู้เย็น	1				
			ตู้เย็น	2				
			ตู้เย็น	2				
			ตู้เย็น	2				
			ลิฟต์แบบตัว CO ₂	1				
			ตู้เย็น	1				
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
			ตู้เย็น	1	/			

[illegible]


ประวัติการตรวจ พลุตามตาราง 2566								
ลำดับ	สถานที่	วันที่	จุดตรวจตามข้อ 4	จำนวน	สถานะการดำเนินงาน		การตรวจโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ		
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
			ถังเก็บลมหายใจ	1				
7	จุดตรวจ B	3	ถังดับเพลิง ABC	8				
			หน่วยดับเพลิง	2				
			รถดับเพลิง	1				
			รถดับเพลิง	2				
			รถดับเพลิง	1				
			รถดับเพลิง	2				
			ถังดับเพลิง CO ₂	1				
			รถดับเพลิง HFC	1				
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
			ถังเก็บลมหายใจ	1				
8	จุดตรวจ B	4	ถังดับเพลิง ABC	8				
			หน่วยดับเพลิง	2				
			รถดับเพลิง	1				
			รถดับเพลิง	2				
			รถดับเพลิง	1				
			รถดับเพลิง	2				
			ถังดับเพลิง CO ₂	1				
			รถดับเพลิง HFC	1				
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
			ถังเก็บลมหายใจ	1				
9	จุดตรวจ C	1	ถังดับเพลิง ABC	8				
			หน่วยดับเพลิง	2				
			รถดับเพลิง	1				
			รถดับเพลิง Laundry Shop	1				
			รถดับเพลิง Laundry Shop	1				
			รถดับเพลิง	2				
			รถดับเพลิง	1				
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
						ถังเก็บลมหายใจ	1	




จัดเก็บ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ที่พบ	จำนวน	อุปกรณ์ที่วางบน		ตรวจสอบเรียบร้อย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ		
10	๑๓๒1 C	2	ถังดับเพลิง ABC	๕				
			หมวกกันไฟ	1	✓			
			สายฉีด Foam	1	✓			
			หมวกโปรเซสเซอร์	2	✓			
			ภาชนะใส่ของรวมอุปกรณ์	1	✓			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
			ตู้ยา 3211		✓			
11	๑๓๒2 C	3	ถังดับเพลิง ABC	๕				
			หมวกกันไฟ	1	✓			
			สายฉีด Foam	1	✓			
			หมวกโปรเซสเซอร์	2	✓			
			ภาชนะใส่ของรวมอุปกรณ์	1	✓			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
			ตู้ยา 3311		✓			
12	๑๓๒3 C	4	ถังดับเพลิง ABC	๕				
			หมวกกันไฟ	1	✓			
			สายฉีด Foam	1	✓			
			หมวกโปรเซสเซอร์	2	✓			
			ภาชนะใส่ของรวมอุปกรณ์	1	✓			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
			ตู้ยา 3403		✓			
13	๑๓๒4 D	1	ถังดับเพลิง ABC	๕				
			หมวกโปรเซสเซอร์	1	✓			
			สายฉีด Foam	1	✓			
			ภาชนะใส่ของรวมอุปกรณ์	1	✓			
			หมวกกันไฟ	1	✓			
			ถังดับเพลิง	1	✓			
			ถังดับเพลิง	1	✓			
			ถังดับเพลิง	1	✓			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
			หมวกกันไฟ	1				

[illegible]

ลำดับ	สถานที่	วันที่	อุปกรณ์ตรวจสอบ	จำนวน	สถานะอุปกรณ์		การตรวจสอบ	หมายเหตุ		
					ปกติ	ผิดปกติ				
18	สภ.15 E	2	ถังดับเพลิง ABC	2						
			ถังดับเพลิง FHC	1	/					
			ถังดับเพลิง CO2	1	/					
			ถังดับเพลิง ABC	1	/					
			Fire Hose Roll Cabinet	1						
			ถังดับเพลิง ABC	1	/					
19	สภ.15 E	3	ถังดับเพลิง ABC	3						
			ถังดับเพลิง FHC	1	/					
			ถังดับเพลิง CO2	1	/					
			ถังดับเพลิง ABC	1	/					
			Fire Hose Roll Cabinet	1						
			ถังดับเพลิง ABC	1	/					
20	สภ.15 E	4	ถังดับเพลิง ABC	2						
			ถังดับเพลิง FHC	1	/					
			ถังดับเพลิง CO2	1	/					
			ถังดับเพลิง ABC	1	/					
			Fire Hose Roll Cabinet	1						
			ถังดับเพลิง ABC	1	/					
21	สภ.15 F	1	ถังดับเพลิง ABC	8						
			ถังดับเพลิง ABC	2	/					
			ถังดับเพลิง FHC	1	/					
			ถังดับเพลิง CO2	2	/					
			ถังดับเพลิง ABC	2	/					
			ถังดับเพลิง ABC	1	/					
			Fire Hose Roll Cabinet	1						
			ถังดับเพลิง ABC	1	/					
22	สภ.15 F	2	ถังดับเพลิง ABC	2						
			ถังดับเพลิง FHC	1	/					
			ถังดับเพลิง CO2	1	/					
			ถังดับเพลิง ABC	1	/					
			Fire Hose Roll Cabinet	1						
			ถังดับเพลิง ABC	1	/					



ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ตรวจจับ	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ		
23	B1A15 F	3	ตัวตรวจจับ ABC	3				
			ภายในตู้ FHC	3	✓			
			ข้างประตูฉุกเฉินไฟ	1	✓			
			ทางเดินข้ามอาคาร	1	✓			
			Fire Hose Roll Cabinet	3	✓			
24	B1B15 F	4	ตัวตรวจจับ ABC	3				
			ภายในตู้ FHC	3	✓			
			ข้างประตูฉุกเฉินไฟ	1	✓			
			ทางเดินข้ามอาคาร	1	✓			
			Fire Hose Roll Cabinet	3	✓			
25	B1B15 G	1	ตัวตรวจจับ ABC	3				
			ทางเดินข้ามอาคาร	1	✓			
			ภายในตู้ FHC	1	✓			
			ข้างประตูฉุกเฉินไฟ	1	✓			
			ตัวตรวจจับ CO ₂	1				
			ภายในตู้ MSD/B		✓			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
26	B1B15 G	2	ตัวตรวจจับ ABC	3				
			ทางเดินข้ามอาคาร	1	✓			
			ภายในตู้ FHC	1	✓			
			ข้างประตูฉุกเฉินไฟ	1	✓			
			ตัวตรวจจับ CO ₂	1				
			ภายในตู้ควบคุมอัตโนมัติ		✓			
			Fire Hose Roll Cabinets	1				
27	B1B15 G	3	ตัวตรวจจับ ABC	3				
			ทางเดินข้ามอาคาร	1	✓			
			ภายในตู้ FHC	1	✓			
			ข้างประตูฉุกเฉินไฟ	1	✓			
			ตัวตรวจจับ CO ₂	1				



ประจําหน้า หน้า ๒๓ จาก ๒๓						
ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน	
					ปกติ	ไม่ปกติ
			Fire Hose Roll Cabinet	1		
			ถังดับเพลิง			
28	01/111 C	4	ถังดับเพลิง ABC	3		
			ถังดับเพลิง ABC	1		
			ถังดับเพลิง ABC	1		
			ถังดับเพลิง ABC	1		
			ถังดับเพลิง ABC	1		
29	01/111 H	1	ถังดับเพลิง ABC	3		
			ถังดับเพลิง ABC	1		
			ถังดับเพลิง ABC	1		
			ถังดับเพลิง ABC	1		
			ถังดับเพลิง ABC	1		
30	01/111 H	2	ถังดับเพลิง ABC	3		
			ถังดับเพลิง ABC	1		
			ถังดับเพลิง ABC	1		
			ถังดับเพลิง ABC	1		
			ถังดับเพลิง ABC	1		
31	01/111 H	3	ถังดับเพลิง ABC	3		
			ถังดับเพลิง ABC	1		
			ถังดับเพลิง ABC	1		
			ถังดับเพลิง ABC	1		
			ถังดับเพลิง ABC	1		



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony
ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการตรวจ		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ		
32	อาคาร B	4	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ถังดับเพลิง	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
33	อาคาร B	1	ถังดับเพลิง ABC	2				
34	อาคาร B 10 AB	1	ถังดับเพลิง ABC	1				
35	อาคาร B 10 BF	1	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ถังดับเพลิง	1	✓			
			ถังดับเพลิง	1	✓			
			ถังดับเพลิง	1	✓			
36	โรงจอดรถ	1	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ถังดับเพลิง	2	✓			
			ถังดับเพลิง	1	✓			
37	โรงจอดรถ	1	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ถังดับเพลิง	1	✓			

ผู้ตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ (EnCo)
ผู้ตรวจสอบ (EnCo)
ผู้ตรวจสอบ (EnCo)



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการตรวจ		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
1	อาคาร A ชั้น 1	5				
	บันไดหนีไฟ อาคาร A ชั้น 1	1	✓			
	บันไดหนีไฟ 1109	1	✓			
	บันไดหนีไฟ 1106	1	✓			
	บันไดหนีไฟ MDB	1	✓			
	บันไดหนีไฟ ชั้น 2	1	✓			
2	อาคาร A ชั้น 2	4				
	บันไดหนีไฟ ชั้น 2	1	✓			
	บันไดหนีไฟ 1207	1	✓			
	บันไดหนีไฟ 1205	1	✓			
3	อาคาร A ชั้น 3	4				
	บันไดหนีไฟ ชั้น 3	1	✓			
	บันไดหนีไฟ 1310	1	✓			
	บันไดหนีไฟ 1304	1	✓			
4	อาคาร A ชั้น 4	3				
	บันไดหนีไฟ ชั้น 4	1	✓			
	บันไดหนีไฟ 1410	1	✓			
	บันไดหนีไฟ 1408	1	✓			
5	อาคาร B ชั้น 1	5				
	บันไดหนีไฟ 2102	1	✓			
	บันไดหนีไฟ โรงจอดรถ	1	✓			
	บันไดหนีไฟ DB	1	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	บันไดหนีไฟ ชั้น 2	1	✓			



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการตรวจ		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
6	อาคาร B ชั้น 2	4				
	บันไดหนีไฟ 1201	1	✓			
	บันไดหนีไฟ 1202	1	✓			
	บันไดหนีไฟ 1205	1	✓			
	บันไดหนีไฟ ชั้น 3	1	✓			
7	อาคาร B ชั้น 3	4				
	บันไดหนีไฟ 2301	1	✓			
	บันไดหนีไฟ 2302	1	✓			
	บันไดหนีไฟ 2305	1	✓			
	บันไดหนีไฟ ชั้น 4	1	✓			
8	อาคาร B ชั้น 4	3				
	บันไดหนีไฟ 2401	1	✓			
	บันไดหนีไฟ 2402	1	✓			
	บันไดหนีไฟ 2405	1	✓			
9	อาคาร C ชั้น 1	2				
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
10	อาคาร C ชั้น 2	3				
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
11	อาคาร C ชั้น 3	4				
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการตรวจ		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
12	อาคาร C ชั้น 4	2				
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
13	อาคาร D ชั้น 1	5				
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
14	อาคาร D ชั้น 2	4				
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
15	อาคาร D ชั้น 3	4				
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
16	อาคาร D ชั้น 4	3				
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
17	อาคาร E ชั้น 1	15				
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการพิจารณา		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
18	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	CCTV	1	✓			
	กล้องวงจรปิด	1	✓			
	ห้องเก็บของ	1	✓			
	ห้องเก็บของ	1	✓			
	ภายในห้อง MDB	1	✓			
	ประตูไฟฟ้าฉุกเฉิน	1	✓			
	ภายในห้อง Server	1	✓			
	ทางหนีไฟ	1	✓			
	อาคาร E ชั้น 2	2	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	✓			
	ทางหนีไฟ	1	✓			
	ทางหนีไฟ	1	✓			
19	อาคาร E ชั้น 3	2	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	✓			
	ทางหนีไฟ	1	✓			
	ทางหนีไฟ	1	✓			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการพิจารณา		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
20	อาคาร E ชั้น 4	2	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	✓			
	ทางหนีไฟ	1	✓			
	ทางหนีไฟ	1	✓			
	ทางหนีไฟ	1	✓			
21	อาคาร F ชั้น 1	14	✓			
	ประตูไฟฟ้าฉุกเฉิน	1	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	ห้อง Control	1	✓			
	ห้องระบบปรับอากาศ	1	✓			
	ภายในห้อง DB	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	✓			
	ประตูไฟฟ้าฉุกเฉิน	1	✓			
22	อาคาร F ชั้น 2	2	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	ทางหนีไฟ	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการพิจารณา		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
23	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	✓			
	ทางหนีไฟ	1	✓			
	อาคาร E ชั้น 3	2	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	ทางหนีไฟ	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	✓			
	ทางหนีไฟ	1	✓			
	ทางหนีไฟ	1	✓			
	ทางหนีไฟ	1	✓			
24	อาคาร F ชั้น 4	2	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	ทางหนีไฟ	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	✓			
	ทางหนีไฟ	1	✓			
25	อาคาร G ชั้น 1	2	✓			
	ประตูทางเข้าอาคาร	1	✓			
	ห้อง Control	1	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางหนีไฟ	1	✓			
	ห้องระบบปรับอากาศ	1	✓			
	ภายในห้อง MDB	1	✓			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการพิจารณา		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
26	อาคาร G ชั้น 2	2	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางหนีไฟ	1	✓			
	ห้องระบบปรับอากาศ	1	✓			
27	อาคาร G ชั้น 3	2	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางหนีไฟ	1	✓			
28	อาคาร G ชั้น 4	2	✓			
	บันไดหนีไฟ	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางหนีไฟ	1	✓			
29	อาคาร H ชั้น 1	2	✓			
	ประตูทางเข้าอาคาร	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางหนีไฟ	1	✓			
	ห้องระบบปรับอากาศ	1	✓			
	ภายในห้อง DB	1	✓			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCo
ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
30	อาคาร H ชั้น 2	2				
	บันไดหนีไฟ	1				
	ทางเดินส่วนกลาง	1				
	ทางเดินส่วนกลาง	1				
	ทางหนีไฟ	1				
31	อาคาร H ชั้น 3	5				
	บันไดหนีไฟ	1				
	ทางเดินส่วนกลาง	1				
	ทางเดินส่วนกลาง	1				
	ทางหนีไฟ	1				
32	อาคาร H ชั้น 4	5				
	บันไดหนีไฟ	1				
	ทางเดินส่วนกลาง	1				
	ทางเดินส่วนกลาง	1				
	ทางหนีไฟ	1				
33	โรงซักผ้า	2				
	ภายในโรงซักผ้า	1				

ผู้ตรวจสอบ
[Redacted Signature]
หัวหน้าช่างเทคนิค

ผู้รับทราบ ENCO
[Redacted Signature]
General Manager



สรุปการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ (Exit Sign) - The EnCo
ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
1	อาคาร A ชั้น 1	2				
	ทางเข้าอาคาร	1				
	ทางเดินส่วนกลาง	1				
	บันไดหนีไฟ	1				
2	อาคาร A ชั้น 2	2				
	บันไดหนีไฟ	1				
3	อาคาร A ชั้น 3	2				
	บันไดหนีไฟ	1				
	บันไดหนีไฟ	1				
4	อาคาร A ชั้น 4	2				
	บันไดหนีไฟ	1				
	บันไดหนีไฟ	1				
5	อาคาร B ชั้น 1	5				
	ทางเข้าอาคาร	1				
	บันไดหนีไฟ	1				
	บันไดหนีไฟ	1				
	บันไดหนีไฟ	1				
6	อาคาร B ชั้น 2	2				
	บันไดหนีไฟ	1				
	บันไดหนีไฟ	1				
7	อาคาร B ชั้น 3	2				
	บันไดหนีไฟ	1				
	บันไดหนีไฟ	1				
8	อาคาร B ชั้น 4	2				
	บันไดหนีไฟ	1				
	บันไดหนีไฟ	1				




สรุปการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ (Exit Sign) - The EnCo
ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
9	อาคาร C ชั้น 1	2				
	ทางเข้าอาคาร	1				
	บันได Laundry Slope	1				
	บันไดหนีไฟ	1				
10	อาคาร C ชั้น 2	2				
	บันไดหนีไฟ	1				
11	อาคาร C ชั้น 3	2				
	บันไดหนีไฟ	1				
	บันไดหนีไฟ	1				
12	อาคาร C ชั้น 4	2				
	บันไดหนีไฟ	1				
13	อาคาร D ชั้น 1	3				
	บันไดหนีไฟ	1				
	บันไดหนีไฟ	1				
14	อาคาร D ชั้น 2	2				
	บันไดหนีไฟ	1				
	บันไดหนีไฟ	1				
15	อาคาร D ชั้น 3	2				
	บันไดหนีไฟ	1				
	บันไดหนีไฟ	1				
16	อาคาร D ชั้น 4	2				
	บันไดหนีไฟ	1				
	บันไดหนีไฟ	1				




สรุปการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ (Exit Sign) - The EnCo
ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
17	อาคาร E ชั้น 1	4				
	บันไดหนีไฟ	1				
	ทางเดินส่วนกลาง	1				
	บันไดหนีไฟ	1				
18	อาคาร E ชั้น 2	2				
	ทางเดินส่วนกลาง	1				
	บันไดหนีไฟ	1				
19	อาคาร E ชั้น 3	2				
	ทางเดินส่วนกลาง	1				
20	อาคาร E ชั้น 4	2				
	ทางเดินส่วนกลาง	1				
	บันไดหนีไฟ	1				
21	อาคาร F ชั้น 1	4				
	บันไดหนีไฟ	1				
	ทางเดินส่วนกลาง	1				
22	อาคาร F ชั้น 2	2				
	ทางเดินส่วนกลาง	1				
	ทางเดินส่วนกลาง	1				
23	อาคาร F ชั้น 3	2				
	ทางเดินส่วนกลาง	1				
24	อาคาร F ชั้น 4	2				
	ทางเดินส่วนกลาง	1				
	ทางเดินส่วนกลาง	1				




สรุปการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ (Exit Sign) - The EndCooy
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564


General Manager

สรุปการทวงสอบสรุปภาคด้วยเพลง - The EnCany
ประจำเดือน มิถุนายน 2568



ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จุดวางถังดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจสอบ/แก้ไข	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ		
4	อาคาร 15 A	4	ถังดับเพลิง ABC	2				
			ถังดับเพลิง	2	✓			
			ถังดับเพลิง	2	✓			
			ถังดับเพลิง	1	✓			
			ถังดับเพลิง	2	✓			
			ถังดับเพลิง	2	✓			
			ถังดับเพลิง CO ₂	1				
			ถังดับเพลิง	1				
5	อาคาร 15 B	1	ถังดับเพลิง ABC	13				
			ถังดับเพลิง	2	✓			
			ถังดับเพลิง	1	✓			
			ถังดับเพลิง	2	✓			
			ถังดับเพลิง	2	✓			
			ถังดับเพลิง	1				
			ถังดับเพลิง	1	✓			
			ถังดับเพลิง	1	✓			
6	อาคาร 15 B	2	ถังดับเพลิง ABC	8				
			ถังดับเพลิง	2	✓			
			ถังดับเพลิง	1	✓			
			ถังดับเพลิง	2	✓			
			ถังดับเพลิง	2	✓			
			ถังดับเพลิง	1	✓			
			ถังดับเพลิง CO ₂	1	✓			
			ถังดับเพลิง	1	✓			








รูปถ่าย ๒ มุมมอง ๔-๕						การแก้ไขการงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
ฉบับ	ฉบับที่	วันที่	ผู้ดำเนินการแก้ไข	จำนวน	พื้นที่	ไม่ปกติ	ปกติ		
			Fire Hose Roll Cabinet	1					
			ตู้หมักหมมแบบตู้แช่						
7	010115 B	3	ถังดับเพลิง ABC	8					
			ถังดับเพลิง	2					
			จานพับเก็บโต๊ะ	1					
			หม้อหุงข้าวไฟฟ้า	2					
			หม้อหุงข้าวไฟฟ้า	1					
			ถังดับเพลิง ABC	2					
			ถังดับเพลิง CO ₂	1					
			ถังดับเพลิง PBC						
			Fire Hose Roll Cabinet	1					
			ตู้แช่อาหารแบบตู้แช่						
8	010117 B	4	ถังดับเพลิง ABC	8					
			ถังดับเพลิง	2					
			จานพับเก็บโต๊ะ	1					
			หม้อหุงข้าวไฟฟ้า	2					
			หม้อหุงข้าวไฟฟ้า	1					
			ถังดับเพลิง ABC	2					
			ถังดับเพลิง CO ₂	1					
			ถังดับเพลิง PBC						
			Fire Hose Roll Cabinet	1					
			ตู้แช่อาหารแบบตู้แช่						
9	010118 C	1	ถังดับเพลิง ABC	8					
			ถังดับเพลิง ABC	2					
			ถังดับเพลิง	1					
			ถังดับเพลิง Laundry Shop	1					
			ถังดับเพลิง Laundry Shop	1					
			ถังดับเพลิง PBC	1					
			ถังดับเพลิง	2					
			Fire Hose Roll Cabinet	1					
			ตู้แช่อาหาร						



ลำดับ	สถานที่	วันที่	อุปกรณ์ที่พบ	จำนวน	อุปกรณ์ที่พบ		ตรวจสอบโดย	ผลการตรวจ
					ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง		
10	อาคาร 15 C	2	ถังดับเพลิง ABC	5				
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
11	อาคาร 15 C	3	ถังดับเพลิง ABC	5				
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
12	อาคาร 15 C	4	ถังดับเพลิง ABC	5				
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	2	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
13	อาคาร 15 D	1	ถังดับเพลิง ABC	5				
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
			ถังดับเพลิง ABC	1	✓			

[illegible]

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ที่ติดตั้ง	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ		
18	01013 E	2	ถังดับเพลิง ABC	3				
			กาน้ำหิ้ว FMC	1	/			
			หม้อหุงต้มไฟฟ้า	1	/			
			ทาสีผนังอาคาร	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
			ทาสีบันได	1	/			
19	01013 E	3	ถังดับเพลิง ABC	2				
			กาน้ำหิ้ว FMC	1	/			
			หม้อหุงต้มไฟฟ้า	1	/			
			ทาสีผนังอาคาร	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
			ทาสีบันได	1	/			
20	01013 E	4	ถังดับเพลิง ABC	2				
			กาน้ำหิ้ว FMC	1	/			
			หม้อหุงต้มไฟฟ้า	1	/			
			ทาสีผนังอาคาร	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
			ทาสีบันได	1	/			
21	01013 F	1	ถังดับเพลิง ABC	2				
			ทาสีผนัง	2	/			
			กาน้ำหิ้ว FMC	1	/			
			หม้อหุงต้มไฟฟ้า	1	/			
			หม้อหุงต้มไฟฟ้า	2	/			
			ถังดับเพลิง	1	/			
22	01013 F	2	ถังดับเพลิง ABC	2				
			กาน้ำหิ้ว FMC	1	/			
			หม้อหุงต้มไฟฟ้า	1	/			
			ทาสีผนังอาคาร	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1				
			ทาสีบันได	1	/			



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony
ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ		
10	อาคาร F	3	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
14	อาคาร F	4	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
25	อาคาร G	1	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
26	อาคาร G	2	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
27	อาคาร G	3	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony
ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ		
28	อาคาร H	4	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
29	อาคาร H	1	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
30	อาคาร H	2	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
31	อาคาร H	3	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			



สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - The EnCony
ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
					ปกติ	ไม่ปกติ		
32	อาคาร H	4	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			Fire Hose Roll Cabinet	1	/			
33	อาคาร H	1	ถังดับเพลิง ABC	2				
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
34	อาคาร H	1	ถังดับเพลิง ABC	1				
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
35	อาคาร H	1	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			
36	โรงจอดรถ	1	ถังดับเพลิง ABC	3				
			ภาชนะดับเพลิง	2	/			
37	โรงจอดรถ	1	ถังดับเพลิง ABC	1				
			ภาชนะดับเพลิง	1	/			

ผู้จัดทำ: BSA

ตรวจสอบโดย: BSA

ผู้ตรวจสอบ: ENCO

ตรวจสอบโดย: ENCO



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการใช้งาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
1	อาคาร A ชั้น 1	5				
		หน้าทางเข้าอาคาร A ชั้น 1	1	/		
		หน้าห้อง 1109	1	/		
		หน้าห้อง 1106	1	/		
		หน้าห้อง MDB	1	/		
2	อาคาร A ชั้น 2	5				
		หน้าห้อง ชั้น 2	1	/		
		หน้าห้อง 1207	1	/		
		หน้าห้อง 1205	1	/		
		บันไดทางขึ้นชั้น 3	1	/		
3	อาคาร A ชั้น 3	5				
		หน้าห้อง ชั้น 3	1	/		
		หน้าห้อง 1310	1	/		
		หน้าห้อง 1304	1	/		
		บันไดทางขึ้นชั้น 4	1	/		
4	อาคาร A ชั้น 4	5				
		หน้าห้อง ชั้น 4	1	/		
		หน้าห้อง 1410	1	/		
		หน้าห้อง 1408	1	/		
		บันไดทางขึ้นชั้น 5	1	/		
5	อาคาร B ชั้น 1	5				
		หน้าห้อง 2102	1	/		
		หน้าห้อง 2104-2105	1	/		
		หน้าห้อง DB	1	/		
		หน้าห้อง	1	/		



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
6	อาคาร B ชั้น 2	4				
	หน้าห้อง 2201	1	✓			
	หน้าห้อง 2202	1	✓			
	หน้าห้อง 2204	1	✓			
	บันไดทางขึ้นชั้น 3	1	✓			
7	อาคาร B ชั้น 3	4				
	หน้าห้อง 3201	1	✓			
	หน้าห้อง 3202	1	✓			
	หน้าห้อง 3205	1	✓			
	บันไดทางขึ้นชั้น 4	1	✓			
8	อาคาร B ชั้น 4	3				
	หน้าห้อง 4201	1	✓			
	หน้าห้อง 4202	1	✓			
	หน้าห้อง 4205	1	✓			
9	อาคาร C ชั้น 1	2				
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	คอกีฬาชั้น 1	1	✓			
10	อาคาร C ชั้น 2	3				
	หน้าลิฟต์	1	✓			
	บันไดระหว่างชั้น	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
11	อาคาร C ชั้น 3	4				
	หน้าลิฟต์	1	✓			
	บันไดระหว่างชั้น	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
12	อาคาร C ชั้น 4	3				
	หน้าลิฟต์	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
13	อาคาร D ชั้น 1	5				
	ทางเดิน	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	หน้าลิฟต์	1	✓			
	บันไดระหว่างชั้น	1	✓			
14	อาคาร D ชั้น 2	4				
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดิน	1	✓			
15	อาคาร D ชั้น 3	4				
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดิน	1	✓			
16	อาคาร D ชั้น 4	3				
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดิน	1	✓			
17	อาคาร E ชั้น 1	16				
	ประตูหนีไฟชั้น 1	1	✓			
	ทางเดิน	1	✓			
	หน้าลิฟต์	1	✓			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	CCTV	1	✓			
	ห้องแม่ข่าย	1	✓			
	ห้องแม่ข่าย	1	✓			
	ห้องแม่ข่าย	1	✓			
	ห้องแม่ข่าย	1	✓			
	ห้องแม่ข่าย	1	✓			
	ประตูหนีไฟชั้น 1	1	✓			
	ประตูหนีไฟชั้น 2	1	✓			
	ประตูหนีไฟชั้น 3	1	✓			
	ประตูหนีไฟชั้น 4	1	✓			
	ประตูหนีไฟชั้น 5	1	✓			
18	อาคาร E ชั้น 2	2				
	หน้าลิฟต์	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
19	อาคาร E ชั้น 3	2				
	หน้าลิฟต์	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCony
ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
20	อาคาร E ชั้น 4	2				
	หน้าลิฟต์	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
21	อาคาร F ชั้น 1	14				
	ประตูหนีไฟชั้น 1	1	✓			
	ทางเดิน	1	✓			
	ห้องแม่ข่าย	1	✓			
	ห้องแม่ข่าย	1	✓			
	ห้องแม่ข่าย	1	✓			
	ห้องแม่ข่าย	1	✓			
	ห้องแม่ข่าย	1	✓			
	ห้องแม่ข่าย	1	✓			
	ห้องแม่ข่าย	1	✓			
	ห้องแม่ข่าย	1	✓			
	ห้องแม่ข่าย	1	✓			
	ห้องแม่ข่าย	1	✓			
	ห้องแม่ข่าย	1	✓			
22	อาคาร F ชั้น 2	2				
	หน้าลิฟต์	1	✓			
	ทางเดิน	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	✓			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCoy
ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
23	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
	อาคาร F ชั้น 3	2				
	หน้าลิฟต์	1	/			
	ทางบันได	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	/			
24	ทางหนีไฟ	1	/			
	อาคาร F ชั้น 4	2				
	หน้าลิฟต์	1	/			
	ทางบันได	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
25	อาคาร G ชั้น 1	2				
	ประตูทางเข้าอาคาร	1	/			
	ห้อง Control	1	/			
	หน้าลิฟต์	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
	ห้องระบบเก็บน้ำ	1	/			
	ภายในห้อง MCB	1	/			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCoy
ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
26	อาคาร G ชั้น 2	6				
	หน้าลิฟต์	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
27	ห้องโถงระหว่างชั้น	1	/			
	อาคาร G ชั้น 3	6				
	หน้าลิฟต์	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
28	ห้องโถงระหว่างชั้น	1	/			
	อาคาร G ชั้น 4	6				
	หน้าลิฟต์	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
29	อาคาร H ชั้น 1	2				
	ประตูทางเข้าอาคาร	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
	ห้องระบบเก็บน้ำ	1	/			
	ภายในห้อง DBS	1	/			



สรุปการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน(Emergency Light) - The EnCoy
ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	สถานที่	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ		
30	อาคาร H ชั้น 2	5				
	หน้าลิฟต์	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
	ห้องโถงระหว่างชั้น	1	/			
31	อาคาร H ชั้น 3	5				
	หน้าลิฟต์	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
	ห้องโถงระหว่างชั้น	1	/			
32	อาคาร H ชั้น 4	4				
	หน้าลิฟต์	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/			
	ทางหนีไฟ	1	/			
	โรงซักผ้า	1	/			
33	ภายในโรงซักผ้า		/			

ผู้จัดทำ: S.S.

หัวหน้าช่างเทคนิค

ผู้ตรวจสอบ: ENCO

General Manager



สรุปการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ (Exit Sign) - The EnCoy
ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
1	อาคาร A ชั้น 1	2					
	ทางเข้าอาคาร	1	/				
	ทางเดินส่วนกลาง	1	/				
	หน้าประตูหนีไฟ	1	/				
2	อาคาร A ชั้น 2	2					
	หน้าบันได	1	/				
	หน้าประตูหนีไฟ	1	/				
3	อาคาร A ชั้น 3	2					
	หน้าบันได	1	/				
	หน้าประตูหนีไฟ	1	/				
4	อาคาร A ชั้น 4	2					
	หน้าบันได	1	/				
	หน้าประตูหนีไฟ	1	/				
5	อาคาร B ชั้น 1	5					
	ทางเข้าอาคาร	1	/				
	หน้าที่กองควบคุมไฟฟ้า	1	/				
	หน้าที่กองม็าราย	1	/				
	หน้าที่กอง 2102	1	/				
	หน้าประตูหนีไฟ	1	/				
6	อาคาร B ชั้น 2	2					
	หน้าบันได	1	/				
	หน้าประตูหนีไฟ	1	/				
7	อาคาร B ชั้น 3	2					
	หน้าบันได	1	/				
	หน้าประตูหนีไฟ	1	/				
8	อาคาร B ชั้น 4	2					
	หน้าบันได	1	/				
	หน้าประตูหนีไฟ	1	/				



สรุปการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ (Exit Sign) - The EnCony
ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
9	อาคาร C ชั้น 1	2	ทางขึ้นอาคาร	1	/		
			ร้าน Laundry Shop	1	/		
			บันไดประตุนิไฟ	1	/		
10	อาคาร C ชั้น 2	2	บันไดห้อง 201	1	/		
			บันไดประตุนิไฟ	1	/		
11	อาคาร C ชั้น 3	2	บันไดห้อง 301	1	/		
			บันไดประตุนิไฟ	1	/		
12	อาคาร C ชั้น 4	2	บันไดห้อง 401	1	/		
			บันไดประตุนิไฟ	1	/		
13	อาคาร B ชั้น 1	3	บันไดลิฟต์	1	/		
			บันไดประตุนิไฟ	1	/		
			ห้องอาหาร	1	/		
14	อาคาร D ชั้น 2	2	บันไดประตุนิไฟ	1	/		
			บันไดลิฟต์	1	/		
15	อาคาร D ชั้น 3	2	บันไดประตุนิไฟ	1	/		
			บันไดลิฟต์	1	/		
16	อาคาร D ชั้น 4	2	บันไดประตุนิไฟ	1	/		
			บันไดลิฟต์	1	/		



สรุปการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ (Exit Sign) - The EnCony
ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
17	อาคาร E ชั้น 1	2	บันไดลิฟต์	1	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
			บันไดประตุนิไฟ	1	/		
			บันไดประตุนิไฟ	1	/		
18	อาคาร E ชั้น 2	2	ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
			บันไดประตุนิไฟ	1	/		
19	อาคาร E ชั้น 3	2	ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
			บันไดประตุนิไฟ	1	/		
20	อาคาร E ชั้น 4	2	ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
			บันไดประตุนิไฟ	1	/		
21	อาคาร F ชั้น 1	2	บันไดลิฟต์	1	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
			บันไดประตุนิไฟ	1	/		
			บันไดประตุนิไฟ	1	/		
22	อาคาร F ชั้น 2	2	ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
23	อาคาร F ชั้น 3	2	ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
24	อาคาร F ชั้น 4	2	ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	1	/		



สรุปการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ (Exit Sign) - The EnCony
ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
25	อาคาร G ชั้น 1	2	ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
			ประตุนิไฟ	1	/		
			ทางหนีไฟ	1	/		
26	อาคาร G ชั้น 2	2	ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
			บันไดลิฟต์	1	/		
27	อาคาร G ชั้น 3	2	ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
			บันไดลิฟต์	1	/		
28	อาคาร G ชั้น 4	2	ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
			บันไดลิฟต์	1	/		
29	อาคาร H ชั้น 1	2	ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
30	อาคาร H ชั้น 2	2	ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
31	อาคาร H ชั้น 3	2	ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	1	/		



สรุปการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ (Exit Sign) - The EnCony
ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	สถานที่	ชั้น	จำนวน	สถานะการทำงาน		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ		
32	อาคาร H ชั้น 4	2	ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	1	/		
			ทางเดินส่วนกลาง	1	/		

ผู้ตรวจสอบ
(ผู้ดูแล วัสดุ อุปกรณ์)
หัวหน้าช่างเทคนิค

ผู้ดูแล ENCO
General Manager

ภาคผนวก ข18
เอกสารแผนการเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย




ภาคผนวก ข19

เอกสารแผนการสูบตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย




		แผนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปี 2025												Update : 10/07/2025 Therin W.					
		YEARLY PLAN OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY 2025												Revision/ครั้งที่: 01					
														Effective date/วันที่มีผล : 01/01/2025					
ลำดับ Item	หัวข้อ Topic	รายละเอียดกิจกรรม Description	เป้าหมาย Target	การปฏิบัติ Action	Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec												งบประมาณ Budget	ผู้รับผิดชอบ Responsible Person	หมายเหตุ Remark
1	การฝึกอบรม (HSE Training)	1.1 การอบรมความปลอดภัยทั่วไปสำหรับพนักงานใหม่ - 6 ชม. (General safety for new comers - 6 Hr.)	เมื่อมีพนักงานใหม่	Plan												-	Safety Officer		
			New Comer	Actual															
		1.2 การอบรมความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมาก่อนจะเข้ามาในบริษัท (Safety training for contractors before entering the company)	ผู้รับเหมา	Plan													-	Safety Officer	
			Contractor	Actual	6	19	7	6	17	9									
		1.4 การอบรมหลักสูตรความปลอดภัย 12 ชม. (12-Hour Training Program for the Professional Development of Safety Officers)	ป.วิ.บริษัท	Plan													ตามงบประมาณ	Safety Officer	กฎหมายกำหนด
			Safety Officer	Actual															
		1.5 การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น - 0.5 วัน (First aid and CPR - 0.5 day)	ทีมช่วยเหลือฉุกเฉิน	Plan													ตามงบประมาณ	Safety Officer	
		1.6 ฝึกซ้อมการประเมินความเสี่ยงที่โครงการ/ไซต์ (Consulting for Risk Assessment at Project/Site)	ตามแผนงาน	Plan												ตามงบประมาณ (Plan)	Safety Officer		
				Actual															
		1.6.6 หลักสูตรการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior-Based Safety (BBS))	พนักงานทุกคน	Plan												ตามงบประมาณ	Safety Officer		
				Actual															
2	การตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Inspection)	2.1 การเดินสำรวจความปลอดภัยประจำวัน (Safety Patrol)	เดือนละ 1 ครั้ง	Plan													Safety Officer		
			Monthly	Actual															
		2.2 Test and Test Load HR (Test and Test Load HR)	ปีละ 1 ครั้ง	Plan												299600.00	Safety Officer	8 ไร่ (A-31)	
			Yearly	Actual															
		2.3 การเปลี่ยนถังดับเพลิง (Change the fire extinguisher)	5 ปี/ครั้ง	Plan												51192.00	Safety Officer	อาคาร A 26 ถัง, อาคาร B 26 ถัง, โรง น้ำตก 1, โรงขยะ 1	
			5 year/ time	Actual															
		2.4 การติดตั้ง AED (Install the Automatic External Defibrillator "AED")	1 ครั้ง	Plan												160,000	Safety Officer		
			1 time	Actual															
		2.5 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี (Electrical Systems Inspection)	ปีละ 1 ครั้ง	Plan													Maintenance		
			Yearly	Actual															
		2.6 ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงชนิดมือถือ (Fire extinguisher inspection)	เดือนละ 1 ครั้ง	Plan													Safety Officer		
			Monthly	Actual															
		2.7 การตรวจสอบสัญญาณฉุกเฉิน (Emergency signal test)	เดือนละ 1 ครั้ง	Plan													Safety Officer		
	Monthly	Actual																	
2.8 การตรวจสอบฝักบัวและที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency shower and eye wash test)	เดือนละ 1 ครั้ง	Plan													Safety Officer				
	Monthly	Actual																	
2.9 การตรวจสอบชุดดับเพลิง (Firefighting Team's Fire Suit Drill)	เดือนละ 1 ครั้ง	Plan													-	Safety Officer			
	Monthly	Actual	11	11	1	9	24	12											
2.10 การซ้อมแผนไฟไหม้ดับเพลิงของทีมงานฉุกเฉิน	เดือนละ 1 ครั้ง	Plan													-	Safety Officer			

 The EnCany		แผนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปี 2025 YEARLY PLAN OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY 2025												Update : 10/07/2025 Therin W. Revision/ครั้งที่: 01 Effective date/วันที่มีผล : 01/01/2025					
ลำดับ Item	หัวข้อ Topic	รายละเอียดกิจกรรม Description	เป้าหมาย Target	การปฏิบัติ Action	Month JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec												งบประมาณ Budget	ผู้รับผิดชอบ Responsible Person	หมายเหตุ Remark
		(Firefighting Team's Fire Suit Drill)	Monthly	Actual															
		2.11 การตรวจวัดและวิเคราะห์สถานะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และ (Work Place)	ปีละ 1 ครั้ง Yearly	Plan Actual												260000.00	Safety Officer		
		2.12 ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส (Install gas detector in the laundry room)	1 ครั้ง 1 time	Plan Actual												70000.00	Safety Officer		
		2.13 การดูดกลิ่น (Wastewater suction)	2 ครั้ง/ปี 2 time/year													8000.00	Safety Officer		
3	การติดตามงานและประชุมด้านความปลอดภัย (Safety report and safety meeting)	3.1 รายงาน สปว. (Safety village vocational report)	6 เดือนครั้ง Quarter	Plan Actual												-	Safety Officer		
		3.2 รายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี (Electrical System Inspection report)	ปีละ 1 ครั้ง Yearly	Plan Actual												-	Safety Officer	Within 15 days after received reports	
		3.3 รายงานการประเมินความเสี่ยงที่ไม่ครอบคลุมประจำปี (Chemical registration report)	ปีละ 1 ครั้ง Yearly	Plan Actual												-	Safety Officer	Within 31 January	
		3.4 จัดทำรายงานแจ้งอุบัติการณ์ไม่ปลอดภัยประจำปี (ตาม 3) (Hazard waste management report Sor.Kon3)	ปีละครั้ง Yearly	Plan Actual												-	Safety Officer	Within 1 Mar	
		3.5 จัดทำรายงานอุบัติการณ์และเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Investigation report and Accident statistic)	ทุกเดือนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ Monthly/Have an accident	Plan Actual												-	Safety Officer		
		3.6 การประชุม Performance Review / Management Review (Performance Review/Management Review meeting)	ทุกเดือน HSE Committee	Plan Actual												-	HSE Committee		
		3.7 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Report on the Implementation of environmental impact prevention and)	2 ครั้ง/ปี 2 time/year	Plan Actual												-	Safety Officer		
		3.7 รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (รศส.1, รศส.2, รศส.3)	1 ครั้ง/ปี Yearly	Plan Actual												-	Safety Officer	Within 30 days	
4	สื่อสารด้านความปลอดภัย (Safety talk box talk) (Safety activity promotion)	4.1 การรณรงค์ด้านความปลอดภัย (Safety talk)	ทุกวัน Daily	Plan Actual	ผู้แทนจากฝ่ายปฏิบัติงาน												-	Safety Officer	
		4.2 การปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อความปลอดภัย (Workplace improvement for safety)	เดือนละ 1 ครั้ง Monthly	Plan Actual												-	Safety Officer		
		4.3 การรณรงค์กิจกรรม สท. (SS. Campaign)	เดือนละ 1 ครั้ง Monthly	Plan Actual												-	All Members		



ภาคผนวก ข20
เอกสารแผนการจัดซื้อคลอรีน





BSA

Yearly : Year. 2025


[illegible]

(คุณหญิง บานเย็น)

General Manager

ภาคผนวก ข21

เอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บมูลฝอยประจำปี 2568



ใบเสร็จรับเงินค่ามรดก



เล่มที่ ๕๑๕ เลขที่ ๐๙

มูลนิธิเงินแผ่นดิน ๒๕๕๑
สำนักงานเงินแผ่นดิน ๒๕๕๑
กระทรวงการคลัง ๒๕๕๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ๐-๐๕๕-๕๕๕๕-๕

ได้รับเงินค่ามรดกจ่ายตาม... ๐-๐๕๕-๕๕๕๕-๕... เดือน
ประจำเดือน... ๐-๐๕๕-๕๕๕๕-๕... บาท
บ้านเลขที่... ๐-๐๕๕-๕๕๕๕-๕... หมู่ที่...
จังหวัดของ... เป็นเงิน... ๐-๐๕๕-๕๕๕๕-๕... บาท
ไว้แล้ว แต่ที่เหลือ... ๐-๐๕๕-๕๕๕๕-๕... บาท

ผู้รับเงิน... ผู้รับเงิน
ผู้รับเงิน... ผู้รับเงิน



ใบเสร็จรับเงิน
25๕๑-๐๕๕-๕๕๕๕-๕
สำนักงานเงินแผ่นดิน ๒๕๕๑

จาก... นาย อำนาจ วงษ์วิชัย
เลขที่... ๐-๐๕๕-๕๕๕๕-๕
ไปยัง... องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ๐-๐๕๕-๕๕๕๕-๕

จำนวนเงิน...
บันทึกส่งเจ้าหน้าที่...
จำนวนเงิน... ๐-๐๕๕-๕๕๕๕-๕

ผู้รับเงินสามารถแลกเงินได้ที่...
ตรวจสอบสถานะการเงิน...

