






ภาคผนวก ข-15

---





การเข้าเยี่ยมชมโครงการ

คณะปลัดอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลห่อหมก



บริษัท สหกิจบรรจุกณ์ท์ จำกัด

เยี่ยมชมโรงงาน





บริษัท เอเซียเปเปอร์ แบค จำกัด เยี่ยมชมโรงงาน



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด บางยี่หน  
เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2568









ภาคผนวก ข-16

---

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์








สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก วันที่ 6-7 และ 11  
มกราคม 2568





สนับสนุนกิจกรรม วันสงกรานต์  
ชุมชนห่อหมก




สนับสนุนกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ณ วัดห่อหมก  
วันที่ 13 เมษายน 2568 จำนวนเงิน 50,000 บาท






## กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันสิ่งแวดล้อมโลก



## สนับสนุนเงินรางวัลการแข่งขันกีฬากอล์ฟสถานีดำรงอุทรบางไทร



## ภาคผนวก ข-17

---

การอบรมความรู้ เรื่อง การใช้อุปกรณ์ PPE และ  
เอกสารแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



## การอบรมให้ความรู้และชี้แจงอันตรายที่เกิดจากการ ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังมากเป็นเวลานาน

โปรแกรมอบรม  
หลักสูตร “ความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ PPE”  
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568  
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

08.30 น. ลงทะเบียน

09.00-10.30 น. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10 นาที


10.30-12.00 น. หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น. ความรู้และชี้แจงอันตรายที่เกิดจากการทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังมากเป็นเวลานาน

16.00 น. ถาม – ตอบ (ปิดการอบรม)


### หมายเหตุ

วิทยากรที่ 1  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค บริษัท PANG OLIN



## อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) หมายถึง อุปกรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ขณะทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพสิ่งแวดล้อมการทำงาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นวิธีหนึ่งในหลายวิธีการป้องกันอันตรายจากการทำงาน โดยทั่วไปจะยึดหลักการป้องกัน ควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทำงานก่อน ในกรณีไม่สามารถดำเนินการได้ จึงนำกลวิธีการใช้ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมาแทน



### การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล มีหลักการดังนี้

- 1.ต้องเลือกใช้ชนิดที่ป้องกันอันตรายได้ดี
- 2.ต้องมีน้ำหนักที่เบาเป็นพิเศษและสบายในการสวมใส่
- 3.ต้องมีประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกันอันตรายได้ดีที่สุด
- 4.มีราคาเหมาะสมหาซื้อได้ง่าย

- 5.วิธีการใช้เครื่องป้องกันนั้นจะต้องไม่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไป เพราะจะทำให้คนที่ใช้สวมใส่เกิดความยุ่งยาก
- 6.ต้องมีสีที่เด่นชัด และเป็นสีที่ดูแล้วสะอาดตา

### ประโยชน์ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลในโรงงาน


- 1.เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
- 2.เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต
- 3.เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน
- 4.เพื่อช่วยในการประหยัดเวลาที่ใช้ในการผลิตสินค้า
- 5.เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้สึกว่า การปฏิบัติงานนั้น ๆ มีความปลอดภัยตลอดเวลา
- 6.เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให้สูงขึ้น



การได้ยินเสียงที่ดังมากเกินไป จะทำให้เราเกิดความรำคาญ รู้สึกหงุดหงิด ไม่สบายใจ เกิดความเครียดทางประสาท ขาดสมาธิ ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และหากเสียงนั้นดังช่วงกลางคืนจะไปรบกวนการนอนหลับ อาการเหล่านี้จะไปส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง อาจก่อให้เกิดอาการป่วยทางกาย เช่น โรคกระเพาะ โรคความดันสูง และหากได้ยินเสียงดังเกินกว่ากำหนดนานเกินไป อาจทำให้สูญเสียการได้ยิน (ชั่วคราวหรือถาวร)

เสียงดังเกินไปมีผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจหลายประการ เช่น ทำให้เกิดความเครียด, หงุดหงิด, นอนไม่หลับ, สูญเสียสมาธิ, ประสิทธิภาพการทำงานลดลง, และอาจส่งผลเสียต่อการได้ยินในระยะยาว

หูของคนเรามีหน้าที่ในการรับฟังเสียง และควบคุมการทรงตัว ประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่คือ หูชั้นนอก ที่นับตั้งแต่ใบหู ช่องหู ไปจนถึงแก้วหูหรือเยื่อแก้วหู ส่วนที่สองคือ หูชั้นกลางประกอบด้วยแก้วหู ช่องหูชั้นกลาง ที่มีกระดูกหูเล็ก ๆ 3 ชิ้น ได้แก่ กระดูกรูปค้อน ทั้งและ โกลน ช่วยในการส่งและขยายเสียง ส่วนสุดท้ายคือ หูชั้นใน ที่เป็นอวัยวะรูปก้อนหอย และอวัยวะรับรู้การทรงตัว



ลักษณะของเสียงแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ ความดัง ความถี่ และคุณภาพของเสียง ในเรื่องของความดัง ได้แก่ เสียงดัง เสียงเบา เสียงกระซิบ เป็นต้น ในเรื่องของความถี่คือ เสียงสูงเสียงต่ำ เสียงทุ้มเสียงแหลม และในเรื่องของคุณภาพเสียง คือเสียงเพราะ เสียงแฉะ เสียงเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ เป็นต้น การได้ยินเสียงเป็นสุนทริภาพอย่างหนึ่งของชีวิตมนุษย์ การได้รับฟังเสียงดนตรีที่มีห้วงทำนองเสียงสูงเสียงต่ำพอเหมาะ เสียงนักร้องที่ร้องเพลงได้ไพเราะ ความดังของเสียงที่พอดี ในทางตรงข้ามเสียงที่ดังจนหู น่ารำคาญก็ก่อให้เกิดความหงุดหงิด เป็นทุกข์ได้เช่นกัน และนอกจากเสียงดังเกินไปก็ก่อให้เกิดโทษ และเป็นอันตรายต่อหูด้วย

ในการวัดระดับความดังของเสียง มีหน่วยที่เรียกว่า “เดซิเบล (DECIBEL)”

ตามปกติคนเราจะเริ่มได้ยินเสียงที่ระดับความดัง 10-20 dB

ระดับเสียงที่ 30 dB จะเป็นเสียงกระซิบเบาๆ

ระดับเสียงที่ 40-60 dB จะเป็นเสียงพูดสนทนาที่ใช้อยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวัน

ระดับเสียงที่ 80 dB เริ่มรู้สึกหวิวหู เทียบได้กับเสียงกลางถนนขณะการจราจรติดขัด

ระดับเสียงที่ 80-90 dB จะเป็นประมาณในโรงงานที่มีเครื่องจักรเสียงดังทำงานอยู่

ระดับเสียงที่ 90-100 dB เป็นเสียงดังของเครื่องบินขณะบินขึ้น

องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดไว้ว่าเสียงที่เริ่มมีอันตรายต่อหู คือเสียงที่มีความดังระดับ 80-90 dB ขึ้นไปส่วน

ช่วงเวลาก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะพบว่า ถ้าต้องทำงานในที่ที่มีเสียงดังระดับ 80-90 dB จะต้องทำงานนั้นไม่เกิน วันละ 7-8 ชม. เพราะถ้าเกินกว่านี้จะเกิดอาการหูอื้อ นานไปจะทำให้ประสาทหูถูกทำลายจากเสียงดังได้

การใช้อุปกรณ์ป้องกันต่อหู เพื่อลดความดังของเสียงมี 2 แบบ – ที่ครอบหู จะปิดหูและกระโหลก รอบ ๆ ใบหูไว้ทั้งหมด สามารถลดระดับความดังของเสียงได้ 20-40 เดซิเบลเอ – ปลั๊กอุดหู ทำด้วยยาง หรือพลาสติก ใช้สอดเข้าไปในช่องหู สามารถลดระดับความดังของเสียงได้ 10-20 เดซิเบลเอ การลดระยะเวลาในการรับเสียงของผู้ที่อยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน โดยจำกัดให้น้อยลง

เกณฑ์กำหนดของระดับเสียงที่เป็นอันตราย

ก.กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดมาตรฐานของระดับเสียงในสถานประกอบการต่าง ๆ ไว้ดังนี้คือ

1. ได้รับเสียงไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียงติดต่อกันไม่เกิน 91 เดซิเบล(เอ)

2. ได้รับเสียงวันละ 7-8 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียง ติดต่อกันไม่เกิน 90 เดซิเบล(เอ)

3. ได้รับเสียงเกินวันละ 8 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียง ติดต่อกันไม่เกิน 80 เดซิเบล(เอ)

4. นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในที่ ๆ มีระดับเสียงเกิน 140 เดซิเบล(เอ) ไม่ได้

ข. องค์การอนามัยโลกได้กำหนดว่าระดับเสียงที่ดังเกินกว่า 85 เดซิเบล(เอ) ถือว่าเป็นอันตรายต่อมนุษย์

## 1. ควบคุมที่แหล่งกำเนิดเสียง เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังอันตราย

วิธีการป้องกันเสียงดังเกินมาตรฐานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมวิธีแรกที่สามารถทำได้ นั่นก็คือ การเข้าไปควบคุมที่แหล่งต้นกำเนิดเสียง ให้จากเดิมที่เคยส่งเสียงออกมามีเกินมาตรฐาน กลายเป็นเบาลง ลดระดับลงจนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ปลอดภัยต่อร่างกาย ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ ออกแบบเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมให้สามารถทำงานได้แบบไม่ส่งเสียง หรืออาจเปลี่ยนไปเลือกใช้เครื่องมือรุ่นที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งสามารถทำงานได้เงียบ และไม่ส่งเสียงรบกวนที่ดังเกินมาตรฐาน

ตรวจสอบกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างละเอียด ในทุกๆ ขั้นตอน ว่ามีขั้นตอนใดบ้าง ที่ก่อให้เกิดเสียง และเข้าไปแก้ไข โดยการหาวิธีการอื่นที่สามารถทำให้ไม่เกิดเสียงได้ หรือเกิดเสียงที่เบาลงได้ ทดแทนในขั้นตอนการผลิต

ทำการควบคุมเสียงเกินมาตรฐานที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักร ด้วยการจัดหาวัสดุป้องกันเสียงมาปิดล้อม หรือประกอบ ลงไปเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างสำหรับการปิดล้อม ทำการป้องกันเสียงก่อน ถ้าเสียงที่เล็ดลอดออกมายังดังอยู่ ทำการเพิ่มวัสดุดูดซับเสียงเพื่อลดระดับความดังของเสียงภายในลง หรือหากนำวัสดุซับเสียงมาบุผนังห้องที่เครื่องจักรทำงาน เพื่อควบคุมให้เสียงที่ล่อลอดออกไปจากห้องเครื่องจักรไม่เกินมาตรฐานและทำอันตรายต่อบุคคลภายนอก

ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องจักร ให้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มั่นคง ตรวจสอบอุปกรณ์รองฐานเครื่อง เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรถ่ายทอดออกไปสู่ภายนอก เช่น สปริง หรือยางรอง เพราะหากเครื่องจักรไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มั่นคงแล้ว แรงสั่นสะเทือนจากการทำงานของเครื่องจักร จะส่งผลให้เกิดเสียงดังที่มากขึ้น และยังเป็นอันตรายต่อบุคลากรและคนใกล้ชิดอีกด้วย

บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน หยอดน้ำมันหล่อลื่น ให้ไม่ฝืด เพื่อลดเสียงรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเสียดสีของเครื่องจักร ซึ่งโดยมากแล้วส่วนเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้เสมอ

## 2. ควบคุมระยะทางที่เสียงผ่าน เพื่อคำนวณลดระดับของเสียงอันตราย

“ระยะทางการเดินทางของเสียง” เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการควบคุมเสียงที่เกินมาตรฐานในโรงงานได้ เพราะยิ่งเสียงจากต้นกำเนิดเสียงเดินทางไกลเท่าไร เสียงก็จะยิ่งเบาลงเท่านั้น แนวทางนี้เป็นแนวทางสำหรับการควบคุมระดับของเสียงไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนเป็นสำคัญ โดยสามารถปฏิบัติได้ ดังนี้

จัดวางเครื่องจักรหรือแหล่งต้นกำเนิดเสียงให้ห่างออกจากผู้รับเสียงให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ ระดับของเสียงจะลดลง 6 เดซิเบล ของทุกๆ ระยะทางที่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า หรืออย่างๆ ก็คือ ถ้าจากเดิมเครื่องจักรห่างจากชุมชน 100 เมตร แล้วส่งเสียงในระดับ 120 เดซิเบล ถ้าเรานำเครื่องจักรลดระยะห่างเป็น 200 เมตร ระดับเสียงจะลดลงไปอยู่ที่ 114 เดซิเบล

จัดทำห้องหรือกำแพงกัน ด้วยการใช่วัสดุป้องกันเสียง ร่วมกับวัสดุดูดซับเสียงบริเวณทางเดินที่เสียงผ่าน ก็จะสามารถช่วยกรองและลดระดับของเสียงลงได้

ภายในบริเวณพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ระหว่างห้องเครื่องจักร กับผู้รับเสียง สามารถที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นต้นที่มีใบดกขึ้นปกคลุมได้ เพื่อช่วยลดระดับของเสียง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และช่วยลดมลพิษบางส่วนในพื้นที่โรงงานไปด้วยพร้อมกัน

### 3. ควบคุมการรับเสียง ของผู้รับเสียง

แนวทางในการควบคุมเสียงวิธีสุดท้าย คือเป็นการป้องกันจากตัวของผู้รับเสียงเอง เพื่อให้เสียงสุดท้ายที่เข้าสู่ร่างกายเราเป็นเสียงที่ได้มาตรฐานและเป็นอันตรายต่อร่างกายน้อยที่สุด ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ ตามแนวทางดังต่อไปนี้

ใช้อุปกรณ์ป้องกันหู เพื่อลดระดับความดังของเสียงที่เกินมาตรฐานให้เบาลง โดยทั่วไปมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่เป็นที่ครอบหู ซึ่งจะปิดหูและกระดูกรอบๆ ใบหูทั้งหมด ทำให้สามารถลดระดับความดังของเสียงได้มากถึง 20-40 เดซิเบล ซึ่งสามารถลดระดับความดังของเสียงได้มากกว่าอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งใช้อุปกรณ์ประเภทปลั๊กอุดหู โดยมีทั้งแบบที่ทำด้วยยางและพลาสติก วิธีการใช้นือนำสอดเข้าไปอุดในหู สามารถลดระดับความดังของเสียงได้ประมาณ 10-20 เดซิเบล ควบคุมระยะเวลาในการทำงานที่ต้องรับเสียงให้ไม่นานจนเกินไป เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย

1







### ประมวลภาพ

#### อบรมความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ PPE

ณ. บริษัทปิโตรพล พัลฟ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

และ บริษัทปิโตรพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2568











## ประมวลภาพ

อบรมความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ PPE

ณ. บริษัทปิโตรพล พัลฟ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

และ บริษัทปิโตรพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2568



## การแนะนำวิธีการใช้และเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ถูกต้องให้แก่พนักงาน

**วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล** ควรพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. เลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้ตรงกับอันตรายที่ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับสัมผัส
2. ตรวจสอบประสิทธิภาพในการปกป้องและมาตรฐานรับรอง เป็นตามข้อกำหนดของสถาบันที่เชื่อถือได้
3. เลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีขนาดพอดีกับผู้สวมใส่ เพื่อให้เกิดความสบายต่อการสวมใส่
4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
5. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมีวิธีการใช้งานง่าย
6. มีอายุการใช้งานยาวนาน บำรุงรักษาง่าย ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ได้ง่าย



### วิธีการใช้งานหมวกนิรภัย

หมวกนิรภัยใช้สวมใส่เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับศีรษะของผู้ปฏิบัติงาน ก่อนใช้งานต้องตรวจสอบหมวกนิรภัย ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพภายนอก เช่น รอยแตกร้าว เมื่อสวมใส่ต้องปรับให้สายรัดศีรษะและสายรัดคาง ให้มีความกระชับพอดีกับผู้ใช้งาน การทดสอบความกระชับของหมวกสามารถทำได้โดย เมื่อสวมหมวกเสร็จให้ก้มลงค้ำน้ำหนักตัวเอง ถ้าหมวกตกแสดงว่าหมวกไม่กระชับ ต้องทำการปรับสายรัดศีรษะและสายรัดคางใหม่

### การดูแลรักษาหมวกนิรภัย

โดยการทำความสะอาดทั้งตัวหมวกและอุปกรณ์ โดยใช้น้ำสบู่ หรือด้ายน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เช่น แอลกอฮอล์ที่เหมาะสมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ถ้าทำได้ควรทำความสะอาดทุกวัน โดยเฉพาะบริเวณ แถบซับเหงื่อ เพราะเป็นจุดที่มีความสกปรกมาก ถ้าการใช้ของหมวกที่มีการผลัดเปลี่ยนกันใช้ ต้องทำความสะอาดเป็นพิเศษ พร้อมทั้งตรวจสอบดูแลถ้ามีการชำรุดให้เปลี่ยนอุปกรณ์ หรือถ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เปลี่ยนหมวกนิรภัยอันใหม่



### การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายใบหน้าและดวงตา

ควรเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างเหมาะสม ตามลักษณะงานหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป เช่น เลนส์ ขาแว่น สายรัด กรอบแว่น รอยแตก หรือมีการพ่นผิวของเลนส์ ขณะสวมใส่อุปกรณ์ต้องมีความกระชับ แน่น ไม่หลวม หรือหลุดขณะปฏิบัติงาน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เลนส์ตามีความเหมาะสมกับพนักงานแต่ละคน

### การบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายใบหน้าและดวงตา

ทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากใช้งาน โดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาด แล้วผึ่งแดดให้แห้งพร้อมทั้งการตรวจสอบดูแลถ้าอุปกรณ์ถ้ามีการชำรุดให้เปลี่ยนอุปกรณ์ หรือถ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตาอันใหม่ให้กับผู้ปฏิบัติงาน



### การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายระบบการได้ยิน

ควรเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายระบบการได้ยินให้เหมาะสมกับลักษณะงานหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น จากการทำงาน เช่น ถ้าเสียงที่มีความถี่สูงควรเลือกใช้ที่ครอบหูลดเสียง เป็นต้น พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป ต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีรอยร้าว รอยแตก หรือสกปรก

### วิธีการสวมใส่ที่อุดหูลดเสียง (Ear plugs) โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ใช้มือบีบที่อุดหูให้มีขนาดเล็กๆ แหลมๆ
2. เอื้อมมือข้างศีรษะมาดึงใบหูขึ้น เพื่อให้รูหูตรง แล้วจึงใส่ที่อุดหู
3. ปลดมือเพื่อให้อุดหูลดเสียงขยายตัว

### วิธีการสวมใส่ที่ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) มีขั้นตอนดังนี้

1. เก็บรวบรวมให้เรียบร้อยไม่ให้ปิดบังบริเวณใบหู
2. กางที่ครอบหูออกให้มีขนาดพอเหมาะกับศีรษะ
3. สวมที่ครอบหูและปรับให้พอดีกับใบหู

### การบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายระบบการได้ยิน

ให้ทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากการเลิกใช้งานด้วยน้ำอุ่น หรือน้ำสบู่ แล้วเช็ดทำความสะอาดให้แห้งหรือผึ่งแดด พร้อมทั้งตรวจสอบดูแลถ้าอุปกรณ์มีการชำรุดให้เปลี่ยนอุปกรณ์ แต่ถ้าเป็นที่อุดหูลดเสียงชนิดที่ทำด้วยโฟมหรือสำลี ควรใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง




### การใช้งานและการบำรุงรักษารองเท้านิรภัย

การใช้งานสามารถเลือกใช้ได้ในการปฏิบัติงานทุกงานที่อาจมีอันตรายเกิดขึ้นกับเท้าของผู้ปฏิบัติงาน เช่น งานที่อาจจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับวัสดุหล่นทับ การบาด การทะลุผ่าน งานที่มีวัสดุที่คมแทง สารเคมี รวมถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้า และควรสวมใส่ตลอดเวลาการปฏิบัติงาน

### การบำรุงรักษาหลังการใช้งาน

ต้องทำความสะอาดด้านนอก ด้วยน้ำธรรมดา หรือน้ำสบู่ เช็ดให้แห้งแล้ววาง ให้แห้งหรือผึ่งแดดก็ได้ และควรทำความสะอาดโดยการซักอย่างน้อยทุกสัปดาห์หรือตามลักษณะการใช้งาน

### รูปภาพประกอบ คำแนะนำอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้แก่ พนักงานและนักศึกษาฝึกงาน





## ภาคผนวก ข-18

---

รายงานประเมินผลการฝึกอบรม หลักสูตร  
ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีขั้นต้น

## ภาคผนวก ข-19

---

การอบรมพนักงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีของโครงการ

รายชื่อผู้รับการฝึกอบรม

หลักสูตร Training Air Dryer

วิทยาการ [REDACTED]

รายชื่อผู้เข้าอบรม

วันที่ 14/2/68

สถานที่ ห้องประชุมบริษัท บัญชีปลา

| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง    | สังกัด       | ลายเซ็น    |      | หมายเหตุ |
|-------|-------------|------------|--------------|------------|------|----------|
|       |             |            |              | เข้า       | บ่าย |          |
| 1     | [REDACTED]  |            | Pulp Mill    | [REDACTED] |      |          |
| 2     | [REDACTED]  |            | UTILITY      | [REDACTED] |      |          |
| 3     | [REDACTED]  |            | Utility      | [REDACTED] |      |          |
| 4     | [REDACTED]  |            | Utility      | [REDACTED] |      |          |
| 5     | [REDACTED]  | Sup.       | Int. Control | [REDACTED] |      |          |
| 6     | [REDACTED]  | on. Cogen  | Cogen        | [REDACTED] |      |          |
| 7     | [REDACTED]  |            | Automation   | [REDACTED] |      |          |
| 8     | [REDACTED]  | FOREMAN    | Int. Cogen   | [REDACTED] |      |          |
| 9     | [REDACTED]  | ช่างเทคนิค | Int. Cogen   | [REDACTED] |      |          |
| 10    | [REDACTED]  | sup        | Cogen        | [REDACTED] |      |          |
| 11    | [REDACTED]  | ช่างเทคนิค | Int. Cogen   | [REDACTED] |      |          |
| 12    | [REDACTED]  | ช่างเทคนิค | Int. Cogen   | [REDACTED] |      |          |
| 13    | [REDACTED]  | Foreman    | Int. Cogen   | [REDACTED] |      |          |
| 14    | [REDACTED]  | ช่างเทคนิค | Int. Cogen   | [REDACTED] |      |          |
| 15    | [REDACTED]  | Foreman    | Electric     | [REDACTED] |      |          |
| 16    | [REDACTED]  | ช่างเทคนิค | Int. Cogen   | [REDACTED] |      |          |
| 17    | [REDACTED]  | ช่างเทคนิค | Int. Cogen   | [REDACTED] |      |          |
| 18    | [REDACTED]  |            |              |            |      |          |
| 19    |             |            |              |            |      |          |
| 20    |             |            |              |            |      |          |
| 21    |             |            |              |            |      |          |
| 22    |             |            |              |            |      |          |
| 23    |             |            |              |            |      |          |
| 24    |             |            |              |            |      |          |
| 25    |             |            |              |            |      |          |
| 26    |             |            |              |            |      |          |
| 27    |             |            |              |            |      |          |
| 28    |             |            |              |            |      |          |
| 29    |             |            |              |            |      |          |
| 30    |             |            |              |            |      |          |

RC-HR-04/00

แบบประเมินผลการฝึกอบรม

☐ In house Training

หลักสูตรฝึกอบรม Training Air Dryer

โดย [REDACTED]

โดยวิทยาการ/ผู้สอน [REDACTED]

วันที่ฝึกอบรม 14/2/68

สถานที่ฝึกอบรม OFFICE

โดย [REDACTED]

ตำแหน่ง Manager

เวลา 09:00 ถึงเวลา 12:00

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล  | ตำแหน่ง    | หน่วยงาน     | ลายมือชื่อ(รับทราบ) | ผลการประเมิน |                |      |         |
|-------|------------|------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|------|---------|
|       |            |            |              |                     | เกณฑ์ที่     | คะแนนที่ได้รับ | ผ่าน | ไม่ผ่าน |
| 1     | [REDACTED] |            | Pulp Mill    | [REDACTED]          |              |                | ✓    |         |
| 2     | [REDACTED] |            | UTILITY      | [REDACTED]          |              |                | ✓    |         |
| 3     | [REDACTED] |            | Utility      | [REDACTED]          |              |                | ✓    |         |
| 4     | [REDACTED] |            | Utility      | [REDACTED]          |              |                | ✓    |         |
| 5     | [REDACTED] | Sup.       | Int. Control | [REDACTED]          |              |                | ✓    |         |
| 6     | [REDACTED] | on. Cogen  | Cogen        | [REDACTED]          |              |                | ✓    |         |
| 7     | [REDACTED] |            | Automation   | [REDACTED]          |              |                | ✓    |         |
| 8     | [REDACTED] | FOREMAN    | Int. Cogen   | [REDACTED]          |              |                | ✓    |         |
| 9     | [REDACTED] | ช่างเทคนิค | Int. Cogen   | [REDACTED]          |              |                | ✓    |         |
| 10    | [REDACTED] | sup        | Cogen        | [REDACTED]          |              |                | ✓    |         |
| 11    | [REDACTED] | ช่างเทคนิค | Int. Cogen   | [REDACTED]          |              |                | ✓    |         |
| 12    | [REDACTED] | ช่างเทคนิค | Int. Cogen   | [REDACTED]          |              |                | ✓    |         |
| 13    | [REDACTED] | Foreman    | Int. Cogen   | [REDACTED]          |              |                | ✓    |         |
| 14    | [REDACTED] | ช่างเทคนิค | Int. Cogen   | [REDACTED]          |              |                | ✓    |         |
| 15    | [REDACTED] | Foreman    | Electric     | [REDACTED]          |              |                | ✓    |         |

1. เป็นพนักงานระดับหัวหน้างานที่ทำงานและต้องการในเรื่องนี้ โดยตรง
2. เป็นพนักงานที่ทำงานในเรื่องนี้ โดยตรง
3. เป็นพนักงานที่ไม่ได้ทำงานในเรื่องนี้ โดยตรง หรือพนักงานจากหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความรู้ในเรื่องนี้มาก่อน
4. เป็นพนักงานใหม่
5. การประเมินผลผู้เข้าอบรมในการให้ผ่าน/ไม่ผ่านขึ้นอยู่กับวิทยากรที่จะใช้แบบทดสอบหรือ ตาม-ตอบ ในห้องอบรมเป็นเกณฑ์ในการให้คะแนน  
(5.1) ☐ ใช้แบบทดสอบ (5.2) ☐ ใช้แบบถาม-ตอบในห้องอบรม
6. หากพนักงาน ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละประเภทจะต้องได้รับการฝึกอบรมใหม่ในครั้งต่อไป

ลงชื่อ..... วิทยาการ/ผู้สอน

ตำแหน่ง Sup. Engineer

19/2/68

แผนก [REDACTED]

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง Manager

18/2/68

RC-HR-11/00

แบบประเมินผลการฝึกอบรม

☐ In house Training  
☒ On The Job Training

หลักสูตรฝึกอบรม Trainer Air Dryer

โดย [Redacted]

โดยวิทยากร/ผู้สอน [Redacted]

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

วันที่ฝึกอบรม 18/2/68

เวลา 09.00 ถึงเวลา 12.00

สถานที่ฝึกอบรม โรงหล่อของโรงงาน

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล  | หน่วยงาน   | ลายมือชื่อ(รับทราบ) | ผลการประเมิน |                |        |      |         |
|-------|------------|------------|---------------------|--------------|----------------|--------|------|---------|
|       |            |            |                     | เกณฑ์ที่     | คะแนนที่ได้รับ |        | ผ่าน | ไม่ผ่าน |
|       |            |            |                     | จำนวน        | เต็ม           | ร้อยละ |      |         |
| 16    | [Redacted] | ช่างเทคนิค | [Redacted]          |              |                |        | ✓    |         |
| 17    | [Redacted] | ช่างเทคนิค | [Redacted]          |              |                |        | ✓    |         |
| 18    | [Redacted] |            | [Redacted]          |              |                |        |      |         |
| 19    |            |            |                     |              |                |        |      |         |
| 20    |            |            |                     |              |                |        |      |         |
| 21    |            |            |                     |              |                |        |      |         |
| 22    |            |            |                     |              |                |        |      |         |
| 23    |            |            |                     |              |                |        |      |         |
| 24    |            |            |                     |              |                |        |      |         |
| 25    |            |            |                     |              |                |        |      |         |
| 26    |            |            |                     |              |                |        |      |         |
| 27    |            |            |                     |              |                |        |      |         |
| 28    |            |            |                     |              |                |        |      |         |
| 29    |            |            |                     |              |                |        |      |         |
| 30    |            |            |                     |              |                |        |      |         |

1. เป็นพนักงานระดับหัวหน้างานที่ทำงานและต้องสั่งการในเรื่องนั้นๆ โดยตรง
2. เป็นพนักงานที่ทำงานในเรื่องนั้นๆ โดยตรง
3. เป็นพนักงานที่ไม่ได้ทำงานในเรื่องนั้นๆ โดยตรง หรือพนักงานจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ มาก่อน
4. เป็นพนักงานใหม่
5. การประเมินผลผู้เข้าอบรมในการให้ผ่าน/ไม่ผ่านขึ้นอยู่กับวิทยากรที่จะใช้แบบทดสอบหรือ ตาม-ตอบ ในห้องอบรมเป็นเกณฑ์ในการให้คะแนน  
 (5.1) ☐ ใช้แบบทดสอบ (5.2) ☐ ใช้แบบตาม-ตอบในห้องอบรม
6. หากพนักงาน ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละประเภทจะต้องได้รับการฝึกอบรมใหม่ในครั้งถัดไป

แผนกทรัพยากรบุคคล รับทราบ

ลงชื่อ [Redacted]  
 ตำแหน่ง [Redacted]

18.2.68

ลงชื่อ [Redacted] วิทยากร/ผู้สอน

ตำแหน่ง Supervisor  
18.2.68



## ภาคผนวก ข-20

---

ผลการตรวจสอบภาพประจำปี 2567

## ภาคผนวก ข-21

---

แผนงานตรวจสอบด้านความปลอดภัย ประจำปี 2568

**แผนงานตรวจสอบตามข้อบังคับ ด้านความปลอดภัย ประจำปี 2568**  
**บริษัทปัญจพล พัลฟ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด**

| ลำดับที่ | หัวข้อ                                                  | ม.ก.   | ก.พ.   | มี.ก.  | เม.ย.  | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.   | ส.ค. | ก.ย.   | ต.ค.   | พ.ย. | ธ.ค. | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|-------|--------|------|--------|--------|------|------|----------|
| 1        | การตรวจหม้อไอน้ำประจำปี ส่วนงาน Cogen Boiler #1         |        |        |        |        |      |       |        |      | <===== |        |      |      | PPL      |
| 2        | การตรวจหม้อไอน้ำประจำปี ส่วนงาน Cogen Boiler #2         |        |        |        |        |      |       |        |      | <===== |        |      |      | PPL      |
| 3        | การตรวจหม้อไอน้ำประจำปี ส่วนงาน Recovery Boiler         |        |        |        |        |      |       |        |      | <===== |        |      |      | PPL      |
| 4        | ตรวจเครนชนิดอยู่กับที่ประจำปี (Stationary Crane)        |        |        | <===== |        |      |       |        |      |        |        |      |      | PPL/PPI  |
| 5        | ตรวจเครนชนิดเคลื่อนที่ประจำปี (Mobile Crane)            |        |        | <===== |        |      |       |        |      |        |        |      |      | PPL/PPI  |
| 6        | ตรวจสอบและต่ออายุแผ่นวัดปริมาณรังสี OSL                 | <===== |        |        | <===== |      |       | <===== |      |        | <===== |      |      | PPL/PPI  |
| 7        | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประจำปี                                |        | <===== |        |        |      |       |        |      |        |        |      |      | PPL      |
| 8        | ตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี                             |        |        |        |        |      |       |        |      |        | <===== |      |      | PPL/PPI  |
| 9        | ตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงาน (แสง, เสียง, ความร้อน, ฝุ่น) |        |        | <===== |        |      |       |        |      |        |        |      |      | PPL/PPI  |
| 10       | ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ภายในและภายนอกโรงงาน)          | <===== |        |        |        |      |       | <===== |      |        |        |      |      | PPL      |
| 11       | อบรมดับเพลิงขั้นต้น 2 ครั้ง/ปี                          | <===== |        |        |        |      |       | <===== |      |        |        |      |      | PPL/PPI  |
| 12       | อบรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมี 1 ครั้ง/ปี               |        | <===== |        |        |      |       |        |      |        |        |      |      | PPL/PPI  |
| 13       | อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น 1 ครั้ง/ปี                       |        |        | <===== |        |      |       |        |      |        |        |      |      | PPL/PPI  |
| 14       | ซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี                                 |        |        |        |        |      |       |        |      | <===== |        |      |      | PPL/PPI  |

<====> ช่วงเดือนที่ทำการตรวจสอบ

ผู้จัดทำแผน.....

ตำแหน่ง.....จป.วิชาชีพ.....

ผู้อนุมัติ.....

ตำแหน่ง.....ผู้ตรวจการโรงงาน.....


RC-SF-22/03

## ภาคผนวก ข-22

---

การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย





ZONE ....1....

จำนวน...34.... ถึง

๕  
เดือน

๒.๕. ๒๕๖๘

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ឥឡូវ: .....

ผู้ตรวจ

เจ้าหน้าที Safety Staff


วันที่ 2 เดือน 6 พค 64

ผู้ตรวจ

ผจก.แผนก Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 28 เดือน 6 พศ. 68

RC-SF-10/01



ZONE ....1....

จำนวน...34.... ถึง

เดือน

ឆ.ប. 2568

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ

[[7]]: .....

ผู้ตรวจเชิ้

เจ้าหน้าที่ Safety Staff


วันที่ 2 เดือน 6 พ.ศ. 64

ผู้สร้าง

ผจก.แผนก Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 28 เดือน 6 พ.ศ. 68

RC-SF-10/01



**Check List Fire Extinguisher .....Carbon Dioxied (CO2)...**

ZONE ....1....

จำนวน...8.... ถึง

เดือน

ឆ.ប. 2568

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ឥឡូវ :

ผู้ตรวจเช็

เจ้าหน้าที่ Safety Staff


วันที่ 2 เดือน 6 พ.ศ. 68

ผู้ตรวจสอบ

ผจก.แผนก Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 28 เดือน 6 พศ. 68

RC-SF-10/01



**Check List Fire Extinguisher** .....Dry Chemical.....

ZONE ....2....

จำนวน...17.... ถึง

๕  
เดือน

พ.ย. 2568

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

สรุป :

ผู้ตรวจเช็ค ..

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 15 เดือน 5 พศ. 69

ผู้ตรวจสอบ


WFO, 11/14/2017 11:00 AM

วันที่ 28 เดือน 6 พ.ศ. 68

RC-SF-10/01







**Check List Fire Extinguisher** .....Dry Chemical.....

ZONE ....3....

จำนวน...42.... ถึง

๔  
เดือน

អ.ប.

2568

หมายเลข ☒ ปกติ    ☒ ผิดปกติ

สรุป : .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
ผู้ตรวจ.....  
เจ้าหน้าที่ Safety Staff  
วันที่ .. 8 .. เดือน .. 6 .. พ.ศ. .. 68

ผู้ตรวจสอบ .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
ผจก.แผนก Safety / จป.วิชาชีพ  
วันที่ .. 98 .. เดือน .. 6 .. พ.ศ. .. ๖๘

RC-SF-10/01

RC-SF-10/01



**Check List Fire Extinguisher** ..... Dry Chemical.....

ZONE .....3.....

จำนวน...42.... ถึง

๕  
เดือน

ឆ.ប.

2568

หมายเลข ☒ ปกติ ☒ คิดปกติ

สรุป: ๒๕๓๑

ผู้ตรวจ  ผู้ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ ๘ เดือน ๖ พศ. ๖๘

ผอ.แผนก Safety / จบ.วิชาชีพ

วันที่ ๒๙ เดือน ๖ พศ. ๖๘

RC-SF-10/01

RC-SF-10/01





ZONE ....3....

จำนวน...13.... ถึง

เดือน มิ.ย. 2568

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

สรุป: ..... *สทศ* .....


เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 8 เดือน 6 พศ. 68

ผจก.แผนก Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 28 เดือน 6 พศ. 68

RC-SF-10/01



ZONE ....4....

จำนวน...83.... ถึง

เดือน                      มิ.ย.      2568

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ကျုပ်: .....

เจ้าหน้าที่ Safety Staff


วันที่ 14 เดือน 6 พศ. 68

พจน.แผนก Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 28 เดือน 6 พ.ศ. 68

RC-SF-10/01





**Check List Fire Extinguisher .....Dry Chemical.....**

ZONE ....4.....

จำนวน...83.... ถึง

เดือน

ឆ.ប. 2568

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

สรุป: .....

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ Safety Staff


วันที่ 14 เดือน 6 พศ. 68

ผู้ตรวจสอบ

ผจก.แผนก Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 28 เดือน 6 พค 68

RC-SF-10/01



**Check List Fire Extinguisher** .....Dry Chemical.....

ZONE ....4....

จำนวน...83.... ถึง

เดือน

និ.យ.

2568

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

สรุป: .....

ผู้ตรวจเชิ

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 1964

ผู้ตรวจสอบ

พจน.มณฑล Safety / จป. ๖๖๖๖๖

วันที่ 28 เดือน 6 พ.ศ. 69

RC-SF-10/01





ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....ชนิดเคมีแห้ง.....

Check List Fire Extinguisher .....Dry Chemical.....

ZONE ....5.....

จำนวน...66... ถึง

เดือน

มี.ย.

2568

| ลำดับ | รหัสตำแหน่ง | สถานที่ติดตั้ง                           | สภาพความพร้อมใช้งาน |         |               |        |          |            |                      |
|-------|-------------|------------------------------------------|---------------------|---------|---------------|--------|----------|------------|----------------------|
|       |             |                                          | น้ำหนักที่ขึ้น      |         | สาย/กระบองฉีด | แรงดัน | ถังมีบีบ | สภาพตัวถัง | การกลับถัง (น้ำหนัก) |
|       |             |                                          | ก่อน Kg             | หลัง Kg |               |        |          |            |                      |
| 1     | CO-101      | COGEN ห้อง Cooling Air Compressor        | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 2     | CO-102      | COGEN ห้อง Cooling Air Compressor        | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 3     | CO-103      | COGEN (ห้อง Pump Air Com Dryer)          | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 4     | CO-104      | COGEN ห้อง Air Compressor ห้องที่ 1      | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 5     | CO-105      | COGEN ห้อง Air Compressor ห้องที่ 2      | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 6     | CO-106      | COGEN                                    | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 7     | CO-107      | COGEN                                    | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 8     | CO-108      | COGEN                                    | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 9     | CO-109      | COGEN                                    | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 10    | CO-110      | COGEN Demin ทางเข้า ถึงที่ 1             | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 11    | CO-111      | COGEN Demin ทางเข้า ถึงที่ 2             | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 12    | CO-112      | COGEN เสาเหล็ก Boiler # 1                | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 13    | CO-113      | COGEN ขีปนาวุธ Boiler # 2                | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 14    | CO-114      | COGEN หน้าห้อง Mac (Cooling)             | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 15    | CO-115      | COGEN หน้าห้อง Ele (Cooling)             | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 16    | CO-116      | COGEN หน้าห้อง Ele (Cooling)             | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 17    | CO-201      | COGEN ชั้น 2 ขีปนาวุธซ้ายมือ             | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 18    | CO-202      | COGEN หน้าห้อง Battery                   | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 19    | CO-203      | COGEN ในห้อง Battery                     | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 20    | CO-204      | COGEN ในห้อง Battery                     | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 21    | CO-205      | COGEN Boiler # 1 ชั้น 2 หน้าตา จุดที่ 1  | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 22    | CO-206      | COGEN Boiler # 1 ชั้น 2 หน้าตา จุดที่ 2  | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 23    | CO-207      | COGEN Boiler # 1 ชั้น 2 หน้าตา จุดที่ 3  | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 24    | CO-208      | COGEN Boiler # 1 ชั้น 2 หลังเตา จุดที่ 4 | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 25    | CO-209      | COGEN Boiler # 1 ชั้น 2 หลังเตา จุดที่ 5 | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 26    | CO-210      | COGEN Boiler # 1 ชั้น 2 หลังเตา จุดที่ 6 | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 27    | CO-211      | COGEN Boiler # 1 ชั้น 2 หลังเตา จุดที่ 7 | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 28    | CO-212      | COGEN Boiler # 2 ชั้น 2 หน้าตา จุดที่ 1  | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 29    | CO-213      | COGEN Boiler # 2 ชั้น 2 หน้าตา จุดที่ 2  | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 30    | CO-214      | COGEN Boiler # 2 ชั้น 2 หน้าตา จุดที่ 3  | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ

สรุป : .....

ผู้ตรวจเช็ค .....

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 15 เดือน 6 พ.ศ. 2568

ผู้ตรวจสอบ .....

ผจก.แผนก Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 15 เดือน 6 พ.ศ. 2568

RC-SF-10/01



ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....ชนิดเคมีแห้ง.....

Check List Fire Extinguisher .....Dry Chemical.....

ZONE ....5.....

จำนวน...66... ถึง

เดือน

มี.ย.

2568

| ลำดับ | รหัสตำแหน่ง | สถานที่ติดตั้ง                   | สภาพความพร้อมใช้งาน |         |               |        |          |            |                      |
|-------|-------------|----------------------------------|---------------------|---------|---------------|--------|----------|------------|----------------------|
|       |             |                                  | น้ำหนักที่ขึ้น      |         | สาย/กระบองฉีด | แรงดัน | ถังมีบีบ | สภาพตัวถัง | การกลับถัง (น้ำหนัก) |
|       |             |                                  | ก่อน Kg             | หลัง Kg |               |        |          |            |                      |
| 31    | CO-215      | COGEN หลัง Boiler 2              | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 32    | CO-216      | COGEN หลัง Boiler 2              | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 33    | CO-217      | COGEN หลัง Boiler 2              | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 34    | CO-301      | COGEN บันได ชั้น 3               | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 35    | CO-302      | COGEN ประตูเข้า Control Room     | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 36    | CO-303      | COGEN ประตูเข้า Control Room     | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 37    | CO-304      | COGEN หน้าต่างฝั่ง Gen           | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 38    | CO-305      | COGEN ประตูเข้า Control Room ใน  | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 39    | CO-306      | COGEN ประตูออกไป Boiler          | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 40    | CO-307      | COGEN ประตูออกไป Boiler          | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 41    | CO-308      | COGEN Boiler # 1 ชั้น 3          | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 42    | CO-309      | COGEN Boiler # 2 ชั้น 3          | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 43    | CO-310      | COGEN Boiler # 1 ชั้น 3          | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 44    | CO-401      | COGEN Boiler # 1 ชั้น 4 จุดที่ 1 | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 45    | CO-402      | COGEN Boiler # 1 ชั้น 4 จุดที่ 2 | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 46    | CO-403      | COGEN Boiler # 2 ชั้น 4 จุดที่ 1 | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 47    | CO-404      | COGEN Boiler # 2 ชั้น 4 จุดที่ 2 | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 48    | CO-501      | COGEN Boiler # 1 ชั้น 5          | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 49    | CO-502      | COGEN Boiler # 2 ชั้น 5          | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 50    | CO-601      | COGEN Boiler # 1 ชั้น 6          | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 51    | CO-602      | COGEN Boiler # 2 ชั้น 6          | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 52    | CO-701      | COGEN Boiler # 1 ชั้น 7          | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 53    | CO-702      | COGEN Boiler # 2 ชั้น 7          | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 54    | CO-801      | COGEN Boiler # 1 ชั้น 8 จุดที่ 1 | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 55    | CO-802      | COGEN Boiler # 1 ชั้น 8 จุดที่ 2 | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 56    | CO-803      | COGEN Boiler # 2 ชั้น 8          | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 57    | CO-901      | COGEN Boiler # 1 ชั้น 9 จุดที่ 1 | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 58    | CO-902      | COGEN Boiler # 2 ชั้น 9          | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 59    | CO-903      | COGEN Boiler # 2 ชั้น 9          | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |
| 60    | CY-001      | ลานด้านหิน Office                | -                   | -       | ✓             | ✓      | ✓        | ✓          | ✓                    |

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ

สรุป : .....

ผู้ตรวจเช็ค .....

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 15 เดือน 6 พ.ศ. 2568


ผู้ตรวจสอบ .....

ผจก.แผนก Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 15 เดือน 6 พ.ศ. 2568

RC-SF-10/01





ZONE ....5.....

จำนวน...66.... ถึง

๔  
เดือน

វិ.ប.

2568

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

สรุป: .....

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ Safety Staff


วันที่ 10 เดือน 6 พ.ศ. 18

ผู้ตรวจสอบ

ผอ.แผนก Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 29 เดือน 6 พศ ๒๕๕๘

RC-SF-10/01



ZONE ....5.....

จำนวน...27.... ถึง

เดือน

ដំ.ប.

2568

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

தர்ப்பு: .....

អ្នកប្រឹក្សា

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 15 เดือน 6 พศ. 2568

ผู้ตรวจ

ผจก.แผนก Safety / ชบ. ๖๖๖๖

วันที่ 28 เดือน 6 พค 68

RC-SF-10/01





ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....ชนิดเคมีแห้ง.....

Check List Fire Extinguisher .....Dry Chemical.....

ZONE ....6.....

จำนวน...64... ถึง

เดือน

ม.ย. 2568

| ลำดับ | รหัสตำแหน่ง | สถานที่ติดตั้ง                    | สภาพความพร้อมใช้งาน |         |               |             |         |            |                         |
|-------|-------------|-----------------------------------|---------------------|---------|---------------|-------------|---------|------------|-------------------------|
|       |             |                                   | น้ำหนักถัง          |         | สาย/กระบอกลัด | เลก/ความดัน | กันบ๊อง | สภาพตัวถัง | การกลับล้าง (น้ำยาเคมี) |
|       |             |                                   | ก่อน Kg             | หลัง Kg |               |             |         |            |                         |
| 1     | PA-101      | Paper ห้องเจียร ด้านใน            | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 2     | PA-102      | Paper ห้องเจียร ประตูด้านใน       | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 3     | PA-103      | Paper จุดเค้นน้ำมันรถโฟร์คลิฟท์   | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 4     | PA-104      | Paper เสาตรงข้ามบรโด 2            | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 5     | PA-105      | Paper เสา Loop Oil Calander       | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 6     | PA-106      | Paper เสา Loop Oil Dryer          | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 7     | PA-107      | Paper เสาหน้าห้องลูกอบ            | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 8     | PA-108      | Paper เสา Loop Oil Wet end        | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 9     | PA-109      | Paper เสา Bottom Sheet            | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 10    | PA-110      | Paper ในห้องไฟฟ้า (ห้องเจียร)     | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 11    | PA-111      | Paper เสา Center Sheet            | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 12    | PA-112      | Paper เสา Top Sheet               | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 13    | PA-113      | Paper ห้องงานกลึง                 | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 14    | PA-114      | Paper ห้องงานไส                   | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 15    | PA-115      | Paper ห้องงานช่างเชื่อม           | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 16    | PA-116      | Paper เสาหน้าถังผสมแป้ง           | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 17    | PA-117      | Paper เสา Top Sheet ด้านหลัง      | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 18    | PA-118      | Paper เสา Center Sheet ด้านหลัง   | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 19    | PA-119      | Paper เสาชุด Vacuum               | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 20    | PA-120      | Paper ประตูชุด Vacuum             | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 21    | PA-121      | Paper บันไดชุด Vacuum             | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 22    | PA-122      | Paper หน้าประตูห้องลูกอบ ด้านหลัง | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 23    | PA-123      | Paper บันได ที่ 1 ห้อง DC         | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 24    | PA-124      | Paper บันได ที่ 1 ห้อง DC         | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 25    | PA-125      | Paper บันได ที่ 2 ห้อง DC         | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 26    | PA-126      | Paper บันได ที่ 2 ห้อง DC         | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 27    | PA-127      | Paper บันได Blower                | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 28    | PA-128      | Paper บันได Blower ติดที่ท่าแกน   | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 29    | PA-129      | Paper โรงคัดกระดาษ                | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 30    | PA-130      | Paper โรงคัดกระดาษ                | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

สรุป : .....

ผู้ตรวจเช็ค



เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 68

ผู้ตรวจสอบ



ผก.แผนก Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 22 เดือน 6 พ.ศ. 68

RC-SF-10/01



ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....ชนิดเคมีแห้ง.....

Check List Fire Extinguisher .....Dry Chemical.....

ZONE ....6.....

จำนวน...64... ถึง

เดือน

ม.ย. 2568

| ลำดับ | รหัสตำแหน่ง | สถานที่ติดตั้ง                       | สภาพความพร้อมใช้งาน |         |               |             |         |            |                         |
|-------|-------------|--------------------------------------|---------------------|---------|---------------|-------------|---------|------------|-------------------------|
|       |             |                                      | น้ำหนักถัง          |         | สาย/กระบอกลัด | เลก/ความดัน | กันบ๊อง | สภาพตัวถัง | การกลับล้าง (น้ำยาเคมี) |
|       |             |                                      | ก่อน Kg             | หลัง Kg |               |             |         |            |                         |
| 31    | PA-131      | Paper โรงคัดกระดาษ                   | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 32    | PA-132      | Paper โรงคัดกระดาษ                   | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 33    | PA-133      | Paper โรงคัดกระดาษ                   | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 34    | PA-134      | Paper โรงคัดกระดาษ                   | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 35    | PA-135      | Paper Office ข้างแอร์                | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 36    | PA-201      | Paper เสาข้างห้อง Automation         | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 37    | PA-202      | Paper บันได 1 (Rewinder)             | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 38    | PA-203      | Paper บันได 2 (Dryend)               | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 39    | PA-204      | Paper บันได 3 (Dryer)                | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 40    | PA-205      | Paper หน้าห้อง Control Room 1        | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 41    | PA-206      | Paper หน้าห้อง Control Room 2        | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 42    | PA-207      | Paper หน้าห้อง Control Room 3        | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 43    | PA-208      | Paper หน้าห้อง Control Room 4        | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 44    | PA-209      | Paper หน้าห้อง Control Room 5        | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 45    | PA-210      | Paper หน้าห้อง Control Room 6        | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 46    | PA-211      | Paper บันได 4 (Head Box)             | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 47    | PA-212      | Paper ห้อง Office Production         | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 48    | PA-213      | Paper ห้องควบคุม Additive            | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 49    | PA-214      | Paper ห้องช่าง Mechanic              | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 50    | PA-215      | Paper หน้าห้อง DC Drive ประตู 1      | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 51    | PA-216      | Paper หน้าห้อง DC Drive ประตู 2      | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 52    | PA-217      | Paper ด้านหลัง Head Box              | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 53    | PA-218      | Paper ด้านหลัง Machine ติดเสาเหล็ก 1 | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 54    | PA-219      | Paper ด้านหลัง Machine ติดเสาเหล็ก 2 | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 55    | PA-220      | Paper ด้านหลัง Machine ติดเสาเหล็ก 3 | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 56    | PA-221      | Paper ด้านหลัง Machine ติดเสาเหล็ก 4 | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 57    | PA-222      | Paper ด้านหลัง Bottom Sheet          | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 58    | PA-223      | Paper ด้านหลัง บริเวณรอยยกแกน        | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 59    | PA-224      | Paper ด้านหลังติดแกน                 | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |
| 60    | PA-225      | Paper ด้านหลังบันได Rewinder         | -                   | -       | ✓             | ✓           | ✓       | ✓          | ✓                       |

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

สรุป : .....

ผู้ตรวจเช็ค



เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 68

ผู้ตรวจสอบ




ผก.แผนก Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 22 เดือน 6 พ.ศ. 68

RC-SF-10/01





**ZONE ....6....**

จำนวน...64.... ถึง

เจอน

ឆ.ប. 2568

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ឥឡូវ : .....

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พศ. 2564

ผู้ตรวจสอบ

អាជ្ញាធរសុវត្ថិភាព / អ.ស.ស

วันที่ 28 เดือน 6 พศ. 68

RC-SF-10/01



ZONE ....6.....

จำนวน...44.... ถึง

เดือน

ឆ.ប. 2568

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ឥឡូវ: .....

ผู้ตรวจ

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 68

ជំនួញ

NOTED. [REDACTED]

วันที่ 28 เดือน 6 พศ 68

RC-SF-10/01



**Check List Fire Extinguisher .....Carbon Dioxied (CO2)...**

**ZONE ....6....**

จำนวน...44.... ถึง

เดือน มิ.ย. 2568

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

สรุป: .....

ผู้ตรวจเห็น


เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 14 เดือน มีนาคม พศ. 68

ผู้ตรวจการ

ผอ.แผนก Safety / จป.วิชาชีพ

RC-SF-10/01



**Check List Fire Extinguisher .....Dry Chemical.....**

ZONE ....7.....

จำนวน...30.... ถึง

เดือน มิ.ย. 2568

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

สรุป: .....

ผู้ตรวจ

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 10 เดือน 6 พค 19

ผู้ตรวจ

ผจก.แผนก Safety / จป.วิชาชีพ

วันที่ 28 เดือน 6 พค 69

RC-SF-10/01



ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....ชนิดเคมีแห้ง.....

**Check List Fire Extinguisher** .....BF-2000.....

**ZONE ....7....**

จำนวน...5.... ถึง

เดือน

ឆ. ២៥៦៨

[illegible]

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

အကျဉ်းချုပ်: .....

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 10 เดือน 6 พศ. 68

ผู้ตรวจสอบ

ผอ.ก.แผนก Safety / อบ. 30100

วันที่ 28 เดือน 6 พ.ศ. 68

RC-SF-10/01



ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิด.....คาร์บอนไดออกไซด์.....

**Check List Fire Extinguisher .....Carbon Dioxied (CO2)...**

ZONE ....7....

จำนวน...3.... ถึง

เดือน

М.П. 2568

[illegible]

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

တရား : .....

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 10 เดือน 6 พศ. 68


ผู้ตรวจสอบ

พจน.แผนก Safety / จป. ๓๖๒๖

วันที่ 28 เดือน 6 พศ 68

RC-SF-10/01





ZONE ....8....

จำนวน...40.... ถึง

๔  
เดือน

អ.ប.

2568

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

အုပ်: .....

ผู้ตรวจเช็ค .....

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 11 เดือน มิ.ย. พศ. 2562

ผู้  
ผู้ตรวจสอบ .....

អ្នកប្រតិបត្តិការ Safety / ឈ្មោះ បុគ្គលិក

วันที่ 28 เดือน 6 พค 68

RC-SF-10/01



ZONE ....8....

จำนวน...40... ถึง

เดือน

និ.ម.

2568

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ผู้ตรวจเช็ค ..

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 11 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2562

ស្ថិតិវិទ្យា

0000 00000 Safety / 0000 0000

วันที่ 28 เดือน 6 พศ 64

RC-SF-10/01



ZONE ....8....

จำนวน...11.... ถึง

เดือน      มิ.ย.    2568

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

အုပ်စု : .....

เจ้าหน้าที่ Safety Staff

วันที่ 11 เดือน มิ.ย. พศ. 2468

ผอ.แผนก Safety / จบ. JBTBW

วันที่ 28 เดือน 6 พศ. 68

ภาคผนวก ข-22 หน้า 14/21





## SAFETY &amp; ENVIRONMENT SECTION

แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

## Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form

ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน



Date/Month/Year

(วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ)

15-1-68

Time

(เวลา)

10-00

| หัวจ่ายน้ำ (Hydent) |              |                                 |          |                |                 |         | ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool) |          |         |        |           |      |         | หมายเหตุ<br><br>Remark |  |
|---------------------|--------------|---------------------------------|----------|----------------|-----------------|---------|---------------------------------------------|----------|---------|--------|-----------|------|---------|------------------------|--|
| หมายเลข<br>No.      | ขนาด<br>Size | บริเวณ<br>Area                  | วาล์วตัด | เหล็กเปิด<br>F | ที่เปิดพวงมาลัย |         | หมายเลข<br>No.                              | อุปกรณ์  |         |        | ลักษณะตู้ |      |         |                        |  |
|                     |              |                                 |          |                | ปกติ            | ไม่ปกติ |                                             | สายใหญ่  | สายเล็ก | หัวฉีด | ใส/ทึบ    | ปกติ | ไม่ปกติ |                        |  |
| 1                   | 2-1/2"       | แผนก Cogen Cooling Turebine # 4 | Gate 3"  | ✓              | ✓               |         | 1                                           |          |         |        |           |      |         |                        |  |
| 2                   | 2-1/2"       | แผนก Lab/Utility Air Dryer      | Gate 3"  | ✓              | ✓               |         | 2                                           |          | ✓       | ✓      | ใส        | ✓    |         |                        |  |
| 3                   | 2-1/2"       | แผนก Cogen ห้อง Engineer        | -        | ✓              | ✓               |         | 3                                           |          |         | ✓      | ใส        | ✓    |         |                        |  |
| 4                   | 2-1/2"       | แผนก Lab/Utility ห้อง Demin     | -        | ✓              | ✓               |         | 4                                           |          | ✓       | ✓      | ใส        | ✓    |         |                        |  |
| 5                   | 2-1/2"       | แผนก Cogen Turebine ชั้น 3      | -        | ✓              | ✓               |         | 5                                           |          | ✓       | ✓      | ใส        | ✓    |         |                        |  |
| 6                   | 2-1/2"       | แผนก Cogen Boiler # 1 ชั้น 2    | -        | ✓              | ✓               |         | 6                                           |          | ✓       | ✓      | ใส        | ✓    |         | ✓<br>ไม่ปกติ           |  |
| 7                   | 2-1/2"       | แผนก Cogen Boiler # 2 ชั้น 2    | -        | ✓              | ✓               |         | 7                                           |          |         |        |           |      |         |                        |  |
| 8                   | 2-1/2"       | แผนก Cogen Boiler # 2 ชั้น 9    | -        | ✓              | ✓               |         | 8                                           |          |         |        |           |      |         |                        |  |
| 9                   | 2-1/2"       | แผนก Cogen ESP                  | -        | ✓              | ✓               |         | 9                                           |          | ✓       | ✓      | ใส        | ✓    |         |                        |  |
| 10                  | 2-1/2"       | แผนก Cogen ถนน Conveyor # 22    | Gate 3"  | ✓              | ✓               |         | 10                                          |          | ✓       | ✓      | ใส        | ✓    |         |                        |  |
| 11                  | 1-1/2"       | แผนก Admin ทางเข้าธุรการ        | Gate 3"  | ✓              | ✓               |         | 11                                          | RC-SF-12 |         |        |           |      |         |                        |  |
| 12                  | 2-1/2"       | แผนก Admin ถนนหน้าธุรการ        | -        | ✓              | ✓               |         | 12                                          | RC-SF-12 |         |        |           |      |         |                        |  |

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไขให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจเช็ค.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจเช็ค.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ..... จป.วิชาชีพ

RC-SF-13/01



## SAFETY &amp; ENVIRONMENT SECTION

แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

## Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form

ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน



Date/Month/Year

(วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ)

20-6-68

Time

(เวลา)

10-00

| หัวจ่ายน้ำ (Hydent) |              |                             |          |                |                 |         | ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool) |          |         |        |           |      |         | หมายเหตุ |        |
|---------------------|--------------|-----------------------------|----------|----------------|-----------------|---------|---------------------------------------------|----------|---------|--------|-----------|------|---------|----------|--------|
| หมายเลข<br>No.      | ขนาด<br>Size | บริเวณ<br>Area              | วาล์วตัด | เหล็กเปิด<br>F | ที่เปิดพวงมาลัย |         | หมายเลข<br>No.                              | อุปกรณ์  |         |        | ลักษณะตู้ |      |         |          | Remark |
|                     |              |                             |          |                | ปกติ            | ไม่ปกติ |                                             | สายใหญ่  | สายเล็ก | หัวฉีด | ใส/ทึบ    | ปกติ | ไม่ปกติ |          |        |
| 13                  | 2-1/2"       | แผนก Chip Screen หน้าถนน    | -        |                |                 |         | 13                                          | RC-SF-12 |         |        |           |      |         |          |        |
| 14                  | 2-1/2"       | แผนก Chip Screen แยกหน้าถนน | -        |                |                 |         | 14                                          | RC-SF-12 |         |        |           |      |         |          |        |
| 15                  | 2-1/2"       | แผนก Chipper ด้านติดเปลือก  | -        |                |                 |         | 15                                          |          |         |        |           |      |         |          |        |
| 16                  | 2-1/2"       | แผนก Chipper ด้านโนแนก      | -        |                |                 |         | 16                                          |          |         |        |           |      |         |          |        |
| 17                  | 2-1/2"       | แผนก Chipper ที่ตีบไม้      | -        |                |                 |         | 17                                          |          |         |        |           |      |         |          |        |
| 18                  | 2-1/2"       | แผนก Chipper Conveyor # 5   | -        |                |                 |         | 18                                          | RC-SF-12 |         |        |           |      |         |          |        |
| 19                  | 2-1/2"       | แผนก Chipper Conveyor # 5   | -        |                |                 |         |                                             |          |         |        |           |      |         |          |        |
| 20                  | 2-1/2"       | แผนก Chipper รถ Bell        | -        |                |                 |         | 19                                          | RC-SF-12 |         |        |           |      |         |          |        |
| 21                  | 2-1/2"       | แผนก Chipper รถ Bell        | -        |                |                 |         |                                             |          |         |        |           |      |         |          |        |
| 22                  | 2-1/2"       | แผนก Chipper ลานยูคา        | -        |                |                 |         | 20                                          | RC-SF-12 |         |        |           |      |         |          |        |
| 23                  | 2-1/2"       | แผนก Chipper ลานยูคา        | -        |                |                 |         |                                             |          |         |        |           |      |         |          |        |

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไขให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจเช็ค.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจเช็ค.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ..... จป.วิชาชีพ

RC-SF-13/01





## SAFETY &amp; ENVIRONMENT SECTION

แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

## Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form

ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน



Date/Month/Year

(วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ)

20-6-68

Time

(เวลา)

10.00

| หัวจ่ายน้ำ (Hydent) |              |                       |          |                |                 | ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool) |                |          |         |        |           |      | หมายเหตุ |         |
|---------------------|--------------|-----------------------|----------|----------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|----------|---------|--------|-----------|------|----------|---------|
| หมายเลข<br>No.      | ขนาด<br>Size | บริเวณ<br>Area        | วาล์วตัด | เหล็กเปิด<br>F | ที่เปิดพวงมาลัย |                                             | หมายเลข<br>No. | อุปกรณ์  |         |        | ลักษณะตู้ |      |          |         |
|                     |              |                       |          |                | ปกติ            | ไม่ปกติ                                     |                | สายใหญ่  | สายเล็ก | หัวฉีด | ใส่/หีบ   | ปกติ |          | ไม่ปกติ |
| 24                  | 2-1/2"       | แผนก Chipper ลานยูคา  | -        | ✓              | ✓               |                                             | 21             | RC-SF-12 |         |        |           |      |          |         |
| 25                  | 2-1/2"       | แผนก Chipper ลานยูคา  | -        | ✓              | ✓               |                                             |                |          |         |        |           |      |          |         |
| 26                  | 2-1/2"       | แผนก Chipper ลานยูคา  | -        | ✓              | ✓               |                                             | 22             | RC-SF-12 |         |        |           |      |          |         |
| 27                  | 2-1/2"       | แผนก Chipper ลานยูคา  | -        | ✓              | ✓               |                                             |                |          |         |        |           |      |          |         |
| 28                  | 2-1/2"       | แผนก Chipper ลานยูคา  | -        | ✓              | ✓               |                                             | 23             | RC-SF-12 |         |        |           |      |          |         |
| 29                  | 2-1/2"       | แผนก Chipper ลานยูคา  | -        | ✓              | ✓               |                                             |                |          |         |        |           |      |          |         |
| 30                  | 2-1/2"       | แผนก Chipper ลานยูคา  | -        | ✓              | ✓               |                                             | 24             | RC-SF-12 |         |        |           |      |          |         |
| 31                  | 2-1/2"       | แผนก Chipper ลานยูคา  | -        | ✓              | ✓               |                                             |                |          |         |        |           |      |          |         |
| 32                  | 2-1/2"       | แผนก Pulp Mill ชั้น 1 | Ball 2"  | ✓              | ✓               |                                             | 25             | ✓        |         | ✓      | 95        | ✓    |          |         |
| 33                  | 2-1/2"       | แผนก Pulp Mill ชั้น 2 | Ball 2"  | ✓              | ✓               |                                             | 26             | ✓        |         | ✓      | 95        | ✓    |          |         |
| 34                  | 1-1/2"       | แผนก Pulp Mill ชั้น 3 | Ball 2"  | ✓              | ✓               |                                             | 27             | ✓        | ✓       | ✓      | 95        | ✓    |          |         |
| 35                  | 2-1/2"       | แผนก Digester ชั้น 1  | Ball 2"  | ✓              | ✓               |                                             | 28             | ✓        |         | ✓      | 95        | ✓    |          |         |

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไขให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจเช็ค.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจเช็ค.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ..... จป.วิชาชีพ

RC-SF-13/01



## SAFETY &amp; ENVIRONMENT SECTION

แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

## Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form

ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน



Date/Month/Year

(วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ)

15 มิถุนายน / 68

Time

(เวลา)

11:00

| หัวจ่ายน้ำ (Hydent) |              |                                   |              |                |                 | ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool) |                |         |         |        |           |      | หมายเหตุ<br><br>Remark |         |
|---------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|---------|---------|--------|-----------|------|------------------------|---------|
| หมายเลข<br>No.      | ขนาด<br>Size | บริเวณ<br>Area                    | วาล์วตัด     | เหล็กเปิด<br>F | ที่เปิดพวงมาลัย |                                             | หมายเลข<br>No. | อุปกรณ์ |         |        | ลักษณะตู้ |      |                        |         |
|                     |              |                                   |              |                | ปกติ            | ไม่ปกติ                                     |                | สายใหญ่ | สายเล็ก | หัวฉีด | ใส่/หีบ   | ปกติ |                        | ไม่ปกติ |
| 36                  | 2-1/2"       | แผนก Digester ชั้น 2              | Butterfly 2" | ✓              | ✓               |                                             | 29             | ✓       |         | ✓      | ใส่       | ✓    |                        |         |
| 37                  | 2-1/2"       | แผนก Digester ชั้น 3              | Butterfly 2" | ✓              | ✓               |                                             | 30             | ✓       |         | ✓      | ใส่       | ✓    |                        |         |
| 38                  | 1-1/2"       | แผนก Digester ชั้น 4              | Ball 2"      | ✓              | ✓               |                                             | 31             | ✓       |         | ✓      | ใส่       | ✓    |                        |         |
| 39                  | 2-1/2"       | แผนก Reaustic หน้าโรงปูน          | -            | ✓              | ✓               |                                             | 32             | ✓       |         | ✓      | ใส่       | ✓    |                        |         |
| 40                  | 2-1/2"       | แผนก Recovery Boiler              | -            | ✓              | ✓               |                                             | 33             | ✓       |         | ✓      | ใส่       | ✓    |                        |         |
| 41                  | 2-1/2"       | แผนก Paper ด้าน Automation ชั้น 2 | -            | ✓              | ✓               |                                             | 34             | 2✓      |         | ✓      | ใส่       | ✓    |                        |         |
| 42                  | 2-1/2"       | แผนก Paper ด้าน Rewind ชั้น 2     | -            | ✓              | ✓               |                                             | 35             | 2✓      |         | ✓      | ใส่       | ✓    |                        |         |
| 43                  | 2-1/2"       | แผนก Paper ด้าน Dryend ชั้น 2     | -            | ✓              | ✓               |                                             | 36             | 2✓      |         | ✓      | ใส่       | ✓    |                        |         |
| 44                  | 2-1/2"       | แผนก Paper ด้าน ENP ชั้น 2        | -            | ✓              | ✓               |                                             | 37             | 2✓      |         | ✓      | ใส่       | ✓    |                        |         |
| 45                  | 1-1/2"       | แผนก Paper ห้าง Additive ชั้น 2   | Gate 3"      | ✓              | ✓               |                                             | 38             | 2✓      |         | ✓      | ใส่       | ✓    |                        |         |
| 46                  | 1-1/2"       | แผนก Paper ห้างหม้อแปลงชั้น 2     | Ball 2"      | ✓              | ✓               |                                             | 39             | 2✓      |         | ✓      | ใส่       | ✓    |                        |         |
| 47                  | 2-1/2"       | แผนก Paper ห้องไฟฟ้า ชั้น 2       | -            | ✓              | ✓               |                                             | 40             | 2✓      |         | ✓      | ใส่       | ✓    |                        |         |

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไขให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจเช็ค.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจเช็ค.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ..... จป.วิชาชีพ



## SAFETY &amp; ENVIRONMENT SECTION

แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

## Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form

ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน



Date/Month/Year

(วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ)

15 มิถุนายน 64

Time

(เวลา)

10:20

| หัวจ่ายน้ำ (Hydent) |              |                                 |          |                |                 |         | ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool) |         |         |        |           |      |         | หมายเหตุ |
|---------------------|--------------|---------------------------------|----------|----------------|-----------------|---------|---------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------|------|---------|----------|
| หมายเลข<br>No.      | ขนาด<br>Size | บริเวณ<br>Area                  | วาล์วตัด | เหล็กเปิด<br>F | ที่เปิดพวงมาลัย |         | หมายเลข<br>No.                              | อุปกรณ์ |         |        | ลักษณะตู้ |      |         |          |
|                     |              |                                 |          |                | ปกติ            | ไม่ปกติ |                                             | สายใหญ่ | สายเล็ก | หัวฉีด | ใส่/ทับ   | ปกติ | ไม่ปกติ |          |
| 48                  | 2-1/2"       | แผนก Paper ห้องผู้บริหาร ชั้น 2 | -        | ✓              | ✓               |         | 41                                          | 2 ✓     |         | ✓      | ใส่       | ✓    |         |          |
| 49                  | 2-1/2"       | แผนก Paper ด้าน Rewind ชั้น 2   | -        | ✓              | ✓               |         | 42                                          | 2 ✓     |         | ✓      | ใส่       | ✓    |         |          |
| 50                  | 1-1/2"       | แผนก Paper ทำแกน ชั้น 1         | Gate 3"  | ✓              | ✓               |         | 43                                          | 2 ✓     |         | ✓      | ใส่       | ✓    |         |          |
| 51                  | 1-1/2"       | แผนก Paper ด้าน Vacuum ชั้น 1   | Ball 2"  | ✓              | ✓               |         | 44                                          | 2 ✓     |         | ✓      | ใส่       | ✓    |         |          |
| 52                  | 1-1/2"       | แผนก Paper Stock Pulp ชั้น 1    | Gate 3"  | ✓              | ✓               |         | 45                                          | 2 ✓     |         | ✓      | ใส่       | ✓    |         |          |
| 53                  | 1-1/2"       | แผนก Recycle Pulp ชั้น 2        | Ball 2"  | ✓              | ✓               |         | 46                                          | ✓       | ✓       | ✓      | ใส่       | ✓    |         |          |
| 54                  | 1-1/2"       | แผนก Recycle Pulp ชั้น 1        | Ball 2"  | ✓              | ✓               |         | 47                                          | ✓       | ✓       | ✓      | ใส่       | ✓    |         |          |
| 55                  | 2-1/2"       | แผนก Recycle Pulp Conveyer AO   | -        | ✓              | ✓               |         |                                             |         |         |        |           |      |         |          |
| 56                  | 2-1/2"       | แผนก Recycle Pulp Conveyer AO   | -        | ✓              | ✓               |         | 48                                          | ✓       | ✓       | ✓      | ใส่       | ✓    |         |          |
| 57                  | 2-1/2"       | แผนก Recycle Pulp Conveyer LO   | -        | ✓              | ✓               |         |                                             |         |         |        |           |      |         |          |

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไขให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจเช็ค.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจเช็ค.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ..... จป.วิชาชีพ

RC-SF-13/01



## SAFETY &amp; ENVIRONMENT SECTION

แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

## Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form

ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน



Date/Month/Year

(วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ)

15-6-64

Time

(เวลา)

10:30

| หัวจ่ายน้ำ (Hydent) |              |                               |          |                |                 |         | ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool) |          |         |        |           |      |         | หมายเหตุ |
|---------------------|--------------|-------------------------------|----------|----------------|-----------------|---------|---------------------------------------------|----------|---------|--------|-----------|------|---------|----------|
| หมายเลข<br>No.      | ขนาด<br>Size | บริเวณ<br>Area                | วาล์วตัด | เหล็กเปิด<br>F | ที่เปิดพวงมาลัย |         | หมายเลข<br>No.                              | อุปกรณ์  |         |        | ลักษณะตู้ |      |         |          |
|                     |              |                               |          |                | ปกติ            | ไม่ปกติ |                                             | สายใหญ่  | สายเล็ก | หัวฉีด | ใส่/ทับ   | ปกติ | ไม่ปกติ |          |
| 58                  | 2-1/2"       | แผนก Recycle Pulp Conveyer LO | -        | ✓              | ✓               |         | 49                                          | RC-SF-12 |         |        |           |      |         |          |
| 59                  | 2-1/2"       | ลานกระดาบ บ่อพักน้ำ           | -        | ✓              | ✓               |         |                                             |          |         |        |           |      |         |          |
| 60                  | 2-1/2"       | ลานกระดาบ บ่อพักน้ำ           | -        | ✓              | ✓               |         |                                             |          |         |        |           |      |         |          |
| 61                  | 2-1/2"       | ลานกระดาบ บ่อพักน้ำ           | -        | ✓              | ✓               |         |                                             |          |         |        |           |      |         |          |
| 62                  | 2-1/2"       | ลานกระดาบ บ่อพักน้ำ           | -        | ✓              | ✓               |         | 50                                          | RC-SF-12 |         |        |           |      |         |          |
| 63                  | 2-1/2"       | ลานกระดาบด้านหลัง ขว          | -        | ✓              | ✓               |         |                                             |          |         |        |           |      |         |          |
| 64                  | 2-1/2"       | ลานกระดาบด้านหลัง ขว          | -        | ✓              | ✓               |         | 51                                          | RC-SF-12 |         |        |           |      |         |          |
| 65                  | 2-1/2"       | ลานกระดาบด้านหลัง กลาง        | -        | ✓              | ✓               |         |                                             |          |         |        |           |      |         |          |
| 66                  | 2-1/2"       | ลานกระดาบด้านหลัง กลาง        | -        | ✓              | ✓               |         |                                             |          |         |        |           |      |         |          |
| 67                  | 2-1/2"       | ลานกระดาบด้านหลัง กลาง        | -        | ✓              | ✓               |         |                                             |          |         |        |           |      |         |          |
| 68                  | 2-1/2"       | ลานกระดาบด้านหลัง กลาง        | -        | ✓              | ✓               |         |                                             |          |         |        |           |      |         |          |
| 69                  | 2-1/2"       | ลานกระดาบด้านหลัง กลาง        | -        | ✓              | ✓               |         |                                             |          |         |        |           |      |         |          |

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไขให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจเช็ค.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจเช็ค.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ..... จป.วิชาชีพ





## SAFETY &amp; ENVIRONMENT SECTION

แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

## Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form

ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน



|                                                          |              |                         |          |                |                                 |  |                                             |                                   |  |  |                                   |  |  |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------|----------------|---------------------------------|--|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|
| Date/Month/Year<br>(วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ) 15 - 6 - 68 |              |                         |          |                |                                 |  | Time<br>(เวลา) 11.00                        |                                   |  |  |                                   |  |  |                    |
| หัวจ่ายน้ำ (Hydent)                                      |              |                         |          |                |                                 |  | ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool) |                                   |  |  |                                   |  |  | หมายเหตุ<br>Remark |
| หมายเลข<br>No.                                           | ขนาด<br>Size | บริเวณ<br>Area          | วาล์วตัด | เหล็กเปิด<br>F | ที่เปิดพวงมาลัย<br>ปกติ ไม่ปกติ |  | หมายเลข<br>No.                              | อุปกรณ์<br>สายใหญ่ สายเล็ก หัวฉีด |  |  | ลักษณะตู้<br>ใส่/ทับ ปกติ ไม่ปกติ |  |  |                    |
| 70                                                       | 2-1/2"       | ลานกระต่ายด้านหลัง กลาง | -        | ✓              | ✓                               |  | 52                                          |                                   |  |  | RC-SF-12                          |  |  |                    |
| 71                                                       | 2-1/2"       | ลานกระต่ายด้าน ซ้าย     | Gate 3"  | ✓              | ✓                               |  | 53                                          |                                   |  |  | RC-SF-12                          |  |  |                    |
| 72                                                       | 2-1/2"       | ลานกระต่ายด้าน ซ้ายกลาง | -        | ✓              | ✓                               |  |                                             |                                   |  |  |                                   |  |  |                    |
| 73                                                       | 2-1/2"       | ลานกระต่ายด้าน ซ้ายกลาง | -        | ✓              | ✓                               |  |                                             |                                   |  |  |                                   |  |  |                    |
| 74                                                       | 2-1/2"       | ลานกระต่ายด้าน ซ้ายกลาง | -        | ✓              | ✓                               |  | 54                                          |                                   |  |  | RC-SF-12                          |  |  |                    |
| 75                                                       | 2-1/2"       | ลานกระต่ายด้านซ้ายแผนก  | -        | ✓              | ✓                               |  | 55                                          |                                   |  |  | RC-SF-12                          |  |  |                    |
| 76                                                       | 2-1/2"       | ลานกระต่ายกลางแผนก      | -        | ✓              | ✓                               |  |                                             |                                   |  |  |                                   |  |  |                    |
| 77                                                       | 2-1/2"       | ลานกระต่ายกลางแผนก      | -        | ✓              | ✓                               |  |                                             |                                   |  |  |                                   |  |  |                    |
| 78                                                       | 2-1/2"       | ลานกระต่ายกลางแผนก      | -        | ✓              | ✓                               |  |                                             |                                   |  |  |                                   |  |  |                    |
| 79                                                       | 2-1/2"       | ลานกระต่ายกลางแผนก      | -        | ✓              | ✓                               |  |                                             |                                   |  |  |                                   |  |  |                    |
| 80                                                       | 2-1/2"       | ลานกระต่ายกลางแผนก      | -        | ✓              | ✓                               |  |                                             |                                   |  |  |                                   |  |  |                    |
| 81                                                       | 2-1/2"       | ลานกระต่ายกลางแผนก      | -        | ✓              | ✓                               |  | 56                                          |                                   |  |  | RC-SF-12                          |  |  |                    |

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไขให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจเช็ค.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ..... จป.วิชาชีพ

ผู้ตรวจเช็ค.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

RC-SF-13/01



## SAFETY &amp; ENVIRONMENT SECTION

แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

## Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form

ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน



|                                                          |              |                                |          |                |                                 |  |                                             |                                   |  |  |                                   |  |  |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------|----------------|---------------------------------|--|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|
| Date/Month/Year<br>(วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ) 15 - 6 - 18 |              |                                |          |                |                                 |  | Time<br>(เวลา) 10.00                        |                                   |  |  |                                   |  |  |                    |
| หัวจ่ายน้ำ (Hydent)                                      |              |                                |          |                |                                 |  | ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool) |                                   |  |  |                                   |  |  | หมายเหตุ<br>Remark |
| หมายเลข<br>No.                                           | ขนาด<br>Size | บริเวณ<br>Area                 | วาล์วตัด | เหล็กเปิด<br>F | ที่เปิดพวงมาลัย<br>ปกติ ไม่ปกติ |  | หมายเลข<br>No.                              | อุปกรณ์<br>สายใหญ่ สายเล็ก หัวฉีด |  |  | ลักษณะตู้<br>ใส่/ทับ ปกติ ไม่ปกติ |  |  |                    |
| 82                                                       | 2-1/2"       | ลานกระต่ายด้านหน้าแผนก         | -        | ✓              | ✓                               |  | 57                                          |                                   |  |  | RC-SF-12                          |  |  |                    |
| 83                                                       | 2-1/2"       | ลานกระต่ายติด W/H Zone # 4     | Gate 3"  | ✓              | ✓                               |  | 58                                          |                                   |  |  | RC-SF-12                          |  |  |                    |
| 84                                                       | 2-1/2"       | ลานกระต่ายติด W/H Zone # 3     | Gate 3"  | ✓              | ✓                               |  | 59                                          |                                   |  |  | RC-SF-12                          |  |  |                    |
| 85                                                       | 2-1/2"       | ลานกระต่ายติด W/H Zone # 2     | -        | ✓              | ✓                               |  | 60                                          |                                   |  |  | RC-SF-12                          |  |  |                    |
| 86                                                       | 2-1/2"       | ลานกระต่ายติด Paper            | -        | ✓              | ✓                               |  |                                             |                                   |  |  |                                   |  |  |                    |
| 87                                                       | 2-1/2"       | ลานกระต่ายติด Paper            | -        | ✓              | ✓                               |  | 61                                          |                                   |  |  | RC-SF-12                          |  |  |                    |
| 88                                                       | 2-1/2"       | ลานกระต่ายทางออก Paper         | -        | ✓              | ✓                               |  |                                             |                                   |  |  |                                   |  |  |                    |
| 89                                                       | 2-1/2"       | ลานกระต่ายทางออก Paper         | -        | ✓              | ✓                               |  | 62                                          |                                   |  |  | RC-SF-12                          |  |  |                    |
| 90                                                       | 2-1/2"       | ลานกระต่ายถนน Paper            | -        | ✓              | ✓                               |  |                                             |                                   |  |  |                                   |  |  |                    |
| 91                                                       | 2-1/2"       | ลานกระต่ายถนน Paper            | -        | ✓              | ✓                               |  | 63                                          |                                   |  |  | RC-SF-12                          |  |  |                    |
| 92                                                       | 2-1/2"       | ลาน Warehouse Valve No. 5 ซ้าย | -        | ✓              | ✓                               |  |                                             |                                   |  |  |                                   |  |  |                    |
| 93                                                       | 2-1/2"       | ลาน Warehouse Valve No. 5 ซ้าย | -        | ✓              | ✓                               |  | 64                                          |                                   |  |  | RC-SF-12                          |  |  |                    |

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไขให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจเช็ค.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ..... จป.วิชาชีพ

ผู้ตรวจเช็ค.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย





## SAFETY &amp; ENVIRONMENT SECTION

แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

## Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form

ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน



|                                                      |              |                                     |          |                |                 |         |                                             |                                 |         |        |           |      |         |                    |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------|----------------|-----------------|---------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|-----------|------|---------|--------------------|
| Date/Month/Year<br>(วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ) 15-6-64 |              |                                     |          |                |                 |         | Time<br>(เวลา) 10:00                        |                                 |         |        |           |      |         |                    |
| หัวข้อ Hydent                                        |              |                                     |          |                |                 |         | ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool) |                                 |         |        |           |      |         | หมายเหตุ<br>Remark |
| หมายเลข<br>No.                                       | ขนาด<br>Size | บริเวณ<br>Area                      | วาล์วปิด | เหล็กเปิด<br>F | ที่เปิดพวงมาลัย |         | หมายเลข<br>No.                              | อุปกรณ์                         |         |        | ลักษณะตู้ |      |         |                    |
|                                                      |              |                                     |          |                | ปกติ            | ไม่ปกติ |                                             | สายใหญ่                         | สายเล็ก | หัวฉีด | ใส่/หีบ   | ปกติ | ไม่ปกติ |                    |
| 94                                                   | 2-1/2"       | ลาน Warehouse Valve No. 5 Line เก้า | -        |                | ✓               |         | 65                                          |                                 |         |        | RC-SF-12  |      |         |                    |
| 95                                                   | 2-1/2"       | ลาน Warehouse Valve No. 5 ขวา       | -        |                | ✓               |         |                                             |                                 |         |        |           |      |         |                    |
| 96                                                   | 2-1/2"       | ลาน Warehouse Valve No. 5 ขวา       | -        |                | ✓               |         | 66                                          |                                 |         |        | RC-SF-12  |      |         |                    |
| 97                                                   | 2-1/2"       | ลาน Warehouse Valve No. 6           | -        |                | ✓               |         |                                             |                                 |         |        |           |      |         |                    |
| 98                                                   | 2-1/2"       | ลาน Warehouse Valve No. 6           | -        |                | ✓               |         | 67                                          |                                 |         |        | RC-SF-12  |      |         |                    |
| 99                                                   | 2-1/2"       | ลาน Warehouse Valve No. 7           | -        |                | ✓               |         |                                             |                                 |         |        |           |      |         |                    |
| 100                                                  | 2-1/2"       | ลาน Warehouse Valve No. 7           | -        |                | ✓               |         | 68                                          |                                 |         |        | RC-SF-12  |      |         |                    |
| 101                                                  | 2-1/2"       | ลาน Warehouse Valve No. 8           | -        |                | ✓               |         |                                             |                                 |         |        |           |      |         |                    |
| 102                                                  | 2-1/2"       | ลาน Warehouse Valve No. 8           | -        |                | ✓               |         | 69                                          |                                 |         |        | RC-SF-12  |      |         |                    |
| 103                                                  | 2-1/2"       | แผนก Safety                         | -        |                | ✓               |         |                                             |                                 |         |        |           |      |         |                    |
| 104                                                  | 2-1/2"       | แผนก Safety                         | -        |                | ✓               |         | 70                                          | สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว |         | ใส่    | ✓         |      |         |                    |
| 105                                                  | 2-1/2"       | ติดประตู Safety                     | Gate 1"  |                | ✓               |         | 71                                          | สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว |         | ใส่    | ✓         |      |         |                    |

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไขให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจเช็ค.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ.....จป.วิชาชีพ

ผู้ตรวจเช็ค.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

RC-SF-13/01



## SAFETY &amp; ENVIRONMENT SECTION

แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

## Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form

ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน



|                                                      |              |                           |          |                |                 |         |                                             |                                 |         |        |           |      |         |                    |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------|----------------|-----------------|---------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|-----------|------|---------|--------------------|
| Date/Month/Year<br>(วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ) 15-6-64 |              |                           |          |                |                 |         | Time<br>(เวลา) 10:30                        |                                 |         |        |           |      |         |                    |
| หัวข้อ Hydent                                        |              |                           |          |                |                 |         | ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool) |                                 |         |        |           |      |         | หมายเหตุ<br>Remark |
| หมายเลข<br>No.                                       | ขนาด<br>Size | บริเวณ<br>Area            | วาล์วปิด | เหล็กเปิด<br>F | ที่เปิดพวงมาลัย |         | หมายเลข<br>No.                              | อุปกรณ์                         |         |        | ลักษณะตู้ |      |         |                    |
|                                                      |              |                           |          |                | ปกติ            | ไม่ปกติ |                                             | สายใหญ่                         | สายเล็ก | หัวฉีด | ใส่/หีบ   | ปกติ | ไม่ปกติ |                    |
| 106                                                  | 2-1/2"       | ลูกกระดาด Zone # 1 ในซ้าย | Gate 1"  |                | ✓               |         | 72                                          | สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว |         | ใส่    | ✓         |      |         |                    |
| 107                                                  | 2-1/2"       | ลูกกระดาด Zone # 1 ใน     | Gate 1"  |                | ✓               |         | 73                                          | สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว |         | ใส่    | ✓         |      |         |                    |
| 108                                                  | 2-1/2"       | จัดส่งบันได 1 ด้านนอก     | Gate 1"  |                | ✓               |         | 74                                          | สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว |         | ใส่    | ✓         |      |         |                    |
| 109                                                  | 2-1/2"       | จัดส่งบันได 2 ด้านใน      | Gate 1"  |                | ✓               |         | 75                                          | สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว |         | ใส่    | ✓         |      |         |                    |
| 110                                                  | 2-1/2"       | จัดส่งบันได 2 ด้านนอก     | Gate 1"  |                | ✓               |         | 76                                          | สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว |         | ใส่    | ✓         |      |         |                    |
| 111                                                  | 2-1/2"       | ลูกกระดาด Zone # 3 ในซ้าย | Gate 1"  |                | ✓               |         | 77                                          | สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว |         | ใส่    | ✓         |      |         |                    |
| 112                                                  | 2-1/2"       | ลูกกระดาด Zone # 3 ใน     | Gate 1"  |                | ✓               |         | 78                                          | สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว |         | ใส่    | ✓         |      |         |                    |
| 113                                                  | 2-1/2"       | ลูกกระดาด Zone # 4 ใน     | Gate 1"  |                | ✓               |         | 79                                          | สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว |         | ใส่    | ✓         |      |         |                    |
| 114                                                  | 2-1/2"       | ลูกกระดาด Zone # 4 ในซ้าย | Gate 1"  |                | ✓               |         | 80                                          | สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว |         | ใส่    | ✓         |      |         |                    |
| 115                                                  | 2-1/2"       | ลูกกระดาด Zone # 4 ถังแกง | Gate 1"  |                | ✓               |         | 81                                          | สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว |         | ใส่    | ✓         |      |         |                    |
| 116                                                  | 2-1/2"       | ลูกกระดาด Zone # 4 ถังแกง | Gate 1"  |                | ✓               |         | 82                                          | สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว |         | ใส่    | ✓         |      |         |                    |

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไขให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจเช็ค.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ.....จป.วิชาชีพ

ผู้ตรวจเช็ค.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย



## SAFETY &amp; ENVIRONMENT SECTION

แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

## Hydent and Fire Hose Cabinet Monthly Check List Form

ฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงประจำเดือน



Date/Month/Year

(วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ)

15-6-64

Time

(เวลา)

10:00

| หัวจ่ายน้ำ (Hydent) |              |                             |          |               |                 | ตู้เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC and Tool) |                |                                 |         |        |           |      | หมายเหตุ |         |
|---------------------|--------------|-----------------------------|----------|---------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------|--------|-----------|------|----------|---------|
| หมายเลข<br>No.      | ขนาด<br>Size | บริเวณ<br>Area              | วาล์วตัด | หลักเปิด<br>F | ที่เปิดพวงมาลัย |                                             | หมายเลข<br>No. | อุปกรณ์                         |         |        | ลักษณะตู้ |      |          |         |
|                     |              |                             |          |               | ปกติ            | ไม่ปกติ                                     |                | สายใหญ่                         | สายเล็ก | หัวฉีด | ใส/ทึบ    | ปกติ |          | ไม่ปกติ |
| 117                 | 2-1/2"       | ลูกกระดาด Zone # 4 หลัง     | Gate 1"  |               | ✓               |                                             | 83             | สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว |         | ใส     | ✓         |      |          |         |
| 118                 | 2-1/2"       | ลูกกระดาด Zone # 4 ซ้าย     | Gate 1"  |               | ✓               |                                             | 84             | สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว |         | ใส     | ✓         |      |          |         |
| 119                 | 2-1/2"       | ลูกกระดาด Zone # 3 หลังซ้าย | Gate 1"  |               | ✓               |                                             | 85             | สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว |         | ใส     | ✓         |      |          |         |
| 120                 | 2-1/2"       | ลูกกระดาด Zone # 3 หลังขวา  | Gate 1"  |               | ✓               |                                             | 86             | สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว |         | ใส     | ✓         |      |          |         |
| 121                 | 2-1/2"       | ลูกกระดาด Zone # 2 ซ้าย     | Gate 1"  |               | ✓               |                                             | 87             | สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว |         | ใส     | ✓         |      |          |         |
| 122                 | 2-1/2"       | ลูกกระดาด Zone # 2 หลัง     | Gate 1"  |               | ✓               |                                             | 88             | สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว |         | ใส     | ✓         |      |          |         |
| 123                 | 2-1/2"       | ลูกกระดาด Zone # 2 ขวา      | Gate 1"  |               | ✓               |                                             | 89             | สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว |         | ใส     | ✓         |      |          |         |
| 124                 | 2-1/2"       | ลูกกระดาด Zone # 1 หลัง     | Gate 1"  |               | ✓               |                                             | 90             | สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว |         | ใส     | ✓         |      |          |         |
| 125                 | 2-1/2"       | รับลูกกระดาด                | Gate 1"  |               | ✓               |                                             | 91             | สายม้วน Roll พร้อมหัวฉีด 1 นิ้ว |         | ใส     | ✓         |      |          |         |

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติ หรือมีการแก้ไขให้บันทึกและรายงานทันที ทุกครั้ง

ผู้ตรวจเช็ค.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ..... จป.วิชาชีพ

ผู้ตรวจเช็ค.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

RC-SF-13/01

## แบบฟอร์มตรวจสอบ ALARM CHECK (สัญญาณกระดิ่งอาคาร WAREHOUSE) และการ DARN น้ำ

บริษัท บัญพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด และ บริษัท บัญพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

แผนก ความปลอดภัยฯ

| ZONE | แรงดันเมื่อ DARN<br>น้ำ (หน้า W/H) | สัญญาณ ALARM |        | DARN น้ำทิ้ง |         | DARN น้ำ Line ออก                              | หมายเหตุ | ผู้ทดสอบระบบ<br>(SAFETY STAFF) |
|------|------------------------------------|--------------|--------|--------------|---------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
|      |                                    | ดัง          | ไม่ดัง | ปกติ         | ไม่ปกติ |                                                |          |                                |
| 1    | 5 Bar                              | ✓            |        | ✓            |         | DARN น้ำ Line ออก<br>4 นาที<br>OFF เมื่อ น้ำใส |          |                                |
| 2    | 7 Bar                              | ✓            |        | ✓            |         | DARN น้ำ Line ออก<br>5 นาที<br>OFF เมื่อ น้ำใส |          |                                |
| 3    | 6 Bar                              | ✓            |        | ✓            |         | DARN น้ำ Line ออก<br>3 นาที<br>OFF เมื่อ น้ำใส |          | 1. นาย.....<br>2. นาย.....     |
| 4    | 6 Bar                              | ✓            |        | ✓            |         | DARN น้ำ Line ออก<br>3 นาที<br>OFF เมื่อ น้ำใส |          | 3. นาย.....<br>4. นาย.....     |

เจ้าของพื้นที่.....

(อาคาร Warehouse)

ผู้ตรวจสอบ.....

(จป.วิชาชีพ)





แบบฟอร์มตรวจ Fire Alarm (สัญญาจ้างเหมาดูแล)

บริษัท ปิโตรเลียม เปรอ์ อินดัสตรี จำกัด

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

อาคาร Warehouse

| อาคาร Warehouse |        | สภาพก่อนการใช้งาน |         | ผลทดสอบเสียงสัญญาณ |        | หมายเหตุ | การแก้ไขเบื้องต้น |
|-----------------|--------|-------------------|---------|--------------------|--------|----------|-------------------|
| ZONE            | ตัวที่ | พร้อมใช้          | ขัดข้อง | ดัง                | ไม่ดัง |          |                   |
| 1               | 1      | ✓                 |         | ✓                  |        |          |                   |
|                 | 2      |                   | ✓       |                    | ✓      |          | ติดตั้งปลั๊ก      |
|                 | 3      | ✓                 |         | ✓                  |        |          |                   |
|                 | 4      | ✓                 |         | ✓                  |        |          |                   |
| 2               | 1      | ✓                 |         | ✓                  |        |          |                   |
|                 | 2      | ✓                 |         | ✓                  |        |          |                   |
|                 | 3      | ✓                 |         | ✓                  |        |          |                   |
|                 | 4      | ✓                 |         | ✓                  |        |          |                   |
|                 | 5      | ✓                 |         | ✓                  |        |          |                   |
|                 | 6      |                   | ✓       |                    | ✓      |          | ติดตั้งปลั๊ก      |
| 3               | 1      | ✓                 |         | ✓                  |        |          |                   |
|                 | 2      | ✓                 |         | ✓                  |        |          |                   |
|                 | 3      | ✓                 |         | ✓                  |        |          |                   |
|                 | 4      | ✓                 |         | ✓                  |        |          |                   |
| 4               | 1      | ✓                 |         | ✓                  |        |          |                   |
|                 | 2      | ✓                 |         | ✓                  |        |          |                   |
|                 | 3      | ✓                 |         | ✓                  |        |          |                   |
|                 | 4      | ✓                 |         | ✓                  |        |          |                   |

วันที่ตรวจสอบ 13 มิถุนายน

ลงชื่อ..... (เจ้าของอาคาร)

ลงชื่อ..... (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย) คนที่ 1

ลงชื่อ..... (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย) คนที่ 2

ลงชื่อ..... (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย) คนที่ 3

ลงชื่อ..... (ผก.แผนกความปลอดภัย)

RC-SF-15/01



ตารางการตรวจสอบประตูกันไฟ

บริษัท ปิโตรเลียม เปรอ์ อินดัสตรี จำกัด

ประตูกันไฟชั้นที่ 1 (ด้านล่าง) ตรวจสอบ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 เวลา 12:00

|                                  |              |                                                                                                                              |                                        |                |
|----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1) สภาพทั่วไป                    | สิ่งกีดขวาง  | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี                                                                                    | <input type="checkbox"/> มี            | การแก้ไข ..... |
|                                  | ป้ายเตือน    | <input type="checkbox"/> ไม่มี                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> มี | การแก้ไข ..... |
|                                  | ป้ายการทำงาน | <input type="checkbox"/> ไม่มี                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> มี | การแก้ไข ..... |
|                                  | สีแดงพื้นที่ | <input type="checkbox"/> ไม่มี                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> มี | การแก้ไข ..... |
| ความสะอาด ..... ทั่วทั้งห้อง     |              |                                                                                                                              |                                        |                |
| 2) สายสลิงยึดโยง                 | สิ่งกีดขวาง  | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี                                                                                    | <input type="checkbox"/> มี            | การแก้ไข ..... |
|                                  | สภาพชุดสลิง  | ปกติ                                                                                                                         |                                        |                |
|                                  | ความสะอาด    | ปกติ                                                                                                                         |                                        |                |
| 3) โซ่ดึง                        | สิ่งกีดขวาง  | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี                                                                                    | <input type="checkbox"/> มี            | การแก้ไข ..... |
|                                  | สภาพชุดโซ่   | ปกติ                                                                                                                         |                                        |                |
|                                  | ความสะอาด    | ปกติ                                                                                                                         |                                        |                |
| 4) โลหะหลอมละลาย (Fusible Links) | สิ่งกีดขวาง  | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี                                                                                    | <input type="checkbox"/> มี            | การแก้ไข ..... |
|                                  | สภาพชุดโลหะ  | ปกติ                                                                                                                         |                                        |                |
|                                  | ความสะอาด    | ปกติ                                                                                                                         |                                        |                |
| 5) ทดสอบการเปิดปิด               |              | เวลาในการเปิด 1 เมตร ภายใน 5 วินาที <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ การแก้ไข ..... |                                        |                |
| (ทำงาน Manual)                   |              | ขณะเปิด-ปิด ไม่มีการสะดุดหรือติด <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ การแก้ไข .....    |                                        |                |

ประตูกันไฟชั้นที่ 2 (ด้านบน) ตรวจสอบ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 เวลา 12:20

|                                  |              |                                                                                                                              |                                        |                |
|----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1) สภาพทั่วไป                    | สิ่งกีดขวาง  | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี                                                                                    | <input type="checkbox"/> มี            | การแก้ไข ..... |
|                                  | ป้ายเตือน    | <input type="checkbox"/> ไม่มี                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> มี | การแก้ไข ..... |
|                                  | ป้ายการทำงาน | <input type="checkbox"/> ไม่มี                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> มี | การแก้ไข ..... |
|                                  | สีแดงพื้นที่ | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี                                                                                    | <input type="checkbox"/> มี            | การแก้ไข ..... |
| ความสะอาด ..... ทั่วทั้งห้อง     |              |                                                                                                                              |                                        |                |
| 2) สายสลิงยึดโยง                 | สิ่งกีดขวาง  | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี                                                                                    | <input type="checkbox"/> มี            | การแก้ไข ..... |
|                                  | สภาพชุดสลิง  | ปกติ                                                                                                                         |                                        |                |
|                                  | ความสะอาด    | ปกติ                                                                                                                         |                                        |                |
| 3) โซ่ดึง                        | สิ่งกีดขวาง  | <input type="checkbox"/> ไม่มี                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> มี | การแก้ไข ..... |
|                                  | สภาพชุดโซ่   | ปกติ                                                                                                                         |                                        |                |
|                                  | ความสะอาด    | ปกติ                                                                                                                         |                                        |                |
| 4) โลหะหลอมละลาย (Fusible Links) | สิ่งกีดขวาง  | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี                                                                                    | <input type="checkbox"/> มี            | การแก้ไข ..... |
|                                  | สภาพชุดโลหะ  | ปกติ                                                                                                                         |                                        |                |
|                                  | ความสะอาด    | ปกติ                                                                                                                         |                                        |                |
| 5) ทดสอบการเปิดปิด               |              | เวลาในการเปิด 1 เมตร ภายใน 5 วินาที <input type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ การแก้ไข ..... |                                        |                |
| (ทำงาน Manual)                   |              | ขณะเปิด-ปิด ไม่มีการสะดุดหรือติด <input type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ การแก้ไข .....    |                                        |                |

หมายเหตุ ..... ติด 2 ชั้นได้ ตาม เวลา ติด กัน

ผู้ตรวจสอบ.....

ผู้ตรวจสอบ.....

...Safety Staff...

ลงชื่อผู้รับรายงาน.....

งป.วิชาชีพ

RC-SF-14/00



## ภาคผนวก ข-23

---

รายงานประเมินผลการฝึกอบรม หลักสูตร  
อบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2568

## ภาคผนวก ข-24

---

มาตรการรักษาความปลอดภัย  
ในการเข้า-ออกบริเวณบริษัทฯ



บริษัท ปญฺจพล พัลฟ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปญฺจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด

## ประกาศ

เรื่อง การปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยในการ เข้า-ออก บริเวณบริษัทฯ


บริษัท ปญฺจพล พัลฟ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปญฺจพล เปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด ได้มีการกำหนด มาตรการรักษาความปลอดภัยในการ เข้า-ออก บริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้มาส่งสินค้าและผู้มาติดต่องาน สวมใส่กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ หรือแต่งกายไม่สุภาพเข้ามาในบริษัทฯ
2. ห้ามนำไฟแช็ค เชื้อเพลิง หรือวัตถุไวไฟทุกชนิด เข้ามา หรือจุดไฟในบริเวณพื้นที่ของบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
3. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ของบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
4. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) จะทำการตรวจค้นรถทุกคันก่อนออกจากพื้นที่ของบริษัทฯ
5. รถขนส่ง ที่เข้ามาส่งสินค้าของบริษัทฯ ต้องอยู่ในบริเวณพื้นที่บนรถ หรือพื้นที่ที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามเดินเข้าพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด
6. ห้ามนำเด็กเข้ามาบริเวณบริษัทฯ โดยเด็ดขาด



จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 01 มกราคม 2567



ผู้ตรวจการโรงงาน



## ภาคผนวก ข-25

---

การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



บริษัท ปัญจพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  
PANJAPOL PULP INDUSTRY PUBLIC CO., LTD.

บริษัท ปัญจพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

คำสั่งที่ ...๐๐๑../..๒๕๖๗..

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้การบริหารงานความปลอดภัยได้รับความร่วมมือและมีประสิทธิภาพ บริษัท ปัญจพล พัลป์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

|   |                     |                               |
|---|---------------------|-------------------------------|
| ๑ | ประธานคณะกรรมการ    | ผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร      |
| ๒ | กรรมการ             | ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา |
| ๓ | กรรมการ             | ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา |
| ๔ | กรรมการ             | ผู้แทนลูกจ้าง                 |
| ๕ | กรรมการ             | ผู้แทนลูกจ้าง                 |
| ๖ | กรรมการ             | ผู้แทนลูกจ้าง                 |
| ๗ | กรรมการและเลขานุการ | จป.วิชาชีพ                    |

โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าว มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ๑.พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
- ๒.รายงานและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
- ๓.ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม ด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
- ๔.พิจารณาข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
- ๕.สำรวจการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงาน/ตรวจสอบสถิติการประสบอันตราย อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
- ๖.พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
- ๗.วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ



๘. ติดตามความคืบหน้าเรื่องที่เสนอขายจ้าง  
๙. รายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ ปีเพื่อเสนอต่อนายจ้าง  
๑๐. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ  
๑๑. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป โดยให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ จนถึง วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระที่กำหนดกรรมการจะพ้นตำแหน่ง เมื่อ

๑. ตาย

๒. ลาออก

๓. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

๔. ได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ผิดลหุโทษ

๕. เมื่อพ้นจากความเป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือเมื่อมีคำสั่งบริษัทฯ ให้พ้นจากการเป็นกรรมการ

ตั้ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ผู้ตรวจการ โรงงาน



## ภาคผนวก ข-26

---

รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



## รายงานการประชุม

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ปิโตรพล พัลฟ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

สถานที่ ห้องประชุม Office หน้า เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

### รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- |    |  |                              |
|----|--|------------------------------|
| 1. |  | ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ |
| 2. |  | กรรมการระดับบังคับบัญชา      |
| 3. |  | กรรมการระดับบังคับบัญชา      |
| 4. |  | กรรมการระดับปฏิบัติการ       |
| 5. |  | กรรมการระดับปฏิบัติการ       |
| 6. |  | กรรมการระดับปฏิบัติการ       |
| 7. |  | กรรมการและเลขานุการ          |
| 8. |  | ผู้สังเกตการณ์               |

### รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- ครอบงศ์ประชุม

| วาระที่ | หัวข้อในที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | <p>เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานเปิดประชุม คปอ. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567</li> <li>- หัวหน้าทีม คุณพรทิพย์ และคุณกรอบแก้ว รายงานสถิติพนักงานที่เข้ามาตรวจรักษาที่ห้องพยาบาล ในเดือนตุลาคม 2567</li> <li>- ผู้รับเหมาเข้าช่วง Shut Down วันที่ 2 ธันวาคม 2567 ให้ผู้การ ขอบบี้ โคะ แก้อี้ วัคซีนจำ เพื่อให้เพียงพอ ผู้รับเหมาเข้ามาทำงานในโรงงาน</li> </ul> |

| วาระที่ | หัวข้อในที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.      | <p>เรื่อง รับรองผลรายงานการประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมและให้กรรมการเลขานุการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่พิมพ์ผิดให้ถูกต้อง</li> <li>- ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม</li> </ul> |

| วาระที่ | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผู้รับผิดชอบ                                                                        | กำหนดวันแล้วเสร็จ | Status | หมายเหตุ           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------|
| 3.      | <p>เรื่องสรุปสถิติความปลอดภัยฯ</p> <p>บริษัท ปิโตรพล พัลฟ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จำนวนพนักงานทั้งหมดในปัจจุบัน 355 คน (ณ. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567)</li> <li>สถิติต่อเนื่องเกิดเป็นชั่วโมงที่นับได้ 28,416 ชั่วโมง คิดเป็นวันรวมต่อเนื่องได้ทั้งหมด 10 วัน (นับ 1 หลังวันที่เกิดอุบัติเหตุ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567)</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานเข้าใหม่ 1 คน</li> <li>1.) นายวิระพล บุญประคม (จป.วิชาชีพ)</li> <li>- พนักงานลาออก 1 คน</li> <li>1) นายชัยพร ประเสริฐขจรสุข</li> </ul> | <p>เลขานุการ<br/>รายงาน</p> <p>เลขานุการ<br/>รายงาน</p> <p>เลขานุการ<br/>รายงาน</p> |                   |        | รายงานต่อที่ประชุม |


| วาระที่ | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผู้รับผิดชอบ        | กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ | Status | หมายเหตุ               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------|------------------------|
|         | การเกิดอุบัติเหตุพนักงานในโรงงาน 1 ราย<br>วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 เวลาประมาณ 09.30 น. นายพลพล<br>ผิวอ่อนดี อายุ 25 ปี แผนก Automation แจ้งว่าขณะปฏิบัติงาน<br>ซ่อมเครื่องจักร บริเวณ Evap Recovery พื้นที่เป็นหลุม มีน้ำ<br>จับอยู่ ไม่เห็นทำให้ตกหลุม ข้อเท้าซ้ายได้บาดเจ็บ นำตัวส่ง<br>โรงพยาบาลเสนา แพทย์ตรวจ เส้นเอ็นข้อเท้าซ้ายบาดเจ็บ<br>ใบรับรองแพทย์ให้หยุดงาน 7 วัน (พนักงานหยุดงาน 2 วัน )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | เลขานุการ<br>รายงาน |                       |        | รายงานต่อ<br>ที่ประชุม |
| 4       | เรื่องสืบเนื่อง<br>4.1 ปรับปรุงถนนรวิงข้างตราซัง<br>- ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อน้ำขัง,พื้นถนนมีฝุ่นเกิดจากรถวิ่ง<br>- หญ้าปกคลุมเยอะ<br><u>ผลการดำเนินการติดตาม</u><br>- ชูรการได้ดำเนินการนำกรวดมาลงบดอัดถนนรวิง<br>ข้างตราซัง ดำเนินการแล้ว<br>- ออกเรื่องให้พนักงานตัดหญ้าดำเนินการ<br>- นำรถดับเพลิงวิ่งฉีดพรมถนนเส้นข้างตราซัง<br><br>4.2 ระบบISO 45001 ; 2018<br>- ปรับปรุงป้ายภายในโรงงาน เพิ่มเติม เช่น ป้ายที่อัฒาอากาศ ,<br>ป้ายทางหนีไฟ ,ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ฯลฯ<br>- อบรมเรื่องการ เฝ้าระวังโรคจากการทำงาน<br>วันที่ 13,20,29 พฤศจิกายน 2567 (อบรมให้ครบ 100 %)<br>- อบรมเรื่อง ข้อกำหนด ISO 45001:2018<br>วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567<br><u>ผลการดำเนินการติดตาม</u><br>- ออกเรื่องทำป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ให้ช่างศิลป์ดำเนินการ<br>แล้ว แผนกความปลอดภัย ได้ส่งมอบให้แก่แต่ละแผนกเพื่อ<br>นำไปติดตั้ง ตามพื้นที่ต่าง ๆ<br>- แผนกบุคคลจัดอบรม เฝ้าระวังโรคจากการทำงานมี วันที่ 13<br>วันที่20 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567<br>-แผนกบุคคลได้ดำเนินการจัดอบรมเรื่องข้อกำหนด ISO<br>45001:2018 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 |                     | ธันวาคม<br>2567       |        |                        |

| วาระที่ | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผู้รับผิดชอบ                       | กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ                            | Status | หมายเหตุ               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------|
|         | 4.3 นโยบายและคู่มือความปลอดภัย ที่จะใช้ในระบบ<br>ISO 45001 :2018<br><u>ผลการดำเนินการติดตาม</u><br>- นโยบายและคู่มือความปลอดภัย ที่จะใช้ในระบบ<br>ISO 45001 :2018 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย<br>และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เอกสาร<br>นโยบายและคู่มือความปลอดภัย<br>- อยู่ในช่วงแก้ไขคู่มือความปลอดภัย ให้เหมาะสมกับ<br>การใช้งาน<br>- มกราคม 2568 ดำเนินการส่ง ไฟล์ให้แผนกต่างๆ ทาง<br>อีเมลล์                                                                                                                                      | SAFETY<br><br>SAFETY               | <br><br>มกราคม<br>2568                           |        | รายงานต่อ<br>ที่ประชุม |
| 5       | เรื่องอื่นๆ<br>5.1 เรื่องงานเตรียมงาน SHUT DOWN ในวันที่ 2 ธันวาคม<br>ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2567 ( รวม 25วัน)<br><u>ผลการดำเนินการติดตาม</u><br>- จัดเตรียมพื้นที่สำหรับกองขนำขบวนการในส่วนแผนก<br>SAFETY เพื่อคัดกรองและอบรมผู้รับเหมาที่จะเข้า<br>มาทำงานในโรงงาน หน้าแผนก SAFETY เดินที่เข้า<br>มาติดตั้งวันที่ 1 ธันวาคม 2567<br>- แผนกชูรการ ดำเนินการ จัดหาโต๊ะเก้าอี้เข้ามา ใช้ใน<br>โรงอาหาร เพื่อให้เพียงพอสำหรับผู้รับเหมาที่เข้ามา<br>- ตรวจสอบพื้นที่จอดรถให้ผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานใน<br>โรงงานให้เพียงพอ เน้นให้ไปจอดหน้าโรงอาหาร | SAFETY<br><br>SAFETY<br><br>ชูรการ | <br><br>1 มกราคม<br>2567<br><br>1 มกราคม<br>2567 |        |                        |
|         | 5.2 เรื่อง ร้องเรียนบริเวณถนนสำหรับรถจักรยานและรถ<br>มอเตอร์ไซด์วิ่งข้างคาง ขาออก<br>- บนพื้นถนนมีน้ำจากกรณน้ำฉีดพรมถนนบนตราซังไหลลง<br>มาท่วมขังพื้นถนนด้านล่าง ทำให้รถวิ่งผ่านตกหลุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SAFETY                             |                                                  |        |                        |




| วาระที่ | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ผู้รับผิดชอบ                | กำหนดวัน<br>แล้วเสร็จ        | Status | หมายเหตุ                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|---------------------------|
|         | <p><u>ผลการดำเนินการติดตาม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ทางธุรการแก้ไข นำหินกวดมาลงเพิ่ม ปิดจุดที่น้ำบนถนนที่เป็นร่อง ไม่ให้น้ำไหลลงมาข้างพื้นล่างถนน</li> <li>- รดดับเพลิงฉีดน้ำพรหมณนให้เว้นจุดน้ำจุดที่เป็นร่อง เพื่อไม่ให้มีน้ำไหลลงมาข้างพื้นล่างถนน</li> </ul>                                                                                                                                   | <p>ธุรการ</p> <p>SAFETY</p> | <p>พฤศจิกายน</p> <p>2567</p> |        | <p>รายงานต่อที่ประชุม</p> |
|         | <p>5.3 เรื่อง ผุ่นพัดเข้าโรงอาหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณรอบโรงอาหาร ช่วงนี้มีผุ่นปลิวเข้าโรงอาหารมากทำให้ในพื้นที่โรงอาหาร มีผุ่นมาก</li> </ul> <p><u>ผลการดำเนินการติดตาม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนกความปลอดภัยฯ ได้ให้รถน้ำดับเพลิงเข้าฉีดพรม ผุ่นตามบริเวณพื้นที่ถนนที่มีรถวิ่งรอบโรงอาหาร วันละ 2 เที่ยว เช้าและบ่าย เพื่อลดปริมาณผุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจาย</li> </ul> | <p>SAFETY</p> <p>SAFETY</p> | <p>พฤศจิกายน</p> <p>2567</p> |        |                           |

ปิดการประชุม 15.30 น.



กรรมการและเลขานุการ



ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

## ภาคผนวก ข-27

---

แผนฉุกเฉินและป้องกันระงับเหตุน้ำท่วม

## ภาคผนวก ข-28

---


สถิติโรคผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
ตำบลห่อหมก ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



# รายงาน 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก

ประจำเดือน มกราคม 2568

สถานบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อหมก




| ลำดับ | รหัสโรค | ชื่อโรค                                                | จำนวน |
|-------|---------|--------------------------------------------------------|-------|
| 1     | J00     | เยื่อจมูกและลำคออักเสบ                                 | 71    |
| 2     | I10     | โรคความดันโลหิตสูง                                     | 62    |
| 3     | E785    | ไขมันในเลือดสูง ที่มีระดับไตรกลีเซอไรด์                | 50    |
| 4     | E119    | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 26    |
| 5     | K30     | ปวดท้อง                                                | 13    |
| 6     | R42     | อาการมึนงง                                             | 10    |
| 7     | H010    | หนังตาต้อนอกอักเสบ                                     | 8     |
| 8     | F99     | อาการผิดปกติทางจิตใจ ที่มีได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น      | 5     |
| 9     | A059    | อาหารเป็นพิษจากเชื้อ แบคทีเรีย ที่มีระดับไตรกลีเซอไรด์ | 4     |
| 10    | R05     | ไอ                                                     | 3     |
| รวม   |         |                                                        | 252   |

คน

# รายงาน 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

สถานบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อหมก




| ลำดับ | รหัสโรค | ชื่อโรค                                                | จำนวน |
|-------|---------|--------------------------------------------------------|-------|
| 1     | I10     | โรคความดันโลหิตสูง                                     | 94    |
| 2     | J00     | เยื่อจมูกและลำคออักเสบ                                 | 74    |
| 3     | E785    | ไขมันในเลือดสูง ที่มีระดับไตรกลีเซอไรด์                | 74    |
| 4     | E119    | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 31    |
| 5     | K30     | ปวดท้อง                                                | 15    |
| 6     | R42     | อาการมึนงง                                             | 8     |
| 7     | H010    | หนังตาต้อนอกอักเสบ                                     | 8     |
| 8     | R05     | ไอ                                                     | 6     |
| 9     | F99     | อาการผิดปกติทางจิตใจ ที่มีได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น      | 5     |
| 10    | J304    | โพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้                               | 5     |
| รวม   |         |                                                        | 320   |

คน

## รายงาน 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก

ประจำเดือน มีนาคม 2568

สถานบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อหมก




| ลำดับ | รหัสโรค | ชื่อโรค                                                | จำนวน |
|-------|---------|--------------------------------------------------------|-------|
| 1     | J00     | เยื่อจมูกและลำคออักเสบ                                 | 69    |
| 2     | I10     | โรคความดัน โลหิตสูง                                    | 45    |
| 3     | E785    | ไขมันในเลือดสูง ที่มีได้ระบุรายละเอียด                 | 39    |
| 4     | E119    | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 22    |
| 5     | K30     | ปวดท้อง                                                | 13    |
| 6     | H010    | หนังตาด้านนอกอักเสบ                                    | 11    |
| 7     | A059    | อาหารเป็นพิษจากเชื้อ แบคทีเรีย ที่มีได้ระบุรายละเอียด  | 9     |
| 8     | F99     | อาการผิดปกติทางจิตใจ ที่มีได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น      | 5     |
| 9     | R42     | อาการมึนงง                                             | 5     |
| 10    | K590    | ท้องผูก                                                | 4     |
| รวม   |         |                                                        | 222   |

## รายงาน 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก

ประจำเดือน เมษายน 2568

สถานบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อหมก



| ลำดับ | รหัสโรค | ชื่อโรค                                                | จำนวน |
|-------|---------|--------------------------------------------------------|-------|
| 1     | I10     | โรคความดันโลหิตสูง                                     | 85    |
| 2     | E785    | ไขมันในเลือดสูง ที่มีได้ระบุรายละเอียด                 | 65    |
| 3     | J00     | เยื่อจมูกและลำคออักเสบ                                 | 32    |
| 4     | E119    | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 30    |
| 5     | K30     | ปวดท้อง                                                | 11    |
| 6     | R42     | อาการมึนงง                                             | 9     |
| 7     | H010    | หนังตาด้านนอกอักเสบ                                    | 7     |
| 8     | R05     | ไอ                                                     | 5     |
| 9     | E511    | เบอร์เบอริ                                             | 5     |
| 10    | L309    | โรคผิวหนัง                                             | 5     |
| รวม   |         |                                                        | 254   |


คน



# รายงาน 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

สถานบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อหมก




| ลำดับ | รหัสโรค | ชื่อโรค                                                | จำนวน  |
|-------|---------|--------------------------------------------------------|--------|
| 1     | J00     | เยื่อจมูกอักเสบและลำคออักเสบ                           | 56     |
| 2     | I10     | โรคความดันโลหิตสูง                                     | 48     |
| 3     | E785    | ไขมันในเลือดสูง ที่มีระดับน้ำตาลในเลือด                | 40     |
| 4     | K30     | ปวดท้อง                                                | 13     |
| 5     | E119    | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 12     |
| 6     | R42     | อาการมึนงง                                             | 9      |
| 7     | J304    | โพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้                               | 7      |
| 8     | H010    | หนังตาด้านนอกอักเสบ                                    | 7      |
| 9     | A059    | อาหารเป็นพิษจากเชื้อ แบคทีเรีย ที่มีระดับน้ำตาลในเลือด | 6      |
| 10    | K590    | ท้องผูก                                                | 5      |
| รวม   |         |                                                        | 203 คน |

# รายงาน 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

สถานบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห่อหมก



| ลำดับ | รหัสโรค | ชื่อโรค                                                | จำนวน  |
|-------|---------|--------------------------------------------------------|--------|
| 1     | I10     | โรคความดันโลหิตสูง                                     | 87     |
| 2     | E785    | ไขมันในเลือดสูง ที่มีระดับน้ำตาลในเลือด                | 57     |
| 3     | J00     | เยื่อจมูกอักเสบและลำคออักเสบ                           | 36     |
| 4     | E119    | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 30     |
| 5     | R42     | อาการมึนงง                                             | 9      |
| 6     | H010    | หนังตาด้านนอกอักเสบ                                    | 9      |
| 7     | K30     | ปวดท้อง                                                | 6      |
| 8     | K590    | ท้องผูก                                                | 5      |
| 9     | F99     | อาการผิดปกติทางจิตใจ ที่มีระดับน้ำตาลในเลือด           | 4      |
| 10    | A059    | อาหารเป็นพิษจากเชื้อ แบคทีเรีย ที่มีระดับน้ำตาลในเลือด | 3      |
| รวม   |         |                                                        | 246 คน |