



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2



ปี 2568 (ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน)

**ภาคผนวก ก**

**สถิติการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซฯ**

**ประจำปี 2568**

# สถิติความปลอดภัย ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2

QSHE Statistic									
Accident	Process Safety Event			Pipeline	FOC		Near Miss		
	Tier1	Tier2	Tier3		Underground FOC	Aerial FOC			
	0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)	1 case(s)	0 case	1 case(s)		
Work Related	Personal Safety (Injury)			Operation & Office Accident		Security Violation		SSHE	
0 case(s)	LTA	MTC	FAC	0 case(s)		0 case(s)		1 case(s)	
Non Work Related	Car Accident			Quality, Reliability, Rebidding			Quality, Reliability, Rebidding		
2 case(s)	Major car accident	Other car accident		Quality	Reliability	Rebidding	0 case(s)		
	0 case(s)	1 case(s)		0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)		
Substandard (Action/Condition/Tier4)					0 / 17 / 0				
ข้อมูลถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568									

## FOC

ปท.2 : วันที่ 4 มกราคม 2568 เวลา 21.15 น.

ได้รับแจ้งจาก PTT digital ว่าสาย FOC ระหว่าง WK3-WK4 ขาด แต่ไม่มีผลกระทบต่อระบบฯ เนื่องจากมี looping สัญญาณ ปท.2-1 จึงร่วมตรวจสอบกับ PTT digital พบว่า จุดขาดของ FOC อยู่ที่ RC0690 KP.60+005 ในลักษณะถูกเผาไหม้ บ่อ FOC



## Car Accident

ปท.2 : วันที่ 9 มีนาคม 2568 เวลา 16.25 น.

ขับรถบนถนนมิตรภาพ กม.154 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา บริเวณนั้นมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกทางรถไฟ มีการปิดการจราจร จากช่อง 4 เลนเหลือไว้ 1 เลน ทำให้รถติดสะสมจำนวนมาก รถ ปตท.มีการเคลื่อนที่และหยุดสลับกันไปเรื่อย ๆ และรถบรรทุกใกล้เคียงท้ายรถ ปตท. ทำให้เกิดเสียหาย ได้แก่ ฝากระโปรงท้าย ไฟท้าย กันชนท้าย

## Near Miss - SSHE

ปท.2 : วันที่ 5 มิถุนายน 2568 เวลา 13.00 น.

- ขณะ Patrolling ตามแผนงานพื้นที่เข้าถึงยาก พบกิจกรรมเสี่ยงแนวท่อฯ คัดการณ์จากภาพถ่ายทางอากาศด้วย Drone คัดว่าเข้าข่ายกระทำการเข้ามาในเขต ROW จึงเดินเท้าเข้าไปพื้นที่เพื่อตรวจสอบและเก็บข้อมูล
- จากการตรวจสอบ ได้ทราบข้อมูลว่าเจ้าของงานมาเช่าที่ดินจากเจ้าของเดิมเพื่อทำสวนปาล์ม ได้ทำการปรับพื้นที่ทำร่อง และมีการขุดเชื่อมร่องใหม่กับบ่อเดิมที่มีอยู่แล้ว (ตามแบบมีบ่อเดิมจริงลึกประมาณ 1 ม.)
- เจ้าของงานไม่ทราบว่าการกระทำต้องแจ้ง ปตท. ก่อน เนื่องจากเจ้าของเดิมไม่ได้แจ้งไว้ว่าที่ดินเปลี่ยนแปลงเป็นเขตระบบฯ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบบนพื้นที่แปลงดังกล่าวพบป้ายเตือน และเสาแนวเขตระบบ ติดตั้งชัดเจนทั้ง 2 ด้านของพื้นที่ แต่เจ้าของงานอ้างว่าไม่ทราบและไม่ได้อ้างอิงป้ายเตือนว่าต้องแจ้ง ปตท. จึงไม่ได้แจ้ง ทีมงานจึงได้แจ้งเตือนและเน้นย้ำการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทางเจ้าของงานจึงยอมและจะเร่งคืนสภาพพื้นที่ให้
- ทีมงาน ปท.2-1 ได้ชี้แจงกรณีกระทำการในระบบและความเสี่ยงให้ทราบ พร้อมเจรจาให้กลับคืนสภาพ