ภาคผนวก ข-41

สำเนาเอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ผลการตรวจเช็คถังดับเพลิง บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 10 มกราคม 2568 Plant AICA

ปกติ √ ผิดปกติ ×

No	Area	ชนิดถัง	ขนาด (ปอนด์)	การตรวจสอบ				
				สลักปกติ	สายฉีดปกติ	เกจวัดอยู่ในช่องปกติ	สภาพถัง	การเข้าถึง
1	ปั๊มดับ รปภ.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
2	ข้างห้องตราชั่ง No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
3	ข้างห้องตราชั่ง No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
4	MT Shop ด้านนอก No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
5	MT Shop ด้านนอก No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
6	MT Shop ด้านใน No.1	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√
7	MT Shop ด้านใน No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
8	จุดสแกนนิ้ว Office	Non CFC	15	√	√	√	√	√
9	ข้าง To/Sale No.1	Non CFC	15	√	√	√	√	√
10	ข้าง To/Sale No.2	Non CFC	15	√	√	√	√	√
11	หน้าหม้อแปลง	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
12	หน้าห้อง Generator	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√
13	ด้านในห้อง Generator No.1	Foam	15	√	√	√	√	√
14	ด้านในห้อง Generator No.2	Foam	15	√	√	√	√	√
15	ด้านในห้อง Generator No.3	Non CFC	15	√	√	√	√	√
16	ด้านในห้อง MDB	Non CFC	15	√	√	√	√	√
17	ด้านข้างห้อง MDB	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
18	ด้านหน้าห้อง MDB	Non CFC	15	√	√	√	√	√
19	ทางขึ้นฝั่ง PDT ชั้น 1	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√
20	ชั้น 1 New Flare	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
21	ชั้น 1 หอโหลด 1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
22	ชั้น 2 หอโหลด 1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
23	พื้นที่วางกระสอบเปล่า	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√
24	พื้นที่วางถัง IBC	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√
25	ชั้น 1 Plant FA ข้าง v-2110	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
26	ชั้น 1 Plant FA ข้าง v-2110	Foam	15	√	√	√	√	√
27	ชั้น 1 Plant FA ข้าง v-2110	Foam	15	√	√	√	√	√

ผลการตรวจเช็คถังดับเพลิง บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 10 มกราคม 2568 Plant AICA

ปกติ √ ผิดปกติ ×

No	Area	ชนิดถัง	ขนาด (ปอนด์)	การตรวจสอบ				
				สลักปกติ	สายฉีดปกติ	เกจวัดอยู่ในช่องปกติ	สภาพถัง	การเข้าถึง
28	ชั้น 1 Plant FA ข้าง v-2110	Foam	15	√	√	√	√	√
29	ชั้น 1 Plant FA Line Methanol	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
30	พื้นที่จัดเก็บน้ำมันดีเซล No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
31	พื้นที่จัดเก็บน้ำมันดีเซล No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
32	ข้างทันที่ Methanol No.1	Foam	15	√	√	√	√	√
33	ข้างทันที่ Methanol No.2	Foam	15	√	√	√	√	√
34	ข้างทันที่ Methanol No.3	Foam	15	√	√	√	√	√
35	หน้าห้อง Blower No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
36	หน้าห้อง Blower No.2	Foam	15	√	√	√	√	√
37	Boiler No.1	Foam	15	√	√	√	√	√
38	Boiler No.2	Foam	15	√	√	√	√	√
39	Boiler No.3	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
40	Boiler No.4	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
41	อาคาร UT No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
42	อาคาร UT No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
43	หน้า Store Ware House No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
44	หน้า Store Ware House No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
45	ชั้น 1 ใต้ R-2301	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
46	ชั้น 2 ใต้ R-2301	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
47	ชั้น 2 ข้าง R-2201	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
48	ชั้น 2 ข้าง R-2101	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
49	ชั้น 2 FA Plant ทางลง V-1005	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
50	ชั้น 2 FA Plant ข้าง Crane	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
51	ชั้น 3 หน้าห้องประชุม PDT	Non CFC	15	√	√	√	√	√
52	ชั้น 3 หน้าห้องน้ำชาย	Non CFC	15	√	√	√	√	√
53	ชั้น 2 หน้าห้องน้ำหญิง	Non CFC	15	√	√	√	√	√
54	ชั้น 2 หน้าห้อง QC	Non CFC	15	√	√	√	√	√
56	ชั้น 4 R-2301 No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
57	ชั้น 4 R-2301 No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√

ผลการตรวจเช็คถังดับเพลิง บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 10 มกราคม 2568 Plant AICA

ปกติ √ ผิดปกติ ×

No	Area	ชนิดถัง	ขนาด (ปอนด์)	การตรวจสอบ				
				สลักปกติ	สายฉีดปกติ	เกจวัดอยู่ในช่องปกติ	สภาพถัง	การเข้าถึง
1	ชั้น 1 หน้า Office HR	Non CFC	15	√	√	√	√	√
2	ชั้น 1 หน้า First Aid	Non CFC	15	√	√	√	√	√
3	ชั้น 1 หน้า Wood Lab	Non CFC	15	√	√	√	√	√
4	ชั้น 1 ในห้อง Lab No.1	Non CFC	15	√	√	√	√	√
5	ชั้น 1 ในห้อง Lab No.2	Non CFC	15	√	√	√	√	√
6	ชั้น 1 โรงอาหาร	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
7	ชั้น 1 ปั๊มดับ รปภ.	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
8	ชั้น 1 ห้อง Lab ด้านหลัง	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
9	ชั้น 2 หน้าห้อง GM	Non CFC	15	√	√	√	√	√
10	ชั้น 2 หน้าห้องครัว	Non CFC	15	√	√	√	√	√
11	ชั้น 2 หน้าห้องประชุม	Non CFC	15	√	√	√	√	√
12	ชั้น 2 Office	Non CFC	15	√	√	√	√	√
13	ชั้น 2 ประตูทางหนีไฟ	Non CFC	15	√	√	√	√	√
14	โรงอาหาร No.1	Non CFC	15					
15	โรงอาหาร No.2	Non CFC	15		ยังไม่ติดตั้ง			
16	โรงอาหาร No.3	Non CFC	15					
17	ห้องเก็บเอกสารปัญจี No.1	Non CFC	15					
18	ห้องเก็บเอกสารปัญจี No.2	Non CFC	15					

ผู้ตรวจ
(น.ส. สมมร ทองทิพย์)
ตำแหน่ง HSE Officer

ผู้ทวนสอบ
(นายวิรัทน์ เสวิปุรุษัย์)
ตำแหน่ง Asst HSE Manager

ผลการตรวจเช็คถังดับเพลิง บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ..... Plant AICA

ปกติ √ ผิดปกติ ×

No	Area	ชนิดถัง	ขนาด (ปอนด์)	การตรวจสอบ				
				สลักปกติ	สายฉีดปกติ	เกจวัดอยู่ในช่องปกติ	สภาพถัง	การเข้าถึง
1	ป๊อม รปภ.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
2	ข้างห้องตราชั่ง No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
3	ข้างห้องตราชั่ง No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
4	MT Shop ด้านนอก No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
5	MT Shop ด้านนอก No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
6	MT Shop ด้านใน No.1	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√
7	MT Shop ด้านใน No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
8	อุตสเกนนิ่ว Office	Non CFC	15	√	√	√	√	√
9	ข้าง Ts/Sale No.1	Non CFC	15	√	√	√	√	√
10	ข้าง Ts/Sale No.2	Non CFC	15	√	√	√	√	√
11	หน้าหม้อแปลง	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
12	หน้าห้อง Generator	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√
13	ด้านในห้อง Generator No.1	Foam	15	√	√	√	√	√
14	ด้านในห้อง Generator No.2	Foam	15	√	√	√	√	√
15	ด้านในห้อง Generator No.3	Non CFC	15	√	√	√	√	√
16	ด้านในห้อง MDB	Non CFC	15	√	√	√	√	√
17	ด้านข้างห้อง MDB	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
18	ด้านหน้าห้อง MDB	Non CFC	15	√	√	√	√	√
19	ทางขึ้นศึก PDT ชั้น 1	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√
20	ชั้น 1 New Flare	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
21	ชั้น 1 หอโซดา 1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
22	ชั้น 2 หอโซดา 1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
23	พื้นที่วางกระสอบทรัย	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√
24	พื้นที่วางถัง IBC	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√
25	ชั้น 1 Plant FA ข้าง v-2110	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
26	ชั้น 1 Plant FA ข้าง v-2110	Foam	15	√	√	√	√	√
27	ชั้น 1 Plant FA ข้าง v-2110	Foam	15	√	√	√	√	√

ผลการตรวจเช็คถังดับเพลิง บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ..... Plant AICA

ปกติ √ ผิดปกติ ×

No	Area	ชนิดถัง	ขนาด (ปอนด์)	การตรวจสอบ				
				สลักปกติ	สายฉีดปกติ	เกจวัดอยู่ในช่องปกติ	สภาพถัง	การเข้าถึง
28	ชั้น 1 Plant FA ข้าง v-2110	Foam	15	√	√	√	√	√
29	ชั้น 1 Plant FA Line Methanol	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
30	พื้นที่จัดเก็บน้ำมันดีเซล No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
31	พื้นที่จัดเก็บน้ำมันดีเซล No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
32	ข้างบันได Methanol No.1	Foam	15	√	√	√	√	√
33	ข้างบันได Methanol No.2	Foam	15	√	√	√	√	√
34	ข้างบันได Methanol No.3	Foam	15	√	√	√	√	√
35	หน้าห้อง Blower No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
36	หน้าห้อง Blower No.2	Foam	15	√	√	√	√	√
37	Boiler No.1	Foam	15	√	√	√	√	√
38	Boiler No.2	Foam	15	√	√	√	√	√
39	Boiler No.3	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
40	Boiler No.4	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
41	อาคาร UT No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
42	อาคาร UT No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
43	หน้า Store Ware House No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
44	หน้า Store Ware House No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
45	ชั้น 1 ใต้ R-2301	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
46	ชั้น 2 ใต้ R-2301	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
47	ชั้น 2 ข้าง R-2201	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
48	ชั้น 2 ข้าง R-2101	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
49	ชั้น 2 FA Plant ทางลง V-1005	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
50	ชั้น 2 FA Plant ข้าง Crane	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
51	ชั้น 3 หน้าห้องประชุม PDT	Non CFC	15	√	√	√	√	√
52	ชั้น 3 หน้าห้องน้ำชาย	Non CFC	15	√	√	√	√	√
53	ชั้น 2 หน้าห้องน้ำหญิง	Non CFC	15	√	√	√	√	√
54	ชั้น 2 หน้าห้อง QC	Non CFC	15	√	√	√	√	√
56	ชั้น 4 R-2301 No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
57	ชั้น 4 R-2301 No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√

ผลการตรวจเช็คถังดับเพลิง บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ..... Plant AICA

ปกติ √ ผิดปกติ ×

No	Area	ชนิดถัง	ขนาด (ปอนด์)	การตรวจสอบ				
				สลักปกติ	สายฉีดปกติ	เกจวัดอยู่ในช่องปกติ	สภาพถัง	การเข้าถึง
1	ชั้น 1 หน้า Office HR	Non CFC	15	√	√	√	√	√
2	ชั้น 1 หน้า First Aid	Non CFC	15	√	√	√	√	√
3	ชั้น 1 หน้า Wood Lab	Non CFC	15	√	√	√	√	√
4	ชั้น 1 ในห้อง Lab No.1	Non CFC	15	√	√	√	√	√
5	ชั้น 1 ในห้อง Lab No.2	Non CFC	15	√	√	√	√	√
6	ชั้น 1 โรงอาหาร	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
7	ชั้น 1 ป๊อม รปภ.	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
8	ชั้น 1 ห้อง Lab ด้านหลัง	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
9	ชั้น 2 หน้าห้อง GM	Non CFC	15	√	√	√	√	√
10	ชั้น 2 หน้าห้องครัว	Non CFC	15	√	√	√	√	√
11	ชั้น 2 หน้าห้องประชุม	Non CFC	15	√	√	√	√	√
12	ชั้น 2 Office	Non CFC	15	√	√	√	√	√
13	ชั้น 2 ประตูทางหนีไฟ	Non CFC	15	√	√	√	√	√
14	โรงอาหาร No.1	Non CFC	15					
15	โรงอาหาร No.2	Non CFC	15		ไม่ได้ตรวจสอบ			
16	โรงอาหาร No.3	Non CFC	15					
17	ห้องเก็บเอกสารบัญชี No.1	Non CFC	15					
18	ห้องเก็บเอกสารบัญชี No.2	Non CFC	15					

ผู้ตรวจ

(น.ส.อรพร ทองจำนงค์)

ตำแหน่ง HSE Officer

ผู้ควบคุมสอบ

(น.ส.ปราริชาต์ เทพประสิทธิ์)

ตำแหน่ง Asst HSE Manager

ผลการตรวจเช็คถังดับเพลิง บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ..... Plant AICA

ปกติ √ ผิดปกติ ×

No	Area	ชนิดถัง	ขนาด (ปอนด์)	การตรวจสอบ				
				สลักปกติ	สายฉีดปกติ	เกจวัดอยู่ในช่องปกติ	สภาพถัง	การเข้าถึง
1	ป้อม รปภ.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
2	ข้างห้องตรวจ No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
3	ข้างห้องตรวจ No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
4	MT Shop ด้านนอก No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
5	MT Shop ด้านนอก No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
6	MT Shop ด้านใน No.1	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√
7	MT Shop ด้านใน No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
8	จุดสแกนนิ้ว Office	Non CFC	15	√	√	√	√	√
9	ข้าง Ts/Sale No.1	Non CFC	15	√	√	√	√	√
10	ข้าง Ts/Sale No.2	Non CFC	15	√	√	√	√	√
11	หน้าหม้อแปลง	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
12	หน้าห้อง Generator	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√
13	ด้านในห้อง Generator No.1	Foam	15	√	√	√	√	√
14	ด้านในห้อง Generator No.2	Foam	15	√	√	√	√	√
15	ด้านในห้อง Generator No.3	Non CFC	15	√	√	√	√	√
16	ด้านในห้อง MDB	Non CFC	15	√	√	√	√	√
17	ด้านข้างห้อง MDB	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
18	ด้านหน้าห้อง MDB	Non CFC	15	√	√	√	√	√
19	ทางขึ้นดีก PDT ชั้น 1	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√
20	ชั้น 1 New Flare	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
21	ชั้น 1 หอไพลต 1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
22	ชั้น 2 หอไพลต 1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
23	พื้นที่วางกระสอบปุ๋ย	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√
24	พื้นที่วางถัง IBC	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√
25	ชั้น 1 Plant FA ข้าง v-2110	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
26	ชั้น 1 Plant FA ข้าง v-2110	Foam	15	√	√	√	√	√
27	ชั้น 1 Plant FA ข้าง v-2110	Foam	15	√	√	√	√	√

ผลการตรวจเช็คถังดับเพลิง บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ..... Plant AICA

ปกติ √ ผิดปกติ ×

No	Area	ชนิดถัง	ขนาด (ปอนด์)	การตรวจสอบ				
				สลักปกติ	สายฉีดปกติ	เกจวัดอยู่ในช่องปกติ	สภาพถัง	การเข้าถึง
28	ชั้น 1 Plant FA ข้าง v-2110	Foam	15	√	√	√	√	√
29	ชั้น 1 Plant FA Line Methanol	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
30	พื้นที่ยืดเก็บน้ำมันดีเซล No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
31	พื้นที่ยืดเก็บน้ำมันดีเซล No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
32	ข้างบันได Methanol No.1	Foam	15	√	√	√	√	√
33	ข้างบันได Methanol No.2	Foam	15	√	√	√	√	√
34	ข้างบันได Methanol No.3	Foam	15	√	√	√	√	√
35	หน้าห้อง Blower No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
36	หน้าห้อง Blower No.2	Foam	15	√	√	√	√	√
37	Boiler No.1	Foam	15	√	√	√	√	√
38	Boiler No.2	Foam	15	√	√	√	√	√
39	Boiler No.3	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
40	Boiler No.4	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
41	ถาดรอ UT No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
42	ถาดรอ UT No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
43	หน้า Store Ware House No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
44	หน้า Store Ware House No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
45	ชั้น 1 ใต้ R-2301	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
46	ชั้น 2 ใต้ R-2301	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
47	ชั้น 2 ข้าง R-2201	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
48	ชั้น 2 ข้าง R-2101	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
49	ชั้น 2 FA Plant ทางลง V-1005	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
50	ชั้น 2 FA Plant ข้าง Crane	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
51	ชั้น 3 หน้าห้องประชุม PDT	Non CFC	15	√	√	√	√	√
52	ชั้น 3 หน้าห้องน้ำชาย	Non CFC	15	√	√	√	√	√
53	ชั้น 2 หน้าห้องน้ำหญิง	Non CFC	15	√	√	√	√	√
54	ชั้น 2 หน้าห้อง QC	Non CFC	15	√	√	√	√	√
56	ชั้น 4 R-2301 No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
57	ชั้น 4 R-2301 No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√

ผลการตรวจเช็คถังดับเพลิง บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ..... Plant AICA

ปกติ √ ผิดปกติ ×

No	Area	ชนิดถัง	ขนาด (ปอนด์)	การตรวจสอบ				
				สลักปกติ	สายฉีดปกติ	เกจวัดอยู่ในช่องปกติ	สภาพถัง	การเข้าถึง
1	ชั้น 1 หน้า Office HR	Non CFC	15	√	√	√	√	√
2	ชั้น 1 หน้า First Aid	Non CFC	15	√	√	√	√	√
3	ชั้น 1 หน้า Wood Lab	Non CFC	15	√	√	√	√	√
4	ชั้น 1 ในห้อง Lab No.1	Non CFC	15	√	√	√	√	√
5	ชั้น 1 ในห้อง Lab No.2	Non CFC	15	√	√	√	√	√
6	ชั้น 1 โรงอาหาร	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
7	ชั้น 1 ป้อม รปภ.	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
8	ชั้น 1 ห้อง Lab ด้านหลัง	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
9	ชั้น 2 หน้าห้อง GM	Non CFC	15	√	√	√	√	√
10	ชั้น 2 หน้าห้องครัว	Non CFC	15	√	√	√	√	√
11	ชั้น 2 หน้าห้องประชุม	Non CFC	15	√	√	√	√	√
12	ชั้น 2 Office	Non CFC	15	√	√	√	√	√
13	ชั้น 2 ประตูทางหนีไฟ	Non CFC	15	√	√	√	√	√
14	โรงอาหาร No.1	Non CFC	15					
15	โรงอาหาร No.2	Non CFC	15		ยังไม่ได้ตรวจสอบ			
16	โรงอาหาร No.3	Non CFC	15					
17	ห้องเก็บเอกสารบัญชี No.1	Non CFC	15					
18	ห้องเก็บเอกสารบัญชี No.2	Non CFC	15					

ผู้ตรวจ

(น.ส. ดวงนร ทองหินดา)

ตำแหน่ง HSE Officer

ผู้ตรวจสอบ

(น.ส. วรารินท์ แก้วประจุม)

ตำแหน่ง Asst HSE Manager.

ผลการตรวจเช็คถังดับเพลิง บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

AICA HATYAI

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 3 เมษายน 2565 Plant AICA

ปกติ √ ผิดปกติ ×

No	Area	ชนิดถัง	ขนาด (ปอนด์)	การตรวจสอบ				
				สลักปกติ	สายฉีดปกติ	เกจวัดอยู่ในช่องปกติ	สภาพถัง	การเข้าถึง
1	ปือน รปภ.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
2	ข้างห้องตรารัง No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
3	ข้างห้องตรารัง No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
4	MT Shop ด้านนอก No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
5	MT Shop ด้านนอก No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
6	MT Shop ด้านใน No.1	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√
7	MT Shop ด้านใน No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
8	จุดสแกนนิ้ว Office	Non CFC	15	√	√	√	√	√
9	ข้าง Tst/Sale No.1	Non CFC	15	√	√	√	√	√
10	ข้าง Tst/Sale No.2	Non CFC	15	√	√	√	√	√
11	หน้าหม้อแปลง	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
12	หน้าห้อง Generator	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√
13	ด้านในห้อง Generator No.1	Foam	15	√	√	√	√	√
14	ด้านในห้อง Generator No.2	Foam	15	√	√	√	√	√
15	ด้านในห้อง Generator No.3	Non CFC	15	√	√	√	√	√
16	ด้านในห้อง MDB	Non CFC	15	√	√	√	√	√
17	ด้านข้างห้อง MDB	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
18	ด้านหน้าห้อง MDB	Non CFC	15	√	√	√	√	√
19	ทางขึ้นดึก PDT ชั้น 1	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√
20	ชั้น 1 New Flare	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
21	ชั้น 1 หอโหลด 1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
22	ชั้น 2 หอโหลด 1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
23	พื้นที่วางกระสอบแป้ง	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√
24	พื้นที่วางถัง IBC	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√
25	ชั้น 1 Plant FA ข้าง v-2110	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
26	ชั้น 1 Plant FA ข้าง v-2110	Foam	15	√	√	√	√	√
27	ชั้น 1 Plant FA ข้าง v-2110	Foam	15	√	√	√	√	√

ผลการตรวจเช็คถังดับเพลิง บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

AICA HATYAI

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 3 เมษายน 2565 Plant AICA

ปกติ √ ผิดปกติ ×

No	Area	ชนิดถัง	ขนาด (ปอนด์)	การตรวจสอบ				
				สลักปกติ	สายฉีดปกติ	เกจวัดอยู่ในช่องปกติ	สภาพถัง	การเข้าถึง
28	ชั้น 1 Plant FA ข้าง v-2110	Foam	15	√	√	√	√	√
29	ชั้น 1 Plant FA Line Methanol	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
30	พื้นที่จัดเก็บน้ำมันดีเซล No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
31	พื้นที่จัดเก็บน้ำมันดีเซล No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
32	ข้างบันได Methanol No.1	Foam	15	√	√	√	√	√
33	ข้างบันได Methanol No.2	Foam	15	√	√	√	√	√
34	ข้างบันได Methanol No.3	Foam	15	√	√	√	√	√
35	หน้าห้อง Blower No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
36	หน้าห้อง Blower No.2	Foam	15	√	√	√	√	√
37	Boiler No.1	Foam	15	√	√	√	√	√
38	Boiler No.2	Foam	15	√	√	√	√	√
39	Boiler No.3	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
40	Boiler No.4	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
41	อาคาร UT No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
42	อาคาร UT No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
43	หน้า Store Ware House No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
44	หน้า Store Ware House No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
45	ชั้น 1 ใต้ R-2301	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
46	ชั้น 2 ใต้ R-2301	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
47	ชั้น 2 ข้าง R-2201	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
48	ชั้น 2 ข้าง R-2101	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
49	ชั้น 2 FA Plant ทางลง V-1005	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
50	ชั้น 2 FA Plant ข้าง Crane	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
51	ชั้น 3 หน้าห้องประชุม PDT	Non CFC	15	√	√	√	√	√
52	ชั้น 3 หน้าห้องน้ำชาย	Non CFC	15	√	√	√	√	√
53	ชั้น 3 หน้าห้องน้ำหญิง	Non CFC	15	√	√	√	√	√
54	ชั้น 2 หน้าห้อง QC	Non CFC	15	√	√	√	√	√
56	ชั้น 4 R-2301 No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
57	ชั้น 4 R-2301 No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√

ผลการตรวจเช็คถังดับเพลิง บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

AICA HATYAI

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 3 เมษายน 2565 Plant AICA

ปกติ √ ผิดปกติ ×

No	Area	ชนิดถัง	ขนาด (ปอนด์)	การตรวจสอบ				
				สลักปกติ	สายฉีดปกติ	เกจวัดอยู่ในช่องปกติ	สภาพถัง	การเข้าถึง
1	ชั้น 1 หน้า Office HR	Non CFC	15	√	√	√	√	√
2	ชั้น 1 หน้า First Aid	Non CFC	15	√	√	√	√	√
3	ชั้น 1 หน้า Wood Lab	Non CFC	15	√	√	√	√	√
4	ชั้น 1 ในห้อง Lab No.1	Non CFC	15	√	√	√	√	√
5	ชั้น 1 ในห้อง Lab No.2	Non CFC	15	√	√	√	√	√
6	ชั้น 1 โรงอาหาร	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
7	ชั้น 1 ปือน รปภ.	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
8	ชั้น 1 ห้อง Lab ด้านหลัง	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
9	ชั้น 2 หน้าห้อง GM	Non CFC	15	√	√	√	√	√
10	ชั้น 2 หน้าห้องครัว	Non CFC	15	√	√	√	√	√
11	ชั้น 2 หน้าห้องประชุม	Non CFC	15	√	√	√	√	√
12	ชั้น 2 Office	Non CFC	15	√	√	√	√	√
13	ชั้น 2 ประตูทางหนีไฟ	Non CFC	15	√	√	√	√	√
14	โรงอาหาร No.1	Non CFC	15	√	√	√	√	√
15	โรงอาหาร No.2	Non CFC	15	√	√	√	√	√
16	โรงอาหาร No.3	Non CFC	15	√	√	√	√	√
17	ห้องเก็บเอกสารปัญจ์ No.1	Non CFC	15	√	√	√	√	√
18	ห้องเก็บเอกสารปัญจ์ No.2	Non CFC	15	√	√	√	√	√

ผู้ตรวจ
(น.ส. ดวงพร หนูจันทร์)
ตำแหน่ง HSE Officer

ผู้ตรวจสอบ
(น.ส. ชลิตา ศรีประดู่)
ตำแหน่ง Asst HSE Manager

ผลการตรวจเช็คถังดับเพลิง บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 15 พฤษภาคม 2568 Plant AICA

ปกติ √ ผิดปกติ ×

No	Area	ชนิดถัง	ขนาด (ปอนด์)	การตรวจสอบ				
				สลักปกติ	สายฉีดปกติ	เกจวัดอยู่ในช่องปกติ	สภาพถัง	การเข้าถึง
1	ป้อม ปภ.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
2	ช่างห้องตรา ชั้น No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
3	ช่างห้องตรา ชั้น No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
4	MT Shop ด้านนอก No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
5	MT Shop ด้านนอก No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
6	MT Shop ด้านใน No.1	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√
7	MT Shop ด้านใน No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
8	จุดสแกนนิ้ว Office	Non CFC	15	√	√	√	√	√
9	ข้าง Ts/Sale No.1	Non CFC	15	√	√	√	√	√
10	ข้าง Ts/Sale No.2	Non CFC	15	√	√	√	√	√
11	หน้าหม้อแปลง	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
12	หน้าห้อง Generator	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√
13	ด้านในห้อง Generator No.1	Foam	15	√	√	√	√	√
14	ด้านในห้อง Generator No.2	Foam	15	√	√	√	√	√
15	ด้านในห้อง Generator No.3	Non CFC	15	√	√	√	√	√
16	ด้านในห้อง MDB	Non CFC	15	√	√	√	√	√
17	ด้านข้างห้อง MDB	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
18	ด้านหน้าห้อง MDB	Non CFC	15	√	√	√	√	√
19	ทางขึ้นดีก PDT ชั้น 1	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√
20	ชั้น 1 New Flare	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
21	ชั้น 1 หอไหลด 1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
22	ชั้น 2 หอไหลด 1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
23	พื้นที่วางกระสอบปล่า	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√
24	พื้นที่วางถัง IBC	Dry Chemical	10	√	√	√	√	√
25	ชั้น 1 Plant FA ข้าง v-2110	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
26	ชั้น 1 Plant FA ข้าง v-2110	Foam	15	√	√	√	√	√
27	ชั้น 1 Plant FA ข้าง v-2110	Foam	15	√	√	√	√	√

ผลการตรวจเช็คถังดับเพลิง บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 15 พฤษภาคม 2568 Plant AICA

ปกติ √ ผิดปกติ ×

No	Area	ชนิดถัง	ขนาด (ปอนด์)	การตรวจสอบ				
				สลักปกติ	สายฉีดปกติ	เกจวัดอยู่ในช่องปกติ	สภาพถัง	การเข้าถึง
28	ชั้น 1 Plant FA ข้าง v-2110	Foam	15	√	√	√	√	√
29	ชั้น 1 Plant FA Line Methanol	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
30	พื้นที่ดักเก็บน้ำมันดิเซล No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
31	พื้นที่ดักเก็บน้ำมันดิเซล No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
32	ข้างบันไดMethanol No.1	Foam	15	√	√	√	√	√
33	ข้างบันไดMethanol No.2	Foam	15	√	√	√	√	√
34	ข้างบันไดMethanol No.3	Foam	15	√	√	√	√	√
35	หน้าห้อง Blower No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
36	หน้าห้อง Blower No.2	Foam	15	√	√	√	√	√
37	Boiler No.1	Foam	15	√	√	√	√	√
38	Boiler No.2	Foam	15	√	√	√	√	√
39	Boiler No.3	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
40	Boiler No.4	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
41	ถาดรับ UT No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
42	ถาดรับ UT No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
43	หน้า Store Ware House No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
44	หน้า Store Ware House No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
45	ชั้น 1 ใต้ R-2301	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
46	ชั้น 2 ใต้ R-2301	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
47	ชั้น 2 ข้าง R-2201	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
48	ชั้น 2 ข้าง R-2101	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
49	ชั้น 2 FA Plant ทางลง V-1005	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
50	ชั้น 2 FA Plant ข้าง Crane	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
51	ชั้น 3 หน้าห้องประชุม PDT	Non CFC	15	√	√	√	√	√
52	ชั้น 3 หน้าห้องน้ำชาย	Non CFC	15	√	√	√	√	√
53	ชั้น 2 หน้าห้องน้ำหญิง	Non CFC	15	√	√	√	√	√
54	ชั้น 2 หน้าห้อง QC	Non CFC	15	√	√	√	√	√
56	ชั้น 4 R-2301 No.1	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
57	ชั้น 4 R-2301 No.2	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√

ผลการตรวจเช็คถังดับเพลิง บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 15 พฤษภาคม 2568 Plant AICA

ปกติ √ ผิดปกติ ×

No	Area	ชนิดถัง	ขนาด (ปอนด์)	การตรวจสอบ				
				สลักปกติ	สายฉีดปกติ	เกจวัดอยู่ในช่องปกติ	สภาพถัง	การเข้าถึง
1	ชั้น 1 หน้า Office HR	Non CFC	15	√	√	√	√	√
2	ชั้น 1 หน้า First Aid	Non CFC	15	√	√	√	√	√
3	ชั้น 1 หน้า Wood Lab	Non CFC	15	√	√	√	√	√
4	ชั้น 1 ในห้อง Lab No.1	Non CFC	15	√	√	√	√	√
5	ชั้น 1 ในห้อง Lab No.2	Non CFC	15	√	√	√	√	√
6	ชั้น 1 โรงอาหาร	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
7	ชั้น 1 ป้อม รปภ.	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
8	ชั้น 1 ห้อง Lab ด้านหลัง	Dry Chemical	15	√	√	√	√	√
9	ชั้น 2 หน้าห้อง GM	Non CFC	15	√	√	√	√	√
10	ชั้น 2 หน้าห้องคลัง	Non CFC	15	√	√	√	√	√
11	ชั้น 2 หน้าห้องประชุม	Non CFC	15	√	√	√	√	√
12	ชั้น 2 Office	Non CFC	15	√	√	√	√	√
13	ชั้น 2 ประตูทางหนีไฟ	Non CFC	15	√	√	√	√	√
14	โรงอาหาร No.1	Non CFC	15	√	√	√	√	√
15	โรงอาหาร No.2	Non CFC	15	√	√	√	√	√
16	โรงอาหาร No.3	Non CFC	15	√	√	√	√	√
17	ห้องเก็บเอกสารบัญชี No.1	Non CFC	15	√	√	√	√	√
18	ห้องเก็บเอกสารบัญชี No.2	Non CFC	15	√	√	√	√	√

ผู้ตรวจ

(น.ส. ธนวรรณ ทองจันทร์)

ตำแหน่ง HSE Officer

ผู้ทวนสอบ

(น.ส.ภาวิตา แก้วประชุม)

ตำแหน่ง Ast HSE Manager

ผลการตรวจเช็คถังดับเพลิง บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 1 กันยายน 2565 Plant AICA

ปกติ ✓ ผิดปกติ ×

No	Area	ชนิดถัง	ขนาด (ปอนด์)	การตรวจสอบ				
				สลักปกติ	สายฉีดปกติ	เกจวัดอยู่ในช่องปกติ	สภาพถัง	การเข้าถึง
1	ป้อม รปภ.1	Dry Chemical	15	/	✓	/	✓	✓
2	ข้างห้องคราชั่ง No.1	Dry Chemical	15	/	/	/	✓	✓
3	ข้างห้องคราชั่ง No.2	Dry Chemical	15	/	✓	/	✓	✓
4	MT Shop ด้านนอก No.1	Dry Chemical	15	/	/	/	✓	/
5	MT Shop ด้านนอก No.2	Dry Chemical	15	/	/	/	✓	/
6	MT Shop ด้านใน No.1	Dry Chemical	10	/	/	/	✓	/
7	MT Shop ด้านใน No.2	Dry Chemical	15	/	/	/	✓	/
8	อุดรสแกนนิ้ว Office	Non CFC	15	/	/	/	✓	/
9	ข้าง To/Sale No.1	Non CFC	15	/	✓	/	✓	/
10	ข้าง To/Sale No.2	Non CFC	15	/	/	✓	✓	/
11	หน้าห้องแบ่ง	Dry Chemical	15	/	/	/	✓	/
12	หน้าห้อง Generator	Dry Chemical	10	/	/	/	/	/
13	ด้านในห้อง Generator No.1	Foam	15	/	/	/	/	✓
14	ด้านในห้อง Generator No.2	Foam	15	/	/	/	/	✓
15	ด้านในห้อง Generator No.3	Non CFC	15	/	/	/	/	✓
16	ด้านในห้อง MDB	Non CFC	15	/	/	/	/	✓
17	ด้านข้างห้อง MDB	Dry Chemical	15	/	/	/	/	✓
18	ด้านหน้าห้อง MDB	Non CFC	15	/	/	/	/	✓
19	ทางขึ้นดีก PDT ชั้น 1	Dry Chemical	10	/	/	/	/	✓
20	ชั้น 1 New Flare	Dry Chemical	15	/	/	/	/	✓
21	ชั้น 1 หอไหลด 1	Dry Chemical	15	/	/	/	/	✓
22	ชั้น 2 หอไหลด 1	Dry Chemical	15	/	/	/	/	✓
23	พื้นที่วางกระสอบปอ่า	Dry Chemical	10	/	/	/	/	✓
24	พื้นที่วางถัง IBC	Dry Chemical	10	/	/	/	/	/
25	ชั้น 1 Plant FA ข้าง v-2110	Dry Chemical	15	/	/	/	/	/
26	ชั้น 1 Plant FA ข้าง v-2110	Foam	15	/	/	/	/	/
27	ชั้น 4 Plant FA ข้าง v-2110	Foam	15	/	/	/	/	/

ผลการตรวจเช็คถังดับเพลิง บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 1 กันยายน 2565 Plant AICA

ปกติ ✓ ผิดปกติ ×

No	Area	ชนิดถัง	ขนาด (ปอนด์)	การตรวจสอบ				
				สลักปกติ	สายฉีดปกติ	เกจวัดอยู่ในช่องปกติ	สภาพถัง	การเข้าถึง
28	ชั้น 1 Plant FA ข้าง v-2110	Foam	15	/	✓	/	/	/
29	ชั้น 1 Plant FA Line Methanol	Dry Chemical	15	/	/	/	/	/
30	พื้นที่จัดเก็บน้ำมันดีเซล No.1	Dry Chemical	15	/	/	/	/	/
31	พื้นที่จัดเก็บน้ำมันดีเซล No.2	Dry Chemical	15	/	/	/	/	/
32	ข้างปั๊มน้ำ Methanol No.1	Foam	15	/	/	/	/	/
33	ข้างปั๊มน้ำ Methanol No.2	Foam	15	/	/	/	/	/
34	ข้างปั๊มน้ำ Methanol No.3	Foam	15	/	/	/	/	/
35	หน้าห้อง Blower No.1	Dry Chemical	15	/	/	/	/	/
36	หน้าห้อง Blower No.2	Foam	15	/	/	/	/	/
37	Boiler No.1	Foam	15	/	/	/	/	/
38	Boiler No.2	Foam	15	/	/	/	/	/
39	Boiler No.3	Dry Chemical	15	/	/	/	/	/
40	Boiler No.4	Dry Chemical	15	/	/	/	/	/
41	ถาดาร UT No.1	Dry Chemical	15	/	/	/	/	/
42	ถาดาร UT No.2	Dry Chemical	15	/	/	/	/	/
43	หน้า Store Ware House No.1	Dry Chemical	15	/	/	/	/	/
44	หน้า Store Ware House No.2	Dry Chemical	15	/	/	/	/	/
45	ชั้น 1 ใต้ R-2301	Dry Chemical	15	/	/	/	/	/
46	ชั้น 2 ใต้ R-2301	Dry Chemical	15	/	/	/	/	/
47	ชั้น 2 ข้าง R-2201	Dry Chemical	15	/	/	/	/	/
48	ชั้น 2 ข้าง R-2101	Dry Chemical	15	/	/	/	/	/
49	ชั้น 2 FA Plant ทางลง V-1005	Dry Chemical	15	/	/	/	/	/
50	ชั้น 2 FA Plant ข้าง Crane	Dry Chemical	15	/	/	/	/	/
51	ชั้น 3 หน้าห้องประชุม PDT	Non CFC	15	/	/	/	/	/
52	ชั้น 3 หน้าห้องน้ำชาย	Non CFC	15	/	/	/	/	/
53	ชั้น 2 หน้าห้องน้ำหญิง	Non CFC	15	/	/	/	/	/
54	ชั้น 2 หน้าห้อง QC	Non CFC	15	/	/	/	/	/
56	ชั้น 4 R-2301 No.1	Dry Chemical	15	/	/	/	/	/
57	ชั้น 4 R-2301 No.2	Dry Chemical	15	/	/	/	/	/

ผลการตรวจเช็คถังดับเพลิง บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 1 กันยายน 2565 Plant AICA

ปกติ ✓ ผิดปกติ ×

No	Area	ชนิดถัง	ขนาด (ปอนด์)	การตรวจสอบ				
				สลักปกติ	สายฉีดปกติ	เกจวัดอยู่ในช่องปกติ	สภาพถัง	การเข้าถึง
1	ชั้น 1 หน้า Office HR	Non CFC	15	/	/	/	/	/
2	ชั้น 1 หน้า First Aid	Non CFC	15	/	/	/	/	/
3	ชั้น 1 หน้า Wood Lab	Non CFC	15	/	/	/	/	/
4	ชั้น 1 ในห้อง Lab No.1	Non CFC	15	/	/	/	/	/
5	ชั้น 1 ในห้อง Lab No.2	Non CFC	15	/	/	/	/	/
6	ชั้น 1 โรงอาหาร	Dry Chemical	15	/	/	/	/	/
7	ชั้น 1 ป้อม รปภ.	Dry Chemical	15	/	/	/	/	/
8	ชั้น 1 ห้อง Lab ด้านหลัง	Dry Chemical	15	/	/	/	/	/
9	ชั้น 2 หน้าห้อง GM	Non CFC	15	/	/	/	/	/
10	ชั้น 2 หน้าห้องสวิง	Non CFC	15	/	/	/	/	/
11	ชั้น 2 หน้าห้องประชุม	Non CFC	15	/	/	/	/	/
12	ชั้น 2 Office	Non CFC	15	/	/	/	/	/
13	ชั้น 2 ประตูทางหนีไฟ	Non CFC	15	/	/	/	/	/
14	โรงอาหาร No.1	Non CFC	15	/	/	/	/	/
15	โรงอาหาร No.2	Non CFC	15	/	/	/	/	/
16	โรงอาหาร No.3	Non CFC	15	/	/	/	/	/
17	ห้องเก็บเอกสารบัญชี No.1	Non CFC	15	/	/	/	/	/
18	ห้องเก็บเอกสารบัญชี No.2	Non CFC	15	/	/	/	/	/

ผู้ตรวจ
(น.ส.สุพรร กองนิยต)
ตำแหน่ง HSE Officer

ผู้ทวนสอบ
(น.ส.สุพรรณี ทำประจุรุ่ม)
ตำแหน่ง Asst HSE Manager

AICA HATYAI

แบบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 10/1

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
1	หน้าห้องน้ำหญิงชั้น 2		✓		[illegible]	
2	QC Office		✓		[illegible]	
3	QC Lab		✓		[illegible]	
4	ห้อง PD		✓		[illegible]	
5	ห้องครัว คีก Production		✓		[illegible]	
6	ทางขึ้นคีก Production		✓		[illegible]	
7	ห้อง MDB		✓		[illegible]	

แบบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 10/1

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
8	ห้อง Generator		✓		[illegible]	
9	Shop MT		✓		[illegible]	
10	MT Office		✓		[illegible]	
11	ป้อม รปภ.		✓		[illegible]	
12	Front Office		✓		[illegible]	
13	HSE หลังสู้ PPE		✓		[illegible]	
14	HSE หลังสู้เอกสาร		✓		[illegible]	
15	WH (ข้าง R1)		✓		[illegible]	

แบบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 10/1

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
16	หน้าห้องน้ำชายชั้น 3		✓		[illegible]	
17	ห้องประชุม Production		✓		[illegible]	
18	Production Office		✓		[illegible]	
19	Production Control		✓		[illegible]	
20	Production Lab		✓		[illegible]	
21	ประตูทางออกชั้น 2 RI		✓		[illegible]	
22	ห้องตาชั่ง		✓		[illegible]	

AICA HATYAI

แบบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 10/2

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
1	หน้าห้องน้ำหญิงชั้น 2		✓		ดวงพร	
2	QC Office		✓		ดวงพร	
3	QC Lab		✓		ดวงพร	
4	ห้อง PD		✓		ดวงพร	
5	ห้องครัว ตึก Production		✓		ดวงพร	
6	ทางขึ้นตึก Production		✓		ดวงพร	
7	ห้อง MDB		✓		ดวงพร	

แบบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 10/2

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
8	ห้อง Generator		✓		ดวงพร	
9	Shop MT		✓		ดวงพร	
10	MT Office		✓		ดวงพร	
11	ป้อม รปภ.		✓		ดวงพร	
12	Front Office		✓		ดวงพร	
13	HSE หลังตู้ PPE		✓		ดวงพร	
14	HSE หลังตู้เอกสาร		✓		ดวงพร	
15	WH (ข้าง R1)		✓		ดวงพร	

แบบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 10/2

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
16	หน้าห้องน้ำชายชั้น 3		✓		ดวงพร	
17	ห้องประชุม Production		✓		ดวงพร	
18	Production Office		✓		ดวงพร	
19	Production Control		✓		ดวงพร	
20	Production Lab		✓		ดวงพร	
21	ประตูทางออกชั้น 2 R1		✓		ดวงพร	
22	ห้องตาชั่ง		✓		ดวงพร	

AICA HATYAI

แบบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 4/3

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
1	หน้าห้องน้ำหญิงชั้น 2		✓		ตรงพร	
2	QC Office		✓		ตรงพร	
3	QC Lab		✓		ตรงพร	
4	ห้อง PD		✓		ตรงพร	
5	ห้องครัว ตึก Production		✓		ตรงพร	
6	ทางขึ้นตึก Production		✓		ตรงพร	
7	ห้อง MDB		✓		ตรงพร	

แบบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 4/3

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
8	ห้อง Generator		✓		ตรงพร	
9	Shop MT		✓		ตรงพร	
10	MT Office		✓		ตรงพร	
11	ป้อม รปภ.		✓		ตรงพร	
12	Front Office		✓		ตรงพร	
13	HSE หลังตู้ PPE		✓		ตรงพร	
14	HSE หลังตู้เอกสาร		✓		ตรงพร	
15	WH (ข้าง R1)		✓		ตรงพร	

แบบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 4/3

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
16	หน้าห้องน้ำชายชั้น 3		✓		ตรงพร	
17	ห้องประชุม Production		✓		ตรงพร	
18	Production Office		✓		ตรงพร	
19	Production Control		✓		ตรงพร	
20	Production Lab		✓		ตรงพร	
21	ประตูทางออกชั้น 2 R1		✓		ตรงพร	
22	ห้องตาชั่ง		✓		ตรงพร	

AICA HATYAI

แบบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 3/4

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
1	หน้าห้องน้ำหญิงชั้น 2		✓		ดวงพร	
2	QC Office		✓		ดวงพร	
3	QC Lab		✓		ดวงพร	
4	ห้อง PD		✓		ดวงพร	
5	ห้องตรัว ตึก Production		✓		ดวงพร	
6	ทางขึ้นตึก Production		✓		ดวงพร	
7	ห้อง MDB		✓		ดวงพร	

แบบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 3/4

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
8	ห้อง Generator		✓		ดวงพร	
9	Shop MT		✓		ดวงพร	
10	MT Office		✓		ดวงพร	
11	ป้อม รปภ.		✓		ดวงพร	
12	Front Office		✓		ดวงพร	
13	HSE หลังตู้ PPE		✓		ดวงพร	
14	HSE หลังตู้เอกสาร		✓		ดวงพร	
15	WH (ข้าง R1)		✓		ดวงพร	

แบบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 3/4

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
16	หน้าห้องน้ำชายชั้น 3		✓		ดวงพร	
17	ห้องประชุม Production		✓		ดวงพร	
18	Production Office		✓		ดวงพร	
19	Production Control		✓		ดวงพร	
20	Production Lab		✓		ดวงพร	
21	ประตูทางออกชั้น 2 R1		✓		ดวงพร	
22	ห้องตาชั่ง		✓		ดวงพร	

AICA HATYAI

แบบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

ประจำเดือน ..ตุลาคม.. พ.ศ. ..๒๕๖๘.. วันที่ตรวจ ..๑๓/๑๐..

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
1	หน้าห้องน้ำหญิงชั้น 2		✓			
2	QC Office		✓			
3	QC Lab		✓			
4	ห้อง PD		✓			
5	ห้องครัว ตึก Production		✓			
6	ทางขึ้นตึก Production		✓			
7	ห้อง MDB		✓			

แบบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

ประจำเดือน ..ตุลาคม.. พ.ศ. ..๒๕๖๘.. วันที่ตรวจ ..๑๓/๑๐..

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
8	ห้อง Generator		✓			
9	Shop MT		✓			
10	MT Office		✓			
11	ป้อม รปภ.		✓			
12	Front Office		✓			
13	HSE หลังตู้ PPE		✓			
14	HSE หลังตู้เอกสาร		✓			
15	WH (ข้าง R1)		✓			

แบบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

ประจำเดือน ..ตุลาคม.. พ.ศ. ..๒๕๖๘.. วันที่ตรวจ ..๑๓/๑๐..

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
16	หน้าห้องน้ำชายชั้น 3		✓			
17	ห้องประชุม Production		✓			
18	Production Office		✓			
19	Production Control		✓			
20	Production Lab		✓			
21	ประตูทางออกชั้น 2 R1		✓			
22	ห้องตาชั่ง		✓			

AICA HATYAI

แบบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 2/6

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
1	หน้าห้องน้ำหญิงชั้น 2		✓		ธีณุพงศ์	
2	QC Office		✓		ธีณุพงศ์	
3	QC Lab		✓		ธีณุพงศ์	
4	ห้อง PD		✓		ธีณุพงศ์	
5	ห้องครัว ตึก Production		✓		ธีณุพงศ์	
6	ทางขึ้นตึก Production		✓		ธีณุพงศ์	
7	ห้อง MDB		✓		ธีณุพงศ์	

แบบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 2/6

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
8	ห้อง Generator		✓		ธีณุพงศ์	
9	Shop MT		✓		ธีณุพงศ์	
10	MT Office		✓		ธีณุพงศ์	
11	ป้อม รปภ.		✓		ธีณุพงศ์	
12	Front Office		✓		ธีณุพงศ์	
13	HSE หลังตู้ PPE		✓		ธีณุพงศ์	
14	HSE หลังตู้เอกสาร		✓		ธีณุพงศ์	
15	WH (ข้าง R1)		✓		ธีณุพงศ์	

แบบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 2/6

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
16	หน้าห้องน้ำชายชั้น 3		✓		ธีณุพงศ์	
17	ห้องประชุม Production		✓		ธีณุพงศ์	
18	Production Office		✓		ธีณุพงศ์	
19	Production Control			✗	ธีณุพงศ์	เช็คชั้นแล้ว
20	Production Lab		✓		ธีณุพงศ์	
21	ประตูทางออกชั้น 2 R1		✓		ธีณุพงศ์	
22	ห้องตาชั่ง		✓		ธีณุพงศ์	

AICA HATYAI

แบบตรวจเช็คไฟ Exit (ไฟทางออกฉุกเฉิน)

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 10/1

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
1	หน้าห้องน้ำหญิงชั้น 2		✓		นิตติ/	
2	ห้อง Generator		✓		นิตติ/	
3	QC Lab		✓		นิตติ/	
4	Shop MT		✓		นิตติ/	
5	ห้อง MDB (ด้านหลัง)		✓		นิตติ/	
6	ทางขึ้นดึก Production		✓		นิตติ/	
7	ห้อง MDB (ด้านหน้า)		✓		นิตติ/	

แบบตรวจเช็คไฟ Exit (ไฟทางออกฉุกเฉิน)

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 10/1

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
8	MT Office		✓		นิตติ/	
9	ห้องครัว (ชั่วคราว)		✓		นิตติ/	
10	Front Office		✓		นิตติ/	
11	HSE		✓		นิตติ/	
12	Office Store		✓		นิตติ/	
13	WH (ข้าง R1)		✓		นิตติ/	
14	หน้าห้องน้ำชายชั้น 3		✓		นิตติ/	
15	หน้า Production Control		✓		นิตติ/	

แบบตรวจเช็คไฟ Exit (ไฟทางออกฉุกเฉิน)

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 10/1

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
16	ประตูทางออกชั้น 2 R1		✓		นิตติ/	
17	ด้านใน Production		✓		นิตติ/	

AICA HATYAI

แบบตรวจเช็คไฟ Exit (ไฟทางออกฉุกเฉิน)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 10/2

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
1	หน้าห้องน้ำหญิงชั้น 2		✓		นัดดา/[illegible]	
2	ห้อง Generator		✓		นัดดา/[illegible]	
3	QC Lab		✓		นัดดา/[illegible]	
4	Shop MT		✓		นัดดา/[illegible]	
5	ห้อง MDB (ด้านหลัง)		✓		นัดดา/[illegible]	
6	ทางขึ้นตึก Production		✓		นัดดา/[illegible]	
7	ห้อง MDB (ด้านหน้า)		✓		นัดดา/[illegible]	

แบบตรวจเช็คไฟ Exit (ไฟทางออกฉุกเฉิน)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 10/2

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
8	MT Office		✓		นัดดา/[illegible]	
9	ห้องครัว (ชั่วคราว)		✓		นัดดา/[illegible]	
10	Front Office		✓		นัดดา/[illegible]	
11	HSE		✓		นัดดา/[illegible]	
12	Office Store		✓		นัดดา/[illegible]	
13	WH (ข้าง R1)		✓		นัดดา/[illegible]	
14	หน้าห้องน้ำชายชั้น 3		✓		นัดดา/[illegible]	
15	หน้า Production Control		✓		นัดดา/[illegible]	

แบบตรวจเช็คไฟ Exit (ไฟทางออกฉุกเฉิน)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 10/2

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
16	ประตูทางออกชั้น 2 R1		✓		นัดดา/[illegible]	
17	ด้านใน Production		✓		นัดดา/[illegible]	

AICA HATYAI

แบบตรวจเช็คไฟ Exit (ไฟทางออกฉุกเฉิน)

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 4/3

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
1	หน้าห้องน้ำหญิงชั้น 2		✓			
2	ห้อง Generator		✓			
3	QC Lab		✓			
4	Shop MT		✓			
5	ห้อง MDB (ด้านหลัง)		✓			
6	ทางขึ้นดึก Production		✓			
7	ห้อง MDB (ด้านหน้า)		✓			

แบบตรวจเช็คไฟ Exit (ไฟทางออกฉุกเฉิน)

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 4/3

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
8	MT Office		✓			
9	ห้องครัว (ชั่วคราว)		✓			
10	Front Office		✓			
11	HSE		✓			
12	Office Store		✓			
13	WH (ข้าง RI)		✓			
14	หน้าห้องน้ำชายชั้น 3		✓			
15	หน้า Production Control		✓			

แบบตรวจเช็คไฟ Exit (ไฟทางออกฉุกเฉิน)

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 4/3

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
16	ประตูทางออกชั้น 2 RI		✓			
17	ด้านใน Production		✓			

AICA HATYAI

แบบตรวจเช็คไฟ Exit (ไฟทางออกฉุกเฉิน)

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 3/4

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
1	หน้าห้องน้ำหญิงชั้น 2		✓		[signature]	
2	ห้อง Generator		✓		[signature]	
3	QC Lab		✓		[signature]	
4	Shop MT		✓		[signature]	
5	ห้อง MDB (ด้านหลัง)		✓		[signature]	
6	ทางขึ้นตึก Production		✓		[signature]	
7	ห้อง MDB (ด้านหน้า)		✓		[signature]	

แบบตรวจเช็คไฟ Exit (ไฟทางออกฉุกเฉิน)

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 3/4

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
8	MT Office		✓		[signature]	
9	ห้องครัว (ชั่วคราว)		✓		[signature]	
10	Front Office		✓		[signature]	
11	HSE		✓		[signature]	
12	Office Store		✓		[signature]	
13	WH (ข้าง R1)		✓		[signature]	
14	หน้าห้องน้ำชายชั้น 3		✓		[signature]	
15	หน้า Production Control		✓		[signature]	

แบบตรวจเช็คไฟ Exit (ไฟทางออกฉุกเฉิน)

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 3/4

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
16	ประตูทางออกชั้น 2 R1		✓		[signature]	
17	ด้านใน Production		✓		[signature]	

AICA HATYAI

แบบตรวจเช็คไฟ Exit (ไฟทางออกฉุกเฉิน)

ประจำเดือน ...พฤษภาคม... พ.ศ. ...2568... วันที่ตรวจ ...13/5...

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
1	หน้าห้องน้ำหญิงชั้น 2		✓		[illegible]	
2	ห้อง Generator		✓		[illegible]	
3	QC Lab		✓		[illegible]	
4	Shop MT		✓		[illegible]	
5	ห้อง MDB (ด้านหลัง)		✓		[illegible]	
6	ทางขึ้นตึก Production		✓		[illegible]	
7	ห้อง MDB (ด้านหน้า)		✓		[illegible]	

แบบตรวจเช็คไฟ Exit (ไฟทางออกฉุกเฉิน)

ประจำเดือน ...พฤษภาคม... พ.ศ. ...2568... วันที่ตรวจ ...13/5...

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
8	MT Office		✓		[illegible]	
9	ห้องครัว (ชั่วคราว)		✓		[illegible]	
10	Front Office		✓		[illegible]	
11	HSE		✓		[illegible]	
12	Office Store		✓		[illegible]	
13	WH (ข้าง R1)		✓		[illegible]	
14	หน้าห้องน้ำชายชั้น 3		✓		[illegible]	
15	หน้า Production Control		✓		[illegible]	

แบบตรวจเช็คไฟ Exit (ไฟทางออกฉุกเฉิน)

ประจำเดือน ...พฤษภาคม... พ.ศ. ...2568... วันที่ตรวจ ...13/5...

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
16	ประตูทางออกชั้น 2 R1		✓		[illegible]	
17	ด้านใน Production		✓		[illegible]	

AICA HATYAI

แบบตรวจเช็คไฟ Exit (ไฟทางออกฉุกเฉิน)

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 2/6

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
1	หน้าห้องน้ำหญิงชั้น 2		/			
2	ห้อง Generator		/			
3	QC Lab		/			
4	Shop MT		/			
5	ห้อง MDB (ด้านหลัง)		/			
6	ทางขึ้นดึก Production		/			
7	ห้อง MDB (ด้านหน้า)		/			

แบบตรวจเช็คไฟ Exit (ไฟทางออกฉุกเฉิน)

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 2/6

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
8	MT Office		/			
9	ห้องครัว (ชั่วคราว)		/			
10	Front Office		/			
11	HSE		/			
12	Office Store		/			
13	WH (ข้าง R1)		/			
14	หน้าห้องน้ำชายชั้น 3		/			
15	หน้า Production Control		/			

แบบตรวจเช็คไฟ Exit (ไฟทางออกฉุกเฉิน)

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 วันที่ตรวจ 2/6

ที่	พื้นที่ติดตั้ง	รูปภาพ	การทดสอบใช้งาน		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
			ปกติ (มีแสงสว่าง)	ผิดปกติ (ไฟไม่ติด / ชำรุด)		
16	ประตูทางออกชั้น 2 R1		/			
17	ด้านใน Production		/			

แบบตรวจเช็คตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง Fire Hose Cabinet

วันที่ตรวจ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 | บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด / ผู้ตรวจ นิคต / ดวงนร ทองนิ่ม

ที่	ตำแหน่งติดตั้ง	รูปภาพ	ผลการตรวจ ปกติ (สะอาด / ไม่มีสิ่งกีดขวาง / มีน้ำไหลปกติ)	ผลการตรวจ ผิดปกติ (วาล์วรั่ว / เข้าถึงได้ยาก / น้ำไม่ไหล)	หมายเหตุ
1	ข้างป้อมรปภ.		✓		
2	ข้างจุดรวมพล 2		✓		
3	Plant FA ข้างถัง Buffer		✓		
4	Plant FA ข้าง V-1008		✓		
5	หน้า Boiler		✓		
6	Plant FA ข้าง V-1005		✓		
7	หน้าอาคาร UT		✓		

วันที่ตรวจ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 | บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด / ผู้ตรวจ นิคต / ดวงนร ทองนิ่ม

ที่	ตำแหน่งติดตั้ง	รูปภาพ	ผลการตรวจ ปกติ (สะอาด / ไม่มีสิ่งกีดขวาง / มีน้ำไหลปกติ)	ผลการตรวจ ผิดปกติ (วาล์วรั่ว / เข้าถึงได้ยาก / น้ำไม่ไหล)	หมายเหตุ
8	หน้า Ware House		✓		- มีคราบฝุ่น - ทำความสะอาดแล้ว
9	ข้าง Store		✓		
10	หน้าห้อง MDB		✓		
11	Tank Farm		✓		
12	ข้าง R-2301 (ด้านหลัง Ware House)		✓		
13	ชั้น 2 ข้าง R-2101		✓		
14	ชั้น 2 Plant FA		✓		
15	ชั้น 2 ข้างห้อง QC		✓		

แบบตรวจเช็คตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง Fire Hose Cabinet

วันที่ตรวจ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 | บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด / ผู้ตรวจ นิคต / ดวงนร ทองนิ่ม

ที่	ตำแหน่งติดตั้ง	รูปภาพ	ผลการตรวจ ปกติ (สะอาด / ไม่มีสิ่งกีดขวาง / มีน้ำไหลปกติ)	ผลการตรวจ ผิดปกติ (วาล์วรั่ว / เข้าถึงได้ยาก / น้ำไม่ไหล)	หมายเหตุ
1	ข้างป้อมรปภ.		✓		
2	ข้างจุดรวมพล 2		✓		
3	Plant FA ข้างถัง Buffer		✓		
4	Plant FA ข้าง V-1008		✓		
5	หน้า Boiler		✓		
6	Plant FA ข้าง V-1005		✓		
7	หน้าอาคาร UT		✓		

วันที่ตรวจ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 | บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด / ผู้ตรวจ นิคต / ดวงนร ทองนิ่ม

ที่	ตำแหน่งติดตั้ง	รูปภาพ	ผลการตรวจ ปกติ (สะอาด / ไม่มีสิ่งกีดขวาง / มีน้ำไหลปกติ)	ผลการตรวจ ผิดปกติ (วาล์วรั่ว / เข้าถึงได้ยาก / น้ำไม่ไหล)	หมายเหตุ
8	หน้า Ware House		✓		
9	ข้าง Store		✓		
10	หน้าห้อง MDB		✓		
11	Tank Farm		✓		
12	ข้าง R-2301 (ด้านหลัง Ware House)		✓		
13	ชั้น 2 ข้าง R-2101		✓		
14	ชั้น 2 Plant FA		✓		
15	ชั้น 2 ข้างห้อง QC		✓		

แบบตรวจเช็คตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง Fire Hose Cabinet

วันที่ตรวจ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด / ผู้ตรวจ ทีมกฟน / ตรวจ หาดใหญ่

ที่	ตำแหน่งติดตั้ง	รูปภาพ	ผลการตรวจ ปกติ (สะอาด / ไม่มีสิ่งกีดขวาง / มีน้ำไหลปกติ)	ผลการตรวจ ผิดปกติ (ชำรุด / เข้าถึงได้ยาก / น้ำไม่ไหล)	หมายเหตุ
1	ข้างปั๊มรปภ.		✓		
2	ข้างจุดรวมพล 2		✓		- มีรถจอดกีดขวาง - แจ้งให้เจ้าของรถเคลื่อนแล้ว
3	Plant FA ข้างถัง Buffer		✓		
4	Plant FA ข้าง V-1008		✓		
5	หน้า Boiler		✓		
6	Plant FA ข้าง V-1005		✓		
7	หน้าอาคาร UT		✓		

วันที่ตรวจ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด / ผู้ตรวจ ทีมกฟน / ตรวจ หาดใหญ่

ที่	ตำแหน่งติดตั้ง	รูปภาพ	ผลการตรวจ ปกติ (สะอาด / ไม่มีสิ่งกีดขวาง / มีน้ำไหลปกติ)	ผลการตรวจ ผิดปกติ (ชำรุด / เข้าถึงได้ยาก / น้ำไม่ไหล)	หมายเหตุ
8	หน้า Ware House		✓		
9	ข้าง Store		✓		
10	หน้าห้อง MDB		✓		
11	Tank Farm		✓		
12	ข้าง R-2301 (ด้านหลัง Ware House)		✓		
13	ชั้น 2 ข้าง R-2101		✓		
14	ชั้น 2 Plant FA		✓		
15	ชั้น 2 ข้างห้อง QC		✓		

แบบตรวจเช็คตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง Fire Hose Cabinet

วันที่ตรวจ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด / ผู้ตรวจ ทีมกฟน / ตรวจ หาดใหญ่

ที่	ตำแหน่งติดตั้ง	รูปภาพ	ผลการตรวจ ปกติ (สะอาด / ไม่มีสิ่งกีดขวาง / มีน้ำไหลปกติ)	ผลการตรวจ ผิดปกติ (ชำรุด / เข้าถึงได้ยาก / น้ำไม่ไหล)	หมายเหตุ
1	ข้างปั๊มรปภ.		✓		
2	ข้างจุดรวมพล 2		✓		
3	Plant FA ข้างถัง Buffer		✓		
4	Plant FA ข้าง V-1008		✓		
5	หน้า Boiler		✓		
6	Plant FA ข้าง V-1005		✓		
7	หน้าอาคาร UT		✓		

วันที่ตรวจ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด / ผู้ตรวจ ทีมกฟน / ตรวจ หาดใหญ่

ที่	ตำแหน่งติดตั้ง	รูปภาพ	ผลการตรวจ ปกติ (สะอาด / ไม่มีสิ่งกีดขวาง / มีน้ำไหลปกติ)	ผลการตรวจ ผิดปกติ (ชำรุด / เข้าถึงได้ยาก / น้ำไม่ไหล)	หมายเหตุ
8	หน้า Ware House		✓		
9	ข้าง Store		✓		
10	หน้าห้อง MDB		✓		
11	Tank Farm		✓		
12	ข้าง R-2301 (ด้านหลัง Ware House)		✓		
13	ชั้น 2 ข้าง R-2101		✓		
14	ชั้น 2 Plant FA		✓		
15	ชั้น 2 ข้างห้อง QC		✓		

แบบตรวจเช็คตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง Fire Hose Cabinet

วันที่ตรวจ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด / ผู้ตรวจ รัตนพันธ์ / ดวงมน ทองรัตน์

ที่	ตำแหน่งติดตั้ง	รูปภาพ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
			สะอาด / ไม่มีสิ่งกีดขวาง / มีน้ำไหลปกติ	วาล์วรั่ว / เข้าถึงได้ยาก / น้ำไม่ไหล	
1	ข้างป้อมรปภ.		/		
2	ข้างจุดรวมพล 2		/		
3	Plant FA ข้างถัง Buffer		/		
4	Plant FA ข้าง V-1008		/		
5	หน้า Boiler		/		
6	Plant FA ข้าง V-1005		/		
7	หน้าอาคาร UT		/		

วันที่ตรวจ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด / ผู้ตรวจ รัตนพันธ์ / ดวงมน ทองรัตน์

ที่	ตำแหน่งติดตั้ง	รูปภาพ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
			สะอาด / ไม่มีสิ่งกีดขวาง / มีน้ำไหลปกติ	วาล์วรั่ว / เข้าถึงได้ยาก / น้ำไม่ไหล	
8	หน้า Ware House		/		
9	ข้าง Store		/		
10	หน้าห้อง MDB		/		
11	Tank Farm		/		
12	ข้าง R-2301 (ด้านหลัง Ware House)		/		
13	ชั้น 2 ข้าง R-2101		/		
14	ชั้น 2 Plant FA		/		
15	ชั้น 2 ข้างห้อง QC		/		

แบบตรวจเช็คตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง Fire Hose Cabinet

วันที่ตรวจ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด / ผู้ตรวจ รัตนพันธ์ / ดวงมน ทองรัตน์

ที่	ตำแหน่งติดตั้ง	รูปภาพ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
			สะอาด / ไม่มีสิ่งกีดขวาง / มีน้ำไหลปกติ	วาล์วรั่ว / เข้าถึงได้ยาก / น้ำไม่ไหล	
1	ข้างป้อมรปภ.		✓		
2	ข้างจุดรวมพล 2		✓		
3	Plant FA ข้างถัง Buffer		✓		
4	Plant FA ข้าง V-1008		✓		
5	หน้า Boiler		✓		
6	Plant FA ข้าง V-1005		✓		
7	หน้าอาคาร UT		✓		

วันที่ตรวจ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด / ผู้ตรวจ รัตนพันธ์ / ดวงมน ทองรัตน์

ที่	ตำแหน่งติดตั้ง	รูปภาพ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
			สะอาด / ไม่มีสิ่งกีดขวาง / มีน้ำไหลปกติ	วาล์วรั่ว / เข้าถึงได้ยาก / น้ำไม่ไหล	
8	หน้า Ware House		✓		
9	ข้าง Store		✓		
10	หน้าห้อง MDB		✓		
11	Tank Farm		✓		
12	ข้าง R-2301 (ด้านหลัง Ware House)		✓		
13	ชั้น 2 ข้าง R-2101		✓		
14	ชั้น 2 Plant FA		✓		
15	ชั้น 2 ข้างห้อง QC		✓		

แบบตรวจเช็คอ่างล้างตาฉุกเฉิน / Eye Wash & Shower / แบบแกลลอน

วันที่ตรวจ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 — บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

ที่	รายการ	ตำแหน่งติดตั้ง	รูปภาพ	ผลการตรวจ: ปกติ (สะอาด / ไม่มีสิ่งผิดปกติ)	ผลการตรวจ: ผิดปกติ (วาล์วรั่ว / เข้าถึงได้ยาก / น้ำไม่ไหล)	หมายเหตุ
1	Eye Wash & Shower	Tank Farm		✓		
2	Eye Wash & Shower	ใต้หอโหลด 1		✓		
3	Eye Wash & Shower	ใต้ชั้น 1 R2301		✓		
4	Eye Wash & Shower	ชั้น 2 R2201		✓		
5	Eye Wash & Shower	ชั้น 2 R2301		✓		
6	Eye Wash & Shower	หน้าถังเมทานอล		✓		- ตรวจเมื่อ 3/1/68 โดย ศิริโชค FA
7	Eye Wash & Shower	ชั้น 1 FA Plant		✓		- ตรวจเมื่อ 3/1/68 โดย ศิริโชค FA

ผู้ตรวจ: ดวงพร ทองจันดา (น.ส. ดวงพร ทองจันดา) ตำแหน่ง HSE officer

ผู้ทวนสอบ: (น.ส. กรรชัยพร แก้วประสม) ตำแหน่ง Asst HSE Manager.

แบบตรวจเช็คอ่างล้างตาฉุกเฉิน / Eye Wash & Shower / แบบแกลลอน

วันที่ตรวจ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 — บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

ที่	รายการ	ตำแหน่งติดตั้ง	รูปภาพ	ผลการตรวจ: ปกติ (สะอาด / ไม่มีสิ่งผิดปกติ)	ผลการตรวจ: ผิดปกติ (วาล์วรั่ว / เข้าถึงได้ยาก / น้ำไม่ไหล)	หมายเหตุ
8	Eye Wash & Shower	ชั้น 2 FA Plant		✓		- ตรวจเมื่อ 3/1/68 โดย ศิริโชค FA
9	แกลลอน	หอโหลด 1		✓		
10	แกลลอน	ชั้น 1 R2101		✓		
11	แกลลอน	ชั้น 2 R2102		✓		
12	แกลลอน	Ware House		✓		
13	แกลลอน	Cooling Tower		✓		

ผู้ตรวจ: ดวงพร ทองจันดา (น.ส. ดวงพร ทองจันดา) ตำแหน่ง HSE officer

ผู้ทวนสอบ: (น.ส. กรรชัยพร แก้วประสม) ตำแหน่ง Asst HSE Manager.

แบบตรวจเช็คอ่างล้างตาฉุกเฉิน / Eye Wash & Shower / แบบแกลลอน

วันที่ตรวจ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 — บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

ที่	รายการ	ตำแหน่งติดตั้ง	รูปภาพ	ผลการตรวจ: ปกติ (สะอาด / ไม่มีสิ่งผิดปกติ)	ผลการตรวจ: ผิดปกติ (วาล์วรั่ว / เข้าถึงได้ยาก / น้ำไม่ไหล)	หมายเหตุ
1	Eye Wash & Shower	Tank Farm		✓		
2	Eye Wash & Shower	ใต้หอโหลด 1		✓		
3	Eye Wash & Shower	ใต้ชั้น 1 R2301		✓		
4	Eye Wash & Shower	ชั้น 2 R2201		✓		
5	Eye Wash & Shower	ชั้น 2 R2301		✓		
6	Eye Wash & Shower	หน้าถังเมทานอล		✓		- ตรวจเมื่อ 20/2/68 โดย ศิริโชค FA
7	Eye Wash & Shower	ชั้น 1 FA Plant		✓		- ตรวจเมื่อ 20/2/68 โดย ศิริโชค FA

แบบตรวจเช็คอ่างล้างตาฉุกเฉิน / Eye Wash & Shower / แบบแกลลอน

วันที่ตรวจ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 — บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

ที่	รายการ	ตำแหน่งติดตั้ง	รูปภาพ	ผลการตรวจ: ปกติ (สะอาด / ไม่มีสิ่งผิดปกติ)	ผลการตรวจ: ผิดปกติ (วาล์วรั่ว / เข้าถึงได้ยาก / น้ำไม่ไหล)	หมายเหตุ
8	Eye Wash & Shower	ชั้น 2 FA Plant		✓		- ตรวจเมื่อ 20/2/68 โดย ศิริโชค FA
9	แกลลอน	หอโหลด 1		✓		
10	แกลลอน	ชั้น 1 R2101		✓		
11	แกลลอน	ชั้น 2 R2102		✓		
12	แกลลอน	Ware House		✓		
13	แกลลอน	Cooling Tower		✓		

ผู้ตรวจ: ดวงพร ทองจันดา (น.ส. ดวงพร ทองจันดา) ตำแหน่ง HSE Officer

ผู้ทวนสอบ: (น.ส. กรรชัยพร แก้วประสม) ตำแหน่ง Asst HSE Manager.

แบบตรวจเช็คอ่างล้างตาฉุกเฉิน / Eye Wash & Shower / แบบแกลลอน

วันที่ตรวจ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 — บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

ที่	รายการ	ตำแหน่งติดตั้ง	รูปภาพ	ผลการตรวจ: ปกติ (สะอาด / ไม่มีสิ่งอุดตาง / มีน้ำไหลปกติ)	ผลการตรวจ: ผิดปกติ (กล่าวชำรุด / เข้าถึงได้ยาก / น้ำไม่ไหล)	หมายเหตุ
1	Eye Wash & Shower	Tank Farm			×	- น้ำไม่ไหล - เซ็นเซอร์เสีย - น้ำไหลปกติแล้ว
2	Eye Wash & Shower	ใต้หอโหลด 1		✓		
3	Eye Wash & Shower	ใต้ชั้น 1 R2301		✓		
4	Eye Wash & Shower	ชั้น 2 R2201		✓		
5	Eye Wash & Shower	ชั้น 2 R2301		✓		
6	Eye Wash & Shower	หน้าถังแมทานอล		✓		- ตรวจเช็คปี้ 4/10/68 โดยศิริโรค FA
7	Eye Wash & Shower	ชั้น 1 FA Plant		✓		- ตรวจเช็คล่อ 4/10/68 โดยศิริโรค FA.

แบบตรวจเช็คอ่างล้างตาฉุกเฉิน / Eye Wash & Shower / แบบแกลลอน

วันที่ตรวจ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 — บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

ที่	รายการ	ตำแหน่งติดตั้ง	รูปภาพ	ผลการตรวจ: ปกติ (สะอาด / ไม่มีสิ่งอุดตาง / มีน้ำไหลปกติ)	ผลการตรวจ: ผิดปกติ (กล่าวชำรุด / เข้าถึงได้ยาก / น้ำไม่ไหล)	หมายเหตุ
8	Eye Wash & Shower	ชั้น 2 FA Plant		✓		- ตรวจเช็ค 4/10/68 โดย ศิริโรค FA.
9	แกลลอน	หอโหลด 1		✓		
10	แกลลอน	ชั้น 1 R2101		✓		
11	แกลลอน	ชั้น 2 R2102		✓		
12	แกลลอน	Ware House		✓		- มีคราบฝุ่นเกาะ - หัวดูดสายขอดเสีย
13	แกลลอน	Cooling Tower		✓		

ผู้ตรวจ: ดนุพร ทองจันดา (น.ส. ดนุพร ทองจันดา) ตำแหน่ง HSE Office

ผู้ทวนสอบ: (น.ธ. อาริสา เหรียประภู) ตำแหน่ง Asst. HSE Manager.

แบบตรวจเช็คอ่างล้างตาฉุกเฉิน / Eye Wash & Shower / แบบแกลลอน

วันที่ตรวจ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 — บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

ที่	รายการ	ตำแหน่งติดตั้ง	รูปภาพ	ผลการตรวจ: ปกติ (สะอาด / ไม่มีสิ่งอุดตาง / มีน้ำไหลปกติ)	ผลการตรวจ: ผิดปกติ (กล่าวชำรุด / เข้าถึงได้ยาก / น้ำไม่ไหล)	หมายเหตุ
1	Eye Wash & Shower	Tank Farm		✓		
2	Eye Wash & Shower	ใต้หอโหลด 1		✓		
3	Eye Wash & Shower	ใต้ชั้น 1 R2301		✓		
4	Eye Wash & Shower	ชั้น 2 R2201		✓		
5	Eye Wash & Shower	ชั้น 2 R2301		✓		
6	Eye Wash & Shower	หน้าถังแมทานอล		✓		- ตรวจเช็คปี้ 3/4/68 โดย ศิริโรค FA
7	Eye Wash & Shower	ชั้น 1 FA Plant		✓		- ตรวจเช็คล่อ 3/4/68 โดยศิริโรค FA

แบบตรวจเช็คอ่างล้างตาฉุกเฉิน / Eye Wash & Shower / แบบแกลลอน

วันที่ตรวจ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 — บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

ที่	รายการ	ตำแหน่งติดตั้ง	รูปภาพ	ผลการตรวจ: ปกติ (สะอาด / ไม่มีสิ่งอุดตาง / มีน้ำไหลปกติ)	ผลการตรวจ: ผิดปกติ (กล่าวชำรุด / เข้าถึงได้ยาก / น้ำไม่ไหล)	หมายเหตุ
8	Eye Wash & Shower	ชั้น 2 FA Plant		✓		- ตรวจเช็ค 3/4/68 โดยศิริโรค FA
9	แกลลอน	หอโหลด 1		✓		
10	แกลลอน	ชั้น 1 R2101		✓		
11	แกลลอน	ชั้น 2 R2102		✓		
12	แกลลอน	Ware House		✓		
13	แกลลอน	Cooling Tower		✓		- มีสิ่งของวางกีดขวาง ทางเข้าถึง - เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ

ผู้ตรวจ: ดนุพร ทองจันดา (น.ส. ดนุพร ทองจันดา) ตำแหน่ง HSE officer

ผู้ทวนสอบ: (น.ธ. อาริสา เหรียประภู) ตำแหน่ง Asst HSE Manager.

แบบตรวจเช็คอ่างล้างตาฉุกเฉิน / Eye Wash & Shower / แบบแกลลอน

วันที่ตรวจ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 — บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

ที่	รายการ	ตำแหน่งติดตั้ง	รูปภาพ	ผลการตรวจ: ปกติ (สะอาด / ไม่มีสิ่งสีดขวาง / มีน้ำไหลปกติ)	ผลการตรวจ: ผิดปกติ (หล่ำรั่ว / เข็งถึงได้ยาก / น้ำไม่ไหล)	หมายเหตุ
1	Eye Wash & Shower	Tank Farm		✓		
2	Eye Wash & Shower	ใต้ท่อโหลด 1		✓		- มีคราบฝุ่น ที่ตราม ระยะเหลือ
3	Eye Wash & Shower	ใต้ชั้น 1 R2301		✓		
4	Eye Wash & Shower	ชั้น 2 R2201		✓		
5	Eye Wash & Shower	ชั้น 2 R2301		✓		
6	Eye Wash & Shower	หน้าถังแทนนอล		✓		- ทาสีใหม่ ฝุ่นเยอะ โดยศรีโรด FA.
7	Eye Wash & Shower	ชั้น 1 FA Plant		✓		- ทาสีใหม่ โดยศรีโรด FA

ผู้ตรวจ ดวงพร ทองจันดา (น.ส. ดวงพร ทองจันดา) ตำแหน่ง HSE Officer

ผู้ทวนสอบ (นส.ภรณ์ เกลียะรัตน์) ตำแหน่ง Asst. HSE Manager

แบบตรวจเช็คอ่างล้างตาฉุกเฉิน / Eye Wash & Shower / แบบแกลลอน

วันที่ตรวจ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 — บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

ที่	รายการ	ตำแหน่งติดตั้ง	รูปภาพ	ผลการตรวจ: ปกติ (สะอาด / ไม่มีสิ่งสีดขวาง / มีน้ำไหลปกติ)	ผลการตรวจ: ผิดปกติ (หล่ำรั่ว / เข็งถึงได้ยาก / น้ำไม่ไหล)	หมายเหตุ
8	Eye Wash & Shower	ชั้น 2 FA Plant		✓		- ทาสีใหม่ โดยศรีโรด FA.
9	แกลลอน	ท่อโหลด 1		✓		
10	แกลลอน	ชั้น 1 R2101		✓		
11	แกลลอน	ชั้น 2 R2102		✓		
12	แกลลอน	Ware House		✓		
13	แกลลอน	Cooling Tower		✓		- มีคราบฝุ่นเยอะ ทำความสะอาดเลย

ผู้ตรวจ ดวงพร ทองจันดา (น.ส. ดวงพร ทองจันดา) ตำแหน่ง HSE Officer

ผู้ทวนสอบ (นส.ภรณ์ เกลียะรัตน์) ตำแหน่ง Asst. HSE Manager

แบบตรวจเช็คอ่างล้างตาฉุกเฉิน / Eye Wash & Shower / แบบแกลลอน

วันที่ตรวจ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 — บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

ที่	รายการ	ตำแหน่งติดตั้ง	รูปภาพ	ผลการตรวจ: ปกติ (สะอาด / ไม่มีสิ่งสีดขวาง / มีน้ำไหลปกติ)	ผลการตรวจ: ผิดปกติ (หล่ำรั่ว / เข็งถึงได้ยาก / น้ำไม่ไหล)	หมายเหตุ
1	Eye Wash & Shower	Tank Farm		✓		
2	Eye Wash & Shower	ใต้ท่อโหลด 1		✓		
3	Eye Wash & Shower	ใต้ชั้น 1 R2301		✓		
4	Eye Wash & Shower	ชั้น 2 R2201		✓		
5	Eye Wash & Shower	ชั้น 2 R2301		✓		- น้ำไหลเบา - เข็งช่วงเลย
6	Eye Wash & Shower	หน้าถังแทนนอล		✓		
7	Eye Wash & Shower	ชั้น 1 FA Plant		✓		

ผู้ตรวจ ดวงพร (น.ส. ดวงพร ทองจันดา) ตำแหน่ง HSE Officer

ผู้ทวนสอบ (นส.ภรณ์ เกลียะรัตน์) ตำแหน่ง Asst. HSE Manager

แบบตรวจเช็คอ่างล้างตาฉุกเฉิน / Eye Wash & Shower / แบบแกลลอน

วันที่ตรวจ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 — บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

ที่	รายการ	ตำแหน่งติดตั้ง	รูปภาพ	ผลการตรวจ: ปกติ (สะอาด / ไม่มีสิ่งสีดขวาง / มีน้ำไหลปกติ)	ผลการตรวจ: ผิดปกติ (หล่ำรั่ว / เข็งถึงได้ยาก / น้ำไม่ไหล)	หมายเหตุ
8	Eye Wash & Shower	ชั้น 2 FA Plant		✓		
9	แกลลอน	ท่อโหลด 1		✓		
10	แกลลอน	ชั้น 1 R2101		✓		
11	แกลลอน	ชั้น 2 R2102		✓		
12	แกลลอน	Ware House		✓		
13	แกลลอน	Cooling Tower		✓		

ผู้ตรวจ ดวงพร (น.ส. ดวงพร ทองจันดา) ตำแหน่ง HSE Officer

ผู้ทวนสอบ (นส.ภรณ์ เกลียะรัตน์) ตำแหน่ง Asst. HSE Manager

ภาคผนวก ข-42

เอกสารการอบรมการปฐมพยาบาล

ภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื่องต้นและการกู้ชีพ

(First Aid & CPR)

วันที่ 28 สิงหาคม 2567













AICA

พนักงานที่เข้าอบรม First Aid & CPR (การปฐมพยาบาลเบื่องต้นและการกู้ชีพ)
: วันที่ 28 สิงหาคม 2567

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	เซ็นชื่อ
1	[redacted]	Asst. HRM Manager	
2		Finance Specialist	
3		Finance & Accounting Supervisor	
4		Senior Finance Officer	
5		Accounting Officer	
6		Wood Lab Technician	
7		Product Development Specialist	
8		Asst. CSR Manager	
9		HSEQ Officer	
10		Senior Resin Supervisor	
11		Reactor man	
12		Senior Reactor man	
13		Reactor man	
14		Tank farm man	
15		Warehouse Supervisor	
16		Store Officer	
17		Warehouse man	
18		Senior Formalin Technician	
19		Formalin Technician	
20		Loading Technician	
21		Asst. Engineering Manager	
22		Maintenance Engineer	
23		Maintenance Supervisor	

AICA

พนักงานที่เข้าอบรม First Aid & CPR (การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ) : วันที่ 28 สิงหาคม 2567

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	เซ็นชื่อ
24	[redacted]	Maintenance Technician	
25	[redacted]	Senior Utility Man	
26	[redacted]	QA Inspector	
27	[redacted]	QA Inspector	
28	[redacted]	Senior QA Inspector	
29	[redacted]	QA Technician	
30	[redacted]	Gardener	

บริษัท ไอกะ พาดใหญ่ จำกัด

รายงานประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน

หลักสูตรการอบรม : HSE-004 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ (First Aid & CPR)

ลำดับที่	รหัสพนักงาน	ชื่อผู้เข้ารับการอบรม	ตำแหน่ง	ฝ่าย	วิทยากร	วัน / เดือน / ปี	รุ่น	จำนวน วัน	จำนวน (ชม.)	คะแนนสอบ/ ประเมิน	ค่าใช้จ่าย : คน
1	10018	[redacted]	Senior Reactor Man	Resin	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
2	10022		Reactor Man	Resin	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
3	10023		Supervisor	Maintenance	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
4	10037		Senior Technician	Formalin	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
5	10049		Senior Utility Man	Utility	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
6	10055		Reactor Man	Resin	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
7	10058		Assistant Manager	HR	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
8	10091		Specialist	PD&R	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
9	10095		Officer	Warehouse	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
10	10098		Senior Officer	HR	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
11	10117		Senior QA Inspector	QA	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
12	10124		Senior QA Inspector	QA	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
13	10131		Senior QA Inspector	QA	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
14	10133		Supervisor	Finance	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
15	10137		Technician	Maintenance	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
16	10140		Gardener	CSR	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
17	10147		Technician	Formalin	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
18	10150		Technician	Formalin	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
19	10162		Senior Supervisor	Resin	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
20	10168		Warehouse Man	Warehouse	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
21	10170		Tank Farm Man	Tank Farm	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
22	10182		QA Inspector	QA	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
23	10192		Senior Officer	Finance	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
24	10197		Maintenance Engineer	Maintenance	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
25	10208		Specialist	Finance	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
26	10209		Technician	Technical Survice	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
27	10210		HSE Officer	HSEQ	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
28	10213		Officer	Finance	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
29	20011		Assistant Manager	CSR	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00
30	20030		Assistant Manager	Maintenance	นางสาววิมลา สุวรรณโณ	28/08/2567 - 28/08/2567	1	-	3	0.00	0.00

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)

ผู้จัดการทั่วไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางสาววิมินตา สุวรรณโณ)

วิทยากรฝึกอบรม

เลขทะเบียน AICA FA 01 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)

ผู้จัดการทั่วไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางสาววิมินตา สุวรรณโณ)

วิทยากรฝึกอบรม

เลขทะเบียน AICA FA 02 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)

ผู้จัดการทั่วไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางสาววิมินตา สุวรรณโณ)

วิทยากรฝึกอบรม

เลขทะเบียน AICA FA 03 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)

ผู้จัดการทั่วไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางสาววิมินตา สุวรรณโณ)

วิทยากรฝึกอบรม

เลขทะเบียน AICA FA 04 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)
ผู้จัดการทั่วไป

(นางสาววิมินดา สุวรรณโณ)
วิทยากรฝึกอรม

เลขทะเบียน AICA FA 05 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)
ผู้จัดการทั่วไป

(นางสาววิมินดา สุวรรณโณ)
วิทยากรฝึกอรม

เลขทะเบียน AICA FA 06 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)

ผู้จัดการทั่วไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางสาววิมินดา สุวรรณโณ)

วิทยากรฝึกอบรม

เลขทะเบียน AICA FA 07 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)

ผู้จัดการทั่วไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางสาววิมินดา สุวรรณโณ)

วิทยากรฝึกอบรม

เลขทะเบียน AICA FA 08 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)

ผู้จัดการทั่วไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางสาววิมินตา สุวรรณโณ)

วิทยากรฝึกอบรม

เลขทะเบียน AICA FA 09 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)

ผู้จัดการทั่วไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางสาววิมินตา สุวรรณโณ)

วิทยากรฝึกอบรม

เลขทะเบียน AICA FA 10 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)

ผู้จัดการทั่วไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางสาววิมินตา สุวรรณโณ)

วิทยากรฝึกอบรม

เลขทะเบียน AICA FA 11 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)

ผู้จัดการทั่วไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางสาววิมินตา สุวรรณโณ)

วิทยากรฝึกอบรม

เลขทะเบียน AICA FA 12 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)

ผู้จัดการทั่วไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางสาววิมินดา สุวรรณโณ)

วิทยากรฝึกอรม

เลขทะเบียน AICA FA 13 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)

ผู้จัดการทั่วไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางสาววิมินดา สุวรรณโณ)

วิทยากรฝึกอรม

เลขทะเบียน AICA FA 14 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)

ผู้จัดการทั่วไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางสาววิมินดา สุวรรณโณ)

วิทยากรฝึกอรม

เลขทะเบียน AICA FA 15 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)

ผู้จัดการทั่วไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางสาววิมินดา สุวรรณโณ)

วิทยากรฝึกอรม

เลขทะเบียน AICA FA 16 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง **ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗**

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)
ผู้จัดการทั่วไป

(นางสาววิมินตา สุวรรณโณ)
วิทยากรฝึกอบรม

เลขทะเบียน AICA FA 17 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง **ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗**

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)
ผู้จัดการทั่วไป

(นางสาววิมินตา สุวรรณโณ)
วิทยากรฝึกอบรม

เลขทะเบียน AICA FA 18 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)

ผู้จัดการทั่วไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางสาววิมินดา สุวรรณโณ)

วิทยากรฝึกอรม

เลขทะเบียน AICA FA 19 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)

ผู้จัดการทั่วไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางสาววิมินดา สุวรรณโณ)

วิทยากรฝึกอรม

เลขทะเบียน AICA FA 20 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)

ผู้จัดการทั่วไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางสาววิมินตา สุวรรณโณ)

วิทยากรฝึกอรม

เลขทะเบียน AICA FA 21 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)

ผู้จัดการทั่วไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางสาววิมินตา สุวรรณโณ)

วิทยากรฝึกอรม

เลขทะเบียน AICA FA 22 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)

ผู้จัดการทั่วไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางสาววิมินตา สุวรรณโณ)

วิทยากรฝึกอบรม

เลขทะเบียน AICA FA 23 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)

ผู้จัดการทั่วไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางสาววิมินตา สุวรรณโณ)

วิทยากรฝึกอบรม

เลขทะเบียน AICA FA 24 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)

ผู้จัดการทั่วไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางสาววิมินตา สุวรรณโณ)

วิทยากรฝึกอรม

เลขทะเบียน AICA FA 25 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)

ผู้จัดการทั่วไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางสาววิมินตา สุวรรณโณ)

วิทยากรฝึกอรม

เลขทะเบียน AICA FA 26 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)

ผู้จัดการทั่วไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางสาววิมินดา สุวรรณโณ)

วิทยากรฝึกอรม

เลขทะเบียน AICA FA 27 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ” (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)

ผู้จัดการทั่วไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางสาววิมินดา สุวรรณโณ)

วิทยากรฝึกอรม

เลขทะเบียน AICA FA 28 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

"การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ" (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)
ผู้จัดการทั่วไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางสาววิมินตา สุวรรณโณ)
วิทยากรฝึกอบรม

เลขทะเบียน AICA FA 29 /2024

AICA

บริษัท ไอกะหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ ๔๑๗/๑๑๕ ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

"การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ" (First Aid & CPR)

วันที่จัดฝึกอบรม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ชั่วโมง

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)
ผู้จัดการทั่วไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางสาววิมินตา สุวรรณโณ)
วิทยากรฝึกอบรม

เลขทะเบียน AICA FA 30 /2024

ภาคผนวก ข-43

สำเนาใบสั่งซื้อปุ๋ยยูเรีย

AICA HATYAI CO., LTD.
บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด
417/115 ถนนกาญจนวณิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
417/115 Karnjanavanich Rd., Tumbon Patong Amphur Hatyai, Songkhla 90230 Thailand
Tel. (66) 7429-1572-3 FAX. (66) 7429-1574
TAX ID : 0835545001347

Please wearing safety helmet and safety shoes/When you sending the goods, Otherwise not allow entrance to AICA HATYAI
โปรดสวมหมวกและรองเท้า Safety ทุกครั้งที่เข้ามาส่งสินค้า มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าโรงงานเด็ดขาด

ใบสั่งซื้อ
PURCHASE ORDER

รหัสผู้ขาย Code	1RM-033
ชื่อผู้ขาย Name	PCM (THAILAND) COMPANY LIMITED (USD)
ที่อยู่ Address	5th Floor,Bangkok City Tower,179 South Sathorn Road, Kwaeng Tungmahmek,Khet Sathorn,Bangkok 10120 Tel. 02679-5600 Fax. 026795511
ผู้ติดต่อ Contact	
หมายเหตุ Remark	RES20251104

วันที่ DATE	08/01/2025
เลขที่ใบสั่งซื้อ Purchase No.	PO20250738
กำหนดชำระเงิน Term	45 วัน
กำหนดส่งสินค้า Due Date	16/01/2025

ลำดับ ITEM	รหัส CODE	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วยนับ UOM	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1	RM-CHE-TEC-001	Urea Bulk Delivery 16/1/2025	5,000.00	MT	378.25	1,891,250.00

(หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(ONE MILLION EIGHT HUNDRED NINETY-ONE THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY AND

รวมราคา Amount	USD	1,891,250.00
ส่วนลด DISCOUNT	USD	0.00
มูลค่า Sub Total	USD	1,891,250.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%	USD	0.00
ยอดเงินสุทธิ GRAND TOTAL	USD	1,891,250.00

เงื่อนไข
CONDITION

1. โปรดระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ บิล และจดหมายโต้ตอบทุกครั้งเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงและชำระเงิน
   PLEASE RECOMMENDED NO. OF P/O, RECEIPT, AND ALL REPLIED LETTERS TO EASY THE PAYMENT
2. เมื่อรับใบสั่งซื้อถือว่ายอมรับเงื่อนไขข้างต้น และ เงื่อนไขที่แนบมาด้วย
   WHEN GET ORDER, IS CONSIDERED AGREED ON ALL CONDITIONS.
3. โปรดแนบสำเนาใบสั่งซื้อ เมื่อมาวางบิลเรียกเก็บเงิน
   PLEASE ENCLOSE COPY OF P/O ON COLLECTING MONEY.
4. ใบกำกับภาษีส่งให้วันส่งสินค้า
   TAX INVOICE WILL BE ISSUED ON DELIVERY DAY.

ในนาม บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด
FOR AICA HATYAI CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ
SIGNED BY 08/01/2025 Prepare By SIGNED BY 08/01/2025 Checker

ผู้อนุมัติ
AUTHORIZED SIGNATURE

Upon receiving the "Purchase Order" Please Confirm delivery order date to E-mail : Chotdamkoeng.Manida@aica-ap.com
เมื่อได้รับ "ใบสั่งซื้อ" ฉบับนี้แล้ว กรุณาแจ้งเลขที่ "ใบสั่งซื้อและวันที่กำหนดส่งสินค้า" มาที่ E-Mail :

AICA HATYAI CO., LTD.
บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด
417/115 ถนนกาญจนวณิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
417/115 Karnjanavanich Rd., Tumbon Patong Amphur Hatyai, Songkhla 90230 Thailand
Tel. (66) 7429-1572-3 FAX. (66) 7429-1574
TAX ID : 0835545001347

Please wearing safety helmet and safety shoes/When you sending the goods, Otherwise not allow entrance to AICA HATYAI
โปรดสวมหมวกและรองเท้า Safety ทุกครั้งที่เข้ามาส่งสินค้า มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าโรงงานเด็ดขาด

ใบสั่งซื้อ
PURCHASE ORDER

รหัสผู้ขาย Code	1RM-033
ชื่อผู้ขาย Name	PCM (THAILAND) COMPANY LIMITED (USD)
ที่อยู่ Address	5th Floor,Bangkok City Tower,179 South Sathorn Road, Kwaeng Tungmahmek,Khet Sathorn,Bangkok 10120 Tel. 02679-5600 Fax. 026795511
ผู้ติดต่อ Contact	
หมายเหตุ Remark	RES20251259

วันที่ DATE	16/05/2025
เลขที่ใบสั่งซื้อ Purchase No.	PO20251736
กำหนดชำระเงิน Term	45 วัน
กำหนดส่งสินค้า Due Date	23/05/2025

ลำดับ ITEM	รหัส CODE	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วยนับ UOM	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1	RM-CHE-TEC-001	Urea	2,000.00	MT	403.38	806,760.00

(แปดแสนหกพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
(EIGHT HUNDRED SIX THOUSAND SEVEN HUNDRED SIXTY AND XX / 100)

รวมราคา Amount	USD	806,760.00
ส่วนลด DISCOUNT	USD	0.00
มูลค่า Sub Total	USD	806,760.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%	USD	0.00
ยอดเงินสุทธิ GRAND TOTAL	USD	806,760.00

เงื่อนไข
CONDITION

1. โปรดระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ บิล และจดหมายโต้ตอบทุกครั้งเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงและชำระเงิน
   PLEASE RECOMMENDED NO. OF P/O, RECEIPT, AND ALL REPLIED LETTERS TO EASY THE PAYMENT
2. เมื่อรับใบสั่งซื้อถือว่ายอมรับเงื่อนไขข้างต้น และ เงื่อนไขที่แนบมาด้วย
   WHEN GET ORDER, IS CONSIDERED AGREED ON ALL CONDITIONS.
3. โปรดแนบสำเนาใบสั่งซื้อ เมื่อมาวางบิลเรียกเก็บเงิน
   PLEASE ENCLOSE COPY OF P/O ON COLLECTING MONEY.
4. ใบกำกับภาษีส่งให้วันส่งสินค้า
   TAX INVOICE WILL BE ISSUED ON DELIVERY DAY.

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ
SIGNED BY 16/05/2025 Prepare By SIGNED BY 16/05/2025 Checker

ในนาม บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด
FOR AICA HATYAI CO., LTD.

ผู้อนุมัติ
AUTHORIZED SIGNATURE

Upon receiving the "Purchase Order" Please Confirm delivery order date to E-mail : Chotdamkoeng.Manida@aica-ap.com
เมื่อได้รับ "ใบสั่งซื้อ" ฉบับนี้แล้ว กรุณาแจ้งเลขที่ "ใบสั่งซื้อและวันที่กำหนดส่งสินค้า" มาที่ E-Mail :

ภาคผนวก ข-44

สำเนาองค์ประกอบทางเคมี (Certificate of Analysis)

PETRONAS

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Urea Product, Granular

Sample ID	: PCFKD-2412-01747	Material ID	: PCFKSB Urea Product
Carrier/Vehicle ID	:	Customer Name	:
Customer P.O No.	:	Customer No.	:
Sales Order No.	:	Batch No.	:
Delivery Qty	:	Delivery No.	:
Delivery Unit	:	Sample Date	: 20 Dec 2024
Remark	:	Inspection Date	: 20 Dec 2024

NOTE : THE TEST CHARACTERISTICS AND THEIR UNITS, TOLERANCES AND RESULTS LISTED BELOW WILL VARY DEPENDING ON THE BUSINESS, CUSTOMER & MATERIAL REQUIREMENTS.

Test Characteristics	Results	Unit	Tolerance Limits	Method
Water Content	0.307	wt %	0.5 Max	ASTM E 203 - 16
Biuret	0.83	wt %	1.0 Max	AOAC 960.04 (1980)
Total Nitrogen	46.17	wt %	46.0 Min	AOAC 993.13 (1996)
Size (2.00-4.00 mm)	97.6	wt %	90.0 Min	In-house Method PCFK-05_02_01-L3-OP-034444 based on ASTM D 1921:2018
Size (<2.00 mm)	0.8	wt %	10.0 Max	In-house Method PCFK-05_02_01-L3-OP-034444 based on ASTM D 1921:2018
Size (>4.00 mm)	1.6	wt %	10.0 Max	In-house Method PCFK-05_02_01-L3-OP-034444 based on ASTM D 1921:2018

This result is based on the sample being received and tested at PCFKSB Laboratory.

All parameters reported in this COA are accredited to ISO/IEC 17025:2017.

This report shall not be produced except in full without written approval from PCFKSB Laboratory Management.

This is a computer generated document. No signature is required.

Test Characteristics	Measurement Uncertainty, k: 2 @ 95% confidence level
Water Content	± 0.080 wt %
Biuret	± 0.02 wt %
Total Nitrogen	± 0.46 wt %
Size (>4.00 mm)	± 0.14 wt %
Size (2.00-4.00 mm)	± 3.90 wt %
Size (<2.00 mm)	± 0.05 wt %

< < < End of report > > >

Approved Signatory:
Amir Hakim Hashim
M/3017/5820/2010
Chemist

Analysed at : PCFKSB Laboratory
KM 3, Jalan Jeniang, 08300 Gurun, Kedah Darul Aman, Malaysia.
Tel: +(604) 466 6320

Marketed by : PETRONAS CHEMICALS MARKETING (LABUAN) LTD.
Level 35, Tower 1, PETRONAS Twin Towers, Kuala Lumpur City Centre, 50088, Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel: +(603) 2392 8043
Manufactured by : PETRONAS Chemicals Fertiliser Kedah Sdn Bhd
KM 3, Jalan Jeniang, 08300 Gurun, Kedah Darul Aman, Malaysia.
Tel: +(604) 466 6666
Open

ภาคผนวก ข-45

สำเนาเอกสารรายการบรรจุภัณฑ์ (Packing list)

[Open]

PETRONAS CHEMICALS MARKETING (LABUAN) LTD (LL08320)

TEL : 03 2331 5000 FAX : 03 2331 4078

PETRONAS

PACKING LIST

23-Dec-2024

CUSTOMER	:	PCM (THAILAND) COMPANY LIMITED LEVEL 5, BANGKOK CITY TOWER, 179 SOUTH SATHORN ROAD, THUNGMAHAMEK, SATHORN, BANGKOK 10120, THAILAND
GOODS DESCRIPTION	:	GRANULAR UREA IN BULK
QUANTITY OF GOODS	:	29.00 MT
PACKING	:	BULK
HS CODE	:	3102100000
SHIPPING MARK/MARK	:	NO SHIPPING MARK

We hereby declare that the above cargo of Granular Urea will be loaded by PETRONAS CHEMICALS FERTILIZER KEDAH SDN. BHD. located at Gurun, Kedah, Malaysia.

PETRONAS CHEMICALS MARKETING (LABUAN) LTD * LL08320 *

Authorised Signature

ภาคผนวก ข-46

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
เกี่ยวกับปุ๋ยที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติปุ๋ย
พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2564

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดให้สารอนินทรีย์หรืออินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทำขึ้นก็ตาม ที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่น ไม่เป็นปุ๋ยเคมี ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓ (๒) ของบทนิยามคำว่า "ปุ๋ยเคมี" และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้สารอนินทรีย์หรืออินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทำขึ้นก็ตามที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่น ไม่เป็นปุ๋ยเคมี ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๔"

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ กำหนดให้สารอนินทรีย์หรืออินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทำขึ้นก็ตามที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่น ตามบัญชีรายชื่อสารแนบท้ายประกาศนี้ ไม่เป็นปุ๋ยเคมี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บัญชีรายชื่อสารอนินทรีย์หรืออินทรีย์
แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้สารอนินทรีย์หรืออินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทำขึ้นก็ตามที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่น ไม่เป็นปุ๋ยเคมี ตามพระราชบัญญัติปุ๋ยพ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๔

ลำดับ	ชื่อสารเคมี	วัตถุประสงค์ใช้ในการอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่น
๑	Ammonium chloride	อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมฟอกหนัง อุตสาหกรรมถ่านไฟฉาย, อุตสาหกรรมปาร์ติเคิลบอร์ด, อุตสาหกรรมกาว, อุตสาหกรรมหล่อเหล็ก, อุตสาหกรรมชุบผิวโลหะ, อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์, สารเคมีในห้องปฏิบัติการ
๒	Ammonium polyphosphate	อุตสาหกรรมสี
๓	Ammonium sulfate	อุตสาหกรรมฟอกหนัง, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก, สารเคมีในห้องปฏิบัติการ
๔	Calcium ammonium nitrate	อุตสาหกรรมยาง
๕	Calcium nitrate	อุตสาหกรรมยาง
๖	Copper chloride	อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
๗	Copper sulfate	อุตสาหกรรมชุบผิวโลหะ
๘	Diammonium phosphate	อุตสาหกรรมยาง, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, กิจการบำบัดน้ำเสีย, อุตสาหกรรมเอทานอล, อุตสาหกรรมผลิตกรดแล่คติก, สารเคมีในห้องปฏิบัติการ
๙	Dicalcium phosphate	อุตสาหกรรมยาสีฟัน
๑๐	Dipotassium phosphate	สารปรับสภาพน้ำ
๑๑	Disodium phosphate	สารปรับสภาพน้ำ
๑๒	Hydroxyl ammonium sulfate	อุตสาหกรรมยาง
๑๓	Magnesium chloride	สารปรับสภาพน้ำ
๑๔	Magnesium nitrate	อุตสาหกรรมโรงพิมพ์
๑๕	Magnesium oxide	อุตสาหกรรมอาหารสัตว์, สารปรับสภาพน้ำ
๑๖	Magnesium sulfate	อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมเซรามิค, สารปรับสภาพน้ำ สารทำความสะอาดผิวโลหะ
๑๗	Manganese sulphate	อุตสาหกรรมกระดาษ, อุตสาหกรรมโรงพิมพ์
๑๘	Monoammonium phosphate	สารทำความสะอาดผิวโลหะ, กิจการเคลือบสีรถยนต์

ลำดับ	ชื่อสารเคมี	วัตถุประสงค์ใช้ในการอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่น
๑๙	Monopotassium phosphate	อุตสาหกรรมอาหารสัตว์, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมน้ำยาทำความสะอาด
๒๐	Monosodium phosphate	อุตสาหกรรมอาหารสัตว์, สารปรับสภาพน้ำ
๒๑	Potassium carbonate	อุตสาหกรรมเซรามิค
๒๒	Potassium chloride	อุตสาหกรรมยา,อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมน้ำยาล้างรูป, อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมีจากปิโตเลียม, อุตสาหกรรมชุบผิวโลหะ, อุตสาหกรรมสบู่เหลว, อุตสาหกรรมเกลือแร่, อุตสาหกรรมถลุงแร่, อุตสาหกรรมอาหารสัตว์, สารปรับสภาพน้ำ, สารเคมีในห้องปฏิบัติการ
๒๓	Potassium humate	สารปรับสภาพน้ำ
๒๔	Potassium nitrate	อุตสาหกรรมแก้ว, อุตสาหกรรมเซรามิค, อุตสาหกรรมไฟเบอร์กลาส, อุตสาหกรรมทอง, อุตสาหกรรมดอกไม้เพลิง, อุตสาหกรรมยาง, อุตสาหกรรมเลนส์แว่นตา, สารเคมีในห้องปฏิบัติการ, อุตสาหกรรมยาสีฟัน, อุตสาหกรรมน้ำยาบ้วนปาก, อุตสาหกรรมยา
๒๕	Potassium perchlorate	อุตสาหกรรมดอกไม้เพลิง
๒๖	Potassium phosphate	อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
๒๗	Potassium sulfate	กิจการขุดเจาะน้ำมัน, อุตสาหกรรมหลอมหล่อโลหะ, อุตสาหกรรมแผ่นยิปซัม, อุตสาหกรรมแบตเตอร์รี่, อุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมสารส้ม, สารเคมีในห้องปฏิบัติการ
๒๘	Potassium metaphosphate	อุตสาหกรรมผงชักฟอก
๒๙	Rock phosphate	อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
๓๐	Sodium hexametaphosphate	อุตสาหกรรมสิ่งทอ, สารผสมวัสดุทนไฟ, สารปรับสภาพน้ำ
๓๑	Sodium nitrate	อุตสาหกรรมกระจก, อุตสาหกรรมแก้ว, อุตสาหกรรมเซรามิค, อุตสาหกรรมน้ำยาล้างรูป, สารปรับสภาพน้ำ, อุตสาหกรรมผงชักฟอก, อุตสาหกรรมยาสีฟัน, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมสี, อุตสาหกรรมเลนส์แว่นตา, อุตสาหกรรมหลอมหล่อโลหะ, อุตสาหกรรมเลนส์ไฟรถยนต์

ลำดับ	ชื่อสารเคมี	วัตถุประสงค์ใช้ในการอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่น
๓๒	Sodium persulfate	อุตสาหกรรมยาง
๓๓	Sodium phosphate	สารผสมวัสดุทนไฟ
๓๔	Sodium sulphate	อุตสาหกรรมแก้ว
๓๕	Sodium tripolyphosphate	อุตสาหกรรมยาง, อุตสาหกรรมผงซักฟอก, สารปรับสภาพน้ำ
๓๖	Sulphur	อุตสาหกรรมยาง
๓๗	Tetra copper pyrophosphate	อุตสาหกรรมชุบโลหะ
๓๘	Tetrapotassium pyrophosphate	อุตสาหกรรมชุบโลหะ
๓๙	Tetrasodium pyrophosphate	สารทำความสะอาดผิวโลหะ, สารปรับสภาพน้ำ
๔๐	Trisodium phosphate	อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมกระดาษ, อุตสาหกรรมชุบโลหะ, สารทำความสะอาดหม้อน้ำ,สารปรับสภาพน้ำ, อุตสาหกรรมยาง
๔๑	Urea	อุตสาหกรรมผลิตกาว, อุตสาหกรรมผงชูรส, อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง, อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์, อุตสาหกรรมปลั๊กไฟ, อุตสาหกรรมสี, อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก, อุตสาหกรรมน้ำยาลบคำผิด, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมยาง, ฉนวนกันความร้อน, สารบำบัดน้ำเสีย, อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
๔๒	Zinc phosphate	อุตสาหกรรมสี

ภาคผนวก ข-47

ตัวอย่างเอกสารบันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

17-01-25 = กะกลางวัน

เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวันนี้

เรียน ผ.ม. บริษัท AICA ขาดใหญ่ จำกัด

กระผม ร.ม.ต. มุก หนูทสอง เป็นหน้าที่งานรักษาความปลอดภัย บ.โปรการ์ด แม็กซ์ จำกัด เข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น. มีรายงานเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

เวลา	รายงานเหตุการณ์	หมายเหตุ
07.00-09.00	เข้าปฏิบัติหน้าที่ประตูทางเข้า-ทางออกกลางคืน ได้สอบถามเหตุการณ์ที่ผ่านมาก่อนหน้าและได้อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่มาเข้างาน-ออกงาน ไม่พบสิ่งผิดสังเกต เหตุการณ์ปกติ	
09.00-11.00	ทำไม่ผ่านที่นี้กับผู้สอบแทนและสถานที่เข้ามาส่งสินค้า-สถานที่รับสินค้าไม่พบสิ่งผิดสังเกต เหตุการณ์ปกติ	
11.00-13.00	ได้อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานและผู้สอบแทนที่ออกไปทำเรื่องข้างนอกไม่พบสิ่งผิดสังเกต เหตุการณ์ปกติ	
13.00-15.00	เดินตรวจพื้นที่ลานจอดรถของพนักงาน-หน้าออฟฟิต-หน้าตาเชื่อ-ตึกหน้าบริษัท เหตุการณ์ปกติ	
15.00-17.00	เดินตรวจพื้นที่ด้านหน้าบริษัท-ลานจอดรถของพนักงาน หน้าออฟฟิต-หน้าตาเชื่อ เหตุการณ์ปกติ	
17.00-19.00	ได้อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานและผู้สอบแทนที่ออกจากพื้นที่ไม่พบสิ่งผิดสังเกต เหตุการณ์ปกติ	

สรุปเหตุการณ์ทั้งหมดเวลา 07.00-19.00 น. โดยรวมปกติ

ขึ้งเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ร.ม.ต. มุก หนูทสอง ผู้สังมอบ

ร.ม.ต. ปิยะ ณสันทร์ ผู้รับมอบ

อุปกรณ์สังมอบ

วิทยุสื่อสาร	+	แท่นชาร์ท	1	ชุด
กุญแจออฟฟิต	+	กุญแจลิโซ่	1/1	ชุด
เหมาเซฟตี้	+	แว่นตาเซฟตี้	6/5	ใบ/อัน
สายตับเพลิง	+	หัวตับเพลิง	15/6	เส้น/หัว
ประแจจราจร	+	เสื้อฝน	6/1	ตัว
กระบองไฟ	+	ไฟฉาย	1/1	อัน/กระบอก

17-01-25 = กะกลางคืน

เรื่อง = รายงานเหตุการณ์ประจำวันนี้

เรียน = ผ.ป. บริษัท AICA ขาดใหญ่ จำกัด

กระผม = ร.ม.ต. ปิยะ ณสันทร์ เป็นหน้าที่งานรักษาความปลอดภัย บ.โปรการ์ด แม็กซ์ จำกัด เข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 19.00-07.00 น. มีรายงานเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ =

เวลา	รายงานเหตุการณ์	หมายเหตุ
19:00-21:00	ปฏิบัติหน้าที่ประตูทางเข้า-ทางออกกลางวัน ได้สอบถามเหตุการณ์ที่ผ่านมาและตรวจสอบบัตรพนักงานที่ขับขี่รถเข้าออก ตรวจสิ่งของในกระเป๋าและตรวจสอบรถที่ขับเข้าออก ตรวจสภาพในกระจกด้านข้างและกระจกมองหลังรถ ไม่พบสิ่งผิดสังเกต เหตุการณ์ปกติ	ปิดออฟฟิต เวลา 21:00 น.
21:00-23:00	ตรวจพื้นที่ลานจอดรถ หน้าออฟฟิต โรงซ่อมบำรุง ลูกค้าจอดรถแห่งต่างๆ ไม่พบสิ่งผิดสังเกต เหตุการณ์ปกติ	
23:00-01:00	ดูแลผู้ที่มาเข้า-ออก ตรวจบัตรพนักงาน และตรวจสอบรถที่ขับเข้าออก ตรวจสภาพในกระจกด้านข้างและกระจกมองหลังรถ ไม่พบสิ่งผิดสังเกต เหตุการณ์ปกติ	
01:00-03:00	ตรวจพื้นที่ลานจอดรถ ตึกเชื่อ หน้าตึก แนวรั้วหน้า สนิมเหล็ก ลูกหาบอยู่เป็นจุดๆ ลูกโคลดอยู่เป็นจุดๆ ตามพื้น หมอนสลักลูก อาคารโรงผลิต พื้นที่ผลิตหน้าเครื่องตับเพลิง ถังดับเพลิง ลูกเก็บกากกาว ขอบสเตอร์ เหตุการณ์ปกติ	
03:00-05:00	ตรวจพื้นที่บริเวณลูกเก็บกากกาว ลูกโคลดกาว แนวรั้วหน้า ป้ายเชื่อ บ่อน้ำเสีย เครื่องเก็บเมฆหมอก สิ่งกีดขวางหน้าเครื่อง ทางเดินเท้าพื้นคอนกรีต เหตุการณ์ปกติ	
05:00-07:00	ตรวจพื้นที่หน้าบริษัท ตึกเชื่อ ลานจอดรถ หน้าออฟฟิต โรงซ่อมบำรุง ลูกโคลดกาว แนวรั้วเก็บกาว อาคารโรงผลิต ไม่พบสิ่งผิดสังเกต พร้อมตรวจเช็คอุปกรณ์สังมอบให้กับกลางวัน เหตุการณ์ปกติ	

สรุป = รายงานเหตุการณ์ทั้งหมดเวลา 19:00-07:00 น. โดยรวมปกติดี —

ขึ้งเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ร.ม.ต. ปิยะ ณสันทร์ ผู้สังมอบ

ร.ม.ต. มุก หนูทสอง ผู้รับมอบ

อุปกรณ์สังมอบ

วิทยุสื่อสาร	+	แท่นชาร์ท	1	ชุด
กุญแจออฟฟิต	+	กุญแจลิโซ่	1/1	ชุด
เหมาเซฟตี้	+	แว่นตาเซฟตี้	6/5	ใบ/อัน
สายตับเพลิง	+	หัวตับเพลิง	15/6	เส้น/หัว
ประแจจราจร	+	เสื้อฝน	6/1	ตัว
กระบองไฟ	+	ไฟฉาย	1/1	อัน/กระบอก

* อุปกรณ์ในตลาดการทำงาน-พนักงานบ้วยเรา ทั้งโรงพยาบาลไม่มี *

02-02-25 กลางวัน

เรื่อง ส่งมอบงานเหตุการณ์ประจำวัน

เรียน ร.ต.ท.หญิง Aica หาญใจมั่น ผู้กำกับ

ตามที่ ร.ต.อ.หญิง วงศ์พานิช. พนักงานสอบสวน มีหน้าที่ปฏิบัติงานเวรยาม ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 19.00 น. นั้น

ข้าพเจ้าขอส่งมอบงานเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

เวลา	รายงานเหตุการณ์	หมายเหตุ
07.00น.-07.00น.	ปฏิบัติหน้าที่ต่อจากผลัดกลางคืน เหตุการณ์ยังเป็นปกติ ตรวจเอกสาร ตรวจทรัพย์สิน รอบข้าง และหน้าที่ปฏิบัติ ไม่พบสิ่งผิดสังเกต เหตุการณ์ยังเป็นปกติ	
07.00น.-11.00น.	ตรวจพื้นที่รับผิดชอบ รอบข้าง และหน้าที่ปฏิบัติ ไม่พบสิ่งผิดสังเกต เหตุการณ์ยังเป็นปกติ	
11.00น.-13.00น.	ตรวจพื้นที่รับผิดชอบ รอบข้าง และหน้าที่ปฏิบัติ ไม่พบสิ่งผิดสังเกต เหตุการณ์ยังเป็นปกติ	
13.00น.-15.00น.	ตรวจพื้นที่รับผิดชอบ รอบข้าง และหน้าที่ปฏิบัติ ไม่พบสิ่งผิดสังเกต เหตุการณ์ยังเป็นปกติ	
15.00น.-17.00น.	ตรวจพื้นที่รับผิดชอบ รอบข้าง และหน้าที่ปฏิบัติ ไม่พบสิ่งผิดสังเกต เหตุการณ์ยังเป็นปกติ	
17.00น.-19.00น	ตรวจพื้นที่รับผิดชอบ รอบข้าง และหน้าที่ปฏิบัติ ตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหาก่อนส่งมอบให้ผลัดกลางคืน.	

สรุปเหตุการณ์ในช่วงเวลา 07.00น. - 19.00 น. เหตุการณ์ปกติ

ขึ้นชื่อมาเพื่อทราบ.
ขอแสดงความนับถือ

ร.ต.ท.หญิง วงศ์พานิช. ผู้ส่งมอบ
ร.ต.ท. ใหญ่ ปกติกุล. ผู้รับมอบ

ทรัพย์สินที่ส่งมอบ.

- ตำรวจสื่อสาร	+ เครื่องชาร์จ	1.	ชุด
- กุญแจออฟฟิศ	+ กุญแจสำรอง	1/1	ชุด
- หมอกเซฟตี้	+ หน้ากากเซฟตี้	6/6	ใบ/อัน
- สายลมไฟฟ้า	+ หัวลมไฟฟ้า	15/6	เส้น/หัว
- ปากกาลูกลื่น.	+ เสื้อฟ้อม	6/1	ตัว.
- กระเป๋าใส่	+ ใส่เอกสาร	1/1	อัน/กระเป๋า.

02-02-25 : กลางวัน.

เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน.
ที่มา ด.ต.ปฏิภัทร โตกาลภาคใหญ่ จำกัด.
ถึง นาย ใหญ่ ปกติกุล สายตรวจประจำเขตเมืองใหม่ จำกัด.
ปฏิบัติ พนักงานปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 19.00-07.00 น. มีรายงานเหตุการณ์ดังนี้

เวลา	รายงานเหตุการณ์	หมายเหตุ
19.00-21.00	-ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามปกติ ตรวจสอบเหตุการณ์ที่ผิดปกติ ตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหาก่อนส่งมอบ เหตุการณ์ปกติ	
21.00-23.00	-ตรวจสอบเหตุการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหา-ออก. ในตรวจสอบเหตุการณ์ เหตุการณ์ปกติ ปกติ	
23.00-01.00	-เดินตรวจรอบพื้นที่รับผิดชอบ-แสงไฟรอบๆ โรงงาน-ตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหา แสงจันทร์ส่องไปรอบๆ โรงงาน เหตุการณ์ปกติดี ปกติ	
01.00-03.00	-เดินตรวจรอบพื้นที่รับผิดชอบ-ตรวจสอบทรัพย์สิน-ตรวจสอบผู้ต้องหา ตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ เหตุการณ์ปกติ. แสงจันทร์ส่องไปรอบๆ ปกติดี	
03.00-05.00	-เดินตรวจรอบพื้นที่รับผิดชอบ-แสงไฟรอบๆ โรงงาน-ตรวจสอบทรัพย์สิน. แสงจันทร์ส่องไปรอบๆ โรงงาน เหตุการณ์ปกติดี ปกติ	
05.00-07.00	-ตรวจสอบเหตุการณ์ในพื้นที่ ตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหาต่างๆ ทำความสะอาดรอบๆ ในพื้น-รอบๆ พื้น เหตุการณ์ปกติดี	

- สรุป เหตุการณ์ปกติ ในช่วงเวลา 19.00-07.00 น. เหตุการณ์ปกติ

ขึ้นชื่อมาเพื่อทราบ.
ขอแสดงความนับถือ

นาย ใหญ่ ปกติกุล ผู้ส่งมอบ.
ร.ต.ท. มุก หลงทิศทาง ผู้รับมอบ.

- ทรัพย์สินที่ส่งมอบ -

- ตำรวจสื่อสาร	+ เครื่องชาร์จ.	1	ชุด.
- กุญแจออฟฟิศ.	+ กุญแจสำรอง	1/1	ชุด.
- หมอกเซฟตี้	+ หน้ากากเซฟตี้	6/6	ใบ/อัน.
- สายลมไฟฟ้า	+ หัวลมไฟฟ้า	15/6	เส้น-หัว.
- ปากกาลูกลื่น	+ เสื้อฟ้อม	6/1	ตัว.
- กระเป๋าใส่	+ ใส่เอกสาร.	1/1	อัน-กระเป๋า.

09-03-15 = กะกลางคืน

เรื่อง = รายงานเหตุการณ์ประจำวัน

เรียน = ค.ป. บริษัท AICA หาดใหญ่ สำนัก

กระผม = รปภ.ปิยะ กะสินทร์ เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย บ.ไปร การ์ด หมวกกันน็อค สำนัก เข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 19:00-07:00 น. มีรายงานเหตุการณ์ให้ทราบดังต่อไปนี้...

เวลา	รายงานเหตุการณ์	หมายเหตุ
19:00-21:00	ปฏิบัติหน้าที่ต่อจากกลางวัน ได้รับรายงานเหตุการณ์ที่ผ่านมาและตรวจอุปกรณ์ที่มอบหมายต่างๆ ตรวจหน้าบริษัท ตามชั้น และบริเวณโดยรอบ ตรวจภายในอาคารทุกชั้นต่างๆ ดูแลความเรียบร้อยปลอดภัย-ออก เหตุการณ์ปกติดี	
21:00-23:00	ตรวจพื้นที่ตามชั้น ตามจุดต่างๆ หน้าออฟฟิศ ไลน์ร้องเรียกรุ่น ดูแลความสะอาด เพียงเล็กน้อย อาคารโรงผลิต ไม่พบสิ่งผิดสังเกต เหตุการณ์ปกติดี	
23:00-01:00	ดูแลหน้าอาคารออกกะ ตรวจหน้าบริษัท ตามชั้น เคลื่อนย้ายถังดับเพลิง ตรวจภายในตามจุดต่างๆ ดูแลความเรียบร้อยปลอดภัย-ออก เหตุการณ์ปกติดี	
01:00-03:00	ตรวจสิ่งแวดล้อมรอบ ตามชั้น หน้าคูน้ำ สโมสร เครื่องสูบน้ำ ดูแลความเรียบร้อย ภายในห้องเครื่องต่างๆ อาคารโรงผลิต ชั้นที่ 1 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตรวจดูแลรักษาความสะอาด เพียงเล็กน้อย เหตุการณ์ปกติดี	
03:00-05:00	ตรวจพื้นที่เพิ่มเติมต่างๆ ดูแลความสะอาด หน้าคูน้ำ สนามรอบ บ่อเก็บน้ำเสีย เพียงเล็กน้อย ตามจุดต่างๆ ชั้นที่ 1 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหตุการณ์ปกติดี	
05:00-07:00	ตรวจพื้นที่หน้าบริษัท ตามชั้น ตามจุดต่างๆ หน้าออฟฟิศ ไลน์ร้องเรียกรุ่น ดูแลความสะอาด เพียงเล็กน้อย อาคารโรงผลิต ไม่พบสิ่งผิดสังเกต เหตุการณ์ปกติดี เตรียมอุปกรณ์ส่งมอบให้กะกลางวัน เหตุการณ์ปกติดี	

สรุปรายงานเหตุการณ์ตั้งแต่เวลา 19:00-07:00 น. โดยรวมปกติดี...

สิ่งที่ส่งมอบ

ขอแสดงความนับถือ

รายงานโดย รปภ. ปิยะ กะสินทร์ ผู้ส่งมอบ

รปภ. มานี วงศ์ทวี ผู้รับมอบ

อุปกรณ์ส่งมอบ

* วิทยุสื่อสาร + แท่นชาร์จ	1	ชุด	
* กุญแจออฟฟิศ + กุญแจสไลด์	1/1	ชุด	
* หมวกกันน็อค + ที่แขวนหมวก	6/5	ใบ/อัน	
* ถังดับเพลิง + ตู้ดับเพลิง	15/6	เส้น/ข้อ	
* ประแจขาว + เสื้อฝน	6/1	ตัว	
* กระบองไฟ + ไฟฉาย	1/1	อัน/กระบอก	

* อุปสรรคในการทำงาน - พนักงานขับรถขาสับโรงพยาบาลไม่มี *

09-03-15 กะกลางคืน

เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน

เรียน ป.ป.ส. บริษัท A.ICA หาดใหญ่ สำนัก

เวลา	รายงานเหตุการณ์	หมายเหตุ
07:00น. - 09:00น.	ปฏิบัติงานต่อจากกลางคืน ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป ตรวจตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร ปกติ เตรียมส่งมอบงานให้กะต่อไป	
09:00น. - 11:00น.	ตรวจพื้นที่ทั่วไปภายใน รอบนอก เครื่องดับเพลิง ปกติ	
11:00น. - 13:00น.	ตรวจพื้นที่ทั่วไปภายใน รอบนอก เครื่องดับเพลิง ปกติ	
13:00น. - 15:00น.	ตรวจพื้นที่ทั่วไปภายใน รอบนอก เครื่องดับเพลิง ปกติ	
15:00น. - 17:00น.	ตรวจพื้นที่ทั่วไปภายใน รอบนอก เครื่องดับเพลิง ปกติ	
17:00น. - 19:00น.	ตรวจพื้นที่ทั่วไปภายใน รอบนอก เครื่องดับเพลิง ปกติ	

สรุปเหตุการณ์ตั้งแต่เวลา 07:00น. - 19:00น. เหตุการณ์ปกติดี

ขอแสดงความนับถือ

รายงานโดย รปภ. ปิยะ กะสินทร์ ผู้รับมอบ

อุปกรณ์ที่ส่งมอบ

- วิทยุสื่อสาร + แท่นชาร์จ	1	ชุด
- กุญแจออฟฟิศ + กุญแจสไลด์	1/1	ชุด
- หมวกกันน็อค + ที่แขวนหมวก	6/5	ใบ/อัน
- ถังดับเพลิง + ที่แขวนถัง	15/6	เส้น/ข้อ
- ประแจขาว + เสื้อฝน	6/1	ตัว
- กระบองไฟ + ไฟฉาย	1/1	อัน/กระบอก

169

04-04-25 = กะกลางคืน

เรื่อง = รายงานเหตุการณ์ประจำวัน

เรียน = ผ.ป. บริษัท AICA ซากใหญ่ จำกัด

กระผม = ส.ต.ต. วิโรจน์ กล้าหาญ เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยกัน ขอให้ความปลอดภัย และโชคดีจงมีแด่ท่าน ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 19:00-07:00 น. มีรายงานเหตุการณ์ที่ได้รายงานดังต่อไปนี้ ครับ/ค่ะ

เวลา	รายงานเหตุการณ์	หมายเหตุ
19:00-21:00	ปฏิบัติหน้าที่ต่อจากกลางวัน ใช้สอยตามเหตุการณ์ที่จำเป็นอย่างปลอดภัย ดูบำรุงสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆ ตรวจเช็คหน้าบ้านให้เรียบร้อย ทางเข้า และออก ตรวจตามจุดต่างๆ ดูแลความเรียบร้อยประตูเข้า-ออก เหตุการณ์ปกติดี	มีคุณฟิวส์ เวลา 21:00 น.
21:00-23:00	ตรวจสิ่งแวดล้อม ลานจอดรถ หน้าออฟฟิศ ไฟซ่อมบำรุง ดูแลความเรียบร้อย ประตูเข้า-ออก เหตุการณ์ปกติดี	
23:00-01:00	ดูแลพนักงานเข้า-ออก ตรวจหน้าบ้าน ทางเข้า และออก ตรวจตามจุดต่างๆ ดูแลความเรียบร้อยประตูเข้า-ออก เหตุการณ์ปกติดี	
01:00-03:00	ตรวจสิ่งแวดล้อม ทางเข้า หน้าบ้าน ทางเข้า ทางออก ดูแลความเรียบร้อย ประตูเข้า-ออก เหตุการณ์ปกติดี	
03:00-05:00	ตรวจสิ่งแวดล้อม ทางเข้า หน้าบ้าน ทางเข้า ทางออก ดูแลความเรียบร้อย ประตูเข้า-ออก เหตุการณ์ปกติดี	
05:00-07:00	ตรวจสิ่งแวดล้อม ทางเข้า ลานจอดรถ หน้าออฟฟิศ ไฟซ่อมบำรุง ดูแลความเรียบร้อย ประตูเข้า-ออก เหตุการณ์ปกติดี เพื่อมตรวจเช็คอุปกรณ์สิ่งของ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา สรุปรายงานเหตุการณ์ตั้งแต่เวลา 19:00-07:00 น. โดยรวมปกติดี	

สิ่งที่ส่งมอบให้ตามรายการ
ของเสียงตามนี้ครับ

รายงานโดย ส.ต.ต. วิโรจน์ กล้าหาญ ผู้ส่งมอบ
ร.ต.ต. มา พยายาม ผู้รับมอบ

อุปกรณ์ส่งมอบ

2	วิทยุสื่อสาร	แท่นชาร์ท	1	ชุด
2	กุญแจออฟฟิศ	กุญแจสำรอง	1/1	ชุด
2	หมวกเซฟตี้	เซ็นทาเซฟตี้	6/5	ใบ/อัน
2	สายดับเพลิง	หัวดับเพลิง	15/6	เส้น/หัว
2	ปรายเรอร์ล้อ	เสื้อฝน	6/1	ตัว
2	กระบองไฟ	ไฟฉาย	1/1	อัน/กระบอก

* อุปกรณ์ในหลายการทำงาน-พนักงานป้องกันส่งโรงพยาบาลไม่มี *

170

04-04-25 = กะกลางวัน

เรื่อง = รายงานเหตุการณ์ประจำวัน

เรียน = ผ.ป. บริษัท AICA ซากใหญ่ จำกัด

กระผม = ส.ต.ต. วิโรจน์ กล้าหาญ เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยกัน ขอให้ความปลอดภัย และโชคดีจงมีแด่ท่าน ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 07:00-19:00 น. มีรายงานเหตุการณ์ที่ได้รายงานดังต่อไปนี้ ครับ/ค่ะ

เวลา	รายงานเหตุการณ์	หมายเหตุ
04:00-09:00	เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ใช้งานต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา ดูแลความเรียบร้อยประตูเข้า-ออก เหตุการณ์ปกติดี	
09:00-11:00	ทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ และเก็บขยะมูลฝอย ตามจุดต่างๆ ให้เรียบร้อย	
11:00-13:00	ได้รับมอบหมายให้ไปรับประทานอาหารกลางวัน	
13:00-15:00	เดินตรวจพื้นที่ทั่วทั้งบริเวณ ทางเข้า-ออก ลานจอดรถ ตามจุดต่างๆ	
15:00-17:00	เช็คตรวจพื้นที่ลานจอดรถของพนักงาน หน้าออฟฟิศ บริเวณทางเข้า-ออก ให้เรียบร้อย เหตุการณ์ปกติดี	
17:00-19:00	ได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่ลานจอดรถของพนักงาน และผู้มาติดต่อ ตามจุดต่างๆ ให้เรียบร้อย เหตุการณ์ปกติดี	

สรุปเหตุการณ์ตั้งแต่เวลา 07:00-19:00 โดยรวมปกติดี

สิ่งที่ส่งมอบให้ตามรายการ
ของเสียงตามนี้ครับ

รายงานโดย ส.ต.ต. วิโรจน์ กล้าหาญ ผู้ส่งมอบ
ร.ต.ต. มา พยายาม ผู้รับมอบ

อุปกรณ์ส่งมอบ

2	วิทยุสื่อสาร	แท่นชาร์ท	1	ชุด
2	กุญแจออฟฟิศ	กุญแจสำรอง	1/1	ชุด
2	หมวกเซฟตี้	เซ็นทาเซฟตี้	6/5	ใบ/อัน
2	สายดับเพลิง	หัวดับเพลิง	15/6	เส้น/หัว
2	ปรายเรอร์ล้อ	เสื้อฝน	6/1	ตัว
2	กระบองไฟ	ไฟฉาย	1/1	อัน/กระบอก

03-05-25 = กะกลางวัน

เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน

เรียน ผ.ป. บริษัท AICA นาดใหญ่ จำกัด

กระผม ร.ป.ต. มานะ นนทสอง เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย บ.โปร การ์ด แม็กซ์ จำกัด เข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น. มีรายงานเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

เวลา	รายงานเหตุการณ์	หมายเหตุ
07.00-09.00	เข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อจากกะกลางคืน ได้สอบถามเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ปกติ และได้อำนวยความสะดวกในการพนักงานที่เข้ากะ-ออกกะ ไม่พบสิ่งผิดสังเกต เหตุการณ์ปกติ	
09.00-11.00	เดินตรวจพื้นที่ด้านหน้าบริษัท-หน้าตาชั่ง-หน้าออฟฟิศ ลานจอดรถของพนักงาน เหตุการณ์ปกติ	
11.00-13.00	เดินตรวจพื้นที่ หน้าตาชั่ง-หน้าออฟฟิศ-ลานจอดรถของพนักงาน-ด้านหน้าบริษัท เหตุการณ์ปกติ	
13.00-15.00	เดินตรวจพื้นที่ลานจอดรถของพนักงาน-หน้าออฟฟิศ-หน้าตาชั่ง-ด้านหน้าบริษัท เหตุการณ์ปกติ	
15.00-17.00	เดินตรวจพื้นที่ หน้าตาชั่ง-หน้าออฟฟิศ-ลานจอดรถของพนักงาน-ด้านหน้าบริษัท เหตุการณ์ปกติ	
17.00-19.00	เดินตรวจพื้นที่ด้านหน้าบริษัท-หน้าตาชั่ง-หน้าออฟฟิศ ลานจอดรถของพนักงาน เหตุการณ์ปกติ สรุปเหตุการณ์ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น โดยรวมปกติ	

สิ่งที่ส่งมาด้วย
ขอแสดงความนับถือ
ร.ป.ต. มานะ นนทสอง ผู้ส่งมอบ
ร.ป.ต. ปิยะ ณ ศันทร์ ผู้รับมอบ

อุปกรณ์ส่งมอบ

วิทยุสื่อสาร	+	แท่นชาร์จ	1	ชุด
กุญแจออฟฟิศ	+	กุญแจสำรอง	1/1	ชุด
หมวกเซฟตี้	+	แอ่นตาเซฟตี้	6/5	ใบ/อัน
สายตับเพลิง	+	หัวตับเพลิง	15/6	เส้น/หัว
ประแจวาล์ว	+	สื่อฟน	6/1	ตัว
กระบองไฟ	+	ไฟฉาย	1/1	อันใหญ่

เรื่อง = รายงานเหตุการณ์ประจำวัน

เรียน = ผ.ป. บริษัท AICA นาดใหญ่ สำนักงาน

กระผม = ร.ป.ต. ปิยะ ณ ศันทร์ เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย บ.โปร การ์ด แม็กซ์ จำกัด เข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 19.00-07.00 น. มีรายงานเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ :-

เวลา	รายงานเหตุการณ์	หมายเหตุ
19.00-21.00	ปฏิบัติหน้าที่ต่อจากกลางวัน ได้สอบถามเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ปกติ อำนวยความสะดวกในการพนักงานที่เข้า-ออก ตรวจตราบริเวณรอบๆ ตรวจพื้นที่หน้าตาชั่ง ลานจอดรถ หน้าออฟฟิศ โรงซ่อมบำรุง ลานโหลดถาด ทั้งก่อนเกิดเวลา อาคารโรงผลิต ไม่พบสิ่งผิดสังเกต เหตุการณ์ปกติ	
21.00-23.00	ดูแลพนักงานเข้า-ออกกะ ตรวจตราบริเวณหน้าบริษัท ตาชั่ง และบริเวณที่ใกล้เคียง ตรวจตราในจุดต่างๆ ดูแลความเรียบร้อยประตูเข้า-ออก เหตุการณ์ยังปกติ	
23.00-01.00	ตรวจพื้นที่ลานจอดรถ หน้าออฟฟิศ ตาชั่ง สำนักงาน เวรยาม ลานโหลดถาด ลานจอดรถพนักงาน ด้านหน้าบริษัท ดูแลความเรียบร้อย ภายในหอผลิตภาค อาคารโรงผลิต พื้นที่ผลิตด้านหน้า เครื่องดับเพลิง ตามจุดต่างๆ เหตุการณ์ปกติ	
01.00-03.00	ตรวจพื้นที่ลานจอดรถ หน้าออฟฟิศ ตาชั่ง สำนักงาน เวรยาม ลานโหลดถาด ลานจอดรถพนักงาน ด้านหน้าบริษัท ดูแลความเรียบร้อย ภายในหอผลิตภาค อาคารโรงผลิต พื้นที่ผลิตด้านหน้า เครื่องดับเพลิง ตามจุดต่างๆ เหตุการณ์ปกติ	
03.00-05.00	ตรวจพื้นที่ลานจอดรถ หน้าออฟฟิศ ตาชั่ง สำนักงาน เวรยาม ลานโหลดถาด ลานจอดรถพนักงาน ด้านหน้าบริษัท ดูแลความเรียบร้อย ภายในหอผลิตภาค อาคารโรงผลิต พื้นที่ผลิตด้านหน้า เครื่องดับเพลิง ตามจุดต่างๆ เหตุการณ์ปกติ	
05.00-07.00	ตรวจพื้นที่ลานจอดรถ หน้าออฟฟิศ ตาชั่ง สำนักงาน เวรยาม ลานโหลดถาด ลานจอดรถพนักงาน ด้านหน้าบริษัท ดูแลความเรียบร้อย ภายในหอผลิตภาค อาคารโรงผลิต พื้นที่ผลิตด้านหน้า เครื่องดับเพลิง ตามจุดต่างๆ เหตุการณ์ปกติ สรุปรายงานเหตุการณ์ตั้งแต่เวลา 19.00-07.00 น. โดยรวมปกติ	

สิ่งที่ส่งมาด้วย
ขอแสดงความนับถือ
รายงานโดย ร.ป.ต. ปิยะ ณ ศันทร์ ผู้ส่งมอบ
ร.ป.ต. มานะ นนทสอง ผู้รับมอบ

อุปกรณ์ส่งมอบ

วิทยุสื่อสาร	+	แท่นชาร์จ	1	ชุด
กุญแจออฟฟิศ	+	กุญแจสำรอง	1/1	ชุด
หมวกเซฟตี้	+	แอ่นตาเซฟตี้	6/5	ใบ/อัน
สายตับเพลิง	+	หัวตับเพลิง	15/6	เส้น/หัว
ประแจวาล์ว	+	สื่อฟน	6/1	ตัว
กระบองไฟ	+	ไฟฉาย	1/1	อันใหญ่

* อุบัติเหตุจากการทำงาน-พนักงานป่วยนำส่งโรงพยาบาลไม่มี *

Tommy

10-06-25 = กะกลางวัน

เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน

เรียน ผ.ม บริษัท ACIA หมายเหตุ อ้างถึง

กระผม ร.ม.ท มานา คณะสอง ผู้ที่ผ่านการฝึกงานบริษัทของท่านมาแล้ว ผมได้การอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมได้ทำการเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 07:00 - 19:00 น มีรายงานเหตุการณ์ต่อไปนี้

เวลา	รายงานเหตุการณ์	หมายเหตุ
07.00-09.00	เข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อจากกะกลางคืน ได้สอบถามเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งคืนและได้อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาทำงานและออกไปนอกพื้นที่ เข้า-ออก ไม่พบสิ่งผิดสังเกต เหตุการณ์ปกติ	
09.00-11.00	ทำใบผ่านให้พนักงานและรถที่เข้ามาส่งสินค้า-รถที่มารับสินค้า ไม่พบสิ่งผิดสังเกต เหตุการณ์ปกติ	
11.00-13.00	ได้อำนวยความสะดวกให้บุคคลภายนอกและพนักงานและผู้รับเหมาที่ออกไปทำเรื่องข้างนอก ไม่พบสิ่งผิดสังเกต เหตุการณ์ปกติ	
13.00-15.00	เดินตรวจพื้นที่ด้านหน้าสำนักงาน-ด้านหลังของพนักงาน หน้าออฟฟิต-หน้าตาชั่ง เหตุการณ์ปกติ	
15.00-17.00	เดินตรวจพื้นที่ด้านหลังของพนักงาน-หน้าออฟฟิต หน้าตาชั่ง-ด้านหน้าสำนักงาน เหตุการณ์ปกติ	
17.00-19.00	ได้อำนวยความสะดวกให้บุคคลภายนอกและผู้รับเหมาที่ออกจากพื้นที่ ไม่พบสิ่งผิดสังเกต เหตุการณ์ปกติ สรุปเหตุการณ์ตั้งแต่เวลา 07:00-19:00 น โดยรวมปกติ	

สิ่งที่นำมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ร.ม.ท มานา หมายเลข ผู้ที่ผ่านการอบรม

ร.ม.ท สมชาย หนึ่งสอง ผู้ที่ผ่านการอบรม

อุปกรณ์ส่งมอบ

วิทยุสื่อสาร	+	แท่นชาร์จ	1	ชุด
กุญแจออฟฟิต	+	กุญแจสไตร์	1/1	ชุด
หมวกเซฟตี้	+	แว่นตาเซฟตี้	6/5	ใบ/อัน
สายดับเพลิง	+	หัวดับเพลิง	15/6	เส้น/หัว
ประแจลาก่อ	+	กุญแจ	6/1	ตัว
กระดิ่งไฟ	+	ไฟฉาย	1/1	อันกระดิ่ง

10-06-25 = กะกลางคืน

เรื่อง = รายงานเหตุการณ์ประจำวัน

เรียน = ผ.ม. บริษัท ACA หมายเหตุ อ้างถึง

กระผม = นาย สองสี่ แม่ค้าดง รปภ. บริษัท โปรการ์ด แม่ค้าชัย จำกัด

เข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 19:00 น - 07:00 น มีรายงานเหตุการณ์ดังนี้

เวลา	รายงานเหตุการณ์	หมายเหตุ
19:00 น - 21:00 น	ปฏิบัติหน้าที่ต่อจากกะกลางวัน ได้ตรวจสอบเหตุการณ์ที่ผ่านมา และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ตรวจพื้นที่ลานหน้าและหลัง ทางเข้า และพื้นที่ด้านข้าง ตรวจสอบสิ่งผิดปกติต่างๆ ดูแลความเรียบร้อยในการเข้า-ออก ของบุคคลภายนอก เหตุการณ์ปกติ	
21:00 น - 22:00 น	ตรวจพื้นที่ทางเข้า ลานจอดรถ หน้าออฟฟิต โรงซ่อมบำรุง ด้านหลังออฟฟิต อาคารอเนกประสงค์ ไม่พบสิ่งผิดสังเกต เหตุการณ์ปกติ	
22:00 น - 23:00 น	ดูแลผู้ที่มาทำงานเข้า-ออก ตรวจหน้าลานจอด ทางเข้า และตรวจสอบความสงบต่างๆ ดูแลความเรียบร้อยในการเข้า-ออก เหตุการณ์ปกติ	
23:00 น - 01:00 น	ตรวจพื้นที่ลานจอด ทางเข้า ทางเข้าหลัก ทางเข้าออก ทางเข้าออกด้านข้าง ตรวจสอบโรงซ่อมบำรุง ด้านหลังออฟฟิต อาคารอเนกประสงค์ ที่พักพนักงาน เครื่องดับเพลิง ความสงบ ดูแลความเรียบร้อยในการเข้า-ออก เหตุการณ์ปกติ	
01:00 น - 03:00 น	ตรวจพื้นที่ลานจอด ทางเข้า ทางเข้าหลัก ทางเข้าออก ทางเข้าออกด้านข้าง ตรวจสอบโรงซ่อมบำรุง ด้านหลังออฟฟิต อาคารอเนกประสงค์ ที่พักพนักงาน เครื่องดับเพลิง ความสงบ ดูแลความเรียบร้อยในการเข้า-ออก เหตุการณ์ปกติ	
03:00 น - 05:00 น	ตรวจพื้นที่ลานจอด ทางเข้า ทางเข้าหลัก ทางเข้าออก ทางเข้าออกด้านข้าง ตรวจสอบโรงซ่อมบำรุง ด้านหลังออฟฟิต อาคารอเนกประสงค์ ที่พักพนักงาน เครื่องดับเพลิง ความสงบ ดูแลความเรียบร้อยในการเข้า-ออก เหตุการณ์ปกติ	
05:00 น - 07:00 น	ตรวจพื้นที่ลานจอด ทางเข้า ทางเข้าหลัก ทางเข้าออก ทางเข้าออกด้านข้าง ตรวจสอบโรงซ่อมบำรุง ด้านหลังออฟฟิต อาคารอเนกประสงค์ ที่พักพนักงาน เครื่องดับเพลิง ความสงบ ดูแลความเรียบร้อยในการเข้า-ออก เหตุการณ์ปกติ สรุป เหตุการณ์ตั้งแต่เวลา 19:00 น - 07:00 น เหตุการณ์ปกติ	

สิ่งที่นำมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

รปภ. สองสี่ แม่ค้าดง ผู้ที่ผ่านการอบรม

รปภ. มานา หมายเลข ผู้ที่ผ่านการอบรม

อุปกรณ์ที่ส่งมอบ

* วิทยุสื่อสาร	+	แท่นชาร์จ	1	ชุด
* กุญแจออฟฟิต	+	สไตร์	1/1	ชุด
* หมวกเซฟตี้	+	แว่นเซฟตี้	6/5	ใบ/อัน
* สายดับเพลิง	+	หัวดับเพลิง	15/6	เส้น/หัว
* ประแจลาก่อ	+	กุญแจ	6/1	ตัว
* กระดิ่งไฟ	+	ไฟฉาย	1/1	อัน

* อุปกรณ์ที่ส่งมอบคืนครบถ้วน - ไม่ครบถ้วน ให้ระบุรายละเอียดด้านหลัง *

Tommy

ภาคผนวก ข-48

การสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์และการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข

สนับสนุนโครงการกลุ่มเปราะบางในพื้นที่รอบๆโรงงาน และโครงการดีๆในพื้นที่ในจังหวัดสงขลา

เข้าเยี่ยมพนักงานผู้พิการที่สถานีอนามัยฯพะตง และสนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรมพะตงสมาทช์แคร์
16 มกราคม 2568





เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการประกวดอสม.ดีเด่นระดับชาติ –สาขาอสม.นักวิทย์
23 มกราคม 2568







จิตอาสาทำความดีในการบริจาคโลหิตให้คุณพ่อพนักงานที่ต้องการเลือดในกรณีฉุกเฉิน
30 มกราคม 2568







บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด เข้ารับโล่ตรามูลนิธิกะไหล่ทองในการทำคุณประโยชน์
ให้กับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลพะตง อ.หาดใหญ่
24 มีนาคม 2568









ลงพื้นที่ในการเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ตามโครงการมหัศจรรย์ 1000วัน
ร่วมกับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และอสม.ตำบลพะตง อ.หาดใหญ่
24 เมษายน 2568









ร่วมบริจาคโลหิตให้กับคุณพ่อของน้องพนักงาน
13 มิถุนายน 2568





สนับสนุนน้ำดื่มและงบประมาณในกิจกรรมการจัดงานเดิน-วิ่งเพื่อจัดตั้งกองทุนเพิ่มสุขมูลนิธิพะตงเทิดธรรม
13 มิถุนายน 2568











“ไอกะ ของเรา

ดูแลผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

มุ่งมั่นความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ภาคผนวก ข-49

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ประจำเดือน มกราคม 2568 (วันที่ตัดยอดรายงาน 1 ม.ค. 2568-25 มิ.ย.

สถานบริการ(รพ. สต. /pcu): สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ชื่อผู้ออกรายงาน วันที่ออกรายงาน 26 มิ.ย. 68

กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
01	A00 - A99 B00 - B99	โรคติดเชื้อและปรสิต (Certain infectious and parasitic diseases)	54
02	C00-C97 D00-D48	เนื้องอก (รวมมะเร็ง) Neoplasms	68
03	D50-D89	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน .... Disease of the blood and blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism	1
04	E00 - E90	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม..... Endocrine, nutritional and metabolic diseases	419
05	F00 - F99	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม....Mental and behavioural disorders	50
06	G00 -G99	โรคระบบประสาท....Desease of the nervous system	64
07	H00 - H59	โรคตารวมส่วนประกอบของตา.....disease of the eye and adnexa	44
08	H60 - H95	โรคหูและปุ่มกกหู.....Diseases of the ear and mastoid process	29
09	I00 - I99	โรคระบบไหลเวียนเลือด.....Diseases of the circulatory system	280
10	J00 - J99	โรคระบบหายใจ.....Diseases of the respiratory system	505
11	K00 - K93	โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก.....Diseases of the digrestive system	749
12	L00 - L99	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง.....Diseases of the skin and subcutaneous tissue	104
13	M00 - M99	โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม..... Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	318
14	N00 - N99	โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ.....Diseases of the genitourinary system	78
15	O00-O99 ยกเว้น O80 - O84	ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด..... Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium	19
16	P00 - P96	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึ 7 วันหลังคลอด).....Certain conditions originating in the perinatal period	
17	Q00 - Q99	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ.....Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	5
18	R00 - R99	อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทาห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	148

กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
19	X40-X49 X60-X69 X85-X90 Y10-Y19	การเป็นพิษและผลที่ตามมา...	
20	v01-v99 y85	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา..... Transport accidents and their sequelae....	8
21	w00-ww99 x00-x19 x20-x29 x30-x39 x50-59 x70-x84 x91-x99 y00-y09 y20-y36 y40-y84 y86-y89	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย..... Other external causes of morbidity and mortarity (eg: accidents, injuries, intentional self-harm, assault, animals and plants, complications of medical and surgical care and other unspecified causes)	61
22	U50 - U52	โรคของสตรี	23
23	U54 - U55	โรคของเด็ก	
24	U56 - U60	โรคที่เกิดอาการหลายระบบ	417
25	U61 - U72	โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง	50
26	U74 - U75	โรคและอาการอื่น	134
27	U77	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	925
99	Z00 - Z99.999	กลุ่มไม่นับ 504 (ไม่ใช่โรค)	19,266
		รวม	23,819

ภาคผนวก ข-50

เกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคุณภาพของสถานบริการสุขภาพ

AICA

AICA HATYAI CO.,LTD

แบบคัดเลือกผู้ขายรายใหม่

บริษัท โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ ประเภทของธุรกิจ โรงพยาบาล

ที่อยู่ 60 หมู่ที่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ลำดับที่	หัวข้อประเมิน	หลักการประเมิน		เกณฑ์คะแนน	คะแนนที่ได้	รวมคะแนน
1	ข้อมูลของสินค้าหรือบริการ (40 คะแนน)	ความน่าเชื่อถือของผู้ขาย ผู้ให้บริการ โดยพิจารณาจากชื่อเสียงของผู้ขาย	บริษัท จำกัด. / บริษัทมหาชนจำกัด	15	15	35
			ห้างหุ้นส่วนสามัญจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด	13		
			บุคคลธรรมดา	10		
		ระยะเวลาที่อยู่ในธุรกิจ (> 10 ปี)	> 10 ปี	10	10	
			> 5 < 10 ปี	8		
			< 5 ปี	7		
		การให้ข้อมูลในตัวสินค้า รายละเอียดดี	มี Catalog ,Bocher และตัวอย่างสินค้า	15	10	
			มี Catalog ,Bocher	13		
			มีเฉพาะข้อมูล (ทางวาจา , ใบเสนอราคา)	10		
2	ความน่าเชื่อถือของผู้ขายสินค้า (20 คะแนน)	ความน่าเชื่อถือของตัวสินค้าหรือบริการ พิจารณา จากเอกสารทางคุณภาพ (ใบ CERTIFICATE) หรือรายชื่อลูกค้าอ้างอิงที่ใช้บริการอยู่	ตัวแทนมาพบ นำเสนอ	5	4	35
			ตัวแทน โทร / FAX เอกสารมา	4		
		การได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ หรือ เคยได้รับรางวัลดีเด่นในด้านคุณภาพและบริการ	มีมาตราฐานหรือผลิตภัณฑ์มาตราการ จัดการ เช่น ISO	5	3	
			ไม่มีมาตราฐาน ผลิตภัณฑ์ เรื่องอากรณ์แต่อย่างใด	3		
		ความสามารถในการส่งมอบ	ภายใน 3 วัน	5	5	
			ภายใน 3 - 5 วัน	4		
			ภายใน 5 -7 วัน	3		
			เกิน 7 วัน	2		
		เงื่อนไขปริมาณการส่งมอบ	สามารถจัดส่งสินค้าได้ที่ บริษัท ฯ	5	5	
			ไปรับสินค้าเอง ที่ผู้ขาย	2		
3	การบริการก่อน,หลังการขาย (20 คะแนน)	การบริการก่อน-หลังการขาย	มีใบรับประกันสินค้า บริการตรวจสอบสินค้าหรือการบริการ	10	10	
			มีใบรับประกันสินค้า	8		
			ไม่มีใบรับประกันสินค้า ตรวจเช็คสินค้าหลังการขาย	5		
		สินค้าที่ให้เป็นตัวอย่างมาให้ทดลองใช้	มีตัวอย่างสินค้า ใช้ทดลองก่อนตัดสินใจซื้อ	10	8	
			มีตัวอย่างสินค้าให้ดูอย่างเดียว	8		
			ไม่มีตัวอย่างสินค้า	5		
4	ราคา (20 คะแนน)	การให้ราคาสินค้าเทียบกับคู่แข่ง	< ผู้ขายรายอื่น	10	10	20
			= ผู้ขายรายอื่น	8		
			> ผู้ขายรายอื่นไม่เกิน 1,000 บาท	7		
			> ผู้ขายรายอื่นเกิน 1,000 บาท	5		
		การให้เวลาค้างชำระเงินหรือเงื่อนไขในการชำระ	เครดิต > 30 วัน	10	10	
			เครดิต > 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน	9		
			ชำระเมื่อรับสินค้า	7		
			รวมคะแนนทั้งหมด			90

คะแนนเต็ม 100 คะแนน : เกณฑ์ผ่าน 75 คะแนน

ผลการคัดเลือก (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ๙๐ | ผ่าน

[redacted]

ผู้คัดเลือก [redacted]

( )

วันที่ 21/ 9 /2566

? คัดเลือกไม่ผ่าน -> แจ้งผู้ขาย / เก็บบันทึก

FM-PR-07, Rev 03, 15-11-13

อายุการจัดเก็บ 1 ปี

ที่ [redacted]

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2533 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ [redacted]

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 6 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
   1. นายเฉลิม หาญพาณิชย์
   2. นายบุญธรรม หาญพาณิชย์
   3. นางสมพร หาญพาณิชย์
   4. นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์
   5. นายสุรพันธ์ ทวีวิกยการ
   6. นางสาวสุพจนี หัตพรสวรรค์/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายเฉลิม หาญพาณิชย์ หรือ
   นางสมพร หาญพาณิชย์ หรือ นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์ คนใดคนหนึ่ง
   ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท/
4. ทุนจดทะเบียน 300,000,000.00 บาท / สามร้อยล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี/
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 23 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ
   นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

สำเนาถูกต้อง 2 (สำหรับเปิด VENDER) เท่านั้น

ให้ใช้ความหมายเดียวกับที่ใช้ในบริษัทหรือสมาคมตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

(นางวาสนา พูลสวัสดิ์)

นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Department of Business Development

ท้าวส้มธุรกิจ Leading Business Transformation

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:55 น.

Ref.651200122000168 6

1/5

ที่ [redacted]

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ [redacted]

1. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ร่วมทุนหาญพาณิชย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ จำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535/

2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2563

3. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

สำเนาถูกต้อง
ใช้เพื่อวางบิลบริษัทในเครือสภาอุตสาหกรรม (ใช้สำหรับเปิด VENDER) เท่านั้น

ที่ [redacted] ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 บริษัท โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ จำกัด

แบบ ว.

ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ร่วมทุนหาญพาณิชย์ จำกัด (ปิด)

ทะเบียนเลขที่ [redacted]

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 23 ข้อ ดังนี้

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัยการหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ตามทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น

(7) ดำเนินการออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นได้

(8) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น

(9) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องตำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

(11) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

สำเนาถูกต้อง
ใช้เพื่อวางบิลบริษัทในเครือสภาอุตสาหกรรม (ใช้สำหรับเปิด VENDER) เท่านั้น

ที่ [redacted] ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 บริษัท โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ จำกัด

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 23 ข้อ ดังนี้

(7) (12) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องแต่งอาคารทุกชนิด

(13) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ และออกหนังสือพิมพ์

(14) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารสาธารณะ อาคารพักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(15) ประกอบกิจการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์

(16) ประกอบกิจการตัดผม ทำผม เสริมสวย ดัด เย็บและซักรีดเสื้อผ้า

(17) ประกอบกิจการสตูดิโอถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(18) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ แถบบันทึกภาพ

(19) ประกอบธุรกิจนริการรับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่นรวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(20) ประกอบธุรกิจนริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

(21) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางการแพทย์ เภสัชกรรม รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

สำเนาถูกต้อง
ใช้เพื่อวางบิลบริษัทในเครือสภาอุตสาหกรรม (ใช้สำหรับเปิด VENDER) เท่านั้น

ที่ [redacted] ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 บริษัท โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ จำกัด

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 23 ข้อ ดังนี้

(7) (23) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้บาดเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

สำเนาถูกต้อง
ใช้เพื่อวางบิลบริษัทในเครือสภาอุตสาหกรรม (ใช้สำหรับเปิด VENDER) เท่านั้น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Department of Business Development Ministry of Commerce
เก่งสำหรับธุรกิจ Leading Business Transformation
พิมพ์ที่ เมื่อเวลา 09:55 น. Ref:6512001220001686 5/5

ภาคผนวก ข-51

หนังสือนำส่งการแจ้งข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี
ต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

AICA
AICA HATYAI CO., LTD.
417/115 Kanchanavanich Rd., Patong, Hatyai, Songkhla, 90230, Thailand
Tel: (66)74 291 572-3 Fax: (66)74 291 574

AICA –0041/2024

บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด
417/115 ถ. กาญจนวนิช
ต.พะตง อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90230

17 มิถุนายน 2567

เรื่อง เอกสารแจ้งข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีในบริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด
เรียน ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯตำบลพะตง

ด้วยบริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด เป็นบริษัทฯที่ผลิตฟอร์มัลดีไฮด์ และยูเรียฟอร์มัลดีไฮน์เรซินซึ่งมีการใช้สารเคมีในการผลิต ดังนั้นในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุสารเคมีกระเด็นเข้าตาหรือกระเด็นโดนร่างกายของพนักงานซึ่งอาจส่งผลต่อร่างกายหรือชีวิตของพนักงานได้ กรณีดังกล่าวบริษัทฯจะส่งผู้ป่วยต่อไปถึงสถานพยาบาลใกล้เคียงต่างๆในพื้นที่ถ้าหากสถานพยาบาลนั้นๆไม่ทราบคุณสมบัติสารเคมีที่โดนไปอาจส่งผลต่อความรุนแรงได้ และในปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้มอบเอกสารดังกล่าวไปยังหน่วยงานของท่านเรียบร้อยแล้ว และขอนำเรียนว่าในปี2567นี้ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีทั้งหมดไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีที่ผ่านมา

ดังนั้นหากเกิดกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นให้ทางหน่วยงานของท่านใช้เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีที่เคยแจ้งไว้เมื่อปีที่ผ่านมาจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)
ผู้จัดการทั่วไป

รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
.....
(ตัวบรรจง)

ผู้ประสานงานนางนิสาชล อรุณโชค 081-3785695

AICA
AICA HATYAI CO., LTD.
417/115 Kanchanavanich Rd., Patong, Hatyai, Songkhla, 90230, Thailand
Tel: (66)74 291 572-3 Fax: (66)74 291 574

AICA –042/2024

บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด
417/115 ถ. กาญจนวนิช
ต.พะตง อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90230

17 มิถุนายน 2567

เรื่อง เอกสารแจ้งข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีในบริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด
เรียน หัวหน้าศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลพะตง

ด้วยบริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด เป็นบริษัทฯที่ผลิตฟอร์มัลดีไฮด์ และยูเรียฟอร์มัลดีไฮน์เรซินซึ่งมีการใช้สารเคมีในการผลิต ดังนั้นในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุสารเคมีกระเด็นเข้าตาหรือกระเด็นโดนร่างกายของพนักงานซึ่งอาจส่งผลต่อร่างกายหรือชีวิตของพนักงานได้ กรณีดังกล่าวบริษัทฯจะส่งผู้ป่วยต่อไปถึงสถานพยาบาลใกล้เคียงต่างๆในพื้นที่ถ้าหากสถานพยาบาลนั้นๆไม่ทราบคุณสมบัติสารเคมีที่โดนไปอาจส่งผลต่อความรุนแรงได้ และในปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้มอบเอกสารดังกล่าวไปยังหน่วยงานของท่านเรียบร้อยแล้ว และขอนำเรียนว่าในปี2567นี้ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีทั้งหมดไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีที่ผ่านมา

ดังนั้นหากเกิดกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นให้ทางหน่วยงานของท่านใช้เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีที่เคยแจ้งไว้เมื่อปีที่ผ่านมาจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญโชค ชั่งสิริพร)
ผู้จัดการทั่วไป

รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
(ตัวบรรจง)

ผู้ประสานงานนางนิสาชล อรุณโชค 081-3785695

ภาคผนวก ข-52

ผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี พ.ศ. 2567

ผลตรวจสุขภาพพนักงานทั่วไป

รายการตรวจวัด	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567		ปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดปกติ	แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ		
1.การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	103	100	100	100	95	100	102	100	97	100	97	100	95	100	96	100		
ปกติ	80	77.67	71	71	73	76.84	79	77.45	76	78.35	71	73.2	82	86.32	84	87.5		
- ผิดปกติ	23	22.33	29	29	22	23.16	23	22.55	21	21.65	26	26.8	13	16.68	12	12.5		
2.การตรวจปัสสาวะทั่วไป (UA)	104	100	100	100	95	100	102	100	97	100	97	100	95	100	96	100	ดื่มน้ำน้อย กลั้นปัสสาวะ	ควรดื่มน้ำละอาดมาก ๆ และไม่กลั้นปัสสาวะ
- ปกติ	77	74.04	83	83	90	94.74	95	93.14	94	96.9			88	92.63	87	90.63		
- ผิดปกติ	27	25.96	17	17	5	5.26	7	6.86	3	3.09			7	7.37	9	9.38		
3.การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)	104	100	100	100	95	100	102	100	97	100	97	100	95	100	96	100	ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ	ลดอาหารหวานและอาหารประเภทแป้ง
- ปกติ	87	83.65	76	76	64	67.37	84	82.35	75	77.32	79	81.44	83	87.37	84	87.5		
- ผิดปกติ	17	16.35	24	24	31	32.63	18	17.65	22	22.68	18	18.56	12	12.63	12	12.5		
4.การตรวจสมรรถภาพของไต (Creatinine)	104	100	100	100	95	100	102	100	97	100	97	100	95	100	96	100		
- ปกติ	104	100	93	93	83	87.37	71	69.61	66	68.04	65	67	86	90.53	89	92.71		
- ผิดปกติ	0	0	7	7	12	12.63	31	30.39	31	31.96	32	33	9	9.47	7	7.29	อาหารรสจัด และเค็มจัด	1.งดสูบบุหรี่ 2.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 3.ดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำอัดลม 4.ดื่มสุราน้อยๆ 5.ควบคุมเบาหวานให้ดี 6.ควบคุมความดันโลหิตให้ดี
5.การตรวจระดับไขมันในเลือด HDL	104	100	104	100	95	100	102	100	97	100	97	100	95	100	96	100	รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เช่น อาหารทะเล	ลดอาหารที่มีไขมันสูง เช่น อาหารทะเล (ยกเว้นปลา)
- ปกติ	85	81.73	84	80.8	68	71.58	60	58.82	66	68.04	79	81.44	16	16.84	20	20.83		
- ผิดปกติ	19	18.27	20	19.2	27	28.42	42	41.18	31	31.96	18	18.56	79	83.16	76	79.17		
6.การตรวจสมรรถภาพของตับ SGOT	104	100	100	100	95	100	102	100	97	100	97	100	95	100	96	100	ภาวะตับย้กเสบ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์	ควรงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์
- ปกติ	95	91.35	79	79	90	94.74	97	95.1	92	94.85	93	95.88	83	87.37	83	86.46		
- ผิดปกติ	9	8.65	21	21	5	5.26	5	4.9	5	5.15	4	4.12	12	12.63	13	13.54		
7.การตรวจระดับสารเมทานอลในเลือด Methyl Alc (Methanol) B	6	100	39	100	41	100	102	100	97	100	97	100	95	100	96	100		
- ปกติ	6	100	39	100	41	100	102	100	97	100	97	100	95	100	96	100		
- ผิดปกติ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.การตรวจสายตาทั่วไป (Vission)	104	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	95	100	96	100		
- ปกติ	28	26.92	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	39	41.05	22	22.92		
- ผิดปกติ	76	73.08	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	56	58.95	74	77.08		

ภาคผนวก ข-53

ผลการดำเนินการตามแนวทางการตรวจคัดกรอง

สมรรถภาพการได้ยินและแปลผล

ภาคผนวก ข-54

แผนการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว

แบบการตรวจสอบการทำงานของคนสวนเพื่อดูแลพื้นที่สีเขียว

AICA HATYAI.CO.,LTD

เดือน.....มกราคม..... ปี.....2568..... ผู้รับผิดชอบ...นายอภิเษฐ แจ่มกระจ่าง และนายนนธวัช หูนา.....

ลำดับที่	งาน		สัปดาห์ W#1	W#2	W#3	W#4	W#5	หมายเหตุ
1	รดน้ำต้นกล้วยไม้ทิศใต้	Plan	P	P	P	P	P	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้ชาดัดทิศใต้	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หน้าFA	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หน้าห้องโบล์เวอร์	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้บ่อหน่วง	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
2	**ใส่ปุ๋ยต้น**กล้วยไม้ทิศใต้	Plan						อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง
		Actual						
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้ชาดัดทิศใต้	Plan						
		Actual						
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หน้าFA	Plan						
		Actual						
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หน้าห้องโบล์เวอร์	Plan						
		Actual						
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้บ่อหน่วง	Plan						
		Actual						
3	**การ**กำจัดวัชพืชต้นไม้ชาดัดทิศใต้	Plan	P					อย่างน้อยเดือน/ครั้ง
		Actual	X					
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หน้าFA	Plan		P				
		Actual		X				
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หน้าห้องโบล์เวอร์	Plan			P			
		Actual			X			
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้บ่อหน่วง	Plan				P		
		Actual				X		
4	**วางแผนการ**ปลูกทดแทน	Plan	P					ทุก 6 เดือน/ครั้ง
		Actual	X					

สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน :-

.....

.....

ตรวจสอบโดย:- .....

(Nisachon Arunchoke)

แบบการตรวจสอบการทำงานของคนสวนเพื่อดูแลพื้นที่สีเขียว

AICA HATYAI.CO.,LTD

เดือน.....มกราคม..... ปี.....2568..... ผู้รับผิดชอบ...นายอภิเษฐ แจ่มกระจ่าง และนายนนธวัช หูนา.....

ลำดับที่	งาน		สัปดาห์ W#1	W#2	W#3	W#4	W#5	หมายเหตุ
1	รดน้ำต้นกล้วยไม้ทิศเหนือ	Plan	P	P	P	P	P	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้ชาดัดทิศเหนือ WH-MT	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หน้าตาชั่ง	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หน้าป้าย	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หลังป้อม	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
2	ใส่ปุ๋ยต้นกล้วยไม้ทิศเหนือ	Plan						อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง
		Actual						
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้ชาดัดทิศเหนือ WH-MT	Plan						
		Actual						
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หน้าตาชั่ง	Plan						
		Actual						
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หน้าป้าย	Plan						
		Actual						
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หลังป้อม	Plan						
		Actual						
3	การกำจัดวัชพืชต้นไม้ชาดัดทิศเหนือWH-MT	Plan	P					อย่างน้อยเดือน/ครั้ง
		Actual	X					
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หน้าตาชั่ง	Plan		P				
		Actual		X				
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หน้าป้าย	Plan			P			
		Actual			X			
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หลังป้อม	Plan				P		
		Actual				X		
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หน้า-หลังโรงอาหาร	Plan					P	
		Actual					X	
4	วางแผนการปลูกทดแทน	Plan	P					ทุก 6 เดือน/ครั้ง
		Actual	X					

สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน :-

.....

.....

ตรวจสอบโดย:- .....

(Nisachon Arunchoke)

AICA
AICA HATYAI.CO.,LTD

แบบการตรวจสอบการทำงานของคนสวนเพื่อดูแลพื้นที่สีเขียว

เดือน....กุมภาพันธ์..... ปี.....2568..... ผู้รับผิดชอบ...นายอภิเชษฐ แจ่มกระจ่าง และนายนนธวัช หูนา.....

ลำดับที่	งาน		สัปดาห์ W#1	W#2	W#3	W#4	W#5	หมายเหตุ
1	รดน้ำต้นกล้วยไม้ทิศใต้	Plan	P	P	P	P	P	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้ชาดัดทิศใต้	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หน้าFA	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หน้าห้อะโบล์เวอร์	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้บ่อหน่วง	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X		X	X	X	
2	ใส่ปุ๋ยต้นกล้วยไม้ทิศใต้	Plan		X				อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง
		Actual		P				
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้ชาดัดทิศใต้	Plan		X				
		Actual		P				
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หน้าFA	Plan		X				
		Actual		P				
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หน้าห้องโบล์เวอร์	Plan		X				
		Actual		P				
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้บ่อหน่วง	Plan		X				
		Actual		P				
3	การกำจัดวัชพืชต้นไม้ชาดัดทิศใต้	Plan	P					อย่างน้อยเดือน/ครั้ง
		Actual	X					
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หน้าFA	Plan		P				
		Actual		X				
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หน้าห้องโบล์เวอร์	Plan			P			
		Actual			X			
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้บ่อหน่วง	Plan				P		
		Actual				X		
4	วางแผนการปลูกทดแทน	Plan						ทุก 6 เดือน/ครั้ง
		Actual						

สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน :-

.....

.....

ตรวจสอบโดย:- .....

(Nisachon Arunchoke)

AICA
AICA HATYAI.CO.,LTD

แบบการตรวจสอบการทำงานของคนสวนเพื่อดูแลพื้นที่สีเขียว

เดือน....กุมภาพันธ์..... ปี.....2568..... ผู้รับผิดชอบ...นายอภิเชษฐ แจ่มกระจ่าง และนายนนธวัช หูนา.....

ลำดับที่	งาน		สัปดาห์ W#1	W#2	W#3	W#4	W#5	หมายเหตุ
1	รดน้ำต้นกล้วยไม้ทิศเหนือ	Plan	P	P	P	P	P	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้ชาดัดทิศเหนือ WH-MT	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หน้าตาชั่ง	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หน้าป้าย	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หลังป้อม	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
2	ใส่ปุ๋ยต้นกล้วยไม้ทิศเหนือ	Plan						อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง
		Actual						
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้ชาดัดทิศเหนือ WH-MT	Plan						
		Actual						
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หน้าตาชั่ง	Plan						
		Actual						
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หน้าป้าย	Plan						
		Actual						
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หลังป้อม	Plan						
		Actual						
3	การกำจัดวัชพืชต้นไม้ชาดัดทิศเหนือWH-MT	Plan	P					อย่างน้อยเดือน/ครั้ง
		Actual	X					
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หน้าตาชั่ง	Plan		P				
		Actual		X				
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หน้าป้าย	Plan			P			
		Actual			X			
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หลังป้อม	Plan				P		
		Actual				X		
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หน้า-หลังโรงอาหาร	Plan					P	
		Actual					X	
4	วางแผนการปลูกทดแทน	Plan						ทุก 6 เดือน/ครั้ง
		Actual						

สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน :-

.....

.....

ตรวจสอบโดย:- .....

(Nisachon Arunchoke)

AICA
AICA HATYAI.CO.,LTD

แบบการตรวจสอบการทำงานของคนสวนเพื่อดูแลพื้นที่สีเขียว

เดือน.... มีนาคม..... ปี.....2568..... ผู้รับผิดชอบ...นายอภิเษฐ แจ่มกระจ่าง และนายนนธวัช หูนา.....

ลำดับที่	งาน		สัปดาห์ W#1	W#2	W#3	W#4	W#5	หมายเหตุ
1	รดน้ำต้นกล้วยไม้ทิศใต้	Plan	P	P	P	P	P	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้ชาดัดทิศใต้	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หน้าFA	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หน้าห้องโบล์เวอร์	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้บ่อหน่วง	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
2	ใส่ปุ๋ยต้นกล้วยไม้ทิศใต้	Plan		P			P	อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง
		Actual		X			X	
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้ชาดัดทิศใต้	Plan	P					
		Actual	X					
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หน้าFA	Plan	P					
		Actual	X					
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หน้าห้องโบล์เวอร์	Plan		P				
		Actual		X				
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้บ่อหน่วง	Plan	P					
		Actual	X					
3	การกำจัดวัชพืชต้นไม้ชาดัดทิศใต้	Plan	P					อย่างน้อยเดือน/ครั้ง
		Actual	X					
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หน้าFA	Plan		P				
		Actual		X				
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หน้าห้องโบล์เวอร์	Plan			P			
		Actual			X			
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้บ่อหน่วง	Plan				P		
		Actual				X		
4	วางแผนการปลูกทดแทน	Plan						ทุก 6 เดือน/ครั้ง
		Actual						

สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน :-

.....

.....

ตรวจสอบโดย:- .....

(Nisachon Arunchoke)

AICA
AICA HATYAI.CO.,LTD

แบบการตรวจสอบการทำงานของคนสวนเพื่อดูแลพื้นที่สีเขียว

เดือน.... มีนาคม..... ปี.....2568..... ผู้รับผิดชอบ...นายอภิเษฐ แจ่มกระจ่าง และนายนนธวัช หูนา.....

ลำดับที่	งาน		สัปดาห์ W#1	W#2	W#3	W#4	W#5	หมายเหตุ
1	รดน้ำต้นกล้วยไม้ทิศเหนือ	Plan	P	P	P	P	P	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้ชาดัดทิศเหนือ WH-MT	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หน้าตาชั่ง	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หน้าป้าย	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หลังป้อม	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
2	ใส่ปุ๋ยต้นกล้วยไม้ทิศเหนือ	Plan		P				อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง
		Actual		X				
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้ชาดัดทิศเหนือ WH-MT	Plan		P				
		Actual		X				
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หน้าตาชั่ง	Plan		P				
		Actual		X				
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หน้าป้าย	Plan		P				
		Actual		X				
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หลังป้อม	Plan		P				
		Actual		X				
3	การกำจัดวัชพืชต้นไม้ชาดัดทิศเหนือWH-MT	Plan	P					อย่างน้อยเดือน/ครั้ง
		Actual	X					
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หน้าตาชั่ง	Plan		P				
		Actual		X				
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หน้าป้าย	Plan			P			
		Actual			X			
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หลังป้อม	Plan				P		
		Actual				X		
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หน้า-หลังโรงอาหาร	Plan					P	
		Actual					X	
4	วางแผนการปลูกทดแทน	Plan						ทุก 6 เดือน/ครั้ง
		Actual						

สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน :-

.....

.....

ตรวจสอบโดย:- .....

(Nisachon Arunchoke)

AICA
AICA HATYAI.CO.,LTD

แบบการตรวจสอบการทำงานของคนสวนเพื่อดูแลพื้นที่สีเขียว

เดือน....เมษายน..... ปี.....2568..... ผู้รับผิดชอบ...นายอภิเชษฐ แจ่มกระจ่าง และนายนนธวัช ทูนา.....

ลำดับที่	งาน		สัปดาห์ W#1	W#2	W#3	W#4	W#5	หมายเหตุ
1	รดน้ำต้นกล้วยไม้ทิศใต้	Plan	P	P	P	P	P	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้ชาดัดทิศใต้	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หน้า-FA	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หน้า-ห้องโบล์เวอร์	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้บ่อหน่วง	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
2	ใส่ปุ๋ยต้นกล้วยไม้ทิศใต้	Plan		P			P	อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง
		Actual		X			X	
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้ชาดัดทิศใต้	Plan		P				
		Actual		X				
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หน้า-FA	Plan		P				
		Actual		X				
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หน้า-ห้องโบล์เวอร์	Plan		P				
		Actual		X				
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้บ่อหน่วง	Plan	P					
		Actual	X					
3	การกำจัดวัชพืชต้นไม้ชาดัดทิศใต้	Plan	P					อย่างน้อยเดือน/ครั้ง
		Actual	X					
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หน้าFA	Plan		P				
		Actual		X				
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หน้าห้องโบล์เวอร์	Plan			P			
		Actual			X			
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้บ่อหน่วง	Plan				P		
		Actual				X		
4	วางแผนการปลูกทดแทน	Plan						ทุก 6 เดือน/ครั้ง
		Actual						

สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน :-

.....ฝนตกบ่อยหญ้าและต้นไม้ยาวเร็ว.....

.....

ตรวจสอบโดย:- .....

(Nisachon Arunchoke)

AICA
AICA HATYAI.CO.,LTD

แบบการตรวจสอบการทำงานของคนสวนเพื่อดูแลพื้นที่สีเขียว

เดือน....เมษายน..... ปี.....2568..... ผู้รับผิดชอบ...นายอภิเชษฐ แจ่มกระจ่าง และนายนนธวัช ทูนา.....

ลำดับที่	งาน		สัปดาห์ W#1	W#2	W#3	W#4	W#5	หมายเหตุ
1	รดน้ำต้นกล้วยไม้ทิศเหนือ	Plan	P	P	P	P	P	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้ชาดัดทิศเหนือ WH-MT	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หน้าตาชั่ง	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หน้าป้าย	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หลังป้อม	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
2	ใส่ปุ๋ยต้นกล้วยไม้ทิศเหนือ	Plan						อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง
		Actual						
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้ชาดัดทิศเหนือ WH-MT	Plan						
		Actual						
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หน้าตาชั่ง	Plan						
		Actual						
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หน้าป้าย	Plan						
		Actual						
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หลังป้อม	Plan						
		Actual						
3	การกำจัดวัชพืชต้นไม้ชาดัดทิศเหนือWH-MT	Plan	P					อย่างน้อยเดือน/ครั้ง
		Actual	X					
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หน้าตาชั่ง	Plan		P				
		Actual		X				
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หน้าป้าย	Plan			P			
		Actual			X			
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หลังป้อม	Plan				P		
		Actual				X		
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หน้า-หลังโรงอาหาร	Plan					P	
		Actual					X	
4	วางแผนการปลูกทดแทน	Plan						ทุก 6 เดือน/ครั้ง
		Actual						

สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน :-

.....ฝนตกบ่อยหญ้าและต้นไม้ยาวเร็ว.....

.....

ตรวจสอบโดย:- .....

(Nisachon Arunchoke)

AICA
AICA HATYAI.CO.,LTD

แบบการตรวจสอบการทำงานของคนสวนเพื่อดูแลพื้นที่สีเขียว

เดือน.....พฤษภาคม..... ปี.....2568..... ผู้รับผิดชอบ...นายอภิเชษฐ แจ่มกระจ่าง และนายนนธวัช หูนา.....

ลำดับที่	งาน		สัปดาห์ W#1	W#2	W#3	W#4	W#5	หมายเหตุ
1	รดน้ำต้นกล้วยไม้ทิศใต้	Plan	P	P	P	P	P	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้ชาดัดทิศใต้	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หน้าFA	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หน้าห้องโบล์เวอร์	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้บ่อหน่วง	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
2	ใส่ปุ๋ยต้นกล้วยไม้ทิศใต้	Plan					P	อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง
		Actual					X	
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้ชาดัดทิศใต้	Plan						
		Actual						
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หน้าFA	Plan						
		Actual						
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หน้าห้องโบล์เวอร์	Plan						
		Actual						
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้บ่อหน่วง	Plan						
		Actual		P				
3	การกำจัดวัชพืชต้นไม้ชาดัดทิศใต้	Plan	P					อย่างน้อยเดือน/ครั้ง
		Actual	X					
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หน้าFA	Plan		P				
		Actual		X				
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หน้าห้องโบล์เวอร์	Plan			P			
		Actual			X			
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้บ่อหน่วง	Plan				P		
		Actual				X		
4	วางแผนการปลูกทดแทน	Plan						ทุก 6 เดือน/ครั้ง
		Actual						

สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน :-

.....ต้นไม้ยาวเร็วมากเนื่องจากฝนตกบ่อย.....

.....

ตรวจสอบโดย:- .....

(Nisachon Arunchoke)

AICA
AICA HATYAI.CO.,LTD

แบบการตรวจสอบการทำงานของคนสวนเพื่อดูแลพื้นที่สีเขียว

เดือน.....พฤษภาคม..... ปี.....2568..... ผู้รับผิดชอบ...นายอภิเชษฐ แจ่มกระจ่าง และนายนนธวัช หูนา.....

ลำดับที่	งาน		สัปดาห์ W#1	W#2	W#3	W#4	W#5	หมายเหตุ
1	รดน้ำต้นกล้วยไม้ทิศเหนือ	Plan	P	P	P	P	P	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้ชาดัดทิศเหนือ WH-MT	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หน้าตาชั่ง	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หน้าป้าย	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หลังป้อม	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
2	ใส่ปุ๋ยต้นกล้วยไม้ทิศเหนือ	Plan						อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง
		Actual						
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้ชาดัดทิศเหนือ WH-MT	Plan						
		Actual						
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หน้าตาชั่ง	Plan						
		Actual						
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หน้าป้าย	Plan						
		Actual						
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หลังป้อม	Plan						
		Actual						
3	การกำจัดวัชพืชต้นไม้ชาดัดทิศเหนือWH-MT	Plan	P					อย่างน้อยเดือน/ครั้ง
		Actual	X					
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หน้าตาชั่ง	Plan		P				
		Actual		X				
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หน้าป้าย	Plan			P			
		Actual			X			
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หลังป้อม	Plan				P		
		Actual				X		
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หน้า-หลังโรงอาหาร	Plan					P	
		Actual					X	
4	วางแผนการปลูกทดแทน	Plan						ทุก 6 เดือน/ครั้ง
		Actual						

สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน :-

.....ต้นไม้ยาวเร็วมากเนื่องจากฝนตกบ่อย.....

.....

ตรวจสอบโดย:- .....

(Nisachon Arunchoke)

AICA
AICA HATYAI.CO.,LTD

แบบการตรวจสอบการทำงานของคนสวนเพื่อดูแลพื้นที่สีเขียว

เดือน.....มิถุนายน..... ปี.....2568..... ผู้รับผิดชอบ...นายอภิเชษฐ แจ่มกระจ่าง และนายนนธวัช หูนา.....

ลำดับที่	งาน		สัปดาห์ W#1	W#2	W#3	W#4	W#5	หมายเหตุ
1	รดน้ำต้นกล้วยไม้ทิศใต้	Plan	P	P	P	P	P	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้ชาดัดทิศใต้	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หน้าFA	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หน้าห้องโบล์เวอร์	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้บ่อหน่วง	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
2	ใส่ปุ๋ยต้นกล้วยไม้ทิศใต้	Plan		P			P	อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง
		Actual		X			X	
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้ชาดัดทิศใต้	Plan						
		Actual						
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หน้าFA	Plan						
		Actual						
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หน้าห้องโบล์เวอร์	Plan						
		Actual						
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้บ่อหน่วง	Plan						
		Actual						
3	การกำจัดวัชพืชต้นไม้ชาดัดทิศใต้	Plan	P					อย่างน้อยเดือน/ครั้ง
		Actual	X					
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้-หน้าFA	Plan		P				
		Actual		X				
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้-หน้าห้องโบล์เวอร์	Plan			P			
		Actual			X			
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้บ่อหน่วง	Plan				P		
		Actual				X		
4	วางแผนการปลูกทดแทน	Plan						ทุก 6 เดือน/ครั้ง
		Actual						

สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน :-

.....ต้นไม้ยาวเร็วมากเนื่องจากฝนตกบ่อย.....

.....

ตรวจสอบโดย:- .....

(Nisachon Arunchoke)

AICA
AICA HATYAI.CO.,LTD

แบบการตรวจสอบการทำงานของคนสวนเพื่อดูแลพื้นที่สีเขียว

เดือน.....มิถุนายน..... ปี.....2568..... ผู้รับผิดชอบ...นายอภิเชษฐ แจ่มกระจ่าง และนายนนธวัช หูนา.....

ลำดับที่	งาน		สัปดาห์ W#1	W#2	W#3	W#4	W#5	หมายเหตุ
1	รดน้ำต้นกล้วยไม้ทิศเหนือ	Plan	P	P	P	P	P	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้ชาดัดทิศเหนือ WH-MT	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หน้าตาชั่ง	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หน้าป้าย	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
	รดน้ำต้นไม้หลังป้อม	Plan	P	P	P	P	P	
		Actual	X	X	X	X	X	
2	ใส่ปุ๋ยต้นกล้วยไม้ทิศเหนือ	Plan		P				อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง
		Actual		X				
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้ชาดัดทิศเหนือ WH-MT	Plan		P				
		Actual		X				
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หน้าตาชั่ง	Plan		P				
		Actual		X				
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หน้าป้าย	Plan		P				
		Actual		X				
	ใส่ปุ๋ยต้นไม้หลังป้อม	Plan		P				
		Actual		X				
3	การกำจัดวัชพืชต้นไม้ชาดัดทิศเหนือWH-MT	Plan	P					อย่างน้อยเดือน/ครั้ง
		Actual	X					
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หน้าตาชั่ง	Plan		P				
		Actual		X				
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หน้าป้าย	Plan			P			
		Actual			X			
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หลังป้อม	Plan				P		
		Actual				X		
	การกำจัดวัชพืชต้นไม้หน้า-หลังโรงอาหาร	Plan					P	
		Actual					X	
4	วางแผนการปลูกทดแทน	Plan						ทุก 6 เดือน/ครั้ง
		Actual						

สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน :-

.....ต้นไม้ยาวเร็วมากเนื่องจากฝนตกบ่อย.....

.....

ตรวจสอบโดย:- .....

(Nisachon Arunchoke)

ภาคผนวก ข-55

ผลสำรวจความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจ-สังคม

ประจำปี พ.ศ. 2567

รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ โครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

1. ความเป็นมา

โครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ที่ตั้งตำบลตะพง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้นำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กำหนดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของครัวเรือน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยรอบโครงการ เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ ทั้งในเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ครอบคลุมกับตำแหน่งที่ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ ปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ในระหว่างการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการได้ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของครัวเรือน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนหน่วยงานราชการ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคมพ.ศ. 2567 มีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

2. วัตถุประสงค์

การสำรวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และความคิดเห็นต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อกังวลใจของประชาชนผู้นำท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในช่วงดำเนินการที่ผ่านมาของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

(1) เพื่อศึกษาสภาพสังคม-เศรษฐกิจ ได้แก่ การประกอบอาชีพ สุขอนามัย ระบบสาธารณูปโภค และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้ง เพื่อรับทราบสภาพปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน

(2) เพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ รวมทั้งความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของโครงการ

(3) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ต่อการดำเนินการที่ผ่านมาของโครงการร่วมกับชุมชน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมกับชุมชน

(4) เพื่อนำข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นประกอบการนำเสนอไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรวบรวมข้อมูลที่ได้สำหรับใช้ในการประกอบการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ของโครงการต่อไป

3. พื้นที่ดำเนินการศึกษา

พื้นที่ศึกษากำหนดจากที่ตั้งโครงการ ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร แสดงดัง**รูปที่ 1** ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลพะตง องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง เทศบาลเมืองบ้านพรุ เทศบาลตำบลบ้านไร่ เทศบาลตำบลโคกม่วง เทศบาลตำบลทุ่งลาน องค์การบริหารส่วนตำบลพังลา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ จังหวัดสงขลา รายละเอียดดังนี้

(1) เทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 9 ชุมชน ประกอบด้วย
1) หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านสวนมะพร้าว
2) หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านย่านยาวออก
3) หมู่ที่ 3 ชุมชนตลาด
4) หมู่ที่ 4 ชุมชนประธานศิริวัฒน์
5) หมู่ที่ 5 ชุมชนต้นลุง
6) หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านหลุมมุม
7) หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านอุดมทอง
8) หมู่ที่ 8 ชุมชนสวนสุขภาพ
9) หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านแสนสุข

(2) องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย
1) หมู่ที่ 2 บ้านคลองตง
2) หมู่ที่ 3 บ้านควนเนียง
3) หมู่ที่ 4 บ้านปลักเด
4) หมู่ที่ 5 บ้านคลองนุ้ย
5) หมู่ที่ 8 บ้านคลองประตู

(3) เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 3 ชุมชน ประกอบด้วย
1) เขตการปกครองที่ 5
2) เขตการปกครองที่ 6
3) เขตการปกครองที่ 9

(4) เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 3 ชุมชน ประกอบด้วย
1) หมู่ที่ 8 บ้านคลองปอม
2) หมู่ที่ 10 บ้านไร่
3) หมู่ที่ 11 บ้านคลองปอมใน

(5) เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จำนวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย
1) หมู่ที่ 3 บ้านโคกสักตก

2) หมู่ที่ 4 บ้านโคกสักออก
3) หมู่ที่ 5 บ้านปลักคล้า
4) หมู่ที่ 6 บ้านพรุเตาะ
5) หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งโชน

(6) เทศบาลตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จำนวน 7 ชุมชน ประกอบด้วย
1) หมู่ที่ 1 บ้านย่านยาว
2) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแม่บัว
3) หมู่ที่ 3 บ้านพร้าว
4) หมู่ที่ 4 บ้านควน
5) หมู่ที่ 5 บ้านโคกพยอม
6) หมู่ที่ 8 บ้านพรุกง-แม่คล้า
7) หมู่ที่ 9 บ้านพร้าวออก

(7) องค์การบริหารส่วนตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 ชุมชน ประกอบด้วย
1) หมู่ที่ 7 บ้านม่วงก้อง

(8) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 ชุมชน ประกอบด้วย
1) หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว-ม่วงหวาน



รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษาในการสำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ รัศมี 5 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการฯ

4. วิธีการศึกษา

การกำหนดลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดีซึ่งมีสองประการหลักด้วยกัน คือกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรในพื้นที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่างต้องมีขนาดเหมาะสมพอเพียงในการคัดเลือกตัวแทนที่ดีของประชากรนั้น การวางแผนคัดเลือกหาตัวอย่างเริ่มต้นโดยการสำรวจพื้นที่เป้าหมายก่อนเพื่อศึกษาภาพรวมลักษณะการรวมตัวของประชากร ซึ่งพบว่าชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ศึกษามีลักษณะการรวมตัวของประชากรที่คล้ายคลึงกัน ไม่แตกต่างกันมากนัก ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ เช่น ความรู้ ความคิดเห็นและความพึงพอใจ เป็นต้น ส่วนใหญ่มีการตั้งครัวเรือนรวมตัวกันเป็นกลุ่มอยู่ตามแนวถนน บริษัทที่ปรึกษาได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษาในระดับครัวเรือน โดยดำเนินการสำรวจความคิดเห็นรายครัวเรือน ระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2567 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้การสำรวจครอบคลุมจึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

- กลุ่มหน่วยงานราชการ
- กลุ่มผู้นำชุมชน
- กลุ่มตัวแทนครัวเรือน

ซึ่งวิธีการสำรวจข้อมูล และการกำหนดจำนวนตัวอย่าง อธิบายได้ดังนี้

(1) กำหนดจำนวนตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง

การกำหนดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง คือ การเลือกกลุ่มตัวแทนประชากรจากจำนวนประชากรทั้งหมด โดยใช้วิธีการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนภาพความคิดเห็นของประชากร โดยคำนึงถึงการครอบคลุมของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด ซึ่งพบว่าจำนวนประชากรที่สุ่มมาเป็นตัวอย่างมีสภาพทางสังคมที่คล้ายคลึงกัน ไม่แตกต่างกันมากนัก การศึกษาครั้งนี้จึงกำหนดกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย กลุ่มหน่วยงานราชการ กลุ่มผู้นำชุมชน และกลุ่มตัวแทนครัวเรือน คือ

1) กลุ่มหน่วยงานราชการ

การสำรวจความคิดเห็นกลุ่มหน่วยงานราชการ โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านสุขภาพ สถาบันการศึกษา/โรงเรียน และด้านศาสนสถาน ที่อยู่ภายในพื้นที่ศึกษาโครงการ ทั้งนี้หน่วยงานราชการต่างๆ ที่สามารถทำการสัมภาษณ์ได้ ประกอบด้วย

- วัดบางธน
- วัดปรางแก้ว
- วัดทุ่งลุง
- วัดวิมลคุณากร
- วัดบ้านไร่
- วัดชูนวลรัตนราม (พยอมทอง)
- วัดปลักคล้า
- สำนักสงฆ์บ้านยาวยาน
- สำนักปฏิบัติธรรมสุทธิวงศ์อุดมสุข
- สำนักสงฆ์คลองดงเหนือ

- สำนักสงฆ์คอลงประตู
- มัสยิดบ้านคลองปอม (นูรุลยันนะห์)
- โรงเรียนวัดปรางแก้ว
- โรงเรียนบ้านคลองปอม
- โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพ 198
- โรงเรียนพะตงประธานศิริวัฒน์
- โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ
- โรงเรียนเทศบาล1 (ชุมชนอุดมทอง)
- โรงเรียนส่องแสงวิทยา
- โรงเรียนบ้านปลักคล้า
- โรงเรียนบ้านไร่
- โรงเรียนบ้านโคกพยอม
- หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลพะตง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่านโคกสักออก
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ
- ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลพะตง
- มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

2) กลุ่มผู้นำชุมชน

การสำรวจความคิดเห็นผู้นำชุมชนใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เช่นเดียวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดเป็นผู้นำชุมชนที่มีบทบาทหน้าที่ทางสังคมที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสามารถให้ข้อมูลที่สะท้อนความคิดเห็นในภาพรวมของชุมชนได้ ซึ่งการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนในครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ

3) กลุ่มตัวแทนครัวเรือน

การสำรวจความคิดเห็นประชาชนได้ทำการเก็บตัวอย่างชุมชนที่อยู่ในรัศมีพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร รอบที่ตั้งโครงการ ใช้การแบ่งตามเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบล โดยได้ทำการสุ่มให้กระจายครอบคลุมบริเวณพื้นที่ศึกษา และบริเวณที่มีการติดตั้งจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ทำการสัมภาษณ์ครัวเรือนละ 1 ตัวอย่าง

- **การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง** การสุ่มตัวอย่างระดับประชาชนในการสำรวจในครั้งนี้ได้ทำการกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane เนื่องจากเป็นสูตรที่ใช้คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ทราบจำนวนประชากรแน่นอน (จิตราภา กุณฑลบุตร, 2550, Yamane, T. 1973: 1088) ดังนี้

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad \text{---------- (1)}$$

โดยที่ n คือ จำนวนตัวอย่าง
N คือ จำนวนหน่วยครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา
e คือ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ร้อยละ 5)

ในที่นี้กำหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือมีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ ±0.05 เมื่อคำนวณจำนวนตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane จากจำนวนครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการฯ ภายในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการฯ

ในการคำนวณจำนวนตัวอย่างครั้งนี้ ใช้วิธีการคำนวณตัวอย่างในพื้นที่ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล รายละเอียด**ตารางที่ 1** และสามารถแสดงวิธีการคำนวณได้ดังนี้

จำนวนครัวเรือนในเขตตำบลบริเวณพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 8,497 ครัวเรือน สามารถแทนค่าในสูตรดังสมการ (1) ได้ดังนี้

$$n = \frac{8,497}{1 + (8,497 \times (0.05)^2)}$$

$$n = 382.01 \text{ ตัวอย่าง}$$

$$n = 383 \text{ ตัวอย่าง}$$

ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการสำรวจต้องไม่น้อยกว่า 383 ตัวอย่าง

เมื่อคำนวณจำนวนตัวอย่างโดยใช้สมการที่ (1) จะนำมากระจายตามสัดส่วนของประชากรแต่ละชุมชนในพื้นที่ศึกษา เพื่อให้ทุกหน่วยของประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆ กันดังสมการที่ (2)

$$A = \frac{n_1 \, n}{N} \quad \text{---------- (2)}$$

เมื่อ n_1 คือ จำนวนครัวเรือนของชุมชนหรือหมู่บ้าน
N คือ จำนวนครัวเรือนทั้งหมด
n คือ จำนวนตัวอย่างทั้งหมดจากสมการ (1)
A คือ จำนวนตัวอย่างของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน

ยกตัวอย่างเช่น : หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านสวนมะพร้าว $= \frac{526 \times 383}{8,497} \approx 23.7$

สัดส่วนระหว่างจำนวนตัวอย่างกับจำนวนครัวเรือนแต่ละกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจต้องไม่น้อยกว่า 383 ตัวอย่าง ซึ่งที่ปรึกษาได้ดำเนินการสำรวจจริงทั้งสิ้น 401 ตัวอย่าง โดยสัดส่วนตัวอย่างทั้งหมดกับจำนวนครัวเรือนในแต่ละชุมชน แสดงดัง**ตารางที่ 1**

ตารางที่ 1 จำนวนตัวอย่างในการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ

ลำดับ	เขตการปกครอง	ชุมชน/หมู่บ้าน	จำนวนครัวเรือน[1/]	จำนวนตัวอย่าง		ผู้นำชุมชน
				จากการคำนวณ	เก็บจริง	
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา						
1	เทศบาลตำบลพะตง	ชุมชนสวนมะพร้าว	526	23.7	24	1
2		ชุมชนบ้านย่านยาวออก	539	24.3	25	1
3		ชุมชนตลาด	848	38.2	39	1
4		ชุมชนประธานศิริวัฒน์	164	7.4	8	1
5		ชุมชนต้นลุง	196	8.8	9	1
6		ชุมชนบ้านหลบมุม	1340	60.4	61	1
7		ชุมชนบ้านอุดมทอง	696	31.4	32	1
6		ชุมชนสวนสุขภาพ	243	11.0	12	1
7		ชุมชนบ้านแสนสุข	313	14.1	15	1
8	องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง	หมู่ที่ 2 บ้านคลองตง	337	15.2	16	1
9		หมู่ที่ 3 บ้านควนเนียง	0	0.0	0	1
10		หมู่ที่ 4 บ้านปลักเด	0	0.0	0	1
11		หมู่ที่ 5 บ้านคลองนุ้ย	10	0.5	1	1
12		หมู่ที่ 8 บ้านคลองประตู	53	2.4	3	1
10	เทศบาลเมืองบ้านพรุ	เขตการปกครองที่ 5	3	0.1	1	1
11		เขตการปกครองที่ 6	0	0.0	0	1
12		เขตการปกครองที่ 9	5	0.2	1	1
10	เทศบาลตำบลบ้านไร่	หมู่ที่ 8 บ้านคลองปอม	915	41.2	42	1
11		หมู่ที่ 10 บ้านไร่	179	8.1	9	1
12		หมู่ที่ 11 บ้านคลองปอมใน	130	5.9	6	1
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา						
13	เทศบาลตำบลโคกม่วง	หมู่ที่ 3 บ้านโคกสักตก	29	1.3	2	1
14		หมู่ที่ 4 บ้านโคกสักออก	190	8.6	9	1
15		หมู่ที่ 5 บ้านปลักคล้า	47	2.1	3	1
16		หมู่ที่ 6 บ้านพรุเตาะ	4	0.2	1	1
16		หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งโชน	3	0.1	1	1
13	เทศบาลตำบลทุ่งลาน	หมู่ที่ 1 บ้านย่านยาว	373	16.8	17	1
14		หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแม่บัว	192	8.7	9	1
15		หมู่ที่ 3 บ้านพร้าว	228	10.3	11	1

ลำดับ	เขตการปกครอง	ชุมชน/หมู่บ้าน	จำนวนครัวเรือน[1/]	จำนวนตัวอย่าง		ผู้นำชุมชน
				จากการคำนวณ	เก็บจริง	
16		หมู่ที่ 4 บ้านควน (ทุ่งลาน)	270	12.2	13	1
16		หมู่ที่ 5 บ้านโคกพยอม	276	12.4	13	1
16		หมู่ที่ 8 บ้านพรุกง-แม่คล้า	147	6.6	7	1
16		หมู่ที่ 9 บ้านพร้าวออก	241	10.9	11	1
อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา						
13	องค์การบริหารส่วนตำบลพังลา	หมู่ที่ 7 บ้านม่วงก้อง	0	0.0	0	1
14	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์	หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว-ม่วงหวาน	0	0.0	0	1
รวมทั้งหมด			**8,497**	**383**	**401**	**34**

หมายเหตุ : [1/]กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2566 สืบค้นข้อมูลเมื่อเดือนกันยายน 2567
ที่มา : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2567

(2) วิธีการเก็บตัวอย่างข้อมูลแบบสอบถามในภาคสนาม

การสำรวจด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม และความคิดเห็น ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ทั้งนี้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของพนักงานสัมภาษณ์ภาคสนาม โดยที่ปรึกษาได้ทำการชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสำรวจ ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ ให้มีความรู้และความเข้าใจโครงการฯ ในระดับที่สามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ อย่างไรก็ตาม การเก็บข้อมูลของพนักงานสัมภาษณ์ได้ดำเนินการภายใต้การควบคุมดูแลของผู้มีประสบการณ์ภาคสนามซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบ แก้ไขให้ข้อมูลมีความถูกต้องและสมบูรณ์เพียงพอที่จะนำมาแปลผล โดยการสำรวจความคิดเห็นภาคสนามจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนในแต่ละชุมชนในพื้นที่ศึกษา ในครั้งนี้ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนเพื่อเป็นตัวแทนมาศึกษา โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) โดยจะกระจายการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในแต่ละพื้นที่ โดยให้ครอบคลุมตำบลหลักในพื้นที่ศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: จำแนกครัวเรือนที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการฯ ภายในพื้นที่ศึกษา จากที่ตั้งโครงการฯ

ขั้นตอนที่ 2: ทำการสุ่มตัวอย่างครัวเรือนรายตำบล โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้แทนครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 ราย โดยคำนึงถึงการกระจายของกลุ่มตัวอย่างให้สม่ำเสมอ จากนั้นจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ขนาดของจำนวนตัวอย่างครัวเรือนในแต่ละตำบลตามสัดส่วนจำนวนประชากร โดยมีวิธีการดังนี้

(ก) การสุ่มตัวอย่างครัวเรือนจะต้องสุ่มตัวอย่างครัวเรือนในตำบลที่ได้กำหนดไว้ และจำนวนตัวอย่างขั้นต่ำต้องเป็นไปตามที่ได้คำนวณตามสัดส่วนของชุมชนนั้นๆ

(ข) การเลือกพื้นที่เป้าหมายเบื้องต้นเพื่อสุ่มตัวอย่าง จะเลือกพื้นที่ที่มีจำนวนครัวเรือนหนาแน่นเป็นหลัก โดยพิจารณาจากแผนที่และการสำรวจเบื้องต้น และกำหนดให้สุ่มตัวอย่างกระจายอย่างทั่วถึงในพื้นที่นั้นๆ หากชุมชนที่ทำการสำรวจมีพื้นที่ที่มีจำนวนครัวเรือนหนาแน่นอื่นๆ จะทำการสำรวจให้ครอบคลุมทุกๆ พื้นที่ในชุมชนนั้นๆ ด้วยเพื่อให้เกิดการกระจายของตัวอย่างและให้เป็นตัวแทนที่ครอบคลุมทั้งตำบล

(ค) การเลือกครัวเรือนเป้าหมายเพื่อสุ่มตัวอย่าง จะไม่กำหนดว่าจะเป็นหน่วยใด หรือครัวเรือนใด ทุกๆ ครัวเรือนมีโอกาสที่จะถูกเลือกเช่นเดียวกัน แต่จะสุ่มตัวอย่างตามความเหมาะสมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการสำรวจ เช่น ร้านค้า หรือบ้านเรือนที่สะดวกให้เข้าสัมภาษณ์และยินดีที่จะให้ความคิดเห็น แต่มีข้อกำหนดเบื้องต้นในการสุ่มตัวอย่าง โดยต้องทำการสุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่เป้าหมาย และต้องไม่มีการเลือกตัวอย่างจากความรู้สึกและอคติส่วนตัว (Bias) เช่น การเลือกสุ่มตัวอย่างเพื่อทำการสัมภาษณ์เฉพาะเพศชาย หรือช่วงอายุใดอายุหนึ่ง เป็นต้น

(ง) การตรวจสอบตัวอย่างครัวเรือนเป้าหมายเบื้องต้น เพื่อให้เป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มตัวอย่างครัวเรือน จะกำหนดให้พนักงานสัมภาษณ์สอบถามผู้ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายหรือไม่ หากเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่จริงจะดำเนินการสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไป

(3) เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ

การสำรวจด้านสภาพ เศรษฐกิจ สังคมในแต่ละชุมชนใช้วิธีการเข้าพบเป็นรายครัวเรือนโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ ทั้งนี้ แบบสัมภาษณ์ที่ใช้มีโครงสร้างแน่นอนชัดเจน คำถามมีลักษณะเป็นคำถามปลายปิดและคำถามปลายเปิด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ประเภท คือ กลุ่มหน่วยงานราชการ กลุ่มผู้นำชุมชน และกลุ่มครัวเรือน แสดงดัง**เอกสารแนบ 1** มีรายละเอียดดังนี้

1) แบบสัมภาษณ์สำหรับกลุ่มหน่วยงานราชการ
- ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
- การรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ
- ผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินโครงการ
- ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นต่อโครงการ

2) แบบสัมภาษณ์สำหรับกลุ่มผู้นำชุมชน
- ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
- สภาพเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน
- ข้อมูลด้านสาธารณสุขและสาธารณูปโภคชุมชนของท่าน
- ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของชุมชน
- การรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ
- ผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินโครงการ
- ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นต่อโครงการ

3) แบบสัมภาษณ์สำหรับกลุ่มครัวเรือน
- ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
- ข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน
- ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณูปโภค
- ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของชุมชน
- การรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ
- ผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินโครงการ
- ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นต่อโครงการ

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม จะถูกนำมาวิเคราะห์และประมวลผลการศึกษาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (Statistics Package for the Social Sciences) ซึ่งมีขั้นตอนโดยจัดเตรียมคู่มือการลงรหัสเพื่อเปลี่ยนข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นรหัสสำหรับการบันทึกข้อมูล ก่อนที่จะทำการลงรหัสนั้นได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสอบถาม จากนั้นทำการแปลผล และจัดทำตารางแสดงข้อมูลเป็นรูปแบบตารางแจกแจงความถี่ ร้อยละ โดยนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นแยกเป็น กลุ่มหน่วยงานราชการ กลุ่มผู้นำชุมชน และกลุ่มครัวเรือน พร้อมทั้งบรรยายสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นเป็นร้อยละ แยกตามกลุ่มเป้าหมายตามที่กล่าวข้างต้น

6. การแปลผลข้อมูล

1) การแปลผลโดยใช้ค่าร้อยละ

วิธีการโดยหาความถี่ (จำนวน) ในแต่ละคำตอบ แล้วแปลความถี่เหล่านั้น ให้อยู่ในรูปร้อยละ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะนี้เป็นแบบสอบถามปลายปิด มีลักษณะให้เลือกตอบ

2) การแปลผลแบบมาตราส่วนประมาณค่า

คำถามเพื่อต้องการทราบความคิดเห็นที่มีลักษณะคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) และใช้การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ได้ทำการหาค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นโดยกำหนดคะแนนแทนน้ำหนักให้แต่ละช่วงของระดับความคิดเห็นแล้วคำนวณค่าเฉลี่ย จากนั้นนำค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย ซึ่งการหาค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปจะใช้ผลรวมของผลคูณระหว่างค่าน้ำหนักของแต่ละระดับกับค่าความถี่ในระดับนั้น แล้วหารด้วยความถี่ทั้งหมด การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best 1981:179-187) โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

การประเมินระดับความพึงพอใจ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับมากที่สุด	ให้	5	คะแนน
ระดับมาก	ให้	4	คะแนน
ระดับปานกลาง	ให้	3	คะแนน
ระดับน้อย	ให้	2	คะแนน
ระดับน้อยที่สุด	ให้	1	คะแนน

การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00	หมายถึง มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50	หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50	หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50	หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50	หมายถึง น้อยที่สุด

7. ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

ผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นรายครัวเรือน โดยทั่วไปของพื้นที่ศึกษาจากตัวแทนพื้นที่อ่อนไหว ผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชน บรรยากาศการสำรวจความคิดเห็น แสดงดัง**รูปที่** 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นได้ดังนี้



ตัวแทนครัวเรือนหมู่ 11 บ้านคลองปอมใน
เทศบาลตำบลบ้านไร่



ตัวแทนครัวเรือนหมู่ 9 บ้านพร้าวออก
เทศบาลตำบลทุ่งลาน



ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแม่บัว
เทศบาลตำบลทุ่งลาน



ผู้นำชุมชนบ้านแสนสุข
เทศบาลตำบลพะตง



ตัวแทนกลุ่มหน่วยงานราชการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลพะตง



ตัวแทนกลุ่มหน่วยงานราชการ
วัดทุ่งลุง

รูปที่ 2 บรรยากาศการสำรวจความคิดเห็นตัวแทนครัวเรือน

(1) ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มหน่วยงานราชการ

โครงการได้ทำการสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านสุขภาพ สถาบันการศึกษา และด้านศาสนสถาน ที่อยู่ภายในพื้นที่ศึกษาโครงการ โดยทำการสัมภาษณ์ตัวแทนหน่วยงาน จำนวน 28 ตัวอย่าง (แสดงรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่าง **ตารางที่** 2) และสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนตัวอย่างของกลุ่มหน่วยงานราชการ

ลำดับ	ชื่อหน่วยงานราชการ	ตำแหน่ง
1	โรงเรียนบ้านไร่	ครู
2	สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 9 ตำบลพะตง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
3	โรงเรียนบ้านปลักคล้า	ครู
4	หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
5	โรงเรียนวัดปรางแก้ว	ผู้อำนวยการโรงเรียน
6	โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนบ้านอุดมทอง)	ครู
7	วัดวิมลคุนากร	เจ้าอาวาส
8	วัดบางธน	เจ้าอาวาส
9	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านพรุ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ
10	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลทุ่งลาน	นักวิชาการสาธารณสุข
11	โรงเรียนบ้านคลองปอม	ผู้อำนวยการโรงเรียน
12	โรงเรียนพะตงประธานศิริวัฒน์	เจ้าหน้าที่ธุรการ
13	โรงเรียนวัดทุ่งลุงนิตรภาพที่198	ครู
14	วัดทุ่งลุง	เจ้าอาวาส
15	มัสยิดบ้านคลองปอม (นูรุลยันนะห์)	อิหม่าม
16	โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ	ครู
17	ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลพะตง	หัวหน้าศูนย์แพทย์
18	วัดปรางแก้ว	พระลูกวัด
19	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลพะตง	ผู้ดูแลเด็ก
20	วัดปลักคล้า	ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
21	ที่พักสงฆ์บ้านย่านยาว	หัวหน้าที่พักสงฆ์
22	โรงเรียนส่องแสงวิทยา	หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
23	โรงเรียนบ้านโคกพยอม	ผู้อำนวยการโรงเรียน
24	สำนักสงฆ์คลองประตู	พระลูกวัด
25	สำนักปฏิบัติธรรมสุทธิวงศ์อุดมสุข	รักษาการเจ้าอาวาส
26	วัดบ้านไร่	เจ้าอาวาส
27	สำนักสงฆ์คลองตงเหนือ	รองเจ้าอาวาส
28	สำนักสงฆ์บ้านย่านยาว	พระลูกวัด

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2567

1) ข้อมูลทั่วไป

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.3 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 35.7 มีอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 35.7 การนับถือศาสนา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 85.7 รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 14.3 ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 46.4 ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งเป็นครู เจ้าอาวาส/รักษาการเจ้าอาวาส ร้อยละ 17.9 สัดส่วนที่เท่ากัน โดยผู้ให้สัมภาษณ์มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งระหว่าง 1 - 5 ปี ร้อยละ 39.3

เมื่อสอบถามถึงภูมิลำเนาเดิม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ย้ายมาจากที่อื่น ร้อยละ 57.1 และระบุว่าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิด ร้อยละ 42.9 ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ที่ย้ายมาจากที่อื่น ระบุว่า ยายมาจากจังหวัดอื่นในภาคใต้ ร้อยละ 68.8 โดยมีระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นที่ระหว่าง 1-5 ปี ร้อยละ 43.8

2) การรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ทราบ/รู้จักโครงการ ร้อยละ 71.4 โดยระบุว่าทราบ/รู้จักโครงการจากแหล่งต่างๆ 3 อันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่ของทางโครงการฯ ร้อยละ 28.2 รองลงมาทราบจากเพื่อนบ้านเล่าให้ฟัง ร้อยละ 25.6 และทราบจากผู้นำชุมชน /อบต. ร้อยละ 23.1 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดัง**รูปที่** 3



รูปที่ 3 ความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการที่มีต่อการรับทราบข้อมูลของโครงการ

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ต้องการรับทราบข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวของโครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ร้อยละ 85.7 ทั้งนี้ข้อมูลที่ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม คือ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 18.5 รองลงมาผลกระทบด้านสุขภาพ ร้อยละ 17.7 และผลกระทบด้านสังคม ร้อยละ 16.9 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดัง**รูปที่** 4



รูปที่ 4 ความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการ

เมื่อสอบถามถึงการเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 92.9 และเคยเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 7.1 โดยมีรายละเอียดดัง**รูปที่ 5**



รูปที่ 5 ความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ

หากทางโครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่ามีความยินดีเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับความต้องการให้ทางโครงการฯ ส่งเสริมกิจกรรม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ต้องการให้ทางโครงการส่งเสริมกิจกรรม ร้อยละ 89.3 โดยมีความต้องการให้ส่งเสริมกิจกรรม 3 อันดับแรก คือ ต้องการให้สนับสนุนด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา พัฒนาโรงเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา ดูแลและจัดการปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น จัดการเรื่องกลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง ขยะ น้ำเสีย ร้อยละ 16.7 ในลัดส่วนที่เท่ากัน รองลงมาต้องการให้สนับสนุนงานด้านสาธารณประโยชน์ เช่น ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่ทะเล ร้อยละ 15.9 และสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน ร้อยละ 14.5 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดัง**รูปที่ 6**



รูปที่ 6 ความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการที่มีต่อความต้องการของชุมชนในการให้โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมกิจกรรม

3) ผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินงานของโครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

3.1) การดำเนินงานของโครงการ มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน สามารถสรุปได้ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับการดำเนินงานของโครงการ มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ดังแสดงใน**ตารางที่ 3** โดยสามารถสรุปปัญหาได้ ดังนี้

- **ส่งผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อชุมชน** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 5 ตัวอย่าง ระบุว่ามีผลกระทบ ร้อยละ 17.9 โดยมีระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.0
- **ส่งผลกระทบด้านเสียงดังจากการดำเนินการของโครงการ** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 3 ตัวอย่าง ระบุว่ามีผลกระทบ ร้อยละ 10.7 โดยมีระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับปานกลาง ร้อยละ 66.7
- **ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียของโครงการ** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 2 ตัวอย่าง ระบุว่ามีผลกระทบ ร้อยละ 7.1 โดยมีระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับมาก ร้อยละ 100.0

- **ได้รับผลกระทบจากของเสียจากกิจกรรมของโครงการ** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 2 ตัวอย่าง ระบุว่ามีผลกระทบ ร้อยละ 7.1 โดยมีระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับมาก ร้อยละ 100.0
- **ได้รับผลกระทบจากเขม่า/ควันจากกิจกรรมของโครงการ** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 3 ตัวอย่าง ระบุว่ามีผลกระทบ ร้อยละ 10.7 โดยมีระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับมาก ร้อยละ 66.7
- **ทำให้สารเคมีรั่วไหลออกสู่ชุมชน** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 2 ตัวอย่าง ระบุว่ามีผลกระทบ ร้อยละ 7.1 โดยมีระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับมาก ร้อยละ 100.0

ด้านสุขภาพอนามัย

สำหรับการดำเนินงานของโครงการ มีผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยในชุมชน ดังแสดงใน**ตารางที่ 3** โดยสามารถสรุปปัญหาได้ ดังนี้

- **ส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 6 ตัวอย่าง ระบุว่ามีผลกระทบ ร้อยละ 21.4 โดยมีระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับปานกลางและระดับมาก ร้อยละ 50.0 ในลัดส่วนที่เท่ากัน
- **ส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ผด ผื่น คัน** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 4 ตัวอย่าง ระบุว่ามีผลกระทบ ร้อยละ 14.3 โดยมีระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับปานกลางและระดับมาก ร้อยละ 50.0 ในลัดส่วนที่เท่ากัน
- **ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากมลพิษจากโครงการ** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 2 ตัวอย่าง ระบุว่ามีผลกระทบ ร้อยละ 7.1 โดยมีระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับมาก ร้อยละ 100.0
- **เกิดความเครียด วิตกกังวล จากการดำเนินโครงการ** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 3 ตัวอย่าง ระบุว่ามีผลกระทบ ร้อยละ 10.7 โดยมีระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับมาก ร้อยละ 66.7

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงานราชการที่มีต่อผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินงานของโครงการ

ผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการ	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
			น้อย	ปานกลาง	มาก
ด้านสิ่งแวดล้อม					
1. ส่งผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อชุมชน	82.1	17.9	0.0	60.0	40.0
2. ส่งผลกระทบด้านเสียงดังจากการดำเนินการของโครงการ	89.3	10.7	0.0	66.7	33.3
3. ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียของโครงการ	92.9	7.1	0.0	0.0	100.0
4. ได้รับผลกระทบจากของเสียจากกิจกรรมของโครงการ	92.9	7.1	0.0	0.0	100.0
5. ได้รับผลกระทบจากเขม่า/ควันจากกิจกรรมของโครงการ	89.3	10.7	0.0	33.3	66.7
6. ทำให้สารเคมีรั่วไหลออกสู่ชุมชน	92.9	7.1	0.0	0.0	100.0
ด้านสุขภาพอนามัย					
1. ส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ	78.6	21.4	0.0	50.0	50.0
2. ส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ผด ผื่น คัน	85.7	14.3	0.0	50.0	50.0
3. ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากมลพิษจากโครงการ	92.9	7.1	0.0	0.0	100.0
4. เกิดความเครียด วิตกกังวล จากการดำเนินโครงการ	89.3	10.7	0.0	33.3	66.7

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2567

3.2) การดำเนินงานของโครงการ มีผลประโยชน์หรือผลดีด้านเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดัง**ตารางที่ 4** โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

- **มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของชุมชนดีขึ้น เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ามีผลประโยชน์ ร้อยละ 64.3 โดยมีระดับผลประโยชน์ที่ได้รับในระดับปานกลาง ร้อยละ 83.3
- **เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ามีผลประโยชน์ ร้อยละ 82.1 โดยมีระดับผลประโยชน์ที่ได้รับในระดับปานกลาง ร้อยละ 65.2
- **สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ามีผลประโยชน์ ร้อยละ 82.1 โดยมีระดับผลประโยชน์ที่ได้รับในระดับปานกลาง ร้อยละ 65.2
- **ทำให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆ ดีขึ้น** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ามีผลประโยชน์ ร้อยละ 71.4 โดยมีระดับผลประโยชน์ที่ได้รับในระดับปานกลาง ร้อยละ 70.0
- **มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ามีผลประโยชน์ ร้อยละ 71.4 โดยมีระดับผลประโยชน์ที่ได้รับในระดับปานกลาง ร้อยละ 65.0

ตารางที่ 4 ความเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานของโครงการ

ผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการ	ผลประโยชน์		ระดับผลประโยชน์		
	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	น้อย	ปานกลาง	มาก
1. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของชุมชนดีขึ้น เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา	35.7	64.3	11.1	83.3	5.6
2. เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น	17.9	82.1	21.7	65.2	13.0
3. สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน	17.9	82.1	21.7	65.2	13.0
4. ทำให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆ ดีขึ้น	28.6	71.4	25.0	70.0	5.0
5. มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น	28.6	71.4	20.0	65.0	15.0

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอเอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2567

3.3) ที่ผ่านมาเคยได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการ

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดจำนวน 28 ตัวอย่าง ระบุว่า ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด โดยมีรายละเอียดดัง**รูปที่ 7**



รูปที่ 7 ความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการที่มีต่อการได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการ

3.7) ความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของโครงการ ที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดัง**ตารางที่ 5** โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

- **ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 64.3โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x}$ = 3.29)
- **ด้านสังคม** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 67.9 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x}$ = 3.18)
- **ด้านสิ่งแวดล้อม** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.0 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x}$ = 3.00)
- **ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 57.1 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}$ = 3.25)

- **ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 57.1 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x}$ = 3.14)
- **ด้านการเปิดเผยข้อมูล** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 64.3 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x}$ = 3.07)

ตารางที่ 5 ความเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการต่อความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของโครงการ

การดูแลสังคม	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย $\bar{x}$	แปลผล [1/]
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด		
1. ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต	0.0	3.6	64.3	32.1	0.0	3.29	ปานกลาง
2. ด้านสังคม	0.0	7.1	67.9	25.0	0.0	3.18	ปานกลาง
3. ด้านสิ่งแวดล้อม	7.1	14.3	50.0	28.6	0.0	3.00	ปานกลาง
4. ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม	3.6	7.1	57.1	25.0	7.1	3.25	ปานกลาง
5. ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน	7.1	3.6	57.1	32.1	0.0	3.14	ปานกลาง
6.การเปิดเผยข้อมูล	7.1	3.6	64.3	25.0	0.0	3.07	ปานกลาง

หมายเหตุ: [1/] การแปลผลค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 = น้อยที่สุด
1.51 - 2.50 = น้อย
2.51 - 3.50 = ปานกลาง
3.51 - 4.50 = มาก
4.51 – 5.00 = มากที่สุด

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอเอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2567

สำหรับความคิดเห็นในภาพรวมต่อความพึงพอใจของโครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 64.3 รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 32.1 และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 3.6 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดัง**รูปที่ 8**



รูปที่ 8 ความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการในภาพรวมต่อความพึงพอใจของโครงการ

4) ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นต่อโครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์ และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

ด้านความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ ของโครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า เชื่อมั่นพอสมควร (หากมีอุบัติเหตุสามารถแก้ไขหรือควบคุมได้ทัน) ร้อยละ 78.6 รองลงมาระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 14.3 และเชื่อมั่นสูง ร้อยละ 7.1 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดัง**รูปที่ 9**



รูปที่ 9 ความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการที่มีต่อความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ

ความคิดเห็นในภาพรวมต่อการดำเนินงานของโครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด พ.ศ. 2567 พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 57.1 รองลงมาระบุว่า มีผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย ร้อยละ 42.9 ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ที่ระบุว่า ผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย เพราะส่งเสริมการจ้างงานให้คนในพื้นที่ ร้อยละ 66.7 รองลงมาไม่ระบุ ร้อยละ 16.7 และสร้างความเจริญในพื้นที่ และเป้าหมายโครงการมุ่งเน้นประโยชน์โดยส่วนรวม ร้อยละ 8.3 ในสัดส่วนที่เท่ากัน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดัง**รูปที่ 10**



รูปที่ 10 ความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการที่มีต่อภาพรวมในการดำเนินงานของโครงการ

สำหรับข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้

- สนับสนุนกิจกรรมทางด้านภาษาอังกฤษกับนักเรียนในชุมชน
- แจ้งข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนทุนการศึกษา และอุปกรณ์ทางการศึกษา
- สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
- สนับสนุนงานบุญประเพณีต่างๆ กับวัดและชุมชน
- ให้ความรู้ให้กับหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ

(2) ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำชุมชน

การสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชนในพื้นที่รอบที่ตั้งโครงการฯ โดยมีจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 34 ตัวอย่าง (แสดงรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างดัง**ตารางที่ 1**) ผลการสำรวจความคิดเห็น แสดงดัง**เอกสารแบบตารางที่ 2** และสามารถสรุปรายละเอียดของผลการศึกษาได้ดังนี้

1) ข้อมูลทั่วไป

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 70.6 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 29.4 ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 41.2 ด้านศาสนา ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 97.1 รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 2.9 ในส่วนของระดับการศึกษา ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ปวช. หรือเทียบเท่า ร้อยละ 35.3 ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 55.9 รองลงมาเป็นประธานชุมชน ร้อยละ 23.5 มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 38.2

และเมื่อสัมภาษณ์ถึงภูมิลำเนาเดิม ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิด ร้อยละ 94.1 ส่วนที่ย้ายมาจากที่อื่น จำนวน 2 คน ระบุว่า ย้ายมาจากจังหวัดอื่นในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 50.0 ในสัดส่วนที่เท่ากัน โดยผู้ที่ย้ายมาจากที่อื่นทั้งหมดอยู่อาศัยในพื้นที่มามากกว่า 20 ปีขึ้นไป

2) ข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า มีจำนวนครัวเรือน 100-200 หลังคาเรือนและ 201-300 หลังคาเรือน ร้อยละ 32.4 ในสัดส่วนที่เท่ากัน และระบุว่ามีจำนวนประชากร 500-1,000 คน ร้อยละ 61.8 ลักษณะที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ของชุมชน/หมู่บ้าน ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นบ้านปูนชั้นเดียว/สองชั้น ร้อยละ 79.5 และภูมิลำเนาเดิมของประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า เป็นคนในท้องถิ่น ทั้งนี้อาชีพหลักของประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 52.9 และผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าประชาชนในชุมชนไม่มีการประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 97.1 ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า ฐานะทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน มีฐานะปานกลาง

ลักษณะของชุมชน/หมู่บ้าน ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า เป็นชุมชนกึ่งเมือง ร้อยละ 52.9 รองลงมาเป็นชุมชนชนบท ร้อยละ 44.2 และลักษณะการอยู่อาศัยของประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชน/หมู่บ้าน คือ ครอบครัวเดี่ยว (พ่อ แม่ และลูก) ร้อยละ 94.1 ในส่วนของความสัมพันธ์/การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชน ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 91.2

3) ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณูปโภค

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำในชุมชน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า แหล่งน้ำสำหรับบริโภค (น้ำดื่ม) ของประชาชนในพื้นที่ คือ ซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง/ขวด ร้อยละ 81.6 และในส่วนของแหล่งน้ำอุปโภค (น้ำสำหรับชัก ล้าง น้ำใช้) ในครัวเรือนทั้งหมดใช้น้ำจากน้ำประปา ร้อยละ 60.4 สำหรับแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่ได้ทำการเกษตร ร้อยละ 50.0 และระบุว่าผู้ที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่จะใช้น้ำในแม่น้ำ/ลำคลองใช้น้ำฝน ร้อยละ 27.8

จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการกำจัดขยะในชุมชน พบว่า ประชาชนทั้งหมดในชุมชนกำจัดขยะโดยการรวบรวมแล้วนำไปทิ้งถังขยะของ เทศบาล/อบต.

จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสีย/น้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่จะกำจัดน้ำเสีย/น้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ โดยระบายลงดิน /ที่โล่งข้างบ้าน ร้อยละ 58.8

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในรอบปี คือ คนส่วนใหญ่เจ็บป่วยเป็นไข้เลือดออก ร้อยละ 70.0 และการแก้ไข/ป้องกันปัญหาสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ป้องกันการระบาดของโรค และดูแลป้องกัน ร้อยละ 53.8 รองลงมารักษาตามอาการ ร้อยละ 76.2

จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาการใช้ไฟฟ้า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า ไม่มีปัญหาการใช้ไฟฟ้า สำหรับปัญหาการใช้น้ำประปาระบุว่า มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำประปา ร้อยละ 5.9 โดยมีปัญหา คือ น้ำขุ่น มีตะกอน ส่วนปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่ม/น้ำใช้/น้ำเพื่อการเกษตร ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า ในชุมชนไม่มีปัญหา สำหรับปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะ/น้ำเสีย ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ในชุมชนมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะ/น้ำเสีย ร้อยละ 2.9 โดยมีปัญหา คือ สุนัขกัดถุงขยะ/คุ้ยขยะ ร้อยละ

4) สภาพแวดล้อมในปัจจุบันของชุมชน

ผลจากการสัมภาษณ์ถึงสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา สภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่อาศัยมีการเปลี่ยนแปลงปานกลาง ร้อยละ 50.0 รองลงสภาพสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ร้อยละ 32.4 และสภาพสิ่งแวดล้อมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ร้อยละ 17.6 ตามลำดับ โดยระบุว่า สภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงเพราะ สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อากาศร้อน ฝนตกหนัก และการพัฒนาด้านต่างๆ ในชุมชนมากขึ้น

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคนในหมู่บ้านหรือในชุมชนโดยทั่วไป ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า มีความสัมพันธ์ดีระหว่างเพื่อนบ้าน ร้อยละ 86.5 รองลงมาประชาชนให้ความร่วมมือกับชุมชนเป็นอย่างดี ร้อยละ 13.5 ตามลำดับ

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับปัญหาความเดือดร้อน/ความรำคาญ จากมลภาวะต่างๆ ในบริเวณชุมชน ดังแสดงใน**ตารางที่ 6** โดยสามารถสรุปปัญหาได้ 3 อันดับแรก ดังนี้

- **อันดับ 1 ฝุ่นละออง** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับมากที่สุด ร้อยละ 76.5 ซึ่งมีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.0 โดยสาเหตุของผลกระทบเกิดจากการจราจร ร้อยละ 61.5
- **อันดับ 2 การจราจร/อุบัติเหตุ** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับ ร้อยละ 73.5 ซึ่งมีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลางและระดับน้อย ร้อยละ 48.0 ในสัดส่วนที่เท่ากัน โดยสาเหตุของผลกระทบเกิดจากการจราจร ร้อยละ 96.0
- **อันดับ 3 ถนนชำรุด/การคมนาคมไม่สะดวก** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับ ร้อยละ 70.6 ซึ่งมีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.0 โดยสาเหตุของผลกระทบส่วนใหญ่เกิดจากการจราจร ร้อยละ 91.7

ตารางที่ 6 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อปัญหาความเดือดร้อน/ความรำคาญ จากมลภาวะต่างๆ ในบริเวณชุมชน

ผลกระทบ	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)			สาเหตุของผลกระทบ
			น้อย	ปานกลาง	มาก	
1. ฝุ่นละออง*	23.5	76.5	46.5	50.0	3.8	- การจราจร (61.5%) - โรงงาน (38.5%)
2. การจราจร/อุบัติเหตุ**	26.5	73.5	48.0	48.0	4.0	- การจราจร (96.0%) - ชุมชน (4.0%)
3. ถนนชำรุด/การคมนาคมไม่สะดวก***	29.4	70.6	45.8	50.0	4.2	- การจราจร (91.7%) - ชุมชน (8.3%)
4. เสียงดัง	32.4	67.6	39.2	56.5	4.3	- การจราจร (78.3%) - โรงงาน (21.7%)
5. ควัน/ เขม่า	32.4	67.6	39.2	52.2	4.3	- การจราจร (65.2%) - โรงงาน (34.8%)
6. น้ำเสีย	35.3	64.7	45.5	50.0	4.1	- ชุมชน (95.5%) - โรงงาน (4.5%)
7. น้ำท่วมขัง	35.3	64.7	45.5	50.0	4.1	- ชุมชน (100.0%)
8. ดินเสื่อมคุณภาพ	35.3	64.7	40.9	54.5	4.5	- ชุมชน (95.5%) - โรงงาน (4.5%)
9. กลิ่นเหม็น	35.3	64.7	40.9	54.5	4.5	- ชุมชน (77.3%) - โรงงาน (18.2%) - การจราจร (4.4%)
10. ขยะมูลฝอย	38.2	61.8	42.9	52.4	4.8	- ชุมชน (100.0%)

หมายเหตุ : *, **, *** หมายถึง ลำดับความคิดเห็นของตัวแทนผู้นำชุมชนใน 3 อันดับแรก

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2567

ผลกระทบด้านสังคม

สำหรับปัญหาความเดือดร้อน/ความรำคาญ จากปัญหาทางสังคมต่างๆ ในบริเวณชุมชน ดังแสดงใน**ตารางที่ 7** โดยสามารถสรุปปัญหาได้ 3 อันดับแรก ดังนี้

- **อันดับ 1 ปัญหาลักขโมย** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับมากที่สุด ร้อยละ 94.1 ซึ่งมีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 68.8
- **อันดับ 2 การทะเลาะวิวาท** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับ ร้อยละ 91.2 ซึ่งมีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 71.0
- **อันดับ 3 ยาเสพติด** พบว่า เป็นปัญหาที่ได้รับ ร้อยละ 88.2 ซึ่งมีระดับของผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 66.7

ตารางที่ 7 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อปัญหาปัญหาความเดือดร้อน/ความรำคาญ จากปัญหาทางสังคมต่างๆ ในบริเวณชุมชน

ผลกระทบ	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
			น้อย	ปานกลาง	มาก
1. ลักขโมย*	5.9	94.1	68.8	31.3	0.0
2. การทะเลาะวิวาท**	8.8	91.2	71.0	29.0	0.0
3. ยาเสพติด***	11.8	88.2	66.7	33.3	0.0
4. การอพยพย้ายแรงงาน/แรงงานต่างถิ่น	11.8	88.2	63.3	63.3	3.3
5. การพนัน/มั่วสุ่ม	14.7	85.3	69.0	31.0	0.0
6. การว่างงาน/ตกงาน	17.6	82.4	64.3	35.7	0.0
7. ปัญหาประชากรแฝง	17.6	82.4	60.7	35.7	3.6
8. ปัญหาอาชญากรรม	20.6	79.4	66.7	33.3	0.0
9. ปัญหาชุมชนแออัด	20.6	79.4	63.0	37.0	0.0
10. ระบบบริการสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง	20.6	79.4	63.0	37.0	0.0

หมายเหตุ : *, **, *** หมายถึง ลำดับความคิดเห็นของผู้นำชุมชนใน 3 อันดับแรก

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2567

ทั้งนี้เมื่อสอบถามถึงภาพรวมความรู้สึกกับหมู่บ้านหรือชุมชนที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า เป็นชุมชนที่น่าอยู่ดี

5) การรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ทราบ/รู้จักโครงการฯ ร้อยละ 91.2 และระบุว่าไม่ทราบ/ไม่รู้จัก ร้อยละ 8.8 ทั้งนี้ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ระบุว่า ทราบจากเจ้าหน้าที่ของทางโครงการฯ ร้อยละ 34.7 รองลงมาทราบจากผู้นำชุมชน/อบต. ร้อยละ 26.4 และทราบจากเทศบาล/อบต./หน่วยงานราชการต่างๆ ร้อยละ 15.3 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดัง**รูปที่ 11**



รูปที่ 11 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อการรับทราบข้อมูลของโครงการฯ

สำหรับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ต้องการทราบข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ ร้อยละ 91.2 ทั้งนี้ข้อมูลที่ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม คือ ต้องการทราบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 29.7 รองลงมาต้องการทราบมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบ ร้อยละ 25.3 และต้องการทราบผลกระทบด้านสุขภาพ ร้อยละ 20.9 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดแสดงดัง **รูปที่ 12**



รูปที่ 12 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการฯ

สำหรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ พบว่า ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ระบุว่า ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน ร้อยละ 55.9 รองลงมาแจ้งข้อมูลผ่านวิทยุชุมชน/หอกระจายเสียงชุมชน ร้อยละ 25.4 และจัดประชุมชี้แจงข้อมูลข่าวสารโดยตรง ร้อยละ 10.2 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดแสดงดัง**รูปที่ 13**



รูปที่ 13 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อรูปแบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ

สำหรับกิจกรรมที่โครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด จัดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ระบุว่า เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการฯ ร้อยละ 70.6 โดยผู้นำชุมชนระบุว่า เคยเข้าร่วมกิจกรรม คือ การประชุม ร้อยละ 87.5 และการพัฒนาชุมชน ร้อยละ 12.5 โดยมีรายละเอียดดัง**รูปที่ 14**



รูปที่ 14 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ

ทั้งนี้หากทางโครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน โดยผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ระบุว่า มีความยินดีเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ ร้อยละ 97.1 สำหรับความต้องการของผู้ให้สัมภาษณ์ในการให้ทางโครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด สนับสนุน/ส่งเสริมกิจกรรม ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ระบุว่า ต้องการให้ทางโครงการฯ ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ร้อยละ 94.1 ซึ่งผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ระบุถึงความต้องการให้สนับสนุน/ส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนโดย 3 อันดับแรก คือ สนับสนุนด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา พัฒนาโรงเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา ร้อยละ 29.2 รองลงมาสนับสนุนด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ทำนุบำรุงศาสนา ทอดผ้าป่า ร่วมกิจกรรมตามประเพณี ร้อยละ 26.4 และสนับสนุนด้านกีฬา ร้อยละ 16.0 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดัง**รูปที่ 15**



รูปที่ 15 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อความต้องการของชุมชนในการให้โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมกิจกรรม

6) ผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินงานของโครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

6.1) การดำเนินงานของโครงการ มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน สามารถสรุปได้ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับการดำเนินงานของโครงการ มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ดังแสดงใน**ตารางที่ 8** โดยสามารถสรุปปัญหาได้ ดังนี้

- **ส่งผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อชุมชน** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 20 ตัวอย่าง ระบุว่ามีผลกระทบ ร้อยละ 58.8 โดยมีระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับปานกลาง ร้อยละ 65.0
- **ส่งผลกระทบด้านเสียงดังจากการดำเนินการของโครงการ** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 20 ตัวอย่าง ระบุว่ามีผลกระทบ ร้อยละ 58.8 โดยมีระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับปานกลาง ร้อยละ 65.0
- **ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียของโครงการ** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 19 ตัวอย่าง ระบุว่ามีผลกระทบ ร้อยละ 55.9 โดยมีระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับปานกลาง ร้อยละ 68.4
- **ได้รับผลกระทบจากของเสียจากกิจกรรมของโครงการ** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 19 ตัวอย่าง ระบุว่ามีผลกระทบ ร้อยละ 55.9 โดยมีระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับปานกลาง ร้อยละ 68.4
- **ได้รับผลกระทบจากเขม่า/ควันจากกิจกรรมของโครงการ** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 19 ตัวอย่าง ระบุว่ามีผลกระทบ ร้อยละ 55.9 โดยมีระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับปานกลาง ร้อยละ 68.4
- **ทำให้สารเคมีรั่วไหลออกสู่ชุมชน** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 19 ตัวอย่าง ระบุว่ามีผลกระทบ ร้อยละ 55.9 โดยมีระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับปานกลาง ร้อยละ 68.4

ด้านสุขภาพอนามัย

สำหรับการดำเนินงานของโครงการ มีผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยในชุมชน ดังแสดงใน**ตารางที่ 8** โดยสามารถสรุปปัญหาได้ ดังนี้

- **ส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 19 ตัวอย่าง ระบุว่ามีผลกระทบ ร้อยละ 55.9 โดยมีระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับปานกลาง ร้อยละ 68.4
- **ส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ผด ผื่น คัน** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 19 ตัวอย่าง ระบุว่ามีผลกระทบ ร้อยละ 55.9 โดยมีระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับปานกลาง ร้อยละ 68.4
- **ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากมลพิษจากโครงการ** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 19 ตัวอย่าง ระบุว่ามีผลกระทบ ร้อยละ 55.9 โดยมีระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับปานกลาง ร้อยละ 68.4
- **เกิดความเครียด วิตกกังวล จากการดำเนินโครงการ** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 19 ตัวอย่าง ระบุว่ามีผลกระทบ ร้อยละ 55.9 โดยมีระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับปานกลาง ร้อยละ 68.4

ตารางที่ 8 ความคิดเห็นผู้นำชุมชนที่มีต่อผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินงานของโครงการ

ผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการ	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
			น้อย	ปานกลาง	มาก
ด้านสิ่งแวดล้อม					
1. ส่งผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อชุมชน	41.2	58.8	30.0	65.0	5.0
2. ส่งผลกระทบด้านเสียงดังจากการดำเนินการของโครงการ	41.2	58.8	30.0	65.0	5.0
3. ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียของโครงการ	44.1	55.9	26.3	68.4	5.3
4. ได้รับผลกระทบจากของเสียจากกิจกรรมของโครงการ	44.1	55.9	26.3	68.4	5.3
5. ได้รับผลกระทบจากเขม่า/ควันจากกิจกรรมของโครงการ	44.1	55.9	26.3	68.4	5.3
6. ทำให้สารเคมีรั่วไหลออกสู่ชุมชน	44.1	55.9	26.3	68.4	5.3
ด้านสุขภาพอนามัย					
1. ส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ	44.1	55.9	26.3	68.4	5.3
2. ส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ผด ผื่น คัน	44.1	55.9	26.3	68.4	5.3
3. ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากมลพิษจากโครงการ	44.1	55.9	26.3	68.4	5.3
4. เกิดความเครียด วิตกกังวล จากการดำเนินโครงการ	44.1	55.9	26.3	68.4	5.3

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2567

6.2) การดำเนินงานของโครงการ มีผลประโยชน์หรือผลดีด้านเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดัง**ตารางที่ 9** โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

- **มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของชุมชนดีขึ้น เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ามีผลประโยชน์ ร้อยละ 94.1 โดยมีระดับผลประโยชน์ที่ได้รับในระดับปานกลาง ร้อยละ 81.3
- **เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ามีผลประโยชน์ ร้อยละ 94.1 โดยมีระดับผลประโยชน์ที่ได้รับในระดับปานกลาง ร้อยละ 87.4
- **สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ามีผลประโยชน์ ร้อยละ 94.1 โดยมีระดับผลประโยชน์ที่ได้รับในระดับปานกลาง ร้อยละ 87.5
- **ทำให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆ ดีขึ้น** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ามีผลประโยชน์ ร้อยละ 94.1 โดยมีระดับผลประโยชน์ที่ได้รับในระดับปานกลาง ร้อยละ 84.4
- **มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ามีผลประโยชน์ ร้อยละ 94.1 โดยมีระดับผลประโยชน์ที่ได้รับในระดับปานกลาง ร้อยละ 81.3

ตารางที่ 9 ความเห็นของผู้นำชุมชนต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานของโครงการ

ผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการ	ผลประโยชน์		ระดับผลประโยชน์		
	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	น้อย	ปานกลาง	มาก
1. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของชุมชนดีขึ้น เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา	5.9	94.1	12.5	81.3	6.2
2. เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น	5.9	94.1	6.3	87.4	6.3
3. สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน	5.9	94.1	6.3	87.5	6.3
4. ทำให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆ ดีขึ้น	5.9	94.1	9.4	84.4	6.2
5. มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น	5.9	94.1	12.5	81.3	6.2

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2567

6.3) ที่ผ่านมาเคยได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการ

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด โดยมีรายละเอียดดัง**รูปที่ 16**



รูปที่ 16 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อการได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการ

6.7) ความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของโครงการ ที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดัง**ตารางที่ 10** โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

- **ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 100.0 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}$ = 4.00)
- **ด้านสังคม** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 100.0 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}$ = 4.00)
- **ด้านสิ่งแวดล้อม** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 100.0 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}$ = 4.00)
- **ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 100.0 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}$ = 4.00)
- **ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 100.0 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}$ = 4.00)
- **ด้านการเปิดเผยข้อมูล** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 100.0 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}$ = 4.00)

ตารางที่ 10 ความเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของโครงการ

การดูแลสังคม	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย $\bar{x}$	แปลผล [1/]
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด		
1. ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	4.00	มาก
2. ด้านสังคม	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	4.00	มาก
3. ด้านสิ่งแวดล้อม	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	4.00	มาก
4. ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	4.00	มาก
5. ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	4.00	มาก
6.การเปิดเผยข้อมูล	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	มาก

หมายเหตุ: [1/] การแปลผลค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 = น้อยที่สุด
1.51 - 2.50 = น้อย
2.51 - 3.50 = ปานกลาง
3.51 - 4.50 = มาก
4.51 – 5.00 = มากที่สุด

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2567

สำหรับความคิดเห็นในภาพรวมที่มีต่อความพึงพอใจของโครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดัง**รูปที่ 17**



รูปที่ 17 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนในภาพรวมต่อความพึงพอใจของโครงการ

7) ความเชื่อมั่น และความคิดเห็นต่อโครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

ด้านความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ ของโครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า เชื่อมั่นพอสมควร (หากมีอุบัติเหตุสามารถแก้ไขหรือควบคุมได้ทัน) ร้อยละ 85.3 รองลงมาระบุว่า เชื่อมั่นสูง ร้อยละ 8.8 และไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 5.9 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดัง**รูปที่ 18**



รูปที่ 18 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ

ความคิดเห็นในภาพรวมต่อการดำเนินงานของโครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด พ.ศ. 2567 พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า มีผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย ร้อยละ 81.8 รองลงมาระบุว่าไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 18.2 ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ที่ระบุว่า ผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย เพราะสร้างงาน สนับสนุนชุมชน ร้อยละ 63.0 รองลงมาเศรษฐกิจ และความเจริญในพื้นที่ดีขึ้น ร้อยละ 22.2 ลดปัญหาการว่างงานในพื้นที่ และยังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ร้อยละ 7.4 ในสัดส่วนที่เท่ากัน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดัง**รูปที่ 19**



รูปที่ 19 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อภาพรวมในการดำเนินงานของโครงการ

สำหรับข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้

- สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้น
- นำเสนอแนวทาง มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบให้กับชุมชนได้รับทราบ
- รับสมัครนักศึกษา และคนในพื้นที่เข้าทำงาน
- ขอให้ต่อเติมศาลาในชุมชน

8) ผลดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index: CSI) ต่อโครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

การสำรวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index: CSI) ต่อโครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน และด้านการเปิดเผยข้อมูล รายละเอียดดังแสดงใน**ตารางที่ 11** โดยผลของการสำรวจดัชนีชี้วัดความพึงพอใจ (Community Satisfaction index) ภาพรวม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80.00 โดยมีความพึงพอใจระดับมาก ดังนี้

- **ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80.00 โดยมีความพึงพอใจระดับมาก
- **ด้านสังคม** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80.00 โดยมีความพึงพอใจระดับมาก
- **ด้านสิ่งแวดล้อม** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80.00 โดยมีความพึงพอใจระดับมาก
- **ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80.00 โดยมีความพึงพอใจระดับมาก

- **ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80.00 โดยมีความพึงพอใจระดับมาก
- **ด้านการเปิดเผยข้อมูล** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80.00 โดยมีความพึงพอใจระดับมาก

ตารางที่ 11 สรุปผลดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index: CSI) ต่อโครงการ

ลำดับ	ประเด็นการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)					ค่าเฉลี่ย	SD	ร้อยละคะแนนเฉลี่ย	แปรผล[1/]
		น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด				
1	ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	4.00	0.000	80.00	มาก
2	ด้านสังคม	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	4.00	0.000	80.00	มาก
3	ด้านสิ่งแวดล้อม	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	4.00	0.000	80.00	มาก
4	ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	4.00	0.000	80.00	มาก
5	ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	4.00	0.000	80.00	มาก
6	การเปิดเผยข้อมูล	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	4.00	0.000	80.00	มาก
รวมเฉลี่ย		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**100.0**	**0.0**	**4.00**	**0.000**	**80.00**	**มาก**

หมายเหตุ: [1/] การแปลผลค่าร้อยละคะแนนเฉลี่ย 1 – 20% = น้อยที่สุด
>20 – 40% = น้อย
>40 – 60% = ปานกลาง
>60 – 80% = มาก
>80 – 100% = มากที่สุด

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2567

(3) ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มครัวเรือน

การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่รัศมี 0-5 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ ซึ่งแบ่งตามเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลอบคลุมพื้นที่ศึกษา 34 ชุมชน โดยได้สำรวจความคิดเห็นกลุ่มตัวแทนครัวเรือนทั้งหมดจำนวน 401 ตัวอย่าง (แสดงรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างดัง**ตารางที่ 1**) ผลการสำรวจความคิดเห็น แสดงดัง**เอกสารแนบ 3** และสามารถสรุปรายละเอียดของผลการศึกษาได้ดังนี้

1) ข้อมูลทั่วไป

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.1 เป็นเพศชาย ร้อยละ 41.9 ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 28.2 การนับถือศาสนา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 96.8 ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีสถานภาพแต่งงาน/อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 81.0 ในส่วนของระดับการศึกษาผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า มีการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.4) ร้อยละ 28.2 ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นหัวหน้าครัวเรือน/ เจ้าบ้าน ร้อยละ 76.3 รองลงมาเป็นสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละ 23.7 โดยสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นผู้คู่สมรส ร้อยละ 43.1

เมื่อสัมภาษณ์ถึงภูมิลำเนาเดิม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิด ร้อยละ 82.9 และย้ายมาจากที่อื่นร้อยละ 17.1 โดยย้ายมาจากจังหวัดอื่นในภาคใต้ ร้อยละ 55.2 ซึ่งระยะเวลาที่ย้ายมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1-5 ปี ร้อยละ 32.8 สาเหตุที่ย้ายมา เพื่อประกอบอาชีพ ร้อยละ 73.1 รองลงมาเพื่อที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น ร้อยละ 13.4

2) ข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจ

สำหรับการประกอบอาชีพหลัก พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 45.6 ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่ได้มีการประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 99.5 และระบุว่า มีการประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 0.5 (2 ตัวอย่าง) โดยทั้งหมดประกอบอาชีพค้าขาย ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่มีปัญหาในการประกอบอาชีพ ร้อยละ 99.0

สำหรับรายได้รวมต่อเดือนของครอบครัวผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า มีรายได้ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท/เดือน ร้อยละ 26.7 ส่วนรายจ่ายในครัวเรือนของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า ส่วนใหญ่มีรายจ่ายระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท/เดือน ร้อยละ 43.6 เมื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของรายได้เปรียบเทียบกับรายจ่ายของครัวเรือน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า มีรายได้เพียงพอ มีเหลือเก็บออม ร้อยละ 49.1 รองลงมามีรายได้เพียงพอ แต่ไม่มีเก็บออม ร้อยละ 44.9

3) ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณูปโภค

เมื่อสัมภาษณ์ถึงข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณูปโภค ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันตนเองและบุคคลในครอบครัวไม่เคยเจ็บป่วย ร้อยละ 57.4 และระบุว่าเคยเจ็บป่วย ร้อยละ 42.6 ซึ่งมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ส่วนใหญ่ คือ โรคความดัน/โรคเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือด ร้อยละ 32.9 รองลงมาโรคหวัด/ทางเดินหายใจ ร้อยละ 25.4 โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า สาเหตุของโรคที่เจ็บป่วยมาจากโรคประจำตัว/ระบบร่างกายบกพร่อง ร้อยละ 71.3 และเมื่อเจ็บป่วยแล้วผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ ร้อยละ 61.4 โดยผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขไม่มีปัญหา

ด้านสาธารณูปโภคภายในชุมชน ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า แหล่งน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) ในครัวเรือนส่วนใหญ่ซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง/ขวดมาบริโภค ร้อยละ 99.0 ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า ไม่มีปัญหาคุณภาพน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) ในครัวเรือน ทั้งนี้การปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนำมาบริโภค ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าไม่ได้ทำอะไรเลยก่อนนำมาดื่ม ในด้านปริมาณน้ำบริโภค (น้ำดื่ม) ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า มีปริมาณเพียงพอ

ในส่วนของแหล่งน้ำอุปโภค (น้ำสำหรับซัก ล้าง น้ำใช้) ในครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้น้ำประปา ร้อยละ 89.5 (367 ตัวอย่าง) ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า น้ำอุปโภค (น้ำใช้) ไม่มีปัญหาคุณภาพน้ำ ร้อยละ 95.8 ส่วนที่ระบุว่ามีปัญหา ร้อยละ 4.2 ระบุว่า น้ำมีตะกอน และขุ่น ในด้านปริมาณน้ำใช้ (อุปโภค) ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า มีปริมาณเพียงพอ สำหรับแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พบว่า ครัวเรือนที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่ใช้น้ำฝน ร้อยละ 47.7 ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า น้ำเพื่อการเกษตรไม่มีปัญหา ร้อยละ 97.7 ส่วนที่ระบุว่ามีปัญหา ร้อยละ 2.3 (1 ตัวอย่าง) ระบุว่า มีปัญหาน้ำไม่เพียงพอในฤดูแล้ง

การกำจัดของเสียในครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ในชุมชนกำจัดน้ำเสีย/น้ำทิ้ง โดยระบายลงท่อระบายน้ำเทศบาล ร้อยละ 74.6 และด้านการกำจัดขยะในครัวเรือน ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า รวบรวมแล้วนำไปทิ้งถังขยะของเทศบาล/อบต. ร้อยละ 95.8

ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

ปัญหาเกี่ยวกับการใช้เส้นทางคมนาคม ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เส้นทางคมนาคม ร้อยละ 99.8 ส่วนที่ระบุว่ามีปัญหา ร้อยละ 0.2 ระบุว่า มีรถบรรทุกพ่วงวิ่งในซอยชุมชน

ปัญหาเกี่ยวกับการระบายน้ำและน้ำท่วมขังในพื้นที่ ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการระบายน้ำและน้ำท่วมขังในพื้นที่

4) สภาพแวดล้อมในปัจจุบันของชุมชน

ผลจากการสัมภาษณ์ถึงสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา สภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่อาศัยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 94.8 รองลงมา สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงมาก ร้อยละ 5.0 และสภาพสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงปานกลาง ร้อยละ 0.2 ตามลำดับ โดยระบุว่าสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงเพราะ มลพิษทางอากาศมากขึ้น ร้อยละ 66.7 รองลงมาฝุ่นละอองมากขึ้น ร้อยละ 23.7 สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และอากาศร้อนมากขึ้น ร้อยละ 4.8 ในสัดส่วนที่เท่ากัน ตามลำดับ

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับปัญหาความเดือดร้อน/ความรำคาญด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ได้รับในปัจจุบัน ดังแสดงใน **ตารางที่ 12** โดยสามารถสรุปปัญหาได้ 3 อันดับแรก ดังนี้

- **อันดับ 1 ฝุ่นละออง** พบว่า มีปัญหามากที่สุด ร้อยละ 54.6 ซึ่งมีระดับของผลกระทบที่ได้รับส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 51.1 โดยสาเหตุของผลกระทบส่วนใหญ่ระบุว่าเกิดจากการจราจร ร้อยละ 50.7
- **อันดับ 2 ควัน/เขม่า** พบว่า มีปัญหา ร้อยละ 33.4 ซึ่งมีระดับของผลกระทบที่ได้รับส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับปานกลาง ร้อยละ 59.0 โดยสาเหตุของผลกระทบส่วนใหญ่ระบุว่าเกิดจากโรงงาน ร้อยละ 50.7

- **อันดับ 3 เสียงดัง** พบว่า มีปัญหา ร้อยละ 22.2 ซึ่งมีระดับของผลกระทบที่ได้รับส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 56.2 โดยสาเหตุของผลกระทบส่วนใหญ่ระบุว่าเกิดจากการจราจร ร้อยละ 89.9

ตารางที่ 12 ความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือนต่อปัญหาปัญหาความเดือดร้อน/ความรำคาญ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบันในบริเวณชุมชน

ผลกระทบ	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)			สาเหตุของผลกระทบ
			น้อย	ปานกลาง	มาก	
1. ฝุ่นละออง*	45.4	54.6	6.4	42.5	51.1	- ชุมชน (2.7%) - การจราจร (50.7%) - โรงงาน (46.6%)
2. ควัน/ เขม่า**	66.6	33.4	8.2	59.0	32.8	- ชุมชน (0.7%) - การจราจร (48.5%) - โรงงาน (50.7%)
3. เสียงดัง***	77.8	22.2	32.6	56.2	11.2	- ชุมชน (5.6%) - การจราจร (89.9%) - โรงงาน (3.4%) - ไม่ทราบสาเหตุ (1.1%)
4. กลิ่นเหม็น	83.5	16.5	42.4	42.4	15.2	- ชุมชน (12.1%) - การจราจร (4.5%) - โรงงาน (81.8%) - ไม่ทราบสาเหตุ (1.5%)
5. การจราจร/อุบัติเหตุ	87.0	13.0	57.7	28.8	13.5	- ชุมชน (5.8%) - การจราจร (94.2%)
6. น้ำท่วมขัง	97.5	2.5	20.0	80.0	0.0	- ชุมชน (50.0%) - ฝนตก (50.0%)
7. น้ำเสีย	98.0	2.0	12.5	62.5	25.0	- ชุมชน (87.5%) - โรงงาน (12.5%)
8. ขยะมูลฝอย	99.8	0.2	0.0	100.0	0.0	- ชุมชน (100.0%)
9. ดินเสื่อมคุณภาพ	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
10. ถนนชำรุด/การคมนาคมไม่สะดวก	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2567

ผลกระทบด้านสังคม

สำหรับปัญหาด้านสังคมในบริเวณชุมชน ดังแสดงใน**ตารางที่ 13** โดยสามารถสรุปปัญหาได้ 3 อันดับแรก ดังนี้

- **อันดับ 1 การอพยพย้ายแรงงาน/แรงงานต่างถิ่น** พบว่า มีปัญหามากที่สุด ร้อยละ 30.9 ซึ่งมีระดับของผลกระทบที่ได้รับส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 49.2
- **อันดับ 2 ปัญหาประชากรแฝง** พบว่า มีปัญหามากที่สุด ร้อยละ 18.7 ซึ่งมีระดับของผลกระทบที่ได้รับส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 48.0
- **อันดับ 3 ยาเสพติด** พบว่า มีปัญหา ร้อยละ 14.7 ซึ่งมีระดับของผลกระทบที่ได้รับส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 62.7

ตารางที่ 13 ความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือนต่อปัญหาปัญหาความเดือดร้อน/ความรำคาญ จากปัญหาทางสังคมต่างๆ ในบริเวณชุมชน

ผลกระทบ	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
			น้อย	ปานกลาง	มาก
1. การอพยพย้ายแรงงาน/แรงงานต่างถิ่น*	69.1	30.9	29.0	49.2	21.8
2. ปัญหาประชากรแฝง**	81.3	18.7	48.0	41.3	10.7
3. ยาเสพติด***	85.3	14.7	62.7	33.9	3.4
4. การลักขโมย	88.5	11.5	84.8	8.7	6.5
5. การทะเลาะวิวาทของคนในชุมชน	96.5	3.5	85.7	14.3	0.0
6. การว่างงาน/ตกงาน	96.8	3.3	61.5	38.5	0.0
7. การพนัน/มั่วสุม	97.8	2.2	77.8	22.2	0.0
8. ปัญหาชุมชนแออัด	98.8	1.2	20.0	80.0	0.0
9. ปัญหาอาชญากรรม	99.8	0.2	0.0	100.0	0.0
10. ระบบบริการสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง	99.8	0.2	0.0	100.0	0.0

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2567

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคนในหมู่บ้านหรือในชุมชนโดยทั่วไป พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า มีความสัมพันธ์ดีระหว่างเพื่อนบ้าน ร้อยละ 80.0 ทั้งนี้เมื่อสอบถามถึงภาพรวมความรู้สึกกับหมู่บ้านหรือชุมชนที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า เป็นชุมชนที่น่าอยู่ดี ร้อยละ 98.0

5) การรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการฯ

ผลจากการสัมภาษณ์ถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับทราบข้อมูล/ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ทราบ/รู้จักโครงการ ร้อยละ 77.1 รองลงมาไม่ทราบ/ไม่รู้จัก ร้อยละ 22.9 โดยผู้ให้สัมภาษณ์ที่ระบุว่าทราบ ส่วนใหญ่ระบุว่า ทราบจากเจ้าหน้าที่ของทางโครงการฯ ร้อยละ 27.8 รองลงมา ทราบจากเพื่อนบ้านเล่าให้ฟัง ร้อยละ 23.5 โดยมีรายละเอียดดัง**รูปที่ 20**



รูปที่ 20 ความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือนที่มีต่อการรับทราบ ข้อมูลของโครงการฯ

เมื่อสอบถามถึงความต้องการให้ประชาสัมพันธ์/ให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ เพิ่มเติม ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่ต้องการทราบ ร้อยละ 50.1 และต้องการทราบ ร้อยละ 49.9 โดยส่วนที่ระบุว่าต้องการทราบ ระบุว่าต้องการทราบ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 16.6 รองลงมาต้องการทราบ การมีส่วนร่วมของบริษัทฯ กับชุมชน ร้อยละ 16.2 โดยมีรายละเอียดดัง**รูปที่ 21**



รูปที่ 21 ความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือนที่มีต่อการรับทราบ ข้อมูลของโครงการฯ

รูปแบบ/วิธีการใดที่เหมาะสมที่ทำให้หน่วยงานและชุมชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงการฯ ได้มากที่สุด คือ แจ้งข้อมูลผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน ร้อยละ 54.1 รองลงมา แจ้งข้อมูลผ่านวิทยุชุมชน/หอกระจายเสียงชุมชนร้อยละ 20.2

จากการสอบถามผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการฯ ในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการฯ ร้อยละ 80.0 และเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการฯ ร้อยละ 20.0 ส่วนที่ระบุว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการฯ ระบุว่า เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน ประเพณี และวันสำคัญทางศาสนาในชุมชน เข้าร่วมประชุม และการอบรมด้านวิชาชีพ เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากโครงการฯ จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85.8

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับชุมชน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ต้องการให้ทางโครงการฯ สนับสนุนกิจกรรมในชุมชน ร้อยละ 86.8 โดยกิจกรรมที่ต้องการให้สนับสนุน ได้แก่ สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตและระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เช่น สนับสนุนอาชีพชุมชน รับแรงงานท้องถิ่น สนับสนุนน้ำดื่มน้ำใช้ ฯลฯ ร้อยละ 18.6 รองลงมาต้องการการสนับสนุนด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ทำนุบำรุงศาสนา ทอดผ้าป่า ร่วมกิจกรรมตามประเพณี ร้อยละ 16.5 โดยมีรายละเอียดดัง**รูปที่ 22**



รูปที่ 22 ความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือนที่มีต่อความต้องการของชุมชนในการให้โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมกิจกรรม

6) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพอนามัยจากการดำเนินงานของโครงการฯ

6.1) การดำเนินงานของโครงการ มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน สามารถสรุปได้ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับการดำเนินงานของโครงการ มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ดังแสดงใน**ตารางที่ 14** โดยสามารถสรุปปัญหาได้ ดังนี้

- ส่งผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อชุมชน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 14 ตัวอย่าง ระบุว่ามีผลกระทบ ร้อยละ 3.5 โดยมีระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.0

- ได้รับผลกระทบจากเขม่า/ควันจากกิจกรรมของโครงการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 4 ตัวอย่าง ระบุว่ามีผลกระทบ ร้อยละ 1.0 โดยมีระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับปานกลาง ร้อยละ 100.0

ด้านสุขภาพอนามัย

สำหรับการดำเนินงานของโครงการ มีผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยในชุมชน ดังแสดงใน**ตารางที่ 14** โดยสามารถสรุปปัญหาได้ ดังนี้

- ส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 7 ตัวอย่าง ระบุว่ามีผลกระทบ ร้อยละ 1.7 โดยมีระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับปานกลาง ร้อยละ 57.1

- ส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ผด ผื่น คัน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 7 ตัวอย่าง ระบุว่ามีผลกระทบ ร้อยละ 1.7 โดยมีระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับปานกลาง ร้อยละ 71.4

- ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากมลพิษจากโครงการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 1 ตัวอย่าง ระบุว่ามีผลกระทบ ร้อยละ 0.2 โดยมีระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับมาก ร้อยละ 100.0

- เกิดความเครียด วิตกกังวล จากการดำเนินโครงการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 1 ตัวอย่าง ระบุว่ามีผลกระทบ ร้อยละ 0.2 โดยมีระดับของผลกระทบที่ได้รับในระดับน้อย ร้อยละ 100.0

ตารางที่ 14 ความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือนที่มีต่อผลกระทบและทัศนคติต่อการดำเนินงานของโครงการฯ

ผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการ	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)		
			น้อย	ปานกลาง	มาก
ด้านสิ่งแวดล้อม					
1. ส่งผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อชุมชน	96.5	3.5	7.1	50.0	42.9
2. ส่งผลกระทบด้านเสียงดังจากการดำเนินการของโครงการ	100.0	0.0	-	-	-
3. ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียของโครงการ	100.0	0.0	-	-	-
4. ได้รับผลกระทบจากของเสียจากกิจกรรมของโครงการ	100.0	0.0	-	-	-
5. ได้รับผลกระทบจากเขม่า/ควันจากกิจกรรมของโครงการ	99.0	1.0	0.0	100.0	0.0
6. ทำให้สารเคมีรั่วไหลออกสู่ชุมชน	100.0	0.0	-	-	-
ด้านสุขภาพอนามัย					
1. ส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ	98.3	1.7	0.0	57.1	42.9
2. ส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ผด ผื่น คัน	98.3	1.7	0.0	71.7	28.6
3. ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากมลพิษจากโครงการ	99.8	0.2	0.0	0.0	100.0
4. เกิดความเครียด วิตกกังวล จากการดำเนินโครงการ	99.8	0.2	100.0	0.0	0.0

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2567

6.2) การดำเนินงานของโครงการ มีผลประโยชน์หรือผลดีด้านเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดัง**ตารางที่ 15** โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

- มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของชุมชนดีขึ้น เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ามีผลประโยชน์ ร้อยละ 31.9 โดยมีระดับผลประโยชน์ที่ได้รับในระดับปานกลาง ร้อยละ 56.3

- เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ามีผลประโยชน์ ร้อยละ 48.4 โดยมีระดับผลประโยชน์ที่ได้รับในระดับน้อย ร้อยละ 52.1

- สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ามีผลประโยชน์ ร้อยละ 49.6 โดยมีระดับผลประโยชน์ที่ได้รับในระดับน้อย ร้อยละ 52.3

- ทำให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆ ดีขึ้น พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ามีผลประโยชน์ ร้อยละ 49.6 โดยมีระดับผลประโยชน์ที่ได้รับในระดับน้อย ร้อยละ 52.3

- มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชน สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนาเพิ่มขึ้น พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ามีผลประโยชน์ ร้อยละ 37.4 โดยมีระดับผลประโยชน์ที่ได้รับในระดับปานกลาง ร้อยละ 66.0

ตารางที่ 15 ความเห็นของตัวแทนครัวเรือนที่มีต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานของโครงการ

ผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการฯ	ผลประโยชน์		ระดับผลประโยชน์		
	ไม่มี (ร้อยละ)	มี (ร้อยละ)	น้อย	ปานกลาง	มาก
1. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของชุมชนดีขึ้น เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา	68.1	31.9	40.6	56.3	3.1
2. เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น	51.6	48.4	52.1	44.3	3.6
3. สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน	23.9	76.1	18.0	72.5	9.5
4. ทำให้การค้าขายของร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการต่างๆ ดีขึ้น	50.4	49.6	52.3	44.2	3.5
5. มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชน สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนาเพิ่มขึ้น	62.6	37.4	30.0	66.0	4.0

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2567

6.3) ที่ผ่านมาเคยได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการ

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.5 ระบุว่า ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด และผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 1.5 (6 คน) ระบุว่าที่ผ่านมาเคยได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการฯ โดยได้รับผลกระทบด้านฝุ่นละออง ซึ่งเมื่อได้รับผลกระทบ ผู้ให้สัมภาษณ์ได้มีการแจ้งร้องเรียนไปยังผู้นำชุมชน และไม่มีการแจ้งหน่วยงานใด ร้อยละ 0.7 ในสัดส่วนที่เท่ากัน อย่างไรก็ตาม ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าผลกระทบดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยมีรายละเอียดดัง**รูปที่ 23**



รูปที่ 23 ความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือนที่มีต่อการได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการ

6.7) ความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของโครงการฯ ที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดัง**ตารางที่ 16** โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

- **ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 89.3 รองลงมาพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 8.2 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}$ = 4.06)
- **ด้านสังคม** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 93.0 รองลงมาพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 7.0 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}$ = 4.07)
- **ด้านสิ่งแวดล้อม** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 87.0 รองลงมาพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 13.0 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}$ = 4.13)
- **ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 98.0 รองลงมาพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 2.0 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}$ = 4.02)
- **ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน** ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 87.3 รองลงมาพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 12.5 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}$ = 3.88)
- **ด้านการเปิดเผยข้อมูล** ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 94.0 รองลงมาพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 6.0 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}$ = 4.06)

ตารางที่ 16 ความเห็นของตัวแทนครัวเรือนต่อความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของโครงการ

การดูแลสังคม	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย $\bar{x}$	แปลผล [1/]
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด		
1. ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต	0.0	0.0	2.5	89.3	8.2	4.06	มาก
2. ด้านสังคม	0.0	0.0	0.0	93.0	7.0	4.07	มาก
3. ด้านสิ่งแวดล้อม	0.0	0.0	0.0	87.0	13.0	4.13	มาก
4. ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม	0.0	0.0	0.0	98.0	2.0	4.02	มาก
5. ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน	0.0	0.0	12.5	87.3	0.2	3.88	มาก
6.การเปิดเผยข้อมูล	0.0	0.0	0.0	94.0	6.0	4.06	มาก

หมายเหตุ: [1/] การแปลผลค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 = น้อยที่สุด
1.51 - 2.50 = น้อย
2.51 - 3.50 = ปานกลาง
3.51 - 4.50 = มาก
4.51 – 5.00 = มากที่สุด

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2567

สำหรับความคิดเห็นในภาพรวมต่อความพึงพอใจของโครงการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 57.6 รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 40.9 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 1.2 และมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.2 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดัง**รูปที่ 24**



รูปที่ 24 ความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือนในภาพรวมต่อความพึงพอใจของโครงการฯ

7) ความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ โครงการฯ ของบริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

ด้านความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ โครงการฯ ของบริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า เชื่อมั่นพอสมควร (หากมีอุบัติเหตุสามารถแก้ไขหรือควบคุมได้ทัน) ร้อยละ 68.3 รองลงมา ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 18.5 และเชื่อมั่นสูง ร้อยละ 13.2 โดยมีรายละเอียดดัง**รูปที่ 25**



รูปที่ 25 ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆ

ความคิดเห็นในภาพรวมต่อการดำเนินงานของโครงการฯ ของบริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ในปี พ.ศ. 2567 พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 50.9 รองลงมาระบุว่า มีผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย ร้อยละ 48.6 เนื่องจากมีการจ้างงานและมีงบสนับสนุนชุมชน ซึ่งช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ดีขึ้น และผลเสียมากกว่าผลประโยชน์ ร้อยละ 0.5 เพราะส่งผลกระทบด้านฝุ่นละออง โดยมีรายละเอียดดัง**รูปที่ 26**



รูปที่ 26 ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อภาพรวมในการดำเนินงานของโครงการฯ

สำหรับข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้

- แก้ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

8) ผลดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index: CSI) ต่อโครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

การสำรวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index: CSI) ต่อโครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ครั้งที่ 1) บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน และด้านการเปิดเผยข้อมูล รายละเอียดดังแสดงใน**ตารางที่ 17** โดยผลของการสำรวจดัชนีชี้วัดความพึงพอใจ (Community Satisfaction index) ภาพรวม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจ ร้อยละ 81.22 โดยมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ดังนี้

- **ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจ ร้อยละ 81.69 โดยมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
- **ด้านสังคม** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจ ร้อยละ 81.40 โดยมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
- **ด้านสิ่งแวดล้อม** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจ ร้อยละ 82.59 โดยมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
- **ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80.40 โดยมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
- **ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80.06 โดยมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด

- **ด้านการเปิดเผยข้อมูล** พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจ ร้อยละ 81.20 โดยมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด

ตารางที่ 17 สรุปผลดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index: CSI) ต่อโครงการ

ลำดับ	ประเด็นการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)					ค่าเฉลี่ย	SD	ร้อยละคะแนนเฉลี่ย	แปรผล[1/]
		น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด				
1	ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต	0.0	0.0	2.5	89.3	8.2	4.06	0.323	81.69	มากที่สุด
2	ด้านสังคม	0.0	0.0	0.0	93.0	7.0	4.07	0.255	81.40	มากที่สุด
3	ด้านสิ่งแวดล้อม	0.0	0.0	0.0	87.0	13.0	4.13	0.336	82.59	มากที่สุด
4	ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม	0.0	0.0	0.0	98.0	2.0	4.02	0.140	80.40	มากที่สุด
5	ด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน	0.0	0.0	12.5	87.3	0.2	3.88	0.335	80.06	มากที่สุด
6	การเปิดเผยข้อมูล	0.0	0.0	0.0	94.0	6.0	4.06	0.534	81.20	มากที่สุด
รวมเฉลี่ย		**0.0**	**0.0**	**2.5**	**91.4**	**6.1**	**4.04**	**0.321**	**81.22**	**มากที่สุด**

หมายเหตุ: [1/] การแปลผลค่าร้อยละคะแนนเฉลี่ย 1 – 20% = น้อยที่สุด
>20 – 40% = น้อย
>40 – 60% = ปานกลาง
>60 – 80% = มาก
>80 – 100% = มากที่สุด

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 2567