

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	รายการ/ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์กำหนด	วัน/เดือน/ปี และความถี่	ตำแหน่งหรือสถานที่ที่พบ	ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข/ข้อเสนอแนะในภาพรวม
คุณภาพน้ำผิวดิน (แม่น้ำบางปะกง)	ออกซิเจนละลาย	6 มี.ค. 2568	- บริเวณหน้าท่าเทียบเรือที่ 3 - บริเวณห่างจากท่าเทียบเรือที่ 2 ไปทางเหนือ 500 เมตร	คุณภาพน้ำในแม่น้ำบางปะกง บริเวณสถานีตรวจวัดทั้ง 3 สถานี มีค่าออกซิเจนละลายต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ เป็นครั้งคราว ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม และ มิถุนายน 2568 เนื่องจากคุณภาพน้ำบริเวณดังกล่าว เป็นไปตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำบางปะกงที่เป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ ริม 2 ฝั่งแม่น้ำ แต่อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการฯ ระหว่างเดือนมกราคมถึง มิถุนายน 2568 พบว่า ทุกดัชนีตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ โดยตลอด	-
		7 พ.ค. 2568	- บริเวณหน้าท่าเทียบเรือที่ 3 - บริเวณห่างจากท่าเทียบเรือที่ 2 ไปทางเหนือ 500 เมตร - บริเวณห่างจากท่าเทียบเรือที่ 1 ไปทางท้ายน้ำ 500 เมตร		
		17 มิ.ย. 2568	- บริเวณห่างจากท่าเทียบเรือที่ 2 ไปทางเหนือ 500 เมตร		

ชื่อผู้บันทึก

นายคทาฐ มันทาดิลก

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล

นางอิสรา ประวิณวรกุล

เบอร์โทรศัพท์

0 2436 0864, 0 2436 0829

โทรสาร

0 2436 0890