

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศาลาแดง เรสซิเดนซ์ (ชื่อเดิม : โครงการศาลาแดง คอนโดมิเนียม) ของบริษัท วาย แอล พี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2568 พบว่า โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด มีการจัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ติดตั้งม่านบังแดด บริเวณกระจกหน้าต่าง เพื่อลดความร้อนที่อาจแผ่เข้ามาภายในอาคาร ส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยปลูกต้นไม้ขนาดเล็กไว้บริเวณระเบียงห้องพัก เพื่อลดลมร้อนที่จะพัดเข้าสู่อาคารและความร้อนที่ถูกระบายออกมาจากเครื่องปรับอากาศ รวมไปถึงมีการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง โดยเฉพาะชนิดพันธุ์ที่มีอัตราการสังเคราะห์แสงสูง เพื่อช่วยฟอกอากาศเสียที่เกิดจากการระบายไอเสียของรถยนต์ภายในโครงการและช่วยให้ความร่มรื่นกับโครงการอีกทางหนึ่งด้วย

4.2. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศาลาแดง เรสซิเดนซ์ (ชื่อเดิม : โครงการศาลาแดง คอนโดมิเนียม) ของบริษัท วาย แอล พี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2568 ได้จัดจ้างให้บริษัทเฉพาะทางนำตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์ประจำทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ ตามรอบการตรวจเช็คพบว่า ผลการตรวจสอบวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด และผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศของโครงการก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมดเช่นกัน