



รูปที่ 1 และ 2 ขีดล้างถนนและลานจอดรถยนต์ภายในโครงการเพื่อลดฝุ่นละออง



รูปที่ 3 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ




รูปที่ 4 บ้ายสัญลักษณ์ต่างๆอยู่ในสภาพดีมองเห็นชัดเจน



รูปที่ 5 การตรวจสอบท่อต่างๆอยู่ในสภาพดี




รูปที่ 6 ตรวจสอบถังเก็บน้ำใช้ภายในโครงการ



รูปที่ 7 ติดตั้งวาล์วเพื่อควบคุมการจ่ายน้ำตามห้องชุด



รูปที่ 8 เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อทำการวิเคราะห์ค่าน้ำตามมาตรฐาน




รูปที่ 9 และ 10 ตรวจเช็คตะกอนและขยะมูลฝอย



รูปที่ 11 ติดป้ายเตือน ภายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้า



รูปที่ 12 ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าให้พร้อม
สำหรับใช้งานอยู่เสมอ



รูปที่ 13 และ 14 ตรวจสอบและตรวจเช็คอุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ



รูปที่ 15 ได้ติดตั้งไฟสำรองฉุกเฉินภายในอาคารทุกชั้น



รูปที่ 16 ป้ายและเครื่องหมายหนีไฟมองเห็นชัดเจน



รูปที่ 17 ตู้อุปกรณ์ดับเพลิงมีอุปกรณ์ครบพร้อมใช้งาน



รูปที่ 18 หัวรับน้ำดับเพลิงภายในโครงการ




รูปที่ 19 และ 20 สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ป่อเก็บน้ำพร้อมใช้งานหากเกิดเหตุฉุกเฉิน




รูปที่ 21 มีระบบ Sprinkle system ภายในอาคาร



รูปที่ 22 โครงการมีเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)




รูปที่ 23 บันไดหนีไฟภายในอาคารไม่มีสิ่งกีดขวาง และทางโครงการได้จัดจุดรวมพลเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเรียบร้อยแล้ว





รูปที่ 24 ช่องระบายอากาศธรรมชาติภายในโครงการ



รูปที่ 25 โครงการมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศในส่วนกลาง ที่ชั้น 15



รูปที่ 26 โครงการมีป้ายและเครื่องหมายการจราจร ภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า - ออก






รูปที่ 27 ถนนการจราจรภายในโครงการมีความคล่องตัวในการเดินทางเข้า - ออก



รูปที่ 28-30 ทศนิยมภาพการบดบังแสงและคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยข้างเคียงปัจจุบันยังไม่ได้รับการการร้องเรียนหากมีการ
ร้องเรียนโครงการจะแก้ไขอย่างเร่งด่วน





เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เอส เค มอเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ ดีซี จำกัด เข้าแก้ไขชิ้นส่วนของปั๊ม SWP-1





ทีมช่างอาคารดำเนินการตรวจสอบระบบแสงสว่างภายในและภายนอกอาคารเป็นประจำทุกวัน





ทีมช่างอาคารดำเนินการปรับตั้งสายพาน และฉีดสเปรย์บำรุงสายพานของพัดลมดูดอากาศ บริเวณห้อง MDB




เจ้าหน้าที่ช่างอาคารทำการ Preventive Maintenance ตรวจสอบเช็คระบบปั๊มบำบัดน้ำ WWTP ประจำทุกเดือน




ทีมช่างอาคารทำการล้างถังกรองสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยที่ดีของผู้พักอาศัย



ช่างบริษัท สยามไดกินเซสส์ จำกัด ดำเนินการ Preventive Maintenance เครื่องปรับอากาศบริเวณลิโอบบี้ชั้น G เป็นประจำ เพื่อล้างทำความสะอาดแผ่นกรอง ลดฝุ่นละอองในอากาศ





ทีมช่างอาคารดำเนินการเติมจุลยทรีย์บำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 30 ลิตร เพื่อกำจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์





ทีมช่างอาคารดำเนินการทำความสะอาด ดูดตะกอน และวัดค่าน้ำสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกวัน



ฝ่ายบริหารอาคารฯ ได้จัดจ้าง บริษัทศูนย์วิเคราะห์น้ำเข้าเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อทำการวิเคราะห์น้ำเป็นประจำทุกเดือน



พนักงานทำความสะอาดดำเนินการดูแลและเช็ดทำความสะอาดลิฟต์ชั้นของ และพื้นที่ รวมถึงอุปกรณ์หน้าลิฟต์ชั้นของทุกชั้น เป็นประจำทุกเดือน เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองภายในอาคาร



พนักงานทำความสะอาดดำเนินการกวาด เช็ด ถู พื้นที่บ้านไผ่ไหมไฟทุกชั้น เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อรักษาความสะอาด และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ