

ภาคผนวก ข-6

เอกสารตรวจสอบ ESD Valve





รายงานการตรวจสอบ Block Valve

Document No. FM-PS-010

Rev. 01

Effective Date. 01/01/2568

ท่อส่งน้ำมันเฟส2.....

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	Block Valve No.																	
		14	15	16	17	18													
1	มีป้ายป้ายแสดงตำแหน่ง Block Valve ชัดเจน	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ฝาข้อ Block Valve ไม่สูญหาย สภาพดี สีไม่ซีดจาง	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	พื้นที่รอบข้อ Block Valve สะอาด ไม่มีวัชพืชปกคลุม	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ตัว Valve ไม่รั่วซึม ไม่เป็นสนิม ไม่ผุกร่อน	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ชุดเกียร์ ปิด-เปิด สภาพดี ไม่เป็นสนิม	✓	✓	✓	✓		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	หมุนปิดสุดได้ กลองตัว	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	หมุนเปิดสุดได้ กลองตัว	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ :

/: ปกติพร้อมใช้งาน

x: ไม่ปกติต้องแก้ไข

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

นางสาวกนกพร วัฒนศิริ

นางสาวกนกพร วัฒนศิริ

นางสาวกนกพร วัฒนศิริ

วันที่ 30.06.68

วันที่ 30.06.68

วันที่ 30/06/68