

ภาคผนวก ข.61

Pre-Start up Safety Review (PSSR)




**PTT Global Chemical Public Company Limited
SHE Standard and Policy**


Pre-Start up Safety Review















ภาคผนวก ข.62

พื้นที่สีเขียว




สัญลักษณ์


- ขอบเขตพื้นที่ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- ขอบเขตพื้นที่โครงการ
- พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน (13.90 ไร่ หรือร้อยละ 7.44 ของพื้นที่ทั้งหมด)
- พื้นที่สีเขียวที่เป็นแนวกันชน (7.65 ไร่)
- พื้นที่สีเขียว (6.25 ไร่)



ภาคผนวก ข.63

ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบความหนาของเส้นท่อในช่วงข้อต่อ / ข้องอ

	PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED		
PIPING INSPECTION REPORT			
Plant	: PTT GC 11	Report No. :	: PIR-O3-2023-198
Equipment Tag.	: 1000-AA-001-4-300B09	Type	: Planned inspection
Equipment Description	: C-1001 To E-1002A	Reason For Inspection	: RBI OSI
Inspector Name	: Kritsana Y.	Inspection Date	: 20 Sep 2023
1. EQUIPMENT DATA			
Design Pressure	: 21 kg/cm2	Operating Pressure	: 10.8 Ka/cm2
Design Temperature	: 110 C	Operating Temperature	: 56 C
Design Code	: B31.3	Year Service	: 23 May 2008
Design Life	: 20 Years	Operation Fluid	: Amine solution
Material Specification	: ASTM A106 Gr.B / A234 Gr.WPB	Nominal Thickness	: 7.11 mm.
Corrosion Allowance	: 3.0 mm.	MAWT	: 2.80 mm.
Insulation	: No	Degradation Mechanism	: General corrosion
2. EXECUTIVE SUMMARY			
Inspection Method: Visual external , UTM , RT			
External Visual Inspection:			
Normal condition.			
NDT Result			
UTM:			
- Point T10-G was found least remaining			
NOM= 7.11 mm	MAT= 2.80 mm	CA= 3.0 mm	
SCR= - mm/yr	LCR= 0.040 mm/yr	SRL= - yrs	LRL= 92.994 yrs
RT:			
- Point - was found least remaining life			
NOM= - mm	MAT= - mm	CA= mm	
SCR= - mm/yr	LCR= - mm/yr	SRL= - yrs	LRL= - yrs
PT:			
By applying confidence factor (IF) = - Next inspection should be taken within - months			
CORROSION RATE : 0.040 mm./Years			
REMAINING LIFE: 92.994		Years	NEXT INSPECTION : - Month
3. ACTION TAKEN			
4. RECOMMENDATION		ACTION PARTY	
- The thickness interval : waiting for new IDMS.			
5. REMARKS/COMMENTS			
COMPLETED BY	INSPECTED BY	REVIEWED BY	APPROVED BY

	PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED.		
DATE: 12-Jan-23		F-(T-II-IP2)-P-(T-II-IP2)-001-01: ITP, Inspection And Test Plan	
PLANT INSPECTOR Arnut J. (T-II-IP2)		REF WP NO : ITP-GC11-2023-1000-AA-001-6-300B09-OSI	
PLANT/UNIT No. 1002 : AMINE SYSTEM (1/4) ABSORPTION			
TAG No. AND DESCRIPTION 1000-AA-001-6-300B09			
OP. TEMP :	56 °C	OP. PRESS :	10.80 Kg/Cm ²
DESIGN TEMP :	110 °C	DESIGN PRESS :	21.0 Kg/Cm ²
MATERIAL : A106 Gr.B		DEGRADATION MECHANISM : General Corrosion	
MORPHOLOGY&DISTRIBUTION :			
PLANNED TIMING : <input checked="" type="checkbox"/> ON STREAM <input type="checkbox"/> OFF STREAM <input type="checkbox"/> THIS ITP REPRESENTATIVE OF			
INSPECTION TECHNIQUES/WORK SCOPE			
<input checked="" type="checkbox"/> EXT VT	<input checked="" type="checkbox"/> UTM	<input type="checkbox"/> PT IN	<input type="checkbox"/> RT
<input type="checkbox"/> INT VT (FULL)	<input type="checkbox"/> MT EXT	<input type="checkbox"/> PT EX	<input type="checkbox"/> UT / PAUT
<input type="checkbox"/> INT VT (RESTRICTED)	<input type="checkbox"/> MT INT	<input type="checkbox"/> IRIS	<input type="checkbox"/> BORESCOPE/ VIDEOSCOPE
<input type="checkbox"/> AS-FOUND	<input type="checkbox"/> ET	<input type="checkbox"/> RFT	<input type="checkbox"/> OH AND CALIBRATION
<input type="checkbox"/> OTHER (See Remark)	<input type="checkbox"/> HYDROSTATIC TESTING SHELL SIDE _____ Kg/Cm ² TUBE SIDE _____ Kg/Cm ²		
DETAILS : - External visual			
- UTM as marked.			
SPECIAL REQUIREMENT :			
<input checked="" type="checkbox"/> INSULATION REMOVAL REF :			
<input checked="" type="checkbox"/> SCAFFOLDING REQUIRED REF :			
<input type="checkbox"/> CLEANING STANDARD REF :			
OTHER :			
ATTACHMENT :			
<input checked="" type="checkbox"/> PEFS/P&ID		<input checked="" type="checkbox"/> INSPECTION CHECKLIST	<input type="checkbox"/> INTEGRITY W/REQUEST
<input checked="" type="checkbox"/> ISOMETRIC/GA		<input type="checkbox"/> PREVIOUS INSP.RECORD	<input type="checkbox"/> BASELINE MEASUREMENT
<input type="checkbox"/> OTHER :			
APPROVAL :			
BY PLANT INSPECTOR Arnut J. (T-II-IP2)			
ACKNOWLEDGED BY : Nakarin Fu. (T-II-IP2)			



GC Maintenance and Engineering Co.,Ltd.

ULTRASONIC THICKNESS MEASUREMENT REPORT

Page No. : 1 of 2

Client. :	PTT Global Chemical Public Co.,Ltd.(GC11 Olefins 3)		Report No. :	UTM-03-2023-057		
Project Name. :	RBI 2023		Test Date. :	20-Sep-2023		
Written Examination Procedure No. :	P-(M-PI-IS)-012		Job No. :	600280690		
Tag / Line No. :	1000-AA-001-4-300B09		Description. :	C-1001 To E-1002A		
Key Point Dwg. No. :	P2A1-1000-AA-001-01		Corr. Circuit No. :	OLE3-1000-CC-002		
Material Spec. :	ASTM A106 Gr.B / A234 Gr.WPB		Fluid. :	Amine solution		
Design Pressure. :	21.0	Kg/cm²G	Design Temp. :	110	°C	Corrosion Allowance
Operate Pressure. :	10.8	Kg/cm²G	Operate Temp. :	56	°C	3.0 mm.
Paint. :	Yes		Insulation. :	No		

Equipment	Probe	Others
UT MFR. : Olympus	Probe Model. : D790-SM	Couplant. : GE (ZG-F)
Model. : 38DL Plus	Frequency. : 5 MHz	Stepwedge. : Carbon steel
Techniques Scan. : A Scan	Tip Dia. : 11 mm.	Calibration Range. : 2.50-12.50 mm.
Series No. : 161399511	Series No. : 899933	Sound Velocity : 5920 m/s.
Inspection Type. : <input checked="" type="checkbox"/> On-stream <input type="checkbox"/> SD-Internal <input type="checkbox"/> SD-External <input type="checkbox"/> Bare metal <input checked="" type="checkbox"/> Through paint		

General Corrosion
Failure Mechanism

Risk Level MEDIUM
MAWT : refer API 574 table 6 ☒
MAWT : refer calculator design ☐

SEE ATTACHED DETAIL & DRAWING

Remark

Actual temp : 34.3 °C
Temperature Compensation : No
MAWT (minimum allowable wall thickness or minimum require thickness)
Compensation in Ultrasonic machine

GCME					SUMMARY ULTRASONIC THICKNESS REPORT										Revision: 0			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME										GCME			
GCME					GCME</													



W-(T-II)-009: Inspection of Piping

8.3 Checklist for external inspection of piping

1. External corrosion
2. Paint/coating condition/breakdown
3. Insulation condition
4. Damaged insulation/cladding
5. Potential for under-lagging corrosion
6. Cladding applied for personnel protection
7. Corrosion at penetrations
8. Small bore fittings – fatigue, cracking especially for any socket weld, corrosion
9. Screwed fittings
10. Pipe supports/sleepers – condition
11. Freedom for expansion
12. Fretting/local damage to pipe under supports
13. Pipe hanger function (Hot/Cold set – check)
14. Vibrations
15. Leaks at flanges
16. Clamps – registered?
17. Buried sections/soil build-up
18. Steam tracing leaks and functioning properly
19. Steam traps functioning
20. House-keeping/weeds etc
21. Dead-legs/seldom used lines/low points
22. Sleeves/wrapping intact/damaged

Note: this checklist is intended as a guide for external inspection, covering items that should be considered during inspection of piping. The list is not exhaustive, and the inspector should apply knowledge and experience in the interpretation and application of the inspection findings.



Rev. 0

Client : GC 11 (Olefins 3)	Inspection Date : September 15, 2023	Job Order No. : 600280690	Report No. : EX-O3-2023-243
----------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Technical Data

Line No.	: 1000-AA-001-6-300B09	Description	: C-1001 To E-1002A
Design Pressure	: 21 Kg/cm ² G	Design Temperature	: 110 °C
Fluid	: Amine solution	Material	: ASTM A106 Gr.B / A234 Gr.WPB
Design Code / Spec.	: B31.3		

Extent and Method of Inspection	<input type="checkbox"/> VT Internal	<input checked="" type="checkbox"/> VT External	<input type="checkbox"/> PT	<input type="checkbox"/> MT	<input checked="" type="checkbox"/> UTM
	<input type="checkbox"/> Vacuum Test	<input type="checkbox"/> Pressure Test	<input checked="" type="checkbox"/> Other ...RT...		
Cleaning Process	<input type="checkbox"/> Chemical Cleaning	<input type="checkbox"/> Water Jet	<input type="checkbox"/> Other		

Summary Report

	Inspected by status	N/A	Nor.	Ab.	Finding	Location
1	Process Leaks	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	External pipe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	Coating	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	Insulation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	Misalignment	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	Steam tracing	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	Existing clamps	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	Pipe Vibration	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	Expansion joint	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10	Pipe Sagging	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11	Thin, small-bore, or alloy piping	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12	Threaded connections	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13	Loose supports causing metal wear	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14	Inadequate support	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15	Shoes off support	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16	Hanger distortion or breakage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
17	Bottomed-out springs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
18	Brace distortion / breakage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
19	Loose brackets	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
20	Slide plates / rollers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
21	Counterbalance condition	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
22	Safety valve	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
23	Internal pipe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
24	Other :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Remark



Picture 1
External pipe

Found in good condition




Picture 2
External pipe

Found in good condition



Picture 3
External pipe

Found in good condition



Picture 4
External pipe

Found in good condition



Picture 5
External pipe

Found in good condition



Picture 6
Small-bore and Gusset plate

Found in good condition



Picture 7
Support

Found in good condition



Picture 8
External pipe

Found in good condition



Picture 9
External pipe

Found in good condition



Picture 10
Support

Found in good condition



Picture 11
Small-bore and Gusset plate

Found in good condition



Picture 12
Flange

Found in good condition

RADIOGRAPHIC EXAMINATION REPORT

Report No. : RP-P62-233087-001 Page 1 of 1

Date : September 19, 2023

Work Description	Client : PTT Global Chemical Public Company Limited	
	Project : RT Profile RBI Sep 2023	
	Examination Place : GC11 Plant	STIC Job No. : JN-P62-00099
	Item Name : DWG No. P2A1-1000-AA-001-02	Base Metal Type : A234 Gr.WPB
	Base Metal Thickness : 7.11 mm	Weld Metal Thickness : - mm
Test Record	Weld Reinforcement Thickness (CW) : - mm	Weld Reinforcement Thickness (LW) : - mm
	Procedure No. / Rev. : WI-TM01-067 / Rev.00	Computer Monitor Resolution : 100 µm
	Detector Manufacturer/Designation/Serial No. : FUJI FILM / FXRPAD 4336 HWC	
	Digitizing Equipment Manufacturer/Model/Serial No. : N/A	
	Final Image Processing Values : -	Nonfunctional Pixel : -
	Source of Radiation : <input type="checkbox"/> X-Ray, Voltage kV	Software Version/Rev. : Dynamix VU
	<input checked="" type="checkbox"/> Ir 192 <input type="checkbox"/> Se 75	Source Size / Focal Spot : 3.9 mm
	Exposure Technique : <input type="checkbox"/> SW <input checked="" type="checkbox"/> DW	Viewing Technique : <input type="checkbox"/> Single Image
	Source-to-Object Distance (D) : 650 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Double Image
	Source Side of Object-to-Film Distance (d) : SEE ATTACHED	
	Acceptance Criteria : Check Profile Condition	

Exposure Arrangement Sketch / Map / Location Marker Placement Limitation / Specific Scan Plan/ Remark (as necessary)


Line No. 1000-AA-001-6-300B09

Number of Radiographs : 1 Radiograph(s)

Judgement ☐ Accept ☐ Reject ☒ See Next Page(s) ☒ Attached Report = 1 Page(s)





ATTACHED REPORT		Report No. : RP-P62-233087-001	Page 1 of 1
		Date : September 19, 2023	
	<i>This box is intentionally blank</i>		
<p>DR Fig. 1 PTTGC11/ DWG No. P2A1-1000-AA-001-02</p> <p>Joint No .5-6 Ø6" x 7.11 mm</p> <p>Result: The abnormality condition was not found.</p> <p>Minimum wall thickness 7.12 mm.</p>			
<i>This box is intentionally blank</i>	<i>This box is intentionally blank</i>		
<div>(f aumrakorn wongwachai/KIT LEVEL II)</div>			

ภาคผนวก ข.64

ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบการรั่วไหลของสารไวไฟ วัตถุติดไฟ และ
สารเคมีอันตรายบริเวณถังกักเก็บและลำเลียง

H/C Leak and VOCs Check List								
Date:		23-Mar-25					Page:1/	
P&ID No.:		4700-PI-4702B-4				P&ID Rev.:		
Process area:		4						
Operator :		พิชญ์						
Item No.	Line No.	Tag	Description	Leak Check		VOCs		Remark
				LEL%	After Repair	VOCs (ppm)	After Repair	
4700-PI-4702B-4-001	4700-PA-015-6-150M01-K		Block Valve	0		0		
			Upstream Block Valve	-		-		Insulation
			Downstraem Block Valve	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-002			Drian Valve	0				
4700-PI-4702B-4-003			Flange	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-004			Flange	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-005		47-STR-600	Upstream Flange	-		-		Insulation
			Downstream Flange	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-006		47-PT-601	Block Valve 47-PT-601	0				
4700-PI-4702B-4-007			Drian Valve	0				
4700-PI-4702B-4-008		47-PT-602	Block Valve 47-PT-602	0				
4700-PI-4702B-4-009		47-FO-651	Flange 47-FO-651	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-010		BV-01-4702A	Drian Valve	0				
4700-PI-4702B-4-011		BV-01-4702A	Flange	0		0		
4700-PI-4702B-4-012		BV-01-4702A	Flange	0		0		
4700-PI-4702B-4-013		BV-01-4702A	Vent Valve	0				
4700-PI-4702B-4-014		47-FO-652	Flange 47-FO-652	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-015	4700-PA-109-12-150M01-K		Drian Valve	0				
4700-PI-4702B-4-016	4700-PA-109-8-150M01-K	B-4702A	Flange Suction Comp. Stage1	0		0		
4700-PI-4702B-4-017		47-PI-651	Block Valve 47-PI-651	0				
4700-PI-4702B-4-018		47-PI-652	Block Valve 47-PI-652	0				
4700-PI-4702B-4-019	4700-PA-110-8-150M01-K	B-4702A	Flange Discharge Comp. Stage1	0		0		
4700-PI-4702B-4-020		47-PT-606	Block Valve 47-PT-606	0				
4700-PI-4702B-4-021		47-PT-603	Block Valve 47-PT-603	0				
4700-PI-4702B-4-022		47-FO-653	Flange 47-FO-653	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-023		BV-02-4702A	Flange	0		0		
4700-PI-4702B-4-024		BV-02-4702A	Flange	0		0		
4700-PI-4702B-4-025		BV-02-4702A	Upstream Flange (Shot pipe)	0		0		
			Downstream Flange (Shot pipe)	0		0		
4700-PI-4702B-4-026	4700-PA-114-3-150M01-K		Block Valve	0		0		
			Upstream Block Valve	0		0		
			Downstraem Block Valve	0		0		
4700-PI-4702B-4-027			Vent Valve	0				
4700-PI-4702B-4-028		47-PSV-681	Safety Valve	0		0		
			Upstream Safety Valve	0		0		
			Downstream Safety Valve	0		0		
4700-PI-4702B-4-029	4700-FD-006-3-150B21		Block Valve	0		0		
			Upstream Block Valve	0		0		
			Downstraem Block Valve	0		0		
4700-PI-4702B-4-030	4700-PA-114-1-150M01-K	47-PI-655	Block Valve 47-PI-655	0				
4700-PI-4702B-4-031			Block Valve	0				
4700-PI-4702B-4-032	4700-FD-006-1-150B21		Flange	0				

H/C Leak and VOCs Check List								
Date:		23-Mar-25				Page:1/		
P&ID No.:		4700-PI-4702B-4			P&ID Rev.:			
Process area:		4						
Operator :		พิชญ์						
Item No.	Line No.	Tag	Description	Leak Check		VOCs		Remark
				LEL%	After Repair	VOCs (ppm)	After Repair	
4700-PI-4702B-4-033		BV-02-4702A	Drian Valve	0				
4700-PI-4702B-4-034		BV-02-4702A	Vent Valve	0				
4700-PI-4702B-4-035		47-FO-654	Flange	0		0		
4700-PI-4702B-4-036	4700-PA-016-3-150M01-K		Flange	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-037			Drian Valve	0				
4700-PI-4702B-4-038			Block Valve	0		0		
			Upstream Block Valve	-		-		Insulation
			Downstraem Block Valve	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-039	4700-PA-018-6-150M01-K		Block Valve	0		0		
			Upstream Block Valve	-		-		Insulation
			Downstraem Block Valve	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-040			Drian Valve	0				
4700-PI-4702B-4-041		47-PT-607	Block Valve 47-PT-607	0				
4700-PI-4702B-4-042		47-FO-655	Flange 47-FO-655	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-043		BV-03-4702A	Flange	0				
4700-PI-4702B-4-044		BV-03-4702A	Flange	0		0		
4700-PI-4702B-4-045		BV-03-4702A	Vent Valve	0				
4700-PI-4702B-4-046		47-FO-656	Flange 47-FO-656	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-047		BV-03-4702A	Drian Valve	0				
4700-PI-4702B-4-048	4700-PA-111-6-150M01-K	B-4702A	Flange Suction Comp. Stage2	0		0		
4700-PI-4702B-4-049		47-PI-653	Block Valve 47-PI-653	0				
4700-PI-4702B-4-050		47-PI-654	Block Valve 47-PI-654	0				
4700-PI-4702B-4-051	4700-PA-112-6-300M01-K	B-4702A	Flange Discharge Comp. Stage2	0		0		
4700-PI-4702B-4-052		47-FO-657	Flange 47-FO-657	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-053		BV-04-4702A	Flange	0		0		
4700-PI-4702B-4-054		BV-04-4702A	Flange	0		0		
4700-PI-4702B-4-055		BV-04-4702A	Vent Valve	0				
4700-PI-4702B-4-056		BV-04-4702A	Drian Valve	0				
4700-PI-4702B-4-057		47-FO-658	Flange 47-FO-658	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-058		47-PT-608	Block Valve 47-PT-608	0				
4700-PI-4702B-4-059		47-PT-605	Block Valve 47-PT-605	0				
4700-PI-4702B-4-060	4700-PA-019-2-300M01-K		Vent Valve	0				
4700-PI-4702B-4-061	4700-PA-019-3-300M01-K		Flange	0		0		
4700-PI-4702B-4-062	4700-PA-115-2-300M01-K		Block Valve	0		0		
			Upstream Block Valve	0		0		
			Downstraem Block Valve	0		0		
4700-PI-4702B-4-063	4700-PA-115-2-300M01-K		Vent Valve	0				
4700-PI-4702B-4-064		47-PSV-682	Safety Valve	0		0		
			Upstream Safety Valve	0		0		
			Downstraem Safety Valve	0		0		
4700-PI-4702B-4-065	4700-FD-004-4-150B21		Block Valve	0		0		
			Upstream Block Valve	0		0		

H/C Leak and VOCs Check List								
Date:		23-Mar-25					Page:1/	
P&ID No.:		4700-PI-4702B-4				P&ID Rev.:		
Process area:		4						
Operator :		พิชญ์						
Item No.	Line No.	Tag	Description	Leak Check		VOCs		Remark
				LEL%	After Repair	VOCs (ppm)	After Repair	
			Downstraem Block Valve	0		0		
4700-PI-4702B-4-066		47-PI-656	Block Valve 47-PI-656	0				
4700-PI-4702B-4-067	4700-PA-115-1-300M01-K		Block Valve	0				
4700-PI-4702B-4-068	4700-FD-004-1-150B21		Flange	0				
4700-PI-4702B-4-069	4700-PA-019-4-300M01-K		Drian Valve	0				
4700-PI-4702B-4-070	4700-PA-019-3-300M01-K		Check Valve	0		0		
			Upstream Check Valve	0		0		
			Downstraem Check Valve	0		0		
4700-PI-4702B-4-071	4700-PA-019-4-300M01-K		Flange	0		0		
4700-PI-4702B-4-072			Drian Valve	0				
4700-PI-4702B-4-073			Block Valve	0		0		
			Upstream Block Valve	-		-		Insulation
			Downstraem Block Valve	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-074	4700-PA-124-2-150B21		Flange	0		0		
4700-PI-4702B-4-075	4700-PA-124-3-150B21		Block Valve	0		0		
			Upstream Block Valve	0		0		
			Downstraem Block Valve	0		0		
4700-PI-4702B-4-076			Vent Valve	0				
4700-PI-4702B-4-077		47-PSV-682	Safety Valve	0		0		
			Upstream Safety Valve	0		0		
			Downstraem Safety Valve	0		0		
4700-PI-4702B-4-078	4700-FD-029-3-150B21		Block Valve	0		0		
			Upstream Block Valve	0		0		
			Downstraem Block Valve	0		0		
4700-PI-4702B-4-079		47-PI-657	Block Valve 47-PI-657	0				
4700-PI-4702B-4-080	4700-PA-124-1-150B21		Block Valve	0				
4700-PI-4702B-4-081	4700-FD-029-1-150B21		Flange	0				
4700-PI-4702B-4-082			Check Valve	0				
4700-PI-4702B-4-083	4700-PA-073-6-150M01-K		Block Valve	0		0		
			Upstream Block Valve	-		-		Insulation
			Downstraem Block Valve	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-084			Drian Valve	0				
4700-PI-4702B-4-085			Flange	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-086	4700-PA-073-6-150M01-K		Flange	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-087		47-STR-700	Upstream Flange	-		-		Insulation
			Downstream Flange	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-088		47-PT-701	Block Valve 47-PT-701	0				
4700-PI-4702B-4-089		47-PT-702	Block Valve 47-PT-702	0				
4700-PI-4702B-4-090			Drian Valve	0				
4700-PI-4702B-4-091		47-FO-751	Flange 47-FO-751	0		0		
4700-PI-4702B-4-092		BV-01-4702R	Drian Valve	0				
4700-PI-4702B-4-093		BV-01-4702R	Flange	0		0		

H/C Leak and VOCs Check List								
Date:		23-Mar-25					Page:1/	
P&ID No.:		4700-PI-4702B-4				P&ID Rev.:		
Process area:		4						
Operator :		พิชญ์						
Item No.	Line No.	Tag	Description	Leak Check		VOCs		Remark
				LEL%	After Repair	VOCs (ppm)	After Repair	
4700-PI-4702B-4-094		BV-01-4702R	Flange	0		0		
4700-PI-4702B-4-095		BV-01-4702R	Vent Valve	0				
4700-PI-4702B-4-096		47-FO-752	Flange 47-FO-752	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-097	4700-PA-116-12-150M01-K		Drian Valve	0				
4700-PI-4702B-4-098	4700-PA-116-8-150M01-K	B-4702R	Flange Suction Comp. Stage1	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-099		47-PI-751	Block Valve 47-PI-751	0				
4700-PI-4702B-4-100		47-PI-752	Block Valve 47-PI-752	0				
4700-PI-4702B-4-101	4700-PA-117-8-150M01-K	B-4702R	Flange Discharge Comp. Stage1	0		0		
4700-PI-4702B-4-102		47-PT-706	Block Valve 47-PT-706	0				
4700-PI-4702B-4-103		47-PT-703	Block Valve 47-PT-703	0				
4700-PI-4702B-4-104		47-FO-753	Flange	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-105		BV-02-4702R	Flange	0		0		
4700-PI-4702B-4-106		BV-02-4702R	Flange	0		0		
4700-PI-4702B-4-107		BV-02-4702R	Upstream Flange (Shot pipe)	0		0		
			Downstream Flange (Shot pipe)	0		0		
4700-PI-4702B-4-108	4700-PA-121-3-150M01-K		Block Valve	0		0		
			Upstream Block Valve	0		0		
			Downstraem Block Valve	0		0		
4700-PI-4702B-4-109			Vent Valve	0				
4700-PI-4702B-4-110		47-PSV-781	Safety Valve	0		0		
			Upstream Safety Valve	0		0		
			Downstraem Safety Valve	0		0		
4700-PI-4702B-4-111	4700-FD-005-3-150B21		Block Valve	0		0		
			Upstream Block Valve	0		0		
			Downstraem Block Valve	0		0		
4700-PI-4702B-4-112	4700-PA-121-1-150M01-K	47-PI-755	Block Valve 47-PI-755	0				
4700-PI-4702B-4-113			Block Valve	0				
4700-PI-4702B-4-114	4700-FD-005-1-150B21		Flange	0				
4700-PI-4702B-4-115		BV-02-4702R	Drian Valve	0				
4700-PI-4702B-4-116		BV-02-4702R	Vent Valve	0				
4700-PI-4702B-4-117		47-FO-754	Flange	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-118	4700-PA-075-3-150M01-K		Flange	0		0		
4700-PI-4702B-4-119			Drian Valve	0				
4700-PI-4702B-4-120			Block Valve	0		0		
			Upstream Block Valve	0		0		
			Downstraem Block Valve	0		0		
4700-PI-4702B-4-121	4700-PA-016-3-150M01-K		Drian Valve	0				
4700-PI-4702B-4-122	4700-PA-074-6-150M01-K		Block Valve	0		0		
			Upstream Block Valve	-		-		Insulation
			Downstraem Block Valve	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-123			Drian Valve	0				
4700-PI-4702B-4-124			Flange	0		0		

H/C Leak and VOCs Check List								
Date:		23-Mar-25					Page:1/	
P&ID No.:		4700-PI-4702B-4				P&ID Rev.:		
Process area:		4						
Operator :		พิชญ์						
Item No.	Line No.	Tag	Description	Leak Check		VOCs		Remark
				LEL%	After Repair	VOCs (ppm)	After Repair	
4700-PI-4702B-4-125		47-PT-707	Block Valve 47-PT-707	0				
4700-PI-4702B-4-126		47-FO-755	Flange	-		-		
4700-PI-4702B-4-127		BV-03-4702R	Flange	0		0		
4700-PI-4702B-4-128			Drian Valve	0				
4700-PI-4702B-4-129		BV-03-4702R	Flange	0		0		
4700-PI-4702B-4-130		BV-03-4702R	Vent Valve	0				
4700-PI-4702B-4-131		47-FO-756	Flange	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-132	4700-PA-118-6-150M01-K	B-4702R	Flange Suction Comp. Stage2	0		0		
4700-PI-4702B-4-133		47-PI-753	Block Valve 47-PI-753	0				
4700-PI-4702B-4-134		47-PI-754	Block Valve 47-PI-754	0				
4700-PI-4702B-4-135	4700-PA-119-6-300M01-K	B-4702R	Flange Discharge Comp. Stage2	0		0		
4700-PI-4702B-4-136		47-FO-757	Flange	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-137		BV-04-4702R	Flange	0		0		
4700-PI-4702B-4-138		BV-04-4702R	Flange	0		0		
4700-PI-4702B-4-139		BV-04-4702R	Vent Valve	0				
4700-PI-4702B-4-140		BV-04-4702R	Drian Valve	0				
4700-PI-4702B-4-141		47-FO-758	Flange	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-142		47-PT-708	Block Valve 47-PT-708	0				
4700-PI-4702B-4-143		47-PT-705	Block Valve 47-PT-705	0				
4700-PI-4702B-4-144	4700-PA-076-2-300M01-K		Vent Valve	0				
4700-PI-4702B-4-145	4700-PA-076-4-300M01-K		Drian Valve	0				
4700-PI-4702B-4-146	4700-PA-076-3-300M01-K		Check Valve	-		-		Insulation
			Upstream Check Valve	-		-		Insulation
			Downstraem Check Valve	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-147	4700-PA-076-4-300M01-K		Flange	-		-		Insulation
4700-PI-4702B-4-148	4700-PA-076-3-300M01-K		Flange	0		0		
4700-PI-4702B-4-149	4700-PA-122-2-300M01-K		Block Valve	0		0		
			Upstream Block Valve	0		0		
			Downstraem Block Valve	0		0		
4700-PI-4702B-4-150			Vent Valve	0		0		
4700-PI-4702B-4-151		47-PSV-782	Safety Valve	0				
			Upstream Safety Valve	0		0		
			Downstraem Safety Valve	0		0		
4700-PI-4702B-4-152	4700-FD-003-4-150B21		Block Valve	0		0		
			Upstream Block Valve	0		0		
			Downstraem Block Valve	0		0		
4700-PI-4702B-4-153		47-PI-756	Block Valve 47-PI-756	0				
4700-PI-4702B-4-154	4700-PA-122-1-300M01-K		Block Valve	0				
4700-PI-4702B-4-155	4700-FD-003-1-150B21		Flange	0				
4700-PI-4702B-4-156	4700-PA-076-4-300M01-K		Drian Valve	0				
4700-PI-4702B-4-157			Block Valve	0		0		
			Upstream Block Valve	0		0		

H/C Leak and VOCs Check List								
Date:		23-Mar-25					Page:1/	
P&ID No.:		4700-PI-4702B-4				P&ID Rev.:		
Process area:		4						
Operator :		พิชญ์						
Item No.	Line No.	Tag	Description	Leak Check		VOCs		Remark
				LEL%	After Repair	VOCs (ppm)	After Repair	
			Downstraem Block Valve	0		0		
4700-PI-4702B-4-158	4700-PA-019-4-300M01-K		Drian Valve	0				
4700-PI-4702B-4-159		47-PT-007	Block Valve 47-PT-007	0				
4700-PI-4702B-4-160	4700-PA-123-2-150B21		Flange	0		0		
4700-PI-4702B-4-161	4700-PA-123-3-150B21		Block Valve	0		0		
			Upstream Block Valve	0		0		
			Downstraem Block Valve	0		0		
4700-PI-4702B-4-162			Vent Valve	0				
4700-PI-4702B-4-163		47-PSV-783	Safety Valve	0		0		
			Upstream Safety Valve	0		0		
			Downstraem Safety Valve	0		0		
4700-PI-4702B-4-164	4700-FD-030-3-150B21		Block Valve	0		0		
			Upstream Block Valve	0		0		
			Downstraem Block Valve	0		0		
4700-PI-4702B-4-165	4700-FD-030-1-150B21		Check Valve	0				
4700-PI-4702B-4-166			Flange	0				
4700-PI-4702B-4-167	4700-PA-123-1-150B21		Block Valve	0				
4700-PI-4702B-4-168		47-PI-757	Block Valve 47-PI-757	0				
4700-PI-4702B-4-169	4700-PA-018-6-150M01-K		Flange	0		0		

H/C Leak and VOCs Check List						
Date:		9-Apr-25			Page:1/	
P&ID No.:	4700-PI-4703-10				P&ID Rev.:	
Process area:	4					
Operator :	Thanan					
Item No.	Line No.	Tag	Description	Leak Check		Remark
				LEL%	After Repair	
4700-PI-4703-10-001	1000-PA-016-6-300M01-K		Drain valve	0		
4700-PI-4703-10-002	1000-PA-009-12-300B01		Drain valve	0		
4700-PI-4703-10-003	1000-PA-016-6-300M01-K		Block valve	0		
			Upstream Block valve	0		
			Downstream Block valve	0		
4700-PI-4703-10-004	1000-PA-009-12-300B01		Block valve	0		
			Upstream Block valve	0		
			Downstream Block valve	0		
4700-PI-4703-10-005	4700-PA-001-6-300M01-K		Drain valve	0		
4700-PI-4703-10-006	4700-PA-083-12-300B01		Drain valve	0		
4700-PI-4703-10-007	4700-PA-077-8-300B01		Drain valve	0		
4700-PI-4703-10-008	4700-PA-001-6-300M01-K		Drain valve	0		
4700-PI-4703-10-009			Drain valve	0		
4700-PI-4703-10-010	4700-PA-083-10-300B01		Drain valve	0		
4700-PI-4703-10-011	4700-PA-008-16-300B01		Block valve	0		
			Upstream Block valve	0		
			Downstream Block valve	0		
4700-PI-4703-10-012			Flange	0		
4700-PI-4703-10-013	4700-PA-010-4-300M01-K		Drain valve	0		
4700-PI-4703-10-014			Vent valve	0		
4700-PI-4703-10-015			Drain valve	0		
4700-PI-4703-10-016	4700-PA-008-16-300B01		Drain valve	0		
4700-PI-4703-10-017	4700-PA-010-4-300M01-K		Vent valve	0		
4700-PI-4703-10-018			Vent valve	0		
4700-PI-4703-10-019			Drain valve	0		
4700-PI-4703-10-020			Block valve	0		
			Upstream Block valve	0		
			Downstream Block valve	0		
4700-PI-4703-10-021			Drain valve	0		
4700-PI-4703-10-022			Vent valve	0		
4700-PI-4703-10-023			Vent valve	0		
4700-PI-4703-10-024	4700-PA-008-16-300B01		Drain valve	0		
4700-PI-4703-10-025			Block valve	0		
			Upstream Block valve	0		
			Downstream Block valve	0		
4700-PI-4703-10-026			Drain valve	0		
4700-PI-4703-10-027	4700-PA-082-8-300B01		Drain valve	0		
4700-PI-4703-10-028			Drain valve	0		
4700-PI-4703-10-029	4700-FD-035-3/4-150B01		Drain valve	0		
4700-PI-4703-10-030	4700-PA-082-8-300B01		Drain valve	0		
4700-PI-4703-10-031			Drain valve	0		

H/C Leak and VOCs Check List						
Date:		9-Apr-25			Page:1/	
P&ID No.:	4700-PI-4703-10				P&ID Rev.:	
Process area:	4					
Operator :	Thanan					
Item No.	Line No.	Tag	Description	Leak Check		Remark
				LEL%	After Repair	
4700-PI-4703-10-032			Drain valve	0		
4700-PI-4703-10-033			Block valve	0		
			Upstream Block valve	0		
			Downstream Block valve	0		
4700-PI-4703-10-034		47-PI-032	Block valve 47-PI-032	0		
4700-PI-4703-10-035	4700-PA-077-8-300B01		Drain valve	0		
4700-PI-4703-10-036			Drain valve	0		
4700-PI-4703-10-037			Drain valve	0		
4700-PI-4703-10-038			Block valve	0		
			Upstream Block valve	0		
			Downstream Block valve	0		
4700-PI-4703-10-039			Drain valve	0		
4700-PI-4703-10-040	4700-FD-032-3/4-150B01		Drain valve	0		
4700-PI-4703-10-041	4700-PA-008-16-300B01	47-XV-004	Control valve	0		2.3
			Upstream Block valve	0		0
			Downstream Control valve	0		1.4
4700-PI-4703-10-042	4700-FD-034-3/4-150B01		Drain valve	0		
4700-PI-4703-10-043	4700-DL-021-3/4-150M01		Drain valve	0		
4700-PI-4703-10-044	4700-PA-010-4-300M01-K	47-XV-006	Control valve	0		0
			Upstream Block valve	0		1.9
			Downstream Control valve	0		0
4700-PI-4703-10-045	4700-PA-008-16-300B01		Flange	0		0
4700-PI-4703-10-046			Flange	0		0
4700-PI-4703-10-047			Flange	0		0
4700-PI-4703-10-048		47-STA-502	Flange 47-STA-502	0		0
			Flange Upstream	0		0
			Flange Downstream	0		0
4700-PI-4703-10-049	4700-PA-010-4-300M01-K		Drain valve 47-SLR-003	0		
4700-PI-4703-10-050			Block valve	0		0
			Upstream Block valve	0		0
			Downstream Block valve	0		0
4700-PI-4703-10-051		47-SLR-003	Flange Upstream	0		0
			Flange Downstream	0		0
4700-PI-4703-10-052			Vent valve 47-SLR-003	0		
4700-PI-4703-10-053		47-PI-030	Block valve 47-PI-030	0		
4700-PI-4703-10-054	4700-PA-010-4-300M01-K		Block valve	0		0
			Upstream Block valve	0		0
			Downstream Block valve	0		0
4700-PI-4703-10-055		47-STA-503	Flange 47-STA-503	0		0
			Flange Upstream	0		0
			Flange Downstream	0		0

H/C Leak and VOCs Check List									
Date:		9-Apr-25						Page:1/	
P&ID No.:		4700-PI-4703-10						P&ID Rev.:	
Process area:		4							
Operator :		Thanan							
Item No.	Line No.	Tag	Description	Leak Check		Leak Check		Remark	
				LEL%	After Repair	VOCs (ppm)	After Repair		
4700-PI-4703-10-056			Control valve	0		0			
			Upstream Block valve	0		0			
			Downstream Block valve	0		0			
4700-PI-4703-10-057	4700-FD-026-1-150M01		Block valve	0					
4700-PI-4703-10-058		47-PSV-063	Safety Vale	0					
	4700-PA-089-3/4-300M01-K		Flange Upstream 47-PSV-063	0					
	4700-FD-026-1-150M01		Flange Downstream 47-PSV-063	0					
4700-PI-4703-10-059	4700-PA-089-3/4-300M01-K		Vent valve	0					
4700-PI-4703-10-060			Block valve	0					
			Upstream Block valve	0					
			Downstream Block valve	0					
4700-PI-4703-10-061			Flange	0					
4700-PI-4703-10-062			Block valve	0					
			Upstream Block valve	0					
			Downstream Block valve	0					
4700-PI-4703-10-063		47-PI-031	Block valve 47-PI-031	0					

H/C Leak and VOCs Check List										
Date:		4-May-25							Page:1/	
P&ID No.:		1000-PI-1505-9				P&ID Rev.:		9		
Process area:		4								
Operator :		Kittitat S.								
Item No.	Line No.	Tag	Description	Leak Check		VOCs		Remark		
				LEL%	After Repair	VOCs (ppm)	After Repair	Unsafe	Insulation	ect
1000-PI-1505-9-001	1000-FW-210-1-150B01		Flange	0						
1000-PI-1505-9-002	1000-RP-100-1.1/2-150M01-WB		Flange	0						
1000-PI-1505-9-003			Drain valve	0						
1000-PI-1505-9-004	1000-FW-210-1-150B01		Flange	0						
1000-PI-1505-9-005			Flange	0						
1000-PI-1505-9-006	1000-FW-210-1-150B01	15-FT-520	Flange	0						
1000-PI-1505-9-007			Check valve	0						
1000-PI-1505-9-008			Flange	0						
1000-PI-1505-9-009	1000-FW-210-1-150B01		Block valve	0						
1000-PI-1505-9-010	1000-FW-210-1-150B01	15-PDC-517	Control valve	0						
			Up stream control valve	0						
			Down stream control valve	0						
1000-PI-1505-9-011	1000-RP-101-1.1/2-150M01-WB	15-PDC-518	Control valve	0						
			Up stream control valve	0						
			Down stream control valve	0						
1000-PI-1505-9-012	1000-RP-101-1.1/2-150M01-WB		Flange	0						
1000-PI-1505-9-013	1000-RP-101-1.1/2-150M01-WB		Flange	0						
1000-PI-1505-9-014	1000-FW-209-1-150B01		Flange	0						
1000-PI-1505-9-015			Drain valve	0						
1000-PI-1505-9-016	1000-FW-209-1-150B01		Flange	0						
1000-PI-1505-9-017	1000-FW-209-1-150B01	15-FT-521	Flange	0						
1000-PI-1505-9-018			Check valve	0						
1000-PI-1505-9-019	1000-FW-209-1-150B01		Flange	0						
1000-PI-1505-9-020	1000-FW-209-1-150B01		Block valve	0						
1000-PI-1505-9-021			Block valve	0						
1000-PI-1505-9-022			Flow	0						
1000-PI-1505-9-023			Block valve	0						
1000-PI-1505-9-024			Block valve	0						
1000-PI-1505-9-025			Flow	0						
1000-PI-1505-9-026			Block valve	0						
1000-PI-1505-9-027			Flange	0						
1000-PI-1505-9-028			Drain valve	0						
1000-PI-1505-9-029	1000-RP-070-2-300B01-WP		Flange	0						
1000-PI-1505-9-030			Drain valve	0						
1000-PI-1505-9-031	1000-RP-070-2-300B01-WP		Check valve	0		0				
			Up stream check valve	0		0				
			Down stream check valve	0		0				
1000-PI-1505-9-032			Drain valve	0						
1000-PI-1505-9-033	1000-RP-070-2-300B01-WP		Block valve	0		1.3				
			Up stream block valve	0		0				
			Down stream block valve	0		0				
1000-PI-1505-9-034			Block valve	0		0				

H/C Leak and VOCs Check List

Date:	4-May-25
-------	----------

Date:	4-May-23
P&ID No.:	1000-PI-1505-9

P&ID Rev.:	9
------------	---

Page:1/

Process area:	4
---------------	---

Operator :	Kittitat S.
------------	-------------

Item No.	Line No.	Tag	Description	Leak Check		VOCs		Remark		
				LEL%	After Repair	VOCs (ppm)	After Repair	Unsafe	Insulation	ect
			Up stream block valve	0		0				
			Down stream block valve	0		0				
1000-PI-1505-9-035			Flange	0		0				
1000-PI-1505-9-036			Block valve	0		0				

ภาคผนวก ข.65

เอกสารระบบ Interlock ของ C_3^+ Hydrogenation และ

Acetylene Converter



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Plant Operation

วิธีปฏิบัติงานของ C3+ Hydrogenation Reactor (R-1420)

















































บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)


Plant Operation

วิธีปฏิบัติงานของ Acetylenes Converter (R-1301)





© 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. Any unauthorized reproduction or distribution of this work in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, is prohibited. This work may be reproduced in whole or in part for personal or internal use only on the condition that the copier pay for copying beyond that permitted by Sections 107 and 108 of the United States Copyright Act of 1976 directly to the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. For those organizations that have been granted a photocopy licence by CCC, a separate system of payment has been arranged. The fee code for users of the CCC Transactional Reporting Service is 0893-4000/10 \$12.00. This work is also registered at the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923.



© 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. Any unauthorized reproduction or distribution of this work in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, is prohibited. This work may be reproduced in whole or in part for personal or internal use only on the condition that the copier pay for copying beyond that permitted by Sections 107 and 108 of the United States Copyright Act of 1976 directly to the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. For those organizations that have been granted a photocopy licence by CCC, a separate system of payment has been arranged. The fee code for users of the CCC Transactional Reporting Service is 0893-4000/10 \$12.00. This work is also registered at the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923.
























על מנת להבטיח את אמינות המידע, נא לוודא כי המידע המוצג הוא זהה לזה שבאתר האינטרנט.



המידע המוצג הוא למטרות מידע בלבד.
























c

c

c























































ภาคผนวก ข.66

ตัวอย่างเอกสารฐานข้อมูลสุขภาพพนักงาน



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Occupational Health Management


โปรแกรมการตรวจสอบสภาพพนักงาน







ต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



ต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต






























ภาคผนวก ข.67

เอกสารการสนับสนุนด้านสาธารณสุขในชุมชน

การสนับสนุนด้านสาธารณสุขในชุมชน

- GC ร่วมกับกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลระยองปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ และคลินิกเบาหวาน
- รองรับผู้ป่วยที่มีมากกว่า 1 ล้านราย/ปี และอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งลดระยะเวลาในการรอคอย
- ณ โรงพยาบาลระยอง
- วันที่ 10 เม.ย. 2568

ภาคผนวก ข.68

เอกสารการตรวจสอบสภาพพนักงาน

ตรวจสอบภาพประจำปี



กำหนดการตรวจสุขภาพ Group 2 : โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง

GC11	กะ	วันตรวจสุขภาพ	เวลา	วันพบแพทย์	เวลา
			สถานพยาบาล		สถานพยาบาล
GC11	A	18 เมษายน 2568	06.00-14.30	26 พฤษภาคม 2568	8.30 - 16.00 น.
	D	21 เมษายน 2568		28 พฤษภาคม 2568	
	B	23 เมษายน 2568		30 พฤษภาคม 2568	
	C	25 เมษายน 2568		23 พฤษภาคม 2568	
GC12, GC17	กะ	วันตรวจสุขภาพ	เวลา	วันพบแพทย์	เวลา
			อาคาร Admin		อาคาร Admin
GC12, GC17	A	7 พฤษภาคม 2568	06.00-14.30	13 มิถุนายน 2568	8.30 - 16.00 น.
	D	9 พฤษภาคม 2568		6 มิถุนายน 2568	
	B	13 พฤษภาคม 2568		10 มิถุนายน 2568	
	C	14 พฤษภาคม 2568		11 มิถุนายน 2568	
GC9, GC16, GC19, GCP, GGC	กะ	วันตรวจสุขภาพ	เวลา	วันพบแพทย์	เวลา
			อาคาร Workshop Glycol		อาคาร Workshop Glycol
GC9, GC16, GC19, GCP, GGC	A	16 พฤษภาคม 2568	06.00-14.30	23 มิถุนายน 2568	8.30 - 16.00 น.
	D	19 พฤษภาคม 2568		25 มิถุนายน 2568	
	B	21 พฤษภาคม 2568		27 มิถุนายน 2568	
	C	23 พฤษภาคม 2568		30 มิถุนายน 2568	
	Day	26 พฤษภาคม 2568		2 กรกฎาคม 2568	

หมายเหตุ : ช่วงเวลา 06.30-08.00 น. ขอความกรุณาให้ทีม Operation เข้ารับการเจาะเลือด และตรวจการได้ยินเพื่อลดการสัมผัสเสียงในพื้นที่การผลิต

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพทั่วไป

1. ตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่การผลิตและห้องปฏิบัติการ
2. **งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง** เพราะมีตรวจระดับน้ำตาล , ไขมันในเลือด และ Ultrasound ช่องท้อง โดยสามารถจิบน้ำเปล่าได้ครับ
3. การตรวจ **Ultrasound Whole Abdomen งดอาหาร ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ห้ามอมลูกอม หรือเคี้ยวหมากฝรั่ง** ก่อนการตรวจให้ดื่มน้ำจำนวนมาก
3. ตรวจปัสสาวะควรตรวจ **หลังหมดประจำเดือน 7 วัน** และเก็บปัสสาวะช่วงกลาง สตรีที่มีประจำเดือนไม่ควรตรวจ หรือหากต้องการตรวจต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ **สำหรับกรเก็บปัสสาวะ ให้เก็บหลังล้างมือและสามารถนำส่งได้ที่ห้องพยาบาล**
4. **ตรวจอุจจาระ** ควรงดอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ และ **งดยาบำรุงเลือด** งดน้ำผลไม้และผักบางชนิดได้แก่ บล็อกโคลี่ ดอกกะหล่ำ แคนตาลูป **ก่อนเก็บส่งตรวจ 1-2 วัน** ผักผลไม้บางชนิดมี Peroxidase activity สูงทำให้เกิดผลบวกปลอมกับการทดสอบ
5. ขอความร่วมมือพนักงาน **กรุณาเข้ารับการตรวจสุขภาพ 100%**

สำหรับพนักงานที่มีรายการตรวจพิเศษ

1. พนักงานที่อายุครบ 50 ปี และ 55 ปี ครบบริบูรณ์ สามารถใช้สิทธิ ส่งกล่องมะเร็งลำไส้ พนักงานผู้ได้รับสิทธิจะได้รับ mail แจ้งโดยตรงจาก Pichamon.t@pttgcgroup.com การให้บริการจะได้รับเฉพาะในปีที่ครบอายุเต็ม และให้ใช้สิทธิภายในปีนั้นๆ
2. พนักงาน ชาย หญิง อายุ > 35 ปีขึ้นไป จะได้รับการตรวจ Ultrasound Whole Abdomen ให้งดอาหารอย่างน้อย 4 ชม และดื่มน้ำมากๆ
3. พนักงานหญิงอายุ > 35 ปีขึ้นไป จะได้ตรวจ Mammogram โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
4. พนักงานหญิง อายุ > 30 ปี ได้รับการตรวจ Thin Prep Pap Test โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

หมายเหตุ รายการที่ 3 และ 4 สามารถจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ - 30 เมษายน 2568 และ เริ่มตรวจ 15 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2568

ตารางสรุปผลการตรวจสอบภาพประจำปี 2567 Ethane Cracker

[illegible]

ตารางสรุปผลการตรวจสอบภาพประจำปี 2567 Ethane Cracker[illegible]

ตารางสรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2567 Ethane Cracker

[illegible]

ผลการตรวจสอบภาพตามลักษณะงาน

ตารางสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพตามลักษณะงาน ประจำปี 2567_Ethane Cracker

[illegible]


กรณีพบความผิดปกติจากผลการตรวจสอบภาพประจำปี




บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)


Occupational Health Management


ขั้นตอนการตรวจติดตามและแก้ไขความผิดปกติจากผลการตรวจสุขภาพ
























תמונה זו היא תוצאה של תהליך דיגיטליזציה של מסמך מסווג. כל המידע המופיע כאן הוא חלק מהמסמך המקורי.













ต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



ต่อ ถ่ายทอด เนื้อหาข้อความให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต



โปรแกรมการตรวจสอบสภาพพนักงาน



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)


Occupational Health Management

โปรแกรมการตรวจสอบสภาพพนักงาน
























1
 $\frac{1}{n}$





















สถิติการเจ็บป่วยของพนักงาน



ตั้งแต่วันที่ : 01/07/2024 ถึงวันที่ : 31/12/2024

GC11 Medical Center

รวมทั้งสิ้น	484
-------------	-----



ตั้งแต่วันที่ : 01/07/2024 ถึงวันที่ : 31/12/2024

สถานพยาบาล : GC11 Medical Center

จำนวนผู้ป่วย (ครั้ง)

1



ผลการตรวจสอบภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงย้อนหลัง 3 ปี

ภาคผนวก ข.69

การประเมินคุณภาพของสถานบริการสุขภาพ

**เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการจ้างงาน งานตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี**

ซึ่งจ้างงานโดย GC และผู้ที่เข้ามาให้บริการงานตรวจสอบสภาพ “ผู้ให้บริการ” ในเอกสารชุดนี้จะเป็นการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานซึ่งทั้งหมดมีรายละเอียดดังนี้

1. ลักษณะงาน
2. ข้อกำหนดการทำงาน
3. ข้อกำหนดเพิ่มเติม
4. ขอบเขตความรับผิดชอบ
5. การเสนอราคา
6. ช่วงเวลาในการเข้าปฏิบัติงาน
7. การส่งมอบงาน
8. การรับประกันผลงาน
9. ข้อกำหนดอื่นๆ

1. ลักษณะงาน

การตรวจสอบสภาพประจำปี คือ การตรวจสอบสภาพเพื่อดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายค้นหาความผิดปกติ ก่อนที่จะลุกลาม เรื้อรัง จนแสดงอาการ และส่งสัญญาณเตือนเจ้าของร่างกายให้ดูแลรักษา และการได้รับการรักษา อย่างทัน่วงที การตรวจสอบสภาพประกอบด้วย การตรวจสอบสภาพทั่วไป และการตรวจสอบสภาพประจำปี เรื่องเพศ อายุ และการตรวจตามลักษณะอันตรายที่พนักงานได้รับหรือเกี่ยวข้อง การตรวจสอบสภาพจะทำการตรวจสอบสภาพของ พนักงานโดยการตรวจทางร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการตรวจอื่นตามวิธีการทางการแพทย์เพื่อ ประเมินว่าพนักงานมีสุขภาพเหมาะกับการทำงานมากน้อยเพียงใดหรือเพื่อค้นหาว่าสุขภาพของพนักงานได้รับผลกระทบจากการทำงานหรือไม่

2. ข้อกำหนดการทำงาน

- 2.1 ผู้ให้บริการจะต้องตรวจสอบสภาพตามรายการฯ ที่ GC กำหนดซึ่งรายการตรวจสอบสภาพฯ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยเป็นการพิจารณาร่วมกันของ Q-EH-OH
- 2.2 คุณภาพของห้องปฏิบัติการ และบุคลากร :
 - 2.2.1 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ เช่น ISO 15189 : 2007. / Laboratory accreditation (ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ; LA) (โดยสภาเทคนิคการแพทย์) / EQAC (โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล) หรือระบบตรวจสอบ และรับรองคุณภาพที่น่าเชื่อถืออื่นๆ ซึ่งต้องอยู่ไม่เกินอันดับที่ 10 ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (จะพิจารณาเฉพาะ parameter ที่จะให้บริการตรวจฯ แก่ GC group)



- 2.2.2 มีบุคลากรวุฒิการศึกษา ไม่นต่ำกว่า วทศ. เทคนิคการแพทย์เป็นผู้วิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของผลจากห้องปฏิบัติการก่อนเสนอแพทย์เพื่อให้การวินิจฉัยมีระบบควบคุมคุณภาพของเครื่องมือ (QA/QC)

ให้ส่งหลักฐานแสดงคุณสมบัติผู้วิเคราะห์มาตรฐานของเครื่องมือให้บริษัทรับทราบก่อนการให้บริการ และมีหลักฐานในรายงานสรุปผลการตรวจที่จัดส่งให้บริษัท

ผู้ให้บริการ ส่งเอกสารยืนยันคุณสมบัติตามข้อ 3.1-3.2 ให้ Q-EH-OH ตรวจสอบล่วงหน้าเพื่อคัดเลือกผู้ที่จะให้บริการ

- 2.3 บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ให้บริการที่จัดมาให้บริการตรวจ ณ บริษัท ต้องประกอบด้วย :
 - 2.3.1 แพทย์อายุเวรศาสตร์ ที่ได้รับอนุมัติบัตรจากแพทยสภา / ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งออกโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แสดงว่าผ่านการอบรมหลักสูตร 2 เดือน / หลักสูตร 2 สัปดาห์ เป็นผู้ให้การวินิจฉัย และลงนามในรายงานผลการตรวจสอบสภาพและสมรรถภาพ
 - 2.3.2 เทคนิคการแพทย์ มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้ให้บริการ ณ จุดเก็บตัวอย่างเลือดหรือเป็นผู้วิเคราะห์ผลการตรวจในห้องปฏิบัติการไม่รับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่รายงานผลโดยวิชาชีพอื่น ยกเว้นแพทย์เฉพาะทาง
 - 2.3.3 พยาบาลวิชาชีพ ที่จบการศึกษาทางด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย ระดับปริญญาตรี หรือ โท / ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย หลักสูตร 4 เดือน / 60 ชั่วโมง เป็นผู้ให้บริการตรวจทางด้านอาชีวอนามัย และจุดเก็บตัวอย่างเลือด และให้บริการตรวจทุกรายการตรวจทางอาชีวอนามัย เช่น การตรวจสมรรถภาพทางสายตา การตรวจสมรรถภาพทางการได้ยิน การตรวจสมรรถภาพปอด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น
 - 2.3.4 รายการตรวจสอบสภาพเฉพาะทางอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะรายการตรวจนั้น เช่นการตรวจ ultrasound ช่องท้อง x-ray ผู้ให้บริการจะต้องเป็นผู้ที่มีระดับการศึกษา ไม่นต่ำกว่า ระดับปริญญาตรี ผ่านหลักสูตรอบรมการตรวจเฉพาะทางนั้นมีการรับรองโดย สมาคม หรือ สถาบันที่ดูแลโดยหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือเท่านั้นโดยหลักสูตรที่เข้ารับการอบรมควรมีระยะเวลาของหลักสูตรอย่างน้อย 20 ชั่วโมง หรือมีระยะเวลาในการฝึกภาคปฏิบัติ ไม่นต่ำกว่า 50 % ของระยะเวลาหลักสูตร และหลังจากเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ทำการตรวจแล้วมีหลักฐานการอบรมเพื่อฟื้นฟูความรู้ความสามารถอย่างน้อยทุก 5 ปี
- ขณะให้บริการทุกพื้นที่จะต้องมีพยาบาลวิชาชีพที่จบการศึกษาทางด้านการพยาบาลอาชีวอนามัยเป็นผู้ควบคุมการบริการ** ของเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 50% ของเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการนั้นการรายงานผล ควบคุมผลงาน และวินิจฉัย โดย



AREA: ALL GC GROUP

รายละเอียดการจ้างงาน : งานตรวจสอบสุขภาพประจำปี

SHEET: 3 OF 14

แพทย์ ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอชีวเวชศาสตร์ หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านอชีวเวชศาสตร์
การรายงานที่พบการรายงานผิดพลาด หรือไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รพ ที่ให้บริการจะต้อง ชดเชยค่าเสียหายโดย
การจัดตรวจทดแทนในวันที่พบความผิดพลาดของการให้บริการ นั้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การตรวจที่นอกเหนือจาก
รายการที่กำหนด ให้ประสานงานกับ Occ health ดูแลพื้นที่

2.3.5 การรายงานผลและการควบคุมผลงาน และวินิจฉัย โดยแพทย์ ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวช
กรรมด้านอชีวเวชศาสตร์ หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านอชีวเวชศาสตร์

2.3.6 การตรวจการตรวจ Audiogram ต้องมีการคิดใบ cert. ของพยาบาลวิชาชีพเวชศาสตร์ไว้ที่หน้าห้อง
ตรวจ เพื่อแจ้งแก่การตรวจสอบ และป้องกันการเกิดปัญหาผิดพลาดในการตรวจ

(ผู้ให้บริการ ส่งเอกสารยืนยันคุณสมบัติตามข้อ 3.1-3.5 ให้ Q-EH-OH ตรวจสอบล่วงหน้าเพื่อคัดเลือกผู้ที่จะ
ให้บริการ)

2.3.7 การรายงานผลเมื่อพบความผิดปกติที่ต้องรับการรักษาโดยเร่งด่วน ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งผล
การตรวจ ฯ ในรายที่แพทย์อชีวเวชศาสตร์มีความเห็นว่าผิดปกติและมีความผิดปกติที่ต้องทำ
การตรวจวินิจฉัยโรค เพิ่มเติม / รักษาโดยเร่งด่วน แก่ Q-EH-OH โดยทันที (ไม่ต้องรอแจ้ง
พร้อมกับการส่งรายงาน / สมุดประจำตัว) ผลการตรวจผิดปกติรุนแรงมากแจ้งภายใน 3-5 วัน
และ 7 วัน กรณีความผิดปกติต้องแก้ไข แต่ยังงอได้

2.3.8 การทวนสอบผลการตรวจสมรรถภาพปอด และ การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ณ จุด
ให้บริการ ผู้ให้บริการจะต้องทำการเปรียบเทียบ ผลการตรวจสุขภาพโดยเฉพาะตรวจ
สมรรถภาพปอด และการตรวจสมรรถภาพการได้ยินที่ผ่านมาของพนักงานกับผลการตรวจ ณ
วันที่ให้บริการปัจจุบันเมื่อพบความผิดปกติให้ดำเนินการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันความถูกต้องของ
ผลการตรวจ ณ ปีที่ให้บริการทันที โดยการตรวจซ้ำต้องอยู่ภายใต้การปฏิบัติที่ตรงตามหลัก
วิชาการ

3. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

ลำดับ	รายการ	ผู้ให้บริการ	การอ่านผล	รายการวิเคราะห์
1	ตรวจร่างกายโดย แพทย์ (PE)	แพทย์เฉพาะทางด้าน อชีวเวชศาสตร์	แพทย์เฉพาะทางด้านอชีวเวช ศาสตร์	
2	ตรวจความ สมบูรณ์ของเม็ด เลือด (CBC)	เทคนิคการแพทย์/ พยาบาล	แพทย์ทางอายุรกรรม หรืออชีวเวช ศาสตร์	Hb,Hct,WBC,RBC,Platelet Count,PltSmear,MCV,MCH,MCHC,PMN,Lymphocyte,eosonop hil,monocyte,basophil,atyp.lymp RDW, RBC MORP,
3	ตรวจปัสสาวะ (Urine Exam)	เทคนิคการแพทย์/ พยาบาลวิชาชีพ	แพทย์ทางอายุรกรรม หรืออชีวเวช ศาสตร์	color,sp.gr,albumin,glucose,blood,nitrate,ketone,urobililobin,bi lilobin,leukocyte,rb,c,wbc,sq,epi,cast,calcium oxalate, uric acid,amophous,mucous,bacteria,fungus,other,summary



AREA: ALL GC GROUP

รายละเอียดการจ้างงาน : งานตรวจสอบสุขภาพประจำปี

SHEET: 4 OF 14

ลำดับ	รายการ	ผู้ให้บริการ	การอ่านผล	รายการวิเคราะห์
4	ตรวจการทำงาน ของตับ	เทคนิคการแพทย์/ พยาบาลวิชาชีพ	แพทย์ทางอายุรกรรม หรืออชีวเวช ศาสตร์	SGOT,SGPT,Alk.Phosphatase ,Bilirubin
5	ตรวจการทำงานของไต	เทคนิคการแพทย์/ พยาบาลวิชาชีพ	แพทย์ทางอายุรกรรม หรืออชีวเวช ศาสตร์	BUN ,Creatinine, GFR GFR = อัตราการกรองของไต (Glomerular filtration rate) คำนวณประสิทธิภาพการทำงานของไต/อัตราการกรองของเสียของไต ที่แม่นยำ
6	ตรวจสมรรถภาพปอด (Lung Function Test)	พยาบาลวิชาชีพที่ ผ่านการอบรมอาชีพ นามัย	แพทย์ทางอายุรกรรม หรืออชีวเวช ศาสตร์	FVC,FEV 1 ,FEV1 /FVC ,FEF 25-75 %,SUMMARY
7	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)	พยาบาลวิชาชีพที่ ผ่านการอบรมอาชีพ นามัย	แพทย์ทางอายุรกรรม หรืออชีวเวช ศาสตร์	อ่านผลการตรวจการได้ยินทุกคลื่นความถี่ตั้งแต่ 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 และ 8000 Hz ของหูทั้ง ซ้าย และขวา ทำ Standard Threshold Shift (STS) report, compare data
8	ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีพ (occupational vision test)	พยาบาลอาชีวอนามัย	แพทย์เฉพาะทางด้านอชีวเวช ศาสตร์	1. ตรวจการประสานสายตา 2. ตรวจความชัดเจนในการมองเห็น 3. ตรวจความสามารถในการมองเห็นภาพสามมิติ 4. ตรวจการรับรู้สี 5. ตรวจตาเข 6. ตรวจลานสายตา
9	การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 12 Leads	พยาบาลวิชาชีพที่ ชำนาญงานด้านการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ/พยาบาล	อายุรแพทย์ด้านหัวใจ	1.อ่านอัตราเร็วหรือช้า 2.จังหวะการเดินหัวใจ 3. สังเกตในแต่ละจังหวะการเดินของหัวใจว่ามี P waveหรือไม่ 4. รูปร่างของ P wave และ QRS complex 5. ช่วง P-R interval, QRS complex และ QT interval 6. ดู arrhythmia
10	ตรวจร่างกายโดยแพทย์เพื่อขอใบรับรองแพทย์สำหรับงานอับอากาศ (certificated for Confined work)		แพทย์เฉพาะทางด้านอชีวเวช ศาสตร์	



AREA: ALL GC GROUP

รายละเอียดการจ้างงาน : งานตรวจสอบภาพประจำปี

SHEET: 5 OF 14

4. ขอบเขตความรับผิดชอบ

No.	Description	GC	ผู้ให้บริการ
1.	จัดเตรียมสถานที่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง เช่น ไฟฟ้า	✓	
2.	เครื่องมือ และ อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับให้บริการตามมาตรการป้องกัน covid-19 <ul style="list-style-type: none"> บุคลากรที่ให้บริการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและแจ้งข้อมูลผลการตรวจ ATK ตาม มาตรการบริษัท บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง ผู้ให้บริการและผู้เข้ารับบริการทำการตรวจวัดอุณหภูมิ และตรวจ ATK ก่อนเข้าพื้นที่ ให้บริการตามมาตรการของบริษัท การจัดบริการมีระยะห่าง 2 เมตร บุคลากร สวมใส่ Mask ทุกท่าน บุคลากร สวมใส่ Mask และ Face shield กรณีที่การให้บริการรักษาระยะห่างได้ไม่ถึง 2 เมตร สวมถุงมือระหว่างให้บริการและเลือกและเปลี่ยนทุกครั้งให้ผู้บริการคนต่อไป การตรวจพิเศษด้วยรถบริการเคลื่อนที่ ให้มีการทำความสะอาดเชื้อก่อนและหลังให้บริการ ทุกครั้ง อุปกรณ์ให้มีการทำความสะอาดด้วย แอลกอฮอล์ 70 % ก่อนให้บริการท่านต่อไป 		✓
3.	เจ้าหน้าที่ที่มาให้บริการ		✓
4.	การเดินทาง การขนส่ง		✓
5.	ภาชนะรองรับหรือจัดเก็บ waste		✓

5. การเสนอราคา

ให้ทำการเสนอราคาแบบแยกรายการไม่เหมารวม package ในกรณีที่ทีมงานเพิ่มเติมจะทำการคิดราคาตาม ความเป็นจริงโดยต้องได้รับการแจ้งล่วงหน้าก่อน แจ้งเก็บค่าบริการ โดยนำเสนอค่าบริการกรณีงานเพิ่มเติมนำเสนอพร้อม การเสนอราคาก่อนการเริ่มให้บริการ

หมายเหตุ : หากผู้ร่วมเสนอราคายังไม่ขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับทาง GC ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในช่วง Technical

proposal evaluation มิเช่นนั้นการเสนอราคาของท่านจะไม่ถูกพิจารณา

6. ช่วงเวลาในการเข้าปฏิบัติงาน



AREA: ALL GC GROUP

รายละเอียดการจ้างงาน : งานตรวจสอบภาพประจำปี

SHEET: 6 OF 14

6.1 การดำเนินการตรวจสอบภาพในแต่ละพื้นที่ที่กำหนดระยะเวลาทั้งหมด 8 วันต่อ 1 plant โดยแบ่งเป็น

- เก็บตัวอย่างชีวภาพ และการตรวจทางอาชีวอนามัย 4 วัน
- ตรวจร่างกายโดยแพทย์อีก 4 วัน
- ระยะให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 -16.00 น. ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของ สถานการณ์โดยประสานงานกับหน่วยงานผู้แทนของ Q-EH-OH
- ลำดับขั้นตอนการทำงานต้องเป็นไปตามที่เอกสารแนบ 2 ท้าย TOR

6.2 ช่วงเวลาเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบภาพประจำปี

พนักงานประจำพื้นที่ระยอง : กันยายน - ตุลาคม

พนักงานประจำพื้นที่กรุงเทพฯ : ตุลาคม - พฤศจิกายน

7. การส่งมอบงาน

7.1 ผู้ให้บริการจะต้องจัดทำและส่งรายงานผล 6 รูปแบบ ดังนี้

แบบที่ 1 : ผลตรวจรายบุคคล

ผลการตรวจสอบภาพ สำหรับพนักงานเป็นรายบุคคล ภายใน 21 วันทำการ (3 สัปดาห์) นับจากวันสุดท้าย ของการตรวจฯ ที่ GC group โดยประกอบไปด้วย

ลักษณะข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

- ผลการตรวจสอบภาพในแต่ละรายการตรวจฯ โดยเปรียบเทียบผล 2 ปีย้อนหลัง (หรือผลการตรวจ 4 ครั้งที่ผ่านมา)
- รายงานสรุปผล, ความเห็นของแพทย์ ต้องบ่งบอกถึงสภาวะสุขภาพของลูกจ้างที่มีผลกระทบหรือเป็น อุปสรรค ต่อการทำงานหรือลักษณะงานที่ลูกจ้างได้รับมอบหมายและคำวินิจฉัยของแพทย์อาชีวเวช ศาสตร์พร้อมลงลายเซ็นจริง
- คำอธิบายประโยชน์และผลการตรวจสอบภาพในแต่ละรายการตรวจฯ
- คำแนะนำในการปฏิบัติโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีผลการตรวจผิดปกติ กรณีที่ผลตรวจเกินค่ามาตรฐาน และในวันที่พบแพทย์มีความเห็นส่งตรวจซ้ำให้แพทย์เขียนใบส่งตรวจซ้ำ ระบุรายการตรวจและวันที่ส่ง ตรวจ (รายการตรวจสอบภาพเฉพาะรายการที่มีอยู่ในรายการตรวจประจำปีเท่านั้น)
- เอกสารใบส่งตรวจซ้ำ



F-(Q-EH-OH)-001_R1
.xlsx

ทั้งนี้ในการส่งผลการตรวจสอบภาพรายบุคคลต้องปฏิบัติดังนี้

1) เจ้าหน้าที่ของและผืนึกของพร้อมประทับคำว่า “Confidential” หรือ “ลับ” เอกสารตัวจริงส่งถึงพนักงาน และสำเนาส่งถึง Q-EH-OH และ SHE แต่จะพื้นที่จะเป็นผู้ส่งพนักงาน

แบบที่ 2 : เล่มรายงานสรุปผลรวมพร้อม CD

รายงานวิเคราะห์ผลการตรวจสอบสุขภาพในภาพรวมของพนักงานที่ได้รับการตรวจทั้งหมด (Summary Report) การจัดเรียงให้เรียงตามรหัสพนักงาน **จัดส่งภายใน 30 วันทำการ** นับจากวันสุดท้ายของการตรวจฯ ที่ GC group (นับจากวันสุดท้าย คนสุดท้ายของการพบแพทย์) โดยประกอบด้วยลักษณะข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

- ข้อมูลสรุปผลการตรวจสอบภาพของพนักงาน GC group เรียงตามสายงาน (กลุ่มธุรกิจ) โดยแยกเป็นฝ่ายและส่วน
- แสดงแนวโน้มของการเกิดปัญหาสุขภาพในแต่ละรายการตรวจฯ เปรียบเทียบความเบี่ยงเบนและมาตรฐานเพื่อระวังสุขภาพเพื่อป้องกันโรคจากการทำงานตาม parameter ของการตรวจ
- รายงานสรุปผล วินิจฉัยและข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันแก้ไขโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์สำหรับความผิดปกติ 5 อันดับแรก (top five)
- แนบผล last calibration , standard method ในการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
- แนบบใบสรุปผลการตรวจฯ ว่าพบ / ไม่พบว่าเป็นความผิดปกติที่อาจเกี่ยวข้องกับสาเหตุจากทำงาน โดยมีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ลงนามรับรอง
- แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ที่ลงนามในรายงานผลการตรวจสุขภาพจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่มีสำเนาใบ Certificate อยู่ในหลักฐานที่แนบมา

x-cell file รายงานผลการวิเคราะห์ สรุปแยกแต่ละระบบตามที่บริษัทกำหนด

- จัดเตรียมผลการตรวจสอบคุณภาพของพนักงาน ในรูป excel file (ผล lab ทุกรายการตรวจ) โดยจัดเรียงตามรหัสพนักงาน ผลการตรวจทุกรายการตรวจผล lab ผลการวินิจฉัยของแพทย์ผลการตรวจอื่นๆ จัดทำเป็น x- cell เรียงผลการตรวจ เรือข่า จนครบทุกรายการตรวจ และทุกรายการจากผล lab ของพนักงานแต่ละบุคคลพร้อมจำแนกเป็นระบบ เช่น ระบบเลือดหรือระบบความผิดปกติในแต่ละระบบ ทุกรายการที่รายงาน ต้องจัดเรียงตามรหัสพนักงาน และจัดทำแยก file ตามให้กับ SHE แต่ละพื้นที่
- รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปีให้ทันผลการส่งไม่เกิน 15 พฤศจิกายน ของทุกปี หรือ ตามที่ GC กำหนด*

[illegible]

แบบที่ 3 : สำเนาผลตรวจรายบุคคล สำหรับ สถานพยาบาล

รายงานสรุปรายบุคคล โดยสรุปผลทั้งหมดจากสมุดสุขภาพของพนักงานลงในกระดาษ 1 แผ่น พร้อมลงนามโดยแพทย์อำนวยการเวชศาสตร์ ส่งให้บริษัท เพื่อจัดเก็บเป็นประวัติไว้ที่สถานพยาบาล ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันสุดท้ายของการพบแพทย์ ที่ GC group จัดเรียงคานวรหัสพนักงานจัดส่งให้แก่แต่ละ SHE พื้นที่

แบบที่ 4 : ใบรับรองแพทย์สำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง และใบรับรอง Fitness Certificate

1. สรุปความเห็นแพทย์ เป็นรายบุคคล สำหรับพนักงานกลุ่มเสี่ยงที่สามารถ และไม่สามารถเข้าทำงานในที่ อับอากาศได้ตามกฎหมายหรืองานที่มีความเสี่ยงอื่นๆ พร้อมระบุสาเหตุที่ไม่สามารถเข้าทำงานได้ (รวมทั้งระบุรายชื่อของพนักงานที่ได้เข้ารับการตรวจในครั้งนี้ แต่ไม่มีสิทธิ์เข้าทำงาน) ทั้งนี้ให้แพทย์ อาชีวเวชศาสตร์ลงลายเซ็นรับรอง ส่งให้ SHE พื้นที่ ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันสุดท้ายของ การตรวจฯ ในแต่ละพื้นที่ตรวจ
2. ใบรับรองแพทย์สำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง ฉบับจริงให้พนักงาน
3. สำเนาผลใบรับรองแพทย์ สำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง - สถานพยาบาล จัดเรียงตามรหัสพนักงานจัดส่ง ให้แต่ละ SHE พื้นที่ใบรับรองแพทย์สำหรับงานอับอากาศ ต้องภายใน 15 วันของวันสุดท้าย ของการตรวจของแต่ละพื้นที่



แบบฟอร์มสรุปผลการ
ทำงาน%20fitness%201

4. สรุปผลสำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง และใบรับรอง **Fitness Certificate** ตามเอกสาร

แบบที่ 5 : ผลการตรวจอื่นๆ

ให้จัดเรียงผลการตรวจฯ แต่ละสาขางาน โดยเรียง ตามรหัสพนักงาน ลงในแฟ้มรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
 ราชบุคคลสำหรับผลการตรวจอื่นๆ ซึ่งทำให้สำหรับนำมาใส่ในแฟ้มประจำตัวของพนักงานซึ่งเก็บในสถานพยาบาล
 ของแต่ละ SHE พื้นที่โดยรวบรวมผลการตรวจฯ รายการต่างๆ ไว้ด้วยกันและเขียนแยกกันเป็นราชบุคคล เช่น

- ผลตรวจการได้ยิน เทียบกับ baseline พร้อมคำวินิจฉัยแพทย์



AREA: ALL GC GROUP

รายละเอียดการจ้างงาน : งานตรวจสอบสุขภาพประจำปี

SHEET: 9 OF 14

- ผลการตรวจสอบรสภาพปอด ,กราฟ พร้อมคำวินิจฉัยแพทย์
- ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, กราฟ พร้อมคำวินิจฉัยแพทย์ ของแพทย์ อายุรกรรมโรคหัวใจ
- ผลการตรวจ การรับสัมผัสสาร และผลการตรวจโลหะหนัก
- ผลการตรวจรายบุคคลอื่น
- ผลการตรวจสุขภาพรายบุคคลต้องจัดส่งให้พนักงานในวันพบแพทย์

เอกสารจัดส่งให้ หน่วยงานกลาง (Q-EH-OH)

แบบที่ 6 : รายงาน E- FILE (E-HEALTH BOOK)

1. ให้ดำเนินการจัดทำผลการตรวจสุขภาพของพนักงานที่เข้ารับการตรวจลงบนเอกสาร E-HEALTH BOOK ซึ่งประกอบไปด้วย 2 file ภายใ้ format ที่บริษัทนำส่ง คือ
 - 1.1 File employee เฉพาะ ICT บริษัท GC upload
 - 1.2 File result รพ. ต้องดำเนินการ สำหรับ E- HEALTH BOOK ให้จัดทำในภาพรวมโดยไม่ต้องแยกพื้นที่
 - 1.3 รูปแบบ File ที่จะนำข้อมูลสุขภาพเข้าในระบบข้อมูลสุขภาพของบริษัท

สรุปสิ่งที่ ต้องจัดส่ง

รายการที่ต้องดำเนินการ	เอกสาร
ผลตรวจรายบุคคล	ตัวจริง –พนักงาน
	สำเนา -สถานพยาบาล
รายงานวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจ	เล่มรายงาน และ File - SHE พื้นที่ - ตรวจสุขภาพประจำปี 15 พ.ย. ทุกปี
E-File รายงานผลการวิเคราะห์ พร้อมผลการวิเคราะห์ แยกแต่ละระบบ	File - SHE พื้นที่
ใบรับรองแพทย์สำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูงและใบรับรอง Fitness Certificate และสรุปผลตามแบบ	ตัวจริง - พนักงาน สำเนา - สถานพยาบาล
E-Health Book	File ส่ง Q-EH-OH
E-File รายงานผลการวิเคราะห์ แยกแต่ละระบบ รวมพนักงานทุกคน	File - Q-EH-OH
File ผลการตรวจ กนอ.	File - Q-EH-OH
Walk in เพื่อเก็บตก	ภายใน 1 เดือนนับแต่วันพบแพทย์วันสุดท้ายของการพบแพทย์ ใน plant สุดท้าย เช่น วันสุดท้ายพบแพทย์ 30 มีนาคม ดังนั้น 1-30 เมษายน walk in ได้ รพ. คัดทำเล่มรายงาน ถึงวันที่ 30



AREA: ALL GC GROUP

รายละเอียดการจ้างงาน : งานตรวจสอบสุขภาพประจำปี

SHEET: 10 OF 14

	เมษายน เท่านั้น พนักงานเข้าตรวจวันที่กำหนดไม่นำผลมารวมเล่มให้ รพ. จัดส่งผลรายบุคคลให้ผู้ประสานงานแต่ละพื้นที่
ผลการตรวจที่ไม่รวมใน Book	พนักงานต้องเข้าตรวจให้ครบทุกรายการก่อนการพบแพทย์ 1 อาทิตย์ และ รพ ต้องจัดทำ book ให้พนักงาน สำหรับพบแพทย์ ถึงแม้ผลการตรวจจะไม่ครบ ต้องจัดทำ book ผลตรวจที่มาจากหลัง ออก book แล้ว ให้ รพ จัดทำผลรายบุคคลแยกออกมา
รูปแบบ File ที่จะนำข้อมูลสุขภาพเข้าในระบบข้อมูลสุขภาพของบริษัท	ส่งให้ Q-EH-OH ตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด ข้อมูลผลตรวจก่อนเริ่มงาน ตรวจตามปัจจัยเสี่ยง ตรวจประจำปี ผลการส่งตรวจซ้ำ อื่นๆ

ประเด็นเพิ่มเติมที่ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติ :

7.2 รพ ที่ให้บริการกลุ่มที่ 1 ดำเนินการดังนี้

รายงานผลทุกรายการตามแบบที่ 1 ถึง แบบที่ 5 ให้จัดทำเป็น 4 ชุด ภายใน 45 วันทำการ นับจากวันสุดท้ายของการตรวจฯ ที่ PTT GC เพื่อส่งให้แต่ละพื้นที่ให้บริการ ดังนี้

- ชุดที่ 1 : ส่งให้ - GC 2 Q-SH-O1 รวมเล่ม I-1
ชุดที่ 2 : ส่งให้ - GC 3 Q-SH-O2 รวมเล่ม I-4
ชุดที่ 3 : ส่งให้- GC 2 Q-SH-O1 รวมเล่ม I-1
ชุดที่ 4 : ส่งให้ Q-SH-PO แยกเป็น 3 เล่มดังนี้

- GC12 (GC 12: HDPE Plant 1)
- GC 2 (GC 2: HDPE Plant 2)
- GC 17 group (Plant GCS)

ชุดที่ 5 : ส่งให้ Q-SH-EO แยกเป็น 4 เล่มดังนี้

- GC 16 group (GC Glycol)
- GC 9 (Lab center)
- GC 16 (Q-SH-EO)

ชุดที่ 6 : ส่งให้ Q-SH-O3 แยกเป็น 4 เล่มดังนี้

- GC 11 PTTPE (Ethane Cracker)



AREA: ALL GC GROUP

รายละเอียดการจ้างงาน : งานตรวจสอบภาพประจำปี

SHEET: 11 OF 14

- GC 11 PTTPE (LLDPE)

- GC 11 PTTPE (LDPE)

- GC11 (Q-SH-O3)

ชุดที่ 7 : ส่งให้ Q-SH-PH แยกเล่มดังนี้

- BPA

- Phenol

ชุดที่ 8

-GCP

-GCO

-GGC

รพ. ที่ให้บริการกลุ่มที่ 2 ดำเนินการดังนี้

รายงานผลทุกรายการตามแบบที่ 1 ถึง แบบที่ 5 ให้จัดทำเป็น 6 ชุด ภายใน 45 วันทำการ นับจากวันสุดท้ายของการตรวจฯ ที่ GC เพื่อส่งให้แต่ละพื้นที่ให้บริการ ดังนี้

ชุดที่ 8 : ส่งให้ REF- ARO

- GC6 (REF)

- GC7

-GC 8 (Tank farm)

-GC 4 (ARO 1)

-GC 5 (ARO 2)

ชุดที่ 9 : สาย TEM & OTHER s

ชุดที่ 10 : GC 1 / GC 13 (RO-Innovation)

รพ. ที่ให้บริการกลุ่มที่ ตรวจในพื้นที่ ENCO ดำเนินการดังนี้

รายงานผลทุกรายการตามแบบที่ 1 ถึง แบบที่ 5 ให้จัดทำเป็น 4 ชุด ภายใน 45 วันทำการ นับจากวันสุดท้ายของการตรวจฯ ที่ GC เพื่อส่งให้แต่ละพื้นที่ให้บริการ ดังนี้

- GC
- GGC
- อื่นๆ

8. การรับประกันผลงาน

ผู้ให้บริการ ต้องรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 1 เดือนหลังจากวันส่งมอบงาน โดยจะต้องรับประกันภายใต้ใบรับรองแพทย์ที่ผู้ให้บริการออกให้กับ GC สามารถนำผลดังกล่าวไปใช้อ้างอิงต่อสถานบริการอื่นหรือหน่วยงานราชการ ได้ซึ่งแสดงถึงการยอมรับความมีมาตรฐาน และความน่าเชื่อถือในการให้บริการตรวจสอบภาพ



AREA: ALL GC GROUP

รายละเอียดการจ้างงาน : งานตรวจสอบภาพประจำปี

SHEET: 12 OF 14


9. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 9.1 ให้จัดรูปเล่มรายงานผลฯใส่แฟ้มมี Index แบ่งรายการตรวจฯให้ชัดเจนพร้อมระบุเลขหน้าและสารบัญ
- 9.2 รายงานผลการตรวจฯ ต่างๆให้ใช้รหัสพนักงาน (สามารถระบุทั้งรหัสพนักงานและ Hospital number)
- 9.3 ให้จัดทำแผ่น leaflet เพื่อประชาสัมพันธ์สิ่งที่ต้องปฏิบัติและขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจสอบภาพ ฯ แก่พนักงานทราบก่อนถึงวันตรวจ ฯ อย่างน้อย 2 สัปดาห์
- 9.4 กรณีที่มีความจำเป็นต้องส่งส่งตรวจฯ เพื่อทำการ repeat ผู้ให้บริการจะต้องจัดยานพาหนะพร้อมเจ้าหน้าที่มาติดต่อรับส่งส่งตรวจดังกล่าว ณ สถานที่ๆ GC กำหนด
- 9.5 ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพตามเงื่อนไขในข้อที่ 6 และ 7 ได้ GC Group สงวนสิทธิ์ที่จะปรับในอัตรา 0.1 % / วัน หลังจากกำหนดส่งผลวิเคราะห์การตรวจสอบภาพพนักงานลำช้า และมูลค่าการปรับสูงสุดไม่เกิน 10% ของมูลค่างาน
- 9.6 การวางบิล และการนำส่งผลการตรวจ ให้ดำเนินการวางบิลพร้อมผลการตรวจสอบภาพหรือสำเนาผลการตรวจสอบภาพทุกครั้ง มาพร้อมกับการวางบิล และ จัดส่งเดือนละ 1 ครั้ง
- 9.7 ขั้นตอนการ Scan ผลตรวจสอบภาพประจำปี อื่น ตามเอกสารแนบ
 - 1.1 แยกตามรายการตรวจ ได้แก่ ผลเลือด EKG การได้ยิน สมรรถภาพปอด การมองเห็น อัลตราซาวด์ แมมโมแกรม มะเร็งปากมดลูก
 - 1.2 ในกรณีที่มีการตรวจซ้ำให้ตั้งชื่อตามรายการตรวจและเพิ่ม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

การ SCAN เอกสาร

1.ขั้นตอนการ Scan ผลตรวจสอบภาพประจำปี

- 1.1 แยกตามรายการตรวจ ได้แก่ ผลเลือด EKG การได้ยิน สมรรถภาพปอด การมองเห็น อัลตราซาวด์ แมมโมแกรม มะเร็งปากมดลูก
- 1.2 ในกรณีที่มีการตรวจซ้ำให้ตั้งชื่อตามรายการตรวจและเพิ่ม R(รายละเอียดหน้า 2)



- 9.8 เดือนในการจ่ายเงิน 70 % หลังดำเนินงาน 30 % หลังส่งมอบรายงานและ E-File รายละเอียดตามใน TOR
- 9.9 กรณีที่โรงพยาบาลไม่สามารถดำเนินการได้ตาม TOR หรือมีปัญหาเรื่องของคุณภาพการบริการและอ่านและแปลผล ทาง GC มีสิทธิยกเลิกก่อนครบกำหนดสัญญาได้
- 10 โรงพยาบาลคู่สัญญาปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA
- 11 รพ.ที่ให้บริการอยู่ในระยะทางในพื้นที่ไม่เกิน 25 กิโลเมตร เพื่อสะดวกในการให้บริการคนในพื้นที่

12 หมายถึงเรื่องข้อร้องเรียน หากมีข้อร้องเรียน GC มีสิทธิ์จะยกเลิกสัญญา ก่อน โดยทางบริษัทคู่สัญญาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าปรับ

เอกสารแนบรายการตรวจ

1. เอกสารแนบรายละเอียด รายการตรวจสอบภาพ

รายการตรวจสอบภาพประจำปี




รายการตรวจสอบภาพ
61.xlsx

2. เอกสารแนบ ลำดับขั้นตอนการบริการตรวจสอบภาพ



flow tor.vsd



3. FORMAT E-HEALTH BOOK 2 file



Template_EMPLOYEE_QSHE.xlsx



Template_CheckRes ult_20121011-new.xl

4. X-cell file ผลตรวจสอบภาพ



format ผลตรวจสอบภาพประจำปี 2 ตามร