



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568

ชื่อโครงการ โครงการโรงงานอีเทนแครกเกอร์
ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ตำบลมาบตาพุด
 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
 โทรศัพท์ +66(0)3899-4000



บริษัท ซีคอต จำกัด
SECOT Co., Ltd.



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.



หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานอีเทนแครกเกอร์

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้จัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานอีเทนแครกเกอร์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ตำบลมาบ-
ตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ฉบับประจำเดือน

(✓) มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

() กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568

() อื่นๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวพรพรรณ ภู่อรรยาพร		ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอาวุโส
นางสาวอรุณรัศมี ศรีโสม		ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอาวุโส
นางสาวนิรวิติ พัฒนกิจ		ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอาวุโส

ขอแสดงความนับถือ



(นายเทพพร เจริญรอย)

รักษาการ ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ

ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการความยั่งยืน

HEAD
OFFICE

555/1 Energy Complex, Building A 14th Floor, Vibhavadi Rangsit
Road Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
TEL : +66 (0) 2265-8110 Fax: +66 (0) 2265-8338

RAYONG

20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut
Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701



บริษัท ซีคอต จำกัด
SECOT CO., LTD.

แบบ ตต. ๑

239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

239 RIMKLONGPRAPA ROAD, BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND

TEL. (662) 959-3600 FAX (662) 959-3535 Website : secot.co.th E-mail : envserv@secot.co.th

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานอีเทนแครกเกอร์

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2568









หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท ซีคอต จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานอีเทนแครกเกอร์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ฉบับประจำเดือน

(✓) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

() กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568

() อื่นๆ _____

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นายศักดิ์ จันเดชชนะวงศ์		ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนนานนท์		ผู้จัดการฝ่ายประเมินผลสิ่งแวดล้อม
นางอารยา ทิพย์รักษ์		ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
นางสาวนริสา ภูวสรเพ็ชร์		ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
นางสาวเขมขุดา อินทร์สร		นักเคมี
นางสาวลดาวัลย์ วงศ์เจริญ		ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา
นางสาวชนิตา หล้าสาย		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นายกิตติพงศ์ ตะเกิงสุ		นักวิชาการสิ่งแวดล้อมภาคสนาม



(นายขรรชัย เกรียงไกรอุดม)

กรรมการผู้จัดการ

การเสนอรายงาน

() เจ้าของโรงงานได้มอบให้

เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ

(✓) เจ้าของโรงงานเป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน



.....
(นายพรรคพงษ์ วังรัตนโสภณ)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน โอเลฟินส์
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานอีเทนแครกเกอร์

1. ชื่อโครงการ โรงงานอีเทนแครกเกอร์
2. ที่ตั้งโครงการ เลขที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : +66(0)3899-4000 โทรสาร : +66(0)3897-6205
5. จัดทำโดย บริษัท ซีคอท จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบใน
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และ/หรือเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ
 - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2549
 - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2551
 - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2554
 - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 - ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559
 - ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2560
 - ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561
 - ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562
 - ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563
 - ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2564
 - ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2566
 - ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2568

(มาตรการฯ ที่โครงการยึดถือและปฏิบัติตามในปัจจุบัน)

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานอีเทนแครกเกอร์ (ต่อ)**

7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2568

ปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย

8. รายละเอียดโครงการ โรงงานอีเทนแครกเกอร์ รายละเอียดโครงการดังแสดงในบทที่ 2
ของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 1/2568

สารบัญเรื่อง

หน้า

บทที่ 1 บทนำ

1.1	บทนำ.....	1-1
1.2	ขอบเขตการดำเนินงาน	1-8
1.2.1	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-8
1.2.2	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-9

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

2.1	สถานที่ตั้ง ขนาด และผังพื้นที่โรงงาน	2-1
2.2	วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในการผลิต.....	2-6
2.3	ผลิตภัณฑ์.....	2-17
2.3.1	ผลิตภัณฑ์หลัก	2-17
2.3.2	ผลิตภัณฑ์พลอยได้.....	2-21
2.4	ระบบจัดเก็บสารเคมีและผลิตภัณฑ์	2-22
2.5	กระบวนการผลิต	2-28
2.5.1	ขั้นตอนการผลิต.....	2-28
2.5.2	หน่วย Charge Gas Dryer	2-41
2.5.3	ระบบป้อนกรดซัลฟิวริกในระบบหล่อเย็น	2-44
2.5.4	รีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis; RO Unit)	2-47
2.5.5	ระบบทำความเย็น	2-50
2.6	ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิต.....	2-52
2.6.1	น้ำใช้	2-52
2.6.2	ระบบไฟฟ้า.....	2-52
2.6.3	ระบบก๊าซไนโตรเจน	2-52
2.6.4	ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	2-57
2.7	มลพิษและการจัดการ	2-57
2.7.1	มลพิษทางอากาศ.....	2-57

สารบัญเรื่อง (ต่อ)

หน้า

2.7.2	น้ำเสีย และการควบคุม	2-59
2.7.3	การจัดการกากของเสีย	2-61
2.7.4	ระดับเสียง	2-61
2.8	การเปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการกับรายละเอียด ที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุด	2-62
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
3.1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม		
4.1	ความเร็วและทิศทางลม	4-1
4.2	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	4-8
4.2.1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	4-8
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568	
4.2.2	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	4-20
	ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568	
4.3	คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด	4-24
4.3.1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด	4-24
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568	
4.3.2	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด	4-37
	ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568	
4.3.3	การตรวจสอบความถูกต้องของระบบตรวจวัดอากาศเสียแบบต่อเนื่อง	4-49
	(CEMs) ประจำปี พ.ศ.2568	
4.4	การตรวจสอบการรั่วซึม (Leak) ของสารอินทรีย์ระเหย	4-50

สารบัญเรื่อง (ต่อ)

หน้า

4.5	คุณภาพน้ำทิ้ง	4-51
4.5.1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	4-51
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568	
4.5.2	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	4-57
	ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568	
4.6	คุณภาพน้ำทะเล.....	4-68
4.6.1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล	4-68
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568	
4.6.2	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล.....	4-73
	ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568	
4.7	คุณภาพน้ำใต้ดิน	4-77
4.7.1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน	4-77
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568	
4.7.2	ผลการตรวจวัดระดับน้ำใต้ดิน และทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน.....	4-81
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568	
4.7.3	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระดับน้ำ และ.....	4-81
	ทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568	
4.8	การจัดการกากของเสีย	4-88
4.9	ระดับเสียง.....	4-92
4.9.1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป	4-92
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568	
4.9.2	สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป	4-100
	ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568	
4.9.3	การจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map)	4-107

สารบัญเรื่อง (ต่อ)

หน้า

4.10	การคมนาคม	4-108
4.11	เศรษฐกิจและสังคม	4-110
4.11.1	การสำรวจด้านเศรษฐกิจและสังคม	4-110
4.11.2	การดำเนินงานตามแผนงานชุมชนสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม	4-111
4.11.3	ข้อร้องเรียน	4-111
4.12	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	4-113
4.12.1	คุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน	4-114
4.12.1.1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน	4-114
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568	
4.12.1.2	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน	4-120
	ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568	
4.12.2	ระดับเสียงภายในสถานประกอบการ	4-128
4.12.2.1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ	4-128
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568	
4.12.2.2	สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ	4-135
	ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568	
4.12.2.3	ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่ตัวบุคคล (Noise Dose)	4-138
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568	
4.12.2.4	สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่ตัวบุคคล (Noise Dose)	4-138
	ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568	
4.12.3	ความร้อนภายในสถานที่ทำงาน	4-144
4.12.3.1	ผลการตรวจวัดความร้อนภายในสถานที่ทำงาน	4-144
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568	

สารบัญเรื่อง (ต่อ)

หน้า

4.12.3.2	สรุปผลการตรวจวัดความร้อนภายในสถานที่ทำงาน	4-148
	ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568	
4.12.4	ความเข้มแสงสว่างภายในสถานประกอบการ	4-151
4.12.4.1	ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างภายในสถานประกอบการ	4-151
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568	
4.12.4.2	สรุปผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างภายในสถานประกอบการ	4-183
	ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568	
4.12.5	การตรวจสุขภาพพนักงาน	4-192
4.12.6	สรุปสถิติอุบัติเหตุ	4-193
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม		
5.1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	5-1
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568	
5.2	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	5-1
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568	

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก	ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงงานอีเทนแครกเกอร์ ครั้งที่ 10
ภาคผนวก ข	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข.1	หนังสือ/จดหมายนำส่งรายงานฯ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2567
ภาคผนวก ข.2	เอกสารเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และควบคุม การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข.3	รายงานสรุปผลการศึกษา HAZOP
ภาคผนวก ข.4	เอกสารการเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring) ไปยัง EMC ² ของ กนอ.
ภาคผนวก ข.5	การปฏิบัติตามแผนลดและขจัดมลพิษของเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง
ภาคผนวก ข.6	เอกสารการควบคุม Cracking Heater กรณี Decoke
ภาคผนวก ข.7	เอกสารแสดงสาเหตุและแนวทางการป้องกันกรณีผลการตรวจวัด NO _x มีค่าเกินกว่าร้อยละ 96 ของค่าควบคุม
ภาคผนวก ข.8	เอกสารการปรับเทียบระบบ CEMs โดยหน่วยงานภายใน
ภาคผนวก ข.9	เอกสารการติดตามตรวจสอบความถูกต้องของระบบ CEMs ประจำปี พ.ศ.2568
ภาคผนวก ข.10	วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมระบบหอเผาทำลายสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ภาคผนวก ข.11	วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงหอเผา
ภาคผนวก ข.12	แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ของอุปกรณ์และเครื่องจักร
ภาคผนวก ข.13	หนังสือขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ภาคผนวก ข.14	รายงานผลการตรวจสอบการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก ข.15	ตัวอย่างผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อน-หลัง ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย
ภาคผนวก ข.16	เอกสารการตรวจวัด Total VOCs ของระบบบำบัดน้ำเสีย
ภาคผนวก ข.17	ทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568
ภาคผนวก ข.18	หนังสือขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน
ภาคผนวก ข.19	ตัวอย่างใบกำกับการขนส่งกากของเสีย
ภาคผนวก ข.20	การจัดการกากของเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน
ภาคผนวก ข.21	สรุปปริมาณกากของเสีย ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568
ภาคผนวก ข.22	เอกสาร Checklist ที่ใช้ในการตรวจติดตามหน่วยงานรับกำจัดกากของเสีย
ภาคผนวก ข.23	แผนผังถังขยะ
ภาคผนวก ข.24	คู่มือการปฏิบัติงานในการขนส่งและขนถ่าย
ภาคผนวก ข.25	แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ภาคผนวก ข.26	คู่มือพนักงานขับรถ
ภาคผนวก ข.27	เอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการขนส่ง
ภาคผนวก ข.28	รายงานการติดตามรถขนส่งของเสียอันตราย
ภาคผนวก ข.29	ข้อกำหนดการบำรุงรักษารถ
ภาคผนวก ข.30	ระบบสืบค้นข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี
ภาคผนวก ข.31	เอกสารควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก
ภาคผนวก ข.32	ระบบ Global Positioning System (GPS)
ภาคผนวก ข.33	แผนการใช้น้ำ Clarify Water
ภาคผนวก ข.34	เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน CSR
ภาคผนวก ข.35	ผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
ภาคผนวก ข.36	เอกสารผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
ภาคผนวก ข.37	การประชุมคณะทำงาน ประสานงานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของ กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ภาคผนวก ข.38	หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ภาคผนวก ข.39	ระบบสืบค้นกฎหมาย (Legal Online)

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก ข.40	นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ภาคผนวก ข.41	หนังสือคำสั่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและมาตรการลดความเสี่ยง
ภาคผนวก ข.42	ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการแจกจ่ายอุปกรณ์ PPE
ภาคผนวก ข.43	ตัวอย่างเอกสารการอบรมให้ความรู้กับพนักงาน
ภาคผนวก ข.44	เอกสารการตรวจสอบการทำงานของ Eye washer/Shower
ภาคผนวก ข.45	รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ภาคผนวก ข.46	วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงาน สอบสวน และติดตามผลการแก้ไข ป้องกันอุบัติการณ์
ภาคผนวก ข.47	แผนฟื้นฟูเหตุฉุกเฉิน
ภาคผนวก ข.48	เอกสารผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ภาคผนวก ข.49	ผลการจัดทำ Noise Contour Map และตัวอย่างการติดตั้งป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันเสียงดังในเขตระดับเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบล (เอ)
ภาคผนวก ข.50	โครงการอนุรักษ์การไคย
ภาคผนวก ข.51	การดำเนินงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การควบคุมการระบาย ไอสารอินทรีย์ระเหยจากการซ่อมบำรุง พ.ศ.2565
ภาคผนวก ข.52	การดำเนินงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการควบคุมการใช้หอเผา พ.ศ.2565
ภาคผนวก ข.53	เอกสารการสอบเทียบอุปกรณ์ต่างๆ
ภาคผนวก ข.54	วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตทำงาน (Permit to Work System)
ภาคผนวก ข.55	ตัวอย่างใบอนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่กระบวนการผลิต
ภาคผนวก ข.56	แผนการอบรมและทบทวนระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
ภาคผนวก ข.57	แผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการระงับอัคคีภัย
ภาคผนวก ข.58	โครงสร้างทีมป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงงาน
ภาคผนวก ข.59	เอกสารการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ภาคผนวก ข.60	มาตรการด้านการควบคุมความปลอดภัยในช่วง Shutdown/ Turnaround
ภาคผนวก ข.61	Pre-Start up Safety Review (PSSR)

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก ข.62	พื้นที่สีเขียว
ภาคผนวก ข.63	ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบความหนาของเส้นท่อในช่วงข้อต่อ / ข้องอ
ภาคผนวก ข.64	ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบการรั่วไหลของสารไวไฟ วัตถุติดไฟ และสารเคมีอันตราย บริเวณถังกักเก็บและลำเลียง
ภาคผนวก ข.65	เอกสารระบบ Interlock ของ C_3^+ Hydrogenation และ Acetylene Converter
ภาคผนวก ข.66	ตัวอย่างเอกสารฐานข้อมูลสุขภาพพนักงาน
ภาคผนวก ข.67	เอกสารการสนับสนุนด้านสาธารณสุขในชุมชน
ภาคผนวก ข.68	เอกสารการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน
ภาคผนวก ข.69	การประเมินคุณภาพของสถานบริการสุขภาพ
ภาคผนวก ค	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค.1	ปริมาณรถเข้า-ออก พื้นที่โครงการ
ภาคผนวก ง	ใบรับรองผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก จ	ใบแสดงการตรวจเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก ฉ	ใบอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ภาคผนวก ช	ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ และขอขยายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ภาคผนวก ซ	ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สถานะการทำงาน

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1-1	ความเป็นมาและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ/หรือ 1-2
	รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
	โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
1.2-1	แผนการดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1-14
	โครงการ โรงงานอีเทนแครกเกอร์ (ระยะดำเนินการ)
	ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ.2568
2.1-1	สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของโครงการ โรงงานอีเทนแครกเกอร์ 2-5
	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2.2-1	ชนิดและปริมาณการใช้วัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ของโครงการ..... 2-7
2.3-1	ชนิดและปริมาณผลิตภัณฑ์..... 2-18
2.5-1	อุปกรณ์หลักของระบบป้อนกรดซัลฟริกในระบบน้ำหล่อเย็น 2-46
2.5-2	รายละเอียดถังเก็บกักกรดซัลฟริก 2-46
2.5-3	รายละเอียดของหน่วยรีเวอร์สออสโมซิส 2-47
2.6-1	รายละเอียดความต้องการใช้ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของโครงการ 2-53
2.6-2	ปริมาณการใช้น้ำในแต่ละกิจกรรมของโครงการ 2-56
2.8-1	การเปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการกับ 2-63
	รายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	โครงการ โรงงานอีเทนแครกเกอร์
	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ฉบับล่าสุด
3.1-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-2
	ในระยะดำเนินการ โรงงานอีเทนแครกเกอร์
	ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.1-1	ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง พร้อม Wind Rose 4-2 บริเวณโรงงานด้านทิศตะวันออก
4.1-2	ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง พร้อม Wind Rose 4-5 วัดหนองแฟบทักษิณาราม
4.2-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 4-11
4.2-2	ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ 4-13 บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก
4.2-3	ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ 4-15 บริเวณวัดหนองแฟบทักษิณาราม
4.2-4	ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) ในบรรยากาศ 4-21 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.3-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ปล่อง H-1101 4-30
4.3-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ปล่อง H-1102 4-31
4.3-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ปล่อง H-1103 4-32
4.3-4	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ปล่อง H-1105 4-33
4.3-5	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ปล่อง H-1106 4-34
4.3-6	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ปล่อง H-1107 4-35
4.3-7	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ปล่อง H-1106 (Decoke) 4-36
4.3-8	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด 4-38 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.3-9	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด (Decoke) 4-40 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.3-10	สรุปผลการตรวจสอบความถูกต้องของระบบตรวจวัดอากาศเสียแบบต่อเนื่อง (CEMs)..... 4-49 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ.2568
4.5-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณถังปรับเสมอ..... 4-55
4.5-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้ง..... 4-56
4.5-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณถังปรับเสมอ..... 4-58 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.5-4	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้ง..... 4-60 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.6-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล..... 4-71
4.6-2	ค่ามาตรฐานของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ของบ่อบำบัดน้ำทิ้ง..... 4-72
4.6-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล..... 4-74 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.7-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน..... 4-80
4.7-2	ผลการตรวจวัดระดับน้ำใต้ดิน 4-82
4.7-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน..... 4-85 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.7-4	สรุปผลการตรวจวัดระดับน้ำ และทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน..... 4-85 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2567-2568

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.8-1	ชนิดและปริมาณกากของเสีย.....4-87 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568
4.9-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป.....4-95
4.9-2	ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป.....4-96 บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก
4.9-3	ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป.....4-98 บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้
4.9-4	ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป.....4-101 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.10-1	ปริมาณรถเข้า-ออก พื้นที่โครงการ4-108 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568
4.10-2	อุบัติเหตุจากการจราจรภายในพื้นที่โครงการ4-109 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568
4.11-1	สรุปสถิติข้อร้องเรียน.....4-112 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568
4.12-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน4-119
4.12-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน4-121 บริเวณลานถัง (Tank Farm) โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.12-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน 4-122 บริเวณส่วนทำปฏิกิริยา Cracking โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.12-4	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน 4-123 บริเวณปรับปรุงคุณภาพ Ethylene โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.12-5	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน 4-124 บริเวณ Caustic Tower โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.12-6	ผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ 4-131
4.12-7	ผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ 4-132 บริเวณอาคารสำนักงาน
4.12-8	ผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ 4-133 บริเวณอาคารควบคุมส่วนกลาง
4.12-9	ผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ 4-134 บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต
4.12-10	ผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ 4-136 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.12-11	ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่ตัวบุคคล (Noise Dose) 4-139 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.12-12	ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่ตัวบุคคล (Noise Dose) 4-142 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.12-13	ผลการตรวจวัดความร้อนภายในสถานที่ทำงาน 4-147
4.12-14	สรุปผลการตรวจวัดความร้อนภายในสถานที่ทำงาน 4-149 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.11-15	ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างภายในสถานประกอบการ 4-174
4.11-16	สรุปผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างภายในสถานประกอบการ 4-184 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
5.2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม..... 5-2 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1-1	ที่ตั้งโครงการโรงงานอีเทนแครกเกอร์ และพื้นที่โดยรอบ.....2-3
2.1-2	ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการโรงงานอีเทนแครกเกอร์2-4
2.4-1	ตำแหน่งถังเก็บแก๊วอุตสาหกรรม สารเคมี และผลิตภัณฑ์ของโครงการ.....2-25
2.4-2	บริเวณคันคอนกรีตล้อมรอบถังเก็บแก๊ว Cracker Bottom2-26
2.5-1	คุณสมบัติน้ำทิ้งการผลิต2-30
2.5-2	ผังรายละเอียดหน่วย Charge Gas Dryer ของโครงการ2-43
2.5-3	รายละเอียดระบบหล่อเย็น2-45
2.5-4	ที่ตั้งหน่วยรีเวอร์สออสโมซิส2-48
2.5-5	การทำงานของหน่วยรีเวอร์สออสโมซิส2-49
2.5-6	ผังการทำงานของสารทำความเย็นที่มีการรับพลังงานความเย็นเหลือทิ้ง2-51
	จากบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
2.7-1	ผังระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ.....2-60
3.1-1	รูปถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม3-86
	โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
	(ระยะดำเนินการ)
4.2-1	ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ.....4-9
	โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
4.2-2	ภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ.....4-10
	โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
4.2-3	แนวโน้มของค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์.....4-18
	บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก
	โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
	ระหว่างวันที่ 11-18 มีนาคม พ.ศ.2568

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.2-4	แนวโน้มของค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์.....4-19 บริเวณวัดหนองแฟบทักษิณาราม ระหว่างวันที่ 11-18 มีนาคม พ.ศ.2568
4.2-5	ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์4-23 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.3-1	ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด.....4-27 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
4.3-2	ภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด.....4-28 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
4.3-3	ผลการตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากแหล่งกำเนิด ปล่อง H-11014-41 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.3-4	ผลการตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากแหล่งกำเนิด ปล่อง H-11024-42 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.3-5	ผลการตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากแหล่งกำเนิด ปล่อง H-11034-43 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.3-6	ผลการตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากแหล่งกำเนิด ปล่อง H-11044-44 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.3-7	ผลการตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากแหล่งกำเนิด ปล่อง H-11054-45 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.3-8	ผลการตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากแหล่งกำเนิด ปล่อง H-1106 4-46 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.3-9	ผลการตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากแหล่งกำเนิด ปล่อง H-1107 4-47 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.3-10	ผลการตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากแหล่งกำเนิด 4-48 ปล่องที่มีการทำ Decoke โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.5-1	ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 4-53 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
4.5-2	ภาพการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 4-54 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
4.5-3	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณถังปรับเสมอ 4-62 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.5-4	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง 4-65 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.6-1	ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล..... 4-69 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
4.6-2	ภาพการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล..... 4-70 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.6-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล.....4-76 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.7-1	ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน.....4-78 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
4.7-2	ภาพการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน4-79 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
4.7-3	ทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน4-84 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
4.7-4	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน.....4-86 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.9-1	ตำแหน่งการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป4-93 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
4.9-2	ภาพการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป 4-94 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
4.9-3	ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป.....4-105 บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.5-4	ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป.....4-106 บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.12-1	ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน4-117 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
4.12-2	ภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน4-118 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
4.12-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน4-125 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.12-4	ตำแหน่งการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ4-129 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
4.12-5	ภาพการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ4-130 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
4.12-6	ผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ4-137 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.12-7	ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่ตัวบุคคล (Noise Dose).....4-143 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.12-8	ตำแหน่งการตรวจวัดความร้อนภายในสถานที่ทำงาน4-145 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.12-9	ภาพการตรวจวัดความร้อนภายในสถานที่ทำงาน4-146 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
4.12-10	ผลการตรวจวัดความร้อนภายในสถานที่ทำงาน4-150 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2565-2568
4.12-11	ตำแหน่งการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างภายในสถานประกอบการ4-152 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
4.12-12	ภาพการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างภายในสถานประกอบการ4-153 โรงงานอีเทนแครกเกอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)