

ภาคผนวก ข.51

---

แผนการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2568

กำหนดการซ่อมแผนฉุกเฉินฯ พื้นที่ GCP ประจำปี 2568

ประเภทการฝึก	เหตุการณ์		ก๊าซไวไฟรั่ว / เพลิงไหม้ หรือการระเบิด			ก๊าซพิษรั่ว			สารไวไฟ / สารเคมีรั่วไหลหกอื่น				อื่นๆ	
	Shift	เตือน	ม.ก.	ก.พ	มี.ก	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
		PIP	Propylene Oxide 40T-106	PPG Reactor 11R-201A	Acrylonitrile Tank 40T-131	Rescue งานซ่อมบำรุง		EO Ring Loop 40P-145A/B			Pipe line	EO Ring Loop 40P-145A/B		Dimethylformamide (DMF) Tank 40T-139
ฝึกซ้อมแผนระดับ1	A	Plan			28 มี.ก. 25	17 เม.ย. 25		10 มิ.ย. 25		5 ส.ก. 25			6 พ.ย. 25	
		Actual			28 มี.ก. 25	18 เม.ย. 25								
	B	Plan		22 ก.พ. 25			26 พ.ค. 25		12 ก.ก. 25			4 ต.ก. 25		
		Actual		23 ก.พ. 25										
	C	Plan	18 ม.ก. 25					7 มิ.ย. 25			9 ก.ย. 25			20 ธ.ก. 15
		Actual	18 ม.ก. 25											
	D	Plan			7 มี.ก. 25		24 พ.ค. 25			16 ส.ก. 25			8 พ.ย. 25	
		Actual			28 ก.พ. 25									
ฝึกซ้อมแผนระดับ 2	A	Plan									PPG Reactor ( 11 R 201 A) 22 ตุลาคม 2025			
Table Top Exercise	D	Plan												
ซ้อมแผนชุมชน														
				EM, OC, MC3, FIT A 50คืบเพลิง GC11 เข้าร่วมซ้อม										
				EM, OC, MC3, FIT A 50คืบเพลิง NPC เข้าร่วมซ้อม										
				EM, OC, MC3, FIT A เข้าร่วมซ้อม										

ภาคผนวก ข.52

---

ตัวอย่างการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำเดือนภายในพื้นที่โครงการ

[illegible]






## Stage Controller

Start	รายละเอียดการปฏิบัติตาม Stage Controller	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"><li>เกิดการปฏิกิริยา Runaway reaction 11R-201A ระบบควบคุมต่างๆ ไม่ทำงาน ทำให้เกิด over pressure and over temperature และเกิดการรั่วที่ 11RA-201A mechanical seal ทำให้มีสารไวไฟออกมาสัมผัสแหล่งความร้อนด้านนอกทำให้เกิดติดไฟ Jet fire</li></ul>	พนักงาน Operation
	<ul style="list-style-type: none"><li>พนักงานผู้ประสบเหตุใช้อุปกรณ์ควบคุมเหตุเบื้องต้น แต่ไม่สามารถจัดการได้ทั้งหมด</li></ul>	พนักงาน Operation
	<ul style="list-style-type: none"><li>ตัดสินใจประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 1</li><li>Shift Manager</li></ul>	มีการกด Manual Fire Alarm/ Shift Manager
	<ul style="list-style-type: none"><li>OC แจ้งตั้งจุด Command post และเรียก FIT A พร้อมชุด SCBA เข้ารายงานตัวที่จุด Command post</li></ul>	Senior Operator
	<ul style="list-style-type: none"><li>MC3 Security แจ้งตั้งจุด Contract Point เพื่อเตรียมรับทีมจาก GC11 พร้อมอุปกรณ์สนับสนุน</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>GC11 พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนเข้ารายงานตัวกับ OC ที่ จุด Command post</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>สถานการณ์หน่วยงาน OC, และทีม GC11 วางแผนร่วมกัน เพื่อระงับเหตุและลดผลกระทบ</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>ทีม GC11 เข้าควบคุมเหตุ</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>ไม่มีผู้บาดเจ็บ</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>ทีมที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบความเสียหาย และประเมินสถานการณ์ร่วมกันที่จุดเกิดเหตุ ปิดกั้นพื้นที่ ประกาศยกเลิกแผนฉุกเฉินระดับ 1</li></ul>	End




ชื่อบริษัท (ระบบจะแสดงข้อมูลจากระบบให้อัดโนมิต)	XXX-(XXX)-XXX-XXX: ชื่อเอกสาร ระบบจะขึ้นข้อมูลให้อัดโนมิต (ข้อมูลชื่อจากหน้าระบบ)
---	---

GC	GCP	<b>PRE INCIDENT PLAN</b> <GCP-PY-OP> : <11R-201A>	Equipment No.	11R-201A
PLANT	GCP-PY-OP		Equipment Name	PPG Reactor
AREA	PPG		Location	3 FL PPG Process Building

KEY PLANT INCIDENT LOCATION




Point leak



--- Heat Flux Level ---

37.5 kW/m <sup>2</sup>	10	m.
12.5 kW/m <sup>2</sup>	11	m.
6.3 kW/m <sup>2</sup>	17	m.



<b>INCIDENT</b>			
1	Title (ชื่อเหตุการณ์)	PPG Reactor 11R-201A <ul style="list-style-type: none"><li>Past Incident Runaway reaction due to loss of cooling supply (valve failure)</li><li>Past Incident Runaway reaction due to cooling system black-out</li><li>Past Incident - Runaway reaction due to steam valve failed open</li><li>Past Incident - Runaway reaction due to high feed flowrate (wrong flow pattern)</li><li>Temperature shoot in Reactor due to Agitator 11RA201A trip</li></ul>	
	Possible cause & effects (สาเหตุ / เหตุการณ์และผลกระทบ)	เกิดการปฏิกิริยา Runaway reaction 11R-201A ระบบควบคุมต่างๆ ไม่ทำงาน ทำให้เกิด over pressure and temperature และเกิดการรั่วที่ 11RA-201A mechanical seal ทำให้มีสารไวไฟออกมาสัมผัสแหล่งความร้อนด้านนอกทำให้เกิดติดไฟ Jet fire และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 3 คน	
	Exact location (ระบุจุดที่เกิดเหตุของอุปกรณ์)	11RA-201A mechanical seal	Equivalent leak hole size (ขนาดของรูรั่วโดยประมาณ)

<b>INFORMATION</b>			
Type of incident	pool fire		
PROCESS CONDITION / APPLICABLE DATA (กรอกเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)			
Equipment Data		Chemical Data PO	
Unit No	11	Product, Fluid / Component	
Roof type	Na	Boiling point	3423 °C
Diameter of Equipment	(3.8) m (6.15) m	Flash point	35 °C
Full surface area	NA m <sup>2</sup>	Auto ignition temperature	449 °C
Height of point of leak	0 m	LEL (% vol.)	2 %LEL
Volume / Inventory	45.0 m <sup>3</sup>	UEL (% vol.)	38.5 %UEL
Fire detection	Gas detector	Vapor density (to air)	2 kpa
Isolation	Manual operations	Specific gravity (to water)	No
Fire protection	Foam / water sprinkler system	Physical property	Liquid
Pump out rate	186 m <sup>3</sup> /hr	Water soluble?	Yes

ประกาศใช้ครั้งที่ 0






วันที่มีผลบังคับใช้: XX/XX/XXXX

Uncontrolled Copy

หน้า 1 จาก 6

เอกสารอ้างอิง: X-(XXX)-XXX

ชื่อบริษัท (ระบบจะแสดงข้อมูลจากระบบให้อัดโนมิต)	XXX-(XXX)-XXX-XXX: ชื่อเอกสาร ระบบจะขึ้นข้อมูลให้อัด โนมิต (ข้อมูลชื่อจากหน้าระบบ)
---	--

Type of vent	n/a		TLV-TWA.TLV STEL	2 ppm
Bund dimension	NA	m <sup>2</sup>	Respirator type	n/a
Internal bund dimension	NA	m <sup>2</sup>	Half Mark / Filter type No.	SCBA
Design temperature	300	°C	Diamond sign PO/EO	
Operating temperature	185	°C		
Operating pressure	10	kg cm <sup>2</sup>		
Flowrate (Inventory )	45.0	m <sup>3</sup>		
Other information				
รูปที่เกิดเหตุ	จุด Leak	จุด Cooling	จุดตัดแยกระบบ	
				

INCIDENT CONTROL PLAN	
Objectives (เป้าหมายการรับเหตุ) 3. 1. ป้องกันโครงสร้าง อุปกรณ์ข้างเคียงไม่ให้เสียหาย-ไม่ให้เกิดไฟไหม้ลุกลาม 2. ควบคุมไม่ให้เชื้อเพลิงลุกไหม้ไปจนหมด 3. ควบคุมการรั่วไหลให้จำกัดอยู่ในที่นั้น 4. หยุดการรั่วไหลให้ได้	Strategies (แผนกลยุทธ์) 1. ตั้งเปิด hydrant เพื่อหล่อเย็นป้องกันโครงสร้างและอุปกรณ์ข้างเคียง 2. หยุดหรือลดการรั่วไหลของเชื้อเพลิงโดย ปิดกั้น หรือตัดแยก/Bypass อุปกรณ์ที่รั่ว 3. พิจารณา Shutdown ระบบ/ เครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อลดการรั่วไหล หากจำเป็น 4. ทำการดับเพลิงไหม้ในกรณีที่สามารถดับได้

4

OPERATION ACTIONS			
Immediate Response	Actions	Equipment Response	Details
SM	เมื่อพบเหตุการณ์ <ul style="list-style-type: none"><li>[ ] FO การแจ้งเหตุของผู้พบเห็นเหตุการณ์ ทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร หรือปุ่มกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>วิทยุสื่อสาร</li><li>CCTV</li><li>Control Panel</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>[ ] FO กดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน</li><li>[ ] Sr.OP ประเมินสถานการณ์ และรายงานเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นไปยัง SM,หรือ Boardman</li></ul>
SS / Sr.OP	<ul style="list-style-type: none"><li>[ ] SM เมื่อได้รับแจ้ง สั่งการให้ SS/Sr ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและรายงานสถานการณ์ให้รับทราบ</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>[ ] พิจารณาข้อมูลอื่นๆ ประกอบเพื่อให้ความควบคุมสถานการณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จุดเกิดเหตุ, พื้นที่, ผู้ประสบเหตุ, ทิศทางลม</li></ul>
BM			<ul style="list-style-type: none"><li>[ ] FO ที่อยู่ในพื้นที่ ตรวจสอบเปิด Fix monitor ที่ HM-58-001 และ HM-58-018 เพื่อ Cooling อุปกรณ์ข้างเคียงจากถังสวิตความร้อน</li></ul>
FO	<ul style="list-style-type: none"><li>[ ] FO ของ Unit ที่เกิดเหตุมีการเข้าร่วมเหตุในช่วงแรกโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ระงับเหตุ</li><li>[ ] SM เมื่อได้รับแจ้ง สั่งการขี้นน้ำหล่อเย็นป้องกันโครงสร้างอุปกรณ์หรือถังข้างเคียง</li><li>[ ] หยุดหรือลดการรั่วไหลของเชื้อเพลิง ปิดกั้น ตัดแยกระบบ หรือ bypass อุปกรณ์ที่รั่ว หากจำเป็นให้พิจารณา Shutdown ระบบ/ เครื่องจักร/อุปกรณ์ ลดความดันเพื่อลดการรั่วไหล</li><li>[ ] SM ประกาศแผนฯ ระดับ1,2 พิจารณาความเหมาะสมขอขยผู้เกี่ยวข้องออกพื้นที่พื้นที่ ขอคำสั่งสนับสนุน Fit Team จาก NPC S&amp;E และ GC11</li><li>[ ] OC กำหนดจุด Command Post Fit Team รายงานตัวต่อ OC</li><li>[ ] OC นำ FIT Team เข้าควบคุมสถานการณ์</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>[ ] FO ต่อสายน้ำขนาด 2.5 นิ้วเข้า พ้อ Dry Riser เพื่อเตรียมพร้อมน้ำที่ใช้ดับเพลิงด้านบน</li><li>[ ] FOให้ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินเลือกใช้ PPE สวมชุดดับเพลิงสวมใส่ SCBA ได้ถูกต้องครบถ้วน เตรียมไปรายงานตัวที่จุด Command Post</li><li>[ ] ศูนย์สื่อสารส่งแฟกซ์แจ้ง กบอ. ภายใน 10 นาที และส่ง SMS แจ้งกลุ่มที่เกี่ยวข้อง</li></ul>

ชื่อบริษัท (ระบบจะแสดงข้อมูลจากระบบให้อัดโนมิต)	XXX-(XXX)-XXX-XXX: ชื่อเอกสาร ระบบจะขึ้นข้อมูลให้อัด โนมิต (ข้อมูลชื่อจากหน้าระบบ)
---	--

	• [ ] SMแจ้ง OC หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บ OC มีการจัดตั้ง Triage Area และจัดการผู้บาดเจ็บได้อย่างเหมาะสม		• [ ] ทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ และ OC มีการวางแผนร่วมกัน ณ จุดเกิดเหตุก่อนที่จะเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ สามารถคัดกรอง ประเมินการรักษาพยาบาล ผู้บาดเจ็บได้อย่างเหมาะสม  • [ ] รถพยาบาลประจำพื้นที่ เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ภายในเวลา 10 นาที / รถพยาบาลสนับสนุน เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ภายใน 20 นาที และนำส่งรพ.ได้ภายใน 1 ชม.
	• [ ] SM ส่งการนัดทำการให้ตัดแยกระบบตามแผนการตัดแยก พร้อมรายงาน EM		• [ ] แจ้ง GC11 & NPC Support ร่วมการตัดระบบ และเข้าร่วมดับเพลิง • [ ] ปฏิบัติตาม Procedure หรือ Work Instruction ที่เกี่ยวข้อง • [ ] โดยจัดทีมเข้าหยุดปั้ม 40P-106 ABR Pump 40P-106 B Pump 40P-106 R พร้อมปิดวาล์วด้าน Discharge Pump ทุกตัว และตัดแยก Line EO

FIRE FIGHTING			
1 <sup>st</sup> Response	Action	Equipment/ Resources	Details/Warning
EM [ SM ]  OC [ SS,Sr ]  FIT [ OP ] FIT [ OP ]  FIT [ OP ] FIT [ OP ]	กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ • [ ] ชี้น้ำหล่อเย็นป้องกันโครงสร้าง อุปกรณ์หรือถังข้างเคียง • [ ] ทำการดับไฟในกรณีที่สามารถดับได้ โดยใช้สารโฟมดับเพลิง • [ ] ไม่ให้หยุดการรั่วไหลให้ก่อนการดับไฟ กรณี pool fire ไม่ให้โฟมฉีดลงผิวหน้าของสารเชื้อเพลิง และตัดแยกระบบเพื่อหยุดการรั่วไหล • [ ] OC สั่งปิดกั้นวางระบบน้ำ โดยใช้กระแสอยู่ที่อยู่ในพื้นที่ • [ ] OC ควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม • [ ] FO ทำหน้าที่เป็น FIT Team GCP ไปรวมตัวกันที่ Command post เพื่อฟังคำสั่งของ OC	• วิทยุสื่อสาร • CCTV • Control Panel	• [ ] FO ดำเนินการโดย Field operator ที่อยู่ในพื้นที่ ตรวจสอบการเปิด Fix monitor ที่ HM-58-001และ HM-58-018 เพื่อ Cooling อุปกรณ์ข้างเคียงจากถังสวิตความร้อน • [ ] FIT Team เข้าควบคุมสถานการณ์นำทีมโดย OC เข้าตรวจสอบวางระบบน้ำ หากมีไฟลุกติดที่วางระบบน้ำให้ใช้ Mobile Foam บริเวณข้างเคียงฉีดลงเพื่อมีการลุกติดไฟ  • [ ] FO ตรวจสอบทำงานเปิด Fix monitor ที่ HM-58-001และ HM-58-018 เพื่อ Cooling อุปกรณ์ข้างเคียง  • [ ] FO ตรวจสอบประตูน้ำ วางระบบน้ำ ตรวจสอบน้ำไม่มอ 61-V101 ไม่ให้ไหลออกนอกโรงงาน ร่วมกับทีมดับเพลิงเข้า Isolate ระบบ
2 <sup>nd</sup> Response	Action	Equipment/ Resources	Details/Warning

ชื่อบริษัท (ระบบจะแสดงข้อมูลจากระบบให้อัตโนมัต)	XXX-(XXX)-XXX-XXX: ชื่อเอกสาร ระบบจะขึ้นข้อมูลให้อัตโนมัต (ข้อมูลชื่อจากหน้าระบบ)
---	---

EM	กรณีอุปกรณ์ดับเพลิงในพื้นที่ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ	• วิทยุสื่อสาร	• [] OC วางแผนใช้โครงสร้างตรวจสอบความพร้อมรังสีความก่อนทำการดับเพลิง
OC	• [] OC แจ้ง EM แจ้งด่วน	• CCTV	
NPC Satellite	• [] OC และทีมสนับสนุนมีการวางแผนร่วมกัน ณ จุดเกิดเหตุ ก่อนที่จะเข้าทำการระงับเหตุ	• Control Panel	
FIT/NPC	• [] OC แจ้งมีการใช้น้ำป้องกันการลุกลามหรือป้องกันการติดไฟ มีการเลือกใช้โฟม หรือสารดับเพลิงอย่างถูกต้อง		• [] ส่งให้รอดดับเพลิง และกระเช้า NPC และ GC11 เข้า GCP ทางประตู G-1 มาจอด และการต่อน้ำที่ Hydrant หมายเลข HM-58-001และ HM-58-018 และ HB-58-001เพื่อการ Cooling น้ำชนิดเป็นฝอยที่อุปกรณ์ และโครงสร้างที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
	• [] OC สั่งให้ Fit Team ชีดโฟมที่วางระบายน้ำหากมีไฟติด		• [] Fit Team ชีดโฟมที่พื้นที่และที่วางระบายน้ำเพื่อดับไฟติดหากทำการดับเพลิงได้แล้ว ให้ทำการชีदनํ้าเป็น สเปรย์ฝอยต่อไป
			• [] OC จัด Fit Team เข้าไปตรวจบริเวณหน่วยการผลิตของ PPG ตรวจสอบชั้น 1,2,3 โดยใช้สายดับเพลิงที่อบู่ในตู้ Fire Hose IH-58-007และ Hose IH-58-008 จากนั้นรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
3 <sup>rd</sup> Response	Action	Equipment / Resources	Details/Warning
EM	เมื่อสามารถดัดระบบและทำการดับไฟได้แล้ว	• วิทยุสื่อสาร	• [] เก็บหลักฐาน ถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐาน
OC	• [] OC รายงานสถานการณ์ EM	• CCTV	• [] จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ให้ เรียบร้อย
FIT	• [] OC ประเมินสถานการณ์ เพื่อชชอยยกเลิกเหตุฉุกเฉิน และปิดกั้นพื้นที่ ตรวจสอบความเสียหาย	• Control Panel	
EM Auth.	• [] OC ตรวจสอบสถานการณ์ทุกอย่างให้ปลอดภัย EM ชชอยยกเลิก		
	• [] ภาวะฉุกเฉินและเปิดสัญญาณ All Clear		

Required Resources									
FIT/ On-Scene Team						Foam Calculation			
Team	FIT / NPC	Process Safe Shutdown	Fire Pump Monitoring	Environmental Monitoring	Equipment / Fire Truck	Tank Dia (m.) / Bund Dia.	0.0	0 m.	
Field Operator GCP		1		1	1	พื้นที่ผิววงเลกัณห์ที่เกิดเพลิงไหม้	600.0	600 m2	
GC11					4	อัตราการใช้โฟม solution	6.5	6.5 lpm/m2	
เครื่องโตรน	1					Foam solution rate ที่คำนวณได้	3,900.0	3900 lpm	
NPC ECC	4	1			3	Application time *	15.0	15 นาที	
Ambulance GC11	1					Foam solution rate ที่ต้องใช้จริง *	58,500.0	58500 L	
Ambulance NPC SE	1					% Foam concentrate *	3.0	3 %	
						Foam concentrate ที่ต้องใช้ต่อนาที	117.0	117 lpm	
						ต้องใช้ Foam concentrate รวม	1,755.0	1755 L	


ชื่อบริษัท (ระบบจะแสดงข้อมูลจากระบบให้อัตโนมัต)	XXX-(XXX)-XXX-XXX: ชื่อเอกสาร ระบบจะขึ้นข้อมูลให้อัตโนมัต (ข้อมูลชื่อจากหน้าระบบ)
---	---

Fire Water Application Calculation					
อุปกรณ์	จำนวน	Flow rate(LPM)	รวม (LPM)	ข้อมูลอุปกรณ์	อุปกรณ์ที่ต้องทำการ COOLING
1. Fixed monitor	2	2000	LPM		11R-201A
2. Water hydrant monitor	2	4000	LPM	สำหรับรดดับเพลิง 2 คัน	11R-201A
3. Water Spray			LPM		11R-201B
4. Portable Nozzle			LPM		
รวมปริมาณน้ำที่ต้องใช้			6,000	Max. water supply	10,692
ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ M3/hr.			360		
Drainage capacity	6,500	m³	สถานที่เก็บน้ำเสีย	Rain Contaminate	m³
				Cooling Blowdown Basin	m³
				Final Basin	6,500
OTHER RECOMMENDATIONS / CONCERNS					
Environmental Issue : ข้อควรระวัง					
- เก็บให้ห่างจากแหล่งที่ทำให้เกิดความร้อน และแหล่งที่ก่อให้เกิดประกายไฟ					
- หลีกเลี่ยงการสูดดม การกลืน การสัมผัสโดยตรงกับ ผิวหนัง ตา					
- สวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันใบหน้า จมูก และแว่นตากันสารเคมี หากมีการสัมผัส					
- ห้ามสูดหรือกินขณะที่ใช้สารนี้					
- ปิดฝาโบลิต ค่อสายดินกับภาชนะบรรจุ ระวังไฟฟ้าลัด					
- ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟเท่านั้น					
- ห้ามหายใจเข้าผ่านหรือใส่ของสาร ถ้ามีเหตุทุกครั้งหลังการทำงาน					
Others :					
การปฐมพยาบาล / First aids:					
- การสูดดม : เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้อยู่ในท่าทางที่หายใจได้สะดวก ให้ออกซิเจนถ้าหายใจลำบาก หรือหยุดหายใจ นำส่งแพทย์ทันที					
- สัมผัสทางผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เป็นสารออกทันที ล้างและดูให้ทั่วด้วยสบู่ หากเกิดการระคายเคืองหรือผื่นคันที่ผิวหนังให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา					
- สัมผัสทางดวงตา : ล้างด้วยน้ำสะอาดและไหลต่อเนื่องอย่างน้อย 15 นาที นำผู้ป่วยพบแพทย์					
- การกลืนกิน : ให้น้ำล้างปาก และนำส่งแพทย์ทันที					
สำเนา Hard Copy: เก็บที่ ECC ของพื้นที่, Shift Manager ของ Plant, ควบคุม Electronic File โดย Q-SH-CM					

อนุสรณ์ เกิงสูงเนินอำพล เพ็อกทอง

ชื่อบริษัท (ระบบจะแสดงข้อมูลจากระบบให้อัดโนมิต)	XXX-(XXX)-XXX-XXX: ชื่อเอกสาร ระบบจะขึ้นข้อมูลให้อัด โนมิต (ข้อมูลชื่อจากหน้าระบบ)
---	--



	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-SH-CM)-017: แบบประเมินและปรับปรุงแก้ไขการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
---	--	---

☐ Tabletop

☒ EM 1

☐ EM 2

☐ EM 3

บริษัท/สาขา	GCP	Unit Name	11RA-201A	วันที่ (Date)	26 มีนาคม 2568
Shift (A/B/C/D)	A	ผู้ประเมิน	คุณปริดา ปานประทีป	ตำแหน่ง	Senior ERS Chief

Scenario	เกิดการปฏิกิริยา Runaway reaction 11R-201A ระบบควบคุมต่างๆ ไม่ทำงาน ทำให้เกิด over pressure and over temperature และเกิดการรั่วที่ 11RA-201A mechanical seal ทำให้มีสาร ไวไฟออกมาสัมผัสแหล่งความร้อนด้านนอกทำให้เกิดติดไฟ Jet fire
----------	--

**Rating:** **Yes** = Emergency response need met (การปฏิบัติเป็นไปตามที่ต้องการ) ผลการประเมิน = 1

**No** = Room for improvement (การปฏิบัติยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุง) ผลการประเมิน = 0

กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน			ข้อสังเกตที่พบ	Rating
	Yes	No	NA		
ความสอดคล้องของ PIP					
1. Incident (Title), Information (Process / Applicable Data)	Yes				1
2. Operation Actions (Control Room / Field Operator)	Yes				1
3. Fire Fighting Resource & Response	Yes				1
ศูนย์ควบคุมการผลิต (Central Control Room): ประเมินบุคคล อุปกรณ์และการสื่อสาร					
4. มีการสั่งการตามหน้าที่ของ EM และมีการกำหนดกลยุทธ์	Yes				1
5. Boardman ทำหน้าที่ตามแผน Operation Emergency Action	Yes				1
6. -สั่งการศูนย์สื่อสารให้ส่ง SMS / แฟกซ์ -สั่งการ OC ประเมินจุดเกิดเหตุ			NA		
7. อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร วิทยุ โทรศัพท์ และเอกสาร P&ID, PIP พร้อมใช้งาน	Yes				1
8. มีการเปิดสัญญาณแจ้งเหตุ และการประกาศเสียงตามสายจาก Control Room	Yes				1
ศูนย์สื่อสาร (Communication Center): ประเมินบุคคล อุปกรณ์และการสื่อสาร					
9. พนักงานสื่อสารมีการทวนข้อความกับ EM และทำตามได้ครบถ้วน	Yes				1
10. การส่ง Fax ให้ กนอ. ด่วนสั่ง ( ภายใน 10 นาที ) / การส่ง SMS ถูกต้องครบถ้วน และโทรศัพท์แจ้งเตือนคนต้นสังกัด หรือ สพร.			NA		
11. ศูนย์บูรพาส่ง Fax ให้ กนอ. (EMCC) และศูนย์สื่อสาร ปตท.			NA		
12. ติดต่อร้องขอการสนับสนุนจาก GC1, GC2 หรือ G11 - FIT B, CM Team	Yes				1
13. โทรศัพท์โรงงานข้างเคียง			NA		
14. โทรศัพท์หน่วยงานราชการท้องที่ ปก.เทศบาลฯ, ปก.จังหวัด			NA		
15. มีการเปิดสัญญาณแจ้งเหตุ และประกาศเสียงตามสายจากศูนย์สื่อสาร	Yes				1

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน			ข้อสังเกตที่พบ	RATING
	Yes	No	NA		
16. แผนการสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสาร วิทยุ โทรศัพท์ ใช้งานได้ดี	Yes				1
<b>จุดเกิดเหตุ และจุดสั่งการที่เกิดเหตุ (Command Post):</b> ประเมินบุคคล อุปกรณ์ การสื่อสาร					
17. การแจ้งเหตุของผู้พบเห็นเหตุการณ์ ทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร หรือ ปุ่มกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้	Yes				1
18. มีการ ประเมินสถานการณ์ และรายงานเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นไปยัง SM, SS หรือ Boardman ในขั้นแรก	Yes				1
19. FO ของ Unit ที่เกิดเหตุมีการเข้าร่วมเหตุในช่วงแรกโดยใช้อุปกรณ์ ที่มีอยู่ในพื้นที่ระงับเหตุได้อย่างเหมาะสม - FIT A ประจำพื้นที่เกิดเหตุ - FIT A Mixed Plant	Yes				1
20. ทีมดับเพลิงถึงที่เกิดเหตุเวลาที่เหมาะสมนับจากมีการร้องขอจากศูนย์สื่อสาร - FIT A ประจำพื้นที่เกิดเหตุ ใช้เวลา .....4.....นาที - FIT A Mixed Plant ใช้เวลา .....-.....นาที	Yes				1
21. ทีมดับเพลิงที่มาสับสนุน ถึงที่เกิดเหตุในเวลาที่เหมาะสม - FIT B GC1 ใช้เวลา .....-.....นาที - FIT B GC2 หรือ GC11 ใช้เวลา .....6.....นาที - FIT B NPC S&E ใช้เวลา .....-.....นาที - ทีมสนับสนุนเพิ่มเติม FIT B GC3 (ตามการร้องขอ) ใช้เวลา .....-.....นาที	Yes				1
22. OC และทีมสนับสนุนมีการวางแผนร่วมกัน ณ จุดเกิดเหตุก่อนที่จะเข้าทำการระงับเหตุ	Yes				1
23. มีการใช้น้ำป้องกันการลุกลามหรือป้องกันการคิดไฟ - มีการเลือกใช้โฟม หรือสารดับเพลิงอย่างถูกต้อง	Yes				1
24. ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินเลือกใช้ PPE สวมชุดดับเพลิง สวมใส่ SCBA ได้ถูกต้องครบถ้วน	Yes				1
25. อุปกรณ์ที่ใช้ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง, SCBA, รอดับเพลิง, Drone Thermal Camera ฯลฯ	Yes				1

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน			ข้อสังเกตที่พบ	RATING
	Yes	No	NA		
26. มีประเมินสถานการณ์ เพื่อขอยกเลิกเหตุฉุกเฉิน และปิดกั้นพื้นที่ ตรวจสอบความเสียหาย	Yes				1
<b>การประเมินทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ (Medical Emergency Response และ TRIAGE AREA)</b>					
27. Fit Team/Rescue Team เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ได้ภายใน 4 นาที ปฐมพยาบาล/ เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างเหมาะสม (หลังจาก OC สั่งการ)			NA		
28. ทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ และ OC มีการวางแผนร่วมกัน ณ จุดเกิดเหตุก่อนที่จะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ			NA		
29. OC มีการจัดตั้ง Triage area และจัดการผู้บาดเจ็บได้อย่างเหมาะสม			NA		
30. ทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ สามารถคัดกรอง ประเมินการ รักษาพยาบาล ผู้บาดเจ็บได้อย่างเหมาะสม			NA		
31. กรณีสารเคมี / รังสี มีการทำ Decontamination ผู้บาดเจ็บ ก่อนนำส่ง รพ.พร้อมข้อมูล SDS			NA		
32. รถพยาบาลประจำพื้นที่ เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ภายในเวลา 10 นาที / รถพยาบาลสนับสนุน เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ภายใน 20 นาที และนำส่ง รพ.ได้ภายใน 1 ชม.			NA		
<b>ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Command Center):</b> ประเมินบุคคล อุปกรณ์ การสื่อสาร					
33. มีการตั้งศูนย์อำนวยการเหตุฉุกเฉินได้รวดเร็ว ผู้ทำหน้าที่มีรายงาน ตัวครบภายในเวลา 60 นาที			NA		
34. EM สรุปสถานการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้ ED Duty และ Emergency Duty Team ทราบปัญหาของเหตุการณ์ เพื่อให้แต่ละส่วน งานกำหนดแผนปฏิบัติ ประสานงานและสนับสนุนเหตุฉุกเฉิน			NA		
35. Emergency Duty Team มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนฉุกเฉินรวมถึง จัดการกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งภายในและภายนอกโรงงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ			NA		
36. มีผู้บันทึกเหตุการณ์ ข้อมูลที่สำคัญบน Incident Board ถูกต้องและ ครบถ้วน	Yes				1
37. อุปกรณ์และเอกสารต่างๆ เช่น วิทยุสื่อสาร, โทรศัพท์, โทรศัพท์, CCTV, P&ID, SDS, PIP และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานที่ สำคัญ มีพร้อมใช้งาน	Yes				1
<b>ศูนย์อำนวยการภาวะวิกฤต (Crisis Management Center)</b>					
38. มีการจัดตั้งศูนย์ CMC, CBC ในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต (RO ชั้น 5 ห้องدارารคณ์, ENCO ชั้น18)			NA		



CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน			ข้อสังเกตที่พบ	RATING
	Yes	No	NA		
39. ระบบการติดต่อสื่อสารของศูนย์ CMC, CBC เช่น VDO Conference, CCTV, Drone, ชุดควบคุมระบบสื่อสาร			NA		
40. ERS Chief GC1 ทำหน้าที่ผู้ควบคุมห้อง CMC, CBC ทำได้ถูกต้อง			NA		
<b>จุดรวมพล (Assembly Point):</b> ประเมินบุคคล อุปกรณ์และการสื่อสาร					
41. อพยพพาที่จุดรวมพลด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วนและตรวจนับจำนวนที่จุดรวมพลเป็นไปตามแผน และรายงานให้ศูนย์ ECC ทราบ			NA		
42. Assembly Controller และ Area Warden ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง มีการสวมเสื้อ Area Warden และใช้ใบตรวจสอบรายชื่อที่ Update			NA		
<b>จุดรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก:</b> ประเมินบุคคล อุปกรณ์ การสื่อสาร					
43. เจ้าหน้าที่ รปภ. ควบคุมการผ่านเข้าออกของยานพาหนะ และบุคคลที่ประตู Main gate การจราจร			NA		
44. MC2 ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ที่มาสนับสนุนได้อย่างถูกต้องตามการร้องขอจาก OC			NA		
45. Fire Runner ทำหน้าที่นำผู้สนับสนุนไปยังจุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้องตามการร้องขอจาก OC			NA		
Sum of Rating					23/23
Effectiveness Score					100%

Calculation of Effectiveness Score % =  $\frac{\text{Sum of Total Rating Points}}{\text{No. of rated items}} \times 100$

No. of rated items

#### Effectiveness Scoring

>90 - 100%	=	Excellent	>70% - 80%	=	Fair
>80% - 90%	=	Good	<70%	=	Review Required

#### Positive Observations: ข้อดี

- การฝึกซ้อมไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหาย.....
- อุปกรณ์คันเพลิงมีความพร้อมในการใช้งาน.....
- ทีมคันเพลิงมีความเข้าใจขั้นตอนในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง.....

#### Improvement Observations: ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข

Item	Conclusion / Suggestion	Action by	Target Date	Finish Date
1				
2				
3				
4				
5				

#### ภาพถ่ายจากการซ้อมแผน



ภาคผนวก ข.53

---


ผลการซ่อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 2 ประจำปี 2567

**บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด**

(นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก)

แจ้งกำหนดการฝึกซ้อม  
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ระดับ2 (โรงงาน)

**วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2567 เวลา 13.00 -16.00 น.**





## 40T-138 Xylene TANK Overfill

ขณะที่กำลัง Unloading xylene เกิดการ Overfill เนื่องจาก High Level Switch LSHH-40T138 ไม่ทำงานตามระบบ ทำให้มีสาร Xylene รั่วไหลออกมาจาก Tank ลงสู่พื้น แล้วลุกติดไฟจาก ignition source เป็น Pool Fire มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 3 คน


คนที่ 1 เป็นผู้รับเหมา ตกจากที่สูง บาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง ปวดหลัง ซา ขยับแขนขาไม่ได้

คนที่ 2 เป็นผู้รับเหมา สูดดมควันไฟเข้าไป มีอาการเป็นลม

คนที่ 3 เป็นพนักงาน GCP ลมหมดสติและหยุดหายใจขณะนำออกมาปฐมพยาบาล ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ

(AED)

EM ส่งทีมเข้าไประงับเหตุ พร้อมประกาศเหตุฉุกเฉินระดับ 2 และร้องขอทีมสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เมื่อทีมสนับสนุนมาถึง ได้เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมฉีดน้ำเพื่อควบคุมทิศทางเปลวไฟ จนสามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ และประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน





บริษัท พิก้า โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ถนนสุขุมวิทซอย 10 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : +66(0)2255-4400 โทรสาร : +66(0)2255-4500  
สำนักงานเขต : เลขที่ 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : +66(0)2255-4000 โทรสาร : +66(0)2255-4111  
Fax : +66(0)2255-4000

## การฝึกซ้อมแผนเหตุการณ์ระดับ2 (โรงงาน) ประจำปี 2567

### วัตถุประสงค์

1. ทดสอบ และประเมินความพร้อมของแผนการปฏิบัติในการตอบโต้สถานการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารและประสานระหว่างหน่วยงาน
3. ให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของ Duty Team
4. ทดสอบแผนการจัดการงานภาวะฉุกเฉินและ Pre Incident Plan

### สถานที่เกิดเหตุ/อุปกรณ์

ขณะที่กำลัง Unloading xylene เกิดการ Overfill เนื่องจาก High Level Switch LSHH-40T138 ไม่ทำงานตามระบบ ทำให้มีสาร Xylene รั่วไหลออกมาจาก Tank ดังตัวนี้ แล้วเกิดติดไฟจาก ignition source เป็น Pool Fire มีผู้ปฏิบัติงานบริเวณนั้นได้รับบาดเจ็บจำนวน 3 คน

### เหตุการณ์สมมุติ

<u>วันที่ฝึกซ้อม</u>	:	วันที่ 19 กันยายน 2567 (กะ D)
<u>ระยะเวลาฝึกซ้อม</u>	:	13:20 – 15:00 น.
<u>ระดับความรุนแรง</u>	:	เหตุการณ์ระดับ 2 (โรงงาน)

### เงื่อนไขการฝึกซ้อม

1. ทำการฝึกซ้อมในบริเวณชุมชนหญิง
2. ทีมดับเพลิง รถพยาบาลจาก GC11 และ ศูนย์ ECC NPC S&E เข้ามาช่วยเหลือ
3. มีการจัดตั้งศูนย์ ECC ที่ GCP Duty Team และ Plant ERT เป็นทางเข้ามาร่วมซ้อมจริง
4. การอพยพ ที่จุดรวมพล ให้มีระยะห่าง พนักงาน GCP ให้แยกเป็นหน่วยงาน และผู้รับหมาย แยกตามบริษัทๆ โดยหัวหน้างานตรวจสอบและส่งผลการตรวจนับ ที่จุดรวมพล
5. สมมุติผู้ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ จำนวน 3 ราย
6. ทำการปิดประตูหน้าโรงงานจริง



บริษัท พิกัด โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ชั้น 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500  
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  
โทรศัพท์ +66(0)3999-4000 โทรสาร +66(0)3999-4111  
น.ร. เลขที่ 0157354000287



บริษัท พิกัด โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ชั้น 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500  
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  
โทรศัพท์ +66(0)3999-4000 โทรสาร +66(0)3999-4111  
น.ร. เลขที่ 0157354000287

ลำดับเหตุการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ผู้บาดเจ็บ ผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการ มีดังนี้

คนที่ 1 เป็นผู้รับเหมา ตกจากที่สูง บาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง ปวดหลัง ขา ขยับแขนขาไม่ได้

คนที่ 2 เป็นผู้รับเหมา สูดลมควันท่อไฟเข้าไป มีอาการเป็นลม

คนที่ 3 เป็นพนักงาน GCP ลมหมดสติและหยุดหายใจขณะนำออกมาปฐมพยาบาล ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED)

ทิศทางลม จากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ	เวลา	เหตุการณ์	ทำหน้าที่
1	14.00	- มีสัญญาณ Alarm Gas detector ส่งไปที่ Control Room 1 (XIT-40009 XIT-40019 และ Linear Heat Detector LHD-40T138) - Board Operator แจ้ง ทีม Operation ตรวจสอบ - Operation ออกตรวจสอบ และแจ้ง Shift Manager ทราบ เหตุการณ์	Operator Team
2	14.02	- Shift Manager ประกาศเหตุฉุกเฉิน ระดับ 1 โดยใช้ Code “ประกาศ ซ่อมแผนฉุกเฉิน ขณะนี้มีการรั่วไหลออกมาในอุปกรณ์ 40T-138 และคิดไฟ อยู่ระหว่างการควบคุม ขอให้ผู้รับเหมา และพนักงานที่เกี่ยวข้องในแผนฉุกเฉินให้หยุด การปฏิบัติงาน และออกนอกพื้นที่” ไปที่จุดรวมพล ประกาศ 2 รอบ - Shift Manager ประกาศแจ้งทำหน้าที่ EM และแจ้งผู้เกี่ยวข้องในแผนฉุกเฉินให้ปรับวิทยุ ไปใช้ช่อง EM Plant ช่อง 1 - EM ให้ศูนย์สื่อสาร GC16 แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามแผนฉุกเฉินทราบ พร้อมให้แจ้ง Emergency Duty Team & ERT Plant ทาง SMS - OC พร้อมประเมินสถานการณ์ แจ้งทิศทางลม / กำหนดจุด Triage - EM สั่งการให้ OC, FIT ในกะ เข้าทำการระงับเหตุ	Shift Manager
3	14.03	- FIT Operator (ที่ได้รับมอบหมาย) รายงานตัวต่อ OC และ ทำการควบคุมเหตุการณ์ ตาม คำสั่ง ของ OC	FIT Team
4	14.03	- ศูนย์สื่อสารฯ วิทยุแจ้ง ERS Chief ให้ทราบเหตุการณ์ พร้อมออกตรวจสอบหน้างาน	ศูนย์สื่อสารฯ
5	14.05	- ศูนย์สื่อสารGC16 ส่ง SMS แจ้งกลุ่ม ใน GC Group Emergency Duty team & ERT Plant และประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ ตามแผนฉุกเฉิน ดังนี้	ศูนย์สื่อสารฯ

		1. โทรแจ้ง กนอ. และส่งแฟกซ์แจ้ง กนอ. 2. ส่งแฟกซ์แจ้ง ปตท. 3. โทรแจ้ง ปก. และเทศบาลมาบตาพุด 4. โทรแจ้งโรงงานข้างเคียง 5. โทรแจ้ง SC-SR เพื่อพิจารณาให้แจ้งประธานชุมชน กรรมการชุมชน 6. โทรแจ้ง รพ. และ ตร.ท้องที่	
6	14.06	- รอดับเพลิงจาก NPC- S&E พร้อมรถพยาบาล & ทีม GC -11 ถึงประตู 1 - รปภ. แจ้งศูนย์สื่อสารฯ ทราบ รอดับเพลิงมาถึงประตู 1 - ศูนย์สื่อสารฯ ประสานแจ้ง OC ทราบ	รปภ.
7	14.08	- ER / SHE / CSR Duty รายงานตัวต่อ EM พร้อมสนับสนุน	ER / SHE / CSR Duty
8	14.10	- OC แจ้งขอให้ทีมระงับเหตุฯ เข้าตามเส้นทาง G-1 (โดยมี รปภ.แนะนำเส้นทาง) มา รายงานตัวที่จุด Command Post พร้อมวางแผนการควบคุมเหตุ	OC
9	14.12	- MC2 รายงานตัวต่อ EM พร้อมจัดระเบียบการจราจร / ควบคุมเหตุการณ์ ที่ Contract Point บริเวณประตูหน้าโรงงาน พร้อมแจ้งจำนวนรอดับเพลิง และทีมดับเพลิง Standby	MC 2
10	14.14	- FIT Team Operator & Fire Team จาก NPC ทำการควบคุมเหตุ (ตามแผนที่ OC กำหนด)	FIT Team
11	14.16	- OC ประเมินเหตุการณ์ แล้วเหตุการณ์ดังกล่าวมีความรุนแรง เนื่องจากพบผู้บาดเจ็บ สารเคมีจำนวนมาก คาดว่ามีผลกระทบกับชุมชน และบริษัทใกล้เคียงต้องการสนับสนุน จาก Emergency Duty Team & ERT Plant - OC สั่งการ Field operator เตรียมให้มีการตรวจสอบระบบระบายน้ำ และ Pump น้ำดับเพลิง - OC รายงานให้ EM ทราบ พร้อมเสนอให้ทำการปรับระดับความรุนแรงเป็นระดับ 2	CO & ERS Chief
12	14.18	- EM ประกาศภาวะฉุกเฉิน ระดับ 2 โดยใช้ Code	EM
13	14.20	- EM กดสัญญาณฉุกเฉิน ประกาศแจ้งซ่อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 “ประกาศ แจ้งซ่อมแผน ฉุกเฉิน ขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้ จึงประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2 ขอให้ผู้ไม่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องในแผนฉุกเฉิน ไปรวมตัวที่จุดรวมพล ”ประกาศ 2 รอบ	Board Man Operator
14	14.22	พบผู้บาดเจ็บ 3 คน อยู่ในจุดที่ปลอดภัย คนที่ 1 เป็นผู้รับเหมา ตกจากที่สูง บาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง ปวดหลัง ขา ขยับแขนขาไม่ได้ คนที่ 2 เป็นผู้รับเหมา สูดลมควันท่อไฟเข้าไป มีอาการเป็นลม คนที่ 3 เป็นพนักงาน GCP ลมหมดสติและหยุดหายใจขณะนำออกมาปฐมพยาบาล ใช้เครื่อง กระตุ้นหัวใจ (AED)	FIT Team Operator



**บริษัท พิกโก้ โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ถนนพหลโยธิน อาคารเลขที่ 14-18 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500  
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  
โทรศัพท์ +66(0)3999-4000 โทรสาร +66(0)3999-4111  
น.น. เลขที่ 9197354000287

15	14.23	- EM ประเมินสถานการณ์ Status Plant แจ้ง Board Man พิจารณา ตามแผนการของ Operation	EM & OC
16	14.25	- OC แจ้ง MC 2 ให้ทีมดับเพลิง เข้าตามเส้นทางประตู 1 (โดยมี Fire Runner นำรถ) มา รายงานตัวที่จุด Command Post เพื่อวางแผนระงับเหตุ	
17	14.27	- Duty Team (ตามตารางเวร) เข้ามารายงานตัวต่อ ED ที่ ECC - MC 1 แจ้ง EM สามารถตั้ง ECC ได้ - MC 1 ขอให้ EM รายงานสถานการณ์ ให้ ED และ Duty Team ที่ ECC ทราบ	Duty Team
18	14.28	- SHE Area เข้าพื้นที่ เดินทางมาที่ ECC ตรวจสอบและเตรียม PPE / สนับสนุน อุปกรณ์ เครื่องตรวจวัด / SDS One Page ตรวจสอบการแจ้งเหตุการณ์กับผู้เกี่ยวข้อง (แจ้ง กนอ. / เทศบาล / ปก. / กพ. / สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน / ปตท. / รพ. / ดร. พื้นที่ / โรงงานข้างเคียง / ตรวจสอบผลกระทบ โรงงานข้างเคียง / รายงานฝ่าย SHE เรื่องผลกระทบ / แจ้ง SHE Duty Team ทั้ง 3 Group ทราบ	SHE Area
19	14.29	- จดรวมพล แต่ละพื้นที่รายงานยอดที่ ECC ตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
20	14.31	รถพยาบาลนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล พร้อมแจ้ง HR Duty ทางโทรศัพท์	First Aid
21	14.32	Duty Team รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง (รอบโต๊ะ) ED แลกเปลี่ยน ฉบับที่ 1	Duty Team
22	14.40	- ERT Plant เข้ารายงานตัวที่ ECC และรับหน้าที่ต่อ Duty Team	ERT Plant
	14.43	ขอสนับสนุนน้ำดื่ม/อาหารและชุมชนใกล้เคียงร้องเรียนมีข่าวใน Social Media	Service, MN
23	14.44	- SHE และ SC-SR ทำการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมหน้างาน โดยมีทีม กพ. และ กนอ. เข้าร่วม สังเกตการณ์ & สนับสนุน (ถ้ารูปเป็นหลักฐาน)	SHE & SC-SR
24	14.47	- MC2 วิทยุแจ้ง MC 1 มีเจ้าหน้าที่ WHA,หน่วยราชการ,ชุมชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้ง นักข่าวมาขอทราบเหตุการณ์ ที่ประตู Main gate ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่มาต้อนรับ - SC-CB,SC-SR ออกต้อนรับ และเชิญทีมเข้าห้องรับรองตามห้องที่กำหนดไว้	MC 2
25	14.49	- Board Operator ทำการ Isolate ระบบได้แล้ว	Board Operator NPC S&E
26	14.50	- OC ประสานทีมในการปิดกั้นรางระบายน้ำ	OC
27	14.55	- ED โทรแจ้งเหตุการณ์ และสถานการณ์ ให้เจ้าหน้าที่ กนอ. ทราบ	ED
28	14.50	- OC แจ้ง MC1 ขอสนับสนุนน้ำดื่มให้กับ FIT Team Operator & Fire Team	OC
29		- MC 1 แจ้งให้หน่วยงาน H-GA ประสาน MC 2 เพื่อทำการจัดส่งน้ำดื่มให้ทีม FIT Team เข้าประตู G1 ไปไว้ที่จุด Command Post	MC 1
30	15.00	- OC แจ้ง MC1 ขอเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงของ Fire Pump	OC



**บริษัท พิกโก้ โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ถนนพหลโยธิน อาคารเลขที่ 14-18 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500  
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  
โทรศัพท์ +66(0)3999-4000 โทรสาร +66(0)3999-4111  
น.น. เลขที่ 9197354000287

31	15.02	- OC รายงาน EM สามารถควบคุมเพลิงได้ในพื้นที่จำกัด พร้อมดำเนินการวางแผน ร่วมใน ทีม ทำการ Isolate	OC
32	15.05	- OC แจ้ง EM สามารถหยุดการรั่วไหลได้ และทีมระงับเหตุสามารถหยุดการรั่วไหลได้แล้ว EM ขออนุมัติยกเลิกเหตุการณ์กับ ED MN ตรวจสอบความเสียหาย	OC
33	15.10	- OC แจ้ง EM เหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ พนักงานดับเพลิงอยู่ครึบ ไม่มีอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บ ขอยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน	OC
34	15.13	- EM แจ้ง MC1 ขอให้ ED อนุมัติยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน	EM
35	15.15	-ED สังเกตตรวจสอบ และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรอบ โรงงานอีกครั้ง เพื่อยืนยันว่า ไม่มีผลกระทบต่อโรงงานและชุมชนข้างเคียง - ED ให้ Duty Team รายงาน Status การดำเนินการ เพื่อพิจารณาทำการยกเลิก แผนฉุกเฉิน	ED
36	15.20	- ED ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน - MC1 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง ทราบ	ED MC1
37	15.22	- ศูนย์สื่อสารฯ แจ้งผู้เกี่ยวข้องยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน	ศูนย์สื่อสารฯ
38	15.25	- Board Man ประกาศ PA แจ้งเสร็จสิ้นการซ้อมแผนฉุกเฉิน	- Board Man
39	15.30	- ศูนย์สื่อสารGC16 ส่ง SMS แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ - แจ้งนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) และ EMCC - แจ้งโรงงานข้างเคียง	ศูนย์สื่อสารฯ

**ผู้ทำหน้าที่ตามแผนฯ**

1. ED ผู้ทำหน้าที่ ED Duty Rota & VP Plant
2. EM ผู้ทำหน้าที่ Shift Manager
3. OC ผู้ทำหน้าที่ Senior Operator / Qualified Persons
4. MC 1 ผู้ทำหน้าที่ ER Duty Rota & SHE Division Manager
5. MC 2 ผู้ทำหน้าที่ ERS Chief ที่ได้รับมอบหมาย
6. MC 3 ผู้ทำหน้าที่ ERS Chief (GC11)

**หมายเหตุ** หลังเสร็จสิ้นการซ้อมแผนฯ (เวลาประมาณ 15.30 น.) ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมประชุมสรุปผลการฝึกซ้อม และเพื่อปรับปรุงแก้ไข สิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ถนนบรมไตรมิตรวิทยารักษ์ ถนนสาย 14-18 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-6500  
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนสายสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  
โทรศัพท์ +66(0)3999-4000 โทรสาร +66(0)3999-4111  
นบ. เลขที่ 9157354000287





บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
จำกัด (มหาชน)


F-(Q-SH-CM)-034: Pre-Incident Plan


cGC	GC Polyols	<b>PRE-INCIDENT PLAN</b>		Equipment No.	40T-138
PLANT	GCP			Equipment Name	40T-138
AREA	GCP			Location	Raw material tank

KEY PLANT INCIDENT LOCATION




Plot plan








--- Heat Flux Level ---

37.5 Kw/m <sup>2</sup>	10	m.
12.5 Kw/m <sup>2</sup>	13	m.
6.3 Kw/m <sup>2</sup>	21	m.



<b>INCIDENT</b>																																																																										
1	Title (ชื่อเหตุการณ์)	40T-138 Xylene TANK Overfill																																																																								
	Possible cause & effects (สาเหตุ / เหตุการณ์และผลกระทบ)	ขณะที่กำลัง Unloading xylene เกิดการ Overfill เนื่องจาก High Level Switch LSHH-40T138 ไม่ทำงานตามระบบ ทำให้มีสาร Xylene รั่วไหลออกมาจาก Tank ลงสู่พื้น แล้วถูกติดไฟจาก Ignition source เป็น Pool Fire																																																																								
	Exact location (ระบุจุดที่เกิดเหตุของอุปกรณ์)	40T-138 Xylene TANK Breather valve BV40T-138	Equivalent leak hole size (ขนาดของรูรั่วโดยประมาณ)	4 Inches.																																																																						
<b>INFORMATION</b>																																																																										
Type of incident		Pool fire																																																																								
PROCESS CONDITION / APPLICABLE DATA (กรอกเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)																																																																										
<table><tr><th colspan="2">Equipment Data</th><th colspan="2">Chemical Data</th></tr><tr><td>Unit No</td><td>40T-138 OSBL RM Tank</td><td>Product / Fluid / Component</td><td>Xylene</td></tr><tr><td>Roof type</td><td>Cone roof</td><td>Boiling point</td><td>138 °C</td></tr><tr><td>Diameter of Equipment</td><td>(Ø) 2.7 m (L) 8 m</td><td>Flash point</td><td>25 °C</td></tr><tr><td>Full surface area</td><td>— m²</td><td>Auto ignition temperature</td><td>527 °C</td></tr><tr><td>Height of point of leak</td><td>8 m</td><td>LEL (%vol.)</td><td>1 %LEL</td></tr><tr><td>Volume / Inventory</td><td>40 m³</td><td>UEL (%vol.)</td><td>7 %UEL</td></tr><tr><td>Fire detection</td><td>Gas detector</td><td>Vapor density (to air)</td><td>3.7 kpa.</td></tr><tr><td>Isolation</td><td>Remote activation</td><td>Specific gravity (to water)</td><td>0.867 °C</td></tr><tr><td>Fire protection</td><td>Foam / water sprinkler system</td><td>Physical property</td><td>Liquid</td></tr><tr><td>Pump out rate</td><td>12.4 m³/hr</td><td>Water soluble?</td><td>Yes</td></tr><tr><td>Type of vent</td><td>PVV</td><td>TLV/TWATLV STEL</td><td>100 ppm, 150 ppm</td></tr><tr><td>Bund dimension</td><td>50 m²</td><td>Respirator type</td><td>SCBA/organic vapor cartridge</td></tr><tr><td>Internal bund dimension</td><td>50 m²</td><td>Half Mark / Filter type No.</td><td>3M 7502 / 6003</td></tr><tr><td>Design temperature</td><td>100 °C</td><td rowspan="4"><b>Diamond sign</b></td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>Operating temperature</td><td>40 °C</td></tr><tr><td>Operating pressure</td><td>0.02 kg/cm²</td></tr><tr><td>Flow rate (Inventory)</td><td>28.27 m³</td></tr><tr><td>Other information</td><td colspan="3"></td></tr></table>					Equipment Data		Chemical Data		Unit No	40T-138 OSBL RM Tank	Product / Fluid / Component	Xylene	Roof type	Cone roof	Boiling point	138 °C	Diameter of Equipment	(Ø) 2.7 m (L) 8 m	Flash point	25 °C	Full surface area	— m²	Auto ignition temperature	527 °C	Height of point of leak	8 m	LEL (%vol.)	1 %LEL	Volume / Inventory	40 m³	UEL (%vol.)	7 %UEL	Fire detection	Gas detector	Vapor density (to air)	3.7 kpa.	Isolation	Remote activation	Specific gravity (to water)	0.867 °C	Fire protection	Foam / water sprinkler system	Physical property	Liquid	Pump out rate	12.4 m³/hr	Water soluble?	Yes	Type of vent	PVV	TLV/TWATLV STEL	100 ppm, 150 ppm	Bund dimension	50 m²	Respirator type	SCBA/organic vapor cartridge	Internal bund dimension	50 m²	Half Mark / Filter type No.	3M 7502 / 6003	Design temperature	100 °C	<b>Diamond sign</b>		Operating temperature	40 °C	Operating pressure	0.02 kg/cm²	Flow rate (Inventory)	28.27 m³	Other information			
Equipment Data		Chemical Data																																																																								
Unit No	40T-138 OSBL RM Tank	Product / Fluid / Component	Xylene																																																																							
Roof type	Cone roof	Boiling point	138 °C																																																																							
Diameter of Equipment	(Ø) 2.7 m (L) 8 m	Flash point	25 °C																																																																							
Full surface area	— m²	Auto ignition temperature	527 °C																																																																							
Height of point of leak	8 m	LEL (%vol.)	1 %LEL																																																																							
Volume / Inventory	40 m³	UEL (%vol.)	7 %UEL																																																																							
Fire detection	Gas detector	Vapor density (to air)	3.7 kpa.																																																																							
Isolation	Remote activation	Specific gravity (to water)	0.867 °C																																																																							
Fire protection	Foam / water sprinkler system	Physical property	Liquid																																																																							
Pump out rate	12.4 m³/hr	Water soluble?	Yes																																																																							
Type of vent	PVV	TLV/TWATLV STEL	100 ppm, 150 ppm																																																																							
Bund dimension	50 m²	Respirator type	SCBA/organic vapor cartridge																																																																							
Internal bund dimension	50 m²	Half Mark / Filter type No.	3M 7502 / 6003																																																																							
Design temperature	100 °C	<b>Diamond sign</b>																																																																								
Operating temperature	40 °C																																																																									
Operating pressure	0.02 kg/cm²																																																																									
Flow rate (Inventory)	28.27 m³																																																																									
Other information																																																																										


ประกาศใช้ครั้งที่ 2

วันที่มีผลบังคับใช้: 13/07/2024

Uncontrolled Copy

หน้า 1 จาก 5

เอกสารอ้างอิง: W-(Q-SH-CM)-005

รูปที่เกิดเหตุ (Double click เพื่อขยาย)	จุด Leak	จุด Cooling 	จุดตัดแยกระบบ	จุดเกิดเหตุ SM	จุดเกิดเหตุ NCS
--	----------	--	---------------	----------------	-----------------


INCIDENT CONTROL PLAN				
3	Objectives (เป้าหมายการระงับเหตุ) *** อ้างอิงตามที่จะระบุใน Procedure		Strategies (แผนกลยุทธ์) *** อ้างอิงตามที่จะระบุใน Procedure	
	1. ป้องกันโครงสร้าง อุปกรณ์ข้างเคียงไม่ให้เสียหาย-ไม่ให้ไฟไหม้ลุกลาม		1. ใช้ water spray and fixed monitor เพื่อทำให้อุปกรณ์และโครงสร้างเย็นลง	
	2. ป้องกันการลุกลามไปที่ถังข้างเคียง		2. ใช้ fixed monitor ระบายความร้อนลงถึงที่อยู่ติดกันซึ่งอาจได้รับผลของรังสีความร้อน	
	3. ดับไฟที่ลุกไหม้ให้ได้		3. ใช้โฟมดับได้ไฟและเก็บกู้	
OPERATION ACTIONS				
	Immediate Response	Actions	Equipment Response	Details/ Warning
4	SM	1. มีสัญญาณเตือนที่เครื่องตรวจจับก๊าซ XIT-40009 XIT-40019 และ Linear Heat Detector LHD-40T138 2. สั่งการ Senior operator ไปตรวจสอบหน้างาน 3. แจ้งศูนย์สื่อสารไกลคอล ถึงเหตุการณ์ สั่งการ Senior operator เพื่อกำหนดหยุด, ดัดแยกอุปกรณ์ และควบคุมแรงดันมอบหมายหน้าที่ เพื่อเป็น OC, Fit team และOperator สำหรับขั้นตอนกระบวนการผลิต	•ระบบวิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ	ต้องแจ้งภายใน 10 นาที หลังทราบเหตุการณ์
	SS / Sr. OP	ทำการหยุด, ดัดแยกอุปกรณ์ และควบคุมแรงดัน ตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารการผลิต โดยใช้		หยุดการ Unload ปิดวาล์วเข้า
	CO	รับคำสั่ง ทำการหยุด, ดัดแยกอุปกรณ์ ที่ระบุในเอกสารการผลิตแจ้งผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เกิดเหตุ เช่น ผู้รับเหมา		ปฏิบัติตามคำแนะนำใน Operating procedure
	FO	1. ตรวจสอบพื้นที่ พบสาร Xylene รั่วไหลออกมาจาก Tank ลงสู่พื้น แล้วลุกลุดไฟจาก ignition source และรายงานสภาพหน้างาน 2. สัญญาณเตือนที่เครื่องตรวจจับก๊าซ XIT-40009 และ Linear Heat Detector LHD-40T-138 พร้อมสั่งเปิดระบบ Deluge System Deluge System 40T-138 Deluge System 40T-131 3. FO เปิด fire hydrant with monitor FH-58-015 และ HM-58-003 เพื่อหล่อเย็นโครงสร้างบริเวณใกล้เคียง	SCBA Hydrant Fixed monitor Plant water spray	1. FO เปิด fire hydrant with monitor FH-58-015 และ HM-58-003 เพื่อหล่อเย็นโครงสร้างบริเวณใกล้เคียง
FIRE FIGHTING				
5	1 <sup>st</sup> Response	Action	Equipment/ Resources	Details/Warning

OC [ Sr. OP]	1. ไปยังจุดเกิดเหตุ ประเมินสถานการณ์ และรายงานกลับไปยัง EM 2. เลือกวิธีการระงับเหตุ กำหนดจุด Command post และการตัดแยกระบบ ร่วมกับ EM และเริ่มส่งการการระงับเหตุ โดยใช้อุปกรณ์ภายในพื้นที่ 3. วางแผนการช่วยเหลือ กรณีมีผู้บาดเจ็บ และส่งการเข้าช่วยเหลือ	• <a href="#">Internal equipment</a> • <a href="#">External equipment</a>	หน่วยสนับสนุน จะเข้ามาตั้งแต่เกิดเหตุฉุกเฉินระดับ 1(NPC S&E)
FIT [ OP ] FIT [ OP ] FIT [ OP ] FIT [ OP ]	1. สวมใส่ชุดดับเพลิง SCBA และปฏิบัติหน้าที่เป็น FIT Team ดำเนินการตามคำสั่ง OC 2. ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ตามแผนของ OC 3. ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าระงับเหตุ ตามแผนของ OC เพื่อจำกัดการลุกลามของเหตุการณ์	• SCBA • Fire truck Ambulance	ประสานขอความช่วยเหลือ OC
2 <sup>nd</sup> Response	Action	Equipment/ Resources	Details/Warning
EM	1. แจ้งศูนย์สื่อสารไกลคอล เพื่แจ้งเหตุการณ์ เพื่อแจ้ง On duty ถัดไป 2. กำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์การควบคุมเหตุฉุกเฉินร่วมกับ OC 3. ประสานงาน และให้ข้อมูลร่วมกับ Duty team และ Request ทีมสนับสนุน จาก ECC		ประสานขอความช่วยเหลือผ่าน Emergency command center
OC	1. ปรับวิธีการระงับเหตุ ร่วมกับ EM และเริ่มส่งการการระงับเหตุ โดยใช้อุปกรณ์ภายในพื้นที่ และทีมสนับสนุน รายงานสถานการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ไปยัง Emergency command center 3. นำรถดับเพลิงเข้าพื้นที่วางแผนฉีดโฟมดับไฟ	• SCBA • Fire truck Ambulance	นำรถดับเพลิงเข้าพื้นที่วางแผนฉีดโฟมดับไฟ
NPC Satellite GC11	1. รายงานตัวกับ MC2 ที่จุดจอดรถดับเพลิง Gate1 2. รอการแจ้งเพื่อระงับเหตุ ตามคำสั่งของ OC		
FIT/NPC	1. ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าระงับเหตุ ตามแผนของ OCเพื่อจำกัดการลุกลามของเหตุการณ์ 2. ทีม NPC SE และทีม GC11		
3 <sup>rd</sup> Response	Action	Equipment / Resources	Details/Warning




EM	1. แจ้ง ECC เพื่อขอปรับเหตุการณ์ เป็นภาวะฉุกเฉิน 2. OC ปฏิบัติงานร่วมกับทีมช่วยเหลือจากภายนอก 3. FIT ปฏิบัติงานร่วมกับทีมช่วยเหลือจากภายนอกหากมีสารเคมีหกส้นที่ Bund และติดไฟ	รายละเอียดของ Bund มีพื้นที่ 134 M2 สามารถกักเก็บสารเคมีได้ 52 M3 ความต้องการใช้โฟมดับไฟ 6.5 LPM/M2 ใช้เวลาฉีด 30 นาที ตามมาตรฐาน NFPA11 (134 M2X 6.5 LPM) =871 LPMX 30 นาที =26,130 ลิตร ปริมาณการใช้น้ำ																																																																					
OC																																																																							
FIT																																																																							
EM Auth.																																																																							
Required Resources																																																																							
FIT/ On-Scene Team		Foam Calculation ใช้โฟมดับไฟ																																																																					
<table><tr><td>Team</td><td>FIT / NPC</td><td>Process Safe Shutdown</td><td>Fire Pump Monitoring</td><td>Environmental Monitoring</td><td>Equipment / Fire Truck</td></tr><tr><td>Field Operator</td><td>4/4</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Mixed Plant</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GC11</td><td>6</td><td>1</td><td></td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>NPC ECC</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>Ambulance GC11</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ambulance</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Team	FIT / NPC	Process Safe Shutdown	Fire Pump Monitoring	Environmental Monitoring	Equipment / Fire Truck	Field Operator	4/4	1	1	1		Mixed Plant	-					GC11	6	1			5	NPC ECC	6				1	Ambulance GC11	2					Ambulance	2					<table><tr><td>Tank Dia (m.) / Burn Dia.</td><td>2.7</td><td>2.7 m.</td></tr><tr><td>พื้นที่ผิววงกลันทันที่เกิดเพลิงไหม้</td><td>134.0</td><td>134 m2</td></tr><tr><td>อัตราการใช้โฟม solution</td><td>6.5</td><td>6.5 lpm/m2</td></tr><tr><td>Foam solution rate ที่คำนวณได้</td><td>871.0</td><td>871 lpm.</td></tr><tr><td>Application time *</td><td>30.0</td><td>30 นาที</td></tr><tr><td>Foam solution rate ที่ต้องใช้จริง *</td><td>26,130.0</td><td>26130 L.</td></tr><tr><td>% Foam concentrate *</td><td>3.0</td><td>3 %</td></tr><tr><td>Foam concentrate ที่ต้องใช้ต่อนาที</td><td>26.1</td><td>26.13 Lpm</td></tr><tr><td>ต้องใช้ใช้ Foam Concentrate รวม</td><td>783.9</td><td>ลิตร</td></tr></table>	Tank Dia (m.) / Burn Dia.	2.7	2.7 m.	พื้นที่ผิววงกลันทันที่เกิดเพลิงไหม้	134.0	134 m2	อัตราการใช้โฟม solution	6.5	6.5 lpm/m2	Foam solution rate ที่คำนวณได้	871.0	871 lpm.	Application time *	30.0	30 นาที	Foam solution rate ที่ต้องใช้จริง *	26,130.0	26130 L.	% Foam concentrate *	3.0	3 %	Foam concentrate ที่ต้องใช้ต่อนาที	26.1	26.13 Lpm	ต้องใช้ใช้ Foam Concentrate รวม	783.9	ลิตร
Team	FIT / NPC	Process Safe Shutdown	Fire Pump Monitoring	Environmental Monitoring	Equipment / Fire Truck																																																																		
Field Operator	4/4	1	1	1																																																																			
Mixed Plant	-																																																																						
GC11	6	1			5																																																																		
NPC ECC	6				1																																																																		
Ambulance GC11	2																																																																						
Ambulance	2																																																																						
Tank Dia (m.) / Burn Dia.	2.7	2.7 m.																																																																					
พื้นที่ผิววงกลันทันที่เกิดเพลิงไหม้	134.0	134 m2																																																																					
อัตราการใช้โฟม solution	6.5	6.5 lpm/m2																																																																					
Foam solution rate ที่คำนวณได้	871.0	871 lpm.																																																																					
Application time *	30.0	30 นาที																																																																					
Foam solution rate ที่ต้องใช้จริง *	26,130.0	26130 L.																																																																					
% Foam concentrate *	3.0	3 %																																																																					
Foam concentrate ที่ต้องใช้ต่อนาที	26.1	26.13 Lpm																																																																					
ต้องใช้ใช้ Foam Concentrate รวม	783.9	ลิตร																																																																					
Fire Water Application Calculation																																																																							
<table><tr><td>อุปกรณ์</td><td>จำนวน</td><td>Flow rate (LPM)</td><td>รวม (LPM)</td><td>ข้อมูลอุปกรณ์</td><td>อุปกรณ์ที่ต้องการ COOLING</td></tr><tr><td>1. Water spray system</td><td>1</td><td>5431</td><td>5,431</td><td></td><td>Cooling โครงสร้างและอุปกรณ์บริเวณใกล้เคียง</td></tr><tr><td>2.hydrant with</td><td>2</td><td>1900</td><td>3,800</td><td></td><td>Cooling โครงสร้างและอุปกรณ์บริเวณใกล้เคียง</td></tr><tr><td>3.รถดับเพลิง GC11</td><td></td><td></td><td></td><td>ใช้หัวฉีดโฟมขนาด 1/2 ล้ำหรับดับไฟ</td><td>ใช้หัวฉีดขนาดครึ่งนิ้วสำหรับดับไฟ</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>เบี่ยงทิศทางของเปลวไฟ และระงับเหตุ</td></tr><tr><td colspan="3">รวมปริมาณน้ำที่ต้องใช้ (LPM)</td><td>9,231</td><td>Max. water supply</td><td>10692 lpm.</td></tr><tr><td colspan="3">ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ m³/hr.</td><td>554</td><td>Drainage capacity</td><td>14000 M3</td></tr></table>			อุปกรณ์	จำนวน	Flow rate (LPM)	รวม (LPM)	ข้อมูลอุปกรณ์	อุปกรณ์ที่ต้องการ COOLING	1. Water spray system	1	5431	5,431		Cooling โครงสร้างและอุปกรณ์บริเวณใกล้เคียง	2.hydrant with	2	1900	3,800		Cooling โครงสร้างและอุปกรณ์บริเวณใกล้เคียง	3.รถดับเพลิง GC11				ใช้หัวฉีดโฟมขนาด 1/2 ล้ำหรับดับไฟ	ใช้หัวฉีดขนาดครึ่งนิ้วสำหรับดับไฟ						เบี่ยงทิศทางของเปลวไฟ และระงับเหตุ	รวมปริมาณน้ำที่ต้องใช้ (LPM)			9,231	Max. water supply	10692 lpm.	ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ m³/hr.			554	Drainage capacity	14000 M3																											
อุปกรณ์	จำนวน	Flow rate (LPM)	รวม (LPM)	ข้อมูลอุปกรณ์	อุปกรณ์ที่ต้องการ COOLING																																																																		
1. Water spray system	1	5431	5,431		Cooling โครงสร้างและอุปกรณ์บริเวณใกล้เคียง																																																																		
2.hydrant with	2	1900	3,800		Cooling โครงสร้างและอุปกรณ์บริเวณใกล้เคียง																																																																		
3.รถดับเพลิง GC11				ใช้หัวฉีดโฟมขนาด 1/2 ล้ำหรับดับไฟ	ใช้หัวฉีดขนาดครึ่งนิ้วสำหรับดับไฟ																																																																		
					เบี่ยงทิศทางของเปลวไฟ และระงับเหตุ																																																																		
รวมปริมาณน้ำที่ต้องใช้ (LPM)			9,231	Max. water supply	10692 lpm.																																																																		
ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ m³/hr.			554	Drainage capacity	14000 M3																																																																		
OTHER RECOMMENDATIONS / CONCERNS																																																																							
Environmental Issue: หากเกิดการลุกไหม้ของสารจากท่อให้เกิดก๊าซที่มีฤทธิ์ระคายเคืองและ/หรือเป็นพิษซึ่งส่งผลกระทบกับบุคคลที่อยู่ใต้ทิศทางลมป้องกันโดยวิธีการฉีดน้ำเป็นฝอย และ ปิดกั้นพื้นที่																																																																							
Others: น้ำเสียจากการดับเพลิงจะไหลลงรางระบายน้ำในรอบพื้นที่เกิดเหตุและไหลออกสู่ภายนอกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทำให้เกิดมลพิษทางน้ำการป้องกันน้ำทั้งหมดที่เกิดขึ้นทำการเปิดระบบไหลไปที่บ่อ Wastewater Pit และปิดกั้นรางระบายน้ำเพื่อกักเก็บไม่ให้มีน้ำที่เกิดการปนเปื้อนไหลออกสู่ภายนอก																																																																							


สำเนา Hard Copy: เก็บที่ ECC ของพื้นที่, Shift Manager ของ Plant, ควบคุม Electronic File โดย Q-SH-CM





รูปที่ 3.2.2-2 ระบบระบายน้ำและถังเก็บน้ำเสียของโรงงานเคมี



รูปที่ 3.2.2-3 ถังเก็บน้ำดิบ (Raw Water Tank) ของโรงงานเคมี

		<b>MECHANICAL DATA SHEET</b>				<b>PAGE 1 OF 4</b>							
		<b>VESSEL</b>				<b>REV. 1</b>							
PROJECT NO.	17058D				UNIT	40							
PROJECT	POLYOLS PROJECT				ITEM NO.	40T-138							
CLIENT	GC POLYOLS CO., LTD.				SERVICE	XYLENE TANK							
DOC NO.	PY-40T-138-ST-DS-0001												
REVISION INDEX													
REV.	DESCRIPTION AND/OR REVISED SHEETS												
A	ISSUED FOR APPROVAL												
B	REVISED FOR APPROVAL												
0	ISSUED FOR PURCHASE												
1	ISSUED FOR FINAL												
										Licenser PJT Spec.			
										Sht	Rev.	Sht	Rev.
REV.	A	B	0	1									
DATE	Sep. 28. '17	Dec. 01. '17	Feb. 12. '18	Mar. 04. '19									
PRP'D BY	S.M.Kang	S.M.Kang	S.M.Kang	D.K.Han									
CHK'D BY	S.W.Yang	S.W.Yang	S.W.Yang	S.W.Yang									
APP'D BY	S.Y.Lee	S.Y.Lee	S.Y.Lee	S.Y.Lee									

 		VESSEL MECHANICAL DATA SHEET	
CUSTOMER'S NAME: GC Polyols Company Limited		PROJECT No.: 17058D	
LOCATION: Eastern Industrial Estate (Hemara), Rayong, Thailand		UNIT No.: 40	
SERVICE: Xylene Tank		ITEM No.: 40T-138	No. REQD: 1
		DOCUMENT NO.: PY-40T-138-ST-DS-0001	
REV	A	B	0
DATE	Sep. 28 '17	Dec. 01 '17	Feb. 12 '18
ORIG. BY	S.M.Kang	S.M.Kang	S.M.Kang
APP. BY	S.Y.Lee	S.Y.Lee	S.Y.Lee

NOTE 1. A WORKING VOLUME IS APPROXIMATELY 40 M3 (HLL TO LLL).

NOTE 2. SEE SEPARATE DATA SHEET FOR NOZZLE CHART, DESIGN DATA ETC. ON SHEET 3.

NOTE 3. TANK SHALL BE DESIGNED COMPLYING TO RELEVANT CODE / STANDARD AND PROJECT SPECIFICATION (REFER TO SHEET 4).

NOTE 4. THE EARTHING LUGS SHALL BE AUSTENITIC STAINLESS STEEL GRADE 304.


ITEM No.	40T-138	SHEET	2	OF	4
----------	---------	-------	---	----	---







**บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)**  
 สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ถนนพหลโยธินซอยพหลโยธิน 33 แขวง 11-18 เขตปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
 โทรศัพท์ กรุงเทพฯ 10900 โทรสารที่ : +66(0)2265-8400 โทรสาร : +66(0)2265-8500  
 โทรสาร : +66(0)2265-8500  
 สำนักงานภาคเหนือ : เลขที่ 59 ถนนพหลโยธิน ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา 21150  
 โทรศัพท์ : +66(0)3939-4000 โทรสาร : +66(0)3939-4111  
 โทร. เลขที่ 0107554000007





บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามเหตุฉุกเฉิน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามเหตุฉุกเฉิน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1  
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน : เลขที่ 555/1 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามเหตุฉุกเฉิน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1  
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน : เลขที่ 555/1 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามเหตุฉุกเฉิน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1  
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน : เลขที่ 555/1 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามเหตุฉุกเฉิน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1

# Plant Emergency Response Team ( Plant ERT ) GCP



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามเหตุฉุกเฉิน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามเหตุฉุกเฉิน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1  
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน : เลขที่ 555/1 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามเหตุฉุกเฉิน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1  
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน : เลขที่ 555/1 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามเหตุฉุกเฉิน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1  
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน : เลขที่ 555/1 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามเหตุฉุกเฉิน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1


	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน
--	--	---

Plant ERT ของโรงงานแต่ละ โรงงาน / หน่วยการผลิตประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) VP ของโรงงาน
- 2) DM Plant Operations
- 3) DM Plant Asset Utilization
- 4) DM Plant Technical
- 5) Day Manager
- 6) DM SHE ของพื้นที่ (และกลุ่ม SHE ประจำพื้นที่)
- 7) ERS Supervisor ของพื้นที่ (และกลุ่ม Q-SH-CM ประจำพื้นที่)
- 8) DM Maintenance ของพื้นที่
- 9) DM HR Partner ของพื้นที่

Plant ERT เป็นกลุ่มผู้บริหารการปฏิบัติการและการสนับสนุนของหน่วยการผลิตของโรงงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการและสนับสนุนการปฏิบัติของแต่ละ โรงงาน โดยตรง (ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็น Emergency Duty Team ด้วย)



	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน
---	--	---

#### ผู้ทำหน้าที่ Emergency Response Team

ผู้ทำหน้าที่ตามลำดับ	Plant Emergency Response Team (Plant ERT) ของพื้นที่เกิดเหตุ	Emergency Duty Team (ทีมบรรเทาผลกระทบ)
Emergency Director รับผิดชอบ ED	1. EVP / SVP สาขางานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานที่เกิดเหตุ 2. VP Plant ของโรงงานที่เกิดเหตุ	1.ผู้บริหารระดับ VP ที่ทำหน้าที่บรรเทาผลกระทบ
Emergency Manager รับผิดชอบ EM	1.Shift Manager 2.DM Plant Operation หรือ Day Manager 3.H-GA-FS (พื้นที่ RO) 4.DM of I-CI-FR /AC (for ISI Lab incident) 5.DM Lab Operation (for Lab Center incident)	ไม่มี
On Scene Commander รับผิดชอบ OC	1.Shift Supervisor 2.Senior Operators 3.Qualified Persons ของพื้นที่เกิดเหตุ 4.พนักงานของ Q-SH-CM ที่ได้รับมอบหมายจาก ED 5.ERS Chief RO พื้นที่ RO และ ISI	ไม่มี
Mutual Aid Coordinator รับผิดชอบ MC	1.DM SHE ของพื้นที่เกิดเหตุ (MC1) 2.DM Q-SH-CM 3.ERS Supervisor (MC2) 4.Senior ERS Chief (MC3)	1.ER Duty
Operation Coordinator รับผิดชอบ Operation Co.	1.DM Plant Operation ของพื้นที่เกิดเหตุ 2.DM Asset Utilization 3.DM Plant Technical 4.Day Manager	1.Operation Co. Duty
SHE Coordinator รับผิดชอบ SHE Co.	1.SHE Engineers ของพื้นที่เกิดเหตุ	1.SHE Co. Duty
Maintenance Coordinator	1. DM Maintenance ของพื้นที่เกิดเหตุ	1. Maintenance Co. Duty




Maintenance Coordinator รับผิดชอบ Maintenance Co.	1. DM Maintenance ของพื้นที่เกิดเหตุ	1. Maintenance Co. Duty
Services Coordinator รับผิดชอบ Service Co.	1.หัวหน้าหน่วยงาน Services ของพื้นที่เกิดเหตุ	1. Services Co. Duty
CSR Coordinator รับผิดชอบ C-SR Co.	ไม่มี	1.CSR Co. Duty

ประกาศใช้ครั้งที่ 3

หน้า 5 จาก 52

วันที่มีผลบังคับใช้: 21/08/2023

เอกสารฉบับนี้เป็นความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ  
ติดต่อ ฝ่ายเทคนิค เพื่อขอความลับให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต


	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-SH-CM)-OEMS-001: การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน
---	--	---

ผู้ทำหน้าที่ตามลำดับ	Plant Emergency Response Team (Plant ERT) ของพื้นที่เกิดเหตุ	Emergency Duty Team (ทีมบรรเทาผลกระทบ)
SC-CB Coordinator รับผิดชอบ SC-CB Co.	ไม่มี	1.SC-CB Co. Duty
HR Coordinator รับผิดชอบ HR Co.	1.DM HR Partner ของพื้นที่เกิดเหตุ	1.HR Co. Duty
Marines Coordinator รับผิดชอบ Marines Co.	1.R-RM-DM 2.R-RM-OP (Day Manager)	1.Marines Co. Duty
P-T Coordinator รับผิดชอบ P-T Co.	1.GPC Interconnecting Pipeline and Truck Loading Supervisor	1. P-T Co. Duty





บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี อากาศโยธิน 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500  
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนสายวิภาวดี ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  
โทรศัพท์ +66(0)3999-4000 โทรสาร +66(0)3999-4111  
web : [www.ppttgc.com](http://www.ppttgc.com)



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี อากาศโยธิน 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500  
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนสายวิภาวดี ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  
โทรศัพท์ +66(0)3999-4000 โทรสาร +66(0)3999-4111  
web : [www.ppttgc.com](http://www.ppttgc.com)



☐ Tabletop

☐ EM 1

☒ EM 2

☐ EM 3

บริษัท/สาขา	GCP	Unit Name	Raw material tank	วันที่ (Date)	19 กันยายน 24
Shift (A/B/C/D)	D	ผู้ประเมิน	นายสมบุรุษ สนธิศิริ	ตำแหน่ง	Sr. ERS Chief

Scenario

40T-138 Xylene TANK Overfill ขณะที่กำลัง Unloading xylene เกิดการ Overfill เนื่องจาก High Level Switch LSHH-40T138 ไม่ทำงานตามระบบ ทำให้มีสาร Xylene รั่วไหลออกมาจาก Tank ลงสู่พื้น แล้วลุกติดไฟจาก ignition source เป็น Pool Fire

Rating:

Yes = Emergency response need met (การปฏิบัติเป็นไปตามที่ต้องการ)

ผลการประเมิน = 1

No = Room for improvement (การปฏิบัติยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุง)

ผลการประเมิน = 0

กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน			ข้อสังเกตที่พบ	Rating
	Yes	No	NA		
ความสอดคล้องของ PIP					
1. Incident (Title), Information (Process / Applicable Data)	Y			ความสอดคล้อง กับ PIP	1
2. Operation Actions (Control Room / Field Operator)	Y			ความสอดคล้อง กับ PIP	1
3. Fire Fighting Resource & Response	Y			ความสอดคล้อง กับ PIP	1
ศูนย์ควบคุมการผลิต (Central Control Room): ประเมินบุคคล อุปกรณ์และการสื่อสาร					
4. มีการสั่งการตามหน้าที่ของ EM และมีการกำหนดกลยุทธ์	Y			มีการสั่งการตามหน้าที่ของ EM	1
5. Boardman ทำหน้าที่ตามแผน Operation Emergency Action	Y			Boardman ทำหน้าที่ตามแผน	1
6. - สั่งการศูนย์สื่อสารให้ส่ง SMS / แฟกซ์ - สั่งการ OC ประเมินจุดเกิดเหตุ	Y			สั่งการศูนย์สื่อสาร	1
7. อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร วิทยุ โทรศัพท์ และเอกสาร P&ID, PIP พร้อมใช้งาน	Y			พร้อมใช้งาน	1
8. มีการเปิดสัญญาณแจ้งเหตุ และการประกาศเสียงตามสายจาก Control Room	Y			มีการเปิดสัญญาณแจ้งเหตุ	1
ศูนย์สื่อสาร (Communication Center): ประเมินบุคคล อุปกรณ์และการสื่อสาร					
9. พนักงานสื่อสารมีการทวนข้อความกับ EM และทำความเข้าใจครบถ้วน	Y			พนักงานสื่อสารมีการทวนข้อความกับ EM	1
10. การส่ง Fax ให้ กนอ. ด่วนสังกัด ( ภายใน 10 นาที ) / การส่ง SMS ถูกต้องครบถ้วน และโทรศัพท์แจ้งนิคมด่านสังกัด หรือ สทร.	Y			การส่ง Fax ให้ กนอ. ด่วนสังกัด ( ภายใน 10 นาที )	1
11. ศูนย์บรรพาส่ง Fax ให้ กนอ. (EMCC) และศูนย์สื่อสาร ปตท.			X		
12. ติดต่อร้องขอการสนับสนุนจาก GC1, GC2 หรือ G11 - FIT B, CM Team	Y			ติดต่อร้องขอการสนับสนุน	1
13. โทรแจ้งโรงงานข้างเคียง	Y			โทรแจ้งโรงงานข้างเคียง	1
14. โทรแจ้งหน่วยงานราชการท้องถิ่น ปก.เทศบาลฯ, ปก.จังหวัด			X		

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน			ข้อสังเกตที่พบ	RATING
	Yes	No	NA		
15. มีการเปิดสัญญาณแจ้งเหตุ และประกาศเสียงตามสายจากศูนย์สื่อสาร	Y			มีการเปิดสัญญาณแจ้งเหตุ	1
16. แผนการสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสาร วิทยุ โทรศัพท์ ใช้งานได้ดี	Y			อุปกรณ์ใช้งานได้ดี	1
จุดเกิดเหตุ และจุดสั่งการที่เกิดเหตุ (Command Post): ประเมินบุคคล อุปกรณ์ การสื่อสาร					
17. การแจ้งเหตุของผู้พบเห็นเหตุการณ์ ทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร หรือ ปุ่มกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้	Y			มีการแจ้งเหตุของผู้พบเห็น	1
18. มีการ ประเมินสถานการณ์ และรายงานเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นไปยัง SM, SS หรือ Boardman ในขั้นแรก	Y			มีการประเมินสถานการณ์และรายงานเหตุการณ์	1
19. FO ของ Unit ที่เกิดเหตุมีการเข้าระงับเหตุในช่วงแรกโดยใช้อุปกรณ์ ที่มีอยู่ในพื้นที่ระงับเหตุได้อย่างเหมาะสม - FIT A ประจำพื้นที่เกิดเหตุ - FIT A Mixed Plant	Y			มีการใช้อุปกรณ์ในพื้นที่ใดเหมาะสม	1
20. ทิศดับเพลิงถึงที่เกิดเหตุเวลาที่เหมาะสมนับจากมีการร้องขอจากศูนย์สื่อสาร - FIT A ประจำพื้นที่เกิดเหตุ ใช้เวลา .....นาที - FIT A Mixed Plant ใช้เวลา .....นาที	Y			ทิศดับเพลิงถึงที่เกิดเหตุเวลาที่เหมาะสม	1
21. ทิศดับเพลิงที่มาสับสนุน ถึงที่เกิดเหตุในเวลาที่เหมาะสม - FIT B GC1 ใช้เวลา .....นาที - FIT B GC2 หรือ GC11 ใช้เวลา .....8.....นาที - FIT B NPC S&E ใช้เวลา .....5.....นาที - ทีมสนับสนุนเพิ่มเติม FIT B GC3 (ตามการร้องขอ) ใช้เวลา .....นาที	Y			ทิศดับเพลิงที่มาสับสนุนถึงที่เกิดเหตุ ในเวลาที่เหมาะสม	1
22. OC และทีมสนับสนุนมีการวางแผนร่วมกัน ณ จุดเกิดเหตุก่อนที่จะเข้าทำการระงับเหตุ	Y			มีการวางแผนร่วมกันณจุดเกิดเหตุก่อนจะเข้าระงับเหตุ	1
23. มีการใช้น้ำป้องกันการกลุ่ลามหรือป้องกันการคิดไฟ - มีการเลือกใช้โฟม หรือสารดับเพลิงอย่างถูกต้อง	Y			มีการใช้น้ำใช้โฟมและสารดับเพลิงอย่างถูกต้อง	1
24. ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินเลือกใช้ PPE สวมชุดดับเพลิง สวมใส่ SCBA ได้ถูกต้องครบถ้วน	Y			ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินเลือกใช้ อุปกรณ์PPEได้ถูกต้องเหมาะสม	1
25. อุปกรณ์ที่ใช้ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง, SCBA, รถดับเพลิง, Drone Thermal Camera ฯลฯ	Y			อุปกรณ์ที่ใช้ในการตอบโต้มีประสิทธิภาพ	1

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน			ข้อสังเกตที่พบ	RATING
	Yes	No	NA		
26. มีประเมินสถานการณ์ เพื่อขอขอลีกเหตุฉุกเฉิน และปิดกั้นพื้นที่ ตรวจสอบความเสียหาย	Y			มีการประเมินสถานการณ์เพื่อขอขอลีกเหตุฉุกเฉิน	1
การประเมินทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ (Medical Emergency Response และ TRIAGE AREA)					
27. Fit Team/Rescue Team เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ภายใน 4 นาที ปฐมพยาบาล/เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างเหมาะสม (หลังจาก OC สั่งการ)	Y			เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บภายใน 4 นาที	1
28. ทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ และ OC มีการวางแผนร่วมกัน ณ จุดเกิดเหตุก่อนที่จะเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ	Y			มีการวางแผนร่วมกันณจุดเกิดเหตุก่อนเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ	1
29. OC มีการจัดตั้ง Triage area และจัดการผู้บาดเจ็บได้อย่างเหมาะสม	Y			มีการจัดตั้งจุด Triage area อย่างเหมาะสม	1
30. ทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ สามารถคัดกรอง ประเมินการ รักษาพยาบาล ผู้บาดเจ็บได้อย่างเหมาะสม	Y			มีการประเมินรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บอย่างเหมาะสม	1
31. กรณีสารเคมี / วัสดุ มีการทำ Decontamination ผู้บาดเจ็บ ก่อนนำส่ง รพ.พร้อมข้อมูล SDS		N		ไม่ได้ทำ Decontamination ผู้บาดเจ็บ ก่อนนำส่ง	0
32. รถพยาบาลประจำพื้นที่ เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ภายในเวลา 10 นาที / รถพยาบาลสนับสนุน เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ภายใน 20 นาที และนำส่ง รพ.ได้ภายใน 1 ชม.	Y			พามาถึงจุดในเวลาที่เหมาะสม	1
ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Command Center): ประเมินบุคคล อุปกรณ์ การสื่อสาร					
33. มีการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกเหตุฉุกเฉินได้รวดเร็ว ผู้ทำหน้าที่มีรายงานตัวครบภายในเวลา 60 นาที	Y			มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว	1
34. EM สรุปสถานการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้ ED Duty และ Emergency Duty Team ทราบปัญหาของเหตุการณ์ เพื่อให้แต่ละส่วนงานกำหนดแผนปฏิบัติ ประสานงานและสนับสนุนเหตุฉุกเฉิน	Y			มีการสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน	1
35. Emergency Duty Team มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนฉุกเฉินรวมถึงจัดการกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งภายในและภายนอกโรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	Y			มีการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง	1
36. มีผู้บันทึกเหตุการณ์ ข้อมูลที่สำคัญบน Incident Board ถูกต้องและครบถ้วน	Y			ผู้บันทึกเหตุการณ์ปฏิบัติงานตามถูกต้อง	1
37. อุปกรณ์และเอกสารต่างๆ เช่น วิทยุสื่อสาร, โทรศัพท์, โทรสาร, CCTV, P&ID, SDS, PIP และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ มีพร้อมใช้งาน	Y			อุปกรณ์ในห้องพร้อมใช้งานทุกอย่าง	1
ศูนย์อำนวยความสะดวกภาวะวิกฤต (Crisis Management Center)					
38. มีการจัดตั้งศูนย์ CMC, CBC ในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต (RO ชั้น 5 ห้องคาร์ดินัล, ENCO ชั้น18)			X		1

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน			ข้อสังเกตที่พบ	RATING
	Yes	No	NA		
39. ระบบการติดต่อสื่อสารของศูนย์ CMC, CBC เช่น VDO Conference, CCTV, Drone, ชุดควบคุมระบบสื่อสาร			X		1
40. ERS Chief GC1 ทำหน้าที่ผู้ควบคุมห้อง CMC, CBC ทำได้ถูกต้อง			X		1
จุดรวมพล (Assembly Point): ประเมินบุคคล อุปกรณ์และการสื่อสาร					
41. อพยพมาที่จุดรวมพลด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วนและครบถ้วนจำนวนที่จุดรวมพลเป็นไปตามแผน และรายงานให้ศูนย์ ECC ทราบ	Y			อพยพด้วยความรวดเร็วเป็นไปตามแผนที่กำหนด	1
42. Assembly Controller และ Area Warden ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง มีการสวมเสื้อ Area Warden และใช้ใบตรวจสอบรายชื่อที่ Update	Y			ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องพร้อมสวมเสื้อเป็นสัญลักษณ์ชัดเจน	1
จุดรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก: ประเมินบุคคล อุปกรณ์ การสื่อสาร					
43. เจ้าหน้าที่ รปภ. ควบคุมการผ่านเข้าออกของยานพาหนะ และบุคคลที่ประตู Main gate การจราจร	Y			รปภปฏิบัติหน้าที่ตามแผนฉุกเฉินและอย่างถูกต้อง	1
44. MC2 ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้สนับสนุนได้อย่างถูกต้องตามการร้องขอจาก OC		N		MC2 ไม่มาปฏิบัติหน้าที่	0
45. Fire Runner ทำหน้าที่นำผู้สนับสนุนไปยังจุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้องตามการร้องขอจาก OC	Y			Fire Runner ทำหน้าที่นำผู้สนับสนุนไปยังจุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง	1
Sum of Rating					41
Effectiveness Score					95%

Calculation of Effectiveness Score % =  $\frac{\text{Sum of Total Rating Points}}{\text{No. of rated items}} \times 100$

Effectiveness Scoring			
>90 - 100%	=	Excellent	>70% - 80% = Fair
>80% - 90%	=	Good	<70% = Review Required

Positive Observations: ข้อดี

- อุปกรณ์ดับเพลิง Deluge valve Hydrant มีการทำงานตาม Function
- OC ทำหน้าที่ควบคุมสั่งการและมีความเข้าใจกลยุทธ์ เป็นอย่างดี
- มีการเปิดเสียงสัญญาณแจ้งเหตุและประกาศสื่อสารได้ถูกต้อง
- การรายงานจำนวนผู้อพยพครบถ้วน




5. มีการนำ PIP และ P&ID มาใช้งานได้เป็นอย่างดี
6. ED ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมครอบคลุมถูกต้องครบถ้วน


Improvement Observations: ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข


Item	Conclusion / Suggestion	Action by	Target Date	Finish Date
1	ผนัง Bund รั่ว/แข็งให้ Operation ออก MN	OP	19/9/24	Done
2	FIT Team ไม่ลงมารับเหตุเบื้องต้น ตั้งแต่ภาวะฉุกเฉินระดับ 1/แจ้งแล้วให้ปฏิบัติทันที	OP	19/9/24	Done
3	PIP ระบุข้อมูลสารเคมีไม่ตรงกับการซ่อม/แก้ไขแล้ว	Q-SH-CM	19/9/24	Done
4	พบ Deluge spray ดัน (อุปกรณ์ข้างเคียง)/ตรวจสอบจุดที่ดันแล้ว ไม่ดัน แต่เป็นการเปิดแค่ครึ่งถัง	Q-SH-CM	19/9/24	Done
5	ประตูล Emergency มีพื้นที่จำกัด ต้องบริหารจัดการรถเข้า-ออก ที่ละคัน/ได้ทำการแจ้งในการซ้อมระดับ 1	Q-SH-CM	19/9/24	Done
6	SDS ในห้อง ECC ควรเตรียมไว้เพื่อทีมอื่นๆ เช่น ทีมดับเพลิงภายนอก รถพยาบาลด้วย/เพิ่ม Copy เอกสาร	Q-SH-OP	19/9/24	Done
7	กรณีมีการใช้ Fire pump จาก Glycol ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าน้ำมัน จัดสรรอย่างไร (TBC : Glycol บริหารจัดการ)/รอตรวจสอบตามสัญญา	Q-SH-CM	19/12/24	On Process
8	การระบุพื้นที่เสี่ยง เช่น ถังสารเคมีข้างเคียง ควรดูประเมินความเสี่ยงการเกิดอันตราย และระบุลงใน PIP/เพิ่มความเสี่ยง และการป้องกันการถูกลาม ไปยังอุปกรณ์ข้างเคียงตาม PIP	Q-SH-CM	19/12/24	On Process
9	MC2 ไม่มาปฏิบัติหน้าที่/ตอนเกิดเหตุฉุกเฉินสื่อสารไม่ได้แจ้งให้มาปฏิบัติงานที่แนะนำพนักงานสื่อสารต้องให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน	Q-SH-CM	19/9/24	Done


ภาพถ่ายจากการซ้อมแผน





 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-SH-CM)-017: แบบประเมินและปรับปรุง แก้ไขการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
--	---



 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-SH-CM)-017: แบบประเมินและปรับปรุง แก้ไขการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
--	---





บริษัท พิกัด โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ถนนพหลโยธินซอย 11 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500  
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนสายวิไลย สำนักงานเลขที่ 59 ถนนวิไลย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  
โทรศัพท์ +66(0)3999-4000 โทรสาร +66(0)3999-4111  
URL : [www.pccobond.com](http://www.pccobond.com)

# ฝึกซ้อมอพยพ 2024

วันที่ 19 กันยายน 2024 เวลา 13.00-16.00น.



บริษัท พิกัด โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ถนนพหลโยธินซอย 11 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500  
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนสายวิไลย สำนักงานเลขที่ 59 ถนนวิไลย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  
โทรศัพท์ +66(0)3999-4000 โทรสาร +66(0)3999-4111  
URL : [www.pccobond.com](http://www.pccobond.com)

## เป้าหมายในการฝึก

- ทราบขั้นตอนและหน้าที่ของบุคคลต่างๆ การอพยพไปจุดรวมพล
- เพื่อฝึกความพร้อมในการเดินอพยพของผู้รับเหมาในพื้นที่ GCP ไปจุดรวมพล
- ต้องไม่เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการฝึกซ้อม

## เงื่อนไขในการซ้อม

- ช่วงเวลาการฝึกซ้อมเวลา จะทำการปิดประตูหน้าโรงงานจริง หลีกเลี่ยงการใช้ประตู Gate1 Gate2 โดยไม่จำเป็น
- พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ในพื้นที่บริษัท GCP
- ให้อพยพมาที่จุดรวมพลหน้า Admin GCP ให้เว้นระยะห่าง ผู้รับเหมา แยกตามบริษัทฯ โดยหัวหน้างานตรวจสอบและส่งขอการตรวจนับให้ Assembly Controller ที่จุดรวมพล และแจ้งขออพยพไปที่ห้อง ECC GCP





บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ถนนเอกชัยคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14-18 ถนนเอกชัยใต้ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ +66(0)2285-8400 โทรสาร +66(0)2285-8500  
สำนักงานขอนแก่น : เลขที่ 59 ถนนสายวิบูลย์ สำนักงานเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 21150 โทรศัพท์ +66(0)5099-4000 โทรสาร +66(0)5099-4111  
URL : <http://www.pttgc.com>

ตำแหน่ง	หน้าที่
Assembly Controller	ทำหน้าที่ควบคุม จัดระเบียบการรวมพลและตรวจสอบผลการนับยอดของแต่ละกลุ่ม แจ้งสรุปผลการตรวจนับยอดไปยังห้อง ECC GCP
Area Warden	ทำหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายให้บุคคลหยุดปฏิบัติงาน /ปิดสวิตช์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า, ถังก๊าซ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เปิดใช้งานและอพยพไปยังจุดรวมพล
หัวหน้างาน	ตรวจสอบจำนวนบุคคลที่จุดอพยพในบังคับบัญชาของกลุ่มงาน รายงานยอด/ความครบถ้วนให้ Assembly Controller
ผู้ปฏิบัติงาน	หยุดปฏิบัติงาน ปิดสวิตช์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า, ถังก๊าซ และเครื่องมือต่างๆ ที่เปิดใช้งาน และอพยพไปยังจุดรวมพล ตามที่มีการประกาศแจ้งให้ปฏิบัติ



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)


สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ถนนเอกชัยคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14-18 ถนนเอกชัยใต้ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ +66(0)2285-8400 โทรสาร +66(0)2285-8500  
สำนักงานขอนแก่น : เลขที่ 59 ถนนสายวิบูลย์ สำนักงานเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 21150 โทรศัพท์ +66(0)5099-4000 โทรสาร +66(0)5099-4111  
URL : <http://www.pttgc.com>

## การปฏิบัติของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระงับเหตุฉุกเฉิน P-(Q-SH-CM)-OEMS-001\_R2

พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ และผู้ไม่เกี่ยวข้องอื่นๆ เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ให้

- ปฏิบัติตามคำสั่งของ EM จากการประกาศแจ้งทางวิทยุหรือประกาศเสียงตามสาย
- อพยพให้ไปยังจุดรวมพลและรายงานตัวต่อหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมของกลุ่ม
- ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ Assembly Controller ซึ่งฟังคำสั่งจากการประกาศแจ้งทางวิทยุหรือประกาศเสียงตามสายที่ให้คำแนะนำการปฏิบัติ
- ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องอพยพ ไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย โดยให้ผู้ทำหน้าที่ Service Co. ที่ ECC ทำหน้าที่ประสานงานรถมารับที่จุดรวมพลเมื่อตรวจเช็ครายชื่อเสร็จแล้วให้ขึ้นรถบัสอพยพไปที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยองหรือสถานที่ศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินกำหนด









บริษัท พิกัด โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ถนนพหลโยธินซอย 11 แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500  
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนสายพัฒนา ตำบลนิคม อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  
โทรศัพท์ +66(0)3999-4000 โทรสาร +66(0)3999-4111  
web : [www.gtc.co.th](http://www.gtc.co.th)



แบบฟอร์มประเมินและปรับปรุงแก้ไขการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

EMERGENCY RESPONSE EVALUATION SHEET


(FOR EMERGENCY Drill)

CHECK ITEMS กิจกรรม/รายการที่ประเมิน	ผลการประเมิน			ข้อสังเกตที่พบ	RATING
	Yes	No	NA		
พร้อมใช้งานหรือไม่					
จุดรวมพล (Assembly Point): ประเมินบุคคล อุปกรณ์และการสื่อสาร					
16. ผู้อพยพมาที่จุดรวมพลด้วยความรวดเร็ว เป็นระเบียบ ครบถ้วนและ ตรวจนับจำนวนที่จุดรวมพลเป็นไปตามแผนหรือไม่					
17. การปฏิบัติหน้าที่ของ Assembly Controller และ Area Warden สมบูรณ์หรือไม่					
18. มีการตรวจนับและการรายงานจำนวนผู้อพยพและผู้สูญหายไปยัง ECC ตามแผนหรือไม่					
19. ที่ตั้งจุดรวมพลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารมีความพร้อม หรือไม่					
จุดเกิดเหตุ (Command Post และ TRIAGE AREA): ประเมินบุคคล อุปกรณ์ การสื่อสาร					
20. มีการตรวจสอบยืนยัน ประเมินสถานการณ์ และรายงานเหตุการณ์ ที่ เกิดขึ้นไปยัง SM, SS, Boardman ในขั้นตอนแรกหรือไม่					
21. FO ของ Unit ที่เกิดเหตุมีการ take initial response ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ใน					



บริษัท พิกัด โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ถนนพหลโยธินซอย 11 แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500  
สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนสายพัฒนา ตำบลนิคม อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  
โทรศัพท์ +66(0)3999-4000 โทรสาร +66(0)3999-4111  
web : [www.gtc.co.th](http://www.gtc.co.th)





**บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด**  
**NPC SAFETY AND ENVIRONMENTAL SERVICE CO., LTD.**

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ถนนพหลโยธินซอย 15 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์: 0-2265-8110 โทรสาร: 0-2265-8338  
 BANGKOK OFFICE : 555/1 Energy Complex, Building A 15<sup>th</sup> Floor, Vibhavadi Rangit Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand Tel: +66(0) 2265 8110 Fax: +66(0) 2265 8338

แบบ ภ.ก.จ.๒

ที่ NPC ๑๒๗๗/๒๕๖๗

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอนุญาตให้ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๕๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ดังนั้น บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จึงได้ขอแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมฯ ของ บริษัท จีซี โพลีโพลล์ จำกัด และใช้สถานที่ฝึกซ้อม บริษัท จีซี โพลีโพลล์ จำกัด ๙ ซอยจี ๑๔ ถนนปทุมวัน แขวงราชบุรี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อ.เมืองระยอง จ.ระยอง รายละเอียด ดังนี้

วันที่อบรม	หลักสูตร	วิทยากรและผู้ดูแลหลักสูตร
๑๙ กันยายน ๒๕๖๗	การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	วิทยากร - นายนิรุติ แก้วโชติ เบอร์โทร ๐๘-๕๔๓๕-๒๖๐๕
		ผู้ดูแลหลักสูตร - นายวีรพันธ์ ชูแก้ว เบอร์โทร ๐๘-๑๑๕๔-๒๓๔๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง  
 ได้รับเอกสารแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

สำเนา : กองความปลอดภัยแรงงาน (โทรสาร ๐๒-๔๔๔๔-๔๑๖๕)

สำนักงานระยอง

**การแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ**

เขียนที่...บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด..

วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ....

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต**

ชื่อผู้รับใบอนุญาต...บริษัท...เอ็นพีซี...เซฟตี้...แอนด์...เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด.....

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๑๐๕๕๕-๔๔๐๑๔-๐๓-๑

ใบอนุญาตเลขที่...๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๕๒.. วันอนุญาต...๑๗..ตุลาคม..๒๕๖๖.. วันหมดอายุ...๑๖..ตุลาคม..๒๕๖๗.....

ตั้งอยู่ เลขที่...๕๕๕/๑..ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์..อาคารเอ..ชั้น.....๑๔..... ถนน...วิภาวดีรังสิต.....

แขวง/ตำบล.....จตุจักร..... เขต/อำเภอ.....จตุจักร..... จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์...๑๐๙๐๐.....

โทรศัพท์.....๐๒๘๔๗๖๑๔..... โทรสาร..... E-mail.....

**ส่วนที่ ๒ กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ○)**

○ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว ชื่อสถานประกอบกิจการ...บริษัท...จีซี...โพลีโพลล์ จำกัด.....

ประเภทกิจการ.....ปิโตรเคมี.....

ตั้งอยู่ เลขที่...๔... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....จี-สิบสี่.....

แขวง/ตำบล.....มาบตาพุด..... เขต/อำเภอ.....เมือง..... จังหวัด.....ระยอง..... รหัสไปรษณีย์...๒๑๔๐๐.....

โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....๔๗..... คน

○ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....

ตั้งอยู่ เลขที่..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....

แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน.....แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน..... คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน..... คน

๓. ชื่อสถานประกอบกิจการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน..... คน


(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่ม

ข้อมูลหรือจัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่...๑๙... เดือน.....กันยายน... พ.ศ. ....๒๕๖๗.....

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการกิจการที่ได้รับการให้บริการ



ภาค

**หมายเหตุ** ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนังสือรับรองนิติบุคคลระบุให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม  
๒. การแจ้งกำหนดการให้บริการแต่ละครั้งต้องแจ้งก่อนการให้บริการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยนับแต่วันที่  
เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือ หรือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา  
๓. การแจ้งกำหนดการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แจ้งตามแบบ  
กบ.จ.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด  
NPC SAFETY AND ENVIRONMENTAL SERVICE CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555-1 ถนนแจ้งวัฒนะตึก A ชั้น 15 แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2265-8110 โทรสาร : 0-2265-8338

BANGKOK OFFICE : 555-1 Energy Complex, Building A 15<sup>th</sup> Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand Tel : +66(0) 2265-8110 Fax : +66(0) 2265-8338

กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตร : การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

สำหรับ : บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

สถานที่อบรม : บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด

๙ ซอย จี ๑๔ ถนนปิ่นเกล้าสงครามราชวรางกูร ต.บางตลาด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เวลา	หัวข้อฝึกอบรม	วิทยากร
๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.	๕ ประชุมชี้แจงขั้นตอนการฝึกซ้อม	นายนิรุติ แก้วโชติ/วิทยากร
	๕ ชี้แจงบทบาทหน้าที่	
	๕ ตอบข้อซักถาม/ข้อสงสัย	
	๕ พนักงานเข้าประจำพื้นที่	
	๕ เริ่มสถานการณ์การฝึกซ้อม	
	๕ ประชุมสรุปผลการฝึกซ้อม	นายวิวัฒน์ ชูแก้ว/ผู้ดูแลหลักสูตร
	๕ ตอบข้อซักถาม	
	๕ เสรีกิจกรรม	



แบบ กก.บญ  
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
ใบอนุญาต  
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๕-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๕๒

อนุญาตให้ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด .....


เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๐๕๕๔๘๐๑๙๐๓๑ .....

ตั้งอยู่ เลขที่ ๕๕๕/๑ ซอยเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น ๑๕ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร .....

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๑๒ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖




รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต  
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
ของบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด  
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๕-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๕๒

๑. นายณกร	โคตรณรงค์
๒. นายเอกภูมิ	เปรมศรี
๓. นายนิรุตต์	แก้วโชติ
๔. นายชัยภัทร	บุญหนา
๕. นายตรีธวัฒน์	ชัยโชคอำนวย
๖. นายสุศิลป์	นกเด่น
๗. นายเฉลิมชัย	รือเรือง
๘. นายณัฐชัย	ละอองทอง
๙. นายธวัชชัย	สังเือก
๑๐. นายธานินทร์	บุญญาปาตั้ง
๑๑. นายพนันต์	พิกุลศรี
๑๒. นายวิจิตร	ศรีทองคำ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖





แผนที่ บริษัท จีซี โพลีโอลส์ จำกัด



สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
(นิคมอุตสาหกรรมดับลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด))

รายงานการแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมแผนฉุกเฉิน

การฝึกอบรมดับเพลิง/ การอพยพ/ การทดสอบสัญญาณฉุกเฉิน,ไซเรน

เรียนผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด วันที่ 16 กันยายน 2567

บริษัท น.42(1)-5/2560-ญทอ. - บริษัท จีซี โพลีโอลส์ จำกัด หน่วยผลิต Polyols Plant

มีวัตถุประสงค์

☒ ซ่อมแผนฉุกเฉิน ☐ ระดับที่ 1 ☒ ระดับที่ 2 ☐ ระดับที่ 3

ในวันที่ 19 กันยายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึงเวลา 16:00 น.

โดยในการซ่อมครั้งนี้จะสมมติเหตุการณ์

40T-138 Xylene TANK Overfill ขณะที่กำลัง Unloading xylene เกิดการ Overfill เนื่องจาก High Level Switch LSHH-40T138 ไม่ทำงานตามระบบ ทำให้มีสาร Xylene รั่วไหลออกมาจาก Tank ลงสู่พื้น แล้วลุกติดไฟจาก ignition source เป็น Pool Fire มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 3 คน คนที่ 1 เป็นผู้รับเหมา ตกจากที่สูง บาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง ปวดหลัง ชา ขยับแขนขาไม่ได้ คนที่ 2 เป็นผู้รับเหมา สูดดมควันไฟเข้าไป มีอาการหมดสติรวมกับไม่หายใจ หายใจเอือก คนที่ 3 เป็นพนักงาน GCP ลมหมดสติและหยุดหายใจขณะนำออกมาปฐมพยาบาล ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED) EM ส่งทีมเข้าประจักษ์เหตุ พร้อมประกาศเหตุฉุกเฉินระดับ 2 และร้องขอทีมสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เมื่อทีมสนับสนุนมาถึง ได้เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมฉีดน้ำเพื่อควบคุมทิศทางเปลวไฟ จนสามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ และประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน

☐ ดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิง/ การอพยพ

ในวันที่ ..... เวลา ..... น.ถึงเวลา ..... น.

โดยในการซ่อมครั้งนี้จะสมมติเหตุการณ์

☐ ดำเนินการทดสอบสัญญาณฉุกเฉิน/ ไซเรน ในวันที่ ..... เวลา .....

หรือทุกวัน ..... ของทุก ช่วงเวลา ..... น.

☐ การดำเนินการอื่น ๆ (ระบุ) .....

ในวันที่ ..... เวลา .....

โดยในการซ่อมครั้งนี้จะสมมติเหตุการณ์

☒ ทั้งนี้แจ้งหน่วยงานอื่น ๆ / โรงงานข้างเคียง / ชุมชน ให้รับทราบแล้ว ได้แก่ .....

บริษัท ระยองเพียวรีฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด บริษัท เอเซีย  
ปิโตรเลียม (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท สยามสเตปิลเอเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด บริษัท เม็คเคมา เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ชื่อ - นามสกุล ผู้รับผิดชอบและประสานงาน ..... นายสมบุญ สอนิธิ

ตำแหน่ง ..... Sr.ERS Chief

โทรศัพท์ 0897537237 โทรสาร .....

รหัสเอกสาร IRCSA 020

งปส. สนพ.


☒ รายงานตามสถานการณ์



สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
(นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด))

รายงานการแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมแผนฉุกเฉิน  
การฝึกอบรมดับเพลิง/ การอพยพ/ การทดสอบสัญญาณฉุกเฉิน,ไซเรน

มือถือ ..... e-Mail address somboon.so@pttgcgroup.com



ใบลงชื่อซ่อมแผนฉุกเฉิน

เรื่อง : ซ่อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 วันที่ : 19 กันยายน 2567 เวลา : 13.00 น.

พื้นที่ : GCP ภา : D

PIP No. : ..... หมายเลขอุปกรณ์ : 40T-138

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	หน้าที่	หมายเหตุ
				.....
				.....
				.....
				.....
				.....
				.....
				.....
				.....
				.....
				.....
				.....
				.....
				.....
				.....
				.....



พินิจ : GCP D

PIP No. : ..... หมายเลขอุปกรณ์ : 40T-138

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ลายมือชื่อ	หน้าที่	หมายเหตุ

ภาคผนวก ข.54

---

การซ่อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 3



## ระเบียบวาระการประชุม

ถอดบทเรียนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง  
(สาธารณภัยขนาดกลาง : ระดับ ๒) ด้านอุทกภัย วาตภัย คลื่นลมแรง สารเคมี วัตถุอันตราย  
(รังสี)

และการอพยพประชาชน ประจำปี ๒๕๖๖

ในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม Auditorium Gc สาขา ๑๕ (Gc Chemical Experience Campus)

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



## หัวข้อวาระ

- บทนำ

- วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

- อื่น ๆ



[illegible]



## วัตถุประสงค์

- เพื่อทดสอบความพร้อมในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ตามแผนจังหวัดระยองฉบับปรับปรุงใหม่
- เพื่อทดสอบการติดต่อสื่อสารและการทำงานในการควบคุมเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องในการควบคุมเหตุ
- เพื่อทดสอบความพร้อมของเครื่องมือและทรัพยากรในการรองรับเหตุฉุกเฉินขณะเกิดเหตุ
- เพื่อบูรณาการระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการเอกชน

## ตัวชี้วัด (KPI)

1. ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมจะต้องไม่เกิดอุบัติเหตุในขณะฝึกซ้อมฯ
2. ประชาชนต้องไม่เกิดความเข้าใจผิดในระหว่างการฝึกซ้อมฯ
3. มีการดำเนินการฝึกซ้อมฯ ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด
4. มีการสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบตามที่กำหนดในแผนฉุกเฉิน
5. อุปกรณ์ระงับเหตุและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อม ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน



## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ






## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ








**๒.๑** เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้กำหนดการประชุม ออกแบบ ควบคุม กำกับ และดูแลการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามสถานการณ์สมมติและแนวทางการฝึกฯ อย่างต่อเนื่อง






**๒.๒** เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องวังแก้ว อาคาร Auditorium บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้กำหนดฝึกอบรมปรับปรุงฐานการฝึกการ ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ตามแผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐









๒.๓ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ห้องประชุม Auditorium Gc  
สาขา ๑๕ (Gc Chemical Experience Campus) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
ได้กำหนดการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) และการฝึก  
ก่อนลงมือปฏิบัติจริง (Dry Run)







๒.๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณท่าเทียบเรือ  
พีทีที จีซี (พื้นที่การฝึกสาธิต) , บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (พื้นที่การฝึกสาธิต) ,  
สํานักนิคมอุตสาหกรรมผาแดง (พื้นที่การฝึกสาธิต) , บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์เอ็น  
ไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (พื้นที่การฝึกสาธิต) และห้องประชุมศูนย์ควบคุม  
ภาวะฉุกเฉิน (emergency incident command center : EIC) (ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์  
ส่วนหน้าจังหวัดระยอง) เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
ได้กำหนดการฝึกสถานการณ์จริง โดยการบูรณาการฝึกการป้องกันและบรรเทาสา  
ธารณภัย



ร่วมกับ ชมรม PTT Group SEALs บริษัทในกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง











- ๒.๕ จังหวัดระยอง จึงแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการฝึก การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง (สาธารณภัยขนาดกลาง : ระดับ ๒) ด้านอุทกภัย วาตภัย คลื่นลมแรง สารเคมี วัตถุอันตราย (รังสี) และการอพยพ ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
- เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม Auditorium Gc สาขา ๑๕ (Gc Chemical Experience Campus) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการฝึกฯ ในครั้งต่อไป
- (โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง)





## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา



### ๓.๑ การถอดบทเรียนด้านการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านการจราจร ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ฉบับปรับปรุงล่าสุด ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐

- (๑) สถานการณ์ที่ ๑ เหตุเพลิงไหม้ Tank เก็บผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  
(๒) สถานการณ์ที่ ๒ เหตุเพลิงไหม้บริเวณท่าเทียบเรือบริษัท พีทีที จีซี สาขา ๗  
(๓) สถานการณ์ที่ ๓ เหตุกระเปาะรังสีซีซีเอ็ม 137 ชำรุดและตกจากหอกลับ  
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด  
(๔) สถานการณ์ที่ ๔ เหตุรถบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำ บริเวณสี่แยกถนนผาแดง -  
ถนนไอ - หนึ่ง

รายชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ

- PTTLNG
- เทศบาล
- EMAX
- สสจ
- ฯ





### ๓.๒ การถอดบทเรียนการใช้ทรัพยากร เครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะ

- (๑) สถานการณ์ที่ ๑ เหตุเพลิงไหม้ Tank เก็บผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- (๒) สถานการณ์ที่ ๒ เหตุเพลิงไหม้บริเวณท่าเทียบเรือบริษัท พีทีที จีซี สาขา ๗
- (๓) สถานการณ์ที่ ๓ เหตุกระเปาะรังสีซีซีเอ็ม 137 ขำรดและตกจากหอกลับ  
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
- (๔) สถานการณ์ที่ ๔ เหตุรถบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำ บริเวณสี่แยกถนนผาแดง -  
ถนนไอ - หนึ่ง



### ๓.๓ การถอดบทเรียนการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์

- (๑) สถานการณ์ที่ ๑ เหตุเพลิงไหม้ Tank เก็บผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- (๒) สถานการณ์ที่ ๒ เหตุเพลิงไหม้บริเวณท่าเทียบเรือบริษัท พีทีที จีซี สาขา ๗
- (๓) สถานการณ์ที่ ๓ เหตุกระเปาะรังสีซีซีเอ็ม 137 ขำรดและตกจากหอกลับ  
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
- (๔) สถานการณ์ที่ ๔ เหตุรถบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำ บริเวณสี่แยกถนนผาแดง -  
ถนนไอ - หนึ่ง

ข้อเสนอแนะ	ผู้ให้ข้อเสนอแนะ





## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ



การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง  
(สาธารณภัยขนาดกลาง ระดับ 2)  
(ด้านอุทกภัย วาตภัย คลื่นลมแรง สารเคมี วัตถุอันตราย  
(รังสี) และการอพยพประชาชน ประจำปี 2566)

11 กันยายน 2566

เวลา 13.00 – 16.00 น.







# การตรวจประเมินการฝึกซ้อมภาคสนาม (Field Training Exercise)

โดย

สมาชิกกลุ่มช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของโรงงานอุตสาหกรรม  
โรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมี (EMAG)



## สรุปภาพรวมทั่วไป

จุดแข็ง

1. มีการประชาสัมพันธ์การฝึกซ้อมฯอย่างทั่วถึง
2. มีหน่วยงานราชการและเอกชนเข้าร่วมฝึกซ้อมฯตามแผนที่กำหนด
3. มีการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



## สรุปภาพรวมทั่วไป

### LNG (จุดเกิดเหตุ)

#### ชั้นชม

1.ระบบการสื่อสารจุด Command Post (OC) ควบคุมสั่งการได้ตามแผน

#### ข้อปรับปรุง

1. บริเวณหน้าโรงงานไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอำนวยความสะดวกเนื่องจากเป็น 4 แยกการจราจรหนาแน่น
2. ไม่มีผู้นำทางนำรถดับเพลิงและรถพยาบาลจากภายนอกไปจุดเกิดเหตุ
3. กรณีโรงงานอยู่นอกเขตนิคมฯกำหนดต้องแจ้งหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน



## สรุปภาพรวมทั่วไป

### GC7-BTF จุดเกิดเหตุ

#### ชั้นชม

- 1.มีการเตรียมความพร้อมของทีมร่วมฝึกซ้อมก่อนการฝึกได้ดี
- 2.มีการสื่อสารระหว่างทีมช่วยเหลือบนอากาศยาน (Helicopter) กับทีมที่อยู่บนเรือในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ดี

#### ข้อปรับปรุง

1. การให้ความช่วยเหลือกรณีคลื่นลมแรงควรพิจารณาความพร้อมของทีมและอุปกรณ์ก่อนการออกให้ความช่วยเหลือ





## สรุปภาพรวมทั่วไป

### รังสีรั่วไหล จุดเกิดเหตุ

#### ชื่นชม

1. มีการเตรียมความพร้อมของทีมหน่วยงานราชการ (ปส) และอุปกรณ์ร่วมฝึกซ้อมฯ ได้ดี
2. มีการสื่อสารระหว่าง RSO โรงงาน กับ RSO สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส) ได้ดี

#### ข้อปรับปรุง

1. ทีมสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกต้องปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ปส. ก่อนเข้าระงับเหตุ

#### ข้อเสนอแนะ

1. พิจารณาเพิ่มทักษะการเข้าสนับสนุนการระงับเหตุด้านรังสีให้กับทีมสนับสนุนจากหน่วยงานราชการท้องถิ่น



## สรุปภาพรวมทั่วไป

### สีแฉกผาแดง จุดเกิดเหตุ

#### ชื่นชม

1. ทีมร่วมซ้อมที่จุดเกิดเหตุประสานงานกันได้ดี

#### ข้อปรับปรุง

1. การให้ข้อมูลเบื้องต้นที่จุดเกิดเหตุยังไม่ชัดเจนทำให้การเข้าระงับเหตุไม่เป็นไปตามขั้นตอน

#### ข้อเสนอแนะ

1. พิจารณาทบทวนขั้นตอนแผนฉุกเฉินในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด



# สรุปภาพรวมทั่วไป

## ศูนย์ฯ EIC เทศบาลมาบตาพุด

### ชื่นชม

1. มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและสถานที่ ในการฝึกซ้อมได้ครบตามโครงสร้างของแผน
2. มีการส่งสัญญาณภาพจากจุดเกิดเหตุเข้ามาที่ศูนย์บัญชาการเพื่อใช้ในการตัดสินใจการอำนวยความสะดวก
3. มีการดำเนินการได้ทุกขั้นตอนตามแผนที่กำหนด เช่น การอำนวยความสะดวกโดยนายก ทม.มาบตาพุด การแถลงการณ์และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

### ข้อปรับปรุง

1. การบัญชาการเหตุการณ์มีผู้ติดตามเข้าไปในห้องบัญชาการจำนวนมากทำให้ที่นั่งไม่เพียงพอ
2. ไม่มีการรายงานเหตุการณ์จากหน่วยงานเข้ามาที่ศูนย์บัญชาการ (EIC)
3. วิทยุสื่อสารของ อปท.อบต. เทศบาล อบจ.ที่เข้ามาช่วยระงับเหตุคลื่นความถี่ไม่ตรงกันทำให้สื่อสารกันไม่ได้
4. มีคนเข้าไปในศูนย์บัญชาการ (EIC) จำนวนมากทำให้คัดกรองผู้เข้าร่วมการฝึกได้ยาก



# สรุปภาพรวมทั่วไป

## ศูนย์ฯ EIC (ระดับจังหวัด)

### ชื่นชม

1. มีการจัดเตรียมทีมผู้ร่วมฝึกซ้อมได้ครบตามแผน
2. มีการประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลางในการฝึกซ้อมฯ ทำให้เห็นความพร้อมของหน่วยงานที่อยู่ส่วนกลาง

### ข้อปรับปรุง

1. ในกรณีต้องการน้ำปริมาณมาก ๆ เครื่องสูบน้ำระยะไกลที่มีไม่สามารถใช้กับน้ำทะเลได้

### ข้อเสนอแนะ

1. รถดับเพลิงหอน้ำฉีดน้ำไม่ถึงจุดที่เกิดเพลิงไหม้ ควรพิจารณาระดับความสูงให้เพียงพอกับเหตุที่เกิด



# Thank You

Chanatip Bumrongbarn



---

เอกสารการตรวจสอบระบบตรวจจับ (Detector) และสัญญาณเตือน (Alarm)



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด  
NPC SAFETY AND ENVIRONMENTAL SERVICE CO., LTD.

สำนักงานกรุงเทพ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเบสทีคอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักรเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2265-8110 โทรสาร : 0-2265-8338  
BANGKOK OFFICE : 555/1 Energy Complex, Building A14<sup>th</sup> Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand Tel : +66(0) 2265-8110 Fax : +66(0) 2265-8338

ที่ NPC 0370 / 2568

1 เมษายน 2568

เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานบริการศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉินประจำเดือน มีนาคม 2568

เรียน

อ้างถึง 1. ข้อเสนอขอรับการศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน สำหรับบริษัท จีซี โพลีเอทิลีน จำกัด (GCP)

สัญญาให้บริการเลขที่ SO.190906391

ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด  
ขอส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการให้บริการศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน และผลการตรวจสอบ  
อุปกรณ์ดับเพลิงประจำเดือน มีนาคม 2568

ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน ได้ทำการสรุปผลการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน

HEAD OFFICE  
555/1 Energy Complex, Building A 14th Floor, Vibhavadi Rangsit  
Road Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand  
TEL : +66(0) 2265-8110 Fax: +66 (0)2265-8338

RAYONG  
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut  
Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand  
TEL : +66 (0) 3897-7777 FAX: : +66 (0) 3897-7701

STANDARD • SOLUTION • PROFESSION

www.npc-se.co.th

รายงานผลการปฏิบัติงาน

การให้บริการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Control Center)

ประจำเดือน มีนาคม 2568

สำหรับ

บริษัท จีซี โพลีเอทิลีน จำกัด (GCP)

จัดทำโดย



ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Control Center)

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd.



รายงานผลการปฏิบัติงาน  
การให้บริการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC)  
ประจำเดือน มีนาคม 2568

1. ข้อมูลการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

1.1 ข้อมูลแสดงจำนวนอุปกรณ์ดับเพลิงประจำบริษัท จีซี โพลีเอทิลีน จำกัด (GCP)


ลำดับ	อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวนอุปกรณ์ดับเพลิงแบ่งตามพื้นที่								จำนวนรวม อุปกรณ์ ดับเพลิง
		Office building	Truck load	Product tank	POP plant	PPG plant	WWT & Cooling	Utility	Raw Material & Warehouse	
1	Dry Chemical (Storage)	17	-	-	-	-	13	13	17	60
2	Dry Chemical (Cartridge)	-	9	13	56	96	-	-	13	187
3	Wheel Dry	-	-	5	1	3	-	1	7	17
4	CO2 Portable	3	-	-	7	7	-	6	-	23
5	Water Hydrant	2	2	-	-	-	7	5	3	19
6	Water Hydrant With Monitor	-	-	2	2	4	3	-	4	15
7	Fire Monitor	-	-	2	1	1	1	-	3	8
8	Hose Box	2	2	2	2	4	10	5	7	34
9	Indoor Hydrant	2	-	-	9	13	-	-	6	30
10	Mobile Foam Unit	-	1	2	1	2	-	-	2	8
11	Deluge Valve	-	1	-	-	3	-	-	12	16
12	Alarm Check Valve	2	-	-	4	4	-	-	3	13
13	Post Indicator Valve	1	-	-	1	-	5	2	-	9
14	Foam Bladder Tank	-	-	1	1	1	-	-	2	5
15	Safety Equipment Cabinet	-	-	1	2	4	-	3	4	14
16	Novec1230 System	1	-	-	1	2	-	-	-	4
17	CO2 System	-	-	-	-	-	-	1	-	1
18	SCBA	2	1	3	2	4	-	3	5	20
19	Manual Fire Alarm Station	5	4	6	21	24	9	13	27	109
20	Emergency Shower	0	1	-	7	15	3	2	8	36
จำนวนรวมอุปกรณ์ดับเพลิง										628

1.2 สรุปผลการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ลำดับ	อุปกรณ์	จำนวน	ผลการตรวจ		ข้อมูลเพิ่มเติม (กรณีอุปกรณ์ผิดปกติ)		
			พร้อมใช้ (จำนวน)	ไม่พร้อมใช้ (จำนวน)	ประจำพื้นที่	หมายเลข อุปกรณ์	รายละเอียด
1	Dry Chemical (Storage)	60	60	-	-	-	-
2	Dry Chemical (Cartridge)	187	187	-	-	-	-
3	Wheel Dry	17	17	-	-	-	-
4	CO2 Portable	23	23	-	-	-	-
5	Water Hydrant	19	19	-	-	-	-
6	Water Hydrant With Monitor	15	15	-	-	-	-
7	Fire Monitor	8	8	-	-	-	-
8	Hose Box	34	34	-	-	-	-
9	Indoor Hydrant	30	29	1	PPG	IH-58-01	- ไม่มีหัวฉีด
10	Mobile Foam Unit	8	2	6	Truck Load Product Tank Product Tank PPG Plant PPG Plant POP Plant	MFU-TL-001 MFU-TF-001 MFU-TF-002 MFU-PPG-001 MFU-PPG-002 MFU-POP-001	- ปริมาณ Foam concentrate ในถังมี ระดับต่ำผิดปกติ
11	Deluge Valve	16	16	-	-	-	-
12	Alarm Check Valve	13	13	-	-	-	-
13	Post Indicator Valve	9	9	-	-	-	-
14	Foam Bladder Tank	5	5	-	-	-	-
15	Safety Equipment Cabinet	14	14	-	-	-	-
16	Novec1230 System	4	4	-	-	-	-
17	CO2 System	1	1	-	-	-	-
18	SCBA	20	20	-	-	-	-
19	Manual Fire Alarm Station	109	109	-	-	-	-
20	Emergency Shower	36	36	-	-	-	-



### 1.3 กราฟแสดงความพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงเดือน มกราคม – มีนาคม 2568



### 1.4 การติดตามผลการดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์ดับเพลิง

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ผิดปกติ	ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
1	Mobile Foam Unit			
1.1	- MFU-TL-001 ปริมาณ Foam Concentrate ในถังมีไม่ถึง 80%	- เติม Foam Concentrate ให้เต็มถัง	GCP	- รอใบเสนอราคาเติมโฟม
1.2	- MFU-TF-001 ปริมาณ Foam Concentrate ในถังมีไม่ถึง 80% และถังโฟมเป็นรูรั่วจากการถูก Fork Lift ชน	- เติม Foam Concentrate ให้เต็มถัง - เปลี่ยนถังโฟมใหม่	GCP	- รอใบเสนอราคาเติมโฟม
1.3	- MFU-TF-002 ปริมาณ Foam Concentrate ในถังมีไม่ถึง 80%	- เติม Foam Concentrate ให้เต็มถัง	GCP	- รอใบเสนอราคาเติมโฟม
1.4	- MFU-PPG-001 ปริมาณ Foam Concentrate ในถังมีไม่ถึง 80%	- เติม Foam Concentrate ให้เต็มถัง	GCP	- รอใบเสนอราคาเติมโฟม

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ผิดปกติ	ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
1.5	- MFU-PPG-002 ปริมาณ Foam Concentrate ในถังมีไม่ถึง 80%	- เติม Foam Concentrate ให้เต็มถัง	GCP	- รอใบเสนอราคาเติมโฟม
1.6	- MFU-POP-001 ปริมาณ Foam Concentrate ในถังมีไม่ถึง 80%	- เติม Foam Concentrate ให้เต็มถัง	GCP	- รอใบเสนอราคาเติมโฟม
2	Deluge Valve			
2.1	- DV-10TR31A-002 หน้าปัด Pressure gauge line main แตก	- เปลี่ยนหน้าปัด Pressure Gauge ใหม่	GCP	- รอใบเสนอราคาจาก Vender
2.2	- DV-00TR21A หน้าปัด Pressure gauge line pilot แตก	- เปลี่ยนหน้าปัด Pressure Gauge ใหม่	GCP	- รอใบเสนอราคาจาก Vender
2.3	- DV-00TR21B หน้าปัด Pressure gauge line pilot แตก	- เปลี่ยนหน้าปัด Pressure Gauge ใหม่	GCP	- รอใบเสนอราคาจาก Vender
3	Novec1230 System			
3.1	- Novec & N2 cylinder ที่ G floor ไม่มีแผน Gating รองที่กันถัง (PPG)	- ตรวจหาแผน Gating ไปวางรองที่กัน เพื่อป้องกันสนิม	GCP	-
3.2	- ถัง Nitrogen Boom พบ pressure drop 1 ถัง (POP)	- Refill ใหม่	GCP	-
4	Fire Hose Box			
4.1	- HB-58-007 ทุญแจล็อคประตูตู้ชำรุด	- เปลี่ยนทุญแจตู้ใหม่	GCP	-
5	Indoor Hydrant			
5.1	- IH-58-001 ไม่มีหัวฉีด	- จัดหาทดแทน	GCP	-
5.2	- IH-58-010 สายดับเพลิงรั่ว	- จัดหาทดแทน	GCP	-
5.3	- IH-58-034 กระบอกประตูตู้หลุด	- ตรวจสอบหาเหตุและแก้ไข	GCP	-

## 2. ข้อมูลการซ่อมแผน ฯ ถูกเงิน

ลำดับ	วันที่	แผนระดับ	สถานการณ์	หมายเหตุ

### 3. ข้อมูลการเตรียมความพร้อมพนักงานดับเพลิง

### 3.1 พนักงานประจำศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน

ลำดับที่	สถานี	กำลังพล (คน)	หมายเหตุ
1	ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน(ECC)	76	Day time 37 คน, A16 คน, B 15 คน, C 15 คน
2	สถานีดับเพลิง GC-2	12	ผลิตละ 4 คน
3	สถานีดับเพลิง GC-3	12	ผลิตละ 4 คน
4	สถานีดับเพลิง GC-4	9	ผลิตละ 3 คน
5	สถานีดับเพลิง GC-5	9	ผลิตละ 3 คน
6	สถานีดับเพลิง GC-6	9	ผลิตละ 3 คน
7	สถานีดับเพลิง GC-11	12	ผลิตละ 4 คน
8	สถานีดับเพลิง PTT AC	12	ผลิตละ 4 คน
9	สถานีดับเพลิง Dow AIE	12	ผลิตละ 4 คน
10	สถานีดับเพลิง Dow MTP	12	ผลิตละ 4 คน
11	สถานีดับเพลิง GPSC	9	ผลิตละ 3 คน
12	สถานีดับเพลิง GC-18	3	ผลิตละ 1 คน
13	สถานีดับเพลิง GGC2	9	ผลิตละ 3 คน
14	สถานีดับเพลิง PTT GSP	19	ผลิตละ 6 คน Day time 1 คน
15	สถานี HMC Polymers	3	ปฏิบัติงาน Day time
16	สถานี Covestro	2	ปฏิบัติงาน Day time
17	สถานี PTT TANK	3	ผลิตละ 1 คน
	รวมพนักงานดับเพลิง	219	

### 3.2 ข้อมูลการพัฒนาพนักงานดับเพลิงประจำ

### 3.2.1 ตารางการฝึกอบบรมศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉินประจำปี 2568

Item	Training course	Plan for 2025												Remark
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
1	Refresh Tank Fire													Completed
2	Refresh Confine Space and Rescue													Completed
3	Refresh Rope and Rescue													Completed
4	Refresh Advance Industrial Fire Fighting													
5	Refresh Advance Enclosure Fire													
6	Refresh First Aid													
7	Refresh Chemical Spill Control (Hazmat)													
8	Refresh Operate Fire Truck and Fire Pump													
9	Refresh Foam and Technical													
10	Refresh Fire Alarm Systems													
11	กฎหมาย และ มาตรฐานด้านการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัย													
12	Performance Test All Subject													



NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd.

การให้บริการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) บริษัท จีซี โพลีเอทิลีน จำกัด (GCP)

### 3.3 ข้อมูลการอบรมภายในกะ

วันที่	ผลัด	หัวข้ออบรม	หมายเหตุ
14.03.68	A	- Refresh Rope and Rescue	-
18.03.68	B	- Refresh Rope and Rescue	-
10.03.68	C	- Refresh Rope and Rescue	-
15.03.68	D	- Refresh Rope and Rescue	-

### 4. ข้อมูลการเตรียมความพร้อมรถดับเพลิงและอุปกรณ์ฉุกเฉิน ประจำศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน

#### 4.1 ข้อมูลรถดับเพลิง

ลำดับ	ชื่อรถดับเพลิง	ประจำสถานี	ประเภทรถ	ปริมาณสารดับเพลิง			หมายเหตุ
				น้ำ	โฟม / F500	เคมีแห้ง	
1	คองคา	PTT GC-2	Foam Truck	-	4,900 ลิตร	840 กก.	พร้อมใช้งาน
2	อัคคีภัย	PTT GC-2	Foam Truck	-	3,785 ลิตร	810 กก.	พร้อมใช้งาน
3	ชลธาร	PTTGC -3	Foam Truck	-	5,678 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
4	สายวารี	PTT GC-3	Water Truck	3,000 ลิตร	-	-	พร้อมใช้งาน
5	FT-1	PTT GC-4	Foam Truck	-	3,785 ลิตร	750 กก.	พร้อมใช้งาน
6	FT-2	PTT GC-4	Foam Truck	-	3,785 ลิตร	750 กก.	พร้อมใช้งาน
7	FT-3	PTT GC-5	Foam Truck	-	3,785 ลิตร	750 กก.	พร้อมใช้งาน
8	FT-4	PTT GC-5	Foam Truck	-	7,570 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
9	Tank Car	PTT GC-5	Water Truck	6,000 ลิตร	-	-	พร้อมใช้งาน
10	F-1	PTT GC-6	รถดับเพลิง	-	3,800 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
11	F-2	PTT GC-6	รถดับเพลิง	-	3,800 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
12	F-3	GGC2	รถดับเพลิง	-	3,800 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
13	F-4	PTT GC-6	รถบรรทุกโฟม	-	7,600 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
14	F-5	PTT GC-6	Foam Truck	-	7,571 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
15	OSC	PTT GC-6	เคลื่อนที่เร็ว	-	500 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
16	ชลันธร	PTT GC-11	Foam Truck	-	5,678 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
17	ชลศวรร	PTT GC-11	Water Truck	5,678 ลิตร	-	-	พร้อมใช้งาน
18	ชลาลัย	PTT AC	Foam Truck	-	4,900 ลิตร	840 กก.	พร้อมใช้งาน
19	สินสมุทร	Dow AIE	Foam Truck	-	5,678 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน



NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd.

การให้บริการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) บริษัท จีซี โพลีเอทิลีน จำกัด (GCP)

ลำดับ	ชื่อรถดับเพลิง	ประจำสถานี	ประเภทรถ	ปริมาณสารดับเพลิง			หมายเหตุ
				น้ำ	โฟม / F500	เคมีแห้ง	
20	หนึ่งนที	ECC	Foam Truck	-	3,785 ลิตร	810 กก.	พร้อมใช้งาน
21	หอน้ำ	ECC	รถบันได	-	2,000 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
22	ดับเพลิงกู้ภัย	ECC	ดับเพลิง-กู้ภัย	4,500 ลิตร	1,500 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
23	Water Tank	ECC	Water Truck	7,000 ลิตร	-	-	พร้อมใช้งาน
24	สุตสาคร	Glow	Water Truck	12,000 ลิตร	-	-	พร้อมใช้งาน
25	สินธรา	ECC	สนับสนุน กู้ภัย	-	-	-	พร้อมใช้งาน
26	ผยองเพลิง	ECC	ดับเพลิง (เล็ก)	400 ลิตร	20 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
27	รถพยาบาล	ECC	รถพยาบาล	-	-	-	พร้อมใช้งาน
28	MCU	ECC	ถ่ายถอดสัญญาณ	-	-	-	พร้อมใช้งาน
29	Heavy Rescue	ECC	กู้ภัย	-	-	-	พร้อมใช้งาน
30	เนตรดาว 1	ECC	รถตรวจการ	-	-	-	พร้อมใช้งาน
31	เนตรดาว 2	ECC	รถตรวจการ	-	-	-	พร้อมใช้งาน
32	เนตรดาว 3	ECC	ดับเพลิง (เล็ก)	500 ลิตร	12/12 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
33	รถพ่วง	ECC	อุปกรณ์ Rescue	-	-	-	พร้อมใช้งาน
34	Robot#1	ECC	หุ่นยนต์ดับเพลิง	-	-	-	พร้อมใช้งาน
35	Robot#2	ECC	หุ่นยนต์ดับเพลิง	-	-	-	พร้อมใช้งาน
36	รถพ่วงเทรลเลอร์โฟม	GGC2	Rescue Trailer Foam Truck	-	1,000 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
37	รถพยาบาล2	ECC	รถพยาบาล	-	-	-	พร้อมใช้งาน
38	รถเขี่ย	ECC	รถบรรทุก 6 ล้อ	-	-	-	พร้อมใช้งาน
39	เทรลเลอร์กู้ภัยสารเคมี	ECC	เทรลเลอร์กู้ภัยสารเคมี	500 ลิตร	12/12 ลิตร	-	พร้อมใช้งาน
40	เทรลเลอร์ Performance test	ECC	บรรทุกอุปกรณ์ Performance test	-	-	-	พร้อมใช้งาน
41	เทรลเลอร์ Fire Pump 6,000 GPM	ECC	Mobile Fire Pump	-	-	-	พร้อมใช้งาน
42	เทรลเลอร์ Hight Foam	ECC	Mobile Fire Pump	1,000 ลิตร	-	-	พร้อมใช้งาน



NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd.  
การให้บริการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) บริษัท จีซี โพลีเอทิลีน จำกัด (GCP)

ลำดับ	ชื่อ ระดับเพลิง	ประจำ สถานี	ประเภทรถ	ปริมาณสารดับเพลิง			หมายเหตุ
				น้ำ	โฟม / F500	เคมีแห้ง	
43	เทรลเลอร์ Fire Pump 2,000 GPM	ECC	Mobile Fire Pump 2,000 GPM No1	-	-	-	พร้อมใช้งาน
44	เทรลเลอร์ Fire Pump 2,000 GPM	ECC	Mobile Fire Pump 2,000 GPM No2	-	-	-	พร้อมใช้งาน
45	เทรลเลอร์ Foam Pump	ECC	Mobile Foam Pump	-	-	-	พร้อมใช้งาน
46	รถตักหน้า ชุดหลัง	ECC	JCB	-	-	-	พร้อมใช้งาน
47	รถบรรทุกสาย ดับเพลิง	ECC	รถบรรทุกเล็ก	-	-	-	พร้อมใช้งาน
48	รถท้ายลาด	ECC	รถท้ายลาด	-	-	-	พร้อมใช้งาน
49	รถพยาบาล3	ECC	รถพยาบาล3	-	-	-	พร้อมใช้งาน



NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd.  
การให้บริการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) บริษัท จีซี โพลีเอทิลีน จำกัด (GCP)

#### 4.2 สรุปผลการทดสอบสัญญาณวิทยุสื่อสารประจำเดือน มีนาคม 2568

หัวข้อ	ความถี่/จำนวน	ผลการทดสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	
ทดสอบสัญญาณวิทยุประจำวัน	62 ครั้ง	12	50	-

#### 4.3 สรุปผลการตรวจสอบข้อมูลความพร้อมของอุปกรณ์สื่อสาร

รายการอุปกรณ์	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ไม่พร้อมใช้	
ระบบ โทรศัพท์				
- เลขหมาย 038-977799	ห้องสื่อสาร	✓		
- เลขหมาย 038-977614	ห้องสื่อสาร	✓		
- เลขหมาย 038-977615	ห้องสื่อสาร	✓		
- เลขหมาย 038-687678	ห้องสื่อสาร	✓		
- แฟกซ์ 038-687677	ห้องสื่อสาร	✓		
ระบบวิทยุสื่อสาร และระบบ Integrate สัญญาณ				
- ชุดรีโมทควบคุมระบบสื่อสาร	ห้อง War room	✓		
- ข่าย VHF	ห้องสื่อสาร	✓		
- ข่าย UHF	ห้องสื่อสาร	✓		
- ข่าย Trunk	ห้องสื่อสาร	✓		
- ข่าย CB 245	ห้องสื่อสาร	✓		
ระบบ VDO Conference	ห้อง War room	✓		
ระบบ Fire Alarm	ห้องสื่อสาร	✓		
ระบบ CCTV	ห้องสื่อสาร	✓		



*NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd.*  
การให้บริการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) บริษัท จีซี โพลีเอทิลีน จำกัด (GCP)



*NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd.*  
การให้บริการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) บริษัท จีซี โพลีเอทิลีน จำกัด (GCP)

#### 4.4 สรุปข้อมูลอุปกรณ์ ชุดดับเพลิง และ SCBA

รายการอุปกรณ์	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
		พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน	
SCBA	ศูนย์ ECC	✓		
ชุดดับเพลิง	ศูนย์ ECC	✓		
ระบบบันทึก และตรวจวัดสภาพอากาศ	ศูนย์ ECC	✓		
อุปกรณ์การกู้ภัยที่สูง	ศูนย์ ECC	✓		

#### 5. เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 ตารางการเข้าตรวจพื้นที่ประจำเดือน มีนาคม 2568

เอกสารแนบ 2 แบบฟอร์มผลการตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงเดือน มีนาคม 2568

เอกสารแนบ 1  
ตารางการเข้าตรวจพื้นที่ประจำเดือน มีนาคม 2568





บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมทัล เซอร์วิส จำกัด  
NPC SAFETY AND ENVIRONMENTAL SERVICE CO., LTD.  
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 5551 ถนนมิตรภาพสาย 115 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11100 โทรศัพท์ : 0-2555-4111 โทรสาร : 0-2555-4338  
BANGKOK OFFICE : 5551 Pong Pattana Building A 11/F Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 11020, Thailand Tel : +6621 2555-4111 Fax : +6621 2555-4338



ตารางการเข้าตรวจพื้นที่ บริษัท จีซี โพลีออลส์  
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ว / ด / ป	พื้นที่	เวลาเข้า	เวลาออก	ผู้เข้าตรวจ	เจ้าของพื้นที่	ผลการตรวจ	หัวหน้าเขต	หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

พนักงานตรวจสอบปฏิบัติการ  
พนักงานตรวจสอบปฏิบัติการ

สำนักงานใหญ่ : 18/9 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11100 โทร : 0-2555 7777 สหกรณ์ 3887 7751  
RAYONG OFFICE : 18/9 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอวังน้อย จังหวัดระยอง 21150 โทร : 0-3887 7777 FAX : 0-3887 7751




NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.  
การให้บริการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ECC) บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด (GCP)

เอกสารแนบ 2  
แบบฟอร์มผลการตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงเดือน มีนาคม 2568



As of :14/01/64  
Rev. 01

DRY CHEMICAL CARTRIDGE OPERATE จำนวน 187 ถัง

ที่	No.	สถานที่	มาตรฐานการตรวจสอบ	น้ำหนัก			สิ่งผิดปกติที่พบ	ผู้ตรวจสอบ (ตัวบรรจง)
				ชั่งได้	พร้อมใช้	ไม่พร้อมใช้		
1	D-TL-001	Truck Loading	1. มี Seal Lock เรียบร้อย		/			
2	D-TL-002	Truck Loading	2. สายฉีด ไม่อุดตัน/ไม่แตกฉาน		/			
3	D-TL-003	Truck Loading	3. มีที่เก็บสายฉีด และสายฉีดเก็บ		/			
4	D-TL-004	Truck Loading	เรียบร้อย		/			
5	D-TL-005	Truck Loading	4. ถังและตู้เก็บอยู่ในสภาพดีไม่		/			
6	D-TL-006	Truck Loading	เป็นสนิมและสภาพสีไม่ชัดเจน		/			
7	D-TL-007	Truck Loading	5. น้ำหนักถูก Cartridge ต้องไม่		/			
8	D-TL-008	Truck Loading	น้อยกว่าตามมาตรฐานผู้ผลิต		/			
9	D-TL-009	Truck Loading	อ้างอิงจากเอกสารผู้ผลิต		/			
10	D-TF-001	Tank Fram	6. คว่ำถังเพื่อให้เมกมีคัมพอง		/			
11	D-TF-002	Tank Fram	เกลื่อนตัว		/			
12	D-TF-003	Tank Fram	7. บ้ายแสดงสัญญาณถึงถัง		/			
13	D-TF-004	Tank Fram	คัมพองสภาพสีไม่ชัดเจน		/			
14	D-TF-005	Tank Fram	8. ตำแหน่งของ Stem Indicator		/			
15	D-TF-006	Tank Fram	ที่ถ่วงห้อยไม่ติดตัวขึ้น (ถ้าติด		/			
16	D-TF-007	Tank Fram	ตัวขึ้นแสดงว่าถังมีแรงดัน		/			
17	D-TF-008	Tank Fram	จากถูก Cartridge เข้าไปแล้ว)		/			
18	D-TF-009	Tank Fram			/			
19	D-TF-010	Tank Fram			/			
20	D-TF-011	Tank Fram			/			
21	D-TF-012	Tank Fram			/			
22	D-TF-013	Tank Fram			/			
23	D-PPG-001	PPG Plant ชั้น 1			/			
24	D-PPG-002	PPG Plant ชั้น 1			/			
25	D-PPG-003	PPG Plant ชั้น 1			/			
26	D-PPG-004	PPG Plant ชั้น 1			/			
27	D-PPG-005	PPG Plant ชั้น 1			/			
บันทึกอื่นๆ/การแก้ไข								



As of :14/01/64  
Rev. 01



As of :14/01/64  
Rev. 01

DRY CHEMICAL CARTRIDGE OPERATE จำนวน 187 ถัง

ที่	No.	สถานที่	มาตรฐานการตรวจสอบ	น้ำหนัก			ถึงกติกาลดที่แทน	ผู้ตรวจสอบ (ตัวบรรจง)	
				ชั่งได้	พร้อมใช้	ไม่พร้อมใช้			
55	D-PPG-033	PPG Plant ชั้น 2	1. มี Seal Lock เรียบร้อย		/				
56	D-PPG-034	PPG Plant ชั้น 2	2. สายทึด ไม่ดูดตัน/ไม่แตกกลางงา		/				
57	D-PPG-035	PPG Plant ชั้น 2	3. มีที่เก็บสายทึด และสายทึดเก็บ		/				
58	D-PPG-036	PPG Plant ชั้น 2	เรียบร้อย		/				
59	D-PPG-037	PPG Plant ชั้น 2	4. ถังและตู้เก็บอยู่ในสภาพดีไม่		/				
60	D-PPG-038	PPG Plant ชั้น 2	เป็นสนิมและสภาพดีไม่ฉัดจาง		/				
61	D-PPG-039	PPG Plant ชั้น 2	5. น้ำหนักถูก Cartridge คียงไม่		/				
62	D-PPG-040	PPG Plant ชั้น 2	น้อยกว่าตามมาตรฐานผู้ผลิต		/				
63	D-PPG-041	PPG Plant ชั้น 2	อ้างอิงจากเอกสารผู้ผลิต		/				
64	D-PPG-042	PPG Plant ชั้น 2	6. คว่ำถังเพื่อให้ง่ายแก่การมีคัมพลง		/				
65	D-PPG-043	PPG Plant ชั้น 2	เกลื่อนหัว		/				
66	D-PPG-044	PPG Plant ชั้น 2	7. ขันแสดงสัญญาณกัมพลงถึง		/				
67	D-PPG-045	PPG Plant ชั้น 2	คัมพลงสภาพดีไม่ฉัดจาง		/				
68	D-PPG-046	PPG Plant ชั้น 2	8. ตำแหน่งของ Stem Indicator		/				
69	D-PPG-047	PPG Plant ชั้น 2	ที่ฝาถังคียงไม่ติดตัวขึ้น (ถ้าติด		/				
70	D-PPG-048	PPG Plant ชั้น 2	ตัวขึ้นแสดงว่าถังมีแรงดัน		/				
71	D-PPG-049	PPG Plant ชั้น 2	จากถูก Cartridge เข้าไปแล้ว)		/				
72	D-PPG-050	PPG Plant ชั้น 2			/				
73	D-PPG-051	PPG Plant ชั้น 2			/				
74	D-PPG-052	PPG Plant ชั้น 2			/				
75	D-PPG-053	PPG Plant ชั้น 2			/				
76	D-PPG-054	PPG Plant ชั้น 2			/				
77	D-PPG-055	PPG Plant ชั้น 2			/				
78	D-PPG-056	PPG Plant ชั้น 2			/				
79	D-PPG-057	PPG Plant ชั้น 2			/				
80	D-PPG-058	PPG Plant ชั้น 3			/				
81	D-PPG-059	PPG Plant ชั้น 3			/				
บันทึกอื่นๆ/การแก้ไข									



As of :14/01/64  
Rev. 01

DRY CHEMICAL CARTRIDGE OPERATE จำนวน 187 ถัง

ที่	No.	สถานที่	มาตรฐานการตรวจสอบ	น้ำหนัก			ถึงกติกปลั๊กที่พบ	ผู้ตรวจสอบ (ตัวบรรจง)
				ชั่งได้	พร้อมใช้	ไม่พร้อมใช้		
109	D-PPG-087	PPG Plant ชั้น 4	1. มี Seal Lock เรียบร้อย		/			
110	D-PPG-088	PPG Plant ชั้น 4	2. สายฉีดไม่อุดตัน/ไม่แตกกลางทาง		/			
111	D-PPG-089	PPG Plant ชั้น 4	3. มีที่เก็บสายฉีด และสายฉีดเก็บ		/			
112	D-PPG-090	PPG Plant ชั้น 4	เรียบร้อย		/			
113	D-PPG-091	PPG Plant ชั้น 4	4. ถังและตู้เก็บอยู่ในสภาพดีไม่		/			
114	D-PPG-092	PPG Plant ชั้น 4	เป็นสนิมและสภาพดีไม่ซีดจาง		/			
115	D-PPG-093	PPG Plant ชั้น 4	5. น้ำหนักถูก Cartridge ที่ยังไม่		/			
116	D-PPG-094	PPG Plant ชั้น 4	น้อยกว่าความมาตรฐานผู้ผลิต		/			
117	D-PPG-095	PPG Plant ชั้น 4	อ้างอิงจากเอกสารผู้ผลิต		/			
118	D-PPG-096	PPG Plant ชั้น 4	6. ถังถึงเพื่อให้น้ำมันมีกลิ่นเหม็น		/			
119	D-POP-001	POP Plant ชั้น 1	เปลี่ยนหัว		/			
120	D-POP-002	POP Plant ชั้น 1	7. ย้ายแสดงสัญญาณถังก่อนถึง		/			
121	D-POP-003	POP Plant ชั้น 1	ดับเพลิงสภาพดีไม่ซีดจาง		/			
122	D-POP-004	POP Plant ชั้น 1	8. ตำแหน่งของ Stem Indicator		/			
123	D-POP-005	POP Plant ชั้น 1	ที่ค่าถึงต้องไม่ติดตัวขึ้น (ถ้าติด		/			
124	D-POP-006	POP Plant ชั้น 1	ตัวขึ้นแสดงว่าไม่เต็มแรงดัน		/			
125	D-POP-007	POP Plant ชั้น 1	จากถูก Cartridge เข้าไปแล้ว)		/			

บันทึกอื่นๆการแก้ไข



หมายเหตุ : รอบการชั่งน้ำหนัก Cartridge เดือน.....



As of :14/01/64  
Rev. 01

DRY CHEMICAL CARTRIDGE OPERATE จำนวน 187 ถัง

ที่	No.	สถานที่	มาตรฐานการตรวจสอบ	น้ำหนัก			ถึงกติกปลั๊กที่พบ	ผู้ตรวจสอบ (ตัวบรรจง)
				ชั่งได้	พร้อมใช้	ไม่พร้อมใช้		
136	D-POP-018	POP Plant ชั้น 2	1. มี Seal Lock เรียบร้อย		/			
137	D-POP-019	POP Plant ชั้น 2	2. สายฉีดไม่อุดตัน/ไม่แตกกลางทาง		/			
138	D-POP-020	POP Plant ชั้น 2	3. มีที่เก็บสายฉีด และสายฉีดเก็บ		/			
139	D-POP-021	POP Plant ชั้น 2	เรียบร้อย		/			
140	D-POP-022	POP Plant ชั้น 2	4. ถังและตู้เก็บอยู่ในสภาพดีไม่		/			
141	D-POP-023	POP Plant ชั้น 2	เป็นสนิมและสภาพดีไม่ซีดจาง		/			
142	D-POP-024	POP Plant ชั้น 2	5. น้ำหนักถูก Cartridge ที่ยังไม่		/			
143	D-POP-025	POP Plant ชั้น 2	น้อยกว่าความมาตรฐานผู้ผลิต		/			
144	D-POP-026	POP Plant ชั้น 2	อ้างอิงจากเอกสารผู้ผลิต		/			
145	D-POP-027	POP Plant ชั้น 2	6. ถังถึงเพื่อให้น้ำมันมีกลิ่นเหม็น		/			
146	D-POP-028	POP Plant ชั้น 2	เปลี่ยนหัว		/			
147	D-POP-029	POP Plant ชั้น 2	7. ย้ายแสดงสัญญาณถังก่อนถึง		/			
148	D-POP-030	POP Plant ชั้น 2	ดับเพลิงสภาพดีไม่ซีดจาง		/			
149	D-POP-031	POP Plant ชั้น 2	8. ตำแหน่งของ Stem Indicator		/			
150	D-POP-032	POP Plant ชั้น 3	ที่ค่าถึงต้องไม่ติดตัวขึ้น (ถ้าติด		/			
151	D-POP-033	POP Plant ชั้น 3	ตัวขึ้นแสดงว่าไม่เต็มแรงดัน		/			
152	D-POP-034	POP Plant ชั้น 3	จากถูก Cartridge เข้าไปแล้ว)		/			

บันทึกอื่นๆการแก้ไข



หมายเหตุ : รอบการชั่งน้ำหนัก Cartridge เดือน.....





As of :14/01/64  
Rev. 01


DRY CHEMICAL CARTRIDGE OPERATE จำนวน 187 ถัง

ที่	No.	สถานที่	มาตรฐานการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			ถึงคิกปกติที่พบ	ผู้ตรวจสอบ (ตัวบรรจง)
				น้ำหนัก จริงได้	หรือมีใช้	ไม่พร้อมใช้		
163	D-POP-045	POP Plant ชั้น 3	1. มี Seal Lock เรียบร้อย		/			
164	D-POP-046	POP Plant ชั้น 4	2. สายฉีดไม่ดูดกลับ/ไม่แตกกลาง		/			
165	D-POP-047	POP Plant ชั้น 4	3. มีที่เก็บสายฉีด และสายฉีดเก็บ		/			
166	D-POP-048	POP Plant ชั้น 4	เรียบร้อย		/			
167	D-POP-049	POP Plant ชั้น 4	4. ถังและตู้เก็บอยู่ในสภาพดี		/			
168	D-POP-050	POP Plant ชั้น 4	เป็นสนิมและสภาพดีไม่ซีดจาง		/			
169	D-POP-051	POP Plant ชั้น 4	5. น้ำหนักถูก Cartridge ต้องไม่		/			
170	D-POP-052	POP Plant ชั้น 4	น้อยกว่าตามมาตรฐานผู้ผลิต		/			
171	D-POP-053	POP Plant ชั้น 4	อ้างอิงจากเอกสารผู้ผลิต		/			
172	D-POP-054	POP Plant ชั้น 4	6. คว่ำถังเพื่อให้มีตะกอน		/			
173	D-POP-055	POP Plant ชั้น 4	เคลื่อนตัว		/			
174	D-POP-056	POP Plant ชั้น 4	7. ขั้วแสดงสัญญาณถึง		/			
175	D-RM-001	Raw Material	ดับเพลิงสภาพดีไม่ซีดจาง		/			
176	D-RM-002	Raw Material	8. ตำแหน่งของ Stem Indicator		/			
177	D-RM-003	Raw Material	ที่ฝาถังต้องไม่ติดตัวขึ้น (ถ้าติด		/			
178	D-RM-004	Raw Material	ตัวขึ้นแสดงว่าถังมีแรงดัน		/			
179	D-RM-005	Raw Material	จากถูก Cartridge เข้าไปแล้ว)		/			
180	D-RM-006	Raw Material			/			
181	D-RM-007	Raw Material			/			
182	D-RM-008	Raw Material			/			
183	D-RM-009	Raw Material			/			
184	D-RM-010	Raw Material			/			
185	D-RM-011	Raw Material			/			
186	D-RM-012	Raw Material			/			
187	D-RM-013	Raw Material			/			
บันทึกอื่นๆ/การแก้ไข								






CO2 PORTABLE จำนวน 23 ถัง

ที่	No.	สถานที่	มาตรฐานการตรวจสอบ	น้ำหนัก (lbs)		ผลการตรวจสอบ		ถึงกิลปดี่ที่พบ	ผู้ตรวจสอบ (ตัวบรรจง)
				จริง	ชั่งได้	หรือมีใช้	ไม่หรือมีใช้		
1	C-OSB-001	Sever room OSB ชั้น 1	1. สภาพถังต้องไม่เป็นสนิมและสีต้องไม่ซีดจาง	35.75		/			
2	C-OSB-002	Frist Aid OSB ชั้น 1	2. สายฉีด, กระบอกฉีด	35.75		/			
3	C-OSB-003	HVAC Room OSB ชั้น 1	ไม่แตกและไม่อุดตัน	35.75		/			
4	C-PPG-001	PPG Plant ชั้น 2	3. มี Safety pin ที่กินเป็นและต้องมี Seal Lock	35.75		/			
5	C-PPG-002	PPG Plant ชั้น 2	4. น้ำหนักลดลงไม่ต่ำกว่า 10% ของน้ำหนักรวม	35.75		/			
6	C-PPG-003	PPG Plant ชั้น 3	5. มีที่ฉีกกระบอกฉีด	35.75		/			
7	C-PPG-004	PPG Plant ชั้น 3	6. ชั่งน้ำหนักทุก 6 เดือน	35.75		/			
8	C-PPG-005	PPG Plant ชั้น 3		35.75		/			
9	C-PPG-006	PPG Plant ชั้น 3		35.75		/			
10	C-PPG-007	PPG Plant ชั้น 3		35.75		/			
11	C-POP-001	POP Plant ชั้น 2		35.75		/			
12	C-POP-002	POP Plant ชั้น 2		35.75		/			
13	C-POP-003	POP Plant ชั้น 2		35.75		/			
14	C-POP-007	POP Plant ชั้น 2		35.75		/			
15	C-POP-004	POP Plant ชั้น 3		35.75		/			
16	C-POP-005	POP Plant ชั้น 3		35.75		/			
17	C-POP-006	POP Plant ชั้น 3		35.75		/			
18	C-UT-001	Sub Station UT		35.75		/			
19	C-UT-002	Sub Station UT		35.75		/			
20	C-UT-003	Sub Station UT		35.75		/			
21	C-UT-004	Sub Station UT		35.75		/			
22	C-UT-005	Sub Station UT		35.75		/			
23	C-UT-006	Sub Station UT		35.75		/			

บันทึกอื่นๆ/การแก้ไข

FIRE WATER HYDRANT จำนวน 19 ตัว

ที่	No.	สถานที่	มาตรฐานการตรวจสอบ	อุปกรณ์		ผลการตรวจสอบ		ถึงกิลปดี่ที่พบ	ผู้ตรวจสอบ (ตัวบรรจง)
				ครบ	ไม่ครบ	หรือมีใช้	ไม่หรือมีใช้		
1	FH-58-001	Refer Container	1. Valve line Discharge 2.5 นิ้วจะต้องอยู่ในตำแหน่ง	/		/			
2	FH-58-002	Cooling Tower	ปิดและมี Cap ปิด ที่ line	/		/			
3	FH-58-003	Waste Water	Discharge ต้องไม่มีน้ำ	/		/			
4	FH-58-004	Waste Water	รั่วซึมและมีไข กล้องทั้ง 2 ข้าง	/		/			
5	FH-58-005	ถ่าน Waste	2. สภาพภายนอกสีไม่ซีดจาง และไม่เป็นสนิม	/		/			
6	FH-58-006	ถ่าน Waste	3. เสาคันรอนสีไม่ซีดจาง และไม่เป็นสนิม	/		/			
7	FH-58-007	ถ่าน Waste		/		/			
8	FH-58-008	Utility Area		/		/			
9	FH-58-009	Utility Area		/		/			
10	FH-58-010	Utility Area		/		/			
11	FH-58-011	Utility Area		/		/			
12	FH-58-012	Utility Area		/		/			
13	FH-58-013	Ware House		/		/			
14	FH-58-014	Ware House		/		/			
15	FH-58-015	Ware House		/		/			
16	FH-58-016	Building Office SG ชั้น 1		/		/			
17	FH-58-017	Building Office SG ชั้น 1		/		/			
18	FH-58-018	Truck Loading		/		/			
19	FH-58-019	Truck Loading		/		/			

บันทึกอื่นๆ/การแก้ไข



HYDRANT WITH MONITOR จำนวน 15 ตัว

ที่	No.	สถานที่	มาตรฐานการตรวจสอบ	อุปกรณ์		ผลการตรวจสอบ		สิ่งผิดปกติที่พบ	ผู้ตรวจสอบ (ตัวบรรจง)
				ครบ	ไม่ครบ	พร้อมใช้	ไม่พร้อมใช้		
1	HM-58-001	Cooling Tower	1. Nozzle จะต้องไม่มีสิ่ง	/		/			[Redacted]
2	HM-58-002	Waste Water	อุดตัน สามารถปรับได้	/		/			
3	HM-58-003	ถ่าน Waste	2. Handle Operation Level	/		/			
4	HM-58-004	Tank Fram	จะต้องปรับได้	/		/			
5	HM-58-005	Tank Fram	3. Screw Lock Handle	/		/			
6	HM-58-006	POP Plant ชั้น 1	Control จะต้องสามารถ	/		/			
7	HM-58-007	POP Plant ชั้น 1	Lock ได้	/		/			
8	HM-58-008	PPG Plant ชั้น 1	4. Butterfly Valve จะต้อง	/		/			
9	HM-58-009	PPG Plant ชั้น 1	อยู่ในตำแหน่งปิด	/		/			
10	HM-58-010	PPG Plant ชั้น 1	5. Main Valve จะต้องอยู่	/		/			
11	HM-58-011	PPG Plant ชั้น 1	ในตำแหน่งเปิด	/		/			
12	HM-58-012	Raw Material	6. Pumper Connection	/		/			
13	HM-58-013	Raw Material	Valve 4 นิ้วปิด ไม่มีน้ำ	/		/			
14	HM-58-014	Raw Material	หัวเข็ม, Cap (ฝา) และโซ่	/		/			
15	HM-58-015	Raw Material	ครบ	/		/			

บันทึกอื่นๆ/การแก้ไข

FIXED MONITOR จำนวน 8 ตัว

ที่	No.	สถานที่	มาตรฐานการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		สิ่งผิดปกติที่พบ	ผู้ตรวจสอบ (ตัวบรรจง)
				พร้อมใช้	ไม่พร้อมใช้		
1	FM-58-001	ถ่าน Waste	1. Main valve เปิด	/			[Redacted]
2	FM-58-002	Tank Fram	2. Monitor Nozzle ปรับได้	/			
3	FM-58-003	Tank Fram	กดองหัว	/			
4	FM-58-004	POP Plant ชั้น 1	3. ไม่มีน้ำรั่วซึมจากข้อต่อและ	/			
5	FM-58-005	PPG Plant ชั้น 1	หน้าแปลน	/			
6	FM-58-006	Raw Material	4. สภาพภายนอก สี ไม่ชัดเจน	/			
7	FM-58-007	Raw Material	และ ไม่เป็นสนิม	/			
8	FM-58-008	Raw Material	5. เสาค้ำรองชั้น 1 ไม่ชัดเจนและ	/			

บันทึกอื่นๆ/การแก้ไข



POST INDICATOR VALVE จำนวน 9 ตัว

[illegible]

## SCBA FIRE FIGHTING จำนวน 20 ชุด

[illegible]



**SAFETY CABINET** จำนวน 14 ตู้

[illegible]

บันทึกอื่นๆ/การแก้ไข

**WHEELED FIRE EXTINGUISHERS จำนวน 17 ถัง**

[illegible]

บันทึกอื่นๆ/การแก้ไข

MOBILE FOAM UNIT จำนวน 8 ตัว

[illegible]

IN DOOR HYDRANT จำนวน 30 ตู้

ที่	No.	สถานที่	มาตรฐานการตรวจสอบ	อุปกรณ์		ผลการตรวจสอบ		สิ่งผิดปกติที่พบ	ผู้ตรวจสอบ (ตัวจริง)
				ครบ	ไม่ครบ	พร้อมใช้	ไม่พร้อมใช้		
1	IH-58-001	PPG Plant ชั้น 1	1. Seal และ กระชก ที่ใส่ตู้ ต้องอยู่ในสภาพปกติ ที่ ของผู้ต้องไม่ขัดและต้อง ไม่มีสนิม  2. อุปกรณ์ภายในตู้ สามต้นเพลิงและหัวฉีด พร้อมใช้งานอุปกรณ์ ภายในตู้ผู้ครบ						ไม่พบความผิดปกติ
2	IH-58-002	PPG Plant ชั้น 1							
3	IH-58-003	PPG Plant ชั้น 1							
4	IH-58-004	PPG Plant ชั้น 2							
5	IH-58-005	PPG Plant ชั้น 2							
6	IH-58-006	PPG Plant ชั้น 2							
7	IH-58-007	PPG Plant ชั้น 2							
8	IH-58-008	PPG Plant ชั้น 3							
9	IH-58-009	PPG Plant ชั้น 3							
10	IH-58-010	PPG Plant ชั้น 3						สายไฟหุ้มฉนวนน้อย	
11	IH-58-011	PPG Plant ชั้น 4							
12	IH-58-012	PPG Plant ชั้น 4							
13	IH-58-013	PPG Plant ชั้น 4							
14	IH-58-015	Building Office SG ชั้น 1							
15	IH-58-016	Building Office SG ชั้น 2							
16	IH-58-021	POP Plant ชั้น 1							
17	IH-58-022	POP Plant ชั้น 1							
18	IH-58-023	POP Plant ชั้น 2							
19	IH-58-024	POP Plant ชั้น 2							
20	IH-58-025	POP Plant ชั้น 2							
21	IH-58-026	POP Plant ชั้น 3							
22	IH-58-027	POP Plant ชั้น 3							
23	IH-58-028	POP Plant ชั้น 4							
24	IH-58-029	POP Plant ชั้น 4							
25	IH-58-031	Ware House							

บันทึกอื่น ๆ การแก้ไข

ผู้ดูแล

วันที่

IN DOOR HYDRANT จำนวน 30 ตัว

[illegible]

บันทึกอื่นๆ/การแก้ไข

**GC POLYOLS**

DELUGE VALVE จำนวน 16 ตัว

[illegible]

บันทึกอื่นๆ/การแก้ไข

၁၁

FOAM BLADDER TANK จำนวน 5 ถัง

[illegible]

บันทึกอื่นๆ/การแก้ไข

ALARM VALVE จำนวน 13 ตัว

[illegible]

บันทึกอื่นๆ/การแก้ไข





As of :14/01/64  
Rev. 01

### CO2 SYSTEM SUBSTATION UTILITY

ที่	No.	สถานที่	มาตรฐานการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		ถึงมือปกติที่พบ	ผู้ตรวจสอบ (ตัวบรรจง)
				พร้อมใช้	ไม่พร้อมใช้		
1. CO2 Cylinder Main							
1	CL-01	Switch Gear. & Batt Room	1. CO2 Cylinder ไม่เป็นสนิมสีไม่ซีดจาง ถอดถังและข้อต่อต้องไม่มีรอยรั่วไม่ซึม (ตรวจวัดจากน้ำยาทดสอบ) น้ำหนักสาร CO2 ลดลงไม่ต่ำกว่า 10% 2. CO2 Cylinder ไม่เป็นสนิมสีไม่ซีดจาง ถอดถังและข้อต่อต้องไม่มีรอยรั่วไม่ซึม (ตรวจวัดจากน้ำยาทดสอบ) น้ำหนักสาร CO2 ลดลงไม่ต่ำกว่า 10%	/			
2	CL-02	Switch Gear. & Batt Room		/			
3	CL-03	Switch Gear. & Batt Room		/			
4	CL-04	Switch Gear. & Batt Room		/			
5	CL-05	Switch Gear. & Batt Room		/			
6	CL-06	Switch Gear. & Batt Room		/			
7	CL-07	Switch Gear. & Batt Room		/			
8	CL-08	Switch Gear. & Batt Room		/			
9	CL-09	Switch Gear. & Batt Room		/			
10	CL-10	Switch Gear. & Batt Room		/			
11	CL-11	Switch Gear. & Batt Room		/			
12	CL-12	Switch Gear. & Batt Room		/			
13	CL-13	Switch Gear. & Batt Room		/			
14	CL-14	Switch Gear. & Batt Room		/			
15	CL-15	Switch Gear. & Batt Room		/			
16	CL-16	Switch Gear. & Batt Room		/			
17	CL-17	Switch Gear. & Batt Room		/			
18	CL-18	Switch Gear. & Batt Room		/			
19	CL-19	Switch Gear. & Batt Room		/			
20	CL-20	Switch Gear. & Batt Room		/			
21	CL-21	Switch Gear. & Batt Room		/			
22	CL-22	Switch Gear. & Batt Room		/			
23	CL-23	Switch Gear. & Batt Room		/			
24	CL-24	Switch Gear. & Batt Room		/			
25	CL-25	Switch Gear. & Batt Room		/			
26	CL-26	Switch Gear. & Batt Room		/			
27	CL-27	Switch Gear. & Batt Room		/			
28	CL-28	Switch Gear. & Batt Room		/			
29	CL-29	Switch Gear. & Batt Room		/			
30	CL-30	Switch Gear. & Batt Room		/			
31	CL-31	Switch Gear. & Batt Room		/			
2. CO2 Cylinder Reserve							
1	CL-01	Switch Gear. & Batt Room		/			
2	CL-02	Switch Gear. & Batt Room		/			
3	CL-03	Switch Gear. & Batt Room		/			
4	CL-04	Switch Gear. & Batt Room		/			
5	CL-05	Switch Gear. & Batt Room		/			



As of :14/01/64  
Rev. 01

### CO2 SYSTEM SUBSTATION UTILITY

ที่	No.	สถานที่	มาตรฐานการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		ถึงมือปกติที่พบ	ผู้ตรวจสอบ (ตัวบรรจง)	
				พร้อมใช้	ไม่พร้อมใช้			
6	CL-06	Switch Gear. & Batt Room	1. CO2 Cylinder ไม่เป็นสนิมสีไม่ซีดจาง ถอดถังและข้อต่อต้องไม่มีรอยรั่วไม่ซึม (ตรวจวัดจากน้ำยาทดสอบ) น้ำหนักสาร CO2 ลดลง ไม่ต่ำกว่า 10% 2. CO2 Cylinder ไม่เป็นสนิมสีไม่ซีดจาง ถอดถังและข้อต่อต้องไม่มีรอยรั่วไม่ซึม (ตรวจวัดจากน้ำยาทดสอบ) น้ำหนักสาร CO2 ลดลง ไม่ต่ำกว่า 10%	/				
7	CL-07	Switch Gear. & Batt Room		/				
8	CL-08	Switch Gear. & Batt Room		/				
9	CL-09	Switch Gear. & Batt Room		/				
10	CL-10	Switch Gear. & Batt Room		/				
11	CL-11	Switch Gear. & Batt Room		/				
12	CL-12	Switch Gear. & Batt Room		/				
13	CL-13	Switch Gear. & Batt Room		/				
14	CL-14	Switch Gear. & Batt Room		/				
15	CL-15	Switch Gear. & Batt Room		/				
16	CL-16	Switch Gear. & Batt Room		/				
17	CL-17	Switch Gear. & Batt Room		/				
18	CL-18	Switch Gear. & Batt Room		/				
19	CL-19	Switch Gear. & Batt Room		/				
20	CL-20	Switch Gear. & Batt Room		/				
21	CL-21	Switch Gear. & Batt Room		/				
22	CL-22	Switch Gear. & Batt Room		/				
23	CL-23	Switch Gear. & Batt Room		/				
24	CL-24	Switch Gear. & Batt Room		/				
25	CL-25	Switch Gear. & Batt Room		/				
26	CL-26	Switch Gear. & Batt Room		/				
27	CL-27	Switch Gear. & Batt Room	/					
28	CL-28	Switch Gear. & Batt Room	/					
29	CL-29	Switch Gear. & Batt Room	/					
30	CL-30	Switch Gear. & Batt Room	/					
31	CL-31	Switch Gear. & Batt Room	/					
3. Control Panel			3. Control Panel Power On ปิด	ไม่พบ				
				ดี	ไม่ดี			
1	Switch Gear and Battery Room			/				
4. Electric Control Head			4. Electric Control Head	สภาพทั่วไปของ				
			อุปกรณ์ไม่ตำแหน่ง SET.	อุปกรณ์				
1	Main Switch Gear Room			Normal	/			
2	Main Battery Room			ว	/			
3	Reserve Switch Gear Room			ว	/			
4	Reserve Battery Room			ว	/			

## CO2 SYSTEM SUBSTATION UTILITY

ที่	No.	สถานที่	มาตรฐานการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		สิ่งผิดปกติที่พบ	ผู้ตรวจสอบ (ตัวบรรจง)
				พร้อมใช้	ไม่พร้อมใช้		
5. Manual Released			5. Manual Release สภภาพ พร้อมใช้งาน ไม่ชำรุดเสียหาย	สภาพทั่วไปของ อุปกรณ์			
1	Switch Gear Room			Normal	/		}
2	Battery Room			OK	/		
บันทึกอื่นๆ/การแก้ไข							

NOVEC 1230 SYSTEM OFFICE & SECURITY BUILDING (Server Room , Electrical Room)

ที่	No.	สถานที่	มาตรฐานการตรวจสอบ	Novec 1238 Cylinder Pressure Gauge ข้อบกพร่อง Range	N2 Cylinder Pressure Gauge ข้อบกพร่อง Range สีเขียว	ผลการตรวจสอบ	ถึงคือปกติที่พบ	ผู้ตรวจสอบ (ตัวบวกรว)	
1. Novec 1230 Cylinder (			1. Novec 1230 Cylinder						
1	Main-CL-	Server Room	แรงดันอยู่ในเกณฑ์สีเขียว	/	N/A	/		}	
2	Main-CL-	Electrical Room	ถังไม่เป็นสนิมสีไม่ซีด	/	N/A	/			
3	Reserve-	Server Room	จาก 2. Nitrogen N2	/	N/A	/			
4	Reserve-	Electrical Room	Cylinder แรงดันอยู่ใน เกณฑ์สีเขียว ถังไม่เป็น สนิมสี ไม่ซีดจาง	/	N/A	/			
2. Control Panel			2. Control Panel Power On ทิศ	ไม่แสดงสถานะการทำงาน					
				ติด	ไม่ติด				
1	Power on			/		/			
3. Electric Control Head			3. Electric Control Head	สภาพทั่วไปของอุปกรณ์					
1	Main Server Room	ตู้กริ่งในตำแหน่ง SET.		Normal	/			}	
2	Main Electrical Room			ว	/				
3	Reserve Server Room			ว	/				
4	Main Electrical Room			ว	/				
4. Manual Released			4. Manual Release	สภาพทั่วไปของอุปกรณ์					
1	Server Room	สภาพพร้อมใช้งานไม่ ชำรุดเสียหาย		Normal	/			}	
2	Electrical Room			ว	/				
5. Abort Switch			5. Abort Switch สภาพ	สภาพทั่วไปของอุปกรณ์					
1	Server Room	พร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด เสียหาย		Normal	/			}	
2	Electrical Room			ว	/				
บันทึกอื่นๆ/การแก้ไข									



## NOVEC 1230 SYSTEM POP UNIT PLANT 4 (Electrical POP Room)

ที่	No.	สถานที่	ภาพรวมอาคารตรวจสอบ	Novec 1230 Cylinder Pressure Gauge ที่ต่ออยู่ใน Range สีเขียว	N2 Cylinder Pressure Gauge ที่ต่ออยู่ใน Range สีเขียว	อาคารตรวจสอบ		สิ่งผิดปกติที่พบ	ผู้ตรวจสอบ (ตัวบรรจง)
				พร้อมใช้	ไม่พร้อมใช้				
1. Novec 1230 Cylinder ( Main )			1. Novec 1230 Cylinder						
1	Main-CL-01	Elec. POP Room	แรงดันอยู่ในเกณฑ์ เขียว ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ไม่ชัดเจน	✓	N/A	✓			
2	Main-CL-02	Elec. POP Room		✓	N/A	✓			
3	Main-CL-03	Elec. POP Room		✓	N/A	✓			
4	Main-CL-04	Elec. POP Room		✓	N/A	✓			
5	Main-CL-05	Elec. POP Room		✓	N/A	✓			
2. Novec 1230 Cylinder ( Reserve )									
1	Reserve-CL-	Elec. POP Room		✓	N/A	✓			
2	Reserve-CL-	Elec. POP Room		✓	N/A	✓			
3	Reserve-CL-	Elec. POP Room		✓	N/A	✓			
4	Reserve-CL-	Elec. POP Room		✓	N/A	✓			
5	Reserve-CL-	Elec. POP Room		✓	N/A	✓			
3. Nitrogen Cylinder ( Main )			2. Nitrogen N2						
1	N2-01	Elec. POP Room	แรงดันอยู่ใน เกณฑ์เขียว ถ้าไม่เป็น เช่นนั้นไม่ชัดเจน	N/A	✓	✓			
2	N2-02	Elec. POP Room		N/A	✓	✓			
3	N2-03	Elec. POP Room		N/A	✓	✓			
4	N2-04	Elec. POP Room		N/A	✓	✓			
5	N2-05	Elec. POP Room		N/A	✓	✓			
6	N2-06	Elec. POP Room		N/A	✓	✓			
7	N2-07	Elec. POP Room		N/A	✓	✓			
8	N2-08	Elec. POP Room		N/A	✓	✓			
9	N2-09	Elec. POP Room		N/A	✓	✓			
10	N2-10	Elec. POP Room		N/A	✓	✓			
4. Nitrogen Cylinder ( Reserve )									
1	N2-01	Elec. POP Room		N/A	✓	✓			
2	N2-02	Elec. POP Room		N/A	✓	✓			
3	N2-03	Elec. POP Room		N/A	✓	✓			
4	N2-04	Elec. POP Room		N/A	✓	✓			
5	N2-05	Elec. POP Room		N/A	✓	✓			
6	N2-06	Elec. POP Room		N/A	✓	✓			
7	N2-07	Elec. POP Room		N/A	✓	✓			
8	N2-08	Elec. POP Room		N/A	✓	✓			
9	N2-09	Elec. POP Room		N/A	✓	✓			
10	N2-10	Elec. POP Room		N/A	✓	✓			

## NOVEC 1230 SYSTEM POP UNIT PLANT ชั้น 4 (Electrical POP Room)

ที่	No.	สถานที่	มาตรฐานการตรวจสอบ	Novec 1230 Cylinder Pressure Gauge ต้องอยู่ใน Range ที่เขียว	N2 Cylinder Pressure Gauge ต้องอยู่ใน Range ที่เขียว	ผลการตรวจสอบ		ผู้ตรวจสอบ (ตัวจริง)
						หรือใช้	ไม่พร้อมใช้	ถ้าผิดปกติที่พบ
5. Control Panel			2. Control Panel Power On ที่	ไฟแสดงสถานะการทำงาน				
1	Power on			ติด	ไม่ติด			
6. ElectricControl Head			3. Electric Control Head ถูกกรงขึ้นตำแหน่ง SET.	สภาพทั่วไปของอุปกรณ์				
1	Main			Normal				
2	Reserve							
7. Manual Released			4. Manual Release สภาพทั่วไปของอุปกรณ์					
1	MR-01		สภาพพร้อมใช้งานไม่	Normal				
บันทึกอื่นๆ/การแก้ไข								

## NOVEC 1230 SYSTEM PPG UNIT PLANT (Raised Floor Rack Room, CCR Room, Eng. Room) 頁 1

ที่	No.	สถานที่	มาตรฐานการตรวจสอบ	Novec 1230 Cylinder Pressure Gauge ที่ต้องดู	N2 Cylinder Pressure Gauge ที่ต้องดู	ผลการตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ (ตัวจริง)
1.	Novec 1230 Cylinder ( Main)		1. Novec 1230 Cylinder				
1	Main-CL-01	Raised Floor Rack	แรงดันอยู่ในเกณฑ์	/	N/A	/	
2	Main-CL-02	Raised Floor CCR	เขียว ถ้าไม่เป็นสีอื่นก็	/	N/A	/	
3	Main-CL-03	Raised Floor ENG	ไม่ซีดจาง	/	N/A	/	
2.	Novec 1230 Cylinder ( Reserve)						
1	Reserve-CL-	Raised Floor Rack		X	N/A	/	Prossodop
2	Reserve-CL-	Raised Floor CCR		/	N/A	/	
3	Reserve-CL-	Raised Floor ENG		/	N/A	/	
3.	Nitrogen Cylinder ( Main)		2. Nitrogen N2				
1	Main-CL-01	Raised Floor Rack	Cylinder 112 อันอยู่ใน	N/A	/	/	
2	Main-CL-02	Raised Floor CCR	แท่งสีเขียว ถ้าไม่เป็น	N/A	/	/	
3	Main-CL-03	Raised Floor ENG	สีอื่นก็ไม่ซีด	N/A	/	/	
4.	Nitrogen Cylinder ( Reserve)						
1	Reserve-CL-	Raised Floor Rack		N/A	/	/	
2	Reserve-CL-	Raised Floor CCR.		N/A	/	/	
3	Reserve-CL-	Raised Floor ENG.		N/A	/	/	
5.	Control Panel		3. Control Panel Power On ทิศ	ไม่แสดงสถานะการพลังงาน			
1	Power on			ติด	ไม่ติด		
6.	Electriccontrol Head		4. Electric Control Head ถูกวิธีขึ้น	สภาพทั่วไปของอุปกรณ์			
1	Main Rack Room		สำหรับ SET.	Normal	/	/	
2	Main Engineer Room			ว	/	/	
3	Main CCR Room			ว	/	/	
4	Reserve Rack Room			ว	/	/	
5	Reserve Engineer Room			ว	/	/	
6	Reserve CCR Room			ว	/	/	
7.	Manual Released		5. Manual Release	สภาพทั่วไปของอุปกรณ์			
1	Rack Room		สภาพพร้อมใช้งานไม่	Normal	/	/	
2	Engineer Room			ว	/	/	
3	CCR Room			ว	/	/	
8.	Abort Switch		6. Abort Switch สภาพ	สภาพทั่วไปของอุปกรณ์			
1	Rack Room		พร้อมใช้งานไม่ชำรุด	Normal	/	/	
2	Engineer Room			ว	/	/	
3	CCR Room			ว	/	/	

## NOVEC 1230 SYSTEM PPG UNIT PLANT (Raised Floor Rack Room, CCR Room, Eng. Room) 頁 1

ที่	No.	สถานที่	มาตรฐานการตรวจสอบ	Novec 1230 Cylinder Pressure Gauge ที่ติดตั้ง Range ที่ขาว	N2 Cylinder Pressure Gauge ที่ติดตั้ง Range ที่ขาว	ผลการตรวจสอบ		สิ่งผิดปกติที่พบ	ผู้ตรวจสอบ (ตัวบรรจง)
บันทึกอื่นๆการแก้ไข									



As of :14/01/64  
Rev. 01

NOVEC 1230 SYSTEM PPG UNIT PLANT ชั้น 4 (Electrical Room , Rack Room , CCR Room)

ที่	No.	สถานที่	มาตรฐานการตรวจสอบ	Novec 1230 Cylinder Pressure Gauge ที่อ่านเป็น Range สีเขียว	N2 Cylinder Pressure Gauge ที่อ่านเป็น Range สีเขียว	ผลการตรวจสอบ		ผู้ตรวจสอบ (ตัวบรรจง)
				พร้อมใช้	ไม่พร้อมใช้	ถึงกติกปรกติที่พบ		
1. Novec 1230 Cylinder ( Main )				1. Novec 1230 Cylinder				
1	Main-CL-01	Elec. PPG Room	แรงดันอยู่ในเกณฑ์ เขียว ถึงไม่เป็นอันตราย ไม่ชัดเจน	/	N/A			
2	Main-CL-02	Elec. PPG Room		/	N/A			
3	Main-CL-03	Elec. PPG Room		/	N/A			
4	Main-CL-04	Elec. PPG Room		/	N/A			
5	Main-CL-05	Rack Room		/	N/A			
6	Main-CL-06	Rack Room		/	N/A			
7	Main-CL-07	CCR Room		/	N/A			
8	Main-CL-08	CCR Room		/	N/A			
2. Novec 1230 Cylinder ( Reserve )								
1	Reserve-CL-	Elec. PPG Room		/	N/A			
2	Reserve-CL-	Elec. PPG Room		/	N/A			
3	Reserve-CL-	Elec. PPG Room		/	N/A			
4	Reserve-CL-	Elec. PPG Room		X	N/A	/	Passgood	
5	Reserve-CL-	Rack Room		/	N/A			
6	Reserve-CL-	Rack Room		/	N/A			
7	Reserve-CL-	CCR Room		/	N/A			
8	Reserve-CL-	CCR Room		/	N/A			
3. Nitrogen Cylinder ( Main )				2. Nitrogen N2				
1	Main-CL-01	Elec. PPG Room	Cylinder แรงดันอยู่ใน เกณฑ์เขียว ถึงไม่เป็น อันตราย	N/A	/	/		
2	Main-CL-02	Elec. PPG Room		N/A	/	/		
3	Main-CL-03	Elec. PPG Room		N/A	/	/		
4	Main-CL-04	Elec. PPG Room		N/A	/	/		
5	Main-CL-05	Rack Room		N/A	/	/		
6	Main-CL-06	Rack Room		N/A	/	/		
7	Main-CL-07	CCR Room		N/A	/	/		
8	Main-CL-08	CCR Room		N/A	/	/		
4. Nitrogen Cylinder ( Reserve )								
1	Main-CL-01	Elec. PPG Room		N/A	/	/		
2	Main-CL-02	Elec. PPG Room		N/A	/	/		
3	Main-CL-03	Elec. PPG Room		N/A	/	/		
4	Main-CL-04	Elec. PPG Room		N/A	/	/		
5	Main-CL-05	Rack Room		N/A	/	/		
6	Main-CL-06	Rack Room		N/A	/	/		
7	Main-CL-07	CCR Room		N/A	/	/		
8	Main-CL-08	CCR Room		N/A	/	/		



As of :14/01/64  
Rev. 01

NOVEC 1230 SYSTEM PPG UNIT PLANT ชั้น 4 (Electrical Room , Rack Room , CCR Room)

ที่	No.	สถานที่	มาตรฐานการตรวจสอบ	Novec 1230 Cylinder Pressure Gauge ต้องอยู่ใน สี	N2 Cylinder Pressure Gauge ต้องอยู่ใน Range สีเขียว	ผลการตรวจสอบ		ผู้ตรวจสอบ (ตัวบรรจง)
				พร้อมใช้	ไม่พร้อมใช้			
5. Control Panel			3. Control Panel Power On ทิศ	ไฟแสดงสถานะการทำงาน				
1	Power on			ติด	ไม่ติด			
6. Electriccontrol Head			4. Electric Control Head ถูกตรึงในตำแหน่ง SET.	สภาพทั่วไปของอุปกรณ์				
1	Main Electrical Room			Normal		/		
2	Main Rack Room			/		/		
3	Main CCR Room			/		/		
4	Reserve Electrical Room			/		/		
5	Reserve Rack Room			/		/		
6	Reserve CCR Room			/		/		
7. Manual Released			5. Manual Release	สภาพทั่วไปของอุปกรณ์				
1	Electrical Room		สภาพพร้อมใช้งานไม่ชำรุดเสียหาย	Normal		/		
2	Rack Room			/		/		
3	CCR Room			/		/		
8. Abort Switch			6. Abort Switch สวิตช์	สภาพทั่วไปของอุปกรณ์				
1	Electrical Room		พร้อมใช้งานไม่ชำรุดเสียหาย	Normal		/		
2	Rack Room			/		/		
3	CCR Room			/		/		
บันทึกอื่นๆ/การแก้ไข								





As of :14/01/64  
Rev. 01

### MANUAL FIRE ALARM STATION จำนวน 109 ตัว

ที่	No.	สถานที่	มาตรฐานการตรวจสอบ	สภาพทั่วไป		ถึงปกติที่พบ	ผู้ตรวจสอบ (ตัวบรรจง)
				ปกติ	ผิดปกติ		
1	80FA.MC001	Safety&security Building	1.กระจกไม่แตก , ก้อน , ไข่ มีครบ 2.สภาพภายนอกสีไม่ซีด จางและไม้เป็นสนิม 3. บ้ายสุขาภายนอกแห้งเหี่ยว เพลิงไหม้ มอมเป็นชัดเจน 4. ไฟแสดงตำแหน่งพร้อม ใช้งานติดตั้ง	✓			
2	80FA.MC003	Safety&security Building		✓			
3	MHS-80001	Ware House		✓			
4	MHS-80003	Ware House		✓			
5	MHS-80004	Ware House		✓			
6	MHS-80005	Ware House		✓			
7	80FA-MMC-201	Office Ware House		✓			
8	80FA-MMC-207	Work Shop MN		✓			
9	MHS-80006	Ware House & Sec BD		✓			
10	MHS-80007	Ware House & Sec BD		✓			
11	MHS-80008	Ware House & Sec BD		✓			
12	MHS-80009	Ware House & Sec BD		✓			
13	MHS-80011	Ware House & Sec BD		✓			
14	MHS-40014	Truck Loading		✓			
15	MHS-40015	Truck Loading		✓			
16	MHS-40016	Truck Loading		✓			
17	MHS-40017	Truck Loading		✓			
18	MHS-40008	Tank Product		✓			
19	MHS-40009	Tank Product		✓			
20	MHS-40010	Tank Product		✓			
21	MHS-40011	Tank Product		✓			
22	MHS-40012	Tank Product		✓			
23	MHS-40013	Tank Product		✓			
24	MHS-60001	Cooling Water		✓			
25	MHS-60002	Cooling Water		✓			
26	MHS-60003	Cooling Water		✓			
27	MHS-60005	Waste Water		✓			
28	MHS-60006	Waste Water		✓			
29	MHS-60007	Waste Water		✓			
บันทึกอื่นๆ/การแก้ไข							



As of :14/01/64  
Rev. 01

### MANUAL FIRE ALARM STATION จำนวน 109 ตัว

ที่	No.	สถานที่	มาตรฐานการตรวจสอบ	สภาพทั่วไป		สิ่งผิดปกติที่พบ	ผู้ตรวจสอบ (ตัวบรรจง)	
				ปกติ	ผิดปกติ			
30	MHS-60008	Waste Water	1.กระจกไม่แตก , ก้อน , ไข่	✓				
31	MHS-60009	Waste Water	มีครบ	✓				
32	MHS-60010	Waste Water	2.สภาพภายนอกสีไม่ซีด	✓				
33	MHS-50001	Utility Area	จางและไม้เป็นสนิม	✓				
34	MHS-50002	Utility Area	3. บ้ายสุขาภายนอกแห้งเหี่ยว	✓				
35	MHS-50003	Utility Area	เพลิงไหม้ มอมเป็นชัดเจน	✓				
36	MHS-50004	Utility Area	4. ไฟแสดงตำแหน่งพร้อม	✓				
37	MHS-50005	Utility Area	ใช้งานติดตั้ง	✓				
38	MHS-50006	Utility Area		✓				
39	MHS-50007	Utility Area		✓				
40	MHS-50008	Utility Area		✓				
41	MHS-50009	Utility Area		✓				
42	50FA-MC001	Substation Utility Area		✓				
43	50FA-MC002	Substation Utility Area		✓				
44	50FA-MC003	Substation Utility Area		✓				
45	50FA-AC-503	ห้องแบตเตอรี่		✓				
46	MHS-40001	Raw Material		✓				
47	MHS-40002	Raw Material		✓				
48	MHS-40003	Raw Material		✓				
49	MHS-40004	Raw Material		✓				
50	MHS-40005	Raw Material		✓				
51	MHS-40006	Raw Material		✓				
52	MHS-40007	Raw Material		✓				
53	MHS-20001	POP Plant		✓				
54	MHS-20002	POP Plant		✓				
55	MHS-20003	POP Plant		✓				
56	MHS-20004	POP Plant		✓				
57	MHS-20005	POP Plant		✓				
58	MHS-20006	POP Plant		✓				
บันทึกอื่นๆ/การแก้ไข								

MANUAL FIRE ALARM STATION จำนวน 109 ตัว

RPC SAFETY AND ENVIRONMENTAL SERVICE

ที่	No.	สถานที่	มาตรฐานการตรวจสอบ	สภาพทั่วไป		สิ่งผิดปกติที่พบ	ผู้ตรวจสอบ (ตัวบรรจง)
				ปกติ	ผิดปกติ		
59	MHS-20007	POP Plant	1.กระจกไม่แตก, หัก, ไข มีครบ 2.สภาพภายนอกสีไม่ซีด จางและไม่มีสนิม 3. ย้ายสัญญาณแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ มอจนั่นชัดเจน 4.ไฟแสดงตำแหน่งพร้อม ใช้งานติดตั้ง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
60	MHS-20008	POP Plant		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
61	MHS-20009	POP Plant		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
62	MHS-20010	POP Plant		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
63	MHS-20011	POP Plant		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
64	MHS-20012	POP Plant		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
65	MHS-20013	POP Plant		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
66	MHS-20014	POP Plant		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
67	MHS-20015	POP Plant		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
68	MHS-20016	POP Plant		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
69	MHS-20017	POP Plant		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
70	MHS-20018	POP Plant		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
71	MHS-20019	POP Plant		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
72	MHS-20020	POP Plant		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
73	MHS-20021	POP Plant		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
74	MHS-10001	PPG Plant		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
75	MHS-10002	PPG Plant		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
76	MHS-10003	PPG Plant		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
77	MHS-10004	PPG Plant		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
78	MHS-10005	PPG Plant ชั้น2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
79	MHS-10006	PPG Plant ชั้น2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
80	MHS-10007	PPG Plant ชั้น2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
81	MHS-10008	PPG Plant ชั้น2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
82	MHS-10009	PPG Plant ชั้น3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
83	MHS-10010	PPG Plant ชั้น3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
84	MHS-10011	PPG Plant ชั้น3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
85	MHS-10012	PPG Plant ชั้น3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
86	10 FA MC-01-02	PPG Plant ชั้น3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
87	10 FA MC-001-002	PPG Plant ชั้น3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
88	MHS-10013	PPG Plant ชั้น4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
89	MHS-10014	PPG Plant ชั้น4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

บันทึกข้อมูลการแก้ไข

MANUAL FIRE ALARM STATION จำนวน 109 ตัว

ที่	No.	สถานที่	มาตรฐานการตรวจสอบ	ผลการทั่วไป		สิ่งกีดขวางที่เกิดบน	ผู้ตรวจสอบ (วันบรรณ)
				ปกติ	ผิดปกติ		
90	MHS-10015	PPG Plant ซีน4	1.กระจัดไม่เกด , ค้อน, ใช้	/			
91	MHS-10016	PPG Plant ซีน4	มีกรบ	/			
92	MHS-10018	PPG Plant	2.สภาพภายนอกดีไม่มีจิต	/			
93	MHS-10019	PPG Plant	จากและไม้เป็นสนิม	/			
94	MHS-10020	PPG Plant	3. บ้างสัญญาณแจ้งเหตุ	/			
95	MHS-10021	PPG Plant	มาถึงไหม้ มอ่งเกินชัดเจน	/			
96	MHS-10022	PPG Plant	4. ไฟแสดงตำแหน่งพร้อม	/			
97	MHS-10023	PPG Plant	ใช้งานติดแสงดัง	/			
98	MHS-80002	Ware House		/			
99	80FA-MC-201	Auto Ware House		/			
100	80FA-MC-202	Auto Ware House		/			
101	80FA-MC-203	Auto Ware House		/			
102	80FA-MC-204	Auto Ware House		/			
103	MHS-80010	Ware House & Sec BD		/			
104	80FA-MC004	Safety&security Building		/			
105	80FA-MC007	Safety&security Building		/			
106	80FA-MC002	Safety&security Building		/			
107	CM-203	Auto Ware House		/			
108	CM-204	Auto Ware House		/			
109	FMC-WH-01	Auto Ware House		/			

บันทึกอื่นๆ/การแก้ไข \_\_\_\_\_

EMERGENCY EYE WASH SHOWER จำนวน 37 ตัว

ที่	No.	สถานที่	มาตรฐานการตรวจสอบ	สภาพทั่วไป		ผู้ตรวจสอบ (ตัวบรรจง)
				ปกติ	ผิดปกติ	
1	ES-WH-001	Ware House	1.ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ตัว	✓		
2	ES-WH-002	Ware House	Shower และ Eye wash	✓		
3	SS-70-009	Truck load	2.อุปกรณ์ต่างอยู่ครบ และ	✓		
4	SS-70-008	WWT Cooling	อยู่ในสถานที่ หรือใช้งาน	✓		
5	SS-70-010	WWT Cooling	ไม่เป็นสนิม	✓		
6	SS-70-011	WWT Cooling	3.อุณหภูมิน้ำควรอยู่	✓		
7	SS-10-101	POP Plant	ระหว่าง 15-35 .C สภาพ	✓		
8	SS-10-102	POP Plant	น้ำต้องใสไม่ขุ่น	✓		
9	SS-10-201	POP Plant	4.ไฟแสดงสถานะพร้อม	✓		
10	SS-10-202	POP Plant	ใช้งานติดแสดง	✓		
11	SS-10-203	POP Plant	5.มีป้าย Safety Sign	✓		
12	SS-10-301	POP Plant	มองเห็นได้ชัดเจน	✓		
13	SS-10-401	POP Plant		✓		
14	SS-20-101	PPG Plant		✓		
15	SS-20-102	PPG Plant		✓		
16	SS-10-103	PPG Plant		✓		
17	SS-10-104	PPG Plant		✓		
18	SS-10-105	PPG Plant		✓		
19	SS-70-901	PPG Plant		✓		
20	SS-70-902	PPG Plant		✓		
21	ES-LB-001	Laboratory		✓		
22	SS-10-201	PPG Plant		✓		
23	SS-10-203	PPG Plant		✓		
24	ES-PPG-011	PPG Plant		✓		
25	ES-PPG-012	PPG Plant		✓		
26	ES-PPG-013	PPG Plant		✓		
27	ES-PPG-014	PPG Plant		✓		
28	ES-PPG-015	PPG Plant		✓		
29	SS-70-001	Raw Metrial		✓		
30	SS-70-002	Raw Metrial		✓		

บันทึกอื่นๆ/การแก้ไข

EMERGENCY EYE WASH SHOWER จำนวน 37 ตัว

ที่	No.	สถานที่	มาตรฐานการตรวจสอบ	สภาพทั่วไป		ผู้ตรวจสอบ (ตัวบรรจง)
				ปกติ	ผิดปกติ	
31	SS-70-003	Raw Metrial	1.ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ตัว	✓		
32	SS-70-004	Raw Metrial	Shower และ Eye wash	✓		
33	SS-70-005	Raw Metrial	2.อุปกรณ์ต่างอยู่ครบ และ	✓		
34	SS-70-006	Raw Metrial	อยู่ในสถานที่ หรือใช้งาน	✓		
35	SS-BATT-001	Substation Utility	ไม่เป็นสนิม	✓		
36	SS-70-008	Utility Area	3.อุณหภูมิน้ำควรอยู่	✓		
37	SS-LAB-001	LAB	ระหว่าง 15-35 .C สภาพ	✓		
			น้ำต้องใสไม่ขุ่น			
			4.ไฟแสดงสถานะพร้อม			
			ใช้งานติดแสดง			
			5.มีป้าย Safety Sign			
			มองเห็นได้ชัดเจน			

บันทึกอื่นๆ/การแก้ไข





FIRE PROTECTION CLOTHING จำนวน 12 ชุด

[illegible]

ภาคผนวก ข.56

---

เอกสารการตรวจสอบการรั่วไหลของวัตถุอันตรายและสารเคมีในบริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยง

GCPOLYS		แบบฟอร์ม POP Field Operator log sheet area A_OSBL Utility				DOCUMENT NO : GCP-OP-F-201 Rev.3, 30 Jan 24			
Item	Description	Tag No.	Unit	Control Range	Date	15-01-68.			
						10:00	16:00	22:00	4:00
Import Utility Common	Clarified Water (IW)	PG-51T101	Supply to 51T-101	kg/cm <sup>2</sup>	3 - 6	2.4		2.9	
	Portable Water (PW)	PG-51T102	Supply to 51T-102	kg/cm <sup>2</sup>	4 - 6	3.6		3.1	
	Demin Water (FW)	PG-51T103A	Inlet strainer	kg/cm <sup>2</sup>	5 - 15	11.5		11.5	
		PG-51T103B	Outlet strainer	kg/cm <sup>2</sup>	5 - 15	11.0		11.1	
	MP Steam	PG-50MPSA	MP steam header pressure	kg/cm <sup>2</sup>	7 - 9	8.2		8.6	
		TG-50MPSA	MP steam header temp.	°C	175 - 195	175		182	
	Condensate Return	PG-53HE102A	Inlet strainer	kg/cm <sup>2</sup>	1 - 13	-		-	
		PG-53HE102B	Outlet strainer	kg/cm <sup>2</sup>	2 - 13	-		-	
	Nitrogen	PG-50N2AA	Inlet strainer	kg/cm <sup>2</sup>	6 - 8	7.2		7.2	
		PG-50N2AB	Outlet strainer	kg/cm <sup>2</sup>	6 - 8	7.2		7.1	
Steam & Condensate System	53V-102 Atmospheric Pressure K.O Drum	PG-53V102	K.O Drum pressure	kg/cm <sup>2</sup>	0 - 1	0		0	
		TG-53V102	K.O Drum temp.	°C	80 - 120	90		90	
		LG-53V102	K.O Drum level	%	20 - 80	49		49	
	Steam Condensate Transfer Pump (53P-101A/R)	53P-101	Running status			✓ A ✓ C ✓ R	✓ A ✓ C ✓ R	✓ A ✓ C ✓ R	✓ A ✓ C ✓ R
		PG-53P101	Discharge pressure	kg/cm <sup>2</sup>	6 - 10	9.5	9.5	9.5	9.5
		II	Current motor	A		18	18	18	18
	K.O. Steam Condenser (53HE-101)	SG	Level lube oil	%	50 - 90	90	90	90	90
		TG-53HE101A	CWR temp.	°C	40 - 60	32		32	
		TG-53HE101B	Condensed to K.O Drum	°C	80 - 120	80		80	
	Steam Condensate Cooler (53HE-102)	TG-53HE102A	Condensate outlet cooler	°C	40 - 60	32		32	
		TG-53HE102B	CWR temp.	°C	40 - 60	32		32	
Clarified	Clarified Water Pumps (51P-101A/R)	51P-101	Running status			✓ A ✓ C ✓ R	✓ A ✓ C ✓ R	✓ A ✓ C ✓ R	✓ A ✓ C ✓ R
		PG-51P101	Discharge pressure	kg/cm <sup>2</sup>	6 - 10	6.0		6	
		II	Current motor	A		18		18	
Portable	Portable Water Pumps (51P-102A/R)	SG	Level lube oil	%	50 - 90	90		90	
		51P-102A	Running status			✓ A ✓ C ✓ R	✓ A ✓ C ✓ R	✓ A ✓ C ✓ R	✓ A ✓ C ✓ R
		PG-51P102A	Discharge pressure	kg/cm <sup>2</sup>	6 - 10	6.5		6.5	
Demin	Demin Water Pumps (51P-103A/R)	II	Current motor	A		12		12	
		SG	Level lube oil	%	50 - 90				
		51P-103A	Running status			✓ A ✓ C ✓ R	✓ A ✓ C ✓ R	✓ A ✓ C ✓ R	✓ A ✓ C ✓ R

GCPOLYS		แบบฟอร์ม POP Field Operator log sheet area A_OSBL Utility				DOCUMENT NO : GCP-OP-F-201 Rev.3, 30 Jan 24				
Item		Description	Tag No.	Unit	Control Range	Date	15/1/68			
						10:00	16:00	22:00	4:00	
Utility Consumption	Utility Consumption							Night		
								00:00 AM		
	Electrical	Total kWh	Main sub station room	kWh					7045892.1	
	51P-101A/R Clarified water		Main sub station room	A					12	
	51P-103A/R Demineralized water		Main sub station room	A					37	
	MP STEAM		Metering Room						160838	
	DEMIN WATER		Metering Room						14086	
	CONDENSATE RETURN		Metering Room						91	
	N2 Nitrogen	FQJ-50N2A	Metering						4494211	
	FG Fuel gas	FQJ-3308FY01A	Metering						21365.5	
Air Compressor (IA)	Air Compressor A/B/R	54X-101A	Running status			Run Stop	Run Stop	Run Stop	Run Stop	
			Discharge pressure	kg/cm <sup>2</sup>	6 - 8	7.2	7.2	7.2	7.2	
			Discharge temp.	°C	35 - 45	36	36	36	36	
			Oil temp.	°C	40 - 60	43	43	43	43	
		54X-101B	Running status			Run Stop	Run Stop	Run Stop	Run Stop	
			Discharge pressure	kg/cm <sup>2</sup>	6 - 8	-	-	-	-	
			Discharge temp.	°C	35 - 45	-	-	-	-	
			Oil temp.	°C	40 - 60	-	-	-	-	
		54X-101R	Running status			Run Stop	Run L Stop	Run L Stop	Run L Stop	
			Discharge pressure	kg/cm <sup>2</sup>	6 - 8	7.2	7.2	7.2	7.2	
			Discharge temp.	°C	35 - 45	36	36	36	36	
			Oil temp.	°C	40 - 60	42	42	42	42	
	LG-54V102	Air K.O. Drum level	%	0	0	0	0	0		
	Air Dryer	54V-111A Air Dryer Tower A	PG-54V111A	Air dryer tower A pressure	kg/cm <sup>2</sup>	6 - 8	7.2	7.2	7.2	7.2
			TG-54V111AA	Air dryer tower A temp.	°C	30 - 50	45	45	45	45
TG-54V111AB			Air dryer tower A temp.	°C	30 - 50	45	45	45	45	
54V-111B Air Dryer Tower B		PG-54V111B	Air dryer tower B pressure	kg/cm <sup>2</sup>	6 - 8	7.2	7.2	7.2	7.2	
		TG-54V111BA	Air dryer tower B temp.	°C	30 - 50	45	45	45	45	
		TG-54V111BB	Air dryer tower B temp.	°C	30 - 50	45	45	45	45	
Analyzer		AJT-54X102	Dew point	°C	< -10	-71.7	-71.2	-71.2	-71.2	
54V-101 IA Receiver Drum		TG-54V101	IA Receiver drum temp.	°C	30 - 45	32	32	32	32	
		LG-54V101	IA Receiver drum level	%	0	0	0	0	0	

GCPOLYOLS		แบบฟอร์ม POP Field Operator log sheet area A_OSLB Utility				DOCUMENT NO : GCP-OP-F-201 Rev.3, 30 Jan 24			
Item		Description	Tag No.	Unit	Control Range	Date 15/1/25			
						10:00	16:00	22:00	4:00
Nitrogen System	N2	PG-55X101C	N2 to Raw material tank & Intermediate	kg/cm <sup>2</sup>		7.2		7.2	
		PG-55X101A	N2 to OSLB Product tank	kg/cm <sup>2</sup>		7.2		7.2	
	SSV-102 N92 Receiver Drum	PG-55V102	N92 to OSLB	kg/cm <sup>2</sup>		6.8		6.8	
		TG-55V102	N92 Receiver Drum temp.	°C		02		32	
		LG-55V102	N92 Receiver Drum level	%		0		0	
FG	57V-101 Fuel Gas K.O. Drum	TG-57V101	Fuel Gas K.O. Drum temp.	°C		32		32	
		LG-57V101	Fuel Gas K.O. Drum level	%		0		0	
OSLB Sub Station & EDG			Sub station room temp.	°C	< 25	24		29	
			EDG fuel level	%	70 - 90	80		80	
Raw Material & Intermediate Tank	40T-133 KC-307Be Tank	PG-40T133B	KC-307Be Tank	kg/cm <sup>2</sup>		0.02	0.02	0.02	0.02
		TG-40T133	KC-307Be Tank	°C		32	32	32	32
		40P-133	Running status		<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	
		PG-40T133A	Inlet Side Stream Filter	kg/cm <sup>2</sup>		-	-	-	-
		PG-40T133B	Outlet Side Stream Filter	kg/cm <sup>2</sup>		-	-	-	-
	40T-134 FS-7301Be Tank	II	Motor current	A		-	-	-	-
		PG-40T134B	FS-7301Be Tank	kg/cm <sup>2</sup>		-	-	-	-
		TG-40T134	FS-7301Be Tank	°C		-	-	-	-
		40P-134	Running status		<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	
		PG-40T134A	Inlet Side Stream Filter	kg/cm <sup>2</sup>		-	-	-	-
		PG-40T134B	Outlet Side Stream Filter	kg/cm <sup>2</sup>		-	-	-	-
		II	Motor current	A		-	-	-	-
		Raw Material Tank & Intermediate Tank	40T-131 ACN Tank	PG-40T131B	ACN tank (pressure)	kg/cm <sup>2</sup>	0.02 - 0.03	0.02	
SG-C-40-027	Visual check liquid in line PG-40T131B			%	0	-	-	-	-
LG-40T131	Visual check liquid in vent line to VOC			%	0	-	-	-	-
TG-40T131	ACN tank temp.			°C	10 - 20	-	-	-	-
40P-131A	Running status				<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	
PG-40T131A	Discharge pressure			kg/cm <sup>2</sup>		-	-	-	-
II	Motor current			A		-	-	-	-
40P-131B	Running status				<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	
II	Motor current			A		-	-	-	-
LG	Lube oil level			%		-	-	-	-
40P-131C	Running status				<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	
II	Motor current			A		-	-	-	-
LG	Lube oil level			%		-	-	-	-

GCPOLYOLS		แบบฟอร์ม POP Field Operator log sheet area A_OSBL Utility					DOCUMENT NO : GCP-OP-F-201 Rev.3, 30 Jan 24			
Item		Description	Tag No.	Unit	Control Range	Date	15/1/25			
						10:00	16:00	22:00	4:00	
Raw Material Tank & Intermediate Tank	40T-132 Styrene Tank	PG-40T132B	Styrene tank (pressure)	kg/cm <sup>2</sup>	0.02 - 0.03	0.02		0.02		
		SG-C-40-028	Visual check liquid in line PG-40T132B	%	0	0		0		
		TG-40T132	Styrene tank temp.	°C	10 - 20	-		-		
		40P-132A	Running status			<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	
		PG-40T132A	Discharge pressure	kg/cm <sup>2</sup>		-	-	-	-	
		II	Motor current	A		-	-	-	-	
		40P-132B	Running status			<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	
		II	Motor current	A		-	-	-	-	
		LG	Lube oil level	%		-	-	-	-	
		40P-132C	Running status			<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	
		II	Motor current	A		-	-	-	-	
		LG	Lube oil level	%		-	-	-	-	
Raw Material Tank & Intermediate Tank	40T-135 BP-SP Tank	PG-40T135A	BP-SP Tank	kg/cm <sup>2</sup>		0.02	0.02	0.02	0.02	
		TG-40T135	BP-SP Tank	°C		-	-	-	-	
		40P-135B	Running status			<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	
		PG-40T135BA	Surge pressure	kg/cm <sup>2</sup>		-	-	-	-	
		PG-40T135BB	Discharge pressure	kg/cm <sup>2</sup>		-	-	-	-	
	40T-137 FJ-200Be Tank	II	Motor current	A		-	-	-	-	
		PG-40T137A	FJ-200Be Tank	kg/cm <sup>2</sup>		0.02	0.02	0.02	0.02	
		TG-40T137	FJ-200Be Tank	°C		-	-	-	-	
		40P-137B	Running status			<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	
		PG-40T137BA	Surge pressure	kg/cm <sup>2</sup>		-	-	-	-	
	Raw Material Tank & Intermediate Tank	40T-138 XYLENE Tank	PG-40T137BB	Discharge pressure	kg/cm <sup>2</sup>		-	-	-	-
			II	Motor current	A		-	-	-	-
PG-40T138C			XYLENE tank (N2 seal pressure)	kg/cm <sup>2</sup>	0.02-0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	
TG-40T138			XYLENE Tank	°C		-	-	-	-	
40P-138			Running status			<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	
40T-139 DMF Tank		PG-40T138	Discharge pressure	kg/cm <sup>2</sup>		-	-	-	-	
		II	Motor current	A		-	-	-	-	
		PG-40T139A	DMF tank (N2 seal pressure)	kg/cm <sup>2</sup>	0.02-0.03		-	-	-	
		TG-40T139	DMF Tank	°C		-	-	-	-	
		40P-139	Running status			<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	<input type="checkbox"/> Run <input checked="" type="checkbox"/> Stop	
		PG-40T139	Discharge pressure	kg/cm <sup>2</sup>		-	-	-	-	
		II	Motor current	A		-	-	-	-	



SC POLYOLS		แบบฟอร์ม POP Field Operator log sheet area A_OSBL Utility				DOCUMENT NO : GCP-OP-F-201 Rev.3, 30 Jan 24			
Item	Description	Tag No.	Unit	Control Range	Date	10:00	16:00	22:00	4:00
Waste water pump	61P-101	61P-101A/R	Status running pump A / R	Run	15/1/24				
		PG-61P101A/R	Press. Discharge pump	kg/cm <sup>2</sup>	0.8 - 5				
	61P-106	61P-106A/R	Status running pump A / R	Run					
			Current motor	A	20 - 30	24	24	24	24
		PG-61P106A/R	Press. Discharge pump	kg/cm <sup>2</sup>	3 - 5	3.5	3.5	3.5	3.5
	61P-107	61P-107	Status running pump	Status	MAN / AUTO	MAN / AUTO	MAN / AUTO	MAN / AUTO	MAN / AUTO
		PG-61P107	Press. Discharge pump	kg/cm <sup>2</sup>	0.1 - 1				
	61P-108	61P-108	Status running pump	Status	MAN / AUTO	MAN / AUTO	MAN / AUTO	MAN / AUTO	MAN / AUTO
Chemical dosing package		PG-61P108	Press. Discharge pump	kg/cm <sup>2</sup>	1 - 2				
	61T-111	LG-61T111	Level Caustic (NaOH) tank	mm	0 - 770	690	690	690	690
		61P-111A/R	Status running pump A or R Duty						
			Stroke pump	%	0 - 100				
63X-101 VOC treatment		LG-61T112	Level Sulfuric (H2SO4) tank	mm	0 - 500	280	280	280	280
	61T-112	61P-112A/R	Status running pump A or R Duty						
			Stroke pump	%	0 - 100				
	63C-111	63C-111A/R	Status running pump A or R						
			Oil Cup level	>50 %		700	750	750	750
			Current motor	A	2 - 9	4	4	4	4
	63C-112	63C-112A/R	Status running pump A or R						
			Current motor	A	25 - 38	18	18	18	18
	Fuel Gas	TG-63X101A	Temp. Inlet FG	°C		30	30	30	30
		PG-63X101A	Press. Outlet PRV	kg/cm <sup>2</sup>	2.5 - 3	2.8	2.8	2.8	2.8
		PG-63X101B	Press. To Burner	kg/cm <sup>2</sup>	0.2 - 0.5	0.2	0.2	0.2	0.2
	8KS Seal	8KS Injection	Steam seal to H.P.waste gas	°C		185	175	175	175
		HRV Vent Gas	Temp. line H.P. waste gas	°C		75	35	31	35
		PG63X101G	Steam Seal to Burner	kg/cm <sup>2</sup>		6.6	6.6	6.6	6.6
		PG63X101H	Steam Seal to Reducing Zone	kg/cm <sup>2</sup>		6.3	6.3	6.3	6.3
		PG63X101I	Steam Seal to Quench Zone	kg/cm <sup>2</sup>		2.8	2.8	2.8	2.8
	High pressure waste gas	XV-63X101K	Confirm drain line High pressure waste gas			OK	OK	OK	OK
CWS and CWR	52P-101A	PG-52P101AA	Discharge Pressure	kg/cm <sup>2</sup>	3-6	7.0	7.0	7.0	7.0
	52P-101B	PG-52P101BA	Discharge Pressure	kg/cm <sup>2</sup>	3-6	7.0	7.0	7.0	7.0
	52P-101R	PG-52P101RA	Discharge Pressure	kg/cm <sup>2</sup>	3-6				
		-	Local SW Mode (Auto)	Keep Auto		OK	OK	OK	OK
	LG-52T-111	-	Corrosion Inhibitor Dosing Tank	%	15 - 95	60%	60%	60%	60%
	LG-52T-112	-	Scale Inhibitor Dosing Tank	%	15 - 95	60%	60%	60%	60%
	LG-52T-113	-	Sulfuric Acid Dosing Tank	%	15 - 95	280	280	280	280
	LG-52T-114	-	Biocide Dosing Tank	%	15 - 95	90%	90%	90%	90%
	LG-52T-115	-	Non-Oxidizing Biocide Tank	%	15 - 95				
	52X-103	-	Slide Stream Filter Service Mode	(Timer or Pdiff)		7.1m	7.1m	7.1m	7.1m

SC POLYOLS		แบบฟอร์ม POP Field Operator log sheet area A_OSBL Utility				DOCUMENT NO : GCP-OP-F-201 Rev.3, 30 Jan 24			
Item	Description	Tag No.	Unit	Control Range	Date	10:00	16:00	22:00	4:00
40X-101 Refrigerator OSBL	40T-107	TG-40T107	Temp. brine water tank	°C	-5.0-1.0	2	2	2	2
		LG-40T107	Level brine water tank	%	No	4.6	4.6	4.6	4.6
	40P-107	40P-107A/R	Status running pump A / R			A	A	A	A
		PG-40T107AA/R	Press. Refer YS suction pump	kg/cm <sup>2</sup>	No	0.2	0.2	0.2	0.2
		PG-40T107AB/R	Press. After YS suction pump	kg/cm <sup>2</sup>	No	0.15	0.15	0.15	0.15
			Press. Drift YS pump	kg/cm <sup>2</sup>	>1.5	0.05	0.05	0.05	0.05
		PG-40T107AC/R	Press. Discharge pump	kg/cm <sup>2</sup>	4.0-6.0	4.5	4.5	4.5	4.5
	40HE-111	PG-40HE-111	Press. condensing receiver	kg/cm <sup>2</sup>	<10.2	8	8	8	8
		LG-40HE-111	Level condensing receiver	%	20-30	30	30	30	30
	40HE-112	LG-40HE-112	Level evaporator	%	7.0-63.0	38	38	38	38
	40X-101	TG-40X101A	Temp. BW inlet evaporator	°C	>-6.0	6	6	6	6
		TG-40X101B	Temp. BW outlet evaporator	°C	<-7.0	2	2	2	2
		TG-40X101C	CWS to 40X-101	°C	<35	31	31	31	31
		TG-40X101D	CWR to 40X-101	°C	<35	32	32	32	32
	40V-111	LG-40V111	Level oil separator	%	50.0-70.0	40	40	40	40
	40P-111	40P-111A/B	Running status A or B			A	A	A	A
Brine water supply		PG-40P111AB	Press. Discharge pump	kg/cm <sup>2</sup>	10.0-12.5	11	11	11	11
	40F-111	40P-111A/B	Lube oil filter service A or B		No	A	A	A	A
	40C-111		Current motor compressor	A	<168	123	123	123	123
	40P-108		Status running mode	Auto		Auto	Auto	Auto	Auto
		PG-40P108	Press. Suction pump	kg/cm <sup>2</sup>	0.5 - 1.5	0.8	0.8	0.8	0.8
		PG-40P108	Press. Discharge pump	kg/cm <sup>2</sup>	2.0 - 4.0	4	4	4	4
		FS-40P108A	Flow supply to 40HE-101	kg/h	5000 - 12000	7800	7800	7800	7800
		FS-40P108B	Minimum flow 40P-108	kg/h	1000 - 2000	1200	1200	1200	1200
40X-137 Scrubber		FS-40P108C	Flow BWR from pump	kg/h	200 - 500	380	380	380	380
	40P-124	40P-124A/R	Status running pump A / R			A	A	A	A
		PG-40P124A/B	Press. Discharge pump	kg/cm <sup>2</sup>	2.0 - 4.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	40T-124C	LG-40T124C	Level Sulfuric 98% tank	%	25.0 - 90.0				
	40T-124G	LG-40T124G	Level NaOH tank	%	25.0 - 90.0				
	40P-124F		Stroke pump	%	0.0 - 100.0				
	40P-124F		Running pump	Status running mode	Auto				

Shift :	
Operator :	
SM/BM :	

ภาคผนวก ข.57

---

แผนและเอกสารการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย การเตือนภัยในการทดสอบเดินเครื่อง  
และการดำเนินการผลิต





[illegible]






ภาคผนวก ข.58

---

เอกสาร Pre-Start Up Safety Review (PSSR) Checklist


	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล	F-(Q-TS)-OEMS-007: PRE-STARTUP SAFETY REVIEW (PSSR)
	จำกัด (มหาชน)	FORM: PLANT CHANGE

**PRE-STARTUP SAFETY REVIEW (PSSR) FORM: PLANT CHANGE**

ชื่อโรงงาน: (Plant Name)	หมายเลข Modification/Engineering Request: (MoC / Project No.)
พื้นที่กระบวนการผลิต / อุปกรณ์เครื่องจักร: (Process Area / Facility/ Equipment)	
รายละเอียดของการดัดแปลง: (Detail of Change)	

**ส่วนที่ 1: ผู้ตรวจสอบความพร้อมสำหรับการ Start-up (PSSR Team Member)**

Representative from	Team Member	หน่วยงาน (Indicator)
• PSSR Coordinator	ชื่อ-นามสกุล _____	_____
• Project	ชื่อ-นามสกุล _____	_____
• Plant Operation	ชื่อ-นามสกุล _____	_____
• Plant Technical	ชื่อ-นามสกุล _____	_____
• Site Maintenance	ชื่อ-นามสกุล _____	_____
• Plant SHE	ชื่อ-นามสกุล _____	_____
• Plant Emergency Response	ชื่อ-นามสกุล _____	_____
• Rep.:	ชื่อ-นามสกุล _____	_____
• Rep.:	ชื่อ-นามสกุล _____	_____
• Rep.:	ชื่อ-นามสกุล _____	_____
• Rep.:	ชื่อ-นามสกุล _____	_____
• Rep.:	ชื่อ-นามสกุล _____	_____

	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล	F-(Q-TS)-OEMS-007: PRE-STARTUP SAFETY REVIEW (PSSR)
	จำกัด (มหาชน)	FORM: PLANT CHANGE

**ส่วนที่ 2: วางแผนช่วงเวลาดำเนินงาน PSSR และรายการตรวจสอบที่เหมาะสม (PART 2: PSSR TIMING AND APPROPRIATED CHECKLIST)**

Check box when applicable	Project Scope	PSSR Timing			
		Construction	Energization	Pre-Commissioning	Startup
<input checked="" type="checkbox"/>	All projects shall verify PHA, Procedure, and Training/communication for safe to operate. (Use F-(Q-TS)-OEMS-030: Operation and Personal Readiness Checklist)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	There is new/modified facility include moving parts, machinery, rotating equipment or major piping. (Use F-(Q-TS)-OEMS-031: Mechanical Checklist)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	There is new/modified facility include Instrument equipment or control system. (Use F-(Q-TS)-OEMS-032: Control System and Instrument Checklist)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	There is new/modified facility include electrical equipment or wiring. (Use F-(Q-TS)-OEMS-033: Electrical Checklist)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	There is any physical or related change to be verified for equipment hazard or environment/safety/health/fire protection/emergency response and evacuation. (Use F-(Q-TS)-OEMS-034: SHE & ER checklist)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	There is any change to Chemicals (PSI). (Use F-(Q-TS)-OEMS-035: Chemical (PSI) checklist)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	There is any change to Process design basis/operating conditions (PSI). (Use F-(Q-TS)-OEMS-036: Process Design Basis (PSI) checklist)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	There is any change to Equipment design basis (PSI). (Use F-(Q-TS)-OEMS-037: Equipment Design Basis (PSI) checklist)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	There is any new/modified facility required for Pre-commissioning work. (Use F-(Q-TS)-OEMS-038: Pre-Commissioning Checklist)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	There is necessary for specific QA/QC verification. (Use F-(Q-TS)-OEMS-039: QA/QC checklist)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



ส่วนที่ 3: สรุปรายการข้อบกพร่องที่ตรวจพบและผลของการแก้ไข  
(PART 3: NON-COMPLIANCE ITEMS AND CORRECTION)

3.1 รายการที่ต้องทำให้เสร็จก่อนรับงาน Mechanical Completion หรือก่อนนำพลังงานสันตรายเข้าสู่ระบบ (Punch A items which must be completed before Mechanical Completion or before energization/pre-commissioning)

รหัส (Code)	ข้อบกพร่อง (Deficiencies)	การดำเนินงานแก้ไข (Corrective action)	วันที่คาดว่าจะเสร็จ (Expected date)	รับผิดชอบโดย (Responsible Person)	ตรวจสอบโดย (Completion checked)	
					by	date

3.2 รายการที่ต้องทำให้เสร็จก่อน Start-Up (Punch B items which must be completed before Start-Up)

รหัส (Code)	ข้อบกพร่อง (Deficiencies)	การดำเนินงานแก้ไข (Corrective action)	วันที่คาดว่าจะเสร็จ (Expected date)	รับผิดชอบโดย (Responsible Person)	ตรวจสอบโดย (Completion checked)	
					by	date

Note: PSSR Coordinator inform the PSSR Approver in case of having impact the startup schedule.

3.3 รายการที่ต้องติดตามให้ทำเสร็จหลัง Start-up (Punch "C" items which can be completed after Start-up)

รหัส (Code)	ข้อบกพร่อง (Deficiencies)	การดำเนินงานแก้ไข (Corrective action)	วันที่คาดว่าจะเสร็จ (Expected date)	รับผิดชอบโดย (Responsible Person)	ตรวจสอบโดย (Completion checked)	
					by	date

รายงานโดย PSSR Coordinator : \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) วันที่ \_\_\_\_\_


Division manager of PSSR Coordinator : \_\_\_\_\_ (Sign ในระบบ e-MoC)  
(In case of PSSR Coordinator are not division manager)

ส่วนที่ 4: ผู้อนุมัติ PSSR (PART 4: PSSR APPROVER)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบ Pre-Start up Safety Review (PSSR) Checklist ของงานนี้ครบถ้วนแล้ว และอนุญาตให้เข้าสู่กระบวนการ Start Up ได้

(I here by certified Pre-Start up Safety Review (PSSR) Checklist and approve for startup activities.)

ผู้อนุมัติ PSSR (PSSR Approver)	ชื่อ นามสกุล (Name & Family Name)	ลายเซ็น (Signature)	วันที่ (DD-MM-YY)
ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานผลิต (VP Operation)		Sign ในระบบ e-MoC	Sign ในระบบ e-MoC

 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-TS)-OEMS-007: PRE-STARTUP SAFETY REVIEW (PSSR)
	FORM: PLANT CHANGE

**PRE-STARTUP SAFETY REVIEW (PSSR) FORM: PLANT CHANGE**

ชื่อโรงงาน: <u>GC Polysols</u> (Plant Name)	หมายเลข Modification/Engineering Request: (MoC / Project No.) <u>P-PY-2025/008</u>
พื้นที่กระบวนการผลิต / อุปกรณ์เครื่องจักร: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	
รายละเอียดของการดัดแปลง: <u>เพิ่ม Alternative Source of TMA</u> (Detail of Change)	


**ส่วนที่ 1: ผู้ตรวจสอบความพร้อมสำหรับการ Start-up (PSSR Team Member)**

Representative from	Team Member	หน่วยงาน (Indicator)
• PSSR Coordinator	ชื่อ-นามสกุล	
• Project	ชื่อ-นามสกุล	
• Plant Operation	ชื่อ-นามสกุล	
• Plant Technical	ชื่อ-นามสกุล	
• Site Maintenance	ชื่อ-นามสกุล	
• Plant SHE	ชื่อ-นามสกุล	
• Plant Emergency Response	ชื่อ-นามสกุล	
• Rep.:	ชื่อ-นามสกุล	
• Rep.:	ชื่อ-นามสกุล	
• Rep.:	ชื่อ-นามสกุล	
• Rep.:	ชื่อ-นามสกุล	
• Rep.:	ชื่อ-นามสกุล	

 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-TS)-OEMS-007: PRE-STARTUP SAFETY REVIEW (PSSR)
	FORM: PLANT CHANGE

**ส่วนที่ 2: วางแผนช่วงเวลาดำเนินงาน PSSR และรายการตรวจสอบที่เหมาะสม (PART 2: PSSR TIMING AND APPROPRIATED CHECKLIST)**

Check box when applicable	Project Scope	PSSR Timing			
		Construction	Energization	Pre-Commissioning	Startup
<input checked="" type="checkbox"/>	All projects shall verify PHA, Procedure, and Training/communication for safe to operate. (Use F-(Q-TS)-OEMS-030: Operation and Personal Readiness Checklist)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	There is new/modified facility include moving parts, machinery, rotating equipment or major piping. (Use F-(Q-TS)-OEMS-031: Mechanical Checklist)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	There is new/modified facility include Instrument equipment or control system. (Use F-(Q-TS)-OEMS-032: Control System and Instrument Checklist)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	There is new/modified facility include electrical equipment or wiring. (Use F-(Q-TS)-OEMS-033: Electrical Checklist)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	There is any physical or related change to be verified for equipment hazard or environment/safety/health/fire protection/emergency response and evacuation. (Use F-(Q-TS)-OEMS-034: SHE & ER checklist)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	There is any change to Chemicals (PSI). (Use F-(Q-TS)-OEMS-035: Chemical (PSI) checklist)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	There is any change to Process design basis/operating conditions (PSI). (Use F-(Q-TS)-OEMS-036: Process Design Basis (PSI) checklist)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	There is any change to Equipment design basis (PSI). (Use F-(Q-TS)-OEMS-037: Equipment Design Basis (PSI) checklist)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	There is any new/modified facility required for Pre-commissioning work. (Use F-(Q-TS)-OEMS-038: Pre-Commissioning Checklist)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	There is necessary for specific QA/QC verification. (Use F-(Q-TS)-OEMS-039: QA/QC checklist)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล	F-(Q-TS)-OEMS-007: PRE-STARTUP SAFETY REVIEW (PSSR)
	จำกัด (มหาชน)	FORM: PLANT CHANGE

ส่วนที่ 3: สรุปรายการข้อบกพร่องที่ตรวจพบและผลของการแก้ไข  
(PART 3: NON-COMPLIANCE ITEMS AND CORRECTION)

3.1 รายการที่ต้องทำให้เสร็จก่อนเริ่มงาน Mechanical Completion หรือก่อนนำพลังงานอันตรายเข้าสู่ระบบ (Punch A items which must be completed before Mechanical Completion or before energization/pre-commissioning)						
รหัส (Code)	ข้อบกพร่อง (Deficiencies)	การดำเนินงานแก้ไข (Corrective action)	วันที่คาดว่าจะเสร็จ (Expected date)	รับผิดชอบโดย (Responsible Person)	ตรวจสอบโดย (Completion checked)	
					by	date
	NA					

3.2 รายการที่ต้องทำให้เสร็จก่อน Start-Up (Punch B items which must be completed before Start-Up)						
รหัส (Code)	ข้อบกพร่อง (Deficiencies)	การดำเนินงานแก้ไข (Corrective action)	วันที่คาดว่าจะเสร็จ (Expected date)	รับผิดชอบโดย (Responsible Person)	ตรวจสอบโดย (Completion checked)	
					by	date
	NA					

Note: PSSR Coordinator inform the PSSR Approver in case of having impact the startup schedule.

	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล	F-(Q-TS)-OEMS-007: PRE-STARTUP SAFETY REVIEW (PSSR)
	จำกัด (มหาชน)	FORM: PLANT CHANGE

3.3 รายการที่ต้องติดตามให้สำเร็จหลัง Start-up (Punch "C" items which can be completed after Start-up)						
รหัส (Code)	ข้อบกพร่อง (Deficiencies)	การดำเนินงานแก้ไข (Corrective action)	วันที่คาดว่าจะเสร็จ (Expected date)	รับผิดชอบโดย (Responsible Person)	ตรวจสอบโดย (Completion checked)	
					by	date
	NA					

รายงานโดย PSSR Coordinator :

Division manager of PSSR Coordinator : \_\_\_\_\_ (Sign ในระบบ e-MoC)  
(In case of PSSR Coordinator are not division manager)

ส่วนที่ 4: ผู้อนุมัติ PSSR (PART 4: PSSR APPROVER)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบ Pre-Start up Safety Review (PSSR) Checklist ของงานนี้ครบถ้วนแล้ว และอนุญาตให้เข้าสู่กระบวนการ Start Up ได้

(I here by certified Pre-Start up Safety Review (PSSR) Checklist and approve for startup activities.)

ผู้อนุมัติ PSSR (PSSR Approver)	ชื่อ นามสกุล (Name & Family Name)	ลายเซ็น (Signature)	วันที่ (DD-MM-YY)
ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานผลิต (VP Operation)		Sign ในระบบ e-MoC	Sign ในระบบ e-MoC

	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-TS)-OEMS-030: PSSR CHECKLIST FOR MAJOR PROJECT / PLANT CHANGE - Operation and Personal Readiness


PSSR CHECKLIST FOR MAJOR PROJECT / PLANT CHANGE

Operation and Personal Readiness

ชื่อโรงงาน / โครงการ: <u>GC Polyols</u> (Plant / Project Name)	หมายเลขงาน MoC / โครงการ: <u>P-PT-2025/008</u> (MoC / Project No.) <input type="checkbox"/> เป็นงานโครงการค้ำประกันผ่านระบบ e-MoC (DM ตรวจสอบและอนุมัติในระบบ e-MoC)
พื้นที่กระบวนการผลิต/อุปกรณ์เครื่องจักร: <u>Reactor A 13</u> (Process Area / Facility/ Equipment)	วันที่ตรวจสอบ: <u>12-Mar-2025</u> (PSSR Date)
PSSR Coordinator : <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	


รายการตรวจสอบ (CHECKLIST)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) (Reviewer's signature)					
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานปฏิบัติการผลิต (Operation) (ชื่อ) <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>					
ผู้จัดการส่วน (Division Manager-Operation) (ชื่อ) <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>					
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบำรุงรักษา (Maintenance) (ชื่อ) <u>N/A</u> (ลายมือชื่อ) <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> วันที่ (date): <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>					
ผู้จัดการส่วน (Division Manager-Maintenance) (ชื่อ) <u>N/A</u> (ลายมือชื่อ) <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> วันที่ (date): <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>					
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเทคนิค (Plant Technical) (ชื่อ) <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>					
ผู้จัดการส่วน (Division Manager-Plant Technical) (ชื่อ) <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>					
รายการตรวจสอบทั่วไป (General Checklist)					
N/A	Y	N	Code	PSSR Questions	Note
✓			GE1	1. ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานและรายละเอียดของการออกแบบในการก่อสร้างและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแล้วหรือไม่ (Are the construction and equipment checked for conformed to design specifications, technical codes and applicable standards?)	
✓			GE2	2. ได้มีการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลด้านความปลอดภัยของกระบวนการที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการใหม่หรือการดัดแปลงที่เกิดขึ้น เช่น การวิเคราะห์อันตรายของกระบวนการ, ประเมินความเสี่ยงการทำงาน, P&ID, Electrical-Instrument diagrams, As-built drawing, MSDS, Pre-incident plan เป็นต้น หรือไม่ (Are applicable process safety information developed or updated as necessary to reflect the new or modified process e.g. Process Hazard Analysis, Risk assessment, P&ID, Electrical-Instrument diagrams, As-built drawing, MSDS, Pre-incident plan, etc.?)	update SDS


	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-TS)-OEMS-030: PSSR CHECKLIST FOR MAJOR PROJECT / PLANT CHANGE - Operation and Personal Readiness

✓			GE3	3. ขั้นตอนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของโรงงานนั้น มีครอบคลุมและเพียงพอต่อกระบวนการใหม่หรือการดัดแปลงที่เกิดขึ้น หรือมีการทบทวน ปรับปรุง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย แล้วหรือไม่ (Are safety procedures adequate according with the new or modified process conditions?)	
✓			GE4	4. ได้มีการจัดทำหรือปรับปรุงแผนในการบำรุงรักษาอุปกรณ์/เครื่องจักร ครอบคลุมกับกระบวนการใหม่หรือการดัดแปลงที่เกิดขึ้น หรือไม่ (Are preventive maintenance schedules developed or updated as needed to ensure safe operation of the new or modified process?)	
✓			GE5	5. ได้มีการทบทวนความวิธปฏิบัติเรื่องบริหารความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการใหม่หรือการดัดแปลงที่เกิดขึ้น โดยได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะก่อนที่จะเดินเครื่องจักร/อุปกรณ์ และข้อดัดแปลงแก้ไขป้องกันต่างๆ เรียบร้อยครบถ้วนดีแล้วหรือไม่ (Is the new or modified process subjected to management of change (MOC) review and all recommendations that were resolved or implemented before startup?)	
✓			GE6	6. การจัดวางวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ง่าย หรือไม่ (Is the equipment placed in a safe and easily accessible location?)	
✓			GE7	7. มีการจัดทำมาตรการสำหรับด้านเทคนิคหรือควบคุมดูแลระหว่างการเริ่มต้นการดำเนินการ หรือไม่ (Are procedures written for technical and supervisory supports during startup?)	
✓			GE8	8. PSSR Team ได้ Review เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นขณะ Project Startup แล้วหรือยัง รวมถึงวิธีการแก้ไข หรือไม่ (Does the PSSR Review Team give the recommendations and solution of events that may occur during startup?)	
รายการตรวจสอบตามมาตรการในการประเมินความเสี่ยง (Process Hazard Analysis)					
N/A	Y	N	Code	PSSR Questions	Note
	✓		PH1	1. มีการประเมินความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต/กระบวนการผลิตใหม่ที่เกิดขึ้น เช่น HAZOP หรือ Prelim. SHE Checklist หรือไม่ (Is a Process Hazards Analysis performed on the new or modified process?)	
✓			PH2	2. มีการนำข้อเสนอแนะจากการประเมินความเสี่ยงไปแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือไม่ (Are all recommendations from Process Hazard Analysis addressed?)	



	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-TS)-OEMS-030: PSSR CHECKLIST FOR MAJOR PROJECT / PLANT CHANGE - Operation and Personal Readiness
---	--	---

/			PH3 3. มีการสำรวจบริเวณกระบวนการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลง/กระบวนการผลิตใหม่ โดยทีม PSSR ที่ทำงานจริง หรือไม่ (Is a field inspection conducted by the PSSR team?)	
/			PH4 4. มีการจัดเตรียมบุคลากรระดับผู้เชี่ยวชาญหรือหัวหน้างานเพื่อสนับสนุนในขณะเริ่มต้นดำเนินการผลิต หรือไม่ (Are provisions made for technical or supervisory support during startup?)	TE Support.
รายการตรวจสอบความพร้อมของขั้นตอนดำเนินงานและวิธีปฏิบัติ (Operating Procedure and Work instruction)				
N/A	Y	N	Code	PSSR Questions
/			W11	1. มีการทบทวน ปรับปรุงข้อมูลของขั้นตอนการดำเนินงานและคู่มือการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินให้มีความสอดคล้องกับสภาพงานอย่างสม่ำเสมอ หรือไม่ (1) การเริ่มต้นเครื่องครั้งแรก (Initial Startup) (2) การปฏิบัติงานผลิตปกติ (Normal Operations) (3) การปฏิบัติงานผลิตชั่วคราว (Temporary Operations) (4) การหยุดระบบการผลิตฉุกเฉิน (Emergency Shutdown) (5) การปฏิบัติงานผลิตในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations) (6) การหยุดระบบการผลิตปกติ หรือตามระยะเวลาที่กำหนด (Normal Shutdown) (7) การเริ่มต้นเครื่องหลังจากการซ่อมบำรุงรักษาครั้งใหญ่ หรือหลังจากการหยุดระบบการผลิตฉุกเฉิน (Are operating procedures and emergency procedures up-to-date?)
/			W12	2. มีขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับงานพิเศษต่างๆ เช่น งาน Commissioning/ decommissioning หรือการเริ่มกระบวนการผลิตครั้งแรก หรือไม่ (Are special procedures for commissioning/decommissioning or first time startup provided?)
/			W13	3. มีการจัดทำ หรือปรับปรุงเอกสารที่จะไปถึงข้อมูล ดังต่อไปนี้ แล้วหรือไม่ (1) ค่าควบคุมของตัวแปรการผลิตต่างๆ (standard operating conditions) (2) ผลกระทบของการเบี่ยงเบน (consequence of deviation) (3) ขั้นตอนการควบคุมการรั่วไหล (control for loss of containment) (4) การปฏิบัติเมื่อมีการสัมผัสสารอันตราย (Over-exposure of personnel actions) (5) ข้อควรระวังเพื่อป้องกันการสัมผัส (Precautions to prevent exposure) (Are all information updated into documents?)
/			W14	4. มีขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรอุปกรณ์ (Maintenance Procedure) แล้วหรือไม่ เช่น (1) Rotating equipment / Pressure vessel inspection / Expansion joint inspection (2) Electrical equipment (3) Instrument equipment or Safety Interlock Function check (including frequency) (4) Relief device testing (5) Corrosion monitoring (6) Fire protection equipment tests (Are maintenance procedures up-to-date?)

	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-TS)-OEMS-030: PSSR CHECKLIST FOR MAJOR PROJECT / PLANT CHANGE - Operation and Personal Readiness
---	--	---

/			W15 5. มีการจัดทำขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างแล้วหรือไม่ เช่น (1) ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง (Lab-Sampling) (2) ขั้นตอนการวิเคราะห์ตัวอย่าง (Lab-Methods) (3) กำหนดความถี่ในการเก็บตัวอย่าง (Lab-Schedule) (Are laboratory procedure up-to-date?)	
รายการตรวจสอบความพร้อมของพนักงาน				
N/A	Y	N	Code	PSSR Questions
/			TN1	1. มีการฝึกอบรมพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับอันตรายและวิธีการป้องกันตนเองจากการทำงานที่มีความเสี่ยง เช่น อันตรายจากสารเคมี หรือไม่ (Are employees trained in the hazards and protection such as the hazardous chemicals?)
/			TN2	2. เอกสารการอบรมมีการทบทวน ปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอหรือไม่ (Are training materials up-to-date?)
/			TN3	3. มีการฝึกอบรมขั้นตอนการทำงานให้กับพนักงานปฏิบัติการและมีการบันทึกการฝึกอบรมเป็นหลักฐาน หรือไม่ (Are operators properly trained on their jobs with documented record?)
/			TN4	4. มีการฝึกอบรมขั้นตอนการทำงานให้กับพนักงานซ่อมบำรุงและมีการบันทึกการฝึกอบรมเป็นหลักฐาน หรือไม่ (Are maintenance teams properly trained on their jobs with documented record?)
/			TN5	5. มีการสื่อสาร รายละเอียดของงานที่มีการเปลี่ยนแปลง (MOC) ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่ (Are the changes (MOC) communicated to concerned parties?)
/			TN6	6. มีการกำหนดแผนงานในการทำ refresh training หรือกำหนด training need ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้ แล้วหรือไม่ (Refresher Training schedule or development schedule or matrix needs developed for new change?)
/			TN7	7. มีการฝึกอบรม/สื่อสาร ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วหรือไม่ (Emergency procedures)
/			TN8	8. มีการฝึกอบรม/สื่อสาร ในกรณีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านบุคคล (MOC-P) แล้วหรือไม่ (Management of change - Personnel (if there are people changes))



# 16

## ข้อมูลอื่น ๆ (Other information)

16.1 วันที่จัดเตรียมเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด (Date of latest issue): 10-03-2025

16.2 รายละเอียดของจุดที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารความปลอดภัยฉบับเดิม (Description of point of Safety Data Sheet changing)

16.3 คำอธิบายของอักษรย่อและชื่อย่อที่ใช้ในเอกสารความปลอดภัย (Abbreviation explanation)

NFPA Hazard Code		HMIS Hazard		Rating System	
Health	Fire Hazard	Health	Reactivity	0 = ไม่อันตราย (No hazard)	
3	4	3	4	1 = อันตรายเล็กน้อย (Slight hazard)	
0	0	4	0	2 = อันตรายปานกลาง (Moderate hazard)	
		0	Reactivity	3 = อันตรายนมาก (Serious hazard)	
Specific				4 = อันตรายอย่างรุนแรง (Severe hazard)	

16.5 ข้อมูลไฟล์เอกสารความปลอดภัย : (Information Safety Data Sheet files)

- ไฟล์ข้อมูลหลัก (Master file)
- TMA MSDS Rev.08 24.08.2023 (ALKYL AMINE).pdf
- MSDS TMA alternative source INDIA.pdf
- ไฟล์ข้อมูลอ้างอิง (Reference file)
- MSDS TMA 30 English .pdf
- MSDS TMA 30 Thailand.pdf

16.6 กฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง :  
16.7 ที่มาของข้อมูล (Reference):

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-TS)-OEMS-035: PSSR CHECKLIST FOR MAJOR PROJECT / PLANT CHANGE - Chemical (PSI)
--	---

### PSSR CHECKLIST FOR MAJOR PROJECT / PLANT CHANGE

#### Chemical (PSI)

ชื่อโรงงาน / โครงการ: (Plant / Project Name)	หมายเลขงาน MoC / โครงการ: (MoC / Project No.)
GC Polysols	P-PY-2025/008
พื้นที่กระบวนการผลิต/อุปกรณ์เครื่องจักร: (Process Area / Facility/ Equipment)	วันที่ตรวจสอบ: (PSSR Date)
Reactor # 13	12-Mar-25
PSSR Coordinator :	

#### รายการตรวจสอบ (CHECKLIST)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) (Reviewer's signature)					
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน SHE (Safety and Health)					
ผู้จัดการส่วน (Division Manager-SHE) (ชื่อ)					
N/A	Y	N	Code	PSSR Questions	Note
			MS1	1. มีข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีที่เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งาน (Are SDSs up-to-date and available?)	update SDS
			MS2	2. มีระบบการสื่อสารความเป็นอันตราย (Hazard communication) ที่เป็นปัจจุบันหรือไม่ (Is HAZCOM program or Hazard communication up-to-date?)	
			MS3	3. ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี มีความครบถ้วนสมบูรณ์ (โดยเฉพาะสารเคมีอันตรายร้ายแรง) หรือไม่ ตัวอย่างเช่น - ชื่อและสูตรเคมี (Name and formular) - ความเป็นพิษ (Toxicity, Irritant) - ค่าการสัมผัสที่ยอมรับได้ (Permissible exposure limits) - สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties e.g. flammability, LEL/UEL, boiling point, flash point, etc.) - ความสามารถในการทำปฏิกิริยา (Reactivity e.g. highly reactive / oxydizer) - สมบัติในการกัดกร่อน (Corrosivity) - ความเสถียรทางเคมีและความร้อน (Thermal and chemical stability) - อันตรายที่เกิดขึ้นจากการผสมสารเคมี (Incompatibility) (Is information of chemical completely, especially highly hazardous chemical ?)	



Supanat C <GCP-PY-TE>  
To Rattapol S <Q-SH-OP>  
Cc [#Group of GCP-PY-TE](#)



GCP Chemical master list\_2025 - rev20250312.xlsx 283 KB



Reply

Reply All

Forward



Fri, 12/3/2568 10:13

Dear Ko ครับ

จัดส่ง chemical list update Rev 20250312 ครับ

Supanat C. <GCP-PY-TE>

อีเมล 30/11/2023

1. เหม Glycern B8GI MOC: P-PY-2023/042
2. เหม NCA (vigor, KPX, Chinox) MOC : P-PY-2023/050

Supakorn S. <GCP-PY-TE>

อีเมล 11/07/2024

เพิ่มรายการจนถึงหมายเลข 126

Supakorn S. <GCP-PY-TE>

อีเมล 20/01/2025

เพิ่มรายการจนถึงหมายเลข 143

Supanat C. <GCP-PY-TE>

อีเมล 12/03/2025

เพิ่ม TMA30 (Balogi and Alkyl amine) MOC: P-PY-2025/008  
เพิ่ม KW-600 Myler MOC: P-PY-2025/009

Best Regards

Supanat C (Ping)

GC Polyols

Process Engineer

non 107604c

---

หนังสือส่งข้อมูลจำนวนพนักงานข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (SDS)  
ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่



## บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66 (0) 2265-8100 โทรสาร +66 (0) 2265-8500  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560090246

ที่ GCP 086/2023

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอนำส่งข้อมูลจำนวนพนักงานและข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) ของ บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาตาพุดจังหวัดระยอง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อมูลจำนวนพนักงานของบริษัทฯ  
2. ข้อมูลโรงงานและข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS)


ตามที่บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด ได้มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) และมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตโพลีออล (ครั้งที่ 2) โดยได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากกรมอุตสาหกรรมการแข่งขัน (กนอ.) อ้างอิงหนังสือเลขที่ ออก 5103.3.1/3104 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดส่งข้อมูลจำนวนพนักงาน ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (SDS) ให้หน่วยงานสาธารณสุขพื้นที่ใช้ในการวางแผนทางด้านสุขภาพและเป็นฐานข้อมูลกรณีเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงขอนำส่งข้อมูลจำนวนพนักงาน และข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

614  
27/12/66



หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสานงาน นางสาวบุศราคำ อยู่ญาติมาก ตำแหน่ง : วิศวกรสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0-38975-852



สำเนาแนกลับ


ภาคผนวก ข.60

---

แผนการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว และมาตรการการปลูกต้นไม้ทดแทน



[illegible][illegible]

[illegible]

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.วิการ์เด็ม แอนด์ คอนสตรัคชั่น  
20 ถ. ภัคสิริบริรักษ์ ต.ป่าพะเนา อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 21000  
โทรศัพท์ที่ 0-3861-0377 แฟกซ์ 0-3862-2245 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0213548002615

[illegible]



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.วี.การ์เด็น แอนด์ คอนสตรัคชั่น  
20 ถ. ภัคศิรินทร์รักษ์ ต.ท่าพระ อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 21000  
โทรศัพท์ 0-3861-0377 แฟกซ์ 0-3862-2245 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0213548002615

แผนการปฏิบัติงานดูแล สวนหย่อม GCP

ลำดับ	รายละเอียดพื้นที่ปฏิบัติงาน		เดือน กุมภาพันธ์ 2568																												หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
12	งานจัดต้นไม้ตกแต่งประดับในอาคารตามจุดที่กำหนด (2ครั้ง/เดือน)	แผน																													
		ผล																													
13	งานดูแลและอนุบาลต้นไม้ เพื่อนำมาเปลี่ยนในรอบต่อไป (ทุกวัน) (เรือนเพาะชำ)	แผน																													
		ผล																													
14	งานทำความสะอาดทางระบายน้ำ(ครึ่งปี พท. JZone A,B	แผน																													
		ผล																													
งานหมุนเวียนประจำพื้นที่สวนนอกเขตพื้นที่สวนภายในเขต																															
1	งานตัดแต่งไม้พุ่ม(2 ครั้ง/เดือน)	แผน																													
		ผล																													
2	งานรดน้ำไม้ใหญ่ (ครึ่งปี มี.)	แผน																													
		ผล																													
3	งานตัดหญ้า (2ครั้ง/เดือน )	แผน																													
		ผล																													
4	งานตัดหญ้าแนวกันไฟ (ครึ่ง/เดือน)	แผน																													
		ผล																													
5	งานเก็บขยะใบไม้กิ่งไม้เนื่องจากพื้นที่ (2ครั้ง/เดือน)	แผน																													
		ผล																													
6	งานจัดถังขยะ (ครึ่งปี มี.)	แผน																													
		ผล																													
7	งานเก็บขยะใบไม้กิ่งไม้จากพื้นที่ (ครึ่งปี มีค. , พท. กค. , กธ. , กค.)	แผน																													
		ผล																													
8	งานทำความสะอาดทางระบายน้ำ(ครึ่งปี พท. )	แผน																													
		ผล																													
9	งานสักระบายจากบ่อพักน้ำ/ บ่อ SUMP	แผน																													
		ผล																													



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.วี.การ์เด็น แอนด์ คอนสตรัคชั่น  
20 ถ. ภัคศิรินทร์รักษ์ ต.ท่าพระ อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 21000  
โทรศัพท์ 0-3861-0377 แฟกซ์ 0-3862-2245 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0213548002615

แผนการปฏิบัติงานดูแล สวนหย่อม GCP

ลำดับ	รายละเอียดพื้นที่ปฏิบัติงาน	เดือน กุมภาพันธ์ 2568																												หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
งานดูแลหมุนเวียนประจำพื้นที่ควบคุม(ในเขต)																														
1	งานฉีดสวนสาธารณะ(เสร็จ)	แผน																												
		ผล																												
2	งานทอดผ้าป่า/งานสถาปนาบริษัท(ใช้วิธีหมุนเวียนสลับกันทุกสาขา)	แผน																												
		ผล																												
3	งานเก็บขยะชายหาดหนองเพ็ง(GC11)(2ครั้ง/เดือน)	แผน																												
		ผล																												

หมายเหตุ : ■ วันหยุด ■ แผนปฏิบัติงาน  
■ วันหยุดประจำปี ■ ผลปฏิบัติงาน

## แผนการปฏิบัติงานดูแล ส่วนหย่อม GCP

[illegible]

## แผนการปฏิบัติงานดูแล ส่วนหยาบ GCP

[illegible]

## แผนการปฏิบัติงานดูแล ส่วนหยาบ GCP

ลำดับ	รายละเอียดพื้นที่ปฏิบัติงาน		เดือน มีนาคม 2568																															หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
9	งานศึกษาและออกแบบห้องน้ำ บ่อ SUMP	แผน																																
		ผล																																
รวมดูแลหน่วยเวียนประจำพื้นที่ควบคุม(ในเขต)																																		
1	งานทาสีผนังภายใน (ครั้ง/ปี)	แผน																																
		ผล																																
2	งานทาสีผนังงานสถาปนิก (ใช้สีทนนานในอาคาร)	แผน																																
		ผล																																
3	งานเก็บขยะรายสัปดาห์ (GC11X2ครั้ง/เดือน)	แผน																																
		ผล																																

หมายเหตุ :

วันหยุด

วันหยุดประจำปี

แผนปฏิบัติงาน

ผลปฏิบัติงาน

## แผนการปฏิบัติงานดูแล ส่วนห้อยม GCP

[illegible]





ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.วี. การ์เด็น แอนด์ คอนสตรัคชั่น

20 ถ. ทัศนวิทย์ ค.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

โทรศัพท์ 0-3861-0377 แฟกซ์ 0-3862-2245 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0213548002615

แผนการปฏิบัติงานดูแล สวนหย่อม GCP

ลำดับ	รายละเอียดพื้นที่ปฏิบัติงาน		เดือน เมษายน 2568																														หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
12	งานจัดต้นไม้ตกแต่งประดับในอาคารตามจุดที่กำหนด (2ครั้ง/เดือน)	แผน																															
		ผล																															
13	งานดูแลและอนุบาลต้นไม้ เพื่อนำมาเปลี่ยนในวอนต่อไป (ทุกวัน) (เรือนเพาะชำ)	แผน																															
		ผล																															
14	งานทำความสะอาดรางระบายน้ำ(1ครั้ง/ปี พค.)Zone A,B	แผน																															
		ผล																															
งานหมุนเวียนประจำพื้นที่สวนนอกเขตพื้นที่หวห้าม (ในเขต)																																	
1	งานจัดแต่งไม้พุ่ม(2 ครั้ง/เดือน)	แผน																															
		ผล																															
2	งานรดน้ำไม้ใหญ่ (ครั้ง/ปี มิย.)	แผน																															
		ผล																															
3	งานตัดหญ้า (2ครั้ง/เดือน )	แผน																															
		ผล																															
4	งานตัดหญ้าบนสวนไฟ ( 1ครั้ง/เดือน)	แผน																															
		ผล																															
5	งานเก็บเศษขยะใบไม้ทิ้งไม่ออกจากพื้นที่ (2ครั้ง/เดือน)	แผน																															
		ผล																															
6	งานฉีดล้างถนน (1ครั้ง/ปี มิย.)	แผน																															
		ผล																															
7	งานเก็บขยะ/งานฉีดยาป้องกันและกำจัดวัชพืชพื้นที่ถนนกวาด (1ครั้ง/2 เดือน มิ.ย. , พค. , กย. , ธค.)	แผน																															
		ผล																															
8	งานทำความสะอาดรางระบายน้ำ(1ครั้ง/ปี พค.)	แผน																															
		ผล																															



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.วี. การ์เด็น แอนด์ คอนสตรัคชั่น



20 ถ. ทัศนวิทย์ ค.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 21000


โทรศัพท์ 0-3861-0377 แฟกซ์ 0-3862-2245 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0213548002615

แผนการปฏิบัติงานดูแล สวนหย่อม GCP

ลำดับ	รายละเอียดพื้นที่ปฏิบัติงาน		เดือน เมษายน 2568																														หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
9	งานตัดขยะออกจากบ่อพักน้ำ/ บ่อ SUMP	แผน																															
		ผล																															
งานดูแลสวนบริเวณประจักษ์ศิลปาคม(ในเขต)																																	
1	งานปลูกต้นไม้(ครั้ง/ปี)	แผน																															
		ผล																															
2	งานทอดผ้าใบงานสถาปนาวินิจฉัย(ใช้วิธีหมุนเวียนสลับกันทุกสาขา)	แผน																															
		ผล																															
3	งานเก็บขยะซากหาลานองแผ่น(GC11)(2ครั้ง/เดือน)	แผน																															
		ผล																															

หมายเหตุ : ■ วันหยุด ■ แผนปฏิบัติงาน  
■ วันหยุดประจำปี ■ ผลปฏิบัติงาน

[illegible][illegible]



ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรมที่ปฏิบัติงาน		เดือน พฤษภาคม 2568																															หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
9	งานลักซะออกจากบ่อพักน้ำ/ บ่อ SUMP	แผน																																
		ผล																																
รวมดูแลหน่วยบริเวณประจําพื้นที่ควบคุม(ในเขต)																																		
1	งานกฐินสามัคคี(ครั้งที่)	แผน																																
		ผล																																
2	งานทอดผ้าป่า/งานสถาปนาวันวิสาข(ใช้วันหมุนเวียนสลับกันทุกสาขา)	แผน																																
		ผล																																
3	งานเก็บขยะชายหาดหนองเพ็ง(GC11)(2ครั้ง/ เดือน)	แผน																																
		ผล																																


หมายเหตุ :

วันหยุด

แผนปฏิบัติงาน

วันหยุดประจำปี

คงปฏิบัติงาน

[illegible]



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.วี.การ์เด็น แอนด์ คอนสตรัคชั่น

20 ต. กักตุนผัก ค.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

โทรศัพท์ 0-3861-0377 แฟกซ์ 0-3862-2245 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0213548002615

แผนการปฏิบัติงานดูแล สวนหย่อม GCP

ลำดับ	รายละเอียดพื้นที่ปฏิบัติงาน		เดือน มิถุนายน 2568																														หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
12	งานจัดต้นไม้ตกแต่งประดับในอาคารตามจุดที่กำหนด (2ครั้ง/เดือน) Zone A	แผน																															
		ผล																															
13	งานดูแลและอนุบาลต้นไม้ เพื่อนำมาเปลี่ยนในวอนต่อไป (ทุกวัน) (เรือนเพาะชำ)	แผน																															
		ผล																															
14	งานทำความสะอาดทางระบายน้ำ(1ครั้ง/ปี พท.)Zone A,B	แผน																															
		ผล																															
งานหมุนเวียนประจำพื้นที่สวนนอกเขตพื้นที่หวงห้าม (ในเขต)																																	
1	งานตัดหญ้าตัดแต่งไม้พุ่ม(1 ครั้ง/เดือน) Zone A	แผน																															
		ผล																															
2	งานตัดหญ้าไม้พุ่ม (1ครั้ง/ปี) Zone A,B	แผน																															
		ผล																															
3	งานตัดหญ้า (1ครั้ง/2 เดือน )Zone B	แผน																															
		ผล																															
4	งานตัดหญ้าแนวรั้วไฟ (1ครั้ง/3เดือน)Zone B	แผน																															
		ผล																															
5	งานเก็บขยะใบไม้กิ่งไม้ออกจากพื้นที่ (2ครั้ง/เดือน) Zone A,B	แผน																															
		ผล																															
6	งานฉีดล้างถนน (1ครั้ง/ปี )Zone A,B	แผน																															
		ผล																															
7	งานเก็บขยะ/งานฉีดยาป้องกันและกำจัดวัชพืชพื้นที่กันกรวด (1ครั้ง/3 เดือน ) Zone B	แผน																															
		ผล																															
8	งานทำความสะอาดทางระบายน้ำ(1ครั้ง/ปี )Zone A,B	แผน																															
		ผล																															



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.วี.การ์เด็น แอนด์ คอนสตรัคชั่น

20 ต. กักตุนผัก ค.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

โทรศัพท์ 0-3861-0377 แฟกซ์ 0-3862-2245 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0213548002615

แผนการปฏิบัติงานดูแล สวนหย่อม GCP

ลำดับ	รายละเอียดพื้นที่ปฏิบัติงาน		เดือน มิถุนายน 2568																												หมายเหตุ	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		29
9	งานลักขยะออกจากบ่อพักน้ำ บ่อ SUMP	แผน																														
		ผล																														
งานดูแลหมุนเวียนประจำพื้นที่สวนนอกเขต(ในเขต)																																
1	งานทาสีสามัคคี(เสร็จ)	แผน																														
		ผล																														
2	งานทาสีกำแพงงานสถาปัตย์(ใช้วิธีหมุนเวียนสลับกันทุกสาขา)	แผน																														
		ผล																														

หมายเหตุ : ■ วันหยุด ■ แผนปฏิบัติงาน ■ วันหยุดประจำปี ■ ผลปฏิบัติงาน