

รายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ

ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
เจ้าของ : นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568



จัดทำโดย



บริษัท เซารเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ

ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
เจ้าของ : นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568



จัดทำโดย



บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

**หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช (ระยะดำเนินการ)**

30 มิถุนายน พ.ศ.2568

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เซาธ์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้จัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารชุดพักอาศัยภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัด
ภูเก็ต ของนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ฉบับประจำเดือนเดือน

(✓) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

() กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568

() อื่นๆ(ระบุ)

โดยมีผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

นางกฤติกา ปัจฉิม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นางสาวผกาพรรณ วิศาล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นางสาวพิชชาพร วชิรวงศาณวัฒน์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช (ระยะดำเนินการ)**

๑. ชื่อโครงการ : ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง -

๒. สถานที่ตั้ง : ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

๓. ชื่อเจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

๔. สถานที่ติดต่อ : ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์ : - 076 366 839

e-mail : -Phuketvillapatong.juristic@gmail.com

๕. จัดทำโดย : บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

๖. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ : 12 กันยายน 2551

๗. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ : 31 มกราคม 2568

๘. รายละเอียดโครงการ

- ลักษณะ/ประเภทโครงการที่พักอาศัย : อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
- ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง 1 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา
- กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

* การบำบัดน้ำเสีย : มีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบติดกับที่ โดยเป็นระบบผสมระหว่างระบบเกราะกรองไร้อากาศ และเติมอากาศผ่านผิวดักกลาง เพื่อรองรับน้ำเสียทุกกิจกรรมภายในโครงการ มีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำเสียให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งได้ โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะผ่านบ่อดักขยะ/บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ก่อนระบายลงสู่คลองบางพรุเรียน (ตอนล่าง)และทางโครงการยังได้ให้บริษัทเอกชน เก็บน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด ไปทำการวิเคราะห์เป็นประจำทุกๆเดือน พบว่า มีค่าบางพารามิเตอร์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข (อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน) ซึ่งโครงการกำลังเร่งหาสาเหตุและแก้ไขต่อไป

* อาชีวอนามัย : โครงการติดตั้งชุดตู้ดับเพลิงที่ประกอบด้วยถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง และสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ การติดตั้งถังดับเพลิงโครงการจะติดตั้งให้ส่วนบนสุดของถังดับเพลิงอยู่สูงจากพื้น 1.5 เมตร ในที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและนำไปใช้งานได้สะดวก รวมทั้งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

* การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย : โครงการจะจัดให้มีถังขยะย่อนขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นขยะเปียก และขยะแห้ง ไว้บริเวณโถงบันได โดยแม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่างๆ นำมาคัดแยก

ประเภทขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิลได้ เก็บถุงดำและนำไปพักไว้ยังห้องพักขยะรวมโดยขยะรีไซเคิลได้ จะขายแก่ร้านรับซื้อของเก่า และโครงการว่าจ้างให้บริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการให้เข้ามา เก็บขนเพื่อนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองภูเก็ตต่อไป

หนังสือมอบอำนาจ

ที่ อาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

1 มิถุนายน พ.ศ.2568

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช โดย ว่าที่ ร.ต นรากรณ์ สกฤตพลไพศาล ผู้จัดการนิติบุคคล นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ผู้มีอำนาจลงนาม สำนักงานเลขที่ 192 ถนนผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ขอมอบอำนาจให้ บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด โดยนางกฤติกา ปัจฉิม กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม สำนักงานเลขที่ 6/107 หมู่ 9 ซอยเสาเข้ม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เป็นผู้มีอำนาจแทนข้าพเจ้าในการจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ.2568 หรือการกระทำอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้ารับรองว่าการกระทำที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปนั้น ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำ ของข้าพเจ้า และเพื่อเป็นหลักฐานรับรองหนังสือฉบับนี้ ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจต่างได้ลง ลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ

(ว่าที่ ร.ต นรากรณ์ สกฤตพลไพศาล)

นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

(นางกฤติกา ปัจฉิม)

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด


ลงชื่อ.....พยาน

(.....)


ลงชื่อ.....พยาน


(นางสาวพิชชาพร วชิรวงศาวัฒน์)























สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

1.1	บทนำ	1-1
1.2	รายละเอียดโครงการ	1-2
1.3	ประเภท ขนาดและรูปแบบโครงการ	1-3
1.4	จำนวนผู้อยู่อาศัยในโครงการ	1-3
1.5	รายละเอียดระบบสาธารณูปโภค	1-3

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
-----	---	-----

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
-----	--	-----

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะ

4-1

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	หนังสือขอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข	หนังสือรับรองนิติบุคคล
ภาคผนวก ค	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
ภาคผนวก ง	หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก จ	ใบเสร็จรับเงินค่าใช้น้ำ
ภาคผนวก ฉ	ผลการรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2
ภาคผนวก ช	เอกสารการตรวจสอบกังดับเพลิงและไฟฉุกเฉิน
ภาคผนวก ซ	รายงานการทำงานของระบบสรวายน้ำ
ภาคผนวก ฌ	ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า
ภาคผนวก ญ	ใบเสร็จรับเงินค่าเก็บขยะ
ภาคผนวก ณ	รายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี พ.ศ.2567
ภาคผนวก น	เอกสารการตรวจสอบอาคาร
ภาคผนวก ท	สำเนาใบเสร็จค่าสูบตะกอน

สารบัญตาราง

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
--	-----

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
---	-----

ตารางที่ 3.2 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐาน	
--	--

วิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด	3-4
---	-----

ตารางที่ 3.3 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด	
---	--

ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568	3-7
---------------------------------------	-----

ตารางที่ 3.4 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2568	3-8
--	-----

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะ

สารบัญรูป

บทที่ 1 บทนำ

รูปที่ 1.1	แผนผังโครงการ	1-2
รูปที่ 1.2	ระบบน้ำใช้ของโครงการ	1-4
รูปที่ 1.3	ห้องพักขยะ	1-6
รูปที่ 1.4	ระบบไฟฟ้า	1-7
รูปที่ 1.5	ระบบป้องกันอัคคีภัย	1-7
รูปที่ 1.6	เส้นทางการคมนาคมและที่จอดรถในโครงการ	1-8
รูปที่ 1.7	พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	1-9

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 3.1	จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งผ่านการบำบัด	3-6
รูปที่ 3.2	แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568	3-8
รูปที่ 3.3	แนวโน้มค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568	3-8
รูปที่ 3.4	แนวโน้มค่าซัลไฟด์ ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568	3-9
รูปที่ 3.5	แนวโน้มค่าทีเคเอ็น ไนโตรเจน ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568	3-9
รูปที่ 3.6	แนวโน้มค่าน้ำมันและไขมัน ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568	3-10
รูปที่ 3.7	แนวโน้มค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ย้อนหลัง 3 ปี	3-10
รูปที่ 3.8	แนวโน้มค่าของแข็งละลายทั้งหมด ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568	3-11
รูปที่ 3.9	แนวโน้มค่าตะกอนหนัก ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568	3-11
รูปที่ 3.10	แนวโน้มค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568	3-12
รูปที่ 3.11	แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง ย้อนหลัง 3 ปี	3-16
รูปที่ 3.12	แนวโน้มค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ย้อนหลัง 3 ปี	3-16
รูปที่ 3.13	แนวโน้มค่าซัลไฟด์ ย้อนหลัง 3 ปี	3-17
รูปที่ 3.14	แนวโน้มค่าทีเคเอ็น ไนโตรเจน ย้อนหลัง 3 ปี	3-17
รูปที่ 3.15	แนวโน้มค่าน้ำมันและไขมัน ย้อนหลัง 3 ปี	3-18
รูปที่ 3.16	แนวโน้มค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ย้อนหลัง 3 ปี	3-18
รูปที่ 3.17	แนวโน้มค่าของแข็งละลายทั้งหมด ย้อนหลัง 3 ปี	3-19
รูปที่ 3.18	แนวโน้มค่าตะกอนหนัก ย้อนหลัง 3 ปี	3-19

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่ 3.19 แนวโน้มค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด ย้อนหลัง 3 ปี

3-20

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะ

บทที่ 1

บทนำ

บทที่ 1

บทนำ

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
เจ้าของ : นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

1.1 บทนำ

ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

โครงการภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ของนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช เป็นโครงการที่ประกอบกิจการประเภทอาคารชุด ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารชุด 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวมจำนวนห้องของโครงการทั้งสิ้น 207 ห้องชุด ซึ่งโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546 โดยมีหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ ทส.1009.5/7103 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551 ตามเอกสารในภาคผนวก ก และต้องจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาดำเนินกิจการตามที่ได้เสนอไว้ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการเห็นชอบ

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โครงการภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ของนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ฉบับประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2568 โดยได้มอบหมายให้ บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อความถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

1.2 รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ : ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
สถานที่ตั้ง : 192 ถนนผังเมืองสาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
ชื่อเจ้าของ : นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส.1009.5/7103
ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551 (ตามเอกสารในภาคผนวก ก)

1.2.1 ที่ตั้งโครงการ

ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ตั้งอยู่ที่ 192 ถนนผังเมืองสาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าตอง มีอาณาเขตติดต่อ และสภาพทั่วไปของพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการ มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ	ติดกับโครงการ APK Resort and Spa
ทิศใต้	ติดกับโครงการ Best Western patong beach
ทิศตะวันออก	ติดกับคลองบางพรุเรียน(ตอนล่าง)
ทิศตะวันตก	ติดกับถนนผังเมืองสาย ก.



รูปที่ 1.1 อาณาเขตพื้นที่โครงการ

1.3 ประเภท ขนาด และรูปแบบของโครงการ

1.3.1 ประเภทโครงการ

โครงการภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารชุด 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวมจำนวนห้องชุดของโครงการทั้งสิ้น 207 ห้อง นอกจากนี้โครงการยังจัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการจำนวน 91 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ทั้งหมด 41 คัน

รูปแบบของโครงการภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช เป็นโครงการอาคารชุดซึ่งรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารเน้นการออกแบบอาคารให้ดูทันสมัย เรียบง่าย และออกแบบห้องชุดเพื่อความเป็นส่วนตัวมากที่สุด ให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติ โดยจัดให้มีระเบียงเปิดโล่ง นอกจากนี้ยังจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง

1.3.2 รายละเอียดการใช้พื้นที่โครงการ

โครงการภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารชุด 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวมจำนวนห้องชุดของโครงการทั้งสิ้น 207 ห้องชุด นอกจากนี้โครงการมีห้องสำนักงาน ห้องไฟฟ้า ห้องแม่บ้าน ห้องนํ้ารวม สระว่ายน้ำ ลิฟท์ และที่จอดรถยนต์จำนวน 91 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 41 คัน

1.4 จำนวนผู้อยู่อาศัยในโครงการ

โครงการประกอบกิจการประเภทอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน มีจำนวนห้องชุดทั้งหมด 207 ห้อง มีจำนวนผู้พักอาศัยในโครงการสูงสุด 414 คน (คิดจำนวนผู้พักอาศัย 2 คน/ห้องนอน) นอกจากนี้โครงการยังมีพนักงานประจำ ได้แก่ พนักงานดูแลโครงการ จำนวน 2 คน แม่บ้าน จำนวน 4 คน ช่างเทคนิค จำนวน 4 คน คนสวน จำนวน 1 คน พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน โดยพนักงานทั้งหมดไม่ได้พักอาศัยในโครงการ


1.5 รายละเอียดระบบสาธารณูปโภค

1.5.1 การใช้นํ้า

ปริมาณนํ้าในช่วงดำเนินการ เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น อาบ ชักล้าง และการใช้นํ้าสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ รวมปริมาณนํ้าใช้ในโครงการประมาณ 247.76 ลบ.ม/วัน (คิดจากปริมาณการใช้นํ้า 200 ลิตร/คน/วัน สำหรับห้องชุด ปริมาณการใช้นํ้า 380 ลิตร/วัน/100 ตารางเมตร) ปริมาณนํ้าใช้ในชั่วโมงสูงสุดเท่ากับ 23.22 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

แหล่งนํ้าใช้ของโครงการใช้นํ้าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โดยมีท่อประปาของโครงการ ผ่านมิเตอร์นํ้า เข้ากักเก็บในบ่อเก็บนํ้าใต้ดิน จำนวน 1 ถัง ปริมาตร 330.24 ลูกบาศก์เมตร

ซึ่งสามารถสำรองน้ำไว้ในโครงการได้ประมาณ 18.76 ชั่วโมง จากนั้นสูบน้ำด้วยระบบปั๊มน้ำอัตโนมัติเข้าสู่หอพักและส่วนอื่นๆภายในโครงการที่มีการใช้น้ำต่อไป



รูปที่ 1.2 ระบบน้ำใช้ของโครงการ

1.5.2 น้ำเสีย

โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยเป็นระบบผสมระหว่างระบบเกราะกรองไร้อากาศ และเติมอากาศผ่านผิวตัวกลาง น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะถูกรวบรวมเก็บไว้ในบ่อพัก ปริมาตร 18 ลูกบาศก์เมตร (กxยxส: 2x2x4.5) แล้วปล่อยลงสู่ลำรางสาธารณะต่อไป สำหรับการกำจัดกากตะกอนโครงการจะว่าจ้างบริษัทเอกชนมาสูบตะกอนไปกำจัดทุก 2 ปี

1.5.3 การระบายน้ำ

โครงการจะแยกน้ำเสียและน้ำฝนออกจากกัน โดยน้ำเสียจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียและบำบัดจนได้มาตรฐานก่อนปล่อยไปตามท่อระบายน้ำในโครงการก่อนระบายลงสู่คลองบางพรุเรียน (ตอนล่าง) สำหรับน้ำฝนจากหลังคาและจากถนนในโครงการจะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำของโครงการก่อนไหลลงสู่บ่อหนองน้ำ ขนาด 4 เมตร x 21 เมตร x 3 เมตร จำนวน 1 บ่อ และระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณหน้าโครงการ

1.5.4. การจัดการขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการเป็นขยะชุมชนทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก เศษอาหาร เศษกระดาษ และ เศษผัก โดยปริมาณขยะของโครงการประมาณ 4.45 ลบ.ม

โครงการจะจัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นขยะเปียก และขยะแห้ง ไว้บริเวณโถงบันได โดยแม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่างๆ นำมาคัดแยกประเภทขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิลได้ เก็บถุงดำและนำไปพักไว้ยังห้องพักขยะรวมโดยขยะรีไซเคิลได้จะขายแก่ร้านรับซื้อของเก่า

จุดที่พักขยะรวมของโครงการจะตั้งอยู่ทางด้านหลังพื้นที่โครงการ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถขนย้ายได้สะดวก ซึ่งประกอบด้วยห้องพักขยะเปียกและห้องพักขยะแห้ง 1 ห้อง รวมปริมาตรกักเก็บ 22.05 ลบ.ม รองรับขยะได้ประมาณ 5 เท่า โดยถังขยะที่โครงการเลือกใช้เป็นถังขยะที่ผลิตด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เปราะบาง แตกง่าย ทนต่อแสงแดด และมีฝาปิดมิดชิด โครงการว่าจ้างให้บริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการให้เข้ามาเก็บขนวันเว้นวัน สำหรับน้ำขยะที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณจุดที่พักขยะรวม ถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียด้วย นอกจากนี้ทางโครงการยังมีจุดสำหรับรวบรวมขยะอันตรายไว้บริเวณหลังโครงการอีกด้วย



รูปที่ 1.3 ห้องพักขยะ

1.5.5. ไฟฟ้า


โครงการรับบริการด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยทางโครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก ก่อนจ่ายไฟฟ้าไปยังแต่ละส่วนของอาคาร โดยโครงการได้เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่เป็นชนิดประหยัดพลังงาน



รูปที่ 1.4 ระบบไฟฟ้า

1.5.6. การป้องกันอัคคีภัย

โครงการติดตั้งชุดตู้ดับเพลิงที่ประกอบด้วยถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 4 กิโลกรัม และสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ การติดตั้งถังดับเพลิงโครงการจะติดตั้งให้ส่วนบนสุดของถังดับเพลิงอยู่สูงจากพื้น 1.5 เมตร ในที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและนำไปใช้งานได้สะดวก รวมทั้งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา



รูปที่ 1.5 ระบบป้องกันอัคคีภัย

1.5.7. การรักษาความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัย โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่โครงการสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง

1.5.8. การคมนาคม

การจราจรเข้าสู่โครงการสามารถเดินทางได้สะดวกโดยทางรถยนต์ จากถนนฝั่งเมืองสาย ก. จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งตั้งติดกับถนน ภายในโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการจำนวน 91 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 41 คัน ซึ่งเป็นที่จอดรถยนต์แบบท่ามามากกว่าสามสิบบงศาและตั้งฉากกับแนวทางการเดินรถ โดยที่จอดรถยนต์ 1 คัน กว้าง 2.5 เมตร ยาว 5.5 เมตร

จำนวนและขนาดที่จอดรถของโครงการเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479 และกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ที่กำหนดให้อาคารชุดที่มีพื้นที่แต่ละครอบครัว ตั้งแต่ 60 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีที่จอดรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อ 2 ครอบครัว เศษของ 2 ครอบครัวให้คิดเป็น 2 ครอบครัว และในกรณีที่จอดรถทำมุมมากกว่าสามสิบองศา กับแนวทางเดินรถเดินรถต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.5 เมตร ส่วนในกรณีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร ดังนั้น โครงการต้องมีที่จอดรถยนต์อย่างน้อย 96 คัน




รูปที่ 1.6 เส้นทางรถคนมาคมและที่จอดรถในโครงการ

1.5.9. การระบายอากาศ

โครงการได้จัดให้มีทั้งระบบกล วิธีปรับอากาศและวิธีระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งบริเวณห้องพัก ห้องเครื่องต่างๆ และห้องต่างๆส่วนที่จอดรถชั้นใต้ดินใช้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ และวิธีกล

1.7.10. การจัดภูมิสถาปัตยกรรมและพื้นที่สีเขียวของโครงการ

โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 1,346.82 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการ 1 ตารางเมตร ต่อ 1 คน



รูปที่ 1.7 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตาราง 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
1.ทรัพยากรทางธรรมชาติ 1.1 สภาพภูมิทัศน์และสภาพภูมิประเทศ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศของพื้นที่โครงการต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบแต่ทั้งนี้การก่อสร้างโครงการ มีการก่อสร้างอาคาร 1 อาคาร ซึ่งมีชั้นที่จอดรถใต้อาคาร ซึ่งทั้งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ที่ตั้งโครงการเดิมในเรื่องความสูงของพื้นที่ไม่มากนัก มีเพียงความสูงของอาคารที่สูงมากขึ้น โดยการก่อสร้างโครงการไม่ทำให้สภาพภูมิประเทศโดยรวมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม พร้อมทั้งมีการจัดการระบบระบายน้ำอย่างเป็นระบบ การปลูกต้นไม้ยืนต้นในโครงการและการป้องกันการพังทลายของพื้นที่	1. ควบคุมและดูแลสภาพภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการดูแลรักษาสภาพเดิมของโครงการตามที่ได้ออกแบบไว้  	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
โครงการไว้วางรับทำให้เกิดผลกระทบในระดับต่ำ	1. จัดให้มีระบบระบายน้ำอย่างเป็นระบบที่ทำให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ได้	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการดูแลรักษาสภาพเดิมของโครงการตามที่ได้ออกแบบไว้	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	2. ทำการดูแลรักษาไม้ยืนต้นภายในโครงการให้ดูดีอยู่เสมอถ้ามีการตายลงให้หามาปลูกใหม่ทดแทนเพื่อรักษาสภาพพื้นที่โครงการ	2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีคนสวนคอยดูแลรักษาต้นไม้โดยรอบโครงการให้สวยงามอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	3. ดูแลรักษากำแพงกันดิน รื้อรอบโครงการ ให้มีความคงทนแข็งแรงโดยเฉพาะด้านที่ติดกับคลองสาธารณะบางพรุเรียน (ตอนล่าง)	3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีคนสวนและเจ้าหน้าที่นิติบุคคลคอยดูแลรั้วบริเวณโดยรอบโครงการอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
			
1.2 ทรัพยากรดิน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของดินและการชะล้างพังทลายของดินแต่เนื่องจากโครงการก่อสร้าง มีการใช้ทรัพยากรดินของโครงการในการก่อสร้างอาคารและปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มความสวยงามซึ่งใช้ป้องกันการชะล้างพังทลาย โดยการก่อสร้างโครงการจะมีการนำดินจากภายนอกเข้ามาในพื้นที่มากนักทำให้องค์ประกอบของดินไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมทั้งมีการปลูกพืชคลุมดินรอบพื้นที่โครงการและริมคลองระบายน้ำสาธารณะคลองบางพรุ (ตอนล่าง) รวมถึงการก่อสร้างกำแพงกันดินริม	1. จัดให้มีการดูแลต้นไม้เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายบริเวณริมคลองระบายน้ำสาธารณะคลองบางพรุเรียน(ตอนล่าง) ด้านทิศตะวันออกให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีต้นไม้ตายหรือเสียหายต้องรีบซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพดีเสมอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 2. ปลูกต้นไม้คลุมดินในบริเวณที่เป็นที่โล่งของโครงการหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อป้องกัน	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้สร้างกำแพงที่แข็งแรงทนทาน สามารถป้องกันการพังทลายของดินได้   2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้ปลูกต้นไม้คลุมดินในบริเวณที่เป็นที่โล่งของโครงการ ตามรูป	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
คลองเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ดังนั้นผลกระทบจึงเกิดในระดับต่ำ	การชะล้างพังทลายของดิน		
		3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีคนสวนคอยดูแลรักษาต้นไม้ โดยรอบโครงการให้สวยงามอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
			
		4. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการตรวจสอบสภาพทั่วทั้งโครงการอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	4. ทำการตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการที่ติดกับคลองสาธารณะบางพริ้วเรียน(ตอนล่าง) ว่ามีการพังทลายของดินหรือไม่ รวมถึงความคงทนถาวร		

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	ของกำแพงกันดินในด้านดังกล่าวทุกๆ 1 ปี/ครั้ง เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน		
1.3 สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝุ่นละออง รวมถึงมลพิษทางอากาศของรถที่แล่นเข้าออกโครงการมากขึ้นแต่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระดับต่ำจากการที่โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการเพื่อลดมลพิษรวมถึงดักฝุ่นละอองอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้รถทั่วไปหันมาใช้น้ำมันไร้สารตะกั่วที่มีมลพิษทางอากาศน้อยลง ประกอบกับโดยรอบพื้นที่โครงการมีการเว้นระยะห่างทำให้มีที่โล่งระบายอากาศได้ดี ทำให้เกิดการเจือจางมลพิษได้เป็นอย่างดี	1. จำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า-ออกพื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดฝุ่นจากโครงการ 2. จัดการดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ทั้งยืนต้นที่ช่วยในการป้องกันฝุ่น และไม้พุ่มไม้คลุมดินที่ช่วยดูดซับสารมลพิษได้ถ้ามีการตายให้รีบดำเนินการเปลี่ยน	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีป้ายจำกัดความเร็วติดบริเวณพื้นที่เข้า-ออกของโครงการ  2. ปฏิบัติตามมาตรการ ทางโครงการได้จัดการดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ทั้งยืนต้นโดยรอบบริเวณโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	ปลูกใหม่ให้เร็วที่สุด 3. หากมีเงาบังในโครงการหรือใกล้ที่ทำให้เกิดจุดมืดให้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แสงสว่างเพิ่มเติมในจุดดังกล่าวเพิ่มเติม 4. จัดให้มีช่องลมและช่องเปิดระบายอากาศให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดแสงสว่างและลมสามารถพัดพาและถ่ายเทอากาศได้ดี	 3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการจัดตั้งไฟส่องสว่างไว้โดยรอบโครงการ  4. ปฏิบัติตามมาตรการ มีช่องลมและช่องเปิดระบายอากาศเพื่อให้เกิดแสงสว่างและลมสามารถพัดพาและถ่ายเทอากาศได้	 - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	5. จัดให้มีพัดลมระบายอากาศบริเวณที่จอดรถใต้อาคาร ที่มีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 4 เท่าของปริมาตรของที่จอดรถใน 1 ชั่วโมง	 5. ปฏิบัติตามมาตรการ มีช่องระบายอากาศบริเวณที่จอดรถใต้อาคาร 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
1.4 เสียงและการสั่นสะเทือน ผลกระทบจากเสียงและความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในช่วงเปิดดำเนินการนั้น จะเกิดขึ้นจากการจราจรเป็นส่วนใหญ่ จากการ	1. ตูแลต้นไม้หรือปลูกต้นไม้ที่ช่วยลดเสียงดังบริเวณที่จอดรถและถนนภายในโครงการเพื่อลดเสียงดังจากรถยนต์โดยเฉพาะด้านทิศตะวันตก	1. ปฏิบัติตามมาตรการ ปลูกต้นไม้ที่ช่วยลดเสียงดังบริเวณที่จอดรถและถนนภายในโครงการเพื่อลดเสียงดัง	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
ที่มีผู้เข้าออกโครงการ โดยทางเข้าออกของโครงการซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของโครงการนั้นเป็นด้านที่ติดกับถนนฝั่งเมืองสาย ก. โดยถัดไปเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า จึงกล่าวได้ว่าไม่มีที่พักอาศัยหรือสิ่งปลูกสร้างข้างเคียงที่จะได้รับผลกระทบจากเสียงและความสั่นสะเทือนของการเข้าออกของรถในโครงการโดยตรง ซึ่งเสียงที่เกิดจากการจราจรของโครงการนี้เป็นเสียงที่ดังเป็นระยะ (Intermittent Noise) ไม่เกิดเสียงดังต่อเนื่อง ถึงอย่างไรโครงการได้กำหนดให้มีมาตรการที่ช่วยลดผลกระทบด้านเสียงที่จะเกิดขึ้นโดยจัดให้มีหลังเต่าบริเวณทางเข้าออกโครงการเพื่อชะลอความเร็วของรถ ตลอดจนป้ายเตือนให้ขับรถไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อลดเสียงจากรถยนต์ อีกทั้งจัดต้นไม้ในโครงการเพื่อช่วยในการดูดซับเสียงดังที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะทางทิศตะวันตกและทิศใต้ ซึ่งจะทำให้ผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือนจากโครงการที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	และทิศใต้ 2. ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใด ที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนและสร้างความรำคาญให้กับผู้พักอาศัยในโครงการและชุมชนข้างเคียง 3. จัดให้มีหลังเต่าบริเวณทางเข้าออกโครงการเพื่อชะลอความเร็วของรถตลอดจนป้ายเตือนให้ขับรถไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมงเพื่อลดเสียงจากรถยนต์	2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีนิติบุคคลควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใด ที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนและสร้างความรำคาญให้กับผู้พักอาศัยในโครงการและชุมชนข้างเคียง 3. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีหลังเต่าบริเวณทางเข้าออกโครงการเพื่อชะลอความเร็วของรถตลอดจนป้ายเตือนให้ขับรถไม่เกิน 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	2. ไม่จัดให้มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนชุมชนหรือพื้นที่รอบข้างทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนที่อาจส่งเสียงดังรบกวนเวลาพักผ่อนของชุมชนได้	2. ปฏิบัติตามมาตรการ นิติบุคคลของโครงการดูแลไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนพื้นที่โดยรอบโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค



องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
1.5 ทรัพยากรน้ำ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำทิ้งของโครงการที่เพิ่มมากขึ้น โดยโครงการได้กำหนดให้ระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด เพื่อรองรับน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆของโครงการ และทำการบำบัดจนได้ค่าความสกปรกออก (BOD_{out}) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ก่อนทำการระบายลงสู่คลองระบายน้ำสาธารณะด้านทิศตะวันออกของโครงการ ตามข้อกำหนดของเทศบาลเมืองป่าตอง จึงทำให้มีผลกระทบต่อคลองระบายน้ำสาธารณะคลองบางพริ้วเรียน(ตอนล่าง) ในระดับต่ำ ผลกระทบต่อน้ำใต้ดินนั้นเนื่องจากพื้นที่ใกล้เคียงโครงการไม่มีการใช้น้ำใต้ดินทำให้การก่อสร้างฐานรากและชั้นใต้ดินของโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพน้ำใช้ของชุมชนแต่อย่างใด	1. ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาและตรวจสอบระบบเส้นท่อระบายน้ำไม่ให้เกิดการรั่วซึมหรืออุดตัน	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนวิศวกรรมควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
2. ทรัพยากรทางชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์และพืชบนบกจะเกิดขึ้นในระดับต่อเนื่องจากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในพื้นที่โครงการเป็นพืชที่พบเห็นได้	1. ดูแลรักษาดินไม้ภายในโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีคนสวนดูแลรักษาดินไม้ภายในโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
ทั่วไปและไม่ใช่อะไรที่มีชีวิตที่หายากแต่อย่างใด	2. ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านกายภาพให้มากที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก	2. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการควบคุมกิจกรรมไม่ให้มีผลกระทบด้านกายภาพให้มากที่สุด	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ เนื่องจากในปัจจุบันคลองระบายน้ำสาธารณะคลองบางพรุเรียน(ตอนล่าง)ด้านทิศตะวันออกของโครงการเป็นคลองระบายน้ำทิ้งของชุมชนที่อาศัยตลอดแนวคลอง รวมทั้งสิ่งมีชีวิตในคลองดังกล่าวเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบเห็นทั่วไป โดยโครงการมีการบำบัดน้ำทิ้งจนได้ค่าความสกปรกออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตรตามข้อกำหนดของเทศบาลเมืองป่าตอง ทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์และพืชในน้ำจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ	1. ห้ามระบายน้ำเสียโดยมิได้ผ่านการบำบัดจนได้ค่าความสกปรกออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตรตามข้อกำหนดของเทศบาลเมืองป่าตองลงสู่คลองระบายน้ำสาธารณะคลองบางพรุเรียน(ตอนล่าง)ด้านทิศตะวันออกของโครงการโดยเด็ดขาด 2. ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านกายภาพให้มากที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ ทางโครงการได้ว่าจ้างให้บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสียทุก พบว่า บางพารามิเตอร์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ข (อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน) โดยกำลังเร่งหาสาเหตุและวิธีแก้ไขต่อไป 2. ปฏิบัติตามมาตรการ 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้น้ำของโครงการต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนและภายในโครงการ โครงการจะใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคและมีการติดต่อซื้อน้ำจากเอกชนในกรณีเกิดเหตุขาดแคลนโดยเมื่อเปิดดำเนินการโครงการ โครงการจะมีความต้องการใช้น้ำประมาณ 247.76 ลบ.ม/วัน อัตราการใช้น้ำในชั่วโมงเร่งด่วนสูงสุดเท่ากับ 23.22 ลบ.ม/ชั่วโมง ซึ่งโครงการมีการสำรองน้ำใช้ในชั่วโมงสูงสุดได้นาน 18.76 ชั่วโมง ซึ่งมากกว่า 2 ชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ส่วนผลกระทบจากการใช้น้ำของโครงการต่อชุมชน รอบข้างที่ใช้น้ำที่มีแหล่งน้ำใช้เดียวกับโครงการ นั่นคือ ใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตซึ่งในชั่วโมงสูงสุดจะมีอัตราการใช้น้ำทั้งหมดเท่ากับ 3,409.14 ลบ.ม/ชั่วโมง ในขณะที่การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตสามารถผลิตน้ำประปาได้ในอัตราการผลิต 54,793.92 ลบ.ม/ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอต่อการใช้ในชั่วโมงสูงสุดของความ	1. หากมีเหตุขัดข้องที่การประปาส่วนภูมิภาคไม่สามารถส่งจ่ายน้ำให้กับโครงการได้ ให้รีบดำเนินการติดต่อซื้อน้ำจากเอกชนที่เชื่อถือได้มาทำการสำรองน้ำให้กับโครงการจนกว่าการประปาจะสามารถจ่ายน้ำให้กับโครงการได้ 2. รณรงค์ให้มีการใช้น้ำภายในโครงการอย่างประหยัด 3. ตรวจสอบดูแลระบบกรองน้ำ ระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 4. ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ที่ซื้อมาจากเอกชน กรณีเกิดเหตุขาดแคลนน้ำใช้ที่เชื่อถือได้โดยดูจากใบอนุญาตและผลการตรวจคุณภาพน้ำใช้ 5. มีการเตรียมถังเก็บน้ำสำรองของโครงการจำนวน 3 ถังตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยจะทำให้มี	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการมีถังรองรับน้ำขนาด 330.24 ลบ.ม เพื่อสำรองน้ำไว้ในกรณีฉุกเฉิน 2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการติดตั้งประหยัดน้ำไว้ในห้องน้ำส่วนกลางของโครงการ 3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล 4. ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากทางโครงการ ไม่มีการซื้อน้ำจากเอกชน และใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตเพียงแหล่งเดียวเท่านั้น ใบเสร็จค่าใช้น้ำ ตามเอกสารในภาคผนวก จ 5. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการมีถังเก็บน้ำ ขนาด 330.24 ลบ.ม เพื่อใช้สำหรับสำรองน้ำไว้ในยามฉุกเฉินได้ สามารถ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
ต้องการใช้น้ำของชุมชนหรือผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ยังมีโครงการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำของชุมชนในอนาคตได้ อีกทั้งโครงการมีการติดต่อซื้อน้ำใช้จากเอกชนในกรณีขาดแคลนน้ำรองรับร่วมด้วยจึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบในระดับต่ำ	ปริมาณน้ำสำรองเท่ากับ 435.73 ลบ.ม สามารถสำรองน้ำใช้ได้ประมาณ 1.50 วัน	สำรองน้ำใช้ได้ 1 วัน	
3.2 การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำเสียของโครงการที่เพิ่มมากขึ้น โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด บำบัดน้ำเสียของโครงการจนเหลือค่าความสกปรกประมาณ 11.81 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนั้นทำการระบายน้ำทิ้งของโครงการลงสู่คลองสาธารณะคลองบางพรุเรียน(ตอนล่าง) ด้านทิศตะวันออกของโครงการต่อไป พร้อมทั้งมีการสูบลากตะกอนตามระยะที่กำหนดไว้ ซึ่งโครงการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของเทศบาลเมืองป่าตองทุกประการ ตลอดจนมีมาตรการในการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียตลอดการเปิดดำเนินการ ทำให้ผลกระทบจากน้ำเสียที่เกิดขึ้นต่อชุมชนอยู่ระดับต่ำ	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ช่วยลดค่าความสกปรกออกได้ตามข้อกำหนดของเทศบาลเมืองป่าตอง นั่นคือ บัดน้ำเสียจนได้ค่าความสกปรกออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนทำการระบายลงสู่คลองระบายสาธารณะคลองบางพรุเรียน (ตอนล่าง) ด้านทิศทิศตะวันออกของโครงการต่อไป	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด และนอกจากนี้ได้ว่าจ้างให้บริษัทเซาเทิร์นแล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสียทุกเดือน พบว่า บางพารามิเตอร์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข (อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน) โดยกำลังเร่งหาสาเหตุและวิธีแก้ไขต่อไป	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	2. จัดให้มีบ่อดักไขมันเพื่อดักไขมันจากห้องครัว ก่อนระบายเข้าสู่ถังปรับสภาพเพื่อปรับอัตราการไหลของน้ำให้คงที่ก่อนเข้าสู่บ่อเติมอากาศ 3. จัดให้มีการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง โดยตรวจวัดในรูปของค่า BOD, SS, pH, TKN, Sulfide, Fecal Coliform และ Oil&Grease เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ 1 เดือน ตลอดจนการเปิดดำเนินการบำบัดปรับอัตราการไหล (ก่อนผ่านการบำบัดน้ำเสีย) และบ่อเก็บน้ำเสีย (หลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย)	 2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีบ่อดักไขมันจากห้องครัว ก่อนระบายน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 3. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการว่าจ้างให้บริษัทเซาเทิร์นแล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสียทุกเดือน ตามเอกสารในภาคผนวก ค	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	4. จัดให้มีการสูบน้ำออกจากถังเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ 1 ปี/ครั้ง ไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบฯ 5. จัดให้มีการกำจัดไขมันและเศษมูลฝอยออกจากถังดักไขมันนำไปกำจัดทุกวัน โดยการดักกากไขมันและเศษมูลฝอยใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่นสนิท ก่อนนำไปทิ้งรวมกับมูลฝอยเปียกในที่พักมูลฝอยรวม 6. จัดจ้างวิศวกรรมสุขาภิบาลและ/หรือช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและปรับคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา 7. จัดเตรียมอุปกรณ์สำรองและอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายได้ง่ายเพื่อแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียหากเกิดเหตุขัดข้องขึ้น 7. ตรวจสอบระบบเส้นท่อรวบรวมน้ำเสียโดยการตรวจสอบความรั่วซึมหรือการระบายกลิ่น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญได้	4. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการจะจ้างเอกชนที่มีใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการเป็นผู้ดำเนินการหากมีการอุดตันหรือมีปริมาณตะกอนเยอะเกินไป 5. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนแม่บ้านคอยกำจัดไขมันและเศษมูลฝอยออกจากถังดักไขมันเพื่อนำไปกำจัดทุกวัน 6. ปฏิบัติตามมาตรการ ทางโครงการมีการจ้างงานวิศวกรรมเพื่อประจำที่โครงการทั้งหมด 4 คน 7. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล หากมีการชำรุดเสียหายจะดำเนินการแก้ไขทันที 7. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล หากมีการชำรุดเสียหายจะดำเนินการแก้ไขทันที	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	8. ทำความสะอาดสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียที่ล้นจากสระสระว่ายน้ำโดยดูแลระบบกรองและเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค 9. จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำในช่วงปกติทุกๆ 1 สัปดาห์และในช่วงฤดูฝนทุก 2 ครั้ง/สัปดาห์	8. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล มีการตรวจวัดค่าคลอรีนและค่าความเป็นกรด-ด่างของสระว่ายน้ำอยู่เป็นประจำ ตามเอกสารในภาคผนวก ข 9. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการต่อการระบายน้ำบริเวณพื้นที่โครงการจะมีในระดับต่ำเนื่องจากโครงการต่อการระบายไม่ได้กีดขวางทางระบายน้ำเดิม โดยเฉพาะคลองระบายน้ำสาธารณะคลองบางพรุเรียน(ตอนล่าง) ด้านทิศตะวันออกของโครงการ พร้อมกันนี้โครงการได้จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำปริมาตรกับเก็บ 210 ลบ.ม. เพื่อกักเก็บปริมาณน้ำฝนส่วนเกินหลังจากทำการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่โครงการแล้วและไม่ทำให้อัตราการระบายน้ำหลังพัฒนาโครงการมากกว่าช่วงก่อนพัฒนาโครงการ อีกทั้งคลองระบายน้ำสาธารณะคลองบางพรุเรียน	1. จัดให้มีการหน่วงน้ำไว้ในบ่อหน่วงน้ำ ซึ่งมีปริมาตรความจุที่ระดับกักเก็บน้ำ 210 ลบ.ม. มีระดับกักเก็บน้ำสูงสุด 1.65 ถึง -3.65 ม. เพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนส่วนเกินในพื้นที่โครงการประมาณ 200.88 ลบ.ม.(ณ เวลาฝนตก 20 นาที) ได้อย่างเพียงพอ โดยมีการจัดการ ดังนี้ 1.1. ในช่วงฤดูฝน จะระบายน้ำฝนทั้งหมดเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำทั้งหมดโดยจะมีน้ำฝนส่วนเกินที่บ่อหน่วงน้ำจะรองรับได้ถูกทำการสูบออกทันทีที่เกิน	1. ปฏิบัติตามมาตรการ มีบ่อหน่วงน้ำขนาด 277 ลบ.ม เพื่อรองรับน้ำก่อนระบายออกสู่คลองสาธารณะ  1.1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยในช่วงฤดูฝน จะระบายน้ำฝนทั้งหมดเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำ โดยจะมีน้ำฝนส่วนเกินที่บ่อหน่วงน้ำจะรองรับได้ถูกทำการสูบออกทันทีที่เกินระดับกักเก็บ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
(ตอนล่าง) ด้านทิศตะวันออกของโครงการสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนที่ระบายออกจากโครงการได้ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับต่ำ	ระดับกักเก็บของบ่อหน่วงน้ำทั้งที่ระบายออกจากโครงการร่วมด้วย ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการส่วนหลังฝนหยุดตกจะทำการสูบระบายน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำด้วยอัตราสูบสูงสุด 0.04 ลบ.ม/วินาที เพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกลงมาใหม่ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการเช่นเดียวกัน 1.2. จัดให้มีการดูแล บำรุงรักษา ระบบระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำที่จัดเตรียมไว้รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆให้มีสภาพดีพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ 1.3 จัดให้มีการลอกท่อระบายน้ำอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี หรือทันทีที่มีการอุดตันหรือตันเงิน 1.4 ไม่ทำการปิดกั้นหรือทำสิ่งกีดขวางที่ทำให้เปลี่ยนแปลงทิศทางการระบายน้ำของคลองระบายน้ำสาธารณะคลองบางพรุเรียน(ตอนล่าง) ด้านทิศตะวันออกโดยเด็ดขาด	1.2. ปฏิบัติตามมาตรการ มีแผนวิศวกรรม เป็นผู้ดูแลระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ต่างให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 1.3 ปฏิบัติตามมาตรการ นิติบุคคลจะว่าจ้างให้บริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการขุดลอกท่อหากมีการอุดตันเกิดขึ้น 1.4 ปฏิบัติตามมาตรการ ทางโครงการไม่สิ่งปลูกสร้างที่ส่งผลต่อทิศทางการระบายของน้ำ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	1.5 ทำการตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำด้านทิศตะวันออกและท่อระบายน้ำโดยรอบโครงการถ้ามีการอุดตันให้ทำการขุดลอกระบายน้ำทุกจุดในโครงการเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี ทั้งนี้อย่างน้อยควรทำการตรวจสอบและทำการขุดลอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน 1.6 ให้นำน้ำจากบ่อหนองน้ำมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ ล้างพื้นถนนหรือที่จอดรถและล้างที่พักรถรวม	1.5 ปฏิบัติตามมาตรการ มีแผนวิศวกรรมเป็นผู้ตรวจสอบและดูแลอยู่เสมอ 1.6 ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการไม่ได้นำน้ำจากบ่อหนองมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้และหรือกิจกรรมอื่นๆ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.4 การจัดการมูลฝอย. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากจะเกิดจากปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นโครงการจึงได้มีการจัดการเพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าวโดยปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นต่อวันประมาณ 4.45 ลบ.ม. ได้จัดให้มีการแยกปริมาณมูลฝอยเพื่อลดปริมาณมูลฝอยโดยการแยกแล้วนำไปขายแก่ผู้รับซื้อ การแยกปริมาณมูลฝอยในแต่ละประเภท การจัดเตรียมถังมูลฝอยรองรับภายในโครงการทั้งหมดได้ประมาณ 1 วัน โดยมีแม่บ้าน	1. จัดให้มีถังรับรองมูลฝอยที่มีความแข็งแรงทนทาน และมีฝาปิดมิดชิด ตั้งวางไว้ในบริเวณต่างๆ โดยทำการตั้งวางไว้ในบริเวณต่างๆ โดยทำการตั้งวางจำนวน 2 ถัง/จุด แบ่งเป็นถังมูลฝอยเปียกและถังมูลฝอยแห้ง อย่างละ 1 ถัง ซึ่งสามารถรับรองมูลฝอยไม่น้อยกว่า 1 วัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้	1. ปฏิบัติตามมาตรการ มีถังรับรองมูลฝอยที่มีความแข็งแรงทนทาน และมีฝาปิดมิดชิด ตั้งวางไว้ในบริเวณต่างๆ ของโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
เป็นผู้เก็บขนนำมามากมายที่พักรับมูลฝอยทุกวัน ซึ่งแบ่งเป็นห้องพักขยะเปียกและห้องพักขยะแห้ง มีปริมาตรกักเก็บ 22.05 ลบ.ม. ปริมาตรรวมทั้ง 2 ห้องเท่ากับ 44.10 ลบ.ม. สามารถรองรับมูลฝอยได้ประมาณ 9.91 เท่าของมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีที่ระบายน้ำทิ้งจากที่พักรับมูลฝอยรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียด้วย สำหรับการเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานท้องถิ่นนั้นมีความสามารถเก็บขนมูลฝอยได้หมด ปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีไม่มากนัก รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองป่าตอง สามารถเก็บขนนำไปกำจัดที่โรงเผามูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ตได้	2. ห้องพักแต่ละห้อง จำนวน 207 ห้องพัก มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 15ลิตร/ห้อง/วัน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียก จำนวน 1 ถัง ขนาดความจุ 20 ลิตร ไว้ภายในห้องน้ำ และถังรองรับมูลฝอยแห้ง จำนวน 1 ถัง ขนาดความจุ 20 ลิตร ไว้ภายในห้องพัก ความจุของถังรองรับมูลฝอยทั้งหมด 40 ลิตร/ห้อง 3. ส่วนต้อนรับ มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 57 ลิตร/วัน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียกขนาดความจุ 20 ลิตร ไว้ภายในห้องน้ำสำนักงานและมูลฝอยแห้ง ขนาดความจุ 20 ลิตร ไว้ภายในหน้าห้องน้ำ ส่วนต้อนรับ ส่วนบริเวณร้านค้าทั้ง 4 ร้าน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียกและแห้งอย่างละ 1 ถัง	 11 มิ.ย. 2025 2:37:52 PM N 7.8930°, E 98.3028°  11 มิ.ย. 2025 2:39:10 PM N 7.8927°, E 98.3027° 2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียกจำนวน 1 ถัง ขนาดความจุ 20 ลิตร ไว้ภายในห้องน้ำ 3. ปฏิบัติตามมาตรการ ส่วนต้อนรับ มีถังรองรับมูลฝอยขนาดความจุ 20 ลิตร ไว้ภายในห้องน้ำ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	ขนาดความจุ 10 ลิตร ประจำไว้แต่ละร้าน ความจุของถังมูลฝอยทั้งหมด 160 ลิตร 5.1 ห้องซักกรีด มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 6 ลิตร/วัน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียกจำนวน 1 ถึงขนาดความจุ 10 ลิตร และถังรองรับมูลฝอยแห้งจำนวน 1 ถึง ขนาดความจุ 10 ลิตร ความจุของถังรองรับมูลฝอยทั้งหมด 20 ลิตร 5.2 ห้องอาหาร และห้องครัว มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 462 ลิตร/วัน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียกและถังรับรองรับมูลฝอยแห้งอย่างละ 1 ถึงขนาดความจุ 150 ลิตร ไว้บริเวณส่วนทิ้งขยะด้านหลังห้องครัว และจัดให้มีถังเก็บรองรับมูลฝอยเปียกและถังรองรับมูลฝอยแห้งอย่างน้อย 2 ถึง ขนาดความจุ 50 ลิตร บริเวณห้องอาหาร ความจุของถังรองรับมูลฝอยทั้งหมด 500 ลิตร 5.3 ห้องออกกำลังกาย มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 454.5 ลิตร/วัน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยมูลฝอยเปียกจำนวน 2 ถึง ขนาดความจุ 150ลิตร/ถึง	5.1 ปฏิบัติตามมาตรการ ห้องซักกรีด มีถังรองรับมูลฝอยขนาดความจุ 20 ลิตร ไว้ภายในซักกรีด 5.2 ปฏิบัติตามมาตรการ ห้องอาหาร และห้องครัวมีถังรองรับมูลฝอย ขนาดความจุ 150 ลิตร ไว้บริเวณส่วนทิ้งขยะด้านหลังห้องครัว 5.3 ปฏิบัติตามมาตรการ ห้องออกกำลังกาย มีถังรองรับมูลฝอยมูลฝอย ขนาดความจุ 20 ลิตร/ถึง ไว้ในห้องออกกำลังกาย	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค


องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	และถังรองรับมูลฝอยมูลฝอยแห้งจำนวน 2 ถัง ขนาดความจุ 150 ลิตร/ถังไว้ในห้องล็อกเกอร์ชายและหญิงอย่างละ 1 ถัง ความจุของถังรองรับมูลฝอยทั้งหมด 600 ลิตร		
	5.4 สระว่ายน้ำ มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 456 ลิตร/วัน จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียกจำนวน 1 ถัง ขนาดความจุ 250 ลิตรและถังรองรับมูลฝอยแห้งจำนวน 1 ถัง ขนาดความจุ 250 ลิตร ไว้ข้างร้านค้าริมสระว่ายน้ำความจุของถังรองรับรวมมูลฝอยทั้งหมด 500 ลิตร	5.4 ปฏิบัติตามมาตรการ สระว่ายน้ำมีถังรองรับมูลฝอยขนาด 20 ลิตร ไว้ข้างริมสระว่ายน้ำ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	5.5 นอกจากนี้ตามบริเวณโถงทางเดิน หน้าลิฟต์ ทำการวางถังรองรับมูลฝอยแสดนเลส ขนาด 10 ลิตร เพื่อรองรับมูลฝอยทั่วไปและภายในห้องน้ำรวมย่อยจัดวางถังรองรับมูลฝอยเปียกขนาด 5 ลิตร ไว้ประจำแต่ละห้องน้ำย่อย	5.5 ปฏิบัติตามมาตรการ จัดให้มีถังรองรับมูลฝอย แสดนเลส ขนาด 10 ลิตร เพื่อรองรับมูลฝอยทั่วไปและภายในห้องน้ำรวมย่อยจัดวางถังรองรับมูลฝอยเปียกขนาด 5 ลิตรไว้ประจำแต่ละห้อง	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	6. จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยในอาคารตามชั้นต่างๆ เพื่อรองรับมูลฝอยจากแต่ละชั้นและแต่ละจุดของ	6. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยในอาคารตามชั้นต่างๆ เพื่อรองรับมูลฝอยจากแต่ละชั้นและแต่ละจุดของ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	โครงการตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการเพื่อรวบรวมมูลฝอยแต่ละชั้น 7. จัดให้มีที่พักมูลฝอยรวม จำนวน 1 จุด ซึ่งเป็นออกเป็นห้องพักขยะเปียกและห้องพักขยะแห้งมีปริมาตรกักเก็บ 22.05 ลบ.ม/ห้อง ปริมาตรรวมทั้ง 2 ห้อง เท่ากับ 44.10 ลบ.ม ความที่ได้ออกแบบไว้บริเวณด้านทิศเหนือ เพื่อรองรับมูลฝอยจากภายในพื้นที่โครงการได้ประมาณ 9.91 เท่า 8. จัดให้มีพนักงานเก็บขนมูลฝอยจากถังมูลฝอยแต่ละจุดหรือแต่ละส่วนไปพักไว้ในที่พักมูลฝอยรวมทุกวัน เพื่อรอให้หน่วยงานเก็บขนมูลฝอยของท้องถิ่นเข้ามาเก็บขนและนำไปกำจัดทุกวัน 9. จัดให้มีพนักงานแยกมูลฝอยเพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัดโดยมูลฝอยรีไซเคิลให้นำไปขายแก่ผู้รับซื้อ เช่น เศษกระดาษ เศษลวด เป็นต้น	โครงการ 7. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดให้มีที่พักมูลฝอยรวม จำนวน 1 จุด อยู่บริเวณด้านหลังของโครงการ ปริมาตรกักเก็บ 22.05 ลบ.ม  8. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนแม่บ้านเป็นผู้เก็บขนมูลฝอยจากถังมูลฝอยแต่ละจุดไปพักไว้ในที่พักมูลฝอยรวมทุกวัน 9. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนแม่บ้านเป็นผู้แยกมูลฝอยจากนั้นจะนำขยะรีไซเคิลไปขายให้แก่ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	10. จัดให้มีพนักงานคอยตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง ภายในโครงการหากมีมูลฝอยตกค้างเกิน 1 วัน ต้องรีบดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาเก็บขนและนำไปกำจัด 11. ตรวจสอบถังมูลฝอยทุกจุดและที่พักมูลฝอยรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการฝูกร้อน หรือ ขำรุดเสียหาย ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 12. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดและล้างพื้นที่พักมูลฝอยรวมทุกวัน หลักการเก็บขนของหน่วยงานเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อให้มีที่พักมูลฝอยรวมสะอาดถูกสุขลักษณะ ป้องกันกลิ่นเหม็นและแมลงวันรบกวนโดยต่อท่อรองรับน้ำล้างห้องพักมูลฝอยเข้าไปบำบัดระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นของโครงการ 13. รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่และผู้พักอาศัยในโครงการช่วยกันรักษาความสะอาดภายในพื้นที่โครงการ และแยกประเภทมูลฝอยก่อนทิ้ง	10. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนแม่บ้านเป็นผู้คอยดูแลและตรวจสอบปริมาณมูลฝอยในทุกๆวัน หากมีขยะตกค้าง จะแจ้งไปยังนิติบุคคลเพื่อให้เทศบาลเมืองป่าตองเข้ามาเก็บขนและนำไปกำจัดต่อไป 11. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนแม่บ้านเป็นผู้คอยดูแล หากมีการชำรุดจะรีบแก้ไขทันที 12. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนแม่บ้านเป็นผู้ทำความสะอาดและล้างพื้นที่พักมูลฝอยรวมทุกวัน 13. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในโครงการแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	14. จัดถังรองรับมูลฝอยรวมขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง เพื่อรองรับมูลฝอยไรเซิลที่จะนำไปขาย และถังขนาด 200 ลิตรอีกจำนวน 1 ถัง เพื่อรองรับมูลฝอยอันตรายทั้งนี้การคัดแยกมูลฝอยให้มีการอบรมแม่บ้านให้มีการอบรมแม่บ้านให้มีการคัดแยกจากแหล่งกำเนิดจากรถเข็นแม่บ้าน 15. ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองป่าตอง 16. จัดภูมิสถาปัตย์รอบที่พักมูลฝอยรวมโดยการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมรอบที่พักมูลฝอยเพื่อช่วยลดกลิ่นจากที่พักมูลฝอยได้ 17. จัดให้มีที่จอดรถและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับรถเก็บขนมูลฝอยที่เข้ามาเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการ	14. ปฏิบัติตามมาตรการ มีแผนแม่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ เพื่อนำไปขายแก่ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป 15. ปฏิบัติตามมาตรการ ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองป่าตอง 16. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการปลูกต้นไม้รอบๆห้องพักขยะเพื่อลดกลิ่น 17. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีที่จอดรถและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับรถเก็บขนมูลฝอยที่เข้ามาเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน ผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าของโครงการมีการใช้ไฟฟ้าประมาณ 1.034 MVA ในขณะที่สถานีจ่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาป่า	1. จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามที่เสนอไว้ในรายละเอียดที่ได้ออกแบบไว้	1. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามที่เสนอไว้ในรายละเอียดที่ได้ออกแบบไว้	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
ตอม ที่จ่ายไฟให้กับพื้นที่โครงการมีปริมาณไฟฟ้าสำรองจ่ายได้อีกประมาณ 26.7 MVA ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ นอกจากนี้โครงการมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองภายในโครงการจำนวน 1 เครื่อง สามารถสำรองไฟฟ้าได้ประมาณ 8 ชั่วโมง ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ	2. ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าของโครงการจำนวน 8 จุด กระจายทั่วทั้งชั้นหลังคา เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าในกรณีเกิดฟ้าผ่ามายังสายล่อฟ้าของโครงการ 3. ควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า รวมทั้งสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสาร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามหลักวิชาการ 4. การใช้ไฟฟ้าของระบบสาธารณูปโภคให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฟ้าชนิดประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานยาวนาน	2. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าของโครงการจำนวน 8 จุด กระจายทั่วทั้งชั้นหลังคา เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าในกรณีเกิดฟ้าผ่า 3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล 4. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค



องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	5. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ สายไฟฟ้า และระบบควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา	5. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	6. รมรณงค์ให้เจ้าหน้าที่และผู้พักอาศัยในโครงการให้ช่วยกันใช้ไฟอย่างประหยัด	6. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีฝ่ายรณงค์ให้ช่วยประหยัดไฟฟ้า	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7. ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามแนวทางในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ที่ได้กำหนดให้ผู้ที่เป็นเจ้าของอาคารควบคุม มีหน้าที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในเรื่องนี้ต่อไป	7. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีนโยบายในการอนุรักษ์พลังงาน เช่น เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแบบประหยัดพลังงาน เป็นต้น	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คน ประจำ ณ อาคารควบคุมแต่ละแห่ง	7.1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7.2. ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้	7.2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7.3. ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต การใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานให้แก่กรมพัฒนา	7.3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	และส่งเสริมพลังงาน 7.4. บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน การติดตั้ง การติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีต่อการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 7.5. กำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานส่งเสริมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 7.6. ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 7.7. กำหนดให้มีการติดกระจกสะท้อนแสงเพื่อลดการสะท้อนแสงรบกวนชุมชนและติดฟิล์มกันความร้อนที่กระจกเพื่อลดการสะสมความร้อนที่เข้าสู่อาคารเพื่อจะได้ไม่ทำให้เครื่องปรับอากาศภายในอาคารต้องทำงานมากขึ้นโดยต้องติดตั้งในด้านที่ได้รับแสงแดดยาวนานแต่ละวันโดยเฉพาะด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก	7.4. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล 7.5 ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล 7.6 ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล 7.7. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการติดกระจกสะท้อนแสงเพื่อลดการสะท้อนแสงรบกวนชุมชน	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	7.8. กำหนดให้มีการติดตั้งระบบปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้าของอาคาร รวมทั้งมีการตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ รวมไปถึงการถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองกรองอากาศเป็นประจำเพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้ดีขึ้น และการปฏิบัติตามคู่มือการใช้ของระบบปรับอากาศที่จะทำให้ระบบปรับอากาศสามารถประหยัดพลังงานได้ดีขึ้น 7.9. บริเวณระเบียงอาคารทำการติดม่านบังแสงเพื่อลดแสงที่เข้าสู่ห้องและทำให้เกิดความร้อนในอาคารเพิ่มขึ้นมากเกินไปซึ่งส่งผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานเพิ่มมากขึ้นตามมา 7.10. ปลุกต้นไม้และดูแลต้นไม้รอบอาคารให้สามารถดบังแสงแดดได้ซึ่งควรปลูกในตำแหน่งที่แสงแดดส่องมาก โดยเฉพาะในช่วงบ่ายเพื่อเป็นการลดความร้อนเข้าสู่อาคาร	7.8. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการติดตั้งระบบปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตามรูป  7.9. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการติดม่านบริเวณระเบียงเพื่อบังแสงเข้าสู่ห้อง 7.10. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการปลูกต้นไม้และมีคนสวนคอยดูแลรักษาต้นไม้อยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค


องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	7.11. กำหนดให้มีการปลูกต้นไม้กระถางหรือไม้เลื้อยบริเวณริมระเบียงอาคาร ตามทางเดินอาคารเพื่อลดความร้อนของอาคารโครงการ 	7.11. ปฏิบัติตามมาตรการริมระเบียงอาคารได้ปลูกต้นไม้ไว้เพื่อป้องกันความร้อน  	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7.12 กำหนดให้เลือกวัสดุธรรมชาติหรือสามารถลดความร้อนที่เข้าสู่อาคารที่จะเป็นการประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี เพื่อลดการใช้พลังงานในอาคาร 7.13 กำหนดให้มีการติดฉนวนกันความร้อนในอาคารบริเวณที่มีแสงแดดส่องเป็นเวลานาน หรือบริเวณฝ้าเพดานห้องซึ่งจะทำให้เป็นตัวกันความร้อนเข้าสู่อาคารทำให้ลดการใช้เครื่องปรับอากาศได้ตามมา	7.12. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยเลือกใช้วัสดุที่สามารถลดความร้อนที่เข้าสู่อาคารได้ 7.13 ปฏิบัติตามมาตรการ มีการติดฉนวนกันความร้อนในอาคาร ฝ้าเพดานและบริเวณที่มีแสงแดดส่อง	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	7.14 ระบบแสงสว่างของอาคาร กำหนดให้เลือกใช้อุปกรณ์ส่องสว่างที่ฉลากเบอร์ 5 ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้ทั้งภายในห้องพักและตามบริเวณทางเดินส่วนกลางอาคาร	7.14 ปฏิบัติตามมาตรการ โดยเลือกใช้อุปกรณ์ส่องสว่างที่เป็นฉลากเบอร์ 5 ที่ช่วยประหยัดพลังงาน	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.6 การคมนาคม ผลกระทบจากการจราจรของโครงการที่เพิ่มขึ้นมากในช่วงเปิดดำเนินการจากจำนวนรถที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งจากการประเมินผลกระทบบนถนนที่เกี่ยวข้องได้แก่ ถนนผังเมืองสายก.และถนนไสน้ำเย็น แล้วพบว่าทำให้ค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้น เพียงเล็กน้อย ความสามารถในการรองรับของถนนทั้ง 2 สายยังอยู่ในระดับดีถึงดีมากเช่นเดิม ส่วนเรื่องความเพียงพอของที่จอดรถโดยคิดแบบแยกประเภทและแบบอาคารขนาดใหญ่แล้วพบว่าโครงการต้องจัดที่จอดรถไว้อย่างน้อย 72 คัน ซึ่งโครงการได้จัดที่จอดรถจำนวนรวม 96 คัน ซึ่งเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดระบบจราจรภายในโครงการไว้อย่างเป็นระบบร่วมด้วยโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าออกโครงการ ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก	1. จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งสัญญาณจราจรบนทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณที่จอดรถภายในโครงการ 2. จัดให้มีกระดุกหรือหลังเต่าบริเวณจุดเข้า-ออกโครงการและบริเวณทางโค้ง เพื่อชะลอความเร็วของรถภายในโครงการและก่อนออกสู่ถนนภายนอกโครงการ ซึ่งช่วยไม่ให้เกิดเสียงดังจากการขับรดด้วยความเร็วร่วมด้วย	1. ปฏิบัติตามมาตรการ ติดตั้งสัญญาณจราจรบนทางเข้า-ออกโครงการ  2. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการติดตั้งกระดุกหรือหลังเต่าบริเวณจุดเข้า-ออกโครงการและบริเวณทางโค้ง เพื่อชะลอความเร็วของรถ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
โครงการจึงเกิดขึ้นในระดับต่ำ	3. ติดตั้งกระจกุนบริเวณทางโค้งภายในโครงการทุกจุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจร 4. จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเข้า-ออกและ ถนนภายในโครงการอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการคมนาคมในช่วงกลางคืน	3. ปฏิบัติตามมาตรการ ติดตั้งกระจกุนบริเวณทางโค้งภายในโครงการ  11 มี.ค. 2025 2:42:59 PM N 7.8928° E 98.3020°  11 มี.ค. 2025 2:42:57 PM N 7.8928° E 98.3020° 4. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการติดตั้งไฟส่องสว่างไว้บริเวณลานจอดรถ และถนนรอบโครงการ 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือยามรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก และจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการและบริเวณลานจอดรถจุดต่างๆ และคอยกำกับให้สัญญาณกับรถที่จะเข้าจอดและถอยออกจากที่จอดรถด้วยความระมัดระวัง 6. จัดให้มีที่จอดรถยนต์อย่างน้อย 96 คัน ภายในพื้นที่โครงการตามที่ได้ออกแบบไว้	5. ปฏิบัติตามมาตรการ มีเจ้าหน้าที่หรือยามรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง   6. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 91 คัน โดยมีการเปลี่ยนที่จอดรถยนต์จำนวน 7 คัน ไปเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 41 คัน แต่ทั้งนี้ไม่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถเพราะมีจำนวนเพียงพอกับผู้เข้าพัก	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
			
	7. ห้ามประกอบกิจการใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้ให้เป็นที่พักจอดรถอันจะทำให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่กฎหมายกำหนด 8. จัดให้มีที่จอดรถภายในโครงการให้มีที่จอดรถเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง พุทธศักราช 2479 9. จัดให้มีทิศทางในการเดินรถของถนนภายในโครงการทั้งหมดเป็นระบบเดินรถแบบ 2 ทิศทางตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง พุทธศักราช 2522	7. ปฏิบัติตามมาตรการ ไม่ทำกิจกรรมบริเวณที่จอดรถ 8. ปฏิบัติตามมาตรการ มีที่จอดรถภายในโครงการเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 9. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถตามภาพ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	10. จัดระบบจราจรภายในโครงการและบริเวณด้านหน้าทางเข้าออกโครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการจราจรของโครงการต่อพื้นที่ชุมชนรอบข้าง	 10. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.7 การระบายอากาศ ผลกระทบจากการระบายอากาศภายในโครงการและพื้นที่โดยรอบสำหรับการระบายอากาศภายในโครงการได้จัดให้มีทั้งระบบกล วิธีปรับอากาศและวิธีระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งบริเวณห้องพัก ห้องเครื่องต่างๆและห้องต่างๆ ส่วนที่จอดรถชั้นใต้ดินใช้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ และวิธีกลทำให้เกิดผลกระทบต่อ การระบายอากาศในระดับต่ำ	1. ติดตั้งระบบระบายอากาศ ปรับสภาวะอากาศภายในโครงการและช่องเปิดระบายอากาศให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและที่ได้ออกแบบไว้	1. ปฏิบัติตามมาตรการ มีช่องเปิดระบายอากาศเพื่อระบายอากาศ 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
ส่วนการระบายอากาศกับพื้นที่โดยรอบเมื่อพิจารณาทิศทางการพัดของลมที่เกิดขึ้นเป็นประจำในจังหวัดภูเก็ตแล้วพบว่าการก่อสร้างโครงการที่มีความสูงจะบดบังทางการพัดของสิ่งปลูกสร้างด้านทิศตะวันออกและด้านทิศเหนือของโครงการ แต่ทั้งนี้โดยรอบโครงการยังมีที่ว่างโล่งอีกมาก และมีถนนกว้าง 6 เมตร รอบอาคารโครงการ ทำให้ระบายอากาศได้ดีและทิศทางของลมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลประกอบกับอยู่ไม่ห่างจากชายฝั่งทะเลมากเกินไปนัก ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงเกิดขึ้นในระดับต่ำ	2. ตรวจสอบระบบระบายอากาศและปรับสภาวะอากาศให้ได้อยู่เสมอ หากเกิดการขัดข้องให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาทำการแก้ไขโดยเร็ว	2. ปฏิบัติตามมาตรการ มีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมตรวจสอบระบบระบายอากาศอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	3. กำหนดตำแหน่งพัดลมระบายอากาศของโครงการ(Exhaust Fan) หรือปล่องปล่อยควันของห้องครัว ให้ระบายออกในทิศทางที่ไม่รบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง	3. ปฏิบัติตามมาตรการ มีปล่องปล่อยควันของห้องครัว ที่ระบายออกในทิศทางที่ไม่รบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	4. ติดตั้งพัดลมระบายอากาศจำนวน 6 จุดบริเวณที่จอดรถใต้อาคาร เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้ออกแบบไว้	4. ปฏิบัติตามมาตรการ ไม่มีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศแต่มีช่องระบายอากาศเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้ออกแบบไว้	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	5. ตรวจสอบและดูแลรักษาระบบปรับสภาวะอากาศเป็นประจำทุกๆ 2 ครั้ง/ปี โดยตรวจความสามารถในการทำงานทั้งตรวจสอบปิดอัดเปิดต่างๆที่ทำให้ความเย็นระบายอากาศออกโดยไม่จำเป็นเพื่อให้เครื่องปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดพลังงานสูญเสีย	5. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการตรวจสอบและดูแลรักษาระบบปรับสภาวะอากาศเป็นประจำทุกๆ 2 ครั้ง/ปี	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจะมีในระดับต่ำ เนื่องจากทำให้องค์ประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรวมเปลี่ยนแปลงไปไม่มากนักพร้อมทั้งมีความสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินกับพื้นที่โดยรอบและทำให้การเพิ่มความหนาแน่นประชากรเพิ่มมากขึ้นเพียงเล็กน้อย และจากการประเมินความหนาแน่นในพื้นที่การศึกษาแล้วยังคงมีความหนาแน่นประชากรในระดับปานกลางเช่นเดิม ส่วนจากการประเมินการก่อกำเนิดขึ้นของโครงการกฎหมายผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตโครงการตั้งอยู่ในผังเมืองรวมเกาะภูเก็ตพื้นที่สีส้มประเภทพักอาศัยความหนาแน่นปานกลางซึ่งการก่อสร้างอาคารโครงการไม่ได้ขัดแย้งกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้ ในกรณีที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2546 พื้นที่โครงการตั้งอยู่ใน	1. ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการเปลี่ยนแปลงไปแนวทางที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่กำหนด	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้ก่อสร้างตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ ไม่มีการต่อเติมใดๆอันจะเกิดผลขัดแย้งกับกฎหมายกำหนด	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค


องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
บริเวณที่ 8 ซึ่งมีข้อกำหนดกับอาคารของโครงการคือต้องมีความสูงอาคารไม่เกิน 23 เมตรและมีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินที่ขออนุญาต ซึ่งจากการตรวจสอบอาคารของโครงการแล้วโครงการมีความสูงอาคารจากพื้นที่ทำการก่อสร้างถึงจุดสูงสุดที่สุดเท่ากับ 22.95 เมตรและมีที่ว่างเท่ากับร้อยละ 44.31 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดได้กำหนดไว้ ส่วนด้านสาธารณสุขปกของพื้นที่ตั้งโดยรอบโครงการนั้นมีความสามารถรับรองการเกิดขึ้นของโครงการได้ทำให้ผลกระทบโดยรวมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดขึ้นในระดับต่ำ			
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นในเชิงบวกด้านเศรษฐกิจเนื่องจากการเป็นารนำรายได้เข้าสู่ท้องถิ่น กระจายรายได้ในชุมชนรวมถึงการสร้างงานให้คนในท้องถิ่น ส่วนด้านสังคมนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบมากนักเนื่องจากเทศบาลเมืองป่าตองเป็นแหล่ง	1. โครงการต้องมียุทธศาสตร์ให้ว่าจ้างพนักงานที่เป็นประชาชนในท้องถิ่นเข้าทำงานในโครงการและทำการฝึกอบรมทักษะให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการจ้างงานประชาชนที่เป็นคนท้องถิ่นเข้ามาทำงานในโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยและทั่วโลกทำให้มีชาวต่างชาติเข้ามามากมายทำให้เกิดเป็นสังคมแบบผสมผสานที่มีรูปแบบเฉพาะตัว ดังนั้นการดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลให้รูปแบบทางสังคมเดิมที่มีอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมถึงโครงสร้างประชากรมากนัก เนื่องจากบริเวณโดยรอบโครงการเป็นลักษณะชุมชนที่เป็นที่พักอาศัยและพาณิชยกรรมเช่นเดียวกับพื้นที่โครงการ			
4.2 การศึกษา สำหรับผลกระทบต่อสถานศึกษาคาดว่าจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ เนื่องจากเทศบาลเมืองป่าตองและเขตจังหวัดภูเก็ตยังมีสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่ง ตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา สามารถรองรับด้านการศึกษาได้อย่างเพียงพอ และสำหรับพนักงานจะได้รับการอบรมความรู้ก่อนการปฏิบัติงานทำให้เป็นการพัฒนาคนในท้องถิ่น	1. จัดให้มีการอบรมความรู้ให้กับพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานภายในโครงการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการอบรมความรู้ให้กับพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานภายในโครงการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
4.3 ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ผลกระทบต่อความขัดแย้งด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม จะเกิดขึ้นในระดับต่ำ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่ไม่มีการแบ่งแยกศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม กับผู้เข้ามาพักอาศัยในโครงการที่เป็นคนไทย และชาวต่างชาติ	-	-	-
4.4 การสาธารณสุข ผลกระทบต่อความเพียงพอของสถานพยาบาลจะมีในระดับต่ำ เนื่องจากมีโรงพยาบาลป่าตองที่อยู่ไม่ไกลจากที่ตั้งโครงการ อีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองภูเก็ตมากนัก โดยโครงการจะมีการดูแลระบบสาธารณสุขภายในโครงการอย่างพร้อมเพียง และได้มาตรฐานตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	1. ดูแลระบบสาธารณสุขโรคของโครงการอย่างพร้อมเพียง และได้มาตรฐานตลอดช่วงเปิดดำเนินการ เพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยในโครงการ 2. จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและพร้อมสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉินเพื่อจัดส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้โครงการที่สุด	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนวิศวกรรมมดูแลระบบสาธารณสุขโรคของโครงการอยู่เสมอ 2. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้บริเวณด้านหน้าประชาสัมพันธ์ เพื่อให้งานต่อการใช้งาน	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
			
4.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณะ ผลกระทบด้านความปลอดภัยของผู้เข้าพักในโครงการจะเกิดขึ้นในระดับต่ำเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งที่ตั้งโครงการอยู่ไม่ห่างจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอกะทู้มากนัก ส่วนผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยจะเกิดขึ้นในระดับต่ำจากการที่โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบตลอดช่วงเวลาเปิดดำเนินการ	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และตรวจตราความเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งด้านหน้าทางเข้าออกและตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ ให้มีเจ้าหน้าที่ แม่บ้าน หรือพนักงานดูแลระบบสาธารณูปการของโครงการให้เป็นระบบเพื่อความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะทั้งระบบน้ำใช้ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย	1. ปฏิบัติตามมาตรการ มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และตรวจตราความเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	2. ทำการติดตั้งที่วางจรปิดตามจุดต่างๆของโครงการในชั้นที่จอดรถชั้น 1 บริเวณแนวทางเดินห้องโถง ที่จอดรถ	2. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการไม่ได้ติดตั้งที่วางจรไว้ในโครงการ แต่ติดตั้งในในหอนิดับบุคคลของโครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตรารอบๆโครงการอยู่เสมอ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
4.6 การป้องกันอัคคีภัย ผลกระทบต่อผู้เข้าพักอาศัยในโครงการเมื่อเกิดอัคคีภัย โดยจากการพิจารณา ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และกฎหมายที่ออกตามมาเพื่อเพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกล่าว ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งข้อกำหนดเกี่ยวกับอาคารขนาดใหญ่พิเศษโดยเฉพาะ พบว่าอาคารภายในอาคารโครงการมีระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างเพียงพอเพื่อความปลอดภัยภายในอาคาร นอกจากนี้ทางโครงการยังจัดให้มีการซักซ้อมแผนการอพยพหนีไฟในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำทุก 6 เดือน โดยมีการกำหนดเส้นทางหนีไฟและจุดรวมพลของโครงการไว้บริเวณลานด้านหน้าโครงการ ที่มีอัตราส่วนอย่างน้อย 0.25 ตร.ม/คน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ	1. จัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่ออกแบบไว้ทุกประการซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่ออกแบบไว้    	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
ส่วนการระงับเหตุเพลิงไหม้ของหน่วยงานท้องถิ่นหากโครงการไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้รถดับเพลิงจะสามารถเข้าสู่โครงการได้ทางด้านหน้าโครงการโดยได้จัดให้มีเส้นทางเดินรถรอบอาคารกว้าง 6 เมตร ที่รถดับเพลิงสามารถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้โดยสะดวกอีกทั้งโครงการยังเตรียมระบบดับเพลิงทั้งสายฉีดน้ำดับเพลิงและหัวฉีดกระจายน้ำ(Sprinkler) และปริมาณน้ำสำรองให้ดับเพลิงได้อย่างน้อย 30 นาที โดยใช้น้ำในถังเก็บน้ำใต้ดินในการดับเพลิง นอกจากนี้ยังมีถังดับเพลิงเคมีกระจายอยู่ในแต่ละชั้น แต่ต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ให้สามารถใช้ได้ตลอดเวลา รวมทั้งจะทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับไม่รุนแรงต่อผู้อยู่ในโครงการและโดยรอบโครงการ	2. จัดเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยเพื่อบำรุงรักษาและทดสอบระบบฯ ในช่วงระยะเวลาอันควรเพื่อให้แน่ใจว่าระบบป้องกันอัคคีภัยอยู่ในสภาพการทำงานได้เป็นปกติ 3. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างดีตลอดเวลา หากพบว่าการเสียหายหรือชำรุดให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 4. ติดตั้งแปลนที่แสดงตำแหน่งระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆทุกจุดและติดป้ายบอกชั้นในตำแหน่ง	  2. ปฏิบัติตามมาตรการ มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำ 3. . ปฏิบัติตามมาตรการ มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทุกๆ เดือน/ครั้ง ตามเอกสารในภาคผนวก ข 4. . ปฏิบัติตามมาตรการ ติดตั้งแปลนที่แสดงตำแหน่งระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในแต่ละชั้น เช่น หน้าบันโดกกลาง 5. จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัยและฝึกอบรมแผนการซ้อมหนีไฟและอพยพย้ายคน เมื่อเกิดเหตุเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานของโครงการ และผู้เข้าพักในโครงการ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที อย่างปลอดภัย 6. มีแผนปฏิบัติการขณะเกิดเพลิงไหม้ รวมถึงประชาสัมพันธ์เส้นทางหนีไฟและจุดรวมพล กรณีเกิดอัคคีภัยให้เจ้าหน้าที่ในโครงการทราบโดยกำหนดจุดรวมพลไว้ด้านหน้าอาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 0.25 ตร.ม/คน	 5. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัยและฝึกอบรมแผนการซ้อมหนีไฟและอพยพย้ายคน อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 6. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีจุดรวมพลอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	7. อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ภายในเป็นพลังงานจะต้องมีการเปลี่ยนทดแทนตามคำแนะนำของผู้ผลิต 8. ทำการตรวจสอบระบบสายไฟ ห้องเครื่อง รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ของส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร 9. ทำการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีเพิ่มเติมในตำแหน่งที่อาจเกิดอัคคีภัยได้ง่าย เช่น บริเวณห้องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง รวมถึงห้องเครื่องต่างๆ	 7. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการเปลี่ยนทดแทนตามคำแนะนำของอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ 8. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยแผนกวิศวกรรมเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบระบบสายไฟ ห้องเครื่อง รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ของส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 8. ปฏิบัติตามมาตรการ ทำการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีเพิ่มเติมในตำแหน่งที่อาจเกิดอัคคีภัยได้ง่าย เช่น บริเวณห้องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และได้มีการตรวจเช็คอยู่เป็นประจำ	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	10. ตรวจสอบระบบตรวจจ่ายน้ำดับเพลิงและหัวกระจายดับเพลิงของโครงการให้ทำงานได้เสมอ เพื่อให้มีน้ำที่ใช้ในการดับเพลิงส่งไปยังตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงได้ตลอดเวลา หากพบว่ามี การชำรุดให้รีบดำเนินการเปลี่ยนทันที 11. ไม่ทำสิ่งใดบนถนนรอบอาคารโครงการให้มีความกว้างของถนนลดลงเพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้าสู่อาคารโครงการได้ในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นภายในโครงการ	10. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการตรวจสอบระบบตรวจจ่ายน้ำดับเพลิงและหัวกระจายดับเพลิงของโครงการให้ทำงานได้ 11. ปฏิบัติตามมาตรการ ไม่มีการปลูกสร้างเพิ่มเติมจากที่ออกแบบไว้ เพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้าสู่อาคารโครงการได้	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
4.7 สุทธิภาพและทัศนียภาพ กล่าวโดยรวมแล้วการก่อสร้างอาคารโครงการจะมีผลต่อทัศนียภาพอย่างเลียงไม่ได้ในด้านความสูงของอาคารที่มีความสูงมากกว่าอาคารโดยรอบแต่ทั้งนี้โครงการได้พยายามลดผลกระทบดังกล่าวด้วยการเลือกใช้สีของอาคารตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้มีความกลมกลืนกับพื้นที่ข้างเคียงให้มากที่สุด นอกจากนี้ยังได้จัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยรอบอาคารและรอบสระว่ายน้ำในอาคาร ตลอดจนจัดให้มีมาตรการในการดูแลอาคารให้มีสภาพสวยงาม	1. ควบคุมดูแลอาคารและบริเวณต่างๆภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามเสมอ ตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้โดยเลือกใช้สีของอาคารในโทนสีอ่อนใกล้เคียงชุมชนโดยรอบข้าง	1. ปฏิบัติตามมาตรการ ดูแลอาคารให้สวยงามอยู่เสมอ  	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
อยู่ตลอดเวลาเปิดดำเนินการ ทั้งจากการดูแลพื้นที่สีเขียวที่ได้กล่าวข้างต้น และการดูแลซ่อมแซมอาคารโดยการทาสี เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาคารที่เสียหายหรือไม่สวยงามออกตามตารางระยะเวลาการดูแลซึ่งจะทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงและผู้ที่ผ่านมาในบริเวณดังกล่าวถึง	2. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามอยู่เสมอและดูแลสภาพภายนอกอาคารให้อยู่ในสภาพดีสวยงามและสะอาดตาอยู่เสมอเพื่อสร้างความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบและลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ	2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีคนสวน คอยดูแลพื้นที่สีเขียวให้สวยงามอยู่เสมอ หากพบว่า ต้นไม้ตายจะทำการปลูกทดแทนทันที 	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	3. ซ่อมแซมและทาสีฉาบผนังทั้งภายในและภายนอกอาคารเมื่อสีซีดหรือร่อนกะเทาะออก ทั้งนี้ควรตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแลหากพบว่าการชำรุดหรือเกิดความเสียหายจะดำเนินการแก้ไขทันที	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	4. เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาคารที่เสียหายหรือไม่สวยงามออกตามตารางระยะเวลาการดูแล	4. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแลหากพบว่าการชำรุดหรือเกิดความเสียหายจะดำเนินการแก้ไขทันที	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	5. ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อเพิ่มทัศนียภาพที่สวยงาม และความร่มรื่น	5. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีคนสวน ดูแลพื้นที่สีเขียวให้สวยงามอยู่เสมอ หากพบว่าต้นไม้ตายจะทำการปลูกทดแทน	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
	ให้กับโครงการ พร้อมทั้งเลือกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นมาปลูกในโครงการเป็นหลัก 6. ก่อสร้างรั้วโปร่งกันระหว่างคลองบางพริ้วเรียน (ตอนล่าง) ด้านทิศตะวันออกกับแนวเขตที่ดินโครงการเพื่อลดผลกระทบจากทัศนียภาพที่จะมีผลกระทบกับคลองดังกล่าว 7. จัดพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคารและภายในอาคารได้แก่ รอบชั้นที่จอดรถและริมสระว่ายน้ำ รวมทั้งหมด 1346.82 ตารางเมตร ทำให้สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการมีอย่างน้อย 1 ตารางเมตร/คน	พื้นที่ 6. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการก่อสร้างรั้วโปร่งกันระหว่างคลองบางพริ้วเรียน(ตอนล่างกับแนวเขตที่ดิน  11 มี.อ. 2025 2:41:32 PM N 7.8530° E 98.3027° 7. ปฏิบัติตามมาตรการ มีการจัดพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคารและภายในอาคาร ได้แก่ รอบชั้นที่จอดรถและริมสระว่ายน้ำตามรูป  11 มี.อ. 2025 2:41:26 PM N 7.8530° E 98.3027°	- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
 11 มิ.ย. 2025 2:35:00 PM N 7.8928°, E 98.3019°  11 มิ.ย. 2025 2:36:59 PM N 7.8922°, E 98.3023°	 11 มิ.ย. 2025 2:35:32 PM N 7.8928°, E 98.3019°  11 มิ.ย. 2025 2:44:34 PM N 7.8934°, E 98.3018°	 11 มิ.ย. 2025 2:36:09 PM N 7.8923°, E 98.3011°  11 มิ.ย. 2025 2:35:26 PM N 7.8929°, E 98.3019°	 11 มิ.ย. 2025 2:36:41 PM N 7.8929°, E 98.3023°  11 มิ.ย. 2025 2:36:48 PM N 7.8927°, E 98.3022°

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตาราง 3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและดัชนีที่ตรวจสอบ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
1. การคมนาคมขนส่ง	1. บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยดูแล และนอกจากนี้ ยังมีสัญลักษณ์แสดงเส้นทางเข้า-ออกโครงการชัดเจน	- ไม่มี ปัญหา และอุปสรรค
2. การใช้น้ำ - ตรวจสอบการจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบชำรุดให้แก้ไขทันที	1. ระบบจ่ายน้ำและเส้นท่อ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนกช่างของโครงการเป็นผู้ดูแล เอกสารแสดงการตรวจสอบเส้นท่อและระบบกรองน้ำใช้เป็นประจำ	- ไม่มี ปัญหา และอุปสรรค
3. การระบายน้ำ - ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ	1. ท่อระบายน้ำของโครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนกช่างของโครงการตรวจสอบการทำงานของระบบและท่อระบายน้ำอยู่เป็นประจำ	- ไม่มี ปัญหา และอุปสรรค

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและดัชนีที่ตรวจสอบ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
4. การจัดการน้ำเสีย ตรวจวัดค่าBOD, SS, pH, TKN, Sulfide, Fecal Coliform และ Oil&Grease	1. บ่อปรับอัตราการไหล(ก่อนผ่าน การบำบัดน้ำเสีย) และบ่อเก็บน้ำ เสีย(หลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย)	- ทุกๆ 1 เดือนตลอดการเปิด ดำเนินการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการว่าจ้างให้ บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว- 192 เป็นผู้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย เพื่อ นำไปวิเคราะห์ ตามพารามิเตอร์ที่กำหนด ผล วิเคราะห์พบว่า มีบางพารามิเตอร์ไม่เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจาก อาคารประเภท ข (อาคารชุดที่มีจำนวนห้อง สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของ อาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน) ซึ่งโครงการกำลังเร่ง หาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขต่อไป ตาม เอกสารในภาคผนวก ค	- ไม่มี ปัญหา และ อุปสรรค
5. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - ความสามารถในการรองรับมูล ฝอยและสภาพทั่วไป - ปริมาณมูลฝอยที่ตกค้าง	1. ถังรองรับมูลฝอยและที่พักมูล ฝอย 2. ห้องพักมูลฝอยรวม	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆวัน ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนก แม่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบ 2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนก แม่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบ	- ไม่มี ปัญหา และ อุปสรรค - ไม่มี ปัญหา และ อุปสรรค

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและดัชนีที่ตรวจสอบ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและอุปสรรค
6. การใช้ไฟฟ้า - การใช้งานหรือการชำรุด	1. อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และระบบควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า	- ทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ	- 'ไม่มี' ปัญหาและอุปสรรค
7.ระบบระบายอากาศ - การทำงานของระบบปรับสภาวะอากาศ	1. ระบบปรับสภาวะอากาศภายในโครงการ	- ทุก 2 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ	- 'ไม่มี' ปัญหาและอุปสรรค
8. ระบบป้องกันอัคคีภัย - ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย - ความรู้ความเข้าใจ และผลการซักซ้อม	1.ระบบป้องกันอัคคีภัยทั้งหมดภายในโครงการ 2. การซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟภายในโครงการ	- ทุก 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ตรวจสอบทุกๆเดือน ตามเอกสารในภาคผนวก ข 2. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการจะเพิ่มเติมในส่วนนี้ต่อไป	- 'ไม่มี' ปัญหาและอุปสรรค - 'ไม่มี' ปัญหาและอุปสรรค
9. สุนทรียภาพและทัศนียภาพ - สีและสภาพทั่วไปของอาคาร	1. สภาพภายนอกอาคารโครงการ	- ทุก 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีว่าจ้างให้บริษัทเอกชนให้เข้ามาดำเนินการทันทีหากมีการชำรุดของสีภายนอกอาคาร	- 'ไม่มี' ปัญหาและอุปสรรค

1. คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด

1.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด

ห้องปฏิบัติการได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัดเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 1 สถานี บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งบ่อสุดท้ายก่อนปล่อยสู่สาธารณะ โดยมีดัชนีตรวจวัดดังนี้ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids), ค่าซัลไฟด์ (Sulfide), ค่าทีเคเอ็น-ไนโตรเจน (Nitrogen, TKN), ค่าไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil), ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD), ค่าของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids), ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids), แบคทีเรียประเภทฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) โดยมีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ แสดงดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด

รายการตรวจวัด	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	Grab Sampling	4500-H ⁺ B. Electrometric Method
ค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	Grab Sampling	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C
ค่าซัลไฟด์ (Sulfide)	Grab Sampling	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method
ค่าทีเคเอ็น-ไนโตรเจน (Nitrogen, TKN)	Grab Sampling	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method
ค่าไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil)	Grab Sampling	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD)	Grab Sampling	5210 B. 5-Day BOD Test
ค่าของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids)	Grab Sampling	Electrometric Method
ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)	Grab Sampling	2540 F. Settleable Solids
แบคทีเรียประเภทฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	Grab Sampling	Multiple Tube Fermentation Technique

1.1.1) บ่อน้ำทิ้งผ่านการบำบัดก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะของโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง 100 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 ยกเว้นค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids), ค่าทีเคเอ็น-ไนโตรเจน (Nitrogen, TKN), ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD)

1.1.2) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด ระหว่างปี พ.ศ. 2565 - 2568

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2568 พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง 100 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 ซึ่งมีเพียงบางครั้งที่ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตามน้ำทิ้งของโครงการที่ผ่านการบำบัดแล้วจะนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่นการรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทที่ปรึกษาแนะนำให้โครงการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบให้สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามที่ได้ออกแบบไว้ทั้งหมด



รูปที่ 3.1 จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งผ่านการบำบัด

ที่มา รวบรวมข้อมูลโดยบริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2568

ตารางที่ 3.3 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัด ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568

ดัชนีตรวจวัด เดือน	pH	TSS (mg /l)	S ⁻ (mg /l)	TKN (mg /l)	G&O (mg /l)	BOD (mg /l)	TDS (mg /l)	Set.Solids (mg/l)	TCB MPN/100ml	ลักษณะ ทางกายภาพ
ค่ามาตรฐาน	5.5 - 9.0	≤ 40	≤ 1.0	≤ 35	≤ 20	≤ 30	≤ 1,000	-	-	-
15 มกราคม 2568	7.47	20	0.27	51.9	1.8	24.4	617	0.1	>160,000	ขุ่น,มีตะกอน
11 กุมภาพันธ์ 2568	7.11	114	0.40	85.4	1.6	43.8	499	0.4	20	ขุ่น,มีตะกอน
19 มีนาคม 2568	7.17	120	0.33	13.3	3.0	67.1	517	0.4	17	ขุ่น,มีตะกอน
04 เมษายน 2568	7.30	73	0.87	85.1	3.6	27.6	340	0.3	9.3	ขุ่น,มีตะกอน
25 พฤษภาคม 2568	7.33	15	< 0.10	71.6	1.0	13.1	508	< 0.1	< 1.8	ขุ่น,มีตะกอน
11 มิถุนายน 2568	7.43	13	0.80	45.0	0.6	8.1	367	< 0.1	< 1.8	ขุ่น,มีตะกอน
ค่าสูงสุด	7.47	120	0.87	85.4	3.6	67.1	617	0.4	>160,000	-
ค่าต่ำสุด	7.11	13	< 0.10	13.3	0.6	8.1	340	0.1	< 1.8	-


ค่ามาตรฐาน : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง 100 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

บริษัทผู้ตรวจวัด บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ ว- 192


ชื่อผู้วิเคราะห์ นายอำนาจ จารณะ ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0002

ชื่อผู้ควบคุม นางกฤติกา ทองสมบัติ ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0001


ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง นายกิตติชัย แก้วละเอียด ทะเบียนเลขที่ ว-192-จ-0005




รูปที่ 3.2 แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568




รูปที่ 3.3 แนวโน้มค่าของแข็งแรงแวนลอยทั้งหมด ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568




รูปที่ 3.4 แนวโน้มค่าซัลไฟด์ ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568




รูปที่ 3.5 แนวโน้มค่าทีเคเอ็น ไนโตรเจน ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568




รูปที่ 3.6 แนวโน้มค่าน้ำมันและไขมัน ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568



รูปที่ 3.7 แนวโน้มค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568



รูปที่ 3.8 แนวโน้มค่าของแข็งละลายทั้งหมด ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568



รูปที่ 3.9 แนวโน้มค่าตะกอนหนัก ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568



รูปที่ 3.10 แนวโน้มค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568

ตารางที่ 3.4 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัด ระหว่างปี พ.ศ. 2565 - 2568

ดัชนีตรวจวัด เดือน	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง								
		TSS (mg /l)	S ⁻ (mg /l)	TKN (mg /l)	G&O (mg /l)	BOD (mg /l)	TDS (mg /l)	Set.Solids (mg/l)	TCB MPN/100ml
2565									
10 มกราคม 2565	7	17	< 0.3	33.6	< 0.3	15	220	< 0.5	-
-- กุมภาพันธ์ 2565	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-- มีนาคม 2565	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 เมษายน 2565	6.46	34	0.4	4.48	0.8	28.05	-	-	> 160,000
19 พฤษภาคม 2565	6.76	28	0.53	27	0.8	27.75	315	0.1	4,300
02 มิถุนายน 2566	6.36	21	0.27	27.44	1	27.2	359	0.1	4,300
06 กรกฎาคม 2565	6.61	21	0.4	30.24	0.8	28.5	308	0.1	280
03 สิงหาคม 2565	6.78	18	0.35	31.92	1	19	418	< 0.1	150
07 กันยายน 2565	6.93	14	0.21	21.84	0.4	11.93	407	< 0.1	210
06 ตุลาคม 2565	6.76	13	< 0.10	34.16	0.4	29.35	419	< 0.1	4,300
09 พฤศจิกายน 2565	6.95	36	1.06	38.08	2.2	28.3	416	0.2	4,300
15 ธันวาคม 2565	6.8	11	0.67	62.16	1.8	21	444	< 0.1	170
2566									
11 มกราคม 2566	6.76	44	1.34	58.8	4.6	39	475	0.2	160,000
08 กุมภาพันธ์ 2566	6.94	94	0.54	63.28	1	28.3	388	0.3	220
08 มีนาคม 2566	6.92	96	1.47	71.68	0.8	171.5	412	0.3	2,100
05 เมษายน 2566	7.08	87	0.4	78.96	0.8	105.5	444	0.5	4,300

เดือน ดัชนีตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง								
		TSS (mg /l)	S ⁻ (mg /l)	TKN (mg /l)	G&O (mg /l)	BOD (mg /l)	TDS (mg /l)	Set.Solids (mg/l)	TCB MPN/100ml
19 พฤษภาคม 2566	6.85	58	0.13	56	1.8	55.4	368	0.2	940
15 มิถุนายน 2566	6.86	60	0.93	75.04	2.6	42.1	482	0.3	2,800
19 กรกฎาคม 2566	6.83	73	0.53	68.32	2.80	23.95	421	0.2	220
16 สิงหาคม 2566	7.00	66	0.40	67.20	3.20	22.05	406	0.2	16,000
20 กันยายน 2566	6.50	70	2.53	61.04	3.20	46.90	435	0.2	330
11 ตุลาคม 2566	7.04	53	1.47	63.84	3.60	17.55	375	0.2	3,500
15 พฤศจิกายน 2566	6.73	96	0.67	56.37	3.20	58.00	343	0.4	43,000
13 ธันวาคม 2566	6.85	89	1.47	68.92	9.20	50.85	426	0.3	22,000
2567									
10 มกราคม 2567	7.01	86	1.47	74.31	3.40	35.68	485	0.3	4,300
7 กุมภาพันธ์ 2567	7.01	126	1.48	81.85	2.80	66.30	514	0.3	1,500
6 มีนาคม 2567	7.07	105	0.27	52.23	4.00	47.88	428	0.3	92,000
2 เมษายน 2567	6.87	111	0.67	79.15	5.40	28.73	459	0.4	1,100
8 พฤษภาคม 2567	7.26	64	0.67	88.97	2.60	11.98	665	0.2	540
5 มิถุนายน 2567	7.37	56	0.40	65.21	5.20	45	466	0.2	>160,000
3 กรกฎาคม 2567	6.97	36	0.27	63.6	3.2	28.4	435	0.1	3,500
15 สิงหาคม 2567	7.05	54	0.40	78.2	2.4	37.6	471	0.2	350
18 กันยายน 2567	6.13	82	0.40	77.1	2.4	38.4	396	0.4	2,800
16 ตุลาคม 2567	7.17	63	0.27	73.2	1.2	33.1	461	0.3	54,000

เดือน ดัชนีตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง								
		TSS (mg /l)	S ⁻ (mg /l)	TKN (mg /l)	G&O (mg /l)	BOD (mg /l)	TDS (mg /l)	Set.Solids (mg/l)	TCB MPN/100ml
20 พฤศจิกายน 2567	7.38	103	1.07	38.1	2.0	35.2	480	0.4	94
3 ธันวาคม 2567	7.14	87	1.07	35.9	2.0	39.9	409	0.3	110
2568									
15 มกราคม 2568	7.47	20	0.27	51.9	1.8	24.4	617	0.1	>160,000
11 กุมภาพันธ์ 2568	7.11	114	0.40	85.4	1.6	43.8	499	0.4	20
19 มีนาคม 2568	7.17	120	0.33	13.3	3.0	67.1	517	0.4	17
04 เมษายน 2568	7.30	73	0.87	85.1	3.6	27.6	340	0.3	9.3
25 พฤษภาคม 2568	7.33	15	< 0.10	71.6	1.0	13.1	508	< 0.1	< 1.8
11 มิถุนายน 2568	7.43	13	0.80	45.0	0.6	8.1	367	< 0.1	< 1.8


ค่ามาตรฐาน : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง 100 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

บริษัทผู้ตรวจวัด บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ ว- 192


ชื่อผู้วิเคราะห์ นายอำนาจ จารณะ ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0002

ชื่อผู้ควบคุม นางกฤติกา ทองสมบัติ ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0001


ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง นายกิตติชัย แก้วละเอียด ทะเบียนเลขที่ ว-192-จ-000




รูปที่ 3.11 แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.12 แนวโน้มค่าของแข็งแรงแวนลอยทั้งหมด ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.13 แนวโน้มค่าซัลไฟด์ ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.14 แนวโน้มค่าทีเคเอ็น ไนโตรเจน ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.15 แนวโน้มค่าน้ำมันและไขมัน ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.16 แนวโน้มค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.17 แนวโน้มค่าของแข็งละลายทั้งหมด ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.18 แนวโน้มค่าตะกอนหนัก ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.19 แนวโน้มค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด ย้อนหลัง 3 ปี

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะ

โครงการภูเก็ต วิลล่า ปัตตอง บีช ของนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ปัตตอง บีช ปฏิบัติและให้ความสำคัญในส่วนของการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติตามมาตรการของโรงแรมมีทั้งส่วนที่ปฏิบัติตามครบถ้วนตามที่ระบุในมาตรการ แต่ยังมีมาตรการบางส่วนที่ต้องปรับปรุงดังนี้

4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1.1 ทรัพยากรทางกายภาพ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรทางกายภาพ ซึ่งครอบคลุมในส่วนของสภาพภูมิฐานและสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรดิน สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา เสียงและการสั่นสะเทือน ทรัพยากรน้ำ มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน

4.1.2 ทรัพยากรชีวภาพ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งครอบคลุมในส่วนของทรัพยากรชีวภาพบนบกและในน้ำโครงการมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเคร่งครัด ซึ่งสามารถช่วยลดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพได้

4.1.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุดังนี้

การใช้น้ำ ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้เป็นประจำด้วย

การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยเป็นระบบผสมระหว่างระบบเกราะกรองไร้อากาศ และเติมอากาศผ่านผิวดังกล่าว เพื่อรองรับน้ำเสียจากทุกกิจกรรมภายในโครงการ โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะผ่านบ่อดักขยะ/บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ก่อระบายลงสู่คลองบางพรุเรียน(ตอนล่าง)

การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การจัดการมูลฝอย ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีแม่บ้านเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การคมนาคม ทางโครงการมีที่จอดรถยนต์จำนวน 91 คัน และรถจักรยานยนต์ จำนวน 41 คัน ซึ่งไม่ครบตามที่กำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่จอดรถยนต์จำนวน 7 คัน ไปเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 41 คัน แต่ทั้งนี้ไม่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถเพราะมีจำนวนเพียงพอสำหรับผู้เข้าพักอาศัย

การระบายอากาศ ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมตรวจสอบระบบระบายอากาศอยู่เสมอ

การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงานทางโครงการได้ก่อสร้างตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ ไม่มีการต่อเติมใดๆอันจะเกิดผลขัดแย้งกับที่กฎหมายกำหนด

4.1.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตซึ่งครอบคลุมด้านเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาธารณะ การป้องกันอัคคีภัย รวมถึงสุขภาพและทัศนียภาพโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.2.1 การคมนาคมขนส่ง

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการตรวจสอบการติดตั้งสัญญาณจราจรตามจุดต่างๆ การติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างจำนวนที่จอดรถทั้งหมด 14 คัน และรถจักรยานยนต์ 10 คัน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายนอกจากนี้ ยังมีสัญลักษณ์แสดงเส้นทางเข้า-ออกโครงการอย่างชัดเจนอีกด้วย

4.2.2 การใช้น้ำ

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนกช่างของโครงการมีการตรวจสอบการทำงานของระบบท่อน้ำอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกๆ เดือน

4.2.3 การระบายน้ำ

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครบถ้วนโดยแผนกช่างของโครงการ มีการตรวจสอบบ่อบำบัด ท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อดักขยะบริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการกับท่อระบายน้ำบนถนนด้านหน้าโครงการอย่างสม่ำเสมอ

4.2.4 การจัดการน้ำเสีย

โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยเป็นระบบผสมระหว่างระบบเกราะกรองใ้รอากาศ และเติมอากาศผ่านผิวดักกลาง เพื่อรองรับน้ำเสียทุกจากทุกกิจกรรมภายในโครงการ มีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำเสียให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งได้ โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะผ่านบ่อดักขยะ/บ่อดักไขมันคุณภาพน้ำ ก่อขยะลงสู่คลองบางพรุเรียน(ตอนล่าง)

นอกจากนี้ ทางโครงการยังได้ให้บริษัทเอกชน เก็บน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด ไปทำการวิเคราะห์เป็นประจำทุกๆ เดือน พบว่าน้ำทิ้งผ่านการบำบัดมีบางพารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข (อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน) ซึ่งโครงการกำลังเร่งหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขให้ระบบสามารถกลับมาบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง โดยหากเสร็จสิ้นแล้วจะรายงานให้ทราบในรายงานเล่มถัดไป

4.2.5 การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยแม่บ้านของโครงการทำหน้าที่ตรวจสอบถังขยะ และห้องพักขยะรวมให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ หากมีการผูกมัด หรือชำรุดจะให้แผนกช่างดำเนินการแก้ไข และในส่วนขยะรีไซเคิล โครงการได้เก็บรวบรวม แยกประเภท และขายต่อไป

4.2.6 การใช้ไฟฟ้า

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และระบบควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการ

4.2.7 ระบบระบายอากาศ

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบเช็คระบบปรับสภาวะอากาศภายในโครงการ

4.2.8 ระบบป้องกันอัคคีภัย

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครบถ้วน โดยมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบอัคคีภัยต่างๆภายนอกอาคาร โครงการมีการตรวจสอบถังดับเพลิง ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์อยู่เสมอ

เจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการเข้าดับเพลิงของรถดับเพลิงโครงการมีความกว้างของถนนด้านหน้าโครงการให้รถดับเพลิงสามารถเข้าไปได้

4.2.9 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครบถ้วน โดยมีการว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการปรับปรุงพื้นที่หากมีการชำรุดของสีภายนอกและภายในอาคารให้มีสภาพดีและสีสดใสสวยงามน่ามองสม่ำเสมอ

ภาคผนวก ก

หนังสือเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ที่ ทส 1009.5/ 7103

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 กันยายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต
วิลล่า ป่าตอง บีช

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013.2/10263
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย
ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ด้วย บริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จำนวนห้องพัก 201 ห้อง ตั้งอยู่ที่ถนน
ฝั่งเมือง สาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จัดทำรายงานฯโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด
ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการ
พิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า
ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551

2/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนด เป็นเงื่อนไขในการอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมาย ในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6815

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 7103

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 กันยายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต
วิลล่า ป่าตอง บีช

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013.2/10263
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย
ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ด้วย บริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จำนวนห้องพัก 201 ห้อง ตั้งอยู่ที่ถนน
ผังเมือง สาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จัดทำรายงานฯโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด
ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการ
พิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า
ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "K. R. Srinivasan". The signature is written in a cursive style with a large, prominent "K" and "S". There are some faint, illegible markings above and below the signature, possibly from another page or a stamp.



ที่ ทส 1009.5/ 7102

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 กันยายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย
ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ที่ TN_EIA_1340508
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013.2/10263
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการ ชุดพักอาศัย ภูเก็ต
วิลล่า ปาดอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช จำนวนห้องพัก 201 ห้อง
ตั้งอยู่ที่ถนนผังเมือง สาย ก. ตำบลปาดอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จัดทำรายงานฯ โดยห้างหุ้นส่วน
จำกัด ทรีเดคเคด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการ
ตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งมติเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช พร้อม
ทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า
ปาดอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขต

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ทั้งนี้ โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6815

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 7102

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 กันยายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย
ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ที่ TN_EIA_1340508
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013.2/10263
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการ ชุดพักอาศัย ภูเก็ต
วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จำนวนห้องพัก 201 ห้อง
ตั้งอยู่ที่ถนนฝั่งเมือง สาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จัดทำรายงานฯ โดยห้างหุ้นส่วน
จำกัด ทรีเดคเคด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการ
ตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งมติเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช พร้อม
ทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า
ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขต

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ทั้งนี้ โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6815
โทรสาร 0-2265-6616

23
6815



ที่ ทส 1009.5/ 7101

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 กันยายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย
ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013.2/10263 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาคารชุดพักอาศัย
ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช จำนวนห้องพัก 201 ห้อง ของบริษัท
ยูไนเต็ท พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนผังเมืองสาย ก. ตำบลปาดอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็น
โครงการอาคารชุดพักอาศัย จัดทำรายงานฯ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด พร้อมทั้งมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเจ้าของโครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติ ตามมติคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่
22 กรกฎาคม 2551 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา
50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุ

ใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการส่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6815

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 7101

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 กันยายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย
ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013.2/10263 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาคารชุดพักอาศัย
ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จำนวนห้องพัก 201 ห้อง ของบริษัท
ยูไนเต็ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนผังเมืองสาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็น
โครงการอาคารชุดพักอาศัย จัดทำรายงานฯ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด พร้อมทั้งมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเจ้าของโครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติ ตามมติคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่
22 กรกฎาคม 2551 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา
50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาอนุญาตหรือต่ออายุ

ใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการส่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6815

โทรสาร 0-2265-6616



สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ ๗๑	วันที่ ๑๕.๕.๕๑
เวลา ๙.๓๕	ผู้รับ ๕๕



สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
รับที่ ๙๘๗๑	วันที่ ๑๔.๕.๕๑
เวลา ๑๑.๔๕	ผู้รับ ๙๕

ที่ ภก0013.2/ 10263

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ถนนนริศร ภก 83000

๔ สิงหาคม 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/4575 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือขออนำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จำนวน 4 ฉบับ
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2551 จำนวน 1 ชุด
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด จำนวน 6 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ของ บริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 201 ห้องชุด ตั้งอยู่ที่ ถ.ผังเมืองสาย ก. ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ขนาดพื้นที่โครงการ 3-1-36 ไร่ หรือ 5,344 ตารางเมตร บนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก) เลขที่ 326 เลขที่ดิน 102 จัดทำรายงานฯ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด และ บริษัท พาวเวอร์ ออฟ อันดามัน ให้จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานและข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จังหวัดภูเก็ตได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว และเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 มีมติเห็นชอบรายงานฯ โดยมีเงื่อนไข ให้เพิ่มเติมหนังสืออนุญาต

2/ระบายน้า...

ระบายน้ำจากอำเภอกะห้ รายนละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งโครงการได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว พบว่าถูกต้อง ครบถ้วน จึงแจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช และโครงการต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรพจน์ รัฐสีมา)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

โทร/โทรสาร 0 7621 1067 ต่อ 14



ที่ ทส 1009.5/ 7101

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 กันยายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย
ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013.2/10263 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาคารชุดพักอาศัย
ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช จำนวนห้องพัก 201 ห้อง ของบริษัท
ยูไนเต็ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนผังเมืองสาย ก. ตำบลปาดอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็น
โครงการอาคารชุดพักอาศัย จัดทำรายงานฯ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด พร้อมทั้งมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเจ้าของโครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติ ตามมติคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่
22 กรกฎาคม 2551 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา
50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุ

ใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไข
ในการส่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้น
ด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และ
สำเนาหนังสือแจ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6815

โทรสาร 0-2265-6616

มาตรการที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จำนวนห้องพัก 201 ห้อง ตั้งอยู่ที่ ถนนผังเมือง สาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการอาคารชุด จัดทำรายงานฯ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ของบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

มาตรการที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ตั้งอยู่ที่ถนนผังเมือง สาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการอาคารชุด จำนวนห้องพัก 201 ห้องจัดทำโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด และ บริษัท พาวเวอร์ ออฟ อันดามัน จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ของบริษัท ยูไนเต็ต พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบ

โครงการ อาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
ตั้งอยู่ที่ ถนนผังเมืองสาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ดำเนินโครงการโดย

บริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 25/225 หมู่ที่ 3 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

กรกฎาคม 2551

ร่วมจัดทำรายงานโดย



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีเดคเคด
Three Decade Limited Partnership

10/44 หมู่บ้านมณีคราม ถนนขวาง
ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ (076) 264-440 มือถือ 089-726-6810
โทรสาร (076) 264-441

อีเมล : info@threedecade.co.th Website : www.threedecade.co.th



บริษัท พาวเวอร์ ออฟ อันดามัน จำกัด
Power of Andaman Company Limited

10/45 หมู่บ้านมณีคราม ถนนขวาง
ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ (076) 264-440 มือถือ 089-726-6810
โทรสาร (076) 264-441

อีเมล : poa_phuket@yahoo.com

**เงื่อนไขที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**

โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ตั้งอยู่ที่ถนนผังเมืองสาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ของบริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด จัดทำรายงานโดย ห้างหุ้นส่วน จำกัด ทรีเดคเคด ร่วมกับ บริษัท พาวเวอร์ ออฟ อันดามัน จำกัด ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา ดำเนินการบนเอกสารสิทธิ์จำนวน 1 ฉบับ คือ เอกสาร น.ส.3 ก. เลขที่ 326 โครงการเป็น อาคารชุดพักอาศัย จำนวน 1 อาคาร ขนาด 201 หน่วย ซึ่งโครงการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- 1.โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัดปีละ 2 ครั้งในเดือนกรกฎาคมและมกราคมของทุกปี
3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แตกต่างจากที่เสนอไว้ รายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ
4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จากกิจกรรมดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที และแจ้งหน่วยงานอนุญาตจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

บริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

1. บทนำ

การดำเนินโครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวก (ผลดี) ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชน และการท่องเที่ยว สำหรับผลกระทบด้านลบที่สำคัญ (ผลเสีย) ซึ่งได้แก่ ทัศนียภาพและสุนทรียภาพในช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง การคมนาคม การบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำ มลพิษทางอากาศ ผลกระทบต่อภูมิประเทศและภูมิทัศน์ และทัศนียภาพและสุนทรียภาพในช่วงเปิดดำเนินการโครงการ สำหรับผลกระทบด้านลบจำเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกัน/ลดผลกระทบ และแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขและลดความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2. มาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อสร้าง และช่วงเปิดดำเนินการ โดยอ้างอิงตามแนวทางการศึกษาด้านผลกระทบที่สำคัญคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยโครงการจะต้องเฝ้าระวังในด้านคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน คุณภาพน้ำทิ้ง การระบายน้ำ การคมนาคม การป้องกันอัคคีภัย และทัศนียภาพและสุนทรียภาพเป็นสำคัญ ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ตามลำดับ

ตารางมาตรการ

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวก ข

หนังสือการจดทะเบียนอาคารชุด

ตารางมาตรการ

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวก ค

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	680122-157
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68010128
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	15/1/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	15/1/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	22/1/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.47	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids ^{/1}	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	20	≤ 40
Sulfide ^{/1,2}	mg/l	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	0.27	≤ 1.0
TKN-Nitrogen ^{/1,2}	mg/l	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	51.9	≤ 35
Fat, Greases & Oil ^{/1,2}	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	1.8	≤ 20
BOD ^{/1,2}	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	24.4	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017


STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชემ ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	680122-157
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68010128
LOCATION	192 ถ.ฝั่งเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	15/1/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	15/1/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	22/1/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	617	≤ 1,000
Settleable Solids ^{/2}	ml/l	2540 F. Settleable Solids	0.1	-
Fecal Coliform Bacteria ^{/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	>160000	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็น
ที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

^{/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002

Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	680221-210
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68020463
LOCATION	192 ถ.พังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	11/2/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	11/2/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	21/2/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.11	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids ^{/1}	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	114	≤ 40
Sulfide ^{/1,2}	mg/l	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	0.40	≤ 1.0
TKN-Nitrogen ^{/1,2}	mg/l	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	85.4	≤ 35
Fat, Greases & Oil ^{/1,2}	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	1.6	≤ 20
BOD ^{/1,2}	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	43.8	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็น
ที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr. Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002

Laboratory Supervisor



Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	680221-210
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68020463
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	11/2/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	11/2/2025
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-จ-0005	REPORTED DATE	21/2/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	499	≤ 1,000
Settleable Solids ^{/2}	ml/l	2540 F. Settleable Solids	0.4	-
Fecal Coliform Bacteria ^{/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	20	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

^{/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by



(Mr. Amnad Jarana)

๖ - 192 - ค - 0002

Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

๖ - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	680326-298
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68030941
LOCATION	192 ถ.พังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	19/3/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	19/3/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	26/3/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.17	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids ^{/1}	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	120	≤ 40
Sulfide ^{/1,2}	mg/l	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	0.33	≤ 1.0
TKN-Nitrogen ^{/1,2}	mg/l	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	13.3	≤ 35
Fat, Greases & Oil ^{/1,2}	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	3.0	≤ 20
BOD ^{/1,2}	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	67.1	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr. Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002

Laboratory Supervisor



Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	680326-298
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68030941
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	19/3/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	19/3/2025
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-จ-0005	REPORTED DATE	26/3/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	517	≤ 1,000
Settleable Solids ^{/2}	ml/l	2540 F. Settleable Solids	0.4	-
Fecal Coliform Bacteria ^{/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	17	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

^{/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
๖ - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
๖ - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	680418-200
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68041221
LOCATION	192 ถ.พังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	4/4/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	4/4/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	18/4/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.30	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids ^{/1}	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	73	≤ 40
Sulfide ^{/1,2}	mg/l	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	0.87	≤ 1.0
TKN-Nitrogen ^{/1,2}	mg/l	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	85.1	≤ 35
Fat, Greases & Oil ^{/1,2}	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	3.6	≤ 20
BOD ^{/1,2}	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	27.6	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017


STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002

Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	680418-200
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68041221
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	4/4/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	4/4/2025
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-จ-0005	REPORTED DATE	18/4/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	340	≤ 1,000
Settleable Solids ^{/2}	ml/l	2540 F. Settleable Solids	0.3	-
Fecal Coliform Bacteria ^{/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	9.3	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็น
ที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

^{/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by




(Mr. Amnad Jarana)

๖ - 192 - ค - 0002

Laboratory Supervisor



Approved by



(Ms. Krittika Thongsombut)

๖ - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	680528-278
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68051712
LOCATION	192 ถ.พังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	21/5/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	21/5/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	28/5/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.33	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids ^{/1}	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	15	≤ 40
Sulfide ^{/1,2}	mg/l	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	< 0.10	≤ 1.0
TKN-Nitrogen ^{/1,2}	mg/l	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	71.6	≤ 35
Fat, Greases & Oil ^{/1,2}	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	1.0	≤ 20
BOD ^{/1,2}	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	13.1	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr. Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002

Laboratory Supervisor



Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	680528-278
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68051712
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	21/5/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	21/5/2025
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-จ-0005	REPORTED DATE	28/5/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	508	≤ 1,000
Settleable Solids ^{/2}	ml/l	2540 F. Settleable Solids	< 0.1	-
Fecal Coliform Bacteria ^{/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.8	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567


^{/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
๖ - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
๖ - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	680619-288
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68062099
LOCATION	192 ถ.พังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	11/6/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	11/6/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	19/6/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.43	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids ^{/1}	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	13	≤ 40
Sulfide ^{/1,2}	mg/l	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	0.80	≤ 1.0
TKN-Nitrogen ^{/1,2}	mg/l	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	45.0	≤ 35
Fat, Greases & Oil ^{/1,2}	mg/l	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	0.6	≤ 20
BOD ^{/1,2}	mg/l	5210 B. 5-Day BOD Test	8.1	≤ 30
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017


STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002

Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะแหม่ ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	REPORT NO.	680619-288
PROJECT	อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	SAMPLE NO.	68062099
LOCATION	192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	SAMPLING DATE	11/6/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด	RECEIVED DATE	11/6/2025
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-จ-0005	REPORTED DATE	19/6/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	367	≤ 1,000
Settleable Solids ^{/2}	ml/l	2540 F. Settleable Solids	< 0.1	-
Fecal Coliform Bacteria ^{/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.8	-
Physical Appearance	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017


STANDARD : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็น
ที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

^{/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

TDS of water used is 75 mg/l

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
๖ - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
๖ - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์เป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่จำเป็นต้องมีท่อระบายน้ำทิ้งหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชยกรรม หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
 (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
 (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 (๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
 (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
 (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนอง เดียวกัน ตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้าง ประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภท สถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตาราง เมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของ ทางราชการ สถาบันอุดมศึกษา ของเอกชนหรือสถาบัน อุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทาง ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การระหว่างประเทศและ ของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
				ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์ และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจาก ปริมาณในน้ำใช้ ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคาร สถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจาก ปริมาณในน้ำใช้ ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคาร สถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
				ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัม ต่อลิตร สำหรับอาคาร พาณิชย์และอาคาร สถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคัลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาล์ (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอ์เมนเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดิเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ง

หนังสือขึ้นทะเบียน

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน



ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
(Southern Lab & Engineering Company Limited)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๖/๑๐๗ หมู่ที่ ๙ ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
(6/107 Moo 9, Soi Sao Khem, Sakdi Dej Road, Vichit, Muang, Phuket)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๑๖๖๑
(Accreditation No. Testing 1661)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(Issue date : 31 August B.E. 2565 (2022))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238

(Certification No. 22-LB0238)



ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

(Southern Lab & Engineering Company Limited)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ทดสอบ 1661

(Testing 1661)

ฉบับที่ 01

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(Valid from)

(15 August B.E.2565 (2022))

ถึงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2570

(Until) (14 August B.E.2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำ (water) 2. น้ำเสีย (wastewater)	- ความกระด้างทั้งหมดคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (total hardness as CaCO₃) 10 mg/L to 300 mg/L - ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (total suspended solids, TSS) 10 mg/L to 500 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2340 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

ที่ อก ๐๓๒๒/๑๗๐๙๕



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๙๒ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖/๑๐๗ หมู่ที่ ๙ ซอยเสาเข้ม
ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| ๑) นางกฤติกา ปิจฉิม | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-ค-๐๐๐๑ |
| ๒) นายอำนาจ จารณะ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-ค-๐๐๐๒ |

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวผกาพรรณ วิศาล | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวพิชชาพร วชิรวงศาวัฒน์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๒ |
| ๓) นายอาคม ทองสกุล | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๓ |
| ๔) นางสาววราภรณ์ หมุนแทน | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๔ |
| ๕) นายกิตติชัย แก้วละเอียด | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๕ |
| ๖) นางสาวณัฐนิช ภักดีจิตต์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๖ |

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือ...



หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอ ต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่
หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเนเรศวร์ ตริยงค์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๘ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@diw.mail.go.th



ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ที่ อก ๐๓๒๒/ ๑๗/๐๑๕

เลขทะเบียน ว-๑๙๒

ลงวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๗ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 7 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method
6	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
7	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

บุษยา รัตนสุภา
(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ภาคผนวก จ

ใบเสร็จค่าใช้น้ำ

บริษัท ชายเอ็นซ์ เทค จำกัด
241/27 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ปาดอง อ.กะหุ้ง จ.ภูเก็ต 83150
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502 สาขาที่ 00001

ลูกค้า PT60050066

เลขที่ RPT68020890

นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่าปาดองบีช(คอนโด)

วันที่ 25/02/2568

192 ถนน ผังเมืองสาย ก ต.ปาดอง อ.กะหุ้ง จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000757409

เลขที่ใบแจ้งหนี้ IPT68010109

โทร. 088-7656588

พนักงานขาย

อ้างถึง

ขนส่งโดย

เขตการขาย ปาดอง

No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
	อ้างถึง ใบแจ้งหนี้เลขที่ IPT68010109			
1	ค่าน้ำประปา 0 - 75	75.00	45.00	3,375.00
2	ค่าบริการรายเดือน	1.00	0.00	0.00
หมายเหตุ		รวมเป็นเงิน		3,375.00
		หักส่วนลด		0.00
		ยอดหลังหักส่วนลด		3,375.00
		หักเงินมัดจำ		0.00
		ยอดหลังหักเงินมัดจำ		3,375.00
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%		236.25
		จำนวนเงินทั้งสิ้น		3,611.25

(สามพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์).

การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

เงินสด _____ อื่นๆ 3,611.25

เช็คธนาคาร _____ เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____ จำนวนเงิน _____

เช็คธนาคาร _____ เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____ จำนวนเงิน _____

ในนามบริษัท ชายเอ็นซ์ เทค จำกัด

ผู้รับเงิน _____

วันที่ 25/02/2568

ผู้รับมอบอำนาจ _____

หมายเหตุ

-ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จะมีผลทางกฎหมายเมื่อมีการชำระเงินและมีลายเซ็นผู้รับเงินเท่านั้น

-การรับชำระเป็นเช็ค ใบเสร็จจะสมบูรณ์เมื่อเช็คได้รับการขึ้นเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว

-โปรดเก็บใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

-หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาดอง เบอร์โทร 0922649533 ฝ่ายการตลาด , 0923899246 บัญชีการเงิน

บริษัท ชายเอ็นซ์ เทค จำกัด
241/27 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ปาดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502 สาขาที่ 00001

ลูกค้า PT60050066

เลขที่ RPT68040876

นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่าปาดองบีช(คอนโด)

วันที่ 25/04/2568

192 ถนน ผังเมืองสาย ก ต.ปาดอง อ.กะหู่ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000757409

เลขที่ใบแจ้งหนี้ IPT68030105

โทร. 088-7656588

พนักงานขาย

อ้างถึง

ขนส่งโดย

เขตการขาย ปาดอง

No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
	อ้างถึง ใบแจ้งหนี้เลขที่ IPT68030105			
1	ค่าน้ำประปา 0 - 38	38.00	45.00	1,710.00
2	ค่าบริการรายเดือน	1.00	0.00	0.00
หมายเหตุ		รวมเป็นเงิน		1,710.00
		หักส่วนลด		0.00
		ยอดหลังหักส่วนลด		1,710.00
		หักเงินมัดจำ		0.00
		ยอดหลังหักเงินมัดจำ		1,710.00
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%		119.70
		จำนวนเงินทั้งสิ้น		1,829.70

(หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์).

การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

เงินสด _____ อื่นๆ 1,829.70

เช็คธนาคาร _____ เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____ จำนวนเงิน _____

เช็คธนาคาร _____ เช็คเลขที่ _____ ลงวันที่ _____ จำนวนเงิน _____

ในนามบริษัท ชายเอ็นซ์ เทค จำกัด

ผู้รับเงิน

วันที่ 25/04/2568

ผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ


-ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จะมีผลทางกฎหมายเมื่อมีการชำระเงินและมีลายเซ็นผู้รับเงินเท่านั้น

-การรับชำระเป็นเช็ค ใบเสร็จจะสมบูรณ์เมื่อเช็คได้รับการขึ้นเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว

-โปรดเก็บใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

-หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาปาดอง เบอร์โทร 0922649533 ฝ่ายการตลาด , 0923899246 บัญชีการเงิน

บริษัท ชายเอ็นช เทค จำกัด
241/27 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115554013502 สาขาที่ 00001

ลูกค้า PT60050066

เลขที่ RPT68060848

นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช (คอนโด)

วันที่ 25/06/2568

192 ถนน ฝั่งเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000757409

เลขที่ใบแจ้งหนี้ IPT68050132

โทร. 088-7656588

พนักงานขาย

อ้างอิง

ขนส่งโดย

เขตการขาย ป่าตอง

No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
	อ้างอิง ใบแจ้งหนี้เลขที่ IPT68050132			
1	ค่าน้ำประปา 0 - 77	77.00	45.00	3,465.00
2	ค่าบริการรายเดือน	1.00	0.00	0.00
หมายเหตุ				
รวมเป็นเงิน				3,465.00
หักส่วนลด				0.00
ยอดหลังหักส่วนลด				3,465.00
หักเงินมัดจำ				0.00
ยอดหลังหักเงินมัดจำ				3,465.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				242.55
จำนวนเงินทั้งสิ้น				3,707.55

(สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์).

การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

เงินสด อื่นๆ 3,707.55

เช็คธนาคาร เช็คเลขที่ ลงวันที่ จำนวนเงิน

เช็คธนาคาร เช็คเลขที่ ลงวันที่ จำนวนเงิน

ในนามบริษัท ชายเอ็นช เทค จำกัด

ผู้รับเงิน

วันที่ 25/06/2568

ผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ

-ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จะมีผลทางกฎหมายเมื่อมีการชำระเงินและมีลายเซ็นผู้รับเงินเท่านั้น

-การรับชำระเป็นเช็ค ใบเสร็จจะสมบูรณ์เมื่อเช็คได้รับการขึ้นเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว

-โปรดเก็บใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

-หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการโปรดติดต่อ สาขาป่าตอง เบอร์โทร 0922649533 ฝ่ายการตลาด , 0923899246 บัญชีการเงิน



www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8003(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา สาขาภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216680068369	12160307157	1216-87
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
03/02/68 15:4		010009.146

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิตินุกุลยการชุก ภูเก็ต วิลล่า ป
ที่อยู่ 192 ถ.พังเมืองสาย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการใช้	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	04/01/68	03/02/68
เลขในมาตรวัดน้ำ	166590	168282
หน่วยน้ำที่ใช้	1,692,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(68/02)	57,912.00	บาท
ส่วนลด	0.00	บาท
ค่าบริการทั่วไป	350.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,078.34	บาท
รวมเงินครั้งนี้	62,340.34	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0	เดือน
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น	62,340.34	บาท

หักเงินค่าน้ำค้างชำระย้อนหลัง 20/02/68

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ

โปรดระวังมิฉะนั้นอาจมีผลกระทบต่อเงินค่าน้ำประปา

เดือน	01/68	12/67	11/67
1753	1510	1092	

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต
106/137 ม.7 อ.วิชิตสารคาม พ.
กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076-315173
เลขที่ : 12160307157
ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิตินุกุลยการชุก ภูเก็ต วิลล่า ป
ที่อยู่ : 192 ถ.พังเมืองสาย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 92553 สาขาที่ : 00000

จำนวนหน่วยน้ำใช้	1733000	ลิตร
ค่าน้ำประปาเดือน	01/2568	บาท
ค่าน้ำ	59336.75	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	59686.75	บาท
รวมเงิน	0	บาท
ปรับปรุงค่าน้ำรับเข้า	4178.07	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	63864.82	บาท
รวมทั้งสิ้น		
ชำระผ่าน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บ/ช 674011XXXX		
ผู้รับเงิน นางสาววิมลย์ ดอนซอนลา 10474		สำนักงานใหญ่



www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8003(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา สาขาภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216680068369	12160307157	1216-87
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
03/02/68 15:4		010009.146

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิตินุกุลยการชุก ภูเก็ต วิลล่า ป
ที่อยู่ 192 ถ.พังเมืองสาย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการใช้	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	04/01/68	03/02/68
เลขในมาตรวัดน้ำ	166590	168282
หน่วยน้ำที่ใช้	1,692,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(68/02)	57,912.00	บาท
ส่วนลด	0.00	บาท
ค่าบริการทั่วไป	350.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,078.34	บาท
รวมเงินครั้งนี้	62,340.34	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0	เดือน
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น	62,340.34	บาท

หักเงินค่าน้ำค้างชำระย้อนหลัง 20/02/68

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ

โปรดระวังมิฉะนั้นอาจมีผลกระทบต่อเงินค่าน้ำประปา

เดือน	01/68	12/67	11/67
1753	1510	1092	

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต
106/137 ม.7 อ.วิชิตสารคาม พ.
กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076-315173
เลขที่ : 12160307157
ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิตินุกุลยการชุก ภูเก็ต วิลล่า ป
ที่อยู่ : 192 ถ.พังเมืองสาย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 92553 สาขาที่ : 00000

จำนวนหน่วยน้ำใช้	1733000	ลิตร
ค่าน้ำประปาเดือน	01/2568	บาท
ค่าน้ำ	59336.75	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	59686.75	บาท
รวมเงิน	0	บาท
ปรับปรุงค่าน้ำรับเข้า	4178.07	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	63864.82	บาท
รวมทั้งสิ้น		
ชำระผ่าน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บ/ช 674011XXXX		
ผู้รับเงิน นางสาววิมลย์ ดอนซอนลา 10474		สำนักงานใหญ่



ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน) 8003(07) #1
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา... สาขาภูเก็ต
โทรศัพท์... 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216680143361	12160307157	1216-43
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
02/03/68 14:06		010009-146

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิตินุ กกลตาการชุด ภูเก็ต วิลล่า ป
ที่อยู่ 192 ถ.พังเมืองสาย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	03/02/68	02/03/68
เลขในมาตรวัดน้ำ	168282	169702
หน่วยน้ำที่ใช้	1,420,000	
ค่าน้ำประปา	T3(68/03)	48,460.00 ลิตร
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		3,416.70 บาท
รวมเงินครั้งนี้		52,226.70 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		52,226.70 บาท

หักเงินค่าน้ำค้ำประกัน 0 บาท

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 20/03/68

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ

โปรดระวังมิให้อาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา	เดือน	12/67
02/68	01/68	12/67
1692	1733	1510

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต
106/137 ม.7 ถ.วิรัชสงคราม ต.
กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076-319173
เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160307157
ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิตินุ กกลตาการชุด ภูเก็ต วิลล่า ป
ที่อยู่ : 192 ถ.พังเมืองสาย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 92553 สาขาที่ : 00000
จำนวนหน่วยน้ำใช้ 1692000 ลิตร
ค่าน้ำประจำเดือน 02/2568 บาท
ค่าภาษี 57912.00 บาท
ส่วนลด 0 บาท
ค่าบริการ 350.00 บาท
รวมเงิน 58262.00 บาท
ปรับปรุงค่าน้ำรับจ่าย 0 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 4078.34 บาท
รวมทั้งสิ้น 62340.34 บาท
ชำระผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บ/พ 674011XXXX
ผู้รับเงิน นางสาวรัชนี คชนอนสนา 10474
สำนักงานใหญ่



ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน) 8003(07) #1
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา... สาขาภูเก็ต
โทรศัพท์... 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216680143361	12160307157	1216-43
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
02/03/68 14:06		010009-146

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิตินุ กกลตาการชุด ภูเก็ต วิลล่า ป
ที่อยู่ 192 ถ.พังเมืองสาย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	03/02/68	02/03/68
เลขในมาตรวัดน้ำ	168282	169702
หน่วยน้ำที่ใช้	1,420,000	
ค่าน้ำประปา	T3(68/03)	48,460.00 ลิตร
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		3,416.70 บาท
รวมเงินครั้งนี้		52,226.70 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		52,226.70 บาท

หักเงินค่าน้ำค้ำประกัน 0 บาท

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 20/03/68

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ

โปรดระวังมิให้อาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา	เดือน	12/67
02/68	01/68	12/67
1692	1733	1510

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต
106/137 ม.7 ถ.วิรัชสงคราม ต.
กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076-319173
เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160307157
ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิตินุ กกลตาการชุด ภูเก็ต วิลล่า ป
ที่อยู่ : 192 ถ.พังเมืองสาย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 92553 สาขาที่ : 00000
จำนวนหน่วยน้ำใช้ 1692000 ลิตร
ค่าน้ำประจำเดือน 02/2568 บาท
ค่าภาษี 57912.00 บาท
ส่วนลด 0 บาท
ค่าบริการ 350.00 บาท
รวมเงิน 58262.00 บาท
ปรับปรุงค่าน้ำรับจ่าย 0 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 4078.34 บาท
รวมทั้งสิ้น 62340.34 บาท
ชำระผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บ/พ 674011XXXX
ผู้รับเงิน นางสาวรัชนี คชนอนสนา 10474
สำนักงานใหญ่



www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

8003(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา.....

โทรศัพท.....

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216680219020	12160307157	1216-06
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
02/04/68 12:06		010009:146

ชื่อผู้ใช้น้ำ.....
ที่อยู่.....
.....

ข้อมูลการใช้	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	02/03/68	02/04/68
เลขในมาตรวัดน้ำ	169702	171030
หน่วยน้ำที่ใช้	1,328,000	
ค่าน้ำประปา		45,263.00 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		3,192.91 บาท
รวมเงินครั้งนี้		48,805.91 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		48,805.91 บาท

หักเงินค่าน้ำเดิมบัญชีธนาคาร

โปรดชำระเงินบัญชีภายในวันที่ 20/04/68

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกกระทำการใช้น้ำประปา.....

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ.....

โปรดระวังมิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหาย

ประวัติการใช้ประปา			
เดือน	03/68	02/68	01/68
1420	1692	1733	

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขาภูเก็ต

106/137 ม.7 อ.วิเศษ จ.ภูเก็ต

เลขที่ : 076-315173

โทรศัพท : 076-315173

เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160307157

ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิติน กฤดากร พุทธิวิทย์ ป.ค.บ.บ.

ที่อยู่ : 192 ถ.พังงาเมือง ต.ป.ค.บ.บ. อ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 92553 เลขที่ : 00000

จำนวนหน่วยน้ำใช้	1420000	ลิตร
ค่าน้ำประปา	03/2568	บาท
ค่าภาษี	48460.00	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	350.00	บาท
รวมเงิน	48810.00	บาท
ปรับปรุค่าน้ำรับซื้อ	0	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	3416.70	บาท
รวมทั้งสิ้น	52226.70	บาท

ผู้ระสาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บ.ช. 6740:1XXX

ผู้รับเงิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บ.ช. 6740:1XXX



www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

8003(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา.....

โทรศัพท.....

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216680219020	12160307157	1216-06
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
02/04/68 12:06		010009:146

ชื่อผู้ใช้น้ำ.....
ที่อยู่.....
.....

ข้อมูลการใช้	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	02/03/68	02/04/68
เลขในมาตรวัดน้ำ	169702	171030
หน่วยน้ำที่ใช้	1,328,000	
ค่าน้ำประปา		45,263.00 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		3,192.91 บาท
รวมเงินครั้งนี้		48,805.91 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		48,805.91 บาท

หักเงินค่าน้ำเดิมบัญชีธนาคาร

โปรดชำระเงินบัญชีภายในวันที่ 20/04/68

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกกระทำการใช้น้ำประปา.....

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ.....

โปรดระวังมิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหาย

ประวัติการใช้ประปา			
เดือน	03/68	02/68	01/68
1420	1692	1733	

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขาภูเก็ต

106/137 ม.7 อ.วิเศษ จ.ภูเก็ต

เลขที่ : 076-315173

โทรศัพท : 076-315173

เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160307157

ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิติน กฤดากร พุทธิวิทย์ ป.ค.บ.บ.

ที่อยู่ : 192 ถ.พังงาเมือง ต.ป.ค.บ.บ. อ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 92553 เลขที่ : 00000

จำนวนหน่วยน้ำใช้	1420000	ลิตร
ค่าน้ำประปา	03/2568	บาท
ค่าภาษี	48460.00	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	350.00	บาท
รวมเงิน	48810.00	บาท
ปรับปรุค่าน้ำรับซื้อ	0	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	3416.70	บาท
รวมทั้งสิ้น	52226.70	บาท

ผู้ระสาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บ.ช. 6740:1XXX

ผู้รับเงิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บ.ช. 6740:1XXX

วิสัยทัศน์ ปภ.
มุ่งองค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน
ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา

จ่ายค่าน้ำตามกำหนด พร้อมตรวจสอบเรื่องค่าน้ำ

คำแนะนำ

1. ช่องทางการชำระเงิน

- 1.1 ณ การประปาส่วนภูมิภาค (ปภ.) สาขา
ที่ผ่านให้บริการในวันทำการ เวลา 8.30-15.30 น.
- 1.2 ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ ปภ. <https://payment.pwa.co.th>
- 1.3 ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน ปภ. PWA1662
- 1.4 ชำระเงินผ่าน PWA LINE OFFICIAL @pwathailand
- 1.5 หักบัญชีเงินผ่านธนาคาร โดยยื่นความประสงค์ล่วงหน้า
ณ ปภ. สาขาที่ผ่านให้บริการ
- 1.6 ชำระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร
ได้แก่ K Plus, SCB EASY, Kungthai NEXT, TTB Touch
MyMo, บ.บ.บ. A-Mobile
- 1.7 ชำระผ่านแอปพลิเคชันของตัวแทนชำระหนี้
ได้แก่ Shopee, Lazada, mPay, TrueMoney, Wallet,
Aipay, easybill, BluePay, CounterService Pay เป็นต้น
- 1.8 ธนาคารใดที่มีบัญชีกับธนาคารชำระหนี้ของ ปภ.

2. ค่าบริการทั่วไป คือค่าบำรุงรักษาถังและมาตรวัดน้ำ
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เต็ม (ยกเว้นถังภายในบ้าน)

คำเตือน

โปรดอย่าชำระเงินค่าน้ำ, ค่าธรรมเนียมประปาส่วนภูมิภาค
(กรณีถูกลดค่าน้ำ) หรือเงินอื่นใดให้กับตัวแทนจำหน่าย
หรือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น
ปภ. จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

นโยบายแอปพลิเคชัน PWA 1662
ลงทะเบียนเพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
ชำระค่าน้ำประปา / ดูแลกิจการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
และบริการอื่นๆ



รู้ข้อมูลค่าน้ำ ทันอกทันใจ
ด้วย PWA LINE OFFICIAL
"@pwathailand" แจ้งเตือนให้ทราบ
ก่อนกำหนดการชำระเงิน สอบถาม... ไม่ลืม



น้ำดื่มมีราคา น้ำประปามีต้นทุน
กรุณาใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและประหยัด

การประปาส่วนภูมิภาค มุ่งมั่นเพื่อปวงชน-สู่ความยั่งยืน

เว็บไซต์ www.pwa.co.th • PWA Contact Center 1662



ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

8003(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา

โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216680293187	12160307157	1216-84
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
03/05/68 10:19		010009.146

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติน กุลกลาหารชุก กุเกิดวิมลกุล
ที่อยู่ 192 ถ.ฝั่งเมืองสาย ต.ป่าคอง อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
เกิด 83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	02/04/68	03/05/68
เลขในมาตรวัดน้ำ	171030	172554
หน่วยน้ำที่ใช้		1,524,000 ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(68/05)		52,074.00 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		3,669.68 บาท
รวมเงินครั้งนี้		56,093.68 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		56,093.68 บาท

หักเงินตามแผนบัญชีธนาคาร
โปรดนำเงินมาชำระภายในวันที่ 20/05/68

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้

ดำเนินการตามขั้นตอนการแจ้งการใช้น้ำประปา
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ

โปรดระวังมิฉะนั้นจะเกิดข้อผิดพลาด

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน	04/68	05/68
เดือน	1328	1420
เดือน		1692

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปัตตานี
106/137 ม.7 ถ.วิเศษสงคราม ต.
กะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 83120
โทรศัพท์ : 076-315173

เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160307157
ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิติน กุลกลาหารชุก กุเกิดวิมลกุล ป่าคองบึง
ที่อยู่ : 192 ถ.ฝั่งเมืองสาย ต.ป่าคอง อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 92553 สาขา : 00000

จำนวนหน่วยน้ำใช้	1328000	ลิตร
ค่าน้ำประปาเดือน	04/2568	บาท
ค่าน้ำ	45263.00	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	350.00	บาท
รวมเงิน	45613.00	บาท
ปรับปรุงค่าน้ำรับจ่าย	0	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	3192.91	บาท
รวมทั้งสิ้น	48805.91	บาท

ชำระผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บร 674011XXXX
ผู้รับเงิน นางธาวรรักษ์ คณอชนธา 10474 สำนักงานใหญ่



ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83120 โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่ : WT1216/680363356
วันเดือนปี: 26 พฤษภาคม 2568
เลขที่ผู้ขาย: 12160307157
ประเภทผู้ขาย: 33-สถานบริการและที่พัก
ชื่อผู้ขาย: นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า
ป่าตองบีช
ที่อยู่: 192 ถ.พังงาเมืองสาย ต.ป่าตอง
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เลขประจำตัว: 92553
ผู้เสียภาษีอากร: สำนักงานใหญ่
เส้นทาง: 010009-146
วันที่ชำระค่างวดครั้งก่อน: 2 เมษายน 2568
เลขมาตรค่างวดก่อน: 171030
วันที่ชำระค่างวดครั้งนี้: 3 พฤษภาคม 2568
เลขมาตรค่างวดนี้: 172554
จำนวนที่ไป: 1,524,000 ลิตร

เดือน 05/2568	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	52,074.00
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	52,424.00
ปรับปรุงค่าน้ำใช้ใบใบเก็บ	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	3,669.68
รวมทั้งสิ้น	56,093.68

(ห้าหมื่นหกพันเก้าสิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์)

ผู้รับเงิน นางสาวศรัณี ดอนฮ่อบล่า
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
ใบแทนออกครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิ.ย. 2568
สาเหตุ: ขาด

ผู้ออกใบแทน นางจกมล เพ็ญฟู
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
วันที่พิมพ์ 11 มิ.ย. 2568 14:49:42



ใบแจ้งค่าน้ำประปา

บริษัท น้ำประปาส่วนภูมิภาค 8003(0) = 1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา สาขาภูเก็ต

โทรศัพท์ 0-6-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216680448054	12160307157	1216-83
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
03/07/68		010009.140

ชื่อผู้ใช้น้ำ น.ส. นกตยา ไกรสุข ภูเก็ท 108 ป
ที่อยู่ 192 ถ.พังงาเมือง เลข 1. ป.คอง 1 อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	02/06/68	03/07/68
เลขในมาตรวัดน้ำ	174224	175567
หน่วยน้ำที่ใช้	1,343,000	
ค่าน้ำประปา	T3(68/07)	45,784.25 ลิตร
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		3,229.40 บาท
รวมเงินครั้งนี้		49,363.65 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		49,363.65 บาท

หักเงินค่าน้ำค้ำประกัน

ไปค่าน้ำค้ำประกันเป็นเงินในวันที่ 20/07/68

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกกระทำการใช้น้ำประปา

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ

โปรดระวังมิฉะนั้นเสียค่าปรับเกินวันละ 10 บาท

เดือน	ปี	เดือน	ปี	เดือน	ปี
03	06	07	06	04	08
10	06	15	06	15	08

การประปาส่วนภูมิภาค

ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งค่าน้ำ

สาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

106/137 ม.7 ต.วิเศษ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

099-4-00016490-4

กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

สาขาที่ 00089

โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่ : WT1216680432377

เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160307157

วันเดือนปี : 25 มิถุนายน 2568

ชื่อผู้ใช้น้ำ : น.ส. นกตยา ไกรสุข ภูเก็ท 108 ป

ที่อยู่ : 192 ถ.พังงาเมือง เลข 1. ป.คอง 1 อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 92553 เลขที่ : 00000

จำนวนหน่วยน้ำใช้

1670000 ลิตร

ค่าน้ำประปา

06/2568 บาท

ส่วนลด

57147.50 บาท

ค่าบริการ

0 บาท

รวมเงิน

350.00 บาท

ปรับปรับค่ารับชำระ

57497.50 บาท

ปรับปรับค่ารับชำระ

0 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

4024.83 บาท

รวมเงิน

61522.33 บาท

ผู้รับเงิน น.ส. นกตยา ไกรสุข (น.ส. นกตยา) บ.ร. ๑๖๐๑๑๑๑๑

ผู้รับเงิน น.ส. นกตยา ไกรสุข (น.ส. นกตยา) บ.ร. ๑๖๐๑๑๑๑๑

สำนักงานใหญ่

ภาคผนวก จ

ผลการรายงานการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2



Patong Beach

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทุ์ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ส่งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มกราคม 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบ ทส.๑, ทส.๒

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทุ์ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน มกราคม พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ

Patong Beach

นิติบุคคลฯ

นางสาวสุวรรณา ศรีเทพ

ผู้จัดการอาคาร

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

๕/๒/๖๘



แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 409 หมู่ที่ ซอย
ถนน ห้วยไคร้ 09 แขวง ก. เขต/ตำบล ป่าตอง เขต/อำเภอ กะเปอร์
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 098-765-6588 โทรสาร
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท กิจกรรมอุตสาหกรรมชุบสีและสี
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้




ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)			
1/1/65	3	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กนกพรวิไล
2/1/65	4	99	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กนกพรวิไล
3/1/65	4	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กนกพรวิไล
4/1/65	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กนกพรวิไล
5/1/65	4	158	126.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กนกพรวิไล
6/1/65	3	9	1.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กนกพรวิไล
7/1/65	4	31	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กนกพรวิไล
8/1/65	4	5	4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กนกพรวิไล
9/1/65	6	88	70.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กนกพรวิไล
10/1/65	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กนกพรวิไล
11/1/65	4	109	81.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กนกพรวิไล
12/1/65	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กนกพรวิไล
13/1/65	18	130	104	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กนกพรวิไล
14/1/65	4	3	2.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กนกพรวิไล
15/1/65	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กนกพรวิไล
16/1/65	4	125	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	กนกพรวิไล

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
19/1/68	3	104	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุจินดาภักดี
18/1/68	4	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุจินดาภักดี
17/1/68	4	103	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุจินดาภักดี
20/1/68	1	10	8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุจินดาภักดี
21/1/68	6	109	41.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุจินดาภักดี
22/1/68	4	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุจินดาภักดี
23/1/68	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุจินดาภักดี
24/1/68	4	109	41.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุจินดาภักดี
25/1/68	4	31	22.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุจินดาภักดี
26/1/68	3	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุจินดาภักดี
28/1/68	3	125	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุจินดาภักดี
29/1/68	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุจินดาภักดี
30/1/68	3	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุจินดาภักดี
30/1/68	4	131	104.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุจินดาภักดี
31/1/68	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุจินดาภักดี

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการณีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

	ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
	 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
	 (.....) (.....) (.....)
	 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
	 (.....)
ใบอนุญาตเลขที่	ใบอนุญาต
ออกให้โดย	ออกให้โดย
.....	ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)	
ใบอนุญาตเลขที่	ใบอนุญาต
ออกให้โดย	ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ ซอย
 ถนน รัชดาภิเษก ท. แขวง/ตำบล หนองแขม เขต/อำเภอ หนองแขม
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 089-166-6589 โทรสาร
 มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท กิจกรรมอุตสาหกรรม ภูเก็ตวิลล่า ภูเก็ต
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยุ
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



Phuket Villa Beach

ภูเก็ตวิลล่า ภูเก็ต

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) หนองน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลหนองน้ำ
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ฝังกลบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 19.1
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,499,000
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,439,200
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายสู่แหล่งน้ำทิ้ง
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น 1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทุ 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 4 มีนาคม 2568

เรื่อง ส่งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567


เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบ ทส.๑, ทส.๒

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทุ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ตามเอกสารที่แนบมา


ขอแสดงความนับถือ


Patong Beach

นิติบุคคล นางสาวสุวรรณา ศรีเทพ

ผู้จัดการอาคาร

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช


A 3/62



แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ซอย
ถนน ฝั่งโขงสาย ก, แขวง/ตำบล ป่าตอง เขต/อำเภอ กงัก
จังหวัด โทรศัพท์ ๐๘๘-๖๖๖-๖๖๖ โทรสาร
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้


สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกลักษณะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
12/1/64	2	19	9.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหาปกติ	
22/1/64	3	113	90.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหาปกติ	
33/1/64	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหาปกติ	
44/2/64	3	150	120	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหาปกติ	
55/2/64	2	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหาปกติ	
66/2/64	3	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหาปกติ	
77/2/64	4	131	104.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหาปกติ	
88/2/64	3	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหาปกติ	
9/2/64	4	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหาปกติ	
10/2/64	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหาปกติ	
11/2/64	3	112	84.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหาปกติ	
12/2/64	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหาปกติ	
13/2/64	5	99	71.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหาปกติ	
14/2/64	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหาปกติ	
15/2/64	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหาปกติ	
16/2/64	4	22	17.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัญหาปกติ	

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทรวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทรวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)				
๓/๒/๖๘	3	110	8๔	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ดี	ดี	
๕/๒/๖๘	4	106	8๙.๕	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ดี	ดี
๑๐/๒/๖๘	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ดี	ดี
๑๐/๒/๖๘	3	๑๗	71.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ดี	ดี
๑1/๒/๖๘	4	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ดี	ดี
๑๒/๒/๖๘	4	.0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ดี	ดี
๑3/๒/๖๘	3	๘๑	71.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ดี	ดี
๑4/๒/๖๘	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ดี	ดี
๑5/๒/๖๘	4	1๒๒	๑7.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ดี	ดี
๑6/๒/๖๘	4	4	3.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ดี	ดี
๑7/๒/๖๘	3	.0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ดี	ดี
๑๘/๒/๖๘	4	113	๑๐.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ดี	ดี

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นาย   เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

นางสาวอัครพร นิลาน (.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

Farang Beach (.....)

นิติบุคคลฯ (.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ ซอย
 ถนน หัวใจดวงใจ 11 แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
 จังหวัด โทรศัพท์ ๐๙๙-๖๕-๖๕๕๙ โทรสาร
 มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พ.ศ. ๒๕๖๕. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

.....
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบละออง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 103
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,481,000
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,184,800
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายสู่เทศบาลนคร
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น 1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระบุรี 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 4 เมษายน 2568

เรื่อง ส่งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มีนาคม 2568


เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบ ทส.๑, ทส.๒

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน มีนาคม พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวสุวรรณา ศรีเทพ

ผู้จัดการอาคาร

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช

4/4/68



สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ต.บ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ต.บ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ต.บ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ตามรายชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวาด/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
1/3/65	3	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก	
2/3/65	4	104	53.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก	
3/3/65	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก	
4/3/65	4	119	55.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก	
5/3/65	3	125	102.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก	
6/3/65	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก	
7/3/65	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก	
8/3/65	3	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก	
9/3/65	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก	
10/3/65	6	112	79.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก	
11/3/65	3	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก	
12/3/65	3	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก	
13/65	4	97	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก	
14/3/65	4	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก	
15/65	3	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก	
16/3/65	7	115	92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก	

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

 ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(ทอวราศิริวรรณ อภิเทพ) (แทน)
Falcong Beach.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
นิติบุคคล.....
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 19.1
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,315,000
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,002,000
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



Patong Beach

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น 1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระบุรี 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

เรื่อง ส่งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน เมษายน 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบ ทส.๑, ทส.๒

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน เมษายน พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ส่งมอบ
[Signature]
๒ พ.ค. ๖๘



ขอแสดงความนับถือ

Patong Beach

นิติบุคคลฯ

นางสาวสุวรรณา ศรีเทพ

ผู้จัดการอาคาร

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๒ หมู่ที่ ซอย
ถนน หัวหมาก แขวง/ตำบล ปากอว. เขต/อำเภอ ภาษี
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐๙๔-๖๖๕-๖๕๔๔ โทรสาร มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้างอาคาร บ้านเรือนอยู่อาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (เชื้อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจากระบบ บำบัดน้ำเสีย น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลั่นไขมัน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
1/4/68	4	117	93.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
2/4/68	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
3/4/68	5	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
4/4/68	3	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
5/4/68	3	53	49.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
6/4/68	5	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
7/4/68	4	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
8/4/68	3	103	82.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
9/4/68	4	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
10/4/68	3	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
11/4/68	4	68	54.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
12/4/68	4	64	53.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
13/4/68	3	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
14/4/68	4	71	56.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
15/4/68	4	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ
16/4/68	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 179 หมู่ที่ ซอย
ถนน แจ้งวัฒนะ 7 แขวง/ตำบล 11707 เขต/อำเภอ นคร
จังหวัด ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 088-465-6584 โทรสาร มี

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(ทนายอริสรา ศรีภพ)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบชีว

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) แหล่งระบายสู่ทะเลสาบ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด กำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 114
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,449,000
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,159,200
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 769.6
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลูตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช
Phuket Villa Patong beach Juristic Person Condominium
192 ชั้น 1 ถ.ผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทุ้ง 83150
192 Phang-Muang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, Phuket Thailand 83150
mobile +66(0)88-7656588 E-mail : phuketvillapatong.juristic@gmail.com

วันที่ 4 มิถุนายน 2568

เรื่อง ส่งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบ ทส.๑, ทส.๒

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทุ้ง จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ



นิติบุคคลฯ

นางสาวสุวรรณ ศรีเทพ

ผู้จัดการอาคาร

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

3/6/๕๘




แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ ซอย
ถนน ห้วยสีบัวทอง ก. แขวง/ตำบล ป่าตอง เขต/อำเภอ ปะทิว
จังหวัด สุโขทัย โทรศัพท์ 088-165-6586 โทรสาร มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท การเกษตร การค้า การบริการ การบริการลูกค้า ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย หมดอายุ


ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

โครงการธนาคารชุมชนสำคัญ ๖ แห่ง ของ ปิยะ
บริษัท ชูในเค็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

ภาพที่ 3 แสดงตำแหน่งสะพานน้ำ กับการระบายน้ำ และจุดระบายน้ำและเข้าสู่ของโครงการ



๓. ข้อใดเป็นข้อที่ผิด
 ๔. ข้อใดเป็นข้อที่ผิด
 ๕. ข้อใดเป็นข้อที่ผิด

ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ

Department of Public Criminology, 1000 University Ave., University of Illinois at Chicago, Chicago, IL 60607-7199

- ผลิตอาหารให้
- ศึกษาค้นคว้า

	FBI FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION DEPARTMENT OF JUSTICE WASHINGTON, D.C. 20535 (202) 452-2000 (202) 452-2001 (202) 452-2002 (202) 452-2003 (202) 452-2004 (202) 452-2005 (202) 452-2006 (202) 452-2007 (202) 452-2008 (202) 452-2009 (202) 452-2010 (202) 452-2011 (202) 452-2012 (202) 452-2013 (202) 452-2014 (202) 452-2015 (202) 452-2016 (202) 452-2017 (202) 452-2018 (202) 452-2019 (202) 452-2020 (202) 452-2021 (202) 452-2022 (202) 452-2023 (202) 452-2024 (202) 452-2025 (202) 452-2026 (202) 452-2027 (202) 452-2028 (202) 452-2029 (202) 452-2030 (202) 452-2031 (202) 452-2032 (202) 452-2033 (202) 452-2034 (202) 452-2035 (202) 452-2036 (202) 452-2037 (202) 452-2038 (202) 452-2039 (202) 452-2040 (202) 452-2041 (202) 452-2042 (202) 452-2043 (202) 452-2044 (202) 452-2045 (202) 452-2046 (202) 452-2047 (202) 452-2048 (202) 452-2049 (202) 452-2050 (202) 452-2051 (202) 452-2052 (202) 452-2053 (202) 452-2054 (202) 452-2055 (202) 452-2056 (202) 452-2057 (202) 452-2058 (202) 452-2059 (202) 452-2060 (202) 452-2061 (202) 452-2062 (202) 452-2063 (202) 452-2064 (202) 452-2065 (202) 452-2066 (202) 452-2067 (202) 452-2068 (202) 452-2069 (202) 452-2070 (202) 452-2071 (202) 452-2072 (202) 452-2073 (202) 452-2074 (202) 452-2075 (202) 452-2076 (202) 452-2077 (202) 452-2078 (202) 452-2079 (202) 452-2080 (202) 452-2081 (202) 452-2082 (202) 452-2083 (202) 452-2084 (202) 452-2085 (202) 452-2086 (202) 452-2087 (202) 452-2088 (202) 452-2089 (202) 452-2090 (202) 452-2091 (202) 452-2092 (202) 452-2093 (202) 452-2094 (202) 452-2095 (202) 452-2096 (202) 452-2097 (202) 452-2098 (202) 452-2099 (202) 452-2100 (202) 452-2101 (202) 452-2102 (202) 452-2103 (202) 452-2104 (202) 452-2105 (202) 452-2106 (202) 452-2107 (202) 452-2108 (202) 452-2109 (202) 452-2110 (202) 452-2111 (202) 452-2112 (202) 452-2113 (202) 452-2114 (202) 452-2115 (202) 452-2116 (202) 452-2117 (202) 452-2118 (202) 452-2119 (202) 452-2120 (202) 452-2121 (202) 452-2122 (202) 452-2123 (202) 452-2124 (202) 452-2125 (202) 452-2126 (202) 452-2127 (202) 452-2128 (202) 452-2129 (202) 452-2130 (202) 452-2131 (202) 452-2132 (202) 452-2133 (202) 452-2134 (202) 452-2135 (202) 452-2136 (202) 452-2137 (202) 452-2138 (202) 452-2139 (202) 452-2140 (202) 452-2141 (202) 452-2142 (202) 452-2143 (202) 452-2144 (202) 452-2145 (202) 452-2146 (202) 452-2147 (202) 452-2148 (202) 452-2149 (202) 452-2150 (202) 452-2151 (202) 452-2152 (202) 452-2153 (202) 452-2154 (202) 452-2155 (202) 452-2156 (202) 452-2157 (202) 452-2158 (202) 452-2159 (202) 452-2160 (202) 452-2161 (202) 452-2162 (202) 452-2163 (202) 452-2164 (202) 452-2165 (202) 452-2166 (202) 452-2167 (202) 452-2168 (202) 452-2169 (202) 452-2170 (202) 452-2171 (202) 452-2172 (202) 452-2173 (202) 452-2174 (202) 452-2175 (202) 452-2176 (202) 452-2177 (202) 452-2178 (202) 452-2179 (202) 452-2180 (202) 452-2181 (202) 452-2182 (202) 452-2183 (202) 452-2184 (202) 452-2185 (202) 452-2186 (202) 452-2187 (202) 452-2188 (202) 452-2189 (202) 452-2190 (202) 452-2191 (202) 452-2192 (202) 452-2193 (202) 452-2194 (202) 452-2195 (202) 452-2196 (202) 452-2197 (202) 452-2198 (202) 452-2199 (202) 452-2200 (202) 452-2201 (202) 452-2202 (202) 452-2203 (202) 452-2204 (202) 452-2205 (202) 452-2206 (202) 452-2207 (202) 452-2208 (202) 452-2209 (202) 452-2210 (202) 452-2211 (202) 452-2212 (202) 452-2213 (202) 452-2214 (202) 452-2215 (202) 452-2216 (202) 452-2217 (202) 452-2218 (202) 452-2219 (202) 452-2220 (202) 452-2221 (202) 452-222
---	--

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติมอากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผลสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/5/68	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์	
2/5/68	5	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์	
3/5/68	6	140	112	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์	
4/5/68	6	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์	
5/5/68	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์	
6/5/68	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์	
7/5/68	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์	
8/5/68	6	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์	
9/5/68	6	174	139.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์	
10/5/68	5	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์	
11/5/68	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์	
12/5/68	6	114	91.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์	
13/5/68	5	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์	
14/5/68	5	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์	
15/5/68	7	62	119.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์	
16/5/68	3	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาภรณ์	

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ไขมัน (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/5/68	3	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก
18/5/68	11	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก
19/5/68	6	110	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก
20/5/68	5	69	62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก
21/5/68	6	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก
22/5/68	6	101	80.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก
23/5/68	6	4	6.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก
24/5/68	5	81	64.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก
25/5/68	6	31	24.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก
26/5/68	6	57	46.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก
27/5/68	5	93	74.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก
28/5/68	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก
29/5/68	6	68	54.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก
30/5/68	5	83	66.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก
31/5/68	6	56	44.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ผู้บันทึก

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน



ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(หลวงจักรธรบรรณ ๑/สีภาพ)
Patong Beach.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
นิติบุคคล (.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ที่ ซอย
 ถนน รัชดาภิเษก แขวง/ตำบล หนอง เขต/อำเภอ ภาษี
 จังหวัด อุทัย โทรศัพท์ 089-465-6588 โทรสาร มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจการประเภทธุรกิจการค้า การบริการ โรงแรม ใบอนุญาต เลขที่
 (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



Patong Beach

ปติพัคคณ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นายสุวิมล ธรรมะ)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบชีวภาพ 1 เครื่อง 24 ชั่วโมง
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) แหล่งระบายน้ำทิ้ง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดในถังตกตะกอน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 141
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,661,000
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,328,800
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายสู่แหล่งน้ำตาม
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
- (๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ส่งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มิถุนายน 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบ ทส.๑, ทส.๒

เนื่องด้วยนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลลา ป่าตอง บีช ตั้งอยู่ที่ ๑๙๒ ชั้น ๑ ถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกระทุ่ม จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเป็นผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ทางนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลลา ป่าตอง บีช จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2568 ตามเอกสารที่แนบมา

ขอแสดงความนับถือ



นิติบุคคลฯ

นางสาวสุพรรณนา ศรีเทพ

ผู้จัดการอาคาร

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลลา ป่าตอง บีช

1/7/68



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ซอย
ถนน ติวานนท์ แขวง/ตำบล ปากอว เขต/อำเภอ กทม
จังหวัด สุโขทัย โทรศัพท์ ๐๙๔-๗๕-๖๕๕๕ โทรสาร มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ผลิตผลิตภัณฑ์ กึ่งโลหะ ปากอว มี ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย หมดอายุ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลดหรือ ก็ลด)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ไขมัน (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/6/68	5	25	20	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาพรศักดิ์
2/6/68	6	145	116	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาพรศักดิ์
3/6/68	6	91	79.6	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาพรศักดิ์
4/6/68	6	0	0	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาพรศักดิ์
5/6/68	6	151	120.4	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาพรศักดิ์
6/6/68	5	16	12.6	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาพรศักดิ์
7/6/68	6	126	100.4	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาพรศักดิ์
8/6/68	6	81	64.6	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาพรศักดิ์
9/6/68	5	0	0	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาพรศักดิ์
10/6/68	6	161	128.6	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาพรศักดิ์
11/6/68	6	0	0	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาพรศักดิ์
12/6/68	5	0	0	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาพรศักดิ์
13/6/68	6	105	84	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาพรศักดิ์
14/6/68	6	0	0	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาพรศักดิ์
15/6/68	5	0	0	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาพรศักดิ์
16/6/68	6	0	0	ระบ.บ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	สุภาพรศักดิ์

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ผลน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ผลน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ผลน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ผลน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ผลน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)				เครื่องกลั่น ผลน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ผลน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																		ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ผลน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ผลน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ผลน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ผลน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ผลน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
14/6/66	6	86	66.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(Sawanna Sridhep.)

Pattaya Beach

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

นิติบุคคล.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ)

ออกให้โดย.....)

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ)

ออกให้โดย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 143
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,437,000
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,140,600
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



ที่ ภก ๕๒๑๐๗/๕๗๓

สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการตรวจสอบรายงานคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘

เรียน นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ส่งรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ทดสอบโดยบริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เพื่อให้เทศบาลเมืองป่าตอง ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัดน้ำเสีย ก่อนระบายลงท่อรวบรวมน้ำเสีย ของเทศบาลเมืองป่าตอง นั้น

เทศบาลเมืองป่าตอง ได้ตรวจสอบรายงานปรากฏว่า คุณภาพน้ำทิ้งของนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี)

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

กองช่างสุขาภิบาล

โทร. ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑

โทรสาร ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com

ที่ ภก ๕๒๑๐๗/๗๕๔



สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ได้ส่งรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ มายังเทศบาลเมืองป่าตอง ตามข้อกำหนด
กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด
และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

ในการนี้ เทศบาลเมืองป่าตอง ได้รับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช เรียบร้อยแล้ว จึงออกใบรับรายงาน เพื่อเป็นหลักฐานแก่ผู้เสนอ
รายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี)

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

กองช่างสุขาภิบาล

โทร. ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑

โทรสาร ๐-๗๖๓๔-๕๒๕๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com



เลขที่ ๐๗๑/๒๕๖๘

เทศบาลเมืองปัตตานี
ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จาก นางสาวสุวรรณา ศรีเทพ เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษอาคารประเภท ก นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ปัตตานี บีช แหล่งกำเนิด
มลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๒ ถนน พังเมืองสาย ก ตำบล ปัตตานี อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต ประกอบ
กิจการประเภท อาคารประเภท ก ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ

ผู้รับรายงาน

(นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี)

นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี



ที่ ภก ๕๒๑๐๗/๖๖๐๗

สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ได้ส่งรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ มายังเทศบาลเมืองป่าตอง ตามข้อกำหนด
กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด
และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

ในการนี้ เทศบาลเมืองป่าตอง ได้รับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช เรียบร้อยแล้ว จึงออกใบรับรายงาน เพื่อเป็นหลักฐานแก่ผู้เสนอ
รายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี)

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

กองช่างสุขาภิบาล

โทร. ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑

โทรสาร ๐-๗๖๓๔-๕๒๕๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com



เลขที่ ๑๒๒/๒๕๖๘

เทศบาลเมืองป่าตอง
ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ จาก นางสาวสุวรรณา ศรีเทพ เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษอาคารประเภท ก นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช แหล่งกำเนิด
มลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๒ ถนน ฝั่งเมืองสาย ก ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต ประกอบ
กิจการประเภท อาคารประเภท ก ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ

ผู้รับรายงาน

(นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี)

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง



ที่ ภก ๕๒๑๐๗/ ๑๒๘๙

สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการตรวจสอบรายงานคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ส่งรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ทดสอบโดยบริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เพื่อให้เทศบาลเมืองป่าตอง ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย ก่อนระบายลงท่อรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลเมืองป่าตอง นั้น

เทศบาลเมืองป่าตอง ได้ตรวจสอบรายงานปรากฏว่า คุณภาพน้ำทิ้งของนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี)

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

กองช่างสุขาภิบาล

โทร. ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑

โทรสาร ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com

ที่ ภก ๕๒๑๐๗/ ๑๗๖๑



สำนักงานเทศบาลเมืองปาดอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช ได้ส่งรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ มายังเทศบาลเมืองปาดอง ตามข้อกำหนด
กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด
และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

ในการนี้ เทศบาลเมืองปาดอง ได้รับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช เรียบร้อยแล้ว จึงออกใบรับรายงาน เพื่อเป็นหลักฐานแก่ผู้เสนอ
รายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย เทพรอด)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองปาดอง

กองช่างสุขาภิบาล

โทร. ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑

โทรสาร ๐-๗๖๓๔-๕๒๕๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong_sanitary@gmail.com



ที่ ภก ๕๒๑๐๗/ ๑๙๖๕

สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการตรวจสอบรายงานคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

เรียน นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ส่งรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ทดสอบโดยบริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เพื่อให้เทศบาลเมืองป่าตอง ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย ก่อนระบายลงท่อรวบรวมน้ำเสีย ของเทศบาลเมืองป่าตอง นั้น

เทศบาลเมืองป่าตอง ได้ตรวจสอบรายงานปรากฏว่า คุณภาพน้ำทิ้งของนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย เทพรอด)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

กองช่างสุขาภิบาล

โทร. ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑

โทรสาร ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com



เลขที่ ๑๘๖/๒๕๖๘

เทศบาลเมืองป่าตอง
ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จาก นางสาวสุวรรณา ศรีเทพ เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษอาคารประเภท ก นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช แหล่งกำเนิด
มลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๒ ถนน ฝั่งเมืองสาย ก ตำบล ป่าตอง อำเภอ กระทุ่ม จังหวัด ภูเก็ต ประกอบ
กิจการประเภท อาคารประเภท ก ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ ผู้รับรายงาน

(นายธงชัย เทพรอด)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

ที่ ภก ๕๒๑๐๗/๒๐๑๕



สำนักงานเทศบาลเมืองปาดอง
ถนนราชปาหามุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช ได้ส่งรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ มายังเทศบาลเมืองปาดอง ตามข้อกำหนด
กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด
และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

ในการนี้ เทศบาลเมืองปาดอง ได้รับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช เรียบร้อยแล้ว จึงออกใบรับรายงาน เพื่อเป็นหลักฐานแก่ผู้เสนอ
รายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย เทพรอด)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองปาดอง

กองช่างสุขาภิบาล

โทร. ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑

โทรสาร ๐-๗๖๓๔-๕๒๕๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com



เลขที่ ๒๓๒/๒๕๖๘

เทศบาลเมืองปาดอง
ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน...เมษายน...พ.ศ...๒๕๖๘...จาก...นางสาวสุวรรณา ศรีเทพ เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษอาคารประเภท ก นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ปาดอง บีช แหล่งกำเนิด
มลพิษตั้งอยู่เลขที่...๑๙๒...ถนน...ผังเมืองสาย ก...ตำบล...ปาดอง...อำเภอ...กะทู้...จังหวัด...ภูเก็ต...ประกอบ
กิจการประเภท...อาคารประเภท ก...ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่...๗...เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ...๒๕๖๘

ลงชื่อ ผู้รับรายงาน

(นายธงชัย เทพรอด)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองปาดอง

ที่ ภก ๕๒๑๐๗/๒๗๓๕



สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการตรวจสอบรายงานคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

เรียน นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช

อ้างถึง หนังสือนิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ส่งรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ทดสอบโดยบริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เพื่อให้ เทศบาลเมืองป่าตอง ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย ก่อนระบายลงท่อรวบรวมน้ำเสีย ของเทศบาลเมืองป่าตอง นั้น

เทศบาลเมืองป่าตอง ได้ตรวจสอบรายงานปรากฏว่า คุณภาพน้ำทิ้งของนิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น นิติบุคคล อาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตอง บีช ต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อนุสรณ์

(นายชนกร กี่สั้น)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

กองช่างสุขาภิบาล

โทร. ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑

โทรสาร ๐-๗๖๓๔-๕๓๗๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com

ภาคผนวก ช

เอกสารการตรวจสอบถึง

ดับเพลิง

และไฟฉุกเฉิน

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK		บริหารงานโดย บริษัท พิค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โทร.087-7656588				
ชื่อหน่วยงาน		นิติบุคคลอาคารชุด กูเกิ้ลวิลล่า ป่าตองบิซ				
อุปกรณ์ตรวจเช็ค		หัวทองเหลือง				
ชนิดอุปกรณ์		หัวทองเหลือง				
ขนาดอุปกรณ์						
ความถี่ในการตรวจเช็ค		ครึ่ง/เดือน				
วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
3/1/68	16:30	โจนาท	✓			
4/2/68	18:30	โจนาท	✓			
5/3/68	19:00	โจนาท	✓			
6/4/68	18:00	โจนาท	✓			
15/1/68	16:00	MOS	✓			
16/1/68	14:30	MOS	✓			
17/1/68	14:00	MOS	✓			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK		บริหารงานโดย บริษัท พิค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โทร.087-7656588				
ชื่อหน่วยงาน		นิติบุคคลอาคารชุด กูเกิ้ลวิลล่า ป่าตองบิซ				
อุปกรณ์ตรวจเช็ค		หัวทองเหลือง				
ชนิดอุปกรณ์		หัวทองเหลือง				
ขนาดอุปกรณ์						
ความถี่ในการตรวจเช็ค		ครึ่ง/เดือน				
วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
3/1/68	19:30	โจนาท	✓			
4/2/68	13:00	โจนาท	✓			
4/4/68	15:00	MOS	✓			
15/1/68	10:00	MOS	✓			
16/1/68	10:00	MOS	✓			
21/2/68	18:00	MOS	✓			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK		บริหารงานโดย บริษัท พิค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โทร.087-7656588				
ชื่อหน่วยงาน		นิติบุคคลอาคารชุด กูเกิ้ลวิลล่า ป่าตองบิซ				
อุปกรณ์ตรวจเช็ค		ถังดับเพลิง				
ชนิดอุปกรณ์		ถังดับเพลิง				
ขนาดอุปกรณ์						
ความถี่ในการตรวจเช็ค		ครึ่ง/เดือน				
วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
3/1/68	17:30	โจนาท	✓			
4/2/68	19:30	โจนาท	✓			
4/3/68	13:00	โจนาท	✓			
21/4/68	8:00	โจนาท	✓			
2/6/68	18:00	โจนาท	✓			
4/6/68	18:00	MOS	✓			
11/7/68	18:00	MOS	✓			

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK		บริหารงานโดย บริษัท พิค ฟาซิลิตี้ส์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โทร.087-7656588				
ชื่อหน่วยงาน		นิติบุคคลอาคารชุด กูเกิ้ลวิลล่า ป่าตองบิซ				
อุปกรณ์ตรวจเช็ค		ถังดับเพลิง				
ชนิดอุปกรณ์		ถังดับเพลิง				
ขนาดอุปกรณ์						
ความถี่ในการตรวจเช็ค		ครึ่ง/เดือน				
วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ			หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ	
1/1/68	19:30	โจนาท	✓			
19/1/68	17:30	โจนาท	✓			
2/2/68	17:00	โจนาท	✓			
14/1/68	18:00	MOS	✓			
5/1/68	18:00	MOS	✓			
6/1/68	18:00	MOS	✓			
21/1/68	18:00	MOS	✓			


ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

		บริหารงานโดย บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โทร.087-7656588	
ชื่อหน่วยงาน		นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	
อุปกรณ์ตรวจเช็ค		ป้ายหนีไฟ / Exit	
ชนิดอุปกรณ์		ป้ายหนีไฟ / Exit	
ขนาดอุปกรณ์			
ความถี่ในการตรวจเช็ค		ครึ่ง/เดือน	
วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ
			ปกติ ผิดปกติ สาเหตุ
3/6/68	18:30	โศภิตา	✓
4/9/68	18:30	โศภิตา	✓
7/3/68	18:30	โศภิตา	✓
3/4/68	18:00	MOS	✓
2/5/68	18:00	MOS	✓
7/6/68	14:00	MOS	✓
1/7/68	15:00	MOS	✓

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

		บริหารงานโดย บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โทร.087-7656588	
ชื่อหน่วยงาน		นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	
อุปกรณ์ตรวจเช็ค		ป้ายหนีไฟ / Exit	
ชนิดอุปกรณ์		ป้ายหนีไฟ / Exit	
ขนาดอุปกรณ์			
ความถี่ในการตรวจเช็ค		ครึ่ง/เดือน	
วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ
			ปกติ ผิดปกติ สาเหตุ
3/6/68	18:30	โศภิตา	11207
4/9/68	18:30	โศภิตา	✓ - 11
7/3/68	18:30	โศภิตา	✓ - 11
3/4/68	18:00	โศภิตา	✓ - 11
2/5/68	18:00	โศภิตา	✓ - 11
7/6/68	14:00	โศภิตา	✓ - 11
1/7/68	15:00	MOS	✓ - 11

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

		บริหารงานโดย บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โทร.087-7656588	
ชื่อหน่วยงาน		นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	
อุปกรณ์ตรวจเช็ค		ป้ายหนีไฟ / Exit	
ชนิดอุปกรณ์		ป้ายหนีไฟ / Exit	
ขนาดอุปกรณ์			
ความถี่ในการตรวจเช็ค		ครึ่ง/เดือน	
วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ
			ปกติ ผิดปกติ สาเหตุ
7/1/68	18:30	โศภิตา	11207
1/9/68	18:30	โศภิตา	✓ - 11
1/3/68	18:30	โศภิตา	✓ - 11
4/4/68	18:00	โศภิตา	✓ - 11
1/5/68	18:00	โศภิตา	✓ - 11
3/6/68	14:00	โศภิตา	✓ - 11
7/6/68	15:00	MOS	✓ - 11

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

		บริหารงานโดย บริษัท พีค ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โทร.087-7656588	
ชื่อหน่วยงาน		นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช	
อุปกรณ์ตรวจเช็ค		ป้ายหนีไฟ / Exit	
ชนิดอุปกรณ์		ป้ายหนีไฟ / Exit	
ขนาดอุปกรณ์			
ความถี่ในการตรวจเช็ค		ครึ่ง/เดือน	
วันที่/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ
			ปกติ ผิดปกติ สาเหตุ
7/1/68	18:30	โศภิตา	11207
2/2/68	18:30	โศภิตา	✓ - 11
4/3/68	13:00	โศภิตา	✓ - 11
3/4/68	18:00	MOS	✓ - 11
2/5/68	18:00	MOS	✓ - 11
7/6/68	14:00	MOS	✓ - 11
1/7/68	15:00	MOS	✓ - 11

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK		บริหารงานโดย บริษัท พิก ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด โทร.087-7656588		
ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช			
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ไฟฉุกเฉิน / Emergency			
ชนิดอุปกรณ์	ไฟฉุกเฉิน / Emergency			
ขนาดอุปกรณ์	แบตเตอรี่แห้ง 12 V 7Ah			
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครึ่ง/เดือน			
วันที่เดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ	หมายเหตุ
ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ		
1/1/68	18:30	จิราพร	✓	
2/2/68	18:00	จิราพร	✓	
3/3/68	17:00	จิราพร	✓	
4/4/68	18:00	จิราพร	✓	
5/5/68	18:00	มอส	✓	
6/6/68	18:00	มอส	✓	
7/7/68	18:00	มอส	✓	

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK		บริหารงานโดย บริษัท พิก ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด โทร.087-7656588		
ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช			
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ไฟฉุกเฉิน / Emergency			
ชนิดอุปกรณ์	ไฟฉุกเฉิน / Emergency			
ขนาดอุปกรณ์	แบตเตอรี่แห้ง 12 V 7Ah			
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครึ่ง/เดือน			
วันที่เดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ	หมายเหตุ
ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ		
3/1/68	17:30	จิราพร	✓	11/20
3/2/68	18:00	จิราพร	✓	"
4/3/68	18:00	จิราพร	✓	"
3/4/68	18:00	จิราพร	✓	"
2/5/68	18:00	จิราพร	✓	"
3/6/68	18:00	จิราพร	✓	"
3/7/68	18:00	จิราพร	✓	"

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK		บริหารงานโดย บริษัท พิก ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด โทร.087-7656588		
ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช			
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ไฟฉุกเฉิน / Emergency			
ชนิดอุปกรณ์	ไฟฉุกเฉิน / Emergency			
ขนาดอุปกรณ์	แบตเตอรี่แห้ง 12 V 7Ah			
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครึ่ง/เดือน			
วันที่เดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ	หมายเหตุ
ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ		
3/10/68	18:30	จิราพร	✓	11/20
4/1/68	18:00	จิราพร	✓	"
4/5/68	18:00	จิราพร	✓	"
4/14/68	18:00	จิราพร	✓	"
2/5/68	18:30	จิราพร	✓	"
3/6/68	18:00	จิราพร	✓	"
7/7/68	18:00	จิราพร	✓	"

ป้ายบันทึกการตรวจเช็ค

PEAK		บริหารงานโดย บริษัท พิก ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด โทร.087-7656588		
ชื่อหน่วยงาน	นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช			
อุปกรณ์ตรวจเช็ค	ไฟฉุกเฉิน / Emergency			
ชนิดอุปกรณ์	ไฟฉุกเฉิน / Emergency			
ขนาดอุปกรณ์	แบตเตอรี่แห้ง 12 V 7Ah			
ความถี่ในการตรวจเช็ค	ครึ่ง/เดือน			
วันที่เดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะ	หมายเหตุ
ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ		
3/1/68	18:00	จิราพร	✓	"
3/2/68	18:00	จิราพร	✓	"
3/3/68	18:00	จิราพร	✓	"
3/4/68	18:00	จิราพร	✓	"
3/5/68	18:00	จิราพร	✓	"
3/6/68	18:00	จิราพร	✓	"
11/7/68	18:00	จิราพร	✓	11/20

ภาคผนวก ซ

รายงานการทำงานของระบบ

สระว่ายนํ้า



DAILY RECORD

Building name: ศูนย์กีฬาป่าคองบึง

LOCATION : SWIMMING POOL

EQUIPMENT : SWIMMING POOL

MONTH : January YEAR : 2025

หน่วยงาน นิติบุคคลอาคารชุด ศูนย์กีฬาป่าคองบึง

รายละเอียดการตรวจสอบ			ผู้ควบคุม			Valves			การวัดค่าความสะอาดสระน้ำ				ตรวจวัดค่าน้ำ			รายละเอียดสภาพน้ำ	หมายเหตุ
วันที่	เวลา	ลงชื่อ	Power			เปิด			การวัดค่าความสะอาดสระน้ำ				PH	CL	PPM		
			R	S	T	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ขัด	ดู	ผิดปกติ						
1	07:20	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	16		
2	07:45	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	16		
3	07:50	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.0	-	16		
4	07:40	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.3	-	16	เพิ่มคลอรีน	
5	07:40	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	16		
6	07:50	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	16		
7	07:50	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.0	-	16		
8	07:40	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	16	เพิ่มคลอรีน	
9	07:30	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	16		
10	07:45	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.3	-	16	เพิ่มคลอรีน	
11	07:40	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	16		
12	07:40	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	16		
13	07:40	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	16		
14	07:45	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.0	-	16	เพิ่มคลอรีน	
15	07:50	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	16		
16	07:50	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	16		
17	07:40	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.3	-	16	เพิ่มคลอรีน	
18	07:30	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	16		
19	07:45	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	16		
20	07:40	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.0	-	16	เพิ่มคลอรีน	
21	07:35	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	16		
22	07:40	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	16		
23	07:40	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	16		
24	07:50	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.0	-	16		
25	07:55	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	16	เพิ่มคลอรีน	
26	07:40	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	16		
27	07:45	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.0	-	16		
28	08:00	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.3	-	16	เพิ่มคลอรีน	
29	07:50	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	16		
30	07:40	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	16		
31	07:40	สุภาพร นิล	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.0	-	16		

สรุปผลการตรวจสอบ

ลงชื่อ _____ หัวหน้าช่างอาคาร

ลงชื่อ _____

ผอ.อาคาร

วันที่ ____ / ____ / ____



DAILY RECORD

Building name: ศูนย์กีฬาป่าตองบีช

LOCATION : SWIMMING POOL

EQUIPMENT : SWIMMING POOL

MONTH : February YEAR : 2025

หน่วยงาน นิติบุคคลอาคารชุด ศูนย์กีฬา ป่าตองบีช

รายละเอียดตรวจสอบ			ผู้ควบคุม			Valves			การที่ความสะอาดสระน้ำ				ตรวจวัดค่าน้ำ			รายละเอียดสภาพน้ำ	หมายเหตุ
วันที่	เวลา	ลงชื่อ	Power			เปิด			ปิด				PH	CL	PPM		
	23.00 - 08.00	ช่างอาคาร	R	S	T	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ซัก	ถู	ขัดเศษ						
1	07:40	สุทธาทิพย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	16		
2	07:45	สุทธาทิพย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	16		
3	07:50	สุทธาทิพย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.0	-	16		เพิ่มคลอรีน
4	07:40	สุทธาทิพย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	16		
5	07:00	สุทธาทิพย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	16		
6	07:00	สุทธาทิพย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	16		
7	07:30	จันทิพย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	16		
8	07:40	จันทิพย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	6.7	0.3	-	16		เพิ่มคลอรีน
9	07:35	จันทิพย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	6.7	3.0	-	16		*
10	07:30	จันทิพย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓	6.7	3.0	-	16		
11	07:40	จันทิพย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	16		
12	07:45	จันทิพย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.3	-	16		เพิ่มคลอรีน
13	07:45	จันทิพย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	16		
14	07:50	จันทิพย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	16		
15	07:40	สุทธาทิพย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.3	-	16		เพิ่มคลอรีน
16	07:45	สุทธาทิพย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	16		
17	07:00	สุทธาทิพย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	16		
18	07:35	สุทธาทิพย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.0	-	16		
19	07:40	สุทธาทิพย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.3	-	16		เพิ่มคลอรีน
20	07:40	สุทธาทิพย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	16		
21	07:50	สุทธาทิพย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	16		
22	07:45	สุทธาทิพย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.0	-	16		
23	07:55	จันทิพย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	6.7	0.3	-	16		เพิ่มคลอรีน
24	08:00	สุทธาทิพย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	16		
25	07:40	สุทธาทิพย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	16		
26	07:50	สุทธาทิพย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	16		
27	08:00	สุทธาทิพย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.3	-	16		เพิ่มคลอรีน
28	07:00	สุทธาทิพย์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	16		
29																	
30																	
31																	

สรุปผลการตรวจสอบ

ลงชื่อ _____ หัวหน้าช่างอาคาร

ลงชื่อ _____

ผอ.อาคาร

วันที่ ____ / ____ / ____



DAILY RECORD

Building name: ศูนย์กีฬาป่าตองบีช

LOCATION : SWIMMING POOL

EQUIPMENT : SWIMMING POOL

MONTH : March YEAR : 2025

หน่วยงาน นิตินุกคณการชุด ศูนย์กีฬา ป่าตองบีช

รายการตรวจสอบ			ผู้ควบคุม			Valves		การทำความสะอาดสระน้ำ				ตรวจวัดค่าน้ำ			รายละเอียดสภาพน้ำ	หมายเหตุ
วันที่	เวลา	ลงชื่อ	Power			เปิด	ปิด	สะอาด	ไม่สะอาด			PH	CL	PPM		
	23.00 - 08.00	ช่างอาคาร	R	S	T	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ขัด	ถู	ตกสน					
1	07:50	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	16	
2	07:46	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.3	-	16	เติมกลอสัน
3	07:30	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	16	
4	07:50	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	16	
5	07:40	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.0	-	16	
6	07:50	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.3	-	16	เติมกลอสัน
7	07:46	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	16	
8	07:40	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	16	
9	07:20	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.0	-	16	เติมกลอสัน
10	07:40	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	16	
11	07:50	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	16	
12	07:40	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.0	-	16	เติมกลอสัน
13	07:45	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	16	
14	07:50	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	16	
15	07:40	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.0	-	16	
16	07:40	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.3	-	16	เติมกลอสัน
17	07:45	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	16	
18	07:50	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	16	
19	07:50	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.3	-	16	เติมกลอสัน
20	07:40	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	16	
21	07:50	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	16	
22	07:40	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.0	-	16	เติมกลอสัน
23	07:40	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	16	
24	07:50	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	16	
25	07:45	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.0	-	16	เติมกลอสัน
26	07:45	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	16	
27	07:40	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.0	-	16	เติมกลอสัน
28	07:50	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	16	
29	07:35	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	16	
30	07:40	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	16	
31	07:50	สุภากร กิติ์	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.3	-	16	เติมกลอสัน

สรุปผลการตรวจสอบ

ลงชื่อ

หัวหน้าช่างอาคาร

ลงชื่อ

ผอ.อาคาร

วันที่



DAILY RECORD

Building name: ศูนย์วิถีสานป่าตองบีช

LOCATION : SWIMMING POOL

EQUIPMENT : SWIMMING POOL

MONTH : April YEAR : 2025

หน่วยงาน นิติบุคคลอาคารชุด ศูนย์วิถีสานป่าตองบีช

รายการตรวจสอบ			ผู้ควบคุม			Valves		การไหลวนและอุณหภูมิ				ตรวจวัดค่า			รายละเอียดสภาพน้ำ	หมายเหตุ
วันที่	เวลา	ลงชื่อ	Power			เปิด	ปิด	สถานะ	ไม่ก่อกวนสถานะ			PH	CL	PPM		
	23.00 - 08.00	ช่างอาคาร	R	S	T	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ขัด	อุดตัน	ผิดปกติ					
1	07:46	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	76	
2	07:40	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	76	
3	07:35	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	76	
4	07:40	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.5	-	76	เพิ่มคลอรีน
5	07:45	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	76	
6	07:50	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	76	
7	07:45	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.0	-	76	เพิ่มคลอรีน
8	07:50	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	76	
9	07:40	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	76	
10	07:40	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.0	-	76	
11	07:50	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.3	-	76	เพิ่มคลอรีน
12	07:40	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	76	
13	07:40	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	76	
14	07:50	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.5	-	76	เพิ่มคลอรีน
15	07:30	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	76	
16	07:35	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.0	-	76	
17	07:50	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.5	-	76	เพิ่มคลอรีน
18	07:45	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	76	
19	07:30	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	76	
20	07:40	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.5	-	76	เพิ่มคลอรีน
21	07:30	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	76	
22	07:40	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	76	
23	07:50	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.0	-	76	
24	07:45	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.3	-	76	เพิ่มคลอรีน
25	07:50	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	76	
26	07:45	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	76	
27	07:45	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.0	-	76	เพิ่มคลอรีน
28	07:45	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	76	
29	07:40	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.3	-	76	เพิ่มคลอรีน
30	07:30	สุพาทกรัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	76	
31																

สรุปผลการตรวจสอบ

ลงชื่อ

หัวหน้าช่างอาคาร

ลงชื่อ

ผอ.อาคาร

วันที่

/ /



DAILY RECORD

Building name: ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช

LOCATION : SWIMMING POOL

EQUIPMENT : SWIMMING POOL

MONTH : May YEAR : 2025

หน่วยงาน นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช

วันที่	รายการตรวจสอบ		ผู้ควบคุม			Valves		การทำความสะอาดสระน้ำ					ตรวจวัดค่าน้ำ			รายละเอียดสภาพน้ำ	หมายเหตุ
	(สภ)	ลงชื่อ	Power			เปิด	ปิด	สะอาด	ไม่สะอาด				PH	CL	PPM		
	23.00 - 08.00	ช่างอาคาร	R	S	T	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ขัด	ตุล	ผิดปกติ						
1	07:40	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.3	-			1.เคมีตกวัน
2	07:40	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-			
3	07:50	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-			
4	07:30	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.0	-			
5	07:45	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.3	-			1.เคมีตกวัน
6	07:40	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-			
7	07:00	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-			
8	07:40	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.3	-			1.เคมีตกวัน
9	07:45	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-			
10	07:30	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-			
11	07:30	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.3	-			1.เคมีตกวัน
12	07:45	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-			
13	07:40	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-			
14	07:30	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.3	-			1.เคมีตกวัน
15	07:45	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-			
16	07:40	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-			
17	07:30	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-			
18	07:45	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.0	-			
19	07:55	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.3	-			1.เคมีตกวัน
20	07:30	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-			
21	07:45	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-			
22	07:30	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.5	-			1.เคมีตกวัน
23	07:35	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-			
24	07:45	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-			
25	07:40	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.0	-			
26	07:46	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-			
27	07:30	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.0	-			
28	07:30	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-			1.เคมีตกวัน
29	07:40	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-			
30	07:50	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.0	-			
31	07:45	ผู้ทำการ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	0.3	-			1.เคมีตกวัน

สรุปผลการตรวจสอบ

ลงชื่อ _____ หัวหน้าช่างอาคาร

ลงชื่อ _____

ผอ.อาคาร

วันที่ ____ / ____ / ____

DAILY RECORD

Building name: ภูเก็ตวิลล่าปตองบิษ

EQUIPMENT : SWIMMING POOL

LOCATION : SWIMMING POOL

MONTH : June YEAR : 2025

หน่วยงาน นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ปตองบิษ

วันที่	รายการตรวจสอบ		ผู้ควบคุม			Valves		การทำความสะอาดสระน้ำ					ตรวจวัดค่าน้ำ			รายละเอียดสภาพน้ำ	หมายเหตุ
	เวลา	ลงชื่อ	Power			เปิด	ปิด	สะอาด	ไม่สะอาด			PH	CL	PPM			
			R	S	T				ปกติ	ปกติ	ปกติ				ขัด		
	23.00 - 08.00	ช่างอาคาร															
1	07:40	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	76		
2	07:40	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	76		
3	07:45	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.0	-	76		
4	07:40	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.3	-	76	เพิ่มคลอรีน	
5	07:25	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	76		
6	07:45	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	76		
7	07:40	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.0	-	76		
8	07:30	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.3	-	76	เปิดตามรอบวัน	
9	07:40	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	76		
10	07:40	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	76		
11	07:40	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	76		
12	07:45	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.0	-	76	เพิ่มคลอรีน	
13	07:50	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	76		
14	07:40	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	76		
15	07:40	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.3	-	76	เพิ่มคลอรีน	
16	07:45	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	76		
17	07:30	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	76		
18	07:40	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.3	-	76	เพิ่มคลอรีน	
19	07:45	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	76		
20	07:40	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	76		
21	08:00	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.3	-	76	เพิ่มคลอรีน	
22	07:30	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	3.0	-	76		
23	07:40	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	76		
24	07:45	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.0	-	76		
25	07:50	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	76		
26	07:40	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	76		
27	07:45	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	1.5	-	76		
28	08:00	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.0	-	76		
29	07:30	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	0.3	-	76	เปิดตามรอบวัน	
30	08:00	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	6.7	3.0	-	76		
31	07:45	ผู้คุมการกัก	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	6.7	1.5	-	76		

สรุปผลการตรวจสอบ

ลงชื่อ _____ หัวหน้าช่างอาคาร

ลงชื่อ _____

ผก.อาคาร

วันที่ ____ / ____ / ____

ภาคผนวก ฅ

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิตินุคคณาการชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขที่ (No.) XK0632502001434

วันที่ (Date) 19/02/2568

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 11307270

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000757409

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020016703960 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 01/2568 รหัสเครื่องวัด 6500697823 ประเภทอัตรา 3124 วันที่อ่านหน่วย 20/01/2568 เลขที่อ่านครั้งหลัง เฉลี่ย เลขที่อ่านครั้งก่อน - อัตราค่า Ft 0.3672 บาท/หน่วย ค่า FT 5880.71บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 61658.47 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 16015.00	16,015.00	67,539.18
หักบัญชี ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยจิ้งจอก-ภูเก็ต เลขที่บัญชี 674011XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		67,539.18
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		4,727.74
เจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	72,266.92

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

--	--



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิตินุคคณาการชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขที่ (No.) XK0632503001497

วันที่ (Date) 19/03/2568

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 866405168174

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000757409

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020016703960 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 02/2568 รหัสเครื่องวัด 6500697823 ประเภทอัตรา 3124 วันที่อ่านหน่วย 17/02/2568 เลขที่อ่านครั้งหลัง 18.660 เลขที่อ่านครั้งก่อน 1.510 อัตราค่า Ft 0.3672 บาท/หน่วย ค่า FT 5987.56บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 58362.53 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 16306.00 ชำระเงินส่วนที่เหลือ หน่วยที่ชำระ 16306.00 หักบัญชี ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยจิงซีลอน-ภูเก็ต เลขที่บัญชี 674011XXXX	16,306.00	63,833.43
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		63,833.43
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		4,468.34
หกหมื่นแปดพันสามร้อยเอ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์		รวมทั้งสิ้น (Total) 68,301.77

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

--	--



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขที่ (No.) XK0632504001486

วันที่ (Date) 21/04/2568

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 867205225293

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000757409

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020016703960 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 03/2568 รหัสเครื่องวัด 6500697823 ประเภทอัตรา 3124 วันที่อ่านหน่วย 20/03/2568 เลขที่อ่านครั้งหลัง 39.710 เลขที่อ่านครั้งก่อน 18.660 อัตราค่า Ft 0.3672 บาท/หน่วย ค่า FT 6392.22บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 61638.31 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 17408.00	17,408.00	68,030.53
หักบัญชี ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยจัสซิลอน-ภูเก็ต เลขที่บัญชี 674011XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		68,030.53
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		4,762.14
เจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	72,792.67

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

--	--



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขที่ (No.) XK0632505001538

วันที่ (Date) 19/05/2568

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 867205278458

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000757409

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020016703960 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 04/2568 รหัสเครื่องวัด 6500697823 ประเภทอัตรา 3124 วันที่อ่านหน่วย 19/04/2568 เลขที่อ่านครั้งหลัง 55.900 เลขที่อ่านครั้งก่อน 39.710 อัตราค่า Ft 0.3672 บาท/หน่วย ค่า FT 6194.30บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 59561.27 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 16869.00	16,869.00	65,755.57
หักบัญชี ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยจิ้งจิลอน-ภูเก็ต เลขที่บัญชี 674011XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		65,755.57
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		4,602.89
เจ็ดหมื่นสามร้อยห้าสิบแปดบาทสี่สิบหกสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	70,358.46

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

--	--



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) นิตินุคคณาการชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

เลขที่ (No.) XK0632506001560

วันที่ (Date) 19/06/2568

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 867405328903

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000757409

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020016703960 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 05/2568 รหัสเครื่องวัด 6500697823 ประเภทอัตรา 3124 วันที่อ่านหน่วย 20/05/2568 เลขที่อ่านครั้งหลัง 71.690 เลขที่อ่านครั้งก่อน 55.900 อัตราค่า Ft 0.1972 บาท/หน่วย ค่า FT 3471.71บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 62586.04 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 17605.00	17,605.00	66,057.75
หักบัญชี ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยจิ้งจิลอน-ภูเก็ต เลขที่บัญชี 674011XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		66,057.75
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		4,624.04
เจ็ดหมื่นหกกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	70,681.79

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

--	--



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่าป่าตองบิซ
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 192 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 020016703960

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 867205387073
CA/Ref.No.1
Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท) 70,036.50

Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต 002-674011XXXX

Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 21 กรกฎาคม 2568

Please Provide Sufficient Amount Before That Day

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
K13101	KBTA9802	6500697823	3124	19/06/2568	06/2568	22-33 KV	1800

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้	รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
	Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit	Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)
พลังไฟสูงสุด P	0.516	0.437	35.25	35.25 กว.	196.2600	6,918.17
(กิโลวัตต์) OP	0.463	0.394	30.79	17410.00 หน่วย	3.1471	54,791.01
H	0.502	0.423	35.25	ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
พลังงานไฟฟ้า P	87.120	71.690	6884.58	รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		62,021.42
(หน่วย) OP	65.240	53.310	5322.94	กว. P142.20, OP124.20, H142.20		
H	72.140	60.480	5202.48	หักมิเตอร์ย่อย 52,826.00 หน่วย		
กิโลวาร์	0.197	0.165	14.28			

ประวัติการใช้ไฟฟ้า	
Usage History	
วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
Meter Reading Date	Consumption Unit
20/05/68	17605.00
19/04/68	16869.00
20/03/68	17408.00
17/02/68	16306.00
20/01/68	16015.00
22/12/67	18462.00

	จำนวนเงิน (บาท)
	Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	62,021.42
ค่า Ft พ.ค.68-ส.ค.68=0.1972 บาท/หน่วย	3,433.25
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	65,454.67
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	4,581.83
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	70,036.50
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	70,036.50

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

รับคะแนนพิเศษ สูงสุด 200 คะแนน กับ Watt-D Point ได้แล้ววันนี้
เพียงสมัคร Watt-D Point บน PEA Smart Plus ก่อนชำระค่าไฟฟ้า
ชำระค่าไฟ พ.ค.-มิ.ย. ภายในกำหนดผ่านทางออนไลน์ รับเพิ่ม 50 คะแนน
รับมาสมัคร สะสม และใช้คะแนนแลกเงินคืนค่าไฟฟ้ากัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227



- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า



ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมผ่านหน้า
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ/ชำระค่าบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

ภาคผนวก ญ

ใบเสร็จค่าเก็บขยะ

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์

เมื่อเทศบาลเมืองป่าตองได้รับเงินจำนวนนี้แล้ว

ใบเสร็จเปิดเสร็จ

เล่มที่ 4/68

เลขที่ 002

เจ้าพนักงาน

เทศบาลเมืองป่าตอง PT 60050066 มค-ฉิบ 67

ผู้บังคับการ

ได้รับเงินค่า

ค่าธรรมเนียม ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3

จาก นิตยบุคคลสาธารณะ อุตสาหกรรม (คนโสด)


192 ก. ยว. 10
สม ก.

เป็นเงิน 8,132 บาท - สตางค์

(ตัวอักษร)

แปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน

ได้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



ผู้รับเงิน

ตำแหน่ง

(นายวัชรชัย เลิศบุรินทร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์

เมื่อเทศบาลเมืองป่าตองได้รับเงินจำนวนนี้แล้ว

ใบเสร็จเปิดเสร็จ

เล่มที่ 4/68

เลขที่ 002

เจ้าพนักงาน

เทศบาลเมืองป่าตอง PT 60050066 มค-ฉิบ 67

ผู้บังคับการ

ได้รับเงินค่า

ค่าธรรมเนียม ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3

จาก นิตยบุคคลสาธารณะ อุตสาหกรรม (คนโสด)

192 ก. ยว. 10
สม ก.

เป็นเงิน 8,132 บาท - สตางค์

(ตัวอักษร)

แปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน

ได้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗




ผู้รับเงิน

ตำแหน่ง

(นายวัชรชัย เลิศบุรินทร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



ใบแจ้งค่าเก็บและขนมูลฝอย

นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช

192 ถ.ผังเมืองสายก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ลำดับที่	ค่าธรรมเนียม	ประจำเดือน/ปี	เป็นเงิน	
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย (ขยะพิเศษ 10 ลบ.ม)	กันยายน 2567	2,400.00	-
2	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย (ขยะพิเศษ 10 ลบ.ม)	กันยายน 2567	200.00	-
รวมทั้งสิ้น	(สองพันหกร้อยบาทถ้วน)		2,600.00	-

ก.ร. 2567

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์/โทรสาร : 076-345331

ท่านสามารถชำระได้ทาง ธนาคารกรุงไทย

บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี เทศบาลเมืองป่าตอง เลขที่บัญชี 837-6009-74-5

หากท่านได้ชำระแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระที่ Email : rco.patong03@gmail.com เพื่อได้ออกใบเสร็จต่อไป

ภาคผนวก ก

ใบเสร็จค่าบำบัดน้ำเสีย

ที่ ภก 52107/ว 1587



สำนักงานเทศบาลเมืองปาดอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก 83150

1 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งการประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

เรียน นิติบุคคล อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ปาดองบีช เจ้าบ้าน/ผู้อยู่อาศัย

ด้วยเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่าน ซึ่งตั้งอยู่
เลขที่ 192 ถ.ฝั่งเมืองสาย ก ต.ปาดอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ถึงประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 ดังนี้

เลขที่ผู้ใช้น้ำ การประปา ส่วนภูมิภาค	ประเภทแหล่งกำเนิด	ประจำ เดือน/ พ.ศ.	หน่วยน้ำที่ใช้ (ลบ.ม.)	อัตรา ค่าธรรมเนียม (บาท/ลบ.ม.)	จำนวนเงิน (บาท)
12160307157	3 ธุรกิจขนาดใหญ่	กรกฎาคม	1079	6	6,474.00 /
		สิงหาคม	1199	6	7,194.00 /
		กันยายน	1261	6	7,566.00 /
		ตุลาคม	1092	6	6,552.00 /
		พฤศจิกายน	1510	6	9,060.00 /
		ธันวาคม	1733	6	10,398.00 /
(สี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)				รวม	47,244.00

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปาดอง กองช่างสุขาภิบาล ชั้น 1 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่
วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดจะต้องเสียเงินค่าปรับจำนวน 4 เท่า ของอัตรา
ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 90
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปาดอง เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2554 ข้อ 20

หากท่าน เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์พร้อมหลักฐานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เพื่อพิจารณา ภายใน 15 วัน นับจากที่ได้รับแจ้งค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปาดอง
เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2554 ข้อ 24

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย เทพรอด)

ปลัดเทศบาลเมืองปาดอง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองปาดอง

กองช่างสุขาภิบาล

โทร. 0 7634 5371 / โทรสาร. 0 7634 5255 / โทร 083-279-5556 (ไอดีไลน์)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patong.sanitary@gmail.com

หมายเหตุ ขออภัยหากท่านได้มาชำระแล้ว

THAILAND
BIENNALE
PHUKET 2025

Facilities Manager
นางสาว...

ภาคผนวก ก

รายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ประจำปี พ.ศ.2567



เลขทะเบียนวัตถุอันตรายที่ ดพฝ.๖๗/๒๒๓


บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด

SANTO SAFETY CO.,LTD.

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.๐๔๒
มอบวัตถุอันตรายนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นิติบุคคลอาคารชุด ภูเก็ตวิลล่าป่าตองบีช
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๒ หมู่เมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๕๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนพนักงานที่ร่วมฝึกซ้อม ๑๐ คน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗




รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวก จ

เอกสารการตรวจสอบอาคาร

เลขที่ ๑๒/๒๕๖๘

แบบ ร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร

อาคารชุด ภูเก็ตวิลล่า ป่าตองบีช

ตั้งอยู่เลขที่

๑๙๒

หมู่ที่

- ตรอก/ซอย

-

ถนน

ฝั่งเมืองสาย ก

ตำบล/แขวง

ป่าตอง

อำเภอ/เขต

กะทู้

จังหวัด

ภูเก็ต

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ที.พี. บิวติง อินสเปคเตอร์ จำกัด แล้ว
เห็นว่าอาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๒๙

เดือน

มกราคม

พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางลลิตา มณีสรี)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ภาคผนวก ๗

ใบเสร็จค่าสูบตะกอน

นายอภิรักษ์ เขียวมา

49 หมู่ที่ 6 ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เลขบัตรประชาชน : 3480200393554

ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อลูกค้า: นิติบุคคลอาคารชุดภูเก็ต วิลล่า ป่าตองบีช

ที่อยู่: 192 ชั้น 1 ถ.พังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 โทร: 088-765-6588

จำนวน	รายการ	หน่วยละ	จำนวนเงิน
2	ค่าบริการรถดูไทม์ 6 ลบ.ม.	3,500	7,000.00
4	ค่าบริการรถดูดสิ่งปฏิกูล 6 ลบ.ม.	1,500	6,000.00
หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน		รวมทั้งสิ้น	13,000.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-
		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	13,000.00



(นายอภิรักษ์ เขียวมา)

ผู้รับเงิน