

---

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

## บทที่ 4

### สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ SOTETSU GRAND FRESA BANGKOK (เดิมชื่อ โครงการ Archita Hotel) ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2568 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ยังคงมีบางมาตรการที่ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

| ฉบับ / มาตรการ            | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |   |   |   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |   |   |   |
|---------------------------|------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------|---|---|---|
|                           | ✕                                        | ○ | ⊙ | ● | ✕                                      | ○ | ⊙ | ● |
| ฉบับเดือน ม.ค. - มิ.ย. 68 | 4                                        | - | 7 | - | -                                      | - | 3 | - |

หมายเหตุ : ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ซึ่งทาง บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ได้ทำการสรุปเป็นตารางพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ ดังตารางที่ 4-2 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 4-3

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม        | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ                                                                    | การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ทรัพยากรกายภาพ               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ | <p><b>มาตรการป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละออง</b></p> <p>1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน</p>                                   | <p><b>การดำเนินการปัจจุบัน</b></p> <p>- ไม่ได้ปฏิบัติ: ยังไม่มีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วบริเวณพื้นที่จอดรถ เพื่อควบคุมความเร็วรถและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ แต่อย่างใด</p> <p><b>แนวทางการดำเนินการ</b></p> <p>- ให้ทางโครงการดำเนินการติดป้ายจำกัดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นภายในพื้นที่โครงการอย่างชัดเจน</p> <div></div> |
|                                 |                                                                                                                                                                                                 | ตัวอย่างป้าย “จำกัดความเร็ว”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                 | <p><b>มาตรการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษ</b></p> <p>1. โครงการจัดให้มีที่จอดรถบริเวณชั้นที่ 1 ทั้งหมด ซึ่งโครงการจะติดตั้งป้ายห้ามแรงเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งรถให้เห็นอย่างชัดเจน</p> | <p><b>การดำเนินการปัจจุบัน</b></p> <p>- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ: บริเวณชั้น 1 เป็นพื้นที่จอดรถสำหรับผู้เข้ามาติดต่อและสำหรับจอดรถผู้พิการ รวมทั้งสำหรับจอดรถจักรยานยนต์ และชั้นใต้ดิน เป็นพื้นที่จอดรถแบบอัตโนมัติ ให้สำหรับผู้เข้ามาใช้บริการภายในโรงแรม ทั้งนี้ จากการสำรวจทางโครงการยังไม่มีติดตั้งป้ายห้ามแรงเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งรถให้เห็นอย่างชัดเจน แต่อย่างใด</p>                                 |

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติตามได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่ปฏิบัติตามได้ ปฏิบัติไม่ได้

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม              | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติตามได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่ปฏิบัติตามได้ ปฏิบัติไม่ได้                                              | การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ (ต่อ) | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติตามได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่ปฏิบัติตามได้ ปฏิบัติไม่ได้                                              | <div>แนวทางการดำเนินการ</div> <div>- ให้องค์กรดำเนินการทำและติดป้ายห้ามแรงเครื่องยนต์ใช้แตรรถบริเวณที่จอดรถอย่างชัดเจน</div> <div></div> <div>ตัวอย่างป้าย “ห้ามแรงเครื่องยนต์”</div>                                                                                                                                                           |
| 3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.3 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล     | 3. ติดตั้งมิเตอร์การใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียรวมแยกจากมิเตอร์ไฟฟ้าประจำอาคารและบันที่กปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง   | <div>การดำเนินการปัจจุบัน</div> <div>- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ: ยังไม่มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากมิเตอร์ไฟฟ้าระบบอื่นๆ มีเพียงช่างประจำโครงการดูแลตรวจสอบ และจดบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกวัน เพื่อนำไปคิดปริมาณการใช้ไฟฟ้า</div> <div>แนวทางการดำเนินการ</div> <div>- ให้โครงการมิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากมิเตอร์ไฟฟ้าระบบอื่นๆ อย่างชัดเจน</div>                   |
|                                       | 8. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการทราบว่าไม่ควรทิ้งสิ่งอื่นใดที่ย่อยสลายไม่ได้ลงในโถส้วม โถปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ซึ่งอาจทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน | <div>การดำเนินการปัจจุบัน</div> <div>- ไม่ได้ปฏิบัติ: ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบว่าไม่ควรทิ้งสิ่งอื่นใดที่ย่อยสลายไม่ได้ลงในสุขภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน แต่อย่างใด</div> <div>แนวทางการดำเนินการ</div> <div>- ให้โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่าไม่ควรทิ้งสิ่งอื่นใดที่ย่อยสลายไม่ได้ลงในโถส้วม โถปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ซึ่งอาจทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันชัดเจนมากขึ้น</div> |

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติตามได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่ปฏิบัติตามได้ ปฏิบัติไม่ได้

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม       | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติตามได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่ปฏิบัติตามได้ ปฏิบัติไม่ได้                                                                                                                                                                                                            | การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.7 การใช้ไฟฟ้า                | 8. รณรงค์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนร่วมกันในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดหรือจัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้พักอาศัยภายในโครงการ                                                                                                                                                                              | <p><b>การดำเนินการปัจจุบัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ปฏิบัติได้แต่ไม่ประสิทธิภาพ: ยังไม่มีการรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการตระหนักและร่วมมือในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดหรือจัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้ใช้บริการทราบ แต่อย่างใด มีเพียงการเลือกใช้หลอดไฟ LED ในการประหยัดไฟ เท่านั้น</li></ul> <p><b>แนวทางการดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ให้โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการตระหนักและร่วมมือในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดหรือจัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้ใช้บริการ</li></ul>                                                                                     |
| <b>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.5 การจัดการดูแลสระว่ายน้ำ    | <p><b>มาตรการด้านความปลอดภัยจากการใช้สระว่ายน้ำ</b></p> <p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ (life guard) เพื่อดูแลผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำไว้ประจำอยู่อาคารบริการ และสามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยผลัดเปลี่ยนกันดูแลความปลอดภัย คอยช่วยเหลือผู้ใช้บริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุและต้องประจำอยู่ตลอดเวลาที่สระว่ายน้ำนั้นเปิดบริการ</p> | <p><b>การดำเนินการปัจจุบัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ปฏิบัติได้แต่ไม่ประสิทธิภาพ: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ (life guard) เพื่อดูแลผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำประจำอยู่ตลอดเวลา แต่อย่างใด มีเพียงเจ้าหน้าที่ดูแล ตรวจสอบปริมาณสระว่ายน้ำ และผ่านระบบกล้อง CCTV บริเวณสระว่ายน้ำ เท่านั้น ทั้งนี้ หากเกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่จะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง</li></ul> <p><b>แนวทางการดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ให้โครงการจัดหาเจ้าหน้าที่สำหรับประจำสระว่ายน้ำ (life guard) เพื่อดูแลผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำประจำอยู่ตลอดเวลาเพิ่มเติมมากขึ้น</li></ul> |
|                                | <p>2. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล พร้อมชุดปฐมพยาบาลไว้ประจำสระว่ายน้ำ และเปิดประกาศวิธีการปฐมพยาบาลช่วยเหลือคนจมน้ำไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำ</p>                                                                                                                                                                                | <p><b>การดำเนินการปัจจุบัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ไม่ได้ปฏิบัติ: ยังไม่มีห้องปฐมพยาบาล พร้อมชุดปฐมพยาบาล พร้อมทั้งจัดป้ายประกาศวิธีการปฐมพยาบาล กรณีช่วยคนจมน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ แต่อย่างใด</li></ul> <p><b>แนวทางการดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ให้โครงการจัดหาชุดปฐมพยาบาลบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อช่วยในทันทีกรณีเกิดการเกิดเหตุขึ้น พร้อมทั้งติดป้ายประกาศวิธีการปฐมพยาบาลบริเวณสระว่ายน้ำอย่างชัดเจน</li></ul>                                                                                                                                                                     |

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม ได้ปฏิบัติตาม ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่ปฏิบัติตาม และยังไม่ปฏิบัติตาม พร้อมข้อเสนอแนะ

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม          | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่ปฏิบัติตาม และยังไม่ปฏิบัติตาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5 การจัดการดูแลสระว่ายน้ำ (ต่อ) | 3. จัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำดังนี้<br>- ไม่ช่วยชีวิตหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร และมีน้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน โดยวางไว้ที่ปลายส่วนลึกของสระว่ายน้ำ<br>- ห่วงชูชีพ เช่น ห่วงยาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว โดยผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน<br>- โคมช่วยชีวิต (Kick Board) อย่างน้อย 2 อัน<br>- เครื่องช่วยหายใจ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ อย่างน้อยอย่างละ 1 เครื่อง ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องวางไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน และนำมาใช้ทันที | <b>การดำเนินการปัจจุบัน</b><br>- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ: มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เต็ม ไม่ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ แต่ยังไม่ช่วยชีวิต จำนวน 2 ชุด และเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ อย่างละ 1 ชุด ติดตั้งไว้บริเวณสระว่ายน้ำ<br><b>แนวทางการดำเนินการ</b><br>- ให้โครงการจัดให้มีหมายเลขของสถานที่สำคัญๆ ไว้ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ที่ทำการของไฟฟ้า เป็นต้น ติดตั้งบริเวณพื้นที่สระว่ายน้ำ เพื่อใช้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน                                          |
|                                   | 4. จัดมีโทรศัพท์สายตรงไว้ใช้ในบริเวณสระว่ายน้ำและแจ้งหมายเลขของสถานที่สำคัญๆ ไว้ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ที่ทำการของไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ ฟ้าผ่า หรือมีคนจมน้ำและปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ                                                                                                                                                                                                      | <b>การดำเนินการปัจจุบัน</b><br>- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ: มีโทรศัพท์สายตรงไว้ใช้ในบริเวณสระว่ายน้ำ เท่านั้น แต่ยังไม่มีการแจ้งหมายเลขของสถานที่สำคัญๆ ไว้ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ที่ทำการของไฟฟ้า เป็นต้น ติดตั้งบริเวณพื้นที่สระว่ายน้ำ เพื่อใช้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน<br><b>แนวทางการดำเนินการ</b><br>- ให้โครงการจัดให้มีหมายเลขของสถานที่สำคัญๆ ไว้ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ที่ทำการของไฟฟ้า เป็นต้น ติดตั้งบริเวณพื้นที่สระว่ายน้ำ เพื่อใช้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน |
|                                   | <b>มาตรการดูแลรักษาความสะอาดของสระว่ายน้ำ</b><br>3. มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่ละวัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>การดำเนินการปัจจุบัน</b><br>- ไม่ได้ปฏิบัติ: ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลสำหรับการเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำในแต่ละวัน แต่อย่างใด<br><b>แนวทางการดำเนินการ</b><br>- ให้โครงการมีการบันทึกข้อมูลสำหรับการเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำในแต่ละวันเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                               |

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติตามได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม          | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติตามได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่ถึงเวลาปฏิบัติ                                                                                                                                                  | การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5 การจัดการดูแลสระว่ายน้ำ (ต่อ) | 7. การเก็บตัวอย่างน้ำในสระว่ายน้ำ เพื่อตรวจประเมินทางชีววิทยา จำนวน 2 จุด คือ ส่วนลึก และส่วนตื้นในขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง แล้วจัดทำเป็นสถิติไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ โดยต้องตรวจไม่พบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค | <p><b>การดำเนินการปัจจุบัน</b></p> <p>- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : มีการจ้างบริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด ให้เข้ามาทำการตรวจประเมินทางชีววิทยา เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมแนบผลการวิเคราะห์ เพื่อจัดทำเป็นสถิติไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ โดยต้องตรวจไม่พบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค จำนวนเพียง 1 จุด เท่านั้น</p> <p><b>แนวทางการดำเนินการ</b></p> <p>- ให้โครงการเพิ่มจุดตรวจวัดน้ำสระว่ายน้ำตามที่มาตรการได้กำหนดให้ครบ</p> |

**ตารางที่ 4-3** มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติตาม ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ปฏิบัติตาม ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. การจัดการน้ำเสีย      | <div> <div> <b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> </div> <div> <div>ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ได้แก่</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่า pH อยู่ระหว่าง 5-9</li> <li>- ค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล.</li> <li>- Suspended Solid ไม่เกิน 30 มก./ล.</li> <li>- Total Dissolved Solids ไม่เกิน 500 มก./ล.</li> <li>- Settleable Solids ไม่เกิน 0.5 มก./ล.</li> <li>- Sulfide ไม่เกิน 1.0 มก./ล.</li> <li>- Total Kjeldahl Nitrogen ไม่เกิน 35 มก./ล.</li> <li>- Oil &amp; Grease ไม่เกิน 20 มก./ล.</li> <li>- Total Coliform Bacteria ไม่เกิน 5,000 MPN /100 มล.</li> </ul> </div> </div> <div> <b>ความถี่</b> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเดือนละ 1 ครั้ง และเสนอรายงานตามแบบ ทส.2 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป</li> </ul> </div> <div> <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b> </div> <div> <div>ตรวจวัด 3 จุด ได้แก่</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>- บ่อตรวจคุณภาพน้ำ</li> <li>- มิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย</li> </ul> </div> | <div> <b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ: ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 โครงการได้จ้างบริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด เข้ามาทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ณ บ่อตรวจคุณภาพน้ำ เพียงจุดเดียว เท่านั้น และให้เจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบโครงการจรมหาการใช้ไฟฟ้าจากระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อไปคิดปริมาณการใช้</li> </ul> </div> <div> <b>แนวทางการดำเนินการ</b> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้โครงการเพิ่มจุดตรวจวัดน้ำเสียตามที่มาตรการได้กำหนดให้ครบ</li> </ul> </div> |

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม                                   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)                                  | <b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- การใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย</li></ul> <b>ความถี่</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ</li></ul> <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</li></ul>                                                                                                        | <b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ: ยังไม่มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากมิเตอร์ไฟฟ้าระบบอื่นๆ มีเพียงช่างประจำโครงการดูแลตรวจสอบ และจดบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกวัน เพื่อนำไปคิดปริมาณการใช้ไฟฟ้า</li></ul> <b>แนวทางการดำเนินการ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ให้โครงการมีการมิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากมิเตอร์ไฟฟ้าระบบอื่นๆ อย่างชัดเจน</li></ul>                              |
| 14. คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ และความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำ | <b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค โดยจะต้องตรวจไม่พบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค</li></ul> <b>ความถี่</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ</li></ul> <b>บริเวณที่ตรวจวัด</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- น้ำในสระว่ายน้ำจำนวน 2 จุด คือ ส่วนเล็กและส่วนต้นในขณะที่มีผู้ใช้สระ ว่ายน้ำมากที่สุด</li></ul> | <b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ: มีการว่าจ้างบริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด ให้เข้ามาทำการตรวจประเมินทางชีววิทยา เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมแนบผลการวิเคราะห์ เพื่อจัดทำเป็นสถิติไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ โดยต้องตรวจสอบได้ โดยต้องตรวจไม่พบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค จำนวนเพียง 1 จุด เท่านั้น</li></ul> <b>แนวทางการดำเนินการ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ให้โครงการเพิ่มจุดตรวจวัดน้ำสระว่ายน้ำตามที่มาตราการได้กำหนดให้ครบ</li></ul> |