

บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ช่วงดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป

ตั้งอยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร

ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง



AIR SAVE CO.,LTD.
บริษัท แอร์เซฟ จำกัด



ที่ นว.060/2568

12 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอส่งมอบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม-
มิถุนายน พ.ศ. 2568 โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
2. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD)

ด้วยบริษัท บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จำกัด (สาขานวนคร) ได้มอบหมายให้บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 ของ
โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ตั้งอยู่ที่เขตอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลนากลาง อำเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จ จึงขอส่งมอบ
รายงานฯ และแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ตำแหน่ง Safety & Environment Manager



ที่ นว.061/2568

12 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอส่งมอบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม-
มิถุนายน พ.ศ. 2568 โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
2. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD)

ด้วยบริษัท บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จำกัด (สาขานวนคร) ได้มอบหมายให้บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 ของ
โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ตั้งอยู่ที่เขตอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลนากลาง อำเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จ จึงขอส่งมอบ
รายงานฯ และแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ตำแหน่ง Safety & Environment Manager



ที่ นว.062/2568

12 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอส่งมอบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม-
มิถุนายน พ.ศ. 2568 โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป

เรียน เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
2. แผนบันทึกข้อมูล (CD)

ด้วยบริษัท บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จำกัด (สาขานวนคร) ได้มอบหมายให้บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 ของ
โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ตั้งอยู่ที่เขตอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลนากลาง อำเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จ จึงขอส่งมอบ
รายงานฯ และแผนบันทึกข้อมูล (CD) มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ตำแหน่ง Safety & Environment Manager



บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
AIR SAVE CO., LTD.

235/14 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : (662)-540-0055 E-mail : airsave@hotmail.com

Ref. : AS 63/6821E

21 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอส่งมอบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม-
มิถุนายน พ.ศ. 2568 โครงการโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ

เรียน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
บริษัท เอ็นไวรอนमेंท์พัลฟ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
2. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD)

ด้วยบริษัท เอ็นไวรอนमेंท์พัลฟ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568
ของโครงการโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ บัดนี้
บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จ จึงขอส่งมอบรายงานฯ และแผ่นบันทึกข้อมูล (CD)
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
AIR SAVE CO., LTD.

กรรมการผู้จัดการ

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท แอร์เซฟ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ ตั้งอยู่เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๑ ถนนอรุณวิภาชน์ ตำบลหนองโพ อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ของบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลฟ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด ฉบับประจำเดือน

- (/) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘
() กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
() อื่นๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการ

นักเคมีวิเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

 บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
AIR SAVE CO.,LTD

กรรมการผู้จัดการ

สารบัญ

หน้า

จดหมายนำส่ง

หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน (แบบ ตต.1)

การเสนอรายงาน (แบบ ตต.2)

สารบัญ

สารบัญรูป

สารบัญตาราง

| | |
|--|------------|
| บทที่ 1 บทนำ | 1-1 |
| 1.1 ความเป็นมาของโครงการ | 1-1 |
| 1.2 ความเป็นมาของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ | 1-2 |
| บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ | 2-1 |
| 2.1 ที่ตั้งโครงการ | 2-1 |
| 2.2 การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ | 2-1 |
| 2.3 วัตถุประสงค์และสารเคมี | 2-5 |
| 2.4 ผลิตภัณฑ์ | 2-6 |
| 2.5 กระบวนการผลิต | 2-6 |
| 2.6 ระบบเสริมและระบบสาธารณูปโภค | 2-9 |
| 2.7 มลสารและการควบคุม | 2-11 |
| 2.8 พนักงาน | 2-13 |
| 2.9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 2-13 |
| 2.10 การประชาสัมพันธ์ และมวลชนสัมพันธ์ | 2-14 |
| 2.11 พื้นที่สีเขียว | 2-14 |

สารบัญ (ต่อ)

| | หน้า |
|---|------------|
| บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม | 3-1 |
| 3.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 3-1 |
| 3.2 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 3-1 |
| 3.2.1 คุณภาพอากาศ | 3-39 |
| 3.2.2 ระดับเสียง | 3-52 |
| 3.2.3 คุณภาพน้ำ | 3-57 |
| 3.2.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 3-61 |
| 3.2.5 การจัดการกากของเสีย | 3-61 |
| 3.2.6 ผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน | 3-76 |
| 3.2.7 สถิติอุบัติเหตุ | 3-76 |
| 3.2.8 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ | 3-76 |
| บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ | 4-1 |

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก สำเนาหนังสือเห็นชอบ

ภาคผนวก ข เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงดำเนินการ

ข-1 เอกสารการรับเรื่องร้องเรียน

ข-2 สำเนาหนังสือนำส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ข-3 Preventive Maintenance Program

ข-4 เอกสารแสดงบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

ข-5 แผนที่แสดงระดับเส้นเสียง (Noise Contour map)

ข-6 เอกสารดูแลทำความสะอาดถังดักไขมัน

ข-7 แผนและเอกสารการอบรมด้านความปลอดภัย

ข-8 ผังแสดงเส้นทางการระบายน้ำภายในโครงการ

ข-9 เอกสารตรวจสอบและทำความสะอาดระบบระบายน้ำฝน

ข-10 เอกสารขอขยายระยะเวลาในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณ
โรงงาน (สก.1)

ข-11 เอกสารขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากโรงงาน (สก.2)

ข-12 เอกสารแจ้งรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.3)

ข-13 เอกสารแสดงการส่งกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (Manifest)

ข-14 บันทึกปริมาณกากของเสีย

ข-15 เอกสารส่งกำจัดขยะมูลฝอยให้หน่วยงานราชการมารับไปกำจัด

ข-16 เอกสารพิจารณาเลือกบริษัทผู้รับกำจัดกากของเสียอันตราย

ข-17 เอกสารพิจารณารับแรงงานท้องถิ่นเข้าทำงาน

ข-18 เอกสารการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

ข-19 เอกสารสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน

ข-20 เอกสารจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

ข-21 เอกสารจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน

ข-22 รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน

ข-23 นโยบายด้านความปลอดภัย

ข-24 ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

ภาคผนวก (ต่อ)

- ข-25 เอกสารผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน
- ข-26 เอกสารการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำ
- ข-27 บันทึกสถิติอุบัติเหตุ
- ข-28 โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- ข-29 คู่มือระงับอุบัติเหตุจากสารเคมีและวัสดุอันตราย
- ข-30 เอกสารการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
- ข-31 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับ 1-3
- ข-32 เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
- ข-33 ผังแสดงพื้นที่สีเขียว
- ข-34 เอกสารสำรวจความคิดเห็นสภาพเศรษฐกิจและสังคม
- ข-35 บันทึกการตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก

ภาคผนวก ค ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงดำเนินการ

ภาคผนวก ง ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก จ หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

สารบัญรูป

| | หน้า |
|---|------|
| รูปที่ 2.1-1 ที่ตั้งโครงการภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร | 2-2 |
| รูปที่ 2.2-1 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการ | 2-4 |
| รูปที่ 2.5-1 ผังดุลมวลการผลิตของโครงการ | 2-7 |
| รูปที่ 3.2.1-1 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ | 3-40 |
| รูปที่ 3.2.1-2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ | 3-41 |
| รูปที่ 3.2.1-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ย้อนหลัง | 3-44 |
| รูปที่ 3.2.1-4 ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม | 3-46 |
| รูปที่ 3.2.1-5 จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ของโครงการ | 3-49 |
| รูปที่ 3.2.1-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด | 3-51 |
| รูปที่ 3.2.2-1 การตรวจวัดระดับเสียง | 3-53 |
| รูปที่ 3.2.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณริมรั้วโรงงาน | 3-55 |
| รูปที่ 3.2.2-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณชุมชนบ้านนากลาง | 3-57 |
| รูปที่ 3.2.3-1 ผลการตรวจวัดลักษณะน้ำทิ้งย้อนหลัง | 3-58 |
| รูปที่ 3.2.5-1 การตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ | 3-64 |
| รูปที่ 3.2.5-2 การตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน | 3-67 |
| รูปที่ 3.2.5-3 การตรวจวัดความร้อนในสถานที่ทำงาน | 3-69 |
| รูปที่ 3.2.5-4 การตรวจวัดแสงสว่างในสถานที่ทำงาน | 3-70 |
| รูปที่ 3.2.5-5 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน | 3-73 |

สารบัญตาราง

| | หน้า |
|------------------|--|
| ตารางที่ 2.2-1 | การใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการ |
| 2-3 | |
| ตารางที่ 3.1-1 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 |
| 3-2 | |
| ตารางที่ 3.2-1 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 |
| 3-33 | |
| ตารางที่ 3.2.1-1 | วิธีเก็บตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ |
| 3-42 | |
| ตารางที่ 3.2.1-2 | ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในบรรยากาศ |
| 3-42 | |
| ตารางที่ 3.2.1-3 | ผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ในบรรยากาศ |
| 3-43 | |
| ตารางที่ 3.2.1-4 | วิธีเก็บตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์หิมสารอากาศจากแหล่งกำเนิด |
| 3-50 | |
| ตารางที่ 3.2.1-5 | ผลการตรวจวัดคุณภาพทางอากาศจากแหล่งกำเนิด |
| 3-50 | |
| ตารางที่ 3.2.2-1 | ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณริมรั้วของโครงการ |
| 3-54 | |
| ตารางที่ 3.2.2-2 | ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณชุมชน |
| 3-56 | |
| ตารางที่ 3.2.3-1 | ดัชนีคุณภาพน้ำที่ตรวจวัดและวิธีวิเคราะห์ |
| 3-57 | |
| ตารางที่ 3.2.3-2 | ผลการตรวจวัดลักษณะน้ำทิ้ง |
| 3-58 | |
| ตารางที่ 3.2.5-1 | ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง |
| 3-63 | |
| ตารางที่ 3.2.5-2 | ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่พนักงานได้รับสัมผัส ตลอดระยะเวลาทำงาน (TWA) |
| 3-63 | |
| ตารางที่ 3.2.5-3 | สรุปผลการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ |
| 3-70 | |
| ตารางที่ 3.2.5-4 | ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ |
| 3-72 | |
| ตารางที่ 3.2.5-5 | ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ |
| 3-76 | |

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป**

๑. ชื่อโครงการ โรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป.....
๒. สถานที่ตั้ง เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลนากลาง อำเภอสองเนิน
จังหวัดนครราชสีมา.....
๓. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทคโนโลยี จำกัด.....
๔. สถานที่ติดต่อ ๗๗๗ หมู่ ๑ เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลนากลาง
อำเภอสองเนิน จังหวัดนครราชสีมา.....
โทรศัพท์ (๐๔๔) ๐๐-๐๖๖๑.....โทรสาร (๐๔๔) ๐๐-๐๖๖๕.....
๕. จัดทำโดย บริษัท แอร์เซฟ จำกัด.....
๖. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส ๑๐๐.๙.๓/
๒๗๕๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗.....
๗. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย ต่อสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๘
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมาและสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘.....
๘. รายละเอียดโครงการ แสดงรายละเอียดทั้งหมดในรายงาน บทที่ ๒ รายละเอียดโครงการ.....