

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการประตุน้ำแม่ น้ำตรัง จังหวัดตรัง**

ชื่อโครงการ : โครงการประตุน้ำแม่ น้ำตรัง จังหวัดตรัง

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
: พิกัดห้วงงาน 562596 E 840526 N แผนที่มาตราส่วน 1 : 50000
: ระวางหมายเลข 4924III ลำดับชุด L7018

ขนาดพื้นที่โครงการ : 126.27 ไร่

ชื่อเจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จัดทำโดย : ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหนังสือเห็นชอบ
: เลขที่ ทส 1010.6/13881 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
: -

โครงการผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี : -

โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
: รายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตุน้ำแม่ น้ำตรัง จังหวัดตรัง ฉบับที่ 1/2568 (เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน) ซึ่งดำเนินการในระยะก่อสร้าง ปีที่ 2 เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดโครงการ : รายละเอียดของโครงการ ได้แก่ ความเป็นมา ที่ตั้งโครงการ ลักษณะของโครงการ ระบบชลประทาน การก่อสร้างโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ เป็นต้น แสดงรายละเอียดใน **บทที่ 1 บทนำ**