





ภาคผนวก ข

เอกสารปฏิบัติตามมาตรการฯ



ภาคผนวก ข-1

เอกสารการตรวจสอบระบบต่าง ๆ

รายงานการตรวจเช็ค โครงการ งานชลประทาน

ประจำเดือน ธ.ค. 68


งานระบบ	รายละเอียด	ดี	ไม่ดี	สาเหตุและการแก้ไข	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค
ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง และระบบ Fire pump	การตรวจเช็คถังน้ำยาประจันคือน	✓			
	การทำงานของระบบปั้มดับเพลิง	✓			1)
	ตรวจเช็คแบตเตอรี่+น้ำกลั่น	✓			1)
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 1/2 ของถัง	160			1)
ไฟฉุกเฉิน	บริเวณห้องเครื่อง ไฟฟ้า	✓			1)
	บริเวณทางเดิน	—			—
	ไฟฉุกเฉินจาก GEN	✓			1)
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GEN	การทำงานของเครื่องยนต์	✓			1)
	ตรวจเช็คแบตเตอรี่+น้ำกลั่น	✓			1)
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 1/2 ของถัง	350			1)
หม้อแปลงไฟฟ้า	ตรวจสอบแนวสายไฟแรงสูงและหม้อ	✓			1)
	แปลงไฟฟ้าว่ามีกิ่งไม้อยู่ใกล้ทำให้	✓			1)
	ช็อตได้หรือไม่	✓			1)
	แนวสายจากหม้อแปลงลงมาห้อง	✓			1)
ปั๊มน้ำดี	การทำงานของปั๊มน้ำ	✓			1)
	เสียงดี	✓			1)
ถังเก็บน้ำดี	ระดับน้ำในถังเก็บ	✓			1)
	สีของน้ำประปาที่จ่ายมา	✓			1)
สภาพเขื่อนหน้าทะเล	แนวคันเขื่อนและการทรุดตัว	✓			1)
ลิฟท์	การทำงาน	✓			1)
	หลอดไฟในลิฟท์	✓			1)
	ความสะอาดในลิฟท์	✓			1)
ไฟทางเดิน	ไฟทางเดินตามชั้น	✓			1)
					1)

ลงชื่อ 
(เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจอาคารชุด)

รายงานการตรวจเช็ค โครงการ ถ่านหินสะอาด ๑๖๕๐

ประจำเดือน ก.พ. ๕๕


งานระบบ	รายละเอียด	ดี	ไม่ดี	สาเหตุและการแก้ไข	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค
ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง และระบบ Fire pump	การตรวจเช็คถังน้ำยาประจำเดือน	✓			
	การทำงานของระบบปั๊มดับเพลิง	✓			๑
	ตรวจเช็คแบตเตอรี่+น้ำกลั่น	✓			๒
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ๑/๒ ของถัง	๗๕%			๔
ไฟฉุกเฉิน	บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า	✓			๕
	บริเวณทางเดิน	—			—
	ไฟฉุกเฉินจาก GEN	✓			๖
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GEN	การทำงานของเครื่องยนต์	✓			๗
	ตรวจเช็คแบตเตอรี่+น้ำกลั่น	✓			๘
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ๑/๒ ของถัง	๓๕%			๙
หม้อแปลงไฟฟ้า	ตรวจสอบแนวสายไฟแรงสูงและหม้อ	✓			๑๐
	แปลงไฟฟ้าว่ามีกิ่งไม้อยู่ใกล้ทำให้	✓			๑๑
	ช็อตได้หรือไม่	✓			๑๒
	แนวสายจากหม้อแปลงลงมาห้อง	✓			๑๓
	MDB	✓			๑๔
ปั๊มน้ำดี	การทำงานของปั๊ม	✓			๑๕
	เสียงดี	✓			๑๖
ถังเก็บน้ำดี	ระดับน้ำในถังเก็บ	✓			๑๗
	สีของน้ำประปาที่จ่ายมา	✓			๑๘
สภาพเขื่อนหน้าทะเล	แนวสันเขื่อนและการทรุดตัว	✓			๑๙
ลิฟท์	การทำงาน	✓			๒๐
	หลอดไฟในลิฟท์	✓			๒๑
	ความสะดวกในลิฟท์	✓			๒๒
ไฟทางเดิน	ไฟทางเดินตามชั้น	✓			๒๓

ลงชื่อ 

(เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจอาคารชุด)


รายงานการตรวจเช็ค โครงการ 266 สรรค 32 ทบ
 ประจำเดือน ธ.ค. 68

งานระบบ	รายละเอียด	ดี	ไม่ดี	สาเหตุและการแก้ไข	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค
ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง และระบบ Fire pump	การตรวจเช็คถังน้ำยาประจำเดือน	✓			
	การทำงานของระบบปั๊มดับเพลิง	✓			U
	ตรวจเช็คแบตเตอรี่+น้ำกลั่น	✓			11
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 1/2 ของถัง	160			1
ไฟฉุกเฉิน	บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า	✓			11
	บริเวณทางเดิน	✓			1
	ไฟฉุกเฉินจาก GEN	✓			11
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GEN	การทำงานของเครื่องยนต์	✓			11
	ตรวจเช็คแบตเตอรี่+น้ำกลั่น	✓			11
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 1/2 ของถัง	350			11
หม้อแปลงไฟฟ้า	ตรวจสอบแนวสายไฟแรงสูงและหม้อ	✓			11
	แปลงไฟฟ้าว่ามีกิ่งไม้อยู่ใกล้ทำให้	✓			11
	ช็อตได้หรือไม่	✓			11
	แนวสายจากหม้อแปลงลงมาห้อง	✓			11
ปั๊มน้ำดี	การทำงานของปั๊ม	✓			11
	เสียงดี	✓			11
ถังเก็บน้ำดี	ระดับน้ำในถังเก็บ	✓			11
	สีของน้ำประปาที่จ่ายมา	✓			11
สภาพเขื่อนหน้าทะเล	แนวคันเขื่อนและการทรุดตัว	✓			11
ลิฟท์	การทำงาน	✓			11
	หลอดไฟในลิฟท์	✓			11
	ความสะอาดในลิฟท์	✓			11
ไฟทางเดิน	ไฟทางเดินตามชั้น	✓			11

ลงชื่อ 
 (เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจอาคารชุด)

รายงานการตรวจเช็ค โครงการ บ้านสิริสวัสดิ์มทร๑
ประจำเดือน 12.9. 68

งานระบบ	รายละเอียด	ดี	ไม่ดี	สาเหตุและการแก้ไข	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค
ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง และระบบ Fire pump	การตรวจเช็คถังน้ำยาประจำเดือน	✓			
	การทำงานของระบบปั้มดับเพลิง	✓			1/
	ตรวจเช็คแบตเตอรี่+น้ำกลั่น	✓			4/
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 1/2 ของถัง	160			4/
ไฟฉุกเฉิน	บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า	✓			4/
	บริเวณทางเดิน	—			1/
	ไฟฉุกเฉินจาก GEN	✓			4/
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GEN	การทำงานของเครื่องยนต์	✓			4/
	ตรวจเช็คแบตเตอรี่+น้ำกลั่น	✓			1/
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 1/2 ของถัง	350			1/
หม้อแปลงไฟฟ้า	ตรวจสอบแนวสายไฟแรงสูงและหม้อ	✓			1/
	แปลงไฟฟ้าว่ามีกิ่งไม้อยู่ใกล้ทำให้	✓			1/
	ช็อตได้หรือไม่	✓			1/
	แนวสายจากหม้อแปลงลงมาห้อง	✓			1/
	MDB	✓			1/
ปั๊มน้ำดี	การทำงานของปั้ม	✓			4/
	เสียงดี	✓			1/
ถังเก็บน้ำดี	ระดับน้ำในถังเก็บ	✓			1/
	สีของน้ำประปาที่จ่ายมา	✓			1/
สภาพเขื่อนหน้าทะเล	แนวสันเขื่อนและการทรุดตัว	✓			1/
ลิฟท์	การทำงาน	✓			1/
	หลอดไฟในลิฟท์	✓			1/
	ความสะอาดในลิฟท์	✓			1/
ไฟทางเดิน	ไฟทางเดินคนขึ้น	✓			1/
		✓			1/

ลงชื่อ 


(เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจอาคารชุด)

รายงานการตรวจเช็ค โครงการ ถนนสุขุมวิท
ประจำเดือน พ.ค. ๖๕

งานระบบ	รายละเอียด	ดี	ไม่ดี	สาเหตุและการแก้ไข	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค
ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง และระบบ Fire pump	การตรวจเช็คถังน้ำยาประจำเดือน	✓			
	การทำงานของระบบปั้มดับเพลิง	✓			✓
	ตรวจเช็คแบตเตอรี่+น้ำกลั่น	✓			✓
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 1/2 ของถัง	160			✓
ไฟฉุกเฉิน	บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า	✓			✓
	บริเวณทางเดิน		✓		✓
	ไฟฉุกเฉินจาก GEN	✓			✓
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GEN	การทำงานของเครื่องยนต์	✓			✓
	ตรวจเช็คแบตเตอรี่+น้ำกลั่น	✓			✓
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 1/2 ของถัง	350			✓
หม้อแปลงไฟฟ้า	ตรวจสอบแนวสายไฟแรงสูงและหม้อ	✓			✓
	แปลงไฟฟ้าว่ามีกิ่งไม้อยู่ใกล้ทำให้	✓			✓
	ช็อตได้หรือไม่				✓
	แนวสายจากหม้อแปลงลงมาห้อง	✓			✓
ปั้มน้ำดี	การทำงานของปั้ม	✓			✓
	เสียงดี	✓			✓
ถังเก็บน้ำดี	ระดับน้ำในถังเก็บ	✓			✓
	สีของน้ำประปาที่จ่ายมา	✓			✓
สภาพเขื่อนหน้าทะเล	แนวถนนเขื่อนและการทรุดตัว		✓	พื้นผิว 50 ซม. ราว	✓
ลิฟท์	การทำงาน	✓			✓
	หลอดไฟในลิฟท์	✓			✓
	ความสะอาดในลิฟท์	✓			✓
ไฟทางเดิน	ไฟทางเดินตามชั้น	✓			✓

ลงชื่อ.....
(เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจอาคารชุด)

รายงานการตรวจเช็ค โครงการ...มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
ประจำเดือน...พ.ย. 68

งานระบบ	รายละเอียด	ดี	ไม่ดี	สาเหตุและการแก้ไข	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค
ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง และระบบ Fire pump	การตรวจเช็คถังน้ำยาประจำเดือน	✓			
	การทำงานของระบบปั๊มดับเพลิง	✓			11
	ตรวจเช็คแบตเตอรี่+น้ำกลั่น	✓			11
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 1/2 ของถัง	100%			11
ไฟฉุกเฉิน	บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า	✓			11
	บริเวณทางเดิน <u>210 ง. 11</u>				
	ไฟฉุกเฉินจาก GEN	✓			11
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GEN	การทำงานของเครื่องยนต์	✓			11
	ตรวจเช็คแบตเตอรี่+น้ำกลั่น	✓			11
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 1/2 ของถัง	300%			11
หม้อแปลงไฟฟ้า	ตรวจสอบแนวสายไฟแรงสูงและหม้อ	✓			11
	แปลงไฟฟ้าว่ามีกิ่งไม้อยู่ใกล้ทำให้	✓			11
	ช็อตได้หรือไม่	✓			11
	แนวสายจากหม้อแปลงลงมาห้อง	✓			11
	MDB				11
ปั๊มน้ำดี	การทำงานของปั๊ม	✓			11
	เสียงดี	✓			11
ถังเก็บน้ำดี	ระดับน้ำในถังเก็บ	✓			11
	สีของน้ำประปาที่จ่ายมา	✓			11
สภาพเขื่อนหน้าทะเล	แนวสันเขื่อนและการทรุดตัว		✓	<u>2100/10/11</u>	11
ลิฟท์	การทำงาน	✓			11
	หลอดไฟในลิฟท์	✓			11
	ความสะอาดในลิฟท์	✓			11
ไฟทางเดิน	ไฟทางเดินตามชั้น	✓			11

ลงชื่อ...
(เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจอาคารชุด)