

เอกสารแนบที่ 2.15

ตัวอย่างการตรวจเช็คสภาพรถบรรทุก เครื่องมือ/อุปกรณ์การทำเหมือง
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



CH. PINNARES GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาขวาง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3629 8186 โทรสาร: 0 3629 8187
อีเมล: ch_pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong , Phraputtabath
Saraburi 18120 Thailand
Tel: +66(0)3629 8186 Fax: +66(0)3629 8187
Email : ch_pinnares@hotmail.com

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2568
ประจำเดือน มกราคม ชื่อพนักงาน นายณัฐพร นาน้อย ทะเบียนรถ 87-2598 เบอร์รถ 29

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเครื่องยนต์																																
2	ตรวจเช็คคลัทช์																																
3	ตรวจเช็คเกียร์																																
4	ตรวจเช็คเบรก																																
5	ตรวจเช็คไฟหน้า																																
6	ตรวจเช็คไฟท้าย																																
7	ตรวจเช็คกระจกมองหลัง																																
8	ตรวจเช็คแบตเตอรี่																																
9	ตรวจเช็คยาง																																
10	ตรวจเช็คระดับน้ำ																																
11	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง																																
12	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ																																
13	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ																																
14	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง																																
15	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ																																
16	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ																																
17	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง																																
18	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ																																
19	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ																																
20	ตรวจเช็คความดันลมยาง																																
21	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ																																
22	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ																																
23	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ																																
24	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ																																
25	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ																																

หมายเหตุ: ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ



CH.PINNARES GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3629 8186 โทรสาร: 0 3629 8187
อีเมลล์ : ch_pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120 Thailand
Tel: +66(0)3629 8186 Fax: +66(0)3629 8187
Email: ch_pinnares@hotmail.com

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2568
ปฏิบัติงาน... นายอภิเดช อินทฤทธิ์ ...ทะเบียนรถ... 89-3169 ...เบอร์รถ... #15 ...

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คลมยาง น็อตล้อทุกตัว	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ตรวจเช็คตะขอเกี่ยว ผ้าท้าย	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ตรวจเช็คการคลุมผ้าใบกระบะเดิม	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันดีเซล	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ตรวจเช็คระบบเบรกอากาศ	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ตรวจเช็คระบบเบรก 30 จี	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	เช็คระบบสัญญาณเสียงยดัมพ์	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟหน้า	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟเลี้ยว	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟท้าย	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	ตรวจเช็คเซ็นเซอร์ถ่วง	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	ตรวจเช็คหมวกนิรภัย	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	ตรวจเช็คไฟส่องสะท้อนแสง	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	ตรวจเช็คกรองน้ำดื่ม	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	ตรวจเช็คหม้อหุงต้ม 2 อัน	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	ตรวจเช็คกรวยจราจร 2 อัน	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	ตรวจเช็คความพร้อมระบบ GPS	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	ตรวจเช็คถุง/เบาะ	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	ตรวจเช็คแถบสะท้อนแสงข้างรถ	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	ตรวจเช็คความพร้อมเครื่องหนักรถ	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	ตรวจเช็คตัวถังรถ	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	ตรวจเช็คถังดับเพลิง	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ: ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ปิ่นนเรศ กรุ๊ป

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี 18120

แบบสรุปผลการตรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำเดือน.....มกราคม 2568

รายการอุปกรณ์	ผลการตรวจ		ผลการแก้ไข
	ปกติ	ชำรุด	
1. เครื่องอัดจารบี	/		
2. แม่แรงเล็ก	/		
3. แม่แรงไฮดรอลิก (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน	/		
4. เครื่องขุดสี	/		
5. เครื่องแท่นอัดไฮดรอลิก	/		
6. เครื่องบดอัดลมยิงส้วใหญ่	/		
7. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	/		
8. อุปกรณ์ตัดแก๊สและออกซิเจน	/		
9. ไฟร์คลิฟท์	/		
10. เครื่องบดอัดลม 6 หุน	/		
11. แม่แรงไฮดรอลิก (แบบสั้น) ขนาด 60 ตัน	/		
12. ถังดับเพลิง	/		
13. รอกโซ่มือสาว	/		

สรุปโดย.....ผู้ตรวจ


วันที่ 24/1/67



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnarees@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnarees@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องอัดจาร์บี

เดือน มกราคม ปี 2568

หมายเลขเครื่อง	01/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพสกรูล็อกปั๊มลม	/				
2	สภาพกระบอกปั๊มลม	/				
3	สภาพสายอัดจาร์บี	/				
4	สภาพล้อรองน้ำหนัก	/				
5	สภาพมีปั๊บบังคับ	/				
6	สภาพเกร็ดแรงดันลม	/				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : สจ.จว

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค) จป. เก่งงาน

วันที่ : 24/01/68




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	06/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

แม่แรงเล็ก

เดือน สิงหาคม ปี 2568

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	/				
2	สภาพซีลไฮดรอลิก	/				
3	สภาพแป้นคันโยกไฮดรอลิก	/				
4	สภาพสลักคันโยกไฮดรอลิก	/				

ตรวจสอบโดย : อ.อ.ร.

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค) จป.พณัทวัน


วันที่ : 24/01/68



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำวัน

แม่แรงไฮดรอลิก (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน

เดือน มกราคม ปี 2568

หมายเลขเครื่อง	07/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันโยก	✓				
2	สภาพแป้นรับน้ำหนักไฮดรอลิก	✓				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	✓				
4	สภาพเพลลาไฮดรอลิก	✓				
5	สภาพท่อน้ำมันไฮดรอลิก	✓				
6	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิก	✓				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	✓				
8	สภาพคันยู่	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : สม

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค) (จป.ชำนาญงาน)

วันที่ ๑๔/๐๑/๖๘




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phra Prathum
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	05/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องขัดสี

เดือน.....มกราคม.....ปี ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพปลั๊กไฟฟ้า	/				
2	สภาพสกรูยึดโครง	/				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	/				
4	สภาพก๊อปล็อกกระดาดทราย	/				
5	สภาพสายไฟ	/				

ตรวจสอบโดย : สจ.

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค) เจป. นกน้าวาน

วันที่ : ๒๕/๓/๕๘




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพรหมเทพ
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	02/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์เดือน
เครื่องแท่นอัดไฮดรอลิก

เดือน มกราคม ปี 2568

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 1	/				
2	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 2	/				
3	สภาพสลักรับน้ำหนัก	/				
4	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิก	/				
5	สภาพคันโยกไฮดรอลิก	/				
6	สภาพคันปิด-เปิด น้ำมันไฮดรอลิก	/				
7	สภาพเพลาส่งกำลัง	/				
8	สภาพซีลน้ำมันไฮดรอลิก	/				
9	สภาพเกวียดความดัน	/				

ตรวจสอบโดย : สม.ท.

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค) จป.นันทนา

วันที่ ๒๔/๐๑/๖๘




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	04/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องบดอัดคมยิงดัด(ใหญ่)

เดือน มกราคม ปี 2558

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง	/				
2	สภาพซีลน้ำมันหล่อลื่น	/				
3	สภาพสกรูยึดโครง	/				
4	สภาพท่อวางระบาย	/				
5	สภาพสกรูลมเข้า	/				
6	สภาพสวิตช์ L-R	/				
7	สภาพหุ้จับ	/				

ตรวจสอบโดย : สมาน

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค) (ชป. นรินทร์ ทาษา)

วันที่ 20/01/58




CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาหวง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnaret@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	11/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องบล๊อคคอม 6 หล

เดือน มกราคม ปี ๑๕๖๘

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง	/				
2	สภาพซีลน้ำมัน	/				
3	สภาพสวิต	/				
4	สภาพสวิตปรับความดัน	/				
5	สภาพสกรูสายลม	/				
6	สภาพสวิตปรับ L-R	/				
7	สภาพสกรูยึดโครง 1	/				
8	สภาพสกรูยึดโครง 2	/				

ตรวจสอบโดย : ส.อ.อ.๑

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค) (จป. นันทิวงษ์)




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

แม่แรงไฮดรอลิค (แบบสั่น) ขนาด 60 ตัน

เดือน พฤษภาคม ปี 2568

หมายเลขเครื่อง	10/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันปรับเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิค	/				
2	สภาพคันโยกน้ำมันไฮดรอลิค	/				
3	สภาพสลัก	/				
4	สภาพเพลารับน้ำหนัก	/				
5	สภาพเพลไฮดรอลิค	/				
6	สภาพสายไฮดรอลิค	/				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	/				
8	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	/				
9	สภาพคันยู่	/				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : อ.อาน

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค) อ.อาน



CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง							
	<table border="1"> <tr> <td>หมายเลขเครื่อง</td> <td>03/2553</td> </tr> <tr> <td>สถานที่ติดตั้ง</td> <td>โรงซ่อม</td> </tr> <tr> <td>วันที่เริ่มใช้</td> <td>12/1/2553</td> </tr> </table>	หมายเลขเครื่อง	03/2553	สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม	วันที่เริ่มใช้	12/1/2553
	หมายเลขเครื่อง	03/2553					
	สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม					
	วันที่เริ่มใช้	12/1/2553					
<p>ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ</p>							

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
รอกโซ่มือสาว

เดือน มกราคม ปี 2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพขอรับน้ำหนัก 1	/				
2	สภาพกัปล้อค	/				
3	สภาพน็อตยึดโครง	/				
4	สภาพโครงรอกโซ่	/				
5	สภาพตัวต่อขอรับน้ำหนัก	/				
6	สภาพขอรับน้ำหนัก 2	/				
7	สภาพโซ่ถ่วงน้ำหนัก	/				

ตรวจสอบโดย: ส.ก.น.

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค) ศ.ป.เจนจิราณ

วันที่: 22/01/53




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 หมู่ 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnaree@hotmail.com

แบบบันทึกผลตรวจสอบโทรศัพท์ / ประจำเดือน



หมายเลขเครื่อง	13/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553


เดือน มกราคม ปี ๒๕๕๓

ตรวจสอบก่อนติดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. ระดับน้ำในหม้อน้ำและถังพักน้ำ	/		
2. ระดับน้ำยาในแบตเตอรี่	/		
3. ความตึงของสายพาน	/		
4. ระดับน้ำมันเครื่องยนต์	/		
5. ระดับและสภาพน้ำมันเบรก	/		
6. การทำงานของเบรกมือ	/		
7. ระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกและแป้นเหยียบคลัตช์	/		
8. สภาพของยาง แรงลมยางและล้อ	/		
9. ระดับน้ำมันไฮดรอลิกและรอยรั่วของระบบต่างๆ	/		
10. สภาพรอบรถ	/		
ตรวจสอบหลังการติดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. การทำงานของมอเตอร์ต่างๆ	/		
2. การทำงานของยกขึ้น - ลง - คลี่ - หาง	/		
3. ระดับน้ำมันเกียร์ (ออโตแมติก)	/		
4. ความตึงของโซ่ยก	/		
5. ระยะฟรีพวงมาลัย (30 มม. หรือ 1.2 นิ้ว)	/		
6. ฟังเสียงคังผิดปกติรอบรถ	/		
7. ความสูงของแป้นเหยียบเบรก (1/2 ของความสูง)	/		
8. ควั่นไอเสีย (เหยียบคันเร่ง 1/3 ของความสูง)	/		
9. สัญญาณไฟการทำงาน, ไฟเลี้ยว, ไฟส่องสว่าง, ไฟท้าย	/		
10. สัญญาณเสียงถอยหลัง, เสียงแตรและเบรก	/		

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : นางสาว


(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค) เช.ป. จันทนวิทย์



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาขวาง อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khiao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel:+66(0)3634 6222 Fax:+66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com




แบบตรวจสอบเครื่องเชื่อมประจำวัน

WELDING SET DAILY CHECKLIST

หมายเลข 08/2553 เดือน: มีนาคม ๒๕๕๘

รายการตรวจสอบ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1. โครงสร้างของผู้เชื่อม, การเชื่อมต่อแบบยึด																															
2. สภาพสายไฟต่อเข้าผู้เชื่อม																															
3. จุดต่อไฟเข้าผู้เชื่อม ได้มาตรฐาน																															
4. สายดินที่ผู้เชื่อม ไม่หลุด, หลวม																															
5. สายกราวด์ สายเชื่อม ไม่แตก ฉนวน																															
6. จุดต่อสายกราวด์ ที่ผู้เชื่อม มีสภาพดี																															
7. จุดต่อสายเชื่อม ที่ผู้เชื่อม มีสภาพดี																															
8. หัวเชื่อม มีสภาพดี																															
9. ตัวหนีบจับกราวด์ ที่ผู้เชื่อม มีสภาพดี																															
10. สวิตช์เปิด-ปิด ผู้เชื่อม ใช้งานได้																															
11. สวิตช์เกอรัวที่ผู้เชื่อม ยังไม่หมดอายุ																															
12. ผู้เชื่อม วางไว้บนพื้นแห้ง และปลอดภัย																															
ผู้ตรวจสอบ																															
ผู้ใช้งาน																															
หัวหน้างาน																															

หมายเหตุ : ✓ = ผ่าน ใช้งานได้ดี ○ = ชำรุดต้องปรับปรุง X = ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทันที



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวาง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel:+66(0)3634 6222 Fax:+66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

อุปกรณ์ตัดแก๊ส และ ออกซิเจน


เดือน มิถุนายน ปี 2568

หมายเลขเครื่อง	12/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ			
1	ตรวจสอบเช็คสภาพถังแก๊สและถังออกซิเจน	ไม่มีรั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2	วาล์วเปิด-ปิด ถังแก๊สและถังออกซิเจน	ไม่ชำรุด, เปิด-ปิด ได้ง่าย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
3	ตรวจสอบเช็คแก๊สและออกซิเจน	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
4	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์จ่ายแก๊ส, โซลิด	ไม่มีชำรุด, ป้องกันถังแก๊สได้	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
5	ตรวจสอบเช็คสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้องไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง หรือติด ไฟอยู่รอบบริเวณนั้น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6	ชุดป้องกัน ไฟย้อนกลับที่ป้องกันหัวตัด	ต้องไม่มีครบทั้ง 4 ชุด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7	ชุดควบคุมความดัน (เทอร์คแรงดัน)	ไม่ใช้งานตามที่มอบเลขศูนย์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8	ตรวจสอบเช็คสายและสายก๊าซ	ไม่มีรั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
9	ตรวจสอบเช็คสภาพชุดหัวตัดก๊าซ	วาล์วที่หัวตัดที่ปิดสนิท	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
10	ตรวจสอบถังแก๊สและถังออกซิเจน	ตามแบบตรวจสอบถังแก๊ส	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
11	ทดสอบตัดก่อนใช้งาน โดยไม่ต้องเปิดวาล์วที่ถังออกซิเจนและถังแก๊ส	เปิดวาล์วหัวตัดที่ตามแบบ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
12	การสวมใส่อุปกรณ์ PPE	ต้องไม่มีสวมออกซิเจนออกมา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
13	ผู้รับผิดชอบ	เครื่องมือพร้อมก่อนใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

ตรวจสอบโดย : คณะกรรมการความปลอดภัย

ตรวจสอบโดย : KS
วันที่ : 25/6/2568 ประสานงานช่างบ.บ.เทคนิค



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาขาว อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
Email: ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnaret@hotmail.com

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

เดือน... มีนาคม ... ปี 2568

หมายเลขเครื่อง	08/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ภาพแสดงตำแหน่ง	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ			
	1 ฝาครอบด้านบน	ไม่เสียรูป, ปิดแน่นกับตัวตู้	✓				
	2 ฝาครอบด้านข้าง	ฝาครอบต้องยึดแน่น, ไม่ชำรุด	✓				
	3 ขาหมุนปรับกำลังไฟ	มีระดับปรับได้, ปรับได้ทั้งไฟ	✓				
	4 เ็นที่ถัดไฟ	ไม่ชำรุด, ถัดไฟได้	✓				
	5 สวิตช์เปิด-ปิด	ไม่ชำรุด, สามารถเปิด-ปิดได้	✓				
	6 สายเชื่อม (ไฟฟ้า)	ต้องไม่ขาดชำรุด	✓				
	7 สายกราวด์ (สายดิน)	พลาตติคที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	8 กีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า	พลาตติคที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	9 สายและหัวจับสายดิน	ที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	10 สวิตช์เปิด-ปิดเชื่อม	ฝาครอบ ไม่แตก/คัน, โด่ ไม่ชำรุด	✓				
	11 หน้ากากเชื่อม	ใส่หน้ากากเชื่อมขณะทำงาน	✓				
	12 ชุดเชื่อมติดอยู่กับที่	มือจับยึดต้องไม่หลุดหวน	✓				
	13 ฐานรองตู้เชื่อม	ไม่ผุกร่อนหรือบิดเบี้ยว	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย :

ประธานคณะกรรมการเทคนิค คน.พ.น.น.น.น.น.
วันที่ : 24/10/68



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาขวาง อำเภอมะหะสพ
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน : มกราคม 2568

เบอร์	ชนิด	รายการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		เพิ่มหน้าไม้	ถังไม่ใช้	ถังใช้	ถังไม่ใช้	ถังใช้	ถังไม่ใช้	
1	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
2	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
3	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
4	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
5	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
6	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
7	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
8	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
9	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
0	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
11	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		
2	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ : สมชาย

วันที่ : 20/01/68

งานเทคนิค (ช่างซ่อมบำรุง)



CH.PINNARES GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาขวาง อำเภอบางสะพาน
จังหวัดสมุทร 18120
โทรศัพท์: 0 3629 8186 โทรสาร: 0 3629 8187

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120 Thailand
Tel: +66(0)3629 8186 Fax: +66(0)3629 8187

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คลมยาง น็อตล้อทุกตัว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ตรวจเช็คตะขอเกี่ยว ผ้าท้าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ตรวจเช็คการคลุมผ้าใบกระเบื้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยี่ห้อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ตรวจเช็คระบบแปากรองอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ตรวจเช็คระบบเบรค 30 ลิ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	เช็คระบบสัญญาณเสียงยกตัว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟหน้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟเลี้ยว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟท้าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	ตรวจเช็คเข็มชี้มาตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	ตรวจเช็คหมวกนิรภัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	ตรวจเช็คเสื้อสะท้อนแสง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	ตรวจเช็คกรองเท้าใบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	ตรวจเช็คหมอนหนุนล้อ 2 อัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	ตรวจเช็คกรวยจราจร 2 อัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	ตรวจเช็คความพร้อมระบบ GPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	ตรวจเช็คไฟ/บลูทูธ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	ตรวจเช็คแถบสะท้อนแสงข้างรถ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	ตรวจเช็คความพร้อมกล้องหน้ารถ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	ตรวจเช็คไฟเลี้ยว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	ตรวจเช็คถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ: V ปกติ X ผิดปกติ



CH.PINNARES GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 81120

โทรศัพท์: 0 3629 8186 โทรสาร: 0 3629 8187

อีเมล: ch.pinnares@hotmail.com

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (วิธีกรอก) ปี พ.ศ. 2568

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120 Thailand

Tel: +66(0)3629 8186 Fax: +66(0)3629 8187

อีเมล: ch.pinnares@hotmail.com

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 ชื่อพนักงาน..... นาย กิติศักดิ์ วัฒนวิเศษ..... เบอร์รถ..... 27

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คลมยาง น็อตล้อทุกตัว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ตรวจเช็คตะขอยึดล้อ ฝาท้าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ตรวจเช็คการลื่นตัวในกระเบื้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ตรวจเช็คระบบเป่าลมยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ตรวจเช็คระบบเบรก 30 วิ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	เช็คระบบสัญญาณเสียงยกตัว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟหน้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟเลี้ยว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟท้าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	ตรวจเช็คเข็มขัดนิรภัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	ตรวจเช็คหมวกนิรภัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	ตรวจเช็คไฟส่องสว่าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	ตรวจเช็คกระจกหน้าต่าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	ตรวจเช็คหมอนหนุนล้อ 2 อัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	ตรวจเช็คการตรวจรถ 2 อัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	ตรวจเช็คความพร้อมระบบ GPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	ตรวจเช็คพวงมาลัย/เบรค	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	ตรวจเช็คแบตเตอรี่/ไฟส่องสว่าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	ตรวจเช็คความพร้อมล้อรถ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	ตรวจเช็คไฟสัญญาณ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	ตรวจเช็คถึงดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ: V ปกติ X ผิดปกติ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ปิ่นนเรศ กรุ๊ป

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี 18120

แบบสรุปผลการตรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำเดือน..... กุมภาพันธ์ ๖๘

รายการอุปกรณ์	ผลการตรวจ		ผลการแก้ไข
	ปกติ	ชำรุด	
1. เครื่องอัดจารบี	/		
2. แม่แรงเล็ก	/		
3. แม่แรงไฮดรอลิค (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน	/		
4. เครื่องขุดดิน	/		
5. เครื่องแทนอัดไฮดรอลิค	/		
6. เครื่องบดอัดลมยิงส้วใหญ่	/		
7. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	/		
8. อุปกรณ์ตัดแก๊สและออกซิเจน	/		
9. ไฟร์คลิฟท์	/		
10. เครื่องบดอัดลม 6 หุน	/		
11. แม่แรงไฮดรอลิค (แบบสั้น) ขนาด 60 ตัน	/		
12. ถังดับเพลิง	/		
13. รอกโซ่มือสาว	/		

สรุปโดย..... นาย.....


วันที่ ๒๐/๒/๖๘



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำปี
เครื่องอัดจารบี

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2568

หมายเลขเครื่อง	01/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพสกรูล็อกปั้มลม	✓				
2	สภาพกระบอกปั้มลม	✓				
3	สภาพสายอัดจารบี	✓				
4	สภาพล้อรองน้ำหนัก	✓				
5	สภาพมีปั้มบังคับ	✓				
6	สภาพเกร็ดวัดแรงดันลม	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : สม

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค) จป. อดิศักดิ์
วันที่: 20/2/68




CHINNAKORN GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหมบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnares@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	06/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

แม่แรงเล็ก

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2568

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2	สภาพซีลไฮดรอลิก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
3	สภาพแป้นคันโยกไฮดรอลิก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
4	สภาพสลักคันโยกไฮดรอลิก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

ตรวจสอบโดย : อ. ชินนาค

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค) จป.ณัฐพงษ์


วันที่ : 20/2/68



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtathath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำวัน

แม่แรงไฮดรอลิก (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2558

หมายเลขเครื่อง	07/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันโยก	/				
2	สภาพแป้นรับน้ำหนักไฮดรอลิก	/				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	/				
4	สภาพเพลลาไฮดรอลิก	/				
5	สภาพท่อน้ำมันไฮดรอลิก	/				
6	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิก	/				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	/				
8	สภาพคันยู่	/				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : วิฑูรย์

(ประธานคณะทำงาน/จบ.เทคนิค) จ. นพิน พงษ์
วันที่ : 30/2/58




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสุพรรณบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง :	05/2553
สถานที่ติดตั้ง :	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้ :	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องขัดสี

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพปลั๊กไฟฟ้า	✓				
2	สภาพสกรูยึดโครง	✓				
3	สภาพแผ่นรับน้ำหนัก	✓				
4	สภาพกัปล็อกกระดาดทราย	✓				
5	สภาพสายไฟ	✓				

ตรวจสอบโดย : ช. ชินนเรศ

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค) จ. ชินนเรศ

วันที่ 30/2/53




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพรหมเทพ
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	02/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์เดือน
เครื่องแท่นอัดไฮดรอลิค

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2554

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 1	/				
2	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 2	/				
3	สภาพสลักรับน้ำหนัก	/				
4	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	/				
5	สภาพคันโยกไฮดรอลิค	/				
6	สภาพคันปิด-เปิด น้ำมันไฮดรอลิค	/				
7	สภาพเพลาส่งกำลัง	/				
8	สภาพซีลน้ำมันไฮดรอลิค	/				
9	สภาพเกวียดความดัน	/				

ตรวจสอบโดย :

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค) จ. ทวีตมา

วันที่ : 20/2/54




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	04/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องบล็อคลมยางล้อ(ใหญ่)

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง	/				
2	สภาพซีลน้ำมันหล่อลื่น	/				
3	สภาพสกรูยึดโครง	/				
4	สภาพท่อวางระบาย	/				
5	สภาพสกรูลมเบ้า	/				
6	สภาพสวิทช์ L-R	/				
7	สภาพหุ้จับ	/				

ตรวจสอบโดย: จิณห์

(ประธานคณะทำงาน/อป.เทคนิค) จป.จิรพัฒน์

วันที่: 20/2/53




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 หมู่ 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnaree@hotmail.com

แบบบันทึกผลตรวจสอบโทรศัพท์ / ประจำเดือน



หมายเลขเครื่อง	13/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

เดือน กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๕๔

ตรวจก่อนติดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. ระดับน้ำในหม้อน้ำและถังพักน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>		
2. ระดับน้ำยาในแบตเตอรี่	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. ความตึงของสายพาน	<input checked="" type="checkbox"/>		
4. ระดับน้ำมันเครื่องยนต์	<input checked="" type="checkbox"/>		
5. ระดับและสภาพน้ำมันเบรก	<input checked="" type="checkbox"/>		
6. การทำงานของเบรกมือ	<input checked="" type="checkbox"/>		
7. ระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกและแป้นเหยียบคลัตช์	<input checked="" type="checkbox"/>		
8. สภาพของยาง แรงลมยางและล้อคล้อ	<input checked="" type="checkbox"/>		
9. ระดับน้ำมันไฮดรอลิกและรอยรั่วของระบบต่างๆ	<input checked="" type="checkbox"/>		
10. สภาพรอบรถ	<input checked="" type="checkbox"/>		

ตรวจหลังการติดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. การทำงานของมอเตอร์ต่างๆ	<input checked="" type="checkbox"/>		
2. การทำงานของยกขึ้น - ลง - คลี่ - หางยา	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. ระดับน้ำมันเกียร์ (ออโตเมติก)	<input checked="" type="checkbox"/>		
4. ความตึงของโซ่ยกยา	<input checked="" type="checkbox"/>		
5. ระยะฟรีพวงมาลัย (30 มม. หรือ 1.2 นิ้ว)	<input checked="" type="checkbox"/>		
6. ฟังเสียงดังผิดปกติรอบรถ	<input checked="" type="checkbox"/>		
7. ความสูงของแป้นเหยียบเบรก (1/2 ของความสูง)	<input checked="" type="checkbox"/>		
8. คลื่นไอเสีย (เหยียบคันเร่ง 1/3 ของความสูง)	<input checked="" type="checkbox"/>		
9. สัญญาณไฟการทำงาน, ไฟเลี้ยว, ไฟส่องสว่าง, ไฟท้าย	<input checked="" type="checkbox"/>		
10. สัญญาณเสียงถอยหลัง, เสียงแตรและเบรก	<input checked="" type="checkbox"/>		

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : อ. ชิน

(ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย) อ. จรินทร์
วันที่ ๑๐/๑/๒๕๕๔




CH. PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหมบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	11/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เครื่องบล๊อคลม 6 หูล

เดือน กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง	✓				
2	สภาพซีลน้ำมัน	✓				
3	สภาพสวิท	✓				
4	สภาพสวิทปรับความดัน	✓				
5	สภาพสกรูสายลม	✓				
6	สภาพสวิทปรับ L-R	✓				
7	สภาพสกรูยึดโครง 1	✓				
8	สภาพสกรูยึดโครง 2	✓				
		✓				

ตรวจสอบโดย : พ.อ.อ.อ.

(ประธานคณะทำงาน/อป.เทคนิค) พ.อ.อ.อ.

วันที่ : ๒๐/๒/๖๔




CHINNARAKET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnares@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องยนต์ / อุปกรณ์ประจำเดือน
แม่แรงไฮดรอลิค (แบบสั่น) ขนาด 60 ตัน

เดือน... กุมภาพันธ์ ...ปี... 68 ...

หมายเลขเครื่อง	10/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันปรับเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
2	สภาพคันโยกน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
3	สภาพสลัก	✓				
4	สภาพเพลารับน้ำหนัก	✓				
5	สภาพเพลไฮดรอลิค	✓				
6	สภาพสายไฮดรอลิค	✓				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	✓				
8	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
9	สภาพคันยู่	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : อ. ชินน

วันที่: 20/2/68 (ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค) จป. ตรีวัฒน



CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหมบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnarees@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnarees@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง		
	หมายเลขเครื่อง	03/2553
	สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
	วันที่เริ่มใช้	12/1/2553
	<p>ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ</p>	

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

รอกโซ่มือสาว


เดือน กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๕๓

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพขอรับน้ำหนัก 1	✓				
2	สภาพทึบลิ้น	✓				
3	สภาพน็อตยึดโครง	✓				
4	สภาพโครงรอกโซ่	✓				
5	สภาพตัวต่อขอรับน้ำหนัก	✓				
6	สภาพขอรับน้ำหนัก 2	✓				
7	สภาพโซ่ถ่วงน้ำหนัก	✓				

ตรวจสอบโดย : ช. ชินนเรศ

(ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ) จ. ชินนเรศ

วันที่ : ๑๐/๒/๕๓



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาขวาง อำเภอมะขาม
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phiraputabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnaret@hotmail.com

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เครื่องมือไฟฟ้า


เดือน... กุมภาพันธ์ ปี... ๒๕๕๕

หมายเลขเครื่อง	08/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ภาพแสดงตำแหน่ง	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ			
	1 ฝักรอบด้านบน	ไม่เสียรูป, ติดแน่นกับตัวผู้	<input checked="" type="checkbox"/>				
	2 ฝักรอบด้านล่าง	ฝักรอบต้องชิดแน่น, ไม่ชำรุด	<input checked="" type="checkbox"/>				
	3 จานหมุนปรับกำลังไฟ	มีตำแหน่งสำหรับปรับกำลังไฟ	<input checked="" type="checkbox"/>				
	4 เข็มชี้กำลังไฟ	ไม่ชำรุดชี้กำลังไฟที่ 15	<input checked="" type="checkbox"/>				
	5 ตัวพี เบ็ด - บิค	ไม่ชำรุดสามารถบิด-บิดได้	<input checked="" type="checkbox"/>				
	6 สายเชื่อม (ไฟฟ้า)	ต้องไม่ขาดชำรุด	<input checked="" type="checkbox"/>				
	7 สายกราวด์ (สายดิน)	พลัดตกที่จับต้อง ไม่แตกชำรุด	<input checked="" type="checkbox"/>				
	8 กิมจับลวดเชื่อม ไฟฟ้า	พลัดตกที่จับต้อง ไม่แตกชำรุด	<input checked="" type="checkbox"/>				
	9 สายและหัวจับสายดิน	ที่จับต้อง ไม่แตกชำรุด	<input checked="" type="checkbox"/>				
	10 ตัวค้ำให้จับผู้เชื่อม	ฝักรอบ ไม่แตก/คัน โดน ไม่ชำรุด	<input checked="" type="checkbox"/>				
	11 หน้ากากเชื่อม	ใส่หน้ากากเชื่อมขณะทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>				
	12 ผู้เชื่อมขณะเชื่อมอยู่กับที่	ไม่ต้องจับยึดต้องไม่หลุดหลวม	<input checked="" type="checkbox"/>				
	13 ฐานรองผู้เชื่อม	ไม่สั่นหรือหนีบขึ้น	<input checked="" type="checkbox"/>				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัย

ตรวจสอบโดย : อ.อ.อ.
ประธานคณะกรรมการเทคนิค
 วันที่ : ๒๐/๒/๕๕



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสุราษฎร์ 81120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel:+66(0)3634 6222 Fax:+66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

อุปกรณ์ตัดแก้ว และ ออกซิเจน


เดือน กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๔

หมายเลขเครื่อง	12/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจเช็คสภาพถังลมและถังก๊าซ	ไม่มีรั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	<input checked="" type="checkbox"/>				
	2	วาล์วเปิด-ปิด ดังเดิมและถังก๊าซ	ไม่ชำรุด, เปิด-ปิด ได้ง่าย	<input checked="" type="checkbox"/>				
	3	ตรวจเช็คความดันและวาล์วตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	<input checked="" type="checkbox"/>				
	4	ตรวจเช็คอุปกรณ์ข้อต่อ, โซลิด	ไม่ชำรุด, ป้องกันได้ดี	<input checked="" type="checkbox"/>				
	5	ตรวจเช็คสภาพบริเวณชุดที่ปฏิบัติงาน	ต้องไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง หรือติดไฟอยู่บริเวณนั้น	<input checked="" type="checkbox"/>				
	6	ชุดป้องกันไฟร้อนระดับที่ข้อและหัวตัด	ต้องมีการทาสี 4 จุด	<input checked="" type="checkbox"/>				
	7	ชุดควบคุมความดัน (เกจวัดแรงดัน)	ไม่ใช้งานตามที่หมวยเลขศูนย์	<input checked="" type="checkbox"/>				
	8	ตรวจเช็คสายลมและสายก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	<input checked="" type="checkbox"/>				
	9	ตรวจเช็คสภาพชุดหัวตัดก๊าซ	วาล์วที่หัวชุดตัดปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>				
	10	ตรวจสอบถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน	ตามแบบตรวจสอบได้	<input checked="" type="checkbox"/>				
	11	ทดสอบตัดก่อนใช้งาน โดยไม่ต้องเปิดวาล์วที่ถังออกซิเจนและถังก๊าซ	เปิดวาล์วที่ถังตัดได้ตามแบบ	<input checked="" type="checkbox"/>				
	12	การสวมใส่อุปกรณ์ PPE	ต้องไม่มีหมวยออกซิเจนออกมา	<input checked="" type="checkbox"/>				
	13	อุปกรณ์สำรอง	เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>				

ตรวจเช็ค โดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย อ.กชกร
วันที่ ๒๐/๒/๖๔ ประสานและทำแบบ/แปลน อ.ม.กรรณิการ์



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP


22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรักษา
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phiraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel:+66(0)3634 6222 Fax:+66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน :

เบอร์	ชนิด	รายการตรวจเช็ค						หมายเหตุ		
		เพิ่มหน้าปิด		สลักพร้อมซิล		สตาริลิต			สภาพถัง	
		มี	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
1	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		
2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		
3	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		
4	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		
5	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		
6	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		
7	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		
8	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		
9	ผงเคมีเหลว	✓		✓		✓		✓		
10	ผงเคมีเหลว	✓		✓		✓		✓		
11	ผงเคมีเหลว	✓		✓		✓		✓		
12	ผงเคมีเหลว	✓		✓		✓		✓		



ผู้ตรวจสอบ : วิจิตร
วันที่ : 80/9/14
บริษัท อลังการ

CH. PINNARES GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหมบาท
จังหวัดสระบุรี 18120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath

ผู้พิมพ์และจัดพิมพ์ 18120

โทรศัพท์: 0 3629 8186 โทรสาร: 0 3629 8187

Saraburi 18120 Thailand
Tel: +66(0)3629 8186 Fax

โทรศัพท์: 0 3629 8186 โทรสาร: 0 3629 8187

Tel: +66(0)3629 8186 Fax: +66(0)3629 8187

ईमेल : ch_pinares@hotmail.com

Email : ch_pinnare@hotmail.com

แบบพอรับการตรวจสอบสภาพรถออกปฏิบัติงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2568

ปฐมนิเทศงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2568

ประจำเดือน มีมาตาม
ปกติ
ของพนักงาน 8648 น. นวธ 21/4 60
นางสาว นพรัตน์
82-3156
โปรด
#20

1910557 #20

[illegible]



CH.PINNARES GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอบางสะพานบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 18120

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120 Thailand

โทรศัพท์: 0 3629 8186 โทรสาร: 0 3629 8187

Tel: +66(0)3629 8186 Fax: +66(0)3629 8187

อีเมล: ch_pinnares@hotmail.com

Email: ch_pinnares@hotmail.com

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2568

ประจำเดือน มีนาคม ชื่อพนักงาน..... ทะเบียนรถ.....

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คลมยาง น็อตล้อทุกตัว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ตรวจเช็คตะขอเกี่ยว ผ้าท้าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ตรวจเช็คการควบคุมผ้าใบกระเบื้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ตรวจเช็คระบบเบรกอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ตรวจเช็คระบบเบรก 30 วิ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	เช็คระบบสัญญาณเสียงยกคัมพ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟเลี้ยว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟท้าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	ตรวจเช็คเข็มวัดน้ำมัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	ตรวจเช็คหมวกนิรภัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	ตรวจเช็คเล็งสะท้อนแสง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	ตรวจเช็คกรองทำฟ้าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	ตรวจเช็คหมอนหนุนล้อ 2 อัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	ตรวจเช็คการวางโครง 2 อัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	ตรวจเช็คความพร้อมระบบ GPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	ตรวจเช็คตู้ฟุ้ง/บลูทูธ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	ตรวจเช็คแถบสะท้อนแสงข้างรถ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	ตรวจเช็คความพร้อมกล้องหน้ารถ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	ตรวจเช็คไฟดับและคืน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	ตรวจเช็คถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ: ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.ปิ่นนเรศ กรุ๊ป

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120

แบบสรุปผลการตรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำเดือน มีนาคม 2568

รายการอุปกรณ์	ผลการตรวจ		ผลการแก้ไข
	ปกติ	ชำรุด	
1. เครื่องจักรบี	<input checked="" type="checkbox"/>		
2. แม่แรงเด็ก	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. แม่แรงไฮดรอลิก (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน	<input checked="" type="checkbox"/>		
4. เครื่องขุด	<input checked="" type="checkbox"/>		
5. เครื่องแท่นอัดไฮดรอลิก	<input checked="" type="checkbox"/>		
6. เครื่องบดอัดดินยี่ห้อใหญ่	<input checked="" type="checkbox"/>		
7. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/>		
8. อุปกรณ์ตัดแก๊สและออกซิเจน	<input checked="" type="checkbox"/>		
9. ไฟร์คลิฟท์	<input checked="" type="checkbox"/>		
10. เครื่องบดอัดดิน 6 หุน	<input checked="" type="checkbox"/>		
11. แม่แรงไฮดรอลิก (แบบสั้น) ขนาด 60 ตัน	<input checked="" type="checkbox"/>		
12. ถังดับเพลิง	<input checked="" type="checkbox"/>		
13. รอกโซ่มือสาว	<input checked="" type="checkbox"/>		


สรุปโดย พญกต
วันที่ 29/3/68



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnarees@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnarees@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประเดือน
เครื่องอัดจาร์บี

เดือน สิงหาคม ปี 2564

หมายเลขเครื่อง	01/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพสกรูล็อกปั้มลม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2	สภาพกระบอกปั้มลม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
3	สภาพสายอัดจาร์บี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
4	สภาพล้อรองน้ำหนัก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
5	สภาพมีปั้มบังคับ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6	สภาพเกร็ดแรงดันลม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : จิ๋วจิ๋ว


(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค) จิ๋วจิ๋ว
วันที่ 22/8/64



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	06/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

แม่แรงเล็ก

เดือน สิงหาคม ปี ๒๕๕๓

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพปั๊มรับน้ำหนัก	✓				
2	สภาพซีลไฮดรอลิก	✓				
3	สภาพแป้นคันโยกไฮดรอลิก	✓				
4	สภาพสลักคันโยกไฮดรอลิก	✓				

ตรวจสอบโดย: พิชญะ วัฒน


วันที่: ๒๙/๘/๕๓ (ประธานคณะกรรมการ/อป.เทคนิค) พินิจ



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำวัน

แม่แรงไฮดรอลิค (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน

เดือน พฤษภาคม ปี ๖๕

หมายเลขเครื่อง	07/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันโยก	✓				
2	สภาพแป้นรับน้ำหนักไฮดรอลิค	✓				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	✓				
4	สภาพเพลไฮดรอลิค	✓				
5	สภาพท่อน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
6	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	✓				
8	สภาพคันยู่	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : ชัชวาล ฝั้น

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค) ชัชวาล ฝั้น


วันที่ : ๒๓/๖/๕๖



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phra Pruttathat
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	05/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เครื่องขัดสี

เดือน ตุลาคม ปี 2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพปลั๊กไฟฟ้า	✓				
2	สภาพสกรูยึดโครง	✓				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	✓				
4	สภาพก้านล็อกกระดาดทราย	✓				
5	สภาพสายไฟ	✓				

ตรวจสอบโดย: อ. ชินนารักษ์

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)


วันที่ 29/10/53



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	02/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์เดือน
เครื่องแทนอัดไฮดรอลิค

เดือน สิงหาคม ปี ๒๕๕๔

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 1	✓				
2	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 2	✓				
3	สภาพสลักรับน้ำหนัก	✓				
4	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
5	สภาพคันโยกไฮดรอลิค	✓				
6	สภาพคันปิด-เปิด น้ำมันไฮดรอลิค	✓				
7	สภาพเพลาส่งกำลัง	✓				
8	สภาพซีลน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
9	สภาพเกวียดความดัน	✓				

ตรวจสอบโดย : ศิริกานต์ นน

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)


วันที่ ๒๙/๘/๕๔



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnarees@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnarees@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	04/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องบดโคลนยี่ห้อ(ใหญ่)

เดือน สิงหาคม ปี ๒๕๕๓

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง	✓				
2	สภาพซีลน้ำมันหล่อลื่น	✓				
3	สภาพสกรูยึดโครง	✓				
4	สภาพท่อวางระบาย	✓				
5	สภาพสกรูลมเบ้า	✓				
6	สภาพสวิทช์ L-R	✓				
7	สภาพหุ้จับ	✓				

ตรวจสอบโดย : วิษณุ วัฒน

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)


วันที่ : ๒๓/๘



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 หมู่ 2 , Khao Wong, Phraputtathath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

แบบบันทึกผลตรวจสอบโทรศัพท์ / ประจำเดือน



หมายเลขเครื่อง	13/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

เดือน พฤษภาคม ปี ๖๕

ตรวจก่อนติดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. ระดับน้ำในหม้อน้ำและถังพักน้ำ	/		
2. ระดับน้ำยาในแบตเตอรี่	/		
3. ความตึงของสายพาน	/		
4. ระดับน้ำมันเครื่องยนต์	/		
5. ระดับและสภาพน้ำมันเบรก	/		
6. การทำงานของเบรกมือ	/		
7. ระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกและแป้นเหยียบคลัตช์	/		
8. สภาพของยาง แรงลมยางและล้อคล้อ	/		
9. ระดับน้ำมันไฮดรอลิกและรอยรั่วของระบบต่างๆ	/		
10. สภาพรอบรถ	/		

ตรวจหลังการติดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. การทำงานของมอเตอร์ต่างๆ	/		
2. การทำงานของงา ยกขึ้น - ลง - คลื่น - หางงา	/		
3. ระดับน้ำมันเกียร์ (ออโตแมติก)	/		
4. ความตึงของโซ่ยกงา	/		
5. ระยะฟรีพวงมาลัย (30 มม. หรือ 1.2 นิ้ว)	/		
6. ฟังเสียงดังผิดปกติรอบรถ	/		
7. ความสูงของแป้นเหยียบเบรก (1/2 ของความสูง)	/		
8. คว้นไอเสีย (เหยียบคันเร่ง 1/3 ของความสูง)	/		
9. สัญญาณไฟการทำงาน, ไฟเลี้ยว, ไฟส่องสว่าง, ไฟท้าย	/		
10. สัญญาณเสียงถอยหลัง, เสียงแตรและเบรก	/		

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย :

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่ ๑๑/๓/๖๕




CH PINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	11/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เครื่องบลั๊อคลม 6 หลอด

เดือน สิงหาคม ปี ๒๕๕๔

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง	✓				
2	สภาพซีลน้ำมัน	✓				
3	สภาพสวิท	✓				
4	สภาพสวิทปรับความดัน	✓				
5	สภาพสกรูสายลม	✓				
6	สภาพสวิทปรับ L-R	✓				
7	สภาพสกรูยึดโครง 1	✓				
8	สภาพสกรูยึดโครง 2	✓				

ตรวจสอบโดย : พิงคิน มีน

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค) พิงคิน มีน

วันที่ ๒๕/๓/๕๔




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

แม่แรงไฮดรอลิค (แบบสั่น) ขนาด 60 ตัน

เดือน สิงหาคม ปี ๖8

หมายเลขเครื่อง	10/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันปรับเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
2	สภาพคันโยกน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
3	สภาพสลัก	✓				
4	สภาพเพลารับน้ำหนัก	✓				
5	สภาพเพลไฮดรอลิค	✓				
6	สภาพสายไฮดรอลิค	✓				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	✓				
8	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
9	สภาพคันยู่	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : วิษณุ

วันที่ ๑๓/๖/๖๘ (ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค) วิษณุ



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง	
	หมายเลขเครื่อง 03/2553
	สถานที่ติดตั้ง โรงซ่อม
	วันที่เริ่มใช้ 12/1/2553
	<p>ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ</p>

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
รอกโซ่มือสาว

เดือน สิงหาคม ปี 2554

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพขอรับน้ำหนัก 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2	สภาพกักปัด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
3	สภาพเนื้อตียึดโครง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
4	สภาพโครงรอกโซ่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
5	สภาพตัวต่อขอรับน้ำหนัก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6	สภาพขอรับน้ำหนัก 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7	สภาพโซ่ถ่วงน้ำหนัก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

ตรวจสอบโดย:

วันที่: 29/8/54


(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค) หจก.นท



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาขวาง อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์: 03634 6222 โทรสาร: 03622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel:+66(0)3634 6222 Fax:+66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com



แบบตรวจสอบเครื่องมือประจำวัน

WELDING SET DAILY CHECKLIST


หมายเลข 08/2553

เดือน: ธันวาคม 2558

รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. โครงสร้างของตู้เชื่อม, การปิดรอบใบพัด	/																														
2. สภาพสายไฟตู้เชื่อม	/																														
3. จุดต่อไฟตู้เชื่อม ได้มาตรฐาน	/																														
4. สายดินที่ตู้เชื่อม ไม่หลุด, หลวม	/																														
5. สายกราวด์ สายเชื่อม ไม่แตกกลายงา	/																														
6. จุดต่อสายกราวด์ ที่ตู้เชื่อมแน่น มีเทปพัน	/																														
7. จุดต่อสายเชื่อม ที่ตู้เชื่อมแน่น มีเทปพัน	/																														
8. หัวเชื่อมมีสภาพดี	/																														
9. ตัวหนีบจับลวดกราวด์ ใช้งานได้	/																														
10. ตัวหัวเปิด-ปิด ตู้เชื่อม ใช้งานได้	/																														
11. ดัชนีการวัดตู้เชื่อมยังไม่หมดอายุ	/																														
12. ตู้เชื่อมวางไว้ในพื้นที่แห้งและปลอดภัย	/																														
ผู้ตรวจสอบ																															
ผู้ใช้งาน																															
หัวหน้างาน																															

หมายเหตุ: ✓ = ผ่าน ใช้งานได้

○ = ชำรุดต้องปรับปรุง X = ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทันที



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาขวาง อำเภอมะขาม
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Pinnaretabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel:+66(0)3634 6222 Fax:+66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

เดือน กันยายน ปี ๒๕๕๔
เดือน.....ปี.....


หมายเลขเครื่อง	08/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ฝาครอบด้านบน	ไม่เสียรูป, ปิดแน่นกับหัวขี้	<input checked="" type="checkbox"/>				
	2	ฝาครอบด้านข้าง	ฝาครอบต้องชิดแน่น, ไม่ชำรุด	<input checked="" type="checkbox"/>				
	3	จานหมุนปรับกำลังไฟ	มีตัวจับสำหรับปรับกำลังไฟ	<input checked="" type="checkbox"/>				
	4	เข็มชี้กำลังไฟ	ไม่ชำรุดชี้กำลังไฟฟ้า 15	<input checked="" type="checkbox"/>				
	5	สวิทช์ ปิด - เปิด	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิดได้	<input checked="" type="checkbox"/>				
	6	สายเชื่อม (ไฟฟ้า)	ต้องไม่ขาดชำรุด	<input checked="" type="checkbox"/>				
	7	สายกราวด์ (สายดิน)	พลาตีกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	<input checked="" type="checkbox"/>				
	8	กิมป์ลวดเชื่อม ไฟฟ้า	พลาตีกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	<input checked="" type="checkbox"/>				
	9	สายและหัวจับสายดิน	ที่จับต้องไม่แตกชำรุด	<input checked="" type="checkbox"/>				
	10	สวิทช์ โถงตัวเชื่อม	ฝาครอบ ไม่แตก/กิน โถง ไม่ชำรุด	<input checked="" type="checkbox"/>				
	11	หม้อพักเชื่อม	ใส่หม้อพักเชื่อมขณะทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>				
	12	ผู้เชื่อมขาคือผู้กับที่	น็อตจับยึดต้องไม่หลุดหลวม	<input checked="" type="checkbox"/>				
	13	ฐานรองผู้เชื่อม	ไม่สั่นหรือเคลื่อนที่	<input checked="" type="checkbox"/>				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัย

ตรวจสอบโดย : อ.อ.อ.

ประจำงาน/ป.เทคนิค อ.อ.อ.
วันที่ : ๒๙/๙/๕๔



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหมราช
จังหวัดสุราษฎร์ 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaret@hotmail.com


22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel:+66(0)3634 6222 Fax:+66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

อุปกรณ์ตัดแก๊ส และ ออกซิเจน

เดือน สิงหาคม ปี ๒๕๖๔

หมายเลขเครื่อง	12/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจเช็คสภาพถังลมและถังแก๊ส	ไม่รั่วซึม อยู่ในสภาพดี	<input checked="" type="checkbox"/>				
	2	วาล์วเปิด-ปิด ถังลมและถังแก๊ส	ไม่ชำรุด, เปิด-ปิด ได้ง่าย	<input checked="" type="checkbox"/>				
	3	ตรวจเช็คท่อก๊าซและหัวตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	<input checked="" type="checkbox"/>				
	4	ตรวจเช็คอุปกรณ์จ่ายแก๊ส, ไช้รีด	ไม่ชำรุด, ป้อนกันดี	<input checked="" type="checkbox"/>				
	5	ตรวจเช็คสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้องไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง หรือติดไฟ อยู่รอบบริเวณนั้น	<input checked="" type="checkbox"/>				
	6	จุดป้องกันไฟย้อนกลับที่ท่อและหัวตัด	ต้องมีการทาสี 4 จุด	<input checked="" type="checkbox"/>				
	7	จุดควบคุมความดัน (เทอร์โมแอสแตท)	ไม่ใช้งานตามที่หมายเลขศูนย์	<input checked="" type="checkbox"/>				
	8	ตรวจเช็คสายลมและสายแก๊ส	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	<input checked="" type="checkbox"/>				
	9	ตรวจเช็คสภาพชุดหัวตัดแก๊ส	วาล์วที่หัวชุดปิดสนิท	<input checked="" type="checkbox"/>				
	10	ตรวจสอบถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน	ตามแบบตรวจสอบดับเพลิง	<input checked="" type="checkbox"/>				
	11	ทดสอบหัดก่อนเริ่มงาน โดยไม่ต้องเปิดวาล์วที่ถังออกซิเจนและถังแก๊ส	เปิดวาล์วที่หัวตัดด้านลม	<input checked="" type="checkbox"/>				
	12	การสวมใส่อุปกรณ์ PPE	ต้องไม่มีลมออกซิเจนออกมา	<input checked="" type="checkbox"/>				
	13	การสวมใส่อุปกรณ์ PPE	เตรียมพร้อมก่อนเริ่มงาน	<input checked="" type="checkbox"/>				

ตรวจสอบโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : สมิณ ใส
วันที่ ๑๙/๖/๖๔ ประธานคณะทำงาน/บริษัท ชินนารัต



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลขวาง อำเภอมะนัง
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel:+66(0)3634 6222 Fax:+66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน : มิถุนายน ๖๕

เบอร์	ชนิด	รายการตรวจเช็ค						หมายเหตุ		
		เพิ่มหน้าปิด	สลับพร้อมใช้	สารชนิด	ถังไฟ	ถังไม่ไฟ	ถังไฟ		ถังไม่ไฟ	
1	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		
2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		
3	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		
4	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		
5	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		
6	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		
7	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		
8	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		
9	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		
10	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		
11	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		
12	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ : วิจิตร

วันที่ : ๒๙/๖/๖๕

งานเทคนิคหรือช่าง



CH.PINNARES GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 81120

โทรศัพท์: 0 3629 8186 โทรสาร: 0 3629 8187
อีเมล: ch_pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120 Thailand

Tel:+66(0)3629 8186 Fax:+66(0)3629 8187

Email: ch_pinnares@hotmail.com

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2568

ประจำเดือน เมษายน ชื่อพนักงาน..... กนก งามสง่า..... ทะเบียนรถ..... 87-2590 มอเตอร์..... #25

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเครื่องยนต์ทุกตัว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ตรวจเช็คตะขอยึดตัว สายพาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ตรวจเช็คการลื่นไถลในกระเบื้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ตรวจเช็คระบบป้อนอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ตรวจเช็คระบบเบรก 30 วิ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	เช็คระบบสัญญาณเสียงยกตัว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	ตรวจเช็คเข็มขัดนิรภัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	ตรวจเช็คหมวกนิรภัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	ตรวจเช็คเลี้ยวสะท้อนแสง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	ตรวจเช็คกระจกฝ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	ตรวจเช็คหมอนหนุนล้อ 2 อัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	ตรวจเช็คกรวยจราจร 2 อัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	ตรวจเช็คความพร้อมระบบ GPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	ตรวจเช็คไฟฟุ้ง/ใบพัด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	ตรวจเช็คแถบสะท้อนแสงข้างรถ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	ตรวจเช็คความพร้อมเครื่องหนักรถ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	ตรวจเช็คไฟสัญญาณ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	ตรวจเช็คถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ: V ปกติ X ผิดปกติ



CH.PINNARES GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาขวาง อำเภอมะขาม
จังหวัดสระบุรี 18120

โทรศัพท์: 0 3629 8186 โทรสาร: 0 3629 8187
อีเมล: ch_pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120 Thailand

Tel:+66(0)3629 8186 Fax:+66(0)3629 8187
Email: ch_pinnares@hotmail.com

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2568

ประจำเดือน เมษายน

ชื่อพนักงาน

นาย อธิวัฒน์

1891548

ทะเบียนรถ

89-7190

เบอร์รถ

#26

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเครื่องยนต์ทุกตัว	✓																															
2	ตรวจเช็คตะขอยึดล้อ ฝาท้าย	✓																															
3	ตรวจเช็คการลื่นไถลในกระดุม	✓																															
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันดีเซล	✓																															
5	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน	✓																															
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓																															
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓																															
8	ตรวจเช็คระบบเบรกอากาศ	✓																															
9	ตรวจเช็คระบบเบรก 30 วิ	✓																															
10	เช็คระบบสัญญาณเสียงยกคัมพ์	✓																															
11	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟฟ้าหน้า	✓																															
12	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟเลี้ยว	✓																															
13	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟท้าย	✓																															
14	ตรวจเช็คเข็มเข็มวัดน้ำมัน	✓																															
15	ตรวจเช็คหมวกนิรภัย	✓																															
16	ตรวจเช็คเลี้ยวสะท้อนแสง	✓																															
17	ตรวจเช็คกรองทำฟ้าน้ำ	✓																															
18	ตรวจเช็คหม้อหอน้ำร้อน 2 อัน	✓																															
19	ตรวจเช็คการวางราง 2 อัน	✓																															
20	ตรวจเช็คความพร้อมระบบ GPS	✓																															
21	ตรวจเช็คหัวฟุ้ง/บูท	✓																															
22	ตรวจเช็คแถบสะท้อนแสงข้างรถ	✓																															
23	ตรวจเช็คความพร้อมกล้องหน้ารถ	✓																															
24	ตรวจเช็คฟิล์มกระจก	✓																															
25	ตรวจเช็คถังดับเพลิง	✓																															

หมายเหตุ :

✓

ปกติ

X ผิดปกติ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.ปิ่นนเรศ กรู๊ป

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120

แบบสรุปผลการตรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำเดือน.....พฤษภาคม 2568

รายการอุปกรณ์	ผลการตรวจ		ผลการแก้ไข
	ปกติ	ชำรุด	
1. เครื่องอัดจารบี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. แม่แรงเล็ก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. แม่แรงไฮดรอลิก (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. เครื่องขุดดิน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. เครื่องแท่นอัดไฮดรอลิก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. เครื่องบดอัดดินยี่ห้อใหญ่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. อุปกรณ์ตัดแก๊สและออกซิเจน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. โฟร์คลิฟท์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. เครื่องบดอัดดิน 6 หุน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11. แม่แรงไฮดรอลิก (แบบสั้น) ขนาด 60 ตัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12. ถังดับเพลิง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13. รอกโซ่มือสาว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	


สรุปโดย อ.ชัชชาติ หัก
วันที่ 26/4/68



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประเดือน
เครื่องอัดจารบี

เดือน พฤษภาคม ปี 2553

หมายเลขเครื่อง	01/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพสกรูล็อกปั้มลม	/				
2	สภาพกระบอกปั้มลม	/				
3	สภาพสายอัดจารบี	/				
4	สภาพล้อรองน้ำหนัก	/				
5	สภาพมีปั้มบังคับ	/				
6	สภาพเกร็ดวัดแรงดันลม	/				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : สุชาติ

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค) วิวัฒน์
วันที่ 26/4/53




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาหวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	06/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

แม่แรงเล็ก

เดือน พฤษภาคม ปี 2554

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	✓				
2	สภาพซีลไฮดรอลิก	✓				
3	สภาพแป้นคันโยกไฮดรอลิก	✓				
4	สภาพสลักคันโยกไฮดรอลิก	✓				


ตรวจสอบโดย : สมชาย
(ประธานคณะกรรมการ/อป.เทคนิค) จ.ฉ.ฉ.ฉ.ฉ.
วันที่ : 26/6/54



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำวัน

แม่แรงไฮดรอลิค (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน

เดือน พฤษภาคม ปี 2553

หมายเลขเครื่อง	07/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันโยก	✓				
2	สภาพแป้นรับน้ำหนักไฮดรอลิค	✓				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	✓				
4	สภาพเพลลาไฮดรอลิค	✓				
5	สภาพท่อน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
6	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	✓				
8	สภาพคันยู่	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : ชวรงค์

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่ : 26/4/53




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพรหมเทพ
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	05/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เครื่องขัดสี

เดือน เมษายน ปี 2554

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพปลั๊กไฟฟ้า	✓				
2	สภาพสกรูยึดโครง	✓				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	✓				
4	สภาพกิปล็อกกระดาดทราย	✓				
5	สภาพสายไฟ	✓				

ตรวจสอบโดย : อ.นพด ใจดี

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่ : 26/4/54




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnarees@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnarees@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	02/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์เคลื่อน
เครื่องแท่นอัดไฮดรอลิก

เดือน พฤษภาคม ปี 2558

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 1	/				
2	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 2	/				
3	สภาพสลักรับน้ำหนัก	/				
4	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิก	/				
5	สภาพคันโยกไฮดรอลิก	/				
6	สภาพคันปิด-เปิด น้ำมันไฮดรอลิก	/				
7	สภาพเพลาส่งกำลัง	/				
8	สภาพซีลน้ำมันไฮดรอลิก	/				
9	สภาพเกวียดความดัน	/				

ตรวจสอบโดย : พิรุณดา เน

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค)

วันที่: 26/4/58




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnarees@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnarees@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	04/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องบดโคลมยิงส้อ(ใหญ่)

เดือน พฤษภาคม ปี 2554

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง	✓				
2	สภาพซีลน้ำมันหล่อลื่น	✓				
3	สภาพสกรูยึดโครง	✓				
4	สภาพท่อระบาย	✓				
5	สภาพสกรูลมเบ้า	✓				
6	สภาพสวิทช์ L-R	✓				
7	สภาพหุ้จับ	✓				

ตรวจสอบโดย : จิรายุ

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่ : 24/4/54




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 หมู่ 2 , Khao Wong, Phraputtath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

แบบบันทึกผลตรวจสอบโทรศัพท์ / ประจำเดือน



หมายเลขเครื่อง	13/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

เดือน พฤษภาคม ปี ๖๔

ตรวจก่อนติดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. ระดับน้ำในหม้อน้ำและถังพักน้ำ	✓		
2. ระดับน้ำยาในแบตเตอรี่	✓		
3. ความตึงของสายพาน	✓		
4. ระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
5. ระดับและสภาพน้ำมันเบรก	✓		
6. การทำงานของเบรกมือ	✓		
7. ระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกและแป้นเหยียบคลัตช์	✓		
8. สภาพของยาง แรงลมยางและล้อคล้อ	✓		
9. ระดับน้ำมันไฮดรอลิกและรอยรั่วของระบบต่างๆ	✓		
10. สภาพรอบรถ	✓		

ตรวจหลังการติดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. การทำงานของมอเตอร์ต่างๆ	✓		
2. การทำงานของงายยกขึ้น - ลง - คิว้งา - หงายงา	✓		
3. ระดับน้ำมันเกียร์ (ออโตเมติก)	✓		
4. ความตึงของโซ่ยกงา	✓		
5. ระยะฟรีพวงมาลัย (30 มม. หรือ 1.2 นิ้ว)	✓		
6. ฟังเสียงดังผิดปกติรอบรถ	✓		
7. ความสูงของแป้นเหยียบเบรก (1/2 ของความสูง)	✓		
8. ความไถเสีย (เหยียบคันเร่ง 1/3 ของความสูง)	✓		
9. สัญญาณไฟการทำงาน, ไฟเลี้ยว, ไฟส่องสว่าง, ไฟท้าย	✓		
10. สัญญาณเสียงถอยหลัง, เสียงแตรและเบรก	✓		

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : ชิตาน

(ประธานคณะทำงาน/จบเทคนิค)

วันที่ ๒๖/๖/๕๕




CH. PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลไผ่ขวาง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnares@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	11/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เครื่องบลูคัลม 6 หู

เดือน เมษายน ปี 2554

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง	✓				
2	สภาพซีลน้ำมัน	✓				
3	สภาพสวิต	✓				
4	สภาพสวิตปรับความดัน	✓				
5	สภาพสกรูสายลม	✓				
6	สภาพสวิตปรับ L-R	✓				
7	สภาพสกรูยึดโครง 1	✓				
8	สภาพสกรูยึดโครง 2	✓				

ตรวจสอบโดย :

วันที่ 26/4/54 (ประธานคณะทำงาน/เทคนิค) จป. ชาติพนา



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง	
	หมายเลขเครื่อง 03/2553
	สถานที่ติดตั้ง โรงซ่อม
	วันที่เริ่มใช้ 12/1/2553
	<p>ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ</p>

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
รอกโซ่มือสาว

เดือน พฤษภาคม ปี 2554

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพขอรับน้ำหนัก 1	✓				
2	สภาพท่ิป้อนค	✓				
3	สภาพน๊อตยึดโครง	✓				
4	สภาพโครงรอกโซ่	✓				
5	สภาพตัวต่อขอรับน้ำหนัก	✓				
6	สภาพขอรับน้ำหนัก 2	✓				
7	สภาพโซ่ถ่วงน้ำหนัก	✓				

ตรวจสอบโดย สุวิทย์

วันที่ 26/4/54

(ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย) จป. ตรี ตรีพงษ์




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสุพรรณบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnnares@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnnares@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

แม่แรงไฮดรอลิค (แบบสั่น) ขนาด 60 ตัน

เดือน พฤษภาคม ปี 2564

หมายเลขเครื่อง	10/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันปรับเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
2	สภาพคันโยกน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
3	สภาพสลัก	✓				
4	สภาพเพลารับน้ำหนัก	✓				
5	สภาพเพลไฮดรอลิค	✓				
6	สภาพสายไฮดรอลิค	✓				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	✓				
8	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
9	สภาพคันยู่	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : จิ๊ต

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค) จป.จิ๊ต
วันที่ 9.6.14/64



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaret@hotmail.com


22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

เดือน.....ปี.....

หมายเลขเครื่อง	08/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงเชื่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ฝาครอบด้านบน	ไม่เสียรูป, ปิดแน่นกับตัวตู้	✓				
	2	ฝาครอบด้านล่าง	ฝาครอบต้องชิดแน่น, ไม่ชำรุด	✓				
	3	จานหมุนปรับกำลังไฟ	มีดัมจับสำหรับปรับกำลังไฟ	✓				
	4	เข็มชี้กำลังไฟ	ไม่ชำรุดชี้กำลังไฟได้	✓				
	5	สวิตช์ เปิด - ปิด	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิดได้	✓				
	6	สายเชื่อม (ไฟฟ้า)	ต้องไม่ชำรุด	✓				
	7	สายกราวด์ (สายดิน)	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	8	คีมจับลวดเชื่อม ไฟฟ้า	พลาสติกที่จับต้อง ไม่แตกชำรุด	✓				
	9	สายและหัวจับสายดิน	ที่จับต้อง ไม่แตกชำรุด	✓				
	10	สวิตช์ ใ้กสับตู้เชื่อม	ฝาครอบไม่แตก/คัน โตะ ไม่ชำรุด	✓				
	11	หน้ากากเชื่อม	ใส่หน้ากากเชื่อมขณะทำงาน	✓				
	12	ตู้เชื่อมชนิดอยู่กับที่	น๊อตจับยึดต้อง ไม่หลุดหลวม	✓				
	13	ฐานรองตู้เชื่อม	ไม่ผุกร่อนหรือเบี้ยวเกิน	✓				

ตรวจเช็ค โดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบ โดย : 
 ประเมินผลและพิจารณา/ขอ-ทบทวน อ.ป. ชาญ
 วันที่ 26/4/53



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 81200
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เดือน พฤษภาคม ปี ๒๕๕๕

ชื่อ นางสาว

หมายเลขเครื่อง 12/2553

สถานที่ติดตั้ง โรงซ่อม

วันที่เริ่มใช้ 1/1/2553

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจเช็คสภาพถังลมและถังก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	2	วาล์วเปิด-ปิด ถังลมและถังก๊าซ	ไม่ชำรุด, เปิด-ปิด ได้ง่าย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	3	ตรวจเช็คคนหมุนและหัวตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	4	ตรวจเช็คอุปกรณ์จับยึดถัง, โซ่รัด	ไม่ชำรุด, ป้องกันดี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	5	ตรวจเช็คสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้องไม่มีวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงหรือติดไฟอยู่บริเวณนั้น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	6	ชุดป้องกันไฟช๊อตกับที่ถือและหัวตัด	ต้องนิรภัยทั้ง 4 จุด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	7	ชุดควบคุมความดัน (เกย์วาร์ดดัน)	ไม่ใช้งานตามที่หมายเลขศูนย์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	8	ตรวจเช็คสายลมและสายก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	9	ตรวจเช็คสภาพชุดหัวตัดก๊าซ	วาล์วที่หัวชุดตัดปิดสนิท	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	10	ตรวจสอบถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน	ตามแบบตรวจระดับเพลิง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	11	ทดสอบตัดก่อนเริ่มงาน โดยไม่ต้องเปิดวาล์วที่ถังออกซิเจนและถังก๊าซ	เปิดวาล์วหัวตัดด้านลม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	12	การสวมใส่อุปกรณ์ PPE	ต้องไม่มีลมออกซิเจนออกมา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
รวม		เตรียมพร้อมก่อนเริ่มงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

ตรวจเช็ค โดย : นาย

วันที่ 26/4/๕๕

ตรวจสอบโดย : นาย

วันที่ 26/4/๕๕

ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย : นาย



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง


เดือน : พฤษภาคม 2568

เบอร์	ชนิด	รายการตรวจเช็ค										หมายเหตุ
		เต็มหน้าปิด		สลักพร้อมชนิด		สารชนิด		สภาพถัง				
		มี	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้			
1	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/		
2	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/		
3	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/		
4	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/		
5	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/		
6	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/		
7	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/		
8	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/		
9	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/		
10	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/		
11	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/		
12	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ : วิบูลย์ เต็ม

จนทศนิตศน. หัวหมาก

วันที่ : 26/4/65



ผู้ตรวจสอบ : อภิสิทธิ์ หนึ่ง
ประเภทสินค้า : เครื่องดับเพลิง
วันที่ : 26/4/68



CH.PINNARES GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาขวาง อำเภอมะขาม
จังหวัดสระบุรี 18120

โทรศัพท์: 0 3629 8186 โทรสาร: 0 3629 8187
อีเมล: ch_pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phiraputtabath
Saraburi 18120 Thailand

Tel: +66(0)3629 8186 Fax: +66(0)3629 8187
Email: ch_pinnares@hotmail.com

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2568

ประจำเดือน พฤษภาคม ชื่อพนักงาน: นาย อรรถกร โพธิ์เพชร ทะเบียนรถ: 87-1720 เบอร์รถ: 26

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเครื่องยนต์สตาร์ท	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ตรวจเช็คตะขอยึดล้อ ฝาท้าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ตรวจเช็คการควบคุมผ้าใบกระเบื้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ตรวจเช็คระบบเบรกอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ตรวจเช็คระบบเบรก 30 วิ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	เช็คระบบสัญญาณเสียงยกตัว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟหน้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟซ้าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟท้าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	ตรวจเช็คเข็มวัดน้ำมัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	ตรวจเช็คหมวกนิรภัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	ตรวจเช็คล้อสะท้อนแสง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	ตรวจเช็คกรองอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	ตรวจเช็คหม้อน้ำ 2 อัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	ตรวจเช็คกรองอากาศ 2 อัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	ตรวจเช็คความพร้อมระบบ GPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	ตรวจเช็คไฟพุ่ง/เบรก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	ตรวจเช็คแถบสะท้อนแสงข้างรถ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	ตรวจเช็คความพร้อมกล้องหน้ารถ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	ตรวจเช็คฟิล์มกระจก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	ตรวจเช็คถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ: ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ

หมายเหตุ: ∇ ปกติ \times ผิดปกติ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.ปิ่นนเรศ กรุป

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี 18120

แบบสรุปผลการตรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 68

รายการอุปกรณ์	ผลการตรวจ		ผลการแก้ไข
	ปกติ	ชำรุด	
1. เครื่องจักรบี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. แม่แรงเล็ก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. แม่แรงไฮดรอลิก (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. เครื่องขุดดิน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. เครื่องแทนอัดไฮดรอลิก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. เครื่องบดอัดดินยี่สิบใหญ่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. อุปกรณ์ตัดแก๊สและออกซิเจน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. ไฟร์คลิฟท์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. เครื่องบดอัดดิน 6 หุน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11. แม่แรงไฮดรอลิก (แบบสั้น) ขนาด 60 ตัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12. ถังดับเพลิง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13. รอกโซ่มือสาว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

สรุปโดย พิชญ
วันที่ 30/5/68



CH.PINNARES GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาขวาง อำเภอพระพรหมบาท

จังหวัดสุราษฎร์ 18120

โทรศัพท์: 0 3629 8186 โทรสาร: 0 3629 8187

อีเมล: ch.pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath

Saraburi 18120 Thailand

Tel: +66(0)3629 1816 Fax: +66(0)3629 1817

Email: ch.pinnares@hotmail.com

รายงานการสังเกตการทำงาน (Task Observation) / สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (BBS)

พ.จก.ช.ปิ่นนารศ กรุ๊ป

☐ โรงงานท่าหลวง ☐ โรงงานเขาขวาง

Cell: ผลิตภัณฑ์.....

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....

ชื่องานที่ทำการสังเกต.....

ชื่อคนเก็บ

ความถี่ของงาน.....

ครั้ง/สัปดาห์, เดือน, ปี

ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน (WI)	อันตรายที่มีอยู่	การแก้ไขป้องกัน	สิ่งที่ต้องสังเกต	การสังเกตพฤติกรรม		ผลการประเมินสังเกต	สิ่งที่ดำเนินการ
				ปลอดภัย	ไม่ปลอดภัย		

1. เอาหมอนรองล้อออก - รถไหลทับมือ - ดึงเบรคมือ - เบรคมือ - ☒ แสดงความชื่นชม.....

2. สตาร์ทเครื่องยนต์ - ไม่มี - ไม่มี - ☒ แนะนำ/เตือน.....

3. เหยียบคันเร่งออกตัว - เกิดเสียงชน - ปีบเมตร - เสียงเมตร - ☒ ต้องปรับปรุง VW/วิธีทำงาน

4. เหยียบเบรค - เป็นเบรคเลื่อนหนีบเท้า - ใส่รองเท้าเซฟตี้ - รองเท้าเซฟตี้ - ☒ ต้องปรับปรุงพื้นที่ทำงาน

5. เก็บรถ - เกิดเสียงชน - ปีบเมตร - เสียงเมตร - ☒ ต้องปรับปรุงเครื่องจักร

6. เอาหมอนรองล้อไปหมุนล้อ - รถไหลทับมือ - ดึงเบรคมือ - เบรคมือ - ☒ ต้องปรับปรุงคู่มือ

☐ ต้องอบรมผู้ปฏิบัติงาน

☐ Safety Talk

☐ KY

☐ OPL (One - Point Lesson)

.....

สรุป มือซ้ายปากอ้า (KY) คือ.....เบรคมือ เสียงเมตร รองเท้าเซฟตี้ ปลอดภัย OK.....

ผลการแก้ไขและป้องกันเหตุการณ์.....

กำหนดเสร็จ.....

ผู้รับผิดชอบ.....


.....



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวาง อำเภอพระเทพราช
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel:+66(0)3634 6222 Fax:+66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com



แบบตรวจสอบเครื่องมือประจำวัน

WELDING SET DAILY CHECKLIST

หมายเลข 08/2553

เดือน: สิงหาคม ๒๕

รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. โครงสร้างของผู้เชื่อม, การถือออบใบพัด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. สภาพสายไฟต่อเข้าผู้เชื่อม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. จุดต่อไฟเข้าผู้เชื่อม ได้มาตรฐาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. สายดินที่ผู้เชื่อม ไม่หลุด, หลวม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5. สายกราวด์ สายเชื่อม ไม่แตกกลางทาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6. จุดต่อสายกราวด์ ที่ผู้เชื่อมแน่น มีเทปพัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7. จุดต่อสายเชื่อม ที่ผู้เชื่อมแน่น มีเทปพัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8. หัวเชื่อมมีสภาพดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9. ตัวหนีบจับลกราวด์ใช้งาน ได้ดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10. สวิตช์เปิด-ปิด ผู้เชื่อมใช้งาน ได้ดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11. สวิตช์เกอรัผู้เชื่อมยัง ไม่หมดอายุ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12. ผู้เชื่อมวางไว้บนพื้นแห้งและปลอดภัย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ตรวจสอบ	นาย อดิศักดิ์																														
ผู้ใช้งาน	นาย อดิศักดิ์																														
หัวหน้างาน	นาย อดิศักดิ์																														


หมายเหตุ : ✓ = ผ่าน ใช้งาน ได้ดี ○ = จำรุดต้องปรับปรุง X = ไม่ผ่าน ต้องแก้ไขทันที



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์เคลื่อน
เครื่องอัดจาร์บี

เดือน พฤษภาคม ปี ๖๕

หมายเลขเครื่อง 01/2553
สถานที่ติดตั้ง โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้ 2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพสกรูล็อกปั้มลม	✓				
2	สภาพกระบอกปั้มลม	✓				
3	สภาพสายอัดจาร์บี	✓				
4	สภาพล้อรองน้ำหนัก	✓				
5	สภาพมีปั้มบังคับ	✓				
6	สภาพเกียร์วัดแรงดันลม	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : พิชญ์

(ประธานคณะทำงาน/อป.เทคนิค)

วันที่ : ๒๓/๕/๖๕




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtathath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	06/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
แม่แรงเล็ก

เดือน พฤษภาคม ปี ๖๔

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	✓				
2	สภาพซีลไฮดรอลิก	✓				
3	สภาพแป้นคันโยกไฮดรอลิก	✓				
4	สภาพสลักคันโยกไฮดรอลิก	✓				

ตรวจสอบโดย : อ.สุเมธ

(ประธานคณะกรรมการ/อป.เทคนิค)


วันที่ : ๑๖/๕/๖๔



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหมราช
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnares@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำวัน

แม่แรงไฮดรอลิก (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน

เดือน พฤษภาคม ปี 2568

หมายเลขเครื่อง	07/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันโยก	✓				
2	สภาพแป้นรับน้ำหนักไฮดรอลิก	✓				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	✓				
4	สภาพเพลลาไฮดรอลิก	✓				
5	สภาพท่อน้ำมันไฮดรอลิก	✓				
6	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิก	✓				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	✓				
8	สภาพคันยู่	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : ช. ชินนเรศ วิศวฯ

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่ : 25/5/68




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสุพรรณบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnarees@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnarees@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	05/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องขัดสี

เดือน พฤษภาคม ปี ๖๘

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพปลั๊กไฟฟ้า	✓				
2	สภาพสกรูยึดโครง	✓				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	✓				
4	สภาพก๊ิปล็อกกระดาดทราย	✓				
5	สภาพสายไฟ	✓				

ตรวจสอบโดย : จิตรกร

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่ ๑๕/๕/๖๘




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	02/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์เดือน
เครื่องแท่นอัดไฮดรอลิค

เดือน พฤษภาคม ปี ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 1	✓				
2	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 2	✓				
3	สภาพสลักรับน้ำหนัก	✓				
4	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
5	สภาพคันโยกไฮดรอลิค	✓				
6	สภาพคันปิด-เปิด น้ำมันไฮดรอลิค	✓				
7	สภาพเพลาส่งกำลัง	✓				
8	สภาพซีลน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
9	สภาพเกวียดความดัน	✓				

ตรวจสอบโดย : อ.สุวิทย์

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค)

วันที่ 25/5/๖๘




CHINNARAT GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnares@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	04/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องบดอัดดินยี่สิบ (ใหญ่)


เดือน พฤษภาคม ปี ๖๘

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง					
2	สภาพซีลน้ำมันหล่อลื่น					
3	สภาพสกรูยึดโครง					
4	สภาพท่ออย่างระบาย					
5	สภาพสกรูลมเบ้า					
6	สภาพสวิทช์ L-R					
7	สภาพหนูจับ					

ตรวจสอบโดย : กัมปิต

(ประธานคณะทำงาน/ช่างเทคนิค)

วันที่ ๑๕/๕/๖๘



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาขวาง อำเภอมะขาม
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Piraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnaret@hotmail.com

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

หมายเลขเครื่อง	08/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553


เดือน.....ปี ๖๔

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ฝาครอบด้านบน	ไม่เสียรูป,ยึดแน่นกับตัวชี้	<input checked="" type="checkbox"/>				
	2	ฝาครอบด้านล่าง	ฝาครอบต้องยึดแน่น,ไม่ชำรุด	<input checked="" type="checkbox"/>				
	3	จางานบนปรับกำลังไฟ	มีด้านข้างสำหรับปรับกำลังไฟ	<input checked="" type="checkbox"/>				
	4	เข็มชี้กำลังไฟ	ไม่ชำรุดชี้กำลังไฟได้	<input checked="" type="checkbox"/>				
	5	ตัวหุ้มปีก - ปีก	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิดได้	<input checked="" type="checkbox"/>				
	6	สายเชื่อม (ไฟฟ้า)	ต้องไม่ขาดชำรุด	<input checked="" type="checkbox"/>				
	7	สายกราวด์ (สายดิน)	ทาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	<input checked="" type="checkbox"/>				
	8	ลิ้นจับสวิตช์ไฟฟ้า	ทาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	<input checked="" type="checkbox"/>				
	9	สายและหัวจับสายดิน	ที่จับต้อง ไม่แตกชำรุด	<input checked="" type="checkbox"/>				
	10	ตัวหุ้มลูกถ้วยเชื่อม	ฝาครอบ ไม่แตก/คัน โดน ไม่ชำรุด	<input checked="" type="checkbox"/>				
	11	หน้าปกการเชื่อม	ใส่น้ำยากการเชื่อมและทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>				
	12	ตู้เชื่อมชนิดตั้งอยู่กับที่	มือจับยึดต้องไม่หลุดหลวม	<input checked="" type="checkbox"/>				
	13	ฐานรองตู้เชื่อม	ไม่ผุกร่อนหรือเปื่อยยุ่น	<input checked="" type="checkbox"/>				

ตรวจสอบโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย :

ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย
วันที่ ๘๕/๖๔



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาขวาง อำเภอมะหารัง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 81120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnaret@hotmail.com


22/5 Moo 2, Khao Wong, Phra Prathaph
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnaret@hotmail.com

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

อุปกรณ์ตัดแก๊ส และ ออกซิเจน

เดือน พฤษภาคม ๖๕

หมายเลขเครื่อง	12/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553



ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ			
1	ตรวจสอบเช็คสภาพถังแก๊สและถังออกซิเจน	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
2	วาล์วเปิด-ปิด ถังแก๊สและถังออกซิเจน	ไม่รั่วซึม, เปิด-ปิด ได้ง่าย	✓				
3	ตรวจสอบเช็คสายท่อน้ำและสายแก๊ส	ไม่รั่วซึม, ไม่มีสิ่งอุดตัน	✓				
4	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ขับเคลื่อน, ไซริงค์	ไม่ชำรุด, เมื่อใช้งานแล้วกลับให้	✓				
5	ตรวจสอบเช็คสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้อง ไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงหรือติดไฟอยู่รอบบริเวณนั้น	✓				
6	ชุดป้องกัน ไฟย้อนกลับที่มือและหัวตัด	ต้อง มีครบทั้ง 4 จุด	✓				
7	ชุดควบคุมความดัน (เกจวัดแรงดัน)	ไม่ใช้งานตามที่หมายแสดงศูนย์	✓				
8	ตรวจสอบเช็คสายถ่วงและสายก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
9	ตรวจสอบเช็คสภาพชุดหัวตัดก๊าซ	วาล์วที่หัวชุดตัดปิดสนิท	✓				
10	ตรวจสอบเช็คถังแก๊สและถังออกซิเจน	ตามแบบตรวจสอบถังดับเพลิง	✓				
11	ทดสอบตัดก่อนเริ่มงาน โดยไม่ต้องเปิดวาล์วที่ถังออกซิเจนและถังแก๊ส	เปิดวาล์วที่ถังแก๊สก่อน	✓				
12	การสวมใส่อุปกรณ์ PPE	เตรียมพร้อมก่อนเริ่มงาน	✓				
13	สรุปผลการตรวจ		✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัย

ตรวจสอบโดย : วิญญู
ประธานคณะกรรมการ/ช่างเทคนิค
วันที่: ๑๕/๖/๖๕




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 หมู่ 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnaree@hotmail.com

แบบบันทึกผลตรวจสอบโฟร์คลิฟท์ / ประจำเดือน



หมายเลขเครื่อง	13/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

เดือน พฤษภาคม ปี ๖๔

ตรวจก่อนติดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. ระดับน้ำในหม้อน้ำและถังพักน้ำ	/		
2. ระดับน้ำยาในแบตเตอรี่	/		
3. ความตึงของสายพาน	/		
4. ระดับน้ำมันเครื่องยนต์	/		
5. ระดับและสภาพน้ำมันเบรก	/		
6. การทำงานของเบรกมือ	/		
7. ระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกและแป้นเหยียบคลัตช์	/		
8. สภาพของยาง แรงลมยางและน๊อตล้อ	/		
9. ระดับน้ำมันไฮดรอลิกและรอยรั่วของระบบต่างๆ	/		
10. สภาพรอบรถ	/		
ตรวจหลังการติดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. การทำงานของมอเตอร์ต่างๆ	/		
2. การทำงานของงา ยกขึ้น - ลง - คิว้งา - หางงา	/		
3. ระดับน้ำมันเกียร์ (ออโตเมติก)	/		
4. ความตึงของโซ่ยกงา	/		
5. ระยะฟรีพวงมาลัย (30 มม. หรือ 1.2 นิ้ว)	/		
6. ฟังเสียงดังผิดปกติรอบรถ	/		
7. ความสูงของแป้นเหยียบเบรก (1/2 ของความสูง)	/		
8. คลื่นไอเสีย (เหยียบคันเร่ง 1/3 ของความสูง)	/		
9. สัญญาณไฟการทำงาน, ไฟเลี้ยว, ไฟส่องสว่าง, ไฟท้าย	/		
10. สัญญาณเสียงถอยหลัง, เสียงแตรและเบรก	/		

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย: สุวิทย์

(ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ)

วันที่: 29/5/๖๔




CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phrapputtath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	11/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องบลูคคอม 6 หุด

เดือน.....ปี.....

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง	/				
2	สภาพซีลน้ำมัน	/				
3	สภาพสวิต	/				
4	สภาพสวิตปรับความดัน	/				
5	สภาพสกรูสายลม	/				
6	สภาพสวิตปรับ L-R	/				
7	สภาพสกรูยึดโครง 1	/				
8	สภาพสกรูยึดโครง 2	/				

ตรวจสอบโดย : หิวง

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค)

วันที่: 25/5/๕๕




CH. PINNAKET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
แม่แรงไฮดรอลิค (แบบสั่น) ขนาด 60 ตัน

เดือน พฤษภาคม ปี ๖๕

หมายเลขเครื่อง	10/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันปรับเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิค	/				
2	สภาพคันโยกน้ำมันไฮดรอลิค	/				
3	สภาพสลัก	/				
4	สภาพเพลารับน้ำหนัก	/				
5	สภาพเพลไฮดรอลิค	/				
6	สภาพสายไฮดรอลิค	/				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	/				
8	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	/				
9	สภาพคันยู่	/				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : อ.สุเมธ

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค)
วันที่ : 26/5/๖๕



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาทาง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6161
อีเมล : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Pinnaretabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel:+66(0)3634 6222 Fax:+66(0)3622 6161
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน : พฤษภาคม ๖๕

เบอร์	ชนิด	รายการตรวจเช็ค						หมายเหตุ		
		เข็มหน้าปัด		สวิตช์พร้อมซีล		ตัวฉีด			สภาพถัง	
		มี	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
1	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
2	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
3	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
4	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
5	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
6	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
7	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
8	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
9	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
10	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
11	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		
12	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ : อภิสิทธิ์

วันที่ : ๑๕/๕/๖๕

บริษัท เทคโนโลยีการเกษตร จำกัด



CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสุพรรณบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnarees@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnarees@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง		
	หมายเลขเครื่อง	03/2553
	สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
	วันที่เริ่มใช้	12/1/2553
	ตรวจสอบโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

รอกโซ่มือสาว

เดือน สิงหาคม ปี ๖๘

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพขอรับน้ำหนัก 1	✓				
2	สภาพก๊อปลิค	✓				
3	สภาพน็อตยึดโครง	✓				
4	สภาพโครงรอกโซ่	✓				
5	สภาพตัวต่อขอรับน้ำหนัก	✓				
6	สภาพขอรับน้ำหนัก 2	✓				
7	สภาพโซ่ถ่วงน้ำหนัก	✓				

ตรวจสอบโดย : ช.ช.น

(ประธานคณะทำงาน/จป/เทคนิค)

วันที่ : 26/5/๖๘



CH.PINNARES GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวาง อำเภอพระพรหมราช
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 81120

โทรศัพท์: 03629 8186 โทรสาร: 03629 8187

อีเมล: ch_pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120 Thailand

Tel: +66(0)3629 8186 Fax: +66(0)3629 8187

Email: ch_pinnares@hotmail.com

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2568

ประจำเดือน มิถุนายน

ชื่อพนักงาน **นาย กนก งาม**

ทะเบียนรถ **กข-1461**

เบอร์รถ **19**

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คเครื่องยนต์ทุกตัว			OK																	OK			PM									
2	ตรวจเช็คอะไหล่เหลว ฝาท้าย			OK																	OK												
3	ตรวจเช็คการคลุมผ้าใบกระบะดับ																																
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันดีเซล																																
5	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน																																
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ																																
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์																																
8	ตรวจเช็คระบบแปากรองอากาศ																																
9	ตรวจเช็คระบบเบรค 30 วิ																																
10	เช็คระบบสัญญาณเสียงยคมพ์																																
11	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟหน้า																																
12	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟเลี้ยว																																
13	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟท้าย																																
14	ตรวจเช็คเข็มขัดนิรภัย																																
15	ตรวจเช็คหมวกนิรภัย																																
16	ตรวจเช็คล้อสะท้อนแสง																																
17	ตรวจเช็คกรองเท้าใบ																																
18	ตรวจเช็คหมอนหนุนล้อ 2 อัน																																
19	ตรวจเช็คกรวยจราจร 2 อัน																																
20	ตรวจเช็คความพร้อมระบบ GPS																																
21	ตรวจเช็คตู้ฟุ้ง/บลูทูธ																																
22	ตรวจเช็คแถบสะท้อนแสงข้างรถ																																
23	ตรวจเช็คความพร้อมกล้องหน้ารถ																																
24	ตรวจเช็คพลาแมเซชัน																																
25	ตรวจเช็คถังดับเพลิง																																

หมายเหตุ :

✓

ปกติ

X ผิดปกติ



CH.PINNARES GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาขวาง อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสระบุรี 18120

โทรศัพท์: 0 3629 8186 โทรสาร: 0 3629 8187

อีเมล: ch_pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phiraputtabath
Saraburi 18120 Thailand

Tel: +66(0)3629 8186 Fax: +66(0)3629 8187

Email: ch_pinnares@hotmail.com

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน (รายวัน) ปี พ.ศ. 2568

ประจำเดือน มิถุนายน

ชื่อพนักงาน

นาย อังนต

สงวนสงวน

ทะเบียนรถ

87-2595

เบอร์รถ

402

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คลมยาง น๊อตล้อทุกตัว																																
2	ตรวจเช็คตะขอยกยว ฝาท้าย																																
3	ตรวจเช็คการคลุมผ้าใบกระเบื้อง																																
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันดีเซล																																
5	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมัน																																
6	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ																																
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์																																
8	ตรวจเช็คระบบเบรกอากาศ																																
9	ตรวจเช็คระบบเบรก 30 วิ																																
10	เช็คระบบสัญญาณเสียงยกคัมพ์																																
11	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟหน้า																																
12	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟเลี้ยว																																
13	ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟท้าย																																
14	ตรวจเช็คเข็มขัดนิรภัย																																
15	ตรวจเช็คหมวกนิรภัย																																
16	ตรวจเช็คสวิตช์ไฟส่องแสง																																
17	ตรวจเช็คกรองหม้อน้ำ																																
18	ตรวจเช็คหม้อน้ำ 2 อัน																																
19	ตรวจเช็คการวางจอร์ 2 อัน																																
20	ตรวจเช็คความพร้อมระบบ GPS																																
21	ตรวจเช็คตู้ฟุ้ง/บลูทูธ																																
22	ตรวจเช็คแบตเตอรี่แสงข้างรถ																																
23	ตรวจเช็คความพร้อมกล้องหน้ารถ																																
24	ตรวจเช็คไฟสัญญาณ																																
25	ตรวจเช็คถังดับเพลิง																																

หมายเหตุ :

V

ปกติ

X

ผิดปกติ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.ปิ่นนเรศ กรุป

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี 18120

แบบสรุปผลการตรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕

รายการอุปกรณ์	ผลการตรวจ		ผลการแก้ไข
	ปกติ	ชำรุด	
1. เครื่องอัดจารบี	/		
2. แม่แรงเต็ก	/		
3. แม่แรงไฮดรอลิค (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน	/		
4. เครื่องขุดดี	/		
5. เครื่องแท่นอัดไฮดรอลิค	/		
6. เครื่องบดอัดลมยี่ห้อใหญ่	/		
7. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	/		
8. อุปกรณ์ตัดแก๊สและออกซิเจน	/		
9. โพรคลิฟท์	/		
10. เครื่องบดอัดลม 6 หุน	/		
11. แม่แรงไฮดรอลิค (แบบสั้น) ขนาด 60 ตัน	/		
12. ถังดับเพลิง	/		
13. รอกโซ่มือสาว	/		

สรุปโดย มิถุนายน ๒๕


วันที่ 30/6/๒๕



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหมบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnaree@hptmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประเดือน
เครื่องอัดจารบี

เดือน มิถุนายน ปี ๖๘

หมายเลขเครื่อง	01/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพสกรูล็อกปั้มลม	✓				
2	สภาพกระบอกปั้มลม	✓				
3	สภาพสายอัดจารบี	✓				
4	สภาพล้อรองน้ำหนัก	✓				
5	สภาพมิวปีบบังคับ	✓				
6	สภาพเกร็ดวัดแรงดันลม	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : อ.สุจิต ๗

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค) จป.สุจิต

วันที่ ๓๐/๖/๖๘




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtathath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnares@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	06/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

แม่แรงเล็ก

เดือน มิถุนายน ปี 2564

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	✓				
2	สภาพซีลไฮดรอลิก	✓				
3	สภาพแป้นคันโยกไฮดรอลิก	✓				
4	สภาพสลักคันโยกไฮดรอลิก	✓				

ตรวจสอบโดย : สุวิทย์ วน


วันที่ 30/6/64 (ประธานคณะกรรมการ/อป.เทคนิค) จป.จิรุตติวงษา



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtathath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำวัน

แม่แรงไฮดรอลิค (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน

เดือน สิงหาคม ปี ๖๘

หมายเลขเครื่อง	07/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันโยก	✓				
2	สภาพแป้นรับน้ำหนักไฮดรอลิค	✓				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	✓				
4	สภาพเพลไฮดรอลิค	✓				
5	สภาพพอน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
6	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	✓				
8	สภาพคันยู่	✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : อ. ชัยสิทธิ์

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค)

วันที่ : ๓๐/๖/๖๘




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพรหมบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	05/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องขัดสี

เดือน มิถุนายน ปี 2564

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพปลั๊กไฟฟ้า	✓				
2	สภาพสกรูยึดโครง	✓				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	✓				
4	สภาพกัปล็อกกระดาดทราย	✓				
5	สภาพสายไฟ	✓				

ตรวจสอบโดย :

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค) จป. ตรีพัฒน์

วันที่ 30/6/64




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnarees@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnarees@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	02/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์เดือน
เครื่องแท่นอัดไฮดรอลิค

เดือน มิถุนายน ปี 2568

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 1	✓				
2	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 2	✓				
3	สภาพสลักรับน้ำหนัก	✓				
4	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
5	สภาพคันโยกไฮดรอลิค	✓				
6	สภาพคันปิด-เปิด น้ำมันไฮดรอลิค	✓				
7	สภาพเพลาส่งกำลัง	✓				
8	สภาพซีลน้ำมันไฮดรอลิค	✓				
9	สภาพเกวียดความดัน	✓				

ตรวจสอบโดย : อ. ชินนเรศ เพชร

(ประธานคณะกรรมการ/จป.เทคนิค) จป. หิวดนงาน

วันที่ 30/6/68




CHINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	04/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องบดอัดคมยิงล้อ(ใหญ่)

เดือน มิถุนายน ปี 2558

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง	✓				
2	สภาพรีลน้ำมันหล่อลื่น	✓				
3	สภาพสกรูยึดโครง	✓				
4	สภาพท่อระบาย	✓				
5	สภาพสกรูลมเบ้า	✓				
6	สภาพสวิทช์ L-R	✓				
7	สภาพหนูจับ	✓				

ตรวจสอบโดย

อ. ชินนารักษ์

(ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค) ศ. ชินนารักษ์

วันที่ 30/6/68




CH. PINNAREE GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 หมู่ 2 , Khao Wong, Phraputtathath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnaree@hotmail.com

แบบบันทึกผลตรวจสอบฟอร์คลิฟท์ / ประจำเดือน



หมายเลขเครื่อง	13/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

เดือน สิงหาคม ปี ๖๘


ตรวจก่อนติดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. ระดับน้ำในหม้อน้ำและถังพักน้ำ	✓		
2. ระดับน้ำยาในแบตเตอรี่	✓		
3. ความตึงของสายพาน	✓		
4. ระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
5. ระดับและสภาพน้ำมันเบรก	✓		
6. การทำงานของเบรกมือ	✓		
7. ระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกและแป้นเหยียบคลัตช์	✓		
8. สภาพของยาง แรงลมยางและเนื้อล้อ	✓		
9. ระดับน้ำมันไฮดรอลิกและรอยรั่วของระบบต่างๆ	✓		
10. สภาพรอบรถ	✓		
ตรวจหลังการติดเครื่องยนต์	ปกติ	ผิดปกติ	ข้อบกพร่อง
1. การทำงานของมอเตอร์ต่างๆ	✓		
2. การทำงานของยกขึ้น - ลง - ค้ำ - หายาง	✓		
3. ระดับน้ำมันเกียร์ (ออโตเมติก)	✓		
4. ความตึงของโซ่ยก	✓		
5. ระยะฟรีพวงมาลัย (30 มม. หรือ 1.2 นิ้ว)	✓		
6. ฟังเสียงดังผิดปกติรอบรถ	✓		
7. ความสูงของแป้นเหยียบเบรก (1/2 ของความสูง)	✓		
8. ความไถลของแป้นเหยียบคลัตช์ (1/3 ของความสูง)	✓		
9. สัญญาณไฟการทำงาน, ไฟเลี้ยว, ไฟส่องสว่าง, ไฟท้าย	✓		
10. สัญญาณเสียงถอยหลัง, เสียงแตรและเบรก	✓		

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : กนก

(ประธานคณะทำงาน/อป.เทคนิค)

วันที่ : ๓๐/๐๘/๖๘



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาขวาง อำเภอพระพรหม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 81120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnaret@hotmail.com


22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnaret@hotmail.com

แบบบันทึกผลการตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า


หมายเลขเครื่อง	08/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ชื่อ..... จิราพร ๒๕๖ ปี..... ๒๕๖๔

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ฝาครอบด้านบน	ไม่เสียรูป, ติดแน่นกับตัวตู้	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	2	ฝาครอบด้านล่าง	ฝาครอบต้องยึดแน่น, ไม่ชำรุด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	3	จานหมุนปรับกำลังไฟ	มีคัมจับด้านล่างปรับกำลังไฟ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	4	เบรกที่ถ่วงไฟ	ไม่ชำรุดที่ถ่วงไฟได้	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	5	สวิทช์เปิด-ปิด	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิดได้	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	6	สายเชื่อม (ไฟฟ้า)	ต้องไม่ขาดชำรุด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	7	สายกราวด์ (สายดิน)	พลาตติงที่ขั้วต้องไม่แตกชำรุด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	8	คัมจับสายเชื่อม ไฟฟ้า	พลาตติงที่ขั้วต้องไม่แตกชำรุด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	9	สายและหัวจับสายดิน	ที่จับต้องไม่แตกชำรุด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	10	สวิทช์เปิดดับตู้เชื่อม	ฝาครอบไม่แตก/คัม โตะ ไม่ชำรุด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	11	หน้าฉากเชื่อม	ใส่หน้ากากเชื่อมและทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	12	ตู้เชื่อมชนิดอยู่กับที่	ไม่ต้องขยับเคลื่อนย้าย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	13	ฐานรองตู้เชื่อม	ไม่ผุกร่อนหรือเปื่อยยุ่ย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

ตรวจสอบโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : จิราพร ๒๕๖
ประธานคณะทำงาน/บุคลากร ช.ป. จำกัด
วันที่ : ๒๐/๖/๕๔



CH.PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาขวาง อำเภอมะหาราช
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
E-mail : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel:+66(0)3634 6222 Fax:+66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

อุปกรณ์ตัดแก๊ส และ ออกซิเจน

เดือน สิงหาคม ปี ๒๕๕๔

หมายเลขเครื่อง	12/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ภาพแสดงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจสอบสภาพถังแก๊สและถังออกซิเจน	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	2	วาล์วเปิด-ปิด ถังแก๊สและถังออกซิเจน	ไม่ชำรุด, เปิด-ปิด ได้ง่าย	✓				
	3	ตรวจสอบระบบแก๊สและไฟฟ้า	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดกั้น	✓				
	4	ตรวจสอบชุดอุปกรณ์ตัดแก๊ส, ไฟรั่ว	ไม่ชำรุด, มีแรงดันเพียงพอ	✓				
	5	ตรวจสอบสภาพบริเวณจุดปฏิบัติงาน	ต้อง ไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงหรือติดไฟง่ายอยู่บริเวณนั้น	✓				
	6	จุดป้องกันไฟย้อนกลับที่ท่อและหัวตัด	ต้อง มีครบทั้ง 4 จุด	✓				
	7	ตรวจสอบความดันแก๊ส (เกจวัดแรงดัน)	ไม่ใช้งาน, เกจที่หมดอายุ	✓				
	8	ตรวจสอบสายดินและสายไฟฟ้า	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	9	ตรวจสอบสภาพชุดหัวตัดแก๊ส	วาล์วที่หัวชุดตัดปกติ	✓				
	10	ตรวจสอบถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน	ตามแบบครบถ้วน	✓				
	11	ทดสอบตัวตัดก่อนใช้งาน โดยไม่ต้องเปิดวาล์วที่ถังออกซิเจนและถังแก๊ส	เปิดวาล์วที่ถังออกซิเจน	✓				
	12	การสวมใส่อุปกรณ์ PPE	ต้อง ไม่มีสวมออกซิเจนออกนอก	✓				
สรุปผลการตรวจ				✓				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ตรวจสอบโดย : สมชาย
วันที่ : ๒๐/๖/๕๔ ประธานคณะกรรมการ/เทคนิค




CH. PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaret@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaret@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	11/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน

เครื่องบลูคัลม 6 หลู

เดือน มิถุนายน ปี 68

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพเพลาส่งกำลัง	✓				
2	สภาพซีลน้ำมัน	✓				
3	สภาพสวิท	✓				
4	สภาพสวิทปรับความดัน	✓				
5	สภาพสกรูสายลม	✓				
6	สภาพสวิทปรับ L-R	✓				
7	สภาพสกรูยึดโครง 1	✓				
8	สภาพสกรูยึดโครง 2	✓				

ตรวจสอบโดย : สุวิมล

วันที่ : 30/6/68 (ประธานคณะทำงาน/จป.เทคนิค) จป. ชรินทร์