

ภาคผนวก จ : เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวก ฉ-1 : ใบเสร็จการสุบสิ่งปฏิกูล
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาลี รีไซเคิล (สำนักงานใหญ่)
CHALEE RECYCLE LTD.,PART. (HEAD OFFICE)

25/9 หมู่ 7 ตำบลบึง อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
25/9 MOO 7 T.BUENG A.SRIRACHA CHONBURI 20230
TEL. 038-761279 FAX. 038-761278
TAX ID. 0203545002894

ใบเสร็จรับเงิน/RECEIPT

ต้นฉบับ/Original

เลขที่ 21162
No.

วันที่ 09/01/2568
Date

ชื่อลูกค้า Customer Name	บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ Address	สำนักงานใหญ่ 31/4 หมู่ 4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107538000061

ลำดับ Item	รายการ Description	ราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 26171		7,500.00
รวมราคาทั้งสิ้น Sub Total			7,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat			525.00
จำนวนเงินรวมสุทธิ Total Amount			8,025.00

จำนวนเงิน (แปดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน Collector	
-------------------------	--



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาลี รีไซเคิล (สำนักงานใหญ่)
CHALEE RECYCLE LTD.,PART. (HEAD OFFICE)

25/9 หมู่ 7 ตำบลบึง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยภูมิ 20230
25/9 MOO 7 T.BUENG A.SRIRACHA CHONBURI 20230
TEL. 038-761279 FAX. 038-761278
TAX ID. 0203545002894

ใบเสร็จรับเงิน/RECEIPT

ต้นฉบับ/Original

เลขที่ 21459
No.

วันที่ 06/03/2568
Date

ชื่อลูกค้า บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)
Customer Name
ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ 31/4 หมู่ 4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Address
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107538000061

ลำดับ Item	รายการ Description	ราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 26462		10,500.00
รวมราคาทั้งสิ้น Sub Total			10,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat			735.00
จำนวนเงินรวมสุทธิ Total Amount			11,235.00

จำนวนเงิน (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน
Collector



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาลี รีไซเคิล (สำนักงานใหญ่)
CHALEE RECYCLE LTD.,PART. (HEAD OFFICE)

25/9 หมู่ 7 ตำบลบึง อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
25/9 MOO 7 T.BUENG A.SRIRACHA CHONBURI 20230
TEL. 038-761279 FAX. 038-761278
TAX ID. 0203545002894

ใบเสร็จรับเงิน/RECEIPT

ต้นฉบับ/Original

เลขที่
No. 21792

วันที่
Date 08/05/2568

ชื่อลูกค้า บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)
Customer Name
ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ 31/4 หมู่ 4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Address
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107538000061

ลำดับ Item	รายการ Description	ราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 26785		10,500.00
รวมราคาทั้งสิ้น Sub Total			10,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat			735.00
จำนวนเงินรวมสุทธิ Total Amount			11,235.00

จำนวนเงิน (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน
Collector





ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาลี รีไซเคิล (สำนักงานใหญ่)
CHALEE RECYCLE LTD.,PART. (HEAD OFFICE)

25/9 หมู่ 7 ตำบลบึง อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
25/9 MOO 7 T.BUENG A.SRIRACHA CHONBURI 20230
TEL. 038-761279 FAX. 038-761278
TAX ID. 0203545002894

ใบเสร็จรับเงิน/RECEIPT

ต้นฉบับ/Original

เลขที่
No. 21906

วันที่
Date 29/05/2568

ชื่อลูกค้า บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)
Customer Name
ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ 31/4 หมู่ 4 ต.สุระศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Address
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107538000061

ลำดับ Item	รายการ Description	ราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 26896		10,500.00
รวมราคาทั้งสิ้น Sub Total			10,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat			735.00
จำนวนเงินรวมสุทธิ Total Amount			11,235.00

จำนวนเงิน (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน
Collector

[Redacted Signature]



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาลี รีไซเคิล (สำนักงานใหญ่)
CHALEE RECYCLE LTD.,PART. (HEAD OFFICE)

25/9 หมู่ 7 ตำบลบึง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยภูมิ 20230
25/9 MOO 7 T.BUENG A.SRIRACHA CHONBURI 20230
TEL. 038-761279 FAX. 038-761278
TAX ID. 0203545002894

ใบเสร็จรับเงิน/RECEIPT

ต้นฉบับ/Original

เลขที่ 22087
No.

วันที่ 03/07/2568
Date

ชื่อลูกค้า บริษัท ศรีราชา สแรมเบอร์ จำกัด (มหาชน)

Customer Name

ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ 31/4 หมู่ 4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

Address

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107538000061

ลำดับ Item	รายการ Description	ราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 27076		10,500.00

รวมราคาทั้งสิ้น
Sub Total

10,500.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
Vat


735.00

จำนวนเงินรวมสุทธิ
Total Amount

11,235.00

จำนวนเงิน

(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน Collector	
<hr/>	

ภาคผนวก ฉ-2 : เอกสารการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย
จากระบบบำบัดของโครงการ

วันที่ 24 เดือน 2.5. พ.ศ. 68

จุดทาบที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ วางระบายน้ำที่ รพ.ส.3-4 ☐ วางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ

[illegible]

วันที่ 14 เดือน 2.0 พ.ศ. 68

จุดครองบ้นที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7

☐ วรรณบ้นที่ที่ รทส.3-4 ☐ วรรณบ้นที่ที่วิศกรรม/ตงทะเล ☐ อื่นๆ.....

[illegible]

วันที่ 14 เดือน ธ.ค พ.ศ. 68
 จดกรของน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☒ ร่องระบายน้ำที่ ทบ.3-4 ☐ ร่องระบายน้ำที่สวนกรม/โรงเรียน ☐ อื่นๆ.....

วันที่ 14 เดือน 8 พ.ศ. 68

จุดครองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รายละเอียดที่ รส.3-4 ☒ รายละเอียดกิจกรรม/หมายเหตุ ☐ อื่นๆ

[illegible]



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ


Form No.: FM-P07-57 • Revision : 01 Effective Date : 30 Mar 2024 Page : 1 / 1

วันที่ 14 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☒ อื่นๆ จุดน้ำที่ 6 ฝาท่อ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. จุดระบบไหลคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 11/6/68			ตรวจโดย น.ก.อ.

อื่นๆ ถังน้ำกรอง 1/68



ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ


Form No.: FM-P07-57 • Revision : 01 Effective Date : 30 Mar 2024 Page : 1 / 1

วันที่ 14 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 68


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☒ อื่นๆ ฝาท่อ ฝาท่อ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. จุดระบบไหลคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 11/6/68			

อื่นๆ ถังน้ำกรอง 1/68



ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง


บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ
 Form No. : FM-P07-57 Revision : 01 Effective Date : 30 Mar 2024 Page : 1 / 1

วันที่.....เดือน.....ปี.....


จุดกรอน้ำที่ตรวจพบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ วางระบายน้ำที่ รพศ.3-4 ☐ วางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแยกเขี้ยวหรือไม	/	✓	
2. ดาซังพื้นเศษขี้มีกรากูลคั้นและเขี้ยวหรือไม		✓	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		✓	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	✓		
5. จุลระบบที่กลดอร์น มีการดูดคั้น/เขี้ยวหรือไม		✓	
6. ระบบไฟฟ้าใช้งานและเงืงเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		✓	
7. การกำจัดความสะอาดถังใสละออง วันที่			

ผู้ตรวจสอบ.....
ตำแหน่ง.....จ.ส.

ตำแหน่ง.....จ.ส.

[illegible]



บริษัท การตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57 Revision : 01 Effective Date : 30 Mar 2024 Page : 1 / 1

วันที่ 7 เดือน ๑.๕ พ.ศ. ๖8


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปะการังน้ำตื้นมีการแตกหักหรือไหม้			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		.	
3. จุกครอบน้ำมีครบจำนวนหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปะการังน้ำหรือไม่		.	
5. จุกครอบบิลิคัลคอนกรีต มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดถังใส่สาหร่าย			วันที่.....

ผู้ตรวจ
ตำแหน่ง








ตำแหน่ง

VCUsers\ankita\Documents\งานวิจัย\PM-POT-57_ฉบับแก้ไข\annexes\งานวิจัย\01.docx


บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ
 Form No. : FM-P02-57 Revision : 01 Effective Date : 30 Mar 2024 Page : 1 / 1

วันที่ 4 เดือน 91.4 พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รวบรวมน้ำที่ รทส 3-4 ☐ รวบรวมน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....


การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. คลาย้มต้นเศษขยะมีการดูดซับและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. จุดระบบผลิตคลอรีน มีการดูดซับ/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้รงานได้ปกติหรือไม่			
7. การดำเนินงานแต่ละครั้งเรียบร้อยดี มีพื้นที่			

၁၆၇

ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง.....

จำแนก.....

© 2008 Wiley Periodicals, Inc. *J Biomed Mater Res Part B: Appl Biomater* 85B: 1027–1037, 2008
DOI 10.1002/jbm.b.11501



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation

บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-F07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ ๕ เดือน ส.ค. พ.ศ. ๖๕

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รวบรวมยาบ้าที่ รหัส 3-4 ☐ รวบรวมยาบ้าวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ป่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		✓	
2. สายย่นพื้นเศษธงมีมีการขุดดินและชำรุดหรือไม่		✓	
3. จุดกรองน้ำมีคราบป่นน้ำหรือไม่		✓	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		✓	
5. จุดระบบฟิตคัลตรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		✓	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		✓	
7. การทำความสะอาดถังน้ำใส		✓	

อื่นๆ

ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง...

บ้านหนอง...

© 2006 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 260: 395–402



Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page: 1 / 1

วันที่ ๒ เดือน ๕.๗ พ.ศ. ๖๕

จุดร่อนน้ำที่ตรวจพบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☒ อื่นๆ **หน้าการประเมิน**

การตรวจสอบภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		✓	
2. ดาซำบ่อกันตะกอนมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		✓	
3. จุกครอบน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		✓	
4. ทึบตะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		✓	
5. จุกครอบที่คลองอิน มีฟากอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		✓	
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้ภายในได้ปกติหรือไม่	✓		
7. การนำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			9 ธันว ๖๒ ๖๒ ๖๒

ชื่อ..... ศาสตราจารย์ ดร. วัลย์ลักษณ์.

ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง...



Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ ๕ เดือน ๖.๖. พ.ศ. ๖๕

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ธารระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ ธารระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ..... *พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์*


การตรวจสอบภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ป่อกรองน้ำมีการตกชำระหรือไม่	-	-	
2. คาซักพื้นเศษขยะมีการดูดซับและชำระหรือไม่	-	-	
3. จุกครอบน้ำมีครบจำนวนหรือไม่	-	-	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในป่อกรองน้ำหรือไม่	-	-	
5. ทุกระบบทึดคลอรีน มีการดูดซับ/ชำระหรือไม่	-	-	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	-	-	
7. การนำความสะอาดครั้งล่าสุด บันทึก	-	-	จอห์น 5/1/2018

อื่นๆ สททบน้ำจืด ๗๕๓๖๖

ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง...

[illegible]

	บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-S7	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	


วันที่ ๒๑ เดือน ๕ พ.ศ. ๖๘

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7
☐ รายละเอียดน้ำ พทส.3-4 ☐ รายละเอียดน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☒ อื่นๆ น้ำดื่มโรงเรียน

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการตกชำระหรือไม่		✓	
2. ดาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำระหรือไม่		✓	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำหรือไม่		✓	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		✓	
5. จุกระบบปิดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำระหรือไม่		✓	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	✓	✓	จอภาพไม่ติด
7. การทำความสะอาดถังล้างคลอรีน วันที่			

อื่นๆ วิชาแบบเฉพาะกลุ่ม: ศึกษาศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ

ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	

วันที่ 27 เดือน 6 พ.ศ. 68

จุดกร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ร่องระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ ร่องระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☒ อื่นๆ น้ำท่วมรอบโรง

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		✓	
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		✓	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		✓	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		✓	
5. จุลระบบที่คดลอรัน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		✓	
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	✓		8/10/2564 ผ.ศ.
7. การทรวาดและอาคารร้างล่าสุด วันที่			

ข้อ ๖ วิชาความรู้ทางโลก: สถานการณ์โลก-ไทยด้วย

ผู้ตรวจ
ตำแหน่ง

	บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการตกชำระหรือไม่			
2. คลายก้นเศษขยะมีการอุดตันและชำระหรือไม่			
3. จุกกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิตคอลลอน มีการอุดตัน/ชำระหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดถังล้างรถ วันที่			

အိမ်

ผู้ตรวจสอบ.....
ตำแหน่ง ๑.Site Safety

ผู้ทบทวน.....
ตำแหน่ง **ผจก.ส่วน SHE/CSR**

	บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ	
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024
		Page : 1 / 1

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รงระบายน้ำที่ ทส.3-4 ☐ รงระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. คาซังเก็บเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุกกรองน้ำมีคราบน้ำหนึบหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. จุกระบบฟิสิกัลอิน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบให้ฟิว/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

အိမ်မှ

ผู้ตรวจสอบ.....
ตำแหน่ง ๑.Site Safety


ผู้ทบทวน.....
ตำแหน่ง..... ผศก.ส่วน SHE/CSR

[illegible]

DOI: 10.1007/s10668-010-9113-6

[illegible]

Manuscript received 10 October 2017; accepted 10 July 2018. © 2018 The Authors. Journal of Animal Ecology. © 2018 British Ecological Society



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ ๙ เดือน พ.ค. ๖๕

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิสิกส์ลอร์น มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ เดือน พ.ค.

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิสิกส์ลอร์น มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ ๙ เดือน พ.ค. ๖๕

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☒ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิสิกส์ลอร์น มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ เดือน พ.ค. ๖๕

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☒ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิสิกส์ลอร์น มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง

	บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-S7	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	


วันที่ 16 เดือน พ.ค. พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิตคัลลอร์น มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

อื่นๆ

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30. Mar. 2024	Page : 1 / 3	


วันที่ 16 เดือน ม.ค พ.ศ. ๒๕๖๕

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7

☐ รายละเอียดน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รายละเอียดวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ดาซ่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุกกรองน้ำมีคราบน้ำขุ่นหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิตคอลลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			





อื่นๆ

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-S7	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	


วันที่ 16 เดือน พ.ค พ.ศ. ๖๕

จุดรอน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☒ ทรายระบายน้ำที่ รพ.3-4 ☐ ทรายระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ดาเข้าขึ้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิตคัลลอริน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดอาคารสิ่งก่อสร้าง วันที่			

อื่นๆ

	บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-S7	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	


วันที่ 16 เดือน พ.ค. ปี 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☒ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....






การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ดาซ่ายกับเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุกกรองน้ำมีคราบดำน้ำหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิสิกัลชีวเคมี มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

ອື່ນໆ

	บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ	Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1
---	---	----------------------	---------------	------------------------------	--------------

วันที่ 19 เดือน พ.ค. พ.ศ. 64

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รายละเอียดน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ รายละเอียดน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☒ อื่นๆ น้ำดื่มที่จุดที่ 6

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการตกข้าวตกรึหรือไม่			
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและข้าวตกรึหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ข้าวตกรึหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ .

ผู้ตรวจ
ตำแหน่ง

ตำแหน่ง


 MITRACHAI WATERMARK	บันทึกการตรวจสอบจุดครองน้ำในเขตท่าเรือ		
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1

วันที่ 16 เดือน พ.ค. พ.ศ. 68

จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รพ.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☒ อื่นๆ..... *น้ำท่วมในโรง*

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ป่องร่อนน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุกกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในป่องร่อนน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

อื่นๆ ..

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....


จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

อื่นๆ .

5. 25

ด.

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ	
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar. 2024
		Page : 1 / 1

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รทศ.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการเติกร้ำรดหรือไม่			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและกร้ำรดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิวดคลอรีน มีการอุดตัน/กร้ำรดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดถังล้างส้วม			

อื่นๆ ..

10

วันที่ 23 เดือน พ.อ. พ.ศ. 68

จุดรอน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

อื่นๆ

วันที่ 23 เดือน พ.อ. พ.ศ. 68.

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รวบรวมใบไม้ที่พบ 3-4 ☐ รวบรวมใบไม้ที่ควมรวม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

อื่นๆ

Figure 1 illustrates the experimental setup. A subject is seated at a table, looking at a screen. On the screen, a starting point (S) and a target (T) are marked. A horizontal line connects S and T, with a distance label 'd'. A vertical line segment is shown below the horizontal line, also labeled 'd', representing the distance from the starting point to the target. The diagram shows the subject's line of sight and the spatial arrangement of the starting point, target, and the distance markers.

วันที่ 23 เดือน พ.ค. พ.ศ. 64

จุดตรวจนับที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ

อื่นๆ

ผู้ตรวจ
ตำแหน่ง

วันที่ 23 เดือน พ.ค. 65

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ ราง 3-4 ☐ รางระบายน้ำบริเวณโรง/ลงทะเล ☐ อื่นๆ

อื่นๆ

[REDACTED]



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-S7

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 23 เดือน พ.ค. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิตคอลลอน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-S7

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 23 เดือน พ.ค. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิตคอลลอน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-S7

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 23 เดือน พ.ค. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☒ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิตคอลลอน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-S7

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 23 เดือน พ.ค. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☒ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิตคอลลอน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจ


ตำแหน่ง

ACU User Manual 01-05-2016 11:07:57 - บันทึกการพิมพ์เอกสารนี้ในแฟ้มไฟล์: 01.docx

[illegible]

VC User Interface Development and Deployment 197-57 ในกิจกรรมการพัฒนาระบบงาน 01.doc

16. H. H. Gans, *Chem. Rev.*, **55**, 391 (1955).

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
	Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1


วันที่ 30 เดือน พ.ค. พ.ศ. ๒๕

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		✓	
2. ดาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	✓		พิกัดบ่อกรองน้ำ 30 พ.ค. 67
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		✓	
4. มีขยะและเศษลงไปไม่อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		✓	
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน / ชำรุดหรือไม่		-	
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		✓	
7. ความปลอดภัยของรั้วน้ำลอด บันได		✓	23/11/67

อื่นๆ

ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
	Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1


วันที่ 30 เดือน ๒-๑๐ พ.ศ. ๖๕

จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รายงานน้ำที่ รพส 3-4 ☐ รายงานน้ำวิศวกรรม/สงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		✓	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	✓		
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		✓	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		✓	
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		✓	
6. ระบบไฟฟ้าปั๊ญญามงานแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		-	
7. การปฏิบัติงานสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
คำแถลง

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	


วันที่ 20 เดือน พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕

จุดครองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ร่างระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ ร่างระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ป่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		✓	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	✓		
3. จุกกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		✓	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในป่อกรองน้ำหรือไม่		✓	
5. ชุดระบบฟีดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		✓	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		✓	
7. การทำความสะอาดถังบำบัด	เป็น		



อนึ่ง ...

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตำแหน่ง

 SIAM CEMENT PAPER CO., LTD.	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	


วันที่ 30 เดือน พ.ค. 68.

จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิตคอลลอน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้ายเสร็จ วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตำแหน่ง

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ	Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1
---	---	----------------------	---------------	------------------------------	--------------


วันที่ 30 เดือน พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕

จุดกร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		✓	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	✓	✓	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		✓	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		✓	
5. ชุดระบบฟัดกลอว์น มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		✓	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		✓	
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

ອື່ນໆ

ผู้ตรวจสอบ.....
ตำแหน่ง.....



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION

บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-S7	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1
----------------------	---------------	------------------------------	--------------


วันที่ 30 เดือน พ.ค. 67

จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการตกชำระหรือไม่		✓	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำระหรือไม่	✓	.	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำหรือไหม		✓	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		✓	
5. ชุดระบบฟิวดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำระหรือไม่		✓	
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้ายที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจ :
 ตำแหน่ง :
 วันที่ :
 หน่วยงาน :
 หน่วยงาน SHE/CSR :

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	


วันที่ 30 เดือน พ.ค. 68

จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☒ ระบายน้ำที่ รพ.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		✓	
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		✓	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		✓	
5. ชุดระบบฟิสิกส์อินทรีย์ มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		—	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ดีปกติหรือไม่		✓	
7. การทำความสะอาดถังบำบัด วันที่			

အိမ်

ผู้ตรวจสอบ.....
ตำแหน่ง..... E/CSR

 BMA BANGKOK METROPOLITAN AUTHORITY	บันทึกการตรวจสอบจุดรอน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-S7	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	

วันที่ 30 เดือน ๔-๕ พ.ศ. ๖๔

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☒ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการเติกรำขูดหรือไม่			
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิสิกส์อิน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจสอบ	CSR
ตำแหน่ง...	

AC 1000 Series has a maximum rated input of 2500 VA, 208/240 V, 50/60 Hz. The maximum load is 1000 W.

[illegible][illegible][illegible]

วันที่ 4 เดือน 12-8 พ.ศ. 64

จุดกรณนำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ารงรบายนำที่ รทล.3-4 ☐ ารงรบายนำวิศกรรม/ลทระเล ☐ อื่นๆ.....

อื่นๆ

อื่นๆ

ผู้ตรวจลงนาม.....

ตำแหน่ง.....

วันที่ 4 เดือน ๒-๕ พ.ศ. ๖๘

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ รางระบายน้ำที่การรวม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

อื่นๆ

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]


[REDACTED] 2

[REDACTED]

อื่นๆ

ผู้ตรวจสอบ.....

ตำแหน่ง.....



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-S7

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024


Page : 1 / 1


วันที่ A เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๖๘

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7 ของโรงโม่หิน
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☒ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ รางระบายน้ำ โรงโม่หิน





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-S7

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ A เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๖๘

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7 ของโรงโม่หิน
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☒ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ รางระบายน้ำ โรงโม่หิน



	บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	

วันที่ ๘ เดือน ๑๒-๖ พ.ศ. ๖๘


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการตกชำระหรือไม่			
2. ดาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำระหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำระหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. ความพึงพอใจของคณาจารย์			

ชื่อ..... ฟาอามะระดาตฤพร ดอนคำ อิมพ์ ๗/๑๒๘

ผู้ตรวจ
ตำแหน่ง

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	

วันที่ ๓ เดือน ๑๒.๕ พ.ศ. ๖๕


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ทรายระบายนํ้าที่ รพส.3-4 ☐ ทรายระบายนํ้าวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่	✓	✓	
2. ดาวยักษ์เศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	✓	✓	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่	✓	✓	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	✓	✓	
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่	✓	✓	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	✓	✓	
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

อื่นๆ







ដូចជា
តាម

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	

วันที่ 11 เดือน 12 พ.ศ. 68


จุดประสงค์ที่ตรวจสอบ: ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รายงานข่าวที่ รพช.3-4 ☐ รายงานข่าววิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ดาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

ឈ្មោះ វ៉ាន់ ឈាន់ ឈាន់ ក្រសួង កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ៣/៤/២៥

ผู้ตรวจ
ตำแหน่ง

	บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	

วันที่ ๓ เดือน ๑๒.๕ พ.ศ. ๖๕


จัดทรงน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จัดที่ 1 ☐ จัดที่ 2 ☐ จัดที่ 4 ☒ จัดที่ 5 ☐ จัดที่ 6 ☐ จัดที่ 7

☐ รายงานน้ำที่ รพส 3-4 ☐ รายงานน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีความแน่นหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิตคอลลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การวางความสะอาดถังน้ำดิบ ถังที่			

อื่นๆ





ผู้ตรวจ
ตำแหน่ง

	บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	

วันที่ ๓ เดือน ๑๒-๕ พ.ศ. ๖๕

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพ.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 คำสั่ง

\\C:\Users\venkatalun\Desktop\maaf\img\งานวิจัย\38-707-57-งานวิจัยการพัฒนาระบบการให้บริการในโรงพยาบาล.08.docx

 อนุรักษ์ทรัพยากร	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำ ทศ.3-4 ☐ รางระบายน้ำชั่วคราว/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการเติบ้ำน้ำหรือไม่			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิตคอลลรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 ตำรวจ

[illegible]

 <small>GSPH (P) LTD.</small>	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ	Form No. : FM-P07-S7	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1
---	---	----------------------	---------------	------------------------------	--------------

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☒ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง

[illegible]

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1

วันที่ 11 เดือน 12-๕ พ.ศ. ๖๘

จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพ.3-4 ☒ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิตคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

ชื่อ..... รวมน/วิชา... ทดสอบภาคที่ ...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

NCJ 208285, available from NCJRS Document ID: 208285, 1995, 57 pages, \$12.00. For more information, contact the author.

วันที่ 11 เดือน 12-6 พ.ศ. 68

จุดทรงน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☒ อื่นๆ

ทำหน้าที่ยื่น

อื่นๆ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

\\C:\Users\kannakul\Desktop\งานวิจัย\งานวิจัยใหม่\PM-PO2-57-วิจัยการพัฒนาระบบการประเมินผลในหอพักนักเรียน_01.docx

วันที่ ๗ เดือน ๑๒-๕ พ.ศ. ๖๕


จุดรอน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รารงเบาน้ำที่ รพช.3-4 ☐ รารงเบาน้ำวัดสุวรรณ/ลงพระเหล ☐ อื่นๆ.....

ข้าพเจ้า.....

อื่นๆ วิชาฟิสิกส์ ป.๑๑ ๑๑


NCJ 195968 Available from: Desktop Publishing Services, Inc. P07-57. เก็บถาวรและรับทราบเอกสารที่: 01 docx

	บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	

วันที่ 18 เดือน 12.ย. พ.ศ. 64

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รายงานน้ำที่ รพ.3-4 ☐ รายงานน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคาบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ทุกระบบฟิตเนสอินน์ มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ตามปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			



บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์น้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1
----------------------	---------------	------------------------------	--------------

วันที่ 18 เดือน 12 ค. พ.ศ. 64

จุดครองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7
☐ รายละเอียดน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รายละเอียดน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

อื่นๆ

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-S7	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	


วันที่ 18 เดือน 12-8 พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☒ ๓ รายงานน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รายงานน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ดาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิตคัลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			





อื่นๆ

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ	Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1
---	---	----------------------	---------------	------------------------------	--------------


วันที่ 18 เดือน 12.6 พ.ศ. 68.

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพ.3-4 ☒ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

อื่นๆ


	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
	Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1


วันที่ 14 เดือน 12 ปี พ.ศ. 64

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☒ อื่นๆ จุดน้ำรั่วข้างท่าเรือ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ รายงานภาพปก. ๑๓ ก.ค. ๖๕




	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
	Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1

วันที่ 14 เดือน 12 ปี พ.ศ. 64

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☒ อื่นๆ จุดน้ำรั่วข้างท่าเรือ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ รายงานภาพปก. ๑๓ ก.ค. ๖๕




ผู้ตรวจ
ตำแหน่ง

[illegible][illegible]

NCJ 228786; Available from: <http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Docketing/Docketing.pdf>. 01.docx

10.1111/j.1365-3113.2012.04761.x



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1


วันที่ ๑๖ เดือน ๑๖ พ.ศ. ๖๘

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☐ จุดที่ 1
☐ จุดที่ 2
☐ จุดที่ 4
☐ จุดที่ 5
☒ จุดที่ 6
☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4
☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน
☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ ๑๖ เดือน ๑๖ พ.ศ. ๖๘

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☐ จุดที่ 1
☐ จุดที่ 2
☐ จุดที่ 4
☐ จุดที่ 5
☐ จุดที่ 6
☒ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4
☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน
☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			


อื่นๆ

ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง ๑.Site Safety

ผู้ทบทวน

ตำแหน่ง



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ ๑๖ เดือน ๑๖ พ.ศ. ๖๘

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☐ จุดที่ 1
☐ จุดที่ 2
☐ จุดที่ 4
☐ จุดที่ 5
☐ จุดที่ 6
☐ จุดที่ 7

☒ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4
☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน
☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ ๑๖ เดือน ๑๖ พ.ศ. ๖๘

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☐ จุดที่ 1
☐ จุดที่ 2
☐ จุดที่ 4
☐ จุดที่ 5
☐ จุดที่ 6
☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4
☒ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน
☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ ๑๖.๖.๖๘

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง

NCM/กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ/158.102.57 เป็นที่ปรึกษาการสมัครแข่งขันในเวทีใหม่ 03.docx

1C: บทความและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปี 2557-57 (ฉบับที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) ในสาขาวิชา 01.docx

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

จุดกรณหน้าที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ภาระงานหน้าที่ รทส.3-4 ☐ ภาระงานบัญชีควบคุม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ.....

อื่นๆ
.....
.....
.....
ผู้ตรวจฯ
ตำแหน่ง
.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

จุดครองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ราระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ ราระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

อื่นๆ

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง

CSR

วันที่ 6 เดือน 30 พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ราษฎรบ้านที่ 7 รพช.3-4 ☐ ราษฎรบ้านที่ 10 วิศวกรรม/อภ.ทะเล ☐ อื่นๆ.....

[illegible]

วันที่ 6 เดือน 20 พ.ศ. ๖๕

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

၁၀၇

[REDACTED]

HE/CSR



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 6 เดือน 8.0 พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ

☐ จุดที่ 1

☐ จุดที่ 2

☐ จุดที่ 4

☐ จุดที่ 5

☒ จุดที่ 6

☐ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4


☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน

☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิวดลอริน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 6 เดือน 8.0 พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ

☐ จุดที่ 1

☐ จุดที่ 2

☐ จุดที่ 4

☐ จุดที่ 5

☒ จุดที่ 6

☒ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4

☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน

☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิวดลอริน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ



ผู้ตรวจ
ตำแหน่ง



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 6 เดือน 8.0 พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ

☐ จุดที่ 1

☐ จุดที่ 2

☐ จุดที่ 4

☐ จุดที่ 5

☐ จุดที่ 6

☐ จุดที่ 7


☒ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4


☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน

☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิวดลอริน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 6 เดือน 8.0 พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ

☐ จุดที่ 1

☐ จุดที่ 2

☐ จุดที่ 4

☐ จุดที่ 5

☐ จุดที่ 6

☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4

☒ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน


☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิวดลอริน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		จอห์น ไรท์
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ



ผู้ตรวจ
ตำแหน่ง


	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-PQ7-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	

วันที่ ๖ เดือน ๖.๑ พ.ศ. ๖๔

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รวบรวมน้ำที่ รพช.3-4 ☐ รวบรวมน้ำวิศวกรรม/ลมหทะเล ☒ อื่นๆ (จุดที่ 1)

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิวดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		ปิดหน้าตู้ไฟฟ.
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

စိုက်ပျိုးရေးနှင့် သစ်တောရေးရာများ



IC 11/25/2014 14:00 On: 10/04/2014 14:00 Page 57 of 57 01 docx


	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....


การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิวดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

.....



ผู้ตรวจ
คำแทน

ICVJ08976001-01Downloaded from ebs.sagepub.com at 07:07 17 July 2015


	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....


จุดรอน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☒ อื่นๆ (๑๐๖) *(๑๐๖) ๓๒๕*

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิตคอลลรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ตามปกติหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

.....



© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 257: 201–212


	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-S7	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รวบรวมน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รวบรวมน้ำวิเวการวม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการตก絮หรือไม่มี			
2. ดาเข้ากันเศษขยะมีการอุดตันและ絮หรือไม่มี			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิสิกส์อิน มีการอุดตัน/絮หรือไม่มี			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

.....



ผู้ตรวจ
ตำแหน่ง

© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

[C:\Users\kai.kah\Desktop\Annual report to the Board V&S 2017-18 - draft version merged in word file_01.docx](#)

10.1101/2019.04.04.300797v1 [v1; not certified by peer review] is the copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) and all rights reserved. No reuse allowed without permission.

\\C:\Users\khalid\Desktop\Arafat\งานวิจัย\RU-207-57-01\บทความเผยแพร่\งานวิจัยในภาษาไทย_01.docx

© 2022 by the author. Published by MDPI on behalf of the European Association of Agricultural Economists (EAAE). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 14 เดือน 3 ปี 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☐ จุดที่ 1
☐ จุดที่ 2
☐ จุดที่ 4
☐ จุดที่ 5
☒ จุดที่ 6
☐ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4
☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน
☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่	✓	✓	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	✓	✓	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		✓	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		✓	
5. ชุดระบบฟิวดอลวีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		✓	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		✓	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 14 เดือน 3 ปี 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☐ จุดที่ 1
☐ จุดที่ 2
☐ จุดที่ 4
☐ จุดที่ 5
☐ จุดที่ 6
☒ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4
☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน
☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		✓	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		✓	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		✓	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		✓	
5. ชุดระบบฟิวดอลวีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		✓	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		✓	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 14 เดือน 3 ปี 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☐ จุดที่ 1
☐ จุดที่ 2
☐ จุดที่ 4
☐ จุดที่ 5
☐ จุดที่ 6
☐ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4
☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน
☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		✓	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	✓	✓	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		✓	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		✓	
5. ชุดระบบฟิวดอลวีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		✓	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		✓	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 14 เดือน 3 ปี 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☐ จุดที่ 1
☐ จุดที่ 2
☒ จุดที่ 4
☐ จุดที่ 5
☐ จุดที่ 6
☐ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4
☒ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน
☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		✓	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		✓	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		✓	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		✓	
5. ชุดระบบฟิวดอลวีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		✓	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	✓	✓	ใช้งานปกติ
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง

	บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	

วันที่ 14 เดือน ธ.ค พ.ศ. ๖๕

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ วางระบายน้ำที่ รพ.3-4 ☐ วางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☒ อื่นๆ Con

☐ รวบรวมข้อมูลที่ รพ.3-4 ☐ รวบรวมข้อมูลวิหกรรม/ลงทะเบียน ☒ อื่น

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการตกชำระหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำระหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีควาบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิตคัลอรีน มีการอุดตัน/ชำระหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
7. การหาความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

.....

	บันทึกการตรวจสอบจุดครองน้ำในเขตท่าเรือ		
	Form No. CFM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024

วันที่ 14 เดือน 10 พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☒ อื่นๆ.....

☐ ระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☒ อื่นๆ ลงท่อระบายน้ำ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการตกชำระหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำระหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบปิดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำระหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	จอระดมพล
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

.....

	บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-R07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	


วันที่ 14 เดือน 11 พ.ศ. 63

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ดาخابัณเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิตคัลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

อื่นๆ

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ว่างระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ ว่างระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....








การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการตกชำระหรือไม่			
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำระหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. จุดระบบฟิคลอรีน มีการอุดตัน/ชำระหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดถังน้ำส้วม วันที่.....			

อื่นๆ


	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-R07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	

วันที่ 21 เดือน ๕.๑ พ.ศ. ๖8

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รายงานน้ำที่ รทส.3-4 ☐ รายงานน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิวด์ลอริน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

စီမံကိန်း









บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-PQ-79	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1
---------------------	---------------	------------------------------	--------------

วันที่ 21 เดือน มี.ค. พ.ศ. 68

จุดครองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รวบรวมน้ำที่ รทส.3-4 ☐ รวบรวมน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....








การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ป่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิตคัลลอรี่ มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเหิน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

อื่นๆ

 SURACHAI KHATSOI	บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	

วันที่ ๑๑ เดือน ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๘

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิตคัลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

อื่นๆ

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
	Form No. : FM-R07-S1	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1

วันที่ 21 เดือน มี.ค. พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ดินข้างคันเขื่อนขะมีการกัดตื้นและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิวดลอรัน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			






.....


บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ
 Form No. : FM-P07/57 Revision : 01 Effective Date : 30 Mar 2024 Page : 1 / 1

วันที่ 21 เดือน 2 พ.ศ. ๕8

จุดครองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7

☐ ระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☒ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการตกชำระหรือไม่			
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำระหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิตคสอริบ มีการอุดตัน/ชำระหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			







อื่นๆ

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FRM-PQ-7-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	

วันที่ 21 เดือน 02 พ.ศ. 56

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รวบรวมน้ำที่ รทส.3-4 ☐ รวบรวมน้ำบริเวณ/ลงทะเล ☒ อื่นๆ จุดที่ 8

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการตกชำระหรือไม่			
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำระหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำนินหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำระหรือไม่			
6. ระบบให้ฟ/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

อื่นๆ _____

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-S7	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการตกชำระหรือไม่มี			
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำระหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำระหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

อื่นๆ

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

จุดกรอหน้าที่จะตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....







การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ป่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิวดอลัน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดอาคารครั้งล่าสุด วันที่			

.....

	บันทึกการตรวจสอบจุดครองน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	

วันที่ ๒๕ เดือน ๕.๑ พ.ศ. ๖๕

จุดครองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิวดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

อื่น

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
คำนำ

C:\Users\achal\OneDrive\My Documents\BIM\PC7-57 คู่มือการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า_01.docx

	บันทึกการตรวจสอบจุดครองน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-PQ-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	

วันที่ ๕ เดือน ๑๐ พ.ศ. ๖๕

จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ร่องระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ ร่องระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การหาความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

C:\Users\akkar\Desktop\งานวิจัย\งานวิจัย V14 P07-57 บันทึกการนำเสนอการประชุมวิชาการ_01.docx


	บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ			
	Form No. : FM-P02-37	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1

วันที่ 20 เดือน ส.ค พ.ศ. ๕8

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☒ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....




การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

© 2015 by the author. Published by Bentham Science Publishing. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

	บันทึกการตรวจสอบจุดครองน้ำในเซตทำเรือ		
Form No. : FM-PQ7-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1

วันที่ 28 เดือน 2 ปี 90


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ร่องระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ ร่องระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิกลอว์น มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดอาคารครั้งล่าสุด วันที่			

อื่นๆ _____

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
คำแนะ

© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 257: 351–357



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-57

Revision: 01

Effective Date: 30 Mar 2024

Page: 1 / 1


วันที่ 18 เดือน 10 พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☐ จุดที่ 1
☐ จุดที่ 2
☐ จุดที่ 4
☐ จุดที่ 5
☒ จุดที่ 6
☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4
☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล
☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการตกชำระหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำระหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
5. ชุดระบบฟิกลอรีน มีการอุดตัน/ชำระหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-57

Revision: 01

Effective Date: 30 Mar 2024

Page: 1 / 1

วันที่ 18 เดือน 10 พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☐ จุดที่ 1
☐ จุดที่ 2
☐ จุดที่ 4
☐ จุดที่ 5
☐ จุดที่ 6
☒ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4
☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล
☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการตกชำระหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำระหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
5. ชุดระบบฟิกลอรีน มีการอุดตัน/ชำระหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-57

Revision: 01

Effective Date: 30 Mar 2024

Page: 1 / 1

วันที่ 18 เดือน 10 พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☒ จุดที่ 1
☐ จุดที่ 2
☐ จุดที่ 4
☐ จุดที่ 5
☐ จุดที่ 6
☐ จุดที่ 7

☒ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4
☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล
☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการตกชำระหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำระหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
5. ชุดระบบฟิกลอรีน มีการอุดตัน/ชำระหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-57

Revision: 01

Effective Date: 30 Mar 2024

Page: 1 / 1

วันที่ 18 เดือน 10 พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☐ จุดที่ 1
☐ จุดที่ 2
☐ จุดที่ 4
☐ จุดที่ 5
☐ จุดที่ 6
☐ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4
☒ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล
☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการตกชำระหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำระหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิกลอรีน มีการอุดตัน/ชำระหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		จอห์น 101 101
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			







จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☒ อื่นๆ น้ำท่วม

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิตคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			


อื่นๆ



จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ..... *น้ำท่วมถนนที่ 0.*

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุกกรองน้ำมีคราบน้ำเกินหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิสิกัลอิน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			


อื่น ๆ



จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. คาบข้างคันเคชชะชะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุกกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิสิกัลอิน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			


.....



จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รวบรวมน้ำที่ รทส.3-4 ☐ รวบรวมน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. คาซายักษ์เศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิตคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำลายและกำจัดรังสาเห็ด วัชพืช			

.....





บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 6 เดือน ก.พ. พ.ศ. 68

จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ

☒ จุดที่ 1

☐ จุดที่ 2

☐ จุดที่ 4

☐ จุดที่ 5

☐ จุดที่ 6

☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รทส.3-4

☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล

☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. จุดร่อนน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิวดลอริน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			


อื่นๆ

ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

CSR

© ใบตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม FM-P07-57 ฉบับนี้สงวนลิขสิทธิ์ในชื่อของ บ. 3000



บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 6 เดือน ก.พ. พ.ศ. 68

จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ

☐ จุดที่ 1

☒ จุดที่ 2

☐ จุดที่ 4

☐ จุดที่ 5

☐ จุดที่ 6

☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รทส.3-4

☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล

☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดร่อนน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิวดลอริน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

CSR

© ใบตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม FM-P07-57 ฉบับนี้สงวนลิขสิทธิ์ในชื่อของ บ. 3000



บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 6 เดือน ก.พ. พ.ศ. 68

จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ

☐ จุดที่ 1

☐ จุดที่ 2

☒ จุดที่ 4

☐ จุดที่ 5

☐ จุดที่ 6

☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รทส.3-4

☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล

☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดร่อนน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิวดลอริน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

CSR

© ใบตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม FM-P07-57 ฉบับนี้สงวนลิขสิทธิ์ในชื่อของ บ. 3000



บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 6 เดือน ก.พ. พ.ศ. 68

จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ

☐ จุดที่ 1

☐ จุดที่ 2

☐ จุดที่ 4

☒ จุดที่ 5

☐ จุดที่ 6

☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รทส.3-4

☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล

☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. จุดร่อนน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิวดลอริน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			


อื่นๆ

ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

CSR

© ใบตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม FM-P07-57 ฉบับนี้สงวนลิขสิทธิ์ในชื่อของ บ. 3000



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 6 เดือน ก.พ. พ.ศ. ๖๕

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☐ จุดที่ 1
☐ จุดที่ 2
☐ จุดที่ 4
☐ จุดที่ 5
☐ จุดที่ 6
☐ จุดที่ ๗

☐ ระเบียบน้ำที่ รพส.3-4
☐ ระเบียบน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน
☒ อื่นๆ

ข้อบกพร่องที่พบ


ข้อบกพร่องที่พบ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำขึ้นหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิตคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		ข้อมูลได้ปกติ
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

ตรวจสอบและพบว่ามีคราบน้ำขึ้นในบ่อกรองน้ำ

ตรวจสอบและพบว่ามีคราบน้ำขึ้นในบ่อกรองน้ำ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 6 เดือน ก.พ. พ.ศ. ๖๕

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☐ จุดที่ 1
☐ จุดที่ 2
☐ จุดที่ 4
☐ จุดที่ 5
☐ จุดที่ 6
☐ จุดที่ 7

☐ ระเบียบน้ำที่ รพส.3-4
☐ ระเบียบน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน
☒ อื่นๆ

ข้อบกพร่องที่พบ


ข้อบกพร่องที่พบ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำขึ้นหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิตคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

ตรวจสอบและพบว่ามีคราบน้ำขึ้นในบ่อกรองน้ำ

ตรวจสอบและพบว่ามีคราบน้ำขึ้นในบ่อกรองน้ำ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 6 เดือน ก.พ. พ.ศ. ๖๕

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☐ จุดที่ 1
☐ จุดที่ 2
☐ จุดที่ 4
☐ จุดที่ 5
☐ จุดที่ 6
☐ จุดที่ 7

☐ ระเบียบน้ำที่ รพส.3-4
☐ ระเบียบน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน
☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำขึ้นหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิตคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

ตรวจสอบและพบว่ามีคราบน้ำขึ้นในบ่อกรองน้ำ

ตรวจสอบและพบว่ามีคราบน้ำขึ้นในบ่อกรองน้ำ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-S7

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 14 เดือน ก.พ. พ.ศ. ๖๕

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ

☐ จุดที่ 1

☐ จุดที่ 2

☐ จุดที่ 4

☐ จุดที่ 5

☐ จุดที่ 6

☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4

☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน


☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
5. ชุดระบบฟิตคอลลอน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-S7

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 14 เดือน ก.พ. พ.ศ. ๖๕

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ

☐ จุดที่ 1

☒ จุดที่ 2

☐ จุดที่ 4

☐ จุดที่ 5

☐ จุดที่ 6

☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4

☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน


☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
5. ชุดระบบฟิตคอลลอน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-S7

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 14 เดือน ก.พ. พ.ศ. ๖๕

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ

☐ จุดที่ 1

☐ จุดที่ 2

☒ จุดที่ 4

☐ จุดที่ 5

☐ จุดที่ 6

☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4

☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน


☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิตคอลลอน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-S7

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 14 เดือน ก.พ. พ.ศ. ๖๕

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ

☐ จุดที่ 1

☐ จุดที่ 2

☐ จุดที่ 4

☒ จุดที่ 5

☐ จุดที่ 6

☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4

☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน


☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
5. ชุดระบบฟิตคอลลอน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ








ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง


	บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	

วันที่ 14 เดือน ก.พ. พ.ศ. ๖8


จุดรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแลกเปลี่ยนจุลินทรีย์หรือไม่			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิสิกัลคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดถังใส่สลาย วันที่			

อื่นๆ









C:\Users\khalid\Desktop\matlab\h2\fig2\fig2_4_PDF_57_00\fig2matlab\seepaper\matlab\fig2_01.docx


	บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	

วันที่ 14 เดือน ก.พ. พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		.	
5. ชุดระบบฟิตคัลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบให้ฟอสฟอรัสและเหล็ก ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดควมริ่งล่าสุด วันที่			

ອື່ນໆ



© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 257: 511–521










บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ


Form No. : FM-P07-S7 Revision : 01 Effective Date : 30 Mar 2024 Page : 1 / 1

วันที่ 14 เดือน ก.พ. พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☒ ระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....


การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. คาบ่ากับเขชนะยมมีการอุดต้นและชำรุดหรือไม่			
3. จุกกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิสิกคอลลอยด์ มีการอุดต้น/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบให้ฟอสฟอรัสและแคลเซียม ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดถังล้างสัด วันที่			

อื่นๆ






ผู้คิดค้น :
 คำนำ : R

© 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.


	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
	Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1

วันที่ 14 เดือน ก.พ. พ.ศ. ๖๕

จุดกร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☒ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ดาษน้ำขึ้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิตคัลลอรี่ มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดตู้ฆ่าคลอรีน			

อื่นๆ



ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 ตำแหน่ง
 ตำแหน่ง

© 2015 John Wiley & Sons, Ltd. *J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem.* 53: 107–117, 2015
DOI: 10.1002/pola.23801



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024


Page : 1 / 1


วันที่ 14 เดือน ก.พ. พ.ศ.

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☒ อื่นๆ จุดที่ท่าเรือท่าเรือ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำขึ้นหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิโกลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ รางระบายน้ำ 15 กต.





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024


Page : 1 / 1

วันที่ 14 เดือน ก.พ. พ.ศ.

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☒ อื่นๆ จุดที่ท่าเรือท่าเรือ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำขึ้นหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิโกลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ รางระบายน้ำ 15 กต.





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำขึ้นหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิโกลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-57

Revision: 01

Effective Date: 30 Mar 2024

Page: 1 / 1

วันที่ 21 เดือน ก.พ. พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☒ จุดที่ 1
☐ จุดที่ 2
☐ จุดที่ 4
☐ จุดที่ 5
☐ จุดที่ 6
☐ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4
☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล
☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-57

Revision: 01

Effective Date: 30 Mar 2024

Page: 1 / 1

วันที่ 21 เดือน ก.พ. พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☐ จุดที่ 1
☒ จุดที่ 2
☐ จุดที่ 4
☐ จุดที่ 5
☐ จุดที่ 6
☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4
☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล
☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-57

Revision: 01

Effective Date: 30 Mar 2024

Page: 1 / 1

วันที่ 21 เดือน ก.พ. พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☐ จุดที่ 1
☐ จุดที่ 2
☒ จุดที่ 4
☐ จุดที่ 5
☐ จุดที่ 6
☐ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4
☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล
☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-57

Revision: 01

Effective Date: 30 Mar 2024

Page: 1 / 1

วันที่ 21 เดือน ก.พ. พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☐ จุดที่ 1
☐ จุดที่ 2
☐ จุดที่ 4
☒ จุดที่ 5
☐ จุดที่ 6
☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4
☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล
☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง

A large black rectangular redaction box covers the majority of the page content, obscuring all text and graphics that might have been present. Only the header and footer information remain visible.

^d 1997
[REDACTED]

[illegible]

อื่นๆ

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-S7

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ ๒1 เดือน ก.พ. พ.ศ. ๖8

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☐ จุดที่ 1
☐ จุดที่ 2
☐ จุดที่ 4
☐ จุดที่ 5
☐ จุดที่ 6
☐ จุดที่ 7


☐ ระเบียบน้ำที่ รหัส.3-4
☐ ระเบียบน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน
☒ อื่นๆ

ข้อจำกัดของพื้นที่

พื้นที่ 6 ม.2

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิวดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ ระบายทางออกทางใต้ลง





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-S7

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ ๒1 เดือน ก.พ. พ.ศ. ๖8

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☐ จุดที่ 1
☐ จุดที่ 2
☐ จุดที่ 4
☐ จุดที่ 5
☐ จุดที่ 6
☐ จุดที่ 7


☐ ระเบียบน้ำที่ รหัส.3-4
☐ ระเบียบน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน
☒ อื่นๆ


ข้อจำกัดของพื้นที่

พื้นที่ 6 ม.2

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิวดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ ระบายทางออกทางใต้ลง





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-S7

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1


วันที่ ๒1 เดือน ก.พ. พ.ศ. ๖8

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☐ จุดที่ 1
☐ จุดที่ 2
☐ จุดที่ 4
☐ จุดที่ 5
☐ จุดที่ 6
☐ จุดที่ 7

☐ ระเบียบน้ำที่ รหัส.3-4
☐ ระเบียบน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน
☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิวดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ



© 2017 by the author. Published by Cambridge University Press on behalf of Cambridge University Press. This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. doi:10.1017/S0022278X17000057

© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 103–111

© 2008 Wiley Periodicals, Inc. *J Biomed Mater Res Part B: Appl Biomater* 85B: 101–109, 2008
DOI 10.1002/jbm.b.11371






[illegible]

	บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ	Form No. : FM-P07-S7	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1
---	---	----------------------	---------------	------------------------------	--------------

วันที่ ๑๔ เดือน ก-๗ พ.ศ. ๖๕

จุดร่อนน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....


☐ ระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ดาซายันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. จุดระบบฟัดคอลลรี มีมีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจ :
 ตำแหน่ง :







ตำแหน่ง

	บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	


วันที่ 27 เดือน ก.พ. พ.ศ. 67

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7
☐ รายละเอียดที่ รหัส 3-4 ☐ รายละเอียดที่ วิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ.....


☐ ทรายระบายนํ้าที่ รทส.3-4 ☐ ทรายระบายนํ้าวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกครองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีเศษและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิตคอลลอน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่			

อื่นๆ


 E/CSR

Environmental & Social Governance/CSR 11



MINISTARSTVO
PRIRODE I OKOLIŠA
REPUBLIKE SRBIJE






บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-57 Revision: 01 Effective Date: 30 Mar 2024 Page: 1 / 1

วันที่ 24 เดือน ก.พ. พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☒ รางระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ.....


☒ รางระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟีดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การวัดค่าและภาคจัดตั้งค่าลด วันที			

อื่นๆ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
คำแพ

คำแพ R

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ		
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1

วันที่ 24 เดือน ก.พ. พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รายละเอียดที่ รพ.3-4 ☒ รายละเอียดวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ.....

☐ รางระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☒ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ดาซ่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุกกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟีดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การนำกากและกากดองใส่ใส่ส้วม			ถังที่

ชื่อ.....โรงเรียน.....



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-S7

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024


Page : 1 / 1

วันที่ 24 เดือน ก.พ. พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7 ☒ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☒ อื่นๆ จุดที่ 7 ลงท่อ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟีดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ ระบายทางน้ำ 5-6-6





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-S7

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024


Page : 1 / 1


วันที่ 27 เดือน ก.พ. พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7 ☒ จุดที่ 7 ลงท่อ
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☒ อื่นๆ จุดที่ 7 ลงท่อ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟีดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ ระบายทางน้ำ 5-6-6





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-S7

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024


Page : 1 / 1

วันที่ เดือน พ.ศ.

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟีดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ




วันที่ 10 เดือน CI พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/เฉพาะกิจ ☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่	✗	✓	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	✗	✓	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่	✗	✓	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		✓	
5. ชุดระบบฟิคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		✓	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		✓	
7. การนำของเสียออกทิ้งแล้วเสร็จ วันที่	13/12/67		


อื่นๆ



วันที่ 10 เดือน 07 พ.ศ. 68
 จุกรอนันท์ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ราษฎรบ้านน้ำที่ รสส.3-4 ☐ ราษฎรบ้านน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ดาขัดขึ้นเศษขยะมีมากอุดตันท่อและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิวดอลีน มีมากอุดตันท่อ/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	13/12/62		

อื่นๆ



วันที่ 16 เดือน ๑1 พ.ศ. 68

จุดทรงน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ราษฎรบ้านน้ำที่ 3-4 ☒ ราษฎรบ้านวัดกรรม/ลพทะเล ☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาขัยคันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิสิกัลคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดอาคารครั้งล่าสุด วันที่	13/12/68		

.....
อื่นๆ



วันที่ 10 เดือน 01 พ.ศ. 68.

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลพทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิวดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดอาคารครั้งล่าสุด วันที่			

.....

[illegible]

[REDACTED]

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem. 2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the team. 3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete each task. 4. The fourth step is to implement the plan. This involves assigning tasks to team members, setting deadlines, and monitoring progress. 5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves comparing the actual outcomes with the objectives and goals, identifying any gaps or areas for improvement, and documenting the lessons learned for future reference.

[illegible]

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 103–110

วันที่ 17 เดือน 09 พ.ศ. 68

จุดกรอน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาซ่าย้นเก็บขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ขยะระบบทึดกลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	13/12/68.		

အိမ်ရာ




วันที่ 17 เดือน 01 พ.ศ. 68

จุดครองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการตกชำรุดหรือไม่		✓	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	✓	✓	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		✓	
4. มีขยะและสิ่งสกปรกอยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	✓	✓	
5. ชุดระบบฟิวดลอรัน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		✓	
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		✓	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 12/12/68			

อื่นๆ



© 2012 John Wiley & Sons, Ltd. *J. Forecast.* 32, 1–12 (2013) DOI: 10.1002/for

วันที่ 14 เดือน ๑1 พ.ศ. ๖5
 จดกรณีย์ที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ภาระเบี่ยงเบนที่ รหัส 3-4 ☒ ภาระเบี่ยงเบนที่ วิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		✓	
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		✓	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		✓	
4. มีขยะและเศษไปไม่อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		✓	
5. ชุดระบบฟิสิกัลออร์บ มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		✓	
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		✓	
7. การทำความสะอาดอาคารล้างส้วม วันที่ 13/12/68			

အိမ်မှာ.....



วันที่ 14 เดือน 01 พ.ศ. 68.

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ ระยะเวลา 1 ปี พ.ศ. 3-4 ☐ ระยะเวลา 1 ปี ตรวจครั้งเดียว/เฉพาะ ☐ สุ่ม

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		✓	
2. สายชักขึ้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	✓	✓	
3. จุกกรองน้ำมีราบน้ำมันหรือไม่		✓	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	✓	✓	
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		✓	
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		✓	
7. การทำความสะอาดถังใส่สาร วันที	13/10/18		

อื่นๆ



M. S. thesis, University of Toronto; e-mail: mshah@utoronto.ca



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 17 เดือน 09 พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☐ จุดที่ 1
☐ จุดที่ 2
☐ จุดที่ 4
☐ จุดที่ 5
☒ จุดที่ 6
☐ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4
☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน
☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 13/12/68			

อื่นๆ

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 14 เดือน 09 พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☐ จุดที่ 1
☐ จุดที่ 2
☐ จุดที่ 4
☐ จุดที่ 5
☐ จุดที่ 6
☒ จุดที่ 7


☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4
☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน
☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 13/12/68			

อื่นๆ

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 14 เดือน 09 พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☐ จุดที่ 1
☐ จุดที่ 2
☐ จุดที่ 4
☐ จุดที่ 5
☐ จุดที่ 6
☐ จุดที่ 7


☒ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4
☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน
☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 13/12/68			

อื่นๆ

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 14 เดือน 09 พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☐ จุดที่ 1
☐ จุดที่ 2
☐ จุดที่ 4
☐ จุดที่ 5
☐ จุดที่ 6
☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4
☒ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน
☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 13/12/68			

อื่นๆ

ระดมเงิน 6 1/2

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง


	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
	Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1


วันที่ 14 เดือน 01 พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☒ อื่นๆ น้ำท่วมที่ 68

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิสิกส์คลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 13/12/68.			

อื่นๆ ระขาทาเวนได้ตามปกติ สกนน้ำปกติ. มีสิ่งสกปรก
ตามทางไหลมา ระขามือตามปกติ




	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
	Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1

วันที่ 14 เดือน 01 พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☒ อื่นๆ น้ำท่วมที่ 68

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิสิกส์คลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 13/12/68.			

อื่นๆ ระขาทาเวนได้ตามปกติ สกนน้ำปกติ. มีสิ่งสกปรก
ตามทางไหลมา ระขามือตามปกติ



	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
	Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1


วันที่ เดือน พ.ศ.

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิสิกส์คลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ



	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
	Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1

วันที่ เดือน พ.ศ.

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิสิกส์คลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ



วันที่ 24 เดือน 01 พ.ศ. 68

จุดครองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☒ รanges บายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ รanges บายน้ำที่ วิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

[REDACTED]

[illegible]

วันที่ 24 เดือน 09 พ.ศ. 68

จุดครองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ภาวะเบาน้ำที่ ทลส.3-4 ☐ ภาวะเบาน้ำวิศวกรรม/ถเหล ☐ อื่นๆ.....

សំណុំ

NCMJ2008000040, 40, Dordrecht: Springer, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 26

วันที่ 24 เดือน ๑ พ.ศ. ๖๕

จุดกรอน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☒ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

စုံမူ /

[illegible]

วันที่ 24 เดือน 07 พ.ศ. 68

จุดครองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ราษฎรบ้านน้ำทิพย์ รทส.3-4 ☐ ราษฎรบ้านน้ำทิพย์การวม/สหประชา ☐ อื่นๆ.....

ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ສະເຫຼ່ຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ການປະຕິບັດການຄົ້ນຄວ້າຂອງທ່ານ ເປັນການປະຕິບັດການທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາເຂດການຄຸ້ມຄອງຂອງທ່ານ ໂດຍການປະຕິບັດການຄົ້ນຄວ້າຂອງທ່ານ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົວພັນຢູ່ນັ້ນ ສາມາດປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເຂດການຄຸ້ມຄອງຂອງທ່ານ ໂດຍການປະຕິບັດການຄົ້ນຄວ້າຂອງທ່ານ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົວພັນຢູ່ນັ້ນ ສາມາດປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເຂດການຄຸ້ມຄອງຂອງທ່ານ

//

DOI: 10.1002/anie.201500000



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024


Page : 1 / 1


วันที่ 24 เดือน 01 พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☒ อื่นๆ น้ำที่ขังในบ่อ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 12/12/68			

อื่นๆ บริเวณบ่อพักน้ำ สภ.ท่าเรือ. ระบายน้ำออก
น้ำที่ขังในบ่อ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024


Page : 1 / 1


วันที่ 24 เดือน 09 พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☒ อื่นๆ น้ำที่ขังในบ่อ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 12/12/68			

อื่นๆ บริเวณบ่อพักน้ำ สภ.ท่าเรือ. ระบายน้ำออก
น้ำที่ขังในบ่อ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1


วันที่เดือน..... พ.ศ.....

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024


Page : 1 / 1

วันที่เดือน..... พ.ศ.....

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1


วันที่ 21 เดือน 1 พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☐ จุดที่ 1
☐ จุดที่ 2
☐ จุดที่ 4
☐ จุดที่ 5
☐ จุดที่ 6
☐ จุดที่ 7

☐ ระบายน้ำที่ รหัส.3-4
☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล
☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิวด์คลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 12/12/67			

อื่นๆ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1


วันที่ 51 เดือน 1 พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☐ จุดที่ 1
☒ จุดที่ 2
☐ จุดที่ 4
☐ จุดที่ 5
☐ จุดที่ 6
☐ จุดที่ 7

☐ ระบายน้ำที่ รหัส.3-4
☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล
☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิวด์คลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 13/12/67			

อื่นๆ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1


วันที่ 31 เดือน 1 พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☐ จุดที่ 1
☐ จุดที่ 2
☒ จุดที่ 4
☐ จุดที่ 5
☐ จุดที่ 6
☐ จุดที่ 7

☐ ระบายน้ำที่ รหัส.3-4
☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล
☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิวด์คลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 13/12/67			

อื่นๆ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1


วันที่ 31 เดือน 1 พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ
☐ จุดที่ 1
☐ จุดที่ 2
☐ จุดที่ 4
☒ จุดที่ 5
☐ จุดที่ 6
☐ จุดที่ 7

☐ ระบายน้ำที่ รหัส.3-4
☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล
☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิวด์คลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 13/12/67			

อื่นๆ

	บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ	Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1
---	---	----------------------	---------------	------------------------------	--------------


วันที่ 31 เดือน 1 พ.ศ. 68

จุดรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

☐ รางระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิสิกัลคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทาสีทวนและอาคารสิ่งต่าง วันที่			13/12/62




อื่นๆ

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
	Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1

วันที่ 31 เดือน 1 พ.ศ. 64

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส-3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

☐ ระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิตคัลอรั้น มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดอาคารครั้งล่าสุด วันที่			

อื่นๆ

	บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	


วันที่ 31 เดือน 1 พ.ศ. 60

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☒ ระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

☒ รางระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุกกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิตคอลลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การนำพาขยะจากคลองน้ำลำตะ ร้าง			

.....

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	

วันที่ 31 เดือน 1 พ.ศ. 66

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☒ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

☐ รางระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☒ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ดาข่ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุกกรองน้ำมีคราบน้ำหนึหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในปอกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟิกลอวีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดถังใส่สาร บำบัด			

วันที่ ๑๐ () ธันวาคม ๒๕๖๓/๒๕๖๔ สิบสามฟ้า/๒๕๖๓/๒๕๖๔



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024


Page : 1 / 1


วันที่ 31 เดือน 1 พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☒ อื่นๆ มีน้ำไหลผ่านท่อ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 13/12/67			

อื่นๆ ตรวจทำตามปกติ ปรากฏน้ำใสไม่มีสิ่งสกปรก





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024


Page : 1 / 1

วันที่ 21 เดือน 1 พ.ศ. 68

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☒ อื่นๆ มีน้ำไหลผ่านท่อ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 15/12/67			

อื่นๆ ตรวจทำตามปกติ ปรากฏน้ำใสไม่มีสิ่งสกปรก C1000





บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ เดือน พ.ศ.


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง ๑.Site Safety

ผู้ทบทวน
ตำแหน่ง ผอ.ส่วน SHE/CSR



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ เดือน พ.ศ.

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่			
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่			
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่			
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่			
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่			
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่			
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง ๑.Site Safety

ผู้ทบทวน
ตำแหน่ง ผอ.ส่วน SHE/CSR