

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอคอนโด สุขุมวิท 77**

1. ชื่อโครงการ โครงการ ไอคอนโด สุขุมวิท 77
2. สถานที่ตั้ง เลขที่ 9 ซอยลาดกระบัง 20/3 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 9 ซอยลาดกระบัง 20/3 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 094-430-5102 Email : icondosukhumvit77@gmail.com
5. จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 77
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ ทส.1010.5/8348 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้ายเมื่อ : รอบ ม.ค. - มิ.ย. 2568
8. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ โครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย
 - ขนาดพื้นที่โครงการ มีขนาดพื้นที่ 5-0-31 ไร่ หรือ 8,124 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารชุดจำนวน 2 อาคาร มีความสูง 8 ชั้น จำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 470 ห้อง

กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

- ระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อหาแนวทางการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการดูแลและ บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดระบบ การจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้มีการจอดรถกีดขวางหน้าบริเวณโครงการ
- การใช้น้ำ โครงการใช้น้ำประปาจากการประปานครหลวง
- การใช้ไฟฟ้าโครงการมีมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน และตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรอง และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ทั้งนี้ยังจัดให้มีช่างผู้เชี่ยวชาญคอยตรวจเช็คระบบ MDB อย่างสม่ำเสมอ
- การจัดการขยะ โครงการจัดให้มีห้องพักขยะภายในห้องพักขยะจัดให้มีถังขยะ ภายในห้องพักอย่างน้อย 4 ถัง คือ ถังขยะรองรับขยะเปียก ถังขยะรองรับขยะทั่วไป และถังขยะรองรับขยะรีไซเคิล โดยรองรับขยะด้วยถุงสีดำ และมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้พักอาศัยให้คัดแยกขยะแต่ละประเภท
- การระบายน้ำการป้องกันน้ำท่วม โครงการได้ให้มีบ่อหน่วงน้ำบริเวณพื้นที่ด้านหน้าของโครงการ จำนวน 1 บ่อ เพื่อรองรับน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการ ก่อนระบายออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะ