

## 5 บทสรุป

---

บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท เชฟรอนฯ) ได้ดำเนินการตรวจประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการดำเนินกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำรวจ B8/32 และ G4/43 รวม 7 โครงการ เปรียบเทียบกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามหนังสือเห็นชอบ ดังต่อไปนี้

- 1) โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แปลงสัมปทานที่ B8/32 แหล่งเบญจมาศใต้และผกากรอง บริเวณอ่าวไทย ของ บริษัท เมอร์กัส ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด (ปัจจุบัน คือ บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ตามหนังสือ เลขที่ วว 0804/7878 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
- 2) โครงการพัฒนาปิโตรเลียม แหล่งมะลิวัลย์ ของบริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พื้นที่สัมปทานปิโตรเลียม บล็อก B8/32 บริเวณอ่าวไทย ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ตามหนังสือ เลขที่ วว 0804/10119 ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2544
- 3) โครงการผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งจามจุรี แปลงสัมปทาน B8/32 บริเวณอ่าวไทย ของบริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ตามหนังสือ เลขที่ ทส 1009/784 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548
- 4) โครงการผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งเบญจมาศเหนือ แปลงสัมปทาน B8/32 บริเวณอ่าวไทย ของบริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ตามหนังสือ เลขที่ ทส 1009/786 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548
- 5) โครงการผลิตปิโตรเลียมในแหล่งลันตา แปลงสัมปทานปิโตรเลียมหมายเลข G4/43 บริเวณอ่าวไทย ของบริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ตามหนังสือ เลขที่ ทส. 1009./8747 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2550

- 6) โครงการผลิตปิโตรเลียมในแหล่งมะลิวัลย์ ระยะที่ 2 แปลงสัมปทานปิโตรเลียมหมายเลข B8/32 บริเวณอ่าวไทย ของบริษัท เซฟรอนออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.2/8703 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
- 7) โครงการผลิตปิโตรเลียมของ บริษัท เซฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แหล่งสุรินทร์ แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G4/43 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.2/4721 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

ในบทนี้จะนำเสนอบทสรุปของผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการฯ ซึ่งได้มาจากการทบทวนสถานภาพโครงการฯ หลักฐานการดำเนินงานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจประเมินตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 2 ส่วน คือ

- สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในตารางที่ 5-1
- สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในตารางที่ 5-2

ตารางที่ 5-1      สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน ปี พ.ศ. 2566 (จากข้อมูลใน บทที่ 2)

รายงานฯ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของ โครงการฯ ทั้งหมด	มาตรการที่ไม่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของ โครงการฯ (NA)	ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดได้อย่าง ครบถ้วน (✓)	มีการจัดการอื่นในรูปแบบ ที่เหมาะสมเทียบเคียงได้ กับมาตรการ ☑	ปฏิบัติตาม มาตรการฯ ที่ กำหนดได้บางส่วน (✓)	ไม่ได้ปฏิบัติตาม มาตรการฯ ที่ กำหนด (X)
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แหล่งเบญจมาศใต้ และผกากรอง แปลงสำรวจ B8/32 (ตาราง 2-1 บทที่ 2)	20	10	3	7	0	0
โครงการพัฒนาปิโตรเลียม แหล่งมะลิวัลย์ แปลงสำรวจ B8/32 (ตาราง 2-2 บทที่ 2)	52	9	38	5	0	0
โครงการผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งเบญจมาศเหนือและแหล่ง จามจุรี แปลงสำรวจ B8/32 (ตาราง 2-3 บทที่ 2)	230	59	162	9	0	0
โครงการพัฒนาปิโตรเลียม แหล่งมะลิวัลย์ ระยะที่ 2 แปลงสำรวจ B8/32 (ตาราง 2-4 บทที่ 2)	187	44	140	2	0	1
โครงการผลิตปิโตรเลียมในแหล่งสันตา แปลงสำรวจ G4/43 (ตาราง 2-5 บทที่ 2)	85	25	58	2	0	0
โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งสุรินทร์ แปลงสำรวจ G4/43 (ตาราง 2-6 บทที่ 2)	80	8	72	0	0	0

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ. 2566

โครงการผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำรวจ B8/32 (แหล่งเบญจมาศใต้และผกากรอง แหล่งมะลิวัลย์ แหล่งมะลิวัลย์ระยะที่ 2 แหล่งจามจุรี แหล่งเบญจมาศเหนือ) และแปลงสำรวจ G4/43 (แหล่งสันตา และแหล่งสุรินทร์) บริเวณอ่าวไทย

ตารางที่ 5-2      สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน ปี พ.ศ. 2566 (จากข้อมูลใน บทที่ 3)

รายงานฯ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของ โครงการฯ ทั้งหมด	มาตรการที่ไม่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของ โครงการฯ (NA)	ปฏิบัติตามมาตรการ ฯ ที่กำหนดได้อย่าง ครบถ้วน (✓)	มีการจัดการอื่นใน รูปแบบที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับมาตรการ <input checked="" type="checkbox"/>	ปฏิบัติตาม มาตรการฯ ที่ กำหนดได้บางส่วน (✓)	ไม่ได้ปฏิบัติตาม มาตรการฯ ที่ กำหนด (X)
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แหล่งเบญจมาศ ใต้และผกาทอง แปลงสำรวจ B8/32 (ตาราง 3-1)	32	8	23	0	0	1
โครงการพัฒนาปิโตรเลียม แหล่งมะลิวัลย์ แปลงสำรวจ B8/32 (ตาราง 3-1)						
โครงการผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งเบญจมาศเหนือและแหล่ง จามจุรี แปลงสำรวจ B8/32 (ตาราง 3-1)						
โครงการพัฒนาปิโตรเลียม แหล่งมะลิวัลย์ ระยะที่ 2 แปลง สำรวจ B8/32 (ตาราง 3-2)	26	7	19	0	0	0
โครงการผลิตปิโตรเลียมในแหล่งสันดา แปลงสำรวจ G4/43 (ตาราง 3-3)	13	5	8	0	0	0
โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งสุรินทร์แปลงสำรวจ แปลง สำรวจ G4/43 (ตาราง 3-4)	11	8	3	0	0	0