

ภาคผนวก ก

หนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส ๑๐๐๙.๔/ ๗๒๒๕



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ผลการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอินโดนีเซียเนตล์ กูเก็ต
รีสอร์ท ของบริษัท พรวัด รีสอร์ท กูเก็ต จำกัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
อ้างถึง หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/๗๒๕๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

- ๑. ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอินโดนีเซียเนตล์ กูเก็ต รีสอร์ท ของบริษัท พรวัด รีสอร์ท กูเก็ต จำกัด จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- ๒. แนวทางการเสนอขออนุญาตและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่ยังถึง จังหวัดภูเก็ตได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาโรงงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการ ผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอินโดนีเซียเนตล์ กูเก็ต รีสอร์ท พรวัด รีสอร์ท กูเก็ต จำกัด ดังข้อที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลกะลา อำเภอกะปูล จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๒๒๑ ห้อง พร้อมห้มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอินโดนีเซียเนตล์ กูเก็ต รีสอร์ท ของบริษัท พรวัด รีสอร์ท กูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาโรงงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ตดังกล่าว ซึ่งมีมติให้ความเห็นชอบ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอินโดนีเซียเนตล์ กูเก็ต รีสอร์ท ของบริษัท พรวัด

รีสอร์ท...

รีสอร์ท กูเก็ต จำกัด โดยให้บริษัท พรวัด รีสอร์ท กูเก็ต จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากจังหวัดภูเก็ตได้เคยอนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือจังหวัด ภูเก็ตส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มต้นในโครงการแล้ว จะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในกรณีนี้ จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบใบรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๕๔ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณา สิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้อยู่เป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมาย ในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาตขอให้อำนาจกักตุนพิจารณากฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
อัยยภรณ์ ไกรพจน์
(นางอัยยภรณ์ ไกรพจน์)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๕ ๒๕๐๐ กด ๒ กด ๒๔๑๒
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๖๖

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการจัดการตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ อินเทอร์เน็ตเคเบิล ภูเก็ต รีสอร์ท

ของ บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการจัดการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอินเทอร์เน็ตเคเบิล ภูเก็ต รีสอร์ท ของ บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม จำนวน 223 ห้องพัก (231 ห้องนอน) ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 5551 และโฉนดที่ดินเลขที่ 17869 มีขนาดเนื้อที่ดิน 22 ไร่ 1 งาน 24.5 ตารางวา หรือคิดเป็น 35,698 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ตำบลกะลา อำเภอกะปง จังหวัดภูเก็ต ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น จำนวน 23 อาคาร จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการจัดการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอินเทอร์เน็ตเคเบิล ภูเก็ต รีสอร์ท ของ บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด อย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการจัดการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการไปยังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการจัดการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
PROUD RESORT PHUKET CO.LTD

เดือน พฤษภาคม 2560
(นางสาวอัครวรรณ เจริญผล) (นางสาวอัครวรรณ มานะประไพรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด

1/227

เดือน พฤษภาคม 2560
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

1/227

- 1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีถึงสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมทั้งจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่ชัดเจนแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนด

- 2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ศชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน ว่าตามกฎหมายโครงการดำเนินโครงการหรือโครงการก่อให้เกิดเสียแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือบุคคลผู้รับผิดชอบ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่มีข้ออ้าง และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
PROUD RESORT PHUKET CO.LTD

เดือน พฤษภาคม 2560
(นางสาวอัครวรรณ เจริญผล) (นางสาวอัครวรรณ มานะประไพรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด

2/227

เดือน พฤษภาคม 2560
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

1/227

ตารางมาตรการ

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวก ข

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม



ทะเบียนเลขที่.....๙๕/๒๕๖๒

ใบอนุญาตเลขที่.....๗๒/๒๕๖๗

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าบริษัท พรววด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด.....
 โดย น.ส.มยุรี อีกรวินสกุล และ นายประกิตต์ พิริยะเกียรติ.....

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรฐาน ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
 โรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า อินเทอร์เน็ตคอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี).....InterContinental Phuket Resort.....

โรงแรมประเภท.....๓.....จำนวนห้องพัก.....๒๒๓.....ห้อง

สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๓๓๓/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลกมลา

อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.....

ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

นายกองเอก

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ภูเก็ต

ผู้ว่าราชการจังหวัด ภูเก็ต

ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

ภาคผนวก ค

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้



บริษัท เซาท์แล็บ แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.



6/107 ม.9 ซอยเทศบาล ถนนเทศบาล 6/107 อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saktham Sakthidee Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680114-074
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68010065
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket SAMPILING DATE 9/1/2025
SAMPILING SOURCE Consumption water - Hill side RECEIVED DATE 9/1/2025
SAMPLING BY Kittichai 7-192-9-0005 REPORTED DATE 14/1/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{1/2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.09	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids ^{1/2}	mg/l	Electrometric Method	267	≤ 500
Color ^{1/2}	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single-Wavelength Method	0.0	≤ 15
Turbidity ^{1/2}	NTU	2130 B. Nephelometric Method	0.72	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	109	≤ 300
Chloride ^{1/2}	mg/l	4500-Cl ⁻ B. Argentometric Method	110.0	≤ 250
Iron ^{1/2}	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.02	≤ 0.3
Manganese ^{1/2}	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	< 0.03	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen ^{1/2}	mg/l as NO ₃ -N	4500-NO ₃ ⁻ E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Sulphate ^{1/2}	mg/l as SO ₄ ²⁻	4500-SO ₄ ²⁻ E. Turbidimetric Method	14.00	≤ 250
Fluoride ^{1/2}	mg/l	4500-F ⁻ D. SPADNS Method	0.55	≤ 0.70
Total Coliform Bacteria ^{1/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
E.coli ^{1/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance				
Clear				

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017
STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020
^{1/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)



Analyzed & Reviewed by

(Mr. Anand Jarana)
7-192-9-0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Kritika Thongsombut)
7-192-9-0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCE EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์แล็บ แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.



6/107 ม.9 ซอยเทศบาล ถนนเทศบาล 6/107 อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saktham Sakthidee Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680114-075
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68010066
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket SAMPILING DATE 9/1/2025
SAMPILING SOURCE Consumption water - Beach side RECEIVED DATE 9/1/2025
SAMPLING BY Kittichai 7-192-9-0005 REPORTED DATE 14/1/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{1/2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.30	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids ^{1/2}	mg/l	Electrometric Method	266	≤ 500
Color ^{1/2}	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single-Wavelength Method	0.0	≤ 15
Turbidity ^{1/2}	NTU	2130 B. Nephelometric Method	0.74	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	96	≤ 300
Chloride ^{1/2}	mg/l	4500-Cl ⁻ B. Argentometric Method	109.0	≤ 250
Iron ^{1/2}	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.02	≤ 0.3
Manganese ^{1/2}	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	< 0.03	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen ^{1/2}	mg/l as NO ₃ -N	4500-NO ₃ ⁻ E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Sulphate ^{1/2}	mg/l as SO ₄ ²⁻	4500-SO ₄ ²⁻ E. Turbidimetric Method	13.50	≤ 250
Fluoride ^{1/2}	mg/l	4500-F ⁻ D. SPADNS Method	0.45	≤ 0.70
Total Coliform Bacteria ^{1/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
E.coli ^{1/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance				
Clear				

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017
STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020
^{1/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)



Analyzed & Reviewed by

(Mr. Anand Jarana)
7-192-9-0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Kritika Thongsombut)
7-192-9-0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCE EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์แล็บ แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6107 ม.9 ซอยเทศบาล ถนนเทศบาล 6/2 หมู่ 6 เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6107 ม.9 ซอย Saktham Sakdideh Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680213-130
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68020396
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket SAMPING DATE 6/2/2025
SAMPLING SOURCE Consumption water - Hill side RECEIVED DATE 6/2/2025
SAMPLING BY Kittichai 7-192-9-0005 REPORTED DATE 13/2/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{1/2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.29	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids ^{1/2}	mg/l	Electrometric Method	231	≤ 500
Color ^{1/2}	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single-Wavelength Method	0.0	≤ 15
Turbidity ^{1/2}	NTU	2130 B. Nephelometric Method	1.64	≤ 5
Total Hardness ^{1/2}	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	116	≤ 300
Chloride ^{1/2}	mg/l	4500-Cl ⁻ B. Argentometric Method	77.5	≤ 250
Iron ^{1/2}	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	< 0.01	≤ 0.3
Manganese ^{1/2}	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	< 0.03	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen ^{1/2}	mg/l as NO ₃ -N	4500-NO ₃ ⁻ E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Sulphate ^{1/2}	mg/l as SO ₄ ²⁻	4500-SO ₄ ²⁻ E. Turbidimetric Method	14.75	≤ 250
Fluoride ^{1/2}	mg/l	4500-F ⁻ D. SPADNS Method	0.92	≤ 0.70
Total Coliform Bacteria ^{1/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
E.coli ^{1/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017
STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020
1/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)



Analyzed & Reviewed by

(Mr.Annad Jarana)
7 - 192 - 9 - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Kritika Thongsombut)
7 - 192 - 9 - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCE EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์แล็บ แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6107 ม.9 ซอยเทศบาล ถนนเทศบาล 6/2 หมู่ 6 เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6107 ม.9 ซอย Saktham Sakdideh Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680213-131
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68020397
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket SAMPING DATE 6/2/2025
SAMPLING SOURCE Consumption water - Beach side RECEIVED DATE 6/2/2025
SAMPLING BY Kittichai 7-192-9-0005 REPORTED DATE 13/2/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{1/2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.41	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids ^{1/2}	mg/l	Electrometric Method	222	≤ 500
Color ^{1/2}	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single-Wavelength Method	0.0	≤ 15
Turbidity ^{1/2}	NTU	2130 B. Nephelometric Method	1.51	≤ 5
Total Hardness ^{1/2}	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	114	≤ 300
Chloride ^{1/2}	mg/l	4500-Cl ⁻ B. Argentometric Method	72.5	≤ 250
Iron ^{1/2}	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	< 0.01	≤ 0.3
Manganese ^{1/2}	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	< 0.03	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen ^{1/2}	mg/l as NO ₃ -N	4500-NO ₃ ⁻ E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Sulphate ^{1/2}	mg/l as SO ₄ ²⁻	4500-SO ₄ ²⁻ E. Turbidimetric Method	13.75	≤ 250
Fluoride ^{1/2}	mg/l	4500-F ⁻ D. SPADNS Method	0.94	≤ 0.70
Total Coliform Bacteria ^{1/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
E.coli ^{1/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017
STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020
1/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)



Analyzed & Reviewed by

(Mr.Annad Jarana)
7 - 192 - 9 - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Kritika Thongsombut)
7 - 192 - 9 - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCE EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์แล็บ แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

61/07 ม.9 ซอยเทศบาล ถนนเทศบาล 6/2 หมู่ 9 ตำบล 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
61/07 M.9 Soi Saktham Sakdideh Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680325-278
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68030780
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket SAMPING DATE 6/3/2025
SAMPLING SOURCE Consumption water - Hill side RECEIVED DATE 6/3/2025
SAMPLING BY Kittichai 7-192-9-0005 REPORTED DATE 25/3/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{1/2}	-	4500-H ¹ B. Electrometric Method	7.21	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids ^{1/2}	mg/l	Electrometric Method	219	≤ 500
Color ^{1/2}	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single-Wavelength Method	0.0	≤ 15
Turbidity ^{1/2}	NTU	2130 B. Nephelometric Method	4.30	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	105	≤ 300
Chloride ^{1/2}	mg/l	4500-Cl ¹ B. Argentometric Method	74.0	≤ 250
Iron ^{1/2}	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.02	≤ 0.3
Manganese ^{1/2}	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	0.03	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen ^{1/2}	mg/l as NO ₃ -N	4500-NO ₃ ¹ E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Sulphate ^{1/2}	mg/l as SO ₄ ²⁻	4500-SO ₄ ²⁻ E. Turbidimetric Method	14.75	≤ 250
Fluoride ^{1/2}	mg/l	4500-F ¹ D. SPADNS Method	0.37	≤ 0.70
Total Coliform Bacteria ^{1/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Escherichia .coli ^{1/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Legionella spp. ^B	Per Liter	ISO 11731 : 2017	Not Detected *	-
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017
STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020
^{1/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
B : Analytical by Subcontractor
* : Limit of detection = 100 CFU/Liter

Analyzed & Reviewed by (Mr. Annad Jarana) Approved by (Ms. Kritika Thongsombut)
7-192-9-0002 7-192-9-0001
Laboratory Supervisor General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT BY THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์แล็บ แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

61/07 ม.9 ซอยเทศบาล ถนนเทศบาล 6/2 หมู่ 9 ตำบล 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
61/07 M.9 Soi Saktham Sakdideh Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680325-279
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68030781
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket SAMPING DATE 6/3/2025
SAMPLING SOURCE Consumption water - Beach side RECEIVED DATE 6/3/2025
SAMPLING BY Kittichai 7-192-9-0005 REPORTED DATE 25/3/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{1/2}	-	4500-H ¹ B. Electrometric Method	7.23	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids ^{1/2}	mg/l	Electrometric Method	205	≤ 500
Color ^{1/2}	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single-Wavelength Method	0.0	≤ 15
Turbidity ^{1/2}	NTU	2130 B. Nephelometric Method	6.56	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	109	≤ 300
Chloride ^{1/2}	mg/l	4500-Cl ¹ B. Argentometric Method	62.5	≤ 250
Iron ^{1/2}	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.02	≤ 0.3
Manganese ^{1/2}	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	0.03	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen ^{1/2}	mg/l as NO ₃ -N	4500-NO ₃ ¹ E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Sulphate ^{1/2}	mg/l as SO ₄ ²⁻	4500-SO ₄ ²⁻ E. Turbidimetric Method	15.50	≤ 250
Fluoride ^{1/2}	mg/l	4500-F ¹ D. SPADNS Method	0.18	≤ 0.70
Total Coliform Bacteria ^{1/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Escherichia .coli ^{1/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Legionella spp. ^B	Per Liter	ISO 11731 : 2017	Not Detected *	-
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017
STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020
^{1/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
B : Analytical by Subcontractor
* : Limit of detection = 100 CFU/Liter

Analyzed & Reviewed by (Mr. Annad Jarana) Approved by (Ms. Kritika Thongsombut)
7-192-9-0002 7-192-9-0001
Laboratory Supervisor General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT BY THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์แล็บ แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6107 4.9 ซอยเทศบาล ถนนเทศบาล 6/2 หมู่ 6 เมือง ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6107 4.9 Soi Saktham Sakdideh Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680411-179
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68041194
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket SAMPILING DATE 3/4/2025
SAMPILING SOURCE Consumption water - Hill side RECEIVED DATE 3/4/2025
SAMPLING BY Kittichai 7-192-9-0005 REPORTED DATE 11/4/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{1/2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.45	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids ^{1/2}	mg/l	Electrometric Method	125	≤ 500
Color ^{1/2}	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single-Wavelength Method	0.0	≤ 15
Turbidity ^{1/2}	NTU	2130 B. Nephelometric Method	2.81	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	< 10	≤ 300
Chloride ^{1/2}	mg/l	4500-Cl ⁻ B. Argentometric Method	39.7	≤ 250
Iron ^{1/2}	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.05	≤ 0.3
Manganese ^{1/2}	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	0.03	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen ^{1/2}	mg/l as NO ₃ -N	4500-NO ₃ ⁻ E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Sulphate ^{1/2}	mg/l as SO ₄ ²⁻	4500-SO ₄ ²⁻ E. Turbidimetric Method	17.00	≤ 250
Fluoride ^{1/2}	mg/l	4500-F ⁻ D. SPADNS Method	1.28	≤ 0.70
Total Coliform Bacteria ^{1/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli ^{1/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017
STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020
1/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)



Analyzed & Reviewed by

(Mr. Anand Jarana)
7-192-9-0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Kritika Thongsombut)
7-192-9-0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCE EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์แล็บ แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6107 4.9 ซอยเทศบาล ถนนเทศบาล 6/2 หมู่ 6 เมือง ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6107 4.9 Soi Saktham Sakdideh Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680411-180
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68041195
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket SAMPILING DATE 3/4/2025
SAMPILING SOURCE Consumption water - Beach side RECEIVED DATE 3/4/2025
SAMPLING BY Kittichai 7-192-9-0005 REPORTED DATE 11/4/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{1/2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	4.52	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids ^{1/2}	mg/l	Electrometric Method	180	≤ 500
Color ^{1/2}	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single-Wavelength Method	0.0	≤ 15
Turbidity ^{1/2}	NTU	2130 B. Nephelometric Method	0.09	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	192	≤ 300
Chloride ^{1/2}	mg/l	4500-Cl ⁻ B. Argentometric Method	40.7	≤ 250
Iron ^{1/2}	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.02	≤ 0.3
Manganese ^{1/2}	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	< 0.03	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen ^{1/2}	mg/l as NO ₃ -N	4500-NO ₃ ⁻ E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Sulphate ^{1/2}	mg/l as SO ₄ ²⁻	4500-SO ₄ ²⁻ E. Turbidimetric Method	19.75	≤ 250
Fluoride ^{1/2}	mg/l	4500-F ⁻ D. SPADNS Method	1.28	≤ 0.70
Total Coliform Bacteria ^{1/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli ^{1/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017
STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020
1/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)



Analyzed & Reviewed by

(Mr. Anand Jarana)
7-192-9-0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Kritika Thongsombut)
7-192-9-0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCE EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์แล็บ แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6107 4.9 ซอยนาเกลือ ถนนกัลยาศรัย ต.วังเตาอ้อย อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6107 4.9 Soi Saktham Sakdidee Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680519-134
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68051552
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket SAMPING DATE 8/5/2025
SAMPLING SOURCE Consumption water - Hill side RECEIVED DATE 8/5/2025
SAMPLING BY Kittichai 7-192-9-0005 REPORTED DATE 19/5/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{1/2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.09	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids ^{1/2}	mg/l	Electrometric Method	211	≤ 500
Color ^{1/2}	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single-Wavelength Method	0.0	≤ 15
Turbidity ^{1/2}	NTU	2130 B. Nephelometric Method	0.66	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	96	≤ 300
Chloride ^{1/2}	mg/l	4500-Cl ⁻ B. Argentometric Method	65.5	≤ 250
Iron ^{1/2}	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.04	≤ 0.3
Manganese ^{1/2}	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	< 0.03	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen ^{1/2}	mg/l as NO ₃ -N	4500-NO ₃ ⁻ E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Sulphate ^{1/2}	mg/l as SO ₄ ²⁻	4500-SO ₄ ²⁻ E. Turbidimetric Method	23.25	≤ 250
Fluoride ^{1/2}	mg/l	4500-F ⁻ D. SPADNS Method	0.68	≤ 0.70
Total Coliform Bacteria ^{1/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli ^{1/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017
STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020
1/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)



Analyzed & Reviewed by

(Mr.Annad Jarana)
7 - 192 - 9 - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Kritika Thongsombut)
7 - 192 - 9 - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCE EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์แล็บ แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6107 4.9 ซอยนาเกลือ ถนนกัลยาศรัย ต.วังเตาอ้อย อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6107 4.9 Soi Saktham Sakdidee Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680519-195
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68051553
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket SAMPING DATE 8/5/2025
SAMPLING SOURCE Consumption water - Beach side RECEIVED DATE 8/5/2025
SAMPLING BY Kittichai 7-192-9-0005 REPORTED DATE 19/5/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{1/2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.21	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids ^{1/2}	mg/l	Electrometric Method	213	≤ 500
Color ^{1/2}	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single-Wavelength Method	3.3	≤ 15
Turbidity ^{1/2}	NTU	2130 B. Nephelometric Method	1.31	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	100	≤ 300
Chloride ^{1/2}	mg/l	4500-Cl ⁻ B. Argentometric Method	63.0	≤ 250
Iron ^{1/2}	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.03	≤ 0.3
Manganese ^{1/2}	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	< 0.03	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen ^{1/2}	mg/l as NO ₃ -N	4500-NO ₃ ⁻ E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Sulphate ^{1/2}	mg/l as SO ₄ ²⁻	4500-SO ₄ ²⁻ E. Turbidimetric Method	31.50	≤ 250
Fluoride ^{1/2}	mg/l	4500-F ⁻ D. SPADNS Method	0.91	≤ 0.70
Total Coliform Bacteria ^{1/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli ^{1/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017
STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020
1/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)



Analyzed & Reviewed by

(Mr.Annad Jarana)
7 - 192 - 9 - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Kritika Thongsombut)
7 - 192 - 9 - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCE EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์แล็บ แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

61/07 ม.9 ซอยเทศบาล ถนนเทศบาล 6/3 ต.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
61/07 M.9 Soi Saktham Sakdideh Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680620-298
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68061978
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket SAMPING DATE 5/6/2025
SAMPLING SOURCE Consumption water - Hill side RECEIVED DATE 5/6/2025
SAMPLING BY Kittichai 7-192-9-0005 REPORTED DATE 20/6/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{1/2}	-	4500-H ¹ B. Electrometric Method	7.13	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids ^{1/2}	mg/l	Electrometric Method	268	≤ 500
Color ^{1/2}	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single-Wavelength Method	3.3	≤ 15
Turbidity ^{1/2}	NTU	2130 B. Nephelometric Method	1.74	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	115	≤ 300
Chloride ^{1/2}	mg/l	4500-Cl ¹ B. Argentometric Method	94.1	≤ 250
Iron ^{1/2}	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.02	≤ 0.3
Manganese ^{1/2}	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	< 0.03	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen ^{1/2}	mg/l as NO ₃ -N	4500-NO ₃ ¹ E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Sulphate ^{1/2}	mg/l as SO ₄ ²⁻	4500-SO ₄ ²⁻ E. Turbidimetric Method	32.75	≤ 250
Fluoride ^{1/2}	mg/l	4500-F ¹ D. SPADNS Method	0.68	≤ 0.70
Total Coliform Bacteria ^{1/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli ^{1/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Legionella spp. ^B	Per Liter	ISO 11731 : 2017	Not Detected *	-
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017
STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020
^{1/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
B : Analytical by Subcontractor : Limit of detection = 100 CFU/Liter

Analyzed & Reviewed by

(Mr. Annad Jarana)
7-192-9-0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Kritika Thongsombut)
7-192-9-0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCE EXCEPT BY THE LABORATORY WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์แล็บ แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

61/07 ม.9 ซอยเทศบาล ถนนเทศบาล 6/3 ต.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
61/07 M.9 Soi Saktham Sakdideh Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680620-299
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68061979
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket SAMPING DATE 5/6/2025
SAMPLING SOURCE Consumption water - Beach side RECEIVED DATE 5/6/2025
SAMPLING BY Kittichai 7-192-9-0005 REPORTED DATE 20/6/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{1/2}	-	4500-H ¹ B. Electrometric Method	7.13	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids ^{1/2}	mg/l	Electrometric Method	270	≤ 500
Color ^{1/2}	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single-Wavelength Method	3.3	≤ 15
Turbidity ^{1/2}	NTU	2130 B. Nephelometric Method	1.75	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	121	≤ 300
Chloride ^{1/2}	mg/l	4500-Cl ¹ B. Argentometric Method	94.1	≤ 250
Iron ^{1/2}	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.11	≤ 0.3
Manganese ^{1/2}	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	< 0.03	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen ^{1/2}	mg/l as NO ₃ -N	4500-NO ₃ ¹ E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Sulphate ^{1/2}	mg/l as SO ₄ ²⁻	4500-SO ₄ ²⁻ E. Turbidimetric Method	35.50	≤ 250
Fluoride ^{1/2}	mg/l	4500-F ¹ D. SPADNS Method	0.64	≤ 0.70
Total Coliform Bacteria ^{1/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli ^{1/2}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Legionella spp. ^B	Per Liter	ISO 11731 : 2017	Not Detected *	-
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017
STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020
^{1/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
B : Analytical by Subcontractor : Limit of detection = 100 CFU/Liter

Analyzed & Reviewed by

(Mr. Annad Jarana)
7-192-9-0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Kritika Thongsombut)
7-192-9-0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCE EXCEPT BY THE LABORATORY WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



ประกาศกรมอนามัย
เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย
พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สนับสนุนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานน้ำประปาตามบทบาทภารกิจของกรมอนามัย เพื่อให้ประชาชนมีน้ำบริโภคที่สะอาดและปลอดภัย อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมอนามัยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“น้ำประปาดื่มได้” หมายความว่า น้ำประปาที่มีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ระบบผลิตจนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามประกาศนี้

ข้อ ๔ กำหนดคุณภาพน้ำประปา เพื่อรับรองเป็นน้ำประปาดื่มได้ โดยต้องมีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าเกณฑ์กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) คุณภาพน้ำทางกายภาพ

(ก) ความขุ่น (Turbidity) ต้องมีค่าไม่เกิน ๕ เอ็นทียู

(ข) สีปรากฏ (Apparent color) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๕ แพลดตินัมโคบอลท์

(ค) ความเป็นกรดและด่าง (pH) ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง ๖.๕ – ๘.๕

(๒) คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป

(ก) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ข) ความกระด้าง (Hardness as CaCO_3) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ค) ซัลเฟต (Sulfate) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ง) คลอไรด์ (Chloride) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(จ) ไนเตรท (Nitrate as NO_3^-) ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ฉ) ไนไตรท์ (Nitrite as NO_2^-) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ช) ฟลูออไรด์ (Fluoride) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๗ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) คุณภาพน้ำทางโลหะหนักทั่วไป

(ก) เหล็ก (Iron) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๓ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ข) แมงกานีส (Manganese) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๓ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ค) ทองแดง (Copper) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ง) สังกะสี (Zinc) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) คุณภาพน้ำทางโลหะหนักที่เป็นพิษ

(ก) ตะกั่ว (Lead) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ข) โครเมียมรวม (Total chromium) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ค) แคดเมียม (Cadmium) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๐๐๓ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ง) สารหนู (Arsenic) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

(จ)ปรอท (Mercury) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๐๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๕) คุณภาพน้ำทางแบคทีเรีย

(ก) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliforms bacteria) ต้องตรวจไม่พบต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร หรือต้องมีค่า < ๑.๑ เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร

(ข) อีโคไล (*Escherichia coli*) ต้องตรวจไม่พบต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร หรือต้องมีค่า < ๑.๑ เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร

ข้อ ๕ การตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างคุณภาพน้ำประปาตามข้อ ๔ จะต้องเป็นไปตามวิธีการตามหนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Edition 23rd ed., 2017 APHA AWWA WEF

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พรณพิมล วิปุลกร

อธิบดีกรมอนามัย

เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้

พารามิเตอร์	หน่วยวัด	ค่ามาตรฐาน	วิธีวิเคราะห์
ด้านกายภาพ			
ความขุ่น (Turbidity)	เอ็นทียู	ไม่เกิน ๕	Nephelometry
สีปรากฏ (Apparent color)	แพลตตินัมโคบอลท์	ไม่เกิน ๑๕	Spectrophotometric-single-wavelength, visual comparison method
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	๖.๕ – ๘.๕	Electrometric method
ด้านเคมีทั่วไป			
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐๐	TDS dried at ๑๘๐ องศาเซลเซียส, Gravimetric, Electrometric method
ความกระด้าง (Hardness)	มิลลิกรัมต่อลิตร (as CaCO ₃)	ไม่เกิน ๓๐๐	EDTA titrimetric
ซัลเฟต (Sulfate)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๕๐	Turbidimetry, ion chromatography
คลอไรด์ (Chloride)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๕๐	Argentometry, ion chromatography
ไนเตรท (Nitrate)	มิลลิกรัมต่อลิตร (as NO ₃ ⁻)	ไม่เกิน ๕๐	Cadmium reduction, ion chromatography, spectrophotometry
ไนไตรท์ (Nitrite)	มิลลิกรัมต่อลิตร (as NO ₂ ⁻)	ไม่เกิน ๓	Cadmium reduction, ion chromatography, spectrophotometry
ฟลูออไรด์ (Fluoride)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๗	ion chromatography, SPADNS colorimetric method, ion-selective electrode
ด้านเคมี (โลหะหนัก)			
เหล็ก (Iron)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๓	AAS (flame), ICP, spectrophotometry
แมงกานีส (Manganese)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๓	AAS (flame), ICP, spectrophotometry
ทองแดง (Copper)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑	AAS (flame), ICP, spectrophotometry
สังกะสี (Zinc)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓	AAS (flame), ICP, spectrophotometry
ด้านเคมี (โลหะหนักที่เป็นพิษ)			
ตะกั่ว (Lead)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๐๑	AAS (graphite furnace), ICP
โครเมียมรวม (Total chromium)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๐๕	AAS (graphite furnace), ICP
แคดเมียม (Cadmium)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๐๐๓	AAS (graphite furnace), ICP
สารหนู (Arsenic)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๐๑	AAS (vapor generation technique), ICP, graphite furnace
ปรอท (Mercury)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๐๐๑	AAS (vapor generation technique), ICP, Automatic direct mercury analyzer
ด้านชีวภาพ			
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliforms bacteria)	ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร	ไม่พบ	Presence-Absence Test
	เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร	น้อยกว่า ๑.๑	MPN method
อีโคไล (<i>Escherichia coli</i>)	ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร	ไม่พบ	Presence-Absence Test
	เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร	น้อยกว่า ๑.๑	MPN method

หมายเหตุ : - วิธีวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์ ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในการตรวจวัด

- คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual chlorine) กำหนดให้มีที่ปลายเส้นท่อ ๐.๒ – ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตรใช้ในระบบการเผื่อระวังคุณภาพน้ำประปา

ภาคผนวก ง

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า



บริษัท เซ้าท์ไชนีสคอนซัลติง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6801-100

Report No. W 6801-091

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท นู วอเตอร์ ไปรเซ็น จำกัด
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING SOURCE : InterContinental Phuket Resort
SAMPLING DATE : 08/01/2025
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool
SAMPLING METHOD : GRAB
TESTED DATE : 10-21/01/2025
FILE NAME : บริษัท นู วอเตอร์ ไปรเซ็น จำกัด

SAMPLE NO. : 6801-440
SAMPLING TIME : 02.45 PM
SAMPLING BY : CUSTOMER
RECEIVED DATE : 10/01/2025
REPORTED DATE : 22/01/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Bach Pool)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	98.0	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	300	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	450	-
M-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	60.00	-
P-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/l as CaCO ₃	Calculation Method	26.39	-
Chloride	mg/l (Cl)	Argentometric Method	97.49	≤ 600
Iron	mg/l (Fe)	Phenanthroline Method	ND	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.44	-
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl ₂	DPD Colorimetric	1.0	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	27.1	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]
STANDARD คำนวณค่าของผลการวิเคราะห์ตามข้อ 1/2550 ซึ่งการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ)



Approved by
(MRS. PENNAPA CHANPEN)
22.01.2025

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
บริษัท เซ้าท์ไชนีสคอนซัลติง จำกัด

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCE EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าท์ไชนีสคอนซัลติง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6801-100

Report No. W 6801-091

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท นู วอเตอร์ ไปรเซ็น จำกัด
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING SOURCE : InterContinental Phuket Resort
SAMPLING DATE : 08/01/2025
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool
SAMPLING METHOD : GRAB
TESTED DATE : 10-21/01/2025
FILE NAME : บริษัท นู วอเตอร์ ไปรเซ็น จำกัด

SAMPLE NO. : 6801-441
SAMPLING TIME : 02.55 PM
SAMPLING BY : CUSTOMER
RECEIVED DATE : 10/01/2025
REPORTED DATE : 22/01/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Pool 1)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	106	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	1,763	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	3,650	-
M-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	78.00	-
P-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/l as CaCO ₃	Calculation Method	34.12	-
Chloride	mg/l (Cl)	Argentometric Method	1,286.84	≤ 600
Iron	mg/l (Fe)	Phenanthroline Method	ND	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	1.16	-
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl ₂	DPD Colorimetric	1.0	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	27.0	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]
STANDARD คำนวณค่าของผลการวิเคราะห์ตามข้อ 1/2550 ซึ่งการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ)



Approved by
(MRS. PENNAPA CHANPEN)
22.01.2025

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
บริษัท เซ้าท์ไชนีสคอนซัลติง จำกัด

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCE EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท นู วอเตอร์ โปรดักส์ จำกัด
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีบุญ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING SOURCE : InterContinental Phuket Resort
SAMPLING DATE : 08/01/2025
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool
SAMPLING METHOD : GRAB
TESTED DATE : 10/01/2025
FILE NAME : บริษัท นู วอเตอร์ โปรดักส์ จำกัด

SAMPLE NO. : 6801-439
SAMPLING TIME : 02:41 PM
SAMPLING BY : CUSTOMER
RECEIVED DATE : 10/01/2025
REPORTED DATE : 22/01/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Main Pool)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	112	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	1,806	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	3,490	-
M-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	54.00	-
P-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/l as CaCO ₃	Calculation Method	23.41	-
Chloride	mg/l (Cl)	Argentometric Method	935.88	≤ 600
Iron	mg/l (Fe)	Phenanthroline Method	ND	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	1.81	-
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl ₂	DPD Colorimetric	1.0	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	26.9	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear
2. Container : normal [PE 2.0 L]
ค่าน้ำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระน้ำ

STANDARD

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีห้องปฏิบัติการ)


ขอรับรองการตรวจวิเคราะห์
โดย บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by
(MRS. PENNAPA CHANPEN)
22-01-2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Page 3 / 3

FM-LAB-034/Rev.001-02-66

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท นู วอเตอร์ โปรดักส์ จำกัด
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีบุญ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING SOURCE : InterContinental Phuket Resort
SAMPLING DATE : 15/02/2025
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool
SAMPLING METHOD : GRAB
TESTED DATE : 18-26/02/2025
FILE NAME : บริษัท นู วอเตอร์ โปรดักส์ จำกัด

SAMPLE NO. : 6802-845
SAMPLING TIME : 11:20 AM
SAMPLING BY : CUSTOMER
RECEIVED DATE : 18/02/2025
REPORTED DATE : 27/02/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Beach Pool)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	116	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	338	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	519	-
M-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	92.00	-
P-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/l as CaCO ₃	Calculation Method	40.21	-
Chloride	mg/l (Cl)	Argentometric Method	93.59	≤ 600
Iron	mg/l (Fe)	Phenanthroline Method	0.20	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	1.10	-
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl ₂	DPD Colorimetric	1.0	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	27.1	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear
2. Container : normal [PE 2.0 L]
ค่าน้ำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระน้ำ

STANDARD

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีห้องปฏิบัติการ)


ขอรับรองการตรวจวิเคราะห์
โดย บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by
(MRS. PENNAPA CHANPEN)
27-02-2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Page 1 / 3

FM-LAB-034/Rev.001-02-66

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท นู วอเตอร์ โปรดักส์ จำกัด
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING SOURCE : InterContinental Phuket Resort
SAMPLING DATE : 15/02/2025
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool
SAMPLING METHOD : GRAB
TESTED DATE : 18-26/02/2025
FILE NAME : บริษัท นู วอเตอร์ โปรดักส์ จำกัด

SAMPLE NO. : 6802-846
SAMPLING TIME : 11:28 AM
SAMPLING BY : CUSTOMER
RECEIVED DATE : 18/02/2025
REPORTED DATE : 27/02/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Pool 1)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	120	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	1,952	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	3,800	-
M-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	78.00	-
P-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/l as CaCO ₃	Calculation Method	33.26	-
Chloride	mg/l (Cl)	Argentometric Method	1,130.86	≤ 600
Iron	mg/l (Fe)	Phenanthroline Method	0.08	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	3.34	-
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl ₂	DPD Colorimetric	1.0	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	26.9	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]
STANDARD
REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัด ไม่พบ ตามวิธีห้องปฏิบัติการ)

Approved by
(MRS. PENNAPA CHANPEN)
27.02.2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท นู วอเตอร์ โปรดักส์ จำกัด
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING SOURCE : InterContinental Phuket Resort
SAMPLING DATE : 15/02/2025
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool
SAMPLING METHOD : GRAB
TESTED DATE : 18-26/02/2025
FILE NAME : บริษัท นู วอเตอร์ โปรดักส์ จำกัด

SAMPLE NO. : 6802-847
SAMPLING TIME : 11:35 AM
SAMPLING BY : CUSTOMER
RECEIVED DATE : 18/02/2025
REPORTED DATE : 27/02/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Main Pool)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	130	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	1,886	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	3,940	-
M-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	58.00	-
P-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/l as CaCO ₃	Calculation Method	24.06	-
Chloride	mg/l (Cl)	Argentometric Method	1,208.85	≤ 600
Iron	mg/l (Fe)	Phenanthroline Method	ND	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	1.68	-
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl ₂	DPD Colorimetric	1.0	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	27.0	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]
STANDARD
REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัด ไม่พบ ตามวิธีห้องปฏิบัติการ)

Approved by
(MRS. PENNAPA CHANPEN)
27.02.2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บด วอเตอร์ ไปรเอ็น จำกัด
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING SOURCE : InterContinental Phuket Resort
SAMPLING DATE : 08/03/2025 SAMPLE NO. : 6803-454
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING TIME : 01.01 PM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : CUSTOMER
TESTED DATE : 10-24/03/2025 RECEIVED DATE : 10/03/2025
FILE NAME : บริษัท บด วอเตอร์ ไปรเอ็น จำกัด REPORTED DATE : 26/03/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Bench Pool)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	124	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	2,750	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	3,850	-
M-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	42.00	-
P-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/l as CaCO ₃	Calculation Method	19.09	-
Chloride	mg/l (Cl ⁻)	Argentometric Method	1,169.85	≤ 600
Iron	mg/l (Fe)	Phenanthroline Method	ND	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.63	-
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl ₂	DPD Colorimetric	1.0	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	26.9	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD ค่ามาตรฐานของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีห้องปฏิบัติการ)

Approved by
(MRS. PENNAPA CHANPEN)
26 03 2025
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน/ตำแหน่ง
บริษัท เซ้าทีนไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บด วอเตอร์ ไปรเอ็น จำกัด
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING SOURCE : InterContinental Phuket Resort
SAMPLING DATE : 08/03/2025 SAMPLE NO. : 6803-455
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING TIME : 01.09 PM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : CUSTOMER
TESTED DATE : 10-24/03/2025 RECEIVED DATE : 10/03/2025
FILE NAME : บริษัท บด วอเตอร์ ไปรเอ็น จำกัด REPORTED DATE : 26/03/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Pool 1)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	138	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	3,030	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	4,220	-
M-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	46.00	-
P-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/l as CaCO ₃	Calculation Method	19.72	-
Chloride	mg/l (Cl ⁻)	Argentometric Method	1,325.83	≤ 600
Iron	mg/l (Fe)	Phenanthroline Method	ND	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.84	-
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl ₂	DPD Colorimetric	1.0	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	27.1	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD ค่ามาตรฐานของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีห้องปฏิบัติการ)

Approved by
(MRS. PENNAPA CHANPEN)
26 03 2025
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน/ตำแหน่ง
บริษัท เซ้าทีนไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท บจก วอเตอร์ ไปรเว้น จำกัด
ADDRESS	: 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING SOURCE	: InterContinental Phuket Resort
SAMPLING DATE	: 08/03/2025
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool
SAMPLING METHOD	: GRAB
TESTED DATE	: 10-24/03/2025
FILE NAME	: บริษัท บจก วอเตอร์ ไปรเว้น จำกัด

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Main Pool)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	136	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	2,890	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	4,050	-
M-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	54.00	-
P-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/l as CaCO ₃	Calculation Method	23.13	-
Chloride	mg/l (Cl ⁻)	Argentometric Method	1,286.84	≤ 600
Iron	mg/l (Fe)	Phenanthroline Method	ND	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.91	-
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl ₂	DPD Colorimetric	1.0	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	26.7	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]
STANDARD คำนวณค่าของผลการทดสอบตามค่าที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีห้องปฏิบัติการ)

Approved by 
(MRS. PENNAPA CHANPEN)
26 03 2025
นางปิยนันดา ชันเพณ
เจ้าหน้าที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท บจก วอเตอร์ ไปรเว้น จำกัด
ADDRESS	: 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING SOURCE	: InterContinental Phuket Resort
SAMPLING DATE	: 22/04/2025
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool
SAMPLING METHOD	: GRAB
TESTED DATE	: 23/04/2025-05/05/2025
FILE NAME	: บริษัท บจก วอเตอร์ ไปรเว้น จำกัด

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Beach Pool)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	114	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	2,076	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	3,670	-
M-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	64.00	-
P-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/l as CaCO ₃	Calculation Method	28.11	-
Chloride	mg/l (Cl ⁻)	Argentometric Method	1,130.86	≤ 600
Iron	mg/l (Fe)	Phenanthroline Method	ND	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.14	-
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl ₂	DPD Colorimetric	1.0	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	26.8	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]
STANDARD คำนวณค่าของผลการทดสอบตามค่าที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีห้องปฏิบัติการ)

Approved by 
(MRS. PENNAPA CHANPEN)
06 05 2025
นางปิยนันดา ชันเพณ
เจ้าหน้าที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าทีเอ็มไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
5945 Moo 5 Srisontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6804-265

Report No. W 6805-032

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ ไปรษณีย์ จำกัด
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีษะภู อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING SOURCE : Inter-Continental Phuket Resort
SAMPLING DATE : 22/04/2025
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool
SAMPLING METHOD : GRAB
TESTED DATE : 23/04/2025-05/05/2025
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ ไปรษณีย์ จำกัด

SAMPLE NO. : 6804-1008
SAMPLING TIME : 02.15 PM
SAMPLING BY : CUSTOMER
RECEIVED DATE : 23/04/2025
REPORTED DATE : 06/05/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Pool 1)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	108	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	372	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	463	-
M-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	48.00	-
P-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/l as CaCO ₃	Calculation Method	21.01	-
Chloride	mg/l (Cl ⁻)	Argentometric Method	101.76	≤ 600
Iron	mg/l (Fe)	Phenanthroline Method	ND	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.51	-
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl ₂	DPD Colorimetric	1.0	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	26.5	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD คำนวณค่าของผลการทดสอบตามค่า ณ วันที่ 1/2550 หรือการควบคุมการประกอบกิจการสระว่านน้ำ

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีห้องปฏิบัติการ)



นางปัทมา ชัยนพ
เจ้าพนักงานควบคุมสิ่งแวดล้อม
06 05 1015

Approved by (MRS. PENNAPA CHANPEN)

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Page 2 / 3

FM-LAB-034/Rev.0/01-02-66

Environmental Management Consultation, Water Quality,
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring, EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Wateworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.



บริษัท เซ้าทีเอ็มไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
5945 Moo 5 Srisontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6804-265

Report No. W 6805-032

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ ไปรษณีย์ จำกัด
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีษะภู อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING SOURCE : Inter-Continental Phuket Resort
SAMPLING DATE : 22/04/2025
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool
SAMPLING METHOD : GRAB
TESTED DATE : 23/04/2025-05/05/2025
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ ไปรษณีย์ จำกัด

SAMPLE NO. : 6804-1009
SAMPLING TIME : 02.24 PM
SAMPLING BY : CUSTOMER
RECEIVED DATE : 23/04/2025
REPORTED DATE : 06/05/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Main Pool)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	128	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	2,288	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	4,130	-
M-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	48.00	-
P-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/l as CaCO ₃	Calculation Method	21.07	-
Chloride	mg/l (Cl ⁻)	Argentometric Method	1,330.65	≤ 600
Iron	mg/l (Fe)	Phenanthroline Method	ND	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.65	-
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl ₂	DPD Colorimetric	1.0	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	26.9	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD คำนวณค่าของผลการทดสอบตามค่า ณ วันที่ 1/2550 หรือการควบคุมการประกอบกิจการสระว่านน้ำ

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีห้องปฏิบัติการ)



นางปัทมา ชัยนพ
เจ้าพนักงานควบคุมสิ่งแวดล้อม
06 05 1015

Approved by (MRS. PENNAPA CHANPEN)

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Page 3 / 3

FM-LAB-034/Rev.0/01-02-66

Environmental Management Consultation, Water Quality,
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring, EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Wateworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด
ADDRESS : 12442 หมู่ที่ 5 ตำบลกรีนนา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING SOURCE : Inter-Continental Phuket Resort
SAMPLING DATE : 09/05/2025 SAMPLE NO. : 6805-474
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool
SAMPLING METHOD : GRAB
TESTED DATE : 12-20/05/2025
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด
REPORTED DATE : 22/05/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Beach Pool)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	140	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	2,518	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	4,410	-
M-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	36.00	-
P-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/l as CaCO ₃	Calculation Method	15.76	-
Chloride	mg/l (Cl ⁻)	Argentometric Method	1,493.15	≤ 600
Iron	mg/l (Fe)	Phenanthroline Method	ND	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.80	-
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl ₂	DPD Colorimetric	1.0	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	27.1	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD ค่ามาตรฐานของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีห้องปฏิบัติการ)


นางปิยนันดา ชานเพน
เจ้าหน้าที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม จ.พัทลุง
Approved by :
(MRS. PENNAPA CHANPEN)
12-05-2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด
ADDRESS : 12442 หมู่ที่ 5 ตำบลกรีนนา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING SOURCE : Inter-Continental Phuket Resort
SAMPLING DATE : 09/05/2025 SAMPLE NO. : 6805-475
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool
SAMPLING METHOD : GRAB
TESTED DATE : 12-20/05/2025
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด
REPORTED DATE : 22/05/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Pool 1)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	160	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	422	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	486	-
M-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	66.00	-
P-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/l as CaCO ₃	Calculation Method	29.28	-
Chloride	mg/l (Cl ⁻)	Argentometric Method	114.86	≤ 600
Iron	mg/l (Fe)	Phenanthroline Method	ND	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.86	-
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl ₂	DPD Colorimetric	1.0	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	26.3	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD ค่ามาตรฐานของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีห้องปฏิบัติการ)


นางปิยนันดา ชานเพน
เจ้าหน้าที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม จ.พัทลุง
Approved by :
(MRS. PENNAPA CHANPEN)
12-05-2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าทีเอ็นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6805-123

Report No. W/ 6805-173

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท นู วอเตอร์ ไปรเซ็น จำกัด
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING SOURCE : InterContinental Phuket Resort
SAMPLING DATE : 09/05/2025
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool
SAMPLING METHOD : GRAB
TESTED DATE : 12-20/05/2025
FILE NAME : บริษัท นู วอเตอร์ ไปรเซ็น จำกัด

SAMPLE NO. : 6805-476
SAMPLING TIME : 02.26 PM
SAMPLING BY : CUSTOMER
RECEIVED DATE : 12/05/2025
REPORTED DATE : 22/05/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Main Pool)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	120	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	2,050	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	3,640	-
M-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	36.00	-
P-Alkalinity	mg/l as CaCO ₃	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/l as CaCO ₃	Calculation Method	15.61	-
Chloride	mg/l (Cl)	Argentometric Method	1,110.29	≤ 600
Iron	mg/l (Fe)	Phenanthroline Method	ND	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	2.92	-
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl ₂	DPD Colorimetric	1.0	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	26.9	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear
2. Container : normal [PE 2.0 L]
STANDARD
REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัด ไม่พบ ตามวิธีห้องปฏิบัติการ)



นางปิ่นนภา ชานเพิน
บริษัท เซ้าทีเอ็นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

12.05.2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCE EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Page 3 / 3

FM-LAB-034/Rev.001-02-64

Environmental Management Consultation, Water Quality,
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring, EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waternworks,
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.



บริษัท เซ้าทีเอ็นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6806-198

Report No. W/ 6806-263

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท นู วอเตอร์ ไปรเซ็น จำกัด
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING SOURCE : InterContinental Phuket Resort
SAMPLING DATE : 12/06/2025
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool
SAMPLING METHOD : GRAB
TESTED DATE : 17-26/06/2025
FILE NAME : บริษัท นู วอเตอร์ ไปรเซ็น จำกัด

SAMPLE NO. : 6806-740
SAMPLING TIME : 01.20 PM
SAMPLING BY : CUSTOMER
RECEIVED DATE : 17/06/2025
REPORTED DATE : 28/06/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Beach Pool)	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	216	250 - 600
Chloride	mg/l (Cl)	Argentometric Method	50.32	≤ 600
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl ₂	DPD Colorimetric	1.00	0.6 - 1.0

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear
2. Container : normal [PE 2.0 L]
STANDARD
REMARK คำนวณค่าของค่าการรวมการสารพิษ ฉบับที่ 1/2550 ห้องควบคุมการประกอบกิจการสระว่าน้ำ



นางปิ่นนภา ชานเพิน
บริษัท เซ้าทีเอ็นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

28.6.2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCE EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Page 1 / 3

FM-LAB-034/Rev.001-02-66

Environmental Management Consultation, Water Quality,
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring, EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waternworks,
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท นู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด
ADDRESS	: 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลหน้า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING SOURCE	: InterContinental Phuket Resort
SAMPLING DATE	: 12/06/2025
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool
SAMPLING METHOD	: GRAB
TESTED DATE	: 17-26/06/2025
FILE NAME	: บริษัท นู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Pool 1)	STANDARD
-----------	------	--------	---------------------------	----------

pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	132	250 - 600
Chloride	mg/l (Cl ⁻)	Argentometric Method	127.75	≤ 600
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl ₂	DPD Colorimetric	1.00	0.6 - 1.0

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]
STANDARD ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัด ไม่พบ ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ)

Approved by


(MRS. PENNAPA CHANPEN)
28-06-2025
รองผู้จัดการควบคุมคุณภาพ
บริษัท เซ็นทีนไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCE EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท นู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด
ADDRESS	: 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลหน้า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING SOURCE	: InterContinental Phuket Resort
SAMPLING DATE	: 12/06/2025
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool
SAMPLING METHOD	: GRAB
TESTED DATE	: 17-26/06/2025
FILE NAME	: บริษัท นู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Main Pool)	STANDARD
-----------	------	--------	------------------------------	----------

pH at 25 °C	-	Electrometric	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	152	250 - 600
Chloride	mg/l (Cl ⁻)	Argentometric Method	92.91	≤ 600
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl ₂	DPD Colorimetric	1.00	0.6 - 1.0

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]
STANDARD ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัด ไม่พบ ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ)

Approved by


(MRS. PENNAPA CHANPEN)
28-06-2025
รองผู้จัดการควบคุมคุณภาพ
บริษัท เซ็นทีนไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCE EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยสามเรือน ถนนหลักสี่ ต.วังทอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saekhem Sakadded Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680114-069
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68010060
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket SAMPLING DATE 9/1/2025
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Leaf Pool RECEIVED DATE 9/1/2025
SAMPLING BY Kittichai 7-192-9-0005 REPORTED DATE 18/1/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by (Mr. Amnad Jarana)
7 - 192 - 9 - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Krittika Thongsombut)
7 - 192 - 9 - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยสามเรือน ถนนหลักสี่ ต.วังทอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saekhem Sakadded Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680114-070
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68010061
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket SAMPLING DATE 9/1/2025
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Infinity Pool RECEIVED DATE 9/1/2025
SAMPLING BY Kittichai 7-192-9-0005 REPORTED DATE 14/1/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by (Mr. Amnad Jarana)
7 - 192 - 9 - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Krittika Thongsombut)
7 - 192 - 9 - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเทศบาลนครภูเก็ต ๓.วิภา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saktham Sakdadd Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680114-071
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68010062
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket SAMPLING DATE 9/1/2025
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Pool 1 RECEIVED DATE 9/1/2025
SAMPLING BY Kittichai ๖-192-๖-0005 REPORTED DATE 14/1/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by

(Mr. Amnat Jarana)
๖ - 192 - ๖ - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by

(Ms. Kritika Thongsombut)
๖ - 192 - ๖ - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเทศบาลนครภูเก็ต ๓.วิภา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saktham Sakdadd Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680114-072
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68010063
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket SAMPLING DATE 9/1/2025
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Pool 2 RECEIVED DATE 9/1/2025
SAMPLING BY Kittichai ๖-192-๖-0005 REPORTED DATE 14/1/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by

(Mr. Amnat Jarana)
๖ - 192 - ๖ - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by

(Ms. Kritika Thongsombut)
๖ - 192 - ๖ - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saktham Sakadded Road Wicht, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680114-073
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68010064
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Club Intercon
SAMPLING BY Kittichai 7-192-ก-0005
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by

(Mr. Amnat Jarana)
7 - 192 - ก - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Kritika Thongsombut)
7 - 192 - ก - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saktham Sakadded Road Wicht, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680213-125
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68020391
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Leaf Pool
SAMPLING BY Kittichai 7-192-ก-0005
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by

(Mr. Amnat Jarana)
7 - 192 - ก - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Kritika Thongsombut)
7 - 192 - ก - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยสามเรือน ถนนหลักสี่เขต คลัง 3 อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saekhem Sakadded Road Wicht, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680213-126
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68020392
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Infinity Pool
SAMPLING BY Kittichai 7-192-จ-0005
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by (Mr. Amnad Jarana)
7 - 192 - จ - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Krittika Thongsombut)
7 - 192 - จ - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยสามเรือน ถนนหลักสี่เขต คลัง 3 อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saekhem Sakadded Road Wicht, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680211-127
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68020393
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Pool 1
SAMPLING BY Kittichai 7-192-จ-0005
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by (Mr. Amnad Jarana)
7 - 192 - จ - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Krittika Thongsombut)
7 - 192 - จ - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยสามเรือน ถนนหลักสี่เขต คลัง 3 อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saekhem Sakadded Road Wicht, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680213-128
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68020394
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Pool 2
SAMPLING BY Kittichai 7-192-จ-0005
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by (Mr. Amnad Jarana)
7-192-จ-0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Kritika Thongsombut)
7-192-ก-0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยสามเรือน ถนนหลักสี่เขต คลัง 3 อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saekhem Sakadded Road Wicht, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680213-128
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68020395
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Club Intercon
SAMPLING BY Kittichai 7-192-จ-0005
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by (Mr. Amnad Jarana)
7-192-จ-0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Kritika Thongsombut)
7-192-ก-0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยสามเรือน ถนนหลักสี่ต. 3 วังใหม่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saekhem Sakadded Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680313-135
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68030775
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Leaf Pool
SAMPLING BY Kittichai 7-192-9-0005
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by (Mr. Amnad Jarana)
7-192-9-0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Kritika Thongsombut)
7-192-9-0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยสามเรือน ถนนหลักสี่ต. 3 วังใหม่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saekhem Sakadded Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680313-136
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68030776
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Infinity Pool
SAMPLING BY Kittichai 7-192-9-0005
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by (Mr. Amnad Jarana)
7-192-9-0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Kritika Thongsombut)
7-192-9-0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเทศบาล ถนนหลักสี่ ต.วิเศษ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saktham Sakadded Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680313-137
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68030777
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Pool 1
SAMPLING BY Kittichai 7-192-จ-0005
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by (Mr. Amnad Jarana)
จ - 192 - จ - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Kritika Thongsombut)
จ - 192 - จ - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเทศบาล ถนนหลักสี่ ต.วิเศษ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saktham Sakadded Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680313-138
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68030778
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Pool 2
SAMPLING BY Kittichai 7-192-จ-0005
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by (Mr. Amnad Jarana)
จ - 192 - จ - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Kritika Thongsombut)
จ - 192 - จ - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยสามต้น ถนนหลักสี่ เขตจตุจักร อ.เมือง จ.ปทุมธานี 10900 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saekham Sakadded Road Wicht, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680313-139
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68030779
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Club Intercon
SAMPLING BY Kittichai 192-192-0005
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by (Mr. Amnad Jarana)
192-192-0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Kritika Thongsombut)
192-192-0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยสามต้น ถนนหลักสี่ เขตจตุจักร อ.เมือง จ.ปทุมธานี 10900 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saekham Sakadded Road Wicht, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680411-174
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68041189
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Leaf Pool
SAMPLING BY Kittichai 192-192-0005
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by (Mr. Amnad Jarana)
192-192-0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Kritika Thongsombut)
192-192-0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยสามเรือน ถนนหลักสี่ เขตจตุจักร อ.เมือง จ.ปทุมธานี 10900 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saekhem Sakdadd Road Wicht, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680411-175
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68041190
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket SAMPLING DATE 3/4/2025
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Infinity Pool RECEIVED DATE 3/4/2025
SAMPLING BY Kittichai 3-192-3-0005 REPORTED DATE 11/4/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by (Mr. Amnad Jarana)
3 - 192 - 3 - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Kritika Thongsombut)
3 - 192 - 3 - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยสามเรือน ถนนหลักสี่ เขตจตุจักร อ.เมือง จ.ปทุมธานี 10900 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saekhem Sakdadd Road Wicht, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680411-176
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68041191
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket SAMPLING DATE 3/4/2025
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Pool 1 RECEIVED DATE 3/4/2025
SAMPLING BY Kittichai 3-192-3-0005 REPORTED DATE 11/4/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by (Mr. Amnad Jarana)
3 - 192 - 3 - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Kritika Thongsombut)
3 - 192 - 3 - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเทศบาล ถนนหลักสี่ ต.วิเศษ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saktham Sakadded Road Wicht, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680411-177
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68041192
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket SAMPLING DATE 3/4/2025
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Pool 2 RECEIVED DATE 3/4/2025
SAMPLING BY Kittichai 7-192-จ-0005 REPORTED DATE 11/4/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by (Mr. Amnad Jarana)
จ - 192 - จ - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Kritika Thongsombut)
จ - 192 - จ - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเทศบาล ถนนหลักสี่ ต.วิเศษ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saktham Sakadded Road Wicht, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680411-178
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68041193
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket SAMPLING DATE 3/4/2025
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Club Intercon RECEIVED DATE 3/4/2025
SAMPLING BY Kittichai 7-192-จ-0005 REPORTED DATE 11/4/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by (Mr. Amnad Jarana)
จ - 192 - จ - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Kritika Thongsombut)
จ - 192 - จ - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยสามเรือน ถนนหลักสี่ เขตจตุจักร อ.เมือง จ.ปทุมธานี 10900 โทรศัพท์ 076-215-9000 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saekhem Sakdadd Road Wicht, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-9000 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680519-129
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68051547
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket SAMPLING DATE 8/5/2025
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Leaf Pool RECEIVED DATE 8/5/2025
SAMPLING BY Kittichai 7-192-9-0005 REPORTED DATE 19/5/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by (Mr. Amnad Jarana)
7-192-9-0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Kritika Thongsombut)
7-192-9-0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยสามเรือน ถนนหลักสี่ เขตจตุจักร อ.เมือง จ.ปทุมธานี 10900 โทรศัพท์ 076-215-9000 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saekhem Sakdadd Road Wicht, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-9000 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680519-130
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68051548
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket SAMPLING DATE 8/5/2025
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Infinity Pool RECEIVED DATE 8/5/2025
SAMPLING BY Kittichai 7-192-9-0005 REPORTED DATE 19/5/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by (Mr. Amnad Jarana)
7-192-9-0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Kritika Thongsombut)
7-192-9-0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเทศบาล ถนนหลักสี่ต. 3 วังใหม่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saktham Sakadded Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680519-131
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68051549
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket SAMPLING DATE 8/5/2025
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Pool 1 RECEIVED DATE 8/5/2025
SAMPLING BY Kittichai 7-192-ก-0005 REPORTED DATE 19/5/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by

(Mr. Amnad Jarana)
7 - 192 - ก - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Kritika Thongsombut)
7 - 192 - ก - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเทศบาล ถนนหลักสี่ต. 3 วังใหม่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saktham Sakadded Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680519-132
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68051550
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket SAMPLING DATE 8/5/2025
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Pool 2 RECEIVED DATE 8/5/2025
SAMPLING BY Kittichai 7-192-ก-0005 REPORTED DATE 19/5/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by

(Mr. Amnad Jarana)
7 - 192 - ก - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Kritika Thongsombut)
7 - 192 - ก - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยสามเรือน ถนนหลักสี่เขต คลวัจวิฑฒ ๑.มื่ออง จ.สุภักฐ 83000 โทรศัพท 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saekhem Sakadded Road Wicht, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680519-133
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68051551
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket SAMPLING DATE 8/5/2025
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Club Intercon RECEIVED DATE 8/5/2025
SAMPLING BY Kittichai ๓-192-๓-0005 REPORTED DATE 19/5/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Walewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by (Mr. Amnad Jarana)
๓ - 192 - ๓ - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Kritika Thongsombut)
๓ - 192 - ๓ - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยสามเรือน ถนนหลักสี่เขต คลวัจวิฑฒ ๑.มื่ออง จ.สุภักฐ 83000 โทรศัพท 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saekhem Sakadded Road Wicht, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680613-219
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68061973
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket SAMPLING DATE 5/6/2025
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Leaf Pool RECEIVED DATE 5/6/2025
SAMPLING BY Kittichai ๓-192-๓-0005 REPORTED DATE 13/6/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Walewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by (Mr. Amnad Jarana)
๓ - 192 - ๓ - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Kritika Thongsombut)
๓ - 192 - ๓ - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยสามเรือน ถนนหลักสี่ เขตจตุจักร อ.เมือง จ.ปทุมธานี 10900 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saekhem Sakdadd Road Wicht, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680613-220
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68061974
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Infinity Pool
SAMPLING BY Kittichai 7-192-จ-0005
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by (Mr. Amnad Jarana)
7-192-จ-0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Kritika Thongsombut)
7-192-จ-0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยสามเรือน ถนนหลักสี่ เขตจตุจักร อ.เมือง จ.ปทุมธานี 10900 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saekhem Sakdadd Road Wicht, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680613-221
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68061975
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Pool 1
SAMPLING BY Kittichai 7-192-จ-0005
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by (Mr. Amnad Jarana)
7-192-จ-0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Kritika Thongsombut)
7-192-จ-0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยสามเรือน ถนนหลักสี่เขต คลวัจ ๑ เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saekhem Sakadded Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680613-2222
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68061976
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Pool 2
SAMPLING BY Kittichai ๓-192-๓-0005
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by (Mr. Amnad Jarana)
๓ - 192 - ๓ - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Kritika Thongsombut)
๓ - 192 - ๓ - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยสามเรือน ถนนหลักสี่เขต คลวัจ ๑ เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saekhem Sakadded Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER InterContinental Phuket Resort REPORT NO. 680613-2223
PROJECT InterContinental Phuket Resort SAMPLE NO. 68061977
LOCATION 333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket
SAMPLING SOURCE Swimming pool water - Club Intercon
SAMPLING BY Kittichai ๓-192-๓-0005
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550



Analyzed & Reviewed by (Mr. Amnad Jarana)
๓ - 192 - ๓ - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Kritika Thongsombut)
๓ - 192 - ๓ - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข

ฉบับที่ 1 / 2550

เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน เป็นกิจการที่
ถูกควบคุมในลักษณะที่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งการประกอบกิจการนี้เป็นแหล่งที่ผู้ใช้บริการเข้ามาชุมนุมอยู่ร่วมกันใน
สระว่ายน้ำ สวนน้ำ สวนสนุกที่มีลักษณะเช่นเดียวกับสระว่ายน้ำ อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน เนื่องจากการก่อสร้างสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกันเพิ่ม
มากขึ้น ทั้งสโมสร สนาม สถานศึกษา สวนสนุก และชุมชนในท้องถิ่นทั่วไป ซึ่งถ้าสระว่ายน้ำ
เหล่านี้ขาดการดูแลและบำรุงรักษาตามหลักสุขาภิบาล การอนามัยสิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพน้ำ
รวมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้อง สระว่ายน้ำอาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆ
ได้ เช่น โรคเยื่อตาอักเสบ หูอักเสบ โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดิน
อาหาร รวมทั้งโรคไม่ติดเชื้อมีผลมาจากการใช้สารเคมี เช่น อาการผิวหนังเนื่องจากแพ้
สารเคมี อาการเจ็บคอ ไอ แน่นหน้าอก อาการคลื่นไส้อาเจียน เนื่องจากแพ้สารเคมี นอกจากนั้น
ยังรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ด้วย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10(3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 คณะกรรมการสาธารณสุขจึงได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ 43-3/2549 เมื่อวันที่ 27
มิถุนายน 2549 เห็นชอบให้ออกคำแนะนำแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อกำหนดท้องถิ่น
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ใน
ทำนองเดียวกัน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กรณีที่ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด มีการประกอบกิจการสระว่ายน้ำและ
กิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นอาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้
กิจการดังกล่าว เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นนั้นได้ ตามมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ข้อ 2 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกำกับดูแลสถานประกอบการระบายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ราชการส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาออกข้อกำหนดของท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขทั่วไป ให้ผู้ดำเนินการปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพหรือคุณลักษณะของสถานที่ที่ใช้ในการประกอบการ และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 32(2) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามหลักเกณฑ์ด้านคุณลักษณะในการควบคุมการประกอบการระบายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกันที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ 3 กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกข้อกำหนดของท้องถิ่นว่าด้วยการประกอบการระบายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และประชุมชี้แจงข้อกำหนดของท้องถิ่นดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบโดยทั่วกันด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ต่อไป

ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มกราคม 2550



(นายปราชญ์ บุญขวงค์วิโรจน์)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

ในการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

คำแนะนำนี้ให้ใช้กับกิจการสระว่ายน้ำที่เป็นบริการสาธารณะ(Public swimming pool) เช่น กิจการสระว่ายน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงสระว่ายน้ำที่เป็นสวนน้ำ สวนสนุก ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับสระว่ายน้ำที่ให้บริการในลักษณะเพื่อการค้า และสระว่ายน้ำที่เปิดให้บริการสาธารณะที่มีใช้การค้าแต่เพื่อสวัสดิการ เช่น สระว่ายน้ำที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อสาธารณะประโยชน์ รวมทั้ง สระว่ายน้ำที่เป็นของสโมสรของโรงงานที่บริการเฉพาะพนักงาน หรือหน่วยงานองค์กรที่บริการในกลุ่มเฉพาะ ยกเว้นสระว่ายน้ำส่วนบุคคลหรือที่มีได้ให้บริการแก่สาธารณะ

1. สถานที่ตั้ง

1.1 สถานที่ตั้ง ควรห่างจากแหล่งซึ่งอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนน้ำในสระว่ายน้ำ เช่น สถานที่เลี้ยงสัตว์ สถานที่ทิ้งหรือรวบรวมมูลฝอย เป็นต้น

1.2 ควรมีรั้วหรือกำแพงเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตไปใช้สระว่ายน้ำ ในช่วงที่ไม่เปิดให้บริการ รวมทั้งป้องกันสัตว์เข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ

1.3 สถานที่ตั้งและบริเวณของสระว่ายน้ำ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต้องอยู่ในที่น้ำท่วมไม่ถึง พื้นดินแข็งแรงไม่ทรุดง่าย อยู่ในบริเวณที่มีไฟฟ้า และน้ำประปาเพียงพอ มีทางเข้าออกสะดวก

2. สระว่ายน้ำและอาคารประกอบ

2.1 โครงสร้างสระว่ายน้ำ ควรสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดง่าย

2.2 ต้องมีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง

2.3 ต้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งตะแกรงห้อนวัสดุแขวนลอย

2.4 ต้องมีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย

2.5 กรณีที่สระว่ายน้ำได้มีการใช้ระบบการไหลเวียนน้ำเป็นแบบระบบสกินเมอร์ ควรต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากระบบนี้ด้วย

2.6 ความลึกของน้ำ มีป้ายบอกความลึกหรือเลขบอกระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่สระว่ายน้ำนั้นมีความลึกตั้งแต่ 1.5 เมตรขึ้นไป โดยมีตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะๆ อย่างน้อย 3 ระยะ

2.7 ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน

2.8 อาคารประกอบทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี

2.9 พื้น ควรทำด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี

2.10 จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ให้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ และมีจำนวนเพียงพอ

2.11 จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ และเคมคลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

2.12 มีการรักษาความสะอาดรอบอาคารประกอบและพื้นที่โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ

2.13 ดูแลมิให้มีการนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ หรืออาคารประกอบ

3. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการ

3.1 จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ

3.2 ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life guard) อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ให้บริการไม่เกิน 100 คน กรณีที่เกิน 100 คน เศษของ 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน และต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ

3.3 ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้

3.3.1 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	7.2 – 8.4
3.3.2 คลอรีนอิสระ (Free chlorine)	0.6– 1.0 ส่วนในล้านส่วน
3.3.3 คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine)	0.5 -1.0 ส่วนในล้านส่วน
3.3.4 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)	80 – 100 ส่วนในล้านส่วน
3.3.5 ความกระด้าง (Calcium hardness)	250 -600 ส่วนในล้านส่วน
3.3.6 กรดไซยานูริก (Cyanuric acid)	30-60 ส่วนในล้านส่วน
3.3.7 คลอไรด์ (Chloride)	ไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน

- 3.3.8 แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน
- 3.3.9 ไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน
- 3.3.10 โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อ น้ำ 100 มิลลิลิตร โดยวิธีเอ็มพีเอ็น (Most Probable Numbers) ในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร
- 3.3.11 ตรวจไม่พบฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform)
- 3.3.12 ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

(ได้แก่ *Escherichia coli* *Staphylococcus aureus* *Pseudomonas aeruginosa*)

3.4 จัดให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้

3.4.1 การเก็บตัวอย่างต้องทำอย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึกและส่วนตื้น ขณะที่มิใช่ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด

3.4.2 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็นกรด-ด่าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ หากมิใช่ใช้บริการเป็นจำนวนมาก หรือเป็นวันที่มีแสงแดดจัดควรตรวจสอบปริมาณคลอรีน และค่าความเป็นกรด-ด่างในระหว่างวันด้วย กรณีใช้คลอรีนชนิดกรดไตรคลอโรไฮไดรอกซีไซยานูริก ต้องตรวจหาค่ากรดไซยานูริกด้วย

3.4.3 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

3.4.4 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี และชีวภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดในข้อ 3.3 ครบทุกข้อมูล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาขอหรือต่อใบอนุญาต

3.5 จัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำไว้ประจำ รวมทั้งบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น ดังนี้

3.5.1 เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.2 – 2 ส่วนในล้านส่วน

3.5.2 เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องสามารถตรวจวัดได้ อย่างน้อยช่วง 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1

3.5.3 มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่ละวัน แยกเพศและอายุ ระยะเวลาที่ใช้สระว่ายน้ำ

3.6 ต้องจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำ ให้มองเห็นชัดเจน และควรมีข้อความอย่างน้อยดังนี้

3.6.1 ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด

3.6.2 ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง

3.6.3 ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้ำ

3.6.4 ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ

3.6.5 ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือส่งน้ำมูลลงในน้ำ

3.6.6 ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก

3.6.7 จำนวนผู้ให้บริการมากที่สุด ที่สระว่ายน้ำสามารถรองรับได้

3.6.8 วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำ

3.7 ต้องดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลาที่สมควรเพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

4. การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี

4.1 สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” มีการระบายอากาศดี และมีการป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.2 สารเคมีที่ใช้ต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย วิธีการใช้และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนด

4.3 ในการใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลาก และไม่นำสารเคมีหมดอายุมาใช้ ในกรณีที่ไม่มีระบบการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัติให้เติมสารเคมีลงในสระว่ายน้ำในขณะที่ปิดบริการแล้ว

4.4 สถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี ต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ตามมาตรฐานแสงสว่างในบริเวณต่างๆ ควรเป็นดังนี้

- ห้องสูบจ่ายสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
- ห้องเครื่องกรองน้ำไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
- ห้องหรือสถานที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์

4.5 ต้องมีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของพนักงาน เช่น กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้พนักงาน รวมทั้งประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายของพนักงานที่ทำหน้าที่เติมสารเคมี และมีผลไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

4.6 ในขณะทำงานกับสารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น สวมหน้ากาก และสวมถุงมือในขณะปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี เป็นต้น

4.7 ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มหรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี

4.8 ดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หากสารเคมีหกแล้วไหล ต้องทำความสะอาดทันที

5. การจัดการสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมูลฝอย

5.1. จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และการบำบัดสิ่งปฏิกูลดังนี้

5.1.1 มีห้องน้ำ ห้องส้วมแยกจากกัน โดยมีแบบและจำนวนตามที่กำหนดใน

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.1.2 ลักษณะของห้องส้วม การบำบัด และการกำจัดสิ่งปฏิกูลต้องถูกต้องตามหลัก

สุขาภิบาล

5.1.3 ต้องดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วมเป็นประจำทุกวันที่เปิด

ให้บริการ

5.1.4 ภายในห้องน้ำควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม

5.2 มีการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้มาตรฐานก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ซึ่ง

ส่วนประกอบของระบบการจัดการน้ำเสีย ประกอบด้วย

5.2.1 ตะแกรงคัดมูลฝอย สำหรับคัดเศษมูลฝอยจากน้ำเสีย

5.2.2 ระบบรวบรวมน้ำเสีย น้ำจากส่วนต่างๆของอาคารไหลมารวมกันที่ถังรวบรวมน้ำเพื่อรอการบำบัด น้ำที่ล้นออกจากบ่อรวบรวมนี้จะไหลเข้าสู่บ่อบำบัด

5.2.4 ระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีวิธีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน

5.2.5 รางระบายน้ำทิ้ง รางหรือท่อสำหรับระบายน้ำทิ้ง ควรมีตะแกรงวางปิดรางเพื่อกรองเศษผงต่างๆ และป้องกันหนู นอกจากนี้ทางเปิดของท่อระบายน้ำออกสู่ท่อสาธารณะควรมีตะแกรงปิดเพื่อป้องกันหนูด้วย

5.3 จัดให้มีการจัดการมูลฝอยดังนี้

5.3.1 ควรมีการคัดแยกมูลฝอยและมีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกตามประเภท

5.3.2 มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เพียงพอตามหลักสุขาภิบาล

5.3.3 ล้างทำความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอยและบริเวณที่วางภาชนะอยู่เสมอ

5.3.4 รวบรวมมูลฝอยจากภาชนะรองรับมูลฝอยไปยังที่พักรวบรวมมูลฝอยรวม หรือนำไปกำจัดทุกวัน โดยเฉพาะมูลฝอยที่เน่าเสียได้ง่าย

5.3.5 กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามข้อกำหนดท้องถิ่น

5.3.6 ดูแลมิให้เกิดการทิ้งมูลฝอยเกลื่อนกลาดภายในสถานประกอบกิจการและบริเวณโดยรอบ

6. การสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม

6.1 ในกรณีมีการจำหน่ายอาหาร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตามข้อกำหนดของท้องถิ่น

6.2 ต้องมีน้ำดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มไว้บริการอย่างเพียงพอ

6.3 ลักษณะการนำน้ำมาดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน เช่น ใช้ระบบน้ำกด ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียว แล้วนำไปล้างทำความสะอาดก่อนนำมาใช้ใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ให้จัดทำป้ายหรือมีข้อความการปฏิบัติไว้ด้วย

7. การป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค

7.1 ภายในสถานประกอบกิจการ ไม่ควรมีหนู แมลงวัน และแมลงสาบ

7.2 ต้องมีการป้องกัน ควบคุม กำจัดสัตว์และแมลงนำโรคโดยเฉพาะหนู แมลงวัน และแมลงสาบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

8. การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย

8.1 ต้องกำหนดให้มีผู้ดูแลด้วย กรณีที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ

8.2 จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้

8.2.1 โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน

8.2.2 ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน

8.2.3 ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายตู้ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ

8.2.4 เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด

8.2.5 ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด

8.3 มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ

9. เหตุรำคาญ

มีการควบคุมมิให้เกิดเหตุรำคาญ ซึ่งมาจากกิจกรรมการดำเนินการต่างๆ

ภาคผนวก จ

ผลวิเคราะห์คุณภาพคุณภาพน้ำทิ้ง



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	ADDRESS	: 65/14 M.1
SAMPLING SOURCE	: INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT		Tambol Kohkaew, Amphur Muang Phuket 83000
SAMPLING DATE	: 06/01/2025	SAMPLE NO.	: 6801-173
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 00.10 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 06-20/01/2025	RECEIVED DATE	: 06/01/2025
FILE NAME	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	REPORTED DATE	: 20/01/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT "Beach"	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric	6.79	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	10.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 ⁰ C	15.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 ⁰ C	292	≤ 1,000
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	0.40	≤ 1
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	-
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	15.00	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล
2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles)]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

Approved by

(MR. SIRIPONG PASARI)

06/01/2025

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	ADDRESS	: 65/14 M.1
SAMPLING SOURCE	: INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT		Tambol Kohkaew, Amphur Muang Phuket 83000
SAMPLING DATE	: 06/01/2025	SAMPLE NO.	: 6801-172
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 11.30 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 06-20/01/2025	RECEIVED DATE	: 06/01/2025
FILE NAME	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	REPORTED DATE	: 20/01/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT "Hill"	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric	6.55	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	13.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	8.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	476	≤ 1,000
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	0.53	≤ 1
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	-
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	18.00	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles)]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



Approved by

(MR. SIRIPONG PASARI)

20/01/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	ADDRESS	: 65/14 M.1
SAMPLING SOURCE	: INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT		Tambol Kohkaew, Amphur Muang Phuket 83000
SAMPLING DATE	: 07/02/2025	SAMPLE NO.	: 6802-301
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 11.50 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 07-17/02/2025	RECEIVED DATE	: 07/02/2025
FILE NAME	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	REPORTED DATE	: 18/02/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT "Beach"	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric	7.24	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	9.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 ⁰ C	15.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 ⁰ C	258	≤ 1,000
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	0.47	≤ 1
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	-
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	4.20	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles)]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

18/02/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	ADDRESS	: 65/14 M.1
SAMPLING SOURCE	: INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT		Tambol Kohkaew, Amphur Muang Phuket 83000
SAMPLING DATE	: 07/02/2025	SAMPLE NO.	: 6802-300
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 11.30 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 07-17/02/2025	RECEIVED DATE	: 07/02/2025
FILE NAME	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	REPORTED DATE	: 18/02/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT "Hill"	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric	7.02	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	6.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 ⁰ C	3.5	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 ⁰ C	456	≤ 1,000
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	0.13	≤ 1
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	-
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	2.31	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles)]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

18 02 2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	ADDRESS	: 65/14 M.1
SAMPLING SOURCE	: INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT		Tambol Kohkaew, Amphur Muang Phuket 83000
SAMPLING DATE	: 06/03/2025	SAMPLE NO.	: 6803-283
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 00.30 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 06-19/03/2025	RECEIVED DATE	: 06/03/2025
FILE NAME	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	REPORTED DATE	: 21/03/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT "Beach"	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric	7.15	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	13.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 ⁰ C	27.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 ⁰ C	296	≤ 1,000
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	0.47	≤ 1
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	-
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	10.22	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles)]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

21/03/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	ADDRESS	: 65/14 M.1
SAMPLING SOURCE	: INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT		Tambol Kohkaew, Amphur Muang Phuket 83000
SAMPLING DATE	: 06/03/2025	SAMPLE NO.	: 6803-282
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 00.10 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 06-19/03/2025	RECEIVED DATE	: 06/03/2025
FILE NAME	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	REPORTED DATE	: 21/03/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT "Hill"	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric	6.78	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	32.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	28.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	466	≤ 1,000
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	0.13	≤ 1
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	0.2	-
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	5.46	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles)]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)



Approved by 
(MRS. PENNAPA CHANPEN)
21/03/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	ADDRESS	: 65/14 M.1
SAMPLING SOURCE	: INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT		Tambol Kohkaew, Amphur Muang Phuket 83000
SAMPLING DATE	: 08/04/2025	SAMPLE NO.	: 6804-488
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 00.30 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 09-19/04/2025	RECEIVED DATE	: 09/04/2025
FILE NAME	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	REPORTED DATE	: 21/04/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT "Beach"	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric	7.60	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	5.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	13.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	304	≤ 1,000
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	0.47	≤ 1
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	-
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	11.06	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles)]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

21/04/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	ADDRESS	: 65/14 M.1
SAMPLING SOURCE	: INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT		Tambol Kohkaew, Amphur Muang Phuket 83000
SAMPLING DATE	: 08/04/2025	SAMPLE NO.	: 6804-489
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 01.00 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 09-19/04/2025	RECEIVED DATE	: 09/04/2025
FILE NAME	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	REPORTED DATE	: 21/04/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT "Hill"	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric	7.39	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	8.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	8.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	462	≤ 1,000
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	0.33	≤ 1
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	-
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	2.66	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ชุ่ม มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles)]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

21/04/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	ADDRESS	: 65/14 M.1
SAMPLING SOURCE	: INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT		Tambol Kohkaew, Amphur Muang Phuket 83000
SAMPLING DATE	: 08/05/2025	SAMPLE NO.	: 6805-325
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 11.10 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 08-16/05/2025	RECEIVED DATE	: 08/05/2025
FILE NAME	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	REPORTED DATE	: 17/05/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT "Beach"	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric	7.01	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	3.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	6.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	596	≤ 1,000
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	0.47	≤ 1
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	-
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	2.66	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles)]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

17/05/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	ADDRESS	: 65/14 M.1
SAMPLING SOURCE	: INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT		Tambol Kohkaew, Amphur Muang Phuket 83000
SAMPLING DATE	: 08/05/2025	SAMPLE NO.	: 6805-326
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 11.40 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 08-16/05/2025	RECEIVED DATE	: 08/05/2025
FILE NAME	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	REPORTED DATE	: 17/05/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT "Hill"	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric	7.12	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	6.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	16.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	266	≤ 1,000
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	0.33	≤ 1
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	-
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	4.41	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : น้ำ มีตะกอนแขวนลอยสีขาว

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles)]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)


หลังปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด


Approved by
(MRS. PENNAPA CHANPEN)
17/05/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6806-171

Report No.W 6806-233

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	ADDRESS	: 65/14 M.1
SAMPLING SOURCE	: INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT		Tambol Kohkaew, Amphur Muang Phuket 83000
SAMPLING DATE	: 13/06/2025	SAMPLE NO.	: 6806-647
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 01.05 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 14-25/06/2025	RECEIVED DATE	: 14/06/2025
FILE NAME	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	REPORTED DATE	: 26/06/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT "Beach"	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.07	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	50.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	53.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	446	≤ 1,000
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	0.53	≤ 1
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	3.5	-
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	2.00	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	5.39	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles)]


STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัด ไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด


Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

26/06/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



ATOM CHEMTECH CO.,LTD

บริษัท อะตอม เคมีเทคโนโลยี จำกัด

เอกสารบันทึกข้อความ
SITE MEMORANDUM

โครงการ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท
เจ้าของโครงการ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท
ผู้บริหารงานก่อสร้าง

เลขที่ ATOM-INC-MEMO 001/2568
วันที่ 17/7/2568
ผู้รับเหมา ATOM CHEMTECH CO.,LTD.

เรื่อง ขี้แจงผลน้ำฝั่ Beach ไม่ผ่านมาตรฐาน
จาก ATOM CHEMTECH CO.,LTD.
เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง

สำเนาถึง
อ้างอิง

- ☐ For you Information ☐ Please Follow up & Report ☐ Please Check ☐ As your request
☐ For Action ☐ Please Contact Me ☐ Please Sing / Approved ☐ As Discussed

จากการทางบริษัท อะตอม เคมีเทคโนโลยี จำกัด ได้เข้าทำการดูและระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท

จากการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และผลน้ำที่ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานฯได้เก็บไปตรวจสอบมีค่าBODและSS ล่าสุด ทางฝั่ Beach

เกินค่ามาตรฐาน โดยค่าBODได้ 50 เกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 20 ค่า SS ได้ 53 ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 จากที่ทางบริษัทฯตรวจสอบสันนิษฐานว่าอาจเกิดจาก

ความผิดพลาดจากการเก็บจุดเก็บน้ำของเจ้าพนักงานเก็บน้ำ จึงได้ทำการแก้ไขโดยวิธีการดังนี้


- เจ้าหน้าที่ประจำเขตเข้าชี้จุดเก็บที่ถูกต้องกับเจ้าพนักงาน
- ทำการเก็บน้ำใหม่ส่งผลตรวจในเดือนถัดไป
- ถ่ายภาพยืนยันการทำงานและจุดเก็บน้ำก่อนส่งตรวจผล

หลังจากแก้ไขกระบวนการดังกล่าวเสร็จสิ้นทางบริษัทฯจะทำการแจ้งไปทางโรงแรมฯและส่งผลตรวจล่าสุดอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

ATOM CHEMTECH CO.,LTD.





บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6806-171

Report No.W 6806-231

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	ADDRESS	: 65/14 M.1
SAMPLING SOURCE	: INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT		Tambol Kohkaew, Amphur Muang Phuket 83000
SAMPLING DATE	: 13/06/2025	SAMPLE NO.	: 6806-646
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 01.00 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 14-25/06/2025	RECEIVED DATE	: 14/06/2025
FILE NAME	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	REPORTED DATE	: 26/06/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT "Hill"	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric	7.33	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	3.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 ⁰ C	7.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 ⁰ C	522	≤ 1,000
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	0.20	≤ 1
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	-
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	5.11	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่นเล็กน้อย

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles)]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by
(MRS. PENNAPA CHANPEN)

26/06/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6806-171

Report No.W 6806-233

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	ADDRESS	: 65/14 M.1
SAMPLING SOURCE	: INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT		Tambol Kohkaew, Amphur Muang Phuket 83000
SAMPLING DATE	: 13/06/2025	SAMPLE NO.	: 6806-648
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 01.10 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 14-25/06/2025	RECEIVED DATE	: 14/06/2025
FILE NAME	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	REPORTED DATE	: 26/06/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT "EFF 333"	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric	6.72	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	220	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	194	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	304	≤ 1,000
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	2.40	≤ 1
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	1.0	-
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	12.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	256.76	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล เข้มข้น


2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles)]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

26/06/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์เป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่มียุทธศาสตร์น้ำท่วมหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชยกรรม หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
 (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
 (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 (๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
 (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
 (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนอง เดียวกัน ตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้าง ประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภท สถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตาราง เมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของ ทางราชการ สถาบันอุดมศึกษา ของเอกชนหรือสถาบัน อุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทาง ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การระหว่างประเทศและ ของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
				ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์ และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจาก ปริมาณในน้ำใช้ ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคาร สถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจาก ปริมาณในน้ำใช้ ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคาร สถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
				ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัม ต่อลิตร สำหรับอาคาร พาณิชย์และอาคาร สถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคัลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาล์ (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอ์เมนเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดิเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทั้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทั้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทั้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ฉ

ผลวิเคราะห์คุณภาพคุณภาพน้ำทะเล



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	InterContinental Phuket Resort	REPORT NO.	680613-224
PROJECT	InterContinental Phuket Resort	SAMPLE NO.	68061980
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	5/6/2025
SAMPLING SOURCE	Sea	RECEIVED DATE	5/6/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	13/6/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.99	7.0 - 8.5
Temperature	°C	Thermometer on Site	29.2	C
Nitrate-Nitrogen	mg - N / l	4500-NO ₃ ⁻ E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 60 µg - N / l
Salinity	ppt	2520 B. Electrical Conductivity Method	34.4	B
Suspended Solids	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	13	A
DO	mg/l	4500-O C. Azide Modification	5.85	≥ 4
Ammonia-Nitrogen	µg - N / l	4500 NH ₃ C. Titrimetric Method	< 15	≤ 200*
Phosphate-Phosphorus	µg - P / l	4500-P E. Ascorbic acid Method	35.8	≤ 15
Total Coliform Bacteria	MPN/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	1,500	≤ 1,000
Fecal Coliform Bacteria ^{/E}	CFU/ 100 ml	Membrane Filter Technique	2	≤ 100
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ประเภทที่ 4 คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ
ได้แก่ แหล่งน้ำทะเลซึ่งมีประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้เป็นเขตเพื่อการว่ายน้ำ
หรือใช้ประโยชน์เพื่อการนันทนาการทางน้ำ

REFERENCE : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 245 ง วันที่ 6 ตุลาคม 2564

* : Phenol - Hypochlorite Method


A : พิจารณาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

B : เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกินกว่า 10% ของค่าต่ำสุด

C : มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกิน ๒ องศาเซลเซียสจากสภาพธรรมชาติ

E : Analytical by Subcontractor

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Kritika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ให้เหมาะสมกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการกำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ของคุณภาพน้ำทะเลให้มีความชัดเจน เพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบคุณภาพของน้ำทะเล และเพื่อเป็นเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ (๒) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“น้ำทะเล” หมายความว่า น้ำทั้งหมดในเขตน่านน้ำไทย แต่ไม่รวมถึง น้ำในแหล่งน้ำผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

“น่านน้ำไทย” หมายความว่า บรรดาน่านน้ำที่อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย

“ค่าความโปร่งใสต่ำสุด” หมายความว่า ค่าความโปร่งใสต่ำสุดที่ตรวจวัดได้ของตัวอย่างน้ำทะเลที่เก็บจากสถานีเก็บตัวอย่างน้ำทะเลเดียวกันย้อนหลัง ๑ ปี ในช่วงเวลาน้ำขึ้น น้ำลง และฤดูกาลเดียวกัน

“ค่าความเค็มต่ำสุด” หมายความว่า ค่าความเค็มต่ำสุดที่ตรวจวัดได้ของตัวอย่างน้ำทะเลที่เก็บจากสถานีเก็บตัวอย่างน้ำทะเลเดียวกันย้อนหลัง ๑ ปี ในช่วงเวลาน้ำขึ้น น้ำลง และฤดูกาลเดียวกัน

“เขตกันชน” หมายความว่า เขตรอยต่อระหว่างประเภทการใช้ประโยชน์คุณภาพน้ำทะเล โดยเขตกันชนมีพื้นที่นับตั้งแต่แนวแบ่งเขตคุณภาพน้ำทะเลด้านที่มีคุณภาพน้ำทะเลต่ำกว่าออกไปเป็นระยะ ๕๐๐ เมตร ติดต่อกันเป็นเส้นขนาน

หมวด ๑

ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลในเขตน่านน้ำไทย

ข้อ ๓ ให้แบ่งคุณภาพน้ำทะเลในเขตน่านน้ำไทยออกเป็น ๖ ประเภท ดังต่อไปนี้

๓.๑ คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ แหล่งน้ำทะเลที่มีได้จัดไว้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะตามประกาศนี้

๓.๒ คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง ได้แก่ แหล่งน้ำทะเลที่มีปะการัง โดยมีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ในรัศมีแนวราบกับผิวน้ำ นับจากเส้นตรงที่ลากตั้งฉากกับเส้นที่เชื่อมจุดนอกสุดของแนวปะการังออกไปเป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร

๓.๓ คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ แหล่งน้ำทะเลซึ่งมีประกาศกำหนดให้เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

๓.๔ คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ ได้แก่ แหล่งน้ำทะเลซึ่งมีประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้เป็นเขตเพื่อการว่ายน้ำหรือใช้ประโยชน์เพื่อการนันทนาการทางน้ำหรือตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ

๓.๕ คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอุตสาหกรรมและท่าเรือ ได้แก่

(๑) แหล่งน้ำทะเลที่อยู่ประชิดกับเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน โดยมีขอบเขตนับตั้งแต่แนวน้ำขึ้นสูงสุดจนถึงแนวน้ำลงต่ำสุดออกไปจนถึงระยะ ๑,๐๐๐ เมตรตามแนวราบกับผิวน้ำ

(๒) แหล่งน้ำทะเลในเขตท่าเรือ เขตจอดเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย

(๓) แหล่งน้ำทะเลที่อยู่ประชิดท่าเทียบเรือ ที่รับเรือขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอสขึ้นไป หรือความยาวหน้าท่า ตั้งแต่ ๑๐๐ เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวม ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป โดยมีขอบเขตนับตั้งแต่แนวประชิดท่าเทียบเรือออกไปเป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ตามแนวราบกับผิวน้ำ

๓.๖ คุณภาพน้ำทะเลสำหรับเขตชุมชน ได้แก่ แหล่งน้ำทะเลที่อยู่ประชิดกับชุมชนที่มีประกาศกำหนดให้เป็นเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล เมืองพัทยา หรือกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตนับตั้งแต่แนวน้ำขึ้นสูงสุดจนถึงแนวน้ำลงต่ำสุดออกไปจนถึงระยะ ๑,๐๐๐ เมตรตามแนวราบกับผิวน้ำ

ข้อ ๔ คุณภาพน้ำทะเลตามข้อ ๓.๑ ต้องมีมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

๔.๑ ไม่มีวัตถุที่น้ำรังเกียจลอยอยู่บนผิวน้ำ

๔.๒ ไม่มีน้ำมันหรือไขมันที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลอยอยู่บนผิวน้ำ

๔.๓ สีของน้ำทะเลอยู่ใน Scale ของสารละลาย Forel - Ule ซึ่งมีค่าตั้งแต่ ๑ - ๒๒

๔.๔ กลิ่นต้องไม่เป็นที่น่ารังเกียจ คือ ไม่มีกลิ่นที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ เช่น กลิ่นน้ำมัน กลิ่นก๊าซไข่เน่า กลิ่นสารเคมี กลิ่นขยะ กลิ่นเน่า เป็นต้น โดยความเห็นของคณะผู้ตรวจวัดต้องเป็นเอกฉันท์

๔.๕ อุณหภูมิ (Temperature) เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกิน ๑ องศาเซลเซียส จากสภาพธรรมชาติ

๔.๖ ความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าระหว่าง ๗.๐ - ๘.๕

๔.๗ ความโปร่งใส (Transparency) มีค่าลดลงจากสภาพธรรมชาติไม่เกินร้อยละ ๑๐ จากค่าความโปร่งใสต่ำสุด

๔.๘ สารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกินผลรวมของค่าเฉลี่ย ๑ วัน หรือ ๑ เดือน หรือ ๑ ปี บวกกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยนั้น ๆ โดยค่าเฉลี่ย ๑ วัน ให้วัดทุกชั่วโมง หรืออย่างน้อย ๕ ครั้ง ที่ช่วงเวลาเท่า ๆ กัน ค่าเฉลี่ย ๑ เดือน ให้วัดทุกวันหรืออย่างน้อย ๔ ครั้ง ที่ช่วงเวลาเท่า ๆ กัน ใน ๑ เดือน ณ เวลาเดียวกัน และค่าเฉลี่ย ๑ ปี ให้วัดทุกเดือน ณ วันที่และเวลาเดียวกัน

๔.๙ ความเค็ม (Salinity) มีค่าเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าความเค็มต่ำสุด

๔.๑๐ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (Petroleum Hydrocarbon) มีค่าไม่เกิน ๐.๕ ไมโครกรัมต่อลิตร

๔.๑๑ ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) มีค่าไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิกรัมต่อลิตร

๔.๑๒ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกิน ๑,๐๐๐ เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร

๔.๑๓ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกิน ๗๐ ซีเอฟยูต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร

๔.๑๔ ไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) มีค่าไม่เกิน ๒๐ ไมโครกรัม - ไนโตรเจนต่อลิตร

๔.๑๕ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส (Phosphate - Phosphorus) มีค่าไม่เกิน ๑๕ ไมโครกรัม - ฟอสฟอรัสต่อลิตร

๔.๑๖ แอมโมเนียรวม (Total Ammonia) มีค่าไม่เกิน ๑๐๐ ไมโครกรัม - ไนโตรเจนต่อลิตร

๔.๑๗ปรอทรวม (Total Mercury) มีค่าไม่เกิน ๐.๑ ไมโครกรัมต่อลิตร

๔.๑๘ แคดเมียม (Cadmium) มีค่าไม่เกิน ๕ ไมโครกรัมต่อลิตร

๔.๑๙ โครเมียมรวม (Total Chromium) มีค่าไม่เกิน ๑๐๐ ไมโครกรัมต่อลิตร

๔.๒๐ โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (Chromium Hexavalent) มีค่าไม่เกิน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลิตร

๔.๒๑ ตะกั่ว (Lead) มีค่าไม่เกิน ๘.๕ ไมโครกรัมต่อลิตร

๔.๒๒ ทองแดง (Copper) มีค่าไม่เกิน ๘ ไมโครกรัมต่อลิตร

- ๔.๒๓ แมงกานีส (Manganese) มีค่าไม่เกิน ๑๐๐ ไมโครกรัมต่อลิตร
- ๔.๒๔ สังกะสี (Zinc) มีค่าไม่เกิน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลิตร
- ๔.๒๕ เหล็ก (Iron) มีค่าไม่เกิน ๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลิตร
- ๔.๒๖ ฟลูออไรด์ (Fluoride) มีค่าไม่เกิน ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร
- ๔.๒๗ ฟีนอล (Phenol) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๓ มิลลิกรัมต่อลิตร
- ๔.๒๘ ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไม่เกิน ๑๐ ไมโครกรัมต่อลิตร
- ๔.๒๙ ไซยาไนด์ (Cyanide) มีค่าไม่เกิน ๗ ไมโครกรัมต่อลิตร
- ๔.๓๐ พีซีบี (PCBs, Polychlorinated Biphenyl) ต้องตรวจไม่พบ
- ๔.๓๑ สารหนู (Arsenic) มีค่าไม่เกิน ๑๐ ไมโครกรัมต่อลิตร
- ๔.๓๒ กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) มีค่ากัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟา (Alpha) ไม่เกิน ๐.๑ เบคเคอเรลต่อลิตร ค่ากัมมันตภาพรังสีรวมเบตา (Beta) ที่ไม่รวมรังสีจากโปตัสเซียม - ๔๐ มีค่าไม่เกิน ๑.๐ เบคเคอเรลต่อลิตร
- ๔.๓๓ สารประกอบดีบุกอินทรีย์ชนิดไตรบิวทิล (Tributyltin) มีค่าไม่เกิน ๑๐ นาโนกรัมต่อลิตร
- ๔.๓๔ สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีน ได้แก่
- (๑) อัลดริน (Aldrin) มีค่าไม่เกิน ๑.๓ ไมโครกรัมต่อลิตร
 - (๒) คลอเดน (Chlordane) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๐๔ ไมโครกรัมต่อลิตร
 - (๓) ดีดีที (DDT) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๐๑ ไมโครกรัมต่อลิตร
 - (๔) ดิลดริน (Dieldrin) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๐๑๙ ไมโครกรัมต่อลิตร
 - (๕) เอลดริน (Endrin) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๐๒๓ ไมโครกรัมต่อลิตร
 - (๖) เอ็นโดซัลฟาน (Endosulfan) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๐๘๗ ไมโครกรัมต่อลิตร
 - (๗) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๐๓๖ ไมโครกรัมต่อลิตร
 - (๘) ลินเดน (Lindane) มีค่าไม่เกิน ๐.๑๖ ไมโครกรัมต่อลิตร
- ๔.๓๕ สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ชนิดอื่น ได้แก่
- (๑) อะลาคลอร์ (Alachlor) ต้องตรวจไม่พบ
 - (๒) อะเมทริน (Ametryn) ต้องตรวจไม่พบ
 - (๓) อะทราซีน (Atrazine) ต้องตรวจไม่พบ
 - (๔) คาร์บาริล (Carbaryl) ต้องตรวจไม่พบ
 - (๕) คาร์เบนดาซิม (Carbendazim) ต้องตรวจไม่พบ
 - (๖) คลอไพริฟอส (Chlorpyrifos) ต้องตรวจไม่พบ
 - (๗) ไซเปอร์เมทริน (Cypermethrin) ต้องตรวจไม่พบ
 - (๘) ๒,๔-ดี (2,4-D) ต้องตรวจไม่พบ

- (๙) ไโดเอรอน (Diuron) ต้องตรวจไม่พบ
- (๑๐) ไกลโฟเซต (Glyphosate) ต้องตรวจไม่พบ
- (๑๑) มาลาไธออน (Malathion) ต้องตรวจไม่พบ
- (๑๒) แมนโคเซบ (Mancozeb) ต้องตรวจไม่พบ
- (๑๓) เมทิล พาราไธออน (Methyl Parathion) ต้องตรวจไม่พบ
- (๑๔) พาราไธออน (Parathion) ต้องตรวจไม่พบ
- (๑๕) โพรพานิล (Propanil) ต้องตรวจไม่พบ

ข้อ ๕ คุณภาพน้ำทะเลตามข้อ ๓.๒ ต้องมีมาตรฐานตามข้อ ๔ เว้นแต่

- ๕.๑ อุณหภูมิ (Temperature) ห้ามมีค่าเปลี่ยนแปลงจากสภาพธรรมชาติ
- ๕.๒ ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) มีค่าไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิกรัมต่อลิตร
- ๕.๓ แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค (Enterococci Bacteria) มีค่าไม่เกิน

๓๕ ซีเอฟยูต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร

ข้อ ๖ คุณภาพน้ำทะเลตามข้อ ๓.๓ ต้องมีมาตรฐานตามข้อ ๔ เว้นแต่

- ๖.๑ ไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) มีค่าไม่เกิน ๖๐ ไมโครกรัม - ไนโตรเจนต่อลิตร
- ๖.๒ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส (Phosphate - Phosphorus) มีค่าไม่เกิน ๔๕ ไมโครกรัม - ฟอสฟอรัสต่อลิตร
- ๖.๓ แอมโมเนียรวม (Total Ammonia) มีค่าไม่เกิน ๗๐๐ ไมโครกรัม - ไนโตรเจนต่อลิตร

ข้อ ๗ คุณภาพน้ำทะเลตามข้อ ๓.๔ ต้องมีมาตรฐานตามข้อ ๔ เว้นแต่

- ๗.๑ อุณหภูมิ (Temperature) มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกิน ๒ องศาเซลเซียสจากสภาพธรรมชาติ
- ๗.๒ ปีโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (Petroleum Hydrocarbon) มีค่าไม่เกิน ๑ ไมโครกรัมต่อลิตร

๗.๓ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกิน ๑๐๐ ซีเอฟยูต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร

๗.๔ แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค (Enterococci Bacteria) มีค่าไม่เกิน ๓๕ ซีเอฟยูต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร

๗.๕ ไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) มีค่าไม่เกิน ๖๐ ไมโครกรัม - ไนโตรเจนต่อลิตร

๗.๖ แอมโมเนียรวม (Total Ammonia) มีค่าไม่เกิน ๒๐๐ ไมโครกรัม - ไนโตรเจนต่อลิตร

ข้อ ๘ คุณภาพน้ำทะเลตามข้อ ๓.๕ ต้องมีมาตรฐานตามข้อ ๔ เว้นแต่

๘.๑ อุณหภูมิ (Temperature) มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกิน ๒ องศาเซลเซียส
จากสภาพธรรมชาติ

๘.๒ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (Petroleum Hydrocarbon) มีค่าไม่เกิน ๕ ไมโครกรัม
ต่อลิตร

๘.๓ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกิน
๑๐๐ ซีเอฟยูต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร

๘.๔ ไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) มีค่าไม่เกิน ๖๐ ไมโครกรัม -
ไนโตรเจนต่อลิตร

๘.๕ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส (Phosphate - Phosphorus) มีค่าไม่เกิน ๔๕ ไมโครกรัม -
ฟอสฟอรัสต่อลิตร

๘.๖ แอมโมเนียรวม (Total Ammonia) มีค่าไม่เกิน ๙๕๐ ไมโครกรัม -
ไนโตรเจนต่อลิตร

๘.๗ คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๙ คุณภาพน้ำทะเล ตามข้อ ๓.๖ ต้องมีมาตรฐานตามข้อ ๔ เว้นแต่

๙.๑ อุณหภูมิ (Temperature) มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกิน ๒ องศาเซลเซียส
จากสภาพธรรมชาติ

๙.๒ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (Petroleum Hydrocarbon) มีค่าไม่เกิน ๕ ไมโครกรัม
ต่อลิตร

๙.๓ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกิน
๑๐๐ ซีเอฟยูต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร

๙.๔ ไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) มีค่าไม่เกิน ๖๐ ไมโครกรัม -
ไนโตรเจนต่อลิตร

๙.๕ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส (Phosphate - Phosphorus) มีค่าไม่เกิน ๔๕ ไมโครกรัม -
ฟอสฟอรัสต่อลิตร

๙.๖ แอมโมเนียรวม (Total Ammonia) มีค่าไม่เกิน ๙๕๐ ไมโครกรัม -
ไนโตรเจนต่อลิตร

๙.๗ คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๐ ในกรณีเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอุตสาหกรรมและท่าเรือ หรือคุณภาพน้ำทะเล
สำหรับเขตชุมชนทับซ้อนกับเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หรือการนันทนาการ แล้วแต่กรณี มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลในเขตพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวให้เป็นไป
ตามค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่มีค่าเข้มงวดมากที่สุด

ข้อ ๑๑ การแบ่งประเภทคุณภาพน้ำทะเลตามข้อ ๓ จะต้องกำหนดเขตกันชน (Buffer Zone) ระหว่างคุณภาพน้ำทะเลแต่ละประเภทไว้ด้วย โดยมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลในเขตกันชน (Buffer Zone) จะต้องมีความไม่เกินกว่าค่าเฉลี่ยระหว่างค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลที่อยู่ติดต่อกัน เว้นแต่

๑๑.๑ การแบ่งประเภทคุณภาพน้ำทะเลประเภทใดประเภทหนึ่ง ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐานค่าใดค่าหนึ่งไว้ ค่ามาตรฐานน้ำทะเลในเขตกันชนจะต้องมีความไม่เกินไปกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลตามประเภทของคุณภาพน้ำทะเลที่ได้มีการกำหนดไว้

๑๑.๒ การแบ่งประเภทคุณภาพน้ำทะเลใด กำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลไว้ โดยห้ามเปลี่ยนแปลงไปจากค่าเดิมตามธรรมชาติ ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลในเขตกันชนต้องมีความไม่เกินครึ่งหนึ่งของค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ตามประเภทของคุณภาพน้ำทะเลที่มีการกำหนดไว้ เป็นตัวเลข

หมวด ๒

วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลในเขตน่านน้ำไทย

ข้อ ๑๒ ให้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำทะเล ดังนี้

๑๒.๑ หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกน้อยกว่า ๕ เมตร ให้เก็บตัวอย่างน้ำทะเล ที่ความลึก ๑ เมตร และสูงจากท้องน้ำ ๑ เมตร

๑๒.๒ หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกอยู่ระหว่าง ๕ - ๒๐ เมตร ให้เก็บ ตัวอย่างน้ำทะเลที่ความลึก ๑ เมตร กึ่งกลางน้ำ และสูงจากท้องน้ำ ๑ เมตร

๑๒.๓ หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกอยู่ระหว่าง ๒๐ - ๔๐ เมตร ให้เก็บ ตัวอย่างน้ำทะเลที่ความลึก ๑ เมตร ๑๐ เมตร ๒๐ เมตร ๓๐ เมตร และสูงจากท้องน้ำ ๑ เมตร

๑๒.๔ หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกอยู่ระหว่าง ๔๐ - ๑๐๐ เมตร ให้เก็บ ตัวอย่างน้ำทะเลที่ความลึก ๑ เมตร ๒๐ เมตร ๔๐ เมตร ๘๐ เมตร และสูงจากท้องน้ำ ๑ เมตร

๑๒.๕ หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกมากกว่า ๑๐๐ เมตร ให้เก็บตัวอย่างน้ำทะเล ที่ความลึก ๑ เมตร ที่ทุก ๆ ความลึก ๕๐ เมตร และสูงจากท้องน้ำ ๑ เมตร

๑๒.๖ หาก ณ จุดตรวจสอบมีความลึกของน้ำน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑ เมตร ให้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลที่ระดับกึ่งกลางความลึกของน้ำ เว้นแต่แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) และแบคทีเรีย กลุ่มเอ็นเทอโรคอกไก (Enterococci Bacteria) ให้เก็บตัวอย่างที่ระดับความลึกใต้ผิวน้ำ ๓๐ เซนติเมตร สำหรับวัตถุลอยน้ำ สี ความโปร่งใส น้ำมันและไขมันบนผิวน้ำ ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง แต่ให้ตรวจวัด ณ จุดตรวจสอบ

ข้อ ๑๓ ให้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลในช่วงเวลาตั้งแต่น้ำลงถึงน้ำลงต่ำสุด เฉพาะในบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำขึ้นน้ำลง

ข้อ ๑๔ การเก็บตัวอย่างน้ำทะเลและอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องเป็นไปตามที่กำหนดในคู่มือการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเลของกรมควบคุมมลพิษหรือตามที่กำหนดไว้ใน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA and WEF, ฉบับล่าสุด) Method of Seawater Analysis (Grasshoff, 1999) Practical Handbook of Seawater Analysis (Strickland and Parson, 1972) A Manual of Chemical and Biological Methods for Seawater Analysis (Parsons et.al., 1984) Recommended guidelines for measuring organic compounds in Puget Sound water, sediment and tissue samples (Puget Sound Estuary Program, 1997) Prescribed Procedures for Measurement of Radioactivity in Drinking Water (Krieger and Whittaker, 1980) Proceedings of the organotin symposium, Comprehensive method for determination of aquatic butyltin and butylmethyltin species at ultra trace levels using simultaneous hybridization/extraction with GC/FPD detection (Matthias et. Al, 1986 a,b) หรือวิธีการอื่นใดที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศกำหนด และให้มีการดำเนินการเพื่อลดผลการรบกวนจากคลอไรด์ หรือมีการ Pre - concentration ก่อนการวิเคราะห์

ข้อ ๑๕ การตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

๑๕.๑ วัดอุณหภูมิ น้ำมันและไขมันบนผิวน้ำ ให้สังเกตบริเวณผิวน้ำ

๑๕.๒ สี ให้ใช้วิธีสังเกตโดยเทียบกับ Forel-Ule Color Scale

๑๕.๓ กลิ่น ให้ใช้วิธีการดมกลิ่น โดยต้องมีผู้ตรวจวัดไม่น้อยกว่า ๓ คน และเก็บตัวอย่างในขวดแก้ว หรือ TFE - line ๒ ขวดต่อ ๑ จุดเก็บตัวอย่าง ทำการตรวจวัดทันทีเมื่อถึงจุดตรวจวัด โดยความเห็นของคณะผู้ตรวจวัดต้องเป็นเอกฉันท์

๑๕.๔ อุณหภูมิ (Temperature) ให้ใช้ Thermometer หรือ Electrical Sensor Method

๑๕.๕ ความเป็นกรดและด่าง (pH) ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่าง (pH Meter) หรือวิธีตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างของน้ำทะเลด้วย Spectrophotometric Determination

๑๕.๖ ความโปร่งใส (Transparency) ให้ใช้แผ่น Secchi Disc สำหรับตรวจวัดน้ำทะเล

๑๕.๗ สารแขวนลอย (Suspended Solids) ให้ใช้วิธี Gravimetric Method

๑๕.๘ ความเค็ม (Salinity) ให้ใช้วิธี Argentometric หรือวิธี Electrical Conductivity Method หรือวิธี Density หรือวิธี Refractometer

๑๕.๙ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (Petroleum Hydrocarbon) ให้ใช้วิธี Pre - concentration ตามด้วยวิธี Fluorescence Spectrophotometry

๑๕.๑๐ ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) ให้ใช้วิธี Azide Modification Method หรือวิธี Membrane Electrode Method หรือวิธี Winkler Method

๑๕.๑๑ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ให้ใช้วิธี Multiple Tube Fermentation Technique

๑๕.๑๒ แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มเอนเทอโรคอคไค (Enterococci Bacteria) ให้ใช้วิธี Membrane Filter Technique

๑๕.๑๓ ไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) ให้ใช้วิธี Cadmium Reduction Method เปลี่ยนไนเตรทเป็นไนไตรท์ก่อน แล้วใช้วิธี Colorimetric Method

๑๕.๑๔ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส (Phosphate - Phosphorus) ให้ใช้วิธี Colorimetric Method

๑๕.๑๕ แอมโมเนียรวม (Total Ammonia) ให้ใช้วิธี Phenol - Hypochlorite Method

๑๕.๑๖ปรอทรวม (Total Mercury) ให้ใช้วิธี Pre - concentration ตามด้วยวิธี Cold - Vapor/Hydride Generation - Atomic Absorption Spectrometric Method หรือวิธี Cold - Vapor/ Hydride Generation - Atomic Fluorescence Spectrmtric Method หรือวิธี Inductively Coupled Plasma

๑๕.๑๗ แคดเมียม (Cadmium) โครเมียมรวม (Total Chromium) ตะกั่ว (Lead) และทองแดง (Copper) ให้ใช้วิธี Pre - concentration ตามด้วยวิธี Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method หรือวิธี Inductively Coupled Plasma Method

๑๕.๑๘ โครเมียมเฮกซาวาเลนต์ (Chromium Hexavalent) ให้ใช้วิธี Pre - concentration ตามด้วยวิธี Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method หรือวิธี Inductively Coupled Plasma Method

๑๕.๑๙ แมงกานีส (Manganese) สังกะสี (Zinc) และเหล็ก (Iron) ให้ใช้วิธี Pre - concentration ตามด้วยวิธี Flame Atomic Absorption Spectrometric Method หรือวิธี Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method หรือวิธี Inductively Coupled Plasma Method

๑๕.๒๐ ฟลูออไรด์ (Fluoride) ให้ใช้วิธี SPADNS Colorimetric Method

๑๕.๒๑ คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) ให้ใช้วิธี N, N - diethyl - p - phenylenediamine Method

๑๕.๒๒ ฟีนอล (Phenol) ให้ใช้วิธี Distillation ตามด้วย Aminoantipyrine Colorimetric Method

๑๕.๒๓ ซัลไฟด์ (Sulfide) ให้ใช้วิธี Methylene Blue Colorimetric Method

๑๕.๒๔ ไซยาไนด์ (Cyanide) ให้ใช้วิธี Pyridine Barbituric Acid Colorimetric Method

๑๕.๒๕ พีซีบี (PCBs, Polychlorinated Biphenyl) ให้ใช้วิธี Pre - concentration ตามด้วยวิธี Gas Chromatography with Electron Capture Detector

๑๕.๒๖ สารหนู (Arsenic) ให้ใช้วิธี Pre - concentration ตามด้วยวิธี Hydride Generation - Atomic Absorption Spectrometric Method หรือวิธี Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method หรือวิธี Inductively Coupled Plasma Method ที่มีระบบจัดการรบกวนของคลอไรด์

๑๕.๒๗ สารประกอบดีบุกอินทรีย์ชนิดไตรบิวทิล (Tributyltin) ให้ใช้วิธี Pre - concentration ตามด้วยวิธี Gas Chromatography with Flame Photometric Detector หรือวิธี Gas Chromatography with Mass Spectrophotometry หรือวิธี High Performance Liquid Chromatography - ICP - MS

๑๕.๒๘ กัมมันตภาพรังสีรวมเบตา (Beta) ให้ใช้วิธี Evaporation กัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟา (Alpha) ให้ใช้วิธี Co - precipitation และโปตัสเซียม - ๔๐ ให้ใช้วิธี Gamma Spectrometry (USEPA) หรือวิธีคำนวณจากค่า Salinity

๑๕.๒๙ สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ให้ใช้วิธี Pre - concentration ตามด้วยวิธี Gas Chromatography with Mass Spectrophotometry หรือวิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

ข้อ ๑๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่

ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ภาคผนวก ข

ผลวิเคราะห์คุณภาพคุณภาพน้ำแข็ง



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	InterContinental Phuket Resort	REPORT NO.	680129-225
PROJECT	InterContinental Phuket Resort	SAMPLE NO.	68010205
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	22/1/2025
SAMPLING SOURCE	Ice - Beach side (Jaras Kitchen)	RECEIVED DATE	22/1/2025
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-จ-0005	REPORTED DATE	29/1/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	≤ 2.2
E.coli	/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
<i>Staphylococcus aureus</i> ^B	CFU/100ml	Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater APHA,AWWA,WEF 23rd ed.,2017, part 9213 B and FDA BAM Online, 2016 (Chapter 12)-S.aureus	Less than 1	≤ 100 *
<i>Salmonella</i> spp. ^B	/100ml	ISO 19250:2010	Not Detected	Not Detected *
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Ice quality standard follow to Notification of the Ministry of Public Health, No. 78 B.E. 2527 (1984),
No. 137 B.E. 2534 (1991)

* : Ice quality standard follow to Notification of the Ministry of Public Health, No. 137 part 237 D, B.E. 2563 (2000)

B : Analitical by subcontractor

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)

๖ - 192 - จ - 0002

Laboratory Supervisor



Approved by

(Ms. Kritika Thongsombut)

๖ - 192 - จ - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	InterContinental Phuket Resort	REPORT NO.	680129-226
PROJECT	InterContinental Phuket Resort	SAMPLE NO.	68010206
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	22/1/2025
SAMPLING SOURCE	Ice - Hill side (Devas Kitchen)	RECEIVED DATE	22/1/2025
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-จ-0005	REPORTED DATE	29/1/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	≤ 2.2
E.coli	/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
<i>Staphylococcus aureus</i> ^B	CFU/100ml	Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater APHA,AWWA,WEF 23rd ed.,2017, part 9213 B and FDA BAM Online, 2016 (Chapter 12)-S.aureus	Less than 1	≤ 100 *
<i>Salmonella</i> spp. ^B	/100ml	ISO 19250:2010	Not Detected	Not Detected *
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Ice quality standard follow to Notification of the Ministry of Public Health, No. 78 B.E. 2527 (1984),
No. 137 B.E. 2534 (1991)

* : Ice quality standard follow to Notification of the Ministry of Public Health, No. 137 part 237 D, B.E. 2563 (2000)

B : Analitical by subcontractor

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)

๖ - 192 - จ - 0002

Laboratory Supervisor



Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

๖ - 192 - จ - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	InterContinental Phuket Resort	REPORT NO.	680313-142
PROJECT	InterContinental Phuket Resort	SAMPLE NO.	68030782
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	6/3/2025
SAMPLING SOURCE	Ice - Beach side (Jaras Kitchen)	RECEIVED DATE	6/3/2025
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-จ-0005	REPORTED DATE	13/3/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	≤ 2.2
<i>Escherichia .coli</i>	/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
<i>Staphylococcus aureus</i> ^B	CFU/100ml	Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater APHA,AWWA,WEF 23rd ed.,2017, part 9213 B and FDA BAM Online, 2016 (Chapter 12)-S.aureus	Less than 1	≤ 100 *
<i>Salmonella</i> spp. ^B	/100ml	ISO 19250:2010	Not Detected	Not Detected *
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Ice quality standard follow to Notification of the Ministry of Public Health, No. 78 B.E. 2527 (1984),
No. 137 B.E. 2534 (1991)

* : Ice quality standard follow to Notification of the Ministry of Public Health, No. 137 part 237 D, B.E. 2563 (2000)

B : Analitical by subcontractor

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)

๖ - 192 - จ - 0002

Laboratory Supervisor



Approved by

(Ms. Kritika Thongsombut)

๖ - 192 - จ - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมี่ยม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	InterContinental Phuket Resort	REPORT NO.	680313-148
PROJECT	InterContinental Phuket Resort	SAMPLE NO.	68030783
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	6/3/2025
SAMPLING SOURCE	Ice - Hill side (Devas Kitchen)	RECEIVED DATE	6/3/2025
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-จ-0005	REPORTED DATE	13/3/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	≤ 2.2
<i>Escherichia .coli</i>	/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
<i>Staphylococcus aureus</i> ^B	CFU/100ml	Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater APHA,AWWA,WEF 23rd ed.,2017, part 9213 B and FDA BAM Online, 2016 (Chapter 12)-S.aureus	Less than 1	≤ 100 *
<i>Salmonella</i> spp. ^B	/100ml	ISO 19250:2010	Not Detected	Not Detected *
Physical Appearance	Clear			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Ice quality standard follow to Notification of the Ministry of Public Health, No. 78 B.E. 2527 (1984),
No. 137 B.E. 2534 (1991)

* : Ice quality standard follow to Notification of the Ministry of Public Health, No. 137 part 237 D, B.E. 2563 (2000)

B : Analitical by subcontractor

Analyzed & Reviewed by


(Mr.Amnad Jarana)
๖ - 192 - จ - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Kritika Thongsombut)
๖ - 192 - จ - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	InterContinental Phuket Resort	REPORT NO.	680519-136
PROJECT	InterContinental Phuket Resort	SAMPLE NO.	68051554
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	8/5/2025
SAMPLING SOURCE	Ice - Beach side (Jaras Kitchen)	RECEIVED DATE	8/5/2025
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-จ-0005	REPORTED DATE	19/5/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	2.2	≤ 2.2
<i>Escherichia coli</i>	/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
<i>Staphylococcus aureus</i> ^B	CFU/100ml	Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater APHA,AWWA,WEF 23rd ed.,2017, part 9213 B and FDA BAM Online, 2016 (Chapter 12)-S.aureus	Less than 1	≤ 100 *
<i>Salmonella</i> spp. ^B	/100ml	ISO 19250:2010	Not Detected	Not Detected *
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Ice quality standard follow to Notification of the Ministry of Public Health, No. 78 B.E. 2527 (1984),
No. 137 B.E. 2534 (1991)

* : Ice quality standard follow to Notification of the Ministry of Public Health, No. 137 part 237 D, B.E. 2563 (2000)

B : Analitical by subcontractor

Analyzed & Reviewed by


(Mr.Amnad Jarana)
๖ - 192 - จ - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
๖ - 192 - จ - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	InterContinental Phuket Resort	REPORT NO.	680519-137
PROJECT	InterContinental Phuket Resort	SAMPLE NO.	68051555
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	8/5/2025
SAMPLING SOURCE	Ice - Hill side (Devas Kitchen)	RECEIVED DATE	8/5/2025
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-จ-0005	REPORTED DATE	19/5/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	3.6	≤ 2.2
<i>Escherichia coli</i>	/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
<i>Staphylococcus aureus</i> ^B	CFU/100ml	Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater APHA,AWWA,WEF 23rd ed.,2017, part 9213 B and FDA BAM Online, 2016 (Chapter 12)-S.aureus	Less than 1	≤ 100 *
<i>Salmonella</i> spp. ^B	/100ml	ISO 19250:2010	Not Detected	Not Detected *
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Ice quality standard follow to Notification of the Ministry of Public Health, No. 78 B.E. 2527 (1984),
No. 137 B.E. 2534 (1991)

* : Ice quality standard follow to Notification of the Ministry of Public Health, No. 137 part 237 D, B.E. 2563 (2000)


B : Analitical by subcontractor

Analyzed & Reviewed by


(Mr.Amnad Jarana)
๖ - 192 - จ - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Kritika Thongsombut)
๖ - 192 - จ - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

ภาคผนวก ซ

หนังสือทะเบียนห้องปฏิบัติการ

วิเคราะห์เอกชน



ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
(Southern Lab & Engineering Company Limited)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๖/๑๐๗ หมู่ที่ ๙ ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
(6/107 Moo 9, Soi Sao Khem, Sakdi Dej Road, Vichit, Muang, Phuket)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๑๖๖๑
(Accreditation No. Testing 1661)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(Issue date : 31 August B.E. 2565 (2022))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238

(Certification No. 22-LB0238)



ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

(Southern Lab & Engineering Company Limited)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ทดสอบ 1661

(Testing 1661)

ฉบับที่ 01

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(Valid from)

(15 August B.E.2565 (2022))

ถึงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2570

(Until) (14 August B.E.2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสีสิ่งแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำ (water) 2. น้ำเสีย (wastewater)	- ความกระด้างทั้งหมดคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (total hardness as CaCO₃) 10 mg/L to 300 mg/L - ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (total suspended solids, TSS) 10 mg/L to 500 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2340 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

ที่ อก ๐๓๒๒/๑๗๐๙๕



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๙๒ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖/๑๐๗ หมู่ที่ ๙ ซอยเสาช้าง
ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| ๑) นางกฤติกา ปิจฉิม | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-ค-๐๐๐๑ |
| ๒) นายอำนาจ จารณะ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-ค-๐๐๐๒ |

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวผกาพรรณ วิศาล | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวพิชชาพร วชิรวงศาวัฒน์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๒ |
| ๓) นายอาคม ทองสกุล | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๓ |
| ๔) นางสาววราภรณ์ หมุนแทน | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๔ |
| ๕) นายกิตติชัย แก้วละเอียด | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๕ |
| ๖) นางสาวณัฐนิช ภักดีจิตต์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๖ |

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือ...



หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่
หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเนเรศวร์ ตริยงค์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๘ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@diw.mail.go.th



ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ที่ อก ๐๓๒๒/ ๑๗/๐๑๕

เลขทะเบียน ว-๑๙๒

ลงวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๗ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 7 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method
6	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
7	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

บุษยา รัตนสุภา
(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ภาคผนวก ฅ

เอกสารการตรวจสอบถังดับเพลิง

ป้ายหนีไฟ และไฟฉุกเฉิน

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jan 2023

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Open	REMARK
			LAMP (AC)	LAMP CHARGE (FULL)	LAMP FAIL	LAMP FAIL			
			ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	NORMAL	
1	A-Error-01	Building A							
2	A-Error-02	Pool pump room 01 Basement							
3	A-Error-03	Pool pump room 02 Basement							
4	A-Error-04	EE room Basement							
5	A-Error-05	Pool pump room Basement							
6	A-Error-06	LA Kitchen Club IC FL 1							
7	A-Error-07	Entrance Kitchen Club IC FL 1							
8	A-Error-08	Corridor Toilet Male Female FL 1							
9	A-Error-09	Toilet Male FL 1							
10	A-Error-10	Local Club IC FL 1							
11	A-Error-11	Toilet Female FL 1							
12	A-Error-12	Link Butler FL 1							
13	A-Error-13	Entrance Club IC FL 1							
14	A-Error-14	Corridor Club IC FL 1							
15	A-Error-15	Corridor Bar IC FL 1							
16	A-Error-16	Corridor Bar IC FL 1							
17	A-Error-17	Way down to Jaran Hall 01 FL 1							
18	A-Error-18	Way down to Jaran Hall 02 FL 1							
19	A-Error-19	Room 1107							
20	A-Error-20	SE room Block of Club IC FL 1							
21	A-Error-21	Male room FL 2							
22	A-Error-22	Room 1202							
23	A-Error-23	Room 1205							
24	A-Error-24	Room 1207							
25	A-Error-25	EE room FL 2							

ENRHS-17 Approved 15/09/2019

Check by: *Ohn*Monitor By: *Ohn*

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jan 2023

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Open	REMARK
			LAMP (AC)	LAMP CHARGE (FULL)	LAMP FAIL	LAMP FAIL			
			ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	NORMAL	
48	C-Error-18	Corridor FL 3							
50	C-Error-20	Room 2208							
51	C-Error-21	Male room FL 3							
52	C-Error-22	Fire Exit 0007 FL 3							
53	C-Error-23	Room 2208							
54	C-Error-24	EE room FL 3							
55	D-Error-01	IT room FL 1							
56	D-Error-02	EE room FL 1							
57	D-Error-03	Front of EE room FL 1							
58	D-Error-04	Male room 01 FL 1							
59	D-Error-05	Male room 02 FL 1							
60	D-Error-06	Male room 03 FL 1							
61	D-Error-07	Male room 04 FL 1							
62	D-Error-08	Male room 05 FL 1							
63	D-Error-09	Male room 06 FL 1							
64	D-Error-10	Male room 07 FL 1							
65	D-Error-11	Male room 08 FL 1							
66	D-Error-12	Male room 09 FL 1							
67	D-Error-13	Male room 10 FL 1							
68	D-Error-14	Male room 11 FL 1							
69	D-Error-15	Male room 12 FL 1							
70	D-Error-16	Male room 13 FL 1							
71	D-Error-17	Male room 14 FL 1							

ENRHS-17 Approved 15/09/2019

Check by: *Ohn*Monitor By: *Ohn*

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jan 2023

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Open	REMARK
			LAMP (AC)	LAMP CHARGE (FULL)	LAMP FAIL	LAMP FAIL			
			ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	NORMAL	
26	A-Error-26	Building A							
27	A-Error-27	Male room FL 3							
28	A-Error-28	Room 1202							
29	A-Error-29	Room 1207							
30	A-Error-30	EE room FL 3							
31	C-Error-01	Heil pump room Basement							
32	C-Error-02	Pool pump room Basement							
33	C-Error-03	Pool pump room Basement							
34	C-Error-04	Room 2102							
35	C-Error-05	Corridor FL 1							
36	C-Error-06	Male room FL 1							
37	C-Error-07	Room 2105							
38	C-Error-08	Room 2108							
39	C-Error-09	Room 2109							
40	C-Error-10	Room 2110							
41	C-Error-11	Fire Exit 0007 FL 1							
42	C-Error-12	Male room FL 2							
43	C-Error-13	Male room FL 2							
44	C-Error-14	Room 2208							
45	C-Error-15	Fire Exit 0007 FL 2							
46	C-Error-16	Room 2208							
47	C-Error-17	EE room FL 2							
48	C-Error-18	Room 2202							

ENRHS-17 Approved 15/09/2019

Check by: *Ohn*Monitor By: *Ohn*

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jan 2023

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Open	REMARK
			LAMP (AC)	LAMP CHARGE (FULL)	LAMP FAIL	LAMP FAIL			
			ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	NORMAL	
72	D-Error-18	Building D							
73	D-Error-19	Jaran Hall - VIP area FL 1							
74	D-Error-20	Outside Jaran to Club IC FL 1							
75	D-Error-21	Outside Jaran to Fire Bar FL 1							
76	LM-Error-01	Building LM (Pool Bar)							
77	LM-Error-02	EE room							
78	LM-Error-03	Pool room							
79	LM-Error-04	Pool Bar 01							
80	LM-Error-05	Pool Bar 02							
81	F1-Error-01	Front of Reception FL 1							
82	F1-Error-02	Security Office FL 1							
83	F1-Error-03	Reception Office FL 1							
84	F1-Error-04	Reception Office FL 1							
85	F1-Error-05	Reception Office FL 1							
86	F1-Error-06	Reception Office FL 1							
87	F1-Error-07	Reception Office FL 1							
88	F1-Error-08	Reception Office FL 1							
89	F1-Error-09	Reception Office FL 1							
90	F1-Error-10	Reception Office FL 1							
91	F1-Error-11	Executive Office FL 1							
92	F1-Error-12	Pool (Upper level) room FL 1							

ENRHS-17 Approved 15/09/2019

Check by: *Ohn*Monitor By: *Ohn*

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jan 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Open	Power Supply Test	REMARK
			LAMP (AC)	LAMP CHARGE (FULL)	LAMP FALL	LAMP FALL				
ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
83	F1-Emer-13	Building #1								
84	F1-Emer-14	General Store FL 1	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
85	F1-Emer-15	Canteen FL 1	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
86	F1-Emer-16	Canteen Kitchen FL 1	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
87	F1-Emer-17	Canteen Dish wash FL 1	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
88	F1-Emer-18	Uniform room FL 1	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
89	F1-Emer-19	HR Office FL 1	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
90	F1-Emer-20	HR Office FL 1	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
91	F1-Emer-21	HR Office FL 1	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
92	F1-Emer-22	Executive HR FL 1	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
93	F1-Emer-23	Bakery room FL 1	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
94	F1-Emer-24	Occupational room FL 1	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
95	F1-Emer-25	Occupational room FL 1	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
96	F1-Emer-26	Cold Kitchen FL 1	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
97	F1-Emer-27	Print Dish wash FL 1	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
98	F1-Emer-28	Print, Creative Box FL 1	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
99	F1-Emer-29	Print, VPP room FL 1	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
100	F1-Emer-30	Print rest Area 01	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
101	F1-Emer-31	Print rest Area 02	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
102	F1-Emer-32	Print rest Area 03	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
103	F1-Emer-33	Entrance door Print FL 1	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
104	F1-Emer-34	ATM FL 1	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
105	F1-Emer-35	EE room near Print FL 1	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
106	F1-Emer-36	IT room near Print FL 1	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
107	F1-Emer-37	Print, Toilet Disabled FL 1	/	/	/	/	/	/	/	Standard work

Check by: *[Signature]*

Monitor By: *[Signature]*

EN-PMS 10 Approved 15/05/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jan 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Open	Power Supply Test	REMARK
			LAMP (AC)	LAMP CHARGE (FULL)	LAMP FALL	LAMP FALL				
ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
143	F1-Emer-63	Building #1								
144	F1-Emer-64	Hotel Manager FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
145	F1-Emer-65	Director of HR FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
146	F1-Emer-66	HR Manager FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
147	F1-Emer-67	Executive office area FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
148	F1-Emer-68	Reservation Mgr FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
149	F1-Emer-69	General Manager FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
150	F1-Emer-70	Executive Meeting room FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
151	F1-Emer-71	Server room FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
152	F1-Emer-72	IT room FL 2 Entrance Office	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
153	F1-Emer-73	EE room FL 2 Entrance Office	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
154	F1-Emer-74	Chemist Med room FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
155	F1-Emer-75	Room 3205	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
156	F1-Emer-76	Room 3206	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
157	F1-Emer-77	Room 3207	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
158	F1-Emer-78	88 room FL 2 Front of panel	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
159	F1-Emer-79	IT room FL 2 Front of panel	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
160	F1-Emer-80	L8 panel FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
161	F1-Emer-81	L8 panel FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
162	F1-Emer-82	Room 3202	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
163	F1-Emer-83	Room 3304	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
164	F1-Emer-84	Front of Courtyard FL 3	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
165	F1-Emer-85	Male room FL 3	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
166	F1-Emer-86	Room 3208	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
167	F1-Emer-87	Room 3209	/	/	/	/	/	/	/	Standard work

Check by: *[Signature]*

Monitor By: *[Signature]*

EN-PMS 10 Approved 15/05/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jan 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Open	Power Supply Test	REMARK
			LAMP (AC)	LAMP CHARGE (FULL)	LAMP FALL	LAMP FALL				
ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
118	F1-Emer-38	Print, Toilet Male FL 1	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
119	F1-Emer-39	Print, Toilet Female FL 1	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
120	F1-Emer-40	Print, IT room FL 1	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
121	F1-Emer-41	Chairroom Print 02 FL 1	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
122	F1-Emer-42	Lobby 02 FL 2 (Lobby)	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
123	F1-Emer-43	Lobby 02 FL 2 (Lobby)	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
124	F1-Emer-44	Front of HR FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
125	F1-Emer-45	Kitchen area FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
126	F1-Emer-46	Front of Hotel Lobby FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
127	F1-Emer-47	Hotel Lobby FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
128	F1-Emer-48	Hotel Lobby FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
129	F1-Emer-49	Hotel Lobby FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
130	F1-Emer-50	Hotel Lobby FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
131	F1-Emer-51	Hotel Lobby FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
132	F1-Emer-52	Hotel Lobby FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
133	F1-Emer-53	Hotel Lobby FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
134	F1-Emer-54	Hotel Lobby FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
135	F1-Emer-55	Hotel Lobby FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
136	F1-Emer-56	Hotel Lobby FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
137	F1-Emer-57	Hotel Lobby FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
138	F1-Emer-58	Hotel Lobby FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
139	F1-Emer-59	Hotel Lobby FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
140	F1-Emer-60	Hotel Lobby FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
141	F1-Emer-61	Hotel Lobby FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
142	F1-Emer-62	Hotel Lobby FL 2	/	/	/	/	/	/	/	Standard work

Check by: *[Signature]*

Monitor By: *[Signature]*

EN-PMS 10 Approved 15/05/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jan 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Open	Power Supply Test	REMARK
			LAMP (AC)	LAMP CHARGE (FULL)	LAMP FALL	LAMP FALL				
ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
168	F1-Emer-88	Building #1								
169	F1-Emer-89	Hotel Lobby FL 3	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
170	F1-Emer-90	Hotel Lobby FL 3	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
171	F1-Emer-91	Hotel Lobby FL 3	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
172	F1-Emer-92	Hotel Lobby FL 3	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
173	F1-Emer-93	Hotel Lobby FL 3	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
174	F1-Emer-94	Hotel Lobby FL 3	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
175	F1-Emer-95	Hotel Lobby FL 3	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
176	F1-Emer-96	Hotel Lobby FL 3	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
177	F1-Emer-97	Hotel Lobby FL 3	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
178	F1-Emer-98	Hotel Lobby FL 3	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
179	F1-Emer-99	Hotel Lobby FL 3	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
180	F1-Emer-100	Hotel Lobby FL 3	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
181	F1-Emer-101	Hotel Lobby FL 3	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
182	F1-Emer-102	Hotel Lobby FL 3	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
183	F1-Emer-103	Hotel Lobby FL 3	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
184	F1-Emer-104	Hotel Lobby FL 3	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
185	F1-Emer-105	Hotel Lobby FL 3	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
186	F1-Emer-106	Hotel Lobby FL 3	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
187	F1-Emer-107	Hotel Lobby FL 3	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
188	F1-Emer-108	Hotel Lobby FL 3	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
189	F1-Emer-109	Hotel Lobby FL 3	/	/	/	/	/	/	/	Standard work
190	F1-Emer-110	Hotel Lobby FL 3	/	/	/	/	/	/	/	Standard work

Check by: *[Signature]*

Monitor By: *[Signature]*

EN-PMS 10 Approved 15/05/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jan 2025

NO	CODE	LOCATION	LAMP (A2)				INDICATOR LAMP				Push Test	Power Supply Test	REMARK
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF			
191	F2-Error-09	Building F2											
192	F2-Error-10	Room 3418											Standoff was nu
193	F2-Error-11	Room 3419											Standoff was nu
194	F2-Error-12	Meeting room - A&P FL 1											Standoff was nu
195	F2-Error-13	Meeting room - A&P FL 1											Standoff was nu
196	F2-Error-14	VP room FL 1											Standoff was nu
197	F2-Error-15	Board room - A&P FL 1											Standoff was nu
198	F2-Error-16	Ticket VP room FL 1											Standoff was nu
199	F2-Error-17	Locker Female 01 FL 1											Standoff was nu
200	F2-Error-18	Locker Female 02 FL 1											Standoff was nu
201	F2-Error-19	Locker Male 01 FL 1											Standoff was nu
202	F2-Error-20	Locker Male 02 FL 1											Standoff was nu
203	F2-Error-21	IT room FL 1											Standoff was nu
204	F2-Error-22	EE room FL 1											Standoff was nu
205	F2-Error-23	EE room FL 1											Standoff was nu
206	F2-Error-24	EE room FL 1											Standoff was nu
207	F2-Error-25	Front of LR FL 2											Standoff was nu
208	F2-Error-26	IT room FL 2											Standoff was nu
209	F2-Error-27	EE room FL 2											Standoff was nu
210	F2-Error-28	Baroque Kitchen FL 2											Standoff was nu
211	F2-Error-29	Baroque Kitchen FL 2											Standoff was nu
212	F2-Error-30	Baroque Kitchen FL 2											Standoff was nu
213	F2-Error-31	Corridor 01 FL 2											Standoff was nu
214	F2-Error-32	Corridor 02 FL 2											Standoff was nu
215	F2-Error-33	Corridor 03 FL 2											Standoff was nu

Check by: *ofm*Monitor By: *ofm*

EN-PMS 12 Approved 15/05/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jan 2025

NO	CODE	LOCATION	LAMP (A2)				INDICATOR LAMP				Push Test	Power Supply Test	REMARK
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF			
241	F2-Error-09	Building F2											
242	F2-Error-10	Room 3418											Standoff was nu
243	F2-Error-11	Room 3419											Standoff was nu
244	F2-Error-12	Meeting room - A&P FL 1											Standoff was nu
245	F2-Error-13	Meeting room - A&P FL 1											Standoff was nu
246	F2-Error-14	VP room FL 1											Standoff was nu
247	F2-Error-15	Board room - A&P FL 1											Standoff was nu
248	F2-Error-16	Ticket VP room FL 1											Standoff was nu
249	F2-Error-17	Locker Female 01 FL 1											Standoff was nu
250	F2-Error-18	Locker Female 02 FL 1											Standoff was nu
251	F2-Error-19	Locker Male 01 FL 1											Standoff was nu
252	F2-Error-20	Locker Male 02 FL 1											Standoff was nu
253	F2-Error-21	IT room FL 1											Standoff was nu
254	F2-Error-22	EE room FL 1											Standoff was nu
255	F2-Error-23	EE room FL 1											Standoff was nu
256	F2-Error-24	EE room FL 1											Standoff was nu
257	F2-Error-25	Front of LR FL 2											Standoff was nu
258	F2-Error-26	IT room FL 2											Standoff was nu
259	F2-Error-27	EE room FL 2											Standoff was nu
260	F2-Error-28	Baroque Kitchen FL 2											Standoff was nu
261	F2-Error-29	Baroque Kitchen FL 2											Standoff was nu
262	F2-Error-30	Baroque Kitchen FL 2											Standoff was nu
263	F2-Error-31	Corridor 01 FL 2											Standoff was nu
264	F2-Error-32	Corridor 02 FL 2											Standoff was nu
265	F2-Error-33	Corridor 03 FL 2											Standoff was nu

Check by: *ofm*Monitor By: *ofm*

EN-PMS 12 Approved 15/05/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jan 2025

NO	CODE	LOCATION	LAMP (A2)				INDICATOR LAMP				Push Test	Power Supply Test	REMARK
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF			
216	F2-Error-34	Building F2											
217	F2-Error-35	Room 3418											Standoff was nu
218	F2-Error-36	Room 3419											Standoff was nu
219	F2-Error-37	Meeting room - A&P FL 1											Standoff was nu
220	F2-Error-38	Meeting room - A&P FL 1											Standoff was nu
221	F2-Error-39	VP room FL 1											Standoff was nu
222	F2-Error-40	Board room - A&P FL 1											Standoff was nu
223	F2-Error-41	Ticket VP room FL 1											Standoff was nu
224	F2-Error-42	Locker Female 01 FL 1											Standoff was nu
225	F2-Error-43	Locker Female 02 FL 1											Standoff was nu
226	F2-Error-44	Locker Male 01 FL 1											Standoff was nu
227	F2-Error-45	Locker Male 02 FL 1											Standoff was nu
228	F2-Error-46	IT room FL 1											Standoff was nu
229	F2-Error-47	EE room FL 1											Standoff was nu
230	F2-Error-48	EE room FL 1											Standoff was nu
231	F2-Error-49	EE room FL 1											Standoff was nu
232	F2-Error-50	Front of LR FL 2											Standoff was nu
233	F2-Error-51	IT room FL 2											Standoff was nu
234	F2-Error-52	EE room FL 2											Standoff was nu
235	F2-Error-53	Baroque Kitchen FL 2											Standoff was nu
236	F2-Error-54	Baroque Kitchen FL 2											Standoff was nu
237	F2-Error-55	Baroque Kitchen FL 2											Standoff was nu
238	F2-Error-56	Corridor 01 FL 2											Standoff was nu
239	F2-Error-57	Corridor 02 FL 2											Standoff was nu
240	F2-Error-58	Corridor 03 FL 2											Standoff was nu

Check by: *ofm*Monitor By: *ofm*

EN-PMS 12 Approved 15/05/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jan 2025

NO	CODE	LOCATION	LAMP (A2)				INDICATOR LAMP				Push Test	Power Supply Test	REMARK
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF			
266	G-Error-17	Building G											
267	G-Error-18	Room 4304											Standoff was nu
268	G-Error-19	Room 4305											Standoff was nu
269	G-Error-20	Room 4306											Standoff was nu
270	G-Error-21	EE room FL 1											Standoff was nu
271	G-Error-22	EE room FL 1											Standoff was nu
272	G-Error-23	Room 4401											Standoff was nu
273	G-Error-24	Room 4402											Standoff was nu
274	G-Error-25	Room 4403											Standoff was nu
275	G-Error-26	Room 4404											Standoff was nu
276	G-Error-27	EE room FL 1											Standoff was nu
277	G-Error-28	EE room FL 1											Standoff was nu
278	G-Error-29	Room 4501											Standoff was nu
279	G-Error-30	Room 4502											Standoff was nu
280	G-Error-31	Room 4503											Standoff was nu
281	G-Error-32	Room 4504											Standoff was nu
282	G-Error-33	EE room FL 1											Standoff was nu
283	G-Error-34	EE room FL 1											Standoff was nu
284	H-Error-01	Building H											
285	H-Error-02	Main room FL 1											Standoff was nu
286	H-Error-03	Room 5101											Standoff was nu
287	H-Error-04	Room 5102											Standoff was nu
288	H-Error-05	Room 5103											Standoff was nu

Check by: *ofm*Monitor By: *ofm*

EN-PMS 12 Approved 15/05/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jan 2025

[illegible]

Check by:

Monitor By: gyl

UN-PMA-19 Approved 1/28/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jan 2025

[illegible]

Check by:

Monitor By: Gab

EN-POL-10 Approve 10/02/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: _____ Tax year: _____

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR/LAMP								Push Test	Open		REMARK
			LAMP (A.C.)		LAMP (BATT.)				LAMP (ALL)	Power Supply Test		REMARK		
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF						
		Building H												
312	H-Emer-30	Room 6502	/		/					/		/	Standby warning	
313	H-Emer-31	Room 6503	/		/					/		/	Standby warning	
314	H-Emer-32	Room 6508	/		/					/		/	Standby warning	
315	H-Emer-33	Room 6510	/		/					/		/	Standby warning	
316	H-Emer-34	Lift FL 5	/		/					/		/	Standby warning	
317	H-Emer-35	EE room FL 5	/		/					/		/	Standby warning	
		Building I												
318	I-Emer-01	Pump room 01 FL 1	/		/					/		/	Standby warning	
319	I-Emer-02	Pump room 02 FL 1	/		/					/		/	Standby warning	
320	I-Emer-03	Feed Water room FL 1	/		/					/		/	Standby warning	
321	I-Emer-04	Total FL 1	/		/					/		/	Standby warning	
322	I-Emer-05	Engine room FL 1	/		/					/		/	Standby warning	
323	I-Emer-06	Wash area FL 1	/		/					/		/	Standby warning	
324	I-Emer-07	Engine room area FL 1	/		/					/		/	Standby warning	
325	I-Emer-08	DOE Office	/		/					/		/	Standby warning	
326	I-Emer-09	Asst. Civil Eng Office	/		/					/		/	Standby warning	
327	I-Emer-10	Engineer Office	/		/					/		/	Standby warning	
328	I-Emer-11	Storehouse FL 2	/		/					/		/	Standby warning	
329	I-Emer-12	EE room FL 1	/		/					/		/	Standby warning	
330	I-Emer-13	IT room FL 1	/		/					/		/	Standby warning	
331	I-Emer-14	EE room FL 2	/		/					/		/	Standby warning	
332	I-Emer-15	IT room FL 2	/		/					/		/	Standby warning	
333	I-Emer-16	Food of M&E room FL 2	/		/					/		/	Standby warning	
334	I-Emer-17	Cook's room FL 2	/		/					/		/	Standby warning	

Check that:

Monitor fly - 9/2

EN 10110-2:2004 163/0010

Preventive Maintenance Emergency light

Date: _____

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open		REMARK
			LAMP (A2)		LAMP (A4)		LAMP (A5)		NORMAL	ADNORMAL	NORMAL	ADNORMAL	
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF					
		Building K											
528	K-Emer-14	Prison Area 01 FL 2	/						/				Tested ok/noisy
529	K-Emer-15	Prison Area 01 FL 2	/						/				Tested ok/noisy
530	K-Emer-16	EE room FL 2	/						/				Tested ok/noisy
561	K-Emer-17	Office FL 2	/						/				Tested ok/noisy
562	K-Emer-18	Front of LA FL 2	/						/				Tested ok/noisy
563	K-Emer-19	Studio 01 FL 2	/						/				Tested ok/noisy
564	K-Emer-20	Studio 02 FL 3	/						/				Tested ok/noisy
565	K-Emer-21	EE room FL 3	/						/				Tested ok/noisy
		Building J											
566	J-Emer-01	Entrance BATH BPH FL 1	/						/				Tested ok/noisy
567	J-Emer-02	Block of Police Entrance FL 1	/						/				Tested ok/noisy
568	J-Emer-03	Unit Medical Problems FL 1	/						/				Tested ok/noisy
569	J-Emer-04	Unit Medical Problems room FL 1	/						/				Tested ok/noisy
570	J-Emer-05	Front of LA FL 1	/						/				Tested ok/noisy
571	J-Emer-06	Near 01 FL 1	/						/				Tested ok/noisy
572	J-Emer-07	Tool Room 1 Treatment FL 1	/						/				Tested ok/noisy
573	J-Emer-08	Beauty Treatment room 01 FL 1	/						/				Tested ok/noisy
574	J-Emer-09	Beauty Treatment room 02 FL 1	/						/				Tested ok/noisy
575	J-Emer-10	Staff room FL 1	/						/				Tested ok/noisy
576	J-Emer-11	Prond sala FL 1	/						/				Tested ok/noisy
577	J-Emer-12	Lockers staff FL 1	/						/				Tested ok/noisy
578	J-Emer-13	Rehabilitation room FL 1	/						/				Tested ok/noisy
579	J-Emer-14	Tool room 01 FL 1	/						/				Tested ok/noisy
580	J-Emer-15	Accommodation room FL 1	/						/				Tested ok/noisy

Check box

Monitoring Bus: 4.1

EN 501-10 Avenue 100000

INTERCONTINENTAL
HOTELS & RESORTS

1000

[illegible]

Monitor By: _____

Check by:

Monitor By: _____

PM 19 November 1989

Model 1

Check Box ☐

INTERCONTINENTAL
HOTELS & RESORTS

Jan 2025

[illegible]

EN-PM-49 Approve 1/08/2019

INTERCONTINENTAL

Figure 1

[illegible]

Monitor By: *Gal*

Check by:

Monitor By: *Gal*

1991 DEC 30 9 10 AM '92

1998

五

INTERCONTINENTAL

Jan 2004

No.	Floor/Code	Location	NOTICE OF CAMP				Push Test	Power Supply Test	Remarks	
			ON	OFF	ON	OFF				
Building C										
24	C-EA-04	Front of room 1208	/	/	/	/	/			
25	C-EA-05	Fire Exit Stair, Corridor FL 2 807	/	/	/	/	/			
26	C-EA-06	Fire Exit Stair, Corridor FL 2 802	/	/	/	/	/			
27	C-EA-07	Front of room 2204	/	/	/	/	/			
28	C-EA-08	Front of room 2204	/	/	/	/	/			
29	C-EA-09	Fire Exit Stair, Corridor FL 2 804	/	/	/	/	/			
30	C-EA-10	Front of room 2208	/	/	/	/	/			
31	C-EA-11	Fire Exit Stair, Corridor FL 3 807	/	/	/	/	/			
32	C-EA-12	Fire Exit Stair, Corridor FL 3 802	/	/	/	/	/			
33	C-EA-13	Front of room 2204	/	/	/	/	/			
34	C-EA-14	Fire Exit Stair, Corridor FL 3 804	/	/	/	/	/			
35	C-EA-15	Fire Exit Stair, Corridor FL 3 802	/	/	/	/	/			
36	C-EA-16	Front of room 2208	/	/	/	/	/			
Building D - Jervis Restaurant										
37	D-EA-01	Staff entrance - inside FL 1	/	/	/	/	/			
38	D-EA-02	Staff entrance - outside FL 1	/	/	/	/	/			
39	D-EA-03	Wash basin FL 1	/	/	/	/	/			
40	D-EA-04	Entrance of dishwasher FL 1	/	/	/	/	/			
41	D-EA-05	Guest entrance 01	/	/	/	/	/			
42	D-EA-06	Guest entrance 02	/	/	/	/	/			
43	D-EA-07	Exit door to beach pool	/	/	/	/	/			
44	D-EA-08	Exit door to Ping pong	/	/	/	/	/			

EN-PM-09 Approved 1/08/2019

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Jan 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP			Push Test	Power Supply Test	Open	Remark
			AC ON	OFF	CHARGE / FULL ON	OFF	Normal	Abnormal	
45	F1-Ex-01	Security Office FL 1	/	/	/	/	/	/	
46	F1-Ex-02	Receiving Office FL 1	/	/	/	/	/	/	
47	F1-Ex-03	Receiving wait area FL 1	/	/	/	/	/	/	
48	F1-Ex-04	Front of Reception No.32 FL 1	/	/	/	/	/	/	
49	F1-Ex-05	Chief Office FL 1	/	/	/	/	/	/	
50	F1-Ex-06	Male guest carter FL 1	/	/	/	/	/	/	
51	F1-Ex-07	Corridor staff FL 1	/	/	/	/	/	/	
52	F1-Ex-08	Carpet FL 1	/	/	/	/	/	/	
53	F1-Ex-09	Front of Photo Room FL 1	/	/	/	/	/	/	
54	F1-Ex-10	Front of LIFT FL 2	/	/	/	/	/	/	
55	F1-Ex-11	Hand Shop FL 2	/	/	/	/	/	/	
56	F1-Ex-12	Male Back of Office FL 2	/	/	/	/	/	/	
57	F1-Ex-13	Reception Office FL 2	/	/	/	/	/	/	
58	F1-Ex-14	Security Office FL 2	/	/	/	/	/	/	
59	F1-Ex-15	Reception Office FL 2	/	/	/	/	/	/	
60	F1-Ex-16	Door exit to LIFT FL 2	/	/	/	/	/	/	
61	F1-Ex-17	Front of LIFT FL 2	/	/	/	/	/	/	
62	F1-Ex-18	Fire Exit Staircase FL 2	/	/	/	/	/	/	
63	F1-Ex-19	Front of EE room FL 2	/	/	/	/	/	/	
64	F1-Ex-20	Room 3205	/	/	/	/	/	/	
65	F1-Ex-21	Room 3204	/	/	/	/	/	/	
66	F1-Ex-22	Room 3201	/	/	/	/	/	/	
67	F1-Ex-23	Fire Exit Staircase near LIFT FL 2	/	/	/	/	/	/	
68	F1-Ex-24	LIFT panel FL 2	/	/	/	/	/	/	
69	F1-Ex-25	Fire Exit Staircase FL 3	/	/	/	/	/	/	

EN-PM-08 Approve 1/05/2019

Check by:

Monitor By:

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Jan 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP			Push Test	Power Supply Test	Open	Remark
			AC ON	OFF	CHARGE / FULL ON	OFF	Normal	Abnormal	
93	F2-Ex-07	Opposite VIP room 01	/	/	/	/	/	/	
94	F2-Ex-08	Opposite VIP room 02	/	/	/	/	/	/	
95	F2-Ex-09	IT room FL 2	/	/	/	/	/	/	
96	F2-Ex-10	Locker Female (Staff) FL 1	/	/	/	/	/	/	
97	F2-Ex-11	Locker Male (Staff) FL 1	/	/	/	/	/	/	
98	F2-Ex-12	Front of Lift (Banquet) FL 1	/	/	/	/	/	/	
99	F2-Ex-13	Fire Exit door (Banquet) FL 2	/	/	/	/	/	/	
100	F2-Ex-14	Back Banquet Kitchen FL 2	/	/	/	/	/	/	
101	F2-Ex-15	Corridor to Toilet FL 2	/	/	/	/	/	/	
102	F2-Ex-16	Exit door to Lobby 01 FL 2	/	/	/	/	/	/	
103	F2-Ex-17	Exit door to Lobby 02 FL 2	/	/	/	/	/	/	
104	F2-Ex-18	Exit door to Lobby 03 FL 2	/	/	/	/	/	/	
105	F2-Ex-19	Ballroom (Main) FL 2	/	/	/	/	/	/	
106	F2-Ex-20	Ballroom (Main) FL 2	/	/	/	/	/	/	
107	F2-Ex-21	Ballroom (Main) FL 2	/	/	/	/	/	/	
108	F2-Ex-22	Fire Exit door: Back Along 01 FL 2	/	/	/	/	/	/	
109	F2-Ex-23	Fire Exit door: Back Along 02 FL 2	/	/	/	/	/	/	
110	F2-Ex-24	Reception Center FL 2	/	/	/	/	/	/	
111	F2-Ex-25	Main room FL 3	/	/	/	/	/	/	
112	F2-Ex-26	Fire Exit door near R.3017	/	/	/	/	/	/	
113	F2-Ex-27	Room 3317	/	/	/	/	/	/	
114	F2-Ex-28	Room 3319	/	/	/	/	/	/	
115	F2-Ex-29	Room 3321	/	/	/	/	/	/	
116	F2-Ex-30	Fire Exit door near R.3321	/	/	/	/	/	/	
117	F2-Ex-31	Balcony to lobby FL 3	/	/	/	/	/	/	

EN-PM-08 Approve 1/05/2019

Check by:

Monitor By:

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Jan 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP			Push Test	Power Supply Test	Open	Remark
			AC ON	OFF	CHARGE / FULL ON	OFF	Normal	Abnormal	
70	F1-Ex-26	Room 3201	/	/	/	/	/	/	
71	F1-Ex-27	LIFT panel FL 3	/	/	/	/	/	/	
72	F1-Ex-28	Room 3205	/	/	/	/	/	/	
73	F1-Ex-29	Room 3206	/	/	/	/	/	/	
74	F1-Ex-30	Main room FL 3	/	/	/	/	/	/	
75	F1-Ex-31	Fire Exit Staircase, Main room FL 3	/	/	/	/	/	/	
76	F1-Ex-32	Room 3209	/	/	/	/	/	/	
77	F1-Ex-33	Balcony to lobby FL 3	/	/	/	/	/	/	
78	F1-Ex-34	Infinity pump room FL 4	/	/	/	/	/	/	
79	F1-Ex-35	LIFT panel FL 4	/	/	/	/	/	/	
80	F1-Ex-36	Fire Exit Staircase FL 4	/	/	/	/	/	/	
81	F1-Ex-37	Room 3401	/	/	/	/	/	/	
82	F1-Ex-38	Room 3405	/	/	/	/	/	/	
83	F1-Ex-39	Room 3406	/	/	/	/	/	/	
84	F1-Ex-40	Exit door to Main room FL 4	/	/	/	/	/	/	
85	F1-Ex-41	Room 3408	/	/	/	/	/	/	
86	F1-Ex-42	Main room FL 4	/	/	/	/	/	/	
87	F2-Ex-01	Head pump room FL 1	/	/	/	/	/	/	
88	F2-Ex-02	Laundry room FL 1	/	/	/	/	/	/	
89	F2-Ex-03	Exit door FL 1	/	/	/	/	/	/	
90	F2-Ex-04	Corridor Board Room FL 1	/	/	/	/	/	/	
91	F2-Ex-05	Exit door to Driver 01	/	/	/	/	/	/	
92	F2-Ex-06	Exit door to Driver 02	/	/	/	/	/	/	

EN-PM-08 Approve 1/05/2019

Check by:

Monitor By:

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Jan 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP			Push Test	Power Supply Test	Open	Remark
			AC ON	OFF	CHARGE / FULL ON	OFF	Normal	Abnormal	
118	F2-Ex-32	Front of LIFT FL 3	/	/	/	/	/	/	
119	F2-Ex-33	Room 3316	/	/	/	/	/	/	
120	F2-Ex-34	Main room FL 4	/	/	/	/	/	/	
121	F2-Ex-35	Fire Exit door near R.3417	/	/	/	/	/	/	
122	F2-Ex-36	Room 3417	/	/	/	/	/	/	
123	F2-Ex-37	Room 3419	/	/	/	/	/	/	
124	F2-Ex-38	Room 3421	/	/	/	/	/	/	
125	F2-Ex-39	Fire Exit door R.3421	/	/	/	/	/	/	
126	F2-Ex-40	Corridor to Infinity Pool FL 4	/	/	/	/	/	/	
127	F2-Ex-41	Front of LIFT FL 4	/	/	/	/	/	/	
128	F2-Ex-42	Room 3416	/	/	/	/	/	/	
129	G-Ex-01	Room 4109	/	/	/	/	/	/	
130	G-Ex-02	Fire Exit door R.4203	/	/	/	/	/	/	
131	G-Ex-03	Room 4206	/	/	/	/	/	/	
132	G-Ex-04	Room 4208	/	/	/	/	/	/	
133	G-Ex-05	Room 4209	/	/	/	/	/	/	
134	G-Ex-06	LIFT FL 2	/	/	/	/	/	/	
135	G-Ex-07	Fire Exit door R.4203	/	/	/	/	/	/	
136	G-Ex-08	Room 4203	/	/	/	/	/	/	
137	G-Ex-09	Room 4206	/	/	/	/	/	/	
138	G-Ex-10	Room 4209	/	/	/	/	/	/	
139	G-Ex-11	LIFT FL 3	/	/	/	/	/	/	
140	G-Ex-12	Fire Exit door R.4403	/	/	/	/	/	/	

EN-PM-08 Approve 1/05/2019

Check by:

Monitor By:

Preventive Maintenance Fire Exit Light

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP		FAL	OFF	Push Test	Power Supply Test	Open	Remark
			ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	
141	G-Exit-13	Room 4403	/	/	/	/	/	/	/	
142	G-Exit-14	Room 4409	/	/	/	/	/	/	/	
143	G-Exit-15	Room 4409	/	/	/	/	/	/	/	
144	G-Exit-16	Room 4409	/	/	/	/	/	/	/	
145	G-Exit-17	Room 4403	/	/	/	/	/	/	/	
146	G-Exit-18	Room 4403	/	/	/	/	/	/	/	
147	G-Exit-19	Room 4505	/	/	/	/	/	/	/	
148	G-Exit-20	Room 4509	/	/	/	/	/	/	/	
149	G-Exit-21	Room 4505	/	/	/	/	/	/	/	
150	H-Exit-01	Room 5209	/	/	/	/	/	/	/	
151	H-Exit-02	Room 5209	/	/	/	/	/	/	/	
152	H-Exit-03	Room 5209	/	/	/	/	/	/	/	
153	H-Exit-04	Room 5209	/	/	/	/	/	/	/	
154	H-Exit-05	Room 5209	/	/	/	/	/	/	/	
155	H-Exit-06	Room 5209	/	/	/	/	/	/	/	
156	H-Exit-07	Room 5209	/	/	/	/	/	/	/	
157	H-Exit-08	Room 5209	/	/	/	/	/	/	/	
158	H-Exit-09	Room 5209	/	/	/	/	/	/	/	
159	H-Exit-10	Room 5209	/	/	/	/	/	/	/	
160	H-Exit-11	Room 5209	/	/	/	/	/	/	/	
161	H-Exit-12	Room 5209	/	/	/	/	/	/	/	
162	H-Exit-13	Room 5209	/	/	/	/	/	/	/	
163	H-Exit-14	Room 5209	/	/	/	/	/	/	/	

EN-PM-08 Approve 10/02/2019

Check by: df Monitor By: Tsh

Preventive Maintenance Fire Exit Light

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP		FAL	OFF	Push Test	Power Supply Test	Open	Remark
			ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	
195	J-Exit-01	Room 5209	/	/	/	/	/	/	/	
196	J-Exit-02	Room 5209	/	/	/	/	/	/	/	
197	J-Exit-03	Room 5209	/	/	/	/	/	/	/	
198	J-Exit-04	Room 5209	/	/	/	/	/	/	/	
199	J-Exit-05	Room 5209	/	/	/	/	/	/	/	
200	J-Exit-06	Room 5209	/	/	/	/	/	/	/	
201	J-Exit-07	Room 5209	/	/	/	/	/	/	/	
202	J-Exit-08	Room 5209	/	/	/	/	/	/	/	

EN-PM-08 Approve 10/02/2019

Check by: df Monitor By: Tsh

Preventive Maintenance Fire Exit Light

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP		FAL	OFF	Push Test	Power Supply Test	Open	Remark
			ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	
164	H-Exit-15	Room 5409	/	/	/	/	/	/	/	
165	H-Exit-16	Room 5409	/	/	/	/	/	/	/	
166	H-Exit-17	Room 5409	/	/	/	/	/	/	/	
167	H-Exit-18	Room 5409	/	/	/	/	/	/	/	
168	H-Exit-19	Room 5409	/	/	/	/	/	/	/	
169	H-Exit-20	Room 5409	/	/	/	/	/	/	/	
170	H-Exit-21	Room 5409	/	/	/	/	/	/	/	
171	J-Exit-01	Room 5409	/	/	/	/	/	/	/	
172	J-Exit-02	Room 5409	/	/	/	/	/	/	/	
173	J-Exit-03	Room 5409	/	/	/	/	/	/	/	
174	J-Exit-04	Room 5409	/	/	/	/	/	/	/	
175	J-Exit-05	Room 5409	/	/	/	/	/	/	/	
176	J-Exit-06	Room 5409	/	/	/	/	/	/	/	
177	J-Exit-07	Room 5409	/	/	/	/	/	/	/	
178	J-Exit-08	Room 5409	/	/	/	/	/	/	/	
179	K-Exit-01	Room 5409	/	/	/	/	/	/	/	
180	K-Exit-02	Room 5409	/	/	/	/	/	/	/	
181	K-Exit-03	Room 5409	/	/	/	/	/	/	/	
182	K-Exit-04	Room 5409	/	/	/	/	/	/	/	
183	K-Exit-05	Room 5409	/	/	/	/	/	/	/	
184	K-Exit-06	Room 5409	/	/	/	/	/	/	/	

EN-PM-08 Approve 10/02/2019

Check by: df Monitor By: Tsh

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Jan 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result	Remark
			size	litre	kg/psi/lb	thorough	Yes	No
Building A								
1	A-FEX-01	Gas Station 01	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
2	A-FEX-02	Gas Station 02	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
3	A-FEX-03	Basement / Lift shaft	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
4	A-FEX-04	Kitchen of Club IC	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
5	A-FEX-05	Maid room FL2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
6	A-FEX-06	Maid room FL3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
Building B : Jaras Restaurant								
7	D-FEX-01	Back of Jaras kitchen / Staff Toilet	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
8	D-FEX-02	Back of Jaras kitchen / Dish washing	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
Building LM : Pine Bar								
9	LM-FEX-01	Back of Pine Bar	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
Building C								
10	C-FEX-01	Basement / Pump room	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
11	C-FEX-02	Basement / Pool Pump room	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
12	C-FEX-03	Maid room FL1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
13	C-FEX-04	Maid room FL2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
14	C-FEX-05	Maid room FL3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
Building E								
15	E-FEX-01	Inside EE room FL 1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
16	E-FEX-02	Front of MDR room FL 2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
17	E-FEX-03	Front of Generator FL 3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
Building F1 & F2								
18	F1-FEX-01	Security Office FL 1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
19	F1-FEX-02	Chiller room FL 1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
20	F1-FEX-03	Chief Office FL 1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
21	F1-FEX-04	EE room / Back of Pinto FL 1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
22	F2-FEX-05	Front of HR Office FL 1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
23	F2-FEX-06	Front of Pool pump room FL 1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
24	F2-FEX-07	Back of meeting room / Staff Corridor	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
25	F2-FEX-08	EE room / Back of Staff Corridor	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
26	F1-FEX-09	Front of EE room FL 2	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
27	F1-FEX-10	Front of 3201	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
28	F1-FEX-11	Front of 3205	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
29	F2-FEX-12	EE room Banquet FL 2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
30	F2-FEX-13	Banquet Pantry 1 FL 2	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
31	F2-FEX-14	Banquet Pantry 2 FL 2	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
32	F2-FEX-15	Banquet Entrance FL 2	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	

EN-PW-11 Approve 10/8/2019

Check by: *[Signature]* Monitor By: *[Signature]*

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Jan 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result	Remark
			size	litre	kg/psi/lb	thorough	Yes	No
Building F1 & F2								
33	F1-FEX-16	Front of 3301 FL 3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
34	F1-FEX-17	Front of 3305 FL 3	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
35	F1-FEX-18	Front of 3310 FL 3	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
36	F2-FEX-19	Maid room FL 3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
37	F2-FEX-20	Front of 3316	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
38	F2-FEX-21	Front of 3321	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
39	F1-FEX-22	Front of Maid room FL 4	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
40	F1-FEX-23	Front of 3401	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
41	F1-FEX-24	Front of 3405	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
42	F2-FEX-25	Maid room FL 4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
43	F1-FEX-26	Front of 3416	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
44	F2-FEX-28	Front of 3421	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
Building G								
45	G-FEX-01	Maid room FL 1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
46	G-FEX-02	Front of 4104	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
47	G-FEX-03	Front of 4111	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
48	G-FEX-04	Maid room FL 2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
49	G-FEX-05	Front of 4204	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
50	G-FEX-06	Front of 4211	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
51	G-FEX-07	Maid room FL 3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
52	G-FEX-08	Front of 4304	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
53	G-FEX-09	Front of 4311	Dry Chemi	15	195psi/4.5Kg	✓	✓	
54	G-FEX-10	Maid room FL 4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
55	G-FEX-11	Front of 4404	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
56	G-FEX-12	Front of 4411	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
57	G-FEX-13	Maid room FL 5	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
58	G-FEX-14	Front of 4504	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
59	G-FEX-15	Front of 4511	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
Building H								
60	H-FEX-01	Maid room FL 1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
61	H-FEX-02	Front of 5104	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
62	H-FEX-03	Front of 5111	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
63	H-FEX-04	Maid room FL 2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
64	H-FEX-05	Front of 5204	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
65	H-FEX-06	Front of 5211	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
66	H-FEX-07	Maid room FL 3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
67	H-FEX-08	Front of 5304	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
68	H-FEX-09	Front of 5311	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
69	H-FEX-10	Maid room FL 4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
70	H-FEX-11	Front of 5404	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	

EN-PW-11 Approve 10/8/2019

Check by: *[Signature]* Monitor By: *[Signature]*

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Jan 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result	Remark
			size	litre	unit/kg	thru/area	Yes	No
Building H								
71	H-FEX-12	Front of 5411	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
72	H-FEX-13	Maid room FL.5	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
73	H-FEX-14	Front of 5504	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
74	H-FEX-15	Front of 5511	Dry Chemi	15	185psi/6.9Kg	✓	✓	
Building Cluster Villa								
75	CV-FEX-01	Room 6001	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
76	CV-FEX-02	Room 6002	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
77	CV-FEX-03	Room 6003	Dry Chemi	15	185psi/6.9Kg	✓	✓	
78	CV-FEX-04	Room 6004	Dry Chemi	15	185psi/6.9Kg	✓	✓	
79	CV-FEX-05	Room 6005	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
80	CV-FEX-06	Room 6006	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
81	CV-FEX-07	Room 6007	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
82	CV-FEX-08	Room 6008	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
83	CV-FEX-09	Room 6009	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
84	CV-FEX-10	Room 6010	Dry Chemi	15	185psi/6.9Kg	✓	✓	
85	CV-FEX-11	Room 6011	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
86	CV-FEX-12	Room 6012	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
87	CV-FEX-13	EE room Cluster Villa zone	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
Building I								
88	I-FEX-01	EE room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
89	I-FEX-02	Pump room FL.1	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
90	I-FEX-03	EE room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
91	I-FEX-04	MDB room FL.2	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
92	I-FEX-05	Front of Training room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
Building K								
93	K-FEX-01	Front of EE room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
94	K-FEX-02	Gas Station 01 FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
95	K-FEX-03	Gas Station 02 FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
96	K-FEX-04	EE room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
97	K-FEX-05	EE room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
Building J								
98	J-FEX-01	Front of IT room	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	

EN-PM-11 Approve 10/8/2019

Check by: Monitor By: 

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Jan 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result	Remark
			size	litre	unit/kg	thru/area	Yes	No
Building Pool Villas								
99	PV-FEX-01	Room 7001	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
100	PV-FEX-02	Pump room 7001	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
101	PV-FEX-03	Room 7002	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
102	PV-FEX-04	Pump room 7002	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
103	PV-FEX-05	Room 7003	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
104	PV-FEX-06	Pump room 7003	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
105	PV-FEX-07	Room 7004	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
106	PV-FEX-08	Pump room 7004	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
107	PV-FEX-09	Room 7005	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
108	PV-FEX-10	Pump room 7005	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
109	PV-FEX-11	Room 7006	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
110	PV-FEX-12	Pump room 7006	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
111	PV-FEX-13	Room 7007	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
112	PV-FEX-14	Pump room 7007	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
113	PV-FEX-15	Room 7008	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
114	PV-FEX-16	Pump room 7008	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
115	PV-FEX-17	Room 7009	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
116	PV-FEX-18	Pump room 7009	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
117	PV-FEX-19	Room 7010	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
118	PV-FEX-20	Pump room 7010	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
119	PV-FEX-21	Room 7011	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
120	PV-FEX-22	Pump room 7011	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
121	PV-FEX-23	Room 7012	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
122	PV-FEX-24	Pump room 7012	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
123	PV-FEX-25	Room 7014	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	
124	PV-FEX-26	Pump room 7014	Dry Chemi	10	185psi/4.5Kg	✓	✓	

EN-PM-11 Approve 10/8/2019

Check by: Monitor By: 

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Feb 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Open Power Supply Test	REMARK
			LAMP (AC)	LAMP (DC)	LAMP (FULL)	LAMP (HAL)			
			ON	OFF	ON	OFF			
Building A									
1	A-Eme-01	Pump room 01 Basement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
2	A-Eme-02	Pump room 02 Basement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
3	A-Eme-03	Head pump room Basement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
4	A-Eme-04	EE room Basement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
5	A-Eme-05	Pool pump room Basement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
6	A-Eme-06	LA, Kitchen Club IC FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
7	A-Eme-07	Entrance Kitchen Club IC FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
8	A-Eme-08	Corridor Toilet Male / Female FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
9	A-Eme-09	Toilet Male FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
10	A-Eme-10	Locker Club IC FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
11	A-Eme-11	Toilet Female FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
12	A-Eme-12	Line Buffer FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
13	A-Eme-13	Entrance Club IC FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
14	A-Eme-14	Corridor Ball IC FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
15	A-Eme-15	Corridor Ball IC FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
16	A-Eme-16	Corridor Ball IC FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
17	A-Eme-17	Way down to Jara rest. 01 FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
18	A-Eme-18	Way down to Jara rest. 02 FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
19	A-Eme-19	Room 1107	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
20	A-Eme-20	EE room, Back of Club IC FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
21	A-Eme-21	Male room FL.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
22	A-Eme-22	Room 1302	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
23	A-Eme-23	Room 1305	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
24	A-Eme-24	Room 1307	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
25	A-Eme-25	EE room FL.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK

Check by: Feny

Monitor By: Gdf

EN-PM-17-Approved 15/05/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Feb 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Open Power Supply Test	REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (DC)				
			ON	OFF	ON	OFF			
Building C									
48	C-Eme-09	Corridor FL.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
50	C-Eme-20	Room 2008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
51	C-Eme-21	Male room FL.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
52	C-Eme-22	Fire Exit door FL.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
53	C-Eme-23	Room 2008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
54	C-Eme-24	EE room FL.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
Building D									
55	D-Eme-01	IT room FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
56	D-Eme-02	EE room FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
57	D-Eme-03	Front of EE room FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
58	D-Eme-04	PAU room 01 FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
59	D-Eme-05	PAU room 02 FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
60	D-Eme-06	PAU room 03 FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
61	D-Eme-07	Front of Club IC FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
62	D-Eme-08	Isar machine, Jara Rest. FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
63	D-Eme-09	Daywash FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
64	D-Eme-10	Jara Kitchen area FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
65	D-Eme-11	Entrance Toilet of guest FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
66	D-Eme-12	Toilet Male FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
67	D-Eme-13	Toilet Female FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
68	D-Eme-14	Toilet Disabled FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
69	D-Eme-15	Shower room near Toilet of guest FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
70	D-Eme-16	Entrance of Jara - inside FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
71	D-Eme-17	Jara Rest. Area FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK

Check by: Feny

Monitor By: Gdf

EN-PM-17-Approved 15/05/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Feb 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Open Power Supply Test	REMARK
			LAMP (AC)	LAMP (DC)	LAMP (FULL)	LAMP (HAL)			
			ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	
Building A									
26	A-Eme-26	Male room FL.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
27	A-Eme-27	Room 1302	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
28	A-Eme-28	Room 1305	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
29	A-Eme-29	Room 1307	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
30	A-Eme-30	EE room FL.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
Building C									
31	C-Eme-01	Heat pump room Basement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
32	C-Eme-02	Pool pump room Basement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
33	C-Eme-03	Bump pump room Basement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
34	C-Eme-04	Room 2102	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
35	C-Eme-05	Corridor FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
36	C-Eme-06	Male room FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
37	C-Eme-07	Room 2105	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
38	C-Eme-08	Room 2108	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
39	C-Eme-09	EE room FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
40	C-Eme-10	Room 2202	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
41	C-Eme-11	Fire Exit door FL.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
42	C-Eme-12	Lift FL.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
43	C-Eme-13	Male room FL.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
44	C-Eme-14	Room 2204	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
45	C-Eme-15	Fire Exit door FL.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
46	C-Eme-16	Room 2208	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
47	C-Eme-17	EE room FL.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
48	C-Eme-18	Room 2202	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK

Check by: Feny

Monitor By: Gdf

EN-PM-17-Approved 15/05/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Feb 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test	Open Power Supply Test	REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (EMERGENCY / FLCL)		LAMP (FULL)				
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF			
Building D											
72	D-Eme-18	Bed room, Jara Rest. FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
73	D-Eme-19	Chair room, Jara Rest. FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
74	D-Eme-20	Outside Jara to Swimming pool FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
75	D-Eme-21	Outside Jara to Fire Bar FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
Building LAM (Fire Bar)											
76	LAM-Eme-01	EE room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
77	LAM-Eme-02	Party room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
78	LAM-Eme-03	Fire Bar 01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
79	LAM-Eme-04	Fire Bar 02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
80	LAM-Eme-05	Fire Bar 03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
Building F1											
81	F1-Eme-01	Front of Reception FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
82	F1-Eme-02	Security Office FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
83	F1-Eme-03	Reception Office FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
84	F1-Eme-04	Purchasing Office FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
85	F1-Eme-05	Purchasing Map FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
86	F1-Eme-06	Receiving wash area FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
87	F1-Eme-07	Seafood room FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
88	F1-Eme-08	Beverage Store FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
89	F1-Eme-09	Fruit / Vegetable room FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
90	F1-Eme-10	Chief Office FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
91	F1-Eme-11	Executive Office FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK
92	F1-Eme-12	Pod / Unisex wash room FL.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tested OK

Check by: Feny

Monitor By: Gdf

EN-PM-17-Approved 15/05/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Feb 2025

NO	CODE	LOCATION	LAMP (A/C)				LAMP (A/C)				LAMP (A/C)				REMARK
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	
193	F2-Error-09	Building F2													
194	F2-Error-10	Room 3418													
195	F2-Error-11	Room 3420													
196	F2-Error-12	Room 3422													
197	F2-Error-13	Room 3424													
198	F2-Error-14	Room 3426													
199	F2-Error-15	Room 3428													
200	F2-Error-16	Room 3430													
201	F2-Error-17	Room 3432													
202	F2-Error-18	Room 3434													
203	F2-Error-19	Room 3436													
204	F2-Error-20	Room 3438													
205	F2-Error-21	Room 3440													
206	F2-Error-22	Room 3442													
207	F2-Error-23	Room 3444													
208	F2-Error-24	Room 3446													
209	F2-Error-25	Room 3448													
210	F2-Error-26	Room 3450													
211	F2-Error-27	Room 3452													
212	F2-Error-28	Room 3454													
213	F2-Error-29	Room 3456													
214	F2-Error-30	Room 3458													
215	F2-Error-31	Room 3460													

Check by: FHS

Monitor By: Jdt

EN-PM-17 Approve: 10/02/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Feb 2025

NO	CODE	LOCATION	LAMP (A/C)				LAMP (A/C)				LAMP (A/C)				REMARK
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	
241	F2-Error-09	Building F2													
242	F2-Error-10	Room 3418													
243	F2-Error-11	Room 3420													
244	F2-Error-12	Room 3422													
245	F2-Error-13	Room 3424													
246	F2-Error-14	Room 3426													
247	F2-Error-15	Room 3428													
248	F2-Error-16	Room 3430													
249	F2-Error-17	Room 3432													
250	F2-Error-18	Room 3434													
251	F2-Error-19	Room 3436													
252	F2-Error-20	Room 3438													
253	F2-Error-21	Room 3440													
254	F2-Error-22	Room 3442													
255	F2-Error-23	Room 3444													
256	F2-Error-24	Room 3446													
257	F2-Error-25	Room 3448													
258	F2-Error-26	Room 3450													
259	F2-Error-27	Room 3452													
260	F2-Error-28	Room 3454													
261	F2-Error-29	Room 3456													
262	F2-Error-30	Room 3458													
263	F2-Error-31	Room 3460													

Check by: FHS

Monitor By: Jdt

EN-PM-17 Approve: 10/02/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Feb 2025

NO	CODE	LOCATION	LAMP (A/C)				LAMP (A/C)				LAMP (A/C)				REMARK
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	
264	F2-Error-17	Building F2													
265	F2-Error-18	Room 3418													
266	F2-Error-19	Room 3420													
267	F2-Error-20	Room 3422													
268	F2-Error-21	Room 3424													
269	F2-Error-22	Room 3426													
270	F2-Error-23	Room 3428													
271	F2-Error-24	Room 3430													
272	F2-Error-25	Room 3432													
273	F2-Error-26	Room 3434													
274	F2-Error-27	Room 3436													
275	F2-Error-28	Room 3438													
276	F2-Error-29	Room 3440													
277	F2-Error-30	Room 3442													
278	F2-Error-31	Room 3444													
279	F2-Error-32	Room 3446													
280	F2-Error-33	Room 3448													
281	F2-Error-34	Room 3450													
282	F2-Error-35	Room 3452													
283	F2-Error-36	Room 3454													
284	F2-Error-37	Room 3456													
285	F2-Error-38	Room 3458													
286	F2-Error-39	Room 3460													

Check by: FHS

Monitor By: Jdt

EN-PM-17 Approve: 10/02/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Feb 2025

NO	CODE	LOCATION	LAMP (A/C)				LAMP (A/C)				LAMP (A/C)				REMARK
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	
284	F2-Error-17	Building F2													
285	F2-Error-18	Room 3418													
286	F2-Error-19	Room 3420													
287	F2-Error-20	Room 3422													
288	F2-Error-21	Room 3424													
289	F2-Error-22	Room 3426													
290	F2-Error-23	Room 3428													
291	F2-Error-24	Room 3430													
292	F2-Error-25	Room 3432													
293	F2-Error-26	Room 3434													
294	F2-Error-27	Room 3436													
295	F2-Error-28	Room 3438													
296	F2-Error-29	Room 3440													
297	F2-Error-30	Room 3442													
298	F2-Error-31	Room 3444													
299	F2-Error-32	Room 3446													
300	F2-Error-33	Room 3448													
301	F2-Error-34	Room 3450													
302	F2-Error-35	Room 3452													
303	F2-Error-36	Room 3454													
304	F2-Error-37	Room 3456													
305	F2-Error-38	Room 3458													
306	F2-Error-39	Room 3460													

Check by: FHS

Monitor By: Jdt

EN-PM-17 Approve: 10/02/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Feb 2025

NO	CODE	LOCATION	LAMP (AC)				LAMP (DC)				Push Test	Power Supply Test	REMARK
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF			
287	H-Emr-60	Building H											
288	H-Emr-60	Room 5101											
289	H-Emr-67	EE room FL 1											
290	H-Emr-68	Main room FL 2											
291	H-Emr-69	Room 5201											
292	H-Emr-70	Room 5204											
293	H-Emr-71	Room 5208											
294	H-Emr-72	Room 5210											
295	H-Emr-73	Room 5212											
296	H-Emr-74	Room 5214											
297	H-Emr-75	Room 5216											
298	H-Emr-76	Room 5218											
299	H-Emr-77	Room 5220											
300	H-Emr-78	Room 5222											
301	H-Emr-79	Room 5224											
302	H-Emr-80	Room 5226											
303	H-Emr-81	Room 5228											
304	H-Emr-82	Room 5230											
305	H-Emr-83	Room 5232											
306	H-Emr-84	Room 5234											
307	H-Emr-85	Room 5236											
308	H-Emr-86	Room 5238											
309	H-Emr-87	Room 5240											
310	H-Emr-88	Room 5242											
311	H-Emr-89	Room 5244											

Check by: Tents

Monitor By: GdM

BN-PM-17-Approved 10/05/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Feb 2025

NO	CODE	LOCATION	LAMP (AC)				LAMP (DC)				Push Test	Power Supply Test	REMARK
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF			
335	H-Emr-18	Building J											
336	H-Emr-19	Room 5301											
337	H-Emr-20	Room 5302											
338	H-Emr-21	Room 5303											
339	H-Emr-22	Room 5304											
340	H-Emr-23	Room 5305											
341	H-Emr-24	Room 5306											
342	H-Emr-25	Room 5307											
343	H-Emr-26	Room 5308											
344	H-Emr-27	Room 5309											
345	H-Emr-28	Room 5310											
346	H-Emr-29	Room 5311											
347	H-Emr-30	Room 5312											
348	H-Emr-31	Room 5313											
349	H-Emr-32	Room 5314											
350	H-Emr-33	Room 5315											
351	H-Emr-34	Room 5316											
352	H-Emr-35	Room 5317											
353	H-Emr-36	Room 5318											
354	H-Emr-37	Room 5319											
355	H-Emr-38	Room 5320											
356	H-Emr-39	Room 5321											
357	H-Emr-40	Room 5322											

Check by: Tents

Monitor By: GdM

BN-PM-17-Approved 10/05/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Feb 2025

NO	CODE	LOCATION	LAMP (AC)				LAMP (DC)				Push Test	Power Supply Test	REMARK
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF			
312	H-Emr-50	Building H											
313	H-Emr-51	Room 5501											
314	H-Emr-52	Room 5502											
315	H-Emr-53	Room 5503											
316	H-Emr-54	Room 5504											
317	H-Emr-55	Room 5505											
318	H-Emr-56	Room 5506											
319	H-Emr-57	Room 5507											
320	H-Emr-58	Room 5508											
321	H-Emr-59	Room 5509											
322	H-Emr-60	Room 5510											
323	H-Emr-61	Room 5511											
324	H-Emr-62	Room 5512											
325	H-Emr-63	Room 5513											
326	H-Emr-64	Room 5514											
327	H-Emr-65	Room 5515											
328	H-Emr-66	Room 5516											
329	H-Emr-67	Room 5517											
330	H-Emr-68	Room 5518											
331	H-Emr-69	Room 5519											
332	H-Emr-70	Room 5520											
333	H-Emr-71	Room 5521											
334	H-Emr-72	Room 5522											

Check by: Tents

Monitor By: GdM

BN-PM-17-Approved 10/05/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Feb 2025

NO	CODE	LOCATION	LAMP (AC)				LAMP (DC)				Push Test	Power Supply Test	REMARK
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF			
358	H-Emr-41	Building K											
359	H-Emr-42	Room 5601											
360	H-Emr-43	Room 5602											
361	H-Emr-44	Room 5603											
362	H-Emr-45	Room 5604											
363	H-Emr-46	Room 5605											
364	H-Emr-47	Room 5606											
365	H-Emr-48	Room 5607											
366	H-Emr-49	Room 5608											
367	H-Emr-50	Room 5609											
368	H-Emr-51	Room 5610											
369	H-Emr-52	Room 5611											
370	H-Emr-53	Room 5612											
371	H-Emr-54	Room 5613											
372	H-Emr-55	Room 5614											
373	H-Emr-56	Room 5615											
374	H-Emr-57	Room 5616											
375	H-Emr-58	Room 5617											
376	H-Emr-59	Room 5618											
377	H-Emr-60	Room 5619											
378	H-Emr-61	Room 5620											
379	H-Emr-62	Room 5621											
380	H-Emr-63	Room 5622											

Check by: Tents

Monitor By: GdM

BN-PM-17-Approved 10/05/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Feb 2025

[illegible]

Check by:

Fevro

Monitor By : Sam

EN-PMB-10 Approved 1/01/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Feb 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CIRCUIT / FUSE)		LAMP (FALL)		NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF					
		Building 2											
406	1-Emer-A1	Staircase - E1 (room F1.3)	✓		✓				✓				Standby on
407	1-Emer-A3	Staircase - E1 (room F1.3)	✓		✓				✓				Standby on
408	1-Emer-A3	Staircase - Toilet Block F1.2	✓		✓				✓				Standby on

Check by:

Few

Monitor By: 9a

EN 12667-2:2004

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Feb 2023

[illegible]

Check by:

Fens

Monitor By:

FIN 300-05, Academic Year 2008-2009

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Feb 2025

No.	Floor/Code	Location	NOCTURNAL LAMP						Push Test		Open Test		Remark
			AC		OFF		FAN		Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF					
		Building C											
24	C-Est-04	Front of room 2108		✓		✓		✓		✓		✓	
25	C-Est-05	Fire Exit Stair, Corridor FL 2 #01		✓		✓		✓		✓		✓	
26	C-Est-06	Fire Exit Stair, Corridor FL 2 #02		✓		✓		✓		✓		✓	
27	C-Est-07	Front of room 2304		✓		✓		✓		✓		✓	
28	C-Est-08	Fire Exit Stair, Corridor FL 2 #03		✓		✓		✓		✓		✓	
29	C-Est-09	Fire Exit Stair, Corridor FL 2 #04		✓		✓		✓		✓		✓	
30	C-Est-10	Front of room 2208		✓		✓		✓		✓		✓	
31	C-Est-11	Fire Exit Stair, Corridor FL 3 #01		✓		✓		✓		✓		✓	
32	C-Est-12	Fire Exit Stair, Corridor FL 3 #02		✓		✓		✓		✓		✓	
33	C-Est-13	Fire Exit Stair, Corridor FL 3 #03		✓		✓		✓		✓		✓	
34	C-Est-14	Fire Exit Stair, Corridor FL 3 #04		✓		✓		✓		✓		✓	
35	C-Est-15	Fire Exit Stair, Corridor FL 3 #05		✓		✓		✓		✓		✓	
36	C-Est-16	Front of room 2308		✓		✓		✓		✓		✓	
		Building D - Jaran Restaurant											
37	D-Est-01	Staff entrance - inside FL 1		✓		✓		✓		✓		✓	
38	D-Est-02	Staff entrance - outside FL 1		✓		✓		✓		✓		✓	
39	D-Est-03	Warm basin FL 1		✓		✓		✓		✓		✓	
40	D-Est-04	Entrance of driveway FL 1		✓		✓		✓		✓		✓	
41	D-Est-05	Guest entrance 01		✓		✓		✓		✓		✓	
42	D-Est-06	Guest entrance 02		✓		✓		✓		✓		✓	
43	D-Est-07	Exit door to beach pool		✓		✓		✓		✓		✓	
44	D-Est-08	Exit door to Fire bar		✓		✓		✓		✓		✓	

Check by:

Few

Monist By:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Preventive Maintenance Fire Exit Light

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP			Push Test	Power Supply Test	Open	Remark
			AC	CHARGE / FULL	ON				
43	F1-Ex-01	Security Office FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
44	F1-Ex-02	Receiving Office FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
45	F1-Ex-03	Receiving water area FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
46	F1-Ex-04	Front of Reception No.32 FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
47	F1-Ex-05	Chief Office FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
48	F1-Ex-06	Male guest carter FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
49	F1-Ex-07	Corridor staff FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
50	F1-Ex-08	Caravan FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
51	F1-Ex-09	Front of Photo Room FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
52	F1-Ex-10	Front of Photo Room FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
53	F1-Ex-11	Front of Photo Room FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
54	F1-Ex-12	Front of Photo Room FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
55	F1-Ex-13	Front of Photo Room FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
56	F1-Ex-14	Front of Photo Room FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
57	F1-Ex-15	Front of Photo Room FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
58	F1-Ex-16	Front of Photo Room FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
59	F1-Ex-17	Front of Photo Room FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
60	F1-Ex-18	Front of Photo Room FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
61	F1-Ex-19	Front of Photo Room FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
62	F1-Ex-20	Front of Photo Room FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
63	F1-Ex-21	Front of Photo Room FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
64	F1-Ex-22	Front of Photo Room FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
65	F1-Ex-23	Front of Photo Room FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
66	F1-Ex-24	Front of Photo Room FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
67	F1-Ex-25	Front of Photo Room FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
68	F1-Ex-26	Front of Photo Room FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
69	F1-Ex-27	Front of Photo Room FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

EN-PM-08 Approve 10/02/2019

Check by: Feny

Monitor By: Jm

Preventive Maintenance Fire Exit Light

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP			Push Test	Power Supply Test	Open	Remark
			AC	CHARGE / FULL	ON				
93	F2-Ex-07	Opposite VIP room 01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
94	F2-Ex-08	Opposite VIP room 02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
95	F2-Ex-09	IT room FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
96	F2-Ex-10	Locker Female (Staff) FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
97	F2-Ex-11	Locker Male (Staff) FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
98	F2-Ex-12	Front of La Barquet FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
99	F2-Ex-13	Front of La Barquet FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
100	F2-Ex-14	Black Banquet Kitchen FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
101	F2-Ex-15	Corridor to lobby FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
102	F2-Ex-16	Corridor to lobby FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
103	F2-Ex-17	Corridor to lobby FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
104	F2-Ex-18	Corridor to lobby FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
105	F2-Ex-19	Corridor to lobby FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
106	F2-Ex-20	Corridor to lobby FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
107	F2-Ex-21	Corridor to lobby FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
108	F2-Ex-22	Corridor to lobby FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
109	F2-Ex-23	Corridor to lobby FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
110	F2-Ex-24	Corridor to lobby FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
111	F2-Ex-25	Corridor to lobby FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
112	F2-Ex-26	Corridor to lobby FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
113	F2-Ex-27	Corridor to lobby FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
114	F2-Ex-28	Corridor to lobby FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
115	F2-Ex-29	Corridor to lobby FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
116	F2-Ex-30	Corridor to lobby FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
117	F2-Ex-31	Corridor to lobby FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

EN-PM-08 Approve 10/02/2019

Check by: Feny

Monitor By: Jm

Preventive Maintenance Fire Exit Light

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP			Push Test	Power Supply Test	Open	Remark
			AC	CHARGE / FULL	ON				
70	F1-Ex-28	Room 3201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
71	F1-Ex-27	Room 3201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
72	F1-Ex-26	Room 3205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
73	F1-Ex-25	Room 3205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
74	F1-Ex-24	Room 3205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
75	F1-Ex-23	Room 3205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
76	F1-Ex-22	Room 3205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
77	F1-Ex-21	Room 3205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
78	F1-Ex-20	Room 3205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
79	F1-Ex-19	Room 3205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
80	F1-Ex-18	Room 3205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
81	F1-Ex-17	Room 3205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
82	F1-Ex-16	Room 3205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
83	F1-Ex-15	Room 3205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
84	F1-Ex-14	Room 3205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
85	F1-Ex-13	Room 3205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
86	F1-Ex-12	Room 3205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
87	F1-Ex-11	Room 3205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
88	F1-Ex-10	Room 3205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
89	F1-Ex-09	Room 3205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
90	F1-Ex-08	Room 3205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
91	F1-Ex-07	Room 3205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
92	F1-Ex-06	Room 3205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

EN-PM-08 Approve 10/02/2019

Check by: Feny

Monitor By: Jm

Preventive Maintenance Fire Exit Light

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP			Push Test	Power Supply Test	Open	Remark
			AC	CHARGE / FULL	ON				
118	F2-Ex-32	Room 3415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
119	F2-Ex-31	Room 3415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
120	F2-Ex-30	Room 3415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
121	F2-Ex-29	Room 3415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
122	F2-Ex-28	Room 3415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
123	F2-Ex-27	Room 3415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
124	F2-Ex-26	Room 3415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
125	F2-Ex-25	Room 3415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
126	F2-Ex-24	Room 3415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
127	F2-Ex-23	Room 3415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
128	F2-Ex-22	Room 3415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
129	F2-Ex-21	Room 3415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
130	F2-Ex-20	Room 3415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
131	F2-Ex-19	Room 3415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
132	F2-Ex-18	Room 3415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
133	F2-Ex-17	Room 3415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
134	F2-Ex-16	Room 3415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
135	F2-Ex-15	Room 3415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
136	F2-Ex-14	Room 3415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
137	F2-Ex-13	Room 3415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
138	F2-Ex-12	Room 3415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
139	F2-Ex-11	Room 3415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
140	F2-Ex-10	Room 3415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

EN-PM-08 Approve 10/02/2019

Check by: Feny

Monitor By: Jm

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Feb 2025

No.	Code	Location	Model ชนิด	Size ขนาด	Pressure/Weight แรงดัน/น้ำหนัก	Cleaning ทำความสะอาด	Result		Remark
							Yes	No	
Building A									
1	A-FEX-01	Gas Station 01	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
2	A-FEX-02	Gas Station 02	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
3	A-FEX-03	Basement : Lift staff	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
4	A-FEX-04	Kitchen of Club IC	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
5	A-FEX-05	Maid room FL2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
6	A-FEX-06	Maid room FL3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building D : Jara's Restaurant									
7	D-FEX-01	Back of Jara's kitchen : Staff Toilet	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
8	D-FEX-02	Back of Jara's kitchen : Dish washing	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
Building LM : Pine Bar									
9	LM-FEX-01	Back of Pine Bar	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
Building C									
10	C-FEX-01	Basement : Pump room	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
11	C-FEX-02	Basement : Pool Pump room	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
12	C-FEX-03	Maid room FL1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
13	C-FEX-04	Maid room FL2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
14	C-FEX-05	Maid room FL3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building E									
15	E-FEX-01	Inside EE room FL1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
16	E-FEX-02	Front of MDB room FL2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
17	E-FEX-03	Front of Generator FL3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building F1 & F2									
18	F1-FEX-01	Security Office FL1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
19	F1-FEX-02	Chiller room FL1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
20	F1-FEX-03	Chef Office FL1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
21	F1-FEX-04	EE room, Back of Pinto FL1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
22	F2-FEX-05	Front of HR Office FL1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
23	F2-FEX-06	Front of Pool pump room FL1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
24	F2-FEX-07	Back of meeting room, Staff Corridor	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
25	F2-FEX-08	EE room, Back of Staff Corridor	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
26	F1-FEX-09	Front of EE room FL2	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
27	F1-FEX-10	Front of 3201	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
28	F1-FEX-11	Front of 3205	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓		
29	F2-FEX-12	EE room Banquet FL2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
30	F2-FEX-13	Banquet Party 1 FL2	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓		
31	F2-FEX-14	Banquet Party 2 FL2	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓		
32	F2-FEX-15	Banquet Entrance FL2	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓		

EN-PM-11 Approve 10/8/2019

Check by: FewMonitor By: Sah

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Feb 2025

No.	Code	Location	Model size	Size liters	Pressure/Weight liters/lb/min	Cleaning frequency	Result		Remark
							Yes	No	
Building F1 & F2									
33	F1-FEX-16	Front of 3301 FL3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
34	F1-FEX-17	Front of 3305 FL3	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓		
35	F1-FEX-18	Front of 3310 FL3	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓		
36	F2-FEX-19	Maid room FL3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
37	F2-FEX-20	Front of 3316	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓		
38	F2-FEX-21	Front of 3321	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓		
39	F1-FEX-22	Front of Maid room FL4	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓		
40	F1-FEX-23	Front of 3401	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
41	F1-FEX-24	Front of 3405	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
42	F2-FEX-25	Maid room FL4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
43	F1-FEX-25	Front of 3416	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓		
44	F2-FEX-26	Front of 3421	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓		
Building G									
45	G-FEX-01	Maid room FL1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
46	G-FEX-02	Front of 4104	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
47	G-FEX-03	Front of 4111	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
48	G-FEX-04	Maid room FL2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
49	G-FEX-05	Front of 4204	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
50	G-FEX-06	Front of 4211	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
51	G-FEX-07	Maid room FL3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
52	G-FEX-08	Front of 4304	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
53	G-FEX-09	Front of 4311	Dry Chemi	15	195psi/4.5Kg	✓	✓		
54	G-FEX-10	Maid room FL4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
55	G-FEX-11	Front of 4404	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓		
56	G-FEX-12	Front of 4411	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓		
57	G-FEX-13	Maid room FL5	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
58	G-FEX-14	Front of 4504	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
59	G-FEX-15	Front of 4511	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
Building H									
60	H-FEX-01	Maid room FL1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
61	H-FEX-02	Front of 5104	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
62	H-FEX-03	Front of 5111	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
63	H-FEX-04	Maid room FL2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
64	H-FEX-05	Front of 5204	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
65	H-FEX-06	Front of 5211	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
66	H-FEX-07	Maid room FL3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
67	H-FEX-08	Front of 5304	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
68	H-FEX-09	Front of 5311	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
69	H-FEX-10	Maid room FL4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
70	H-FEX-11	Front of 5404	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		

EN-PM-11 Approve 10/8/2019

Check by: FewMonitor By: Sah

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Feb 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result	Remark
			size	litre/lb	kg/lb	kg/lb	Yes	No
Building H								
71	H-FEX-12	Front of 5411	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
72	H-FEX-13	Maid room FL.5	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
73	H-FEX-14	Front of 5504	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
74	H-FEX-15	Front of 5511	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓	
Building Cluster Villa								
75	CV-FEX-01	Room 0001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
76	CV-FEX-02	Room 0002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
77	CV-FEX-03	Room 0003	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓	
78	CV-FEX-04	Room 0004	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓	
79	CV-FEX-05	Room 0005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
80	CV-FEX-06	Room 0006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
81	CV-FEX-07	Room 0007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
82	CV-FEX-08	Room 0008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
83	CV-FEX-09	Room 0009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
84	CV-FEX-10	Room 0010	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓	
85	CV-FEX-11	Room 0011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
86	CV-FEX-12	Room 0012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
87	CV-FEX-13	EE room Cluster Villa zone	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
Building I								
88	I-FEX-01	EE room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
89	I-FEX-02	Pump room FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
90	I-FEX-03	EE room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
91	I-FEX-04	MOB room FL.2	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
92	I-FEX-05	Front of Training room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
Building K								
93	K-FEX-01	Front of EE room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
94	K-FEX-02	Gas Station 01 FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
95	K-FEX-03	Gas Station 02 FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
96	K-FEX-04	EE room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
97	K-FEX-05	EE room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
Building J								
98	J-FEX-01	Front of IT room	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	

EN-FM-11 Approve 10/8/2019

Check by: Feys

Monitor By: an

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Feb 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result	Remark
			size	litre/lb	kg/lb	kg/lb	Yes	No
Building Pool Villas								
99	PV-FEX-01	Room 7001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
100	PV-FEX-02	Pump room 7001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
101	PV-FEX-03	Room 7002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
102	PV-FEX-04	Pump room 7002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
103	PV-FEX-05	Room 7003	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
104	PV-FEX-06	Pump room 7003	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
105	PV-FEX-07	Room 7004	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
106	PV-FEX-08	Pump room 7004	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
107	PV-FEX-09	Room 7005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
108	PV-FEX-10	Pump room 7005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
109	PV-FEX-11	Room 7006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
110	PV-FEX-12	Pump room 7006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
111	PV-FEX-13	Room 7007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
112	PV-FEX-14	Pump room 7007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
113	PV-FEX-15	Room 7008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
114	PV-FEX-16	Pump room 7008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
115	PV-FEX-17	Room 7009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
116	PV-FEX-18	Pump room 7009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
117	PV-FEX-19	Room 7010	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
118	PV-FEX-20	Pump room 7010	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
119	PV-FEX-21	Room 7011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
120	PV-FEX-22	Pump room 7011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
121	PV-FEX-23	Room 7012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
122	PV-FEX-24	Pump room 7012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
123	PV-FEX-25	Room 7014	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
124	PV-FEX-26	Pump room 7014	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	

EN-FM-11 Approve 10/8/2019

Check by: Feys

Monitor By: an

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Mar 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Open Power Supply Test	REMARK
			LAMP (AC)	ON	OFF	LAMP (FAL)			
1	A-Emet-61	Building A							
2	A-Emet-62	Pump room 12 Basement	/	/	/	/	/	/	
3	A-Emet-63	Head pump room 12 Basement	/	/	/	/	/	/	
4	A-Emet-64	EE room Basement	/	/	/	/	/	/	
5	A-Emet-65	Pool pump room Basement	/	/	/	/	/	/	
6	A-Emet-66	Lift Kitchen Club IC FL 1	/	/	/	/	/	/	
7	A-Emet-67	Entrance Kitchen Club IC FL 1	/	/	/	/	/	/	
8	A-Emet-68	Corridor Toilet Male / Female FL 1	/	/	/	/	/	/	
9	A-Emet-69	Toilet Male FL 1	/	/	/	/	/	/	
10	A-Emet-70	Locker Club IC FL 1	/	/	/	/	/	/	
11	A-Emet-71	Toilet Female FL 1	/	/	/	/	/	/	
12	A-Emet-72	Lift Butler FL 1	/	/	/	/	/	/	
13	A-Emet-73	Entrance Club IC FL 1	/	/	/	/	/	/	
14	A-Emet-74	Corridor Butler FL 1	/	/	/	/	/	/	
15	A-Emet-75	Corridor Ball FL 1	/	/	/	/	/	/	
16	A-Emet-76	Corridor Ball FL 1	/	/	/	/	/	/	
17	A-Emet-77	Way down to Jara rest. 01 FL 1	/	/	/	/	/	/	
18	A-Emet-78	Way down to Jara rest. 02 FL 1	/	/	/	/	/	/	
19	A-Emet-79	Room 1107	/	/	/	/	/	/	
20	A-Emet-80	EE room Back of Club IC FL 1	/	/	/	/	/	/	
21	A-Emet-81	Male room FL 2	/	/	/	/	/	/	
22	A-Emet-82	Room 1202	/	/	/	/	/	/	
23	A-Emet-83	Room 1205	/	/	/	/	/	/	
24	A-Emet-84	Room 1207	/	/	/	/	/	/	
25	A-Emet-85	EE room FL 2	/	/	/	/	/	/	

Check by: Erys

Monitor By: AN

EN-PM-17-Approve 15062019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Mar 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Open Power Supply Test	REMARK
			LAMP (AC)	ON	OFF	LAMP (FAL)			
48	C-Emet-9	Building G							
49	C-Emet-10	Corridor FL 3	/	/	/	/	/	/	
50	C-Emet-11	Room 2208	/	/	/	/	/	/	
51	C-Emet-12	Male room FL 3	/	/	/	/	/	/	
52	C-Emet-13	Fire Exit door FL 3	/	/	/	/	/	/	
53	C-Emet-14	Room 2208	/	/	/	/	/	/	
54	C-Emet-15	EE room FL 3	/	/	/	/	/	/	
55	D-Emet-16	IT room FL 1	/	/	/	/	/	/	
56	D-Emet-17	EE room FL 1	/	/	/	/	/	/	
57	D-Emet-18	Front of EE room FL 1	/	/	/	/	/	/	
58	D-Emet-19	AAU room 02 FL 1	/	/	/	/	/	/	
59	D-Emet-20	AAU room 02 FL 1	/	/	/	/	/	/	
60	D-Emet-21	Room pump room FL 1	/	/	/	/	/	/	
61	D-Emet-22	Room pump room FL 1	/	/	/	/	/	/	
62	D-Emet-23	Room pump room FL 1	/	/	/	/	/	/	
63	D-Emet-24	Shower room FL 1	/	/	/	/	/	/	
64	D-Emet-25	Jara Kitchen area FL 1	/	/	/	/	/	/	
65	D-Emet-26	Entrance Toilet of guest FL 1	/	/	/	/	/	/	
66	D-Emet-27	Toilet Male FL 1	/	/	/	/	/	/	
67	D-Emet-28	Toilet Female FL 1	/	/	/	/	/	/	
68	D-Emet-29	Toilet Disabled FL 1	/	/	/	/	/	/	
69	D-Emet-30	Room pump near Toilet of guest FL 1	/	/	/	/	/	/	
70	D-Emet-31	Entrance of Jara - inside FL 1	/	/	/	/	/	/	
71	D-Emet-32	Jara Rest Area FL 1	/	/	/	/	/	/	

Check by: Erys

Monitor By: AN

EN-PM-17-Approve 15062019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Mar 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Open Power Supply Test	REMARK
			LAMP (AC)	ON	OFF	LAMP (FAL)			
26	A-Emet-26	Building A							
27	A-Emet-27	Male room FL 3	/	/	/	/	/	/	
28	A-Emet-28	Room 1305	/	/	/	/	/	/	
29	A-Emet-29	Room 1307	/	/	/	/	/	/	
30	A-Emet-30	EE room FL 3	/	/	/	/	/	/	
31	C-Emet-01	Building C							
32	C-Emet-02	Head pump room Basement	/	/	/	/	/	/	
33	C-Emet-03	Room pump room Basement	/	/	/	/	/	/	
34	C-Emet-04	Room 2102	/	/	/	/	/	/	
35	C-Emet-05	Corridor FL 1	/	/	/	/	/	/	
36	C-Emet-06	Male room FL 1	/	/	/	/	/	/	
37	C-Emet-07	Room 2105	/	/	/	/	/	/	
38	C-Emet-08	Room 2108	/	/	/	/	/	/	
39	C-Emet-09	EE room FL 1	/	/	/	/	/	/	
40	C-Emet-10	Room 2109	/	/	/	/	/	/	
41	C-Emet-11	Fire Exit door FL 2	/	/	/	/	/	/	
42	C-Emet-12	LB FL 2	/	/	/	/	/	/	
43	C-Emet-13	Male room FL 2	/	/	/	/	/	/	
44	C-Emet-14	Room 2204	/	/	/	/	/	/	
45	C-Emet-15	Fire Exit door FL 2	/	/	/	/	/	/	
46	C-Emet-16	Room 2208	/	/	/	/	/	/	
47	C-Emet-17	EE room FL 2	/	/	/	/	/	/	
48	C-Emet-18	Room 2202	/	/	/	/	/	/	

Check by: Erys

Monitor By: AN

EN-PM-17-Approve 15062019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Mar 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Open Power Supply Test	REMARK
			LAMP (AC)	ON	OFF	LAMP (FAL)			
72	D-Emet-18	Building D							
73	D-Emet-19	Room 2208	/	/	/	/	/	/	
74	D-Emet-20	Outside Jara to Club IC FL 1	/	/	/	/	/	/	
75	D-Emet-21	Outside Jara to Fire Bar FL 1	/	/	/	/	/	/	
76	LM-Emet-01	Building LM (Fire Bar)							
77	LM-Emet-02	EE room	/	/	/	/	/	/	
78	LM-Emet-03	Penry room	/	/	/	/	/	/	
79	LM-Emet-04	Fire Bar 01	/	/	/	/	/	/	
80	LM-Emet-05	Fire Bar 02	/	/	/	/	/	/	
81	F1-Emet-01	Building F1							
82	F1-Emet-02	Front of Reception FL 1	/	/	/	/	/	/	
83	F1-Emet-03	Security Office FL 1	/	/	/	/	/	/	
84	F1-Emet-04	Penry's Office FL 1	/	/	/	/	/	/	
85	F1-Emet-05	Reception Mgr FL 1	/	/	/	/	/	/	
86	F1-Emet-06	Reception wash area FL 1	/	/	/	/	/	/	
87	F1-Emet-07	Saikh room FL 1	/	/	/	/	/	/	
88	F1-Emet-08	Reception Store FL 1	/	/	/	/	/	/	
89	F1-Emet-09	Food / Vegetable room FL 1	/	/	/	/	/	/	
90	F1-Emet-10	Chief Office FL 1	/	/	/	/	/	/	
91	F1-Emet-11	Executive Chief FL 1	/	/	/	/	/	/	
92	F1-Emet-12	Pod / Unisex wash room FL 1	/	/	/	/	/	/	

Check by: Erys

Monitor By: AN

EN-PM-17-Approve 15062019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Mar 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Open Power Supply Test	REMARK
			LAMP (AC)	LAMP (AC)	LAMP (AC)	LAMP (AC)			
ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
181	F2-Emm-26	Building F2							
182	F2-Emm-10	Tool room FL 1							
190	F2-Emm-11	Tool room FL 1							
191	F2-Emm-12	Tool room FL 1							
194	F2-Emm-13	Meeting room - Atr FL 1							
195	F2-Emm-14	Meeting room - Atr FL 1							
196	F2-Emm-15	VP room FL 1							
197	F2-Emm-16	Board room - Atr FL 1							
198	F2-Emm-17	Tool room FL 1							
199	F2-Emm-18	Tool room FL 1							
200	F2-Emm-19	Tool room FL 1							
201	F2-Emm-20	Tool room FL 1							
202	F2-Emm-21	Tool room FL 1							
203	F2-Emm-22	Tool room FL 1							
204	F2-Emm-23	Tool room FL 1							
205	F2-Emm-24	Tool room FL 1							
206	F2-Emm-25	Tool room FL 1							
207	F2-Emm-26	Tool room FL 1							
208	F2-Emm-27	Tool room FL 1							
209	F2-Emm-28	Tool room FL 1							
210	F2-Emm-29	Tool room FL 1							
211	F2-Emm-30	Tool room FL 1							
212	F2-Emm-31	Tool room FL 1							
213	F2-Emm-32	Tool room FL 1							
214	F2-Emm-33	Tool room FL 1							
215	F2-Emm-34	Tool room FL 1							

Check by: Ferys

Monitor By: Sryk

EN-PM-17-Approve 10/02/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Mar 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Open Power Supply Test	REMARK
			LAMP (AC)	LAMP (AC)	LAMP (AC)	LAMP (AC)			
ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
241	F2-Emm-69	Building F2							
242	F2-Emm-60	Room 3418							
243	F2-Emm-61	Room 3420							
244	F2-Emm-62	Room 3412							
245	F2-Emm-63	Room 3415							
246	F2-Emm-64	Room 3415							
247	F2-Emm-65	Room 3415							
248	G-Emm-1	Building G							
249	G-Emm-2	Room 4101							
250	G-Emm-3	Room 4104							
251	G-Emm-4	Room 4108							
252	G-Emm-5	Room 4110							
253	G-Emm-6	Room 4111							
254	G-Emm-7	Room 4111							
255	G-Emm-8	Room 4201							
256	G-Emm-9	Room 4201							
257	G-Emm-10	Room 4208							
258	G-Emm-11	Room 4208							
259	G-Emm-12	Room 4210							
260	G-Emm-13	Room 4210							
261	G-Emm-14	Room 4210							
262	G-Emm-15	Room 4210							
263	G-Emm-16	Room 4210							

Check by: Ferys

Monitor By: Sryk

EN-PM-17-Approve 10/02/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Mar 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Open Power Supply Test	REMARK
			LAMP (AC)	LAMP (AC)	LAMP (AC)	LAMP (AC)			
ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
216	F2-Emm-34	Building F2							
217	F2-Emm-35	Tool room FL 2							
218	F2-Emm-36	Tool room FL 2							
219	F2-Emm-37	Tool room FL 2							
220	F2-Emm-38	Tool room FL 2							
221	F2-Emm-39	Tool room FL 2							
222	F2-Emm-40	Tool room FL 2							
223	F2-Emm-41	Tool room FL 2							
224	F2-Emm-42	Tool room FL 2							
225	F2-Emm-43	Tool room FL 2							
226	F2-Emm-44	Tool room FL 2							
227	F2-Emm-45	Tool room FL 2							
228	F2-Emm-46	Tool room FL 2							
229	F2-Emm-47	Tool room FL 2							
230	F2-Emm-48	Tool room FL 2							
231	F2-Emm-49	Tool room FL 2							
232	F2-Emm-50	Tool room FL 2							
233	F2-Emm-51	Tool room FL 2							
234	F2-Emm-52	Tool room FL 2							
235	F2-Emm-53	Tool room FL 2							
236	F2-Emm-54	Tool room FL 2							
237	F2-Emm-55	Tool room FL 2							
238	F2-Emm-56	Tool room FL 2							
239	F2-Emm-57	Tool room FL 2							
240	F2-Emm-58	Tool room FL 2							

Check by: Ferys

Monitor By: Sryk

EN-PM-17-Approve 10/02/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Mar 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Open Power Supply Test	REMARK
			LAMP (AC)	LAMP (AC)	LAMP (AC)	LAMP (AC)			
ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
264	G-Emm-17	Building G							
265	G-Emm-18	Room 4304							
266	G-Emm-19	Room 4304							
267	G-Emm-20	Room 4304							
268	G-Emm-21	Room 4304							
269	G-Emm-22	Room 4304							
270	G-Emm-23	Room 4304							
271	G-Emm-24	Room 4304							
272	G-Emm-25	Room 4304							
273	G-Emm-26	Room 4304							
274	G-Emm-27	Room 4304							
275	G-Emm-28	Room 4304							
276	G-Emm-29	Room 4304							
277	G-Emm-30	Room 4304							
278	G-Emm-31	Room 4304							
279	G-Emm-32	Room 4304							
280	G-Emm-33	Room 4304							
281	G-Emm-34	Room 4304							
282	G-Emm-35	Room 4304							
283	H-Emm-1	Building H							
284	H-Emm-2	Room 5101							
285	H-Emm-3	Room 5104							
286	H-Emm-4	Room 5108							

Check by: Ferys

Monitor By: Sryk

EN-PM-17-Approve 10/02/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Mar 2025

NO	CODE	LOCATION	LAMP (A.C.)				INDICATOR LAMP				Push Test	Power Supply Test	Open	REMARK
			ON	OFF	ON	OFF	LAMP (A.C.)	LAMP CHANGE (FULL)	LAMP (A.C.)	ON	OFF			
287	H-Emr-05	Building H												
288	H-Emr-06	Room 5110												
289	H-Emr-07	EE room FL 1												
290	H-Emr-08	Male room FL 1												
291	H-Emr-09	Male room FL 2												
292	H-Emr-10	Room 5201												
293	H-Emr-11	Room 5204												
294	H-Emr-12	Room 5208												
295	H-Emr-13	Room 5210												
296	H-Emr-14	Room 5212												
297	H-Emr-15	Room 5214												
298	H-Emr-16	Room 5216												
299	H-Emr-17	Room 5218												
300	H-Emr-18	Room 5220												
301	H-Emr-19	Room 5222												
302	H-Emr-20	Room 5224												
303	H-Emr-21	Room 5226												
304	H-Emr-22	Room 5228												
305	H-Emr-23	Room 5230												
306	H-Emr-24	Room 5232												
307	H-Emr-25	Room 5234												
308	H-Emr-26	Room 5236												
309	H-Emr-27	Room 5238												
310	H-Emr-28	Room 5240												
311	H-Emr-29	Room 5242												

Check by: Envs

Monitor By: Envs

EN-MS-17-Approved 10/05/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Mar 2025

NO	CODE	LOCATION	LAMP (A.C.)				INDICATOR LAMP				Push Test	Power Supply Test	Open	REMARK
			ON	OFF	ON	OFF	LAMP (A.C.)	LAMP CHANGE (FULL)	LAMP (A.C.)	ON	OFF			
335	K-Emr-18	Building K												
336	K-Emr-19	Room 5110												
337	K-Emr-20	Room 5112												
338	K-Emr-21	Room 5114												
339	K-Emr-22	Room 5116												
340	K-Emr-23	Room 5118												
341	K-Emr-24	Room 5120												
342	K-Emr-25	Room 5122												
343	K-Emr-26	Room 5124												
344	K-Emr-27	Room 5126												
345	K-Emr-28	Room 5128												
346	K-Emr-29	Room 5130												
347	K-Emr-30	Room 5132												
348	K-Emr-31	Room 5134												
349	K-Emr-32	Room 5136												
350	K-Emr-33	Room 5138												
351	K-Emr-34	Room 5140												
352	K-Emr-35	Room 5142												
353	K-Emr-36	Room 5144												
354	K-Emr-37	Room 5146												
355	K-Emr-38	Room 5148												
356	K-Emr-39	Room 5150												
357	K-Emr-40	Room 5152												

Check by: Envs

Monitor By: Envs

EN-MS-17-Approved 10/05/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Mar 2025

NO	CODE	LOCATION	LAMP (A.C.)				INDICATOR LAMP				Push Test	Power Supply Test	Open	REMARK
			ON	OFF	ON	OFF	LAMP (A.C.)	LAMP CHANGE (FULL)	LAMP (A.C.)	ON	OFF			
312	H-Emr-30	Building H												
313	H-Emr-31	Room 5110												
314	H-Emr-32	Room 5112												
315	H-Emr-33	Room 5114												
316	H-Emr-34	Room 5116												
317	H-Emr-35	Room 5118												
318	H-Emr-36	Room 5120												
319	H-Emr-37	Room 5122												
320	H-Emr-38	Room 5124												
321	H-Emr-39	Room 5126												
322	H-Emr-40	Room 5128												
323	H-Emr-41	Room 5130												
324	H-Emr-42	Room 5132												
325	H-Emr-43	Room 5134												
326	H-Emr-44	Room 5136												
327	H-Emr-45	Room 5138												
328	H-Emr-46	Room 5140												
329	H-Emr-47	Room 5142												
330	H-Emr-48	Room 5144												
331	H-Emr-49	Room 5146												
332	H-Emr-50	Room 5148												
333	H-Emr-51	Room 5150												
334	H-Emr-52	Room 5152												

Check by: Envs

Monitor By: Envs

EN-MS-17-Approved 10/05/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Mar 2025

NO	CODE	LOCATION	LAMP (A.C.)				INDICATOR LAMP				Push Test	Power Supply Test	Open	REMARK
			ON	OFF	ON	OFF	LAMP (A.C.)	LAMP CHANGE (FULL)	LAMP (A.C.)	ON	OFF			
358	K-Emr-14	Building K												
359	K-Emr-15	Room 5110												
360	K-Emr-16	Room 5112												
361	K-Emr-17	Room 5114												
362	K-Emr-18	Room 5116												
363	K-Emr-19	Room 5118												
364	K-Emr-20	Room 5120												
365	K-Emr-21	Room 5122												
366	K-Emr-22	Room 5124												
367	K-Emr-23	Room 5126												
368	K-Emr-24	Room 5128												
369	K-Emr-25	Room 5130												
370	K-Emr-26	Room 5132												
371	K-Emr-27	Room 5134												
372	K-Emr-28	Room 5136												
373	K-Emr-29	Room 5138												
374	K-Emr-30	Room 5140												
375	K-Emr-31	Room 5142												
376	K-Emr-32	Room 5144												
377	K-Emr-33	Room 5146												
378	K-Emr-34	Room 5148												
379	K-Emr-35	Room 5150												
380	K-Emr-36	Room 5152												

Check by: Envs

Monitor By: Envs

EN-MS-17-Approved 10/05/2019

[illegible]

Production		Location	Age	Sex	Weight (kg)	Height (cm)	Length (cm)	Width (cm)	Depth (cm)	Volume (cm³)	Volume (liters)
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46

[illegible]

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Mar 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result	Remark
			size	Unit	Unit	Unit	Yes	No
Building A								
1	A-FEX-01	Gas Station 01	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
2	A-FEX-02	Gas Station 02	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
3	A-FEX-03	Basement : Lift staff	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
4	A-FEX-04	Kitchen of Club IC	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
5	A-FEX-05	Maid room FL2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
6	A-FEX-06	Maid room FL3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
Building B : Jaras Restaurant								
7	D-FEX-01	Back of Jaras kitchen : Staff Toilet	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
8	D-FEX-02	Back of Jaras kitchen : Dish washing	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
Building LM : Pine Bar								
9	LM-FEX-01	Back of Pine Bar	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
Building C								
10	C-FEX-01	Basement : Pump room	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
11	C-FEX-02	Basement : Pool Pump room	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
12	C-FEX-03	Maid room FL1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
13	C-FEX-04	Maid room FL2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
14	C-FEX-05	Maid room FL3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
Building E								
15	E-FEX-01	Inside EE room FL1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
16	E-FEX-02	Front of MDB room FL2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
17	E-FEX-03	Front of Generator FL3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
Building F1 & F2								
18	F1-FEX-01	Security Office FL1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
19	F1-FEX-02	Chiller room FL1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
20	F1-FEX-03	Chief Office FL1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
21	F1-FEX-04	EE room, Back of Photo FL1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
22	F2-FEX-05	Front of HR Office FL1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
23	F2-FEX-06	Front of Pool pump room FL1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
24	F2-FEX-07	Back of meeting room, Staff Corridor	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
25	F2-FEX-08	EE room, Back of Staff Corridor	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
26	F1-FEX-09	Front of EE room FL2	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
27	F1-FEX-10	Front of 3201	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
28	F1-FEX-11	Front of 3205	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
29	F2-FEX-12	EE room Banquet FL2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
30	F2-FEX-13	Banquet Pantry 1 FL2	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
31	F2-FEX-14	Banquet Pantry 2 FL2	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
32	F2-FEX-15	Banquet Entrance FL2	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	

EN-PW-11 Approve 10/8/2019

Check by: Few5Monitor By: SaM

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Mar 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result	Remark
			size	Unit	Unit	Unit	Yes	No
Building F1 & F2								
33	F1-FEX-16	Front of 3301 FL3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
34	F1-FEX-17	Front of 3305 FL3	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
35	F1-FEX-18	Front of 3310 FL3	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
36	F2-FEX-19	Maid room FL3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
37	F2-FEX-20	Front of 3316	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
38	F2-FEX-21	Front of 3321	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
39	F1-FEX-22	Front of Maid room FL4	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
40	F1-FEX-23	Front of 3401	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
41	F1-FEX-24	Front of 3405	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
42	F2-FEX-25	Maid room FL4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
43	F1-FEX-26	Front of 3416	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
44	F2-FEX-28	Front of 3421	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
Building G								
45	G-FEX-01	Maid room FL1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
46	G-FEX-02	Front of 4104	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
47	G-FEX-03	Front of 4111	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
48	G-FEX-04	Maid room FL2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
49	G-FEX-05	Front of 4204	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
50	G-FEX-06	Front of 4211	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
51	G-FEX-07	Maid room FL3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
52	G-FEX-08	Front of 4304	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
53	G-FEX-09	Front of 4311	Dry Chemi	15	195psi/4.5Kg	✓	✓	
54	G-FEX-10	Maid room FL4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
55	G-FEX-11	Front of 4404	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
56	G-FEX-12	Front of 4411	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
57	G-FEX-13	Maid room FL5	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
58	G-FEX-14	Front of 4504	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
59	G-FEX-15	Front of 4511	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
Building H								
60	H-FEX-01	Maid room FL1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
61	H-FEX-02	Front of 5104	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
62	H-FEX-03	Front of 5111	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
63	H-FEX-04	Maid room FL2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
64	H-FEX-05	Front of 5204	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
65	H-FEX-06	Front of 5211	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
66	H-FEX-07	Maid room FL3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
67	H-FEX-08	Front of 5304	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
68	H-FEX-09	Front of 5311	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
69	H-FEX-10	Maid room FL4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
70	H-FEX-11	Front of 5404	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	

EN-PW-11 Approve 10/8/2019

Check by: Few5Monitor By: SaM

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Mar 2025									
No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result	Remark	
			slua	slua	usaduh/ua	h-wa-u-u-u-u-u-u	Yes	No	
Building H									
71	H-FEX-12	Front of 5411	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
72	H-FEX-13	Maid room FL.5	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
73	H-FEX-14	Front of 5504	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
74	H-FEX-15	Front of 5511	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓		
Building Cluster Villa									
75	CV-FEX-01	Room 6001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
76	CV-FEX-02	Room 6002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
77	CV-FEX-03	Room 6003	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓		
78	CV-FEX-04	Room 6004	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓		
79	CV-FEX-05	Room 6005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
80	CV-FEX-06	Room 6006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
81	CV-FEX-07	Room 6007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
82	CV-FEX-08	Room 6008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
83	CV-FEX-09	Room 6009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
84	CV-FEX-10	Room 6010	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓		
85	CV-FEX-11	Room 6011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
86	CV-FEX-12	Room 6012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
87	CV-FEX-13	EE room Cluster Villa zone	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building I									
88	I-FEX-01	EE room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
89	I-FEX-02	Pump room FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
90	I-FEX-03	EE room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
91	I-FEX-04	MDR room FL.2	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
92	I-FEX-05	Front of Training room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building K									
93	K-FEX-01	Front of EE room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
94	K-FEX-02	Gas Station 01 FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
95	K-FEX-03	Gas Station 02 FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
96	K-FEX-04	EE room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
97	K-FEX-05	EE room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building J									
98	J-FEX-01	Front of IT room	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		

EN-PM-11 Approve 10/02/2019

Check by: FW3 Monitor By: Sah

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Mar 2025									
No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result	Remark	
			slua	slua	usaduh/ua	h-wa-u-u-u-u-u-u	Yes	No	
Building Pool Villas									
99	PV-FEX-01	Room 7001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
100	PV-FEX-02	Pump room 7001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
101	PV-FEX-03	Room 7002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
102	PV-FEX-04	Pump room 7002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
103	PV-FEX-05	Room 7003	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
104	PV-FEX-06	Pump room 7003	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
105	PV-FEX-07	Room 7004	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
106	PV-FEX-08	Pump room 7004	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
107	PV-FEX-09	Room 7005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
108	PV-FEX-10	Pump room 7005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
109	PV-FEX-11	Room 7006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
110	PV-FEX-12	Pump room 7006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
111	PV-FEX-13	Room 7007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
112	PV-FEX-14	Pump room 7007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
113	PV-FEX-15	Room 7008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
114	PV-FEX-16	Pump room 7008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
115	PV-FEX-17	Room 7009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
116	PV-FEX-18	Pump room 7009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
117	PV-FEX-19	Room 7010	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
118	PV-FEX-20	Pump room 7010	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
119	PV-FEX-21	Room 7011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
120	PV-FEX-22	Pump room 7011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
121	PV-FEX-23	Room 7012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
122	PV-FEX-24	Pump room 7012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
123	PV-FEX-25	Room 7014	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
124	PV-FEX-26	Pump room 7014	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		

EN-PM-11 Approve 10/02/2019

Check by: FW3 Monitor By: Sah

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Apr 2023

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Power Supply Test	REMARK
			LAMP (A2)	LAMP CHARGE (FULL)	LAMP (A1)	LAMP (A3)			
ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL		
1	A-Enn01	Building A							
2	A-Enn02	Pump room 11 Basement							
3	A-Enn03	Pump room 12 Basement							
4	A-Enn04	EE room Basement							
5	A-Enn05	Pool pump room Basement							
6	A-Enn06	U/L Kitchen Club IC FL 1							
7	A-Enn07	Entrance Kitchen Club IC FL 1							
8	A-Enn08	Corridor Toilet Male / Female FL 1							
9	A-Enn09	Toilet Male FL 1							
10	A-Enn10	Locker Club IC FL 1							
11	A-Enn11	Toilet Female FL 1							
12	A-Enn12	U/L Bath FL 1							
13	A-Enn13	U/L Bath FL 1							
14	A-Enn14	Corridor Bath IC FL 1							
15	A-Enn15	Corridor Bath IC FL 1							
16	A-Enn16	Corridor Bath IC FL 1							
17	A-Enn17	Way down to Jans rest. 01 FL 1							
18	A-Enn18	Way down to Jans rest. 02 FL 1							
19	A-Enn19	Room 1107							
20	A-Enn20	EE room, Back of Club IC FL 1							
21	A-Enn21	Male room FL 2							
22	A-Enn22	Room 1502							
23	A-Enn23	Room 1505							
24	A-Enn24	Room 1507							
25	A-Enn25	EE room FL 2							

Check by: Yus

Member By: Qm

EN-PK-10 Approve 10/02/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Apr 2023

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Power Supply Test	REMARK
			LAMP (A2)	LAMP CHARGE (FULL)	LAMP (A1)	LAMP (A3)			
ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL		
49	C-Enn19	Corridor FL 3							
50	C-Enn20	Room 2008							
51	C-Enn21	Male room FL 3							
52	C-Enn22	Fire Exit door FL 3							
53	C-Enn23	Room 2008							
54	C-Enn24	EE room FL 3							
55	D-Enn01	7F room FL 1							
56	D-Enn02	EE room FL 1							
57	D-Enn03	Front of EE room FL 1							
58	D-Enn04	Male room 01 FL 1							
59	D-Enn05	Male room 02 FL 1							
60	D-Enn06	Surge pump room FL 1							
61	D-Enn07	Front of Corridor No 8 FL 1							
62	D-Enn08	U/L machine, Jans Rest FL 1							
63	D-Enn09	Duvallet FL 1							
64	D-Enn10	Jans Kitchen area FL 1							
65	D-Enn11	Entrance Toilet of guest FL 1							
66	D-Enn12	Toilet Male FL 1							
67	D-Enn13	Toilet Female FL 1							
68	D-Enn14	Toilet Disabled FL 1							
69	D-Enn15	Surge pump room Toilet of guest FL 1							
70	D-Enn16	Entrance of Jans - inside FL 1							
71	D-Enn17	Jans Rest Area FL 1							

Check by: Nox

Member By: Qm

EN-PK-11 Approve 10/02/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Apr 2023

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Power Supply Test	REMARK
			LAMP (A2)	LAMP CHARGE (FULL)	LAMP (A1)	LAMP (A3)			
ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL		
26	A-Enn26	Building A							
27	A-Enn27	Male room FL 3							
28	A-Enn28	Room 1308							
29	A-Enn29	Room 1309							
30	A-Enn30	EE room FL 3							
31	C-Enn01	Building C							
32	C-Enn02	Male room Basement							
33	C-Enn03	Pool pump room Basement							
34	C-Enn04	Surge pump room Basement							
35	C-Enn05	Room 2100							
36	C-Enn06	Corridor FL 1							
37	C-Enn07	Male room FL 1							
38	C-Enn08	Room 2101							
39	C-Enn09	EE room FL 1							
40	C-Enn10	Fire Exit door FL 1							
41	C-Enn11	Fire Exit door FL 2							
42	C-Enn12	U/L FL 2							
43	C-Enn13	Male room FL 2							
44	C-Enn14	Room 2201							
45	C-Enn15	Fire Exit door FL 2							
46	C-Enn16	Room 2201							
47	C-Enn17	EE room FL 2							
48	C-Enn18	Room 2202							

Check by: Nox

Member By: Qm

EN-PK-12 Approve 10/02/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Apr 2023

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Power Supply Test	REMARK
			LAMP (A2)	LAMP CHARGE (FULL)	LAMP (A1)	LAMP (A3)			
ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL		
23	D-Enn18	Building B							
24	D-Enn19	Jans Rest, VIP area FL 1							
25	D-Enn20	Male room to Club FL 1							
26	D-Enn21	Outside Jans to Fire Bar FL 1							
27	D-Enn22	Outside Jans to Fire Bar FL 1							
28	LM-Enn01	Building LM (Pine Bar)							
29	LM-Enn02	EE room							
30	LM-Enn03	Pantry room							
31	LM-Enn04	Pine Bar 01							
32	LM-Enn05	Pine Bar 02							
33	LM-Enn06	Pine Bar 03							
34	F1-Enn01	Building F1							
35	F1-Enn02	Front of Reception FL 1							
36	F1-Enn03	Security Office FL 1							
37	F1-Enn04	Reception Office FL 1							
38	F1-Enn05	Reception Mgr FL 1							
39	F1-Enn06	Reception with area FL 1							
40	F1-Enn07	Said room FL 1							
41	F1-Enn08	Beverage Store FL 1							
42	F1-Enn09	Food / Vegetable room FL 1							
43	F1-Enn10	Chief Office FL 1							
44	F1-Enn11	Executive Chief FL 1							
45	F1-Enn12	Pool / Universal wash room FL 1							

Check by: Nox

Member By: Qm

EN-PK-13 Approve 10/02/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Apr 2023

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Power Supply Test	Open	REMARK
			LAMP (A2)	LAMP CHARGE (FULL)	LAMP (P/L)	LAMP (P/L)				
ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
53	F1-Enne-13	Building F1								Standard issue
54	F1-Enne-14	Director's Office								Standard issue
55	F1-Enne-15	Director's Office								Standard issue
56	F1-Enne-16	Director's Office								Standard issue
57	F1-Enne-17	Director's Office								Standard issue
58	F1-Enne-18	Director's Office								Standard issue
59	F1-Enne-19	Director's Office								Standard issue
60	F1-Enne-20	Director's Office								Standard issue
61	F1-Enne-21	Director's Office								Standard issue
62	F1-Enne-22	Director's Office								Standard issue
63	F1-Enne-23	Director's Office								Standard issue
64	F1-Enne-24	Director's Office								Standard issue
65	F1-Enne-25	Director's Office								Standard issue
66	F1-Enne-26	Director's Office								Standard issue
67	F1-Enne-27	Director's Office								Standard issue
68	F1-Enne-28	Director's Office								Standard issue
69	F1-Enne-29	Director's Office								Standard issue
70	F1-Enne-30	Director's Office								Standard issue
71	F1-Enne-31	Director's Office								Standard issue
72	F1-Enne-32	Director's Office								Standard issue
73	F1-Enne-33	Director's Office								Standard issue
74	F1-Enne-34	Director's Office								Standard issue
75	F1-Enne-35	Director's Office								Standard issue
76	F1-Enne-36	Director's Office								Standard issue
77	F1-Enne-37	Director's Office								Standard issue

Check By: N/A

Monitor By: gml

EN-PM-10 Approve 15/05/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Apr 2023

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Power Supply Test	Open	REMARK
			LAMP (A2)	LAMP CHARGE (FULL)	LAMP (P/L)	LAMP (P/L)				
ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
143	F1-Enne-63	Director's Office								Standard issue
144	F1-Enne-64	Director's Office								Standard issue
145	F1-Enne-65	Director's Office								Standard issue
146	F1-Enne-66	Director's Office								Standard issue
147	F1-Enne-67	Director's Office								Standard issue
148	F1-Enne-68	Director's Office								Standard issue
149	F1-Enne-69	Director's Office								Standard issue
150	F1-Enne-70	Director's Office								Standard issue
151	F1-Enne-71	Director's Office								Standard issue
152	F1-Enne-72	Director's Office								Standard issue
153	F1-Enne-73	Director's Office								Standard issue
154	F1-Enne-74	Director's Office								Standard issue
155	F1-Enne-75	Director's Office								Standard issue
156	F1-Enne-76	Director's Office								Standard issue
157	F1-Enne-77	Director's Office								Standard issue
158	F1-Enne-78	Director's Office								Standard issue
159	F1-Enne-79	Director's Office								Standard issue
160	F1-Enne-80	Director's Office								Standard issue
161	F1-Enne-81	Director's Office								Standard issue
162	F1-Enne-82	Director's Office								Standard issue
163	F1-Enne-83	Director's Office								Standard issue
164	F1-Enne-84	Director's Office								Standard issue
165	F1-Enne-85	Director's Office								Standard issue
166	F1-Enne-86	Director's Office								Standard issue
167	F1-Enne-87	Director's Office								Standard issue

Check By: N/A

Monitor By: gml

EN-PM-10 Approve 15/05/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Apr 2023

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Power Supply Test	Open	REMARK
			LAMP (A2)	LAMP CHARGE (FULL)	LAMP (P/L)	LAMP (P/L)				
ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
118	F1-Enne-38	Director's Office								Standard issue
119	F1-Enne-39	Director's Office								Standard issue
120	F1-Enne-40	Director's Office								Standard issue
121	F1-Enne-41	Director's Office								Standard issue
122	F1-Enne-42	Director's Office								Standard issue
123	F1-Enne-43	Director's Office								Standard issue
124	F1-Enne-44	Director's Office								Standard issue
125	F1-Enne-45	Director's Office								Standard issue
126	F1-Enne-46	Director's Office								Standard issue
127	F1-Enne-47	Director's Office								Standard issue
128	F1-Enne-48	Director's Office								Standard issue
129	F1-Enne-49	Director's Office								Standard issue
130	F1-Enne-50	Director's Office								Standard issue
131	F1-Enne-51	Director's Office								Standard issue
132	F1-Enne-52	Director's Office								Standard issue
133	F1-Enne-53	Director's Office								Standard issue
134	F1-Enne-54	Director's Office								Standard issue
135	F1-Enne-55	Director's Office								Standard issue
136	F1-Enne-56	Director's Office								Standard issue
137	F1-Enne-57	Director's Office								Standard issue
138	F1-Enne-58	Director's Office								Standard issue
139	F1-Enne-59	Director's Office								Standard issue
140	F1-Enne-60	Director's Office								Standard issue
141	F1-Enne-61	Director's Office								Standard issue
142	F1-Enne-62	Director's Office								Standard issue

Check By: N/A

Monitor By: gml

EN-PM-10 Approve 15/05/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Apr 2023

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Power Supply Test	Open	REMARK
			LAMP (A2)	LAMP CHARGE (FULL)	LAMP (P/L)	LAMP (P/L)				
ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
108	F1-Enne-38	Director's Office								Standard issue
109	F1-Enne-39	Director's Office								Standard issue
110	F1-Enne-40	Director's Office								Standard issue
111	F1-Enne-41	Director's Office								Standard issue
112	F1-Enne-42	Director's Office								Standard issue
113	F1-Enne-43	Director's Office								Standard issue
114	F1-Enne-44	Director's Office								Standard issue
115	F1-Enne-45	Director's Office								Standard issue
116	F1-Enne-46	Director's Office								Standard issue
117	F1-Enne-47	Director's Office								Standard issue
118	F1-Enne-48	Director's Office								Standard issue
119	F1-Enne-49	Director's Office								Standard issue
120	F1-Enne-50	Director's Office								Standard issue
121	F1-Enne-51	Director's Office								Standard issue
122	F1-Enne-52	Director's Office								Standard issue
123	F1-Enne-53	Director's Office								Standard issue
124	F1-Enne-54	Director's Office								Standard issue
125	F1-Enne-55	Director's Office								Standard issue
126	F1-Enne-56	Director's Office								Standard issue
127	F1-Enne-57	Director's Office								Standard issue
128	F1-Enne-58	Director's Office								Standard issue
129	F1-Enne-59	Director's Office								Standard issue
130	F1-Enne-60	Director's Office								Standard issue

Check By: N/A

Monitor By: gml

EN-PM-10 Approve 15/05/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Apr 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Open	Power Supply Test	REMARK
			LAMP (AC)	LAMP CHARGE (FULL)	LAMP (FILL)	LAMP (FILL)				
ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
191	F2-Enr-09	Building F2								Standard
192	F2-Enr-10	Food Male FL 1								Standard
193	F2-Enr-11	Fire Junction FL 1								Standard
194	F2-Enr-12	Meeting room - Aua FL 1								Standard
195	F2-Enr-13	Meeting room - Aua FL 1								Standard
196	F2-Enr-14	VP room FL 1								Standard
197	F2-Enr-15	Board room - Aua FL 1								Standard
198	F2-Enr-16	Tool room FL 1								Standard
199	F2-Enr-17	Tool room FL 1								Standard
200	F2-Enr-18	Tool room FL 1								Standard
201	F2-Enr-19	Tool room FL 1								Standard
202	F2-Enr-20	Tool room FL 1								Standard
203	F2-Enr-21	Tool room FL 1								Standard
204	F2-Enr-22	Tool room FL 1								Standard
205	F2-Enr-23	Tool room FL 1								Standard
206	F2-Enr-24	Tool room FL 1								Standard
207	F2-Enr-25	Tool room FL 1								Standard
208	F2-Enr-26	Tool room FL 1								Standard
209	F2-Enr-27	Tool room FL 1								Standard
210	F2-Enr-28	Tool room FL 1								Standard
211	F2-Enr-29	Tool room FL 1								Standard
212	F2-Enr-30	Tool room FL 1								Standard
213	F2-Enr-31	Tool room FL 1								Standard
214	F2-Enr-32	Tool room FL 1								Standard
215	F2-Enr-33	Tool room FL 1								Standard

ENR-18.17 Approved 15/05/2019

Check by: Mu

Monitor By: Sofia

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Apr 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Open	Power Supply Test	REMARK
			LAMP (AC)	LAMP CHARGE (FULL)	LAMP (FILL)	LAMP (FILL)				
ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
216	F2-Enr-34	Tool room FL 2								Standard
217	F2-Enr-35	Tool room FL 2								Standard
218	F2-Enr-36	Tool room FL 2								Standard
219	F2-Enr-37	Tool room FL 2								Standard
220	F2-Enr-38	Tool room FL 2								Standard
221	F2-Enr-39	Tool room FL 2								Standard
222	F2-Enr-40	Tool room FL 2								Standard
223	F2-Enr-41	Tool room FL 2								Standard
224	F2-Enr-42	Tool room FL 2								Standard
225	F2-Enr-43	Tool room FL 2								Standard
226	F2-Enr-44	Tool room FL 2								Standard
227	F2-Enr-45	Tool room FL 2								Standard
228	F2-Enr-46	Tool room FL 2								Standard
229	F2-Enr-47	Tool room FL 2								Standard
230	F2-Enr-48	Tool room FL 2								Standard
231	F2-Enr-49	Tool room FL 2								Standard
232	F2-Enr-50	Tool room FL 2								Standard
233	F2-Enr-51	Tool room FL 2								Standard
234	F2-Enr-52	Tool room FL 2								Standard
235	F2-Enr-53	Tool room FL 2								Standard
236	F2-Enr-54	Tool room FL 2								Standard
237	F2-Enr-55	Tool room FL 2								Standard
238	F2-Enr-56	Tool room FL 2								Standard
239	F2-Enr-57	Tool room FL 2								Standard
240	F2-Enr-58	Tool room FL 2								Standard

ENR-18.17 Approved 15/05/2019

Check by: Mu

Monitor By: Sofia

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Apr 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Open	Power Supply Test	REMARK
			LAMP (AC)	LAMP CHARGE (FULL)	LAMP (FILL)	LAMP (FILL)				
ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
241	F2-Enr-59	Tool room FL 2								Standard
242	F2-Enr-60	Tool room FL 2								Standard
243	F2-Enr-61	Tool room FL 2								Standard
244	F2-Enr-62	Tool room FL 2								Standard
245	F2-Enr-63	Tool room FL 2								Standard
246	F2-Enr-64	Tool room FL 2								Standard
247	F2-Enr-65	Tool room FL 2								Standard
248	G-Enr-01	Tool room FL 1								Standard
249	G-Enr-02	Tool room FL 1								Standard
250	G-Enr-03	Tool room FL 1								Standard
251	G-Enr-04	Tool room FL 1								Standard
252	G-Enr-05	Tool room FL 1								Standard
253	G-Enr-06	Tool room FL 1								Standard
254	G-Enr-07	Tool room FL 1								Standard
255	G-Enr-08	Tool room FL 1								Standard
256	G-Enr-09	Tool room FL 1								Standard
257	G-Enr-10	Tool room FL 1								Standard
258	G-Enr-11	Tool room FL 1								Standard
259	G-Enr-12	Tool room FL 1								Standard
260	G-Enr-13	Tool room FL 1								Standard
261	G-Enr-14	Tool room FL 1								Standard
262	G-Enr-15	Tool room FL 1								Standard
263	G-Enr-16	Tool room FL 1								Standard

ENR-18.17 Approved 15/05/2019

Check by: Mu

Monitor By: Sofia

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Apr 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Open	Power Supply Test	REMARK
			LAMP (AC)	LAMP CHARGE (FULL)	LAMP (FILL)	LAMP (FILL)				
ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
264	G-Enr-17	Tool room FL 1								Standard
265	G-Enr-18	Tool room FL 1								Standard
266	G-Enr-19	Tool room FL 1								Standard
267	G-Enr-20	Tool room FL 1								Standard
268	G-Enr-21	Tool room FL 1								Standard
269	G-Enr-22	Tool room FL 1								Standard
270	G-Enr-23	Tool room FL 1								Standard
271	G-Enr-24	Tool room FL 1								Standard
272	G-Enr-25	Tool room FL 1								Standard
273	G-Enr-26	Tool room FL 1								Standard
274	G-Enr-27	Tool room FL 1								Standard
275	G-Enr-28	Tool room FL 1								Standard
276	G-Enr-29	Tool room FL 1								Standard
277	G-Enr-30	Tool room FL 1								Standard
278	G-Enr-31	Tool room FL 1								Standard
279	G-Enr-32	Tool room FL 1								Standard
280	G-Enr-33	Tool room FL 1								Standard
281	G-Enr-34	Tool room FL 1								Standard
282	G-Enr-35	Tool room FL 1								Standard
283	H-Enr-01	Tool room FL 1								Standard
284	H-Enr-02	Tool room FL 1								Standard
285	H-Enr-03	Tool room FL 1								Standard
286	H-Enr-04	Tool room FL 1								Standard

ENR-18.17 Approved 15/05/2019

Check by: Mu

Monitor By: Sofia

Preventive Maintenance Emergency light

Apr 2025

[illegible]

Check by:

Monitor By :

EN-PME-10 Approve 1/09/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Apr 2026

[illegible]

Check by:

1005

ENR PM-10 Approve 1/08/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Apr 2025

[illegible]

Charles Ives

Monitor Data

EN 001.15 Annexes 1/09/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Apr 2026

[illegible]

Check for:

991

© 1999 by American Psychological Association
0893-3200/99/\$12.00 DOI: 10.1037/0893-3200.13.4.545

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Apr 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Power Supply Test	REMARK
			LAMP (AC)	LAMP (BATT)	ON	OFF			
381	J-Eme-16	Building J							
382	J-Eme-17	Male kitchen FL 1							
383	J-Eme-18	Male kitchen FL 1							
384	J-Eme-19	Male kitchen FL 1							
385	J-Eme-20	Male kitchen FL 1							
386	J-Eme-21	Male kitchen FL 1							
387	J-Eme-22	Male kitchen FL 1							
388	J-Eme-23	Male kitchen FL 1							
389	J-Eme-24	Male kitchen FL 1							
390	J-Eme-25	Male kitchen FL 1							
391	J-Eme-26	Male kitchen FL 1							
392	J-Eme-27	Male kitchen FL 1							
393	J-Eme-28	Male kitchen FL 1							
394	J-Eme-29	Male kitchen FL 1							
395	J-Eme-30	Male kitchen FL 1							
396	J-Eme-31	Male kitchen FL 1							
397	J-Eme-32	Male kitchen FL 1							
398	J-Eme-33	Male kitchen FL 1							
399	J-Eme-34	Male kitchen FL 1							
400	J-Eme-35	Male kitchen FL 1							
401	J-Eme-36	Male kitchen FL 1							
402	J-Eme-37	Male kitchen FL 1							
403	J-Eme-38	Male kitchen FL 1							
404	J-Eme-39	Male kitchen FL 1							
405	J-Eme-40	Male kitchen FL 1							

Check by: Yus

Monitor By: Yus

EN-PM-19 Approve 10/02/2019

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Apr 2025

No	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP				Push Test	Power Supply Test	REMARK
			AC	OFF	ON	OFF			
1	A-Ext-01	Front of fire exit staircase (Staircase)							
2	A-Ext-02	Front of fire exit staircase (Staircase)							
3	A-Ext-03	Front of fire exit staircase (Staircase)							
4	A-Ext-04	Front of fire exit staircase (Staircase)							
5	A-Ext-05	Front of fire exit staircase (Staircase)							
6	A-Ext-06	Front of fire exit staircase (Staircase)							
7	A-Ext-07	Front of fire exit staircase (Staircase)							
8	A-Ext-08	Front of fire exit staircase (Staircase)							
9	A-Ext-09	Front of fire exit staircase (Staircase)							
10	A-Ext-10	Front of fire exit staircase (Staircase)							
11	A-Ext-11	Front of fire exit staircase (Staircase)							
12	A-Ext-12	Front of fire exit staircase (Staircase)							
13	A-Ext-13	Front of fire exit staircase (Staircase)							
14	A-Ext-14	Front of fire exit staircase (Staircase)							
15	A-Ext-15	Front of fire exit staircase (Staircase)							
16	A-Ext-16	Front of fire exit staircase (Staircase)							
17	A-Ext-17	Front of fire exit staircase (Staircase)							
18	A-Ext-18	Front of fire exit staircase (Staircase)							
19	A-Ext-19	Front of fire exit staircase (Staircase)							
20	A-Ext-20	Front of fire exit staircase (Staircase)							
21	C-Ext-01	Front of room 1201							
22	C-Ext-02	Front of room 1201							
23	C-Ext-03	Front of room 1201							

Check by: Yus

Monitor By: Yus

EN-PM-19 Approve 10/02/2019

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Apr 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Power Supply Test	REMARK
			LAMP (AC)	LAMP (BATT)	ON	OFF			
406	J-Eme-41	Building J							
407	J-Eme-42	Building J							
408	J-Eme-43	Building J							
409	J-Eme-44	Building J							
410	J-Eme-45	Building J							
411	J-Eme-46	Building J							
412	J-Eme-47	Building J							
413	J-Eme-48	Building J							
414	J-Eme-49	Building J							
415	J-Eme-50	Building J							
416	J-Eme-51	Building J							
417	J-Eme-52	Building J							
418	J-Eme-53	Building J							
419	J-Eme-54	Building J							
420	J-Eme-55	Building J							
421	J-Eme-56	Building J							
422	J-Eme-57	Building J							
423	J-Eme-58	Building J							
424	J-Eme-59	Building J							
425	J-Eme-60	Building J							

Check by: Yus

Monitor By: Yus

EN-PM-19 Approve 10/02/2019

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Apr 2025

No	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP				Push Test	Power Supply Test	REMARK
			AC	OFF	ON	OFF			
24	C-Ext-04	Front of room 1202							
25	C-Ext-05	Front of room 1202							
26	C-Ext-06	Front of room 1202							
27	C-Ext-07	Front of room 1202							
28	C-Ext-08	Front of room 1202							
29	C-Ext-09	Front of room 1202							
30	C-Ext-10	Front of room 1202							
31	C-Ext-11	Front of room 1202							
32	C-Ext-12	Front of room 1202							
33	C-Ext-13	Front of room 1202							
34	C-Ext-14	Front of room 1202							
35	C-Ext-15	Front of room 1202							
36	C-Ext-16	Front of room 1202							
37	C-Ext-17	Front of room 1202							
38	C-Ext-18	Front of room 1202							
39	C-Ext-19	Front of room 1202							
40	C-Ext-20	Front of room 1202							
41	C-Ext-21	Front of room 1202							
42	C-Ext-22	Front of room 1202							
43	C-Ext-23	Front of room 1202							
44	C-Ext-24	Front of room 1202							

Check by: Yus

Monitor By: Yus

EN-PM-19 Approve 10/02/2019

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Apr 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP			Push Test	Power Supply Test	Open	Remark
			ON	OFF	CHARGE / FULL				
45	F1-Ex-01	Security Office FL 1	/	/	/	/	/	/	
46	F1-Ex-02	Receiving Office FL 1	/	/	/	/	/	/	
47	F1-Ex-03	Receiving wash area FL 1	/	/	/	/	/	/	
48	F1-Ex-04	Front of Reception No. 32 FL 1	/	/	/	/	/	/	
49	F1-Ex-05	Chief Office FL 1	/	/	/	/	/	/	
50	F1-Ex-06	Male guest carter FL 1	/	/	/	/	/	/	
51	F1-Ex-07	Corridor staff FL 1	/	/	/	/	/	/	
52	F1-Ex-08	Corridor FL 1	/	/	/	/	/	/	
53	F1-Ex-09	Front of Photo Room FL 1	/	/	/	/	/	/	
54	F1-Ex-10	Front of LRT FL 2	/	/	/	/	/	/	
55	F1-Ex-11	Front of LRT FL 2	/	/	/	/	/	/	
56	F1-Ex-12	Access to Reception Office FL 2	/	/	/	/	/	/	
57	F1-Ex-13	Access to Reception Office FL 2	/	/	/	/	/	/	
58	F1-Ex-14	Reception Office FL 2	/	/	/	/	/	/	
59	F1-Ex-15	Reception Office FL 2	/	/	/	/	/	/	
60	F1-Ex-16	Door exit to LRT FL 2	/	/	/	/	/	/	
61	F1-Ex-17	Front of LRT FL 2	/	/	/	/	/	/	
62	F1-Ex-18	Fire Exit Staircase FL 2	/	/	/	/	/	/	
63	F1-Ex-19	Front of EE room FL 2	/	/	/	/	/	/	
64	F1-Ex-20	Room 3505	/	/	/	/	/	/	
65	F1-Ex-21	Room 3504	/	/	/	/	/	/	
66	F1-Ex-22	Room 3501	/	/	/	/	/	/	
67	F1-Ex-23	Fire Exit Staircase near LRT FL 2	/	/	/	/	/	/	
68	F1-Ex-24	LRT guest FL 2	/	/	/	/	/	/	
69	F1-Ex-25	Fire Exit Staircase FL 3	/	/	/	/	/	/	

Check by: ManMonitor By: Sof

EN-PM-08 Approve 10/02/2019

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Apr 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP			Push Test	Power Supply Test	Open	Remark
			ON	OFF	CHARGE / FULL				
93	F2-Ex-07	Opposite VIP room 01	/	/	/	/	/	/	
94	F2-Ex-08	Opposite VIP room 02	/	/	/	/	/	/	
95	F2-Ex-09	IT room FL 2	/	/	/	/	/	/	
96	F2-Ex-10	Locker female (Staff) FL 1	/	/	/	/	/	/	
97	F2-Ex-11	Locker Male (Staff) FL 1	/	/	/	/	/	/	
98	F2-Ex-12	Front of LRT (Banquet) FL 1	/	/	/	/	/	/	
99	F2-Ex-13	Fire Exit door (Banquet) FL 2	/	/	/	/	/	/	
100	F2-Ex-14	Black Banquet Kitchen FL 2	/	/	/	/	/	/	
101	F2-Ex-15	Corridor to Toilet FL 2	/	/	/	/	/	/	
102	F2-Ex-16	Exit door to lobby 01 FL 2	/	/	/	/	/	/	
103	F2-Ex-17	Exit door to lobby 02 FL 2	/	/	/	/	/	/	
104	F2-Ex-18	Exit door to lobby 03 FL 2	/	/	/	/	/	/	
105	F2-Ex-19	Reception (Lobby) FL 2	/	/	/	/	/	/	
106	F2-Ex-20	Reception (Lobby) FL 2	/	/	/	/	/	/	
107	F2-Ex-21	Reception (Lobby) FL 2	/	/	/	/	/	/	
108	F2-Ex-22	Fire Exit door: Back Along 01 FL 2	/	/	/	/	/	/	
109	F2-Ex-23	Fire Exit door: Back Along 02 FL 2	/	/	/	/	/	/	
110	F2-Ex-24	Reception Center FL 2	/	/	/	/	/	/	
111	F2-Ex-25	Main room FL 3	/	/	/	/	/	/	
112	F2-Ex-26	Fire Exit door near R.3317	/	/	/	/	/	/	
113	F2-Ex-27	Room 3317	/	/	/	/	/	/	
114	F2-Ex-28	Room 3319	/	/	/	/	/	/	
115	F2-Ex-29	Room 3321	/	/	/	/	/	/	
116	F2-Ex-30	Fire Exit door near R.3321	/	/	/	/	/	/	
117	F2-Ex-31	Balcony to lobby FL 3	/	/	/	/	/	/	

Check by: ManMonitor By: Gm

EN-PM-08 Approve 10/02/2019

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Apr 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP			Push Test	Power Supply Test	Open	Remark
			ON	OFF	CHARGE / FULL				
70	F1-Ex-26	Room 3301	/	/	/	/	/	/	
71	F1-Ex-27	LRT guest FL 3	/	/	/	/	/	/	
72	F1-Ex-28	Room 3505	/	/	/	/	/	/	
73	F1-Ex-29	Room 3506	/	/	/	/	/	/	
74	F1-Ex-30	Main room FL 3	/	/	/	/	/	/	
75	F1-Ex-31	Fire Exit Staircase: Main room FL 3	/	/	/	/	/	/	
76	F1-Ex-32	Room 3509	/	/	/	/	/	/	
77	F1-Ex-33	Balcony to lobby FL 3	/	/	/	/	/	/	
78	F1-Ex-34	Infinity pump room FL 4	/	/	/	/	/	/	
79	F1-Ex-35	LRT guest FL 4	/	/	/	/	/	/	
80	F1-Ex-36	Fire Exit Staircase FL 4	/	/	/	/	/	/	
81	F1-Ex-37	Room 3401	/	/	/	/	/	/	
82	F1-Ex-38	Room 3405	/	/	/	/	/	/	
83	F1-Ex-39	Room 3409	/	/	/	/	/	/	
84	F1-Ex-40	Fire Exit Staircase: Main room FL 4	/	/	/	/	/	/	
85	F1-Ex-41	Room 3408	/	/	/	/	/	/	
86	F1-Ex-42	Main room FL 4	/	/	/	/	/	/	
87	F2-Ex-01	Heat pump room FL 1	/	/	/	/	/	/	
88	F2-Ex-02	Laundry room FL 1	/	/	/	/	/	/	
89	F2-Ex-03	Exit door FL 1	/	/	/	/	/	/	
90	F2-Ex-04	Corridor: Board RD FL 1	/	/	/	/	/	/	
91	F2-Ex-05	Exit door to Driver 01	/	/	/	/	/	/	
92	F2-Ex-06	Exit door to Driver 02	/	/	/	/	/	/	

Check by: ManMonitor By: Gm

EN-PM-08 Approve 10/02/2019

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Apr 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP			Push Test	Power Supply Test	Open	Remark
			ON	OFF	CHARGE / FULL				
118	F2-Ex-32	Front of LRT FL 3	/	/	/	/	/	/	
119	F2-Ex-33	Room 3316	/	/	/	/	/	/	
120	F2-Ex-34	Main room FL 4	/	/	/	/	/	/	
121	F2-Ex-35	Fire Exit door near R.3417	/	/	/	/	/	/	
122	F2-Ex-36	Room 3417	/	/	/	/	/	/	
123	F2-Ex-37	Room 3419	/	/	/	/	/	/	
124	F2-Ex-38	Room 3421	/	/	/	/	/	/	
125	F2-Ex-39	Fire Exit door: R.3421	/	/	/	/	/	/	
126	F2-Ex-40	Corridor to Infinity Pool FL 4	/	/	/	/	/	/	
127	F2-Ex-41	Front of LRT FL 4	/	/	/	/	/	/	
128	F2-Ex-42	Room 3416	/	/	/	/	/	/	
129	G-Ex-01	Building B	/	/	/	/	/	/	
130	G-Ex-02	Room 4209	/	/	/	/	/	/	
131	G-Ex-03	Fire Exit door: R.4203	/	/	/	/	/	/	
132	G-Ex-04	Room 4206	/	/	/	/	/	/	
133	G-Ex-05	Room 4209	/	/	/	/	/	/	
134	G-Ex-06	LRT FL 2	/	/	/	/	/	/	
135	G-Ex-07	Fire Exit door: R.4203	/	/	/	/	/	/	
136	G-Ex-08	Room 4203	/	/	/	/	/	/	
137	G-Ex-09	Room 4206	/	/	/	/	/	/	
138	G-Ex-10	Room 4209	/	/	/	/	/	/	
139	G-Ex-11	LRT FL 3	/	/	/	/	/	/	
140	G-Ex-12	Fire Exit door: R.4203	/	/	/	/	/	/	

Check by: ManMonitor By: Gm

EN-PM-08 Approve 10/02/2019

Preventive Maintenance Fire Exit Light

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP		CHARGE / FULL		Push Test	Open	Power Supply Test	Remark
			ON	OFF	ON	OFF				
141	G-Exit 13	Room 4403	/	/	/	/	/	/	/	
142	G-Exit 14	Room 4405	/	/	/	/	/	/	/	
143	G-Exit 15	Room 4409	/	/	/	/	/	/	/	
144	G-Exit 16	Lift FL 4	/	/	/	/	/	/	/	
145	G-Exit 17	Fire Exit door R 4003	/	/	/	/	/	/	/	
146	G-Exit 18	Room 4503	/	/	/	/	/	/	/	
147	G-Exit 19	Room 4505	/	/	/	/	/	/	/	
148	G-Exit 20	Room 4509	/	/	/	/	/	/	/	
149	G-Exit 21	Lift FL 5	/	/	/	/	/	/	/	
150	H-Exit 01	Entrance FL 1	/	/	/	/	/	/	/	
151	H-Exit 02	Fire Exit door R 5003	/	/	/	/	/	/	/	
152	H-Exit 03	Room 5203	/	/	/	/	/	/	/	
153	H-Exit 04	Room 5205	/	/	/	/	/	/	/	
154	H-Exit 05	Room 5209	/	/	/	/	/	/	/	
155	H-Exit 06	Lift FL 2	/	/	/	/	/	/	/	
156	H-Exit 07	Fire Exit door R 5003	/	/	/	/	/	/	/	
157	H-Exit 08	Room 5303	/	/	/	/	/	/	/	
158	H-Exit 09	Room 5305	/	/	/	/	/	/	/	
159	H-Exit 10	Room 5309	/	/	/	/	/	/	/	
160	H-Exit 11	Lift FL 3	/	/	/	/	/	/	/	
161	H-Exit 12	Fire Exit door R 5403	/	/	/	/	/	/	/	
162	H-Exit 13	Room 5403	/	/	/	/	/	/	/	
163	H-Exit 14	Room 5405	/	/	/	/	/	/	/	

Check by: Muhammad

Member By: G. P. V.

EN-PM-08 Approve 10/02/2019

Preventive Maintenance Fire Exit Light

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP		CHARGE / FULL		Push Test	Open	Power Supply Test	Remark
			ON	OFF	ON	OFF				
186	J-Exit 01	Entrance FL 1	/	/	/	/	/	/	/	
187	J-Exit 02	Reception Spa FL 1	/	/	/	/	/	/	/	
188	J-Exit 03	Lift FL 1	/	/	/	/	/	/	/	
189	J-Exit 04	Kemahar room FL 1	/	/	/	/	/	/	/	
190	J-Exit 05	Richardses FL 1	/	/	/	/	/	/	/	
191	J-Exit 06	Bu-Agha Suite FL 1	/	/	/	/	/	/	/	
192	J-Exit 07	Pudman FL 1	/	/	/	/	/	/	/	
193	J-Exit 08	Exit door Block of staff FL 1	/	/	/	/	/	/	/	

Check by: Muhammad

Member By: G. P. V.

EN-PM-08 Approve 10/02/2019

Preventive Maintenance Fire Exit Light

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP		CHARGE / FULL		Push Test	Open	Power Supply Test	Remark
			ON	OFF	ON	OFF				
164	H-Exit 15	Room 5409	/	/	/	/	/	/	/	
165	H-Exit 16	Lift FL 4	/	/	/	/	/	/	/	
166	H-Exit 17	Fire Exit door R 5203	/	/	/	/	/	/	/	
167	H-Exit 18	Room 5303	/	/	/	/	/	/	/	
168	H-Exit 19	Room 5305	/	/	/	/	/	/	/	
169	H-Exit 20	Room 5309	/	/	/	/	/	/	/	
170	H-Exit 21	Lift FL 5	/	/	/	/	/	/	/	
171	I-Exit 01	Way up to Tennis court FL 1	/	/	/	/	/	/	/	
172	I-Exit 02	Fire Exit door FL 1	/	/	/	/	/	/	/	
173	I-Exit 03	Fire Exit door FL 2	/	/	/	/	/	/	/	
174	I-Exit 04	Corridor room FL 2	/	/	/	/	/	/	/	
175	I-Exit 05	Training room FL 2	/	/	/	/	/	/	/	
176	I-Exit 06	Training room FL 2	/	/	/	/	/	/	/	
177	I-Exit 07	Tennis Court FL 3	/	/	/	/	/	/	/	
178	I-Exit 08	Side door of tennis court FL 3	/	/	/	/	/	/	/	
179	K-Exit 01	Entrance FL 1	/	/	/	/	/	/	/	
180	K-Exit 02	Exit door to Puro FL 1	/	/	/	/	/	/	/	
181	K-Exit 03	Fire Exit FL 2	/	/	/	/	/	/	/	
182	K-Exit 04	Fire Exit door FL 2	/	/	/	/	/	/	/	
183	K-Exit 05	Studio FL 3	/	/	/	/	/	/	/	
184	K-Exit 06	Fire Exit door FL 3	/	/	/	/	/	/	/	

Check by: Muhammad

Member By: G. P. V.

EN-PM-08 Approve 10/02/2019

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Apr 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result	Remark
					mmHg/กก./กก.	kg/mmHg	Yes	No
Building A								
1	A-FEX-01	Gas Station 01	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
2	A-FEX-02	Gas Station 02	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
3	A-FEX-03	Basement : Lift staff	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
4	A-FEX-04	Kitchen of Club IC	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
5	A-FEX-05	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
6	A-FEX-06	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
Building B : Jaras Restaurant								
7	D-FEX-01	Back of Jaras kitchen : Staff Toilet	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
8	D-FEX-02	Back of Jaras kitchen : Dish washing	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
Building LM : Pine Bar								
9	LM-FEX-01	Back of Pine Bar	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
Building C								
10	C-FEX-01	Basement : Pump room	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
11	C-FEX-02	Basement : Pool Pump room	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
12	C-FEX-03	Maid room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
13	C-FEX-04	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
14	C-FEX-05	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
Building E								
15	E-FEX-01	Inside EE room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
16	E-FEX-02	Front of MDR room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
17	E-FEX-03	Front of Generator FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
Building F1 & F2								
18	F1-FEX-01	Security Office FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
19	F1-FEX-02	Chiller room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
20	F1-FEX-03	Chef Office FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
21	F1-FEX-04	EE room, Back of Photo FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
22	F2-FEX-05	Front of HR Office FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
23	F2-FEX-06	Front of Pool pump room FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
24	F2-FEX-07	Back of meeting room, Staff Corridor	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
25	F2-FEX-08	EE room, Back of Staff Corridor	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
26	F1-FEX-09	Front of EE room FL.2	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
27	F1-FEX-10	Front of 3201	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
28	F2-FEX-11	Front of 3205	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
29	F2-FEX-12	EE room Banquet FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
30	F2-FEX-13	Banquet Partry 1 FL.2	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
31	F2-FEX-14	Banquet Partry 2 FL.2	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
32	F2-FEX-15	Banquet Entrance FL.2	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	

EN-PM-11 Approve 10/8/2019

Check by:  Monitor By: 

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Apr 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result	Remark
					mmHg/กก./กก.	kg/mmHg	Yes	No
Building F1 & F2								
33	F1-FEX-16	Front of 3201 FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
34	F1-FEX-17	Front of 3205 FL.3	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
35	F1-FEX-18	Front of 3210 FL.3	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
36	F2-FEX-19	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
37	F2-FEX-20	Front of 3216	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
38	F2-FEX-21	Front of 3221	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
39	F1-FEX-22	Front of Maid room FL.4	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
40	F1-FEX-23	Front of 3401	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
41	F1-FEX-24	Front of 3405	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
42	F2-FEX-25	Maid room FL.4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
43	F1-FEX-25	Front of 3416	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
44	F2-FEX-26	Front of 3421	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
Building G								
45	G-FEX-01	Maid room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
46	G-FEX-02	Front of 4104	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
47	G-FEX-03	Front of 4111	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
48	G-FEX-04	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
49	G-FEX-05	Front of 4204	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
50	G-FEX-06	Front of 4211	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
51	G-FEX-07	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
52	G-FEX-08	Front of 4304	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
53	G-FEX-09	Front of 4311	Dry Chemi	15	195psi/4.5Kg	✓	✓	
54	G-FEX-10	Maid room FL.4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
55	G-FEX-11	Front of 4404	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
56	G-FEX-12	Front of 4411	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
57	G-FEX-13	Maid room FL.5	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
58	G-FEX-14	Front of 4504	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
59	G-FEX-15	Front of 4511	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
Building H								
60	H-FEX-01	Maid room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
61	H-FEX-02	Front of 5104	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
62	H-FEX-03	Front of 5111	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
63	H-FEX-04	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
64	H-FEX-05	Front of 5204	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
65	H-FEX-06	Front of 5211	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
66	H-FEX-07	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
67	H-FEX-08	Front of 5304	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
68	H-FEX-09	Front of 5311	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
69	H-FEX-10	Maid room FL.4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
70	H-FEX-11	Front of 5404	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	

EN-PM-11 Approve 10/8/2019

Check by:  Monitor By: 

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Apr 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result	Remark
			size	lbauef	utafauh/uauf	huanuaaue	Yes	No
Building H								
71	H-FEX-12	Front of 5411	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
72	H-FEX-13	Maid room FL 5	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
73	H-FEX-14	Front of 5504	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
74	H-FEX-15	Front of 5511	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
Building Cluster Villa								
75	CV-FEX-01	Room 6001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
76	CV-FEX-02	Room 6002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
77	CV-FEX-03	Room 6003	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
78	CV-FEX-04	Room 6004	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
79	CV-FEX-05	Room 6005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
80	CV-FEX-06	Room 6006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
81	CV-FEX-07	Room 6007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
82	CV-FEX-08	Room 6008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
83	CV-FEX-09	Room 6009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
84	CV-FEX-10	Room 6010	Dry Chemi	15	195psi/6.5Kg	✓	✓	
85	CV-FEX-11	Room 6011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
86	CV-FEX-12	Room 6012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
87	CV-FEX-13	EE room Cluster Villa zone	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
Building I								
88	I-FEX-01	EE room FL 1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
89	I-FEX-02	Pump room FL 1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
90	I-FEX-03	EE room FL 2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
91	I-FEX-04	MDR room FL 2	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
92	I-FEX-05	Front of Training room FL 2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
Building K								
93	K-FEX-01	Front of EE room FL 1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
94	K-FEX-02	Gas Station 01 FL 1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
95	K-FEX-03	Gas Station 02 FL 1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
96	K-FEX-04	EE room FL 2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
97	K-FEX-05	EE room FL 3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
Building J								
98	J-FEX-01	Front of IT room	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	

EN-PM-11 Approve 10/8/2019

Check by: *[Signature]* Monitor By: *[Signature]*

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Apr 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result	Remark
			size	lbauef	utafauh/uauf	huanuaaue	Yes	No
Building Pool Villas								
99	PV-FEX-01	Room 7001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
100	PV-FEX-02	Pump room 7001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
101	PV-FEX-03	Room 7002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
102	PV-FEX-04	Pump room 7002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
103	PV-FEX-05	Room 7003	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
104	PV-FEX-06	Pump room 7003	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
105	PV-FEX-07	Room 7004	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
106	PV-FEX-08	Pump room 7004	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
107	PV-FEX-09	Room 7005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
108	PV-FEX-10	Pump room 7005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
109	PV-FEX-11	Room 7006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
110	PV-FEX-12	Pump room 7006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
111	PV-FEX-13	Room 7007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
112	PV-FEX-14	Pump room 7007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
113	PV-FEX-15	Room 7008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
114	PV-FEX-16	Pump room 7008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
115	PV-FEX-17	Room 7009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
116	PV-FEX-18	Pump room 7009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
117	PV-FEX-19	Room 7010	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
118	PV-FEX-20	Pump room 7010	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
119	PV-FEX-21	Room 7011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
120	PV-FEX-22	Pump room 7011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
121	PV-FEX-23	Room 7012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
122	PV-FEX-24	Pump room 7012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
123	PV-FEX-25	Room 7014	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
124	PV-FEX-26	Pump room 7014	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	

EN-PM-11 Approve 10/8/2019

Check by: *[Signature]* Monitor By: *[Signature]*

Preventive Maintenance Emergency light

Date: May 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Open Power Supply Test	REMARK
			LAMP (AC)	LAMP (DC)	LAMP (FULL)	LAMP (HAL)			
			ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	
1	A-Error-21	Building A							
2	A-Error-22	Pump room 01 Basement							
3	A-Error-23	Pump room 02 Basement							
4	A-Error-24	Heat pump room Basement							
5	A-Error-25	EE room Basement							
6	A-Error-26	Pool pump room Basement							
7	A-Error-27	U/L Kitchen Club IC FL 1							
8	A-Error-28	Entrance Kitchen Club IC FL 1							
9	A-Error-29	Corridor Toilet Male / Female FL 1							
10	A-Error-30	Toilet Male FL 1							
11	A-Error-31	Locker Club IC FL 1							
12	A-Error-32	Toilet Female FL 1							
13	A-Error-33	Entrance Club IC FL 1							
14	A-Error-34	Corridor Ball 01 FL 1							
15	A-Error-35	Corridor Ball 02 FL 1							
16	A-Error-36	Corridor Ball 03 FL 1							
17	A-Error-37	Way down to Javan Hall 01 FL 1							
18	A-Error-38	Way down to Javan Hall 02 FL 1							
19	A-Error-39	Room 1107							
20	A-Error-40	EE room, Back of Club IC FL 1							
21	A-Error-41	Mid room FL 2							
22	A-Error-42	Room 1202							
23	A-Error-43	Room 1205							
24	A-Error-44	Room 1207							
25	A-Error-45	EE room FL 2							

EN-PMS 17 Approve 10/05/2019

Check by: Mux

Monitor By: Cyrl

Preventive Maintenance Emergency light

Date: May 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Open Power Supply Test	REMARK
			LAMP (AC)	LAMP (DC)	LAMP (FULL)	LAMP (HAL)			
			ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	
48	C-Error-19	Building G							
49	C-Error-20	Corridor FL 3							
50	C-Error-21	Room 2005							
51	C-Error-22	Mid room FL 3							
52	C-Error-23	Fire Exit door FL 3							
53	C-Error-24	Room 2008							
54	C-Error-25	EE room FL 3							
55	D-Error-01	IT room FL 1							
56	D-Error-02	EE room FL 1							
57	D-Error-03	Front of EE room FL 1							
58	D-Error-04	Mid room 01 FL 1							
59	D-Error-05	Mid room 02 FL 1							
60	D-Error-06	Room pump room FL 1							
61	D-Error-07	Front of Chess Hall FL 1							
62	D-Error-08	Front of Chess Hall FL 1							
63	D-Error-09	Debarah FL 1							
64	D-Error-10	Javan Kitchen area FL 1							
65	D-Error-11	Entrance Toilet of guest FL 1							
66	D-Error-12	Toilet Male FL 1							
67	D-Error-13	Toilet Female FL 1							
68	D-Error-14	Toilet Disabled FL 1							
69	D-Error-15	Room pump near Toilet of guest FL 1							
70	D-Error-16	Entrance of Javan - inside FL 1							
71	D-Error-17	Javan Rest Area FL 1							

EN-PMS 17 Approve 10/05/2019

Check by: Mux

Monitor By: Cyrl

Preventive Maintenance Emergency light

Date: May 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Open Power Supply Test	REMARK
			LAMP (AC)	LAMP (DC)	LAMP (FULL)	LAMP (HAL)			
			ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	
26	A-Error-26	Building A							
27	A-Error-27	Mid room FL 3							
28	A-Error-28	Room 1302							
29	A-Error-29	Room 1307							
30	A-Error-30	EE room FL 3							
31	C-Error-01	Building C							
32	C-Error-02	Heat pump room Basement							
33	C-Error-03	Pool pump room Basement							
34	C-Error-04	Room 2102							
35	C-Error-05	Corridor FL 1							
36	C-Error-06	Mid room FL 1							
37	C-Error-07	Room 2105							
38	C-Error-08	Room 2108							
39	C-Error-09	EE room FL 1							
40	C-Error-10	Room 2202							
41	C-Error-11	Room 2205							
42	C-Error-12	LB FL 2							
43	C-Error-13	Mid room FL 2							
44	C-Error-14	Room 2204							
45	C-Error-15	Fire Exit door FL 2							
46	C-Error-16	Room 2208							
47	C-Error-17	EE room FL 2							
48	C-Error-18	Room 2202							

EN-PMS 17 Approve 10/05/2019

Check by: Mux

Monitor By: Cyrl

Preventive Maintenance Emergency light

Date: May 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Open Power Supply Test	REMARK
			LAMP (AC)	LAMP (DC)	LAMP (FULL)	LAMP (HAL)			
			ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	
72	D-Error-18	Building D							
73	D-Error-19	Javan Rest, VIP zone FL 1							
74	D-Error-20	Outside Javan to Club IC FL 1							
75	D-Error-21	Outside Javan to Swimming pool FL 1							
76	D-Error-22	Outside Javan to Fire Bar FL 1							
77	LM-Error-01	Building LM (Pine Bar)							
78	LM-Error-02	EE room							
79	LM-Error-03	Pine Bar 01							
80	LM-Error-04	Pine Bar 02							
81	LM-Error-05	Pine Bar 03							
82	F-Error-01	Building F1							
83	F-Error-02	Front of Reception FL 1							
84	F-Error-03	Security Office FL 1							
85	F-Error-04	Reception Office FL 1							
86	F-Error-05	Reception Office FL 1							
87	F-Error-06	Reception Office FL 1							
88	F-Error-07	Reception Office FL 1							
89	F-Error-08	Reception Office FL 1							
90	F-Error-09	Reception Office FL 1							
91	F-Error-10	Executive Office FL 1							
92	F-Error-11	Executive Office FL 1							
93	F-Error-12	Pod / Universal wash room FL 1							

EN-PMS 17 Approve 10/05/2019

Check by: Mux

Monitor By: Cyrl

Preventive Maintenance Emergency light

Date: May 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Power Supply Test	Open	REMARK
			LAMP (AC)	LAMP (DC)	LAMP (FULL)	LAMP (FULL)				
			ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	NORMAL		
191	F2-Emer-26	Building #2								
192	F2-Emer-10	Tool Male FL 1								Tested OK
193	F2-Emer-11	Fire Function FL 1								Tested OK
194	F2-Emer-12	Meeting room - A&F FL 1								Tested OK
195	F2-Emer-13	Meeting room - A&F FL 1								Tested OK
196	F2-Emer-14	VP room FL 1								Tested OK
197	F2-Emer-15	Board room - A&F FL 1								Tested OK
198	F2-Emer-16	Tool VP room FL 1								Tested OK
199	F2-Emer-17	Locker Female 01 FL 1								Tested OK
200	F2-Emer-18	Locker Female 02 FL 1								Tested OK
201	F2-Emer-19	Locker Male 01 FL 1								Tested OK
202	F2-Emer-20	Locker Male 02 FL 1								Tested OK
203	F2-Emer-21	IT room FL 1								Tested OK
204	F2-Emer-22	IT room FL 1								Tested OK
205	F2-Emer-23	IT room FL 1								Tested OK
206	F2-Emer-24	IT room FL 1								Tested OK
207	F2-Emer-25	IT room FL 1								Tested OK
208	F2-Emer-26	IT room FL 2								Tested OK
209	F2-Emer-27	EE room FL 2								Tested OK
210	F2-Emer-28	Baroque Kitchen FL 2								Tested OK
211	F2-Emer-29	Baroque Kitchen FL 2								Tested OK
212	F2-Emer-30	Baroque Kitchen FL 2								Tested OK
213	F2-Emer-31	Corridor 01 FL 2								Tested OK
214	F2-Emer-32	Corridor 02 FL 2								Tested OK
215	F2-Emer-33	Tool Female FL 2								Tested OK

EN-PM-17 Approve 10/05/2019

Check by: MUN

Monitor By: Gp/6

Preventive Maintenance Emergency light

Date: May 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Power Supply Test	Open	REMARK
			LAMP (AC)	LAMP (DC)	LAMP (FULL)	LAMP (FULL)				
			ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	NORMAL		
241	F2-Emer-69	Room 3418								Tested OK
242	F2-Emer-60	Room 3420								Tested OK
243	F2-Emer-61	Indoory F2 FL 4								Tested OK
244	F2-Emer-62	Corridor L&R FL 4								Tested OK
245	F2-Emer-63	Room 3412								Tested OK
246	F2-Emer-64	Room 3415								Tested OK
247	F2-Emer-65	Corridor Glass FL 4								Tested OK
248	G-Emer-01	Building #								
249	G-Emer-02	Room 4101								Tested OK
250	G-Emer-03	Room 4104								Tested OK
251	G-Emer-04	Room 4105								Tested OK
252	G-Emer-05	Room 4110								Tested OK
253	G-Emer-06	Room 4111								Tested OK
254	G-Emer-07	EE room FL 1								Tested OK
255	G-Emer-08	Room 4201								Tested OK
256	G-Emer-09	Room 4204								Tested OK
257	G-Emer-10	Room 4208								Tested OK
258	G-Emer-11	Room 4210								Tested OK
259	G-Emer-12	Room 4210								Tested OK
260	G-Emer-13	Room 4210								Tested OK
261	G-Emer-14	Room 4210								Tested OK
262	G-Emer-15	Room 4210								Tested OK
263	G-Emer-16	Room 4210								Tested OK

EN-PM-17 Approve 10/05/2019

Check by: MUN

Monitor By: Gp/6

Preventive Maintenance Emergency light

Date: May 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Power Supply Test	Open	REMARK
			LAMP (AC)	LAMP (DC)	LAMP (FULL)	LAMP (FULL)				
			ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	NORMAL		
216	F2-Emer-24	Tool Male FL 2								Tested OK
217	F2-Emer-25	Tool Male FL 2								Tested OK
218	F2-Emer-26	VP room FL 2								Tested OK
219	F2-Emer-27	Fire Function 01 FL 2								Tested OK
220	F2-Emer-28	Fire Function 02 FL 2								Tested OK
221	F2-Emer-29	Ballroom - Along 01 FL 2								Tested OK
222	F2-Emer-30	Ballroom - Along 02 FL 2								Tested OK
223	F2-Emer-31	Back of Ballroom, Fire Exit door FL 2								Tested OK
224	F2-Emer-32	Back of Ballroom, Sound room FL 2								Tested OK
225	F2-Emer-33	Ballroom Office FL 2								Tested OK
226	F2-Emer-34	Ballroom Office FL 2								Tested OK
227	F2-Emer-35	Resort Center 01 FL 2								Tested OK
228	F2-Emer-36	Resort Center 02 FL 2								Tested OK
229	F2-Emer-37	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
230	F2-Emer-38	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
231	F2-Emer-39	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
232	F2-Emer-40	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
233	F2-Emer-41	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
234	F2-Emer-42	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
235	F2-Emer-43	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
236	F2-Emer-44	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
237	F2-Emer-45	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
238	F2-Emer-46	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
239	F2-Emer-47	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
240	F2-Emer-48	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
241	F2-Emer-49	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
242	F2-Emer-50	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
243	F2-Emer-51	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
244	F2-Emer-52	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
245	F2-Emer-53	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
246	F2-Emer-54	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
247	F2-Emer-55	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
248	F2-Emer-56	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
249	F2-Emer-57	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
250	F2-Emer-58	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
251	F2-Emer-59	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
252	F2-Emer-60	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
253	F2-Emer-61	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
254	F2-Emer-62	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
255	F2-Emer-63	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
256	F2-Emer-64	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
257	F2-Emer-65	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
258	F2-Emer-66	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
259	F2-Emer-67	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK
260	F2-Emer-68	Resort Center, Tool FL 2								Tested OK

EN-PM-17 Approve 10/05/2019

Check by: MUN

Monitor By: Gp/6

Preventive Maintenance Emergency light

Date: May 2025

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				Push Test	Open	REMARK
			LAMP (A1)	LAMP (A2)	LAMP (A3)	LAMP (A4)			
		Building J	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	Power Supply Test	
456	J-Emer-41	Staircase - 1st Floor FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
457	J-Emer-42	Staircase - 1st Floor Female FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	Handlight was ok
458	J-Emer-43	Staircase - 1st Floor Male FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	Handlight was ok

EN-PM-17 Approve 10/02/2019

Check by: NhuMonitor By: Cayla

Date: May 2025

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: May 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP				Push Test	Open	REMARK
			AC	CHARGE / FULL	ON	OFF			
		Building A	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	Power Supply Test	
1	A-Exit-01	Front of Fire Exit Staircase (Stairwell)	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
2	A-Exit-02	Front of Kitchen Club IC FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
3	A-Exit-03	Front of Toilet Female FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
4	A-Exit-04	Line Buffet FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
5	A-Exit-05	Entrance inside of Club IC FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
6	A-Exit-06	Entrance outside of Club IC FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
7	A-Exit-07	Way down, Jara rest FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
8	A-Exit-08	Route for disabled FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
9	A-Exit-09	Exit to B&E C FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
10	A-Exit-10	Exit stair A1107 Jara rest FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
11	A-Exit-11	Fire exit staircase, Front of LA FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
12	A-Exit-12	Front of room 1301	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
13	A-Exit-13	Front of room 1302	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
14	A-Exit-14	Front of room 1303	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
15	A-Exit-15	Front of fire exit staircase FL 1301	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
16	A-Exit-16	Fire exit staircase, Front of LA FL 3	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
17	A-Exit-17	Front of room 1301	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
18	A-Exit-18	Front of room 1304	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
19	A-Exit-19	Front of room 1307	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
20	A-Exit-20	Front of fire exit staircase FL 1301	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
		Building C	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	Power Supply Test	
21	C-Exit-01	Front of room 2101	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
22	C-Exit-02	FHC, corridor FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
23	C-Exit-03	Front of room 2105	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	

EN-PM-18 Approve 10/02/2019

Check by: ChhMonitor By: guy

Date: May 2025

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: May 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP				Push Test	Open	REMARK
			AC	CHARGE / FULL	ON	OFF			
		Building C	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	Power Supply Test	
24	C-Exit-04	Front of room 2108	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
25	C-Exit-05	Fire Exit Stair, Corridor FL 2 #01	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
26	C-Exit-06	Fire Exit Stair, Corridor FL 2 #02	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
27	C-Exit-07	Front of room 2204	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
28	C-Exit-08	Fire Exit Stair, Corridor FL 2 #03	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
29	C-Exit-09	Fire Exit Stair, Corridor FL 2 #04	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
30	C-Exit-10	Front of room 2208	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
31	C-Exit-11	Fire Exit Stair, Corridor FL 3 #01	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
32	C-Exit-12	Fire Exit Stair, Corridor FL 3 #02	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
33	C-Exit-13	Front of room 2304	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
34	C-Exit-14	Fire Exit Stair, Corridor FL 3 #03	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
35	C-Exit-15	Fire Exit Stair, Corridor FL 3 #04	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
36	C-Exit-16	Front of room 2308	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
		Building D - Jara Restaurant	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	Power Supply Test	
37	D-Exit-01	Staff entrance - outside FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
38	D-Exit-02	Staff entrance - outside FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
39	D-Exit-03	Wash basin FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
40	D-Exit-04	Entrance of driveway FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
41	D-Exit-05	Guest entrance 01	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
42	D-Exit-06	Guest entrance 02	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
43	D-Exit-07	Exit door to beach pool	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	
44	D-Exit-08	Exit door to Fire bar	✓	✓	✓	✓	✓	NORMAL	

EN-PM-19 Approve 10/02/2019

Check by: ChhMonitor By: guy

Date: May 2025

[illegible]

[illegible]

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : May 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result	Remark
					unit/น้ำหนัก	ทำความสะอาด	Yes	No
Building A								
1	A-FEX-01	Gas Station 01	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
2	A-FEX-02	Gas Station 02	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
3	A-FEX-03	Basement : Lift staff	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
4	A-FEX-04	Kitchen of Club IC	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
5	A-FEX-05	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
6	A-FEX-06	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
Building D : Jara Restaurant								
7	D-FEX-01	Back of Jara's kitchen : Staff Toilet	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
8	D-FEX-02	Back of Jara's kitchen : Dish washing	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
Building LM : Pine Bar								
9	LM-FEX-01	Back of Pine Bar	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
Building C								
10	C-FEX-01	Basement : Pump room	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
11	C-FEX-02	Basement : Pool Pump room	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
12	C-FEX-03	Maid room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
13	C-FEX-04	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
14	C-FEX-05	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
Building E								
15	E-FEX-01	Inside EE room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
16	E-FEX-02	Front of MOB room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
17	E-FEX-03	Front of Generator FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
Building F1 & F2								
18	F1-FEX-01	Security Office FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
19	F1-FEX-02	Chiller room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
20	F1-FEX-03	Chief Office FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
21	F1-FEX-04	EE room, Back of Photo FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
22	F2-FEX-05	Front of HR Office FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
23	F2-FEX-06	Front of Pool pump room FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
24	F2-FEX-07	Back of meeting room, Staff Corridor	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
25	F2-FEX-08	EE room, Back of Staff Corridor	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
26	F1-FEX-09	Front of EE room FL.2	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
27	F1-FEX-10	Front of 3201	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
28	F1-FEX-11	Front of 3205	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	/	/	
29	F2-FEX-12	EE room Banquet FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
30	F2-FEX-13	Banquet Pantry 1 FL.2	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	/	/	
31	F2-FEX-14	Banquet Pantry 2 FL.2	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	/	/	
32	F2-FEX-15	Banquet Entrance FL.2	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	/	/	

EN-PW-11 Approve 10/8/2019

Check by:

Monitor By:

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : May 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result	Remark
					unit/น้ำหนัก	ทำความสะอาด	Yes	No
Building F1 & F2								
33	F1-FEX-16	Front of 3301 FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
34	F1-FEX-17	Front of 3305 FL.3	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	/	/	
35	F1-FEX-18	Front of 3310 FL.3	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	/	/	
36	F2-FEX-19	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
37	F2-FEX-20	Front of 3316	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	/	/	
38	F2-FEX-21	Front of 3321	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	/	/	
39	F1-FEX-22	Front of Maid room FL.4	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	/	/	
40	F1-FEX-23	Front of 3401	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
41	F1-FEX-24	Front of 3405	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
42	F2-FEX-25	Maid room FL.4	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
43	F1-FEX-26	Front of 3416	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	/	/	
44	F2-FEX-26	Front of 3421	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	/	/	
Building G								
45	G-FEX-01	Maid room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
46	G-FEX-02	Front of 4104	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
47	G-FEX-03	Front of 4111	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
48	G-FEX-04	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
49	G-FEX-05	Front of 4204	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
50	G-FEX-06	Front of 4211	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
51	G-FEX-07	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
52	G-FEX-08	Front of 4304	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
53	G-FEX-09	Front of 4311	Dry Chemi	15	195psi/4.5Kg	/	/	
54	G-FEX-10	Maid room FL.4	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
55	G-FEX-11	Front of 4404	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	/	/	
56	G-FEX-12	Front of 4411	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	/	/	
57	G-FEX-13	Maid room FL.5	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
58	G-FEX-14	Front of 4504	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
59	G-FEX-15	Front of 4511	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
Building H								
60	H-FEX-01	Maid room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
61	H-FEX-02	Front of 5104	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
62	H-FEX-03	Front of 5111	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
63	H-FEX-04	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
64	H-FEX-05	Front of 5204	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
65	H-FEX-06	Front of 5211	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
66	H-FEX-07	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
67	H-FEX-08	Front of 5304	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
68	H-FEX-09	Front of 5311	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
69	H-FEX-10	Maid room FL.4	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
70	H-FEX-11	Front of 5404	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	

EN-PW-11 Approve 10/8/2019

Check by:

Monitor By:

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : May 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result	Remark
			size	slang	kg/psi/lb	thoroughly	Yes	No
Building H								
71	H-FEX-12	Front of 5411	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
72	H-FEX-13	Main room FL.5	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
73	H-FEX-14	Front of 5504	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
74	H-FEX-15	Front of 5511	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	/	/	
Building Cluster Villa								
75	CV-FEX-01	Room 0001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
76	CV-FEX-02	Room 0002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
77	CV-FEX-03	Room 0003	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	/	/	
78	CV-FEX-04	Room 0004	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	/	/	
79	CV-FEX-05	Room 0005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
80	CV-FEX-06	Room 0006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
81	CV-FEX-07	Room 0007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
82	CV-FEX-08	Room 0008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
83	CV-FEX-09	Room 0009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
84	CV-FEX-10	Room 0010	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	/	/	
85	CV-FEX-11	Room 0011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
86	CV-FEX-12	Room 0012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
87	CV-FEX-13	EE room Cluster Villa zone	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
Building I								
88	I-FEX-01	EE room FL 1	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
89	I-FEX-02	Pump room FL 1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
90	I-FEX-03	EE room FL 2	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
91	I-FEX-04	MOB room FL 2	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
92	I-FEX-05	Front of Training room FL 2	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
Building K								
93	K-FEX-01	Front of EE room FL 1	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
94	K-FEX-02	Gas Station 01 FL 1	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
95	K-FEX-03	Gas Station 02 FL 1	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
96	K-FEX-04	EE room FL 2	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
97	K-FEX-05	EE room FL 3	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	
Building J								
98	J-FEX-01	Front of IT room	CO2	10	850psi/4.5Kg	/	/	

EN-PM-11 Approve 10/09/2019

Check by: *[Signature]* Monitor By: *[Signature]*

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : May 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result	Remark
			size	slang	kg/psi/lb	thoroughly	Yes	No
Building Pool Villas								
99	PV-FEX-01	Room 7001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
100	PV-FEX-02	Pump room 7001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
101	PV-FEX-03	Room 7002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
102	PV-FEX-04	Pump room 7002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
103	PV-FEX-05	Room 7003	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
104	PV-FEX-06	Pump room 7003	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
105	PV-FEX-07	Room 7004	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
106	PV-FEX-08	Pump room 7004	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
107	PV-FEX-09	Room 7005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
108	PV-FEX-10	Pump room 7005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
109	PV-FEX-11	Room 7006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
110	PV-FEX-12	Pump room 7006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
111	PV-FEX-13	Room 7007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
112	PV-FEX-14	Pump room 7007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
113	PV-FEX-15	Room 7008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
114	PV-FEX-16	Pump room 7008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
115	PV-FEX-17	Room 7009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
116	PV-FEX-18	Pump room 7009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
117	PV-FEX-19	Room 7010	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
118	PV-FEX-20	Pump room 7010	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
119	PV-FEX-21	Room 7011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
120	PV-FEX-22	Pump room 7011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
121	PV-FEX-23	Room 7012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
122	PV-FEX-24	Pump room 7012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
123	PV-FEX-25	Room 7014	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	
124	PV-FEX-26	Pump room 7014	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	/	/	

EN-PM-11 Approve 10/09/2019

Check by: *[Signature]* Monitor By: *[Signature]*

INTERCONTINENTAL HOTEL Preventive Maintenance Emergency light														Date: Jun 2025
NO	CODE	LOCATION	NOTIFICATION LAMP				LAMP FAIL				Push Test		Open Power Supply Test	REMARK
			LAMP AL-1	LAMP AL-2	LAMP AL-3	LAMP AL-4	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL		
1	A-Emer-01	Building A												
2	A-Emer-02	Building A												
3	A-Emer-03	Building A												
4	A-Emer-04	Building A												
5	A-Emer-05	Building A												
6	A-Emer-06	Building A												
7	A-Emer-07	Building A												
8	A-Emer-08	Building A												
9	A-Emer-09	Building A												
10	A-Emer-10	Building A												
11	A-Emer-11	Building A												
12	A-Emer-12	Building A												
13	A-Emer-13	Building A												
14	A-Emer-14	Building A												
15	A-Emer-15	Building A												
16	A-Emer-16	Building A												
17	A-Emer-17	Building A												
18	A-Emer-18	Building A												
19	A-Emer-19	Building A												
20	A-Emer-20	Building A												
21	A-Emer-21	Building A												
22	A-Emer-22	Building A												
23	A-Emer-23	Building A												
24	A-Emer-24	Building A												
25	A-Emer-25	Building A												
26	A-Emer-26	Building A												
27	A-Emer-27	Building A												
28	A-Emer-28	Building A												
29	A-Emer-29	Building A												
30	A-Emer-30	Building A												
31	A-Emer-31	Building A												
32	A-Emer-32	Building A												
33	A-Emer-33	Building A												
34	A-Emer-34	Building A												
35	A-Emer-35	Building A												
36	A-Emer-36	Building A												
37	A-Emer-37	Building A												
38	A-Emer-38	Building A												
39	A-Emer-39	Building A												
40	A-Emer-40	Building A												
41	A-Emer-41	Building A												
42	A-Emer-42	Building A												
43	A-Emer-43	Building A												
44	A-Emer-44	Building A												
45	A-Emer-45	Building A												
46	A-Emer-46	Building A												
47	A-Emer-47	Building A												
48	A-Emer-48	Building A												
49	A-Emer-49	Building A												
50	A-Emer-50	Building A												
51	A-Emer-51	Building A												
52	A-Emer-52	Building A												
53	A-Emer-53	Building A												
54	A-Emer-54	Building A												
55	A-Emer-55	Building A												
56	A-Emer-56	Building A												
57	A-Emer-57	Building A												
58	A-Emer-58	Building A												
59	A-Emer-59	Building A												
60	A-Emer-60	Building A												
61	A-Emer-61	Building A												
62	A-Emer-62	Building A												
63	A-Emer-63	Building A												
64	A-Emer-64	Building A												
65	A-Emer-65	Building A												
66	A-Emer-66	Building A												
67	A-Emer-67	Building A												
68	A-Emer-68	Building A												
69	A-Emer-69	Building A												
70	A-Emer-70	Building A												
71	A-Emer-71	Building A												
72	A-Emer-72	Building A												
73	A-Emer-73	Building A												
74	A-Emer-74	Building A												
75	A-Emer-75	Building A												
76	A-Emer-76	Building A												
77	A-Emer-77	Building A												
78	A-Emer-78	Building A												
79	A-Emer-79	Building A												
80	A-Emer-80	Building A												
81	A-Emer-81	Building A												
82	A-Emer-82	Building A												
83	A-Emer-83	Building A												
84	A-Emer-84	Building A												
85	A-Emer-85	Building A												
86	A-Emer-86	Building A												
87	A-Emer-87	Building A												
88	A-Emer-88	Building A												
89	A-Emer-89	Building A												
90	A-Emer-90	Building A												
91	A-Emer-91	Building A												
92	A-Emer-92	Building A												
93	A-Emer-93	Building A												
94	A-Emer-94	Building A												
95	A-Emer-95	Building A												
96	A-Emer-96	Building A												
97	A-Emer-97	Building A												
98	A-Emer-98	Building A												
99	A-Emer-99	Building A												
100	A-Emer-100	Building A												

Check by: df Monitor By: df

DN-PH-05-Approved-10/02/20

INTERCONTINENTAL HOTEL Preventive Maintenance Emergency light														Date: Jun 2025
NO	CODE	LOCATION	NOTIFICATION LAMP				LAMP FAIL				Push Test		Open Power Supply Test	REMARK
			LAMP AL-1	LAMP AL-2	LAMP AL-3	LAMP AL-4	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL		
Building C														
48	C-Emer-19	Corridor FL 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Pushed wire to
49	C-Emer-20	Corridor FL 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Pushed wire to
50	C-Emer-21	Room FL 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Pushed wire to
51	C-Emer-22	Room FL 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Pushed wire to
52	C-Emer-23	Free Fall Room FL 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Pushed wire to
53	C-Emer-24	Room 2008	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Pushed wire to
54	C-Emer-25	Room 2009	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Pushed wire to
55	C-Emer-26	Room FL 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Pushed wire to
Building D														
56	D-Emer-01	Fl room FL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Pushed wire to
57	D-Emer-02	Fl room FL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Pushed wire to
58	D-Emer-03	Fl room FL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Pushed wire to
59	D-Emer-04	ADA room FL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Pushed wire to
60	D-Emer-05	ADA room FL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Pushed wire to
61	D-Emer-06	Emergency room FL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Pushed wire to
62	D-Emer-07	Emergency room FL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Pushed wire to
63	D-Emer-08	Fl room FL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Pushed wire to
64	D-Emer-09	Fl room FL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Pushed wire to
65	D-Emer-10	Fl room FL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Pushed wire to
66	D-Emer-11	Fl room FL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Pushed wire to
67	D-Emer-12	Fl room FL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Pushed wire to
68	D-Emer-13	Fl room FL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Pushed wire to
69	D-Emer-14	Fl room FL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Pushed wire to
70	D-Emer-15	Fl room FL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Pushed wire to
71	D-Emer-16	Fl room FL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Pushed wire to
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71														71
Total 71</														

INTERCONTINENTAL
HOTEL & RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Job Date

Date

NO	CODE	LOCATION	INDICATION LAMP				Push Test				Open	Remarks
			SW	OFF	ON	OFF	SW	OFF	ON	OFF		
101	P2-Emer-20	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
102	P2-Emer-20	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
103	P2-Emer-11	The Lobby TL 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
104	P2-Emer-12	Meeting room Area TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
105	P2-Emer-13	Meeting room Area TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
106	P2-Emer-14	Meeting room Area TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
107	P2-Emer-15	Meeting room Area TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
108	P2-Emer-16	Meeting room Area TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
109	P2-Emer-17	Meeting room Area TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
110	P2-Emer-18	Meeting room Area TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
111	P2-Emer-19	Meeting room Area TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
112	P2-Emer-20	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
113	P2-Emer-21	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
114	P2-Emer-22	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
115	P2-Emer-23	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
116	P2-Emer-24	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
117	P2-Emer-25	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
118	P2-Emer-26	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
119	P2-Emer-27	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
120	P2-Emer-28	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
121	P2-Emer-29	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
122	P2-Emer-30	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
123	P2-Emer-31	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
124	P2-Emer-32	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
125	P2-Emer-33	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
126	P2-Emer-34	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
127	P2-Emer-35	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
128	P2-Emer-36	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
129	P2-Emer-37	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
130	P2-Emer-38	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
131	P2-Emer-39	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
132	P2-Emer-40	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
133	P2-Emer-41	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
134	P2-Emer-42	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
135	P2-Emer-43	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
136	P2-Emer-44	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
137	P2-Emer-45	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
138	P2-Emer-46	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
139	P2-Emer-47	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
140	P2-Emer-48	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
141	P2-Emer-49	Guest Floor TL 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Good TL means
142	P2-Emer											

INTERCONTINENTAL
RESORTS & RESIDENCES

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jan 2020

NO	CODE	LOCATION	INDICATOR LAMP				BATTERY				Point Total	Open		REMARKS
			ULP	FL	UL	FL	ULP	FL	UL	FL		REASON	REASON	
Building F2														
341	F2-Emer-28	Floor 241-8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
342	F2-Emer-29	Floor 241-9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
343	F2-Emer-30	Indy F2 FL 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
344	F2-Emer-32	Corridor F2 FL 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
345	F2-Emer-33	Floor 241-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
346	F2-Emer-34	Floor 241-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
347	F2-Emer-35	Corridor F2 FL 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
Building F3														
348	F3-Emer-37	Indy F3 FL 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
349	F3-Emer-38	Floor 415-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
350	F3-Emer-39	Floor 415-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
351	F3-Emer-40	Floor 415-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
352	F3-Emer-41	Floor 411-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
353	F3-Emer-42	Indy F3 FL 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
354	F3-Emer-43	Indy F3 FL 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
355	F3-Emer-44	Floor 421-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
356	F3-Emer-45	Floor 421-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
357	F3-Emer-46	Floor 421-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
358	F3-Emer-47	Indy F3 FL 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
359	F3-Emer-48	Indy F3 FL 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
360	F3-Emer-49	Indy F3 FL 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
361	F3-Emer-50	Indy F3 FL 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
362	F3-Emer-51	Indy F3 FL 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
363	F3-Emer-52	Indy F3 FL 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
364	F3-Emer-53	Indy F3 FL 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
365	F3-Emer-54	Indy F3 FL 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
366	F3-Emer-55	Indy F3 FL 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
367	F3-Emer-56	Indy F3 FL 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
368	F3-Emer-57	Indy F3 FL 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
369	F3-Emer-58	Indy F3 FL 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Good all works
370	F3-Emer-59	Indy F3 FL 3	✓	✓	✓	✓	✓							

[illegible]

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jan 2018

NO	CODE	LOCATION	BULB/CODE LAMP						Push Test	Open		REMARK
			LAMP I.E.C.	OFF	ON	OFF	ON	OFF		Power Supply Test	ABNORMAL	
248	G-Emer-12	Building 3							/			Lead off beams
249	G-Emer-13	Room 4305							/			Lead off beams
250	G-Emer-14	Room 4310							/			Lead off beams
251	G-Emer-20	L.R.F.L-3							/			Lead off beams
252	G-Emer-21	Room 4313							/			Lead off beams
253	G-Emer-22	Room 4314							/			Lead off beams
254	G-Emer-23	Room 4401							/			Lead off beams
255	G-Emer-24	Room 4443							/			Lead off beams
256	G-Emer-25	Room 4445							/			Lead off beams
257	G-Emer-26	Room 4452							/			Lead off beams
258	G-Emer-27	L.R.F.L-4							/			Lead off beams
259	G-Emer-28	EE room F.L-4							/			Lead off beams
260	G-Emer-29	Mail room F.L-3							/			Lead off beams
261	G-Emer-30	Room 4507							/			Lead off beams
262	G-Emer-31	Room 4508							/			Lead off beams
263	G-Emer-32	Room 4509							/			Lead off beams
264	G-Emer-33	Room 4510							/			Lead off beams
265	G-Emer-34	Room 4511							/			Lead off beams
266	G-Emer-35	Mail room F.L-5							/			Lead off beams
267	G-Emer-36	Room 4512							/			Lead off beams
268	G-Emer-37	Room 4513							/			Lead off beams
269	G-Emer-38	Room 4514							/			Lead off beams
270	G-Emer-39	Room 4515							/			Lead off beams
271	G-Emer-40	Room 4516							/			Lead off beams
272	G-Emer-41	Room 4517							/			Lead off beams
273	G-Emer-42	Room 4518							/			Lead off beams
274	G-Emer-43	Room 4519							/			Lead off beams
275	G-Emer-44	Room 4520							/			Lead off beams
276	G-Emer-45	Room 4521							/			Lead off beams
277	G-Emer-46	Room 4522							/			Lead off beams
278	G-Emer-47	Room 4523							/			Lead off beams
279	G-Emer-48	Room 4524							/			Lead off beams
280	G-Emer-49	Room 4525							/			Lead off beams
281	G-Emer-50	Room 4526							/			Lead off beams
282	G-Emer-51	Room 4527							/			Lead off beams
283	G-Emer-52	Room 4528							/			Lead off beams
284	G-Emer-53	Room 4529							/			Lead off beams
285	G-Emer-54	Room 4530							/			Lead off beams
286	G-Emer-55	Room 4531							/			Lead off beams
287	G-Emer-56	Room 4532							/			Lead off beams
288	G-Emer-57	Room 4533							/			Lead off beams
289	G-Emer-58	Room 4534							/			Lead off beams
290	G-Emer-59	Room 4535							/			Lead off beams
291	G-Emer-60	Room 4536							/			Lead off beams
292	G-Emer-61	Room 4537							/			Lead off beams
293	G-Emer-62	Room 4538							/			

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Jun 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP				Push Test		Open		Remark
			ON	OFF	ON	OFF	FAIL	OFF	Normal	Abnormal	
1	A-Est-01	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
2	A-Est-02	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
3	A-Est-03	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
4	A-Est-04	Line Buffer FL 1	✓		✓				✓		
5	A-Est-05	Entrance inside of Club IC FL 1	✓		✓				✓		
6	A-Est-06	Entrance outside of Club IC FL 1	✓		✓				✓		
7	A-Est-07	Way down, Jara rest FL 1	✓		✓				✓		
8	A-Est-08	Route for disabled FL 1	✓		✓				✓		
9	A-Est-09	Exit door R 1107, Jara rest FL 1	✓		✓				✓		
10	A-Est-10	Exit door R 1107, Jara rest FL 1	✓		✓				✓		
11	A-Est-11	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
12	A-Est-12	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
13	A-Est-13	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
14	A-Est-14	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
15	A-Est-15	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
16	A-Est-16	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
17	A-Est-17	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
18	A-Est-18	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
19	A-Est-19	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
20	A-Est-20	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
21	C-Est-01	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
22	C-Est-02	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
23	C-Est-03	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		

ENRPM-09 Approved 10/02/2019

Check by: *off*

Monitor By: *554*

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Jun 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP				Push Test		Open		Remark
			ON	OFF	ON	OFF	FAIL	OFF	Normal	Abnormal	
24	C-Est-04	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
25	C-Est-05	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
26	C-Est-06	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
27	C-Est-07	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
28	C-Est-08	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
29	C-Est-09	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
30	C-Est-10	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
31	C-Est-11	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
32	C-Est-12	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
33	C-Est-13	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
34	C-Est-14	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
35	C-Est-15	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
36	C-Est-16	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
37	D-Est-01	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
38	D-Est-02	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
39	D-Est-03	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
40	D-Est-04	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
41	D-Est-05	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
42	D-Est-06	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
43	D-Est-07	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		
44	D-Est-08	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓				✓		

ENRPM-09 Approved 10/02/2019

Check by: *off*

Monitor By: *554*

Preventive Maintenance Emergency Light

No.	Code	Location	INDICATOR LAMP				Push Test		Open		Remark
			ON	OFF	ON	OFF	FAIL	OFF	Normal	Abnormal	
247	J-Est-05	Basement	✓		✓				✓		
248	J-Est-06	Basement	✓		✓				✓		
249	J-Est-07	Basement	✓		✓				✓		
250	J-Est-08	Basement	✓		✓				✓		
251	J-Est-09	Basement	✓		✓				✓		
252	J-Est-10	Basement	✓		✓				✓		
253	J-Est-11	Basement	✓		✓				✓		
254	J-Est-12	Basement	✓		✓				✓		
255	J-Est-13	Basement	✓		✓				✓		
256	J-Est-14	Basement	✓		✓				✓		
257	J-Est-15	Basement	✓		✓				✓		
258	J-Est-16	Basement	✓		✓				✓		
259	J-Est-17	Basement	✓		✓				✓		
260	J-Est-18	Basement	✓		✓				✓		
261	J-Est-19	Basement	✓		✓				✓		
262	J-Est-20	Basement	✓		✓				✓		
263	J-Est-21	Basement	✓		✓				✓		
264	J-Est-22	Basement	✓		✓				✓		
265	J-Est-23	Basement	✓		✓				✓		
266	J-Est-24	Basement	✓		✓				✓		
267	J-Est-25	Basement	✓		✓				✓		
268	J-Est-26	Basement	✓		✓				✓		
269	J-Est-27	Basement	✓		✓				✓		
270	J-Est-28	Basement	✓		✓				✓		
271	J-Est-29	Basement	✓		✓				✓		
272	J-Est-30	Basement	✓		✓				✓		
273	J-Est-31	Basement	✓		✓				✓		
274	J-Est-32	Basement	✓		✓				✓		
275	J-Est-33	Basement	✓		✓				✓		
276	J-Est-34	Basement	✓		✓				✓		
277	J-Est-35	Basement	✓		✓				✓		
278	J-Est-36	Basement	✓		✓				✓		
279	J-Est-37	Basement	✓		✓				✓		
280	J-Est-38	Basement	✓		✓				✓		
281	J-Est-39	Basement	✓		✓				✓		
282	J-Est-40	Basement	✓		✓				✓		

ENRPM-09 Approved 10/02/2019

Check by: *off*

Monitor By: *554*

Preventive Maintenance Emergency Light

No.	Code	Location	INDICATOR LAMP				Push Test		Open		Remark
			ON	OFF	ON	OFF	FAIL	OFF	Normal	Abnormal	
283	J-Est-41	Basement	✓		✓				✓		
284	J-Est-42	Basement	✓		✓				✓		
285	J-Est-43	Basement	✓		✓				✓		
286	J-Est-44	Basement	✓		✓				✓		
287	J-Est-45	Basement	✓		✓				✓		
288	J-Est-46	Basement	✓		✓				✓		
289	J-Est-47	Basement	✓		✓				✓		
290	J-Est-48	Basement	✓		✓				✓		
291	J-Est-49	Basement	✓		✓				✓		
292	J-Est-50	Basement	✓		✓				✓		
293	J-Est-51	Basement	✓		✓				✓		
294	J-Est-52	Basement	✓		✓				✓		
295	J-Est-53	Basement	✓		✓				✓		
296	J-Est-54	Basement	✓		✓				✓		
297	J-Est-55	Basement	✓		✓				✓		
298	J-Est-56	Basement	✓		✓				✓		
299	J-Est-57	Basement	✓		✓				✓		
300	J-Est-58	Basement	✓		✓				✓		
301	J-Est-59	Basement	✓		✓				✓		
302	J-Est-60	Basement	✓		✓				✓		

ENRPM-09 Approved 10/02/2019

Check by: *off*

Monitor By: *554*

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Jun 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP			Push Test	Power Supply Test	Open	Remarks
			ON	OFF	FAIL				
43	F1-Ex-01	Security Office FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
44	F1-Ex-02	Reception Office FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
45	F1-Ex-03	Reception Waiting Area FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
46	F1-Ex-04	Front of House No.32 FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
47	F1-Ex-05	Chief Office FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
48	F1-Ex-06	Master plan carter FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
49	F1-Ex-07	Corridor staff FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
50	F1-Ex-08	Corridor FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
51	F1-Ex-09	Front of Hotel Hall FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
52	F1-Ex-10	Front of Hotel Hall FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
53	F1-Ex-11	Front of Hotel Hall FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
54	F1-Ex-12	Front of Hotel Hall FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
55	F1-Ex-13	Front of Hotel Hall FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
56	F1-Ex-14	Front of Hotel Hall FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
57	F1-Ex-15	Front of Hotel Hall FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
58	F1-Ex-16	Front of Hotel Hall FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
59	F1-Ex-17	Front of Hotel Hall FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
60	F1-Ex-18	Front of Hotel Hall FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
61	F1-Ex-19	Front of Hotel Hall FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
62	F1-Ex-20	Front of Hotel Hall FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
63	F1-Ex-21	Front of Hotel Hall FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
64	F1-Ex-22	Front of Hotel Hall FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
65	F1-Ex-23	Front of Hotel Hall FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
66	F1-Ex-24	Front of Hotel Hall FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
67	F1-Ex-25	Front of Hotel Hall FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
68	F1-Ex-26	Front of Hotel Hall FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
69	F1-Ex-27	Front of Hotel Hall FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Check by: *[Signature]*

Monitor By: *[Signature]*

EN-PM-08 Approves 1/08/2019

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Jun 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP			Push Test	Power Supply Test	Open	Remarks
			ON	OFF	FAIL				
93	F2-Ex-07	Opposite VPR room 01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
94	F2-Ex-08	Opposite VPR room 02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
95	F2-Ex-09	IT room FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
96	F2-Ex-10	Locker Female (Shift) FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
97	F2-Ex-11	Locker Male (Shift) FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
98	F2-Ex-12	Front of LRT (Barangay) FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
99	F2-Ex-13	Front of LRT (Barangay) FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
100	F2-Ex-14	Back Backstage Kitchen FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
101	F2-Ex-15	Condom B Toilet FL 1, 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
102	F2-Ex-16	Condom B Toilet FL 1, 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
103	F2-Ex-17	Exit door to lobby 02 FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
104	F2-Ex-18	Ballroom Awaiting 01 FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
105	F2-Ex-19	Ballroom Awaiting 02 FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
106	F2-Ex-20	Ballroom Awaiting 03 FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
107	F2-Ex-21	Ballroom Awaiting 04 FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
108	F2-Ex-22	Fire Exit door: Back Awaiting 01 FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
109	F2-Ex-23	Fire Exit door: Back Awaiting 02 FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
110	F2-Ex-24	Resort Center FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
111	F2-Ex-25	Mad room FL 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
112	F2-Ex-26	Fire Exit door near R.317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
113	F2-Ex-27	Room 3317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
114	F2-Ex-28	Room 3319	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
115	F2-Ex-29	Room 3321	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
116	F2-Ex-30	Fire Exit door near R.3321	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
117	F2-Ex-31	Stairway to lobby FL 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Check by: *[Signature]*

Monitor By: *[Signature]*

EN-PM-09 Approves 1/08/2019

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Jun 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP			Push Test	Power Supply Test	Open	Remarks
			ON	OFF	FAIL				
70	F1-Ex-26	Room 3301	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
71	F1-Ex-27	Lift guest FL 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
72	F1-Ex-28	Room 3305	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
73	F1-Ex-29	Room 3306	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
74	F1-Ex-30	Mad room FL 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
75	F1-Ex-31	Fire Exit Staircase: Mad room FL 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
76	F1-Ex-32	Room 3309	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
77	F1-Ex-33	Stairway to lobby FL 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
78	F1-Ex-34	Living room FL 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
79	F1-Ex-35	Living room FL 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
80	F1-Ex-36	Fire Exit door: Room 3401	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
81	F1-Ex-37	Room 3401	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
82	F1-Ex-38	Room 3405	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
83	F1-Ex-39	Room 3406	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
84	F1-Ex-40	Fire Exit Staircase: Mad room FL 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
85	F1-Ex-41	Room 3408	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
86	F1-Ex-42	Mad room FL 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
87	F2-Ex-01	Head pump room FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
88	F2-Ex-02	Laundry room FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
89	F2-Ex-03	Exit door FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
90	F2-Ex-04	Corridor: Board HD FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
91	F2-Ex-05	Exit door to Driver 01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
92	F2-Ex-06	Exit door to Driver 02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Check by: *[Signature]*

Monitor By: *[Signature]*

EN-PM-09 Approves 1/08/2019

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Jun 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP			Push Test	Power Supply Test	Open	Remarks
			ON	OFF	FAIL				
118	F2-Ex-32	Front of LRT FL 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
119	F2-Ex-33	Room 3316	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
120	F2-Ex-34	Mad room FL 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
121	F2-Ex-35	Fire Exit door near R.3417	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
122	F2-Ex-36	Room 3417	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
123	F2-Ex-37	Room 3419	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
124	F2-Ex-38	Room 3421	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
125	F2-Ex-39	Fire Exit door: R.3421	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
126	F2-Ex-40	Condom B lobby food FL 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
127	F2-Ex-41	Front of LRT FL 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
128	F2-Ex-42	Room 3419	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
129	G-Ex-01	Room 4109	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
130	G-Ex-02	Fire Exit door: R.4203	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
131	G-Ex-03	Room 4203	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
132	G-Ex-04	Room 4209	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
133	G-Ex-05	Room 4209	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
134	G-Ex-06	LRT FL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
135	G-Ex-07	Fire Exit door: R.4203	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
136	G-Ex-08	Room 4203	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
137	G-Ex-09	Room 4206	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
138	G-Ex-10	Room 4209	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
139	G-Ex-11	LRT FL 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
140	G-Ex-12	Fire Exit door: R.4203	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Check by: *[Signature]*

Monitor By: *[Signature]*

EN-PM-09 Approves 1/08/2019

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Jan 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP				Push Test	Open		Remarks
			AC	OFF	ON	OFF		Normal	Abnormal	
141	G-Ex-13	Room 4403	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
142	G-Ex-14	Room 4406	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
143	G-Ex-15	Room 4409	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
144	G-Ex-16	Room 4414	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
145	G-Ex-17	Fire Exit door R-4023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
146	G-Ex-18	Room 4503	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
147	G-Ex-19	Room 4506	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
148	G-Ex-20	Room 4509	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
149	G-Ex-21	Room 4515	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
150	H-Ex-01	Building H	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
151	H-Ex-02	Room 1101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
152	H-Ex-03	Fire Exit door R-5003	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
153	H-Ex-04	Room 5203	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
154	H-Ex-05	Room 5206	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
155	H-Ex-06	Room 5209	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
156	H-Ex-07	Room 5212	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
157	H-Ex-08	Fire Exit door R-5003	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
158	H-Ex-09	Room 5303	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
159	H-Ex-10	Room 5306	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
160	H-Ex-11	Room 5309	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
161	H-Ex-12	Room 5312	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
162	H-Ex-13	Room 5403	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
163	H-Ex-14	Room 5406	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

EN-PM-09 Approve 1/03/2019

Check by: *[Signature]*

Monitor By: *[Signature]*

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Jan 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP				Push Test	Open		Remarks
			AC	OFF	ON	OFF		Normal	Abnormal	
165	J-Ex-01	Building J	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
166	J-Ex-02	Entrance FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
167	J-Ex-03	Reception area FL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
168	J-Ex-04	Room 1001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
169	J-Ex-05	Room 1004	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
170	J-Ex-06	Room 1007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
171	J-Ex-07	Room 1010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
172	J-Ex-08	Room 1013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

EN-PM-09 Approve 1/03/2019

Check by: *[Signature]*

Monitor By: *[Signature]*

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Jan 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP				Push Test	Open		Remarks
			AC	OFF	ON	OFF		Normal	Abnormal	
164	H-Ex-15	Room 5409	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
165	H-Ex-16	Room 5412	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
166	H-Ex-17	Room 5415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
167	H-Ex-18	Room 5503	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
168	H-Ex-19	Room 5506	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
169	H-Ex-20	Room 5509	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
170	H-Ex-21	Room 5512	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
171	I-Ex-01	Building I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
172	I-Ex-02	Room 1001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
173	I-Ex-03	Room 1004	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
174	I-Ex-04	Room 1007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
175	I-Ex-05	Room 1010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
176	I-Ex-06	Room 1013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
177	I-Ex-07	Room 1016	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
178	I-Ex-08	Room 1019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
179	K-Ex-01	Building K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
180	K-Ex-02	Room 1101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
181	K-Ex-03	Room 1104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
182	K-Ex-04	Room 1107	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
183	K-Ex-05	Room 1110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
184	K-Ex-06	Room 1113	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

EN-PM-09 Approve 1/03/2019

Check by: *[Signature]*


Monitor By: *[Signature]*

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Jun 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result	Remark
			size	litre/lb	kg/lb	Yes/No	Yes	No
Building A								
1	A-FEX-01	Gas Station 01	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
2	A-FEX-02	Gas Station 02	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
3	A-FEX-03	Basement : Lift staff	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
4	A-FEX-04	Kitchen of Club IC	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
5	A-FEX-05	Maid room FL 2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
6	A-FEX-06	Maid room FL 3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
Building B : Jara Restaurant								
7	D-FEX-01	Back of Jara kitchen : Staff Toilet	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
8	D-FEX-02	Back of Jara kitchen : Dish washing	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
Building LM : Pine Bar								
9	LM-FEX-01	Back of Pine Bar	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
Building C								
10	C-FEX-01	Basement : Pump room	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
11	C-FEX-02	Basement : Pool Pump room	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
12	C-FEX-03	Maid room FL 1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
13	C-FEX-04	Maid room FL 2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
14	C-FEX-05	Maid room FL 3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
Building E								
15	E-FEX-01	Inside EE room FL 1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
16	E-FEX-02	Front of MD8 room FL 2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
17	E-FEX-03	Front of Generator FL 3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
Building F1 & F2								
18	F1-FEX-01	Security Office FL 1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
19	F1-FEX-02	Chiller room FL 1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
20	F1-FEX-03	Chief Office FL 1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
21	F1-FEX-04	EE room, Back of Photo FL 1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
22	F2-FEX-05	Front of HR Office FL 1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
23	F2-FEX-06	Front of Pool pump room FL 1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
24	F2-FEX-07	Back of meeting room, Staff Corridor	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
25	F2-FEX-08	EE room, Back of Staff Corridor	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
26	F1-FEX-09	Front of EE room FL 2	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
27	F1-FEX-10	Front of 3201	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
28	F1-FEX-11	Front of 3205	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓	
29	F2-FEX-12	EE room Banquet FL 2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
30	F2-FEX-13	Banquet Pantry 1 FL 2	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓	
31	F2-FEX-14	Banquet Pantry 2 FL 2	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓	
32	F2-FEX-15	Banquet Entrance FL 2	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓	

EN-PM-11 Approve 1/08/2019

Check by:  Monitor By: 

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Jun 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result	Remark
			size	litre/lb	kg/lb	Yes/No	Yes	No
Building F1 & F2								
33	F1-FEX-16	Front of 3301 FL 3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
34	F1-FEX-17	Front of 3305 FL 3	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓	
35	F1-FEX-18	Front of 3310 FL 3	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓	
36	F2-FEX-19	Maid room FL 3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
37	F2-FEX-20	Front of 3316	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓	
38	F2-FEX-21	Front of 3321	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓	
39	F1-FEX-22	Front of Maid room FL 4	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓	
40	F1-FEX-23	Front of 3401	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
41	F1-FEX-24	Front of 3405	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
42	F2-FEX-25	Maid room FL 4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
43	F1-FEX-26	Front of 3416	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓	
44	F2-FEX-28	Front of 3421	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓	
Building G								
45	G-FEX-01	Maid room FL 1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
46	G-FEX-02	Front of 4104	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
47	G-FEX-03	Front of 4111	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
48	G-FEX-04	Maid room FL 2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
49	G-FEX-05	Front of 4204	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
50	G-FEX-06	Front of 4211	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
51	G-FEX-07	Maid room FL 3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
52	G-FEX-08	Front of 4304	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
53	G-FEX-09	Front of 4311	Dry Chemi	15	195psi/4.5Kg	✓	✓	
54	G-FEX-10	Maid room FL 4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
55	G-FEX-11	Front of 4404	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓	
56	G-FEX-12	Front of 4411	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓	
57	G-FEX-13	Maid room FL 5	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
58	G-FEX-14	Front of 4504	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
59	G-FEX-15	Front of 4511	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
Building H								
60	H-FEX-01	Maid room FL 1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
61	H-FEX-02	Front of 5104	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
62	H-FEX-03	Front of 5111	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
63	H-FEX-04	Maid room FL 2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
64	H-FEX-05	Front of 5204	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
65	H-FEX-06	Front of 5211	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
66	H-FEX-07	Maid room FL 3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
67	H-FEX-08	Front of 5304	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
68	H-FEX-09	Front of 5311	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	
69	H-FEX-10	Maid room FL 4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓	
70	H-FEX-11	Front of 5404	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓	

EN-PM-11 Approve 1/08/2019

Check by:  Monitor By: 

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Jun 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result	Remark
			size	litre	kg/psia/lb/in	when/area	Yes	No
Building H								
71	H-FEX-12	Front of 5411	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
72	H-FEX-13	Maid room FL 5	CO2	10	850psia/4.5Kg	✓	✓	
73	H-FEX-14	Front of 5504	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
74	H-FEX-15	Front of 5511	Dry Chemi	15	195psia/6.5Kg	✓	✓	
Building Cluster Villa								
75	CV-FEX-01	Room 6001	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
76	CV-FEX-02	Room 6002	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
77	CV-FEX-03	Room 6003	Dry Chemi	15	195psia/6.5Kg	✓	✓	
78	CV-FEX-04	Room 6004	Dry Chemi	15	195psia/6.5Kg	✓	✓	
79	CV-FEX-05	Room 6005	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
80	CV-FEX-06	Room 6006	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
81	CV-FEX-07	Room 6007	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
82	CV-FEX-08	Room 6008	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
83	CV-FEX-09	Room 6009	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
84	CV-FEX-10	Room 6010	Dry Chemi	15	195psia/6.5Kg	✓	✓	
85	CV-FEX-11	Room 6011	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
86	CV-FEX-12	Room 6012	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
87	CV-FEX-13	EE room Cluster Villa zone	CO2	10	850psia/4.5Kg	✓	✓	
Building I								
88	I-FEX-01	EE room FL 1	CO2	10	850psia/4.5Kg	✓	✓	
89	I-FEX-02	Pump room FL 1	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
90	I-FEX-03	EE room FL 2	CO2	10	850psia/4.5Kg	✓	✓	
91	I-FEX-04	MDR room FL 2	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
92	I-FEX-05	Front of Training room FL 2	CO2	10	850psia/4.5Kg	✓	✓	
Building K								
93	K-FEX-01	Front of EE room FL 1	CO2	10	850psia/4.5Kg	✓	✓	
94	K-FEX-02	Gas Station 01 FL 1	CO2	10	850psia/4.5Kg	✓	✓	
95	K-FEX-03	Gas Station 02 FL 1	CO2	10	850psia/4.5Kg	✓	✓	
96	K-FEX-04	EE room FL 2	CO2	10	850psia/4.5Kg	✓	✓	
97	K-FEX-05	EE room FL 3	CO2	10	850psia/4.5Kg	✓	✓	
Building J								
98	J-FEX-01	Front of IT room	CO2	10	850psia/4.5Kg	✓	✓	

EN-PM-11 Approve 1/08/2019

Check by: *[Signature]* Monitor By: *[Signature]*

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Jun 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result	Remark
			size	litre	kg/psia/lb/in	when/area	Yes	No
Building Pool Villas								
99	PV-FEX-01	Room 7001	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
100	PV-FEX-02	Pump room 7001	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
101	PV-FEX-03	Room 7002	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
102	PV-FEX-04	Pump room 7002	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
103	PV-FEX-05	Room 7003	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
104	PV-FEX-06	Pump room 7003	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
105	PV-FEX-07	Room 7004	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
106	PV-FEX-08	Pump room 7004	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
107	PV-FEX-09	Room 7005	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
108	PV-FEX-10	Pump room 7005	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
109	PV-FEX-11	Room 7006	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
110	PV-FEX-12	Pump room 7006	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
111	PV-FEX-13	Room 7007	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
112	PV-FEX-14	Pump room 7007	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
113	PV-FEX-15	Room 7008	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
114	PV-FEX-16	Pump room 7008	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
115	PV-FEX-17	Room 7009	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
116	PV-FEX-18	Pump room 7009	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
117	PV-FEX-19	Room 7010	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
118	PV-FEX-20	Pump room 7010	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
119	PV-FEX-21	Room 7011	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
120	PV-FEX-22	Pump room 7011	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
121	PV-FEX-23	Room 7012	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
122	PV-FEX-24	Pump room 7012	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
123	PV-FEX-25	Room 7014	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	
124	PV-FEX-26	Pump room 7014	Dry Chemi	10	195psia/4.5Kg	✓	✓	

EN-PM-11 Approve 1/08/2019

Check by: *[Signature]* Monitor By: *[Signature]*

ภาคผนวก ญ

รายงานการทำงานของระบบบำบัด

น้ำเสีย ทส.1 และ ทส.2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงนม อินเอดวอดินบัตต์ ภูเก็ต รืออรท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333, 333/3 หมู่ที่ : 3

ถนน : แขวง/ตำบล : กมลา

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงนม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 223

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (กมิ) : 45/2562 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตเลขที่ (กมิ) : 45/2562

อายุ : 01/08/2567

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายวิวัฒน์ ขวณีย์ม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรับน้ำทิ้ง

- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรับน้ำทิ้ง
1. อื่นๆ ระบุ เต็มอากาศ SBR
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)
- ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
- 220.00 ลบ.ม./วัน
- 50.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
- [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

- [X] เครื่องสูบน้ำ
- [X] ระบบเติมอากาศ
- [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
- [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
- [] เครื่องสูบตะกอน
- [] อื่นๆ
- [] เครื่องย่อยตะกอน
- [] อื่นๆ
- [] อื่นๆ
- [] อื่นๆ

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แห่ก้านนิคมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 333,333/3..... หมู่ที่ 3..... ซอย ไทรคัพ
 ถนน แขวงตำบล กมลา เขตอำเภอ กะปี่ จังหวัด ปากด

ปี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ไปอนณาตลท (ถ้า) ...72/2567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย... หมวดอยู่! สิงหาคม 2572.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

๒๕๖๖ ได้เกิดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ... 333.333/3 ... หมู่ที่ ... 3 ... ซอย
ถนน แขวงตำบล กม.ลา เขตอำเภอ กะบุรี จังหวัด
โทรศัพท์ ... 076-629999 ... โทรสาร ... 076-629990

มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ... 722567, ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย... หมวดอายุ ... 1 สิงหาคม 2572

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ... มกราคม ... พ.ศ. ... 2568 ... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมวดอายุ
ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมวดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
(๑) ประเภทหรือของระบบบำบัดน้ำเสีย เอกภพอุตสาหกรรม
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 50 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ... 24 ... ชั่วโมง
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องควบคุมระดับน้ำเสีย ☐ เครื่องควบคุมความเร็วรอบ
☐ เครื่องสูบลูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด บริษัทเอกชน

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,093.06

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,527

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,821.60

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย รดน้ำต้นไม้

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (คิดหรือใช้สาร) CL10% 100 ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องควบคุมระดับน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องควบคุมความเร็วรอบ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)


(๘) บัณฑิต อุบลราช และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใด ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือ ไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม
มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

แบบบันทึก รายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ดังต่อไปนี้ 333.333/3..... หมู่ที่3..... ซอย
ถนน แขวงตำบล ถนนเลขที่ เขตอำเภอ..... กะปี่..... จังหวัด..... ถูกผิด..... โทรศัพท์
.....076-629999..... โทรสาร076-629990.....
มี เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...722567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย... นมอดายุ1 สิงหาคม 2572
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



COVER PLAN
SCALE 5:125



COVER PLAN
SCALE 5:125

HULL SIDE : WASTEWATER TREATMENT DETAIL
SCALE 2:125

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียสำราญตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของบริษัทผู้ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมวดอายุ
ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมวดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่..... หมู่ที่..... 3..... ซอย.....
ถนน..... แขวงตำบล..... กทม..... เขต..... กะซู้..... จังหวัด.....
โทรศัพท์.....076-629999..... โทรสาร.....076-629990.....

มี..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท..... โรงแรม.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ... 72/2567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย... หมดอายุ.....1 สิงหาคม 2572.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....เดิมอากาศSBR.....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....220..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐แบบต่อเนื่อง ...๒4... ชั่วโมง/วัน
☐แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒เครื่องสูบน้ำ ☒เครื่องเติมอากาศ
☐เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐เครื่องขุดตะกอน ☐อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....บริษัทยักษ์

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....19,933.....
(๒) ปริมาณน้ำที่ถูกกิจกรรมในแหล่งกักเก็บมลพิษ (ลบ.ม.).....5,609.....
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เจ้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....4,487.20.....
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....รดน้ำต้นไม้.....
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..CL10%-100 ลิตร.....
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องขุดตะกอน ☐ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ.....
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใด ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือ ไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม
มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม อินเอดหรือดินบด ภูเก็ต รืออรท
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333, 333/3 หมู่ที่ : 3
ถนน : แขวง/ตำบล : กมลา
จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : โทรสาร :
มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม
ประเภทของ : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 หรือขึ้นไป จำนวนห้อง : 223
สังกัด : เอกชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 45/2562 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หนดยุ : 01/08/2567

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
ตามที่ได้นำเสนอในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายอริวัฒน์ ขวณีย์ม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หนดยุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หนดยุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบบ เดิมอากาศ SBR
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแบคทีเรียแอคทีฟเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)
- ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
- 220.00 ลบ.ม./วัน
- 50.00 ลบ.ม./วัน

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
- [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- [X] ระบบเดิมอากาศ
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] เครื่องสูบน้ำ
- [] เครื่องสูบน้ำ
- [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
- [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
- [] เครื่องสูบละกอบ
- [] อื่นๆ
- [] อื่นๆ
- [] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
- (5) วิธีจัดการกากของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด บริษัทเอกชน
3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 18,991,280 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 8,706,000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 6,964,800 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] ระบายทุกวัน
- [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่จะระบาย) วัน
- [] ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
1. CL10%
- ปริมาณ หน่วย
- 100,000 กิโลกรัม



- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ
- [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- ระบบเดิมอากาศ
- [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณขยะก่อนรวมกับน้ำที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ไม่ไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่333,333/3..... หมู่ที่3..... ซอย
ถนน แขวงตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะปู้ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์
.....076-629999..... โทรสาร076-629990.....

มี เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงนม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...72/2567 ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย..... เลขที่ 2572.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



WALL SIDE : WASTEWATER TREATMENT DETAIL 1:100

ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการมีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในการนี้จะมอบปากคำนี้เสียเกี่ยวกับการคิดค่าธรรมเนียมตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
.....เจ้าของบริษัทหรือครอบครองหลักประกันมลพิษ
(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่.....หมวดอายุ.....
ออกให้โดย.....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่.....หมวดอายุ.....
ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ 3 ๕๐๑
 ถนน แขวง/ตำบล กม.๙ เขตอำเภอ กะปี่ จังหวัด
 โทรศัพท์ ๐๗๖-๖๒๙๙๙ โทรสาร ๐๗๖-๖๒๙๙๐
 มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท โรงรับ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 722567. ออกให้โดยกระทรวงมหาดไทย..... 1 สิงหาคม 2572.....
 ในกรณีขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ.2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งราชกิจ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมอดูฯ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมอดูฯ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แยกที่วัดติดตั้ง
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 50 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องควบคุมระดับน้ำเสีย ☐ เครื่องควบคุมระดับน้ำเสีย
☐ เครื่องสูบลูบไล่น้ำ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด บริษัทเอกชน

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 987.28

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,225

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,580

(๔) การระบบน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย รดน้ำต้นไม้

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารกัดกร่อนที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)CL10%-100ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องควบคุมระดับน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องควบคุมระดับน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลูบไล่น้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
 ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใด ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือ ไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม
 มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำ
 ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย
 แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 333.333/3..... หมู่ที่ 3..... ซอย
ถนน แขวงตำบล กมลา เขตอำเภอ กะปี่ จังหวัด ผู้เกิด
โทรศัพท์ 076-629999 โทรสาร 076-629990
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (สำเนา) ... 722567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย... หมวดอายุ 1 สิงหาคม 2572.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. 2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมวดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมวดอายุ
ออกให้โดย

[illegible][illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะ ในกรณีที่ไม่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมอชอุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมอชอุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ 333.333/3 หมู่ที่ 3 ซอย
ถนน แขวง/ตำบล กม.๓ เขต/อำเภอ กะปี่ จังหวัด ผู้เกิด
โทรศัพท์ 076-629990 โทรสาร 076-629990
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ (เดิม) ... 722567. ออกให้โดย ... กระทรวงมหาดไทย หมอชอุ 1 สิงหาคม 2572.

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมอชอุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมอชอุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เอกภาพ/เขตที่ตั้ง กม.บ./วัน

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 50

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง .. 24..... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีการตกตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด บริเวณนอกภาพ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,093.06

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,359

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,687.20

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย รดน้ำต้นไม้

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารกัดกร่อนที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..CL10% 100.0 ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลูตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)



(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือ ไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 333.333/3..... หมู่ที่ 3..... ซอย
ถนน แขวง/ตำบล กบลา เขตอำเภอ กะปี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรสาร 076-629999
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 727567 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย 1 สิงหาคม 2572
ผู้มีแผนแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



HILL SIDE - WASTEWATER TREATMENT DETAIL 2:1000

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

№ договора	сведения об организации, осуществляющей деятельность										сведения о филиале
	наименование организации	ИНН	ОГРН	сведения об учредителях	сведения о руководителе	сведения о месте нахождения	сведения о месте фактического осуществления деятельности	сведения о месте нахождения филиала	сведения о месте фактического осуществления деятельности филиала	сведения о месте нахождения филиала	
1/10/25	643	208	108-4		0.489	✓	✓	✓	✓	160	160
18/02/25	643	201	145-4		0.479	✓	✓	✓	✓	160	160
18/02/25	643	211	114-4		0.530	✓	✓	✓	✓	160	160
20/02/25	643	194	105-2		0.446	✓	✓	✓	✓	160	160
21/02/25	643	221	176-8		0.530	✓	✓	✓	✓	160	160
23/02/25	643	171	159-4		0.444	✓	✓	✓	✓	160	160
23/02/25	643	143	98-4		0.549	✓	✓	✓	✓	160	160
24/02/25	643	188	198-2		0.531	✓	✓	✓	✓	160	160
26/02/25	643	186	187-3		0.444	✓	✓	✓	✓	160	160
26/02/25	643	135	149-3		0.354	✓	✓	✓	✓	160	160
27/02/25	643	177	111-4		0.449	✓	✓	✓	✓	160	160
28/02/25	643	116	99-3		0.428	✓	✓	✓	✓	160	160
29/02/25	643	191	114-3		0.374	✓	✓	✓	✓	160	160
30/02/25	643	140	138		0.434	✓	✓	✓	✓	160	160
11/02/25	643	181	164-3		0.436	✓	✓	✓	✓	160	160

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของบริษัทหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมออายุ
ออกให้โดย
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมออายุ
ออกให้โดย

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 333.333/3 หมู่ที่ 3 ซอย
ถนน แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะปู้ จังหวัดภูเก็ต.....
โทรศัพท์ 076-629999 โทรสาร 076-629990 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
มี
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ... 722567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย... หมออายุ 1 สิงหาคม 2572
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ. ...2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
.....เจ้าของบริษัทหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมออายุ
ออกให้โดย
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมออายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม อิมเดอคอนดินตัต ภูเก็ต รีสอร์ท
 แล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333, 333/3 หมู่ที่ : 3 ขอย :
 เลข/ตำบล : กะฐี
 ถนน : แขวง/ตำบล : กม.ลา โทรสาร :
 จังหวัด : ภูเก็ต
 มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม
 ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 223
 สิ่งกีด : เอกชน
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 45/2562 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 01/08/2567
 ในกรณี ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568
 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายวิวัฒน์ ชวนรัมย์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
- ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 1. อื่นๆ ระบบ เดิมอากาศ SBR
 2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)
 ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
 220.00 ลบ.ม./วัน
 50.00 ลบ.ม./วัน

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
 [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) [X] ระบบเติมอากาศ
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] อื่นๆ
 [] เครื่องสูบละกอบ [] อื่นๆ
 [] อื่นๆ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
- (๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เดิมอากาศ SBR ลบ.ม./วัน
 ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 220
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
 [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] เครื่องเติมอากาศ
 [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 [] เครื่องสูบละกอบ [] อื่นๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
- (๕) วิธีการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รีไซเคิลกากขี้

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 19,933
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 6,182
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,945.60
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย รดน้ำต้นไม้
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดจากพืชที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) CL10%, 100 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี [X] ปกติ [] ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอบ [] ปกติ [] ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ [] ปกติ [] ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
 ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใด ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือ ไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม
 มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ
 ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย
 แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินหนึ่งแสน
 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
 (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด บริษัทเอกชน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	20,347.800 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	8,636,000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	6,908,800 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
	[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ	หน่วย	วัน
1. CL10%	100.000	กิโลกรัม	

- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|------------|-------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |

- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ มูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
 ของแหล่งกำเนิดมลพิษ


แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่333.333/3..... หมู่ที่3..... ซอย จังหวัด
 ถนน แขวง/ตำบล กบลา เขตอำเภอ ละโว้ จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์
076-629999 โทรสาร076-629990

นี้ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...722567 ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย... หมวดขุ1 สิงหาคม 2572.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



FLOW DIAGRAM OF WASTEWATER TREATMENT PLANT (CAS)

ได้เก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

№ п/п	җаһангир хан урсул-дустур										җаһангир хан урсул-дустур	
	дустур нөмрө	дустур нөмрө	дустур нөмрө	дустур нөмрө	дустур нөмрө	дустур нөмрө	дустур нөмрө	дустур нөмрө	дустур нөмрө	дустур нөмрө		
1	174625	35.26	111	48.6	0.113	✓	✓	✓	✓	✓	150	601f
2	184625	35.26	111	48.6	0.213	✓	✓	✓	✓	✓	150	601f
3	194625	35.26	111	48.6	0.313	✓	✓	✓	✓	✓	150	601f
4	204625	35.26	111	48.6	0.413	✓	✓	✓	✓	✓	150	601f
5	214625	35.26	111	48.6	0.513	✓	✓	✓	✓	✓	150	601f
6	224625	35.26	111	48.6	0.613	✓	✓	✓	✓	✓	150	601f
7	234625	35.26	111	48.6	0.713	✓	✓	✓	✓	✓	150	601f
8	244625	35.26	111	48.6	0.813	✓	✓	✓	✓	✓	150	601f
9	254625	35.26	111	48.6	0.913	✓	✓	✓	✓	✓	150	601f
10	264625	35.26	111	48.6	1.013	✓	✓	✓	✓	✓	150	601f
11	274625	35.26	111	48.6	1.113	✓	✓	✓	✓	✓	150	601f
12	284625	35.26	111	48.6	1.213	✓	✓	✓	✓	✓	150	601f
13	294625	35.26	111	48.6	1.313	✓	✓	✓	✓	✓	150	601f
14	304625	35.26	111	48.6	1.413	✓	✓	✓	✓	✓	150	601f

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ไม่ละเว้น

๒. ในกรณีจะบันทึกบัญชีที่มีการคิดสิ่งจรรยาวัจนคุณภาพนี้ทั้งแบบยึด ไม่ยึด ให้แนบผลการตรวจวิญญูภาพ
บันทึกทุกวันแยกตามพรม มีดอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปแปลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมตอญ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมตอญ.....

ออกให้โดย.....

แบบ พศ. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....333.333/3..... หมู่ที่.....3..... ซอย.....

ถนน..... แขวง/ตำบล..... กมลา..... เขต/อำเภอ..... กะปู้..... จังหวัด.....ภูเก็ต.....

โทรศัพท์.....076-629999..... โทรสาร.....076-629990.....

มี..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท..... โรงแรม.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ... 722567. ออกให้โดย...กระทรวงมหาดไทย... หมตอญ.....1 สิงหาคม 2572.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. ...2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งจุติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมตอญ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมตอญ.....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แยกตัวเคตสัดจ์ สม.ม./วัน
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 50 จ.ม.บ./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ..24.... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลูกลอย ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
- (๕) วิธีการตรวจสอบที่บ่งชี้ถึงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด บริเวณเอกชน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,057.80
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,287
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าร่วมระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,629.60
- (๔) การระบบบำบัดน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย รดน้ำต้นไม้
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารเคมีจากพื้นที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..CL10%,100ลิตรเดือน
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ คัดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ คัดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ คัดปกติ (ระบุ)
- เครื่องผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ คัดปกติ (ระบุ)
- เครื่องผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ คัดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลูกลอย ☐ ปกติ ☐ คัดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ คัดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใด ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือ ไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๔๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๔๐๗



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 333,333/3 หมู่ที่ 3 ซอย
ถนน แขวงตำบล กบลา เขตอำเภอ กะบุรี จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์
..... 076-629999 โทรสาร 076-629990

มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 722567 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย 1 สิงหาคม 2572
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



WUL SIDE - WASTEWATER TREATMENT DETAIL
2:1000

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกลิสต์และข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ไม่แต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบันทึกนี้ เมื่อมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบการตรวจวัดคุณภาพ
น้ำทิ้งทุกวันแยกตามพหุรามีออรัลตรวจวัด และทำการสรุปได้เป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 333.333/3 หมู่ที่ 3 ซอย
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ กะปี่ จังหวัด
โทรศัพท์ 076-629999 โทรสาร 076-629990
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ... 722567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย... หมดอายุ 1 สิงหาคม 2572
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน.....มษายน.....พ.ศ. ...2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม อินทอรอนดินมัตถ์ ภูเก็ต หรือรถ
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333, 333/3 หมู่ที่ : 3 ขอย :
เขต/ตำบล : กะทู้
ถนน : แขวง/ตำบล : กะทู้ โทรสาร :
จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ :
มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม
ประเภทของ : ประเภท ก ตั้ง 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 223
สังกัด : เอกชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 45/2562 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หนดยุ : 01/08/2567
ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
ตามที่ได้นำมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายสุวิวัฒน์ ชวนเนียม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หนดยุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หนดยุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
- ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบบ เดิมอากาศ SBR
 - ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกที่เินดัดสไลด์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
220.00 ลบ.ม./วัน
50.00 ลบ.ม./วัน

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ☒ ระบบเติมอากาศ
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ ระบบเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่นๆ ☐ อื่นๆ ☐ อื่นๆ

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
- (๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เดิมอากาศ SBR ลบ.ม./วัน
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 220 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่นๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
- (๕) วิธีการจัดการกากอนที่เกิขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ปริมาณกากอน
๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 19,290
- (๒) ปริมาณน้ำใช้จากกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,349
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่ทิ้งระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,279.20
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย รดน้ำต้นไม้
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสัทธิจาทที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ...CL10% 1000 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. ถ้าข้อมูลหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้ง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ข้อบัญญัติ หรือไม่ได้ปฏิบัติตาม
มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำผิดกฏหรือรบกวนโดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

№ дөт.	өмірлік бағамдарының деңгейі										өмірлік бағам	
	өмірлік бағамдарының деңгейі	өмірлік бағамдарының деңгейі	өмірлік бағамдарының деңгейі	өмірлік бағамдарының деңгейі	өмірлік бағамдарының деңгейі	өмірлік бағамдарының деңгейі	өмірлік бағамдарының деңгейі	өмірлік бағамдарының деңгейі	өмірлік бағамдарының деңгейі	өмірлік бағамдарының деңгейі		
1	17/625	35,26	89	71	0,111	✓	✓	✓	✓	✓	160	160
2	18/625	35,26	102	89,1	0,191	✓	✓	✓	✓	✓	160	160
3	19/625	35,26	101	89,1	0,142	✓	✓	✓	✓	✓	160	160
4	20/625	35,26	89	71,2	0,146	✓	✓	✓	✓	✓	160	160
5	21/625	35,26	91	71,1	0,141	✓	✓	✓	✓	✓	160	160
6	22/625	35,26	101	89,1	0,191	✓	✓	✓	✓	✓	160	160
7	23/625	35,26	14	59,1	0,111	✓	✓	✓	✓	✓	160	160
8	24/625	35,26	71	61,1	0,112	✓	✓	✓	✓	✓	160	160
9	25/625	35,26	71	61,1	0,111	✓	✓	✓	✓	✓	160	160
10	26/625	35,26	91	71,1	0,146	✓	✓	✓	✓	✓	160	160
11	27/625	35,26	102	89,1	0,191	✓	✓	✓	✓	✓	160	160
12	28/625	35,26	101	89,1	0,146	✓	✓	✓	✓	✓	160	160
13	29/625	35,26	101	89,1	0,191	✓	✓	✓	✓	✓	160	160
14	30/625	35,26	104	91,1	0,191	✓	✓	✓	✓	✓	160	160
15	31/625	35,26	92	71,1	0,146	✓	✓	✓	✓	✓	160	160

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกลติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ไม่ครบถ้วน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพ
น้ำทิ้งทุกวันแยกตามพบาร มีดอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าท่านบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข

ออกให้โดย

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 333.333/3 หมู่ที่ 3 ซอย

ถนน แขวงตำบล ถนนสาย กม.ที่ เขตอำเภอ กะปี่ จังหวัด ผู้เกิด

โทรศัพท์ 076-629999 โทรสาร 076-629990

มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท โรงแบบ

ใบอนุญาตเลขที่ (สำเนา) ... 722567 ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย... หมายเลข 1 สิงหาคม 2572

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. ...2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งจุติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสีย แยกพิสดารตั้ง สม.ม./วัน
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องอัดอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลูตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดจากรบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด บริเวณนอกแผน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,093.06
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,965
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,372
- (๔) การระบบบำบัดน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย รดน้ำต้นไม้
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ...CL10%..100L/เดือน
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องอัดอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลูตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใด ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือ ไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๔๐๖



๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๔๐๖

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 333,333/3 หมู่ที่ 3 ซอย
ถนน แขวงตำบล กม.ลา เขต/อำเภอ กะปี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์
..... 076-629999 โทรสาร 076-629990
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 722567 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมอชอุ 1 สิงหาคม 2572
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



PLAN SIDE - WASTEWATER TREATMENT DETAIL 1:100

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของบริษัทหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เดิมอากาศSBR

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 220 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด บริษัทเอกชน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 19,933

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,422

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,337.60

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทิ้งใน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) CL10% 100 ลิตร/เดือน

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ คิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ คิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ คิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ คิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ คิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลูตะกอน ☐ ปกติ ☐ คิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ปกติ ☐ คิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของบริษัทหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใด ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือ ไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแต่งข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแสม อิมดอครอดินบัตต์ ภูเก็ต ร้อยราท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333, 333/3 หมู่ที่ : 3

ถนน : แขวง/ตำบล : กมลา เขต/ตำบล : กะชู้

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแสม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 223

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 45/2562 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 01/08/2567

ในการนี้ ขอยางนงสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายวิวัฒน์ ชวนเนียม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบบ เติบอากาศ SBR ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 220.00 ลบ.ม./วัน
- ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกที่เนติคัลลิตซ์ (Activated Sludge Process) 50.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] เครื่องสูบน้ำ [] ระบบเติมอากาศ
- [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
- [] เครื่องสูบตะกอน [] อื่นๆ
- [] อื่นๆ [] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีการตรวจสอบที่ติดตั้งจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด บริษัทเอกชน

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน	
(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	20,347.800 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกระยะของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	8,311.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	6,648.800 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
	[] ไม่ระบายเลย

ปริมาณ หน่วย
100,000 กิโลกรัม

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1. CL10%

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- [X] ปกติ [] ผิดปกติ
[X] ปกติ [] ผิดปกติ
[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนสะสมเกินที่ติดตั้งจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่ได้กำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้จัดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 333.333/3 หมู่ที่ 3 ตำบล ๑๐๖
ถนน แขวงตำบล กมลา เขตอำเภอ กะบุรี จังหวัด ภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-629999 โทรสาร 076-629990
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 722567 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย... 1 สิงหาคม 2572

ในกรณีขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 คำนวณที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมอดอย

ออกให้โดย

ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมอดอย

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แยกที่/ชนิดผลิตภัณฑ์

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 50 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูบไล่น้ำ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เก็บส่งผลการระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด บริษัทเอกชน

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณน้ำที่ใช้สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,057.80

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,964

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,371.20

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายน้ำทิ้ง

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) CL10%-100 ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลูบไล่น้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้ง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใด ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือ ไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม

มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำ

ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย

แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน

บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

๗ ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของบริษัทฯ เพื่อเสนอแนะปรับปรุงการดำเนินงาน ดังมี

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่..... หมู่ที่..... 3..... ซอย.....
ถนน..... แขวงตำบล..... กบลา..... เขตอำเภอ..... กะปี่..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร.....
โทรศัพท์..... 076-629999..... โทรสาร..... 076-629990.....
มี..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท..... โรงแรม.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ... 72/2567 ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย..... 1 สิงหาคม 2572.....
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน.....มิถุนายน..... พ.ศ. ...2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมอดอย.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับแจ้งให้ทราบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมอดอย.....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย..... เดิมจากทสBR.....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย..... 220..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ..24..... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องควบคุมระดับน้ำเสีย ☐ เครื่องควบคุมอัตราการไหล
☐ เครื่องสูบลูบไล่น้ำ ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....

(๕) วิธีการตรวจสอบการเกิดปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด..... บริเวณที่พบ.....

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณน้ำที่ใช้ของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)..... 19,290.....

(๒) ปริมาณน้ำที่ถูกกิจกรรมในแหล่งกักเก็บมลพิษ (ลบ.ม.)..... 5,347.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... 4,277.60.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย..... รดน้ำต้นไม้.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..CL10%-100ลิตร.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องควบคุมระดับน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องควบคุมอัตราการไหล ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องสูบลูบไล่น้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้งให้ทราบบำบัดน้ำเสียผู้ใด ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือ ไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก ฎ

สำเนาใบเสร็จค่าเก็บขนมูลฝอย

Ins. 093-623-7195

เลขที่
NO.

BILLING NOTE

ได้รับบิลเงินเชื่อหรือเงินสดไว้ เพื่อตรวจสอบและพร้อมจะชำระเงินให้ตามบิลต่อไปนี้
have already received billing note and will pay the amount as followed

[illegible]

40,000

ให้มาติดต่อบริษัทในวันที่
Date of collecting

Date of collecting

อริวัฒน์ จงจตุร 22/46 บ.2 ต.ป่าคลอก อ.กลาง จ.ภูเก็ต โทร. 093-623-7195	เล่มที่ BOOK NO.	เลขที่ NO.
--	---------------------	---------------

ใบวางบิล

BILLING NOTE

นาม บริษัท นรรัตน์ รีดรีท จำกัด วันที่ 26/2/68
 ที่อยู่ 333,333/3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
 ได้รับบิลเงินเชื่อหรือเงินสดไว้ เพื่อตรวจสอบและพร้อมจะชำระเงินให้ตามบิลต่อไปนี้
 have already received billing note and will pay the amount as followed

ลำดับที่ ITEM	เลขที่บิล BILL NO.	วันที่บิล ISSUING DATE	วันครบกำหนดชำระเงิน DUE DATE	บาท BAHT	สต. SATANG
(1)	ค่าขนส่ง: 40,000	ชำระ: 26/2/68	-	40,000	-
รวม TOTAL	ฉบับ ITEMS	รวมเงิน TOTAL AMOUNT		40,000	-

ข้าพเจ้าได้รับบิลตามรายการข้างต้นไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
 I have received the above billing amount in good order

ผู้รับบิล _____ ให้มาติดต่อรับเงินวันที่ _____
 Bill receiver _____ Date of collectiog _____

เลขที่
NO.

ให้มาติดต่อบริษัทรับเงินวันที่
_ Date of collecting

อธิวัฒน์ จงจิตร์ 22/48 ม.2 ต.ปากลอก อ.กลาง จ.ภูเก็ต โทร. 093-623-7195	เล่มที่ BOOK NO.	เลขที่ NO.
---	---------------------	---------------

ใบวางบิล

BILLING NOTE

นาม บริษัท พาวด์ รีลอร์ท จำกัด วันที่ 29/4/68
 ที่อยู่ 333, 333/3 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
 ADDRESS

ได้รับบิลเงินเชื่อหรือเงินสดไว้ เพื่อตรวจสอบและพร้อมจะชำระเงินให้ตามบิลต่อไปนี้
 have already received billing note and will pay the amount as followed

ลำดับที่ ITEM	เลขที่บิล BILL NO.	วันที่บิล ISSUING DATE	วันครบกำหนดชำระเงิน DUE DATE	บาท BAHT	สต. SATANG
(1)	ค่านายหน้า ๗๐๖	ประจำเดือน	-	40,000	-
	1 พ.ย. 68				
รวม	ฉบับ	รวมเงิน		40,000	-
TOTAL	ITEMS	TOTAL AMOUNT			

ข้าพเจ้าได้รับบิลตามรายการข้างต้นไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
 I have received the above billing amount in good order

ผู้รับบิล
 Bill receiver

ให้มาติดต่อบริษัทวันที่
 Date of collectiog

เลขที่
NO.

40,000

ให้มาติดต่อบริษัทในวันที่ _____
Date of collecting _____

อริวัฒน์ จงจิตร 22/46 ม.2 ต.ปากออก อ.กลาง จ.ภูเก็ต โทร. 093-623-7195	เล่มที่ BOOK NO.	เลขที่ NO.
--	---------------------	---------------

ใบวางบิล

BILLING NOTE

นาม NAME	บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด	วันที่ DATE	26/6/68
ที่อยู่ ADDRESS	333, 333/3 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต		

ได้รับบิลเงินเชื่อหรือเงินสดไว้ เพื่อตรวจสอบและพร้อมจะชำระเงินให้ตามบิลต่อไปนี้
 have already received billing note and will pay the amount as followed

ลำดับที่ ITEM	เลขที่บิล BILL NO.	วันที่บิล ISSUING DATE	วันครบกำหนดชำระเงิน DUE DATE	บาท BAHT	สต. SATANG
(1)	ค่าเช่าชมรมฟอย	ประจำเดือน			
	ม. ย. 68		-	40,000	-
รวม				40,000	-
TOTAL					
ฉบับ					
ITEMS					
รวมเงิน					
TOTAL AMOUNT					

ข้าพเจ้าได้รับบิลตามรายการข้างต้นไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

I have received the above billing amount in good order

ผู้รับบิล _____ ให้มาติดต่อรับเงินวันที่ _____

Bill receiver _____ Date of collecting _____

ภาคผนวก ฎ

สำเนาใบเสร็จค่าสุบตะกอน

35/๕ ข.3 ม.ทวไน้ 0.1500 จ. สุราษฎร์ธานี
081-0898050.

เลขที่
BILL NO.

$$3 \overline{) 68}$$

015

DELIVERY BILL

送貨單

DELIVERY BILL

CUSTOMER

ปริพันธ์ พหุนาม 3 อันดับ 3 ตัว (00001)

วันที่ 日期

DATE

15-3-68

ที่อยู่ 住址

ADDRESS _____

333, 333 | 3 2. 3 0. 12 21 0. 12 21 4. 12 21

เลขประจำตัวประชาชน
IDENTIFICATION NO.

เลขประจำตัวนี้เสียภาษีอากร
TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน
QUANTITY
數量

[illegible]

หน่วยละ
UNIT PRICE
備註

จำนวนเงิน
AMOUNT
銀額

3. ഗുണനം

๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

5,000

15,000 -

(តាមជ្រាវ)

(PO 233131)

บาท
BAHT
銖

(หนังสือพิมพ์บ้านเมือง)

รวมเงิน
TOTAL
共銀

15,000 -

หมายเหตุ ขำระเงินแล้วจะออกไปเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ 收貨人
RECEIVER _____

08-97

DELIVER 送貨人

ທຳວິໄນ

เลขที่
BILL NO.
016

DELIVER 送貨人 ๒๕๖๗

ภาคผนวก จู

สำเนาใบเสร็จค่าใช้ไฟฟ้า



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 333/3 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 020022408366

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 871005234992
CA/Ref.No.1
Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท) 618,174.07

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต 014-437031XXXX
Total (Baht)

Bank Account / Credit Card No.
โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 21 เมษายน 2568

Please Provide Sufficient Amount Before That Day

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
K13101	KBTA9861	23050603	5124	31/03/2568	03/2568	22-33 KV	600

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้
	Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	50.605	50.080
	OP	45.974	45.566
	H	49.563	49.022
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	9410.590	9299.100
	OP	6511.250	6460.060
	H	7502.780	7424.320
รวม			144684.00
กิโลวาร์		18.557	18.435
			73.20

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน

ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
Baht/Unit	Amount (Baht)
Peak 315.00 กว.	132.9300
Off Peak 324.60 กว.	0.0000
Peak 66894.00 หน่วย	4.1839
Off Peak 77790.00 หน่วย	2.6037
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)	312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)	524,604.82

ประวัติการใช้ไฟฟ้า

วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
Meter Reading Date	Consumption Unit
28/02/68	124368.00
31/01/68	135168.00
31/12/67	139602.00
30/11/67	131538.00
31/10/67	134292.00
30/09/67	127830.00

จำนวนเงิน (บาท)
Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)
ค่า Ft ม.ค.68-เม.ย.68=0.3672 บาท/หน่วย
*ส่วนลด (Discount)
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สะสมคะแนน ขั้นต่ำ 250 คะแนน แลกรับสิทธิพิเศษกับ PEA ได้แล้ว
เพียงสมัคร Watt-D Point บน PEA Smart Plus ก่อนชำระค่าไฟฟ้าวันนี้
แลกอุปกรณ์สุดคุ้ม เป็นเงินสดค่าไฟ ส่วนลดค่าน้ำมันและค่าเครื่องดื่ม
รับมาสมัคร สะสม และใช้คะแนนแลกสิทธิพิเศษกันเถอะ นะ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227



- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า



ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมผ่าน
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ/ชำระค่าบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พรวิทย์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 333 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 020022408372

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 871005234993
CA/Ref.No.1
Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท) 2,130,642.23
Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต 014-437031XXXX
Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 21 เมษายน 2568
Please Provide Sufficient Amount Before That Day

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
K13101	KBTA9861	5800001949	5124	31/03/2568	03/2568	22-33 KV	3000

รายละเอียดการไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้
	Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P		
	24.004	23.668	1008.00
	OP	21.692	876.00
	H	23.296	948.00
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P		
	4351.170	4279.410	215280.00
	OP	2330.960	130710.00
	H	3095.850	164550.00
รวม			510540.00
กิโลวาร์	8.604	8.520	252.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)
Peak 1008.00 กว.	132.9300	133,993.44
Off Peak 948.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 215280.00 หน่วย	4.1839	900,709.99
Off Peak 295260.00 หน่วย	2.6037	768,768.46
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		1,803,784.13

ประวัติการใช้ไฟฟ้า	
Usage History	
วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
Meter Reading Date	Consumption Unit
28/02/68	451740.00
31/01/68	487230.00
31/12/67	501810.00
30/11/67	487770.00
31/10/67	489990.00
30/09/67	463920.00

	จำนวนเงิน (บาท)
	Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	1,803,784.13
ค่า Ft ม.ค.68-เม.ย.68=0.3672 บาท/หน่วย	187,470.29
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	1,991,254.42
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	139,387.81
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	2,130,642.23
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	2,130,642.23

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สะสมคะแนน ขึ้นต่ำ 250 คะแนน แลกรับสิทธิพิเศษกับ PEA ได้แล้ว
เพียงสมัคร Watt-D Point บน PEA Smart Plus ก่อนชำระค่าไฟฟ้าวันนี้
แลกดูของสุดคุ้ม เป็นเงินสดค่าไฟ ส่วนลดค่าน้ำมันและค่าเครื่องดื่ม
รับมาสมัคร สะสม และใช้คะแนนแลกสิทธิพิเศษกันเถอะ นะ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227



- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า



ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมผ่าน
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ/ชำระค่าบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 333/3 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020022408366

CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

868005302601

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท)

574,712.75

Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

014-437031XXXX

Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่

19 พฤษภาคม 2568

Please Provide Sufficient Amount Before That Day

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
K13101	KBTA9861	23050603	5124	30/04/2568	04/2568	22-33 KV	600

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้
	Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	51.119	50.605
	OP	46.323	45.974
	H	50.087	49.563
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	9511.280	9410.590
	OP	6558.720	6511.250
	H	7579.210	7502.780
รวม			134754.00
กิโลวาร์		18.685	18.557
			76.80

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน

ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
Baht/Unit	Amount (Baht)
Peak 308.40 กว.	132.9300
Off Peak 314.40 กว.	0.0000
Peak 60414.00 หน่วย	4.1839
Off Peak 74340.00 หน่วย	2.6037
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)	312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)	487,633.05

ประวัติการใช้ไฟฟ้า

Usage History

วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
Meter Reading Date	Consumption Unit
31/03/68	144684.00
28/02/68	124368.00
31/01/68	135168.00
31/12/67	139602.00
30/11/67	131538.00
31/10/67	134292.00

จำนวนเงิน (บาท)
Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)
487,633.05
ค่า Ft ม.ค.68-เม.ย.68=0.3672 บาท/หน่วย
49,481.67
*ส่วนลด (Discount)
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)
537,114.72
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)
37,598.03
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)
574,712.75
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)
574,712.75

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สะสมคะแนน ขึ้นต่ำ 250 คะแนน แลกรับสิทธิพิเศษกับ PEA ได้แล้ว
เพียงสมัคร Watt-D Point บน PEA Smart Plus ก่อนชำระค่าไฟฟ้าวันนี้
แลกคูปองสุดคุ้ม เป็นเงินสดค่าไฟ ส่วนลดค่าน้ำมันและค่าเครื่องดื่ม
รับมาสมัคร สะสม และใช้คะแนนแลกสิทธิพิเศษกันเถอะ นะ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227



- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า



ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมผ่าน
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ/ชำระค่าบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 333 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020022408372

CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

868005302602

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท)

2,060,337.71

Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

014-437031XXXX

Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่

19 พฤษภาคม 2568

Please Provide Sufficient Amount Before That Day

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
K13101	KBTA9861	5800001949	5124	30/04/2568	04/2568	22-33 KV	3000

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้
	Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)			
P	24.336	24.004	996.00
OP	22.012	21.692	960.00
H	23.612	23.296	948.00
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)			
P	4419.070	4351.170	203700.00
OP	2372.590	2330.960	124890.00
H	3151.360	3095.850	166530.00
รวม			495120.00
กิโลวาร์	8.688	8.604	252.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน

ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
Baht/Unit	Amount (Baht)
Peak 996.00 กว.	132.9300
Off Peak 960.00 กว.	0.0000
Peak 203700.00 หน่วย	4.1839
Off Peak 291420.00 หน่วย	2.6037
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)	312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)	1,743,741.20

ราคา/หน่วย

Baht/Unit

จำนวนเงิน

Amount (Baht)

ประวัติการใช้ไฟฟ้า

Usage History

วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
Meter Reading Date	Consumption Unit
31/03/68	510540.00
28/02/68	451740.00
31/01/68	487230.00
31/12/67	501810.00
30/11/67	487770.00
31/10/67	489990.00

	จำนวนเงิน (บาท)
	Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	1,743,741.20
ค่า Ft ม.ค.68-เม.ย.68=0.3672 บาท/หน่วย	181,808.06
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	1,925,549.26
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	134,788.45
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	2,060,337.71
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	2,060,337.71

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สะสมคะแนน ขั้นต่ำ 250 คะแนน แลกรับสิทธิพิเศษกับ PEA ได้แล้ว
เพียงสมัคร Watt-D Point บน PEA Smart Plus ก่อนชำระค่าไฟฟ้าวันนี้
แลกคูปองส่วนลด เป็นเงินสดค่าไฟ ส่วนลดค่าน้ำมันและค่าเครื่องดื่ม
รับมาสมัคร สะสม และใช้คะแนนแลกสิทธิพิเศษกันเถอะ นะ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227



- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า



ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมผ่าน
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ/ชำระค่าบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

ภาคผนวก ๗

สำเนาใบเสร็จค่าน้ำใช้ (ประปา+บาดาล)



www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

8003(26) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา.....สาขาภูเก็ต
โทรศัพท์.....076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216680121726	12160627771	1216-43
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
13/02/68 13:59		060040.440

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.พรวิทย์ รีสอร์ท ภูเก็ต
ที่อยู่ ซ.กรรมา ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	11/01/68	13/02/68
เลขในมาตรวัดน้ำ	77620	78959
หน่วยน้ำที่ใช้	1,339,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(68/02)		45,645.2 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		3,219.67 บาท
รวมเงินครั้งนี้		49,214.92 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		49,214.92 บาท

หักเงินค่าน้ำตามบัญชีธนาคาร

โปรดนำเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 20/02/68

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรา 66.0.2 (JSON)

โปรดระวังมิฉะนั้นอาจเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน.....01/68	เดือน.....12/67	เดือน.....11/67
2794	3661	2223



ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8003(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา.....
โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้	หน่วยงาน
1216680194440	12160627771	1216-16
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
12/03/68 14:05		060040.440

ชื่อผู้ใช้: บจก.ทราเวล วิสจวิทย์ ภูเก็ต
ที่อยู่: ซ.ทราเวล ต.กมตา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการใช้	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	13/02/68	12/03/68
เลขในมาตรวัดน้ำ	78959	80380
หน่วยน้ำที่ใช้	1,421,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(68/03)		48,494.75 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		3,419.13 บาท
รวมเงินครั้งนี้		52,263.88 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		52,263.88 บาท

หักเงินค่าน้ำก่อนชำระ
โปรดนำเงินมาชำระภายในวันที่ 26/03/68
โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....
ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงาน (Version 66.0 2J50N)
โปรดระวังมิให้อายุบัตรเกินวันก่อนชำระค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
02/68	01/68	12/67
เดือน 1339	เดือน 2794	เดือน 3661



www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

8003(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา..... สาขาภูเก็ต

โทรศัพท์..... 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216680255201	12160627771	1216-24
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
13/04/68 09:36		060040.440

ชื่อผู้ใช้น้ำ : บจก.พรวิทย์ ไรเตอร์ ภูเก็ต
ที่อยู่ : ซ.กราว ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	12/03/68	13/04/68
เลขในมาตรวัดน้ำ	80380	82129
หน่วยน้ำที่ใช้	1,749,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา	T3(68/04)	59,892.75 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		4,216.99 บาท
รวมเงินครั้งนี้		64,459.74 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		64,459.74 บาท

หักเงินค่าน้ำตามบัญชีธนาคาร

โปรดนำเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 20/04/68

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกกระทำการใช้น้ำประปา.....

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ.....

โปรดระวังมิฉะนั้นจะอาจถูกเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
03/68	02/68	01/68
เดือน..... 1421	เดือน..... 1339	เดือน..... 2794



www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

8003(07) #1

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา.....สาขาภูเก็ต

โทรศัพท์.....076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216680345343	12160627771	1216-42
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
10/05/68 09:38		060040.440

ชื่อผู้ใช้น้ำ.....บจก.พรสวรรค์ วิเศษกุล
ที่อยู่.....ชั่วคราว ต.กมตา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	13/04/68	10/05/68
เลขในมาตรวัดน้ำ	82129	83963
หน่วยน้ำที่ใช้	1,834,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา	T3(68/05)	62,846.50 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		4,423.76 บาท
รวมเงินครั้งนี้		67,620.26 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		67,620.26 บาท

หักเงินค่าน้ำตามบัญชีธนาคาร
โปรดนำเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 20/05/68
โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....
ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรา 66.0.2(USON)
โปรดระวังมิฉะนั้นจะก่อให้เกิดเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน.....04/68	เดือน.....03/68	เดือน.....02/68
1749	142	1339



www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

8063(07)

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา.....สาขาภูเก็ต
โทรศัพท์.....076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216680409620	12160627771	1216-38
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
11/06/68 12:14		060040.440

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.พรวิทย์ วิเศษวิทย์ ภูเก็ต
ที่อยู่ ชั่วคราว ต.กมตา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	10/05/68	11/06/68
เลขในมาตรวัดน้ำ	83963	87165
หน่วยน้ำที่ใช้	3,202,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(68/06)		110,384.50 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7,751.42 บาท
รวมเงินครั้งนี้		118,485.92 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		118,485.92 บาท

หักเงินค่าน้ำตามบัญชีธนาคาร

โปรดนำเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 20/06/68

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ.....

โปรดระวังมิจดาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน.....05/68	เดือน.....04/68	เดือน.....03/68
1834	1749	1421

ภาคผนวก ๓

รายงานการขายขยะรีไซเคิล

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท จำกัด

333.333/3 หมู่ 3 ต.คมนา อ.เกาะช้าง จ.ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ : +66 76 629 999
แฟกซ์ : +66 76 629 990
เบอร์โทร : +66 76 629 990



INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

Book No.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 010555092546

Tax ID สาขาที่ 0001

Branch No.

ได้รับเงินจาก ร้านสมวันดี

วันที่

31/01/2025

Received From:

ที่อยู่ 35/6 ม.3 ต.สาธุ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

Address

รายการ	Description	จำนวนเงิน	Amount
กระดุมหลัง		132.00	
น้ำดื่ม		35.00	
ขวด		300.00	
อื่นๆ.....		51.00	
รวม (Sub Total)		484.11	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)		33.89	
รวมทั้งหมด (Total)		518.00	

บาท (Bath)

ห้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน

รับชำระ โดย ☐ เงินสด (CASH) ☐ โอนเงิน (CREDIT CARD) หมายเลข (NO)

Paid By ☐ โอนเงิน Bank Transfer

☐ เช็ค / ดราฟท์ / ธนาคาร

สาขา Branch

เลขที่

Cheque Date

เลขที่

Cheque No.

Cheque Date

31/01/25

พนักงานรับเงิน
Cashier

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นผู้รับมอบอำนาจ และเรียกเก็บเงินได้โดยเรียบร้อย

No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.

บิลเงินสด
CASH SALES

เลขที่ BOOK NO.

เลขที่ BILL NO.

วันที่ DATE : 29 / 1 / 68

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

พิกุล

จำนวน

QUANTITY

จำนวน

UNIT PRICE

จำนวน

AMOUNT

จำนวน

5

35

102

0.50

66

2

132

1

300

300

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

ผู้รับเงิน

RECEIVED BY :

31/01/25

พนักงานรับเงิน

Cashier

พนักงานรับเงิน

Cashier

พนักงานรับเงิน

Cashier

พนักงานรับเงิน

Cashier

พนักงานรับเงิน

Cashier

พนักงานรับเงิน

Cashier

พนักงานรับเงิน

Cashier

พนักงานรับเงิน

Cashier

พนักงานรับเงิน

Cashier

[illegible][illegible]

Proud Resort Phuket Co., Ltd.

333,333/3 M.3 T.Kamala, Kathu,Phuket 83150
Tel : +66 76 629 999
Fax : +66 76 629 990
ในพ.ศ. 032



INTERCONTINENTAL.
PHUKET RESORT

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

วันที่ 23/01/2025

23/01/2025

Date.

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
กระดาดแห้ง	282.00
พลาสติก	78.00
ปลาตัว	20.00
ข้าวคั่ว	85.00
อื่นๆ.....	
	0
ยกเว้นภาษี (Non-Vat)	
รวมทั้งสิ้น (Sub Total)	434.58
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	30.42
รวมทั้งสิ้น (Total)	465.00

☐ รับเงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO.) _____
☐ โอนเงิน Bank Transfer
☐ เช็ค / ดราฟท์ / ธนาคาร สาขา _____ วันที่ _____
 Paid By _____ _____ _____
 Cheque / Draft / Bank Branch Cheque No. Cheque Date.

พณณกันเงิน
Cashier

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นจากผู้รับมอบอำนาจ และเรียกเก็บเงิน ได้รับหรือแล้ว
unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has

No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.

[illegible]

Chaitin

เลขที่ BOOK NO. _____
 เลขที่ BILL NO. _____
 วันที่ DATE: 11/01/62

১৯৬৬

วันที่ ๑๑/๑๑/๖๒
DATE: 11/11/62

ขอประจักษ์ตัวประชาชน
ขอประจักษ์ตัวผู้เสียภาษีอากร

[illegible]

๖
นพ.
นุสบิน จันทน์
RECEIVED BY : _____
เรณูจินต์ด้วยทวนขอพบคุณ
Nuchjint Duaythan

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่ _____ BOOK NO. _____
 เล่มที่ _____ BILL NO. _____
 วันที่ ๐๙, ๐๙, ๖๕

புதுக்கோட்டை

DATE: 09/09/2009

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน

ทางอุทกวิทยา
Customized

[illegible]

RECEIVED BY: Nampa

Elephant Brand

No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.

บิลเงินสด
CASH SALES

ใบที่: 0000000000
BOOK NO.

เลขที่: 0000000000
BILL NO.

วันที่: 31.12.66
DATE

ธนบัตร

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วย UNIT PRICE	รวม AMOUNT
68	กระดาษ	2	136
212	กระดาษ	0.25	53
6	กระดาษ	2	12
2	กระดาษ	2	4
			รวม TOTAL
			136

รับเงิน
RECEIVED BY: 0000000000

ธนบัตร

บิลเงินสด
CASH SALES

ใบที่: 0000000000
BOOK NO.

เลขที่: 0000000000
BILL NO.


วันที่: 05.01.66
DATE

ธนบัตร

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วย UNIT PRICE	รวม AMOUNT
68	กระดาษ	2	136
212	กระดาษ	0.25	53
6	กระดาษ	2	12
2	กระดาษ	2	4
			รวม TOTAL
			136

รับเงิน
RECEIVED BY: 0000000000

ธนบัตร





✓ โอนเงินสำเร็จ

25 ก.พ. 2568 - 16:31

รหัสอ้างอิง: 202502253AWKvGKcyG9zfZNIll

จาก นางสาว เพ็ญญา กองทรัพย์

xxx-xxx871-0

ไปยัง บริษัท พรวด รัสอรัญ ภูเก็ต จำกัด

xxx-xxx023-1

จำนวนเงิน

10,416.00



ผู้รับเงินสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดนี้เพื่อ
ตรวจสอบสถานะการโอนเงิน



บริษัท พรวด รัสอรัญ ภูเก็ต จำกัด

333.333/3 หมู่ 3 ต.ถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83150

โทรศัพท์ : +66 76 629 999

แฟกซ์ : +66 76 629 990

เว็บไซต์ :003.....

Book No.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105555092546

Tax ID

ได้รับเงินจาก ร้านสมวันดี

Received From:

ที่อยู่ 35/6 ม.3 ต.ถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

Address

รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน
ค่าเช่า		350.00
ค่าจ้าง		66.00
ค่าไฟฟ้า		12.00
ค่าเดินทาง		900.00
ค่าที่พัก		152.00
ค่าอื่นๆ		60.00
รวม		0
รวมทั้งหมด		1,439.25
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		100.75
รวมทั้งหมด		1,540.00

บาท (Bath)

รับชำระโดย ☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO)

โดย ☐ โอนเงิน Bank Transfer

☐ เช็ค / ดราฟท์ / ธนาคาร

Cheque / Draft / Bank

วันที่

Cheque No.

21/02/25

พนักงานเก็บเงิน

Cashier

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นได้รับมอบอำนาจ และประทับเงินได้ไว้เรียบร้อยแล้ว

No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.

Proud Resort Phuket Co., Ltd.

333.333/3 M.3 T.Kamala, Kathu, Phuket 83150

Tel : +66 76 629 999

Fax : +66 76 629 990

เว็บไซต์ :036.....

No.



ใบเสร็จรับเงิน

RECEIPT

สาขาที่ 0001

Branch No.

วันที่

Date.

21/02/2025

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด

333,333/3 หมู่ 3 ต.คมนา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

โทรศัพท์ : +66 76 629 999

แฟกซ์ : +66 76 629 990

เลขที่ :003.....

Book No.

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT



Proud Resort Phuket Co., Ltd.

333,333/3 M.3 T.Kamala, Kathu, Phuket 83150

Tel : +66 76 629 999

Fax : +66 76 629 990

เลขที่ :035.....

No.

**ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT**

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105555092546

Tax ID

สาขาที่ 0001

Branch No.

ได้รับเงินจาก

ร้านขนมปัง

Received From:

ที่ 35/6 ม.3 ต.คมนา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83110

Address

วันที่ 11/02/2025

Date.

รายการ

Description

จำนวนเงิน

Amount

400.00

130.00

30.00

1,500.00

165.00

รวม

2,225.00

รวมภาษี (Non-Vat)

0

รวมภาษี (Sub Total)

2,079.44

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)

145.56

รวมภาษี (Total)

2,225.00

บาท (Bath)

สองพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน

รับชำระโดย ☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO)

Paid By ☐ โอนเงิน Bank Transfer

☐ เช็ค / ดราฟท์ / ธนาคาร

Cheque / Draft / Bank

สาขา

Branch

เช็คเลขที่

Cheque No.

วันที่

Cheque Date.

ผู้รับเงิน

Cashier

11/02/25

11/02/25

11/02/25

11/02/25

11/02/25

11/02/25

11/02/25

11/02/25

11/02/25

11/02/25

11/02/25

11/02/25

11/02/25

11/02/25

11/02/25

11/02/25

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นผู้รับมอบอำนาจ และเรียกเก็บเงินได้โดยเรียบร้อย
No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.

[illegible]

บริษัท พรอด รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด

333.333/3 หมู่ 3 ต.คมนา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

โทรศัพท์ : +66 76 629 999

แฟกซ์ : +66 76 629 990

อีเมล :003.....

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Proud Resort Phuket Co.,Ltd.

333.333/3 M.3 T.Kamala, Kathu, Phuket 83150

Tel : +66 76 629 999

Fax : +66 76 629 990

อีเมล :041.....

ใบเสร็จรับเงิน

RECEIPT

No.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105555092546

Tax ID

สาขาที่ 0001

Branch No.

ได้รับเงินจาก ร้านวันดี

วันที่

Date.

26/03/2025

Received From:

ที่อยู่ 35/6 ม.3 ต.สะกูด อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83110

Address

รายการ	Description	จำนวนเงิน Amount
อาหารเช้า		136.00
เครื่องดื่ม		48.00
ขนม		4.00
ผลไม้		900.00
เครื่องดื่ม		63.00
รวม		0
รวม	ยกเว้นภาษี (Non-Vat)	0
รวม	รวมภาษี (Sub Total)	1,075.70
รวม	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	75.30
รวม	รวมทั้งหมด (Total)	1,151.00

บาท (Bait)

รับชำระ โดย ☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO)

Paid By

☐ โอนเงิน Bank Transfer☐ เช็ค / ดราฟท์ / ธนาคาร

สาขา

Branch

เช็คเลขที่

Cheque No.

ลงวันที่

Cheque Date.

พนักงานเก็บเงิน

Cashier

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นของผู้รับมอบอำนาจ และเรียกเก็บเงินได้พร้อมแล้ว

No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.

ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน
CASH SALES

เลขที่

BOOK NO.

เลขที่

BILL NO.

เลขที่

DATE

26/03/25

จำนวนเงินรวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม



INTERCONTINENTAL®
PHUKET RESORT

Proud Resort Phuket Co., Ltd.

333,333/3 M.3 T.Kamala, Kathu, Phuket 83150

Tel : +66 76 629 999

Fax : +66 76 629 990

7

ใบเสร็จรับเงิน

RECEIPT

Book No. _____

Book No. _____

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105555092546

สาขาที่ 0001

Branch No.

ได้รับเงินจาก—ร้านธนวันต์

พื้นที่

Date.

ที่อยู่ที่
35/6 ม.3 ต.ศาลอ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
กระแสเงินสด	690.00
มูลค่า	210.00
กำไรสุทธิ	36.00
ต้นทุน	2,700.00
ขาด	276.00
อื่นๆ	
ยอดรวมภาษี (Non-Vat)	0
รวมทั้งสิ้น (Sub Total)	3,656.07
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	255.93
รวมทั้งสิ้น (Total)	3,912.00

บาท (Baht)

ตามหนังสือแนบส่งมาพร้อมกัน

၁၇၈ (Baht)

ตามพันธ์แก้วร้อยสิบสองบาทถ้วน

ชำระเงินด้วย ☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO.)

ชำระเงินด้วย ☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO.)

Paid By	☐	Transfer Bank Transfer
	☐	

Paid By	☐	Transfer Bank Transfer
	☐	

☐ เช็ด/ครีฟท์/เมตาร☐ เช็ด/ครีฟท์/เมตาร

Cheque / Draft / Bank

Cheque / Draft / Bank

สาขา
ใช้เลขที่

สาขา
ใช้เลขที่

Branch _____ Cheque No. _____

Branch _____ Cheque No. _____

ลงวันที่

ลงวันที่

Cheque Date.

Cheque Date.

Schulz

..... p a

Cookies

การกระจายเงินที่จะสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้รับผลประโยชน์ได้รับยกเว้นแล้ว

No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.

บิลเงินสด
CASH SALES

เลขที่ BOOK NO. :
เลขที่ BILL NO. :
วันที่ DATE : ๐4/๐3/๖๘

ชื่อลูกค้า
Customer
ชื่อ : ชวนันท์

เลขประจำตัวประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
No. :
ชื่อ :
Address :

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วย UNIT PRICE	รวมเงิน TOTAL AMOUNT
๔๕	กระดาษสี	๒	๙๐
๑๕๐	กระดาษขาว	๐.๒๕	๓๗.๕๐
๓	กระดาษสี	๖	๑๘
			รวมเงิน
			145.50

ผู้รับเงิน
RECEIVED BY : ชวนันท์
Signature Brand

บิลเงินสด
CASH SALES

เลขที่ BOOK NO. :
เลขที่ BILL NO. :
วันที่ DATE : ๐3/๐3/๖๘

ชื่อลูกค้า
Customer
ชื่อ : ชวนันท์

เลขประจำตัวประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
No. :
ชื่อ :
Address :

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วย UNIT PRICE	รวมเงิน TOTAL AMOUNT
๕๖	กระดาษสี	๒	๑๑๒
๒๑๐	กระดาษขาว	๐.๒๕	๕๒.๕๐
๘	กระดาษสี	๖	๔๘
๓	กระดาษสี	๓๐๐	๙๐๐
๔	กระดาษสี	๒	๘
			รวมเงิน
			1120

ผู้รับเงิน
RECEIVED BY : ชวนันท์
Signature Brand

บิลเงินสด

CASH SALES

เลขที่

BOOK NO.

เลขที่

BILL NO.

วันที่

DATE

160

กรรณธจักร

2

136

120

ชวติมา

0.35

42

7

ชวติมา

2

14

6

นพาสลัก

6

36

2

น้ำเย็น

300

600

รวม

TOTAL

937

ผู้รับเงิน

RECEIVED BY

ส. งาม

วันที่รับเงิน

RECEIVED DATE

12/03/68

บิลเงินสด

CASH SALES

เลขที่

BOOK NO.

เลขที่

BILL NO.

วันที่

DATE

169

กรรณธจักร

2

138

2

นพาสลัก

6

42

215

ชวติมา

0.35

54

4

น้ำเย็น

300

1200

6

ชวติมา

2

12

รวม

TOTAL

1446

ผู้รับเงิน

RECEIVED BY

ส. งาม

วันที่รับเงิน

RECEIVED DATE

12/03/68

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท จำกัด

333.333/3 หมู่ 3 ต.ภราดร อ.กระบุรี จ.ภูเก็ต 83150

โทรศัพท์ : +66 76 629 999

แฟกซ์ : +66 76 629 990

เลขที่ : 003.....

Book No.

Proud Resort Phuket Co., Ltd.

333.333/3 M.3 T.Kamala, Kathu Phuket 83150

Tel : +66 76 629 999

Fax : +66 76 629 990

เลขที่ : 003.....

No.



INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105555092546

Tax ID

ใบเสร็จรับเงิน

Received From:

ที่อยู่ที่ Address

35/6 ม.3 ต.สาลู อ.ภราดร จ.ภูเก็ต 83110

วันที่ Date

30/04/2025

รายการ	รายการ	จำนวนเงิน
Amount	Description	Amount
90.00	ค่าธรรมเนียม	90.00
30.00	ค่าบริการ	30.00
600.00	ที่พัก	600.00
45.00	อาหารเช้า	45.00
0	รวม (Total)	0
714.95	รวม (Total)	714.95
50.05	รวม (Total)	50.05
765.00	รวม (Total)	765.00

บาท (Baht)

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้

รับชำระโดย ☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO)

Pay By ☐ โอนเงิน Bank Transfer

☐ เช็ค / ดราฟท์ / ธนาคาร

สาขา Branch

เลขที่ Cheque No.

วันที่ Date

เงินสด
Cashier

ใบเสร็จรับเงินนี้จะมีผลใช้บังคับได้เฉพาะเมื่อได้รับลายเซ็นจากผู้รับเงินและประทับเงินไว้ด้วยเท่านั้น
No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.

บิลเงินสด
CASH SALES

เลขที่ BOOK NO.

วันที่ BILL NO.

วันที่ DATE

01/03/68

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

บิลเงินสด

CASH SALES

เลขที่ BOOK NO. _____

เลขที่ BILL NO. _____

วันที่ DATE: 23/04/68

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อลูกค้า

ชื่อร้าน

Address

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	ราคาต่อ UNIT PRICE	รวม AMOUNT
65	กระดาษ	2	130
910	กระดาษ	0.25	227.50
3	กระดาษ	300	900
4	กระดาษ	2	8
2	กระดาษ	6	12
รวม			1132

ผู้รับเงิน

RECEIVED BY: _____

วันที่ 23/04/68

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

บิลเงินสด

CASH SALES

เลขที่ BOOK NO. _____

เลขที่ BILL NO. _____

วันที่ DATE: 18/04/68

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อลูกค้า

ชื่อร้าน

Address

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	ราคาต่อ UNIT PRICE	รวม AMOUNT
45	กระดาษ	2	90
6	กระดาษ	6	36
195	กระดาษ	0.25	48.75
รวม			164.75

ผู้รับเงิน

RECEIVED BY: _____

วันที่ 18/04/68

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

21/04/2025

- 1) กล้วย กล้วย 256 + 1596 = $1,852 \times 13 = 23,686$
- 2) กล้วย 208 x = 416
- 3) กล้วย 21 + 59 + 7 + 8 + ~~28~~ 21 + 10 = (121) = 2,772.
- 4) กล้วย 20 + 21 + 37 + 22 + 52 + 28 + 20 = (200) = 1200
- 5) กล้วย 22.50 + 4 + 18 + 18.50 + 2.13 + 12 + 16 + 3 + 15 + 8.50 + 15 + 5 + 4 + 6 + 9 + 19
10x2.
42 + 8 + 14 + 8 + 14 + 9 = (286.5) = 1,432.50

1) กล้วย 8 + 14 + 4 + 40 = 66 x 3 = 198.

1) Induction 35 5. = 525.

2) กล้วย 32 kg. = 2,560.

กล้วย 1 (1 100 x 1000) = 1000


กล้วย 45 = 2,400

กล้วย 1 100 = 100

กล้วย 50 5. = 50.

~~36,779.50~~ 36,640.00

308 437 032 0331



1/1/2025
P. 1/1/2025

SCB+



โอนเงินสำเร็จ

21 เม.ย. 2568 - 12:30

รหัสอ้างอิง: 202504219KG7gxcGH4XN5j0h1

จาก

นาย สมชาย ละงู

xxx-xxx973-3

ไปยัง

บริษัท พรวด รัสออร์ก ภูเก็ต จำกัด

xxx-xxx023-1

จำนวนเงิน

33,236.00

ผู้รับเงินสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดนี้เพื่อ
ตรวจสอบสถานะการโอนเงิน

บริษัท พรวด รัสออร์ก ภูเก็ต จำกัด

333.333/3 หมู่ 3 ต.กมลา อ.ปะทิว จ.ภูเก็ต 83150

โทรศัพท์ : +66 76 629 999

แฟกซ์ : +66 76 629 990

เบอร์โทร :003.....

Book No.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 010555092546

Tax ID

ได้รับเงินจาก ร้านธนวินด์

Received From:

ที่อยู่ 35/6 ม.3 ต.สาธุ อ.ฉวาง จ.ภูเก็ต 83110

Address

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Proud Resort Phuket Co., Ltd.

333.333/3 M.3 T.Kamala, Kathu, Phuket 83150

Tel : +66 76 629 999

Fax : +66 76 629 990

เบอร์โทร :043.....

No.

ใบเสร็จรับเงิน

RECEIPT

สาขาที่ 0001

Branch No.

วันที่

Date.

17/04/2025

รายการ	310713 Description	จำนวนเงิน Amount
กระดาษสี		360.00
กระดาษสี		126.00
กระดาษสี		18.00
กระดาษสี		2,100.00
กระดาษสี		146.00
กระดาษสี		0
กระดาษสี		2,570.09
กระดาษสี		179.91
กระดาษสี		2,750.00

บาท (Bath)

สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน

รับชำระโดย ☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO)

Paid By

☐ โอนเงิน Bank Transfer☐ เช็ค / ดราฟท์ / ธนาคาร

สาขา

เลขที่

Cheque No.

วันที่

Cheque Date.

พนักงานเก็บเงิน
Cashier

ใบเสร็จรับเงินนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อมีลายเซ็นของผู้รับมอบอำนาจ และเรียกเก็บเงิน ได้รับเรียบร้อยแล้ว

No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.

บิลเงินสด
CASH SALES

ร้าน
BOOK NO.

วันที่
BILL NO.

วันที่ 20 05 68

เลขประจำตัวประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วย UNIT	ราคา PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
41	กระป๋องน้ำ	๑	๑๑	
175	ขวดน้ำ	๑๖	๒๖	
1	น้ำดื่ม	300	300	
4	กระดาษทิชชู	๕	๒๐	
				รวมเงิน TOTAL 450

ผู้รับเงิน
RECEIVED BY: ๑๑/๕/๕๕

บริษัท/ร้านค้า/ร้าน
Euphoric Brand

ร้าน

บิลเงินสด
CASH SALES

ร้าน
BOOK NO.

วันที่
BILL NO.

วันที่ 11 05 68

เลขประจำตัวประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วย UNIT	ราคา PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
	กระป๋องน้ำ	๑	116	
	ขวดน้ำ	๑.๒5	๗๐	
	นมสด	6	36	
	ไข่ไก่	๒	๒	
	น้ำดื่ม	300	900	
				รวมเงิน TOTAL 1194

ผู้รับเงิน
RECEIVED BY: ๑๑/๕/๕๕

บริษัท/ร้านค้า/ร้าน
Euphoric Brand

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด

333.333/3 หมู่ 3 ต.กมลา อ.กะฐี จ.ภูเก็ต 83150

โทรศัพท์ : +66 76 629 999

แฟกซ์ : +66 76 629 990

เบอร์โทร : 003.....048.....

Book No.

Proud Resort Phuket Co., Ltd.

333.333/3 M.3 T.Kamala, Kathu Phuket 83150

Tel : +66 76 629 999

Fax : +66 76 629 990

เบอร์โทร : 003.....048.....

No.

INTERCONTINENTAL[®]
PHUKET RESORT

ใบเสร็จรับเงิน

RECEIPT

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105555092546

สาขาที่ 0001

Branch No.

ได้รับเงินจาก นาย สมชาย ธรรมะ

Received From:

ที่อยู่ 91 ม.6 ต.เกาะก้นเตย อ.เกาะก้นเตย จ.กระบี่ 81150

Address

วันที่ 09/05/2025

Date.

รายการ	จำนวนเงิน
Description	Amount
เบาะ	1,377.00
หมอน	123.00
รวม	1,000.00
รวมภาษี	0
รวมรวม (Sub Total)	2,336.45
รวมภาษี (Tax)	163.55
รวมรวม (Total)	2,500.00

บาท (Bath)

สองพันห้าร้อยบาทถ้วน

รับชำระโดย ☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO.)

Paid By

☐ โอนเงิน Bank Transfer☐ เช็ค / ดราฟท์ / ธนาคาร

Cheque / Draft / Bank

สาขา

Branch

เลขที่

Cheque No.

วันที่

Cheque Date.

พนักงานรับเงิน

Cashier

ใบเสร็จรับเงินนี้จะถูกมองว่าเป็นหลักฐานที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.

FIXED ASSET DISPOSAL FORM

INTERCONTINENTAL[®]
PHUKET RESORT

Department: Spa and Activity Date: 28 April 2025

Item Name	Cushions, Backrests and pillow
Make/Model	
Other Details	Damaged from used 12 pcs. of Cushions, 15pcs. Of Backrests, 3pcs. of pillows
Approx. Year of Purchase	
Reasons for Disposal	Damage from used at infinity pool
Suggested Method of Disposal	

A. S. S. (Sd)

Department Head

Director of Finance & Business Support

General Manager 28 APR 2025

Purchasing Section - Resale Value		
Quotation 1	Quotation 2	Quotation 3

Procurement Manager

Director of Finance & Business Support

General Manager

Owning Company

Fixed Asset Register Section (For Accounts Department Use Only)	
Asset ID	
Description	
Date Acquired	
Salvage Value (if any)	

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท จำกัด

333.333/3 หมู่ 3 ต.เกาะกลาง อ.เกาะกูด จ.ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ : +66 76 629 999
แฟกซ์ : +66 76 629 990
เลขที่003.....
Book No.



ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105555092546
Tax ID

ได้รับเงินจาก ร้านสมวันดี

Received From: 35/6 ม.3 ต.เกาะกลาง อ.ภูเก็ต 83110
ที่อยู่ Address

สาขาที่ 0001
Branch No.

วันที่ 09/05/2025
Date

รายการ	Description	จำนวนเงิน Amount
ค่าธรรมเนียม		110.00
อาหารเช้า		30.00
สปา		10.00
อื่นๆ.....		59.00
รวม (Total)		0
รวม (Sub Total)		195.33
รวม (Vat)		13.67
รวม (Total)		209.00

บาท (Bath) สองร้อยเก้าบาทถ้วน

รับชำระโดย ☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO) _____

Paid By ☐ โอนเงิน Bank Transfer

☐ เช็ค / ดราฟท์ / ธนาคาร

สาขา / Branch

วันที่

วันที่

Cheque No.

Cheque Date.

Signature

พนักงานรับเงิน

Cashier

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นของผู้มอบอำนาจ และผู้รับเงินได้รับพร้อมแล้ว

No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.

No.

ปณณินต

บิลเงินสด
CASH SALES

บิลเลข
BOOK NO.
เลขที่
BILL NO.
วันที่
DATE: 14, 06, 68

พณณินต
ADDRESS
เลขที่
เลขที่
เลขที่

จำนวน QUANTITY	พรรณ DESCRIPTION	ราคา UNIT PRICE	รวม AMOUNT
125	กระดอง	2	250
5	พริกสด	5	25
205	ขมิ้นสด	0.25	51
7	ไข่ไก่	2	14
6	น้ำมัน	300	1800
			รวม TOTAL 2140

พณณินต
RECEIVED BY: 
เลขที่
เลขที่
เลขที่


อนันต์

บิลเงินสด
CASH SALES

บิลเลข
BOOK NO.
เลขที่
BILL NO.
วันที่
DATE: 17, 06, 68

พณณินต
ADDRESS
เลขที่
เลขที่
เลขที่

จำนวน QUANTITY	พรรณ DESCRIPTION	ราคา UNIT PRICE	รวม AMOUNT
49	กระดอง	2	98
1	พริกสด	300	300
2	ขมิ้นสด	2	4
110	ไข่ไก่	0.25	27.5
9	น้ำมัน	5	45
			รวม TOTAL 476.5

พณณินต
RECEIVED BY: 
เลขที่
เลขที่
เลขที่

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
333.333/3 หมู่ 3 ต.กะเมลา อ.กะเปอร์ จ.ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ : +66 76 629 999
แฟกซ์ : +66 76 629 990
เลขที่003.....
Book No.

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT
ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

Proud Resort Phuket Co.,Ltd.
333.333/3 M.3 T.Kamala, Kathu, Phuket 83150
Tel : +66 76 629 999
Fax : +66 76 629 990
เลขที่059.....
No.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105555092546
Tax ID
สาขาที่ 0001
Branch No.

ได้รับเงินจาก
Received From:
ชื่อ
35/6 ม.3 ต.สทิง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83110
Address

วันที่
Date.
11/06/2025

รายการ	Description	จำนวนเงิน Amount
กระดุมหลัง		258.00
หลอดดึก		85.00
ไม้โป๊ว		10.00
น้ำมัน		1,500.00
ขวด		90.00
อื่นๆ.....		
รวม (Subtotal)		0
รวมภาษี (Non-Vat)		1,815.89
รวมภาษี (Sub Total)		127.11
รวมภาษี (Total)		1,943.00

บาท (Bath)
หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน

รับชำระโดย ☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO)
Paid By ☐ โอนเงิน Bank Transfer

เช็ค / ดราฟท์ / ธนาคาร
Cheque / Draft / Bank

สาขา Branch

เลขที่
Cheque No.

วันที่
Cheque Date.

พนักงานเก็บเงิน
Cashier

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นของผู้รับมอบอำนาจ และบริษัทเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว
No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.

บิลเงินสด
CASH SALES

เลขที่
BOOK NO.

เลขที่
BILL NO.

วันที่
DATE : 31.05.68

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

จำนวน
QUANTITY

รายการ
DESCRIPTION

จำนวน
AMOUNT

รวม
TOTAL

ผู้รับเงิน
RECEIVED BY:

พนักงานเก็บเงิน
Cashier

ภาคผนวก ณ

เอกสารการฝึกซ้อมหนีไฟ

ประจำปี 2567

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)