


ภาคผนวก ก

ภาพถ่ายประกอบรายงาน

	
ภาพที่ 1 แสดงป้ายชื่อโครงการ	ภาพที่ 2 แสดงแผนกต้อนรับลูกค้า
	
ภาพที่ 3 แสดงสภาพแวดล้อมภายในโครงการ	ภาพที่ 4 แสดงสภาพแวดล้อมภายในโครงการ
	
ภาพที่ 5 แสดงพื้นที่สีเขียว	ภาพที่ 6 แสดงพื้นที่สีเขียว


	
ภาพที่ 7 แสดงรั้วล้อมรอบบริเวณโครงการ	ภาพที่ 8 แสดงรั้วล้อมรอบบริเวณโครงการ
	
ภาพที่ 9 แสดงข้อความ “ห้ามเร่งเครื่องยนต์”	ภาพที่ 10 แสดงข้อความ “ดับเครื่องทุกครั้งขณะจอดรถ”
	
ภาพที่ 11 ป้ายแสดงข้อความ “ต้องการความช่วยเหลือ กรุณา กดกริ่ง” พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์	ภาพที่ 12 แสดงป้ายประกาศการเข้าพักภายในโครงการ

	
ภาพที่ 13 แสดงจุดรวมพลของโครงการ	ภาพที่ 14 แสดงกล่องวงจรปิดและระบบไฟฟ้าฉุกเฉินภายในโครงการ
	
ภาพที่ 15 แสดงโคมไฟดาวไลน์บริเวณทางเดิน	ภาพที่ 16 แสดงไฟส่องสว่างหน้าห้องพัก
	
ภาพที่ 17 แสดงไฟส่องสว่างด้านหน้าโครงการ	ภาพที่ 18 แสดงไฟส่องสว่างลานจอดรถ

	
ภาพที่ 19 แสดงกล่องตู้ยาสามัญประจำบ้านภายในโครงการ	ภาพที่ 20 แสดงกล่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ และเบอร์โทรฉุกเฉิน
	
ภาพที่ 18 แสดงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ	ภาพที่ 19 แสดงสียาภายนอกอาคาร
	
ภาพที่ 20 และ 21 แสดงป้ายข้อความ IN – OUT บริเวณทางเข้า – ออก ของโครงการ	

	
ภาพที่ 22 แสดงจุดจอดรถภายในโครงการ	ภาพที่ 23 แสดงบอร์ดประชาสัมพันธ์การใช้แสงสว่างที่เหมาะสม และวิธีการใช้แอร์แบบประหยัดไฟ
	
ภาพที่ 24 แสดงป้ายรณรงค์ให้ปิดน้ำ ปิดไฟ ปิดแอร์	ภาพที่ 25 แสดงเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานเบอร์ 5
	
ภาพที่ 26 และ 27 แสดงถังเก็บน้ำของโครงการ	

	
ภาพที่ 28 แสดงห้องพักของโครงการด้านที่เป็นระเบียง ซึ่งเป็นกระจกที่มีช่องเปิดให้แสงสว่างผ่านได้	ภาพที่ 29 แสดงเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก
	
ภาพที่ 30 แสดงก๊อกน้ำภายในห้องพัก	ภาพที่ 31 แสดงเครื่องสุขภัณฑ์ “ป้ายห้ามทิ้งกระดาษชำระ หรือสิ่งใดๆ ลงในชักโครก”
	
ภาพที่ 32 แสดงหลอดไฟ LED ภายในห้องพักของโครงการ	ภาพที่ 33 แสดงการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

	
ภาพที่ 34 แสดงเจ้าหน้าที่รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ	ภาพที่ 35 แสดงเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
	
ภาพที่ 36 แสดงเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดภายในโครงการ	ภาพที่ 37 แสดงการทำความสะอาดถนนภายในโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละออง
	
ภาพที่ 38 แสดงการม้วนเก็บสายยาง	ภาพที่ 39 แสดงเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดหลอดไฟ โคมไฟ

	
ภาพที่ 40 แสดงห้องพักมูลฝอยรวม	ภาพที่ 41 แสดงถังรองรับมูลฝอยภายในห้องครัว
	
ภาพที่ 42 แสดงถังรองรับมูลฝอยภายในห้องพักแขก	ภาพที่ 43 แสดงการเก็บขยะภายในโครงการใส่ถุงดำและนำไปไว้ที่ห้องพักขยะ
	
ภาพที่ 44 แสดงการทำความสะอาดบริเวณหน้าห้องพักขยะ	ภาพที่ 45 แสดงอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมวิธีการใช้งาน

	
ภาพที่ 46 แสดงวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิง	ภาพที่ 47 แสดงอุปกรณ์สัญญาณเตือนระบบอัคคีภัย
	
ภาพที่ 48 แสดงบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้	ภาพที่ 49 แสดงแผนผังการอพยพหนีไฟภายในโครงการ
	
ภาพที่ 50 แสดงป้าย “ทางออก EXIT” ภายในโครงการ	ภาพที่ 51 แสดงจุดเก็บน้ำเสียนในโครงการ



ภาพที่ 52 และ 53 แสดงการขุดลอกท่อและบ่อหน่วงน้ำภายในโครงการ



ภาพที่ 54 และ 55 แสดงเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและระบบท่อภายในโครงการ



ภาพที่ 56 แสดงเจ้าหน้าที่ทำการตัดไขมันบริเวณซิงค์ล้างจาน

ภาพที่ 57 แสดงเจ้าหน้าที่ทำการฉีดพ่นแมลง



ภาพที่ 58และ59 แสดงแม่บ้านทำความสะอาดห้องน้ำทั้งภายในครัว