

เอกสารแนบที่ 6 แผนและบันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร

[illegible]

ลำดับ (No.)	ชื่อ (Name)	รหัส (Code)	ความถี่ (Frequency)	Jan				Feb				Mar				Apr				May				Jun				Jul				Aug				Sep				Oct				Nov				Dec				หมายเหตุ (Note)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
28	บ้านจั่น17	PK-6017	ทุก 1 เดือน	1				1						1				1						1				1							1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	Cooling Tower 01	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	Plan Date : 11/07/2568				
รหัส (Code) :	MS-3001	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)				
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)		
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)	
1	มอเตอร์ดูดน้ำ 18.5 kw AC	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดแรงดันไฟฟ้า และตรวจสอบอุณหภูมิ R25.45A S26.17A T24.90A 7.6Acc 51°C	1	D	☒	☐ 18.5 kw 18.5 kw 7.5 Acc 51°C	
2	ปั๊มน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบแรงดันและเสียงปกติ	1	D	☒	☐	
3	มอเตอร์พัดลมทำความเย็น 5.5 kw	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบแรงดันและอุณหภูมิ R10.45A S10.94A T10.54A 3.66Acc 26°C	1	D	☒	☐ 10.45 S10.91 T10.53 3.66 Acc 26°C	
4	ท่อส่งน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบรูรั่วของท่อส่งน้ำ	1	D	☒	☐	
5	ชุดถัง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบแรงดันและอุณหภูมิและทำความสะอาด	1	S	☒	☐	
6	ขอย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบการสั่น และชำรุดต่างๆ	3	D	☒	☐	
7	แผ่นกรองน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบแผ่นกรองน้ำ ถักขาดหรือชำรุดต่างๆ	6	S	☒	☐	
8	ถังพักน้ำเข้าปัม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบการรั่วของน้ำจากถังน้ำ	6	S	☒	☐	
9	มอเตอร์พัดลมทำความเย็น 5.5 kw	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบแรงดันและอุณหภูมิ R10.50A S10.82A T10.47A 3.43Acc 29°C			☒	☐ 10.48 S10.8 T10.44 3.42 Acc 29°C	
					☐	☐	
					☐	☐	
					☐	☐	
					☐	☐	
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ							
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติ (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)	
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	01/07/68	เวลาเริ่ม (Time Start):	8:00	เวลาสิ้นสุด (Time End):	9:30	ผู้อนุมัติ (Approve):	
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):					

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	Cooling Tower 02	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	Plan Date : 01/07/2568				
รหัส (Code) :	MS-3002	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)				
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)		
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)	
1	มอเตอร์ดูดน้ำ 18.5 kw AC	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดแรงดันไฟฟ้า และตรวจสอบอุณหภูมิ R38.63A S39.81A T39.58A 13.9Acc	1	D	☒	☐ 38.62 S39.79 T39.55 13.8 Acc 38°C	
2	ปั๊มน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบแรงดันและเสียงปกติ	1	D	☒	☐	
3	มอเตอร์พัดลมทำความเย็น 5.5 kw	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบแรงดันและอุณหภูมิ R10.70A S10.92A T10.54A 2.58Acc	1	D	☒	☐ 10.68 S10.91 T10.53 2.58 Acc 26°C	
4	ท่อส่งน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบรูรั่วของท่อส่งน้ำ	1	D	☒	☐	
5	ชุดถัง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบแรงดันและอุณหภูมิและทำความสะอาด	1	S	☒	☐	
6	ขอย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบการสั่น และชำรุดต่างๆ	3	D	☒	☐	
7	แผ่นกรองน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบแผ่นกรองน้ำ ถักขาดหรือชำรุดต่างๆ	6	S	☒	☐	
8	ถังพักน้ำเข้าปัม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบการรั่วของน้ำจากถังน้ำ	6	S	☒	☐	
9	มอเตอร์พัดลมทำความเย็น 5.5 kw	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบแรงดันและอุณหภูมิ R10.76A S11.22A T10.95A 2.93Acc			☒	☐ 10.74 S11.19 T10.93 2.91 Acc 26°C	
					☐	☐	
					☐	☐	
					☐	☐	
					☐	☐	
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ							
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติ (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)	
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	01/07/68	เวลาเริ่ม (Time Start):	9:30	เวลาสิ้นสุด (Time End):	11:00	ผู้อนุมัติ (Approve):	
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):					

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ไทยฟลูออโร จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	Cooling Tower 03	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	Plan Date : 01/07/2568				
รหัส (Code) :	MS-3003	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)				
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)		
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)	
1	มอเตอร์ดูดน้ำ 18.5 kw AC	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดแอมป์มอเตอร์ ตรวจสอบแรงดันและอุณหภูมิ R37.45A S38.99A T37.79A 10.2Acc	1	D	☒	☐ 37.45A, 38.99A, 37.79A, 10.2Acc	
2	ปั๊มน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบแรงดันและเสียงผิดปกติ	1	D	☒	☐	
3	มอเตอร์พัดลมทำความเย็น 5.5 kw	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบแรงดัน ตรวจสอบอุณหภูมิ R10.65A S10.97A T10.90A 2.56Acc	1	D	☒	☐ 10.65A, 10.97A, 10.90A, 2.56Acc	
4	ท่อส่งน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบรอยรั่วของท่อส่งน้ำ	1	D	☒	☐	
5	ตู้ดูดรังสี	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบแรงดัน และอุณหภูมิ และค่า pH และความสะอาด	1	S	☒	☐	
6	ขอย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบการสั่น เสียง และอุณหภูมิ	3	D	☒	☐	
7	แผ่นกรองน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบแผ่นกรองน้ำ มีกีดขวางหรือชำรุดหรือไม่	6	S	☒	☐	
8	ถังพักน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบการรั่วของน้ำจากถัง	6	S	☒	☐	
9	มอเตอร์พัดลมทำความเย็น 2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบแรงดัน ตรวจสอบอุณหภูมิ R10.40A S10.74A T10.53A 2.46Acc			☒	☐ 10.40A, 10.74A, 10.53A, 2.46Acc	
					☐	☐	
					☐	☐	
					☐	☐	
					☐	☐	
					☐	☐	

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date) :	01/07/68	เวลาเริ่ม (Time Start) :	11:00	เวลาสิ้นสุด (Time End) :	12:00	ผู้อนุมัติ (Approve) :
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker) :		ผู้ตรวจสอบ (Remark) :				

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ไทยฟลูออโร จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	Cooling Tower 04	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	Plan Date : 01/07/2568				
รหัส (Code) :	MS-3004	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)				
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)		
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)	
1	มอเตอร์ดูดน้ำเข้าสู่ตู้ดูดรังสี 18.5 kw AC	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดแอมป์มอเตอร์	1		☒	☐	
2	ปั๊มน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ปั๊มไม่ร้อน ไม่มีเสียงผิดปกติ	1		☒	☐	
3	มอเตอร์พัดลมทำความเย็น 5.5 kw AC	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสแอมป์มอเตอร์ R11.51A S11.49A T11.30A 5.46Acc 33°C	1		☒	☐ 11.51A, 11.49A, 11.30A, 5.46Acc, 33°C	
4	มอเตอร์พัดลมทำความเย็น 5.5 kw AC	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสแอมป์มอเตอร์ R11.24A S10.86A T10.74A 4.38Acc 29°C	1		☒	☐ 11.24A, 10.86A, 10.74A, 4.38Acc, 29°C	
5	ท่อส่งน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบรอยรั่วของท่อส่งน้ำ	1	D	☒	☐	
6	ตู้ดูดรังสี	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบแรงดัน และอุณหภูมิ และค่า pH และความสะอาด	1	S	☒	☐	
7	ขอย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบการสั่น เสียง และอุณหภูมิ	3	D	☒	☐	
8	แผ่นกรองน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบแผ่นกรองน้ำ มีกีดขวางหรือชำรุดหรือไม่	6	S	☒	☐	
9	ชุดอุปกรณ์มอเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ			☒	☐	
10	ใบพัดลมทำความเย็น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใบพัดไม่ชำรุด แตกหัก			☒	☐	
					☐	☐	
					☐	☐	
					☐	☐	
					☐	☐	

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date) :	01/07/68	เวลาเริ่ม (Time Start) :	13:00	เวลาสิ้นสุด (Time End) :	15:00	ผู้อนุมัติ (Approve) :
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker) :		ผู้ตรวจสอบ (Remark) :				

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอสเอส อิมพอร์ต จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	Cooling Tower 05	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	Plan Date : 01/01/2568			
รหัส (Code) :	RS-3005	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	มอเตอร์ดูดน้ำเข้าสู่ตู้ถัง 18.5 kw AC	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรสแตนด์บาย	1		☒	☐
2	ปั๊มน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ปั๊มไม่ร้อน ไม่มีเสียงผิดปกติ	1		☒	☐
3	มอเตอร์พัดลมทำความเย็น 5.5 kw AC	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรสแตนด์บาย	1		☒	☐
4	มอเตอร์พัดลมทำความเย็น 5.5 kw AC	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรสแตนด์บาย	1		☒	☐
5	ท่อส่งน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบรูรั่วของท่อส่งน้ำ	1	D	☒	☐
6	ตู้ถัง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบแม็ก และอุปกรณ์ต่างๆ และทำความสะอาด	1	S	☒	☐
7	ขอย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบการสั่น เสียง และขรุขระต่างๆ	3	D	☒	☐
8	ถังพักน้ำเข้าปั๊ม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่รั่ว แคล้ว	6	S	☒	☐
9	ชุดอุปกรณ์มอเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ			☒	☐
10	ใบพัดลมทำความเย็น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใบพัดไม่ชำรุด แคล้ว			☒	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	01/07/68	เวลาเริ่ม (Time Start):	15:00	เวลาสิ้นสุด (Time End):	17:00	ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):				

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอสเอส อิมพอร์ต จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	Cooling Tower 06	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	Plan Date : 01/01/2568			
รหัส (Code) :	RS-3006	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	มอเตอร์ปั๊มน้ำเข้าสู่ตู้ถัง 19 kw AC	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรสแตนด์บาย R13.42A S15.27A T16A 27.5Acc 35°C			☒	☐
2	ปั๊มน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ปั๊มไม่ร้อน ไม่มีเสียงผิดปกติ			☒	☐
3	มอเตอร์พัดลมทำความเย็น 5.5 kw AC	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรสแตนด์บาย R11.71A S10.58A T11.82A 4.35Acc 32°C			☒	☐
4	ท่อส่งน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่แตก รั่ว ชื้น ขรุขระ			☒	☐
5	ตู้ถัง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตก			☒	☐
6	ขอย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ไม่สั่น			☒	☐
7	ถังพักน้ำเข้าปั๊ม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่รั่ว แคล้ว			☒	☐
8	ชุดอุปกรณ์มอเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ			☒	☐
9	ใบพัดลมทำความเย็น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใบพัดไม่ชำรุด แคล้ว			☒	☐
10	ไคโวลต์ดูดน้ำเข้าสู่ถังพัก 0.25 kw	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรสแตนด์บาย			☒	☐
11	กรอง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย			☒	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	03/07/68	เวลาเริ่ม (Time Start):	8:00	เวลาสิ้นสุด (Time End):	9:30	ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):				

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอสเอส อีเอ็ม จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	Cooling Tower 07	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	Plan Date : 01/01/2568			
รหัส (Code) :	MS-3012	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	มอเตอร์ปั๊มน้ำจืด 19 kw AC	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรแอมป์มิเตอร์ R13.42A S15.27A T16A 27.5Acc 35°C			☒	☐ R13.42A S15.27A T16A 27.5Acc 35°C
2	ปั๊มน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ปั๊มไม่ร้อน ไม่มีเสียงผิดปกติ			☒	☐
3	มอเตอร์พัดลมทำความเย็น 5.5 kw AC	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรแอมป์มิเตอร์ R11.71A S10.58A T11.82A 4.35Acc 32°C			☒	☐ R11.71A S10.58A T11.82A 4.35Acc 32°C
4	ท่อส่งน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่แตก รั่วซึม ชำรุด			☒	☐
5	ตู้ควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตก			☒	☐
6	ขอย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ไม่สั่น			☒	☐
7	ถังพักน้ำเข้าปั๊ม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่รั่ว แคล้ว			☒	☐
8	ชุดอุปกรณ์มอเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ			☒	☐
9	ใบพัดลมทำความเย็น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใบพัดไม่ชำรุด แคล้ว			☒	☐
10	ไส้ดูดน้ำเข้าถังพัก 0.25 kw	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรแอมป์มิเตอร์			☒	☐
11	กรอง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย			☒	☐
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date) :	03 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start) :	9 30	เวลาสิ้นสุด (Time End) :	11 00	ผู้อนุมัติ (Approve) :
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker) :		ผู้ตรวจสอบ (Remark) :				

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอสเอส อีเอ็ม จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	เครื่องอัดลมแบบสกรู 01	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	Plan Date : 01/01/2568			
รหัส (Code) :	EN-5001	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	ผู้ควบคุม Control	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทำความสะอาด, ดูดฝุ่น, ปูนกวาดทำความสะอาด	1	S	☒	☐
2	กรองอากาศและหม้อกรองอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทำความสะอาด ไม่สกปรก และอุดตัน	1	S	☒	☐
3	เช็ชต์ต่อสายไฟของตู้ควบคุมมอเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป จุดต่อไม่หลวม-ขัน-ยึดให้แน่น	1	S	☒	☐
4	แรงดันน้ำมัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1	S	☒	☐
5	มอเตอร์ 45 kw	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรแอมป์มิเตอร์ R28A S50A T27.8A 53.5Acc 29°C	1	D	☒	☐ R28A S50A T27.8A 53.5Acc 29°C
6	มอเตอร์ระบายความร้อน 0.7 kw	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรแอมป์มิเตอร์ R3.18A S2.20A T2.45A 22.8Acc 26°C	1	D	☒	☐ R3.18A S2.20A T2.45A 22.8Acc 26°C
7	ใบพัดมอเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกหัก	1	S	☒	☐
8	แฉกระบายความร้อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เปื้อน ทำความสะอาด	1	D	☒	☐
9	เสียงการทำงานของเครื่อง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	1	D	☒	☐
10	มอเตอร์หรือเครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทำความสะอาด มอเตอร์ ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	3	D	☒	☐
11	เช็กระดับน้ำมัน	ตรวจสอบระดับน้ำมัน Oil Level gauge 0.8 MPA	3	D	☒	☐
12	เช็ทิวาล์ว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทำความสะอาด อุปกรณ์เช็ทิวาล์วไม่ชำรุด	3	D	☒	☐
13	สายน้ำมัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตก รั่ว	3	S	☒	☐
14	น้ำมันป้อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทำความสะอาด ต้องอยู่ในระดับ	6	S	☒	☐
15	กรองน้ำมัน Oil Filter	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบสภาพน้ำมัน เปลี่ยน	6	S	☒	☐
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date) :	03 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start) :	11 00	เวลาสิ้นสุด (Time End) :	12 00	ผู้อนุมัติ (Approve) :
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker) :		ผู้ตรวจสอบ (Remark) :				

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน


Plan Date: 01/01/2568

☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☐ แก้ไขแล้ว(Completed)

[illegible][illegible]

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): ๐๔ ๐๗ ๕๕	เวลาเริ่ม (Time Start): ๑๑ ๐๐	เวลาสิ้นสุด (Time End): ๑๒ ๐๐	ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):	ผู้ตรวจสอบ (Remark):		

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Plan Date : 0...1.../3...11.../2569

☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☐ แก้ไขแล้ว(Completed)

ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	สภาพสายขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทำความสะอาด อุปกรณ์เชื่อมต่อไม่ชำรุด	1	S	☒	☐
2	สภาพคลัง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทำความสะอาด อุปกรณ์ไม่แตก บิด ชำรุด	1	S	☒	☐
3	สภาพตะขอ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทำความสะอาด อุปกรณ์ไม่ชำรุด วัสดุแข็งแรงไม่ผิ่ดัด	1	S	☒	☐
4	ไร้หมวกคลุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทำความสะอาด อุปกรณ์กดได้ถูกต้อง ไม่แตกหักชำรุด	1	D	☒	☐
5	ตรวจสอบอุณหภูมิเซ็นเซอร์-ลง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสและแรงดัน R36.50A S33.92A T37.29A 22.7Acc 37°C	1	D	☒	☐
6	ตรวจสอบอุณหภูมิเซ็นเซอร์-ขวา	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสและแรงดัน R4.8A S4.2A T3.9A 22.7Acc 35°C	1	D	☒	☐
7	ตรวจสอบอุณหภูมิเซ็นเซอร์-หลัง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสและแรงดัน R11.53A S13.13A T13.28A 31.5Acc 37°C	1	D	☒	☐
8	ตรวจสอบสภาพพัดลมพัดขึ้น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป หยุด คัดลึง	1	D	☒	☐
9	ตรวจสอบสภาพของเบรกถักขึ้น-ลง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่แตกชำรุด	1	S	☒	☐
10	ตรวจสอบสภาพชุดขับเคลื่อนตามแนวราง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	1	S	☒	☐
11	ตรวจสอบสายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
12	ตรวจสอบตู้ไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
13	ตรวจสอบขนาบปล่องอำนาจ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยสึก	1	S	☒	☐
14	ตรวจสอบสายเคเบิลยึดสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
15	ตรวจสอบสวิตช์ยึดล้อ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่แตกชำรุด	1	S	☒	☐

[illegible]

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 04, 07 58	เวลาเริ่ม (Time Start): 12.00	เวลาสิ้นสุด (Time End): 15.30	ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):	ผู้ตรวจสอบ (Remark):		

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

39°C
37°C
35°C

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :		ปีงบประมาณ : ๒๕๖๓		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :		Plan Date 0...1...8...2563	
รหัส (Code) :		MS-6005		ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented)		☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)	
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)		
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)	
16	ตรวจสอบระบบเกียร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	I	D	☒	☐	
17	ตรวจสอบสภาพลูกปืน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	I	S	☒	☐	
18	ตรวจสอบสภาพหม้อแปลง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน พัดลมระบายอากาศ	I	S	☒	☐	
19	ตรวจสอบสภาพแม่เหล็กดูด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	I	S	☒	☐	
20	ตรวจสอบอิมัลลิตีเดนซีเอชวาล์ว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อิมัลลิตีทำงานหรือไม่	I	D	☒	☐	
21	ตรวจสอบสภาพระบบเบรคดินยาร	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เบรคไม่สึก	I	D	☒	☐	
22	ตรวจสอบสภาพเกียร์ข้อมอบดินยาร	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน น้ำมันไม่รั่วซึม	I	D	☒	☐	
					☐	☐	
					☐	☐	
					☐	☐	
					☐	☐	
					☐	☐	
					☐	☐	
					☐	☐	
					☐	☐	
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขปัญหาเครื่องจักรผิดปกติ							
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)	
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	04 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start) 15 30	เวลาสิ้นสุด(Time End) 17 00	ผู้อนุมัติ (Approve) :			
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):					

WF-MT-04-3-01/02/2025




PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name):		ปิ่น จัน 06		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations):		Plan Date: 01/01/2568	
รหัส (Code):		SS-6006		ลักษณะ (Symbol): ☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ สอดคล้อง (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)		
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)	
1	สภาพล้อขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ถ้าความสะอาด อุปกรณ์เพียงพอไม่ชำรุด	1	S	☒	☐	
2	สภาพถัง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ถ้าความสะอาด อุปกรณ์ไม่แตก ชำรุด	1	S	☒	☐	
3	สภาพตะขอ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ถ้าความสะอาด อุปกรณ์ไม่ชำรุด รอยสลึงหมุนไม่ลิดขัด	1	S	☒	☐	
4	วิธีหมวกกัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ถ้าความสะอาด อุปกรณ์ยึดได้ถูกใบ ไม่แตกหักชำรุด	1	D	☒	☐	
5	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัตรกระแสและแรงดัน R45.3A S42.2A T45.3A 18.2Acc 38°C			☒	☐	
6	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์จ่าย-ขาว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัตรกระแสและแรงดัน R4.62A S4.53A T4.35A 64.3Acc 35°C			☒	☐	
7	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์หน้า-หลัง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัตรกระแสและแรงดัน R10.41A S10.99A T10.89A 12.2Acc 34°C			☒	☐	
8	ตรวจสอบสภาพลิ้นลิ้นเชื่อม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สลักทำงานปกติ			☒	☐	
9	ตรวจสอบสภาพเบรคยกขึ้น-ลง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เบรคไม่ชำรุด สภาพพร้อมใช้งาน			☒	☐	
10	ตรวจสอบชุดลิ้นขับเคลื่อนแนวขวาง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว			☒	☐	
11	ตรวจสอบสายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย			☒	☐	
12	ตรวจสอบตู้ไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด เป็นพื้นที่ความสะอาด			☒	☐	
13	ตรวจสอบขบวนประ-ส่วน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยสึก			☒	☐	
14	ตรวจสอบล้อสัมผัสสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย			☒	☐	
15	ตรวจสอบชุดลิ้นลิ้น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สลักไม่ขาด			☒	☐	
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ							
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติ (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)	
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 05/07/68	เวลาเริ่ม (Time Start) 8:00	เวลาสิ้นสุด (Time End) 9:30	ผู้อนุมัติ (Approve):				
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):	ผู้ตรวจสอบ (Remark):						

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	ปิ่น จันทะ	วันที่ติดตั้ง (Install Location) :	Plan Date : ๒๕๖๓ / ๐๗ / ๑๘		
รหัส (Code) :	SS-6006	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action)	☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented)	☒ สอดคล้อง (Correct)
			☒ แก้ไขแล้ว (Completed)		

ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
16	ตรวจสอบระบบเกียร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ			☒	☐
17	ตรวจสอบสภากลับรถขึ้น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ			☒	☐
18	ตรวจสอบสภาพล้อเบรจ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เบรคทำงานสะดวก			☒	☐
19	ตรวจสอบสภาพระบบแรงดันอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด			☒	☐
20	ตรวจสอบสภาพระบบเครื่องยนต์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ			☒	☐
21	ตรวจสอบสภาพเพลาขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ			☒	☐
22	ตรวจสอบสภาพโซ่ส่งกำลัง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด			☒	☐
23	ตรวจสอบสภาพเครื่องปรับอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระบบทำความเย็นดี			☒	☐
24	ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด			☒	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐

ตารางบันทึกผลการตรวจเช็คเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	เวลาเริ่ม (Time Start):	เวลาสิ้นสุด (Time End):	ผู้อนุมัติ (Approve):
๐๙ ๐๗ ๖๔	๘ ๐๐	๙ ๓๐	
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):	ผู้ตรวจสอบ (Remark):		

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET


แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) : _____		วันที่ติดตั้ง (Install Locations) : _____		Plan Date : ๑๖/๐๗/๒๕๖๘		
รหัส (Code) : SS-6007		ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ สอดคล้อง(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)				
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	สภาพล้อขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทำความสะอาด อุปกรณ์เบื้องต้นไม่ชำรุด	I	S	☒	☐
2	สภาพถัง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทำความสะอาด อุปกรณ์ไม่แตก บิด ชำรุด	I	S	☒	☐
3	สภาพตะขอ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทำความสะอาด อุปกรณ์ไม่ชำรุด วัสดุแข็งแรงทนใช้ได้	I	S	☒	☐
4	วิธีไหลของลม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทำความสะอาด อุปกรณ์ได้ถูกปรับ ไม่แตกหักชำรุด	I	D	☒	☐
5	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ชิ้นล่าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสและแรงดัน R48.5A S48A T45.9A 22.5Acc 33°C	I	D	☒	☐
6	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ชิ้นบน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสและแรงดัน R4.74A S43SA T4.51A 8.66Acc 31°C	I	D	☒	☐
7	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์หัวหลัง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสและแรงดัน R10.85A S10.61A T10.25A 19.2Acc 31°C	I	D	☒	☐
8	ตรวจสอบสภาพลิ้นปิดขึ้น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ลัดวงจรทำงานปกติ	I	D	☒	☐
9	ตรวจสอบสภาพเบรกยกชิ้นล่าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เบรกไม่ชำรุด สภาพพร้อมใช้งาน	I	S	☒	☐
10	ตรวจสอบสภาพเพลาขับเคลื่อนแนวขวาง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	I	S	☒	☐
11	ตรวจสอบสภาพสายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	I	S	☒	☐
12	ตรวจสอบตู้ไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด เป็นพื้นที่ความปลอดภัย	I	S	☒	☐
13	ตรวจสอบขาแปรผัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยสึก	I	S	☒	☐
14	ตรวจสอบลิ้นยึดสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	I	S	☒	☐
15	ตรวจสอบสวิตช์ล๊อค	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สติงไม่ขาด	I	S	☒	☐

ตารางบันทึกผลการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): ๐๕ ๐๗ ๒๕๖๘	เวลาเริ่ม (Time Start): ๙ : ๓๐	เวลาสิ้นสุด (Time End): ๑๑ : ๐๐	ผู้อนุมัติ (Approve): _____
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker): _____	ผู้ตรวจสอบ (Remark): _____		_____

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) : ปิ่นจัน 07

พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) : สำนักงานเขตหนองแขม

Plan Date : 0...1...3...4...7568

รหัส (Code) : SS-6007

ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):

05	07	68
----	----	----

เวลาเริ่ม (Time Start) ...

เวลาสิ้นสุด(Time End) 11:00

ผู้อนุมัติ (Approve) :

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):

ผู้ตรวจงาน (Remark):

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) : ปิ่นจัน 08

พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :

Plan Date: 01.01.2568

รหัส (Code) : CS-6008

ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):

05	07	68
----	----	----

17016711 (Time Start) ...


เวลาสิ้นสุด(Time End) 12 : 00

ผู้อนุมัติ (Approve) :

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):

หมายเหตุ (Remark):

WF-MT-04-3-01/02/2025




PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

[illegible]

WF-MT-04-3-01/02/2025




PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	ปิ่นจัน 09	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	Plan Date ๐๙-๑๒-๒๕๖๘			
รหัส (Code) :	RS-6009	ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ สอดแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)				
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	สภาพข้อบกพร่อง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ท่อความสะอาด อุปกรณ์ห้องแอร์ไม่ชำรุด	I	S	☒	☐
2	สภาพตึก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ท่อความสะอาด อุปกรณ์ไม่แตก บิด ชำรุด	I	S	☒	☐
3	สภาพท่อ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ท่อความสะอาด อุปกรณ์ไม่ชำรุด วัสดุแข็งแรงทนไม่ติดขัด	I	S	☒	☐
4	รีโมทควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ท่อความสะอาด อุปกรณ์กดได้ทุกปุ่ม ไม่แตกหักชำรุด	I	D	☒	☐
5	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตก รวดเร็ว R1.27A S9.93A T1.8A S9Acc 36°C	I	D	☒	☐
6	ตรวจสอบสภาพเครื่องปรับอากาศบนชั้น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสแรงดัน R1.92A SI.75A TL.31A 3.20Acc 33°C	I	D	☒	☐
7	ตรวจสอบสภาพเครื่องปรับอากาศบนชั้น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสแรงดัน R1.32A SI.46A TL.52A 4.26Acc 35°C	I	D	☒	☐
8	ตรวจสอบสภาพลิ้นชักตู้เย็น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ประตูลัดล็อก	I	D	☒	☐
9	ตรวจสอบสภาพเบรกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่เขวเสียหยา	I	S	☒	☐
10	ตรวจสอบสภาพสวิตช์ไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่เขวเสียหยา	I	S	☒	☐
11	ตรวจสอบสภาพสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่เขวเสียหยา	I	S	☒	☐
12	ตรวจสอบสภาพแปลงถ่าย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มี มีรอยสึก	I	S	☒	☐
13	ตรวจสอบสภาพล้อเข็นสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่เขวเสียหยา	I	S	☒	☐
14	ตรวจสอบสภาพล้อเท้า	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตก	I	S	☒	☐
15	ตรวจสอบสภาพระบบเบรก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ	I	D	☒	☐

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

[illegible]

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name):		บันทึก (No)		วันที่ติดตั้ง (Install Locations):		Plan Date	
รหัส (Code):		RS-6010		ลักษณะ (Symbol): ☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented)		☒ ตั้งแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)	
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)		
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)	
1	สภาพข้อจันเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ท่อความสะอาด อุปกรณ์เบื้องต้นไม่ชำรุด			☒	☐	
2	สภาพตลับ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ท่อความสะอาด อุปกรณ์ไม่แตก บิด ชำรุด			☒	☐	
3	สภาพตะขง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ท่อความสะอาด อุปกรณ์ไม่ชำรุด โลสติงไม่ติดขัด			☒	☐	
4	รีโมทควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ท่อความสะอาด อุปกรณ์กดได้ถูกต้อง ไม่แตกหักชำรุด			☒	☐	
5	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์โลสติง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสและแรงดัน R7.40A S7.29A T7.48A 13.3Acc 33°C			☒	☐	
6	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ขับเคลื่อนปั๊ม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสและแรงดัน R1.22A S1.52A T1.52A 15.2Acc 31°C			☒	☐	
7	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ปั๊ม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสและแรงดัน R0.98A S0.83A T1.28A 13.9Acc 31°C			☒	☐	
8	ตรวจสอบสภาพลิ้นคัตสลิ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สดกาวทำงานปกติ			☒	☐	
9	ตรวจสอบสภาพเบรคโลสติง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เบรคไม่ชำรุด			☒	☐	
10	ตรวจสอบสภาพตู้ไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เปื้อนฝุ่นท่ความสะอาด			☒	☐	
11	ตรวจสอบสภาพสายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่มีเสียหาย			☒	☐	
12	ตรวจสอบสภาพป้องกัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่มีเสียหาย			☒	☐	
13	ตรวจสอบสภาพสายแขวนสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่มีเสียหาย			☒	☐	
14	ตรวจสอบสภาพลัดล่า	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีชำรุดเสียหาย			☒	☐	
15	ตรวจสอบสภาพเบรคเกอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใช้แรงได้ปกติ			☒	☐	

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติ (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 05 07 68

เวลาเริ่ม (Time Start) 15 00

เวลาสิ้นสุด (Time End) 17 00

ผู้อนุมัติ (Approve):

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):

ผู้ตรวจสอบ (Remark):

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

[illegible]

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :		ปีชั้น 11		วันที่ติดตั้ง (Install Locations)		Plan Date 0... 1... 2568	
รหัส (Code) :		CS-6011		ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)		
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)	
1	สภาพข้อขัดข้อง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทั่วความสะอาด อุปกรณ์เสียงดังไม่ชัด	1	S	☒	☐	
2	สภาพสี	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทั่วความสะอาด อุปกรณ์ไม่แตก บิด ชำรุด	1	S	☒	☐	
3	สภาพตะข	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทั่วความสะอาด อุปกรณ์ไม่ชำรุด วัสดุสีเหมือนไม่ติดขัด	1	S	☒	☐	
4	รีโมทควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทั่วความสะอาด อุปกรณ์กดได้ถูกปุ่ม ไม่แตกหักชำรุด	1	D	☒	☐	
5	ตรวจสอบสภาพไฟส่องสว่าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสและแรงดัน R10.59A S11.38A T10.78A 25.5Acc 34°C	1	D	☒	☐	
6	ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสและแรงดัน R1.36A S1.27A T1.41A 15.3Acc 31°C	1	D	☒	☐	
7	ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสและแรงดัน R0.64A S0.62A T0.78A 21.7Acc 32°C	1	D	☒	☐	
8	ตรวจสอบสภาพลิ้นชัก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบการทำงานของลิ้นชัก	1	D	☒	☐	
9	ตรวจสอบสภาพประตู	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด แยก การเบรค	1	D	☒	☐	
10	ตรวจสอบสภาพไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่เสียหายชำรุด	1	S	☒	☐	
11	ตรวจสอบสภาพเพดาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชื้น มีรอยดัก	1	S	☒	☐	
12	ตรวจสอบสภาพสายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐	
13	ตรวจสอบสภาพสายเคเบิล	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐	
14	ตรวจสอบสภาพเคเบิล	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตก	1	S	☒	☐	
15	ตรวจสอบสภาพระบบ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	1	D	☒	☐	
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขอุปกรณ์ผิดปกติ							
วันที่ปฏิบัติงาน (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)	
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	06/07/2568	เวลาเริ่ม (Time Start):	8:00	เวลาสิ้นสุด (Time End):	9:30	ผู้อนุมัติ (Approve):	
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):					

WF-MT-04-3-01/02/2025




PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

[illegible]

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name):	ปิ่นจิน 12	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations):	Plan Date 01-11-2568			
รหัส (Code):	CS-6012	ลักษณะ (Symbol):	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ สอดแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	สภาพล้อขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย, อุปกรณ์ป้องกันล้อไม่ชำรุด	I	S	☒	☐
2	สภาพถัง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย, อุปกรณ์ป้องกันถังไม่ชำรุด	I	S	☒	☐
3	สภาพท่อ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย, อุปกรณ์ป้องกันท่อไม่ชำรุด	I	S	☒	☐
4	วิธีทำความสะอาด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย, อุปกรณ์ทำความสะอาดได้ถูกใช้ ไม่สกปรก	I	D	☒	☐
5	ตรวจสอบแบตเตอรี่	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, วัดระดับและแรงดัน R11.7A SI2.10A T10.77A 16.1Acc 33°C	I	D	☒	☐
6	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, วัดระดับและแรงดัน R1.28A SI.43A T1.62A 25.4Acc 35°C	I	D	☒	☐
7	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, วัดระดับและแรงดัน R1.15A SI.43A T1.23A 27.2Acc 31°C	I	D	☒	☐
8	ตรวจสอบสภาพลิ้นชัก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ลิ้นชักทำงาน	I	D	☒	☐
9	ตรวจสอบสภาพรถ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ไม่ชำรุด, แลกรถ	I	S	☒	☐
10	ตรวจสอบสภาพไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ไม่เสีย, ใช้งานได้	I	S	☒	☐
11	ตรวจสอบสภาพเบรก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ไม่สึก, มีแรงดัน	I	S	☒	☐
12	ตรวจสอบสภาพสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ไม่ชำรุด, เชื่อมแน่น	I	S	☒	☐
13	ตรวจสอบสภาพสายพาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ไม่ชำรุด, เชื่อมแน่น	I	S	☒	☐
14	ตรวจสอบสภาพล้อ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ไม่มีรอยแตก, ไม่สึก	I	S	☒	☐
15	ตรวจสอบสภาพระบบ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ไม่มีเสียงผิดปกติ	I	D	☒	☐

ตารางบันทึกผลการปฏิบัติงานแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 06 07 68

เวลาเริ่ม (Time Start): 9 30

เวลาสิ้นสุด (Time End): 11 00

ผู้อนุมัติ (Approve):

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):

ผู้ตรวจสอบ (Remark):

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท เทคโนโลยี อเนกประสงค์ จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	บ.จ. 13	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	Plan Date : 01/11/2568			
รหัส (Code) :	RS-6013	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	สภาพข้อขัดข้องอื่น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, รั่วไหลของสาร, อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย	1	S	☒	☐
2	สภาพเสียง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, รั่วไหลของสาร, อุปกรณ์ไม่แตก บิด ชำรุด	1	S	☒	☐
3	สภาพตะข่อ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, รั่วไหลของสาร, อุปกรณ์ไม่ชำรุด วัสดุกันชนไม่ติดขัด	1	S	☒	☐
4	รั่วไหลของน้ำมัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, รั่วไหลของสาร, อุปกรณ์ได้ถูกขัน ไม่แตกหักชำรุด	1	D	☒	☐
5	ตรวจสอบมอเตอร์ไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป รั่วไหลของสารและแรงดัน R9.14A S5.02A T5.21A 16.5Acc 34°C			☒	☐
6	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ขับเคลื่อนบนชั้น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป รั่วไหลของสารและแรงดัน R2.12A S2.02A T1.70A 13.9Acc 31°C			☒	☐
7	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ขับเคลื่อนแล้ว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป รั่วไหลของสารและแรงดัน R0.42A S0.55A T0.57A 26.2Acc 29°C			☒	☐
8	ตรวจสอบสภาพลิ้นชักลิฟต์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สวิตช์ลัดทำงาน			☒	☐
9	ตรวจสอบสภาพเบรกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด แยก การเบรก			☒	☐
10	ตรวจสอบสภาพลิฟท์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่เสียหายชำรุด			☒	☐
11	ตรวจสอบสภาพเบรกด้าน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่สึก มีรอยสึก			☒	☐
12	ตรวจสอบสภาพสายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด เสียหาย			☒	☐
13	ตรวจสอบสภาพสายเคเบิลสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด เสียหาย			☒	☐
14	ตรวจสอบสภาพล้อตัว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกหรือ ร้าว สึก			☒	☐
15	ตรวจสอบสภาพระบบเกียร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ			☒	☐

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 06 07 68 เวลาเริ่ม (Time Start) 11 00 เวลาสิ้นสุด (Time End) 12 00 ผู้อนุมัติ (Approve):

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker): ผู้ตรวจสอบ (Remark):

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท เทคโนโลยี อเนกประสงค์ จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	บ.จ. 14	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	Plan Date : 01/11/2568			
รหัส (Code) :	RS-6014	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	สภาพข้อขัดข้องอื่น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, รั่วไหลของสาร, อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย	1	S	☒	☐
2	สภาพเสียง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, รั่วไหลของสาร, อุปกรณ์ไม่แตก บิด ชำรุด	1	S	☒	☐
3	สภาพตะข่อ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, รั่วไหลของสาร, อุปกรณ์ไม่ชำรุด วัสดุกันชนไม่ติดขัด	1	S	☒	☐
4	รั่วไหลของน้ำมัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, รั่วไหลของสาร, อุปกรณ์ได้ถูกขัน ไม่แตกหักชำรุด	1	D	☒	☐
5	ตรวจสอบมอเตอร์ขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป รั่วไหลของสารและแรงดัน R6.28A S6.31A T6.31A 24.6Acc 31°C			☒	☐
6	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป รั่วไหลของสารและแรงดัน R1.08A S1.06A T1.12A 20.2Acc 30°C			☒	☐
7	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป รั่วไหลของสารและแรงดัน R1.29A S1.42A T1.49A 8.36Acc 31°C			☒	☐
8	ตรวจสอบสภาพลิ้นชักลิฟต์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบสวิตช์ขับเคลื่อนลิฟต์ลัดการทำงานหรือไม่	1	D	☒	☐
9	ตรวจสอบสภาพทำงานของเบรก ยก-ขึ้น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบสวิตช์เมื่อมีการไหลหรือเบรกไม่อยู่หรือไม่	1	D	☒	☐
10	ตรวจสอบสภาพข้อขัดข้องขับเคลื่อนบนชั้น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบวิ่งผิดปกติอุปกรณ์ลิ้นชักลิฟต์-ตรวจสอบไม่กินราง	1	D	☒	☐
11	ตรวจสอบสภาพข้อขัดข้องขับเคลื่อนบนชั้น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบวิ่งผิดปกติอุปกรณ์ลิ้นชักลิฟต์-ตรวจสอบไม่กินราง	1	D	☒	☐
12	ตรวจสอบสภาพสายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป มีรอยฉีกขาดและจุดต่อสายไฟสมบูรณ์หรือไม่	1	S	☒	☐
13	ตรวจสอบสภาพลิฟท์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีถาดลิ้นชัก ปิดกั้น	1	S	☒	☐
14	ตรวจสอบสภาพเบรกด้าน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่สึก	1	S	☒	☐
15	ตรวจสอบสภาพลิ้นชักลิฟต์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่แตกหัก	1	S	☒	☐

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 06 07 68 เวลาเริ่ม (Time Start) 13 00 เวลาสิ้นสุด (Time End) 14 00 ผู้อนุมัติ (Approve):

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker): ผู้ตรวจสอบ (Remark):

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :		วันที่ติดตั้ง (Install Locations)		Plan Date : 01/11/2568		
รหัส (Code) :		ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)				
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	สภาพข้อบกพร่อง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ที่ความสะอาด อุปกรณ์เชื่อมต่อไม่ชำรุด	I	S	☒	☐
2	สภาพหลัง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ที่ความสะอาด อุปกรณ์ไม่แตก บิด ชำรุด	I	S	☒	☐
3	สภาพตะขอ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ที่ความสะอาด อุปกรณ์ไม่ชำรุด วัสดุสิ่งหมุนไม่ติดขัด	I	S	☒	☐
4	รีโมทควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ที่ความสะอาด อุปกรณ์กดได้ถูกต้อง ไม่แตกหักชำรุด	I	D	☒	☐
5	ตรวจสอบสถานะของ เซ็นเซอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ที่ความสะอาดเป็นรุ่น วัดกระแส R14A S13A T14.83A 13.8Acc 35°C	I	D	☒	R79.95V, 12.96T, 4.81A, 17.7L A
6	ตรวจสอบสถานะของ หน่วย - หลอด 1.1kw	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ที่ความสะอาดเป็นรุ่น วัดกระแส R0.9A S0.73A T1.06A 31.2Acc 34°C	I	D	☒	R0.95V, 0.71T, 1.04A, 31.12 L
7	ตรวจสอบสถานะของ เซียะขาว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ที่ความสะอาดเป็นรุ่น วัดกระแส R12.2A S1.62A T1.55A 20.4Acc 34°C	I	D	☒	R12.17V, 1.61T, 1.53A, 20.35 L
8	ตรวจสอบสภาพมีดสวิชต์คัทขึ้น	สภาพพร้อมใช้งาน ทดสอบกดสวิชต์ขึ้นจนสุดสวิชต์ตัดการทำงานหรือไม่	I	D	☒	☐
9	ตรวจสอบความปลอดภัยขั้วเชื่อมสายตามบวกราง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทดสอบวิ่งฟังเสียงอุปกรณ์ไม่มีเสียงดัง-ควาขี้ไม่กินราง	I	D	☒	☐
10	ตรวจสอบความปลอดภัยขั้วเชื่อมสายตามบวกราง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทดสอบวิ่งฟังเสียงอุปกรณ์ไม่มีเสียงดัง-ควาขี้ไม่กินราง	I	D	☒	☐
11	ตรวจสอบสายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยฉีกขาดและจุดต่อสายไฟพร้อมใช้งานหรือไม่	I	S	☒	☐
12	ตรวจสอบประตูไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีฝาปิด ป้อนกันฝุ่น	I	S	☒	☐
13	ตรวจสอบขาประจําอัน-สภากแปรงอําน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป พร้อมใช้งานหรือไม่ มีสีก	I	S	☒	☐
14	ตรวจสอบสภาพล๊อคสับยัดสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่แตกหัก	I	S	☒	☐
15	ตรวจสอบสภาพสลักยึดถือชิ้น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่แตกหัก ไม่ชำรุด	I	S	☒	☐
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผลิตปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 06 07 68		เวลาเริ่ม (Time Start): 00	เวลาสิ้นสุด (Time End): 15:30	ผู้อนุมัติ (Approve):		
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):				

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

[illegible]

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	ปิ่นจิน 16	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	Plan Date: 01.11.2568			
รหัส (Code) :	PK-6016	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ถูกต้อง (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติการ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	สภาพลัดขั้วเปลี่ยน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทำความสะอาด อุปกรณ์เพื่อลัดไม่ชำรุด	I	S	☒	☐
2	สภาพลัดขั้ว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทำความสะอาด อุปกรณ์ไม่แตก นิด ชำรุด	I	S	☒	☐
3	สภาพคละขอ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทำความสะอาด อุปกรณ์ไม่ชำรุด โรลลิงหินบนไม่ลัดขัด	I	S	☒	☐
4	รีโมทควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทำความสะอาด อุปกรณ์กดได้ทุกปุ่ม ไม่แตกหักชำรุด	I	D	☒	☐
5	ตรวจสอบสถานะอุณหภูมิเซ็นเซอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทำความสะอาด เป็นรุ่น วัดกระแส R10.22A S10.24A T9.30A 22.4Acc 34°C	I	D	☒	☐
6	ตรวจสอบสถานะอุณหภูมิเซ็นเซอร์ 1.1kw	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทำความสะอาด เป็นรุ่น วัดกระแส R1.4A S1.06A T1.01A 52Acc 35°C	I	D	☒	☐
7	ตรวจสอบสถานะอุณหภูมิเซ็นเซอร์ 2kw	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทำความสะอาด เป็นรุ่น วัดกระแส R1.61A S1.40A T1.70A 20.4Acc 34°C	I	D	☒	☐
8	ตรวจสอบสถานะอุณหภูมิเซ็นเซอร์ลัดขั้ว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สภาพพร้อมใช้งานทดสอบลัดขั้วเซ็นเซอร์ลัดขั้วลัดหรือไม่มี	I	D	☒	☐
9	ตรวจสอบสภาพอุณหภูมิเซ็นเซอร์ตามแนววงจร	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทดสอบรีเฟรชสัญญาณเตือนเสียงดัง ตรวจสอบไม่กินวงจร	I	S	☒	☐
10	ตรวจสอบสภาพอุณหภูมิเซ็นเซอร์ตามแนววงจร	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	I	S	☒	☐
11	ตรวจสอบสภาพเบรกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	I	S	☒	☐
12	ตรวจสอบสภาพสายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	I	S	☒	☐
13	ตรวจสอบสภาพแปลงถ่าน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่สึก น้อย	I	S	☒	☐
14	ตรวจสอบสภาพระบบเกียร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ	I	D	☒	☐
15	ตรวจสอบสภาพตู้ไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	I	S	☒	☐
ตารางบันทึกผลการปรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 06 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start): 15 30	เวลาสิ้นสุด (Time End): 17 00	ผู้อนุมัติ (Approve):			
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):	ผู้ตรวจสอบ (Remark):					

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

[illegible]

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอสซี อิมพอร์ต จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) : ปิ่นจัน 17		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :		Plan Date : 01/06/2568		
รหัส (Code) : PK-6017		ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)				
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	สภาพล้อยางเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทำความสะอาด อุปกรณ์เพื่องัดไขว้	1	S	☒	☐
2	สภาพตึง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทำความสะอาด อุปกรณ์ไม่แตก บิด ไขว้	1	S	☒	☐
3	สภาพกะช่อ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทำความสะอาด อุปกรณ์ไม่ไขว้ รอกสลิงหมุนไม่ติดขัด	1	S	☒	☐
4	รีโมทควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทำความสะอาด อุปกรณ์กดได้ทุกปุ่ม ไม่แตกหักไขว้	1	D	☒	☐
5	ตรวจสอบมอเตอร์ขึ้น-ลง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแส R7.02A S7.5A T7.6A 10.2Acc 28°C	1	D	☒	☐
6	ตรวจสอบมอเตอร์ขึ้น-ขวา	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแส R1A S0.92A T0.94A 16.3Acc 28°C	1	D	☒	☐
7	ตรวจสอบมอเตอร์หน้า-หลัง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแส R1.40A S1.27A T1.30A 12.6Acc 27°C	1	D	☒	☐
8	สภาพถลึง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สลึงถึงหยุด	1	D	☒	☐
9	ตรวจสอบเบรก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป คับเบรกไม่ไขว้หลุด	1	S	☒	☐
10	ล้อยางเคลื่อนแนวขวา	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกริ้ว	1	S	☒	☐
11	ตรวจสอบล้อยางเคลื่อนแนวขวา	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกริ้ว	1	S	☒	☐
12	ตรวจสอบสายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่สูญหาย ไขว้	1	S	☒	☐
13	ตรวจสอบตู้ไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ไขว้	1	S	☒	☐
14	ตรวจสอบเบรกด่าน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยสึก	1	S	☒	☐
15	ตรวจสอบล้อยางสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ไขว้ สูญหาย	1	S	☒	☐

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 07 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start) 8 00	เวลาสิ้นสุด (Time End) 9 30	ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):	ผู้ตรวจสอบ (Remark):		

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอสซี อิมพอร์ต จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) : ปิ่นจัน 17		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :		Plan Date : 01/06/2568		
รหัส (Code) : PK-6017		ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)				
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
16	ชุดลูกปืน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	1	D	☒	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 07 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start) 8 00	เวลาสิ้นสุด (Time End) 9 30	ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):	ผู้ตรวจสอบ (Remark):		

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท เทคโนโลยี อิมเมจระบบ จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) : ปิ่นจัน 18

พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :

Plan Date 01 มิ.ย. 2568

รหัส (Code) : PK-6018

ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)

ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	สภาพข้อขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย อุปกรณ์เพื่อสื่อไม่ชำรุด	I	S	☒	☐
2	สภาพเสียง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย อุปกรณ์ไม่เกิด บิด ชำรุด	I	S	☒	☐
3	สภาพกะช่อ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย อุปกรณ์ไม่ชำรุด วัสดุเสริมแน่นไม่ลิดจืด	I	S	☒	☐
4	รีโมทควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย อุปกรณ์กดได้ทุกปุ่ม ไม่แตกหักชำรุด	I	D	☒	☐
5	ตรวจสอบอุณหภูมิห้อง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสและแรงดัน R9.92A S10.89A T9.10A 22.6Acc 32°C	I	D	☒	☐
6	ตรวจสอบอุณหภูมิห้องเครื่อง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสและแรงดัน R0.7A S1A T1.02A 30.2Acc 31°C	I	D	☒	☐
7	ตรวจสอบอุณหภูมิห้องเครื่อง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสและแรงดัน R1.42A S1.51A T1.65A 5.7Acc 37°C	I	D	☒	☐
8	ตรวจสอบอุณหภูมิ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป หด ดัด สด	I	D	☒	☐
9	ตรวจสอบระบบภาคสื่อสาร	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	I	S	☒	☐
10	ตรวจสอบสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด แยก เชื่อม	I	S	☒	☐
11	ตรวจสอบสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด แยก เชื่อม	I	S	☒	☐
12	ตรวจสอบสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด มีรอย	I	S	☒	☐
13	ตรวจสอบสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	I	S	☒	☐
14	ตรวจสอบสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	I	S	☒	☐
15	ตรวจสอบสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	I	S	☒	☐

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date) : 07 07 68

เวลาเริ่ม (Time Start) : 9 30

เวลาสิ้นสุด (Time End) : 11 00

ผู้อนุมัติ (Approve) :

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker) :

ผู้ตรวจสอบ (Remark) :

WF-MT-04-3-01/02/2025

37°C

39°C

38°C



บริษัท เทคโนโลยี อิมเมจระบบ จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) : ปิ่นจัน 18

พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :

Plan Date 01 มิ.ย. 2568

รหัส (Code) : PK-6018

ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)

ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
16	จุดข้อขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	I	D	☒	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date) : 07 07 68

เวลาเริ่ม (Time Start) : 9 30


เวลาสิ้นสุด (Time End) : 11 00

ผู้อนุมัติ (Approve) :

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker) :

ผู้ตรวจสอบ (Remark) :

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :		วันที่ตรวจ (Date) :	
รหัส (Code) :		สถานที่ (Location) :	
		สถานะ (Status) : ☐ ไม่ได้นำไปดำเนินการ (Not Implemented) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☐ ข้อบกพร่อง (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)	

ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	สภาพล้อขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ถ้าความสะอาด อุปกรณ์เพียงพอไม่ชำรุด	1	S	☒	☐
2	สภาพถัง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ถ้าความสะอาด อุปกรณ์ไม่แตก บิด ชำรุด	1	S	☒	☐
3	สภาพตะขอ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ถ้าความสะอาด อุปกรณ์ไม่ชำรุด โรลลิงพอนน์ไม่ติดขัด	1	S	☒	☐
4	วิธีหมักควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ถ้าความสะอาด อุปกรณ์กดได้ถูกต้อง ไม่แตกหักชำรุด	1	D	☒	☐
5	ตรวจสอบมอเตอร์ขับเคลื่อน-ลง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแส R1.25A S1.02A T7.02A 11.2Acc 35°C		D	☒	☐
6	ตรวจสอบมอเตอร์ขึ้น-ขวา	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแส R1.25A S1.02A T0.94A 17Acc 31°C		D	☒	☐
7	ตรวจสอบมอเตอร์หน้าหลัง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแส R1.12A S1.42A T1.35A 9.02Acc 33°C		D	☒	☐
8	ตรวจสอบลิ้นชัก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป หยุด ติดสวิตช์		D	☒	☐
9	ตรวจสอบการทำงานของเบรก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ห้ามเบรกไม่ชำรุดหยุด		D	☒	☐
10	ตรวจสอบข้อขับเคลื่อนแนวขวาง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว		S	☒	☐
11	ตรวจสอบข้อขับเคลื่อนแนวยาว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว		S	☒	☐
12	ตรวจสอบสายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย		S	☒	☐
13	ตรวจสอบสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย		S	☒	☐
14	ตรวจสอบแปลงอ่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยสึกหลอ		S	☒	☐
15	ตรวจสอบข้อยึดสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย		S	☒	☐

ตารางบันทึกผลการแก้ไขกรณีฉุกเฉิน

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

[illegible]

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Plan Date: 0...1...21.0...2568

ชื่อ (Name) : ปิ่นจัน 20

พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :

รหัส (Code) : PK-6020

ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented)

☒ ค้อมแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)

รายการปฏิบัติ	
(Checklist)	

	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)
--	--

ความถี่
(Frequency)

เดิน / หยุด
(Do / Stop)

Result (ผลลัพธ์)	
Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)

1	สภาพตั้งขึ้นเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทำความสะอาด อุปกรณ์เพียงเล็กน้อยไม่ชำรุด	I	S	☒	☐
2	สภาพตึง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทำความสะอาด อุปกรณ์ไม่แตก บิด ชำรุด	I	S	☒	☐
3	สภาพกดขอ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทำความสะอาด อุปกรณ์ไม่ชำรุด วัสดุถึงหมุน ไม่ติดขัด	I	S	☒	☐
4	วิธีหมุนทวน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทำความสะอาด อุปกรณ์กดได้ถูกต้อง ไม่แตกหักชำรุด	I	D	☒	☐
5	ตรวจสอบสภาพเทอร์โมคิสติงขึ้น-ลง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่รั่วซึมแตกร้าว วัดกระแส R7.1A S6.4A T6.9A 9.40Acc 33°C	I	D	☒	☐
6	ตรวจสอบสภาพเทอร์โมคิสติงขึ้น-ลง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแส R1.12A S1.03A T1.15A 17.4Acc 31°C	I	D	☒	☐
7	ตรวจสอบสภาพเทอร์โมคิสติงบน-ล่าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแส R1.1A S1.5A T1.7A 30°C	I	D	☒	☐
8	ตรวจสอบสภาพลิ้นคัสติง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สภาพพร้อมใช้งาน ทดสอบกดสวิตช์ขึ้นจนสุด สวิตช์จัดการทำงานหรือไม่	I	D	☒	☐
9	ตรวจสอบบนกลตึง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ด้านบนไม่แตก ไม่ชำรุด	I	D	☒	☐
10	ตรวจสอบสายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สายไฟไม่ขาด ไม่ชำรุด	I	S	☒	☐
11	ตรวจสอบสภาพตู้ไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตู้ไฟไม่ชำรุดเสียหาย	I	S	☒	☐
12	ตรวจสอบสภาพแปลงถ่าน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่สึก ไม่มีรอย	I	S	☒	☐
13	ตรวจสอบสายเชื่อมสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด เสียหาย	I	S	☒	☐
14	ตรวจสอบลิ้นคัส	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่แตกร้าว	I	S	☒	☐
15	ตรวจสอบระบบเกียร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ	I	D	☒	☐

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

[illegible]

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	07/07/68	เวลาเริ่ม (Time Start):	13:00	เวลาสิ้นสุด (Time End):	14:00	ผู้อนุมัติ (Approve):	
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):					

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Plan Date: 01/25/2568

ชื่อ (Name) : ปิ่นจัน 20

พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :

รหัส (Code) : PK-6020

ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented)

☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)

ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)
----------------	------------------------------

	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)
--	--

ความถี่
(Frequency)

เดิน / หยุด
(Do / Stop)

Result (ผลลัพย์)	
Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)

[illegible]

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

[illegible]

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	07 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start):	13 00	เวลาสิ้นสุด (Time End):	14 00	ผู้อนุมัติ (Approve):	
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):					

WF-MT-04-3-01/02/2025

TFS

บริษัท ทีเอสเอส อีเอ็มซี จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :
รหัส (Code) :
ลำดับ (No.)

บันทึก (Install Locations) :
PK-602
รายการปฏิบัติ (Checklist)

วันที่ติดตั้ง (Install Locations) :
Plan Date 01/01/2568
ลักษณะ (Symbol) :
ดำเนินการแล้ว (Implemented)
ต้องแก้ไข (Correct)
แก้ไขแล้ว (Completed)

มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)

ความถี่ (Frequency)

เดิน / หยุด (Do / Stop)

Result (ผลลัพธ์)
Normal (ปกติ)
Abnormal (ผิดปกติ)

1 สภาพล้อยขับเคลื่อน

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย, อุปกรณ์ป้องกันไม่ชำรุด

1

S

☒

☐

2 สภาพตลับ

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย, อุปกรณ์ป้องกันไม่ชำรุด

1

S

☒

☐

3 สภาพตะขอ

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย, อุปกรณ์ป้องกันไม่ชำรุด

1

S

☒

☐

4 รีโมทควบคุม

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย, อุปกรณ์ป้องกันไม่ชำรุด

1

D

☒

☐

5 ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ขับเคลื่อน

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, วัดกระแส R5.7A S6.5A T7.1A 19Acc 33°C

1

D

☒

☐

6 ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ขับเคลื่อน

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, วัดกระแส R0.9A S1.1A T1.2A 10.2Acc 29°C

1

D

☒

☐

7 ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ขับเคลื่อน

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, วัดกระแส R1.5A S1.4A T1.4A 1.12Acc 30°C

1

D

☒

☐

8 ตรวจสอบสภาพลิ้นชักลิ้นชัก

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, หลอดหรือไฟ ติดหรือไม่

1

D

☒

☐

9 ตรวจสอบสภาพการหมุนของเบรก

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, เบรกไม่แข็ง ไม่ชำรุด

1

D

☒

☐

10 ตรวจสอบสภาพลิ้นชักลิ้นชัก

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, สายไฟไม่ขาด ไม่ชำรุด

1

S

☒

☐

11 ตรวจสอบสภาพลิ้นชักลิ้นชัก

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, สายไฟไม่ชำรุดเสียหาย

1

S

☒

☐

12 ตรวจสอบสภาพสายไฟทั่วไป

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ไม่ฉีกขาด หรือมีใช้งาน

1

S

☒

☐

13 ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้า

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ไม่ชำรุดเสียหาย

1

S

☒

☐

14 ตรวจสอบสภาพแปลงถ่าน

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ไม่สึก ไม่มีรอย

1

S

☒

☐

15 ตรวจสอบสภาพระบบเบรก

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ไม่มีเสียงผิดปกติ

1

D

☒

☐

ตารางบันทึกผลการดำเนินการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)

สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)

การแก้ไข (Corrective)

ระยะเวลา (Time)

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)

ผลการแก้ไข (Results)

ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)

07/07/68

เวลาเริ่ม (Time Start)

14:00

เวลาสิ้นสุด (Time End)

15:30

ผู้อนุมัติ (Approve)

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)

ผู้ตรวจสอบ (Remark)

WF-MT-04-3-01/02/2025

TFS

บริษัท ทีเอสเอส อีเอ็มซี จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :
รหัส (Code) :
ลำดับ (No.)

บันทึก (Install Locations) :
EN-6022
รายการปฏิบัติ (Checklist)

วันที่ติดตั้ง (Install Locations) :
Plan Date 01/01/2568
ลักษณะ (Symbol) :
ดำเนินการแล้ว (Implemented)
ต้องแก้ไข (Correct)
แก้ไขแล้ว (Completed)

มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)

ความถี่ (Frequency)

เดิน / หยุด (Do / Stop)

Result (ผลลัพธ์)
Normal (ปกติ)
Abnormal (ผิดปกติ)

1 สภาพล้อยขับเคลื่อน

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย, อุปกรณ์ป้องกันไม่ชำรุด

1

S

☒

☐

2 สภาพตลับ

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย, อุปกรณ์ป้องกันไม่ชำรุด

1

S

☒

☐

3 สภาพตะขอ

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย, อุปกรณ์ป้องกันไม่ชำรุด

1

S

☒

☐

4 รีโมทควบคุม

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย, อุปกรณ์ป้องกันไม่ชำรุด

1

D

☒

☐

5 ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ขับเคลื่อน

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, วัดกระแส R17.68A S17.56A T18.21A 10.1Acc 30°C

1

D

☒

☐

6 ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ขับเคลื่อน

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, วัดกระแส R1.2A S1.4A T1.5A 1.2Acc 26°C

1

D

☒

☐

7 ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ขับเคลื่อน

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, วัดกระแส R1.2A S1.4A T1.4A 22Acc 27°C

1

D

☒

☐

8 ตรวจสอบสภาพลิ้นชักลิ้นชัก

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, หลอดหรือไฟ ติดหรือไม่

1

D

☒

☐

9 ตรวจสอบสภาพลิ้นชัก

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ไม่มีรอยแตก ร้าว

1

S

☒

☐

10 ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้า

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ไม่ชำรุดเสียหาย

1

S

☒

☐

11 ตรวจสอบสภาพสายไฟ

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ไม่ชำรุดเสียหาย

1

S

☒

☐

12 ตรวจสอบสภาพสายเคเบิล

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ไม่มีรอยแตก ร้าว

1

S

☒

☐

13 ตรวจสอบสภาพสายเคเบิล

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ไม่ชำรุดเสียหาย

1

S

☒

☐

14 ตรวจสอบสภาพระบบเบรก

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ไม่มีเสียงผิดปกติ

1

D

☒

☐

15 ตรวจสอบสภาพเบรก

ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ไม่ชำรุดเสียหาย

1

S

☒

☐

ตารางบันทึกผลการดำเนินการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)

สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)

การแก้ไข (Corrective)

ระยะเวลา (Time)

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)

ผลการแก้ไข (Results)

ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)

07/07/68

เวลาเริ่ม (Time Start)

15:30

เวลาสิ้นสุด (Time End)

17:00

ผู้อนุมัติ (Approve)

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)

ผู้ตรวจสอบ (Remark)

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name): ปิ่นเงิน 23 พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations): Plan Date: 01-11-2560

รหัส (Code): EN-6023 ลักษณะ (Symbol): ☐ ไม่ดำเนินการแก้ไข (No action) ☒ ดำเนินการแก้ไข (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	มาตรฐานการตรวจสอบ	ความถี่	เดิน / หมายเหตุ	Result (ผลลัพธ์)
-------	---------------	-------------------	---------	-----------------	------------------

ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	สภาพดีเซลเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป,ถ้าความสะอาด ดูปรอทเพียงอัน ไม่ชำรุด	1	S	☒	☐
2	สภาพดีเซล	ตรวจสอบสภาพทั่วไป,ถ้าความสะอาด ดูปรอทไม่แตก บิด ชำรุด	1	S	☒	☐
3	สภาพตะขอ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป,ถ้าความสะอาด ดูปรอทไม่ชำรุด ไรลสสิ่งหมื่นไม่ติดขัด	1	S	☒	☐
4	รีโมทควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป,ถ้าความสะอาด ดูปรอทหักได้ถูกๆ ไม่แตกหักชำรุด	1	S	☒	☐
5	ตรวจสอบสภาพไฮดรอลิกมอเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป รั่วกระแสนะแรงดัน R4.47A SS.07A A.13Acc 28°C	1	D	☒	☐ R4.45SS.03T.4.91,13.12 Acc
6	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ขับเคลื่อนลิ้นขึ้น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป รั่วกระแสนะแรงดัน R1.18A SI.5A TI.24A 9.5Acc 27°C	1	D	☒	☐ R1.18,SI.45,TI.22
7	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ซ้าย-ขวา	ตรวจสอบสภาพทั่วไป รั่วกระแสนะแรงดัน R1.18A SI.5A TI.2A 26°C	1	D	☒	☐ R1.18,SI.45,TI.22
8	ตรวจสอบสภาพลิ้นคัตวัก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สวิตช์ดีน้ำมัน	1	D	☒	☐
9	ตรวจสอบสภาพเบรกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดแตก	1	S	☒	☐
10	ตรวจสอบสภาพตู้ไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียหาย ชำรุด	1	S	☒	☐
11	ตรวจสอบสภาพแปลงถ่าน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบสภาพแปลงถ่าน ไม่มีรอยสึก	1	S	☒	☐
12	ตรวจสอบสภาพสายให้ทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดสูญหาย	1	S	☒	☐
13	ตรวจสอบสภาพลิ้นเขานสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดสูญหาย	1	S	☒	☐
14	ตรวจสอบสภาพลิ้นค้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	1	S	☒	☐
15	ตรวจสอบสภาพระบบเกียร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ	1	D	☒	☐

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	วันที่เกิดอุบัติเหตุ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	08 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start):	08:00	เวลาสิ้นสุด (Time End):	9:30	ผู้อนุมัติ (Approve):	
ผู้ปฏิบัติงานจริง (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):					

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) : บัณฑิต 23 ที่ติดตั้ง (Install Locations) : Plan Date: 01.11.2569

รหัส (Code) : EN-6023 ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ถูกแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)

ลำดับ	ร/ท/ร/ป/ก/อ/ด	นางสาวนภัสสร งามน้อย	ความถี่	เงิน / หก	Result (ผลลัพธ์)
-------	---------------	----------------------	---------	-----------	------------------

[illegible][illegible]

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	08 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start):	8 00	เวลาสิ้นสุด (Time End):	9 30	ผู้อนุมัติ (Approve):	
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):					

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name):		ปิ่น จันทา		วันที่ติดตั้ง (Install Locations):		Plan Date 01/10/2568	
รหัส (Code):		PK-6024		ลักษณะ (Symbol): ☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ สอดคล้อง (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)		
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)	
1	สภาพล้อยขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ชัดเจน	1	S	☒	☐	
2	สภาพหลัง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ชัดเจน	1	S	☒	☐	
3	สภาพตะขอ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ชัดเจน	1	S	☒	☐	
4	วิธีควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ชัดเจน	1	D	☒	☐	
5	ตรวจสอบมอเตอร์ขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักร R5.9A S6.2A T5.6A 15Acc 32°C	1	D	☒	☐	
6	ตรวจสอบมอเตอร์ขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักร R1.2A S1.5A T1.1A 12Acc 30°C	1	D	☒	☐	
7	ตรวจสอบมอเตอร์ขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักร R1.5A S1.2A T1.7A 17Acc 29°C	1	D	☒	☐	
8	ตรวจสอบสภาพ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป หยุดชั่วคราว	1	D	☒	☐	
9	ตรวจสอบสภาพการทำงาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป มีปัญหาไม่ชัดเจน	1	D	☒	☐	
10	ตรวจสอบสภาพขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีปัญหา	1	S	☒	☐	
11	ตรวจสอบสภาพขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีปัญหา	1	S	☒	☐	
12	ตรวจสอบสภาพไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชัดเจน	1	S	☒	☐	
13	ตรวจสอบสภาพ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชัดเจน	1	S	☒	☐	
14	ตรวจสอบสภาพ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีปัญหา	1	S	☒	☐	
15	ตรวจสอบสภาพ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชัดเจน	1	S	☒	☐	
ตารางบันทึกผลการปฏิบัติงานแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ							
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)	
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	08/07/25	เวลาเริ่ม (Time Start):	9:30	เวลาสิ้นสุด (Time End):	11:00	ผู้อนุมัติ (Approve):	
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):					

WF-MT-04-3-01/02/2025




PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

[illegible]

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Plan Date 1 JUN 2568

☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)

ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	สภาพตั้งขึ้นเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัยตลอด อุปกรณ์เพียงข้อ ไม่ชำรุด	1	S	☒	☐
2	สภาพตติง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัยตลอด อุปกรณ์ไม่แตก บิด ชำรุด	1	S	☒	☐
3	สภาพตะขอ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัยตลอด อุปกรณ์ไม่ชำรุด วัสดุถึงหมุนไม่ติดขัด	1	S	☒	☐
4	วิโมทกวน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัยตลอด อุปกรณ์กดได้ทุกกด ไม่แตกหักชำรุด	1	D	☒	☐
5	ตรวจสอบสภาพเทอร์โมคอสติง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัคกระแสและแรงดัน R27.52A S28.28A T28.25A 15.4Acc 41°C	1	D	☒	☐
6	ตรวจสอบสภาพเทอร์โมคอสติง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัคกระแสและแรงดัน R4.1A S4.1A T4.5A 4.5Acc 34°C	1	D	☒	☐
7	ตรวจสอบสภาพลิคคัสขึ้นตติง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป หลุดตติงคัส	1	D	☒	☐
8	ตรวจสอบสภาพไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
9	ตรวจสอบสภาพสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
10	ตรวจสอบสภาพเบร้งาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่สึกนียอชีก	1	S	☒	☐
11	ตรวจสอบสภาพล้อแขวนสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
12	ตรวจสอบสภาพล้อค้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	1	S	☒	☐
13	ตรวจสอบสภาพกระจกขึ้น-ลง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
14	ตรวจสอบสภาพระบบเกียร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่เสียงผิดปกติ	1	D	☒	☐
15	ตรวจสอบสภาพเทอร์โมคอสติง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัคกระแสและแรงดัน R28.5A S28.4A T27.5A 12.6Acc 31°C	1	S	☒	☐

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติ (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	08/07/68	เวลาเริ่ม (Time Start):	11:00	เวลาสิ้นสุด (Time End):	13:30	ผู้อนุมัติ (Approve):	
ผู้ปฏิบัติงานจริง (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):					

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน


Plan Date: 0...1...31...2569

☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☐ แก้ไขแล้ว(Completed)

[illegible][illegible]

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 08 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start): 11 00	เวลาสิ้นสุด (Time End): 13 30	ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):	ผู้ตรวจสอบ (Remark):		

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name):		บันทึกตั้ง (Install Locations):		Plan Date 01.08.2568		
รหัส (Code): SS-6026		ลักษณะ (Symbol): ☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ สอดแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)				
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	สภาพล้อขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ค่าความสะอาด อุปกรณ์เพียงล้อไม่ชำรุด	1	S	☒	☐
2	สภาพสกรู	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ค่าความสะอาด อุปกรณ์ไม่แตก บิด ชำรุด	1	S	☒	☐
3	สภาพกะชอ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ค่าความสะอาด อุปกรณ์ไม่ชำรุด วัสดุสิ่งของไม่ติดขัด	1	S	☒	☐
4	วิธีทำความสะอาด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ค่าความสะอาด อุปกรณ์กดได้ถูกปุ่ม ไม่แตกหักชำรุด	1	D	☒	☐
5	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแส R 25.95A S 27.12A T 27.45A 52°C	1	D	☒	☐
6	ตรวจสอบมอเตอร์ขับเคลื่อนด้านขึ้น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแส R 4.33A S 4.43A T 4.75A 38°C	1	D	☒	☐
7	ตรวจสอบมอเตอร์ขับเคลื่อนด้านขึ้น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแส R 28.13A S 28.73A T 28.90A 29°C	1	D	☒	☐
8	ตรวจสอบถลันลัดลึงขึ้น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สวมรองกดหยุดลัดลึง	1	D	☒	☐
9	ตรวจสอบเบรกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
10	ตรวจสอบสภาพตู้ไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
11	ตรวจสอบสภาพสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
12	ตรวจสอบสภาพแปลงแรง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยสึก	1	S	☒	☐
13	ตรวจสอบสภาพล้อเข็นสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
14	ตรวจสอบสภาพล้อเต้า	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	1	S	☒	☐
15	ตรวจสอบระบบเบียร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีสิ่งผิดปกติ	1	D	☒	☐
ตารางบันทึกผลการเข้าเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติ (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 08.07.68	เวลาเริ่ม (Time Start): 13.30	เวลาสิ้นสุด (Time End): 15.00	ผู้อนุมัติ (Approve):			
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):	ผู้ตรวจสอบ (Remark):					

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name):	ปิ่นจัน 26	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations):	Plan Date ๐๑ มิ.ย. 2568		
รหัส (Code):	SS-6026	ลักษณะ (Symbol):	☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action)	☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented)	☒ สอดแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)

ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
16	ตรวจสอบสภาพหม้อแปลง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
17	ตรวจสอบสภาพฉนวนสายล่อ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
18	ตรวจสอบฉนวนคัตเตอร์เดินเข้า-ขวา	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐
19	ตรวจสอบสภาพระบบเบรกดินยาว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เบรกไม่ติด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐
20	ตรวจสอบเกียร์ระบบดินยาว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้ำมัน ไม่รั่วซึม อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขปัญหาเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติ (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): ๐๕ ๐๗ ๖๔	เวลาเริ่ม (Time Start): 13 : 30	เวลาสิ้นสุด (Time End): 15 : ๐๐	ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):			ผู้ตรวจสอบ (Remark):

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอส อีเล็คทริค จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	ปิ่นจัน 27	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	Plan Date 01 มิ.ย. 2568			
รหัส (Code) :	SS-6029	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	สภาพข้อจัมเปอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย, อุปกรณ์เชื่อมต่อไม่ชำรุด	1	S	☒	☐
2	สภาพสาย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย, อุปกรณ์เชื่อมต่อไม่ชำรุด	1	S	☒	☐
3	สภาพตะขอสาย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย, อุปกรณ์เชื่อมต่อไม่ชำรุด, วัสดุเชื่อมต่อไม่ผิดปกติ	1	S	☒	☐
4	รีโมทควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย, อุปกรณ์เชื่อมต่อไม่ชำรุด, ไม่แตกหักชำรุด	1	D	☒	☐
5	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ไดโอด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ไม่มีรอยแตก, วัสดุเชื่อมต่อไม่ชำรุด, 12.63 A 16.7Acc	1	S	☒	☐
6	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ขับเคลื่อนตัวบน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, วัสดุเชื่อมต่อไม่ชำรุด, 1.90 A 5.2Acc	1	D	☒	☐
7	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ขับเคลื่อนตัวล่าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, วัสดุเชื่อมต่อไม่ชำรุด, 1.30A	1	D	☒	☐
8	ตรวจสอบสภาพลิ้นชักสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, วัสดุเชื่อมต่อไม่ชำรุด	1	D	☒	☐
9	ตรวจสอบสภาพเบรกไดโอด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, วัสดุเชื่อมต่อไม่ชำรุด	1	S	☒	☐
10	ตรวจสอบสายไฟที่ชำรุด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, สายไฟไม่ชำรุด	1	S	☒	☐
11	ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ตู้ไฟฟ้าไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
12	ตรวจสอบสภาพเบรกจ่าย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ไม่มีเสียงรบกวน	1	S	☒	☐
13	ตรวจสอบสภาพเบรกจ่ายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ไม่มีชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
14	ตรวจสอบสภาพลิ้นชัก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ไม่แตกหัก	1	S	☒	☐
15	ตรวจสอบสภาพระบบเบรก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ไม่มีเสียงผิดปกติ	1	D	☒	☐
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 08 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start): 15 00	เวลาสิ้นสุด (Time End): 16 00	ผู้อนุมัติ (Approve):			
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):	ผู้ตรวจสอบ (Remark):					

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอส อีเล็คทริค จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	ปิ่นจัน 28	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	Plan Date 01 มิ.ย. 2568			
รหัส (Code) :	SS-6030	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	สภาพข้อจัมเปอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย, อุปกรณ์เชื่อมต่อไม่ชำรุด	1	S	☒	☐
2	สภาพสาย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย, อุปกรณ์เชื่อมต่อไม่ชำรุด	1	S	☒	☐
3	สภาพตะขอสาย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย, อุปกรณ์เชื่อมต่อไม่ชำรุด, วัสดุเชื่อมต่อไม่ผิดปกติ	1	S	☒	☐
4	รีโมทควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย, อุปกรณ์เชื่อมต่อไม่ชำรุด, ไม่แตกหักชำรุด	1	D	☒	☐
5	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ไดโอด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ไม่มีรอยแตก, วัสดุเชื่อมต่อไม่ชำรุด, 12.63 A 16.7Acc	1	S	☒	☐
6	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ขับเคลื่อนตัวบน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, วัสดุเชื่อมต่อไม่ชำรุด, 1.90 A 5.2Acc	1	D	☒	☐
7	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ขับเคลื่อนตัวล่าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, วัสดุเชื่อมต่อไม่ชำรุด, 1.30A	1	D	☒	☐
8	ตรวจสอบสภาพลิ้นชักสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, วัสดุเชื่อมต่อไม่ชำรุด	1	D	☒	☐
9	ตรวจสอบสภาพเบรกไดโอด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, วัสดุเชื่อมต่อไม่ชำรุด	1	S	☒	☐
10	ตรวจสอบสายไฟที่ชำรุด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, สายไฟไม่ชำรุด	1	S	☒	☐
11	ตรวจสอบสภาพตู้ไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ตู้ไฟฟ้าไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
12	ตรวจสอบสภาพเบรกจ่าย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ไม่มีเสียงรบกวน	1	S	☒	☐
13	ตรวจสอบสภาพเบรกจ่ายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ไม่มีชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
14	ตรวจสอบสภาพลิ้นชัก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ไม่แตกหัก	1	S	☒	☐
15	ตรวจสอบสภาพระบบเบรก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ไม่มีเสียงผิดปกติ	1	D	☒	☐
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 08 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start): 16 00	เวลาสิ้นสุด (Time End): 17 00	ผู้อนุมัติ (Approve):			
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):	ผู้ตรวจสอบ (Remark):					

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอสพีเอสดี อินเทอร์เน็ต จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	รณเม็ก ไกร 01 (โคมัสสุ/PC200-7)	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	อาคาร โกดังใหม่	Plan Date :	01/07/2568	
รหัส (Code) :	SS-8001	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ผิดแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	มอเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏกระแสนะแรงดัน R16.32A S21.04A T18.90A 18.3Acc	1	D	☒	☐
2	พัดลมระบายอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นศูนย์ที่ความสะอาด	1	S	☒	☐
3	มอเตอร์พัดลม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏกระแสนะแรงดัน	1	D	☒	☐
4	น้ำมันระบบไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรั่วซึม	1	S	☒	☐
5	ตู้ไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นศูนย์ที่ความสะอาด	1	S	☒	☐
6	ระบบขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐
7	หม้อแปลง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ที่ความสะอาด	1	S	☒	☐
8	พัดลมระบายในตู้ไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ที่ความสะอาด	1	S	☒	☐
9	ระบบคอนโทรล	ตรวจสอบสภาพทั่วไป คอนโทรลไม่ทำงานไม่หลวม	1	D	☒	☐
10	สายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สายไฟไม่ขาด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
11	ระบบเทอร์โมคอนโทรล	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สายพจนไม่ฉีกขาด วัฏกระแสนะแรงดัน R2A S2.32A T3.50A 9.27Acc	1	S	☒	☐
12	ระบบเบรก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่สึก อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐
13	ระบบเกียร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐
14	ชุดกระบอกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	1	S	☒	☐
15	ระบบไฟส่องสว่าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป หลอดไม่ขาด ไม่แตก ใช้งานได้ปกติ	1	D	☒	☐
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	10/07/68	เวลาเริ่ม (Time Start):	8:00	เวลาสิ้นสุด (Time End):	10:00	ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):				

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอสพีเอสดี อินเทอร์เน็ต จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	รณเม็ก ไกร 01 (โคมัสสุ/PC200-7)	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	อาคาร โกดังใหม่	Plan Date :	01/07/2568	
รหัส (Code) :	SS-8001	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ผิดแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
16	แท็ค	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ห้อยไม่ตึงเกินไป ไม่แตกไม่เลกหัก	1	S	☒	☐
17	ไฮดรอลิกแท็ค	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่สึก สภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
18	ชุดลูกปืนแท็คไฮดรอลิกและชุดสวิง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ลูกปืนไม่แตก สภาพไฮดรอลิกพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐
19	น้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	1	S	☒	☐
20	ท่อสายไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่แตกไม่มีรั่วซึม	1	S	☒	☐
21	น้ำมันสวิง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม เพื่อสวิงไม่เลกหัก	1	S	☒	☐
22	ชุดถักบูม/จัดกระบี่	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สลักไม่หลวมจนเกินไป	1	D	☒	☐
23	แม่เหล็ก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1	S	☒	☐
24	ชุดเพื่อยขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เพื่อยไม่เลกหัก	1	S	☒	☐
25	ปั๊มขับเคลื่อนแท็ค	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม สภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
26	กรองน้ำมัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ที่ความสะอาด	6	D	☒	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	10/07/68	เวลาเริ่ม (Time Start):	8:00	เวลาสิ้นสุด (Time End):	10:00	ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):				

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอสเอส อีเอ็มซี จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	รตเม็กไกร 02 (สีกาจิ/Zx200-3)	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	อาคารโรงงาน 1	Plan Date :	1 มิ.ย. 2568	
รหัส (Code) :	SS-8002	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	มอเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรและแรงดัน R21.02A S22.5A T18.60A	1	D	☒	☒
2	พัดลมระบายอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นฝุ่นทำความสะอาด	1	S	☒	☐
3	มอเตอร์พัดลม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรและแรงดัน	1	D	☒	☐
4	น้ำมันระบบไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่รั่วซึม	1	S	☒	☐
5	ตู้ไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นฝุ่นทำความสะอาด	1	S	☒	☐
6	ระบบขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐
7	หม้อแปลง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทำความสะอาด	1	S	☒	☐
8	พัดลมระบายในตู้ไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทำความสะอาด	1	S	☒	☐
9	ระบบคอนโทรล	ตรวจสอบสภาพทั่วไป คอนโทรลไม่ทำงานผิดพลาด	1	s	☒	☐
10	สายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สายไฟไม่ขาด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
11	ระบบแอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สายพานไม่สึกขาด มอเตอร์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
12	ระบบเบรก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่สึก อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐
13	ระบบเกียร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐
14	ชุดกระบอกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	1	S	☒	☐
15	ระบบไฟส่องสว่าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป หลอดไม่ขาด ไม่แตก ใช้งานได้ปกติ	1	D	☒	☐
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติ (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	10 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start) 10 : 00	เวลาสิ้นสุด (Time End) 12 : 00	ผู้อนุมัติ (Approve) :		
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):				

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอสเอส อีเอ็มซี จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	รตเม็กไกร 02 (สีกาจิ/Zx200-3)	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	อาคารโรงงาน 1	Plan Date :	1 มิ.ย. 2568	
รหัส (Code) :	SS-8002	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
16	แก๊ส	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ห้อยไม่สึกกินไป ใบพัดไม่แตกหัก	1		☒	☐
17	ไคลด์รอนแก๊ส	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่สึก สภาพพร้อมใช้งาน	1		☒	☐
18	ชุดลูกปืนแก๊สไฮดรอลิกและชุดสวิง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ลูกปืนไม่แตก สภาพพร้อมใช้งาน	1		☒	☐
19	ปั๊มไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	1		☒	☐
20	ท่อ/สายไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่แตกไม่รั่วซึม	1		☒	☐
21	น้ำมันสวิง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม เพื่องานไม่แตกหัก	1		☒	☐
22	ชุดสลักบูม/จัดจระเข้	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สลักไม่หลวมจนเกินไป	1		☒	☐
23	ปากเก็บบ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1		☒	☐
24	ชุดเพื่องขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เพื่องไม่แตกหัก	1		☒	☐
25	ปั๊มขับเคลื่อนแก๊ส	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม สภาพพร้อมใช้งาน	1		☒	☐
26	กรองน้ำมัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทำความสะอาด	6		☒	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติ (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	10 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start) 10 : 00	เวลาสิ้นสุด (Time End) 12 : 00	ผู้อนุมัติ (Approve) :		
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):				

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอสซี จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	รถแม็กโคร 03 (อีตาจี/ZX215-5G)	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	Plan Date : 01 มิ.ย. 2568			
รหัส (Code) :	SS-8003	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	มอเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรแต่ละแรงดัน 16.2Acc	1	D	☒	☐
2	พัดลมระบายอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นปกติความสะอาด	1	S	☒	☐
3	มอเตอร์พัดลม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐
4	น้ำมันระบบไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้ำมันไม่รั่วซึม	1	S	☒	☐
5	ตู้ไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นปกติความสะอาด	1	S	☒	☐
6	ระบบขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐
7	หม้อแปลง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
8	พัดลมระบายอากาศตู้ไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทำความสะอาด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
9	ระบบคอนโทรล	ตรวจสอบสภาพทั่วไป คอนโทรลไม่ทำงาน ไม่หลวม สภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐
10	สายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ขาดไม่ชำรุด	1	S	☒	☐
11	ระบบเบรค	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สายพานไม่ฉีกขาด มอเตอร์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
12	ระบบเกียร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐
13	กระบอกสูบไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	1	D	☒	☐
14	ระบบไฟส่องสว่าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป หลอดไฟไม่ขาด ใช้งานได้ปกติ	1	S	☒	☐
15	ระบบเบรค	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เบรคไม่สึก อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 10 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start): 13 00	เวลาสิ้นสุด (Time End): 15 00	ผู้อนุมัติ (Approve):			
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):	ผู้ตรวจสอบ (Remark):					

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอสซี จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	รถแม็กโคร 03 (อีตาจี/ZX215-5G)	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	Plan Date : 01 มิ.ย. 2568			
รหัส (Code) :	SS-8003	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
16	แฉก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป แฉกไม่หย่อนไม่ตึงจนเกินไป ไม่แตกไม่แตก	1	S	☒	☐
17	ไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่สึก อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
18	ชุดลูกปืนแฉกไฮดรอลิกและชุดสวิง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ลูกปืนไม่แตกไม่ชำรุด สภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐
19	ตรวจสอบน้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	1	S	☒	☐
20	ท่อสายไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่แตกไม่มีน้ำมันรั่วซึม	1	S	☒	☐
21	ปั๊มสวิตช์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ปั๊มไม่มีน้ำมันรั่วซึม	1	S	☒	☐
22	ชุดสวิตช์ควบคุมจักร	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สวิตช์ไม่หลวมไม่สึก อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐
23	แม่เหล็ก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1	S	☒	☐
24	เฟืองขับเคลื่อนไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เฟืองไม่แตกหัก	1	S	☒	☐
25	ปั๊มขับเคลื่อนไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม สภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
26	กรองน้ำมัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทำความสะอาด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	6	S	☒	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 10 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start): 13 00	เวลาสิ้นสุด (Time End): 15 00	ผู้อนุมัติ (Approve):			
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):	ผู้ตรวจสอบ (Remark):					

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอสซี จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	รณเม็ก ไกร 04 (CAT/CAT320B)	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	อาคาร โรงงาน 1	Plan Date :	01/07/2568	
รหัส (Code) :	SS-8004	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	มอเตอร์ปั๊มไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป R44.6A S48.4A T42.4A 7.0Acc	1	D	☒	☐
2	มอเตอร์แอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป R3.46A S3.70A T4.12A 82.4Acc	1	D	☒	☐
3	มอเตอร์พัดลม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป R3.4A S3.7A T4.0A 13.9Acc	1	D	☒	☐
4	ชุดปั๊มไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้ำมันรั่วซึม	1	S	☒	☐
5	ปั๊มสวิตช์เพื่องัด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้ำมันรั่วซึม เพื่องัดไม่แตกหัก	1	D	☒	☐
6	มอเตอร์พัดลมทำความเย็น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1	D	☒	☐
7	สายพานพัดลม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1	D	☒	☐
8	ตู้ไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป้าหมายที่ความสะอาด	1	S	☒	☐
9	ปั๊มสวิตช์เพื่องัด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1	D	☒	☐
10	ชุดกระบอกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้ำมันไม่รั่วซึม ช็อกกันไม่ชำรุด	1	S	☒	☐
11	สลักแบริดจ์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สลักไม่หลวม	1	D	☒	☐
12	ชุดคอนโตน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป คอนโตนไม่แห้ง ไม่ชำรุด	1	D	☒	☐
13	ระบบแอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่เสียหายชำรุด เซอร์คิตไม่ขาด	1	S	☒	☐
14	ชุดแท็ก/ใบแท็ก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย ใบแท็กไม่แตกหัก	1	S	☒	☐
15	ชุดคอร์เซอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย ฟันสเกียร์ไม่หัก	1	D	☒	☐
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	10/07/68	เวลาเริ่ม (Time Start):	15:00	เวลาสิ้นสุด (Time End):	17:00	ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):				

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอสซี จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	รณเม็ก ไกร 04 (CAT/CAT320B)	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	อาคาร โรงงาน 1	Plan Date :	01/07/2568	
รหัส (Code) :	SS-8004	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
16	ไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่สึก ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
17	ปั๊มขับเคลื่อนแท็ก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	1	S	☒	☐
18	แม่เหล็ก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1	D	☒	☐
19	ชุดอุปกรณ์ขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
20	ชุดคอร์เซอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย ฟันสเกียร์ไม่แตกหัก	1	D	☒	☐
21	สายขับเคลื่อน/ท่อส่งแรงดัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สายท่อไม่ชำรุด	1	S	☒	☐
22	สายไฮดรอลิก/ไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึมตามท่อ/สาย	1	S	☒	☐
23	ชุดอุปกรณ์สกรู	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด สกรูไม่เสียหาย	1	D	☒	☐
24	น้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้ำมันอยู่ในระดับขีดมาตรฐาน	1	S	☒	☐
25	สายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
26	หลอดไฟส่องแสงสว่าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป หลอดไฟไม่ชำรุด อุปกรณ์ไม่เสียหาย	1	D	☒	☐
27	ชุดตัวสับแม่เหล็ก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	10/07/68	เวลาเริ่ม (Time Start):	15:00	เวลาสิ้นสุด (Time End):	17:00	ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):				

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอสซี จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	รถแม็คโคร 05 sunward/SWE200E	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	ลานคัดแยกเศษเหล็ก	Plan Date :	01/07/2568	
รหัส (Code) :	SS-8005	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติการ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	เครื่องยนต์ (SUZU)	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เครื่องยนต์ 113.2kw/2100rpm ไม่มีรอยร้าวขึ้น	1	S	☒	☐
2	ปั๊มไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	1	S	☒	☐
3	มอเตอร์แอร์ทำความเย็น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย ใบพัดลมไม่แตกหัก	1	S	☒	☐
4	ชุดสายพาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สายพานไม่หย่อน ไม่เป็นพื้นลื่นแตก	1	S	☒	☐
5	ปั๊มหัวฉีด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	1	S	☒	☐
6	หม้อน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป หม้อน้ำไม่รั่วซึม รังผึ้งไม่ตัน	1	S	☒	☐
7	กรองอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นรู้น้ำความสะอาด	1	S	☒	☐
8	ปั๊มน้ำล้างจาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้ำมันไม่รั่วซึม พื้นผิวไม่แตกหัก	1	D	☒	☐
9	ชุดระบบไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้ำมันไม่รั่วซึม ช็อคกันไม่ฉีกขาด	1	S	☒	☐
10	สลักแบริดจ์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สลักไม่สึกไม่เหลว	1	D	☒	☐
11	ชุดคอนโตน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป คอนโตนไม่แห้ง ไม่หลวม	1	D	☒	☐
12	ระบบแอร์ทำความเย็น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เชื้อน้ำมันแอร์	1	S	☒	☐
13	ชุดเพ็ก/ใบเก็ก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย ใบเก็กไม่แตกหัก	1	S	☒	☐
14	ชุดข้อขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย พื้นผิวไม่แตกหัก	1	S	☒	☐
15	ปั๊มน้ำขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	1	S	☒	☐
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	11/07/68	เวลาเริ่ม (Time Start): 8:00	เวลาสิ้นสุด (Time End): 10:00	ผู้อนุมัติ (Approve):		
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):				

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอสซี จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	รถแม็คโคร 05 sunward/SWE200E	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	ลานคัดแยกเศษเหล็ก	Plan Date :	01/07/2568	
รหัส (Code) :	SS-8005	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติการ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
16	ไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่สึก ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
17	ชุดปากกับปั๊ม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ไม่แตกหัก	1	S	☒	☐
18	ชุดลูกปืนขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ไม่มีเสียงผิดปกติ	1	D	☒	☐
19	ท่อสายจระเข้	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ท่อสายไม่รั่ว อุปกรณ์ครบ พร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
20	สายไฮดรอลิกต่อไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ท่อไม่แตกหัก ไม่ฉีก	1	S	☒	☐
21	ชุดลูกปืนสวิง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ สวิทช์ใช้งานปกติ	1	D	☒	☐
22	น้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้ำมันอยู่ในระดับที่เหมาะสม น้ำมันไม่ปนสิ่งสกปรก	1	S	☒	☐
23	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
24	สายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
25	หลอดไฟส่องสว่าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป หลอดไฟติด อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	1	D	☒	☐
26	ชุดฟิวส์เบรก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ฟิวส์ไม่เสียหาย อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
27	ไครสเตอร์ 24V	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นรู้น้ำความสะอาด	1	S	☒	☐
28	ไครเซอร์ 24V	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นรู้น้ำความสะอาด	1	S	☒	☐
29	ระบบไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เชื้อระดับไม่เต็ม	1	S	☒	☐
30	กระดกต่อหลัง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	11/07/68	เวลาเริ่ม (Time Start): 8:00	เวลาสิ้นสุด (Time End): 10:00	ผู้อนุมัติ (Approve):		
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):				

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอส อีแมคชีน จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	รถแม็คโคร 06 sunward/SWE200E	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	ลานคอกแยกหมเห็ก	Plan Date :	01/07/2568	
รหัส (Code) :	SS-8006	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	เครื่องยนต์ (SUZU)	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เครื่องยนต์ 113.2kw/2100r/min ไม่มีรอยรั่วซึม	1	S	☒	☐
2	ปั๊มน้ำมัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	1	S	☒	☐
3	มอเตอร์ไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย ใบพัดลมไม่แตกหัก	1	D	☒	☐
4	ชุดสายพาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สายพานไม่หย่อน ไม่เป็นพื้นลื่น	1	S	☒	☐
5	ปั๊มหิวตีด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	1	S	☒	☐
6	หม้อน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป หม้อน้ำไม่รั่วซึม รังผึ้งไม่สนิม	1	S	☒	☐
7	กรองอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นที่ทำความสะอาด	1	S	☒	☐
8	ปั๊มน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้ำมันไม่รั่วซึม ฟันเฟืองไม่แตกหัก	1	S	☒	☐
9	ชุดขับเคลื่อนไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้ำมันไม่รั่วซึม จี๊บกัมพูไม่ฉีกขาด	1	S	☒	☐
10	สลักแบริดจ์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สลักไม่สึกไม่หลวม	1	D	☒	☐
11	ชุดคอนโตน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป คอนโตนไม่พัง ไม่หลวม	1	D	☒	☐
12	ระบบแอร์ทำความเย็น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เซลล์น้ำยาแอร์	1	S	☒	☐
13	ชุดเพ็ค/ใบเก็ก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย ใบเพ็คไม่แตกหัก	1	S	☒	☐
14	ชุดขับเคลื่อนเก็กลัด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย ฟันสเตอร์ไม่แตกหัก	1	S	☒	☐
15	ปั๊มน้ำขับเคลื่อนเก็กลัด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	1	S	☒	☐
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	11/07/68	เวลาเริ่ม (Time Start):	10:00	เวลาสิ้นสุด (Time End):	12:00	ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):				

WF-MT-04-3-01/02/2025




บริษัท ทีเอส อีแมคชีน จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	รถแม็คโคร 06 sunward/SWE200E	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	ลานคอกแยกหมเห็ก	Plan Date :	01/07/2568	
รหัส (Code) :	SS-8006	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
16	ไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่สึก ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
17	ชุดเพ็ค/ใบเก็ก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ไม่แตกหัก	1	S	☒	☐
18	ชุดลูกปืนขับเคลื่อนเก็กลัด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	1	D	☒	☐
19	ท่อสายพาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ท่อสายไม่รั่ว อุปกรณ์ครบ หรือมีใช้งาน	1	S	☒	☐
20	สายไฮดรอลิกต่อไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ท่อไม่แตกหัก ไม่ผก	1	S	☒	☐
21	ชุดลูกปืนสวิง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ สวิงใช้งานปกติ	1	D	☒	☐
22	น้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้ำมันอยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน น้ำมันไม่ปนสีน้ำมัน	1	S	☒	☐
23	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
24	สายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
25	หลอดไฟส่องสว่าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป หลอดไฟติด อุปกรณ์ไม่เสียหาย	1	D	☒	☐
26	ชุดฟิวส์เบรก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ฟิวส์ไม่เสียหาย อุปกรณ์ไม่เสียหาย	1	S	☒	☐
27	ไดร์ชาร์จ 24V	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป่าฝุ่นทำความสะอาด	1	S	☒	☐
28	ไดร์ชาร์จ 24V	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป่าฝุ่นทำความสะอาด	1	S	☒	☐
29	ระบบไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เช็กระดับน้ำกัน	1	S	☒	☐
30	กระบอกส่งเพลิง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่เสียหาย	1	S	☒	☐
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	11/07/68	เวลาเริ่ม (Time Start):	10:00	เวลาสิ้นสุด (Time End):	12:00	ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):				

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Plan Date : 0...1...2...2568

ชื่อ (Name) : รถมอเตอร์ไซด์ 07 sunward/SWE200E

พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) : ลานกักแยกเศษเหล็ก

รหัส (Code) : SS-8010

ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented)

☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)


ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	เครื่องยนต์ ISUZU	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เครื่องยนต์ 113.2kw/2100r/min ไม่มีควันเกิน	1	S	☒	☐
2	น้ำมันเครื่อง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	1	S	☒	☐
3	มอเตอร์ยี่ห้อความเย็น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ดูปรกติไม่ชำรุดเสียหาย ไม่ผิดปกติไม่แตกหัก	1	D	☒	☐
4	ชุดสายพาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สายพานไม่หย่อน ไม่เป็นฟันสึกเกิน	1	S	☒	☐
5	ปั๊มหัวฉีด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	1	S	☒	☐
6	หม้อน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป หม้อน้ำไม่รั่วซึม รังสีไม่ส้ม	1	S	☒	☐
7	กรองอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นฝุ่นเล็กน้อย	1	S	☒	☐
8	ปั๊มสวิต	ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้ำมันไม่รั่วซึม ฟันเฟืองไม่แตกหัก	1	S	☒	☐
9	ชุดระบายไอความร้อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้ำมันไม่รั่วซึม ซิลกัณฐ์ไม่ฉีกขาด	1	S	☒	☐
10	สลักปูน/ขัดจระบี	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สลักไม่สึกไม่หลวม	1	D	☒	☐
11	ชุดคอนโตน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป คอนโตนไม่หัก ไม่หลวม	1	D	☒	☐
12	ระบบแอร์ทำความเย็น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เชื้อน้ำมันแอร์	1	S	☒	☐
13	ชุดเพ็ค/ใบเท็ค	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย ไม่แตกไม่แตกหัก	1	S	☒	☐
14	สตรอร์ขับเคลื่อนเท็ค	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย ฟันสตรอร์ไม่แตกหัก	1	S	☒	☐
15	ปั๊มขับเคลื่อนเท็ค	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	1	S	☒	☐

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

[illegible]

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 11/07/68	เวลาเริ่ม (Time Start): 13.00	เวลาสิ้นสุด (Time End): 15.00	ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงานจริง (Worker):	ผู้ตรวจสอบ (Remark):		

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Plan Date: 0...1...21...2568

ชื่อ (Name) : รถมอเตอร์ไซด์ 07 sunward/SWE200E

พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) : ลานคัดแยกเศษเหล็ก

รหัส (Code) : SS-8010

ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented)

☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)

ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
16	ไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่สึก ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
17	ชุดปากทึบ/บู๊ท	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ไม่แตกหัก	1	S	☒	☐
18	ชุดลูกสูบขับเคลื่อนเพ็ค	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ไม่มีเสียงผิดปกติ	1	D	☒	☐
19	ท่อสายจางรมี่	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ท่อสายไม่รั่ว อุปกรณ์ครบ พร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
20	สายไฮดรอลิก/ท่อไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ท่อไม่แตกหัก ไม่งอ	1	S	☒	☐
21	ชุดลูกสูบสวิง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ สว่างใสไม่มีติดขัด	1	D	☒	☐
22	น้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้ำมันอยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน น้ำมันไม่ป็นสีน้ำตาล	1	S	☒	☐
23	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
24	สายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
25	หลอดไฟส่องสว่าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป หลอดไฟติด อุปกรณ์ไม่เสียหาย	1	D	☒	☐
26	ชุดฟิวส์แผงฟิวส์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ฟิวส์ไม่เสียหาย อุปกรณ์ไม่เสียหาย	1	S	☒	☐
27	ไครสเตอร์ 24V	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป่าฝุ่นทำความสะอาด	1	S	☒	☐
28	ไครเซอร์จ 24V	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป่าฝุ่นทำความสะอาด	1	S	☒	☐
29	ระบบไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เช็กระดับน้ำเต็ม	1	S	☒	☐
30	กระบอกส่งหลัง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่เสียหาย	1	S	☒	☐

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

[illegible]

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 11 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start): 13 00	เวลาสิ้นสุด (Time End): 15 00	ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):	ผู้ตรวจสอบ (Remark):		

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอส อีเอสซี จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	เครื่องลิ้งอะไหล่ 01 VICTOR	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	อาคาร โรงกลึง	Plan Date	01.01.2568	
รหัส (Code) :	EN-9001	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ สอดคล้อง (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	ชุดมอเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดแรงดัน R12.19A S12.3A T12.07A 16.8Acc	1	D	☒	☐ 12.16, 12.44, 12.05, 16.78 Acc, 39°C
2	ระบบเฟือง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เฟืองไม่แตกหัก สภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
3	ชุดสายพาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สายพานไม่ชำรุด ไม่เป็นพื้นลื่นคดเคี้ยว	1	S	☒	☐
4	ปากจับชิ้นงาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด พร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
5	ปุ่มมิด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด ไม่หลวมค่อน	1	S	☒	☐
6	ชุดลูกปืน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	1	S	☒	☐
7	เบรก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่กด ฟันเฟืองไม่แตก	1	S	☒	☐
8	ชุดระบบเกียร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เกียร์ไม่แตกหัก พร้อมใช้งาน ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	1	D	☒	☐
9	คันศูนย์ท้าย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด พร้อมใช้งาน ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	1	S	☒	☐
10	ชุดเพลาข้อเหวี่ยง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่หลวมค่อน	1	S	☒	☐
11	แท่นเลื่อนบน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป แท่นใช้งานได้ ไม่หลวมค่อน	1	S	☒	☐
12	แท่นเลื่อนขวา	ตรวจสอบสภาพทั่วไป แท่นใช้งานได้ ไม่หลวมค่อน	1	S	☒	☐
13	แขนยึดคานหมุน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด สภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
14	แขนยึดคันศูนย์ท้าย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด สภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
15	มือหมุนคันศูนย์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	11 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start) 15 00	เวลาสิ้นสุด (Time End) 16 00	ผู้อนุมัติ (Approve) :		
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):				

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอส อีเอสซี จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	เครื่องลิ้งอะไหล่ 02 MYDAY	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	อาคาร โรงกลึง	Plan Date	01.01.2568	
รหัส (Code) :	EN-9002	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ สอดคล้อง (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	ชุดมอเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสแรงดัน R5.5A S5.54A T5.7A 14.3Acc	1	D	☒	☐ 5.46, 5.51, 5.67, 14.28 Acc, 38°C
2	ระบบเฟือง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เฟืองไม่แตกหัก สภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐
3	ชุดสายพาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สายพานไม่ชำรุด ไม่เป็นพื้นลื่นคดเคี้ยว	1	S	☒	☐
4	ปากจับชิ้นงาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด พร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
5	ปุ่มมิด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด ไม่หลวมค่อน	1	S	☒	☐
6	ชุดลูกปืน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	1	D	☒	☐
7	เบรก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่กด ฟันเฟืองไม่แตก	1	D	☒	☐
8	ชุดระบบเกียร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เกียร์ไม่แตกหัก พร้อมใช้งาน ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	1	D	☒	☐
9	คันศูนย์ท้าย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด พร้อมใช้งาน ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	1	S	☒	☐
10	ชุดเพลาข้อเหวี่ยง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่หลวมค่อน	1	S	☒	☐
11	แท่นเลื่อนบน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป แท่นใช้งานได้ ไม่หลวมค่อน	1	S	☒	☐
12	แท่นเลื่อนขวา	ตรวจสอบสภาพทั่วไป แท่นใช้งานได้ ไม่หลวมค่อน	1	D	☒	☐
13	แขนยึดคานหมุน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด สภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐
14	แขนยึดคันศูนย์ท้าย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด สภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
15	มือหมุนคันศูนย์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	11 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start) 16 00	เวลาสิ้นสุด (Time End) 17 00	ผู้อนุมัติ (Approve) :		
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):				

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีพีเอส จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	เครื่องจักร 03 DALIAN	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	อาคาร โรงกลึง	Plan Date :	0...1...ค.ย./2568	
รหัส (Code) :	EN-9003	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	ชุดมอเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป รั่วซึมและเสียงดัง	1	D	☒	☐
2	ระบบเฟือง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เฟืองไม่แตกหัก สภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐
3	ชุดสายพาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สายพานไม่ชำรุด ไม่เป็นพื้นลื่น	1	S	☒	☐
4	ปากจับชิ้นงาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด พร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
5	เบรค	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด ไม่หลวมค่อน	1	S	☒	☐
6	ชุดลูกปืน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	1	D	☒	☐
7	เบรค	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เบรค ฟันเฟืองไม่แตก	1	D	☒	☐
8	ชุดระบบเกียร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เฟืองเกียร์ไม่แตกหัก พร้อมใช้งาน ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	1	D	☒	☐
9	คันตุ้มท้าย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด พร้อมใช้งาน ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	1	S	☒	☐
10	ชุดเพลาขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่หลวมค่อน	1	S	☒	☐
11	แท่นเลื่อนบน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป แท่นใช้งานได้ ไม่หลวมค่อน	1	S	☒	☐
12	แท่นเลื่อนขวา	ตรวจสอบสภาพทั่วไป แท่นใช้งานได้ ไม่หลวมค่อน	1	D	☒	☐
13	แขนถือกลึงตำแหน่ง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด สภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐
14	แขนถือชิ้นงานสุดท้าย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด สภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
15	มือหมุนชิ้นงาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 12 07 68 เวลาเริ่ม (Time Start): 8 00 เวลาสิ้นสุด (Time End): 9 30 ผู้อนุมัติ (Approve): ผู้ปฏิบัติงาน (Worker): ผู้ตรวจสอบ (Remark):

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีพีเอส จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	เครื่องจักรสายพาน SAKAI	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	อาคาร โรงกลึง	Plan Date :	0...1...ค.ย./2568	
รหัส (Code) :	EN-9004	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	โครงเหล็ก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
2	ฐานเครื่อง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
3	ตัวขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ป้อนสวิตช์ใช้งานได้ปกติ	1	S	☒	☐
4	ชุดส่งกำลัง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด พร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
5	ปากจับชิ้นงาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด พร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
6	ฝาครอบล้อคาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด	1	S	☒	☐
7	แม่เหล็กนำสวิตช์ควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ใช้งานได้ปกติ	1	D	☒	☐
8	อาคารยกโลหะ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด อาคารไม่รั่ว	1	S	☒	☐
9	ถังน้ำมันหล่อเย็น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่รั่วซึม	1	S	☒	☐
10	อุปกรณ์รับใบลัด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด	1	S	☒	☐
11	โต๊ะงาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
12	แขนประคองใบลัด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่หลวมค่อน	1	S	☒	☐
13	กระบอกยกโครงใบลัด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	1	S	☒	☐
14	สายน้ำมันขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด น้ำมันไม่รั่วซึม	1	S	☒	☐
15	มอเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป รั่วซึม 9.3A 58.7A 7.93Acc	1	D	☒	☐

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 12 07 68 เวลาเริ่ม (Time Start): 9 30 เวลาสิ้นสุด (Time End): 11 00 ผู้อนุมัติ (Approve): ผู้ปฏิบัติงาน (Worker): ผู้ตรวจสอบ (Remark):

WF-MT-04-3-01/02/2025




PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

[illegible]

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) : _____		เครื่องมือ : _____		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) : _____		อาคาร โรงกลึง : _____		Plan Date : 01/07/2568	
รหัส (Code) : EN-9005		ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ สอดคล้อง (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)							
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)				
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)			
1	หัวเครื่องไส	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย สามารถใช้งานได้ปกติ	1	S	☒	☐			
2	ปากกจารับชิ้นงาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย สามารถใช้งานได้ปกติ	1	S	☒	☐			
3	เกวรถึง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	1	S	☒	☐			
4	รางเลื่อนขวาง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป รางเลื่อนไม่มีรอยแตกร้าว ใช้งานปกติ	1	S	☒	☐			
5	โครงเครื่องไส	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย โครงสร้างไม่มีรอยแตกร้าว	1	S	☒	☐			
6	ฐานเครื่องไส	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย ฐานติดตั้งแน่น พร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐			
7	มือหมุนป้อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย ใช้งานได้เต็มปกติ	1	S	☒	☐			
8	สเกลเทียบ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่สึกไม่หลวม	1	S	☒	☐			
9	ก๊อมนัด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย พร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐			
10	สกรูล็อก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐			
11	ก๊อมนอก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐			
12	มอเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไรดเคเบส	1	D	☒	☐			
13	ลิคิตเซ็นเซอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สามารถหยุด สักการ ใช้งานได้	1	D	☒	☐			
14	ชุดสายพาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สายพานไม่ฉีกขาด ไม่เป็นพื้นลื่น	1	S	☒	☐			
15	ระบบเบรค	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ เสียงเป็นปกติ	1	D	☒	☐			
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ									
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)			
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 12/07/68			เวลาเริ่ม (Time Start): 11:00	เวลาสิ้นสุด (Time End): 12:00	ผู้อนุมัติ (Approve): _____				
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker): _____			ผู้ตรวจสอบ (Remark): _____						


WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

[illegible]

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :		เครื่องมือถึง 01		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :		อาคาร โรงกลึง		Plan Date 01 ต.ย. 2568	
รหัส (Code) :		EN-9006		ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)					
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)				
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)			
1	มอเตอร์เจาะ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแส R2.19A S2.18A T2.18A แรงดัน 83.2Acc	1	D	☒	☒ R2.16, S2.17, T2.19, 8.33 A			
2	ปากกาวัดชิ้นงาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด พร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐			
3	แกนเลื่อนซ้าย-ขวา	ตรวจสอบสภาพทั่วไป แกนเลื่อนไม่ติดขัด อุปกรณ์ไม่ชำรุด	1	S	☒	☐			
4	แกนเลื่อนหน้า-หลัง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป แกนเลื่อนไม่ติดขัด อุปกรณ์ไม่ชำรุด	1	D	☒	☐			
5	มือหมุนปรับระดับ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด พร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐			
6	แฉกสวิตช์ควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็ปุ่มที่ทวนสะดวก	1	S	☒	☐			
7	แกนเพลงขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป แกน ไม่สึก อุปกรณ์ไม่ชำรุด	1	S	☒	☐			
8	สายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สายไฟไม่แตกขาด ไม่ชำรุด	1	S	☒	☐			
9	ตู้ไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็ปุ่มที่ทวนสะดวก	1	S	☒	☐			
10	มือหมุนปรับขึ้น-ลด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด	1	S	☒	☐			
11	ชุดสายพาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สายพานไม่ฉีกขาด ไม่ลื่นเป็นพื้นผิวเรียบ	1	S	☒	☐			
12	มอเตอร์ปั๊มน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแส R0.24A S0.24A T0.79A แรงดัน 6.33Acc	1	D	☒	☒ R0.23, S0.24, T0.76, 6.32			
					☐	☐			
					☐	☐			
					☐	☐			
ตารางบันทึกผลการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ									
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	วันที่เกิดปัญหา (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)			
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 12 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start): 13 00	เวลาสิ้นสุด (Time End): 15 00	ผู้อนุมัติ (Approve):						
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):	ผู้ตรวจสอบ (Remark):								

WF-MT-04-3-01/02/2025

TFS

บริษัท ทีเอสซี อิมพอร์ต จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) : เครื่องมัลติ 02

พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) : อาคาร โรงกลึง

Plan Date 01 มิ.ย. 2568

รหัส (Code) : EN-9007

ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)

ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	มอเตอร์เจาะ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏกระแสร0.24A S0.24A T0.18A แรงดัน8.89Acc	1		☒	R0.21S0.21T0.16, 8.96 Acc
2	ชุดสายพาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่พบข้อบกพร่องเป็นต้น	1		☒	
3	มอเตอร์ขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏกระแสร0.46A S0.63A T0.67A แรงดัน4.86Acc	1		☒	R0.44S0.61T0.65, 4.83 Acc
4	ปากกาดึงชิ้นงาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สภาพพร้อมใช้งาน	1		☒	
5	มอเตอร์บีบน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏกระแสร0.9A S0.16A T0.09A	1		☒	R0.88S0.14T0.1
6	แขนชักชักควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด ป้อนสวิตช์ใช้งานได้ปกติ	1		☒	
7	มือหมุนปรับระดับ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป มือหมุนไม่หลวม สภาพพร้อมใช้งาน	1		☒	
8	แกนเลื่อน ข้าย-ขวา	ตรวจสอบสภาพทั่วไป แกนเลื่อนไม่กุด ใช้งานได้ปกติ	1		☒	
9	แกนเลื่อน หน้า-หลัง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป แกนเลื่อนไม่กุด ใช้งานได้ปกติ	1		☒	
10	แกนเพลาลูกเบี้ยว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด	1		☒	
11	สายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒	
12	ตู้ไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย เป้าความสะอาด	1		☒	
13	มอเตอร์ปรับระดับ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏกระแสนแรงดัน	1		☒	
14	สวิตช์หมุน ข้าย-ขวา	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด ป้อนสวิตช์ใช้งานได้ปกติ	1		☒	

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 12 07 68 เวลาเริ่ม (Time Start) 15 : 00 เวลาสิ้นสุด (Time End) 17 : 00 ผู้อนุมัติ (Approve) :
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker): ผู้ตรวจสอบ (Remark):

WF-MT-04-3-01/02/2025

TFS

บริษัท ทีเอสซี อิมพอร์ต จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) : เครื่องเจาะ

พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) : อาคาร โรงกลึง

Plan Date 01 มิ.ย. 2568

รหัส (Code) : EN-9008

ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)


ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	มอเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏกระแสร5.12A S5.04A T5.55A แรงดัน30.2Acc	1		☒	R5.11S5.02T5.52, 30.18 Acc
2	ชุดหัวเครื่อง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย พร้อมใช้งาน	1		☒	
3	แขนรื้อ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป แขนไม่สึก สภาพพร้อมใช้งาน	1		☒	
4	แขนหมุนเบี่ยงจะ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดสามารถใช้งานได้	1		☒	
5	แกนเพล	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่กุด ไม่สึก	1		☒	
6	โต๊ะรองรับชิ้นงาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตก อุปกรณ์ไม่เสียหาย	1		☒	
7	ฐานเครื่อง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตก ฐานยึดแน่น ไม่สั่นขณะใช้งาน	1		☒	
8	ชุดนำท่อเย็น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒	
9	เสาเครื่องเจาะ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด ไม่มีรอยสึก	1		☒	
10	มอเตอร์ปรับระดับ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏกระแสนแรงดัน R2.1A S3.4A T2.9A	1		☒	R2.15S3.37T2.89
11	มอเตอร์ปรับศูนย์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏกระแสนแรงดัน	1		☒	
12	เพลาลูกเบี้ยว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เพลไม่สึก เกลียวไม่มีรอยแตก	1		☒	
13	มือหมุนหัวเจาะขึ้น-ลง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒	
14	ปากกาดึงชิ้นงาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย สามารถใช้งานได้	1		☒	

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 13 07 68 เวลาเริ่ม (Time Start) 8 : 00 เวลาสิ้นสุด (Time End) 10 : 00 ผู้อนุมัติ (Approve) :
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker): ผู้ตรวจสอบ (Remark):

WF-MT-04-3-01/02/2025




PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :		เครื่องดับควันใบเลื่อย		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :		อาคารโรงกลึง		Plan Date :		0...1...ค.ย./2568	
รหัส (Code) :		EN-9009		ลักษณะ (Symbol) :		☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)					
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)						
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)					
1	มอเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแส R1.I3A S2.S8A T1.84A แรงดัน18.6Acc	I		☒	☒ P1.12 S2.92 T1.84 18.54					
2	พินลัม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป พินไม่มีรอยแตกกร้าว	I		☒	☐					
3	มือหมุนปรับองศา	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	I		☒	☐					
4	สวิตช์เปิด-ปิด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ปุ่มสามารถเปิด-ปิดได้ตามปกติ	I		☒	☐					
5	ฐานปรับองศา	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่หลวม ไม่ชำรุดสูญหาย	I		☒	☐					
6	ตัวล็อกแขนวาง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด ตัวล็อกมีน๊อตไม่ชำรุดสูญหาย	I		☒	☐					
7	แกนสไลด์เลื่อนใบเลื่อย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด ไม่มีรอยแตกกร้าว ไม่ติดขัดขณะใช้งาน	I		☒	☐					
8	ทวนามถัดมุมบนแกนสไลด์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด น็อตยึดไม่หลวม ไม่สูญหาย	I		☒	☐					
9	แผ่นวางใบเลื่อย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกกร้าว สามารถใช้งานได้	I		☒	☐					
10	ตัวตั้งระยะลับใบเลื่อย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด สูญหาย	I		☒	☐					
	สายพาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยฉีกขาด ไม่แตกเปื้อนพื้นสีเค็ดเลน	I		☒	☐					
					☐	☐					
					☐	☐					
					☐	☐					
					☐	☐					
					☐	☐					
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขปัญหาเครื่องจักรผิดปกติ											
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	ที่ผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติ (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)					
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 13 07 68		เวลาเริ่ม (Time Start): 10 00	เวลาสิ้นสุด(Time End): 14 00	ผู้อนุมัติ (Approve):							
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):									

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name):	เครื่องมือในหน่วย	พื้นที่ติดตั้ง (Install Location):	อาคาร โรงกลึง	Plan Date 01 มิ.ย. 2568
รหัส (Code):	EN-9016	ลักษณะ (Symbol):	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)	

ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	มอเตอร์ปั้มน้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏกระแสนแรงดัน 21.2A	1	D	☒	☐
2	มอเตอร์ใบเขี่ย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏกระแสนแรงดัน	1	D	☒	☐
3	มอเตอร์ปั้มน้ำมันหล่อลื่น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏกระแสนแรงดัน	1	D	☒	☐
4	มอเตอร์ปั้มน้ำมันหล่อเย็น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏกระแสนแรงดัน	1	D	☒	☐
5	ตู้ไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นอันตราย	1	S	☒	☐
6	มือหมุนปรับระดับ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
7	แขนสไลด์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
8	เพลาเกียร์ปรับระดับ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เพลาไม่กด ไม่มีรอยแตกร้าว	1	S	☒	☐
9	สายน้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	1	S	☒	☐
10	หลอดไฟส่องสว่าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป หลอดไฟไม่ขาด อุปกรณ์ไม่ชำรุด	1	D	☒	☐
11	เกชวัดแรงดันน้ำมัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระดับวัดแรงดันน้ำมัน	1	D	☒	☐
12	ปุ่มสวิทช์ควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ปุ่มสวิทช์ไม่ชำรุดเสียหาย สามารถใช้งานได้	1	D	☒	☐
13	กระบอกไฮดรอลิกสไลด์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม จี๊กลูกสูบไม่ฉีกขาด	1	S	☒	☐
14	สายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สายไฟไม่ขาดชำรุด	1	S	☒	☐
15	ชุดลูกปืน เพลาใบเขี่ย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ	1	D	☒	☐

ตารางบันทึกผลดำเนินการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติ (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 13 07 68

เวลาเริ่ม (Time Start): 11 00


เวลาสิ้นสุด (Time End): 12 00

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):

ผู้ตรวจสอบ (Remark):

ผู้อนุมัติ (Approve):

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	เครื่องมือตรวจในหน่วย	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	อาคาร โรงกลึง	Plan Date : ๑๓/๐๗/๒๕๖๘
รหัส (Code) :	EN-9016	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)	

ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
16	ใบเขียว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใบเขียวไม่มีรอยแตกร้าว	I	S	☒	☐
17	แท่นสไลด์ใบเขียว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย สภาพพร้อมใช้งาน	I	S	☒	☐
18	ลิฟต์สวิตช์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สามารถกดปุ่มจัดการทำงานได้	I	D	☒	☐
19	ระดับน้ำมันและเสียงน้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้ำมันไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน สัมผัสไม่เป็นสีน้ำตาล	I	S	☒	☐
20	ตู้วัดกำลังไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย เกจวัดค่ากระแสไฟฟ้าไม่ชำรุด	I	S	☒	☐
21	ปั๊มน้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	I	S	☒	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 13 07 ๒๕	เวลาเริ่ม (Time Start) 11 ๐๐	เวลาสิ้นสุด (Time End) 12 ๐๐	ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):	ผู้ตรวจสอบ (Remark):		

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET


แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name):		รถบรรทุกกึ่งพ่วงที่ลงเวลา 01		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations):		บนคาถาหลอม		Plan Date 01.07.2568	
รหัส (Code):		MS-1007		ลักษณะ (Symbol):		☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)				
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)			
1	มอเตอร์ขับเคลื่อน1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัตรระยะและแรงดัน R3.7A S3.8A T4.0A 17.28Acc	1	D	☒	☐ 2.28 S3.78 T3.98 17.28			
2	มอเตอร์ขับเคลื่อน2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัตรระยะและแรงดัน R3.7A S3.8A T4.0A	1	D	☒	☐ 2.28 S3.78 T3.98 17.28			
3	กระบอกไฮดรอลิก1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม จี๊กลั่นไม่ผิดปกติ	1	D	☒	☐			
4	กระบอกไฮดรอลิก2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม จี๊กลั่นไม่ผิดปกติ	1	D	☒	☐			
5	ชุดเกียร์ขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	1	D	☒	☐			
6	ล้อขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	1	S	☒	☐			
7	สตั๊กเพลดัม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีสึกหลวมคอน	1	S	☒	☐			
8	ชุดลูกปืนล้อขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ลูกปืนไม่แตก ฉัดกระเป๋	1	S	☒	☐			
9	กระบอกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	1	S	☒	☐			
10	ล้อไถสวน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เปลี่ยนทั้งสามล้อ	1	S	☒	☐			
11	รีโมทคอนโทรล	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ปุ่มรีโมทใช้ได้ทุกปุ่ม	1	D	☒	☐			
12	ราวรอบรถยกเหล็ก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ราวดีแน่น	1	S	☒	☐			
13	สายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยร้าว ไม่ขาด	1	S	☒	☐			
14	เพลาดำเนิน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	1	S	☒	☐			
15	มอเตอร์ปั๊มไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัตรระยะและแรงดัน RS.3A SS.16A T6.68A 18.01Acc	1	D	☒	☐ 2.28 S3.78 T3.98 17.28			
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ									
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติพบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติ (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)			
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 13 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start): 13 00	เวลาสิ้นสุด (Time End): 14 00	ผู้อนุมัติ (Approve):						
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):	ผู้ตรวจสอบ (Remark):								

WF-MT-04-3-01/02/2025

WF-MT-04-3-01/02/2025

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

[illegible]

WF-MT-04-3-01/02/2025




PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name):		รณรรพทุกาเพนเทอกลิงเลา 03		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations):		บนเคาเตอร์		Plan Date 01.10.2568	
รหัส (Code):		MS-I009		ลักษณะ (Symbol):		☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)				
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)			
1	มอเตอร์ขับเคลื่อน1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป รั่วซึมและแรงดัน R 3.6A S 4.2A T4.1A 10.1Acc	1	S	☒	☐ 13.55 17.4.11 10.13 A			
2	มอเตอร์ขับเคลื่อน2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป รั่วซึมและแรงดัน 12.6Acc	1	S	☒	☐ 13.55 17.4.11 12.59			
3	กระบอกไฮดรอลิก1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ช็อคกันฝุ่นไม่ฉีกขาด	1	D	☒	☐			
4	กระบอกไฮดรอลิก2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ช็อคกันฝุ่นไม่ฉีกขาด	1	D	☒	☐			
5	ชุดเกียร์ขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	1	D	☒	☐			
6	ล้อขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	1	D	☒	☐			
7	สลักเพลาลิ้น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่สึกหรอมคอง	1	D	☒	☐			
8	ชุดลูกปืนอัดจาระบี	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ลูกปืนไม่แตก อัดจาระบี	1	D	☒	☐			
9	กระบอกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	1	D	☒	☐			
10	ผู้ไฟฟ้าควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นพื้นที่ควบคุม	1	D	☒	☐			
11	วิธีบันทึกผล	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ผู้บันทึกใช้ให้ถูกต้อง	1	D	☒	☐			
12	รางรองรับชุดขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป รางยึดแน่น	1	D	☒	☐			
13	สายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยฉีกขาด	1	D	☒	☐			
14	เพลาขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	1	D	☒	☐			
15	มอเตอร์บีบไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป รั่วซึมและแรงดัน R5.16A S5.8A T8.22A	1		☒	☐ 15.15 15.77 18.21			
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ									
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)			
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	13 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start):	15 00	เวลาสิ้นสุด (Time End):	16 00	ผู้อนุมัติ (Approve):			
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):							

WF-MT-04-3-01/02/2025




PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

[illegible]

WF-MT-04-3-01/02/2025




PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name):		รอบรรทุกตามแผนรถประจำทาง 04		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations):		บนศาลาหมอ		Plan Date: 07/07/2568	
รหัส (Code):		MS-1010		ลักษณะ (Symbol):		☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)				
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)			
1	มอเตอร์ขับเคลื่อน1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัตรระยะและแรงดัน R 3.5A S 3.7A T 3.8A 18.4Acc	1	S	☒	☒ 13.95, 13.77, 18.35 A			
2	มอเตอร์ขับเคลื่อน2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัตรระยะและแรงดัน 16.2Acc	1	S	☒	☒ 13.95, 13.77, 16.15 A			
3	กระบอกไฮดรอลิก1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ชีตกันฝุ่นไม่ฉีกขาด	1	D	☒	☐			
4	กระบอกไฮดรอลิก2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ชีตกันฝุ่นไม่ฉีกขาด	1	D	☒	☐			
5	ชุดเกียร์ขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	1	D	☒	☐			
6	ล้อขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	1	D	☒	☐			
7	สลักเพลาลิ้น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีหักลวมคอน	1	D	☒	☐			
8	ชุดอุปกรณ์จะนะบี	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่แตก ฉัดจะนะบี	1	D	☒	☐			
9	กระบอกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	1	D	☒	☐			
10	ผู้ใส่ทวนคน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นฝุ่นที่ทวนสะอาด	1	D	☒	☐			
11	รีโมทคอนโทรล	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใช้งานได้ทุกปุ่ม	1	D	☒	☐			
12	ราวรอบรถทุกคนเหล็ก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ราวดีแน่น	1	D	☒	☐			
13	สายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยร้าว ไม่ขาด	1	D	☒	☐			
14	เพดขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	1	D	☒	☐			
15	มอเตอร์บีบีไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัตรระยะและแรงดัน R6.3A S6.5A T6.6A	1	D	☒	☒ 16.24, 16.45, 16.59			
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องผิดปกติ									
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติ (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)			
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	13/07/68		เวลาเริ่ม (Time Start):	16:00	เวลาสิ้นสุด (Time End):	17:00	ผู้อนุมัติ (Approve):		
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):			ผู้ตรวจสอบ (Remark):						

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

[illegible]

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :		เครื่องจักรความยาว 03		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) : อาคารโรงงาน 2		Plan Date ๐๖ มิ.ย. ๒๕๖8							
รหัส (Code) :		RS-1 22		ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented)		☒ สอดแก้ไข(Correct)		☒ แก้ไขแล้ว(Completed)					
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)								
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)							
1	กรอง Filter	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นรุ่นที่ความสะอาด	1		☐	☐							
2	ชอย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด	1		☐	☐							
3	เกจวัดแรงดันน้ำมัน Mpa	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด	1		☐	☐							
4	มอเตอร์ระบายอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงลั่นผิดปกติ	1		☐	☐							
5	ระบบไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้ำมันเต็มระดับ	1		☐	☐							
6	ชุดสัญญาณไฟเตือน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด	1		☐	☐							
7	มอคเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงลั่นผิดปกติ	1		☐	☐							
8	ชุดเกียร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด	1		☐	☐							
9	ผู้ควบคุมไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นรุ่นที่ความสะอาด	1		☐	☐							
					☐	☐							
					☐	☐							
					☐	☐							
					☐	☐							
					☐	☐							
					☐	☐							
					☐	☐							
ตารางบันทึกผลการเข้าเครื่องจักรผิดปกติ													
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติ (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)							
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 14 05 64		เวลาเริ่ม (Time Start) 15 00		เวลาสิ้นสุด(Time End) 17 00		ผู้อนุมัติ (Approve):							
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):											

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) : เครื่องคิดตรว		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) อาคารโรงงาน 2		Plan Date 01-01-2568		
รหัส (Code) : PK-1113		ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)				
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	ผู้ก่อนโทรควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทั่วความสะอาด, ลูกดัน, ปุ่มควบคุมไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
2	ระบบลำเลียง	ตรวจสอบสภาพทั่วไปอุปกรณ์ไม่ชำรุด ไม่มีเสียงผิดปกติ	1	D	☒	☐
3	มอเตอร์ (240kw.)	ตรวจสอบสภาพทั่วไปมอเตอร์ไม่มีเสียงผิดปกติ ใช้แอมป์มิเตอร์วัดค่ากระแส / STD-RST A.	1	D	☒	☐
4	ระบบเกียร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไปอุปกรณ์ไม่ชำรุด ไม่มีเสียงผิดปกติ น้ำมันเกียร์ไม่รั่วซึม	1	S	☒	☐
5	แปลงถ่าย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทั่วความสะอาด, แปลงถ่าย ไม่สึกไม่เป็นรอย	1	S	☒	☐
6	ลูกรีดผล	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ลูกรีดไม่สึกไม่เป็นรอย	1	S	☒	☐
7	มือหมุนปรับระดับ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1	S	☒	☐
8	ตัวเครื่อง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1	S	☒	☐
9	ถอย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1	D	☒	☐
10	ชุดลูกปืน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1	D	☒	☐
11	สายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1	S	☒	☐
12	ชุดมอเตอร์ชุดตั้ง (3.7kw)	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1	D	☒	☐
13	แท่นรับลำเลียงเหล็ก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1	S	☒	☐
					☐	☐
					☐	☐

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 15 07 18

เวลาเริ่ม (Time Start): 8 00

เวลาสิ้นสุด (Time End): 9 30

ผู้อนุมัติ (Approve):

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):

ผู้ตรวจสอบ (Remark):

WF-MT-04-3-01/02/2025

જી (બાળકોના) ૪




PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name):		เครื่องคิดเลขเดือน 1		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations): อาคารโรงงาน 2		Plan Date: 13.09.2567	
รหัส (Code): PK-1114		ลักษณะ (Symbol): ☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented)		☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)		
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)	
1	ผู้คอนโทรลควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทั่วความสะอาด, จุดฝุ่น, ปุ่มควบคุมไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☐	☐	
2	ระบบเสียง	ตรวจสอบสภาพทั่วไปอุปกรณ์ไม่ชำรุด ไม่มีเสียงผิดปกติ	1	D	☐	☐	
3	มอเตอร์ (160 kw.)	ตรวจสอบสภาพทั่วไปมอเตอร์ไม่มีเสียงผิดปกติ ใช้แอมป์มิเตอร์วัดค่ากระแส / STD-RST 95 A.	1	D	☐	☐	
4	ระบบไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไปอุปกรณ์ไม่ชำรุด น้ำมันไม่รั่วซึม	1	D	☐	☐	
5	ปั๊มอัดจารบี	ตรวจสอบสภาพทั่วไปอุปกรณ์ไม่ชำรุด จารบีอยู่ในระดับปกติ	3	S	☐	☐	
6	กระบอกสูบอัดไขมัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไปอุปกรณ์ไม่ชำรุด น้ำมันไม่รั่วซึม	3	S	☐	☐	
7	คลันลูกปืน, ชุดลูกปืน	ตรวจสอบสภาพทั่วไปอุปกรณ์ไม่ชำรุด ไม่มีเสียงผิดปกติ	6	S	☐	☐	
8	สายท่อน้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำมัน			☐	☐	
9	ถังน้ำมัน, น้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด ระดับน้ำมันไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน			☐	☐	
10	เซนเซอร์อุณหภูมิ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป คัดลาคู ไม่ชำรุดเสียหาย			☐	☐	
11	ชุดลูกปืน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว อุปกรณ์ไม่ชำรุด			☐	☐	
12	กระบอกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ชีกลูกปืนไม่สึกขาด			☐	☐	
13	ชุดเฟืองใบมีด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ			☐	☐	
14	เซอร์วีนอยปัม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม			☐	☐	
15	ท่อ/สายจารบี	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ท่อ/สายไม่แตกชำรุด			☐	☐	
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ							
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)	
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 15.07.68	เวลาเริ่ม (Time Start): 9:30		เวลาสิ้นสุด (Time End): 10:30	ผู้อนุมัติ (Approve):			
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):					

WF-MT-04-3-01/02/2025




PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

[illegible]

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name):		เครื่องวัด: ใบเลื่อย 2		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations):		อาคารโรงงาน 2		Plan Date: 1 ส.ย. 2568	
รหัส (Code):		PK-1115		ลักษณะ (Symbol): ☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)					
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิม / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)				
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)			
1	ตู้คอนโทรลควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทำความสะอาด, ตรวจสอบสายควบคุมไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐			
2	ระบบลำเลียง	ตรวจสอบสภาพทั่วไปอุปกรณ์ไม่ชำรุด ไม่มีเสียงผิดปกติ	1	D	☒	☐			
3	มอเตอร์ (160 kw.)	ตรวจสอบสภาพทั่วไปมอเตอร์ไม่มีเสียงผิดปกติ ใช้แอมป์มอเตอร์วัดกระแส / STD-RST 95 A.	1	D	☒	☐			
4	ระบบไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไปอุปกรณ์ไม่ชำรุด น้ำมันไม่รั่วมาก	1	D	☒	☐			
5	ตัวเครื่องและแท่นเครื่อง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว แท่นยึดแน่นไม่หลวม สภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐			
6	บันไดสกรอก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยร้าวชิ้นของบันได	1	S	☒	☐			
7	มอเตอร์ปั๊ม(37kw.)	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสและแรงดัน	1	D	☒	☐			
8	สายพานลำเลียงไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยร้าวชิ้นของบันได	1	S	☒	☐			
9	ถังรับน้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด ระดับน้ำมันไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	1	D	☒	☐			
10	ลิ้นชักเซนเซอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป คัดหาจุด ไม่ชำรุดเสียหาย	1	D	☒	☐			
11	ชุดลูกปืน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว อุปกรณ์ไม่ชำรุด	1	S	☒	☐			
12	กระบอกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม จี๊กลูกปืนไม่ผิดปกติ	1	S	☒	☐			
13	ชุดเพื่องานขึ้น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงรบกวนผิดปกติ	1	D	☒	☐			
14	ชุดรีดนม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	1	S	☒	☐			
15	ท่อสายยึดจระเข้	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ท่อสายไม่แตกชำรุด	1	S	☒	☐			
ตารางบันทึกผลการดำเนินการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ									
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)			
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 15 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start): 10 30	เวลาสิ้นสุด (Time End): 12 00	ผู้อนุมัติ (Approve):						
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):	ผู้ตรวจสอบ (Remark):								

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน


Plan Date : 01/30/2568

☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)

[illegible][illegible]

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 15 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start) 10 30	เวลาสิ้นสุด (Time End) 12 00	ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):	ผู้ตรวจสอน (Remark):		

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Plan Date : 1-21-2568


☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)

ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	ตู้คอนโทรลความเร็ว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, น้ำความสะอาด, ลูกลื่น, ปุ่มควบคุม ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☐	☐
2	ระบบ煞เล็ง	ตรวจสอบสภาพทั่วไปอุปกรณ์ไม่ชำรุด ไม่มีเสียงผิดปกติ	1	D	☐	☐
3	มอเตอร์ (160 kw.)	ตรวจสอบสภาพทั่วไปมอเตอร์ไม่มีเสียงผิดปกติ ใช้คอมมิเตอร์วัดค่ากระแส / STD-RST 95 A.	1	D	☐	☐
4	ระบบไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไปอุปกรณ์ไม่ชำรุด น้ำมันไม่รั่วมาก	1	D	☐	☐
5	ไม่ติดจระบี	ตรวจสอบสภาพทั่วไปอุปกรณ์ไม่ชำรุด จระบีอยู่ในระดับปกติ	3	S	☐	☐
6	กระบอกสูบอัดใบมีด	ตรวจสอบสภาพทั่วไปอุปกรณ์ไม่ชำรุด น้ำมันไม่รั่วซึม	3	S	☐	☐
7	คลัทช์ลูกปืน	ตรวจสอบสภาพทั่วไปอุปกรณ์ไม่ชำรุด ไม่มีเสียงผิดปกติ	6	S	☐	☐
8	สายพาน้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยร้าวซึมของน้ำมัน		S	☐	☐
9	ถังน้ำมันน้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด ระดับน้ำมันไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน		S	☐	☐
10	ฉลิมเซนเซอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สักวาชุด ไม่ชำรุดเสียหาย		D	☐	☐
11	ชุดลูกปืน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว อุปกรณ์ไม่ชำรุด		S	☐	☐
12	กระบอกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ซิลกันลื่นไม่ฉีกขาด		S	☐	☐
13	ชุดเฟืองใบมีด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ		D	☐	☐
14	เซอร์วียนยกบ่ม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม		S	☐	☐
15	ท่อ/สายอัดจระบี	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ท่อ/สายไม่แตกชำรุด		S	☐	☐

[illegible]

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 15 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start) 13:00	เวลาสิ้นสุด (Time End) 14:00	ผู้อนุมัติ (Approve):
ชื่อปฏิบัติงานจริง (Worker):	ผู้ตรวจงาน (Remark):		

WF-MT-04-3-01/02/2025




แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Plan Date : 1.2.2568

☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☐ แก้ไขแล้ว(Completed)

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

WF-MT-04-3-01/02/2025

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Plan Date : 01.01.2025

☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

WF-MT-04-3-01/02/2025

TFS

บริษัท เทคโนโลยี บริการซ่อมบำรุง

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name):

เครื่องจักรกรรไกร 2

พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations):

อาคารโรงงาน 3

Plan Date:

01/01/2568

รหัส (Code):

PK-1118

ลักษณะ (Symbol):

☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action)

☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented)

☒ ต้องแก้ไข(Correct)

☒ แก้ไขแล้ว(Completed)

ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	ผู้คอนโทรลความเร็ว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย, อุปกรณ์, ปุ่มควบคุม ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
2	ระบบลำเลียง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ไม่มีเสียงผิดปกติ	1	D	☒	☐
3	มอเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ วัดกระแส R19.60A S20.8A T20.32A 34.3Acc	1	D	☒	☐
4	ระบบไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด น้ำมันไม่รั่วมาก	1	D	☒	☐
5	สายพาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย		S	☒	☐
6	มอเตอร์ 45 kw	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสแอมป์มอเตอร์		D	☒	☐
7	ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระดับน้ำมันไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน		S	☒	☐
8	ระบบนิวเมติก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สายลมไม่รั่ว อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย		D	☒	☐
9	ใบมีด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใบมีดไม่แตกหัก		S	☒	☐
10	ระบบเฟือง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ		D	☒	☐
11	ขกรรไกร	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่หลวมคอน สภาพพร้อมใช้งาน		S	☒	☐
12	Proximity sensor	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทัศนวิสัยสภาพไม่แสดงสถานะ		D	☒	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):

15/07/68

เวลาเริ่ม (Time Start):

15:30

เวลาสิ้นสุด (Time End):

17:00

ผู้อนุมัติ (Approve):

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):

ผู้ตรวจสอบ (Remark):

WF-MT-04-3-01/02/2025

TFS

บริษัท เทคโนโลยี บริการซ่อมบำรุง

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name):

เครื่องวางเหล็กเหล็ก

พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations):

อาคาร โรงงาน 3

Plan Date:

01/01/2568

รหัส (Code):

PK-1119

ลักษณะ (Symbol):

☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action)

☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented)

☒ ต้องแก้ไข(Correct)

☒ แก้ไขแล้ว(Completed)

ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	ผู้คอนโทรลความเร็ว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย, อุปกรณ์, ปุ่มควบคุม ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
2	ระบบลำเลียง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ไม่มีเสียงผิดปกติ	1	D	☒	☐
3	มอเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ วัดกระแส R17.10A S16.38A T16.57A แรงดัน 3.67Acc 26°C	1	D	☒	☐
4	ระบบไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด น้ำมันไม่รั่วมาก	1	D	☒	☐
5	ระบบเฟือง 1-2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ / เช็กระดับน้ำมัน	1	D	☒	☐
6	โซ่ลำเลียง 1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป โซ่โซ่ไม่ชำรุด / ไม่แตก / ไม่หย่อน	1	S	☒	☐
7	โซ่ลำเลียง 2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป โซ่โซ่ไม่ชำรุด / ไม่แตก / ไม่หย่อน	1	S	☒	☐
8	โซ่ลำเลียง 3	ตรวจสอบสภาพทั่วไป โซ่โซ่ไม่ชำรุด / ไม่แตก / ไม่หย่อน	1	S	☒	☐
9	โซ่ลำเลียง 4	ตรวจสอบสภาพทั่วไป โซ่โซ่ไม่ชำรุด / ไม่แตก / ไม่หย่อน	1	S	☒	☐
10	โซ่ลำเลียง 5	ตรวจสอบสภาพทั่วไป โซ่โซ่ไม่ชำรุด / ไม่แตก / ไม่หย่อน	1	S	☒	☐
11	โซ่ลำเลียง 6	ตรวจสอบสภาพทั่วไป โซ่โซ่ไม่ชำรุด / ไม่แตก / ไม่หย่อน	1	S	☒	☐
12	โซ่ลำเลียง 7	ตรวจสอบสภาพทั่วไป โซ่โซ่ไม่ชำรุด / ไม่แตก / ไม่หย่อน	1	S	☒	☐
13	โซ่ลำเลียง 8	ตรวจสอบสภาพทั่วไป โซ่โซ่ไม่ชำรุด / ไม่แตก / ไม่หย่อน	1	S	☒	☐
14	น้ำมันเกียร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระดับน้ำมันไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน	1	S	☒	☐
15	ระบบนิวเมติก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สายลมไม่รั่ว อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	1	D	☒	☐

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):

17/07/68

เวลาเริ่ม (Time Start):

8:00

เวลาสิ้นสุด (Time End):

9:30

ผู้อนุมัติ (Approve):

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):

ผู้ตรวจสอบ (Remark):

WF-MT-04-3-01/02/2025

[illegible]

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอส จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :		เครื่องตัดเหล็กปูราง		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :		อาคารโรงงาน 3		Plan Date : 01/11/2568	
รหัส (Code) :		PK-120		ลักษณะ (Symbol) :		☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ สอดแก้ไข (Correct) ☒ เสร็จสิ้นแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เพิ่ม / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)				
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)			
1	ผู้ทอขนควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทำความสะอาด, ดูฝุ่น, ปูควบคุมในขั้วชุดเสียบ	1	S	☒	☐			
2	ระบบลำเลียง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	1	D	☒	☐			
3	มอเตอร์ (160 kw.)	ตรวจสอบสภาพทั่วไป มอเตอร์ไม่มีเสียงผิดปกติ ใช้แอมป์มีเตอร์วัดค่ากระแส / stdA.	1	D	☒	☐			
4	ระบบไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด น้ำมันไม่รั่วไหล	1	D	☒	☐			
5	กระบอกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้ำมันรั่ว น็อคติดกระบอก	1	S	☒	☐			
6	มอเตอร์น้ำมันไฮดรอลิก 1 30 kw	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแส STD / 59 A 27°C	1	D	☒	☐			
7	มอเตอร์น้ำมันไฮดรอลิก 2 30 kw	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแส STD / 59 A 27°C	1	D	☒	☐			
8	ปั๊มไฮดรอลิก 1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด น้ำมันรั่วไม่มาก	1	S	☒	☐			
9	ปั๊มไฮดรอลิก 2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด น้ำมันไม่รั่วไหล	1	S	☒	☐			
10	ออกคูเลเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้ำมันส่วนน้ำมันผสม	1	S	☒	☐			
11	เซ็นเซอร์บีนไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้ำมันรั่ว ทำความสะอาด	1	S	☒	☐			
12	Proximity sensor	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทำความสะอาดไฟแสดงสถานะ	1	D	☒	☐			
13	ใบมีด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใบมีดไม่แตกหัก	1	S	☒	☐			
14	ระบบนิวเมติก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีลมรั่ว อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	1	D	☒	☐			
15	กระบอกลม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีลมรั่ว สถานะกระบอกปกติ	1	S	☒	☐			
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ									
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติ (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)			
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 17/07/68	เวลาเริ่ม (Time Start) 9:30		เวลาสิ้นสุด (Time End) 11:00	ผู้อนุมัติ (Approve):					
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):	ผู้ตรวจสอบ (Remark):								

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

[illegible]

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :		เครื่องตั้งหลักเส้น		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :		อาคารโรงงาน 2		Plan Date ๑... ๒... ๒๕๖๓	
รหัส (Code) :		PK-1216		ลักษณะ (Symbol) :		☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ สอดแนม(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)				
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)			
1	ผู้ควบคุมทราบไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทำความสะอาด, จุดศูนย์, ปุ่มควบคุมไม่ชำรุดเสียหาย	I	S	☒	☐			
2	ระบบถังเสียง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ไม่มีเสียงผิดปกติ	I	D	☒	☐			
3	มอเตอร์ 1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ R18.39A S19.10A T17.39A แรงดัน 20.2 Acc 30°C	I	D	☒	☐			
4	ระบบไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด น้ำมันไม่รั่วมาก	I	D	☒	☐			
5	ชุดกระบอกลมนิวแมติกส์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ลมไม่รั่ว ไม่ชำรุด	I	D	☒	☐			
6	ถอย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ฉีกขาด ไม่หย่อน	I	S	☒	☐			
7	เซ็นเซอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทำความสะอาด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	I	S	☒	☐			
8	กระบอกลูโครดิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม			☒	☐			
9	ท่อสาย น้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม			☒	☐			
10	ใบมีด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกกร้าว			☒	☐			
11	มอเตอร์ 2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ R5.2A S5.40A T4.50A 26.9Acc 30°C			☒	☐			
12	มอเตอร์ 3	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ R5.0A S4.25A T5.20A 21.3Acc 29°C			☒	☐			
13	มอเตอร์ 4	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ R6.0A S4.90A T6.54A 10.5Acc 29°C			☒	☐			
					☐	☐			
					☐	☐			

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติ (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 17 07 ๖๘

เวลาเริ่ม (Time Start): 11 : ๐๐

เวลาสิ้นสุด (Time End): 12 : ๐๐

ผู้อนุมัติ (Approve): _____

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker): _____

ผู้ตรวจสอบ (Remark): _____

WF-MT-04-3-01/02/2025




PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :		เครื่องจักร/ยานพาหนะที่ตรวจสอบ		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) : อาคารโรงงาน 2		Plan Date ๐... ๐... ๐... ๒๕๖๖	
รหัส (Code) :		PK-1217		ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)		
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)	
1	ผู้คอนทราคน้ำมัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย, ระดับน้ำมัน, อุปกรณ์ความปลอดภัย	1	S	☒	☐	
2	ระบบลำเลียง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ไม่มีเสียงผิดปกติ	1	D	☒	☐	
3	มอเตอร์ขับเคลื่อนลูกถ้วยลำเลียง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ อุณหภูมิไม่เกิน 100 องศา	1	D	☒	☐	
4	ระบบไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด น้ำมันไม่รั่วไหล	1	D	☒	☐	
5	ชุดขับเคลื่อนน้ำมัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สมบูรณ์ ไม่ชำรุด	1	D	☒	☐	
6	แผงขับ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่แตกหัก	1	S	☒	☐	
7	ชุดอุปกรณ์เบรก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด	1	S	☒	☐	
8	ระบบสายพานและรถลิฟต์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ไม่แตกหัก	1	S	☒	☐	
9	ระบบนิวเมติกส์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สมบูรณ์ ไม่ชำรุด	1	D	☒	☐	
10	โซ่	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ข้อโซ่ไม่แตก	1	S	☒	☐	
11	มอเตอร์ขับเคลื่อนแผงขับ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรแสดงเบรค	1	D	☒	☐	
12	เกียร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	1	D	☒	☐	
13	มอเตอร์ขับเคลื่อนลูกถ้วย 1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรแสดง 27 A (AC)	1	D	☒	☐	
14	มอเตอร์ขับเคลื่อนลูกถ้วยลำเลียง 1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรแสดง 7.4 kw (AC)	1	D	☒	☐	
15	มอเตอร์ขับเคลื่อนสายพาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรแสดง 25 A (AC)	1	D	☒	☐	
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ							
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)	
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): ๑๗ ๐๗ ๖๕		เวลาเริ่ม (Time Start): ๑๓ : ๐๐	เวลาสิ้นสุด (Time End): ๑๕ : ๐๐	ผู้อนุมัติ (Approve):			
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):					

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

[illegible]

WF-MT-04-3-01/02/2025

TFS

บริษัท ทีเอสเอส อีเอ็มเอส จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) : เครื่องกรไกรัดความยาวเหล็กเส้น 1

พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) : อาคารโรงงาน 2

Plan Date : 01/11/2568

รหัส (Code) : PK-1218

ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)

ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	ผู้ก่อนโทรควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย, อุปกรณ์, อุปกรณ์ในตู้ควบคุม	1	S	☒	☐
2	ระบบถังเลี้ยง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ไม่มีเสียงผิดปกติ	1	D	☒	☐
3	มอเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ อุณหภูมิไม่เกิน 100 องศา 26°C	1	D	☒	☐
4	ระบบไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่รั่วซึม น้ำมันไม่หมด	1	D	☒	☐
5	ชุดกระบอกลมนิวแมติกส์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ลมไม่รั่ว ไม่ชำรุด	1	D	☒	☐
6	กระบอกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้ำมันไม่รั่วซึม ไม่เกิดเสียงผิดปกติ	1	S	☒	☐
7	ใบมีด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใบมีดไม่แตก	1	S	☒	☐
8	sensor	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่แสดงสถานะผิดปกติ	1	D	☒	☐
9	ทุลารีทาวเวอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่รั่ว ไม่อุดตัน	1	S	☒	☐
10	ท่อสายน้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ท่อไม่ฉีกขาด ไม่แตก	1	S	☒	☐
11	ระดับน้ำมัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ต่ำกว่าระดับ	1	S	☒	☐
12	แรงดันน้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดแรงดัน 0.3-0.5 MPA	1	D	☒	☐
13	มอเตอร์ปั๊มไฮดรอลิก-2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป รั่วซึมแสดงบนปั๊มไฮดรอลิก อุณหภูมิ 26°C	1	D	☒	☐
14	ปั๊มไฮดรอลิก-2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้ำมันไม่รั่วซึม	1	S	☒	☐
15	เซอร์วีนอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใช้งานปกติ			☒	☐

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 17 07 68

เวลาเริ่ม (Time Start): 15 00

เวลาสิ้นสุด (Time End): 17 00

ผู้อนุมัติ (Approve):

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):

ผู้ตรวจสอบ (Remark):

WF-MT-04-3-01/02/2025

TFS

บริษัท ทีเอสเอส อีเอ็มเอส จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) : เครื่องวางรบรรจุภัณฑ์เหล็กเส้น

พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) : อาคารโรงงาน 2

Plan Date : 01/11/2568

รหัส (Code) : PK-1219

ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)

ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	ผู้ก่อนโทรควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทัศนวิสัย, อุปกรณ์, อุปกรณ์ในตู้ควบคุม	1	S	☒	☐
2	มอเตอร์ถังเลี้ยง 1-6	ตรวจสอบสภาพทั่วไป รั่วซึมแสดงบนถังเลี้ยง R47.2A S30.14A T30.93A	1	D	☒	☐
3	ระบบถังเลี้ยง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ไม่มีเสียงผิดปกติ	1	D	☒	☐
4	มอเตอร์ขับเคลื่อน 1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ วัดแรงดัน R21.10A S21.62A T21.50A 12.7Acc 26°C	1	D	☒	☐
5	ระบบไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่รั่วซึม น้ำมันไม่หมด	1	D	☒	☐
6	ชุดกระบอกลมนิวแมติกส์ 1-7	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ลมไม่รั่ว ไม่ชำรุด	1	D	☒	☐
7	มอเตอร์ขับเคลื่อน 2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดแรงดัน 11 kw (AC) R15.40A S16.98A T16.90A 18.5Acc 26°C			☒	☐
8	ระดับถังถังเลี้ยง 1-7	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ข้อต่อไม่แตก			☒	☐
9	ระบบยกเหล็กเส้น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ลูกปืนไม่แตก เกลาเขตรถวิ่ง			☒	☐
10	ระบบยกเหล็กเส้น 1-2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ			☒	☐
11	กระบอกนิวแมติกส์ขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีลมรั่ว กระบอกไม่แตก			☒	☐
12	ชุดลูกปืนเพลาลูกเลี้ยง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ลูกปืนไม่แตก หรือชำรุด			☒	☐
13	เพลาลูก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ถึงกำหนดเปลี่ยนหรือชำรุด			☒	☐
14	น้ำมันเกียร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่รั่วหรือขาด			☒	☐
15	ชุดลูกปืนยกเหล็กเส้น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่แตกหรือชำรุด			☒	☐

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 18 07 68

เวลาเริ่ม (Time Start): 8 00

เวลาสิ้นสุด (Time End): 9 30

ผู้อนุมัติ (Approve):

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):

ผู้ตรวจสอบ (Remark):

36 °C
39 °C
38 °C

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

[illegible]

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name):		เครื่องพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 1		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations):		อาคารโรงงาน 2		Plan Date: 01.01.2568	
รหัส (Code):		PK-1220		ลักษณะ (Symbol):		☐ ไม่ได้นำมาตรวจ (No action) ☒ นำมาตรวจแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เพิ่ม / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)				
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)			
1	ตู้คอนโทรลควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ท้าความสะอาด, ดูกลิ่น, ปุ่มควบคุมไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐			
2	ระบบลำเลียง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ไม่มีเสียงผิดปกติ	1	D	☒	☐			
3	มอเตอร์ลำเลียง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ อุณหภูมิไม่เกิน 100 องศา R0.32A S0.33A T0.40A 15.9Acc 27°C	1	D	☒	☐			
4	ระบบไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด น้ำมันไม่รั่วซึม	1	D	☒	☐			
5	ชุดกระบอกฉนวนมิลลิส	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ลมไม่รั่ว ไม่ชำรุด	1	D	☒	☐			
6	สลิง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่แตก, ขาด หรือชำรุด	1	S	☒	☐			
7	กระบอกไฮดรอลิกพิมพ์เหล็ก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้ำมันไม่รั่วซึม เมื่อคีตกระบอกไม่ขาด/หลวม	1	S	☒	☐			
8	มอเตอร์ลิ้นเหล็ก 1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัคกระเบต 4 kw R4.2A S4.6A T4.9A 2.10Acc	1	D	☒	☐			
9	มอเตอร์ลิ้นเหล็ก 2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัคกระเบต 4 kw R5.5A S4.6A T5.9A 13.2Acc	1	D	☒	☐			
10	ระบบถูกถึงลำเลียง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เช็กสายพาน ไม่ขาด	1	S	☒	☐			
11	กระบอกไฮดรอลิกพิมพ์หัวเหล็ก 1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้ำมันไม่รั่วซึม เมื่อคีตกระบอกไม่ขาด/หลวม	1	S	☒	☐			
12	กระบอกไฮดรอลิกพิมพ์หัวเหล็ก 2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้ำมันไม่รั่วซึม เมื่อคีตกระบอกไม่ขาด/หลวม	1	S	☒	☐			
13	หัวพิมพ์เหล็ก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่แตก ร้าว	1	S	☒	☐			
14	Solenoid valve น้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้ำมันไม่รั่วซึม	1	S	☒	☐			
15	มอเตอร์ปรับไฮดรอลิก 1-2.55 kw	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัคกระเบต 2 Speed R23.30A S23.45A T23.12A 17.1Acc 28°C	1	D	☒	☐			
ตารางบันทึกผลดำเนินการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ									
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติ (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)			
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	18.07.68		เวลาเริ่ม (Time Start): 9:30	เวลาสิ้นสุด (Time End): 11:00	ผู้อนุมัติ (Approve):				
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):			ผู้ตรวจสอบ (Remark):						

WF-MT-04-3-01/02/2025

WF-MT-04-3-01/02/2025

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

WF-MT-04-3-01/02/2025

TFS

บริษัท ทีเอสเอส อิมพอร์ต จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :เครื่องสูบน้ำ 03

พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :ข้างโถทิ้งส่วนขยายฝั่งทิศเหนือ

Plan Date :01.07.2568

รหัส (Code) :EN-3009

ลักษณะ (Symbol) :☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)

ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	ผู้ก่อนโทรควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ทำความสะอาด, ดูอุณหภูมิ, ป้อนควบคุม ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
2	มอเตอร์ น้ำ 1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ยดไม่ชำรุด มอเตอร์ไม่มีเสียงผิดปกติ R21.19A S20.40A T20.75A 25.7Acc 30°C	1	D	☒	☐
8	มอเตอร์ น้ำ 2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ยดไม่ชำรุด มอเตอร์ไม่มีเสียงผิดปกติ R14.07A S14.31A T15.52A 32.8Acc 31 °C			☒	☐
3	ระบบสกรีน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป , ป้อนควบคุม ไม่ชำรุดเสียหาย , หลอดสกรีนพร้อม	1	S	☒	☐
4	เช็ควาล์ว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบการทำงานของวาล์ว ไม่มีน้ำไหลผ่านวาล์วระหว่างใช้งาน	1	D	☒	☐
5	บอลลวาล์ว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบการทำงานของบอลลวาล์ว ปิด-เปิด ใช้งาน ปกติ	1	D	☒	☐
6	ท่อส่งน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกรั่ว ไม่รั่วซึม			☒	☐
7	ท่อสูบน้ำเข้าบ่บ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกรั่ว ไม่รั่วซึม			☒	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 18 07 68

เวลาเริ่ม (Time Start): 15 30

เวลาสิ้นสุด (Time End): 17 00

ผู้อนุมัติ (Approve):

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):

ผู้ตรวจสอบ (Remark):

WF-MT-04-3-01/02/2025

TFS

บริษัท ทีเอสเอส อิมพอร์ต จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :Softener

พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :จุดตั้งเครื่องสูบน้ำ 01

Plan Date :01.07.2568

รหัส (Code) :EN-3010

ลักษณะ (Symbol) :☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)

ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	ผู้ไฟควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบเข็มแก๊สและอุปกรณ์ต่างๆ ทำความสะอาด	1	S	☒	☐
2	มอเตอร์ 2.2 kw	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดแอมป์มอเตอร์และความร้อน	1	D	☒	☐
3	มอเตอร์ 2.2 kw	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดแอมป์มอเตอร์และความร้อน	1	D	☒	☐
4	มอเตอร์ 0.75 kw	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดแอมป์มอเตอร์และความร้อน	1	D	☒	☐
5	ถังพักน้ำ PAC/ALUM	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย และไม่รั่วซึม	6	S	☒	☐
6	ถังพักน้ำ CHLORIME	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย และไม่รั่วซึม	6	S	☒	☐
7	ถังพักน้ำเกลือ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย และไม่รั่วซึม	6	S	☒	☐
8	วาล์วน้ำ เปิด-ปิด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย และไม่รั่วซึม	6	S	☒	☐
9	ถังผสมสารเคมี Sand Filter	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย และไม่รั่วซึม	6	S	☒	☐
10	ท่อ PVC และข้อต่อ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย และไม่รั่วซึม	1	S	☒	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 19 07 68

เวลาเริ่ม (Time Start): 8 00

เวลาสิ้นสุด (Time End): 9 30

ผู้อนุมัติ (Approve):

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):

ผู้ตรวจสอบ (Remark):

WF-MT-04-3-01/02/2025

TFS

บริษัท เอสปัสสตีล อินดอร์กรุ๊ป จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCEP CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :

เครื่องกรองน้ำดื่ม RO

พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :

ข้างอาคาร โรงกลึงฝั่งทิศใต้

Plan Date :

01.07.2568

รหัส (Code) :

EN-3011

ลักษณะ (Symbol) :

☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)

ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	ตู้คอนโทรล	ตรวจสอบสภาพทั่วไปตู้คอนโทรลทำงานปกติ	1	D	☒	☐
2	ท่อน้ำ	ตรวจสอบสภาพท่อน้ำไม่มีรั่วซึมหรือแตกร้าว	1	S	☒	☐
3	ชุดมอเตอร์ 1	ตรวจสอบสภาพท่อน้ำไม่มีเสียงดังผิดปกติ	1	D	☒	☐
4	ชุดมอเตอร์ 2	ตรวจสอบสภาพท่อน้ำไม่มีเสียงดังผิดปกติ	1	D	☒	☐
5	เกจวัดแรงดัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไปอุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	1	D	☒	☐
6	ชุดสวิทช์คอนโทรล	ตรวจสอบสภาพทั่วไปใช้งานได้ตามปกติ	1	D	☒	☐
7	ไฟแสดงสถานะ	ตรวจสอบสภาพทั่วไปแสดงสถานะปกติ	1	D	☒	☐
8	ถังกรองหิน	ตรวจสอบสภาพทั่วไปกรองหินทำงานปกติ	1	S	☒	☐
9	ถังเก็บน้ำ	ตรวจสอบสภาพท่อน้ำไม่มีรั่วซึมหรือแตกร้าว	1	S	☒	☐
10	ความสะอาดทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไปและความสะดวกในทันที	1	S	☒	☐
11	สายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไปสายไฟไม่ขาดชำรุด	1	S	☒	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):

19 07 68

เวลาเริ่ม (Time Start)

9 30

 เวลาสิ้นสุด (Time End)

11 00

ผู้อนุมัติ (Approve):

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):

ผู้ตรวจสอบ (Remark):

WF-MT-04-3-01/02/2025

TFS

บริษัท เอสปัสสตีล อินดอร์กรุ๊ป จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCEP CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :

รดน้ำ 01

พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :

Plan Date :

01.07.2568

รหัส (Code) :

PK-6027

ลักษณะ (Symbol) :

☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)

ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	สวิตช์ไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สวิตช์ใช้งานได้ ไม่ติด หรือหลวมเกินไป	1	S	☒	☐
2	ลวดไฟ ใต้ตุล	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ลวดไฟไม่แตก ร้าว ไม่บิดเบี้ยว	1	S	☒	☐
3	รางเดินรดน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป รางเดินน้ำได้ ไม่แตก หรือเสียรูป	1	S	☒	☐
4	ชุดเกียร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ สภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐
5	ขอย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตก ร้าว สภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐
6	ล้อขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไปไม่มีเสียงดัง สภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
7	สายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สายไฟไม่ขาด อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
8	มอเตอร์ขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสแรงดัน R4.39A S4.11A T4.55A I2.5Acc 30°C	1	D	☒	☐
9	เพลาขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตก ร้าว สภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
10	รีโมทควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ปุ่มกดสามารถใช้งานได้ทุกปุ่ม สภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
15	เชอร์วินฮอส	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใช้งานได้ตามปกติ			☐	☐

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):

19 07 68

เวลาเริ่ม (Time Start)

11 00

 เวลาสิ้นสุด (Time End)

12 00

ผู้อนุมัติ (Approve):

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):

ผู้ตรวจสอบ (Remark):

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Plan Date : 01/01/2568


☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☐ แก้ไขแล้ว(Completed)

ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	ระบบ ความดันด้วยไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดใช้งานควบคุมได้ปกติ, ท้าความสะอาด	1	D	☒	☐
2	ระบบ ความดันด้วยไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดใช้งานควบคุมได้ปกติ, ท้าความสะอาด	1	D	☒	☐
3	แปดเซอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ระดับน้ำเก็ลลันอยู่ในขีดปกติ, ไม่มีคราบครดกลือ, ท้าความสะอาด	1	S	☒	☐
4	แผงฟิวส์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นหุ่นท้าความสะอาด อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
5	สายพจนพัดลม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่หย่อน ไม่บิดขาด	1	S	☒	☐
6	กระบอกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ช็อกกันฝุ่น ไม่เกิดขาด	1	S	☒	☐
7	เบรก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด ไม่มีเสียงดังขณะเบรก	1	D	☒	☐
8	เฟืองขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	1	D	☒	☐
9	เทอร์มินัล	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยร้าวขึ้นของน้ำมัน	1	S	☒	☐
10	น้ำมันหัวฉีด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยร้าวขึ้นของน้ำมัน อุปกรณ์ไม่ชำรุด	1	S	☒	☐
11	กรองอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นหุ่นท้าความสะอาด อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
12	ระดับน้ำมันหม้อน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระดับหม้อน้ำไม่รั่วซึม	1	S	☒	☐
13	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
14	ล้อรถดับ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป, ล้อยางไม่แตกร้าว, มีดอกยางใช้งานได้	3	D	☒	☐
15	ไม่มีไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ปั่นไม่ชำรุด, ไม่มีเสียงดัง น้ำมันไม่รั่วมาก	3	D	☒	☐

[illegible]

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	9 07 64	เวลาเริ่ม (Time Start):	13 00	เวลาสิ้นสุด (Time End):	14 30	ผู้อนุมัติ (Approve):	
ผู้ปฏิบัติงานจริง (Worker):		ผู้ตรวจ (Inspector):					

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Plan Date: 01/30/2568

☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☐ แก้ไขแล้ว(Completed)

[illegible][illegible]

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	19 07 68	เวลาเริ่มงาน (Time Start)	13 00	เวลาสิ้นสุดงาน (Time End)	14 30	ผู้อนุมัติ (Approve) :
ผู้ปฏิบัติงานจริง (Worker):		หมายเหตุ (Remark):				

WF-MT-04-3-01/02/2025

TFS

บริษัท เอสป้าสดี อิมพอร์ตกรุ๊ป จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) : รต ไร่หลักฟร 02

พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :

Plan Date 01/01/2568

รหัส (Code) : SS-8008

ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)

ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	ระบบ ความดันไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดใช้งานตามคู่มือได้ปกติ, ท้าความสะอาด	1	D	☒	☐
2	ระบบ ความดันไฟฟ้าไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดใช้งานตามคู่มือได้ปกติ, ท้าความสะอาด	1	D	☒	☐
3	แบตเตอรี่	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระดับน้ำกลั่นอยู่ในขีดปกติ, ไม่มีร่นกรดเกลือ, ท้าความสะอาด	1	S	☒	☐
4	ถังขยายน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ล้อยางไม่แตก ร้าว, มีดกอย่างใช้งาน ได้	3	D	☒	☐
5	ปั้มไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ปั้มไม่ชำรุด, ไม่มีเสียงดัง น้ำมันไม่รั่วมาก	3	D	☒	☐
6	กรองอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เปลี่ยนท้าความสะอาด			☒	☐
7	น้ำมันหัวฉีด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม สภาพพร้อมใช้งาน			☒	☐
8	หม้อน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยร้าวซึมของน้ำ			☒	☐
9	สายพาน/พัดลมหม้อน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีลักษณะเป็นพื้นสึกเค่น			☒	☐
10	ท่อ/สายน้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยร้าวซึมของน้ำมัน			☒	☐
11	เพลา/ข้อต่อขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตก ร้าว			☒	☐
12	เบรก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใช้งานได้ปกติ อุปกรณ์ไม่ชำรุด			☒	☐
13	ไฟส่องสว่าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป หลอดไฟไม่ขาด อุปกรณ์ไม่ชำรุด			☒	☐
14	ฉากของ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตก ร้าว สภาพพร้อมใช้งาน			☒	☐
15	กระบอกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยร้าวของน้ำมัน			☒	☐

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 09/07/68 เวลาเริ่ม (Time Start): 14:30 เวลาสิ้นสุด (Time End): 16:00 ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker): ผู้ตรวจสอบ (Remark):

WF-MT-04-3-01/02/2025

TFS

บริษัท เอสป้าสดี อิมพอร์ตกรุ๊ป จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) : รต ไร่หลักฟร 02

พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :

Plan Date 01/01/2568

รหัส (Code) : SS-8008

ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)

ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
16	กระบอกไฮดรอลิกหัวพวง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม			☒	☐
17	กระบอกไฮดรอลิกขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม			☒	☐
18	เสา	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย สภาพพร้อมใช้งาน			☒	☐
19	พวงมาลัย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย สภาพพร้อมใช้งาน			☒	☐
20	ไดร์ชาร์จ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ กระแสไฟ 24V			☒	☐
21	ไดร์สตรึง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ กระแสไฟ 24V			☒	☐
22	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย สภาพพร้อมใช้งาน			☒	☐
23	ถังน้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย สภาพพร้อมใช้งาน			☒	☐
24	ระดับน้ำมันเครื่อง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระดับน้ำมันไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน			☒	☐
25	เครื่องยนต์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม			☒	☐
26	แตร	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใช้งานได้ปกติ			☒	☐
27	สัญญาณไฟเลี้ยว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป หลอดไฟไม่ขาด อุปกรณ์ไม่ชำรุด			☒	☐
28	กระจกส่องหลัง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป กระจกไม่แตก สภาพพร้อมใช้งาน			☒	☐
					☐	☐
					☐	☐

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 09/07/68 เวลาเริ่ม (Time Start): 14:30 เวลาสิ้นสุด (Time End): 16:00 ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker): ผู้ตรวจสอบ (Remark):

WF-MT-04-3-01/02/2025

* ๖๐๕๐๐ *

 PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน							
ชื่อ (Name) :		รหัส (Code) :		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :		Plan Date : ๐๑.๑.๒๕๖๖	
รหัส (Code) :		ลักษณะ (Symbol) :		ดำเนินการแล้ว (Implemented)		ต้องแก้ไข (Correct)	
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)		
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)	
1	ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดใช้งานควบคุมได้ปกติ, ทำความสะอาด	1	D	☐	☐	
2	ระบบควบคุมด้วยไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดใช้งานควบคุมได้ปกติ, ทำความสะอาด	1	D	☐	☐	
3	เบรค	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระดับน้ำมันอยู่ในขีดปกติ, ไม่มีรบกวนการเคลื่อนที่, ทำความสะอาด	1	S	☐	☐	
4	กระบอกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	1	S	☐	☐	
5	ยางรอง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกหรือสภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☐	☐	
6	กรองอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เปลี่ยนถ้าความสะอาด	1	S	☐	☐	
7	น้ำมันฉีด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	1	S	☐	☐	
8	หม้อน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำ	1	S	☐	☐	
9	สายพานพัดลมหม้อน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	1	S	☐	☐	
10	ท่อ/สายน้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำมัน	1	S	☐	☐	
11	เพลชอยซ์เปลี่ยน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกหรือสภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☐	☐	
12	เบรค	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เบรคไม่สึก สภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☐	☐	
13	ไฟส่องสว่าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป หลอดไม่ขาด อุปกรณ์ไม่ชำรุด	1	D	☐	☐	
14	สัญญาณไฟเตือน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป หลอดไม่ขาด สภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☐	☐	
15	แตร	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใช้งานได้ปกติ	1	D	☐	☐	
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ							
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)	
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 19 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start): 16 00	เวลาสิ้นสุด (Time End): 17 00	ผู้อนุมัติ (Approve):				
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):	ผู้ตรวจสอบ (Remark):						

WF-MT-04-3-01/02/2025

* ๖๐๕๐๐ *

 PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน							
ชื่อ (Name) :		รหัส (Code) :		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :		Plan Date : ๐๑.๑.๒๕๖๖	
รหัส (Code) :		ลักษณะ (Symbol) :		ดำเนินการแล้ว (Implemented)		ต้องแก้ไข (Correct)	
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)		
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)	
16	กระบอกไฮดรอลิกหัวจ่าย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำมัน	1	S	☐	☐	
17	กระบอกไฮดรอลิกกับลิ้น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำมัน	1	S	☐	☐	
18	เสา	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด สภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☐	☐	
19	พวงมาลัย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด สภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☐	☐	
20	ไดร์ชาร์จ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ กระแส 12 V	1	D	☐	☐	
21	ไดร์สตาร์ท	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ กระแส 12 V	1	D	☐	☐	
22	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด สภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☐	☐	
23	ถังน้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด สภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☐	☐	
24	ระดับน้ำมันเครื่อง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระดับน้ำมันไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน	1	S	☐	☐	
25	เครื่องยนต์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำมัน	1	S	☐	☐	
26	กระบอกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป กระบอกไม่แตก สภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☐	☐	
27	สวิตช์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สวิตช์ไม่ชำรุด มีลักษณะใช้งานได้ดี	3	D	☐	☐	
28	ปั๊มไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ปั๊มไม่ชำรุด, ไม่มีเสียงดัง, น้ำมันไม่รั่วซึม	3	D	☐	☐	
					☐	☐	
					☐	☐	
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ							
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)	
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 19 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start): 16 00	เวลาสิ้นสุด (Time End): 17 00	ผู้อนุมัติ (Approve):				
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):	ผู้ตรวจสอบ (Remark):						

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอส อีเล็คทริค จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :		รณกร น 01		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :		เครื่องจักรเคลื่อนที่		Plan Date 01 ส.ย. 2568	
รหัส (Code) :		EN-8011		ลักษณะ (Symbol) :		☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)				
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)			
1	ระบบควบคุมตัวไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย ใช้งานควบคุมได้ปกติ และทำความสะอาด			☒	☐			
2	ระบบควบคุมตัวไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย ใช้งานควบคุมได้ปกติ และทำความสะอาด			☒	☐			
3	สวิตช์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่แตกร้าว มีฉนวนใช้งาน			☒	☐			
4	ปั๊มไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ไม่มีเสียงดัง น้ำมันไม่รั่วซึม			☒	☐			
5	กรองอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นที่ว่าง สะอาด			☒	☐			
6	ปั๊มหัวฉีด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่ว หรือใช้งาน			☒	☐			
7	หม้อน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยน้ำมันซึม			☒	☐			
8	สายพาน/พัดลมหม้อน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่สึกขาด และไม่เปื้อนที่ลัดเตน			☒	☐			
9	ท่อสายไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยน้ำมันซึม			☒	☐			
10	เพลาลูกเบี้ยว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว และไม่เสียงดัง			☒	☐			
11	เบรก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใช้งาน ได้ปกติ อุปกรณ์ไม่ชำรุด			☒	☐			
12	ไฟส่องสว่าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป หลอดไฟไม่ขาด อุปกรณ์ไม่ชำรุด			☒	☐			
13	กระบอก/ถัง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย ใช้งานควบคุมได้ปกติ และทำความสะอาด			☒	☐			
14	กระบอกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม			☒	☐			
15	แบตเตอรี่	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระดับน้ำกลั่นปกติ ไม่มีกรวยเกลือ และทำความสะอาด			☒	☐			

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ							
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)	

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	20 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start):	8 00	เวลาสิ้นสุด (Time End):	9 30	ผู้อนุมัติ (Approve):	
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):					

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอส อีเล็คทริค จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :		ผศ.รณกร น 01		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :		อาคาร โรงงาน 1		Plan Date 01 ส.ย. 2568	
รหัส (Code) :		MS-1020		ลักษณะ (Symbol) :		☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)				
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)			
1	ตู้ไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นที่ว่าง สะอาด	1	S	☒	☐			
2	สวิตช์ควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดสภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐			
3	มอเตอร์ขับเคลื่อน 1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรและแรงดัน	1	D	☒	☐			
4	มอเตอร์ขับเคลื่อน 2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรและแรงดัน	1	D	☒	☐			
5	สวิตช์ขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ ไม่มีรอยแตกร้าว	1	D	☒	☐			
6	ชุดเกียร์เฟือง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ ไม่มีรอยแตกร้าว	1	D	☒	☐			
7	โรมาสเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด ไม่มีรอยแตกร้าว	1	S	☒	☐			
8	ท่อชุดตัว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	1	S	☒	☐			
9	ชุดลูกปืน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ ไม่มีรอยแตกร้าว	1	D	☒	☐			
10	สายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ขาดชำรุด	1	S	☒	☐			
11	สวิตช์เบรกสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐			
12	เพลาลูกเบี้ยว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เพลาลูกเบี้ยว สภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐			
						☐	☐		
						☐	☐		
						☐	☐		

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ							
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)	

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	20 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start):	9 30	เวลาสิ้นสุด (Time End):	11 00	ผู้อนุมัติ (Approve):	
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):					

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอสที อีเลคทรอนิกส์ จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :		ฝ่ายรอบเตาอุตสาหกรรม 02		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :		อาคารโรงงาน 1		Plan Date : 01.01.2568	
รหัส (Code) :		MS-1021		ลักษณะ (Symbol) :		☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)				
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)			
1	ตู้ไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นที่น่าพอใจ	1	S	☒	☐			
2	สวิตช์ควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดสภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐			
3	มอเตอร์ขับเคลื่อน 1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสและแรงดัน	1	D	☒	☐			
4	มอเตอร์ขับเคลื่อน 2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสและแรงดัน	1	D	☒	☐			
5	ลัดขั้วเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ ไม่มีรอยแตกกร้าว	1	D	☒	☐			
6	ชุดเกียร์เฟือง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ ไม่มีรอยแตกกร้าว	1	D	☒	☐			
7	โรตารีเฟือง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด ไม่มีรอยแตกกร้าว	1	S	☒	☐			
8	ท่ออุทกวัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกกร้าว	1	S	☒	☐			
9	ชุดลูกปืน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ ไม่มีรอยแตกกร้าว	1	D	☒	☐			
10	สายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด	1	S	☒	☐			
11	สื่อน้ำมันสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐			
12	เพลาลัดขั้วเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เกลาไม่สึก สภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐			
					☐	☐			
					☐	☐			
					☐	☐			

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 20 07 68

เวลาเริ่ม (Time Start): 11 00

เวลาสิ้นสุด (Time End): 12 00

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):

ผู้ตรวจสอบ (Remark):

ผู้อนุมัติ (Approve):

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอสที อีเลคทรอนิกส์ จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :		ฝ่ายรอบเตาอุตสาหกรรม 03		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :		อาคารโรงงาน 1		Plan Date : 01.01.2568	
รหัส (Code) :		MS-1022		ลักษณะ (Symbol) :		☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)				
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)			
1	ตู้ไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นที่น่าพอใจ	1	S	☒	☐			
2	สวิตช์ควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดสภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐			
3	มอเตอร์ขับเคลื่อน 1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสและแรงดัน R9.50A S9.11A T3.33A 35.2Acc	1	D	☒	☐			
4	มอเตอร์ขับเคลื่อน 2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสและแรงดัน R9.50A S9.11A T3.33A 35.2Acc	1	D	☒	☐			
5	ลัดขั้วเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ ไม่มีรอยแตกกร้าว	1	D	☒	☐			
6	ชุดเกียร์เฟือง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ ไม่มีรอยแตกกร้าว	1	D	☒	☐			
7	โรตารีเฟือง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด ไม่มีรอยแตกกร้าว	1	S	☒	☐			
8	ท่ออุทกวัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกกร้าว	1	S	☒	☐			
9	ชุดลูกปืน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ ไม่มีรอยแตกกร้าว	1	D	☒	☐			
10	สายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด	1	S	☒	☐			
11	สื่อน้ำมันสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐			
12	เพลาลัดขั้วเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เกลาไม่สึก สภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐			
					☐	☐			
					☐	☐			
					☐	☐			

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 20 07 68

เวลาเริ่ม (Time Start): 13 00


เวลาสิ้นสุด (Time End): 15 00

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):

ผู้ตรวจสอบ (Remark):

ผู้อนุมัติ (Approve):

WF-MT-04-3-01/02/2025




PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :		ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 04		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations)	อาคารโรงงาน 1		Plan Date	วันที่ 25/08/2568	
รหัส (Code) :		MS-023		ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขเสร็จ(Completed)					
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)				
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)			
1	ตู้ไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ว่ามีกลิ่นควันระคาย	I	S	☒	☐			
2	สวิตช์ควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดสภาพพร้อมใช้งาน	I	S	☒	☐			
3	มอเตอร์ขับเคลื่อน 1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสและแรงดัน R10.50A S9.93A T10.20A 32.1Acc	I	D	☒	☐			
4	มอเตอร์ขับเคลื่อน 2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสและแรงดัน R10.50A S9.93A T10.20A	I	D	☒	☐			
5	ล้อขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ ไม่มีรอยแตกร้าว	I	D	☒	☐			
6	ชุดเกียร์ฟันเฟือง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ ไม่มีรอยแตกร้าว	I	D	☒	☐			
7	โครงผ้าครอบ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด ไม่มีรอยแตกร้าว	I	S	☒	☐			
8	หอคูลดวัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	I	S	☒	☐			
9	ชุดลูกปืน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ ไม่มีรอยแตกร้าว	I	D	☒	☐			
10	สายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ฉีกขาด	I	S	☒	☐			
11	ล้อยางสายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สภาพพร้อมใช้งาน	I	S	☒	☐			
12	เหลาดัดขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เหลาไม่สึก สภาพพร้อมใช้งาน	I	S	☒	☐			
					☐	☐			
					☐	☐			
					☐	☐			
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขปัญหาเชิงจักรกลผิดปกติ									
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)			
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 20/08/25		เวลาเริ่ม (Time Start): 15:00	เวลาสิ้นสุด (Time End): 17:00	ผู้อนุมัติ (Approve):					
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):							

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name):		เครื่องจักรหมายเลข 01		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations): อาคารโรงงาน 1		Plan Date: ๓๐/๓/๒๕๖๘	
รหัส (Code): SS-7001		ลักษณะ (Symbol): ☐ ไม่ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ สอดคล้อง (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)					
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)		
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)	
1	ตู้ไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เบื้องต้นทั่วอาคาร			☒	☐	
2	สวิตช์ควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สวิตช์พร้อมใช้งาน			☒	☐	
3	มอเตอร์บีบไฮดรอลิก1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรและแรงดัน			☒	☐	
4	มอเตอร์บีบไฮดรอลิก2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรและแรงดัน			☒	☐	
5	มอเตอร์บีบไฮดรอลิก3	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรและแรงดัน			☒	☐	
6	กระบอกไฮดรอลิก1-9	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม สภาพพร้อมใช้งาน			☒	☐	
7	เครื่องสูบล้าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระบบน้ำของเครื่องพร้อมใช้งาน			☒	☐	
8	สายท่อไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สายไม่แตกหรือชำรุดเสียหาย			☒	☐	
9	ลิ้นชักคัตการทำงาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระบบคัตการทำงานได้ปกติ			☒	☐	
10	สายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดฉีกขาด			☒	☐	
11	บ่อใส่เศษเหล็ก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป บ่อและแผ่นไม่แตกหรือชำรุด			☒	☐	
12	มอเตอร์สูบล้าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรและแรงดัน			☒	☐	
13	เกวียนรอกค้ำน้ำหนัก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เกวียนรอกตามมาตรฐาน			☒	☐	
14	ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระดับน้ำมันไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน			☒	☐	
15	เชอร์วินอยล์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เชอร์วินอยล์ทำงานปกติ			☒	☐	
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ							
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)	
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 21/07/68	เวลาเริ่ม (Time Start): 8:00		เวลาสิ้นสุด (Time End): 9:30	ผู้อนุมัติ (Approve):			
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):	ผู้ตรวจสอบ (Remark):						

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :		เครื่องมือวัดแบบพก 02		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :		อาคารโรงงาน 1		Plan Date : ๒๕๖๘ / ๒๕๖๘ / ๒๕๖๘	
รหัส (Code) :		SS-7002		ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)					
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)				
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)			
1	ตู้ไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นพื้นที่ความสะอาด			☒	☐			
2	สวิตช์ควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สวิตช์พร้อมใช้งาน			☒	☐			
3	มอเตอร์ปั๊มไฮดรอลิก1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏกระแสนแรงดัน			☒	☐			
4	มอเตอร์ปั๊มไฮดรอลิก2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏกระแสนแรงดัน			☒	☐			
5	มอเตอร์ปั๊มไฮดรอลิก3	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏกระแสนแรงดัน			☒	☐			
6	กระบอกไฮดรอลิก-9	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม สภาพร้อมใช้งาน			☒	☐			
7	เครื่องสูบล้าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระบบน้ำของเครื่องพร้อมใช้งาน			☒	☐			
8	สายท่อไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สายไม่แตกหรือชำรุดเสียหาย			☒	☐			
9	ลิ้นชักการทำงาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระบบลิ้นชักทำงานได้ปกติ			☒	☐			
10	สายไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดฉีกขาด			☒	☐			
11	บ่อใส่เศษเหล็ก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป บ่อและน้ำไม่แตกหรือชำรุด			☒	☐			
12	มอเตอร์สูบล้าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏกระแสนแรงดัน			☒	☐			
13	เกวียนแรงดันน้ำมัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เกวียนครบตามมาตรฐาน			☒	☐			
14	ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระดับน้ำมันไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน			☒	☐			
15	เซอร์วีนอยด์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เซอร์วีนอยด์ทำงานปกติ			☒	☐			
ตารางบันทึกผลดำเนินการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ									
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติ (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)			
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 21 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start) 9 30		เวลาสิ้นสุด (Time End) 11 00	ผู้อนุมัติ (Approve):					
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):	ผู้ตรวจสอบ (Remark):								

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name):		เครื่องวัดแบบพก 03		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations):		อาคาร โกดังเก็บสินค้า (บริเวณถนนหลัก)		Plan Date ๒๕๖๓/๒๕๖๓	
รหัส (Code):		SS-7003		ลักษณะ (Symbol):		☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ข้อบกพร่อง (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)				
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)			
1	ตู้ไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นไปตามมาตรฐาน			☒	☐			
2	รีโมทคอนโทรล	ตรวจสอบสภาพทั่วไป พร้อมใช้งาน			☒	☐			
3	มอเตอร์บีบไฮดรอลิก1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรและแรงดัน			☒	☐			
4	มอเตอร์บีบไฮดรอลิก2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรและแรงดัน R14.5A SI3.8A T15A 30.3Acc			☒	☐			
5	มอเตอร์บีบไฮดรอลิก3	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรและแรงดัน R14.3A SI3.8A T13.5A 3.2Acc			☒	☐			
6	ปั๊มไฮดรอลิก1-3	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย			☒	☐			
7	เซอร์วีนอยด์บีบ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เซอร์วีนอยด์ทำงานปกติ			☒	☐			
8	ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระดับน้ำมันไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน			☒	☐			
9	มอเตอร์ดูดลิ้ง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรและแรงดัน R2.5A S2.9A T3.2A 3.2Acc			☒	☐			
10	ลิ้นชักลิ้งทำงาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ลิ้นชักลิ้งทำงานได้ปกติ			☒	☐			
11	สายท่อไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกหรืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน			☒	☐			
12	กระบอกไฮดรอลิก1-9	ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้ำมันไม่รั่วซึม			☒	☐			
13	เครื่องดูดลิ้ง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน			☒	☐			
14	บ่อใส่เศษเหล็ก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน			☒	☐			
15	เกววัดแรงดันน้ำมัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน			☒	☐			
ตารางบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวัน									
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)			
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	21 07 ๕๕	เวลาเริ่ม (Time Start):	11 ๐๐	เวลาสิ้นสุด (Time End):	14 ๐๐	ผู้อนุมัติ (Approve):			
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):			ผู้ตรวจสอบ (Remark):						

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอสที อิมพอร์ต จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCEP CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	สถานีก๊าซออกซิเจนเหลว	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	ข้างอาคารสโตร์หลังสถานี น้ำมันเชื้อเพลิง	Plan Date :	04/01/2568	
รหัส (Code) :	EN-3000	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ ส้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติการ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ) Abnormal (ผิดปกติ)	
1	เกจวัดแรงดัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1		☒ ☐	
2	ท่อเดินก๊าซ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1		☒ ☐	
3	วาล์วเดินก๊าซ1-2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1		☒ ☐	
4	ถังบรรจุก๊าซ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1		☒ ☐	
5	เซฟตี้วาล์ว1-2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1		☒ ☐	
6	วาล์วปิด-เปิดการทำงาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1		☒ ☐	
7	วาล์ววัดแรงดัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1		☒ ☐	
8	วาล์วระบายความร้อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1		☒ ☐	
9	วาล์วแรงดันระบบ1-2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1		☒ ☐	
10	วาล์วระบายน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1		☒ ☐	
11	แผงระบายความร้อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1		☒ ☐	
12	ตู้ไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1		☒ ☐	
13	สายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1		☒ ☐	
14	ท่อส่งแก๊ส	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1		☒ ☐	
15	พัดลมระบาย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	1		☐ ☐	
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	22 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start) 8 00	เวลาสิ้นสุด (Time End) 9 30	ผู้อนุมัติ (Approve):		
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):				

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอสที อิมพอร์ต จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCEP CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	รถบรรทุกเทสมเทก 05	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	หน้าเตาหลอม	Plan Date :	04/01/2568	
รหัส (Code) :	MS-1013	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ ส้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติการ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ) Abnormal (ผิดปกติ)	
1	มอเตอร์ขับเคลื่อน1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป รั่วกระแสนะแรงดัน R1.6A S1.9A T1.9A I9.3Acc	1	S	☒ ☐	
2	มอเตอร์ขับเคลื่อน2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป รั่วกระแสนะแรงดัน R1.6A S1.9A T1.9A I5.20Acc	1	S	☒ ☐	
3	กระบอกไฮดรอลิก1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ชีตกันฝุ่นไม่ฉีกขาด	1	S	☒ ☐	
4	กระบอกไฮดรอลิก2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ชีตกันฝุ่นไม่ฉีกขาด	1	D	☒ ☐	
5	ชุดเกียร์ขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	1	D	☒ ☐	
6	ล้อขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	1	S	☒ ☐	
7	สลักเพลาขับ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่สึกหลวมก่อน	1	S	☒ ☐	
8	ชุดลูกปืนขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ลูกปืนไม่แตก	1	S	☒ ☐	
9	กระบอกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	1	D	☒ ☐	
10	ตู้ควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป่าฝุ่นทำความสะอาด	1	S	☒ ☐	
11	รีโมทคอนโทรล	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใช้งานได้ปกติ	1	D	☒ ☐	
12	วาล์วระบายความร้อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วาล์วเปิด	1	D	☒ ☐	
13	สายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยร้าว ไม่ฉีกขาด	1	S	☒ ☐	
14	เพลาขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	1	D	☒ ☐	
15	มอเตอร์ไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป รั่วกระแสนะแรงดัน	1	S	☒ ☐	
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	22 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start) 9 30	เวลาสิ้นสุด (Time End) 11 00	ผู้อนุมัติ (Approve):		
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):				

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Plan Date: 01/01/2568

☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ ถูกต้อง(Correct) ☒ เสร็จแล้ว(Completed)

[illegible][illegible]

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	22 07 ๕8	เวลาเริ่ม (Time Start):	9 30	เวลาสิ้นสุด (Time End):	11 00	ผู้อนุมัติ (Approve):	
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):					

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Plan Date 01/25/2019

☒ ดำเนินการไปแล้ว (Implemented)
 ☐ ผิด (Incorrect)
 ☐ เสร็จแล้ว (Completed)

ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เพิ่ม / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	มอเตอร์ขับเคลื่อน1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏกระแสนะและแรงดัน R3.55A S4.20A T3.72A 15.2Acc	1	S	☒	☐ R3.53S4.17T3.71 15.18 A
2	มอเตอร์ขับเคลื่อน2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏกระแสนะและแรงดัน R3.95A S4.06A T3.75A 18.7Acc	1	S	☒	☐ R3.53S4.6T3.71 18.6 A
3	กระบอกไฮดรอลิก1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ซิลกั้นฝุ่นไม่ฉีกขาด	1	S	☒	☐
4	กระบอกไฮดรอลิก2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ซิลกั้นฝุ่นไม่ฉีกขาด	1	D	☒	☐
5	ชุดเกียร์ขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ	1	D	☒	☐
6	ล้อขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	1	S	☒	☐
7	สลักเพลาคัม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่สึกเหลวมคอง	1	S	☒	☐
8	ชุดลูกปืนขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ลูกปืนไม่แตก	1	S	☒	☐
9	กระบอกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	1	D	☒	☐
10	ผู้ควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นหน้าที่ควบคุมสถานะ	1	S	☒	☐
11	รีโมทคอนโทรล	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใช้งานได้ปกติ	1	D	☒	☐
12	ราวบรรจรถยกเหล็ก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป รางยึดแน่น	1	D	☒	☐
13	สายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยร้าว ไม่ฉีกขาด	1	S	☒	☐
14	เสาขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	1	D	☒	☐
15	มอเตอร์ไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏกระแสนะและแรงดัน R6.62A S6.81A T6.75A 47.7Acc	1	S	☒	☐ R6.61S6.76T6.72 47.68

[illegible]

วันที่ปฏิบัติงาน (Actual Date):	22 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start):	11 00	เวลาสิ้นสุด (Time End):	12 00	ผู้อนุมัติ (Approve):	
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):					

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

[illegible]

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name):		รณกร วรรณเทศน์เหล็ก 07		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations):		บนคาทาลอม		Plan Date: 01.01.2568	
รหัส (Code):		MS-1015		ลักษณะ (Symbol):		☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)				
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)			
1	มอเตอร์ขับเคลื่อน 1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏกระแสนะแรงเกิน R3.60A S3.48A T4.09A 15.2Acc	1	S	☒	☐ R3.58, S3.47, T4.1, 15.19 A			
2	มอเตอร์ขับเคลื่อน 2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏกระแสนะแรงเกิน R3.72A S3.93A T4.1A 30.40Acc	1	S	☒	☐ R3.58, S3.47, T4.1, 30.35 A			
3	กระบอกไฮดรอลิก 1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ข้อจำกัด	1	S	☒	☐			
4	กระบอกไฮดรอลิก 2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ข้อจำกัด	1	D	☒	☐			
5	ชุดเกียร์ขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ	1	D	☒	☐			
6	ล้อขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตก	1	S	☒	☐			
7	สลักเพลาขับ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่สึกหรน	1	S	☒	☐			
8	ชุดลูกปืนขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ลูกปืนไม่แตก	1	S	☒	☐			
9	กระบอกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตก	1	D	☒	☐			
10	ผู้ควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ปฏิบัติตามระบอบ	1	S	☒	☐			
11	รีโมทคอนโทรล	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใช้งานได้ดี	1	D	☒	☐			
12	วาล์วบนรถบรรทุก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป รั่วซึม	1	D	☒	☐			
13	สายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยฉีกขาด	1	S	☒	☐			
14	เพลาขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตก	1	D	☒	☐			
15	มอเตอร์ไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏกระแสนะแรงเกิน R7.1A S7.3A T6.92A	1	S	☒	☐ R7.1, S7.2, T6.9			
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ									
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติ (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)			
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 22.07.68	เวลาเริ่ม (Time Start): 13.00	เวลาสิ้นสุด (Time End): 15.00	ผู้อนุมัติ (Approve):						
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):	ผู้ตรวจสอบ (Remark):								

WF-MT-04-3-01/02/2025




PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

[illegible]

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name):		รอบตรวจทุกสัปดาห์ 08		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations):		บนคาทอลอน		Plan Date 01/01/2568	
รหัส (Code):		MS-016		ลักษณะ (Symbol):		☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ สอดแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)				
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)			
1	มอเตอร์ขับเคลื่อน1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสและแรงดัน R3.81A S10.1A T5.5A 11.1Acc	1	S	☒	☐ R3.82, S10.1, T5.49, 11.12			
2	มอเตอร์ขับเคลื่อน2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสและแรงดัน R4.05A S4.12A T3.30A 12.9Acc	1	S	☒	☐ R3.92, S10.1, T5.49, 12.98			
3	กระบอกไฮดรอลิก1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ซิลกั่มฝุ่นไม่อุดตัน	1	S	☒	☐			
4	กระบอกไฮดรอลิก2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม ซิลกั่มฝุ่นไม่อุดตัน	1	D	☒	☐			
5	ชุดเกียร์ขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	1	D	☒	☐			
6	ล้อขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	1	S	☒	☐			
7	สลักเพลาหุ้ม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีสึกหรอมจน	1	S	☒	☐			
8	ชุดลูกปืนขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ลูกปืนไม่แตก	1	S	☒	☐			
9	กระบอกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	1	D	☒	☐			
10	ผู้ควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นผู้นำความสะอาด	1	S	☒	☐			
11	วิธีนำทออลโทรล	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใช้งานได้ปกติ	1	D	☒	☐			
12	วางรอบรทุกสัปดาห์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วางดินแน่น	1	D	☒	☐			
13	สายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยฉีก ไม่ชำรุด	1	S	☒	☐			
14	เพลาขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	1	D	☒	☐			
15	มอเตอร์ไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสและแรงดัน R6.80A S6.50A T8.52A 13.2Acc	1	S	☒	☐ R6.75, S6.49, T8.51, 13.15			
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขปัญหาเครื่องจักรผิดปกติ									
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)			
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	22 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start):	15 00	เวลาสิ้นสุด (Time End):	17 00	ผู้อนุมัติ (Approve):			
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):							

WF-MT-04-3-01/02/2025




PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

[illegible]

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :		ทวิตองกรอนัน โสรวอลิก		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations)		อาคารโรงงาน 2		Plan Date 0...1...07...2568	
รหัส (Code) :		7007		ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)					
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)				
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)			
1	ตู้ไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็ญนที่ความสะอาด	1		☐	☐			
2	มอเตอร์ 1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป มอเตอร์ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	1		☐	☐			
3	มอเตอร์ 2	ตรวจสอบสภาพทั่วไป มอเตอร์ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	1		☐	☐			
4	ถังน้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☐	☐			
5	เกวียดแรงดันน้ำมัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใช้งานได้ปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☐	☐			
6	ชุดกรองน้ำมันแ่นกรอง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่เสียหายหรือมีสิ่งสกปรกอุดตันไป	1		☐	☐			
7	โซลินอยด์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ	1		☐	☐			
8	ท่อข้อต่อน้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่รั่วซึมหรือแตกเียว	1		☐	☐			
9	ชุดระบายความร้อนน้ำมัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ทำงานปกติ	1		☐	☐			
10	ไฟสัญญาณ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ทำงานปกติ	1		☐	☐			
			1		☐	☐			
					☐	☐			
					☐	☐			
					☐	☐			
					☐	☐			
					☐	☐			
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ									
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	ล้มผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)			
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	26 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start) 11 00	เวลาสิ้นสุด(Time End) 12 00	ผู้อนุมัติ (Approve) :					
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):							

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอสซี อีเอ็มพี จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name):	รถบรรทุกเก็บเหล็ก 01	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations):	เครื่องจักรเคลื่อนที่	Plan Date:	01/07/2568	
รหัส (Code):	SS-8012	ลักษณะ (Symbol):	☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย ใช้งานควบคุมได้ปกติ และทำความสะอาด	1		☒	☐
2	ระบบควบคุมด้วยไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย ใช้งานควบคุมได้ปกติ และทำความสะอาด	1		☒	☐
3	เบรคมือ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระดับน้ำมันเบรคมือ ไม่มีคราบสกปรก และทำความสะอาด	1		☒	☐
4	ล้อยาง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่แตก ร้าว มีดอกยาง ใช้งานได้	3		☒	☐
5	ชุดปั๊มไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ไม่มีเสียงดัง น้ำมันไม่รั่วซึม	3		☒	☐
6	กระบอกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยร้าวของน้ำมัน	1		☒	☐
7	กรองอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เปลี่ยนตามกำหนด	1		☒	☐
8	ปั๊มหัวฉีด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่ว หรือใช้งาน	1		☒	☐
9	หม้อน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยร้าวหรือรั่วซึม	1		☒	☐
10	สายพานพัดลมหม้อน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ฉีกขาด และไม่เป็นหินลิ่มเกาะ	1		☒	☐
11	ท่อสายพานไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยร้าวหรือรั่วซึม	1		☒	☐
12	เพลยขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกหรือร้าว และไม่มีเสียงดัง	1		☒	☐
13	เบรค	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใช้งานได้ปกติ อุปกรณ์ไม่ชำรุด	1		☒	☐
14	ไฟส่องสว่าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป หลอดไฟไม่ขาด อุปกรณ์ไม่ชำรุด	1		☒	☐
15	เครื่องยนต์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีคราบน้ำมัน	1		☒	☐
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	วันที่เกิดปัญหา (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	24 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start):	13 00	เวลาสิ้นสุด (Time End):	15 00	ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):				

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอสซี อีเอ็มพี จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name):	รถบรรทุกเก็บเหล็ก 01	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations):	หน้าคาถาถม	Plan Date:	01/07/2568	
รหัส (Code):	SS-8012	ลักษณะ (Symbol):	☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
16	โครงสร้าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป โครงสร้างได้ปกติ ไม่สนิมหรือเสียงดังจนผิดปกติ	1		☒	☐
17	โครงสร้าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป โครงสร้างได้ปกติ อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒	☐
18	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ถังน้ำมันไม่รั่วซึม ฝาปิดถังน้ำมันไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒	☐
19	ถังน้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ถังน้ำมันไม่รั่วซึม ฝาปิดถังน้ำมันไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒	☐
20	สัญญาณไฟเลี้ยว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สัญญาณไฟเลี้ยวทำงานปกติ ไม่ขาด หรือชำรุด	1		☒	☐
21	ระบบบังคับเลี้ยว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระบบบังคับเลี้ยวทำงานได้ปกติ	1		☒	☐
22	กรองเครื่อง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป กรองไม่อุดตัน ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒	☐
23	กรองเชื้อเพลิง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป กรองไม่อุดตัน ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒	☐
24	กรองคั่นน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป กรองไม่อุดตัน ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒	☐
25	ระบบเกียร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระบบเกียร์ทำงานได้ปกติ	1		☒	☐
26	ระบบพียงท้าย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระบบพียงท้ายทำงานได้ปกติ	1		☒	☐
27	กระบอกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ฉีกขาดหรือรั่วซึมผิดปกติ	1		☒	☐
28	ระบบเบรค	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระบบเบรคทำงานปกติ	1		☒	☐
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	วันที่เกิดปัญหา (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	24 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start):	13 00	เวลาสิ้นสุด (Time End):	15 00	ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):				

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท เอส.บี.เอส.ซี. จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	รถบรรทุกแบบเล็ก 02	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	เครื่องจักรเคลื่อนที่	Plan Date :	01/01/2568	
รหัส (Code) :	SS-8013	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย ใช้งานควบคุมได้ปกติ และทำความสะอาด	1		☒	☐
2	ระบบควบคุมด้วยไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย ใช้งานควบคุมได้ปกติ และทำความสะอาด	1		☒	☐
3	แบตเตอรี่	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระดับน้ำกลั่นปกติ ไม่มีคราบเกลือ และทำความสะอาด	1		☒	☐
4	ล้อยาง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่แตก ร้าว มีดอกยาง ใช้งานได้	3		☒	☐
5	ชุดปั๊มไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ไม่มีเสียงดัง น้ำมันไม่รั่วซึม	3		☒	☐
6	กระบอกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยรั่วของน้ำมัน	1		☒	☐
7	กรองอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นชิ้นที่วางสะอาด	1		☒	☐
8	น้ำมันเชื้อเพลิง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่ว หรือใช้งาน	1		☒	☐
9	หม้อน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยรั่วซึม	1		☒	☐
10	สายพานพัดลมหม้อน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ผิดปกติ และไม่เป็นพื้นสึกและ	1		☒	☐
11	ท่อสายพานไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยร้าวซึม	1		☒	☐
12	เพลาข้อเหวี่ยง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตก ร้าว และไม่มีเสียงดัง	1		☒	☐
13	เบรก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใช้งานได้ตามปกติ อุปกรณ์ไม่ชำรุด	1		☒	☐
14	ไฟส่องสว่าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป หลอดไฟไม่ขาด อุปกรณ์ไม่ชำรุด	1		☒	☐
15	เครื่องยนต์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีการรั่วซึม	1		☒	☐
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	24 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start):	15 00	เวลาสิ้นสุด (Time End):	17 00	ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):				

WF-MT-04-3-01/02/2025




บริษัท เอส.บี.เอส.ซี. จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	รถบรรทุกแบบเล็ก 02	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	บนตัวรถ	Plan Date :	01/01/2568	
รหัส (Code) :	SS-8013	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
16	โครงสร้าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทำงานได้ตามปกติ ไม่สนิมหรือเสียงดังจนเกินไป	1		☒	☐
17	โครงสร้าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทำงานได้ตามปกติ อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒	☐
18	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ถังน้ำมันไม่รั่วซึม ฝาปิดถังน้ำมันไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒	☐
19	ถังน้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ถังน้ำมันไม่รั่วซึม ฝาปิดถังน้ำมันไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒	☐
20	สัญญาณไฟเลี้ยว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สัญญาณไฟเลี้ยวทำงานปกติ ไม่ขาด หรือชำรุด	1		☒	☐
21	ระบบบังคับเลี้ยว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระบบบังคับเลี้ยวทำงานได้ตามปกติ	1		☒	☐
22	กรองเครื่อง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป กรองไม่อุดตัน ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒	☐
23	กรองเชื้อเพลิง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป กรองไม่อุดตัน ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒	☐
24	กรองคักน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป กรองไม่อุดตัน ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒	☐
25	ระบบเกียร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระบบเกียร์ทำงานได้ตามปกติ	1		☒	☐
26	ระบบเพื่องาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระบบคอกเลี้ยวทำงานได้ตามปกติ	1		☒	☐
27	ระบบขับเคลื่อนหลัก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังหรือผิดปกติ	1		☒	☐
28	ระบบแอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระบบแอร์ทำงานปกติ	1		☒	☐
					☐	☐
					☐	☐
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	24 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start):	15 00	เวลาสิ้นสุด (Time End):	17 00	ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):				

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :		รณกร ทั่วสุขเกษม 03		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations)		Plan Date 01.11.2568	
รหัส (Code) :		SS-8014		ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)		
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)	
1	ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย ใช้งานควบคุมได้ปกติ และทำงานสะอาด	1		☐	☐	
2	ระบบควบคุมด้วยไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย ใช้งานควบคุมได้ปกติ และทำงานสะอาด	1		☐	☐	
3	แบตเตอรี่	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระดับน้ำกลั่นปกติ ไม่มีคราบน้ำมัน และทำงานสะอาด	1		☐	☐	
4	ล้อยาง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่แตก ร้าว มีดอกยาง ใช้งานได้	3		☐	☐	
5	ชุดปั๊มไฮดรอลิกคัม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ไม่มีเสียงดัง น้ำมันไม่รั่วมาก	3		☐	☐	
6	กระบอกไฮดรอลิกคัม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยรั่วของน้ำมัน	1		☐	☐	
7	กรองอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นฝุ่นทำงานสะอาด	1		☐	☐	
8	ปั๊มหัวฉีด	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่ว หรือมีใช้งาน	1		☐	☐	
9	หม้อน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	1		☐	☐	
10	สายพานพัดลมหม้อน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่สึกกร่อน และไม่เปื้อนหินตึกเลน	1		☐	☐	
11	ท่อสายน้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว	1		☐	☐	
12	เพลงชอยซ์เบรค	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกร้าว และไม่มีเสียงดัง	1		☐	☐	
13	เบรค	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใช้งานได้ปกติ อุปกรณ์ไม่ชำรุด	1		☐	☐	
14	ไฟส่องสว่าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป หลอดไฟไม่ขาด อุปกรณ์ไม่ชำรุด	1		☐	☐	
15	เครื่องยนต์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีการรั่วซึม	1		☐	☐	

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 25 07 68

เวลาเริ่ม (Time Start) 8 00

เวลาสิ้นสุด (Time End) 10 00

ผู้อนุมัติ (Approve):

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):

ผู้ตรวจสอบ (Remark):

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :		รอบตรวจทุกสัปดาห์ 03		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :		บนเสาหลัก		Plan Date 01 ต.ย. 2568	
รหัส (Code) :		SS-8014		ลักษณะ (Symbol) :		☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)				
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)			
16	โครงสร้าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใช้งาน ได้ปกติ ไม่เห็นหรือเสียงดังจนเกินไป	1		☐	☐			
17	โครงสร้าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใช้งาน ได้ปกติ อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☐	☐			
18	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ถังน้ำมันไม่รั่วซึม ฝาปิดถังน้ำมันไม่ชำรุดเสียหาย	1		☐	☐			
19	ถังน้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ถังน้ำมันไม่รั่วซึม ฝาปิดถังน้ำมันไม่ชำรุดเสียหาย	1		☐	☐			
20	สัญญาณไฟเตือน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สัญญาณไฟเตือนทำงานปกติ ไม่ขาด หรือชำรุด	1		☐	☐			
21	ระบบบังคับเลี้ยว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระบบคอลโทรลทำงาน ได้ปกติ	1		☐	☐			
22	กรองเครื่อง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป กรองไม่อุดตัน ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☐	☐			
23	กรองเชื้อเพลิง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป กรองไม่อุดตัน ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☐	☐			
24	กรองคักน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป กรองไม่อุดตัน ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☐	☐			
25	ระบบเบรก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระบบคอลโทรลทำงาน ได้ปกติ	1		☐	☐			
26	ระบบพียงท้าย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระบบคอลโทรลทำงาน ได้ปกติ	1		☐	☐			
27	กระบอกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีขาลหรือมีลมผิดปกติ	1		☐	☐			
28	ระบบแอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระบบแอร์ทำงานปกติ	1		☐	☐			
					☐	☐			
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ									
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)			
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	25 09 68	เวลาเริ่ม (Time Start) :	8 00	เวลาสิ้นสุด (Time End) :	10 00	ผู้อนุมัติ (Approve) :			
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):							

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอสซี อีเอ็มซี จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	รถบรรทุกเก็บเหล็ก 04	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	เครื่องจักรเคลื่อนที่	Plan Date :	01/07/2568	
รหัส (Code) :	SS-8015	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ) Abnormal (ผิดปกติ)	
1	ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย ใช้แรงควบคุมได้ปกติ และทำความสะอาด	1		☒ ☐	
2	ระบบควบคุมด้วยไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย ใช้แรงควบคุมได้ปกติ และทำความสะอาด	1		☒ ☐	
3	เบรกเกอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระดับน้ำมันปกติ ไม่มีกระแสเกิน และทำความสะอาด	1		☒ ☐	
4	สวิตช์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่แตกหัก มีฉนวนดี ใช้งานได้ดี	3		☒ ☐	
5	ชุดปั๊มไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ไม่มีเสียงดัง น้ำมันไม่รั่วซึม	3		☒ ☐	
6	กระบอกไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยรั่วซึม	1		☒ ☐	
7	กรวยอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นฝุ่นทำความสะอาด	1		☒ ☐	
8	น้ำมันเชื้อเพลิง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่ว หรือใช้งาน	1		☒ ☐	
9	หม้อน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยรั่วซึม	1		☒ ☐	
10	สายพานพัดลมหม้อน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่สึกขาด และไม่เปื้อนฝุ่นสกปรก	1		☒ ☐	
11	ท่อสายพานไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยรั่วซึม	1		☒ ☐	
12	เพลาข้อเหวี่ยง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกหัก และไม่มีเสียงดัง	1		☒ ☐	
13	เบรก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใช้แรงได้ปกติ อุปกรณ์ไม่ชำรุด	1		☒ ☐	
14	ไฟส่องสว่าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป หลอดไฟไม่ขาด อุปกรณ์ไม่ชำรุด	1		☒ ☐	
15	เครื่องยนต์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีควันขาว	1		☒ ☐	
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	25/07/8	เวลาเริ่ม (Time Start) 10:00	เวลาสิ้นสุด (Time End) 12:00	ผู้อนุมัติ (Approve):		
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):				

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอสซี อีเอ็มซี จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	รถบรรทุกเก็บเหล็ก 04	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :	บนคาบหลอม	Plan Date :	01/07/2568	
รหัส (Code) :	SS-8015	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ) Abnormal (ผิดปกติ)	
16	โครงสร้าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป โครงสร้างได้ปกติ ไม่สนิมหรือเสียหายจนเกินไป	1		☒ ☐	
17	โครงสร้าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป โครงสร้างได้ปกติ อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒ ☐	
18	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ถังน้ำมันไม่รั่วซึม ฝาปิดถังน้ำมันไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒ ☐	
19	ถังน้ำมันไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ถังน้ำมันไม่รั่วซึม ฝาปิดถังน้ำมันไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒ ☐	
20	สัญญาณไฟเตือน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สัญญาณไฟเตือนทำงานปกติ ไม่ขาด หรือชำรุด	1		☒ ☐	
21	ระบบบังคับเลี้ยว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระบบบังคับเลี้ยวทำงานได้ปกติ	1		☒ ☐	
22	เครื่องยนต์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เครื่องไม่สูดดม ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒ ☐	
23	เครื่องเชื่อม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เครื่องไม่สูดดม ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒ ☐	
24	เครื่องดับเพลิง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เครื่องไม่สูดดม ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒ ☐	
25	ระบบเกียร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระบบเกียร์ทำงานได้ปกติ	1		☒ ☐	
26	ระบบพียงท้าย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระบบพียงท้ายทำงานได้ปกติ	1		☒ ☐	
27	ระบบไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีการรั่วซึมหรือผิดปกติ	1		☒ ☐	
28	ระบบแอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ระบบแอร์ทำงานปกติ	1		☒ ☐	
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	25/07/8	เวลาเริ่ม (Time Start) 10:00	เวลาสิ้นสุด (Time End) 12:00	ผู้อนุมัติ (Approve):		
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):				

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอส อีเอ็มซี จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) : เครื่องอัดลมแบบสกรู 05		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) : ข้างอาคารคาทอลิก		Plan Date : 01 มิ.ย. 2568		
รหัส (Code) : EN-S005		ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)				
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	ผู้ก่อน Control	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทำความสะอาด, ดูฝุ่น, ปูนคราบในถังดูดเสียง	1	S	☒	☐
2	กรองอากาศและหม้อกรองอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทำความสะอาด ไม่สกปรก และอุดตัน	1	S	☒	☐
3	เสียงการทำงานของเครื่อง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	1	D	☒	☐
4	ข้อต่อสายไฟของตู้ควบคุมมอเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เช็กความหลวม-ขัน-อัด	1	S	☒	☐
5	มอเตอร์ 45 kw	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแส R43.2A S43.7A T46.5A 26.5Acc	1	D	☒	☐
6	ระดับน้ำมัน	ตรวจสอบระดับน้ำมัน Oil Level gauge 0.8 MPA	1	D	☒	☐
7	เช็กลู่วาล์วแรงดัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดแรงดัน 0.8 MPA	1	D	☒	☐
8	มอเตอร์ในพัดลมระบายอากาศ 0.55 kw	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแส R2.50A S2.53A T2.67A 10.9Acc	1	D	☒	☐
9	ใบพัดลมระบายอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจสอบการรบกวน	1	S	☒	☐
10	ปั๊มจ่าย ชุดปั๊ม-ข้อต่อปั๊ม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงดังผิดปกติ รอยรั่วซึม	1	D	☒	☐
11	แอมบร่าความร้อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นที่ทำความร้อน	1	S	☒	☐
12	สายน้ำมัน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป รอยแตก	1	D	☒	☐
13	เขี้ยวตัว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทำความสะอาด อุปกรณ์เขี้ยวตัวไม่ชำรุด	3	D	☒	☐
14	มอเตอร์หรือเครื่องผสมที่ใช้กับปั๊ม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทำความสะอาด มอเตอร์ ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	3	D	☒	☐
15	น้ำมันปั๊ม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทำความสะอาด ต้องอยู่ในระดับ	6	S	☒	☐

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)

สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)

การแก้ไข (Corrective)

ระยะเวลา (Time)

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)

ผลการแก้ไข (Results)

ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date) : 26 07 68

เวลาเริ่ม (Time Start) : 8 00

เวลาสิ้นสุด (Time End) : 10 00

ผู้อนุมัติ (Approve) : _____

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker) : _____

ผู้ตรวจสอบ (Remark) : _____

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ทีเอส อีเอ็มซี จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) : รถแม็กโคร 08 (สินค้า/ZX210-SG)		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) : ลานสนามเด็ก		Plan Date : 01 มิ.ย. 2568		
รหัส (Code) : SS-8016		ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)				
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	มอเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสและแรงดัน 16.2Acc	1	D	☒	☐
2	พัดลมระบายอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นที่ทำความร้อน	1	S	☒	☐
3	มอเตอร์พัดลม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐
4	น้ำมันระบบไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้ำมันไม่รั่วซึม	1	S	☒	☐
5	ตู้ไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นที่ทำความร้อน	1	S	☒	☐
6	ระบบขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐
7	หม้อแปลง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
8	พัดลมระบายอากาศตู้ไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทำความสะอาด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
9	ระบบคอนโทรล	ตรวจสอบสภาพทั่วไป คอนโทรลไม่ทำงาน ไม่เหลว สภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐
10	สายไฟทั่วไป	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ขาด ไม่ชำรุด	1	S	☒	☐
11	ระบบแอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สายพานไม่ฉีกขาด มอเตอร์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
12	ระบบเกียร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐
13	ระบบยกฐานไฮดรอลิก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำมันรั่วซึม	1	D	☒	☐
14	ระบบไฟส่องสว่าง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป หลอดไฟไม่ขาด ใช้งานได้ปกติ	1	S	☒	☐
15	ระบบเบรก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เบรกไม่ลื่น อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	D	☒	☐

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)

สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)

การแก้ไข (Corrective)

ระยะเวลา (Time)

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)

ผลการแก้ไข (Results)

ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date) : 26 07 68

เวลาเริ่ม (Time Start) : 10 00


เวลาสิ้นสุด (Time End) : 12 00

ผู้อนุมัติ (Approve) : _____

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker) : _____

ผู้ตรวจสอบ (Remark) : _____

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

[illegible]


WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name):	รชกาคัดถนน	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations):	ลานสนามเด็ก		Plan Date: ๐๑.๑๒.๒๕๖๘	
รหัส (Code):	HR-8017	ลักษณะ (Symbol):	☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ซ่อมแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	แบตเตอรี่ 12V 4 ลูก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป แบตเตอรี่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1	S	☒	☐
2	สวิชต์ฉุกเฉิน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สามารถเปิดใช้งานได้ปกติ	1	D	☒	☐
3	ไฟเตือน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไฟเตือนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หลอดไฟไม่ขาด	1	D	☒	☐
4	สวิชต์ควบคุม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สามารถเปิดใช้งานได้ปกติ	1	D	☒	☐
5	ใบพัดรุ่น 4 ใบ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุดเสียหาย	1	D	☒	☐
6	ล้อยาง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ดอกยางไม่หมด ยางไม่สึกหลอจนเกินไป	1	S	☒	☐
7	กระบอกฉีดน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุดเสียหาย ไม่แตกหัก	1	S	☒	☐
8	พัดลมระบายอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใช้งานได้ปกติ ไม่บวมเกินไป	1	D	☒	☐
9	หัวถัง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุดเสียหาย	1	S	☒	☐
10	โซ่ขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตกหรือร้าวจนชำรุด	1	S	☒	☐
11	สวิตช์ดับไฟ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่สึกหรอจนเกินไป	1	S	☒	☐
12	มอเตอร์ขับเคลื่อน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป มอเตอร์ไม่สั่นหรือเสียงดังจนเกินไป	1	D	☒	☐
13	ถังน้ำฉีดน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุดเสียหาย	1	D	☒	☐
14	กรองคัตวาล์ว	ตรวจสอบสภาพทั่วไป เป็นไปตามวาล์วสภาวะหรือเปลี่ยนกรองใหม่	1	S	☒	☐
15	ชุดฉีดน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใช้งานได้ปกติ ไม่บวมเกินไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1	D	☒	☐
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	26 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start)	13 00	เวลาสิ้นสุด (Time End)	15 00	ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):				

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :	Wei scrubber	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations)	ข้างกองคาสังกะทิมณี	Plan Date : ๐...1..๖-๘..2568		
รหัส (Code) :	EN-1018	ลักษณะ (Symbol) :	☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)			
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	หอบ้าบดอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒	☐
2	ใช้น้ำหมุนเวียน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ท่่างานปกติมอเตอร์ไม่สั่น	1		☒	☐
3	พัดลมดูดอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ท่่างานปกติมอเตอร์ไม่สั่น	1		☒	☐
4	ระบบท่อน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรั่วซึม ไม่แตกฉ่ำว	1		☒	☐
5	อุปกรณ์วัดและควบคุมอัตโนมัติ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป แรงดันอยู่ในระดับมาตรฐาน	1		☒	☐
6	ท่อไ้เพอร์กลาสและปล้องอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒	☐
7	ระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุมการทำงาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ปุ่มกดลโ้ทร่าใช้งานได้ปกติ	1		☒	☐
8	หัวฉีดน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ท่่างานได้ปกติ หัวฉีดน้ำไม่อุดตัน	1		☒	☐
9	ท่อน้ำ PVC	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรั่วซึม อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒	☐
10	สวิชต์ควบคุมการทำงาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ปุ่มสวิชต์ควบคุมใช้งานได้ปกติ อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒	☐
11	กระจะอะกลีติก	ตรวจสอบสภาพทั่วไป อุปกรณ์ไม่ชำรุด กระจะไม่มีรั่ว	1		☒	☐
12	สลักยึดปล้องอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป สลักไม่ขาด ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒	☐
13	มอเตอร์พัดลมดูดอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป มอเตอร์ไม่ร้อนมากจนเกินไป ตรวจวัดกระแสไฟฟ้่า	1		☒	☐
14	มอเตอร์ปั้มน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป มอเตอร์ไม่ร้อนมากจนเกินไป ตรวจวัดกระแสไฟฟ้่า	1		☒	☐
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ						
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 27, 07, 8	เวลาเริ่ม (Time Start): 8 ๐๐	เวลาสิ้นสุด (Time End): 9 30	ผู้อนุมัติ (Approve):			
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):	ผู้ตรวจสอบ (Remark):					

WF-MT-04-3-01/02/2025



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name) :		Bag Filler		พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations) :		ข้างคอนคาสท์ฝั่งถนน		Plan Date 0...1...ค.ย...2568.	
รหัส (Code) :		EN-1006		ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)					
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)				
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)			
1	หอบ้าบ่ออากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒	☐			
2	พัดลมดูดอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ทำงานปกติเสียงดังไม่สูง	1		☒	☐			
3	ระบบท่อน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีน้ำรั่วซึม ไม่แตกร้าว	1		☒	☐			
4	อุปกรณ์วัดและความดันอัตโนมัติ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป แรงดันอยู่ในระดับมาตรฐาน	1		☒	☐			
5	ท่อปล่อยอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒	☐			
6	ระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุมการทำงาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ปุ่มกดสตาร์ท/หยุดทำงานได้ปกติ	1		☒	☐			
7	สวิตช์ควบคุมการทำงาน	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ปุ่มสวิตช์ควบคุมทำงานได้ปกติ อุปกรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย	1		☒	☐			
8	มอเตอร์พัดลมดูดอากาศ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป มอเตอร์ไม่ร้อนมากจนเกินไป ตรวจวัดกระแสไฟฟ้า	1		☒	☐			
					☐	☐			
					☐	☐			
					☐	☐			
					☐	☐			
					☐	☐			
					☐	☐			
					☐	☐			
					☐	☐			
ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ									
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)			
วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date):	27 07 68	เวลาเริ่ม (Time Start) 9 30	เวลาสิ้นสุด (Time End) 11 00	ผู้อนุมัติ (Approve):					
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):		ผู้ตรวจสอบ (Remark):							

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Plan Date : 01/08/2568


ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)

ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	มอเตอร์ปั๊มน้ำเข้าชุดถัง 19 kw AC	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏกระแสน้ำมันมอเตอร์ R13.42A S15.27A T16A 27.5Acc 35°C			☒	☐ R13.42, S15.27, T16.01, 27.48 Acc
2	ปั๊มน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ปั๊มน้ำไม่รั่ว ไม่มีเสียงผิดปกติ			☒	☐
3	มอเตอร์พัดลมทำความเย็น 5.5 kw AC	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏกระแสน้ำมันมอเตอร์ R11.71A S10.58A T11.82A 4.35Acc 32°C			☒	☐ R11.71, S10.58, T11.79, 4.32 Acc, 38°C
4	ท่อส่งน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่แตก รั่วซึม ชำรุด			☒	☐
5	ตู้ดูดถัง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตก			☒	☐
6	ถอย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ไม่สั่น			☒	☐
7	ถังพักน้ำเข้าปั๊ม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่รั่ว ไม่แตก ร้าว			☒	☐
8	ชุดลูกปืนมอเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ			☒	☐
9	ใบพัดลมทำความเย็น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใบพัดไม่ชำรุด แตกหัก			☒	☐
10	ไคโวลต์น้ำเข้าถังพัก 0.25 kw	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏกระแสน้ำมันมอเตอร์			☒	☐
11	กรอง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย			☒	☐
					☐	☐
					☐	☐

[illegible]

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):	ผู้ตรวจสอบ (Remark):	/...../.....
-------------------------	----------------------	-------------------

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Plan Date : 01/01/2568

ลักษณะ (Symbol) : ☐ ไม่ได้ดำเนินการ(No action) ☒ ดำเนินการแล้ว(Implemented) ☒ ต้องแก้ไข(Correct) ☒ แก้ไขแล้ว(Completed)

ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	มอเตอร์เป็นน้ำเข้าชุดถึง 19 kw AC	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสแอมป์มอเตอร์ R13.42A S15.27A T16A 27.5Acc 35°C			☒	☐ <u>R13.42A S15.27A T16A 27.5Acc 35°C</u>
2	ปั้มน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ปั้มน้ำไม่ร้อน ไม่มีเสียงผิดปกติ			☒	☐
3	มอเตอร์พัดลมทำความเย็น 5.5 kw AC	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสแอมป์มอเตอร์ R11.71A S10.58A T11.82A 4.35Acc 32°C			☒	☐ <u>R11.71A S10.58A T11.82A 4.35Acc 32°C</u>
4	ท่อส่งน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่แตก รั่ว ซึบ ชำรุด			☒	☐
5	ตู้ดูดกลิ่น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตก			☒	☐
6	ชอย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ไม่สั่น			☒	☐
7	ถังพักน้ำเข้าปั้ม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่รั่ว แคล้ว			☒	☐
8	ชุดอุปกรณ์มอเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ			☒	☐
9	ใบพัดลมทำความเย็น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใบพัดไม่ชำรุด แคล้วหัก			☒	☐
10	ไคโอคู่น้ำเข้าถังพัก 0.25 kw	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัดกระแสแอมป์มอเตอร์			☒	☐
11	กรอง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย			☒	☐
					☐	☐
					☐	☐

[illegible]

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker):	ผู้ตรวจสอบ (Remark):
-------------------------	----------------------

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name):	Cooling Tower 10	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations):	Plan Date: 01/01/2568			
รหัส (Code):	MS-3015	ลักษณะ (Symbol): ☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)				
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	มอเตอร์ปั๊มน้ำเข้าชุดถึง 19 kw AC	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรแอมป์มอเตอร์ R13.42A S15.27A T16A 27.5Acc 35°C			☒	☐ R13.42A S15.27A T16A 27.5C
2	ปั๊มน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ปั๊มไม่รั่ว ไม่มีเสียงผิดปกติ			☒	☐
3	มอเตอร์พัดลมทำความเย็น 5.5 kw AC	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรแอมป์มอเตอร์ R11.71A S10.58A T11.82A 4.35Acc 32°C			☒	☐ R11.71A S10.58A T11.82A 4.35C
4	ท่อส่งน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่แตก รั่วซึม ชำรุด			☒	☐
5	ตู้ชุดถัง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตก			☒	☐
6	ชอย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ไม่สั่น			☒	☐
7	ถังพักน้ำเข้าปั๊ม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่รั่ว แลกรั่ว			☒	☐
8	ชุดลูกปืนมอเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ			☒	☐
9	ใบพัดลมทำความเย็น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใบพัดไม่ชำรุด แลกรั่ว			☒	☐
10	ไคโวลต์ค่าน้ำเข้าถังพัก 0.25 kw	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรแอมป์มอเตอร์			☒	☐
11	กรอง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย			☒	☐
					☐	☐
					☐	☐

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 27/07/68 เวลาเริ่ม (Time Start): 14:00 เวลาสิ้นสุด (Time End): 15:30 ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker): ผู้ตรวจสอบ (Remark):

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name):	Cooling Tower 11	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations):	Plan Date: 01/01/2568			
รหัส (Code):	MS-3016	ลักษณะ (Symbol): ☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)				
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	มอเตอร์ปั๊มน้ำเข้าชุดถึง 19 kw AC	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรแอมป์มอเตอร์ R13.42A S15.27A T16A 27.5Acc 35°C			☒	☐ R13.42A S15.27A T16A 27.5C
2	ปั๊มน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ปั๊มไม่รั่ว ไม่มีเสียงผิดปกติ			☒	☐
3	มอเตอร์พัดลมทำความเย็น 5.5 kw AC	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรแอมป์มอเตอร์ R11.71A S10.58A T11.82A 4.35Acc 32°C			☒	☐ R11.71A S10.58A T11.82A 4.35C
4	ท่อส่งน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่แตก รั่วซึม ชำรุด			☒	☐
5	ตู้ชุดถัง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตก			☒	☐
6	ชอย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ไม่สั่น			☒	☐
7	ถังพักน้ำเข้าปั๊ม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่รั่ว แลกรั่ว			☒	☐
8	ชุดลูกปืนมอเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ			☒	☐
9	ใบพัดลมทำความเย็น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใบพัดไม่ชำรุด แลกรั่ว			☒	☐
10	ไคโวลต์ค่าน้ำเข้าถังพัก 0.25 kw	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรแอมป์มอเตอร์			☒	☐
11	กรอง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย			☒	☐
					☐	☐
					☐	☐

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	สิ่งผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 27/07/68 เวลาเริ่ม (Time Start): 15:30 เวลาสิ้นสุด (Time End): 18:00 ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker): ผู้ตรวจสอบ (Remark):

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ไทยฟลูออไดคัล จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name):	Cooling Tower 12	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations):	Plan Date: 01/01/2568			
รหัส (Code):	MS-3017	ลักษณะ (Symbol): ☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)				
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	มอเตอร์ปั๊มน้ำเข้าชุดถึง 19 kw AC	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรแอมป์มอเตอร์ R13.42A S15.27A T16A 27.5Acc 35°C			☒	☐ R13.42A S15.27A T16A 27.5Acc 35°C
2	ปั๊มน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ปั๊มไม่รั่ว ไม่มีเสียงผิดปกติ			☒	☐
3	มอเตอร์พัดลมทำความเย็น 5.5 kw AC	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรแอมป์มอเตอร์ R11.71A S10.58A T11.82A 4.35Acc 32°C			☒	☐ R11.71A S10.58A T11.82A 4.35Acc 32°C
4	ท่อส่งน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่แตก รั่วซึม ชำรุด			☒	☐
5	ตู้ดูดสี	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตก			☒	☐
6	ชอย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ไม่สั่น			☒	☐
7	ถังพักน้ำเข้าปั๊ม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่รั่ว แคล้ว			☒	☐
8	ชุดอุปกรณ์มอเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ			☒	☐
9	ใบพัดลมทำความเย็น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใบพัดไม่ชำรุด แคล้ว			☒	☐
10	ไคโวลต์น้ำเข้าถังพัก 0.25 kw	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรแอมป์มอเตอร์			☒	☐
11	กรอง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย			☒	☐
					☐	☐
					☐	☐

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	ถึงผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 28 07 68 เวลาเริ่ม (Time Start): 8 00 เวลาสิ้นสุด (Time End): 9 30 ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker): ผู้ตรวจสอบ (Remark):

WF-MT-04-3-01/02/2025



บริษัท ไทยฟลูออไดคัล จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK SHEET

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ชื่อ (Name):	Cooling Tower 13	พื้นที่ติดตั้ง (Install Locations):	Plan Date: 01/01/2568			
รหัส (Code):	MS-3018	ลักษณะ (Symbol): ☐ ไม่ได้ดำเนินการ (No action) ☒ ดำเนินการแล้ว (Implemented) ☒ ต้องแก้ไข (Correct) ☒ แก้ไขแล้ว (Completed)				
ลำดับ (No.)	รายการปฏิบัติ (Checklist)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection standard)	ความถี่ (Frequency)	เดิน / หยุด (Do / Stop)	Result (ผลลัพธ์)	
					Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)
1	มอเตอร์ปั๊มน้ำเข้าชุดถึง 19 kw AC	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรแอมป์มอเตอร์ R13.42A S15.27A T16A 27.5Acc 35°C			☒	☐ R13.42A S15.27A T16A 27.5Acc 35°C
2	ปั๊มน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ปั๊มไม่รั่ว ไม่มีเสียงผิดปกติ			☒	☐
3	มอเตอร์พัดลมทำความเย็น 5.5 kw AC	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรแอมป์มอเตอร์ R11.71A S10.58A T11.82A 4.35Acc 32°C			☒	☐ R11.71A S10.58A T11.82A 4.35Acc 32°C
4	ท่อส่งน้ำ	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่แตก รั่วซึม ชำรุด			☒	☐
5	ตู้ดูดสี	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีรอยแตก			☒	☐
6	ชอย	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุด ไม่สั่น			☒	☐
7	ถังพักน้ำเข้าปั๊ม	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่รั่ว แคล้ว			☒	☐
8	ชุดอุปกรณ์มอเตอร์	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่มีเสียงผิดปกติ			☒	☐
9	ใบพัดลมทำความเย็น	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ใบพัดไม่ชำรุด แคล้ว			☒	☐
10	ไคโวลต์น้ำเข้าถังพัก 0.25 kw	ตรวจสอบสภาพทั่วไป วัฏจักรแอมป์มอเตอร์			☒	☐
11	กรอง	ตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่ชำรุดเสียหาย			☒	☐
					☐	☐
					☐	☐

ตารางบันทึกผลสำหรับการแก้ไขเครื่องจักรผิดปกติ

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date)	ถึงผิดปกติที่พบ (Failure)	การแก้ไข (Corrective)	ระยะเวลา (Time)	ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)	ผลการแก้ไข (Results)	ผู้ตรวจสอบ (Remark)

วันที่ปฏิบัติงานจริง (Actual Date): 28 07 68 เวลาเริ่ม (Time Start): 9 30 เวลาสิ้นสุด (Time End): 11 00 ผู้อนุมัติ (Approve):
ผู้ปฏิบัติงาน (Worker): ผู้ตรวจสอบ (Remark):

WF-MT-04-3-01/02/2025



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

[illegible]

เอกสารแนบที่ 7 โครงการเข้าเยี่ยมชุมชนบ้านหนองไข่เหี้ยและ
ชุมชนบ้านเมืองสูง

รายงานการประชุม บ้านหนองไข่เหี้ย

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองไข่เหี้ย หมู่ที่ 11 ต.ลิตา อ.ลิตา จ.นราธิวาส

รายชื่อผู้ร่วมประชุม

ตัวแทนบริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

1. นายธีระพงษ์	เดชแสง	ผู้จัดการ โรงงาน
2. นายจุฬ	หัตถ์ โกศล	หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบการจัดการฯ
3. นายชัชพล	ดีแป้น	หัวหน้าฝ่ายผลิต
4. นายรินทร์	ดุงคะศิริ	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม (อาวุโส)
5. นายปริญญา	นูนนาค	หัวหน้าฝ่าย QA&QC
6. นายวิฑูรย์	นนท์รัตน์	เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (อาวุโส)
7. นางสาวทิวาพร	ผยเงิน	เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
8. นางสาวสุติการณ์	ชาตะ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (อาวุโส)
9. นางสาวอภิญญา	เม็ง ไชยสง	เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
10. นางสาวฉวีวงศ์	ชัยนอก	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
11. นางสาวนภิสสา	เกษนอก	เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
12. นางสาวญาณกร	อบสุวรรณ	เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
13. นางกรรณก	รอดโร	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ
14. นายภูมินทร์	ราชกรี	เจ้าหน้าที่ IT Support

ตัวแทนชาวบ้านหนองไข่เหี้ย

1. นายธีรวัฒน์ เทียงคาม กำนันตำบลลิตา
2. พร้อมชาวบ้านหนองไข่เหี้ยหมู่ที่ 11 จำนวน 36 คน

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

นางสาวญาณกร อบสุวรรณ ตัวแทนบริษัทฯ ชี้แจงหัวข้อการประชุม ตามวาระการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งให้ทราบ

- 1.1 แนะนำผู้จัดการ โรงงาน นายธีระพงษ์ เดชแสง, หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

วาระที่ 2 รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

2.1 ด้านเสียง

การดำเนินการตรวจวัดคุณภาพเสียงก่อนปรับปรุงเครื่องจักร เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 ผลตรวจวัดที่ได้รอบเครื่องจักร ระดับเสียงสูงสุดอยู่ที่ 92.4 เดซิเบลเอ และค่าเสียงผังกึ่งชุมชนใกล้เคียงได้รับผลกระทบมีค่าระดับเสียงอยู่ที่ 84.6 เดซิเบลเอ ซึ่งตามที่มาตรฐานกำหนดจะอยู่ที่ 85 เดซิเบลเอ จึงได้ทำการปรับปรุงเครื่องจักรโดยการเปลี่ยนใบพัดลม 1 ใบพัด ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องจากเครื่องจักรมีอายุการทำงานค่อนข้างมาก ตัวเครื่องจักรจึงเกิดการชำรุด ทำให้มีการส่งเสียงค่อนข้างดังกว่าปกติ และมีการตรวจวัดคุณภาพเสียงหลังจากปรับปรุงเครื่องจักรแล้ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ผลการตรวจวัดมีค่าระดับเสียง เท่ากับ 74.1 เดซิเบลเอ ซึ่งระดับเสียงลดลง เท่ากับ 10.5 เดซิเบลเอ จากระดับเสียงก่อนเปลี่ยนอะไหล่ และไม่เกิน 85 เดซิเบลเอตามค่ามาตรฐานกำหนด

2.2 ด้านน้ำ

ทางโรงงานได้ทำการติดตั้งเครื่องดักน้ำโซล่าเซลล์เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เพื่อเพิ่มค่าออกซิเจนในน้ำ และบำบัดน้ำในบ่อท้ายสุด เพื่อวนน้ำไปใช้ภายในโรงงาน

2.3 ด้านอากาศ

ได้ทำการปรับปรุงจุดตรวจวัดอากาศบริเวณปล่องของระบบบำบัดอากาศภายในโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวัด ระดับความสูงจุดเก็บตัวอย่าง อ้างอิงจาก สำนักงานจัดการคุณภาพอากาศ และเสียง กรมควบคุมมลพิษ. 2549 คู่มือการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียฉบับที่ 1.

2.4 พื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน

ทางโรงงานได้ทำการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 มาจนถึงปัจจุบัน วัดอุปสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงงาน และพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้เมืองคง และความร่วมมือจากชุมชนบ้านหนองไข่เหี้ย และจัดให้มีฟาร์มที่ชื่อว่าฟาร์มดี เพื่อมีส่วนช่วยในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโรงงาน

สรุปหัวข้อการประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการรายงาน

วาระที่ 3 โครงการ CSR ประจำปี พ.ศ. 2567-2568 นำเสนอภาพโครงการ CSR ประจำปี พ.ศ. 2567-2568 ที่ผ่านมา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หน่วยงาน หลักๆ ได้แก่

3.1 ชุมชน

- นำเสนอภาพการมอบสารส้ม,คลอรีนและค่าบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปาจำนวน 2,000 บาท ประจำเดือน พ.ค. 2566
- การสนับสนุนค่าทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปา เดือน พ.ค.2566 ได้ดำเนินการทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปา โรงงานมอบค่าทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปา ให้หมู่บ้านหนองไข้เหี้ยจำนวน 4,000 บาท
- นำเสนอภาพโครงการสนับสนุนน้ำดื่ม ครั้วเรือนละ 100 บาท/เดือนจำนวน 78 ครั้วเรือน รวมเป็นเงินจำนวน 7,800 บาท/เดือน ประจำเดือน พ.ค. 2566 โรงงานได้มอบค่าน้ำดื่มให้หมู่บ้านหนองไข้เหี้ย เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
- มอบตุ๊กต่าน้ำดื่มให้กับชุมชนบ้านหนองไข้เหี้ย
- สร้างห้องน้ำบริเวณ โรงทอผ้าของชุมชน

3.2 บำรุงศาสนสถาน

- นำเสนอภาพการมอบน้ำดื่ม 100 แพ็ค และถวายผ้าป่าจำนวนเงิน 2,000 บาท วัดบ่อไก่อแก้ว
- ถวายผ้าป่าวัดบ้านเมืองสูง
- ถวายผ้าป่าวัดบ้านโนนกกอก
- มอบเหล็กต่อเติมศาลาวัดบ้านหนองาคา อ.ดิลา จ.นครราชสีมา
- มอบเหล็กต่อเติมศาลาวัดบ้านโนนกกอก อ.ดิลา จ.นครราชสีมา
- จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 9 วัด
- ทอดกฐินวัดบ้านเมืองสูง บ้านโนนเมือง และร่วมกับทำการศึกษา

3.3 หน่วยงานราชการ

- สนับสนุนเหล็กเพื่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่น ให้แก่โรงเรียนวัดบ้านดอนไก่อ
- สนับสนุนเหล็กโรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษาโนนประดู่
- สนับสนุนเหล็กโรงเรียน วัดบ้านเมืองสูง
- สนับสนุน งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ให้กับ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแฝก โรงเรียนบ้านหนองดาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ และศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 11
- มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมสอยดาว โรงเรียนวัดบ้านดอนไก่อ
- มอบทุนการศึกษา โรงเรียนวัดบ้านดอนไก่อ 3 เดือนครั้ง
- มอบจักรยานร่วมกับอบต.ดิลา ในกิจกรรมวันเด็ก
- มอบน้ำดื่มสนับสนุนงานวิ่งเพื่อการกุศลร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดิลา
- มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน อบต.ดิลา
- สนับสนุนงบประมาณงานก่อสร้างพลับพลาหัวกำแพง – นางสีดา ณ วัดบ่อไก่อแก้ว เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

- สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อจุดบริการ 7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์ ให้กับอบต.ดิลา
- สนับสนุนน้ำดื่มงานพิธีบูชาสักการะหัวกำแพง-นางสีดา 100 แพ็ค
- มอบเหล็กเพื่อสร้างลานฝึกและอาคารปฏิบัติการ ให้กับสถานีตำรวจดิลา
- สนับสนุนเหล็กเพื่อสร้างร้านค้าสวัสดิการให้แก่ตำรวจทางหลวงดิลา
- สนับสนุนเครื่องปรับอากาศให้แก่สถานีตำรวจทางหลวงดิลา ร่วมกับบริษัท โคราช ขนส่ง จำกัด

โครงการ CSR ในปีพ.ศ. 2568 – ปัจจุบัน

- จัดโครงการการปัน ยิ้ม วันเด็กแห่งชาติ ทั้งหมด 10 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.บ้านหัวนาคำ, ร.ร.บ้านดอนเต็ง, ร.ร.บ้านหินแห่, ร.ร.วัดบ้านโนนกกอก, ร.ร.วัดบ้านสามเมือง, ร.ร.บ้านเมืองสูง, ร.ร.บ้านแฝก, ร.ร.บ้านหนองดาด, ศูนย์การศึกษาเขต 11, อบต.สามเมือง+ศูนย์เด็กเล็ก
- และโครงการอื่นๆ อีก 6 โครงการ

วาระที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม

- ประชาชนแจ้งว่าบ่อน้ำที่ใช้เก็บน้ำประปา อยากให้มีการตรวจวัดและแจ้งผลตรวจให้ทางชุมชนรับทราบร่วมกัน และขอให้มีการเพิ่มความถี่ในการล้างระบบประปา เนื่องจากบางครั้งน้ำมีสีเหลืองปนไปทางสีน้ำตาล และพบหยดน้ำปนออกมากับน้ำประปาด้วย

มติที่ประชุม : ทางตัวแทนบริษัทรับทราบและจะทำการเสนอเรื่องกับทางคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
ปิดประชุม เวลา 10.30 น.

.....
(นางสาวญาณกร อนุธรรม)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
ผู้จัดทำรายงานการประชุม

.....
(นายจุพล หัตถโกศล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบการ
จัดการและการมาตรฐาน
ผู้ทบทวนรายงานการประชุม

ตัวแทนบ้านหนองไผ่เขียวรับทราบ

.....
(นายธีระพงษ์ เสงแสง)

ผู้จัดการโรงงาน
ผู้ทวนสอบรายงานการประชุม/
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

.....
(นายธีรวัฒน์ เทียงคาม)

.....
กำนันตำบลดิลา

.....
กรรมการผู้จัดการ



ภาพบรรยากาศการประชุมและกิจกรรมรณาดำเนินการผู้สูงอายุบ้านหนองไข้เหี้ย



รายงานการประชุม บ้านเมืองสูง

วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2568 เวลา 15.00 น.

ณ ศาลาประชาคมบ้านเมืองสูง หมู่ที่ 8 ต.หนองศาลใหญ่ อ.ลิตา จ.นครราชสีมา

รายชื่อผู้ร่วมประชุม

ตัวแทนบริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

- | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1. นายธีระพงษ์ | เดชแสง | ผู้จัดการโรงงาน |
| 2. นายชัชพล | ดีแป้น | หัวหน้าฝ่ายผลิต |
| 3. นายรินทร์ | ดุงกะศิริ | หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม (อาวุโส) |
| 4. นายปริญญ์ | บุญนาค | หัวหน้าฝ่าย QA&QC |
| 5. นายวิฑูรย์ | นนท์ดิรัตน์ | เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (อาวุโส) |
| 6. นางสาวชุติการณ | ชาตะ | เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (อาวุโส) |
| 7. นางสาวอภิญา | เม็งไธสง | เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต |
| 8. นางสาวชมพูนุท | ปิ่นชัชวาลย์ | เจ้าหน้าที่คลังข้อมูล |
| 9. นางสาวญาณกร | อบสุวรรณ | เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม |
| 10. นางกรรณก | รอดโร | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย |
| 11. นายอุมินทร์ | ราชกรี | เจ้าหน้าที่ IT Support |
| 12. นายสิทธิศักดิ์ | กองทอง | เจ้าหน้าที่ขับรถตู้ |

ตัวแทนชาวบ้านเมืองสูง

- นายสุพจน์ พัฒอำพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน
- พร้อมชาวบ้านเมืองสูงหมู่ที่ 8 จำนวน 44 คน

เริ่มประชุม เวลา 15.00 น.

นางสาวญาณกร อบสุวรรณ ตัวแทนบริษัทฯ ชี้แจงหัวข้อการประชุม ตามวาระการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งให้ทราบ

- 1.1 แนะนำผู้จัดการโรงงาน นายธีระพงษ์ เดชแสง, หัวหน้าฝ่ายผลิต นายชัยพล ดีเป็น, เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส นายวิฑูรย์ นนท์รัตน์, หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายณรินทร์ ดุงคะศิริ และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม นางสาวญาณกร ออบสุวรรณ

วาระที่ 2 รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

2.1 ด้านเสียง

การดำเนินการตรวจวัดคุณภาพเสียงก่อนปรับปรุงเครื่องจักร เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 ผลตรวจวัดที่ได้รับเครื่องจักร ระดับเสียงสูงสุดอยู่ที่ 92.4 เดซิเบลเอ และค่าเสียงฝั่งที่ชุมชนใกล้เคียงได้รับผลกระทบมีค่าระดับเสียงอยู่ที่ 84.6 เดซิเบลเอ ซึ่งตามที่มาตรฐานกำหนดจะอยู่ที่ 85 เดซิเบลเอ จึงได้ทำการปรับปรุงเครื่องจักรโดยการเปลี่ยนใบพัดลม 11 ใบพัด ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องจากเครื่องจักรมีอายุการทำงานค่อนข้างมาก ตัวเครื่องจักรจึงเกิดการชำรุด ทำให้มีการส่งเสียงค่อนข้างดังกว่าปกติ และมีการตรวจวัดคุณภาพเสียงหลังจากปรับปรุงเครื่องจักรแล้ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ผลการตรวจวัดมีค่าระดับเสียง เท่ากับ 74.1 เดซิเบลเอ ซึ่งระดับเสียงลดลง เท่ากับ 10.5 เดซิเบลเอ จากระดับเสียงก่อนเปลี่ยนอะไหล่ และไม่เกิน 85 เดซิเบลเอตามค่ามาตรฐานกำหนด

2.2 ด้านน้ำ

ทางโรงงานได้ทำการติดตั้งเครื่องดีน้ำโซล่าเซลล์เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เพื่อเพิ่มค่าออกซิเจนในน้ำ และบำบัดน้ำในบ่อท้ายสุด เพื่อนำน้ำไปใช้ภายในโรงงาน

2.2.1 ทางชุมชนสอบถามเรื่องน้ำฝนทางชุมชนสามารถดื่มได้หรือไม่

- 2.2.1.1 ทางบริษัทแจ้งว่าน้ำฝนที่ตรวจวัดของโรงงานยังผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แต่มีเพียงสีที่มิสีเหลือง เนื่องจากได้เก็บตัวอย่างน้ำฝน ในช่วงที่ฝนตกแรกๆ และถ้าหากจะรับประทานต้องผ่านเครื่องกรองน้ำ และผ่านการต้มสุกเพื่อทำลายเชื้อโรค ก่อนจะดื่ม

2.3 ด้านอากาศ

ได้ทำการปรับปรุงจุดตรวจวัดอากาศบริเวณปล่องของระบบบำบัดอากาศภายในโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวัด ระดับความสูงจุดเก็บตัวอย่าง อ้างอิงจาก สำนักงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ. 2549 คู่มือการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียฉบับที่ 1.

- 2.3.1 ทางชุมชนสอบถามว่าได้ทำการติดตั้งจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โนนบึง แล้วมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศหรือไม่

- 2.3.1.1 ทางบริษัทแจ้งว่า มีการติดตั้งจุดตรวจวัดทั้ง 4 จุด คือ 1.บ้านหนองไข่เหี้ย 2.บ้านคอนคู้ 3.วัดป่าบ้านเมืองสูง และ 4.อบต.สามเมือง และมีการตรวจภายในโรงงาน โดยเน้นบริเวณปล่องของเครื่องบำบัดอากาศ ซึ่งจากการตรวจวัดยังมีค่าที่อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

2.4 พื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน

ทางโรงงานได้ทำการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 มาจนถึงปัจจุบัน วัดประสงฆ์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงงาน และพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้เมืองคง และความร่วมมือจากชุมชนบ้านหนองไข่เหี้ย และจัดให้มีฟาร์มที่ชื่อว่าฟาร์มดี เพื่อมีส่วนช่วยในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโรงงาน

สรุปหัวข้อการประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการรายงาน

วาระที่ 3 โครงการ CSR ประจำปี พ.ศ. 2567-2568 นำเสนอภาพโครงการ CSR ประจำปี พ.ศ. 2567-2568 ที่ผ่านมา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หน่วยงาน หลักๆ ได้แก่

3.1 ชุมชน

- นำเสนอภาพการมอบสารส้ม,คลอรีนและค่าบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปาจำนวน 2,000 บาท ประจำเดือน พ.ศ. 2566
- การสนับสนุนค่าทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปา เดือน พ.ศ.2566 ได้ดำเนินการทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปา โรงงานมอบค่าทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปา ให้หมู่บ้านหนองไข่เหี้ยจำนวน 4,000 บาท
- นำเสนอภาพโครงการสนับสนุนน้ำดื่ม ครั้วเรือนละ 100 บาท/เดือนจำนวน 78 ครั้วเรือน รวมเป็นเงินจำนวน 7,800 บาท/เดือน ประจำเดือน พ.ศ. 2566 โรงงานได้มอบค่าน้ำดื่มให้หมู่บ้านหนองไข่เหี้ย เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
- มอบตู้กดน้ำดื่มให้กับชุมชนบ้านหนองไข่เหี้ย
- สร้างห้องน้ำบริเวณโรงทอผ้าของชุมชน

3.2 บำรุงศาสนสถาน

- นำเสนอภาพการมอบน้ำดื่ม 100 แพ็ค และถวายผ้าป่าจำนวนเงิน 2,000 บาท วัดบ่อไก่อ่แก้ว
- ถวายผ้าป่าวัดบ้านเมืองสูง
- ถวายผ้าป่าวัดบ้านโนนกกอก
- มอบเหล็กค่อเดิมศาลาวัดบ้านหญ้าคา อ.สีดา จ.นครราชสีมา
- มอบเหล็กค่อเดิมศาลาวัดบ้านโนนกกอก อ.สีดา จ.นครราชสีมา
- จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 9 วัด
- ทอดกฐินวัดบ้านเมืองสูง บ้านโนนเมือง และร่วมกับทำการศึกษา

3.3 หน่วยงานราชการ

- สนับสนุนเหล็กเพื่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่น ให้แก่โรงเรียนวัดบ้านคอนโกย
- สนับสนุนเหล็กโรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษาโนนประดู่
- สนับสนุนเหล็กโรงเรียน วัดบ้านเมืองสูง
- สนับสนุน งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ให้กับ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแฝก
โรงเรียนบ้านหนองลาดใหญ่ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ และศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 11
- มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมสอยดาว โรงเรียนวัดบ้านคอนโกย
- มอบทุนการศึกษา โรงเรียนวัดบ้านคอนโกย 3 เดือนครึ่ง
- มอบจักรยานร่วมกับอบต.สีดา ในกิจกรรมวันเด็ก
- มอบน้ำดื่มสนับสนุนงานวิ่งเพื่อการกุศลร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีดา
- มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน อบต.สีดา
- สนับสนุนงบประมาณงานก่อสร้างพลับพลาหัวก้าวหน้า – นางสีดา ณ วัดบ่อไก่อ่แก้ว
เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
- สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อจุดบริการ 7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์ ให้กับอบต.สีดา
- สนับสนุนน้ำดื่มงานพิธีบูชาสักการะหัวก้าวหน้า-นางสีดา 100 แพ็ค
- มอบเหล็กเพื่อสร้างลานฝึกและอาคารปฏิบัติการให้กับสถานีตำรวจสีดา
- สนับสนุนเหล็กเพื่อสร้างร้านค้าสวัสดิการให้แก่ตำรวจทางหลวงสีดา
- สนับสนุนเครื่องปรับอากาศให้แก่สถานีตำรวจทางหลวงสีดา ร่วมกับบริษัท โคราช ขนส่ง จำกัด

โครงการ CSR ในปีพ.ศ. 2568 – ปัจจุบัน

- จัดโครงการการปัน ชิม วันเด็กแห่งชาติ ทั้งหมด 10 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.บ้านห้วยน้ำคำ, ร.ร.บ้านดอนเต็ง, ร.ร.บ้านหินแห่, ร.ร.วัดบ้านโนนกกอก, ร.ร.วัดบ้านสามเมือง, ร.ร.บ้านเมืองสูง, ร.ร.บ้านแฝก, ร.ร.บ้านหนองลาด, ศูนย์การศึกษาเขต 11, อบต.สามเมือง+ศูนย์เด็กเล็ก
- และโครงการอื่นๆ อีก 6 โครงการ

วาระที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม

- ประชาชนแจ้งว่าหากมีว้าวเข้าไปในพื้นที่ของโรงงานรบกวนแจ้งทางยังผู้ใหญ่บ้านเมืองสูงเพื่อประสานงานทางเจ้าของว้าว ทางบริษัทรับทราบ

มติที่ประชุม : ทางตัวแทนบริษัทรับทราบและจะทำการเสนอเรื่องกับทางคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

ตัวแทนบริษัทฯ รับทราบและนำเสนอผู้บริหารต่อไป

ปิดประชุม เวลา 16.00 น.

เจ้าหน้าที่ส่งเวดล้อม	หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบการ	ผู้จัดการ โรงงาน
ผู้จัดทำรายงานการประชุม	จัดการและการมาตรฐาน	ผู้ทวนสอบรายงานการประชุม/
	ผู้ทบทวนรายงานการประชุม	ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

ตัวแทนบ้านเมืองสูงรับทราบ

ผู้ใหญ่บ้านเมืองสูง