

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โซ โซฟิเทล หัวหิน (So Sofitel Hua Hin)

ประจำเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ)

---

## ภาคผนวก

---

---

## ภาคผนวก ก

### ภาพถ่ายประกอบรายงาน



ภาพที่ 1 แสดงป้ายชื่อโครงการ



ภาพที่ 2 แสดงภูมิสถาปัตยกรรมภายในโครงการ



ภาพที่ 3 แสดงภูมิสถาปัตยกรรมภายในโครงการ









ภาพที่ 4 แสดงภูมิสถาปัตยกรรมภายในโครงการ









ภาพที่ 5 แสดงพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ









ภาพที่ 6 แสดงพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ






	
<p>ภาพที่ 7 แสดงพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ</p>	<p>ภาพที่ 8 แสดงพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ</p>
	
<p>ภาพที่ 9 แสดงพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ</p>	<p>ภาพที่ 10 แสดงพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ</p>
	
<p>ภาพที่ 11 แสดงรั้วทึบสูงรอบโครงการ</p>	<p>ภาพที่ 12 แสดงอาคารห้องพัสดุต่างอากาศ อาคารที่ 1</p>



	
<p>ภาพที่ 13 แสดงอาคารห้องพักต่างอากาศ อาคารที่ 2</p>	<p>ภาพที่ 14 แสดงอาคารห้องพักต่างอากาศ อาคารที่ 3</p>
	
<p>ภาพที่ 15 แสดงอาคารห้องพักต่างอากาศ อาคารที่ 4</p>	<p>ภาพที่ 16 แสดงอาคารห้องพักต่างอากาศ อาคารที่ 5</p>
	
<p>ภาพที่ 17 แสดงอาคารห้องพักต่างอากาศ อาคารที่ 6</p>	<p>ภาพที่ 18 แสดงอาคารห้องพักต่างอากาศ อาคารที่ 7</p>

	
<p>ภาพที่ 19 แสดงอาคารห้องพักต่างอากาศ อาคารที่ 8</p>	<p>ภาพที่ 20 แสดงอาคารบ้านพักต่างอากาศ หลังที่ 1 ( เลขห้อง 1)</p>
	
<p>ภาพที่ 21 แสดงอาคารบ้านพักต่างอากาศ หลังที่ 2 ( เลขห้อง 2)</p>	<p>ภาพที่ 22 แสดงอาคารบ้านพักต่างอากาศ หลังที่ 3 ( เลขห้อง 3)</p>
	
<p>ภาพที่ 23 แสดงอาคารบ้านพักต่างอากาศ หลังที่ 4 ( เลขห้อง 6)</p>	<p>ภาพที่ 24 แสดงอาคารบ้านพักต่างอากาศ หลังที่ 4 ( เลขห้อง 6)</p>



	
<p>ภาพที่ 25 แสดงอาคารบ้านพักต่างอากาศ หลังที่ 5 (เลขห้อง 7)</p>	<p>ภาพที่ 26 แสดงอาคารบ้านพักต่างอากาศ หลังที่ 6 (เลขห้อง 8)</p>
	
<p>ภาพที่ 27 แสดงอาคารบ้านพักต่างอากาศ หลังที่ 7 (เลขห้อง 9)</p>	<p>ภาพที่ 28 แสดงอาคารบ้านพักต่างอากาศ หลังที่ 8 (เลขห้อง 10)</p>
	
<p>ภาพที่ 29 แสดงอาคารบ้านพักต่างอากาศ หลังที่ 9 (เลขห้อง 11)</p>	<p>ภาพที่ 30 แสดงอาคารร้านอาหาร</p>



ภาพที่ 31 แสดงอาคาร Event Center



ภาพที่ 32 แสดงอาคารงานระบบ



ภาพที่ 33 แสดงอาคารงานระบบ



ภาพที่ 34 แสดงหม้อแปลงไฟ ชุดที่ 1









ภาพที่ 35 แสดงหม้อแปลงไฟ ชุดที่ 1



ภาพที่ 36 แสดงหม้อแปลงไฟ ชุดที่ 2



	
<p>ภาพที่ 37 แสดงหม้อแปลงไฟ ชุดที่ 3</p>	<p>ภาพที่ 38 แสดงป้ายรณรงค์ประหยัด ไฟฟ้า</p>
	
<p>ภาพที่ 39 แสดงป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ</p>	<p>ภาพที่ 40 แสดงป้ายรณรงค์ไม่ทิ้งกระดาษชำระลงชักโครก</p>
	
<p>ภาพที่ 41 แสดงอุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5</p>	<p>ภาพที่ 42 แสดงอุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5</p>

	
<p><b>ภาพที่ 43</b> แสดงเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้รอบโครงการ</p>	<p><b>ภาพที่ 44</b> แสดงเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้รอบโครงการ</p>
	
<p><b>ภาพที่ 45</b> แสดงป้ายจำกัดความเร็วของโครงการ</p>	<p><b>ภาพที่ 46</b> แสดงเครื่องหมายช่องจราจรบนพื้นลานจอดรถ</p>
	
<p><b>ภาพที่ 47</b> แสดงพื้นที่จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์</p>	<p><b>ภาพที่ 48</b> แสดงรถรับ-ส่ง ของโครงการ</p>





ภาพที่ 49 แสดงพื้นที่จอคอมพิวเตอร์ และรถจักรยานยนต์



ภาพที่ 50 แสดง QR Code แสดงความคิดเห็น  
จากผู้เข้าพักในโครงการ



ภาพที่ 51 แสดงพื้นที่จอคอมพิวเตอร์ และรถจักรยานยนต์









ภาพที่ 52 แสดงไฟกระพริบบริเวณทางแยกจากทางหลวงชนบท



ภาพที่ 53 แสดงกล้องวงจรปิด ภายในโครงการ



ภาพที่ 54 แสดงกล้องวงจรปิด ภายในโครงการ

	
<p>ภาพที่ 55 แสดงอุปกรณ์ประหยัดไฟ หลอด LED ภายในห้องพัก</p>	<p>ภาพที่ 56 แสดงห้องน้ำคนพิการ</p>
	
<p>ภาพที่ 57 แสดงห้องน้ำคนพิการ</p>	<p>ภาพที่ 58 แสดงถังขยะมูลฝอยทั่วไป ภายในห้องพัก</p>
	
<p>ภาพที่ 59 แสดงถังขยะมูลฝอยทั่วไป ภายในห้องน้ำห้องพัก</p>	<p>ภาพที่ 60 แสดงถังขยะมูลฝอยเปียก ภายในห้องน้ำห้องพัก</p>



	
<p>ภาพที่ 61 แสดงถึงขยะมูลฝอย ห้องสปปา</p>	<p>ภาพที่ 62 แสดงถึงขยะมูลฝอย ห้องฟิตเนส</p>
	
<p>ภาพที่ 63 แสดงภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแต่ละประเภท</p>	<p>ภาพที่ 64 แสดงห้องพักมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่</p>
	
<p>ภาพที่ 65 แสดงห้องพักมูลฝอยย่อยสลาย</p>	<p>ภาพที่ 66 แสดงมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย รวมระบบปรับอากาศ</p>

	
<p>ภาพที่ 67 แสดงมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียรวมระบบ ปรับอากาศ</p>	<p>ภาพที่ 68 แสดงบ่อเก็บน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัด</p>
	
<p>ภาพที่ 69 แสดงถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน</p>	<p>ภาพที่ 70 แสดงถังเก็บน้ำสำรอง ความจุ 60 ลบ.ม</p>
	
<p>ภาพที่ 71 แสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง</p>	<p>ภาพที่ 72 แสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง</p>





ภาพที่ 73 แสดงตู้อุปกรณ์ดับเพลิง จุดที่ 1



ภาพที่ 74 แสดงตู้อุปกรณ์ดับเพลิง จุดที่ 2



ภาพที่ 75 แสดงตู้อุปกรณ์ดับเพลิง จุดที่ 3



ภาพที่ 76 แสดงตู้อุปกรณ์ดับเพลิง จุดที่ 4



ภาพที่ 77 แสดงตู้อุปกรณ์ดับเพลิง จุดที่ 5



ภาพที่ 78 แสดงตู้อุปกรณ์ดับเพลิง จุดที่ 6



ภาพที่ 79 แสดงตู้อุปกรณ์ดับเพลิง จุดที่ 7



ภาพที่ 80 แสดงตู้อุปกรณ์ดับเพลิง จุดที่ 8



ภาพที่ 81 แสดงตู้อุปกรณ์ดับเพลิง จุดที่ 9



ภาพที่ 82 แสดงตู้อุปกรณ์ดับเพลิง จุดที่ 10



ภาพที่ 83 แสดงตู้อุปกรณ์ดับเพลิง จุดที่ 11



ภาพที่ 84 แสดงตู้อุปกรณ์ดับเพลิง จุดที่ 12



	
<p>ภาพที่ 85 แสดงตู้อุปกรณ์ดับเพลิง จุดที่ 13</p>	<p>ภาพที่ 86 แสดงตู้อุปกรณ์ดับเพลิง จุดที่ 14</p>
	
<p>ภาพที่ 87 แสดงป้ายทางออกฉุกเฉิน</p>	<p>ภาพที่ 88 แสดงป้ายทางออกฉุกเฉิน</p>
 	
<p>ภาพที่ 89 แสดงจุดรวมพล</p>	<p>ภาพที่ 90 แสดงหัวรับน้ำดับเพลิง</p>

	
<p>ภาพที่ 91 แสดงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>	<p>ภาพที่ 92 แสดงอุปกรณ์แจ้งเหตุสัญญาณเพลิงไหม้</p>
	
<p>ภาพที่ 93 แสดงอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector) ภายในห้องพัก</p>	<p>ภาพที่ 94 แสดงอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ภายในอาคาร</p>
	
<p>ภาพที่ 95 แสดงป้ายบอกระดับความลึกของสระว่ายน้ำ</p>	<p>ภาพที่ 96 แสดงเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประจำโครงการ</p>





ภาพที่ 97 แสดงป้ายกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ




ภาพที่ 98 แสดงเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 99 แสดงห่วงชูชีพจำนวน 2 จุด



ภาพที่ 100 แสดงห่วงชูชีพจำนวน 2 จุด



ภาพที่ 101 แสดงไม้ช่วยชีวิต



ภาพที่ 102 แสดงรางระบายน้ำมีฝาปิด ระบบสกมเมอร์



ภาพที่ 103 แสดงรางระบายน้ำมีฝาปิด ระบบสกมเมอร์



ภาพที่ 104 แสดงอ่างล้างมือ บริเวณสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 105 แสดงห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า บริเวณสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 106 แสดงเครื่องเครื่องกระตุ้นหัวใจบริเวณสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 107 แสดงกล่องปฐมพยาบาลบริเวณสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 108 แสดงเครื่องช่วยหายใจบริเวณสระว่ายน้ำ





ภาพที่ 109 แสดงห้องเก็บสารเคมี




ภาพที่ 110 แสดงห้องเก็บสารเคมี



ภาพที่ 111 แสดงสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ



ภาพที่ 112 แสดงเครื่องปรับอากาศในห้องพัก



ภาพที่ 113 แสดงหน้าต่างห้องพัก



ภาพที่ 114 แสดงบริเวณชายหาดติดโครงการ

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โซ โซฟิเทล หัวหิน (So Sofitel Hua Hin)  
ประจำเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ)



ภาพที่ 115 แสดงป้ายระวังแมงกะพรุน



ภาพที่ 116 แสดงป้ายระบุข้อสารเคมี  
และคุณสมบัติ วิธีการใช้งาน




ภาพที่ 117 แสดงบ่อน้ำแบบมีฝาปิด



ภาพที่ 118 แสดงระเบียงห้องพัก และสีผนังนอกอาคาร



ภาพที่ 119 แสดงไฟส่องสว่างตรงบันได



ภาพที่ 120 แสดงบัตรพนักงาน



	
<p>ภาพที่ 121 แสดงไฟบริเวณสระว่ายน้ำ</p>	<p>ภาพที่ 122 แสดงไฟบริเวณสระว่ายน้ำ</p>
	
<p>ภาพที่ 123 แสดงถังระบบถังเกรอะ+เติมอากาศ</p>	<p>ภาพที่ 124 แสดงถังระบบถังเกรอะ+เติมอากาศ</p>
	
<p>ภาพที่ 125 แสดงการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ</p>	<p>ภาพที่ 126 แสดงการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ</p>





ภาพที่ 127 แสดงการตรวจสอบรอบรั้วของท่อจ่ายน้ำ และปั๊ม



ภาพที่ 128 แสดงการตรวจสอบรอบรั้วของท่อจ่ายน้ำ และปั๊ม



ภาพที่ 129 แสดงการตรวจสอบรอบรั้วของท่อจ่ายน้ำ และปั๊ม



ภาพที่ 130 แสดงการตรวจสอบรอบรั้วของท่อจ่ายน้ำ และปั๊ม



ภาพที่ 131 แสดงการตรวจสอบรอบรั้วของท่อจ่ายน้ำ และปั๊ม



ภาพที่ 132 แสดงเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยชายหาด






ภาพที่ 133 แสดงป้ายเครื่องหมายเข้า-ออก



ภาพที่ 134 แสดงการบันทึกเข้า-ออกของพนักงาน



ภาพที่ 135 แสดงการบันทึกการวัดค่า pH, CI สระว่ายน้ำ

	
<p>ภาพที่ 136 แสดงป้ายงดใช้เสียงดัง</p>	<p>ภาพที่ 137 แสดงเครื่องกระตุกหัวใจบริเวณบริเวณหน้าแผนกต้อนรับ</p>
	
<p>ภาพที่ 138 แสดงถังขยะบริเวณหน้าแผนกต้อนรับ</p>	<p>ภาพที่ 139 แสดงกล่องปฐมพยาบาลบริเวณหน้าแผนกต้อนรับ</p>
	
<p>ภาพที่ 140 แสดงห้อง Fitness ของโครงการ</p>	<p>ภาพที่ 141 แสดงห้องสปาของโครงการ</p>