

รายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ

โรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเด้นซ์
เจ้าของ : บริษัท อันดามันดารา เรสซิเด้นซ์ จำกัด
และ บริษัท เกรทกมล จำกัด

ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568



จัดทำโดย



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ

โรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์
เจ้าของ : บริษัท อันดามันดารา เรสซิเดนซ์ จำกัด
และ บริษัท เกรทกมล จำกัด

ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568

ANDARA
resort • villas

จัดทำโดย



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด


**หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์**


30 มิถุนายน พ.ศ.2568

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้จัดทำ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนลาหยิ-นาคาเล ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ของ บริษัท อันดามันดารา เรสซิเดนซ์ จำกัด / บริษัท เกรทกมล จำกัด ฉบับ ประจำเดือนเดือน

- (✓) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568
- () กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568
- () อื่นๆ(ระบุ)

โดยมีผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นางกฤติกา ปัจฉิม		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวผภาพรณ วิศาล		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวพิชชาพร วชิรวงศานุวัฒน์		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม



**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์**

1. ชื่อโครงการ : โรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์

ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง : -

2. สถานที่ตั้ง : ถนนลาโย-นาคาเล ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

3. ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท อันทามันดารา เรสซิเดนซ์ จำกัด / บริษัท เกรทกมล จำกัด

4. สถานที่ติดต่อ : บริษัท อันทามันดารา เรสซิเดนซ์ จำกัด

โทรศัพท์ : 076 338 777

E-mail : -

5. จัดทำโดย : บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550

7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ 31 มกราคม พ.ศ. 2568

ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567

8. รายละเอียดโครงการ

- ลักษณะ/ประเภทโครงการ : โรงแรม จำนวน 37 ห้อง

- ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง : 12-1-16.77 ไร่ หรือคิดเป็น 16,667.08 ตารางเมตร

- กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

* การบำบัดน้ำเสีย : น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการมีลักษณะเป็นน้ำเสียชุมชน โดยระบบบำบัดน้ำเสียสามารถบำบัดให้ค่าบีโอดีออกที่ไม่เกิน 20 มก./ล โดยน้ำทิ้งบางส่วนจะมีการสูบกลับไปใช้ในโครงการ (IRRIGATION) โดยใช้สำหรับรดต้นไม้ สนามหญ้าภายในโครงการ และมีบางส่วนที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้หมดจะระบายทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนด้านหน้าโครงการต่อไป

* อาชีวอนามัย : โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสัญญาณเตือนภัยและระบบดับเพลิง โครงการจัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัย ในแต่ละชั้นของแต่ละอาคาร ซึ่งประกอบด้วย ปุ่มกดส่งสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm Manual), กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm Bell), เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector), เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ส่วนระบบดับเพลิงนั้น โครงการจะทำการติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 กิโลกรัม ไว้ในตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงในทุกๆ ชั้นของแต่ละอาคาร เพื่อใช้ดับเพลิงในขั้นต้น ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น

นอกจากนี้ โครงการยังจัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงภายในโครงการ จำนวน 3 จุด ซึ่งติดตั้งไว้ในส่วนด้านข้าง และด้านหลังของพื้นที่โครงการ

ระบบสำรองไฟฟ้า โครงการจะทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Light) ซึ่งสามารถสำรองไฟฟ้าได้นานไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ในทุกชั้นของแต่ละอาคาร

ระบบเส้นทางหนีไฟ โครงการจะทำการติดตั้งป้ายชี้ทิศทางการหนีไฟ ไว้ในจุดต่างๆ ภายในอาคาร เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุร้ายขึ้น

* การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย : โครงการมอบหมายให้แม่บ้านทำหน้าที่เก็บรวบรวมมูลฝอย และทำความสะอาดบริเวณทั่วไปภายในโครงการ โดยในแต่ละวัน แม่บ้านจะทำการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากห้องพักแต่ละห้องของแต่ละอาคาร และมูลฝอยจากอาคารต่าง ๆ ในบริเวณทั่ว ๆ ไป ก่อนนำไปคัดแยกมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่จะถูกรวบรวมเพื่อนำไปขาย ส่วนมูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เก็บรวบรวมใส่ถุงดำ และมัดปากถุงอย่างมิดชิดก่อนนำไปทิ้งยังห้องพักรวมมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อให้รอรถเก็บขนมูลฝอยของเอกชนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลกลมาเข้ามาจัดเก็บไปกำจัดยังสถานที่กำจัดมูลฝอยรวมของจังหวัดภูเก็ตต่อไป สำหรับการจัดการน้ำเสียจากห้องพักขยะ (LECHATE) นั้น โครงการจะทำการต่อท่อระบายน้ำเสียจากห้องพักขยะเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะระบายทิ้งต่อไป

หนังสือมอบอำนาจ

ที่ บริษัท เกรท กมล จำกัด

30 กรกฎาคม พ.ศ.2568

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า บริษัท เกรท กมล จำกัด โดย นางณัฏฐ์กัญญา แสงโพธิ์ กรรมการผู้จัดการและประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท ผู้มีอำนาจลงนาม สำนักงานเลขที่ 5/50 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ขอมอบอำนาจให้ บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด โดยนายอุกฤษ ปัจฉิม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สำนักงานเลขที่ 6/107 หมู่ 9 ซอยเสาเข้ม ถนน ศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้มีอำนาจทำการดังนี้

1. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2568
2. ชี้แจงและรับทราบเงื่อนไขแก้ไขเพิ่มเติมประกอบรายการผลการติดตามตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2568

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำไปภายในขอบเขตนี้ ให้ถือเสมือนว่าได้กระทำการนั้นด้วยตนเอง
ทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ (นางณัฏฐ์กัญญา แสงโพธิ์) กรรมการผู้จัดการและประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท บริษัท เกรท กมล จำกัด	ลงชื่อ..... (นายอุกฤษ ปัจฉิม) กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
---	--


ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวละอองดาว อินทร์สิงห์)
พนักงานธุรการอาวุโสฝ่ายอาคารและสถานที่


ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวผกาพรรณ วิศาล)


ลงชื่อ.....พยาน
(นายสุเมธ อัครวิทย์)
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม


ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวพิชชาพร วชิรวงศ์านุวัฒน์)

















สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

1.1	ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2	รายละเอียดโครงการ	1-1
1.2.1	ลักษณะ ประเภทโครงการ	1-1
1.2.2	รูปแบบอาคาร	1-2
1.2.3	ขนาดพื้นที่โครงการ และการใช้สอยพื้นที่โครงการ	1-3
1.3	ระบบสาธารณูปโภค	1-20
1.3.1	การใช้น้ำ	1-20
1.3.2	การบำบัดน้ำเสีย	1-23
1.3.3	การระบายน้ำ	1-24
1.3.4	การกำจัดขยะมูลฝอย	1-25
1.3.5	การใช้ไฟฟ้า	1-27
1.3.6	การป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิง	1-28
1.3.7	ระบบการรักษาความปลอดภัย	1-29
1.3.8	การคมนาคม	1-29

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
-----	---	-----

บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1	การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
-----	--	-----

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

4.1	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
-----	--	-----

สารบัญ (ต่อ)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	ผลการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข	ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ภาคผนวก ค	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด
ภาคผนวก ง	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้
ภาคผนวก จ	ผลวิเคราะห์ Legionell spp.
ภาคผนวก ฉ	หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
ภาคผนวก ช	ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย
ภาคผนวก ซ	ใบเสร็จรับเงินค่าสูบตะกอน
ภาคผนวก ฌ	เอกสารตรวจสอบระบบแจ้งเตือนและระงับอัคคีภัย
ภาคผนวก ญ	รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

สารบัญตาราง

บทที่ 1 บทนำ

ตารางที่ 1.1 ลักษณะการใช้พื้นที่อาคาร A1	1-4
ตารางที่ 1.2 ลักษณะการใช้พื้นที่อาคาร A2	1-5
ตารางที่ 1.3 ลักษณะการใช้พื้นที่อาคาร A3	1-7
ตารางที่ 1.4 ลักษณะการใช้พื้นที่อาคาร B1, B2, B3 และ B4	1-8
ตารางที่ 1.5 ลักษณะการใช้พื้นที่อาคาร C	1-11
ตารางที่ 1.6 ลักษณะการใช้พื้นที่อาคารร้านอาหาร	1-13
ตารางที่ 1.7 ลักษณะการใช้พื้นที่ของอาคารที่จอดรถ A	1-14
ตารางที่ 1.9 ลักษณะการใช้พื้นที่ของอาคารป้อมยาม	1-14
ตารางที่ 1.10 ลักษณะการใช้พื้นที่ของอาคารสำนักงานและสรวายน้ำ	1-15
ตารางที่ 1.11 สรุปขนาดการใช้พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ	1-16
ตารางที่ 1.12 ปริมาณการใช้น้ำของแต่ละอาคาร	1-21

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
--	-----

บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
ตารางที่ 3.2 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งผ่านการบำบัด	3-3
ตารางที่ 3.3 ผลวิเคราะห์น้ำทั้งผ่านการบำบัด ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568	3-6
ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งผ่านการบำบัด ย่อยหลัง 3 ปี	3-11
ตารางที่ 3.5 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ในโครงการ	3-18
ตารางที่ 3.7 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568	3-21

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

สารบัญรูป

บทที่ 1 บทนำ

รูปที่ 1.1	ผังต่อแปลงที่ดิน	1-4
รูปที่ 1.2	อาณาเขตโครงการ	1-4
รูปที่ 1.3	แผนผังโครงการ	1-23
รูปที่ 1.4	ผังระบบน้ำใช้	1-25
รูปที่ 1.5	ผังระบบบำบัดน้ำเสีย	1-27
รูปที่ 1.6	ผังระบบระบายน้ำ	1-28
รูปที่ 1.7	ผังตำแหน่งห้องพักมูลฝอย	1-29
รูปที่ 1.8	ผังระบบไฟฟ้า	1-31
รูปที่ 1.9	ผังตำแหน่งหั่วรับน้ำดับเพลิง	1-33

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 3.1	จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งผ่านการบำบัด	3-5
รูปที่ 3.2	แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568	3-7
รูปที่ 3.3	แนวโน้มค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568	3-7
รูปที่ 3.4	แนวโน้มค่าซัลไฟด์ ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568	3-8
รูปที่ 3.5	แนวโน้มค่าทีเคเอ็น ไนโตรเจน ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568	3-8
รูปที่ 3.6	แนวโน้มค่าน้ำมันและไขมัน ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568v	3-9
รูปที่ 3.7	แนวโน้มค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568	3-9
รูปที่ 3.8	แนวโน้มค่าของแข็งละลายทั้งหมด ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568	3-10
รูปที่ 3.9	แนวโน้มค่าตะกอนหนัก ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568	3-10
รูปที่ 3.10	แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง ย้อนหลัง 3 ปี	3-14
รูปที่ 3.11	แนวโน้มค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ย้อนหลัง 3 ปี	3-14
รูปที่ 3.12	แนวโน้มค่าซัลไฟด์ ย้อนหลัง 3 ปี	3-15
รูปที่ 3.13	แนวโน้มค่าทีเคเอ็น ไนโตรเจน ย้อนหลัง 3 ปี	3-15
รูปที่ 3.14	แนวโน้มค่าน้ำมันและไขมัน ย้อนหลัง 3 ปี	3-16

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่ 3.15 แนวโน้มค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ย้อนหลัง 3 ปี	3-16
รูปที่ 3.16 แนวโน้มค่าของแข็งละลายทั้งหมด ย้อนหลัง 3 ปี	3-17
รูปที่ 3.17 แนวโน้มค่าตะกอนหนัก ย้อนหลัง 3 ปี	3-17
รูปที่ 3.18 รูปเก็บตัวอย่างน้ำใช้ในโครงการ	3-20

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

บทที่ 1

บทนำ

บทที่ 1 บทนำ

รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์
เจ้าของ : บริษัท อันดามันดารา เรสซิเดนซ์ จำกัด และ บริษัท เกรทกมล จำกัด

1.1 บทนำ

ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

โครงการอันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์ โดยบริษัท อันดามันดารา เรสซิเดนซ์ จำกัด และ บริษัท เกรทกมล จำกัด เป็นโครงการประเภทโรงแรม จำนวน 37 ห้อง ตั้งอยู่ที่ 5/50 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ได้รับความเห็นชอบตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานที่ ภก 0013.2/18592 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2550 และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ได้กำหนดให้โครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความถี่ 2 ครั้ง/ปี คือ ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน และช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โครงการอันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์ โดยบริษัท อันดามันดารา เรสซิเดนซ์ จำกัด และ บริษัท เกรทกมล จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 ได้มอบหมายให้ บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเป็นชอบและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อความถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

1.2 รายละเอียดโครงการ

1.2.1 ลักษณะ ประเภทโครงการ

โครงการอันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์ เป็นโครงการประเภทโรงแรม จำนวน 37 ห้องพัก ประกอบด้วยอาคารต่างๆ ดังนี้

1. อาคารโรงแรม ชนิด คสล. จำนวน 8 อาคาร ดังนี้

- อาคาร A1 เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น มีห้องพักจำนวน 2 ห้อง ความสูง 10.30 เมตร
- อาคาร A2 เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น มีห้องพักจำนวน 2 ห้อง ความสูง 10.30 เมตร
- อาคาร A3 เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น มีห้องพักจำนวน 3 ห้อง ความสูง 12.00 เมตร
- อาคาร B1 เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น มีห้องพักจำนวน 6 ห้อง ความสูง 12.00 เมตร
- อาคาร B2 เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น มีห้องพักจำนวน 6 ห้อง ความสูง 12.00 เมตร
- อาคาร B3 เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น มีห้องพักจำนวน 6 ห้อง ความสูง 12.00 เมตร
- อาคาร B4 เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น มีห้องพักจำนวน 6 ห้อง ความสูง 12.00 เมตร
- อาคาร C เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น มีห้องพักจำนวน 6 ห้อง ความสูง 12.00 เมตร

2. อาคารบริการร้านอาหาร ชนิด คสล. 2 ชั้น ที่มีการใช้ประโยชน์เป็นร้านอาหาร ห้องออกกำลังกาย ห้องเสริมสวย และสปา เป็นต้น มีความสูงของอาคาร 12.00 เมตร

3. อาคารสำนักงานและสระว่ายน้ำ ชนิด คสล. 2 ชั้น ที่มีการใช้ประโยชน์เป็นส่วนบริการและสระว่ายน้ำ มีความสูงของอาคาร 12.00 เมตร

4. อาคารจอดรถ A และ B เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ที่มีการใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่จอดรถของโครงการ โดยจะแยกอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของพื้นที่โครงการ มีความสูงของอาคาร 3.30 เมตร

5. อาคารป้อมยาม จำนวน 1 ป้อม บริเวณทางเข้าโครงการ มีความสูงของอาคาร 3.30 เมตร

1.2.2 รูปแบบอาคาร

โรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์ (เปลี่ยนการใช้อาคาร) มีรายละเอียดของแต่ละอาคารดังนี้

อาคารโรงแรม ชนิด คสล. จำนวน 8 อาคาร ซึ่งประกอบด้วย

- อาคาร A1 และ A2 มีลักษณะอาคารเหมือนกัน คือ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น มีห้องพักจำนวนชั้นละ 1 ห้องพัก (รวม 2 ห้องพัก/อาคาร) ภายในอาคาร จะเป็นโถงทางเข้า พื้นที่รับประทานอาหาร พื้นที่นั่งเล่น และระเบียง ส่วนด้านข้างจะเป็นห้องนอน ครีว และห้องพักแม่บ้าน นอกจากนี้ ยังมีลิฟท์ โถงลิฟท์ บันไดและทางเดิน อาคารมีความสูง 10.30 เมตร สำหรับชั้นหลังคา มีลักษณะเป็นหลักคากระเบื้อง และหลังคาตาดฟ้า สำหรับห้องพักในชั้นล่างของแต่ละอาคารนั้น จะมีสระว่ายน้ำอยู่บริเวณด้านหลังของอาคาร
- อาคาร A3 มีลักษณะเป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น มีห้องพัก จำนวนชั้นละ 1 ห้องพัก จึงมีจำนวนห้องพักทั้งหมด 3 ห้องพัก ภายในอาคารจะเป็นโถงทางเข้า พื้นที่รับประทานอาหาร พื้นที่นั่งเล่น และ

ระเบียง ส่วนด้านข้างจะเป็นห้องนอน ครีว และห้องพักผ่อนบ้าน และมี ลิฟท์ โถงลิฟท์ บันได และทางเดินอาคารมีความสูง 12.00 เมตร สำหรับชั้นหลังคา มีลักษณะเป็นหลังคากระเบื้อง และหลังคาแดดฟ้า สำหรับห้องพักในชั้นล่างนั้น จะมีสระว่ายน้ำอยู่บริเวณด้านหลังของอาคาร

- อาคาร B1, B2, B3 และ B4 มีลักษณะอาคารเหมือนกัน คือ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น มีห้องพักจำนวนชั้นละ 2 ห้องพัก (รวม 6 ห้องพัก/อาคาร) โดยห้องพักในแต่ละชั้น จะแยกเป็นห้องพักด้านซ้าย และด้านขวา โดยพื้นที่ส่วนที่ติดกันของแต่ละห้องพักในแต่ละชั้น จะเป็นโถงทางเข้า พื้นที่รับประทานอาหาร พื้นที่นั่งเล่น ครีว และระเบียง ส่วนด้านข้างของแต่ละห้องพัก จะเป็นห้องนอน และมีลิฟท์ โถงลิฟท์ บันไดและทางเดิน อาคารมีความสูง 12.00 เมตร สำหรับชั้นหลังคา มีลักษณะเป็นหลังคากระเบื้อง และหลังคาแดดฟ้า สำหรับห้องพักในชั้นล่างของแต่ละอาคารนั้น จะมีสระว่ายน้ำอยู่บริเวณด้านหลังของอาคาร

- อาคาร C มีลักษณะอาคารเป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น มีห้องพักจำนวนชั้นละ 2 ห้องพัก (รวม 6 ห้องพัก) โดยห้องพักในแต่ละชั้น จะแยกเป็นห้องพักด้านซ้าย และด้านขวา

โดยพื้นที่ส่วนที่ติดกันของแต่ละห้องพักในแต่ละชั้น จะเป็นโถงทางเข้า พื้นที่รับประทานอาหาร พื้นที่นั่งเล่น ครีว และระเบียง ส่วนด้านข้างของแต่ละห้องพัก จะเป็นห้องนอน และมีลิฟท์ โถงลิฟท์ บันไดและทางเดิน อาคารมีความสูง 12.00 เมตร สำหรับชั้นหลังคา มีลักษณะเป็นหลังคากระเบื้อง และหลังคาแดดฟ้า สำหรับห้องพักในชั้นล่างของแต่ละอาคารนั้น จะมีสระว่ายน้ำอยู่บริเวณด้านหลังของอาคาร

อาคารบริการ ชนิด คสล. จำนวน 5 อาคาร ซึ่งประกอบด้วย


- อาคารร้านอาหาร มีลักษณะเป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ซึ่งใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ส่วนบริการ เช่น โถงลิฟท์ ส่วนต้อนรับ ห้องออกกำลังกาย ห้องซักรีด ห้องเก็บของ ห้องเครื่องปั้มน้ำ และห้องน้ำ เป็นต้น ส่วนชั้นบน มีการใช้ประโยชน์เป็นร้านอาหาร และสปา โดยมีความสูง 12.00 เมตร
- อาคารจอดรถ A และ B มีลักษณะเป็นอาคาร คสล.ชั้นเดียว มีการใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่จอดรถของโครงการ โดยจะแยกอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของพื้นที่โครงการ โดยอาคารจอดรถ A จะอยู่ด้านขวาของพื้นที่โครงการ ส่วนอาคารจอดรถ B จะอยู่ด้านซ้ายของพื้นที่โครงการ ภายในอาคารมีการใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่จอดรถเพียงอย่างเดียว โดยอาคารมีความสูง 3.30 เมตร
- อาคารป้อมยาม ซึ่งคอยให้บริการผู้ที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ อยู่จำนวน 1 จุด อยู่บริเวณทางเข้าโครงการ โดยอาคารมีความสูง 3.30 เมตร
- อาคารสำนักงานและสระว่ายน้ำ ส่วนด้านล่างสระ มีการใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่บริการ ร้านค้า ห้องน้ำ ส่วนต้อนรับ เป็นต้น ส่วนชั้นบนเป็นสระว่ายน้ำ และพื้นที่อาบน้ำ

1.2.3 ขนาดพื้นที่โครงการ และการใช้สอยพื้นที่โครงการ

1.2.3.1 ขนาดพื้นที่โครงการ

โครงการตั้งอยู่ที่ ถนนลายี-นาคาเล ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มีขนาดพื้นที่โครงการ 12-1-16.77 ไร่ หรือคิดเป็น 16,667.08 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 4 แปลง

1. น.ส.3ก เลขที่ 666 เลขที่ดิน 88 มีเนื้อที่ 3-3-40.0 ไร่ คิดเป็น 6,160.00 ตารางเมตร
2. น.ส.3ก เลขที่ 673 เลขที่ดิน 98 มีเนื้อที่ 3-3-39.0 ไร่ คิดเป็น 6,156.00 ตารางเมตร
3. น.ส.3ก เลขที่ 672 เลขที่ดิน 97 มีเนื้อที่ 1-0-0 ไร่ คิดเป็น 1,600.00 ตารางเมตร
4. น.ส.3ก เลขที่ 668 เลขที่ดิน 90 มีเนื้อที่ 12-1-16.77 ไร่ คิดเป็น 19,667.08 ตารางเมตร



รูปที่ 1.1 ผังต่อแปลงที่ดิน

โดยพื้นที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อโดยรอบโครงการ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ถนนลายี-นาคาเล
ทิศใต้	ติดต่อกับ	พื้นที่มีการครอบครอง
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	พื้นที่มีการครอบครอง
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	พื้นที่มีการครอบครอง

รูปที่ 1.2 อาณาเขตโครงการ

1.2.3.2 ขนาดพื้นที่ใช้สอย

ขนาดพื้นที่ใช้สอยของอาคารทั้งหมด และลักษณะการใช้พื้นที่ ดังนี้

ตารางที่ 1.1 ลักษณะการใช้พื้นที่อาคาร A1

ชั้นที่	ส่วนของพื้นที่	ลักษณะการใช้พื้นที่	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน (หน่วย)	พื้นที่อาคาร (ตร.ม.)	พื้นที่ปกคลุมดิน (ตร.ม.)
1	พื้นที่บริการ	ลิฟท์	6.37	1	6.37	
		บันได	44.76	1	44.76	
		โถงทางเข้า	9.82	-	9.82	
	รวมพื้นที่บริการของชั้นที่ 1				60.95	-
	พื้นที่ภายในห้องพัก	โถงทางเข้า	43.41	-	43.41	
		พื้นที่สระบัว	6.33	-	6.33	
		ทางเดิน	17.29	-	17.29	
		ห้องนอนใหญ่	108.76	1	108.76	
		ห้องนอน 2	42.62	1	42.62	
		ห้องนอน 3	56.58	1	56.58	
		ห้องนอน 4	33.40	1	33.4	
		ห้องซักรีด	6.52	1	6.52	
		ห้องแม่บ้าน	15.22	1	15.22	

ชั้นที่	ส่วนของพื้นที่	ลักษณะการใช้พื้นที่	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน (หน่วย)	พื้นที่อาคาร (ตร.ม.)	พื้นที่ปกคลุมดิน (ตร.ม.)
		พื้นที่รับประทานอาหาร	83.92	-	83.92	
		พื้นที่นั่งเล่น	41.44	-	41.44	
		สระว่ายน้ำ	59.94	1	59.94	
		ระเบียงริมสระ	84.67	-	84.67	
รวมพื้นที่ของห้องพักในชั้นที่ 1					600.10	-
รวมพื้นที่ของชั้นที่ 1					661.05	
2	พื้นที่บริการ	ลิฟท์	6.37	1	6.37	
		บันได	44.76	1	44.76	
		โถงทางเข้า	29.17	-	29.17	
	รวมพื้นที่บริการของชั้นที่ 2					80.30
	พื้นที่ภายในห้องพัก	โถงทางเข้า	38.61	-	38.61	
		พื้นที่สระบัว	6.33	-	6.33	
		ห้องนอนใหญ่	108.76	1	108.76	
		ห้องนอน 2	51.85	1	51.85	
		ห้องนอน 3	46.06	1	46.06	
		ห้องนอน 4	33.40	1	33.40	
		ห้องซักรีด	6.52	1	6.52	
		ห้องแม่บ้าน	15.22	1	15.22	
		พื้นที่รับประทานอาหาร	83.92	-	83.92	
		พื้นที่นั่งเล่น	71.06	-	71.06	
	รวมพื้นที่ของห้องพักในชั้นที่ 2					461.73
	รวมพื้นที่ของชั้นที่ 2					542.03
หลังคา	-	พื้นที่หลังคากระเบื้อง	244.77	-	-	244.77
		พื้นที่หลังคา คสล.	356.24	-	-	356.24
	รวมพื้นที่ชั้นหลังคา					601.01
รวมพื้นที่ทั้งหมดของอาคาร A1					1,203.08	601.01

ตารางที่ 1.2 ลักษณะการใช้พื้นที่อาคาร A2

ชั้นที่	ส่วนของพื้นที่	ลักษณะการใช้พื้นที่	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน (หน่วย)	พื้นที่อาคาร (ตร.ม.)	พื้นที่ปกคลุมดิน (ตร.ม.)
1	พื้นที่บริการ	ลิฟท์	6.37	1	6.37	
		โถงลิฟท์	9.85	-	9.85	
		บันได	11.94	1	11.94	
		โถงทางเข้า	43.62	-	43.62	
	รวมพื้นที่บริการของชั้นที่ 1				71.78	-
	ห้องพักในชั้นที่ 1	โถงทางเข้า	42.44	-	42.44	
		พื้นที่สระบัว	6.00	1	6	
		ห้องนอนใหญ่	108.15	1	108.15	
		ห้องนอน 2	42.47	1	42.47	
		ห้องนอน 3	55.53	1	56.53	
		ห้องนอน 4	33.42	1	33.42	
		ห้องซักรีด	6.52	1	6.52	
		ห้องแม่บ้าน	15.22	1	15.22	
		พื้นที่รับประทานอาหาร	81.85	-	81.85	
		พื้นที่นั่งเล่น	71.06	-	71.06	
		สระว่ายน้ำ	59.81	1	59.81	
		ระเบียงริมสระ	88.44	-	88.44	
	รวมพื้นที่ของห้องพักในชั้นที่ 1				611.88	-
	รวมพื้นที่ของชั้นที่ 1				683.66	
2	พื้นที่บริการ	ลิฟท์	6.37	1	6.37	
		โถงลิฟท์	9.85	-	9.85	
		บันได	11.94	1	11.94	
		ทางเดิน	43.62	-	43.62	
	รวมพื้นที่บริการของชั้นที่ 2				71.78	-
	ห้องพักในชั้นที่ 2	โถงทางเข้า	42.44	-	42.44	
		พื้นที่สระบัว	6.00	1	6.00	
		ห้องนอนใหญ่	108.15	1	108.15	
		ห้องนอน 2	42.47	1	42.47	
		ห้องนอน 3	55.53	1	55.53	

ชั้นที่	ส่วนของพื้นที่	ลักษณะการใช้พื้นที่	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน (หน่วย)	พื้นที่อาคาร (ตร.ม.)	พื้นที่ปกคลุมดิน (ตร.ม.)
		ห้องนอน 4	33.42	1	33.42	
		ห้องซักรีด	6.52	1	6.52	
		ห้องแม่บ้าน	15.22	1	15.22	
		พื้นที่รับประทานอาหาร	81.85	-	81.85	
		พื้นที่นั่งเล่น	41.57	-	41.57	
รวมพื้นที่ของห้องพักในชั้นที่ 2					433.17	-
รวมพื้นที่ของชั้นที่ 2					504.95	
หลังคา	-	พื้นที่หลังคากระเบื้อง	244.75	-	-	244.75
		พื้นที่หลังคา คสล.	356.20	-	-	356.20
	รวมพื้นที่ชั้นหลังคา					-
รวมพื้นที่ทั้งหมดของอาคาร A2					1,188.61	600.95

ตารางที่ 1.3 ลักษณะการใช้พื้นที่อาคาร A3

ชั้นที่	ส่วนของพื้นที่	ลักษณะการใช้พื้นที่	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน (หน่วย)	พื้นที่อาคาร (ตร.ม.)	พื้นที่ปกคลุมดิน (ตร.ม.)
1	พื้นที่บริการ	ลิฟท์	6.37	1	6.37	
		โถงลิฟท์	36.22	-	36.22	
		บันได	11.34	1	11.34	
		ทางเดิน	6.12	-	6.12	
		ห้องควบคุมไฟฟ้า	14.15	1	14.15	
	รวมพื้นที่บริการของชั้นที่ 1					74.20
	ห้องพักในชั้นที่ 1	โถงทางเข้า	11.96	-	11.96	
		พื้นที่สระบัว	3.64	-	3.64	
		ห้องนอนใหญ่	108.34	1	108.34	
		ห้องนอน 2	42.33	1	42.33	
		ห้องนอน 3	55.28	1	55.28	
		ห้องนอน 4	25.89	1	25.89	
		ห้องซักรีด	6.52	1	6.52	
		ห้องแม่บ้าน	15.22	1	15.22	
		พื้นที่รับประทานอาหาร	80.80	-	80.80	

ชั้นที่	ส่วนของพื้นที่	ลักษณะการใช้พื้นที่	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน (หน่วย)	พื้นที่อาคาร (ตร.ม.)	พื้นที่ปกคลุมดิน (ตร.ม.)
		พื้นที่นั่งเล่น	41.44	-	41.44	
		สระว่ายน้ำ	59.94	1	59.94	
		ระเบียงริมสระ	87.69	-	87.69	
	รวมพื้นที่ของห้องพักในชั้นที่ 1				539.05	-
	รวมพื้นที่ของชั้นที่ 1				613.25	-
2	พื้นที่บริการ	ลิฟท์	6.37	1	6.37	
		โถงลิฟท์	36.22	-	36.22	
		บันได	11.34	1	11.34	
		ทางเดิน	6.12	-	6.12	
	รวมพื้นที่บริการของชั้นที่ 2				60.05	-
	ห้องพักในชั้นที่ 2	โถงทางเข้า	11.96	-	11.96	
		พื้นที่สระบัว	3.64	-	3.64	
		ห้องนอนใหญ่	108.34	1	108.34	
		ห้องนอน 2	42.33	1	42.33	
		ห้องนอน 3	55.28	1	55.28	
		ห้องนอน 4	25.89	1	25.89	
		ห้องซักรีด	6.52	1	6.52	
		ห้องแม่บ้าน	15.22	1	15.22	
		พื้นที่รับประทานอาหาร	80.80	-	80.80	
		พื้นที่นั่งเล่น	71.06	-	41.44	
	รวมพื้นที่ของห้องพักในชั้นที่ 2				391.42	-
	รวมพื้นที่ของชั้นที่ 2				451.47	-
3	พื้นที่บริการ	ลิฟท์	6.37	1	6.37	
		โถงลิฟท์	36.22	-	36.22	
		บันได	11.34	1	11.34	
		ทางเดิน	6.12	-	6.12	
	รวมพื้นที่ของห้องพักในชั้นที่ 3				60.05	-
	ห้องพักในชั้นที่ 3	โถงทางเข้า	11.96	-	11.96	
		พื้นที่สระบัว	3.64	-	3.64	
		ห้องนอนใหญ่	108.34	1	108.34	

ชั้นที่	ส่วนของพื้นที่	ลักษณะการใช้พื้นที่	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน (หน่วย)	พื้นที่อาคาร (ตร.ม.)	พื้นที่ปกคลุมดิน (ตร.ม.)
		ห้องนอน 2	42.33	1	42.33	
		ห้องนอน 3	55.28	1	55.28	
		ห้องนอน 4	25.89	1	25.89	
		ห้องซักรีด	6.52	1	6.52	
		ห้องแม่บ้าน	15.22	1	15.22	
		พื้นที่รับประทานอาหาร	80.80	-	80.80	
		พื้นที่นั่งเล่น	71.06	-	41.44	
	รวมพื้นที่ของห้องพักในชั้นที่ 3				391.42	-
	รวมพื้นที่ของชั้นที่ 3				451.47	-
หลังคา	-	พื้นที่หลังคากระเบื้อง	244.74	-	-	244.74
		พื้นที่หลังคา คสล.	295.79	-	-	295.79
	รวมพื้นที่ชั้นหลังคา				-	540.53
รวมพื้นที่ทั้งหมดของอาคาร A2					1,516.19	540.53

ตารางที่ 1.4 ลักษณะการใช้พื้นที่อาคาร B1, B2, B3 และ B4
(แต่ละอาคารมีลักษณะการใช้พื้นที่อาคารเหมือนกัน)

ชั้นที่	ส่วนของพื้นที่	ลักษณะการใช้พื้นที่	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน (หน่วย)	พื้นที่อาคาร (ตร.ม.)	พื้นที่ปกคลุมดิน (ตร.ม.)
1	พื้นที่บริการ	ลิฟท์	6.37	1	6.37	
		โถงลิฟท์	37.10	-	37.10	
		บันได	16.37	1	16.37	
	รวมพื้นที่บริการของชั้นที่ 1				59.84	-
	ห้องพัก 1/1 (ด้านซ้าย)	โถงทางเข้า	7.60	-	7.60	
		ห้องนอนใหญ่	62.75	1	62.75	
		ห้องนอน 2	23.05	1	23.05	
		ห้องนอน 3	21.18	1	21.18	
		พื้นที่นั่งเล่น	29.42	-	29.42	
		พื้นที่รับประทานอาหาร	38.05	-	38.05	
		ห้องซักรีด	8.42	1	8.42	
		สระว่ายน้ำ	19.04	1	19.04	

ชั้นที่	ส่วนของพื้นที่	ลักษณะการใช้พื้นที่	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน (หน่วย)	พื้นที่อาคาร (ตร.ม.)	พื้นที่ปกคลุมดิน (ตร.ม.)
		ระเบียงริมสระ	24.61	-	24.61	
		ห้องน้ำรวม	2.42	1	2.42	
		ทางเดินหน้าห้องนอน	10.80	-	10.80	
	รวมพื้นที่ห้องพัก 1/2				238.34	-
	รวมพื้นที่ของชั้นที่ 1				536.52	-
2	ห้องพัก 2/1 (ด้านซ้าย)	โถงทางเข้า	7.60	-	7.60	
		ห้องนอนใหญ่	62.75	1	62.75	
		ห้องนอน 2	23.05	1	23.05	
		ห้องนอน 3	21.18	1	21.18	
		พื้นที่นั่งเล่น	29.42	-	29.42	
		พื้นที่รับประทานอาหาร	38.05	-	38.05	
		ห้องซักรีด	8.42	1	8.42	
		ห้องน้ำรวม	2.42	1	2.42	
		ทางเดินหน้าห้องนอน	10.80	-	10.80	
	ระเบียง	17.69	-	17.69		
	รวมพื้นที่ห้องพัก 2/1				221.38	-
	ห้องพัก 2/2 (ด้านขวา)	โถงทางเข้า	7.60	-	7.60	
		ห้องนอนใหญ่	62.75	1	62.75	
		ห้องนอน 2	23.05	1	23.05	
		ห้องนอน 3	21.18	1	21.18	
		พื้นที่นั่งเล่น	29.42	-	29.42	
		พื้นที่รับประทานอาหาร	38.05	-	38.05	
		ห้องซักรีด	8.42	1	8.42	
		ห้องน้ำรวม	2.42	1	2.42	
		ทางเดินหน้าห้องนอน	10.80	-	10.80	
	ระเบียง	17.69	-	17.69		
	รวมพื้นที่ห้องพัก 2/2				221.38	-
	พื้นที่บริการ	ลิฟท์	6.37	1	6.37	
		โถงลิฟท์	37.10	-	37.10	
		บันได	16.37	1	16.37	

ชั้นที่	ส่วนของพื้นที่	ลักษณะการใช้พื้นที่	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน (หน่วย)	พื้นที่อาคาร (ตร.ม.)	พื้นที่ปกคลุมดิน (ตร.ม.)
รวมพื้นที่บริการของชั้นที่ 2					59.84	-
รวมพื้นที่ของชั้นที่ 2					502.60	
3	ห้องพัก 3/1 (ด้านซ้าย)	โถงทางเข้า	7.60	-	7.60	
		ห้องนอนใหญ่	62.75	1	62.75	
		ห้องนอน 2	23.05	1	23.05	
		ห้องนอน 3	21.18	1	21.18	
		พื้นที่นั่งเล่น	29.42	-	29.42	
		พื้นที่รับประทานอาหาร	38.05	-	38.05	
		ห้องซักรีด	8.42	1	8.42	
		ห้องน้ำรวม	2.42	1	2.42	
		ทางเดินหน้าห้องนอน	10.80	-	10.80	
		ระเบียง	17.69	-	17.69	
	รวมพื้นที่ห้องพัก 3/1				221.38	
	ห้องพัก 3/2 (ด้านขวา)	โถงทางเข้า	7.60	-	7.60	
		ห้องนอนใหญ่	62.75	1	62.75	
		ห้องนอน 2	23.05	1	23.05	
		ห้องนอน 3	21.18	1	21.18	
		พื้นที่นั่งเล่น	29.42	-	29.42	
		พื้นที่รับประทานอาหาร	38.05	-	38.05	
		ห้องซักรีด	8.42	1	8.42	
		ห้องน้ำรวม	2.42	1	2.42	
		ทางเดินหน้าห้องนอน	10.80	-	10.80	
		ระเบียง	17.69	-	17.69	
	รวมพื้นที่ห้องพัก 3/2				221.38	
	พื้นที่บริการ	ลิฟท์	6.37	1	6.37	
		โถงลิฟท์	37.10	-	37.10	
		บันได	16.37	1	16.37	
รวมพื้นที่บริการของชั้นที่ 3					59.84	-
รวมพื้นที่ของชั้นที่ 3					502.60	
หลังคา	-	พื้นที่หลังคากระเบื้อง	353.21	-	-	353.21

ชั้นที่	ส่วนของพื้นที่	ลักษณะการใช้พื้นที่	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน (หน่วย)	พื้นที่อาคาร (ตร.ม.)	พื้นที่ปกคลุมดิน (ตร.ม.)
		พื้นที่หลังคา คสล.	249.10	-	-	249.10
	รวมพื้นที่ชั้นหลังคา				-	602.31
	รวมพื้นที่ทั้งหมดของอาคาร				1,541.72	602.31
อาคาร B1, B2, B3 และ B4 มีทั้งหมด 4 อาคาร จึงมีพื้นที่ทั้งหมด					6,166.88	2,409.24

ตารางที่ 1.5 ลักษณะการใช้พื้นที่อาคาร C

ชั้นที่	ส่วนของพื้นที่	ลักษณะการใช้พื้นที่	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน (หน่วย)	พื้นที่อาคาร (ตร.ม.)	พื้นที่ปกคลุมดิน (ตร.ม.)
1	พื้นที่บริการ	ลิฟท์	6.37	1	6.37	
		โถงลิฟท์	33.52	-	33.52	
		บันได	16.37	1	16.37	
		รวมพื้นที่บริการของชั้นที่ 1			56.26	-
	ห้องพัก 1/1 (ด้านซ้าย)	โถงทางเข้า	7.60	-	7.60	
		ห้องนอนใหญ่	59.95	1	59.95	
		ห้องนอน 2	22.12	1	22.12	
		พื้นที่นั่งเล่น	21.31	-	21.31	
		พื้นที่รับประทานอาหาร	25.85	-	25.85	
		ห้องซักรีด	3.37	1	3.37	
		สระว่ายน้ำ	16.88	1	16.88	
		ระเบียงริมสระ	19.98	-	19.98	
		ห้องน้ำรวม	3.51	1	3.51	
		ทางเดินหน้าห้องนอน	9.18	-	9.18	
		รวมพื้นที่ห้องพัก 1/1			189.75	-
	ห้องพัก 1/2 (ด้านขวา)	โถงทางเข้า	7.60	-	7.60	
		ห้องนอนใหญ่	59.95	1	59.95	
		ห้องนอน 2	22.12	1	22.12	
		พื้นที่นั่งเล่น	21.31	-	21.31	
		พื้นที่รับประทานอาหาร	25.85	-	25.85	
		ห้องซักรีด	3.37	1	3.37	
		สระว่ายน้ำ	16.88	1	16.88	

ชั้นที่	ส่วนของพื้นที่	ลักษณะการใช้พื้นที่	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน (หน่วย)	พื้นที่อาคาร (ตร.ม.)	พื้นที่ปกคลุมดิน (ตร.ม.)
		ระเบียงริมสระ	19.98	-	19.98	
		ห้องน้ำรวม	3.51	1	3.51	
		ทางเดินหน้าห้องนอน	9.18	-	9.18	
	รวมพื้นที่ห้องพัก 1/2				189.75	-
	รวมพื้นที่ของชั้นที่ 1				435.76	-
2	พื้นที่บริการ	ลิฟท์	6.37	1	6.37	
		โถงลิฟท์	33.52	-	33.52	
		บันได	16.37	1	16.37	
	รวมพื้นที่บริการของชั้นที่ 2				56.26	-
	ห้องพัก 2/1 (ด้านซ้าย)	โถงทางเข้า	7.60	-	7.60	
		ห้องนอนใหญ่	59.95	1	59.95	
		ห้องนอน 2	22.12	1	22.12	
		พื้นที่นั่งเล่น	21.31	-	21.31	
		พื้นที่รับประทานอาหาร	25.85	-	25.85	
		ห้องซักรีด	3.37	1	3.37	
		ห้องน้ำรวม	3.51	1	3.51	
		ทางเดินหน้าห้องนอน	9.18	-	9.18	
		ระเบียง	14.00	-	14.00	
	รวมพื้นที่ห้องพัก 2/1				166.89	-
	ห้องพัก 2/2 (ด้านขวา)	โถงทางเข้า	7.60	-	7.60	
		ห้องนอนใหญ่	59.95	1	59.95	
		ห้องนอน 2	22.12	1	22.12	
		พื้นที่นั่งเล่น	21.31	-	21.31	
		พื้นที่รับประทานอาหาร	25.85	-	25.85	
		ห้องซักรีด	3.37	1	3.37	
		ห้องน้ำรวม	3.51	1	3.51	
		ทางเดินหน้าห้องนอน	9.18	-	9.18	
		ระเบียง	14.00	-	14.00	
	รวมพื้นที่ห้องพัก 2/2				166.89	-
	รวมพื้นที่ของชั้นที่ 2				390.04	-

ชั้นที่	ส่วนของพื้นที่	ลักษณะการใช้พื้นที่	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน (หน่วย)	พื้นที่อาคาร (ตร.ม.)	พื้นที่ปกคลุมดิน (ตร.ม.)
3	พื้นที่บริการ	ลิฟท์	6.37	1	6.37	
		โถงลิฟท์	33.52	-	33.52	
		บันได	16.37	1	16.37	
	รวมพื้นที่บริการของชั้นที่ 3				56.26	-
	ห้องพัก 3/1 (ด้านซ้าย)	โถงทางเข้า	7.60	-	7.60	
		ห้องนอนใหญ่	59.95	1	59.95	
		ห้องนอน 2	22.12	1	22.12	
		พื้นที่นั่งเล่น	21.31	-	21.31	
		พื้นที่รับประทานอาหาร	25.85	-	25.85	
		ห้องซักรีด	3.37	1	3.37	
		ห้องน้ำรวม	3.51	1	3.51	
		ทางเดินหน้าห้องนอน	9.18	-	9.18	
		ระเบียง	14.00	-	14.00	
	รวมพื้นที่ห้องพัก 3/1				166.89	-
3	ห้องพัก 3/2 (ด้านขวา)	โถงทางเข้า	7.60	-	7.60	
		ห้องนอนใหญ่	59.95	1	59.95	
		ห้องนอน 2	22.12	1	22.12	
		พื้นที่นั่งเล่น	21.31	-	21.31	
		พื้นที่รับประทานอาหาร	25.85	-	25.85	
		ห้องซักรีด	3.37	1	3.37	
		ห้องน้ำรวม	3.51	1	3.51	
		ทางเดินหน้าห้องนอน	9.18	-	9.18	
		ระเบียง	14.00	-	14.00	
	รวมพื้นที่ห้องพัก 3/2				166.89	-
	รวมพื้นที่ของชั้นที่ 3				390.04	-
หลังคา	-	พื้นที่หลังคากระเบื้อง	315.64	-	-	315.64
		พื้นที่หลังคา คสล.	184.32	-	-	184.32
	รวมพื้นที่ชั้นหลังคา				-	499.96
	รวมพื้นที่ทั้งหมดของอาคาร				1,215.84	499.96

ตารางที่ 1.6 ลักษณะการใช้พื้นที่อาคารร้านอาหาร

ชั้นที่	ลักษณะการใช้พื้นที่	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน (หน่วย)	พื้นที่อาคาร (ตร.ม.)	พื้นที่ปกคลุมดิน (ตร.ม.)
ใต้ดิน	ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า	56.50	1	56.50	
	บันได (ข้างห้องควบคุมระบบไฟฟ้า)	15.22	1	15.22	
	ห้องออกกำลังกาย	99.76	1	99.76	
	ห้องเก็บของผู้ใช้บริการ				
	ห้องออกกำลังกาย	62.74	1	62.74	
	ส่วนต้อนรับผู้ใช้บริการ				
	ห้องออกกำลังกาย	13.80	1	13.80	
	ห้องปฐมพยาบาล	32.07	1	32.07	
	ห้องปั้มน้ำ	8.08	1	8.08	
	ลิฟท์ (ข้างห้องปั้มน้ำ)	4.10	2	8.20	
	ลิฟท์ (หน้าห้องเก็บของพนักงาน)	3.15	1	3.15	
		60.34	-	60.34	
	โถงลิฟท์	2.75	1	2.75	
	ช่องรับอาหาร	21.42	1	21.42	
	บันได (ข้างลิฟท์)	46.94	1	46.93	
	ห้องเก็บของพนักงาน	38.94	1	38.94	
	ห้องซักรีด	39.94	-	39.94	
	ทางเดิน				
	รวมพื้นที่ชั้นใต้ดิน			509.38	-
1	พื้นที่จัดสวน	61.27	-	61.27	
	บันได (ข้างพื้นที่จัดสวน)	15.22	1	15.22	
	ห้องสปา	46.45	4	185.80	
	ห้องสปา	42.30	4	169.20	
	พื้นที่นั่งเล่น	66.90	-	66.90	
	ห้องเสริมสวย	21.22	1	21.22	
	พื้นที่ร้านอาหาร	231.82	-	231.82	
	สวนครัว	39.89	-	39.89	
	บาร์	21.81	-	21.81	

ชั้นที่	ลักษณะการใช้พื้นที่	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน (หน่วย)	พื้นที่อาคาร (ตร.ม.)	พื้นที่ปกคลุมดิน (ตร.ม.)
	ห้องน้ำ	27.49	1	27.49	
	พื้นที่ส่วนบริการ (BOH.)	58.36	-	58.36	
	ลิฟท์	3.15	1	3.15	
	ลิฟท์	4.10	2	8.20	
	พื้นที่จัดตกแต่ง	48.22	-	48.22	
	ทางเดิน	400.37	-	400.37	
	บันได (ข้างพื้นที่นั่งเล่น)	6.94	1	6.94	
	โถงลิฟท์	9.01	-	9.01	
	พื้นที่จอดรถรับ-ส่ง	53.39	-	53.39	
	รวมพื้นที่ชั้นที่ 1				
หลังคา	พื้นที่หลังคากระเบื้อง	202.72	-	-	202.72
	พื้นที่หลังคา คสล.	1,130.65	-	-	1,130.65
	รวมพื้นที่ชั้นหลังคา			-	1,333.65
รวมพื้นที่ของอาคาร RESTAURANT ทั้งหมด				1,937.64	1,333.65

ตารางที่ 1.7 ลักษณะการใช้พื้นที่ของอาคารที่จอดรถ A

ชั้นที่	ลักษณะการใช้พื้นที่	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน (หน่วย)	พื้นที่อาคาร (ตร.ม.)	พื้นที่ปกคลุมดิน (ตร.ม.)
จอดรถ	พื้นที่จอดรถ	121.21	-	121.21	
	รวมพื้นที่ชั้นจอดรถ			121.21	-
หลังคา	พื้นที่หลังคา	91.65	-	-	91.65
	รวมพื้นที่ชั้นหลังคา			-	91.65
รวมพื้นที่ของอาคารจอดรถ A				121.21	91.65

ตารางที่ 1.8 ลักษณะการใช้พื้นที่ของอาคารที่จอดรถ B

ชั้นที่	ลักษณะการใช้พื้นที่	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน (หน่วย)	พื้นที่อาคาร (ตร.ม.)	พื้นที่ปกคลุมดิน (ตร.ม.)
จอดรถ	พื้นที่จอดรถ	179.20	-	179.20	
	รวมพื้นที่ชั้นจอดรถ			179.20	-
หลังคา	พื้นที่หลังคา	144.85	-	-	144.85
	รวมพื้นที่ชั้นหลังคา			-	144.85
รวมพื้นที่ของอาคารจอดรถ B				179.20	144.85

ตารางที่ 1.9 ลักษณะการใช้พื้นที่ของอาคารป้อมยาม

ชั้นที่	ลักษณะการใช้พื้นที่	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน (หน่วย)	พื้นที่อาคาร (ตร.ม.)	พื้นที่ปกคลุมดิน (ตร.ม.)
1	พื้นที่ป้อมยาม	9.27	-	9.27	
	รวมพื้นที่ชั้นที่ 1			9.27	-
หลังคา	พื้นที่หลังคา	9.27	-	-	9.27
	รวมพื้นที่ชั้นหลังคา			-	9.27
รวมพื้นที่ของอาคารทางเข้า-ออก				9.27	9.27

ตารางที่ 1.10 ลักษณะการใช้พื้นที่ของอาคารสำนักงานและสรวายน้ำ

ชั้นที่	ลักษณะการใช้พื้นที่	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน (หน่วย)	พื้นที่อาคาร (ตร.ม.)	พื้นที่ปกคลุมดิน (ตร.ม.)
ใต้ดิน	ห้องเครื่องปั้มน้ำ	53.17	1	53.17	
	ห้องเก็บของ	32.56	1	32.56	
	พื้นที่เคาท์เตอร์ยาม	9.17	-	9.17	
	ร้านค้า	30.44	2	60.88	
	ห้องน้ำชาย	13.90	1	13.90	
	ห้องน้ำหญิง	13.90	1	13.90	
	ห้องเตรียมอาหาร	9.07	1	9.07	
	ห้องทำงานผู้จัดการ	9.05	1	9.05	
	ห้องสำนักงานนิติบุคคล	17.37	1	17.37	
	ส่วนต้อนรับ	28.41	-	28.41	
	ห้องเครื่องสูบน้ำ 3	9.37	1	9.37	

ชั้นที่	ลักษณะการใช้พื้นที่	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน (หน่วย)	พื้นที่อาคาร (ตร.ม.)	พื้นที่ปกคลุมดิน (ตร.ม.)
	สระบัว	100.19	-	100.19	
	พื้นที่นั่งเล่น	181.91	-	181.91	
	ทางเดิน	159.41	-	159.41	
	พื้นที่จอดรถรับ-ส่ง	214.50	-	214.50	
	ห้องทำงาน	31.45	1	31.45	
	บันได	14.23	1	14.23	
	รวมพื้นที่ชั้นใต้ดิน			958.54	-
1 (ระดับ ปกติ)	ห้องน้ำหญิง	11.70	1	11.70	
	ห้องน้ำชาย	12.10	1	12.10	
	บาร์	21.22	-	21.22	
	ระเบียงริมสระ	730.94	-	730.94	
	บันได	14.23	1	14.23	
	พื้นที่อาบน้ำ	5.70	-	5.70	
	สระว่ายน้ำ	349.08	1	349.08	
	พื้นที่จัดสวน	37.38	-	37.38	
	รวมพื้นที่ชั้นที่ 1			1,182.35	-
	รวมพื้นที่ทั้งหมดของอาคารสระว่ายน้ำ			2,140.89	-

ตารางที่ 1.11 สรุปขนาดการใช้พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ

อาคาร	ขนาดพื้นที่อาคาร (ตร.ม.)	ขนาดพื้นที่อาคารปกคลุมดิน (ตร.ม.)
อาคาร A1	1,203.08	601.01
อาคาร A2	1,188.61	600.95
อาคาร A3	1,516.19	540.53
อาคาร B1	1,541.72	602.31
อาคาร B2	1,541.72	602.31
อาคาร B3	1,541.72	602.31
อาคาร B4	1,541.72	602.31
อาคาร C	1,215.84	499.96
อาคารร้านอาหาร	1,937.64	1,333.65
อาคารจอดรถ A	121.21	91.65

อาคาร	ขนาดพื้นที่อาคาร (ตร.ม.)	ขนาดพื้นที่อาคารปกคลุมดิน (ตร.ม.)
อาคารจอดรถ B	179.20	144.85
อาคารป้อมยาม	9.27	9.27
อาคารสระว่ายน้ำ	2,140.89	-
รวม	15,678.81	6,231.11

1.2.3.3 สัดส่วนการใช้พื้นที่ของโครงการ

โรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณต่างๆ ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2546

พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 1, บริเวณที่ 2 และ บริเวณที่ 6 ซึ่งมีรายละเอียดของพื้นที่ในแต่ละบริเวณดังนี้

บริเวณที่ 1 หมายถึง พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลรอบเกาะภูเก็ตเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 50 เมตร รวมทั้งพื้นที่ในเกาะต่างๆ เว้นแต่พื้นที่ในบริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7

บริเวณที่ 2 หมายถึง พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 150 เมตร เว้นแต่พื้นที่ในบริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7

บริเวณที่ 6 หมายถึง พื้นที่ที่มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 40 เมตร ถึง 80 เมตร
ข้อกำหนดของแต่ละบริเวณ

บริเวณที่ 1 ให้มีได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 20 เมตร และต้องมีที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น

บริเวณที่ 2 ให้มีได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร และต้องมีที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น สำหรับอาคารที่พักอาศัย

บริเวณที่ 6 ให้มีได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 8 เมตร และต้องมีที่ว่างที่ปลูกพืชปกคลุมดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างนั้น เว้นแต่พื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35 ห้ามก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารใดๆ

สำหรับพื้นที่โครงการในแต่ละบริเวณมีรายละเอียด ดังนี้

- บริเวณที่ 1 พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 1 คิดเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 0-1-19.237 ไร่ โดยคิดเป็นพื้นที่ 476.95 ตารางเมตร ทั้งนี้ โครงการไม่มีการก่อสร้างอาคารในพื้นที่บริเวณที่ 1 แต่อย่างใด

- บริเวณที่ 2 พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 2 คิดเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 11-2-86.61 ไร่ โดยคิดเป็นพื้นที่ 18,746.43 ตารางเมตร
- บริเวณที่ 6 พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 6 คิดเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 0-1-55.155 ไร่ โดยคิดเป็นพื้นที่ 620.62 ตารางเมตร ทั้งนี้ โครงการไม่มีการก่อสร้างอาคารในพื้นที่บริเวณที่ 6 แต่อย่างใด

สำหรับการใช้พื้นที่และสัดส่วนการใช้พื้นที่ของโครงการในแต่ละบริเวณ มีรายละเอียดดังนี้

บริเวณที่ 1

ขนาดพื้นที่ขออนุญาตทั้งหมด	476.95	ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่อาคารรวมทั้งหมด	0	ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมด	0	ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมดินทั้งหมด	476.95	ตารางเมตร

ดังนั้น สามารถนำมาคำนวณหาสัดส่วนการใช้พื้นที่ของโครงการดังนี้

อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ขออนุญาต (F.A.R.)

$$= \text{พื้นที่อาคารรวม} / \text{พื้นที่ขออนุญาต}$$

$$= 0 / 476.95 = 0 : 1$$

อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ขออนุญาต (B.C.R.)

$$= \text{พื้นที่อาคารปกคลุมดิน} / \text{พื้นที่ขออนุญาต}$$

$$= 0 / 476.95 = 0 \quad \text{หรือคิดเป็นร้อยละ } 0$$

อัตราส่วนพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ขออนุญาต (O.S.R.)

$$= \text{พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมดิน} / \text{พื้นที่ขออนุญาต}$$

$$= 476.95 / 476.95 = 1 \quad \text{หรือคิดเป็นร้อยละ } 100$$

(> 75% OK.)

ทั้งนี้ เนื่องจากในบริเวณที่ 1 ของโครงการนั้น โครงการไม่มีการก่อสร้างอาคารของโครงการแต่อย่างใด

บริเวณที่ 2

ขนาดพื้นที่ขออนุญาตทั้งหมด	18,746.43	ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่อาคารรวมทั้งหมด	15,678.81	ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมด	6,231.11	ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมดินทั้งหมด	12,515.32	ตารางเมตร

ดังนั้น สามารถนำมาคำนวณหาสัดส่วนการใช้พื้นที่ของโครงการดังนี้

อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ขออนุญาต (F.A.R.)

$$= \text{พื้นที่อาคารรวม} / \text{พื้นที่ขออนุญาต}$$

$$= 15,678.81 / 18,746.43 = 0.84 : 1$$

อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ขออนุญาต (B.C.R)

$$\begin{aligned} &= \text{พื้นที่อาคารปกคลุมดิน} / \text{พื้นที่ขออนุญาต} \\ &= 6,231.11 / 18,746.43 = 0.33 \text{ หรือคิดเป็นร้อยละ } 33 \end{aligned}$$

อัตราส่วนพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมดินต่อพื้นที่ขออนุญาต (O.S.R.)

$$\begin{aligned} &= \text{พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมดิน} / \text{พื้นที่ขออนุญาต} \\ &= 12,515.32 / 18,746.43 = 0.67 \text{ หรือคิดเป็นร้อยละ } 67 \\ &(> 30\% \text{ OK.}) \end{aligned}$$

บริเวณที่ 6

ขนาดพื้นที่ขออนุญาตทั้งหมด	620.62	ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่อาคารรวมทั้งหมด	0	ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมด	0	ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมดินทั้งหมด	620.62	ตารางเมตร

ดังนั้น สามารถนำมาคำนวณหาสัดส่วนการใช้พื้นที่ของโครงการดังนี้

อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ขออนุญาต (F.A.R.)

$$\begin{aligned} &= \text{พื้นที่อาคารรวม} / \text{พื้นที่ขออนุญาต} \\ &= 0 / 620.62 = 0 : 1 \end{aligned}$$

อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ขออนุญาต (B.C.R)

$$\begin{aligned} &= \text{พื้นที่อาคารปกคลุมดิน} / \text{พื้นที่ขออนุญาต} \\ &= 0 / 620.62 = 0 \text{ หรือคิดเป็นร้อยละ } 0 \end{aligned}$$

อัตราส่วนพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมดินต่อพื้นที่ขออนุญาต (O.S.R.)

$$\begin{aligned} &= \text{พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมดิน} / \text{พื้นที่ขออนุญาต} \\ &= 620.62 / 620.62 = 1 \text{ หรือคิดเป็นร้อยละ } 100 \end{aligned}$$

ทั้งนี้เนื่องจากในบริเวณที่ 6 ของโครงการนั้น โครงการไม่มีการการสร้างอาคารของโครงการแต่อย่างใด ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

สำหรับการใช้พื้นที่และสัดส่วนการใช้พื้นที่ของโครงการในแต่ละบริเวณ มีรายละเอียดดังนี้

บริเวณที่ 2

ขนาดพื้นที่ขออนุญาตทั้งหมด	16,300.73	ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่อาคารรวมทั้งหมด	14,137.09	ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมด	5,628.80	ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมดินทั้งหมด	10,671.93	ตารางเมตร

ดังนั้น สามารถนำมาคำนวณหาสัดส่วนการใช้พื้นที่ของโครงการดังนี้

อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ขออนุญาต (F.A.R.)

$$\begin{aligned} &= \text{พื้นที่อาคารรวม} / \text{พื้นที่ขออนุญาต} \\ &= 14,137.09 / 16,300.73 = 0.87 : 1 \end{aligned}$$

อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ขออนุญาต (B.C.R.)

$$\begin{aligned} &= \text{พื้นที่อาคารปกคลุมดิน} / \text{พื้นที่ขออนุญาต} \\ &= 5,628.80 / 16,300.73 = 0.35 \text{ หรือคิดเป็นร้อยละ } 35 \end{aligned}$$

อัตราส่วนพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ขออนุญาต (O.S.R.)

$$\begin{aligned} &= \text{พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมดิน} / \text{พื้นที่ขออนุญาต} \\ &= 10,671.93 / 16,300.73 = 0.65 \text{ หรือคิดเป็นร้อยละ } 65 \\ &(> 50\% \text{ OK.}) \end{aligned}$$

บริเวณที่ 3

ขนาดพื้นที่ขออนุญาตทั้งหมด	3,066.32	ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่อาคารรวมทั้งหมด	1,541.72	ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมด	302.31	ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมดินทั้งหมด	2,464.01	ตารางเมตร

ดังนั้น สามารถนำมาคำนวณหาสัดส่วนการใช้พื้นที่ของโครงการดังนี้

อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ขออนุญาต (F.A.R.)

$$\begin{aligned} &= \text{พื้นที่อาคารรวม} / \text{พื้นที่ขออนุญาต} \\ &= 1,541.72 / 3,066.32 = 0.50 : 1 \end{aligned}$$

อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ขออนุญาต (B.C.R.)

$$\begin{aligned} &= \text{พื้นที่อาคารปกคลุมดิน} / \text{พื้นที่ขออนุญาต} \\ &= 302.31 / 3,066.32 = 0.20 \text{ หรือคิดเป็นร้อยละ } 20 \end{aligned}$$

อัตราส่วนพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ขออนุญาต (O.S.R.)

$$\begin{aligned} &= \text{พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมดิน} / \text{พื้นที่ขออนุญาต} \\ &= 2,464.01 / 3,066.32 = 0.80 \text{ หรือคิดเป็นร้อยละ } 80 \\ &(> 30\% \text{ OK.}) \end{aligned}$$

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า โครงการมีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมดินในแต่ละบริเวณมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

หมายเหตุ : “ที่ว่าง” หมายความว่า “พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจจะจัดให้เป็นบ่อน้ำ สระว่ายน้ำ บ่อพักน้ำเสีย ที่พักรวมมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย

หรือที่จอดรถที่อยู่ในนอกราคารก็ได้ และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างหรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน 1.20 ม. และไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น”

1.2.3.4 ความลาดชันของพื้นที่

โรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่เนินเล็กน้อย โดยมีความลาดชันจากบริเวณด้านหน้าขึ้นไปสู่ด้านของพื้นที่โครงการ โดยมีระดับความสูงของพื้นที่โครงการนั้น มีเส้นชั้นความสูงที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (Mead Sea Level,msl.) ตั้งแต่ 8-42 เมตร

1.3 ระบบสาธารณูปโภค

1.3.1 การใช้น้ำ

โครงการใช้น้ำประมาณ 66.05 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยส่วนการใช้น้ำของโครงการ จะมาจากส่วนห้องพัก ห้องน้ำสำนักงาน ร้านอาหาร และส่วนบริการส่วนอื่นๆ

ตารางที่ 1.12 ปริมาณการใช้น้ำของแต่ละอาคาร

อาคาร	ส่วนการใช้น้ำ (ส่วน)	จำนวนคนใช้น้ำ (คน)	อัตราการใช้น้ำ (ลิตร/ห้อง/วัน)	ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม./วัน)
อาคาร A1	2 ห้องพัก	10 (ห้องละ 5 คน)	750 ลิตร/ห้อง/วัน	1.50
อาคาร A2	2 ห้องพัก	10 (ห้องละ 5 คน)	750 ลิตร/ห้อง/วัน	1.50
อาคาร A3	3 ห้องพัก	15 (ห้องละ 5 คน)	750 ลิตร/ห้อง/วัน	2.25
อาคาร B1	6 ห้องพัก	24 (ห้องละ 4 คน)	750 ลิตร/ห้อง/วัน	4.50
อาคาร B2	6 ห้องพัก	24 (ห้องละ 4 คน)	750 ลิตร/ห้อง/วัน	4.50
อาคาร B3	6 ห้องพัก	24 (ห้องละ 4 คน)	750 ลิตร/ห้อง/วัน	4.50
อาคาร B4	6 ห้องพัก	24 (ห้องละ 4 คน)	750 ลิตร/ห้อง/วัน	4.50
อาคาร C	6 ห้องพัก	18 (ห้องละ 3 คน)	750 ลิตร/ห้อง/วัน	4.50
ร้านอาหาร	ส่วนครัว	80 ที่ (560 มื้อ/วัน)	20 ลิตร/มื้อ	11.20
	ส่วนพนักงาน	25	100	2.50
	ห้องออกกำลังกาย	44	100 ลิตร/คน	4.40
	ห้องสปา	8 ห้อง	1500 ลิตร/ห้อง	12.00
	สระว่ายน้ำ	82	100 ลิตร/คน	8.20
รวมทั้งหมด				66.05


แหล่งน้ำใช้

โครงการจะใช้น้ำจากบ่อบาดาลที่ขุดขึ้นในโครงการ จำนวน 4 บ่อ เป็นแหล่งน้ำหลัก ซึ่งตำแหน่งของบ่อบาดาลจะอยู่บริเวณส่วนด้านหน้าของพื้นที่โครงการ ส่วนแหล่งน้ำสำรองนั้น หากมีระบบประปาสาธารณะผ่าน โครงการจะมีการขอรับบริการจากระบบประปาสาธารณะดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้โครงการยังจัดซื้อน้ำจากรถขายน้ำเอกชนเพื่อมาใช้ในโครงการหากน้ำจากแหล่งน้ำหลักไม่เพียงพอ

การเก็บกักและจ่ายน้ำและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

น้ำจากบ่อบาดาลทั้ง 4 บ่อ จะถูกสูบเข้าสู่บ่อเก็บน้ำดิบ ขนาดความจุ 71.25 ลบ.ม. จำนวน 1 บ่อ เพื่อพักน้ำก่อนเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยการติดตั้งชุดเครื่องกรองน้ำสำเร็จรูปเพื่อทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำใช้ แล้วปล่อยเข้าสู่บ่อเก็บน้ำดี ขนาดความจุ 332.50 ลบ.ม.

จำนวน 1 บ่อ หลังจากนั้น น้ำที่อยู่ในบ่อเก็บน้ำดีจะถูกสูบจ่ายให้แก่แต่ละอาคารของโครงการโดยตรง โดย
เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง (PRESSURE PUMP) จำนวน 3 เครื่อง เพื่อสูบจ่ายไปยังส่วนต่างๆ



1.3.2 การบำบัดน้ำเสีย

ปริมาณน้ำเสีย

ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 52.84 ลบ.ม./วัน

ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

โครงการเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดติดอยู่กับที่ (On Site) เป็นถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดผสมระหว่างแบบเกราะ และกรองเติมอากาศ

หลักการบำบัดน้ำเสีย

น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการมีลักษณะเป็นน้ำเสียชุมชน โดยระบบบำบัดน้ำเสียสามารถบำบัดให้ค่าบีโอดี_{ออก}ที่ไม่เกิน 20 มก./ล โดยน้ำทิ้งบางส่วนจะมีการสูบกลับไปใช้ในโครงการ (IRRIGATION) โดยใช้สำหรับรดต้นไม้ สนามหญ้าภายในโครงการ และมีบางส่วนที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้หมดจะระบายทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนด้านหน้าโครงการต่อไป โดยระบบบำบัดน้ำเสียจะส่วนประกอบและรายละเอียดการบำบัดดังนี้

1) ส่วนแยกกากตะกอน (Solid Separation Tank)

เป็นขั้นตอนที่แยกกากตะกอน ทำหน้าที่แยกกากตะกอนหนัก (Solids) และกากตะกอนเบา (Scum) รวมทั้งย่อยสลายกากบางส่วน โดยอาศัยหลักการแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ทำให้กากตะกอนที่ปะปนอยู่ในน้ำตกลงสู่ส่วนล่างของถัง ซึ่งจะทำให้ได้ส่วนที่เป็นน้ำใสอยู่ส่วนบนของถัง โดยในขั้นตอนนี้จะทำให้ความสกปรกของน้ำที่เข้าสู่ถังเกราะซึ่งมีค่า 250 มก./ล นั้น ลดลงอยู่ในระดับ 125 มก./ล.

2) ส่วนบำบัดแอโรวีล (Aeration Tank)

ถังกรองชนิดเติมอากาศทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียจากถังเกราะอีกครั้ง ในส่วนบำบัดนี้เป็นส่วนบำบัดโดยใช้สื่อชีวภาพ (แอโรวีล) เป็นตัวกลางเพื่อให้จุลินทรีย์ชนิดใช้ออกซิเจน (Aerobic Ecctera) ที่ช่วยในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ยึดเกาะเป็นฟิล์มชีวภาพ ซึ่งจะทำให้ น้ำเสียที่เข้าสู่ถังกรองเติมอากาศ ซึ่งมีค่าความสกปรก 125 มก./ล. นั้นลดลงอยู่ในระดับ 20 มก./ล. ก่อนที่จะระบายสู่บ่อบำบัดน้ำเสียรวมเพื่อทำการบำบัดซ้ำต่อไป

ระบบบำบัดซ้ำ (Imhoff Tank)

เป็นระบบบำบัดน้ำเสียรวม ที่รวบรวมน้ำเสียจากทุกๆ ส่วนของโครงการเข้าทำการบำบัดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง โดยคำนวณค่าความสกปรกที่เข้าสู่ระบบบำบัดซ้ำ 40 มก./ล. ซึ่งหลังจากน้ำเสียผ่านระบบบำบัดรวมแล้ว จะทำให้น้ำทิ้งมีค่าความสกปรกเหลือ 8.40 มก./ล. (เฉลี่ยไม่เกิน 20 มก./ล.) โดยระบบบำบัดรวมประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ

- บ่อตกตะกอนแยกกาก
- บ่อเติมอากาศแบบมีตัวกลางผิวสัมผัส (Bio contact)
- บ่อกรองด้วยกรวด

โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากบ่อบำบัดรวมแล้ว บางส่วนจะถูกเก็บกักไว้ใช้รดน้ำต้นไม้ สนามหญ้าภายในโครงการ และบางส่วนที่ไม่สามารถใช้ได้หมด จะทำการระบายทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนด้านหน้าโครงการต่อไป

ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่มีค่าความสกปรก (BOD) 250 มก./ล. และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้เหลือค่าความสกปรกไม่เกิน (BOD) 20 มก./ล. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค โดยกำหนดให้ค่าความสกปรกไบโอบีโอดี (BOD_{eff}) ของน้ำทิ้งต้องมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนจะปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป

1.3.3 การระบายน้ำ

ระบบระบายน้ำของโครงการเป็นระบบรวมน้ำทิ้งและน้ำฝนเข้าด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้


ระบบระบายน้ำทิ้ง

น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจนเหลือค่าความสกปรก (BOD) ไม่เกิน 20 มก./ล. บางส่วนจะถูกสูบกลับมาใช้รดต้นไม้ สนามหญ้าภายในพื้นที่โครงการ และบางส่วนที่ไม่สามารถสูบกลับไปใช้ได้หมด จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนด้านหน้าโครงการต่อไป

ระบบระบายน้ำฝน

น้ำฝนจากพื้นที่ต่างๆ ไปภายในพื้นที่โครงการ จะถูกปล่อยให้ไหลไปตามความลาดเอียงของพื้นที่โครงการ ลงสู่ท่อระบายน้ำในส่วนต่างๆ ของพื้นที่โครงการ ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งจะมีทั้งส่วนที่เป็นท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ โดยน้ำฝนทั้งหมดของโครงการจะถูกรวบรวมลงสู่จุดระบายน้ำหลักของโครงการบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ ก่อนที่จะปล่อยให้น้ำไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป

สำหรับการระบายน้ำฝนของโครงการนั้น สามารถปล่อยให้น้ำไหลไปตามแรงดันธรรมชาติ (Gravity) ได้ เนื่องจากพื้นที่โครงการมีความลาดเอียงจากทางด้านหลังลงมาสู่ด้านหน้า ทำให้น้ำสามารถไหลได้อย่างสะดวก



1.3.4 การกำจัดขยะมูลฝอย

ปริมาณมูลฝอยทั้งหมด ประมาณ 161.50 กิโลกรัม/วัน หรือ 484.50 ลิตร/วัน คำนวณจาก
ส่วนห้องพัก มีอัตราการผลิตมูลฝอย 1 กิโลกรัม/คน/วัน จากห้องพัก 37 ห้อง มีผู้พักอาศัยทั้งหมด
149 คน คิดเป็นปริมาณมูลฝอย 149 กก./วัน หรือ 447 ลิตร/วัน

ส่วนพนักงาน มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 25 คน มีอัตราการผลิตมูลฝอย 0.5 กิโลกรัม/คน/วัน คิด
เป็นปริมาณมูลฝอย 12.5 กก./วัน หรือ 37.50 ลิตร/วัน


ภาชนะรองรับมูลฝอย/จุดรวบรวมมูลฝอย

ห้องพัก จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยภายในห้องพัก ขนาด 40 ลิตร

บริเวณที่พักรวมของโครงการ จัดให้มีห้องพักรวมมูลฝอยรวม ขนาด 5 x 10 สูง 2.5 ม. ภายใน
แบ่งเป็นห้องพักรวมเปียกและมูลฝอยแห้ง ซึ่งบริเวณด้านหน้าใกล้กับที่จอดรถจักรยานยนต์ของโครงการ
การจัดการมูลฝอย

โครงการมอบหมายให้แม่บ้านทำหน้าที่เก็บรวบรวมมูลฝอย และทำความสะอาดบริเวณทั่วไปภายใน
โครงการ โดยในแต่ละวัน แม่บ้านจะทำการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากห้องพักแต่ละห้องของแต่ละอาคาร
และมูลฝอยจากอาคารต่าง ๆ ในบริเวณทั่ว ๆ ไป ก่อนนำไปคัดแยกมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และ
มูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่จะถูกรวบรวมเพื่อนำไปขาย ส่วน
มูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เก็บรวบรวมใส่ถุงดำและมัดปากถุงอย่างมิดชิดก่อนนำไปทิ้งยังห้องพัก
มูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของเอกชนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบล
กมลาเข้ามาจัดเก็บไปกำจัดยังสถานที่กำจัดมูลฝอยรวมของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

สำหรับการจัดการน้ำเสียจากห้องพักขยะ (LECHATE) นั้น โครงการจะทำการต่อท่อระบายน้ำเสีย
จากห้องพักขยะเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะระบายทิ้ง
ต่อไป



1.3.5 การใช้ไฟฟ้า

โครงการจะขอรับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โดยกระแสไฟฟ้าจะถูกปล่อยเข้าสู่หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1500 KVA จำนวน 2 เครื่อง เพื่อทำการปรับแรงดันไฟฟ้า โดยหม้อแปลงไฟฟ้าจะถูกติดตั้งอยู่ที่บริเวณชั้นล่างของอาคารร้านอาหาร หลังจากนั้นจะถูกปล่อยเข้าสู่แผงควบคุมวงจรไฟฟ้ารวม (Main Distribute Board, MDB) ซึ่งอยู่ในห้องควบคุมระบบไฟฟ้าในชั้นล่างของอาคารร้านอาหาร หลังจากนั้น จึงปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าสู่แผงควบคุมวงจรไฟฟ้าย่อย (Load Center) ที่อยู่ภายในห้องพักแต่ละห้องพัก ก่อนจะจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในห้องพักต่อไป สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในโครงการได้เลือกใช้ชนิดที่ประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับโครงการ

นอกจากนี้ โครงการจะทำการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ขนาด 400 KVA จำนวน 1 เครื่อง และขนาด 450 KVA จำนวน 1 เครื่อง ไว้บริเวณส่วนด้านหน้าของอาคารร้านอาหาร เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่โครงการได้

1.3.6 การป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิง

ระบบสัญญาณเตือนภัยและระบบดับเพลิง โครงการจัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัย ในแต่ละชั้นของแต่ละอาคาร ซึ่งประกอบด้วย ปุ่มกดส่งสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm Manual), กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm Bell), เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector), เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ส่วนระบบดับเพลิงนั้น โครงการจะทำการติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 กิโลกรัม ไว้ในตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงในทุกๆ ชั้นของแต่ละอาคาร เพื่อใช้ดับเพลิงในขั้นต้น ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น

นอกจากนี้ โครงการยังจัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงภายในโครงการ จำนวน 3 จุด ซึ่งติดตั้งไว้ในส่วนด้านข้าง และด้านหลังของพื้นที่โครงการ

ระบบสำรองไฟฟ้า โครงการจะทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Light) ซึ่งสามารถสำรองไฟฟ้าได้นานไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ในทุกชั้นของแต่ละอาคาร

ระบบเส้นทางหนีไฟ โครงการจะทำการติดตั้งป้ายชี้ทิศทางการหนีไฟ ไว้ในจุดต่างๆ ภายในอาคาร เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุร้ายขึ้น

1.3.7 ระบบการรักษาความปลอดภัย

โครงการเปิดดำเนินการเพื่อประกอบกิจการโรงแรม ซึ่งจะทำให้มีผู้ที่ซื้อห้องพักของโครงการจำนวนมาก อันจะทำให้มีผู้พักอาศัยในโครงการจำนวนมาก นอกจากผู้พักอาศัยในโครงการแล้ว โครงการมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น ร้านอาหาร สระว่ายน้ำ เป็นต้น ซึ่งอาจมีบุคคลภายนอกเข้าใช้บริการของโครงการด้วย ซึ่งเหตุดังกล่าวอาจทำให้มีผู้ที่เข้ามาก่อความไม่สงบในพื้นที่โครงการได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่พักอาศัยในโครงการ โครงการจะทำการติดตั้งกล้องที่วิ้งจรปิดในจุดต่างๆ ของพื้นที่โครงการ เช่น บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ, บริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ และพื้นที่ในบริเวณทั่วไปของโครงการ เพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ในจุดต่างๆ ไว้ตลอดเวลา ซึ่งหากเกิดเหตุร้ายขึ้น ภาพที่ได้จากการบันทึกดังกล่าว จะมีประโยชน์ในการนำมาใช้สำหรับการสืบสวน และเป็นหลักฐานที่สำคัญได้

1.3.8 การคมนาคม

เส้นทางหลักเข้าสู่โครงการ การเข้าสู่พื้นที่โครงการจะใช้ถนนลาดยาง-นาคาเล เป็นเส้นทางหลัก ซึ่งสภาพถนนด้านหน้าโครงการปัจจุบันมีลักษณะเป็นถนนลาดยาง จำนวน 2 ช่องจราจร ความกว้างผิวจราจร 6 เมตร ผิวจราจรอยู่ในสภาพดี แล้วเลี้ยวเข้าสู่พื้นที่โครงการได้โดยตรง

ทางเข้า-ออกโครงการ โครงการจัดให้มีทางเข้า-ออก ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่บริเวณด้านหน้าของพื้นที่โครงการ โดยทางเข้า-ออกของโครงการจะเชื่อมต่อกับถนนลาดยาง-นาคาเลโดยตรง สำหรับทางเข้า-ออกโครงการนั้น มีลักษณะเป็นทางเข้า-ออก 2 ทิศทางการจราจรมีความกว้าง 12.00 เมตร ส่วนถนนภายในโครงการ มีทั้งส่วนที่เป็นถนน 2 ช่องจราจร และ 1 ช่องทางจราจรโดยส่วนที่เป็นถนน 1 ช่องจราจร จะมีความกว้าง 10.00 เมตร และ 6.00 เมตร วิ่งรอบตัวอาคารร้านอาหาร ผ่านอาคารที่จอดรถในแต่ละจุด

นอกจากนี้ ตลอดแนวทางเดินรถในโครงการ จะมีการตีเส้นสีขาว พร้อมทั้งติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างริมถนน เพื่อให้เห็นแนวทางเดินรถได้อย่างชัดเจน

พื้นที่จอดรถ

พื้นที่จอดรถยนต์ โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์จำนวน 2 จุด ซึ่งมีรายละเอียดจำนวนที่จอดรถในแต่ละจุด ดังนี้

- จุดจอดรถยนต์อาคาร A สามารถจอดรถยนต์ได้ทั้งหมด 19 คัน
- จุดจอดรถยนต์อาคาร B สามารถจอดรถยนต์ได้ทั้งหมด 22 คัน

รวมพื้นที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 41 คัน

โดยแต่ละช่องจอดมีขนาด 2.5 x 5.0 ม. พร้อมทั้งมีการตีเส้นสีขาวสะท้อนแสง ขนาดกว้าง 10 ซม. เพื่อให้สามารถมองเห็นช่องจอดได้ในระยะไกล

พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 1 จุด จำนวน 26 คัน

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกายภาพ			
1.1 การปรับเปลี่ยน/ปรับภูมิทัศน์ที่ การดำเนินโครงการมี ลักษณะเป็นอาคารโรงแรม โดยไม่มี การก่อสร้างอาคารใหม่แต่อย่างใด มีเพียงการขอเปลี่ยนการใช้ ประโยชน์ของอาคารเดิมจากอาคาร ชุดพักอาศัยมาเป็นโรงแรมเท่านั้น ดังนั้น เมื่อเปิดดำเนินการ ดินใน พื้นที่โครงการยังเป็นดินเดิม ซึ่งจะมี ความแข็งแรง มีการยึดเกาะตัวของ อนุภาคดินดีอยู่แล้ว ประกอบกับ กิจกรรมภายในโครงการเป็นเพียง การพักอาศัย ไม่มีกิจกรรมใดที่ทำให้ ให้ลักษณะภูมิประเทศเกิดการ	1. ทำการปรับปรุงพื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียง ให้มี ความกลมกลืนและใกล้เคียงกับสภาพภูมิประเทศข้างเคียง มากที่สุด	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการปรับปรุงพื้นที่โครงการและ บริเวณข้างเคียง ให้มีความกลมกลืนและใกล้เคียงกับสภาพ ภูมิประเทศข้างเคียงมากที่สุด  	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	2. ปลูกลำต้นดอกไม้ประดับ ในบริเวณพื้นที่ว่างในโครงการและ หมั่นบำรุงดูแลรักษา	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการปลูกลำต้นดอกไม้ประดับ ใน บริเวณพื้นที่ว่างในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่แผนกสวนดูแล บำรุงรักษาให้ดียิ่งขึ้น	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
เปลี่ยนแปลงหรือเกิดการพังทลายของดินในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ ภายในโครงการปัจจุบันได้มีการตกแต่งด้วยต้นไม้และพืชพรรณชนิดต่างๆ ไว้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบ			
	3. ดูแลพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าเป็นหลุมหรือแอ่งน้ำซึ่งต้องมีการซ่อมแซมทันที เนื่องจากอาจเกิดการชะล้างพังทลายเป็นหลุมใหญ่ได้	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการดูแลพื้นที่ภายในโครงการให้ดีอยู่เสมอ มีเจ้าหน้าที่แผนกสวนเป็นผู้รับผิดชอบ หากพบว่าเป็นหลุมหรือแอ่งน้ำซึ่งต้องมีการซ่อมแซมทันที	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	4. ในพื้นที่ที่ไม่มีการก่อสร้างอาคาร จะต้องเททับหน้าดินด้วยซีเมนต์ และปลูกหญ้าคลุมไว้	ปฏิบัติตามมาตรการ บริเวณพื้นที่ที่ไม่มีการก่อสร้างอาคาร จะเททับหน้าดินด้วยซีเมนต์ และปลูกหญ้าคลุมไว้	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
			


องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	5.เจ้าหน้าที่ของโครงการ จะต้องดูแลการจอดรถให้จอดเฉพาะในจุดที่จัดให้จอดเท่านั้น เนื่องจากหากจอดทับสนามหญ้า หรือที่อื่นที่ไม่ใช่ที่จอดรถ อาจทำให้เกิดการพังทลายของดิน	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจ้าหน้าที่ รปภ. คอยอำนวยความสะดวกดูแลการจอดรถให้จอดเฉพาะในจุดที่จัดให้จอดเท่านั้น 	
1.2 การเปิดหน้าดิน/การขุด/การเคลื่อนย้าย/การปรับถม การดำเนินโครงการมีลักษณะเป็นอาคารโรงแรม กิจกรรมภายในโครงการที่เกิดขึ้นมีเพียงการพักอาศัยเป็นหลักเท่านั้น ไม่มีการเปิดหน้าดิน/การขุดดินหรือกิจกรรมใด ที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการพังทลายของดิน ตลอดจนโครงการได้มีการพัฒนาพื้นที่ว่างให้	1. ปลุกไม้ดอก ไม้ประดับ ในบริเวณพื้นที่ว่างในโครงการและหมั่นบำรุงดูแลรักษา	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ในบริเวณพื้นที่ว่างในโครงการและหมั่นบำรุงดูแลรักษาอยู่เสมอ 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค


องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
เป็นพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อยึดเกาะหน้าดินหรือบางส่วนที่ไม่สามารถปลูกได้ จะทำการเททับด้วยคอนกรีต เพื่อเป็นการปิดคลุมหน้าดินไว้	2. ดูแลการระบายน้ำในพื้นที่โครงการให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อป้องกันดินพังทลาย	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการดูแลการระบายน้ำในพื้นที่โครงการให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	3. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะต้องทำการเปิด ขุดดินออกโดยไม่จำเป็น	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องทำการเปิด ขุดดินออกโดยไม่จำเป็น	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
1.3 คุณภาพอากาศ การดำเนินโครงการมีเพียงกิจกรรมการอยู่อาศัยเท่านั้น การเกิดอากาศเสียจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในชุมชน มีเพียงควันจากท่อไอเสียจากการใช้ยานพาหนะของผู้พักอาศัยเท่านั้น นอกจากนี้ ในการออกแบบตำแหน่ง	1. ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับในโครงการ เพื่อให้เกิดความร่มรื่น และช่วยในการระบายอากาศ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับในโครงการ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและช่วยในการระบายอากาศ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค



องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ที่ตั้งอาคารของโครงการนั้น ได้มีการเว้นระยะห่างโดยรอบอาคารกับแนวเขตที่ดิน ซึ่งจะทำให้มีพื้นที่ว่างที่จะให้อากาศเคลื่อนที่ได้ได้อย่างสะดวก จึงให้อากาศสามารถถ่ายเทได้ตลอดเวลา			
	2. มีการดูแลทำความสะอาดพื้นที่โครงการ ให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจาย	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการดูแลทำความสะอาดพื้นที่โครงการ ให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจาย	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	3. ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และการจัดการมูลฝอย ให้มีประสิทธิภาพดี และเรียบร้อยอยู่เสมอเพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลง	<p>ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และการจัดการมูลฝอย ให้มีประสิทธิภาพดี และเรียบร้อยอยู่เสมอเพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลง</p> 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	4. จะต้องดูแลความสะอาดของห้องพักขยะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการดูแลความสะอาดของห้องพักขยะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	5. พยายามปลูกหญ้าคลุมดินให้ได้มากที่สุด ซึ่งหญ้าดังกล่าวจะช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการปลูกหญ้าคลุมดิน เพื่อช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
 			
1.4 เสียงและการสั่นสะเทือน กิจกรรมการดำเนินโครงการมีเพียงการพักอาศัยของผู้พักอาศัยเป็นหลักเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการความสงบในการพักผ่อนในห้องพัก ส่วนปัญหาการเกิดเสียงดังก็ไม่เกิดขึ้น เนื่องจากการเปิดดำเนินโครงการเป็นเพียงการเช่าพักอาศัย โดยไม่มีกิจกรรมที่	1. ผู้พักอาศัยควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนห้องข้างเคียง	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการแนะนำให้ผู้พักอาศัยหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้อื่น	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	2. หากมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนห้องข้างเคียงควรแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยทราบล่วงหน้า	ปฏิบัติตามมาตรการ ในกรณีที่จะมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดัง โครงการจะแจ้งให้ที่เข้าพักทราบก่อนล่วงหน้า	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	3. ตรวจสอบดูแลสภาพของถนนที่เข้าสู่พื้นที่โครงการมิให้เกิดการชำรุด	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการตรวจสอบดูแลสภาพของถนนที่เข้าสู่พื้นที่โครงการอยู่เสมอ ไม่ให้เกิดการชำรุด	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น บาร์ ผับ หรือคาราโอเกะ อันจะเป็นการรบกวนผู้ที่อาศัยอยู่ข้างเคียง จะมีเพียงเสียงดังที่เกิดขึ้นจากการใช้ยานพาหนะของผู้พักอาศัย		 	
	4. กำหนดความเร็วของรถที่วิ่งเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยควรใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการกำหนดความเร็วของรถที่วิ่งเข้าสู่พื้นที่โครงการ ไม่เกิน 20 กม./ชม. และมี รปภ. คอยอำนวยความสะดวก	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	5. มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ทันทีที่จอดได้แล้ว	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	6. มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามใช้แตรในพื้นที่โครงการ เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดเสียงดัง	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามใช้แตรในพื้นที่โครงการ เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดเสียงดัง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค


องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก ในช่วงเปิดดำเนินการ กิจกรรมส่วนใหญ่ของโครงการเป็น กิจกรรมการพักอาศัยเป็นหลัก จะ ไม่มีกิจกรรมที่รบกวนการอยู่อาศัย ของสัตว์แต่อย่างใด ประกอบกับ โครงการจะมีการจัดตกแต่งพื้นที่ โครงการโดยการปลูกหญ้า ไม้ ดอกไม้ประดับ เพื่อสร้างความ กลมกลืนของพื้นที่โครงการกับพื้นที่ ข้างเคียง ทำให้สามารถเป็นที่อยู่ อาศัยของสัตว์ขนาดเล็ก	1. หมั่นบำรุง ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในโครงการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีอยู่เสมอ	ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่สวนหมั่นบำรุง ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในโครงการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีอยู่เสมอ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	2. ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการส่งผลกระทบต่อพืชพรรณที่ปลูกไว้ในโครงการ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการส่งผลกระทบต่อพืชพรรณที่ปลูกไว้ในโครงการ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	3. ควรเน้นปลูกหญ้าคลุมดินในพื้นที่ว่างให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยรักษาหน้าดิน และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการปลูกหญ้าคลุมดินในพื้นที่ว่างให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยรักษาหน้าดิน และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ เนื่องจากโครงการไม่ได้ อยู่ติดแหล่งน้ำสาธารณะ หรือมีทาง น้ำสาธารณะไหลผ่านแต่อย่างใด จึง ไม่มีผลกระทบต่อชีวภาพทางน้ำ	-	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ ใน ระยะ ดำเนิน การ โครงการมีการใช้น้ำจากบ่อบาดาล เป็นแหล่งน้ำหลัก โดยจะถูกปล่อย ลงไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ำ ก่อนจะ ปล่อยเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของอาคาร ต่อไป ซึ่งจะสามารถสำรองน้ำไว้ได้ หากน้ำจากบ่อบาดาลมีไม่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้มีเวลาเพียงพอที่จะหา น้ำสำรองจากแหล่งน้ำอื่นมา ทดแทนได้ ทั้งนี้การใช้น้ำของ โครงการ เป็นบ่อบาดาลที่ขุดขึ้น ภายในโครงการ ตั้งแต่โครงการ ก่อสร้างเป็นบ้านพักอาศัย โดยการ	1. ต้องดูแลปริมาณน้ำในถังเก็บน้ำอย่าสม่ำเสมอ และมีการ เตรียมจัดหาแหล่งน้ำสำรอง เช่น ชื้อน้ำจากเอกชน รongรับ น้ำฝนไว้ใช้ เป็นต้น	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการดูแลปริมาณน้ำในถังเก็บน้ำ อย่าสม่ำเสมอ และมีการเตรียมจัดหาแหล่งน้ำสำรอง มี เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	2. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าพักอาศัยช่วยกัน ประหยัดน้ำ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ ช่วยกันประหยัดน้ำ โดยเฉพาะในส่วนของพนักงานโรงแรม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค





องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ใช้น้ำของโครงการ ไม่กระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนแต่อย่างใด	3.ดูแลระบบการส่งจ่ายน้ำ โดยเฉพาะวาล์ววัดระดับน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีและทำงานได้ดีอยู่เสมอ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการดูแลระบบการส่งจ่ายน้ำ โดยเฉพาะวาล์ววัดระดับน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีและทำงานได้ดีอยู่เสมอ มีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	4.เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค


องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	5. ตรวจสอบดูแลเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องซ่อมแซมทันที	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการตรวจสอบดูแลเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องซ่อมแซมทันที	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	6. ดูแลตรวจสอบความสะอาดของน้ำที่นำมาใช้ในการอุปโภคและบริโภคสม่ำเสมอ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการตรวจสอบความสะอาดของน้ำที่นำมาใช้ในการอุปโภคและบริโภคสม่ำเสมอ ดังเอกสารแสดงในภาคผนวก ง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7. ดูแลประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำให้ทำงานได้เต็มที่อยู่เสมอ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำให้ทำงานได้เต็มที่อยู่เสมอ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.2 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม เมื่อเปิดดำเนินการ ระบบระบายน้ำของโครงการเป็นระบบ	1. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เมื่อชำรุดต้องมีการซ่อมแซมทันที	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เมื่อชำรุดต้องมีการซ่อมแซมทันที โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
รวมน้ำทิ้งและน้ำฝนเข้าด้วยกัน โดยน้ำทิ้งบางส่วน จะมีการสูบกลับไปรดต้นไม้ สนามหญ้า และบางส่วนที่ไม่สามารถนำไปรดได้หมด จะระบายทิ้งต่อไปสำหรับปริมาณน้ำจากโครงการที่ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำน้ำ จะมีไม่มากนักเนื่องจากน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่จะถูกสูบกลับไปใช้ ซึ่งจะมีน้ำทิ้งในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น ที่จะถูกระบายออก ซึ่งท่อระบายน้ำสาธารณะ และแหล่งรองรับน้ำสาธารณะสามารถรองรับได้ได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากชุมชนอยู่ใกล้ทะเล น้ำที่มาจากแหล่งชุมชน จะสามารถไหลลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่เกิดการแช่แข็งแต่อย่างใด	2. มีการขุดลอกตะกอนภายในบ่อบำบัดน้ำเป็นประจำ และต้องดูแลทำความสะอาดภายในพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันเศษวัสดุ เศษดินทราย ลงไปอุดตันในท่อรวบรวมน้ำทิ้ง	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการขุดลอกตะกอนภายในบ่อบำบัดน้ำเป็นประจำ และดูแลทำความสะอาดภายในพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	3. แม่บ้านจะต้องทำการเก็บรวบรวมมูลฝอยให้หมดเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันปัญหาขยะตกค้าง ถูกลมพัดพาไปตกลงในบ่อรวบรวมน้ำทิ้ง	ปฏิบัติตามมาตรการ แม่บ้านโครงการทำการเก็บรวบรวมมูลฝอยให้หมดเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันปัญหาขยะตกค้าง	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	4. มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามผู้พักอาศัยทิ้งเศษวัสดุ เช่น ฝ้านามัย หรือวัสดุอื่นที่ย่อยสลายยากลงชักโครก เพื่อป้องกันการอุดตัน	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามผู้พักอาศัยทิ้งเศษวัสดุ เช่น ฝ้านามัย หรือวัสดุอื่นที่ย่อยสลายยากลงชักโครก เพื่อป้องกันการอุดตัน	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.3 การจัดการน้ำเสียและคุณภาพน้ำทิ้ง เมื่อเปิดดำเนินการ	1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางวิศวกรรมสุขาภิบาล	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางวิศวกรรมสุขาภิบาล และมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
<p>โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ และเติมอากาศของแต่ละอาคาร และจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม เพื่อทำการบำบัดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้น้ำทิ้งมีความสะอาดมากขึ้นหลังจากน้ำเสียผ่านการบำบัดแล้ว จะถูกสูบกลับไปใช้ในโครงการอีกครั้ง เช่น รดน้ำต้นไม้ สนามหญ้า ล้างถนน หรือฉีดราดป้องกันฝุ่น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงการจะมีระบบบำบัดน้ำเสียและฆ่าเชื้อโรคจนน้ำทิ้งได้มาตรฐานแล้วก็ตาม แต่อาจมีการปนเปื้อนลงทะเลได้จากเชื้อโรค บางส่วน ที่ยังคงอยู่ โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกลงมามากๆ อาจมีการชะพาน้ำทิ้งส่วนดังกล่าวลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้เกิดการปนเปื้อนขึ้นได้</p>			
	2. น้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ ต้องผ่านระบบบำบัดน้ำเสียทุกขั้นตอนก่อนปล่อยทิ้ง	ปฏิบัติตามมาตรการ น้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ ต้องผ่านระบบบำบัดน้ำเสียทุกขั้นตอนก่อนปล่อยทิ้ง และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัดเป็นประจำทุกเดือน ดังเอกสารแสดงในภาคผนวก ค	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	3. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการทิ้งวัสดุหรือสิ่งอื่นใดที่ย่อยสลายไม่ได้ลงในโถส้วม อันเป็นสาเหตุทำให้ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียลดลง เกิดการอุดตันในเส้นท่อ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ไม่ให้มีการทิ้งวัสดุหรือสิ่งอื่นใดที่ย่อยสลายไม่ได้ลงในโถส้วม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	4. ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ โดยการตรวจคุณภาพน้ำในบ่อตรวจคุณภาพน้ำเป็นประจำในเดือนกรกฎาคม และเดือนธันวาคมของทุกปี พร้อมทั้งเสนอผลการตรวจวิเคราะห์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ	ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัดเป็นประจำทุกเดือน ดังเอกสารแสดงในภาคผนวก ค	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค



องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	5. สูบตะกอนออกจากถังเกรอะทุกๆ ระยะ 2 ปี/ครั้ง แม้ว่าตะกอนจะยังไม่เต็มก็ตาม และต้องให้น้ำไหลในถังเกรอะประมาณ 2/3 ของถัง	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการสูบตะกอนออกจากถังเกรอะอย่างสม่ำเสมอ ดังเอกสารแสดงในภาคผนวก ช	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	6. เลือกใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีคุณสมบัติเป็นด่างและใช้ในปริมาณเท่าที่จำเป็นเท่านั้น	ปฏิบัติตามมาตรการ แผนแม่บ้านเลือกใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีคุณสมบัติเป็นด่างและใช้ในปริมาณเท่าที่จำเป็นเท่านั้น	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7. บริเวณส่วนบนของถังบำบัดน้ำเสีย ไม่ควรวางวัสดุที่มีน้ำหนักมากทับ	ปฏิบัติตามมาตรการ บริเวณส่วนบนของถังบำบัดน้ำเสีย จะไม่วางวัสดุที่มีน้ำหนักมากทับ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	8. ดูแลการทำงานของเครื่องเติมอากาศให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเสมอ	ปฏิบัติตามมาตรการ แผนวิศวกรรม ดูแลการทำงานของเครื่องเติมอากาศให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเสมอ หากพบว่า เสียหายหรือชำรุด จะดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขทันที	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.4 การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย ใน ระยะ ดำ เนิน การ โครงการได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย ในห้องพักแต่ละห้อง และจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยรวมในห้องต่างๆ และจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยแยกเป็นห้องพักรวมมูลฝอยเปียกและมูลฝอยแห้ง และจัดให้มีแม่บ้านทำหน้าที่เก็บรวบรวมมูลฝอย และทำ	1. แม่บ้านทำการเก็บรวบรวมมูลฝอยจากส่วนต่างๆ ของโครงการเป็นประจำทุกวัน และพยายามให้มีมูลฝอยตกค้างน้อยที่สุด	ปฏิบัติตามมาตรการ แม่บ้านทำการเก็บรวบรวมมูลฝอยจากส่วนต่างๆ ของโครงการเป็นประจำทุกวัน และพยายามให้มีมูลฝอยตกค้างน้อยที่สุด	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	2. มีการคัดแยกประเภทมูลฝอย เป็นมูลฝอยประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการคัดแยกประเภทมูลฝอยเป็นมูลฝอยประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค




องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
<p>ความสะอาดบริเวณทั่วไปของโครงการ และคัดแยกประเภทมูลฝอยเป็นมูลฝอยเปียก และมูลฝอยแห้ง ก่อนนำไปทิ้งในท้องพักขยะ โดยก่อนนำไปทิ้งนั้น จะมีการบรรจุใส่ถุงดำ และมัดปากอย่างมิดชิด และรอการเก็บขนต่อไป</p>		   	
	3. ควรมีการทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบดูแลสภาพของถังรองรับมูลฝอยบริเวณต่างๆ ของโครงการให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบดูแลสภาพของถังรองรับมูลฝอยบริเวณต่างๆ ของโครงการให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	4. ควรเลือกใช้ชนิดของถังรองรับมูลฝอยที่มีความแข็งแรงทนทาน มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันแมลงหรือสัตว์เข้าไป	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการควรเลือกใช้ชนิดของถังรองรับมูลฝอยที่มีความแข็งแรงทนทาน มีฝาปิดมิดชิด สามารถ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	ในถังได้	ป้องกันแมลงหรือสัตว์เข้าไปในถังได้  	
	5. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยช่วยกันแยกประเภทมูลฝอยก่อนทิ้งลงในถังขยะ ติดป้ายแยกมูลฝอย	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการรณรงค์ให้ผู้ช่วยกันแยกประเภทมูลฝอยก่อนทิ้งลงในถังขยะ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	6. การเก็บรวบรวมมูลฝอยในแต่ละวัน จะต้องให้เสร็จก่อนเวลาที่รถเก็บขนฯ จะเข้ามาเก็บขน	ปฏิบัติตามมาตรการ การเก็บรวบรวมมูลฝอยในแต่ละวัน จะต้องให้เสร็จก่อนเวลาที่รถเก็บขนฯ จะเข้ามาเก็บขน	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7. ถังรองรับมูลฝอยจะต้องมีถุงดำรองรับอยู่เสมอ เพื่อความสะดวกในการเก็บขน	ปฏิบัติตามมาตรการ ถังรองรับมูลฝอยจะต้องมีถุงดำรองรับอยู่เสมอ เพื่อความสะดวกในการเก็บขน	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	8. มีการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย เป็นประจำทุกสัปดาห์	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย เป็นประจำทุกวัน หลังจากเก็บขนมูลฝอยเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค


องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
3.5 การใช้ไฟฟ้า ใน ระยะ ดำเนิน การ โครงการ จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายใน แต่ละส่วนเป็นหลัก สำหรับอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ ภายในโครงการได้ เลือกใช้ชนิดที่ประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับ โครงการ โดยกระแสไฟฟ้าจะถูก จ่ายเข้าสู่ห้องพักของโครงการเป็น สำคัญ โดยไม่มีกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้อง ใช้กระแสไฟฟ้าในปริมาณมาก เช่น กิจกรรมเพื่อการบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เป็นต้น	1. ดูแลการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน ให้มากที่สุด	ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมดูแลการใช้ ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานให้มากที่สุด	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	2. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยช่วยกันประหยัดไฟฟ้า และติดป้ายให้ ช่วยกันประหยัดไฟฟ้าภายในห้องพัก และทุกจุดที่มีการใช้ ไฟฟ้า	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยช่วยกัน ประหยัดไฟฟ้า และติดป้ายให้ช่วยกันประหยัดไฟฟ้าภายใน ห้องพัก และทุกจุดที่มีการใช้ไฟฟ้า	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	3. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน ได้มาตรฐานของ กรมส่งเสริมพลังงาน	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ประหยัดพลังงาน	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	4. หมั่นตรวจสอบระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ	ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรม หมั่น ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่าชำรุด จะดำเนินการ แก้ไขทันที	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	5. มีการติดป้ายบอกเวลาเปิด-ปิด ไฟในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น บริเวณโถงทางเดิน โถงบันได	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดป้ายบอกเวลาเปิด-ปิด ไฟ ในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	6. การต่อสายไฟของโครงการ จะต้องมีการต่อสายดิน เพื่อ ปล่อยประจุไฟฟ้าลงสู่ดิน อันจะช่วยลดความรุนแรงลงได้	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการต่อสายดิน เพื่อปล่อย ประจุไฟฟ้าลงสู่ดิน	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค


องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	หากเกิดเหตุไฟช็อต ไฟรั่ว		
	7. การติดตั้งหลอดไฟสนาม ควรเลือกใช้สวิตช์บังคับแบบใช้แสงสว่าง (Photo Switch Cell)	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดตั้งหลอดไฟสนาม เลือกใช้สวิตช์บังคับแบบใช้แสงสว่าง (Photo Switch Cell)	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	8. โครงการควรมีการว่าจ้างช่างไฟฟ้าประจำภายในโครงการอย่างน้อย 1 คน	ปฏิบัติตามมาตรการ แผนวิศวกรรมมีช่างไฟฟ้าประจำภายในโครงการอย่างน้อย 1 คน	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	9. ด้านช่างห้องควบคุมระบบไฟฟ้า จะต้องมีการติดป้ายเตือนอันตรายผู้ที่ผ่านไป-มา	ปฏิบัติตามมาตรการ ด้านช่างห้องควบคุมระบบไฟฟ้า จะต้องมีการติดป้ายเตือนอันตรายผู้ที่ผ่านไป-มา	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
3.6 การคมนาคม การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถเดินทางโดยใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4233 เป็นเส้นทางหลักแล้วแยกเข้าสู่ถนนลาอี-นาคาเล ทั้งนี้ ในช่วงที่รถเข้า-ออกจากถนนลาอี-นาคาเล นั้น จะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้มาก เนื่องจากถนนด้านหน้าโครงการมีลักษณะค่อนข้างแคบ มีความเสี่ยงที่จะ	1. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก ป้ายแสดงพื้นที่จอดรถ เพื่อให้ผู้ที่เข้าในโครงการสามารถเห็นได้ และมีความเข้าใจตรงกัน	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีป้ายชื่อโครงการ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก ป้ายแสดงพื้นที่จอดรถ เพื่อให้ผู้ที่เข้าในโครงการสามารถเห็นได้ และมีความเข้าใจตรงกัน 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้ ในการเข้า-ออกบริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4233 ซึ่งมาจากพื้นที่โครงการนั้น จะมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเลี้ยวตัดกระแสจราจร ขึ้นไปสู่ทางไปตำบลป่าตอง จะทำให้รถที่ลงเนินมาจากพื้นที่ตำบลป่าตอง ไม่สามารถเบรกได้ทัน และเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้	2. ดูแลสภาพพื้นที่จราจรและทางเข้าไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางจราจร และมีสภาพดีอยู่เสมอ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการดูแลสภาพพื้นที่จราจรและทางเข้าไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางจราจร และมีสภาพดีอยู่เสมอ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
		 	
	3. เวลากลางคืน บริเวณทางเข้า-ออก และที่จอดรถ ต้องมีไฟส่องสว่างอยู่ตลอดเวลา	ปฏิบัติตามมาตรการ ช่วงเวลากลางคืน บริเวณทางเข้า-ออก และที่จอดรถ ต้องมีไฟส่องสว่างอยู่ตลอดเวลา	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	4. จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก ตลอดเวลา	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมี รปภ. คอยอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก ตลอดเวลา	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค



องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
			
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
<p>4.1 การป้องกันอัคคีภัย</p> <p>ในระยะดำเนินโครงการจะมีการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยและระบบดับเพลิง เพื่อให้สามารถแจ้งเหตุในขั้นต้น และสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงใช้ดับเพลิงในขั้นต้นได้ ซึ่งการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการดังกล่าว คาดว่าจะช่วยลดระดับความรุนแรงและสามารถแก้ปัญหาในเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นได้ ทำให้สามารถใช้ดับเพลิงได้ทันทั่วทั้งที่ ทั้งนี้</p>	<p>1. ตรวจสอบและดูแลระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ ภายในโครงการ ให้มีสภาพพร้อมจะใช้งานอยู่เสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และทำการซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด</p>	<p>ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมตรวจสอบและดูแลระบบป้องกันอัคคีภัย ให้มีสภาพพร้อมจะใช้งานอยู่เสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ดังเอกสารภาคผนวก ณ</p> <div>   </div>	<p>ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p>


องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
<p>หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงได้ โดยเฉพาะบ้านพักอาศัยซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งอาจได้รับอันตรายในเรื่องฝุ่น คิว้นที่เกิดขึ้นได้ ประกอบกับพื้นที่โครงการตั้งอยู่บนพื้นที่สูงซึ่งทำให้มีแนวปะทะของลมได้มากทำให้ฝุ่นควันสามารถฟุ้งกระจายไปได้ไกลกว่าระดับปกติ</p>	<p>2. แสดงป้ายตำแหน่งของระบบป้องกันอัคคีภัย ภายในโครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจน</p>   	<p>ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการแสดงป้ายตำแหน่งของระบบป้องกันอัคคีภัย ภายในโครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจน</p>   	<p>ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p>    
	<p>3. ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงให้มีสภาพดีอยู่เสมอ</p>	<p>ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงให้มีสภาพดีอยู่เสมอ</p>	<p>ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p>

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
			
	4. ควรติดตั้งเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้น	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดตั้งเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้น	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	5. ถังดับเพลิง ส่วนที่สูงที่สุดจะต้องมีความสูงจากระดับพื้นไม่เกิน 1.5 ม.	ปฏิบัติตามมาตรการ ถังดับเพลิง ส่วนที่สูงที่สุดจะต้องมีความสูงจากระดับพื้นไม่เกิน 1.5 ม.	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 1 คน	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรม ควบคุมดูแล ตรวจสอบระบบไฟฟ้า	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	7. จัดให้มีห้องสำหรับเก็บวัสดุไวไฟเฉพาะ โดยให้อยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีประกายไฟ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีห้องสำหรับเก็บวัสดุไวไฟเฉพาะ และอยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีประกายไฟ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	8. การติดตั้งถังดับเพลิง จะต้องหันด้านที่มีวิธีการใช้อย่างชัดเจน	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดตั้งถังดับเพลิง จะต้องหันด้านที่มีวิธีการใช้อย่างชัดเจน	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
			
	9. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ผู้ที่ประสบเหตุคนแรก จะต้องทำการกดปุ่มส่งสัญญาณเตือนภัย เพื่อส่งสัญญาณให้ผู้ที่พักอาศัยในอาคารทราบได้โดยทั่วกัน	ปฏิบัติตามมาตรการ ในกรณีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ผู้ที่ประสบเหตุคนแรก จะต้องทำการกดปุ่มส่งสัญญาณเตือนภัย เพื่อส่งสัญญาณให้ผู้ที่พักอาศัยในอาคารทราบได้โดยทั่วกัน	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	10. หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น เจ้าหน้าที่ของโครงการ ควรเป็นผู้นำในการนำผู้พักอาศัยออกจากอาคารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยได้มากที่สุด	ปฏิบัติตามมาตรการ ในกรณีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น เจ้าหน้าที่ของโครงการ ควรเป็นผู้นำในการนำผู้พักอาศัยออกจากอาคารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยได้มากที่สุด	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	11. โครงการจะต้องมีการฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และระบบเตือนภัยของโครงการให้เป็นทุกคน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องหากเกิดเหตุร้ายขึ้น	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการฝึกใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และระบบเตือนภัยของโครงการให้เป็นทุกคน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่าง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับปี 2568 โครงการมีแผนดำเนินการช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
		และจะรายงานให้ทราบในฉบับถัดไป	
<p>4.2 ความปลอดภัย</p> <p>ในช่วงดำเนินการ จะมีผู้พักอาศัยเข้ามาพักอาศัยมากขึ้น ซึ่งอาจมาจากต่างสถานที่ ต่างวัฒนธรรม อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินได้ แต่เนื่องจากโครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จึงคาดว่าจะลดปัญหาดังกล่าวได้</p>	1. ควรจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อคอยดูแลความปลอดภัยในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง	<p>ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อคอยดูแลความปลอดภัยในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง</p> 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	2. จัดชุดปฐมพยาบาลไว้ในโครงการอย่างน้อย 1 ชุด เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดให้มีชุดปฐมพยาบาลไว้ในโครงการอย่างน้อย 1 ชุด เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	3. ติดป้ายเตือนผู้พักอาศัยให้จัดเก็บดูแลทรัพย์สินมีค่าให้มิดชิดอยู่เสมอ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดป้ายเตือนผู้พักอาศัยให้จัดเก็บดูแลทรัพย์สินมีค่าให้มิดชิดอยู่เสมอ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	4. ช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมของบุคคลภายนอก หรือผู้ที่เข้า-ออกที่มีพฤติกรรมที่มีพิรุณ	ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่โครงการช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมของบุคคลภายนอก หรือผู้ที่เข้า-ออกที่มีพฤติกรรม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
		ที่มีพิธี	
	5. อนุญาตให้ห้องครัวเลือกใช้ระบบคีย์การ์ด (KEY CARD) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการเลือกใช้กุญแจห้องระบบคีย์การ์ด (KEY CARD) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น 	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
4.3 สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ การดำเนินโครงการ ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารย่อยๆ จำนวนหลายหลัง ซึ่งจะใช้สีภายนอกอาคารเป็นสีอ่อนที่มีความสอดคล้องกับธรรมชาติบริเวณโดยรอบ และมีการปรับแต่งสภาพพื้นที่โครงการด้วยไม้ดอกไม้	1. ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อให้ร่มเงาและสร้างความสดชื่นและหมั่นดูแลรักษาอยู่เสมอ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อให้ร่มเงาและสร้างความสดชื่น และหมั่นดูแลรักษาอยู่เสมอ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	2. ไม้ดอกไม้ประดับจะต้องมีการดูแล บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ	ปฏิบัติตามมาตรการ คนสวนของโครงการดูแล บำรุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
<p>ประดับ สนามหญ้า จัดสวนหย่อม บริเวณที่ว่าง และมีการบำรุงดูแลรักษาอยู่เสมอเป็นการช่วยทำให้ทัศนียภาพดูอ่อนนุ่มยิ่งขึ้น (Soft Landscape) เป็นการลดความแข็งกระด้างของตัวอาคาร ดูสอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบโครงการ นอกจากนี้การดำเนินโครงการยังส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น เนื่องจากมีสถานที่พักผ่อนรับอย่างเพียงพอ ชายหาดและสิ่งมีชีวิตใต้น้ำมีความสมบูรณ์สวยงาม เหมาะกับการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งนี้ บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการไม่ปรากฏแหล่งโบราณสถานหรือแหล่งโบราณคดี การดำเนินโครงการจึงไม่เป็นการรบกวนแหล่งดังกล่าวแต่อย่างใด</p>			

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	3. ควบคุมการออกแบบตัวอาคารและสีของอาคารให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการออกแบบตัวอาคารและสีของอาคารให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	4. ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการและข้างเคียงอยู่เสมอ	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการและข้างเคียงอยู่เสมอ	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	5. การเก็บรวบรวมมูลฝอย จะต้องใส่ถุงดำและมัดปากอย่างมิดชิด	ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการเก็บรวบรวมมูลฝอย จะต้องใส่ถุงดำและมัดปากอย่างมิดชิด	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
	6. แม่บ้านจะต้องทำการเก็บรวบรวมมูลฝอยไปทิ้งในห้องพักมูลฝอยเท่านั้น ห้ามวางทิ้งไว้ตามพื้น	ปฏิบัติตามมาตรการ แม่บ้านจะต้องทำการเก็บรวบรวมมูลฝอยไปทิ้งในห้องพักมูลฝอยเท่านั้น ห้ามวางทิ้งไว้ตามพื้น	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตาราง 3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	การปฏิบัติตามมาตรการ
1. การใช้น้ำ	ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อจ่ายน้ำ หากพบเหตุบกพร่อง ต้องดำเนินการแก้ไขทันที	ความสามารถด้านวิศวกรรม ประปา (การรั่วซึมหรือแตก)	ปีที่ 1, 1 ครั้ง ปีที่ 2 ทุกๆ 6 เดือน ปีต่อไป ทุกๆ 4 ปี	เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรม ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อจ่ายน้ำ หากพบเหตุบกพร่อง ต้องดำเนินการแก้ไขทันที
2. คุณภาพน้ำทิ้ง	บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง	pH, BOD, SS, Sulfide, TKN-Nitrogen, Oil&Grease	ในช่วง 6 เดือนแรก ให้ตรวจวัด ทุก เดือน หลังจากนั้นตรวจวัด ทุกๆ 4 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัดเป็นประจำทุกเดือน ผลวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3.2 และเอกสารแสดงในภาคผนวก ค
3. การระบายน้ำ	ตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ	การอุดตันหรือตันเขิน และความสามารถในการระบายน้ำ	ขุดลอกท่อทุกๆ 6 เดือน ช่วงก่อนและหลังหลังฤดูฝน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมและคนสวน ตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำเป็นประจำทุก 6 เดือน/ครั้ง เพื่อป้องกันการอุดตันหรือตันเขิน

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	การปฏิบัติตามมาตรการ
4. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวม	ความสามารถในการรองรับมูลฝอย และสภาพทั่วไปสภาพของถังขยะ	ทุก ๆ 1 เดือน / ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่แผนกแม่บ้านตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวม ให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ
5. การป้องกันอัคคีภัย	ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยในแต่ละชั้น	ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	ทุก ๆ 6 เดือน / ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัย ให้มีประสิทธิภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
6. การใช้ไฟฟ้า	ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าในอาคาร และจุดต่างๆของพื้นที่โครงการ	สภาพของอุปกรณ์ สายไฟ หลอดไฟ เป็นต้น	ทุก ๆ 1 เดือน / ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมตรวจสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าในอาคารให้มีสภาพดีอยู่เสมอ

1. คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด

1.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด

ห้องปฏิบัติการได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัดเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 1 สถานี บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งจากบ่อ IR Tank โดยมีดัชนีตรวจวัดดังนี้ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids), ค่าซัลไฟด์ (Sulfide), ค่าทีเคเอ็น-ไนโตรเจน (Nitrogen, TKN), ค่าไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil), ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD), ค่าของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids), ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids), แบคทีเรียประเภทฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) โดยมีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ แสดงดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด

รายการตรวจวัด	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	Grab Sampling	4500-H ⁺ B. Electrometric Method
ค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	Grab Sampling	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C
ค่าซัลไฟด์ (Sulfide)	Grab Sampling	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method
ค่าทีเคเอ็น-ไนโตรเจน (Nitrogen, TKN)	Grab Sampling	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method
ค่าไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil)	Grab Sampling	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD)	Grab Sampling	5210 B. 5-Day BOD Test
ค่าของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids)	Grab Sampling	Electrometric Method
ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)	Grab Sampling	2540 F. Settleable Solids

2.1.1) บ่อน้ำที่ผ่านการบำบัดก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะของโครงการ พบว่า มีผลการตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค : โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของ อาคารไม่เกิน 60 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 ยกเว้นค่าที่เคเอ็น-ไนโตรเจน (Nitrogen, TKN), ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD), ค่าซัลไฟด์ (Sulfide)

2.1.2) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผานการบำบัด ระหว่างปี พ.ศ. 2565 - 2568

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2568 พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค : โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของ อาคารไม่เกิน 60 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 ยกเว้นบางพารามิเตอร์ที่มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตามน้ำทิ้งของโครงการที่ผ่านการบำบัดแล้วจะนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่นการรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทที่ปรึกษาแนะนำให้โครงการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบให้สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามที่ได้ออกแบบไว้ทั้งหมด



รูปที่ 3.1 จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งผ่านการบำบัด

ที่มา รวบรวมข้อมูลโดยบริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2568

ตารางที่ 3.3 ผลวิเคราะห์น้ำทิ้งผ่านการบำบัด ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568

พารามิเตอร์ วัน/เดือน/ปี	pH	SS mg/l	Sulfide mg/l	TKN mg/l	Fat, O&G mg/l	BOD mg/l	TDS mg/l	Se ml/l	ลักษณะทางกายภาพ
ค่ามาตรฐาน	5.5 - 9.0	≤ 50	≤ 1.0	≤ 40	≤ 20	≤ 40	≤ 1,300	-	
9 มกราคม 2568	7.00	29	4.27	28.7	1.8	44.8	777	0.1	ของเหลวขุ่น มีตะกอน
6 กุมภาพันธ์ 2568	7.45	28	1.20	42.0	< 0.2	23.0	919	0.1	ของเหลวขุ่น มีตะกอน
6 มีนาคม 2568	7.46	19	1.67	33.7	0.4	124.7	899	< 0.1	ของเหลวขุ่น มีตะกอน
3 เมษายน 2568	7.48	21	1.87	29.3	1.8	8.6	668	0.3	ของเหลวขุ่น มีตะกอน
22 พฤษภาคม 2568	7.34	< 10	0.60	17.7	< 0.2	10.2	936	< 0.1	ของเหลวขุ่น มีตะกอน
5 มิถุนายน 2568	7.23	< 10	0.27	14.6	< 0.2	8.0	78	< 0.1	ของเหลวขุ่น มีตะกอน
**ค่าสูงสุด	7.48	29	4.27	42	1.8	124.7	936	0.3	
**ค่าต่ำสุด	7.00	< 10	0.27	14.6	< 0.2	8	78	< 0.1	


ค่ามาตรฐาน : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค : โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักพร้อมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารน้อยกว่า 60 ห้อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขทะเบียน ว-192


ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง นายกิตติชัย แก้วละเอียด เลขทะเบียน ว-192-จ-0005

ชื่อผู้ควบคุม นางกฤติกา ปังฉิม เลขทะเบียน ว-192-ค-0001


ชื่อผู้วิเคราะห์ นายอำนาจ จารณะ เลขทะเบียน ว-192-ค-0002




รูปที่ 3.2 แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568




รูปที่ 3.3 แนวโน้มค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568




รูปที่ 3.4 แนวโน้มค่าซัลไฟด์ ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568




รูปที่ 3.5 แนวโน้มค่าทีเคเอ็น ไนโตรเจน ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568




รูปที่ 3.6 แนวโน้มค่าน้ำมันและไขมัน ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568



รูปที่ 3.7 แนวโน้มค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568



รูปที่ 3.8 แนวโน้มค่าของแข็งละลายทั้งหมด ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568



รูปที่ 3.9 แนวโน้มค่าตะกอนหนัก ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568

ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด ย้อยหลัง 3 ปี

เดือน ดัชนีตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง							
	pH	TSS (mg /l)	S ⁻ (mg /l)	TKN (mg /l)	G&O (mg /l)	BOD (mg /l)	TDS (mg /l)	Set.Solids (mg/l)
2565								
13 มกราคม 2565	6.98	40	0.67	24.64	1.20	23.75	553	0.2
15 กุมภาพันธ์ 2565	7.04	14	< 0.10	20.16	< 0.2	5	569	< 0.1
10 มีนาคม 2565	6.67	18	0.4	23.52	1	18.45	588	0.1
01 เมษายน 2565	6.68	78	0.85	31.92	1.2	33	604	0.3
12 พฤษภาคม 2565	7.02	41	0.27	29.68	1.4	14.8	571	0.2
08 มิถุนายน 2566	6.7	< 10	0.13	13.44	< 0.2	1.95	515	< 0.1
11 กรกฎาคม 2565	6.68	30	0.4	19.6	0.8	12.8	543	0.1
08 สิงหาคม 2565	7.08	12	0.61	17.36	0.8	6.25	596	< 0.1
12 กันยายน 2565	6.72	30	2.08	25.2	0.8	105	635	0.1
10 ตุลาคม 2565	7.05	26	0.94	16.80	0.8	21.70	598	0.1
08 พฤศจิกายน 2565	6.42	< 10	2.29	12.6	0.2	20.5	431	< 0.1
13 ธันวาคม 2565	7.00	< 10	< 0.1	20.16	< 0.2	21.5	415	0.1
2566								
16 มกราคม 2566	6.95	32	1.07	42.56	0.20	59.60	584	0.2
15 กุมภาพันธ์ 2566	6.68	21	3.73	24.08	1.20	52.00	497	0.1
13 มีนาคม 2566	6.64	20	4.93	31.92	0.40	12.20	535	0.1
6 เมษายน 2566	6.89	29	4.67	37.52	1.40	156	663	0.1

เดือน \ ดัชนีตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง							
	pH	TSS (mg /l)	S ⁻ (mg /l)	TKN (mg /l)	G&O (mg /l)	BOD (mg /l)	TDS (mg /l)	Set.Solids (mg/l)
15 พฤษภาคม 2566	6.71	13	0.53	17.92	0.20	16.00	317	< 0.1
13 มิถุนายน 2566	6.52	11	1.33	1.12	0.40	21.30	485	< 0.1
10 กรกฎาคม 2566	6.70	18	0.53	11.20	2.00	12.30	549	< 0.1
8 สิงหาคม 2566	7.51	18	0.93	19.04	1.00	8.28	537	< 0.1
8 กันยายน 2566	6.89	32	0.67	13.64	2.60	17.45	562	0.1
5 ตุลาคม 2566	6.75	11	0.27	15.12	0.40	16.80	519	< 0.1
2 พฤศจิกายน 2566	6.37	10	0.67	15.68	1.20	16.00	450	< 0.1
7 ธันวาคม 2566	6.69	21	2.40	27.46	1.60	47.20	548	0.1
2567								
17 มกราคม 2567	6.46	43	6.60	37.15	3.40	54.75	581	0.2
21 กุมภาพันธ์ 2567	7.00	< 10	2.80	33.28	1.80	41.48	759	< 0.1
13 มีนาคม 2567	6.91	73	4.29	39.31	4.80	83.96	790	0.2
23 เมษายน 2567	6.82	32	5.36	35.00	6.20	30.47	736	0.1
20 พฤษภาคม 2567	6.81	32	5.20	35.37	6.20	45.33	835	0.1
12 มิถุนายน 2567	6.47	29	0.27	19.07	2.80	16.00	660	0.1
4 กรกฎาคม 2567	7.20	14	0.13	14.6	1.0	11.5	924	< 0.1
1 สิงหาคม 2567	6.76	22	1.47	18.8	0.4	23.3	763	0.1
5 กันยายน 2567	7.79	12	0.27	8.6	0.6	14.8	582	< 0.1
3 ตุลาคม 2567	7.23	36	0.93	9.7	1.4	53.3	504	0.1

เดือน \ ดัชนีตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง							
	pH	TSS (mg /l)	S ⁻ (mg /l)	TKN (mg /l)	G&O (mg /l)	BOD (mg /l)	TDS (mg /l)	Set.Solids (mg/l)
XX พฤศจิกายน 2567	-	-	-	-	-	-	-	-
9 ธันวาคม 2567	7.06	31	3.73	18.5	1.6	54.8	672	0.1
2568								
9 มกราคม 2568	7.00	29	4.27	28.7	1.8	44.8	777	0.1
6 กุมภาพันธ์ 2568	7.45	28	1.20	42.0	< 0.2	23.0	919	0.1
6 มีนาคม 2568	7.46	19	1.67	33.7	0.4	124.7	899	< 0.1
3 เมษายน 2568	7.48	21	1.87	29.3	1.8	8.6	668	0.3
22 พฤษภาคม 2568	7.34	< 10	0.60	17.7	< 0.2	10.2	936	< 0.1
5 มิถุนายน 2568	7.23	< 10	0.27	14.6	< 0.2	8.0	78	< 0.1


ค่ามาตรฐาน : เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค : โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารน้อยกว่า 60 ห้อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขทะเบียน ว-192


ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง นายกิตติชัย แก้วละเอียด เลขทะเบียน ว-192-จ-0005

ชื่อผู้ควบคุม นางกฤติกา ปัจฉิม เลขทะเบียน ว-192-ค-0001


ชื่อผู้วิเคราะห์ นายอำนาจ จารณะ เลขทะเบียน ว-192-ค-0002




รูปที่ 3.10 แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.11 แนวโน้มค่าของแข็งแรงแวนลอยทั้งหมด ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.12 แนวโน้มค่าซัลไฟด์ ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.13 แนวโน้มค่าทีเคเอ็น ไนโตรเจน ย้อนหลัง 3 ปี




รูปที่ 3.14 แนวโน้มค่าน้ำมันและไขมัน ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.15 แนวโน้มค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.16 แนวโน้มค่าของแข็งละลายทั้งหมด ย้อนหลัง 3 ปี



รูปที่ 3.17 แนวโน้มค่าตะกอนหนัก ย้อนหลัง 3 ปี

2. คุณภาพน้ำใช้

2.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้

โครงการได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้เป็นประจำโดยมีความถี่ในการตรวจวิเคราะห์ปีละ 2 ครั้ง จำนวน 3 สถานี บริเวณถังเก็บน้ำดิบ น้ำใช้ในโครงการและถังเก็บน้ำใช้ของโครงการ โดยมีดัชนีตรวจวัด ดังนี้ ความเป็นกรด - ด่าง (pH), ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solid), ความขุ่น (Turbid), ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness), คลอไรด์ (Chloride), เหล็กทั้งหมด (Total Iron, Fe), ค่าการนำไฟฟ้า(EC), คลอรีนที่ลงเหลือ (Res Cl_2) ไบคาร์บอเนต (Bicarbonate) แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม (Total Coliform Bacteria) แบคทีเรียประเภท อี. โคไล โดยมีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ แสดงดังตารางที่ 3.5

ตารางที่ 3.5 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ในโครงการ


รายการตรวจวัด	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์
ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	Grab Sampling	4500-H+ B. Electrometric Method
ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solid)	Grab Sampling	Electrometric Method
ความขุ่น (Turbid)	Grab Sampling	2130 B. Nephelometric Method
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)	Grab Sampling	2340 C. EDTA Titrimetric Method
คลอไรด์ (Chloride)	Grab Sampling	4500-CL- B.Argentometric Method
เหล็กทั้งหมด (Total Iron, Fe)	Grab Sampling	3500-Fe B. Phenanthroline Method
ความเป็นด่าง (Alkalinity)	Grab Sampling	2320 B. Titration Method
คลอรีนที่ลงเหลือ (Res Cl_2)	Grab Sampling	Test Kit Method
ไบคาร์บอเนต (Bicarbonate)	Grab Sampling	Electrometric Method

รายการตรวจวัด	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์
แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม (Total Coliform Bacteria)	Grab Sampling	Multiple Tube Fermentation Technique
แบคทีเรียประเภท อี. โคไล (E.Coli)	Grab Sampling	Multiple Tube Fermentation Technique

3.1.1) น้ำใช้ในโครงการ โครงการได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้เป็นประจำโดยมีความถี่ในการตรวจวิเคราะห์ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 3 สถานี บริเวณถังเก็บน้ำดิบ น้ำใช้ในโครงการและถังเก็บน้ำใช้ของโครงการ พบว่าทุกพารามิเตอร์การตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา ตีพิมพ์ได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

3.1.2) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ในโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2565 - 2568

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ในโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2568 พบว่า พบว่าทุกพารามิเตอร์การตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาตีพิมพ์ได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563



รูปที่ 3.18 รูปเก็บตัวอย่างน้ำใช้ในโครงการ

ที่มา รวบรวมข้อมูลโดยบริษัท เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2568

ตารางที่ 3.7 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568

ดัชนีตรวจวัด เดือน	pH	TDS mg/l	Turbidity NTU	Hardness mg/l	Chloride mg/l	Iron mg/l	Alkalinity mg/l	EC mg/l	Res Cl ₂ mg/l	Bicarbonate mg/l	TCB MPN/100ml	E.coli MPN/100ml	ลักษณะทาง กายภาพ
9 มกราคม 2568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1.1	< 1.1	ใส
6 กุมภาพันธ์ 2568	7.22	182	4.06	100	67.5	0.12	68	370.0	0.00	83	< 1.1	< 1.1	ใส
6 มีนาคม 2568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1.1	< 1.1	ใส
3 เมษายน 2568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1.1	< 1.1	ใส
8 พฤษภาคม 2568	6.81	638	1.81	204	309.9	0.02	110	1,256	0.00	134	< 1.1	< 1.1	ใส
5 มิถุนายน 2568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1.1	< 1.1	ใส

ค่ามาตรฐาน : เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

บริษัทผู้ตรวจวัด บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ ว- 192

ชื่อผู้วิเคราะห์ นายอำนาจ จารณะ ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0002

ชื่อผู้ควบคุม นางกฤติกา ทองสมบัติ ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0001

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง นายกิตติชัย แก้วละเอียด ทะเบียนเลขที่ ว-192-จ-0005

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

โรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์ ปฏิบัติและให้ความสำคัญในส่วนของมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติตามมาตรการของโรงแรม มีทั้งส่วนที่ปฏิบัติตามครบถ้วนตามที่ระบุในมาตรการ แต่ยังมีมาตรการบางส่วนที่ต้องปรับปรุงดังนี้

4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกายภาพ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุดังนี้

การปรับเปลี่ยน/ปรับถมที่ ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

การเปิดหน้าดิน/การขุด/การเคลื่อนย้าย/การปรับถม ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

คุณภาพอากาศ ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

เสียงและการสั่นสะเทือน ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

4.1.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งมีการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุดังนี้

ทรัพยากรชีวภาพทางบก ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุดังนี้

การใช้น้ำ ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การจัดการน้ำเสียและคุณภาพน้ำทิ้ง ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกแม่บ้านเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การใช้ไฟฟ้า ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

การคมนาคม ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

4.1.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุดังนี้

การป้องกันอัคคีภัย ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

ความปลอดภัย ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน

4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.2.1 การใช้น้ำ

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรม ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อจ่ายน้ำ หากพบเหตุบกพร่อง ต้องดำเนินการแก้ไขทันที โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำถึงเก็บน้ำเป็นประจำทุกเดือน ผลวิเคราะห์มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

4.2.2 คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัดเป็นประจำทุกเดือน จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของทางโครงการ พบว่า มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด โครงการดูแลและมีการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอและสามารถบำบัดน้ำเสียได้ ดังนี้

- มีการตรวจเช็คการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น การทำงานของเครื่องเติมอากาศและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทำงานเป็นปกติ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีของระบบบำบัดน้ำเสีย
- มีการตรวจเช็คพารามิเตอร์ต่างๆ ในบ่อเติมอากาศ เช่น ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ปริมาณจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- มีการตรวจสอบและทำความสะอาดระบบบำบัดน้ำเสีย

- มีการตรวจสอบปริมาณตะกอนส่วนเกิน ควรมีการสูบน้ำตะกอนส่วนเกินทิ้งเมื่อมีปริมาณที่มากเกินไปจนเกินความจำเป็น
- มีการตรวจสอบลักษณะของตะกอนจุลินทรีย์ในระบบ

4.2.3 การระบายน้ำ

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมและคนสวนตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำเป็นประจำทุก 6 เดือน/ครั้ง เพื่อป้องกันการอุดตันหรือตันขึ้น

4.2.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่แผนกแม่บ้านตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวม ให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ

4.2.5 การป้องกันอัคคีภัย

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัย ให้มีประสิทธิภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

4.2.6 การใช้ไฟฟ้า

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมตรวจสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าในอาคารให้มีสภาพดีอยู่เสมอ

ภาคผนวก ก

ผลการพิจารณารายงานวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ที่ ภก 0013.2/18592

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ถนนนริศร ภก 83000

28 ธันวาคม 2550

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ Andara Resort Residence

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อันดามันดารา เรสซิเดนซ์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือ บริษัท อันดามันดารา เรสซิเดนซ์ จำกัด ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ Andara Resort Residence จำนวน 37 ห้องชุด ตั้งอยู่ที่ ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต มีเนื้อที่ 12-1-16.77 ไร่ หรือ 19,667.08 ตารางเมตร หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ (น.ส.3 ก) เลขที่ 666 672 673 และ 668 จัดทำรายงานโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเกรสส์ ทิม คอนซัลแตนท์ ให้จังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา รายงานฯ ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2550 มีมติเห็นชอบรายงานฯ แล้ว จึงขอแจ้งมติ คณะกรรมการฯ เห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ Andara Resort Residence เพื่อทราบและให้โครงการฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด

2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม ของทุกปี

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการ จะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัด เพื่อนำเสนอ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

/4. หากได้รับ...

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการ แก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที และแจ้งหน่วยงานอนุญาตจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหาคต่อไป


อนึ่ง เพื่อให้มีหลักฐานเอกสารอ้างอิง จึงขอให้โครงการจัดทำเอกสารต่อไปนี้

1. รายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปเอกสาร จำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลซีดีรอม จำนวน 3 แผ่น
2. เอกสารมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 เล่ม

จัดส่งให้จังหวัด ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเห็นชอบนี้ เพื่อจังหวัด จะได้ส่งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัทที่ปรึกษาของโครงการเพื่อดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรพจน์ รัฐสีมา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

โทร./โทรสาร 0-7621-1067 ต่อ 14

ภาคผนวก ข

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม



ทะเบียนเลขที่.....๙/๒๕๕๓.....

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๖๔/๒๕๖๓

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าบริษัท เกรท กมลา จำกัด.....

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยไว้ชื่อภาษาไทยว่าโรงแรม อันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์.....

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)..... Andara Resort Residence.....

โรงแรมประเภท..... ๒..... จำนวนห้องพัก..... ๓๗..... ห้อง

สถานที่ตั้ง๑๕ ถนนลาโย - นาคาเล ตำบลกมลา อำเภอกระทุ่ม จังหวัดภูเก็ต.....

ตั้งแต่วันที่.....๕.....เดือน สิงหาคม.....พ.ศ.๒๕๖๓ถึง วันที่.....๕.....เดือน สิงหาคม.....พ.ศ.๒๕๖๘

ออกให้ ณ วันที่.....๒๕.....เดือน ตุลาคม.....พ.ศ.๒๕๖๓

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย
รองเลขาธิการจังหวัดภูเก็ต
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ประทับตราประจำตำแหน่ง

ภาคผนวก ค

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะแหม่ ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บจก.อันทามันดาราร เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรทกมลาร	REPORT NO.	680115-081
PROJECT	โรงแรมอันทาราร รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68010049
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลาร อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	9/1/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (IR tank)	RECEIVED DATE	9/1/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	15/1/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ความเป็นกรด-ด่าง ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.00	5.0 - 9.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^{/1}	มก./ล.	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	29	≤ 50
ซีลไฟต์ ^{/1,2}	มก./ล.	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	4.27	≤ 1.0
ทีเคเอ็น-ไนโตรเจน ^{/1,2}	มก./ล.	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	28.7	≤ 40
ไขมันและน้ำมัน ^{/1,2}	มก./ล.	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	1.8	≤ 20
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ^{/1,2}	มก./ล.	5210 B. 5-Day BOD Test	44.8	≤ 40
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้อง
สำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by



(Mr. Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002

Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Kritika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชემ ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บจก.อันทามันดาราร เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรทกมลาร	REPORT NO.	680115-081
PROJECT	โรงแรมอันทาราร รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68010049
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลาร อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	9/1/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (IR tank)	RECEIVED DATE	9/1/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	15/1/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ของแข็งละลายทั้งหมด ^{/2}	มก./ล.	Electrometric Method	777	≤ 1,300
ตะกอนหนัก ^{/2}	มก./ล.	2540 F. Settleable Solids	0.1	-
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			


Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้อง
สำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

^{/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by



(Mr. Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002

Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บจก.อันทามันดาราร เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรทกมลลา	REPORT NO.	680221-229
PROJECT	โรงแรมอันทาราร รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68020380
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	6/2/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (IR tank)	RECEIVED DATE	6/2/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	21/2/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ความเป็นกรด-ด่าง ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.45	5.5 - 9.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^{/1}	มก./ล.	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	28	≤ 50
ซัลไฟด์ ^{/1,2}	มก./ล.	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	1.20	≤ 1.0
ทีเคเอ็น-ไนโตรเจน ^{/1,2}	มก./ล.	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	42.0	≤ 40
ไขมันและน้ำมัน ^{/1,2}	มก./ล.	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 0.2	≤ 20
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ^{/1,2}	มก./ล.	5210 B. 5-Day BOD Test	23.0	≤ 40
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้อง
สำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเอม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บจก.อันทามันดาราร เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรทกมลาร	REPORT NO.	680221-229
PROJECT	โรงแรมอันทาราร รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68020380
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลาร อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	6/2/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (IR tank)	RECEIVED DATE	6/2/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	21/2/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ของแข็งละลายทั้งหมด ^{/2}	มก./ล.	Electrometric Method	919	≤ 1,300
ตะกอนหนัก ^{/2}	มก./ล.	2540 F. Settleable Solids	0.1	-
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Kritika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บจก.อันทามันดาราร เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรทกมล	REPORT NO.	680313-128
PROJECT	โรงแรมอันทาราร รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68030768
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมล อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	6/3/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (IR tank)	RECEIVED DATE	6/3/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	13/3/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ความเป็นกรด-ด่าง ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.46	5.5 - 9.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^{/1}	มก./ล.	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	19	≤ 50
ซัลไฟด์ ^{/1,2}	มก./ล.	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	1.67	≤ 1.0
ทีเคเอ็น-ไนโตรเจน ^{/1,2}	มก./ล.	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	33.7	≤ 40
ไขมันและน้ำมัน ^{/1,2}	มก./ล.	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	0.4	≤ 20
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ^{/1,2}	มก./ล.	5210 B. 5-Day BOD Test	124.7	≤ 40
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้อง
สำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเขม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บจก.อันทามันดาราร เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรทกมลาร	REPORT NO.	680313-128
PROJECT	โรงแรมอันทาราร รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68030768
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลาร อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	6/3/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (IR tank)	RECEIVED DATE	6/3/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	13/3/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ของแข็งละลายทั้งหมด ^{/2}	มก./ล.	Electrometric Method	899	≤ 1,300
ตะกอนหนัก ^{/2}	มก./ล.	2540 F. Settleable Solids	< 0.1	-
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

^{/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

TDS of water used is 392 mg/l

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Kritika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาช้าง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บจก.อันดามันดารา เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรทกมล	REPORT NO.	680410-111
PROJECT	โรงแรมอันดามัน รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68041175
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมล อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	3/4/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (IR tank)	RECEIVED DATE	3/4/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	10/4/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ความเป็นกรด-ด่าง ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.48	5.5 - 9.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^{/1}	มก./ล.	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	21	≤ 50
ซัลไฟด์ ^{/1,2}	มก./ล.	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	1.87	≤ 1.0
ทีเคเอ็น-ไนโตรเจน ^{/1,2}	มก./ล.	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	29.3	≤ 40
ไขมันและน้ำมัน ^{/1,2}	มก./ล.	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	1.8	≤ 20
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ^{/1,2}	มก./ล.	5210 B. 5-Day BOD Test	8.6	≤ 40
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้อง
สำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเข้ม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บจก.อันทามันดาราร เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรทกมลาร	REPORT NO.	680410-111
PROJECT	โรงแรมอันทาราร รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68041175
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลาร อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	3/4/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (IR tank)	RECEIVED DATE	3/4/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	10/4/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ของแข็งละลายทั้งหมด ^{/2}	มก./ล.	Electrometric Method	668	≤ 1,300
ตะกอนหนัก ^{/2}	มก./ล.	2540 F. Settleable Solids	0.3	-
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

^{/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

TDS of water used is 407 mg/l

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Kritika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บจก.อันทามันดาราร เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรทกมลลา	REPORT NO.	680528-297
PROJECT	โรงแรมอันทาราร รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68051737
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	22/5/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (IR tank)	RECEIVED DATE	22/5/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	28/5/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ความเป็นกรด-ด่าง ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.34	5.5 - 9.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^{/1}	มก./ล.	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	< 10	≤ 50
ซัลไฟด์ ^{/1,2}	มก./ล.	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	0.60	≤ 1.0
ทีเคเอ็น-ไนโตรเจน ^{/1,2}	มก./ล.	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	17.7	≤ 40
ไขมันและน้ำมัน ^{/1,2}	มก./ล.	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 0.2	≤ 20
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ^{/1,2}	มก./ล.	5210 B. 5-Day BOD Test	10.2	≤ 40
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่นเล็กน้อย มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้อง
สำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002

Laboratory Supervisor



Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชემ ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บจก.อันทามันดาราร เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรทกมลาร	REPORT NO.	680528-297
PROJECT	โรงแรมอันทาราร รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68051737
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลาร อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	22/5/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (IR tank)	RECEIVED DATE	22/5/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	28/5/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ของแข็งละลายทั้งหมด ^{/2}	มก./ล.	Electrometric Method	936	≤ 1,300
ตะกอนหนัก ^{/2}	มก./ล.	2540 F. Settleable Solids	< 0.1	-
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่นเล็กน้อย มีตะกอน			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

TDS of water used is 375 mg/l

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Kritika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บจก.อันทามันดาราร เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรทกมลลา	REPORT NO.	680613-212
PROJECT	โรงแรมอันทาราร รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68061966
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	5/6/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (IR tank)	RECEIVED DATE	5/6/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	13/6/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ความเป็นกรด-ด่าง ^{/1,2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.23	5.5 - 9.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^{/1}	มก./ล.	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	< 10	≤ 50
ซัลไฟด์ ^{/1,2}	มก./ล.	4500-S ²⁻ F. Iodometric Method	0.27	≤ 1.0
ทีเคเอ็น-ไนโตรเจน ^{/1,2}	มก./ล.	4500-N _{org} B. Macro-Kjeldahl Method	14.6	≤ 40
ไขมันและน้ำมัน ^{/1,2}	มก./ล.	5520 B. Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	< 0.2	≤ 20
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ^{/1,2}	มก./ล.	5210 B. 5-Day BOD Test	8.0	≤ 40
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้อง
สำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

/1 : Registered by DIW ว-192

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเอม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บจก.อันทามันดาราร เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรทกมลาร	REPORT NO.	680613-212
PROJECT	โรงแรมอันทาราร รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68061966
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลาร อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	5/6/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำทิ้งผ่านการบำบัด (IR tank)	RECEIVED DATE	5/6/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	13/6/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
ของแข็งละลายทั้งหมด ^{/2}	มก./ล.	Electrometric Method	78	≤ 1,300
ตะกอนหนึ่ก ^{/2}	มก./ล.	2540 F. Settleable Solids	< 0.1	-
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวขุ่น มีตะกอน			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด : อาคารประเภท ค โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่เกิน 60 ห้อง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

^{/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

TDS of water used is 359 mg/l

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Kritika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์เป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่มียุทธศาสตร์น้ำท่วมหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชยกรรม หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
 (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
 (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 (๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
 (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
 (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนอง เดียวกัน ตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้าง ประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภท สถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตาราง เมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของ ทางราชการ สถาบันอุดมศึกษา ของเอกชนหรือสถาบัน อุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทาง ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การระหว่างประเทศและ ของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
				ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์ และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจาก ปริมาณในน้ำใช้ ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคาร สถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจาก ปริมาณในน้ำใช้ ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคาร สถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
				ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัม ต่อลิตร สำหรับอาคาร พาณิชย์และอาคาร สถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคัลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาล์ (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอว์เมนเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดิเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทั้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทั้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทั้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ง

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเข้ม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก.อันทามันดารา เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรทกมลลา	REPORT NO.	680115-080
PROJECT	โรงแรมอันทามันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68010048
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	9/1/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำใช้ล้างเก็บน้ำ	RECEIVED DATE	9/1/2025
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-จ-0005	REPORTED DATE	15/1/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
E.coli	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
๖ - 192 - จ - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
๖ - 192 - จ - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะลิ้ง ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บจก.อันทามันดาราร เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรททกมล	REPORT NO.	680221-230
PROJECT	โรงแรมอันทามันดาราร รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68020381
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมล อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	6/2/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำดิบ	RECEIVED DATE	6/2/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	21/2/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{/2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.22	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	182	≤ 500
Turbidity ^{/2}	NTU	2130 B. Nephelometric Method	4.06	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	100	≤ 300
Chloride ^{/2}	mg/l	4500-Cl ⁻ B. Argentometric Method	67.5	≤ 250
Iron ^{/2}	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.12	≤ 0.3
Alkalinity ^{/2}	mg/l	2320 B. Titration Method	68	-
Electric Conductivity ^{/2}	µsi/cm	Electrometric Method	370.0	-
Residual Chlorine ^{/2}	mg/l	DPD Colorimetric Method	0.00	-
Bicarbonate ^{/2}	mg/l	Calculation Method	83	-
Physical Appearance	ของเหลวใส			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

^{/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by 
(Mr. Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by 
(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บจก.อันทามันดารา เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรททกมล	REPORT NO.	680221-231
PROJECT	โรงแรมอันทามันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68020382
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมล อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	6/2/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำประปา	RECEIVED DATE	6/2/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	21/2/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{/2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	6.70	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	588	≤ 500
Turbidity ^{/2}	NTU	2130 B. Nephelometric Method	6.40	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	315	≤ 300
Chloride ^{/2}	mg/l	4500-Cl ⁻ B. Argentometric Method	273.9	≤ 250
Iron ^{/2}	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.20	≤ 0.3
Alkalinity ^{/2}	mg/l	2320 B. Titration Method	136	-
Electric Conductivity ^{/2}	µsi/cm	Electrometric Method	1,194.0	-
Residual Chlorine ^{/2}	mg/l	DPD Colorimetric Method	0.90	-
Bicarbonate ^{/2}	mg/l	Calculation Method	166	-
Physical Appearance	ของเหลวใส			


Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

^{/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บจก.อันทามันดาราร เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรททกมล	REPORT NO.	680221-232
PROJECT	โรงแรมอันทามันดาราร รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68020383
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมล อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	6/2/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำในถังเก็บน้ำ	RECEIVED DATE	6/2/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	21/2/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{/2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.20	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	276	≤ 500
Turbidity ^{/2}	NTU	2130 B. Nephelometric Method	4.30	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	153	≤ 300
Chloride ^{/2}	mg/l	4500-Cl ⁻ B. Argentometric Method	113.5	≤ 250
Iron ^{/2}	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.15	≤ 0.3
Alkalinity ^{/2}	mg/l	2320 B. Titration Method	84	-
Electric Conductivity ^{/2}	µsi/cm	Electrometric Method	572.0	-
Residual Chlorine ^{/2}	mg/l	DPD Colorimetric Method	0.00	-
Bicarbonate ^{/2}	mg/l	Calculation Method	102	-
Physical Appearance	ของเหลวใส			


Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

^{/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนตักศิลา ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก.อันทามันดารา เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรทกมลลา	REPORT NO.	680221-233
PROJECT	โรงแรมอันทารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68020384
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	6/2/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำในถังเก็บน้ำ	RECEIVED DATE	6/2/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	21/2/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
E.coli	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

Analyzed & Reviewed by



(Mr.Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002

Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก.อันทามันดารา เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรทกมลลา	REPORT NO.	680221-233
PROJECT	โรงแรมอันทารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68020384
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	6/2/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำในถังเก็บน้ำ	RECEIVED DATE	6/2/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	21/2/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
E.coli	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

Analyzed & Reviewed by



(Mr.Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002

Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก.อันทามันดาราร เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรทกมลลา	REPORT NO.	680221-236
PROJECT	โรงแรมอันทาราร รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68020387
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	6/2/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำใช้ในครัว (ครัวหลัก)	RECEIVED DATE	6/2/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	21/2/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
E.coli	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
<i>Legionella spp.</i> ^B	CFU / L	SOP 13 20 129	Not Detected *	-
Physical Appearance	Clear			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

B : Analitical by Subcontractor

* : Limit of detection = 100 CFU/Liter

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเข้ม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก.อันทามันดารา เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรทกมล	REPORT NO.	680313-127
PROJECT	โรงแรมอันทามันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68030767
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมล อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	6/3/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำในถังเก็บน้ำ	RECEIVED DATE	6/3/2025
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-จ-0005	REPORTED DATE	13/3/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
<i>Escherichia .coli</i>	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

Analyzed & Reviewed by


(Mr.Amnad Jarana)
๖ - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
๖ - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมี่ยม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก.อันดามันดารา เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรทกมล	REPORT NO.	680410-110
PROJECT	โรงแรมอันดามัน รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68041174
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมล อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	3/4/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำในถังเก็บน้ำ	RECEIVED DATE	3/4/2025
SAMPLING BY	Kittichai ๖-192-จ-0005	REPORTED DATE	10/4/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
<i>Escherichia .coli</i>	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

Analyzed & Reviewed by


(Mr.Amnad Jarana)
๖ - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
๖ - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะแหม่ ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บจก.อัมมามันดารา เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรททกมล	REPORT NO.	680519-160
PROJECT	โรงแรมอัมมามันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68051531
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมล อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	8/5/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำดิบ	RECEIVED DATE	8/5/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	19/5/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{/2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	6.73	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	444	≤ 500
Turbidity ^{/2}	NTU	2130 B. Nephelometric Method	2.28	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	196	≤ 300
Chloride ^{/2}	mg/l	4500-Cl ⁻ B. Argentometric Method	199.9	≤ 250
Iron ^{/2}	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.08	≤ 0.3
Alkalinity ^{/2}	mg/l	2320 B. Titration Method	109	-
Electric Conductivity ^{/2}	µsi/cm	Electrometric Method	865	-
Residual Chlorine ^{/2}	mg/l	DPD Colorimetric Method	0.00	-
Bicarbonate ^{/2}	mg/l	Calculation Method	133	-
Physical Appearance	ของเหลวใส			


Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

^{/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บจก.อันทามันดารา เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรททกมล	REPORT NO.	680519-161
PROJECT	โรงแรมอันทามันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68051532
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมล อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	8/5/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำประปา	RECEIVED DATE	8/5/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	19/5/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{/2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	6.52	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	374	≤ 500
Turbidity ^{/2}	NTU	2130 B. Nephelometric Method	2.51	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	180	≤ 300
Chloride ^{/2}	mg/l	4500-Cl ⁻ B. Argentometric Method	140.0	≤ 250
Iron ^{/2}	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.15	≤ 0.3
Alkalinity ^{/2}	mg/l	2320 B. Titration Method	102	-
Electric Conductivity ^{/2}	µsi/cm	Electrometric Method	746	-
Residual Chlorine ^{/2}	mg/l	DPD Colorimetric Method	0.00	-
Bicarbonate ^{/2}	mg/l	Calculation Method	124	-
Physical Appearance	ของเหลวใส			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

^{/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr. Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager



THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



Analysis Report

CUSTOMER	บจก.อันทามันดาราร เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรททกมล	REPORT NO.	680519-162
PROJECT	โรงแรมอันทามันดาราร รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68051533
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมล อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	8/5/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำในถังเก็บน้ำ	RECEIVED DATE	8/5/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	19/5/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ^{/2}	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	6.81	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids ^{/2}	mg/l	Electrometric Method	638	≤ 500
Turbidity ^{/2}	NTU	2130 B. Nephelometric Method	1.81	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	204	≤ 300
Chloride ^{/2}	mg/l	4500-Cl ⁻ B. Argentometric Method	309.9	≤ 250
Iron ^{/2}	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.02	≤ 0.3
Alkalinity ^{/2}	mg/l	2320 B. Titration Method	110	-
Electric Conductivity ^{/2}	µsi/cm	Electrometric Method	1,256	-
Residual Chlorine ^{/2}	mg/l	DPD Colorimetric Method	0.00	-
Bicarbonate ^{/2}	mg/l	Calculation Method	134	-
Physical Appearance	ของเหลวใส			


Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

^{/2} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก.อันทามันดารา เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรทกมลลา	REPORT NO.	680519-163
PROJECT	โรงแรมอันทารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68051534
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	8/5/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำในถังเก็บน้ำ	RECEIVED DATE	8/5/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	19/5/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

Analyzed & Reviewed by



(Mr.Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002

Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะยม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บริษัท พาราไดซ์ไลฟ์สไตล์ จำกัด	REPORT NO.	680527-242
PROJECT	โรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68051537
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	8/5/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำใช้ในครัว (ครัวหลัก)	RECEIVED DATE	8/5/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	27/5/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
<i>Legionella spp.</i> ^B	CFU / L	SOP 13 20 129	Not Detected *	-
Physical Appearance	Clear			

Remark


Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

B : Analitical by Subcontractor

* : Limit of detection = 100 CFU/Liter

Analyzed & Reviewed by


(Mr. Amnad Jarana)
ว - 192 - จ - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - จ - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะมิม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก.อันทามันดารา เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรทกมล	REPORT NO.	680528-298
PROJECT	โรงแรมอันทามันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68051738
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมล อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	22/5/2025
SAMPLING SOURCE	Raw water - 1	RECEIVED DATE	22/5/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	28/5/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Electrometric Method	263	≤ 500
Chloride	mg/l	4500-Cl ⁻ B.Argentometric Method	87.7	≤ 250
Physical Appearance	ของเหลวใส			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

Analyzed & Reviewed by


(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมี่ยม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก.อันทามันดารา เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรททกมล	REPORT NO.	680528-299
PROJECT	โรงแรมอันทามันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68051739
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมล อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	22/5/2025
SAMPLING SOURCE	Raw water - 2 (ห้องปั๊ม)	RECEIVED DATE	22/5/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	28/5/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Electrometric Method	375	≤ 500
Chloride	mg/l	4500-Cl ⁻ B.Argentometric Method	132.0	≤ 250
Physical Appearance	ของเหลวใส			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

Analyzed & Reviewed by


(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor



Approved by


(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชะเมียม ถนนตักศิลา ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	บจก.อันทามันดารา เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรทกมล	REPORT NO.	680613-211
PROJECT	โรงแรมอันทารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์	SAMPLE NO.	68061965
LOCATION	15 หมู่ 6 ต.กมล อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	SAMPLING DATE	5/6/2025
SAMPLING SOURCE	น้ำในถังเก็บน้ำ	RECEIVED DATE	5/6/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	13/6/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

Analyzed & Reviewed by



(Mr. Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002

Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



ประกาศกรมอนามัย
เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย
พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สนับสนุนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานน้ำประปาตามบทบาทภารกิจของกรมอนามัย เพื่อให้ประชาชนมีน้ำบริโภคที่สะอาดและปลอดภัย อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมอนามัยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“น้ำประปาดื่มได้” หมายความว่า น้ำประปาที่มีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ระบบผลิตจนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามประกาศนี้

ข้อ ๔ กำหนดคุณภาพน้ำประปา เพื่อรับรองเป็นน้ำประปาดื่มได้ โดยต้องมีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าเกณฑ์กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) คุณภาพน้ำทางกายภาพ

(ก) ความขุ่น (Turbidity) ต้องมีค่าไม่เกิน ๕ เอ็นทียู

(ข) สีปรากฏ (Apparent color) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๕ แพลดตินัมโคบอลท์

(ค) ความเป็นกรดและด่าง (pH) ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง ๖.๕ – ๘.๕

(๒) คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป

(ก) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ข) ความกระด้าง (Hardness as CaCO_3) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ค) ซัลเฟต (Sulfate) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ง) คลอไรด์ (Chloride) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(จ) ไนเตรท (Nitrate as NO_3^-) ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ฉ) ไนไตรท์ (Nitrite as NO_2^-) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ช) ฟลูออไรด์ (Fluoride) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๗ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) คุณภาพน้ำทางโลหะหนักทั่วไป

(ก) เหล็ก (Iron) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๓ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ข) แมงกานีส (Manganese) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๓ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ค) ทองแดง (Copper) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ง) สังกะสี (Zinc) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) คุณภาพน้ำทางโลหะหนักที่เป็นพิษ

(ก) ตะกั่ว (Lead) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ข) โครเมียมรวม (Total chromium) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ค) แคดเมียม (Cadmium) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๐๐๓ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ง) สารหนู (Arsenic) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

(จ)ปรอท (Mercury) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๐๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๕) คุณภาพน้ำทางแบคทีเรีย

(ก) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliforms bacteria) ต้องตรวจไม่พบต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร หรือต้องมีค่า < ๑.๑ เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร

(ข) อีโคไล (*Escherichia coli*) ต้องตรวจไม่พบต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร หรือต้องมีค่า < ๑.๑ เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร

ข้อ ๕ การตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างคุณภาพน้ำประปาตามข้อ ๔ จะต้องเป็นไปตามวิธีการตามหนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Edition 23rd ed., 2017 APHA AWWA WEF

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พรณพิมล วิปุลกร

อธิบดีกรมอนามัย

เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้

พารามิเตอร์	หน่วยวัด	ค่ามาตรฐาน	วิธีวิเคราะห์
ด้านกายภาพ			
ความขุ่น (Turbidity)	เอ็นทียู	ไม่เกิน ๕	Nephelometry
สีปรากฏ (Apparent color)	แพลตตินัมโคบอลท์	ไม่เกิน ๑๕	Spectrophotometric-single-wavelength, visual comparison method
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	๖.๕ – ๘.๕	Electrometric method
ด้านเคมีทั่วไป			
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐๐	TDS dried at ๑๘๐ องศาเซลเซียส, Gravimetric, Electrometric method
ความกระด้าง (Hardness)	มิลลิกรัมต่อลิตร (as CaCO ₃)	ไม่เกิน ๓๐๐	EDTA titrimetric
ซัลเฟต (Sulfate)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๕๐	Turbidimetry, ion chromatography
คลอไรด์ (Chloride)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๕๐	Argentometry, ion chromatography
ไนเตรท (Nitrate)	มิลลิกรัมต่อลิตร (as NO ₃ ⁻)	ไม่เกิน ๕๐	Cadmium reduction, ion chromatography, spectrophotometry
ไนไตรท์ (Nitrite)	มิลลิกรัมต่อลิตร (as NO ₂ ⁻)	ไม่เกิน ๓	Cadmium reduction, ion chromatography, spectrophotometry
ฟลูออไรด์ (Fluoride)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๗	ion chromatography, SPADNS colorimetric method, ion-selective electrode
ด้านเคมี (โลหะหนัก)			
เหล็ก (Iron)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๓	AAS (flame), ICP, spectrophotometry
แมงกานีส (Manganese)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๓	AAS (flame), ICP, spectrophotometry
ทองแดง (Copper)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑	AAS (flame), ICP, spectrophotometry
สังกะสี (Zinc)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓	AAS (flame), ICP, spectrophotometry
ด้านเคมี (โลหะหนักที่เป็นพิษ)			
ตะกั่ว (Lead)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๐๑	AAS (graphite furnace), ICP
โครเมียมรวม (Total chromium)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๐๕	AAS (graphite furnace), ICP
แคดเมียม (Cadmium)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๐๐๓	AAS (graphite furnace), ICP
สารหนู (Arsenic)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๐๑	AAS (vapor generation technique), ICP, graphite furnace
ปรอท (Mercury)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๐๐๑	AAS (vapor generation technique), ICP, Automatic direct mercury analyzer
ด้านชีวภาพ			
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliforms bacteria)	ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร	ไม่พบ	Presence-Absence Test
	เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร	น้อยกว่า ๑.๑	MPN method
อีโคไล (<i>Escherichia coli</i>)	ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร	ไม่พบ	Presence-Absence Test
	เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร	น้อยกว่า ๑.๑	MPN method

หมายเหตุ : - วิธีวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์ ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในการตรวจวัด

- คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual chlorine) กำหนดให้มีที่ปลายเส้นท่อ ๐.๒ – ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตรใช้ในระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา

ภาคผนวก จ

ผลวิเคราะห์ Legionella Spp.



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชემ ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER บจก.อันทามันดารา เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรทกมล REPORT NO. 680221-234
PROJECT โรงแรมอันทามันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์ SAMPLE NO. 68020385
LOCATION 15 หมู่ 6 ต.กมล อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต SAMPLING DATE 6/2/2025
SAMPLING SOURCE น้ำในถังเก็บน้ำ RECEIVED DATE 6/2/2025
SAMPLING BY Kittichai ว-192-จ-0005 REPORTED DATE 21/2/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
<i>Legionella</i> spp. ^B @ water temperature 62°C	Per Liter	ISO 11731 : 2017	Not Detected *	-
Physical Appearance	Clear			

Remark

B : Analitical by Subcontractor

* : Limit of detection = 100 CFU/Liter



Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาชემ ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER บจก.อันทามันดารา เรสซิเดนซ์ / บจก.เกรทกมล REPORT NO. 680527-240
PROJECT โรงแรมอันทามันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์ SAMPLE NO. 68051535
LOCATION 15 หมู่ 6 ต.กมล อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต SAMPLING DATE 8/5/2025
SAMPLING SOURCE น้ำในถังเก็บน้ำ RECEIVED DATE 8/5/2025
SAMPLING BY Kittichai ว-192-จ-0005 REPORTED DATE 27/5/2025
SAMPLING METHOD GRAB SAMPLING

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
<i>Legionella</i> spp. ^B	Per Liter	ISO 11731 : 2017	Not Detected *	-
Physical Appearance	Clear			

Remark

B : Analytical by Subcontractor

* : Limit of detection = 100 CFU/Liter



Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

ภาคผนวก จ

หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ



ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
(Southern Lab & Engineering Company Limited)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๖/๑๐๗ หมู่ที่ ๙ ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
(6/107 Moo 9, Soi Sao Khem, Sakdi Dej Road, Vichit, Muang, Phuket)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๑๖๖๑
(Accreditation No. Testing 1661)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(Issue date : 31 August B.E. 2565 (2022))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238

(Certification No. 22-LB0238)



ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

(Southern Lab & Engineering Company Limited)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ทดสอบ 1661

(Testing 1661)

ฉบับที่ 01

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(Valid from)

(15 August B.E.2565 (2022))

ถึงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2570

(Until) (14 August B.E.2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
<p>สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field)</p> <p>1. น้ำ (water)</p> <p>2. น้ำเสีย (wastewater)</p>	<p>- ความกระด้างทั้งหมดคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (total hardness as CaCO₃) 10 mg/L to 300 mg/L</p> <p>- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (total suspended solids, TSS) 10 mg/L to 500 mg/L</p>	<p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2340 C</p> <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D</p>

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

ที่ อก ๐๓๒๒/๑๗๐๙๕



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๙๒ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖/๑๐๗ หมู่ที่ ๙ ซอยเสาเข้ม
ถนนคักติเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| ๑) นางกฤติกา ปิจฉิม | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-ค-๐๐๐๑ |
| ๒) นายอำนาจ จารณะ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-ค-๐๐๐๒ |

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวผกาพรรณ วิศาล | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวพิชชาพร วชิรวงศาณวัฒน์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๒ |
| ๓) นายอาคม ทองสกุล | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๓ |
| ๔) นางสาววราภรณ์ หมุนแทน | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๔ |
| ๕) นายกิตติชัย แก้วละเอียด | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๕ |
| ๖) นางสาวณัฐนิช ภักดีจิตต์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๖ |

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือ...



หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอ ต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่
หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ห้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเนเรศวร์ ตริยงค์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@diw.mail.go.th



ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ที่ อก ๐๓๒๒/ ๑๗/๐๑๕

เลขทะเบียน ๖-๑๙๒

ลงวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๕

ขอข่ายสารมลพิษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๗ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 7 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method
6	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
7	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

บุษยา รัตนสุภา
(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ภาคผนวก ช

ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย

เล่มที่/Book No./本號. _____

เลขที่/Bill No./單號. _____

ร้าน อีโบลี ฟาร์ม
96/25 อ. 6 ต. นนท
อ. กงฯ จ. สุรินทร์

บิลเงินสด

CASH SALE/現金單

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี _____

นาม 賣號 ๒. อินทพรนิมิตรา ไร่นาสวนผสม จำกัด วันที่ 日期 20 ธ.ค. 64
Customer
ที่อยู่ 住址 6/25 ต. เขื่อนลพ อ. กงฯ จ. สุรินทร์
Address

จำนวน Quantity 数量	รายการ / Description / 貨名	หน่วยละ Unit Price 備註	จำนวนเงิน Amount 金額
	ค่าเก็บพ. ไร่ ๒๕ ไร่		18,000
บาท Bak 元	รวมเงิน Total 共 元		18,000

ผู้รับเงิน/Collector/ 收款人  ขอขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน
Thank You For Your Kind Attention

เลขที่/Book No./本號. _____

เลขที่/Bill No./單號. _____

นาย ชัยณรงค์ ช่างทอง

๑๖/๒๐ ม.๖ ต.พนา

อ.ก.จ. จ.สุรินทร์

บิลเงินสด

CASH SALE/現 兌 單

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี _____

นาม 實號 Customer	บริษัท อินทามันตา แอสเซตส์ จำกัด	วันที่ 日期 Date	20/05/2564
ที่อยู่ 住址 Address	๑/๑๐ ต.เมืองเก่า อ.ก.จ. จ.สุรินทร์		

จำนวน Quantity 數量	รายการ / Description / 貨名	หน่วยละ Unit Price 備註	จำนวนเงิน Amount 銀額
	ค่าเก็บขยะ; ตีถนน ทพ.พนา ๒๕๖๔		15,000
รวม Total	บริษัท อินทามันตา แอสเซตส์ จำกัด	รวมเงิน Total 共 銀	15,000

ผู้รับเงิน/Collector/ 收 入 人 ชัยณรงค์ ช่างทอง

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน
Thank You For Your Kind Attention

เล่มที่/Book No./本號. _____

เลขที่/Bill No./單號. _____

นาย ผดุง คุ้ม

314 หมู่ 5 ต.กวด

ฉ.ก.ห. จ.ภูเก็ต

บิลเงินสด

CASH SALE/現金單

เลขประจำตัวเสียภาษี

นาม 實號 Customer	บริษัท อิมิตาเม็ทรา เกรนิตี้ จำกัด	วันที่ 日期 Date	21/04/25
ที่อยู่ 住址 Address	5150 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ภูเก็ต		

จำนวน Quantity 數量	รายการ / Description / 貨名	หน่วยละ Unit Price 備註	จำนวนเงิน Amount 銀額
	ค่าเก็บขยะได้ 25 บาท		18,000 -
		รวมเงิน Total 共銀	18,000 -

ผู้รับเงิน/Collector/ 收貨人 ผดุง คุ้ม

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน
Thank You For Your Kind Attention

เล่มที่/Book No./本號 _____

เลขที่/Bill No./單號 _____

นายสุทนต์ มีนอ

31/4 25 ๓.กม.๑

๐-กม.๒ อ.สุทนต์

บิลเงินสด

CASH SALE/現兌單

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี _____

นาม 實號 Customer	มร.สุทนต์ มีนอ	วันที่ 日期	20/3/2568
ที่อยู่ 住址 Address	๑/50 ม.เวียงเหนือ อ.สุทนต์ จ.สุทนต์		

จำนวน Quantity 数量	รายการ / Description / 貨名	หน่วยละ Unit Price 價錢	จำนวนเงิน Amount 銀額
	ค่าจ้างรับจ้าง: 1000 มี.กม. 2564		10,000
บาท	เงินต้น 10,000 บาทถ้วน	รวมเงิน Total 共銀	10,000

ผู้รับเงิน/Collector/收貨人 _____

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน
Thank You For Your Kind Attention

Thank You For Your Kind Attention

เล่มที่ / Book No. / 本號 _____

เลขที่ / Bill No. / 單號 _____

น.เบญจพจน ๕๕๑
31/4 ม.๕ ต.กม๑
อ.ภักดิ์ อ.อุบล

บิลเงินสด

CASH SALE / 現金單

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี _____

นาม 寶號
Customer น.วิมล อิ่มนวล ไรศะรินทร์ อภิธา

วันที่ 日期
Date 20/7/2568

ที่อยู่ 住址
Address 51/50 ม.เขื่อนกาเหว่า อ.ภักดิ์ อ.อุบล

จำนวน Quantity 數量	รายการ / Description / 貨名	หน่วยละ Unit Price 備註	จำนวนเงิน Amount 銀額
	ค่าเก็บขยะเดือน มกราคม 2568		19,000
บาท	เงินต้นเงินฝากเงินรวม	รวมเงิน Total 共 銀	19,000

ผู้รับเงิน / Collector / 收貨人 น.พจน ๕๕๑

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน
Thank You For Your Kind Attention

ภาคผนวก ซ

ใบเสร็จรับเงินค่าสุบตะกอน

011

International

เลขที่
BILL NO.
๐๐๖

ผู้ส่งของ 送貨人 ได้ย.ม.ส.ก.ด.
DELIVER

002

DELIVERY BILL

1-3-68

[illegible]

หมายเหตุ: ขำระเงินแล้วจะออกไปเสร็จกับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ 收貨人 คณิศร ผู้ส่งของ 送貨人 เอนก

RECEIVER DELIVER

ภาคผนวก ฅ

เอกสารตรวจสอบระบบแจ้งเตือน

และระบบอัคคีภัย

Fire Extinguisher Check List in Residences

ANDARA
resort - villas

ตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน...January 2025..... Area.....

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ												หมายเหตุ
				สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน		สิ่งกีดขวาง		อายุของถัง		
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	5 ปี	10 ปี	
1	R001	111	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
2	R002	112	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
3	R003	121	ผงเคมีแห้ง													
4	R004	122 Owner	ผงเคมีแห้ง													
5	R005	131	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
6	R006	132	ผงเคมีแห้ง													
7	R007	211 Owner	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
8	R008	212	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
9	R009	221	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
10	R010	222	ผงเคมีแห้ง													
11	R011	231	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
12	R012	232	ผงเคมีแห้ง													
13	R013	311	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
14	R014	312	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
15	R015	321	ผงเคมีแห้ง													
16	R016	322	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
17	R017	331 Owner	ผงเคมีแห้ง													
18	R018	332	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
19	R019	411	ผงเคมีแห้ง													
20	R020	412 Owner	ผงเคมีแห้ง													
21	R021	421 Owner	ผงเคมีแห้ง													
22	R022	422	ผงเคมีแห้ง													
23	R023	431	ผงเคมีแห้ง													
24	R024	432 Owner	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		มี	/	/		
25	R025	511	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		มี	/	/		
26	R026	512	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
27	R027	521	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
28	R028	522	ผงเคมีแห้ง													
29	R029	531	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		มี	/	/		
30	R030	532	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		มี	/	/		
31	R031	611	ผงเคมีแห้ง													
32	R032	621	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		1 ก.ต.ก
33	R033	631	ผงเคมีแห้ง													
34	R034	711	ผงเคมีแห้ง													
35	R035	721	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
36	R036	811 Owner	ผงเคมีแห้ง													
37	R037	821	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		ถังถัง 12kg + 1kg

ตรวจสอบโดย :

29/01/25

ตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน.....January 2025..... Area.....

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน		สิ่งกีดขวาง			อายุของถัง	
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี		5 ปี	10 ปี
		บล็อก 1														
1	R038	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
2	R039	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
3	R040	ชั้น2 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
4	R041	ชั้น3 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
5	R042	ใต้ถุนบล็อก 1	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
		บล็อก 2														
6	R043	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
7	R044	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
8	R045	ชั้น2 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
9	R046	ชั้น3 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
10	R047	ใต้ถุนบล็อก 2	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
11	R048	ใต้ถุนบล็อก 2	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
12	R049	ใต้ถุนบล็อก 2	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
13	R050	ใต้ถุนบล็อก 2 หน้าสโตร์ข้าง	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
14	R051	ใต้ถุนบล็อก 2 หน้าสโตร์ข้าง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		ถัง 11.6 ลิตร
		บล็อก 3														
15	R052	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
16	R053	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
17	R054	ชั้น2 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
18	R055	ชั้น3 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
19	R056	ใต้ถุนบล็อก 3	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
20	R057	ใต้ถุนบล็อก 3	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
21	R058	ใต้ถุนบล็อก 3	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
		บล็อก 4														
22	R059	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
23	R060	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
24	R061	ชั้น2 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
25	R062	ชั้น3 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
26	R063	ใต้ถุนบล็อก 4	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
		บล็อก 5														
27	R064	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
28	R065	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
29	R066	ชั้น2 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
30	R067	ชั้น3 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
31	R068	ใต้ถุนบล็อก 5	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
		บล็อก 6														
32	R069	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		ถัง 11.6 ลิตร
33	R070	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
34	R071	ชั้น2 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
35	R072	ชั้น3 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
36	R073	ใต้ถุนบล็อก 6	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
		บล็อก 7														
37	R074	ในห้องคอนโทรลใต้ถุนบล็อก7	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
38	R075	ในตู้เก็บสายนํ้าดับเพลิงหน้าซุ้ม 711	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
		บล็อก 8														
39	R076	หน้าห้องคอนโทรลใต้ถุนบล็อก8	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
40	R077	ในตู้เก็บสายนํ้าดับเพลิงหน้าซุ้ม 811	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		ถัง 11.6 ลิตร

		Common Area														
41	R078	บ้อมลิบบีชาเข้า	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/		/	/						
42	R079	ห้องเบลแมน	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/		/	/						
43	R080	แอดมิน FO ก่อนขึ้นชั้นบน	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/	/	/	/		/	/						
44	R081	ในห้องเซฟเวอร์ FO	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/	/	/	/		/	/						
45	R082	หน้าห้อง MDB ทางขึ้นออฟฟิศไอที	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/	/	/	/		/	/						
46	R083	หน้าออฟฟิศไอที	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/	/	/	/		/	/						
47	R084	หน้าห้องยูนิฟอร์ม	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/		/	/						
48	R085	หน้าห้องล็อกพนักงานหญิง	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/		/	/						
49	R086	ในห้องเซฟเวอร์กล้องวงจรปิด	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/	/	/	/		/	/						
50	R087	หน้าห้องสโตร์แก๊ส	ผงเคมีแห้ง 2	/	/	/	/		/	/						
51	R088	หน้าห้องเก็บขยะ	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/		/	/						
52	R089	โหลดตัง	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/		/	/						
53	R090	โหลดตัง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/	/	/	/		/	/						
54	R091	หน้าห้องสโตร์ F&B	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/		/	/						
55	R092	ข้างห้องอาหารซัลค์ด้านสระบัว	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/		/	/						
56	R093	ห้องไลฟ์การ์ด / ห้องปั๊ม	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/		/	/						
57	R094	ห้องไลฟ์การ์ด / ห้องปั๊ม	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/	/	/	/		/	/						
58	R095	บ้อมรปภ.บล็อก3	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/		/	/						
		ออฟฟิศบัญชี														
59	R096	บริเวณทางเดิน	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/	/	/	/		/	/						
60	R097	บริเวณทางเดิน	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/		/	/						
		ห้องยิม														
61	R098	ในห้องยิม	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/	/	/	/		/	/						
62	R099	ในห้องล็อกเกอร์แขกผู้ชาย	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/	/	/	/		/	/						
63	R100	ในห้องล็อกเกอร์แขกผู้หญิง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/	/	/	/		/	/						
		ออฟฟิศ F&B														
64	R101	บริเวณข้างประตูหน้าออฟฟิศ F&B	ซีโอทู CO2	/	/	/	/		/	/						
		ครัวเมน														
65	R102	ห้องครัว / ถังที่ 1	โฟม	/	/	/	/		/	/						
66	R103	ห้องครัว / ถังที่ 2	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/	/	/	/		/	/						
67	R104	ห้องครัว / ถังที่ 3	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/	/	/	/		/	/						
68	R105	ในห้องครัวเมน	ผ้าห่มคลุมไฟ													
		สปา														
69	R106	ออฟฟิศ Spa Manager	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/	/	/	/		/	/						
70	R107	ห้องเก็บของสปา	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/		/	/						
		ตู้ดับเพลิง / Fire Cabinet														
71	R108	ประตูหลังห้องคิตคัม	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/	/	/	/		/	/						
72	R109	ตู้เก็บสายน้ำดับเพลิงที่รถจอดบักกี F&B	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/		/	/						
73	R110	ตู้เก็บสายน้ำดับเพลิงทางไปห้องเบล	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/		/	/						
74	R111	สโตร์คลีนเนอร์ไกลล์ฟที่ซัลค์ชั้น1	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/		/	/						

ตรวจสอบโดย :

ส.ค.อ.
29.01.25

ตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน.....January 2025..... Area.....

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ												หมายเหตุ
				สายฉีด		ก้นถังกับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน		สิ่งกีดขวาง		อายุของถัง		
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	5 ปี	10 ปี	
		Villa 1&2														
1	V001	ทางเข้าวิลล่า	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
2	V002	ห้องคอนโทรล	ฮาโลตรอน	/		/		/		/			/	/		
3	V003	ห้องคอนโทรล	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
4	V004	ข้างห้องครัว	ซีโอทู	/		/		/		/			/	/		
5	V005	ข้างห้องครัว	โฟม	/		/		/		/			/	/		
6	V006	ห้องเกมทางเดินไปชั้นล่าง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
7	V007	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม		/												
		Villa 3A														
1	V008	ทางเดินเข้าห้องครัว	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
2	V009	ห้องคอนโทรล	ซีโอทู	/		/		/		/			/	/		
3	V010	ทางเดินเข้าห้องครัว	โฟม	/		/		/		/			/	/		
4	V011	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม		/												
		Villa 3B														
1	V012	ทางเดินเข้าห้องครัว	ผงเคมีแห้ง													
2	V013	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม														
		Villa 5														
1	V014	หน้าห้องครัว	ซีโอทู	/		/		/		/			/	/		
2	V015	ห้องคอนโทรล	ซีโอทู	/		/		/		/			/	/		
3	V016	ชั้นล่างข้างห้องนอน 6	ซีโอทู	/		/		/		/			/	/		
4	V017	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม		/												
		Villa 7														
1	V018	ห้องคอนโทรล	ซีโอทู	/		/		/		/			/	/		
2	V019	หน้าห้องครัว	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
3	V020	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม		/												
		Villa 6														
1	V021	สไตร์แก๊ส/ห้องคอลโทรล	ผงเคมีแห้ง/ซีโอทู													
2	V022	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม														
		Villa 8														
1	V023	ห้องคอนโทรล	ซีโอทู			/		/		/			/	/		
2	V024	สไตร์แก๊ส	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
3	V025	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม														
		Villa 9														
1	V026	ห้องคอนโทรล/Basement	ซีโอทู	/		/		/		/		/	/	/		
2	V027	สไตร์แก๊ส	เคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
3	V028	ทางเข้าห้องปั้มชั้นล่าง	ซีโอทู	/		/		/		/			/	/		
4	V029	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม		/												
		Villa 10														
1	V030	ห้องคอนโทรล/ห้องแก๊ส	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
2	V031	ศาลาบำบิ์คิว	ซีโอทู	/		/		/		/			/	/		
3	V032	ห้องปั้ม	ซีโอทู	/		/		/		/			/	/		
4	V033	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม		/												
		Villa 11														
1	V034	หน้าห้องครัว	ซีโอทู	/		/		/		/			/	/		
2	V035	ห้องคอนโทรล	ซีโอทู	/		/		/		/		/	/	/		
3	V036	สไตร์แก๊ส	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
4	V037	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม		/												

พิกุล/เชอร์รี่

		Villa 12															
1	V038	หน้าห้องครัว (ห้องเก็บของใต้บันได)	ซีโอทู														
2	V039	ห้องคอนโทรล	ผงเคมีแห้ง														
3	V040	สโตร์แก๊ส	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/			
4	V041	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม															
		Villa 15															
1	V042	ด้านหลังด้านจอดรถ	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/			สนิม
2	V043	ห้องใต้บันได ก่อนเข้าห้องครัว	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/			
3	V044	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม		/													
		Villa 16															
1	V045	ห้องเก็บของใต้บันได	ซีโอทู	/		/		/		/			/	/			
2	V046	ห้องเก็บของใต้บันได	ผงเคมีแห้ง														ไฉ่
3	V047	ห้องเก็บของในลานจอดรถ	ซีโอทู														
4	V048	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม		/													
		Villa 17															
1	V049	หน้าห้องครัว	ซีโอทู														
2	V050	หน้าห้องนอน 1, 2, 3	ผงเคมีแห้ง														
3	V051	หน้าห้องเกม	ผงเคมีแห้ง														
4	V052	ห้องคอนโทรล	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/			
5	V053	ห้องคอนโทรล	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/			
6	V054	ห้องเก็บของใต้บันได	ผงเคมีแห้ง														
7	V055	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม		/													
		Villa 18															
1	V056	ห้องคอนโทรล	ซีโอทู + เคมีแห้ง	/		/		/		✓			/	/			
2	V057	ห้องปั๊ม	ซีโอทู	/		/		/		/			/	/			
3	V058	หน้าห้องครัว	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/			
4	V059	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม		/													
		Villa 19															
1	V060	ห้องเก็บของใต้บันได	ซีโอทู	/		/		/		/			/	/			
2	V061	หน้าห้องนอนแม่บ้าน	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/			
3	V062	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม		/													
		Villa 20															
1	V063	หน้าห้องนอนแม่บ้าน	ซีโอทู														
2	V064	ในลานจอดรถ	ซีโอทู	/		/		/		/			/	/			
3	V065	ห้องคอนโทรล	ซีโอทู	/		/		/		/			/	/			
4	V066	ห้องคอนโทรล	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/			
5	V067	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม		/													
		Villa 21															
1	V068	ห้องคอนโทรล	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/			
2	V069	สโตร์แก๊ส	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/			
3	V070	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม		/													
		Villa 22															
1	V071	ห้องคอนโทรล	ซีโอทู/2ถัง	/		/		/		/			/	/			

2	V072	ห้องคอนโทรล	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/		/	/		
3	V073	หน้าห้องนอนแม่บ้าน	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/		/	/		
4	V074	สโตร์แก๊ส	ซีโอทู	/	/	/	/		/	/		
5	V075	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม		/								
		Villa 23										
1	V076	ห้องคอนโทรล	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/		/	/		
2	V077	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม		/								
		Villa 25										
1	V078	ห้องคอนโทรล	ซีโอทู	/		/	/		/	/		
2	V079	หน้าห้องนอนแม่บ้าน	ซีโอทู	/	/	/	/		/	/		
3	V080	หน้าห้องนอนแม่บ้าน	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/		/	/		สีม่วง
4	V081	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม		/								
		Villa 26										
1	V082	หน้าห้องครัว	ซีโอทู	/	/	/	/		/	/		
2	V083	ห้องคอนโทรล	ซีโอทู	/	/	/	/		/	/		
3	V084	หน้าห้องนอนแม่บ้าน	ผงเคมีแห้ง+ซีโอทู	/	/	/	/		/	/		
4	V085	หน้าห้องนอน 5 ชั้นล่าง	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/		/	/		เครื่องปรับอากาศ
5	V086	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม										
		Villa 27										
1	V087	หน้าห้องเกม ชั้นล่าง	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/		/	/		สีม่วง
2	V088	หน้าห้องนอนแม่บ้าน	ซีโอทู	/	/	/	/		/	/		
3	V089	หน้าลิฟท์ ชั้น 2	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/		/	/		สีม่วง
4	V090	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม										
		Villa 28										
1	V091	ห้องคอนโทรล	ผงเคมีแห้ง									
2	V092	ทางเข้าห้องปั๊มชั้นล่าง	ซีโอทู									
3	V093	หน้าห้องนอนมาสเตอร์ 2	ซีโอทู									
4	V094	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม										
		Villa 29										
1	V095	ห้องคอนโทรล	ซีโอทู	/	/	/	/		/	/		
2	V096	ห้องคอนโทรล	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/		/	/		
3	V097	ห้องปั๊ม	ซีโอทู	/	/	/	/		/	/		
4	V098	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม		/								
		Villa 30										
1	V099	ห้องคอนโทรล	ซีโอทู	/	/	/	/		/	/		
2	V100	ห้องคอนโทรล	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/		/	/		
3	V101	หน้าห้องนอนแม่บ้าน	ซีโอทู	/	/	/	/		/	/		
4	V102	ห้องคอนโทรล	ซีโอทู	/	/	/	/		/	/		
5	V103	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม		/								

		Common Area													
1	V104	บ้อมหน้าวิลล่า - ขาขึ้น	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ปิด
2	V105	บ้อมหน้าวิลล่า - ขาขึ้น	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	V106	บ้อมหน้าวิลล่า - ขาลง	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	V107	ห้องเจน บ้อมหน้า	ฮาโลตรอน 2 ถัง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	V108	บ้อมสิงคโปร์ 2	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ให้ช่างทำ
6	V109	ห้องเจน Utility ใกล้เคียงฟิสิกส์สวน	ฮาโลตรอน 2 ถัง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	V110	ในออฟฟิศคนสวน	ฮาโลตรอน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	V111	ห้อง MDB ได้ออฟฟิศคนสวน	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	V112	หน้าประตูแค่นทีน	เอา Fireade (ถังสีเขียว)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	V113	หน้าห้องช่าง - เวิร์คชอป	ฮาโลตรอน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	V114	ห้องสไตร์แก๊สเฟส1&2	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	V115	ในห้องครัว - แค่นทีน	ซีโอทู	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	V116	ในห้องครัว - แค่นทีน	โฟม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	V117	ในห้องครัว - แค่นทีน	ผ้าห่มคลุมไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	V118	หน้าห้องยูนิฟอร์มเฟส1&2	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
16	V119	หน้าออฟฟิศแม่บ้าน	ฮาโลตรอน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	V120	ในตู้เก็บชุดและอุปกรณ์ดับเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

ตรวจสอบโดย :

29/01/25

5 เคสใหม่ 1 ตัว

ตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน.....January 2025..... Area.....

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ											หมายเหตุ	
					สายฉีด		กันบั้งกับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน		สิ่งกีดขวาง		อายุของถัง		
					ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	5 ปี		10 ปี
1	S001	Canteen / แคนทีน	Fire Extinguisher	Foam													ตรวจการชำรุดของผ้าห่มกันไฟ
2		Canteen / แคนทีน	Fire blanket	Blanket													
3	S002	In front of lockers / หน้าล็อกเกอร์	Fire Extinguisher	Powder													
4	S003	Garbage room / ห้องขยะ	Fire Extinguisher	Powder													
5	S004	Guardhouse 1 admin	Fire Extinguisher	Powder													
6	S005	Guardhouse 1 Entrance	Fire Extinguisher	CO2													
7	S006	V7 MDB Room / ห้องไฟ	Fire Extinguisher	Powder													
8	S007	V7 Laundry Room / ห้องผ้า	Fire Extinguisher	CO2													
9	S008	V7 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	CO2													
10	S009	V7 Disco / ดิสโก้	Fire Extinguisher	CO2													
11	S010	V7 Gas Store / ห้องแก๊ส	Fire Extinguisher	CO2													
12	S011	V7 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	Halotron													
13	S012	V8 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	Foam													
14	S013	V8 MDB room / ห้องไฟ	Fire Extinguisher	Powder													
15	S014	V8 Store 1 / ห้องเก็บของ	Fire Extinguisher	Powder													
16	S015	V8 Upper level / ชั้นบน	Fire Extinguisher	Powder													
17	S016	V8 Pump room / ห้องปั้ม	Fire Extinguisher	Powder													
18	S017	V9 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	Foam													
19	S018	V9 MDB / ห้องไฟ	Fire Extinguisher	Powder													
20	S019	V9 in front of Maid / หน้าห้องเมท	Fire Extinguisher	Powder													
21	S020	V9 Pump room / ห้องปั้ม	Fire Extinguisher	Powder													
22	S021	V10 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	Foam													
23	S022	V10 Pump room / ห้องปั้ม	Fire Extinguisher	Powder													
24	S023	V10 Master / ห้องนอนใหญ่	Fire Extinguisher	Powder													
25	S024	V10 Maid quartar	Fire Extinguisher	Powder													
26	S025	V10 MDB room / ห้องไฟ	Fire Extinguisher	CO2													
27	S026	V11 LPG room / ห้องแก๊ส แอลพีจี	Fire Extinguisher	Halotron													
28		V11 Kitchen / ครัว	Fire blanket	Blanket													
29	S027	V11 Kitchen / ครัว	Fire Extinguisher	Halotron													
30	S028	V11 Maid room / ห้องเมท	Fire Extinguisher	Halotron													
31	S029	V11 Control room/ ห้องควบคุม	Fire Extinguisher	Halotron													
32	S030	V11 Laundry / ห้องผ้า	Fire Extinguisher	Halotron													
33	S031	V11 Pump room / ห้องปั้ม	Fire Extinguisher	Halotron													
34	S032	V11 BBQ station / บาร์บีคิว	Fire Extinguisher	Halotron													
35	S033	V11 Garage / โรงรถ	Fire Extinguisher	Halotron													

ตรวจสอบโดย :

19.01.25

Fire Hose Check List in Residences January 2025

ลำดับ	สถานที่	อุปกรณ์	ผลการทดสอบ
	บล็อก 1		725 เรอตัน 45
1	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
2	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
3	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล็อก 2		
4	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
5	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
6	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล็อก 3		725 เรอตัน 45
7	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
8	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
9	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล็อก 4		725 เรอตัน 45
10	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
11	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
12	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล็อก 5		725 เรอตัน 45
13	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
14	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
15	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล็อก 6		725 เรอตัน 45
16	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
17	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
18	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล็อก 7		725 เรอตัน 45
19	ในตู้เก็บสายดับเพลิงหน้าซุ้ม 711	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล็อก 8		725 เรอตัน 45
20	ในตู้เก็บสายน้ำดับเพลิงหน้าซุ้ม 811	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK

คอมม่อนแอเรีย

ลำดับ	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	หมายเหตุ
21	ข้างห้องคิดคลับ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
22	ลานจอดรถบักกี้รูมเซอร์วิส	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
23	ประตูทางเข้าสโตร์เบล	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
24	ทางไปห้องยิม	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK

ตรวจสอบโดย : _____

_____/_____/_____

Fire Alarm Control Panel Check List in Villa January 2025



No.	Location	Result of Check	Check Date
1	Villa 1&2	ok	28/01/25
2	Villa 3A	ok	n
3	Villa 3B		
4	Villa 5	ok	n
5	Villa 6		
6	Villa 7	ok	n
7	Villa 8		
8	Villa 9	ok	28/01/25
9	Villa 10	ok	n
10	Villa 11	ok	n
11	Villa 12		
12	Villa 15		
13	Villa 16	ok	
14	Villa 17	ok	28/01/25
15	Villa 18	ok	n
16	Villa 19	ok	n
17	Villa 20	ok	n
18	Villa 21	ok	n
19	Villa 22	ok	n
20	Villa 23	ok	n
21	Villa 25	ok	n
22	Villa 26	ok	n
23	Villa 27	ok	n
24	Villa 28		
25	Villa 29	ok	n
26	Villa 30	ok	n

Checked by

:

Fire Extinguisher Check List in Residences

ANDARA
 resort - villas

ตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน...February 2025..... Area.....

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ												หมายเหตุ
				สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน		สิ่งกีดขวาง		อายุของถัง		
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	5 ปี	10 ปี	
1	R001	111	ผงเคมีแห้ง													
2	R002	112	ผงเคมีแห้ง													
3	R003	121	ผงเคมีแห้ง													
4	R004	122 Owner	ผงเคมีแห้ง													
5	R005	131	ผงเคมีแห้ง													
6	R006	132	ผงเคมีแห้ง													
7	R007	211 Owner	ผงเคมีแห้ง													
8	R008	212	ผงเคมีแห้ง													
9	R009	221	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/				/		
10	R010	222	ผงเคมีแห้ง													
11	R011	231	ผงเคมีแห้ง													
12	R012	232	ผงเคมีแห้ง													
13	R013	311	ผงเคมีแห้ง													
14	R014	312	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/				/		
15	R015	321	ผงเคมีแห้ง													
16	R016	322	ผงเคมีแห้ง													
17	R017	331 Owner	ผงเคมีแห้ง													
18	R018	332	ผงเคมีแห้ง													
19	R019	411	ผงเคมีแห้ง													
20	R020	412 Owner	ผงเคมีแห้ง													
21	R021	421 Owner	ผงเคมีแห้ง													
22	R022	422	ผงเคมีแห้ง													
23	R023	431	ผงเคมีแห้ง													
24	R024	432 Owner	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/				/		
25	R025	511	ผงเคมีแห้ง													
26	R026	512	ผงเคมีแห้ง													
27	R027	521	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/		/		
28	R028	522	ผงเคมีแห้ง													
29	R029	531	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/		/		
30	R030	532	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/		/		
31	R031	611	ผงเคมีแห้ง													
32	R032	621	ผงเคมีแห้ง								/					ปกติ
33	R033	631	ผงเคมีแห้ง													
34	R034	711	ผงเคมีแห้ง													
35	R035	721	ผงเคมีแห้ง													
36	R036	811 Owner	ผงเคมีแห้ง													
37	R037	821	ผงเคมีแห้ง													

ตรวจสอบโดย : _____

_____ / _____ / _____

ตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน....February 2025..... Area.....

ตรวจเช็คกัณฑ์เพลิงประจำเดือน....February 2025..... Area.....				เกณฑ์การตรวจสอบ												หมายเหตุ
ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดกัณฑ์เพลิง	สายฉีด		กันบังกัณฑ์		ตั้วถัง		เกจแรงดัน		สิ่งกีดขวาง		อายุของถัง		
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	5 ปี	10 ปี	
บล็อก 1																
1	R038	ชั้น1 ในตู้เก็บสายน้ำเพลิง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/					/	
2	R039	ชั้น1 ในตู้เก็บสายน้ำเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/					/	
3	R040	ชั้น2 ในตู้เก็บสายน้ำเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/					/	
4	R041	ชั้น3 ในตู้เก็บสายน้ำเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		X		/					/	
5	R042	ใต้ถุนบล็อก 1	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/					/	
บล็อก 2																
6	R043	ชั้น1 ในตู้เก็บสายน้ำเพลิง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/					/	
7	R044	ชั้น1 ในตู้เก็บสายน้ำเพลิง	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/		/		/		/					/	
8	R045	ชั้น2 ในตู้เก็บสายน้ำเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/					/	
9	R046	ชั้น3 ในตู้เก็บสายน้ำเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/					/	
10	R047	ใต้ถุนบล็อก 2	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/					/	
11	R048	ใต้ถุนบล็อก 2	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/					/	
12	R049	ใต้ถุนบล็อก 2	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/		/		/		/					/	
13	R050	ใต้ถุนบล็อก 2 หน้าสโตร์ข้าง	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/		/		/		/					/	
14	R051	ใต้ถุนบล็อก 2 หน้าสโตร์ข้าง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/					/	
บล็อก 3																
15	R052	ชั้น1 ในตู้เก็บสายน้ำเพลิง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/					/	
16	R053	ชั้น1 ในตู้เก็บสายน้ำเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/					/	
17	R054	ชั้น2 ในตู้เก็บสายน้ำเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/					/	
18	R055	ชั้น3 ในตู้เก็บสายน้ำเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/					/	
19	R056	ใต้ถุนบล็อก 3	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/					/	
20	R057	ใต้ถุนบล็อก 3	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/					/	
21	R058	ใต้ถุนบล็อก 3	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/		/		/		/					/	
บล็อก 4																
22	R059	ชั้น1 ในตู้เก็บสายน้ำเพลิง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/					/	
23	R060	ชั้น1 ในตู้เก็บสายน้ำเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/					/	
24	R061	ชั้น2 ในตู้เก็บสายน้ำเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/					/	
25	R062	ชั้น3 ในตู้เก็บสายน้ำเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/					/	
26	R063	ใต้ถุนบล็อก 4	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/					/	
บล็อก 5																
27	R064	ชั้น1 ในตู้เก็บสายน้ำเพลิง	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/		/		/		/					/	
28	R065	ชั้น1 ในตู้เก็บสายน้ำเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/					/	
29	R066	ชั้น2 ในตู้เก็บสายน้ำเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/					/	
30	R067	ชั้น3 ในตู้เก็บสายน้ำเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/					/	
31	R068	ใต้ถุนบล็อก 5	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/					/	
บล็อก 6																
32	R069	ชั้น1 ในตู้เก็บสายน้ำเพลิง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/	X	/		/			/	
33	R070	ชั้น1 ในตู้เก็บสายน้ำเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/	X	/		/			/	
34	R071	ชั้น2 ในตู้เก็บสายน้ำเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/	X	/		/			/	
35	R072	ชั้น3 ในตู้เก็บสายน้ำเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/	X	/		/			/	
36	R073	ใต้ถุนบล็อก 6	ผงเคมีแห้ง	/		/		/	/	/					/	
บล็อก 7																
37	R074	ในห้องคอนโทรลใต้ถุนบล็อก7	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/					/	
38	R075	ในตู้เก็บสายดับเพลิงหน้าซุ้ม 711	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/					/	
บล็อก 8																
39	R076	หน้าห้องคอนโทรลใต้ถุนบล็อก8	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/		/		/		/					/	
40	R077	ในตู้เก็บสายน้ำดับเพลิงหน้าซุ้ม 811	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/					/	

[illegible]

[illegible]

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ												หมายเหตุ	
				สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน		สิ่งกีดขวาง		อายุของถัง			
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	5 ปี	10 ปี		
		Common Area															
41	R078	บ้อมลิอบบิชาเข้า	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/				/	/		ผ่าน
42	R079	ห้องเบลแมน	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/				/	/		
43	R080	แอดมิน FO ก่อนขึ้นชั้นบน	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/				/	/		
44	R081	ในห้องเซิร์ฟเวอร์ FO	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/				/	/		
45	R082	หน้าห้อง MDB ทางขึ้นออฟฟิศไอที	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/				/	/		
46	R083	หน้าออฟฟิศไอที	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/				/	/		
47	R084	หน้าห้องยูนิฟอร์ม	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/				/	/		
48	R085	หน้าห้องลือคพนักงานหญิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/				/	/		
49	R086	ในห้องเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิด	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/				/	/		ผ่าน
50	R087	หน้าห้องสโตร์แก๊ส	ผงเคมีแห้ง 2	/		/		/		/				/	/		
51	R088	หน้าห้องเก็บขยะ	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/				/	/		
52	R089	โหลดตัง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/				/	/		
53	R090	โหลดตัง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/				/	/		
54	R091	หน้าห้องสโตร์ F&B	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/				/	/		
55	R092	ข้างห้องอาหารซึลคัด้านสระบัว	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/				/	/		
56	R093	ห้องไลฟ์การ์ด / ห้องปั้ม	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/				/	/		
57	R094	ห้องไลฟ์การ์ด / ห้องปั้ม	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/		/		/		/				/	/		
58	R095	บ้อมรปภ.บลือค3	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/				/	/		
		ออฟฟิศบัญชี															
59	R096	บริเวณทางเดิน	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/		/		/		/				/	/		
60	R097	บริเวณทางเดิน	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/				/	/		
		ห้องยิม															
61	R098	ในห้องยิม	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/				/	/		
62	R099	ในห้องลือคเกอร์แยกผู้ชาย	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/				/	/		
63	R100	ในห้องลือคเกอร์แยกผู้หญิง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/				/	/		
		ออฟฟิศ F&B															
64	R101	บริเวณข้างประตูหน้าออฟฟิศ F&B	ซีโอทู CO2	/		/		/		/				/	/		
		ครัวเมน															
65	R102	ห้องครัว / ถังที่ 1	โฟม	/		/		/		/				/	/		
66	R103	ห้องครัว / ถังที่ 2	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/		/		/		/				/	/		
67	R104	ห้องครัว / ถังที่ 3	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/		/		/		/				/	/		
68	R105	ในห้องครัวเมน	ผ้าห่มคลุมไฟ	/		/		/		/				/	/		
		สปา															
69	R106	ออฟฟิศ Spa Manager	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/				/	/		
70	R107	ห้องเก็บของสปา	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/				/	/		
		ตู้ดับเพลิง / Fire Cabinet															
71	R108	ประตูหลังห้องคิตคลับ	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/				/	/		
72	R109	ตู้เก็บสายน้ำดับเพลิงที่รถจอดบักกี F&B	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/				/	/		
73	R110	ตู้เก็บสายน้ำดับเพลิงทางไปห้องเบล	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/				/	/		
74	R111	สโตร์คิลินเนอร์ใกล้ลิฟท์ที่ซึลคัชั้น1	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/				/	/		

ตรวจสอบโดย :

22.2.25

[illegible]

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ												หมายเหตุ
				สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกอแรงดัน		สิ่งกีดขวาง		อายุของถัง		
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	5 ปี	10 ปี	
		Common Area														
1	V104	บ้อมหน้าวิลล่า - ขาขึ้น	ผงเคมีแห้ง	✓		✓			✓	✓			✓	✓		
2	V105	บ้อมหน้าวิลล่า - ขาขึ้น	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
3	V106	บ้อมหน้าวิลล่า - ขาลง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
4	V107	ห้องเจน บ้อมหน้า	ฮาโลตรอน 2 ถัง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
5	V108	บ้อมสิ่งค์โค 2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓			✗	✓		✓		
6	V109	ห้องเจน Utility ใกล้ออฟฟิศคนสวน	ฮาโลตรอน 2 ถัง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
7	V110	ในออฟฟิศคนสวน	ฮาโลตรอน	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
8	V111	ห้อง MDB ใกล้ออฟฟิศคนสวน	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
9	V112	หน้าประตูแคนทีน	เอท Fireade (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
10	V113	หน้าห้องช่าง - เวิร์คชอป	ฮาโลตรอน	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
11	V114	ห้องสไตรด์ร์แก๊สเฟส1&2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
12	V115	ในห้องครัว - แคนทีน	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
13	V116	ในห้องครัว - แคนทีน	โฟม	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
14	V117	ในห้องครัว - แคนทีน	ผ้าห่มคลุมไฟ	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
15	V118	หน้าห้องยูนิฟอร์มเฟส1&2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
16	V119	หน้าออฟฟิศแม่บ้าน	ฮาโลตรอน	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
17	V120	ในตู้เก็บชุดและอุปกรณ์ดับเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		

ตรวจสอบโดย :

9 ต.
22/2/25

Fire Hose Check List in Residences February 2025

ลำดับ	สถานที่	อุปกรณ์	ผลการทดสอบ
	บล็อก 1		
1	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
2	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
3	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล็อก 2		
4	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
5	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
6	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล็อก 3		
7	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
8	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
9	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล็อก 4		
10	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
11	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
12	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล็อก 5		
13	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	✓ ชำรุด
14	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	
15	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	
	บล็อก 6		
16	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	✓ ชำรุด
17	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	
18	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	
	บล็อก 7		
19	ในตู้เก็บสายดับเพลิงหน้าซุ้ม 711	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล็อก 8		
20	ในตู้เก็บสายน้ำดับเพลิงหน้าซุ้ม 811	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK

คอมม่อนแอเรีย

ลำดับ	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	หมายเหตุ
21	ข้างห้องคิดคลับ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
22	ลานจอดรถบักกั๊รมเซอร์วิส	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
23	ประตูทางเข้าสโตร์เบล	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
24	ทางไปห้องยิม	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK

ตรวจสอบโดย : RP
22 / 2 / 25

Fire Alarm Control Panel Check List in Villa February 2025

ANDARA
resort • villas

No.	Location	Result of Check	Check Date
1	Villa 1&2	OK	4 22/2/25
2	Villa 3A	OK	
3	Villa 3B	OK	
4	Villa 5		
5	Villa 6	OK	4 22/2/25
6	Villa 7	OK	
7	Villa 8		
8	Villa 9	OK	4 22/2/25
9	Villa 10	OK	
10	Villa 11		
11	Villa 12		
12	Villa 15	OK	4 22/2/25
13	Villa 16	OK	
14	Villa 17		
15	Villa 18	OK	4 22/2/25
16	Villa 19	OK	
17	Villa 20	OK	
18	Villa 21	OK	
19	Villa 22		
20	Villa 23	OK	4 22/2/25
21	Villa 25	OK	
22	Villa 26	OK	
23	Villa 27	OK	
24	Villa 28		
25	Villa 29	OK	4 22/2/25
26	Villa 30	OK	

Checked by

: EST.

Fire Extinguisher Check List in Residences

ANDARA
resort • villas

ตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน... ^{APRIL} February 2025..... Area.....

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ												หมายเหตุ
				สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน		สิ่งกีดขวาง		อายุของถัง		
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	5 ปี	10 ปี	
1	R001	111	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			ถังยาแรงดัน หักยาแรงดัน ถังยาแรงดัน
2	R002	112	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
3	R003	121	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
4	R004	122 Owner	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
5	R005	131	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
6	R006	132	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
7	R007	211 Owner	ผงเคมีแห้ง													
8	R008	212	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
9	R009	221	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
10	R010	222	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
11	R011	231	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
12	R012	232	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
13	R013	311	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
14	R014	312	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
15	R015	321	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
16	R016	322	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
17	R017	331 Owner	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
18	R018	332	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
19	R019	411	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
20	R020	412 Owner	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
21	R021	421 Owner	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			ถังยาแรงดัน
22	R022	422	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
23	R023	431	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
24	R024	432 Owner	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
25	R025	511	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
26	R026	512	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
27	R027	521	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			ถังยาแรงดัน หักยาแรงดัน
28	R028	522	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
29	R029	531	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
30	R030	532	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
31	R031	611	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
32	R032	621	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			เกดก
33	R033	631	ผงเคมีแห้ง													
34	R034	711	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
35	R035	721	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			เกดก หักยาแรงดัน
36	R036	811 Owner	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			
37	R037	821	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/			

ตรวจสอบโดย :

25/4/25

Fire Extinguisher Check List in Residences

ANDARA
resort • villas

ตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน.....February 2025..... Area.....

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				สายฉีด		กันบ่งคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน		สิ่งกีดขวาง			อายุของถัง	
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี		5 ปี	10 ปี
		บล็อก 1	ไฟโรเทค													
1	R038	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
2	R039	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
3	R040	ชั้น2 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
4	R041	ชั้น3 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
5	R042	ใต้ถุนบล็อก 1	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
		บล็อก 2														
6	R043	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
7	R044	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ไฟโรเทค Fireade (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
8	R045	ชั้น2 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
9	R046	ชั้น3 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
10	R047	ใต้ถุนบล็อก 2	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		เซ็นเซอร์
11	R048	ใต้ถุนบล็อก 2	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
12	R049	ใต้ถุนบล็อก 2	ไฟโรเทค Fireade (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
13	R050	ใต้ถุนบล็อก 2 หน้าสโตร์ข้าง	ไฟโรเทค Fireade (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
14	R051	ใต้ถุนบล็อก 2 หน้าสโตร์ข้าง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
		บล็อก 3														
15	R052	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
16	R053	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
17	R054	ชั้น2 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
18	R055	ชั้น3 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
19	R056	ใต้ถุนบล็อก 3	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
20	R057	ใต้ถุนบล็อก 3	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
21	R058	ใต้ถุนบล็อก 3	ไฟโรเทค Fireade (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
		บล็อก 4														
22	R059	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
23	R060	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
24	R061	ชั้น2 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
25	R062	ชั้น3 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
26	R063	ใต้ถุนบล็อก 4	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		หน้าปากซอย
		บล็อก 5														
27	R064	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ไฟโรเทค Fireade (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
28	R065	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
29	R066	ชั้น2 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
30	R067	ชั้น3 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
31	R068	ใต้ถุนบล็อก 5	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
		บล็อก 6														
32	R069	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		เก ตก
33	R070	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
34	R071	ชั้น2 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
35	R072	ชั้น3 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
36	R073	ใต้ถุนบล็อก 6	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
		บล็อก 7														
37	R074	ในห้องคอนโทรลใต้ถุนบล็อก7	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
38	R075	ในตู้เก็บสายดับเพลิงหน้าชุม 711	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
		บล็อก 8														
39	R076	หน้าห้องคอนโทรลใต้ถุนบล็อก8	ไฟโรเทค Fireade (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
40	R077	ในตู้เก็บสายนํ้าดับเพลิงหน้าชุม 811	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		น

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน		สิ่งกีดขวาง			อายุของถัง	
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี		5 ปี	10 ปี
		Common Area														
41	R078	บ้อมลิอบบิชาเข้า	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
42	R079	ห้องเบลแมน	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
43	R080	แอตมิน FO ก่อนขึ้นชั้นบน	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
44	R081	ในห้องเซฟเวอร์ FO	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
45	R082	หน้าห้อง MDB ทางขึ้นออฟฟิศไอที	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
46	R083	หน้าออฟฟิศไอที	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
47	R084	หน้าห้องยูนิฟอร์ม	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
48	R085	หน้าห้องสื่อคพนักงานหญิง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
49	R086	ในห้องเซฟเวอร์กล่องวงจรปิด	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
50	R087	หน้าห้องสไตรเกอร์	ผงเคมีแห้ง 2	/		/		/		/			/	/		
51	R088	หน้าห้องเก็บขยะ	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
52	R089	โหลตติง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
53	R090	โหลตติง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
54	R091	หน้าห้องสไตร F&B	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
55	R092	ข้างห้องอาหารซิดคด้านสระบัว	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
56	R093	ห้องไลฟ์การ์ด / ห้องปั้ม	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
57	R094	ห้องไลฟ์การ์ด / ห้องปั้ม	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
58	R095	บ้อมรปภ.บล็อค3 <i>ในลิโอบ</i>	ผงเคมีแห้ง <i>ไฟร์เอท</i>	/		/		/		/			/	/		
		ออฟฟิศบัญชี														
59	R096	บริเวณทางเดิน	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
60	R097	บริเวณทางเดิน	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
		ห้องยิม														
61	R098	ในห้องยิม	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
62	R099	ในห้องล็อกเกอร์แขกผู้ชาย	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
63	R100	ในห้องล็อกเกอร์แขกผู้หญิง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
		ออฟฟิศ F&B														
64	R101	บริเวณข้างประตูหน้าออฟฟิศ F&B	ซีโอทู CO2	/		/		/		/			/	/		
		ครัวเมน														
65	R102	ห้องครัว / ถังที่ 1	โฟม	/		/		/		/			/	/		
66	R103	ห้องครัว / ถังที่ 2	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
67	R104	ห้องครัว / ถังที่ 3	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
68	R105	ในห้องครัวเมน	ผ้าห่มคลุมไฟ													
		สปา														
69	R106	ออฟฟิศ Spa Manager	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
70	R107	ห้องเก็บของสปา	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
		ตู้ดับเพลิง / Fire Cabinet														
71	R108	ประตูหลังห้องคิตคลับ	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	/		/		/		/			/	/		
72	R109	ตู้เก็บสายน้ำดับเพลิงที่รถจอดบักกี F&B	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
73	R110	ตู้เก็บสายน้ำดับเพลิงทางไปห้องเบล	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		
74	R111	สไตรค์ลิ้นเนอร์ใกล้ลิฟท์ซิดคชั้น1	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/			/	/		

ตรวจสอบโดย :

พิศดา งามสง่า
24.8.25

ตรวจเช็คคลังดับเพลิงประจำเดือน... February 2025..... Area. 498F1 205

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				สายฉีด		ก้านบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน		สิ่งกีดขวาง			อายุของถัง	
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี		5 ปี	10 ปี
		Villa 1&2														
1	V001	ทางเข้าวิลล่า	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/	/			
2	V002	ห้องคอนโทรล	ฮาโลรอน	/		/		/		/		/	/			
3	V003	ห้องคอนโทรล	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/	/			
4	V004	ข้างห้องครัว	ซีโอทู	/		/		/		/		/	/			
5	V005	ข้างห้องครัว	โฟม	/		/		/		/		/	/			
6	V006	ห้องเกมทางเดินไปชั้นล่าง	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/	/			
7	V007	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม													OK	
		Villa 3A														
1	V008	ทางเดินเข้าห้องครัว	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/	/			
2	V009	ห้องคอนโทรล	ซีโอทู	/		/		/		/		/	/			
3	V010	ทางเดินเข้าห้องครัว	โฟม	/		/		/		/		/	/			
4	V011	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม													OK	
		Villa 3B														
1	V012	ทางเดินเข้าห้องครัว	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/	/			
2	V013	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม													OK	
		Villa 5														
1	V014	หน้าห้องครัว	ซีโอทู	/		/		/		/		/	/			
2	V015	ห้องคอนโทรล	ซีโอทู	/		/		/		/		/	/			
3	V016	ชั้นล่างข้างห้องนอน 6	ซีโอทู	/		/		/		/		/	/			
4	V017	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม													OK	
		Villa 7														
1	V018	ห้องคอนโทรล	ซีโอทู	/		/		/		/		/	/			
2	V019	หน้าห้องครัว	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/	/			
3	V020	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม													OK	
		Villa 6														
1	V021	สโตร์แก๊ส/ห้องคอลโทรล	ผงเคมีแห้ง/ซีโอทู	/		/		/		/		/	/			
2	V022	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม													OK	
		Villa 8														
1	V023	ห้องคอนโทรล	ซีโอทู	/		/		/		/		/	/			
2	V024	สโตร์แก๊ส	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/	/			
3	V025	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม													OK	
		Villa 9														
1	V026	ห้องคอนโทรล/Basement	ซีโอทู	/		/		/		/		/	/			
2	V027	สโตร์แก๊ส	เคมีแห้ง	/		/		/		/		/	/			
3	V028	ทางเข้าห้องปั๊มชั้นล่าง	ซีโอทู	/		/		/		/		/	/			
4	V029	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม													OK	
		Villa 10														
1	V030	ห้องคอนโทรล/ห้องแก๊ส	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/	/			
2	V031	ศาลาบาบีคิว	ซีโอทู	/		/		/		/		/	/			
3	V032	ห้องปั๊ม	ซีโอทู	/		/		/		/		/	/			
4	V033	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม														
		Villa 11														
1	V034	หน้าห้องครัว	ซีโอทู	/		/		/		/		/	/			
2	V035	ห้องคอนโทรล	ซีโอทู	/		/		/		/		/	/			
3	V036	สโตร์แก๊ส	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		/	/			
4	V037	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม													OK	

[illegible]

[illegible]

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ												หมายเหตุ
				สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน		สิ่งกีดขวาง		อายุของถัง		
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	5 ปี	10 ปี	
		Common Area														
1	V104	บิโอมหน้าวิลล่า - ขาขึ้น	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓
2	V105	บิโอมหน้าวิลล่า - ขาขึ้น	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
3	V106	บิโอมหน้าวิลล่า - ขาลง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
4	V107	ห้องเจน บิโอมหน้า	ฮาโลตรอน 2 ถัง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
5	V108	บิโอมสิงคโปร์ 2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
6	V109	ห้องเจน Utility ไกลออฟฟิศคนสวน	ฮาโลตรอน 2 ถัง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
7	V110	ไนออฟฟิศคนสวน	ฮาโลตรอน	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
8	V111	ห้อง MDB ไต้ออฟฟิศคนสวน	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
9	V112	หน้าประตูแคนทีน	เอท Fireade (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
10	V113	หน้าห้องช่าง - เวิร์คชอป	ฮาโลตรอน	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
11	V114	ห้องสไตรเกอร์เกิ้ลเพลส1&2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
12	V115	ไนห้องครัว - แคนทีน	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
13	V116	ไนห้องครัว - แคนทีน	โฟม	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
14	V117	ไนห้องครัว - แคนทีน	ผ้าห่มคลุมไฟ													
15	V118	หน้าห้องยูนิฟอร์มเพลส1&2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
16	V119	หน้าออฟฟิศแม่บ้าน	ฮาโลตรอน	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
17	V120	ไนตู้เก็บชุดและอุปกรณ์ดับเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		

ตรวจสอบโดย :

14/8/25

Fire Hose Check List in Residences February 2025

ลำดับ	สถานที่	อุปกรณ์	ผลการทดสอบ
	บล็อก 1		
1	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
2	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
3	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
	บล็อก 2		
4	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
5	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
6	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
	บล็อก 3		
7	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
8	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
9	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
	บล็อก 4		
10	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
11	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
12	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
	บล็อก 5		
13	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
14	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
15	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
	บล็อก 6		
16	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
17	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
18	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
	บล็อก 7		
19	ในตู้เก็บสายดับเพลิงหน้าซุ้ม 711	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok
	บล็อก 8		
20	ในตู้เก็บสายน้ำดับเพลิงหน้าซุ้ม 811	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ok

Apr 1

Fire Alarm Control Panel Check List in Villa February 2025

ANDARA
resort villas

No.	Location	Result of Check	Check Date
1	Villa 1&2	OK	24/4/25
2	Villa 3A	OK	"
3	Villa 3B	OK	25/4/25
4	Villa 5	OK	24/4/25
5	Villa 6	OK	"
6	Villa 7	OK	"
7	Villa 8	OK	"
8	Villa 9	OK	"
9	Villa 10	OK	25/4/25
10	Villa 11	OK	24/4/25
11	Villa 12	OK	"
12	Villa 15	OK	"
13	Villa 16	OK	"
14	Villa 17	OK	"
15	Villa 18	OK	"
16	Villa 19	OK	25/4/25
17	Villa 20	OK	24/4/25
18	Villa 21	OK	"
19	Villa 22	OK	25/4/25
20	Villa 23	OK	"
21	Villa 25	OK	"
22	Villa 26	OK	"
23	Villa 27	OK	"
24	Villa 28	OK	"
25	Villa 29	OK	24/4/25
26	Villa 30		

Checked by

: 2605

Fire Extinguisher Check List in signature Villa

ANDARA
resort - villas

ตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน...February 2025

Area

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ												หมายเหตุ
					สายฉีด		กันบั้งกับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน		สิ่งกีดขวาง		อายุของถัง		
					ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	5 ปี	10 ปี	
1	S001	Canteen / แคนทีน	Fire Extinguisher	Foam	✓		✓		✓		✓			✓	✓	ตรวจการชำรุดของผ้าห่มกันไฟ	
2		Canteen / แคนทีน	Fire blanket	Blanket													
3	S002	In front of lokers / หน้าล็อกเกอร์	Fire Extinguisher	Powder	✓		✓		✓		✓			✓	✓	ไฮดรอน	
4	S003	Garbage room / ห้องขยะ	Fire Extinguisher	Powder	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
5	S004	Guardhouse 1 admin	Fire Extinguisher	Powder	✓		✓		✓		✓			✓	✓	ไฮดรอน	
6	S005	Guardhouse 1 Entrance	Fire Extinguisher	CO2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
7	S006	V7 MDB Room / ห้องไฟ	Fire Extinguisher	Powder	✓		✓		✓		✓			✓	✓	ไฮดรอน	
8	S007	V7 Laundry Room / ห้องผ้า	Fire Extinguisher	CO2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
9	S008	V7 Kitchen / ครั้ว	Fire Extinguisher	CO2	✓		✓		✓		✓			✓	✓	ไฮดรอน	
10	S009	V7 Disco / ดิสโก้	Fire Extinguisher	CO2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
11	S010	V7 Gas Store / ห้องแก๊ส	Fire Extinguisher	CO2	✓		✓		✓		✓			✓	✓	ไฮดรอน	
12	S011	V7 Kitchen / ครั้ว	Fire Extinguisher	Halotron	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
13	S012	V8 Kitchen / ครั้ว	Fire Extinguisher	Foam	✓		✓		✓		✓			✓	✓	ไฮดรอน	
14	S013	V8 MDB room / ห้องไฟ	Fire Extinguisher	Powder	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
15	S014	V8 Store 1 / ห้องเก็บของ	Fire Extinguisher	Powder	✓		✓		✓		✓			✓	✓	ไฮดรอน	
16	S015	V8 Upper level / ชั้นบน	Fire Extinguisher	Powder	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
17	S016	V8 Pump room / ห้องปั้ม	Fire Extinguisher	Powder	✓		✓		✓		✓			✓	✓	ไฮดรอน	
18	S017	V9 Kitchen / ครั้ว	Fire Extinguisher	Foam													
19	S018	V9 MDB / ห้องไฟ	Fire Extinguisher	Powder												ไฮดรอน	
20	S019	V9 in front of Maid / หน้าห้องเมท	Fire Extinguisher	Powder													
21	S020	V9 Pump room / ห้องปั้ม	Fire Extinguisher	Powder												ไฮดรอน	
22	S021	V10 Kitchen / ครั้ว	Fire Extinguisher	Foam													
23	S022	V10 Pump room / ห้องปั้ม	Fire Extinguisher	Powder												ไฮดรอน	
24	S023	V10 Master / ห้องนอนใหญ่	Fire Extinguisher	Powder													
25	S024	V10 Maid quartar	Fire Extinguisher	Powder												ไฮดรอน	
26	S025	V10 MDB room / ห้องไฟ	Fire Extinguisher	CO2													
27	S026	V11 LPG room / ห้องแก๊ส แอลพีจี	Fire Extinguisher	Halotron												ไฮดรอน	
28		V11 Kitchen / ครั้ว	Fire blanket	Blanket													
29	S027	V11 Kitchen / ครั้ว	Fire Extinguisher	Halotron												ไฮดรอน	
30	S028	V11 Maid room / ห้องเมท	Fire Extinguisher	Halotron													
31	S029	V11 Control room/ ห้องควบคุม	Fire Extinguisher	Halotron												ไฮดรอน	
32	S030	V11 Laundry / ห้องผ้า	Fire Extinguisher	Halotron													
33	S031	V11 Pump room / ห้องปั้ม	Fire Extinguisher	Halotron												ไฮดรอน	
34	S032	V11 BBQ station / บาร์บีคิว	Fire Extinguisher	Halotron													
35	S033	V11 Garage / โรงรถ	Fire Extinguisher	Halotron												ไฮดรอน	
36	S034	V6 ห้องแก๊ส	Fire Extinguisher	Fireade	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
37	S035	V6 ห้อง MDB	Fire Extinguisher	Fireade	✓		✓		✓		✓			✓	✓	ไฮดรอน	
38	S036	V6 ห้องครั้ว	Fire Extinguisher	Co2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
39	S037	V6 เตาปิ้งย่างริมสระ	Fire Extinguisher	Fireade	✓		✓		✓		✓			✓	✓	ไฮดรอน	

ตรวจสอบโดย :

24/4/25

Fire Extinguisher Check List in Residences

ANDARA
resort • villas

ตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน.....May 2025..... Area.....

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ												หมายเหตุ
				สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน		สิ่งกีดขวาง		อายุของถัง		
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	5 ปี	10 ปี	
1	R001	111	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		เจ้าภาพ/เว็ท 2010
2	R002	112	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
3	R003	121	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
4	R004	122 Owner	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
5	R005	131	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
6	R006	132	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
7	R007	211 Owner	ผงเคมีแห้ง													
8	R008	212	ผงเคมีแห้ง													
9	R009	221	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		เจ้าภาพ/เว็ท 2020
10	R010	222	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
11	R011	231	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		2010
12	R012	232	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
13	R013	311	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
14	R014	312	ผงเคมีแห้ง													
15	R015	321	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
16	R016	322	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
17	R017	331 Owner	ผงเคมีแห้ง					✓		✓			✓	✓		
18	R018	332	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
19	R019	411	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
20	R020	412 Owner	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		2010 เจ้าภาพ/เว็ท 5/6
21	R021	421 Owner	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
22	R022	422	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
23	R023	431	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
24	R024	432 Owner	ผงเคมีแห้ง													
25	R025	511	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		2011 2024
26	R026	512	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
27	R027	521	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
28	R028	522	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
29	R029	531	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
30	R030	532	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
31	R031	611	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
32	R032	621	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
33	R033	631	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
34	R034	711	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
35	R035	721	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
36	R036	811 Owner	ผงเคมีแห้ง													2010
37	R037	821	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓	✓		

ตรวจสอบโดย : สหทัย เกษม
20/5/25

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน		สิ่งกีดขวาง			อายุของถัง	
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี		5 ปี	10 ปี
		Common Area														
41	R078	บิโอมลอบบิชาเข้า	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			2019
42	R079	ห้องเบลแมน	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			2010
43	R080	แอดมิน FO ก่อนขึ้นชั้นบน	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓			✓			2010
44	R081	ในห้องเซิร์ฟเวอร์ FO	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓			✓			2010
45	R082	หน้าห้อง MDB ทางขึ้นออฟฟิศไอที	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓	✓	✓		✓		✓			✓			2010
46	R083	หน้าออฟฟิศไอที	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓			✓			2010
47	R084	หน้าห้องยูนิตฟอร์ม	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			2019
48	R085	หน้าห้องล็อกพนักงานหญิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			2010
49	R086	ในห้องเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิด	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓			✓			2010
50	R087	หน้าห้องสโตร์แก๊ส	ผงเคมีแห้ง 2	✓		✓		✓		✓			✓			2025
51	R088	หน้าห้องเก็บขยะ	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			2019
52	R089	โหลดตัง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			2010
53	R090	โหลดตัง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓			✓			2010
54	R091	หน้าห้องสโตร์ F&B	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			2013
55	R092	ข้างห้องอาหารซัลค์ด้านสระบัว	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			2024
56	R093	ห้องไลฟ์การ์ด / ห้องปั้ม	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			2024
57	R094	ห้องไลฟ์การ์ด / ห้องปั้ม	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓			✓			2022
58	R095	บิโอมรปภ.บล็อก3	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓			✓			2029
		ออฟฟิศบัญชี														
59	R096	บริเวณทางเดิน	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	✓	✓	✓		✓		✓			✓			2024
60	R097	บริเวณทางเดิน	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			2019
		ห้องยิม														
61	R098	ในห้องยิม	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓			✓			2010
62	R099	ในห้องล็อกเกอร์แยกผู้ชาย	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓			✓			2010
63	R100	ในห้องล็อกเกอร์แยกผู้หญิง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓			✓			2010
		ออฟฟิศ F&B														
64	R101	บริเวณข้างประตูหน้าออฟฟิศ F&B	ซีโอทู CO2	✓		✓		✓		✓			✓			
		ครัวเมน														
65	R102	ห้องครัว / ถังที่ 1	โฟม	✓		✓		✓		✓			✓			
66	R103	ห้องครัว / ถังที่ 2	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓			✓			2024
67	R104	ห้องครัว / ถังที่ 3	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓			✓			2022
68	R105	ในห้องครัวเมน	ผ้าห่มคลุมไฟ	✓		✓		✓		✓			✓			
		สปา														
69	R106	ออฟฟิศ Spa Manager	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓			✓			2010
70	R107	ห้องเก็บของสปา	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			2010
		ตู้ดับเพลิง / Fire Cabinet														
71	R108	ประตูหลังห้องคิคลับ	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓			✓			2010
72	R109	ตู้เก็บสายน้ำดับเพลิงที่รถจอดบักกี F&B	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			2010
73	R110	ตู้เก็บสายน้ำดับเพลิงทางไปห้องเบล	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
74	R111	สโตร์คลีนเนอร์โกลด์ลิฟท์ซัลค์ชั้น1	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			2008

ตรวจสอบโดย :

25/10/25
20,5,25

ตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน.....May 2025..... Area.....

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน		สิ่งกีดขวาง			อายุของถัง	
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี		5 ปี	10 ปี
		บล็อก 1														
1	R038	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓			✓			
2	R039	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
3	R040	ชั้น2 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
4	R041	ชั้น3 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
5	R042	ใต้ถุนบล็อก 1	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
		บล็อก 2														
6	R043	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓			✓			
7	R044	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓			✓			
8	R045	ชั้น2 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
9	R046	ชั้น3 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
10	R047	ใต้ถุนบล็อก 2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
11	R048	ใต้ถุนบล็อก 2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
12	R049	ใต้ถุนบล็อก 2	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓			✓			
13	R050	ใต้ถุนบล็อก 2 หน้าสโตร์ข้าง	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓			✓			
14	R051	ใต้ถุนบล็อก 2 หน้าสโตร์ข้าง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
		บล็อก 3														
15	R052	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓			✓			
16	R053	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
17	R054	ชั้น2 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
18	R055	ชั้น3 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
19	R056	ใต้ถุนบล็อก 3	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
20	R057	ใต้ถุนบล็อก 3	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
21	R058	ใต้ถุนบล็อก 3	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓			✓			
		บล็อก 4														
22	R059	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓			✓			
23	R060	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
24	R061	ชั้น2 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
25	R062	ชั้น3 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
26	R063	ใต้ถุนบล็อก 4	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓		เสียหายไฟไหม้	
		บล็อก 5														
27	R064	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓			✓			
28	R065	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
29	R066	ชั้น2 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
30	R067	ชั้น3 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
31	R068	ใต้ถุนบล็อก 5	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓		2010	
		บล็อก 6														
32	R069	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓			✓			
33	R070	ชั้น1 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
34	R071	ชั้น2 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
35	R072	ชั้น3 ในตู้เก็บสายนํ้าเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
36	R073	ใต้ถุนบล็อก 6	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
		บล็อก 7														
37	R074	ในห้องคอนโทรลใต้ถุนบล็อก7	ฮาโลตรอน (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓			✓		2024	
38	R075	ในตู้เก็บสายนํ้าดับเพลิงหน้าซุ้ม 711	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
		บล็อก 8														
39	R076	หน้าห้องคอนโทรลใต้ถุนบล็อก8	ไฟร์เอท Fireade (ถังสีเขียว)	✓		✓		✓		✓			✓		2022	
40	R077	ในตู้เก็บสายนํ้าดับเพลิงหน้าซุ้ม 811	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓		2020	

Fire Hose Check List in Residences May 2025

ลำดับ	สถานที่	อุปกรณ์	ผลการทดสอบ
	บล็อก 1		
1	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
2	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
3	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล็อก 2		
4	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
5	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
6	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล็อก 3		
7	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
8	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
9	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล็อก 4		
10	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
11	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
12	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล็อก 5		
13	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
14	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
15	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล็อก 6		
16	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 1	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
17	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
18	ตู้เก็บสายน้ำเพลิง ชั้น 3	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล็อก 7		
19	ในตู้เก็บสายดับเพลิงหน้าซุ้ม 711	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
	บล็อก 8		
20	ในตู้เก็บสายน้ำดับเพลิงหน้าซุ้ม 811	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK

คอมมอนแอเรีย

ลำดับ	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	หมายเหตุ
21	ข้างห้องคิดคลับ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
22	ลานจอดรถบักกักรูมเซอร์วิส	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
23	ประตูทางเข้าสโตร์เบล	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK
24	ทางไปห้องยิม	สายฉีดน้ำดับเพลิง	OK

ตรวจสอบโดย : วิมล วัฒน
20/5/25

[illegible]

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				สายฉีด		ก้านบังคับ		ตัวถัง		เกอแรงดัน		สิ่งกีดขวาง			อายุของถัง	
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี		5 ปี	10 ปี
		Villa 12														
1	V038	หน้าห้องครัว (ห้องเก็บของใต้บันได)	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓		✗	✓			2010
2	V039	ห้องคอนโทรล	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			2018
3	V040	สโตร์แก๊ส	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
4	V041	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม														
		Villa 15														
1	V042	ด้านหลังด้านจอดรถ	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			2025
2	V043	ห้องใต้บันได ก่อนเข้าห้องครัว	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			2025
3	V044	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม														
		Villa 16														
1	V045	ห้องเก็บของใต้บันได	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓			✓			
2	V046	ห้องเก็บของใต้บันได	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			2007
3	V047	ห้องเก็บของในลานจอดรถ	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓			✓			
4	V048	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม														
		Villa 17														
1	V049	หน้าห้องครัว	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓			✓			
2	V050	หน้าห้องนอน 1, 2, 3	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			2010
3	V051	หน้าห้องเกม	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			2010
4	V052	ห้องคอนโทรล	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			2010
5	V053	ห้องคอนโทรล	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			2010
6	V054	ห้องเก็บของใต้บันได	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			2008
7	V055	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม														
		Villa 18														
1	V056	ห้องคอนโทรล	ซีโอทู + เคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			2006
2	V057	ห้องปั้ม	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓			✓			2019
3	V058	หน้าห้องครัว	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
4	V059	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม														
		Villa 19														
1	V060	ห้องเก็บของใต้บันได	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓			✓			
2	V061	หน้าห้องนอนแม่บ้าน	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			2008
3	V062	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม														
		Villa 20														
1	V063	หน้าห้องนอนแม่บ้าน	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓			✓			
2	V064	ในลานจอดรถ	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			2024
3	V065	ห้องคอนโทรล	ซีโอทู	✓		✓		✓		✓			✓			2008
4	V066	ห้องคอนโทรล	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			
5	V067	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม														
		Villa 21														
1	V068	ห้องคอนโทรล	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			2008
2	V069	สโตร์แก๊ส	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓			✓			2010
3	V070	ตู้คอนโทรลระบบไฟอะลาม														

หน้าห้องครัว

[illegible]

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ												หมายเหตุ	
				สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน		สิ่งกีดขวาง		อายุของถัง			
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	5 ปี	10 ปี		
		Common Area															
1	V104	ป้อมหน้าวิลล่า - ขาขึ้น	ผงเคมีแห้ง	✓				✓		✓			✓				2025
2	V105	ป้อมหน้าวิลล่า - ขาขึ้น	ผงเคมีแห้ง	✓				✓		✓			✓				2025
3	V106	ป้อมหน้าวิลล่า - ขาลง	ผงเคมีแห้ง	✓				✓		✓			✓				2010
4	V107	ห้องเจน ป้อมหน้า	ฮาโลตรอน 2 ถัง	✓				✓		✓			✓				2029
5	V108	ป้อมสิงคโปร์ 2	ผงเคมีแห้ง	✓				✓		✓			✓				2025
6	V109	ห้องเจน Utility ใกล้ออฟฟิศคนสวน	ฮาโลตรอน 2 ถัง	✓				✓		✓			✓				
7	V110	ในออฟฟิศคนสวน	ฮาโลตรอน	✓				✓		✓			✓				2016
8	V111	ห้อง MDB ใต้ออฟฟิศคนสวน	ผงเคมีแห้ง	✓				✓		✓			✓				2010
9	V112	หน้าประตูแคนทีน	เอท Fireade (ถังสีเขียว)	✓				✓		✓			✓				2022
10	V113	หน้าห้องช่าง - เวิร์คชอป	ฮาโลตรอน	✓				✓		✓			✓				2011
11	V114	ห้องสโตร์แก๊สเฟส1&2	ผงเคมีแห้ง	✓				✓		✓			✓				2010
12	V115	ในห้องครัว - แคนทีน	ซีโอทู	✓				✓		✓			✓				
13	V116	ในห้องครัว - แคนทีน	โฟม	✓				✓		✓			✓				
14	V117	ในห้องครัว - แคนทีน	ผ้าห่มคลุมไฟ	✓				✓		✓			✓				
15	V118	หน้าห้องยูนิฟอร์มเฟส1&2	ผงเคมีแห้ง	✓				✓		✓			✓				2010
16	V119	หน้าออฟฟิศแม่บ้าน	ฮาโลตรอน	✓				✓		✓			✓				2010
17	V120	ในตู้เก็บชุดและอุปกรณ์ดับเพลิง	ผงเคมีแห้ง	✓				✓		✓			✓				2025 ฆ่าเชื้อ 11/05/2567

ตรวจสอบโดย : สมชาย ใจดี

21.5.25

ตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน...May 2025.....

ลำดับ	รหัสถัง	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	เกณฑ์การตรวจสอบ												หมายเหตุ
					สายฉีด		ก้านบังคับ		ตัวถัง		เกจแรงดัน		สิ่งกีดขวาง		อายุของถัง		
					ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	5 ปี	10 ปี	
1	S001	Canteen / แคนทีน	Fire Extinguisher	Foam	✓		✓		✓		✓		✓	✓		ตรวจการชำรุดของผ้าห่มกันไฟ	
2		Canteen / แคนทีน	Fire blanket	Blanket	✓		✓						✓	✓			
3	S002	In front of lokers / หน้าล็อกเกอร์	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
4	S003	Garbage room / ห้องขยะ	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
5	S004	Guardhouse 1 admin	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
6	S005	Guardhouse 1 Entrance	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
7	S006	V7 MDB Room / ห้องไฟ	Fire Extinguisher	Powder	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
8	S007	V7 Laundry Room / ห้องผ้า	Fire Extinguisher	CO2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
9	S008	V7 Kitchen / ครว	Fire Extinguisher	CO2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
10	S009	V7 Disco / ดิสโก้	Fire Extinguisher	CO2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
11	S010	V7 Gas Store / ห้องแก๊ส	Fire Extinguisher	CO2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
12	S011	V7 Kitchen / ครว	Fire Extinguisher	Halotron	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
13	S012	V8 Kitchen / ครว	Fire Extinguisher	Foam	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
14	S013	V8 MDB room / ห้องไฟ	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
15	S014	V8 Store 1 / ห้องเก็บของ	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
16	S015	V8 Upper level / ชั้นบน	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
17	S016	V8 Pump room / ห้องปั้ม	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
18	S017	V9 Kitchen / ครว	Fire Extinguisher	Foam	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
19	S018	V9 MDB / ห้องไฟ	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
20	S019	V9 in front of Maid / หน้าห้องเมท	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
21	S020	V9 Pump room / ห้องปั้ม	Fire Extinguisher	Dry Chemical	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
22	S021	V10 Kitchen / ครว	Fire Extinguisher	Foam	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
23	S022	V10 Pump room / ห้องปั้ม	Fire Extinguisher	Dry Chemical													
24	S023	V10 Master / ห้องนอนใหญ่	Fire Extinguisher	Dry Chemical													
25	S024	V10 Maid quaratar	Fire Extinguisher	Dry Chemical													
26	S025	V10 MDB room / ห้องไฟ	Fire Extinguisher	CO2													
27	S026	V11 LPG room / ห้องแก๊ส แอลพีจี	Fire Extinguisher	Halotron													
28		V11 Kitchen / ครว	Fire blanket	Blanket													
29	S027	V11 Kitchen / ครว	Fire Extinguisher	Halotron													
30	S028	V11 Maid room / ห้องเมท	Fire Extinguisher	Halotron													
31	S029	V11 Control room/ ห้องควบคุม	Fire Extinguisher	Halotron													
32	S030	V11 Laundry / ห้องผ้า	Fire Extinguisher	Halotron													
33	S031	V11 Pump room / ห้องปั้ม	Fire Extinguisher	Halotron													
34	S032	V11 BBQ station / บาร์บีคิว	Fire Extinguisher	Halotron													
35	S033	V11 Garage / โรงรถ	Fire Extinguisher	Halotron													
36	S034	V6 ห้องแก๊ส	Fire Extinguisher	Fireade	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
37	S035	V6 ห้อง MDB	Fire Extinguisher	Fireade	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
38	S036	V6 ห้องครว	Fire Extinguisher	Co2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
39	S037	V6 เตาปิ้งย่างริมสระ	Fire Extinguisher	Fireade	✓		✓		✓		✓			✓	✓		

ตรวจสอบโดย :

 10/5/25
 10/5/25



Master Controls Co., Ltd.

A member of SunTelephone Co., Ltd. (Japan)

1588/3 Debaratna Road, Bangnatai, Bangna, Bangkok, Thailand 10260

รายงานการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ชื่องาน : โรงแรมอันดารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า (Andara Resort & Villas)

ที่อยู่ : 5/50 หมู่ที่ 3 เซิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110 ประเทศไทย

วันที่ปฏิบัติการตรวจสอบ : 11 มีนาคม 2568 - 16 มีนาคม 2568

ผู้ดูแลการตรวจสอบ : วุฒิกร ชี้อตรง

รายชื่อผู้ปฏิบัติตรวจสอบ :

นาย ก้องภพ	หนูรอด
นาย อรรถพล	ไทยสุริโย
นาย จิรภัทร	อำทะวงษ์

บริษัทที่ทำการตรวจสอบ : Master Controls Co., Ltd.

ที่อยู่ : 1588/3 Debaratna Road, Bangkok, 10260

Tel. 0-2746-8868

Fax. 0-2746-7997



รายละเอียดการทำงาน

ตามที่เจ้าหน้าที่และทีมงานของ Master Controls Co., Ltd. ได้เข้าทำการตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พบรายการที่ต้องตรวจสอบดังนี้

1. ตู้ Fire Alarm Control Panel (FCP)
2. ระบบสายนำสัญญาณ (สาย Zone Detector และ Zone Bell)
3. อุปกรณ์ Detector และ อุปกรณ์เสียง (Bell)
4. ตู้ Graphic Annunciator



1.) ตู้ Fire Alarm Control Panel (FCP)

1.1 Fire Alarm Control Panel (FCP)

Brand FCP : GST

Model FCP : GST200N-1

ระบบ : ☐ Conventional Zone : - 9 Zone
☒ Semi-Multiplexer : 1 Loop

1.2. สถานะตู้ FCP ขณะถึงหน้างาน

ตู้ FCP ☒ เปิดระบบ
☐ ปิดระบบ สาเหตุที่ปิด :
ตู้ FCP แจ้ง ☒ ไม่มี Alarm
Alarm ☐ มี Alarm จำนวน :
ตู้ FCP แจ้ง ☒ ไม่มี Fault
Trouble ☐ มี Fault จำนวน :

1.3. การทำงานของ Fire Alarm Control Panel (FCP)

No.	ตรวจสอบสภาพตู้ปัจจุบัน		
1	ตรวจสอบฟังก์ชันการทำงานตู้	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	- สวิตช์ปิดเสียงตู้	ปกติ	
	- สวิตช์ปิดเสียงกระดิ่ง	ปกติ	
	- หลอดแสดงผล Alarm	ปกติ	
	- หลอดแสดงผล Trouble	ปกติ	
	- เสียง Buzzer ของตู้ FCP	ปกติ	
2	ตรวจสอบ Charger Battery & Battery	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	- ตรวจสอบสภาพ Battery	ปกติ	
	- แรงดัน : Charger 27.5 Vdc	ปกติ	
	- แรงดัน : Battery 26.8 Vdc	ปกติ	
	- ตรวจสอบขณะดับไฟ Main 220 Vac	ปกติ	
3	การทำงานของอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	- อุปกรณ์หน่วงเวลาก่อนแจ้งเหตุ (Timer)	ปกติ	
	- ระบบแจ้งเหตุเฉพาะโซนที่เกิดเหตุ (Ring By Zone)	ปกติ	
	- ระบบแจ้งเหตุระหว่างชั้นและชั้นที่เกิดเหตุ (Sandwiches)	ปกติ	
	- ระบบแจ้งเหตุพร้อมกันทุกโซนที่มี (General Alarm)	ปกติ	
4	รายการตรวจเช็คอื่น ๆ (โปรดระบุ)	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	- ทำความสะอาดตู้ FCP	เรียบร้อย	
	- Terminal ต่าง ๆ	ปกติ	
5	Zone Detector & Bell	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	ตรวจสอบจำนวน Zone Detector :	ปกติ	
	ตรวจสอบจำนวน Zone Bell :	ปกติ	



Master Controls Co., Ltd.

A member of SunTelephone Co., Ltd. (Japan)

1588/3 Debaratna Road, Bangnatai, Bangna, Bangkok, Thailand 10260

	Power Supply	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
6	- แรงดัน : Charger 27.1 Vdc	ปกติ	
	- แรงดัน : Battery 26.9 Vdc	ปกติ	
7	รายการตรวจเช็คอื่น ๆ (โปรดระบุ)	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	- ทำความสะอาดตู้ FCP	เรียบร้อย	
	- Step Function	5-5	
	- Alarm Test (Method)	Step Function	

Recommendation / Remarks :

.....

.....

.....




Master Controls Co., Ltd.

A member of SunTelephone Co., Ltd. (Japan)

1588/3 Debaratna Road, Bangnatai, Bangna, Bangkok, Thailand 10260

รูปการปฏิบัติงาน ตู้ FCP






Master Controls Co., Ltd.

A member of SunTelephone Co., Ltd. (Japan)

1588/3 Debaratna Road, Bangnatai, Bangna, Bangkok, Thailand 10260

รูปการปฏิบัติงาน ตู้ Power Supply






Master Controls Co., Ltd.

A member of SunTelephone Co., Ltd. (Japan)

1588/3 Debaratna Road, Bangnatai, Bangna, Bangkok, Thailand 10260

รูปการปฏิบัติงาน ตู้ Module Box






Master Controls Co., Ltd.

A member of SunTelephone Co., Ltd. (Japan)

1588/3 Debaratna Road, Bangnatai, Bangna, Bangkok, Thailand 10260

รูปการปฏิบัติงาน Detector - Audible Devices






Master Controls Co., Ltd.

A member of SunTelephone Co., Ltd. (Japan)

1588/3 Debaratna Road, Bangnatai, Bangna, Bangkok, Thailand 10260

รูปการปฏิบัติงาน Detector -Audible Devices (ต่อ)





Master Controls Co., Ltd.

A member of SunTelephone Co., Ltd. (Japan)

1588/3 Debaratna Road, Bangnatai, Bangna, Bangkok, Thailand 10260

ลำดับ No.	พื้นที่ ชั้น	หมายเลข ZONE	จำนวน อุปกรณ์	จุดติดตั้ง ตามแบบ (Location)	ประเภท (Type)	ผลการ Test อุปกรณ์	การแสดงผล กราฟฟิค	หมายเหตุ
1	พื้นที่ 1	111	5	Residence 1	Smoke	ปกติ	111	PM วันที่ 11/03/2568
2		111	1		Heat	ปกติ	111	PM วันที่ 11/03/2568
3		112	5		Smoke	ปกติ	112	PM วันที่ 12/03/2568
4		112	1		Heat	ปกติ	112	PM วันที่ 12/03/2568
5	พื้นที่ 2	121	3		Manual	ปกติ	MZ-BI	PM วันที่ 11/03/2568
6		121	3		Bell		BZ1	PM วันที่ 16/03/2568
7		121	1		Telephone	ปกติ	ผู้ Tel_Zone 1	PM วันที่ 11/03/2568
8		121	1		Lift		Control	PM วันที่ 16/03/2568
9	พื้นที่ 3	131	5		Smoke		121	PM วันที่ 13/03/2568
10		131	1		Heat		121	PM วันที่ 13/03/2568
11		132	5		Smoke		122	PM วันที่ 14/03/2568
12		132	1		Heat		122	PM วันที่ 14/03/2568
13	พื้นที่ 4	141	1		Bell		BZ1	PM วันที่ 16/03/2568
14		141	5		Smoke	ปกติ	131	PM วันที่ 11/03/2568
15		141	1		Heat	ปกติ	131	PM วันที่ 11/03/2568
16		142	5		Smoke		132	PM วันที่ 11/03/2568
17	พื้นที่ 5	151	1		Heat		132	PM วันที่ 11/03/2568
18		151	1		Bell		BZ1	PM วันที่ 16/03/2568
19		211	7	Residence 2	Smoke	ผิดปกติ	211	Smoke เสีย 1 ตัว (ห้องนั่งเล่นหน้า TV) ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่แล้ว
20		211	1		Heat	ปกติ	211	PM วันที่ 12/03/2568
21	พื้นที่ 6	212	7		Smoke	ปกติ	212	PM วันที่ 12/03/2568
22		212	1		Heat	ปกติ	212	PM วันที่ 12/03/2568



Master Controls Co., Ltd.

A member of SunTelephone Co., Ltd. (Japan)

1588/3 Debaratna Road, Bangnatai, Bangna, Bangkok, Thailand 10260

ลำดับ	พื้นที่ ชั้น	หมายเลข ZONE	จำนวน อุปกรณ์	จุดติดตั้ง ตามแบบ (Location)	ประเภท (Type)	ผลการ Test อุปกรณ์	การตรวจเช็ค กราฟฟิค	หมายเหตุ
23	ชั้นที่ 1	โถง	3	Residence 2	Manual	ปกติ	MZ-B2	PM วันที่ 11/03/2568
24		โถง	1		Bell		BZ1	PM วันที่ 16/03/2568
25		โถง	1		Telephone	ปกติ	ตู้ Tel_Zone 2	PM วันที่ 11/03/2568
26		โถง	1		Lift		Control	PM วันที่ 16/03/2568
27	ชั้นที่ 2	221	7		Smoke	ปกติ	221	PM วันที่ 11/03/2568
28		221	1		Heat	ปกติ	221	PM วันที่ 11/03/2568
29		222	7		Smoke	ปกติ	222	PM วันที่ 12/03/2568
30		222	1		Heat	ปกติ	222	PM วันที่ 12/03/2568
31	ชั้นที่ 3	โถง	1		Bell		BZ1	PM วันที่ 16/03/2568
32		231	7		Smoke	ปกติ	231	PM วันที่ 11/03/2568
33		231	1		Heat	ปกติ	231	PM วันที่ 11/03/2568
34		232	7		Smoke		232	PM วันที่ 12/03/2568
35	ชั้นที่ 1	232	1	Residence 3	Heat		232	PM วันที่ 12/03/2568
36		โถง	1		Bell		BZ1	PM วันที่ 16/03/2568
37		311	7		Smoke	ปกติ	311	PM วันที่ 12/03/2568
38		311	1		Heat	ปกติ	311	PM วันที่ 12/03/2568
39	ชั้นที่ 1	312	7		Smoke	ปกติ	312	PM วันที่ 12/03/2568
40		312	1		Heat	ปกติ	312	PM วันที่ 12/03/2568
41		โถง	3		Manual	ปกติ	MZ-B3	PM วันที่ 12/03/2568
42		โถง	1		Bell		BZ1	PM วันที่ 16/03/2568
43	ชั้นที่ 1	โถง	1		Telephone	ปกติ	ตู้ Tel_Zone 3	PM วันที่ 12/03/2568
44		โถง	1		Lift	ปกติ	Control	PM วันที่ 16/03/2568



Master Controls Co., Ltd.

A member of SunTelephone Co., Ltd. (Japan)

1588/3 Debaratna Road, Bangnatai, Bangna, Bangkok, Thailand 10260

ลำดับ No.	พื้นที่ ชั้น	หมายเลข ZONE	จำนวน อุปกรณ์	จุดติดตั้ง ตามแบบ (Location)	ประเภท (Type)	ผลการ Test อุปกรณ์	การแสดงผล กราฟฟิค	หมายเหตุ
45	ชั้นที่ 2	321	7	Residence 3	Smoke	ปกติ	321	PM วันที่ 11/03/2568
46		321	1		Heat	ปกติ	321	PM วันที่ 11/03/2568
47		322	7		Smoke	ปกติ	322	PM วันที่ 11/03/2568
48		322	1		Heat	ปกติ	322	PM วันที่ 11/03/2568
49	ชั้นที่ 3	โถง	1		Bell		BZ1	PM วันที่ 16/03/2568
50		331	7		Smoke		331	PM วันที่ 13/03/2568
51		331	1		Heat		331	PM วันที่ 13/03/2568
52		332	7		Smoke	ปกติ	332	PM วันที่ 11/03/2568
53	ชั้นที่ 1	332	1		Heat	ปกติ	332	PM วันที่ 11/03/2568
54		โถง	1		Bell		BZ1	PM วันที่ 16/03/2568
55		411	7		Smoke	ปกติ	411	PM วันที่ 11/03/2568
56		411	1		Heat	ปกติ	411	PM วันที่ 11/03/2568
57	ชั้นที่ 2	412	7	Residence 4	Smoke	ปกติ	412	PM วันที่ 12/03/2568
58		412	1		Heat	ปกติ	412	PM วันที่ 12/03/2568
59		โถง	3		Manual	ผิดปกติ	MZ-B4	Manual เลี้ยว (Block 4) ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่แล้ว
60		โถง	1		Bell		BZ1	PM วันที่ 16/03/2568
61	ชั้นที่ 1	โถง	1		Telephone		ตู้ Tel_Zone 4	PM วันที่ 11/03/2568
62		โถง	1		Lift		Control	PM วันที่ 16/03/2568
63		421	7		Smoke	ปกติ	421	PM วันที่ 11/03/2568
64		421	1		Heat	ปกติ	421	PM วันที่ 11/03/2568
65	ชั้นที่ 2	422	7		Smoke	ปกติ	422	PM วันที่ 12/03/2568
66		422	1		Heat	ปกติ	422	PM วันที่ 12/03/2568
67		โถง	1		Bell	ปกติ	BZ1	PM วันที่ 16/03/2568



Master Controls Co., Ltd.

A member of SunTelephone Co., Ltd. (Japan)

1588/3 Debaratna Road, Bangnatai, Bangna, Bangkok, Thailand 10260

ลำดับ	พื้นที่ ชั้น	หมายเลข ZONE	จำนวน อุปกรณ์	จุดติดตั้ง ตามแบบ (Location)	ประเภท (Type)	ผลการ Test อุปกรณ์	การแจ้งเตือน กราฟฟิก	หมายเหตุ
68	ชั้นที่ 3	431	7	Residence 4	Smoke	ปกติ	431	PM วันที่ 12/03/2568
69		431	1		Heat	ปกติ	431	PM วันที่ 12/03/2568
70		432	7		Smoke	ปกติ	432	PM วันที่ 11/03/2568
71		432	1		Heat	ปกติ	432	PM วันที่ 11/03/2568
72	ชั้นที่ 1	โถง	1	Residence 5	Bell	ปกติ	BZ1	PM วันที่ 16/03/2568
73		511	7		Smoke	ปกติ	511	PM วันที่ 11/03/2568
74		511	1		Heat	ปกติ	511	PM วันที่ 11/03/2568
75		512	7		Smoke	ปกติ	512	PM วันที่ 12/03/2568
76	ชั้นที่ 1	512	1	Residence 5	Heat	ปกติ	512	PM วันที่ 12/03/2568
77		โถง	3		Manual	ปกติ	MZ-B5	PM วันที่ 11/03/2568
78		โถง	1		Bell	ปกติ	BZ1	PM วันที่ 16/03/2568
79		โถง	1		Telephone	ปกติ	ตู้ Tel_Zone 5	PM วันที่ 11/03/2568
80	ชั้นที่ 2	โถง	1	Residence 5	Lift		Control	PM วันที่ 16/03/2568
81		521	7		Smoke	ปกติ	521	PM วันที่ 11/03/2568
82		521	1		Heat	ปกติ	521	PM วันที่ 11/03/2568
83		522	7		Smoke	ปกติ	522	PM วันที่ 11/03/2568
84	ชั้นที่ 3	522	1	Residence 5	Heat	ปกติ	522	PM วันที่ 11/03/2568
85		โถง	1		Bell		BZ1	PM วันที่ 16/03/2568
86		531	7		Smoke	ปกติ	531	PM วันที่ 11/03/2568
87		531	1		Heat	ปกติ	531	PM วันที่ 11/03/2568
88	ชั้นที่ 3	532	7	Residence 5	Smoke	ปกติ	532	PM วันที่ 11/03/2568
89		532	1		Heat	ปกติ	532	PM วันที่ 11/03/2568
90		โถง	1		Bell		BZ1	PM วันที่ 16/03/2568



Master Controls Co., Ltd.

A member of SunTelephone Co., Ltd. (Japan)

1588/3 Debaratna Road, Bangnatai, Bangna, Bangkok, Thailand 10260

ลำดับ	พื้นที่ ชั้น	หมายเลข ZONE	จำนวน อุปกรณ์	จุดติดตั้ง ตามแบบ (Location)	ประเภท (Type)	ผลการ Test อุปกรณ์	การแจ้งใช้ กราฟฟิก	หมายเหตุ
No.								
91	ชั้นที่ 1	611	7	Residence 6	Smoke	ปกติ	611	PM วันที่ 11/03/2568
92		611	1		Heat	ปกติ	611	PM วันที่ 11/03/2568
93		โถง	3		Manual	ปกติ	MZ-A6	PM วันที่ 11/03/2568
94	ชั้นที่ 2	โถง	1		Bell		BZ1	PM วันที่ 16/03/2568
95		โถง	1		Telephone	ปกติ	ตู้ Tel_Zone 6	PM วันที่ 11/03/2568
96		โถง	1		Lift		Control	PM วันที่ 16/03/2568
97	ชั้นที่ 3	621	7		Smoke	ปกติ	621	PM วันที่ 12/03/2568
98		621	1		Heat	ปกติ	621	PM วันที่ 12/03/2568
99		โถง	1		Bell	ปกติ	BZ1	PM วันที่ 16/03/2568
100	ชั้นที่ 1	631	7	Residence 7	Smoke	ปกติ	631	PM วันที่ 11/03/2568
101		631	1		Heat	ปกติ	631	PM วันที่ 11/03/2568
102		โถง	1		Bell		BZ1	PM วันที่ 16/03/2568
103	ชั้นที่ 2	711	7		Smoke	ปกติ	711	PM วันที่ 11/03/2568
104		711	1		Heat	ปกติ	711	PM วันที่ 11/03/2568
105		โถง	3		Manual	ปกติ	MZ-B7	PM วันที่ 11/03/2568
106	ชั้นที่ 3	โถง	1		Bell		BZ1	PM วันที่ 16/03/2568
107		โถง	1		Telephone	ปกติ	ตู้ Tel_Zone 7	PM วันที่ 12/03/2568
108		721	7		Smoke	ปกติ	721	PM วันที่ 12/03/2568
109	ชั้นที่ 2	721	1		Heat	ปกติ	721	PM วันที่ 12/03/2568
110		โถง	3		Manual	ปกติ	MZ-B7	PM วันที่ 12/03/2568
111		โถง	1		Bell		BZ1	PM วันที่ 16/03/2568
112		โถง	1		Telephone	ปกติ	ตู้ Tel_Zone 7	PM วันที่ 12/03/2568


ภาคผนวก ญ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่15..... หมู่ที่6..... ซอย
 ถนน ลานนาศาล แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะทู้
 จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-338777 โทรสาร 076-338947
 มี บริษัท เกรท กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท ธุรกิจโรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 114/2563
 ออกให้โดย จ.ภูเก็ต หมคอาญ 4 สิงหาคม 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



WASTEWATER COLLECTION SYSTEM SCHEMATIC DIAGRAM AND DETAIL

Scale: MTS

PUMP SCHEDULE		PUMP			MOTOR		
IDENTIFICATION	PUMP TYPE	WHEEL TYPE	FLSH	WIND BL	FLSH	POWER	EXHAUSTIVE TYPE
#1	WASTEWATER PUMP	W-0.5	1.5 m ³ /h	1	WATERPROOF	2.5/2.5	YES

THANKS TO THE SUPPORT AND HELP FROM

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นางณัฏฐ์กัญญา แสงโพธิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางณัฏฐ์กัญญา แสงโพธิ์)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายสุเมธ อัครวิทย์)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -

ออกให้โดย -

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -

ออกให้โดย -

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)..... 4248.25
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)..... 2849.25
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... 2279.40
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย..... -
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).... 20 ลิตร.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)..... 20

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่15..... หมู่ที่6..... ซอย
 ถนน ลาอี-นาคาเล แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะทู้
 จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-338777 โทรสาร 076-338947
 มี บริษัท เกรท กมลา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท ธุรกิจโรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 114/2563
 ออกให้โดย จ.ภูเก็ต หมดอายุ 4 สิงหาคม 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



WASTEWATER COLLECTION SYSTEM SCHEMATIC DIAGRAM AND DETAIL

Scale: 1:15

PUMP SCHEDULE		PUMP		MOTOR			
DESCRIPTION	PUMP TYPE	WELLER TYPE	FLW (GPM)	HP (KW)	PHASE	EXCLUSIVE TIME	REMARK
SP1	WASTEWATER PUMP	PCW-420	1.5 GPM	1	THREPHASE	30/minutes	STOCK 1 SET FOR SPARE AND MAINT. CHECK

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นางอัครกัญญา แสงโพธิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางอัครกัญญา แสงโพธิ์)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายสมร อัครวิทยาร)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -

ออกให้โดย -

- ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(-)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -

ออกให้โดย -

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ที่ 6 ซอย
 ถนน ลาย-นาคาเล แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต
 โทรศัพท์ 076-338777 โทรสาร 076-338947 มี บริษัท เกรท กมล จำกัด
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ธุรกิจโรงแรม
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 114/2563 ออกให้โดย จ.ภูเก็ต หหมดอายุ 4 สิงหาคม 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นางณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นางณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (นายสุเมธ อัครวิทย์ธร)

ใบอนุญาตเลขที่ - หหมดอายุ

..... -

ออกให้โดย -

..... - ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(..... -)

ใบอนุญาตเลขที่ - หหมดอายุ

ออกให้โดย -

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อบำบัดชนิดเดิมอากาศ
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 84.5 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเดิมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โรงแรม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)..... 3837.12
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)..... 2337.81
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... 1870.25
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย..... -
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).... 20 ลิตร.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)..... 20
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

๒๕๖ ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]


๒๕๘๘ คัดเลือกสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานแบบบ้านได้ปฏิบัติตามตาราง ดังนี้

[illegible]

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่15..... หมู่ที่6..... ซอย
 ถนน ลายี-นาคาเล แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะทู้
 จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-338777 โทรสาร 076-338947
 มี บริษัท เกรท กมล จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจการประเภท ธุรกิจโรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 114/2563
 ออกให้โดย จ.ภูเก็ต หมดยอายุ 4 สิงหาคม 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



WASTEWATER COLLECTION SYSTEM SCHEMATIC DIAGRAM AND DETAIL
 Scale NTS

PUMP SCHEDULE		PUMP				NOTES	
DESCRIPTION	PUMP SIZE	WELLER TYPE	FLW	HEAD (ft)	TRSD	POWER	REMARKS
1.1	2.0 HP	1.5	1.5	1	1.5	2.0 HP	1.5

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นางณัฐรภัฏญา แสงโพธิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางณัฐรภัฏญา แสงโพธิ์)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายสุเมธ อัครวิฑิต)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ.....

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ.....

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ที่ 6 ซอย
 ถนน ลายี-นาคาเล แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะทู้ จังหวัด ผู้เกิด
 โทรศัพท์ 076-338777 โทรสาร 076-338947 มี บริษัท เกรท กมล จำกัด
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ธุรกิจโรงแรม
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 114/2563 ออกให้โดย จ.ภูเก็ต หหมดอายุ 4 สิงหาคม 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นางณัฐรัศมิ์ แสงโพธิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางณัฐรัศมิ์ แสงโพธิ์)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายสุเมธ อัครวิทย์ธร)

ใบอนุญาตเลขที่ - หหมดอายุ

..... -

ออกให้โดย -

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(..... -)

ใบอนุญาตเลขที่ - หหมดอายุ

ออกให้โดย -

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อบำบัดชนิดเติมอากาศ
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 84.5 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โรงแรม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....	4228.24
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....	2419.82
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....	11935.86
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....	-
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)....	20 ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องสูบลำไย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)..... 20

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ										ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	ปริมาณตะกอนที่ส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ถ่ายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (กิโลกรัมหรือลิตร)	ระบบบำบัดน้ำเสีย	เครื่องสูบน้ำ	เครื่องเติมอากาศ	เครื่องควบคุมความเร็ว	เครื่องควบคุมความเร็ว	เครื่องควบคุมความเร็ว	เครื่องควบคุมความเร็ว	เครื่องควบคุมความเร็ว
						(ปกติ/ผิดปกติ)	(ปกติ/ผิดปกติ)	(ปกติ/ผิดปกติ)	(ปกติ/ผิดปกติ)	(ปกติ/ผิดปกติ)	(ปกติ/ผิดปกติ)	(ปกติ/ผิดปกติ)	
16/3/68	137.04	66.58	53.26	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ
17/3/68	137.04	61.71	49.37	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ
18/3/68	137.04	111.63	89.30	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ
19/3/68	137.04	55.15	44.12	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ
20/3/68	137.04	91.86	73.49	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ
21/3/68	137.04	82.74	66.19	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ
22/3/68	137.04	94.56	75.65	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ
23/3/68	137.04	62.25	49.80	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ
24/3/68	137.04	84.90	67.92	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ
25/3/68	137.04	79.84	63.87	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ
26/3/68	137.04	73.55	60.44	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ
27/3/68	137.04	64.93	75.94	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ
28/3/68	137.04		81.58	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ
29/3/68	137.04	78.28	62.62	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ
30/3/68	137.04	90.17	72.14	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ
31/3/68	137.04	89.91	71.94	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ

ผู้จัดทำเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน/เดือน/ปี	(หน่วย) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร กัดกร่อน ที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสียที่นำไป กำจัด(ลบ. ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข
						ระบบ บำบัดน้ำเสีย	เครื่องสูบน้ำ	เครื่องเติม อากาศ	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน	อื่น ๆ		
						(ปกติ/ ผิดปกติ)	(ปกติ/ ผิดปกติ)	(ปกติ/ ผิดปกติ)	(ปกติ/ ผิดปกติ)	(ปกติ/ ผิดปกติ)	(ปกติ/ ผิดปกติ)	(ระบบ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		ถ่ายมื่อ ข้อมูล บันทึก
1/3/68	137.04	50.35	40.26	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	-	ปกติ	-	-	สรุป 0.004 200 ลิตร	-		5-5-68
2/3/68	137.04	71.50	57.20	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		5-5-68
3/3/68	137.04	76.25	61.00	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		5-5-68
4/3/68	137.04	78.39	61.11	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		5-5-68
5/3/68	137.04	77.77	61.72	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		5-5-68
6/3/68	137.04	82.77	66.22	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		100 ลิตร
7/3/68	137.04	95.30	76.24	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		100 ลิตร
8/3/68	137.04	77.15	61.72	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		5-5-68
9/3/68	137.04	78.97	63.18	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		5-5-68
10/3/68	137.04	70.11	56.09	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		5-5-68
11/3/68	137.04	55.86	44.69	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		5-5-68
12/3/68	137.04	87.12	69.72	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		5-5-68
13/3/68	137.04	73.41	58.73	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		100 ลิตร
14/3/68	137.04	59.66	47.73	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		100 ลิตร
15/3/68	137.04	60.80	52.64	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		5-5-68

แบบบรรยายงาน ทส.๒

เลขที่..... 004/25.....

ชื่อองค์กรปกครองท้องถิ่น..... องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา.....

ได้รับรายงาน ทส. ๒ ประจำเดือน..... เมษายน พ.ศ.2568.....

จาก (นาย/ นาง / นางสาว)..... สุเมธ อัครวิทย์ธร (ในฐานะผู้จัดการแผนกวิศวกรรม).....

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ..... บริษัท เกรท กมลา จำกัด (โรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์).....

ตั้งอยู่เลขที่..... 15..... หมู่ที่..... 6..... ซอย..... -..... ถนน..... ลายี-นาคาเล.....

ตำบล..... กมลา..... อำเภอ..... กะทู้..... จังหวัด.....ภูเก็ต.....

ประเภทกิจการประเภท..... โรงแรม.....

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ.....

(ผู้บรรยายงาน)

5 เมษายน 2568

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท เกรท กมลา จำกัด ประจำเดือน
เมษายน 2568 ดังนี้

1. แบบ ทส.1
2. แบบ ทส.2

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้รายงาน

()


นายสุเมธ อัครวิทยากร

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่15..... หมู่ที่6..... ซอย
ถนนสายวิ-นาคาเลแขวง/ตำบลกมลาเขต/อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ตโทรศัพท์076-338777โทรสาร076-338947
มี.....บริษัท เกรท กมล จำกัดเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท.....ธุรกิจโรงแรมใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)114/2563
ออกให้โดยจ.ภูเก็ตหมดอายุ4 สิงหาคม 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



WASTEWATER COLLECTION SYSTEM SCHEMATIC DIAGRAM AND DETAIL

Scale M.T.S

PUMP SCHEDULE		PUMP		MOTOR			
SYSTEM	PUMP TYPE	MOTOR TYPE	FLTR	FLOW (L)	FLUID	POWER	REMARKS
SP1	TRANSFER PUMP	KVA-6.5	1	1.5	1	27/20/10	1.5 HP, 2700 RPM, 115V, 50/60 Hz, 115V, 50/60 Hz, 115V, 50/60 Hz

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นางณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายสุเมธ อัครวิทย์หาร)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ.....

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ.....

ออกให้โดย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)..... 4111.2
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)..... 2193.46
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... 1754.77
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย..... -
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)....20ลิตร.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)..... 20
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำซึ่งจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ)(ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่ไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	รายชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ(ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/68	137.04	62.34	49.87	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ						ผู้บันทึก	
2/4/68	137.04	77.49	61.99	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ						ผู้บันทึก	
3/4/68	137.04	84.83	67.46	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ						ผู้บันทึก	
4/4/68	137.04	79.83	63.86	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ						ผู้บันทึก	
5/4/68	137.04	68.00	54.40	ไม่ระบาย	eml 90 L	ปกติ	ปกติ	ปกติ				* ปล่อยทิ้ง 10 ลิตร	10 ลิตร	ผู้บันทึก	
6/4/68	137.04	77.08	61.66	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ						ผู้บันทึก	
7/4/68	137.04	57.62	46.10	ไม่ระบาย		ปกติ		ปกติ						ผู้บันทึก	
8/4/68	137.04	67.95	75.02	ไม่ระบาย		ปกติ		ปกติ						ผู้บันทึก	
9/4/68	137.04	81.73	64.90	ไม่ระบาย		ปกติ		ปกติ						ผู้บันทึก	
10/4/68	137.04	73.48	58.78	ไม่ระบาย		ปกติ		ปกติ						ผู้บันทึก	
11/4/68	137.04	71.26	57.01	ไม่ระบาย		ปกติ		ปกติ						ผู้บันทึก	
12/4/68	137.04	95.59	76.47	ไม่ระบาย		ปกติ		ปกติ						ผู้บันทึก	
13/4/68	137.04	88.78	66.22	ไม่ระบาย		ปกติ		ปกติ						ผู้บันทึก	
14/4/68	137.04	69.07	55.26	ไม่ระบาย		ปกติ		ปกติ						ผู้บันทึก	
15/4/68	137.04	93.78	75.02	ไม่ระบาย		ปกติ		ปกติ						ผู้บันทึก	

ใช้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน/เดือน/ปี	ปริมาณน้ำใช้				ปริมาณน้ำเสียที่ เข้าสู่ระบบบำบัด น้ำเสีย(จ.บ.ม.)	การระบายน้ำ ทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ ระบาย)	ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไป กำจัด(จ.บ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อผู้ บันทึก
	(หน่วย) ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าของ ระบบบำบัดน้ำ เสีย	ปริมาณน้ำใช้ ในชุดกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ(จ.บ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ เข้าสู่ระบบบำบัด น้ำเสีย(จ.บ.ม.)	การระบายน้ำ ทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ ระบาย)				เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
16/4/68	137.04	102.56	82.05	✓ ไม่ระบาย				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			5554
17/4/68	137.04	104.63	83.70	✓ ไม่ระบาย				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			5554
18/4/68	137.04	68.57	54.68	✓ ไม่ระบาย				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			10005
19/4/68	137.04	75.19	60.15	✓ ไม่ระบาย				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			10005
20/4/68	137.04	77.89	62.31	✓ ไม่ระบาย				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			5554
21/4/68	137.04	62.99	50.39	✓ ไม่ระบาย				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			5554
22/4/68	137.04	73.25	58.60	✓ ไม่ระบาย				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			5554
23/4/68	137.04	69.58	55.66	✓ ไม่ระบาย				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			5554
24/4/68	137.04	61.94	49.55	✓ ไม่ระบาย				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			5554
25/4/68	137.04	60.84	48.44	✓ ไม่ระบาย				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			10005
26/4/68	137.04	67.12	53.70	✓ ไม่ระบาย				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			10005
27/4/68	137.04	56.80	45.44	✓ ไม่ระบาย				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			5554
28/4/68	137.04	54.36	43.49	✓ ไม่ระบาย				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			5554
29/4/68	137.04	44.84	39.87	✓ ไม่ระบาย				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			5554
30/4/68	137.04	45.18	36.15	✓ ไม่ระบาย				ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			5554

5 พฤษภาคม 2568

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกมลา

ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท เกรท กมลา จำกัด ประจำเดือน
พฤษภาคม 2568 ดังนี้

1. แบบ ทส.1
2. แบบ ทส.2

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้รายงาน

()

นายสุเมธ อัครวิทย์ธาร

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

แบบรับรายงาน ทส.๒

เลขที่.....005/25.....

ชื่อองค์กรปกครองท้องถิ่น..... องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

ได้รับรายงาน ทส. ๒ ประจำเดือน..... พฤษภาคม พ.ศ.2568

จาก (นาย/ นาง / นางสาว)..... สุเมธ อัครวิทย์ธร (ในฐานะผู้จัดการแผนกวิศวกรรม)

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ..... บริษัท เกรท กมลา จำกัด (โรงแรมอันทารา รีสอร์ท เรสซิเดนซ์)

ตั้งอยู่เลขที่..... 15 หมู่ที่..... 6 ซอย..... - ถนน..... ลายี-นาคาเล

ตำบล..... กมลา อำเภอ..... กะทู้ จังหวัด.....ภูเก็ต

ประเภทกิจการประเภท..... โรงแรม

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....


ลงชื่อ.....

(ผู้รับรายงาน)

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่15..... หมู่ที่6..... ซอย
 ถนน ลานนาทะเล แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะทู้
 จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-338777 โทรสาร 076-338947
 มี บริษัท เกรท กมล จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท..... ธุรกิจโรงแรมใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 114/2563
 ออกให้โดย จ.ภูเก็ต หมดอายุ 4 สิงหาคม 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



WASTEWATER COLLECTION SYSTEM SCHEMATIC DIAGRAM AND DETAIL

Scale 1:1.5

PUMP SCHEDULE		PUMP			MOTOR		
STATION	PUMP TYPE	WHEEL TYPE	FLY	LEN (M)	FLY	POWER	EXCLUSIVE TON
SP1	WASTEWATER PUMP	W-1.5	1.5	1.5	1	WATER	2/20/20

WATER & SEWAGE TREATMENT PLANT

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นางพัชรกัญญา แสงโพธิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางพัชรกัญญา แสงโพธิ์)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายสุเมธ อัครวิฑาร)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ที่ 6 ซอย
 ถนน ลาย-นาคาเล แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต
 โทรศัพท์ 076-338777 โทรสาร 076-338947 มี บริษัท เกรท กมล จำกัด
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท..... ธุรกิจโรงแรม
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 114/2563 ออกให้โดย จ.ภูเก็ต หหมดอายุ 4 สิงหาคม 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นางณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....นางณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์.....)
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....นายสุนทร อัครวิทย์ธร.....)

ใบอนุญาตเลขที่ - หหมดอายุ

ออกให้โดย..... -

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ - หหมดอายุ

ออกให้โดย..... -

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อบำบัดชนิดเดิมอากาศ
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 84.5 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โรงแรม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)..... 4248.24
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)..... 1986.72
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... 1589.37
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย..... -
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)....20ลิตร.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องสูบละออง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)..... 20
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ที่ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารตกค้างที่สภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ)(ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก		
						ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวาด/ผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวาด/ผสมสารเคมี(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)				อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ/ผิดปกติ)	
1/5/68	137.04	60.39	48.31	ไม่ระบาย		ปกติ										
2/5/68	137.04	62.45	65.96	ไม่ระบาย		ปกติ										
3/5/68	137.04	63.29	50.63	ไม่ระบาย		ปกติ										
4/5/68	137.04	58.06	46.45	ไม่ระบาย		ปกติ										
5/5/68	137.04	67.30	53.84	ไม่ระบาย		ปกติ										
6/5/68	137.04	47.25	37.80	ไม่ระบาย		ปกติ										
7/5/68	137.04	58.81	47.05	ไม่ระบาย		ปกติ										
8/5/68	137.04	56.31	45.05	ไม่ระบาย		ปกติ										
9/5/68	137.04	67.95	54.36	ไม่ระบาย		ปกติ										
10/5/68	137.04	84.71	70.17	ไม่ระบาย	80L.	ปกติ							สูบทิ้งไป(๑๐ลิ)			
11/5/68	137.04	65.98	52.78	ไม่ระบาย		ปกติ										
12/5/68	137.04	57.77	46.22	ไม่ระบาย		ปกติ										
13/5/68	137.04	52.64	42.11	ไม่ระบาย		ปกติ										
14/5/68	137.04	54.05	43.24	ไม่ระบาย		ปกติ										
15/5/68	137.04	69.00	52.20	ไม่ระบาย		ปกติ										


๒๒ ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน/เดือน/ปี	(หน่วย) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ(ลบ. ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ติดหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสียที่นำไป กำจัด(ลบ. ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบบ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)				
16/5/68	137.04	49.09	39.27	ไม่พบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				12/10/68	12/10/68	
17/5/68	137.04	69.04	55.23	ไม่พบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				12/10/68	12/10/68	
18/5/68	137.04	66.10	52.88	ไม่พบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				12/10/68	12/10/68	
19/5/68	137.04	69.20	55.44	ไม่พบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				12/10/68	12/10/68	
20/5/68	137.04	69.58	55.60	ไม่พบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				12/10/68	12/10/68	
21/5/68	137.04	63.30	63.30	ไม่พบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				12/10/68	12/10/68	
22/5/68	137.04	38.64	30.91	ไม่พบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				12/10/68	12/10/68	
23/5/68	137.04	54.90	43.92	ไม่พบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				12/10/68	12/10/68	
24/5/68	137.04	64.59	51.67	ไม่พบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				12/10/68	12/10/68	
25/5/68	137.04	56.81	45.45	ไม่พบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				12/10/68	12/10/68	
26/5/68	137.04	57.53	46.34	ไม่พบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				12/10/68	12/10/68	
27/5/68	137.04	59.33	47.46	ไม่พบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				12/10/68	12/10/68	
28/5/68	137.04	92.82	74.26	ไม่พบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				12/10/68	12/10/68	
29/5/68	137.04	61.25	49.00	ไม่พบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				12/10/68	12/10/68	
30/5/68	137.04	82.89	66.31	ไม่พบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				12/10/68	12/10/68	
31/5/68	137.04	66.37	53.10	ไม่พบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				12/10/68	12/10/68	

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่15..... หมู่ที่6..... ซอย
 ถนนลาอี-นาคาเล..... แขวง/ตำบลกมลา..... เขต/อำเภอ..... กะทู้
 จังหวัดภูเก็ต..... โทรศัพท์076-338777..... โทรสาร076-338947.....
 มี.....บริษัท เกรท กมลา จำกัด.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท.....ธุรกิจโรงแรม.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)114/2563.....
 ออกให้โดย.....จ.ภูเก็ต.....หมดอายุ4 สิงหาคม 2568.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



WASTEWATER COLLECTION SYSTEM SCHEMATIC DIAGRAM AND DETAIL
 Scale: N.T.S.

PUMP SCHEDULE		PUMP				NOTE		
DESCRIPTION	PUMP TYPE	WELLER TYPE	FLOW (L/S)	HEAD (M)	FLUID	POWER	DISCHARGE TYPE	REMARK
WPS	WATERLIFT PUMP	WPS-010	4.5 L/S	1	WASTEWATER	2.5/24/70	10"	STORAGE 1 DAY FOR TREATMENT AND DISCHARGE

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นางณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายสมร อัครวิทยากร)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอายุ.....

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอายุ.....

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ที่ 6 ซอย
 ถนน สาย-นาคาเล แขวง/ตำบล กมลา เขต/อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต
 โทรศัพท์ 076-338777 โทรสาร 076-338947 มี บริษัท เกรท กมลา จำกัด
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ธุรกิจโรงแรม
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 114/2563 ออกให้โดย จ.ภูเก็ต หมดอายุ 4 สิงหาคม 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นางณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....นางณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....นายสุเมธ อัครวิทยาร)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ

ออกให้โดย -

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ

ออกให้โดย -

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อบำบัดชนิดเติมอากาศ
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 84.5 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละออง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โรงแรม

(๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)..... 4111.2
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)..... 1995.18
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... 1596.14
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย..... -
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).... 20 ลิตร.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)..... 20

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

๗๕๖. ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน/เดือน/ปี	(หน่วย) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ(ลบ. ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ติดหรือ กิจกรรรม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสียที่นำไป กำจัด(ลบ. ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวาด/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวาด/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบบ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)			
1/6/68	137.04	60.36	48.29	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้บันทึก
2/6/68	137.04	73.04	58.43	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้บันทึก
3/6/68	137.04	58.13	46.50	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้บันทึก
4/6/68	137.04	68.71	54.97	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้บันทึก
5/6/68	137.04	72.51	60.41	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้บันทึก
6/6/68	137.04	54.52	43.62	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้บันทึก
7/6/68	137.04	55.91	44.73	ไม่ระบาย	20L	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้บันทึก
8/6/68	137.04	60.91	48.17	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้บันทึก
9/6/68	137.04	57.00	46.60	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้บันทึก
10/6/68	137.04	69.84	59.47	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้บันทึก
11/6/68	137.04	77.63	62.10	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้บันทึก
12/6/68	137.04	74.51	59.61	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้บันทึก
13/6/68	137.04	69.34	52.12	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้บันทึก
14/6/68	137.04	64.02	51.22	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้บันทึก
15/6/68	137.04	51.77	41.42	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้บันทึก

