ภาคผนวก

ภาคผนวก 3

ใบรับรองการตรวจสอบอาคารแบบ ร.1

Online

อ้างอิง
๐๐๐๐๐๐๐๑๗๗/๒๕๖๘
เลขรับที่.....
วันที่.....
ลงชื่อ.....ผู้รับคำขอ

คำขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ (ขร ๑.)

เขียนที่ สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา
วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้าพเจ้า นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท โดย นางสาวเบญจพร โอตตัปปะวงศ์

☑ เจ้าของอาคาร ☐ตัวแทนเจ้าของอาคาร ☐ผู้ครอบครองอาคาร ☐ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของอาคาร

☑ เป็นนิติบุคคลประเภท อาคารชุด จดทะเบียนเมื่อ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๒ เลขทะเบียน ๒๘/๒๕๕๒ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๙๐๒ ชั้น ๑ ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ - ตำบล/แขวง พระโขนง อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวเบญจพร โอตตัปปะวงศ์ ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลของผู้ขออนุญาต อยู่บ้านเลขที่ ๑๙/๒๘ ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๙ ตำบล/แขวง บางยอ อำเภอ/เขต พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ โทร -

ขอยื่นคำขอใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ ต่อกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ อาคารที่ขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ เป็นอาคารตามแบบ ใบอนุญาต เลขที่ ๒๘๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๐๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ที่บ้านเลขที่ ๙๐๒ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง พระโขนง อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๒ เป็นอาคาร ชนิด อาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นบนดิน ๓๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น จอดรถยนต์ อยู่อาศัย อาคารชุด

โดย ☑เป็นการตรวจสอบประจำปี ☐ เป็นการตรวจสอบใหญ่ ☐ เป็นการตรวจป้าย

ข้อ ๓ โดยมี บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ นิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่ ๐๔๒๓/๕๐ สำนักงานชื่อ บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ นิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔/๔ ตรอก/ซอย เกษมสันต์ ๑ ถนน พระราม ๑ ตำบล/แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร เลขทะเบียนเลขที่ น.๐๐๔๑/๒๕๕๐ ออกให้ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นผู้ตรวจสอบอาคารเมื่อวันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อ ๔ หลักฐานที่ใช้ในการขออนุญาตตรวจสอบสภาพอาคารประกอบด้วย

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ จำนวน ๑ ชุด

(๒) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอ ออกไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอ) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด

(๓) สำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม ของผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร จำนวน ๑ ชุด

(๔) สำเนาการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร จำนวน ๒ ชุด

(๕) รายงานการตรวจสอบสภาพอาคารจากผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร และบันทึกในระบบดิจิตอล จำนวน ๒ ชุด

เลขที่ ๑๗๒๙/๒๕๖๗

แบบ ร.๑

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๔
ตามใบรับรองการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๓
เลขที่ ๑๙๙๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ฉ๕๒/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท โดย นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐๒ ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ - ตำบล/แขวง พระโขนง อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด เลขทะเบียน น.๐๐๘๑/๒๕๕๐ ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้วเห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ..... เดือน ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๘ พ.ศ. .....

ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๑ [redacted] พ.ศ. ๒๕๖๙

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการโยธา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คำเตือน

๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด

๒. ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมีระยะเวลาครบ ๑ ปี

BID 99790F14F04A

ภาคผนวก 4

เอกสารการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	31/1/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 3	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 4	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 5	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 6	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 7	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 8	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 9	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 10	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 11	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 12	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 13	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 14	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 15	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 16	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 17	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 18	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 19	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 20	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 21	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 22	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 23	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 24	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 25	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 26	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 27	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 28	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 29	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 30	✓		✓		✓		✓				✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท.....

อาคาร SRAS.....

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 31/1/68

รหัสอุปกรณ์ FHC.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 31	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 32	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 33	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCL7- 34	✓		✓		✓		✓				✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท

อาคาร SRAS

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 21/1/68

รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST2- 5	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 6	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 7	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 8	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 9	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 10	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 11	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 12	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 13	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 14	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 15	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 16	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 17	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 18	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 19	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 20	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 21	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 22	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 23	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 24	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 25	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 26	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 27	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST2- 28	✓		✓		✓		✓				✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	31/1/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST3- 6	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 7	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 8	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 9	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 10	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 11	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 12	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 13	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 14	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 15	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 16	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 17	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 18	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 19	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 20	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 21	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 22	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 23	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 24	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 25	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 26	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 27	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 28	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 29	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 30	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 31	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 32	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 33	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHCST3- 34	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHC- P1	✓		✓		✓		✓				✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท.....

อาคาร SRAS.....

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 31/1/68

รหัสอุปกรณ์ FHC.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC- P1A	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHC- P2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHC- P2A	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHC- P3	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHC- P3A	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHC- P4	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHC- P4A	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHC- P5	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
FHC- P5A	✓		✓		✓		✓				✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท.....

อาคาร SRAS.....

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 11/2/64

รหัสอุปกรณ์ FHC.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 2	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 3	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 4	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 5	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 6	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 7	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 8	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 9	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 10	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 11	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 12	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 13	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 14	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 15	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 16	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 17	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 18	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 19	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 20	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 21	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 22	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 23	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 24	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 25	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 26	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 27	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 28	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 29	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCL7- 30	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	7/2/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 31	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 32	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 33	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 34	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	2/12/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST2- 5	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 6	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 7	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 8	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 9	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 10	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 11	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 12	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 13	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 14	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 15	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 16	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 17	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 18	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 19	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 20	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 21	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 22	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 23	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 24	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 25	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 26	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 27	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCST2- 28	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท.....	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ 27/2/64
อาคาร	SRAS.....		รหัสอุปกรณ์ FHC.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST3- 6	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 7	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 8	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 9	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 10	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 11	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 12	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 13	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 14	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 15	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 16	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 17	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 18	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 19	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 20	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 21	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 22	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 23	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 24	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 25	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 26	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 27	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 28	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 29	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 30	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 31	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 32	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 33	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHCST3- 34	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	
FHC- P1	✓		✓		✓		✓		–		✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	๑๖/๒/๖๔
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC-P1A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC-P2	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC-P2A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC-P3	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC-P3A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC-P4	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC-P4A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC-P5	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC-P5A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	27/3/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7-1	/		/		/		/		/		/				/	
FHCL7-2	/		/		/		/				/				/	
FHCL7-3	/		/		/		/				/				/	
FHCL7-4	/		/		/		/				/				/	
FHCL7-5	/		/		/		/				/				/	
FHCL7-6	/		/		/		/				/				/	
FHCL7-7	/		/		/		/				/				/	
FHCL7-8	/		/		/		/				/				/	
FHCL7-9	/		/		/		/				/				/	
FHCL7-10	/		/		/		/				/				/	
FHCL7-11	/		/		/		/				/				/	
FHCL7-12	/		/		/		/				/				/	
FHCL7-13	/		/		/		/				/				/	
FHCL7-14	/		/		/		/				/				/	
FHCL7-15	/		/		/		/				/				/	
FHCL7-16	/		/		/		/				/				/	
FHCL7-17	/		/		/		/				/				/	
FHCL7-18	/		/		/		/				/				/	
FHCL7-19	/		/		/		/				/				/	
FHCL7-20	/		/		/		/				/				/	
FHCL7-21	/		/		/		/				/				/	
FHCL7-22	/		/		/		/				/				/	
FHCL7-23	/		/		/		/				/				/	
FHCL7-24	/		/		/		/				/				/	
FHCL7-25	/		/		/		/				/				/	
FHCL7-26	/		/		/		/				/				/	
FHCL7-27	/		/		/		/				/				/	
FHCL7-28	/		/		/		/				/				/	
FHCL7-29	/		/		/		/				/				/	
FHCL7-30	/		/		/		/				/				/	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	27/3/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 31	/		/		/		/				/				/	
FHCL7- 32	/		/		/		/				/				/	
FHCL7- 33	/		/		/		/				/				/	
FHCL7- 34	/		/		/		/				/				/	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	27/3/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST3- 6	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 7	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 8	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 9	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 10	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 11	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 12	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 13	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 14	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 15	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 16	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 17	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 18	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 19	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 20	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 21	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 22	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 23	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 24	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 25	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 26	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 27	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 28	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 29	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 30	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 31	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 32	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 33	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST3- 34	/		/		/		/		/		/				/	
FHC- P1	/		/		/		/		/		/				/	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	21/3/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC- P1A	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P2	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P2A	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P3	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P3A	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P4	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P4A	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P5	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P5A	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	28/4/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 2	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 3	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 4	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 5	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 6	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 7	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 8	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 9	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 10	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 11	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 12	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 13	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 14	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 15	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 16	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 17	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 18	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 19	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 20	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 21	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 22	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 23	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 24	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 25	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 26	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 27	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 28	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 29	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHCL7- 30	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	28/4/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 31	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 32	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 33	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 34	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	24/4/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST2-5	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2-6	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2-7	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2-8	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2-9	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2-10	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2-11	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2-12	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2-13	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2-14	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2-15	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2-16	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2-17	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2-18	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2-19	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2-20	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2-21	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2-22	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2-23	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2-24	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2-25	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2-26	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2-27	/		/		/		/		/		/				/	
CST2-28	/		/		/		/		/		/				/	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท.....	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	08/04/19
อาคาร	SRAS.....		รหัสอุปกรณ์	FHC.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST3- 6	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 7	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 8	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 9	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 10	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 11	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 12	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 13	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 14	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 15	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 16	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 17	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 18	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 19	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 20	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 21	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 22	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 23	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 24	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 25	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 26	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 27	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 28	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 29	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 30	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 31	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 32	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 33	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 34	/		/		/		/		-		/				/	
FHC- P1	/		/		/		/		-		/				/	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	28/4/14
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC- P1A	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P2	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P2A	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P3	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P3A	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P4	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P4A	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P5	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHC- P5A	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	27/6/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 1	/		/		/		/		/		/				/	
FHCL7- 2	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 3	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 4	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 5	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 6	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 7	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 8	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 9	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 10	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 11	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 12	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 13	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 14	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 15	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 16	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 17	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 18	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 19	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 20	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 21	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 22	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 23	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 24	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 25	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 26	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 27	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 28	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 29	/		/		/		/		-		/				/	
FHCL7- 30	/		/		/		/		-		/				/	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	27/5/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 31	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 32	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 33	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 34	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	11/5/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST2- 5	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST2- 6	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST2- 7	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST2- 8	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST2- 9	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST2- 10	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST2- 11	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST2- 12	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST2- 13	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST2- 14	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST2- 15	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST2- 16	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST2- 17	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST2- 18	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST2- 19	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST2- 20	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST2- 21	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST2- 22	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST2- 23	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST2- 24	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST2- 25	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST2- 26	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST2- 27	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST2- 28	/		/		/		/		-		/				/	

หมายเหตุ

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท.....

อาคาร SRAS.....

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 27/5/64

รหัสอุปกรณ์ FHC.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST3- 6	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 7	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 8	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 9	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 10	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 11	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 12	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 13	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 14	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 15	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 16	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 17	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 18	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 19	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 20	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 21	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 22	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 23	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 24	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 25	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 26	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 27	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 28	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 29	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 30	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 31	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 32	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 33	/		/		/		/		-		/				/	
FHCST3- 34	/		/		/		/		-		/				/	
FHC- P1	/		/		/		/		-		/				/	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	2/8/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC- P1A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P2	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P2A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P3	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P3A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P4	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P4A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P5	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P5A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	27/6/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 1	/		/		/		/		/		/				/	
FHCL7- 2	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 3	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 4	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 5	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 6	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 7	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 8	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 9	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 10	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 11	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 12	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 13	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 14	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 15	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 16	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 17	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 18	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 19	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 20	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 21	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 22	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 23	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 24	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 25	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 26	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 27	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 28	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 29	/		/		/		/		—		/				/	
FHCL7- 30	/		/		/		/		—		/				/	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	ลิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	9/6/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCL7- 31	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 32	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 33	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	
FHCL7- 34	✓		✓		✓		✓		—		✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	27/6/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST2- 5	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2- 6	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2- 7	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2- 8	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2- 9	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2- 10	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2- 11	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2- 12	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2- 13	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2- 14	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2- 15	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2- 16	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2- 17	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2- 18	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2- 19	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2- 20	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2- 21	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2- 22	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2- 23	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2- 24	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2- 25	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2- 26	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2- 27	/		/		/		/		/		/				/	
FHCST2- 28	/		/		/		/		/		/				/	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท.....	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	9/11/66
อาคาร	SRAS.....		รหัสอุปกรณ์	FHC.....

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHCST3- 6	/		/		/		/		⌒		/				/	
FHCST3- 7	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 8	/		/		/		/		—		/				~	
FHCST3- 9	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 10	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 11	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 12	/		/		/		/		—		/				⌒	
FHCST3- 13	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 14	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 15	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 16	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 17	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 18	⌒		/		/		/		⌒		/				/	
FHCST3- 19	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 20	/		/		/		/		/		—				/	
FHCST3- 21	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 22	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 23	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 24	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 25	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 26	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 27	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 28	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 29	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 30	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 31	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 32	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 33	/		/		/		/		—		/				/	
FHCST3- 34	/		/		/		/		—		/				/	
FHC- P1	/		/		/		/		/		/				/	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ	27/6/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC- P1A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P2	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P2A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P3	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P3A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P4	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P4A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P5	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FHC- P5A	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	31/1/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 5	
2	EML-6/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 6	
3	EML-7/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 7	
4	EML-8/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 8	
5	EML-9/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 9	
6	EML-10/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 10	
7	EML-11/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 11	
8	EML-12/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 12	
9	EML-13/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 13	
10	EML-14/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 14	
11	EML-15/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 15	
12	EML-16/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 16	
13	EML-17/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 17	
14	EML-18/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 18	
15	EML-19/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 19	
16	EML-20/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 20	
17	EML-21/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 21	
18	EML-22/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 22	
19	EML-23/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 23	
20	EML-24/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 24	
21	EML-25/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 25	
22	EML-26/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 26	
23	EML-27/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 27	
24	EML-28/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 28	
25	EML-29/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 29	
26	EML-30/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 30	
27	EML-31/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 31	
28	EML-32/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 32	
29	EML-33/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 33	
30	EML-34/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ลง

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	31/1/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 5	
2	EML-6/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 6	
3	EML-7/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 7	
4	EML-8/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 8	
5	EML-9/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 9	
6	EML-10/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 10	
7	EML-11/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 11	
8	EML-12/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 12	
9	EML-13/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 13	
10	EML-14/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 14	
11	EML-15/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 15	
12	EML-16/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 16	
13	EML-17/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 17	
14	EML-18/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 18	
15	EML-19/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 19	
16	EML-20/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 20	
17	EML-21/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 21	
18	EML-22/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 22	
19	EML-23/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 23	
20	EML-24/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 24	
21	EML-25/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 25	
22	EML-26/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 26	
23	EML-27/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 27	
24	EML-28/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 28	
25	EML-29/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 29	
26	EML-30/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 30	
27	EML-31/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 31	
28	EML-32/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 32	
29	EML-33/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 33	
30	EML-34/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 34	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	31/1/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 5	
2	EML-6/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 6	
3	EML-7/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 7	
4	EML-8/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 8	
5	EML-9/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 9	
6	EML-10/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 10	
7	EML-11/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 11	
8	EML-12/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 12	
9	EML-13/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 13	
10	EML-14/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 14	
11	EML-15/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 15	
12	EML-16/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 16	
13	EML-17/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 17	
14	EML-18/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 18	
15	EML-19/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 19	
16	EML-20/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 20	
17	EML-21/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 21	
18	EML-22/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 22	
19	EML-23/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 23	
20	EML-24/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 24	
21	EML-25/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 25	
22	EML-26/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 26	
23	EML-27/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 27	
24	EML-28/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 28	
25	EML-29/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 29	
26	EML-30/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 30	
27	EML-31/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 31	
28	EML-32/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 32	
29	EML-33/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 33	
30	EML-34/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	31/1/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-6/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 6	
2	EML-7/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 7	
3	EML-8/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 8	
4	EML-9/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 9	
5	EML-10/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 10	
6	EML-11/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 11	
7	EML-12/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 12	
8	EML-13/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 13	
9	EML-14/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 14	
10	EML-15/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 15	
11	EML-16/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 16	
12	EML-17/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 17	
13	EML-18/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 18	
14	EML-19/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 19	
15	EML-20/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 20	
16	EML-21/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 21	
17	EML-22/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 22	
18	EML-23/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 23	
19	EML-24/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 24	
20	EML-25/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 25	
21	EML-26/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 26	
22	EML-27/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 27	
23	EML-28/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 28	
24	EML-29/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 29	
25	EML-30/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 30	
26	EML-31/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 31	
27	EML-32/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 32	
28	EML-33/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 33	
29	EML-34/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 34	
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	31/1/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 2	
2	EMST 1-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 3	
3	EMST 1-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 4	
4	EMST 1-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 5	
5	EMST 1-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 6	
6	EMST 1-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 7	
7	EMST 1-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 8	
8	EMST 1-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 9	
9	EMST 1-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 10	
10	EMST 1-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 11	
11	EMST 1-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 12	
12	EMST 1-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 13	
13	EMST 1-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 14	
14	EMST 1-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 15	
15	EMST 1-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 16	
16	EMST 1-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 17	
17	EMST 1-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 18	
18	EMST 1-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 19	
19	EMST 1-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 20	
20	EMST 1-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 21	
21	EMST 1-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 22	
22	EMST 1-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 23	
23	EMST 1-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 24	
24	EMST 1-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 25	
25	EMST 1-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 26	
26	EMST 1-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 27	
27	EMST 1-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 28	
28	EMST 1-29	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 29	
29	EMST 1-30	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 30	
30	EMST 1-31	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 31	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	31/1/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 32	
2	EMST 1-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 33	
3	EMST 1-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 34	
4	EMST 1-34 A	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น Roof	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	31/1/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 2-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 1	
2	EMST 2-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 2	
3	EMST 2-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 3	
4	EMST 2-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 4	
5	EMST 2-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 5	
6	EMST 2-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 6	
7	EMST 2-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 7	
8	EMST 2-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 8	
9	EMST 2-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 9	
10	EMST 2-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 10	
11	EMST 2-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 11	
12	EMST 2-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 12	
13	EMST 2-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 13	
14	EMST 2-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 14	
15	EMST 2-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 15	
16	EMST 2-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 16	
17	EMST 2-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 17	
18	EMST 2-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 18	
19	EMST 2-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 19	
20	EMST 2-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 20	
21	EMST 2-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 21	
22	EMST 2-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 22	
23	EMST 2-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 23	
24	EMST 2-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 24	
25	EMST 2-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 25	
26	EMST 2-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 26	
27	EMST 2-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 27	
28	EMST 2-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 28	
29									
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	31/1/67
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 1	
2	EMST 3-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	
3	EMST 3-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	
4	EMST 3-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	
5	EMST 3-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	
6	EMST 3-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	
7	EMST 3-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	
8	EMST 3-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	
9	EMST 3-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	
10	EMST 3-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	
11	EMST 3-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	
12	EMST 3-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	
13	EMST 3-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	
14	EMST 3-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	
15	EMST 3-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	
16	EMST 3-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	
17	EMST 3-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17	
18	EMST 3-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 18	
19	EMST 3-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 19	
20	EMST 3-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 20	
21	EMST 3-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 21	
22	EMST 3-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 22	
23	EMST 3-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 23	
24	EMST 3-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 24	
25	EMST 3-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 25	
26	EMST 3-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 26	
27	EMST 3-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 27	
28	EMST 3-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 28	
29	EMST 3-29	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 29	
30	EMST 3-30	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 30	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	31/1/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-31	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 31	
2	EMST 3-32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 32	
3	EMST 3-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 33	
4	EMST 3-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	31/1/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMP1 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1	
2	EMP1 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1	
3	EMP1A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1 A	
4	EMP1A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1 A	
5	EMP2 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2	
6	EMP2 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2	
7	EMP2A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
8	EMP2A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
9	EMP2A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
10	EMP2A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
11	EMP3 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3	
12	EMP3 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3	
13	EMP3A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
14	EMP3A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
15	EMP3A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
16	EMP3A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
17	EMP4 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4	
18	EMP4 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4	
19	EMP4A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
20	EMP4A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
21	EMP4A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
22	EMP4A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
23	EMP5 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5	
24	EMP5 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5	
25	EMP5A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5 A	
26	EMP5A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5 A	
27	EM-FP	✓		✓		✓		ห้อง Fire Pump	
28	EM-MDB	✓		✓		✓		ห้อง MDB	
29	EM-GEN	✓		✓		✓		ห้อง Gen	
30	EMST 1 C -1	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 5	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	31/1/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 4	
2	EMST 1 C -3	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 3	
3	EMST 2 C -1	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 4A	
4	EMST 2 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 3A	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/2/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 5	
2	EML-6/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 6	
3	EML-7/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 7	
4	EML-8/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 8	
5	EML-9/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 9	
6	EML-10/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 10	
7	EML-11/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 11	
8	EML-12/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 12	
9	EML-13/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 13	
10	EML-14/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 14	
11	EML-15/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 15	
12	EML-16/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 16	
13	EML-17/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 17	
14	EML-18/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 18	
15	EML-19/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 19	
16	EML-20/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 20	
17	EML-21/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 21	
18	EML-22/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 22	
19	EML-23/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 23	
20	EML-24/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 24	
21	EML-25/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 25	
22	EML-26/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 26	
23	EML-27/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 27	
24	EML-28/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 28	
25	EML-29/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 29	
26	EML-30/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 30	
27	EML-31/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 31	
28	EML-32/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 32	
29	EML-33/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 33	
30	EML-34/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/7/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 5	
2	EML-6/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 6	
3	EML-7/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 7	
4	EML-8/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 8	
5	EML-9/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 9	
6	EML-10/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 10	
7	EML-11/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 11	
8	EML-12/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 12	
9	EML-13/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 13	
10	EML-14/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 14	
11	EML-15/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 15	
12	EML-16/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 16	
13	EML-17/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 17	
14	EML-18/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 18	
15	EML-19/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 19	
16	EML-20/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 20	
17	EML-21/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 21	
18	EML-22/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 22	
19	EML-23/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 23	
20	EML-24/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 24	
21	EML-25/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 25	
22	EML-26/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 26	
23	EML-27/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 27	
24	EML-28/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 28	
25	EML-29/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 29	
26	EML-30/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 30	
27	EML-31/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 31	
28	EML-32/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 32	
29	EML-33/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 33	
30	EML-34/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 34	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	9/12/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 5	
2	EML-6/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 6	
3	EML-7/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 7	
4	EML-8/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 8	
5	EML-9/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 9	
6	EML-10/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 10	
7	EML-11/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 11	
8	EML-12/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 12	
9	EML-13/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 13	
10	EML-14/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 14	
11	EML-15/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 15	
12	EML-16/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 16	
13	EML-17/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 17	
14	EML-18/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 18	
15	EML-19/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 19	
16	EML-20/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 20	
17	EML-21/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 21	
18	EML-22/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 22	
19	EML-23/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 23	
20	EML-24/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 24	
21	EML-25/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 25	
22	EML-26/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 26	
23	EML-27/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 27	
24	EML-28/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 28	
25	EML-29/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 29	
26	EML-30/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 30	
27	EML-31/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 31	
28	EML-32/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 32	
29	EML-33/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 33	
30	EML-34/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/9/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-6/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 6	
2	EML-7/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 7	
3	EML-8/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 8	
4	EML-9/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 9	
5	EML-10/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 10	
6	EML-11/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 11	
7	EML-12/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 12	
8	EML-13/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 13	
9	EML-14/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 14	
10	EML-15/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 15	
11	EML-16/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 16	
12	EML-17/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 17	
13	EML-18/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 18	
14	EML-19/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 19	
15	EML-20/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 20	
16	EML-21/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 21	
17	EML-22/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 22	
18	EML-23/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 23	
19	EML-24/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 24	
20	EML-25/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 25	
21	EML-26/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 26	
22	EML-27/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 27	
23	EML-28/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 28	
24	EML-29/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 29	
25	EML-30/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 30	
26	EML-31/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 31	
27	EML-32/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 32	
28	EML-33/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 33	
29	EML-34/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 34	
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/2/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 2	
2	EMST 1-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 3	
3	EMST 1-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 4	
4	EMST 1-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 5	
5	EMST 1-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 6	
6	EMST 1-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 7	
7	EMST 1-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 8	
8	EMST 1-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 9	
9	EMST 1-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 10	
10	EMST 1-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 11	
11	EMST 1-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 12	
12	EMST 1-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 13	
13	EMST 1-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 14	
14	EMST 1-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 15	
15	EMST 1-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 16	
16	EMST 1-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 17	
17	EMST 1-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 18	
18	EMST 1-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 19	
19	EMST 1-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 20	
20	EMST 1-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 21	
21	EMST 1-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 22	
22	EMST 1-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 23	
23	EMST 1-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 24	
24	EMST 1-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 25	
25	EMST 1-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 26	
26	EMST 1-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 27	
27	EMST 1-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 28	
28	EMST 1-29	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 29	
29	EMST 1-30	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 30	
30	EMST 1-31	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 31	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/2/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 32	
2	EMST 1-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 33	
3	EMST 1-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 34	
4	EMST 1-34 A	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น Roof	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	11/9/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 2-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 1	
2	EMST 2-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 2	
3	EMST 2-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 3	
4	EMST 2-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 4	
5	EMST 2-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 5	
6	EMST 2-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 6	
7	EMST 2-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 7	
8	EMST 2-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 8	
9	EMST 2-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 9	
10	EMST 2-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 10	
11	EMST 2-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 11	
12	EMST 2-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 12	
13	EMST 2-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 13	
14	EMST 2-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 14	
15	EMST 2-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 15	
16	EMST 2-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 16	
17	EMST 2-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 17	
18	EMST 2-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 18	
19	EMST 2-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 19	
20	EMST 2-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 20	
21	EMST 2-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 21	
22	EMST 2-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 22	
23	EMST 2-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 23	
24	EMST 2-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 24	
25	EMST 2-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 25	
26	EMST 2-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 26	
27	EMST 2-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 27	
28	EMST 2-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 28	
29									
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	17/2/14
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 1	
2	EMST 3-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	
3	EMST 3-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	
4	EMST 3-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	
5	EMST 3-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	
6	EMST 3-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	
7	EMST 3-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	
8	EMST 3-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	
9	EMST 3-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	
10	EMST 3-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	
11	EMST 3-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	
12	EMST 3-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	
13	EMST 3-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	
14	EMST 3-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	
15	EMST 3-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	
16	EMST 3-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	
17	EMST 3-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17	
18	EMST 3-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 18	
19	EMST 3-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 19	
20	EMST 3-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 20	
21	EMST 3-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 21	
22	EMST 3-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 22	
23	EMST 3-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 23	
24	EMST 3-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 24	
25	EMST 3-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 25	
26	EMST 3-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 26	
27	EMST 3-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 27	
28	EMST 3-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 28	
29	EMST 3-29	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 29	
30	EMST 3-30	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 30	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	8/9/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-31	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 31	
2	EMST 3-32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 32	
3	EMST 3-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 33	
4	EMST 3-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	17/2/14
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMP1 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1	
2	EMP1 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1	
3	EMP1A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1 A	
4	EMP1A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1 A	
5	EMP2 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2	
6	EMP2 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2	
7	EMP2A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
8	EMP2A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
9	EMP2A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
10	EMP2A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
11	EMP3 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3	
12	EMP3 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3	
13	EMP3A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
14	EMP3A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
15	EMP3A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
16	EMP3A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
17	EMP4 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4	
18	EMP4 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4	
19	EMP4A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
20	EMP4A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
21	EMP4A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
22	EMP4A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
23	EMP5 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5	
24	EMP5 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5	
25	EMP5A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5 A	
26	EMP5A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5 A	
27	EM-FP	✓		✓		✓		ห้อง Fire Pump	
28	EM-MDB	✓		✓		✓		ห้อง MDB	
29	EM-GEN	✓		✓		✓		ห้อง Gen	
30	EMST 1 C -1	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 5	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	9/12/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 4	
2	EMST 1 C -3	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 3	
3	EMST 2 C -1	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 4A	
4	EMST 2 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 3A	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/5/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 5	
2	EML-6/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 6	
3	EML-7/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 7	
4	EML-8/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 8	
5	EML-9/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 9	
6	EML-10/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 10	
7	EML-11/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 11	
8	EML-12/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 12	
9	EML-13/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 13	
10	EML-14/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 14	
11	EML-15/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 15	
12	EML-16/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 16	
13	EML-17/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 17	
14	EML-18/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 18	
15	EML-19/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 19	
16	EML-20/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 20	
17	EML-21/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 21	
18	EML-22/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 22	
19	EML-23/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 23	
20	EML-24/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 24	
21	EML-25/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 25	
22	EML-26/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 26	
23	EML-27/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 27	
24	EML-28/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 28	
25	EML-29/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 29	
26	EML-30/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 30	
27	EML-31/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 31	
28	EML-32/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 32	
29	EML-33/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 33	
30	EML-34/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/3/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 5	
2	EML-6/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 6	
3	EML-7/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 7	
4	EML-8/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 8	
5	EML-9/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 9	
6	EML-10/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 10	
7	EML-11/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 11	
8	EML-12/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 12	
9	EML-13/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 13	
10	EML-14/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 14	
11	EML-15/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 15	
12	EML-16/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 16	
13	EML-17/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 17	
14	EML-18/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 18	
15	EML-19/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 19	
16	EML-20/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 20	
17	EML-21/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 21	
18	EML-22/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 22	
19	EML-23/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 23	
20	EML-24/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 24	
21	EML-25/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 25	
22	EML-26/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 26	
23	EML-27/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 27	
24	EML-28/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 28	
25	EML-29/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 29	
26	EML-30/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 30	
27	EML-31/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 31	
28	EML-32/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 32	
29	EML-33/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 33	
30	EML-34/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/3/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 5	
2	EML-6/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 6	
3	EML-7/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 7	
4	EML-8/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 8	
5	EML-9/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 9	
6	EML-10/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 10	
7	EML-11/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 11	
8	EML-12/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 12	
9	EML-13/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 13	
10	EML-14/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 14	
11	EML-15/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 15	
12	EML-16/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 16	
13	EML-17/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 17	
14	EML-18/3		/		/		/	หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 18	ชุดชาร์จเสีย
15	EML-19/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 19	
16	EML-20/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 20	
17	EML-21/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 21	
18	EML-22/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 22	
19	EML-23/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 23	
20	EML-24/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 24	
21	EML-25/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 25	
22	EML-26/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 26	
23	EML-27/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 27	
24	EML-28/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 28	
25	EML-29/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 29	
26	EML-30/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 30	
27	EML-31/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 31	
28	EML-32/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 32	
29	EML-33/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 33	
30	EML-34/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ลง[redacted]

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/3/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-6/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 6	
2	EML-7/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 7	
3	EML-8/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 8	
4	EML-9/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 9	
5	EML-10/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 10	
6	EML-11/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 11	
7	EML-12/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 12	
8	EML-13/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 13	
9	EML-14/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 14	
10	EML-15/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 15	
11	EML-16/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 16	
12	EML-17/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 17	
13	EML-18/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 18	
14	EML-19/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 19	
15	EML-20/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 20	
16	EML-21/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 21	
17	EML-22/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 22	
18	EML-23/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 23	
19	EML-24/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 24	
20	EML-25/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 25	
21	EML-26/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 26	
22	EML-27/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 27	
23	EML-28/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 28	
24	EML-29/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 29	
25	EML-30/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 30	
26	EML-31/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 31	
27	EML-32/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 32	
28	EML-33/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 33	
29	EML-34/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 34	
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	23/3/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-2	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 2	
2	EMST 1-3	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 3	
3	EMST 1-4	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 4	
4	EMST 1-5	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 5	
5	EMST 1-6	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 6	
6	EMST 1-7	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 7	
7	EMST 1-8		/		/		/	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 8	ชุดชาร์จเสีย
8	EMST 1-9	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 9	
9	EMST 1-10		/		/		/	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 10	ชุดชาร์จเสีย
10	EMST 1-11		/		/		/	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 11	ชุดชาร์จเสีย
11	EMST 1-12		/		/		/	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 12	ชุดชาร์จเสีย
12	EMST 1-13		/		/		/	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 13	ชุดชาร์จเสีย
13	EMST 1-14	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 14	
14	EMST 1-15	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 15	
15	EMST 1-16	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 16	
16	EMST 1-17	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 17	
17	EMST 1-18	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 18	
18	EMST 1-19	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 19	
19	EMST 1-20	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 20	
20	EMST 1-21	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 21	
21	EMST 1-22	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 22	
22	EMST 1-23	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 23	
23	EMST 1-24	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 24	
24	EMST 1-25	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 25	
25	EMST 1-26	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 26	
26	EMST 1-27	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 27	
27	EMST 1-28	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 28	
28	EMST 1-29	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 29	
29	EMST 1-30	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 30	
30	EMST 1-31	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 31	

หมายเหตุ

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ .....

...../...../.....

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/3/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-32		/		/		/	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 32	ชุดชาร์จเสีย
2	EMST 1-33	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 33	
3	EMST 1-34	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 34	
4	EMST 1-34 A		/		/		/	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น Roof	ชุดชาร์จเสีย
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/3/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 2-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 1	
2	EMST 2-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 2	
3	EMST 2-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 3	
4	EMST 2-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 4	
5	EMST 2-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 5	
6	EMST 2-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 6	
7	EMST 2-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 7	
8	EMST 2-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 8	
9	EMST 2-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 9	
10	EMST 2-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 10	
11	EMST 2-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 11	
12	EMST 2-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 12	
13	EMST 2-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 13	
14	EMST 2-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 14	
15	EMST 2-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 15	
16	EMST 2-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 16	
17	EMST 2-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 17	
18	EMST 2-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 18	
19	EMST 2-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 19	
20	EMST 2-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 20	
21	EMST 2-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 21	
22	EMST 2-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 22	
23	EMST 2-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 23	
24	EMST 2-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 24	
25	EMST 2-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 25	
26	EMST 2-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 26	
27	EMST 2-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 27	
28	EMST 2-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 28	
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/3/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 1	
2	EMST 3-2		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	ปกติ
3	EMST 3-3		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	ปกติ
4	EMST 3-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	
5	EMST 3-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	
6	EMST 3-6		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	ปกติ
7	EMST 3-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	
8	EMST 3-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	
9	EMST 3-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	
10	EMST 3-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	
11	EMST 3-11		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	ปกติ
12	EMST 3-12		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	ปกติ
13	EMST 3-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	
14	EMST 3-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	
15	EMST 3-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	
16	EMST 3-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	
17	EMST 3-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17	
18	EMST 3-18		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 18	ปกติ
19	EMST 3-19		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 19	ปกติ
20	EMST 3-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 20	
21	EMST 3-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 21	
22	EMST 3-22		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 22	ปกติ
23	EMST 3-23		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 23	ปกติ
24	EMST 3-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 24	
25	EMST 3-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 25	
26	EMST 3-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 26	
27	EMST 3-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 27	
28	EMST 3-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 28	
29	EMST 3-29	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 29	
30	EMST 3-30	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 30	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/3/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-31	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 31	
2	EMST 3-32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 32	
3	EMST 3-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 33	
4	EMST 3-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลง

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	21/3/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMP1 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1	
2	EMP1 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1	
3	EMP1A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1 A	
4	EMP1A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 1 A	
5	EMP2 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2	
6	EMP2 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2	
7	EMP2A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
8	EMP2A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
9	EMP2A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 2 A	
10	EMP2A -4		✓		✓		✓	ลานจอดชั้น 2 A	ชุดเรียบ
11	EMP3 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3	
12	EMP3 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3	
13	EMP3A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
14	EMP3A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
15	EMP3A -3	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
16	EMP3A -4	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 3 A	
17	EMP4 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4	
18	EMP4 -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4	
19	EMP4A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
20	EMP4A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 4 A	
21	EMP4A -3		✓		✓		✓	ลานจอดชั้น 4 A	
22	EMP4A -4		✓		✓		✓	ลานจอดชั้น 4 A	
23	EMP5 -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5	
24	EMP5 -2		✓		✓		✓	ลานจอดชั้น 5	
25	EMP5A -1	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5 A	
26	EMP5A -2	✓		✓		✓		ลานจอดชั้น 5 A	
27	EM-FP	✓		✓		✓		ห้อง Fire Pump	
28	EM-MDB	✓		✓		✓		ห้อง MDB	
29	EM-GEN	✓		✓		✓		ห้อง Gen	
30	EMST 1 C -1	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 5	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/3/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 4	
2	EMST 1 C -3	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 3	
3	EMST 2 C -1	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 4A	
4	EMST 2 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 3A	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/4/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/1		/		/		/	หน้าบันได ST2 ชั้น 5	ชุดชาร์จเสีย
2	EML-6/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 6	
3	EML-7/1		/		/		/	หน้าบันได ST2 ชั้น 7	ชุดชาร์จเสีย
4	EML-8/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 8	
5	EML-9/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 9	
6	EML-10/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 10	
7	EML-11/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 11	
8	EML-12/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 12	
9	EML-13/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 13	
10	EML-14/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 14	
11	EML-15/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 15	
12	EML-16/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 16	
13	EML-17/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 17	
14	EML-18/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 18	
15	EML-19/1		/		/		/	หน้าบันได ST2 ชั้น 19	ชุดชาร์จเสีย
16	EML-20/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 20	
17	EML-21/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 21	
18	EML-22/1		/		/		/	หน้าบันได ST2 ชั้น 22	ชุดชาร์จเสีย
19	EML-23/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 23	
20	EML-24/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 24	
21	EML-25/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 25	
22	EML-26/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 26	
23	EML-27/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 27	
24	EML-28/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 28	
25	EML-29/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 29	
26	EML-30/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 30	
27	EML-31/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 31	
28	EML-32/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 32	
29	EML-33/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 33	
30	EML-34/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 34	

หมายเหตุ EML เสียทั้งหมด A2 ตัว

ล

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/4/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 5	
2	EML-6/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 6	
3	EML-7/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 7	
4	EML-8/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 8	
5	EML-9/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 9	
6	EML-10/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 10	
7	EML-11/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 11	
8	EML-12/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 12	
9	EML-13/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 13	
10	EML-14/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 14	
11	EML-15/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 15	
12	EML-16/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 16	
13	EML-17/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 17	
14	EML-18/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 18	
15	EML-19/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 19	
16	EML-20/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 20	
17	EML-21/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 21	
18	EML-22/2		/		/		/	หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 22	ชุดชาร์จเสีย
19	EML-23/2		/		/		/	หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 23	ชุดชาร์จเสีย
20	EML-24/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 24	
21	EML-25/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 25	
22	EML-26/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 26	
23	EML-27/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 27	
24	EML-28/2		/		/		/	หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 28	ชุดชาร์จเสีย
25	EML-29/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 29	
26	EML-30/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 30	
27	EML-31/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 31	
28	EML-32/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 32	
29	EML-33/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 33	
30	EML-34/2	/		/		/		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ล

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/4/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 5	
2	EML-6/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 6	
3	EML-7/3		/		/		/	หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 7	ชุดชาร์จเสีย
4	EML-8/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 8	
5	EML-9/3		/		/		/	หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 9	ชุดชาร์จเสีย
6	EML-10/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 10	
7	EML-11/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 11	
8	EML-12/3		/		/		/	หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 12	ชุดชาร์จเสีย
9	EML-13/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 13	
10	EML-14/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 14	
11	EML-15/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 15	
12	EML-16/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 16	
13	EML-17/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 17	
14	EML-18/3		/		/		/	หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 18	ชุดชาร์จเสีย
15	EML-19/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 19	
16	EML-20/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 20	
17	EML-21/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 21	
18	EML-22/3		/		/		/	หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 22	ชุดชาร์จเสีย
19	EML-23/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 23	
20	EML-24/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 24	
21	EML-25/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 25	
22	EML-26/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 26	
23	EML-27/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 27	
24	EML-28/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 28	
25	EML-29/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 29	
26	EML-30/3		/		/		/	หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 30	ชุดชาร์จเสีย
27	EML-31/3		/		/		/	หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 31	
28	EML-32/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 32	
29	EML-33/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 33	
30	EML-34/3	/		/		/		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/4/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-6/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 6	
2	EML-7/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 7	
3	EML-8/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 8	
4	EML-9/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 9	
5	EML-10/4		/		/		/	หน้าบันได ST 3 ชั้น 10	อุปกรณ์ชำรุดเสีย
6	EML-11/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 11	
7	EML-12/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 12	
8	EML-13/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 13	
9	EML-14/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 14	
10	EML-15/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 15	
11	EML-16/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 16	
12	EML-17/4		/		/		/	หน้าบันได ST 3 ชั้น 17	อุปกรณ์ชำรุดเสีย
13	EML-18/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 18	
14	EML-19/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 19	
15	EML-20/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 20	
16	EML-21/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 21	
17	EML-22/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 22	
18	EML-23/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 23	
19	EML-24/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 24	
20	EML-25/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 25	
21	EML-26/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 26	
22	EML-27/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 27	
23	EML-28/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 28	
24	EML-29/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 29	
25	EML-30/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 30	
26	EML-31/4		/		/		/	หน้าบันได ST 3 ชั้น 31	อุปกรณ์ชำรุดเสีย
27	EML-32/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 32	
28	EML-33/4		/		/		/	หน้าบันได ST 3 ชั้น 33	อุปกรณ์ชำรุดเสีย
29	EML-34/4	/		/		/		หน้าบันได ST 3 ชั้น 34	
30									

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/4/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-2	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 2	
2	EMST 1-3	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 3	
3	EMST 1-4	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 4	
4	EMST 1-5	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 5	
5	EMST 1-6	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 6	
6	EMST 1-7	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 7	
7	EMST 1-8		/		/		/	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 8	ชุดชาร์จเสีย
8	EMST 1-9	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 9	
9	EMST 1-10		/		/		/	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 10	ชุดชาร์จเสีย
10	EMST 1-11		/		/		/	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 11	ชุดชาร์จเสีย
11	EMST 1-12		/		/		/	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 12	ชุดชาร์จเสีย
12	EMST 1-13		/		/		/	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 13	ชุดชาร์จเสีย
13	EMST 1-14	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 14	
14	EMST 1-15	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 15	
15	EMST 1-16	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 16	
16	EMST 1-17	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 17	
17	EMST 1-18	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 18	
18	EMST 1-19	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 19	
19	EMST 1-20	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 20	
20	EMST 1-21	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 21	
21	EMST 1-22	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 22	
22	EMST 1-23	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 23	
23	EMST 1-24	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 24	
24	EMST 1-25	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 25	
25	EMST 1-26	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 26	
26	EMST 1-27	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 27	
27	EMST 1-28	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 28	
28	EMST 1-29	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 29	
29	EMST 1-30	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 30	
30	EMST 1-31	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 31	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/4/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-32		/		/		/	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 32	ชุดชาร์จเสีย
2	EMST 1-33	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 33	
3	EMST 1-34	/		/		/		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 34	
4	EMST 1-34 A		/		/		/	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น Roof	ชุดชาร์จเสีย
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/4/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 2-1		/		/		/	บันไดหนีไฟ2ชั้น 1	ชุดชาร์จเสีย
2	EMST 2-2	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 2	
3	EMST 2-3	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 3	
4	EMST 2-4	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 4	
5	EMST 2-5	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 5	
6	EMST 2-6		/		/		/	บันไดหนีไฟ2ชั้น 6	ชุดชาร์จเสีย
7	EMST 2-7	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 7	
8	EMST 2-8	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 8	
9	EMST 2-9	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 9	
10	EMST 2-10	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 10	
11	EMST 2-11	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 11	
12	EMST 2-12	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 12	
13	EMST 2-13	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 13	
14	EMST 2-14	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 14	
15	EMST 2-15	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 15	
16	EMST 2-16	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 16	
17	EMST 2-17	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 17	
18	EMST 2-18	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 18	
19	EMST 2-19		/		/		/	บันไดหนีไฟ2ชั้น 19	ชุดชาร์จเสีย
20	EMST 2-20	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 20	
21	EMST 2-21	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 21	
22	EMST 2-22	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 22	
23	EMST 2-23	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 23	
24	EMST 2-24	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 24	
25	EMST 2-25	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 25	
26	EMST 2-26	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 26	
27	EMST 2-27	/		/		/		บันไดหนีไฟ2ชั้น 27	
28	EMST 2-28		/		/		/	บันไดหนีไฟ2ชั้น 28	ชุดชาร์จเสีย
29									
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/4/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-1	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 1	
2	EMST 3-2		/		/		/	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	ซ่อมแซมแล้ว
3	EMST 3-3		/		/		/	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	ซ่อมแซมแล้ว
4	EMST 3-4	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	
5	EMST 3-5	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	
6	EMST 3-6		/		/		/	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	ซ่อมแซมแล้ว
7	EMST 3-7	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	
8	EMST 3-8	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	
9	EMST 3-9	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	
10	EMST 3-10	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	
11	EMST 3-11		/		/		/	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	ซ่อมแซมแล้ว
12	EMST 3-12		/		/		/	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	ซ่อมแซมแล้ว
13	EMST 3-13	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	
14	EMST 3-14	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	
15	EMST 3-15	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	
16	EMST 3-16	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	
17	EMST 3-17	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17	
18	EMST 3-18		/		/		/	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 18	ซ่อมแซมแล้ว
19	EMST 3-19		/		/		/	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 19	ซ่อมแซมแล้ว
20	EMST 3-20	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 20	
21	EMST 3-21	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 21	
22	EMST 3-22		/		/		/	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 22	ซ่อมแซมแล้ว
23	EMST 3-23		/		/		/	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 23	ซ่อมแซมแล้ว
24	EMST 3-24	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 24	
25	EMST 3-25	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 25	
26	EMST 3-26	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 26	
27	EMST 3-27	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 27	
28	EMST 3-28	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 28	
29	EMST 3-29	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 29	
30	EMST 3-30	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 30	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/4/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-31	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 31	
2	EMST 3-32	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 32	
3	EMST 3-33	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 33	
4	EMST 3-34	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ล

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/4/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMP1 -1		/		/		/	ลานจอดชั้น 1	ชุดเช็คใหม่
2	EMP1 -2	/		/		/		ลานจอดชั้น 1	
3	EMP1A -1	/		/		/		ลานจอดชั้น 1 A	
4	EMP1A -2	/		/		/		ลานจอดชั้น 1 A	
5	EMP2 -1	/		/		/		ลานจอดชั้น 2	
6	EMP2 -2	/		/		/		ลานจอดชั้น 2	
7	EMP2A -1	/		/		/		ลานจอดชั้น 2 A	
8	EMP2A -2	/		/		/		ลานจอดชั้น 2 A	
9	EMP2A -3	/		/		/		ลานจอดชั้น 2 A	
10	EMP2A -4		/		/		/	ลานจอดชั้น 2 A	ชุดชาร์จเสีย
11	EMP3 -1	/		/		/		ลานจอดชั้น 3	
12	EMP3 -2	/		/		/		ลานจอดชั้น 3	
13	EMP3A -1	/		/		/		ลานจอดชั้น 3 A	
14	EMP3A -2	/		/		/		ลานจอดชั้น 3 A	
15	EMP3A -3	/		/		/		ลานจอดชั้น 3 A	
16	EMP3A -4	/		/		/		ลานจอดชั้น 3 A	
17	EMP4 -1	/		/		/		ลานจอดชั้น 4	
18	EMP4 -2	/		/		/		ลานจอดชั้น 4	
19	EMP4A -1	/		/		/		ลานจอดชั้น 4 A	
20	EMP4A -2	/		/		/		ลานจอดชั้น 4 A	
21	EMP4A -3		/		/		/	ลานจอดชั้น 4 A	ชุดชาร์จเสีย
22	EMP4A -4		/		/		/	ลานจอดชั้น 4 A	ชุดชาร์จเสีย
23	EMP5 -1	/		/				ลานจอดชั้น 5	
24	EMP5 -2		/		/		/	ลานจอดชั้น 5	ชุดชาร์จเสีย
25	EMP5A -1	/		/		/		ลานจอดชั้น 5 A	
26	EMP5A -2	/		/		/		ลานจอดชั้น 5 A	
27	EM-FP	/		/		/		ห้อง Fire Pump	
28	EM-MDB	/		/		/		ห้อง MDB	
29	EM-GEN	/		/		/		ห้อง Gen	
30	EMST 1 C -1	/		/		/		บันไดลานจอด 1 ชั้น 5	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/4/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1 C -2	/		/		/		บันไดลานจอด 1 ชั้น 4	
2	EMST 1 C -3	/		/		/		บันไดลานจอด 1 ชั้น 3	
3	EMST 2 C -1	/		/		/		บันไดลานจอด 2 ชั้น 4A	
4	EMST 2 C -2	/		/		/		บันไดลานจอด 2 ชั้น 3A	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/6/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/1		✓		✓		✓	หน้าบันได ST2 ชั้น 5	
2	EML-6/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 6	
3	EML-7/1		✓		✓		✓	หน้าบันได ST2 ชั้น 7	
4	EML-8/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 8	
5	EML-9/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 9	
6	EML-10/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 10	
7	EML-11/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 11	
8	EML-12/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 12	
9	EML-13/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 13	
10	EML-14/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 14	
11	EML-15/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 15	
12	EML-16/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 16	
13	EML-17/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 17	
14	EML-18/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 18	
15	EML-19/1		✓		✓		✓	หน้าบันได ST2 ชั้น 19	
16	EML-20/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 20	
17	EML-21/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 21	
18	EML-22/1		✓		✓		✓	หน้าบันได ST2 ชั้น 22	
19	EML-23/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 23	
20	EML-24/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 24	
21	EML-25/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 25	
22	EML-26/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 26	
23	EML-27/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 27	
24	EML-28/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 28	
25	EML-29/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 29	
26	EML-30/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 30	
27	EML-31/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 31	
28	EML-32/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 32	
29	EML-33/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 33	
30	EML-34/1	✓		✓		✓		หน้าบันได ST2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	9/5/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 5	
2	EML-6/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 6	
3	EML-7/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 7	
4	EML-8/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 8	
5	EML-9/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 9	
6	EML-10/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 10	
7	EML-11/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 11	
8	EML-12/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 12	
9	EML-13/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 13	
10	EML-14/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 14	
11	EML-15/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 15	
12	EML-16/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 16	
13	EML-17/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 17	
14	EML-18/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 18	
15	EML-19/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 19	
16	EML-20/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 20	
17	EML-21/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 21	
18	EML-22/2		✓		✓		✓	หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 22	
19	EML-23/2		✓		✓		✓	หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 23	
20	EML-24/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 24	
21	EML-25/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 25	
22	EML-26/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 26	
23	EML-27/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 27	
24	EML-28/2		✓		✓		✓	หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 28	
25	EML-29/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 29	
26	EML-30/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 30	
27	EML-31/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 31	
28	EML-32/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 32	
29	EML-33/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 33	
30	EML-34/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 34	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	7/5/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 5	
2	EML-6/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 6	
3	EML-7/3		✓		✓		✓	หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 7	
4	EML-8/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 8	
5	EML-9/3		✓		✓		✓	หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 9	
6	EML-10/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 10	
7	EML-11/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 11	
8	EML-12/3		✓		✓		✓	หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 12	
9	EML-13/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 13	
10	EML-14/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 14	
11	EML-15/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 15	
12	EML-16/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 16	
13	EML-17/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 17	
14	EML-18/3		✓		✓		✓	หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 18	
15	EML-19/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 19	
16	EML-20/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 20	
17	EML-21/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 21	
18	EML-22/3		✓		✓		✓	หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 22	
19	EML-23/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 23	
20	EML-24/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 24	
21	EML-25/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 25	
22	EML-26/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 26	
23	EML-27/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 27	
24	EML-28/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 28	
25	EML-29/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 29	
26	EML-30/3		✓		✓		✓	หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 30	
27	EML-31/3		✓		✓		✓	หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 31	
28	EML-32/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 32	
29	EML-33/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 33	
30	EML-34/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

[redacted]

บริ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	21/5/14
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-6/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 6	
2	EML-7/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 7	
3	EML-8/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 8	
4	EML-9/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 9	
5	EML-10/4		✓		✓		✓	หน้าบันได ST 3 ชั้น 10	
6	EML-11/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 11	
7	EML-12/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 12	
8	EML-13/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 13	
9	EML-14/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 14	
10	EML-15/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 15	
11	EML-16/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 16	
12	EML-17/4		✓		✓		✓	หน้าบันได ST 3 ชั้น 17	
13	EML-18/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 18	
14	EML-19/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 19	
15	EML-20/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 20	
16	EML-21/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 21	
17	EML-22/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 22	
18	EML-23/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 23	
19	EML-24/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 24	
20	EML-25/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 25	
21	EML-26/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 26	
22	EML-27/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 27	
23	EML-28/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 28	
24	EML-29/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 29	
25	EML-30/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 30	
26	EML-31/4		✓		✓		✓	หน้าบันได ST 3 ชั้น 31	
27	EML-32/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 32	
28	EML-33/4		✓		✓		✓	หน้าบันได ST 3 ชั้น 33	
29	EML-34/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 34	
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/5/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 2	
2	EMST 1-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 3	
3	EMST 1-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 4	
4	EMST 1-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 5	
5	EMST 1-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 6	
6	EMST 1-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 7	
7	EMST 1-8		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 8	
8	EMST 1-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 9	
9	EMST 1-10		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 10	
10	EMST 1-11		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 11	
11	EMST 1-12		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 12	
12	EMST 1-13		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 13	
13	EMST 1-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 14	
14	EMST 1-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 15	
15	EMST 1-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 16	
16	EMST 1-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 17	
17	EMST 1-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 18	
18	EMST 1-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 19	
19	EMST 1-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 20	
20	EMST 1-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 21	
21	EMST 1-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 22	
22	EMST 1-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 23	
23	EMST 1-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 24	
24	EMST 1-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 25	
25	EMST 1-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 26	
26	EMST 1-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 27	
27	EMST 1-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 28	
28	EMST 1-29	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 29	
29	EMST 1-30	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 30	
30	EMST 1-31	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 31	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	7/5/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-32		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 32	
2	EMST 1-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 33	
3	EMST 1-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 34	
4	EMST 1-34 A		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น Roof	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/6/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 2-1		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ2ชั้น 1	
2	EMST 2-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 2	
3	EMST 2-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 3	
4	EMST 2-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 4	
5	EMST 2-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 5	
6	EMST 2-6		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ2ชั้น 6	
7	EMST 2-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 7	
8	EMST 2-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 8	
9	EMST 2-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 9	
10	EMST 2-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 10	
11	EMST 2-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 11	
12	EMST 2-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 12	
13	EMST 2-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 13	
14	EMST 2-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 14	
15	EMST 2-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 15	
16	EMST 2-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 16	
17	EMST 2-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 17	
18	EMST 2-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 18	
19	EMST 2-19		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ2ชั้น 19	
20	EMST 2-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 20	
21	EMST 2-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 21	
22	EMST 2-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 22	
23	EMST 2-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 23	
24	EMST 2-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 24	
25	EMST 2-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 25	
26	EMST 2-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 26	
27	EMST 2-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 27	
28	EMST 2-28		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ2ชั้น 28	
29									
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/8/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 1	
2	EMST 3-2		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	
3	EMST 3-3		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	
4	EMST 3-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	
5	EMST 3-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	
6	EMST 3-6		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	
7	EMST 3-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	
8	EMST 3-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	
9	EMST 3-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	
10	EMST 3-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	
11	EMST 3-11		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	
12	EMST 3-12		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	
13	EMST 3-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	
14	EMST 3-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	
15	EMST 3-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	
16	EMST 3-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	
17	EMST 3-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17	
18	EMST 3-18		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 18	
19	EMST 3-19		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 19	
20	EMST 3-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 20	
21	EMST 3-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 21	
22	EMST 3-22		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 22	
23	EMST 3-23		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 23	
24	EMST 3-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 24	
25	EMST 3-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 25	
26	EMST 3-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 26	
27	EMST 3-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 27	
28	EMST 3-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 28	
29	EMST 3-29	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 29	
30	EMST 3-30	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 30	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/6/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-31	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 31	
2	EMST 3-32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 32	
3	EMST 3-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 33	
4	EMST 3-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	21/8/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMP1 -1		/		/		/	ลานจอดชั้น 1	
2	EMP1 -2	/		/		/		ลานจอดชั้น 1	
3	EMP1A -1	/		/		/		ลานจอดชั้น 1 A	
4	EMP1A -2	/		/		/		ลานจอดชั้น 1 A	
5	EMP2 -1	/		/		/		ลานจอดชั้น 2	
6	EMP2 -2	/		/		/		ลานจอดชั้น 2	
7	EMP2A -1	/		/		/		ลานจอดชั้น 2 A	
8	EMP2A -2	/		/		/		ลานจอดชั้น 2 A	
9	EMP2A -3	/		/		/		ลานจอดชั้น 2 A	
10	EMP2A -4		/		/		/	ลานจอดชั้น 2 A	
11	EMP3 -1	/		/		/		ลานจอดชั้น 3	
12	EMP3 -2	/		/		/		ลานจอดชั้น 3	
13	EMP3A -1	/		/		/		ลานจอดชั้น 3 A	
14	EMP3A -2	/		/		/		ลานจอดชั้น 3 A	
15	EMP3A -3	/		/		/		ลานจอดชั้น 3 A	
16	EMP3A -4	/		/		/		ลานจอดชั้น 3 A	
17	EMP4 -1	/		/		/		ลานจอดชั้น 4	
18	EMP4 -2	/		/		/		ลานจอดชั้น 4	
19	EMP4A -1	/		/		/		ลานจอดชั้น 4 A	
20	EMP4A -2	/		/		/		ลานจอดชั้น 4 A	
21	EMP4A -3		/		/		/	ลานจอดชั้น 4 A	
22	EMP4A -4		/		/		/	ลานจอดชั้น 4 A	
23	EMP5 -1	/		/		/		ลานจอดชั้น 5	
24	EMP5 -2		/		/		/	ลานจอดชั้น 5	
25	EMP5A -1	/		/		/		ลานจอดชั้น 5 A	
26	EMP5A -2	/		/		/		ลานจอดชั้น 5 A	
27	EM-FP	/		/		/		ห้อง Fire Pump	
28	EM-MDB	/		/		/		ห้อง MDB	
29	EM-GEN	/		/		/		ห้อง Gen	
30	EMST 1 C -1	/		/		/		บันไดลานจอด 1 ชั้น 5	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	21/5/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 4	
2	EMST 1 C -3	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 3	
3	EMST 2 C -1	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 4A	
4	EMST 2 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 3A	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/6/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/1		/		/		/	หน้าบันได ST2 ชั้น 5	
2	EML-6/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 6	
3	EML-7/1		/		/		/	หน้าบันได ST2 ชั้น 7	
4	EML-8/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 8	
5	EML-9/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 9	
6	EML-10/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 10	
7	EML-11/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 11	
8	EML-12/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 12	
9	EML-13/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 13	
10	EML-14/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 14	
11	EML-15/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 15	
12	EML-16/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 16	
13	EML-17/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 17	
14	EML-18/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 18	
15	EML-19/1		/		/		/	หน้าบันได ST2 ชั้น 19	
16	EML-20/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 20	
17	EML-21/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 21	
18	EML-22/1		/		/		/	หน้าบันได ST2 ชั้น 22	
19	EML-23/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 23	
20	EML-24/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 24	
21	EML-25/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 25	
22	EML-26/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 26	
23	EML-27/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 27	
24	EML-28/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 28	
25	EML-29/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 29	
26	EML-30/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 30	
27	EML-31/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 31	
28	EML-32/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 32	
29	EML-33/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 33	
30	EML-34/1	/		/		/		หน้าบันได ST2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ลง [redacted]

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/6/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 5	
2	EML-6/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 6	
3	EML-7/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 7	
4	EML-8/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 8	
5	EML-9/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 9	
6	EML-10/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 10	
7	EML-11/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 11	
8	EML-12/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 12	
9	EML-13/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 13	
10	EML-14/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 14	
11	EML-15/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 15	
12	EML-16/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 16	
13	EML-17/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 17	
14	EML-18/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 18	
15	EML-19/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 19	
16	EML-20/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 20	
17	EML-21/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 21	
18	EML-22/2		✓		✓		✓	หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 22	
19	EML-23/2		✓		✓		✓	หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 23	
20	EML-24/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 24	
21	EML-25/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 25	
22	EML-26/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 26	
23	EML-27/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 27	
24	EML-28/2		✓		✓		✓	หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 28	
25	EML-29/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 29	
26	EML-30/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 30	
27	EML-31/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 31	
28	EML-32/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 32	
29	EML-33/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 33	
30	EML-34/2	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 4 ชั้น 34	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/6/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-5/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 5	
2	EML-6/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 6	
3	EML-7/3		✓		✓		✓	หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 7	
4	EML-8/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 8	
5	EML-9/3		✓		✓		✓	หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 9	
6	EML-10/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 10	
7	EML-11/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 11	
8	EML-12/3		✓		✓		✓	หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 12	
9	EML-13/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 13	
10	EML-14/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 14	
11	EML-15/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 15	
12	EML-16/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 16	
13	EML-17/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 17	
14	EML-18/3		✓		✓		✓	หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 18	
15	EML-19/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 19	
16	EML-20/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 20	
17	EML-21/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 21	
18	EML-22/3		✓		✓		✓	หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 22	
19	EML-23/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 23	
20	EML-24/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 24	
21	EML-25/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 25	
22	EML-26/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 26	
23	EML-27/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 27	
24	EML-28/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 28	
25	EML-29/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 29	
26	EML-30/3		✓		✓		✓	หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 30	
27	EML-31/3		✓		✓		✓	หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 31	
28	EML-32/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 32	
29	EML-33/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 33	
30	EML-34/3	✓		✓		✓		หน้าลิฟท์ 2 ชั้น 34	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/6/14
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML-6/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 6	
2	EML-7/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 7	
3	EML-8/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 8	
4	EML-9/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 9	
5	EML-10/4		✓		✓		✓	หน้าบันได ST 3 ชั้น 10	
6	EML-11/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 11	
7	EML-12/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 12	
8	EML-13/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 13	
9	EML-14/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 14	
10	EML-15/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 15	
11	EML-16/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 16	
12	EML-17/4		✓		✓		✓	หน้าบันได ST 3 ชั้น 17	
13	EML-18/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 18	
14	EML-19/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 19	
15	EML-20/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 20	
16	EML-21/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 21	
17	EML-22/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 22	
18	EML-23/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 23	
19	EML-24/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 24	
20	EML-25/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 25	
21	EML-26/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 26	
22	EML-27/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 27	
23	EML-28/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 28	
24	EML-29/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 29	
25	EML-30/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 30	
26	EML-31/4		✓		✓		✓	หน้าบันได ST 3 ชั้น 31	
27	EML-32/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 32	
28	EML-33/4		✓		✓		✓	หน้าบันได ST 3 ชั้น 33	
29	EML-34/4	✓		✓		✓		หน้าบันได ST 3 ชั้น 34	
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/6/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 2	
2	EMST 1-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 3	
3	EMST 1-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 4	
4	EMST 1-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 5	
5	EMST 1-6	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 6	
6	EMST 1-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 7	
7	EMST 1-8		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 8	
8	EMST 1-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 9	
9	EMST 1-10		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 10	
10	EMST 1-11		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 11	
11	EMST 1-12		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 12	
12	EMST 1-13		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 13	
13	EMST 1-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 14	
14	EMST 1-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 15	
15	EMST 1-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 16	
16	EMST 1-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 17	
17	EMST 1-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 18	
18	EMST 1-19	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 19	
19	EMST 1-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 20	
20	EMST 1-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 21	
21	EMST 1-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 22	
22	EMST 1-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 23	
23	EMST 1-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 24	
24	EMST 1-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 25	
25	EMST 1-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 26	
26	EMST 1-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 27	
27	EMST 1-28	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 28	
28	EMST 1-29	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 29	
29	EMST 1-30	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 30	
30	EMST 1-31	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 31	

หมายเหตุ

ลงชื่อ .....

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	8/6/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1-32		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 32	
2	EMST 1-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 33	
3	EMST 1-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 34	
4	EMST 1-34 A		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น Roof	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/6/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 2-1		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ2ชั้น 1	
2	EMST 2-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 2	
3	EMST 2-3	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 3	
4	EMST 2-4	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 4	
5	EMST 2-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 5	
6	EMST 2-6		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ2ชั้น 6	
7	EMST 2-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 7	
8	EMST 2-8	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 8	
9	EMST 2-9	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 9	
10	EMST 2-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 10	
11	EMST 2-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 11	
12	EMST 2-12	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 12	
13	EMST 2-13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 13	
14	EMST 2-14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 14	
15	EMST 2-15	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 15	
16	EMST 2-16	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 16	
17	EMST 2-17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 17	
18	EMST 2-18	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 18	
19	EMST 2-19		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ2ชั้น 19	
20	EMST 2-20	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 20	
21	EMST 2-21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 21	
22	EMST 2-22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 22	
23	EMST 2-23	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 23	
24	EMST 2-24	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 24	
25	EMST 2-25	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 25	
26	EMST 2-26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 26	
27	EMST 2-27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ2ชั้น 27	
28	EMST 2-28		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ2ชั้น 28	
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	21/6/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-1	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 1	
2	EMST 3-2		/		/		/	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	
3	EMST 3-3		/		/		/	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	
4	EMST 3-4	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	
5	EMST 3-5	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	
6	EMST 3-6		/		/		/	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	
7	EMST 3-7	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	
8	EMST 3-8	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	
9	EMST 3-9	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	
10	EMST 3-10	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	
11	EMST 3-11		/		/		/	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	
12	EMST 3-12		/		/		/	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	
13	EMST 3-13	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	
14	EMST 3-14	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	
15	EMST 3-15	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	
16	EMST 3-16	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	
17	EMST 3-17	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17	
18	EMST 3-18		/		/		/	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 18	
19	EMST 3-19		/		/		/	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 19	
20	EMST 3-20	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 20	
21	EMST 3-21	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 21	
22	EMST 3-22		/		/		/	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 22	
23	EMST 3-23		/		/		/	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 23	
24	EMST 3-24	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 24	
25	EMST 3-25	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 25	
26	EMST 3-26	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 26	
27	EMST 3-27	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 27	
28	EMST 3-28	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 28	
29	EMST 3-29	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 29	
30	EMST 3-30	/		/		/		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 30	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	7/6/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 3-31	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 31	
2	EMST 3-32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 32	
3	EMST 3-33	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 33	
4	EMST 3-34	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลง

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	7/6/66
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMP1 -1		/		/		/	ลานจอดชั้น 1	
2	EMP1 -2	/		/		/		ลานจอดชั้น 1	
3	EMP1A -1	/		/		/		ลานจอดชั้น 1 A	
4	EMP1A -2	/		/		/		ลานจอดชั้น 1 A	
5	EMP2 -1	/		/		/		ลานจอดชั้น 2	
6	EMP2 -2	/		/		/		ลานจอดชั้น 2	
7	EMP2A -1	/		/		/		ลานจอดชั้น 2 A	
8	EMP2A -2	/		/		/		ลานจอดชั้น 2 A	
9	EMP2A -3	/		/		/		ลานจอดชั้น 2 A	
10	EMP2A -4		/		/		/	ลานจอดชั้น 2 A	
11	EMP3 -1	/		/		/		ลานจอดชั้น 3	
12	EMP3 -2	/		/		/		ลานจอดชั้น 3	
13	EMP3A -1	/		/		/		ลานจอดชั้น 3 A	
14	EMP3A -2	/		/		/		ลานจอดชั้น 3 A	
15	EMP3A -3	/		/		/		ลานจอดชั้น 3 A	
16	EMP3A -4	/		/		/		ลานจอดชั้น 3 A	
17	EMP4 -1	/		/		/		ลานจอดชั้น 4	
18	EMP4 -2	/		/		/		ลานจอดชั้น 4	
19	EMP4A -1	/		/		/		ลานจอดชั้น 4 A	
20	EMP4A -2	/		/		/		ลานจอดชั้น 4 A	
21	EMP4A -3		/		/		/	ลานจอดชั้น 4 A	
22	EMP4A -4		/		/		/	ลานจอดชั้น 4 A	
23	EMP5 -1	/		/		/		ลานจอดชั้น 5	
24	EMP5 -2		/		/		/	ลานจอดชั้น 5	
25	EMP5A -1	/		/		/		ลานจอดชั้น 5 A	
26	EMP5A -2	/		/		/		ลานจอดชั้น 5 A	
27	EM-FP	/		/		/		ห้อง Fire Pump	
28	EM-MDB	/		/		/		ห้อง MDB	
29	EM-GEN	/		/		/		ห้อง Gen	
30	EMST 1 C -1	/		/		/		บันไดลานจอด 1 ชั้น 5	

หมายเหตุ

ล

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	27/6/64
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	EL .....

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EMST 1 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 4	
2	EMST 1 C -3	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 1 ชั้น 3	
3	EMST 2 C -1	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 4A	
4	EMST 2 C -2	✓		✓		✓		บันไดลานจอด 2 ชั้น 3A	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	31/1/68
อาคาร	..SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX1-Lobby	✓		✓		✓		หน้าห้องนิติ	
2	EXST1-2	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 2	
3	EXST1-3	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 3	
4	EXST1-4	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 4	
5	EXST1-5	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 5	
6	EXST1-6	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 6	
7	EXST1-7	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 7	
8	EXST1-8	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 8	
9	EXST1-9	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 9	
10	EXST1-10	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 10	
11	EXST1-11	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 11	
12	EXST1-12	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 12	
13	EXST1-13	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 13	
14	EXST1-14	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 14	
15	EXST1-15	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 15	
16	EXST1-16	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 16	
17	EXST1-17	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 17	
18	EXST1-18	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 18	
19	EXST1-19	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 19	
20	EXST1-20	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 20	
21	EXST1-21	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 21	
22	EXST1-22	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 22	
23	EXST1-23	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 23	
24	EXST1-24	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 24	
25	EXST1-25	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 25	
26	EXST1-26	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 26	
27	EXST1-27	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 27	
28	EXST1-28	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 28	
29	EXST1-29	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 29	
30	EXST1-30	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 30	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	31/1/68
อาคาร	..SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST1-31	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 31	
2	EXST1-32	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 32	
3	EXST1-33	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 33	
4	EXST1-34	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	31/1/68
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST2-5	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 5	
2	EXST2-6	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 6	
3	EXST2-7	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 7	
4	EXST2-8	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 8	
5	EXST2-9	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 9	
6	EXST2-10	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 10	
7	EXST2-11	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 11	
8	EXST2-12	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 12	
9	EXST2-13	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 13	
10	EXST2-14	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 14	
11	EXST2-15	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 15	
12	EXST2-16	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 16	
13	EXST2-17	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 17	
14	EXST2-18	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 18	
15	EXST2-19	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 19	
16	EXST2-20	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 20	
17	EXST2-21	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 21	
18	EXST2-22	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 22	
19	EXST2-23	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 23	
20	EXST2-24	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 24	
21	EXST2-25	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 25	
22	EXST2-26	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 26	
23	EXST2-27	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 27	
24	EXST2-28	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 28	
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน . สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 31/1/68
อาคาร ..SRAS		รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXCP-2	✓		✓		✓		ทางลง 2-1A	
2	EXCP-3	✓		✓		✓		ทางลง 3-2A	
3	EXCP-4	✓		✓		✓		ทางลง 4-3A	
4	EXCP-5	✓		✓		✓		ทางลง 5-4A	
5	EXST3-2	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 2	
6	EXST3-3	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 3	
7	EXST3-4	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 4	
8	EXST3-5	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 5	
9	EXST3-6	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 6	
10	EXST3-7	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 7	
11	EXST3-8	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 8	
12	EXST3-9	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 9	
13	EXST3-10	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 10	
14	EXST3-11	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 11	
15	EXST3-12	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 12	
16	EXST3-13	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 13	
17	EXST3-14	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 14	
18	EXST3-15	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 15	
19	EXST3-16	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 16	
20	EXST3-17	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 17	
21	EXST3-18	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 18	
22	EXST3-19	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 19	
23	EXST3-20	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 20	
24	EXST3-21	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 21	
25	EXST3-22	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 22	
26	EXST3-23	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 23	
27	EXST3-24	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 24	
28	EXST3-25	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 25	
29	EXST3-26	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 26	
30	EXST3-27	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 27	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ..ลิ แอท สุขุมวิท.....	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 31/1/68
อาคาร ..SRAS.....		รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST3-28	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 28	
2	EXST3-29	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 29	
3	EXST3-30	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 30	
4	EXST3-31	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 31	
5	EXST3-32	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 32	
6	EXST3-33	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 33	
7	EXST3-34	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 34	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	29/2/68
อาคาร	..SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX1-Lobby	✓		✓		✓		หน้าห้องนิติ	
2	EXST1-2	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 2	
3	EXST1-3	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 3	
4	EXST1-4	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 4	
5	EXST1-5	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 5	
6	EXST1-6	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 6	
7	EXST1-7	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 7	
8	EXST1-8	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 8	
9	EXST1-9	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 9	
10	EXST1-10	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 10	
11	EXST1-11	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 11	
12	EXST1-12	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 12	
13	EXST1-13	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 13	
14	EXST1-14	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 14	
15	EXST1-15	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 15	
16	EXST1-16	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 16	
17	EXST1-17	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 17	
18	EXST1-18	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 18	
19	EXST1-19	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 19	
20	EXST1-20	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 20	
21	EXST1-21	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 21	
22	EXST1-22	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 22	
23	EXST1-23	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 23	
24	EXST1-24	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 24	
25	EXST1-25	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 25	
26	EXST1-26	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 26	
27	EXST1-27	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 27	
28	EXST1-28	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 28	
29	EXST1-29	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 29	
30	EXST1-30	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 30	

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	27/2/64
อาคาร	..SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST1-31	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 31	
2	EXST1-32	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 32	
3	EXST1-33	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 33	
4	EXST1-34	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	27/2/64
อาคาร	..SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST2-5	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 5	
2	EXST2-6	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 6	
3	EXST2-7	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 7	
4	EXST2-8	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 8	
5	EXST2-9	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 9	
6	EXST2-10	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 10	
7	EXST2-11	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 11	
8	EXST2-12	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 12	
9	EXST2-13	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 13	
10	EXST2-14	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 14	
11	EXST2-15	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 15	
12	EXST2-16	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 16	
13	EXST2-17	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 17	
14	EXST2-18	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 18	
15	EXST2-19	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 19	
16	EXST2-20	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 20	
17	EXST2-21	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 21	
18	EXST2-22	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 22	
19	EXST2-23	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 23	
20	EXST2-24	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 24	
21	EXST2-25	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 25	
22	EXST2-26	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 26	
23	EXST2-27	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 27	
24	EXST2-28	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 28	
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน . สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 27/12/64
อาคาร ..SRAS..		รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXCP-2	✓		✓		✓		ทางลง 2-1A	
2	EXCP-3	✓		✓		✓		ทางลง 3-2A	
3	EXCP-4	✓		✓		✓		ทางลง 4-3A	
4	EXCP-5	✓		✓		✓		ทางลง 5-4A	
5	EXST3-2	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 2	
6	EXST3-3	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 3	
7	EXST3-4	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 4	
8	EXST3-5	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 5	
9	EXST3-6	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 6	
10	EXST3-7	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 7	
11	EXST3-8	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 8	
12	EXST3-9	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 9	
13	EXST3-10	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 10	
14	EXST3-11	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 11	
15	EXST3-12	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 12	
16	EXST3-13	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 13	
17	EXST3-14	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 14	
18	EXST3-15	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 15	
19	EXST3-16	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 16	
20	EXST3-17	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 17	
21	EXST3-18	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 18	
22	EXST3-19	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 19	
23	EXST3-20	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 20	
24	EXST3-21	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 21	
25	EXST3-22	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 22	
26	EXST3-23	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 23	
27	EXST3-24	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 24	
28	EXST3-25	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 25	
29	EXST3-26	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 26	
30	EXST3-27	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 27	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน ..สิริ แอท สุขุมวิท.....	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 8/12/64
อาคาร ..SRAS.....	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST3-28	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 28	
2	EXST3-29	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 29	
3	EXST3-30	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 30	
4	EXST3-31	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 31	
5	EXST3-32	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 32	
6	EXST3-33	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 33	
7	EXST3-34	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 34	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลง

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	27/3/16
อาคาร	..SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX1-Lobby	✓		✓		✓		หน้าห้องนิติ	
2	EXST1-2	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 2	
3	EXST1-3	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 3	
4	EXST1-4	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 4	
5	EXST1-5	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 5	
6	EXST1-6	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 6	
7	EXST1-7	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 7	
8	EXST1-8	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 8	
9	EXST1-9	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 9	
10	EXST1-10	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 10	
11	EXST1-11	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 11	
12	EXST1-12	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 12	
13	EXST1-13	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 13	
14	EXST1-14	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 14	
15	EXST1-15	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 15	
16	EXST1-16	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 16	
17	EXST1-17	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 17	
18	EXST1-18	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 18	
19	EXST1-19	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 19	
20	EXST1-20	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 20	
21	EXST1-21	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 21	
22	EXST1-22	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 22	
23	EXST1-23	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 23	
24	EXST1-24	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 24	
25	EXST1-25	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 25	
26	EXST1-26	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 26	
27	EXST1-27	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 27	
28	EXST1-28	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 28	
29	EXST1-29	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 29	
30	EXST1-30	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 30	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท

อาคาร SRAS

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 27/3/68

รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับ	รายการ/รหัส	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXS[illegible]	/		/		/		หน้า ST1 ชั้น 31	
2	EX-32	/		/		/		หน้า ST1 ชั้น 32	
3	[illegible]1-33	/		/		/		หน้า ST1 ชั้น 33	
4	ST1-34	/		/		/		หน้า ST1 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน . สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 22/3/64
อาคาร ..SRAS		รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXCP-2	✓		✓		✓		ทางลง 2-1A	
2	EXCP-3	✓		✓		✓		ทางลง 3-2A	
3	EXCP-4	✓		✓		✓		ทางลง 4-3A	
4	EXCP-5	✓		✓		✓		ทางลง 5-4A	
5	EXST3-2	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 2	
6	EXST3-3	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 3	
7	EXST3-4	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 4	
8	EXST3-5	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 5	
9	EXST3-6	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 6	
10	EXST3-7	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 7	
11	EXST3-8	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 8	
12	EXST3-9	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 9	
13	EXST3-10	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 10	
14	EXST3-11	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 11	
15	EXST3-12	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 12	
16	EXST3-13	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 13	
17	EXST3-14	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 14	
18	EXST3-15	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 15	
19	EXST3-16	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 16	
20	EXST3-17	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 17	
21	EXST3-18	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 18	
22	EXST3-19	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 19	
23	EXST3-20	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 20	
24	EXST3-21	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 21	
25	EXST3-22	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 22	
26	EXST3-23	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 23	
27	EXST3-24	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 24	
28	EXST3-25	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 25	
29	EXST3-26	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 26	
30	EXST3-27	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 27	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ..สิริ แอท สุขุมวิท.....	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 27/3/64
อาคาร ..SRAS.....		รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST3-28	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 28	
2	EXST3-29	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 29	
3	EXST3-30	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 30	
4	EXST3-31	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 31	
5	EXST3-32	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 32	
6	EXST3-33	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 33	
7	EXST3-34	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 34	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ล

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 28/4/64
อาคาร ..SRAS		รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX1-Lobby	✓		✓		✓		หน้าห้องนิติ	
2	EXST1-2	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 2	
3	EXST1-3	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 3	
4	EXST1-4	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 4	
5	EXST1-5	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 5	
6	EXST1-6	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 6	
7	EXST1-7	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 7	
8	EXST1-8	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 8	
9	EXST1-9	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 9	
10	EXST1-10	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 10	
11	EXST1-11	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 11	
12	EXST1-12	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 12	
13	EXST1-13	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 13	
14	EXST1-14	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 14	
15	EXST1-15	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 15	
16	EXST1-16	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 16	
17	EXST1-17	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 17	
18	EXST1-18	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 18	
19	EXST1-19	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 19	
20	EXST1-20	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 20	
21	EXST1-21	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 21	
22	EXST1-22	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 22	
23	EXST1-23	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 23	
24	EXST1-24	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 24	
25	EXST1-25	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 25	
26	EXST1-26	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 26	
27	EXST1-27	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 27	
28	EXST1-28	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 28	
29	EXST1-29	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 29	
30	EXST1-30	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 30	

หมายเหตุ

ล

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 28/4/64
อาคาร ..SRAS		รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST1-31	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 31	
2	EXST1-32	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 32	
3	EXST1-33	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 33	
4	EXST1-34	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 28/4/64
อาคาร ..SRAS		รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST2-5	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 5	
2	EXST2-6	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 6	
3	EXST2-7	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 7	
4	EXST2-8	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 8	
5	EXST2-9	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 9	
6	EXST2-10	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 10	
7	EXST2-11	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 11	
8	EXST2-12	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 12	
9	EXST2-13	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 13	
10	EXST2-14	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 14	
11	EXST2-15	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 15	
12	EXST2-16	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 16	
13	EXST2-17	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 17	
14	EXST2-18	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 18	
15	EXST2-19	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 19	
16	EXST2-20	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 20	
17	EXST2-21	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 21	
18	EXST2-22	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 22	
19	EXST2-23	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 23	
20	EXST2-24	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 24	
21	EXST2-25	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 25	
22	EXST2-26	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 26	
23	EXST2-27	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 27	
24	EXST2-28	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 28	
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลง

บริหาร

หน่วยงาน . สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 24/4/68
อาคาร ..SRAS		รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXCP-2	✓		✓		✓		ทางลง 2-1A	
2	EXCP-3	✓		✓		✓		ทางลง 3-2A	
3	EXCP-4	✓		✓		✓		ทางลง 4-3A	
4	EXCP-5	✓		✓		✓		ทางลง 5-4A	
5	EXST3-2	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 2	
6	EXST3-3	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 3	
7	EXST3-4	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 4	
8	EXST3-5	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 5	
9	EXST3-6	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 6	
10	EXST3-7	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 7	
11	EXST3-8	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 8	
12	EXST3-9	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 9	
13	EXST3-10	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 10	
14	EXST3-11	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 11	
15	EXST3-12	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 12	
16	EXST3-13	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 13	
17	EXST3-14	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 14	
18	EXST3-15	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 15	
19	EXST3-16	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 16	
20	EXST3-17	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 17	
21	EXST3-18	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 18	
22	EXST3-19	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 19	
23	EXST3-20	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 20	
24	EXST3-21	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 21	
25	EXST3-22	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 22	
26	EXST3-23	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 23	
27	EXST3-24	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 24	
28	EXST3-25	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 25	
29	EXST3-26	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 26	
30	EXST3-27	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 27	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

ปรึกษา

หน่วยงาน ..สิริ แอท สุขุมวิท.....	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 28/4/64
อาคาร ..SRAS.....		รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST3-28	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 28	
2	EXST3-29	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 29	
3	EXST3-30	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 30	
4	EXST3-31	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 31	
5	EXST3-32	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 32	
6	EXST3-33	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 33	
7	EXST3-34	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 34	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

บริหารงานโดย

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	9/8/64
อาคาร	..SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX1-Lobby	✓		✓		✓		หน้าห้องนิติ	
2	EXST1-2	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 2	
3	EXST1-3	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 3	
4	EXST1-4	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 4	
5	EXST1-5	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 5	
6	EXST1-6	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 6	
7	EXST1-7	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 7	
8	EXST1-8	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 8	
9	EXST1-9	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 9	
10	EXST1-10	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 10	
11	EXST1-11	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 11	
12	EXST1-12	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 12	
13	EXST1-13	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 13	
14	EXST1-14	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 14	
15	EXST1-15	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 15	
16	EXST1-16	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 16	
17	EXST1-17	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 17	
18	EXST1-18	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 18	
19	EXST1-19	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 19	
20	EXST1-20	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 20	
21	EXST1-21	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 21	
22	EXST1-22	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 22	
23	EXST1-23	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 23	
24	EXST1-24	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 24	
25	EXST1-25	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 25	
26	EXST1-26	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 26	
27	EXST1-27	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 27	
28	EXST1-28	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 28	
29	EXST1-29	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 29	
30	EXST1-30	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 30	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	27/6/24
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST1-31	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 31	
2	EXST1-32	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 32	
3	EXST1-33	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 33	
4	EXST1-34	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 34	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	8/6/14
อาคาร	..SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST2-5	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 5	
2	EXST2-6	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 6	
3	EXST2-7	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 7	
4	EXST2-8	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 8	
5	EXST2-9	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 9	
6	EXST2-10	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 10	
7	EXST2-11	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 11	
8	EXST2-12	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 12	
9	EXST2-13	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 13	
10	EXST2-14	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 14	
11	EXST2-15	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 15	
12	EXST2-16	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 16	
13	EXST2-17	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 17	
14	EXST2-18	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 18	
15	EXST2-19	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 19	
16	EXST2-20	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 20	
17	EXST2-21	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 21	
18	EXST2-22	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 22	
19	EXST2-23	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 23	
20	EXST2-24	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 24	
21	EXST2-25	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 25	
22	EXST2-26	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 26	
23	EXST2-27	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 27	
24	EXST2-28	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 28	
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน	สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ	27/8/14
อาคาร	SRAS		รหัสอุปกรณ์	FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXCP-2	/		/		/		ทางลง 2-1A	
2	EXCP-3	/		/		/		ทางลง 3-2A	
3	EXCP-4	/		/		/		ทางลง 4-3A	
4	EXCP-5	/		/		/		ทางลง 5-4A	
5	EXST3-2	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 2	
6	EXST3-3	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 3	
7	EXST3-4	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 4	
8	EXST3-5	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 5	
9	EXST3-6	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 6	
10	EXST3-7	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 7	
11	EXST3-8	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 8	
12	EXST3-9	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 9	
13	EXST3-10	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 10	
14	EXST3-11	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 11	
15	EXST3-12	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 12	
16	EXST3-13	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 13	
17	EXST3-14	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 14	
18	EXST3-15	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 15	
19	EXST3-16	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 16	
20	EXST3-17	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 17	
21	EXST3-18	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 18	
22	EXST3-19	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 19	
23	EXST3-20	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 20	
24	EXST3-21	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 21	
25	EXST3-22	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 22	
26	EXST3-23	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 23	
27	EXST3-24	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 24	
28	EXST3-25	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 25	
29	EXST3-26	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 26	
30	EXST3-27	/		/		/		หน้า ST3 ชั้น 27	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน ..สิริ แอท สุขุมวิท.....

อาคาร ..SRAS.....

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 27/6/64

รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST3-28	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 28	
2	EXST3-29	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 29	
3	EXST3-30	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 30	
4	EXST3-31	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 31	
5	EXST3-32	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 32	
6	EXST3-33	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 33	
7	EXST3-34	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 34	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท.....

อาคาร ..SRAS.....

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ

(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 27/6/14

รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EX1-Lobby	✓		✓		✓		หน้าห้องนิติ	
2	EXST1-2	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 2	
3	EXST1-3	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 3	
4	EXST1-4	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 4	
5	EXST1-5	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 5	
6	EXST1-6	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 6	
7	EXST1-7	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 7	
8	EXST1-8	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 8	
9	EXST1-9	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 9	
10	EXST1-10	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 10	
11	EXST1-11	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 11	
12	EXST1-12	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 12	
13	EXST1-13	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 13	
14	EXST1-14	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 14	
15	EXST1-15	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 15	
16	EXST1-16	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 16	
17	EXST1-17	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 17	
18	EXST1-18	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 18	
19	EXST1-19	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 19	
20	EXST1-20	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 20	
21	EXST1-21	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 21	
22	EXST1-22	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 22	
23	EXST1-23	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 23	
24	EXST1-24	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 24	
25	EXST1-25	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 25	
26	EXST1-26	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 26	
27	EXST1-27	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 27	
28	EXST1-28	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 28	
29	EXST1-29	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 29	
30	EXST1-30	✓		✓		✓		หน้า ST1 ชั้น 30	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

บริหารงา[redacted]

หน่วยงาน สิริ แอท สุขุมวิท

อาคาร ..SRAS..

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 27/6/64

รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST2-5	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 5	
2	EXST2-6	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 6	
3	EXST2-7	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 7	
4	EXST2-8	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 8	
5	EXST2-9	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 9	
6	EXST2-10	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 10	
7	EXST2-11	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 11	
8	EXST2-12	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 12	
9	EXST2-13	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 13	
10	EXST2-14	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 14	
11	EXST2-15	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 15	
12	EXST2-16	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 16	
13	EXST2-17	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 17	
14	EXST2-18	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 18	
15	EXST2-19	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 19	
16	EXST2-20	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 20	
17	EXST2-21	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 21	
18	EXST2-22	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 22	
19	EXST2-23	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 23	
20	EXST2-24	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 24	
21	EXST2-25	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 25	
22	EXST2-26	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 26	
23	EXST2-27	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 27	
24	EXST2-28	✓		✓		✓		หน้า ST2 ชั้น 28	
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

หน่วยงาน . สิริ แอท สุขุมวิท	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 9/1/68
อาคาร ..SRAS		รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXCP-2	✓		✓		✓		ทางลง 2-1A	
2	EXCP-3	✓		✓		✓		ทางลง 3-2A	
3	EXCP-4	✓		✓		✓		ทางลง 4-3A	
4	EXCP-5	✓		✓		✓		ทางลง 5-4A	
5	EXST3-2	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 2	
6	EXST3-3	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 3	
7	EXST3-4	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 4	
8	EXST3-5	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 5	
9	EXST3-6	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 6	
10	EXST3-7	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 7	
11	EXST3-8	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 8	
12	EXST3-9	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 9	
13	EXST3-10	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 10	
14	EXST3-11	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 11	
15	EXST3-12	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 12	
16	EXST3-13	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 13	
17	EXST3-14	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 14	
18	EXST3-15	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 15	
19	EXST3-16	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 16	
20	EXST3-17	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 17	
21	EXST3-18	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 18	
22	EXST3-19	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 19	
23	EXST3-20	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 20	
24	EXST3-21	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 21	
25	EXST3-22	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 22	
26	EXST3-23	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 23	
27	EXST3-24	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 24	
28	EXST3-25	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 25	
29	EXST3-26	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 26	
30	EXST3-27	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 27	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

หน่วยงาน ..สิริ แอท สุขุมวิท.....

อาคาร ..SRAS.....

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 27/8/68

รหัสอุปกรณ์ FE .....

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXST3-28	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 28	
2	EXST3-29	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 29	
3	EXST3-30	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 30	
4	EXST3-31	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 31	
5	EXST3-32	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 32	
6	EXST3-33	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 33	
7	EXST3-34	✓		✓		✓		หน้า ST3 ชั้น 34	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

หมายเหตุ

ภาคผนวก 5

- แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิด (ทส.1)
- รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ **902** หมู่ที่ - ซอย **สุขุมวิท 38** ถนน **สุขุมวิท** แขวง/ตำบล **พระโขนง** เขต/อำเภอ **คลองเตย** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** โทรศัพท์ **02-729-2100-3** โทรสาร **02-729-2100 ต่อ 4010** มี **นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น**

ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ใบ อ 6. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/1/2568	367.22	29	28.42	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
2/1/2568	390.72	280	274.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
3/1/2568	372.55	86	84.28	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
4/1/2568	372.65	87	85.26	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
5/1/2568	366.65	23	22.54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
6/1/2568	383.69	205	200.90	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
7/1/2568	380.51	171	167.58	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
8/1/2568	371.62	76	74.48	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
9/1/2568	378.26	147	144.06	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
10/1/2568	369.18	50	49	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
11/1/2568	371.15	71	69.58	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
12/1/2568	383.13	199	195.02	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
13/1/2568	371.15	71	69.58	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
14/1/2568	372.27	83	81.34	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
15/1/2568	380.14	167	163.66	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
16/1/2568	373.40	95	93.10	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
17/1/2568	374.52	107	104.86	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
18/1/25668	380.79	174	170.52	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
19/1/2568	375.17	114	111.72	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

20/1/2568	377.80	142	139.16	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
21/1/2568	383.69	205	200.90	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
22/1/2568	370.68	66	64.68	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
23/1/2568	374.33	105	102.90	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
24/1/2568	379.76	163	159.74	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
25/1/2568	371.71	77	75.46	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
26/1/2568	376.67	130	127.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
27/1/2568	383.41	202	197.96	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
28/1/2568	369.84	57	55.86	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
29/1/2568	386.78	238	233.24	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
30/1/2568	368.99	48	47.04	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
31/1/2568	384.54	214	209.72	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 902 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 38 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-729-2100-3 โทรสาร 02-729-2100 ต่อ 4010 มี นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิ... ...วิท)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ. ……

ออกให้โดย ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย…**……**

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ประเภท ข ..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..... ชั่วโมง/วัน

☑ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ..8 ชม./วัน.....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ท่อน้ำทิ้ง กทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ให้ทาง กทม.สูบน้ำไปกำจัด

.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

11,662.98หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3,882 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3804.36 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สูบออกท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..

0.9 กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

ยังไม่ได้ทำการกำจัด

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ **902** หมู่ที่ - ซอย **สุขุมวิท 38** ถนน **สุขุมวิท** แขวง/ตำบล **พระโขนง** เขต/อำเภอ **คลองเตย** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** โทรศัพท์ **02-729-2100-3** โทรสาร **02-729-2100 ต่อ 4010** มี **นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น**

ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ใบ อ 6. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/2/2568	371.90	79	77.42	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
2/2/2568	382.01	187	183.26	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
3/2/2568	371.62	76	74.48	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
4/2/2568	373.58	97	95.06	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
5/2/2568	382.10	188	184.24	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
6/2/2568	377.23	136	133.28	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
7/2/2568	366.37	20	19.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
8/2/2568	385.10	220	215.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
9/2/2568	367.59	33	32.34	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
10/2/2568	386.78	238	233.24	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
11/2/2568	372.37	84	82.32	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
12/2/2568	373.86	100	98	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
13/2/2568	378.26	147	144.06	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
14/2/2568	373.11	92	90.16	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
15/2/2568	377.61	140	137.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
16/2/2568	377.33	137	134.26	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
17/2/2568	372.08	81	79.38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
18/2/2568	374.61	108	105.84	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
19/2/2568	378.83	153	149.94	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

20/2/2568	383.04	198	194.04	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
21/2/2568	369.65	55	53.90	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
22/2/2568	374.71	109	106.82	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
23/2/2568	378.92	154	150.92	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
24/2/2568	372.27	83	81.34	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
25/2/2568	376.20	125	122.50	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
26/2/2568	374.80	110	107.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
27/2/2568	379.20	157	153.86	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
28/2/2568	367.78	35	34.30	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 902 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 38 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-729-2100-3 โทรสาร 02-729-2100 ต่อ 4010 มี นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งช[redacted]

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ. .....

ออกให้โดย ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ประเภท ข ..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..... ชั่วโมง/วัน

☑ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ..8 ชม./วัน.....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ท่อน้ำทิ้ง กทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ให้ทาง กทม.สูบน้ำไปกำจัด

.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

10,925.46 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3,610 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3,537.80 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สูบออกท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..

0.8 กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

ยังไม่ได้ทำการกำจัด

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 902 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 38 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-729-2100-3 โทรสาร 02-729-2100 ต่อ 4010 มี นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ใบ อ 6. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/3/2568	376.39	127	124.46	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
2/3/2568	378.64	151	147.98	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
3/3/2568	380.79	174	170.52	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
4/3/2568	379.76	163	159.74	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
5/3/2568	381.07	177	173.46	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
6/3/2568	370.77	67	65.66	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
7/3/2568	374.99	112	109.76	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
8/3/2568	378.26	147	144.06	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
9/3/2568	377.23	136	133.28	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
10/3/2568	377.98	144	141.12	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
11/3/2568	391.28	286	280.28	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
12/3/2568	393.99	315	308.70	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
13/3/2568	380.51	171	167.58	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
14/3/2568	380.42	170	166.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
15/3/2568	376.77	131	128.38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
16/3/2568	375.27	115	112.70	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
17/3/2568	375.92	122	119.56	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
18/3/2568	390.34	276	270.48	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		
19/3/2568	366.37	20	19.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสี (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
20/3/2568	370.87	68	66.64	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
21/3/2568	377.70	141	138.18	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
22/3/2568	376.67	130	127.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
23/3/2568	383.60	204	199.92	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
24/3/2568	381.17	178	174.44	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
25/3/2568	377.51	139	136.22	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
26/3/2568	386.69	237	232.26	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
27/3/2568	372.37	84	82.32	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
28/3/2568	373.58	97	95.06	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
29/3/2568	371.99	80	78.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
30/3/2568	377.61	140	137.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
31/3/2568	380.60	172	168.56	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว[redacted]ข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิค[redacted]เอท สุขุมวิท)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 902 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 38 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-729-2100-3 โทรสาร 02-729-2100 ต่อ 4010 มี นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ. .....

ออกให้โดย ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ประเภท ข ..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..... ชั่วโมง/วัน

☑ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ..8 ชม./วัน.....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ท่อน้ำทิ้ง กทม.

.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ให้ทาง กทม.สูบน้ำไปกำจัด

.....

.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

11,737.14หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 4,674 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 4,580.52 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สูบออกท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..

0.9 กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

ยังไม่ได้ทำการกำจัด

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ **902** หมู่ที่ - ซอย **สุขุมวิท 38** ถนน **สุขุมวิท** แขวง/ตำบล **พระโขนง** เขต/อำเภอ **คลองเตย** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** โทรศัพท์ **02-729-2100-3** โทรสาร **02-729-2100 ต่อ 4010** มี **นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น**

ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ใบ อ 6. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/4/2568	380.60	172	168.56	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
2/4/2568	370.77	67	65.66	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
3/4/2568	375.17	114	111.72	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
4/4/2568	373.30	94	92.12	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
5/4/2568	373.77	99	97.02	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
6/4/2568	367.78	35	34.30	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
7/4/2568	374.80	110	107.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
8/4/2568	382.48	192	188.16	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
9/4/2568	382.48	192	188.16	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
10/4/2568	368.06	38	37.24	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
11/4/2568	370.02	59	57.82	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
12/4/2568	380.70	173	169.54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
13/4/2568	374.05	102	99.96	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
14/4/2568	370.87	68	66.64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
15/4/2568	375.92	122	119.56	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
16/4/2568	376.02	123	120.54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
17/4/2568	380.60	172	168.56	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
18/4/2568	374.05	102	99.96	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
19/4/2568	368.15	39	38.22	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสี (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
20/4/2568	374.99	112	109.76	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
21/4/2568	371.24	72	70.56	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
22/4/2568	381.63	183	179.34	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
23/4/2568	373.02	91	89.18	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
24/4/2568	369.84	57	55.86	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
25/4/2568	379.20	157	153.86	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
26/4/2568	369.65	55	53.90	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
27/4/2568	377.42	138	135.24	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
28/4/2568	382.10	188	184.24	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
29/4/2568	376.58	129	126.42	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
30/4/2568	379.67	162	158.76	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัด า สุขุมวิท)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 902 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 38 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-729-2100-3 โทรสาร 02-729-2100 ต่อ 4010 มี นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ. .....

ออกให้โดย ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ประเภท ข ..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..... ชั่วโมง/วัน

☑ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ..8 ชม./วัน.....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ท่อน้ำทิ้ง กทม.

.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ให้ทาง กทม.สูบน้ำไปกำจัด

.....

.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

11254.94 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3,417 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 3348.66 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สูบออกท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..

0.9 กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

ยังไม่ได้ทำการกำจัด

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 902 หมู่ที่ 2 ซอย สุขุมวิท 38 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-729-2100-3 โทรสาร 02-729-2100 ต่อ 4010 มีชื่อบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภทห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น

ใบอนุญาตเลขที่ 278/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ใบ ส.ธ. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมหมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตารางดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก2
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค2 และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/5/2568	367.78	35	34.30	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
2/5/2568	375.08	113	110.74	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
3/5/2568	375.92	122	119.56	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
4/5/2568	383.23	200	196	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
5/5/2568	381.26	179	175.42	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
6/5/2568	376.02	123	120.54	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
7/5/2568	373.86	100	98	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
8/5/2568	374.52	107	104.86	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
9/5/2568	369.18	50	49	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
10/5/2568	367.31	30	29.40	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
11/5/2568	375.27	115	112.70	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
12/5/2568	381.82	185	181.30	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
13/5/2568	374.14	103	100.94	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
14/5/2568	375.27	115	112.70	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
15/5/2568	373.11	92	90.16	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
16/5/2568	370.68	66	64.68	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
17/5/2568	369.84	57	55.86	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
18/5/2568	369.28	51	49.98	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
19/5/2568	382.57	193	189.14	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก2
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค2 และแนวทางแก้ไ	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
20/5/2568	382.10	188	184.24	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
21/5/2568	375.55	118	115.64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
22/5/2568	377.23	136	133.28	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
23/5/2568	369.93	58	56.84	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
24/5/2568	373.86	100	98	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
25/5/2568	370.96	69	67.62	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
26/5/2568	371.05	70	68.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
27/5/2568	375.55	118	115.64	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
28/5/2568	387.07	241	236.18	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
29/5/2568	370.87	68	66.64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
30/5/2568	377.33	137	134.26	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี
31/5/2568	379.67	162	158.76	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับร[redacted]ละข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....[redacted].....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ2

(ผู้จัดกา[redacted]ริ2อทสุขุมวิท)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่2.....หมดอายุ2.....

ออกให้โดย2.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย2

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่2.....หมดอายุ2.....

ออกให้โดย2.....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 202 หมู่ที่ 2 ซอย สุขุมวิท 38 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-729-2100-3 โทรสาร 02-729-2100 ต่อ 2010 มีนิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภท ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 ลงวันที่ พฤศจิกายน 2550 ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.

2. ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้จัดการนิติบุ[redacted] วิท

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .……

ออกให้โดย ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย……

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ประเภท ..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 200 ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..... ชั่วโมง/วัน

☑ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 28 ชม./วัน.....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ท่อน้ำทิ้ง ทม.

.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ให้ทาง ทม. สูบน้ำไปกำจัด

.....

.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

11,627.31 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 2499 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 2429.02 หน่วย

(๔) อัตราระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สูบออกท่อระบายน้ำ อทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

0.9 กิโลกรัม

(๖) อัตราทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☑ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

ยังไม่ได้ทำการกำจัด

(๘) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ **902** หมู่ที่ - ซอย **สุขุมวิท 38** ถนน **สุขุมวิท** แขวง/ตำบล **พระโขนง** เขต/อำเภอ **คลองเตย** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** โทรศัพท์ **02-729-2100-3** โทรสาร **02-729-2100 ต่อ 4010** มี **นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น**

ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ใบ อ 6. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/6/2568	369.46	53	51.94	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
2/6/2568	369.46	53	51.94	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
3/6/2568	377.70	141	138.18	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
4/6/2568	371.71	77	75.46	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
5/6/2568	374.14	103	100.94	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
6/6/2568	379.39	159	155.82	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
7/6/2568	374.61	108	105.84	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
8/6/2568	371.24	72	70.56	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
9/6/2568	377.51	139	136.22	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
10/6/2568	375.36	116	113.68	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
11/6/2568	373.49	96	94.08	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
12/6/2568	367.12	28	27.44	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
13/6/2568	373.86	100	98	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
14/6/2568	377.80	142	139.16	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
15/6/2568	374.33	105	102.90	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
16/6/2568	371.43	74	72.52	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
17/6/2568	382.48	192	188.16	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
18/6/2568	376.49	128	125.44	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
19/6/2568	375.27	115	112.70	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
20/6/2568	375.17	114	111.72	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
21/6/2568	372.18	82	80.36	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
22/6/2568	369.84	57	55.86	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
23/6/2568	368.90	47	46.06	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
24/6/2568	375.08	113	110.74	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
25/6/2568	379.11	156	152.88	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
26/6/2568	370.12	60	58.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
27/6/2568	378.54	150	147	ระบาย	0.1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
28/6/2568	372.27	83	81.34	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
29/6/2568	370.59	65	63.70	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	
30/6/2568	371.43	74	72.52	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรอง[redacted]และข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการ[redacted]ริ แอท สุขุมวิท)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 902 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 38 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-729-2100-3 โทรสาร 02-729-2100 ต่อ 4010 มี นิติบุคคลอาคารชุดสิริ แอท สุขุมวิท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาตเลขที่ 578/2550 (9 พฤศจิกายน 2550) ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิ อท สุขุมวิท)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ. .....

ออกให้โดย ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....ประเภท ข ..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..... ชั่วโมง/วัน

☑ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ..8 ชม./วัน.....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ท่อน้ำทิ้ง กทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ให้ทาง กทม.สูบน้ำไปกำจัด

.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
11216.09 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)
รวมทั้งเดือน 3,002 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)
รวมทั้งเดือน 2941.96 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
สูบออกท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..
0.9 กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
ยังไม่ได้ทำการกำจัด

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก 6

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
OKLA โทร: (66)02-868-1246 โทรสาร: (66)02-868-1247 Website: www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: ก่อนการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN250110250
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: JANUARY 30, 2025	RECEIVED DATE	: JANUARY 30, 2025
SAMPLING TIME	: 11:00	ANALYTICAL DATE	: JANUARY 30-FEBRUARY 17, 2025
SAMPLING BY	: นายปริญญา กล่ำน้อย	REPORT DATE	: FEBRUARY 20, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.3 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	70.2	2.0	-
Suspended Solids	mg/l	Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	106.0	-	-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory.***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
OKLA โทร: (66)02-868-1246 โทรสาร: (66)02-868-1247 Website: www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: หลังการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN250110251
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองใส ไม่มีตะกอน	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: JANUARY 30, 2025	RECEIVED DATE	: JANUARY 30, 2025
SAMPLING TIME	: 11:00	ANALYTICAL DATE	: JANUARY 30-FEBRUARY 17, 2025
SAMPLING BY	: นายปริญญา กล่ำน้อย	REPORT DATE	: FEBRUARY 20, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
#pH	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	10.6 at 25°C	-	5.5-9.0
#Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	16.0	2.0	≤30
#Suspended Solids	mg/l	Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	32.0	-	≤40
#Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	Not Detected	-	≤1.0
#Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	7.5×10^4	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #mean analysis were performed by ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต .

(M

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory.***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 8730125 **วันที่ (Date)** 8 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [C] หลังป่าบัด

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6801916

ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [C] เหลืองใส ไม่มีตะกอน

ชื่อลูกค้า (Customer name) [C] บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [C] Project SSA 09

ที่อยู่ (Address) [C] 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 30 มกราคม 2568 **วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)** 30 มกราคม 2568 - 8 กุมภาพันธ์ 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [C] 30 มกราคม 2568 **วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)** [C] เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ [4/] (Test Method)
		หลังป่าบัด			
Residual Chlorine (Cl)	mg/L	0.00	-	-	APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 4500-Cl B

หมายเหตุ : [4/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

[C] เป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างเอง

ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: ก่อนการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN250210381
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น ไม่มีตะกอน มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: FEBRUARY 11, 2025	RECEIVED DATE	: FEBRUARY 11, 2025
SAMPLING TIME	: 10:40	ANALYTICAL DATE	: FEBRUARY 11-21, 2025
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง	REPORT DATE	: FEBRUARY 24, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.2 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	127.5	2.0	-
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	83.0	-	-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	6.8	1.4	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: หลังการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN250210382
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: FEBRUARY 11, 2025	RECEIVED DATE	: FEBRUARY 11, 2025
SAMPLING TIME	: 10:40	ANALYTICAL DATE	: FEBRUARY 11-21, 2025
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง	REPORT DATE	: FEBRUARY 24, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.1 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	72.0	2.0	≤30
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	36.0	-	≤40
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	≤1.0
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	≤20
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	3.5×10^4	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



( )

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 3030225 **วันที่ (Date)** 22 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [C] หลังปาปัด

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6802322

ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [C] เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ชื่อลูกค้า (Customer name) [C] บริษัท โอกลา เทสดิ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [C] Project SSA 09

ที่อยู่ (Address) [C] 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 13 กุมภาพันธ์ 2568 **วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)** 13 กุมภาพันธ์ 2568 - 22 กุมภาพันธ์ 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [C] 11 กุมภาพันธ์ 2568 **วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)** [C] เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result) หลังปาปัด	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ [4/] (Test Method)
Residual Chlorine (Cl)	mg/L	0.00	-	-	APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 4500-Cl B

หมายเหตุ : [4/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

[C] เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างเอง

ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำส่วนใดส่วนหนึ่งเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION	: ก่อนการบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD	: GRAB
SAMPLING CONDITION	: NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
SAMPLING DATE	: MARCH 18, 2025
SAMPLING TIME	: 10:50
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง

REPORT NO.	: RN250310642
SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
RECEIVED DATE	: MARCH 18, 2025
ANALYTICAL DATE	: MARCH 18-28, 2025
REPORT DATE	: APRIL 16, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.3 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Azide Modification (SM: 4500-O C, 5210 B.)	93.0	2.0	-
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	66.0	-	-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.
SAMPLING LOCATION	: หลังการบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD	: GRAB
SAMPLING CONDITION	: NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE	: MARCH 18, 2025
SAMPLING TIME	: 10:50
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง

REPORT NO.	: RN250310643
SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
RECEIVED DATE	: MARCH 18, 2025
ANALYTICAL DATE	: MARCH 18-28, 2025
REPORT DATE	: APRIL 16, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	6.8 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Azide Modification (SM: 4500-O C, 5210 B.)	15.0	2.0	≤30
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	36.0	-	≤40
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	≤1.0
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	7.5×10^4	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 8330325 วันที่ (Date) 28 มีนาคม 2568

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [c] หลังปาบัด

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6803915

ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [c] เหลืองใส, ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น

ชื่อลูกค้า (Customer name) [c] บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [c] Project SSA 09

ที่อยู่ (Address) [c] 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 19 มีนาคม 2568 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 19 มีนาคม 2568 - 28 มีนาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [c] 18 มีนาคม 2568 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) [c] เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result) หลังปาบัด	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ [4/] (Test Method)
Residual Chlorine (Cl)	mg/L	0.00	-	-	APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 4500-Cl B

หมายเหตุ : [4/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

[c] เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างเอง

[redacted]

ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: ก่อนการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN250410844
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: APRIL 04, 2025	RECEIVED DATE	: APRIL 04, 2025
SAMPLING TIME	: 10:40	ANALYTICAL DATE	: APRIL 04-22, 2025
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง	REPORT DATE	: APRIL 23, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.2 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	54.4	2.0	-
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	84.0	-	-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	7.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: หลังการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN250410845
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: APRIL 04, 2025	RECEIVED DATE	: APRIL 04, 2025
SAMPLING TIME	: 10:40	ANALYTICAL DATE	: APRIL 04-22, 2025
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง	REPORT DATE	: APRIL 23, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	6.9 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	9.3	2.0	≤30
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	48.0	-	≤40
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	≤1.0
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 1680425 วันที่ (Date) 14 เมษายน 2568

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [c] หลังป่าบัด

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6804190

ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [c] เหลืองใส ไม่มีตะกอน

ชื่อลูกค้า (Customer name) [c] บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [c] Project SSA 09

ที่อยู่ (Address) [c] 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 5 เมษายน 2568 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 5 เมษายน 2568 - 14 เมษายน 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [c] 4 เมษายน 2568 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) [c] เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result) หลังป่าบัด	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ [4/] (Test Method)
Residual Chlorine (Cl)	mg/L	0.00	-	-	APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 4500-Cl B

หมายเหตุ : [4/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

[c] เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการไม่รับผิดชอบในการเก็บตัวอย่างเอง

(น[redacted])
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามทำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำส่วนหนึ่งส่วนใดเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: ก่อนการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN250511020
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: MAY 07, 2025	RECEIVED DATE	: MAY 07, 2025
SAMPLING TIME	: 11:40	ANALYTICAL DATE	: MAY 07-19, 2025
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง	REPORT DATE	: MAY 19, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.2 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	37.0	2.0	-
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	144.0	-	-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	2.9×10^4	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: หลังการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN250511021
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: MAY 07, 2025	RECEIVED DATE	: MAY 07, 2025
SAMPLING TIME	: 11:40	ANALYTICAL DATE	: MAY 07-19, 2025
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง	REPORT DATE	: MAY 19, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	6.2 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	7.5	2.0	≤30
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	96.0	-	≤40
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	≤1.0
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	1.5×10^4	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAW

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.)	1740525 วันที่ (Date) 17 พฤษภาคม 2568		
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [c]	หลังป่าบัด		
รหัสตัวอย่าง (Sample No.)	No. 6805194		
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [c]	เหลืองขุ่น มีตะกอน		
ชื่อลูกค้า (Customer name) [c]	บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)		
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [c]	Project SSA 09		
ที่อยู่ (Address) [c]	63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600		
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	8 พฤษภาคม 2568	วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)	8 พฤษภาคม 2568 - 17 พฤษภาคม 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [c]	7 พฤษภาคม 2568	วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) [c]	เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result) หลังป่าบัด	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ [4/] (Test Method)
Residual Chlorine (Cl)	mg/L	0.00	-	-	APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 4500-Cl B

หมายเหตุ : [4/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

[c] เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างเอง

ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามทำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำดำเนินเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: ก่อนการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN250611248
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น ไม่มีตะกอน มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: JUNE 05, 2025	RECEIVED DATE	: JUNE 05, 2025
SAMPLING TIME	: 10:40	ANALYTICAL DATE	: JUNE 05-16, 2025
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง	REPORT DATE	: JUNE 17, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.1 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	42.4	2.0	-
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	78.0	-	-
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR. TAWATCHAI CHONGVUTHIPAT)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ilac-MRA

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS

TESTING No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: สิริ แอท สุขุมวิท		
ADDRESS	: เลขที่ 902 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.		
SAMPLING LOCATION	: หลังการบำบัดน้ำเสีย		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT NO.	: RN250611249
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลือง ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING DATE	: JUNE 05, 2025	RECEIVED DATE	: JUNE 05, 2025
SAMPLING TIME	: 10:40	ANALYTICAL DATE	: JUNE 05-16, 2025
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง	REPORT DATE	: JUNE 17, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH#	-	Electrometric (SM: 4500-H^+ B.)	7.0 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	16.0	2.0	≤30
Total Suspended Solids#	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	26.0	-	≤40
Sulfide as H_2S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S^{2-} F.)	<1.0	-	≤1.0
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10^6	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. *Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)

2. #ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

(MR TAWATCHAI CHONGVUTICHAI)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory. ***

บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 1160625 **วันที่ (Date)** 15 มิถุนายน 2568

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) [c] หลังปาปัด

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6806117

ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ [c] สีเหลือง, ใส, ไม่มีตะกอน

ชื่อลูกค้า (Customer name) [c] บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) [c] Project SSA 09

ที่อยู่ (Address) [c] 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 6 มิถุนายน 2568 **วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)** 6 มิถุนายน 2568 - 15 มิถุนายน 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) [c] 5 มิถุนายน 2568 **วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)** [c] เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result) หลังปาปัด	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ [4/] (Test Method)
Residual Chlorine (Cl)	mg/L	0.00	-	-	APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023, 4500-Cl B

หมายเหตุ : [4/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

[c] เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างเอง

ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำส่วนเฉพาะเปลี่ยงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ

ภาคผนวก 7

เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
และเอกสารสอบเทียบเครื่องมือ



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๙๒๔๖

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๑๙ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๓/๑๓ ซอยเพชรเกษม ๗ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) นายธวัชชัย จงวุฒิชัย	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๑
๒) นางสาวปนัดดา พันธ์กะจับ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๒
๓) นางสาวจามจุรี คำปุย	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๐๐๐๓

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

๑) นางสาวนิจินาท มะติยาภักดิ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๑
๒) นางสาวภานุชนารถ เชี่ยวชาญ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๒
๓) นางสาวธิดารัตน์ กลัดตลาด	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๓
๔) นางสาวเบญจพร อินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๔
๕) นางสาววันวิสา หวังแววกลาง	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๕
๖) นางสาวรัตตชา ศรีปราสาท	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๖
๗) นายปริญญา กล่ำน้อย	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๗
๘) นายโกวิท บุพา	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๘
๙) นายพีรพล ถวิลหวัง	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๐๐๐๙

ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษ...

ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย และอากาศเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๗๑ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๑๙
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๙๒๔๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน ๑๔ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 9 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method[2]
		2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method[2]
2	Free Chlorine	Iodometric Method[2]
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method[2]
4	pH	Electrometric Method[2]
5	Sulfide	Iodometric Method[2]
6	Temperature	Laboratory and Field Methods[2]
7	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C[2]
8	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method[2]
9	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C[2]

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 5 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Carbon Monoxide	Instrument Analyzer Method[3]
2	Opacity	Ringelmann's Method[1]
3	Oxides of Nitrogen	Instrument Analyzer Method[3]
4	Sulfur Dioxide	Instrument Analyzer Method[3]
5	Total Suspended Particulate	Isokinetic Sampling, Gravimetric Method[3]

เอกสารอ้างอิง

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549. **ราชกิจจานุเบกษา**. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125 ง.

2. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

3. United States Environmental Protection Agency. **Standard of Performance for New Stationary Source.** 40 CFR 60. Appendix A, 2019.



ที่ อว 0303/167

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ - 0334

รายละเอียดการรับรองดังขอบข่ายการรับรองแนบท้าย

ออกให้ ณ วันที่ : ***10 มกราคม 2568***
หมดอายุ วันที่ : ***9 มกราคม 2572***
ลงชื่อ :

(นางจันทร์ฉาย วรสรรพวิทย์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0334

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2	น้ำเสีย	- ความเป็นกรด-ด่าง 4.0 ถึง 10.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H^+ B
		- สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 10 mg/L ถึง 2 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D
		- สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 180 °C 100 mg/L ถึง 5 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C

ออกให้ ณ วันที่ :

ลงชื่อ :

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 10 มกราคม 2568

ฉบับที่ 1

ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0334

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	น้ำ	- ความเป็นกรด-ด่าง 6.0 ถึง 9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H^+ B
		- สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 10 mg/L ถึง 2 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D
		- สารที่ละลายได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 180 °C 100 mg/L ถึง 5 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 10 มกราคม 2568 ฉบับที่ 1

Hanna Instruments (Thailand) Ltd.

410/67-68 Soi Ratchadapisek 24, Ratchadapisek Rd., Samsen-nok,

Huaykwang, Bangkok 10310 Tel: 0-2541-4199 Fax: 0-2541-4198

ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-3061

Certificate No. : HIT-2513-0439

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment :	Dissolved Oxygen and BOD Meter		
Meter Model :	HI5421-02	**Serial No. :**	04240005101
Probe Model :	HI76438	**Serial No. :**	KC1N66J5P
Manufacturer :	Hanna Instruments	**Made in :**	Romania
Condition As-Received :	Used Product	**Reference :**	RE250379
Ambient Temperature :	(25 ± 2)°C	**Relative Humidity :**	(50 ± 15)% RH
Customer name :	Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd. 67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand		
Received date :	3 March 2025		
Calibrate date :	20 March 2025		
Issue date :	24 March 2025		
Calibrated Location :	Hanna Instruments (Thailand) Ltd.		
Calibration Procedure :	This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure CP-11 by using certified reference material (CRM).		

Calibrated by : ☑ Mr. Pichit Petthong

☐ Mr. Channarong Soinak

Approved by : Mr. Anan Suwanchaisakul

Authorized Signatory

HANNA Instruments (Thailand) Limited

This certificate was certified only for the instrument we calibrated.

This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

** This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written **

approval of the head of Hanna Instrument (Thailand)

Condition of this calibration result

1. Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the international unit of thru Technology Promotion Association (Thailand-Japan).

Instruments	Model	Serial No.	Certificate No.
Thermometer with sensor	HI98509	39643D	24T1281
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AI.07155	25H171

2. Reference Standard Materials : DO calibration standard traceable to Hanna Instrument Ltd.

Buffer Solution	Manufacture	Certified Value	Lot Number	Exp. date
Zero Oxygen Solution	Hanna	0.0 ± 0.1 @25°C	S0028/23	March 2028

Calibration Result

Inspection the accuracy of the Dissolved Oxygen (DO) Meter by using the following certificate reference material value.

Unit Under Calibration	CRM Standard DO	Actual value Reading	Error value Reading	Uncertainty of Measurement (±)
DO Electrode S/N KC1N66J5P	0.0 mg/L	0.00 mg/L	0.00 mg/L	N/A
	8.3 mg/L	8.26 mg/L	-0.04 mg/L	0.33 mg/L

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, providing a level of confidence of approximately 95%

** End of certificate **

Hanna Instruments (Thailand) Ltd.

410/67-68 Soi Ratchadapisek 24, Ratchadapisek Rd., Samsen-nok,

Huaykwang, Bangkok 10310 Tel: 0-2541-4199 Fax: 0-2541-4198

ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-3061

Certificate No. : HIT-2513-0438

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment :	pH/mV and EC/TDS/Salinity/Resistivity Meter		
Meter Model :	HI5521-02	**Serial No. :**	04160019101
Probe Model :	HI1131B	**Serial No. :**	11271C0N
Resolution (pH) :	0.01	**Resolution (mV) :**	0.1
Manufacturer :	Hanna Instruments	**Made in :**	Romania
Condition As-Received :	Used Product	**Reference :**	RE250378
Ambient Temperature :	(25 ± 2)°C	**Relative Humidity :**	(50 ± 15)% RH
Customer name :	Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd. 67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand		
Received date :	3 March 2025		
Calibrate date :	24 March 2025		
Issue date :	24 March 2025		
Calibrated Location :	Hanna Instruments (Thailand) Ltd.		
Calibration Procedure :	This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure CP-01, CP-02 by using certified reference material (CRM).		

Calibrated by : ☑ Mr. Pichit Petthong

☐ Mr. Channarong Soinak

Approved by : M

Authorized Signatory

HANNA Instruments (Thailand) Limited

This certificate was certified only for the instrument we calibrated.

This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

** This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written **

approval of the head of Hanna Instrument (Thailand)

Condition of this calibration result

1. Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the international unit of unit maintained through:

Instruments	Model	Serial No.	Certificate No.	Traceable
Documenting Process Calibrator	Fluke 753	43160061	25E299	Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Thermometer with sensor	HI98509	36943D	24T1281	
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AI.07155	25H171	

2. Reference Standard Materials : pH calibration standard traceable thru CPA chem Ltd.

Buffer Solution	Manufacture	Certified Value	Lot Number	Exp. date
pH 4.0	CPA chem	4.008 ± 0.006@25°C	996963	16 May 2025
pH 7.0	CPA chem	6.987 ± 0.007@25°C	1015026	19 July 2025
pH 10.0	CPA chem	10.010 ± 0.009@25°C	996965	16 May 2025

Calibration Result :

1. Performing standard curve by Simulator at: -177.5, 0.0, 177.5 mV

(Measurement Electrical Potential) After Adjust Result.

Unit Under Calibration	Nominal Value	Standard Voltage Input	Actual Reading		Uncertainty of Measurement (± mV)
	pH	mV	pH	mV	
pH Meter S/N 04160019101	4.01	177.5	4.01	177.5	0.097
	7.01	0.0	7.01	0.0	0.058
	10.01	-177.5	10.01	-177.5	0.097

2. Performing three buffer standard curve by using buffer nominal : pH 4,7,10 After Adjustment.

Unit Under Calibration	Standard pH Buffer Solution	Actual Reading (pH)	Actual Reading (mV)	Uncertainty of Measurement (±pH)
pH Electrode S/N 11271C0N	4.008	4.01	173.8	0.009
	6.987	6.98	4.5	0.010
	10.010	10.01	-170.6	0.014

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

** End of certificate **

Hanna Instruments (Thailand) Ltd.

410/67-68 Soi Ratchadapisek 24, Ratchadapisek Rd., Samsen-nok,

Huaykwang, Bangkok 10310 Tel: 0-2541-4199 Fax: 0-2541-4198

ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY AC-3061

Certificate No. : HIT-2510-0369

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment :	pH/mV and EC/TDS/Salinity/Resistivity Meter		
Meter Model :	HI5521-02	**Serial No. :**	04160019101
Probe Model :	HI7662-W	**Serial No. :**	0615024N
Resolution :	0.1 °C	**Temperature Range :**	(-20 to 120)°C
Manufacturer :	Hanna Instruments	**Made in :**	Romania
Condition As-Received :	Used Product	**Reference :**	RE250379
Ambient Temperature :	(25 ± 2)°C	**Relative Humidity :**	(50 ± 15)% RH
Customer name :	Okla Testing & Consulting Service Co., Ltd. 67/35-36, 3RD Floor, Phetkasem 7/1 Road, Wat Tha Pra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand		
Received date :	3 March 2025		
Calibrate date :	5 March 2025		
Issue date :	6 March 2025		
Calibrated Location :	Hanna Instruments (Thailand) Ltd.		
Calibration Procedure :	This calibrator was conducted by using in-house: calibration procedure CP-05 by using reference standard instruments.		

Calibrated by : ☑ Mr. Pichit Petthong

☐ Mr. Channarong Soinak

Approved by : [redacted]kul

Authorized Signatory

HANNA Instruments (Thailand) Limited

This certificate was certified only for the instrument we calibrated.

This result of calibration was found accurate on date and place of calibration only.

** This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written **

approval of the head of Hanna Instrument (Thailand)

Condition of this calibration result

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the international unit of unit maintained through:

Instruments	Model	Serial No.	Certificate No.	Traceable
Documenting Process Calibrator with sensor	Fluke 753	43160061	25I123	Technology Promotion Association (Thailand-Japan).
Digital Thermo-Hygrometer	HT-771SD	AI.07155	25H171	

Calibration Result :

Function : Temperature measurement

This equipment was connected with Temperature Sensor.

Probe : Stainless steel temperature probe and 1 m (3.3') cable.

Nominal Value (°C)	Standard Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Error Value (°C)	Uncertainty (±°C)
20.0	20.00	20.0	0.00	0.18
25.0	25.00	25.0	0.00	0.18
30.0	30.00	30.0	0.00	0.18

The report uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

** End of certificate **

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Temperature measurement laboratory
Calibration services department.

NSC – TISI – TIS 17025
CALIBRATION 0367

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : **CDT-116-67**

MEASUREMENT ITEM	: Digital Thermometer with Temperature Sensor
MANUFACTURER	: EUTECH
MODEL/TYPE	: ECO SCAN TEMP5
SERIAL NUMBER	: 816366
ID NUMBER	: -
CONDITION AS-RECEIVED	: Used item
CUSTOMER	: OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd. 67/35-36 Floor 3, Soi Petchakasem 7/1, Petchakasem Rd, Watthapra, Bangkokyai, Bangkok 10600.
RECEIVED DATE	: 01 Jul 2024
MEASUREMENT DATE	: 03 Jul 2024
ISSUE DATE	: 04 Jul 2024

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:
Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature	: 23.0 ± 3.0	°C
Relative Humidity	: 55.0 ± 15.0	%RH

NOTED: *The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.*

TABULATION OF RESULTS:
The table on next page give the measured values.

Calibration procedure:
The temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-001 according to comparison method with standard digital temperature indicator and standard temperature probe. The temperature scale use was based on ITS-90.

Traceability:
The measurement results are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT) Certificate number: TT-0047-24, Certificate number: ER-0101-23

Reference Used During Calibration:
1. Standard Temperature Probe
Model: STS-100 A500, Serial No.: 667682-09, Due date: 26 Mar 2025
2. Digital Temperature Indicator
Model: DTI-1000-A MK II, Serial No.: 671407-00591 Due date: 14 Sep 2024

Uncertainty of Measurement:
The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

Calibrated by:
☐ Mr. Sorawit Thachalad
☑ Miss Jittraporn Lertsomphol
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit

JNAC JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Approved signatory: ..

Calibration Department Manager

Jiranatee Associates Co., Ltd.

THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Continuation of Certificate of Calibration Number CDT-116-67

Result of Calibration: ☑ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Calibration Range: 20 °C to 30 °C

Function:

Table 3: This equipment was connected with Thermocouple sensor type K.
Dimension: Diameter 3 mm. Length 116 mm.

Immersion Depth (mm)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty (°C)
110	20.047	20.1	0.0	0.26
110	25.043	25.0	0.0	0.26
110	30.034	30.0	0.0	0.26

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd.

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ilac-MRA ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate of Calibration

Certificate No. : MM25-1336
Page : 1 of 3

Customer : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
Address : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Description : Electronic Balance
Manufacturer : Sartorius
Model : BSA224S-CW
Serial No. : 35790699
Identification No. : N/A
Calibration Place : On Site Calibration was Carried out at th Laboratory Enrironmental, Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.

Order No. : 0562/25
Received date : Feb 19, 2025
Calibration date : Feb 19, 2025
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH
Atm. Pressure : (1010+/-10) hPa

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MM-001*
According to comparison with Standard Weight Set E1.
The calibration methods based on UKAS - LAB 14 : 2022

Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
Standard Weight Set	NC-001-0.2K-E1-ASS	0022	PL-512	Oct 10, 2026

The effect that the result relate only to the items calibrated. If was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor k = 2, providing a level of confidence of not less than 95%

Calibrated by : Mr.Suppason Kcawkum

Approved by : [redacted]

Issue date : Feb 25, 2025

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd


Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025


Calibration Result : Without Adjustment
Function : Repeatability
Maximum Capacity : 200 g
Resolution : 0.0001 g

Nominal Weight Value (g)	Instrument Deviation of Reading (g)
200	0.0000

Calibration Result : Without Adjustment
Function : Effect of Off Center Loading



Front
(X)



Front
( )

A Mass of 100 Was Placed to various Position on the pan.
The Weight Machine Reading Obtained is Given in The Tabel

Load	Measuring Positions						Maximum Different
	A	B	C	D	E	A	
(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)
100	100.0001	100.0000	100.0001	100.0003	100.0002	100.0001	0.0003

Calibration Result : Without Adjustment
Function : Effect of Tare

Nominal Tare Weight (g)	Standard Weight	(g)	UUC* Reading (g)	UUC* Deviation (g)
	Tare		0.0000	0.0000
	At 20 %	20	20.0000	0.0000
	At 40 %	40	40.0001	-0.0001
100	At 60 %	60	60.0001	-0.0001
	At 80 %	80	80.0002	-0.0002
	At 100 %	100	100.0001	-0.0001

UUC* = Unit Under Calibration

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Calibration Result : Before Adjustment ปรับก่อน
Function : Departure of indication from nominal value

Standard Weight Value (g)	UUC* Reading (g)	UUC* Correction (g)	Uncertainty of Measurement (+/- g)
0.00000	0.0000	0.00000	0.000058
0.01000	0.0100	-0.00003	0.000058
0.05000	0.0501	-0.00007	0.000058
0.10000	0.1005	-0.00047	0.000058
0.20000	0.2002	-0.00020	0.000059
0.50000	0.5003	-0.00030	0.000059
1.00000	1.0000	0.00000	0.000059
10.00001	10.0005	-0.00049	0.000064
49.99999	50.0008	-0.00081	0.000090
99.99998	100.0014	-0.00142	0.00014
149.99997	150.0021	-0.00210	0.00027
199.99996	200.0023	-0.00234	0.00027

UUC* = Unit Under Calibration

Calibration Result : After Adjustment หลังปรับ

Standard Weight Value (g)	UUC* Reading (g)	UUC* Correction (g)	Uncertainty of Measurement (+/- g)
0.00000	0.0000	0.00000	0.000058
0.01000	0.0100	0.00000	0.000058
0.05000	0.0500	0.00000	0.000058
0.10000	0.1001	0.00010	0.000058
0.20000	0.2000	0.00000	0.000059
0.50000	0.5002	0.00020	0.000059
1.00000	1.0000	0.00000	0.000059
10.00001	10.0001	0.00009	0.000064
49.99999	50.0002	0.00025	0.000090
99.99998	100.0001	0.00015	0.00014
149.99997	150.0005	0.00057	0.00027
199.99996	200.0000	0.00007	0.00027

UUC* = Unit Under Calibration

-oOo-

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ilac-MRA ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate of Calibration

Certificate No. : MT25-2374
Page : 1 of 2

Customer : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
Address : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Description : Hot Air Oven
Manufacturer : KWF
Model : SOV70B
Serial No. : KWF2021021902
Identification No. : OKLA-LAB-013/170621
Calibration Place : **On site calibration was carried out at th Laboratory Environmental, Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.**

Order No. : 0562/25
Received date : Feb 19, 2025
Calibration date : Feb 19, 2025
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MT-006* According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
Data Acquisition System with Sensor	DAQ970A	MY58029872	MT24-6542	Aug 23, 2025

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of not less than 95%

CALIBRATION LABORATORY · INCTECH · IMC · LTD.

Calibrated by : Mr.Nattaphong Phogard

Approved by : [redacted]

Issue date :

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com


ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Function : Temperature measurement
Calibration point : 104, 180 °C

Result : Without adjustment
Resolution : 1 °C

Calibration point (°C)	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement (+/- °C)
	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	
104	104.039	104.963	105.217	104.164	104.451	104.033	104.570	105.168	104.635	0.82
180	180.431	181.588	180.850	180.819	180.829	180.240	180.081	180.682	180.685	1.3

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
104.0	104.3 to 104.6	0.45	1.1	1.8
180.0	180.4 to 180.6	1.0	1.7	3.2



#1 Lower Left Front
#2 Lower Right Front
#3 Lower Left Rear
#4 Lower Right Rear
#5 Upper Left Front
#6 Upper Right Front
#7 Upper Left Rear
#8 Upper Right Rear
#9 Geometric Center

Front view

UUC* = Unit under calibration
Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.
Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.
Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.

-oOo-

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate of Calibration

Certificate No. : MT25-2372
Page : 1 of 2

Customer : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
Address : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Description : Incubator
Manufacturer : S-Cool
Model : SM61M
Serial No. : 18021147
Identification No. : OKLA-LAB-011/190
Calibration Place : **On site calibration was carried out at th Laboratory Environmental, Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.**

Order No. : 0562/25
Received date : Feb 19, 2025
Calibration date : Feb 19, 2025
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MT-006* According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
Data Acquisition System with Sensor	DAQ970A	MY58029872	MT24-6542	Aug 23, 2025

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor k = 2, providing a level of confidence of not less than 95%

CALIBRATION LABORATORY · INCTECH METROLOGICAL CENTER CO.,LTD. · IMC

Calibrated by : Mr.Nattaphong Phogard

Approved by

Issue date

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd


Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ilac-MRA ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Function : Temperature measurement
Calibration point : 20 °C
Result : Without adjustment
Resolution : 0.1 °C

Calibration point (°C)	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement (+/- °C)
	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	
20	19.570	19.223	19.044	19.241	19.733	19.622	19.052	19.328	19.518	0.31

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
20.0	20.0	0.10	0.56	0.80



#1 Lower Left Front
#2 Lower Right Front
#3 Lower Left Rear
#4 Lower Right Rear
#5 Upper Left Front
#6 Upper Right Front
#7 Upper Left Rear
#8 Upper Right Rear
#9 Geometric Center

Front view

UUC* = Unit under calibration
Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.
Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.
Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.

-oOo-

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate of Calibration

Certificate No. : MT25-2373
Page : 1 of 2

Customer : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
Address : 67/35-36 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Description : Freezer (Refrigerator)
Manufacturer : Sanden
Model : SPB-0500
Serial No. : SPB0500-231007454
Identification No. : N/A
Calibration Place : **On site calibration was carried out at th Laboratory Environmental, Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.**

Order No. : 0562/25
Received date : Feb 19, 2025
Calibration date : Feb 19, 2025
Environment Condition :
Temperature : (25+/-10) °C
Humidity : (50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MT-006* According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
Data Acquisition System with Sensor	DAQ970A	MY58029872	MT24-6542	Aug 23, 2025

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of not less than 95%

CALIBRATION LABORATORY · INCTECH METROLOGICAL CENTER CO.,LTD. · IMC

Calibrated by : Mr.Nattaphong Phogard

Approved by : [redacted]

Issue date : Feb 24, 2025

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

Inctech Metrological Center Co.Ltd.
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com


ACCREDITED
Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Function : Temperature measurement
Calibration point : 4 °C

Result : Without adjustment
Resolution : 0.1 °C

Calibration point (°C)	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement (+/- °C)
	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	
4	3.611	4.126	3.430	4.142	3.751	4.393	3.436	3.890	4.103	0.41

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
4.0	4.0	0.27	0.94	1.3



#1 Lower Left Front
#2 Lower Right Front
#3 Lower Left Rear
#4 Lower Right Rear
#5 Upper Left Front
#6 Upper Right Front
#7 Upper Left Rear
#8 Upper Right Rear
#9 Geometric Center

Front view

UUC* = Unit under calibration
Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.
Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.
Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.

-oOo-

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Relative humidity and Air Temperature measurement laboratory
Calibration services department.

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : **CRT-061-67**

MEASUREMENT ITEM	: Digital Thermo Hygrometer
MANUFACTURER	: KEPLER Instrument
MODEL/TYPE	: KTH-02
SERIAL NUMBER	: 234011889
ID NUMBER	: -
CONDITION AS-RECEIVED	: Used item
CUSTOMER	: Okla Testing and consulting services Co., Ltd. 67/35-36, 3rd Fl, Phetkasem soi 7/1, Wat Thapra, Bangkokyai, Bangkok, Thailand 10600.
RECEIVED DATE	: 16 Dec 2024
MEASUREMENT DATE	: 19 Dec 2024
ISSUE DATE	: 19 Dec 2024

Calibration procedure:
The Relative humidity and Air Temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-009 and WI-CL-010 according to comparison method with Standard Chilled Mirror hygrometer with Temperature sensor and standard Humidity generator chamber.

Traceability:
The measurements are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT). Certificate number: TH-0079-23 and through Jiranatee Associates Co., Ltd. Certificate number: CDT-001-67.

Uncertainty of Measurement:
The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:
Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature	: 23.0 ± 3.0	˚C
Relative Humidity	: 55.0 ± 15.0	%RH

NOTED: *The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.*

TABULATION OF RESULTS:
The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

☐ Mr. Sorawit Thachalad
☑ Miss Jittraporn Lertsomphol
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Approved signator

Jiranatee Associates Co., Ltd.

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Continuation of Certificate of Calibration Number: CRT-061-67

Measurement Results:

The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

Result of Calibration: ☑ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Table 1: The results of calibration of air temperature are reported in table below.
Calibration Range: 20 °C to 30 °C

Determined (°C)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty ±(°C)
20.00	20.06	20.6	0.5	0.31
25.00	25.04	25.3	0.3	0.31
30.00	30.04	29.6	-0.4	0.31

Table 2: The results of calibration of relative humidity at 23 °C are reported in table below.
Calibration Range: 35%RH to 70%RH

Air Temperature (°C)	Standard Reading (%RH)	UUC Reading (%RH)	Error (%RH)	Uncertainty ±(%RH)
23.04	34.74	36	1	1.0
23.04	44.71	43	-2	1.3
23.00	59.68	58	-2	1.8
23.03	69.61	66	-4	1.8

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co., Ltd.

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co.,Ltd
63/14-15, 67/35-36
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,
Bangkok 10600 (Thailand)
Tel: +6608680812
Mobile: +66863999453
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory
ISO/IEC 17025:2017
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0367

Relative humidity and Air Temperature measurement laboratory
Calibration services department.

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : **CRT-062-67**

MEASUREMENT ITEM	: Digital Thermo Hygrometer
MANUFACTURER	: KEPLER Instrument
MODEL/TYPE	: KTH-02
SERIAL NUMBER	: 234011890
ID NUMBER	: -
CONDITION AS-RECEIVED	: Used item
CUSTOMER	: Okla Testing and consulting services Co., Ltd. 67/35-36, 3rd Fl, Phetkasem soi 7/1, Wat Thapra, Bangkokyai, Bangkok, Thailand 10600.
RECEIVED DATE	: 16 Dec 2024
MEASUREMENT DATE	: 19 Dec 2024
ISSUE DATE	: 19 Dec 2024

Calibration procedure:
The Relative humidity and Air Temperature calibration was done by In-House calibration method as WI-CL-009 and WI-CL-010 according to comparison method with Standard Chilled Mirror hygrometer with Temperature sensor and standard Humidity generator chamber.

Traceability:
The `measurements are traceable to the international system of units (SI) through National Institute of Metrology Thailand (NIMT). Certificate number: TH-0079-23 and through Jiranatee Associates Co., Ltd. Certificate number: CDT-001-67.

Uncertainty of Measurement:
The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

ENVIRONMENTAL CONDITIONS:
Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature	: 23.0 ± 3.0	˚C
Relative Humidity	: 55.0 ± 15.0	%RH

NOTED: *The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.*

TABULATION OF RESULTS:
The table on next page give the measured values.

Calibrated by:

☐ Mr. Sorawit Thachalad
☑ Miss Jittraporn Lertsomphol
☐ Miss Ruangrumpai Phoommit

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Approved signa

Mr. Pannya Booncharoen
Calibration Department Manager

Jiranatee Associates Co., Ltd.

THIS CERTIFICATE OF CALIBRATION MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL UNLESS PERMISSION FOR REPRODUCTION HAS BEEN OBTAINED IN WRITING FROM THE LABORATORY

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Continuation of Certificate of Calibration Number: CRT-062-67

Measurement Results:

The results of calibration and associated measurement uncertainties are reported in the table below.

Result of Calibration: ☑ Without Adjustment ☐ With Adjustment

Table 1: The results of calibration of air temperature are reported in table below.
Calibration Range: 20 °C to 30 °C

Determined (°C)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty ±(°C)
20.00	20.06	20.2	0.1	0.31
25.00	25.04	25.4	0.4	0.31
30.00	30.04	30.3	0.3	0.31

Table 2: The results of calibration of relative humidity at 23 °C are reported in table below.
Calibration Range: 35%RH to 70%RH

Air Temperature (°C)	Standard Reading (%RH)	UUC Reading (%RH)	Error (%RH)	Uncertainty ±(%RH)
23.03	34.75	34	-1	1.0
23.03	44.71	43	-2	1.3
23.05	59.61	58	-2	1.8
23.04	69.59	67	-3	1.8

UUC*: Unit Under Calibration

End of Certificate of Calibration

JIRANATEE ASSOCIATES CO.,LTD.

Jiranatee Associates Co., Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300112-8** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Burette
Manufacturer : ISOLAB Class : A
Capacity : 25 ml Graduation : 0.05 ml
ID No. : EM-MBR10002/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1014.5 mbar.

Date of Received : 05 February 2025
Date of Calibration : 10 February 2025
Date of Issue : 10 February 2025
Calibrated by : Wipa Tovadee

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241003	67-200410-2	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by : _____

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300112-8**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 38.96 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
5	5.0000
15	14.9944
25	24.9967

Uncertainty of measurement with in ± 0.0066 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

ilac-MRA

THAILAND

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-2** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Cylinder
Manufacturer : DURAN Class : A
Capacity : 100 ml Graduation : 1 ml
ID No. : CY100/01

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.6 mbar.

Date of Received : 05 February 2025

Date of Calibration : 10 February 2025

Date of Issue : 10 February 2025

Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	67-200410-1	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by : _____
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-2**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
50	50.22
100	100.30

Uncertainty of measurement with in ± 0.063 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

ilac-MRA
NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-1** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Cylinder
Manufacturer : FAVORIT Class : A
Capacity : 50 ml Graduation : 1 ml
ID No. : CY50/01

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.6 mbar.

Date of Received : 05 February 2025
Date of Calibration : 10 February 2025
Date of Issue : 10 February 2025
Calibrated by : Arcerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	67-200410-1	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-1**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
50	50.32

Uncertainty of measurement with in ± 0.054 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-3** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Cylinder
Manufacturer : Borosil Class : A
Capacity : 500 ml Graduation : 5 ml
ID No. : 0334-58

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.6 mbar.

Date of Received : 05 February 2025
Date of Calibration : 10 February 2025
Date of Issue : 10 February 2025
Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	67-200410-1	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by : _____
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-3**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
500	499.63

Uncertainty of measurement with in ± 0.12 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-1** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Measuring Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 1 ml Graduation : 0.01 ml
ID No. : EM-MER01001/19

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.1 mbar.

Date of Received : 05 February 2025
Date of Calibration : 10 February 2025
Date of Issue : 10 February 2025
Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-1**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 5.22 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
0.1	0.1012
0.5	0.4994
1	0.9903

Uncertainty of measurement with in ± 0.0026 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-2** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Measuring Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 5 ml Graduation : 0.05 ml
ID No. : EM-MER01001/18

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.1 mbar.

Date of Received : 05 February 2025
Date of Calibration : 10 February 2025
Date of Issue : 10 February 2025
Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-2**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 9.60 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
0.5	0.5022
2.5	2.4836
5	4.9838

Uncertainty of measurement with in ± 0.0027 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-3** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Measuring Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 10 ml Graduation : 0.1 ml
ID No. : EM-MER01001/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.1 mbar.

Date of Received : 05 February 2025
Date of Calibration : 10 February 2025
Date of Issue : 10 February 2025
Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by : [redacted]
(Wipa Tovadee)
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-3**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 11.06 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
1	1.0027
5	4.9761
10	9.9770

Uncertainty of measurement with in ± 0.0039 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300112-6** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Pipette
Manufacturer : GLASSCO Class : A
Capacity : 20 ml
ID No. : EM-VPP20201/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.2 mbar.

Date of Received : 05 February 2025
Date of Calibration : 10 February 2025
Date of Issue : 10 February 2025
Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300112-6**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 14.98 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
20	19.9818

Uncertainty of measurement with in ± 0.0064 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

ilac-MRA
THAILAND
NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-4** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Flask
Manufacturer : SCI Class : A
Capacity : 100 ml
ID No. : EM-VPP02501/17

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1010.3 mbar.

Date of Received : 05 February 2025
Date of Calibration : 10 February 2025
Date of Issue : 10 February 2025
Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	67-200410-4	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by : [redacted]
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-4**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
100	99.981

Uncertainty of measurement with in ± 0.018 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-5** **Page : 1 of 2**

Submitted by : Okla Testing & Consulting Service Co.,Ltd.
67/35-36, 3rd Floor, Petchkasem 7/1, Petchkasem Rd.,
Watthapra, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Thailand

Equipment : Volumetric Flask
Manufacturer : Borosil Class : A
Capacity : 500 ml
ID No. : EM-VPP02501/18

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1009.9 mbar.

Date of Received : 05 February 2025
Date of Calibration : 10 February 2025
Date of Issue : 10 February 2025
Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-22

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241002	67-200410-1	02 Jun 2025	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by :

Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-300113-5**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
500	500.04

Uncertainty of measurement with in ± 0.075 ml

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2.00 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑ ๒ ๓ ๗ ๒

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชวีอี จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท เอชวีอี จำกัด จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เอชวีอี จำกัด ขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พร้อมรายชื่อผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และรายการสารมลพิษที่จะทำการวิเคราะห์ ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เอชวีอี จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน มีเลขทะเบียน ว-๓๕๘ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๐๓ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๖ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายเอกลักษณ์ ลีลาบริหาร	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-ค-๐๐๐๑
๒) นางสาวทิพวรรณ วงค์บุญตัน	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-ค-๐๐๐๒
๓) นายพล ม่วงใหญ่	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-ค-๐๐๐๓

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางสาวสุปรียา หล้าอิน	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๑
๒) นางสาวจิราภรณ์ ผงผานอก	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๒
๓) นายธรรมรัตน์ จริยวัฒนสุข	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๓
๔) นางสาวธนภรณ์ ก่ำทา	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๔
๕) นางสาวณัฐรดา คงบัน	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๕
๖) นายฐานันท์ นิภารัตน์	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๖
๗) นายมโนรถ สุดจันทร์	ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๗

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสียและอากาศเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับ...

หนังสือฉบับนี้มีอายุครั้งละ ๓ ปี นับจากวันที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกหนังสือหากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสม [illegible])
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เอชวีอี จำกัด เลขทะเบียน ว-๓๕๘
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑ ๒ ๓ ๗ ๒ ลงวันที่ ๒ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๓๑ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 30 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldicarb	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
2	Aldicarb sulfone	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
3	Aldicarb sulfoxide	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
4	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
5	α-BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
6	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method [1]
7	Carbaryl	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
8	Carbofuran	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
9	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method [1]
10	4,4′-DDD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
11	4,4′-DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
12	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
13	Endosulfan I	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
14	Endosulfan II	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
15	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
16	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
17	Heptachlo Epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method [1]
18	3-Hydroxycarbofuran	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
19	Methiocarb	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
20	Methomyl	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
21	1-Naphthol	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
22	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method [1]
23	Oxamyl	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
24	pH	Electrometric Method [1]
25	Propoxur	High-Performance Liquid Chromatographic Method [1]
26	Sulfide	Iodometric Method [1]
27	Temperature	Laboratory and Field Methods [1]
28	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C [1]
29	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro Kjeldahl Method [1]
30	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C [1]

อากาศเสีย ...

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 1 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Opacity	Ringelmann's Method [2]

เอกสารอ้างอิง

1. APHA, AWWA, WEF.**Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

2. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549. **ราชกิจจานุเบกษา**. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125ง.

DIGITAL CALIBRATION CO.,LTD.
103, Soi Ekachai 132, Ekachai Rd.,
Bang Bon Nuea, Bang Bon, Bangkok 10150
Phone : 02-862-5225-7 Email : Calibration@digitalscale.co.th

NSC – TISI – TIS 17025
CALIBRATION 0262

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificate No. : 24EB 542
Job No. : CI2412-043

Issue Date	: 26 December 2024
Location	: Lab Calibration
Customer Name	: HVE CO., LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeekhan Bangplad Bangkok 10700
Equipment Name	: Electronic Balance
Manufacturer	: SHIMADZU
Model	: ATX224R
Serial No.	: D326005191
ID No.	: -
Weighing Capacity	: 220 g
Resolution	: 0.0001 g
Received Date	: 25 December 2024
Condition of calibrated item	: Good
Calibration Date	: 26 December 2024
Ambient Temperature	: (22 - 28) °C
Relative Humidity	: (30 - 70) %
Atmospheric Pressure	: (990 - 1030) mbar
Procedure Used	: This calibration was conducted by using in-house calibration procedure number CP-B01-01 based on UKAS LAB14 Edition 7 November 2022

Reference Standard :

Instrument	ID No.	Certificate No.	Due date
Weight Set E2 (1 mg to 1 kg)	DCC 0001-13	M2306115S	21-Jun-2026

This certification is traceable to the International System of Unit

Calibrated by : Krissana Thongklang

Approved by : _____

( ) Mr.Chaiyapatr (Laboratory Manager)
( ) Mr.Boonchuay Muenchaisit (Technical Manager)
(✓) Mr.Pisut Nantipawan (Quality Manager)

The Uncertainties are for a Confidence Probability of Approximately 95%.
This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the head of Calibration Laboratory Department.

DIGITAL CALIBRATION CO.,LTD.
103, Soi Ekachai 132, Ekachai Rd.,
Bang Bon Nuea, Bang Bon, Bangkok 10150
Phone : 02-862-5225-7 Email : Calibration@digitalscale.co.th

NSC – TISI – TIS 17025
CALIBRATION 0262

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificate No. : 24EB 542
Job No. : CI2412-043

Result of calibration : Before Adjustment

Nominal Value (g)	True Value (g)	Average Balance Reading (g)	Correction Value (g)	Uncertainty (± g)	Coverage Factor (k)
0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00025	2.00
20	20.00000	20.00000	0.00000	0.00025	2.00
100	100.00001	100.00000	0.00001	0.00025	2.00
200	200.00010	200.00000	0.00010	0.00035	2.00

Adjustment By : Without Calibration

Result of calibration : After Adjustment


1. Repeatability (n = 10 number of measurement)

Nominal Value (g)	Standard deviation of reading (g)
200	0.000042

2. Departure of indication

Nominal Value (g)	True Value (g)	Average Balance Reading (g)	Correction Value (g)	Uncertainty (± g)	Coverage Factor (k)
0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00025	2.00
20	20.00000	20.00000	0.00000	0.00025	2.00
40	39.99999	40.00000	-0.00001	0.00025	2.00
60	59.99997	60.00000	-0.00003	0.00025	2.00
80	79.99996	80.00000	-0.00004	0.00025	2.00
100	100.00001	100.00000	0.00001	0.00025	2.00
120	120.00001	120.00000	0.00001	0.00030	2.00
140	140.00001	140.00000	0.00001	0.00030	2.00
160	159.99998	160.00000	-0.00002	0.00030	2.00
180	179.99998	180.00005	-0.00007	0.00035	2.00
200	200.00010	200.00000	0.00010	0.00035	2.00

3. Eccentric or off-centre loading (Figure. 1)



Nominal Value	100 g
Position 1	Off-Centre
Position 2 (g)	0.00000
Position 3 (g)	-0.00010
Position 4 (g)	0.00000
Position 5 (g)	0.00000
Maximum difference between off-centre loading	0.00010 g

Approved by : _____

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.
The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k, providing a level of confidence of approximately 95%.

-End of report-

SCIMET Co., Ltd.
818/124 Udomsuk Rd., Bangna-Nuea,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Email:scimet2022@gmail.com, Tel: 02 460 9239
https://www.scimet.co.th

NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0454

Certificate No. C17250174

Calibration Certificate

Equipment:	Oven		
Model:	UNB 500	Job No.:	KSMT2501286
Serial No.(or ID):	C507.1007 (012)	Received Date:	28 March 2025
Manufacturer:	Memmert	Issued Date:	28 March 2025
Ventilation Valve:	Closed	Page:	1 of 3
Shelves(pc.):	1		

Customer

HVE Co., Ltd.

603 Soi Charansanitwong 46, Charansanitwong Road Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700

Calibration Place

HVE Co., Ltd. (Laboratory)

603 Soi Charansanitwong 46, Charansanitwong Road Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700

Calibration Date

28 March 2025

Environment Condition

Temperature:	22.0 °C	±	0.4	°C
Humidity:	55.1 %RH	±	3.5	%RH

The Method used

In-house method, WI17, based on G-20-1/02-08 (E)

Traceability

This certificate is traceable to the SI Units maintained by National Institute of Metrology (NIMT), Thailand through SCIMET Co. Ltd. Certificate No. C23250016

This certificate is issued the units of measurement according to the International System of Units (SI). It provides traceability of measurement to international or national standard or other recognized national standard laboratories.

The measurement uncertainty stated is the expanded uncertainty which is obtained from the standard uncertainty multiplied by the coverage factor (k=2) to provide a level of confidence of approximately 95%. It is determined in accordance with the Guide to Expression of Uncertainty in Measurement (GUM).

These results may be affected by deviations from specified conditions. The results relate only to the items tested, calibrated or sampled. The report shall not be reproduced except in full without approval of SCIMET Co., Ltd.


Person in charge

Authorized signatory

Condition of reference standards instruments:

Instruments	Model	S/N or ID.	Certificate No.	Due Date
Datalogger 1	34972A	MY59003249	C23250016	30-Jan-2026

Condition of Calibration item : In Condition



Standard Installation Locations

Volume (Calibration Zone)= 6 (Liters)

Inside chamber:	W = 56 (cm)	D = 40 (cm)	H = 48 (cm)
Standard Locations (#1, #2, #3, #4):	w = 20 (cm)	d = 10 (cm)	h = 15 (cm)
Standard Locations (#5, #6, #7, #8):	w = 20 (cm)	d = 10 (cm)	h = 15 (cm)

#9: Geometric center of the chamber

Position of Std	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9
Channel of Logger	101	102	103	104	105	106	107	108	109

Definitions

Indicating Temperature: The average reading of indicating device which forms the integral part of the enclosure.

Measured Temperature: The average reading of standards at any positions or location.

Measured Uniformity: The maximum difference of measured temperatures between of any probes and the measured temperature at the reference location which are observed at same time or at close observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity with the chamber at steady-state. The reference probe is preferably located in the geometric center of the chamber.

Measured Stability: The one-half of greatest maximum difference of measured temperatures at any one probe.

Overall Variation: The difference of maximum and minimum measured temperatures throughout observation time.

Calibration Results:

Without adjustment

Measurement Temperature at Spread Locations, Indicating of Unit Under Calibration: 105.5 °C

Locations	Measured Temperature (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
#1	104.47	0.47	0.39
#2	104.43	0.43	0.39
#3	104.38	0.38	0.39
#4	104.34	0.34	0.39
#5	103.17	-0.83	0.39
#6	103.31	-0.69	0.39
#7	103.20	-0.80	0.39
#8	103.25	-0.75	0.39
#9	103.93	-0.07	0.39

Temperature Distribution

Desired (°C)	Setting (°C)	Indicating (°C)	Measured Temperature at Spread Locations (°C)									Uncertainty (± °C)*
			#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	
104.0	105.5	105.5	104.47	104.43	104.38	104.34	103.17	103.31	103.20	103.25	103.93	0.39

Chamber Characterization

Indicating (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (± °C)	Overall Variation (°C)
105.5	0.83	0.13	1.48

Note: * Maximum uncertainty of the each position

The End of Certificate

Statements of conformity:

This conformity certificate documents the validity of the following statements of conformity based on the measurement results of corresponding calibration certificate:

The correction of indication determined during calibration are under given measurement and environmental conditions and considering the expanded measurement uncertainty (coverage probability 95%) within the specification. The given measurement uncertainty already includes other all effects by according to the standard method, G20-1/02-08(E). Therefore, those parameters have not

Tolerance and Decision rules:

Assessment of the conformity of the measurement device are done based on direct comparison of the relevant measurement results with the tolerances and decision rule are prescribed by the customer.

Decision rule :

- ☐ Choice A — Binary Statement for Simple Acceptance Rule (w = 0), Specific Risk < 50% PFA.
- ☑ Choice B — Non-binary statement with guard band (w = 1 U), Pass or Fail Specific Risk < 2.5% PFA and Condition Pass or Condition Fail Specific Risk < 50% PFA.
- ☐ Choice C — Customer defined, Customers may define arbitrary multiple of r to have applied as guard band (w = r U) .

; PFA: Probability of False Accept

SCIMET CO.,LTD. บริษัท ซายน์เมท จำกัด

(Mr. Thalerngkeat Poungngam)

Authorized signatory

Without adjustment

Desired Temperature : 104.0°C **Tolerances : 1.0 °C**


Measurement Temperature at Spread Locations, Indicating of Unit Under Calibration: 105.5 °C


Locations	Measured (°C)	Correction of UUC. (°C)	Guard band (W) (± °C)	Tolerance (± °C)	Conformity
#1	104.47	0.47	0.39	1.0	Pass
#2	104.43	0.43	0.39	1.0	Pass
#3	104.38	0.38	0.39	1.0	Pass
#4	104.34	0.34	0.39	1.0	Pass
#5	103.17	-0.83	0.39	1.0	Condition Pass
#6	103.31	-0.69	0.39	1.0	Condition Pass
#7	103.20	-0.80	0.39	1.0	Condition Pass
#8	103.25	-0.75	0.39	1.0	Condition Pass
#9	103.93	-0.07	0.39	1.0	Pass

Correction of UUC.* = Measured Temperature - Desired Temperature

The validity of the statements of conformity cannot be guaranteed for different places of use, environmental conditions or improper use.

The End of Statements of Conformity


Corr_Distribution & Max_Measurement Uncertainty
Job_No. KSMT2501286
Without adjustment
Correction (°C)
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
-5.0
-6.0
-7.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
UUC (°C)
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
Uncer (+)
Uncer (-)
Lower Acceptance limit
Upper Acceptance limit
Lower Specification
Upper Specification


Temperature Distribution @ 104.0°C
Job_No. KSMT2501286
Without adjustment
Std(°C)
111.0
110.0
109.0
108.0
107.0
106.0
105.0
104.0
103.0
102.0
101.0
100.0
99.0
98.0
97.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Time (Interval= 15 sec)
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
Lower Acceptance limit
Upper Acceptance limit
Lower Specification
Upper Specification

SCIMET Co., Ltd.
818/124 Udomsuk Rd., Bangna-Nuea,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Email:scimet2022@gmail.com, Tel: 02 460 9239
https://www.scimet.co.th

NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0454

Certificate No. C17250320

Calibration Certificate

Equipment:	Oven		
Model:	UNB500	Job No.:	KSMT2502204
Serial No.(or ID):	C507.1007 (012)	Received Date:	09 June 2025
Manufacturer:	Memmert	Issued Date:	10 June 2025
Ventilation Valve:	Closed	Page:	1 of 3
Shelves(pc.):	1		

Customer

HVE Co., Ltd.
603 Soi Charansanitwong 46, Charansanitwong Road Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700

Calibration Place

HVE Co., Ltd. (Laboratory)
603 Soi Charansanitwong 46, Charansanitwong Road Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700

Calibration Date

09 June 2025

Environment Condition

Temperature:	24.3 °C	±	0.9	°C
Humidity:	60.6 %RH	±	4.5	%RH

The Method used

In-house method, WI17, based on G-20-1/02-08 (E)

Traceability

This certificate is traceable to the SI Units maintained by National Institute of Metrology (NIMT), Thailand through SCIMET Co.,Ltd. Certificate No. C23250016

This certificate is issued the units of measurement according to the International System of Units (SI). It provides traceability of measurement to international or national standard or other recognized national standard laboratories.

The measurement uncertainty stated is the expanded uncertainty which is obtained from the standard uncertainty multiplied by the coverage factor (k=2) to provide a level of confidence of approximately 95%. It is determined in accordance with the Guide to Expression of Uncertainty in Measurement (GUM).

These results may be affected by deviations from specified conditions. The results relate only to the items tested, calibrated or sampled. The report shall not be reproduced except in full without approval of SCIMET Co., Ltd.

(Mr. Siwapan Srijan)
Person in charge


SCIMET CO.,LTD
บริษัท ซายน์เมท จำกัด

(Mr. Thalerngkeat Poungngam)
Authorized signatory

Condition of reference standards instruments:

Instruments	Model	S/N or ID.	Certificate No.	Due Date
Datalogger 1	34972A	MY59003249	C23250016	30-Jan-2026

Condition of Calibration item : In Condition



Standard Installation Locations

Volume (Calibration Zone)= 13 (Liters)

Inside chamber:	W = 56 (cm)	D = 40 (cm)	H = 48 (cm)
Standard Locations (#1, #2, #3, #4):	w = 10 (cm)	d = 10 (cm)	h = 15 (cm)
Standard Locations (#5, #6, #7, #8):	w = 10 (cm)	d = 10 (cm)	h = 15 (cm)

#9: Geometric center of the chamber

Position of Std	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9
Channel of Logger	101	102	103	104	105	106	107	108	109

Definitions

Indicating Temperature: The average reading of indicating device which forms the integral part of the enclosure.

Measured Temperature: The average reading of standards at any positions or location.

Measured Uniformity: The maximum difference of measured temperatures between of any probes and the measured temperature at the reference location which are observed at same time or at close observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity with the chamber at steady-state. The reference probe is preferably located in the geometric center of the chamber.

Measured Stability: The one-half of greatest maximum difference of measured temperatures at any one probe.

Overall Variation: The difference of maximum and minimum measured temperatures throughout observation time.

Calibration Results:

Without adjustment

Measurement Temperature at Spread Locations, Indicating of Unit Under Calibration: 182.5 °C

Locations	Measured Temperature (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
#1	181.64	1.64	0.87
#2	181.67	1.67	0.87
#3	180.83	0.83	0.87
#4	180.69	0.69	0.87
#5	175.35	-4.65	0.88
#6	175.72	-4.28	0.97
#7	176.01	-3.99	0.89
#8	175.84	-4.16	0.90
#9	178.23	-1.77	0.87

Temperature Distribution

Desired (°C)	Setting (°C)	Indicating (°C)	Measured Temperature at Spread Locations (°C)									Uncertainty (± °C)*
			#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	
180.0	182.5	182.5	181.64	181.67	180.83	180.69	175.35	175.72	176.01	175.84	178.23	0.97

Chamber Characterization

Indicating (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (± °C)	Overall Variation (°C)
182.5	3.54	0.38	6.54

Note: * Maximum uncertainty of the each position

The End of Certificate

บริษัท ซายน์เมท จำกัด (SCIMET CO., LTD.)
818/124 Udomsuk rd., Bangna-Nuea, Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Email: scimet2022@gmail.com, Tel: 02 460 9239

Statements of conformity:

This conformity certificate documents the validity of the following statements of conformity based on the measurement results of corresponding calibration certificate:

The correction of indication determined during calibration are under given measurement and environmental conditions and considering the expanded measurement uncertainty (coverage probability 95%) within the specification. The given measurement uncertainty already includes other all effects by according to the standard method, G20-1/02-08(E). Therefore, those parameters have not

Tolerance and Decision rules:

Assessment of the conformity of the measurement device are done based on direct comparison of the relevant measurement results with the tolerances and decision rule are prescribed by the customer.

Decision rule : ☑ Choice A Binary Statement for Simple Acceptance Rule (w = 0), Specific Risk < 50% PFA.

☐ Choice B Non-binary statement with guard band (w = 1 U), Pass or Fail Specific Risk < 2.5% PFA and Condition Pass or Condition Fail Specific Risk < 50% PFA.

☐ Choice C Customer defined, Customers may define arbitrary multiple of r to have applied as guard band (w = r U) .

; PFA: Probability of False Accept

SCIMET CO.,LTD บริษัท ซายน์เมท จำกัด

(M

Without adjustment

Desired Temperature : 180.0°C **Tolerances : 2.0 °C**

Measurement Temperature at Spread Locations, Indicating of Unit Under Calibration: 182.5 °C


Locations	Measured (°C)	Correction of UUC. (°C)	Guard band (W) (± °C)	Tolerance (± °C)	Conformity
#1	181.64	1.64	0	2.0	Pass
#2	181.67	1.67	0	2.0	Pass
#3	180.83	0.83	0	2.0	Pass
#4	180.69	0.69	0	2.0	Pass
#5	175.35	-4.65	0	2.0	Fail
#6	175.72	-4.28	0	2.0	Fail
#7	176.01	-3.99	0	2.0	Fail
#8	175.84	-4.16	0	2.0	Fail
#9	178.23	-1.77	0	2.0	Pass


Correction of UUC.* = Measured Temperature - Desired Temperature

The validity of the statements of conformity cannot be guaranteed for different places of use, environmental conditions or improper use.

The End of Statements of Conformity

บริษัท ซายน์เมท จำกัด (SCIMET CO., LTD.)
818/124 Udomsuk rd., Bangna-Nuea, Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Email: scimet2022@gmail.com, Tel: 02 460 9239


Corr_Distribution & Max_Measurement Uncertainty
Job_No. KSMT2502204
Without adjustment
Correction (°C)
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0
-6.0
-8.0
-10.0
-12.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0
UUC (°C)
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
Uncer (+)
Uncer (-)
Lower Acceptance limit
Upper Acceptance limit
Lower Specification
Upper Specification


Temperature Distribution @ 180.0°C
Job_No. KSMT2502204
Without adjustment
Std(°C)
192.0
190.0
188.0
186.0
184.0
182.0
180.0
178.0
176.0
174.0
172.0
170.0
168.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Time (Interval= 15 sec)
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
Lower Acceptance limit
Upper Acceptance limit
Lower Specification
Upper Specification

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-400210-7**

Submitted by : HVE Co., Ltd.
603 Soi Jarunsanitwong 46, Jarunsanitwong Road, Bangyeekun, Bangplad, Bangkok 10700

Equipment : Temperature controlled enclosure (Incubator)
Manufacturer : Lovibond Model : TC 445 S
Range : N/A °C Resolution : 0.1 °C
Serial No. : 0515/001080 ID No. : 112

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory, HVE Co., Ltd.
Ambient Temperature : (22.5 to 23.0) °C
Relative Humidity : (60 to 65) %
Line Voltage : (229.0 to 230.0) V

Date of Received : 17 April 2025
Date of Calibration : 17 April 2025
Date of Issue : 25 April 2025
Calibrated by : Permpon Chanpu
Calibration Method : CAL-M4004, TLAS G-20
The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units
Standard Digital Thermometer with RTD Probe

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400029 & 400043	67-400585-1	26 Apr 2025	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by : _____
(Permpon Chanpu)
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration


Certificate No. : 68-400210-7

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

This instrument was setting air ventilation at position 0 (close)



Inside of Chamber
W = 0.65 m
D = 0.60 m
H = 1.50 m
Capacity = 0.59 m^3

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.									Uncertainty (±°C)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20.0	20.7	20.7	20.15	20.03	20.13	20.08	20.02	20.09	20.04	20.10	20.01	0.42

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)	Overall Variation (°C)
20.0	20.7	20.7	0.26	0.18	0.41

Remark The uncertainty is not combine uniformity of the air chamber

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-400210-6**

Submitted by : HVE Co., Ltd.
603 Soi Jarunsanitwong 46, Jarunsanitwong Road, Bangyeekun, Bangplad, Bangkok 10700

Equipment : Temperature controlled enclosure (Incubator)
Manufacturer : Lovibond Model : ET636-6
Range : N/A °C Resolution : 0.1 °C
Serial No. : 6686 0707 ID No. : 011

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory, HVE Co., Ltd.
Ambient Temperature : (22.5 to 23.0) °C
Relative Humidity : (60 to 65) %
Line Voltage : (229.0 to 230.0) V

Date of Received : 17 April 2025
Date of Calibration : 17 April 2025
Date of Issue : 25 April 2025
Calibrated by : Permpon Chanpu
Calibration Method : CAL-M4004, TLAS G-20
The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units
Standard Digital Thermometer with RTD Probe

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400029 & 400048	68-400063-1	01 Aug 2025	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by : _____
( )
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration


Certificate No. : 68-400210-6

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

This instrument was setting air ventilation at position 0 (close)



Inside of Chamber

W = 0.53 m

D = 0.43 m

H = 1.40 m

Capacity = 0.32 m^3

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.									Uncertainty (±°C)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20.0	21.0	21.0	20.23	20.28	20.26	20.19	20.12	20.08	19.89	19.81	19.96	0.41

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)	Overall Variation (°C)
20.0	21.0	21.0	0.34	0.16	0.77

Remark The uncertainty is not combine uniformity of the air chamber

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-420036-2**

Submitted by : HVE Co., Ltd.
603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road, Bangyeekun, Bangplad, Bangkok 10700

Equipment : pH Meter with electrode
pH meter
Manufacturer : Hanna Model : HI 2211
Range : N/A pH Resolution : 0.01 pH
Serial No. : 08376721 ID No. : N/A
Electrode
Model : HI 1131 Serial No. : 084809EN

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory, HVE Co., Ltd.
Ambient Temperature : (24.5 to 25.0) °C
Relative Humidity : (45 to 50) %

Date of Received : 18 April 2025

Date of Calibration : 18 April 2025

Date of Issue : 24 April 2025

Calibrated by : Permpon Chanpu

Calibration Method : In-house method CAL-M4201 direct measurement by using standard voltage calibrator and using certified reference material (CRM)

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

1. Multiproduct Calibrator

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400005	SG-E-00307/66	23 Aug 2025	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

2. Certified Reference Material (CRM)

pH	Cert. No.	Lot No.	Exp. Date	Traceability
4.008	61314276	1081108	28 Feb 2027	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025
6.965	61318175	1081110	28 Feb 2026	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025
10.010	61325043	1081109	28 Feb 2026	CPA Chem Ltd. Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025

Approved by _____
(Permpon Chanpu)
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-420036-2

Result of Calibration :

UUC Condition As-Received : Good

Function : Electrical measurement

pH meter

Performing standard curve by Multiproduct Calibrator at pH (4,7) and (7,10)

Adjustment Curve at nominal pH	Applied Voltage (mV)	Nominal Value (pH)	UUC Reading		Correction (mV)	Uncertainty (± mV)
			(pH)	(mV)		
4, 7	177.4800	4	4.00	177.3	0.2	0.12
	0.0000	7	7.00	-0.1	0.1	0.086
7,10	0.0000	7	7.00	-0.1	0.1	0.086
	-177.4800	10	10.00	-177.4	-0.1	0.12

Function : pH meter with electrode

Performing a three - buffer standard curve using buffer nominal pH (4,7) and (7,10)

Adjustment Curve at nominal pH	Standard Buffer (pH)	UUC Reading (pH)	Correction (pH)	Uncertainty (± pH)
4, 7	4.008	4.01	0.00	0.0097
	6.965	7.01	-0.04	0.011
7, 10	6.965	7.01	-0.04	0.011
	10.010	10.01	0.00	0.014

Remark

UUC : Unit Under Calibration

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurment was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 , providing a level of confidence of approximately 95%

- oOo -

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : **68-400231-2** **Page : 1 of 2**

Submitted by : HVE Co., Ltd.
603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road, Bangyeekun, Bangplad, Bangkok 10700

Equipment : Temperature Indicator with Thermistor Probe

Temperature Indicator

Manufacturer :	Hanna	Model :	HI 2211
Range :	N/A °C	Resolution :	0.1 °C
Serial No. :	08376721	ID No. :	N/A

Thermistor probe

Model :	N/A	Sheath Material :	Stainless
Diameter :	3 mm.	Length :	100 mm.
Serial No. :	TH036368	ID No. :	N/A

Environment : On site calibration was carried out at the Laboratory, HVE Co., Ltd.

Ambient Temperature	:	(24.5 to 25.0) °C
Relative Humidity	:	(45 to 50) %
Line Voltage	:	(229.0 to 230.0) VAC

Date of Received : 18 April 2025
Date of Calibration : 18 April 2025
Date of Issue : 24 April 2025
Calibrated by : Permpon Chanpu

Calibration Method : This instrument was calibrated by In-house method comparison technique CAL-M4003 by compared with PRT in the liquid bath at the constant controlled temperature.
The temperature scale used was based on ITS-90

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

1. Platinum Resistance Thermometer (PRT)

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400002	TT-0095-24	01 Jul 2026	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

2. Standard Digital Thermometer

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400033	24E633	21 Feb 2026	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by : _____
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This cerificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 68-400231-2

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

Immersion Depth (mm.)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (±°C)
130	25.002	24.8	0.2	0.19

Remark

UUC : Unit Under Calibration

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 , providing a level of confidence of approximately 95%

- oOo -

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)

CORPORATE SERVICES 3 : EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES

534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250

TEL. 0-2717-3000 FAX. 0-2719-9484

Certificate of Testing

Equipment :	DO Meter
Manufacturer :	Digicon
Model :	DO-552SD
Serial No. :	AG.35318
ID No. :	-
Received Date :	01 April 2025
Test Date :	02 April 2025
Reference :	2504-0013DN-1
Submitted by :	HVE Co.,Ltd 603 Soi Jarransanitwong 46, Jarransanitwong Road, Bang Yi Khan, Bang Phlat Bangkok 10700
Laboratory Condition :	Temperature (25 ± 5) °C Humidity (50 ± 20) %
Test Procedure :	In - house method : CP-CH9 by Comparison Technique with Azide Modification Method
Tested by :	Walalak Sirithean
Approved by :	Saithip Approved Signatory

( ) Chakrit Waewwanjua
( ) Ponpan Paipim
(✓) Saithip Meangmai

Issue Date : 3 April 2025

Condition of this result of calibration

1. Reference Standard Instruments :
   This certification is traceable to the International System of Unit through the reference standards laboratory of Industrial Calibration Center, Technology Promotion Association (Thailand-Japan).

Instruments	Serial No.	ID No.	Certificate No.	Due Date
1. Burette	-	130BU10	25CG1126	18 Mar 2027
2. Balance	14233821	110RC001	24MM131	04 July 2025

2. Standard Material :-

Material	Manufacturer	Lot.No.	Assay
Sodium Thiosulfate 5-Hydrate AR	KEMAUS	2203162447	99.6%

Result : **Dissolved Oxygen Meter Adjustment With Air 100 %**
Dissolved Oxygen Probe No.: 07-07

Titration Method (Azide Modification Method) (mg/L)	**DO Meter Reading** (mg/L)	**Standard Deviation** (mg/L)
8.20	8.1	0.045

This report was certified only for the instrument we tested.It is allowable to use for study Intend to use for advertising and referral purpose is prohibited.This report may not be reproduced other in full, without written approval of the laboratory

-o0o-

BECTHAI BANGKOK EQUIPMENT & CHEMICAL CO., LTD.
CALIBRATION LABORATORY
99/9 Moo 2, Maha Sawat, Phutthamonthon, Nakhon Pathom. 73170. Thailand. Tel: +66 3424 5299 Fax: +66 3424 5250
E-mail: bkk@becthai.com Website: www.becthai.com

NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0131

Certificate No. : CAL-24-567

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Equipment	:	Spectrophotometer
Manufacturer	:	Thermo Scientific
Model	:	Genesys 10S UV-VIS
Serial No.	:	2L9Q310003
ID No.	:	071
Customer	:	HVE CO., Ltd.
	:	603 Soi Jarunsanitwong 46, Jarunsanitwong Road,
	:	Bangyeekun, Bangplad, Bangkok 10700
Location	:	แผนกน้ำบริโภค
Date of Receipt	:	18 November 2024
Date of Calibration	:	18 November 2024
Date of Issue	:	19 November 2024
Ambient Temperature	:	(25±10) °C
Relative Humidity	:	(60±20) %
Condition As-Received	:	Used Item

Calibrated by

Mr.Somphop Duangnguan

Calibration Engineer

(Ms. Jintana Sangthaijaroenlap)

Calibration Manager

The reported expended uncertainty of measurement was based on a combined standard uncertainty multiplied by a coverage factor *k* providing a level of confidence of appoximately 95%.

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the head of Calibration Laboratory.

Indicated values are valid for the state of the Spectrophotometer at the time of calibration only.

BECTHAI BANGKOK EQUIPMENT & CHEMICAL CO., LTD.
CALIBRATION LABORATORY
99/9 Moo 2, Maha Sawat, Phutthamonthon, Nakhon Pathom. 73170. Thailand. Tel: +66 3424 5299 Fax: +66 3424 5250
E-mail: bkk@becthai.com Website: www.becthai.com

NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0131

CALIBRATION REPORT

Conditions of this result of calibration

1. Reference Standard Material :

Material	Model	Serial No.	Cert.No.	Due date
Holmium Glass Filter	RM-HG	24563	109211	13 February 2025
Didymium Glass Filter	RM-DG	24562	109212	13 February 2025
Neutral Density Filter	RM-1N2N3N	24568	109249	14 February 2025
Potassium Dichromate Solution	RM-06	24567	109222	13 February 2025

2. Traceability : This certification is traceable to the International System of Unit maintained at;

The Starna Scientific Ltd. Accredited Calibration Laboratory No. 0659.

3. Method of calibration :

The calibration procedure was carried out according to ASTM E275-08 (2022) and ASTM E925-09 (2014).

4. Result of calibration :

(✓) without adjustment ( ) after adjustment

5. Equipment Specifications:

Spectral Bandwidth :	1.8	nm
Data Interval :	0.1	nm
Scan Speed :	Slow	nm/min

BECTHAI BANGKOK EQUIPMENT & CHEMICAL CO., LTD.
CALIBRATION LABORATORY
99/9 Moo 2, Maha Sawat, Phutthamonthon, Nakhon Pathom. 73170. Thailand. Tel: +66 3424 5299 Fax: +66 3424 5250
E-mail: bkk@becthai.com Website: www.becthai.com

NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0131

CALIBRATION REPORT

Wavelength Calibration

Certified Values of Reference Material	Nominal Value (nm)	UUC*Reading (nm)	Error (nm)	Uncertainty of Measurement (± nm)	*k* Factor
361.00	361.00	360.7	-0.27	0.13	2.00
536.66	536.66	536.6	-0.09	0.13	2.00
879.27	879.27	879.8	0.51	0.13	2.00

Photometric Calibration for Visible

Wavelength (nm)	Certified Values of Reference Material (A)	UUC* Reading (A)	Error (A)	Uncertainty of Measurement (± A)	*k* Factor
420.0	Zero	0.000	0.0000	0.0028	2.00
	0.5835	0.588	0.0045	0.0045	2.00
	0.725	0.726	0.0010	0.0045	2.00
	1.0367	1.038	0.0013	0.0045	2.00
440.0	Zero	0.000	0.0000	0.0028	2.00
	0.5662	0.567	0.0008	0.0045	2.00
	0.7106	0.709	-0.0016	0.0045	2.00
	1.0159	1.014	-0.0019	0.0045	2.00
465.0	Zero	0.000	0.0000	0.0028	2.00
	0.5257	0.529	0.0033	0.0045	2.00
	0.6682	0.669	0.0008	0.0045	2.00
	0.9547	0.955	0.0003	0.0045	2.00
546.1	Zero	0.000	0.0000	0.0028	2.00
	0.5226	0.524	0.0014	0.0045	2.00
	0.6939	0.693	-0.0009	0.0045	2.00
	0.9919	0.991	-0.0009	0.0045	2.00
590.0	Zero	0.000	0.0000	0.0028	2.00
	0.5567	0.558	0.0013	0.0045	2.00
	0.7502	0.749	-0.0012	0.0045	2.00
	1.0732	1.071	-0.0022	0.0045	2.00
635.0	Zero	0.000	0.0000	0.0028	2.00
	0.5643	0.565	0.0007	0.0045	2.00
	0.7299	0.729	-0.0009	0.0045	2.00
	1.0437	1.043	-0.0007	0.0045	2.00

Remark : Each individual filter is measured against the empty filter holder (blank) used to zero the Spectrophotometer.

Note:

UUC* : Unit Under Calibration

BECTHAI BANGKOK EQUIPMENT & CHEMICAL CO., LTD.
CALIBRATION LABORATORY
99/9 Moo 2, Maha Sawat, Phutthamonthon, Nakhon Pathom. 73170. Thailand. Tel: +66 3424 5299 Fax: +66 3424 5250
E-mail: bkk@becthai.com Website: www.becthai.com

NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0131

CALIBRATION REPORT

Photometric Calibration for UV

Wavelength (nm)	Certified Values of Reference Material (A)	UUC* Reading (A)	Error (A)	Uncertainty of Measurement (± A)	*k* Factor
235.0	Zero	0.000	0.0000	0.0050	2.00
	0.7385	0.738	-0.0005	0.0081	2.00
257.0	Zero	0.000	0.0000	0.0050	2.00
	0.8556	0.851	-0.0046	0.0081	2.00
313.0	Zero	0.000	0.0000	0.0050	2.00
	0.2882	0.286	-0.0022	0.0081	2.00
350.0	Zero	0.000	0.0000	0.0050	2.00
	0.6346	0.632	-0.0026	0.0081	2.00

Remark : The Potassium Dichromate Filled cells are measured against a Perchloric acid blank.

Note:

UUC* : Unit Under Calibration

- End of Report -

ภาคผนวก 8

เอกสารการฝึกซ้อมดับเพลิง



ที่ กท ๑๘๐๕/๓๖๐๙ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗๗/๑ ถนนพระราม ๖ กทม.๑๐๔๐๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. วุฒิบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของอาคาร ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงาน นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖



ที่ กท ๑๘๐๕/๓๖๑๐ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗๗/๑ ถนนพระราม ๖ กทม.๑๐๔๐๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของนิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖

แบบ กภ.รง.๒

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย
วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐ ๙๙๔๐ ๐๐๑๖๐ ๑๕ ๑

ใบอนุญาตเลขที่ ~~๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑~~ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

E-mail fireinspectionbma@gmail.com

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย √ ในช่อง ◯)

(✓) กรณีสถานประกอบกิจการเดียวชื่อสถานประกอบกิจการ นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท

ประเภทกิจการ อาคารที่พักอาศัย

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐๒ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท

แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ - โทรสาร -

E-mail -

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๓๒ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๓๒ คน

ชาย ๒๓ คน หญิง ๙ คน ใช้เวลาในการฝึกซ้อม ๑๐ นาที

◯ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร

E-mail

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๓. ชื่อสถานประกอบกิจการ
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)

๒. รายชื่อวิทยากร

๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลง [redacted] าต

วันที่ ..... เดือน ๒๘ ๓๑ ๒๕๖๗ พ.ศ. .....

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีตราประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กภ.รง.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บันทึกการฝึกอบรม

<u>เรื่อง การฝึกอบรม "การซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟประจำปี 2567"</u>

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.

<u>วิทยากร/ผู้สอน โดย ทีมวิทยากรบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</u>

<u>(ผู้รับการฝึกต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหลักสูตร)</u>

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย/หน่วยงาน	บัตรประชาชน	ลายเซ็น เช้า 09.00-12.00
1	คุณจุติพร คุ้มครอง	ผู้จัดการอาคาร	สิริ แอท สุขุมวิท	1 7699 00055 83 9	
2	คุณอาทิตยา โมสีบแสน	ธุรการ	สิริ แอท สุขุมวิท	1 1196 00005 75 1	
3	คุณภูวดล จันทร์แสง	ธุรการ	สิริ แอท สุขุมวิท	1 2501 00247 41 1	
4	คุณวชิราภรณ์ ชัยนิคม	ธุรการ	สิริ แอท สุขุมวิท	1 4118 00193 003	
5	คุณปิยะพงษ์ พาอ่อน	หัวหน้าช่างเทคนิค	สิริ แอท สุขุมวิท	3 1201 00020 86 4	
6	คุณกฤษณกร ภูยอดนิล	ช่างเทคนิค	สิริ แอท สุขุมวิท	1 4612 00173 09 5	
7	คุณพงศ์พิสุทธิ์ เนืองนิตย์	ช่างเทคนิค	สิริ แอท สุขุมวิท	1 1002 01365 24 1	
8	นายจักรพันธ์ ชัยอ้าย	ช่างเทคนิค	สิริ แอท สุขุมวิท	1 5211 00054 86 7	
9	คุณอภิรักษ์ อ่วมพิทักษ์	ช่างเทคนิค	สิริ แอท สุขุมวิท	1 1007 03309 07 0	
10	นายจิรายุส ถานาเรือ	สายตรวจ รปภ.	สิริ แอท สุขุมวิท	1 9698 00089 01 2	
11	นายเจ๊ะราวี ดอเล๊าะห์	หัวหน้าชุด รปภ.	สิริ แอท สุขุมวิท	1 9612 00008 77 4	
12	นายอัมรัน อยู่นุ	หัวหน้าชุด รปภ.	สิริ แอท สุขุมวิท	1 9006 01150 22 8	
13	นางวิรัตน์ คำมารี	รปภ.	สิริ แอท สุขุมวิท	3 6205 00545 81 1	
14	นายมูฮัมหมัดรอมือซี กานุงมิง	รปภ.	สิริ แอท สุขุมวิท	1 9405 00001 61 8	
15	นายฮาราม สาและ	รปภ.	สิริ แอท สุขุมวิท	1 9098 02696 12 9	
16	นายมูฮัมหมัด มะแซ	รปภ.	สิริ แอท สุขุมวิท	1 9403 00209 72 0	
17	นายซูลกีฟลี หะยีดอเลง	รปภ.	สิริ แอท สุขุมวิท	1 9404 00095 36 0	
18	นายอารีฟีน รอยิง	รปภ.	สิริ แอท สุขุมวิท	1 9505 00263 48 5	
19	นายอับดุลเลาะ ซูยี	รปภ.	สิริ แอท สุขุมวิท	1 9612 00098 62 5	
20	นางสาวธัญญารัตน์ หวาง	หัวหน้าแม่บ้าน	สิริ แอท สุขุมวิท	3 4018 00079 15 1	
21	นาย ซอ เทีด วิน (อุ้ย)	พ่อบ้าน	สิริ แอท สุขุมวิท	0 0102 71185 61 9	
22	นาย อ่อง ซอ โม (ซอ)	พ่อบ้าน	สิริ แอท สุขุมวิท	0 0101 01431 80 5	
23	นาย ซอ นาย วิน (วิน)	พ่อบ้าน	สิริ แอท สุขุมวิท	TH2210130765	
24	นางสาว เหมียน ตู วิน (ตูตู้)	แม่บ้าน	สิริ แอท สุขุมวิท	CC7836946	
25	นางสาว หนิว นิ รัต (น้อย)	แม่บ้าน	สิริ แอท สุขุมวิท	6 6510 60222 10 8	
26	นาง ซูท มา ยา (ก๊ต้า)	แม่บ้าน	สิริ แอท สุขุมวิท	0 0101 9121 06 0	
27	นางสาว นิน เว ลิน	แม่บ้าน	สิริ แอท สุขุมวิท	0 0102 91142 72 9	
28	NWET NWET WIN (นวย)	แม่บ้าน	สิริ แอท สุขุมวิท	MG601621	
29	นายอุทัย รุ่งแสง	คนสวน	สิริ แอท สุขุมวิท	1 3317 00042 90 0	

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : _____ ผู้บังคับบัญชาฝ่าย H

วันที่ : _____ วันที่ :

หมายเหตุ ส่งกลับ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลังเสร็จสิ้นการอบรม

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

PLUS +

บริษัท พลัส พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

บันทึกการฝึกอบรม

เรื่อง การฝึกอบรม "การซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟประจำปี 2567"

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.

วิทยากร/ผู้สอน โดย ทีมวิทยากรบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

(ผู้รับการฝึกต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหลักสูตร)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย/หน่วยงาน	บัตรประชาชน	ลายเซ็น เช้า 09.00-12.00
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[redacted]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : _____ ผู้บังคับบัญชาฝ่าย HA : [redacted]

วันที่ : _____ วันที่ : _____

หมายเหตุ ส่งกลับ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลังเสร็จสิ้นการอบรม

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ช = 23 หญ = 9

วุฒิบัตรเลขที่ สปภ.(ถปก.๒) ๑๒๔๗/๒๕๖๗

กรุงเทพมหานคร

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐๒ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๒ คน

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๗

[redacted]

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

แบบ กภ.จ.๒

การแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย
วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐ ๙ ๙ ๔ ๐ ๐ ๐ ๑ ๖ ๐ ๑ ๕ ๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

E-mail fireinspectionbma@gmail.com

ส่วนที่ ๒ กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย √ ในช่อง ◯)

(√) กรณีสถานประกอบกิจการเดียว

ชื่อสถานประกอบกิจการ นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท

ประเภทกิจการ อาคารที่พักอาศัย

ตั้งอยู่ เลขที่ ๙๐๒ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท

แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ - โทรสาร -

E-mail -

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๒๙ คน ชาย ๑๐ คน หญิง ๑๙ คน

◯ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่ เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร

E-mail

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. หนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๒. รายชื่อวิทยากร

๓. แผนที่ตั้งของสถานที่จัดฝึกอบรม

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ..... อนุญาต

(

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่.....เดือน ๗ ต.ค. ๒๕๖๗ พ.ศ.....

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีตราประทับพร้อมลงนาม

๒. การแจ้งกำหนดการให้บริการแต่ละครั้งต้องแจ้งก่อนการให้บริการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือ หรือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา

๓. การแจ้งกำหนดการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แจ้งตามแบบ กภ.จ.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง

7 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ด้วย นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท ตั้งอยู่เลขที่ 902 ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะดำเนินการฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2567 ณ คอนโด สิริ แอท สุขุมวิท

นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท จึงขอรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่อดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ประสาน ว่าที่ร้อยเอก วชรพงษ์ ศรีสอาด ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 สำนักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เบื้องต้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้การสนับสนุน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท

กำหนดการอบรม การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใน วันเสาร์ที่ 19ตุลาคม 2567

โดย สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย กองปฏิบัติการดับเพลิะและกู้ภัย 2

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

เวลา : 09.00 - 12.00 น.

สถานที่ : 1. ประชุมชี้แจง ห้องฝึกอบรมของบริษัท

2. ฝึกซ้อม สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึก

เวลา	หัวข้อการฝึกอบรม	วิทยากร	สถานที่
08.30 น. 08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียน พิธีเปิดการอบรม	วิทยากรความปลอดภัย	ห้องฝึกอบรม
09.00 - 11.00 น.	ประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง (1) แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ (2) แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ	ว่าที่ร้อยเอกวชรพงษ์ ศรีสอาด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ นายสุรศักดิ์ ดุลย์มา นายอภิรัฐ อะวะดี นายณัฐวุฒิ ศรีภิรมย์	
11.15 เป็นต้นไป (ระยะเวลาตามประเภทกิจการและสถานการณ์ที่จำลองการฝึกปฏิบัติ)	(3) การค้นหาและช่วยเหลือ เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือน เหตุการณ์จริง	พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2	

ผู้ดูแลการฝึกอบรม : นายชาญชัย ทู้ไพเราะ

นิติบุคคลอาคารชุด สิริ แอท สุขุมวิท

