สารบัญ

			หน้า
สารบัญ			**I**
สารบัญรูป			**II**
สารบัญภาพ			**II**
สารบัญตาราง			**III**
บทที่ 1		**บทนำ**	**1-1**
	1.1	รายละเอียดที่ตั้งครงการโดยสังเขป	1-1
	1.2	รายละเอียดโครงการ	1-1
		1.2.1 ลักษณะ ประเภทโครงการ	1-1
		1.2.2 ที่ตั้งโครงการ	1-1
		1.2.3 ขนาดพื้นที่โครงการ	1-5
		1.2.4 ระบบน้ำใช้	1-5
		1.2.5 ระบบไฟฟ้า โทรทัศน์ โทรศัพท์ และป้องกันฟ้าฝ่า	1-5
		1.2.6 ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	1-6
		1.2.7 ระบบบำบัดน้ำเสีย	1-7
		1.2.8 การจัดการมูลฝอย	1-8
		1.2.9 ระบบจราจรภายในโครงการ	1-8
		1.2.10 ระบบรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย	1-9
		1.2.11 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1-9
		1.2.12 พื้นที่สีเขียว	1-9
	1.3	ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน	1-10
	1.4	สถานภาพปัจจุบัน	1-10
	1.5	แผนการดำเนินงาน	1-10
บทที่ 2		**ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**	**2-1**
	2.1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
	2.2	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3		**ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**	**3-1**
	3.1	แผนการดำเนินงาน	3-1
	3.2	การดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
	3.3	วิธีเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์	3-4
	3.4	คุณภาพน้ำทิ้ง	3-5
		3.4.1 คุณภาพน้ำทิ้ง	3-5
		3.4-2 ผลการตรวจวิเคราะห์	3-5
		3.4-3 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์	3-5

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
บทที่ 4	**สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**	**4-1**
4.1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบ
ภาคผนวกที่ 2 สำเนาหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวกที่ 3 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่ 4 ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวกที่ 5 มาตรฐาน

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.1-1	แสดงที่ตั้งโครงการ	1-2
1.2-1	แสดงผังต่อโฉนดที่ดิน	1-3
1.2-2	แสดงอาณาเขตติดต่อพื้นที่โครงการ	1-4
3.2-1	แสดงตำแหน่งและภาพการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง	3-3
3.4-2	การฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ	3-9

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
2.2-1	สภาพแวดล้อมในพื้นที่โครงการ	2-14
2.2-2	ป้ายจำกัดความเร็วยานพาหนะ	2-14
2.2-3	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด	2-14
2.2-4	เนินชะลอความเร็วภายในพื้นที่โครงการ	2-14
2.2-5	ป้ายห้ามส่งเสียงดัง	2-15
2.2-6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	2-15
2.2-7	เจ้าหน้าที่ตักไขมันจากบ่อดักไขมัน	2-15
2.2-8	ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ การประหยัดน้ำ-ไฟฟ้า	2-15
2.2-9	อุปกรณ์-เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน	2-15

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
2.2-10	บ่อหน่วงน้ำ	2-16
2.2-11	ตะแกรงดักเศษมูลฝอย	2-16
2.2-12	ถังขยะแยกประเภท	2-16
2.2-13	พื้นที่พักมูลฝอยแยกประเภทรอการเก็บขน	2-16
2.2-14	มูลฝอยแยกประเภทที่รอการขาย	2-16
2.2-15	ก๊อกน้ำสำหรับล้างห้องพักขยะ	2-16
2.2-16	เครื่องหมายลูกศรแสดงทิศทางการจราจรบนพื้นถนน	2-17
2.2-17	เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจร	2-17
2.2-18	ป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเข้า-ออก	2-17
2.2-19	ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย	2-17
2.2-20	อบรมยุทธวิธีรักษาความปลอดภัยและการดับเพลิง	2-19
2.2-21	พื้นที่สีเขียว	2-19
2.2-22	มุ้งลวดอลูมิเนียม	2-20
2.2-23	ฉนวนกันความร้อนบนชั้นดาดฟ้า	2-20

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.5-1	รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	1-11
1.5-2	แผนดำเนินการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	1-11
2.2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ ยันศรี กรุ๊ป ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง	2-2
3-1-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ ยันศรี กรุ๊ป ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง	3-2
3.2-1	วิธีการตรวจวัด วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์	3-4
3.4-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-6
3.4-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-7