

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



โครงการเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต

(ชื่อเดิม โครงการเซ็นทรัลภูเก็ตบีชรีสอร์ท)

บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด

หมู่ 1 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

ประจำเดือนมกราคม—มิถุนายน 2568



จัดทำโดย บริษัท เช่าที่ดินไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

ที่ตั้ง เลขที่ 59/45 หมู่ที่ 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการเขื่อนทارا แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต
(ชื่อเดิม โครงการเขื่อนทราลภูเก็ต บีช รีสอร์ท)
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568

บริษัท เขื่อนทราลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด
ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

จัดทำโดย

บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
ที่ตั้ง เลขที่ 59/45 หมู่ที่ 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2568

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนสตรัค จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต (ชื่อเดิม โครงการเซ็นทรัลภูเก็ต บีช รีสอร์ท)
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ฉบับเดือน


- (✓) มกราคม – มิถุนายน 2568
() กรกฎาคม – ธันวาคม 2568
() อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง




รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน


1. ชื่อโครงการ โครงการเซนทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) โครงการเซ็นทรัลภูเก็ต บีช รีสอร์ท
2. สถานที่ตั้ง หมู่ 1 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ หมู่ 1 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ +66 76 201 234 โทรสาร +66 76 201 235
e-mail : chiefengcpbr@chr.co.th และ cpbr-seceng@chr.co.th
5. จัดทำโดย บริษัท เซาเทิร์นไทยคอนสตรัค จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อ 22 ธันวาคม 2546
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ ฉบับ กรกฎาคม - ธันวาคม 2567
8. รายละเอียดโครงการ (โดยสรุป)
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ โรงแรมและสถานที่พักตากอากาศ
 - ขนาดพื้นที่โครงการ 41-1-17.3 ไร่ หรือ 64,984 ตารางเมตร
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated sludge
 - ระบบระบายน้ำ ระบบระบายน้ำฝนแยกออกจากระบบระบายน้ำเสีย
 - การจัดการขยะมูลฝอย โครงการได้จัดให้มีถังขยะที่สามารถรองรับปริมาณขยะเพียงพอต่อการรองรับขยะที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวัน ไว้ในห้องพัก ห้องครัว ส่วนอาคารต่างๆ ส่วนสำนักงาน และบริเวณโครงการ ฯลฯ และจัดให้มีห้องพักขยะรวมของโครงการ 1 แห่ง ซึ่งแยกเป็นห้องพักขยะเปียกจำนวน 1 ห้อง ห้องพักขยะแห้ง จำนวน 1 ห้อง
9. อื่นๆ ไม่มี

หนังสือมอบอำนาจและหนังสือรับรองบริษัท เซ็นทรัลสมุยพีชรีสอร์ท จำกัด


หนังสือมอบอำนาจ




การปฏิบัติ
นั้น





รายงานผลการปฏิบัติ
งานแวดล้อมเท่านั้น























กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
อย่างยั่งยืน


Leading Business
Transformation












กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ
* 100% *
100% นวัตกรรม

Leading Business
Transformation






กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ
Lead to

Leading Business
Transformation







กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
เปลี่ยนผ่าน


Leading Business
Transformation














หนังสือรับรองบริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด








กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
เชิงดิจิทัล

Leading Business
Transformation






Department of Business Development
Ministry of Commerce

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

Transformation






กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลง

Leading Business
Transformation






กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

Leading Business
Transformation






กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

Leading Business
Transformation






กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
เปลี่ยนวิถี

Leading Business
Transformation






กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development
Ministry of Commerce

การเปลี่ยนแปลง
Transformation

Transformation






กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
ยุคดิจิทัล

Leading Business
Transformation







กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
เปลี่ยนวิถี

Leading Business
Transformation



หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานจากสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

29 DEC 2003



ที่ ทส 1009/ 1460C

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๒๒ ธันวาคม 2546

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขื่อนทิวเขาแก้วปิยะสอย

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เขื่อนทิวเขาแก้วปิยะสอย จำกัด

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/10755
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2546
2. หนังสือบริษัท เขื่อนทิวเขาแก้วปิยะสอย จำกัด ที่ CHR.085/2546 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2546
3. หนังสือบริษัท เขื่อนทิวเขาแก้วปิยะสอย จำกัด ที่ CHR.090/2546 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการเขื่อนทิวเขาแก้วปิยะสอย ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขื่อนทิวเขาแก้วปิยะสอย จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต บนโฉนดที่ดินเลขที่ 65971 ถึง 65982 มีเนื้อที่ 40-2-46 ไร่ เป็นโรงแรมจำนวนห้องพัก 288 ห้อง อาคารพักอาศัย (Villa) จำนวน 24 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 21/2546 วันที่ 17 กันยายน 2546 มีมติยังไม่เห็นชอบรายงาน โดยให้แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นไว้ และให้ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตามที่คณะกรรมการได้มอบหมาย หากตรวจสอบแล้วครบถ้วนถูกต้องตามที่คณะกรรมการได้ให้

บริษัท เขื่อนทิวเขาแก้วปิยะสอย จำกัด
CENTRAL SAMUI BEACH RESORT CO., LTD.

สุวิไล โคนัน
file

2/ ความเห็นไว้...

ความเห็นไว้จึงจะแจ้งให้เห็นชอบได้ ต่อมา บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด ได้เสนอข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานตามหนังสือที่อ้างถึง 2 และ 3 และฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการแล้ว

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเซ็นทรัลภูเก็ตบีชรีสอร์ท ของบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด โดยกำหนดเงื่อนไขและแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการเซ็นทรัลภูเก็ตบีชรีสอร์ท ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามลำดับ และโครงการจะต้องรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD - ROM) เสนอต่อสำนักงานภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางนิศากร ไชยมิตรรัตน์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด
CENTRAL SAMUI BEACH RESORT CO., LTD.



สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2271-4232-8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2278-5469

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บทสรุปผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

- | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|
| 1.1 | ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงาน | 1-1 |
| 1.2 | รายละเอียดโครงการโดยสังเขป | 1-2 |
| 1.3 | แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 1-6 |

บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- | | | |
|-----|--|-----|
| 2.1 | การปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 2-1 |
|-----|--|-----|

บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- | | | |
|-------|---------------------------------------|------|
| 3.1 | การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ | 3-3 |
| 3.1.1 | การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง | 3-4 |
| 3.1.2 | การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อเติมอากาศ | 3-14 |
| 3.1.3 | การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ | 3-19 |

บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

4-1

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-6
2.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-2
3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568	3-1
3.2 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-2
3.3 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ	3-2
3.4 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-3
3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง ประจำเดือนมกราคม 2565 – ธันวาคม 2567	3-5
3.6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อบำบัด ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568	3-8
3.7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อเติมอากาศ ประจำเดือนมกราคม 2565 – ธันวาคม 2567	3-14
3.8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อเติมอากาศ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568	3-16
3.9 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ภายในโรงแรม ประจำเดือนมกราคม 2565 – ธันวาคม 2567	3-19
3.10 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ภายในโรงแรม ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568	3-28

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1.1 ที่ตั้งโครงการ	1-2
2.1 พื้นที่สีเขียว	2-20
2.2 ระบบระบายอากาศในห้องพัก	2-20
2.3 ป้ายดับเครื่องยนต์	2-21
2.4 สภาพถนนในโครงการ	2-21
2.5 ป้ายจำกัดความเร็ว	2-21
2.6 ก๊อกน้ำ reuse	2-22
2.7 Life Guard และป้ายปฐมพยาบาลบริเวณสระว่ายน้ำ	2-22
2.8 ไฟส่องสว่างบริเวณอาคารผลิตเปลี่ยนเสื้อผ้า	2-22
2.9 ที่ล้างเท้าและที่ล้างตัว	2-23
2.10 Test Kit	2-23
2.11 ป้ายแสดงกฎสระว่ายน้ำ	2-23
2.12 ขอบสระว่ายน้ำ	2-24
2.13 ป้ายบอกความลึกของสระ	2-24
2.14 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ	2-24
2.15 ป้ายแสดงหมายเลขสำคัญบริเวณสระว่ายน้ำ	2-25
2.16 ระบบระบายอากาศในห้องครัว	2-25
2.17 บ่อหน่วงน้ำ	2-25
2.18 ป้ายประชาสัมพันธ์	2-26
2.19 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ	2-26
2.20 ถังสำรองน้ำดับเพลิง	2-26
2.21 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน	2-27
2.22 อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า	2-27
2.23 ถังขยะในห้องพักและในอาคาร	2-27
2.24 ห้องพักขยะ	2-28
2.25 ไฟส่องสว่างทางเข้า-ออกโครงการ	2-28
2.26 หลังเต่า (อุปกรณ์ชะลอความเร็ว)	2-28
2.27 ลานจอดรถ	2-29
2.28 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	2-29
2.29 ช่องการจอดรถ	2-29

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
2.30 กิจกรรมนันทนาการ	2-30
2.31 กล้องวงจรปิด	2-30
2.32 สีสันอาคาร	2-30
2.33 แผนควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FCP)	2-31
2.34 Alarm Bell	2-31
2.35 เครื่องตรวจจับควัน	2-31
2.36 หัวดับเพลิง	2-32
2.37 ถังเก็บน้ำดับ	2-32
2.38 ตู้ FHC	2-32
2.39 ถังดับเพลิงและป้ายแนะนำวิธีการใช้ถัง	2-33
2.40 ป้ายหนีไฟ	2-33
2.41 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน	2-33
2.42 แผนผังหนีภัยภายในห้องพัก	2-34
2.43 จุติรวมพล	2-34
2.44 ถังขยะแยกประเภทในห้องครัว	2-34
2.45 ถังขยะแยกประเภทภายในโครงการ	2-35
2.46 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ	2-35
2.47 ตะแกรงดักขยะ	2-35
2.48 บันไดหนีไฟ	2-36
2.49 ถังขยะอันตราย	2-36
2.50 ภาพพนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	2-36
2.51 การตักตะกอน	2-37
2.52 ภาพสูบไขมัน / สิ่งปฏิกูล	2-37
2.53 ที่จอดรถคนพิการ	2-37
2.54 เอกสารความปลอดภัยในห้องพัก	2-38
2.55 บริเวณชายหาดหน้าโครงการ	2-38
2.56 ป้ายบอกทางหนีอัคคีภัยและทางหนีไฟภายนอกอาคาร	2-38
2.57 คนสวน	2-39
2.58 ป้ายบอกตำแหน่งชั้น	2-39
2.59 สายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด 1 นิ้ว ยาว 30 เมตร จำนวน 2 เส้น	2-39
2.60 ภาพโดยรวมของพื้นที่โครงการ	2-40

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.1 จุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด	3-4
3.2 จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด	3-4
3.3 การเก็บตัวอย่างน้ำป่อเติมอากาศ	3-14
3.4 การเก็บตัวอย่างน้ำใช้ภายในโรงแรม	3-18

สารบัญกราฟ

ภาพที่	หน้า
3.1 กราฟแสดงค่าการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด - ด่าง ของน้ำก่อนเข้าระบบบำบัด	3-9
3.2 กราฟแสดงค่าการตรวจวิเคราะห์ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ของน้ำก่อนเข้าระบบบำบัด	3-9
3.3 กราฟแสดงค่าการตรวจวิเคราะห์ค่าปริมาณสารแขวนลอย ของน้ำก่อนเข้าระบบบำบัด	3-9
3.4 กราฟแสดงค่าการตรวจวิเคราะห์ค่าไขมันและน้ำมัน ของน้ำก่อนเข้าระบบบำบัด	3-10
3.5 กราฟแสดงค่าการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด - ด่างของน้ำหลังผ่านระบบบำบัด	3-10
3.6 กราฟแสดงค่าการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีละลายน้ำทั้งหมด ของน้ำหลังผ่านระบบบำบัด	3-10
3.7 กราฟแสดงค่าการตรวจวิเคราะห์ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ของน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด	3-11
3.8 กราฟแสดงค่าการตรวจวิเคราะห์ค่าปริมาณสารแขวนลอยของน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด	3-11
3.9 กราฟแสดงค่าการตรวจวิเคราะห์ค่าซีลไฟด์ของน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด	3-11
3.10 กราฟแสดงค่าการตรวจวิเคราะห์ค่าน้ำมันและไขมันของน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด	3-12
3.11 กราฟแสดงค่าการตรวจวิเคราะห์ค่าไนโตรเจนทั้งหมดของน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด	3-12
3.12 กราฟแสดงค่าการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนักของน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด	3-12
3.13 กราฟแสดงค่าการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำบ่อเติมอากาศ	3-17
3.14 กราฟแสดงค่าการตรวจวิเคราะห์ค่าออกซิเจนในน้ำของน้ำบ่อเติมอากาศ	3-17
3.15 กราฟแสดงค่าการตรวจวิเคราะห์ค่าปริมาณหรือความเข้มข้นของจุลินทรีย์ในบ่อเติมอากาศ	3-17

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่	1	มาตรการติดตามตรวจสอบและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ภาคผนวกที่	2	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่	3	เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวกที่	4	เอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
ภาคผนวกที่	5	แบบบันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย
ภาคผนวกที่	6	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1)
ภาคผนวกที่	7	แผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย