

[illegible]

Abstract

[illegible]


สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (กิโลวัตต์)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุตสาหกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
1-2-25		84	17.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
2-2-25		64	51.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
3-2-25		60	48	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
4-2-25		60	48	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
5-2-25		84	67.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
6-2-25		82	49.6	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
7-2-25		61	48.8	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
8-2-25		114	91.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
9-2-25		47	37.6	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
10-2-25		109	60.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
11-2-25		52	41.6	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
12-2-25		97	61.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
13-2-25		46	68.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
14-2-25		75	60	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
15-2-25		70	56	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
16-2-25		77	61.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		

ผู้บันทึก
ลายมือ:

วัน เดือน ปี	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										ปริมาณ ตะกอน ถ่วงเกิน ที่ผลิตขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (กม.บ.)	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (กม.บ.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในปฏิบัติการ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบบ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร/กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรว/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรว/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)		อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
11-2-25	72	57.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
18-2-25	55	44	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
11-2-25	62	44.6	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
20-2-25	56	44.4	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
21-2-25	68	54.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
22-2-25	62	44.6	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
23-2-25	179	149.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
24-2-25	58	46.4	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
25-2-25	55	44	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
26-2-25	59	49.2	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
27-2-25	57	45.6	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
28-2-25	72	57.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-

สถิติและข้อมูลทั่วไปจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในหมู่กิจการ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบบ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด จากกากที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทางของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่กำจัดออกจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องแยก ไขมันน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวม/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)	
1-3-68		75	60	รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	
2-3-68		65	52	รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	
3-3-68		120	96	รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	
11-3-68		69	55.2	รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	
5-3-68		67	59.6	รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	
6-3-68		66	52.8	รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	
7-3-68		76	62.4	รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	
8-3-68		66	52.8	รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	
9-3-68		31	24.8	ไม่รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	
10-3-68		55	44	ไม่รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	
11-3-68		42	34.4	ไม่รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	
12-3-68		77	63.2	รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	
13-3-68		77	61.6	รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	
14-3-68		26	20.8	ไม่รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	
15-3-68		47	37.6	ไม่รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	
16-3-68		7	5.6	ไม่รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	

ลายมือ
ผู้บันทึก

สถิติและข้อมูลที่ใช้ปฏิบัติงานแหล่งกำเนิดเสียง										ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ผลิตขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (กบ.ม.)	
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้หล่อเลี้ยงของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทางของระบบบำบัดน้ำเสีย						
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวม/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวม/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (รวม/ปกติ/ผิดปกติ)
๓๑/๓/๖๕	52	41.6	ไม่พบ	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
๓๑/๓/๖๕	30	24	ไม่พบ	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
๓๑/๓/๖๕	52	41.6	ไม่พบ	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
๓๑/๓/๖๕	53	42.4	ไม่พบ	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
๓๑/๓/๖๕	66	52.8	ไม่พบ	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
๓๑/๓/๖๕	๓๑	56.๕	ไม่พบ	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
๓๑/๓/๖๕	42	๓๓.๖	ไม่พบ	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
๓๑/๓/๖๕	๓2	57.6	ไม่พบ	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
๓๑/๓/๖๕	54	4๓.2	ไม่พบ	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
๓๑/๓/๖๕	56	44.๕	ไม่พบ	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
๓๑/๓/๖๕	63	50.4	ไม่พบ	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
๓๑/๓/๖๕	61	48.๕	ไม่พบ	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
๓๑/๓/๖๕	๓6	60.๕	ไม่พบ	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
๓๑/๓/๖๕	54	4๓.2	ไม่พบ	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
๓๑/๓/๖๕	6๕	54.4	ไม่พบ	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-



สถิติและข้อมูลพื้นที่ปลูกยางแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	การสำรวจระบบน้ำชลประทาน										ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน พื้นที่ขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่เก็บ กำจัด (กบม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข			
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุตสาหกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระยะยาว/ ไม่ระยะยาว)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การสำรวจระบบน้ำชลประทาน									
						ระบบน้ำ ชลประทาน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)	
1/4/68		60	48	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
2/4/68		66	70.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
3/4/68		62	49.6	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
4/4/68		91	72.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
5/4/68		53	42.4	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
6/4/68		73	58.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
7/4/68		51	40.8	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
8/4/68		62	49.6	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
9/4/68		21	16.8	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
10/4/68		32	25.6	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
11/4/68		57	45.6	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
12/4/68		56	44.8	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
13/4/68		70	56	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
14/4/68		63	50.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
15/4/68		72	57.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-
16/4/68		74	59.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำทิ้ง ในถังตกตะกอน ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การหักลบของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือ ผู้บันทึก		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)				เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)
17/4/68	50		40	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
18/4/68	61		48.8	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
19/4/68	60		46	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
20/4/68	70		56	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
21/4/68	29		23.2	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
22/4/68	58		46.4	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
23/4/68	39		31.2	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
24/4/68	47		37.6	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
25/4/68	49		39.2	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
26/4/68	47		37.6	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
27/4/68	55		44	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
28/4/68	51		40.8	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
29/4/68	57		45.6	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
30/4/68	59		47.2	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดหลัก

วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ไม่ถูกต้องของแหล่งกำเนิดหลัก (หน่วย)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (เชื้อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณรวม	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	ลายมือผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1-5-68	71		56.6	รวม 71	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
2-5-68	61		48.6	รวม 61	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
3-5-68	64		51.2	รวม 64	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
4-5-68	59		49.2	รวม 59	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
5-5-68	64		51.2	รวม 64	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
6-5-68	54		49.2	รวม 54	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
7-5-68	47		37.6	รวม 47	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
8-5-68	59		49.4	รวม 59	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
9-5-68	50		40	รวม 50	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
10-5-68	59		47.2	รวม 59	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
11-5-68	58		46.4	รวม 58	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
12-5-68	56		44.6	รวม 56	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
13-5-68	46		36.6	รวม 46	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
14-5-68	68		54.4	รวม 68	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
15-5-68	40		32	รวม 40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
16-5-68	74		62.4	รวม 74	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในตุ๊กตกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ซึ่มีการพื้ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กู้จัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	
1-6-64		53	42.4	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
2-6-64		54	47.2	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
3-6-64		77	61.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
4-6-64		52	41.6	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
5-6-64		64	51.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
6-6-64		57	45.6	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
7-6-64		52	41.6	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
8-6-64		51	40.6	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
9-6-64		47	37.6	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
10-6-64		50	40	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
11-6-64		40	32	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
12-6-64		45	36	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
13-6-64		49	39.2	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
14-6-64		55	44	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
15-6-64		53	42.4	ไม่รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
16-6-64		67	53.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-

ลายมือ
ผู้บันทึก

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย/ระบาย/ไม่ระบาย (ลบ.ม.)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อ
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
17-6-65		46	36.8	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
18-6-65		53	44	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
19-6-65		55	44	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
20-6-65		50	40	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
21-6-65		42	39.6	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
22-6-65		39	31.2	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
23-6-65		54	43.2	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
24-6-65		52	41.6	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
25-6-65		40	39.2	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
26-6-65		70	56	พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
27-6-65		52	41.6	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
28-6-65		62	49.6	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
29-6-65		63	50.4	พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
30-6-65		54	43.2	ไม่พบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		

Om 5/3/2025.

1/4/2025

090-7091659

เลขที่
BILL NO.

CASH SALE

CUSTOMER

DATE _____

ADDRESS

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
TAX IDENTIFICATION NO.

[illegible]

COLLECTOR

ଠାଉ, ନିଗଡ଼

7/2 น.6 ต.ศรีสุนทร อ.ถวาย จ.ภูเก็ต
090-7091659

เลขที่
BILL NO.

CASH SALE

31-5-68

129 2.3 61. 1200 0. 75 = 11 0. 8100

[illegible]

ผู้รับเงิน 收貨人
COLLECTOR _____

ଓଲଟ ବିଦ୍ୟା

2m
2/6/25.

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : The Residences at MontAzure

ADDRESS : 129 ม.3 ต.กมล อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

SYSTEM : Fire Alarm

LOCATION : Fire Alarm Room

TECHNICAL DATA :

FCP Brand : NOTIFIER

Model : NFS-320

Serial No. :

Smoke detector Brand : System Sensor

Model : FSP-851 /FSH-951R

Module : FCM-1 / Notifier

Heat detector Brand : System Sensor

Model : 560 1P

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
1	ทดสอบไฟแสดงตำแหน่งอะลามของตู้แวนั้น	✓ปกติ	ไม่ปกติ	:
2	ตรวจสอบการแสดงผลของหน้าจอ	✓ปกติ	ไม่ปกติ	:
3	ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของไฟฟ้ากระแสสลับ	✓ปกติ	ไม่ปกติ	:
4	ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของไฟฟ้ากระแสตรง	✓ปกติ	ไม่ปกติ	:
5	ตรวจสอบ Lamp ของเสียงเตือนภัย	✓ปกติ	ไม่ปกติ	:
6	ตรวจสอบ Lamp แสดงระดับเสียง	✓ปกติ	ไม่ปกติ	:
7	ตรวจสอบ Lamp แสดงผลระบบเสียงขัดข้อง	✓ปกติ	ไม่ปกติ	:
8	ตรวจสอบไมโครโฟน	✓ปกติ	ไม่ปกติ	:
9	ตรวจสอบสวิทช์ทั้งหมด	✓ปกติ	ไม่ปกติ	:
10	ตรวจเช็คสภาพและการทำงานของแบตเตอรี่ (เปลี่ยนแบตเตอรี่ ทุก 2ปี)	✓ปกติ	ไม่ปกติ	:
11	ตรวจสอบ Lamp ของเสียงเตือนภัย	✓ปกติ	ไม่ปกติ	:

Random Test List / ทดสอบแบบสุ่ม

No.	Location	Zone Address	Type of Detector	Control Panel	Buzzer	Graphic	Remark
1	Room 531 BR	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Room 515 BR	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Room 510 SA	✓	✓	✓	✓	✓	

ตรวจสอบสถานะของตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ : Check status of alarm control panel (alarm ,trouble,fail and disable)





No.	Location	Alarm	Trouble	Disable	Fail	Remark
1	Room 230 BR 1		✓			
2	Room 131 BR		✓			
3	Room 512 LV		✓			
4	Room 322 TL2		✓			
5	Room 310 BR		✓			
6	Room 310 LV		✓			
7	Room 311 KC		✓			
8	Co Door HT P1		✓			

Recommendation :

× Trouble ที่ Room 17, 37 กักน้ำห้องอา.

Responsibility	Check by	Supervisor	Approve by
Name		กิตติคุณ ๑๕๐๘๓	
Date		26/1/64	

CBRE[illegible]

Floor 3 ห้อง EE Room	M	N	/	/	/	-	-	-	-	/	/	/
ทางเดิน corridors	M	N	/	/	/		-	-	-	/	/	/
3. Building C												
Basement	M	N	/	/	/	/	-	-	-	/	/	-
Floor 1 ห้อง EE Room	M	N	/	/	/	-	-	-	-	/	/	/
ทางเดิน corridors	M	N	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-
Floor 2 ห้อง EE Room	M	N	/	/	/	-	-	-	-	/	/	/
ทางเดิน corridors	M	N	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-
Floor 3 ห้อง EE Room	M	N	/	/	/	-	-	-	-	/	/	/
ทางเดิน corridors	M	N	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-
4. Building DE												
Basement	M	N	/	/	/	/	-	-	-	/	/	-
Floor 1 ห้อง EE Room	M	N	/	/	/	/	-	-	-	/	/	/
ทางเดิน corridors	M	N	/	/	/		/	/	/	/	/	-
Floor 2 ห้อง EE Room	M	N	/	/	/	-	-	-	-	/	/	/
ทางเดิน corridors	M	N	/	/	/		/	/	/	/	/	-
Floor 3 ห้อง EE Room	M	N	/	/	/	-	-	-	-	/	/	/
ทางเดิน corridors	M	N	/	/	/		/	/	/	/	/	-
5. Building FG												
Basement	M	N	/	/	/	/	-	-	-	/	/	-
Floor 1 ห้อง EE Room	M	N	/	/	/	-	-	-	-	/	/	/
ทางเดิน corridors	M	N	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-
Floor 2 ห้อง EE Room	M	N	/	/	/	-	-	-	-	/	/	/
ทางเดิน corridors	M	N	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-
Floor 3 ห้อง EE Room	M	N	/	/	/	-	-	-	-	/	/	/
ทางเดิน corridors	M	N	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-
6. Building HI												
Basement	M	N	/	/	/	/	-	-	-	/	/	-
Floor 1 ห้อง EE Room	M	N	/	/	/	-	-	-	-	/	/	/
ทางเดิน corridors	M	N	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-
Floor 2 ห้อง EE Room	M	N	/	/	/	-	-	-	-	/	/	/
ทางเดิน corridors	M	N	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-
Floor 3 ห้อง EE Room	M	N	/	/	/	-	-	-	-	/	/	/
ทางเดิน corridors	M	N	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-
7. Building JK												
Basement	M	N	/	/	/	/	-	-	-	/	/	-
Floor 1 ห้อง EE Room	M	N	/	/	/	-	-	-	-	/	/	/

[illegible]

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : The Residences at MontAzure

ADDRESS : 129 ม.3 ต.กมลลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

SYSTEM : Fire Alarm

LOCATION : Fire Alarm Room

TECHNICAL DATA :

FCP Brand : NOTIFIER

Model : NFS-320

Serial No. :

Smoke detector Brand : System Sensor

Model : FSP-851 /FSH-951R

Module : FCM-1 / Notifier

Heat detector Brand : System Sensor

Model : 560 1P

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
1	ทดสอบไฟแสดงตำแหน่งละลามของตู้แอนนั	✓ปกติ	ไม่ปกติ	:
2	ตรวจสอบการแสดงผลของหน้าจอ	✓ปกติ	ไม่ปกติ	:
3	ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของไฟฟ้ากระแสสลับ	✓ปกติ	ไม่ปกติ	:
4	ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของไฟฟ้ากระแสตรง	✓ปกติ	ไม่ปกติ	:
5	ตรวจสอบ Lamp ของเสียงเตือนภัย	✓ปกติ	ไม่ปกติ	:
6	ตรวจสอบ Lamp แสดงระดับเสียง	✓ปกติ	ไม่ปกติ	:
7	ตรวจสอบ Lamp แสดงผลระบบเสียงขัดข้อง	✓ปกติ	ไม่ปกติ	:
8	ตรวจสอบไมโครโฟน	✓ปกติ	ไม่ปกติ	:
9	ตรวจสอบสวิตช์ทั้งหมด	✓ปกติ	ไม่ปกติ	:
10	ตรวจเช็คสภาพและการทำงานของแบตเตอรี่ (เปลี่ยนแบตเตอรี่ ทุก 2ปี)	✓ปกติ	ไม่ปกติ	:
11	ตรวจสอบ Lamp ของเสียงเตือนภัย	✓ปกติ	ไม่ปกติ	:

Random Test List / ทดสอบแบบสุ่ม

No.	Location	Zone Address	Type of Detector	Control Panel	Buzzer	Graphic	Remark
1	Room 230 BR1	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Room 131 BR	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Room 415 BR	✓	✓	✓	✓	✓	

ตรวจสอบสถานะของตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ : Check status of alarm control panel (alarm ,trouble,fail and disable)

No.	Location	Alarm	Trouble	Disable	Fail	Remark
1	Basement DB		✓			
2	Room 412		✓			
3	Room 310		✓			
4	Room 510		✓			
5	Room 111 BR1		✓			
6	Room 531 BR		✓			ทดสอบระบบ
7	Room 531 LV		✓			"
8	Room 311		✓			

Recommendation :

✗ Trouble 19 จุด

Responsibility	Check by	Supervisor	Approve by
Name		วิวัฒน์ งามนร	
Date		23 / 2 / 66	

The Residences at Montazure Condominium Juristic Person

CBRE

Fire Protection

Site Name: The Residences at montazure Address: 129 ม.3 ต. กมลา อ.กะปี่ จ.ภูเก็ต 83150

Location:

Brand : ZERO FIRE

Model : ZF-15 lbs

Capacity : 6.8 kg

Serial NO. :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Service Period

Standards

General Check and Clean / ใช้และทำความสะอาดทั่วไป

Check Pressure Gauge / ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน

ตรวจสอบโดยการพลิกถังและหาข้อผิดพลาดซึ่งสามารถพบได้ทั้ง

Fire Hose Cabinets / ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Fire Hose Reel / ระบบสายฉีดน้ำดับเพลิงแบบม้วน

Angel Hose Valve / วาล์วสายฉีดน้ำดับเพลิง

Bull Valve

Fire Extingisher / ถังดับเพลิง

Fire Hose / สายฉีดน้ำดับเพลิง

Jet Nozzle Stream / หัวฉีดน้ำดับเพลิง

Location (ตำแหน่ง)

1. Building A

Basement

Floor 1 ห้อง EE Room

ทางเดิน corridors

Floor 2 ห้อง EE Room

ทางเดิน corridors

Floor 3 ห้อง EE Room

ทางเดิน corridors

2. Building B

Basement

Floor 1 ห้อง EE Room

ทางเดิน corridors

Floor 2 ห้อง EE Room

ทางเดิน corridors

M

N

/

/

/

/

-

-

-

/

/

/

/

/

M

N

/

/

/

/

-

-

-

/

/

/

/

/

M

N

/

/

/

/

-

-

-

/

/

/

/

/

M

N

/

/

/

/

-

-

-

/

/

/

/

/

M

N

/

/

/

/

-

-

-

/

/

/

/

/

M

N

/

/

/

/

-

-

-

/

/

/

/

/

M

N

/

/

/

/

-

-

-

/

/

/

/

/

M

N

/

/

/

/

-

-

-

/

/

/

/

/

M

N

/

/

/

/

-

-

-

/

/

/

/

/

M

N

/

/

/

/

-

-

-

/

/

/

/

/

M

N

/

/

/

/

-

-

-

/

/

/

/

/

Floor 3 ห้อง EE Room	M	N	/	/	/	-	-	-	/	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. Building C											
Basement	M	N	/	/	/	/	-	-	-	/	-
Floor 1 ห้อง EE Room	M	N	/	/	/	-	-	-	/	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Floor 2 ห้อง EE Room	M	N	/	/	/	-	-	-	/	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Floor 3 ห้อง EE Room	M	N	/	/	/	-	-	-	/	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. Building DE											
Basement	M	N	/	/	/	/	-	-	-	/	-
Floor 1 ห้อง EE Room	M	N	/	/	/	-	-	-	/	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Floor 2 ห้อง EE Room	M	N	/	/	/	-	-	-	/	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Floor 3 ห้อง EE Room	M	N	/	/	/	-	-	-	/	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5. Building FG											
Basement	M	N	/	/	/	/	-	-	-	/	-
Floor 1 ห้อง EE Room	M	N	/	/	/	-	-	-	/	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Floor 2 ห้อง EE Room	M	N	/	/	/	-	-	-	/	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Floor 3 ห้อง EE Room	M	N	/	/	/	-	-	-	/	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6. Building HI											
Basement	M	N	/	/	/	/	-	-	-	/	-
Floor 1 ห้อง EE Room	M	N	/	/	/	-	-	-	/	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Floor 2 ห้อง EE Room	M	N	/	/	/	-	-	-	/	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Floor 3 ห้อง EE Room	M	N	/	/	/	-	-	-	/	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7. Building JK											
Basement	M	N	/	/	/	/	-	-	-	/	-
Floor 1 ห้อง EE Room	M	N	/	/	/	-	-	-	/	-	-

[illegible]

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : The Residences at MontAzure

ADDRESS : 129 ม.3 ต.กมล อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

SYSTEM : Fire Alarm

LOCATION : Fire Alarm Room

TECHNICAL DATA :

FCP Brand : NOTIFIER

Model : NFS-320

Serial No. :

Smoke detector Brand : System Sensor

Model : FSP-851 /FSH-951R

Module : FCM-1 / Notifier

Heat detector Brand : System Sensor

Model : 560 1P

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
1	ทดสอบไฟแสดงตำแหน่งอะลามของตู้แอนนััน	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
2	ตรวจสอบการแสดงผลของหน้าจอ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
3	ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของไฟฟ้ากระแสสลับ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
4	ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของไฟฟ้ากระแสตรง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
5	ตรวจสอบ Lamp ของเสียงเตือนภัย	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
6	ตรวจสอบ Lamp แสดงระดับเสียง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
7	ตรวจสอบ Lamp แสดงผลระบบเสียงขัดข้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
8	ตรวจสอบไมโครโฟน	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
9	ตรวจสอบสวิทช์ทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
10	ตรวจเช็คสภาพและการทำงานของแบบเตอร์ (เปลี่ยนแบตเตอรี่ ทุก 2ปี)	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	: x
11	ตรวจสอบ Lamp ของเสียงเตือนภัย	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:

Random Test List / ทดสอบแบบสุ่ม

No.	Location	Zone Address	Type of Detector	Control Panel	Buzzer	Graphic	Remark
1	Room 815 BR	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Room 812 LV	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Room 711 BR	✓	✓	✓	✓	✓	

ตรวจสอบสถานะของตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ : Check status of alarm control panel (alarm ,trouble,fail and disable)

No.	Location	Alarm	Trouble	Disable	Fail	Remark
1	Room 815 BR		✓			
2	Room 812 LV		✓			
3	Room 310 LV		✓			
4	Room 911 KC		✓			
5	Room 510 SA		✓			
6	Room 322 TL1		✓			
7	Room 280 Famil		✓			
8	Room 711 BR		✓			

Recommendation :

* Trouble สัญญาณ 15 จุด

Responsibility	Check by	Supervisor	Approve by
Name		กิตติพงษ์ ราชธรรม	
Date		27 / 3 / 68	



Fire Protection

Site Name: The Residences at montazure Address: 129 น.3 ต. กมธ ๑.กะปู้ อ.ภูเก็ต 83150

Location:

Brand : ZERO FIRE

Model : ZF-15 lbs

Capacity : 6.8 kg

Serial NO. :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	General Check and Clean / เช็คและทำความสะอาดทั่วไป	Check Pressure Gauge / ตรวจสอบเข็มวัดแรงดันเกจ	ตรวจสอบเช็ค โดยการพลิกถังคว่ำและหาหยดเพื่อฟังเสียงการรั่วของสารเคมีในถัง	Fire Hose Cabinet/ ตู้เก็บอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	Fire Hose Reel/ ระบบสายฉีดน้ำดับเพลิงแบบรอก	Angel Hose Valve/ วาล์วสายฉีดน้ำดับเพลิง	Ball Valve	Fire Extinguisher/ ถังดับเพลิง	Fire Hose/ สายดับเพลิง	Jet Nozzle Stream/ หัวสายฉีดน้ำ
Location (ตำแหน่ง)												
1. Building A												
Basement	M	N	✓	✓	✓	Fire	-	-	-	✓	-	-
Floor 1 ห้อง EE Room	M	N	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	✓	✓	✓	Fire	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Floor 2 ห้อง EE Room	M	N	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	✓	✓	✓	Fire	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Floor 3 ห้อง EE Room	M	N	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	✓	✓	✓	Fire	-	-	-	✓	-	-
2. Building B												
Basement	M	N	✓	✓	✓	Fire	-	-	-	✓	-	-
Floor 1 ห้อง EE Room	M	N	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	✓	✓	✓	Fire	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Floor 2 ห้อง EE Room	M	N	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	✓	✓	✓	Fire	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Floor 3 ห้อง EE Room	M	N	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	✓	✓	✓	Handwritten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.Building C												
Basement	M	N	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-
Floor 1 ห้อง EE Room	M	N	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	✓	✓	✓	Handwritten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Floor 2 ห้อง EE Room	M	N	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	✓	✓	✓	Handwritten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Floor 3 ห้อง EE Room	M	N	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	✓	✓	✓	Handwritten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.Building DE												
Basement	M	N	✓	✓	✓	Handwritten	-	-	-	✓	-	-
Floor 1 ห้อง EE Room	M	N	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Floor 2 ห้อง EE Room	M	N	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Floor 3 ห้อง EE Room	M	N	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.Building FG												
Basement	M	N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Floor 1 ห้อง EE Room	M	N	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Floor 2 ห้อง EE Room	M	N	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Floor 3 ห้อง EE Room	M	N	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.Building HI												
Basement	M	N	✓	✓	✓	Handwritten	-	-	-	✓	-	-
Floor 1 ห้อง EE Room	M	N	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Floor 2 ห้อง EE Room	M	N	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Floor 3 ห้อง EE Room	M	N	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-
ทางเดิน corridors	M	N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.Building JK												
Basement	M	N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Floor 1 ห้อง EE Room	M	N	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-

[illegible]

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : The Residences at MontAzure

ADDRESS : 129 ม.3 ต.กมลา อ.กะหู้ จ.ภูเก็ต 83150

SYSTEM : Fire Alarm

LOCATION : Fire Alarm Room

TECHNICAL DATA :

FCP Brand : NOTIFIER

Model : NFS-320

Serial No. :

Smoke detector Brand : System Sensor

Model : FSP-851 /FSH-951R

Module : FCM-1 / Notifier

Heat detector Brand : System Sensor

Model : 560 1P

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
1	ทดสอบไฟแสดงตำแหน่งตามของตู้แอนด์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
2	ตรวจสอบการแสดงผลของหน้าจอ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
3	ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของไฟฟ้ากระแสลบ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
4	ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของไฟฟ้ากระแสตรง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
5	ตรวจสอบ Lamp ของเสียงเตือนภัย	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
6	ตรวจสอบ Lamp แสดงระดับเสียง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
7	ตรวจสอบ Lamp แสดงผลระบบเสียงขัดข้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
8	ตรวจสอบไมโครโฟน	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
9	ตรวจสอบสวิตช์ทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
10	ตรวจเช็คสภาพและการทำงานของแบตเตอรี่ (เปลี่ยนแบตเตอรี่ ทุก 2ปี)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
11	ตรวจสอบ Lamp ของเสียงเตือนภัย	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:

Random Test List / ทดสอบแบบสุ่ม


No.	Location	Zone Address	Type of Detector	Control Panel	Buzzer	Graphic	Remark
1	Room 310 LV	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Room 815 BR	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Room 812 LV	✓	✓	✓	✓	✓	

ตรวจสอบสถานะของตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ : Check status of alarm control panel (alarm ,trouble,fail and disable)

No.	Location	Alarm	Trouble	Disable	Fail	Remark
1	H/ST A P3		✓			
2	Basement DB		✓			
3	coDoor HI F1		✓			
4	H/ST B.N		✓			
5	Room 332 TL1		✓			
6	Room S10 SA		✓			
7	Room 230 BR		✓			
8	Room 230 Famil		✓			

Recommendation :

* Trouble จำนวน 14 จุด

Responsibility	Check by	Supervisor	Approve by
Name			
Date		26/4/64	

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : The Residences at MontAzure

ADDRESS : 129 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

SYSTEM : Fire Hose

LOCATION : common area

TECHNICAL DATA :

Brand : Dixon

Model : Rack Hose DPR25-500

Size No. : 2.5 x 100FT.

Burst Pressure : 750 Psi

Classification Of Fire : Fire Hose

Working Pressure : 250 Psi


ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คสภาพหัวไปของตู้และอุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
2	ตรวจเช็คสภาพของวาล์วและท่อ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
3	ตรวจเช็คสภาพของสายและหัวฉีด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
4	ตรวจเช็คสภาพของสายฉีด (ไม่แข็ง ไม่แตกฉวยงา ไม่ฉีกขาด ไม่อุดตัน)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
5	ทำความสะอาดถังและตู้ใต้ถัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
6	ทดสอบการใช้งาน (สุมทดสอบดับหมันเวียน)	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:

Check List

No.	Location	หัวข้อการตรวจสอบ						Remark
		1	2	3	4	5	6	
1	Building A (ชั้นใต้ดิน ห้องมีเตอรีไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Building B (ชั้นใต้ดิน ห้องมีเตอรีไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Building C (ชั้นใต้ดิน ห้องมีเตอรีไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Building DE (ชั้นใต้ดิน ห้องมีเตอรีไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Building FG (ชั้นใต้ดิน ห้องมีเตอรีไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Building HI (ชั้นใต้ดิน ห้องมีเตอรีไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Building JK (ชั้นใต้ดิน ห้องมีเตอรีไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Building L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Building M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	Building O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13								
14								
15								

Recommendation :

* คู่มือการใช้งาน ตู้ 13, DB, 0 ชั้น 1, 2, 3 พร้อม

Responsibility	Check by	Supervisor	Approve by
Name			
Date		13 / 4 / 64	

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT The Residences at MontAzure

ADDRESS : 129 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

SYSTEM : Fire Extinguisher

LOCATION : Common area

TECHNICAL DATA :

Brand : ZERO FIRE

Model : Zf-15 lbs

Serial No. : TIS.332-1994

Fire Rating : 2A:2B

Classification Of Fire : A,B Capacity : 7 Kg.

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสภาพหัวไปของถังและตู้ใส่ถัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
2	ตรวจสอบเกจวัดแรงดัน (แรงดันอยู่ในตำแหน่งพร้อมใช้งาน)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
3	ตรวจสอบสติกและซีลที่คันบีบ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
4	ตรวจสอบสภาพของมือจับและคันบีบ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
5	ตรวจสอบสภาพของสายฉีก (ไม่แข็ง ไม่แตกฉีกขาด ไม่ฉีกขาด ไม่อุดตัน)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
6	ทำความสะอาดถังและตู้ใส่ถัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:

Check List

No.	Location	หัวข้อการตรวจสอบ						Remark
		1	2	3	4	5	6	
1	Building A (ชั้นใต้ดิน ห้องมิเตอร์ไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Building B (ชั้นใต้ดิน ห้องมิเตอร์ไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Building C (ชั้นใต้ดิน ห้องมิเตอร์ไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Building DE (ชั้นใต้ดิน ห้องมิเตอร์ไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Building FG (ชั้นใต้ดิน ห้องมิเตอร์ไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Building HI (ชั้นใต้ดิน ห้องมิเตอร์ไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Building JK (ชั้นใต้ดิน ห้องมิเตอร์ไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Building L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Building M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	Building N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	Building O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	Building P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	Guard house	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13								
14								
15								

Recommendation :

90444 รพท. ภูเก็ต

Responsibility	Check by	Supervisor	Approve by
Name		13/11/59	
Date			

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : The Residences at MontAzure

ADDRESS : 129 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

SYSTEM : Exit Light

LOCATION : ตึก A,B,C

TECHNICAL DATA :

Brand :

Model :

Serial No. :

Current Rating

Voltage Rating


ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไปและทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
2	ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
3	ตรวจสอบเช็คการทำงานไฟเตือนต่างๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
4	ตรวจสอบเช็คการทำงานของแบตเตอรี่	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ	: ไม่สามารถ
5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ (ทุก 2 ปี)	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ	: เปลี่ยน 2 ปี

Check List

No.	Location	หัวข้อการตรวจสอบ					Remark
		1	2	3	4	5	
1	Basement A	✓	✓	✓	✗	✗	แบตเตอรี่ อายุการใช้งาน 2 ปี
2	Floor 1 no.1,no.2	✓	✓	✓	✗	✗	"
3	Floor 2 no.1,no.2	✓	✓	✓	✗	✗	"
4	Floor 3 no.1,no.2	✓	✓	✓	✗	✗	"
5	Basement B	✓	✓	✓	✗	✗	"
6	Floor 1 no.1,no.2,No.3	✓	✓	✓	✗	✗	"
7	Floor 2 no.1,no.2	✓	✓	✓	✗	✗	"
8	Floor 3 no.1,no.2	✓	✓	✓	✗	✗	"
9	Basement C	✓	✓	✓	✗	✗	"
10	Floor 1 no.1,no.2,no.3,no.4	✓	✓	✓	✗	✗	"
11	Floor 2 no.1,no.2	✓	✓	✓	✗	✗	"
12	Floor 3 no.1,no.2	✓	✓	✓	✗	✗	"

Recommendation :

แบตเตอรี่ อายุการใช้งาน 2 ปี ไม่สามารถใช้งานได้

Responsibility	Check by	Supervisor	Approve by
Name			
Date		9 / 14 / 64	

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : The Residences at MontAzure

ADDRESS : 129 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

SYSTEM : Exit Light

LOCATION : ตึก DE, FG, HI

TECHNICAL DATA :

Brand :

Model :

Serial No. :

Current Rating

Voltage Rating

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไปและทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
2	ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
3	ตรวจสอบเช็คการทำงานของไฟเตือนต่างๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
4	ตรวจสอบเช็คการทำงานของแบตเตอรี่	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ	: ไม่สำรองไฟ
5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ (ทุก 2 ปี)	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ	: อายุเกิน 2 ปี

Check List

No.	Location	หัวข้อการตรวจสอบ					Remark
		1	2	3	4	5	
13	Basement DE	✓	✓	✓	✗	✗	แบตเตอรี่ อายุเกิน 2 ปี
14	Floor 1 no.1,no.2,no.3	✓	✓	✓	✗	✗	"
15	Floor 2 no.1,no.2	✓	✓	✓	✗	✗	"
16	Floor 3 no.1,no.2	✓	✓	✓	✗	✗	"
17	Basement FG	✓	✓	✓	✗	✗	"
18	Floor 1 no.1,no.2,no.3,no.4,no.5,no.6	✓	✓	✓	✗	✗	"
19	Floor 2 no.1,no.2,no.3,no.4	✓	✓	✓	✗	✗	"
20	Floor 3 no.1,no.2,no.4	✓	✓	✓	✗	✗	"
21	Basement HI	✓	✓	✓	✗	✗	"
22	Floor 1 no.1,no.2,no.3	✓	✓	✓	✗	✗	"
23	Floor 2 no.1,no.2	✓	✓	✓	✗	✗	"
24	Floor 3 no.1,no.2	✓	✓	✓	✗	✗	"

Recommendation :

แบตเตอรี่ อายุเกิน 2 ปี ไม่สำรองไฟพอใช้

Responsibility	Check by	Supervisor	Approve by
Name		7/14/66	
Date			

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : The Residences at MontAzure

ADDRESS : 129 ม.3 ต.กมลลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

SYSTEM : Exit Light

LOCATION : ตึก JK,L

TECHNICAL DATA :

Brand :

Model :

Serial No. :

Current Rating

Voltage Rating

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไปและทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
2	ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
3	ตรวจสอบเช็คการทำงานของไฟเตือนต่างๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
4	ตรวจสอบเช็คการทำงานของแบตเตอรี่	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ	: ไม่สำรองไฟ
5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ (ทุก 2 ปี)	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ	: อายุเกิน 2 ปี

Check List

No.	Location	หัวข้อการตรวจสอบ					Remark
		1	2	3	4	5	
25	Basement JK no.1,2,3,4	✓	✓	✓	✗	✗	แบตเตอรี่ อายุเกิน 2 ปี
26	Floor 1 no.1,2,3,4,5,6,7,8	✓	✓	✓	✗	✗	"
27	Floor 2 no.1,2,3,4	✓	✓	✓	✗	✗	"
28	Floor 3 no.1,2,3,4	✓	✓	✓	✗	✗	"
29	Basement L	✓	✓	✓	✗	✗	"
30							
31							
32							
33							
34							
35							
13							
14							
15							

Recommendation :

แบตเตอรี่ อายุเกิน 2 ปี ไม่สามารถนำกลับมาใช้
.....
.....

Responsibility	Check by	Supervisor	Approve by
Name		ทศพร 2	
Date		7 / 4 / 66	

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : The Residences at MontAzure

ADDRESS : 129 ม.3 ต.กมลลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

SYSTEM : Fire Alarm

LOCATION : Fire Alarm Room

TECHNICAL DATA :

FCP Brand : NOTIFIER

Model : NFS-320

Serial No. :

Smoke detector Brand : System Sensor

Model : FSP-851 /FSH-951R

Module : FCM-1 / Notifier

Heat detector Brand : System Sensor

Model : 560 1P

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
1	ทดสอบไฟแสดงตำแหน่งตามของตู้แอลเอ็น	<input type="radio"/> ปกติ	<input type="radio"/> ไม่ปกติ	:
2	ตรวจสอบการแสดงผลของหน้าจอ	<input type="radio"/> ปกติ	<input type="radio"/> ไม่ปกติ	:
3	ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของไฟฟ้ากระแสตลับ	<input type="radio"/> ปกติ	<input type="radio"/> ไม่ปกติ	:
4	ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของไฟฟ้ากระแสตรง	<input type="radio"/> ปกติ	<input type="radio"/> ไม่ปกติ	:
5	ตรวจสอบ Lamp ของเสียงเตือนภัย	<input type="radio"/> ปกติ	<input type="radio"/> ไม่ปกติ	:
6	ตรวจสอบ Lamp แสดงระดับเสียง	<input type="radio"/> ปกติ	<input type="radio"/> ไม่ปกติ	:
7	ตรวจสอบ Lamp แสดงผลระบบเสียงขัดข้อง	<input type="radio"/> ปกติ	<input type="radio"/> ไม่ปกติ	:
8	ตรวจสอบไมโครโฟน	<input type="radio"/> ปกติ	<input type="radio"/> ไม่ปกติ	:
9	ตรวจสอบสวิทช์ทั้งหมด	<input type="radio"/> ปกติ	<input type="radio"/> ไม่ปกติ	:
10	ตรวจเช็คสภาพและการทำงานของแบตเตอรี่ (เปลี่ยนแบตเตอรี่ ทุก 2ปี)	<input type="radio"/> ปกติ	<input type="radio"/> ไม่ปกติ	:
11	ตรวจสอบ Lamp ของเสียงเตือนภัย	<input type="radio"/> ปกติ	<input type="radio"/> ไม่ปกติ	:

Random Test List / ทดสอบแบบสุ่ม

No.	Location	Zone Address	Type of Detector	Control Panel	Buzzer	Graphic	Remark
1	Room 310 LV	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Room 515 BR	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Room 612 LV	✓	✓	✓	✓	✓	

ตรวจสอบสถานะของตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ : Check status of alarm control panel (alarm ,trouble,fail and disable)

No.	Location	Alarm	Trouble	Disable	Fail	Remark
1	H1ST A P3		✓			
2	Basement DB		✓			
3	CoDoor HI P1		✓			
4	H1ST B.N		✓			
5	Room 332 TL1		✓			
6	Room 510 SA		✓			
7	Room 230 BR1		✓			
8	Room 230 Famil		✓			

Recommendation :

Room 711 BR, Manual dt P2, CoDoor dt P2, Basement A, J, Room 210 BR2 (Room 131 BR DIS) วันที่ 19 ธ.ค.

Responsibility	Check by	Supervisor	Approve by
Name		วิมลรัตน์ สอนอภัย	
Date		25 / 5 / 64	

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : The Residences at MontAzure

ADDRESS 129 ม.3 ต.กมลา อ.เกาะกูด จ.ภูเก็ต 83150

SYSTEM : Fire Hose

LOCATION : common area

TECHNICAL DATA :

Brand : Dixon

Model : Rack Hose DPR25-500

Size No. : 2.5 x 100FT.

Burst Pressure : 750 Psi

Classification Of Fire : Fire Hose

Working Pressure : 250 Psi

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไปของตู้และอุปกรณ์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
2	ตรวจสอบสภาพของวาล์วและท่อ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
3	ตรวจสอบสภาพของสายและหัวฉีด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
4	ตรวจสอบสภาพของสายฉีด (ไม่แข็ง ไม่แตกฉวยงา ไม่ฉีกขาด ไม่อุดตัน)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
5	ทำความสะอาดถังและตู้ใต้ถัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
6	ทดสอบการใช้งาน (ปุ่มทดสอบสับหมุนเวียน)	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:

Check List

No.	Location	หัวข้อการตรวจสอบ						Remark
		1	2	3	4	5	6	
1	Building A (ชั้นใต้ดิน ห้องมีเตอร์ไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓		
2	Building B (ชั้นใต้ดิน ห้องมีเตอร์ไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓		
3	Building C (ชั้นใต้ดิน ห้องมีเตอร์ไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓		
4	Building DE (ชั้นใต้ดิน ห้องมีเตอร์ไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓		
5	Building FG (ชั้นใต้ดิน ห้องมีเตอร์ไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓		
6	Building HI (ชั้นใต้ดิน ห้องมีเตอร์ไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓		
7	Building JK (ชั้นใต้ดิน ห้องมีเตอร์ไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓		
8	Building L	✓	✓	✓	✓	✓		
9	Building M	✓	✓	✓	✓	✓		
10	Building O	✓	✓	✓	✓	✓		
13								
14								
15								

Recommendation :

ครอบถังสำรองน้ำ

Responsibility	Check by	Supervisor	Approve by
Name		ทศพร ชัย ราชธน	
Date		25/5/64	

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT The Residences at MontAzure

ADDRESS 129 ม.3 ต.กมลา อ.เกาะกูด จ.ภูเก็ต 83150

SYSTEM : Fire Extinguisher

LOCATION : Commom area

TECHNICAL DATA :

Brand : ZERO FIRE

Model : Zf-15 lbs

Serial No. : TIS.332-1994

Fire Rating : 2A:2B

Classification Of Fire : A,B Capacity : 7 Kg.

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบเช็คสภาพหัวไปของถังและตู้ใส่ถัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
2	ตรวจสอบเช็คแก๊สแรงดัน (แก๊สเต็มอยู่ในตำแหน่งพร้อมใช้งาน)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
3	ตรวจสอบเช็คสลักและซีลที่ถังมี	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของมือจับและถังมี	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
5	ตรวจสอบเช็คสภาพของสายฉีด (ไม่แข็ง ไม่แตกฉวยงา ไม่ฉีกขาด ไม่อุดตัน)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
6	ทำความสะอาดถังและตู้ใส่ถัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:

Check List

No.	Location	หัวข้อการตรวจสอบ						Remark
		1	2	3	4	5	6	
1	Building A (ชั้นใต้ดิน ห้องมีเตอรีไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Building B (ชั้นใต้ดิน ห้องมีเตอรีไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Building C (ชั้นใต้ดิน ห้องมีเตอรีไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Building DE (ชั้นใต้ดิน ห้องมีเตอรีไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Building FG (ชั้นใต้ดิน ห้องมีเตอรีไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Building HI (ชั้นใต้ดิน ห้องมีเตอรีไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Building JK (ชั้นใต้ดิน ห้องมีเตอรีไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Building L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Building M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	Building N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	Building O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	Building P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	Guard house	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13								
14								
15								

Recommendation :

* ตรวจพบปัญหา

Responsibility	Check by	Supervisor	Approve by
Name		ทศนรินทร์ รัตนกิจ	
Date		25 / 5 / 68	

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : The Residences at MontAzure

ADDRESS : 129 ม.3 ต.กมลา อ.กะพ้อ จ.ภูเก็ต 83150

SYSTEM : Exit Light

LOCATION : ตึก A,B,C

TECHNICAL DATA :

Brand :

Model :

Serial No. :

Current Rating

Voltage Rating

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไปและทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
2	ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
3	ตรวจสอบเช็คการทำงานของไฟเตือนต่างๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
4	ตรวจสอบเช็คการทำงานของแบตเตอรี่	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ	: ไม่สามารถไฟ
5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ (ทุก 2 ปี)	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ	: อายุถึง 2 ปี

Check List

No.	Location	หัวข้อการตรวจสอบ					Remark
		1	2	3	4	5	
1	Basement A	✓	✓	✓	✗	✗	แบตเตอรี่ อายุถึง 2 ปี
2	Floor 1 no.1,no.2	✓	✓	✓	✗	✗	✓
3	Floor 2 no.1,no.2	✓	✓	✓	✗	✗	✓
4	Floor 3 no.1,no.2	✓	✓	✓	✗	✗	✓
5	Basement B	✓	✓	✓	✗	✗	✓
6	Floor 1 no.1,no.2,No.3	✓	✓	✓	✗	✗	✓
7	Floor 2 no.1,no.2	✓	✓	✓	✗	✗	✓
8	Floor 3 no.1,no.2	✓	✓	✓	✗	✗	✓
9	Basement C	✓	✓	✓	✗	✗	✓
10	Floor 1 no.1,no.2,no.3,no.4	✓	✓	✓	✗	✗	✓
11	Floor 2 no.1,no.2	✓	✓	✓	✗	✗	✓
12	Floor 3 no.1,no.2	✓	✓	✓	✗	✗	✓

Recommendation :

* แบตเตอรี่ อายุถึง 2 ปี ไม่สามารถใช้งานได้

Responsibility	Check by	Supervisor	Approve by
Name		พินิจ ราชธน	
Date		25 / 5 / 66	

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : The Residences at MontAzure

ADDRESS : 129 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

SYSTEM : Exit Light

LOCATION : ตึก DE, FG, HI

TECHNICAL DATA :

Brand :

Model :

Serial No. :

Current Rating

Voltage Rating

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไปและทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
2	ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
3	ตรวจเช็คการทำงานของไฟเตือนต่างๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
4	ตรวจเช็คการทำงานของแบตเตอรี่	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ (ทุก 2 ปี)	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:

Check List

No.	Location	หัวข้อการตรวจสอบ					Remark
		1	2	3	4	5	
13	Basement DE	✓	✓	✓	✗	✗	แบตเตอรี่อายุเกิน 2 ปี
14	Floor 1 no.1,no.2,no.3	✓	✓	✓	✗	✗	
15	Floor 2 no.1,no.2	✓	✓	✓	✗	✗	
16	Floor 3 no.1,no.2	✓	✓	✓	✗	✗	
17	Basement FG	✓	✓	✓	✗	✗	
18	Floor 1 no.1,no.2,no.3,no.4,no.5,no.6	✓	✓	✓	✗	✗	
19	Floor 2 no.1,no.2,no.3,no.4	✓	✓	✓	✗	✗	
20	Floor 3 no.1,no.2,no.4	✓	✓	✓	✗	✗	
21	Basement HI	✓	✓	✓	✗	✗	
22	Floor 1 no.1,no.2,no.3	✓	✓	✓	✗	✗	
23	Floor 2 no.1,no.2	✓	✓	✓	✗	✗	
24	Floor 3 no.1,no.2	✓	✓	✓	✗	✗	

Recommendation :

* แบตเตอรี่อายุเกิน 2 ปี ให้เปลี่ยนใหม่

Responsibility	Check by	Supervisor	Approve by
Name		พิณณัฐ วัฒนศิริ	
Date		25 / 5 / 68	

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : The Residences at MontAzure

ADDRESS : 129 ม.3 ต.กมลา อ.กระบุรี จ.ภูเก็ต 83150

SYSTEM : Exit Light

LOCATION : ตึก JK,L

TECHNICAL DATA :

Brand :

Model :

Serial No. :

Current Rating

Voltage Rating

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไปและทำความสะอาด	<input type="radio"/> ปกติ	<input type="radio"/> ไม่ปกติ	:
2	ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น	<input type="radio"/> ปกติ	<input type="radio"/> ไม่ปกติ	:
3	ตรวจเช็คการทำงานของไฟเตือนต่างๆ	<input type="radio"/> ปกติ	<input type="radio"/> ไม่ปกติ	:
4	ตรวจเช็คการทำงานของแบตเตอรี่	<input type="radio"/> ปกติ	<input type="radio"/> ไม่ปกติ	:
5	เปลี่ยนแบตเตอรี่ (ทุก 2 ปี)	<input type="radio"/> ปกติ	<input type="radio"/> ไม่ปกติ	:

Check List

No.	Location	หัวข้อการตรวจสอบ					Remark
		1	2	3	4	5	
25	Basement JK no.1,2,3,4	✓	✓	✓	✓		
26	Floor 1 no.1,2,3,4,5,6,7,8	✓	✓	✓	✓		
27	Floor 2 no.1,2,3,4	✓	✓	✓	✓		
28	Floor 3 no.1,2,3,4	✓	✓	✓	✓		
29	Basement L	✓	✓	✓	✓		
30							
31							
32							
33							
34							
35							
13							
14							
15							

Recommendation :

* ตรวจพบแบตเตอรี่ อายุการใช้งาน 2 ปี ไม่สามารถใช้งานได้

Responsibility	Check by	Supervisor	Approve by
Name		วิฑูรย์ ทรัพย์	
Date		25/5/64	

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : The Residences at MontAzure

ADDRESS : 129 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

SYSTEM : Fire Alarm

LOCATION : Fire Alarm Room

TECHNICAL DATA :

FCP Brand : NOTIFIER

Model : NFS-320

Serial No. :

Smoke detector Brand : System Sensor

Model : FSP-851 /FSH-951R

Module : FCM-1 / Notifier

Heat detector Brand : System Sensor

Model : 560 1P

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
1	ทดสอบไฟแสดงตำแหน่งของตู้แอมป์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
2	ตรวจสอบการแสดงผลของหน้าจอ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
3	ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของไฟฟ้ากระแสตรง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
4	ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของไฟฟ้ากระแสตรง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
5	ตรวจสอบ Lamp ของเสียงเตือนภัย	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
6	ตรวจสอบ Lamp แสดงระดับเสียง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
7	ตรวจสอบ Lamp แสดงผลระบบเสียงขัดข้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
8	ตรวจสอบไมโครโฟน	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
9	ตรวจสอบสวิตช์ทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
10	ตรวจสอบสภาพและการทำงานของแบตเตอรี่ (เปลี่ยนแบตเตอรี่ ทุก 2ปี)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
11	ตรวจสอบ Lamp ของเสียงเตือนภัย	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:

Random Test List / ทดสอบแบบสุ่ม

No.	Location	Zone Address	Type of Detector	Control Panel	Buzzer	Graphic	Remark
1	Room 310 LV	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Room 415 BR	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Room 412 LV	✓	✓	✓	✓	✓	

ตรวจสอบสถานะของตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ : Check status of alarm control panel (alarm ,trouble,fail and disable)

No.	Location	Alarm	Trouble	Disable	Fail	Remark
1	เบรคไฟ DB		✓			
2	CO Door HI F1		✓			
3	H 157 B. N		✓			
4	Room 332 TL1		✓			
5	Room 510 5A		✓			
6	Room 230 Famil		✓			
7	Room 711 BR		✓			
8	Manual & Rop top		✓			

Recommendation :

CO Door JK F3, เบรคไฟ J, Room 220 TL2, Room 230 BR1, ห้องวาง P1,
Room 210 BR2, เบรคไฟ C, เบรคไฟ A * Trouble จำนวน 21 จุด

Responsibility	Check by	Supervisor	Approve by
Name		ภิกษุณี 518225	
Date		29 / 6 / 64	

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : The Residences at MontAzure

ADDRESS : 129 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

SYSTEM : Fire Hose

LOCATION : common area

TECHNICAL DATA :

Brand : Dixon

Model : Rack Hose DPR25-500

Size No. : 2.5 x 100FT.

Burst Pressure : 750 Psi

Classification Of Fire : Fire Hose

Working Pressure : 250 Psi

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
1	ตรวจสอบเช็คสภาพหัวไปของตู้และอุปกรณ์	<input type="radio"/> ปกติ	<input checked="" type="radio"/> ไม่ปกติ	: <i>เปลี่ยนหัว</i>
2	ตรวจสอบเช็คสภาพของสายและหัว	<input checked="" type="radio"/> ปกติ	<input type="radio"/> ไม่ปกติ	:
3	ตรวจสอบเช็คสภาพของสายและหัวฉีด	<input checked="" type="radio"/> ปกติ	<input type="radio"/> ไม่ปกติ	:
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของสายฉีด (ไม่แข็ง ไม่แตกสาย ไม่ฉีกขาด ไม่อุดตัน)	<input checked="" type="radio"/> ปกติ	<input type="radio"/> ไม่ปกติ	:
5	ทำความสะอาดถังและตู้ถัง	<input checked="" type="radio"/> ปกติ	<input type="radio"/> ไม่ปกติ	:
6	ทดสอบการใช้งาน (ลุ่มทดสอบหมุนเวียน)	<input type="radio"/> ปกติ	<input type="radio"/> ไม่ปกติ	:

Check List

No.	Location	หัวข้อการตรวจสอบ						Remark
		1	2	3	4	5	6	
1	Building A (ชั้นใต้ดิน ห้องมิเตอร์ไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Building B (ชั้นใต้ดิน ห้องมิเตอร์ไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Building C (ชั้นใต้ดิน ห้องมิเตอร์ไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Building DE (ชั้นใต้ดิน ห้องมิเตอร์ไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Building FG (ชั้นใต้ดิน ห้องมิเตอร์ไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Building HI (ชั้นใต้ดิน ห้องมิเตอร์ไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Building JK (ชั้นใต้ดิน ห้องมิเตอร์ไฟ และทางเดินทุกชั้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Building L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Building M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	Building O	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13								
14								
15								

Recommendation :

ซ่อมหัวและเปลี่ยนหัว (ตู้ถังและหัวฉีด)

Responsibility	Check by	Supervisor	Approve by
Name		<i>วิวัฒน์ งามบุญ</i>	
Date		<i>21 / 6 / 68</i>	

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

PROJECT : The Residences at MontAzure

ADDRESS : 129 ม.3 ต.กมลา อ.กะพ้อ จ.ภูเก็ต 83150

SYSTEM : Fire Extinguisher

LOCATION : Common area

TECHNICAL DATA :

Brand : ZERO FIRE

Model : Zf-15 lbs

Serial No. : TIS.332-1994

Fire Rating : 2A:2B

Classification Of Fire : A,B Capacity : 7 Kg.

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของถังและตู้ใส่ถัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
2	ตรวจเช็คเกจวัดแรงดัน (แรงดันอยู่ในตำแหน่งพร้อมใช้งาน)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
3	ตรวจเช็คสลักและซีลที่คันทัน	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
4	ตรวจเช็คสภาพของมือจับและคันบีบ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
5	ตรวจเช็คสภาพของสายฉีด (ไม่แข็ง ไม่แตกฉวยงา ไม่ฉีกขาด ไม่อุดตัน)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:
6	ทำความสะอาดถังและตู้ใส่ถัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	:

Check List

No.	Location	หัวข้อการตรวจสอบ						Remark
		1	2	3	4	5	6	
1	Building A (ชั้นใต้ดิน ห้องมิเตอร์ไฟ และทางเดินทุกชั้น)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Building B (ชั้นใต้ดิน ห้องมิเตอร์ไฟ และทางเดินทุกชั้น)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Building C (ชั้นใต้ดิน ห้องมิเตอร์ไฟ และทางเดินทุกชั้น)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Building DE (ชั้นใต้ดิน ห้องมิเตอร์ไฟ และทางเดินทุกชั้น)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Building FG (ชั้นใต้ดิน ห้องมิเตอร์ไฟ และทางเดินทุกชั้น)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Building HI (ชั้นใต้ดิน ห้องมิเตอร์ไฟ และทางเดินทุกชั้น)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	Building JK (ชั้นใต้ดิน ห้องมิเตอร์ไฟ และทางเดินทุกชั้น)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	Building L	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	Building M	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	Building N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	Building O	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12	Building P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
13	Guard house	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
13								
14								
15								

Recommendation :

* ตรวจพบสภาพเรียบร้อย

Responsibility	Check by	Supervisor	Approve by
Name		วิมลรัตน์ ราชธนฤ	
Date		21 / 6 / 68	

ตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน Emergency Light

ลำดับ	ตำแหน่ง	แบตเตอรี่	แสงสว่าง	สนิม	หมายเหตุ
ตึก	A				
1	A-BM-1	-	-	-	6ส่ว
2	A-ST1-1	/	/	/	
3	A-ST1-2	/	/	/	
4	A-ST1-3	/	/	/	
5	A-ST2-BM	/	/	/	
6	A-ST2-1-1	-	-	-	6ส่ว
7	A-ST2-1-2	/	/	/	
8	A-ST2-2	/	/	/	
9	A-ST2-3	/	/	/	
10	A-EE-1	/	/	/	
11	A-EE-2	/	/	/	
12	A-EE-3	-	-	-	6ส่ว
13	A-EM-1	/	/	/	
14	A-EM-2	/	/	/	
15	A-EM-3	/	/	/	
ตึก	B				
16	B-ST1-1	/	/	/	
17	B-ST1-2	/	/	/	
18	B-ST1-3	/	/	/	
19	B-ST2-1-1	/	/	/	
20	B-ST2-1-2	/	/	/	
21	B-ST2-2	/	/	/	
22	B-ST2-3	/	/	/	
23	B-EE-1	-	-	-	6ส่ว
24	B-EE-2	-	-	-	6ส่ว
25	B-EE-3	/	/	/	
26	B-EM-1	-	-	-	6ส่ว
27	B-EM-2	/	/	/	
28	B-EM-3	/	/	/	
ตึก	C				
29	C-BM-1	/	/	/	
30	C-ST1-1	/	/	/	
31	C-ST1-2	/	/	/	
32	C-ST1-3	/	/	/	
33	C-ST2-1	/	/	/	
34	C-ST2-2	/	/	/	
35	C-ST2-3	/	/	/	
36	C-EE-1	/	/	/	
37	C-EE-2	/	/	/	
38	C-EE-3	/	/	/	
39	C-EM-1	/	/	/	
40	C-EM-2	/	/	/	
41	C-EM-3	/	/	/	

ลำดับ ตึก	ตำแหน่ง D/E	เบตเตอร์	แสงสว่าง	สโม	หมายเหตุ
42	DE-BM-1	/	/	/	
43	DE-ST1-1/2	/	/	/	
44	DE-ST1-2/3	/	/	/	
45	DE-ST2-BM/1	/	/	/	
46	DE-ST2-1/2	/	/	/	
47	DE-ST2-2/3	/	/	/	
48	DE-EE-1	/	/	/	
49	DE-EE-2	/	/	/	
50	DE-EE-3	/	/	/	
51	DE-EM-1	/	/	/	
52	DE-EM-2	/	/	/	
53	DE-EM-3	/	/	/	
ตึก	F/G				
54	FG-BM-1	/	/	/	
55	FG-BM-2	/	/	/	
56	FG-BM-3	/	/	/	
57	FG-BM-4	/	/	/	
58	FG-BM-5	/	/	/	
59	F-ST1-1/2	/	/	/	
60	F-ST1-2/3	/	/	/	
61	G-ST1-1/2	/	/	/	
62	G-ST1-2/3	/	/	/	
63	F-ST2-BM/1	/	/	/	
64	F-ST2-1/2	/	/	/	
65	F-ST2-2/3	/	/	/	
66	G-ST2-BM	/	/	/	
67	G-ST2-1/2	/	/	/	
68	G-ST2-2/3	/	/	/	
69	F-EE-1	/	/	/	
70	F-EE-2	/	/	/	
71	F-EE-3	/	/	/	
72	G-EM-1	/	/	/	
73	G-EM-2	/	/	/	
74	G-EM-3	/	/	/	
ตึก	H/I				
75	H/I-BM-1	-	-	-	บัส
76	H/I-BM-2	-	-	-	บัส
77	H/I-ST1-1/2	/	/	/	
78	H/I-ST1-2/3	/	/	/	
79	H/I-ST2-BM/1	/	/	/	
80	H/I-ST2-1/2	/	/	/	
81	H/I-ST2-2/3	/	/	/	
82	H/I-EE-1	/	/	/	
83	H/I-EE-2	-	-	-	บัส
84	H/I-EE-3	/	/	/	
85	H/I-EM-1	/	/	/	
86	H/I-EM-2	/	/	/	
87	H/I-EM-3	/	/	/	

ลำดับ ตึก	ตำแหน่ง J/K	แบตเตอรี่	แสงสว่าง	สหม	หมายเหตุ
88	J-BM-1	/	/	/	
89	J-BM-2	/	/	/	
90	K-BM-1	/	/	/	
91	K-BM-2	/	/	/	
92	K-BM-3	/	/	/	
93	K-BM-4	/	/	/	
94	K-BM-5	/	/	/	
95	K-BM-6	/	/	/	
96	K-BM-7	/	/	/	
97	K-BM-8	/	/	/	
98	K-BM-9	/	/	/	
99	J-ST1-1/2	/	/	/	
100	J-ST1-2/3	/	/	/	
101	K-ST1-1/2	/	/	/	
102	K-ST1-2/3	/	/	/	
103	J-ST2-BM	/	/	/	
104	J-ST2-1/2	/	/	/	
105	J-ST2-2/3	/	/	/	
106	K-ST2-BM/1	/	/	/	
107	K-ST2-1/2	/	/	/	
108	K-ST2-2/3	/	/	/	
109	J-EE-1	/	/	/	
110	J-EE-2	/	/	/	
111	J-EE-3	/	/	/	
112	K-EM-1	/	/	/	
113	K-EM-2	/	/	/	
114	K-EM-3	/	/	/	

115	L-1	/	/	/	
116	L-2	/	/	/	
117	N-1	-	-	-	บ.ล.ว
118	N-2	/	/	/	
119	P-1	/	/	/	
120	Guard house-1	/	/	/	

Recommendation/Remark : # ทำการคายประจุไฟในแบตเตอรี่ เป็นเวลา 30 นาที

ตรวจสอบแสงสว่าง ของอุปกรณ์

ผู้ตรวจ : ธนากร / วิชาธร
วันที่ : 16 / 6 / 64

อัสรี ประโหมสุหรี

167/37 หมู่ที่ 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

Tel. 090-4567893

ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้

เรียน:ผู้เกี่ยวข้อง

ชื่อ/Company : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอชวิลล์

Q/O No. : 110225

เลขที่/Address : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมตา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

Q/O Date : 11/02/25

หมายเลขผู้เสียภาษี : 0994002553967

รายการที่ Sequence	รายละเอียดสินค้า Items Description	จำนวนหน่วย Quantity	ราคาต่อหน่วย Price / Unit	ราคารวม Amount
1	ราคากำサブสิ่งปลูก หมายเหตุ 2 รถใหญ่	2	8,000.00	16,000.00
จำนวน เงินรวม	(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)	มูลค่ารวม		
		ส่วนลดท้ายบิล		
		มูลค่าสุทธิ		16,000.00
		VAT 7%		
		จำนวนเงินทั้งสิ้น		16,000.00

หมายเหตุ

ขอแสดงความนับถือ

อัสรี ประโหมสุหรี

090-4567893

อสม
25/2/25

อัสรี ประโหมสุหรี

167/37 หมู่ที่ 5 ต.ศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

Tel. 090-4567893

ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้

จ/เรียน:ผู้เกี่ยวข้อง

ชื่อ/Company : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอชวิลล์

Q/O No. : 110225

เลขที่/Address:129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

Q/O Date : 16/02/25

หมายเลขผู้เสียภาษี :0994002553967

รายการที่ Sequence	รายละเอียดสินค้า Items Description	จำนวนหน่วย Quantity	ราคาต่อหน่วย Price / Unit	ราคารวม Amount
1	ราคาค่าเช่าสิ่งปลูก (แล้วเสร็จวันที่ 14/02/2025) หมายเหตุ รถใหญ่	1	8,000.00	8,000.00
จำนวน เงินรวม	(แปดพันบาทถ้วน)	มูลค่ารวม		
		ส่วนลดท้ายบิล		
		มูลค่าสุทธิ		8,000.00
		VAT 7%		
		จำนวนเงินทั้งสิ้น		8,000.00

หมายเหตุ

ขอแสดงความนับถือ

อัสรี ประโหมสุหรี

090-4567893

อภสรณ
25/2/25

Reference Photos.

First time pumping the septic tank 14 February 2025

