







หนังสือรับรองจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่าโรงพยาบาล กรุงเทพจันทบุรี เป็นผู้จัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 25/14 ถนนท่าหลวง ตำบล
วัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน
ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นายประภาส ศรีชัยวรรณ		ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมอาคาร
นายกษิร ชัยเจริญศิลป์		ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมอาคาร
นายฤทธิรงค์ แสงอยู่		หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
นางสาวสรัญญา พิงสุจริต		เจ้าหน้าที่แผนกซ่อมบำรุง
นางสาวนิตยา เสนาะเสียง		เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ
นางสาวศิริชญา สุทธิรัตน์		เจ้าหน้าที่แผนกบริหารสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์จักรกฤษณ์ สุรการ)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี




(ประทับตราหน่วยงาน)

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี จำกัด
BANGKOK HOSPITAL CHANTHABURI CO., LTD.

รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
ในระยะดำเนินการ ของโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ประจำปีเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568

1. ชื่อโครงการ โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
2. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี จำกัด
3. สถานที่ตั้งโครงการ เลขที่ 25/14 ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี



4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 25/14 ถนน ท่าหลวง ตำบล วัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี

โทรศัพท์ : 039-319888 โทรสาร: 039-321202 E-mail: bchen@bdms.co.th

5. จัดทำโดย เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
6. โครงการผ่านการพิจารณาตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.5/16885 ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561
7. สถานภาพโครงการปัจจุบัน เปิดดำเนินการ
8. รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน
 - ลักษณะประเภทโครงการ ประเภทโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย - โรงพยาบาล
 - ขนาดพื้นที่โครงการที่ใช้ในการขออนุญาต 13-2-53.8 ไร่ หรือ 21,815.20 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารเดิม เป็นอาคาร 7 ชั้น จำนวน 159 เดียง และอาคารส่วนขยาย จำนวน 91 เดียง รวม 2 อาคาร จำนวน 250 เดียง
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
 - โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีผลปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางแก้ไข และผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมย้อนหลัง 3 ปี ดังแสดงรายละเอียดของมาตรการฯ ในตารางที่ 1-3 (แบบตต.3)
 - โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี มีผลตรวจวัดคุณภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2568 อาทิ คุณภาพอากาศ แสง เสียง สารเคมี ผ่านค่ามาตรฐานทุกค่า
 - โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ จุดน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบและหลังจุดปล่อยน้ำทิ้ง ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกค่าตามที่กฎหมายกำหนด
 - โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีมีการระบบจัดการมูลฝอยโดยส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่แหล่งกำเนิด โดยให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลในการจัดการมูลฝอยทุกประเภท ตั้งแต่รวบรวม เคลื่อนย้าย การนำไปใช้ประโยชน์ และการกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และมีการทำความสะอาดห้องพักรวมและภาชนะรองรับทุกวัน ไม่เคยมีข้อร้องเรียนจากชุมชน