


ภาคผนวกที่ 9

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน มกราคม 2568

จำนวน	สภาพดี(OK)	ตั้งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
182	160	138	22	


.....

EN Supervisor

วันที่.....


.....

Chief Engineer

วันที่.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(วันที่.....)

DATE

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
A1, A2,A3	F1	1101	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		1105	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		1109	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		1110	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		1114	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		1118	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ทางเดินหลัง Kid's club	1													
		ทางเดิน หลังฟิตเนส มานั่งดื่มเพลง	1		✓		✓		✓		✓		✓			
	F2	ทางเดิน หลังฟิตเนส ตรงป้าย Exit	1		✓		✓		✓		✓		✓			
		1201	1													
		1205	1													
		1209	1													
		1210	1		✓		✓		✓		✓		✓			
		1214	1		✓		✓		✓		✓		✓			
		1218	1		✓		✓		✓		✓		✓			
		2201	1		✓		✓		✓		✓		✓			
F3	2205	1		✓		✓		✓		✓		✓				
	2209	1		✓		✓		✓		✓		✓				
	1301	1		✓		✓		✓		✓		✓				
	1305	1		✓		✓		✓		✓		✓				
	1309	1		✓		✓		✓		✓		✓				
	1310	1		✓		✓		✓		✓		✓				
	1314	1		✓		✓		✓		✓		✓				
	1318	1		✓		✓		✓		✓		✓				
	2301	1		✓		✓		✓		✓		✓				
	2305	1		✓		✓		✓		✓		✓				
	2309	1		✓		✓		✓		✓		✓				
	C1,C2	3102	1		✓		✓		✓		✓		✓			
		3109	1		✓		✓		✓		✓		✓			
		3116	1		✓		✓		✓		✓		✓			
		3117	1		✓		✓		✓		✓		✓			
		3123	1		✓		✓		✓		✓		✓			
3128		1		✓		✓		✓		✓		✓				
3129		1		✓		✓		✓		✓		✓				

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH..... (เดือน.....)

DATE

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V/50		สภาพอุปกรณ์				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
	F2	3132	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		3202	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		3216	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		3217	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		3223	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		3228	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		3229	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		3232	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		3302	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		3316	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
	F3	3317	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		3323	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		3328	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		3329	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		3332	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
C5,C4,C3	F1	5110	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		5114	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		5115	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		5119	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		5124	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
	F2	5202	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		5206	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		5210	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		5214	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		5215	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
	F3	5219	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		5224	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		5226	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		หน้าห้อง บันนีย์	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		ข้างห้อง บันนีย์	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		5302	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
	5306	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
	5310	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
	5314	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			
	5315	1	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ			

Engineer Check By.....
Date..... 5/11/25

EN Supervisor Check By.....
Date..... 26/11/25

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(แผนที่.....)

DATE

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
		5319	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		5324	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		5326	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดินลงบันได F3	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
B	F1	6102	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6105	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6109	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6111	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6113	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6116	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเชื่อมB2-B3 F1	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6117	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6120	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
F2		6202	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6205	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6209	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6211	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6213	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6216	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเชื่อมB2-B3 F2	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6217	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6220	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
F3		6302	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6305	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6309	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6311	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6313	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6316	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเชื่อมB2-B3 F3	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6317	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		6320	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
F	F1	ออฟฟิศ ข้าง	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		ห้องเก็บน้ำดี	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
F		ห้อง GENERATOR	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		MDB	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Engineer Check By.....
Date ๑๕/๕/๒๕๖๒

EN Supervisor Check By.....
Date ๑๖/๕/๒๕๖๒

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH..... (แนบที่.....)

DATE

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V5		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		Canteen ห้องอาหาร	1	✓				✓		✓		✓			
		Canteen ล้างจาน	1	✓				✓		✓		✓			
		ออฟฟิศ FB	1	✓				✓		✓		✓			
		ห้องน้ำหญิง	1	✓				✓		✓		✓			
		ห้องน้ำชาย	1	✓				✓		✓		✓			
		ทางเดิน หน้าออฟฟิศช่าง	1	✓				✓		✓		✓			
		ทางเดิน หน้าห้องอะไหล่	1	✓				✓		✓		✓			
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	✓				✓		✓		✓			
	F2	ห้องบัญชี	1	✓				✓		✓		✓			
		ห้อง Training	1	✓				✓		✓		✓			
		ทางเดิน ชั้น2	1	✓				✓		✓		✓			
Floating		Receiving (จัดรับของ)	1	✓				✓		✓		✓			
		หน้าห้อง Chiller NO.1	1	✓				✓		✓		✓			
		ประตูทางออกห้องเบเกอร์	1	✓				✓		✓		✓			
		เสากลางครัวร้อน	1	✓				✓		✓		✓			
		ครัวไทย (ทางออก โลนัมไฟต์)	1	✓				✓		✓		✓			
		หน้าห้อง Bakery	1	✓				✓		✓		✓			
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	✓				✓		✓		✓			
		Zone B	1	✓				✓		✓		✓			
		โลนัมไฟต์	1	✓				✓		✓		✓			
		แคชเชียร์	1	✓				✓		✓		✓			
ครัวทะเล		Bar	1	✓				✓		✓		✓			
		ครัวร้อน	1	✓				✓		✓		✓			
		ห้องอาหาร	1	✓				✓		✓		✓			
Fitness		เคาเตอร์รีเซฟชั่น	1	✓				✓		✓		✓			
		ทีวีห้องฟิตเนส	1	✓				✓		✓		✓			
สปา		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	✓				✓		✓		✓			
		ทางเดินหน้าห้องนวด	1	✓				✓		✓		✓			
Pine apple		บาร์ Pine apple	1	✓				✓		✓		✓			
	F1	5159	1	✓				✓		✓		✓			
Aqua wing A		5165	1	✓				✓		✓		✓			
		หน้าห้องไฟ	1	✓				✓		✓		✓			
		5170	1	✓				✓		✓		✓			
	F2	5260	1	✓				✓		✓		✓			
		5265	1	✓				✓		✓		✓			

Engineer Check By.....
Date: 7.5.51

EN Supervisor Check By.....
Date: 7.5.51

Chief Engineer.....
Date: 7.5.51

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V5		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Aqua wing A		หน้าห้องไฟ	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5270	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F3	5359	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5365	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5370	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	หน้าห้องไฟ/5360	1	✓		✓		✓		✓		✓				
Aqua wing B	F1	5144	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5151	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5158	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าบันได	2	✓		✓		✓		✓		✓			
	F2	5244	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5251	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5258	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าบันได	2	✓		✓		✓		✓		✓			
	F3	5344	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5351	1	✓		✓		✓		✓		✓			
5358		1	✓		✓		✓		✓		✓				
	ห้องไฟ / หน้าบันได	1	✓		✓		✓		✓		✓				
Aqua wing C	F1	5130	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5137	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5143	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเชื่อมตึก	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F2	5230	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5237	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5243	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเชื่อมตึก	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F3	5330	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5337	1	✓		✓		✓		✓		✓			
5343		1	✓		✓		✓		✓		✓				
	ทางเชื่อมตึก	1	✓		✓		✓		✓		✓				
OFFICE HK		หน้าโต๊ะ clerk		✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าห้องซักรีด		✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้องเก็บของ		✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้องลิ้น		✓		✓		✓		✓		✓			
Manta ray		ครัวอาหาร		✓		✓		✓		✓		✓			

Engineer Check By: *PM*
Date: 25/5/64

EN Supervisor Check By: *PM*
Date: 25/5/64

Chief Engineer: *PM*
Date: 25/5/64

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(แผนที่.....)

DATE

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Manta ray Rest.		หน้าห้องเก็บของครัว		✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าโถงบันไดเฟด		✓		✓		✓		✓		✓		
		ในโถงบันไดเฟด		✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเข้าออฟฟิศ FB		✓		✓		✓		✓		✓		
		ในออฟฟิศ FB		✓		✓		✓		✓		✓		
Kid's club		ทางเดินเข้าห้องน้ำแขก		✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าโต๊ะเกมส์		✓		✓		✓		✓		✓		
		ลานบอล		✓		✓		✓		✓		✓		
		ห้องโถง		✓		✓		✓		✓		✓		

FM EN 13

REV . 13.4.18

Engineer Check By.....
Date..... 26/11/18

EN Supervisor Check By.....
Date..... 26/11/18

Chief Engineer.....
Date.....

ตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

จำนวน	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
182	161	—	61	- 20 for replacement.

[Signature]

EN Supervisor

วันที่ 26/2/25

[Signature]

Chief Engineer

วันที่ 27/2/25

DATE 25/9/25

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH 0.9. (แผนที่ 1.1)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V5		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
A1, A2, A3	F1	1101	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12.02
		1105	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12.02
		1109	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12.02
		1110	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		1114	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		1118	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.9.1
		ทางเดิน หลังฟิตเนส บนถังดับเพลิง	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ทางเดิน หลังฟิตเนส ตรงป้าย Exit	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		1201	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		1205	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		1209	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	1210	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1214	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	1218	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2201	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2205	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2209	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	F3	1301	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12.02
		1305	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12.02
1309		1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
1310		1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
1314		1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
1318		1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2301		1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2305		1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2309	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
C1, C2	F1	3102	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12.02
		3109	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12.02
		3116	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		3117	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12.02
		3123	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		3128	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12.02
		3129	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12.02
				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Engineer Check By 20/2/15
Date

EN Supervisor Check By
Date

Chief Engineer
Date

DATE 25/2/25

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH 8,01 (แผนที่ 2)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V5		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
	F2	3132	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	แจ้งช่างซ่อม ณ 21/2/25	
		3202	1												
		3216	1												
		3217	1												
		3223	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		3228	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		3229	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		3232	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		3302	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		3316	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	F3	3317	1												
		3323	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		3328	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		3329	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		3332	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
C5,C4,C3		F1	5110	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	แจ้งช่างซ่อม
			5114	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			5115	1											
			5119	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		F2	5124	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	แจ้งช่างซ่อม
	5202		1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	5206		1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	5210		1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	5214		1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	5215		1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	5219		1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	5224		1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	5226		1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	หน้าห้อง บันได		1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	F3	ข้างห้อง บันได	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	แจ้งช่างซ่อม	
		5302	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		5306	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		5310	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		5314	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	F3	5315	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	น	

Engineer Check By 25/2/25
Date 25/2/25

EN Supervisor Check By 25/2/25
Date 25/2/25

Chief Engineer
Date

DATE 25/9/25

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH 10/25

FOR THE MONTH 10/25 (แผนที่ 4)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V5		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		Canteen ห้องอาหาร	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	11/01/2562	
		Canteen ล้างจาน	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	11/01/2562	
		ออฟฟิศ FB	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	{ รื้อวาง	
		ห้องน้ำหญิง	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ห้องน้ำชาย	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ทางเดิน หน้าออฟฟิศข้าง	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ทางเดิน หน้าห้องอะไหล่	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	F2	ห้องบัญชี	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ห้อง Training	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ทางเดิน ชั้น 2	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Floating		Receiving (จุดรับของ)	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	{ 11/01/2562	
		หน้าห้อง Chiller NO. 1	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ประตูทางออกห้องเบเกอรี่	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		เสากลางครัวร้อน	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ครัวไทย (ทางออก โซนไฟฟ้)	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	{ รื้อวาง	
		หน้าห้อง Berkery	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	{ รื้อวาง	
		Zone B	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		โซนไฟฟ้	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		แคชเชียร์	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ครัวทะเล		Bar	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	{ 11/01/2562	
		ครัวร้อน	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Fitness		ห้องอาหาร	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		เคาน์เตอร์เซฟฟิ้น	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
สปา		ทีวีห้องฟิตเนส	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Pine apple		ทางเดินหน้าห้องนวด	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		บาร์ Pine apple	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Aqua wing A	F1	5159	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		5165	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		หน้าห้องไฟ	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		5170	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	F2	5260	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		5265	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

Engineer Check By 25/9/25

EN Supervisor Check By 25/9/25

Chief Engineer Date

DATE 25/12/25

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH

12/12/25 (แผนที่ 8)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V5		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Aqua wing A		หน้าห้องไฟ	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	11/12/25 น
		5270	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	F3	5359	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		5365	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		5370	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Aqua wing B		หน้าห้องไฟ/5360	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	11/12/25 น
	F1	5144	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		5151	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		5158	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	น
		หน้าบันได	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	F2	5244	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		5251	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	5258	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Aqua wing C		หน้าบันได	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓	11/12/25 น
	F3	5344	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		5351	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		5358	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	11/12/25 น
		ห้องไฟ / หน้าบันได	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	F1	5130	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		5137	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		5143	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	น
		ทางเชื่อมเด็ก	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	F2	5230	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	11/12/25 น
	5237	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	5243	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
OFFICE HK		ทางเชื่อมเด็ก	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	11/12/25 น
	F3	5330	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		5337	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		5343	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		ทางเชื่อมเด็ก	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manta ray		หน้าโต๊ะ clerk	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	น
		หน้าห้องซักผ้า	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		ห้องเก็บของ	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		ห้องลิ้น	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Engineer Check By: 25/12/25

EN Supervisor Check By: 25/12/25

Chief Engineer Date: 25/12/25

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE 25/12/25

FOR THE MONTH (แผนที่ 6)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V5		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Manta ray Rest.		หน้าห้องเก็บของครัว		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		หน้าโถงบันไดเฟ้ด		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		ในโถงบันไดเฟ้ด		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		ทางเข้าออฟฟิศ FB		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		ในออฟฟิศ FB		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Kid's club		ทางเดินเข้าเข้าห้องน้ำแยก		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		หน้าโต๊ะเกมส์		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		ลานบอล		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		ห้องโถง		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	

FM EN 13

REV . 13.4.18

Engineer Check By วนิช วัฒนวิทย์
Date 25/12/25

EN Supervisor Check By วนิช วัฒนวิทย์
Date 25/12/25

Chief Engineer วนิช วัฒนวิทย์
Date



สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน มีนาคม 2568

จำนวน	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
182				

EN Supervisor

วันที่.....

Chief Engineer

วันที่ ๐๙/๐๙/๒๕

DATE

FOR THE MONTH..... (แผนที่

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
A1, A2, A3	F1	1101	1	/		/		/		/		/		
		1105	1	/		/		/		/		/		
		1109	1	/		/		/		/		/		
		1110	1	/		/		/		/		/		
		1114	1	/		/		/		/		/		
		1118	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดิน หลังฟิตเนส บนถ้ำดับเพลิง	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดิน หลังฟิตเนส ตรงป้าย Exit	1	/		/		/		/		/		
		1201	1	/		/		/		/		/		
	F2	1205	1	/		/		/		/		/		
		1209	1	/		/		/		/		/		
		1210	1	/		/		/		/		/		
		1214	1	/		/		/		/		/		
		1218	1	/		/		/		/		/		
		2201	1	/		/		/		/		/		
		2205	1	/		/		/		/		/		
		2209	1	/		/		/		/		/		
		1301	1	/		/		/		/		/		
		1305	1	/		/		/		/		/		
	F3	1309	1	/		/		/		/		/		
		1310	1	/		/		/		/		/		
		1314	1	/		/		/		/		/		
		1318	1	/		/		/		/		/		
		2301	1	/		/		/		/		/		
		2305	1	/		/		/		/		/		
		2309	1	/		/		/		/		/		
		3102	1	/		/		/		/		/		
		3109	1	/		/		/		/		/		
		3116	1	/		/		/		/		/		
	C1,C2	3117	1	/		/		/		/		/		
		3123	1	/		/		/		/		/		
		3128	1	/		/		/		/		/		
		3129	1	/		/		/		/		/		

Engineer Check By

Date

25/3/18

EN Supervisor Check By

Date

Chief Engineer

Date

25/3/18

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

FOR THE MONTH..... (แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ					
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์							
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ						
			1	/				/				/							
	F2		1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
	F3		1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/				/							
			1	/				/</											

Engineer Check By.....
Date..... 25/12/18

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date..... 25/12/18

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(พื้นที่.....)

DATE

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
B	F1	5319	1	/		/		/		/		/		/		
		5324	1	/		/		/		/		/		/		
		5326	1	/		/		/		/		/		/		
		ทางเดินลงบันได F3	1	/		/		/		/		/		/		
		6102	1	/		/		/		/		/		/		
		6105	1	/		/		/		/		/		/		
		6109	1	/		/		/		/		/		/		
		6111	1	/		/		/		/		/		/		
		6113	1	/		/		/		/		/		/		
		6116	1	/		/		/		/		/		/		
		ทางเชื่อมB2-B3 F1	1	/		/		/		/		/		/		
		6117	1	/		/		/		/		/		/		
		6120	1	/		/		/		/		/		/		
		6202	1	/		/		/		/		/		/		
		6205	1	/		/		/		/		/		/		
	F2	6209	1	/		/		/		/		/		/		
		6211	1	/		/		/		/		/		/		
		6213	1	/		/		/		/		/		/		
		6216	1	/		/		/		/		/		/		
		ทางเชื่อมB2-B3 F2	1	/		/		/		/		/		/		
		6217	1	/		/		/		/		/		/		
		6220	1	/		/		/		/		/		/		
		6302	1	/		/		/		/		/		/		
		6305	1	/		/		/		/		/		/		
		6309	1	/		/		/		/		/		/		
		6311	1	/		/		/		/		/		/		
		6313	1	/		/		/		/		/		/		
		6316	1	/		/		/		/		/		/		
		ทางเชื่อมB2-B3 F3	1	/		/		/		/		/		/		
		6317	1	/		/		/		/		/		/		
6320	1	/		/		/		/		/		/				
F	F1	ออฟฟิศ ข้าง	1	/		/		/		/		/		/		
		ห้องขึ้นน้ำดี	1	/		/		/		/		/		/		
F		ห้อง GENERATOR	1	/		/		/		/		/		/		
		MDB	1	/		/		/		/		/		/		

Engineer Check By.....
Date..... ๑๕/๓/๖๘

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date..... ๑๕/๓/๖๘

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH..... (เดือน.....)

DATE

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจซ่อม										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V5		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Floating		Canteen ห้องอาหาร	1	/		/		/		/		/			
		Canteen ล้างจาน	1	/		/		/		/		/			
		ออฟฟิศ FB	1	/		/		/		/		/			
		ห้องน้ำหญิง	1	/		/		/		/		/			
		ห้องน้ำชาย	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดิน หน้าออฟฟิศข้าง	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดิน หน้าห้องอะไหล่	1	/		/		/		/		/			
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	/		/		/		/		/			
	F2	ห้องบัญชี	1	/		/		/		/		/			
		ห้อง Training	1	/		/		/		/		/			
Floating		ทางเดิน ชั้น2	1	/		/		/		/		/			
		Receiving (จัดรับของ)	1	/		/		/		/		/			
		หน้าห้อง Chiller NO.1	1	/		/		/		/		/			
		ประตูทางออกห้องเบเกอร์	1	/		/		/		/		/			
		เสากลางครัวร้อน	1	/		/		/		/		/			
		ครัวไทย (ทางออก ไลบรารีไฟต์)	1	/		/		/		/		/			
		หน้าห้อง Berkery	1	/		/		/		/		/			
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	/		/		/		/		/			
		Zone B	1	/		/		/		/		/			
		ไลบรารีไฟต์	1	/		/		/		/		/			
ครัวทะเล		แคชเชียร์	1	/		/		/		/		/			
		Bar	1	/		/		/		/		/			
		ครัวร้อน	1	/		/		/		/		/			
		ห้องอาหาร	1	/		/		/		/		/			
	Fitness	เคาน์เตอร์รีเซพชั่น	1	/		/		/		/		/			
		ทีวีห้องฟิตเนส	1	/		/		/		/		/			
	สปา	ประตูทางเข้าห้องนวด	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดินหน้าห้องนวด	1	/		/		/		/		/			
	Pine apple	บาร์ Pine apple	1	/		/		/		/		/			
	Aqua wing A	F1	5159	1	/		/		/		/		/		
		5165	1	/		/		/		/		/			
		หน้าห้องไฟ	1	/		/		/		/		/			
		5170	1	/		/		/		/		/			
	F2	5260	1	/		/		/		/		/			
		5265	1	/		/		/		/		/			
				/		/		/		/		/			
				/		/		/		/		/			

Signature

25/3/68

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

FOR THE MONTH.....(แผนที่

DATE

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (จุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V/50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Aqua wing A		หน้าห้องไฟ	1	✓		✓				✓		✓		
		5270	1	✓		✓				✓		✓		
	F3	5359	1			✓				✓		✓		
		5365	1	✓		✓				✓		✓		
		5370	1	✓		✓				✓		✓		
Aqua wing B		หน้าห้องไฟ/5360	1	✓		✓				✓		✓		
	F1	5144	1	✓		✓				✓		✓		
		5151	1	✓		✓				✓		✓		
		5158	1	✓		✓				✓		✓		
		หน้าบันได	2	✓		✓				✓		✓		
	F2	5244	1											
		5251	1											
		5258	1											
		หน้าบันได	2	✓		✓						✓		
		5344	1	✓		✓						✓		
Aqua wing C	F3	5351	1	✓		✓				✓		✓		
		5358	1	✓		✓				✓		✓		
		ห้องไฟ/หน้าบันได	1	✓		✓				✓		✓		
	F1	5130	1	✓		✓				✓		✓		
		5137	1	✓		✓				✓		✓		
		5143	1	✓		✓				✓		✓		
		ทางเชื่อมเล็ก	1	✓		✓				✓		✓		
	F2	5230	1											
		5237	1											
		5243	1											
		ทางเชื่อมเล็ก	1	✓		✓				✓		✓		
	F3	5330	1	✓		✓				✓		✓		
		5337	1	✓		✓				✓		✓		
		5343	1	✓		✓				✓		✓		
		ทางเชื่อมเล็ก	1	✓		✓				✓		✓		
OFFICE HK		หน้าโต๊ะ clerk		✓		✓				✓		✓		
		หน้าห้องซักผ้า		✓		✓				✓		✓		
		ห้องเก็บของ		✓		✓				✓		✓		
		ห้องลิ้น		✓		✓				✓		✓		
Manta ray		ครัวอาหาร		✓		✓				✓		✓		

Chief Engineer Date: 25/3/68

Engineer Check By: 25/3/68
Date: 25/3/68

EN Supervisor Check By: 25/3/68
Date: 25/3/68

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH (แผนที่

DATE

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่				Test หลอดไฟ 12V5(สภาพอุปกรณ์	
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ
Manta ray Rest.		หน้าห้องเก็บของครัว		/		/		/		/		/				
		หน้าไลบรารีเฟส		/		/		/		/		/				
		ในไลบรารีเฟส		/		/		/		/		/				
		ทางเข้าออฟฟิศ FB		/		/		/		/		/				
		ในออฟฟิศ FB		/		/		/		/		/				
Kid's club		ทางเดินเข้าห้องน้ำแขก		/		/		/		/		/				
		หน้าโต๊ะเกมส์		/		/		/		/		/				
		ลานบอล		/		/		/		/		/				
		ห้องโถง		/		/		/		/		/				


REV . 13.4.18

FM EN 13

Engineer Check By
Date 25/3/68

EN Supervisor Check By
Date

Chief Engineer
Date 25/3/68



จำนวน

182

สภาพดี(OK)

100

ส่งซ่อม(Repired)

เสีย

12

หมายเหตุ

๘๗๖/๑๖๖/๑๗

สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน เมษายน 2568

พ.พ.ก.จิ.น

.....

EN Supervisor

วันที่.....

.....

Chief Engineer

วันที่ ๘๖/๑๗/๖๖

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE 24/4/2025

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
A1, A2, A3	F1	1101	1	/		/		/		/		/		ยังไม่ติดตั้ง
		1105	1	/		/		/		/		/		
		1109	1	/		/		/		/		/		
		1110	1	/		/		/		/		/		
		1114	1	/		/		/		/		/		
		1118	1	/		/		/		/		/		
	F2	ทางเดินหลัง Kid's club	1	/		/		/		/		/		ยังไม่ติดตั้ง
		ทางเดิน หลังฟิตเนส บนกังหันเพลิง	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดิน หลังฟิตเนส ตรงป้าย Exit	1	/		/		/		/		/		
		1201	1	/		/		/		/		/		
		1205	1	/		/		/		/		/		
		1209	1	/		/		/		/		/		
		1210	1	/		/		/		/		/		
		1214	1	/		/		/		/		/		
		1218	1	/		/		/		/		/		
		2201	1	/		/		/		/		/		
		2205	1	/		/		/		/		/		
		2209	1	/		/		/		/		/		
F3	1301	1	/		/		/		/		/			
	1305	1	/		/		/		/		/			
	1309	1	/		/		/		/		/			
	1310	1	/		/		/		/		/			
	1314	1	/		/		/		/		/			
	1318	1	/		/		/		/		/			
	2301	1	/		/		/		/		/			
	2305	1	/		/		/		/		/			
	2309	1	/		/		/		/		/			
	3102	1	/		/		/		/		/			
	3109	1	/		/		/		/		/			
	3116	1	/		/		/		/		/			
	3117	1	/		/		/		/		/			
	3123	1	/		/		/		/		/			
	3128	1	/		/		/		/		/			
	3129	1	/		/		/		/		/			
C1, C2	F1			/		/		/		/		/		
				/		/		/		/		/		
				/		/		/		/		/		
				/		/		/		/		/		
				/		/		/		/		/		
				/		/		/		/		/		

Engineer Check By. 
Date 24/4/2025

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date 24/4/25

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE 24/4/2025

FOR THE MONTH.....(เดือนที่.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V/5W		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	F2	3132	1	/		/		/		/		/		ขออย่าลืม
		3202	1	/		/		/		/		/		
		3216	1	/		/		/		/		/		
		3217	1	/		/		/		/		/		
		3223	1	/		/		/		/		/		
		3228	1	/		/		/		/		/		
		3229	1	/		/		/		/		/		
		3232	1	/		/		/		/		/		
	F3	3302	1	/		/		/		/		/		
		3316	1	/		/		/		/		/		
		3317	1	/		/		/		/		/		
		3323	1	/		/		/		/		/		
		3328	1	/		/		/		/		/		
		3329	1	/		/		/		/		/		
		3332	1	/		/		/		/		/		
C5,C4,C3	F1	5110	1	/		/		/		/		/		ขออย่าลืม
		5114	1	/		/		/		/		/		
		5115	1	/		/		/		/		/		
		5119	1	/		/		/		/		/		
		5124	1	/		/		/		/		/		ขออย่าลืม
	F2	5202	1	/		/		/		/		/		
		5206	1	/		/		/		/		/		
		5210	1	/		/		/		/		/		
		5214	1	/		/		/		/		/		
		5215	1	/		/		/		/		/		
		5219	1	/		/		/		/		/		
		5224	1	/		/		/		/		/		
		5226	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง มินิพี	1	/		/		/		/		/		
		ข้างห้อง มินิพี	1	/		/		/		/		/		
	F3	5302	1	/		/		/		/		/		
		5306	1	/		/		/		/		/		
		5310	1	/		/		/		/		/		
		5314	1	/		/		/		/		/		ขออย่าลืม
	F3	5315	1	/		/		/		/		/		ขออย่าลืม

Engineer Check By: 24/4/2025

EN Supervisor Check By: Date:

Chief Engineer Date: 24/4/2025

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE 24/4/2565

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V/5W		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		5319	1	/		/		/		/		/			
		5324	1	/		/		/		/		/			
		5326	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดินลงบันได F3	1	/		/		/		/		/			
B	F1	6102	1	/		/		/		/		/			ยังไม่ดี
		6105	1	/		/		/		/		/			
		6109	1	/		/		/		/		/			
		6111	1	/		/		/		/		/			
		6113	1	/		/		/		/		/			
		6116	1	/		/		/		/		/			
		ทางเชื่อมB2-B3 F1	1	/		/		/		/		/			
		6117	1	/		/		/		/		/			
		6120	1	/		/		/		/		/			
	F2	6202	1	/		/		/		/		/			
6205		1	/		/		/		/		/				
6209		1	/		/		/		/		/				
6211		1	/		/		/		/		/				
		6213	1	/		/		/		/		/			
		6216	1	/		/		/		/		/			
		ทางเชื่อมB2-B3 F2	1	/		/		/		/		/			
		6217	1	/		/		/		/		/			
		6220	1	/		/		/		/		/			
	F3	6302	1	/		/		/		/		/			
6305		1	/		/		/		/		/				
6309		1	/		/		/		/		/				
6311		1	/		/		/		/		/				
		6313	1	/		/		/		/		/			
		6316	1	/		/		/		/		/			
		ทางเชื่อมB2-B3 F3	1	/		/		/		/		/			
		6317	1	/		/		/		/		/			
		6320	1	/		/		/		/		/			
F	F1	ออฟฟิศ ช่าง	1	/		/		/		/		/			ยังไม่ดี
		ห้องปั๊มน้ำ	1	/		/		/		/		/			
F		ห้อง GENERATOR	1	/		/		/		/		/			
		MDB	1	/		/		/		/		/			

Engineer Check By ธีรวัฒน์
Date 24/4/2565

EN Supervisor Check By
Date

Chief Engineer
Date 24/4/2565

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE 24/4/2025

FOR THE MONTH..... (เดือนที่.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V5C		สภาพอุปกรณ์																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Canteen ห้องอาหาร	1	/		/		/		/		/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

7.3.3
7.3.3
7.3.3

ขอจดแจ้งไว้

Engineer Check By.....
Date 24/4/2025

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date 28/4/25

DATE

24/4/2025

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH..... (แผนที่)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Aqua wing A		หน้าห้องไฟ	1	/				/		/		/			
		5270	1	/				/		/		/			
	F3	5359	1	/				/		/		/			
		5365	1	/				/		/		/			
		5370	1	/				/		/		/			
Aqua wing B		หน้าห้องไฟ/5360	1	/				/		/		/			
	F1	5144	1	/				/		/		/			
		5151	1	/				/		/		/			
		5158	1	/				/		/		/			
		หน้าบันได	2	/				/		/		/			
	F2	5244	1	/				/		/		/			
		5251	1	/				/		/		/			
		5258	1	/				/		/		/			
Aqua wing C	F3	5344	1	/				/		/		/			
		5351	1	/				/		/		/			
		5358	1	/				/		/		/			
		ห้องไฟ/หน้าบันได	1	/				/		/		/			
Aqua wing C	F1	5130	1	/				/		/		/			
		5137	1	/				/		/		/			
		5143	1	/				/		/		/			
		ทางเชื่อมตึก	1	/				/		/		/			
	F2	5230	1	/				/		/		/			
		5237	1	/				/		/		/			
		5243	1	/				/		/		/			
		ทางเชื่อมตึก	1	/				/		/		/			
OFFICE HK	F3	5330	1	/				/		/		/			
		5337	1	/				/		/		/			
		5343	1	/				/		/		/			
		ทางเชื่อมตึก	1	/				/		/		/			
Manta ray		หน้าโต๊ะ clerk		/				/		/		/			
		หน้าห้องซักผ้า		/				/		/		/			
		ห้องเก็บของ		/				/		/		/			
		ห้องลิ้น		/				/		/		/			
	ครัวอาหาร		/				/		/		/				

Engineer Check By: ๐๕๔๖๖๖

Date: 24/4/2025

EN Supervisor Check By:

Date:

Chief Engineer: ๐๕๔๖๖๖

Date: 24/4/24

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE 2A/4/2025

FOR THE MONTH.....(แผนที่.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Manta ray Rest.		หน้าห้องเก็บของครัว		/		/		/		/		/		
		หน้าไลน์เฟส		/		/		/		/		/		
		ในไลน์เฟส		/		/		/		/		/		
		ทางเข้าออฟฟิศ FB		/		/		/		/		/		
		ในออฟฟิศ FB		/		/		/		/		/		
Kid's club		ทางเดินเข้าห้องน้ำแขก		/		/		/		/		/		
		หน้าโต๊ะเกมส์		/		/		/		/		/		
		ลานบอล		/		/		/		/		/		
		ห้องโถง		/		/		/		/		/		

FM EN 13

REV . 13.4.18

Engineer Check By.....
Date 2A/4/2025


EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date 2A/4/2025



สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือนพฤษภาคม 2568

จำนวน	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
182	182.	-	-	



EN Supervisor

วันที่ 27 พ.ค. 68



Chief Engineer

วันที่ 26/5/25

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

FOR THE MONTH..... (แผ่นที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V/5		สภาพอุปกรณ์				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
A1, A2, A3	F1	1101	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1105	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1109	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1110	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1114	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1118	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดิน หลังฟิตเนส บนถ้ำดับเพลิง	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดิน หลังฟิตเนส ตรงป้าย Exit	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1201	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
F2	F2	1205	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1209	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1210	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1214	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1218	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2201	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2205	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2209	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1301	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1305	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
F3	F3	1309	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1310	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1314	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1318	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2301	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2305	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2309	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3102	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3109	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3116	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
C1, C2	F1	3117	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3123	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3128	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3129	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Engineer Check By.....
Date: 25/5/25

EN Supervisor Check By.....
Date: 26/5/25

Chief Engineer.....
Date: 26/5/25

[illegible]

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By 26/5/25
Date 26/5/25

Chief Engineer.....
Date.....

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH..... (เดือนที่)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
		5319	1	/		/		/		/		/		/		
		5324	1	/		/		/		/		/		/		
		5326	1	/		/		/		/		/		/		
		ทางเดินลงบันได F3	1	/		/		/		/		/		/		
B	F1	6102	1	/		/		/		/		/		/		
		6105	1	/		/		/		/		/		/		
		6109	1	/		/		/		/		/		/		
		6111	1	/		/		/		/		/		/		
		6113	1	/		/		/		/		/		/		
		6116	1	/		/		/		/		/		/		
		ทางเชื่อมB2-B3 F1	1	/		/		/		/		/		/		
		6117	1	/		/		/		/		/		/		
		6120	1	/		/		/		/		/		/		
F2	F2	6202	1	/		/		/		/		/		/		
		6205	1	/		/		/		/		/		/		
		6209	1	/		/		/		/		/		/		
		6211	1	/		/		/		/		/		/		
		6213	1	/		/		/		/		/		/		
		6216	1	/		/		/		/		/		/		
		ทางเชื่อมB2-B3 F2	1	/		/		/		/		/		/		
		6217	1	/		/		/		/		/		/		
		6220	1	/		/		/		/		/		/		
F3	F3	6302	1	/		/		/		/		/		/		
		6305	1	/		/		/		/		/		/		
		6309	1	/		/		/		/		/		/		
		6311	1	/		/		/		/		/		/		
		6313	1	/		/		/		/		/		/		
		6316	1	/		/		/		/		/		/		
		ทางเชื่อมB2-B3 F3	1	/		/		/		/		/		/		
		6317	1	/		/		/		/		/		/		
		6320	1	/		/		/		/		/		/		
F	F1	ออฟฟิศ ช่าง	1	/		/		/		/		/		/		
		ห้องปั๊มน้ำ	1	/		/		/		/		/		/		
F		ห้อง GENERATOR	1	/		/		/		/		/		/		
		MDB	1	/		/		/		/		/		/		

Engineer Check By.....
Date.....EN Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date.....

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH..... (แผ่นที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V/5W		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
	F2	Canteen ห้องอาหาร	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		Canteen ล้างจาน	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ออฟฟิศ FB	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้องน้ำหญิง	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้องน้ำชาย	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเดิน หน้าออฟฟิศชาย	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเดิน หน้าห้องอะไหล่	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้องประชุม	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้อง Training	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Floating		ทางเดิน ชั้น 2	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		Receiving (จุดรับของ)	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าห้อง Chiller NO.1	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ประตูทางออกห้องแมกอรี่	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		เสากลางครัวร้อน	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ครัวไทย (ทางออก โถงบันไดเฟด)	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		หน้าห้อง Berkery	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		Zone B	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		โถงบันไดเฟด	1	✓		✓		✓		✓		✓			
ครัวทะเล		แคชเชียร์	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		Bar	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ครัวร้อน	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ห้องอาหาร	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		เคาน์เตอร์รีเซฟชั่น	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทีวีห้องฟิตเนส	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ประตูทางเข้าห้องขนาด	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		ทางเดินหน้าห้องขนาด	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		บาร์ Pine apple	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		Pine apple	F1	5159	1	✓		✓		✓		✓		✓	
5165	1			✓		✓		✓		✓		✓			
หน้าห้องไฟ	1			✓		✓		✓		✓		✓			
5170	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Aqua wing A		5260	1	✓		✓		✓		✓		✓			
		5265	1	✓		✓		✓		✓		✓			
	F2														

Engineer Check By.....
Date..... 25/5/25EN Supervisor Check By.....
Date..... 26/5/25Chief Engineer
Date..... 26/5/25

DATE

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH..... (แผนที่.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ												หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่				Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Aqua wing A		หน้าห้องไฟ	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		5270	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	5359	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		5365	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		5370	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Aqua wing B		หน้าห้องไฟ/5360	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	F1	5144	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		5151	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		5158	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าบันได	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	5244	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		5251	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		5258	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าบันได	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	5344	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Aqua wing C		5351	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		5358	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		ห้องไฟ/หน้าบันได	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	F1	5130	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		5137	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		5143	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเชื่อมตึก	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	5230	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		5237	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		5243	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
OFFICE HK		ทางเชื่อมตึก	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		5330	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		5337	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		5343	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเชื่อมตึก	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Manta ray		หน้าโต๊ะ clerk	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าห้องซักรีด	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		ห้องเก็บของ	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		ห้องลิ้น	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		ครัวอาหาร	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Engineer Check By: 25/5/25
Date: 25/5/25EN Supervisor Check By: 26/5/25
Date: 26/5/25Chief Engineer: 26/5/25
Date: 26/5/25

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

FOR THE MONTH.....(แผนที่

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Manta ray Rest.		หน้าห้องเก็บของครัว	1	/		/		/		/		/		
		หน้าโถงบันไดเฟด	1	/		/		/		/		/		
		ในโถงบันไดเฟด	1	/		/		/		/		/		
		ทางเข้าออฟฟิศ FB	1	/		/		/		/		/		
Kid's club		ในออฟฟิศ FB	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดินเข้าห้องน้ำแขก	1	/		/		/		/		/		
		หน้าโต๊ะเกมส์	1	/		/		/		/		/		
		ลานบอล	1	/		/		/		/		/		
		ห้องโถง												

FM EN 13

REV . 13.4.18

Engineer Check By

Date

EN Supervisor Check By

Date

Chief Engineer

Date



สรุปผลการตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT ประจำเดือน มิถุนายน 2568

จำนวน	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
182	182			

EN Supervisor

วันที่

26/6/25

Chief Engineer

วันที่

26/6/25

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(เดือนที่)

DATE 25/05/2563

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ							
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์									
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ								
A1, A2, A3	F1	1101	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		1105	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		1109	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		1110	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		1114	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		1118	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		ทางเดิน หลังฟิตเนส บนถ้ำดับเพลิง	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
	F2	ทางเดิน หลังฟิตเนส ตรงป้าย Exit	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		1201	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		1205	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		1209	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		1210	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		1214	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		1218	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		2201	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		2205	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		2209	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
	F3	1301	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		1305	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		1309	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		1310	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		1314	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		1318	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		2301	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		2305	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		2309	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
C1, C2	F1	3102	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		3109	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		3116	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		3117	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		3123	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		3128	1	/		/		/		/		/		/		/		/			
		3129	1	/		/		/		/		/		/		/		/			

Engineer Check By: 25/05/2563

EN Supervisor Check By: 25/05/2563

Chief Engineer: 25/05/2563

DATE 25 ธ.ค. 64

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH.....(แผนที่.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ			
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์					
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ				
	F2	3132	1	/		/		/		/		/		/			
		3202	1	/		/		/		/		/		/			
		3216	1	/		/		/		/		/		/			
		3217	1	/		/		/		/		/		/			
		3223	1	/		/		/		/		/		/			
		3228	1	/		/		/		/		/		/			
		3229	1	/		/		/		/		/		/			
		3232	1	/		/		/		/		/		/			
		3302	1	/		/		/		/		/		/			
		3316	1	/		/		/		/		/		/			
	F3	3317	1	/		/		/		/		/		/			
		3323	1	/		/		/		/		/		/			
		3328	1	/		/		/		/		/		/			
		3329	1	/		/		/		/		/		/			
		3332	1	/		/		/		/		/		/			
C5,C4,C3		F1	5110	1	/		/		/		/		/		/		
			5114	1	/		/		/		/		/		/		
			5115	1	/		/		/		/		/		/		
			5119	1	/		/		/		/		/		/		
			5124	1	/		/		/		/		/		/		
	F2	5202	1	/		/		/		/		/		/			
			5206	1	/		/		/		/		/		/		
			5210	1	/		/		/		/		/		/		
			5214	1	/		/		/		/		/		/		
			5215	1	/		/		/		/		/		/		
		5219	1	/		/		/		/		/		/			
		5224	1	/		/		/		/		/		/			
		5226	1	/		/		/		/		/		/			
		หน้าห้อง บันได	1	/		/		/		/		/		/			
		ข้างห้อง บันได	1	/		/		/		/		/		/			
	F3	5302	1	/		/		/		/		/		/			
		5306	1	/		/		/		/		/		/			
		5310	1	/		/		/		/		/		/			
		5314	1	/		/		/		/		/		/			
	F3	5315	1	/		/		/		/		/		/			

Engineer Check By.....
Date.....EN Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE 27 ธ.ค. 66

FOR THE MONTH.....(แผนที่.....)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V/50		สภาพอุปกรณ์				
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
		5319	1	/		/		/		/		/		/		
		5324	1	/		/		/		/		/		/		
		5326	1	/		/		/		/		/		/		
		ทางเดินลงบันได F3	1	/		/		/		/		/		/		
B	F1	6102	1	/		/		/		/		/		/		
		6105	1	/		/		/		/		/		/		
		6109	1	/		/		/		/		/		/		
		6111	1	/		/		/		/		/		/		
		6113	1	/		/		/		/		/		/		
		6116	1	/		/		/		/		/		/		
		ทางเชื่อมB2-B3 F1	1	/		/		/		/		/		/		
	F2	6117	1	/		/		/		/		/		/		
		6120	1	/		/		/		/		/		/		
		6202	1	/		/		/		/		/		/		
6205		1	/		/		/		/		/		/			
6209		1	/		/		/		/		/		/			
6211		1	/		/		/		/		/		/			
6213		1	/		/		/		/		/		/			
6216		1	/		/		/		/		/		/			
		ทางเชื่อมB2-B3 F2	1	/		/		/		/		/		/		
6217		1	/		/		/		/		/		/			
F3	6220	1	/		/		/		/		/		/			
	6302	1	/		/		/		/		/		/			
	6305	1	/		/		/		/		/		/			
	6309	1	/		/		/		/		/		/			
	6311	1	/		/		/		/		/		/			
	6313	1	/		/		/		/		/		/			
	6316	1	/		/		/		/		/		/			
		ทางเชื่อมB2-B3 F3	1	/		/		/		/		/		/		
	6317	1	/		/		/		/		/		/			
	6320	1	/		/		/		/		/		/			
F	F1	ออฟฟิศ ว่าง	1	/		/		/		/		/		/		
		ห้องเก็บน้ำดี	1	/		/		/		/		/		/		
F		ห้อง GENERATOR	1	/		/		/		/		/		/		
		MDB	1	/		/		/		/		/		/		

Engineer Check By 25/12/66

EN Supervisor Check By 26/12/66

Chief Engineer 26/12/66

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

FOR THE MONTH..... (แผ่นที่.....)

DATE 27 มิ.ย. 68

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
		Canteen ห้องอาหาร	1	/		/		/		/		/			
		Canteen ล้างจาน	1	/		/		/		/		/			
		ออฟฟิศ FB	1	/		/		/		/		/			
		ห้องน้ำหญิง	1	/		/		/		/		/			
		ห้องน้ำชาย	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดิน หน้าออฟฟิศข้าง	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดิน หน้าห้องอะไหล่	1	/		/		/		/		/			
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	/		/		/		/		/			
	F2	ห้องบัญชี	1	/		/		/		/		/			
		ห้อง Training	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดิน ชั้น2	1	/		/		/		/		/			
Floating		Receiving (จุดรับของ)	1	/		/		/		/		/			
		หน้าห้อง Chiller NO.1	1	/		/		/		/		/			
		ประตูทางออกห้องเบเกอร์รี่	1	/		/		/		/		/			
		เสากลางครัวร้อน	1	/		/		/		/		/			
		ครัวไทย (ทางออก โลงนึ่งไฟ)	1	/		/		/		/		/			
		หน้าห้อง Berkery	1	/		/		/		/		/			
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	/		/		/		/		/			
		Zone B	1	/		/		/		/		/			
		โลงนึ่งไฟ	1	/		/		/		/		/			
		แคชเชียร์	1	/		/		/		/		/			
ครัวทะเล		Bar	1	/		/		/		/		/			
		ครัวร้อน	1	/		/		/		/		/			
		ห้องอาหาร	1	/		/		/		/		/			
Fitness		เคาเตอร์เซฟชั่น	1	/		/		/		/		/			
		ทีวีห้องฟิตเนส	1	/		/		/		/		/			
สปา		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดินหน้าห้องนวด	1	/		/		/		/		/			
Pine apple		บาร์ Pine apple	1	/		/		/		/		/			
	F1	5159	1	/		/		/		/		/			
Aqua wing A		5165	1	/		/		/		/		/			
		หน้าห้องไฟ	1	/		/		/		/		/			
		5170	1	/		/		/		/		/			
	F2	5260	1	/		/		/		/		/			
		5265	1	/		/		/		/		/			
			1	/		/		/		/		/			

Engineer Check By.....
Date 27/6/68

EN Supervisor Check By.....
Date 27/6/68

Chief Engineer.....
Date 27/6/68

CHECK LIST EMERGENCY LIGHT (A)

DATE

FOR THE MONTH..... (พื้นที่)

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ								หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ DC		ไฟสถานะแบตเตอรี่		Test หลอดไฟ 12V50		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Manta ray Rest.		หน้าห้องเก็บของครัว	1	✓		✓		✓		✓		
		หน้าโถงบันไดเฟสดี	1	✓		✓		✓		✓		
		ในโถงบันไดเฟสดี	1	✓		✓		✓		✓		
		ทางเข้าออฟฟิศ FB	1	✓		✓		✓		✓		
Kid's club		ในออฟฟิศ FB	1	✓		✓		✓		✓		
		ทางเดินเข้าเข้าห้องน้ำแขก	1	✓		✓		✓		✓		
		หน้าโต๊ะเกมส์	1	✓		✓		✓		✓		
		ลานบอล	1	✓		✓		✓		✓		
		ห้องโถง	1	✓		✓		✓		✓		

FM EN 13

REV . 13.4.18

Engineer Check By.....
Date..... 26/6/25

EN Supervisor Check By.....
Date..... 26/6/25

Chief Engineer.....
Date..... 26/6/25