


ภาคผนวกที่ 7

---

รายการตรวจเช็ค Fire Exit

ตารางการตรวจเช็ค Fire Exit

ประจำเดือน.....พฤษภาคม 2568.....


สถานที่	ผลการตรวจ		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ		
ห้องพัก 1104	✓			
ห้องพัก 1108	✓			
ห้องพัก 1204	✓			
ห้องพัก 1208	✓			
ห้องพัก 1308	✓			
ห้องพัก 1113	✓			
ห้องพัก 1117	✓			
ห้องพัก 1217	✓			
ห้องพัก 1317	✓			
ห้องพัก 2105	✓			
ห้องพัก 2205	✓			
ห้องพัก 2305	✓			
ห้องพัก 2109	✓			
ห้องพัก 2209	✓			
ห้องพัก 2309	✓			
ห้องพัก 2117	✓			
ห้องพัก 2217	✓			
ห้องพัก 2317	✓			
ห้องพัก 2124	✓			
ห้องพัก 2224	✓			
ห้องพัก 2324	✓			
ห้องพัก 2129	✓			
ห้องพัก 2229	✓			
ห้องพัก 2329	✓			
ทางเข้าครัวเมน	✓			
ทางเข้าห้องสปอร์ต	✓			
หน้าข้อป7	✓			
หน้าห้องพยาบาล	✓			
ทางออกครัวเมน	✓			

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

ตารางการตรวจเช็ค Fire Exit


ประจำเดือน... กุมภาพันธ์ 2568

สถานที่		ผลการตรวจ		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ		
ห้องพัก 1104		/			
ห้องพัก 1108		/			
ห้องพัก 1204		/			
ห้องพัก 1208		/			
ห้องพัก 1308		/			
ห้องพัก 1113		/			
ห้องพัก 1117		/			
ห้องพัก 1217		/			
ห้องพัก 1317		/			
ห้องพัก 2105		/			
ห้องพัก 2205		/			
ห้องพัก 2305		/			
ห้องพัก 2109		/			
ห้องพัก 2209		/			
ห้องพัก 2309		/			
ห้องพัก 2117		/			
ห้องพัก 2217		/			
ห้องพัก 2317		/			
ห้องพัก 2124		/			
ห้องพัก 2224		/			
ห้องพัก 2324		/			
ห้องพัก 2129		/			
ห้องพัก 2229		/			
ห้องพัก 2329		/			
ทางเข้าครัวเมน		/			
ทางเข้าห้องสโตร์		/			
หน้าข้อป7		/			
ห้องพักพยาบาล		/			
ทางออกครัวเมน		/			

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ      ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

ตารางการตรวจเช็ค Fire Exit

ประจำเดือน.....ถึง..... 2568

สถานที่	ผลการตรวจ		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ		
ห้องพัก 1104	✓			
ห้องพัก 1108	✓			
ห้องพัก 1204	✓			
ห้องพัก 1208	✓			
ห้องพัก 1308	✓			
ห้องพัก 1113	✓			
ห้องพัก 1117	✓			
ห้องพัก 1217	✓			
ห้องพัก 1317	✓			
ห้องพัก 2105	✓			
ห้องพัก 2205	✓			
ห้องพัก 2305	✓			
ห้องพัก 2109	✓			
ห้องพัก 2209	✓			
ห้องพัก 2309	✓			
ห้องพัก 2117	✓			
ห้องพัก 2217	✓			
ห้องพัก 2317	✓			
ห้องพัก 2124	✓			
ห้องพัก 2224	✓			
ห้องพัก 2324	✓			
ห้องพัก 2129	✓			
ห้องพัก 2229	✓			
ห้องพัก 2329	✓			
ทางเข้าครัวเมน	✓			
ทางเข้าห้องสโตร์	✓			
หน้าข้อป7	✓			
หน้าห้องพยาบาล	✓			
ทางออกครัวเมน	✓			

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

ตารางการตรวจเช็ค Fire Exit

ประจำเดือน... เมษายน 2568

สถานที่	ผลการตรวจ		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ		
ห้องพัก 1104	✓		อ.นพ. 1	
ห้องพัก 1108	✓			
ห้องพัก 1204	✓			
ห้องพัก 1208	✓			
ห้องพัก 1308	✓			
ห้องพัก 1113	✓			
ห้องพัก 1117	✓			
ห้องพัก 1217	✓			
ห้องพัก 1317	✓			
ห้องพัก 2105	✓			
ห้องพัก 2205	✓			
ห้องพัก 2305	✓			
ห้องพัก 2109	✓			
ห้องพัก 2209	✓			
ห้องพัก 2309	✓			
ห้องพัก 2117	✓			
ห้องพัก 2217	✓			
ห้องพัก 2317	✓			
ห้องพัก 2124	✓			
ห้องพัก 2224	✓			
ห้องพัก 2324	✓			
ห้องพัก 2129	✓			
ห้องพัก 2229	✓			
ห้องพัก 2329	✓			
ทางเข้าครัวเมน	✓			
ทางเข้าห้องสปอร์ต	✓			
หน้าข้อป7	✓			
หน้าห้องพยาบาล	✓			
ทางออกครัวเมน	✓			

ลงชื่อ... อ.นพ. 1 ...ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ... หัวหน้าช่าง

ตารางการตรวจเช็ค Fire Exit

ประจำเดือน.....พฤษภาคม.....2568

สถานที่	ผลการตรวจ		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ		
ห้องพัก 1104	/			
ห้องพัก 1108	/			
ห้องพัก 1204	/			
ห้องพัก 1208	/			
ห้องพัก 1308	/			
ห้องพัก 1113	/			
ห้องพัก 1117	/			
ห้องพัก 1217	/			
ห้องพัก 1317	/			
ห้องพัก 2105	/			
ห้องพัก 2205	/		9/5/68	
ห้องพัก 2305	/			
ห้องพัก 2109	/			
ห้องพัก 2209	/			
ห้องพัก 2309	/			
ห้องพัก 2117	/			
ห้องพัก 2217	/			
ห้องพัก 2317	/			
ห้องพัก 2124	/			
ห้องพัก 2224	/			
ห้องพัก 2324	/			
ห้องพัก 2129	/			
ห้องพัก 2229	/			
ห้องพัก 2329	/			
ทางเข้าครัวเมน	/			
ทางเข้าห้องสโตร์	/			
หน้าซ็อบ7	/			
ห้องพักพยาบาล	/			
ทางออกครัวเมน	/			

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

ตารางการตรวจเช็ค Fire Exit

ประจำเดือน.....มิถุนายน 2568.....

สถานที่	ผลการตรวจ		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ		
ห้องพัก 1104		/		
ห้องพัก 1108		/		
ห้องพัก 1204		/		
ห้องพัก 1208		/		
ห้องพัก 1308		/		
ห้องพัก 1113		/		
ห้องพัก 1117		/		ไฟไม่ติด
ห้องพัก 1217		/		
ห้องพัก 1317		/		
ห้องพัก 2105		/		
ห้องพัก 2205		/		
ห้องพัก 2305		/		
ห้องพัก 2109		/		
ห้องพัก 2209		/		
ห้องพัก 2309		/		ไฟไม่ติดทั้ง
ห้องพัก 2117		/		
ห้องพัก 2217		/		
ห้องพัก 2317		/		
ห้องพัก 2124		/		ไฟไม่ติด
ห้องพัก 2224		/		
ห้องพัก 2324		/		
ห้องพัก 2129		/		
ห้องพัก 2229		/		
ห้องพัก 2329		/		
ทางเข้าครัวเมน	/			
ทางเข้าห้องสปอร์ต	/			
หน้าข้อป7	/			
หน้าห้องพยาบาล	/			
ทางออกครัวเมน		/		ไฟไม่ติด

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

ภาคผนวกที่ 8

รายการตรวจเช็คสายดับเพลิง








Seaview Resort  
Khao Lak

FR-EN-24 Rev.00 01/04/11

# รายการตรวจสอบเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง/ผู้เก็บสายฉีด และระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

เดือน.....ปี..... 2568

สถานที่	สภาพของสายฉีดน้ำ		สภาพของผู้เก็บสายฉีด		ระบบหัวกระจายน้ำ		ตำแหน่งที่มีปัญหา	ลงชื่อ	หมายเหตุ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
ตึก A Land A ชั้น 1	✓		✓		✓				
ตึก A Land A ชั้น 2	✓		✓		✓				
ตึก A Land A ชั้น 3	✓		✓		✓				
ตึก B Land A ชั้น 1	✓		✓		✓				
ตึก B Land A ชั้น 2	✓		✓		✓				
ตึก B Land A ชั้น 3	✓		✓		✓				
ตึก A1 Land B ชั้น 1	✓		✓		✓				
ตึก A1 Land B ชั้น 2	✓		✓		✓				
ตึก A1 Land B ชั้น 3	✓		✓		✓				
ตึก B Land B ชั้น 1	✓		✓		✓				
ตึก B Land B ชั้น 2	✓		✓		✓				
ตึก B Land B ชั้น 3	✓		✓		✓				
ตึก A2 Land B ชั้น 1	✓		✓		✓				
ตึก A2 Land B ชั้น 2	✓		✓		✓				
ตึก A2 Land B ชั้น 3	✓		✓		✓				
Villa 6006	✓		✓		✓				
Villa 7002	✓		✓		✓				
Villa 7005	✓		✓		✓				

สถานที่	สภาพของสายฉีดน้ำ		สภาพของตู้เก็บสายฉีด		ระบบหัวกระจายน้ำ		ตำแหน่งที่มีปัญหา	ลงชื่อ	หมายเหตุ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
Villa 7007	✓		✓		✓				
Villa 7010	✓		✓		✓				
Villa 7011	✓			✓	✓				
Villa 7017	✓		✓		✓	✓	ปลั๊กชำรุด วาล์วชำรุดไม่ได้		
Villa 7020	✓		✓		✓				
Villa 8777	✓		✓		✓				
หน้า Store	✓		✓		✓				
Staff Canteen	✓		✓		✓				
Talaythong Kitchen	✓		✓		✓				
Orchid Rest.	✓		✓		✓				
หน้าห้องประชุม Hall 1-2	✓		✓		✓				
หน้า Time Out	✓		✓		✓				
หน้า Premium Lounge	✓		✓		✓				
หน้าห้องสูบบุหรี่	✓		✓		✓				
ทางเดินหน้าครัวเมน	✓		✓		✓				
หอพักพนักงานหญิง(ชั้น1)	✓		✓		✓				
หอพักพนักงานหญิง(ชั้น2)	✓			✓			ระวางน้ำดื่ม		
หอพักพนักงานชาย(ชั้น1)	✓		✓						
หอพักพนักงานชาย(ชั้น2)	✓		✓		✓				

รายการตรวจสอบเช็คสถานะดินน้ำดับเพลิง/ผู้เก็บสายฉีด และระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

เดือน กุมภาพันธ์ 2568

สถานที่	สภาพของสายฉีดน้ำ		สภาพของผู้เก็บสายฉีด		ระบบหัวกระจายน้ำ		ตำแหน่งที่มีปัญหา	ลงชื่อ	หมายเหตุ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
ตึก A Land A ชั้น 1	/		/		/				
ตึก A Land A ชั้น 2	/		/		/				
ตึก A Land A ชั้น 3	/		/		/				
ตึก B Land A ชั้น 1	/		/		/				
ตึก B Land A ชั้น 2	/		/		/				
ตึก B Land A ชั้น 3	/		/		/				
ตึก A1 Land B ชั้น 1	/		/		/				
ตึก A1 Land B ชั้น 2	/		/		/				
ตึก A1 Land B ชั้น 3	/		/		/				
ตึก B Land B ชั้น 1	/		/		/				
ตึก B Land B ชั้น 2	/		/		/				
ตึก B Land B ชั้น 3	/		/		/				
ตึก A2 Land B ชั้น 1	/		/		/				
ตึก A2 Land B ชั้น 2	/		/		/				
ตึก A2 Land B ชั้น 3	/		/		/				
Villa 6006	/		/		/				
Villa 7002	/		/		/				
Villa 7005	/		/		/				

รายการตรวจเช็คสถานะร้านค้า/ที่พัก/ร้านอาหาร และระบบไฟฟ้ากระแสจ่ายน้ำดับเพลิง

เดือน...กันยายน... 2558

สถานที่	สภาพของสายฉีดน้ำ		สภาพของตู้เก็บสายฉีด		ระบบหัวกระจายน้ำ		ตำแหน่งที่มีปัญหา	ลงชื่อ	หมายเหตุ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
Villa 7007	/		/		/				
Villa 7010	/		/		/				
Villa 7011	/			/	/		ประตูชำรุด		
Villa 7017	/		/		/	/	วาล์วหมุนไม่ได้		
Villa 7020	/		/		/				
Villa 8777	/		/		/				
หน้า Store	/		/		/				
Staff Canteen	/		/		/				
Talaythong Kitchen	/		/		/				อนาคัด
Orchid Rest.	/		/		/				
หน้าห้องประชุม Hall 1-2	/		/		/				
หน้า Time Out	/		/		/				
หน้า Premium Lounge	/		/		/				
หน้าห้องสมุดเกอร์	/		/		/				
ทางเดินหน้าครัวเมน	/		/		/				
หอพักพนักงานหญิง(ชั้น1)	/		/		/				
หอพักพนักงานหญิง(ชั้น2)	/			/	/		กรงเหล็กประตูชำรุด		
หอพักพนักงานชาย(ชั้น1)	/		/		/				
หอพักพนักงานชาย(ชั้น2)	/		/		/				



Seaview Resort  
Khao Lak

รายการตรวจสอบเช็คสถานะดินน้ำดับเพลิง/ผู้เก็บสายฉีด และระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

เดือน...../...../2566

สถานที่	สภาพของสายฉีดน้ำ		สภาพของผู้เก็บสายฉีด		ระบบหัวกระจายน้ำ		ตำแหน่งที่มีปัญหา	ลงชื่อ	หมายเหตุ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
ตึก A Land A ชั้น 1	✓		✓		✓				
ตึก A Land A ชั้น 2	✓		✓		✓				
ตึก A Land A ชั้น 3	✓		✓		✓				
ตึก B Land A ชั้น 1	✓		✓		✓				
ตึก B Land A ชั้น 2	✓		✓		✓				
ตึก B Land A ชั้น 3	✓		✓		✓				
ตึก A1 Land B ชั้น 1	✓		✓		✓				
ตึก A1 Land B ชั้น 2	✓		✓		✓				
ตึก A1 Land B ชั้น 3	✓		✓		✓				
ตึก B Land B ชั้น 1	✓		✓		✓				
ตึก B Land B ชั้น 2	✓		✓		✓				
ตึก B Land B ชั้น 3	✓		✓		✓				
ตึก A2 Land B ชั้น 1	✓		✓		✓				
ตึก A2 Land B ชั้น 2	✓		✓		✓				
ตึก A2 Land B ชั้น 3	✓		✓		✓				
Villa 6006	✓		✓		✓				
Villa 7002	✓		✓		✓				
Villa 7005	✓		✓		✓				



Seaview Resort  
Khao Liao

รายการตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง/ตู้เก็บสายฉีด และระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

เดือน...../...../.....

สถานที่	สภาพของสายฉีดน้ำ		สภาพของตู้เก็บสายฉีด		ระบบหัวกระจายน้ำ		ตำแหน่งที่มีปัญหา	ลงชื่อ	หมายเหตุ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
Villa 7007	✓		✓		✓				
Villa 7010	✓		✓		✓				
Villa 7011	✓		✓		✓				
Villa 7017	✓		✓		✓				
Villa 7020	✓		✓		✓				
Villa 8777	✓		✓		✓				
หน้า Store	✓		✓		✓				
Staff Canteen	✓		✓		✓				
Talaythong Kitchen	✓		✓		✓				
Orchid Rest.	✓		✓		✓				
หน้าห้องประชุม Hall 1-2	✓		✓		✓				
หน้า Time Out	✓		✓		✓				
หน้า Premium Lounge	✓		✓		✓				
หน้าห้องสมุดเกออร์	✓		✓		✓				
ทางเดินหน้าครัวเมน	✓		✓		✓				
หอพักพนักงานหญิง(ชั้น1)	✓		✓		✓				
หอพักพนักงานหญิง(ชั้น2)	✓		✓		✓				
หอพักพนักงานชาย(ชั้น1)	✓		✓		✓				
หอพักพนักงานชาย(ชั้น2)	✓		✓		✓				



Seaview Resort  
Khao Lak

FR-EN-24 Rev.00 01/04/11

# รายการตรวจสอบเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิงผู้เก็บสายฉีด และระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

เดือน เมษายน 2558

สถานที่	สภาพของสายฉีดน้ำ		สภาพของผู้เก็บสายฉีด		ระบบหัวกระจายน้ำ		ตำแหน่งที่มีปัญหา	ลงชื่อ	หมายเหตุ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
ตึก A Land A ชั้น 1	✓		✓						
ตึก A Land A ชั้น 2	✓		✓						
ตึก A Land A ชั้น 3	✓		✓						
ตึก B Land A ชั้น 1	✓		✓						
ตึก B Land A ชั้น 2	✓		✓						
ตึก B Land A ชั้น 3	✓		✓						
ตึก A1 Land B ชั้น 1	✓		✓						
ตึก A1 Land B ชั้น 2	✓		✓						
ตึก A1 Land B ชั้น 3	✓		✓						
ตึก B Land B ชั้น 1	✓		✓						
ตึก B Land B ชั้น 2	✓		✓						
ตึก B Land B ชั้น 3	✓		✓						
ตึก A2 Land B ชั้น 1	✓		✓						
ตึก A2 Land B ชั้น 2	✓		✓						
ตึก A2 Land B ชั้น 3	✓		✓						
Villa 6006	✓			✓	✓		ตู้จ่าย 50		
Villa 7002	✓		✓		✓				
Villa 7005	✓		✓		✓				



Seaview Resort  
Khao Lak

FR-EN-24 Rev.00 01/04/11

รายการตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง/ตู้เก็บสายฉีด และระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

เดือน...../...../2568

สถานที่	สภาพของสายฉีดน้ำ		สภาพของตู้เก็บสายฉีด		ระบบหัวกระจายน้ำ		ตำแหน่งที่มีปัญหา	ลงชื่อ	หมายเหตุ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
Villa 7007	✓		✓		✓				
Villa 7010	✓		✓		✓				
Villa 7011	✓			✓	✓		ประตูรั้ว		
Villa 7017	✓		✓		✓				
Villa 7020	✓		✓		✓				
Villa 8777	✓		✓		✓				
หน้า Store	✓		✓		✓				
Staff Canteen	✓		✓		✓				
Talaythong Kitchen	✓		✓		✓				
Orchid Rest.	✓		✓		✓				
หน้าห้องประชุม Hall 1-2	✓		✓		✓				
หน้า Time Out	✓		✓		✓				
หน้า Premium Lounge	✓		✓		✓				
หน้าห้องสมุดเกอร์	✓		✓		✓				
ทางเดินหน้าครัวเมน	✓		✓		✓				
หอพักพนักงานหญิง(ชั้น1)	✓		✓		✓				
หอพักพนักงานหญิง(ชั้น2)	✓		✓		✓				
หอพักพนักงานชาย(ชั้น1)	✓		✓		✓				
หอพักพนักงานชาย(ชั้น2)	✓		✓		✓				

อนุชา





Seaview Resort  
Khao Lak

FR-EN- 24 Rev.00 01/04/11

# รายการตรวจสอบเช็คสายดินนำดับเพลิงตู้เก็บสายฉีด และระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

เดือน...พฤษภาคม...๒๕๕๕....

สถานที่	สภาพของสายดินนำดับเพลิง		สภาพของตู้เก็บสายฉีด		ระบบหัวกระจายน้ำ		ตำแหน่งที่มีปัญหา	ลงชื่อ	หมายเหตุ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
ตึก A Land A ชั้น 1	/		/		/				
ตึก A Land A ชั้น 2	/		/		/				
ตึก A Land A ชั้น 3	/		/		/				
ตึก B Land A ชั้น 1	/		/		/				
ตึก B Land A ชั้น 2	/		/		/				
ตึก B Land A ชั้น 3	/		/		/				
ตึก A1 Land B ชั้น 1	/		/		/				
ตึก A1 Land B ชั้น 2	/		/		/				
ตึก A1 Land B ชั้น 3	/		/		/				
ตึก B Land B ชั้น 1	/		/		/				
ตึก B Land B ชั้น 2	/		/		/				
ตึก B Land B ชั้น 3	/		/		/				
ตึก A2 Land B ชั้น 1	/		/		/				
ตึก A2 Land B ชั้น 2	/		/		/				
ตึก A2 Land B ชั้น 3	/		/		/				
Villa 6006	/			/	/		ตู้ดับเพลิง		
Villa 7002	/		/		/				
Villa 7005	/		/		/				



Seaview Resort  
Khao Lak

FR-EN- 24 Rev.00 01/04/11

รายการตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง/ตู้เก็บสายฉีด และระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

เดือน.....ปี...../.....ค.ศ.....

สถานที่	สภาพของสายฉีดน้ำ		สภาพของตู้เก็บสายฉีด		ระบบหัวกระจายน้ำ		ตำแหน่งที่มีปัญหา	ลงชื่อ	หมายเหตุ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
Villa 7007	/		/		/				
Villa 7010	/		/		/				
Villa 7011	/			/	/		ประตูลูกน้ำขาด		
Villa 7017	/		/		/				
Villa 7020	/		/		/				
Villa 8777	/		/		/				
หน้า Store	/		/		/				
Staff Canteen	/		/		/				
Talaythong Kitchen	/		/		/				
Orchid Rest.	/		/		/				
หน้าห้องประชุม Hall 1-2	/		/		/			ขาด	
หน้า Time Out	/		/		/				
หน้า Premium Lounge	/		/		/				
หน้าห้องสันทนาการ	/		/		/				
ทางเดินหน้าครัวเมน	/		/		/				
หอพักพนักงานหญิง(ชั้น1)	/		/		/				
หอพักพนักงานหญิง(ชั้น2)	/		/		/				
หอพักพนักงานชาย(ชั้น1)	/		/		/				
หอพักพนักงานชาย(ชั้น2)	/		/		/				

รายการตรวจสอบเช็คสถานะดินน้ำดับเพลิง/ตู้เก็บสายฉีด และระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

เดือน.../.../2568

สถานที่	สภาพของสายฉีดน้ำ		สภาพของตู้เก็บสายฉีด		ระบบหัวกระจายน้ำ		ตำแหน่งที่มีปัญหา	ลงชื่อ	หมายเหตุ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
ตึก A Land A ชั้น 1	/		/		/				
ตึก A Land A ชั้น 2	/		/		/				
ตึก A Land A ชั้น 3	/		/		/				
ตึก B Land A ชั้น 1	/		/		/				
ตึก B Land A ชั้น 2	/		/		/				
ตึก B Land A ชั้น 3	/		/		/				
ตึก A1 Land B ชั้น 1	/		/		/				
ตึก A1 Land B ชั้น 2	/		/		/				
ตึก A1 Land B ชั้น 3	/		/		/				
ตึก B Land B ชั้น 1	/		/		/				
ตึก B Land B ชั้น 2	/		/		/				
ตึก B Land B ชั้น 3	/		/		/				
ตึก A2 Land B ชั้น 1	/		/		/		เพิกถอน		
ตึก A2 Land B ชั้น 2	/		/		/				
ตึก A2 Land B ชั้น 3	/		/		/				
Villa 6006	/		/		/		ผ่านพิจารณา		
Villa 7002	/		/		/				
Villa 7005	/		/		/				

## รายการตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง/ตู้เก็บสายฉีด และระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

เดือน...../...../2558

สถานที่	สภาพของสายฉีดน้ำ		สภาพของตู้เก็บสายฉีด		ระบบหัวกระจายน้ำ		ตำแหน่งที่มีปัญหา	ลงชื่อ	หมายเหตุ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
Villa 7007	/		/		/				
Villa 7010	/		/		/				
Villa 7011	/			/	/		ปลั๊กชำรุด		
Villa 7017	/					/	หน้าตู้เก็บสายฉีด		
Villa 7020	/		/		/				
Villa 8777	/		/		/				
หน้า Store	/		/		/				
Staff Canteen	/		/		/				
Talaythong Kitchen	/		/		/				
Orchid Rest.	/		/		/				
หน้าห้องประชุม Hall 1-2	/		/		/				
หน้า Time Out	/		/		/				
หน้า Premium Lounge	/		/		/				
หน้าห้องสูบบุหรี่	/		/		/				
ทางเดินหน้าครัวเมน	/		/		/				
หอพักพนักงานหญิง(ชั้น1)	/		/		/				
หอพักพนักงานหญิง(ชั้น2)	/			/	/		ครบทุกจุด		
หอพักพนักงานชาย(ชั้น1)	/		/		/				
หอพักพนักงานชาย(ชั้น2)	/		/		/				

ภาคผนวกที่ 9

---

แบบบันทึกการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน

# Emergency light check list

เดือน มีนาคม / 2568

วัน/เดือน/ปี	สถานที่		ผลการตรวจสอบ		ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตึก (ชั้น)	ห้อง	ปกติ	แก้ไข		
	A land A ชั้น 1	หน้าห้อง 1104	✓		[Signature]	
		หน้าห้อง 1108	✓			
		หน้าห้อง 1112	✓			
	A land A ชั้น 2	หน้าห้อง 1204	✓			
		หน้าห้อง 1208	✓			
		หน้าห้อง 1212		✓		7/2/25
	A land A ชั้น 3	หน้าห้อง 1304	✓			
		หน้าห้อง 1308	✓			
		หน้าห้อง 1312		✓		7/2/25
	B land A ชั้น 1	หน้าห้อง 1113	✓		[Signature]	
		หน้าห้อง 1117	✓			
	B land A ชั้น 2	หน้าห้อง 1213	✓			
		หน้าห้อง 1217	✓			
	B land A ชั้น 3	หน้าห้อง 1313	✓			
		หน้าห้อง 1317	✓			
	A1 land B ชั้น 1	หน้าห้อง 2109	✓		[Signature]	
		หน้าห้อง 2105	✓			
		ห้องตู้จ่ายไฟ		✓		7/2/25
	A1 land B ชั้น 2	หน้าห้อง 2209	✓			
		หน้าห้อง 2205	✓			
		ห้อง Maid		✓		7/2/25
	A1 land B ชั้น 3	หน้าห้อง 2309	✓			
		หน้าห้อง 2305	✓			
		ห้อง Maid		✓		7/2/25
	A2 land B ชั้น 1	หน้าห้อง 2125	✓		[Signature]	
		ห้องจ่ายไฟ		✓		7/2/25
		หน้าห้อง 2129	✓			
	A2 land B ชั้น 2	หน้าห้อง 2225	✓			
		ห้อง Maid		✓		7/2/25
		หน้าห้อง 2229	✓			
	A2 land B ชั้น 3	หน้าห้อง 2325	✓			
		ห้อง Maid		✓		7/2/25
		หน้าห้อง 2329	✓			

# Emergency light check list

เดือน ...สิงหาคม.../...2568...

วัน/เดือน/ปี	สถานที่		ผลการตรวจสอบ		ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตึก (ชั้น)	ห้อง	ปกติ	แก้ไข		
	B land B ชั้น 1	หน้าห้อง 2117	✓		[Signature]	
		ห้องจ่ายไฟ		✓		
	B land B ชั้น 2	หน้าห้อง 2217	✓			
		ห้อง Maid		✓		
	B land B ชั้น 3	หน้าห้อง 2317	✓			
		ห้อง Maid		✓		
	Lobby ชั้นล่าง	ห้อง Maid	✓		[Signature]	
		หน้าห้อง Snooker	✓			
		ในห้อง Snooker		✓		9/8/25
		หน้าห้อง Kidclub	✓			
		ข้างห้อง Clinic	✓			
	Lobby ชั้นบน	หน้าห้องน้ำข้างห้องประชุม		✓		
		หน้าห้องประชุม Hall 2	✓			
		หน้าห้อง IT	✓			
		ห้อง Premium lounge	✓			
		ห้องน้ำหญิง	✓			
	Staff House ชั้นล่าง	ห้อง MDB	✓		[Signature]	
		ห้อง Generator	✓			
		Fire Pump		✓		7/8/25
		Office E/N	✓			
		ห้องผ้าแผนกแม่บ้าน		✓		7/8/25
		หน้า Office บุคคล	✓			
	Staff House ชั้นบน	หน้า Store ของ Canteen	✓			
		หน้าห้องน้ำบน Canteen		✓		7/8/25
		หน้าห้องเก็บของบน Canteen		✓		7/8/25
	หอหญิง (ชั้น1)	ประตูทางเข้าหอหญิง	✓		[Signature]	
		หอหญิงข้างห้องน้ำ		✓		7/8/25
	หอหญิง (ชั้น2)	ตรงทางเดินข้างห้องน้ำ	✓			
		ข้างห้องน้ำ	✓			
	หอชาย (ชั้น1)	ประตูทางเข้าหอชาย	✓			
		หอชายข้างห้องน้ำ		✓		7/8/25
	หอชาย (ชั้น2)	ทางเดิน	✓			
		ข้างห้องน้ำ	✓			

# Emergency light check list

เดือน .....

วัน/เดือน/ปี	สถานที่		ผลการตรวจสอบ		ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตึก (ชั้น)	ห้อง	ปกติ	แก้ไข		
	ครัวแมน ชั้น 1	หน้าประตูทางเข้าครัวแมน	✓		[Signature]	
		หน้าห้องน้ำ		✓		ไม่
		ข้างในครัว	✓			
	ครัวแมน ชั้น 2	ห้องอาหารออกติค		✓		ไม่
		หน้าห้องน้ำออกติค	✓			
	Talay Thong	Restrange 1			[Signature]	
		Restrange 1				
		Kitchen 2 units	✓			
	Plaza ชั้น 1	หน้าลิฟท์	✓		[Signature]	
		หน้า MDB	✓			
		หน้าห้อง 8/6	✓			
		หน้าห้อง 8/24	✓			
		หน้าห้อง 1717	✓			
		หน้าห้อง 1727	✓			
		หน้าห้อง 1729	✓			
	Plaza ชั้น 2	หน้าลิฟท์		✓	[Signature]	ไม่
		หน้า 8/1 ชั้น 2	✓			
		หน้า 8/6 ชั้น 2	✓			
		หน้าห้อง 1809	✓			
		หน้าห้อง 1819	✓			
		หน้าห้อง 1824	✓			
		หน้าห้อง 1825	✓			
		หน้าห้อง 1823	✓			
		หน้าห้อง 1833	✓			
		หน้าห้อง 1838	✓			



# Emergency light check list

เดือน กุมภาพันธ์ / 2568

วัน/เดือน/ปี	สถานที่		ผลการตรวจสอบ		ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตึก (ชั้น)	ห้อง	ปกติ	แก้ไข		
	A land A ชั้น 1	หน้าห้อง 1104	/		จวิฑ	
		หน้าห้อง 1108	/			
		หน้าห้อง 1112	/			
	A land A ชั้น 2	หน้าห้อง 1204	/			
		หน้าห้อง 1208	/			
		หน้าห้อง 1212		✓		โลง
	A land A ชั้น 3	หน้าห้อง 1304	/			
		หน้าห้อง 1308	/			
		หน้าห้อง 1312		✓		โลง
	B land A ชั้น 1	หน้าห้อง 1113	/		จวิฑ	
		หน้าห้อง 1117	/			
	B land A ชั้น 2	หน้าห้อง 1213	/			
		หน้าห้อง 1217	/			
	B land A ชั้น 3	หน้าห้อง 1313	/			
		หน้าห้อง 1317	/			
	A1 land B ชั้น 1	หน้าห้อง 2109	/		จวิฑ	
		หน้าห้อง 2105	/			
		ห้องตู้จ่ายไฟ		✓		โลง
	A1 land B ชั้น 2	หน้าห้อง 2209	/			
		หน้าห้อง 2205	/			
		ห้อง Maid		✓		โลง
	A1 land B ชั้น 3	หน้าห้อง 2309	/			
		หน้าห้อง 2305	/			
		ห้อง Maid		✓		โลง
	A2 land B ชั้น 1	หน้าห้อง 2125	/		จวิฑ	
		ห้องจ่ายไฟ		✓		โลง
		หน้าห้อง 2129	/			
	A2 land B ชั้น 2	หน้าห้อง 2225	/			
		ห้อง Maid		✓		โลง
		หน้าห้อง 2229	/			
	A2 land B ชั้น 3	หน้าห้อง 2325	/			
		ห้อง Maid		✓		โลง
		หน้าห้อง 2329	/			

# Emergency light check list

เดือน กุมภาพันธ์ / 2568

วัน/เดือน/ปี	สถานที่		ผลการตรวจสอบ		ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตึก (ชั้น)	ห้อง	ปกติ	แก้ไข		
	B land B ชั้น 1	หน้าห้อง 2117	/	/	รวม	
		ห้องจ่ายไฟ	/	/		
	B land B ชั้น 2	หน้าห้อง 2217	/	/		
		ห้อง Maid	/	/		
	B land B ชั้น 3	หน้าห้อง 2317	/	/		
		ห้อง Maid	/	/		
	Lobby ชั้นล่าง	ห้อง Maid	/	/	รวม	
		หน้าห้อง Snooker	/	/		
		ในห้อง Snooker	/	/		ไม่
		หน้าห้อง Kidclub	/	/		
		ข้างห้อง Clinic	/	/		
	Lobby ชั้นบน	หน้าห้องน้ำข้างห้องประชุม	/	/		ใช่
		หน้าห้องประชุม Hall 2	/	/		
		หน้าห้อง IT	/	/		
		ห้อง Premium lounge	/	/		
		ห้องน้ำหญิง	/	/		
	Staff House ชั้นล่าง	ห้อง MDB	/	/	รวม	
		ห้อง Generator	/	/		
		Fire Pump	/	/		ไม่
		Office E/N	/	/		
		ห้องค้าแผนกแม่บ้าน	/	/		ใช่
		หน้า Office บุคคล	/	/		
	Staff House ชั้นบน	หน้า Store ของ Canteen	/	/		ไม่
		หน้าห้องน้ำบน Canteen	/	/		ไม่
		หน้าห้องเก็บของบน Canteen	/	/		ไม่
	หอหญิง (ชั้น1)	ประตูทางเข้าหอหญิง	/	/	รวม	
		หอหญิงข้างห้องน้ำ	/	/		ไม่
	หอหญิง (ชั้น2)	ตรงทางเดินข้างห้องน้ำ	/	/		
		ข้างห้องน้ำ	/	/		
	หอชาย (ชั้น1)	ประตูทางเข้าหอชาย	/	/		
		หอชายข้างห้องน้ำ	/	/		ไม่
	หอชาย (ชั้น2)	ทางเดิน	/	/		
		ข้างห้องน้ำ	/	/		

# Emergency light check list

เดือน กุมภาพันธ์ / 2568

วัน/เดือน/ปี	สถานที่		ผลการตรวจสอบ		ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตึก (ชั้น)	ห้อง	ปกติ	แก้ไข		
	ครัวแมน ชั้น 1	หน้าประตูทางเข้าครัวแมน	/		[Signature]	
		หน้าห้องน้ำ		/		ไฟ
		ข้างในครัว	/			
	ครัวแมน ชั้น 2	ห้องอาหารอดิค		/		ไฟ
		หน้าห้องน้ำอดิค	/			
	Talay Thong	Resterange 1			[Signature]	
		Resterange 1				
		Kitchen 2 units	/			
	Plaza ชั้น 1	หน้าลิฟท์	/		[Signature]	
		หน้า MDB	/			
		หน้าห้อง 8/6	/			
		หน้าห้อง 8/24	/			
		หน้าห้อง 1717	/			
		หน้าห้อง 1727	/			
		หน้าห้อง 1729	/			
	Plaza ชั้น 2	หน้าลิฟท์		/	[Signature]	ไฟ
		หน้า 8/1 ชั้น 2	/			
		หน้า 8/6 ชั้น 2	/			
		หน้าห้อง 1809	/			
		หน้าห้อง 1819	/			
		หน้าห้อง 1824	/			
		หน้าห้อง 1825	/			
		หน้าห้อง 1823	/		[Signature]	
		หน้าห้อง 1833	/			
		หน้าห้อง 1838	/			

# Emergency light check list

เดือน มีนาคม / 2568

วัน/เดือน/ปี	สถานที่		ผลการตรวจสอบ		ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตึก (ชั้น)	ห้อง	ปกติ	แก้ไข		
	A land A ชั้น 1	หน้าห้อง 1104	✓		[Signature]	
		หน้าห้อง 1108	✓			
		หน้าห้อง 1112	✓			
	A land A ชั้น 2	หน้าห้อง 1204	✓			
		หน้าห้อง 1208	✓			
		หน้าห้อง 1212		✓		
	A land A ชั้น 3	หน้าห้อง 1304	✓			
		หน้าห้อง 1308	✓			
		หน้าห้อง 1312		✓		
	B land A ชั้น 1	หน้าห้อง 1113	✓		[Signature]	
		หน้าห้อง 1117	✓			
	B land A ชั้น 2	หน้าห้อง 1213	✓			
		หน้าห้อง 1217	✓			
	B land A ชั้น 3	หน้าห้อง 1313	✓			
		หน้าห้อง 1317	✓			
	A1 land B ชั้น 1	หน้าห้อง 2109	✓		[Signature]	
		หน้าห้อง 2105	✓			
		ห้องตู้จ่ายไฟ		✓		
	A1 land B ชั้น 2	หน้าห้อง 2209	✓			
		หน้าห้อง 2205	✓			
		ห้อง Maid		✓		
	A1 land B ชั้น 3	หน้าห้อง 2309	✓			
		หน้าห้อง 2305	✓			
		ห้อง Maid	✓			
	A2 land B ชั้น 1	หน้าห้อง 2125	✓		[Signature]	
		ห้องจ่ายไฟ		✓		
		หน้าห้อง 2129	✓			
	A2 land B ชั้น 2	หน้าห้อง 2225	✓			
		ห้อง Maid		✓		
		หน้าห้อง 2229	✓			
	A2 land B ชั้น 3	หน้าห้อง 2325	✓			
		ห้อง Maid		✓		
		หน้าห้อง 2329	✓			

# Emergency light check list

เดือน มีนาคม ..... / ..... 2568

วัน/เดือน/ปี	สถานที่		ผลการตรวจสอบ		ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตึก (ชั้น)	ห้อง	ปกติ	แก้ไข		
	B land B ชั้น 1	หน้าห้อง 2117	✓		[Signature]	
		ห้องจ่ายไฟ		✓		
	B land B ชั้น 2	หน้าห้อง 2217	✓			
		ห้อง Maid		✓		
	B land B ชั้น 3	หน้าห้อง 2317	✓			
		ห้อง Maid		✓		
	Lobby ชั้นล่าง	ห้อง Maid	✓		[Signature]	
		หน้าห้อง Snooker		✓		
		ในห้อง Snooker	✓			
		หน้าห้อง Kidclub	✓			
		ข้างห้อง Clinic	✓			
	Lobby ชั้นบน	หน้าห้องน้ำข้างห้องประชุม		✓		
		หน้าห้องประชุม Hall 2	✓			
		หน้าห้อง IT	✓			
		ห้อง Premium lounge	✓			
	Staff House ชั้นล่าง	ห้อง MDB	✓		[Signature]	
		ห้อง Generator	✓			
		Fire Pump		✓		
		Office E/N	✓			
		ห้องผ้าแผนกแม่บ้าน		✓		
		หน้า Office บุคคล	✓			
	Staff House ชั้นบน	หน้า Store ของ Canteen	✓			
		หน้าห้องน้ำบน Canteen		✓		
		หน้าห้องเก็บของบน Canteen		✓		
	หอหญิง (ชั้น1)	ประตูทางเข้าหอหญิง	✓		[Signature]	
		หอหญิงข้างห้องน้ำ	✓			
	หอหญิง (ชั้น2)	ตรงทางเดินข้างห้องน้ำ	✓			
		ข้างห้องน้ำ	✓			
	หอชาย (ชั้น1)	ประตูทางเข้าหอชาย		✓		
		หอชายข้างห้องน้ำ	✓			
	หอชาย (ชั้น2)	ทางเดิน	✓			
		ข้างห้องน้ำ	✓			

# Emergency light check list

เดือน สิงหาคม / 2568

วัน/เดือน/ปี	สถานที่		ผลการตรวจสอบ		ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตึก (ชั้น)	ห้อง	ปกติ	แก้ไข		
	ครัวแมน ชั้น 1	หน้าประตูทางเข้าครัวแมน	✓		[Signature]	
		หน้าห้องน้ำ		✓		
		ข้างในครัว	✓			
	ครัวแมน ชั้น 2	ห้องอาหารออกคิค	✓			
		หน้าห้องน้ำออกคิค		✓		
	Talay Thong	Resterange 1	✓		[Signature]	
		Resterange 1	✓			
		Kitchen 2 units	✓			
	Plaza ชั้น 1	หน้าลิฟท์		✓	[Signature]	
		หน้า MDB	✓			
		หน้าห้อง 8/6	✓			
		หน้าห้อง 8/24	✓			
		หน้าห้อง 1717	✓			
		หน้าห้อง 1727	✓			
		หน้าห้อง 1729	✓			
	Plaza ชั้น 2	หน้าลิฟท์	✓			
		หน้า 8/1 ชั้น 2	✓			
		หน้า 8/6 ชั้น 2	✓			
		หน้าห้อง 1809	✓			
		หน้าห้อง 1819	✓			
		หน้าห้อง 1824	✓			
		หน้าห้อง 1825	✓			
		หน้าห้อง 1823	✓			
		หน้าห้อง 1833	✓			
		หน้าห้อง 1838	✓			

# Emergency light check list

เดือน พฤษภาคม / 2568

วัน/เดือน/ปี	สถานที่		ผลการตรวจสอบ		ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตึก (ชั้น)	ห้อง	ปกติ	แก้ไข		
	A land A ชั้น 1	หน้าห้อง 1104	✓			
		หน้าห้อง 1108	✓			
		หน้าห้อง 1112	✓			
	A land A ชั้น 2	หน้าห้อง 1204	✓			
		หน้าห้อง 1208	✓			
		หน้าห้อง 1212		✓		ชำรุด
	A land A ชั้น 3	หน้าห้อง 1304	✓			
		หน้าห้อง 1308	✓			
		หน้าห้อง 1312		✓		ชำรุด
	B land A ชั้น 1	หน้าห้อง 1113	✓			
		หน้าห้อง 1117		✓		ชำรุด
	B land A ชั้น 2	หน้าห้อง 1213		✓		ชำรุด
		หน้าห้อง 1217	✓			
	B land A ชั้น 3	หน้าห้อง 1313	✓			
		หน้าห้อง 1317	✓			
	A1 land B ชั้น 1	หน้าห้อง 2109	✓		อ.พนัสนิคม	
		หน้าห้อง 2105	✓			
		ห้องตู้จ่ายไฟ		✓		ไม่ได้ส่งต่อ
	A1 land B ชั้น 2	หน้าห้อง 2209	✓			
		หน้าห้อง 2205	✓			
		ห้อง Maid		✓		ไม่ได้ส่งต่อ
	A1 land B ชั้น 3	หน้าห้อง 2309	✓			
		หน้าห้อง 2305	✓			
		ห้อง Maid		✓		ไม่ได้ส่งต่อ
	A2 land B ชั้น 1	หน้าห้อง 2125	✓			
		ห้องจ่ายไฟ		✓		ไม่ได้ส่งต่อ
		หน้าห้อง 2129	✓			
	A2 land B ชั้น 2	หน้าห้อง 2225	✓			
		ห้อง Maid		✓		ไม่ได้ส่งต่อ
		หน้าห้อง 2229	✓			
	A2 land B ชั้น 3	หน้าห้อง 2325	✓			
		ห้อง Maid		✓		ไม่ได้ส่งต่อ
		หน้าห้อง 2329	✓			

# Emergency light check list

เดือน เมษายน / 2568

วัน/เดือน/ปี	สถานที่		ผลการตรวจสอบ		ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตึก (ชั้น)	ห้อง	ปกติ	แก้ไข		
	B land B ชั้น 1	หน้าห้อง 2117	✓		?	
		ห้องจ่ายไฟ		✓		ไม่ได้ส่งต่อ
	B land B ชั้น 2	หน้าห้อง 2217	✓			
		ห้อง Maid		✓		ไม่ได้ส่งต่อ
	B land B ชั้น 3	หน้าห้อง 2317	✓			
		ห้อง Maid		✓		ไม่ได้ส่งต่อ
	Lobby ชั้นล่าง	ห้อง Maid	✓		อนนต	
		หน้าห้อง Snooker	✓			
		ในห้อง Snooker	✓			
		หน้าห้อง Kidclub	✓			
		ข้างห้อง Clinic	✓			
	Lobby ชั้นบน	หน้าห้องน้ำข้างห้องประชุม		✓		ไม่ได้ส่งต่อ
		หน้าห้องประชุม Hall 2		✓		ไม่ได้ส่งต่อ
		หน้าห้อง IT		✓		ไม่ได้ส่งต่อ
		ห้อง Premium lounge		✓		ไม่ได้ส่งต่อ
		ห้องน้ำหญิง	✓			
	Staff House ชั้นล่าง	ห้อง MDB	✓		?	
		ห้อง Generator		✓		
		Fire Pump		✓		ไม่ได้ส่งต่อ
		Office E/N	✓			
		ห้องผ้าแผนกแม่บ้าน		✓		ไม่ได้ส่งต่อ
		หน้า Office บุคคล	✓			
	Staff House ชั้นบน	หน้า Store ของ Canteen	✓			
		หน้าห้องน้าบน Canteen		✓		ไม่ได้ส่งต่อ
		หน้าห้องเก็บของบน Canteen		✓		ไม่ได้ส่งต่อ
	หอหญิง (ชั้น1)	ประตูทางเข้าหอหญิง	✓		?	
		หอหญิงข้างห้องน้ำ		✓		
	หอหญิง (ชั้น2)	ตรงทางเดินข้างห้องน้ำ	✓			
		ข้างห้องน้ำ		✓		
	หอชาย (ชั้น1)	ประตูทางเข้าหอชาย	✓			
		หอชายข้างห้องน้ำ		✓		
	หอชาย (ชั้น2)	ทางเดิน	✓			
		ข้างห้องน้ำ		✓		



# Emergency light check list

เดือน เมษายน / 2568

วัน/เดือน/ปี	สถานที่		ผลการตรวจสอบ		ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตึก (ชั้น)	ห้อง	ปกติ	แก้ไข		
	กรัวยเมน ชั้น 1	หน้าประตูทางเข้ากรัวยเมน		✓		ร.พ.พ.บ
		หน้าห้องน้ำ		✓		ไม่ได้วัด
		ข้างในครัว	✓			
	กรัวยเมน ชั้น 2	ห้องอาหารออกคิค		✓		ไม่ได้วัด
		หน้าห้องน้ำออกคิค	✓			
	Talay Thong	Restrange 1		✓		ไม่ได้วัด
		Restrange 1		✓		ไม่ได้วัด
		Kitchen 2 units	✓			
	Plaza ชั้น 1	หน้าลิฟท์	✓		อนุชา	
		หน้า MDB	✓			
		หน้าห้อง 8/6	✓			
		หน้าห้อง 8/24	✓			
		หน้าห้อง 1717	✓			
		หน้าห้อง 1727	✓			
		หน้าห้อง 1729	✓			
	Plaza ชั้น 2	หน้าลิฟท์		✓		ไม่ได้วัด
		หน้า 8/1 ชั้น 2	✓			
		หน้า 8/6 ชั้น 2	✓			
		หน้าห้อง 1809	✓			
		หน้าห้อง 1819	✓			
		หน้าห้อง 1824	✓			
		หน้าห้อง 1825	✓			
		หน้าห้อง 1823	✓			
		หน้าห้อง 1833	✓			
		หน้าห้อง 1838	✓			

# Emergency light check list

เดือน พฤษภาคม / 2568

วัน/เดือน/ปี	สถานที่		ผลการตรวจสอบ		ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตึก (ชั้น)	ห้อง	ปกติ	แก้ไข		
	A land A ชั้น 1	หน้าห้อง 1104	/			
		หน้าห้อง 1108	/			
		หน้าห้อง 1112	/			
	A land A ชั้น 2	หน้าห้อง 1204	/			
		หน้าห้อง 1208	/			
		หน้าห้อง 1212		/		ชำรุด
	A land A ชั้น 3	หน้าห้อง 1304	/			
		หน้าห้อง 1308	/			
		หน้าห้อง 1312		/		ชำรุด
	B land A ชั้น 1	หน้าห้อง 1113	/			
		หน้าห้อง 1117		/		ชำรุด
	B land A ชั้น 2	หน้าห้อง 1213		/		ชำรุด
		หน้าห้อง 1217	/			
	B land A ชั้น 3	หน้าห้อง 1313	/			
		หน้าห้อง 1317	/			
	A1 land B ชั้น 1	หน้าห้อง 2109	/	/		ชำรุด
		หน้าห้อง 2105	/			
		ห้องตู้จ่ายไฟ	AN	/		ไม่ได้ติดตั้ง
	A1 land B ชั้น 2	หน้าห้อง 2209	/	/		
		หน้าห้อง 2205	/			
		ห้อง Maid	AN	/		ไม่ได้ติดตั้ง
	A1 land B ชั้น 3	หน้าห้อง 2309	/			
		หน้าห้อง 2305	/			
		ห้อง Maid		/		ไม่ได้ติดตั้ง
	A2 land B ชั้น 1	หน้าห้อง 2125	/			
		ห้องจ่ายไฟ		/		ไม่ได้ติดตั้ง
		หน้าห้อง 2129	/			
	A2 land B ชั้น 2	หน้าห้อง 2225	/			
		ห้อง Maid		/		ไม่ได้ติดตั้ง
		หน้าห้อง 2229	/			
	A2 land B ชั้น 3	หน้าห้อง 2325	/			
		ห้อง Maid		/		ไม่ได้ติดตั้ง
		หน้าห้อง 2329	/			

# Emergency light check list

เดือน พฤษภาคม / 2568

วัน/เดือน/ปี	สถานที่		ผลการตรวจสอบ		ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตึก (ชั้น)	ห้อง	ปกติ	แก้ไข		
	B land B ชั้น 1	หน้าห้อง 2117	✓			
		ห้องจ่ายไฟ		✓		ไม่ได้ติดตั้ง
	B land B ชั้น 2	หน้าห้อง 2217	✓			
		ห้อง Maid		✓		ไม่ได้ติดตั้ง
	B land B ชั้น 3	หน้าห้อง 2317	✓			
		ห้อง Maid		✓		ไม่ได้ติดตั้ง
	Lobby ชั้นล่าง	ห้อง Maid	/			
		หน้าห้อง Snooker	/			
		ในห้อง Snooker	/			
		หน้าห้อง Kidclub	/			
		ข้างห้อง Clinic	/			
	Lobby ชั้นบน	หน้าห้องน้ำข้างห้องประชุม		/		ไม่ได้ติดตั้ง
		หน้าห้องประชุม Hall 2		/		ไม่ได้ติดตั้ง
		หน้าห้อง IT		/		ไม่ได้ติดตั้ง
		ห้อง Premium lounge		/		ไม่ติด
		ห้องน้ำหญิง	/			
	Staff House ชั้นล่าง	ห้อง MDB	/			
		ห้อง Generator	/			
		Fire Pump		/		ไม่ได้ติดตั้ง
		Office E/N	/			
		ห้องผ้าแผนกแม่บ้าน		/		ไม่ได้ติดตั้ง
		หน้า Office บุคคล	/			
	Staff House ชั้นบน	หน้า Store ของ Canteen	/			
		หน้าห้องน้ำบน Canteen		/		ไม่ได้ติดตั้ง
		หน้าห้องเก็บของบน Canteen		/		ไม่ได้ติดตั้ง
	หอหญิง (ชั้น1)	ประตูทางเข้าหอหญิง	/			
		หอหญิงข้างห้องน้ำ	/			
	หอหญิง (ชั้น2)	ตรงทางเดินข้างห้องน้ำ	/			
		ข้างห้องน้ำ	/			
	หอชาย (ชั้น1)	ประตูทางเข้าหอชาย	/			
		หอชายข้างห้องน้ำ	/			
	หอชาย (ชั้น2)	ทางเดิน	/			
		ข้างห้องน้ำ	/			

# Emergency light check list

เดือน ธันวาคม / 2568

วัน/เดือน/ปี	สถานที่		ผลการตรวจสอบ		ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตึก (ชั้น)	ห้อง	ปกติ	แก้ไข		
	ครัวเมน ชั้น 1	หน้าประตูทางเข้าครัวเมน		/	7	ตรวจสอบ
		หน้าห้องน้ำ		/		ไม่ได้ติดตั้ง
		ข้างในครัว	/			
	ครัวเมน ชั้น 2	ห้องอาหารอดิ		/		ไม่ได้ติดตั้ง
		หน้าห้องน้ำอดิ	/			
	Talay Thong	Restrange 1		/		ไม่ได้ติดตั้ง
		Restrange 1		/		ไม่ได้ติดตั้ง
		Kitchen 2 units	/			
	Plaza ชั้น 1	หน้าลิฟท์	/			
		หน้า MDB	/			
		หน้าห้อง 8/6	/			
		หน้าห้อง 8/24	/			
		หน้าห้อง 1717	/			
		หน้าห้อง 1727	/			4หลอด
		หน้าห้อง 1729	/			
	Plaza ชั้น 2	หน้าลิฟท์		/		ไม่ได้ติดตั้ง
		หน้า 8/1 ชั้น 2	/			
		หน้า 8/6 ชั้น 2	/			
		หน้าห้อง 1809	/			
		หน้าห้อง 1819	/			
		หน้าห้อง 1824	/			
		หน้าห้อง 1825	/			
		หน้าห้อง 1823	/			
		หน้าห้อง 1833	/			
		หน้าห้อง 1838	/			

# Emergency light check list

เดือน มิถุนายน / 2568

วัน/เดือน/ปี	สถานที่		ผลการตรวจสอบ		ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตึก (ชั้น)	ห้อง	ปกติ	แก้ไข		
	A land A ชั้น 1	หน้าห้อง 1104	/		}	
		หน้าห้อง 1108	/			
		หน้าห้อง 1112	/			
	A land A ชั้น 2	หน้าห้อง 1204	/			ผิดปกติ
		หน้าห้อง 1208	/			
		หน้าห้อง 1212		/		ไฟไม่ติด
	A land A ชั้น 3	หน้าห้อง 1304	/			
		หน้าห้อง 1308		/		ไฟไม่ติด
		หน้าห้อง 1312		/		ไฟไม่ติด
	B land A ชั้น 1	หน้าห้อง 1113	/		}	
		หน้าห้อง 1117	/			
	B land A ชั้น 2	หน้าห้อง 1213	/			
		หน้าห้อง 1217	/			
	B land A ชั้น 3	หน้าห้อง 1313	/			
		หน้าห้อง 1317	/			
	A1 land B ชั้น 1	หน้าห้อง 2109	/		}	
		หน้าห้อง 2105	/			
		ห้องตู้จ่ายไฟ		/		ไฟไม่ติด
	A1 land B ชั้น 2	หน้าห้อง 2209	/			
		หน้าห้อง 2205	/			
		ห้อง Maid		/		ไฟไม่ติด
	A1 land B ชั้น 3	หน้าห้อง 2309	/			
		หน้าห้อง 2305	/			
		ห้อง Maid		/		ไฟไม่ติด
	A2 land B ชั้น 1	หน้าห้อง 2125	/		}	
		ห้องจ่ายไฟ	/			
		หน้าห้อง 2129	/			
	A2 land B ชั้น 2	หน้าห้อง 2225	/			
		ห้อง Maid	/			
		หน้าห้อง 2229	/			
	A2 land B ชั้น 3	หน้าห้อง 2325	/			
		ห้อง Maid	/			
		หน้าห้อง 2329	/			

# Emergency light check list

เดือน มิถุนายน / 2568

วัน/เดือน/ปี	สถานที่		ผลการตรวจสอบ		ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตึก (ชั้น)	ห้อง	ปกติ	แก้ไข		
	B land B ชั้น 1	หน้าห้อง 2117	/			
		ห้องจ่ายไฟ		/		ไฟสตอป
	B land B ชั้น 2	หน้าห้อง 2217	/			
		ห้อง Maid		/		— น —
	B land B ชั้น 3	หน้าห้อง 2317	/			
		ห้อง Maid		/		— น —
	Lobby ชั้นล่าง	ห้อง Maid	/			
		หน้าห้อง Snooker	/			
		ในห้อง Snooker	/			
		หน้าห้อง Kidclub	/			
		ข้างห้อง Clinic	/			
	Lobby ชั้นบน	หน้าห้องน้ำข้างห้องประชุม	/	/		— น —
		หน้าห้องประชุม Hall 2		/		ไฟสตอป
		หน้าห้อง IT	/			
		ห้อง Premium loudge	/			
		ห้องน้ำหญิง	/			
	Staff House ชั้นล่าง	ห้อง MDB	/			
		ห้อง Generator	/			
		Fire Pump	/	/		— น —
		Office E/N	/			
		ห้องผ้าแทนกแม่บ้าน	/			
		หน้า Office บุคคล	/			
	Staff House ชั้นบน	หน้า Store ของ Canteen	/			
		หน้าห้องน้ำบน Canteen	/			
		หน้าห้องเก็บของบน Canteen	/			
	หอหญิง (ชั้น1)	ประตูทางเข้าหอหญิง	/			
		หอหญิงข้างห้องน้ำ	/			
	หอหญิง (ชั้น2)	ตรงทางเดินข้างห้องน้ำ	/			
		ข้างห้องน้ำ	/			
	หอชาย (ชั้น1)	ประตูทางเข้าหอชาย	/			
		หอชายข้างห้องน้ำ	/			
	หอชาย (ชั้น2)	ทางเดิน	/			
		ข้างห้องน้ำ	/			

# Emergency light check list

เดือน มิถุนายน / 2568

วัน/เดือน/ปี	สถานที่		ผลการตรวจสอบ		ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตึก (ชั้น)	ห้อง	ปกติ	แก้ไข		
	ครัวแมน ชั้น 1	หน้าประตูทางเข้าครัวแมน		/	/	ไฟถาวร
		หน้าห้องน้ำ	/			
		ข้างในครัว	/			
	ครัวแมน ชั้น 2	ห้องอาหารออกคิค	/			
		หน้าห้องน้ำออกคิค	/			
	Talay Thong	Resterange 1	/	/		ไฟ 150 วัตต์
		Resterange 1	/	/		— n —
		Kitchen 2 units	/			
	Plaza ชั้น 1	หน้าลิฟท์	/			
		หน้า MDB	/			
		หน้าห้อง 8/6	/			
		หน้าห้อง 8/24	/			
		หน้าห้อง 1717	/			
		หน้าห้อง 1727	/			
		หน้าห้อง 1729	/			
	Plaza ชั้น 2	หน้าลิฟท์	/			
		หน้า 8/1 ชั้น 2	/			
		หน้า 8/6 ชั้น 2	/			
		หน้าห้อง 1809	/			
		หน้าห้อง 1819	/			
		หน้าห้อง 1824	/			
		หน้าห้อง 1825	/			
		หน้าห้อง 1823	/			
		หน้าห้อง 1833	/			
		หน้าห้อง 1838	/			