ต้นฉบับ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(ระยะดำเนินการ)

ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

โครงการ HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)

ที่ตั้ง 94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 094-493-4344

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ดำเนินการโดย

นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์

จัดทำโดย

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

เลขที่ 36/659 ม.6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 Tel. : 0 29201458-9 Fax. : 0 2920 1460 Email : met_jj@yahoo.com

แบบ ตต.1

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)
โดยนิติบุคคลอาคารชุด ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์

วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม **โครงการ HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์) (ระยะดำเนินการ)** ตั้งอยู่เลขที่ 94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุด ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์ ฉบับประจำเดือน

[✓] มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

[ ] กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568

[ ] อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีผู้จัดทำรายงานดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน		ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวประภาพร	เงาะผล	Prapaporn	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
2. นางสาวอาทิตยา	หาทรัพย์	อาทิตยา	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. นางสาวสุภัครินทร์	ก้อนมณี	สุภัครินทร์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
MET COMPANY LIMITED

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นายจรุง จำนงบุตร)
ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แบบ ตต. 2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)
(ระยะดำเนินการ)

1. ชื่อโครงการ HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์) (ระยะดำเนินการ)
2. สถานที่ตั้งโครงการ 94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
3. ชื่อเจ้าของโครงการ นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์
4. สถานที่ติดต่อ 94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
   โทรศัพท์ 094-493-4344
5. จัดทำโดย บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.5/6629
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย รายงานฉบับประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2568
8. รายละเอียดโครงการ แสดงรายละเอียดทั้งหมดในรายงานบทที่ 1 บทนำ

สารบัญ

			หน้า
สารบัญ			I
สารบัญรูป			II
สารบัญภาพ			II
สารบัญตาราง			IV
บทที่ 1		**บทนำ**	**1-1**
	1.1	ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน	1-1
	1.2	รายละเอียดโครงการ	1-2
		1.2.1 ที่ตั้งและขนาดของโครงการ	1-2
		1.2.2 ขนาดพื้นที่โครงการ	1-2
		1.2.3 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ	1-6
	1.3	สถานภาพปัจจุบัน	1-17
	1.4	แผนการดำเนินงาน	1-18
บทที่ 2		**ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**	**2-1**
	2.1	การดำเนินการ	2-1
	2.2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3		**ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**	**3-1**
	3.1	แผนการดำเนินงาน	3-1
	3.2	การดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
	3.3	วิธีเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์	3-11
	3.4	คุณภาพน้ำทิ้ง	3-13
		1. การดำเนินการ	3-13
		2. ผลการตรวจวิเคราะห์	3-13
		3. สรุปผลการตรวจวิเคราะห์	3-13
	3.5	คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	3-24
		1. การดำเนินการ	3-24
		2. ผลการตรวจวิเคราะห์	3-24
		3. สรุปผลการตรวจวิเคราะห์	3-24
บทที่ 4		**ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**	**4-1**
	4.1	**สรุป**ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
	4.2	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

ภาคผนวกที่ 1 เอกสารแนบ
ภาคผนวกที่ 2 สำเนาหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวกที่ 3 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่ 4 ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.1-1	ที่ตั้งโครงการ	1-3
1.2-1	แสดงผังต่อโฉนดที่ดิน	1-4
1.2-2	แสดงอาณาเขตติดต่อพื้นที่โครงการ	1-5
3.2-1	แสดงตำแหน่งการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ	3-10
3.4-1	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง-บ่อสังเกตการณ์	3-21
3.5-1	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	3-31

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1.3-1	สภาพปัจจุบันของโครงการ	1-17
2.2-1	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโครงการ	2-44
2.2-2	เจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว	2-44
2.2-3	ป้ายจำกัดความเร็ว	2-44
2.2-4	ป้ายดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ	2-44
2.2-5	สภาพถนนและทางเดินรถ	2-44
2.2-6	ป้ายงดใช้เสียง	2-44
2.2-7	ป้ายแจ้งช่วงเวลาซ่อมแซม	2-45
2.2-8	ระบบบำบัดน้ำเสีย	2-45
2.2-9	ถังสำรองน้ำใช้บนดาดฟ้าและใต้ดินภายในโครงการ	2-45
2.2-10	เครื่องสุขภัณฑ์สำหรับห้องน้ำ/ห้องส้วม	2-46
2.2-11	ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน	2-46
2.2-12	ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย	2-47
2.2-13	บ่อหน่วงน้ำด้านหน้าโครงการ	2-47
2.2-14	ตะแกรงดักมูลฝอย	2-47
2.2-15	ห้องรับมูลฝอยอยู่บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง	2-47

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
2.2-16	ขยะมูลฝอยใส่ถุงดำปิดปากถุงมิดชิด	2-47
2.2-17	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร	2-47
2.2-18	ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอย	2-48
2.2-19	การคัดแยกขยะ	2-48
2.2-20	เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5	2-49
2.2-21	หม้อแปลงไฟฟ้าโครงการ	2-49
2.2-22	ประตูกระจก มีช่องให้แสงสว่างและความร้อนจากรังสีอาทิตย์ผ่านเข้ามาได้	2-49
2.2-23	หลอดไฟแบบหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์	2-49
2.2-24	แผงโซล่าเซลล์	2-49
2.2-25	หลอดไฟรอบนอกอาคาร	2-50
2.2-26	ห้องควบคุมไฟฟ้า/ป้ายเตือนไฟฟ้าแรงสูง	2-50
2.2-27	ลูกศรแสดงทิศทาง	2-50
2.2-28	แผนผังรถเข้า-ออก	2-50
2.2-29	ป้ายให้ระวังรถเข้า-ออกโครงการ	2-50
2.2-30	ไฟฟ้าส่องสว่างหน้าโครงการ	2-51
2.2-31	กล้องวงจรปิดภายใน-นอกอาคาร และรอบพื้นที่โครงการ	2-51
2.2-32	ป้ายจัดระเบียบจอดรถ	2-52
2.2-33	ระบบป้องกันอัคคีภัย	2-52
2.2-34	จุดรวมพล	2-53
2.2-35	ป้ายวิธีการใช้ถังดับเพลิง	2-53
2.2-36	อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	2-54
2.2-37	พื้นที่สีเขียว	2-54
2.2-38	ห้องนิติคอนโดของโครงการ	2-55
2.2-39	ป้ายกฎระเบียบในการใช้สระว่ายน้ำ	2-55
2.2-40	ห้องออกกำลังกายของโครงการ	2-55
2.2-41	สระว่ายน้ำของโครงการ	2-55
2.2-42	ป้ายระดับความลึกของสระว่ายน้ำ	2-55
2.2-43	บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ	2-56
2.2-44	พื้นที่สูบบุหรี่ของโครงการ	2-56
2.2-45	บริการตู้กดน้ำและบริการเครื่องซักผ้าส่วนกลาง	2-56
2.2-46	ตัวสีของอาคารเหมาะกับสภาพแวดล้อม	2-57
3.4-1	การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง	3-14
3.5-1	การเก็บตัวอย่างคุณภาพสระว่ายน้ำ	3-25

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.4-1	รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)	1-19
1.4-2	แผนดำเนินการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)	1-23
2.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)	2-2
3-1-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)	3-2
3.2-1	วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์	3-9
3.4-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-15
3.4-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-18
3.5-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	3-26
3.5-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสระว่ายน้ำ	3-28