

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
หมู่บ้านกสิกร 7 บางบัวทอง ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ๗.1 สวนหย่อมและสวนสาธารณะภายในโครงการ



รูปที่ ๗.2 ป้ายจำกัดความเร็วรถภายในโครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และสันนูนชะลอความเร็ว

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ หมู่บ้านกัสสร 7 บางบัวทอง ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568





รูปที่ ผ7.3 เจ้าหน้าที่ดูแลถนนภายในพื้นที่โครงการ












รูปที่ ผ7.4 เจ้าหน้าที่ดูแลสวนและพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ หมู่บ้านภัสสร 7 บางบัวทอง ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

 <p>14 ธ.ค. 2567 10:26:30</p>	 <p>13 ธ.ค. 2568 10:03:00</p>
<p>รูปที่ ๗7.5 ระบบบำบัดน้ำเสียรวม</p>	<p>รูปที่ ๗7.6 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลรักษาควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรวม</p>
 <p>13 ธ.ค. 2568 10:19:52</p>	 <p>13 ธ.ค. 2568 10:09:29</p>
<p>รูปที่ ๗7.7 ป้ายประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง LINE กลุ่มหมู่บ้าน</p>	<p>รูปที่ ๗7.8 บ่อหน่วงน้ำ</p>
 <p>10 ธ.ค. 2567 15:48:57</p>	 <p>13 ธ.ค. 2568 10:19:08</p>
<p>รูปที่ ๗7.9 การเดินสายไฟฟ้า</p>	<p>รูปที่ ๗7.10 ช่องทิ้งขยะประจำแต่ละบ้าน</p>
 <p>13 ธ.ค. 2568 10:22:20</p>	 <p>10 ธ.ค. 2568 04:13:20</p>
<p>รูปที่ ๗7.11 จุตรองรับขยะอันตราย</p>	<p>รูปที่ ๗7.12 รถเก็บขยะเทศบาลเมืองบางบัวทอง</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ หมู่บ้านภัสสร 7 บางบัวทอง ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
รูปที่ ผ7.13 การทำความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอน ในท่อระบายน้ำหมู่บ้าน	
	
รูปที่ ผ7.14 ไฟฟ้าสองสว่าง	รูปที่ ผ7.15 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
	
รูปที่ ผ7.16 ทางเบี่ยงเข้าโครงการ	รูปที่ ผ7.17 ป้อมยามบริเวณหน้าโครงการ
	
รูปที่ ผ7.18 ถังดับเพลิงพร้อมทั้งทำการตรวจสอบ	
	
รูปที่ ผ7.19 เกาะกลางถนน	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
หมู่บ้านกัสสร 7 บางบัวทอง ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
<p>รูปที่ ผ7.20 ทางเท้า</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.21 สโมสรโครงการ</p>	<p>รูปที่ ผ7.22 อาคารและบริเวณบริการสาธารณะ</p>