

ภาคผนวกที่ 6

แบบบันทึกระบบบำบัดน้ำเสีย

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/1/25	0.68841	-	-	รวม 2.3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชัย
2/1/25	0.68856	-	-	รวม 2.3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชัย
3/1/25	0.68822	-	-	รวม 2.3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชัย
4/1/25	0.68881	-	-	รวม 2.3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชัย
5/1/25	0.68885	-	-	รวม 2.3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชัย
6/1/25	0.68900	-	-	รวม 2.3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชัย
7/1/25	0.68902	-	-	รวม 2.3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชัย
8/1/25	0.68910	-	-	รวม 2.3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชัย
9/1/25	0.68918	-	-	รวม 2.3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชัย
10/1/25	0.68933	-	-	รวม 2.3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชัย
11/1/25	0.68946	-	-	รวม 2.3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชัย
12/1/25	0.68986	-	-	รวม 2.3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชัย
13/1/25	0.69015	-	-	รวม 2.3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชัย
14/1/25	0.69041	-	-	รวม 2.3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชัย
15/1/25	0.69079	-	-	รวม 2.3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชัย
16/1/25	0.69077	-	-	รวม 2.3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชัย

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกลักษณะ ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องการ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องการ/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/1/25	069425	-	-	รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	Zaw Min Lu
2/1/25	069426	-	-	รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	อภินันท์
3/1/25	069431	-	-	รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	Zaw Min Lu
4/1/25	069434	-	-	รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	Zaw Min Lu
5/1/25	069434	-	-	รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	Zaw Min Lu
6/1/25	069434	-	-	รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	Zaw Min Lu
7/1/25	069434	-	-	รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	Zaw Min Lu
8/1/25	069434	-	-	รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	Zaw Min Lu
9/1/25	069434	-	-	รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	Zaw Min Lu
10/1/25	069434	-	-	รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	อภินันท์
11/1/25	069434	-	-	รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	Zaw Min Lu
12/1/25	069434	-	-	รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	Zaw Min Lu
13/1/25	069434	-	-	รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	Zaw Min Lu
14/1/25	069434	-	-	รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	Zaw Min Lu
15/1/25	069434	-	-	รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	อภินันท์
16/1/25	069434	-	-	รวมข	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	อภินันท์

[illegible]

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/3/25	0.123	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชาย
2/3/25	0.123	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชาย
3/3/25	0.123	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชาย
4/3/25	0.123	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชาย
5/3/25	0.123	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชาย
6/3/25	0.123	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชาย
7/3/25	0.123	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชาย
8/3/25	0.123	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชาย
9/3/25	0.123	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชาย
10/3/25	0.123	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชาย
11/3/25	0.123	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชาย
12/3/25	0.123	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชาย
13/3/25	0.123	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชาย
14/3/25	0.123	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชาย
15/3/25	0.123	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชาย
16/3/25	0.123	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	สมชาย

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกลิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)	
17/3/25	0.1146	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
18/3/25	0.1123	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
19/3/25	0.1125	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
20/3/25	0.1141	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
21/3/25	0.1133	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
22/3/25	0.1129	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
23/3/25	0.1180	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
24/3/25	0.1180	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
25/3/25	0.1212	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
26/3/25	0.1203	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
27/3/25	0.1201	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
28/3/25	0.1210	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
29/3/25	0.1213	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
31/3/25	0.1215	-	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

Okram
Okram
Okram
Zaw Min Win
Okram
Okram
Okram
Okram
Okram
Okram
Okram
Zaw Min Win
Okram
Okram
Okram
Zaw Min Win

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกลีกกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ			
1/4/25	072146	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	คิวิชัย
2/4/25	072208	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	คิวิชัย
3/4/25	072226	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	คิวิชัย
4/4/25	072233	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	คิวิชัย
5/4/25	072238	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	คิวิชัย
6/4/25	072205	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	คิวิชัย
7/4/25	072220	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	คิวิชัย
8/4/25	072260	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	คิวิชัย
9/4/25	072405	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	คิวิชัย
10/4/25	072406	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	คิวิชัย
11/4/25	072408	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	คิวิชัย
12/4/25	072409	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	คิวิชัย
13/4/25	072416	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	คิวิชัย
14/4/25	072510	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	คิวิชัย
15/4/25	072589	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	คิวิชัย
16/4/25	072595	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	คิวิชัย

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย/ (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)				อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)

14/4/25	0732098	-	-	จ.ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
18/4/25	0732099	-	-	จ.ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
19/4/25	0732099	-	-	จ.ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
20/4/25	0732101	-	-	จ.ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
21/4/25	0732099	-	-	จ.ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
22/4/25	0732099	-	-	จ.ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
23/4/25	0732099	-	-	จ.ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
24/4/25	0732099	-	-	จ.ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
25/4/25	0732099	-	-	จ.ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
26/4/25	0732098	-	-	จ.ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
27/4/25	0732098	-	-	จ.ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
28/4/25	0732098	-	-	จ.ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
29/4/25	0732098	-	-	จ.ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
30/4/25	0732098	-	-	จ.ระยอง	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/6/2560	0.120	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
2/6/2560	0.120	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
3/6/2560	0.120	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
4/6/2560	0.120	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
5/6/2560	0.120	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
6/6/2560	0.120	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
7/6/2560	0.120	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
8/6/2560	0.120	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
9/6/2560	0.120	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
10/6/2560	0.120	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
11/6/2560	0.120	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
12/6/2560	0.120	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
13/6/2560	0.120	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
14/6/2560	0.120	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
15/6/2560	0.120	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
16/6/2560	0.120	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย
17/6/2560	0.120	-	-	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศิริชัย

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย/ (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
14/12	0.4186	-	-	0.2203	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.0000	
15/12	0.4190	-	-	0.2203	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.0000	
16/12	0.4231	-	-	0.2203	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.0000	
17/12	0.4239	-	-	0.2203	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.0000	
18/12	0.4244	-	-	0.2203	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.0000	
19/12	0.4263	-	-	0.2203	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.0000	
20/12	0.4284	-	-	0.2203	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.0000	
21/12	0.4289	-	-	0.2203	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.0000	
22/12	0.4291	-	-	0.2203	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.0000	
23/12	0.4293	-	-	0.2203	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.0000	
24/12	0.4293	-	-	0.2203	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.0000	
25/12	0.4293	-	-	0.2203	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.0000	
26/12	0.4293	-	-	0.2203	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.0000	
27/12	0.4293	-	-	0.2203	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.0000	
28/12	0.4293	-	-	0.2203	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.0000	
29/12	0.4293	-	-	0.2203	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.0000	
30/12	0.4293	-	-	0.2203	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.0000	
31/12	0.4293	-	-	0.2203	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	0.0000	

[illegible]

[illegible]

ภาคผนวกที่ 7

เอกสารตรวจเช็คถังดับเพลิง ป้ายทางหนีไฟ ไฟฉุกเฉิน

ลำดับ	ที่ตั้งถัง	ประเภท	จำนวน	สภาพ	หัวจ่าย	สายดับเพลิง	ผู้เช็ค	หมายเหตุ
1	ตู้ Fire Hose Reel Canteen	CO2	1	✓	✓	✓	Tan	
2	ตู้ Fire Hose Reel Office MD	CO2	1	✓	✓	✓	Tan	
3	ตู้ Fire Hose Reel Lobby	CO2	1	✓	✓	✓	Tan	
4	ตู้ Fire Hose Reel Office HR	CO2	1	✓	✓	✓	Tan	
5	ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 1	CO2	1	✓	✓	✓	Tan	
6	ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 2	CO2	1	✓	✓	✓	Tan	
7	ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 1	CO2	1	✓	✓	✓	Tan	
8	ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 2	CO2	1	✓	✓	✓	Tan	
9	Spa ชั้น 2	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Tan	
10	หน้าห้องเก็บอุปกรณ์คอนสแตนโต้ La more	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Tan	
11	ครัวเลขซี	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	Tan	
12	ครัวเมนชั้น 1 Bakery	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	Tan	
13	ตู้ Fire Hose Reel ครัวเมน	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	Tan	
14	ตู้ Fire Hose Reel La more (ห้องสปาไทย)	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	Tan	
15	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 6 ชั้น 1 ฟังสปา (618)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Tan	
16	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 6 ชั้น 2 ฟังสปา (628)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Tan	
17	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 6 ชั้น 1 ฟังลามอร์(611)	CO2	1	✓	✓	✓	Tan	
18	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 6 ชั้น 2 ฟังลามอร์(621)	CO2	1	✓	✓	✓	Tan	
19	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 7 ชั้น 1 ฟังลามอร์(711)	CO2	1	✓	✓	✓	Tan	
20	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 7 ชั้น 2 ฟังลามอร์(721)	CO2	1	✓	✓	✓	Tan	
21	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 7 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต(718)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Tan	
22	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 7 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต(728)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Tan	
23	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 8 ชั้น 1 ฟังลือบปี (818)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Tan	
24	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 8 ชั้น 2 ฟังลือบปี (828)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Tan	
25	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 8 ชั้น 1 ฟังสปา (811)	CO2	1	✓	✓	✓	Tan	
26	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 8 ชั้น 2 ฟังสปา (821)	CO2	1	✓	✓	✓	Tan	
27	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 9 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต(911)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Tan	
28	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 9 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต(921)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Tan	
29	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 9 ชั้น 1 ฟังลือบปี (918)	CO2	1	✓	✓	✓	Tan	
30	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 9 ชั้น 2 ฟังลือบปี (928)	CO2	1	✓	✓	✓	Tan	
31	Villa 101	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Tan	
32	Villa 201	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Tan	
33	Villa 204	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Tan	
34	Villa 206	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Tan	
35	Pool Villa 303/304	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Tan	
36	Pool Villa 307/308	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Tan	
37	Villa 401	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Tan	
38	Villa 406	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Tan	
39	Villa 409	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Tan	
40	Villa 508	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Tan	
41	Villa 510	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Tan	
42	Villa 512	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Tan	
43	ตู้ Fire Hose Reel แพลนต์โซน 4	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Tan	
44	ตู้ Fire Hose Reel แพลนต์โซน 5	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Tan	
45	ห้อง Generator	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Tan	
46	ห้อง Fire Pump	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Tan	
47	Office แม่บ้าน	CO2	1	✓	✓	✓	Tan	
48	ลอลลี	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	Tan	
หมายเหตุ /= ปกติ X=แก้ไข O=ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง และหัวจ่าย								

Hotel Manager

Maintenance manager

ลำดับ	ที่ติดตั้ง	ลักษณะสภาพการใช้งาน	ชื่อผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	Lobby	✓	Ten	
2	Kids Club	✓	Ten	
3	Sport	✓	Ten	
4	Spa ชั้นล่าง	✓	Ten	
5	Sport ชั้นบน	✓	Ten	
6	หน้าตึก Spa	✓	Ten	
7	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Spa (618)	✓	Ten	
8	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Spa (628)	✓	Ten	
9	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Lamore (611)	✓	Ten	
10	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Lamore (621)	✓	Ten	
11	หลังตึก 6	✓	Ten	
12	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Lamore (711)	✓	Ten	
13	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Lamore (721)	✓	Ten	
14	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Sport (718)	✓	Ten	
15	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Sport (728)	✓	Ten	
16	หลังตึก 7	✓	Ten	
17	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Spa (811)	✓	Ten	
18	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Spa (821)	✓	Ten	
19	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Lobby (818)	✓	Ten	
20	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Lobby (828)	✓	Ten	
21	หลังตึก 8	✓	Ten	
22	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Sport (918)	✓	Ten	
23	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Sport (928)	✓	Ten	
24	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Lobby (928)	✓	Ten	
25	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Lobby (928)	✓	Ten	
26	หลังตึก 9	✓	Ten	
27	ห้อง 413	✓	Ten	
28	แฟลนดิโซน 4	✓	Ten	
29	แฟลนดิโซน 5	✓	Ten	
30	ห้องอาหาร Lamore ขบา	✓	Ten	
31	ครัวเมน	✓	Ten	
32	ครัวเมน Bakery	✓	Ten	
33	สระว่ายน้ำด้านซ้าย	✓	Ten	
34	สระว่ายน้ำด้านขวา	✓	Ten	
35	ข้างกำแพงโซน 4	✓	Ten	
36	ข้างกำแพงโซน 5	✓	Ten	
37	หลังตึก Mutiara Hall	✓	Ten	
38	Canteen Staff	✓	Ten	

หมายเหตุ : / = ปกติ X = แก้ไข

Hotel Manager

Maintenance Manger

.....

.....

ลำดับ	ที่ติดตั้ง	เช็คระบบ	ปิด/เปิด	แสงสว่าง	ลักษณะ ภายนอก	ชื่อผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		ไฟฉุกเฉิน		ของหลอดไฟ			
1	Lobby	✓	✓	✓	✓	Ten	
2	Kids Club	✓	✓	✓	✓	Ten	
3	Sport	✓	✓	✓	✓	Ten	
4	Spa ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	Ten	
5	Sport ชั้นบน	✓	✓	✓	✓	Ten	
6	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Spa (618)	✓	✓	✓	✓	Ten	
7	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Spa (628)	✓	✓	✓	✓	Ten	
8	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Lamore (611)	✓	✓	✓	✓	Ten	
9	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Lamore (621)	✓	✓	✓	✓	Ten	
10	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Lamore (711)	✓	✓	✓	✓	Ten	
11	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Lamore (721)	✓	✓	✓	✓	Ten	
12	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Sport (718)	✓	✓	✓	✓	Ten	
13	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Sport (728)	✓	✓	✓	✓	Ten	
14	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Spa (811)	✓	✓	✓	✓	Ten	
15	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Spa (821)	✓	✓	✓	✓	Ten	
16	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Lobby (818)	✓	✓	✓	✓	Ten	
17	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Lobby (828)	✓	✓	✓	✓	Ten	
18	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Sport (918)	✓	✓	✓	✓	Ten	
19	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Sport (928)	✓	✓	✓	✓	Ten	
20	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Lobby (928)	✓	✓	✓	✓	Ten	
21	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Lobby (928)	✓	✓	✓	✓	Ten	
22	ครัวเมน	✓	✓	✓	✓	Ten	

หมายเหตุ : / = ปกติ X = แก้ไข

Hotel Manager

Maintenance Manger

.....

.....

ลำดับ	ที่ติดตั้ง	ประเภท	จำนวน	สภาพ	หัวจ่าย	สายดับเพลิง	ผู้เช็ค	หมายเหตุ
1	ตู้ Fire Hose Reel Canteen	CO2	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
2	ตู้ Fire Hose Reel Office MD	CO2	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
3	ตู้ Fire Hose Reel Lobby	CO2	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
4	ตู้ Fire Hose Reel Office HR	CO2	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
5	ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 1	CO2	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
6	ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 2	CO2	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
7	ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 1	CO2	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
8	ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 2	CO2	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
9	Spa ชั้น 2	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
10	หน้าห้องเก็บอุปกรณ์คอนกรีต La more	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
11	ครัวเลอซี	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
12	ครัวเมนชั้น 1 Bakery	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
13	ตู้ Fire Hose Reel ครัวเมน	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
14	ตู้ Fire Hose Reel La more (ห้องสปาไทย)	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
15	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 6 ชั้น 1 ฟังสปา (618)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
16	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 6 ชั้น 2 ฟังสปา (628)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
17	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 6 ชั้น 1 ฟังลามอร์(611)	CO2	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
18	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 6 ชั้น 2 ฟังลามอร์(621)	CO2	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
19	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 7 ชั้น 1 ฟังลามอร์(711)	CO2	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
20	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 7 ชั้น 2 ฟังลามอร์(721)	CO2	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
21	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 7 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต(718)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
22	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 7 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต(728)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
23	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 8 ชั้น 1 ฟังลือบปี (818)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
24	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 8 ชั้น 2 ฟังลือบปี (828)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
25	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 8 ชั้น 1 ฟังสปา (811)	CO2	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
26	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 8 ชั้น 2 ฟังสปา (821)	CO2	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
27	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 9 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต(911)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
28	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 9 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต(921)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
29	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 9 ชั้น 1 ฟังลือบปี (918)	CO2	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
30	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 9 ชั้น 2 ฟังลือบปี (928)	CO2	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
31	Villa 101	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
32	Villa 201	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
33	Villa 204	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
34	Villa 206	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
35	Pool Villa 303/304	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
36	Pool Villa 307/308	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
37	Villa 401	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
38	Villa 406	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
39	Villa 409	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
40	Villa 508	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
41	Villa 510	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
42	Villa 512	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
43	ตู้ Fire Hose Reel แพลนดิโซน 4	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
44	ตู้ Fire Hose Reel แพลนดิโซน 5	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
45	ห้อง Generator	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
46	ห้อง Fire Pump	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
47	Office แม่บ้าน	CO2	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
48	ลอลลี	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	ชาญนพ	
หมายเหตุ /= ปกติ X=แก้ไข O=ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง และหัวจ่าย								

Hotel Manager

Maintenance manager

ลำดับ	ที่ตั้ง	ลักษณะสภาพการใช้งาน	ชื่อผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	Lobby	✓	ชาญน	
2	Kids Club	✓	ชาญน	
3	Sport	✓	ชาญน	
4	Spa ชั้นล่าง	✓	ชาญน	
5	Sport ชั้นบน	✓	ชาญน	
6	หน้าตึก Spa	✓	ชาญน	
7	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Spa (618)	✓	ชาญน	
8	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Spa (628)	✓	ชาญน	
9	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Lamore (611)	✓	ชาญน	
10	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Lamore (621)	✓	ชาญน	
11	หลังตึก 6	✓	ชาญน	
12	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Lamore (711)	✓	ชาญน	
13	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Lamore (721)	✓	ชาญน	
14	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Sport (718)	✓	ชาญน	
15	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Sport (728)	✓	ชาญน	
16	หลังตึก 7	✓	ชาญน	
17	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Spa (811)	✓	ชาญน	
18	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Spa (821)	✓	ชาญน	
19	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Lobby (818)	✓	ชาญน	
20	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Lobby (828)	✓	ชาญน	
21	หลังตึก 8	✓	ชาญน	
22	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Sport (918)	✓	ชาญน	
23	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Sport (928)	✓	ชาญน	
24	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Lobby (928)	✓	ชาญน	
25	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Lobby (928)	✓	ชาญน	
26	หลังตึก 9	✓	ชาญน	
27	ห้อง 413	✓	ชาญน	
28	แฟลนดิโซน 4	✓	ชาญน	
29	แฟลนดิโซน 5	✓	ชาญน	
30	ห้องอาหาร Lamore ซบ	✓	ชาญน	
31	ครัวเมน	✓	ชาญน	
32	ครัวเมน Bakery	✓	ชาญน	
33	สระว่ายน้ำด้านซ้าย	✓	ชาญน	
34	สระว่ายน้ำด้านขวา	✓	ชาญน	
35	ข้างกำแพงโซน 4	✓	ชาญน	
36	ข้างกำแพงโซน 5	✓	ชาญน	
37	หลังตึก Mutiara Hall	✓	ชาญน	
38	Canteen Staff	✓	ชาญน	

หมายเหตุ : / = ปกติ X = แก้ไข

Hotel Manager

Maintenance Manger

.....

.....

ลำดับ	ที่ตั้ง	เช็คระบบ	ปิด/เปิด	แสงสว่าง	ลักษณะ ภายนอก	ชื่อผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		ไฟฉุกเฉิน		ของหลอดไฟ			
1	Lobby	✓	✓	✓	✓	ชาอุม	
2	Kids Club	✓	✓	✓	✓	ชาอุม	
3	Sport	✓	✓	✓	✓	ชาอุม	
4	Spa ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	ชาอุม	
5	Sport ชั้นบน	✓	✓	✓	✓	ชาอุม	
6	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Spa (618)	✓	✓	✓	✓	ชาอุม	
7	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Spa (628)	✓	✓	✓	✓	ชาอุม	
8	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Lamore (611)	✓	✓	✓	✓	ชาอุม	
9	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Lamore (621)	✓	✓	✓	✓	ชาอุม	
10	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Lamore (711)	✓	✓	✓	✓	ชาอุม	
11	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Lamore (721)	✓	✓	✓	✓	ชาอุม	
12	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Sport (718)	✓	✓	✓	✓	ชาอุม	
13	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Sport (728)	✓	✓	✓	✓	ชาอุม	
14	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Spa (811)	✓	✓	✓	✓	ชาอุม	
15	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Spa (821)	✓	✓	✓	✓	ชาอุม	
16	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Lobby (818)	✓	✓	✓	✓	ชาอุม	
17	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Lobby (828)	✓	✓	✓	✓	ชาอุม	
18	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Sport (918)	✓	✓	✓	✓	ชาอุม	
19	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Sport (928)	✓	✓	✓	✓	ชาอุม	
20	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Lobby (928)	✓	✓	✓	✓	ชาอุม	
21	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Lobby (928)	✓	✓	✓	✓	ชาอุม	
22	ครัวเมน	✓	✓	✓	✓	ชาอุม	

หมายเหตุ : / = ปกติ X = แก้ไข

Hotel Manager

Maintenance Manger

.....

.....

ลำดับ	ที่ติดตั้ง	ประเภท	จำนวน	สภาพ	หัวจ่าย	สายดับเพลิง	ผู้เช็ค	หมายเหตุ
1	ตู้ Fire Hose Reel Canteen	CO2	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
2	ตู้ Fire Hose Reel Office MD	CO2	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
3	ตู้ Fire Hose Reel Lobby	CO2	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
4	ตู้ Fire Hose Reel Office HR	CO2	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
5	ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 1	CO2	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
6	ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 2	CO2	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
7	ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 1	CO2	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
8	ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 2	CO2	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
9	Spa ชั้น 2	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
10	หน้าห้องเก็บอุปกรณ์คนสวนใต้ La more	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
11	ครัวเลขสี่	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
12	ครัวเมนชั้น 1 Bakery	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
13	ตู้ Fire Hose Reel ครัวเมน	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
14	ตู้ Fire Hose Reel La more (ห้องสปาไทย)	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
15	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 6 ชั้น 1 ฟังสปา (618)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
16	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 6 ชั้น 2 ฟังสปา (628)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
17	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 6 ชั้น 1 ฟังลามอร์(611)	CO2	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
18	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 6 ชั้น 2 ฟังลามอร์(621)	CO2	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
19	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 7 ชั้น 1 ฟังลามอร์(711)	CO2	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
20	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 7 ชั้น 2 ฟังลามอร์(721)	CO2	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
21	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 7 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต(718)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
22	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 7 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต(728)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
23	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 8 ชั้น 1 ฟังลิอบบี้ (818)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
24	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 8 ชั้น 2 ฟังลิอบบี้ (828)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
25	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 8 ชั้น 1 ฟังสปา (811)	CO2	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
26	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 8 ชั้น 2 ฟังสปา (821)	CO2	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
27	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 9 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต(911)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
28	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 9 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต(921)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
29	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 9 ชั้น 1 ฟังลิอบบี้ (918)	CO2	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
30	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 9 ชั้น 2 ฟังลิอบบี้ (928)	CO2	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
31	Villa 101	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
32	Villa 201	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
33	Villa 204	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
34	Villa 206	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
35	Pool Villa 303/304	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
36	Pool Villa 307/308	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
37	Villa 401	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
38	Villa 406	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
39	Villa 409	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
40	Villa 508	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
41	Villa 510	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
42	Villa 512	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
43	ตู้ Fire Hose Reel แพลนดิโซน 4	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
44	ตู้ Fire Hose Reel แพลนดิโซน 5	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
45	ห้อง Generator	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
46	ห้อง Fire Pump	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
47	Office แม่บ้าน	CO2	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
48	ลอสสี่	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	ฉัตรชัย	
หมายเหตุ /= ปกติ X=แก้ไข O=ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง และหัวจ่าย								

Hotel Manager

Maintenance manager

ลำดับ	ที่ตั้ง	ลักษณะสภาพการใช้งาน	ชื่อผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	Lobby	✓	คณิศร	
2	Kids Club	✓	คณิศร	
3	Sport	✓	คณิศร	
4	Spa ชั้นล่าง	✓	คณิศร	
5	Sport ชั้นบน	✓	คณิศร	
6	หน้าตึก Spa	✓	คณิศร	
7	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Spa (618)	✓	คณิศร	
8	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Spa (628)	✓	คณิศร	
9	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Lamore (611)	✓	คณิศร	
10	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Lamore (621)	✓	คณิศร	
11	หลังตึก 6	✓	คณิศร	
12	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Lamore (711)	✓	คณิศร	
13	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Lamore (721)	✓	คณิศร	
14	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Sport (718)	✓	คณิศร	
15	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Sport (728)	✓	คณิศร	
16	หลังตึก 7	✓	คณิศร	
17	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Spa (811)	✓	คณิศร	
18	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Spa (821)	✓	คณิศร	
19	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Lobby (818)	✓	คณิศร	
20	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Lobby (828)	✓	คณิศร	
21	หลังตึก 8	✓	คณิศร	
22	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Sport (918)	✓	คณิศร	
23	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Sport (928)	✓	คณิศร	
24	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Lobby (928)	✓	คณิศร	
25	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Lobby (928)	✓	คณิศร	
26	หลังตึก 9	✓	คณิศร	
27	ห้อง 413	✓	คณิศร	
28	แฟลนตีสโตน 4	✓	คณิศร	
29	แฟลนตีสโตน 5	✓	คณิศร	
30	ห้องอาหาร Lamore ซบ	✓	คณิศร	
31	ครัวเมน	✓	คณิศร	
32	ครัวเมน Bakery	✓	คณิศร	
33	สระว่ายน้ำด้านซ้าย	✓	คณิศร	
34	สระว่ายน้ำด้านขวา	✓	คณิศร	
35	ข้างกำแพงโซน 4	✓	คณิศร	
36	ข้างกำแพงโซน 5	✓	คณิศร	
37	หลังตึก Mutiara Hall	✓	คณิศร	
38	Canteen Staff	✓	คณิศร	

หมายเหตุ : / = ปกติ X = แก้ไข

Hotel Manager

Maintenance Manger

.....

.....

ลำดับ	ที่ตั้ง	ใช้ระบบ	ปิด/เปิด	แสงสว่าง	ลักษณะ	ชื่อผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		ไฟฉุกเฉิน		ของหลอดไฟ			
1	Lobby	✓	✓	✓	✓	ณัฐชัย	
2	Kids Club	✓	✓	✓	✓	ณัฐชัย	
3	Sport	✓	✓	✓	✓	ณัฐชัย	
4	Spa ชั้นล่าง	✓	✓	✓	✓	ณัฐชัย	
5	Sport ชั้นบน	✓	✓	✓	✓	ณัฐชัย	
6	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Spa (618)	✓	✓	✓	✓	ณัฐชัย	
7	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Spa (628)	✓	✓	✓	✓	ณัฐชัย	
8	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Lamore (611)	✓	✓	✓	✓	ณัฐชัย	
9	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Lamore (621)	✓	✓	✓	✓	ณัฐชัย	
10	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Lamore (711)	✓	✓	✓	✓	ณัฐชัย	
11	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Lamore (721)	✓	✓	✓	✓	ณัฐชัย	
12	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Sport (718)	✓	✓	✓	✓	ณัฐชัย	
13	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Sport (728)	✓	✓	✓	✓	ณัฐชัย	
14	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Spa (811)	✓	✓	✓	✓	ณัฐชัย	
15	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Spa (821)	✓	✓	✓	✓	ณัฐชัย	
16	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Lobby (818)	✓	✓	✓	✓	ณัฐชัย	
17	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Lobby (828)	✓	✓	✓	✓	ณัฐชัย	
18	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Sport (918)	✓	✓	✓	✓	ณัฐชัย	
19	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Sport (928)	✓	✓	✓	✓	ณัฐชัย	
20	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Lobby (928)	✓	✓	✓	✓	ณัฐชัย	
21	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Lobby (928)	✓	✓	✓	✓	ณัฐชัย	
22	ครัวเรือน	✓	✓	✓	✓	ณัฐชัย	
หมายเหตุ : / = ปกติ X = แก้ไข							

Hotel Manager

Maintenance Manger

.....

.....

ลำดับ	ที่ตั้ง	ประเภท	จำนวน	สภาพ	หัวจ่าย	สายดับเพลิง	ผู้เช็ค	หมายเหตุ
1	ตู้ Fire Hose Reel Canteen	CO2	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
2	ตู้ Fire Hose Reel Office MD	CO2	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
3	ตู้ Fire Hose Reel Lobby	CO2	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
4	ตู้ Fire Hose Reel Office HR	CO2	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
5	ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 1	CO2	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
6	ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 2	CO2	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
7	ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 1	CO2	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
8	ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 2	CO2	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
9	Spa ชั้น 2	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
10	หน้าห้องเก็บอุปกรณ์คนสวนใต้ La more	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
11	ครัวเลขที่	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
12	ครัวเมนชั้น 1 Bakery	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
13	ตู้ Fire Hose Reel ครัวเมน	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
14	ตู้ Fire Hose Reel La more (ห้องชาไทย)	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
15	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 6 ชั้น 1 ฟังสปา (618)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
16	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 6 ชั้น 2 ฟังสปา (628)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
17	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 6 ชั้น 1 ฟังลามอร์(611)	CO2	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
18	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 6 ชั้น 2 ฟังลามอร์(621)	CO2	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
19	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 7 ชั้น 1 ฟังลามอร์(711)	CO2	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
20	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 7 ชั้น 2 ฟังลามอร์(721)	CO2	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
21	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 7 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต(718)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
22	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 7 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต(728)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
23	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 8 ชั้น 1 ฟังลือบบี (818)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
24	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 8 ชั้น 2 ฟังลือบบี (828)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
25	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 8 ชั้น 1 ฟังสปา (811)	CO2	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
26	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 8 ชั้น 2 ฟังสปา (821)	CO2	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
27	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 9 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต(911)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
28	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 9 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต(921)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
29	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 9 ชั้น 1 ฟังลือบบี (918)	CO2	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
30	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 9 ชั้น 2 ฟังลือบบี (928)	CO2	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
31	Villa 101	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
32	Villa 201	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
33	Villa 204	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
34	Villa 206	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
35	Pool Villa 303/304	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
36	Pool Villa 307/308	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
37	Villa 401	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
38	Villa 406	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
39	Villa 409	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
40	Villa 508	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
41	Villa 510	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
42	Villa 512	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
43	ตู้ Fire Hose Reel แพลนต์โซน 4	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
44	ตู้ Fire Hose Reel แพลนต์โซน 5	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
45	ห้อง Generator	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
46	ห้อง Fire Pump	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
47	Office แม่บ้าน	CO2	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
48	ลอลลี	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	Thaw Zin oo	
หมายเหตุ /= ปกติ X=แก้ไข O=ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง และหัวจ่าย								

Hotel Manager

Maintenance manager

ลำดับ	ที่ตั้ง	ลักษณะสภาพการใช้งาน	ชื่อผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	Lobby	✓	Thaw Zin oo	
2	Kids Club	✓	Thaw Zin oo	
3	Sport	✓	Thaw Zin oo	
4	Spa ชั้นล่าง	✓	Thaw Zin oo	
5	Sport ชั้นบน	✓	Thaw Zin oo	
6	หน้าตึก Spa	✓	Thaw Zin oo	
7	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Spa (618)	✓	Thaw Zin oo	
8	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Spa (628)	✓	Thaw Zin oo	
9	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Lamore (611)	✓	Thaw Zin oo	
10	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Lamore (621)	✓	Thaw Zin oo	
11	หลังตึก 6	✓	Thaw Zin oo	
12	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Lamore (711)	✓	Thaw Zin oo	
13	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Lamore (721)	✓	Thaw Zin oo	
14	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Sport (718)	✓	Thaw Zin oo	
15	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Sport (728)	✓	Thaw Zin oo	
16	หลังตึก 7	✓	Thaw Zin oo	
17	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Spa (811)	✓	Thaw Zin oo	
18	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Spa (821)	✓	Thaw Zin oo	
19	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Lobby (818)	✓	Thaw Zin oo	
20	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Lobby (828)	✓	Thaw Zin oo	
21	หลังตึก 8	✓	Thaw Zin oo	
22	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Sport (918)	✓	Thaw Zin oo	
23	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Sport (928)	✓	Thaw Zin oo	
24	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Lobby (928)	✓	Thaw Zin oo	
25	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Lobby (928)	✓	Thaw Zin oo	
26	หลังตึก 9	✓	Thaw Zin oo	
27	ห้อง 413	✓	Thaw Zin oo	
28	แฟลนดิโซน 4	✓	Thaw Zin oo	
29	แฟลนดิโซน 5	✓	Thaw Zin oo	
30	ห้องอาหาร Lamore ซบ	✓	Thaw Zin oo	
31	ครัวเมน	✓	Thaw Zin oo	
32	ครัวเมน Bakery	✓	Thaw Zin oo	
33	สระว่ายน้ำด้านซ้าย	✓	Thaw Zin oo	
34	สระว่ายน้ำด้านขวา	✓	Thaw Zin oo	
35	ข้างกำแพงโซน 4	✓	Thaw Zin oo	
36	ข้างกำแพงโซน 5	✓	Thaw Zin oo	
37	หลังตึก Mutiara Hall	✓	Thaw Zin oo	
38	Canteen Staff	✓	Thaw Zin oo	

หมายเหตุ : / = ปกติ X = แก้ไข

Hotel Manager

Maintenance Manger

.....

.....

ลำดับ	ที่ตั้ง	ใช้ระบบ	ปิด/เปิด	แสงสว่าง	ลักษณะ	ชื่อผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		ไฟฉุกเฉิน		ของหลอดไฟ			
1	Lobby	/	/	/	/	Thaw Zin oo	
2	Kids Club	/	/	/	/	Thaw Zin oo	
3	Sport	/	/	/	/	Thaw Zin oo	
4	Spa ชั้นล่าง	/	/	/	/	Thaw Zin oo	
5	Sport ชั้นบน	/	/	/	/	Thaw Zin oo	
6	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Spa (618)	/	/	/	/	Thaw Zin oo	
7	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Spa (628)	/	/	/	/	Thaw Zin oo	
8	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Lamore (611)	/	/	/	/	Thaw Zin oo	
9	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Lamore (621)	/	/	/	/	Thaw Zin oo	
10	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Lamore (711)	/	/	/	/	Thaw Zin oo	
11	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Lamore (721)	/	/	/	/	Thaw Zin oo	
12	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Sport (718)	/	/	/	/	Thaw Zin oo	
13	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Sport (728)	/	/	/	/	Thaw Zin oo	
14	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Spa (811)	/	/	/	/	Thaw Zin oo	
15	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Spa (821)	/	/	/	/	Thaw Zin oo	
16	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Lobby (818)	/	/	/	/	Thaw Zin oo	
17	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Lobby (828)	/	/	/	/	Thaw Zin oo	
18	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Sport (918)	/	/	/	/	Thaw Zin oo	
19	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Sport (928)	/	/	/	/	Thaw Zin oo	
20	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Lobby (928)	/	/	/	/	Thaw Zin oo	
21	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Lobby (928)	/	/	/	/	Thaw Zin oo	
22	ครัวเมน	/	/	/	/	Thaw Zin oo	
หมายเหตุ : / = ปกติ X = แก้ไข							

Hotel Manager

Maintenance Manger

.....

.....

ลำดับ	ที่ติดตั้ง	ประเภท	จำนวน	สภาพ	หัวจ่าย	สายดับเพลิง	ผู้เช็ค	หมายเหตุ
1	ตู้ Fire Hose Reel Canteen	CO2	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
2	ตู้ Fire Hose Reel Office MD	CO2	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
3	ตู้ Fire Hose Reel Lobby	CO2	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
4	ตู้ Fire Hose Reel Office HR	CO2	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
5	ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 1	CO2	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
6	ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 2	CO2	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
7	ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 1	CO2	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
8	ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 2	CO2	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
9	Spa ชั้น 2	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
10	หน้าห้องเก็บอุปกรณ์คอนกรีต La more	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
11	ครัวเลอซี	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
12	ครัวเมนชั้น 1 Bakery	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
13	ตู้ Fire Hose Reel ครัวเมน	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
14	ตู้ Fire Hose Reel La more (ห้องชาไทย)	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
15	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 1 ฟังสปา (618)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
16	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 2 ฟังสปา (628)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
17	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 1 ฟังลามอร์(611)	CO2	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
18	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 2 ฟังลามอร์(621)	CO2	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
19	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 1 ฟังลามอร์(711)	CO2	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
20	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 2 ฟังลามอร์(721)	CO2	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
21	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต(718)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
22	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต(728)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
23	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 1 ฟังลือบบี (818)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
24	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 2 ฟังลือบบี (828)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
25	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 1 ฟังสปา (811)	CO2	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
26	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 2 ฟังสปา (821)	CO2	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
27	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต(911)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
28	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต(921)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
29	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 1 ฟังลือบบี (918)	CO2	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
30	ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 2 ฟังลือบบี (928)	CO2	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
31	Villa 101	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
32	Villa 201	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
33	Villa 204	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
34	Villa 206	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
35	Pool Villa 303/304	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
36	Pool Villa 307/308	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
37	Villa 401	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
38	Villa 406	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
39	Villa 409	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
40	Villa 508	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
41	Villa 510	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
42	Villa 512	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
43	ตู้ Fire Hose Reel แพลนดิโซน 4	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
44	ตู้ Fire Hose Reel แพลนดิโซน 5	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
45	ห้อง Generator	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
46	ห้อง Fire Pump	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
47	Office แม่บ้าน	CO2	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
48	ลอสลี	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	อนจ+ท	
หมายเหตุ /= ปกติ X=แก้ไข O=ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง และหัวจ่าย								

Hotel Manager

Maintenance manager

ลำดับ	ที่ตั้ง	ลักษณะสภาพการใช้งาน	ชื่อผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	Lobby	✓	อนันต์	
2	Kids Club	✓	อนันต์	
3	Sport	✓	อนันต์	
4	Spa ชั้นล่าง	✓	อนันต์	
5	Sport ชั้นบน	✓	อนันต์	
6	หน้าตึก Spa	✓	อนันต์	
7	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Spa (618)	✓	อนันต์	
8	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Spa (628)	✓	อนันต์	
9	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Lamore (611)	✓	อนันต์	
10	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Lamore (621)	✓	อนันต์	
11	หลังตึก 6	✓	อนันต์	
12	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Lamore (711)	✓	อนันต์	
13	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Lamore (721)	✓	อนันต์	
14	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Sport (718)	✓	อนันต์	
15	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Sport (728)	✓	อนันต์	
16	หลังตึก 7	✓	อนันต์	
17	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Spa (811)	✓	อนันต์	
18	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Spa (821)	✓	อนันต์	
19	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Lobby (818)	✓	อนันต์	
20	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Lobby (828)	✓	อนันต์	
21	หลังตึก 8	✓	อนันต์	
22	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Sport (918)	✓	อนันต์	
23	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Sport (928)	✓	อนันต์	
24	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Lobby (928)	✓	อนันต์	
25	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Lobby (928)	✓	อนันต์	
26	หลังตึก 9	✓	อนันต์	
27	ห้อง 413	✓	อนันต์	
28	แพลนดิโซน 4	✓	อนันต์	
29	แพลนดิโซน 5	✓	อนันต์	
30	ห้องอาหาร Lamore ซบ	✓	อนันต์	
31	ครัวเมน	✓	อนันต์	
32	ครัวเมน Bakery	✓	อนันต์	
33	สระว่ายน้ำด้านซ้าย	✓	อนันต์	
34	สระว่ายน้ำด้านขวา	✓	อนันต์	
35	ข้างกำแพงโซน 4	✓	อนันต์	
36	ข้างกำแพงโซน 5	✓	อนันต์	
37	หลังตึก Mutiara Hall	✓	อนันต์	
38	Canteen Staff	✓	อนันต์	

หมายเหตุ : / = ปกติ X = แก้ไข

Hotel Manager

Maintenance Manger

ลำดับ	ที่ตั้ง	เช็คระบบ	ปิด/เปิด	แสงสว่าง	ลักษณะ ภายนอก	ชื่อผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		ไฟฉุกเฉิน		ของหลอดไฟ			
1	Lobby	/	/	/	/	อนวัตร	
2	Kids Club	/	/	/	/	อนวัตร	
3	Sport	/	/	/	/	อนวัตร	
4	Spa ชั้นล่าง	/	/	/	/	อนวัตร	
5	Sport ชั้นบน	/	/	/	/	อนวัตร	
6	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Spa (618)	/	/	/	/	อนวัตร	
7	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Spa (628)	/	/	/	/	อนวัตร	
8	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Lamore (611)	/	/	/	/	อนวัตร	
9	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Lamore (621)	/	/	/	/	อนวัตร	
10	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Lamore (711)	/	/	/	/	อนวัตร	
11	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Lamore (721)	/	/	/	/	อนวัตร	
12	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Sport (718)	/	/	/	/	อนวัตร	
13	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Sport (728)	/	/	/	/	อนวัตร	
14	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Spa (811)	/	/	/	/	อนวัตร	
15	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Spa (821)	/	/	/	/	อนวัตร	
16	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Lobby (818)	/	/	/	/	อนวัตร	
17	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Lobby (828)	/	/	/	/	อนวัตร	
18	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Sport (918)	/	/	/	/	อนวัตร	
19	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Sport (928)	/	/	/	/	อนวัตร	
20	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Lobby (928)	/	/	/	/	อนวัตร	
21	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Lobby (928)	/	/	/	/	อนวัตร	
22	ครัวเมน	/	/	/	/	อนวัตร	

หมายเหตุ : / = ปกติ X = แก้ไข

Hotel Manager

Maintenance Manger

.....

.....

ลำดับ	ที่ติดตั้ง	ประเภท	จำนวน	สภาพ	หัวจ่าย	สายดับเพลิง	ผู้เช็ค	หมายเหตุ
1	ตู้ Fire Hose Reel Canteen	CO2	1	✓	✓	✓	เอ	
2	ตู้ Fire Hose Reel Office MD	CO2	1	✓	✓	✓	เอ	
3	ตู้ Fire Hose Reel Lobby	CO2	1	✓	✓	✓	เอ	
4	ตู้ Fire Hose Reel Office HR	CO2	1	✓	✓	✓	เอ	
5	ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 1	CO2	1	✓	✓	✓	เอ	
6	ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 2	CO2	1	✓	✓	✓	เอ	
7	ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 1	CO2	1	✓	✓	✓	เอ	
8	ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 2	CO2	1	✓	✓	✓	เอ	
9	Spa ชั้น 2	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	เอ	
10	หน้าห้องเก็บอุปกรณ์คอนสวอร์ต La more	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	เอ	
11	ครัวเลขซี	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	เอ	
12	ครัวเมนชั้น 1 Bakery	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	เอ	
13	ตู้ Fire Hose Reel ครัวเมน	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	เอ	
14	ตู้ Fire Hose Reel La more (ห้องชาไทย)	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	เอ	
15	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 6 ชั้น 1 ฟังสปา (618)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	เอ	
16	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 6 ชั้น 2 ฟังสปา (628)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	เอ	
17	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 6 ชั้น 1 ฟังลามอร์(611)	CO2	1	✓	✓	✓	เอ	
18	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 6 ชั้น 2 ฟังลามอร์(621)	CO2	1	✓	✓	✓	เอ	
19	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 7 ชั้น 1 ฟังลามอร์(711)	CO2	1	✓	✓	✓	เอ	
20	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 7 ชั้น 2 ฟังลามอร์(721)	CO2	1	✓	✓	✓	เอ	
21	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 7 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต(718)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	เอ	
22	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 7 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต(728)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	เอ	
23	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 8 ชั้น 1 ฟังล็อบบี้ (818)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	เอ	
24	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 8 ชั้น 2 ฟังล็อบบี้ (828)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	เอ	
25	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 8 ชั้น 1 ฟังสปา (811)	CO2	1	✓	✓	✓	เอ	
26	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 8 ชั้น 2 ฟังสปา (821)	CO2	1	✓	✓	✓	เอ	
27	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 9 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต(911)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	เอ	
28	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 9 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต(921)	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	เอ	
29	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 9 ชั้น 1 ฟังล็อบบี้ (918)	CO2	1	✓	✓	✓	เอ	
30	ตู้ Fire Hose Reel ตึก 9 ชั้น 2 ฟังล็อบบี้ (928)	CO2	1	✓	✓	✓	เอ	
31	Villa 101	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	เอ	
32	Villa 201	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	เอ	
33	Villa 204	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	เอ	
34	Villa 206	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	เอ	
35	Pool Villa 303/304	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	เอ	
36	Pool Villa 307/308	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	เอ	
37	Villa 401	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	เอ	
38	Villa 406	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	เอ	
39	Villa 409	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	เอ	
40	Villa 508	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	เอ	
41	Villa 510	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	เอ	
42	Villa 512	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	เอ	
43	ตู้ Fire Hose Reel แพลนดิโซน 4	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	เอ	
44	ตู้ Fire Hose Reel แพลนดิโซน 5	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	เอ	
45	ห้อง Generator	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	เอ	
46	ห้อง Fire Pump	เคมีแห้ง	1	✓	✓	✓	เอ	
47	Office แม่บ้าน	CO2	1	✓	✓	✓	เอ	
48	ลอลลี	น้ำยาเหลวระเหย	1	✓	✓	✓	เอ	
หมายเหตุ /= ปกติ X=แก้ไข O=ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง และหัวจ่าย								

Hotel Manager

Maintenance manager

ลำดับ	ที่ติดตั้ง	ลักษณะสภาพการใช้งาน	ชื่อผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	Lobby	✓	เอ	
2	Kids Club	✓	เอ	
3	Sport	✓	เอ	
4	Spa ชั้นล่าง	✓	เอ	
5	Sport ชั้นบน	✓	เอ	
6	หน้าตึก Spa	✓	เอ	
7	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Spa (618)	✓	เอ	
8	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Spa (628)	✓	เอ	
9	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Lamore (611)	✓	เอ	
10	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Lamore (621)	✓	เอ	
11	หลังตึก 6	✓	เอ	
12	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Lamore (711)	✓	เอ	
13	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Lamore (721)	✓	เอ	
14	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Sport (718)	✓	เอ	
15	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Sport (728)	✓	เอ	
16	หลังตึก 7	✓	เอ	
17	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Spa (811)	✓	เอ	
18	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Spa (821)	✓	เอ	
19	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Lobby (818)	✓	เอ	
20	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Lobby (828)	✓	เอ	
21	หลังตึก 8	✓	เอ	
22	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Sport (918)	✓	เอ	
23	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Sport (928)	✓	เอ	
24	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Lobby (928)	✓	เอ	
25	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Lobby (928)	✓	เอ	
26	หลังตึก 9	✓	เอ	
27	ห้อง 413	✓	เอ	
28	แฟลนดีโซน 4	✓	เอ	
29	แฟลนดีโซน 5	✓	เอ	
30	ห้องอาหาร Lamore ซบ	✓	เอ	
31	ครัวเมน	✓	เอ	
32	ครัวเมน Bakery	✓	เอ	
33	สระว่ายน้ำด้านซ้าย	✓	เอ	
34	สระว่ายน้ำด้านขวา	✓	เอ	
35	ข้างกำแพงโซน 4	✓	เอ	
36	ข้างกำแพงโซน 5	✓	เอ	
37	หลังตึก Mutiara Hall	✓	เอ	
38	Canteen Staff	✓	เอ	

หมายเหตุ : / = ปกติ X = แก้ไข

Hotel Manager

Maintenance Manger

.....

.....

ปี ๒๕๖๓

ลำดับ	ที่ติดตั้ง	ใช้ระบบ	ปิด/เปิด	แสงสว่าง	ลักษณะ	ชื่อผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		ไฟฉุกเฉิน		ของหลอดไฟ			
1	Lobby	/	/	/	/	เอ	
2	Kids Club	/	/	/	/	เอ	
3	Sport	/	/	/	/	เอ	
4	Spa ชั้นล่าง	/	/	/	/	เอ	
5	Sport ชั้นบน	/	/	/	/	เอ	
6	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Spa (618)	/	/	/	/	เอ	
7	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Spa (628)	/	/	/	/	เอ	
8	ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Lamore (611)	/	/	/	/	เอ	
9	ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Lamore (621)	/	/	/	/	เอ	
10	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Lamore (711)	/	/	/	/	เอ	
11	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Lamore (721)	/	/	/	/	เอ	
12	ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Sport (718)	/	/	/	/	เอ	
13	ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Sport (728)	/	/	/	/	เอ	
14	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Spa (811)	/	/	/	/	เอ	
15	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Spa (821)	/	/	/	/	เอ	
16	ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Lobby (818)	/	/	/	/	เอ	
17	ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Lobby (828)	/	/	/	/	เอ	
18	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Sport (918)	/	/	/	/	เอ	
19	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Sport (928)	/	/	/	/	เอ	
20	ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Lobby (928)	/	/	/	/	เอ	
21	ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Lobby (928)	/	/	/	/	เอ	
22	ครัวเมน	/	/	/	/	เอ	
หมายเหตุ : / = ปกติ X = แก้ไข							

Hotel Manager

Maintenance Manger

.....

.....