

ภาคผนวกที่ 15

เอกสารตรวจสอบเช็คสายดับเพลิง และตรวจเช็ค FIRE HOSE REEL

สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

อาคารชุด โมดิช รัชดา 32

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕ ๖๘

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค																	หมายเหตุ
			ชั้น1 ดู่ที่ 1		ชั้น1 ดู่ที่ 2		ชั้น2 ดู่ที่ 1		ชั้น2 ดู่ที่ 2		ชั้น3 ดู่ที่ 1		ชั้น3 ดู่ที่ 2		ชั้น4 ดู่ที่ 1		ชั้น4 ดู่ที่ 2		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

จุดติดตั้ง จุดที่1 บริเวณทางเข้าหน้าลิฟต์โดยสาร

จุดที่2 บริเวณบันไดหนีไฟหลังอาคาร

ตรวจเช็คโดย :

[Redacted Signature]

หัวหน้าช่างอาคาร

ตรวจสอบโดย :

[Redacted Signature]

ผู้จัดการอาคาร

วันที่: 31 / 01 / 68

วันที่: 31 / 1 / 68



ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง



สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

อาคารชุด โมดิซ รัชดา 32

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค																	หมายเหตุ
			ชั้น1 ดู่ที่ 1	ชั้น1 ดู่ที่ 2	ชั้น2 ดู่ที่ 1	ชั้น2 ดู่ที่ 2	ชั้น3 ดู่ที่ 1	ชั้น3 ดู่ที่ 2	ชั้น4 ดู่ที่ 1	ชั้น4 ดู่ที่ 2	ชั้น4 ดู่ที่ 1	ชั้น4 ดู่ที่ 2	ชั้น4 ดู่ที่ 1	ชั้น4 ดู่ที่ 2	ชั้น4 ดู่ที่ 1	ชั้น4 ดู่ที่ 2	ชั้น4 ดู่ที่ 1	ชั้น4 ดู่ที่ 2	
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		4.2 สายยัดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

จัดตั้ง จุดที่1 บริเวณทางเข้าหน้าลิฟต์โดยสาร

จุดที่2 บริเวณบันไดหนีไฟหลังอาคาร

ตรวจเช็คโดย :

หัวหน้าช่างอาคาร

ตรวจสอบโดย :

ผู้จัดการอาคาร

วันที่: 28 / 02 / 68

วันที่: 28 / 2 / 68

สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

อาคารชุด โมดิซ รัชดา 32

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค																	หมายเหตุ
			ชั้น1 ตู้ที่ 1		ชั้น1 ตู้ที่ 2		ชั้น2 ตู้ที่ 1		ชั้น2 ตู้ที่ 2		ชั้น3 ตู้ที่ 1		ชั้น3 ตู้ที่ 2		ชั้น4 ตู้ที่ 1		ชั้น4 ตู้ที่ 2		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/		/		/		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/		/		/		/		/		/		/		/		
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/		/		/		/		/		/		/		/		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	/		/		/		/		/		/		/		/		

จุดติดตั้ง จุดที่1 บริเวณทางเข้าหน้าลิฟต์โดยสาร

จุดที่2 บริเวณบันไดหนีไฟหลังอาคาร

ตรวจเช็คโดย :

[Redacted Signature]

หัวหน้าช่างอาคาร

ตรวจสอบโดย :

[Redacted Signature]

ผู้จัดการอาคาร

วันที่: 31 / 03 / 68

วันที่: 31 / 3 / 68

สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

อาคารชุด โมดิซ รัชดา 32

ประจำเดือน ๖ ธันวาคม ๖๕ ๖๘

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค																	หมายเหตุ
			ชั้น1 ตู้ที่ 1		ชั้น1 ตู้ที่ 2		ชั้น2 ตู้ที่ 1		ชั้น2 ตู้ที่ 2		ชั้น3 ตู้ที่ 1		ชั้น3 ตู้ที่ 2		ชั้น4 ตู้ที่ 1		ชั้น4 ตู้ที่ 2		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/		/		/		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/		/		/		/		/		/		/		/		
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/		/		/		/		/		/		/		/		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		4.2 สายยืดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	/		/		/		/		/		/		/		/		

จุดติดตั้ง จุดที่1 บริเวณทางเข้าหน้าลิฟต์โดยสาร

จุดที่2 บริเวณบันไดหนีไฟหลังอาคาร

ตรวจเช็คโดย :

หัวหน้าช่างอาคาร

ตรวจสอบโดย :

ผู้จัดการอาคาร

วันที่: 30 / 04 / 68

วันที่: 30 / 4 / 68



ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง



สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

อาคารชุด โมดิช รัชดา 32

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค																	หมายเหตุ
			ชั้น1 ตู้ที่ 1		ชั้น1 ตู้ที่ 2		ชั้น2 ตู้ที่ 1		ชั้น2 ตู้ที่ 2		ชั้น3 ตู้ที่ 1		ชั้น3 ตู้ที่ 2		ชั้น4 ตู้ที่ 1		ชั้น4 ตู้ที่ 2		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

จุดติดตั้ง จุดที่1 บริเวณทางเข้าหน้าลิฟต์โดยสาร

จุดที่2 บริเวณบันไดหนีไฟหลังอาคาร

ตรวจเช็คโดย :

หัวหน้าช่างอาคาร

ตรวจสอบโดย :

ผู้จัดการอาคาร

วันที่: 31 / 05 / 68

วันที่: 31 / 05 / 68



ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง



สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

อาคารชุด โมดิช รัชดา 32

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค																	หมายเหตุ
			ชั้น1 ดุ้ที่ 1		ชั้น1 ดุ้ที่ 2		ชั้น2 ดุ้ที่ 1		ชั้น2 ดุ้ที่ 2		ชั้น3 ดุ้ที่ 1		ชั้น3 ดุ้ที่ 2		ชั้น4 ดุ้ที่ 1		ชั้น4 ดุ้ที่ 2		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

จุดติดตั้ง จุดที่1 บริเวณทางเข้าหน้าลิฟต์โดยสาร

จุดที่2 บริเวณบันไดหนีไฟหลังอาคาร

ตรวจเช็คโดย : [REDACTED] หัวหน้าช่างอาคาร

ตรวจสอบโดย : [REDACTED] ผู้จัดการอาคาร

วันที่: 30 / 06 / 68

วันที่: 30 / 06 / 68



ตารางตรวจเช็ค FIRE HOSE REEL



สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

อาคารชุด โมดิช รัชดา32

ประจำเดือน สิงหาคม 2568

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค																	หมายเหตุ
			ชั้น5 ตู้ที่1		ชั้น5 ตู้ที่2		ชั้น6 ตู้ที่1		ชั้น6 ตู้ที่2		ชั้น7 ตู้ที่1		ชั้น7 ตู้ที่2		ชั้น8 ตู้ที่1		ชั้น8 ตู้ที่2		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
5	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/		/		/		
6	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/		/		/		/		/		/		/		/		
7	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/		/		/		/		/		/		/		/		
8	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		4.2 สายยัดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	/		/		/		/		/		/		/		/		

จุดติดตั้ง

จุดที่ 1 บริเวณทางเข้าหน้าลิฟต์โดยสาร

จุดที่ 2 บริเวณบันไดหนีไฟหลังอาคาร

ตรวจเช็คโดย : [Redacted] หัวหน้าช่างอาคาร

ตรวจสอบโดย : [Redacted] ผู้จัดการอาคาร

วันที่: 31 / 01 / 68

วันที่: 31 / 1 / 68



ตารางตรวจเช็ค FIRE HOSE REEL



สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

อาคารชุด โมดิช รัชดา32

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค																	หมายเหตุ
			ชั้น5 ตู้ที่1		ชั้น5 ตู้ที่2		ชั้น6 ตู้ที่1		ชั้น6 ตู้ที่2		ชั้น7 ตู้ที่1		ชั้น7 ตู้ที่2		ชั้น8 ตู้ที่1		ชั้น8 ตู้ที่2		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
5	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/		/		/		
6	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/		/		/		/		/		/		/		/		
7	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/		/		/		/		/		/		/		/		
8	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		4.2 สายยัดอยู่ในราวแขวน อย่างมั่นคง	/		/		/		/		/		/		/		/		

จุดติดตั้ง

จุดที่ 1 บริเวณทางเข้าหน้าลิฟต์โดยสาร

จุดที่ 2 บริเวณบันไดหนีไฟหลังอาคาร

ตรวจเช็คโดย : [Redacted] หัวหน้าช่างอาคาร

ตรวจสอบโดย : [Redacted] ผู้จัดการอาคาร

วันที่: 28 / 02 / 68

วันที่: 28 / 2 / 68



ตารางตรวจเช็ค FIRE HOSE REEL



สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

อาคารชุด โมดิช รัชดา32

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค																	หมายเหตุ
			ชั้น5 ตู้ที่1		ชั้น5 ตู้ที่2		ชั้น6 ตู้ที่1		ชั้น6 ตู้ที่2		ชั้น7 ตู้ที่1		ชั้น7 ตู้ที่2		ชั้น8 ตู้ที่1		ชั้น8 ตู้ที่2		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
5	ระบบท่อเมนส่งจ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/		/		/		
6	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/		/		/		/		/		/		/		/		
7	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/		/		/		/		/		/		/		/		
8	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		4.2 สายยัดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	/		/		/		/		/		/		/		/		

จุดติดตั้ง

จุดที่ 1 บริเวณทางเข้าหน้าลิฟต์โดยสาร

จุดที่ 2 บริเวณบันไดหนีไฟหลังอาคาร

ตรวจเช็คโดย : [Signature] หัวหน้าช่างอาคาร

ตรวจสอบโดย : [Signature] ผู้จัดการอาคาร

วันที่: 31 / 03 / ๖8

วันที่: 31 / 3 / ๖8



ตารางตรวจเช็ค FIRE HOSE REEL



สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

อาคารชุด โมดิซ รัชดา32

ประจำเดือน ๖ เมษายน ๖๕๖๘

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค																	หมายเหตุ
			ชั้น5 ตู้ที่1		ชั้น5 ตู้ที่2		ชั้น6 ตู้ที่1		ชั้น6 ตู้ที่2		ชั้น7 ตู้ที่1		ชั้น7 ตู้ที่2		ชั้น8 ตู้ที่1		ชั้น8 ตู้ที่2		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
5	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/		/		/		
6	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/		/		/		/		/		/		/		/		
7	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/		/		/		/		/		/		/		/		
8	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	/		/		/		/		/		/		/		/		

จุดติดตั้ง

จุดที่ 1 บริเวณทางเข้าหน้าลิฟต์โดยสาร

จุดที่ 2 บริเวณบันไดหนีไฟหลังอาคาร

ตรวจเช็คโดย : [redacted] หัวหน้าช่างอาคาร

ตรวจสอบโดย : [redacted] ผู้จัดการอาคาร

วันที่: 30 / 04 / ๖๕๖๘

วันที่: 30 / 4 / ๖8



ตารางตรวจเช็ค FIRE HOSE REEL



สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

อาคารชุด โมดิซ รัชดา32

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒5๖8

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค																	หมายเหตุ
			ชั้น5 ตู้ที่1		ชั้น5 ตู้ที่2		ชั้น6 ตู้ที่1		ชั้น6 ตู้ที่2		ชั้น7 ตู้ที่1		ชั้น7 ตู้ที่2		ชั้น8 ตู้ที่1		ชั้น8 ตู้ที่2		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
5	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆมั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

จุดติดตั้ง

จุดที่ 1 บริเวณทางเข้าหน้าลิฟต์โดยสาร

จุดที่ 2 บริเวณบันไดหนีไฟหลังอาคาร

ตรวจเช็คโดย : [redacted] หัวหน้าช่างอาคาร

ตรวจสอบโดย : [redacted] ผู้จัดการอาคาร

วันที่: 31 / 05 / 68

วันที่: 31 / 05 / 68



ตารางตรวจเช็ค FIRE HOSE REEL



สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

อาคารชุด โมดิซ รัชดา32

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค																	หมายเหตุ
			ชั้น5 ตู้ที่1		ชั้น5 ตู้ที่2		ชั้น6 ตู้ที่1		ชั้น6 ตู้ที่2		ชั้น7 ตู้ที่1		ชั้น7 ตู้ที่2		ชั้น8 ตู้ที่1		ชั้น8 ตู้ที่2		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
5	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		4.2 สายขีดย้อนบนราวแขวน อย่างมั่นคง	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

จุดติดตั้ง

จุดที่ 1 บริเวณทางเข้าหน้าลิฟต์โดยสาร

จุดที่ 2 บริเวณบันไดหนีไฟหลังอาคาร

ตรวจเช็คโดย : [REDACTED] หัวหน้าช่างอาคาร

ตรวจสอบโดย : _____ ผู้จัดการอาคาร

วันที่: 30 / 06 / 68

วันที่: ____ / ____ / ____