

เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

[illegible][illegible]

ใบตรวจสอบเบื้องต้นเชิงลึก MDB B สถานที่ ชลบุรีท่าช้าง ชั้น 1 อาคาร B												พบพรินท์ ATMOZ LADIPRAO 71 ปี 2566											
วัน/ที่	ส.ร.		ก.ร.		อ.ร.		น.ร.		ว.ร.		อ.ร.		น.ร.		อ.ร.		น.ร.		อ.ร.		น.ร.		
	ส่งตรวจ	รับ	ส่งตรวจ	รับ	ส่งตรวจ	รับ	ส่งตรวจ	รับ	ส่งตรวจ	รับ	ส่งตรวจ	รับ	ส่งตรวจ	รับ	ส่งตรวจ	รับ	ส่งตรวจ	รับ	ส่งตรวจ	รับ	ส่งตรวจ	รับ	
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							

3, 1, 68


3, 1, 68

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานจากระบบบันทึกเสียง
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

[illegible]

ส่งผลกับสถิติและข้อมูลแสงผลการทำงานของบริษัทน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการผลิตที่มีสถิติและข้อมูลอื่นๆ ในแต่ละวัน

การที่ระบบบ้านพักอาศัยที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไฟที่แบบแปลน
ตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วบริเวณภายในอาคารมีข้อดีที่ตรงจุด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและ
ข้อมูลรายเดือน

ขอเรียนขอว่า การให้เกียรติมีและรับชมผลงานการงานนั้นเป็นสิ่งที่ผู้จัดทำต้องการ

ถ้าจะหาในข้อนี้ เราต้องหาค่าของ $\frac{d}{dx} \ln(x^2 + 1)$ ก่อน

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

[REDACTED] *Journal of Management* 30(1) 10-20
 © 2004 Sage Publications

[illegible]

1

[illegible]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ไม่ 2568

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : แอ่ทไมซ์ ลาดพร้าว71
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 404 หมู่ที่ : ซอย : ลาดพร้าว71 ถนนลาดพร้าว
 ถนน : แขวง/ตำบล : ลาดพร้าว เขต/ตำบล : เขตลาดพร้าว
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : โทรสาร :
 มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
 ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 740
 สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 0994002521186 ออกให้โดย : หมดยา : วว/คค/ปปป
 ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568
 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ _____ บครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดยา _____
 ออกให้โดย _____
 ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดยา _____
 ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 100.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโม่ง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
 (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ ระบบเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลบตะกอน ☐ อื่นๆ ส่วนแยกจากตะกอน
☐ อื่นๆ
☐ อื่นๆ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : แอ่ทไมซ์ ลาดพร้าว71
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 404 หมู่ที่ : ซอย : ลาดพร้าว71 ถนนลาดพร้าว
 ถนน : แขวง/ตำบล : ลาดพร้าว เขต/ตำบล : เขตลาดพร้าว
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : โทรสาร :
 มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
 ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 740
 สังกัด : เอกชน
 อนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 0994002521186 ออกให้โดย : หมดยา : วว/คค/ปปป
 ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
 เมที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ _____ บครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดยา _____
 ออกให้โดย _____
 ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดยา _____
 ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 100.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโม่ง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
 (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ ระบบเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลบตะกอน ☐ อื่นๆ ส่วนแยกจากตะกอน
☐ อื่นๆ
☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สาธารณะ
 (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดุดตะกอนออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 669.000 หน่วย
 (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,719.000 ลบ.ม.
 (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,947.000 ลบ.ม.
 (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
 (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
 1. 0.000 กิโลกรัม
 (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
 เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
 ระบบเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
 เครื่องสูบลบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
 อื่นๆ ส่วนแยกจากตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
 (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้ง
 ให้บริการบำบัดน้ำเสียอยู่ใต้บังคับกับสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน
 ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน
 โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
 หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สาธารณะ
 (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดุดตะกอนออก

สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 681.000 หน่วย
 (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,548.000 ลบ.ม.
 (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,888.000 ลบ.ม.
 (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
 (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
 1. 0.000 กิโลกรัม
 (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
 เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
 ระบบเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
 เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
 เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
 เครื่องสูบลบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
 อื่นๆ ส่วนแยกจากตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
 (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้ง
 ให้บริการบำบัดน้ำเสียอยู่ใต้บังคับกับสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน
 ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน
 โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
 หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หน่วยงาน		แอดมิน		ลาคท้าว 71		B		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ 25/6/68		รหัสอุปกรณ์	
รายการ		ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจาก/กฏญ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ			
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
FHC ST1 1-1		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST2 1-2		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST1 2-1		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST2 2-2		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST1 3-1		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST2 3-2		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST1 4-1		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST2 4-2		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST1 5-1		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST2 5-2		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST1 6-1		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST2 6-2		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST1 7-1		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST2 7-2		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST1 8-1		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST2 8-2		/		/		/		/		/		/		/		/			

หมายเหตุ

ลงชื่อ [ลายเซ็น] วันที่ [25/6/68] ผู้จัดการอาคาร [ลายเซ็น]

งานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-Q71 Rev 00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน		แอดมิน		ลาคท้าว 71		C		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ 25/6/68		รหัสอุปกรณ์ FHC	
รายการ		ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจาก/กฏญ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ			
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
FHC ST1 1-1		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST2 1-2		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST3 1-3		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST1 2-1		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST2 2-2		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST3 2-3		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST1 3-1		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST2 3-2		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST3 3-3		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST1 4-1		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST2 4-2		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST3 4-3		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST1 5-1		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST2 5-2		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST3 5-3		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST1 6-1		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST2 6-2		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST3 6-3		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST1 7-1		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST2 7-2		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST3 7-3		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST1 8-1		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST2 8-2		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST3 8-3		/		/		/		/		/		/		/		/			

หมายเหตุ

ลงชื่อ [ลายเซ็น] วันที่ [25/6/68] ผู้จัดการอาคาร [ลายเซ็น]

งานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-Q71 Rev 00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน		แอดมิน		ลาคท้าว 71		D		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ 24/6/68		รหัสอุปกรณ์	
รายการ		ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจาก/กฏญ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ			
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
FHC ST1 1-1		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST2 1-2		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST1 2-1		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST2 2-2		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST1 3-1		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST2 3-2		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST1 4-1		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST2 4-2		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST1 5-1		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST2 5-2		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST1 6-1		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST2 6-2		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST1 7-1		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST2 7-2		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST1 8-1		/		/		/		/		/		/		/		/			
FHC ST2 8-2		/		/		/		/		/		/		/		/			

หมายเหตุ

ลงชื่อ [ลายเซ็น] วันที่ [24/6/68] ผู้จัดการอาคาร [ลายเซ็น]

งานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-Q71 Rev 00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน		แอดมิน		ลาคท้าว 71		A		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)								วันที่ตรวจสอบ 26/6/68		รหัสอุปกรณ์ FE	
รายการ		ไฟฟ้าแจ้งเบรคเคอร์		สภาพเบรคเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง		หมายเหตุ									
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข										
1	EXT-1-1	/		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1									
2	EXT-1-2	/		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2									
3	EXT-2-1	/		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1									
4	EXT-2-2	/		/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง									
5	EXT-2-3	/		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2									
6	EXT-3-1	/		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1									
7	EXT-3-2	/		/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง									
8	EXT-3-3	/		/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง									
9	EXT-3-4	/		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2									
10	EXT-4-1	/		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1									
11	EXT-4-2	/		/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง									
12	EXT-4-3	/		/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง									
13	EXT-4-4	/		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2									
14	EXT-5-1	/		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1									
15	EXT-5-2	/		/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง									
16	EXT-5-3	/		/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง									
17	EXT-5-4	/		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2									
18	EXT-6-1	/		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1									
19	EXT-6-2	/		/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง									
20	EXT-6-3	/		/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง									
21	EXT-6-4	/		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2									
22	EXT-7-1	/		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1									
23	EXT-7-2	/		/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง									
24	EXT-7-3	/		/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง									
25	EXT-7-4	/		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2									
26	EXT-8-1	/		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST1									
27	EXT-8-2	/		/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง									
28	EXT-8-3	/		/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง									
29	EXT-8-4	/		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2									

หมายเหตุ

ลงชื่อ [ลายเซ็น] วันที่ [26/6/68] ผู้จัดการอาคาร [ลายเซ็น]

งานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-Q72 Rev 00/ 15 Aug 2020

វិហារបាបតែង ប្រើប្រាស់ ឆ្នាំ ១៩៩៩ ប្រើប្រាស់ ឆ្នាំ ១៩៩៩

ทำงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev 00/ 15 Aug 2020

វិសាមញ្ញក្នុងតុលាការ រដ្ឋមន្ត្រី ឯករាជ្យ អង្គការសម្រាប់ស្ត្រី

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์	หมายเหตุ
อาคาร E								รหัสอุปกรณ์	EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ		
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EML 1-1							บันไดหนีไฟ		
2	EML 1-2							ห้อง Pump สระว่ายน้ำ		
3	EML 1-3							หน้าห้อง Pump สระว่ายน้ำ	1107	
4	EML 1-4							หน้าห้อง		
5	EML 1-5							บันไดหนีไฟ	1107	
6	EML 2-1							หน้าห้องออกกำลังกาย		
7	EML 2-2							หน้าห้องออกกำลังกาย		
8	EML 2-3							หน้าห้องออกกำลังกาย		
9	EML 2-4							หน้าห้องออกกำลังกาย		
10	EML 2-5							หน้าห้องออกกำลังกาย	1107	
11	EML 2-6							หน้าห้องออกกำลังกาย		
12	EML 3-1							หน้าประตูอาคาร		

หมายเหตุ: เปลี่ยน 8 ตัว, เปลี่ยน 3 ตัว

ผู้ตรวจเช็ค: 27/6/68 หัวหน้าช่าง: 27/6/68 ผู้จัดการอาคาร: 27/6/68

งานนอกอาคาร ลาดพร้าว 71		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์	หมายเหตุ
อาคาร A								รหัสอุปกรณ์	EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง		
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EML 1-1							Lobby 1		1107
2	EML 1-2							Lobby 2		
3	EML 1-3							Lobby 3		
4	EML 1-4							โถงลิฟท์		
5	EML 1-5							ห้อง Pump CWP		
6	EML 1-6							ห้อง MDB	1107	
7	EML 1-7							ลานจอดรถ 1		
8	EML 1-8							ลานจอดรถ 2		
9	EML 1-9							ลานจอดรถ 3		
10	EML 1-10							บันไดหนีไฟ ST1		
11	EML 1-11							บันไดหนีไฟ ST2		
12	EML 2-1							บันไดหนีไฟ ST1		
13	EML 2-2							ทางเดินส่วนกลาง		
14	EML 2-3							ห้องไฟฟ้า		
15	EML 2-4							ทางเดินส่วนกลาง		
16	EML 2-5							ทางเดินส่วนกลาง		
17	EML 2-6							ทางเดินส่วนกลาง		
18	EML 2-7							ห้องประชุม	1107	
19	EML 2-8							ห้อง Play Room 1		
20	EML 2-9							ห้อง Play Room 2		
21	EML 2-10							ห้อง Play Room 3		
22	EML 2-11							ห้อง Movie Room		
23	EML 3-1							บันไดหนีไฟ ST1		
24	EML 3-2							ทางเดินส่วนกลาง		
25	EML 3-3							ทางเดินส่วนกลาง		
26	EML 3-4							ห้องไฟฟ้า		
27	EML 3-5							ทางเดินส่วนกลาง		
28	EML 3-6							ทางเดินส่วนกลาง		
29	EML 3-7							บันไดหนีไฟ ST2		
30	EML 4-1							บันไดหนีไฟ ST1		
31	EML 4-2							ทางเดินส่วนกลาง	1107	
32	EML 4-3							ทางเดินส่วนกลาง		
33	EML 4-4							ห้องไฟฟ้า		
34	EML 4-5							ทางเดินส่วนกลาง		
35	EML 4-6							ทางเดินส่วนกลาง		

หมายเหตุ: เปลี่ยน 11 ตัว, เปลี่ยน 48 ตัว

ผู้ตรวจเช็ค: 27/6/68 หัวหน้าช่าง: 27/6/68 ผู้จัดการอาคาร: 27/6/68

งานนอกอาคาร ลาดพร้าว 71		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์	หมายเหตุ
อาคาร B								รหัสอุปกรณ์	EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ		
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EML 4-7							บันไดหนีไฟ ST2		
2	EML 5-1							บันไดหนีไฟ ST1		
3	EML 5-2							ทางเดินส่วนกลาง	1107	
4	EML 5-3							ทางเดินส่วนกลาง		
5	EML 5-4							ห้องไฟฟ้า		
6	EML 5-5							ทางเดินส่วนกลาง		
7	EML 5-6							ทางเดินส่วนกลาง		
8	EML 5-7							บันไดหนีไฟ ST2		
9	EML 6-1							บันไดหนีไฟ ST1		
10	EML 6-2							ทางเดินส่วนกลาง		
11	EML 6-3							ทางเดินส่วนกลาง		
12	EML 6-4							ห้องไฟฟ้า		
13	EML 6-5							ทางเดินส่วนกลาง		
14	EML 6-6							ทางเดินส่วนกลาง		
15	EML 6-7							บันไดหนีไฟ ST2		
16	EML 7-1							บันไดหนีไฟ ST1		
17	EML 7-2							ทางเดินส่วนกลาง	1107	
18	EML 7-3							ทางเดินส่วนกลาง		
19	EML 7-4							ห้องไฟฟ้า		
20	EML 7-5							ทางเดินส่วนกลาง		
21	EML 7-6							ทางเดินส่วนกลาง		
22	EML 7-7							บันไดหนีไฟ ST2		
23	EML 8-1							บันไดหนีไฟ ST1		
24	EML 8-2							ทางเดินส่วนกลาง		
25	EML 8-3							ทางเดินส่วนกลาง		
26	EML 8-4							ห้องไฟฟ้า		
27	EML 8-5							ทางเดินส่วนกลาง		
28	EML 8-6							ทางเดินส่วนกลาง		
29	EML 8-7							บันไดหนีไฟ ST2		
30	EML RF-1							บันไดหนีไฟ ST1		
31	EML RF-2							ห้อง Booster Pump		

หมายเหตุ: เปลี่ยน 11 ตัว, เปลี่ยน 45 ตัว

ผู้ตรวจเช็ค: 26/6/68 หัวหน้าช่าง: 27/6/68 ผู้จัดการอาคาร: 27/6/68

งานนอกอาคาร ลาดพร้าว 71		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์	หมายเหตุ
อาคาร B								รหัสอุปกรณ์	EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ		
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EML 1-1							บันไดหนีไฟ ST1		
2	EML 1-2							บันไดหนีไฟ ST2		
3	EML 1-3							โถงลิฟท์	1107	
4	EML 1-4							ลานจอดรถ		
5	EML 1-5							ห้อง Pump CWP		
6	EML 1-6							ลานจอดรถ		
7	EML 1-7							ห้อง MDB	1107	
8	EML 1-8							ลานจอดรถ		
9	EML 1-9							ห้อง Pump สระ HC	1107	
10	EML 2-1							บันไดหนีไฟ ST1		
11	EML 2-2							ทางเดินส่วนกลาง		
12	EML 2-3							ห้องไฟฟ้า		
13	EML 2-4							ทางเดินส่วนกลาง		
14	EML 2-5							ทางเดินส่วนกลาง		
15	EML 2-6							ทางเดินส่วนกลาง	1107	
16	EML 2-7							บันไดหนีไฟ ST2		
17	EML 3-1							บันไดหนีไฟ ST1		
18	EML 3-2							ทางเดินส่วนกลาง	1107	
19	EML 3-3							ห้องไฟฟ้า		
20	EML 3-4							ทางเดินส่วนกลาง		
21	EML 3-5							ทางเดินส่วนกลาง		
22	EML 3-6							ทางเดินส่วนกลาง		
23	EML 3-7							บันไดหนีไฟ ST2		
24	EML 4-1							บันไดหนีไฟ ST1		
25	EML 4-2							ทางเดินส่วนกลาง		
26	EML 4-3							ทางเดินส่วนกลาง		
27	EML 4-4							ห้องไฟฟ้า		
28	EML 4-5							ทางเดินส่วนกลาง		
29	EML 4-6							ทางเดินส่วนกลาง		
30	EML 4-7							บันไดหนีไฟ ST2		
31	EML 5-1							บันไดหนีไฟ ST1	1107	
32	EML 5-2							ทางเดินส่วนกลาง	1107	
33	EML 5-3							ห้องไฟฟ้า		
34	EML 5-4							ทางเดินส่วนกลาง	1107	
35	EML 5-5							ทางเดินส่วนกลาง		

หมายเหตุ: เปลี่ยน 11 ตัว, เปลี่ยน 45 ตัว

ผู้ตรวจเช็ค: 25/6/68 หัวหน้าช่าง: 27/6/68 ผู้จัดการอาคาร: 27/6/68

หน่วยฯ แอชมอร์ ลาดพร้าว 71		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 25/6/68
อาคาร B		รหัสอุปกรณ์ EL						
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
36	EML 5-6	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
37	EML 5-7	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2
38	EML 6-1	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1
39	EML 6-2	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
40	EML 6-3	/	/	/	/	/	/	ห้องไฟฟ้า
41	EML 6-4	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
42	EML 6-5	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
43	EML 6-6	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
44	EML 6-7	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2
45	EML 7-1	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1
46	EML 7-2	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
47	EML 7-3	/	/	/	/	/	/	ห้องไฟฟ้า
48	EML 7-4	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
49	EML 7-5	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
50	EML 7-6	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
51	EML 7-7	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2
52	EML 8-1	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1
53	EML 8-2	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
54	EML 8-3	/	/	/	/	/	/	ห้องไฟฟ้า
55	EML 8-4	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
56	EML 8-5	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
57	EML 8-6	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
58	EML 8-7	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2
59	EML RF-1	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1
60	EML RF-2	/	/	/	/	/	/	ห้อง Booster Pump

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: 25/6/68 หัวหน้าช่าง: 27/6/68 ผู้จัดการอาคาร: 27/6/68

หน่วยฯ แอชมอร์ ลาดพร้าว 71		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 25/6/68	
อาคาร C		รหัสอุปกรณ์ EL							
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML 1-1	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1	+100
2	EML 1-2	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2	
3	EML 1-3	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST3	
4	EML 1-4	/	/	/	/	/	/	โถงลิฟต์	
5	EML 1-5	/	/	/	/	/	/	ลานจอดรถ	
6	EML 1-6	/	/	/	/	/	/	ลานจอดรถ	
7	EML 1-7	/	/	/	/	/	/	ห้อง Pump CWP	
8	EML 1-8	/	/	/	/	/	/	ลานจอดรถ	
9	EML 1-9	/	/	/	/	/	/	ห้อง MDB	
10	EML 2-1	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1	
11	EML 2-2	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง	
12	EML 2-3	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง	
13	EML 2-4	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2	
14	EML 2-5	/	/	/	/	/	/	ห้องไฟฟ้า	
15	EML 2-6	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง	
16	EML 2-7	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง	
17	EML 2-8	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST3	
18	EML 3-1	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1	
19	EML 3-2	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง	
20	EML 3-3	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง	
21	EML 3-4	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2	
22	EML 3-5	/	/	/	/	/	/	ห้องไฟฟ้า	
23	EML 3-6	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง	
24	EML 3-7	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง	
25	EML 3-8	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST3	
26	EML 4-1	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1	
27	EML 4-2	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง	
28	EML 4-3	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง	
29	EML 4-4	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2	
30	EML 4-5	/	/	/	/	/	/	ห้องไฟฟ้า	
31	EML 4-6	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง	
32	EML 4-7	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง	
33	EML 4-8	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST3	
34	EML 5-1	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1	
35	EML 5-2	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง	

หมายเหตุ: ข้อจำกัดเปลี่ยน 18 ม.2 ข้อจำกัดเปลี่ยน 50 ม.2

ผู้ตรวจเช็ค: 25/6/68 หัวหน้าช่าง: 27/6/68 ผู้จัดการอาคาร: 27/6/68

หน่วยฯ แอชมอร์ ลาดพร้าว 71		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 25/6/68
อาคาร C		รหัสอุปกรณ์ EL						
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	EML 5-3	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
2	EML 5-4	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2
3	EML 5-5	/	/	/	/	/	/	ห้องไฟฟ้า
4	EML 5-6	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
5	EML 5-7	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
6	EML 5-8	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST3
7	EML 6-1	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1
8	EML 6-2	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
9	EML 6-3	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
10	EML 6-4	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2
11	EML 6-5	/	/	/	/	/	/	ห้องไฟฟ้า
12	EML 6-6	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
13	EML 6-7	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
14	EML 6-8	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST3
15	EML 7-1	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1
16	EML 7-2	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
17	EML 7-3	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
18	EML 7-4	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2
19	EML 7-5	/	/	/	/	/	/	ห้องไฟฟ้า
20	EML 7-6	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
21	EML 7-7	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
22	EML 7-8	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST3
23	EML 8-1	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1
24	EML 8-2	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
25	EML 8-3	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
26	EML 8-4	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2
27	EML 8-5	/	/	/	/	/	/	ห้องไฟฟ้า
28	EML 8-6	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
29	EML 8-7	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
30	EML 8-8	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST3
31	EML RF-1	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1
32	EML RF-2	/	/	/	/	/	/	ห้อง Booster Pump

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค: 25/6/68 หัวหน้าช่าง: 27/6/68 ผู้จัดการอาคาร: 27/6/68

หน่วยฯ แอชมอร์ ลาดพร้าว 71		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 27/6/68
อาคาร D		รหัสอุปกรณ์ EL						
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	EML 1-1	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1
2	EML 1-2	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2
3	EML 1-3	/	/	/	/	/	/	โถงลิฟต์
4	EML 1-4	/	/	/	/	/	/	ลานจอดรถ
5	EML 1-5	/	/	/	/	/	/	ห้อง MDB
6	EML 1-6	/	/	/	/	/	/	ลานจอดรถ
7	EML 1-7	/	/	/	/	/	/	ห้อง Pump CWP
8	EML 2-1	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1
9	EML 2-2	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
10	EML 2-3	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
11	EML 2-4	/	/	/	/	/	/	ห้องไฟฟ้า
12	EML 2-5	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
13	EML 2-6	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
14	EML 2-7	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2
15	EML 3-1	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1
16	EML 3-2	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
17	EML 3-3	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
18	EML 3-4	/	/	/	/	/	/	ห้องไฟฟ้า
19	EML 3-5	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
20	EML 3-6	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
21	EML 3-7	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2
22	EML 4-1	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1
23	EML 4-2	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
24	EML 4-3	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
25	EML 4-4	/	/	/	/	/	/	ห้องไฟฟ้า
26	EML 4-5	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
27	EML 4-6	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
28	EML 4-7	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2
29	EML 5-1	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1
30	EML 5-2	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
31	EML 5-3	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
32	EML 5-4	/	/	/	/	/	/	ห้องไฟฟ้า
33	EML 5-5	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
34	EML 5-6	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง
35	EML 5-7	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2

หมายเหตุ: ข้อจำกัดเปลี่ยน 110 ม.2 ข้อจำกัดเปลี่ยน 44 ม.2

ผู้ตรวจเช็ค: 27/6/68 หัวหน้าช่าง: 27/6/68 ผู้จัดการอาคาร: 27/6/68

ฝ่าย: แอท์โมส ลาดพร้าว 71		ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจสอบ: 27/6/68		
เคาะ: D				รหัสอุปกรณ์: EL		
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
36	EML 6-1	✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1
37	EML 6-2					ทางเดินส่วนกลาง
38	EML 6-3					ทางเดินส่วนกลาง
39	EML 6-4					ห้องไฟฟ้า
40	EML 6-5					ทางเดินส่วนกลาง
41	EML 6-6					ทางเดินส่วนกลาง
42	EML 6-7					บันไดหนีไฟ ST2
43	EML 7-1					บันไดหนีไฟ ST1
44	EML 7-2					ทางเดินส่วนกลาง
45	EML 7-3					ทางเดินส่วนกลาง
46	EML 7-4					ห้องไฟฟ้า
47	EML 7-5					ทางเดินส่วนกลาง
48	EML 7-6					ทางเดินส่วนกลาง
49	EML 7-7					บันไดหนีไฟ ST2
50	EML 8-1					บันไดหนีไฟ ST1
51	EML 8-2					ทางเดินส่วนกลาง
52	EML 8-3					ทางเดินส่วนกลาง
53	EML 8-4					ห้องไฟฟ้า
54	EML 8-5					ทางเดินส่วนกลาง
55	EML 8-6					ทางเดินส่วนกลาง
56	EML 8-7					บันไดหนีไฟ ST2
57	EML RF-1					บันไดหนีไฟ ST1
58	EML RF-2					ห้อง Booster Pump

หมายเหตุ:

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] หัวหน้าช่าง: [Signature] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]

ลงชื่อ: 27/6/68 27/6/68 27/6/68

ตารางตรวจเช็คตัวอย่างน้ำ (น้ำดื่ม) เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568												หน่วยงาน: Atmoz Ladprao 71			
รายการ	ค่าเคมีตัวอย่างน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (kg)			มีสารปนเปื้อน	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ			
	CL	PH	Sal	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา แอซ Na ₂ CO ₃	กรด โซลิก							
1	3.0	7.5		✓		2		30							
2	3.0	7.5		✓											
3	3.0	7.5		✓											
4	3.0	7.5		✓											
5	3.0	7.5		✓											
6	3.0	7.5		✓											
7	3.0	7.5		✓											
8	3.0	7.5		✓											
9	3.0	7.5		✓											
10	3.0	7.5		✓											
11	3.0	7.5		✓											
12	1.5	7.5		✓											
13	1.0	7.5		✓											
14	1.0	7.5		✓											
15	1.5	7.5		✓											
16	1.5	7.5		✓											
17	3.0	7.5		✓											
18	1.0	7.5		✓											
19	1.0	7.5		✓											
20	1.0	7.5		✓											
21	1.0	7.5		✓											
22	1.0	7.5		✓											
23	1.0	7.5		✓											
24	1.0	7.5		✓											
25	1.0	7.5		✓											
26	1.0	7.5		✓											
27	1.0	7.5		✓											
28	1.5	7.5		✓											
29	1.0	8.2		✓											
30	1.0	8.2		✓											
31	0.2	8.2		✓											

ตรวจพบ: [Signature] วันที่: 31/1/68

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-002 Rev 00 15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คตัวอย่างน้ำ (น้ำดื่ม) เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568												หน่วยงาน: Atmoz Ladprao 71			
รายการ	ค่าเคมีตัวอย่างน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (kg)			มีสารปนเปื้อน	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ			
	CL	PH	Sal	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา แอซ Na ₂ CO ₃	กรด โซลิก							
1	1.5	7.6		✓											
2	3.0	7.6		✓											
3	1.0	7.6		✓											
4	3.0	7.6		✓											
5	3.0	7.6		✓											
6	3.0	7.6		✓											
7	3.0	7.6		✓											
8	3.0	7.6		✓											
9	3.0	7.6		✓											
10	3.0	7.6		✓											
11	3.0	7.6		✓											
12	1.5	7.6		✓											
13	1.0	7.6		✓											
14	1.0	7.6		✓											
15	1.0	7.6		✓											
16	1.0	7.6		✓											
17	1.4	7.6		✓											
18	1.4	7.6		✓											
19	1.4	7.6		✓											
20	1.4	7.6		✓											
21	1.0	8.2		✓											
22	1.5	8.2		✓											
23	1.5	8.2		✓											
24	1.5	7.6		✓											
25	1.5	7.6		✓											
26	1.5	7.6		✓											
27	1.5	7.6		✓											
28	1.5	7.6		✓											
29															
30															
31															

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คตัวอย่างน้ำ (น้ำดื่ม) เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568												หน่วยงาน: Atmoz Ladprao 71			
รายการ	ค่าเคมีตัวอย่างน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (kg)			มีสารปนเปื้อน	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ			
	CL	PH	Sal	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา แอซ Na ₂ CO ₃	กรด โซลิก							
1	1.5	7.6		✓											
2	1.5	7.6		✓											
3	1.5	7.6		✓											
4	1.5	7.6		✓											
5	1.5	7.6		✓											
6	1.5	7.6		✓											
7	1.5	7.6		✓											
8	1.5	7.6		✓											
9	1.5	7.6		✓											
10	1.5	7.6		✓											
11	1.5	7.6		✓											
12	1.5	7.6		✓											
13	1.5	7.6		✓											
14	1.5	7.6		✓											
15	1.5	7.6		✓											
16	1.5	7.6		✓											
17	1.5	7.6		✓											
18	1.5	7.6		✓											
19	1.5	7.6		✓											
20	1.5	7.6		✓											
21	1.5	7.6		✓											
22	1.5	8.2		✓											
23	1.5	8.2		✓											
24	1.5	8.2		✓											
25	1.5	8.2		✓											
26	1.5	7.2		✓											
27	1.5	7.2		✓											
28	1.5	7.2		✓											
29	1.5	7.2		✓											
30	1.5	7.2		✓											
31	1.5	7.2		✓											

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-002 Rev 00 15 Aug 2020

ปลอดภัยไว้ก่อน ลดความเสี่ยงเพลิงไหม้ จาก “ไฟฟ้าลัดวงจร”

“ไฟฟ้าลัดวงจร” หรือ “ไฟฟ้าช็อต” เป็นหนึ่งในอุบัติเหตุที่อันตรายที่สุดที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจากไฟฟ้าในที่พักอาศัย หากถูกละเลยจนเกิดเป็นไฟไหม้จะสร้างความเสียหายมากมาย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

วิธีป้องกัน

- ใช้เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน (มอก.)
- ไม่ใช้ไฟฟ้า “เกินกำลัง” ไม่ใช้ไฟฟ้าพร้อมๆ กันต่อเนื่องเป็นเวลานาน
- หาก อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดให้ “หยุดใช้งานทันที” พร้อมปิดสวิตช์
- “ถอดปลั๊ก” เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เมื่อไม่อยู่บ้านหลายวัน
- ในการตกแต่งต่อเติม หรือ เดินสายไฟเพิ่มในบ้าน ควรได้รับคำแนะนำ และดำเนินการโดยช่างไฟฟ้ามืออาชีพที่ชำนาญการ

ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร

- รีบสับคัตเอาต์เบรกเกอร์ลง
- หากไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้ออกจากพื้นที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
- หากเห็นกลุ่มควันที่ไม่ทราบที่มาให้รีบแจ้งปศุสัตว์หรือ รปภ.

โทรแจ้ง 199

ขอความช่วยเหลือในพื้นที่ปลอดภัย

PLUS+
LIVING MANAGEMENT

ใช้ระดับน้ำในคลอง และเตรียมพร้อม 8 วิธีหนีน้ำ อย่างอุ่นใจ

ช่องทางตามติดสถานการณ์น้ำท่วม

Floodgista
เว็บไซต์ตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วม คลอง, ถนน, แม่น้ำ ทั่วประเทศ

ThaiWater
แอปพลิเคชันรายงานสถานการณ์น้ำ และอากาศของประเทศไทย

- ติดตามข่าวสาร สถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด ศึกษารายการพยากรณ์ฝนที่หนักที่สุด
- เตรียมอาหาร น้ำดื่ม ยา ไฟสำรอง และอุปกรณ์สิ่งจำเป็นให้พอ 3 วัน
- หาจุดอพยพที่ปลอดภัย
- ปิดแก๊ส หากพบว่าน้ำจะท่วมเตา
- ปิดสวิตช์ไฟ ปิดกระแสไฟฟ้า สับคัตเอาต์ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เตรียมเอกสารสำคัญ และสำเนาไว้บนตู้เก็บน้ำ เก็บของที่จะได้รับความเสียหายใส่กล่องพลาสติก หรือถุงดำ แล้วย้ายของขึ้นที่สูง
- เตรียมกระสอบทราย หรือวางแผงกันแบบชั่วคราว ปิดช่องทางน้ำไหลเข้าบ้านที่ประตูคูลองน้ำ ถัดกับคูน้ำ ควบคู่การระบายน้ำ และขุดรูระบาย
- อุดรู หรือช่องต่างๆ รอบบ้าน ด้วยดินน้ำมัน หรือ 881กันเพื่อบล็อกน้ำเข้าบ้าน และฉีด 50 ลิ้น

PLUS+
LIVING MANAGEMENT

5 วิธีรู้รอดปลอดภัย หากเกิดแผ่นดินไหว

- หมอบ ป้อง เกาะ**
 - หลบในจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรง เช่น ใต้โต๊ะ และเกาะให้แน่น
 - หากอยู่ไกลจากโต๊ะใต้ให้หมอบลงพื้น ใช้แขนป้องกันศีรษะและลำคอ
- ไม่อยู่ใกล้ คาน เสา ประตู**
 - อยู่ให้ห่างจากประตู เบริงชอง หน้าต่าง หรือบริเวณที่ยึดติดกับผนังมาดี
- อย่าพยายามหนีออกโดยทันที**
 - รอให้แรงสั่นสะเทือนหยุดก่อนค่อยรีบออกสู่ภายนอก
- ห้ามใช้ลิฟต์อพยพออกจากอาคารสูง**
 - ให้อพยพออกจากด้านนอกโดยใช้บันไดหนีไฟ
- อยู่ให้ห่างจากเสาไฟฟ้า และสิ่งห้อยแขวน**
 - ที่ปลอดภัยคือที่โล่งแจ้ง
 - หากอยู่ใกล้ชายฝั่งให้รีบอพยพขึ้นที่สูง หรือไกลจากชายฝั่ง 3 กม.

PLUS+
LIVING MANAGEMENT



CONTENTS

- 04
- 05 แนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มสุขในอาคารสูง
 - แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สุขสบายในอาคารสูง
 - แนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
 - การรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหว
- 06 Inspiration of Happiness
 - ทำอย่างไรเมื่อพื้นที่เล็กของเรามีจำกัด
 - จิตตภาวนาในระหว่างวันโดยมีสมาธิ
 - มีสุขภาพใจที่ดีต้องใจแน่วแน่สักวันหนึ่ง
- 07 วิธีดูแลสุขภาพให้เหมือนใหม่อยู่เสมอ
 - การดูแลสุขภาพเพื่อปรับสภาพ
 - การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกัน
 - การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกัน
 - แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สุขภาพดี
- 12
- 14
- 20

*หมายเหตุ : รูปภาพทั้งหมดที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้เป็นตัวแทนของเนื้อหาสาระของเอกสารฉบับนี้



การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง







สตีกเกอร์รถยนต์

สตีกเกอร์จักรยานยนต์

สำหรับยานพาหนะ เข้า-ออกโครงการ ให้ระบบอ่านป้ายทะเบียน

การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง



การทำความสะอาดระบบระบายน้ำ



การสูญเสียปฏิบัติการระบบบำบัดน้ำเสีย



การตรวจสอบระบบเส้นท่อประปา



โครงการ แอพลิเคชัน ลาดพร้าว 71

โครงการ แอพลิเคชัน ลาดพร้าว 71

การเก็บข้อมูลฝอยภายในโครงการ



การเก็บข้อมูลฝอยจากสำนักงานเขต



โครงการ แอพลิเคชัน ลาดพร้าว 71

โครงการ แอพลิเคชัน ลาดพร้าว 71

การทำควมสะอาดห้องพักกุหลาบ



การจัดการมูลฝอยรีไซเคิล



โครงการ แอเทโนส ลาดพร้าว 71

โครงการ แอเทโนส ลาดพร้าว 71

การดูแลพื้นที่สีเขียว



การกำจัดสัตว์พาหะนำโรค



โครงการ แอเทโนส ลาดพร้าว 71

โครงการ แอเทโนส ลาดพร้าว 71

การตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย





การอบรมวิธีการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ




โครงการ แอพโมส ลาดพร้าว 71

โครงการ แอพโมส ลาดพร้าว 71

การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



การซ่อมแซมส่วนงานต่าง ๆ ภายในโครงการ



โครงการ แอพโมส ลาดพร้าว 71

โครงการ แอพโมส ลาดพร้าว 71