



ภาคผนวก ข-18

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและป้ายบอกทางหนีไฟ

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (1/3)

เดือนมกราคม 2568

No.	Detail	QTY.	Location	จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติวงเงิน	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
									Remark
1	ถ่านเขตรวดตัวที่ 4	1	B4				/		
2	ถ่านเขตรวดตัวที่ 3	1	B4				/		
3	ถ่านเขตรวดตัวที่ 2	1	B4				/		
4	ถ่านเขตรวดตัวที่ 1	1	B4				/		
5	ห้อง Fire Pump	1	B4				/		
6	หม้อลิฟท์โดยสาร	1	B4				/		
7	บันไดหนีไฟ ST1	1	B4				/		
8	บันไดหนีไฟ ST2	1	B4				/		
9	หม้อลิฟท์ขนของ	1	B4				/		
10	ถ่านเขตรวดตัวที่ 5	1	B3				/		
11	ถ่านเขตรวดตัวที่ 4	1	B3				/		
12	ถ่านเขตรวดตัวที่ 3	1	B3				/		
13	ถ่านเขตรวดตัวที่ 2	1	B3				/		
14	ถ่านเขตรวดตัวที่ 1	1	B3				/		
15	หม้อลิฟท์โดยสาร	1	B3				/		
16	บันไดหนีไฟ ST1	1	B3				/		
17	บันไดหนีไฟ ST2	1	B3				/		
18	หม้อลิฟท์ขนของ	1	B3				/		
19	ถ่านเขตรวดตัวที่ 5	1	B2				/		
20	ถ่านเขตรวดตัวที่ 4	1	B2				/		
21	ถ่านเขตรวดตัวที่ 3	1	B2				/		
22	ถ่านเขตรวดตัวที่ 2	1	B2				/		
23	ถ่านเขตรวดตัวที่ 1	1	B2				/		
24	หม้อลิฟท์โดยสาร	1	B2				/		
25	บันไดหนีไฟ ST1	1	B2				/		
26	บันไดหนีไฟ ST2	1	B2				/		
27	หม้อลิฟท์ขนของ	1	B2				/		
28	ถ่านเขตรวดตัวที่ 5	1	B1				/		
29	ถ่านเขตรวดตัวที่ 4	1	B1				/		
30	ถ่านเขตรวดตัวที่ 3	1	B1				/		
31	ถ่านเขตรวดตัวที่ 2	1	B1				/		
32	ถ่านเขตรวดตัวที่ 1	1	B1				/		
33	หม้อลิฟท์โดยสาร	1	B1				/		
34	บันไดหนีไฟ ST1	1	B1				/		
35	บันไดหนีไฟ ST2	1	B1				/		
36	หม้อลิฟท์ขนของ	1	B1				/		
37	ถ่านเขตรวดตัวที่ 3	1	1B				/		
38	ถ่านเขตรวดตัวที่ 2	1	1B				/		
39	ถ่านเขตรวดตัวที่ 1	1	1				/		
40	ห้อง Generator	1	1				/		
41	หม้อลิฟท์ขนของ	1	1				/		
42	บันไดหนีไฟ ST1 ตัวที่1	1	1				/		
43	บันไดหนีไฟ ST1 ตัวที่2	1	1				/		
44	ห้องน้ำชาย	1	1				/		
45	ห้อง MDB	1	1				/		
46	หม้อลิฟท์ขนของ	1	2				/		
47	บันไดหนีไฟ ST1	1	2				/		
48	บันไดหนีไฟ ST2	1	2				/		
49	ทางเดินส่วนกลาง	1	2				/		
50	ทางเข้าประตู ST1	1	2				/		
51	ห้องช่างตัวที่ 1	1	2				/		
52	ห้องช่างตัวที่ 2	1	2				/		
53	ห้องทัศนียภาพ 2	1	2				/		
54	ถ่านเขตรวดตัวที่ 4	1	2				/		
55	ถ่านเขตรวดตัวที่ 3	1	2				/		
56	ถ่านเขตรวดตัวที่ 2	1	2				/		
57	ถ่านเขตรวดตัวที่ 1	1	2				/		

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (2/3)

เดือนมกราคม 2568

No.	Detail	QTY.	Location	จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ระบอบุติการนี้			Remark
58	ถาดขอร์ดสวิทช์ 1	1	3				/		
59	ถาดขอร์ดสวิทช์ 2	1	3				/		
60	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	3				/		
61	บันไดหนีไฟ ST1	1	3				/		
62	บันไดหนีไฟ ST2	1	3				/		
63	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	3				/		
64	บันไดหนีไฟ ST1	1	4				/		
65	บันไดหนีไฟ ST2	1	4				/		
66	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	4				/		
67	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	5				/		
68	บันไดหนีไฟ ST1	1	5				/		
69	บันไดหนีไฟ ST2	1	5				/		
70	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	5				/		
71	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	6				/		
72	บันไดหนีไฟ ST1	1	6				/		
73	บันไดหนีไฟ ST2	1	6				/		
74	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	6				/		
75	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	7				/		
76	บันไดหนีไฟ ST1	1	7				/		
77	บันไดหนีไฟ ST2	1	7				/		
78	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	7				/		
79	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	8				/		
80	บันไดหนีไฟ ST1	1	8				/		
81	บันไดหนีไฟ ST2	1	8				/		
82	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	8				/		
83	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	9				/		
84	บันไดหนีไฟ ST1	1	9				/		
85	บันไดหนีไฟ ST2	1	9				/		
86	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	9				/		
87	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	10				/		
88	บันไดหนีไฟ ST1	1	10				/		
89	บันไดหนีไฟ ST2	1	10				/		
90	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	10				/		
91	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	11				/		
92	บันไดหนีไฟ ST1	1	11				/		
93	บันไดหนีไฟ ST2	1	11				/		
94	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	11				/		
95	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	12				/		
96	บันไดหนีไฟ ST1	1	12				/		
97	บันไดหนีไฟ ST2	1	12				/		
98	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	12				/		
	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	12A				/		
100	บันไดหนีไฟ ST1	1	12A				/		
101	บันไดหนีไฟ ST2	1	12A				/		
102	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	12A				/		
103	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	14				/		
104	บันไดหนีไฟ ST1	1	14				/		
105	บันไดหนีไฟ ST2	1	14				/		
106	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	14				/		
107	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	15				/		
108	บันไดหนีไฟ ST1	1	15				/		
109	บันไดหนีไฟ ST2	1	15				/		
110	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	15				/		
111	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	16				/		
112	บันไดหนีไฟ ST1	1	16				/		
113	บันไดหนีไฟ ST2	1	16				/		
114	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	16				/		
115	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	17				/		

เดือนมกราคม 2568

[illegible]

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (1/3)

เดือนกุมภาพันธ์ 2568

สถานะการเปลี่ยน Emergency light

เดือน กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ซ่อมบำรุงครั้ง			
1	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B4				/		
2	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B4				/		
3	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B4				/		
4	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B4				/		
5	ห้อง Fire Pump	1	B4				/		
6	หม้อลิฟท์โดยสาร	1	B4				/		
7	บันไดหนีไฟ ST1	1	B4				/		
8	บันไดหนีไฟ ST2	1	B4				/		
9	หม้อลิฟท์ขนของ	1	B4				/		
10	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B3				/		
11	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B3				/		
12	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B3				/		
13	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B3				/		
14	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B3				/		
15	หม้อลิฟท์โดยสาร	1	B3				/		
16	บันไดหนีไฟ ST1	1	B3				/		
17	บันไดหนีไฟ ST2	1	B3				/		
18	หม้อลิฟท์ขนของ	1	B3				/		
19	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B2				/		
20	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B2				/		
21	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B2				/		
22	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B2				/		
23	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B2				/		
24	หม้อลิฟท์โดยสาร	1	B2				/		
25	บันไดหนีไฟ ST1	1	B2				/		
26	บันไดหนีไฟ ST2	1	B2				/		
27	หม้อลิฟท์ขนของ	1	B2				/		
28	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B1				/		
29	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B1				/		
30	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B1				/		
31	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B1				/		
32	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B1				/		
33	หม้อลิฟท์โดยสาร	1	B1				/		
34	บันไดหนีไฟ ST1	1	B1				/		
35	บันไดหนีไฟ ST2	1	B1				/		
36	หม้อลิฟท์ขนของ	1	B1				/		
37	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	1B				/		
38	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	1B				/		
39	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	1				/		
40	ห้อง Generator	1	1				/		
41	หม้อลิฟท์ขนของ	1	1				/		
42	บันไดหนีไฟ ST1 ตัวที่ 1	1	1				/		
43	บันไดหนีไฟ ST1 ตัวที่ 2	1	1				/		
44	ห้องน้ำชา	1	1				/		
45	ห้อง MDB	1	1				/		
46	หม้อลิฟท์ขนของ	1	2				/		
47	บันไดหนีไฟ ST1	1	2				/		
48	บันไดหนีไฟ ST2	1	2				/		
49	ทางเดินส่วนกลาง	1	2				/		
50	ทางเข้าประตู ST1	1	2				/		
51	ห้องวางตัวที่ 1	1	2				/		
52	ห้องวางตัวที่ 2	1	2				/		
53	ห้องพัสดุอาคาร 2	1	2				/		
54	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	2				/		
55	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	2				/		
56	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	2				/		
57	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	2				/		

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (2/3)

เดือนกุมภาพันธ์ 2568

สถานการณ์ฉุกเฉิน Emergency light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ: Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ซ่อมบำรุงครั้งใหม่			
58	ถาดขอร์ดตัวที่ 1	1	3				/		
59	ถาดขอร์ดตัวที่ 2	1	3				/		
60	ห้องขาร์บไฟฟ้า	1	3				/		
61	บันไดหนีไฟ ST1	1	3				/		
62	บันไดหนีไฟ ST2	1	3				/		
63	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	3				/		
64	บันไดหนีไฟ ST1	1	4				/		
65	บันไดหนีไฟ ST2	1	4				/		
66	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	4				/		
67	ห้องขาร์บไฟฟ้า	1	5				/		
68	บันไดหนีไฟ ST1	1	5				/		
69	บันไดหนีไฟ ST2	1	5				/		
70	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	5				/		
71	ห้องขาร์บไฟฟ้า	1	6				/		
72	บันไดหนีไฟ ST1	1	6				/		
73	บันไดหนีไฟ ST2	1	6				/		
74	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	6				/		
75	ห้องขาร์บไฟฟ้า	1	7				/		
76	บันไดหนีไฟ ST1	1	7				/		
77	บันไดหนีไฟ ST2	1	7				/		
78	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	7				/		
79	ห้องขาร์บไฟฟ้า	1	8				/		
80	บันไดหนีไฟ ST1	1	8				/		
81	บันไดหนีไฟ ST2	1	8				/		
82	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	8				/		
83	ห้องขาร์บไฟฟ้า	1	9				/		
84	บันไดหนีไฟ ST1	1	9				/		
85	บันไดหนีไฟ ST2	1	9				/		
86	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	9				/		
87	ห้องขาร์บไฟฟ้า	1	10				/		
88	บันไดหนีไฟ ST1	1	10				/		
89	บันไดหนีไฟ ST2	1	10				/		
90	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	10				/		
91	ห้องขาร์บไฟฟ้า	1	11				/		
92	บันไดหนีไฟ ST1	1	11				/		
93	บันไดหนีไฟ ST2	1	11				/		
94	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	11				/		
95	ห้องขาร์บไฟฟ้า	1	12				/		
96	บันไดหนีไฟ ST1	1	12				/		
97	บันไดหนีไฟ ST2	1	12				/		
98	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	12				/		
99	ห้องขาร์บไฟฟ้า	1	12A				/		
100	บันไดหนีไฟ ST1	1	12A				/		
101	บันไดหนีไฟ ST2	1	12A				/		
102	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	12A				/		
103	ห้องขาร์บไฟฟ้า	1	14				/		
104	บันไดหนีไฟ ST1	1	14				/		
105	บันไดหนีไฟ ST2	1	14				/		
106	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	14				/		
107	ห้องขาร์บไฟฟ้า	1	15				/		
108	บันไดหนีไฟ ST1	1	15				/		
109	บันไดหนีไฟ ST2	1	15				/		
110	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	15				/		
111	ห้องขาร์บไฟฟ้า	1	16				/		
112	บันไดหนีไฟ ST1	1	16				/		
113	บันไดหนีไฟ ST2	1	16				/		
114	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	16				/		
115	ห้องขาร์บไฟฟ้า	1	17				/		

สถานการณ์เปลี่ยน Emergency light

[illegible]

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (1/3)

เดือนมีนาคม 2568

สถานะการเปลี่ยน Emergency light

เดือน มีนาคม 2568

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งใหม่			
1	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B4				/		
2	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B4				/		
3	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B4				/		
4	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B4				/		
5	ห้อง Fire Pump	1	B4				/		
6	หน้าลิฟท์โดยสาร	1	B4				/		
7	บันไดหนีไฟ ST1	1	B4				/		
8	บันไดหนีไฟ ST2	1	B4				/		
9	หน้าลิฟท์ขนของ	1	B4				/		
10	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B3				/		
11	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B3				/		
12	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B3				/		
13	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B3				/		
14	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B3				/		
15	หน้าลิฟท์โดยสาร	1	B3				/		
16	บันไดหนีไฟ ST1	1	B3				/		
17	บันไดหนีไฟ ST2	1	B3				/		
18	หน้าลิฟท์ขนของ	1	B3				/		
19	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B2				/		
20	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B2				/		
21	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B2				/		
22	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B2				/		
23	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B2				/		
24	หน้าลิฟท์โดยสาร	1	B2				/		
25	บันไดหนีไฟ ST1	1	B2				/		
26	บันไดหนีไฟ ST2	1	B2				/		
27	หน้าลิฟท์ขนของ	1	B2				/		
28	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B1				/		
29	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B1				/		
30	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B1				/		
31	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B1				/		
32	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B1				/		
33	หน้าลิฟท์โดยสาร	1	B1				/		
34	บันไดหนีไฟ ST1	1	B1				/		
35	บันไดหนีไฟ ST2	1	B1				/		
36	หน้าลิฟท์ขนของ	1	B1				/		
37	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	1R				/		
38	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	1B				/		
39	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	1				/		
40	ห้อง Generator	1	1				/		
41	หน้าลิฟท์ขนของ	1	1				/		
42	บันไดหนีไฟ ST1 ตัวที่ 1	1	1				/		
43	บันไดหนีไฟ ST1 ตัวที่ 2	1	1				/		
44	ห้องขาย	1	1				/		
45	ห้อง MDB	1	1				/		
46	หน้าลิฟท์ขนของ	1	2				/		
47	บันไดหนีไฟ ST1	1	2				/		
48	บันไดหนีไฟ ST2	1	2				/		
49	ทางเดินส่วนกลาง	1	2				/		
50	ทางเข้าประตู ST1	1	2				/		
51	ห้องช่างตัวที่ 1	1	2				/		
52	ห้องช่างตัวที่ 2	1	2				/		
53	ห้องพัสดุขั้วอากาศ 2	1	2				/		
54	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	2				/		
55	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	2				/		
56	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	2				/		
57	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	2				/		

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (2/3)

เดือนมีนาคม 2568

สถานะการเปลี่ยน Emergency light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ซ่อมบำรุงครั้ง			
58	ถ่านแอลซีดีที่ 1	1	3				/		
59	ถ่านแอลซีดีที่ 2	1	3				/		
60	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	3				/		
61	บันไดหนีไฟ ST1	1	3				/		
62	บันไดหนีไฟ ST2	1	3				/		
63	หม้อลิฟท์ชั้นของ	1	3				/		
64	บันไดหนีไฟ ST1	1	4				/		
65	บันไดหนีไฟ ST2	1	4				/		
66	หม้อลิฟท์ชั้นของ	1	4				/		
67	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	5				/		
68	บันไดหนีไฟ ST1	1	5				/		
69	บันไดหนีไฟ ST2	1	5				/		
70	หม้อลิฟท์ชั้นของ	1	5				/		
71	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	6				/		
72	บันไดหนีไฟ ST1	1	6				/		
73	บันไดหนีไฟ ST2	1	6				/		
74	หม้อลิฟท์ชั้นของ	1	6				/		
75	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	7				/		
76	บันไดหนีไฟ ST1	1	7				/		
77	บันไดหนีไฟ ST2	1	7				/		
78	หม้อลิฟท์ชั้นของ	1	7				/		
79	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	8				/		
80	บันไดหนีไฟ ST1	1	8				/		
81	บันไดหนีไฟ ST2	1	8				/		
82	หม้อลิฟท์ชั้นของ	1	8				/		
83	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	9				/		
84	บันไดหนีไฟ ST1	1	9				/		
85	บันไดหนีไฟ ST2	1	9				/		
86	หม้อลิฟท์ชั้นของ	1	9				/		
87	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	10				/		
88	บันไดหนีไฟ ST1	1	10				/		
89	บันไดหนีไฟ ST2	1	10				/		
90	หม้อลิฟท์ชั้นของ	1	10				/		
91	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	11				/		
92	บันไดหนีไฟ ST1	1	11				/		
93	บันไดหนีไฟ ST2	1	11				/		
94	หม้อลิฟท์ชั้นของ	1	11				/		
95	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	12				/		
96	บันไดหนีไฟ ST1	1	12				/		
97	บันไดหนีไฟ ST2	1	12				/		
98	หม้อลิฟท์ชั้นของ	1	12				/		
99	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	12A				/		
100	บันไดหนีไฟ ST1	1	12A				/		
101	บันไดหนีไฟ ST2	1	12A				/		
102	หม้อลิฟท์ชั้นของ	1	12A				/		
103	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	14				/		
104	บันไดหนีไฟ ST1	1	14				/		
105	บันไดหนีไฟ ST2	1	14				/		
106	หม้อลิฟท์ชั้นของ	1	14				/		
107	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	15				/		
108	บันไดหนีไฟ ST1	1	15				/		
109	บันไดหนีไฟ ST2	1	15				/		
110	หม้อลิฟท์ชั้นของ	1	15				/		
111	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	16				/		
112	บันไดหนีไฟ ST1	1	16				/		
113	บันไดหนีไฟ ST2	1	16				/		
114	หม้อลิฟท์ชั้นของ	1	16				/		
115	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	17				/		

เดือนมีนาคม 2568

[illegible]

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (1/3)

เดือนเมษายน 2568

สถานะการเปลี่ยน Emergency light

เดือน เมษายน 2568

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งใหม่			
1	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B4				/		
2	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B4				/		
3	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B4				/		
4	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B4				/		
5	ห้อง Fire Pump	1	B4				/		
6	น้ำลิฟท์โดยสาร	1	B4				/		
7	บันไดหนีไฟ ST1	1	B4				/		
8	บันไดหนีไฟ ST2	1	B4				/		
9	น้ำลิฟท์ขนของ	1	B4				/		
10	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B3				/		
11	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B3				/		
12	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B3				/		
13	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B3				/		
14	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B3				/		
15	น้ำลิฟท์โดยสาร	1	B3				/		
16	บันไดหนีไฟ ST1	1	B3				/		
17	บันไดหนีไฟ ST2	1	B3				/		
18	น้ำลิฟท์ขนของ	1	B3				/		
19	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B2				/		
20	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B2				/		
21	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B2				/		
22	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B2				/		
23	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B2				/		
24	น้ำลิฟท์โดยสาร	1	B2				/		
25	บันไดหนีไฟ ST1	1	B2				/		
26	บันไดหนีไฟ ST2	1	B2				/		
27	น้ำลิฟท์ขนของ	1	B2				/		
28	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B1				/		
29	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B1				/		
30	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B1				/		
31	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B1				/		
32	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B1				/		
33	น้ำลิฟท์โดยสาร	1	B1				/		
34	บันไดหนีไฟ ST1	1	B1				/		
35	บันไดหนีไฟ ST2	1	B1				/		
36	น้ำลิฟท์ขนของ	1	B1				/		
37	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	1A				/		
38	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	1B				/		
39	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	1				/		
40	ห้อง Generator	1	1				/		
41	น้ำลิฟท์ขนของ	1	1				/		
42	บันไดหนีไฟ ST1 ตัวที่1	1	1				/		
43	บันไดหนีไฟ ST1 ตัวที่2	1	1				/		
44	ห้องนำชาย	1	1				/		
45	ห้อง MDB	1	1				/		
46	น้ำลิฟท์ขนของ	1	2				/		
47	บันไดหนีไฟ ST1	1	2				/		
48	บันไดหนีไฟ ST2	1	2				/		
49	ทางเดินตัวกลาง	1	2				/		
50	ทางเข้าประตู ST1	1	2				/		
51	ห้องช่างตัวที่ 1	1	2				/		
52	ห้องช่างตัวที่ 2	1	2				/		
53	ห้องพัฒนียศอาภาศ 2	1	2				/		
54	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	2				/		
55	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	2				/		
56	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	2				/		
57	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	2				/		

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (2/3)

เดือนเมษายน 2568

สถานะการเปลี่ยน Emergency light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ: Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ซ่อมบำรุงครั้ง			
58	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	3				/		
59	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	3				/		
60	ห้องขารับไฟฟ้า	1	3				/		
61	บันไดหนีไฟ ST1	1	3				/		
62	บันไดหนีไฟ ST2	1	3				/		
63	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	3				/		
64	บันไดหนีไฟ ST1	1	4				/		
65	บันไดหนีไฟ ST2	1	4				/		
66	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	4				/		
67	ห้องขารับไฟฟ้า	1	5				/		
68	บันไดหนีไฟ ST1	1	5				/		
69	บันไดหนีไฟ ST2	1	5				/		
70	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	5				/		
71	ห้องขารับไฟฟ้า	1	6				/		
72	บันไดหนีไฟ ST1	1	6				/		
73	บันไดหนีไฟ ST2	1	6				/		
74	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	6				/		
75	ห้องขารับไฟฟ้า	1	7				/		
76	บันไดหนีไฟ ST1	1	7				/		
77	บันไดหนีไฟ ST2	1	7				/		
78	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	7				/		
79	ห้องขารับไฟฟ้า	1	8				/		
80	บันไดหนีไฟ ST1	1	8				/		
81	บันไดหนีไฟ ST2	1	8				/		
82	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	8				/		
83	ห้องขารับไฟฟ้า	1	9				/		
84	บันไดหนีไฟ ST1	1	9				/		
85	บันไดหนีไฟ ST2	1	9				/		
86	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	9				/		
87	ห้องขารับไฟฟ้า	1	10				/		
88	บันไดหนีไฟ ST1	1	10				/		
89	บันไดหนีไฟ ST2	1	10				/		
90	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	10				/		
91	ห้องขารับไฟฟ้า	1	11				/		
92	บันไดหนีไฟ ST1	1	11				/		
93	บันไดหนีไฟ ST2	1	11				/		
94	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	11				/		
95	ห้องขารับไฟฟ้า	1	12				/		
96	บันไดหนีไฟ ST1	1	12				/		
97	บันไดหนีไฟ ST2	1	12				/		
98	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	12				/		
99	ห้องขารับไฟฟ้า	1	12A				/		
100	บันไดหนีไฟ ST1	1	12A				/		
101	บันไดหนีไฟ ST2	1	12A				/		
102	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	12A				/		
103	ห้องขารับไฟฟ้า	1	14				/		
104	บันไดหนีไฟ ST1	1	14				/		
105	บันไดหนีไฟ ST2	1	14				/		
106	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	14				/		
107	ห้องขารับไฟฟ้า	1	15				/		
108	บันไดหนีไฟ ST1	1	15				/		
109	บันไดหนีไฟ ST2	1	15				/		
110	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	15				/		
111	ห้องขารับไฟฟ้า	1	16				/		
112	บันไดหนีไฟ ST1	1	16				/		
113	บันไดหนีไฟ ST2	1	16				/		
114	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	16				/		
115	ห้องขารับไฟฟ้า	1	17				/		

เดือนเมษายน 2568

[illegible]

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (1/3)

เดือนพฤษภาคม 2568

สถานะการเปลี่ยน Emergency light

เดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ: Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งใหม่			
1	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B4				/		
2	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B4				/		
3	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B4				/		
4	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B4				/		
5	ห้อง Fire Pump	1	B4				/		
6	หม้อลิฟท์โดยสาร	1	B4				/		
7	บันไดหนีไฟ ST1	1	B4				/		
8	บันไดหนีไฟ ST2	1	B4				/		
9	หม้อลิฟท์ขนส่งของ	1	B4				/		
10	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B3				/		
11	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B3				/		
12	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B3				/		
13	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B3				/		
14	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B3				/		
15	หม้อลิฟท์โดยสาร	1	B3				/		
16	บันไดหนีไฟ ST1	1	B3				/		
17	บันไดหนีไฟ ST2	1	B3				/		
18	หม้อลิฟท์ขนส่งของ	1	B3				/		
19	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B2				/		
20	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B2				/		
21	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B2				/		
22	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B2				/		
23	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B2				/		
24	หม้อลิฟท์โดยสาร	1	B2				/		
25	บันไดหนีไฟ ST1	1	B2				/		
26	บันไดหนีไฟ ST2	1	B2				/		
27	หม้อลิฟท์ขนส่งของ	1	B2				/		
28	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B1				/		
29	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B1				/		
30	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B1				/		
31	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B1				/		
32	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B1				/		
33	หม้อลิฟท์โดยสาร	1	B1				/		
34	บันไดหนีไฟ ST1	1	B1				/		
35	บันไดหนีไฟ ST2	1	B1				/		
36	หม้อลิฟท์ขนส่งของ	1	B1				/		
37	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	1A				/		
38	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	1B				/		
39	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	1				/		
40	ห้อง Generator	1	1				/		
41	หม้อลิฟท์ขนส่งของ	1	1				/		
42	บันไดหนีไฟ ST1 ตัวที่ 1	1	1				/		
43	บันไดหนีไฟ ST1 ตัวที่ 2	1	1				/		
44	ห้องน้ำชาย	1	1				/		
45	ห้อง MDB	1	1				/		
46	หม้อลิฟท์ขนส่งของ	1	2				/		
47	บันไดหนีไฟ ST1	1	2				/		
48	บันไดหนีไฟ ST2	1	2				/		
49	ทางเดินส่วนกลาง	1	2				/		
50	ทางเข้าประตู ST1	1	2				/		
51	ห้องช่างตัวที่ 1	1	2				/		
52	ห้องช่างตัวที่ 2	1	2				/		
53	ห้องพัฒน้อาคาร 2	1	2				/		
54	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	2				/		
55	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	2				/		
56	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	2				/		
57	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	2				/		

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (2/3)

เดือนพฤษภาคม 2568

สถานะการเปลี่ยน Emergency light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ ระบบ			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ซ่อมบำรุงครั้งใหม่			
58	ถาดขอครอตัวที่ 1	1	3				/		
59	ถาดขอครอตัวที่ 2	1	3				/		
60	ห้องขารับไฟฟ้า	1	3				/		
61	บันไดหนีไฟ ST1	1	3				/		
62	บันไดหนีไฟ ST2	1	3				/		
63	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	3				/		
64	บันไดหนีไฟ ST1	1	4				/		
65	บันไดหนีไฟ ST2	1	4				/		
66	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	4				/		
67	ห้องขารับไฟฟ้า	1	5				/		
68	บันไดหนีไฟ ST1	1	5				/		
69	บันไดหนีไฟ ST2	1	5				/		
70	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	5				/		
71	ห้องขารับไฟฟ้า	1	6				/		
72	บันไดหนีไฟ ST1	1	6				/		
73	บันไดหนีไฟ ST2	1	6				/		
74	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	6				/		
75	ห้องขารับไฟฟ้า	1	7				/		
76	บันไดหนีไฟ ST1	1	7				/		
77	บันไดหนีไฟ ST2	1	7				/		
78	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	7				/		
79	ห้องขารับไฟฟ้า	1	8				/		
80	บันไดหนีไฟ ST1	1	8				/		
81	บันไดหนีไฟ ST2	1	8				/		
82	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	8				/		
83	ห้องขารับไฟฟ้า	1	9				/		
84	บันไดหนีไฟ ST1	1	9				/		
85	บันไดหนีไฟ ST2	1	9				/		
86	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	9				/		
87	ห้องขารับไฟฟ้า	1	10				/		
88	บันไดหนีไฟ ST1	1	10				/		
89	บันไดหนีไฟ ST2	1	10				/		
90	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	10				/		
91	ห้องขารับไฟฟ้า	1	11				/		
92	บันไดหนีไฟ ST1	1	11				/		
93	บันไดหนีไฟ ST2	1	11				/		
94	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	11				/		
95	ห้องขารับไฟฟ้า	1	12				/		
96	บันไดหนีไฟ ST1	1	12				/		
97	บันไดหนีไฟ ST2	1	12				/		
98	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	12				/		
99	ห้องขารับไฟฟ้า	1	12A				/		
100	บันไดหนีไฟ ST1	1	12A				/		
101	บันไดหนีไฟ ST2	1	12A				/		
102	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	12A				/		
103	ห้องขารับไฟฟ้า	1	14				/		
104	บันไดหนีไฟ ST1	1	14				/		
105	บันไดหนีไฟ ST2	1	14				/		
106	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	14				/		
107	ห้องขารับไฟฟ้า	1	15				/		
108	บันไดหนีไฟ ST1	1	15				/		
109	บันไดหนีไฟ ST2	1	15				/		
110	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	15				/		
111	ห้องขารับไฟฟ้า	1	16				/		
112	บันไดหนีไฟ ST1	1	16				/		
113	บันไดหนีไฟ ST2	1	16				/		
114	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	16				/		
115	ห้องขารับไฟฟ้า	1	17				/		

เดือนพฤษภาคม 2568

[illegible]

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (1/3)

เดือนมิถุนายน 2568

รายนาม	รายละเอียด	ปริมาณ	สถานที่	รายการตรวจสอบ			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
No.	Detail	QTY.	Location	จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนเบคเตอร์	ขออนุมัติครั้ง			Remark
1	ถ่านจอดรถตัวที่ 4	1	B4				/		
2	ถ่านจอดรถตัวที่ 3	1	B4				/		
3	ถ่านจอดรถตัวที่ 2	1	B4				/		
4	ถ่านจอดรถตัวที่ 1	1	B4				/		
5	ห้อง Fire Pump	1	B4				/		
6	หม้อไอน้ำโดยสาย	1	B4				/		
7	บันไดหนีไฟ ST1	1	B4				/		
8	บันไดหนีไฟ ST2	1	B4				/		
9	หม้อไอน้ำที่ชั้นของ	1	B4				/		
10	ถ่านจอดรถตัวที่ 5	1	B3				/		
11	ถ่านจอดรถตัวที่ 4	1	B3				/		
12	ถ่านจอดรถตัวที่ 3	1	B3				/		
13	ถ่านจอดรถตัวที่ 2	1	B3				/		
14	ถ่านจอดรถตัวที่ 1	1	B3				/		
15	หม้อไอน้ำโดยสาย	1	B3				/		
16	บันไดหนีไฟ ST1	1	B3				/		
17	บันไดหนีไฟ ST2	1	B3				/		
18	หม้อไอน้ำที่ชั้นของ	1	B3				/		
19	ถ่านจอดรถตัวที่ 5	1	B2				/		
20	ถ่านจอดรถตัวที่ 4	1	B2				/		
21	ถ่านจอดรถตัวที่ 3	1	B2				/		
22	ถ่านจอดรถตัวที่ 2	1	B2				/		
23	ถ่านจอดรถตัวที่ 1	1	B2				/		
24	หม้อไอน้ำโดยสาย	1	B2				/		
25	บันไดหนีไฟ ST1	1	B2				/		
26	บันไดหนีไฟ ST2	1	B2				/		
27	หม้อไอน้ำที่ชั้นของ	1	B2				/		
28	ถ่านจอดรถตัวที่ 5	1	B1				/		
29	ถ่านจอดรถตัวที่ 4	1	B1				/		
30	ถ่านจอดรถตัวที่ 3	1	B1				/		
31	ถ่านจอดรถตัวที่ 2	1	B1				/		
32	ถ่านจอดรถตัวที่ 1	1	B1				/		
33	หม้อไอน้ำโดยสาย	1	B1				/		
34	บันไดหนีไฟ ST1	1	B1				/		
35	บันไดหนีไฟ ST2	1	B1				/		
36	หม้อไอน้ำที่ชั้นของ	1	B1				/		
37	ถ่านจอดรถตัวที่ 3	1	1A				/		
38	ถ่านจอดรถตัวที่ 2	1	1B				/		
39	ถ่านจอดรถตัวที่ 1	1	1				/		
40	ห้อง Generator	1	1				/		
41	หม้อไอน้ำที่ชั้นของ	1	1				/		
42	บันไดหนีไฟ ST1 ตัวที่ 1	1	1				/		
43	บันไดหนีไฟ ST1 ตัวที่ 2	1	1				/		
44	ห้องน้ำชาย	1	1				/		
45	ห้อง MDB	1	1				/		
46	หม้อไอน้ำที่ชั้นของ	1	2				/		
47	บันไดหนีไฟ ST1	1	2				/		
48	บันไดหนีไฟ ST2	1	2				/		
49	ทางเดินส่วนกลาง	1	2				/		
50	ทางเข้าประตู ST1	1	2				/		
51	ห้องช่างตัวที่ 1	1	2				/		
52	ห้องช่างตัวที่ 2	1	2				/		
53	ห้องพัสดุอาคาร 2	1	2				/		
54	ถ่านจอดรถตัวที่ 4	1	2				/		
55	ถ่านจอดรถตัวที่ 3	1	2				/		
56	ถ่านจอดรถตัวที่ 2	1	2				/		
57	ถ่านจอดรถตัวที่ 1	1	2				/		

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (2/3)

เดือนมิถุนายน 2568

No.	Detail	QTY.	Location	ลักษณะหรือชื่อ	ปริมาณ/ขนาด	ข้อควรพิจารณา			หมายเหตุ
58	ถาดรองตู้ไฟฟ้า 1	1	3				/		
59	ถาดรองตู้ไฟฟ้า 2	1	3				/		
60	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	3				/		
61	บันไดหนีไฟ ST1	1	3				/		
62	บันไดหนีไฟ ST2	1	3				/		
63	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	3				/		
64	บันไดหนีไฟ ST1	1	4				/		
65	บันไดหนีไฟ ST2	1	4				/		
66	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	4				/		
67	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	5				/		
68	บันไดหนีไฟ ST1	1	5				/		
69	บันไดหนีไฟ ST2	1	5				/		
70	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	5				/		
71	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	6				/		
72	บันไดหนีไฟ ST1	1	6				/		
73	บันไดหนีไฟ ST2	1	6				/		
74	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	6				/		
75	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	7				/		
76	บันไดหนีไฟ ST1	1	7				/		
77	บันไดหนีไฟ ST2	1	7				/		
78	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	7				/		
79	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	8				/		
80	บันไดหนีไฟ ST1	1	8				/		
81	บันไดหนีไฟ ST2	1	8				/		
82	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	8				/		
83	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	9				/		
84	บันไดหนีไฟ ST1	1	9				/		
85	บันไดหนีไฟ ST2	1	9				/		
86	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	9				/		
87	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	10				/		
88	บันไดหนีไฟ ST1	1	10				/		
89	บันไดหนีไฟ ST2	1	10				/		
90	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	10				/		
91	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	11				/		
92	บันไดหนีไฟ ST1	1	11				/		
93	บันไดหนีไฟ ST2	1	11				/		
94	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	11				/		
95	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	12				/		
96	บันไดหนีไฟ ST1	1	12				/		
97	บันไดหนีไฟ ST2	1	12				/		
98	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	12				/		
99	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	12A				/		
100	บันไดหนีไฟ ST1	1	12A				/		
101	บันไดหนีไฟ ST2	1	12A				/		
102	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	12A				/		
103	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	14				/		
104	บันไดหนีไฟ ST1	1	14				/		
105	บันไดหนีไฟ ST2	1	14				/		
106	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	14				/		
107	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	15				/		
108	บันไดหนีไฟ ST1	1	15				/		
109	บันไดหนีไฟ ST2	1	15				/		
110	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	15				/		
111	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	16				/		
112	บันไดหนีไฟ ST1	1	16				/		
113	บันไดหนีไฟ ST2	1	16				/		
114	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	16				/		
115	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	17				/		

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (1/3)

เดือนมกราคม 2568

เดือน มกราคม 68



สถานการณ์เปลี่ยน Exit light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งนี้			
1	ประตูลิฟท์ ST 1	1	B4				✓		
2	หน้าประตูลิฟท์ ST2	1	B4				✓		
3	ลานจอดรถ B4A	1	B4				✓		
4	ลานจอดรถ B4B	1	B4				✓		
5	ประตูลิฟท์ ST 1	1	B3				✓		
6	หน้าประตูลิฟท์ ST2	1	B3				✓		
7	ลานจอดรถ B3A-1	1	B3				✓		
8	ลานจอดรถ B3A-2	1	B3				✓		
9	ลานจอดรถ B3B	1	B3				✓		
10	ประตูลิฟท์ ST 1	1	B2				✓		
11	หน้าประตูลิฟท์ ST2	1	B2				✓		
12	ลานจอดรถ B2A-1	1	B2				✓		
13	ลานจอดรถ B2A-2	1	B2				✓		
14	ลานจอดรถ B2B	1	B2				✓		
15	ประตูลิฟท์ ST 1	1	B1				✓		
16	หน้าประตูลิฟท์ ST2	1	B1				✓		
17	ลานจอดรถ B1A-1	1	B1				✓		
18	ลานจอดรถ B1A-2	1	B1				✓		
19	ลานจอดรถ B1B	1	B1				✓		
20	ประตูลิฟท์ ST 1	1	1				✓		
21	ประตูทางออก ST2	1	1				✓		
22	ประตูทางออกด้านหลัง	1	1				✓		
23	ลานจอดรถ 1 A	1	1				✓		
24	ลานจอดรถ 1 B	1	1				✓		
25	หน้าประตูลิฟท์ ST 1	1	2				✓		
26	หน้าประตูลิฟท์ ST 1	1	2				✓		
27	หน้าประตูลิฟท์ ST 2	1	2				✓		
28	ลานจอดรถ 2 B	1	2				✓		
29	หน้าประตูลิฟท์ ST 1	1	3				✓		
30	หน้าประตูลิฟท์ ST 2	1	3				✓		
31	โถงกระงวรี	1	3				✓		
32	ลานจอดรถ	1	3				✓		
33	หน้าประตูลิฟท์ ST 1	1	4				✓		
34	หน้าประตูลิฟท์ ST 2	1	4				✓		
35	โถงกระงวรี	1	4				✓		

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (2/3)

เดือนมกราคม 2568

เดือน



สถานะการเปลี่ยน Exit light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				ตัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ซ่อมหมึกเครื่อง			
36	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	5				✓		
37	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	5				✓		
38	โถงกระจกวงรี	1	5				✓		
39	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	6				✓		
40	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	6				✓		
41	โถงกระจกวงรี	1	6				✓		
42	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	7				✓		
43	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	7				✓		
44	โถงกระจกวงรี	1	7				✓		
45	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	8				✓		
46	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	8				✓		
47	โถงกระจกวงรี	1	8				✓		
48	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	9				✓		
49	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	9				✓		
50	โถงกระจกวงรี	1	9				✓		
51	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	10				✓		
52	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	10				✓		
53	โถงกระจกวงรี	1	10				✓		
54	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	11				✓		
55	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	11				✓		
56	โถงกระจกวงรี	1	11				✓		
57	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	12				✓		
58	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	12				✓		
59	โถงกระจกวงรี	1	12				✓		
60	หน้าฟิตเนส	1	12				✓		
61	ประตูทางออก ST 4	1	12				✓		
62	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	12A				✓		
63	หน้าประตูหนีไฟ ST 2	1	12A				✓		
64	โถงกระจกวงรี	1	12A				✓		
65	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	14				✓		
66	หน้าประตูหนีไฟ ST 2	1	14				✓		
67	โถงกระจกวงรี	1	14				✓		
68	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	15				✓		
69	หน้าประตูหนีไฟ ST 2	1	15				✓		
70	โถงกระจกวงรี	1	15				✓		
71	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	16				✓		

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (3/3)

เดือนมกราคม 2568

เดือน



สถานะการเปลี่ยน Exit light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				ซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติทิ้งนี้			
72	หน้าประตูหนีไฟ ST 2	1	16				✓		
73	โถงกระจกวงรี	1	16				✓		
74	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	17				✓		
75	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	17				✓		
76	โถงกระจกวงรี	1	17				✓		
77	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	18				✓		
78	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	18				✓		
79	โถงกระจกวงรี	1	18				✓		
80	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	19				✓		
81	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	19				✓		
82	โถงกระจกวงรี	1	19				✓		
83	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	20				✓		
84	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	20				✓		
85	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	21				✓		
86	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	21				✓		
87	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	22				✓		
88	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	22				✓		
89	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	23				✓		
90	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	23				✓		
91	ประตูลิฟท์ขนของ	1	23				✓		
92	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	M1				✓		
93	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	M1				✓		

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (1/3)

เดือนกุมภาพันธ์ 2568

เดือน 1 กุมภาพันธ์ 68

PROPERTY

สถานที่เปลี่ยน Exit light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ซ่อมแซมเครื่อง			
1	ประตุนีไฟ ST 1	1	R4				✓		
2	หน้าประตุนีไฟ ST2	1	B4				✓		
3	ลานจอดรถ B4A	1	B4				✓		
4	ลานจอดรถ B4B	1	B4				✓		
5	ประตุนีไฟ ST 1	1	B3				✓		
6	หน้าประตุนีไฟ ST2	1	B3				✓		
7	ลานจอดรถ B3A-1	1	B3				✓		
8	ลานจอดรถ B3A-2	1	B3				✓		
9	ลานจอดรถ B3B	1	B3				✓		
10	ประตุนีไฟ ST 1	1	B2				✓		
11	หน้าประตุนีไฟ ST2	1	B2				✓		
12	ลานจอดรถ B2A-1	1	B2				✓		
13	ลานจอดรถ B2A-2	1	B2				✓		
14	ลานจอดรถ B2B	1	B2				✓		
15	ประตุนีไฟ ST 1	1	B1				✓		
16	หน้าประตุนีไฟ ST2	1	B1				✓		
17	ลานจอดรถ B1A-1	1	B1				✓		
18	ลานจอดรถ B1A-2	1	B1				✓		
19	ลานจอดรถ B1B	1	B1				✓		
20	ประตุนีไฟ ST 1	1	1				✓		
21	ประตูทางออก ST2	1	1				✓		
22	ประตูทางออกด้านหลัง	1	1				✓		
23	ลานจอดรถ 1 A	1	1				✓		
24	ลานจอดรถ 1 B	1	1				✓		
25	หน้าประตุนีไฟ ST 1	1	2				✓		
26	หน้าประตุนีไฟ ST 1	1	2				✓		
27	หน้าประตุนีไฟ ST 2	1	2				✓		
28	ลานจอดรถ 2 B	1	2				✓		
29	หน้าประตุนีไฟ ST 1	1	3				✓		
30	หน้าประตุนีไฟ ST 2	1	3				✓		
31	โถงกระงวรี	1	3				✓		
32	ลานจอดรถ	1	3				✓		
33	หน้าประตุนีไฟ ST 1	1	4				✓		
34	หน้าประตุนีไฟ ST 2	1	4				✓		
35	โถงกระงวรี	1	4				✓		

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (2/3)

เดือนกุมภาพันธ์ 2568

เดือน



สถานะการเปลี่ยน Exit light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				ตั้งชื่อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติกรณี			
36	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	5				✓		
37	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	5				✓		
38	โถงกระจกวงรี	1	5				✓		
39	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	6				✓		
40	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	6				✓		
41	โถงกระจกวงรี	1	6				✓		
42	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	7				✓		
43	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	7				✓		
44	โถงกระจกวงรี	1	7				✓		
45	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	8				✓		
46	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	8				✓		
47	โถงกระจกวงรี	1	8				✓		
48	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	9				✓		
49	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	9				✓		
50	โถงกระจกวงรี	1	9				✓		
51	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	10				✓		
52	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	10				✓		
53	โถงกระจกวงรี	1	10				✓		
54	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	11				✓		
55	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	11				✓		
56	โถงกระจกวงรี	1	11				✓		
57	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	12				✓		
58	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	12				✓		
59	โถงกระจกวงรี	1	12				✓		
60	หน้าพิคเนส	1	12				✓		
61	ประตูทางออก ST 4	1	12				✓		
62	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	12A				✓		
63	หน้าประตูหนีไฟ ST 2	1	12A				✓		
64	โถงกระจกวงรี	1	12A				✓		
65	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	14				✓		
66	หน้าประตูหนีไฟ ST 2	1	14				✓		
67	โถงกระจกวงรี	1	14				✓		
68	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	15				✓		
69	หน้าประตูหนีไฟ ST 2	1	15				✓		
70	โถงกระจกวงรี	1	15				✓		
71	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	16				✓		

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (3/3)

เดือนกุมภาพันธ์ 2568

เดือน



สถานะการเปลี่ยน Exit light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งนี้			
72	หน้าประตูหนีไฟ ST 2	1	16				✓		
73	โถงกระจกวงรี	1	16				✓		
74	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	17				✓		
75	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	17				✓		
76	โถงกระจกวงรี	1	17				✓		
77	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	18				✓		
78	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	18				✓		
79	โถงกระจกวงรี	1	18				✓		
80	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	19				✓		
81	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	19				✓		
82	โถงกระจกวงรี	1	19				✓		
83	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	20				✓		
84	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	20				✓		
85	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	21				✓		
86	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	21				✓		
87	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	22				✓		
88	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	22				✓		
89	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	23				✓		
90	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	23				✓		
91	ประตูลิฟท์ของ	1	23				✓		
92	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	M1				✓		
93	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	M1				✓		

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (1/3)

เดือนมีนาคม 2568

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (1/3)

เดือน มีนาคม ๕๖



สถานะการเปลี่ยน Exit light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งใหม่			
1	ประตูลิฟท์ ST 1	1	B4				✓		
2	หน้าประตูลิฟท์ ST2	1	B4				✓		
3	ลานจอดรถ B4A	1	B4				✓		
4	ลานจอดรถ B4B	1	B4				✓		
5	ประตูลิฟท์ ST 1	1	B3				✓		
6	หน้าประตูลิฟท์ ST2	1	B3				✓		
7	ลานจอดรถ B3A-1	1	B3				✓		
8	ลานจอดรถ B3A-2	1	B3				✓		
9	ลานจอดรถ B3B	1	B3				✓		
10	ประตูลิฟท์ ST 1	1	B2				✓		
11	หน้าประตูลิฟท์ ST2	1	B2				✓		
12	ลานจอดรถ B2A-1	1	B2				✓		
13	ลานจอดรถ B2A-2	1	B2				✓		
14	ลานจอดรถ B2B	1	B2				✓		
15	ประตูลิฟท์ ST 1	1	B1				✓		
16	หน้าประตูลิฟท์ ST2	1	B1				✓		
17	ลานจอดรถ B1A-1	1	B1				✓		
18	ลานจอดรถ B1A-2	1	B1				✓		
19	ลานจอดรถ B1B	1	B1				✓		
20	ประตูลิฟท์ ST 1	1	1				✓		
21	ประตูทางออก ST2	1	1				✓		
22	ประตูทางออกด้านหลัง	1	1				✓		
23	ลานจอดรถ 1 A	1	1				✓		
24	ลานจอดรถ 1 B	1	1				✓		
25	หน้าประตูลิฟท์ ST 1	1	2				✓		
26	หน้าประตูลิฟท์ ST 1	1	2				✓		
27	หน้าประตูลิฟท์ ST 2	1	2				✓		
28	ลานจอดรถ 2 B	1	2				✓		
29	หน้าประตูลิฟท์ ST 1	1	3				✓		
30	หน้าประตูลิฟท์ ST 2	1	3				✓		
31	โถงกระงวรี	1	3				✓		
32	ลานจอดรถ	1	3				✓		
33	หน้าประตูลิฟท์ ST 1	1	4				✓		
34	หน้าประตูลิฟท์ ST 2	1	4				✓		
35	โถงกระงวรี	1	4				✓		

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (2/3)

เดือนมีนาคม 2568

เดือน

PROPERTY

สถานะการเปลี่ยน Exit light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				ขัดข้องเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งใหม่			
36	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	5				✓		
37	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	5				✓		
38	โถงกระงวกร	1	5				✓		
39	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	6				✓		
40	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	6				✓		
41	โถงกระงวกร	1	6				✓		
42	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	7				✓		
43	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	7				✓		
44	โถงกระงวกร	1	7				✓		
45	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	8				✓		
46	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	8				✓		
47	โถงกระงวกร	1	8				✓		
48	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	9				✓		
49	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	9				✓		
50	โถงกระงวกร	1	9				✓		
51	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	10				✓		
52	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	10				✓		
53	โถงกระงวกร	1	10				✓		
54	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	11				✓		
55	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	11				✓		
56	โถงกระงวกร	1	11				✓		
57	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	12				✓		
58	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	12				✓		
59	โถงกระงวกร	1	12				✓		
60	หน้าพิคเนต	1	12				✓		
61	ประตูทางออก ST 4	1	12				✓		
62	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	12A				✓		
63	หน้าประตูหนีไฟ ST 2	1	12A				✓		
64	โถงกระงวกร	1	12A				✓		
65	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	14				✓		
66	หน้าประตูหนีไฟ ST 2	1	14				✓		
67	โถงกระงวกร	1	14				✓		
68	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	15				✓		
69	หน้าประตูหนีไฟ ST 2	1	15				✓		
70	โถงกระงวกร	1	15				✓		
71	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	16				✓		

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (3/3)

เดือนมีนาคม 2568

เดือน



สถานะการเปลี่ยน Exit light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งนี้			
72	หน้าประตูหนีไฟ ST 2	1	16				✓		
73	โถงกระจกวงรี	1	16				✓		
74	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	17				✓		
75	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	17				✓		
76	โถงกระจกวงรี	1	17				✓		
77	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	18				✓		
78	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	18				✓		
79	โถงกระจกวงรี	1	18				✓		
80	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	19				✓		
81	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	19				✓		
82	โถงกระจกวงรี	1	19				✓		
83	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	20				✓		
84	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	20				✓		
85	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	21				✓		
86	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	21				✓		
87	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	22				✓		
88	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	22				✓		
89	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	23				✓		
90	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	23				✓		
91	ประตูลิฟท์ขึ้นของ	1	23				✓		
92	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	M1				✓		
93	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	M1				✓		

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (1/3)

เดือนเมษายน 2568

เดือน เมษายน ๒๕

PROPERTY

สถานะการเปลี่ยน Exit light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ซ่อมบำรุงครั้งใหม่			
1	ประตูปหนีไฟ ST 1	1	B4				✓		
2	หน้าประตูปหนีไฟ ST2	1	B4				✓		
3	ลานจอดรถ B4A	1	B4				✓		
4	ลานจอดรถ B4B	1	B4				✓		
5	ประตูปหนีไฟ ST 1	1	B3				✓		
6	หน้าประตูปหนีไฟ ST2	1	B3				✓		
7	ลานจอดรถ B3A-1	1	B3				✓		
8	ลานจอดรถ B3A-2	1	B3				✓		
9	ลานจอดรถ B3B	1	B3				✓		
10	ประตูปหนีไฟ ST 1	1	B2				✓		
11	หน้าประตูปหนีไฟ ST2	1	B2				✓		
12	ลานจอดรถ B2A-1	1	B2				✓		
13	ลานจอดรถ B2A-2	1	B2				✓		
14	ลานจอดรถ B2B	1	B2				✓		
15	ประตูปหนีไฟ ST 1	1	B1				✓		
16	หน้าประตูปหนีไฟ ST2	1	B1				✓		
17	ลานจอดรถ B1A-1	1	B1				✓		
18	ลานจอดรถ B1A-2	1	B1				✓		
19	ลานจอดรถ B1B	1	B1				✓		
20	ประตูปหนีไฟ ST 1	1	1				✓		
21	ประตูทางออก ST2	1	1				✓		
22	ประตูทางออกด้านหลัง	1	1				✓		
23	ลานจอดรถ 1 A	1	1				✓		
24	ลานจอดรถ 1 B	1	1				✓		
25	หน้าประตูปหนีไฟ ST 1	1	2				✓		
26	หน้าประตูปหนีไฟ ST 1	1	2				✓		
27	หน้าประตูปหนีไฟ ST 2	1	2				✓		
28	ลานจอดรถ 2 B	1	2				✓		
29	หน้าประตูปหนีไฟ ST 1	1	3				✓		
30	หน้าประตูปหนีไฟ ST 2	1	3				✓		
31	โดมกระจกวงรี	1	3				✓		
32	ลานจอดรถ	1	3				✓		
33	หน้าประตูปหนีไฟ ST 1	1	4				✓		
34	หน้าประตูปหนีไฟ ST 2	1	4				✓		
35	โดมกระจกวงรี	1	4				✓		

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (2/3)

เดือนเมษายน 2568

เดือน



สถานะการเปลี่ยน Exit light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				ขัดข้องหรือไม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติหรือไม่			
36	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	5				✓		
37	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	5				✓		
38	โถงกระจกวงรี	1	5				✓		
39	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	6				✓		
40	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	6				✓		
41	โถงกระจกวงรี	1	6				✓		
42	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	7				✓		
43	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	7				✓		
44	โถงกระจกวงรี	1	7				✓		
45	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	8				✓		
46	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	8				✓		
47	โถงกระจกวงรี	1	8				✓		
48	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	9				✓		
49	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	9				✓		
50	โถงกระจกวงรี	1	9				✓		
51	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	10				✓		
52	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	10				✓		
53	โถงกระจกวงรี	1	10				✓		
54	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	11				✓		
55	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	11				✓		
56	โถงกระจกวงรี	1	11				✓		
57	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	12				✓		
58	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	12				✓		
59	โถงกระจกวงรี	1	12				✓		
60	หน้าพิคเนส	1	12				✓		
61	ประตูทางออก ST 4	1	12				✓		
62	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	12A				✓		
63	หน้าประตูหนีไฟ ST 2	1	12A				✓		
64	โถงกระจกวงรี	1	12A				✓		
65	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	14				✓		
66	หน้าประตูหนีไฟ ST 2	1	14				✓		
67	โถงกระจกวงรี	1	14				✓		
68	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	15				✓		
69	หน้าประตูหนีไฟ ST 2	1	15				✓		
70	โถงกระจกวงรี	1	15				✓		
71	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	16				✓		

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (3/3)

เดือนเมษายน 2568

เดือน



สถานะการเปลี่ยน Exit light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งนี้			
72	หน้าประตูหนีไฟ ST 2	1	16				✓		
73	โถงกระจกวงรี	1	16				✓		
74	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	17				✓		
75	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	17				✓		
76	โถงกระจกวงรี	1	17				✓		
77	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	18				✓		
78	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	18				✓		
79	โถงกระจกวงรี	1	18				✓		
80	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	19				✓		
81	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	19				✓		
82	โถงกระจกวงรี	1	19				✓		
83	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	20				✓		
84	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	20				✓		
85	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	21				✓		
86	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	21				✓		
87	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	22				✓		
88	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	22				✓		
89	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	23				✓		
90	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	23				✓		
91	ประตูลิฟต์ชั้นของ	1	23				✓		
92	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	M1				✓		
93	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	M1				✓		

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (1/3)

เดือนพฤษภาคม 2568

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (1/3)

เดือน พฤษภาคม 68



สถานะการเปลี่ยน Exit light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งใหม่			
1	ประตูหนีไฟ ST 1	1	B4				✓		
2	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	B4				✓		
3	ลานจอดรถ B4A	1	B4				✓		
4	ลานจอดรถ B4B	1	B4				✓		
5	ประตูหนีไฟ ST 1	1	B3				✓		
6	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	B3				✓		
7	ลานจอดรถ B3A-1	1	B3				✓		
8	ลานจอดรถ B3A-2	1	B3				✓		
9	ลานจอดรถ B3B	1	B3				✓		
10	ประตูหนีไฟ ST 1	1	B2				✓		
11	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	B2				✓		
12	ลานจอดรถ B2A-1	1	B2				✓		
13	ลานจอดรถ B2A-2	1	B2				✓		
14	ลานจอดรถ B2B	1	B2				✓		
15	ประตูหนีไฟ ST 1	1	B1				✓		
16	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	B1				✓		
17	ลานจอดรถ B1A-1	1	B1				✓		
18	ลานจอดรถ B1A-2	1	B1				✓		
19	ลานจอดรถ B1B	1	B1				✓		
20	ประตูหนีไฟ ST 1	1	1				✓		
21	ประตูทางออก ST2	1	1				✓		
22	ประตูทางออกด้านหลัง	1	1				✓		
23	ลานจอดรถ 1 A	1	1				✓		
24	ลานจอดรถ 1 B	1	1				✓		
25	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	2				✓		
26	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	2				✓		
27	หน้าประตูหนีไฟ ST 2	1	2				✓		
28	ลานจอดรถ 2 B	1	2				✓		
29	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	3				✓		
30	หน้าประตูหนีไฟ ST 2	1	3				✓		
31	โรงจอดรถ	1	3				✓		
32	ลานจอดรถ	1	3				✓		
33	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	4				✓		
34	หน้าประตูหนีไฟ ST 2	1	4				✓		
35	โรงจอดรถ	1	4				✓		

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (2/3)

เดือนพฤษภาคม 2568

เดือน

สถานะการเปลี่ยน Exit light

PROPERTY

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				ขัดข้องเครื่องใหม่	เปลี่ยนหลอดเครื่อง	ขออนุมัติครั้งใหม่			
36	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	5				✓		
37	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	5				✓		
38	โถงกระจกวงรี	1	5				✓		
39	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	6				✓		
40	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	6				✓		
41	โถงกระจกวงรี	1	6				✓		
42	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	7				✓		
43	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	7				✓		
44	โถงกระจกวงรี	1	7				✓		
45	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	8				✓		
46	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	8				✓		
47	โถงกระจกวงรี	1	8				✓		
48	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	9				✓		
49	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	9				✓		
50	โถงกระจกวงรี	1	9				✓		
51	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	10				✓		
52	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	10				✓		
53	โถงกระจกวงรี	1	10				✓		
54	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	11				✓		
55	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	11				✓		
56	โถงกระจกวงรี	1	11				✓		
57	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	12				✓		
58	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	12				✓		
59	โถงกระจกวงรี	1	12				✓		
60	หน้าพิคเนต	1	12				✓		
61	ประตูทางออก ST 4	1	12				✓		
62	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	12A				✓		
63	หน้าประตูหนีไฟ ST 2	1	12A				✓		
64	โถงกระจกวงรี	1	12A				✓		
65	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	14				✓		
66	หน้าประตูหนีไฟ ST 2	1	14				✓		
67	โถงกระจกวงรี	1	14				✓		
68	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	15				✓		
69	หน้าประตูหนีไฟ ST 2	1	15				✓		
70	โถงกระจกวงรี	1	15				✓		
71	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	16				✓		

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (3/3)

เดือนพฤษภาคม 2568

เดือน



สถานะการเปลี่ยน Exit light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งนี้			
72	หน้าประตูหนีไฟ ST 2	1	16				✓		
73	โถงกระงกวงรี	1	16				✓		
74	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	17				✓		
75	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	17				✓		
76	โถงกระงกวงรี	1	17				✓		
77	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	18				✓		
78	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	18				✓		
79	โถงกระงกวงรี	1	18				✓		
80	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	19				✓		
81	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	19				✓		
82	โถงกระงกวงรี	1	19				✓		
83	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	20				✓		
84	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	20				✓		
85	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	21				✓		
86	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	21				✓		
87	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	22				✓		
88	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	22				✓		
89	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	23				✓		
90	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	23				✓		
91	ประตูลิฟต์ของ	1	23				✓		
92	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	M1				✓		
93	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	M1				✓		

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (1/3)

เดือนมิถุนายน 2568

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (1/3)

เดือน มิถุนายน 68



สถานะการเปลี่ยน Exit light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งนี้			
1	ประตูลิฟท์ ST 1	1	B4				✓		
2	หน้าประตูลิฟท์ ST2	1	B4				✓		
3	ลานจอดรถ B4A	1	B4				✓		
4	ลานจอดรถ B4B	1	B4				✓		
5	ประตูลิฟท์ ST 1	1	B3				✓		
6	หน้าประตูลิฟท์ ST2	1	B3				✓		
7	ลานจอดรถ B3A-1	1	B3				✓		
8	ลานจอดรถ B3A-2	1	B3				✓		
9	ลานจอดรถ B3B	1	B3				✓		
10	ประตูลิฟท์ ST 1	1	B2				✓		
11	หน้าประตูลิฟท์ ST2	1	B2				✓		
12	ลานจอดรถ B2A-1	1	B2				✓		
13	ลานจอดรถ B2A-2	1	B2				✓		
14	ลานจอดรถ B2B	1	B2				✓		
15	ประตูลิฟท์ ST 1	1	B1				✓		
16	หน้าประตูลิฟท์ ST2	1	B1				✓		
17	ลานจอดรถ B1A-1	1	B1				✓		
18	ลานจอดรถ B1A-2	1	B1				✓		
19	ลานจอดรถ B1B	1	B1				✓		
20	ประตูลิฟท์ ST 1	1	1				✓		
21	ประตูทางออก ST2	1	1				✓		
22	ประตูทางออกด้านหลัง	1	1				✓		
23	ลานจอดรถ 1 A	1	1				✓		
24	ลานจอดรถ 1 B	1	1				✓		
25	หน้าประตูลิฟท์ ST 1	1	2				✓		
26	หน้าประตูลิฟท์ ST 1	1	2				✓		
27	หน้าประตูลิฟท์ ST 2	1	2				✓		
28	ลานจอดรถ 2 B	1	2				✓		
29	หน้าประตูลิฟท์ ST 1	1	3				✓		
30	หน้าประตูลิฟท์ ST 2	1	3				✓		
31	โถงกระงวรี	1	3				✓		
32	ลานจอดรถ	1	3				✓		
33	หน้าประตูลิฟท์ ST 1	1	4				✓		
34	หน้าประตูลิฟท์ ST 2	1	4				✓		
35	โถงกระงวรี	1	4				✓		

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (2/3)

เดือนมิถุนายน 2568

เดือน

สถานะการเปลี่ยน Exit light

PROPERTY

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				ขัดข้องหรือไม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุญาตหรือไม่			
36	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	5				✓		
37	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	5				✓		
38	โถงกระจกวงรี	1	5				✓		
39	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	6				✓		
40	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	6				✓		
41	โถงกระจกวงรี	1	6				✓		
42	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	7				✓		
43	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	7				✓		
44	โถงกระจกวงรี	1	7				✓		
45	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	8				✓		
46	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	8				✓		
47	โถงกระจกวงรี	1	8				✓		
48	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	9				✓		
49	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	9				✓		
50	โถงกระจกวงรี	1	9				✓		
51	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	10				✓		
52	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	10				✓		
53	โถงกระจกวงรี	1	10				✓		
54	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	11				✓		
55	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	11				✓		
56	โถงกระจกวงรี	1	11				✓		
57	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	12				✓		
58	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	12				✓		
59	โถงกระจกวงรี	1	12				✓		
60	หน้าพิคเนต	1	12				✓		
61	ประตูทางออก ST 4	1	12				✓		
62	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	12A				✓		
63	หน้าประตูหนีไฟ ST 2	1	12A				✓		
64	โถงกระจกวงรี	1	12A				✓		
65	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	14				✓		
66	หน้าประตูหนีไฟ ST 2	1	14				✓		
67	โถงกระจกวงรี	1	14				✓		
68	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	15				✓		
69	หน้าประตูหนีไฟ ST 2	1	15				✓		
70	โถงกระจกวงรี	1	15				✓		
71	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	16				✓		

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (3/3)

เดือนมิถุนายน 2568

เดือน



สถานะการเปลี่ยน Exit light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติใช้งาน			
72	หน้าประตูหนีไฟ ST 2	1	16				✓		
73	โถงกระงกวงรี	1	16				✓		
74	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	17				✓		
75	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	17				✓		
76	โถงกระงกวงรี	1	17				✓		
77	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	18				✓		
78	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	18				✓		
79	โถงกระงกวงรี	1	18				✓		
80	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	19				✓		
81	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	19				✓		
82	โถงกระงกวงรี	1	19				✓		
83	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	20				✓		
84	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	20				✓		
85	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	21				✓		
86	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	21				✓		
87	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	22				✓		
88	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	22				✓		
89	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	23				✓		
90	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	23				✓		
91	ประตูลิฟต์ชั้นของ	1	23				✓		
92	หน้าประตูหนีไฟ ST 1	1	M1				✓		
93	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	M1				✓		