



ภาคผนวก ข-6
เอกสารตรวจสอบที่ระบายน้ำและระบบน้ำดีภายในอาคาร

เอกสารตรวจสอบท่อระบายน้ำและระบบน้ำดีภายในอาคาร
เดือนมกราคม 2568

เอกสารตรวจสอบท่อระบายน้ำและระบบน้ำดีภายในอาคาร
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘.....

การตรวจสอบน้ำดีและรางระบายน้ำ
Month / เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘.....

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดรี

วันที่	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ												ผู้ตรวจสอบ
	ตรวจสอบไม่ให้เห็นขยะ เศษใบไม้ ไปอุดตันในท่อระบายน้ำ		ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำ ของโครงการ		ตรวจสอบไม่มีการทำความสะอาด และขูดลอกตะกอนจากท่อ ระบายน้ำและป้องกันของโครงการ		Roof tank		Tank ใต้ดิน		รางระบายน้ำรอบอาคาร		
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
11	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
12	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
13	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
14	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
19	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
20	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
21	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
23	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
24	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
25	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
26	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
27	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
29	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
31	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not application / Normal X Abnormal (กรณีสั N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง ปกติ X ไม่ปกติ)

เอกสารตรวจสอบท่อระบายน้ำและระบบน้ำภายในอาคาร
เดือนกุมภาพันธ์ 2568

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ
Month / เดือน กุมภาพันธ์

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดมิเนียม

วันที่	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ												ผู้ตรวจสอบ	พบปัญหา
	ตรวจสอบบ่อน้ำดีในชุมชน หากไม่ได้ไปดูที่บ่อน้ำดีระบบน้ำ		ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำของโครงการ		ตรวจสอบให้มีการทำความสะอาดและขุดลอกตะกอนออกนอกบ่อน้ำดีและบ่อพักน้ำของโครงการ		Roof tank		Tank ใต้ดิน		วางระบบน้ำรอบอาคาร			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
21	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
22	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
23	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
24	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
25	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
26	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
27	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
28	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
29														
30														
31														

Note : Please Mark N/A if not application / Normal , X Abnormal / กรณีไม่ได้ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล /ปกติ, X ไม่ปกติ

เอกสารตรวจสอบท่ระบายน้ำและระบบน้ำภายในอาคาร

เดือนมีนาคม 2568

ท่ระบายน้ำของระบบน้ำและระบบน้ำ

BUILDING / โรงงาน กอ.ค.ค.ค.ค.ค.ค.

Month / เดือน มีนาคม

วันที่	การตรวจสอบบ่อน้ำใต้ดินและรางระบายน้ำ												ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบบ่อน้ำไม่ให้เศษขยะ เศษใบไม้ ไปอุดตันในท่อระบายน้ำ		ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำ ของโครงการ		ตรวจสอบให้มีการทำความสะอาด และขุดลอกตะกอนจากท่อ ระบายน้ำและบ่อน้ำของโครงการ		Roof tank		Tank ใต้ดิน		รางระบายน้ำรอบอาคาร			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
21	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
22	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
23	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
24	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
25	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
26	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
27	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
28	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
29	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
30	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
31	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Note : Please Mark N/A if not application / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / ปกติ, X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

เอกสารตรวจสอบท่อระบายน้ำและระบบน้ำดีภายในอาคาร
เดือนเมษายน 2568

ภาพรวมของชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น

BUILDING / โรงพิมพ์ ขอนแก่นพัฒนา

Month / เดือน ๑๕/๔/๖๘

วันที่	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ												ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบบ่อน้ำให้เหมาะสม เศษใบไม้ ไปอุดตันที่ท่อระบายน้ำ		ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำ ของโครงการ		ตรวจสอบให้มีการทำความสะอาด และขุดลอกตะกอนจากท่อ ระบายน้ำและบ่อน้ำดีของโครงการ		Roof tank		Tank ใต้ดิน		รางระบายน้ำรอบอาคาร			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
21	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
22	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
23	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
24	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
25	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
26	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
27	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
28	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
29	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
30	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
31														

Note : Please Mark N/A if not application / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / ปกติ, X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

เอกสารตรวจสอบท่ระบายน้ำและระบบน้ำภายในอาคาร
เดือนพฤษภาคม 2568

เขตลว เวทว ฆตบทอระบ เยน แลละระบบน เทยเยนเษคาร

เดือน ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดมิเนียม

Month / เดือน ๑๗ พฤษภาคม

วันที่	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ												ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบบ่อน้ำดีให้เหมาะสม เติมน้ำไม่ ไปอุดตันที่ท่อระบายน้ำ		ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำ ของโครงการ		ตรวจสอบให้มีการทำความสะอาด และขูดออกตะกอนจากท่อ ระบายน้ำและบ่อน้ำของโครงการ		Roof tank		Tank ใต้ดิน		รางระบายน้ำรอบอาคาร			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
21	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
22	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
23	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
24	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
25	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
26	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
27	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
28	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
29	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
30	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
31	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Note : Please Mark N/A if not application / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล /ปกติ, X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / หน่วยงานตรวจสอบโดย

เอกสารตรวจสอบท่อระบายน้ำและระบบน้ำภายในอาคาร

เดือนมิถุนายน 2568

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดมิเนียม

Month / เดือน มิถุนายน

วันที่	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ												ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบบ่อน้ำดีให้เหมาะสมตามพื้นที่ ไปอุดต้นในท่อระบายน้ำ		ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำ ของโครงการ		ตรวจสอบให้มีการทำความสะอาด และขุดลอกตะกอนจากท่อ ระบายน้ำและบ่อพักน้ำของโครงการ		Roof tank		Tank ใต้ดิน		รางระบายน้ำรอบอาคาร			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
21	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
22	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
23	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
24	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
25	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
26	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
27	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
28	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
29	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
30	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
31														

Note : Please Mark N/A if not application / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล /ปกติ, X ไม่ปกติ