



ภาคผนวก ข-12
เอกสารการตรวจสอบเส้นทางหนีไฟและ
การตรวจสอบช่องหน้าต่างทางธรรมชาติ

การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟและการตรวจสอบช่องหน้าต่างทางธรรมชาติ
เดือนมกราคม 2568

การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟและการตรวจสอบช่องหน้าต่างทางธรรมชาติ
เดือน มกราคม


การตรวจสอบช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู รายเดือน

Month / เดือน มกราคม

BUILDING / เวิร์ทค

ชั้น	ช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู				ผู้ตรวจสอบ
	การตรวจสอบช่องหน้าต่าง ธรรมชาติและประตู ST1		การตรวจสอบช่องหน้าต่าง ธรรมชาติและประตู ST2		
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
G	✓		✓		
1	✓		✓		
2	✓		✓		
3	✓		✓		
4	✓		✓		
5	✓		✓		
6	✓		✓		
7	✓		✓		
8	✓		✓		
9	✓		✓		
10	✓		✓		
11	✓		✓		
12	✓		✓		
13	✓		✓		
14	✓		✓		
15	✓		✓		
16	✓		✓		
17	✓		✓		
18	✓		✓		
19	✓		✓		
20	✓		✓		
21	✓		✓		
22	✓		✓		
23	✓		✓		
M1	✓		✓		
M2	✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not application / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / ปกติ, X ไม่ปกติ



การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟและการตรวจสอบช่องหน้าต่างทางธรรมชาติ

เดือนกุมภาพันธ์ 2568

การตรวจสอบช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู รายเดือน

Month / เดือน ก.พ. 68

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดมิเนียม

ชั้น	ช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู				ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	การตรวจสอบช่องหน้าต่าง ธรรมชาติและประตู ST1		การตรวจสอบช่องหน้าต่าง ธรรมชาติและประตู ST2			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
G	✓		✓			
1	✓		✓			
2	✓		✓			
	✓		✓			
4	✓		✓			
5	✓		✓			
6	✓		✓			
7	✓		✓			
8	✓		✓			
9	✓		✓			
10	✓		✓			
11	✓		✓			
12	✓		✓			
13	✓		✓			
14	✓		✓			
15	✓		✓			
16	✓		✓			
17	✓		✓			
18	✓		✓			
1	✓		✓			
20	✓		✓			
21	✓		✓			
22	✓		✓			
23	✓		✓			
M1	✓		✓			
M2	✓		✓			

Note : Please Mark N/A if not application / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / ปกติ, X ไม่ปกติ



การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟและการตรวจสอบช่องหน้าต่างทางธรรมชาติ

เดือนมีนาคม 2568

Month / เดือน มีนาคม

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดมิเนียม

ชั้น	ช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู				ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	การตรวจสอบช่องหน้าต่าง ธรรมชาติและประตู ST1		การตรวจสอบช่องหน้าต่าง ธรรมชาติและประตู ST2			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
G	✓		✓		<div></div>	
1	✓		✓			
2	✓		✓			
3	✓		✓			
	✓		✓			
5	✓		✓			
6	✓		✓			
7	✓		✓			
8	✓		✓			
9	✓		✓			
10	✓		✓			
11	✓		✓			
12	✓		✓			
13	✓		✓			
14	✓		✓			
15	✓		✓			
16	✓		✓			
17	✓		✓			
18	✓		✓			
19	✓		✓			
20	✓		✓			
21	✓		✓			
22	✓		✓			
23	✓		✓			
M1	✓		✓			
M2	✓		✓			

Note : Please Mark N/A if not application / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล /ปกติ, X ไม่ปกติ

การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟและการตรวจสอบช่องหน้าต่างทางธรรมชาติ
เดือนเมษายน 2568


การตรวจสอบของหน่วยงานวิศวกรรมและสถาปัตย์

Month / เดือน เมษายน

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดเนียม

ชั้น	ช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู				ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	การตรวจสอบช่องหน้าต่าง ธรรมชาติและประตู ST1		การตรวจสอบช่องหน้าต่าง ธรรมชาติและประตู ST2			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
G	✓		✓			
1	✓		✓			
2	✓		✓			
3	✓		✓			
4	✓		✓			
5	✓		✓			
6	✓		✓			
7	✓		✓			
8	✓		✓			
9	✓		✓			
10	✓		✓			
11	✓		✓			
12	✓		✓			
13	✓		✓			
14	✓		✓			
15	✓		✓			
16	✓		✓			
17	✓		✓			
18	✓		✓			
19	✓		✓			
20	✓		✓			
21	✓		✓			
22	✓		✓			
23	✓		✓			
M1	✓		✓			
M2	✓		✓			

Note : Please Mark N/A If not application / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล /ปกติ, X ไม่ปกติ



การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟและการตรวจสอบช่องหน้าต่างทางธรรมชาติ
เดือนพฤษภาคม 2568

การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟและการตรวจสอบช่องหน้าต่างทางธรรมชาติ

เดือน พฤษภาคม

ตรวจสอบช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู รายเดือน

เดือน พฤษภาคม

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดมิเนียม

ช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู				ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
การตรวจสอบช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู ST1		การตรวจสอบช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู ST2			
ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			

Note : Please Mark N/A If not application / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล /ปกติ, X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟและการตรวจสอบช่องหน้าต่างทางธรรมชาติ
เดือนมิถุนายน 2568

การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟและการตรวจสอบช่องหน้าต่างทางธรรมชาติ

เดือน มิถุนายน 2568

การตรวจสอบช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู รายเดือน

Month / เดือน

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดมิเนียม

ชั้น	ช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู				ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	การตรวจสอบช่องหน้าต่าง ธรรมชาติและประตู ST1		การตรวจสอบช่องหน้าต่าง ธรรมชาติและประตู ST2			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
G	✓		✓			
1	✓		✓			
2	✓		✓			
3	✓		✓			
4	✓		✓			
5	✓		✓			
6	✓		✓			
7	✓		✓			
8	✓		✓			
9	✓		✓			
10	✓		✓			
11	✓		✓			
12	✓		✓			
13	✓		✓			
14	✓		✓			
15	✓		✓			
16	✓		✓			
17	✓		✓			
18	✓		✓			
19	✓		✓			
20	✓		✓			
21	✓		✓			
22	✓		✓			
23	✓		✓			
M1	✓		✓			
M2	✓		✓			

Note : Please Mark N/A If not application / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล ปกติ, X ไม่ปกติ

