

บทที่ 4

ผลการตรวจวัดเพื่อตรวจติดตาม คุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

ผลการตรวจวัดเพื่อตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมของรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม มาย เขาหลักบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพังงา ในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 ซึ่งทางสถานประกอบการได้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น้ำเสียก่อนบำบัดและน้ำทิ้งหลังบำบัด เป็นประจำทุกเดือน และทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ น้ำประปา น้ำดื่ม น้ำบาดาล และน้ำทะเล ซึ่งผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

4.1 ระบบบำบัดน้ำเสีย

4.1.1 น้ำเสียก่อนการบำบัด (Influent)

ตารางที่ 4-1 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (Influent)

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด								
		pH	BOD	SS	TDS	Oil & Grease	TKN	Settleable Solids	Sulfide	Fecal coliform
น้ำเสียก่อนบำบัด	8/1/2565	7.5	100	79.0	544	10.0	25.0	4.0	2.0	95.0
	9/2/2565	7.2	195	92.0	584	18.0	27.0	2.0	2.0	120
	9/3/2565	7.4	200	95.0	625	20.0	30.0	2.5	2.1	95.0
	5/4/2565	7.3	120	95.0	522	17.0	43.0	2.0	1.5	115
	20/5/2565	7.2	125	98.0	498	19.0	50.0	2.0	1.8	110
	9/6/2565	7.0	110	82.0	395	15.0	40.0	1.5	1.5	100
	5/7/2565	6.8	122	98.0	422	22.0	55.0	2.0	1.6	110
	5/8/2565	7.1	90.0	85.0	265	25.6	44.0	1.0	1.3	115
	7/9/2565	7.0	96.0	90.0	285.0	26.0	50.0	1.0	1.2	85.0
	5/10/2565	6.8	109	125	588	21.0	48.0	2.0	2.0	90.0
	4/11/2565	7.0	68.0	112	520	22.0	38.9	1.5	1.2	85.0
	8/12/2565	7.2	81.0	70.2	337	16.3	35.6	1.0	1.0	88.0
	27/1/2566	6.9	86.0	85.0	401	18.6	39.0	1.5	1.5	98.0
	6/2/2566	6.9	106	59.4	172	13.0	17.8	1.5	1.7	98.0
	10/3/2566	7.0	147	65.0	202	13.1	17.9	0.3	0.6	> 1600

ตารางที่ 4-1 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (Influent) (ต่อ)

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด								
		pH	BOD	SS	TDS	Oil & Grease	TKN	Settleable Solids	Sulfide	Fecal coliform
น้ำเสียก่อนบำบัด	18/4/2566	6.9	103	60.0	222	11.1	15.6	1.3	0.6	95.0
	23/5/2566	7.2	135	65.0	259	14.5	17.5	0.2	0.6	> 1600
	20/6/2566	7.8	140	41.3	608	6.6	20.4	0.2	0.7	> 1600
	25/7/2566	7.6	95.0	45.8	222	10.6	16.7	0.6	0.9	> 1600
	28/8/2566	7.5	122	52.2	348	12.3	18.0	0.5	0.5	> 1600
	13/9/2566	6.9	120	49.5	266	14.6	18.3	0.3	0.5	> 1600
	16/10/2566	7.2	103	50.2	269	16.0	20.3	0.5	1.8	> 1600
	17/11/2566	6.8	163	55.3	352	19.8	22.6	0.5	2.0	> 1600
	12/12/2566	6.7	175	59.3	444	20.5	32.2	0.6	3.0	> 1600
	9/1/2567	6.5	222	63.0	410	19.3	35.1	0.3	2.8	> 1600
	14/2/2567	6.8	179	65.0	359	20.3	43.0	0.5	2.0	> 1600
	8/3/2567	7.0	162	59.0	344	18.6	38.6	0.6	1.6	> 1600
	4/4/2567	6.9	129	48.6	300	19.2	30.5	0.5	1.2	> 1600
	7/5/2567	6.8	110	42.3	322	18.1	32.6	0.6	1.5	> 1600
	6/6/2567	6.4	85.0	52.0	296	12.3	18.2	0.6	1.3	> 1600
	19/7/2567	6.8	71.0	42.0	299	13.9	16.9	1.5	0.8	> 1600
	21/8/2567	6.5	96.0	52.0	389	12.6	18.0	1.5	0.5	> 1600


ตารางที่ 4-1 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (Influent) (ต่อ)

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด								
		pH	BOD	SS	TDS	Oil & Grease	TKN	Settleable Solids	Sulfide	Fecal coliform
น้ำเสียก่อนบำบัด	12/9/2567	6.7	62.9	41.0	325	14.5	17.2	1.9	0.8	> 1600
	10/10/2567	6.5	68.9	55.0	411	14.6	19.0	1.8	0.8	> 1600
	7/11/2567	6.6	68.9	55.0	566	18.9	22.0	2.5	1.2	> 1600
	10/12/2567	6.3	154	68.8	296	14.7	16.5	1.1	1.2	> 1600
	8/1/2568	6.3	192	75.6	386	15.2	18.9	1.5	1.9	> 1600
	20/2/2568	6.7	254	68.8	386	14.7	16.5	1.0	1.1	> 1600
	7/3/2568	6.8	114	31.5	557	15.7	36.4	1.0	1.6	> 1600
	9/4/2568	6.6	169	59.6	600	13.5	34.0	1.0	1.9	> 1600
	9/5/2568	7	129	36.0	775	16.3	31.5	0.6	1.5	> 1600
	13/6/2568	7.3	52.0	25.0	422	13.2	28.6	0.3	1.2	> 1600

หมายเหตุ

1. วิธีการวิเคราะห์ : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
2. มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
3. ** หมายถึง พารามิเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
4. > 1,600 หมายถึง ค่ามากที่สุดที่เครื่องมือสามารถวัดได้ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ


ที่มา : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท เบสท์ ซ้อยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (ว-298)




ภาพที่ 4-1 แสดงปริมาณความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในน้ำเสียก่อนบำบัด



ภาพที่ 4-2 แสดงปริมาณค่าบีโอดี (BOD) ในน้ำเสียก่อนบำบัด




ภาพที่ 4-3 แสดงปริมาณค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ในน้ำเสียก่อนบำบัด



ภาพที่ 4-4 แสดงปริมาณค่าที่เคเอ็น (TKN) ในน้ำเสียก่อนบำบัด



ภาพที่ 4-5 แสดงปริมาณค่าไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) ในน้ำเสียก่อนบำบัด



ภาพที่ 4-6 แสดงปริมาณค่าของแข็งละลายในน้ำทั้งหมด (TDS) ในน้ำเสียก่อนบำบัด



ภาพที่ 4-7 แสดงปริมาณค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ในน้ำเสียก่อนบำบัด

4.1.2 น้ำทิ้งหลังการบำบัด (Effluent)

ตารางที่ 4-2 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด (Effluent)

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด								
		pH	BOD	SS	TDS	Oil & Grease	TKN	Settleable Solids	Sulfide	Fecal coliform
น้ำทิ้งหลังบำบัด	8/1/2565	7.3	20.0	28.0	259	6.0	18.0	ND	0.6	ND
	9/2/2565	7.4	22.0	32.0	368	7.0	20.0	ND	0.5	ND
	9/3/2565	7.1	25.0	35.0	422	8.0	23.0	ND	0.5	ND
	5/4/2565	7.1	25.0	32.0	422	15.0	30.0	0.1	0.1	ND
	20/5/2565	7.5	22.0	25.0	412	15.0	25.0	0.1	0.2	ND
	9/6/2565	7.2	20.0	20.0	255	12.0	18.0	0.1	0.2	ND
	5/7/2565	6.9	18.0	18.0	268	15.0	22.0	0.1	0.3	ND
	5/8/2565	6.9	22.0	20.0	105	12.9	22.6	0.1	0.3	ND
	7/9/2565	7.0	15.0	23.0	188	8.5	18.0	0.1	0.4	ND
	5/10/2565	7.2	13.1	17.7	312	0.8	9.1	0.1	0.6	ND
	4/11/2565	7.1	18.0	9.0	350	2.1	6.7	0.1	0.5	ND
	8/12/2565	6.9	22.0	13.0	295	5.2	8.5	0.1	0.4	ND
	27/1/2566	7.2	23.3	7.3	298	5.2	25.8	0.1	0.8	ND
	6/2/2566	7.0	11.1	6.5	196	0.9	6.4	0.1	0.7	ND
	10/3/2566	6.8	33.3**	14.0	259	2.0	5.9	0.1	0.5	ND
	18/4/2566	7.2	25.8	12.0	189	2.0	4.8	0.1	0.4	ND
ค่ามาตรฐาน		5.0-9.0	≤ 30	≤ 40	≤ 1000	≤ 20	≤ 35	≤ 0.5	-	-

ตารางที่ 4-2 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว (Effluent) (ต่อ)

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด								
		pH	BOD	SS	TDS	Oil & Grease	TKN	Settleable Solids	Sulfide	Fecal coliform
น้ำทิ้งหลังบำบัด	23/5/2566	7.4	22.5	19.0	196	2.5	5.5	0.1	0.3	ND
	20/6/2566	7.2	18.8	5.2	215	0.9	12.7	0.1	0.4	ND
	25/7/2566	7.4	9.5	3.3	189	3.0	1.9	0.1	0.4	> 1600
	28/8/2566	7.3	19.2	14.0	259	1.6	5.9	0.1	0.2	> 1600
	13/9/2566	6.7	16.5	13.2	203	0.3	11.6	0.1	0.2	> 1600
	16/10/2566	6.9	16.3	15.9	176	0.7	13.6	0.1	0.6	> 1600
	17/11/2566	7.2	20.2	16.2	166	0.8	16.9	0.1	0.5	> 1600
	12/12/2566	7.6	18.7	18.6	195	0.6	20.2	0.1	0.6	> 1600
	9/1/2567	7.3	15.6	16.0	226	0.9	18.2	0.1	0.4	> 1600
	14/2/2567	7.2	13.6	15.0	256	1.2	16.9	0.1	0.3	> 1600
	8/3/2567	7.4	15.3	16.2	266	1.8	18.2	0.1	0.4	> 1600
	4/4/2567	7.5	12.6	15.2	250	1.6	17.9	0.1	0.3	> 1600
	7/5/2567	7.3	10.5	13.2	221	1.3	14.6	0.1	0.2	> 1600
	6/6/2567	6.9	10.5	18.6	224	1.0	9.6	0.1	0.2	> 1600
	19/7/2567	7.3	10.0	15.3	211	0.8	8.9	0.2	0.1	> 1600
	21/8/2567	7.2	9.6	10.3	255	0.5	10.2	0.3	0.1	> 1600
	12/9/2567	7.1	12.0	19.6	230	0.9	9.1	0.2	0.1	> 1600
ค่ามาตรฐาน		5.0-9.0	≤ 30	≤ 40	≤ 1000	≤ 20	≤ 35	≤ 0.5	-	-

ตารางที่ 4-2 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว (Effluent) (ต่อ)

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด								
		pH	BOD	SS	TDS	Oil & Grease	TKN	Settleable Solids	Sulfide	Fecal coliform
น้ำทิ้งหลังบำบัด	10/10/2567	7.0	8.9	12.6	277	1.2	10.3	0.3	0.1	> 1600
	7/11/2567	6.9	18.6	15.2	296	0.6	12.1	0.1	0.4	> 1600
	10/12/2567	6.8	24.0	26.0	296	11.9	14.3	0.1	0.2	> 1600
	8/1/2568	6.5	28.0	32.5	255	10.2	15.4	0.2	0.5	> 1600
	20/2/2568	7.1	19.0	21.0	241	10.6	10.3	0.1	0.2	> 1600
	7/3/2568	7.2	18.0	22.5	454	10.5	20.6	0.2	0.5	> 1600
	9/4/2568	7.3	19.0	20.6	325	7.9	13.1	0.1	0.8	> 1600
	9/5/2568	7.5	17.7	28.6	765	12.9	17.7	0.1	1.0	> 1600
	13/6/2568	7.8	11.1	13.8	161	1.6	5.8	1.0	0.6	> 1600
ค่ามาตรฐาน		5.0-9.0	≤ 30	≤ 40	≤ 1000	≤ 20	≤ 35	≤ 0.5	-	-

หมายเหตุ

1. วิธีการวิเคราะห์ : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
2. มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
3. ≤ หมายถึง น้อยกว่าหรือเท่ากับ
4. > 1600 หมายถึง ค่ามากที่สุดที่เครื่องมือสามารถวัดได้ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ
5. ND (Not Detected) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ที่มา : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท เบสท์ ซ้อยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (ว-298)

จากการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัดของโครงการ โรงแรม มาย เขาหลักบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (จากตารางที่ 4-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว (Effluent)) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัดของโครงการ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ในช่วง 6.5 - 7.8 pH Unit (มาตรฐาน 5.0-9.0 pH Unit) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัดของโครงการมีปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ภาพที่ 4-8)

2. ปริมาณค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand: BOD) อยู่ในช่วง 11.1 - 28.0 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน ≤ 30 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัดของโครงการมีปริมาณค่า BOD อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ภาพที่ 4-9)


3. ปริมาณค่าของแขวนแขวนลอย (Suspended Solids : SS) อยู่ในช่วง 13.8 - 32.5 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน ≤ 40 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัดของโครงการมีปริมาณค่า SS อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ภาพที่ 4-10)

4. ปริมาณค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen : TKN) อยู่ในช่วง 5.8 - 20.6 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน ≤ 35 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัดของโครงการมีปริมาณค่า TKN อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มาตรฐาน (ภาพที่ 4-11)


5. ปริมาณค่าไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) อยู่ในช่วง 1.6 - 12.9 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน ≤ 20 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัดของโครงการมีปริมาณค่าไขมันและน้ำมันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ภาพที่ 4-12)

6. ปริมาณค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolve Solids ; TDS) อยู่ในช่วง 161 - 765 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน ≤ 1000 มิลลิกรัม/ลิตร โดยเทียบกับค่า TDS ของน้ำใช้ปกติภายในโครงการ) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัดของโครงการมีปริมาณค่า TDS อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ภาพที่ 4-13)


7. ปริมาณค่าซัลไฟด์ (Sulfide) อยู่ในช่วง 0.2 - 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน ≤ 1 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัดของโครงการมีปริมาณค่าซัลไฟด์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ภาพที่ 4-14)



ภาพที่ 4-8 แสดงปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในน้ำทิ้งหลังบำบัด



ภาพที่ 4-9 แสดงปริมาณค่าบีโอดี (BOD) ในน้ำทิ้งหลังบำบัด




ภาพที่ 4-10 แสดงปริมาณค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ในน้ำทิ้งหลังบำบัด




ภาพที่ 4-11 แสดงปริมาณค่าทีเคเอ็น (TKN) ในน้ำทิ้งหลังบำบัด



ภาพที่ 4-12 แสดงปริมาณค่าไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) ในน้ำทิ้งหลังบำบัด



ภาพที่ 4-13 แสดงปริมาณค่าของแข็งละลายในน้ำทั้งหมด (TDS) ในน้ำทิ้งหลังบำบัด




ภาพที่ 4-14 แสดงปริมาณค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ในน้ำทิ้งหลังบำบัด

เมื่อทำการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียภายในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 ที่
ผ่านมา จากความสามารถในการลดค่าความสกปรกของน้ำเสีย (BOD) ดังสมการดังต่อไปนี้ โดยผลการคำนวณแสดง
ดังภาพที่ 4-15

$$\text{Efficiency (\%)} = \frac{(\text{BOD Influent} - \text{BOD Effluent}) \times 100}{\text{BOD Influent}}$$

เมื่อ	Efficiency (%)	หมายถึง ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียในการกำจัดค่า BOD (ร้อยละ)
	BOD Influent	หมายถึง ปริมาณบีโอดีในน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด (มิลลิกรัม/ลิตร)
	BOD Effluent	หมายถึง ปริมาณบีโอดีในน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด (มิลลิกรัม/ลิตร)

จากผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โรงแรมมาย เขาหลักบีช
รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพังงา ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 สรุปได้ว่าประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของ
โครงการสามารถทำการกำจัดค่า BOD มีค่าระหว่างร้อยละ 84.21 ถึง 94.34 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบบำบัดน้ำเสีย ใน
โครงการ มีประสิทธิภาพ



ภาพที่ 4-15 แสดงแผนภูมิแสดงประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย

4.2 ระบบสระว่ายน้ำ

ตารางที่ 4-3 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระ Pool Bar

วันที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด								
	Turbidity	pH	Residual Chlorine	Hardness	TDS	Conductivity	ALK	Chloride	Iron
8/1/2565	0.3	7.6	1.0	128**	843	1742	0.0**	256	<0.1
9/3/2565	0.2	7.3	1.0	100**	1957	3993	0.0**	250	<0.1
20/5/2565	0.3	7.2	1.0	125**	342	526	22.0**	185	<0.1
5/7/2565	0.2	7.5	1.0	88.0**	213	436	0.0**	99.0	<0.1
7/9/2565	0.1	7.6	1.0	52.0**	110	312	5.0**	62.0	<0.1
4/11/2565	0.3	7.2	0.0**	62.0**	58.4	118	56.0**	13.1	<0.1
27/1/2566	0.3	7.0**	1.5*	62.0**	497	1014	15.0**	216	<0.1
23/5/2566	0.3	7.8	3.0*	74.0**	349	710	55.0**	202	<0.1
24/7/2566	0.2	7.2	3.0**	20.0**	184	375	85.0**	91.6	<0.1
28/8/2566	0.3	7.1**	1.5**	34.0**	215	437	48.0**	131	<0.1
13/9/2566	0.2	7.0**	1.5**	40.0**	165	336	37.0**	97.1	<0.1
16/10/2566	0.2	6.9**	1.5**	36.0**	162	329	23.0**	100	<0.1
15/11/2566	0.2	6.9**	1.5**	40.0**	221	451	38.0**	129	<0.1
11/12/2566	0.3	7.1**	1.5**	60.0**	335	683	34.0**	194	<0.1
10/1/2567	0.2	6.9**	1.0	52.0**	474	967	39.0**	194	<0.1
ค่ามาตรฐาน	-	7.2-8.4	0.6-1.0	250-600	-	-	80 - 100	≤ 600	-

ตารางที่ 4-3 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระ Pool Bar (ต่อ)

วันที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด								
	Turbidity	pH	Residual Chlorine	Hardness	TDS	Conductivity	ALK	Chloride	Iron
14/2/2567	0.4	6.9**	3.0**	76.0**	643	1311	33.0**	299	<0.1
8/3/2567	0.2	6.9**	3.0**	76.0**	754	1539	57.0**	350	<0.1
4/4/2567	0.3	6.8**	3.0**	96.0**	947	1932	37.0**	442	<0.1
7/5/2567	0.3	6.9**	1.0	108	969	1977	38.0**	485	<0.1
6/6/2567	0.2	7.0**	1.0	64.0**	591	1206	48.0**	213	<0.1
19/7/2567	0.1	7.0**	1.0	36.0**	24.6	49.0	35.0**	4.9	<0.1
15/8/2567	0.1	7.0**	3.0**	48.0**	373	760	28.0**	67.6	<0.1
12/9/2567	0.2	6.8**	3.0**	32.0**	229	466	42.0**	99.6	<0.1
10/10/2567	0.1	6.8**	3.0**	28.0**	117	237	26.0**	43.7	<0.1
21/11/2567	0.2	6.5**	1.5**	36.0**	298	607	24.0**	140	<0.1
11/12/2567	0.2	7.0**	3.0**	40.0**	374	763	32.0**	178	<0.1
21/1/2568	0.3	6.7**	1.5**	84.0**	607	1237	44.0**	328	<0.1
21/2/2568	0.3	6.8**	1.0	112**	824	1681	46.0**	475	<0.1
14/3/2568	0.2	7.0**	1.0	120**	927	1891	42.0**	535	<0.1
23/4/2568	0.4	7.3	1.5**	140**	426	867	26.0**	227	<0.1
22/5/2568	0.5	6.8**	3.0**	68.0**	183	371	34.0**	77.1	<0.1
ค่ามาตรฐาน	-	7.2-8.4	0.6-1.0	250-600	-	-	80 - 100	≤ 600	-

ตารางที่ 4-3 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระ Pool Bar (ต่อ)

วันที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด								
	Turbidity	pH	Residual Chlorine	Hardness	TDS	Conductivity	ALK	Chloride	Iron
0.3	7.1**	1.0	52.0**	97.5	198	34.0**	38.6	<0.1	0.3
ค่ามาตรฐาน	-	7.2-8.4	0.6-1.0	250-600	-	-	80 - 100	≤ 600	-

หมายเหตุ

1. วิธีการวิเคราะห์ : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
2. มาตรฐาน : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
3. ≤ หมายถึง น้อยกว่าหรือเท่ากับ
4. ** หมายถึง พารามิเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
5. <0.1 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่เครื่องมือสามารถวัดได้ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ
6. ND (Not Detected) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ที่มา : บริษัท เบสท์ ซ้อยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (ว-298)

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำของโครงการ โรงแรม มาย เขาหลักบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (จากตารางที่ 4-3 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระ Pool Bar) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ของโครงการ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้


1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ในช่วง 6.7 - 7.3 pH Unit (มาตรฐาน 7.2 – 8.4 pH Unit) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำของโครงการมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แต่ในเดือนเมษายน มีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ภาพที่ 4-16)

2. ปริมาณค่าคลอไรด์ตกค้าง (Residual Chloride) มีค่าเท่ากับ 1.0 - 3.0 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน 0.6 – 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำของโครงการมีปริมาณค่าคลอไรด์ตกค้างสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แต่ในเดือนมกราคม เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม มีปริมาณค่าคลอไรด์ตกค้างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ภาพที่ 4-17)


3. ปริมาณค่าความกระด้าง (Hardness) อยู่ในช่วง 52.0 - 140 มิลลิกรัม/ลิตร ของ CaCO_3 (มาตรฐาน 250-600 มิลลิกรัม/ลิตร ของ CaCO_3) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำของโครงการปริมาณค่าความกระด้างมีปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ภาพที่ 4-18)

4. ปริมาณค่าความเป็นด่าง (Alkaline) อยู่ในช่วง 26.0 - 46.0 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน 80 -100 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำของโครงการมีปริมาณค่าความเป็นด่างต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ภาพที่ 4-19)


5. ปริมาณค่าคลอไรด์ (Chloride) อยู่ในช่วง 38.6 - 535 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน ≤ 600 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำของโครงการมีปริมาณค่าคลอไรด์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ภาพที่ 4-20)




ภาพที่ 4-16 แสดงปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในน้ำสระว่ายน้ำ




ภาพที่ 4-17 แสดงปริมาณค่าคลอรีนตกค้าง (Residual Chlorine) ในน้ำสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 4-18 แสดงปริมาณค่าความกระด้าง (Hardness) ในน้ำสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 4-19 แสดงปริมาณค่าความเป็นด่าง (Alkaline) ในน้ำสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 4-20 แสดงปริมาณค่าคลอไรด์ (Chloride) ในน้ำสระว่ายน้ำ

ตารางที่ 4-4 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อในน้ำสระว่ายน้ำ สระ Pool Bar

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ	ดัชนีตรวจวัด	
		<i>Coliform Bacteria</i>	<i>E. coli</i>
น้ำสระ	8/1/2565	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	9/3/2565	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	20/5/2565	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	5/7/2565	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	7/9/2565	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	4/11/2565	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	27/1/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	10/3/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	23/5/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	25/7/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	28/8/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	13/9/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	16/10/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	17/11/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	12/12/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	9/1/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	14/2/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	8/3/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	4/4/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	7/5/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	6/6/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	19/7/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	21/8/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	12/9/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	10/10/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	27/11/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	10/12/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	8/1/2568	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	20/2/2568	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
มาตรฐาน		<10	ตรวจไม่พบเชื้อ

ตารางที่ 4-4 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อในน้ำสระว่ายน้ำ สระ Pool Bar (ต่อ)

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ	ดัชนีตรวจวัด	
		<i>Coliform Bacteria</i>	<i>E. coli</i>
น้ำสระ	7/3/2568	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	9/4/2568	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	9/5/2568	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	13/6/2568	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
มาตรฐาน		<10	ตรวจไม่พบเชื้อ

หมายเหตุ

1. วิธีการวิเคราะห์ : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
2. มาตรฐานอ้างอิง : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ที่มา : บริษัท เบสท์ ซ้อยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (ว-298)

จากตารางที่ 4-4 สรุปได้ว่าน้ำสระว่ายน้ำ จากสระ Pool Bar ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อ Total Coliform Bacteria และ *E.coli* ซึ่งเป็นเชื้อ จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค

4.3 ระบบน้ำใช้

ตารางที่ 4-5 แสดงคุณภาพน้ำใช้ของโครงการ

วันที่เก็บ ตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด									
	Turbidity	pH	Residual Chlorine	Hardness	TDS	Conductivity	ALK	Chloride	Iron	Color
27/1/2566	0.2	7.0	0.3	36.0	26.9	53.9	32.0	13.2	<0.1	0.0
23/5/2566	0.2	7.1	ND**	14.0	84.7	172	37.0	21.7	<0.1	0.0
24/7/2566	0.6	7.9	1.0	58.0	94.7	192	92.0	17.4	<0.1	0.0
28/8/2566	0.2	7.0	1.0	26.0	23.3	46.4	24.0	12.1	<0.1	0.0
13/9/2566	0.2	6.9	1.0	48.0	34.1	68.6	40.0	14.6	<0.1	0.0
16/10/2566	0.2	5.7**	ND**	54.0	27.2	54.4	33.0	9.7	<0.1	0.0
15/11/2566	0.9	5.8	ND**	54.0	31.0	62.3	42.0	12.1	<0.1	0.0
11/12/2566	0.1	6.7	ND**	38.0	33.7	67.8	44.0	14.6	<0.1	0.0
10/1/2567	0.7	6.9	ND**	30.0	32.2	64.6	18.0	7.3	<0.1	10.0
14/2/2567	0.1	6.5	ND**	24.0	38.6	77.8	36.0	19.4	<0.1	0.0
8/3/2567	0.6	7.3	0.6	36.0	72.2	150	48.0	31.6	<0.1	0.0
4/4/2567	0.2	6.6	0.6	32.0	31.3	62.9	32.0	4.9	<0.1	0.0
7/5/2567	0.9	6.8	0.6	36.0	39.4	79.4	40.0	9.7	<0.1	0.0
6/6/2567	0.2	6.9	1.0	40.0	41.4	83.5	36.0	19.4	<0.1	0.0
19/7/2567	0.2	6.7	0.6	14.0	20.6	41.0	29.0	4.9	<0.1	0.0
ค่ามาตรฐาน	≤ 4.0	6.5-8.5	> 0.2	≤ 300	≤ 600	-	-	≤ 250	≤ 0.3	≤ 15

ตารางที่ 4-5 แสดงคุณภาพน้ำใช้ของโครงการ (ต่อ)

วันที่เก็บ ตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด									
	Turbidity	pH	Residual Chlorine	Hardness	TDS	Conductivity	ALK	Chloride	Iron	Color
15/8/2567	0.9	6.8	0.6	40.0	44.8	90.4	36.0	7.3	<0.1	0.0
12/9/2567	0.2	6.6	0.2	32.0	34.6	69.5	36.0	17.0	<0.1	2.0
10/10/2567	0.2	6.6	0.6	36.0	35.5	71.5	33.0	9.7	<0.1	1.0
21/11/2567	0.9	6.8	0.6	32.0	34.8	70.0	22.0	19.3	<0.1	2.0
11/12/2567	0.2	7.0	0.2	36.0	37.3	75.2	46.0	7.2	<0.1	0.0
21/1/2568	0.2	6.7	0.2	32.0	31.1	62.5	31.0	14.5	<0.1	2.0
21/2/2568	0.2	7.1	0.6	28.0	54.7	111	31.0	14.5	<0.1	2.0
14/3/2568	0.2	7.1	1.0	44.0	38.4	77	44.0	7.2	<0.1	0.0
23/4/2568	0.5	6.8	1.5	40.0	37.3	75.1	36.0	10.2	<0.1	8.0
22/5/2568	0.2	7.8	1.0	68.0	63.2	128	71.0	19.3	<0.1	1.0
13/6/2568	0.9	6.6	0.6	32.0	26.5	53.1	33.0	4.8	<0.1	0.0
ค่ามาตรฐาน	≤ 4.0	6.5-8.5	> 0.2	≤ 300	≤ 600	-	-	≤ 250	≤ 0.3	≤ 15

หมายเหตุ

1. วิธีการวิเคราะห์ : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
2. มาตรฐาน : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ 2567
3. ≤ หมายถึง น้อยกว่าหรือเท่ากับ
4. > หมายถึง มากกว่า

ที่มา : บริษัท เบสท์ ซ้อยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (ว-298)

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ของโครงการ โรงแรม มาย เขาหลักบีชรีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (จากตารางที่ 4-5 คุณภาพน้ำใช้ของโครงการ) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำประปาของโครงการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ 2567 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ปริมาณค่าความขุ่น (Turbidity) อยู่ในช่วง 0.2 - 0.9 NTU (มาตรฐาน ≤ 4.00 NTU) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำประปาของโครงการมีปริมาณค่าความขุ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2. ปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ในช่วง 6.6 - 7.8 (มาตรฐาน 6.5-8.5) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำประปาของโครงการมีปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
3. ปริมาณค่าคลอไรด์ตกค้าง (Residual Chloride) มีค่าเท่ากับ 0.2 - 1.5 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน ≥ 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำประปาของโครงการมีปริมาณค่าคลอไรด์ตกค้างต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
4. ปริมาณค่าความกระด้าง (Hardness) อยู่ในช่วง 28.0 - 68.0 มิลลิกรัม/ลิตร ของ CaCO_3 (มาตรฐาน ≤ 300 มิลลิกรัม/ลิตร ของ CaCO_3) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำประปาของโครงการมีปริมาณค่าความกระด้างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
5. ปริมาณค่าของแข็งละลายในน้ำทั้งหมด (Total Dissolve Solids: TDS) อยู่ในช่วง 26.5 - 63.2 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน ≤ 600 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำประปาของโครงการมีปริมาณค่า TDS อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
6. ปริมาณค่าคลอไรด์ (Chloride) อยู่ในช่วง 4.8 - 19.3 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน ≤ 250 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำประปาของโครงการมีปริมาณค่าคลอไรด์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
7. ปริมาณค่าเหล็กละลายในน้ำ (Iron) ตรวจพบมีค่าน้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน ≤ 0.3 มิลลิกรัม/ลิตร)
8. ปริมาณค่าสีของน้ำ (Color) อยู่ในช่วง 0.0 - 8.0 (มาตรฐาน ≤ 15 Pt-Co Unit) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำประปาของโครงการมีปริมาณค่าสีของน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 4-6 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อในน้ำใช้

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ	ดัชนีตรวจวัด	
		<i>Coliform Bacteria</i>	<i>E. coli</i>
ก๊อคน้ำใช้	8/1/2565	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	9/3/2565	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	20/5/2565	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	5/7/2565	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	7/9/2565	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	4/11/2565	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	27/1/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	10/3/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	23/5/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	25/7/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	28/8/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	13/9/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	16/10/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	17/11/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	12/12/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	9/1/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	14/2/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	8/3/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	4/4/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	7/5/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	6/6/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	19/7/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	21/8/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	12/9/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	10/10/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	27/11/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	10/12/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	8/1/2568	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	20/2/2568	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
มาตรฐาน		ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

ตารางที่ 4-6 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อในน้ำใช้ (ต่อ)

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ	ดัชนีตรวจวัด	
		<i>Coliform Bacteria</i>	<i>E. coli</i>
น้ำสระ	7/3/2568	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	9/4/2568	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	9/5/2568	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	13/6/2568	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
มาตรฐาน		<10	ตรวจไม่พบเชื้อ

หมายเหตุ

1. วิธีการวิเคราะห์ : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
2. มาตรฐานอ้างอิง : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ 2567

ที่มา : บริษัท เบสท์ ซ้อยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (ว-298)

จากตารางที่ 4-6 สรุปได้ว่าน้ำประปา ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อ *Coliform Bacteria* และเชื้อ *E.coli* ซึ่งเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค

ตารางที่ 4-7 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อ *Legionella spp.* ในน้ำใช้ (ฝักบัวสระว่ายน้ำ)

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ	ดัชนีตรวจวัด
		<i>Legionella spp.</i>
	8/1/2565	ตรวจไม่พบเชื้อ
	5/7/2565	ตรวจไม่พบเชื้อ
	5/10/2565	ตรวจไม่พบเชื้อ
	27/1/2566	ตรวจไม่พบเชื้อ
	18/4/2566	ตรวจไม่พบเชื้อ
	25/7/2566	ตรวจไม่พบเชื้อ
	16/10/2566	ตรวจไม่พบเชื้อ
	10/1/2567	ตรวจไม่พบเชื้อ
	4/4/2567	ตรวจไม่พบเชื้อ
	19/7/2567	ตรวจไม่พบเชื้อ
	10/10/2567	ตรวจไม่พบเชื้อ
	8/1/2568	ตรวจไม่พบเชื้อ
	9/4/2568	ตรวจไม่พบเชื้อ
ค่ามาตรฐาน		ตรวจไม่พบเชื้อ

หมายเหตุ

1. มาตรฐานอ้างอิง : European Working Group for Legionella Infections (EWGLI)

ที่มา : บริษัท เบสท์ ซ้อยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (ว-298)

จากตารางที่ 4-7 สรุปได้ว่าน้ำใช้ (ฝักบัวสระว่ายน้ำ) ของโครงการไม่มีการปนเปื้อนของ *Legionella spp.* ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการ

ตารางที่ 4-8 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อ *Legionella spp.* ในน้ำใช้ (ฝักบัวห้องพักแขก)

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ	ดัชนีตรวจวัด
		<i>Legionella spp.</i>
Shower Guest Room No.114	8/1/2565	ตรวจไม่พบเชื้อ
Shower Guest Room No.131	5/7/2565	ตรวจไม่พบเชื้อ
Shower Guest Room No.518	5/10/2565	ตรวจไม่พบเชื้อ
Shower Guest Room No.122	27/1/2566	ตรวจไม่พบเชื้อ
Shower Guest Room No.118	18/4/2566	ตรวจไม่พบเชื้อ
Shower Guest Room No.532	25/7/2566	ตรวจไม่พบเชื้อ
Shower Guest Room No.176	16/10/2566	ตรวจไม่พบเชื้อ
Shower Guest Room No.104	10/1/2567	ตรวจไม่พบเชื้อ
Shower Guest Room No.122	4/4/2567	ตรวจไม่พบเชื้อ
Shower Guest Room No.102	19/7/2567	ตรวจไม่พบเชื้อ
Shower Guest Room No.110	10/10/2567	ตรวจไม่พบเชื้อ
Shower Guest Room No.119	8/1/2568	ตรวจไม่พบเชื้อ
Shower Guest Room No.130	9/4/2568	ตรวจไม่พบเชื้อ
ค่ามาตรฐาน		ตรวจไม่พบเชื้อ

หมายเหตุ

1. มาตรฐานอ้างอิง : European Working Group for Legionella Infections (EWGLI)

ที่มา : บริษัท เบสท์ ซอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (ว-298)

จากตารางที่ 4-8 สรุปได้น้ำใช้ (ฝักบัวห้องพักแขก) ของโครงการไม่มีการปนเปื้อนของ *Legionella spp.* ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการ

4.4 คุณภาพน้ำใช้ก่อนกรอง

ตารางที่ 4-9 แสดงคุณภาพน้ำใช้ก่อนกรอง

วันที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด								
	Turbidity	pH	Hardness	TDS	Conductivity	ALK	Chloride	Iron	Color
8/1/2565	0.3	7.8	60.0	50.6	109	21.0	16.0	<0.1	ตรวจไม่พบ
9/2/2565	0.3	6.8	20.0	25.1	50.2	23.0	14.0	<0.1	ตรวจไม่พบ
9/3/2565	0.5	6.9	68.0	31.0	62.4	31.0	15.6	<0.1	ตรวจไม่พบ
5/4/2565	0.2	7.7	60.0	33.7	67.7	36.0	23.4	<0.1	ตรวจไม่พบ
20/5/2565	0.2	7.5	65.0	35.0	75.0	15.0	35.5	<0.1	ตรวจไม่พบ
8/6/2565	0.7	6.9	8.0	18.0	35.8	25.0	15.6	<0.1	ตรวจไม่พบ
5/7/2565	0.2	6.6	26.0	22.7	45.2	16.0	10.4	<0.1	ตรวจไม่พบ
5/8/2565	0.1	7.2	20.0	16.4	32.5	24.0	6.9	<0.1	ตรวจไม่พบ
7/9/2565	0.2	6.9	31.0	23.7	45.6	22.0	10.6	<0.1	ตรวจไม่พบ
5/10/2565	0.3	6.6	26.0	27.6	55.3	21.0	15.7	<0.1	ตรวจไม่พบ
4/11/2565	0.3	7.0	42.0	39.7	79.9	34.0	18.3	<0.1	ตรวจไม่พบ
8/12/2565	0.2	7.0	32.0	22.2	44.3	25.0	13.1	<0.1	ตรวจไม่พบ
27/1/2566	0.3	6.9	35.0	17.5	34.7	29.0	8.0	<0.1	ตรวจไม่พบ
6/2/2566	0.6	6.9	56.0	36.1	72.6	23.0	31.3	0.8	10.0
12/4/2566	0.3	7.1	92.0	57.3	116	43.0	26.5	<0.1	ตรวจไม่พบ
ค่ามาตรฐาน	≤ 4.0	6.5-8.5	≤ 300	≤ 600	-	-	≤ 250	≤ 0.3	≤ 15

ตารางที่ 4-9 แสดงคุณภาพน้ำใช้ก่อนกรอง (ต่อ)

วันที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด								
	Turbidity	pH	Hardness	TDS	Conductivity	ALK	Chloride	Iron	Color
23/5/2566	0.3	6.7	48.0	84.0	171	44.0	26.5	<0.1	ตรวจไม่พบ
16/6/2566	0.3	6.9	40.0	45.6	92.1	27.0	4.8	<0.1	ตรวจไม่พบ
24/7/2566	0.1	5.9**	52.0	51.7	105	38.0	14.8	<0.1	ตรวจไม่พบ
28/8/2566	1.0	6.8	44.0	43.9	88.6	45.0	17.0	<0.1	ตรวจไม่พบ
13/9/2566	0.2	6.6	44.0	24.7	49.4	32.0	14.6	<0.1	ตรวจไม่พบ
16/10/2566	0.7	5.9**	50.0	30.1	60.5	44.0	19.4	<0.1	ตรวจไม่พบ
15/11/2566	0.2	5.4**	42.0	24.2	48.4	38.0	4.9	<0.1	ตรวจไม่พบ
11/12/2566	0.1	5.4**	38.0	18.2	36.1	26.0	10.6	<0.1	ตรวจไม่พบ
10/1/2567	0.2	6.8	36.0	31.3	62.9	17.0	4.9	<0.1	ตรวจไม่พบ
14/2/2567	0.1	6.6	32.0	41.9	84.6	34.0	21.0	<0.1	ตรวจไม่พบ
8/3/2567	0.2	7.3	36.0	65.4	133	47.0	24.3	<0.1	ตรวจไม่พบ
4/4/2567	0.1	6.3	36.0	43.6	82.9	27.0	9.7	<0.1	ตรวจไม่พบ
7/5/2567	1.4	6.7	36.0	39.7	80.1	35.0	9.7	<0.1	ตรวจไม่พบ
6/6/2567	0.2	6.7	44.0	43.7	88.1	42.0	19.7	<0.2	ตรวจไม่พบ
19/7/2567	0.2	6.2	20.0	31.8	63.8	23.0	7.3	<0.1	ตรวจไม่พบ
15/8/2567	0.2	7.0	44.0	53.4	108	48.0	9.7	<0.1	ตรวจไม่พบ
ค่ามาตรฐาน	≤ 4.0	6.5-8.5	≤ 300	≤ 600	-	-	≤ 250	≤ 0.3	≤ 15

ตารางที่ 4-9 แสดงคุณภาพน้ำใช้ก่อนกรอง (ต่อ)

วันที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด								
	Turbidity	pH	Hardness	TDS	Conductivity	ALK	Chloride	Iron	Color
12/9/2567	0.1	6.8	40.0	31.7	63.7	33.0	14.6	<0.1	0.6
10/10/2567	0.2	6.0**	44.0	47.4	95.7	30.0	12.1	<0.1	2.0
21/11/2567	0.1	6.7	24.0	26.5	53.0	24.0	14.5	<0.1	2.0
11/12/2567	0.4	6.9	34.0	42.1	85.2	33.0	9.6	<0.1	5.0
21/1/2568	0.2	6.8	36.0	31.2	62.6	26.0	16.9	<0.1	5.0
21/2/2568	0.3	6.7	40.0	119.6	243	26.0	45.8	<0.1	5.0
14/3/2568	0.1	6.9	40.0	51.9	105	43.0	14.5	<0.1	1.0
23/4/2568	1.5	6.5	54.0	51.1	103	34.0	14.5	<0.1	10.0
22/5/2568	0.3	7.9	56.0	62.6	127	73.0	19.3	<0.1	4.0
13/6/2568	1.2	6.8	40.0	27.4	54.9	30.0	4.8	<0.1	2.0
ค่ามาตรฐาน	≤ 4.0	6.5-8.5	≤ 300	≤ 600	-	-	≤ 250	≤ 0.3	≤ 15

หมายเหตุ

1. วิธีการวิเคราะห์ : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
2. มาตรฐาน : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ 2567
3. ≤ หมายถึง น้อยกว่าหรือเท่ากับ
4. <0.1 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่เครื่องมือสามารถวัดได้ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ
5. > หมายถึง มากกว่า

ที่มา : บริษัท เบสท์ ซ้อยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (ว-298)

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลของโครงการ โรงแรม มาย เขาหลักบีชรีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพังงา ในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (จากตารางที่ 4-9 แสดงคุณภาพน้ำใช้ก่อนกรอง)สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำใช้ของโครงการอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2567 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ปริมาณค่าความขุ่น (Turbidity) อยู่ในช่วง 0.1 - 1.5 NTU (มาตรฐาน ≤ 4.0 NTU) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำก่อนกรองของโครงการมีปริมาณค่าความขุ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2. ปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ในช่วง 6.5 - 7.9 pH Unit (มาตรฐาน 6.5-8.5 pH Unit) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำก่อนกรองของโครงการมีปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ในเดือนตุลาคม มีปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
3. ปริมาณค่าความกระด้าง (Hardness) อยู่ในช่วง 36.0 - 56.0 มิลลิกรัม/ลิตร ของ CaCO_3 (มาตรฐาน ≤ 300 มิลลิกรัม/ลิตร ของ CaCO_3) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำก่อนกรองของโครงการมีปริมาณค่าความกระด้างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
4. ปริมาณค่าของแข็งละลายในน้ำทั้งหมด (Total Dissolve Solids: TDS) อยู่ในช่วง 27.4 - 120 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน ≤ 600 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำก่อนกรองของโครงการมีปริมาณค่า TDS อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
5. ปริมาณค่าคลอไรด์ (Chloride) อยู่ในช่วง 4.8 - 45.8 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน ≤ 250 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำก่อนกรองของโครงการมีปริมาณค่าคลอไรด์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
6. ปริมาณค่าเหล็กละลายน้ำ (Iron) ตรวจพบมีปริมาณค่าเหล็กละลายน้ำน้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน ≤ 0.30) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำก่อนกรองของโครงการมีปริมาณค่า Iron อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
7. ปริมาณค่าสีของน้ำ (Color) อยู่ในช่วง 1.0 - 10.0 (มาตรฐาน ≤ 15) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำก่อนกรองของโครงการมีปริมาณค่าสีของน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 4-10 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อในน้ำก่อนกรอง

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ	ดัชนีตรวจวัด	
		<i>Coliform Bacteria</i>	<i>E. coli</i>
ถังเก็บน้ำก่อนกรอง	8/1/2565	<1.8	ตรวจ ไม่พบเชื้อ
	9/2/2565	<1.8	ตรวจ ไม่พบเชื้อ
	9/3/2565	<1.8	ตรวจ ไม่พบเชื้อ
	5/4/2565	<1.8	ตรวจ ไม่พบเชื้อ
	20/5/2565	<1.8	ตรวจ ไม่พบเชื้อ
	8/6/2565	<1.8	ตรวจ ไม่พบเชื้อ
	5/7/2565	<1.8	ตรวจ ไม่พบเชื้อ
	5/8/2565	<1.8	ตรวจ ไม่พบเชื้อ
	7/9/2565	<1.8	ตรวจ ไม่พบเชื้อ
	5/10/2565	<1.8	ตรวจ ไม่พบเชื้อ
	4/11/2565	<1.8	ตรวจ ไม่พบเชื้อ
	8/12/2565	<1.8	ตรวจ ไม่พบเชื้อ
	27/1/2566	<1.8	ตรวจ ไม่พบเชื้อ
	6/2/2566	<1.8	ตรวจ ไม่พบเชื้อ
	10/3/2566	<1.8	ตรวจ ไม่พบเชื้อ
	18/4/2566	<1.8	ตรวจ ไม่พบเชื้อ
	23/5/2566	<1.8	ตรวจ ไม่พบเชื้อ
	20/6/2566	<1.8	ตรวจ ไม่พบเชื้อ
	25/7/2566	<1.8	ตรวจ ไม่พบเชื้อ
	28/8/2566	<1.8	ตรวจ ไม่พบเชื้อ
	13/9/2566	<1.8	ตรวจ ไม่พบเชื้อ
	16/10/2566	<1.8	ตรวจ ไม่พบเชื้อ
	17/11/2566	<1.8	ตรวจ ไม่พบเชื้อ
	12/12/2566	<1.8	ตรวจ ไม่พบเชื้อ
	9/1/2567	<1.8	ตรวจ ไม่พบเชื้อ
	14/2/2567	<1.8	ตรวจ ไม่พบเชื้อ
	8/3/2567	<1.8	ตรวจ ไม่พบเชื้อ
มาตรฐาน	ตรวจ ไม่พบเชื้อ	ตรวจ ไม่พบเชื้อ	มาตรฐาน

ตารางที่ 4-10 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อในน้ำก่อนกรอง (ต่อ)

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ	ดัชนีตรวจวัด	
		<i>Coliform Bacteria</i>	<i>E. coli</i>
บ่อเก็บน้ำก่อนกรอง	4/4/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	7/5/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	6/6/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	19/7/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	21/8/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	12/9/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	10/10/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	27/11/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	10/12/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	8/1/2568	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	20/2/2568	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	7/3/2568	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	9/4/2568	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	9/5/2568	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	13/6/2568	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
มาตรฐาน		<1.1	ตรวจไม่พบเชื้อ

หมายเหตุ

1. วิธีการวิเคราะห์ : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
2. มาตรฐานอ้างอิง : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ 2567

ที่มา : บริษัท เบสท์ ซ็อกส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ว-298)

จากตารางที่ 4-10 สรุปได้ว่าน้ำประปา ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อ Coliform Bacteria และเชื้อ *E.coli* ซึ่งเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค

4.5 น้ำสำหรับบริโภค

ตารางที่ 4-11 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับบริโภค (น้ำดื่ม)

วันที่เก็บ ตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด								
	Turbidity	pH	Hardness	TDS	Conductivity	ALK	Chloride	Iron	Color
8/1/2565	0.1	7.7	36	40.7	80.5	26.0	5.3	<0.1	ตรวจไม่พบ
9/2/2565	0.2	6.6	28.0	6.6	12.4	21.0	1.6	<0.1	ตรวจไม่พบ
9/3/2565	0.1	8.2	56.0	6.9	13.0	14.0	2.6	<0.1	ตรวจไม่พบ
5/4/2565	0.2	7.4	0.0	6.5	14.1	61.0	0.0	<0.1	ตรวจไม่พบ
20/5/2565	0.2	7.1	0.0	5.0	15.0	26.0	0.0	<0.1	ตรวจไม่พบ
8/6/2565	0.1	7.2	12.0	42.2	188	19.0	5.6	<0.1	ตรวจไม่พบ
5/7/2565	0.3	7.1	12.0	7.5	14.6	14.0	2.4	<0.1	ตรวจไม่พบ
5/8/2565	0.2	7.0	20.0	7.9	15.1	18.0	2.6	<0.1	ตรวจไม่พบ
7/9/2565	0.3	7.2	18.0	7.9	13.0	16.0	0.0	<0.1	ตรวจไม่พบ
5/10/2565	0.4	7.6	12.0	7.8	14.8	22.0	0.0	<0.1	ตรวจไม่พบ
4/11/2565	0.6	7.0	18.0	7.9	15.1	12.0	0.0	<0.1	ตรวจไม่พบ
8/12/2565	0.1	7.0	26.0	9.1	17.6	22.0	0.0	<0.1	ตรวจไม่พบ
27/1/2566	0.3	7.0	12.0	7.9	18.7	6.0	0.0	<0.1	ตรวจไม่พบ
6/2/2566	0.3	7.0	12.0	7.9	18.7	6.0	0.0	<0.1	ตรวจไม่พบ
12/4/2566	0.1	6.8	10.0	14.2	27.9	26.0	1.6	<0.1	ตรวจไม่พบ
23/5/2566	0.1	6.8	25.0	11.5	22.4	42.0	4.8	<0.1	ตรวจไม่พบ
ค่ามาตรฐาน	≤ 5.0	6.5-8.5	≤ 100	-	-	-	≤ 250	≤ 0.3	≤ 15

ตารางที่ 4-11 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับบริโภค (น้ำดื่ม) (ต่อ)

วันที่เก็บ ตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด								
	Turbidity	pH	Hardness	TDS	Conductivity	ALK	Chloride	Iron	Color
16/6/2566	0.1	6.8	14.0	11.4	22.3	18.0	2.4	<0.1	ตรวจไม่พบ
24/7/2566	0.1	7.1	15.0	10.9	20.0	23.0	3.2	<0.1	ตรวจไม่พบ
28/8/2566	0.1	7.2	15.0	11.4	22.2	25.0	2.7	<0.1	ตรวจไม่พบ
13/9/2566	0.3	6.8	32.0	24.5	48.9	35.0	4.9	<0.1	ตรวจไม่พบ
16/10/2566	0.1	6.5	50.0	29.1	58.3	29.0	9.7	<0.1	ตรวจไม่พบ
15/11/2566	0.1	6.3**	46.0	22.9	45.8	38.0	0.0	<0.1	ตรวจไม่พบ
11/12/2566	0.2	6.9	56.0	24.8	49.5	34.0	7.3	<0.1	ตรวจไม่พบ
10/1/2567	0.2	6.6	26.0	25.9	49.6	23.0	0.0	<0.1	ตรวจไม่พบ
14/2/2567	0.1	6.5	32.0	10.3	22.5	12.0	4.7	<0.1	ตรวจไม่พบ
8/3/2567	0.1	6.9	32.0	19.4	40.2	18.0	8.9	<0.1	ตรวจไม่พบ
4/4/2567	0.2	6.0	31.0	27.8	55.6	23.0	2.4	<0.1	ตรวจไม่พบ
7/5/2567	0.5	7.0	24.0	36.8	74.2	35.0	35.0	<0.1	ตรวจไม่พบ
6/6/2567	0.2	6.6	28.0	30.9	62.0	19.0	14.6	<0.1	ตรวจไม่พบ
19/7/2567	0.1	6.7	12.0	2.6	5.3	6.0	0.0	<0.1	ตรวจไม่พบ
15/8/2567	0.2	7.2	15.0	11.2	24.0	6.0	0.0	<0.1	ตรวจไม่พบ
12/9/2567	0.2	6.6	24.0	22.5	44.8	40.0	4.9	<0.1	ตรวจไม่พบ
ค่ามาตรฐาน	≤ 5.0	6.5-8.5	≤ 100	-	-	-	≤ 250	≤ 0.3	≤ 15

ตารางที่ 4-11 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับบริโภค (น้ำดื่ม) (ต่อ)

วันที่เก็บ ตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด								
	Turbidity	pH	Hardness	TDS	Conductivity	ALK	Chloride	Iron	Color
10/10/2567	0.2	6.8	14.0	12.8	35.3	7.0	0.0	<0.1	ตรวจไม่พบ
21/11/2567	0.4	6.6	14.0	15.7	36.4	8.0	0.0	<0.1	ตรวจไม่พบ
11/12/2567	0.1	6.7	28.0	24.5	48.9	32.0	0.0	<0.1	ตรวจไม่พบ
21/1/2568	0.3	6.6	28.0	28.8	57.8	36.0	9.6	<0.1	0.0
21/2/2568	0.3	6.8	8.0	25.2	53.7	10.0	10.9	<0.1	0.0
14/3/2568	0.3	7.0	16.0	16.1	25.1	6.0	4.8	<0.1	0.0
23/4/2568	0.7	7.1	15.0	15.0	34.0	4.0	0.0	<0.1	0.0
22/5/2568	0.2	7.8	18.0	14.4	23.7	4.0	0.0	<0.1	0.0
13/6/2568	0.3	7.0	26.0	12.2	45.2	26.0	0.0	<0.1	0.0
ค่ามาตรฐาน	≤ 5.0	6.5-8.5	≤ 100	-	-	-	≤ 250	≤ 0.3	≤ 15

หมายเหตุ

- วิธีการวิเคราะห์ : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
- มาตรฐาน : ตามข้อเสนอแนะของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่2)
- ≤ หมายถึง น้อยกว่าหรือเท่ากับ
- ** หมายถึง พารามิเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ที่มา : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท เบสท์ ซ้อยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (ว-298)

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มของโครงการ โรงแรม มาย เขาหลักบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพังงา ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (จากตารางที่ 4-11 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับบริโภค (น้ำดื่ม)) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำดื่มของโครงการ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อแนะนำของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ปริมาณค่าความขุ่น (Turbidity) อยู่ในช่วง 0.2 - 0.7 NTU (มาตรฐาน ≤ 5 NTU) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำดื่มของโครงการมีปริมาณค่าความขุ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2. ปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ในช่วง 6.6 - 7.8 pH Unit (มาตรฐาน 6.5 - 8.5 pH Unit) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำดื่มของโครงการมีปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
4. ปริมาณค่าความกระด้าง (Hardness) อยู่ในช่วง 8.0 - 28.0 มิลลิกรัม/ลิตร ของ CaCO_3 (มาตรฐาน 100 มิลลิกรัม/ลิตร ของ CaCO_3) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำดื่มของโครงการปริมาณค่าความกระด้างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
5. ปริมาณค่าคลอไรด์ (Chloride) อยู่ในช่วง 0.0 - 10.9 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน ≤ 250 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำดื่มของโครงการมีปริมาณค่าคลอไรด์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
6. ปริมาณค่าเหล็กละลายน้ำ (Iron) ตรวจไม่พบ (มาตรฐาน ≤ 0.3 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำดื่มของโครงการมีปริมาณค่าเหล็กละลายน้ำ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
7. ปริมาณค่าสีของน้ำ (Color) ตรวจไม่พบ (มาตรฐาน ≤ 15 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำดื่มโครงการมีปริมาณค่าสีของน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 4-12 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อในน้ำสำหรับบริโภค (น้ำดื่ม)

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ	ดัชนีตรวจวัด	
		<i>Coliform Bacteria</i>	<i>E. coli</i>
เครื่องทำน้ำดื่ม	8/1/2565	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	9/2/2565	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	9/3/2565	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	5/4/2565	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	20/5/2565	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	8/6/2565	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	5/7/2565	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	5/8/2565	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	7/9/2565	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	5/10/2565	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	4/11/2565	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	8/12/2565	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	27/1/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	6/2/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	10/3/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	18/4/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	23/5/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	20/6/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	25/7/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	28/8/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	13/9/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	16/10/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	17/11/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	12/12/2566	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	10/1/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	14/2/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	8/3/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
มาตรฐาน		ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

ตารางที่ 4-12 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อในน้ำสำหรับบริโภค (น้ำดื่ม) (ต่อ)

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ	ดัชนีตรวจวัด	
		<i>Coliform Bacteria</i>	<i>E. coli</i>
เครื่องทำน้ำดื่ม	4/4/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	7/5/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	6/6/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	19/7/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	21/8/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	12/9/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	10/10/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	27/11/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	10/12/2567	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	8/1/2568	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	20/2/2568	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	7/3/2568	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	9/4/2568	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	9/5/2568	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
	13/6/2568	<1.8	ตรวจไม่พบเชื้อ
มาตรฐาน		<1.1	ตรวจไม่พบเชื้อ

หมายเหตุ

1. วิธีการวิเคราะห์ : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017
2. มาตรฐานอ้างอิง : ตามข้อแนะนำของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่2)

ที่มา : บริษัท เบสท์ ซ้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ว-298)

จากตารางที่ 4-12 สรุปได้ว่าน้ำประปา ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อ Coliform Bacteria และเชื้อ *E.coli* ซึ่งเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค

4.6 คุณภาพน้ำทะเล

ตารางที่ 4-13 แสดงผลคุณภาพน้ำทะเล บริเวณหน้าโครงการ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด						
	pH	BOD	Oil & Grease	DO	Salinity	Nitrate-Nitrogen	Fecal Coliform Bacteria
8/1/2565	7.3	3.2	มองไม่เห็น	5.9	26.6	ตรวจไม่พบ	< 1.8
5/4/2565	7.2	2.0	มองไม่เห็น	7.5	30.0	10.2	< 1.8
5/7/2565	6.9	1.8	มองไม่เห็น	6.5	27.5	3.9	< 1.8
5/10/2565	6.8	1.5	มองไม่เห็น	7.0	25.6	4.2	< 1.8
27/1/2566	6.9	3.5	มองไม่เห็น	6.2	27.2	ตรวจไม่พบ	< 1.8
18/4/2566	7.0	3.2	มองไม่เห็น	6.9	26.3	ตรวจไม่พบ	< 1.8
25/7/2566	7.8	2.5	มองไม่เห็น	7.3	25.5	ตรวจไม่พบ	< 1.8
16/10/2566	7.6	4.3	มองไม่เห็น	5.0	27.8	ตรวจไม่พบ	< 1.8
9/1/2567	7.0	3.6	มองไม่เห็น	5.2	28.6	ตรวจไม่พบ	< 1.8
4/4/2567	7.3	4.8	มองไม่เห็น	4.7	24.73	ตรวจไม่พบ	< 1.8
19/7/2567	7.3	1.4	มองไม่เห็น	8.2	87.0	ตรวจไม่พบ	< 1.8
10/10/2567	7.5	1.2	มองไม่เห็น	9.5	88.0	ตรวจไม่พบ	< 1.8
8/1/2568	7.5	1.0	มองไม่เห็น	7.1	31.9	ตรวจไม่พบ	< 1.8
9/4/2568	7.3	1.2	มองไม่เห็น	6.5	28.9	ตรวจไม่พบ	< 1.8
ค่ามาตรฐาน	7.0-8.5	-	มองไม่เห็น	≥4	Δ10	≤60	≤100

หมายเหตุ

วิธีการวิเคราะห์	: : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23 rd Edition 2017
มาตรฐาน	: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานน้ำทะเล (ประเภทที่ 4 คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนที่ 245ง วันที่ 6 ตุลาคม 2564
$\triangle 10$	หมายถึง มีค่าเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าความเค็มต่ำสุด
\leq	หมายถึง น้อยกว่าหรือเท่ากับ
\geq	หมายถึง มากกว่าหรือเท่ากับ

ที่มา : บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มของโครงการ โรงแรม มาย เขาหลักบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพังงา ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (จากตารางที่ 4-13 แสดงผลคุณภาพน้ำทะเล บริเวณหน้าโครงการ) สรุปได้ว่า คุณภาพน้ำทะเลของโครงการ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานน้ำทะเล (ประเภทที่ 4 คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนที่ 245ง วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ในช่วง 7.5 – 7.3 pH Unit (มาตรฐาน 6.5 - 8.5 pH Unit) สรุปได้ว่า คุณภาพน้ำทะเลของโครงการมีปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2. ปริมาณค่าไขมันหรือไขมัน (Oil & Grease) พบว่ามองไม่เห็น (มาตรฐาน ไม่มีน้ำมันหรือไขมันที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลอยอยู่บนผิวน้ำ) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำทะเลของโครงการปริมาณค่าไขมันหรือไขมัน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
3. ปริมาณค่าความเค็ม (Salinity) อยู่ในช่วง 28.9 - 31.9 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน มีค่าเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าความเค็มต่ำสุด) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำทะเลของโครงการมีปริมาณค่าความเค็ม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
4. ปริมาณค่าไนเตรท – ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ (มาตรฐาน ≤ 60 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปได้ว่า คุณภาพน้ำทะเลของโครงการมีปริมาณค่าไนเตรท – ไนโตรเจน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
5. ปริมาณค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอล โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ตรวจไม่พบเชื้อ (มาตรฐาน ≤ 100 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปได้ว่าคุณภาพน้ำทะเลโครงการมีปริมาณค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอล โคลิฟอร์มของน้ำ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

4.7 คุณภาพน้ำทิ้งถาดแอร์

ตารางที่ 4-14 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อ *Legionella spp.* ในน้ำทิ้งถาดแอร์

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ	ดัชนีตรวจวัด
		<i>Legionella spp.</i>
น้ำทิ้งจากระบบอากาศ ท่อรวมเฟส F	13/1/2564	ตรวจไม่พบเชื้อ
น้ำทิ้งจากระบบอากาศ ท่อรวมเฟส F	8/1/2565	ตรวจไม่พบเชื้อ
น้ำทิ้งจากระบบอากาศ ท่อรวมเฟส G	5/7/2565	ตรวจไม่พบเชื้อ
น้ำทิ้งจากระบบอากาศ ท่อรวมเฟส G	5/10/2565	ตรวจไม่พบเชื้อ
น้ำทิ้งจากระบบอากาศ ท่อรวมเฟส G	27/1/2566	ตรวจไม่พบเชื้อ
น้ำทิ้งจากระบบอากาศ ท่อรวมเฟส F	18/4/2566	ตรวจไม่พบเชื้อ
น้ำทิ้งจากระบบอากาศ ท่อรวมเฟส F	25/7/2566	ตรวจไม่พบเชื้อ
น้ำทิ้งจากระบบอากาศ ท่อรวมเฟส F	16/10/2566	ตรวจไม่พบเชื้อ
น้ำทิ้งจากระบบอากาศ ท่อรวมเฟส D	10/1/2567	ตรวจไม่พบเชื้อ
น้ำทิ้งจากระบบอากาศ ท่อรวมเฟส D	4/4/2567	ตรวจไม่พบเชื้อ
น้ำทิ้งจากระบบอากาศ ท่อรวมเฟส D	19/7/2567	ตรวจไม่พบเชื้อ
น้ำทิ้งจากระบบอากาศ ท่อรวมเฟส D	10/10/2567	ตรวจไม่พบเชื้อ
ค่ามาตรฐาน		ตรวจไม่พบเชื้อ

หมายเหตุ

1. มาตรฐานอ้างอิง : European Working Group for Legionella Infections (EWGLI)

ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิจิโอเนลลาในหอผึ่งความเย็นของอาคารในประเทศไทย โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 8 มกราคม 2544

ที่มา : บริษัท เบสท์ ซ้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (ว-298)

จากตารางที่ 4-14 สรุปได้ว่าในน้ำทิ้งถาดแอร์ของโครงการไม่มีการปนเปื้อนของ *Legionella spp.* ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ให้บริการ