

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ สโคป พร้อมศรี (SCOPE PROMSRI) ของเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ยังคงมีบางมาตรการที่ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ฉบับ/มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม				มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	×	○	@	#	×	○	@	#
ฉบับเดือน ม.ค. - มิ.ย. 68	8	-	-	1	2	1	-	2

หมายเหตุ : √ = ปฏิบัติ × = ไม่ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ @ = ปฏิบัติได้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ # ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

บริษัท เอเชีย แนเชอรัล คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ทำการสรุปเป็นตารางพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติและแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 4-2 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 4-3

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินงาน
1. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์		
3.2 การจัดการสระว่ายน้ำ - โครงสร้างและความปลอดภัย ของสระว่ายน้ำ	1) วัสดุกระเบื้องของโครงการต้องสามารถทนต่อแรงดันมหาศาลในสระว่ายน้ำได้เป็น อย่างดี รับน้ำหนักได้มากกว่ากระเบื้องทั่วไป และเป็นกระเบื้องขนาดมาตรฐานของสระ ว่ายน้ำที่สามารถยึดเกาะกับผิวได้เป็นอย่างดี ไม่หลุดร่อนเสียหายก่อนเวลาอันควร ป้องกันการแตกร้าวของกระเบื้อง กรณีที่กระเบื้องแตก ร้าว หรือหลุด 1) กำหนดจุดบริเวณที่กระเบื้องแตก ร้าว หรือหลุด นั้นให้เป็นจุดอันตราย แสดง ตำแหน่งพื้นที่นั้นให้ชัดเจน เช่น ทุ่นลอย เป็นต้น และห้ามว่ายน้ำเข้าไปบริเวณนั้น	การดำเนินการปัจจุบัน - ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ : โครงการจัดให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงและ ปลอดภัยตามมาตรการที่กำหนด แนวทางการดำเนินการ - ปัจจุบันโครงสร้างสระว่ายน้ำ กระเบื้องของสระว่ายน้ำยังไม่มีการ แตกร้าวหรือชำรุดใดๆ -
	3) จัดให้มีป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	การดำเนินการปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำอยู่ที่ ชั้น 1 ของโครงการและ มีมาตรการในการดูแลรักษาตามที่มาตรการกำหนด แนวทางการดำเนินการ - ปัจจุบันสระว่ายน้ำมีลักษณะเป็นสระระดับเพื่อความสวยงามจึงไม่มีผู้ มาเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ และช่องทางติดต่อกับหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉิน 1669 และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
	5) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่สระว่ายน้ำเพื่อควบคุมดูแล และให้ความ ช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	การดำเนินการปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำอยู่ที่ ชั้น 1 ของโครงการและ มีมาตรการในการดูแลรักษาตามที่มาตรการกำหนด

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินงาน
		<p>แนวทางการดำเนินการ</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่สระว่ายน้ำ เนื่องจากปัจจุบันสระว่ายน้ำมีลักษณะเป็นสระระดับเพื่อความสวยงามจึงไม่มีผู้มาเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ และช่องทางติดต่อกับหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉิน 1669 และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล</p>
	<p>6) กำหนดให้มีข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน อาทิเช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด - ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง - ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด ให้นำหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้ำ - ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ - ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่ม หรือขวดแก้ว เข้าภายในพื้นที่สระว่ายน้ำ - เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี และเด็กที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ฝึกสอนคอยดูแล - วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำ 	<p>การดำเนินการปัจจุบัน</p> <p>- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำอยู่ที่ ชั้น 1 ของโครงการและมีมาตรการในการดูแลรักษาตามที่มาตรการกำหนด</p> <p>แนวทางการดำเนินการ</p> <p>- โครงการไม่ได้จัดให้มีข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำ เนื่องจากปัจจุบันสระว่ายน้ำมีลักษณะเป็นสระระดับเพื่อความสวยงามจึงไม่มีผู้มาเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ และช่องทางติดต่อกับหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉิน 1669 และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล</p>
- อุบัติเหตุจากการจมน้ำ	1) ต้องกำหนดให้ผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี และเด็กที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ	<p>การดำเนินการปัจจุบัน</p> <p>- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้กำหนดผู้ดูแลประจำสระว่ายน้ำ</p>

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินงาน
		<p>แนวทางการดำเนินการ</p> <p>- โครงการไม่ได้กำหนดให้มีผู้ดูแลสถานที่น้ำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี และเด็กที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ เนื่องจากปัจจุบันสระว่ายน้ำมีลักษณะเป็นสระระดับเพื่อความสวยงามจึงไม่มีผู้มาเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ และช่องทางติดต่อกับหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉิน 1669 และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล</p>
	2) จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะๆ อย่างน้อย 2 ระยะ	<p>การดำเนินการปัจจุบัน</p> <p>- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้ติดป้ายบอกระดับความลึกของสระว่ายน้ำ</p> <p>แนวทางการดำเนินการ</p> <p>- โครงการไม่ได้ทำป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำ เนื่องจากปัจจุบันสระว่ายน้ำมีลักษณะเป็นสระระดับเพื่อความสวยงามจึงไม่มีผู้มาเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ และช่องทางติดต่อกับหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉิน 1669 และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล</p>
- คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	<p>4) จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ โดยมีข้อความอย่างน้อย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ำ - จำนวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน้ำ - ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้ำทุกครั้งและห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก - ผู้เป็นโรคตาแดง ผิวน้ำ หวัด หูเป็นน้ำหนองหรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามใช้สระว่ายน้ำ 	<p>การดำเนินการปัจจุบัน</p> <p>- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำติดตั้งบริเวณสระว่ายน้ำ</p>

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินงาน
		<p>แนวทางการดำเนินการ</p> <p>- โครงการไม่ได้จัดทำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ เนื่องจากปัจจุบันสระว่ายน้ำมีลักษณะเป็นสระระดับเพื่อความสวยงามจึงไม่มีผู้มาเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ และช่องทางติดต่อกับหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉิน 1669 และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล</p>
3.9 การคมนาคม/ การจราจร	1) ประชาสัมพันธ์ห้ามไม่ให้ผู้พักอาศัยจอดรถริมซอยสุขุมวิท 49 แยก 11 หรือถนนสาธารณะอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง	<p>การดำเนินการปัจจุบัน</p> <p>- ไม่ได้ปฏิบัติ : ปัจจุบันผู้พักอาศัยในโครงการยังมีจำนวนน้อยประกอบกับที่จอดรถภายในอาคารเพียงพอต่อปริมาณผู้พักอาศัย จึงไม่ได้จัดทำประชาสัมพันธ์ห้ามไม่ให้ผู้พักอาศัยจอดรถริมซอยสุขุมวิท 49 แยก 11 หรือถนนสาธารณะอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง</p> <p>แนวทางการดำเนินการ</p> <p>- หากพบผู้พักอาศัยจอดรถริมซอยสุขุมวิท 49 แยก 11 หรือถนนสาธารณะอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ทางโครงการจัดให้มีให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยแนะนำและแจ้งเตือนไม่ให้จอดรถริมซอยสุขุมวิท 49 แยก 11 หากมีผู้พักอาศัยเพิ่มมากขึ้นโครงการจะทำการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป</p>

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินงาน
	2) จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการจราจรกับตำรวจจราจรภายในพื้นที่ เพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการจัดการจราจรให้มากขึ้น	<p>การดำเนินการปัจจุบัน</p> <p>- ไม่ได้ปฏิบัติ : ปัจจุบันโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลการจราจรภายในพื้นที่โครงการโดยผ่านการอบรมตามกฎระเบียบของโครงการอย่างเคร่งครัด</p> <p>แนวทางการดำเนินการ</p> <p>- ทางโครงการจะจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านการจราจรภายในโครงการ โดยให้คำนึงถึง ความปลอดภัย และการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการจราจรอย่างเคร่งครัด</p>

ตารางที่ 4-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
3. คุณภาพน้ำ - คุณภาพน้ำทิ้ง	- ใบเสร็จรับเงินการว่าจ้างหน่วยงานเอกชนเข้ามากำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย <u>ความถี่</u> ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	<u>การดำเนินการปัจจุบัน</u> - ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ : ปัจจุบันระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการสามารถรองรับน้ำเสียจากการใช้น้ำของผู้พักอาศัยอย่างเพียงพอ <u>แนวทางการดำเนินการ</u> - กรณีกากตะกอนน้ำเสียมีปริมาณมากทางโครงการจะจัดให้มีบริษัทเอกชนเข้ามาสูบกากตะกอนน้ำเสียตามที่มาตรการกำหนด
5. การจัดการสระว่ายน้ำ - โครงสร้างและความปลอดภัยของสระว่ายน้ำ	- ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำ	<u>การดำเนินการปัจจุบัน</u> - ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำติดตั้งบริเวณสระว่ายน้ำ <u>แนวทางการดำเนินการ</u> - โครงการไม่ได้จัดทำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ เนื่องจากปัจจุบันสระว่ายน้ำมีลักษณะเป็นสระประดับเพื่อความสวยงามจึงไม่มีผู้มาเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ และช่องทางติดต่อกับหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉิน 1669 และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
	- ตรวจสอบการเลือกใช้กระเบื้องขนาดมาตรฐานของสระว่ายน้ำ กรณีที่กระเบื้องแตก ร้าว หรือหลุด - จุดที่กระเบื้องแตก ร้าว หรือหลุด นั้นให้เป็นจุดอันตราย แสดงตำแหน่งให้ชัดเจน เช่น ทุ่นลอย เป็นต้น และห้ามว่ายน้ำเข้าไปบริเวณนั้น	<u>การดำเนินการปัจจุบัน</u> - ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ : โครงการจัดให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงและปลอดภัยตามมาตรการที่กำหนด <u>แนวทางการดำเนินการ</u>

ตารางที่ 4-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
	ความถี่ -ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- ปัจจุบันโครงสร้างสระว่ายน้ำ กระเบื้องของสระว่ายน้ำยังไม่มีรอยแตกร้าวหรือชำรุดใดๆ
- อุบัติเหตุจากการจมน้ำ	1.ระดับความลึกหรือเลขบอกต้วระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีสระว่ายน้ำนั้นมีความลึกตั้งแต่ 1.5 เมตรขึ้นไป โดยมีตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะๆ อย่างน้อย 3 ระยะ ความถี่ - ทุกวันตลอดระยะดำเนินการ	การดำเนินการปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้ติดป้ายบอกระดับความลึกของสระว่ายน้ำ แนวทางการดำเนินการ - โครงการไม่ได้ทำป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำ เนื่องจากปัจจุบันสระว่ายน้ำมีลักษณะเป็นสระประดับเพื่อความสวยงามจึงไม่มีผู้มาเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ และช่องทางติดต่อกับหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉิน 1669 และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
- คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) - ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) - ความกระด้าง (Calcium hardness) - กรดไซานูริก (Cyanuric acid) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรต (Nitrate) - โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)	การดำเนินการปัจจุบัน - ปฏิบัติไม่ได้ : ปัจจุบันโครงการมีการดูแลความสะอาดสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกวัน และตรวจค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) ทุกวัน และตรวจคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกเดือน แต่ดัชนีการตรวจวัดไม่ครบตามที่มาตรการกำหนด เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง อย่างไรก็ตามทางโครงการได้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำโดยใช้ดัชนีตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
	<p><u>ความถี่</u></p> <p>- ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</p>	<p><u>แนวทางการดำเนินการ</u></p> <p>- โครงการจะดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยใช้ดัชนีตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งผลปรากฏว่า คุณภาพน้ำมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกเดือน</p>